

บทที่

4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

4.1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม The Origin Sukhumvit 105 (ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105) ตั้งอยู่เลขที่ 818 ถนนลาซาล แขวงบางนาได้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม The Origin Sukhumvit 105 (ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105) ตั้งอยู่เลขที่ 818 ถนนลาซาล แขวงบางนาได้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้แก่

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบ บริเวณป่าตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายนอกโครงการ พบว่า รายการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD), ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) และค่าซัลฟิด (Sulfide) ที่มีค่าสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด

ผลการตรวจวัดคุณภาพสะ sever พบว่า รายการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นค่า แบคทีเริกลัมโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ตรวจสอบระบบเติมอากาศไม่ให้มีการชำรุดหรืออุดตัน และเพิ่มการเติมอากาศให้มากขึ้น
- สังเกตความเข้มข้นของตะกอนและสีในถังเติมอากาศต้องมีตะกอนขุ่นสีน้ำตาลและควรมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนเบื้องต้นด้วยวิธี SV 30
- เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศ โดยเรียนกลับตะกอนให้มากขึ้น

4. คัดแยกสารอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียออกจากระบบ ตั้งแต่ต้นทาง และใช้ถังตักตะกอนเบื้องต้น เพื่อให้ของเสียต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียผ่านไปยังปอพกน้ำทึบให้เหลือน้อยที่สุด
5. การล้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำทึบเป็นประจำ