

ภาคผนวกที่ 2


สำเนาเอกสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 2.1


เอกสารขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง



ภาพที่ 2 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์


(นายสุธี สุวรรณรักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
วันที่

41/56


(นางสาวพิณิดา พิณพชร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่

เอกสารแนบที่ 2.2
รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการทำเหมือง ประจำปี 2567

ที่ สม 067/2567

19 ธันวาคม 2567

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองโครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปี 2567

ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30490/16049 ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และตามเงื่อนไขการอนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองนั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองโครงการทำเหมืองแร่ ดังกล่าว ประจำปี 2567 จำนวน 3 เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับใบแจ้งให้ยื่นเรื่องแล้ว
นางนันทา ศรีโหวานิช
ผู้จัดการงานทั่วไป
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายวิสิษฐ์ ทันไฉ)

Mining & Circularity Operation Manager
ผู้รับมอบอำนาจ



ที่ สม 066/2567

19 ธันวาคม 2567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองโครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปี 2567

ตามที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30490/16049 ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และตามเงื่อนไขการอนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองนั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองโครงการทำเหมืองแร่ ดังกล่าว ประจำปี 2567 จำนวน 1 เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

(นายวิสิทธิ์ ตันไว)

Mining & Circularity Operation Manager

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.
279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand
Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501




รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 30490/16049 (คำขอประทานบัตรที่ 1/2552)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150



เสนอต่อ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประจำปี 2567

**แนวทางการรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

การรายงานครั้งที่ 1/2567 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร..... บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด..... ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....
หมายเลขประทานบัตร..... 30490/16049..... หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม..... -.....
ที่ตั้ง ตำบล..... น้ำใจ..... อำเภอ..... แม่ทะ..... จังหวัด..... ลำปาง.....
ชนิดแร่..... ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์..... วิธีการทำเหมือง..... ทาบ.....
อายุประทานบัตร..... 17..... ปี เริ่มตั้งแต่..... 29 สิงหาคม 2556..... วันสิ้นอายุ..... 28 สิงหาคม 2578.....
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด..... 280 - 0 - 00..... ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนี้
(✓) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ)..... โฉนด 280 - 0 - 00..... ไร่
() ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ)..... -..... ไร่
() อื่นๆ (ระบุ)..... -..... ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (✓) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน..... 114 - 1 - 50..... ไร่
จำนวนหน้าเหมือง..... 1..... แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... 1..... ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน..... -..... แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... -..... ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม..... ไร่
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว..... -..... แห่ง ขนาด..... -..... ไร่ ลึก..... -..... เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว..... -..... ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว..... 13..... ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

(✓) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (✓) ปลูกสร้างสวนป่า
() อื่นๆ (ระบุ)..... (เอกสารแนบ 1 - 1.1).....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

(✓) การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....13.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย) ทำเหมืองควบคู่ไปกับการฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบันได้ทำการฟื้นฟูบริเวณแนวเวนระยะการทำเหมือง 50 ม. และ 10 ม.(เอกสารแนบ 2)

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

(✓) การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษ

หิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ.....ชุดระบายน้ำ ทำคันดินรอบแนวเขตประทานบัตร และ บ่อดักตะกอน (เอกสารแนบ 3 - 3.1)

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ไม่มีปลูกต้นไม้ แต่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก (เอกสารแนบ 4)

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

รวมพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว.....13.....ไร่

รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก.....5,700.....ต้น

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....บาท

5. แผนการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ที่จะดำเนินการต่อไป

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำต่อไปจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการ)

(✓) การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....13.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....(เอกสารแนบ 5).....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูภูมิเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

() การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

รวม.....ต้น

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() บ่อเก็บกักกากแร่ เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

5.2 แผนการติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(✓) แผนการบำรุงรักษาพืชพรรณไม้ในบริเวณที่ได้ฟื้นฟูฯ เนื้อที่..... 13 ไร่
 วิธีดำเนินการ..... ประกอบด้วยพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี และมีการใส่ปุ๋ย

กำจัดวัชพืช รดน้ำในช่วงฤดูแล้ง (เอกสารแนบ 6)

() แผนการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังโครงการสิ้นสุดแล้วต่อเนื่องจำนวน 5 ปี
 วิธีดำเนินการ.....

5.3 การจัดเตรียมงบประมาณ แผนกิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน (จำแนกรายกิจกรรม) งานฟื้นฟู 1,302,252.51 บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว..... 25,353.44 บาท

งบประมาณในการติดตามตรวจสอบและการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังสิ้นสุดโครงการ

จำนวน..... 1,868,250 บาท

การดำเนินการตามแผนกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด (Gantt chart)

.....

(ลงชื่อ).....

(นายชนาวุธ เครือตัน)

Smart & Service Solutions Manger

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่..... 19/12/67

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ


(ลงชื่อ).....

(นายปิยะวัฒน์ เอกธัญวงศ์)


Mining & Circularity Operation Engineer -LP

วันที่..... 19/12/67


แผนแม่บทฟื้นฟูสภาพเหมืองดินลูกรัง ปี 2557 - 2578



รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง



พื้นที่ฟื้นฟูที่ผ่านมา



ปี 2564



ปี 2565




ปี 2566



ปี 2567 ไม่มีพื้นที่ฟื้นฟู


- พื้นที่ 6 ไร่
- จำนวนต้นไม้ 1,800 ต้น



บ1 ขนาด 40x60x3 ม.(กxยxส)

บ2 ขนาด 40x40x3 ม. (กxยxส)


เอกสารแนบ 3.1



□ พื้นที่ฟื้นฟู **ประทานบัตรที่ 30490**เหมืองดินลูกรัง
ปี 2567
□ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก



แผนที่พื้นที่ฟืนฟูปี 2568



P = 1ไร่

การดูแลและติดตามผลหลังการปลูก

ระยะเวลา	กิจกรรมการปลูก	แรงงาน
2 สัปดาห์หลังการปลูก	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่1 และ รดน้ำ (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
4-6 สัปดาห์หลังการปลูก	กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย และ รดน้ำ ครั้งที่ 1 (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
สิ้นสุดฤดูฝนที่ 1	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่2 และ รดน้ำ (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
ทุกๆ 4-6 สัปดาห์หลังในฤดูฝนที่ 2	กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยและ รดน้ำ แปลงทดลอง ครั้งที่ 2 (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
สิ้นสุดฤดูฝนที่ 2	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่ 3	3 คน (3 คน/2ไร่)

เอกสารแนบที่ 2.3

แผนงานการเปิดหน้าเหมือง/แผนงานการปลูกต้นไม้



แผนงานการเปิดหน้าเหมืองดินซีเมนต์ ดินลูกรัง ประจำปี 2567

Cell Mine Planning & Operation

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ผู้วางแผน.....

(นายสุเชษฐ์ ชาติ)

Mine Planning & Mine Operation Manager

15 / 01 / 67

ผู้อนุมัติ.....

(นายวิสิษฐ์ กันโถ)

Mining & Green Circularity Manager

15 / 01 / 67

ฉบับที่ 01/2567

ลงวันที่ 15/01/2567

สารบัญแผนงานการเปิดหน้าเหมืองลูกรัง ประจำปี 2567

Cell Mine Planning & Operation

- แผนงานผลิตหินดินลูกรัง	เดือน มกราคม	ถึง ธันวาคม	หน้า 1/2
- แผนทำงานผลิต	เดือน มกราคม	ถึง ธันวาคม	2/2

ฉบับที่ 01/2567

ลงวันที่ 15/01/2567

แผนงานผลิตลูกแร่ ประจำปี 2567

ตารางแสดงปริมาณดินลูกรังบริเวณพื้นที่วางแผนการผลิต

Bench		คุณภาพดินลูกรัง							Tons
		% SiO ₂	% Al ₂ O ₃	% Fe ₂ O ₂	CaO	% MgO	Alk.	MS	
225	P	29.96	11.11	45.75	0.80	0.22	0.56	0.54	60,000
	A								
รวม	P	29.96	11.11	45.75	0.80	0.22	0.56	0.00	60,000
	A								

ผู้วางแผน

(นายสุเชษฐ ชาติ)

Mine Planning & Mine Operation Manager

15 / 01 / 67

ผู้อนุมัติ

(นายวิสิษฐ กันไว)


Mining & Green Circularity Manager

15 / 01 / 67

ฉบับที่ 01/2567

ลงวันที่ 15/01/2567


หน้าที่ 1/ 2



สัญลักษณ์

- ขอบเขตประทานบัตร
- ขอบเขตพื้นที่การผลิต
- เส้นชั้นความสูง

บ2 บ่อดักตะกอน



The Siam Cement (Lampang) Co.,Ltd

PROJECT Laterite Mine

DESCRIPTION แผนที่ประกอบงานผลิต เหมืองลูกรัง ประจำปี 2567

SCALE 1 : 7500

NAME DWG Lat_Plan67.dwg

ฉบับที่ 01/2567

ลงวันที่ 15/01/2567

(Mine Planning & Operation Manager)

วันที่ 15/01/67

(Mining & Circularity Operation Manager)

วันที่ 15/01/67

หน้า 2/2

เอกสารแนบที่ 2.4
หนังสือ/ใบอนุญาตให้เปิดการทำเหมือง



ที่ สป ๐๐๓๔๒/๑๖๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
๓๕๒ หมู่ที่ ๘ ถนนโศภนวิสัยลำปาง-งาว
จ. ลำปาง ๕๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง อนุญาตให้เปิดการทำเหมือง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ สป.สป. ๐๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีแสดงการขุดแร่ได้ แบบ พร.๒๑๒	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการทำเหมือง แบบ พร. ๒๑๔	จำนวน ๔ ฉบับ
๓. รายงานการทำเหมืองของวิศวกรรมควบคุม แบบ พร. ๒๑๔	จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้ยื่นขออนุญาตเปิดการทำเหมืองตามที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ ๓๐๔๓๐/๒๖๐๕๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินซิลิกา ที่ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ความละเอียดเบื้องต้น นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่ ว่าได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ถือประทานบัตรมีการเตรียมการทำเหมืองไว้พร้อมแล้ว จึงเป็นควรอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองได้ ทั้งนี้ ไม่ขัดกับคำแนะนำวิศวกรรมการทำเหมืองที่ได้รับอนุญาต มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ท่าน จัดทำบัญชีแสดงการขุดแร่ได้ แบบ พร.๒๑๒ ไป ณ เขตประทานบัตร พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการทำเหมือง แบบ พร.๒๑๔ รายงานการทำเหมืองของวิศวกรรมควบคุม แบบ พร.๒๑๔ ไปให้ตรวจสอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน หากไม่ดำเนินการจะถือเป็นการกระทำที่ความผิดพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๕๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายธเนศนา โวธวัชชัย

อธิบดีราชชนนีโยธาและขนส่งจังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการเขต อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๓๓๒๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๓๕๐๖

E-mail: Moi_lampang@industry.go.th

“กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”

เอกสารแนบที่ 2.5
จดหมายนำส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่น
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



ที่ปูนลำปาง 139/0767

18 กรกฎาคม 2567

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่
เลขที่ 18 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน และ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน รายละเอียดตาม รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 3 เล่ม และ ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น
2. โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย รายละเอียดตาม รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 3 เล่ม และ ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ว รายละเอียดตาม รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 3 เล่ม และ ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง

รับเอกสาร
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลขที่.....
ลงชื่อ..... ๗๐๗๔๓
(นางสาวกุลสตรี เขียวหอม)
วันที่เจ้าหน้าที่รับทราบ
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายวรการ พงษ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501

ที่ปูลำปาง 140/0767

18 กรกฎาคม 2567

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เกาะคา
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง


เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) ,
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน และ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 (ดังสิ่งที่
แนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
4. โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ว รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายวรการ พงษ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lamphang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501

18 กรกฎาคม 2567

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

เรียน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) ,
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน และ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
4. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ว รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง

รับเอกสาร
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลขที่.....
ลงชื่อ..... <i>Sw</i>
(<i>สวัญ อุดม</i>)
วันที่ 30 / 7 / ๖๗

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

อมว พ.

(นายวรากร พงษ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501

18 กรกฎาคม 2567

ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวชิราวุธดำเนิน จังหวัดลำปาง 52000

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2)
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน และ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 (ดังสิ่งแนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
4. โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ว รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายวรการ พงษ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501





ที่ปูนลำปาง 143/0767

18 กรกฎาคม 2567

ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

ถนนลำปาง-แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

เรียน นายอำเภอแจ้ห่ม

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2)
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน และ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 (ตั้ง สิ่งที่เหมาะสมด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์ รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์ รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.ทุ่งผาย รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์ รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
4. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ว รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์ รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง

รับเอกสาร
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลขที่.....
ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่ 31 ก.ค. 67

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

สม. พ.

(นายวรกร พงษ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

เอกสารนี้ดาวน์โหลดจากระบบ eSign โดย Tanaporn Amparat, 22/07/2024 12:14:48

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501

ja



ที่ปูนลำปาง 150/0767

18 กรกฎาคม 2567

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้
111 หมู่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำ รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น มายังท่านเพื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายวรการ พงษ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

รับเอกสาร
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลขที่.....
ลงชื่อ.....
(นาย.....)
วันที่ 30.00.67

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501



ที่ปูลำปาง 151/0767

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า
226 หมู่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำ รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น


บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น มายังท่านเพื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจกขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายวรการ พงษ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ



ที่ปูนลำปาง 152/0767

18 กรกฎาคม 2567

ที่ทำการกำนันตำบลน้ำโจ้
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

เรียน กำนันตำบลน้ำโจ้

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำ รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น มายังท่านเพื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายวรกร พงษ์ศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

รับเอกสาร
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลขที่.....
ลงชื่อ..... 
(..... 
วันที่ 30 กค 67

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

เอกสารนี้ดาวน์โหลดจากระบบ eSign โดย Tanaporn Amparat, 22/07/2024 12:14:48

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501



เอกสารแนบที่ 2.6
เอกสารประชาสัมพันธ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่โครงการ ที่ ตำบล น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


แผนที่แสดงจุดตรวจวัด คุณภาพ

อากาศ



หมายเหตุ :
- สีเหลืองแสดง พื้นที่โครงการ
- สีชมพูแสดง ถนน
- สีน้ำเงินแสดง บริเวณที่มีต้นไม้มาก
- สีเขียวแสดง บริเวณที่มีต้นไม้น้อย

เสียง




หมายเหตุ :
- สีเหลืองแสดง พื้นที่โครงการ
- สีชมพูแสดง ถนน
- สีน้ำเงินแสดง บริเวณที่มีต้นไม้มาก
- สีเขียวแสดง บริเวณที่มีต้นไม้น้อย

น้ำ





หมายเหตุ :
- สีเหลืองแสดง พื้นที่โครงการ
- สีชมพูแสดง ถนน
- สีน้ำเงินแสดง บริเวณที่มีต้นไม้มาก
- สีเขียวแสดง บริเวณที่มีต้นไม้น้อย

อากาศ




ภาพที่ 3.8 ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (TSP)

เสียง




ภาพที่ 3.13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง


น้ำ




ภาพที่ 3.19 การประเมินผลการตรวจวัดค่า pH




ภาพที่ 3.20 การประเมินผลการตรวจวัดค่า Total Solids




ภาพที่ 3.21 การประเมินผลการตรวจวัดค่า Turbidity



ภาพที่ 3.22 การประเมินผลการตรวจวัดค่า Total Hardness





ภาพที่ 3.23 การประเมินผลการตรวจวัดค่า Total Iron



ภาพที่ 3.24 การประเมินผลการตรวจวัดค่า Ammonia

เอกสารแนบที่ 2.7
แบบแปลนร่องระบายน้ำและบ่อดักตะกอน

แบบแปลนร่องระบายน้ำและบ่อดักตะกอน



เอกสารแนบที่ 2.8
แผนผังการกำหนดตำแหน่ง และขอบเขตพื้นที่สำหรับการทำเหมือง


แผนผังโครงการทำเหมือง

คำขอประทานบัตรที่ 1/2552 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30490


ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


แผนที่แสดงการวางรูปแบบเหมือง (Mine layout) เมื่อสิ้นปีที่ 1




ภาพตัดขวางหน้าเหมือง ตามแนว A - A' แสดงความก้าวหน้าในการทำเหมือง






















ภาพตัดขวางหน้าเหมือง ตามแนว B - B' แสดงความก้าวหน้าในการทำเหมือง



ภาพตัดขวางหน้าเหมือง ตามแนว C - C' แสดงความก้าวหน้าในการทำเหมือง



คำอธิบายสัญลักษณ์

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
|  | ชั้นแร่ดินซีเมนต์ ประกอบด้วย ดินเล่งถึงสีดำแดง
เมื่อมีรูพรุนถึงเนื้อแข็งและแน่น มีสีน้ำตาลแดง ถึงสีน้ำตาลเข้ม |  | เส้นชั้นความสูงหน้าเหมือง |
|  | ชั้นดินเบา(Diatomite) เนื้อร่วน สีขาวแกมเหลือง |  | ทิศทางเดินหน้าเหมือง |
|  | บ่อหรือขุมเหมืองประทานบัตรโดยอนุโลมที่ 8/2550 |  | ถนน |
|  | คือ คำขอประทานบัตรที่ 1/2552 |  | บ่อคัดตะกอน |
|  | หมายเลขหลักหมายเลขเหมืองแร่ที่ 30490 |  | ที่พักคนงานและโรงเก็บเครื่องจักร |
|  | ขอบเขตพื้นที่ทำเหมือง |  | คันทำนบดินและร่องระบายน้ำ |
|  | แนวกันเขตระยะ 50 เมตร จากทางสาธารณะ |  | ภาพตัดขวางหน้าเหมือง |
|  | พื้นที่ทำเหมือง ช่วงปีที่ 0 - 1 |  | ทางสาธารณะประโยชน์ |
| | |  | ถ้าเหมืองสาธารณะประโยชน์ |
| | |  | เส้นระดับชั้นความสูง |
| | |  | พื้นที่ถมกลับขุมเหมือง |


แบบแปลนการรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัย

มาตราส่วน 1 : 100


หมายเหตุ

สัญลักษณ์ คำอธิบาย

≤ ไม่มากกว่า




□ งานขุดร่อนน้ำทำคันดิน เหมืองลูกรัง




แนวขุดร่อนน้ำ
และทำคันดิน
ตาม IEE ความ
ยาว 3,000ม.
ประมาณ
4,500 ม³

เอกสารแนบที่ 2.9
แบบแปลนอ่างล้างล้อรถบรรทุก


แบบแปลนอ่างล้างล้อรถบรรทุก เหมืองน้ำโจ้






รูปตัด (B) - (B)

Scale 1 : 20



ขยายข้อพัก

Scale 1 : 20



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

THE SIAM CEMENT (LAMPANG) CO., LTD.

279 หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอวังยาง จังหวัดลำปาง 52228

หน่วยงานบริการกลาง ส่วนการปกครอง

Project	กรมสร้างวังช้าง	DRAWN BY	น.ส.ช. ช.จิระดา	INTERIOR		DRW. No.	
Site	กรมวังช้าง	DESIGN BY		CHECKED BY			
Owner	กรมวังช้าง	ARCHITECT		APPROVED		Plate	Total
		ENGINEER		UP DATE		2	3

เอกสารแนบที่ 2.10
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทำงานที่ปลอดภัยในการ และการอบรม
การใช้รถ ใช้ถนน ของพนักงานขับรถบรรทุก

บันทึกการอบรม
“การทบทวนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องจักรและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างปลอดภัย”
ณ.สำนักงานบริษัท เอ็น.ดี.พี เอ็นจิเนียริง จำกัด
19 ธันวาคม 2567

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หัวข้ออบรม

- ☐ การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
- ☐ การใช้ความเร็วในเขตพื้นที่เหมืองและเขตชุมชน
- ☐ การใช้สัญลักษณ์กรณีจอดรถฉุกเฉินและการขอความช่วยเหลือ


รายชื่อผู้เข้าอบรม

รายละเอียด รถบรรทุก บจ. เอ็น.ดี.พี. เอ็นจิเนียริง			
ลำดับ	ทะเบียนหัวและหาง	ชื่อพนักงานขับรถ	ประเภทรถบรรทุก
1	70 - 7043 สป , 70-7044 สป	นายสมคิด มุ่งตรง	รถหัวลาก
2	71 - 7045 สป , 70-7046 สป	นายไกรวิทย์ กันทะญาติ	รถหัวลาก
3	70 - 8140 สป , 70-8129 สป	นายไพฑูย์ ป้อมตะมา	รถหัวลาก
4	70 - 8245 สป , 70-8246 สป	นายวิระพล เต้จะ	รถหัวลาก
5	70 - 8247 สป , 70-8248 สป	นางสาวกมลพร หน้างาม	รถหัวลาก
6	70 - 8249 สป , 70-8429 สป	นายเกรียงไกร กิจทวีทรัพย์	รถหัวลาก
7	70 - 8656 สป , 70-8657 สป	นายเพชร เค้จะ	รถหัวลาก
8	70 - 9173 สป , 70-9174 สป	นายโกสินทร์ เนียมแสง	รถหัวลาก
9	70 - 9175 สป , 70-9176 สป	นายพิชิต สิทธิ	รถหัวลาก
10	71 - 9177 สป	นายพนพล ธรรมสาย	รถบรรทุก
11	72 - 9178 สป	นายพงศกร กาวิล	รถบรรทุก



เอกสารแนบที่ 2.11
สัดส่วนแรงงานท้องถิ่น

สัดส่วนการจ้างงานท้องถิ่น เหมืองลูกรัง(น้ำโจ้)



■ อำเภอมะทะ ■ อำเภออื่นๆ

เอกสารแนบที่ 2.12
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

หน่วยงานส่วน Sustainability-LP ทีมLicense to Operate ร่วมกับทีมส่วนเหมือง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่
ประสานงานและประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ประทานบัตรที่ 30490/16049 ครั้ง
ที่ 2/2567 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



วันที่ 8 กันยายน 2567

หน่วยงานส่วน Sustainability-LP ทีมLicense to Operate ร่วมกับทีมส่วนเหมือง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมงาน
กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30490/16049 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ฯ
ณ ลานอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาล ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



วันที่ 06 ตุลาคม 2567

หน่วยงานส่วน Sustainability-LP ทีม License to Operate ได้ลงพื้นที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมงานทำบุญถวายทาน ประเพณีสลากภัต (दानกัวยสลาก) สืบฮีตสืกษาประเพณีสลากภัต ณ วัดบ้านหนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยทางบริษัทฯ ร่วมทำบุญจำนวน 1,000 บาท



วันที่ 27 ตุลาคม 2567

หน่วยงานส่วน Sustainability-LP ทีม License to Operate ได้ลงพื้นที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดม่อนแสนศรี ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยทางบริษัทฯ ร่วมทำบุญจำนวน 2,000 บาท



กิจกรรมเพื่อสังคม – OCOP (One Cell One Project)

OCOP 2566 บ้านป่าจ๋ำ ม.2 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



OCOP 2566 บ้านหนอง ม.9 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง




กิจกรรมเพื่อสังคม – OCOP (One Cell One Project)

OCOP 2567 บ้านต๋อ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



OCOP 2567 บ้านม่อนแสนศรี ม.6 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



เอกสารแนบที่ 2.13
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ประกาศที่ Cement Plant-LP 069 /0265

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองดินลูกรังประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30490/16049 ต.น้ำโจ้

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองดินลูกรังประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30490/16049 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นไปตามเงื่อนไข/สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุข จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะไตรภาคีตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา

1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หรือผู้แทน
2. อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง หรือผู้แทน
3. นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

คณะกรรมการ

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. นาย วิสิษฐ์ ทั่นไว Quarry Manager | เป็น ประธาน |
| 2. นายปิยวัฒน์ เอกธัญวงศ์ Mining Engineer | เป็น กรรมการ |
| 3. กำนันตำบลน้ำโจ้ | เป็น กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ | เป็น กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อห้วย | เป็น กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านหนอง | เป็น กรรมการ |
| 7. เจ้าคณะตำบลน้ำโจ้ | เป็น กรรมการ |
| 8. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลน้ำโจ้ | เป็น กรรมการ |
| 9. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลน้ำโจ้ | เป็น กรรมการ |
| 10. นายศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย Mining Solution Services Manager | เป็น กรรมการ |
| 11. นางวลัญช์พิพรรธ มณีขัติย์ Grey Cement - SLP Team Leader | เป็น กรรมการ และเหรัญญิก |
| 12. นายคมสัน จันทรแจ่มเมฆ BSE Manager-License to Operate | เป็น กรรมการ |
| 13. นายบวร วรรณศรี BSE Assistant Manager | เป็น กรรมการ และเลขานุการ |
| 14. นายวัชรินทร์ กันทะยศ BSE Supervisor | เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานและดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30490/16049 ต.น้ำโจ้
2. พิจารณาแผนงานและดำเนินกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น โครงการประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30490/16049 ต.น้ำโจ้
3. รับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ปัญหา โครงการประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30490/16049 ต.น้ำโจ้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายวรการ พงษ์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501



เอกสารแนบที่ 2.14
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรเลขที่ ๓๐๔๙๐/๑๖๐๔๙ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะที่ปรึกษา

- | | | |
|----------------|-------------|---------------------------|
| 1.นายโอสถ | เพชรชួយ | แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง |
| 2.นายวรเฉลิม | เดชานพรัตน์ | แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง |
| 3.ดร.ธีระวัฒน์ | แก้วลังกา | นายกเทศมนตรี ตำบลน้ำโจ้ |

คณะกรรมการ


- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1.นายวิสิทธิ์ | ทันไ | Mining & Circularity Operation Manager- LP |
| 2.นายศุภกิจ | อุดมกฤตยาชัย | Mining Solution Services Manager |
| 3.นายวิรัตน์ | ชาวคำ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.น้ำโจ้ |
| 4.นายประวิทย์ | คำทราย | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.น้ำโจ้ |
| 5.นางผกามาศ | เรียนอ้าย | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลน้ำโจ้ |
| 6.นางสาวสุภาศรีรุ้ | งเรือง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ฮ้องห้า |
| 7.นางสอาดนนท์ | นิตริตัน | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านหนอง |
| 8.พระครูอุปถัมภ์ | สมณกิจ | เจ้าคณะตำบลน้ำโจ้ |
| 9.นายสุเมธรัฐ | สายปะละ | กำนันตำบลน้ำโจ้ |
| 10.นายวัชรินทร์ | กันทะยศ | License to Operate Supervisor |
| 11.นายปิยะวัฒน์ | เอกธัญวงศ์ | Mining & Circularity Operation Engineer- LP |

ผู้ร่วมประชุม(ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง)

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1.นายสมชาย | ลามมาก | Smart and Service solutions Supervisor |
| 2.นายชนาวุธ | เครือตัน | Smart and Service solution Manager |
| 3.นายธีรวัตร | แขกจันทิก | License to Operate Officer |
| 4.นายชัชวาลย์ | เสมอวงศ์ตีบ | License to Operate Superviso |

ผู้ลาประชุม(ติดภารกิจ)

- | | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| 1.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง | | |
| 2.นายคมสัน | จันทร์แจ่มเมฆ | Sustainability Manager - LP |
| 3.นายบวร | วรรณศรี | License to Operate Manager |
| 4.นางวลัญฐ์พิพรรธ | มณีชาติย์ | Cement - SLP Team Leader |



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อบรรณร่วมกันกับคณะกรรมการพิจารณา โครงการ
และงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดงานมหกรรมสุขภาพ ต.น้ำโจ้

สุเมธรัฐ สายปะละ : กล่าวเปิดการประชุม

คุณวิสิทธิ์ ทันโว ประธานคณะกรรมการฯ : สำหรับการพิจารณาโครงการ มหกรรมสุขภาพ ต.น้ำโจ้ หรือ
วาระอื่นๆ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เลยครับ

ระเบียบวาระที่ 2 สรุปบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนฟื้นฟูการทำเหมือง

คุณวัชรินทร์ กันทะยศ : นำเสนอค่าใช้จ่ายกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตลอดจนถึง งบคงเหลือ ดังนี้ครับ

บัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ ต.น้ำโจ้

กองทุนเผื่อระวางสุขภาพการทำเหมืองประทานบัตร เลขที่ 30490/16049 ต.น้ำโจ้			
รายการ	กองทุนเผื่อระวางสุขภาพ	รวม	หมายเหตุ
ยอดกองทุน ณ วันที่ 15/12/66	185,498.63	185,498.63	
เบิก ณ วันที่ 8/01/2567	38,800.00	146,698.63	จัดซื้อไฟสัญญาณกระพริบจำนวน 2 ชุด ให้บ้านม่อนแสนศรี&บ้านป่าจ้ำ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/1/2567	100,000.00	246,698.63	
โอนฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 22/05/2567	32,960.00	279,658.63	ผกกองสาธารณสุข ทศต.น้ำโจ้ โอนเงินคืนเหลือจากมทรรรมสุขภาพปี 2566
เบิก ณ วันที่ 16/06/2567	7,380.00	272,278.63	ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567
ดอกเบี้ย 21/06/2567	364.18	272,642.81	
นำเงินคืนสมทบเข้ากองทุน27/06/2567	500.00	273,142.81	
เบิก ณ วันที่21/08/2567	5,875.00	267,267.81	ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2567

สมุดบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ ต.น้ำโจ้

สำนักงาน 办事处 OFFICE	สาขานนทบุรี ราชบุรี	ธนาคารกสิกรไทย 开泰银行 KASIKORN BANK
เลขที่บัญชี 帐户号码 A/C NO.	122-1-70276-6	
ชื่อ 帐户名称 NAME	นาย บวร วรรณศรี และ นาย รัชรินทร์ กันทะยศ	

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内存款受到存款保险保护。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

เลขที่บัญชี: 122-1-70276-6

เลขที่บัญชี: 122-1-70276-6

78189069

ธนาคารไม่รับนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何帐户的簿据 The Bank will not hold customer passbooks of any type

12	30/11/23PC	500.00	373,897.43	K0556085
13	14/12/23CS	188,950.00	184,947.43	K0556085
14	15/12/23INN	551.20	185,498.63	PCB09400
15	08/01/24CS	38,800.00	146,698.63	K0690261
16	26/01/24PC	100,000.00	246,698.63	K0375633
17	22/05/24PCN	32,960.00	279,658.63	K0642519
18	16/06/24CS	7,380.00	272,278.63	K0715099
19	21/06/24INN	364.18	272,642.81	PCB09400
20	27/06/24PCN	500.00	273,142.81	K0738522
21	21/08/24CS	5,875.00	267,267.81	K0738548
22				
23				
24				

**K-eMail
Statement**

บริการรับทราบการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์

K-eMail Statement (บริการรับทราบการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์)
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินฝากและถอนเงินฝาก
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันเวลา 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请向存款银行 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการใช้งบประมาณกองทุนระวังสุขภาพ ปี 2567

ผอ.กองสาธารณสุข ทศต.น้ำใจ : นำเสนอโครงการ และงบประมาณเพื่อให้ทางคณะกรรมการพิจารณา
ร่วมกันดังนี้

โครงการกรมสุขภาพเมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชนตำบลน้ำใจ ประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ ชนิดแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดิน
ซีเมนต์ในเขตตำบลน้ำใจ ประทานบัตรที่ 30490/16049 มีอายุ 22 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึง
วันที่ 29 สิงหาคม 2578 จึงมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง
สุขภาพของชุมชนโดยรวม พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มี
โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
โครงการเหมืองแร่ฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้าน
ม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 บ้านป่าจำ หมู่ที่ 2 และบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ซึ่งจากการทำโครงการกรมสุขภาพตำบล
น้ำใจ ในปี 2566 โดยจัดให้มีการรณรงค์การตรวจ X-ray ในประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไปเพื่อคัดกรองและ
ค้นหาผู้ป่วยที่มีปัญหา โรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อเป็นบริการในชุมชนให้มีการเข้าถึงการตรวจ
ได้ง่าย จากการดำเนินการ X-ray ปอดพบว่าเป้าหมาย จำนวน 297 คน พบผลผู้ที่มีปอดปกติ จำนวน 272
ราย คิดเป็นร้อยละ 91.58 บาท ผลผิดปกติ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 บาท ไม่ตรวจ
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 และได้จัดหาวัสดุการแพทย์เนื่องจากชุมชนมีไม่พอใช้ในการคัดกรองโรค
จัดทำห้อง Clean Room เพื่อรองรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลน้ำใจ
เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองจากการทำเหมืองแร่ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)
จำกัด กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลน้ำใจ จึงได้จัดทำโครงการกรมสุขภาพเมืองแร่ปลอดภัย
ห่วงใยประชาชนตำบลน้ำใจ ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพและได้รับการตรวจสุขภาพ และเพื่อจัดหาวัสดุการแพทย์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเนื่องจาก
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอในการคัดกรองโรคในชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพและได้รับการตรวจสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสม ลดการเกิดโรคต่างๆที่จะตามมา ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อจัดหาวัสดุทางการแพทย์ในการคัดกรองโรคไม่ติดต่อและโรคระบบทางเดินหายใจในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
เป้าหมาย
กิจกรรมคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ
ประชาชนบ้านม่อนแสนศรี จำนวน 150 คน
ประชาชนบ้านป่าจำ จำนวน 100 คน
ประชาชนบ้านแม่ปุง จำนวน 100 คน

จัดหาวัสดุการแพทย์

บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6

บ้านป่าจำ หมู่ที่ 2

บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7

ระยะเวลา ในการดำเนินการ

วันที่ 8 กันยายน 2566

สถานที่ เทศบาลตำบลน้ำใจ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วิธีการดำเนินงาน

จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

ประสานพื้นที่ เครือข่ายสร้างสุขภาพทุกชมรม

กิจกรรมในงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพตำบลน้ำใจ

X-ray ปอด ประชาชนกลุ่มเสี่ยงบ้านม่อนแสนศรี บ้านป่าจำ และบ้านแม่ปุง จำนวน 350 คน

จัดบูทนิทรรศการ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรตำบลน้ำใจ และ กลุ่มสมุนไพร แพทย์แผนไทย (ได้ประสานงานกับเกษตรตำบล จัดบูทนิทรรศการโดยเอกกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืชมาแจกให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน ส่วนกลุ่มสมุนไพรมีการนัด การหมั่นดูแลรักษา)

จัดทำไวนิลความรู้การเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจ

การจัดหาวัสดุการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน ให้แก่บ้านป่าจำ บ้านม่อนแสนศรี และบ้านแม่ปุง

จัดหาหน้ากากอนามัยมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 350 คน

จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนให้ รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อสรุปและประเมินการจัดทำโครงการ

สรุปประเมินผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม แจกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

ค่า X-ray ปอด จำนวน 350 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท

ค่าจัดบูทนิทรรศการ เป็นเงิน 6,000 บาท

กลุ่มเกษตรตำบลน้ำใจ เป็นเงิน 3,000 บาท

กลุ่มสมุนไพร และแพทย์แผนไทย (กิจกรรมนัด หมั่นดูแลรักษา) เป็นเงิน 3,000 บาท

ค่าเวทีและเครื่องเสียง เป็นเงิน 7,000 บาท

ค่าตอบแทนพิธีกร 500 บาท

ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 6 เมตร x 3 เมตร เป็นเงิน 2,160 บาท (เมตรละ 120บาท)

ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง เป็นเงิน 2,000 บาท

ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 380 ชุด ๆ ละ 35 บาท เป็น 13,300 บาท

ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์การแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 35,500 บาท เป็นเงิน 71,000 บาท

ค่าหน้ากากอนามัย จำนวน 350 กล่อง ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท

จัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง ความรู้โรกระบบทางเดินหายใจ จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 700 บาท ขนาด 0.8เมตร x1.8 เมตร เป็นเงิน 2,800 บาท

ของที่ระลึก จำนวน 3 ชิ้น ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท

ค่าสรุปเล่มโครงการ จำนวน 5 เล่ม ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 153,660 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพของตนเอง
2. ประชาชนได้ทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง
3. ประชาชนได้มีส่วนร่วมมีความรู้และประสบการณ์ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองของครอบครัวและของชุมชน
4. จัดหาวัสดุทางการแพทย์ในการคัดกรองโรคไม่ติดต่อในชุมชนได้ครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

(นางผกามาศ เรียนอ้าย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโจ้

ผู้เสนอโครงการ

(นายวิสิทธิ์ ทั่นไว)

Mining & Circularity Operation Manager - LP

ผู้อนุมัติโครงการ

ผอ.กองสาธารณสุข ต.น้ำไฉ้ : นำเสนอรายละเอียดของโครงการ แก่ทางคณะกรรมการร่วมพิจารณา จะแก้ไขตรงจุดไหนหรือเพิ่มเติมตรงจุดไหน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเอกซเรย์บอกว่ามีจำนวนน้อยไปหรือจำนวนมากไป การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ของหมู่บ้านบางหมู่บ้านจะต้องการเครื่องมือใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ว่าบ้านป่าจำ บ้านม่อนแสนศรี และบ้านแม่ปรุง จำนวนโควต้าทั้งหมด 350 คน

คุณวิสิทธิ์ ทันไฉ้ ประธานคณะกรรมการฯ : กลุ่มคนคงโควต้าก็คงจะเป็นทั้ง 3 หมู่บ้าน ค่าอาหารว่างสำหรับผู้มาร่วมงานพอหรือไม่พอ ส่วนสำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ 50บาท ต่อ ฝากพิจารณา

ผอ.กองสาธารณสุข ต.น้ำไฉ้ : ขอเพิ่มค่าอาหารเป็นจากราคา 35 บาทเป็นราคา 50 บาท ส่วนอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. เจ้าหน้าที่ SCG จากราคา 50 บาทเพิ่มเป็นราคา80 บาทน่าจะพอ

คุณวิสิทธิ์ ทันไฉ้ ประธานคณะกรรมการฯ : ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. ทีมSCG เพิ่มเป็น 100 บาท ส่วนเครื่องผลิตออกซิเจน ที่มินั้นพอหรือไม่พอ

ผอ.รพ.สต.บ้านหนอง : ชี้แจงเครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเครื่องไฟฟ้าเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลย มีแค่ 2 เครื่อง ดังนั้นจำนวนคนไข้ติดเตียงมีเพิ่มขึ้นปัจจุบันมี 2 เครื่องซึ่งจัดหาจากการบริจาค ซึ่ง ณ ตอนนี้ คนที่นอนติดเตียงออกโรงพยาบาลมาแล้วก็จำเป็นต้องใช้แต่ไม่เพียงพอ เหตุเพราะคนไข้ติดเตียงที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีเพิ่มมากขึ้น เครื่องช่วยหายใจเป็นเครื่องไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยซึ่งเป็นเครื่องที่ยังใหม่ใช้ได้แต่มีแค่ 2 เครื่อง

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ้องห้า : ชี้แจงเพิ่มเติม เมื่อก่อนเราทำระบบแบบกรีนรูม เผอิญว่าทางที่นี้ประสบปัญหาปัจจุบันถ้าใช้เป็นแท่งคนไข้จะต้องคอยดูค่าออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่ใช้ได้แค่ 5-6 ชั่วโมงก็หมด ต้องไปซื้อและเปลี่ยนที่ในตัวเมืองลำปางในระหว่างนี้จะทำให้คนไข้ไม่มีใช้ ดังนั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ใช้จึงใช้แบบเสียบปลั๊กอย่างเดียวเพราะไม่ต้องเสียเวลาเอาไปเปลี่ยนนั่นคือข้อดีของมันแต่ถ้าไฟดับมันก็จะหยุดการทำงานแต่เรามีแบบแท่งไว้สำหรับสำรองเวลาไฟฟ้าดับแบบชั่วคราว ข้อดีของเครื่องปั๊มแบบไฟฟ้าก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับญาติของคนไข้ และอีกอย่าง ณ ปัจจุบันนี้คนไข้มีจำนวนเยอะมาก ซึ่งเครื่องปั๊มหัวใจแบบไฟฟ้ามันมีอยู่แค่ 2 เครื่อง เวลาชำรุดมาหาที่ซ่อมยากมากก็จะทำให้ประสบปัญหา เราทำไปเพื่อรองรับผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะด้วย

ผอ.รพ.สต.บ้านหนอง : สอบถามเพิ่มเติมที่เคยได้ประสานประชุมกันครั้งที่แล้ว ที่ว่าจะมีแบบสอบถามสำหรับคนที่มาเอกซเรย์ทั้ง 350 คนนี้ เกี่ยวกับผลกระทบของเหมืองดินซีเมนต์ ต.น้ำไฉ้ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลประกอบว่าเขาได้รับผลกระทบด้านไหนกันบ้างหรือไม่มี เช่น อาชีพของเขา ทางสะดวกในการสัญจรที่มีการขุดดินมีผลดีหรือไม่ดีอย่างไร ถนนสกปรกมีดินโคลนหรือไม่ รถที่บรรทุกดินผ้าคลุมไหม มารยาทการขับรถขุดดินเป็นอย่างไร ขับรถเร็วกว่ากำหนดหรือไม่ โดยขอเพิ่มงบประมาณ จะทำแบบสำรวจสอบถามชุดละ 2 บาท จำนวน 350 ชุดเป็นเงินจำนวน 700 บาท แบบสำรวจข้อมูลนี้จะสัมพันธ์กับข้อมูลว่าเขาเป็นโรคปอดเพราะอะไรด้วย

คุณวิสิทธิ์ ทันไฉ้ ประธานคณะกรรมการฯ : แบบสำรวจสามารถทำได้ เพราะจะได้สอบถามข้อมูล ซึ่งเป็นหมู่บ้านรอบเหมืองที่เราต้องคอยดูแล

ผอ.รพ.สต.บ้านหนอง : ได้หารือร่วมกันกับ ผอ.กองสาธารณสุข และผอ.รพสต.ทั้ง 2 แห่ง ขอเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ รพสต.ที่มาช่วยซึ่งเป็นวันหยุด ขอเพิ่มเบิกในโครงการได้หรือไม่ถ้าได้จะให้คนละเท่าไร

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ้องห้า : กรณีเป็นคนที่มีมาร่วมคนละ 200 บาทจะได้ไหม เช่น ยกตัวอย่างที่โรงโม่เขาจะให้คนละ 100-200 บาท ทั้ง 3 หมู่บ้านมีจำนวน 15 คน จนท รพสต.ทั้ง 3 แห่งอีกมีจำนวน 10 คน ดังนั้น ซึ่ง

ทาง รพ.สต. ไม่สามารถเบิกได้โดยตรงกับ รพ.สต. ได้ต้องไปทำแผนจึงจะเบิกได้ ดังนั้นจึงขออนุญาตเบิกจาก กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวนคนละ 200 บาทต่อคน สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ทางคณะกรรมการเห็นควรว่าให้เบิกได้หรือไม่

คุณวิสิทธิ์ ทันไธ ประธานคณะกรรมการ : เบิกได้ให้เข้าเพิ่มเข้าไปในแผนงานโครงการได้เลย แต่สำหรับของรางวัลเพื่อให้คนเข้าร่วมงานกันให้มีจำนวนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ไหนลองยกตัวอย่างการจัดงานมหกรรมสุขภาพ ต.ทุ่งฝ่ายที่ผ่านมาทำกันอย่างไรรายากให้ทางทีมเราช่วยแนะนำด้วย

คุณสมชาย ลาภมาก : สำหรับงานมหกรรม ต.ทุ่งฝ่ายที่ผ่านมาจะมีการแจกรางวัลใหญ่จะมี 10 รางวัลให้กับผู้มาร่วมงานโดยการให้จับฉลาก รางวัลขึ้นละ 500 จะเป็นพัดลม สำหรับรางวัลเล็กก็จะเป็นผ้าขนหนูหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ ซึ่งจะใช้งบทั้งหมดจำนวน 5,000 บาทสำหรับของรางวัลแจกให้ผู้มาร่วมงาน

นายกเทศมนตรี ต.น้ำโจ้ : การค้นหาผู้ป่วยที่เป็น โดยเฉพาะโรคปอดเป็นสิ่งที่ดีมาก คนที่มาร่วมงานหรือช่วยงานเข้าก็มาด้วยความเต็มใจเพราะเขามีค่าตอบแทน ที่ผ่านมาราพบคนที่ปอดเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วรักษา อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้คนที่มาร่วมงานที่พอมาตรวจเอกซเรย์ปอดแล้วทำให้รู้ตัวก่อน

เจ้าคณะตำบลน้ำโจ้ : กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพที่มีส่วนช่วยชุมชน โรคภัยไข้เจ็บของประชาชน ก็ขออนุมัติ SCG เป็นอย่างมาก

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องห้า : ปัจจุบันสำหรับคนไข้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ จะมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ 2 อย่าง คือ เครื่องช่วยหายใจแบบถังเติม(แท็ค)ออกซิเจน และ เครื่องช่วยหายใจแบบใช้ไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในชุมชนให้คนที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

ผู้ใหญ่บ้านม่อนแสนศรี ม.6 : แจ้งเรื่องการขอยืม เครื่องช่วยหายใจแบบไฟฟ้าได้ไหมครับเพื่อจะได้ช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจในชุมชนได้อย่างทันท่วงที เช่น กรณีผมได้พาผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ มาหาหมอที่ รพ.สต.แต่หาเครื่องช่วยหายใจแต่ไม่มีพอใช้

ผอ.รพ.สต.บ้านหนอง : แจ้งสามารถยืมเพราะเรามีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในชุมชน ข้อดีของเครื่องช่วยหายใจแบบไฟฟ้าคือเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลย แต่สำหรับแบบแท็คพอใช้แล้วต้องนำไปเปลี่ยนถ่ายหรือเติมในตัวเมืองทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องห้า : เพิ่มเติม คนไข้ต้องเสียค่ามัดจำ ก่อนใช้ และหลังใช้ครั้งละ 500 บาท รวมเป็นเงินมัดจำประมาณ 1,000 บาท แต่สำหรับหากเรามีเครื่องช่วยหายใจแบบไฟฟ้า ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้คนไข้ คนไข้ไม่ต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และอำนวยความสะดวกต่อคนไข้ไปด้วย สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนแบบไฟฟ้าที่ทาง รพ.สต.เสนอไปขอเป็นแบบ 10 ลิตรซึ่งจะเหมาะสมอำนวยความสะดวกและดีกว่าแบบ 5 ลิตร เพราะพunyaได้แค่ 3 ลิตรจะใช้สำหรับคนไข้ที่หายๆ

ผู้ใหญ่บ้านป่าจำ ม.2 : การเอกซเรย์ปอดต้องใช้ช่วงอายุไหนถึงจะทำการเอกซเรย์ปอดได้

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องห้า : คนที่ตรวจได้ไม่ใช้ทารก แต่เด็กที่สามารถยืนได้ สำหรับเด็กที่เดินได้ตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไปเป็นต้น

คุณวิสิทธิ์ ทันไธ ประธานคณะกรรมการ : ในส่วนเพิ่มนี้ น่าจะหารือกันในคณะกรรมการอีกทีว่าจะได้หรือไม่ สำหรับบปีนี้ถ้าใช้ ปีหน้าจะเหลือไม่พอ น่าจะเบิกได้ไม่เกิน 160,000บาท หรือจะเบิกซื้อปีหน้าก็ได้ ก็อยากให้คณะกรรมการช่วยกันพิจารณา ว่าเห็นด้วยเห็นชอบหรือไม่ก็อยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน

ผอ.กองสาธารณสุข ต.น้ำโจ้ : ปีที่ผ่านมาแล้วได้จัดหาซื้อทั้งเครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องเจาะน้ำตาลให้ทั้ง 3 พื้นที่ บ้านม่อนแสนศรี บ้านป่าจำ บ้านแม่ปรุง แต่สำหรับเครื่องเจาะน้ำตาลปีนี้ขอฝากทางคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องห้า : เครื่องเจาะน้ำตาลจะหาที่ไหนก็ได้ 1 กล่องมี 50 ชิ้น ปัญหาพอมด 50ชิ้นก็จะใช้ไม่ได้ จะซื้อแยกไม่ได้ ดังนั้นทาง รพสต จะซื้อที่ทางคุณหมอใช้กันควรซื้อเป็นชุด เป็นยี่ห้อที่โรงพยาบาลใช้กัน ราคาไม่เกิน 2-3 พันบาท ดังนั้นต้องซื้อที่สัมพันธ์กับที่โรงพยาบาลให้มา เพื่อจะใช้กันได้ ทางเจ้าหน้าที่ จะช่วยกันพิจารณาดูให้อีกครั้ง

คุณโอสถ ตัวแทนอุตสาหกรรม จ.ลำปาง : การเสนอโครงการถ้าเราต้องการสิ่งใด อำนาจอยู่ที่คณะกรรมการ สำหรับประธานบัตรมีอายุ 22 ปีงบประมาณจะจำนวน 100,000บาท ทุกๆปี จะเปิดการทำเหมืองหรือไม่เปิด การทำเหมืองงบประมาณต้องเข้าทุกปีจนกว่าจะครบ 22ปี หรือประธานบัตรสิ้นอายุ รวมเป็นเงิน 2,200,000 บาท จะการสะสมปีละ100,000 ในกรณีที่ว่าปีนี้เราไม่ได้ใช้เลยและก็สทบไปใช้ในปีต่อไปก็ได้ แต่ถ้าคณะกรรมการต้องการจะเสนอโครงการใดก็เสนอเข้ามาได้แล้วคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โดยยกมือขึ้นโดยเอาเสียงส่วนใหญ่ในรูปของคณะกรรมการ บนความรับผิดชอบ คำว่าคณะกรรมการถ้ามีปัญหาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นคณะถ้าถูกก็ถูกร่วมกัน แต่ถ้าผิดก็ผิดร่วมกันนี่คือเป็นเงื่อนไขในการออกประธานบัตร คือกรมที่ออกมาเป็นเงื่อนไขของประธานบัตรตามเจตนาของกรม ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่อยู่กับเหมืองอย่างมีความสุขมีอะไรก็มาพูดคุยปรึกษาหารือกัน ชุมชนต้องการสิ่งใดก็เสนอมาผ่านคณะกรรมการ คณะกรรมการก็มาประชุมแล้วก็มติดอนุมติเป็นเรื่องๆไป แต่สำหรับประธานบัตร เหมืองชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ ของSCG ลำปางนี้ ออกมาตั้งแต่ปี 2556 ก็เป็นเหมืองประเภท1 ก็ได้เงินเข้ากองทุนสุขภาพปีละ 100,000 อันที่จริงต้องมีอีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนพัฒนารอบเหมืองแร่ เพียงแต่ว่าประธานบัตรแปลงนี้ออกมาก่อนที่กฎหมายใหม่ประกาศ แต่ถ้าประธานบัตรออกหลังจากปี 2556 ก็จะมีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบเหมืองอีกกองทุนหนึ่งเหมือนโรงโม่หิน ได้เยอะหน่อย เช่น เฝาระวังสุขภาพได้ 200,000บาทต่อปี ส่วนกองทุนพัฒนารอบเหมืองได้ 500,000 บาทต่อปี ดังนั้นสำหรับกองทุนเฝาระวังสุขภาพ เงินก็ยังคงเหลืออยู่ ดังนั้นคณะกรรมการท่านใดจะเสนอโครงการใดก็เสนอในที่ประชุมโดยคณะกรรมการได้

กำนัน ต.น้ำโจ้ : บุคคลที่เราจะมาคัดกรองหรือตรวจสอบสำหรับ 350 คน ณ ตอนนี้อยู่แต่ละหมู่บ้านเตรียมพร้อมหรือยัง และ สำหรับบ้านน้ำโจ้โดยเฉพาะบ้านทุ่งไถ่กว่าบ้านแม่ปรุง เขาทำงานในพื้นที่บริเวณนี้ด้วย ควรจะเพิ่มหมู่บ้านโซนนี้เข้าไป เพราะคุรุสก็ใกล้พอๆ บ้านป่าจำ จึงขอฝากทางคณะกรรมการว่าเห็นควรเอาเข้าร่วมได้ไหมจะได้ครอบคลุม

คุณโอสถ ตัวแทนอุตสาหกรรม : ชี้แจงเพิ่มเติม ตามระเบียบที่เขียนไว้ 1-5 กิโลเมตร หรือว่า 1กิโลเมตร แต่ว่าทั้งนี้ อยู่ที่คณะกรรมการตัดสินใจได้เข้ามาได้ ทำได้ ไม่ใช่ในเฉพาะเงื่อนไขที่เราได้เขียนไว้ แต่สามารถทำได้ อยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาาร่วมกัน

ผอ.รพ.สต. บ้านหนอง : เพิ่มเติม ได้รับข้อมูลมาบ้าง เช่นที่กำนันก็ว่าบ้านทุ่งน้ำโจ้ ก็ใกล้กว่าบ้านป่าจำเราก็คงขยายเพิ่มเติม ฝากทางคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันด้วย ดังนั้นก็คงฝากทางคณะกรรมการเห็นชอบร่วมกันควรเพิ่มโควตาในการเอกซเรย์ปอดเพิ่มจำนวนเท่าไร

ผอ.กองสาธารณสุข ต.น้ำโจ้ : เห็นควรให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาร่วมกันด้วยว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการตรวจจำนวนเท่าไร หรือเพิ่มหมู่บ้านใดบ้าง อยู่ที่คณะกรรมการตัดสินใจร่วมกัน

ความรับผิดชอบอยู่ที่คณะกรรมการ คำว่าเหมืองที่รัศมีอยู่ที่คณะกรรมการ


ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องห้า : แจ้งเพิ่มเติม บ้านปาม่วง ม.8 ควรเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะอยู่ห่างบ้านม่อนแสนศรี เพิ่มประมาณ 50 คน เพื่อเป็นโควตากลุ่มเป้าหมายเป็นในการเอกซเรย์ปอดเป็นจำนวน 400 คน

คุณวิสิทธิ์ ทันไฉ ประธานคณะกรรมการ: เนื่องจากมีชุมชนเพิ่มเข้ามา ดังนั้นโควตาคณะเอกซเรย์ปอดตามที่ผอ.รพ.สต. บ้านฮ่องห้าแนะนำ คือขอโควตาจำนวน 400 คน ได้เลยครับ ดังนั้นขอสรุปคุรุสจาก Google Earth

เดิม	ใหม่
1.บ้านม่อนแสนศรี	1.บ้านม่อนแสนศรี+แพะนอก ม.6
2.บ้านทุ่ง (น้ำโจ้)	2.บ้านทุ่ง (น้ำโจ้) ม.5
3.บ้านป่าจ้ำ	3.บ้านป่าจ้ำ+เหมืองแก้ว ม.2
4. บ้านแพะนอก	4. แม่ปุง ม.7
5.เหมืองแก้ว	

คุณวิสิทธิ์ ทันไผ่ ประธานคณะกรรมการ : จะเห็นว่าที่เสนอมาเดิมมี 5 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านม่อนแสนศรี 2. บ้านทุ่ง (น้ำโจ้) 3.บ้านป่าจ้ำ 4. บ้านแพะนอก 5.เหมืองแก้ว แต่ที่เสนอใหม่มีเหลือแค่ 4 หมู่บ้านคือ 1.บ้านม่อนแสนศรี+แพะนอก ม.6 2.บ้านทุ่ง (น้ำโจ้) ม.5 3.บ้านป่าจ้ำ+เหมืองแก้ว ม.2 4. แม่ปุง ม.7 ดังนั้นตามคณะกรรมการเสนอมามี 4หมู่บ้าน ดังนั้นเราเพิ่มหมู่บ้านได้เลยครบตามที่คณะกรรมการได้เสนอมา ตามที่ท่านนายกได้เสนอมาขอเพิ่ม ม.8 เราจะใช้รัศมี 1.5 กิโลเมตรว่าเป็นหมู่บ้านใดบ้างเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานครั้งต่อไปว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนบ้าง

คุณปิยวัฒน์ เอกธัญวงศ์ : ได้ทำการเปิดแผนที่สรุปได้ดังนี้



สรุปแล้วจากแผนที่มี 4 หมู่บ้าน คือ 1บ้านม่อนแสนศรี 2บ้านป่าจ้ำ 3บ้านแม่ปุง 4บ้านทุ่ง

ผอ.กองสาธารณสุข ต.น้ำโจ้ : สำหรับการเอกซเรย์ครั้งนี้พอดีทางกองสาธารณสุข ได้ประสานกับรถโมบายน์ที่มาเอกซเรย์ให้กับชุมชนฝั่งโรงพยาบาลแม่ทะจึงทำการติดต่อหากันพอดีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถโมบายน์อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ เพราะที่ผ่านมาเคยมาที่ แม่ทะ และ ต.น้ำโจ้ จึงให้ราคาตามที่ออกให้ทางโรงพยาบาลคือ 50 บาท แต่จำนวนโคตัวคนที่มาตรวจต้องมีจำนวน 101คนขึ้นไป จึงได้คิดค่าที่คนละ 50 บาท ก็เลยเป็นโชคดีของเราที่ได้ในราคาที่ถูกไม่แพง ถ้าที่อื่นจะแพงกว่านี้

คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย : หากยกพิจารณาสำหรับการตรวจสอบสุขภาพเอกซเรย์ปอดสัก 50,000 และใช้เงินเงินสัก 60,000 สำหรับเวชภัณฑ์น่าจะเพิ่มได้ในเบื้องต้นด้วยฝากพิจารณา

ผอ.รพสต.บ้านฮ่องห้า : ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างซึ่งมากกว่านี้สำหรับตรวจร่างกาย ซึ่งปีนี้ทางสาธารณสุขได้จ้างรถโมบายเอกซเรย์ที่เชียงใหม่ซึ่งราคาถูกกว่า แต่ปีนี้ไม่มีแค่ค่าเอกซเรย์ หรือ อยากให้ตรวจอย่างอื่นเพิ่มในกิจกรรมไข้หรือไม่

คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย : สำหรับทาง รพสต. ทั้ง 2 แห่ง พอมีฐานข้อมูลคัดกรองกลุ่มคนที่เสี่ยงจะเป็นโรคปอด หรือ สิ่งทางสาธารณสุขอยากให้ตรวจ กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงที่จำเป็นจะต้องตรวจ เราอาจจะแยกกลุ่มคนตามความจำเป็นที่จะต้องตรวจว่ามีสักกี่คน ถ้าเป้าสุดท้ายเราอยากได้โควต้าสัก 1,000 คนจะได้หรือไม่

ผอ.รพสต.บ้านหนอง : สำหรับเป้าหมายปีนี้จะทำการตรวจเอกซเรย์ปอดเป้าหมายก็พอๆกับปีแล้ว แต่ด้วยเราได้ค่าตรวจเอกซเรย์ที่ถูกลงกว่าปีก่อนแค่นั้นเอง

ผอ.รพสต.บ้านฮ่องห้า : โควต้ารับสูงสุดที่ รพสต.เราทำได้แค่ 400 สูงสุดไม่เกิน 500 คน ต่อครั้งหรือต่อวันเท่านั้นเอง

คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย : เป้าฐานของ รพ.สต.อยากให้มองกลุ่มเสี่ยงที่เราอยากดำเนินการสำหรับการเอกซเรย์ปอด ซึ่งจะอธิบายได้เลยว่าในวงชุมชนที่รัศมีห่างจากเหมืองดิน ตัวอย่างเช่น 3 กิโลเมตร คนป่วยมีเท่าไร หรือ 4 กิโลเมตร มีคนป่วยเท่าไร คือการทำฐานข้อมูลเปรียบเทียบไปด้วยในตัวด้วย

ผอ.กองสาธารณสุข ต.น้ำโจ้ : การดำเนินการเอกซเรย์ปอดที่ผ่านมาเราไปไฟก๊สที่กลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายนั้นเท่าเดิม เราไม่ได้ไฟก๊สไปที่งบประมาณ

คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย : เดิมทีค่าเอกซเรย์แพง ดังนั้นในเมื่อค่าใช้จ่ายมันลดลงในปีนี้ เราจะได้สัก 500 คน จะได้ไหม

ผอ.กองสาธารณสุข ต.น้ำโจ้ : ปีที่ผ่านมาตั้งเป้า 400 อาจจะได้แค่ 50% เพราะลดขั้นตอนตรวจทับซ้อนกับของ สาธารณสุขที่ได้ทำการตรวจไปแล้ว เพราะชุมชนที่ได้ทำการตรวจไปแล้วกลัวรังสี จึงขอตรวจแค่ 1 ครั้งต่อปีก็พอ

ผอ.รพสต.บ้านฮ่องห้า : กระทรวงสาธารณสุขจะเอาเฉพาะข้อมูลของเขา จะไม่เอาผลรายงานของทางกองทุนรอบเหมือง ดังนั้นจึงไม่สามารถนำข้อมูลของกองทุนไปรวมกับของกองสาธารณสุขได้ และอีกอย่างถ้ากลุ่มเดียวกันเขาจะไม่กล้ามาตรวจกลัวรังสีขอปีละครั้งก็พอ เหตุที่ปีนี้เราจะจัดมหกรรมสุขภาพก่อนเพราะ ผอ.รพสต. บ้านหนอง จะเกษียณ และ หากจัดช่วงหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ยุคใหม่เปลี่ยนหมดทั้งชุดเลย ถ้ามีเจ้าหน้าที่ใหม่คงต้องเริ่มนับใหม่จากศูนย์ จึงเป็นเรื่องอยากของที่นี่ด้วยเราจึงอยากทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งท้าย ผอ.สะอาด ด้วย

คุณวิสิทธิ์ ทันไฉ ประธานคณะกรรมการ : สำหรับปีต่อไปถ้าสามารถจัดได้ในช่วงโครงการของ กพร. ช่วง ม.ค. - ก.พ. ถ้าจัดช่วงนี้ได้ก็จะดีเยี่ยมมากเลย สำหรับตัวประธานบัตรมีการระบุ 5 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านม่อนแสนศรี 2.บ้านทุ่ง (น้ำโจ้) 3.บ้านป่าจ้ำ 4. บ้านแพนนอก 5.เหมืองแก้ว แต่สรุปแล้ว 5 หมู่บ้านยุบเหลือแค่ 4 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านม่อนแสนศรี+แพนนอก ม.6 2.บ้านทุ่ง (น้ำโจ้) ม.5 3.บ้านป่าจ้ำ+เหมืองแก้ว ม.2 4. แม่บุง ม.7 เราทำมากกว่าประธานบัตรระบุไว้ก็เพิ่มหมู่บ้านเป้าหมายได้เลย หรือถ้านายกและผอ.กองสาธารณสุข อยากเพิ่มบ้านป่าม่วง หมู่ 8 ก็เพิ่มได้เป็น 5 หมู่บ้าน หรือในปีต่อไปเราจะมาเพิ่มในรัศมี 5 กิโลเมตรใหม่ก็ได้เลยว่าหมู่บ้านในรัศมีควรจะเป็นหมู่บ้านไหนบ้าง เดียวเราค่อยลองมาช่วยกันดูเพื่อเป็นมาตรการในปีต่อไปว่าจะเพิ่มหมู่บ้านไหนบ้าง

ผอ.รพ.สต.บ้านหนอง : นอกจากเรื่องผลกระทบของการทำเหมืองกับชุมชนโดยรอบเหมืองนอกจากเอกซเรย์ปอดแล้ว มีกิจกรรมอื่นที่ทางที่ทางชุมชนอื่นได้ทำกันมีกิจกรรมอะไรบ้าง

คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสาธารณสุข เช่น เรื่องวัดความดัน การกินอาหารรสเค็ม เป็นต้นก็สามารถทำได้

คุณวิสิทธิ์ ทันไฉ ประธานคณะกรรมการ : สรุปค่าใช้จ่ายใหม่กลุ่มเป้าหมายเป็นงบโควต้าตามที่เพิ่มใหม่นี้เลย

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องห้า : กิจกรรมที่ผ่านมาจัดที่บ้านม่อนแสนศรี แต่ปีแล้วเรามาจัดที่เทศบาล ต.น้ำใจ เพราะมีอาคารมีรั้วจึง ไม่มีปัญหาเรื่องลมเรื่องแดด สำหรับปีนี้เราจะเพิ่ม หมู่5บ้านทุ่ง ถือว่าเป็นหมู่บ้านใหม่ที่เรานำเข้ามาร่วมในปีนี้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายด้วยเพราะปีที่แล้วเราไม่ได้ให้โควต้าบ้านนี้ ปีนี้คนน่าจะได้กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากขึ้น ซึ่งหมู่บ้านม่อนแสนศรี จำนวนโควต่าน่าจะเยอะกว่า เพราะใกล้เหมืองที่สัมปทานมากกว่า ดังนั้นเราจึงจะต้องไปปรับเกลี่ยดูว่าจะประมาณสักกี่คน สำหรับในเรื่องของผลกระทบด้านฝุ่นละออง เราจะดู 2 อย่าง คือ 1เรื่องสมรรถภาพของปอด ก็คือการตรวจวัดด้วยการเป่าปอด การเอกซเรย์เป็นอันดับ 2 เบื้องต้นการเป่าปอดคือดูความสามารถความจุมันลดลงหรือไม่ ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จะนำไปหารือร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำการเอกซเรย์ เพราะปีนี้นับเอกซเรย์มันถูกลงเยอะ ถ้าเราสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เป่าปอดได้แล้ว เรื่องการคัดกรองจะได้ดัชนีข้อมูลที่ละเอียดในการวินิจฉัยหรือคัดกรองมากขึ้น ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 3 แห่งขอเข้าไปหารือกันก่อน ดังนั้นทางคณะกรรมการพิจารณาในหลักการได้หรือไม่หากผ่านในวันนี้ แต่ในรายละเอียดคงต้องไปติดต่อต้องไปสอบถามสืบทาราคาอีกที

คุณวิสิทธิ์ ทันไฉ ประธานคณะกรรมการ: แจ้งควรพิจารณาดูแล้วงบประมาณในปีนี้น่าจะใช้ได้แค่ 160,000 หรือบวกลบหมื่นบาท แต่ถ้าใช้เกินมากกว่านี้ ปีหน้าจะมีงบน้อยลงไปเรื่อยๆงบประมาณจะไม่พอใช้ในปีต่อไป ซึ่งตามหลักเราต้องมีเงินสะสมสำรองเหลือไว้ส่วนหนึ่ง หรือถ้าเกรงงบจะเหลือน้อยหากจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อาจจะไปซื้อในปีหน้า หรือถ้าจะซื้อในปีนี้นะ ดังนั้นปีหน้าอุปกรณ์ทางการแพทย์คงต้องลดลงครับ

ผู้ใหญ่บ้านป่าจำ : การตรวจปอดมีผลไหมครับสำหรับคนที่เป่าโรคหอบหืดหากตรวจเอกซเรย์

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องห้า : แจ้งเพิ่มเติมผลข้างเคียง โดยเฉพาะสำหรับคนไข้ที่เป็นหอบหืดอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หรือฤดูหนาว ปอดเขาจะตีบกว่าช่วงเวลาอื่น

คุณวัชรินทร์ กันทะยศ : มติเห็นชอบตามที่ท่านประธานได้แจ้ง ตามที่ได้หารือกันได้แก่ได้ ค่าตอบแทน อสม.เพิ่มเข้ามา จำนวนคนที่เข้ามาตรวจเอกซเรย์ การนำเสนอของขวัญให้ทางคุณหมอพิจารณาได้ตามความเหมาะสมเสนอได้เลยเพราะถือว่าผ่านมติเห็นชอบแล้ว ดังนั้นจึงอยากถามความเห็นชอบบมตร่วมกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ด้วยการยกมือ

คุณวิสิทธิ์ ทันไฉ ประธานคณะกรรมการ: ขอสรุปสำหรับข้อเสนอทั้งหมด ถือว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่วมกันด้วยการยกมือทั้งหมดแล้วครับ ถือว่าผ่านความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

เจ้าคณะตำบลน้ำใจ : การประชุมคณะกรรมการบางครั้งอาจมาส่งตัวแทนมา เพราะอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รู้พระสงฆ์ในเขตที่ได้รับผลกระทบอย่างเจ้าอาวาสวัดม่อนแสนศรี บ้านก้านัน บ้านน้ำใจบ้าง จะได้ให้พระสงฆ์ มารับรู้เกี่ยวกับโครงการ บางครั้งอาจมา ไม่ได้มาเพราะติดภาระกิจหลายครั้งก็ไม่ได้มาต้องขอภัยด้วย ในนามของชาวตำบลน้ำใจ ต้องขออนุโมทนา กับ SCG ที่ได้สนใจเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนชาวตำบลน้ำใจ ต้องขออนุโมทนา กับบริษัทและเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ เจริญไปด้วยชีวิต เจริญด้วยการทำงาน การเงินยิ่งๆขึ้นไป ประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วัฒนธรรมา สุขะ พละ ปฏิภาณรณสมบัติไปทุกประการด้วยเทอญ สาธุ

ระเบียบวาระที่ 4 วาระอื่นๆ / ข้อร้องเรียน

ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆในที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

นายธีรวัตร แยกจันทิก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

เอกสารแนบที่ 2.15
ปริมาณแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ปริมาณดินอุตสาหกรรมที่ขุด (เหมืองน้ำโจ้)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เดือน	ปริมาณ (ตัน)
กรกฎาคม	6,000.00
สิงหาคม	5,000.00
กันยายน	5,000.00
ตุลาคม	5,000.00
พฤศจิกายน	5,000.00
ธันวาคม	5,000.00
รวม	31,000.00

เอกสารแนบที่ 2.16

การตรวจเช็ครถบรรทุก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ประวัติเดือน	HINO	ISUZU	สภาพดี	✖ มีการชำรุด	หมายเหตุระบุปัญหา																	ชื่อพนักงานขับรถ									
					70-8140 ๘๖	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443	4161/1443											
การถูกชน 2567	✓																														
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. สภาพรถก่อนใช้เครื่องจักร						✓	✓							✓							✓						✓				
2. การตรวจเช็คของรถก่อนใช้เครื่องจักร						✓	✓							✓							✓						✓				
3. ไม่แต่งตัวให้เรียบร้อย, ใส่อุปกรณ์						✓	✓							✓							✓						✓				
4. ระดับน้ำมันเครื่อง						✓	✓							✓							✓						✓				
5. น้ำ - ฟลักซ์ที่ดัดน้ำ						✓	✓							✓							✓						✓				
6. สภาพรถดี						✓	✓							✓							✓						✓				
7. ถังน้ำมันดี						✓	✓							✓							✓						✓				
8. น้ำมันไฮดรอลิก						✓	✓							✓							✓						✓				
9. น้ำมันเชื้อเพลิงดี						✓	✓							✓							✓						✓				
10. มอเตอร์ดี						✓	✓							✓							✓						✓				
11. เกียร์, เพลา						✓	✓							✓							✓						✓				
12. ระบบไฮดรอลิก						✓	✓							✓							✓						✓				
13. สัญญาณเตือนรถ, เครื่อง						✓	✓							✓							✓						✓				
14. เครื่องยนต์						✓	✓							✓							✓						✓				
15. เครื่องปรับอากาศ						✓	✓							✓							✓						✓				
16. ระบบเบรก, ใช้งาน						✓	✓							✓							✓						✓				
17. จักรเย็บผ้า						✓	✓							✓							✓						✓				
18. สัญญาณ, ใช้งาน, ใช้งาน						✓	✓							✓							✓						✓				
บันทึกการขึ้น-ลง						✓	✓							✓							✓						✓				

หมายเหตุ :

ประจำเดือน	HINO	ISUZU	สภาพดี	มีการชำรุด	หมายเหตุ	ชื่อพนักงานขับรถ
กรกฎาคม 2567	/		/	X	70-8947 ๖๖	4.5. Amas ๖4๗1๒

ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. สภาพพร้อมตัวเครื่องจักร						/								/							/						/				
2. การวิ่งทดสอบน้ำมันต่างๆ						/								/							/						/				
3. ไม่พบเสียงรบกวนผิดปกติ, ไซเรน						/								/							/						/				
4. ระดับน้ำมันเครื่อง						/								/							/						/				
5. น้ำ - ฟลักซ์น้ำมัน						/								/							/						/				
6. สภาพน้ำยา						/								/							/						/				
7. น้ำมันดับเพลิง						/								/							/						/				
8. น้ำมันไฮดรอลิก						/								/							/						/				
9. น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ						/								/							/						/				
10. มอเตอร์ต่างๆ						/								/							/						/				
11. เกนเบ, เพาเวอร์						/								/							/						/				
12. ระบบไฮดรอลิก						/								/							/						/				
13. สัญญาณเบรก, แตร						/								/							/						/				
14. สัญญาณ						/								/							/						/				
15. เครื่องวัดน้ำมัน						/								/							/						/				
16. ระบบเบรก, ไฮดรอล						/								/							/						/				
17. ถังดับเพลิง						/								/							/						/				
18. สัญญาณ, กันชน, วาล์ว						/								/							/						/				
บันทึกการขึ้น-ลง						/								/							/						/				

หมายเหตุ :

ประเภทข้อสอบ	HINO	ISU/2U	สถาปัตย์	มีการทุจริต	หมายเหตุคะแนนรวม										ข้อผิดพลาด																				
					76-91752v										51701 324																				
ทั้งหมด 2567																																			
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1. สอบรอบความรู้เรื่องตำรวจ			/						/	/						/	/							/							/				
2. การรู้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ			/						/	/						/	/							/							/				
3. ใกล้เคียงวัง หน้าวัดสังข์ ไชยวรรณ			/						/	/						/	/							/							/				
4. ระดับน้ำขึ้นหรือลง			/						/	/						/	/							/							/				
5. น้ำ - ศักดิ์สิทธิ์น้ำ			/						/	/						/	/							/							/				
6. สดุดีแม่เจ้า			/						/	/						/	/							/							/				
7. ลัทธิขงจื้อเจ้า			/						/	/						/	/							/							/				
8. น้ำขึ้นน้ำลงวัดสังข์			/						/	/						/	/							/							/				
9. น้ำขึ้นน้ำลงวัดสังข์			/						/	/						/	/							/							/				
10. มหาราชเจ้า			/						/	/						/	/							/							/				
11. เหนือ - เหนือ			/						/	/						/	/							/							/				
12. เหนือ - เหนือ			/						/	/						/	/							/							/				
13. สี่ลูกช้างสีทอง, เหนือ			/						/	/						/	/							/							/				
14. เหนือ - เหนือ			/						/	/						/	/							/							/				
15. เหนือ - เหนือ			/						/	/						/	/							/							/				
16. เหนือ - เหนือ			/						/	/						/	/							/							/				
17. ถัดถัดมา			/						/	/						/	/							/							/				
18. สี่ลูกช้าง, เหนือ, เหนือ			/						/	/						/	/							/							/				
น้ำขึ้นน้ำลง			/						/	/						/	/							/							/				

Материал:

ตรวจสอบกับหนังสือพิมพ์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่อง							/							/							/							/			
2. การร่วมแสดงกับนักแสดง							/							/							/							/			
3. หนังสือนวนิยายที่อ่าน							/							/							/							/			
4. รายการโทรทัศน์ที่ดู							/							/							/							/			
5. นักร้อง - ศิลปินที่ชื่นชอบ							/							/							/							/			
6. สถานที่ต่างๆ							/							/							/							/			
7. สัตว์เลี้ยงต่างๆ							/							/							/							/			
8. นักร้อง โดวอลิต							/							/							/							/			
9. นักร้องชื่อดังต่างๆ							/							/							/							/			
10. นักร้องชื่อดัง							/							/							/							/			
11. เกมบอ, เกมบอ							/							/							/							/			
12. เกมบอ โดวอลิต							/							/							/							/			
13. ดิสนีย์สตูดิโอ, เกมบอ							/							/							/							/			
14. เกมบอ							/							/							/							/			
15. เกมบอที่เล่น							/							/							/							/			
16. เกมบอ, โดวอลิต							/							/							/							/			
17. ดิสนีย์สตูดิโอ							/							/							/							/			
18. ดิสนีย์, เกมบอ, วอลเลย์							/							/							/							/			
บันทึกการเขียน-ลง							/							/							/							/			

ИЗДАНИЕ:

[illegible]

[illegible]

หมายเลขบัตร	ชื่อย่อบัตร
70-865621	1M53 1971




ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. เอกพจน์แล้วหรือยัง					/							/							/							/					
2. การรู้บทของแม่บทต่าง ๆ					/							/							/							/					
3. ไม่เสวร้าง หน้า-หลัง ไหวนบอ					/							/							/							/					
4. ระดับน้ันเครื่อง					/							/							/							/					
5. น้้า - ฟปิตยี่อน่้า					/							/							/							/					
6. สาทปนด่งง					/							/							/							/					
7. สัมบั้งคัก่ง					/							/							/							/					
8. บ้างนั ไดวอดิก					/							/							/							/					
9. บ้างนัซึมคัก่ง					/							/							/							/					
10. มอวรัคัก่ง					/							/							/							/					
11. กณบ . เพาโร					/							/							/							/					
12. ระบบ ไดวอดิก					/							/							/							/					
13. สัฎฐานตึงมอ, เพาโร					/							/							/							/					
14. เครื่องคัก่ง					/							/							/							/					
15. เครื่องคัก่ง					/							/							/							/					
16. ระบบอู, ไดวอด					/							/							/							/					
17. คัก่งคัก่ง					/							/							/							/					
18. คัก่ง, คัก่ง, วาวบ					/							/							/							/					
19. คัก่งคัก่ง-คัก่ง					/							/							/							/					

หมายเลข :

บริษัท	HINO	ISUZU	สภาพดี	มีการชำรุด	หมายเหตุ	ชื่อพนักงานขับรถ
พิกัดถนน 2507					๗๐-๙๑๗๓๒๗	วิเศษ วัฒน

ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. สภาพรถยนต์เครื่องดี					/							/						/	/						/	/					
2. การวิ่งของเครื่องยนต์ดี					/							/						/	/						/	/					
3. ไฟแสงสว่างหน้า-หลัง, ไซเรน					/							/						/	/						/	/					
4. ระดับน้ำมันเครื่อง					/							/						/	/						/	/					
5. น้ำ - น้ำมันหม้อน้ำ					/							/						/	/						/	/					
6. สภาพยาง					/							/						/	/						/	/					
7. ถังน้ำมันดีเซล					/							/						/	/						/	/					
8. น้ำมันไฮดรอลิก					/							/						/	/						/	/					
9. น้ำมันเชื้อเพลิงดี					/							/						/	/						/	/					
10. มอเตอร์ดี					/							/						/	/						/	/					
11. แคมป์ - พัดลม					/							/						/	/						/	/					
12. ระบบไฮดรอลิก					/							/						/	/						/	/					
13. สัญญาณเตือนภัย, เบรก					/							/						/	/						/	/					
14. เครื่องยนต์					/							/						/	/						/	/					
15. เครื่องปรับอากาศ					/							/						/	/						/	/					
16. ระบบอะไหล่					/							/						/	/						/	/					
17. ถังดับเพลิง					/							/						/	/						/	/					
18. สัญญาณ, ถังน้ำ, วาล์ว					/							/						/	/						/	/					
น้ำมันดีเซล					/							/						/	/						/	/					

หมายเหตุ :

ประจำเดือน	HINO	ISUZU	สภาพดี	มีการชำรุด	หมายเหตุ	ชื่อพนักงานขับรถ
พฤศจิกายน 2567					70-8849-01	241935/กร

ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. สภาพรถยนต์เครื่องจักร																															
2. การควบคุมของน้ำมันต่างๆ																															
3. ไฟแสงสว่าง หน้า-หลัง, ขอบรถ																															
4. ระดับน้ำมันเครื่อง																															
5. น้ำ - น้ำมันหล่อลื่น																															
6. สายพานต่างๆ																															
7. ระบบขับเคลื่อน																															
8. น้ำมันไฮดรอลิก																															
9. น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ																															
10. มอเตอร์ต่างๆ																															
11. เกนเบรค - เพลา																															
12. ระบบไฮดรอลิก																															
13. สัญญาณเสียงแตร, เบรค																															
14. เครื่องยนต์																															
15. เครื่องปรับอากาศ																															
16. ระบบเบรค, ไฟส่อง																															
17. ถังดับเพลิง																															
18. ตัวถัง, กันชน, รวข้าง																															
บันทึกโดยช่าง-ง																															

หมายเหตุ :

ประจำเดือน	HINO	ISUZU	สภาพดี	มีการชำรุด	หมายเหตุเขียนผล	ชื่อพนักงานซ่อม
พฤษภาคม 2567	/		/	X	70-9177 2d	สมณะ อุดมทรัพย์

ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. สภาพรถยนต์เครื่องจักร							/	/						/	/						/	/					/	/			
2. ตรวจวัดระดับของน้ำมันต่างๆ							/	/						/	/						/	/					/	/			
3. ไฟส่องสว่าง หน้า-หลัง, ใบชนรถ							/	/						/	/						/	/					/	/			
4. ระดับน้ำมันเครื่อง							/	/						/	/						/	/					/	/			
5. น้ำ - น้ำมันหล่อลื่น							/	/						/	/						/	/					/	/			
6. สภาพยางต่างๆ							/	/						/	/						/	/					/	/			
7. ถังน้ำมันดับเพลิง							/	/						/	/						/	/					/	/			
8. น้ำมันไฮดรอลิก							/	/						/	/						/	/					/	/			
9. น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ							/	/						/	/						/	/					/	/			
10. มอเตอร์ต่างๆ							/	/						/	/						/	/					/	/			
11. เก้าอี้ - เก้าอี้							/	/						/	/						/	/					/	/			
12. ระบบไฮดรอลิก							/	/						/	/						/	/					/	/			
13. สัญญาณสัญญาณ, เครื่อง							/	/						/	/						/	/					/	/			
14. เครื่องยนต์							/	/						/	/						/	/					/	/			
15. เครื่องใช้ไฟฟ้า							/	/						/	/						/	/					/	/			
16. ระบบเบรก, ไฟส่อง							/	/						/	/						/	/					/	/			
17. ถังดับเพลิง							/	/						/	/						/	/					/	/			
18. ถังดับเพลิง, ถังดับ							/	/						/	/						/	/					/	/			
บันทึกการเข้า-ออก							/	/						/	/						/	/					/	/			

หมายเหตุ :

เอกสารแนบที่ 2.17
แบบกำหนดหน้าที่งาน

แบบกำหนดหน้าที่งาน

JOB DESCRIPTION

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตำแหน่ง	หน่วยงาน
ผู้จัดการวางแผนและพัฒนา	วางแผนและพัฒนา
ส่วน	โรงงาน/ฝ่าย
เหมือง	-
หน้าที่หลัก (โดยย่อ)	
1. ควบคุม และดำเนินการวางแผนการผลิตวัตถุดิบและการทำเหมือง การพัฒนาหน้าเหมือง	
2. ควบคุม ดูแลงานสำรวจ รังวัดหน้าเหมือง การจัดทำแผนที่ และการใช้คอมพิวเตอร์	
3. ควบคุม และดูแลการใช้เครื่องจักรกล	
4. ควบคุม และดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
งานที่ปฏิบัติ (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญที่ได้ปฏิบัติงานจริง)	%
1. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน งานวางแผนการผลิต เพื่อวางแผนการทำเหมืองให้มีปริมาณหินเพียงพอและสอดคล้องกับแผนผลิตวัตถุดิบประจำปี ส่วนเหมือง และการพัฒนาหน้าเหมือง	20
2. ควบคุมการสำรวจ รังวัดหน้าเหมือง การจัดทำแผนที่หน้าเหมือง	15
3. ติดตามและประเมินผลการทำเหมือง และจัดเตรียมข้อมูลการรายงาน	10
4. ควบคุมการใช้เครื่องจักร เช่น รถแทรกเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย	10
5. ควบคุม ดูแล กระตุ้นจูงใจผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอยู่เสมอ	10
6. ประสานงานกับหน่วยงานผลิตหินก่อนย่อย ให้ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนผลิตวัตถุดิบ	5
7. ประสานงานกับหน่วยงานในส่วนเหมือง ในการดำเนินการผลิตหิน และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล	5
8. บันทึกและรวบรวมผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ	5
9. ควบคุมผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสนับสนุน/ให้คำแนะนำแก่พนักงานในการทำกิจกรรมของบริษัท	5
10. ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ และมีความตระหนักในเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	5
11. ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และมีความตระหนักในเรื่องระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงาน	5
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	5

(โปรดพลิก)

ต้นฉบับ - ผู้จัดการปฏิบัติงานบุคคล

F-T-105(00)

เอกสารแนบที่ 2.18
เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2024 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัดที่ดินและเชื้อเพลิง

ประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ถึง 15 กรกฎาคม 2024

วัดที่ดิน/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)

01/12/47

ลำดับที่	ทะเบียน หรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัดที่ดินและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัดที่ดิน/เชื้อเพลิง หนัก		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
9	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
10	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
11	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
12	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
13	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
14	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
15	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
16	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
17	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
18	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
19	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
20	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
21	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
22	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
23	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
24	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
25	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
26	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
27	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
28	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
29	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
30	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
31	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
32	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
33	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
34	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
35	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
36	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
37	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
38	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
39	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
40	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
41	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
42	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
43	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
44	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
45	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
46	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
47	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
48	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
49	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
50	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
51	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
52	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
53	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
54	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
55	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
56	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
57	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
58	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
59	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
60	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
61	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
62	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
63	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
64	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
65	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
66	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
67	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
68	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
69	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
70	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
71	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
72	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
73	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
74	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
75	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
76	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
77	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
78	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 15 กรกฎาคม 2024 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2024 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

ประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2024 ถึง 31 กรกฎาคม 2024

วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)

01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียน หรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง หกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
9	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
10	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
11	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
12	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
13	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
14	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
15	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
16	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
17	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
18	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
19	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
20	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
21	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
22	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
23	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
24	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
25	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
26	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
27	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
28	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 2024 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

ประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2024 ถึง 15 สิงหาคม 2024

วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)

01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหกหล่น		กีดกันเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลบ-70-7045		/		/		/			/		/		/
2	ลบ-70-8249		/		/		/			/		/		/
3	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
4	ลบ-70-9175		/		/		/			/		/		/
5	ลบ-70-8245		/		/		/			/		/		/
6	ลบ-70-8247		/		/		/			/		/		/
7	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
8	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
9	ลบ-70-9175		/		/		/			/		/		/
10	ลบ-70-8249		/		/		/			/		/		/
11	ลบ-70-7045		/		/		/			/		/		/
12	ลบ-70-8245		/		/		/			/		/		/
13	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
14	ลบ-70-8247		/		/		/			/		/		/
15	ลบ-70-9173		/		/		/			/		/		/
16	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
17	ลบ-70-8249		/		/		/			/		/		/
18	ลบ-70-9175		/		/		/			/		/		/
19	ลบ-70-8245		/		/		/			/		/		/
20	ลบ-70-9173		/		/		/			/		/		/
21	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
22	ลบ-70-7043		/		/		/			/		/		/
23	ลบ-70-8247		/		/		/			/		/		/
24	ลบ-70-9177		/		/		/			/		/		/
25	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
26	ลบ-70-8245		/		/		/			/		/		/
27	ลบ-70-8249		/		/		/			/		/		/
28	ลบ-70-7043		/		/		/			/		/		/
29	ลบ-70-9175		/		/		/			/		/		/
30	ลบ-70-9173		/		/		/			/		/		/
31	ลบ-70-8247		/		/		/			/		/		/
32	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
33	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
34	ลบ-70-9177		/		/		/			/		/		/
35	ลบ-70-8249		/		/		/			/		/		/
36	ลบ-70-7043		/		/		/			/		/		/
37	ลบ-70-9175		/		/		/			/		/		/
38	ลบ-70-9173		/		/		/			/		/		/
39	ลบ-70-8247		/		/		/			/		/		/
40	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
41	ลบ-70-9177		/		/		/			/		/		/
42	ลบ-70-7043		/		/		/			/		/		/
43	ลบ-70-9173		/		/		/			/		/		/
44	ลบ-70-8249		/		/		/			/		/		/
45	ลบ-70-8245		/		/		/			/		/		/
46	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
47	ลบ-70-8247		/		/		/			/		/		/
48	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
49	ลบ-70-7043		/		/		/			/		/		/
50	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
51	ลบ-70-7045		/		/		/			/		/		/
52	ลบ-70-8245		/		/		/			/		/		/
53	ลบ-70-9173		/		/		/			/		/		/
54	ลบ-70-8249		/		/		/			/		/		/
55	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
56	ลบ-70-7043		/		/		/			/		/		/
57	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
58	ลบ-70-9173		/		/		/			/		/		/
59	ลบ-70-8249		/		/		/			/		/		/
60	ลบ-70-8247		/		/		/			/		/		/
61	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
62	ลบ-70-8245		/		/		/			/		/		/
63	ลบ-70-8245		/		/		/			/		/		/
64	ลบ-70-8140		/		/		/			/		/		/
65	ลบ-70-8656		/		/		/			/		/		/
66	ลบ-70-7045		/		/		/			/		/		/

ลำดับที่	ทะเบียน หรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะสภาพของรถบรรทุกวัดจุดดินและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัดจุดกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัดจุดดิน/เชื้อเพลิง หนักสิ้น		กึ่งตัมเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
2	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
3	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
4	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
5	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
6	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
7	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
8	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
9	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
10	สป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
11	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
12	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
13	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
14	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
15	สป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
16	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
17	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
18	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
19	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
20	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
21	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
22	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
23	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
24	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
25	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
26	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
27	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
28	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
29	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
30	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
31	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
32	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
33	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
34	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
35	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
36	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
37	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
38	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
39	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
40	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
41	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
42	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
43	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
44	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
45	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
46	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
47	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
48	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
49	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
50	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
51	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
52	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
53	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
54	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
55	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
56	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
57	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
58	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
59	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
60	สป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
61	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
62	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
63	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
64	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
65	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
66	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
67	สป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
68	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
69	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
70	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
71	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
72	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
73	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
74	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
75	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่

15

สิงหาคม

2024

ถึงวันที่

31

สิงหาคม

2024

แสดงผลข้อมูล

วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2024 ถึง 31 สิงหาคม 2024

วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)

01/12/47

ลำดับที่	ทะเบียน หรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง หกหล่น		ก้นตมเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
76	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
77	ลป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
78	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
79	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
80	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
81	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
82	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
83	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
84	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
85	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
86	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
87	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
88	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
89	ลป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
90	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
91	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
92	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
93	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
94	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
95	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
96	ลป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
97	ลป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
98	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
99	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
100	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
101	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
102	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
103	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
104	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
105	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
106	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
107	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
108	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
109	ลป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
110	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
111	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
112	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
113	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
114	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
115	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
116	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
117	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
118	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
119	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
120	ลป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
121	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
122	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
123	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
124	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
125	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
126	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
127	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
128	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
129	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
130	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
131	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
132	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
133	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
134	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
135	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
136	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
137	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
138	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
139	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
140	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
141	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
142	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
143	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
144	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
145	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
146	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
147	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
148	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
149	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
150	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
151	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
152	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
153	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
154	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 1 กันยายน 2024 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2024 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ประจำวัน ที่ 1 กันยายน 2024 ถึง 15 กันยายน 2024
วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

Parent

ลำดับที่	ทะเบียน หรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัดจุดดับและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัดจุดดับ/เชื้อเพลิง หกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
2	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
3	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
4	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
5	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
6	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
7	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
8	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
9	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
10	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
11	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
12	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
13	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
14	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
15	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
16	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
17	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
18	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
19	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
20	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
21	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
22	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
23	สป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
24	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
25	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
26	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
27	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
28	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
29	สป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
30	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
31	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
32	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
33	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
34	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
35	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
36	สป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
37	สป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
38	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
39	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
40	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
41	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
42	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
43	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
44	สป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
45	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
46	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
47	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
48	สป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
49	สป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
50	สป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
51	สป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
52	สป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
53	สป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
54	สป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
55	สป-70-7045		/		/		/		/		/		/	

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่

1

กันยายน

2024

ถึงวันที่

15

กันยายน

2024

แสดงผลข้อมูล

วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัดกุดดินและเชื้อเพลิง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2024 ถึง 15 กันยายน 2024

วัดกุดดิน/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)

01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียน หรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัดกุดดินและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัดกุดดินข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัดกุดดิน/เชื้อเพลิง หลัก		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
56	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
57	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
58	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
59	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
60	ลป-70-9175		/		/		/			/		/		/
61	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
62	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
63	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
64	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
65	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
66	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
67	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
68	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
69	ลป-70-9175		/		/		/			/		/		/
70	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
71	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
72	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
73	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
74	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
75	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
76	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
77	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
78	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
79	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
80	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		/
81	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
82	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
83	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
84	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
85	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
86	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
87	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		/
88	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
89	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
90	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
91	ลป-70-9175		/		/		/			/		/		/
92	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
93	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		/
94	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
95	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
96	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
97	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
98	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
99	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
100	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
101	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
102	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
103	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
104	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		/
105	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
106	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
107	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
108	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		/
109	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
110	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
111	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
112	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่15กันยายน2024ถึงวันที่30กันยายน2024แสดงผลข้อมูลวันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ประจำวันที่ 15 กันยายน 2024 ถึง 30 กันยายน 2024
วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียน หรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง หกหล่น		ก่อดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
9	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
10	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		/
11	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
12	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		/
13	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
14	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
15	ลป-70-9175		/		/		/			/		/		/
16	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
17	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		/

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่16 พฤศจิกายน 2024 ถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2024 แสดงผลข้อมูลวันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2024 ถึง 30 พฤศจิกายน 2024
วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียน หรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง หกหล่น		ก่อดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
2	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		/
3	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
4	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
5	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
6	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
7	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
8	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
9	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
10	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
11	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
12	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
13	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
14	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
15	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
16	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
17	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
18	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
19	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
20	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
21	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/
22	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
23	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		/
24	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		/
25	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		/
26	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
27	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		/
28	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		/

Laterite														
ลำดับที่	ทะเบียนหรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุติดและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุติด/เชื้อเพลิง หลักอื่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
46	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		
47	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		
48	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		
49	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		
50	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		
51	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		
52	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		
53	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		
54	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		
55	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		
56	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		
57	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		
58	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		
59	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		
60	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		
61	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		
62	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		
63	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		
64	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		
65	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		
66	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		
67	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		
68	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		
69	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		
70	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		
71	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		
72	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		
73	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		
74	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		
75	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		
76	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		
77	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		
78	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		
79	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		
80	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		
81	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		
82	ลป-70-8140		/		/		/			/		/		
83	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		
84	ลป-70-7043		/		/		/			/		/		
85	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		
86	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		
87	ลป-70-8249		/		/		/			/		/		
88	ลป-70-8245		/		/		/			/		/		
89	ลป-70-9177		/		/		/			/		/		
90	ลป-70-8656		/		/		/			/		/		
91	ลป-70-7045		/		/		/			/		/		
92	ลป-70-8247		/		/		/			/		/		
93	ลป-70-9173		/		/		/			/		/		

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 15 ธันวาคม 2024 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัดที่ดินและเชื้อเพลิง

ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2024 ถึง 31 ธันวาคม 2024

วัดที่ดิน/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)

01/12/47

ลำดับที่	ทะเบียนหรือ หมายเลข รถบรรทุก	ใบกำกับ การ ขนส่ง/ ใบส่ง ของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัดที่ดินและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัดที่ดิน/เชื้อเพลิง หกส้น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
2	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
3	ลป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
4	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
5	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
6	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
7	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
8	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
9	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
10	ลป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
11	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
12	ลป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
13	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
14	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
15	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
16	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
17	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
18	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
19	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
20	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
21	ลป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
22	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
23	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
24	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
25	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
26	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
27	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
28	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
29	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
30	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
31	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
32	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
33	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
34	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
35	ลป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
36	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
37	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
38	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
39	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
40	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
41	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
42	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
43	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
44	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
45	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
46	ลป-70-7045		/		/		/		/		/		/	
47	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
48	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
49	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
50	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
51	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
52	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
53	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
54	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
55	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
56	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
57	ลป-70-9175		/		/		/		/		/		/	
58	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
59	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
60	ลป-70-8140		/		/		/		/		/		/	
61	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
62	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
63	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
64	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
65	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
66	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
67	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
68	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
69	ลป-70-8247		/		/		/		/		/		/	
70	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	
71	ลป-70-9173		/		/		/		/		/		/	
72	ลป-70-9177		/		/		/		/		/		/	
73	ลป-70-8656		/		/		/		/		/		/	
74	ลป-70-7043		/		/		/		/		/		/	
75	ลป-70-8245		/		/		/		/		/		/	
76	ลป-70-8249		/		/		/		/		/		/	