

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า โครงการได้ดำเนินการและยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พบว่า สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบทุกมาตรการ ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป การคมนาคม การจัดการของเสีย และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ

ในกรณีที่พบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดนั้นทางโครงการได้พยายามปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบน้อยที่สุด

4.2.1 คุณภาพอากาศ

- **คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง** ดำเนินการตรวจวัดจำนวน 3 ปล่อง คือปล่องหม้อไอน้ำ ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง ปล่องหม้อไอน้ำ No.1 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง และปล่องหม้อไอน้ำ No.2 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ Total Suspend Particulate (TSP), Oxides of Nitrogen (NO_x as NO₂) และ Sulfur Dioxide (SO₂) เมื่อวันที่ 29 มกราคม, 28-29 กุมภาพันธ์ และ 26 มีนาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมให้คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทางโครงการควรทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบการเผาไหม้, ระบบระบายอากาศอยู่เป็นระยะเพื่อให้งานของพัดลมดูดอากาศและระบบบำบัดมลพิษสามารถทำงานอยู่ในช่วงที่ค่าออกแบบกำหนดไว้ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมลสารที่ระบายออกและได้ทำการติดตามตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องตามโปรแกรมกำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้การระบายมลสารจากปล่องสร้างผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียง

- **คุณภาพอากาศในบรรยากาศ** ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณโรงเรียนวัดดอนขมิ้น บริเวณวัดบ้านฮ่องน้อย บริเวณโรงเรียนธีรศาสตร์ และบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2567 พบว่า ดัชนีมลพิษอากาศที่ทำการตรวจวัดมีค่าระดับความเข้มข้นต่ำและอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตามคุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆอาจมีค่าแตกต่างจากช่วงที่ตรวจวัดได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปริมาณการผลิตกิจกรรมจากโรงงานข้างเคียง ความเร็วและทิศทางลม สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและทำการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่โครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ

4.2.2 คุณภาพน้ำ

- **คุณภาพน้ำผิวดิน** ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี บริเวณทางน้ำสาธารณะก่อนถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร บริเวณทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ และบริเวณทางน้ำสาธารณะหลังผ่านบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ Temperature, pH, Conductivity, Total Dissolved Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Phosphate, Ammonia-Nitrogen (NH₃-N), Nitrate-Nitrogen (NO₃-N), Arsenic (As), Sodium (Na) และ Sodium Absorption Ratio (SAR) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- **คุณภาพน้ำทิ้ง** ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชนิดความสกปรกสูง และระบบบำบัดน้ำเสียชนิดความสกปรกต่ำ โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ Temperature, pH, Conductivity, Total Dissolved Solids (TDS), BOD5, COD, Grease & Oil, TKN และ Sodium Absorption Ratio (SAR) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- **คุณภาพน้ำฝน** ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน จำนวน 3 สถานี บริเวณพื้นที่โครงการ บริเวณโรงเรียนวัดดอนขมิ้น และบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, Total Suspended Solids, Nitrate และ Sulfate ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- **คุณภาพใต้ดิน** ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ เนื่องจากบ่ออยู่ในระหว่างการซ่อมแซม ผู้ตรวจวัดแนะนำให้ทางโครงการเร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงบ่อสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินทั้ง 3 บ่อ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินได้อย่างต่อเนื่อง

4.2.3 ระบบสุขภาพิบาลทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ จำนวน 3 สถานี บริเวณทางน้ำสาธารณะก่อนถึง บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร บริเวณทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ และ บริเวณทางน้ำสาธารณะหลังผ่านบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์, สัตว์หน้าดิน, ปลา และพรรณไม้น้ำ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 พบว่า แหล่งน้ำนั้นส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้

4.2.4 ระดับเสียงในบรรยากาศ ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน 6 สถานี บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก บริเวณบ้านหัวทุ่ง และบริเวณโรงเรียนวัดโกสินารายณ์โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Leq 24 hr, L90, Ldn, Lmax และ ระดับเสียงรบกวน ระหว่างวันที่ 09-16 กุมภาพันธ์ และ 25 มีนาคม-1 เมษายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากเสียงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของโรงงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ตรวจวัดขอแนะนำให้ทางโครงการตรวจสอบสภาพและทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไปและควรมีการเฝ้าระวังโดยทำการติดตามตรวจวัดระดับเสียงรอบโรงงานอยู่เป็นประจำ

4.2.5 การคมนาคม

- มีการจัดบันทึกจำนวนรถเข้า-ออกโครงการ เป็นประจำวัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้านจราจรของโครงการ
- มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขนส่งของโครงการ โดยในช่วง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ

4.2.6 การจัดการของเสีย

- มีการรวบรวมสถิติ ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก แหล่งกำเนิดของกากของเสีย และการจัดการ ของเสียในโรงงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการสุ่มวิเคราะห์โลหะหนักในกากเพื่อประกอบการขออนุญาตจากกรมโรงงาน เรื่องการนำกากและกากหม้อกรองออกนอกโรงงาน

4.2.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- มีการกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และจัดให้มีการตรวจ สุขภาพพนักงานประจำปีรวมทั้งติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โครงการ
- มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความร้อน และแสงสว่าง) และรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำนวน 1 ครั้ง บริเวณจุดเก็บน้ำ ซึ่งได้รับบาดเจ็บโดยหยุดงาน 2 วัน ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดมาตรการป้องกันต่างๆ ไว้ดังนี้

ด้านการป้องกันเสียง

1. การป้องกันที่ทางผ่าน (Path) คือจัดให้มีห้องควบคุมการทำงาน (Control Room) ซึ่งมีผนังที่สามารถป้องกันระดับความดังเสียงเข้าไปได้ อยู่ในแต่ละขั้นตอนการผลิต และพนักงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่ในห้องนี้ และจะออกไปปฏิบัติงานภายนอกเป็นระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 5-10 นาที เช่น การตรวจสอบสภาพหน้างาน แล้วกลับเข้าไปอยู่ในห้องควบคุม

2. การป้องกันที่ตัวพนักงาน (Receiver) โครงการได้จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ป้องกันความดังเสียงให้พนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียง ได้แก่ ชุดป้องกันความดังเสียงรองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย หมวกผ้าคลุมศีรษะ กระบังหน้า และถุงมือป้องกันความร้อน

ด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน

ทางโครงการกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตานิรภัย, หน้ากากนิรภัย เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดป้ายเตือนฯ ในบริเวณพื้นที่ทำงานที่มีความเสี่ยง และให้มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ในพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการป้องกันความร้อน

1. การป้องกันที่ทางผ่าน (Path) คือจัดให้มีห้องควบคุมการทำงาน (Control Room) ซึ่งมีผนังที่สามารถป้องกันความร้อนเข้าไปได้ อยู่ในแต่ละขั้นตอนการผลิต และพนักงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่ในห้องนี้ และจะออกไปปฏิบัติงานภายนอกเป็นระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 5-10 นาที เช่น การตรวจสอบสภาพหน้างาน แล้วกลับเข้าไปอยู่ในห้องควบคุม

2. การป้องกันที่ตัวพนักงาน (Receiver) โครงการได้จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ป้องกันความร้อนให้พนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความร้อน ได้แก่ ชุดป้องกันความร้อนรองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย หมวกผ้าคลุมศีรษะ กระบังหน้า และถุงมือป้องกันความร้อน

3. การจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ได้แก่ น้ำดื่ม เกลือแร่ ให้พนักงานดื่มเพื่อชดเชยการเสียเหงื่อจากการทำงาน ห้างอาบน้ำในพื้นที่ต่างๆ สำหรับให้พนักงานได้อาบน้ำชำระร่างกาย

ด้านการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

1. ปรับเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่างน้ำ
2. ทำราวกันตก และบันได เพื่อให้พนักงานสามารถเก็บตัวอย่างอย่างน้ำได้อย่างปลอดภัย
3. เพิ่มความยาวของไม้เก็บตัวอย่างให้เหมาะสม

4.2.8 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 รายละเอียดในเอกสารแนบที่ 2-36
- โครงการมีการดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำท้องถิ่นระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3 (หัวข้อที่ 3.12)