

ภาคผนวก ข-21

เอกสารบันทึกการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียรวม



ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียรวม

โครงการ : Bigger Land 4

บ่อบำบัดน้ำเสีย




- สายไฟเมนส์เข้าบ่อบำบัดน้ำเสียของบ่อบำบัดที่ 2 พร้อมแก้ไขให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- จากการตรวจสอบท่อสูบน้ำไปยังบ่อ EQ ของถังบำบัดน้ำเสีย อาจเกิดการอุดตัน เมื่อบ่อบำบัดน้ำเสียทำงานแล้วน้ำไม่ไหลสู่บ่อ EQ

บ่อ EQ ถังบำบัดน้ำเสีย



- สายไฟของปั๊มสูบน้ำเสีย(บ่อ EQ) เกิดอาการลัดวงจรของปั๊มตัวที่ 2 พร้อมแก้ไขให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ใบพัดของปั๊มสูบน้ำเสียทั้งสองตัว มีเศษตะกอนเข้าไปเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ปั๊มสูบน้ำทำงานผิดปกติ จึงดำเนินการถอดฝาครอบใบพัดออกมาล้างทำความสะอาด

ตู้ควบคุมไฟฟ้า



ดำเนินการตรวจสอบวงจรของตู้ควบคุมไฟของถังบำบัดน้ำเสีย

- เมนสเบรกเกอร์ ผิดปกติ จำนวน 1 ตัว (ถอดมาแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ)
- ฟิวส์เสียจำนวน 1 ตัว (ยังไม่ได้เปลี่ยน)
- เฟสโปรเทคชั่นเสีย เกิดจากกระแสไฟเมนส์เข้าตู้เกิน 400 v. เป็นระยะเวลานาน จึงทำให้เสียความเสียหายได้ (ยังไม่ได้เปลี่ยน)