


เอกสารแบบ 1
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งประสานผู้จัดทำรายงาน (บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแนบบันทึกข้อมูลจำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวก โดยรวบรวมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6618

โทรสาร 0 2265 6616



ที่ ทส 1009/2 9835

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 สิงหาคม 2556

เรื่อง การพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 149/04/2556
ลงวันที่ 3 เมษายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัด
จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ บี อี เอ็น
เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมือง
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมแร่หรือแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา
และในการประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำ
ลูกเกด จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค่าขอประทานบัตรที่ 9/2553

หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

บริษัท สหศิลาเทียมพูล จำกัด
เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18120



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด A B E N ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

3/45 หมู่บ้านบางนา (บางนา) ถนนสุขุมวิท 46/1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2138-3658-59 โทรสาร 0-2138-3659
3/15 Ban Klang Krung (Bangkok) Villa 46/1, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: 0-2138-3658-59 Fax: 0-2138-3659

ที่ 149/04/2556

ส.วิ. 10/10/2556
วันที่ 10/10/2556
เลขที่ 5741
เวลา 13:20

3 เมษายน 2556

เรื่อง นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค่าขอประทานบัตรที่ 9/2553

เรียน เลขที่การสำเนาขออนุญาตและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555

2. หนังสือแสดงเจตจำนง

3. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับหลัก จำนวน 15 เล่ม

5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค่าขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเทียมพูล จำกัด นั้น

บริษัทฯ ได้รอส่งรายงานดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการผู้จัดการอาวุโส

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 904-53-1511-2556
เวลา 14:19 วันที่ 10/10/2556

268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

หนังสือแสดงเจตจำนง

โดยหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับนี้ ข้าพเจ้าบริษัท สหศิลาพิมพ์ูล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล อันได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือขนส่งแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คือขอ ประทานมติวันที่ 9/2553 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาพิมพ์ูล จำกัด และตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญ

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

เอกสารแบบ 2
สำหรับประเมินบัตร



กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานบัตร

แบบนร 5

1/2062

..... นวัตกรรม สานฝันเพิ่มพูน จำกัด อายุ ปี สัญชาติ ไทย

๒๖๘

ดรชก/ชอย

พหลโยธิน

หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด

สระบุรี

เมือง (บนบก/ในทะเล)

นางนง

หน้าพระลาน

อำเภอ

เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด

สระบุรี

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


และสิ้นอายุวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



บรรณารักษ์ประจำสำนักงาน

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่.....ศคค๓๖ / ๑๖๐๒๒

คำขอที่.....ธ. / ๒๕๕๓

ระวางที่ 5138 II

อ. 699400 เมตร



เนื้อที่.....๗๕ ไร่.....๑ งาน.....๑๘ ตารางวา

มาตราส่วน.....๑ : ๕,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒	ทิศ ๒๐๗ องศา ๓๒	ลิปดา ๕๓	วา ๑๑๑๑
จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓	ทิศ ๑๗๕ องศา ๒๕	ลิปดา ๕๖	วา ๑๐๐๐
จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔	ทิศ ๒๗๖ องศา ๕๗	ลิปดา ๔๑	วา ๓๐๕๕
จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕	ทิศ ๒๓๓ องศา ๑๓	ลิปดา ๔๓	วา ๕๗๒๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
สำหรับคำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ของบริษัท ศทสילהเพิ่มพูล จำกัด
ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือที่ ทส.1009.2/9834 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556

และกำหนดเพิ่มเติม โดย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้

เมื่อผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะทำเหมืองลึกเกินกว่า 20 เมตร
จากระดับผิวดินจะต้องทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
เพื่อวางแผนการทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพและจะต้องประเมินผลกระทบ
ด้านน้ำได้ดินที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำเหมืองในระดับลึกดังกล่าว โดยจะต้อง
ส่งผลการศึกษาให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา

และ

ตามข้อตกลงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มวงเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556

แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

เอกสารแบบ 3
รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผน และผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
 ประทานบัตรที่ 33336/16066 ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัดสระบุรี




จัดทำโดย

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด Sahasilapermpool Co., Ltd.

วันที่ 09 มิ.ย. 2568

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
 เียน อธิปไตยอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 สิ่งส่งมาด้วย รายงานฯ จำนวน 1 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
 อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33336/16066 ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบล
 หน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องจัดส่งรายงานแผนและผลการ
 ดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบปีละ 1 ครั้ง
 บริษัทฯ จึงได้จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองมายังท่านดังสิ่งที่
 ส่งมาด้วย และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6
 นครราชสีมา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการทั่วไป

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

.....-9 มิ.ย./2568.....

268 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
 268 Moo 1 Phaholyotin Road, Narpralan, Chalemphakeat, Saraburi 18240
 Tel : 036 347 096-9 Fax : 036 347 445
 E-mail : Sahasila.permpool@gmail.com

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33336/16066

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด



1. เหตุผลและความจำเป็น

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้เสนอรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมคือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 1) โดยในการประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงแร่ตั้งแต่แรก มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว ต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ พส 1009.2/9835 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 (เอกสารแนบ 1) ปัจจุบันคำขอประทานบัตรดังกล่าว ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33336/16066 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2581 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้โครงการจะต้องส่งรายงานการฟื้นฟูเหมืองทุกปี บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด จึงได้จัดทำรายงานนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2559-2566 และเสนอแผนงานในปี 2567 ตามแผนการฟื้นฟูพร้อมทั้งได้สรุปรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ตามรูปแบบรายงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้ (เอกสารแนบ 3)

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

การทำเหมืองของโครงการตามการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2581 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี มีเนื้อที่ 79-1-18 ไร่ โดยในปัจจุบันทางโครงการอยู่ระหว่างพัฒนาหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได การเปิดทำเหมืองของโครงการเป็นการเปิดหน้าเหมืองบริเวณพื้นที่ราบ และค่อยๆ ก่กระดืบเสาะลงไป มีลักษณะเป็นบ่อ ที่จุดต่ำสุดของพื้นที่หน้าเหมืองมีบ่อรองรับน้ำที่ระบายจากพื้นที่ทำเหมือง โดยปัจจุบันได้กลายเป็นบ่อที่ใช้อุปโภคใช้น้ำที่ไหลจากหน้าเหมือง (รูปที่ 2)



รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

สภาพธรรมชาติต่อไป ซึ่งควรเป็นไม่พุ่มที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ สะเดา ประดู่ จามจุรี สัตบรรณ ขึ้นเหล็ก ฤๅษี และแดง เพื่อการฟื้นฟูที่ดิน จะมีการปลูกหญ้าแฝกตามแนวขอบด้านนอกของชั้นบันไดเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน

ตารางที่ 1 แผนงานการฟื้นฟูเหมืองของโครงการ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูในแต่ละช่วงปี

ปีที่	ตำแหน่ง	พื้นที่ (ไร่)	พันธุ์ไม้	งบประมาณ (บาท)
1	พื้นที่เนินการทำเหมืองและโดยรอบพื้นที่ใบอนุญาตฯ 1/2555 พื้นที่ชั้นบันไดทางด้านตะวันออก ที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปี ที่ 1 ระดับความสูง 90-85 ม.(รทก.) รวมถึงพื้นที่เว้นการทำเหมืองโดยรอบโครงการและจากทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณคันทางบง และพื้นที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองรวมถึงกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเมืองของโครงการ	24.1	ใช้พันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีโครงการปลูกอยู่เดิม ร่วมกับพันธุ์ไม้ที่ปลูกใหม่จากโครงการสำรวจในพื้นที่โครงการ เช่น สะเดา ประดู่ จามจุรี สัตบรรณ ขึ้นเหล็กฤๅษี แดง พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก ทั้งนี้ให้โครงการพิจารณาผลการฟื้นฟูในพื้นที่ว่าปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดแล้วมีอัตราการรอดตายสูง สามารถตั้งตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตได้ดี เพื่อนำพันธุ์ไม้ดังกล่าวมาเป็นพันธุ์ไม้หลักในการฟื้นฟูช่วงต่อไป	843,500
2	พื้นที่ชั้นบันไดทางด้านทิศตะวันออกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงที่ 2 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 85-80 ม.(รทก.) และพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาร่วมกับปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ	2	ใช้พันธุ์ไม้ที่ไม่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ต่ำปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	70,000
3	พื้นที่ชั้นบันไดทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปี ที่ 3 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 85-80 ม.(รทก.) และพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาร่วมกับปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ	2	ใช้พันธุ์ไม้ที่ไม่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ต่ำปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	70,000
4	พื้นที่ชั้นบันไดทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปี ที่ 4 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 85-80 ม.(รทก.) และพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาร่วมกับปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ	2	ใช้พันธุ์ไม้ที่ไม่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ต่ำปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	70,000
5	พื้นที่ชั้นบันไดทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปี ที่ 5 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 85-80 ม.(รทก.) และพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาร่วมกับปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ	2	ใช้พันธุ์ไม้ที่ไม่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ต่ำปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	70,000

3. แผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง

เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองของโครงการ จะทำให้สภาพพื้นที่เหมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขากลายเป็นชั้นบันไดขรุขระและบ่อเหมืองบริเวณที่ราบเชิงเขา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การวางแผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่โครงการทำเหมืองแล้วนั้น จึงมีความจำเป็นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ข้างเคียง

3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์สุดท้ายของพื้นที่ทำเหมือง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อนการทำเหมือง โดยสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- 2) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบจากกิจกรรมการทำเหมือง
- 3) เพื่อปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นที่ทำเหมือง และพื้นที่รองรับกิจกรรมให้มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติโดยรอบ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ต่อประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

3.2 พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ประกอบด้วย การฟื้นฟูภายในพื้นที่โครงการประมาณ 79.1 ไร่ และพื้นที่ใบอนุญาตฯ 1/2555 ประมาณ 20.1 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 99.2 ไร่ จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเนื่องจากมีสภาพเป็นบ่อเหมือง

3.3 ระยะเวลาดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาฟื้นฟูให้แล้วเสร็จก่อนประธานบัตรสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยกำหนดให้ดำเนินการฟื้นฟูพร้อมกับการทำเหมืองแต่ละช่วงเวลาดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3

ช่วงที่ 1 ช่วงปีที่ 1-6 (ปี 2557-2562) ดำเนินการฟื้นฟูโดยปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ดำเนินการทำเหมืองและโดยรอบพื้นที่ใบอนุญาตฯ 1/2555

ช่วงที่ 2 ช่วงปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) ทำการฟื้นฟูบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงที่ 1 และบำรุงดูแลซ่อมแซมบริเวณคันดินในช่วงที่ 1 และดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้แล้ว

ช่วงที่ 3 ช่วงปีที่ 13-18 (ปี 2569-2574) ทำการฟื้นฟูบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงที่ 2 และทำการบำรุงดูแลและซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูในช่วงที่ 1 และดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้แล้ว


ช่วงที่ 4 ช่วงปีที่ 19-25 (ปี 2575-2581) ทำการฟื้นฟูบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงที่ 3 และทำการบำรุงดูแลซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 และดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้แล้ว โดยจะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ของชุมชน พร้อมทำการกันบริเวณแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อความปลอดภัย


3.4 ขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่

1) การคัดเลือกพันธุ์ไม้

การปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสภาพนิเวศวิทยาให้กลับคืนมาใกล้เคียงกับสภาพเดิม จะต้องทำการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่นำมาใช้ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ถ้าไม่สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ใน

ตารางที่ 1 (ต่อ)





2) วิธีการฟื้นฟู

การวางแผนการทำเหมืองจะทำให้สภาพพื้นที่เปิดหน้าเหมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ คือ มีลักษณะขั้นบันไดลดหลั่นลงมาตามระยะเวลาการทำเหมือง ดังนั้น การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง จึงพิจารณาให้สอดคล้องกับการทำเหมืองและสามารถดำเนินการได้พร้อมๆ กัน ดังนี้

2.1) การเตรียมพื้นที่

พื้นที่หน้าเหมืองจากแผนการทำเหมืองจะทำให้บริเวณที่ผ่านการผลิตแร่มีลักษณะเป็น ขั้นบันได มีความกว้างประมาณ 10 ม. และสูงประมาณ 10 ม. ลดหลั่นลงมาตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถเตรียม พื้นที่ปลูกต้นไม้ไปพร้อมๆ กับการผลิตแร่ โดยทำการตรวจสอบเสถียรภาพของชั้นดินได้ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ และการนำเศษดินเศษหินคุณภาพต่ำกลับเกลี่ยปิดทับแบบบดอัดแน่นบนชั้นดินได้ จากนั้นดำเนินการขุดหลุม ปลูกขนาดความกว้างความยาวเล็ก ประมาณ 1x1x1 ม. จำนวน 2 แถว ระยะห่างระหว่างหลุมปลูกและแถว ประมาณ 2x2 ม.

พื้นที่กิจกรรมประกอบการทำเหมืองปรับกลับพื้นที่ไร่ไม่หินและลานกองแร่หลังจาก รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างให้สม่ำเสมอ ไกล่สลับกันทำบ่อเพื่อถกกลับคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนจากนั้นทำการ ไถพรวน เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและสภาพพื้นที่ที่มีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกับพื้นที่โดยรอบพร้อมที่จะปลูกพืช คลุมดินหรือไม้ยืนต้นต่อไป

2.2) การเตรียมวัสดุปลูกดินและกล้าไม้

เพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการ ทำเหมืองให้มีสภาพที่กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ใกล้เคียง การปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ใน สภาพธรรมชาติ โครงการจะเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังนี้

- ดิน/ปุ๋ย จะทำการเตรียมดินไว้เพื่อนำมาปลูกในบริเวณที่ไม่มีดินเดิม หรือดินเดิมที่มี คุณภาพต่ำ พร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
- ไม้หลักยึดต้นไม้ จะเตรียมขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 1 นิ้ว หรืออาจใช้ไม้ไผ่ค้ำค้ำ โดยการเสียบปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สำหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกในระยะแรก
- การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดหรือกรมป่าไม้ เพื่อขอ สับสนกล้าไม้ หรือทางโครงการจะทำการเพาะชำในเรือนเพาะชำของโครงการเอง โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ที่มี ขนาดความสูง 30-50 ซม. ที่มีความแข็งแรงมาปลูก

2.3) วิธีการปลูก

เมื่อเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดี โดยการผสมปุ๋ยลงคลุกกลุ่ล้ากับดินและใส่ขี้มูลม้า จากนั้นนำกล้าไม้ลงปลูก พร้อมทั้งไม้หลักที่เตรียมไว้ปักและผูก ยึดติดกับกล้าไม้ด้วยเชือกให้แน่น เพื่อป้องกันการหักโค่นหรือกระแทกกระแทกจากลม นอกจากระหว่างการปลูก ไม้ยืนต้นได้เร็วจะดำเนินการปลูกหญ้าแฝกควบคู่กันไปด้วยเพื่อป้องกันการกัดเซาะพัดพาตะกอนดินจากน้ำฝนโดย ใช้ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบด้านนอกของขั้นบันได

ตำแหน่งพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปี 19-25 (D 2575-2581)



สัญลักษณ์ :	
	พื้นที่โครงการ
	จุดเปิดหน้าเหมืองและทิศทางการเดินทางเข้าหน้าเหมือง
	ชั้นบันไดจากการทำเหมือง
	พื้นที่เว้นเขตการกั้นเมืองระยะ 10 ม.
	พื้นที่เว้นเขตการกั้นเมืองระยะ 50 ม.
	แนวสายพยานหลักฐานเสียงเงินที่ต่อเนื่องแล้ว
	แนวรั้ว
	ถนนสาธารณะ
	เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)
	หลักเขตเขตเมือง
	พื้นที่ในอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการกั้นชุมชน หรือเส้นเขตพยานนอกเขตเมืองร. 1/2555
	พื้นที่เปิดหน้าเหมือง
	บ่อพักตะกอน
	พื้นที่เก็บกองแร่
	พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน
	โรงไม้หิน
	พืชคลุมดินและต้นทำบ่อ
	แนวต้นไม้
	หลักเขต

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2561)

รูปที่ 3 (ต่อ)	
----------------	--

เหมืองระยะ 50 ม. ทางทิศใต้ และโดยรอบขอบเขตประทานบัตร รวมทั้งริมเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณพื้นที่โรง
ไม่หิน เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่อยู่เสมอ

การฟื้นฟูพื้นที่ในปี 2557-2561



แนวต้นไม้ริมถนนขนส่งแร่ภายในโครงการ



แนวต้นไม้ริมเส้นทางขนส่งแร่



แนวต้นไม้ที่มีอยู่เดิมโดยรอบพื้นที่โครงการ



แนวต้นไม้ริมถนนขนส่งแร่บริเวณแนวเวนคืนการทางระยะ 50 ม.
ทางข้ามตัดได้



แนวต้นไม้ริมเส้นทางขนส่งแร่



แนวต้นไม้ริมถนนขนส่งแร่



แนวต้นไม้ริมถนนขนส่งแร่บริเวณแนวเวนคืนการทางเหมือง



แนวต้นไม้ริมเส้นทางขนส่งแร่

2.4) การดูแลรักษา

โครงการจะต้องดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้อยู่เสมอ โดยการปลูกในระยะแรก
จะมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืชและการปลูกซ่อมแซมหากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย มีการใส่ปุ๋ยเป็น
ครั้งคราว การดูแลรักษาจะทำได้ไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเจริญเติบโตได้เอง

2.5) ระยะเวลาดำเนินการ

การฟื้นฟูจะดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการทำเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ
หลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี

3.5) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเหมือง

การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่โดยประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ไว้ประมาณ 35,000 บาท/ไร่ โดยที่บริษัทฯได้อ้างอิงค่าใช้จ่ายในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ของ บริษัท
สหติลาเพิ่มพูล จำกัด แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการรับสภาพพื้นที่ 10,000 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหากล้าไม้และพืชคลุมดิน 3,500 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ 500 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นไม้ตลอดระยะเวลา 10 ปี 20,000 บาท/ไร่
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 1,000 บาท/ไร่

ส่วนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชุมชนเหมือง ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้
ประมาณ 20,000 บาท/ไร่

3.6) ผลการดำเนินงานตามการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูใน
ปี 2557 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 9 และช่วงการทำเหมืองปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยการ
ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน (2567) ของประทานบัตรที่ 33336/16066 อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมือง
ให้ลักษณะเป็นขั้นบันไดยังไม่ถึงขั้นพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง การดำเนินงานที่นำมาโครงการได้จัดสร้างคันกันบ
ดินและปลูกต้นพญาสัตบรรณบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะ 50 ม. จากถนนสาธารณะทางด้านทิศใต้ ปลูก
ต้นราชพฤกษ์บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ และดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่ปลูกไว้โดยรอบพื้นที่โครงการให้
มีการเจริญเติบโตได้ดี สำหรับบริเวณพื้นที่บ่อน้ำอยู่ตรงกลางพื้นที่เพื่อการเก็บกักน้ำขึ้นหรือผลิตน้ำภายนอกเขต
เหมืองแร่ที่ 1/2555 การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการปลูกต้นสะเดาเสริมแนวต้นไม้เดิม และบริเวณด้านหน้า
สำนักงานบริเวณที่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 1 รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่ปลูกไว้บริเวณโรงโม่หิน 1 และ 2
โดยปัจจุบันแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณดังกล่าวมีการเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งพื้นที่โครงการดำเนินการฟื้นฟูในปี
2557-2561 ประมาณ 16 ไร่ ทางโครงการได้ทำการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนวเวนคืนการทำ



แนวต้นไม้บริเวณโรงโม่หิน 1 และ 2



แนวต้นไม้ริมเส้นทางขนส่งแร่



แนวถนนลาดยางริมเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ



พื้นที่ล่อไม่ให้รถบรรทุกดินภายในโครงการ

2) การดำเนินการในปี 2563

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟู ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 7 และช่วงการทำเหมืองปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชั้นดินทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 7 ของพื้นที่ทำเหมืองที่ระดับความสูง 80-75 ม.(รทก.) และพื้นที่ฟื้นฟูที่ทำการเชื่อมช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกาฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมืองให้ลักษณะเป็นขั้นบันไดจึงยังไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการดูแลรักษาดินไม้ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนววนการทำเหมือง 10 ม. ทางด้านทิศตะวันตก ดุแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณแนววนการทำเหมืองระยะ 50 ม. ทางทิศใต้ และโดยรอบขอบเขตประทานบัตร รวมทั้งริมเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณพื้นที่ไร่หมื่น ไร่ที่โครงการได้จัดทำแนวคันดินบนดิน พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝก และทำการปรับปรุงดินและต้นไม้ เช่น ต้นราชพฤกษ์ หญ้าแฝก ต้นตีนตุ๊กแก ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น บริเวณแนววนการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางด้านทิศใต้ให้มีการเจริญเติบโตได้อยู่เสมอ



แนวต้นไม้ริมเส้นทางขนส่งแร่



แนวต้นไม้ด้านทิศตะวันออก



แนวต้นไม้ปลูกสลับรอบบริเวณแนววนการทำเหมือง



แนวต้นไม้บนคันดินบริเวณพื้นที่รับการทำเหมืองระยะ 50 ม.

1) การดำเนินการในปี 2562

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟู ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 6 และช่วงการทำเหมืองปีที่ 1-6 (ปี 2557-2562) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชั้นดินทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 6 ของพื้นที่ทำเหมืองที่ระดับความสูง 80-75 ม.(รทก.) และพื้นที่ฟื้นฟูที่ทำการเชื่อมช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ จำนวน 2 ไร่ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกาฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมืองให้ลักษณะเป็นขั้นบันไดจึงยังไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการดูแลรักษาดินไม้ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนววนการทำเหมืองระยะ 50 ม. ทางทิศใต้ และโดยรอบขอบเขตประทานบัตร รวมทั้งริมเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณพื้นที่ไร่หมื่น ไร่ให้มีการเจริญเติบโตได้อยู่เสมอ

การฟื้นฟูพื้นที่ในปี 2562




แนวต้นไม้ริมเส้นทางทิศตะวันออก



แนวต้นไม้บริเวณทางทิศตะวันตก



พืชคลุมหน้าดิน



แนวต้นไม้ที่ปลูกทางทิศใต้

5) การดำเนินการในปี 2566

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟู ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 10 และช่วงการฟื้นฟูช่วงปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชั้นบันไดทางด้านทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 10 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 75-70 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมารวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมืองให้ลักษณะเป็นขั้นบันไดจึงไม่มีพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการได้มีการทิ้งระยะขอบบ่อเหมืองให้เป็นขั้นบันได โดยมีความสูงประมาณ 10 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร และให้มีความลาดชันโดยรวมไม่เกิน 45 องศา จากนั้นจึงใช้รถขุดเคลียร์หินที่ห้อยแขวนออกเพื่อความปลอดภัย แล้วจึงดำเนินการขนย้ายหน้าดินในพื้นที่โครงการมาถมปิดหลุมหิน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุงดิน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้และพืชคลุมหน้าดินบริเวณขอบพื้นที่เว้นการทำเหมือง 10 ม. ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการฟื้นฟู เช่น ต้นราชพฤกษ์ พญา มั่งมี หางนกยูง ประดู่แดง จิงชัน จิกน้ำ หนวดปลาชุก กระดุมทอง เป็นต้น



แนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันออก



แนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศเหนือ

4) การดำเนินการในปี 2565

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟู ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 9 และช่วงการฟื้นฟูช่วงปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชั้นบันไดทางด้านทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 9 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 75-70 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมารวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมืองให้ลักษณะเป็นขั้นบันไดจึงไม่มีพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการได้มีการทิ้งระยะขอบบ่อเหมืองให้เป็นขั้นบันได โดยมีความสูงประมาณ 10 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร และให้มีความลาดชันโดยรวมไม่เกิน 45 องศา จากนั้นจึงใช้รถขุดเคลียร์หินที่ห้อยแขวนออกเพื่อความปลอดภัย แล้วจึงดำเนินการขนย้ายหน้าดินในพื้นที่โครงการมาถมปิดหลุมหิน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุงดิน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้และพืชคลุมหน้าดินบริเวณขอบพื้นที่เว้นการทำเหมือง 10 ม. ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการฟื้นฟู เช่น ต้นราชพฤกษ์ หญ้าแฝก ดินสุกเภา และยูคาลิปตัส เป็นต้น

ปี 2565



แนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันออก



แนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันตก



แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ทางทิศตะวันตก



แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณแนวเว้นการทำเหมือง

ปี 2567



พื้นที่ใหม่บริเวณหน้าเหมือง



ต้นไม้บริเวณแนวรั้วการท่าเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศเหนือ



แนวต้นไม้ริมเส้นทางขบส่งแร่



ต้นไม้บริเวณแนวรั้วการท่าเหมืองระยะ 50 ม. ทางทิศใต้

4. การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการท่าเหมืองแร่

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ผู้ถือใบอนุญาตประทานบัตรจะต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการท่าเหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่จากการท่าเหมืองแร่ และสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตร ตามยอดเงินที่ระบุไว้ในแผนงานการฟื้นฟูพื้นที่จากการท่าเหมืองแร่ รายละเอียดมีดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์ของกองทุน


เพื่อให้มีงบประมาณสำหรับดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการท่าเหมือง

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการท่าเหมืองแร่ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตร รวมระยะเวลากองทุน 25 ปี (ปี 2557-2581)

4.3 แนวทางการเงิน

- 1) โครงการจะใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่จากการท่าเหมืองแร่ ในช่วงระหว่างการทำเหมือง ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 25 (ปี 2557-2581)
- 2) โครงการจะจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 25 ของอายุประทานบัตร (ปี 2557-2581) ตลอดระยะเวลาก่อนที่ทำการผลิตแร่จากพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ โดยจะนำเงินเข้ากองทุนในเดือนกันยายนของทุกปี



แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ทางทิศตะวันตก



แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณแนวรั้วการท่าเหมือง



พืชคลุมหน้าดิน



ชั้นดินใต้บริเวณหน้าเหมือง

6) การดำเนินการในปี 2567


หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 11 และช่วงการทำเหมืองปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชั้นดินได้ทางด้านทิศตะวันตกที่ผ่านการท่าเหมืองในช่วงปีที่ 11 ของพื้นที่ท่าเหมือง ที่ระดับความสูง 75-70 ม. (รทก.) และพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่ท่าเหมืองช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้เร็วได้มาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับสภาพบริเวณหน้าเหมือง โดยการทิ้งระยะขอบบ่อเหมืองให้เป็นชั้นดินได้ ซึ่งมีความสูงประมาณ 10 ม. ความกว้างประมาณ 10 ม. และให้มีความลาดชันโดยรวมไม่เกิน 45 องศา จากนั้นจึงใช้รถขุดเคลียร์พื้นที่ที่ห้อยแขวนออกเพื่อความปลอดภัย แล้วจึงดำเนินการขนย้ายหน้าดินในพื้นที่โครงการมาถมปิดคลุมดินเพื่อปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ในบริเวณคั่นทำนดิน และพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตรได้ทำการปรับปรุงดิน ปลูกต้นไม้ รวมทั้งเสริมสภาพพืชคลุมหน้าดินและต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้บริเวณขอบพื้นที่ในการทำเหมืองระยะ 50 ม. ระยะ 10 ม. คั่นทำนดิน และริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการให้มีการเจริญเติบโตที่อยู่เสมอ โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการฟื้นฟู ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ พยูง ชิงชัน หางนกยูง ดินตุ๊ก แฉก และยูคาลิปตัส เป็นต้น (รูปที่ 4)

- 3) จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนตามแผนการทำเมืองในช่วงระยะเวลา 25 ปี (ปี 2557-2581) ประมาณ 2,930,500 บาท หรือเฉลี่ยเงินเข้ากองทุน จำนวน 117,220 บาท/ปี
- 4) โครงการจะต้องทบทวนจำนวนเงินเป็นระยะๆ เพื่อให้มีจำนวนเงินในกองทุนเพียงพอต่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
- 5) โครงการจะปรับปรุงแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพหน้าเหมืองที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา โดยพื้นที่บริเวณโดยหตุการขยายหรือหยุดเปิดหน้าเหมืองแล้ว จะทำการฟื้นฟูพื้นที่โดยจะไม่รบกวนกว่าสันอยู่ระยะทางบันได โครงการจะจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการฟื้นฟูและรายงานสถานะทางการเงินกองทุนพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบสันักงของโครงการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี

4.4 สถานะทางการเงินของกองทุน

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุน และเปิดบัญชีกองทุนในวันที่ 17 กันยายน 2558 เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการฟื้นฟูและได้เบิกจ่ายเงินออกมาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ สถานะทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 มีจำนวนเงิน 44,898.01 บาท (เอกสารแนบ 4)





เอกสารแบบ

เอกสารแบบ 1

สำเนาประธานบัตร



ประธานบัตร

[illegible]

ภายในเขตที่กั้นเอ็ดตามแผนที่แนบท้ายประกาศ โดยมิราจะเจ็ดกำหนดไว้ตามลำดับต่อไปนี้

- (1) แผนพัฒนาห้าปีแรก
แสดงไว้ในลำดับที่ 1
- (2) แผนโครงการอุปการะทางบัตร
แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- (3) แผนสร้างโรงงานหนึ่ง
แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (4) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- (5) การจะสร้างระบบนิเวศใหม่ให้
ในการพัฒนาเมือง
แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- (6) การเพิ่มเติมโครงสร้างที่จะทำเมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเมือง
แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- (7) บันทึกการต่ออายุประกันบัตร
บันทึกการโอนประกันบัตร
แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- (8) บันทึกการหยุดการทำเมือง
แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- (9) บันทึกการ...

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

[illegible]

ลำดับที่ ๑

๔๔๓๖/๑๖๑๖


.....๕/๒๕๕๓.....
 5138 II
 รวาท
 /

๕๑๓๘ II

อ. 699400 เมตร

U. 1625800 MNTR

GN.



ສະຫວັນນະເຂດ

มาตรา ๑. ๕,๐๐๐	
๑. สิ่งพิมพ์หลายเล่ม	๒ ทิศ ๒๐๕ องศา ๓๒ ลิปดา ระยะ ๕๓๓ ลิกมา
๒. สิ่งพิมพ์หลายเล่ม	๓ ทิศ ๑๕๕ องศา ๒๕ ลิปดา ระยะ ๕๖๐๐
๓. สิ่งพิมพ์หลายเล่ม	๔ ทิศ ๒๕๖ องศา ๕๕ ลิปดา ระยะ ๔๕๐
๔. สิ่งพิมพ์หลายเล่ม	๕ ทิศ ๒๕๓ องศา ๑๕ ลิปดา ระยะ ๕๓๒
๕. สิ่งพิมพ์หลายเล่ม	๖ ทิศ ๑๕๐ องศา ๓๕ ลิปดา ระยะ ๕๒๕๕

u.1/2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ควมรยงนกรวศระห้ผลกระทบถ้เงดลลอมคอรกการทํามองแร่

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

สำหรับคำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

ผู้ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

วัตถุประสงค์งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ ทส.1009.2/9834 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556

และกำหนดเพิ่มเติมโดย

กรมอุตสาหกรรมพาณิชย์และการเหมืองแร่ คงน

เมื่อผู้ประกอบพานับถวายเป็นบุญจะกระทำมงคลเกินกว่า 20 เมตร

จากระดับความคิดเห็นต่อการที่ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

๕. เพื่อวางแผนการทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพและจะต้องประเมินผลกระทบ

คำแนะนำได้ขึ้นต้องส่งผลต่อการทำเหมืองในระดับลึกดังกล่าว โดยจะต้อง

ส่งผลการศึกษาให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา

ແລະ

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การปรับปรุงวงเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

และกองงานพัฒนาหมู่บ้านรอบพทหนองแ

ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556

แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

[illegible]

ตามข้อ ๔.

j

ລາຍມືອຳນວນ...

)

ตามข้อ ๔

j

เอกสารแบบ 2



หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จักรวรรดิและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งประสานผู้จัดทำรายงาน (บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) จัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแนบบันทึกข้อมูลจำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวก โดยรวบรวมเอกสารข้อมูล
เพิ่มเติมตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง
และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009/2/ 9835

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 สิงหาคม 2556

เรื่อง การพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 149/04/2556
ลงวันที่ 3 เมษายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้มอบอำนาจให้ บริษัท เอ บี เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมือง
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6618
โทรสาร 0 2265 6616

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแร่ พิจารณาดำเนินการพิจารณาการพิจารณา
และในการประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ...



บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
A B E N ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

3/3 หมู่บ้านนิคมบางกุ้ง (นิคมบางกุ้ง) ถนนสาย 46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 9-2138-3889-90 โทรสาร 9-2138-3889
3/3 San Khong Krung (Bismarck) Village, Soi Srinakharin 46/1, Nongbon, Pracha, Bangkok 10250 Tel 0-2138-3889-90 Fax 0-2138-3889

ที่ 149/04/2556

3 เมษายน 2556

เรื่อง ข้างส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คือขอประทานบัตรที่ 9/2553

เรียน เกษธิกรสำหรับงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555

2. หนังสือแสดงเจตจำนง

3. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการขออนุญาตขุดแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับหลัก จำนวน 15 เล่ม

5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม

ตามที่แนบส่งมอบอำนาจ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ข้างขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพระลาน อำเภอลำลูกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเทียมพูล จำกัด นั้น

บริษัทฯ ได้ส่งรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาความเหมาะสมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำหรับผู้ส่ง

กรรมการผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ที่ปรึกษา วิศวกร และสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายออกแบบ วิศวกร (ดูงานก่อสร้าง) : 13 เล่ม


ในฝั่งหน้า ๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ข้างขอประทานบัตรที่ 9/2553

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพระลาน
อำเภอลำลูกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

บริษัท สหศิลาเทียมพูล จำกัด
เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านพระลาน
อำเภอลำลูกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18120



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด

268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

+++++*+++++

หนังสือแสดงเจตจำนง

วันที่ 7 สิงหาคม 2555

โดยหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับนี้ ข้าพเจ้าบริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล อันได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองหินและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด และตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราให้เป็นสำคัญ



ลงชื่อ.....

บริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด



พ.ร. ๒๕๖๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 8 / วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

1. ประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตรบริษัท สหสิริเพิ่มพูล จำกัด.....
 ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง
 หมายเลขประทานบัตร33336/16066.....หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....
 ที่ตั้ง ตำบลหน้าพระลาน.....อำเภอเฉลิมพระเกียรติ.....จังหวัดสระบุรี.....
 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง.....
 อายุประทานบัตร25...ปี เริ่มตั้งแต่7 พฤศจิกายน 2556....วันสิ้นสุด... 6 พฤศจิกายน 2581...
 เนื้อที่ประทานบัตร79-1-18.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีดังนี้
 (✓) มิกรรมสิทธิ์ ประเภท ...โฉนด 79-1-18ไร่
 () ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน สปก) ป่าสงวนฯไร่
 () อื่นๆ (ระบุ)ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน (รายละเอียด ดูเอกสารแนบที่ 1)

สภาพปัจจุบัน (✓) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง
 พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ทั้งหมดในปัจจุบัน65.....ไร่
 จำนวนหน้าเหมือง1.....แห่ง
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่ง ตามลำดับ)10.....ไร่
 บ่อเหมืองปัจจุบัน1.....แห่ง
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่ง ตามลำดับ)65.....ไร่
 พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินแห่ง
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่ง ตามลำดับ)ไร่
 พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักรับ / บำบัด ฯลฯ รวมไม่มีการสร้างในพื้นที่โครงการ.....ไร่
 จำนวนชุมชนเมืองที่ไม่ใช่ในการทำเหมืองแล้วแห่ง ขนาดไร่ สูง.....เมตร
 พื้นที่ที่ผ่านหน้าเหมืองแล้วยังใช้พื้นที่เพื่อการผลิตอยู่.....ไร่
 พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว10.....ไร่

๑

เอกสารแนบ 3



แบบฟอร์มรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองตามรูปแบบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปี ข้างหน้า (รายละเอียด ดูเอกสารแนบที่ 3)
- 5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปีข้างหน้า
(พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 1 ปีข้างหน้า)
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง
จำนวน1..... แห่ง เนื้อที่2..... ไร่
- วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)ดูแลบำรุงรักษา ดำเนินการ ด้วย
วิธีการเช่นเดียวกับข้อ 4 ในพื้นที่ขอบบ่อเหมืองโดยรอบ บริเวณชั้นใหม่ที่เกิดขึ้น จากการลดระดับลง
ไปขอบบ่อเหมือง.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเลือกดินและเศษหิน
จำนวน แห่ง เนื้อที่ ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการกองเก็บเลือกดินและเศษหิน.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
จำนวน แห่ง ขนาด (ก x ย x ล) เมตร
- วิธีดำเนินการ.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันกระถางตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง
เลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำบดินและคูระบายน้ำและบ่อตัดตะกอน เป็นต้น
จำนวน แห่ง ขนาด (ก x ย x ล) เมตร
- วิธีดำเนินการ.....ไม่มีพื้นที่เสี่ยงจากการสะสมตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง.....
- (✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ1..... ไร่
- วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)ดำเนินการ ด้วยวิธีการ
เช่นเดียวกับข้อ 4 ในพื้นที่ขอบบ่อเหมืองโดยรอบ บริเวณชั้นใหม่ที่เกิดขึ้น จากการลดระดับลงไปของ
บ่อเหมือง.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงไม่หิน เนื้อที่ประมาณ ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการแต่งแร่ในพื้นที่โครงการ.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ประมาณ ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ.....
- 5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ
งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน100,000..... บาท
งบประมาณสำหรับบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว50,000..... บาท
ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่และส่วนราชการอื่นๆไม่มีการขอความช่วยเหลือ/สนับสนุน.....
- วิธีดำเนินการ.....

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำพื้นที่ใน
ภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของรายงาน และทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)
- (✓) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (✓) ปลูกสวนสร้างป่า
() อื่นๆ (ระบุ)
4. ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (รายละเอียด ดูเอกสารแนบที่ 2)
(พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองและสภาพกายภาพการดำรงชีพ)
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง
จำนวน1..... แห่ง เนื้อที่3..... ไร่
- วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)ทิ้งระยะขอบบ่อเหมืองให้เป็น
ชั้นบันได สูงประมาณ 10 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร ให้ความลาดชันโดยรวมไม่เกิน 45 องศา
จากนั้นใช้รถขุดเคลียร์พื้นที่ขอบบ่อเหมืองให้ปลอดภัย แล้วขนย้ายหน้าดินในพื้นที่โครงการถมบ่อดิน
คลุมหิน และทำการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่อไป.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเลือกดินและเศษหิน
จำนวน แห่ง เนื้อที่ ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการกองเก็บเลือกดินและเศษหิน.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
จำนวน แห่ง เนื้อที่ ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ไม่ถมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว.....
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันกระถางตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง
เลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำบดินและคูระบายน้ำและบ่อตัดตะกอน เป็นต้น
จำนวน1..... แห่ง เนื้อที่0.5..... ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ไม่มีพื้นที่เสี่ยงจากการสะสมตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง.....
- (✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ3..... ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ทำการปรับปรุงดินและปลูกต้นไม้ เช่น ต้นราชพฤกษ์ พญา มังมี หางนกยูง ประดู่แดง
ชิงชัน กัลเบรีย จักนา หนวดปลาหมึก กระดุมทอง ฯลฯ ในบริเวณพื้นที่ได้รับระยะการทำเหมือง 10 เมตร
จากขอบประทานบัตร.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงไม่หิน เนื้อที่ประมาณ ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการแต่งแร่ในพื้นที่โครงการ.....
- () การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ประมาณ ไร่
- วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด โดยประมาณ250,000..... บาท




เอกสารแนบที่ 1 ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน (1/3)

ประเภท	สัญลักษณ์	แห่ง	ไร่
พื้นที่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง		1	65
จำนวนหน้าเหมือง		1	10
บ่อเหมืองปัจจุบัน		1	65
พื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว	-	ไม่มี	-
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน	-	ไม่มี	-
พื้นที่โรงแต่ง สำนักรงาน บ้านพัก ฯลฯ	-	ไม่มี	-
พื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว		1	10



รูปที่ 1 แสดงพื้นที่ขอบบ่อเหมืองด้านทิศเหนือที่ปลูกต้นไม้ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งต้นไม้เติบโต แข็งแรงดีมาก



รูปที่ 2 แสดงพื้นที่ขอบบ่อเหมืองด้านทิศตะวันตกที่ปลูกต้นไม้ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งต้นไม้เติบโต แข็งแรงดีมาก



รูปที่ 3 แสดงพื้นที่ขอบบ่อเหมืองด้านทิศใต้ที่ปลูกต้นไม้ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งต้นไม้เติบโต แข็งแรงดีมาก



รูปที่ 4 แสดงพื้นที่ขอบบ่อเหมืองด้านทิศตะวันออกที่ปลูกต้นไม้ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งต้นไม้เติบโต แข็งแรงดีมาก

เอกสารแนบที่ 2 ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (1/3)



ประเภท	สัญลักษณ์	แห่ง	ไร่
ปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมือง		1	3
ปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่กองเก็บเปลือกดิน	-	ไม่มีการกองเก็บเปลือกดิน	-
ปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช่แล้ว	-	ไม่มีชุมชนเหมืองที่ไม่ใช่แล้ว	-
ปรับสภาพ/ฟื้นฟูป้องกันการชะล้างตะกอนดิน	-	ไม่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างตะกอนดิน	-
ปลูกต้นไม้ในทั่วทั้งไป		1	2
ปรับสภาพพื้นที่โรงแต่ง/โรงโม่/สำนักงาน/บ้านพัก	-	ไม่มีการติดตั้งในพื้นที่โครงการ	-

เอกสารแนบที่ 2 ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (2/3)



รูปที่ 5



รูปที่ 6

เอกสารแนบที่ 2 ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (3/3)



รูปที่ 7



รูปที่ 8

น.3/10

๖

เอกสารแนบที่ 3 แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า (1/2)



ประเภท	สัญลักษณ์	แห่ง	ไร่
ปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมือง		1	2
ปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่กองเก็บเปลือกดิน	-	ไม่มีการกองเก็บเปลือกดิน	-
ปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช่แล้ว	-	ไม่มีชุมชนเหมืองที่ไม่ใช่แล้ว	-
ปรับสภาพ/ฟื้นฟูป้องกันการชะล้างตะกอนดิน	-	ไม่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างตะกอนดิน	-
ปลูกต้นไม้ในที่ว่างทั่วไป		1 แห่ง (ปลูกใหม่บริเวณชั้นใหม่ที่เกิดจากการลดระดับหน้าเหมือง และปลูกซ่อมแซมของเดิม)	1
ปรับสภาพพื้นที่โรงแต่ง/โรงม่/สำนักงาน/บ้านพัก	-	ไม่มีการติดตั้งในพื้นที่โครงการ	-

น.3/11

๗



รูปที่ 9



รูปที่ 10

น.3/12

เอกสารแนบ 4



สำเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

สมุดคู่ฝากบัญชี เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส

KK Savings Plus Passbook

2 000 8 6 1 3 4 2

00302520000140

บัญชีเลขที่

ชื่อบัญชี

บริษัท เคเคเซฟวิ่งส์ จำกัด (ยกเว้นบัญชีที่มีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท)

3660 961342

สาขา

เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 14 หลัก สามารถโอนเงินจากทุกธนาคารได้ตามปกติ

เลขที่บัญชี 14373777777777777777 โทร. 02-690-33391 17/09/2015 16:17:51

0149735

สมุดคู่ฝากเล่มที่


วันที่ Date	รายการ Code	ยอด Withdraw	คงเหลือ Balance	สาขา TUD Teller ID
04/04/23	Q00	1-2 1166	*****283,752.35	PL107324
04/04/23	Q00	3166	*****206,669.35	PL107324
02/05/23	Q00	3166	*****209,586.35	FC102608
30/06/23	INT		*****209,834.35	004400
30/06/23	TAX		*****209,832.48	004400
06/07/23	CHD	50,000.00	*****159,832.48	FC102608
13/07/23	Q00	5166	*****162,749.48	FC102608
13/07/23	Q00	5166	*****115,666.48	FC102608
26/07/23	Q00	50,000.00	*****115,666.48	PL107324
04/08/23	Q00	100,000.00	*****15,666.48	PL107324
28/08/23	Q00	57 166	*****18,583.48	FC102608
06/09/23	Q00	5166	*****21,500.48	4300015
06/10/23	Q00		*****24,416.48	FC102608
18/10/23	Q00		*****27,332.48	FC102608
13/11/23	Q00		*****30,248.48	FC102608
19/12/23	Q00		*****33,164.48	PL107324
31/12/23	INT		*****33,226.48	004400
31/12/23	TAX		*****33,226.01	004400
19/01/24	Q00		*****36,150.01	FC102608
16/02/24	Q00		*****39,066.01	PL107324
14/03/24	Q00		*****41,982.01	FC102608
23/04/24	Q00		*****44,898.01	PL107324

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแบบ 4
บันทึกการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องจักร
และการอบรมการใช้เครื่องจักรและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บันทึกการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องจักร

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูลจำกัด
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567

ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปตรวจ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิค 1.....	/			
	2. รถตักแบ็คโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ.....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567

ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปรละ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิค 1.....	/			
	2. รถตักแบ็คโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด
ประจำเดือน กันยายน ปี 2567


ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปรละนะ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิค 1.....	/			
	2. รถตักแบ็คโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูลจำกัด

ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567

ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปตระเวน)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิค 1.....	/			
	2. รถตักแบ็คโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูลจำกัด
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567

ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปตระบุ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิค 1.....	/			
	2. รถตักแบ็คโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูลจำกัด
ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567

ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปรศระบุ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิค 1.....	/			
	2. รถตักแบ็คโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

การอบรมการใช้เตารีดร้องจักรและซ่อมบำรุงเตารีดร้องจักร

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด

อบรม

เรื่องการบริหารจัดการระบบวัสดุ อะไหล่ สำหรับซ่อมบำรุง

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

เวลา 9.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมอู่ซ่อมบำรุง




บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

อบรมการใช้รถ UD

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ห้องประชุมบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

เวลา 9.00 -12.00 น.



อบรมเชิงปฏิบัติการ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ณ โรงแรมเดอะสเปซลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง



วันที่ 9-13 ธันวาคม 2567




เอกสารแนบ 5
การเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมใน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและผลกระทบต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน





เอกสารแบบ 6

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลงนสัมพันธ์




ประกาศที่ 1/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ด้วย บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 33336/16066 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยวิธีเหมืองหาบ ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และประทานบัตรเลขที่ 24828/16164 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว โดยวิธีเหมืองหาบ ที่ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมีไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลเมตร และพิจารณาให้ความเห็นในแผนงานการพัฒนาชุมชน สถานศึกษา โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรเลขที่ 33336/16066 และประทานบัตรเลขที่ 24828/16164 โดยมีองค์ประกอบของคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ดังนี้

ที่ปรึกษา

- | | | |
|----|---|---------------------------------|
| 1. |  | เจ้าอาวาสวัดชัยชะอม |
| 2. |  | ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชัยชะอม |
| 3. |  | สมาชิก อบต. เขาวง |
| 4. |  | สมาชิก อบต. เขาวง |

คณะกรรมการ

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1. | บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด | ประธานกรรมการ |
| 2. | บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด | รองประธานกรรมการ |
| 3. | บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| 4. | บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด | กรรมการ |
| 5. | บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด | กรรมการ |

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

6.		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน	กรรมการ
7.		สมาชิกเทศบาลตำบลหน้าพระลาน	กรรมการ
8.		ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหน้าพระลาน	กรรมการ
9.		ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหน้าพระลาน	กรรมการ
10.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.เขาวง	กรรมการ
11.		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.เขาวง	กรรมการ
12.		ประธานชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านซับชะอม	กรรมการ
13.		ประธานชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคู้พัฒนา	กรรมการ

อำนาจหน้าที่


1. ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด
2. พิจารณากรณีพิพาทระหว่างกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด กับชุมชน
3. พิจารณาอนุมัติแผนการพัฒนาพื้นที่รอบโครงการ และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่แท้จริงและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่รอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด
5. จัดทำรายงานประจำปีทุกสิ้นปีงบประมาณ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น โดยมีหน้าที่หลักในการเสนอแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แผนงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการกำกับดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ทำเหมือง
8. สรุปและประเมินผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ลงชื่อ ...



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด


เอกสารแบบ 7
แผนผังประชาสัมพันธุ์โครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33336/16066 ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



บริเวณพื้นที่ทำเหมืองปัจจุบัน



ยู่รับหินใหญ่ของโครงการ



ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเหมืองของโครงการ

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้เสนอรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมคือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยในการประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว ต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/9835 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ปัจจุบันคำขอประทานบัตรดังกล่าว ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33336/16066 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2581 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันโครงการมีจำนวนพนักงานประมาณ 60 คน เป็นคนในท้องถิ่นประมาณ 40 คน หากต้องการบุคลากรเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่บริเวณสำนักงานด้านหน้าโครงการ

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มี 2 ด้าน คือทางตรง โดยการเรียกค่าภาคหลวงตามกฎหมาย และทางอ้อมโดยการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

4.1 ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่)

- เทศบาลตำบลเขาวง (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.สระบุรี (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

4.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

- จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ความเข้าใจกันและเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการต่อไป
- โครงการจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



กล่องแสดงความคิดเห็น
บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน



ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่
หน้าเหมืองและโรงโม่หิน
วันละ 3-4 ครั้ง



ดูแลโรงโม่หินของโครงการให้เป็น
ไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่



ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ



พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย



กำหนดนำหนักรถบรรทุกให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด



กำหนดระยะเวลาการระเบิด
ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.



จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายขอบเขตพื้นที่
ดำเนินการของโครงการให้ชัดเจน

6. ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน

โครงการให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าไม้จึงให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คนงานตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และกำหนดมาตรการห้ามพนักงานหรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด และจะต้องมีบทลงโทษที่จะต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

7. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัด	
	วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2567	
1) คุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด ได้แก่	ฝุ่นละอองรวม	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน
- สำนักงานโครงการ	0.307-0.319 มก./ลบ.ม.	0.087-0.107 มก./ลบ.ม.
- โรงเรียนชัยชะอม	0.045-0.054 มก./ลบ.ม.	0.012-0.016 มก./ลบ.ม.
- ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1	0.129-0.249 มก./ลบ.ม.	0.065-0.095 มก./ลบ.ม.
2) ระดับเสียง จำนวน 2 จุด ได้แก่	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
- สำนักงานโครงการ	61.6-62.7 เดซิเบล(เอ)	92.2-98.1 เดซิเบล(เอ)
- โรงเรียนชัยชะอม	55.1-56.3 เดซิเบล(เอ)	89.0-93.1 เดซิเบล(เอ)
- ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1	61.6-62.7 เดซิเบล(เอ)	92.2-98.1 เดซิเบล(เอ)
3) ความทึบแสง จำนวน 4 จุด ได้แก่	ค่าความทึบแสงเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์)	
	วันที่ 16 กรกฎาคม 2567	วันที่ 10 ตุลาคม 2567
- ปากโม้หินใหญ่	2.2	2.4
- สายพานลำเลียง	0.3	0.3
- ปลายสายพานลำเลียง	3.1	2.1
- ตะแกรงคัดขนาด	0.2	0.2
4) ความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด ได้แก่	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567	
- ขอบแปลงประทานบัตร ทางด้านทิศตะวันตก	แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 83 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.650 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 23 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.275 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 19 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.725 มม./วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0063 มม.	
5) คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567	
- บ่อดักตะกอน (บ.1)	มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.0 ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 15 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 620 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 480 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 10 เอ็นทียู ปริมาณซิลิเกตมีค่าเท่ากับ 141 มก./ล. และปริมาณเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.335 มก./ล.	
- บ่อดักตะกอน (บ.2)	มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.2 ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 235 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 524 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 290 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 244 เอ็นทียู ปริมาณซิลิเกตมีค่าเท่ากับ 93 มก./ล. และปริมาณเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 8.4 มก./ล.	

สถานี	ผลการตรวจวัด
	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
6) คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	
- บ่อบาดาลสำนักงานโครงการ	มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.2 ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 620 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 440 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 2.3 เอ็นทียู ปริมาณซิลิเกตมีค่าเท่ากับ 104 มก./ล. และปริมาณเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.069 มก./ล.
- บ่อบาดาลบ้านซบชะอม	มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.2 ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 622 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 434 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.20 เอ็นทียู ปริมาณซิลิเกตมีค่าเท่ากับ 124 มก./ล. และปริมาณเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.041 มก./ล.
7) ทรัพยากรดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
- บริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมืองแร่จุดที่ 1	มีปริมาณสารหนูเท่ากับ 21 มก./กก.
- บริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมืองแร่จุดที่ 2	มีปริมาณสารหนูเท่ากับ 17 มก./กก.

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

- สำนักงานโครงการ : บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- โทรศัพท์: 036-347096-9 โทรสาร: 036-347445

เอกสารแบบ 8
กิจกรรมवालชนสัมพันธ์

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

สนับสนุนโครงการ ค่าเครื่องตีมและอาหารกลางวัน กิจกรรมทำความสะอาดวันแม่ 12 สิงหาคม 2567 ของชุมชนเขาขาวเหนือ
และชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดย ผู้ใหญ่บ้าน [REDACTED]

วันที่ 9 สิงหาคม 2567



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

สนับสนุนโครงการ ค่าเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน กิจกรรมทำความสะอาดวันแม่ 12 สิงหาคม 2567

ของชุมชนเขาขาวเหนือและชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดย [REDACTED]

วันที่ 9 สิงหาคม 2567




บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ประธานบัตรที่ 33336/16066

โครงการกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2567

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

จำนวนเงิน 10,000 บาท



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

สนับสนุนงบประมาณ โครงการในการจัดประชุมประชาคม

หมู่บ้านประจำปี 2568 (วันที่ 20 ตุลาคม 2567)

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง

จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)




15/10/2567

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ประทานบัตรที่ 33336/16066

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด เข้าร่วมเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน



อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)



วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด
 ทำบุญทอดกฐินและออกโรงทาน ณ วัดนิคมวาสี ตำบลขุนไทร อำเภอพระพุทธบาท
 จังหวัดสระบุรี



วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด ร่วมทำบุญทอดกฐินและออก
 โรงทาน ณ วัดชัยมงคล ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

27 ธันวาคม 2567 บริษัทสหศิลาเพิ่มพูลจำกัด สนับสนุนงบประมาณจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 วันที่ 27 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง



เอกสารแนบ 9
สำเนาบัญชีกองทุน

สมุดคู่ฝากบัญชี เคเค เซฟวิ่งส พลัส
KK Savings Plus Passbook

บัญชีเลขที่ 2 000 8 61342
00302520000140
ชื่อบัญชี บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด (กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่)
สาขา สระบุรี 2000 861342

"เลขที่บัญชีธนาคารเกียรตินาคิน 14 หลัก สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารได้ตามปกติ"
สมุดใหม่ 149735-5 ตอนรวมเพิ่มเติม โทร. 02-680-3339 17/09/2015 16:17:31

0149735

สมุดคู่ฝากเลขที่

13	06/10/23	CQD	*****2,916.00	*****24,416.48	FC102608
14	18/10/23	CQD	*****2,916.00	*****27,332.48	FC102608
15	13/11/23	CQD	*****2,916.00	*****30,248.48	FC102608
16	19/12/23	CQD	*****2,916.00	*****33,164.48	PL107324
17	31/12/23	INT	*****62.15	*****33,226.63	DD4400
18	31/12/23	TAX	*****0.62	*****33,226.01	DD4400
19	19/01/24	CQD	*****2,924.00	*****36,150.01	FC102608
20	16/02/24	CQD	*****2,916.00	*****39,066.01	PL107324
21	14/03/24	CQD	*****2,916.00	*****41,982.01	FC102608
22	23/04/24	CQD	*****2,916.00	*****44,898.01	PL107324
23	21/05/24	CQD	*****2,916.00	*****47,814.01	FC102608
24	17/06/24	CQD	*****2,916.00	*****50,730.01	PL107324

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

5					
วันที่ Date	รายการ Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	สาขา TLID Teller ID
1	30/06/24	INT	*****52.07	*****50,782.08	004400
2	30/06/24	TAX	*****0.52	*****50,781.56	004400
3	16/07/24	QCD	*****2,916.00	*****53,697.56	PL10732
4	16/08/24	QCD	*****2,916.00	*****56,613.56	PL10732
5	18/09/24	QCD	*****2,916.00	*****59,529.56	PL10732
6	21/10/24	QCD	*****2,916.00	*****62,445.56	FC10260
7	20/11/24	QCD	*****2,916.00	*****65,361.56	FC10260
8	18/12/24	QCD	*****2,916.00	*****68,277.56	FC10260
9	31/12/24	INT	*****74.78	*****68,352.34	004400
10	31/12/24	TAX	*****0.75	*****68,351.59	004400
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
01437035					
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)					

สมุดคู่ฝากบัญชี เคเค เซฟวิ่งส พลัส
KK Savings Plus Passbook

บัญชีเลขที่ ๒๐๐๐ ๘๖ ๑๗๕๗
00302520000157
ชื่อบัญชี บริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด (กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา)

สาขา สรรบุรี

"เลขที่บัญชีธนาคารเกียรตินาคิน 14 หลัก สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารได้ตามปกติ"
สมุดใหม่ 149733 สหคิลาเพิ่มพูล โทร. 02-6880 9393 17/09/2015 16:19

0149733

สมุดคู่ฝากเลขที่

๐ ๑ ๔ ๙ ๗ ๓ ๓



13	23/04/24	CQD		*****16,666.00	*****609,973.81	PL107324
14	21/05/24	CQD		*****16,666.00	*****626,639.81	FC102608
15	17/06/24	CQD		*****16,666.00	*****643,305.81	PL107324
16	30/06/24	INT		*****754.56	*****644,060.37	DD4400
17	30/06/24	TAX	*****7.55		*****644,052.82	DD4400
18	16/07/24	CQD		*****16,666.00	*****660,718.82	PL107324
19	16/08/24	CQD		*****16,666.00	*****677,384.82	PL107324
20	29/08/24	CWD	*****35,000.00		*****642,384.82	PL107324
21	18/09/24	CQD		*****16,666.00	*****659,050.82	PL107324
22	21/10/24	CQD		*****16,666.00	*****675,716.82	FC102608
23	31/10/24	CWD	*****2,990.00		*****672,726.82	PL107324
24	20/11/24	CQD		*****16,666.00	*****689,392.82	FC102608

๐ ๑ ๔ ๙ ๗ ๓ ๓

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

6

วันที่ Date	รายการ Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	รหัส TLID Teller ID
1 25/11/24	CWD	*****2,000.00		*****687,392.62	PL107324
2 18/12/24	CQD		*****16,666.00	*****704,058.62	FC102608
3 31/12/24	INT		*****841.58	*****704,900.40	DD4400
4 31/12/24	TAX	*****8.42		*****704,891.98	DD4400
5 20/01/25	CWD	*****150,000.00		*****554,891.98	PL107324
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

054753

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)



KIATNAKIN
PHATRA
BANK

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน)
สาขาสระบุรี เลขที่ 56/9 ถนนสุขุมวิท
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000

ถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ
สอบถามเพิ่มเติม KKP Contact Center 02 165 5555

"เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (เฉพาะบัญชีสกุลบาท)"
"This deposit is protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the law (For Thai Baht Account Only)"

ประเภทเงินฝาก เคเคพี เซฟวิ่งพลัส-นิติบุคคล
Product Type KKP Savings Plus Corporate

บัญชีเลขที่ Account No. 20-0086133-5
ชื่อบัญชี Account Name

สาขา Branch สระบุรี
รหัสสาขา Branch Code 00030

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

2312024

สมุดบัญชีเลขที่ Passbook No.



ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signatory

4					
วันที่ Date	รหัสรายการ Transaction Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	ยอดคงเหลือ Outstanding Balance	รหัสผู้รับรายการ Teller ID
1 10/04/24	CWD	*****50,000.00		*****1,103,288.57	FC102608
2 23/04/24	CQD		*****41,666.00	*****1,144,954.57	PL107324
3 24/04/24	CWD	*****16,000.00		*****1,128,954.57	FC102608
4 25/04/24	CWD	*****47,500.00		*****1,081,454.57	PL107324
5 13/05/24	CWD	*****27,500.00		*****1,053,954.57	FC102608
6 17/05/24	CWD	*****18,000.00		*****1,035,954.57	PL107324
7 21/05/24	CQD		*****41,666.00	*****1,077,620.57	FC102608
8 17/06/24	CQD		*****41,666.00	*****1,119,286.57	PL107324
9 20/06/24	CWD	*****17,500.00		*****1,101,786.57	PL107324
10 20/06/24	CWD	*****5,000.00		*****1,096,786.57	PL107324
11 30/06/24	INT		*****1,449.41	*****1,098,235.98	DD4400
12 30/06/24	TAX	*****14.49		*****1,098,221.49	DD4400
13 11/07/24	CWD	*****50,000.00		*****1,048,221.49	FC102608
14 11/07/24	CWD	*****25,000.00		*****1,023,221.49	FC102608
15 16/07/24	CQD		*****41,666.00	*****1,064,887.49	PL107324
16 16/08/24	CQD		*****41,666.00	*****1,106,553.49	PL107324
17 20/08/24	CWD	*****10,000.00		*****1,096,553.49	FC102608
18 20/08/24	CWD	*****1,500.00		*****1,095,053.49	FC102608
19 05/09/24	CWD	*****10,000.00		*****1,085,053.49	PL107324
20 18/09/24	CQD		*****41,666.00	*****1,126,719.49	PL107324
21 21/10/24	CQD		*****41,666.00	*****1,168,385.49	FC102608
22 31/10/24	CWD	*****10,000.00		*****1,158,385.49	PL107324
23 31/10/24	CWD	*****17,500.00		*****1,140,885.49	PL107324
24 20/11/24	CQD		*****41,666.00	*****1,182,551.49	FC102608



ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

5					
วันที่ Date	รหัสรายการ Transaction Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	ยอดคงเหลือ Outstanding Balance	รหัสผู้ทำรายการ Teller ID
1 25/11/24	CWD	*****12,500.00		*****1,170,051.49	PL107324
2 18/12/24	CQD		*****41,666.00	*****1,211,717.49	FC102608
3 25/12/24	CWD	*****3,000.00		*****1,208,717.49	PL107324
4 25/12/24	CWD	*****3,000.00		*****1,205,717.49	PL107324
5 31/12/24	INT		*****1,415.01	*****1,207,132.50	DD4400
6 31/12/24	TAX	*****14.15		*****1,207,118.35	DD4400
7 09/01/25	CWD	*****18,000.00		*****1,189,118.35	FC102608
8 09/01/25	CWD	*****5,000.00		*****1,184,118.35	FC102608
9 09/01/25	CWD	*****15,000.00		*****1,169,118.35	FC102608
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited					

เอกสารแบบ 10

พลตรวจสุขภาพพนักงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย



ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

รายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี 2567

พนักงานบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

วันที่รับบริการ 7 พฤศจิกายน 2567



กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

occmedsaraburi@gmail.com

036-343-500 ต่อ 1380 หรือ 089-900-2044