

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 27/7/2567 โดย [REDACTED]
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไอเคสียร์ ไพเรติกส์ ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]

บันทึกการระบบน้ำเสีย																					
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ผาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ	
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด			ว/ด/ป
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		27/7/2567		
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		27/7/2567		
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		27/7/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/				27/7/2567		

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 27/7/2567 โดย [REDACTED]
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ไอเคสียร์ ไพเรติกส์ จำกัด ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
เบอร์โทร [REDACTED]

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm
ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาล
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี
หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm
ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาลอ่อน
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย
หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 20 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน
ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน
ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0.5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน
หมายเหตุ เรียกกรมมาสูบไป14คิวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

19/8/2567

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ไอเคเลียร์ ไพเรติกส์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบบน้ำเสีย																					
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ	
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	ว/ด/ป		
บ่อพักก่อนออก ทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก ทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/8/2567		

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

26/8/2567

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ไอเคเลียร์ ไพเรติกส์ จำกัด

ผู้

เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

ไม่มี

ปริมาณ

0

cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

20

cm

ลักษณะ แข็ง/อ่อน

อ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0.5

cm

ลักษณะ แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

20/9/2567

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ไฮเคเลียร์ ไพเรติกส์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบบน้ำเสีย																					
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด			
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		ว/ด/ป		
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/		/		/		/		20/9/2567		
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		20/9/2567		

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

20/9/2567

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ไฮเคเลียร์ ไพเรติกส์ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1

ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3

มี/ไม่มี

ไม่มี

ปริมาณ

0

cm

ระบบบริเทรินกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1

ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ระบบบริเทรินกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

20

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 1

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0.5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

24/10/2567

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ไอเคเลียร์ ไพเรติกส์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบบบำบัดน้ำเสีย																					
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ผาปิด		การทำความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด			
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		ว/ด/ป		
บ่อพักรับรบน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/		/		/		/		24/10/2567		
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		24/10/2567		

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

24/10/2567

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ไอเคเลียร์ ไพเรติกส์ จำกัด

ผู้รับ

เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี

หมายเหตุ ไปถึงเซ็นเซอร์แจ้งเตือน ได้ติดต่อบริษัท ไอเคเลียร์ ไพเรติกส์ จำกัด ให้เข้าทำการแก้ไข ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 10 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ ค่าน้ำเสีย TSS ได้ 50 เกินกว่าที่กำหนดไว้ 40 ได้ทำการติดต่อทาง กทมฯ เข้ามาดูแลปฏิกูลในวันที่ 1 พฤศจิกายน

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 20 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 1 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0.5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

19/11/2567

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ไอเคสียร์ ไพเรติกส์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบบน้ำเสีย																					
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ	
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด			ว/ด/ป
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพักรับรน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		19/11/2567		

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

19/11/2567

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ไอเคสียร์ ไพเรติกส์ จำกัด

ผู้

เบอร์โทร

0

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

ไม่มี

ปริมาณ

0

cm

ระบบบริทรินกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ระบบบริทรินกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

2

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0.5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

เรียก กทม.มาสูบไป10คิวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบระบายน้ำเสีย

วันที่ 22/12/2567 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไอเคสียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบายน้ำเสีย																					
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ	
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด			ว/ด/ป
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/12/2567		

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 22/12/2567 โดย
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ไอเคสียร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้รับ
เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกูลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
กากของปฏิกูลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0 cm
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ - สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2 สีน้ำตาล
กากของปฏิกูลของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0 cm
ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ - สาเหตุ
สีของน้ำบ่อที่ 3 สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย
หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกูลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 6 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
กากของปฏิกูลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 7 cm
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ
สีของน้ำบ่อที่ 2 สีน้ำตาล
กากของปฏิกูลของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm
ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ
สีของน้ำบ่อที่ 3 สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย
หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 15 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล
ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน -
สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำใส
หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ