

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 29168/15505 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 29168/15505 ระหว่างเดือนประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, ระดับเสียงโดยทั่วไป, ความสั่นสะเทือน, การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การคมนาคม, คุณค่าต่อคุณภาพชีวิตและทัศนียภาพ สรุปได้ดังนี้

4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งดำเนินการตรวจวัด ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดห้วยขมิ้นประชาสันติ, บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม และบริเวณบ้านศูนย์ 1 พัฒนา หมู่ 12 ผลการตรวจวัดพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

4.2.2 ระดับเสียงทั่วไป

จากการติดตามตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ซึ่งดำเนินการตรวจวัด ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดห้วยขมิ้นประชาสันติ, บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม, บริเวณบ้านโคกตูม หมู่ที่ 12 และบริเวณทางหลวงหมายเลข 3333 (บ้านศูนย์ 1 พัฒนาหลังที่ใกล้ที่สุด) ผลการตรวจวัดพบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq}(24 \text{ hrs})$) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

4.2.3 ความสั่นสะเทือน

จากการติดตามตรวจวัดความสั่นสะเทือน ซึ่งดำเนินการตรวจวัด ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม และบริเวณทางหลวงหมายเลข 3333 (บ้านศูนย์ 1 พัฒนา หลังที่ใกล้ที่สุด) ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบความถี่ ความเร็วของอนุภาค และการจัด ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเร็วของอนุภาค และการจัด ของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ที่มีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

4.2.4 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.2.4.1 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ได้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และได้กำชับให้พนักงานทุกคนมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

4.2.4.2 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสถิติอุบัติเหตุของโครงการเป็นประจำ ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตามทางโครงการจะทำการติดตามและบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะทำการหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน

4.2.5 การคมนาคม

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนให้ระวังและชะลอความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนการควบคุมความเร็วของรถขนส่งแร่ โดยกำหนด “ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” และปัจจุบันบริเวณในเส้นทางขนส่งแร่หน้าโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนน จึงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุต่าง ๆ

4.2.6 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

4.2.6.1 ดำรงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการสำรวจคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน และประชาชน โดยรอบโครงการในประเด็น ความคิดเห็นต่อโครงการ ความต้องการของชุมชน ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการทำเหมือง ข้อเสนอแนะต่อโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ และสังคม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เมื่อวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของโครงการเข้าเยี่ยมชุมชน และประสานงานเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

4.2.6.2 รวบรวมข้อมูลร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

โครงการได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชน และประสานงานตามสถานการณ์ โดยโครงการได้ทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการกิจกรรมการทำเหมือง เรียบร้อยแล้ว หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จะทำการค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

4.2.7 ทัศนียภาพ

โครงการยังไม่มีพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง ซึ่งอยู่ระหว่างการทำเหมืองปีที่ 7 ได้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายแล้วตามแนวคันดินบริเวณทิศเหนือของบ่อเหมือง และบำรุงรักษาต้นไม้ที่เหลืออยู่ให้เจริญงอกงาม พร้อมทั้งมีการติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ตามบริเวณมุมมืดมุมอับ เพื่อป้องกันอันตรายในตอนกลางคืน และมีการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานและป้อมยามให้มีความร่มรื่น สวยงาม