

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวโเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ที่จะทำการปรับปรุงท่อส่งน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel Oil) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 1 เส้น โดยทำการยกท่อส่งน้ำมันส่วนที่อยู่ใต้พื้นถนนให้อยู่เหนือพื้นดินและอยู่บนโครงสร้างเหล็ก ซึ่งอยู่สูงจากพื้นถนน (Pipe Rack) 6 เมตร และมีความยาว 14 เมตร ซึ่งเชื่อมต่อท่อระหว่างวาล์วส่งน้ำมันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กับวาล์วรับน้ำมันของบริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวโเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งน้ำมันเข้าสู่ถังสำรองน้ำมัน (Oil Storage Tank) จำนวน 6 ถัง (CB-1 CB-2 CB-5 CB-6 CB-7 และ CB-8)

นอกจากนี้ จะทำการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน JP-8 จำนวน 1 เส้น ให้อยู่เหนือพื้นดินและอยู่บนโครงสร้างเหล็ก ซึ่งอยู่สูงจากพื้นถนน (Pipe Rack) 6 เมตร และมีความยาว 14 เมตร ซึ่งเชื่อมต่อท่อระหว่างวาล์วส่งน้ำมันของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กับวาล์วรับน้ำมันของบริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวโเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งน้ำมันเข้าสู่ถังสำรองน้ำมัน (Oil Storage Tank) จำนวน 2 ถัง (CB-3 และ CB-4) ขนานกับแนวท่อส่งน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีอยู่เดิม

ดังนั้น จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบรายงานฯ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือ ที่ ทส 1009.7/2200 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้บริษัทได้รับอนุญาตการใช้ที่ดิน และการใช้ทางสาธารณประโยชน์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวโเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อดังน้ำมัน บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่อดังน้ำมัน ของบริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีและใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม และติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่อดังน้ำมัน ของบริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม และติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ก.1 สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดังน้ำมัน ของบริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอช (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ทส 1009.7/2200 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
	- ให้บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอช (ประเทศไทย) จำกัด นำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดในเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ	- โครงการได้นำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดในเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขสัญญาจ้างผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย
	- บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอช (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดชลบุรี	- โครงการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดชลบุรี พิจารณาระยะเวลาที่กำหนด	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ก.4 สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	พิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในแผนปฏิบัติการ โดยเป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568		และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เออีเอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น โดยเร็วและแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดชลบุรี ทราบทุกครั้ง เพื่อประสานให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และยังไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.2 แผนผังการรับซื้อโรงเรียน - บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- หากบริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เออีเอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เออีเอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มี ความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการต่อไป	- ไม่มีปัญหา	-

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ 			

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
	- กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการ ของโครงการ บริษัท กูแควต ปิโตรเลียม เออีเอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ต้องรีบแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีข้อ ร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการ ของโครงการ บริษัทจะรีบแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.2 แผนผังการ รับข้อร้องเรียน
2. ด้านการป้องกันการ ปนเปื้อนของน้ำมัน ลงสู่ลำน้ำได้ดิน	- บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมัน และ ถังเก็บน้ำมันของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ ดินและอาจปนเปื้อนลงสู่ลำน้ำได้ดิน	- บริษัทดำเนินการตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมัน และถังเก็บ น้ำมันของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ดินและ อาจปนเปื้อนลงสู่ลำน้ำได้ดิน โดยดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบแนวท่อโดยการเดินสำรวจทุกวัน (Pipeline Patrolling) การตรวจสอบภายนอก เช่น การรั่วไหล Alignment ความั่นสะเทือน จุดรองรับท่อ (Pipe Support) และการสึกกร่อน (Corrosion) การทดสอบและตรวจสอบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ก่อนการใช้งาน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว การทดสอบและตรวจสอบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ทุก 15 ปี มีแผนดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2576 	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.3 เอกสารการ ตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมัน และถังเก็บน้ำมัน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. ด้านการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันลงสู่่น้ำใต้ดิน (ต่อ)	- บริษัทต้องดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อบำบัดตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินภายในบริษัททุกบ่อ (13 บ่อ) และบ่อน้ำบาดาลของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บริษัท ได้แก่ บ่อน้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านทุ่ง และบ่อน้ำบาดาลบริเวณวัดใหม่เนินพยอมในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ปีละ 1 ครั้ง สำหรับเหตุการณ์ปกติและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินทันทีเมื่อมีเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากบริษัท	- โครงการมีแผนดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในเดือนกันยายน พ.ศ.2568 ทั้งนี้ โครงการดำเนินการตรวจวัดครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2567 ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานกำหนดทั้งหมด โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีเหตุน้ำมันรั่วไหลเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 1 บ่อบำบัดตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินภายในบริษัท - ภาคผนวก ข.4 แผนผังแสดงตำแหน่งบ่อบำบัดตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินภายในบริษัท - ภาคผนวก ค หนังสือรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
	- ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนของน้ำมันลงสู่่น้ำใต้ดินจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.2 แผนผังการรับข้อร้องเรียน
3. ด้านการคมนาคมขนส่ง	- บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าออกของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อมีรถบรรทุกน้ำมันเข้าหรือออกจากพื้นที่บริษัท	- บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าออกของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อมีรถบรรทุกน้ำมันเข้าหรือออกจากพื้นที่บริษัท	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าออก
	- ควบคุมพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันที่รับจ้างขนส่งน้ำมันกับบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- บริษัทไม่มีรถบรรทุกน้ำมันที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการ กรณีถ้ามีรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทลูกค้า ที่จะเข้ามารับหรือส่งน้ำมันในโครงการ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถ เพื่อให้ทราบกฎจราจรของโครงการ และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 3 การอบรมพนักงานขับรถ - ภาคผนวก ข.5 เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. ด้านการคมนาคม ขนส่ง (ต่อ)	- ควบคุมพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันที่รับจ้างขนส่งน้ำมันกับบริษัทให้จำกัดความเร็วของรถเมื่อวิ่งผ่านชุมชน ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และเมื่อวิ่งบนถนนทางหลวงหรือพื้นที่ไม่ใช่ชุมชน ไม่ให้เกิน 80 กม./ชม. เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ	- บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถของบริษัทลูกค้า ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ โดยเนื้อหาของการอบรมจะเน้นย้ำให้พนักงานขับรถมีความตระหนักในการขับขึ้นถนนสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านชุมชนรอบข้างโครงการ ให้จำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว - ภาคผนวก ข.5 เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ
	- กรณีที่เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมของโครงการ บริษัทต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางคมนาคมดังกล่าวทันที เพื่อประสานงานและดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม	- บริษัทไม่มีรถบรรทุกน้ำมันที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการ แต่จะจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถของบริษัทลูกค้า ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ โดยบริษัทจะเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ในการจำกัดความเร็วขณะขับผ่านเส้นทางของชุมชน รวมถึงการรายงานต่อบริษัทลูกค้าทันที หากมีเหตุที่ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อเส้นทางคมนาคม โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ยังไม่มีการชำรุดเสียหายต่อเส้นทางคมนาคมจากการขนส่งน้ำมันของบริษัทลูกค้า	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.5 เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ
	- ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะรีบดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.2 แผนผังการรับข้อร้องเรียน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. ด้านสภาพ เศรษฐกิจ-สังคม	- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานราชการใน พื้นที่ตามความเหมาะสม	- บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงาน ราชการในพื้นที่ตามความเหมาะสม	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก ข.6 กิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์
	- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ จากประชาชน และหากมีข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจาก กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท บริษัทต้องดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็วที่สุด	- บริษัทจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ จากประชาชนและหากมีข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจาก กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยระหว่าง เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีข้อร้องเรียน จากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนิน โครงการ	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.2 แผนผังการ รับข้อร้องเรียน
	- บริษัทต้องมีการประกันภัยสาธารณะเพื่อคุ้มครอง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและทรัพย์สินสาธารณะ	- บริษัทจัดให้มีการประกันภัยสาธารณะเพื่อคุ้มครอง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและทรัพย์สินสาธารณะ	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.7 เอกสาร การประกันภัยสาธารณะ
5. ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- บริษัทได้มีการจัดเตรียมแผนการปฏิบัติในการรองรับ เหตุการณ์ผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีการ ฝึกซ้อมแผนดังกล่าวร่วมกันระหว่างพนักงานของ บริษัท หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทน ประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกปี	- บริษัทได้มีการจัดเตรียมแผนการปฏิบัติในการรองรับ เหตุการณ์ผิดปกติ และเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีการ ฝึกซ้อมแผนดังกล่าวร่วมกันระหว่างพนักงานของบริษัท หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนประชาชนใน พื้นที่เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.2568 ได้ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2568	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 6 การซ้อมแผนฉุกเฉิน - รูปที่ 8 การฝึกอบรมผู้นำ ชุมชนและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตามแผนฉุกเฉิน - ภาคผนวก ข.8 แผนฉุกเฉิน และรายงานการซ้อมแผน ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ.2568

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
5. ด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)				- ภาคผนวก ข.10 เอกสารการ ฝึกอบรมผู้นำชุมชนและ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ตามแผนฉุกเฉิน
	- แจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ หมู่ 1 ชุมชนบ้าน อ่าวอุดม หมู่ 2 ชุมชนบ้านทุ่งและหมู่ 3 ชุมชนบ้าน แหลมจบังและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้ทราบ ล่วงหน้าทุกครั้งก่อนมีการฝึกอบรมแผนรองรับเหตุ ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของประชาชน	- บริษัทแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ หมู่ 1 ชุมชน บ้านอ่าวอุดม หมู่ 2 ชุมชนบ้านทุ่ง และหมู่ 3 ชุมชน บ้านแหลมจบัง และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้ ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง ก่อนมีการฝึกอบรมแผนรองรับ เหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของประชาชน	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 7 การแจ้งชุมชนเกี่ยว กับการซ้อมแผนฉุกเฉิน - ภาคผนวก ข.9 เอกสารแจ้ง ผู้นำชุมชนก่อนการซ้อม แผนฉุกเฉิน
	- จัดให้มีการประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ ทรัพย์สินสาธารณะ รวมทั้งฝึกอบรมผู้นำชุมชนและ หน่วยงานราชการในพื้นที่โครงการตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ในแผนฉุกเฉิน	- บริษัทจัดให้มีการประกันภัยสาธารณะคุ้มครอง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและทรัพย์สินสาธารณะ รวมทั้งฝึกอบรม ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่โครงการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผนฉุกเฉิน โดยได้ ดำเนินการฝึกซ้อมแผน ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2568	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 8 การฝึกอบรมผู้นำ ชุมชนและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตามแผนฉุกเฉิน - ภาคผนวก ข.7 เอกสาร การประกันภัยสาธารณะ - ภาคผนวก ข.10 เอกสารการ ฝึกอบรมผู้นำชุมชนและ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ตามแผนฉุกเฉิน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
5. ด้านอาชีพอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ และหากได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทให้บริษัทดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด	- บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ และหากได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ	- ไม่มีปัญหา	- ภาคผนวก ข.2 แผนผังการรับข้อร้องเรียน
	- ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 9 อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน - รูปที่ 10 การตรวจสอบอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน - รูปที่ 11 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) - ภาคผนวก ข.11 เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล - ภาคผนวก ข.12 เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและภาพถ่ายประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
5. ด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)				- ภาคผนวก ข.13 เอกสาร การตรวจสอบและบำรุง รักษาอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน
	- บริษัทต้องตรวจสอบแนวท่อและป้ายเตือนแสดง ตำแหน่งท่อส่งน้ำมัน ตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ พลังงาน	- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบแนวท่อ และป้ายเตือน แสดงตำแหน่งท่อส่งน้ำมัน ตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ พลังงาน ดังนี้ • การทดสอบและตรวจสอบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ก่อนการใช้งาน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว • การทดสอบและตรวจสอบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ทุก 15 ปี มีแผนดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2576	- ไม่มีปัญหา	- รูปที่ 13 ป้ายเตือนแสดง ตำแหน่งท่อส่งน้ำมัน - ภาคผนวก ข.3 เอกสารการ ตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมัน และถังเก็บน้ำมัน



MW-2



MW-4



MW-6



MW-7



MW-8



MW-10



MW-16

รูปที่ 1 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินภายในบริษัท

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวี่เอช (ประเทศไทย) จำกัด





GW-1



GW-4



GW-5



GW-8



GW-11



GW-17

รูปที่ 1 ปอตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินภายในบริษัท (ต่อ)

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดังน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวี่เอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก



รูปที่ 3 การอบรมพนักงานขับรถ



รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวี่เอช (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดส่งน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวี่เอช (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 6 การซ้อมแผนฉุกเฉิน



รูปที่ 7 การแจ้งชุมชนเกี่ยวกับการซ้อมแผนฉุกเฉิน

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 8 การฝึกอบรมผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตามแผนฉุกเฉิน



รูปที่ 9 อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดส่งน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวี่เอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 9 อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดส่งน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวี่เอช (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 9 อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน (ต่อ)

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดส่งน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวี่เอช (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 9 อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน (ต่อ)

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดังน้ำมัน
บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวี่เอช (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 10 การตรวจสอบอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งน้ำมัน
บริษัท คูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอช (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 11 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 12 ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดึงน้ำมัน

บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด





รูปที่ 12 ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล (ต่อ)



รูปที่ 13 ป้ายเตือนแสดงตำแหน่งท่อดำเนิน

รูปที่ 3-1 ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อดำเนิน

บริษัท กูเวต ปิโตรเลียม เอวีเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

