

5 บทสรุป

บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (บริษัท เซฟรอนฯ) ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามหนังสือเห็นชอบสำหรับดำเนินการ โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ใน บทที่ 2 และ บทที่ 3

ในบทนี้จะนำเสนอบทสรุปของผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการฯ ซึ่งได้มาจากการทบทวนสถานภาพโครงการฯ หลักฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตรวจประเมินตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้เป็น 2 ส่วน คือ

- สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5-1
- สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5-2

ตารางที่ 5-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ปี 2566 (จากข้อมูลใน บทที่ 2)

รายงานฯ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของ โครงการฯ ทั้งหมด	มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ โครงการฯ (NA)	ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดได้อย่าง ครบถ้วน (✓)	มีการจัดการอื่นในรูปแบบ ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กับมาตรการ <input checked="" type="checkbox"/>	ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่ กำหนดได้บางส่วน (✓)	ไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่ กำหนด (X)
โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 (ตาราง 2-2, ตาราง 2-3 (ก), ตาราง 2-3 (ข), ตาราง 2-4, ตาราง 2-5)	130	10	120	0	0	0

ตารางที่ 5-2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ปี 2566 (จากข้อมูลใน บทที่ 3)

รายงานฯ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของ โครงการฯ ทั้งหมด	มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ โครงการฯ (NA)	ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดได้อย่าง ครบถ้วน (✓)	มีการจัดการอื่นในรูปแบบ ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กับมาตรการ <input checked="" type="checkbox"/>	ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่ กำหนดได้บางส่วน (✓)	ไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่ กำหนด (X)
โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 (ตาราง 5-2 -ตาราง 5-5)	29	15	14	0	0	0