

## บทที่ 5

---

### ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

## บทที่ 5

### ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

โครงการ Verso Hua-Hin (ของบริษัท วีรันด้า รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009.5/5920 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ทางโครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด, คุณภาพน้ำสระว่าน้ำ ดังแสดงผลในบทที่ 4 พบบางพารามิเตอร์ที่โครงการควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้มีการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

#### 5.1 ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของน้ำทิ้ง

จากผลสรุปการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อกักน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ำเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีการปรับปรุงแก้ไขค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งตามที่มาตรการกำหนดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรการหรือนโยบาย ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการต่อไป

#### 5.2 ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของน้ำในสระว่ายน้ำ

จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างมกราคม - เดือนมิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกันพบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดมาโดยตลอด ทั้งนี้ทางโครงการจัดให้มีการติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำดังกล่าว ตามที่มาตรการกำหนดเป็นประจำทุกเดือนและควรจัดให้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านระบบสระว่ายน้ำมาควบคุมดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด อีกทั้งผู้รับผิดชอบควรทำการตรวจหาค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณคลอรีนคงเหลือทุกวัน แล้วจัดทำเป็นสถิติไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง

### 5.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนะนำให้โครงการให้มีการล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) และแนะนำให้โครงการให้มีการชุดลอกบ่อหนองน้ำ Mandole และท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)