

สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 โครงการสมุย พูล สวีท มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินโครงการ แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. โครงการยังไม่มีป้ายจำกัดความเร็วและทำสัญญาณลดความเร็ว ภายในโครงการ
2. โครงการยังไม่มีการจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย
3. โครงการยังไม่มีกีดขวางการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ
4. โครงการยังไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
5. โครงการยังไม่มีกีดขวางการติดตั้งป้ายณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้มาใช้บริการและนักท่องเที่ยว
6. โครงการยังไม่มีกีดขวางการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. โครงการยังไม่มีกีดขวางการแนะนำให้อ่านกฎวิธีปฏิบัติโดยสายตาดีกว่าการสะสม
8. โครงการยังไม่มีห้องพักรวม
9. โครงการยังไม่มีกีดขวางทางเดินในแต่ละชั้น
10. โครงการยังไม่มีกีดขวางการจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการทุกห้องพักได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอนุรักษ์พลังงาน
11. โครงการยังไม่มีกีดขวางการติดตั้งป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น" ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
12. โครงการยังไม่มีกีดขวางการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียงโครงการ สอบถามถึงผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการทำงาน
13. โครงการยังไม่มีกีดขวางการติดตั้งป้ายที่ระบุว่า "จุดรวมพล" ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
14. โครงการมีป้ายชื่อโครงการ แต่ยังไม่มีการแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ
15. โครงการยังไม่มีจุดล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ำรวมของโครงการ
16. โครงการยังไม่มีกีดขวางการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจนสามารถมองเห็นได้ และจัดให้มีเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง
17. โครงการยังไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ
18. โครงการยังไม่มีกีดขวางที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) ที่สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ที่อยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ แต่มีพนักงานคอยดูแล

4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ประจำเดือนมิถุนายน 2568

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4.3 ข้อเสนอแนะ

- ทางโครงการควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด