

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Oriental Residence Bangkok (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ของบริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ จำกัด ได้แก่ ด้านคุณภาพน้ำทิ้ง

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ยกเว้น ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ดัชนี ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1) บริเวณบ่อกักน้ำเสีย (Influent) และ 2) บริเวณบ่อน้ำใส (Effluent) เนื่องจากทางโครงการฯ ไม่มีการใช้ปริมาณคลอรีนในการบำบัดน้ำเสีย

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Oriental Residence Bangkok (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้แก่ ด้านคุณภาพน้ำทิ้ง

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ยกเว้นผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ดัชนี ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1) บริเวณบ่อกักน้ำเสีย (Influent) และ 2) บริเวณบ่อน้ำใส (Effluent) และผลการติดตามตรวจสอบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานยกเว้นพารามิเตอร์ Sulfide และ TKN ที่เกินในบางเดือน

4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านสามารถป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือ มาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Oriental Residence Bangkok (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ จำกัด ทางโครงการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ เสร็จครี ด เพื่ อ ไม่ ให้ ส่ ง ผล ภ กระทบ สิ่ง แวด ล้อม