

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสนาคีทท์ เทพารักษ์-บางบ่อ2 เฟส2 ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วนเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการเสนาคีทท์ เทพารักษ์-บางบ่อ2 เฟส2 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่าจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วนดังนี้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ตารางที่ 4.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วนดังนี้

มาตรการ ป้องกัน และ แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโครงการ ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน	การดำเนินการปัจจุบัน	แนวทางการดำเนินการแก้ไข
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน		
3. ประสานงานให้องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสาธง หรือนุคคลใดที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นผู้ดำเนินการรับทำการ เก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลจากองค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง เข้ามาสูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไปกำจัดตามความเหมาะสม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป	โครงการเพิ่งเปิดดำเนินการจึงยังไม่มี การสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจสอบปริมาณตะกอนภายในบ่อ เกะและบ่อ ไชมันเป็นประจำทุกเดือน
3.3 การใช้น้ำ		
3. ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยติดป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ล้วงหน้า ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ	ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี

ตารางที่ 4.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วนดังนี้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วน	การดำเนินการปัจจุบัน	แนวทางการดำเนินการแก้ไข
1.2 คุณภาพอากาศ		
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ติดป้าย จำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน	ยังไม่มีดำเนินการ	ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วภายในโครงการ
2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	ยังไม่มีดำเนินการ	ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณลานจอด
3. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในโครงการเป็นประจำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาประจำปี

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ เสนาคีทท์ เทพารักษ์ บางบ่อ2 เฟส2 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่ามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติครบถ้วน(อยู่ระหว่างดำเนินการ)เป็นไปตามมาตรการกำหนด

4.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกสู่สาธารณะโครงการ เสนาคีทท์ เทพารักษ์ บางบ่อ2 เฟส2 ในช่วงระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2568 โครงการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวิเคราะห์ผลตามพารามิเตอร์ที่มาตรการกำหนด พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะของทุกเดือน ทุกพารามิเตอร์ผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ดังนี้

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ✓ บีโอดี(BOD)
- ✓ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✓ ทีเคเอ็น (TKN)
- ✓ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

และพบว่า ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

×