

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการดำเนินการครบถ้วน และได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
1. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- พื้นที่โรงงาน	- TSP	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศจากปล่อง ระบายอากาศ	- 0.013-0.036 mg/m ³	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
		- NO ₂		- 2.9-4.9 ppm	
		- THC		- 2.5-5.5 ppm	
	- วัดหนองแพบทักษิณาราม	- TSP	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศจากปล่อง ระบายอากาศ	- 0.014-0.026 mg/m ³	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
		- NO ₂		- 2.8-7.1 mg/m ³	
		- THC		- 2.5-3.8 ppm	
	- โรงเรียนบ้านมาตาพุต (โศภณราษฎร์บูรณะ)	- TSP	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศจากปล่อง ระบายอากาศ	- 0.022-0.035 mg/m ³	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
		- NO ₂		- 11.1-17.0 ppm	
		- THC		- 2.5-2.7 ppm	
		- ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD)		- ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนบ้านมาตาพุต (โศภณราษฎร์บูรณะ) ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน พ.ศ. 2568 พบว่าทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) ความเร็วมีค่าระหว่างน้อยกว่า 0.3-8.0 เมตรต่อวินาที	

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
2. คุณภาพอากาศจากปล่อง ระบายอากาศ 2.1 การตรวจวัดแบบครั้งคราว	- โรงงานที่ 1-ปล่อง Z-6210	- NO _x	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- 16.88 ppm at 7 % O ₂	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน ค่าที่กำหนดใน EIA และเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด
		- PM		- 0.7601 g/s	
		- Methanol		- 4.8 mg/m ³ at 7 % O ₂	
		- Acrylic Acid		- 0.115 g/s	
		- MMA		- <1.00 ppm at 7 % O ₂	
		- Toluene		- <0.03 g/s	
				- <0.03 g/s	
				- <1.0 ppm at 7 % O ₂	
				- <0.02 g/s	
				- <0.3 ppm at 7 % O ₂	
				- <0.03 g/s	
				- <0.3 ppm at 7 % O ₂	
				- <0.03 g/s	
				- <0.3 ppm at 7 % O ₂	
				- <0.03 g/s	

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
2. คุณภาพอากาศจากปล่อง ระบายอากาศ (ต่อ) 2.1 การตรวจวัดแบบครั้งคราว (ต่อ)	- โรงงานที่ 2-ปล่อง 2Z-6210	- NO _x	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- 11.13 ppm at 7 % O ₂	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน ค่าที่กำหนดใน EIA และเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด
		- PM		- 0.5666 g/s	
		- Methanol		- 5.8 mg/m ³ at 7 % O ₂	
		- Acrylic Acid		- 0.157 g/s	
		- MMA		- <1.00 ppm at 7 % O ₂	
		- Toluene		- <0.03 g/s	
				- <0.03 g/s	
				- <0.03 g/s	
				- <1.0 ppm at 7 % O ₂	
				- <0.03 g/s	
				- <0.3 ppm at 7 % O ₂	
				- <0.03 g/s	
				- <0.3 ppm at 7 % O ₂	
				- <0.03 g/s	

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
2. คุณภาพอากาศจากปล่อง ระบายอากาศ (ต่อ) 2.2 การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง	- โรงงานที่ 1-ปล่อง Z-6210	- NO _x	ติดตามอย่างต่อเนื่อง	- 1.35-24.62 ppm at 7 % O ₂	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่าที่กำหนดใน EIA และเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
		- O ₂		- 4.77-19.72 %	
	- โรงงานที่ 2-ปล่อง 2Z-6210	- NO _x	ติดตามอย่างต่อเนื่อง	- 0.18-16.97 ppm at 7 % O ₂	
		O ₂		- 4.66-20.54 %	
2.3 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMs	- โรงงานที่ 1-ปล่อง Z-6210 - โรงงานที่ 2-ปล่อง 2Z-6210	- การตรวจสอบความถูกต้อง (Auditing) ของระบบการตรวจวัดอากาศเสียแบบต่อเนื่อง (CEMs)	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด	- โครงการทำการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการตรวจวัดอากาศแบบต่อเนื่องของปล่องระบายอากาศเสียร่วมของ Catalytic Combustion Reactor และ Incinerator ปล่อง Z-6210 ของโรงงานที่ 1 และปล่อง 2Z-6210 ของโรงงานที่ 2 ปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในด้าน Relative Accuracy Test Audit (RATA) ของปล่อง Z-6210 ของโรงงานที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 และปล่อง 2Z-6210 ของโรงงานที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2568 พบว่าผลการตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-12	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
3. คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อ Equalization Tank ของโรงงานที่ 1	- Temperature	เดือนละ 1 ครั้ง	- 34.8-38.5 °C	-
		- pH		- 8.4-10.0	
		- TDS		- 784-2,240 mg/L	
		- SS		- 17-810 mg/L	
		- Oil & Grease		- <3 mg/L	
		- BOD		- 74.4-431 mg/L	
		- COD		- 503-2,885 mg/L	
		- Sulfate		- 61.1-615 mg/L	
	- บริเวณรางระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดก่อนลงบ่อตรวจสอบ (Drainage before Check Basin) ของโรงงานที่ 1	- Temperature	เดือนละ 1 ครั้ง	- 31.4-35.4 °C	-
		- pH		- 8.2-8.6	
		- TDS		- 496-2,090 mg/L	
		- SS		- 7-88 mg/L	
		- Oil & Grease		- <3 mg/L	
		- BOD		- <2.0 mg/L	
		- COD		- 64-235 mg/L	
		- Sulfate		- 54-587 mg/L	

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
3. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	- บริเวณ Water Pit ที่บ่อสุดท้ายก่อนสูบน้ำออกของระบบบำบัดน้ำเสีย (Effluent from Check Basin) ของโรงงานที่ 1	- Temperature - pH - TDS - SS - Oil & Grease - BOD - COD - Sulfate	เดือนละ 1 ครั้ง	- 31.2-35.0 °C - 8.0-8.4 - 464-1,450 mg/L - 7-22 mg/L - <3 mg/L - <2.0 mg/L - <25-74 mg/L - 80-706 mg/L	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- บ่อ Equalization Tank ของโรงงานที่ 2	- Temperature - pH - TDS - SS - Oil & Grease - BOD - COD - Sulfate	เดือนละ 1 ครั้ง	- 33.1-35.8 °C - 6.7-9.3 - 1,228-2,630 mg/L - 121-398 mg/L - <3-5 mg/L - 437-1,077 mg/L - 1,095-1,728 mg/L - 122-709 mg/L	-

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
3. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	- บริเวณรางระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดก่อนลงบ่อ ตรวจสอบ (Drainage before Check Basin) ของโรงงานที่ 2	- Temperature	เดือนละ 1 ครั้ง	- 31.4-33.8 °C	-
		- pH		- 7.7-8.4	
		- TDS		- 856-1,640 mg/L	
		- SS		- 8-41 mg/L	
		- Oil & Grease		- <3 mg/L	
		- BOD		- <2.0-23.4 mg/L	
		- COD		- 33-77 mg/L	
		- Sulfate		- 232-497 mg/L	
	- บริเวณ Water Pit ที่บ่อสุดท้าย ก่อนสูบน้ำออกของระบบบำบัดน้ำ เสีย (Effluent from Check Basin) ของโรงงานที่ 2	- Temperature	เดือนละ 1 ครั้ง	- 30.8-34.1 °C	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานกำหนด
		- pH		- 7.9-8.4	
		- TDS		- 880-1,610 mg/L	
		- SS		- 11-49 mg/L	
		- Oil & Grease		- <3 mg/L	
		- BOD		- <2.0-14.3 mg/L	
		- COD		- 43-65 mg/L	
		- Sulfate		- 235-542 mg/L	
	- บริเวณขาออกจากระบบ น้ำหล่อเย็นก่อนเข้าระบบบำบัด น้ำเสียโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2	- Free ClO ₂ โรงงานที่ 1	เดือนละ 1 ครั้ง	- 0.09-0.27 mg/L	-
		- Free ClO ₂ โรงงานที่ 2		- 0.15-0.42 mg/L	

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่			
4. คุณภาพน้ำใต้ดิน	- โรงงานที่ 1 บริเวณอาคาร Product Loading	- Acetone	ปีละ 1 ครั้ง	ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568		- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
		- Butanol		- Not Detected mg/L		
		- Methanol		- <10 mg/L		
		- Toluene		- <0.01 mg/L		
	- โรงงานที่ 1 บริเวณ Unit#1000 ติดกับรั้ว ROC	- Acetone	ปีละ 1 ครั้ง	- Not Detected mg/L		
		- Butanol		- <10 mg/L		
		- Methanol		- <0.01 mg/L		
		- Toluene		- Not Detected mg/L		
	- โรงงานที่ 2 บริเวณหน้าอาคารเทคนิค	- Acetone	ปีละ 1 ครั้ง	- Not Detected mg/L		
		- Butanol		- <10 mg/L		
		- Methanol		- <0.01 mg/L		
		- Toluene		- Not Detected mg/L		
	- โรงงานที่ 2 บริเวณ Unit#1000 ติดกับรั้ว ROC	- Acetone	ปีละ 1 ครั้ง	- Not Detected mg/L		
		- Butanol		- <10 mg/L		
		- Methanol		- <0.01 mg/L		
		- Toluene		- Not Detected mg/L		

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่			
5. คุณภาพดิน	- โรงงานที่ 1 บริเวณอาคาร Product Loading	- Acetone	3 ปี/ครั้ง	<u>ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568</u>		- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
		- Butanol		- <0.2 mg/L		
		- Methanol		- <20 mg/L		
		- Toluene		- <10 mg/L		
	- โรงงานที่ 1 บริเวณ Unit#1000 ติดกับรั้ว ROC	- Acetone	3 ปี/ครั้ง	- <0.05 mg/L	- <0.2 mg/L	
		- Butanol		- <20 mg/L		
		- Methanol		- <10 mg/L		
		- Toluene		- <0.05 mg/L		
	- โรงงานที่ 2 บริเวณหน้าอาคารเทคนิค	- Acetone	3 ปี/ครั้ง	- <0.2 mg/L	- <0.2 mg/L	
		- Butanol		- <20 mg/L		
		- Methanol		- <10 mg/L		
		- Toluene		- <0.05 mg/L		
	- โรงงานที่ 2 บริเวณ Unit#1000 ติดกับรั้ว ROC	- Acetone	3 ปี/ครั้ง	- <0.2 mg/L	- <0.2 mg/L	
		- Butanol		- <20 mg/L		
		- Methanol		- <10 mg/L		
		- Toluene		- <0.05 mg/L		

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
6. กากของเสีย	- พื้นที่โรงงาน	- จัดทำรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้ง แนบสำเนาการได้รับอนุญาตนำกากของเสียไปกำจัด รวมทั้งระบุสัดส่วน และประเภทของกากของเสียที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด	เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลทุก 6 เดือน	- โครงการได้ทำการบันทึกกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ดังแสดงในภาคผนวก ข-18 และภาคผนวก ข-19	-
7. การคมนาคม	- พื้นที่โรงงาน	- จัดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร พร้อมทั้งมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำหรือลดผลกระทบในอนาคต	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้ทำการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการซึ่งในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ไม่พบอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ	-

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
8. ระดับเสียงทั่วไป	- พื้นที่โรงงานด้านที่ติดกับชุมชนเมือง ใหม่มาตาบุตร	- Leq 24 hr	ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- 55.1-59.8 dB(A)	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด
		- L90		- 52.7-55.1 dB(A)	
	- วัดหนองแพบหักจินาราม	- Leq 24 hr	ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- 52.0-61.2 dB(A)	
		- L90		- 44.9-48.6 dB(A)	
	- โรงเรียนบ้านมาตาบุตร (โศภณราษฎร์บูรณะ)	- Leq 24 hr	ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- 54.2-60.2 dB(A)	
		- L90		- 46.5-51.2 dB(A)	
9. ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	โรงงานที่ 1		ปีละ 2 ครั้ง		- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด
	- บริเวณ Reactor Unit 2000	- Leq 12 hr		- 79.8 dB(A)	
	- บริเวณ Reactor Unit 3100 A/B	- Leq 12 hr		- 84.9 dB(A)	
	- บริเวณ นอกอาคาร Compressor	- Leq 12 hr		- 78.7 dB(A)	
	- บริเวณ Steam Header	- Leq 12 hr		- 84.8 dB(A)	
	- บริเวณ Reboiler Pump ของ BMA#1 Unit	- Leq 12 hr		- 76.0 dB(A)	
	- บริเวณ Reboiler Pump ของ BMA#2 Unit	- Leq 12 hr		- 73.7 dB(A)	

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
9. ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน (ต่อ)	- โรงงานที่ 2				- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- บริเวณ Reactor Unit 2000	- Leq 12 hr		- 84.2 dB(A)	
	- บริเวณ Reactor Unit 3100 A/B	- Leq 12 hr		- 82.5 dB(A)	
	- บริเวณ นอกอาคาร Compressor	- Leq 12 hr		- 81.5 dB(A)	
	- บริเวณ อาคาร Warehouse ของ Compressor	- Leq 12 hr		- 84.8 dB(A)	
	- บริเวณ Steam Header	- Leq 12 hr		- 81.0 dB(A)	
10. ระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาทำงาน (TWA)	พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง				- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- โรงงานที่ 1	- TWA 12 hr	ปีละ 2 ครั้ง	- 73.7-78.0 dB(A)	
	- โรงงานที่ 2	- TWA 12 hr		- 74.3-81.0 dB(A)	
11. Noise Contour Map	- บริเวณกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดเสียงดังของโรงงานที่ 1 และ 2	- Noise Contour Map	จัดทำทุก 3 ปี	- โครงการได้จัดทำแผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 และ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามลำดับ พบค่าระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 59.8-95.5 เดซิเบลเอ และในช่วงระหว่าง 60.1-97.5 เดซิเบลเอ ตามลำดับ ดังแสดงในภาคผนวก ข-14 และ ภาคผนวก ค-7 จะดำเนินการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2570	-

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
12. สารเคมีในพื้นที่ทำงาน	<u>โรงงานที่ 1</u> - Product Loading - ISBL (Section 2000/3000) - ISBL (Section 4000/5000)	- THC	ปีละ 4 ครั้ง	- 7.1 และ 4.7 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
		- Acrylic Acid		- <0.10 ppm ทั้งสองครั้ง	
		- Toluene		- <0.05 ppm ทั้งสองครั้ง	
		- Methanol		- <0.10 และ 3.02 ppm ทั้งสองครั้ง	
		- MMA		- <0.5 ppm ทั้งสองครั้ง	
	<u>โรงงานที่ 2</u> - ISBL (Section 2000/3000) - ISBL (Section 4000/5000)	- Acrylic Acid	ปีละ 4 ครั้ง	- <0.10 ppm ทั้งสองครั้ง	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
		- Toluene		- <0.05 ppm ทั้งสองครั้ง	
		- Methanol		- <0.10 ppm ทั้งสองครั้ง	
		- MMA		- <0.5 ppm ทั้งสองครั้ง	

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
13. การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานตรวจสอบสุขภาพ ทั่วไป	- พนักงานใหม่	ตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ - ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป - ตรวจสอบเลือด	ก่อนเริ่มเข้าทำงาน	- โรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพสำหรับพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีพนักงานใหม่จำนวน 4 ท่าน รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-38	-
	- พนักงานประจำ	ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำ - ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป - ตรวจสอบเลือด - x-ray ทรวงอก - การทำงานของปอด - ตรวจสอบสายตา - ตรวจสอบตับ - ตรวจสอบไต ตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง - ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน - ตรวจสอบความเข้มข้นของกรด O-Cresol ตรวจสอบความเข้มข้นของ Acetone, Methanol และ Phenol ในปัสสาวะ	ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีพนักงานใหม่ จำนวน 4 ท่าน สำหรับการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนในบริษัทฯ และพนักงานกลุ่มเสี่ยง กำหนดให้มีการตรวจปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนและพนักงานกลุ่มเสี่ยง ล่าสุด โครงการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 21, 27 และ 29 พฤษภาคม และ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป พบความผิดปกติในบางพารามิเตอร์ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมส่วนบุคคล รวมถึงโรคประจำตัว เช่น ค่าดัชนีมวลกาย ค่าไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด เป็นต้น	-

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
13. การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานตรวจสอบสุขภาพ ทั่วไป (ต่อ)				ซึ่งบริษัทฯ ได้นำข้อมูลจากการตรวจสอบสุขภาพประจำปีมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อลดโอกาสการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สำหรับการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ผลการตรวจสอบสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเฝ้าระวัง ไม่พบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องจากการทำงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และผลการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ย้อนหลัง 3 ปี รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-38	
14. กิจกรรมความปลอดภัย	- ภายในโรงงาน - -	- การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ - รายงานและสรุปผลสถิติอุบัติเหตุภายในโครงการทุกขนาดโดยสรุปสาเหตุการสูญหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ - สถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน	ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟเป็นประจำทุกปี โดยในระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 โครงการดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรงงานระดับ 1 (ภายในโรงงาน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม, 28 สิงหาคม และ 11 กันยายน พ.ศ. 2568 และดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรงงานระดับ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ได้ร่วมทำการซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ระดับ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-49 - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงานเกิดขึ้น	-

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
15. เศรษฐกิจ-สังคม	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนพื้นที่อ่อนไหวเช่นที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน วัด โรงเรียน และสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหา และความต้องการระดับครัวเรือนตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการ	ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ ชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวรอบโรงงานฯ ครอบคลุมจากรั้วรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร ได้แก่ กลุ่มประชาชนระยะประชิด 0-0.100 เมตร กลุ่มประชาชนระยะใกล้/ไกล 0.100-5.00 กิโลเมตร กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มหน่วยงานราชการท้องถิ่น กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่อ่อนไหว และกลุ่มสถานประกอบการใกล้เคียง โดยนำผลสำรวจความคิดเห็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์และใช้ปรับปรุงแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการชุมชนเป็นประจำทุกปี โดยโครงการดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 8-12 กันยายน และ 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่รู้จักโครงการ และกิจกรรมที่โครงการฯ ดำเนินการ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง แสดงดังภาคผนวก ข-60	-

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 7) ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลาและความถี่		
15. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการ และ จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการ ร้องเรียนพร้อมดำเนินการ แก้ไขและ มาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อ ป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด	-