

เอกสารแนบ 3
สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
ปี 2568

บริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด

89 หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 โทร 02-1147919

วันที่ 04 ธ.ค. 2558

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฯ จำนวน 1 เล่ม และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัน

บริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด ในฐานะเจ้าของสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ของบริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด ประทานบัตรที่ 32720/16557 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

- ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘

บริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด

89 หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 โทร 02-1147919

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๗ ราชบุรี
เลขรับ 3144
วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

วันที่ 04 ธ.ค. 2558

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี

ถึงที่ส่งมาด้วย รายงานฯ จำนวน 1 เล่ม และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัน

บริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด ในฐานะเจ้าของสิ่งแวดลอมโครงการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ของบริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด ประทานบัตรที่ 32720/16557 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดลอม

บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ดังสิ่งส่งมาด้วย เพื่อให้ ท่านดำเนินการนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด

89 หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 โทร 02-1147919 - ๘ อ.ค. ๒๕๖๘

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่รับ 6148
วันที่ 02-11-47919 - ๘ อ.ค. ๒๕๖๘
เวลา 13:34 น.

วันที่ 04 อ.ค. 2568

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัน

บริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด ในฐานะเจ้าของสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ของบริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด ประทานบัตรที่ 32720/16557 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

พนักงานธุรการ

- ๘ อ.ค. ๒๕๖๘



พร.233

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่.....1..... วันที่.....13.....เดือน.....พ.ย.....พ.ศ.2568.....

1. ประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตรบริษัทปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด.....
ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง
หมายเลขประธานบัตร.....32720/16557.....หมายเลขคำขอประธานบัตรเดิม.....17/2558.....
ที่ตั้ง ตำบล.....สิงห์.....อำเภอ.....ไทรโยค.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....
ชนิดแร่.....โดโลไมต์.....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองเปิด.....
อายุประธานบัตร.....30.....ปี เริ่มตั้งแต่.....24 มิถุนายน 2567.....วันสิ้นอายุ.....23 มิถุนายน 2597.....
เนื้อที่ประธานบัตรทั้งหมด.....268-1-11.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้
() มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด นส.3 ก นส.3 ฯลฯ)..... 268-1-11.....ไร่
() ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).....ไร่
() อื่นๆ (ระบุ).....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....22-2-9.....ไร่
จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.....3.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....10-1-39,7-2-56,4-2-14.....ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....-.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....-.....ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่/ สำนักงาน /บ้านพัก ฯ ล ฯ รวม.....48-3-97.....ไร่
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว.....-.....แห่ง ขนาด.....-.....ไร่ ลึก.....-.....เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....22-2-9.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....0-0-52.....ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (รูปที่ 1)

() พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☒ ปลูกสร้างสวนป่า

() อื่นๆ(ระบุ).....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (รูปที่ 2)

(☒) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....2.....แห่ง เนื้อที่.....0-0-52.....ไร่

วิธีดำเนินการ มีการดำเนินการฟื้นฟูระหว่างแนวพื้นที่ไม่ทำเหมืองหมดประทานบัตรที่ 16-17 โดยทำแนวคันดินแปลงที่ 1 มีความกว้างประมาณ 3.5 เมตร ยาว 45 เมตร สูงประมาณ 1.5 – 2 เมตร และแปลงที่ 2 มีความกว้างประมาณ 3 เมตร ยาว 17 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร โดยได้ทำการปลูกไม้ยืนต้นบนแนวคันดิน สลับฟันปลา 2 แถว และมีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ลาดเอียงของคันดินเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

() การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

() การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด.....ไร่

วิธีดำเนินการ

(☒) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคุระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....2.....แห่ง ขนาด1-2-86.....ไร่

วิธีดำเนินการ มีการขุดบ่อดักตะกอนจำนวน 2 บ่อ โดยความลึกของบ่อดักตะกอนมีความลึกประมาณ 10 เมตร

() การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประตานบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ.....ไร่
วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ.....

(☒) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ มีการปลูกไม้ยืนต้น และมีการดูแลต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่แต่เดิมให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ..... 30,000บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

(☒) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....4-0-0.....ไร่

วิธีดำเนินการ ดำเนินการตั้งแนวคันดินและมีการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณบนแนวคันดิน ปลูกสลับฟันปลา โดยเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ที่มีอัตราการรอดตายสูง และมีการปลูกหญ้าแฝกตามแนวลาดเอียงของคันดิน พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้ดำเนินการไปในปีที่ 1

() การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล) เมตร

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและปอดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

() การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทุนบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....68,000.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....20,000.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส่วนราชการอื่นๆ.....

วิธีดำเนินการ



(ลงชื่อ)..

.....ผู้จัดทำรายงาน

ตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่..... 14 พ.ย. 68

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

...

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม