

บทที่ 7

ข้อเสนอแนะ

บทที่ 7

ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ระบบบำบัดน้ำเสีย : เนื่องจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่าอากาศยานลำปางต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1.1) ปรับปรุงอัตราการเติมอากาศ และระยะเวลาในการเติมอากาศให้เหมาะสม
- 1.2) สูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชุด
- 1.3) ตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีปริมาณตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียสูงเกิน 1 ใน 3 ของบ่อ ต้องดำเนินการสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทันที
- 1.4) ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ให้ร้านค้าและเจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยาน ทำการคัดแยกเศษอาหาร ก่อนนำภาชนะมาทำความสะอาดในอ่างล้างภาชนะ

2) การระบายน้ำ : ผลการติดตามตรวจสอบสภาพการระบายน้ำ ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม กันยายน และพฤศจิกายน พ.ศ.2568 พบว่า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่พบว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณปากท่อระบายน้ำ และภายในรางระบายน้ำ รวมไปถึงมีตะกอนดินบริเวณปากท่อระบายน้ำ ดังนั้น ท่าอากาศยานลำปาง ต้องตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน และความสามารถในการระบายน้ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่า มีปริมาณวัชพืชปกคลุมหรือปริมาณตะกอน เกินกว่า 1 ใน 3 ของรางระบายน้ำ ท่าอากาศยานลำปางต้องดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมรางระบายน้ำต่างๆ ทันที