

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-3
1.3 วัตถุประสงค์	1-22
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-23
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-23
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-102
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-6
3.4 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-12
3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-12
3.6 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-31
3.7 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-49
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	433

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.2	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
ตารางที่ 3.3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งภายในโครงการประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.5-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.6-1	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.6-2	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.7-1	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.7-2	มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)
ตารางที่ 3.7-3	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2	ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ 1-8
รูปที่ 2.2-1	ป้ายรายละเอียดของโครงการ 2-102
รูปที่ 2.2-2	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2-102
รูปที่ 2.2-3	ป้ายความปลอดภัยในโครงการ 2-102
รูปที่ 2.2-4	รั้วรอบโครงการ 2-102
รูปที่ 2.2-5	ป้ายเขตก่อสร้าง 2-102
รูปที่ 2.2-6	ป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 2-102
รูปที่ 2.2-7	ป้ายพื้นที่อันตราย 2-103
รูปที่ 2.2-8	ห้องน้ำภายในโครงการ 2-103
รูปที่ 2.2-9	ป้ายระวังมีรถเข้า - ออก 2-103
รูปที่ 2.2-10	ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย 2-103
รูปที่ 2.2-11	ถังดับเพลิง 2-103
รูปที่ 2.2-12	บ่อดักตะกอนดิน 2-103
รูปที่ 2.2-13	ไฟส่องสว่างในโครงการ 2-104
รูปที่ 2.2-14	กล้องวงจรปิดในโครงการ 2-104
รูปที่ 3.1-1	แผนผังบริเวณโครงการช่วงก่อสร้าง และจุดที่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 3-3
รูปที่ 3.1-2	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอกโครงการเดือนมกราคม 2569 3-4
รูปที่ 3.1-3	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอกโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2569 3-4
รูปที่ 3.1-4	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอกโครงการเดือนมีนาคม 2569 3-4
รูปที่ 3.1-5	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอกโครงการเดือนเมษายน 2569 3-5
รูปที่ 3.1-6	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอกโครงการเดือนพฤษภาคม 2569 3-5
รูปที่ 3.1-7	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอกโครงการเดือนมิถุนายน 2569 3-15

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมกราคม 2569	3-12
รูปที่ 3.5-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-13
รูปที่ 3.5-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมีนาคม 2569	3-13
รูปที่ 3.5-4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนเมษายน 2569	3-13
รูปที่ 3.5-5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-14
รูปที่ 3.5-6 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-14
รูปที่ 3.5-7 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนมกราคม 2569	3-14
รูปที่ 3.5-8 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-15
รูปที่ 3.5-9 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนมีนาคม 2569	3-15
รูปที่ 3.5-10 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนเมษายน 2569	3-15
รูปที่ 3.5-11 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-16
รูปที่ 3.5-12 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-16
รูปที่ 3.6-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมกราคม 2569	3-31
รูปที่ 3.6-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-31
รูปที่ 3.6-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมีนาคม 2569	3-32

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.6-4 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือน เมษายน 2569	3-32
รูปที่ 3.6-5 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือน พฤษภาคม 2569	3-32
รูปที่ 3.6-6 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือน มิถุนายน 2569	3-33
รูปที่ 3.6-7 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือน มกราคม 2569	3-33
รูปที่ 3.6-8 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	3-33
รูปที่ 3.6-9 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือน มีนาคม 2569	3-34
รูปที่ 3.6-10 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือน เมษายน 2569	3-34
รูปที่ 3.6-11 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือน พฤษภาคม 2569	3-34
รูปที่ 3.6-9 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตกประจำเดือน มิถุนายน 2569	3-35
รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนมกราคม 2569	3-49
รูปที่ 3.7-2 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-49
รูปที่ 3.7-3 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนมีนาคม 2569	3-50
รูปที่ 3.7-4 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนเมษายน 2569	3-50
รูปที่ 3.7-5 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-50

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.7-6 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-51
รูปที่ 3.7-7 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตก ประจำเดือนมกราคม 2569	3-51
รูปที่ 3.7-8 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-51
รูปที่ 3.7-9 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตก ประจำเดือนมีนาคม 2569	3-52
รูปที่ 3.7-10 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตก ประจำเดือนเมษายน 2569	3-53
รูปที่ 3.7-11 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตก ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-53
รูปที่ 3.7-12 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันตก ประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-53