

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิดทาวน์บีช รีสอร์ท พัทยา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิดทาวน์บีช รีสอร์ท พัทยา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปได้ว่า โรงแรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ คุณภาพอากาศและเสียง แหล่งน้ำทะเล น้ำใช้ การคมนาคมขนส่ง ระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ การป้องกันอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย การกำจัดขยะมูลฝอย เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ โรงแรมยังมีนโยบายในการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรมอีกด้วย

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิดทาวน์บีช รีสอร์ท พัทยา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปได้ว่า โรงแรมได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย สามารถสรุปได้ดังนี้

1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ทางโรงแรมได้ดำเนินการตกไขมันในบ่อดักไขมันซึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ และได้แจ้งเทศบาลเมืองพัทยา เข้ามาดำเนินการสูบน้ำทิ้งในบ่อกะเอยเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน โดยบริษัท เทสต์ เทค จำกัด

2) การติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ทางโรงแรมได้ดำเนินการตามแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกันอัคคีภัย และตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบเครื่องจักรกล เครื่องมือ และระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานฝ่ายวิศวกรรมของโรงแรมเป็นประจำทุกเดือน