

ภาคผนวก ก

หนังสือชี้แจง สผ.



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ที่ TPCC.QA. 115 /2561

18 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33359/16097 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1016.5/5452 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33359/16097 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33359/16097 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรวัตร สิทธิ)

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดิน


ซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33359/16097 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1. การออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะชันบันไดตามที่มาตรการกำหนด พร้อมทั้งแนบรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะหน้าเหมืองที่ชัดเจน

- โครงการฯ ได้ดำเนินการออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะชันบันได ตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองฯ แต่ปัจจุบันมีการเปิดหน้าเหมืองอยู่ในชั้นพื้นราบ ถึงระดับ -2 เมตร ที่บริเวณทิศตะวันตกของโครงการฯ ไปทางทิศตะวันออก มีการผลิตแร่ไปแล้วประมาณ 55,000 ตัน เมื่อมีการเปิดหน้าเหมืองถึงระดับชั้น 3-4 เมตร จึงจะทำการเป็นลักษณะชันบันไดต่อไป





2. การปลูกต้นไม้โตเร็ว และดูแลให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ถ้ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกซ่อมแซมทันทีเพื่อเป็นแนวป้องกันลม และลดการฟุ้งกระจายละอองออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ

- ปี 2558 โครงการฯ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ ต้นอโศก รวมจำนวน 175 ต้น



- ปี 2559 โครงการฯ ไม่ได้ปลูkdต้นไม้เพิ่มเติม เนื่องจากพบปัญหาอากาศแล้ง ฝนทิ้งช่วง
- ปี 2560 โครงการฯ ได้ดำเนินการปลูkdต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ ต้นมะค่า, สะเดา, สัก รวมจำนวน 152 ต้น



- ปี 2561 โครงการฯ ได้ดำเนินการปลูkdต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ ต้นอโศก รวมจำนวน 100 ต้น



- โครงการฯ ยินดีปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

3. แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่สามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้างรถบรรทุกแล้ว

- โครงการฯ ยินดีปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ



4. ฝ่ายระวังผลกระทบด้านคุณภาพน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

- โครงการฯ ไม่มีการใช้น้ำในการทำเหมือง ไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำใต้ดินของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง, โครงการฯ ยินดีปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

5. การแจ้งผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- โครงการฯ ยินดีปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงได้แจ้งผลการดำเนินการมาในครั้งนี้