

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Hotel Clover Asoke (โฮเทล โคลเวอร์ อัสโก) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แงคอก จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ยกเว้นการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดในรอบรายงานนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการตรวจวัด โดยมีกำหนดการเข้าดำเนินการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ โครงการจะนำผลการตรวจวัดดังกล่าวไปรวบรวมและรายงานผลอย่างครบถ้วนในเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ รอบถัดไป (รอบเดือน ก.ค. - ธ.ค. 69) สำหรับผลการติดตามตรวจสอบด้านอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Hotel Clover Asoke (โฮเทล โคลเวอร์ อัสโก) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แงคอก จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ยกเว้น ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดในรอบรายงานนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการตรวจวัด โดยมีกำหนดการเข้าดำเนินการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ โครงการจะนำผลการตรวจวัดดังกล่าวไปรวบรวมและรายงานผลอย่างครบถ้วนในเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ รอบถัดไป (รอบเดือน ก.ค. - ธ.ค. 69) สำหรับผลการติดตามตรวจสอบด้านอื่น ๆ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า ดัชนีส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด สำหรับดัชนีที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ Biochemical Oxygen Demand และ Total Suspended Solids บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

เกณฑ์มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข :

ดัชนี Biochemical Oxygen Demand ที่มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐาน ควรทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ

ดัชนี Total Suspended Solids ที่มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐาน แนะนำให้ใช้วิธีการบำบัดทางกายภาพในเบื้องต้นสำหรับสารแขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ ร่วมกับวิธีการบำบัดทางเคมี พร้อมทั้งประสานบริษัทติดตั้งระบบบำบัดเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ พบว่า ดัชนีส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด สำหรับดัชนีที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Free Chlorine และ Combined Chlorine บริเวณสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

เกณฑ์มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : ทางโครงการควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการ

4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป

จากการติดตามตรวจสอบในรอบรายงานนี้ ไม่พบความจำเป็นในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการยังคงดำเนินการตามมาตรการเดิมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด