เอกสารที่ 23

ตัวอย่างเอกสารการติดตามตรวจสอบ และสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการทำงาน

REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS

NBL Phase 2 Project

HSE Management Patro

Dated: 23 December 2022

[redacted]	Category	Location	Risk	Responsible	Company	Action Required	Action taken/Photo	Status	Daily Clouse
	ood Practice	Turn Stile Gate		Repco	Repco			CLOSED	
	ood Practice	1500		TTCL	TTCL			CLOSED	
	ood Practice	18300		TTCL	TTCL			CLOSED	

REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS	NBL Phase 2 Project HSE Management Patro						Dated: 23 December 2022		
[redacted]	Unsafe ondition	Waste House		RRL	RRL	แนะนำให้ทำการนำออกไปตรวจสอบสภาพและติดสติกเกอร์ก่อนนำมาใช้งาน		OPEN	
	Unsafe ondition	Waste House		RRL	RRL	แนะนำให้จัดเก็บเศษคอนกรีตออกจากบริเวณหัวจ่ายน้ำดับเพลิง และจัดทำ Hard Barricade เนื่องจากมีเครื่องจักรปฏิบัติงานใกล้ๆกัน		OPEN	
	Unsafe ondition	17400		TTCL	TTCL/Thai 1970	แนะนำให้ทำการใช้น๊อตในการยึด สายกราวกับตู้Panal		CLOSED	

รูปภาพประกอบ Management line walk

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__8-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	SEABOARD	14	คน	112	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	40	คน	320	Hrs.
7	Log Thai	15	คน	120	Hrs.
8	YOKOKAWA	0	คน	0	Hrs.
9	INE	36	คน	288	Hrs.
10	NPK	88	คน	704	Hrs.
11	Clear	6	คน	48	Hrs.
12	ออฟฟิเชี่ยล	6	คน	48	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	11	คน	88	Hrs.
14	RIC	6	คน	48	Hrs.
15	ตะวัน ซ.+ R5	7	คน	56	Hrs.
16	Cummins	3	คน	24	Hrs.
17	BGRIM	31	คน	248	Hrs.
18	SD	4	คน	32	Hrs.
19	LKB	**29**	คน	232	Hrs.
รวม		**311**	คน	**2408**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		311
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		311
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		311
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ อยู่ร่วมสถานที่เดียวกับผู้ป่วยโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		311

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__8-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	12	คน	96	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	10	คน	80	Hrs.
3	RRL	11	คน	88	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	52	คน	416	Hrs.
7	PACO	24	คน	192	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	2	คน	16	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
รวม		**113**	คน	**904**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		113
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		113
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		113
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ อยู่ร่วมสถานที่เดียวกับผู้ป่วยโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		113

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	54	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	256	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งรื้อถอนหนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : หนังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

สภาพอากาศวันนี้มีฝนตกเล็กน้อย

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ชันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 8-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__30-Nov-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ชันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	34	คน	272	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	7	คน	56	Hrs.
3	RRL	9	คน	72	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	TTCL/SAFF	15	คน	120	Hrs.
6	TTCL/DH-PP	30	คน	240	Hrs.
7	PACO	29	คน	232	Hrs.
8	TTCL/PSA	19	คน	152	Hrs.
9	TTCL/VONG89	30	คน	240	Hrs.
10	TTCL/APM	2	คน	16	Hrs.
11	TTCL/THAI1970	67	คน	536	Hrs.
12	TKF	5	คน	40	Hrs.
13	Nurse	1	คน	8	Hrs.
14	TTCL/TR	20	คน	160	Hrs.
15	PICO	5	คน	40	Hrs.
16	TTCL/MTS	15	คน	120	Hrs.
17	TTCL/CNE	65	คน	520	Hrs.
18	TTCL/CTL	36	คน	288	Hrs.
รวม		390	คน	3120	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั่นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั่นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั่นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : สื่อสารเน้นย้ำมาตรการเรื่อง Drop Object และตรวจสอบอุปกรณ์ที่นำขึ้นไปใช้งานบนที่สูงของทีมหนังร้าน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : งานยกอุปกรณ์ , งานขุดโดยเครื่องจักร , งานต่อสายไฟ

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : พบผู้ปฏิบัติงานหนึ่งอยู่ใน Line of fire

การแก้ไข : เข้าพูดคุยกับทีมงานถึงความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับงานยก

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 30/11/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 30/11/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__20-Oct-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	13	คน	104	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	10	คน	80	Hrs.
3	RRL	4	คน	32	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	250	คน	2000	Hrs.
7	PACO	35	คน	280	Hrs.
8	PSA	19	คน	152	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	5	คน	40	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	337	คน	2696	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั่นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั่นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั่นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดทำ walk way และมีการปิดกลั้นพื้นที่ด้วย Hard barricade อย่างชัดเจน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : งานติดตั้งผนังร้าน แก้ไขผนังร้าน / ประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานเรื่องผนังร้านร่วมกัน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : พบกองดินที่เลยออกมานอกเขตพื้นที่

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 20/10/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 20/10/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__20-Nov-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	20	คน	160	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	0	คน	0	Hrs.
3	RRL	0	คน	0	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	TTCL/SAFF	15	คน	120	Hrs.
6	TTCL/DH-PP	53	คน	424	Hrs.
7	PACO	11	คน	88	Hrs.
8	TTCL/PSA	0	คน	0	Hrs.
9	TTCL/VONG89	0	คน	0	Hrs.
10	TTCL/APM	0	คน	0	Hrs.
11	TTCL/THAI1970	68	คน	544	Hrs.
12	TKF	0	คน	0	Hrs.
13	Nurse	1	คน	8	Hrs.
14	TTCL/TR	15	คน	120	Hrs.
15	PICO	6	คน	48	Hrs.
16	TTCL/MTS	13	คน	104	Hrs.
17	TTCL/CNE	71	คน	568	Hrs.
18	TTCL/CTL	12	คน	96	Hrs.
	รวม	286	คน	2288	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : กิจกรรม 5 ส

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : งานเข้าสายไฟ , งานเข้าแบบเทปูน , งาน Hot work class 1

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : ไม่สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงขณะทำงานตอกเสา Micro Pile

การแก้ไข :แนะนำให้ใส่อุปกรณ์ลดเสียงโดยทันที

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 20/11/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 20/11/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__19-12-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	35	คน	280	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	6	คน	48	Hrs.
3	RRL	11	คน	88	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	TTCL/SAFF	31	คน	248	Hrs.
6	TTCL/DH-PP	70	คน	560	Hrs.
7	PACO	30	คน	240	Hrs.
8	TTCL/PSA	29	คน	232	Hrs.
9	TTCL/VONG89	22	คน	176	Hrs.
10	TTCL/APM	7	คน	56	Hrs.
11	TTCL/THAI1970	70	คน	560	Hrs.
12	TKF	3	คน	24	Hrs.
13	Nurse	1	คน	8	Hrs.
14	TTCL/TR	0	คน	0	Hrs.
15	PICO	0	คน	0	Hrs.
16	TTCL/MTS	21	คน	168	Hrs.
17	TTCL/CNE	75	คน	600	Hrs.
18	TTCL/CTL	20	คน	160	Hrs.
19	TTCL/P&J1980	10	คน	80	Hrs.
20	TTCL/LKB	8	คน	64	Hrs.
	รวม	450	คน	3600	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : TTCL มีการคัดแยกขยะที่เป็น Hazardous waste เอาไว้ในที่เก็บชั่วคราว

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : Management line walk , งานเชื่อมอาคาร , งานเทปูน

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : พบน้ำมันของรถ Pre bore รั่วไหล

การแก้ไข : ให้หยุดการใช้งานทันทีจากนั้นทำการ Stop leak และจัดเก็บตามมาตรการ

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 19/12/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 19/12/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__16-12-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	35	คน	280	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	6	คน	48	Hrs.
3	RRL	10	คน	80	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	TTCL/SAFF	20	คน	160	Hrs.
6	TTCL/DH-PP	65	คน	520	Hrs.
7	PACO	27	คน	216	Hrs.
8	TTCL/PSA	26	คน	208	Hrs.
9	TTCL/VONG89	23	คน	184	Hrs.
10	TTCL/APM	7	คน	56	Hrs.
11	TTCL/THAI1970	62	คน	496	Hrs.
12	TKF	3	คน	24	Hrs.
13	Nurse	1	คน	8	Hrs.
14	TTCL/TR	17	คน	136	Hrs.
15	PICO	0	คน	0	Hrs.
16	TTCL/MTS	18	คน	144	Hrs.
17	TTCL/CNE	45	คน	360	Hrs.
18	TTCL/CTL	24	คน	192	Hrs.
	รวม	390	คน	3120	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : ทำ Safety Stand down ทีมหนึ่งร้านกรณีเกิด Unsafe เดิมซ้ำ ๆ

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : งานตัดดานปูน , งาน Pre bore , งานรื้อถอนอาคาร

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : พบฐานหนั่งร้านทรุด | **การแก้ไข : แนะนำให้ทำการแก้ไขให้หนั่งร้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน**

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 16/12/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 16/12/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__10-Nov-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	30	คน	240	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	12	คน	96	Hrs.
3	RRL	0	คน	0	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	255	คน	2040	Hrs.
7	PACO	38	คน	304	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
12	TKF	12	คน	96	Hrs.
13	Nurse	1	คน	8	Hrs.
14	SUYSER	2	คน	16	Hrs.
15	PICO	4	คน	32	Hrs.
รวม		355	คน	2840	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : มีการตรวจสอบและแนะนำ Fire watch man ถึงวิธีการตรวจสอบและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิด Emergency

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : งานทำ Foundation , งานเจาะสกัดเสาเข็ม

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : ไม่ได้ทำการลงตรวจสอบค่า Gas งาน Control space **การแก้ไข : เรียก Job Control / Hole watch man พูดคุยทำความเข้าใจเรื่องระบบ work permit และทำการตรวจสอบ**

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 10/11/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 10/11/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่__10-12-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล** พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	30	คน	240	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	8	คน	64	Hrs.
3	RRL	9	คน	72	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	TTCL/SAFF	15	คน	120	Hrs.
6	TTCL/DH-PP	0	คน	0	Hrs.
7	PACO	28	คน	224	Hrs.
8	TTCL/PSA	33	คน	264	Hrs.
9	TTCL/VONG89	31	คน	248	Hrs.
10	TTCL/APM	7	คน	56	Hrs.
11	TTCL/THAI1970	90	คน	720	Hrs.
12	TKF	7	คน	56	Hrs.
13	Nurse	1	คน	8	Hrs.
14	TTCL/TR	10	คน	80	Hrs.
15	PICO	0	คน	0	Hrs.
16	TTCL/MTS	23	คน	184	Hrs.
17	TTCL/CNE	78	คน	624	Hrs.
18	TTCL/CTL	45	คน	360	Hrs.
	รวม	**416**	คน	**3328**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : มีการทำ House Keeping ในบริเวณที่ปฏิบัติงานหลังเลิกงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : งานขนย้ายดิน , งานตอกเสาเข็ม , งานทาสีท่อ

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : พบถังดับเพลิงไม่ได้ทำการตรวจสอบติดสติกเกอร์ประจำเดือน

การแก้ไข : แนะนำให้นำถังดับเพลิงไปตรวจสอบและติดสติกเกอร์ก่อนนำมาใช้งาน

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 10/12/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 10/12/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__3-12-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	30	คน	240	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	7	คน	56	Hrs.
3	RRL	10	คน	80	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	TTCL/SAFF	20	คน	160	Hrs.
6	TTCL/DH-PP	40	คน	320	Hrs.
7	PACO	10	คน	80	Hrs.
8	TTCL/PSA	25	คน	200	Hrs.
9	TTCL/VONG89	31	คน	248	Hrs.
10	TTCL/APM	5	คน	40	Hrs.
11	TTCL/THAI1970	86	คน	688	Hrs.
12	TKF	14	คน	112	Hrs.
13	Nurse	1	คน	8	Hrs.
14	TTCL/TR	16	คน	128	Hrs.
15	PICO	0	คน	0	Hrs.
16	TTCL/MTS	14	คน	112	Hrs.
17	TTCL/CNE	90	คน	720	Hrs.
18	TTCL/CTL	43	คน	344	Hrs.
รวม		443	คน	3544	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั่นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั่นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั่นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : มีการพูดคุยเรื่องการทำงานบนที่สูง แชร์ incident case ของเมื่อวาน ที่ผู้ปฏิบัติงานขึ้นที่สูงไม่คล้องเกี่ยว Safety Harness

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : Management Line Walk , งานยกคอนกรีต , งานเข้าสายไฟ , งานขุดด้วยเครื่องจักร

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : การปฏิบัติงานใกล้กับเครื่องจักรพนัก

การแก้ไข : แนะนำให้ทีมงานเว้นระยะห่างจากเครื่องจักร มีการแบ่งโซน และมีผู้ให้สัญญาณเครื่องจักร

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 3/12/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 3/12/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__01-Nov-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	20	คน	160	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	12	คน	96	Hrs.
3	RRL	0	คน	0	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	297	คน	2376	Hrs.
7	PACO	21	คน	168	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
12	TKF	14	คน	112	Hrs.
รวม		365	คน	2920	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : อบรมพนักงานการให้งานสายดับเพลิง

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : ทำงาน Class 1 มีการปิดล้อมผ้ากันไฟขณะทำงานและการทำงานยกด้วยเครนมีการปิดล้อมพื้นที่ในการทำงาน

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : ขึ้นทำงานบนที่สูงไม่อัพเดตแท็กนั่งร้านประจำวันก่อนใช้งาน

การแก้ไข : ขึ้นทำงานบนที่สูงอัพเดตแท็กนั่งร้านประจำวันก่อนใช้งาน

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 1/11/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 1/1/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่__31-July-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล** พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	8	คน	64	Hrs.
2	SEABOARD	17	คน	136	Hrs.
3	CC Content	0	คน	0	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	26	คน	208	Hrs.
7	Log Thai	17	คน	136	Hrs.
8	TSK	0	คน	0	Hrs.
9	INE	83	คน	664	Hrs.
10	NPK	71	คน	568	Hrs.
11	โปรเทค	3	คน	24	Hrs.
12	ออฟพีเชียล	0	คน	0	Hrs.
13	TKF	9	คน	72	Hrs.
14	RIC	22	คน	176	Hrs.
15	ตะวัน ซ.	0	คน	0	Hrs.
16	Next Asia	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	36	คน	288	Hrs.
18	SD	8	คน	64	Hrs.
19	SR	5	คน	40	Hrs.
รวม		309	คน	2408	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		347
ประวัติการรับสัมผัส	สงสัยว่ามีเสี่ยง	ไม่สงสัยว่ามีเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		347
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		347

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่__31-July-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล** พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	4	คน	32	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	0	คน	0	Hrs.
3	RRL	8	คน	64	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	0	คน	0	Hrs.
7	PACO	24	คน	192	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	นวพร	0	คน	0	Hrs.
รวม		38	คน	304	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		38
ประวัติการรับสัมผัส	สงสัยว่ามีเสี่ยง	ไม่สงสัยว่ามีเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		38
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		38

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	47	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	223	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งรื้อถอนหนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : แก้ไขสายไฟจุดแขวนสายไฟที่สัมผัสผนังร้าน

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 31-July-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__31-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	9	คน	72	Hrs.
2	SEABOARD	20	คน	160	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	45	คน	360	Hrs.
7	Log Thai	24	คน	192	Hrs.
8	TSK	1	คน	8	Hrs.
9	INE	52	คน	416	Hrs.
10	NPK	57	คน	456	Hrs.
11	SR	5	คน	40	Hrs.
12	ออฟฟิเชี่ยล	9	คน	72	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	20	คน	160	Hrs.
14	RIC	11	คน	88	Hrs.
15	ตะวัน ซ.	15	คน	120	Hrs.
16	Cummins	4	คน	32	Hrs.
17	BGRIM	33	คน	264	Hrs.
18	SD	7	คน	56	Hrs.
19	LKB	**36**	คน	288	Hrs.
	รวม	**353**	คน	**2752**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		353
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติการรับสัมผัส		353
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลามากกว่า 15 นาที เมื่อวาน		353
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		353
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		353

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__31-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	11	คน	88	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	13	คน	104	Hrs.
3	RRL	14	คน	112	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	44	คน	352	Hrs.
7	PACO	19	คน	152	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	9	คน	72	Hrs.
11	PROTECH	7	คน	56	Hrs.
	รวม	**119**	คน	**952**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		119
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติการรับสัมผัส		119
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลามากกว่า 15 นาที เมื่อวาน		119
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		119
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		119

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	53	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	250	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนผนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : ผนังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 31-Aug-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__30-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	8	คน	64	Hrs.
2	SEABOARD	14	คน	112	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	50	คน	400	Hrs.
7	Log Thai	19	คน	152	Hrs.
8	สยามดี+KRSS	28	คน	224	Hrs.
9	INE	33	คน	264	Hrs.
10	NPK	75	คน	600	Hrs.
11	Clear	6	คน	48	Hrs.
12	ออฟพีเซียล	2	คน	16	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	20	คน	160	Hrs.
14	RIC	1	คน	8	Hrs.
15	ตะวัน ซ.+ R5	20	คน	160	Hrs.
16	Cummins	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	34	คน	272	Hrs.
18	SD	5	คน	40	Hrs.
19	LKB	**32**	คน	256	Hrs.
20	Siri Success	**0**	คน	0	Hrs.
รวม		**350**	คน	**2736**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__30-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	11	คน	88	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	10	คน	80	Hrs.
3	RRL	9	คน	72	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	89	คน	712	Hrs.
7	PACO	32	คน	256	Hrs.
8	PSA	2	คน	16	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	9	คน	72	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
รวม		**163**	คน	**1304**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	57	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	275	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :**Good condition**

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งรั้วถอนหนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: **unsafe condition**

รายละเอียด : หิ้งร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 30-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่__27-Aug-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล** พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	9	คน	72	Hrs.
2	SEABOARD	21	คน	168	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	46	คน	368	Hrs.
7	Log Thai	30	คน	240	Hrs.
8	TSK	1	คน	8	Hrs.
9	INE	63	คน	504	Hrs.
10	NPK	62	คน	496	Hrs.
11	SR	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเชี่ยล	5	คน	40	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	26	คน	208	Hrs.
14	RIC	10	คน	80	Hrs.
15	ซะวัน ซ.	15	คน	120	Hrs.
16	Cummins	7	คน	56	Hrs.
17	BGRIM	27	คน	216	Hrs.
18	SD	3	คน	24	Hrs.
19	LKB	**28**	คน	224	Hrs.
	รวม	**358**	คน	**2792**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		358
ประวัติการรับสัมผัส	สัมประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลามากกว่า 15 นาที เมื่อวาน		358
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		358
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		358

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__27-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	10	คน	80	Hrs.
3	RRL	13	คน	104	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	39	คน	312	Hrs.
7	PACO	22	คน	176	Hrs.
8	PSA	7	คน	56	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	PROTECH	7	คน	56	Hrs.
	รวม	110	คน	880	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		110
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลามากกว่า 15 นาที เมื่อวาน		110
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		110
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		110

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	52	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	247	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนผนังร้าน

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : ผนังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 27-Aug-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__26-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	7	คน	56	Hrs.
2	SEABOARD	18	คน	144	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	40	คน	320	Hrs.
7	Log Thai	31	คน	248	Hrs.
8	TSK	1	คน	8	Hrs.
9	INE	66	คน	528	Hrs.
10	NPK	70	คน	560	Hrs.
11	SR	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเชี่ยล	8	คน	64	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	18	คน	144	Hrs.
14	RIC	15	คน	120	Hrs.
15	ตะวัน ซ.	14	คน	112	Hrs.
16	Cummins	6	คน	48	Hrs.
17	BGRIM	35	คน	280	Hrs.
18	SD	7	คน	56	Hrs.
19	LKB	**36**	คน	288	Hrs.
รวม		**377**	คน	**2960**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		377
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลามากกว่า 15 นาที เมื่อวาน		377
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		377
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		377

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__26-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	11	คน	88	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	14	คน	112	Hrs.
3	RRL	12	คน	96	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	42	คน	336	Hrs.
7	PACO	28	คน	224	Hrs.
8	PSA	7	คน	56	Hrs.
9	ECE	2	คน	16	Hrs.
10	APM	2	คน	16	Hrs.
11	PROTECH	7	คน	56	Hrs.
รวม		**127**	คน	**1016**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		127
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลามากกว่า 15 นาที เมื่อวาน		127
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		127
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		127

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันที่



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	52	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	246	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :**Good condition**

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วย**Mobile crane,Tower crane** / งานตัดเหล็ก เชื่อแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนฝังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: **unsafe condition**

รายละเอียด : **นั่งร้านไม่สมบูรณ์**

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 26-Aug-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___**BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT** ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ **REPCO**

รายงานประจำวันที่__**25-Sep**-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง **Document Control & SHE Admin**

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	8	คน	64	Hrs.
2	SEABOARD	13	คน	104	Hrs.
3	CC Content	0	คน	0	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	41	คน	328	Hrs.
7	Log Thai	9	คน	72	Hrs.
8	YOKOKAWA	0	คน	0	Hrs.
9	INE	12	คน	96	Hrs.
10	NPK	52	คน	416	Hrs.
11	Clear	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	0	คน	0	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	6	คน	48	Hrs.
14	RIC	0	คน	0	Hrs.
15	ตะวัน ช.+ R5	15	คน	120	Hrs.
16	Cummins	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	12	คน	96	Hrs.
18	SD	0	คน	0	Hrs.
19	LKB	**20**	คน	160	Hrs.
20	Siri Success	**0**	คน	0	Hrs.
	รวม	**191**	คน	**1464**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__25-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (รวม)	
1	REPCO	5	คน	40	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	0	คน	0	Hrs.
3	RRL	6	คน	48	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	43	คน	344	Hrs.
7	PACO	28	คน	224	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	9	คน	72	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	**93**	คน	**744**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	57	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	271	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนหนังร้าน


Daily Work Activity Plan

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : นั่งร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข	รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE

ประเด็นเพิ่มเติม

วันนี้มีฝนตกช่วงเช้าถึง 9.00น

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 25-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__24-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	SEABOARD	13	คน	104	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	50	คน	400	Hrs.
7	Log Thai	13	คน	104	Hrs.
8	YOKOKAWA	0	คน	0	Hrs.
9	INE	28	คน	224	Hrs.
10	NPK	79	คน	632	Hrs.
11	Clear	4	คน	32	Hrs.
12	ออฟฟิเซียล	3	คน	24	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	18	คน	144	Hrs.
14	RIC	3	คน	24	Hrs.
15	ตะวัน ช.+ R5	18	คน	144	Hrs.
16	Cummins	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	22	คน	176	Hrs.
18	SD	0	คน	0	Hrs.
19	LKB	**36**	คน	288	Hrs.
20	Siri Success	**0**	คน	0	Hrs.
	รวม	**302**	คน	**2336**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__24-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	8	คน	64	Hrs.
2	ตะวัน ช.	7	คน	56	Hrs.
3	RRL	7	คน	56	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	95	คน	760	Hrs.
7	PACO	42	คน	336	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	7	คน	56	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	**168**	คน	**1344**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	57	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	271	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนฝังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : ฝังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 24-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__20-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	SEABOARD	19	คน	152	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	43	คน	344	Hrs.
7	Log Thai	30	คน	240	Hrs.
8	TSK	1	คน	8	Hrs.
9	INE	52	คน	416	Hrs.
10	NPK	90	คน	720	Hrs.
11	SR	2	คน	16	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	14	คน	112	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	22	คน	176	Hrs.
14	RIC	16	คน	128	Hrs.
15	ตะวัน ซ.	15	คน	120	Hrs.
16	ABB	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	23	คน	184	Hrs.
18	SD	6	คน	48	Hrs.
19	LKB	**45**	คน	360	Hrs.
	รวม	**391**	คน	**3048**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		391
ประวัติการรับสัมผัส	สงประวัติเสี่ยง	ไม่สงประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		391
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		391
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		391

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__20-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	9	คน	72	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	12	คน	96	Hrs.
3	RRL	13	คน	104	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	40	คน	320	Hrs.
7	PACO	22	คน	176	Hrs.
8	PSA	7	คน	56	Hrs.
9	ECE	13	คน	104	Hrs.
10	APM	2	คน	16	Hrs.
11	PROTECH	8	คน	64	Hrs.
	รวม	**128**	คน	**1024**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		128
ประวัติการรับสัมผัส	สงประวัติเสี่ยง	ไม่สงประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		128
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		128
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		128

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	49	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	241	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งรื้อถอนผนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : ผนังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 20-Aug-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__17-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	SEABOARD	17	คน	136	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	46	คน	368	Hrs.
7	Log Thai	12	คน	96	Hrs.
8	YOKOKAWA	0	คน	0	Hrs.
9	INE	30	คน	240	Hrs.
10	NPK	77	คน	616	Hrs.
11	Clear	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	3	คน	24	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	22	คน	176	Hrs.
14	RIC	7	คน	56	Hrs.
15	ตะวัน ช. + R5	12	คน	96	Hrs.
16	Cummins	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	26	คน	208	Hrs.
18	SD	0	คน	0	Hrs.
19	LKB	**31**	คน	248	Hrs.
20	Siri Success	**0**	คน	0	Hrs.
	รวม	**298**	คน	**2304**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__17-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองขัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	8	คน	64	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	9	คน	72	Hrs.
3	RRL	7	คน	56	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	102	คน	816	Hrs.
7	PACO	30	คน	240	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	6	คน	48	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	164	คน	1312	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	56	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	265	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนผนังร้าน





เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : นั่งร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองขัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 17-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__16-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	9	คน	72	Hrs.
2	SEABOARD	17	คน	136	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	45	คน	360	Hrs.
7	Log Thai	16	คน	128	Hrs.
8	YOKOKAWA	0	คน	0	Hrs.
9	INE	37	คน	296	Hrs.
10	NPK	69	คน	552	Hrs.
11	Clear	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเซียล	2	คน	16	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	22	คน	176	Hrs.
14	RIC	6	คน	48	Hrs.
15	ตะวัน ช.+ R5	13	คน	104	Hrs.
16	Cummins	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	31	คน	248	Hrs.
18	SD	1	คน	8	Hrs.
19	LKB	**29**	คน	232	Hrs.
20	Siri Success	**0**	คน	0	Hrs.
	รวม	**302**	คน	**2344**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__16-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	13	คน	104	Hrs.
2	ตะวัน ช.	10	คน	80	Hrs.
3	RRL	7	คน	56	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	97	คน	776	Hrs.
7	PACO	43	คน	344	Hrs.
8	PSA	5	คน	40	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	10	คน	80	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	**186**	คน	**1488**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	55	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	264	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนผนังร้าน


Daily Work Activity Plan



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : ผนังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 16-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__15-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	12	คน	96	Hrs.
2	SEABOARD	18	คน	144	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	39	คน	312	Hrs.
7	Log Thai	16	คน	128	Hrs.
8	YOKOKAWA	0	คน	0	Hrs.
9	INE	44	คน	352	Hrs.
10	NPK	69	คน	552	Hrs.
11	Clear	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	6	คน	48	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	16	คน	128	Hrs.
14	RIC	5	คน	40	Hrs.
15	ตะวัน ซ.+ R5	6	คน	48	Hrs.
16	Cummins	1	คน	8	Hrs.
17	BGRIM	26	คน	208	Hrs.
18	SD	1	คน	8	Hrs.
19	LKB	**39**	คน	312	Hrs.
20	Siri Success	**0**	คน	0	Hrs.
	รวม	**303**	คน	**2328**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__15-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	15	คน	120	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	6	คน	48	Hrs.
3	RRL	8	คน	64	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	111	คน	888	Hrs.
7	PACO	43	คน	344	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	8	คน	64	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	**193**	คน	**1544**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	55	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	263	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งรื้อถอนผนังร้าน


Daily Work Activity Plan



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : ผนังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 15-Sep-2022

ผู้ทบทวน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่__15-July-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล**''' พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	16	คน	128	Hrs.
2	SEABOARD	19	คน	152	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	38	คน	304	Hrs.
7	Log Thai	29	คน	232	Hrs.
8	TSK	4	คน	32	Hrs.
9	INE	71	คน	568	Hrs.
10	NPK	67	คน	536	Hrs.
11	ABB	1	คน	8	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	8	คน	64	Hrs.
13	TKF	24	คน	192	Hrs.
14	RIC	37	คน	296	Hrs.
15	ตะวัน ช.	17	คน	136	Hrs.
16	Next Asia	12	คน	96	Hrs.
17	BGRIM	30	คน	240	Hrs.
18	SD	7	คน	56	Hrs.
19	SR	3	คน	24	Hrs.
รวม		388	คน	2976	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		119
ประวัติการรับสัมผัส	สงประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		507
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		507
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		507

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่__15-July-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล**''' พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	11	คน	88	Hrs.
2	ตะวัน ช.	24	คน	192	Hrs.
3	RRL	12	คน	96	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	11	คน	88	Hrs.
6	TTCL	0	คน	0	Hrs.
7	PACO	26	คน	208	Hrs.
8	PSA	18	คน	144	Hrs.
9	ECE	15	คน	120	Hrs.
รวม		119	คน	952	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		119
ประวัติการรับสัมผัส	สงประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		119
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		119
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		119

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	44	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	207	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนเลิกงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งเรือถอนหนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : แก้ไขสายไฟจุดแขวนสายไฟที่สัมผัสผนังร้าน

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 15-July-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__10-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	8	คน	64	Hrs.
2	SEABOARD	16	คน	128	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	45	คน	360	Hrs.
7	Log Thai	8	คน	64	Hrs.
8	YOKOKAWA	0	คน	0	Hrs.
9	INE	45	คน	360	Hrs.
10	NPK	87	คน	696	Hrs.
11	Clear	5	คน	40	Hrs.
12	ออฟฟิเซียล	5	คน	40	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	30	คน	240	Hrs.
14	RIC	8	คน	64	Hrs.
15	ตะวัน ช.+ R5	15	คน	120	Hrs.
16	Cummins	1	คน	8	Hrs.
17	BGRIM	25	คน	200	Hrs.
18	SD	4	คน	32	Hrs.
19	LKB	**33**	คน	264	Hrs.
20	Siri Success	**0**	คน	0	Hrs.
	รวม	**339**	คน	**2648**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__10-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	ตะวัน ช.	11	คน	88	Hrs.
3	RRL	7	คน	56	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	88	คน	704	Hrs.
7	PACO	34	คน	272	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	11	คน	88	Hrs.
10	APM	6	คน	48	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	**169**	คน	**1352**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	55	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	258	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนฝังร้าน


Daily Work Activity Plan

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : ฝังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

สภาพอากาศวันนี้ช่วงเวลา 11.30 ท้องฟ้ามีเมฆหนา

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 10-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่ __9-Sep-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล** พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	15	คน	120	Hrs.
2	SEABOARD	15	คน	120	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	44	คน	352	Hrs.
7	Log Thai	8	คน	64	Hrs.
8	YOKOKAWA	5	คน	40	Hrs.
9	INE	44	คน	352	Hrs.
10	NPK	91	คน	728	Hrs.
11	Clear	3	คน	24	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	8	คน	64	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	29	คน	232	Hrs.
14	RIC	10	คน	80	Hrs.
15	ตะวัน ซ.+ R5	13	คน	104	Hrs.
16	Cummins	5	คน	40	Hrs.
17	BGRIM	29	คน	232	Hrs.
18	SD	7	คน	56	Hrs.
19	LKB	**30**	คน	240	Hrs.
20	Siri Success	**3**	คน	24	Hrs.
	รวม	**364**	คน	**2792**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่ __9-Sep-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล** พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	14	คน	112	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	11	คน	88	Hrs.
3	RRL	9	คน	72	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	55	คน	440	Hrs.
7	PACO	29	คน	232	Hrs.
8	PSA	3	คน	24	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	10	คน	80	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	**133**	คน	**1064**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	54	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	257	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งรื้อถอนหนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : นั่งร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 9-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__7-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	SEABOARD	9	คน	72	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	29	คน	232	Hrs.
7	Log Thai	17	คน	136	Hrs.
8	YOKOKAWA	6	คน	48	Hrs.
9	INE	28	คน	224	Hrs.
10	NPK	70	คน	560	Hrs.
11	SR	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟพิเซียล	4	คน	32	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	5	คน	40	Hrs.
14	RIC	8	คน	64	Hrs.
15	ตะวัน ซ.+ R5	2	คน	16	Hrs.
16	Cummins	3	คน	24	Hrs.
17	BGRIM	21	คน	168	Hrs.
18	SD	0	คน	0	Hrs.
19	LKB	**19**	คน	152	Hrs.
รวม		**236**	คน	**1808**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		236
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		236
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		236
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		236

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__7-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	11	คน	88	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	0	คน	0	Hrs.
3	RRL	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	33	คน	264	Hrs.
7	PACO	20	คน	160	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	2	คน	16	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
รวม		**69**	คน	**552**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		69
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		69
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		69
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		69

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	54	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	255	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนหนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : นั่งร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

สภาพอากาศวันนี้มีฝนตกเล็กน้อย

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองขัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 7-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__1-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	SEABOARD	19	คน	152	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	37	คน	296	Hrs.
7	Log Thai	29	คน	232	Hrs.
8	TSK	0	คน	0	Hrs.
9	INE	33	คน	264	Hrs.
10	NPK	60	คน	480	Hrs.
11	SR	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเชี่ยล	6	คน	48	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	14	คน	112	Hrs.
14	RIC	7	คน	56	Hrs.
15	ตะวัน ช.	12	คน	96	Hrs.
16	Cummins	3	คน	24	Hrs.
17	BGRIM	33	คน	264	Hrs.
18	SD	7	คน	56	Hrs.
19	LKB	**24**	คน	192	Hrs.
รวม		**299**	คน	**2312**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		299
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติการรับสัมผัส		299
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลามากกว่า 15 นาที เมื่อวาน		299
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		299
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		299

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__1-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	7	คน	56	Hrs.
2	ตะวัน ช.	11	คน	88	Hrs.
3	RRL	11	คน	88	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	47	คน	376	Hrs.
7	PACO	27	คน	216	Hrs.
8	PSA	2	คน	16	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	2	คน	16	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
รวม		**109**	คน	**872**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		109
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติการรับสัมผัส		109
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลามากกว่า 15 นาที เมื่อวาน		109
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		109
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		109

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	53	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	251	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งเรือถอนพังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : พังร้านไม่สมบูรณ์

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) **วันที่** 1-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) **วันที่** _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่__1-Aug-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล** พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	14	คน	112	Hrs.
2	SEABOARD	16	คน	128	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	17	คน	136	Hrs.
7	Log Thai	20	คน	160	Hrs.
8	TSK	0	คน	0	Hrs.
9	INE	67	คน	536	Hrs.
10	NPK	75	คน	600	Hrs.
11	โปรเทค	3	คน	24	Hrs.
12	ออฟพีเชียล	12	คน	96	Hrs.
13	TKF	25	คน	200	Hrs.
14	RIC	24	คน	192	Hrs.
15	ตะวัน ช.	12	คน	96	Hrs.
16	ABB	1	คน	8	Hrs.
17	BGRIM	34	คน	272	Hrs.
18	SD	7	คน	56	Hrs.
19	SR	1	คน	8	Hrs.
รวม		333	คน	2552	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		437
ประวัติการรับสัมผัส	สงสัยว่าเสี่ยง	ไม่สงสัยว่าเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		437
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		437

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ** REPCO

รายงานประจำวันที่__31-July-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล** พรทิพย์ ขันทองชัย **ตำแหน่ง** Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	14	คน	112	Hrs.
2	ตะวัน ช.	13	คน	104	Hrs.
3	RRL	9	คน	72	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	7	คน	56	Hrs.
6	TTCL	6	คน	48	Hrs.
7	PACO	30	คน	240	Hrs.
8	PSA	20	คน	160	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	3	คน	24	Hrs.
11	นวพร	0	คน	0	Hrs.
รวม		104	คน	832	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		104
ประวัติการรับสัมผัส	สงสัยว่าเสี่ยง	ไม่สงสัยว่าเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		104
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		104
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		104

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	47	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	224	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งเรือถอนหนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : แก้ไขสายไฟจุดแขวนสายไฟที่สัมผัสผนังร้าน

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผลการตรวจ ATK ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 1-Aug-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__31-Oct-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ชันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	20	คน	160	Hrs.
2	ตะวัน ช.	10	คน	80	Hrs.
3	RRL	0	คน	0	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	266	คน	2128	Hrs.
7	PACO	29	คน	232	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
12	TKF	12	คน	96	Hrs.
	รวม	338	คน	2704	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : อบรมพนักงานภาคสนามสอนการผูกเงื่อนและการให้งานสายดับเพลิง

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : Fire Hose Test

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : พบเศษวัสดุและคอนกรีตจากงานก่อสร้าง วางกองไว้บริเวณหน้างาน การแก้ไข : แนะนำให้นำออกจากพื้นที่ บัจจุบันรอทำการขนย้าย

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ชันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 31/10/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 31/10/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__30-Ocrt-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & HSE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	2	คน	16	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	10	คน	80	Hrs.
3	RRL	0	คน	0	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	138	คน	1104	Hrs.
7	PACO	25	คน	200	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
12	TKF	5	คน	40	Hrs.
	รวม	181	คน	1448	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุชั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุชั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : มีการติดตั้ง Safety Board ประจำหน้างาน เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลงานด้านความปลอดภัย

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : Management team line walk

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: Unsafe Condition

รายละเอียด : พบการปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอ

การแก้ไข : แนะนำให้ทำการเพิ่มสปอตไลท์ในจุดที่มีการปฏิบัติงาน

รูปภาพก่อนการแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 30/10/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 30/10/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__25-Ocrt-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	12	คน	96	Hrs.
2	ตะวัน ช.	13	คน	104	Hrs.
3	RRL	0	คน	0	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	223	คน	1784	Hrs.
7	PACO	32	คน	256	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
	รวม	281	คน	2248	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	-	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	-	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	-	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	-	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	-	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	-	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	-	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good Practice

รายละเอียด : มีการเรียก Job Controller ทำการพูดคุยถึงความเข้าใจเรื่องระบบ work permit ก่อนเริ่มงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities : งานติดตั้งหลังคาพื้นที่ New waste house

เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe Action

รายละเอียด : Job Controller เซ็นต์ขออนุญาตให้ทำงานใน พื้นที่ Control space การแก้ไข เรียก stand down ทำความเข้าใจกันใหม่ และแจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทำการเซ็นต์เอกสาร

รูปภาพก่อนการแก้ไข



รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk, Check PPE, Acohol test

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 25/10/2565

ผู้ทบทวน นัทธพงศ์ เจริญสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ 25/10/2565

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__30-July-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	11	คน	88	Hrs.
2	SEABOARD	18	คน	144	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	37	คน	296	Hrs.
7	Log Thai	26	คน	208	Hrs.
8	TSK	4	คน	32	Hrs.
9	INE	85	คน	680	Hrs.
10	NPK	87	คน	696	Hrs.
11	โปรเทค	6	คน	48	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	12	คน	96	Hrs.
13	TKF	22	คน	176	Hrs.
14	RIC	34	คน	272	Hrs.
15	ตะวัน ช.	15	คน	120	Hrs.
16	Next Asia	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	36	คน	288	Hrs.
18	SD	8	คน	64	Hrs.
19	SR	6	คน	48	Hrs.
รวม		412	คน	3208	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		501
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		501
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		501

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__30-July-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	ตะวัน ช.	19	คน	152	Hrs.
3	RRL	9	คน	72	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	5	คน	40	Hrs.
7	PACO	26	คน	208	Hrs.
8	PSA	18	คน	144	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	นาพร	0	คน	0	Hrs.
	รวม	89	คน	712	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง	ไม่ผ่าน	ผ่าน
อุณหภูมิร่างกาย		89
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		89
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		89
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		89

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	46	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	222	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนผนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : แก้ไขสายไฟจุดแขวนสายไฟที่สัมผัสผนังร้าน

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 30-July-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__29-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	SEABOARD	23	คน	184	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	47	คน	376	Hrs.
7	Log Thai	19	คน	152	Hrs.
8	สยามดี+KRSS	28	คน	224	Hrs.
9	INE	37	คน	296	Hrs.
10	NPK	78	คน	624	Hrs.
11	Clear	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟพีเซียล	4	คน	32	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	21	คน	168	Hrs.
14	RIC	3	คน	24	Hrs.
15	ตะวัน ช.+ R5	20	คน	160	Hrs.
16	Cummins	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	39	คน	312	Hrs.
18	SD	3	คน	24	Hrs.
19	LKB	**31**	คน	248	Hrs.
20	Siri Success	**9**	คน	72	Hrs.
รวม		**376**	คน	**2928**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__29-Sep-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control & SHE Admin

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	ตะวัน ช.	11	คน	88	Hrs.
3	RRL	7	คน	56	Hrs.
4	Guard Force	1	คน	8	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	85	คน	680	Hrs.
7	PACO	41	คน	328	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	8	คน	64	Hrs.
11	PROTECH	0	คน	0	Hrs.
รวม		**163**	คน	**1304**	Hrs.

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	57	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	274	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :**Good condition**

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งรื้อถอนผนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: **unsafe condition**

รายละเอียด : **ผนังร้านไม่สมบูรณ์**

รูปภาพก่อนแก้ไข	รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE

ประเด็นเพิ่มเติม

มีฝนตกช่วงเช้าจึงไม่มีการเข้าแถว Safety Talk

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 29-Sep-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ **REPCO**

รายงานประจำวันที่__24-July-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง **Document Control**

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	11	คน	88	Hrs.
2	SEABOARD	20	คน	160	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	28	คน	224	Hrs.
7	Log Thai	20	คน	160	Hrs.
8	TSK	0	คน	0	Hrs.
9	INE	71	คน	568	Hrs.
10	NPK	73	คน	584	Hrs.
11	ABB	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเซียล	10	คน	80	Hrs.
13	TKF	19	คน	152	Hrs.
14	RIC	0	คน	0	Hrs.
15	ตะวัน ซ.	13	คน	104	Hrs.
16	Next Asia	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	0	คน	0	Hrs.
18	SD	6	คน	48	Hrs.
19	SR	**4**	คน	32	Hrs.
	รวม	**280**	คน	**2152**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		68
ประวัติการรับสัมผัส	สัมประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		348
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		348
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		348

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__24-July-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	7	คน	56	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	18	คน	144	Hrs.
3	RRL	10	คน	80	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	4	คน	32	Hrs.
6	TTCL	0	คน	0	Hrs.
7	PACO	27	คน	216	Hrs.
8	PSA	0	คน	0	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
	รวม	68	คน	544	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		68
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		68
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		68
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		68

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	46	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	216	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนหนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : แก้ไขสายไฟจุดแขวนสายไฟที่สัมผัสผนังร้าน

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ชันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 24-July-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__20-July-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ชันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	19	คน	152	Hrs.
2	SEABOARD	24	คน	192	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	37	คน	296	Hrs.
7	Log Thai	26	คน	208	Hrs.
8	TSK	4	คน	32	Hrs.
9	INE	76	คน	608	Hrs.
10	NPK	81	คน	648	Hrs.
11	ABB	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	13	คน	104	Hrs.
13	TKF	32	คน	256	Hrs.
14	RIC	33	คน	264	Hrs.
15	ตะวัน ซ.	12	คน	96	Hrs.
16	Next Asia	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	31	คน	248	Hrs.
18	SD	6	คน	48	Hrs.
19	SR	**0**	คน	0	Hrs.
	รวม	**399**	คน	**3040**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		98
ประวัติการรับสัมผัส	สงประวัติเสี่ยง	ไม่สงประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		497
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		497
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		497

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__20-July-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ชันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	14	คน	112	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	12	คน	96	Hrs.
3	RRL	11	คน	88	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	1	คน	8	Hrs.
7	PACO	25	คน	200	Hrs.
8	PSA	19	คน	152	Hrs.
9	ECE	14	คน	112	Hrs.
	รวม	**98**	คน	**784**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		98
ประวัติการรับสัมผัส	สงประวัติเสี่ยง	ไม่สงประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		98
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		98
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		98

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	45	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	212	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนเลิกงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้งรั้วถอนหนึ่งร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : แก้ไขสายไฟจุดแขวนสายไฟที่สัมผัสนั่งร้าน

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

รายงานผลตรวจATK ประจำสัปดาห์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ไม่พบผู้ติเชื้อเพิ่ม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ขันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 20-July-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญาโครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ" REPCO

รายงานประจำวันที่__15-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล"' พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	12	คน	96	Hrs.
2	SEABOARD	18	คน	144	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	43	คน	344	Hrs.
7	Log Thai	34	คน	272	Hrs.
8	TSK	1	คน	8	Hrs.
9	INE	64	คน	512	Hrs.
10	NPK	83	คน	664	Hrs.
11	SR	5	คน	40	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	17	คน	136	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	36	คน	288	Hrs.
14	RIC	22	คน	176	Hrs.
15	ตะวัน ช.	12	คน	96	Hrs.
16	ABB	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	18	คน	144	Hrs.
18	SD	6	คน	48	Hrs.
19	LKB	46	คน	368	Hrs.
	รวม	421	คน	3272	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		521
ประวัติการรับสัมผัส	สัมผัส 14 เสี่ยง	ไม่สัมผัส 14 เสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		521
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		521
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ต้องสงสัยการติดโรค COVID-19 ช่วง 14 วัน		521

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO

รายงานประจำวันที่__15-Aug-2022 จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ขันทองชัย ตำแหน่ง Document Control

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	9	คน	72	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	4	คน	32	Hrs.
3	RRL	10	คน	80	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	13	คน	104	Hrs.
7	PACO	23	คน	184	Hrs.
8	PSA	11	คน	88	Hrs.
9	ECE	13	คน	104	Hrs.
10	APM	5	คน	40	Hrs.
11	PROTECH	10	คน	80	Hrs.
	รวม	100	คน	800	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		100
ประวัติการรับสัมผัส	มีประวัติเสี่ยง	ไม่มีประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		100
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		100
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		100

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	49	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	237	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :Good condition

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนผนังร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: unsafe condition

รายละเอียด : สายไฟวางพาดกับผนังร้านไม่มี S-Hook คล้องเกี่ยวครับ

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

รายงานการตรวจ ATK ประจำสัปดาห์ ไม่พบพนักงานติดเชื้อเพิ่ม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ชันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 15-Aug-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NEW CCR&LAB BUILDING PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO**

รายงานประจำวันที่__11-Aug-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ชันทองชัย** **ตำแหน่ง Document Control**

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	10	คน	80	Hrs.
2	SEABOARD	15	คน	120	Hrs.
3	CC Content	1	คน	8	Hrs.
4	Guard Force	3	คน	24	Hrs.
5	Nurse	1	คน	8	Hrs.
6	PSA	48	คน	384	Hrs.
7	Log Thai	32	คน	256	Hrs.
8	TSK	1	คน	8	Hrs.
9	INE	75	คน	600	Hrs.
10	NPK	78	คน	624	Hrs.
11	SR	0	คน	0	Hrs.
12	ออฟฟิเชียล	11	คน	88	Hrs.
13	TKF+MYC+PROTECH	34	คน	272	Hrs.
14	RIC	14	คน	112	Hrs.
15	ตะวัน ซ.	19	คน	152	Hrs.
16	ABB	0	คน	0	Hrs.
17	BGRIM	38	คน	304	Hrs.
18	SD	4	คน	32	Hrs.
19	LKB	**50**	คน	400	Hrs.
	รวม	**434**	**คน**	**3392**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		517
ประวัติการรับสัมผัส	สงประวัติเสี่ยง	ไม่ประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		517
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		517
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		517

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

ชื่อสัญญา/โครงการ ___BST_NBL PHASE2 PROJECT **ชื่อบริษัทคู่ธุรกิจ REPCO**

รายงานประจำวันที่__11-Aug-2022 **จัดทำโดย ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ชันทองชัย** **ตำแหน่ง Document Control**

จำนวนผู้รับเหมาจำแนกตามชื่อบริษัท

ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน (คน)		จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชม.)	
1	REPCO	7	คน	56	Hrs.
2	ตะวัน ซ.	15	คน	120	Hrs.
3	RRL	14	คน	112	Hrs.
4	Guard Force	2	คน	16	Hrs.
5	RES	0	คน	0	Hrs.
6	TTCL	9	คน	72	Hrs.
7	PACO	22	คน	176	Hrs.
8	PSA	3	คน	24	Hrs.
9	ECE	0	คน	0	Hrs.
10	APM	0	คน	0	Hrs.
11	PROTECH	11	คน	88	Hrs.
	รวม	**83**	**คน**	**664**	Hrs.

ข้อมูลจำนวนการคัดกรองประจำวัน

รายการเฝ้าระวัง		
อุณหภูมิร่างกาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย		83
ประวัติการรับสัมผัส	สงประวัติเสี่ยง	ไม่ประวัติเสี่ยง
ประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ไม่มีมาตรการคัดกรอง และ Social Distancing เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที เมื่อวาน		83
ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		83
ประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหรือ ผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 ช่วง 14 วัน		83

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

การตรวจสอบอาการเข้าข่ายโรคประจำวัน



ข้อมูลการฉีด Vaccine ของ ผรม โครงการที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้



รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

สถิติด้าน SHE

No.	รายการ	จำนวน	
1	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน LTI (Lost Time Injury) / เสียชีวิต Fatality	-	ครั้ง
2	จำนวนอุบัติเหตุขั้นรักษาพยาบาล MTI (Medical Treatment Injury)	-	ครั้ง
3	จำนวนอุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล FAI (Frist Aid Injury)	-	ครั้ง
4	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย Property Damage	-	ครั้ง
5	จำนวนอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน License to Operate (ได้รับคำร้องเรียน)	1	ครั้ง
6	การตรวจความปลอดภัย Safety Audit	48	ครั้ง
7	การตรวจความปลอดภัย SOT	233	ครั้ง
8	จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (NC)	5	ครั้ง
9	ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา Safety Contracor Meeting	19	ครั้ง
10	ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน	-	ครั้ง
11	ปิด/แก้ไข CAPA จาก Audit และการสอบสวนอุบัติการณ์สำเร็จ	100	%
12	สุ่มตรวจสารเสพติด	42.86	%

ผลการทำ SOT/Audit ที่สำคัญ ทั้งปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

เรื่องที่ปลอดภัย :**Good condition**

รายละเอียด : จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำงาน

รูปภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Work Permit

Activities :งานยกด้วยMobile crane,Tower crane / งานตัดเหล็ก เข้าแบบ เทปูน ขุดดิน วางระบบท่อ / ติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน



เรื่องที่ไม่ปลอดภัย: **unsafe condition**

รายละเอียด : สายไฟวางพาดกับนั่งร้านไม่มี S-Hook คล้องเกี่ยวครับ

รูปภาพก่อนแก้ไข

รูปภาพหลังแก้ไข

รายงานผลการดำเนินงานด้าน SHE ของคู่ธุรกิจ

Safety Activities

Health check and Safety talk,Check PPE and ATK

ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ชันทองชัย (ตัวแทนผู้รับเหมา) วันที่ 11-Aug-2022

ผู้ทบทวน _____ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย) วันที่ _____

เอกสารที่ 24

เอกสารสัญญาจ้างพยาบาล

From: D214.ADM
Sent: Tuesday, November 1, 2022 3:38 PM
To: knt.chonlada@gmail.com
Cc: Seksak Kongthong; Punnattha Jirattharakul; Worapol Naikhon; Supoj Promphirom; Yaowaluck Thila; Kidakan Punthong; Kasidit Srisawat; D214.HSE
Subject: ยืนยันการว่าจ้างพยาบาลใช้บริการที่ บมจ.ทีทีซีแอล หน่วยงาน D214 : BST เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เรียน คุณชลดา

ยืนยันการว่าจ้างพยาบาลใช้บริการที่ บมจ.ทีทีซีแอล หน่วยงาน D214 : BST เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Best Regards,
Piyatida Karatsanee
Site Admin
D214 : NBL Phase II Project
Mobile phone : 081-139-0124

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

ห้องพยาบาล (First aid room)

งานห้องพยาบาล (First aid room)

บทบาทหน้าที่ของงานพยาบาล งานห้องพยาบาลเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของพนักงานในสถานที่ประกอบการโดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์เปิดบริการให้พนักงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลพนักงาน ที่มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประสานงานกับโรงพยาบาล การส่งต่อกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินร้ายแรง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ: ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ด้านการวางแผน : วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
3. ด้านการประสานงาน : ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทางด้านระบบสุขภาพ
4. ด้านการบริการ : สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบันที่สามารถบำบัดได้ด้วยยาสามัญตามกฎกระทรวงกำหนด ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล(ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล)
2. ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาล หรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
3. ให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลปัญหาสุขภาพ
4. ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลตามนโยบายของหน่วยงานเรื่องการส่งต่อเพื่อรับการรักษา
5. หน้าที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของพนักงานในสถานที่ประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ เปิดบริการให้พนักงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลพนักงานที่มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประสานงานกับโรงพยาบาลการส่งต่อกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินร้ายแรง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย และแนวทางที่กำหนด โดยใช้กระบวนการทางการพยาบาล และการพยาบาลองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องปลอดภัย ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพให้กลับมาดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องโดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยง และให้การพยาบาล พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
2. เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ในการรักษาพยาบาล
3. ให้การปฐมพยาบาลแก่พนักงานในสถานประกอบการเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
4. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของพยาบาลประจำห้องพยาบาลจะดำเนินการรักษาต่อไป โดยจะเป็นผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาลตามนโยบายของสถานประกอบการ

ห้องพยาบาล (First aid room)

5. แนะนำส่งเสริมและให้คำปรึกษาเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งปัญหาสุขภาพต่างๆ

7. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

8. ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล

9. เบิกยา อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ประจำเดือน

10. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบันที่สามารถบำบัดได้ด้วยยาสามัญตามกฎกระทรวงกำหนด ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล (ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล)

12.ให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลปัญหาสุขภาพ

13.ให้ความรู้ร่วมกับทีมจป. Safty talk แก่พนักงานสัปดาห์ละ 1ครั้ง

14. เวลาปฏิบัติหน้าที่ เวลา 07.00 -19.00 น.ของทุกวัน

[redacted]

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ

กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ประกาศนียบัตรฉบับนี้

ให้ไว้แก่

[redacted]

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย

มีเกียรติและสิทธิแห่งประกาศนียบัตรนี้ทุกประการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ประยูร พอพสุวัตย์กุล)

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(นายสมบูรณ์ [illegible])

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๑๐๓๐๓๔

ต่ออายุครั้งที่ ๓

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
สภาการพยาบาล
ออกใบอนุญาตนี้ให้แก่ [redacted]

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

[redacted]

1269466

เอกสารที่ 25

เอกสารสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโครงการ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2565
ของโครงการขยายกำลังการผลิต
โรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex)
(ข้อมูล ก.ค. ถึง ธ.ค. 2565)

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

น.42(1)-2/2554-ญนพ.

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

เกิดอุบัติการณ์ถึงขั้นรักษาพยาบาลทางการแพทย์ 1 ครั้ง

แผนภูมิแสดงอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR)



IFR = No. of Injury (0 person) X 200,000 / Total M-H (370,088 hr.)

IFR (Incident Frequency Rate)	= อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
No. of Injury	= จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งมีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป (อ้างอิงตาม ตารางการกำหนดระดับของอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทในเครือ BST)
Total M-H	= จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดทั้งของพนักงาน BST โรงงาน NBL และผู้รับเหมาโครงการปี 2565

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ระยะก่อสร้าง) Site 2

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สะสมตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง ธันวาคม 2565

ชั่วโมงการทำงานด้วยความปลอดภัยโดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน: 370,088 ชั่วโมง

แผนภูมิแสดงชั่วโมงการทำงานด้วยความปลอดภัยของโครงการ (ก.ค. - ธ.ค. 2565)



รายงานการสอบสวนอุบัติการณ์ขั้นรักษาพยาบาลทางการแพทย์
(Medical Treatment Incident)

IRI-NMT4-22/054 พนักงานคู่ธุรกิจช่วงบริษัท TTCL-Thai 1970 ถูกเศษคอนกรีตงานสกัดเข็มตกใส่เท้าได้รับบาดเจ็บ

หัวหน้าคณะทำงาน : EPK **BST Project Eng (Safety).**

(ผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือ วิศวกรที่ได้รับมอบหมาย)

คณะทำงาน :

1. CPC — BST Safety Section Mgr
2. RY — BST Constructuion Mgr
3. TSP — BST Project Supervisor (Safety)

ผู้สังเกตการณ์ :

1. Seree F. — BST's Civil Engineer
2. Saroj S. — REPCO's Safety
3. San V. — REPCO's Site Engineer
4. Wilast P. — REPCO's Safety Chief

Event : 16th December 2022

16/12/2022

- 08.20 น. — เริ่มงานสกัดเสาเข็ม ในพื้นที่ 1300
- 10.20 น. — นายคำกอง สุกใส รับอุบัติเหตุ เศษคอนกรีตจากกงาน สกัด เสาเข็ม กระแทกหลังเท้า
- 10.20 น. — พนักงานแจ้ง Job controller ,Safety เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
- 10.30 น. — Job Controller พา พนักงานส่งต่อ โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติมาบตาพุดฯ
- 10.30 น. — ได้รับการรักษา โดยทาง รพ.เฉลิมพระเกียรติมาบตาพุดฯ มีการเย็บแผลที่บาดเจ็บจำนวน 2 เข็ม
- 10.30 น. — พนักงานกลับไปที่พัก ตามใบรับรองแพทย์

Event : 17th December 2022

17/12/2022

- 08.20 น. — พนักงานกลับเข้ามาในโครงการแจ้งให้ทางพยาบาลตรวจบาดแผลที่บาดเจ็บ
- 10.20 น. — ทำการสอบสวนอุบัติเหตุกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
- 10.20 น. — พนักงานกลับเข้าทำงานโดยทำงานเบาที่ ไม่กระทบต่อการบาดเจ็บ

Fish bone Diagram Analysis



Corrective & Preventive Action :

Correction

Problem	Correction	By	Due Date
พนักงานได้รับบาดเจ็บ เศษคอนกรีตหล่นกระเด็นโดนเท้าข้างขวาได้รับบาดเจ็บ	แจ้งหยุดงานทันที	REPCO	ทันที
	แจ้งหัวหน้างานเข้าตรวจสอบและทำการสอบสวนอุบัติเหตุร่วมกับทางหัวหน้างาน	REPCO	ทันที
	ทำการสอบสวนสาเหตุเบื้องต้นร่วมกับทางผู้บาดเจ็บ	REPCO	ทันที

Corrective & Preventive action

Root Cause	Corrective Action	By	Due Date
ปัจจัยส่วนบุคคล ขาดความชำนาญ พนักงาน มีการทำงานในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกที่โครงการนี้	- ทำการอบรมพนักงานที่ทำงานสกัด,สาธิตวิธีการทำงานที่ถูกต้อง (Demonstration) ให้พนักงานที่ทำงานสกัดในขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย	REPCO (ติดตามปิด โดย EPK)	15/1/2023
การปฏิบัติต่ำกว่ามาตรฐาน ขาดการควบคุม การจัดการพื้นที่โดยทางหัวหน้างาน โดยมีการทำงานในเสาที่ติดกัน ไม่ได้เว้นระยะห่างกันในการทำงาน	- กำหนดมาตรการ การเว้นระยะห่างของการทำงานในพื้นที่ให้ชัดเจน ไม่ให้ทำงานที่ใกล้กันในรัศมี Line of fire	REPCO (ติดตามปิด โดย EPK)	15/1/2023
	- หัวหน้างานต้องควบคุมงานตลอดเวลา หรือจัดผู้เฝ้าระวัง สำหรับตรวจติดตามพนักงานไม่ให้ทำงานใกล้กัน	REPCO (ติดตามปิด โดย EPK)	30/12/2022
สภาพงานต่ำกว่ามาตรฐาน สภาพงานที่ทำงานงานคับแคบ ทำงานใกล้กัน ไม่มีการเว้นระยะห่าง	ประเมินพื้นที่การทำงานในทุกพื้นที่ ที่มีการสกัด เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงในลักษณะการทำงานที่ใกล้กันน้อยกว่า 2 เมตร ต้องจัดให้ทำงานแบบจุดต่อจุดเท่านั้น	REPCO (ติดตามปิด โดย EPK)	15/1/2023

Corrective & Preventive Action :

Corrective & Preventive action

Root Cause	Corrective Action	By	Due Date
ปัจจัยในงาน หัวหน้างานขาดภาวะผู้นำ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการจัดการพื้นที่ไม่ให้ทับซ้อนกัน	- ทำการ Review JHA งานสกัดคอนกรีต ในเรื่องการเว้นระยะห่างและมาตรการการป้องกันอันตรายจากคอนกรีตหล่นกระแทกเท้า	REPCO (ติดตามปิด โดย EPK)	30/12/2022
	- ทำการสื่อสารเคสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (Tool Box Talk) ให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องให้ทราบถึงมาตรการป้องกันให้ทราบทุกคนก่อนเริ่มงาน	REPCO (ติดตามปิด โดย EPK)	30/12/2022
อุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกัน PPE ที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากการกระแทกได้	- จัดหาที่ครอบหลังเท้านิรภัย มาใช้สำหรับพนักงานที่ทำงานสกัด และระบุมาตรการการสวมใส่ ลงใน JHA ซึ่งต้องทำการสื่อสารให้กับพนักงานที่ทำงานสกัดทุกคนให้ชัดเจน	REPCO (ติดตามปิด โดย EPK)	15/1/2023

Appendix: ภาพจำลองสถานการณ์ที่เกิดเหตุ



จุดที่พนักงานทำงาน โดยพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บทำงานในจุดที่ 1 และมีพนักงานทำงานสกัดข้างเคียงในเสาที่ 2 และ 3

Appendix: ภาพแสดงบาดแผลจากการเกิดอุบัติการณ์

ร่องรอยจุดที่ถูกเศษกอนกรีตตกลงมากระทบหน้าเท้า

Appendix: ภาพการเข้ารับการรักษา พยาบาลโดยเจ้าหน้าพยาบาลของโครงการ



พนักงานกลับเข้ามาทำงานในวันที่ 17 ธันวาคม 2022 และให้พยาบาลประจำโครงการ ล้างแผลต่อเนื่อง

ตารางที่ 2 การกำหนดระดับของอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทในเครือ BST

ระดับ[0]	อุบัติการณ์เกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา	อุบัติการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิต	อุบัติการณ์เกี่ยวกับยานพาหนะ	อุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงาน (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม)	อุบัติการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทเสียหาย	อุบัติการณ์เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย	อุบัติการณ์เกี่ยวกับ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	อุบัติการณ์ด้านความมั่นคงของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล	อุบัติการณ์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบบริษัท	อุบัติการณ์เกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 0 (Near Miss)	● อุบัติการณ์ใดๆ ที่เกือบเกิดเหตุจนอาจได้รับบาดเจ็บ	●การรั่วไหลใดๆ (LOPC[1]) ของวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย[2] (ยกเว้น อากาศ ไนโตรเจน น้ำ ไอน้ำ ไอน้ำควบแน่น) ปริมาณระหว่าง 10 - 100 กิโลกรัม ●ข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตรวจพบในระบบป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่ไม่ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์ (เช่น การออกแบบ, การตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่เพียงพอ) - Fugitive Monitoring - SOT	●อุบัติเหตุใดๆ เกี่ยวกับยานพาหนะที่ Non recordable/performance[3]	●อุบัติการณ์ใดๆ ที่เกือบเกิดเหตุจนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก	● อุบัติการณ์ด้าน SHE ใดๆ ที่เกือบเกิดเหตุ (Near Miss) หมายรวมถึงความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบริษัทหรือธุรกิจของบริษัท	● อุบัติการณ์ใดๆ ที่ละเมิดกฎการเข้าเขตปฏิบัติงานชั้นในโดยตรวจพบก่อนเข้าเขตปฏิบัติการชั้นใน เช่น การพกโทรศัพท์เคลื่อนที่ การพกกล้องถ่ายรูปการพกอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟรวมทั้งการเข้าในพื้นที่ Access Control โดยไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น	● อุบัติการณ์ด้าน SHE ใดๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน SHE หรือ ระเบียบปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน			● อุบัติการณ์ใดๆ เกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ (ทางรถขนส่ง) ที่ Non recordable/performance[3] ● ข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตรวจพบในระบบป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่ไม่ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์ (เช่น การออกแบบ, การตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่เพียงพอ) จากการขนส่งผลิตภัณฑ์(ทางท่อ) - Fugitive Monitoring - SOT
ระดับ 1 (Minor)	●การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยใดๆ ที่ส่งผลให้ต้องได้รับ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ ต้องได้รับการวินิจฉัยหรือคำแนะนำในการทำงานโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติการณ์ในการทำงานหรือธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น - มีการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากดวงตา	●การรั่วไหลใดๆ (LOPC[1]) ของวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย[2] (ยกเว้น อากาศ ไนโตรเจน น้ำ ไอน้ำ ไอน้ำควบแน่น) ปริมาณระหว่าง 101 - 5,000 กิโลกรัม ●การรั่วไหลใดๆ (LOPC[1]) ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ หรือ สารพิษ ที่มีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่แสดงบน LOPC Level 2 ซึ่งไม่ได้เกิดจากการตรวจตามกระบวนการ Fugitive Monitoring ●การเกิดเพลิงไหม้ หรือ การระเบิด ในพื้นที่บริษัท และส่งผลให้ต้องเข้าแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับ 1 (ตามแผนการจัดการภาวะวิกฤต) ●อุบัติการณ์ใดๆ (เหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้) ที่เป็นผลจากระบบป้องกันด้านวิศวกรรมท่างาน (PSV, RD, Flares, Scrubbers, Fire Suppression Systems, Shortstop Additions, etc.)	●อุบัติเหตุใดๆ เกี่ยวกับยานพาหนะที่ recordable/performance[4] และส่งผลให้ได้รับการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ ทรัพย์สินเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท	●การได้รับคำร้องเรียนโดยวาจาจากโรงงานข้างเคียงด้านสิ่งแวดล้อม (กลิ่น, ควัน) หรือเสียงรบกวน จากเหตุการณ์ผิดปกติของการรั่วไหลสารเคมีหรือพลังงาน (โดยทวนสอบแล้ว) ●การได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากภายนอกที่เกี่ยวกับการขจรขจรซึ่งพนักงานหรือบริษัทเป็นผู้กระทำผิด	● อุบัติการณ์ด้าน SHE ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัทหรือธุรกิจของบริษัท (ไม่รวมอุบัติเหตุจากยานพาหนะ) ที่มีมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท ● เพลิงไหม้ขนาดเล็ก (จัดการได้ภายใน) โดยไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติการณ์ด้านกระบวนการผลิต (เช่น ไฟฟ้า หรือขยะ) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงงาน หรือสำนักงานใหญ่	● การลักไม่ยหรืออุบัติการณ์ใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของการรักษาความปลอดภัย ที่มีมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท		● ข้อมูล"Functional Information ในระดับ Internal" หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป รั่วไหลหรือสูญหายออกนอกบริษัท	● การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบบริษัท ที่พบโดยหน่วยงานในบริษัทที่ยังไม่เกิดผลกระทบใดๆ ● ข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากหน่วยงานภายนอกที่ยังไม่เกิดผลกระทบใดๆ	● อุบัติการณ์ใดๆ เกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์(ทางรถขนส่ง) ที่ recordable/performance[4] หรือ มีการรั่วไหลใดๆของผลิตภัณฑ์ทางท่อ (LOPC[1]) ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ หรือ สารพิษ ที่มีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่แสดงบน LOPC Level 2 หรือ น้ำยางสังเคราะห์ ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม หรือยางก้อน SBR ไม่เกิน 1,500 กิโลกรัม และ ส่งผลให้ได้รับการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือทรัพย์สินเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท หรือ มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ชุมชนที่ส่งผลเป็นไปตามอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงานระดับ 1
ระดับ 2 (Significant)	●การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งเกิดจากอุบัติการณ์ในการทำงานหรือธุรกิจของบริษัทที่ต้องได้รับ การรักษาพยาบาลโดยแพทย์ตัวอย่างเช่น - ได้รับการเย็บ หรือ การทำหัตถกรรม - ได้รับการฉีดยาเพื่อรักษา ยกเว้น การฉีดวัคซีนป้องกัน - ได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ เช่น ยาปฏิชีวนะ - ได้รับการจำกัดของเขตการทำงาน หรือ เปลี่ยนแปลงการทำงาน	●การรั่วไหลใดๆ (LOPC[1]) ของวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย[2] (ยกเว้น อากาศ ไนโตรเจน น้ำ ไอน้ำ ไอน้ำควบแน่น) ปริมาณมากกว่า 5,000 กิโลกรัม ●การรั่วไหลใดๆ (LOPC[1]) ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ หรือ สารพิษ ที่มีปริมาณมากกว่าเกณฑ์ที่แสดงบน LOPC Level 2 แต่น้อยกว่า LOPC Level 3 ●การเกิดเพลิงไหม้ หรือ การระเบิด ในพื้นที่บริษัท และส่งผลให้ต้องเข้าแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับ 2 (ตามแผนการจัดการภาวะวิกฤต)	●อุบัติเหตุใดๆ เกี่ยวกับยานพาหนะที่ recordable/performance[4] และส่งผลให้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือ ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า 100,000 บาท	●การได้รับคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงงานข้างเคียง ด้านสิ่งแวดล้อม (กลิ่น, ควัน) หรือเสียงรบกวน จากเหตุการณ์ผิดปกติของการรั่วไหลสารเคมีหรือพลังงาน(โดยทวนสอบแล้ว) ●การได้รับคำร้องเรียนโดยวาจาจากหน่วยงานราชการหรือชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมหรือเสียงรบกวน (โดยทวนสอบแล้ว) ●การละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่จำเป็นต้องแจ้งต่อผู้มีอำนาจ	● อุบัติการณ์ด้าน SHE ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัทหรือธุรกิจของบริษัท (ไม่รวมอุบัติเหตุจากยานพาหนะ) ที่มีมูลค่าความเสียหายระหว่าง 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ● อุบัติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดระเบียบของสถานที่ทำงานของผู้รับเหมาหรือพนักงาน รวมทั้งการช่มขู่หรือคุกคามทั้งวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ● การโจมตีระบบสารสนเทศพื้นฐานของบริษัท	● การลักไม่ยหรืออุบัติการณ์ใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของการรักษาความปลอดภัย ที่มีมูลค่าความเสียหายระหว่าง 100,000 ถึง 500,000 บาท ● อุบัติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดระเบียบของสถานที่ทำงานของผู้รับเหมาหรือพนักงาน รวมทั้งการช่มขู่หรือคุกคามทั้งวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ● การโจมตีระบบสารสนเทศพื้นฐานของบริษัท	● อุบัติการณ์ด้าน SHE ใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Savinfg Rules)	● ข้อมูล "Corporate Information" และข้อมูล "Functional Information ในระดับ Confidential" หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว สูญหายหรือรั่วไหลภายในบริษัท ●ข้อมูล "Functional Information ในระดับ Confidential" สูญหายหรือรั่วไหลภายนอกบริษัท ●มีการร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อมูล "Corporate Information" และข้อมูล "Functional Information ในระดับ Confidential" หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ● มีการฟ้องร้องหรือร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อมูล"Functional Information ในระดับ Internal" หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป	● การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบบริษัทที่พบโดยหน่วยงานในบริษัทส่งผลให้การพลักษณ์บริษัทเสียหาย เช่น มีการแชร์ข่าวในสังคมออนไลน์ เป็นต้น ● การได้รับหนังสือร้องเรียน หรือหนังสือแจ้งจากราชการหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากหน่วยงานภายนอกโดยมีผลกระทบ ได้แก่ - หนังสือเตือนจากหน่วยงานภายนอก หรือ - ทำให้ได้รับโทษตามกฎหมายเป็นค่าปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือ - ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย เช่น มีการแชร์ข่าวในสังคมออนไลน์ เป็นต้น	● อุบัติการณ์ใดๆ เกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์(ทางรถขนส่ง) ที่ recordable/performance[4] หรือ มีการรั่วไหลใดๆของผลิตภัณฑ์ (LOPC[1]) ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ หรือ สารพิษ ที่มีปริมาณมากกว่าเกณฑ์ที่แสดงบน LOPC Level 2 แต่น้อยกว่า LOPC Level 3 หรือ น้ำยางสังเคราะห์ ตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัม หรือยางก้อน SBR ตั้งแต่ 1,500 กิโลกรัม และส่งผลให้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือ ขั้นเปลี่ยนงาน (Restricted Work Case) หรือทรัพย์สินเสียหายมากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ชุมชนที่ส่งผลเป็นไปตามอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงานระดับ 2
ระดับ 3 (Major) **Consider Crisis Management Plan Activation**	●การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งเกิดจากอุบัติการณ์ในการทำงานหรือธุรกิจของบริษัท และส่งผลให้ - เสียชีวิต - ทุพพลภาพ - หยุดงาน	●การรั่วไหลใดๆ (LOPC[1]) ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ หรือ สารพิษ ที่มีปริมาณมากกว่าเกณฑ์ที่แสดงบน LOPC Level 3 ●การเกิดเพลิงไหม้ หรือ การระเบิด ในพื้นที่บริษัท และส่งผลให้ต้องเข้าแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับ 3 (ตามแผนการจัดการภาวะวิกฤต)	●อุบัติเหตุใดๆ เกี่ยวกับยานพาหนะที่ recordable/performance[4] และส่งผลให้เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ หรือ หยุดงาน	●การแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการเกี่ยวกับละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ●การประท้วงจากชุมชนซึ่งมีผลโดยตรงกับบริษัท และส่งผลให้พนักงานอาจได้รับอันตราย หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้	● อุบัติการณ์ด้าน SHE ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัทหรือธุรกิจของบริษัท (ไม่รวมอุบัติเหตุจากยานพาหนะ) ที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท ● ความเสียหายของทรัพย์สินด้าน SHE ใดๆ ที่เป็นเหตุให้จำเป็นต้องหยุดการผลิตเพิ่มเติม	● การลักไม่ยหรืออุบัติการณ์ใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของการรักษาความปลอดภัย ที่มีมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 500,000 บาท ● อุบัติการณ์ใดๆ ในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบุคคล เช่น การทำร้ายร่างกาย ● การชู่วางระเบิด หรือการวางระเบิด ● การลักพาตัวหรือจับเป็นตัวประกันของพนักงาน ● การโจมตีระบบสารสนเทศพื้นฐานของบริษัท เป็นเหตุให้เครือข่ายใช้งานไม่ได้ > 4 ชั่วโมง		● ข้อมูล "Corporate Information" หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว สูญหายหรือรั่วไหลภายนอกบริษัท ● มีการฟ้องร้องหรือร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อมูล "Corporate Information" และข้อมูล "Functional Information ในระดับ Confidential" หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว	การได้รับหนังสือร้องเรียน หรือหนังสือแจ้งจากราชการหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากหน่วยงานภายนอกโดยมีผลกระทบ ได้แก่ ● ถูกลงโทษจากราชการโดยการเสียค่าปรับมากกว่า 500,000 บาท หรือ ● ถูกระงับการใช้อุปกรณ์ หรือ ระงับหน่วยผลิตบางหน่วย หรือ ระงับการประกอบกิจการ หรือ ● ได้รับโทษจำคุก หรือ ● ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายมาก เช่น ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น	● อุบัติการณ์ใดๆ เกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์(ทางรถขนส่ง) ที่ recordable/performance[4] หรือ มีการรั่วไหลใดๆของผลิตภัณฑ์ (LOPC[1]) ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ หรือ สารพิษ ที่มีปริมาณมากกว่าเกณฑ์ที่แสดง LOPC Level 3 และส่งผลให้หยุดงานทุพพลภาพเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ชุมชนที่ส่งผลเป็นไปตามอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อใบอนุญาตโรงงานระดับ 3

NOTES	
0	สำหรับอุบัติการณ์ที่มีหลายเงื่อนไขเกี่ยวข้อง ระดับของอุบัติการณ์ให้พิจารณาจากระดับสูงสุดของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์นั้น
1	แหล่งกักเก็บหลัก หมายถึง อุปกรณ์หลัก ท่อ หรือภาชนะที่คาดว่าจะยังคงมีวัสดุหลงเหลืออยู่ การปลดปล่อยจากแหล่งกักเก็บหลักไปยังแหล่งกักเก็บที่สอง เช่น เขื่อน กำแพง หรือบ่อพัก ถือว่าเป็นอุบัติการณ์ด้าน LOPC ถึงแม้ว่าจะมีการรองรับด้วยการกักเก็บในขั้นต่อไปก็ตาม **รวมถึงอุบัติการณ์การรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งทางท่อหรือรถบรรทุกให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรายงานนี้**
2	**"วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย"** หมายถึง วัสดุที่ไม่เข้าข่าย Packing Groups I, II, or III ตามข้อแนะนำสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายข้อ 2 (12) ของสหประชาชาติ ("UNDG")
3	**"Non recordable/performance"** หมายถึง อุบัติเหตุจากยานยนต์ที่เป็นไปตามประเภทระเบียบปฏิบัติงานการขับขี่อย่างปลอดภัย หรือ อุบัติการณ์จากการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานความปลอดภัยในการขนส่ง และผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมาย
4	**"Recordable/performance"** หมายถึง อุบัติเหตุจากยานยนต์ที่**ไม่**เป็นไปตามประเภทระเบียบปฏิบัติงานการขับขี่อย่างปลอดภัย หรือ อุบัติการณ์การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่**ไม่**เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานความปลอดภัยในการขนส่ง และผู้ขับขี่**ไม่**ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นฝ่ายกระทำผิด

เอกสารที่ 26
แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้

เหตุเพลิงไหม้ หรือระเบิด

ลำดับ	เหตุการณ์	โดย
1	ผู้ประสบเหตุ ตะโกนแจ้งเพื่อนร่วมงานข้างเคียง “ไฟไหม้ๆ” ทันที และฉีดด้วยดับเพลิงที่เตรียมพร้อมไว้หน้างาน	ผู้ประสบเหตุ
2	ผู้เห็นเหตุการณ์ แจ้ง Job controller และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ RERCO	ผู้ประสบเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์
3	Job Controller เข้าสั่งการทีมงานดับเพลิงขั้นต้น	Job Controller
4	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย REPCO ประสานงานไปยังหน่วยงานความปลอดภัยฯ ของ BST และ BST MCC Room	SHE REPCO
5	ทีมดับเพลิงของ BST เข้าระงับเหตุ	ท
6	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประกาศให้หยุดงาน และให้ไปรวมพลกันที่จุดรวมพล 1	
7	กรณีไม่สามารถระงับเหตุได้ในเบื้องต้น หรือเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงทันทีทันใด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย REPCO ประกาศ ให้อพยพออกจากพื้นที่ ไปรวมพลกันที่จุดรวมพล จุดที่ 2 บริเวณ Laydown 1	
8	หัวหน้าแต่ละบริษัทฯ ทำการ Head Count และรายงานหัวหน้าทีมอพยพ REPCO	
9	ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน REPCO รายงานยอดอพยพ ไปยัง ศูนย์ความคุมภาวะฉุกเฉิน ของ BST	
10	หัวหน้าทีมอพยพ REPCO ประสานงานรถรับส่งพนักงานแต่ละบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อม หากจำเป็นต้องอพยพไปยังจุดรวมพล จุดที่ 3 บริเวณ Laydown 2 ใกล้กับสำนักงานการนิคมฯ	

สารเคมี ก๊าซ รั่วไหลจากพื้นที่กระบวนการผลิต.

1. xxxxx

มีผู้บาดเจ็บ

ลำดับ	เหตุการณ์	โดย
1	ผู้ประสบเหตุ หรือผู้ในเหตุการณ์แจ้ง Job Controller ทันที	
2	Job controller แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย REPCO	
3	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย REPCO ประสานงานเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโครงการฯ	
4	เจ้าหน้าที่พยาบาลเตรียมพร้อมให้การช่วยปฐมพยาบาล หรือไปที่เกิดเหตุทันทีกรณีผู้บาดเจ็บมีอาการรุนแรง	
5	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย REPCO จัดหาพลเปล เพื่อช่วยสนับสนุนหน้าที่พยาบาล	
6	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย REPCO ประสานงานไปยังหน่วยงานความปลอดภัยฯ ของ BST และ BST MCC Room	
7	Job Controller รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ	
8	หน่วยงานความปลอดภัยฯ BST ประสานงานขอรถพยาบาลฉุกเฉิน จาก BST Site 1 กรณีจำเป็นต้อง Refer ผู้บาดเจ็บ	
9		
10		

เอกสารที่ 27
แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

เหตุเพลิงไหม้ หรือระเบิด

ลำดับ	เหตุการณ์	โดย
1	ผู้ประสบเหตุ ตะโกนแจ้งเพื่อนร่วมงานข้างเคียง “ไฟไหม้ๆ” ทันที และฉีดด้วยดับเพลิงที่เตรียมพร้อมไว้หน้างาน	ผู้ประสบเหตุ
2	ผู้เห็นเหตุการณ์ แจ้ง Job controller และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ RERCO	ผู้ประสบเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์
3	Job Controller เข้าสั่งการทีมงานดับเพลิงขั้นต้น	Job Controller
4	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย REPCO ประสานงานไปยังหน่วยงานความปลอดภัยฯ ของ BST และ BST MCC Room	SHE REPCO
5	ทีมดับเพลิงของ BST เข้าระงับเหตุ	ท
6	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประกาศให้หยุดงาน และให้ไปรวมพลกันที่จุดรวมพล 1	
7	กรณีไม่สามารถระงับเหตุได้ในเบื้องต้น หรือเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงทันทีทันใด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย REPCO ประกาศ ให้อพยพออกจากพื้นที่ ไปรวมพลกันที่จุดรวมพล จุดที่ 2 บริเวณ Laydown 1	
8	หัวหน้าแต่ละบริษัทฯ ทำการ Head Count และรายงานหัวหน้าทีมอพยพ REPCO	
9	ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน REPCO รายงานยอดอพยพ ไปยัง ศูนย์ความคุมภาวะฉุกเฉิน ของ BST	
10	หัวหน้าทีมอพยพ REPCO ประสานงานรถรับส่งพนักงานแต่ละบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อม หากจำเป็นต้องอพยพไปยังจุดรวมพล จุดที่ 3 บริเวณ Laydown 2 ใกล้กับสำนักงานการนิคมฯ	

เอกสารที่ 28

เอกสารสรุปจำนวนพนักงานคนท้องถิ่นที่เข้าปฏิบัติงาน

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด

เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150

ใบนำส่งเอกสาร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เขียนที่ โครงการ NBL PHASE2 PROJECT

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

อ้างถึง บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJECT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

สิ่งที่แนบมาด้วย แจ้งจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ในโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิลาส พยายาม)

Safety Chief

[redacted]

REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด

เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

เนื่องด้วย บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJCT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด จึงขอแจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	จำนวนคนงาน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดระยอง (คน)
PACO	24	19	5	24	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด

เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150

ใบนำส่งเอกสาร

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

เขียนที่ โครงการ NBL PHASE2 PROJECT

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

อ้างถึง บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJECT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

สิ่งที่แนบมาด้วย แจ้งจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ในโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

[redacted]

REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด

เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

เนื่องด้วย บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJCT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด จึงขอแจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	จำนวนคนงาน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดระยอง (คน)
PACO	19	15	4	19	-
ตะวัน ช.	13	9	4	13	-
TTCL	44	30	14	25	19
RRL	19	17	2	5	14

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด
เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150

ใบนำส่งเอกสาร

วันที่ 28 กย 65

เขียนที่ โครงการ NBL PHASE2 PROJECT

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

อ้างถึง บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJECT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

สิ่งที่แนบมาด้วย แจ้งจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ในโครงการ ประจำเดือน กันยายน 2565 จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

[redacted]

REPCO NEX
INDUSTRIAL SOLUTIONS

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด
เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150

วันที่ 28 เดือน กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

เนื่องด้วย บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJECT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด จึงขอแจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	จำนวนคนงาน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดระยอง (คน)
APM	45	33	12	1	44
PACO	52	10	42	2	50
PETRO	15	11	4	13	2
PSA	48	25	23	1	47
REPCO	30	26	4	21	9
RRL	13	9	4	1	12
ตะวัน ช.	20	9	11	3	17
TTCL	54	47	7	24	30
TTCL / VONG89	22	15	7	0	22

บริษัท	จำนวนคนงาน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยูนอกพื้นที่จังหวัดระยอง (คน)
TTCL/AKTIO	2	2	0	0	2
TTCL/ASHAVET	1	1	0	0	1
TTCL/CNE	117	73	44	2	115
TTCL/CTL	19	8	11	0	19
TTCL/MTS	70	57	13	0	70
TTCL/Nishio	3	3	0	0	3
TTCL/PAE	4	4	0	0	4
TTCL/PNS	1	1	0	0	1
TTCL/RPG	3	3	0	0	3
TTCL/TR	35	21	14	34	1
ยอดรวม	554	358	196		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

าม

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด
เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150

ใบนำส่งเอกสาร

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เขียนที่ โครงการ NBL PHASE2 PROJECT

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

อ้างถึง บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJECT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 081-5179639 คุณวิลาศ

สิ่งที่แนบมาด้วย แจ้งจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ในโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

[redacted]

REPCO NEX
INDUSTRIAL SOLUTIONS

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด
เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150

วันที่..28....เดือน...ตุลาคม...2565

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

เนื่องด้วย บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJCT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2)
ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด จึงขอแจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	จำนวนคนงาน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดระยอง (คน)
APM	-	-	-	-	-
CLEAR ENG	-	-	-	-	-
ECE	-	-	-	-	-
PACO	51	40	11	2	49
PETRO	-	-	-	-	-
PSA	-	-	-	-	-
REPCO	49	40	9	43	6
RRL	-	-	-	-	-
TTCL	211	171	40	34	177
TTCL / VONG89	35	25	10	0	35
TTCL/AKTIO	3	3	0	0	3
ตะวัน ช.	12	7	5	10	2
TTCL/ASHAVET	1	1	0	0	1
TTCL/CNE	119	74	45	2	117
TTCL/CTL	61	30	31	8	53
TTCL/MTS	74	59	15	0	74
TTCL/Nishio	3	3	0	0	3
TTCL/PAE	4	4	0	0	4
TTCL/PNS	1	1	0	0	1
TTCL/RPG	3	3	0	0	3
TTCL/TR	61	43	18	60	1
TTCL/THAI1970	104	47	57	15	89
TTCL/SSMC	10	8	2	0	10
TTCL/SKNP	3	2	1	0	3
ยอดรวม	**805**	**561**	**244**	**174**	**631**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด

เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150

ใบนำส่งเอกสาร

วันที่ 28 พฤศจิกายน2565

เขียนที่ โครงการ NBL PHASE2 PROJECT

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

อ้างถึง บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJECT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 081-5179639 คุณวิลาส

สิ่งที่แนบมาด้วย แจ้งจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ในโครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

[redacted]

REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด

เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

เนื่องด้วย บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJCT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด จึงขอแจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	จำนวนคนงาน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดระยอง (คน)
APM	48	35	13	8	40
CLEAR ENG	-	-	-	-	-
TKF	45	35	10	-	45
PACO	51	40	11	2	49
PETRO	6	6	-	-	6
PSA	25	12	13	1	24
REPCO	61	48	13	36	25
RRL	12	10	2	11	1
TTCL	83	80	3	11	72
TTCL / VONG89	39	24	15	0	39
TTCL/AKTIO	3	3	0	0	3
ตะวัน ซ.	9	4	5	9	-

บริษัท	จำนวนคนงาน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดระยอง (คน)
TTCL/ASHAVET	1	1	0	0	1
TTCL/CNE	119	73	46	2	117
TTCL/CTL	75	37	38	6	69
TTCL/MTS	75	64	11	1	74
TTCL/Nishio	3	3	0	0	3
TTCL/PAE	4	4	0	0	4
TTCL/PNS	1	1	0	0	1
TTCL/RPG	3	3	0	0	3
TTCL/TR	22	8	14	0	22
TTCL/THAI1970	81	37	44	14	67
TTCL/SSMC	10	8	2	0	10
TTCL/SKNP	3	2	1	0	3
ยอดรวม					**651**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด
เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150

ใบนำส่งเอกสาร [redacted]

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [redacted]

เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [redacted]

อ้างถึง บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJECT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2) ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 081-5179639 คุณวิลาศ

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือแจ้งจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ในโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

[redacted]

REPCO NEX
INDUSTRIAL SOLUTIONS

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมรุง จำกัด
เลขที่ 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เรียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

เนื่องด้วย บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการ NBL PHASE2 PROJCT โดยมีบริษัท บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Site 2)
ตั้งอยู่ที่ 8 ถนน ไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เป็นเจ้าของโครงการ

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด จึงขอแจ้งจำนวนคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	จำนวนคนงาน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง (คน)	จำนวนคนงานที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดระยอง (คน)
APM	35	30	5	5	30
CLEAR ENG	-	-	-	-	-
TKF	10	8	2	-	10
PACO	33	23	10	5	28
PETRO	-	-	-	-	-
PSA	34	23	11	1	33
REPCO	65	49	16	55	10
RRL	10	8	2	-	10
TTCL	71	59	12	18	53
TTCL / VONG89	43	25	18	-	43
TTCL/AKTIO	2	2	-	-	2
ตะวัน ช.	14	6	8	1	13
TTCL/ASHAVET	2	2	-	-	2
TTCL/CNE	110	64	46	109	1
TTCL/CTL	84	41	43	10	74
TTCL/MTS	70	57	13	-	70
TTCL/Nishio	1	1	.	-	1
TTCL/PAE	4	4	-	-	4
TTCL/PNS	1	1	-	-	1
TTCL/RPG	8	8	-	-	8
TTCL/TR	28	19	9	-	28
TTCL/THAI1970	107	53	54	5	8
TTCL/SSMC	-	-	-	-	-
TTCL/SKNP	3	2	1	-	3
ยอดรวม	**735**				

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]