เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบันทึกทส.1, ทส.2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4888 โทรสาร 076 619966
Address. 59/336 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4888 Fax. 076 619966
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013013 E-mail. bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-925/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-250

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/07/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/07/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-25/07/2023 2-250-w-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/07/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230720/14	230720/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.40 น.	14.44 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
เอช-เอช (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H^+ B	7.0	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	4.0	11.5	≤30.0
ความขวนละอองทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	4.7 [3]	5.0 [3]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	210	150	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	2.5 [4]	2.0 [4]	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [1][2]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.04	0.04	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [1][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
\- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) [redacted] (Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 26/07/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเสียจะเพียงบางส่วนอย่างไรก็ตามการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4888 โทรสาร 076 619966
Address. 59/336 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4888 Fax. 076 619966
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013013 E-mail. bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-925/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/07/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/07/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-21/07/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/07/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230720/14	230720/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.40 น.	14.44 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [1][2]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	200	200	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [1][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	10.0	20.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
\- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) [redacted] (Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 26/07/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเสียจะเพียงบางส่วนอย่างไรก็ตามการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 859 2688, 062 859 4633 โทรสาร: 076 619905
Address. 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 859 2688, 062 859 4633 Fax. 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-933/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็จฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/460 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วิลล่าร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/07/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/07/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [F]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-25/07/2023 ว-290-ห-0305
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/07/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230720/16	230720/17	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งจากการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.45 น.	14.51 น.	
สัภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
ph-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.9	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	11.0	10.0	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	6.5	8.2	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C 2540C	243	222	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	7.8	6.4	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.07	0.07	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 26/07/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 859 2688, 062 859 4633 โทรสาร: 076 619905
Address. 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 859 2688, 062 859 4633 Fax. 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-933/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็จฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/460 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วิลล่าร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/07/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/07/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [F]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-21/07/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/07/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230720/16	230720/17	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งจากการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.45 น.	14.51 น.	
สัภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [5][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [5][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	150	350	-
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [5][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	15.0	25.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 26/07/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/388 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/388 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-935/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ พิลเลอร์ แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/07/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/07/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sanookpong pongsirideeh [M]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-25/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250720/55	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
อีโคไล *(Escherichia coli, E.coli)* [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E	N.D.	ไม่พบ
สแตรฟิโลโคคัสออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 26/07/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/388 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/388 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1030/68
ทะเบียนคลินิกปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 3-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ พิลเลอร์ แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/08/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/08/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sanookpong pongsirideeh [M]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-17/08/2025 9-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/08/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250810/5	250810/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.00 น.	11.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหม็นไข่ เศษอาหาร	เหม็นไข่ เศษอาหาร	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.1	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	12.8	14.0	≤30.0
ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	7.6	6.1	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	120	116	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	8.1	8.7	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.04	0.04	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) : 17/08/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1000206

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็ทซ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ดราเซ่น์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/08/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/08/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sanatpong poapsridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-12/08/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/08/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23081015	23081016	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งอาคารประเภท ๒
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.00 น.	11.05 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
ยางขนตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][5]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 ml.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	220	250	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 ml.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	20.0	15.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) [redacted] (Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 17/08/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1000206
ระเบียบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็ทซ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ดราเซ่น์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/08/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/08/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sanatpong poapsridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-11/08/2023 ว-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/08/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23081017	23081018	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งอาคารประเภท ๓
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.09 น.	11.15 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
ความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.8	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	5.7	9.6	≤30.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	3.1 [3]	8.5	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	120	87.5	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	9.5	11.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.04	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) [redacted] (Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 17/08/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 959 2938, 062 959 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 959 2938, 062 959 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835551015615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1000/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็จฮา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วีพลาซ่า แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/03/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/03/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirideeh [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-12/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23061/7	23061/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.00 น.	11.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตะกอนของตะกอน (Settleable Solids) [3,4,5]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3,4,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	100	250	–
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3,4,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	–

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TISI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่มีระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ขอมีรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 17/08/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 959 2938, 062 959 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 959 2938, 062 959 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835551015615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1000/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็จฮา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วีพลาซ่า แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/03/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/03/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirideeh [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23061/9	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
กรด-เบส (pH)	–	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.5	7.2–8.4

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพประเภทบริการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(3) Not TISI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH

ผู้ขอมีรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 17/08/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015015 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1000/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 252/469 หมู่ 1 ตำบลศรีสุธา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วินดเซอร์ แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/08/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/08/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiang pongsirideth [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-12/08/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/08/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230810/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ระบายน้ำ	ระบายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
คลอไรด์ (Chloride) [3]	mg/L	Argentometric 4500-Cl^- B	160	≤600
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as $CaCO_3$) [3][4]	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	203	250-600
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) [3][4]	mg/L	Photometric	45.0	30-60
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonium) [3][4]	mg/L	Distillation & Titration part 4500-NH_3 B and C	0.56	≤20
ไนเตรต (Nitrate) [3][4]	mg/L	Spectrophotometric part 4500-NO_3^- C	3.6	≤50
ความเป็นด่าง (Alkalinity,Total) [4]	mg/L	Titration	680	80-100
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลโคคัสออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	≤10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – Alk, TH, Cl^-

ผู้อนุมัติรายงาน : (Approved by) [redacted] (Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 17/08/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนและนำมาใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015015 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1107/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-200

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 252/469 หมู่ 1 ตำบลศรีสุธา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วินดเซอร์ แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/09/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiang pongsirideth [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 05-11/09/2023 ว-200-4-5025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250905/14	250905/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	15.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	–	Electrometric Method part 4500-H^+ B	8.9	8.5	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	11.5	15.3	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	13.0	11.1	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	268	264	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	7.6	13.4	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	0.06	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : (Approved by) [redacted] (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) : 12/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนและนำมาใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2863, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2863, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1107/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/09/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong poraqsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-07/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230905/14	230905/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	15.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	ml/l.	Gravimetric part 2540F	0.10	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	290	300	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 ml.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	20.0	40.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุมาตรฐานของมลพิษสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by)
วันที่ (Date) : 12/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2863, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2863, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1107/66
ระเบียบหัตถปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-200

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/09/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong poraqsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 05-11/09/2023 ว-200-ว-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230905/16	230905/17	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.40 น.	15.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
ฯลฯ-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.6	7.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	12.6	5.2	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	12.2	8.9	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	168	164	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	19.9	2.0 [5]	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.20	<0.02	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.3	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by)
วันที่ (Date) : 12/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/336 Moo 4, Tambon Ratha, Amphoe Muang, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1107/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/409 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ทราฟท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/09/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-07/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [3]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230905/16	230905/17	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 5	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.40 น.	15.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	200	100	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	15.0	10.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตำแหน่งของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสะอาดน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ให้ระบุเกณฑ์การตอบรับสูงสุด
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) [redacted]
(Approved by) Managing Director
วันที่ (Date) : 12/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/336 Moo 4, Tambon Ratha, Amphoe Muang, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1107/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/409 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ทราฟท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/09/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-08/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [3]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230905/18	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	<1.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิลโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][6]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตำแหน่งของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสะอาดน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) [redacted]
(Approved by)
วันที่ (Date) : 12/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2388, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2388, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835564013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1270/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราฟท์ วีคอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/10/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/10/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsridech [4]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18–23/10/2023 2-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231018/7	231018/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	10.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	–	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.6	6.7	5.0–9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	7.0	7.5	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	7.4	7.5	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	132	128	≤500
ไนโตรเจน ทั้งเตลีย (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	9.0	9.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.04	0.04	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.35	<0.35	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 23 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ทบทวนรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 24/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้อ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2388, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2388, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835564013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1270/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราฟท์ วีคอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/10/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/10/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsridech [4]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18–23/10/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231018/7	231018/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	10.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
ทวรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [5][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [5][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	290	250	–
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [5][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	15.0	30.0	–

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 23 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้ทบทวนรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 24/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้อ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2583, 062 059 4863 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Karon, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2583, 062 059 4863 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015015 E-mail: bknature4@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1270/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็ดฟ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ดราฟท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/10/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/10/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-23/10/2023 9-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231018/9	231018/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	10.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.7	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	13.0	7.4	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	10.4	4.3 [5]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	268	143	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	14.8	2.5 [5]	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [1][2]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	0.04	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [1][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 24/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเว้นเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2583, 062 059 4863 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Karon, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2583, 062 059 4863 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015015 E-mail: bknature4@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1270/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็ดฟ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ดราฟท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/10/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/10/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-20/10/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231018/9	231018/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	10.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [1][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	490	200	-
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [1][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	65.0	20.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การตอบรับสูงสุด
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 24/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเว้นเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Katru, Katru, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1270/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/459 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วิลเลร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/10/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/10/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19–21/10/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231018/1	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ตระว่ายน้ำ	ตระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][3]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม : Fecal Coliform) [3][3]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิลโลคัสออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9215 B	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 24/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Katru, Katru, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1270/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/459 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วิลเลร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/10/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/10/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19–21/10/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231018/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มสำหรับน้ำใช้	ประปาส่วนภูมิภาค
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.55 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][3]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	–
สแตฟิลโลคัสออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9215 B	N.D.	ไม่พบ
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (*Clostridium perfringens (C.perfringens)*) [3][4]	CFU/mL	FAD BAM Online, 2001 (Chapter 18)	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่มีประมาณค่าการทดสอบรับรองสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 24/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/346 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/346 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1376/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [4]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13–20/11/2023 9-259-9-6005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231113/5	231113/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด–เบส (pH) at 25 °C	–	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.9	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	15.2	10.0	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 –105 °C part 2540D	16.6	14.7	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	152	148	≤500
ไนโตรเจน ที่เคยเดิล (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	5.5	7.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.10	0.10	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) : 21/11/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/346 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/346 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1376/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [4]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14–15/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231113/5	231113/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.20	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	590	200	–
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	20.0	20.0	–

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 21/11/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2688, 062 059 4588 โทรสาร: 076 615955
Address: 59/366 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2688, 062 059 4588 Fax: 076 615955
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835556013513 E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1376/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/409 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-22/11/2023 2-290-4-0305
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [3]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23111317	23111318	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	10.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.9	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	11.7	7.5	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	17.2	7.2	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	340	124	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	7.8	7.3	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [2][3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [2][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 21/11/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2688, 062 059 4588 โทรสาร: 076 615955
Address: 59/366 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2688, 062 059 4588 Fax: 076 615955
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835556013513 E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1376/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/409 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-15/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [3]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23111317	23111318	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	10.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
ปริมาณตัวของตะกอน (Settleable Solids) [2][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.20	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [2][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	200	150	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [2][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	10.0	10.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การตอบรับสูงสุด
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)
(Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 21/11/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/365 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/365 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1576/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลศรีสุดา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ ซีซอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-15/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231115/9	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [1][3]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
อีโคไล *(Escherichia coli, E.coli)* [1][3]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนอส แอรูจิโนซา *(Pseudomanas aeruginosa)* [1][3]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลโคคัส ออเรียส *Strophylococcus aureus (S. aureus)* [1][3]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
Managing Director
วันที่ (Date) : 21/11/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/365 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/365 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1484/66
ทะเบียนคิดเงินปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลศรีสุดา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ ซีซอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-18/12/2023 9-290-9-0006
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231212/19	231212/20	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.20 น.	15.25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
ค่าพีเอช (pH) at 26 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.0	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	11.5	17.5	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	9.5	14.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	348	340	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	8.7	10.4	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [1][6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.10	0.15	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [1][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.55	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาดต่างๆ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) : 22/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/306 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2558, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/306 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2558, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1484/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราฟท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samatpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13–15/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231212/21	231212/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	15.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	500	450	–
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	50.0	10.0	–

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 มีนาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) : 22/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/306 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2558, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/306 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2558, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1484/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราฟท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samatpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231212/23	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
กรด-เบส (pH)	–	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.5	7.2–8.4

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) : 22/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 615985
Address: 59/366 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax. 076 615985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1484/65

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราฟท์ วิลเลจ แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-18/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231212/19	231212/20	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำออกระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.20 น.	15.25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3,5]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3,6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	300	650	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3,6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	10.0	50.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 615985
Address: 59/366 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax. 076 615985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1484/65
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราฟท์ วิลเลจ แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-18/12/2023 ว-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231212/21	231212/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 3	น้ำออกระบบบำบัด 4	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	15.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.0	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	19.0	19.1	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	19.3	18.5	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	306	292	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	11.5	12.9	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3,6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.15	0.15	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3,6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	1.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2865, 062 059 4830 โทรสาร: 076 619035
Address: 59/336 Moo 4, Tambon Kotha, Kotha, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2865, 062 059 4830 Fax: 076 619035
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012513 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1484/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วิลเลอร์ส แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-14/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231212/23	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ทะเลน้ำ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ระบายน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.40 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
คลอไรด์ (Chloride) [4]	mg/L	Argentometric 4500-Cl^- B	143	≤600
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as $CaCO_3$) [3][4]	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	150	250-600
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) [3][4]	mg/L	Photometric	210	30-60
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonium) [3][4]	mg/L	Distillation & Titration part 4500-NH_3 B and C	0.70	≤20
ไนเตรท (Nitrate) [3][4]	mg/L	Spectrophotometric part 4500-NO_3^- C	4.4	≤50
ความเป็นด่าง (Alkalinity,Total) [3]	mg/L	Titration	5,620	50-100
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลคัอคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	<1.8
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
(3) Not TISI Accredited
(4) ทดสอบโดยผู้รับปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – Air, TH, Cl^-

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2865, 062 059 4830 โทรสาร: 076 619035
Address: 59/336 Moo 4, Tambon Kotha, Kotha, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2865, 062 059 4830 Fax: 076 619035
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012513 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1484/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจ็งฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม คราวน์ วิลเลอร์ส แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-22/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231212/24	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งถาดรองแอร์ (ห้อง 192)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.49 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			Swab ที่ขาวในของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella Spp. [3][4][6]	CFU/L	CDC, 2005	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) –
(3) Not TISI Accredited
(4) ทดสอบโดยผู้รับปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 69/336 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร. 076 623665, 062 059 2836, 062 059 4886 โทรสาร 076 619985
Address: 69/336 Moo 4, Tambon Karon, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623665, 062 059 2836, 062 059 4886 Fax 076 619985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1454/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท เจิงฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 25/469 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ดวงสกล วิลเลจ แอนด์ วิลล่า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsihideeh [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-22/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231212/25	231212/26	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทั่วไปกลัว (ห้อง 124)	น้ำในอ่างน้ำ (ห้อง 124)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.57 น.	15.55 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella Spp. [3][4][5]	CFU/L	CDC, 2005	N.D.	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] –
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by) [redacted] (Approved by) [redacted]
วันที่ (Date) : [redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@envireserch.co.th
www.envireserch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เจิงฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Address : เลขที่ 25/469 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47N 0436512 E, 0872051 N
Sampling Date : June 22-23, 2023
Sampling Time : 14:05
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : 2023-00911
Folder No. : 2023-AC629
Received Date : June 28, 2023
Analytical Date : June 28-July 3, 2023
Report No. : 2023-RAAM551
Report Date : July 3, 2023

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard[1*]
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m³	High-Volume, Gravimetric	0.026	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.011	0.120

Remark : [1*] Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เจิงฟา จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chianakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@envireserach.co.th
www.envireserach.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: โรงแรม คราฟท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Craft Resort & Villas)		
Address	: เลขที่ 25/469 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000		
Sampling Source	: Ambient Air Quality		
Sampling Point	: พื้นที่โครงการ		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47N 0436512 E, 0872052 N	**Quotation No.**	: 2023-01831
Sampling Date	: January 5-6, 2024	**Folder No.**	: 2024-AA022
Sampling Time	: 09:35	**Received Date**	: January 8, 2024
Sampling Method	: U.S. EPA 40 CFR Part 50	**Analytical Date**	: January 8-11, 2024
Sampling By	: Mr.Naruedom Chatikan	**Report No.**	: 2024-RAAA721
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.	**Report Date**	: January 11, 2024

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard[1/]
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m³	High-Volume, Gravimetric	0.034	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.037	0.120

Remark : [1/] Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 16/469 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล วิชิต เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-530690 โทรสาร 076-530690
มี บริษัท เอไอ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ประเภท ข.
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2562 ออกให้โดย [illegible] หมดอายุ 26 [illegible] 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณขยะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบขะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/66															
1/8/66															
1/8/66	—	24000	36000	4000	8 กิโลกรัม	/	—	—	—	—	/	—	—		[redacted]
1/9/66	—	100000	37500	45000	2 กิโลกรัม	/	—	—	—	—	/	—	—		
1/10/66	—	25000	16,000	10000	2 กก.	/	—	—	—	—	—	—	—		
1/11/66	—	73500	52500	20000	3 กก.	/	—	—	—	—	—	—	—		
1/12/66	—	32200	40000	20000	2 กก.	/	—	—	—	—	—	—	—		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข[redacted]ามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 26/469 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน ..... แขวง/ตำบล รัมภา เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สกล โทรศัพท์ 076-530691 โทรสาร 076-530690,
มี บริษัท เอ็ดเวิ่ง จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ประเภท 2
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2562 ออกให้โดย นายกเทศมนตรีเมือง หมดอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [redacted] ๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
([redacted])
[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(-)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถังกรองไร้อากาศ/แบบอุณหภูมิ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 126 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ลำรางสาธารณะ ลำรางสาธารณะ.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เป็นตะกอนจมน้ำ ตัว

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....8,200 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....6,000 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....2,000 . ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....2 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....1,000 . ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 15/469 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล รัษฎา เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-530691 โทรสาร 076-520690
มี บริษัท เอ็ม ซี ซี จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม/บ่อเกาะ ง.
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2562 ออกให้โดย นายกเทศมนตรี หมดอายุ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			[redacted]
1/8/66	–	75000.	55,000	23,000	2 ก.ล.	/	–	–	–	–	–	–	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... [redacted] ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 15/469 หมู่ที่ 1 ซอย –

ถนน – แขวง/ตำบล [illegible] เขต/อำเภอ [illegible]

จังหวัด [illegible] โทรศัพท์ 076-530691 โทรสาร 076-530690

มี [illegible] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท [illegible]

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2562 ออกให้โดย [illegible] หมดอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน [illegible] พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

– ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(–)

ใบอนุญาตเลขที่ – หมดอายุ –

ออกให้โดย –

– ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(–)

ใบอนุญาตเลขที่ – หมดอายุ –

ออกให้โดย –

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย [illegible]

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 134000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) –

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) –

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) [illegible]

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด [illegible]

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 750000 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 75000 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 55000 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 53000 ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) –
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) –
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) –
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) –
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) –
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) –

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 1000 ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข –

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 15/469 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน แขวง/ตำบล รัษฎา เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-530691 โทรสาร 076-530690 มี
บริษัท เซ็นทรัล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 2. ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
15/2562 ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ หมดอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/66	-	850,000	750000	23,000	1 กิโลกรัม	/	-	-	-	-	-	-	-	-	[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..[redacted].....)

.....[redacted].....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65/469 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล รัษฎา เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-530691 โทรสาร 076-530690 มี
นรินทร เจียงฟง ชัญญดิ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ประเภท ง. ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 15/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังกรอง ไร้อากาศ แบบปรับปรุง
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ลำคลังบาง ความยาวประมาณ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตามรายงานการกำจัดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 855000 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 730000 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 43000 ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี.

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/469 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล วิชิต เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-530691 โทรสาร 076-530690 มี
นายชาย เจ้าของ ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 2 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
15/2562 ออกให้โดย นายกเทศมนตรีภูเก็ต หมดอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2566	-	850000	75000	20000	2 กก.	/	-	-	-	-	-	-	-	-	[redacted]
1/10/2566	-	750000	56000	23000	2 ตัว	/	-	-	-	-	-	-		-	[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 45/469 หมู่ที่ 1 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล อ้มกา เขต/อำเภอ เมือง

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-530691 โทรสาร 076-530690 มี

บริษัท เจ็ดเจ้า กำจัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 2. ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 15/2564 ออกให้โดย เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมดอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังหมักไร้อากาศ (Anaerobic Filter) AF ร่วมกับการเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150,000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ดูที่ความสามารถ การมีมลพิษ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตามกฎหมายมลพิษ ๆ ที่ใช้อยู่

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/66	-	90000	7500	25000	2 ลิตร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	[redacted]
1/5/66		70000	5K.000	25000	2 ลิตร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	[redacted]
1/6/66		130000	60000	40000	2 ลิตร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	[redacted]
1/7/66		60000/00	6100	30/00	2 ลิตร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/469 หมู่ที่ 1 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล [illegible] เขต/อำเภอ [illegible]

จังหวัด [illegible] โทรศัพท์ 076-530691 โทรสาร 076-530690 มี

[illegible] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 2 ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 15/2562 ออกให้โดย [illegible] หมดอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน [illegible] พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย [illegible]

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) [illegible]

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด [illegible]

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 830000 ลบม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 650000 ลบม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 400000 ลบม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กิโลกรัม.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 3000 ลบม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปกติ.

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท เจิงฟา จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/469 หมู่ที่ : 1 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : รัษฎา เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076530691 โทรสาร : 076530691

มี : บริษัท เจิงฟา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 15/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 26/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สมนึก หอมหวล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ถังกรองไร้อากาศ 250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

บริษัท ซานโต้ เทคนิค จำกัด (มหาชน)

ใบตรวจเช็ค (RECORD TAC)

เครื่องดับเพลิงชนิด

☐ เคมีแห้ง ☐ โฟม ☐ HALOTRON ☐ HALADE ☐ CO_2

ขนาด (ปอนด์) ☐ 2 ☐ 5 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ ____

วัน ด ป (DATE)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ (REMARKS)
17 / 5 / 6	[redacted]	✓
15 / 5 / 6		✓
12 / 7 / 6		✓
20 / 12 / 6		

เอกสารแนบที่ 6

ใบเสร็จน้ำประปา / ไฟฟ้า

08/055

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ A978716608170039
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-97871

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 07/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 361.93 เลขอ่านครั้งก่อน 352.93

หน่วยที่ใช้	38,844 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	134,627.64 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย	35,421.84 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	170,049.48 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,903.46 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	181,952.94 บาท

ชำระ 181,952.94 บาท	ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต) 00178306 ลว.17/08/2566	181,952.94 บาท

วันที่ชำระเงิน 17/08/2566 เวลา 09:36 น. คุมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 873002301057
ลว.02/08/2566
ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 9005254

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ A978716608170039
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-97871

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 07/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 361.93 เลขอ่านครั้งก่อน 352.93

หน่วยที่ใช้	38,844 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	134,627.64 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย	35,421.84 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	170,049.48 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,903.46 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	181,952.94 บาท

ชำระ 181,952.94 บาท	ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต) 00178306 ลว.17/08/2566	181,952.94 บาท

วันที่ชำระเงิน 17/08/2566 เวลา 09:36 น. คุมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 873002301057
ลว.02/08/2566
ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 9005254

09/057

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB19506609200105
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (สาขาที่ 00286)
เลขที่ 185/17-21,40-41 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K06101-B1950

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 08/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/08/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 373.59 เลขอ่านครั้งก่อน 361.93

หน่วยที่ใช้	49,284 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	169,406.52 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย	44,942.08 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	214,348.60 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	15,004.40 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	229,353.00 บาท

ชำระ 229,353.00 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 229,353.00 บาท
(มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต)
00178332 ลว.20/09/2566

วันที่ชำระเงิน 20/09/2566 เวลา 10:17 น. ดูมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 874802351068
ลว.02/09/2566
ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 9005381

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB19506609200105
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (สาขาที่ 00286)
เลขที่ 185/17-21,40-41 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K06101-B1950

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 08/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/08/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 373.59 เลขอ่านครั้งก่อน 361.93

หน่วยที่ใช้	49,284 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	169,406.52 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย	44,942.08 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	214,348.60 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	15,004.40 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	229,353.00 บาท

ชำระ 229,353.00 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 229,353.00 บาท
(มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต)
00178332 ลว.20/09/2566

วันที่ชำระเงิน 20/09/2566 เวลา 10:17 น. ดูมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 874802351068
ลว.02/09/2566
ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 9005381

10/087

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ A9787166101900001
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-97871

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 09/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/09/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 383.37 เลขอ่านครั้งก่อน 373.59

หน่วยที่ใช้	35,928 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	129,471.41 บาท
ค่า FT 0.2048 บาท/หน่วย	7,358.05 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	136,829.46 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	9,578.06 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	146,407.52 บาท

ชำระ 146,407.52 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 146,407.52 บาท
(มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต)
00179770 ลว.18/10/2566

วันที่ชำระเงิน 19/10/2566 เวลา 08:31 น. คุมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 461002728861
ลว.06/10/2566

ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 499823

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ A9787166101900001
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-97871

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 09/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/09/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 383.37 เลขอ่านครั้งก่อน 373.59

หน่วยที่ใช้	35,928 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	129,471.41 บาท
ค่า FT 0.2048 บาท/หน่วย	7,358.05 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	136,829.46 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	9,578.06 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	146,407.52 บาท

ชำระ 146,407.52 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 146,407.52 บาท
(มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต)
00179770 ลว.18/10/2566

วันที่ชำระเงิน 19/10/2566 เวลา 08:31 น. คุมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 461002728861
ลว.06/10/2566

ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 499823

11/117

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA89166611170029
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 10/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/10/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 391.27 เลขอ่านครั้งก่อน 383.37

หน่วยที่ใช้	38,040 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	138,264.68 บาท
ค่า FT 0.2048 บาท/หน่วย	7,790.59 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	146,055.27 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	10,223.87 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	156,279.14 บาท

ชำระ 156,279.14 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต) 156,279.14 บาท
00179807 ลว.17/11/2566

วันที่ชำระเงิน 17/11/2566 เวลา 09:20 น. ดูมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 872802465180
ลว.02/11/2566

ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 332326

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA89166611170029
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 10/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/10/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 391.27 เลขอ่านครั้งก่อน 383.37

หน่วยที่ใช้	38,040 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	138,264.68 บาท
ค่า FT 0.2048 บาท/หน่วย	7,790.59 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	146,055.27 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	10,223.87 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	156,279.14 บาท

ชำระ 156,279.14 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต) 156,279.14 บาท
00179807 ลว.17/11/2566

วันที่ชำระเงิน 17/11/2566 เวลา 09:20 น. ดูมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 872802465180
ลว.02/11/2566

ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 332326

12/060

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA89166612190022
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 11/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/11/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 403.17 เลขอ่านครั้งก่อน 391.27

หน่วยที่ใช้	42,876 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	154,931.79 บาท
ค่า FT 0.2048 บาท/หน่วย	8,781.00 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	163,712.79 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,459.90 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	175,172.69 บาท

ชำระ 175,172.69 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 175,172.69 บาท
(มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต)
00181591 ลว.18/12/2566

วันที่ชำระเงิน 19/12/2566 เวลา 09:05 น. ดุมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 455502840958
ลว.03/12/2566

ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 332326

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA89166612190022
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

ชื่อ บริษัท เจิงฟา จำกัด
Tax ID 0835560003380 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 6001694174 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022005934
ประจำเดือน 11/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/11/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 403.17 เลขอ่านครั้งก่อน 391.27

หน่วยที่ใช้	42,876 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	154,931.79 บาท
ค่า FT 0.2048 บาท/หน่วย	8,781.00 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	163,712.79 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,459.90 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	175,172.69 บาท

ชำระ 175,172.69 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 175,172.69 บาท
(มหาชน) ถนนพังงา (ภูเก็ต)
00181591 ลว.18/12/2566

วันที่ชำระเงิน 19/12/2566 เวลา 09:05 น. ดุมใบเสร็จ

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 455502840958
ลว.03/12/2566

ผู้รับเงิน [redacted] รหัสผู้รับเงิน 332326

#874602575947 *Document Date : 03/01/2567 *Printed : 03-01-2567 16:45:49

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เจิงฟา จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022005934
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	874602575947
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	243,025.91
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	22 มกราคม 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06101	KPUK9705	6001694174	5124	31/12/2566	12/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	4.073	3.931	170.40
	OP	3.899	3.728	205.20
	H	4.024	3.860	196.80
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	417.760	403.170	17508.00
	OP	451.480	433.640	21408.00
	H	416.340	396.400	23928.00
รวม				62844.00
กิโลวาร์		1.237	1.191	55.20

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 170.40 กว.	132.9300	22,651.27
Off Peak 205.20 กว.	0.0000	0.00
Peak 17508.00 หน่วย	4.1839	73,251.72
Off Peak 45336.00 หน่วย	2.6037	118,041.34
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		214,256.57

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/11/66	42876.00
31/10/66	38040.00
30/09/66	35928.00
31/08/66	49284.00
31/07/66	38844.00
30/06/66	33540.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	214,256.57
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	12,870.45
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	227,127.02
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	15,898.89
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	243,025.91
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	243,025.91

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020022005934 18

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

08/044

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660498629
วันเดือนปี:	11 สิงหาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	7 กรกฎาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19053
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	6 สิงหาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19053
จำนวนที่ใช้:	0 ลิตร

เดือน 08/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเก้าสิบ[redacted]

11 ส.ค. 2566 15:17:48

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660498629
วันเดือนปี:	11 สิงหาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	7 กรกฎาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19053
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	6 สิงหาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19053
จำนวนที่ใช้:	0 ลิตร

เดือน 08/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเก้า[redacted]

11 ส.ค. 2566 15:17:48

09/050

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660573334
วันเดือนปี:	13 กันยายน 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	6 สิงหาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19053
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	7 กันยายน 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19053
จำนวนที่ใช้:	0 ลิตร

เดือน 09/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ ส่วนลด ค่าบริการ	300.00 0.00 350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00 45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเ[redacted]

13 ก.ย. 2566 12:28:15

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660573334
วันเดือนปี:	13 กันยายน 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	6 สิงหาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19053
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	7 กันยายน 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19053
จำนวนที่ใช้:	0 ลิตร

เดือน 09/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ ส่วนลด ค่าบริการ	300.00 0.00 350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00 45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อย[redacted]

13 ก.ย. 2566 12:28:15

10/679

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660658730
วันเดือนปี:	18 ตุลาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	7 กันยายน 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19053
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	7 ตุลาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19180
จำนวนที่ใช้:	127,000 ลิตร

เดือน 10/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ ส่วนลด ค่าบริการ	3,744.50 0.00 350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	4,094.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00 286.62
รวมทั้งสิ้น	4,381.12

(สี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)

[redacted]

18 ต.ค. 2566 12:16:37

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660658730
วันเดือนปี:	18 ตุลาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	7 กันยายน 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19053
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	7 ตุลาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19180
จำนวนที่ใช้:	127,000 ลิตร

เดือน 10/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ ส่วนลด ค่าบริการ	3,744.50 0.00 350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	4,094.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00 286.62
รวมทั้งสิ้น	4,381.12

(สี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)

[redacted]

18 ต.ค. 2566 12:16:37

11/116

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660716909
วันเดือนปี:	14 พฤศจิกายน 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	7 ตุลาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19180
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	5 พฤศจิกายน 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19180
จำนวนที่ใช้:	0 ลิตร

เดือน 11/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ ส่วนลด ค่าบริการ	300.00 0.00 350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00 45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเก[redacted]

14 พ.ย. 2566 14:24:07

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660716909
วันเดือนปี:	14 พฤศจิกายน 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	7 ตุลาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19180
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	5 พฤศจิกายน 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19180
จำนวนที่ใช้:	0 ลิตร

เดือน 11/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ ส่วนลด ค่าบริการ	300.00 0.00 350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00 45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเก[redacted]

14 พ.ย. 2566 14:24:07

12/057

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660790107
วันเดือนปี:	15 ธันวาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	5 พฤศจิกายน 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19180
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	8 ธันวาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19273
จำนวนที่ใช้:	93,000 ลิตร

เดือน 12/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ ส่วนลด ค่าบริการ	2,612.50 0.00 350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	2,962.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00 207.38
รวมทั้งสิ้น	3,169.88

(สามพั[redacted]

15 ธ.ค. 2566 11:50:04

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660790107
วันเดือนปี:	15 ธันวาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160627726
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	บจก.เจิงฟา
ที่อยู่:	25/469 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว	0835560003380
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060016-182
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	5 พฤศจิกายน 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	19180
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	8 ธันวาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	19273
จำนวนที่ใช้:	93,000 ลิตร

เดือน 12/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ ส่วนลด ค่าบริการ	2,612.50 0.00 350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	2,962.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00 207.38
รวมทั้งสิ้น	3,169.88

(สามพันหนึ่[redacted]

15 ธ.ค. 2566 11:50:04

เอกสารแนบที่ 7

ใบเสร็จมูลฝอย

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

บิลเงินสด

CASH SALE/現兌單

นาม 賓號 Customer: บริษัท เต็งฮ่า จำกัด

วันที่ 日期 Date: 01-08-66

ที่อยู่ 住址 Address: 201/1ซ ม.1 ต.เวียงฝาง อ.เมือง จ.ลำพูน

ทะเบียนการค้า Commercial License 商標編號: 0835566003380

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่าบำบัดขยะ เดือน กรกฎาคม 2566		2,000	-
บาท Baht 銖	- สองพันบาทถ้วน -	รวมเงิน Total 共銀	2000	

รับเงิน/Collector/收貨人 _____

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

บิลเงินสด

CASH SALE/現兑單

นาม 賓號 Customer: บริษัท เชียงฟ้า จำกัด

วันที่ 日期 Date: 01-01-66

ที่อยู่ 住址 Address: 25/4ก ม.1 ต.รังภูา อ.ยั่วยว จ.อุดร

ทะเบียนการค้า Commercial License 商標編號: 0835560003380

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่าเก็บขยะ เดือน สิงหาคม 2566		2000	-
บาท Baht 銖	- สิบสี่พันบาทถ้วน -	รวมเงิน Total 共銀	2000	-

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人 _____

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

บิลเงินสด

CASH SALE/現兑單

นาม 實號 Customer: บริษัท เจิงฟ้า จำกัด

วันที่ 日期 Date: 01-10-66

ที่อยู่ 住址 Address: 25/469 ม.1 ต.ท่าอยู่ อ.เมือง จ.อุบลฯ

ทะเบียนการค้า Commercial License 商標编號: 0835560003380

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 货名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀新	
	ค่าค้าสัตว์ เดือน กันยายน 2566		2000	-
บาท Baht 銖	- สองพันบาทถ้วน -	รวมเงิน Total 共銀	2000	-

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

ผู้รับเงิน/Collector/收貨人 _____

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

บิลเงินสด

CASH SALE/現兌單

นาม 實號 Customer: บริษัท เจิงฟา จำกัด

ที่อยู่ 住址 Address: 25/469 ม.1 ต.ร้อยภูมิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 日期 Date: 01-11-66

ทะเบียนการค้า Commercial License 商標編號: 0835560003380

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่ากำจัดขยะ เดือน ตุลาคม 2566		2000	-
บาท Baht 銖	-สองพันบาทถ้วน-	รวมเงิน Total 共銀	2000	-

ผู้รับเงิน/Collector/收貨人 _____

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

บิลเงินสด

CASH SALE/現兑單

นาม 賓號 Customer: บริษัท เสิงฟ้า จำกัด

วันที่ 日期 Date: 01-12-66

ที่อยู่ 住址 Address: 25/469 ม.1 ต.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทะเบียนการค้า Commercial License 商標編號: 0835560003380

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่ากำจัดขยะ เดือน พฤศจิกายน 2566		2,000	-
บาท Baht 銖	- สองพันบาทถ้วน -	รวมเงิน Total 共銀	2,000	-

ผู้รับเงิน/Collector/收貨人 _____

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

บิลเงินสด

CASH SALE/現兑單

นาม 賓號 Customer: บริษัท เจิงฟา จำกัด.

วันที่ 日期 Date: 02-01-67

ที่อยู่ 住址 Address: 25/469 ม.1 ต.ศิลพัง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทะเบียนการค้า Commercial License 商標編號: 0835560003380

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่าภาษีป้ายประจำเดือน ธันวาคม 2566		2,000	-
บาท Baht 銖	- สองพันบาทถ้วน -	รวมเงิน Total 共銀	2,000	-

ผู้รับเงิน/Collector/收錢人 _____

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จสูบตะกอน

[illegible] มุองสมี (สุมนี ปลอดภัย)
57 ม.8 ต.[illegible] อ.[illegible] จ.สุราษฎร์
081-089 8050

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.

บิลเงินสด
CASH SALE 現金單 CASH SALE

นาม 賣號 CUSTOMER: บริษัท เจิงฟาฟ้าวิศิต (สำนักงานใหญ่)
วันที่ 日期 DATE: 27-11-66
ที่อยู่ 住址 ADDRESS: 95/46 ม.1 ต.ขัยฐ 70 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ 83000
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.:
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.: 0835560003380

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價錢	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
5 ชิ้น	สูบไอน้ำ	1,500	7,500	—
บาท BAHT 銖	เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	7,500	—

ผู้รับเงิน 收貨人 COLLECTOR: [redacted]

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม	0.00 บาท
บันทึกช่วยจำ	ค่าดูดไจมันรร
หมายเลขอ้างอิง	23112714370102832391

Verified by CIMB Thai Application.
ผู้รับเงินสามารถสแกน QR Code นี้
เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน