เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ตึก	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
ตึก A	ชั้น 1 หน้าฟรอนท์	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2008	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 3 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 3010	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 4 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 4010	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
ตึก B	ชั้น 1 ห้องครัว	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2015	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3020	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4020	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ห้องช่าง	1			X	แบตเสื่อม
ตึก C	ชั้น 1 หน้าห้อง 1001	1	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้ . หน้าห้อง 2025	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3031	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4029	2	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
ตึก D	ชั้น 1 หน้าห้อง 1011	1	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	ปกติ ไม่มีปัญหา

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

การตรวจเช็คสัญญาณเตือนภัย Fire Alarm

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ตึก	ชั้น	MAIN FIRE ALARM	BELL	SMOKE	ZONE	หมายเหตุ
อาคาร A	1		/	/	/	
	2		/	/	/	
	3		/	/	/	
	4		/	/	/	
	G		/	/	/	
อาคาร B	1		/	/	/	
	2		/	/	/	
	3		/	/	/	
	4		/	/	/	
อาคาร C	1		/	/	/	
	2		/	/	/	
	3		/	/	/	
	4		/	/	/	
อาคาร D	1		/	/	/	
	2		/	/	/	
	3		/	/	/	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดบ่อนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A Office หลังฟร้อนท์	ถังเคมี		/		
2	ตึก A หน้า office HK	ถังเคมี		/		
3	หน้าห้อง MDB	ถังเคมี		/		
4	ห้อง Gen	ถังเคมี		/		
5	ตึก A ชั้น 2 ข้างประตู R 2007	ถังเคมี		/		
6	ตึก A ชั้น 3 ตรงข้ามประตู 3013	ถังเคมี		/		
7	ตึก A ชั้น 4 ข้างประตู 4011	ถังเคมี		/		
8	ตึก B ในห้องครัว	ถังเคมี		/		
9	ตึก B ชั้น2 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
10	ตึก B ชั้น3ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
11	ตึก B ชั้น4 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
12	ตึก C ชั้น1ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
13	ตึก C ชั้น2ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
14	ตึก C ชั้น3ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
15	ตึก C ชั้น4ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
16	ตึก D ชั้น1 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
17	ตึก D ชั้น2 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
18	ตึก D ชั้น3 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
19	สปาร์ข้างเคาเตอร์	ถังเคมี		/		
20	สปาร์ข้างห้องอ่างจากูซี่	ถังเคมี		/		
21	ห้องช่าง พีชฮิลล์	ถังเคมี		/		

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort / Spa

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน.....เมษายน 2566.....

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ทางเดินขึ้น F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
2	ตึก A ทางเชื่อม F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
3	ตึก A ทางเดินขึ้น F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
4	ตึก A สุดทางเดิน F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
5	ตึก A ทางเดินขึ้น F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
6	ตึก A สุดทางเดิน F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
7	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
8	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
9	ตึก B ทางลงบันได F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
10	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
11	ตึก B ทางลงบันได F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
12	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
13	ตึก B ทางลงบันได F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
14	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
15	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
16	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
17	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
18	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
19	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
20	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
21	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
22	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
23	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
24	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
25	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
26	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
27	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็กอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
2	ตึก A ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		/		
3	ตึก A ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
4	ตึก B ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
5	ตึก B มุมบันไดลงชั้น 2	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
6	ตึก B ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
7	ตึก C ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
8	ตึก C ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
9	ตึก C ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
10	ตึก C ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
11	ตึก D ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
13	ตึก D ชั้น 2 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		
14	ตึก D ชั้น 3 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ตึก	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทซ์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
ตึก A	ชั้น 1 หน้าฟร้อนท์	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2008	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 3010	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 4010	2	✓	✓	✓	
ตึก B	ชั้น 1 ห้องครัว	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2015	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3020	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4020	2	✓	✓	✓	
	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	
	ห้องช่าง	1	✓	✓	✓	
ตึก C	ชั้น 1 หน้าห้อง 1001	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 2025	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3031	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4029	2	✓	✓	✓	
ตึก D	ชั้น 1 หน้าห้อง 1011	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
	[redacted]					

Peach Hill Hotel Resort & Spa

การตรวจเช็คสัญญาณเตือนภัย Fire Alarm

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ตึก	ชั้น	MAIN FIRE ALARM	BELL	SMOKE	ZONE	หมายเหตุ
อาคาร A	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
	G		✓	✓	✓	
อาคาร B	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
อาคาร C	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
อาคาร D	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดบ่อนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A Office หลังฟร้อนท์	ถังเคมี		✓		
2	ตึก A หน้า office HK	ถังเคมี		✓		
3	หน้าห้อง MDB	ถังเคมี		✓		
4	ห้อง Gen	ถังเคมี		✓		
5	ตึก A ชั้น 2 ข้างประตู R 2007	ถังเคมี		✓		
6	ตึก A ชั้น 3 ตรงข้ามประตู 3013	ถังเคมี		✓		
7	ตึก A ชั้น 4 ข้างประตู 4011	ถังเคมี		✓		
8	ตึก B ในห้องครัว	ถังเคมี		✓		
9	ตึก B ชั้น2 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
10	ตึก B ชั้น3ทางหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
11	ตึก B ชั้น4 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
12	ตึก C ชั้น1ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
13	ตึก C ชั้น2ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
14	ตึก C ชั้น3ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
15	ตึก C ชั้น4ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
16	ตึก D ชั้น1 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
17	ตึก D ชั้น2 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
18	ตึก D ชั้น3 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		✓		
19	สปาร์ข้างเคาเตอร์	ถังเคมี				
20	สปาร์ข้างห้องอ่างจากูซี่	ถังเคมี				
21	ห้องช่าง พีชฮิลล์	ถังเคมี				

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort / Spa

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ทางเดินขึ้น F2	ปกติ	ใช้งานได้	
2	ตึก A ทางเชื่อม F2	ปกติ	ใช้งานได้	
3	ตึก A ทางเดินขึ้น F3	ปกติ	ใช้งานได้	
4	ตึก A สุดทางเดิน F3	ปกติ	ใช้งานได้	
5	ตึก A ทางเดินขึ้น F4	ปกติ	ใช้งานได้	
6	ตึก A สุดทางเดิน F4	ปกติ	ใช้งานได้	
7	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	ใช้งานได้	
8	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	ใช้งานได้	
9	ตึก B ทางลงบันได F2	ปกติ	ใช้งานได้	
10	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	ใช้งานได้	
11	ตึก B ทางลงบันได F4	ปกติ	ใช้งานได้	
12	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F4	ปกติ	ใช้งานได้	
13	ตึก B ทางลงบันได F4	ปกติ	ใช้งานได้	
14	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	ใช้งานได้	
15	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F1	ปกติ	ใช้งานได้	
16	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	ใช้งานได้	
17	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F2	ปกติ	ใช้งานได้	
18	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	ใช้งานได้	
19	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F3	ปกติ	ใช้งานได้	
20	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F4	ปกติ	ใช้งานได้	
21	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F4	ปกติ	ใช้งานได้	
22	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	ใช้งานได้	
23	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F1	ปกติ	ใช้งานได้	
24	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	ใช้งานได้	
25	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F2	ปกติ	ใช้งานได้	
26	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	ใช้งานได้	
27	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F3	ปกติ	ใช้งานได้	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาด ปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
2	ตึก A ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		/		
3	ตึก A ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
4	ตึก B ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
5	ตึก B มุมบันไดลงชั้น 2	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
6	ตึก B ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
7	ตึก C ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
8	ตึก C ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
9	ตึก C ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
10	ตึก C ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
11	ตึก D ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
13	ตึก D ชั้น 2 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		
14	ตึก D ชั้น 3 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน... สิงหาคม 2566 .....

ตึก	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทซ์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
ตึก A	ชั้น 1 หน้าฟร้อนท์	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2008	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 3010	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 4010	2	✓	✓	✓	
ตึก B	ชั้น 1 ห้องครัว	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2015	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3020	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4020	2	✓	✓	✓	
	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	
	ห้องช่าง	1				
ตึก C	ชั้น 1 หน้าห้อง 1001	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 2025	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3031	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4029	2	✓	✓	✓	
ตึก D	ชั้น 1 หน้าห้อง 1011	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
	[redacted]					

Peach Hill Hotel Resort & Spa

การตรวจเช็คสัญญาณเตือนภัย Fire Alarm

ประจำเดือน กันยายน 2566

ตึก	ชั้น	MAIN FIRE ALARM	BELL	SMOKE	ZONE	หมายเหตุ
อาคาร A	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
	G					
อาคาร B	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
อาคาร C	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
อาคาร D	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดบ่อนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A Office หลังฟร้อนท์	ถังเคมี		/		
2	ตึก A หน้า office HK	ถังเคมี		/		
3	หน้าห้อง MDB	ถังเคมี		/		
4	ห้อง Gen	ถังเคมี		/		
5	ตึก A ชั้น 2 ข้างประตู R 2007	ถังเคมี		/		
6	ตึก A ชั้น 3 ตรงข้ามประตู 3013	ถังเคมี		/		
7	ตึก A ชั้น 4 ข้างประตู 4011	ถังเคมี		/		
8	ตึก B ในห้องครัว	ถังเคมี		/		
9	ตึก B ชั้น2 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
10	ตึก B ชั้น3ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
11	ตึก B ชั้น4 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
12	ตึก C ชั้น1ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
13	ตึก C ชั้น2ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
14	ตึก C ชั้น3ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
15	ตึก C ชั้น4ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
16	ตึก D ชั้น1 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
17	ตึก D ชั้น2 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
18	ตึก D ชั้น3 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
19	สปาร์ข้างเคาเตอร์	ถังเคมี		/		
20	สปาร์ข้างห้องอ่างจากูชี่	ถังเคมี		/		
21	ห้องช่าง พีชฮิลล์	ถังเคมี				

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort / Spa

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ทางเดินขึ้น F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
2	ตึก A ทางเชื่อม F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
3	ตึก A ทางเดินขึ้น F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
4	ตึก A สุดทางเดิน F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
5	ตึก A ทางเดินขึ้น F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
6	ตึก A สุดทางเดิน F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
7	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
8	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
9	ตึก B ทางลงบันได F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
10	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
11	ตึก B ทางลงบันได F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
12	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
13	ตึก B ทางลงบันได F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
14	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
15	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
16	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
17	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
18	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
19	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
20	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
21	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F4	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
22	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
23	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F1	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
24	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
25	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F2	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
26	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	
27	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F3	ปกติ	พร้อมใช้งาน	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาด ปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
2	ตึก A ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		/		
3	ตึก A ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
4	ตึก B ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
5	ตึก B มุมบันไดลงชั้น 2	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
6	ตึก B ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
7	ตึก C ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
8	ตึก C ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
9	ตึก C ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
10	ตึก C ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
11	ตึก D ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
13	ตึก D ชั้น 2 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		
14	ตึก D ชั้น 3 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		



Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน...ตุลาคม 2564...

ตึก	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทซ์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
ตึก A	ชั้น 1 หน้าฟร้อนท์	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2008	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 3010	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 4010	2	✓	✓	✓	
ตึก B	ชั้น 1 ห้องครัว	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2015	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3020	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4020	2	✓	✓	✓	
	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	
	ห้องช่าง	1	✓	✓	✓	
ตึก C	ชั้น 1 หน้าห้อง 1001	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้ . หน้าห้อง 2025	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3031	2	✓	✓	✓	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4029	2	✓	✓	✓	
ตึก D	ชั้น 1 หน้าห้อง 1011	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

การตรวจเช็คสัญญาณเตือนภัย Fire Alarm

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ตึก	ชั้น	MAIN FIRE ALARM	BELL	SMOKE	ZONE	หมายเหตุ
อาคาร A	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
	G					
อาคาร B	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
อาคาร C	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	
	4		✓	✓	✓	
อาคาร D	1		✓	✓	✓	
	2		✓	✓	✓	
	3		✓	✓	✓	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A Office หลังฟร้อนท์	ถังเคมี		/		
2	ตึก A หน้า office HK	ถังเคมี		/		
3	หน้าห้อง MDB	ถังเคมี		/		
4	ห้อง Gen	ถังเคมี		/		
5	ตึก A ชั้น 2 ข้างประตู R 2007	ถังเคมี		/		
6	ตึก A ชั้น 3 ตรงข้ามประตู 3013	ถังเคมี		/		
7	ตึก A ชั้น 4 ข้างประตู 4011	ถังเคมี		/		
8	ตึก B ในห้องครัว	ถังเคมี		/		
9	ตึก B ชั้น2 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
10	ตึก B ชั้น3ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
11	ตึก B ชั้น4 ทางหนีไฟ่	ถังเคมี		/		
12	ตึก C ชั้น1ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
13	ตึก C ชั้น2ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
14	ตึก C ชั้น3ข้างทางลงบันไดหนีไฟ่	ถังเคมี		/		
15	ตึก C ชั้น4ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
16	ตึก D ชั้น1 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
17	ตึก D ชั้น2 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
18	ตึก D ชั้น3 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
19	สปาร์ข้างเคาเตอร์	ถังเคมี				
20	สปาร์ข้างห้องอ่างจากูซี่	ถังเคมี				
21	ห้องช่าง พีชฮิลล์	ถังเคมี				

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort / Spa

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ทางเดินขึ้น F2	ปกติ	ปกติ	
2	ตึก A ทางเชื่อม F2	ปกติ	ปกติ	
3	ตึก A ทางเดินขึ้น F3	ปกติ	ปกติ	
4	ตึก A สุดทางเดิน F3	ปกติ	ปกติ	
5	ตึก A ทางเดินขึ้น F4	ปกติ	ปกติ	
6	ตึก A สุดทางเดิน F4	ปกติ	ปกติ	
7	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	ปกติ	
8	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	ปกติ	
9	ตึก B ทางลงบันได F2	ปกติ	ปกติ	
10	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	ปกติ	
11	ตึก B ทางลงบันได F4	ปกติ	ปกติ	
12	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F4	ปกติ	ปกติ	
13	ตึก B ทางลงบันได F4	ปกติ	ปกติ	
14	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	ปกติ	
15	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F1	ปกติ	ปกติ	
16	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	ปกติ	
17	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F2	ปกติ	ปกติ	
18	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	ปกติ	
19	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F3	ปกติ	ปกติ	
20	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F4	ปกติ	ปกติ	
21	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F4	ปกติ	ปกติ	
22	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F1	ปกติ	ปกติ	
23	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F1	ปกติ	ปกติ	
24	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F2	ปกติ	ปกติ	
25	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F2	ปกติ	ปกติ	
26	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F3	ปกติ	ปกติ	
27	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F3	ปกติ	ปกติ	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาด ปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
2	ตึก A ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		/		
3	ตึก A ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
4	ตึก B ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
5	ตึก B มุมบันไดลงชั้น 2	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
6	ตึก B ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
7	ตึก C ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
8	ตึก C ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
9	ตึก C ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
10	ตึก C ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
11	ตึก D ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
13	ตึก D ชั้น 2 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		
14	ตึก D ชั้น 3 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		



Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A Office หลังฟร้อนท์	ถังเคมี		/		
2	ตึก A หน้า office HK	ถังเคมี		/		
3	หน้าห้อง MDB	ถังเคมี		/		
4	ห้อง Gen	ถังเคมี		/		
5	ตึก A ชั้น 2 ข้างประตู R 2007	ถังเคมี		/		
6	ตึก A ชั้น 3 ตรงข้ามประตู 3013	ถังเคมี		/		
7	ตึก A ชั้น 4 ข้างประตู 4011	ถังเคมี		/		
8	ตึก B ในห้องครัว	ถังเคมี			/	เจ้าหน้าที่ไม่ได้
9	ตึก B ชั้น2 ทางหนีไฟ	ถังเคมี			/	"
10	ตึก B ชั้น3ทางหนีไฟ	ถังเคมี			/	"
11	ตึก B ชั้น4 ทางหนีไฟ	ถังเคมี			/	"
12	ตึก C ชั้น1ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี			/	"
13	ตึก C ชั้น2ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี			/	"
14	ตึก C ชั้น3ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี			/	"
15	ตึก C ชั้น4ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี			/	"
16	ตึก D ชั้น1 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
17	ตึก D ชั้น2 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
18	ตึก D ชั้น3 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี			/	กำลังซ่อม
19	สปาร์ข้างเคาเตอร์	ถังเคมี		/		
20	สปาร์ข้างห้องอ่างจากูซี่	ถังเคมี		/		
21	ห้องช่าง พีชฮิลล์	ถังเคมี		/		

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน.....

ตึก	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทซ์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
ตึก A	ชั้น 1 หน้าฟร้อนท์	2	/	/	/	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2008	2	/	/	/	
	ชั้น 3 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 3010	2	/	/	/	
	ชั้น 4 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 4010	2	/	/	/	
			/	/	-	
ตึก B	ชั้น 1 ห้องครัว	2	/	/	/	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2015	2	/	/	/	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3020	2	/	/	/	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4020	2	/	/	/	
	ห้อง MDB	1	/	/	/	
	ห้องช่าง	1	/	/	/	
ตึก C	ชั้น 1 หน้าห้อง 1001	1	/	/	/	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 2025	2	/	/	/	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3031	2	/	/	/	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4029	2	/	/	/	
ตึก D	ชั้น 1 หน้าห้อง 1011	1	/	/	/	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	-	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort / Spa

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ทางเดินขึ้น F2	/	/	
2	ตึก A ทางเชื่อม F2			
3	ตึก A ทางเดินขึ้น F3			
4	ตึก A สุดทางเดิน F3	/	/	
5	ตึก A ทางเดินขึ้น F4	/	/	
6	ตึก A สุดทางเดิน F4	/	/	
7	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F1	/	/	
8	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F2	/	/	
9	ตึก B ทางลงบันได F2	/	/	
10	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F3	/	/	
11	ตึก B ทางลงบันได F4	/	/	
12	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F4	/	/	
13	ตึก B ทางลงบันได F4	/	/	
14	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F1	/	/	
15	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F1	/	/	
16	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F2		/	
17	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F2	/	/	
18	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F3	/	/	
19	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F3	/	/	
20	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F4	/	/	
21	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F4	/	/	
22	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F1	/	/	
23	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F1		/	
24	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F2	/	/	
25	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F2	/	/	
26	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F3	/	/	
27	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F3	/	/	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
2	ตึก A ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		/		
3	ตึก A ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
4	ตึก B ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
5	ตึก B มุมบันไดลงชั้น 2	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
6	ตึก B ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
7	ตึก C ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
8	ตึก C ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		/		
9	ตึก C ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
10	ตึก C ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
11	ตึก D ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		/		
13	ตึก D ชั้น 2 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		
14	ตึก D ชั้น 3 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		/		



Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน.....มีนาคม.....

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A Office หลังฟร้อนท์	ถังเคมี		/		
2	ตึก A หน้า office HK	ถังเคมี		/		
3	หน้าห้อง MDB	ถังเคมี		/		
4	ห้อง Gen	ถังเคมี		/		
5	ตึก A ชั้น 2 ข้างประตู R 2007	ถังเคมี		/		
6	ตึก A ชั้น 3 ตรงข้ามประตู 3013	ถังเคมี		/		
7	ตึก A ชั้น 4 ข้างประตู 4011	ถังเคมี		/		
8	ตึก B ในห้องครัว	ถังเคมี		/		
9	ตึก B ชั้น2 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
10	ตึก B ชั้น3ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
11	ตึก B ชั้น4 ทางหนีไฟ	ถังเคมี		/		
12	ตึก C ชั้น1ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
13	ตึก C ชั้น2ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
14	ตึก C ชั้น3ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
15	ตึก C ชั้น4ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
16	ตึก D ชั้น1 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
17	ตึก D ชั้น2 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
18	ตึก D ชั้น3 ข้างทางลงบันไดหนีไฟ	ถังเคมี		/		
19	สปาร์ข้างเคาเตอร์	ถังเคมี		/		
20	สปาร์ข้างห้องอ่างจากูซี่	ถังเคมี		/		
21	ห้องช่าง พีชฮิลล์	ถังเคมี		/		

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน.....ธันวาคม.....

ตึก	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทซ์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
ตึก A	ชั้น 1 หน้าฟร้อนท์	2	/	/	/	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2008	2	/	/	/	
	ชั้น 3 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 3010	2	/	/	/	
	ชั้น 4 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 4010	2	/	/	/	
ตึก B	ชั้น 1 ห้องครัว	2	/	/	/	
	ชั้น 2 ตรงหน้าบันได , หน้าห้อง 2015	2	/	/	/	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3020	2	/	/	/	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4020	2	/	/	/	
	ห้อง MDB	1	/	/	/	
	ห้องช่าง	1	/	/	/	
ตึก C	ชั้น 1 หน้าห้อง 1001	1	/	/	/	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 2025	2	/	/	/	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 3031	2	/	/	/	
	ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้ , หน้าห้อง 4029	2	/	/	/	
ตึก D	ชั้น 1 หน้าห้อง 1011	1	/	/	/	
	ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
	ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
	[redacted]					

Peach Hill Hotel Resort / Spa

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน...ธันวาคม.....

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ทางเดินขึ้น F2	ใช้งานได้	ใช้งานได้	
2	ตึก A ทางเชื่อม F2	"	"	
3	ตึก A ทางเดินขึ้น F3	"	"	
4	ตึก A สุดทางเดิน F3	"	"	
5	ตึก A ทางเดินขึ้น F4	"	"	
6	ตึก A สุดทางเดิน F4	"	"	
7	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F1	"	"	
8	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F2	"	"	
9	ตึก B ทางลงบันได F2	"	"	
10	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F3	"	"	
11	ตึก B ทางลงบันได F4	"	"	
12	ตึก B บันไดทางขึ้นตึก F4	"	"	
13	ตึก B ทางลงบันได F4	"	"	
14	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F1	"	"	
15	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F1	"	"	
16	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F2	"	"	
17	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F2	"	"	
18	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F3	"	"	
19	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F3	"	"	
20	ตึก C บันไดทางขึ้นตึก F4	"	"	
21	ตึก C ทางลงบันไดหนีไฟ F4	"	"	
22	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F1	"	"	
23	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F1	"	"	
24	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F2	"	"	
25	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F2	"	"	
26	ตึก D บันไดทางขึ้นตึก F3	"	"	
27	ตึก D ทางลงบันไดหนีไฟ F3	"	"	

[redacted]

Peach Hill Hotel Resort & Spa

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน...ธันวาคม...

ลำดับที่	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ขนาดปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		✓		
2	ตึก A ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		✓		
3	ตึก A ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		✓		
4	ตึก B ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		✓		
5	ตึก B มุมบันไดลงชั้น 2	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		✓		
6	ตึก B ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		✓		
7	ตึก C ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		✓		
8	ตึก C ชั้น 2 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี,ขวาน		✓		
9	ตึก C ชั้น 3 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		✓		
10	ตึก C ชั้น 4 ตรงบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		✓		
11	ตึก D ชั้น 1 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง, ถังเคมี		✓		
13	ตึก D ชั้น 2 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		✓		
14	ตึก D ชั้น 3 ข้างบันได	สายน้ำดับเพลิง , ถังเคมี		✓		

[redacted]

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด
509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

รายงานผลการตรวจทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Peach Hill Resort

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด (Peach Group)

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

รายงานการตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM (Peach Hill Resort)

วันที่ทำการทดสอบระบบ	วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ปฏิบัติงาน	บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด (Peach Group)
	เลขที่ 23/12 ถนนกะรน
	ตำบลกะรน อำเภอเมือง
	จังหวัดภูเก็ต 83101
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	คุณทวิช สุวรรณภักดี (Chief Engineer)

ผู้รับจ้างทำการตรวจสอบ

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

C S FIRE ALARM SYSTEM CO., LTD.
บริษัท ซี เอส ไฟร์อาราม ซิสเต็ม จำกัด

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

[redacted]

หมายเหตุ : เอกสารการตรวจสอบดังกล่าว เป็นการตรวจสอบสถานะ ณ. วันที่ตรวจสอบเท่านั้น

บริษัท ไทยรักษาพลังงาน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9999 โทรสาร 0-2141-9998
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000099

ที่ กค 0406/ว 123

วันที่ 15 มกราคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 1 ชุด
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. จำนวน 1 ชุด
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ชุด
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 1 ชุด
5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี จำนวน 1 ชุด
6. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประชุม จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยรักษาพลังงาน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยรักษาพลังงาน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.thairaksha-energy.co.th/investor/meeting

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหลักฐานแสดงตนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ทองแตง)
ประธานกรรมการ

CS ☐ C S FIRE ALARM SYSTEM CO.,LTD. ☞ เลขที่ 509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
☐ C S SYSTEM ENGINEER LTD.PART. ☞ เลขที่ 509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel : 02-010-3783-5 Fax : 02-004-0751 www.cssystem.net

SERVICE & INSTALL REPORT

No. 0335

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท Peach Hill

ชื่อผู้ติดต่อ คุณ [redacted]

วันที่ปฏิบัติงาน 24/5/66

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน.....

รายละเอียดงานบริการ

Fire Alarm	Emergency Light	Co2	F/P
☐ ติดตั้ง	☐ ติดตั้ง	☐ ติดตั้ง	☐ ติดตั้ง
☐ แก้ไข	☐ แก้ไข	☐ แก้ไข	☐ แก้ไข
☐ ตรวจสอบเบื้องต้น	☐ ตรวจสอบเบื้องต้น	☐ ตรวจสอบเบื้องต้น	☐ ตรวจสอบเบื้องต้น
☐ บำรุงรักษา	☐ บำรุงรักษา	☐ บำรุงรักษา	☐ บำรุงรักษา
☐ อื่นๆ.....	☐ อื่นๆ.....	☐ อื่นๆ.....	☐ อื่นๆ.....

[redacted]

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. Control Panel 2. Manual Push Station 3. Smoke Detector
4. Horn A Horn B Horn C Horn D
5. Alarm Bell

1. ผลของงาน ☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ
2. การติดตามต่อ ☐ ติดตาม ☐ ไม่ติดตาม
3. อื่นๆ.....

ลายเซ็นหัว[redacted]

สำหรับลูกค้า : สำรวจความพึงพอใจลูกค้า

☐ ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ☐ ควรปรับปรุง ☐ พอใจ ☐ ดี ☐ ดีมาก

ความคิดเ[redacted]

ลายเซ็นลูก[redacted] วันที่ ..... เวลา.....

Line ID : @cs_firealarm

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด
509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

รายงานการตรวจสอบและทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1 รายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2 รายงานการตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

3 รายงานการทดสอบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Check Sheet)

4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5 รูปภาพประกอบการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

รายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บรษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

เรื่อง สรุปผลการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)

เรียน [redacted]

สรุปผลการตรวจสอบตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Peach Hill Resort

Fire Alarm Control Panel Model : CL-9600 (ติดตั้งที่ Control room)

สภาพของตู้ในวันที่เข้าทดสอบ Battery 6V 4AH 4 ลูกเสื่อมคุณภาพ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่

ตู้คอนโทรลสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมให้สามารถทำงานการแจ้งเตือนได้ตามปกติ

ทำการทดสอบแรงดัน AC และ DC ระบบสามารถใช้งานได้จริง

Function การทำงานของตู้ใช้งานได้ดี

ระบบสามารถตรวจจับความผิดปกติได้จากสัญญาณที่ส่งมายังตู้ และตู้จะโชว์สัญญาณ Alarm และZone ที่เกิดเหตุ พร้อมกับส่งสัญญาณของ Zone Alarm ปยังตู้ FCPได้ตามปกติ

สรุปการทดสอบอุปกรณ์ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในวันที่เข้าทดสอบ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT DETECTOR) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (MANUAL STATION) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง (ALARM BELL) ทดสอบแล้วอุปกรณ์ในระบบมีปัญหาดังนี้

Peach Hill Resort

Building A Fl.2	Zone 2	No.1	Alarm Bell	สายมีปัญหา (ต่อผิดขั้ว) แนะนำให้แก้ไขสายใหม่

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด
509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

ข้อเสนอแนะในการดูแลบำรุงรักษา และการปรับปรุงแก้ไข

1) แนะนำให้มีการตรวจเช็คสถานะการทำงานของตู้ควบคุมเป็นประจำว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และทดสอบการทำงานของระบบเป็นประจำเพื่อให้ระบบอยู่ในสถานะพร้อมทำงานตลอดเวลา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการตรวจสอบ ทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2) ถ้าตัวอาคารมีการต่อเติม ดัดแปลง หรือกั้นห้องเพิ่มแนะนำให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับของระบบเพิ่มในส่วนของมีการต่อเติม และการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพิ่มนั้นต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง พื้นที่ที่ไม่มีคนทำงานแนะนำต้องทำการติดตั้งตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
3) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดที่เป็น Smoke Detector ควรทำความสะอาดตัวอุปกรณ์เพื่อป้องกันการ False Alarm ของอุปกรณ์เป็นประจำ ส่วน อุปกรณ์อื่น เช่น Heat Detector หรือ Fixed Temperature ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
4) ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท. การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในส่วนของตู้แผงควบคุมของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารต้องติดตั้งในห้องหรือบริเวณที่มีคนอยู่เป็นประจำตลอดเวลาหรือพื้นที่ที่มีคนเห็นได้ง่าย และอุปกรณ์เริ่มสัญญาณที่เป็นแบบอัตโนมัตินั้นความสูงในการติดตั้งของตัวอุปกรณ์แต่ละชนิดควรติดตั้งในระบบความสูงที่ได้มาตรฐานกำหนดการเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะติดตั้งให้คำนึงถึงพื้นที่ในการใช้งานและจัดเก็บวัสดุเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยความสูงของอุปกรณ์ตรวจจับแบบอัตโนมัติชนิดตรวจจับความร้อนให้ติดตั้งได้สูงไม่เกิน 4 เมตร (ยกเว้นถ้าสูงเกิน 4 เมตรต้องมีการคำนวนตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 6 เมตร) และชนิดตรวจจับควันแบบจุดต้องติดตั้งในระดับความสูงไม่เกิน 10.50 เมตรและ สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลำแสงต้องติดตั้งในระดับความสูงไม่เกิน 25 เมตร ถ้าฝ้าเพดานหรือหลังคามีความสูง 25 เมตร ให้ติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลำแสงหลายระดับและถ้าภายในอาคารมีการติดตั้งเพิ่มแนะนำให้ทำการติดตั้งให้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบทำงานได้รวดเร็วและเกิดความเสียหายน้อยหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
5) ในส่วนของตู้ควบคุม ควรจัดให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และให้มีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เช่นที่ป้อมยาม หรือห้องที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา
6) เครื่องกำเนิดเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้สัญญาณเสียงอพยพ (อาจมีหรือไม่มีเสียงข้อความ) ในสถานที่ใด ๆ ที่มีเสียงสัญญาณ ความดังของเสียงสัญญาณต้องดังกว่าเสียงรบกวนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 dB เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วินาที และระดับความดังของเสียงที่จุดใดๆ ต้องไม่น้อยกว่า 65 dB และไม่เกิน 120 dB
สำหรับสัญญาณเสียงที่ต้องการปลุกผู้อยู่อาศัยที่กำลังหลับอยู่ ต้องมีระดับความดังของเสียง ไม่น้อยกว่า 70 dB เมื่อวัดในตำแหน่งที่หลับอยู่ หรือใช้อุปกรณ์แจ้งเหตุอื่นที่เหมาะสมสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ด้อยสมรรถภาพทางการได้ยิน เช่นอุปกรณ์สั่นสะเทือนชนิดสอดใต้หมอน

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

รายงานการตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

สรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชื่อบริษัท.... Peach Hill Resort....

วันที่ทำการตรวจสอบ ... 24 พฤศจิกายน 2566...

1. ผลการทดสอบตู้ Fire Control Panel

ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์	สถานที่	ผลการทดสอบ		สาเหตุ	วิธีแก้ไข
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	Fire Alarm Control Panel Model : CL-9600	Control room				
	จำนวน ZONE INPUT 20 ZONE ปัจจุบันใช้ 15 ZONE		✓			
	จำนวน ZONE OUTPUT 20 ZONE ปัจจุบันใช้ 15 ZONE		✓			
1.1	Ac Led		✓			
	Alarm Led		✓			
	Trouble Led		✓			
1.2	ตรวจสอบแผงควบคุมการทำงาน		✓			
1.3	Board Input		✓			
1.4	Board Output		✓			
1.5	ตรวจสอบชุด Power Charger		✓			
1.6	Battery 6V 4AH 4 ลูก			×	แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ 4 ลูก	แนะนำให้เปลี่ยนใหม่
1.7	ตรวจสอบหลอด Led ชุดควบคุม		✓			
1.8	ตรวจสอบ ฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ		✓			
1.9	ตรวจสอบสายไฟและการเดินสายไฟที่อยู่ภายใน		✓			
	ตู้ควบคุม เช่น Loop Zone Input, Output					
1.10	ทำความสะอาดภายในตู้ควบคุม		✓			

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด
509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email :csfirealarm@info-cs.com

รายงานการทดสอบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Check Sheet)

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email : info@essystem.net

รายงานผลการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชื่อบริษัท.... Peach Hill Resort...

วันที่ทำการตรวจสอบ ... 24 พฤศจิกายน 2566...

ผลการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

LOCATION	ZONE	NO.	DETECTOR / NO	ผลการตรวจสอบ		สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
Building A Fl.1								
Control room	1	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
		1	SMOKE DETECTOR	✓				
Building A Fl.2	2	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL		✗	สายมีปัญหา (ต่อผิดขั้ว)	แก้ไขสายใหม่	
Room 2002		1	SMOKE DETECTOR	✓				
Room 2003		2	SMOKE DETECTOR	✓				
Room 2007		3	SMOKE DETECTOR	✓				
Building A Fl.3	3	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Room 3001		1	SMOKE DETECTOR	✓				
Room 3011		2	SMOKE DETECTOR	✓				

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email : info@cssystem.net

รายงานผลการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชื่อบริษัท.... Peach Hill Resort...

วันที่ทำการตรวจสอบ ... 24 พฤศจิกายน 2566...

ผลการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

LOCATION	ZONE	NO.	DETECTOR / NO	ผลการตรวจสอบ		สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
Building A Fl.4	4	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Room 4001		1	SMOKE DETECTOR	✓				
Building B Fl.2	6	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Room 2012		1	SMOKE DETECTOR	✓				
Room 2016		2	SMOKE DETECTOR	✓				
Building B Fl.3	7	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Room 3015		1	SMOKE DETECTOR	✓				
Room 3024		2	SMOKE DETECTOR	✓				

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email : info@cssystem.net

รายงานผลการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชื่อบริษัท.... Peach Hill Resort...

วันที่ทำการตรวจสอบ ... 24 พฤศจิกายน 2566...

ผลการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

LOCATION	ZONE	NO.	DETECTOR / NO	ผลการตรวจสอบ		สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
Building B Fl.4	8	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Room 4014		1	SMOKE DETECTOR	✓				
Room 4017		2	SMOKE DETECTOR	✓				
Room 4024		3	SMOKE DETECTOR	✓				
Building C Fl.1	9	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Building C Fl.2	10	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Building C Fl.3	11	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Building C Fl.4	12	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				

บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด

509/11 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 02 - 010 - 3783 - 5 Fax: 02 - 004 - 0751 Email : info@essystem.net

รายงานผลการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชื่อบริษัท.... Peach Hill Resort... วันที่ทำการตรวจสอบ ... 24 พฤศจิกายน 2566...

ผลการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

LOCATION	ZONE	NO.	DETECTOR / NO	ผลการตรวจสอบ		สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
Building D Fl.1	13	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Building D Fl.2	14	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				
Building D Fl.3	15	1	MANUAL STATION	✓				
		1	ALARM BELL	✓				


เอกสารแนบที่ 6

แผนฉุกเฉินและ โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัย

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานและแขกในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนผังการอพยพหนีไฟ
บริษัทยรรยง จำกัด
Peach Hill Hotel & Resort , Peach Blossom Resort & Spa ,At Peach



- แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบ

จำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต, และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรืออำนวยการดับเพลิงดังนี้

- ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อ.....วิภารัตน์ กลิ่นประยูร.....

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยอำนวยการดับเพลิง

ชื่อ .....(ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการ).....

ในแผนปฏิบัติการดังกล่าว กำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

- <u>หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน</u> มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนแขก และพนักงานว่าได้อพยพหนีไฟ ออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
- <u>ผู้นำทางหนีไฟ</u> จะเป็นผู้นำทางแก่แขก และพนักงานอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้

Peach Hill Hotel &
resort


Guest In House by room
number Report

Room	RM Type	Adult	Child	Guest Name	เช็คครบ	เช็คไม่ครบ	ใครติดตาม ช่วยเหลือ

จุดนัดพบ

- หรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งแขก และพนักงานที่จะสามารถมารายงานตัวและทำการตรวจนับจำนวนได้ หากพบว่าแขกและพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงมีแขก และพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

แผนที่แสดงจุดรวมพลอพยพหนีไฟ



A สีแดง แสดงถึงจุดรวมพลโรงแรมพีชบลอซซั่ม ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่หน้าลานจอดรถ

B **สีน้ำเงิน** แสดงถึงจุดรวมพล Atpeach พร้อม Villa 21 หลัง ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ด้านหน้าอาคารทางเข้าไปยังสระว่ายน้ำ

C **สีเหลือง** แสดงถึงจุดรวมพลของโรงแรมพีชบิชส์ ตึก A,B,C และ D ชี้นำเส้นทางอพยพหนีไป ไปยังจุดรวมพล อยู่ตรงด้านหน้าตึก C เป็นลานกว้าง ๆ

หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ

- จะเข้าทำการค้นหาและทำการช่วยชีวิตแขก และพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของแขก และพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อการอพยพหนีไฟ

- **การประกาศแจ้งอพยพ**

  เจ้าหน้าที่แจ้งสัญญาณฉุกเฉิน เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมผจญเพลิงขั้นต้นว่าไม่สามารถดับเพลิงได้แล้ว ให้กดสัญญาณไฟ SILEN (นาน 20 วินาที 2 ครั้ง โดยพัก 3 วินาที ก่อนกดครั้งที่ 2) พร้อมกับประกาศแจ้งให้แขกผู้เข้าพักและพนักงานอพยพ ตามแบบรายงาน

การอพยพ

1. ผู้นำทางหนีไฟ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ให้รวมกลุ่มแขกผู้เข้าพักและพนักงานในพื้นที่ตนเองเดินตามเส้นทางหนีไฟเมื่อได้รับสัญญาณ **Silence** และประกาศอพยพพร้อมกับนำแฟ้มรายชื่อแขกผู้เข้าพักและพนักงานไปยังจุดรวมพล ยืนตามกลุ่มที่เข้าถึงพื้นที่ก่อนหลัง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้

2. ผู้ตรวจสอบพื้นที่ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และบริเวณ เช่น ห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแขกผู้เข้าพักและพนักงานหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและก๊าซว่ามีการเปิดหรือถอดปลั๊กเรียบร้อยหรือไม่ หลังจากเสร็จสิ้นให้ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล

3. ที่จุดรวมพลให้ผู้นำทางหนีไฟ ทำการตรวจสอบรายชื่อแขกผู้เข้าพักและพนักงาน กรณีที่กลุ่มครบให้เตรียมความพร้อมในการอพยพออกนอกโรงแรมต่อไป

4. กรณีที่ได้รับคำสั่งให้อพยพออกนอกโรงแรม ให้ผู้นำทางหนีไฟ นำแขกผู้เข้าพัดและพนักงาน ที่อยู่ด้านนอกสุด และต่อๆไปออกทางประตูหน้าโรงแรมไปรวมพลที่จุดรวมพล ลานหน้าอาคารและทำการตรวจจำนวนแขก และพนักงานอีกครั้ง

การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ

- ขณะที่เข้าร่วมการอพยพหนีไฟซึ่งเป็นการอพยพคนจำนวนมาก ภายในช่องทางที่ถูกกำหนด คือ ช่องทางบันไดหนีไฟ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นหรือเป็นการบีบบังคับจนเกินไป แต่ระบบการอพยพหนีไฟ จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม มิใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในภาวะการอพยพต้องเน้นหนักไปทางสั่งการมากกว่าการรับฟังข้อคิดเห็นรายบุคคล เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในแผนจะไม่มีเวลาในการรับฟังความคิดเห็น หรือการปฏิบัติตนเป็นรายตัว จึงควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. พยายามระงับสติอารมณ์ อย่าตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟที่ได้วางไว้
2. เชื่อฟังคำแนะนำของอาสาสมัครและพนักงาน รปภ. ที่เกี่ยวข้องกับแผนการอพยพทุกคน
3. ขณะที่จะลุกจากโต๊ะหรือออกจากห้องทำงาน ให้เก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญลงลิ้นชักและล็อกกุญแจโดยเร็ว

4. เมื่อเดินออกมาภายนอกห้องทำงานแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปในห้องทำงานอีก ไม่ว่าจะนึกถึงเรื่องสำคัญอะไรขึ้นมาได้ก็ตาม
5. ห้ามขนสัมภาระใด ๆ ทั้งสิ้นติดตัวไปในขณะอพยพ
6. การเดินอพยพใช้วิธี เดินเร็ว ห้ามวิ่ง หรือ เดินช้า

7. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวขั้นบันไดละ 2 คน เพื่อป้องกันการเบียดเสียด และอาจเกิดการสะดุดหกล้มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนอพยพภายในช่องบันไดได้ การเดินให้เดินให้เร็วอย่าวิ่ง เพราะจังหวะการก้าวบันไดของแต่ละคนไม่เท่ากัน
8. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ห้ามเดินคุยกัน ห้ามเดินถ่วงกระเป๋า สายตามองขั้นบันได มือจับราวบันได (กรณีที่เดินฝั่งที่มีราวบันได) อย่าส่งเสียงเอะอะหรือเร่งให้คนหน้าเดินเร็วขึ้น อย่าผลัก อย่าดัน หรือแซงกันภายในช่องบันไดหนีไฟ

9. ผู้ออกจากชั้นเป็นคนสุดท้าย (ไม่ต้องยืนรอจนแน่ใจ) ให้ปิดประตูหนีไฟด้วย เพราะประตูหนีไฟตามชั้นต่าง ๆ จะกันควันไม่ให้เข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ หากเปิดประตูทิ้งไว้ แรงดันอากาศที่อัดเข้ามาในช่องบันไดเพื่อไล่ควันออกจะลดลง ทำให้ควันเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อพยพภายในช่องทางบันไดสำลักควันและขาดอากาศหายใจ
10. เมื่ออพยพจนถึงชั้นล่างสุดแล้วให้ออกไปจากอาคารทันที
11. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด (เพราะลิฟต์จะไม่ทำงาน)

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- หลักการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเป็นการเข้าไปเพื่อช่วยชีวิตบุคคลที่ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือน สิ่งปรักหักพังอันเป็นผลเนื่องมาจากอัคคีภัย การที่จะดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยให้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้น ปัจจัยแรกที่ต้องทำ คือ ต้องควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะชุลมุนวุ่นวาย

การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากภายนอกอาคาร ควรดำเนินการ ดังนี้

1 ค้นหาในระยะแรก เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุให้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บร้ายแรงก่อน

2 สำรวจโดยรอบบริเวณที่ได้รับความเสียหายโดยสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุจดรายละเอียดจากบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลอาคาร หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่แห่งนั้นว่าสาเหตุมาจากอะไร อันตรายที่ยังมีอยู่และมีบุคคลทั้งหมดในอาคารจำนวนเท่าใด มีผู้ติดค้างเท่าใด อยู่ส่วนไหนของอาคารรวมทั้งจุดใดเป็นจุดที่ได้รับอันตรายมากที่สุด

3 ตรวจค้นโดยรอบภายนอก ถ้าพบสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการเสียหายต้องแก้ไขให้เรียบร้อยและประกาศให้ผู้ที่จะเข้าไปภายหลังทราบถึงจุดอันตรายนั้น ๆ

2. การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยภายในอาคาร ควรดำเนินการดังนี้

2.1 พิจารณาสภาพของอาคารที่ได้รับความเสียหาย ถ้าได้รับการกระเทือนจากการเข้าไปแล้วจะทำให้ทรุดพังลงมาได้หรือไม่

2.2 เตรียมอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในบริเวณที่ยังมีสารพิษ ควันไฟหรือก๊าซพิษ

2.3 วิธีเจาะ งัด พัง เพื่อเข้าไปในอาคาร ถ้าเข้าไปโดยทางปกติไม่ได้ ก็ต้องใช้กำลังงัดเจาะเข้าไป จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงรูปร่างลักษณะของประตูหน้าต่างว่ามีรูปร่างแบบไหน หรือการทรุดพังของอาคารว่ามีส่วนใดที่ว่างที่จะทำให้คนหลบหนีรอดอยู่ส่วนไหน จะได้งัดเจาะตรงที่นั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

3. วิธีการค้นหาภายในอาคารที่เกิดเหตุ ควรปฏิบัติ ดังนี้

3.1 เมื่อเดินอยู่บนบันไดหรือพื้นที่ชำรุดแต่ยังมีเครื่องรองรับอยู่ให้เดินเลียบผนังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3.2 พยายามเข้าไปตรวจจุดที่ได้ข้อมูลจากปากคำของผู้หนีรอดมาได้ หรือผู้ที่ได้รับ-บาดเจ็บเล็กน้อย

3.3 เมื่อแน่ใจว่ามีผู้ติดอยู่ในอาคารให้ช่วยตะโกนเรียกหรือเคาะตามผนังตามท่อน้ำ เมื่อตะโกนหรือเคาะแล้วทุกคนต้องเงียบเพื่อฟังเสียงตอบ

3.4 เมื่อทราบว่ามีผู้ประสบภัยติดอยู่ควรมีการติดต่อตลอดเวลาที่ค้นหา การติดต่อจะเป็นผลให้ผู้ที่ติดค้างอยู่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยและเป็นการทราบทิศทางของผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วย

3.5 ถ้าผู้ประสบภัยหมดสติหรือจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบหรือเสียงเคาะตอบ ถ้าสงสัยจากข่าวที่ได้รับมาว่ามีบุคคลติดอยู่แน่ ก็ต้องขุดค้นจนทั่วบริเวณ ถ้าพบผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บหรือชิ้นส่วนของผู้บาดเจ็บหรือผู้ตายต้องเอาออกมาให้หมดเพราะชิ้นส่วนของร่างกายจะทำให้ผู้ค้นหาเกิดการเข้าใจผิดว่ายังมีศพติดค้างอยู่ภายในซากปรักหักพังนั้น ทำให้เสียเวลาในการค้นหาอีก

การทำเครื่องหมายอาคารที่ตรวจค้นแล้ว

- เมื่อผู้ช่วยเหลือได้เข้าไปตรวจค้นจนทั่ว และนำผู้ประสบภัยออกมาหมดแล้ว ต้องทำเครื่องหมายหรือเขียนข้อความว่า "ตรวจแล้ว" เพราะผู้มาภายหลังจะได้ทราบไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซ้ำอีก และในกรณีที่บริเวณนั้นเป็นที่ที่อันตราย ก็ต้องเขียนบอกด้วยว่า "ตรวจแล้วมีอันตราย" ไว้ด้วย ในสถานที่ที่มีอันตรายควรมีเครื่องหมายกั้นหรือห้ามมิให้เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุ เช่น ใช้เชือกไม้หรือสิ่งที่พอจะหาได้ปิดกั้นไว้

5. การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

- ผู้มาร่วมช่วยเหลือที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ชุดที่ช่วยเหลือเดิมควรแบ่งกำลังออกมาเพียงครึ่งหนึ่งก่อน อย่าถอนกำลังหมดเพราะการปฏิบัติการได้ปฏิบัติไปแล้ว ผู้มาใหม่จะได้มีโอกาสศึกษาหาลู่ทางปฏิบัติการ และงานที่ทำไปแล้วจะได้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ในการปฏิบัติการของผู้มาร่วมช่วยเหลือควรทำตามลำดับขั้นตอนที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีหลักฐานและข้อความที่ควรทราบ ที่ได้รับจากผู้ที่สำรวจมาแล้วและการสำรวจเพิ่มเติมจะทำให้การค้นหารวดเร็วและถูกต้องตรงจุดที่ต้องกระทำอย่างรีบด่วนหรือตามลำดับก่อนหลัง

การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตราย

- การเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อนำส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ทำการรักษาต่อเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้และป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

หลักการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

1. ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจมาก
2. ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
3. ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยและมีไหวพริบ
4. ต้องทราบว่าผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บส่วนใดของร่างกาย
5. พิจารณาถึงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
6. จัดหาสถานที่พักรอไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อนำส่งแพทย์
7. จัดนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและรวดเร็วที่สุด

หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. ถ้าผู้ป่วยมีเลือดออกที่ใด ให้ทำการห้ามเลือดให้หยุดทันที
2. ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการผายปอด
3. ตรวจดูว่ากระดูกหักหรือไม่ หรือสงสัยว่าจะหักก็ควรทำการเข้าเฝือกให้ตามความเหมาะสม
4. ในอาณาที่ที่ทำการปฐมพยาบาลควรมีอากาศโปร่งอำนวยได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ
5. ให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ ห้ามนั่งหรือยืนจนกว่าจะสังเกตอาการได้ว่า ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเพียงใด และไม่ควรย้ายผู้ป่วยจากที่นั้น จนกว่าจะให้การปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
6. ผู้ป่วยที่เป็นลม ช็อค หรือหมดสติ ต้องห่มผ้าให้ความอบอุ่นอยู่เสมอ
7. ผู้ป่วยที่หมดสติ อย่าให้น้ำ หรือกรอกยาแก่อย่างใดทางปาก เพราะอาจจะไหลลงไปในหลอดลมได้
8. ปลอบโยนคนป่วยให้หายความวิตกหวาดกลัว
9. ผู้ทำการปฐมพยาบาลจะต้องทำจิตใจให้มั่นคง และเยือกเย็น มีสติ ทำการปฐมพยาบาล โดยเร็วและเรียบร้อย ไม่ทำรุนแรงหรือลุกลี้ลุกลนจนเกินไป
10. ในระหว่างให้การปฐมพยาบาล ควรให้รีบตามแพทย์หรือเครื่องส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเห็นว่าพ้นอันตรายขั้นหนึ่งแล้ว และจะนำพยาบาลแก้ไขหรือรักษาต่อไป นอกจากจะเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ที่ไม่ถึงขั้นอันตรายมากนัก

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด


Peach Hill Hotel & Resort , Peach Blossom Resort & Spa



หมายเหตุ 1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง

2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อยให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตาม แผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

แผนที่แสดงจุดรวมพลอพยพหนีไฟ



A **สีแดง** แสดงถึงจุดรวมพลโรงแรมพีชบลอชซั่ม ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่หน้าลานจอดรถ

B **สีน้ำเงิน** แสดงถึงจุดรวมพล Atpeะ พร้อม Villa 21 หลัง ชี้นำเส้นทางเด็อพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ด้านหอาคารทางเข้าไปยังสระว่ายน้ำ

C **สีเหลือง** แสดงถึงจุดรวมพลของโรงแรมพีชฮิชล์ตึก A,B,C และ D ชี้นำเส้นทางอพยพหนีไป ไปยังจุดรวมพล อยู่ตรงด้านหน้าตึก C เป็นลานกว้าง ๆ

เอกสารแนบที่ 7

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Peach Hill Hotell & Resort

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

โดย

SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

๕๗/๒ ม.๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

๑๑๐๐๐

โทร ๐๙๐๙๘๙๐๓๓๑ แฟกซ์ ๐๒-๔๔๗-๔๐๒๓

แบบ ตพฝ. ๒



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ตพฝ.๐๗๑

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ที่ รง ๐๕๐๔/ ๓๙๑๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงฯ พร้อมรายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของบริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ต่ออายุใบอนุญาตให้ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด กรณีพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๑

[redacted]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 10/10/2566
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA001-0000000058-1235

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต* : ตพฝ.071
หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดสรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
ชื่อหลักสูตร* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

วันที่เริ่มอบรม* : 26/10/2566 ถึง* : 26/10/2566 เวลาเริ่มอบรม : 09:00 น. ถึง : 12:00 น.
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ชาย : คน หญิง : คน

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : Peac Hill Hotell & Resort
ที่อยู่ : 2 อาคาร/หมู่บ้าน : หมู่ที่ :
ซอย/ตรอก : ถนน : เทพอุไทร
เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ
จังหวัด* : ภูเก็ต อำเภอ/เขต* : เมืองภูเก็ต
ตำบล/แขวง* : ตลาด รหัสไปรษณีย์ : 83100
โทรศัพท์ : โทรสาร :
E-mail :

[redacted]

เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง

แนบไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 10/10/2566
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA002-00000000584235

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต* : ดพฝ.071
หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
ชื่อหลักสูตร* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายละเอียด

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

วันที่เริ่มอบรม* : 26/10/2566 ถึง* : 26/10/2566 เวลาเริ่มอบรม : 09:00 น. ถึง : 12:00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : Peac Hill Hotell & Resort
ที่อยู่ : 2 อาคาร/หมู่บ้าน : หมู่ที่ :
ซอย/ตรอก : ถนน : แหลมไทร
เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ
จังหวัด* : ภูเก็ต อำเภอ/เขต* : อำเภอเมืองภูเก็ต
ตำบล/แขวง* : ตำบลกะรน รหัสไปรษณีย์ : 83100
โทรศัพท์ : โทรสาร :
E-mail :

[redacted]

เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง

ผลการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ชาย 36 คน หญิง 41 คน
ผ่านการอบรม : ชาย 36 คน หญิง 41 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม : ชาย คน หญิง คน
แนบไฟล์ :

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขทะเบียน/หมายเลขบัตร

SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
๕๗/๒ ม.๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๙๐๙๘ ๙๐๓๓๑ แฟกซ์ ๐ ๒๔๔๗ ๔๐๒๓
E-mail:srimuangfire@gmail.com

ที่ ศม...../๒๕๖๖

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

เรียน Peach Hill Hotell & Resort

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารประกอบการรายงานผลการฝึกอบรม

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้หน่วยงานฝึกอบรม บริษัทศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน Peach Hill Hotell & Resort ที่ตั้งเลขที่ ๒ ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐ โดยใช้ห้องประชุมและสถานที่ประกอบการเป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกซ้อมในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นั้น

บัดนี้ทาง บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรองการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ Peach Hill Hotell & Resort โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รวมจำนวนทั้งหมด ๗๗ ท่าน พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ซึ่งผลการฝึกซ้อมนั้นเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นอย่างดีและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นาย มนัตตรี นักธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต ดพฝ.๐๗๑ หมดอายุ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งผลการฝึกซ้อม หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA๐๐๒-๐๐๐๐๐๐๐๕๘๔๒๓๕

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑.ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ Peach Hill Hotell & Resort

ประเภทกิจการ โรงแรมและธุรกิจบริการ

เลขที่ ที่ตั้งเลขที่ ๒ ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐

๒.วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง จำนวน ๗๗ คน หญิง ๔๑ คน ชาย ๓๖ คน

๔.จำนวนผู้ผ่านการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๗๗ คน หญิง ๔๑ คน ชาย ๓๖ คน

๕.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓ นาที ๕๙ วินาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖.ชื่อวิทยากรผู้อำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ภูเก็ตบรรยง จำกัด (Peach Hill Hotel & Resort)

สาขา ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ ๒ หมู่ที่ ซอย ถนน แยกมไหร

แขวง/ตำบล กะรน อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83100 โทรศัพท์

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๗๗ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

○ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

✓ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 26 กุมภาพันธ์ 2564

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๗๗ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ✓ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

✓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ บริษัท สปาเฟื่อง ไวเก้ เซอร์วิส

เลขที่ใบอนุญาต ๑๓๗ ๐๐๗๑ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ใจดีมาก)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ด้วย บริษัท ศรีเมืองการยางไฟ จำกัด ได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแบบลูกบอลโยน ขนาด ๔ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ลูก ให้กับ โรงแรมพีชฮิล รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๒๐ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแบบลูกบอลโยน ขนาด ๔ กิโลกรัม มาพร้อมกับการส่งมอบครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ใจดีมาก)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

SRIMUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.

บริษัท ศรีเมืองการยางไฟ จำกัด

๑๔๔/๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๘๑๑๑๑๑ โทรสาร ๐๓๔-๘๑๑๑๑๑

กำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น.


ณ ห้องประชุม บลอสซั่ม และ ซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคารโรงแรมฯ

8.00 – 8.15 น.	ลงทะเบียน
8.15 – 12.00 น.	บรรยายเรื่อง ความรู้การป้องกัน การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และการซ้อมอพยพหนีไฟ
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมเรื่อง (1) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ (2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ (3) การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
14.00 – 16.00 น.	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมแสมือนเหตุการณ์จริง

หมายเหตุ : เหตุการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จมูลฝอย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ 2ค 160610

WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

เล่มที่ 66/G-IV-14411

40/2 หมู่ 3 ตำบลสาลอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4505/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☑ อัตราร้อยละ 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	9 พฤศจิกายน 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer: บริษัท ภูเก็ตธรรรยง จำกัด สนญ

ที่อยู่ Address: 2 ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

Tax ID 0835528000176

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือนตุลาคม (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566)	1	8,000.00
	จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		8,000.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		560.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		8,560.00

แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล .....

วันที่รับวางบิล 4- 11- 66 เวลา ..... น.

วันที่กำหนดจ่ายเงิน .....

[redacted]

51 R12160200 39

ต้นฉบับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 66/G-IV-19201

40/2 หมู่ 3 ตำบลสวายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303558004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☑ อัตราร้อยละ 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	5 มกราคม 2567
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer: บริษัท ภูเก็ตธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ Address: 2 ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

Tax ID : 0835528000176

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือนธันวาคม (วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566)	1	8,000.00
	จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		8,000.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		560.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		8,560.00

แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล .....

วันที่รับวางบิล ..... เวลา ..... น.

วันที่กำหนดจ่ายเงิน .....

[redacted]

เอกสารแนบที่ 9

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (MDB)

Peach Hill Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็กระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ



Peach Hill Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบารุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

[redacted]

Peach Hill Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ก จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

[redacted]

Peach Hill Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบารุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน...ตุลาคม.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

[redacted]

Peach Hill Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....ตุลาคม.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องท่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

[redacted]

Peach Hill Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน..มีนาคม.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิทย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ



เอกสารแนบที่ 10

ใบแจ้งไฟฟ้า / ประปา

P1 BR 59 8230 841209064386 *Document Date : 07/08/2566 *Printed : 03-08-2566 08:05:05

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ใช้ใบนี้แทนใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินได้)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 2 ถ.แหลมโพธ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No. 020008913665
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no. 841209064386
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht) 266,194.15
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date 21 สิงหาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRO	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	6201224542	5124	31/07/2566	07/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วย P	5.814	5.686	124.80
หน่วย OP	5.511	5.296	129.00
หน่วย	5.870	5.655	129.00
หน่วย P	757.370	729.320	16830.00
หน่วย OP	813.530	779.750	20268.00
หน่วย	743.130	707.640	21294.00
รวม			58392.00
อื่นๆ	2.122	2.057	39.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 124.80 กว.	132.9300	16,589.66
Off Peak 129.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 16830.00 หน่วย	4.1839	70,415.04
Off Peak 41562.00 หน่วย	2.6037	108,214.98
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		195,531.92

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/06/66	49506.00
31/05/66	60060.00
30/04/66	81546.00
31/03/66	78336.00
28/02/66	71880.00
31/01/66	75588.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	195,531.92
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	53,247.66
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	248,779.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	17,414.57
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	266,194.15
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	266,194.15

*** การมีหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระด่วนที่สุด เนื่องจากอาจถูกตัดการจ่ายไฟ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในภายหลัง

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟภ. ในพื้นที่ หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER PEA SOLAR หลังงานของทุกคน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008913665 50

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-5.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช้ในแสร้งรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเค็ดยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 2 ถ.แหลมโพธ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

PH

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/ReqNo.1	020008913665
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	844009122427
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	266,308.56
วันที่กรอบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	20 กันยายน 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	620122#542	5124	31/08/2566	08/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
เครื่องวัดหลัก P	6.052	5.814	142.80
(ต่ำ) OP	5.747	5.511	141.60
H	6.072	5.870	121.20
เครื่องวัดหลัก P	786.680	757.370	17586.00
(ต่ำ) OP	849.980	813.530	21870.00
H	773.040	743.130	17946.00
รวม			57402.00
ตัวคูณ	2.188	2.122	39.60

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 142.80 กว.	132.9300	18,982.40
Off Peak 141.60 กว.	0.0000	0.00
Peak 17586.00 หน่วย	4.1639	73,578.06
Off Peak 39816.00 หน่วย	2.6037	103,668.92
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		196,541.62

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/07/66	58392.00
30/06/66	49506.00
31/05/66	60060.00
30/04/66	81546.00
31/03/66	78336.00
28/02/66	71680.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	196,541.62
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	52,344.88
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	248,886.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	17,422.06
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	266,308.56
รวมเงินตั้งสิ้น (Grand Total)	266,308.56

*** กรณีมีการไฟฟ้าตัดจ่ายเรียบร้อย โปรดชำระเงินนี้ เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ของท่านชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วหรือยัง!!

เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus

เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้

แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008913665 50

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใช้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า เจ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 2 ถ.แหลมไทร ถ.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA No.)	020008913665
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	017109154884
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	238,335.94
	24 ตุลาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย (MR)	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	รีบที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	6201224542	5124	30/09/2566	09/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
[illegible] P	6.267	6.052	129.00
[illegible] OP	5.958	5.747	126.60
H	6.303	6.072	138.60
[illegible] P	822.480	786.480	21600.00
[illegible] OP	886.480	849.980	21900.00
H	802.420	773.040	17628.00
[illegible]			61008.00
[illegible]	2.256	2.188	40.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	อัตรา/หน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 129.00 กว.	132.9300	17,147.97
Off Peak 138.60 กว.	0.0000	0.00
Peak 21480.00 หน่วย	4.1839	89,870.17
Off Peak 39528.00 หน่วย	2.6037	102,919.05
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		210,249.43
ยกเลิกใบแจ้ง 841409175129 และใช้ฉบับนี้แทน		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/08/66	57402.00
31/07/66	58392.00
30/06/66	49506.00
31/05/66	60060.00
30/04/66	81546.00
31/03/66	78336.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	210,249.43
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	12,494.44
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	222,743.87
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	15,592.07
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	238,335.94
[illegible]	238,335.94

[illegible]

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วลุ้น!!

เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus

เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้

แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008913665 50

"ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

[illegible]

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบเดือนถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ยกเลิก การแสดงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ยินดี และรับทราบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

RR0165990

PB0840922901 2 *Document Date : 02/11/2566 *Printed : 02-11-2566 15:17:37

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตธรรมชาติ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 2 ต.แหลมไทร ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008913665
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 840409229012
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 293,804.93
Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้างวดปัจจุบัน 20 พฤศจิกายน 2566
Due Date

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	6201224542	5124	31/10/2566	10/2566	22-33 kV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
[illegible] P	6,533	6,267	159.60
[illegible] OP	6,233	5,958	165.00
B	6,570	6,303	160.20
[illegible] P	862,190	838,400	23826.00
[illegible] OP	930,390	886,480	26346.00
B	846,630	802,420	26526.00
รวม			76698.00
Power	2.332	2.256	45.60

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 159.60 กว.	132.9300	21,215.63
Off Peak 165.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 23826.00 หน่วย	4.1839	99,685.60
Off Peak 52872.00 หน่วย	2.6037	137,662.83
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		258,876.30

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/09/66	61008.00
31/08/66	57402.00
31/07/66	58392.00
30/06/66	49506.00
31/05/66	60060.00
30/04/66	81546.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	258,876.30
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	15,707.75
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	274,584.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	19,220.88
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	293,804.93
รวมเงินสิ้นสุด (Grand Total)	293,804.93

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระเงินนี้ เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008913665 50

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟน.

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใบบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กฟ.163-ธ.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ใช้ใช้ในการชำระเงินเท่านั้น) PH 5" RP1601542

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 2 ถ.แหลมโพธ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref.No.1)	020008913665
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Invoice no.)	840809285379
จำนวนเงิน (บาท) (Total (Baht))	298,502.87
วันที่ครบกำหนดชำระเงินปัจจุบัน (Pay Date)	20 มกราคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA0808	6201224542	5124	30/11/2566	11/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	6.811	6.533	166.80
(มิเตอร์ดิจิตอล) OP	6.535	6.233	181.20
H	6.834	6.570	158.40
หน่วยไฟฟ้าใช้ P	909.490	862.190	28380.00
(มิเตอร์ดิจิตอล) OP	978.650	930.390	28956.00
H	879.610	846.630	19788.00
รวม			77124.00
ตัวคูณ	2.414	2.332	49.20

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 166.80 กว.	132.9300	22,172.72
Off Peak 181.20 กว.	0.0000	0.00
Peak 28380.00 หน่วย	4.1839	118,739.08
Off Peak 48744.00 หน่วย	2.6037	126,914.75
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		268,138.79

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/10/66	76698.00
30/09/66	61008.00
31/08/66	57402.00
31/07/66	58392.00
30/06/66	49506.00
31/05/66	60060.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	268,138.79
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	15,795.00
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	283,933.79
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	19,875.37
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	303,809.16
หักเงินรับล่วงหน้า	-5,306.29
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	298,502.87
เงินรับล่วงหน้าคงเหลือ	0.00

*** กรณีที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว โปรดชำระหลังวันที่ เนื่องจากต้องกำหนดวันจ่ายไฟ ของเดือนหน้าก่อนชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill รับ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store ฟรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008913665 50

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใช้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ธ.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 55 PU-1609742

Smart Invoice (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าอัจฉริยะ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด โทร 0-7659-6221

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า/ ทายผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตธรรมชาติ จำกัด

ที่อยู่ที่ใช้ไฟฟ้า 2 ถ.เทพกษัตรี ต.กระทู้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

หน่วยการใช้ไฟฟ้า	ตารางอ่านหน่วย	รหัสกรรมสิทธิ์	ประเภท	วันที่จ่ายไฟครั้งแรก	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
IG3101	KD7A2008	4201224547	5424	31/12/2506	12/2566	22-33 kV	400

	เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งนี้	ปริมาณที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	จำนวน/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	7,305	6,811	176.40	Peak 176.40 กว.	132.9300	23,448.05
	6,839	6,515	479.40	Off Peak 287.00 กว.	0.0000	0.00
	7,379	6,934	207.00	Peak 28026.00 หน่วย	6.1839	117,257.98
	956,200	909,490	28026.00	Off Peak 58638.00 หน่วย	2.6037	152,675.76
	1025.000	970.650	77858.00	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
	939.910	879.610	30780.00	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		293,694.83
			58664.00			
	2,585	2,419	56.40			

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	293,694.83
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	17,748.79
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	311,443.62
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	21,801.05
รวมเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระครั้งนี้ (Total)	333,244.67

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer No.)	020008915665
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Invoice No.)	1145/96880199
จำนวนเงิน (บาท) (Total Due)	333,244.67
วันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้า (Due Date)	22 มกราคม 2567

ประวัติการใช้ไฟฟ้า (Usage History)		
	วันที่อ่านหน่วย (Meter Reading Date)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption)
	30/11/66	77124.00
	31/10/66	76698.00
	30/09/66	61008.00
	31/08/66	57402.00
	31/07/66	58392.00
	30/06/66	49506.00

*** ยอดเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระเดือนนี้ ได้รับการปรับลดแล้ว เนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ประหยัดค่าไฟ ***

ข้อความประชาสัมพันธ์

Well-D Point สะสมคะแนนกับ PEA Smart Plus

ชวนลูกไฟฟ้าใช้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รับ Point เพิ่ม

แลก Point เป็น "เงินพันท้ายไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

Peach Hill

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

020008915665

ปักหมึกเจ้าหน้าที่ รับไว้

(ใช้แบบ ทายผู้ใช้ไฟฟ้า)

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://cservice.pea.co.th/ebill

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา เกาะภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660549785	12160056425	1216-54

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/09/66 13:09	08/09/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตยรรยง

ที่อยู่ 2 อ.แหลมไทร ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/08/66	01/09/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	4275	4714	
หน่วยน้ำที่ใช้	439,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/09)		14,370.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,030.42	บาท
รวมเงินครั้งนี้		15,750.67	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0	เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		15,750.67	บาท

กปภ.ขยายเวลาชำระให้ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/09/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/09/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานการตัดน้ำ 6.0.2(PWA4)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 08/66	เดือน 07/66	เดือน 06/66
510	198	526

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

8002(27) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166606195337	121600564 25	1216-03
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
01/10/66 12:20	08/10/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตผรรยง
ที่อยู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/09/66	01/10/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	4714	5554	
หน่วยน้ำที่ใช้	840,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(66/10)	28,305.00	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,005.85	บาท
รวมเงินครั้งนี้		30,660.85	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		30,660.85	บาท

กปภ.ขยายเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน
นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/10/66
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/10/66
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดเปิดน้ำ 6.0.2(PWA4)

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 09/66	เดือน 08/66	เดือน 07/66
439	510	198

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(27) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา เขาพนม

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660761201	12160056425	1216-25
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/12/66 13:46	08/12/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ นาย.ภูเก็ตเกรียง

ที่อยู่ 2 ถ.เทพกษัตรี ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/11/66	01/12/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	5813	6996	
หน่วยน้ำที่ใช้	1,183,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/12)		40,224.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,840.20	บาท
รวมเงินครั้งนี้		43,414.45	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		43,414.45	บาท

กปภ.ขยายเวลาชำระให้โดยแจ้งเตือนล่วงหน้าอีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/12/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/12/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ 10.2(USON)

โปรดระวังผู้ประสงค์ไม่ดีแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 11/66	เดือน 10/66	เดือน 09/66
259	840	439

PP1609749

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใช้ใช้ใบแสร้งรับเงิน) S002(30) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166700012O8	121600564425	1216-13

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/01/67 15:00	09/01/67	010001.41

**หากยอดเงินไม่ถูกต้อง โปรดทวงถามภายใน

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตพัฒนา

ที่อยู่ 2 ถ.แหลมโพธิ์ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/12/66	02/01/67	
เลขในมาตรวัดน้ำ	6996	9943	
หน่วยน้ำที่ใช้	2,947,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(67/01)		101,523.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7,131.13	บาท
รวมเงินครั้งนี้		109,004.38	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		109,004.38	บาท

กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 3 วัน

หลังจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 03-09/01/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 16/01/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานครั้งละ 0.20SON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 12/66...	เดือน 11/66...	เดือน 10/66...
1183	259	840

0440 - 3.09