นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

(ที่ตั้ง ของสถานบันเทิง “โคลีเซียม” เดิม)

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

(ที่ตั้ง ของสถานบันเทิง “โคลีเซียม” เดิม)

ฉบับ 2/2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567



บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.

67/35-36 PHETKASEM 7/1 Rd., THAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND Tel: 02-8681246 FAX: 02-8680860

67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 Website: www.okla-testing.com

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36 3rd Fl., Phetkasem 7/1 Rd., Wat Thaphra, Bangkokyai, Bangkok 10600, THAILAND Tel: (66) 02 868 1246 Fax: (66) 02 868 0860
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการสิริ แอท สุขุมวิท

13 มกราคม พ.ศ. 2568

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้ง ของสถานบันเทิง “โคลีเซียม” เดิม) ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567
( ) อื่นๆ (ระบุ) .....

คณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	
1. นายธวัชชัย	จงวุฒิชัย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านการจัดการน้ำเสีย	(....
2. นายนวิช	เอื้อพิพัฒนากูล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม	(....
3. นายปริญญา	กล่ำน้อย	นักวิชาการภาคสนามด้านอากาศ	(....
4. นายพีรพล	ถวิลหวัง	นักวิชาการภาคสนามด้านน้ำ การจัดการน้ำเสีย อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน	(....
5. นายโกวิท	บุหา	นักวิชาการภาคสนามด้านเสียงและความสั่นสะเทือน	(....
6. นางสาวนิจินาท	มะติยาภักดิ์	นักวิเคราะห์คุณภาพอากาศ และน้ำ	(....
7. นางสาวเบญจพร	อินแก้ว	นักวิเคราะห์คุณภาพอากาศ และน้ำ	(....
8. นางสาวธิดารัตน์	กลัดตลาด	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านกากของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	(....
9. นางสาววันวิสา	หวังแววกลาง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย	(....
10. นางสาวรัตตชา	ศรีปราสาท	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน	(.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวชชย จงวุฒชย)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

แบบ ตต.2

<u>รายละเอียดโครงการโดยสังเขป</u>

1. **ชื่อโครงการ** : สิริ แอท สุขุมวิท
2. **สถานที่ตั้ง** : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้ง ของสถานบันเทิง “โคลีเซียม” เดิม)
3. **ชื่อเจ้าของโครงการ** : นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท
4. **ที่อยู่เจ้าของโครงการ** : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้ง ของสถานบันเทิง “โคลีเซียม” เดิม)
5. **จัดทำโดย** : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
6. **โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ** : หนังสือที่ ทส 1009/9970 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (ภาคผนวกที่ 1)
7. **โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งล่าสุด** : ฉบับที่ 1/2567 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
8. **รายละเอียดโครงการ (นำเสนอในบทที่ 1)**

การมอบอำนาจ

☐ เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

☑ เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1

1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-27

1.3 การดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 1-27

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

2.2 มาตรการติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-36

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-3

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 2 - หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10)
- รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)
- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
- เอกสารอนุญาตก่อสร้าง

ภาคผนวก 3 ใบรับรองการตรวจสอบอาคารแบบ ร.1

ภาคผนวก 4 เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

ภาคผนวก 5 - แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด (ทส.1)
- รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

ภาคผนวก 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก 7 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการและเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก 8 เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิง

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท	1-2
รูปที่ 1-2 สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-3
รูปที่ 1-3 บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	1-4
รูปที่ 1-4 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1	2-21
รูปที่ 1-5 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 2-4	2-22
รูปที่ 1-6 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 5	2-23
รูปที่ 1-7 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 6	2-24
รูปที่ 1-8 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 29	2-25
รูปที่ 1-9 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 31	2-26
รูปที่ 2-1 พื้นที่จอดรถ, ป้ายจำกัดความเร็ว, สันนูนลดความเร็ว, ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และสัญญาณจราจรบนพื้นทาง	2-19
รูปที่ 2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-21
รูปที่ 2-3 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	2-24
รูปที่ 2-4 บ่อหน่วงน้ำ	2-24
รูปที่ 2-5 ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 2 ถัง	2-24
รูปที่ 2-6 ถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง	2-24
รูปที่ 2-7 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จำนวน 1 ห้อง/ชั้น	2-2
รูปที่ 2-8 ห้องพักมูลฝอยแห้ง-เปียก อยู่ที่บริเวณชั้นที่ 1	2-25
รูปที่ 2-9 ห้องพักมูลฝอยมีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย	2-25
รูปที่ 2-10 ถังรองรับมูลฝอยตั้งไว้ภายในห้องออกกำลังกาย	2-25
รูปที่ 2-11 หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	2-25
รูปที่ 2-12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด	2-25
รูปที่ 2-13 ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-26
รูปที่ 2-14 ระบบเตือนภัย	2-28
รูปที่ 2-15 พื้นที่หนีไฟทางอากาศชั้นดาดฟ้าและเสาแสดงระดับความสูงอาคาร	2-29
รูปที่ 2-16 จุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ	2-29
รูปที่ 2-17 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	2-29
รูปที่ 2-18 ผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ	2-29
รูปที่ 2-19 อุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ และช่องเปิดต่างๆ	2-30
รูปที่ 2-20 อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดผอม	2-30

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-21 ทาสีผนังภายนอกอาคาร หรือห้องที่มีระบบปรับอากาศโครงการจะเลือกใช้สีอ่อน	2-31
รูปที่ 2-22 แม่บ้านทำความสะอาดอาคาร	2-31
รูปที่ 2-23 ป้ายทางหนีไฟ	2-31
รูปที่ 2-24 ป้ายชื่อโครงการ	2-31
รูปที่ 2-25 ระบบ CCTV	2-31
รูปที่ 2-26 กล้องวงจรปิด	2-31
รูปที่ 2-28 ลักษณะภายนอกอาคาร	2-32
รูปที่ 2-27 มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19	2-32
รูปที่ 2-29 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นท่อประปา	2-33
รูปที่ 2-30 ตักไขมันจากบ่อดักไขมัน	2-33
รูปที่ 2-31 รณรงค์การประหยัดไฟฟ้าและน้ำ	2-33
รูปที่ 2-32 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน	2-33
รูปที่ 2-33 พนักงานทำความสะอาดฉีดล้างถนนเป็นประจำ	2-34
รูปที่ 2-34 พนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอย	2-34
รูปที่ 2-35 แผ่นพับการประหยัดพลังงาน	2-35
รูปที่ 2-36 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2567	2-35
รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-2
รูปที่ 3.2-2 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-4
รูปที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567	3-15

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 2-2

ตารางที่ 2-2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 2-36

ตารางที่ 3.1-1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 3-3

ตารางที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567 3-9

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ 4-1

บทที่ 1
บทนำ

1. รายละเอียดโครงการโดยสังเขป


1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ

โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งของสถานบันเทิง “โคลีเซียม” เดิม) **(รูปที่ 1-1, รูปที่ 1-2)** ดำเนินการโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการจะ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 34 ชั้น ความสูง 123.3 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูง ที่สุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 460 ห้อง พื้นที่โครงการมีขนาด 3-3-53 ไร่ (6,212 ตาราง เมตร)

2) พื้นที่โครงการ

โครงการดำเนินการบนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 3-3-53 ไรหรือ 6,212 ตารางเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่ข้างเคียงดังนี้ **(รูปที่ 1-3)**

ทิศเหนือ	มีอาณาเขตติดต่อกับ	ถนนสุขุมวิท เขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 2-4 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท และปากทางถนนซอยสุขุมวิท 57
ทิศตะวันออก	มีอาณาเขตติดต่อกับ	กลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาด 2 ชั้น จำนวน 11 คูหา (ติดกับโครงการ 1 คูหา), พื้นที่จอดรถของอาคารพาณิชย์ และกลุ่ม อาคารพาณิชย์ ขนาด 2 ชั้น จำนวน 11 คูหา (ติดกับ โครงการ 1 คูหา) ถัดไปเป็นถนนซอยสุขุมวิท 40 เขตทาง กว้างประมาณ 13 เมตร
ทิศใต้	มีอาณาเขตติดต่อกับ	ถนนสาธารณะ เขตทางกว้างประมาณ 6 เมตร ถัดไปเป็นโกดัง เก็บสินค้า ของบริษัท เบียร์ไทย 1991 จำกัด
ทิศตะวันตก	มีอาณาเขตติดต่อกับ	ร้านอาหาร ขนาด 2 ชั้น (ร้านช้องมาศ), ร้านอาหารและสปา (Face Restaurants Bar Spa), บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2-3 ชั้น จำนวน 3 หลัง, อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 6 และ 8 ชั้น, อาคารขนาด 2 ชั้น ของคริสตจักรพระโขนง และถนน ซอยสุขุมวิท 38 เขตทางกว้างประมาณ 12 เมตร ถัดไปเป็น พื้นที่ว่าง (ปัจจุบันเป็นพื้นที่ให้เช่าจอดรถ)




รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร



รูปที่ 1-2 ภาพถ่ายปัจจุบันโดยรอบ
โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท



1. อาคารพักอาศัย ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง
2. กลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาด 1-2 ชั้น จำนวน 11 คูหา
3. กลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาด 4 ชั้น จำนวน 11 คูหา
4. ถนนสาธารณะเขตทางกว้าง 6 เมตร
5. กลุ่มบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง
6. คริสตจักรพระโขนง

รูปที่ 1-3 บริเวณพื้นที่รอบโครงการ

3) ระบบน้ำใช้

1. แหล่งน้ำใช้

โครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท โดยจะต่อท่อประปาจากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา แล้วจึงจ่ายลงมายังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดของถังเก็บน้ำ ดังนี้

(1.1) ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง ตั้งอยู่ใต้ดินด้านทิศใต้ แต่ละยังมีขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 26 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1.5 เมตร ความจุ 390 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 780 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 520 ลูกบาศก์เมตร และสำรองเพื่อการดับเพลิง 260 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่อง มีอัตราการสูบ 1.1 ลูกบาศก์เมตร/ นาที ที่ TDH 160 เมตร เพื่อสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา นอกจากนี้ จะ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้ คงที่ (Jockey Pump) โดยเครื่องสูบน้ำดังกล่าว จะทำงานโดยอัตโนมัติ โดยใช้สวิทช์ที่ทำงานโดยอาศัยแรงดัน (Pressure Switch) เช่นเดียวกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวนอย่างละ 2 เครื่อง สำหรับดับเพลิงภายในพื้นที่ Low Zone และ High Zone ดังนี้

- พื้นที่ Low Zone (ตั้งแต่ชั้นที่ 1-19) จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตราการสูบ 3.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 125 เมตร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้ คงที่ (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 130 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 1- 19

- พื้นที่ High Zone (ตั้งแต่ชั้นที่ 20- 34) จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตราการสูบ 3.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 175 เมตร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้ คงที่ (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 180 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 20-34

(1.2) ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 2 ถัง แต่ละถังมีขนาดความกว้าง 3.7 เมตร ความยาว 7 เมตร ความลึกประสิทธิผล 5.5 เมตร ความจุประมาณ 142 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มีความจุประมาณ 284 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้ง Booster Pump อัตราการสูบ 0.3 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 32 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) ทำงานร่วมกับ Pressure Tank ขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อเพิ่มแรงดันจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร

2. ปริมาณน้ำใช้

การประเมินปริมาณน้ำใช้ของโครงการในแต่ละวัน สามารถประเมินได้จากค่ามาตรฐาน ขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดว่า ***"พื้นที่ใช้สอย แต่ละหน่วย (ห้อง) ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จำนวนผู้พักอาศัย 3 คน และพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) มากกว่า 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์ผู้พักอาศัย 5 คนขึ้นไป"*** ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพักภายในโครงการจะมีขนาดมากกว่า 35 ตารางเมตร ดังนั้น ในการประเมินจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ บริษัทที่

ปรึกษา จะคำนึงถึงจำนวนห้องนอนในแต่ละห้องพักประกอบด้วย โดยกำหนดให้ 1 ห้องนอน จะมีผู้พักอาศัย 2 คน แต่หากพบว่าเมื่อประเมินแล้วมีผู้พักอาศัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะใช้ตามค่าที่กำหนดแทน นั่นคือ จำนวนผู้พักอาศัยในแต่ละห้องพักจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 5 คนขึ้นไป โดยจากการประเมิน พบว่า ***"โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 474 ลูกบาศก์เมตรวัน"*** ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ส่วนพักอาศัย จำนวนทั้งหมด 460 ห้อง

- ห้องพักอาศัยขนาดไม่เกิน 2 ห้องนอน มีจำนวนรวม 423 ห้อง

อัตราการเข้าพัก	=	5 คน/ห้อง
จำนวนผู้พักอาศัย	=	423 x 5
	=	2,115 คน

- ห้องพักอาศัยขนาด 3 ห้องนอน มีจำนวนรวม 37 ห้อง

อัตราการเข้าพัก	=	6 คน/ห้อง
จำนวนผู้พักอาศัย	=	37 X 6
	=	222 คน

รวมจำนวนผู้พักอาศัย 2,115 + 222 = 2,337 คน

อัตราการใช้น้ำ (เอกสารอ้างอิงที่ 2-1)	=	200 ล./คน/วัน
ปริมาณน้ำใช้	=	(2,337 x 200)/1,000
รวมปริมาณน้ำใช้	=	467.4 ลบ.ม./วัน
	≈	468 ลบ.ม./วัน

(2) พนักงาน

จำนวนพนักงาน	=	30 คน
อัตราการใช้น้ำ (เอกสารอ้างอิงที่ 2-1)	=	50 ล. คน/ วัน
ปริมาณน้ำใช้	=	(30 x 50) 1,000 1.5 ลบ.ม./วัน
	≈	50 คน/วัน

(3) ห้องออกกำลังกาย

ออกแบบรองรับผู้มาใช้บริการ	=	30 ล/คน/วัน
อัตราการใช้น้ำ (เอกสารอ้างอิงที่ 2-2)	=	(50 x 30/1000
ปริมาณการใช้น้ำ	=	1.5 ลบ.ม./วัน

(4) สระว่ายน้ำ

พื้นที่สระว่ายน้ำ	=	450 ตร.ม.
อัตราการระเหย (เอกสารอ้างอิงที่ 2-1)	=	1,782.5 มม./ปี
อัตราการระเหยเฉลี่ย	=	4.88 มม./วัน
ปริมาณน้ำใช้	=	(450 x 4.88)/ 1,000
	=	2.2 ลบ.ม./ วัน
	≈	3 ลบ.ม./วัน

รวมปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด 468 +1.5 +1.5 + 3 = 474 ลบ.ม./วัน

ปริมาณการใช้น้ำสูงสุดคิดเทียบเท่าที่ 2.25 เท่าของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (เอกสารอ้างอิงที่ 2-3)

ปริมาณการใช้น้ำสูงสุด	=	2.25 x ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย
ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (10 ชั่วโมง/วัน)	=	47.4 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำใช้ในชั่วโมงสูงสุด	=	2.25 X 47.4
	≈	107 ลบ.ม./ชม.

3) การสำรองน้ำใช้

โครงการจะจัดให้มีการสำรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บ น้ำชั้นหลังคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

ปริมาณน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค	=	474 ลบ.ม./วัน
สำรองน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค	=	1 วัน
ดังนั้น ความต้องการน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค	=	474 x 1
	=	474 ลบ.ม.
ถังเก็บน้ำใต้ดินสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	=	520 ลบ.ม.
ถังเก็บน้ำชั้นหลังคาสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	=	284 ลบ.ม.
รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค	=	520 +284
	=	804 ลบ.ม.
	>	474 ลบ.ม.

(2) การสำรองน้ำดับเพลิง

ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ	=	3.8 30 ลบ.ม./นาที
ระยะเวลาการสำรองน้ำ	=	30 นาที
ดังนั้น ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง	=	3.8 x 30
	=	114 ลบ.ม.
ถังเก็บน้ำใต้ดินสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง	=	260 ลบ.ม.
	>	114 ลบ.ม.

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ที่โครงการจัดเตรียมไว้ จะสามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการดับเพลิงได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ การประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ได้ออกหนังสือรับรองการจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการแล้ว

4) การบำบัดน้ำเสีย

1) ปริมาณน้ำเสีย

น้ำเสียของโครงการ ประกอบด้วย น้ำโสโครกจากห้องส้วม , น้ำเสียจากการอาบล้างและ อื่น ๆ และน้ำเสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก โดยปริมาณน้ำเสียจะคิดเป็น 80% ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมน้ำจากสระว่ายน้ำ) ซึ่งจากการประเมิน พบว่า “โครงการจะมีปริมาณน้ำเสีย 377 ลูกบาศก์เมตร/วัน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณน้ำใช้ ไม่รวมน้ำจากสระว่ายน้ำ (จากหัวข้อ 2.6.1)	=	471 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียคิดเป็น 80 % ของปริมาณน้ำใช้	=	471 x 0.8
	=	376.8 ลบ.
	≈	377 ลบ.ม./วัน

2) รายละเอียดและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพแบบฟิล์มตรึงเติมอากาศ (Fixed Film Aeration) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 380 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียจากการ ประกอบอาหารของแต่ละห้องพักจะไหลเข้าสู่ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ถึงแยก ตะกอน (Septic Tank) รวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่น ๆ จากนั้นน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ถึงปรับอัตราการไหล (Equalization Tank) และจะถูกสูบเข้าสู่ถังเติมอากาศแบบฟิล์มตรึง (Fixed Film Aeration Tank) โดยน้ำเสียที่ ผ่านการเติมอากาศแล้วจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากส่วนที่ เป็นน้ำใส ซึ่งตะกอนที่ตกลงสู่ก้นถังตกตะกอนจะไหลเข้าสู่ถังพักตะกอนเวียนกลับ (Return Sludge Tank) โดยตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าสู่ถังเติมอากาศโดยทันที และตะกอนส่วนที่เหลือจะถูกสูบเข้าสู่ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge Tank) สำหรับน้ำใสจะไหลล้นผ่านเวียร์ของถังตกตะกอนเข้าสู่ถังเติมคลอรีน จากนั้น น้ำทิ้งบางส่วนจะถูกสูบเพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริม ถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการต่อไป สำหรับรายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

(1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 4 เมตร ความลึกประสิทธิผล 3.2 เมตร ความจุประมาณ 38 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รับน้ำเสียจากการ ประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก เพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสีย ซึ่งมีปริมาณ 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน (จำนวนผู้ พักอาศัย 2,337 คน และอัตราการเกิดน้ำเสียจากครัว 30 ลิตร/คน/วัน) เพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสียก่อนไหลเข้า สู่ถึงแยกตะกอนต่อไป ซึ่งโครงการจะจัดให้มีพนักงานตักไขมันทิ้งทุกสัปดาห์ โดยจะตักกากไขมันใส่ถุงดำ มัด ปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยเปียกต่อไป

(2) ถังแยกตะกอน (Septic tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 21 เมตร ความลึกประสิทธิผลประมาณ 3 เมตร ความจุ 189 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่ดักและย่อยสลายกากปฏิกูล โดยจะรองรับน้ำจากส่วนต่าง ๆ และน้ำเสียจากถังดักไขมัน ประมาณ 377 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากนั้นจะไหลเข้า สู่ถังปรับอัตราการไหลต่อไป

(3) ถังปรับอัตราการไหล (Equalization Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 22 เมตร ความลึกประสิทธิผล 3 เมตร ความจุ 198 ลูกบาศก์เมตร จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดจากถังแยกตะกอน ทำหน้าที่ปรับอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล เช่น Peak Flow หรือ Minimum Flow ช่วยในการปรับสภาพน้ำเสียให้มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันทั้งหมด ซึ่งภายในจะติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศขนาด 2.97 ลูกบาศก์เมตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) สำหรับจ่ายอากาศไปยังหัวจ่ายอากาศจำนวน 36 หัว ซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.083 ลูกบาศก์เมตร/นาที/ หัวที่ติดตั้งอยู่ภายในถังเพื่อรักษาสภาพ Aerobic จากนั้นน้ำเสียจะถูกสูบเข้าสู่ถังเติมอากาศโดยเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.27 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 6 เมตร

(4) ถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration Tank) จำนวน 1 ถัง มีขนาดพื้นที่ 63 ตารางเมตร ความลึกประสิทธิผล 3.5 เมตร ความจุ 220.5 ลูกบาศก์เมตร จะรองรับน้ำเสีย จากถังปรับอัตราการไหลภายในบรรจุตัวกลางพลาสติกชนิด Rigid Poly-Vinyl Chloride ที่มีพื้นที่ผิว 110 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร มี Void Ratio 97% และมีปริมาตร 79 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) เพื่อจ่ายอากาศไปยังหัวจ่ายอากาศ จำนวน 80 หัว ซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.083 ลูกบาศก์เมตร/นาที/หัว จากนั้นน้ำเสียที่ผ่านการเติมอากาศจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนต่อไป

(5) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) จำนวน 2 ถัง แต่ละยังมีขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 3.5 เมตร มีพื้นผิวตกตะกอน 10.5 ตารางเมตร รวม 2 ถัง มีพื้นที่ตกตะกอนรวม 21 ตารางเมตร ทำหน้าที่ตกตะกอนของจุลินทรีย์ (Floc) ซึ่งหลุดออกจากตัวกลางพลาสติก (Media) และสารแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ำเสียเพื่อให้น้ำใส โดยตะกอนแบคทีเรียที่ตกลงกันถังตกตะกอนจะไหลเข้าสู่ถังพักตะกอนเวียนกลับต่อไป สำหรับน้ำใสจะไหลล้นผ่านเวียร์ของถังตกตะกอนเข้าสู่ถังพักน้ำทิ้งต่อไป

(6) ถังพักตะกอนเวียนกลับ (Return Sludge Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 1.4 เมตร ความยาว 4.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 3.2 เมตร ความจุประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับปริมาณตะกอนที่ไหลมาจากถังตกตะกอน โดยภายในจะติดตั้งเครื่องสูบตะกอนย้อนกลับอัตราการสูบ 0.27 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 6 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) เพื่อสูบตะกอนบางส่วนกลับไปยังถังเติมอากาศโดยทันที และติดตั้งเครื่องสูบตะกอนส่วนเกินอัตราการสูบ 0.27 ลูกบาศก์เมตร/ นาที ที่ TDH 6 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) เพื่อสูบตะกอนส่วนเกินไปยังบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินต่อไป

(7) ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 1.4 เมตร ความยาว 4.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 3 เมตร ความจุประมาณ 19 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับ ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากถังพักตะกอนเวียนกลับ โดยภายในจะติดตั้งหัวจ่ายอากาศจำนวน 3 หัว ที่ซึ่งมีอัตรา การจ่ายอากาศ 0.083 ลูกบาศก์เมตร/นาที/หัว ซึ่งจะรับอากาศมาจากเครื่องจ่ายอากาศเดียวกันกับถังปรับอัตราการ ไหล เพื่อรักษาสภาพ Aerobic ป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ที่อาจก่อให้เกิดกลิ่น เหม็นได้ โดยโครงการจะติดต่อให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตคลองเตย มาสูบตะกอนไปกำจัดต่อไป

(8) ถังพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 2 เมตร ความยาว 3 เมตร ความลึกประสิทธิผล 3 เมตร ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับน้ำใสที่ไหลล้นผ่านเวียร์ของถัง ตกตะกอน ซึ่งภายในถังจะเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง โดยใช้เครื่องจ่ายคลอรีนที่มีอัตราการจ่ายคลอรีน 8 มิลลิกรัม/ลิตร และจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 0.27 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 15 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) เพื่อสูบน้ำทิ้งบางส่วนมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้ง ส่วนที่เหลือจะถูกสูบระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านบ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป

อนึ่ง สามารถคำนวณหาปริมาณน้ำทิ้งที่ใช้รดน้ำต้นไม้ โดยพิจารณาจากลักษณะของดิน บริเวณโครงการ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมของดิน (Percolation Rate) มากกว่า 1 นิ้ว/ นาที และมีค่า Rate of Wastewater Application 0.1 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร/วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1	=	1,190 ตร.ม.
อัตราการซึมน้ำ	=	0.1 ลบ.ม./ตร.ม./วัน
ปริมาตรน้ำรดน้ำต้นไม้	=	1,190 x 0.1
	=	119 ลบ.ม./วัน

ดังนั้น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียแล้วจากโครงการ ปริมาณ 377 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูก นำมาใช้รดน้ำต้นไม้ปริมาณ 119 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 258 ลูกบาศก์เมตร/ วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป

ทั้งนี้ ในการนำน้ำทิ้งมาใช้รดน้ำต้นไม้ โครงการจะติดตั้งก๊อกน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานต่อสายยางรดน้ำต้นไม้ และจะจัดทำป้าย “ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้” ให้เห็นชัดเจน เพื่อมิให้ผู้คนเข้าถึงหรือสัมผัสน้ำทิ้งดังกล่าว

5) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1) ระบบระบายน้ำฝนจากหลังคา

ประกอบด้วย หัวรับน้ำฝน (RD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ทำหน้าที่รับน้ำฝนจากหลังคาอาคาร แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน้ำฝน (RL) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำต่อไป

2) ระบบระบายน้ำภายในอาคาร ประกอบด้วย

(1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคาร จะมีท่อระบายน้ำเสียขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 4 และ 8 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียจากการอาบล้าง และอื่น ๆ เข้าสู่ถังแยกตะกอน ภายในระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

(2) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคาร จะมีท่อระบายน้ำโสโครกขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 4 และ 8 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำโสโครกจากห้องน้ำในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เข้าสู่ถังแยกตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

(3) ท่อระบายน้ำจากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ภายในอาคาร จะมีท่อระบายน้ำ จากการประกอบอาหารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำจากการประกอบอาหารของ แต่ละห้องพัก เข้าสู่ถังดักไขมันภายในระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

3) ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร

โครงการจะแยกระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำทิ้งจากกันอย่างชัดเจน โดยระบบระบายน้ำภายนอกอาคารของโครงการ แบ่งเป็น รางระบายน้ำฝน และท่อระบายน้ำทิ้ง โดยมีรายละเอียด

1) รางระบายน้ำ ความกว้าง 0.4 เมตร ความลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 ทำหน้าที่ระบายน้ำหลากภายในโครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่ ภายนอกโครงการ โดยโครงการจะจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ความจุ 108 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำในบ่อ หน่วงน้ำจะถูกจำกัดการระบายด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตรา การสูบเครื่องละ 2.64 ลูกบาศก์เมตร/นาที (0.044 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) เพื่อสูบน้ำไปยังบ่อพักสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ และไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป

2) ท่อระบายน้ำทิ้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ซึ่งโครงการจะนำน้ำทิ้งบางส่วนมารด น้ำต้นไม้ภายในโครงการ ปริมาณ 119 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำทิ้งที่เหลือ ปริมาณ 258 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายมาตามท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ผ่านบ่อพักน้ำน้ำสุดท้ายก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำริม ถนนสุขุมวิทโดยจะไม่เข้าบ่อหน่วงน้ำ

6) การจัดการมูลฝอย

1) ปริมาณมูลฝอย

มูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย มูลฝอยเปียก ได้แก่ เศษอาหาร มูลฝอยแห้ง ได้แก่ เศษกระดาษและถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจากการประเมิน พบว่า “โครงการจะมีปริมาณมูลฝอย 7.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น มูลฝอยแห้งประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยเปียกประมาณ 2.3 ลูกบาศก์ เมตร/วัน” โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

(1) ส่วนห้องพัก

จำนวนผู้พักอาศัย	= 2,337 คน
อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอ้างอิงที่ 2-1)	= 3 ล./คน/ วัน
ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น	= 2,337 x 3
	= 7,011 ล./วัน

(2) พนักงาน

จำนวนพนักงาน	= 30 คน
อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอ้างอิงที่ 2-1)	= 3 ล./คน/วัน
ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น	= 30 x 3
	= 90 ล./ วัน

(3) ห้องออกกำลังกาย

จำนวนผู้มาใช้บริการ	= 50 คน/วัน
อัตราการผลิตมูลฝอย (เอกสารอ้างอิงที่ 2-1)	= 3 ล./ คน/วัน
ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น	= 50 x 3
	= 150 ล./วัน

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยทั้งหมด = 1,011 + 90 + 150	= 7,251 ล./วัน
	= 87.3 ลบ.ม./ วัน

โดยสามารถแบ่งปริมาณมูลฝอยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยแห้งประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) และมูลฝอยเปียกประมาณ 2.3 ลูกบาศก์ เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)

2) การจัดการมูลฝอย

โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จำนวน 1 ห้องชั้น แต่ละห้องมีขนาดกว้าง 2.5 เมตร ความยาว 3 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับลิฟต์ดับเพลิง โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จะตั้งถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถึงชั้น (ถึงมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และยังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก อาศัย นำมูลฝอยมาไว้ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นดังกล่าว สำหรับในส่วนของห้อง ออกกำลังกาย โครงการจะตั้งถึงมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถึงมูลฝอยเปียก 1 ถัง) ไว้ภายใน

บริเวณห้องออกกำลังกาย และจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ยัง ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการและคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย โดยมีการติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ จากนั้นพนักงานจะนำมูลฝอยจากทุกจุดไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม โดยใช้ลิฟต์ดับเพลิงในการขนย้ายมูลฝอย และจะให้พนักงานปฏิบัติงานในช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดการคัดแยกมูลฝอย ดังนี้

(1) มูลฝอยเปียก ให้พนักงานนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยเปียกมารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอย เปียกโดยรวบรวมใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของ สำนักงานเขตคลองเตยมารับไปกำจัดทุกวัน

(2) มูลฝอยแห้ง ให้พนักงานนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยแห้งมารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้ง โดยจัดให้มีพนักงานคัดแยกมูลฝอย ดังนี้

(2.1) มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผงและกระดาษ ทิชชู จะรวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย และตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตยมารับไปกำจัดทุกวัน

(2.2) มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม เช่น แก้ว, กระดาษ, พลาสติก, หนัง, เศษผ้า, ยาง, เหล็ก, ขวดน้ำมันพืช และโลหะอื่น ๆ จะจัดให้พนักงานคัดแยกใส่ถุงใส (สำหรับใส่มูลฝอยรีไซเคิล) มัดปากถุงให้แน่น และวางไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง แยกจากมูลฝอยประเภทอื่นให้ชัดเจน เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป

(3) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น พนักงานจะคัดแยกมูลฝอยอันตรายใส่ถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย โดยเป็นถุงพลาสติกแบบเดียวกับถุงดำที่ใช้สำหรับใส่มูลฝอยทั่วไป แต่จะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถุงว่า “มูลฝอยอันตราย” ซึ่งในขณะปฏิบัติงานจะกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว จากนั้นจะนำไปรวมไว้ยังถังมูลฝอยอันตราย ที่ตั้งอยู่ภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง โดยโครงการจะประสานไปยังสำนักงานเขตคลองเตย ให้มาจัดเก็บมูลฝอยอันตรายไปกำจัดทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยแห้งและเปียก ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ด้านทิศตะวันตกของโครงการ ใกล้กับทางวิ่งภายในโครงการ จึงสะดวกในการจัดเก็บมูลฝอยของรถ เก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีความกว้าง 3.4 เมตร ความยาว 5.3 เมตร ความสูง 2.4 เมตร ความจุประมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยแห้งของโครงการ ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถึงมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถึง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายแยกอย่างเป็นสัดส่วน

- ห้องพักมูลฝอยเปียก มีความกว้าง 2.3 เมตร ความยาว 5.3 เมตร ความสูง 2.4

เมตร ความจุประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยเปียกของโครงการ ประมาณ 2.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 20 ถัง รองรับมูลฝอยอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย กรณีถุงมูลฝอยฉีกขาด

อนึ่ง โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการไว้ที่บริเวณชั้นที่ 1 ด้านทิศ ตะวันตกของโครงการ ใกล้กับทางวิ่งภายในโครงการ โดยในการเข้าจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตย รถเก็บขนมูลฝอยจะสามารถจอดรถบริเวณทางวิ่งรถด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวม (ดูรูปที่ 2.6.4-2 ประกอบ) เพื่อเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก ซึ่งจากการสอบถามสำนักงานเขตคลองเตยได้รับแจ้งว่า รถเก็บขนมูลฝอยจะ มาถึงโครงการเวลาประมาณ 04.00 น. ซึ่งในช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอย โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ โครงการจะควบคุมไม่ให้พนักงานนำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขนจากสำนักงานเขต เนื่องจากการกระทำดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียงได้

7) ระบบไฟฟ้า

โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานไฟฟ้าเขตบางกะปี ซึ่งเป็น ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง มีรายละเอียดดังนี้

1) ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร, สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า นครหลวงขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Cast - Rasin Type ขนาด 1,600 KVA จำนวน 2 ชุด แปลงไฟให้เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดยโครงการจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้า ประมาณ 2,200 KVA

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ซึ่งจะสามารถสำรองไฟฟ้าได้นาน 8 ชั่วโมง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 400 KVA ขนาด 1 ชุด

8) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ดังนี้

1) ระบบป้องกันอัคคีภัย

(1) ระบบท่อยืน

ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ จะประกอบด้วยพื้นที่ Low Zone ได้แก่ ชั้นที่ 1 - 19 และพื้นที่ High Zone ได้แก่ ชั้นที่ 20- 34 โดยมีรายละเอียดของท่อยืนในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

- พื้นที่ Low Zone จะประกอบด้วยท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ โดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 3.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 125 เมตร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) โดยเครื่องสูบน้ำดังกล่าว จะทำงานโดย

อัตโนมัติ โดยใช้สวิทช์ที่ทำงานโดยอาศัยแรงดัน (Pressure Switch) เช่นเดียวกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อัตราการ สูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 130 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 1- 19

- พื้นที่ High Zone จะประกอบด้วยท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ โดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 3.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 175 เมตร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 180 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ำดับเพลิงไปยังชั้นที่ 20- 34

นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) ขนาด 6 x 25 x 22 นิ้ว จำนวน 2 ชุด (สำหรับพื้นที่ Low Zone จำนวน 1 ชุด และพื้นที่ High Zone จำนวน 1 ชุด) ไว้ที่บริเวณด้านทิศเหนือใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ พร้อม Check Valve สำหรับหัวสูบจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงคลองเตย

(2) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FIC) ประกอบด้วย

-สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร

- หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย ติดไว้ทุกระยะห่างกันประมาณ 35 เมตร

- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์

โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) รวมทั้งหมด 100 ตู้ โดยแต่ละตู้จะมีระยะห่างกันประมาณ 35 เมตร

(3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบท่อเปียก สามารถเปิดออก ทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ โดยจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย บริเวณที่จอดรถ, โถง รับรอง, สำนักงาน, ห้องพักอาศัย, ห้องออกกำลังกาย, ห้องควบคุม, ห้องเครื่อง และบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคารรวมจำนวน 3,671 จุด

(4) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2) ระบบเตือนอัคคีภัย

(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการ รับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน, เครื่องตรวจจับความร้อน และเครื่อง แจ้งเหตุด้วยมือ) ที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบและหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบและส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า, ห้องควบคุม, ห้องพักอาศัย, ห้องออกกำลังกาย, ทางเดิน และห้องเครื่องลิฟต์ รวมจำนวน 1,399 จุด

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะติดตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถภายในอาคาร ห้องครัวของแต่ละห้องพัก และบริเวณโถงลิฟต์ รวมจำนวน 603 จุด

(4) Alarm Bell เป็นกริ่งสัญญาณเตือน จะติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่อง, ห้องควบคุม, ห้องสำนักงาน, บริเวณทางเดิน และบริเวณบันได รวมจำนวน 122 จุด

(5) Fire Alarm Manual Station เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง สำหรับส่งสัญญาณเตือน ไฟ จะติดตั้งอยู่บริเวณบันได รวมจำนวน 99 จุด

3) การสำรองน้ำดับเพลิง

โครงการจะจัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงอย่างเพียงพอ โดยจะเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง ขนาดความจุรวม 520 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงประมาณ 260 ลูกบาศก์ เมตร สามารถใช้ในการดับเพลิงได้นานประมาณ 68 นาที ซึ่งไม่น้อยกว่า 30 นาที ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)

ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง	=	260 ลบ.ม.
ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	=	3.8 ลบ.ม./ นาที
สามารถสำรองน้ำดับเพลิงได้นาน	=	260 / 3.8
	=	68 นาที
	>	30 นาที

4) ทางหนีไฟ

โครงการจะจัดให้มีบันไดหนีไฟ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บันได ST - 2 และ ST - 3 นอกจากนี้จะสามารถใช้บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บันได ST - 1 ซึ่งเป็นทางขึ้น-ลง ของอาคารในช่วงเวลาปกติ โดยโครงการจะออกแบบเพื่อให้ใช้ในการหนีไฟได้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดบันไดที่ใช้หนีไฟได้ ดังนี้

(1) บันได ST-1 (บันไดหลัก) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นจากชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ตัวบันได ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.178 เมตร มีชานพัก กว้าง 1.6 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร

(2) บันได ST - 2 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นจากชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.9 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.225 เมตร ลูกตั้งสูง 0.78 เมตร มีชานพักกว้าง 1 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร

(3) บันได ST - 3 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นจากชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 28 ตัว บันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.9 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.173 เมตร มีชานพักกว้าง 3 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบกล โดยจะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ ซึ่งมีความดันลมขณะใช้งานประมาณ 21,200 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

สำหรับการเข้าถึงพื้นที่หนีไฟทางอากาศ จะสามารถใช้บันไดอีก 2 แห่ง ซึ่งจะเป็นบันไดที่ เชื่อมระหว่างชั้นหลังคา ถึงชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่หนีไฟทางอากาศ โดยบันไดทั้ง 2 แห่ง ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.9 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.250 เมตร ลูกตั้งสูง 0.185 เมตร มีชานพักกว้าง 0.9 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน

ทั้งนี้ ทางออกสู่บันไดทุกแห่งจะมีประตูกันไฟ ที่มีความกว้าง 90 เซนติเมตร ความสูง 2 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและจะไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้คำว่า “ทางหนีไฟ” ตัวอักษร “ท ง ห น” สูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรจะใช้สีเขียวบนพื้นสีขาว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร

5) แผนการอพยพหนีไฟ

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานให้วิทยากรจากสถานีดับเพลิงคลองเตย มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ ซึ่งรายละเอียดของแผนการอพยพหนีไฟ แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 2-11 โดยโครงการจะจัดทำแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัยเห็นได้อย่างชัดเจน

6) การกำหนดจุดรวมคน

ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ จะมีการกำหนดจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ เพื่อเป็นจุดที่จะตรวจเช็คจำนวนคนว่ามีผู้ใดติดอยู่ภายในห้องพักหรือไม่ เพื่อจะได้สั่งการให้ทีมดับเพลิง หรือทีมค้นหาหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้สูญหายได้ทันท่วงที ซึ่งโครงการจะกำหนดให้ที่ว่างด้านทิศตะวันตกของโครงการเป็นจุดรวมคนเบื้องต้น โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ ประมาณ 587 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร ดังนั้น สามารถรองรับจำนวน คนได้ 2,348 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยของโครงการ ซึ่งมีจำนวน 2,337 คน

7) พื้นที่หนีไฟทางอากาศและการช่วยเหลือ

โครงการจะจัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่บริเวณชั้นหลังคา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้บันได ST - 1 และ ST - 2 เพื่อไปยังชั้นหลังคา จากนั้นจะ ใช้บันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นหลังคากับชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่หนีไฟทางอากาศ ไปยังพื้นที่หนีไฟทาง อากาศได้อย่างสะดวก ซึ่งวิธีการช่วยเหลือและอพยพผู้อยู่อาศัย ที่หนีไฟขึ้นไปยัง พื้นที่หนีไฟทางอากาศนั้น โครงการจะประสานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์รวมข่าวกองกำกับการ 1 การ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจ้งไปยังกองบินตำรวจ ให้นำเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทำการช่วยเหลือและ อพยพผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยเมื่อเฮลิคอปเตอร์มาถึงที่เกิดเหตุนักบินจะทำการบินวน เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนการช่วยเหลือ จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวลงมายังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ เพื่อจัดระเบียบ ผู้ประสบภัย และอธิบายวิธีการ

ช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ผู้ประสบภัยตื่นตระหนก จากนั้นจะเริ่มการช่วยเหลือและ อพยพผู้ประสบภัย โดยจะให้การช่วยเหลือและอพยพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้หญิง เป็นลำดับ ซึ่ง การช่วยเหลือจะสามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

(1) การใช้รอก โดยใช้รอกยึดกับตัวผู้ประสบภัยแล้วดึงขึ้นไปยังเฮลิคอปเตอร์ โดยรอก ที่ใช้จะมีความยาวสูงสุด 250 ฟุต (ประมาณ 76 เมตร) และสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้ครั้งละ 1-2 คน

(2) การใช้กระเช้าโดยให้ผู้ประสบภัยเข้าไปในกระเช้า จากนั้นเฮลิคอปเตอร์จะนำกระเช้าไปลงยังพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อไป ซึ่งการใช้กระเช้าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครั้งละ 8-10 คน เมื่อเฮลิคอปเตอร์นำผู้ประสบภัยขึ้นจากพื้นที่หนีไฟทางอากาศแล้ว จะนำผู้ประสบภัยมาส่ง ยังพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะมีการจัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ ในการใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศนั้น จะสามารถ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครั้งละไม่เกิน 8-10 คน/เที่ยวเท่านั้น ดังนั้น เพื่อการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟทางโครงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนภายในโครงการไม่หนีไฟขึ้นไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ โดยจะให้พยายามใช้บันไดทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ บันได ST-1 และ ST-2 ลง มายังชั้นที่ 1 เพื่อสะดวกต่อการให้ความช่วยเหลือ

9) ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

1) ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบ Air Cooled Split Type ติดตั้งแต่ละห้องชุด โดย จะมีขนาดความเย็นรวมประมาณ 1,300 ตัน

2) ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

โครงการจะมีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ซึ่งมีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการจะจัดให้มีพื้นที่ของช่องเปิดเหล่านั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น

(2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล

โครงการจะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ ซึ่งมีความดันลมขณะใช้งานประมาณ 21,200 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ไว้ที่บริเวณบันได ST-3 และความดันลมขณะใช้งานประมาณ 25,200 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ไว้ที่บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง

10) การจราจร

1) การคมนาคมเข้า-ออกโครงการ

1.1) การเดินทางเข้าสู่โครงการ

(1) จากถนนสุขุมวิทขาออกเมือง กลับรถที่จุดกลับรถบริเวณปากทางถนนซอยสุขุมวิท 40 เข้าสู่ถนนสุขุมวิทขาเข้าเมือง ระยะประมาณ 90 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ

(ที่ตั้งของสถาน บันเทิง “โคลีเซียม” เดิม)

(2) จากถนนสุขุมวิทขาเข้าเมือง ผ่านถนนซอยสุขุมวิท 40 ระยะประมาณ 90 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ (ที่ตั้งของสถานบันเทิง “โคลีเซียม” เดิม)

(3) จากถนนพระราม 4 เข้าสู่ถนนซอยสุขุมวิท 42 ระยะทางประมาณ 730 เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนสุขุมวิทขาเข้าเมือง ระยะทางประมาณ 630 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ (ที่ตั้งของ สถานบันเทิง “โคลีเซียม” เดิม)

1.2) การเดินทางออกจากโครงการ

(1) จากโครงการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทขาเข้าเมือง กลับรถที่จุดกลับรถบริเวณปาก ทางถนนซอยสุขุมวิท 49 เข้าสู่ถนนสุขุมวิทขาออกเมือง เพื่อไปยังพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของโครงการได้

(2) จากโครงการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทขาเข้าเมือง ตรงไปตามถนนสุขุมวิทขาเข้าเมือง เพื่อไปยังพื้นที่ด้านตะวันตกของโครงการได้

(3) จากโครงการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทขาเมือง ระยะทางประมาณ 300 เมตร เลี้ยว ซ้ายเข้าถนนซอยสุขุมวิท 36 (ถนนซอยแสนสบาย) เพื่อออกสู่ถนนพระราม 4 ได้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS ซึ่งสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ สถานีทองหล่อ ตั้งอยู่หน้าปากทางถนนซอยสุขุมวิท 38 มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 120 เมตร ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2) ถนนและที่จอดรถโครงการ

โครงการจะมีทางเข้า - ออก จำนวน 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ทางเข้า-ออก ขนาดความกว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท

(2) ทางเข้า ขนาดความกว้าง 3.5 เมตร เชื่อมต่อกับถนนซอยสุขุมวิท 38

(3) ทางออก ขนาดความกว้าง 3.5 เมตร เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะด้านทิศใต้

สำหรับการจราจรภายในโครงการ จะมีถนนขนาดกว้าง 6 เมตร โดยมีลักษณะการเดินรถแบบทิศทางเดียว และจะมีลูกศรบอกทิศทางการจราจรอย่างชัดเจน

สำหรับที่จอดรถ โครงการจะจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอ โดยจะจัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการบริเวณชั้นที่ 1-5 รวมทั้งสิ้นจำนวน 391 คัน มีรายละเอียดดังนี้

- ชั้นที่ 1 76 คัน
- ชั้นที่ 2-4 258 คัน (86 คัน/ชั้น)
- ชั้นที่ 5 57 คัน


รวม 391 คัน


ทั้งนี้ ปัจจุบันทางโครงการได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือรับรองการเชื่อมทางเข้า-ออกของโครงการกับถนนสุขุมวิท

11) พื้นที่สีเขียว


โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดังนั้นมีพื้นที่ดิน 6,212 ตารางเมตร และจะต้องมีพื้นที่ว่างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ร้อยละ 30 ของพื้นที่ดินโครงการ คือ 1,864 ตารางเมตร จึงจะต้องจัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่า 932 ตารางเมตร สามารถสรุปรายละเอียดพื้นที่สีเขียว ดังนี้

1. ชั้นที่ 1 มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 1,203 ตารางเมตร
2. ชั้นที่ 2-4 มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 291 ตารางเมตร/ชั้น รวม 873 ตารางเมตร
3. ชั้นที่ 5 มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 97 ตารางเมตร
4. ชั้นที่ 6 มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 423 ตารางเมตร
5. ชั้นที่ 29 มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 181 ตารางเมตร
6. ชั้นที่ 31 มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 183 ตารางเมตร



























รูปที่ 1-4 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1



รูปที่ 2.4-12 ผังภูมิทัศน์ชั้นที่ 2-4



รูปที่ 1-5 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 2-4




รูปที่ 2.4-13 ผังภูมิทัศน์ชั้นที่ 5





รูปที่ 1-6 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 5





รูปที่ 2.4-14 ผังภูมิทัศน์ชั้นที่ 6













รูปที่ 1-7 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 6




รูปที่ 2.4-18 ผังภูมิทัศน์ชั้นที่ 29








รูปที่ 1-8 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 29



รูปที่ 2.4-20 ผังภูมิทัศน์ชั้นที่ 31





รูปที่ 1-9 พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 31

1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท โดยโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 34 ชั้น ความสูง 123.3 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูง ที่สุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 460 ห้อง เข้าข่ายอาคารชุดพักอาศัยที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้เห็นชอบต้องรายงาน EIA ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโครงการมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระยะดำเนินการ

เนื่องจากรายงาน EIA ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่พิจารณารายงานฯ ได้กำหนดเงื่อนไขให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด **(ภาคผนวก 1)** และได้ให้โครงการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานงานผู้ให้อนุญาตรับทราบผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ในฐานะเป็นผู้ดูแลโครงการจึงได้ว่าจ้าง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ศึกษาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการโครงการและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการโครงการ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตวัฒนา ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ ในระยะดำเนินการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

1.3 การดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข

การดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ประกอบด้วยการดำเนินการ 2 ส่วนดังนี้

การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการโครงการ โดยตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1 และ**ตารางที่ 2-1**

สำหรับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ รายละเอียดดังแสดงไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 และ**ตารางที่ 2-2**

บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ได้ทำการสำรวจสภาพการก่อสร้างโครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 และเสนอผลการปฏิบัติที่ได้มีการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขโครงการ และแสดงรูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังแสดงรายละเอียดใน **ตารางที่ 2-1**

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **1.1 สภาพภูมิประเทศ**	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 34 ชั้น แทนพื้นที่เดิมที่เป็นสถานบันเทิง “โพลิเซียม” โดยระดับพื้นดินของโครงการจะสูงกว่าระดับถนนสุขุมวิทประมาณ 0.3 ม. ซึ่งเป็นระดับที่ไม่แตกต่างจากพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านภูมิปะเทศในระดับที่ยอมรับได้	-	-
1.2 คุณภาพอากาศ **1) ฝุ่นละออง** 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน	- มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วสันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน	-	รูปที่ 2-1
2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ	- มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 2-22
2) มลพิษทางอากาศ 1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	-	รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงควบคุม การปฏิบัติตามของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- มีการจัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงควบคุมการ ปฏิบัติตามของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-1
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ	- มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	-	รูปที่ 2-1
4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่ราบ 2,960 ตร.ม. และเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกให้สามารถดูดซับ คาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดจากโครงการได้ทั้งหมด	- มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่ราบ 2,960 ตร.ม. และเลือกพันธุ์ ไม้ที่ปลูกให้สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดจากโครงการได้ ทั้งหมด	-	รูปที่ 2-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติด ป้ายจำกัดความเร็ว และทำสันนูนเพื่อลดความเร็ว และช่วยลด ระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย	- มีการติดป้ายจำกัดความเร็ว และทำสันนูนเพื่อลดความเร็ว และช่วยลด ระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย	-	รูปที่ 2-1
2. คำนวณการออกแบบโครงสร้างอาคาร เพื่อรองรับแรงลมปะทะ และเสริมเหล็กในโครงสร้างอาคารบริเวณเสาคาน และพื้นตาม มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1301-50)	- การก่อสร้างโครงการมีการคำนวณการออกแบบโครงสร้างอาคาร เพื่อ รองรับแรงลมปะทะ และเสริมเหล็กในโครงสร้างอาคารบริเวณเสาคาน และ พื้นตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1301-50)	-	รูปที่ 2-28
1.4 คุณภาพน้ำ 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัด ทางชีวภาพแบบฟิล์มตรึงเติมอากาศ (Fixed Filing Acreation) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 380 ลบ.ม./วัน โดยระบบ บำบัด น้ำเสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้	- มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพแบบ ฟิล์มตรึงเติมอากาศ (Fixed Filing Acreation) ออกแบบให้สามารถรองรับ น้ำเสียได้ 380 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัด น้ำเสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร	-	รูปที่ 2-3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ที่กำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก./ล.	ประเภท ข ที่กำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก./ล.		
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	- มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก 5
3. ประสานให้สำนักงานเขตคลองเตยมาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปก็จัดเป็นประจำทุกเดือน	- มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-	รูปที่ 2-30
4. กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยตักไขมันใส่ถุงคำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปรวมที่ห้องพักมูลฝอยเปียก	- มีการกำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน โดยตักไขมันใส่ถุงคำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปรวมที่ห้องพักมูลฝอยเปียก	-	รูปที่ 2-30
5. นำน้ำทิ้งประมาณ 19 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานต่อสายยางรดน้ำต้นไม้ และจัดทำป้าย “ใช้น้ำทิ้งรอน้ำต้นไม้” ให้เห็นชัดเจน เพื่อมิให้ผู้คนเข้าถึงหรือสัมผัสน้ำทิ้งดังกล่าว	- ทางโครงการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้	ทางโครงการเห็นว่าหากใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้จะทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวนผู้พักอาศัย	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา **2.1 นิเวศวิทยาทางบก** - ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความ	- ทางโครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
สั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด		
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพ	- มีการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก 5
2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **1. การใช้น้ำ** 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง ความจุรวม 780 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 520 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 284 ลบ.ม. สำรองน้ำอุปโภค-บริโภค ทั้งหมด รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 804 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำได้นาน 1.7 วัน	- มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง ความจุรวม 780 ลบ.ม. สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 520 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 284 ลบ.ม. สำรองน้ำอุปโภค-บริโภค ทั้งหมด รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 804 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำได้นาน 1.7 วัน	-	รูปที่ 2-5 รูปที่ 2-6
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี	- มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี	-	รูปที่ 2-29
3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และพนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และพนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด	-	รูปที่ 2-31
2.การบำบัดน้ำเสีย 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพแบบฟิล์มตรึงเติมอากาศ (1Fixed Film Aeration)	- มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพแบบฟิล์มตรึงเติมอากาศ (1Fixed Film Aeration) ออกแบบให้สามารถรองรับ	-	รูปที่ 2-3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 380 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัด น้ำเสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท 1 ที่กำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก.ล.	น้ำเสียได้ 380 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัด น้ำเสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท 1 ที่กำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้ง ไม่เกิน 30 มก.ล.		
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและรวมคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	- มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและรวมคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก 5
3. ประสานให้สำนักงานเขตคลองเตยมาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปกำจัดเป็นประจำทุกเดือน	- มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-	รูปที่ 2-30
4. กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยตักไขมันใส่ถุงคำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปรวมที่ห้องพักมูลฝอยเปียก	- มีการกำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน โดยตักไขมันใส่ถุงคำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปรวมที่ห้องพักมูลฝอยเปียก	-	รูปที่ 2-30
5. นำน้ำทิ้งประมาณ 119 ลบ.23./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานต่อสายยางรดน้ำต้นไม้ และจัดทำป้าย “ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้” ให้เห็นชัดเจน เพื่อมิให้ผู้คนเข้าถึงหรือสัมผัสน้ำทิ้งดังกล่าว	- ทางโครงการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้	ทางโครงการเห็นว่าหากใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้จะทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวนผู้พักอาศัย	-
3.การระบายน้ำ 1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 108 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการ และจำกัดอัตราการ ระบาย	- มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 108 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการ และจำกัดอัตราการ ระบายน้ำจากบ่อหน่วงน้ำด้วย	-	รูปที่ 2-4

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
น้ำจากบ่อหน่วงน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำซึ่งติดตั้งไว้ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่องสำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 2.64 ลบ.ม. นาที (0.044 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ	เครื่องสูบน้ำซึ่งติดตั้งไว้ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่องสำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 2.64 ลบ.ม. นาที (0.044 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ		
2. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	- มีการตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	-	ภาคผนวก 5
4. การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จำนวน 1 ห้อง/ชั้น แต่ละห้องมีความกว้าง 2.5 ม. ความยาว 3 ม. ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟต์ดับเพลิง โดยภายในตั้งถังมูลฝอยขนาด 200 ล. จำนวน 2 ถังขั้น (ถึงมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถึงมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย จากนั้นนำมูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานคลองเตยมาจัดเก็บต่อไป	- มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จำนวน 1 ห้อง/ชั้น แต่ละห้องมีความกว้าง 2.5 ม. ความยาว 3 ม. ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟต์ดับเพลิง โดยภายในตั้งถังมูลฝอยขนาด 200 ล. จำนวน 2 ถังขั้น (ถึงมูลฝอย แห้ง 1 ถัง และถึงมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย จากนั้นนำมูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานคลองเตยมาจัดเก็บต่อไป	-	รูปที่ 2-8
2. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 100 ล. จำนวน 2 ถัง พร้อมฝาปิดตั้งไว้ภายในออกกำลังกาย	- มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 100 ล. ตั้งไว้ภายในออกกำลังกาย	-	รูปที่ 2-10
3. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง	- การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง	-	รูปที่ 2-34

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย	- ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีการมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย	-	รูปที่ 2-34
5. ต้องจัดให้มีห้องพักมูลฝอยแห้ง-เปียก อยู่ที่บริเวณชั้นที่ 1 ด้านทิศตะวันตกของโครงการ แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ความจุ27 ลบ.ม. และห้องพักมูลฝอยเปียก ความจุ 18 ลบ.ม.	- มีห้องพักมูลฝอยแห้ง-เปียก อยู่ที่บริเวณชั้นที่ 1 ด้านทิศตะวันตกของโครงการ แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ความจุ27 ลบ.ม. และห้องพักมูลฝอยเปียก ความจุ 18 ลบ.ม.	-	รูปที่ 2-8
6. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค	- มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค	-	รูปที่ 2-34
7. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	- ห้องพักมูลฝอยมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	-	รูปที่ 2-8
8. บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องจะจัดให้มีท่อรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องจะจัดให้มีท่อรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	-	รูปที่ 2-9
9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ตั้งถึงมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ตั้งถึงมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	-	รูปที่ 2-34
10. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตยให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้าง	- มีการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตยให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้าง	-	รูปที่ 2-34
11.ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่	- ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง	นำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง		
5. การใช้ไฟฟ้า 1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Cost - Rasin Type ขนาด 1,600 KVA จำนวน 2 ชุด โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,200 KVA	- มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Cost - Rasin Type ขนาด 1,600 KVA จำนวน 2 ชุด โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,200 KVA	-	รูปที่ 2-11
2. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 400 KVA จำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถสำรองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชม.	- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 400 KVA จำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถสำรองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชม.	-	รูปที่ 2-12
3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	รูปที่ 2-31
6. การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 **ระบบป้องกันอัคคีภัย** - ระบบท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 8 ท่อ แบ่งเป็นพื้นที่ Low Zone จำนวน 4 ท่อ และพื้นที่ High Zone จำนวน 4 ท่อ โดย รับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 3.8 ลบ.ม./นาที จำนวน เครื่อง และเครื่องสูบน้ำรักษา	- ระบบท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 8 ท่อ แบ่งเป็นพื้นที่ Low Zone จำนวน 4 ท่อ และพื้นที่ High Zone จำนวน 4 ท่อ โดย รับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 3.8 ลบ.ม./นาที จำนวน เครื่อง และเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey ep)" ขนาด 0.06 ลบ.ม./	-	รูปที่ 2-13

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey ep)" ขนาด 0.06 ลบ. ม./นาที จำนวน 2 เครื่อง (Zone 1 เครื่อง)	นาที จำนวน 2 เครื่อง (Zone 1 เครื่อง)		
- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ติดตั้งไว้ภายในอาคาร จำนวน 100 คู่	- มีการติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ติดตั้งไว้ภายในอาคาร จำนวน 100 คู่	-	รูปที่ 2-13
- ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งติดตั้งไว้ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้น	- มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งติดตั้งไว้ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้น	-	รูปที่ 2-13
- หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 24x 25 x 6 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 2 ชุด (พื้นที่ Low Zone จำนวน 1 ชุด และ พื้นที่ Hight Zone จำนวน 1 ชุด) ติดตั้งบริเวณทิศเหนือใกล้กับทางเข้า-ออก โครงการ	- มีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 24x 25 x 6 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 2 ชุด (พื้นที่ Low Zone จำนวน 1 ชุด และ พื้นที่ Hight Zone จำนวน 1 ชุด) ติดตั้งบริเวณทิศเหนือใกล้กับทางเข้า-ออก โครงการ	-	รูปที่ 2-13
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) ติดตั้งบริเวณที่จอดรถ โถงรับรอง สำนักงาน ห้องพักอาศัย ห้องออกกำลังกาย ห้องควบคุมและบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร ประมาณ 3,671 จุด - ลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	- มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) ติดตั้งบริเวณที่จอดรถ โถงรับรอง สำนักงาน ห้องพักอาศัย ห้องออกกำลังกาย ห้องควบคุมและบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร ประมาณ 3,671 จุด - ลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	-	รูปที่ 2-13
- บันไดหนีไฟ รายละเอียดดังนี้ (1) บันได ST - 1 จากชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ขนาดกว้าง 1.5 ม. (2) บันได ST - 2 จากชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ขนาดกว้าง 0.9 น. (3) บันได ST - 3 จากชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 28 ขนาดกว้าง 0.9 ม.	- มีบันไดหนีไฟ รายละเอียดดังนี้ (1) บันได ST - 1 จากชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ขนาดกว้าง 1.5 ม. (2) บันได ST - 2 จากชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ขนาดกว้าง 0.9 น. (3) บันได ST - 3 จากชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 28 ขนาดกว้าง 0.9 ม.	-	รูปที่ 2-13
ระบบเตือนภัย			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ -ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งทั่วทั้งอาคาร รวมทั้งสิ้น 1,399 จุด - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งที่ออุตุลที่กรามถึง609 จุด - กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดตั้งภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น 62 จุด - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) ติดตั้งภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น 99 จุด	- มีการติดตั้งระบบเตือนภัย ดังนี้ - Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ -ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งทั่วทั้งอาคาร รวมทั้งสิ้น 1,399 จุด - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งที่ออุตุลที่กรามถึง609 จุด - กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดตั้งภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น 62 จุด - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) ติดตั้งภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น 99 จุด	-	รูปที่ 2-14
2. จัดมีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 10 13. ยาว 10 ม. และสามารถใช้บันได ST-4 และ ST-5 เข้าสู่พื้นที่หนีไฟได้อย่างสะดวก	- มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 10 13. ยาว 10 ม. และสามารถใช้บันได ST-4 และ ST-5 เข้าสู่พื้นที่หนีไฟได้อย่างสะดวก	-	รูปที่ 2-15
3. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกขนาดพื้นที่ 587 ตร.ม. (โดย 1 คน จะใช้ พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตร.ม.) สามารถรองรับจำนวนคนได้ 2,348 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการที่มีจำนวน 2,337 คน	- มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกขนาดพื้นที่ 587 ตร.ม. (โดย 1 คน จะใช้ พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตร.ม.) สามารถรองรับจำนวนคนได้ 2,348 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการที่มีจำนวน 2,337 คน	-	รูปที่ 2-16
4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถ	- มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่	-	ภาคผนวก 4

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที		
5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณเที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณเที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	-	รูปที่ 2-17
6. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น ติดไว้บริเวณโถงบันได ST-1, ST-2 และ ST-3 ของทุกชั้น	- ผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น ติดไว้บริเวณโถงบันได ST-1, ST-2 และ ST-3 ของทุกชั้น	-	รูปที่ 2-18
7. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ	- มีการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2567 มีการฝึกซ้อมแล้ว	-	รูปที่ 2-36 ภาคผนวก 8 ตารางที่ 4-2
7. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ	- มีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ	-	รูปที่ 2-19
2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	-	รูปที่ 2-1
3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่รวม 2,960 ตร.ม. โดยมีจำนวนต้นไม้ยืนต้นที่สามารถดูดซับความร้อนได้ร้อยละ 50.7 ของต้นความเป็นระบบ ปรับอากาศ (กำหนดใช้ไม้ยืนต้นดูดซับความร้อนได้ 1 ตัน/ต้น)	- มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่รวม 2,960 ตร.ม. โดยมีจำนวนต้นไม้ยืนต้นที่สามารถดูดซับความร้อนได้ร้อยละ 50.7 ของต้นความเป็นระบบ ปรับอากาศ (กำหนดใช้ไม้ยืนต้นดูดซับความร้อนได้ 1 ตัน/ต้น)	-	รูปที่ 2-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. การจราจร 1. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยที่ต้องการกลับรถไปทางถนนสุขุมวิทขาออกเมือง ให้ใช้จุดกลับรถบริเวณปากทางถนนซอยสุขุมวิท 49 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามไม่ให้มีการกลับรถที่ทางแยกทองหล่อ	- มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยที่ต้องการกลับรถไปทางถนนสุขุมวิทขาออกเมือง ให้ใช้จุดกลับรถบริเวณปากทางถนนซอยสุขุมวิท 49 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามไม่ให้มีการกลับรถที่ทางแยกทองหล่อ	-	-
2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า - ออก โครงการไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการ ได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนสุขุมวิท และรถที่ออกจากโครงการให้เป็นช่วงๆ ที่ไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนสุขุมวิท	- มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า - ออก โครงการไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการ ได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนสุขุมวิท และรถที่ออกจากโครงการให้เป็นช่วงๆ ที่ไม่ตัดกระแสจราจรบนถนนสุขุมวิท	-	รูปที่ 2-1
3. โครงการจะจัดทำป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ)และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย	- มีการจัดทำป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ)และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย	-	รูปที่ 2-1
4. เนื่องจากโครงการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ) ดังนั้น โครงการจะรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยอาจมีการรับตั๋วเดือนหรือตัวที่มีการส่งเสริมการขายมาให้กับผู้ที่พักอาศัยในโครงการโดยตรง เพื่อดึงดูดผู้อยู่อาศัยไปใช้รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย	- มีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยอาจมีการรับตั๋วเดือนหรือตัวที่มีการส่งเสริมการขายมาให้กับผู้ที่พักอาศัยในโครงการโดยตรง เพื่อดึงดูดผู้อยู่อาศัยไปใช้รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย	-	รูปที่ 2-32

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. จัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 391 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมาย (328 คัน)	- มีที่จอดรถ จำนวน 391 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมาย (328 คัน)	-	รูปที่ 2-1
9. การใช้ที่ดิน	- ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า โครงการตั้งอยู่ใน (บริเวณ ย. 10-10 (สีน้ำตาล) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบัน ราชการ สารธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (ไม่เกิน 8:{ และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 14 แต่อัตราส่วนที่ว่างต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนั้น โครงการซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 34 ชั้น ความสูง 123.3 ม. (วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร ลักษณะการดำเนินการเพื่อเป็นอาคารชุดพักอาศัย มีอัตราส่วนอาคาร โครงการต่อพื้นที่ดิน 7,971 (ไม่เกิน 8 : 1) มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร รวมร้อยละ 6.5 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5) และมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายควบคุมอาคาร ร้อยละ 52.9 ของพื้นที่โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ (30) ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงถือเป็นกิจการหลัก และ มีความ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว		
10. การอนุรักษ์พลังงาน 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,200 KVA ซึ่งเป็น 1,000 KVA	- ทางโครงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	-	-
2. เลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดผอม การติดสวิตช์ตั้งเวลา (Timer) หรือ Tinac Delay Switch ทำงานเปิด ปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบางเวลา	- มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดผอม การติดสวิตช์ตั้งเวลา (Timer) หรือ Tinac Delay Switch ทำงานเปิด ปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบางเวลา	-	รูปที่ 2-20
3. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักต่าง ๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัด - ไฟฟ้า อาทิ หลอดผอมประหยัดไฟ เป็นต้น	- มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักต่าง ๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัด - ไฟฟ้า อาทิ หลอดผอมประหยัดไฟ เป็นต้น	-	รูปที่ 2-20
4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 2,960 ตร.ม. ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีต และถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน	- มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 2,960 ตร.ม. ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีต และถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน	-	รูปที่ 2-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9
5. ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร หรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ โครงการจะเลือกใช้สีอ่อน หรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อนเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทำให้ห้องสว่างขึ้น	- ทาสีผนังภายนอกอาคาร หรือห้องที่มีระบบปรับอากาศโครงการจะเลือกใช้สีอ่อน หรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อนเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทำให้ห้องสว่างขึ้น	-	รูปที่ 2-21
6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผ่นพับป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น	- มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน	-	รูปที่ 2-35

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. ในการจ่ายน้ำมายังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งจัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จะมีการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ไปพักยังถังเก็บน้ำ ที่ตั้งอยู่ชั้นถังเก็บน้ำ ก่อนที่จะจ่ายให้กับส่วนต่าง ๆ ของโครงการ	- ในการจ่ายน้ำมายังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งจัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จะมีการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ไปพักยังถังเก็บน้ำ ที่ตั้งอยู่ชั้นถังเก็บน้ำ ก่อนที่จะจ่ายให้กับส่วนต่าง ๆ ของโครงการ	-	รูปที่ 2-5 รูปที่ 2-6
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม**	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการบริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 34 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเขตคลองเตยจัดอยู่ในพื้นที่เมืองชั้นในตะวันออกซึ่งมีการใช้ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยร้อยละ 24.4 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ที่มา : โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพ โมบานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2)) ดังนั้นโครงการจึงจัดว่าเป็นการพัฒนาที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมืองชั้นในอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ที่ดินข้างเคียงนอกจากนี้การเกิดขึ้นของโครงการมีความเหมาะสม และทำให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคม เพราะลักษณะของโครงการเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับความต้องการค้านที่อยู่อาศัยของคนในสังคมได้สูง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวคือเมื่อมีผู้มาพักอาศัยในโครงการแล้วทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอันเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรามากขึ้น	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สาธารณะสุข	- การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านนี้แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว	-	-
4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2-6 ขั้นที่ 29 และชั้นที่ 31 โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,960 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย ภายในโครงการ 1.27 ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 1,203 ตร.ม. และจะมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 957.5 ตร.ม. ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 51 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ อินทนิลน้ำ มะขาม พรั่น อโศกอินเดีย ประคู่บ้าน เป็นต้น	- มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2-6 ขั้นที่ 29 และชั้นที่ 31 โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,960 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย ภายในโครงการ 1.27 ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 1,203 ตร.ม. และจะมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 957.5 ตร.ม. ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 51 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร	-	รูปที่ 2-2
2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	- มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	-	รูปที่ 2-2
3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยภายในโครงการ มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	- มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยภายในโครงการ มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	-	-
4.4 การบดบังแสงแดด - กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเบื้องต้นอันเนื่องมาจาก	- มีการกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเบื้องต้นอันเนื่องมาจาก	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ โดยจะกำหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากโครงการเป็น จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่อาคารแล้วเสร็จโดยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ ดังกล่าวกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	ผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ โดยจะกำหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากโครงการเป็น จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่อาคารแล้วเสร็จโดยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ ดังกล่าวกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
4.5 การบดบังทิศทางลม - ออกแบบอาคารโครงการให้มีช่องว่างภายในอาคารเพียงพอ ที่จะใช้ กระแสลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบได้อย่างสะดวก	- มีการออกแบบอาคารโครงการให้มีช่องว่างภายในอาคารเพียงพอ ที่จะใช้กระแสลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบได้อย่างสะดวก	-	รูปที่ 2-19


รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับ 2/2567



















รูปที่ 2-1 พื้นที่จอดรถ, ป้ายจำกัดความเร็ว, สันนูนลดความเร็ว, ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และสัญญาณจราจรบนพื้นทาง




รูปที่ 2-1 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ, ป้ายจำกัดความเร็ว, สันนูนลดความเร็ว, ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และสัญญาณจราจรบนพื้นทาง





พื้นที่สีเขียวชั้น 31




พื้นที่สีเขียวชั้น 29 ด้านหน้า




พื้นที่สีเขียวชั้น 29 ด้านหลัง




พื้นที่สีเขียวชั้น 6



รูปที่ 2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



พื้นที่สีเขียวชั้น 6






พื้นที่สีเขียวชั้น 1

รูปที่ 2-2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ









พื้นที่สีเขียวชั้น 1


รูปที่ 2-2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 2-3 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ 2-4 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 2-5 ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 2 ถัง



รูปที่ 2-6 ถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง





รูปที่ 2-7 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จำนวน 1 ห้อง/ชั้น





รูปที่ 2-8 ห้องพักมูลฝอยแห้ง-เปียก อยู่ที่บริเวณชั้นที่ 1



รูปที่ 2-9 ห้องพักมูลฝอยมีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 2-10 ถังรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณห้องออกกำลังกาย



รูปที่ 2-11 หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด



รูปที่ 2-12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด



ระบบท่อยืน



เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)



ถังดับเพลิงเคมี



หัวรับน้ำดับเพลิงบนดาดฟ้า จุดที่ 1




หัวรับน้ำดับเพลิงบนดาดฟ้า จุดที่ 2



หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จุดที่ 1

รูปที่ 2-13 ระบบป้องกันอัคคีภัย



หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จุดที่ 2




ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle Systein)



บันได ST - 1 จากชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา



บันได ST - 2 จากขั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา



บันได ST - 3 จากชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 28

รูปที่ 2-13 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย



Fire Alarm Control Panel : FCP



เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)




กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)



เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)

รูปที่ 2-14 ระบบเตือนภัย





รูปที่ 2-15 พื้นที่หนีไฟทางอากาศชั้นดาดฟ้าและเสาแสดงระดับความสูงอาคาร





รูปที่ 2-16 จุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ




รูปที่ 2-17 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 2-18 ผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ



รูปที่ 2-19 อุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ และช่องเปิดต่างๆ



รูปที่ 2-20 อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดผอม หลอดประหยัดไฟ



รูปที่ 2-21 ทาสีผนังภายนอกอาคาร หรือห้องที่มีระบบปรับอากาศโครงการจะเลือกใช้สีอ่อน



รูปที่ 2-22 แม่บ้านทำความสะอาดอาคาร



รูปที่ 2-23 ป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 2-24 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2-25 ระบบ CCTV



รูปที่ 2-26 กล้องวงจรปิด





รูปที่ 2-26 (ต่อ) กล้องวงจรปิด



รูปที่ 2-27 มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19



รูปที่ 2-28 ลักษณะภายนอกอาคาร





รูปที่ 2-28 (ต่อ) ลักษณะภายนอกอาคาร





รูปที่ 2-29 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นท่อประปา





รูปที่ 2-30 ตักไขมันจากบ่อดักไขมัน




รูปที่ 2-31 รณรงค์การประหยัดไฟฟ้าและน้ำ




รูปที่ 2-32 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน



รูปที่ 2-33 พนักงานทำความสะอาดฉีดล้างถนนเป็นประจำ



รูปที่ 2-34 พนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอย



รูปที่ 2-35 แผ่นพับการประหยัดพลังงาน



รูปที่ 2-36 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2567

2.2 มาตรการติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ได้มอบหมายให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำทิ้ง ในระยะดำเนินการ ซึ่งมีวิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ดัง**ตารางที่ 2-2** ส่วนดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา

ตารางที่ 2-2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	สรุปผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง/ปัญหาและอุปสรรค
1.คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- ถังแยกตะกอน	- pH - BOD - Sulfide - Oil&Grese - Total Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- ช่วงกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งไปวิเคราะห์ (จุดก่อนบำบัดไม่กำหนดค่ามาตรฐาน)	บทที่ 3 ภาคผนวก 6
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- ถังพักน้ำทิ้ง	- pH - BOD - Sulfide - Oil&Grese - Total Coliform - Residual Chlorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- ช่วงกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งไปวิเคราะห์ พบว่าผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เว้นแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ค่า SS มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	บทที่ 3 ภาคผนวก 6
2. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	-	- เดือนละ 1 ครั้ง	- มีการตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	รูปที่ 2-29

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ช่วงเดือนมกรกรกฎาคม-ธันวาคมพ.ศ. 2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	สรุปผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง/ปัญหาและอุปสรรค
3. มูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	-	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- มีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอยู่เสมอ	รูปที่ 2-34
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1.อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง	- มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	รูปที่ 2-13 รูปที่ 2-14 ภาคผนวก 5
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง	- มีการทดสอบอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	รูปที่ 2-12 ภาคผนวก 5
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครั้ง	- มีการตรวจสอบสภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน	รูปที่ 2-18 รูปที่ 2-23 ภาคผนวก 5
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง - เครื่องดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครั้ง	- มีการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน	รูปที่ 2-10 รูปที่ 2-13 รูปที่ 2-14

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ช่วงเดือนมกรกรกฎาคม-ธันวาคมพ.ศ. 2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	สรุปผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง/ปัญหาและอุปสรรค
	แบบหิ้วได้ - หัวรับน้ำดับเพลิง - ถังเก็บน้ำใช้, ดับเพลิง - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) - Sprinkler System	- สภาพของถัง - ระดับน้ำในถัง				ภาคผนวก 5
	5. บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- มีการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานบริเวณบันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ	รูปที่ 2-13
5. ระบบระบายอากาศ	- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู เดือนละ 1 ครั้ง	-
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- มีการติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่นิติบุคคล	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ช่วงเดือนมกรกรกฎาคม-ธันวาคมพ.ศ. 2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	สรุปผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง/ปัญหาและอุปสรรค
			คิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องแก้ไขปัญหาทันที		อาคารชุดจะต้องแก้ไขปัญหาทันที ช่วงที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด	

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถแสดงได้ ดัง**ตารางที่ 3-1**

ตารางที่ 3.1-1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1/]	ค่ามาตรฐาน[2/]
คุณภาพน้ำทิ้ง				
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	- Grab Sampling	- Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	5-9	5.5-9.0
- บีโอดี (BOD)	- Grab Sampling	- Suspended Solids Dried at 103-105 $^{\circ}C$ (SM: 2540 D.)	≤30 mg/l	≤30 mg/l
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	- Grab Sampling	- Azide Modification	≤40 mg/l	≤40 mg/l
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- Grab Sampling	- Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	≤20 mg/l	≤20 mg/l
- ซัลไฟด์ (Sulfide)	- Grab Sampling	- Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	≤35 mg/l	≤35 mg/l
- Total Coliform Bacteria	- Grab Sampling	- Multiple Tube Fermentation Technique	≤500 mg/l ≤1.0 mg/l	≤1000 mg/l ≤1.0 mg/l
- Residues Chlorine	- Grab Sampling	- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 4500-CL B	-	-

หมายเหตุ : [1/]มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

[2/]มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)





บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด





บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่ บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด จำนวน 1 จุด และบ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้งช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 แสดงใน**รูปที่ 3-1** สำหรับผลการตรวจวัดแสดงใน**ตารางที่ 3.2-1**

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เว้นแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ค่า SS มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข) ดัง**รูปที่ 3.2-2**

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท


ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ


จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการตรวจวัด						
		pH	BOD	SS	Sulfide	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria	Residual Chlorine
บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด*	4/7/67	6.8	62.2	456.0	<1.0	<5.0	1,100,000	-
	7/8/67	6.9	65.6	296.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	ค่ามาตรฐาน 1/	**5-9**	**≤30 (mg/l)**	**≤40 (mg/l)**	**≤1.0 (mg/l)**	**≤20 (mg/l)**	**- MNP/100 ml.**	**- (mg/l)**
	3/9/67	7.1	115.0	936.0	<1.0	6.4	>2,400,000	-
	7/10/67	7.1	180.0	21,144	<1.0	12.6	>2,400,000	-
	13/11/67	7.0	59.2	520.0	<1.0	8.0	>2,400,000	-
	4/12/67	7.3	62.5	890.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	ค่ามาตรฐาน 2/	**5.5-9.0**	**≤30 (mg/l)**	**≤40 (mg/l)**	**≤1.0 (mg/l)**	**≤20 (mg/l)**	**- MNP/100 ml.**	**- (mg/l)**
บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด	4/7/67	4.9	1.0	20.0	0.02	ตรวจไม่พบ	3,600	ตรวจไม่พบ
	7/8/67	7.5	5.0	20.0	0.01	ตรวจไม่พบ	95,000	ตรวจไม่พบ
	ค่ามาตรฐาน 1/	**5-9**	**≤30 (mg/l)**	**≤40 (mg/l)**	**≤1.0 (mg/l)**	**≤20 (mg/l)**	**- MNP/100 ml.**	**- (mg/l)**
	3/9/67	7.0	9.0	26.0	0.03	ตรวจไม่พบ	43,000	ตรวจไม่พบ
	7/10/67	8.2	8.0	17.0	0.02	ตรวจไม่พบ	290,000	ตรวจไม่พบ
	13/11/67	6.6	10.0	41.0	0.08	0.20	2,400	ตรวจไม่พบ
	4/12/67	6.0	10.0	26.0	0.01	ตรวจไม่พบ	150,000	0.00
	ค่ามาตรฐาน 2/	**5.5-9.0**	**≤30 (mg/l)**	**≤40 (mg/l)**	**≤1.0 (mg/l)**	**≤20 (mg/l)**	**- MNP/100 ml.**	**- (mg/l)**

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน

รูปที่ 3.2-2 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน


รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน



รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ตารางที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการตรวจวัด						
		pH	BOD	SS	Sulfide	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria	Residual Chlorine
บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด*	5/1/65	6.7	32.5	46.0	0.3	25.0	>2,400,000	-
	10/2/65	6.7	27.7	33.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	15/3/65	6.7	24.4	3.0	<1.0	<5.0	1,100,000	-
	19/4/65	6.5	28.5	31.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	18/5/65	7.1	21.1	38.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	-
	9/6/65	6.3	26.0	37.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	1,100,000	-
	6/7/65	6.9	16.6	31.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	-
	3/8/65	6.4	10.4	12.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	7/9/65	5.7	24.9	10.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	-
	20/10/65	5.8	29.6	14.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	-
	16/11/65	6.1	27.0	31.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	-
	12/12/65	7.0	26.5	36.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	9/1/66	6.6	31.0	50.7	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	-
	9/2/66	6.3	10.8	385.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	-
	7/3/66	7.1	76.5	53.5	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	20/4/66	6.9	69.8	41.5	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	17/5/66	6.6	58.5	42.5	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	15/6/66	7.5	52.0	140.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	13/7/66	6.7	61.2	87.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	17/8/66	6.4	32.8	36.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	5/9/66	6.8	34.4	87.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	5/10/66	6.8	36.8	280.0	<1.0	6.8	2,400,000	-
ค่ามาตรฐาน		-	- (mg/l)	- (mg/l)	- (mg/l)	- (mg/l)	- MNP/100 ml.	- (mg/l)

หมายเหตุ : *จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการตรวจวัด						
		pH	BOD	SS	Sulfide	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria	Residual Chlorine
บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด*	3/11/66	6.6	50.9	127.0	<1.0	8.8	2,400,000	-
	15/12/66	7.1	56.6	123.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	26/1/67	6.8	101.8	247.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	15/2/67	7.3	100.6	173.0	<1.0	<5.0	290,000	-
	5/3/67	7.0	111.0	211.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	2/4/67	6.9	26.5	134.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	2/5/67	6.7	58.6	124.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	4/6/67	6.8	46.2	108.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	4/7/67	6.8	62.2	456.0	<1.0	<5.0	1,100,000	-
	7/8/67	6.9	65.6	296.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
	3/9/67	7.1	115.0	936.0	<1.0	6.4	>2,400,000	-
	7/10/67	7.1	180.0	21,144	<1.0	12.6	>2,400,000	-
	13/11/67	7.0	59.2	520.0	<1.0	8.0	>2,400,000	-
	4/12/67	7.3	62.5	890.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	-
ค่ามาตรฐาน		-	- (mg/l)	- (mg/l)	- (mg/l)	- (mg/l)	- MNP/100 ml.	- (mg/l)

หมายเหตุ : *จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการตรวจวัด						
		pH	BOD	SS	Sulfide	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria	Residual Chlorine
บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด	5/1/65	6.9	40.0	3.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	0.6
	10/2/65	6.8	16.0	16.0	<1.0	<5.0	>2,400,000	0.6
	15/3/65	6.9	23.0	1.0	<1.0	<5.0	1,100,000	0.6
	19/4/65	6.7	22.5	26.0	<1.0	<5.0	15,000	0.6
	18/5/65	7.2	18.6	36.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	0.6
	9/6/65	6.4	10.0	16.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	0.6
	6/7/65	7.1	14.8	26.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	28,000	0.5
	3/8/65	6.5	9.8	9.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	<0.29
	7/9/65	5.9	12.1	4.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	460,000	<0.5
	20/10/65	5.9	27.8	8.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	150,000	0.4
	16/11/65	6.4	28.0	34.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	20,000	0.3
	12/12/65	7.2	4.7	3.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	75,000	<0.29
	9/1/66	6.7	16.6	32.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	<0.29
	9/2/66	6.4	14.5	13.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	27,000	<0.29
	7/3/66	7.2	24.0	11.5	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	0.3
	20/4/66	7.0	27.0	11.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	<0.29
	17/5/66	6.8	22.0	3.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน		**5-9**	**≤30 (mg/l)**	**≤40 (mg/l)**	**≤1.0 (mg/l)**	**≤20 (mg/l)**	**- MNP/100 ml.**	**- (mg/l)**

หมายเหตุ : [1/]มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

[2/]มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท


ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ


จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการตรวจวัด						
		pH	BOD	SS	Sulfide	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria	Residual Chlorine
บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด	15/6/66	6.7	19.8	38.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	75,000	<0.29
	13/7/66	6.6	21.1	29.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	75,000	ตรวจไม่พบ
	17/8/66	6.9	15.0	16.7	<1.0	6.8	>2,400,000	ตรวจไม่พบ
	5/9/66	6.8	11.8	26.7	1.0	14.2	>2,400,000	ตรวจไม่พบ
	5/10/66	6.5	9.3	40.0	<1.0	<5.0	5,400	ตรวจไม่พบ
	3/11/66	6.7	80.0	34.0	<1.0	<5.0	2,400,000	ตรวจไม่พบ
	15/12/66	6.0	14.0	28.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	ตรวจไม่พบ
	26/1/67	6.9	15.0	18.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	ตรวจไม่พบ
	15/2/67	6.6	13.0	18.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	11,000	ตรวจไม่พบ
	5/3/67	6.4	11.0	29.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	7,200	ตรวจไม่พบ
	2/4/67	5.7	12.0	26.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	7,200	ตรวจไม่พบ
	2/5/67	5.0	6.0	22.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	210,000	ตรวจไม่พบ
	4/6/67	5.2	12.0	13.0	<1.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000	ตรวจไม่พบ
	4/7/67	4.9	1.0	20.0	0.02	ตรวจไม่พบ	3,600	ตรวจไม่พบ
	7/8/67	7.5	5.0	20.0	0.01	ตรวจไม่พบ	95,000	ตรวจไม่พบ
	ค่ามาตรฐาน[1/]	**5-9**	**≤30**	**≤40**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**≤500**
	3/9/67	7.0	9.0	26.0	0.03	ตรวจไม่พบ	43,000	ตรวจไม่พบ
	7/10/67	8.2	8.0	17.0	0.02	ตรวจไม่พบ	290,000	ตรวจไม่พบ
	13/11/67	6.6	10.0	41.0	0.08	0.20	2,400	ตรวจไม่พบ
	4/12/67	6.0	10.0	26.0	0.01	ตรวจไม่พบ	150,000	0.00
	ค่ามาตรฐาน[2/]	**5.5-9**	**≤30**	**≤40**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**≤1000**

หมายเหตุ : [1/]มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

[2/]มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน

รูปที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567




ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน



ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567



ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2567 จุดรวบรวมน้ำเข้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2565-2567

บทที่ 4
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพวิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ สิริ แอท สุขุมวิท ของนิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรการที่โครงการสามารถปฏิบัติได้ จำนวน 77 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ดัง **ตารางที่ 4-1**

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติ	จำนวนมาตรการ	ร้อยละ	อ้างอิง
1. มาตรการที่ปฏิบัติ	77	100	ตารางที่ 2-1
2. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ	-	-	-
3. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้	-	-	-
4. มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	-	-	-
5. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	-	-	-
รวม	**77**	**100**	-

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่ บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด จำนวน 1 จุด และบ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้งช่วงเดือนมกรากรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เว้นแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ค่า SS มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

ซึ่งทางโครงการมีการตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความพร้อมในการใช้งาน จึงทำให้ค่าน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

หนังสือเห็นชอบ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 2

- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10)
- รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)
- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
- เอกสารอนุญาตก่อสร้าง

ภาคผนวก 3

ใบรับรองการตรวจสอบอาคารแบบ ร.1

เลขที่ ๑๔๑๐/๒๕๖๗

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒
เลขที่ ๙๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ฉ๕๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุด สิริ แอท สุขุมวิท โดย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด เลขทะเบียน น.๐๐๘๑/๒๕๕๑ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ เดือน ..... พ.ศ .....

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๘

[redacted]

(นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 99790F14F04A

ภาคผนวก 4

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 24	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 25	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 26	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 28	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 29	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 30	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 31	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 32	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 33	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST3- 34	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	/		/		/		/		/		/				/	
FHCL7- 2	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 3	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 4	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 5	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 6	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 7	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 8	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 9	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 10	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 11	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 12	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 13	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 14	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 15	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 16	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 17	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 18	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 19	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 20	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 21	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 22	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 23	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 24	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 25	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 26	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 27	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 28	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 29	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 30	/		/		/		/		—		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท

อาคาร SRAS

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 30/8/67

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
								24								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 30/8/67

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		-		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

30

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [redacted]

30 / 8 / 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [redacted]

1 / 9 / 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

3 / 9 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท

อาคาร SRAS

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 30/8/67

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-P1A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC-P2	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC-P2A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC-P3	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC-P3A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC-P4	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC-P4A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC-P5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC-P5A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

9.

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [redacted]

30 / 8 / 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [redacted]

1 / 9 / 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

3 / 9 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 29/9/67

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		–		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [redacted]

29 / 9 / 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [redacted]

1 / 10 / 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7-31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7-32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7-33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7-34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ชวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 6	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 7	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 8	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 9	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 10	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 11	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 12	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 13	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 14	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 15	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 16	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 17	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 18	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 19	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 20	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 21	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 22	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 23	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 24	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 25	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 26	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 27	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 28	/		/		/		/		—		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 29/9/67

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ชวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 7	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 8	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 9	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 10	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 11	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 12	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 13	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 14	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 15	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 16	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 17	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 18	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 19	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 20	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 21	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 22	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 23	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 24	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 25	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 26	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 27	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 28	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 29	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 30	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST3- 34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P1	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [redacted]

29 / 9 / 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [redacted]

1 / 10 / 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	/		/		/		/		/		/				/	
FHCL7- 2	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 3	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 4	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 5	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 6	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 7	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 8	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 9	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 10	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 11	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 12	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 13	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 14	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 15	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 16	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 17	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 18	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 19	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 20	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 21	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 22	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 23	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 24	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 25	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 26	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 27	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 28	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 29	/		/		/		/		–		/				/	
FHCL7- 30	/		/		/		/		–		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7-31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7-32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7-33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7-34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ .....
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 6	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 7	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 8	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 9	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 10	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 11	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 12	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 13	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 14	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 15	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 16	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 17	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 18	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 19	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 20	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 21	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 22	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 23	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 24	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 25	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 26	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 27	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 28	/		/		/		/		—		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ .....
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		-		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ .....
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	/ /

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	/		/		/		/		/		/				/	
FHCL7- 2	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 3	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 4	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 5	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 7	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 19	/		/		/		/		-		/				-	
FHCL7- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 25	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 28	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 29	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 30	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	9 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7-31	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7-32	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7-33	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7-34	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 6	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 7	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 8	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 9	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 10	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 11	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 12	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 13	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 14	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 15	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 16	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 17	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 18	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 19	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 20	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 21	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 22	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 23	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 24	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 25	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 26	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 27	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST2- 28	/		/		/		/		—		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		-		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		/		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS.....		รหัสอุปกรณ์	FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 9	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 13	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 18	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		—		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		—		/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	1 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	1 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/6/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 6 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	9/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
9 / 9 / 67	10 / 10 / 67	10 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/09/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	/		/		/		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	/		/		/		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	/		/		/		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	/		/		/		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	2 / 11 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30 ก.ย. 67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	9 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/7/67
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	. สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/7/67
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/7/67
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 7 / 67	1 / 8 / 67	2 / 8 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/4/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 4 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/8/67
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	. สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/8/67
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/8/67
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 8 / 67	1 / 9 / 67	3 / 9 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	29/9/67
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 29/9/67
อาคาร ..SRAS..		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 29/9/67
อาคาร ..SRAS..		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 24/9/67
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
24 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร ..SRAS.....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 29/9/67

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
29 / 9 / 67	1 / 10 / 67	1 / 10 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ .....
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	/		/		/		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	/		/		/		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	/		/		/		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	/		/		/		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ .....
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	..... / ..... / .....

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/10/67
อาคาร	..SRAS..		รหัสอุปกรณ์	FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ .....
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/67
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	/		/		/		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	/		/		/		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	/		/		/		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	/		/		/		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค		ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ .....
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/67
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ .....
30 / 10 / 67	1 / 11 / 67	... / ... / ...

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/67
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/67
อาคาร ..SRAS..		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/67
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 11 / 67	1 / 12 / 67	3 / 12 / 67

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/12/67
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	30/12/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/12/67
อาคาร ..SRAS..		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	/		/		/		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 30/12/67
อาคาร ..SRAS.....	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	/		/		/		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	/		/		/		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	/		/		/		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	/		/		/		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 30/12/67
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted]
30 / 12 / 67	2 / 1 / 68	4 / 1 / 68

ภาคผนวก 5

- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด (ทส.1)
- รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/2567	371.15	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/7/2567	375.08	113	110.74	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/7/2567	376.77	131	128.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/7/2567	373.49	96	94.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/7/2567	377.61	140	137.20	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/7/2567	369.93	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/7/2567	377.51	139	136.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/7/2567	376.86	132	129.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/7/2567	377.80	142	139.16	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/7/2567	368.99	48	47.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/7/2567	368.90	47	46.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/7/2567	381.92	186	182.28	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/7/2567	381.92	186	182.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/7/2567	366.28	19	18.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/7/2567	365.34	9	8.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/7/2567	377.33	137	134.26	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/7/2567	383.88	207	202.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/7/2567	373.11	92	90.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/7/2567	379.86	164	160.72	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

20/7/2567	376.30	126	123.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/7/2567	371.71	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/7/2567	381.45	181	177.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/7/2567	372.27	83	81.34	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/7/2567	369.18	50	49	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/7/2567	379.86	164	160.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/7/2567	378.83	153	149.94	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/7/2567	373.58	97	95.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/7/2567	372.08	81	79.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/7/2567	369.74	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/7/2567	369.65	55	53.90	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31/7/2567	383.04	198	194.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....
ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน
☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
ท่อน้ำทิ้ง กทม.
.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด
.....
.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11621.41 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3438 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3369.24 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/2567	375.17	114	111.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/8/2567	384.63	215	210.70	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/8/2567	370.68	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/8/2567	370.87	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/8/2567	372.37	84	82.32	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/8/2567	379.11	156	152.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/8/2567	372.65	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/8/2567	370.77	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/8/2567	370.87	68	66.64	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/8/2567	375.08	113	110.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/8/2567	375.83	121	118.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/8/2567	369.09	49	48.02	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/8/2567	377.51	139	136.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/8/2567	375.08	113	110.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/8/2567	374.24	104	101.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/8/2567	375.92	122	119.56	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/8/2567	373.86	100	98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/8/2567	375.74	120	117.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/8/2567	372.55	86	84.28	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

20/8/2567	373.86	100	98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
21/8/2567	377.61	140	137.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
22/8/2567	373.40	95	93.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
23/8/2567	374.86	111	108.78	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
24/8/2567	371.15	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
25/8/2567	370.96	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
26/8/2567	374.80	110	107.80	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
27/8/2567	381.17	178	174.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
28/8/2567	374.33	105	102.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
29/8/2567	375.55	118	115.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
30/8/2567	367.68	34	33.32	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
31/8/2567	373.21	93	91.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11600.62 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3216 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3151.68 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2567	384.16	210	205.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/9/2567	376.67	130	127.40	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/9/2567	371.05	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/9/2567	379.48	160	156.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/9/2567	373.58	97	95.06	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/9/2567	370.77	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/9/2567	382.20	189	185.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/9/2567	371.15	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/9/2567	379.11	156	152.88	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/9/2567	371.34	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/9/2567	371.99	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/9/2567	374.33	105	102.90	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/9/2567	374.89	111	108.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/9/2567	370.49	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/9/2567	383.04	198	194.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/9/2567	375.08	113	110.74	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/9/2567	368.81	46	45.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/9/2567	392.50	299	223.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/9/2567	380.98	176	172.48	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/9/2567	369.28	51	49.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/9/2567	368.43	42	41.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/9/2567	367.78	35	34.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/9/2567	374.89	111	108.78	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/9/2567	370.31	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/9/2567	377.23	136	133.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/9/2567	376.86	132	129.36	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/9/2567	374.24	104	101.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/9/2567	375.83	121	118.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/9/2567	378.26	147	144.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/9/2567	370.87	68	66.64	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มีนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11255.60 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3424 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3355.52 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**
ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2567	380.79	174	170.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/10/2567	375.55	118	115.64	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/10/2567	373.21	93	91.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/10/2567	369.93	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/10/2567	379.76	163	159.74	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/10/2567	365.25	8	7.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/10/2567	377.61	140	137.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/10/2567	382.01	187	183.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/10/2567	374.52	107	104.86	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/10/2567	373.77	99	97.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/10/2567	374.80	110	107.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/10/2567	378.54	150	147.00	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/10/2567	377.70	141	138.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/10/2567	367.59	33	32.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/10/2567	378.17	146	143.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/10/2567	373.86	100	98.00	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/10/2567	374.61	108	105.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/10/2567	368.90	47	46.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/10/2567	373.11	92	90.16	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/10/2567	372.65	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/10/2567	373.30	94	92.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/10/2567	378.54	150	147.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/10/2567	377.23	136	133.28	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/10/2567	317.15	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/10/2567	372.74	88	86.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/10/2567	370.02	59	57.82	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/10/2567	374.61	108	105.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/10/2567	377.23	136	133.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/10/2567	371.90	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/10/2567	375.46	117	114.66	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31/10/2567	375.17	114	111.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11609.71 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3313 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3246.74 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/11/2567	381.92	186	182.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
21/11/2567	375.64	119	116.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
22/11/2567	369.84	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
23/11/2567	379.20	157	153.86	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
24/11/2567	373.96	101	98.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
25/11/2567	382.10	188	184.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
26/11/2567	370.12	60	58.80	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
27/11/2567	381.73	184	180.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
28/11/2567	374.80	110	107.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
29/11/2567	379.39	159	155.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
30/11/2567	374.43	106	103.88	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/2567	370.77	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/11/2567	376.95	133	130.34	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/11/2567	365.53	11	10.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/11/2567	370.87	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/11/2567	382.10	188	184.24	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/11/2567	374.52	107	104.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/11/2567	373.02	91	89.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/11/2567	371.34	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/11/2567	387.35	244	239.12	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/11/2567	389.78	270	264.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/11/2567	391.00	283	277.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/11/2567	385.19	221	216.58	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/11/2567	377.89	143	140.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/11/2567	367.96	37	36.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/11/2567	376.02	123	120.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/11/2567	377.70	141	138.18	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/11/2567	374.14	103	100.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/11/2567	374.89	111	108.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/11/2567	372.27	83	81.34	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11609.71 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3313 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3246.74 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**
ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/2567	374.89	111	108.78	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/12/2567	376.11	124	121.52	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/12/2567	382.76	195	191.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/12/2567	380.14	167	163.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/12/2567	365.90	15	14.70	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/12/2567	376.77	131	128.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/12/2567	374.71	109	106.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/12/2567	377.42	138	135.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/12/2567	378.26	147	144.06	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/12/2567	373.58	97	95.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/12/2567	373.02	91	89.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/12/2567	381.63	183	179.34	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/12/2567	374.05	102	99.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/12/2567	387.44	245	240.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/12/2567	372.55	86	84.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/12/2567	378.45	149	146.02	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/12/2567	372.65	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/12/2567	377.05	134	131.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/12/2567	373.86	100	98	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/12/2567	374.71	109	106.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	[redacted]
21/12/2567	375.74	120	99.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/12/2567	380.60	172	168.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/12/2567	375.64	119	116.62	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/12/2567	381.54	182	178.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/12/2567	372.65	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/12/2567	366.75	24	23.52	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/12/2567	378.64	151	147.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/12/2567	376.11	124	121.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/12/2567	382.57	193	189.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/12/2567	366.19	18	17.64	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31/12/2567	370.59	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11652.96 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3775 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3699.50 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-0860 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN240711635
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JULY 04, 2024	RECEIVED DATE	: JULY 04, 2024
SAMPLING TIME	: 11:30	ANALYTICAL DATE	: JULY 04-15, 2024
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: JULY 16, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.8 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	62.2	2.0	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	456.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1×10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. - Not available .

2. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-0860 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN240711636
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JULY 04, 2024	RECEIVED DATE	: JULY 04, 2024
SAMPLING TIME	: 11:30	ANALYTICAL DATE	: JULY 04-15, 2024
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: JULY 16, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
#pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	4.9 at 25°C	-	5-9
#Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	1.0	2.0	≤30
#Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	20.0	-	≤40
#Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	0.02	-	≤1.0
#Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	N.D.	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.6×10^3	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. - Not available .

2. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)

3. #mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .

4. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1180724 **วันที่ (Date)** 14 กรกฎาคม 2567

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) หลังบำบัดน้ำเสีย

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6707129

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีเหลือง, ใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 5 กรกฎาคม 2567 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 5 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) 4 กรกฎาคม 2567 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังบำบัดน้ำเสีย	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ *** (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	Not Detected	-	-	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-Cl B

หมายเหตุ - *** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. 2017
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

(นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายพล ม่วงใหญ่)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0003

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-0860 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN240811892
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: AUGUST 07, 2024	RECEIVED DATE	: AUGUST 07, 2024
SAMPLING TIME	: 11:30	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 07-19, 2024
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: AUGUST 19, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.9 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	65.6	2.0	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	296.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-0860 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN240811893
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: AUGUST 07, 2024	RECEIVED DATE	: AUGUST 07, 2024
SAMPLING TIME	: 11:30	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 07-19, 2024
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: AUGUST 19, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
#pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.5 at 25°C	-	5-9
#Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	5.0	2.0	≤30
#Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	20.0	-	≤40
#Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	0.01	-	≤1.0
#Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detectable	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.5×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)

2. #mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	1570824 วันที่ (Date) 16 สิงหาคม 2567		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c]	หลังบำบัด		
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 6708176		
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c]	สีเหลือง, ขุ่นเล็กน้อย		
ชื่อลูกค้า (Customer name) [c]	บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c]	Project SSA 09		
ที่อยู่ (Address) [c]	63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	7 สิงหาคม 2567	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	7 สิงหาคม 2567 - 16 สิงหาคม 2567
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c]	7 สิงหาคม 2567	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [c]	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังบำบัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [3/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	Not Detected	-	-	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [3/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. 2017
[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่เก็บตัวอย่างเอง

(นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายพล ม่วงใหญ่)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0003

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-0860 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท
ADDRESS	: 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD	: GRAB
SAMPLING CONDITION	: NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 03, 2024
SAMPLING TIME	: 10:30
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง

REPORT NO.	: RN240912163
SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 03, 2024
ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 03-16, 2024
REPORT DATE	: OCTOBER 01, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	115.0	2.0	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	936.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	6.4	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-0860 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท
ADDRESS	: 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD	: GRAB
SAMPLING CONDITION	: NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส มีตะกอน
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 03, 2024
SAMPLING TIME	: 10:30
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง

REPORT NO.	: RN240912164
SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 03, 2024
ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 03-16, 2024
REPORT DATE	: OCTOBER 01, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
#pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
#Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	9.0	2.0	≤30
#Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	26.0	-	≤40
#Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	0.03	-	≤1.0
#Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.3×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 0540924 **วันที่ (Date)** 13 กันยายน 2567

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] หลังป่าบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6709063

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] เหลืองใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 4 กันยายน 2567 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 4 กันยายน 2567 - 13 กันยายน 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 3 กันยายน 2567 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังป่าบัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [3/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	Not Detected	-	-	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [3/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. 2017

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

(นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายพล ม่วงใหญ่)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0003

- รายงานผลการทดสอบนี้ไปรับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

1/1 FM-LA-006, Rev.15, 16/04/2023

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN241012365
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: OCTOBER 07, 2024	RECEIVED DATE	: OCTOBER 07, 2024
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 07-28, 2024
SAMPLING BY	: นายธวัชชัย จักรพันธุ์	REPORT DATE	: OCTOBER 29, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	180.0	2.0	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	21,144.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	12.6	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN241012366
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส มีตะกอน	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: OCTOBER 07, 2024	RECEIVED DATE	: OCTOBER 07, 2024
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 07-28, 2024
SAMPLING BY	: นายธวัชชัย จักรพันธุ์	REPORT DATE	: OCTOBER 29, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
#pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	8.2 at 25°C	-	5.5-9.0
#Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	8.0	2.0	≤30
#Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	17.0	-	≤40
#Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	0.02	-	≤1.0
#Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1281024 **วันที่ (Date)** 16 ตุลาคม 2567

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] หลังปาปัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6710128

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 7 ตุลาคม 2567 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 7 ตุลาคม 2567 - 16 ตุลาคม 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 7 ตุลาคม 2567 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังปาปัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [3/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	Not Detected	-	-	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [3/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. 2017

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 26 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายพล ม่วงใหญ่)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0003

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD	: GRAB
SAMPLING CONDITION	: NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 13, 2024
SAMPLING TIME	: 11:30
SAMPLING BY	: นายธวัชชัย จักรพันธุ์

REPORT NO.	: RN241112713
SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
RECEIVED DATE	: NOVEMBER 13, 2024
ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 13-26, 2024
REPORT DATE	: DECEMBER 04, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	59.2	2.0	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	520.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	8.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN241112714
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 13, 2024	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 13, 2024
SAMPLING TIME	: 11:30	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 13-26, 2024
SAMPLING BY	: นายธวัชชัย จักรพันธุ์	REPORT DATE	: DECEMBER 04, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
#pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.6 at 25°C	-	5.5-9.0
#Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	10.0	2.0	≤30
#Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	41.0	-	≤40
#Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	0.08	-	≤1.0
#Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	0.20	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.4×10^3	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeskan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 3691124 **วันที่ (Date)** 23 พฤศจิกายน 2567

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] หลังปาบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6711385

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 พฤศจิกายน 2567 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 14 พฤศจิกายน 2567 - 23 พฤศจิกายน 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 13 พฤศจิกายน 2567 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [3/] (Test Method)
		หลังปาบัด			
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [3/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. 2017

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายพล ม่วงใหญ่)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0003

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

1/1 FM-LA-006, Rev.15, 16/04/2023

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN241212918
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: DECEMBER 04, 2024	RECEIVED DATE	: DECEMBER 04, 2024
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 04-16, 2024
SAMPLING BY	: นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์	REPORT DATE	: DECEMBER 24, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	62.5	2.0	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	890.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT


CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN241212919
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: DECEMBER 04, 2024	RECEIVED DATE	: DECEMBER 04, 2024
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 04-16, 2024
SAMPLING BY	: นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์	REPORT DATE	: DECEMBER 24, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
#pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.0 at 25°C	-	5.5-9.0
#Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	10.0	2.0	≤30
#Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	26.0	-	≤40
#Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	0.01	-	≤1.0
#Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.5×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1121224 วันที่ (Date) 13 ธันวาคม 2567

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] หลังบำบัดน้ำเสีย

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6712125

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 4 ธันวาคม 2567 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 4 ธันวาคม 2567 - 13 ธันวาคม 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 4 ธันวาคม 2567 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
		หลังบำบัดน้ำเสีย			
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นายพล ม่วงใหญ่)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0003

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ภาคผนวก 7

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวปนัดดา พันธ์กะจับ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒
๓) นางสาวจามจุรี คำปุย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวภานุชนารถ เชี่ยวชาญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒
๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาววันวิสา หวังแววกลาง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕
๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖
๗) นายปริญญา กล่ำน้อย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗
๘) นายโกวิท บุพา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘
๙) นายพีรพล ถวิลหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษ...

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2]
		2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method[2]
4	pH	Electrometric Method[2]
5	Sulfide	Iodometric Method[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Source.** 40 CFR 60. Appendix A, 2019.

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.
410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,
Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : HIT-2410-0320

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	**Serial No. :**	04160019101
Probe Model :	HI1131B	**Serial No. :**	094430BN
Resolution (pH) :	0.01	**Resolution (mV) :**	0.1
Manufacturer :	Hanna Instruments	**Made in :**	Romania
Condition As-Received :	Used Product	**Reference :**	RE240370
Ambient Temperature :	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity :**	(50 ± 15)% RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	28 February 2024		
Calibrate date :	4 March 2024		
Issue date :	5 March 2024		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM)		

Calibrated by : ☑ Mr. Pichit Petthong

☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : [redacted]

Mr. Anan Suwanchaisakul

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **
approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	LF24-0014	Measuretronix Limited.
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	23T1453	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	24H41	

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem	4.008 ± 0.006@25°C	898494	3 June 2024
pH 7.0	CPA chem	6.985 ± 0.007@25°C	898500	28 May 2024
pH 10.0	CPA chem	10.011 ± 0.012@25°C	898502	24 May 2024

Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (± mV)
	pH	mV	pH	mV	
pH Meter S/N 04160019101	4.01	177.5	4.01	177.5	0.097
	7.01	0.0	7.01	0.0	0.058
	10.01	-177.5	10.01	-177.5	0.097

2.Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual Reading (pH)	Actual Reading (mV)	Uncertainty of Measurement (±pH)
pH Electrode S/N 094430BN	4.008	4.02	159.3	0.010
	6.985	6.99	-13.6	0.011
	10.011	10.04	-187.9	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CDT-181-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER	: HANNA INSTRUMENTS
MODEL/TYPE	: HI5521
SERIAL NUMBER	: 04160019101
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd. 67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1, Petchakasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.
RECEIVED DATE	: 04 Nov 2024
MEASUREMENT DATE	: 07 Nov 2024
ISSUE DATE	: 11 Nov 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:
The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0113-24

Reference Used During Calibration:
1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09, Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 21 Oct 2025

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:
☐ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jittraporn Lertsomphol
☑ Miss Ruangrumpai Phoommit

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signator[redacted]...
Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-181-67

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with temperature sensor Model: HI7662-W, S/N: 0615024N. Dimension: Diameter 3 mm., Length 116 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
110	20.040	20.1	0.1	0.099
110	25.037	25.1	0.1	0.099
110	30.034	30.1	0.1	0.099

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JNAC JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.

WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2487

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2402-300-865

Customer : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand.

Instrument	: Dissolved Oxygen	**Ambient Temperature**	: (25.0 ± 2) °C
Manufacturer	: HANNA	**Humidity**	: (50.0 ±15) %RH
Model	: HI5421	**Received Date**	: 27-Feb-24
Serial No.	: 04240005101	**Calibrated Date**	: 27-Feb-24
Identity No.	: KC1A11T8H	**Issued Date**	: 27-Feb-24
Range	: See to data	**Calibrated Location**	: In Lab
Resolution	: See to data		
Calibration Method	: CP-WK-C03		

Reference standard instruments :

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Zero Oxygen Solution	HI7040L	S0115/20	30-Aug-25	NIST
DO Meter	874477	WK2305-300-241	25-May-24	WK Electric Co.,Ltd.
Digital Thermometer	WK-CT-025	WK2402-300-25	25-Feb-25	WK Electric Co.,Ltd.

NIST : National Institute of Standard and Technology.
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only
This certificate is traceability to th International System of Unit (SI)

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverange factor k = 2 , providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

WK Electric Co.,Ltd.
68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150
Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Calibration Result of the Accuracy

Function : Dissolved Oxygen Measurement at 25 °C

Resolution : 0.01 mg/L

Unit : mg/L

STD Solution	UUC Reading		Error	Uncertainty (± mg/L)
	Before Adjustment	After Adjustment		
0.00	0.32	0.00	0.00	0.15
8.40	9.15	8.37	-0.03	0.33
8.70	9.01	8.65	-0.05	0.33
9.00	9.24	8.92	-0.08	0.33

( ) Without Adjustment (X) After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT24-5501
Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Drying Oven
Manufacturer : N/A
Model : SOV70B
Serial No. : KWF2021021902
Identification No. : OKLA-LAB-013/170621
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 2026/24
Received date : Jun 24, 2024
Calibration date : Jun 24, 2024
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT23-5938	Oct 05, 2024

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor (k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY · INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD. · IMC

Calibrated by : Mr.Suriyan Panyim

Approved by : [redacted]
(Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Jun 28, 2024

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 104, 140, 160, 180 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement
(°C)	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	(+/- °C)
104	104.456	104.237	105.035	104.871	104.694	105.043	104.255	104.486	104.956	0.67
140	141.286	140.733	141.403	141.502	140.674	141.611	139.677	141.949	141.131	0.87
160	161.706	160.284	161.505	161.802	160.657	161.912	159.449	161.991	161.106	0.91
180	181.164	179.786	180.990	181.272	180.128	181.374	178.909	181.619	180.617	0.90

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.1 to 104.3	0.53	1.0	1.6
140.0	140.1 to 140.3	0.61	2.1	3.1
160.0	160.1 to 160.3	0.65	2.1	3.6
180.0	180.1 to 180.3	0.64	2.2	3.6



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **67-400117-1** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)
Manufacturer : S-Cool Model : SM 61 M
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 18021147 ID No. : OKLA-LAB-011/190

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,
Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
Ambient Temperature : (32.0 to 33.0) °C
Relative Humidity : (50 to 55) %
Line Voltage : (221.0 to 223.0) V

Date of Received : 26 February 2024

Date of Calibration : 26 February 2024

Date of Issue : 29 February 2024

Calibrated by : Kittisak Kokaeo

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400046 & 400047	67-400047-2	26 Jul 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 67-400117-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (±°C)
			-0.46	-0.25	0.40	0.42	0.16	0.36	0.55	0.41	-0.01	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.0	20.0	20.46	20.25	19.60	19.58	19.84	19.64	19.45	19.59	20.01	0.34

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.0	20.0	0.589	0.073	1.129

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

MEGAFIL CO., LTD.

99/183 Moo 3 Tambon Bang Rak Noi Amphur Mueang Nonthaburi 11000
Tel. 0-2528-6081-2 Fax. 0-2528-6083, 0-2525-7034
www.megafil.co.th E-mail : megafil.group@gmail.com

NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0287

Certificate No. : J048-TC24021201

Certificate of Calibration

Customer	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
Address	:	67/35-36, 3rd Floor, Phetkasem 7/1 Rd., Watthapra, Bangkokyai, BKK. 10600
Equipment	:	Refrigerator
Manufacturer	:	SANDEN
Model	:	SPB-0500
Serial No.	:	SPB0500-231007454
ID No.	:	-
Resolution	:	0.1 °C
Location of Calibration	:	Central Laboratory FL.3
Reference Job No.	:	JB24048
Received Request Date	:	12 February 2024
Calibrated by	:	Pawut Wongnarakornkul
Date of Calibration	:	12 February 2024

Approved by :

[✓] Mr. Pairat Chobna
[ ] Mr. Sarawut Panpet

Date of Issue : 13 February 2024

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval the Megafil Co.,Ltd.

MEGAFIL CO., LTD.

99/183 Moo 3 Tambon Bang Rak Noi Amphur Mueang Nonthaburi 11000
Tel. 0-2528-6081-2 Fax. 0-2528-6083, 0-2525-7034
www.megafil.co.th E-mail : megafil.group@gmail.com

Certificate No. : J048-TC24021201

Calibration Report

Equipment	: Refrigerator	Manufacturer	: SANDEN
Model	: SPB-0500	Serial No	: SPB0500-231007454
Environment	: Ambient Temperature	(24.3 to 24.9)°C	
	Relative Humidity	(45.3 to 51.9)%	
	Line Voltage	(226 to 228) V_{ac}	

Detail of this calibration result. :

1. This instrument was calibrated by insert 9 standards Resistance Thermometer Detector, in to the chamber, under no load condition in according to TLAS G-20-1/02-08 (E).
2. The temperature scale used was based on ITS-90.
3. Reference standards instrument :

Instrument	Model	Serial No./ID No.	Certificate No.	Due Date
Data Acquisition Switch unit	34972A	MY49010832	QR23-2679	15 November 2024
Resistance Thermometer Detector	100 ohm	RTD505(01 to 10)	QR23-2679	15 November 2024

4. This certificate was certified only for the instrument we calibrated.
5. The measured values in this report refer to the time of examination.
6. This certificate is traceable to SI Unit through Quality Reborn Co.,Ltd.
   NSC - ONSC accredited no. Calibration 0292
7. Condition of calibrated item : Good
   UUC Description :
   Operation time 5 Hour 00 Minute Calibration point 2.0, 4.0, 6.0 °C
   The air ventilation of the instrument was set at position.
   Fresh Air Damper

[ ]	Open	Position	[ ]	Min	[ ]	Medium	[ ]	Max
[ ]	Close							
[X]	Not Available							

8 Result of calibration :

(X) Without adjustment ( ) After adjustment

MEGAFIL CO., LTD.


99/183 Moo 3 Tambon Bang Rak Noi Amphur Mueang Nonthaburi 11000
Tel. 0-2528-6081-2 Fax. 0-2528-6083, 0-2525-7034
www.megafil.co.th E-mail : megafil.group@gmail.com

Certificate No. : J048-TC24021201

Result of Calibration

Sensor installation at nine locations as show in figure.

Chamber capacity (W x H x D) : (0.55 x1.61 x 0.42) m : 0.37 m^3



Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. Std/ID No.:	RTD50501	RTD50502	RTD50503	RTD50504	RTD50505	RTD50506	RTD50507	RTD50508	RTD50509

Temperature distribution

Cal. Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No. (Sensor No.9 is REF)									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.0	2.0	2.0	2.03	1.26	1.94	1.31	3.06	2.95	2.21	2.15	2.17	0.44
4.0	4.0	4.0	3.96	3.22	3.84	3.31	5.05	4.91	4.19	4.18	4.14	0.44
6.0	6.0	6.0	5.85	5.16	5.88	5.32	7.07	6.91	6.18	6.24	6.10	0.44

Chamber performance

Cal. Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)			Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
		Min	Max	Average			
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.07	0.19	2.06
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.09	0.22	2.04
6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.98	0.24	2.18

Note: The quoted uncertainty include Stability and 20% of Uniformity.

Stability = One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at any one sensor.
Uniformity = The maximum difference of measured temperatures at any sensors and measured temperature at the reference location which are observed at the same time.
Overall Variation = The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.

This reported uncertainty of measurment was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence of approximately 95%.

- End of Certificate -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **67-400117-4**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Water Bath

Manufacturer :	LabTech	Model :	LWB-222A
Range :	N/A °C	Resolution :	0.01 °C
Serial No. :	BCCLJ23001C	ID No. :	OKLA-LAB-008/122011

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,
Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.

Ambient Temperature	:	(32.0 to 33.0) °C
Relative Humidity	:	(50 to 55) %
Line Voltage	:	(221.0 to 223.0) V

Date of Received : 26 February 2024

Date of Calibration : 26 February 2024

Date of Issue : 29 February 2024

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method CAL-M4006 based on ASTM E715-80
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with RTD probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400043	66-400593-1	25 Apr 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]

(Surachai Promthong)

Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com


Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400117-4

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement



Front

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.					Uncertainty (±°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)
			1	2	3	4	5			
60	As Mark 60	-	60.02	59.97	60.02	59.95	60.05	0.53	0.69	0.40

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **67-200069-1**

Submitted by : Okla Testing&Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius Model : BSA224S-CW
Serial No. : 35790699
Capacity : 200 g Resolution : 0.0001 g

Environment : On site calibration was carried out at tl Laboratory Environmental,Okla Testing&Consulting Service Co.,Ltd.
Ambient Temperature : (28.4 to 28.5) °C
Relative Humidity : (49.4 to 51.1) %
Air Pressure : 1012.0 mbar

Date of Received : 26 February 2024
Date of Calibration : 26 February 2024
Date of Issue : 27 February 2024
Calibrated by : Akaradath Thippichai
Calibration Method : In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref : LAB 14 Edition 7 - November 2022

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E261-E2624	C02232088	08 Nov 2024	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by :

(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200069-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Departure of indication from nominal value


Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty ± (g)
0.01	0.0000	0.00011
0.05	0.0000	0.00011
0.1	0.0000	0.00011
0.2	0.0000	0.00011
0.5	0.0000	0.00011
1	0.0000	0.00011
10	0.0000	0.00011
50	0.0000	0.00014
100	0.0000	0.00020
150	0.0001	0.00038
200	0.0002	0.00038

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty mutiplied by a coverage factor k 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

Eccentric error Load test : 50 g

A	B	C	D	E	
-0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	g



Repeatability Load test : 200 g

Stdev. : 0.00000 g

- o0o -

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CDT-116-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER	: EUTECH
MODEL/TYPE	: ECO SCAN TEMP5
SERIAL NUMBER	: 816366
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd. 67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1, Petchakasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.
RECEIVED DATE	: 01 Jul 2024
MEASUREMENT DATE	: 03 Jul 2024
ISSUE DATE	: 04 Jul 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:
The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0101-23

Reference Used During Calibration:
1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09, Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 14 Sep 2024

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:
☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JNAC JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory [redacted]
Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-116-67

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 3: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.
Dimension: Diameter 3 mm. Length 116 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
110	20.047	20.1	0.0	0.26
110	25.043	25.0	0.0	0.26
110	30.034	30.0	0.0	0.26

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CRT-061-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER	: KEPLER Instrument
MODEL/TYPE	: KTH-02
SERIAL NUMBER	: 234011889
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: Okla Testing and consulting services Co., Ltd. 67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra, Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.
RECEIVED DATE	: 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE	: 19 Dec 2024
ISSUE DATE	: 19 Dec 2024

Calibration procedure:
The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:
The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: .....

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-061-67

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.
Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Determined (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty ±(°C)
20.00	20.06	20.6	0.5	0.31
25.00	25.04	25.3	0.3	0.31
30.00	30.04	29.6	-0.4	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.
Calibration Range: 35%RH to 70%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty ±(%RH)
23.04	34.74	36	1	1.0
23.04	44.71	43	-2	1.3
23.00	59.68	58	-2	1.8
23.03	69.61	66	-4	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชวีอี จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอชวีอี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอชวีอี จำกัด ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พร้อมรายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และรายการสารมลพิษที่จะทำการวิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอชวีอี จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน มีเลขทะเบียน ว-๓๕๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๐๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวทิพวรรณ วงค์บุญตัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๒
๓) นายพล ม่วงใหญ่	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวสุปรียา หล้าอิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวจิราภรณ์ ผงผานอก	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๒
๓) นายธรรมรัตน์ จริยวัฒนสุข	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวธนภรณ์ ก่ำทา	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาวณัฐรดา คงบัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๕
๖) นายฐานันท์ นิภารัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๖
๗) นายมโนรถ สุดจันทร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๗

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสียและอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับ...

หนังสือฉบับนี้มีอายุครั้งละ ๓ ปี นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือหากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม คำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอชวีอี จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๕๘
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒ ลงวันที่ ๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๑ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 30 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldicarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
2	Aldicarb sulfone	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
3	Aldicarb sulfoxide	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
4	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
5	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
6	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method [1]
7	Carbaryl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
8	Carbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
9	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method [1]
10	4,4′-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
11	4,4′-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
12	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
13	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
14	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
16	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
17	Heptachlo Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
18	3-Hydroxycarbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
19	Methiocarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
20	Methomyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
21	1-Naphthol	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
22	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method [1]
23	Oxamyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
24	pH	Electrometric Method [1]
25	Propoxur	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
26	Sulfide	Iodometric Method [1]
27	Temperature	Laboratory and Field Methods [1]
28	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C [1]
29	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method [1]
30	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C [1]

อากาศเสีย ...

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method [2]

เอกสารอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF.**Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.



Ref No. : 0303/16367

CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION

This is to certify that

HVE Co., Ltd.

603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road,

Bangyeekhan, Bang Phlat, Bangkok 10700

has successfully undergone assessment according to ISO/IEC 17025 : 2017
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service
for the requirements, regulations and criteria for the competence of testing laboratories

Accreditation Number TESTING - 0090

The scope of accreditation is as annexed hereto

Issue date : *22nd November 2021*

Expired date : *21st November 2025*

Signature :

(Mrs. Pochaman Tagheen)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service,
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3 : EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL. 0-2717-3000 FAX. 0-2719-9484

Certificate of Testing

Equipment :	DO Meter
Manufacturer :	Digicon
Model :	DO-552SD
Serial No. :	AG.35318
ID No. :	-
Received Date :	05 April 2024
Test Date :	09 April 2024
Reference :	2404-0175DN-1
Submitted by :	HVE Co.,Ltd 603 Soi Jarransanitwong 46, Jarransanitwong Road, Bang Yi Khan, Bang Phlat Bangkok 10700
Laboratory Condition :	Temperature (25 ± 5) °C Humidity (50 ± 20) %
Test Procedure :	In - house method : CP-CH9 by Comparison Technique with Azide Modification Method
Tested by :	Walalak Sirithean
Approved by :	[redacted] Approved Signatory

( ) Unnopphol Harachai
(✓) Ponpan Paipim
( ) Saithip Meangmai

Issue Date : 10 April 2024

Condition of this result of calibration

1. Reference Standard Instruments :
   This certification is traceable to the International System of Unit through the reference standards laboratory of Industrial Calibration Center, Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Serial No.	ID No.	Certificate No.	Due Date
1. Burette	-	130BU10	23CG1172	22 Mar 2025
2. Balance	14233821	110RC001	23MM405	16 July 2024

2. Standard Material :-

Material	Manufacturer	Lot.No.	Assay
Sodium Thiosulfate pentahydrate	Merck	AM1763316	100.2%

Result : **Dissolved Oxygen Meter Adjustment With Air 100 %**

Dissolved Oxygen Probe No.: 07-07

Titration Method (Azide Modification Method) (mg/L)	**DO Meter Reading** (mg/L)	**Standard Deviation** (mg/L)
8.20	8.2	0.045

This report was certified only for the instrument we tested.It is allowable to use for study Intend to use for advertising and referral purpose is prohibited.This report may not be reproduced other in full,without written approval of the laboratory

-o0o-

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **67-400216-6** **Page : 1 of 2**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)
Manufacturer : Lovibond Model : ET636-6
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 9982523-03 ID No. : 011

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (27.0 to 28.0) °C
Relative Humidity : (50 to 55) %
Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 17 April 2024
Date of Calibration : 18 April 2024
Date of Issue : 19 April 2024
Calibrated by : Kittisak Kokaeo
Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400046 & 400047	67-400047-2	26 Jul 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :
(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 67-400216-6

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.53 m

D = 0.43 m

H = 1.40 m

Capacity = 0.32 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Uncertainty (±°C)
20.0	21.0	21.0	20.24	20.19	20.28	20.16	20.15	20.08	19.95	19.87	19.98	0.36

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	21.0	21.0	0.3	0.1	0.6

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **67-400216-7**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)
Manufacturer : Lovibond Model : DE-44287
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 0515/001080 ID No. : 112

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (27.0 to 28.0) °C
Relative Humidity : (50 to 55) %
Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 17 April 2024
Date of Calibration : 18 April 2024
Date of Issue : 19 April 2024
Calibrated by : Kittisak Kokaeo
Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400046 & 400042	67-400047-1	25 Jul 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 67-400216-7

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.65 m

D = 0.60 m

H = 1.50 m

Capacity = 0.59 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (±°C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.7	20.7	20.18	20.05	20.06	20.11	20.08	20.00	20.03	20.04	20.01	0.30

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.7	20.7	0.2	0.0	0.2

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

SCIMET Co., Ltd.
1194 Soi Wachirathamsathit 57, Bangchak,
Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0454

Certificate No. C17240065

Calibration Certificate

Equipment	Oven		
Model:	UNB 500	Job No.:	KSMT2400663
Serial No.(or ID):	C507.1007 (012)	Received Date:	01 April 2024
Manufacturer:	Memmert	Issued Date:	03 April 2024
Condition:	In Condition	Page:	1 of 4
Ventilation Valve:	Closed Shelves(pc.): 2		

Customer

HVE Co., Ltd.
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Place

HVE Co., Ltd. (Laboratory)
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Date

01 April 2024

Environment Condition

Temperature:	30.1 °C	±	1.3 °C
Humidity:	60.9 %RH	±	3.3 %RH

The Method used

In-house method, WI17, based on TLAS-G20

Traceability

This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through Quality Reborn Co.,Ltd.Certificate No. QR23-1906

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.


The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.

(Mr. Hattapong Pumnil)
Person in charge

SCIMET CO.,LTD

(Mr. Thalerngkeat Poungngam)
Authorized signatory



Standard Installation Locations

Volume (Calibration Zone)= 6 (Liters)

Inside chamber:	W = 56 (cm)	D = 40 (cm)	H = 48 (cm)
Standard Locations (#1, #2, #3, #4):	w = 20 (cm)	d = 10 (cm)	h = 15 (cm)
Standard Locations (#5, #6, #7, #8):	w = 20 (cm)	d = 10 (cm)	h = 15 (cm)

#9: Geometric center of the chamber

Position of Std	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
Channel of Logger	101	102	103	104	105	106	107	108	109

Definitions

Indicating Temperature: The average reading of indicating device which forms the integral part of the enclosure.

Measured Temperature: The average reading of standards at any positions or location.

Measured Uniformity: The maximum difference of measured temperatures between of any probes and the measured temperature at the reference location which are observed at same time or at close observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity with the chamber at steady-state. The reference probe is preferably located in the geometric center of the chamber.

Measured Stability: The one-half of greatest maximum difference of measured temperatures at any one probe.

Overall Variation: The difference of maximum and minimum measured temperatures throughout observation time.

Calibration Results:

Pre-Calibration

Desired	Setting	Indicating	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
104.0	104.0	104.0	103.23	103.17	103.10	103.10	101.81	101.68	101.89	101.61	102.51

Without adjustment

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 105.5 °C

Locations	Measured Temperature (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
#1	104.48	0.48	0.39
#2	104.51	0.51	0.39
#3	104.43	0.43	0.39
#4	104.45	0.45	0.39
#5	103.20	-0.80	0.39
#6	103.11	-0.89	0.39
#7	103.27	-0.73	0.39
#8	103.07	-0.93	0.39
#9	103.87	-0.13	0.39

Temperature Distribution

Desired (°C)	Setting (°C)	Indicating (°C)	Measured Temperature at Spread Locations (°C)									Uncertainty (± °C)*
			#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
104.0	105.5	105.5	104.48	104.51	104.43	104.45	103.20	103.11	103.27	103.07	103.87	0.39

Chamber Characterization

Indicating (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
105.5	0.89	0.12	1.64

Note: * Maximum uncertainty of the each position

Without adjustment (Cont.)

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 182.0 °C

Locations	Measured Temperature (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
#1	181.05	1.05	0.49
#2	181.24	1.24	0.49
#3	180.99	0.99	0.49
#4	181.18	1.18	0.49
#5	179.64	-0.36	0.50
#6	179.63	-0.37	0.51
#7	179.84	-0.16	0.50
#8	180.00	0.00	0.50
#9	180.18	0.18	0.50

Temperature Distribution

Desired (°C)	Setting (°C)	Indicating (°C)	Measured Temperature at Spread Locations (°C)									Uncertainty (± °C)*
			#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
180.0	182.0	182.0	181.05	181.24	180.99	181.18	179.64	179.63	179.84	180.00	180.18	0.51

Chamber Characterization

Indicating (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
182.0	1.17	0.16	1.83

Note: * Maximum uncertainty of the each position

The End of Certificate

บริษัท ซายน์เมท จำกัด (SCIMET CO., LTD.)
1194 Soi Wachirathamsathit 57, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The correction of indication determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, TLAS-G20. Therefore, those parameters have not

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

Decision rule :

- ☐ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w = 0), Specific Risk < 50% PFA.
- ☑ Choice B Non-binary statement with guard band (w = 1 U), Pass or Fail Specific Risk < 2.5% PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk < 50% PFA.
- ☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band (w = r U) .

; PFA: Probability of False Accept

SCIMET CO.,LTD บริษัท ซายน์เมท จำกัด

(Mr. Thalerngkeat Poungngam)
Authorized signatory

Without adjustment

Desired Temperature : 104.0°C **Tolerances : 1.0 °C**

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 105.5 °C

Locations	Measured (°C)	Correction of UUC. (°C)	Guard band (W) (± °C)	Tolerance (± °C)	Conformity
#1	104.48	0.48	0.39	1.0	Pass
#2	104.51	0.51	0.39	1.0	Pass
#3	104.43	0.43	0.39	1.0	Pass
#4	104.45	0.45	0.39	1.0	Pass
#5	103.20	-0.80	0.39	1.0	Condition Pass
#6	103.11	-0.89	0.39	1.0	Condition Pass
#7	103.27	-0.73	0.39	1.0	Condition Pass
#8	103.07	-0.93	0.39	1.0	Condition Pass
#9	103.87	-0.13	0.39	1.0	Pass

Correction of UUC.* = Measured Temperature - Desired Temperature

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

Statements of conformity:(Cont.)

Without adjustment (Cont.)

Desired Temperature : 180.0°C **Tolerances : 2 °C**


Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 182.0 °C


Locations	Measured (°C)	Correction of UUC. (°C)	Guard band (W) (± °C)	Tolerance (± °C)	Conformity
#1	181.05	1.05	0.49	2	Pass
#2	181.24	1.24	0.49	2	Pass
#3	180.99	0.99	0.49	2	Pass
#4	181.18	1.18	0.49	2	Pass
#5	179.64	-0.36	0.50	2	Pass
#6	179.63	-0.37	0.51	2	Pass
#7	179.84	-0.16	0.50	2	Pass
#8	180.00	0.00	0.50	2	Pass
#9	180.18	0.18	0.50	2	Pass


Correction of UUC.* = Measured Temperature - Desired Temperature

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity


Corr_Distribution & Max_Measurement Uncertainty
Job_No. KSMT2400663
Without adjustment
Correction (°C)
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
UUC (°C)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Uncer (+)
Uncer (-)
Lower Specification
Upper Specification


Temperature Distribution @ 104.0°C
Job_No. KSMT2400663
Without adjustment
Std(°C)
111.0
110.0
109.0
108.0
107.0
106.0
105.0
104.0
103.0
102.0
101.0
100.0
99.0
98.0
97.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Time (Interval= 15 sec)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Lower Acceptance limit
Upper Acceptance limit
Lower Specification
Upper Specification


Temperature Distribution @ 180.0°C
Job_No. KSMT2400663
Without adjustment (Cont.)
Std(°C)
187.0
186.0
185.0
184.0
183.0
182.0
181.0
180.0
179.0
178.0
177.0
176.0
175.0
174.0
173.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Time (Interval= 15 sec)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Lower Acceptance limit
Upper Acceptance limit
Lower Specification
Upper Specification

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400222-2 **Page : 1 of 2**

Submitted by : HVE Co.,Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun Bangplad Bangkok 10700

Equipment : Digital Thermometer with Thermistor Probe (Temp pH)

Temperature Indicator

Manufacturer :	Hanna	Model :	HI 2211
Range :	N/A °C	Resolution :	0.1 °C
Serial No. :	08376721	ID No. :	N/A

Thermistor Probe

Model :	N/A	Sheath Material :	Stainless
Diameter :	3.5 mm.	Length :	100 mm.
Serial No. :	N/A	ID No. :	08376721

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature :	(25.0 to 26.0)	°C
Relative Humidity :	(40 to 45)	%
Line Voltage :	(229.0 to 230.0)	VAC

Date of Received : 18 April 2024
Date of Calibration : 18 April 2024
Date of Issue : 19 April 2024
Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0074-22	20 Jun 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	24E633	21 Feb 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :
(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400222-2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (±°C)
100	25.002	24.8	0.2	0.19

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

SCIMET

ใบตรวจสอบสภาพเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

เลขที่ใบงาน: KSMT2400663

ชนิดเครื่องมือ: Oven รุ่น: UNB 500

หมายเลขเครื่อง: C507.1007 (012)

ตรวจสอบ (รับ) 01 Apr 2024		รายการตรวจเช็ค	ตรวจสอบ (ส่ง) 01 Apr 2024		หมายเหตุ
ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	
		General			
☑	☐	1. สายไฟ	☑	☐	
☑	☐	2. การทำงาน Main Switch	☑	☐	
☑	☐	3. การทำงาน Selector Key	☑	☐	
☑	☐	4. การแสดงผล Display	☑	☐	
☐	☐	5. การทำงาน พัดลม	☐	☐	ไม่มี
☑	☐	6. สภาพ Lever of Ventilation valve	☑	☐	
☑	☐	7. สภาพ Lever door open / close	☑	☐	
☑	☐	8. สภาพ Door seal	☑	☐	
☑	☐	9. การทำงานของระบบ Safety	☑	☐	
☐	☐	10. การทำงานของระบบทำความเย็น	☐	☐	ไม่มี
☐	☐	11. การทำงานของระบบทำความชื้น	☐	☐	ไม่มี
☑	☐	12. สภาพตัวเครื่อง	☑	☐	
☑	☐	13. สภาวะแวดล้อม ณ สถานที่ตั้งเครื่อง	☑	☐	

ข้อแนะนำ : _____

_____

Mr. Hattapong Pumnil

Service Engineer

บริษัท ซายน์เมท จำกัด (SCIMET CO., LTD.)
1194 Soi Wachirathamsathit 57, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **67-420044-2**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : pH Meter with electrode
pH meter
Manufacturer : Hanna Model : HI 2211
Range : N/A pH Resolution : 0.01 pH
Serial No. : 08376721 ID No. : N/A
Electrode
Model : HI 1131 Serial No. : 084809EN

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (25.0 to 26.0) ° C
Relative Humidity : (40 to 45) %

Date of Received : 18 April 2024

Date of Calibration : 18 April 2024

Date of Issue : 19 April 2024

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00307/66	23 Aug 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Certified Reference Material (CRM)

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61293328	944535	27 Nov 2025	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.986	61281486	944537	17 Nov 2024	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
9.997	61281073	944536	17 Nov 2024	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by :

(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-420044-2

Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage (mV)	Nominal Value (pH)	UUC Reading (pH)	UUC Reading (mV)	Correction (mV)	Uncertainty (± mV)
4, 7	177.4800	4	4.00	177.3	0.2	0.12
	0.0000	7	7.00	0.0	0.0	0.086
7,10	0.0000	7	7.00	0.0	0.0	0.086
	-177.4800	10	10.00	-177.4	-0.1	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer (pH)	UUC Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty (± pH)
4, 7	4.008	4.01	0.00	0.010
	6.986	7.01	-0.02	0.011
7, 10	6.986	7.01	-0.02	0.011
	9.997	10.01	-0.01	0.014

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurment was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **67-200134-1**

Submitted by : HVE Co.,Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Electronic Balance

Manufacturer :	SHIMADZU	Model :	AX200
Serial No. :	D432620040	ID No. :	114
Capacity :	200 g	Resolution :	0.0001 g

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature :	(30.8 to 31.6)	°C
Relative Humidity :	(50.4 to 53.4)	%
Air Pressure :	1008.0	mbar

Date of Received : 17 April 2024
Date of Calibration : 17 April 2024
Date of Issue : 24 April 2024
Calibrated by : Akaradath Thippichai

Calibration Method : In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref : LAB 14 Edition 7 - November 2022

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E261-E2624	C02232088	08 Nov 2024	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200134-1

Result of Calibration : After Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Departure of indication from nominal value


Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty ± (g)	Error before Adjustment (g)
0.01	0.0000	0.00012	0.0000
0.1	0.0000	0.00012	0.0000
0.5	0.0000	0.00013	0.0000
1	-0.0001	0.00013	0.0000
10	0.0000	0.00013	-0.0002
20	0.0000	0.00014	-0.0003
50	0.0001	0.00015	-0.0004
100	0.0001	0.00020	-0.0007
150	0.0002	0.00038	-0.0014
200	0.0005	0.00038	-0.0019

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty mutiplied by a coverage factor k = 2.06 , providing a level of confidence of approximately 95%

Eccentric error Load test : 50 g

A	B	C	D	E	
0.0003	-0.0006	-0.0003	0.0006	0.0000	g



Repeatability Load test : 200 g

Stdev. : 0.00005 g

- o0o -

BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

Certificate No. : CAL-24-567

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	Spectrophotometer
Manufacturer	:	Thermo Scientific
Model	:	Genesys 10S UV-VIS
Serial No.	:	2L9Q310003
ID No.	:	071
Customer	:	HVE CO., Ltd.
	:	603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road,
	:	Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700
Location	:	แผนกน้ำบริโภค
Date of Receipt	:	18 November 2024
Date of Calibration	:	18 November 2024
Date of Issue	:	19 November 2024
Ambient Temperature	:	(25±10) °C
Relative Humidity	:	(60±20) %
Condition As-Received	:	Used Item

Calibrated by

Mr.Somphop Duangnguan

Calibration Engineer



(Ms. Jintana Sangthaijaroenlap)

Calibration Manager

The reported expended uncertainty of measurement was based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k* providing a level of confidence of appoximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Indicated values are valid for the state of the Spectrophotometer at the time of calibration only.

BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

Certificate No. : CAL-24-567

CALIBRATION REPORT

Conditions of this result of calibration

1. Reference Standard Material :

Material	Model	Serial No.	Cert.No.	Due date
Holmium Glass Filter	RM-HG	24563	109211	13 February 2025
Didymium Glass Filter	RM-DG	24562	109212	13 February 2025
Neutral Density Filter	RM-1N2N3N	24568	109249	14 February 2025
Potassium Dichromate Solution	RM-06	24567	109222	13 February 2025

2. Traceability : This certification is traceable to the International System of Unit maintained at;

The Starna Scientific Ltd. Accredited Calibration Laboratory No. 0659.

3. Method of calibration :

The calibration procedure was carried out according to ASTM E275-08 (2022) and ASTM E925-09 (2014).

4. Result of calibration :

(✓) without adjustment ( ) after adjustment

5. Equipment Specifications:

Spectral Bandwidth :	1.8	nm
Data Interval :	0.1	nm
Scan Speed :	Slow	nm/min

BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

Certificate No. : CAL-24-567

CALIBRATION REPORT

Wavelength Calibration

Certified Values of Reference Material	Nominal Value (nm)	UUC*Reading (nm)	Error (nm)	Uncertainty of Measurement (± nm)	*k* Factor
361.00	361.00	360.7	-0.27	0.13	2.00
536.66	536.66	536.6	-0.09	0.13	2.00
879.27	879.27	879.8	0.51	0.13	2.00

Photometric Calibration for Visible

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement (± A)	*k* Factor
420.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5835	0.588	0.0045	0.0045	2.00
	0.725	0.726	0.0010	0.0045	2.00
	1.0367	1.038	0.0013	0.0045	2.00
440.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5662	0.567	0.0008	0.0045	2.00
	0.7106	0.709	-0.0016	0.0045	2.00
	1.0159	1.014	-0.0019	0.0045	2.00
465.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5257	0.529	0.0033	0.0045	2.00
	0.6682	0.669	0.0008	0.0045	2.00
	0.9547	0.955	0.0003	0.0045	2.00
546.1	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5226	0.524	0.0014	0.0045	2.00
	0.6939	0.693	-0.0009	0.0045	2.00
	0.9919	0.991	-0.0009	0.0045	2.00
590.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5567	0.558	0.0013	0.0045	2.00
	0.7502	0.749	-0.0012	0.0045	2.00
	1.0732	1.071	-0.0022	0.0045	2.00
635.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5643	0.565	0.0007	0.0045	2.00
	0.7299	0.729	-0.0009	0.0045	2.00
	1.0437	1.043	-0.0007	0.0045	2.00

Remark : Each individual filter is measured against the empty filter holder (blank) used to zero the Spectrophotometer.

Note:

UUC* : Unit Under Calibration

BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

Certificate No. : CAL-24-567

CALIBRATION REPORT

Photometric Calibration for UV

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement (± A)	*k* Factor
235.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.7385	0.738	-0.0005	0.0081	2.00
257.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.8556	0.851	-0.0046	0.0081	2.00
313.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.2882	0.286	-0.0022	0.0081	2.00
350.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.6346	0.632	-0.0026	0.0081	2.00

Remark : The Potassium Dichromate Filled cells are measured against a Perchloric acid blank.

Note:

UUC* : Unit Under Calibration

- End of Report -



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 25-LB0016
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม

(SUAN DUSIT UNIVERSITY, THE ENVIRONMENTAL CENTER)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๒๒๘-๒๒๘/๑-๓ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(228-228/1-3 Sirinthorn Road, Bangplad, Bangplad, Bangkok)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๗๙๓

(Accreditation No. Testing 1793)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(Issue date : 11 November B.E. 2567 (2024))

(นายวีระศักดิ์ เพ็งหล้ง)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2024-11-11T16:21:31.318+07:00
76d194b2

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
THE ENVIRONMENTAL CENTER SUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY
228-228/1-3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 228-228/1-3 Sirinthorn Rd, Bangplad, Bangkok 10700
โทรศัพท์ : 02-423-9407-8 โทรสาร : 02-423-9409

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เรียน ผู้ใช้บริการ
เรื่อง ระยะเวลาการสอบเทียบเครื่องมือของศูนย์สิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการมีความไว้วางใจในการส่งตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาทำการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งศูนย์ฯ ขอชี้แจงความพร้อมด้านการให้บริการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้คือ ศูนย์ฯ มีความพร้อมด้านเครื่องมือซึ่งมีการสอบเทียบตามแผนที่กำหนดอย่างเหมาะสม (ทุก 1 หรือ 2 ปี) มีการทวนสอบ (Verify) และตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือ (Intermediate check) โดยใช้วัสดุอ้างอิงและมาตรฐานอ้างอิงที่สามารถสอบกลับไปยัง SI Unit ได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO/IEC 17025-2005 อีกทั้งศูนย์ฯ มีความพร้อมด้านสารเคมี รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถทดสอบตัวอย่างที่ได้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ ประกอบกับการที่เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร จึงทำให้ศูนย์ฯ มีผู้ใช้บริการหลากหลายทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดไปจนถึงระดับนิสิตนักศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และศูนย์ฯ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา และหวังว่าคงมีโอกาสรับใช้ท่านในครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณา แสนใจกล้า โทร. 02-423-9407-8

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

ilac-MRA

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 24CH585
Page.: 1 of 3

Equipment :	pH Meter
Manufacturer :	SI Analytics
Model :	Lab 855
Serial No. :	22170043
ID No. :	ENV-W0085/66
Condition As-Received:	Used Item
Received Date :	17 May 2024
Calibration Date :	20 May 2024
Reference :	2405-0572DN-2
Submitted by :	The Environmental Center Suandusit University 228-228/1-3 Sirinthorn Rd., Bangplad, Bangplad, Bangkok 10700
Ambient Temperature :	(25 ± 2.5) °C
Relative Humidity :	(50 ± 15) %
Calibration Procedure :	In - house method : - CP-CH5 by direct measurement with DC voltage standard and direct measurement with certified reference material (CRM) - CP-CH8 by comparison with temperature standard
Calibrated by :	Walalak Sirithean
Approved by :	[redacted] Approved Signatory

( ) Unnopphol Harachai
( ) Ponpan Paipim
(✓) Saithip Meangmai

Issue Date : 21 May 2024

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Due Date
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	23E2802	27 Aug 2024
2) Ref. Standard Thermometer	4982054	110RC044	23I908	26 July 2024

This certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-

- Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

2. Certified Reference Materials : The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd., ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.008	CPA chem	970851	25 Apr 2026
pH 6.865	CPA chem	940103	02 Nov 2025
pH 9.181	CPA chem	940105	02 Nov 2024

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7)(7,10)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (±mV)	Coverage factor *k*
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter	4.000	177.48	177.5	4.010	0.058	2.00
S/N.: 22170043	6.860	8.28	8.2	6.860	0.058	2.00
	7.000	0.00	0.0	6.999	0.058	2.00
	7.000	0.00	0.0	7.000	0.058	2.00
	9.180	-128.97	-128.9	9.188	0.058	2.00
	10.000	-177.48	-177.5	10.011	0.058	2.00

Calibration Results

Function : pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7)(7,9)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement (±)	Coverage factor *k*
pH Electrode	4.008	4.007	177.9	0.0044	2.00
S/N.: A222505015	6.865	6.861	9.2	0.0048	2.00
	6.865	6.858	9.9	0.0048	2.00
	9.181	9.182	-124.4	0.0062	2.00

Function : Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : BlueLine 14 pH
- Serial No. : A222505015

Dimension of probe

- Length : 120 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration Point (°C)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of measurement (± °C)	Coverage factor *k*
23.0	22.998	23.1	0.102	0.13	2.00
25.0	24.998	25.1	0.102	0.13	2.00
27.0	26.998	27.1	0.102	0.13	2.00

Remark - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail . calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200029-1 **Page : 1 of 2**

Submitted by : The Environmental Center Suan Dusit University
228-228/1-3 Sirinthorn Rd., Bangplad, Bangplad Bangkok 10700 Thailand

Equipment : Eletronic Balance
Manufacturer : SHIMADZU Model : AUX220
Serial No. : D449516312 ID No. : ENV-W0078/54
Capacity : 200 g Resolution : 0.0001 g

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,The Environmental Center Suan Dusit University
Ambient Temperature : (24.5 to 24.8) °C
Relative Humidity : (46.2 to 46.8) %
Air Pressure : 1017.0 mbar

Date of Received : 26 January 2024
Date of Calibration : 26 January 2024
Date of Issue : 29 January 2024
Calibrated by : Wutthiporn Woraphan
Calibration Method : In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref : LAB 14 Edition 7 - November 2022

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E261-E2624	C02232088	08 Nov 2024	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200029-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Departure of indication from nominal value

Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty ± (g)
0.1	0.0000	0.00011
0.5	0.0000	0.00011
1	-0.0001	0.00011
5	-0.0001	0.00011
10	-0.0001	0.00011
20	-0.0001	0.00012
50	0.0000	0.00014
70	0.0000	0.00020
100	0.0000	0.00020
200	0.0001	0.00038


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty mutiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

Eccentric error

Load test : 50 g

A	B	C	D	E	
0.0001	-0.0001	-0.0001	0.0001	0.0000	g



Repeatability

Load test : 200 g

Stdev. : 0.00005 g

- o0o -

QUALITY CALIBRATION CO., LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 24T7427
REFERENCE No : 74028-2

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	OVEN
MANUFACTURER	:	MEMMERT
MODEL	:	UN160
SERIAL No	:	B519.0144
ID No	:	ENV-W0084/64
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	THE ENVIRONMENTAL CENTER, SUAN DUSIT UNIVERSITY 228-228/1-3 SIRINTHORN RD., BANGPLAD, BANGKOK 10700, THAILAND
CALIBRATED BY	:	SUCHART S.
CALIBRATION DATE	:	23-Jul-24
APPROVED BY	:	PONGSAK J.
ISSUED DATE	:	24-Jul-24
RECEIVED DATE	:	23-Jul-24

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

QUALITY CALIBRATION CO., LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584

CERTIFICATE No : 24T7427

Calibration Report

EQUIPMENT	:	OVEN			
MANUFACTURER	:	MEMMERT			
MODEL	:	UN160			
ID No	:	ENV-W0084/64	**S/N**	:	B519.0144
RECEIVED DATE	:	23-Jul-24	**CALIBRATION DATE**	:	23-Jul-24
AMBIENT TEMPERATURE	:	27 °C ± 1 °C	**RELATIVE HUMIDITY**	:	50 %RH ± 10 %RH


CONDITION OF THIS RESULTS OF CALIBRATION

1. THIS INSTRUMENT WAS CALIBRATED ACCORDING TO TLAS G-20 BY COMPARISON WITH CALIBRATED THERMOCOUPLE TYPE K OR TYPE K UNDER NO LOAD CONDITION. THE THERMOCOUPLES WERE PLACED ON NINE POINTS AND LOCATED ONE THERMOCOUPLE IN EACH OF THE EIGHT CORNERS OF THE CHAMBER AND WAS AWAY FROM THE EACH WALL OF 5 cm TO 10 cm. AND PLACED THE NINTH THERMOCOUPLE WITHIN 2.5 cm. OF THE GEOMETRIC CENTER OF THE CHAMBER. THE UNIFORMITY WAS MEASURED BETWEEN REFERENCE PROBE AND OTHER PROBES AT THE SAME TIME.
2. REFERENCE STANDARD INSTRUMENTS :-

INSTRUMENT	MODEL	SERIAL No	CERTIFICATE No	DUE DATE
1) DATA LOGGER WITH TC TYPE K	HYDRA 2635A	8009008	24T6470	24-Jun-25

3. THE CERTIFICATE IS VALID FOR THE ITEM CALIBRATED AS SHOWN ON THE DATE AND PLACE OF CALIBRATION ONLY.
4. THIS RESULT EXCLUDE LONG TERM STABILITY OF THE UNIT UNDER CALIBRATION.
5. THIS CERTIFICATE IS TRACEABLE TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNIT MAINTAINED AT:-
   - NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND) THROUGH QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

RESULT OF CALIBRATION :- WITHOUT ADJUSTMENT



FRONT

GENERAL INFORMATION

Overall Ambient Temperature around the Chamber (°C) variation : 2
Overall Line Voltage (V) variation : 2
Instrument Condition : Normal
Chamber Size (W*L*H): 56*40*73 cm; Vent =0%

CHAMBER PERFORMANCE

Controller Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Temperature Stability (±°C)	Temperature Uniformity (°C)	Overall Variation (°C)
104.0	104.0	0.53	2.40	2.52
110.0	110.0	1.41	2.79	4.13
180.0	180.0	0.75	4.67	5.56

TEMPERATURE MEASUREMENT ACCURACY TEST

Controller Temp (°C)	Indicating Temp (°C)	Measured Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (±°C)
		#1	#2	#3	#4	Ref. 5	#6	#7	#8	#9	
104.0	104.0	102.79	103.07	103.16	102.90	102.61	103.49	104.33	103.96	103.82	0.99
110.0	110.0	110.85	110.89	111.00	111.01	110.18	111.65	112.29	112.00	111.80	1.9
180.0	180.0	180.00	179.76	180.25	179.88	179.45	182.96	183.63	183.50	183.34	1.6

NOTE 1 : THE UNCERTAINTY OF MEASUREMENT EXCLUDED TEMPERATURE UNIFORMITY OF THE CHAMBER.
NOTE 2: LOCATION 5 WAS REFERENCE LOCATION.
NOTE 3 : THIS CALIBRATION WAS CARRIED OUT AT THE CUSTOMER'S PLACE AT LABORATORY AREA.
THE REPORTED UNCERTAINTY OF MEASUREMENT WAS BASED ON A STANDARD UNCERTAINTY MULTIPLIED BY A COVERAGE FACTOR k =2, PROVIDING A LEVEL OF CONFIDENCE APPROXIMATELY 95%.

END OF CALIBRATION REPORT

[redacted]

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Submitted by : The Environmental Center Suan Dusit University
228-228/1-3 Sirinthorn Rd., Bangplud, Bangplud, Bangkok 10700, Thailand

Equipment : Digital Thermometer with TC probe
Temperature Indicator
Manufacturer : N/A Model : 307
Range : N/A Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 128319 ID No. : N/A

Environment : Ambient Temperature : (23 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %
Line Voltage : (220 ± 22) VAC

Date of Received : 13 February 2024

Date of Calibration : 23 February to 04 March 2024

Date of Issue : 04 March 2024

Calibrated by : Chortip Samchusri

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0074-22	20 Jun 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400016	TT-0053-23	15 May 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400003	23E1866	01 Jun 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400004	23E1866	01 Jun 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 1

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0024

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.9	0.1	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	110.0	0.0	0.45
130	148.0029	148.2	-0.2	0.58
130	150.0027	150.1	-0.1	0.58
130	152.0025	151.9	0.1	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.7	0.3	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 2

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm. Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A ID No. : ENV-W-0025

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (°C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	104.0	0.0	0.45
130	105.0020	105.0	0.0	0.45
130	110.0009	110.1	-0.1	0.45
130	148.0029	148.3	-0.3	0.58
130	150.0027	150.1	-0.1	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 3

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm. Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A ID No. : ENV-W-0026

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	104.0	0.0	0.45
130	105.0020	105.0	0.0	0.45
130	110.0009	110.0	0.0	0.45
130	148.0029	148.2	-0.2	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 4

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm. Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A ID No. : ENV-W-0027

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.2	0.8	0.18
130	6.0020	5.3	0.7	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	104.0	0.0	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.2	-0.2	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.8	0.2	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 5

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0028

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (±°C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	104.0	0.0	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	110.0	0.0	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.8	0.2	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 6

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm. Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A ID No. : ENV-W-0029

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.9	0.1	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	151.9	0.1	0.58
130	178.0031	177.8	0.2	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 7

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm. Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A ID No. : ENV-W-0030

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (±°C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.8	0.2	0.45
130	104.0016	103.8	0.2	0.45
130	105.0020	104.8	0.2	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	149.9	0.1	0.58
130	152.0025	151.9	0.1	0.58
130	178.0031	177.8	0.2	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 8

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm. Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A ID No. : ENV-W-0031

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.3	0.7	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.9	0.1	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	110.0	0.0	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	150.1	-0.1	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel (02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 9

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm. Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A ID No. : ENV-W-0032

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.3	0.7	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.9	0.1	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.9	0.1	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 10

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0033

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.7	0.3	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.2	-0.2	0.58
130	150.0027	150.1	-0.1	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.2	0.65
130	180.0023	179.9	0.1	0.65
130	182.0030	181.9	0.1	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

ภาคผนวก 8

เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิง



ที่ กท ๑๘๐๕/๓๖๐๙ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของอาคาร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖



ที่ กท ๑๘๐๕/๓๖๑๐ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ [redacted] วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail [redacted]

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

(✓) กรณีสถานประกอบกิจการเดียวชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

ประเภทกิจการ อาคารที่พักอาศัย

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๓๒ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๓๒ คน

ชาย ๒๓ คน หญิง ๙ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๑๐ นาที

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุรัยชัย รัตวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๘ ๓๑ ๒๕๖๗ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บันทึกการฝึกอบรม

เรื่อง การฝึกอบรม "การซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2567"

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิทยากร/ผู้สอน โดย ทีมวิทยากรบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

(ผู้รับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย/หน่วยงาน	บัตรประชาชน	ลายเซ็น เช้า 09.00-12.00
1	คุณจุติพร คุ้มครอง	ผู้จัดการอาคาร	สิริ แอท สุขุมวิท		
2	คุณอาทิตยา โมสีบแสน	ธุรการ	สิริ แอท สุขุมวิท		
3	คุณภูวดล จันทร์แสง	ธุรการ	สิริ แอท สุขุมวิท		
4	คุณวชิราภรณ์ ชัยนิคม	ธุรการ	สิริ แอท สุขุมวิท		
5	คุณปิยะพงษ์ พาอ่อน	หัวหน้าช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท		
6	คุณกฤษณกร ภูยอดนิล	ช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท		
7	คุณพงศ์พิสุทธิ์ เนืองนิตย์	ช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท		
8	นายจักรพันธ์ ชัยอ้าย	ช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท		
9	คุณอภิรักษ์ อ่วมพิทักษ์	ช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท		
10	นายจิรายุส ถานาเรือ	สายตรวจ รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
11	นายเจ๊ะราวี ดอเล๊าะห์	หัวหน้าชุด รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
12	นายอัมรัน อยู่นุ	หัวหน้าชุด รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
13	นางวิรัตน์ คำมารี	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
14	นายมูฮัมหมัดรอมือซี กานุงมิง	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
15	นายฮาราม สาและ	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
16	นายมูฮัมหมัด มะแซ	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
17	นายซูลกีฟลี หะยีดอเลง	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
18	นายอารีฟีน รอยิง	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
19	นายอับดุลเลาะ ซูยี	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท		
20	นางสาวธัญญารัตน์ หวาง	หัวหน้าแม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
21	นาย ซอ เทีด วิน (อุ้ย)	พ่อบ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
22	นาย อ่อง ซอ โม (ซอ)	พ่อบ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
23	นาย ซอ นาย วิน (วิน)	พ่อบ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
24	นางสาว เหมียน ตู วิน (ตูตู้)	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
25	นางสาว หนิว นิ รัต (น้อย)	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
26	นาง ซูท มา ยา (ก๊ต้า)	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
27	นางสาว นิน เว ลิน	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
28	NWET NWET WIN (นวย)	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท		
29	นายอุทัย รุ่งแสง	คนสวน	สิริ แอท สุขุมวิท		

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : _____ ผู้บังคับบัญชาฝ่าย HA : _____

วันที่ : _____ วันที่ : _____

หมายเหตุ ส่งกลับ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

ว่าที่ร้อยเอ[redacted]

(วชรพงษ์ ศรีสอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

PLUS +

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บันทึกการฝึกอบรม

เรื่อง การฝึกอบรม "การซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2567"

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิทยากร/ผู้สอน โดย ทีมวิทยากรบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

(ผู้รับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย/หน่วยงาน	บัตรประชาชน	ลายเซ็น เช้า 09.00-12.00
1	[redacted]	ร.ป.ถ	สิริ ออฟฟิศ	[redacted]	
2		ร.ป.ถ.	สิริ ออฟฟิศ		
3		เจ้าหน้าที่	902/436		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : _____ ผู้บังคับบัญชาฝ่าย HA : _____

วันที่ : _____ วันที่ : _____

หมายเหตุ ส่งกลับ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

[redacted]

ว่าที่ร้อยเอ

(วชรพงษ์ ศรีสอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช = 23 รบ = 9

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(ถปก.๒) ๑๒๔๗/๒๕๖๗

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๒ คน

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗

[redacted]

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แบบ กภ.จ.๒

การแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ [redacted] วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail [redacted]

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

(√) กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

ประเภทกิจการ อาคารที่พักอาศัย

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๐๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน ชาย ๑๐ คน หญิง ๑๙ คน

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. หนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่.....เดือน ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

7 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ตั้งอยู่เลขที่ 902 ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะดำเนินการฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ณ คอนโด สิริ แอท สุขุมวิท

นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท จึงขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ประสาน ว่าที่ร้อยเอก วชรพงษ์ ศรีสอาด ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 สำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

กำหนดการอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใน วันเสาร์ที่ 19ตุลาคม 2567

โดย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิะและกู้ภัย 2

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

เวลา : 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ : 1. ประชุมชี้แจง ห้องฝึกอบรมของบริษัท

2. ฝึกซ้อม สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
08.30 น. 08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน พิธีเปิดการอบรม	วิทยากรความปลอดภัย	ห้องฝึกอบรม
09.00 - 11.00 น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ (2) แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ	ว่าที่ร้อยเอกวชรพงษ์ ศรีสอาด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ นายสุรศักดิ์ ดุลย์มา นายอภิรัฐ อะวะดี นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์	
11.15 เป็นต้นไป (ระยะเวลาตามประเภทกิจการและสถานการณ์ที่จำลองการฝึกปฏิบัติ)	(3) การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2	

ผู้ดูแลการฝึกอบรม : นายชาญชัย ทู้ไพเราะ

นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

