สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ฝ่ายติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพัฒนาระบบฯ
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้บังคับไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว หน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายจะนำมาตรการนั้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งกำหนดให้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring report) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน หรือใช้ในการว่าจ้าง/มอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำรายงาน สำนักงานฯ จึงจัดทำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน นี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ผู้จัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการสามารถจัดทำรายงานได้เอง โดยใช้

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเจ้าของโครงการว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงานก็ได้

2. ส่วนหน้าของรายงาน

2.1 ปกหน้า ประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ (ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ระบุชื่อโครงการเดิมไว้ด้วย)
- เจ้าของโครงการและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (กรณีที่มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำรายงานฯ)
- ฉบับเดือน (ระบุ)

2.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานฯ ตามแบบ ตต. 1

3. บทนำ

3.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตต. 2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้ง และภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ โดยระบุสถานภาพปัจจุบันให้ชัดเจน ได้แก่

  * กำลังก่อสร้าง ระบุ .... (เช่น ขั้นตอนการทำฐานราก ก่อสร้างถึงชั้นที่ .... เป็นต้น)

  * เปิดดำเนินการ มีผู้พักอาศัยแล้ว ร้อยละ ....

  ทั้งนี้ ให้แสดงภาพถ่ายประกอบ

- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

3.2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน พร้อมทั้ง ระบุวันที่แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง หากมาตรการใดที่กำหนดให้ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการให้ระบุระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน หรือหากได้ดำเนินการไปแล้วในการรายงานครั้งที่ผ่านมา ให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการนั้นๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้ ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการให้เพียงพอต่อการพิจารณา พร้อมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ (ที่เป็นปัจจุบัน) ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตต. 3

สำหรับโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และยังมีกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ดังนั้นโครงการต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการด้วย

4.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ใช้มาตรการฯ หรือรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในตารางเปรียบเทียบตามข้อ 4.1 พร้อมเสนอสำเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสดงโดยใช้แผนที่หรือแผนผังประกอบที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและมาตรฐานเปรียบเทียบ

จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง และพารามิเตอร์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

5.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หรือค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้ให้เปรียบเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ หรือพิจารณาแนวโน้มจากผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้แสดงผลการตรวจวัดที่ผ่านมาย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยแสดงในรูปกราฟ ตาราง หรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดและแนวโน้มได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง แนบสำเนาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ และสถาบันนั้นเป็นที่ยอมรับ

5.3 ต้องเสนอแผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัด ภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดงวันที่ และเวลาในการถ่ายภาพอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งหมด ที่ทำการรายงานผลในครั้งนี้ โดยอาจแยกเป็น

- มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
- มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้
- มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่อย่างไร

6.3 สรุปผลให้ชัดเจนว่า การดำเนินการของโครงการ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ

7. ภาคผนวก ประกอบด้วย

7.1 สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการฯ

7.2 สำเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือมาตรการฯ (ถ้ามี)

7.3 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตประกอบกิจการ

7.4 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อโครงการ (ถ้ามี)

7.4 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

7.5 เอกสารอ้างอิงต่างๆ แผนภาพหรือภาพถ่าย (สี) ต่างๆ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-8
02-082-2448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี
Address : 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Sampling Lacation : โครงการ เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี
Sampling By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Name : บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ

Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Date : 10 January 2025
Sampling Time : 9.48 น.
Sample Type : Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No. : 68-0006
Sample Code : 68-0006/1
Sample Appearance : สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น

Report No. : R68-0006
Date Received : 10 January 2025
Date of Analysis : 10 - 16 January 2025
Date Reported : 20 January 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result	Standard[2]
pH at 25°C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.8	-
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	34.6	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	541	-
Settleable Solids	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	118	-
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	1.2	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	90	-
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	-

Remark:

1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023
2) -

Paranee
(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewd and Approved By

บริษัท วี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด WE ENVIRONMENT CO., LTD.

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test repoet shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-8
02-082-2448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Lacation	: โครงการ เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี	Sampling Date	: 12 February 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	Sampling Time	: 10.10 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 68-0036	Report No.	: R68-0036
Sample Code	: 68-0036/1	Date Received	: 12 February 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	Date of Analysis	: 12 - 17 February 2025
		Date Reported	: 20 February 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result	Standard[2]
pH at 25°C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	8.2	-
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	20.1	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	438	-
Settleable Solids	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	88.9	-
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	41	-
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	-

Remark:

1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023
2) -

(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewd and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test repoet shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.

******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-8
02-082-2448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี			
Address	:	99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	:	Grab Sampling
Sampling Lacation	:	โครงการ เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี	Sampling Date	:	10 March 2025
Sampling By	:	บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	Sampling Time	:	10.12 น.
Sample Name	:	บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ	Sample Type	:	Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	:	68-0058	Report No.	:	R68-0058
Sample Code	:	68-0058/1	Date Received	:	10 March 2025
Sample Appearance	:	สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	Date of Analysis	:	10 - 17 March 2025
			Date Reported	:	18 March 2025

Parameters	Units	Methods[1)]	Result	Standard[2)]
pH at 25°C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	8.1	-
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	6.5	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	438	-
Settleable Solids	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	90.9	-
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	41	-
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	-

Remark:

1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

2) -

(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewd and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.

Test repoet shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.

******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-8
02-082-2448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	:	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี			
Address	:	99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	**Sampling Method**	:	Grab Sampling
Sampling Lacation	:	โครงการ เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี	**Sampling Date**	:	4 April 2025
Sampling By	:	บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	**Sampling Time**	:	10.40 น.
Sample Name	:	บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ	**Sample Type**	:	Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	:	68-0094	**Report No.**	:	R68-0094
Sample Code	:	68-0094/1	**Date Received**	:	4 April 2025
Sample Appearance	:	สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	**Date of Analysis**	:	4 - 10 April 2025
			Date Reported	:	10 April 2025

Parameters	Units	Methods[1)]	Result	Standard[2)]
pH at 25°C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	8.0	-
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	5.4	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	415	-
Settleable Solids	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	78.6	-
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	26	-
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	-

Remark:

1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023
2) -

(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewd and Approved By

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด WE ENVIRONMENT CO.,LTD.

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test repoet shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-8
02-082-2448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี
Address : 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Sampling Lacation : โครงการ เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี
Sampling By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Name : บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ

Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Date : 9 May 2025
Sampling Time : 10.50 น.
Sample Type : Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No. : 6805-011
Sample Code : 6805-011/1
Sample Appearance : สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น

Report No. : R6805-011
Date Received : 9 May 2025
Date of Analysis : 9 - 16 May 2025
Date Reported : 19 May 2025

Parameters	Units	Methods[1)]	Result	Standard[2)]
pH at 25°C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	8.2	-
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	8.0	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	432	-
Settleable Solids	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	90.5	-
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	5.3	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	102	-
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	2.8	-

Remark:

1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023
2) -

(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewd and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test repoet shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO.,LTD.

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-8
02-082-2448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี
Address : 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Sampling Lacation : โครงการ เดอะ ไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร บี
Sampling By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Name : บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ

Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Date : 6 June 2025
Sampling Time : 10.05 น.
Sample Type : Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No. : 6806-010
Sample Code : 6806-010/1
Sample Appearance : สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น

Report No. : R6806-010
Date Received : 6 June 2025
Date of Analysis : 6 - 16 June 2025
Date Reported : 16 June 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result	Standard[2]
pH at 25°C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.8	-
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	15.1	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	469	-
Settleable Solids	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	74.3	-
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	86	-
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	-

Remark:

1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023
2) -

(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewd and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test repoet shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร B

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มกราคม / 68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก ปกติ	แรงดัน/น้ำหนัก ผิดปกติ	โครงถัง/สายฉีด ปกติ	โครงถัง/สายฉีด ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	✓		✓		[signature]	
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ ([signature]) Technician วันที่ 16/1/68

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่...... /........ /........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน 15/1/68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EML-B1-01		✓		✓			กรระพริบ
2	ทางเดิน 368	1	EML-B1-02	✓		✓				แบตเสื่อม
3	ทางเดิน 366	1	EML-B1-03	✓		✓				แบตเสื่อม
4	ทางเดิน 339	1	EML-B1-04	✓		✓				แบตเสื่อม
5	ทางเดิน 346	1	EML-B1-05		✓		✓			กระพริบ
6	ทางเดิน 355	1	EML-B1-06	✓		✓				แบตเสื่อม
7	ทางเดิน 353	1	EML-B1-07	✓		✓				แบตเสื่อม
8	ห้องไฟฟ้า W	1	EML-B1-08		✓		✓			กระพริบ
9	ST1 E	1	EML-B1-09	✓		✓				แบตเสื่อม
10	ST2 C	1	EML-B1-10	✓		✓				แบตเสื่อม
11	ST3 W	1	EML-B1-11					✓		หาย
12	ห้องไฟฟ้า E	2	EML-B2-01	✓		✓				แบตเสื่อม
13	ทางเดิน 406	2	EML-B2-02	✓		✓				แบตเสื่อม
14	ทางเดิน 404	2	EML-B2-03	✓		✓				แบตเสื่อม
15	ทางเดิน 375	2	EML-B2-04	✓		✓			[signature]	แบตเสื่อม
16	ทางเดิน 380	2	EML-B2-05	✓		✓				แบตเสื่อม
17	ทางเดิน 380	2	EML-B2-06	✓		✓				แบตเสื่อม
18	ทางเดิน 393	2	EML-B2-07		✓		✓			เสีย
19	ทางเดิน 391	2	EML-B2-08	✓		✓				แบตเสื่อม
20	ห้องไฟฟ้า W	2	EML-B2-09	✓		✓				แบตเสื่อม
21	ST1 E	2	EML-B2-10		✓		✓			บอร์ดสวิชเสีย
22	ST2 C	2	EML-B2-11	✓		✓				แบตเสื่อม
23	ST3 W	2	EML-B2-12	✓		✓				แบตเสื่อม
24	ห้องไฟฟ้า E	3	EML-B3-01		✓		✓			เสีย
25	ทางเดิน 444	3	EML-B3-02		✓		✓			เสีย
26	ทางเดิน 442	3	EML-B3-03	✓		✓				แบตเสื่อม
27	ทางเดิน 413	3	EML-B3-04	✓		✓				แบตเสื่อม
28	ทางเดิน 418	3	EML-B3-05	✓		✓				แบตเสื่อม
29	ทางเดิน 422	3	EML-B3-06	✓		✓				แบตเสื่อม
30	ทางเดิน 429	3	EML-B3-07	✓		✓				แบตเสื่อม
31	ทางเดิน 431	3	EML-B3-08	✓		✓				แบตเสื่อม
32	ห้องไฟฟ้า W	3	EML-B3-09	✓		✓				แบตเสื่อม
33	ST1 E	3	EML-B3-10		✓		✓			กระพริบ
34	ST2 C	3	EML-B3-11	✓		✓				แบตเสื่อม
35	ST3 W	3	EML-B3-12	✓		✓				แบตเสื่อม

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน........../......
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EML-B4-01	✓		✓				แบตเสื่อม
37	ทางเดิน 482	4	EML-B4-02	✓		✓				แบตเสื่อม
38	ทางเดิน 480	4	EML-B4-03	✓		✓				แบตเสื่อม
39	ทางเดิน 451	4	EML-B4-04	✓		✓				แบตเสื่อม
40	ทางเดิน 456	4	EML-B4-05	✓		✓				แบตเสื่อม
41	ทางเดิน 460	4	EML-B4-06	✓		✓				แบตเสื่อม
42	ทางเดิน 469	4	EML-B4-07		✓		✓			กระพริบ
43	ทางเดิน 467	4	EML-B4-08	✓		✓				แบตเสื่อม
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-B4-09	✓		✓				แบตเสื่อม
45	ST1 E	4	EML-B4-10	✓		✓				แบตเสื่อม
46	ST2 C	4	EML-B4-11	✓		✓				แบตเสื่อม
47	ST3 W	4	EML-B4-12	✓		✓				แบตเสื่อม
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B5-01	✓		✓				แบตเสื่อม
49	ทางเดิน 520	5	EML-B5-02	✓		✓				แบตเสื่อม
50	ทางเดิน 518	5	EML-B5-03	✓		✓				แบตเสื่อม
51	ทางเดิน 490	5	EML-B5-04	✓		✓			[signature]	แบตเสื่อม
52	ทางเดิน 494	5	EML-B5-05		✓		✓			เสีย
53	ทางเดิน 498	5	EML-B5-06		✓		✓			เสีย
54	ทางเดิน 507	5	EML-B5-07		✓		✓			เสีย
55	ทางเดิน 505	5	EML-B5-08		✓		✓			เสีย
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-B5-09		✓		✓			เสีย
57	ST1 E	5	EML-B5-10		✓		✓			กระพริบ
58	ST2 C	5	EML-B5-11	✓		✓				แบตเสื่อม
59	ST3 W	5	EML-B5-12		✓		✓			เสีย
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B6-01		✓		✓			เสีย
61	ทางเดิน 558	6	EML-B6-02	✓		✓				แบตเสื่อม
62	ทางเดิน 557	6	EML-B6-03	✓		✓				แบตเสื่อม
63	ทางเดิน 527	6	EML-B6-04	✓		✓				แบตเสื่อม
64	ทางเดิน 532	6	EML-B6-05	✓		✓				แบตเสื่อม
65	ทางเดิน 536	6	EML-B6-06		✓		✓			เสีย
66	ทางเดิน 545	6	EML-B6-07		✓		✓			เสีย
67	ทางเดิน 543	6	EML-B6-08		✓		✓			เสีย
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B6-09		✓		✓			เสีย
69	ST1 E	6	EML-B6-10		✓		✓			เสีย
70	ST2 C	6	EML-B6-11		✓		✓			เสีย
71	ST3 W	6	EML-B6-12		✓		✓			เสีย

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน................/..........
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
72	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B7-01		✓		✓			เสีย
73	ทางเดิน 596	6	EML-B7-02	✓		✓				แบตเสื่อม
74	ทางเดิน 594	6	EML-B7-03	✓		✓				แบตเสื่อม
75	ทางเดิน 564	6	EML-B7-04		✓		✓			เสีย
76	ทางเดิน 570	6	EML-B7-05	✓		✓				แบตเสื่อม
77	ทางเดิน 574	6	EML-B7-06	✓		✓				แบตเสื่อม
78	ทางเดิน 583	6	EML-B7-07		✓		✓			เสีย
79	ทางเดิน 581	6	EML-B7-08		✓		✓			เสีย
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B7-09	✓		✓				แบตเสื่อม
81	ST1 E	6	EML-B7-10		✓		✓			เสีย
82	ST2 C	6	EML-B7-11		✓		✓		[signature]	เสีย
83	ST3 W	6	EML-B7-12	✓		✓				แบตเสื่อม
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-B8-01					✓		หาย
85	ทางเดิน 634	8	EML-B8-02	✓		✓				แบตเสื่อม
86	ทางเดิน 633	8	EML-B8-03	✓		✓				แบตเสื่อม
87	ทางเดิน 604	8	EML-B8-04		✓		✓			เสีย
88	ทางเดิน 608	8	EML-B8-05	✓		✓				แบตเสื่อม
89	ทางเดิน 612	8	EML-B8-06	✓		✓				แบตเสื่อม
90	ทางเดิน 621	8	EML-B8-07	✓		✓				แบตเสื่อม
91	ทางเดิน 619	8	EML-B8-08	✓		✓				แบตเสื่อม
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-B8-09					✓		หาย
93	ST1 E	8	EML-B8-10		✓		✓			เสีย
94	ST2 C	8	EML-B8-11					✓		หาย
95	ST3 W	8	EML-B8-12					✓		หาย
96	ห้องปั๊มลานจอด	1	EML-CPA-01					✓		หาย
			รวม	0	0	0	0		รวม 0	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) Tech วันที่...... /........ /........

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่...... /........ /........ /........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร B

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน กุมภาพันธ์ , 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	✓		✓		อนุ	
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(อนุ)
Technician
วันที่ 18/2/68 /........

ผู้อนุมัติ
(   )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /........ /........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน 12/2/68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EML-B1-01		✓		✓			กระพริบ
2	ทางเดิน 368	1	EML-B1-02	✓		✓				แบตเสื่อม
3	ทางเดิน 366	1	EML-B1-03	✓		✓				แบตเสื่อม
4	ทางเดิน 339	1	EML-B1-04	✓		✓				แบตเสื่อม
5	ทางเดิน 346	1	EML-B1-05		✓		✓			กระพริบ
6	ทางเดิน 355	1	EML-B1-06	✓		✓				แบตเสื่อม
7	ทางเดิน 353	1	EML-B1-07	✓		✓				แบตเสื่อม
8	ห้องไฟฟ้า W	1	EML-B1-08		✓		✓			กระพริบ
9	ST1 E	1	EML-B1-09	✓		✓				แบตเสื่อม
10	ST2 C	1	EML-B1-10	✓		✓				แบตเสื่อม
11	ST3 W	1	EML-B1-11					✓		หาย
12	ห้องไฟฟ้า E	2	EML-B2-01	✓		✓				แบตเสื่อม
13	ทางเดิน 406	2	EML-B2-02	✓		✓				แบตเสื่อม
14	ทางเดิน 404	2	EML-B2-03	✓		✓				แบตเสื่อม
15	ทางเดิน 375	2	EML-B2-04	✓		✓				แบตเสื่อม
16	ทางเดิน 380	2	EML-B2-05	✓		✓				แบตเสื่อม
17	ทางเดิน 380	2	EML-B2-06	✓		✓			อนต	แบตเสื่อม
18	ทางเดิน 393	2	EML-B2-07		✓		✓			เสีย
19	ทางเดิน 391	2	EML-B2-08	✓		✓				แบตเสื่อม
20	ห้องไฟฟ้า W	2	EML-B2-09	✓		✓				แบตเสื่อม
21	ST1 E	2	EML-B2-10		✓		✓			บอร์ดสวิตช์เสีย
22	ST2 C	2	EML-B2-11	✓		✓				แบตเสื่อม
23	ST3 W	2	EML-B2-12	✓		✓				แบตเสื่อม
24	ห้องไฟฟ้า E	3	EML-B3-01		✓		✓			เสีย
25	ทางเดิน 444	3	EML-B3-02		✓		✓			เสีย
26	ทางเดิน 442	3	EML-B3-03	✓		✓				แบตเสื่อม
27	ทางเดิน 413	3	EML-B3-04	✓		✓				แบตเสื่อม
28	ทางเดิน 418	3	EML-B3-05	✓		✓				แบตเสื่อม
29	ทางเดิน 422	3	EML-B3-06	✓		✓				แบตเสื่อม
30	ทางเดิน 429	3	EML-B3-07	✓		✓				แบตเสื่อม
31	ทางเดิน 431	3	EML-B3-08	✓		✓				แบตเสื่อม
32	ห้องไฟฟ้า W	3	EML-B3-09	✓		✓				แบตเสื่อม
33	ST1 E	3	EML-B3-10		✓		✓			กระพริบ
34	ST2 C	3	EML-B3-11	✓		✓				แบตเสื่อม
35	ST3 W	3	EML-B3-12	✓		✓				แบตเสื่อม

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน........./......
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EML-B4-01	✓		✓				แบตเสื่อม
37	ทางเดิน 482	4	EML-B4-02	✓		✓				แบตเสื่อม
38	ทางเดิน 480	4	EML-B4-03	✓		✓				แบตเสื่อม
39	ทางเดิน 451	4	EML-B4-04	✓		✓				แบตเสื่อม
40	ทางเดิน 456	4	EML-B4-05	✓		✓				แบตเสื่อม
41	ทางเดิน 460	4	EML-B4-06	✓		✓				แบตเสื่อม
42	ทางเดิน 469	4	EML-B4-07		✓		✓			กระพริบ
43	ทางเดิน 467	4	EML-B4-08	✓		✓				แบตเสื่อม
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-B4-09	✓		✓				แบตเสื่อม
45	ST1 E	4	EML-B4-10	✓		✓				แบตเสื่อม
46	ST2 C	4	EML-B4-11	✓		✓				แบตเสื่อม
47	ST3 W	4	EML-B4-12	✓		✓				แบตเสื่อม
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B5-01	✓		✓				แบตเสื่อม
49	ทางเดิน 520	5	EML-B5-02	✓		✓				แบตเสื่อม
50	ทางเดิน 518	5	EML-B5-03	✓		✓				แบตเสื่อม
51	ทางเดิน 490	5	EML-B5-04	✓		✓				แบตเสื่อม
52	ทางเดิน 494	5	EML-B5-05		✓		✓			เสีย
53	ทางเดิน 498	5	EML-B5-06		✓		✓		อนุ	เสีย
54	ทางเดิน 507	5	EML-B5-07		✓		✓			เสีย
55	ทางเดิน 505	5	EML-B5-08		✓		✓			เสีย
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-B5-09		✓		✓			เสีย
57	ST1 E	5	EML-B5-10		✓		✓			กระพริบ
58	ST2 C	5	EML-B5-11	✓		✓				แบตเสื่อม
59	ST3 W	5	EML-B5-12		✓		✓			เสีย
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B6-01		✓		✓			เสีย
61	ทางเดิน 558	6	EML-B6-02	✓		✓				แบตเสื่อม
62	ทางเดิน 557	6	EML-B6-03	✓		✓				แบตเสื่อม
63	ทางเดิน 527	6	EML-B6-04	✓		✓				แบตเสื่อม
64	ทางเดิน 532	6	EML-B6-05	✓		✓				แบตเสื่อม
65	ทางเดิน 536	6	EML-B6-06		✓		✓			เสีย
66	ทางเดิน 545	6	EML-B6-07		✓		✓			เสีย
67	ทางเดิน 543	6	EML-B6-08		✓		✓			เสีย
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B6-09		✓		✓			เสีย
69	ST1 E	6	EML-B6-10		✓		✓			เสีย
70	ST2 C	6	EML-B6-11		✓		✓			เสีย
71	ST3 W	6	EML-B6-12		✓		✓			เสีย

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน........./......
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
72	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B7-01		✓		✓			เสีย
73	ทางเดิน 596	6	EML-B7-02	✓		✓				แบตเสื่อม
74	ทางเดิน 594	6	EML-B7-03	✓		✓				แบตเสื่อม
75	ทางเดิน 564	6	EML-B7-04		✓		✓			เสีย
76	ทางเดิน 570	6	EML-B7-05	✓		✓				แบตเสื่อม
77	ทางเดิน 574	6	EML-B7-06	✓		✓				แบตเสื่อม
78	ทางเดิน 583	6	EML-B7-07		✓		✓			เสีย
79	ทางเดิน 581	6	EML-B7-08		✓		✓			เสีย
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B7-09	✓		✓				แบตเสื่อม
81	ST1 E	6	EML-B7-10		✓		✓			เสีย
82	ST2 C	6	EML-B7-11		✓		✓			เสีย
83	ST3 W	6	EML-B7-12	✓		✓				แบตเสื่อม
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-B8-01					✓		หาย
85	ทางเดิน 634	8	EML-B8-02	✓		✓			[illegible]	แบตเสื่อม
86	ทางเดิน 633	8	EML-B8-03	✓		✓				แบตเสื่อม
87	ทางเดิน 604	8	EML-B8-04		✓		✓			เสีย
88	ทางเดิน 608	8	EML-B8-05	✓		✓				แบตเสื่อม
89	ทางเดิน 612	8	EML-B8-06	✓		✓				แบตเสื่อม
90	ทางเดิน 621	8	EML-B8-07	✓		✓				แบตเสื่อม
91	ทางเดิน 619	8	EML-B8-08	✓		✓				แบตเสื่อม
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-B8-09					✓		หาย
93	ST1 E	8	EML-B8-10		✓		✓			เสีย
94	ST2 C	8	EML-B8-11					✓		หาย
95	ST3 W	8	EML-B8-12					✓		หาย
96	ห้องปั๊มลานจอด	1	EML-CPA-01					✓		หาย
			รวม	0	0	0	0		รวม 0	

บันทึกเพิ่มเติม ____

ผู้ตรวจสอบ
(   )
Tech
วันที่__ /____ /____

ผู้อนุมัติ
(   )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่__ /____ /____ /____

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร B

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มีนาคม / 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก ปกติ	แรงดัน/น้ำหนัก ผิดปกติ	โครงถัง/สายฉีด ปกติ	โครงถัง/สายฉีด ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	✓		✓		อนุช	
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ (อนุช) Technician วันที่ 16/7/67

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่...... /........ /........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน 10/3/68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EML-B1-01		✓		✓			กระพริบ
2	ทางเดิน 368	1	EML-B1-02	✓		✓				แบตเสื่อม
3	ทางเดิน 366	1	EML-B1-03	✓		✓				แบตเสื่อม
4	ทางเดิน 339	1	EML-B1-04	✓		✓				แบตเสื่อม
5	ทางเดิน 346	1	EML-B1-05		✓		✓			กระพริบ
6	ทางเดิน 355	1	EML-B1-06	✓		✓				แบตเสื่อม
7	ทางเดิน 353	1	EML-B1-07	✓		✓				แบตเสื่อม
8	ห้องไฟฟ้า W	1	EML-B1-08		✓		✓			กระพริบ
9	ST1 E	1	EML-B1-09	✓		✓				แบตเสื่อม
10	ST2 C	1	EML-B1-10	✓		✓				แบตเสื่อม
11	ST3 W	1	EML-B1-11					✓		หาย
12	ห้องไฟฟ้า E	2	EML-B2-01	✓		✓				แบตเสื่อม
13	ทางเดิน 406	2	EML-B2-02	✓		✓				แบตเสื่อม
14	ทางเดิน 404	2	EML-B2-03	✓		✓				แบตเสื่อม
15	ทางเดิน 375	2	EML-B2-04	✓		✓				แบตเสื่อม
16	ทางเดิน 380	2	EML-B2-05	✓		✓				แบตเสื่อม
17	ทางเดิน 380	2	EML-B2-06	✓		✓				แบตเสื่อม
18	ทางเดิน 393	2	EML-B2-07		✓		✓			เสีย
19	ทางเดิน 391	2	EML-B2-08	✓		✓			อนุช	แบตเสื่อม
20	ห้องไฟฟ้า W	2	EML-B2-09	✓		✓				แบตเสื่อม
21	ST1 E	2	EML-B2-10		✓		✓			บอร์ดสวิชเสีย
22	ST2 C	2	EML-B2-11	✓		✓				แบตเสื่อม
23	ST3 W	2	EML-B2-12	✓		✓				แบตเสื่อม
24	ห้องไฟฟ้า E	3	EML-B3-01		✓		✓			เสีย
25	ทางเดิน 444	3	EML-B3-02		✓		✓			เสีย
26	ทางเดิน 442	3	EML-B3-03	✓		✓				แบตเสื่อม
27	ทางเดิน 413	3	EML-B3-04	✓		✓				แบตเสื่อม
28	ทางเดิน 418	3	EML-B3-05	✓		✓				แบตเสื่อม
29	ทางเดิน 422	3	EML-B3-06	✓		✓				แบตเสื่อม
30	ทางเดิน 429	3	EML-B3-07	✓		✓				แบตเสื่อม
31	ทางเดิน 431	3	EML-B3-08	✓		✓				แบตเสื่อม
32	ห้องไฟฟ้า W	3	EML-B3-09	✓		✓				แบตเสื่อม
33	ST1 E	3	EML-B3-10		✓		✓			กระพริบ
34	ST2 C	3	EML-B3-11	✓		✓				แบตเสื่อม
35	ST3 W	3	EML-B3-12	✓		✓				แบตเสื่อม

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน ..../.......
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EML-B4-01	✓		✓				แบตเสื่อม
37	ทางเดิน 482	4	EML-B4-02	✓		✓				แบตเสื่อม
38	ทางเดิน 480	4	EML-B4-03	✓		✓				แบตเสื่อม
39	ทางเดิน 451	4	EML-B4-04	✓		✓				แบตเสื่อม
40	ทางเดิน 456	4	EML-B4-05	✓		✓				แบตเสื่อม
41	ทางเดิน 460	4	EML-B4-06	✓		✓				แบตเสื่อม
42	ทางเดิน 469	4	EML-B4-07		✓		✓			กระพริบ
43	ทางเดิน 467	4	EML-B4-08	✓		✓				แบตเสื่อม
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-B4-09	✓		✓				แบตเสื่อม
45	ST1 E	4	EML-B4-10	✓		✓				แบตเสื่อม
46	ST2 C	4	EML-B4-11	✓		✓				แบตเสื่อม
47	ST3 W	4	EML-B4-12	✓		✓				แบตเสื่อม
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B5-01	✓		✓				แบตเสื่อม
49	ทางเดิน 520	5	EML-B5-02	✓		✓				แบตเสื่อม
50	ทางเดิน 518	5	EML-B5-03	✓		✓				แบตเสื่อม
51	ทางเดิน 490	5	EML-B5-04	✓		✓				แบตเสื่อม
52	ทางเดิน 494	5	EML-B5-05		✓		✓			เสีย
53	ทางเดิน 498	5	EML-B5-06		✓		✓		อนุช	เสีย
54	ทางเดิน 507	5	EML-B5-07		✓		✓			เสีย
55	ทางเดิน 505	5	EML-B5-08		✓		✓			เสีย
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-B5-09		✓		✓			เสีย
57	ST1 E	5	EML-B5-10		✓		✓			กระพริบ
58	ST2 C	5	EML-B5-11	✓		✓				แบตเสื่อม
59	ST3 W	5	EML-B5-12		✓		✓			เสีย
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B6-01		✓		✓			เสีย
61	ทางเดิน 558	6	EML-B6-02	✓		✓				แบตเสื่อม
62	ทางเดิน 557	6	EML-B6-03	✓		✓				แบตเสื่อม
63	ทางเดิน 527	6	EML-B6-04	✓		✓				แบตเสื่อม
64	ทางเดิน 532	6	EML-B6-05	✓		✓				แบตเสื่อม
65	ทางเดิน 536	6	EML-B6-06		✓		✓			เสีย
66	ทางเดิน 545	6	EML-B6-07		✓		✓			เสีย
67	ทางเดิน 543	6	EML-B6-08		✓		✓			เสีย
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B6-09		✓		✓			เสีย
69	ST1 E	6	EML-B6-10		✓		✓			เสีย
70	ST2 C	6	EML-B6-11		✓		✓			เสีย
71	ST3 W	6	EML-B6-12		✓		✓			เสีย

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน______/_____
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
72	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B7-01		✓		✓			เสีย
73	ทางเดิน 596	6	EML-B7-02	✓		✓				แบตเสื่อม
74	ทางเดิน 594	6	EML-B7-03	✓		✓				แบตเสื่อม
75	ทางเดิน 564	6	EML-B7-04		✓		✓			เสีย
76	ทางเดิน 570	6	EML-B7-05	✓		✓				แบตเสื่อม
77	ทางเดิน 574	6	EML-B7-06	✓		✓				แบตเสื่อม
78	ทางเดิน 583	6	EML-B7-07		✓		✓			เสีย
79	ทางเดิน 581	6	EML-B7-08		✓		✓			เสีย
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B7-09	✓		✓				แบตเสื่อม
81	ST1 E	6	EML-B7-10		✓		✓			เสีย
82	ST2 C	6	EML-B7-11		✓		✓			เสีย
83	ST3 W	6	EML-B7-12	✓		✓			อนุช	แบตเสื่อม
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-B8-01					✓		หาย
85	ทางเดิน 634	8	EML-B8-02	✓		✓				แบตเสื่อม
86	ทางเดิน 633	8	EML-B8-03	✓		✓				แบตเสื่อม
87	ทางเดิน 604	8	EML-B8-04		✓		✓			เสีย
88	ทางเดิน 608	8	EML-B8-05	✓		✓				แบตเสื่อม
89	ทางเดิน 612	8	EML-B8-06	✓		✓				แบตเสื่อม
90	ทางเดิน 621	8	EML-B8-07	✓		✓				แบตเสื่อม
91	ทางเดิน 619	8	EML-B8-08	✓		✓				แบตเสื่อม
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-B8-09				✓	✓		หาย
93	ST1 E	8	EML-B8-10		✓		✓			เสีย
94	ST2 C	8	EML-B8-11					✓		หาย
95	ST3 W	8	EML-B8-12					✓		หาย
96	ห้องปั๊มอานจอด	1	EML-CPA-01					✓		หาย
			รวม	0	0	0	0		รวม 0	

บันทึกเพิ่มเติม ______________________________

ผู้ตรวจสอบ ( ) Tech วันที่___ /____ /____

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่___ /____ /____ /____

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร B

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	
	◯	ประจำ/ปี	เดือน เมษายน , 2568

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	/		/		อนุท	
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	/		/		อนุท	
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	/		/		อนุท	
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	/		/		อนุท	
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	/		/		อนุท	
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	/		/		อนุท	
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	/		/		อนุท	
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	/		/		อนุท	
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	/		/		อนุท	
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	/		/		อนุท	
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	/		/		อนุท	
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	/		/		อนุท	
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	/		/		อนุท	
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	/		/		อนุท	
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	/		/		อนุท	
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	/		/		อนุท	
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	/		/		อนุท	
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	/		/		อนุท	
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	/		/		อนุท	
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	/		/		อนุท	
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	/		/		อนุท	
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	/		/		อนุท	
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	/		/		อนุท	
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	/		/		อนุท	

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(อนุท)
Technician
วันที่ 16/4/68 /.........

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /......... /.........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	
	◯	ประจำ/ปี	เดือน 7/4/68

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EML-B1-01		/		/			กระพริบ
2	ทางเดิน 368	1	EML-B1-02	/		/				แบตเสื่อม
3	ทางเดิน 366	1	EML-B1-03	/		/				แบตเสื่อม
4	ทางเดิน 339	1	EML-B1-04	/		/				แบตเสื่อม
5	ทางเดิน 346	1	EML-B1-05		/		/			กระพริบ
6	ทางเดิน 355	1	EML-B1-06	/		/				แบตเสื่อม
7	ทางเดิน 353	1	EML-B1-07	/		/				แบตเสื่อม
8	ห้องไฟฟ้า W	1	EML-B1-08		/		/			กระพริบ
9	ST1 E	1	EML-B1-09	/		/				แบตเสื่อม
10	ST2 C	1	EML-B1-10	/		/				แบตเสื่อม
11	ST3 W	1	EML-B1-11					/		หาย
12	ห้องไฟฟ้า E	2	EML-B2-01	/		/				แบตเสื่อม
13	ทางเดิน 406	2	EML-B2-02	/		/				แบตเสื่อม
14	ทางเดิน 404	2	EML-B2-03	/		/				แบตเสื่อม
15	ทางเดิน 375	2	EML-B2-04	/		/				แบตเสื่อม
16	ทางเดิน 380	2	EML-B2-05	/		/				แบตเสื่อม
17	ทางเดิน 380	2	EML-B2-06	/		/			อนุท	แบตเสื่อม
18	ทางเดิน 393	2	EML-B2-07		/		/			เสีย
19	ทางเดิน 391	2	EML-B2-08	/		/				แบตเสื่อม
20	ห้องไฟฟ้า W	2	EML-B2-09	/		/				แบตเสื่อม
21	ST1 E	2	EML-B2-10		/		/			บอร์ดสวิชเสีย
22	ST2 C	2	EML-B2-11	/		/				แบตเสื่อม
23	ST3 W	2	EML-B2-12	/		/				แบตเสื่อม
24	ห้องไฟฟ้า E	3	EML-B3-01		/		/			เสีย
25	ทางเดิน 444	3	EML-B3-02		/		/			เสีย
26	ทางเดิน 442	3	EML-B3-03	/		/				แบตเสื่อม
27	ทางเดิน 413	3	EML-B3-04	/		/				แบตเสื่อม
28	ทางเดิน 418	3	EML-B3-05	/		/				แบตเสื่อม
29	ทางเดิน 422	3	EML-B3-06	/		/				แบตเสื่อม
30	ทางเดิน 429	3	EML-B3-07	/		/				แบตเสื่อม
31	ทางเดิน 431	3	EML-B3-08	/		/				แบตเสื่อม
32	ห้องไฟฟ้า W	3	EML-B3-09	/		/				แบตเสื่อม
33	ST1 E	3	EML-B3-10		/		/			กระพริบ
34	ST2 C	3	EML-B3-11	/		/				แบตเสื่อม
35	ST3 W	3	EML-B3-12	/		/				แบตเสื่อม

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	
	◯	ประจำ/ปี	เดือน............/.......

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EML-B4-01	/		/				แบตเสื่อม
37	ทางเดิน 482	4	EML-B4-02	/		/				แบตเสื่อม
38	ทางเดิน 480	4	EML-B4-03	/		/				แบตเสื่อม
39	ทางเดิน 451	4	EML-B4-04	/		/				แบตเสื่อม
40	ทางเดิน 456	4	EML-B4-05	/		/				แบตเสื่อม
41	ทางเดิน 460	4	EML-B4-06	/		/				แบตเสื่อม
42	ทางเดิน 469	4	EML-B4-07		/		/			กระพริบ
43	ทางเดิน 467	4	EML-B4-08	/		/				แบตเสื่อม
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-B4-09	/		/				แบตเสื่อม
45	ST1 E	4	EML-B4-10	/		/				แบตเสื่อม
46	ST2 C	4	EML-B4-11	/		/				แบตเสื่อม
47	ST3 W	4	EML-B4-12	/		/				แบตเสื่อม
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B5-01	/		/				แบตเสื่อม
49	ทางเดิน 520	5	EML-B5-02	/		/				แบตเสื่อม
50	ทางเดิน 518	5	EML-B5-03	/		/				แบตเสื่อม
51	ทางเดิน 490	5	EML-B5-04	/		/				แบตเสื่อม
52	ทางเดิน 494	5	EML-B5-05		/		/			เสีย
53	ทางเดิน 498	5	EML-B5-06		/		/		อนุท	เสีย
54	ทางเดิน 507	5	EML-B5-07		/		/			เสีย
55	ทางเดิน 505	5	EML-B5-08		/		/			เสีย
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-B5-09		/		/			เสีย
57	ST1 E	5	EML-B5-10		/		/			กระพริบ
58	ST2 C	5	EML-B5-11	/		/				แบตเสื่อม
59	ST3 W	5	EML-B5-12		/		/			เสีย
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B6-01		/		/			เสีย
61	ทางเดิน 558	6	EML-B6-02	/		/				แบตเสื่อม
62	ทางเดิน 557	6	EML-B6-03	/		/				แบตเสื่อม
63	ทางเดิน 527	6	EML-B6-04	/		/				แบตเสื่อม
64	ทางเดิน 532	6	EML-B6-05	/		/				แบตเสื่อม
65	ทางเดิน 536	6	EML-B6-06		/		/			เสีย
66	ทางเดิน 545	6	EML-B6-07		/		/			เสีย
67	ทางเดิน 543	6	EML-B6-08		/		/			เสีย
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B6-09		/		/			เสีย
69	ST1 E	6	EML-B6-10		/		/			เสีย
70	ST2 C	6	EML-B6-11		/		/			เสีย
71	ST3 W	6	EML-B6-12		/		/			เสีย

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	
	◯	ประจำ/ปี	เดือน............/.......

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
72	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B7-01		/		/			เสีย
73	ทางเดิน 596	6	EML-B7-02	/		/				แบตเสื่อม
74	ทางเดิน 594	6	EML-B7-03	/		/				แบตเสื่อม
75	ทางเดิน 564	6	EML-B7-04		/		/			เสีย
76	ทางเดิน 570	6	EML-B7-05	/		/				แบตเสื่อม
77	ทางเดิน 574	6	EML-B7-06	/		/				แบตเสื่อม
78	ทางเดิน 583	6	EML-B7-07		/		/			เสีย
79	ทางเดิน 581	6	EML-B7-08		/		/			เสีย
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B7-09	/		/				แบตเสื่อม
81	ST1 E	6	EML-B7-10		/		/			เสีย
82	ST2 C	6	EML-B7-11		/		/			เสีย
83	ST3 W	6	EML-B7-12	/		/				แบตเสื่อม
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-B8-01					/	อนุท	หาย
85	ทางเดิน 634	8	EML-B8-02	/		/				แบตเสื่อม
86	ทางเดิน 633	8	EML-B8-03	/		/				แบตเสื่อม
87	ทางเดิน 604	8	EML-B8-04		/		/			เสีย
88	ทางเดิน 608	8	EML-B8-05	/		/				แบตเสื่อม
89	ทางเดิน 612	8	EML-B8-06	/		/				แบตเสื่อม
90	ทางเดิน 621	8	EML-B8-07	/		/				แบตเสื่อม
91	ทางเดิน 619	8	EML-B8-08	/		/				แบตเสื่อม
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-B8-09					/		หาย
93	ST1 E	8	EML-B8-10		/		/			เสีย
94	ST2 C	8	EML-B8-11					/		หาย
95	ST3 W	8	EML-B8-12					/		หาย
96	ห้องปั๊มลานจอด	1	EML-CPA-01					/		หาย
			รวม	0	0	0	0		รวม 0	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ
( )
Tech
วันที่...... /......... /.........

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /......... /......... /.........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร B

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน พฤษภาคม, 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก ปกติ	แรงดัน/น้ำหนัก ผิดปกติ	โครงถัง/สายฉีด ปกติ	โครงถัง/สายฉีด ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	✓		✓		[illegible]	
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
([illegible])
Technician
วันที่ 15/7/68

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /......... /.........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน 17 / พ.ค. 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EML-B1-01		✓		✓			กรระพริบ
2	ทางเดิน 368	1	EML-B1-02	✓		✓				แบตเสื่อม
3	ทางเดิน 366	1	EML-B1-03	✓		✓				แบตเสื่อม
4	ทางเดิน 339	1	EML-B1-04	✓		✓				แบตเสื่อม
5	ทางเดิน 346	1	EML-B1-05		✓		✓			กระพริบ
6	ทางเดิน 355	1	EML-B1-06	✓		✓				แบตเสื่อม
7	ทางเดิน 353	1	EML-B1-07	✓		✓				แบตเสื่อม
8	ห้องไฟฟ้า W	1	EML-B1-08		✓		✓			กระพริบ
9	ST1 E	1	EML-B1-09	✓		✓				แบตเสื่อม
10	ST2 C	1	EML-B1-10	✓		✓				แบตเสื่อม
11	ST3 W	1	EML-B1-11					✓		หาย
12	ห้องไฟฟ้า E	2	EML-B2-01	✓		✓				แบตเสื่อม
13	ทางเดิน 406	2	EML-B2-02	✓		✓				แบตเสื่อม
14	ทางเดิน 404	2	EML-B2-03	✓		✓			[illegible]	แบตเสื่อม
15	ทางเดิน 375	2	EML-B2-04	✓		✓				แบตเสื่อม
16	ทางเดิน 380	2	EML-B2-05	✓		✓				แบตเสื่อม
17	ทางเดิน 380	2	EML-B2-06	✓		✓				แบตเสื่อม
18	ทางเดิน 393	2	EML-B2-07		✓		✓			เสีย
19	ทางเดิน 391	2	EML-B2-08	✓		✓				แบตเสื่อม
20	ห้องไฟฟ้า W	2	EML-B2-09	✓		✓				แบตเสื่อม
21	ST1 E	2	EML-B2-10		✓		✓			บอร์ดสวิซเสีย
22	ST2 C	2	EML-B2-11	✓		✓				แบตเสื่อม
23	ST3 W	2	EML-B2-12	✓		✓				แบตเสื่อม
24	ห้องไฟฟ้า E	3	EML-B3-01		✓		✓			เสีย
25	ทางเดิน 444	3	EML-B3-02		✓		✓			เสีย
26	ทางเดิน 442	3	EML-B3-03	✓		✓				แบตเสื่อม
27	ทางเดิน 413	3	EML-B3-04	✓		✓				แบตเสื่อม
28	ทางเดิน 418	3	EML-B3-05	✓		✓				แบตเสื่อม
29	ทางเดิน 422	3	EML-B3-06	✓		✓				แบตเสื่อม
30	ทางเดิน 429	3	EML-B3-07	✓		✓				แบตเสื่อม
31	ทางเดิน 431	3	EML-B3-08	✓		✓				แบตเสื่อม
32	ห้องไฟฟ้า W	3	EML-B3-09	✓		✓				แบตเสื่อม
33	ST1 E	3	EML-B3-10		✓		✓			กระพริบ
34	ST2 C	3	EML-B3-11	✓		✓				แบตเสื่อม
35	ST3 W	3	EML-B3-12	✓		✓				แบตเสื่อม

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน............/.........
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EML-B4-01	✓		✓				แบตเสื่อม
37	ทางเดิน 482	4	EML-B4-02	✓		✓				แบตเสื่อม
38	ทางเดิน 480	4	EML-B4-03	✓		✓				แบตเสื่อม
39	ทางเดิน 451	4	EML-B4-04	✓		✓				แบตเสื่อม
40	ทางเดิน 456	4	EML-B4-05	✓		✓				แบตเสื่อม
41	ทางเดิน 460	4	EML-B4-06	✓		✓				แบตเสื่อม
42	ทางเดิน 469	4	EML-B4-07		✓		✓			กระพริบ
43	ทางเดิน 467	4	EML-B4-08	✓		✓				แบตเสื่อม
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-B4-09	✓		✓				แบตเสื่อม
45	ST1 E	4	EML-B4-10	✓		✓				แบตเสื่อม
46	ST2 C	4	EML-B4-11	✓		✓			[illegible]	แบตเสื่อม
47	ST3 W	4	EML-B4-12	✓		✓				แบตเสื่อม
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B5-01	✓		✓				แบตเสื่อม
49	ทางเดิน 520	5	EML-B5-02	✓		✓				แบตเสื่อม
50	ทางเดิน 518	5	EML-B5-03	✓		✓				แบตเสื่อม
51	ทางเดิน 490	5	EML-B5-04	✓		✓				แบตเสื่อม
52	ทางเดิน 494	5	EML-B5-05		✓		✓			เสีย
53	ทางเดิน 498	5	EML-B5-06		✓		✓			เสีย
54	ทางเดิน 507	5	EML-B5-07		✓		✓			เสีย
55	ทางเดิน 505	5	EML-B5-08		✓		✓			เสีย
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-B5-09		✓		✓			เสีย
57	ST1 E	5	EML-B5-10		✓		✓			กระพริบ
58	ST2 C	5	EML-B5-11	✓		✓				แบตเสื่อม
59	ST3 W	5	EML-B5-12		✓		✓			เสีย
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B6-01		✓		✓			เสีย
61	ทางเดิน 558	6	EML-B6-02	✓		✓				แบตเสื่อม
62	ทางเดิน 557	6	EML-B6-03	✓		✓				แบตเสื่อม
63	ทางเดิน 527	6	EML-B6-04	✓		✓				แบตเสื่อม
64	ทางเดิน 532	6	EML-B6-05	✓		✓				แบตเสื่อม
65	ทางเดิน 536	6	EML-B6-06		✓		✓			เสีย
66	ทางเดิน 545	6	EML-B6-07		✓		✓			เสีย
67	ทางเดิน 543	6	EML-B6-08		✓		✓			เสีย
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B6-09		✓		✓			เสีย
69	ST1 E	6	EML-B6-10		✓		✓			เสีย
70	ST2 C	6	EML-B6-11		✓		✓			เสีย
71	ST3 W	6	EML-B6-12		✓		✓			เสีย

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน................/.........
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
72	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B7-01		✓		✓			เสีย
73	ทางเดิน 596	6	EML-B7-02	✓		✓				แบตเสื่อม
74	ทางเดิน 594	6	EML-B7-03	✓		✓				แบตเสื่อม
75	ทางเดิน 564	6	EML-B7-04		✓		✓			เสีย
76	ทางเดิน 570	6	EML-B7-05	✓		✓				แบตเสื่อม
77	ทางเดิน 574	6	EML-B7-06	✓		✓				แบตเสื่อม
78	ทางเดิน 583	6	EML-B7-07		✓		✓			เสีย
79	ทางเดิน 581	6	EML-B7-08		✓		✓			เสีย
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B7-09	✓		✓				แบตเสื่อม
81	ST1 E	6	EML-B7-10		✓		✓		[illegible]	เสีย
82	ST2 C	6	EML-B7-11		✓		✓			เสีย
83	ST3 W	6	EML-B7-12	✓		✓				แบตเสื่อม
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-B8-01					✓		หาย
85	ทางเดิน 634	8	EML-B8-02	✓		✓				แบตเสื่อม
86	ทางเดิน 633	8	EML-B8-03	✓		✓				แบตเสื่อม
87	ทางเดิน 604	8	EML-B8-04		✓		✓			เสีย
88	ทางเดิน 608	8	EML-B8-05	✓		✓				แบตเสื่อม
89	ทางเดิน 612	8	EML-B8-06	✓		✓				แบตเสื่อม
90	ทางเดิน 621	8	EML-B8-07	✓		✓				แบตเสื่อม
91	ทางเดิน 619	8	EML-B8-08	✓		✓				แบตเสื่อม
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-B8-09					✓		หาย
93	ST1 E	8	EML-B8-10		✓		✓			เสีย
94	ST2 C	8	EML-B8-11					✓		หาย
95	ST3 W	8	EML-B8-12					✓		หาย
96	ห้องปั๊มลานจอด	1	EML-CPA-01					✓		หาย
			รวม	58	32	58	32	6	รวม 96	0

บันทึกเพิ่มเติม ____

ผู้ตรวจสอบ
([illegible])
Tech
วันที่ 17 / 5 / 68

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /......... /......... /.........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร B

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน /
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	✓		✓		อนุ	
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(อนุ)
Technician
วันที่ 16/7/68

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /........ /........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน /
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EML-B1-01		✓		✓			กรระพริบ
2	ทางเดิน 368	1	EML-B1-02	✓		✓				แบตเสื่อม
3	ทางเดิน 366	1	EML-B1-03	✓		✓				แบตเสื่อม
4	ทางเดิน 339	1	EML-B1-04	✓		✓				แบตเสื่อม
5	ทางเดิน 346	1	EML-B1-05		✓		✓			กระพริบ
6	ทางเดิน 355	1	EML-B1-06	✓		✓				แบตเสื่อม
7	ทางเดิน 353	1	EML-B1-07	✓		✓				แบตเสื่อม
8	ห้องไฟฟ้า W	1	EML-B1-08		✓		✓			กระพริบ
9	ST1 E	1	EML-B1-09	✓		✓				แบตเสื่อม
10	ST2 C	1	EML-B1-10	✓		✓				แบตเสื่อม
11	ST3 W	1	EML-B1-11	✓			✓			หาย
12	ห้องไฟฟ้า E	2	EML-B2-01	✓		✓				แบตเสื่อม
13	ทางเดิน 406	2	EML-B2-02	✓		✓				แบตเสื่อม
14	ทางเดิน 404	2	EML-B2-03	✓		✓				แบตเสื่อม
15	ทางเดิน 375	2	EML-B2-04	✓		✓				แบตเสื่อม
16	ทางเดิน 380	2	EML-B2-05	✓		✓				แบตเสื่อม
17	ทางเดิน 380	2	EML-B2-06	✓		✓				แบตเสื่อม
18	ทางเดิน 393	2	EML-B2-07		✓		✓			เสีย
19	ทางเดิน 391	2	EML-B2-08	✓		✓			อนุ	แบตเสื่อม
20	ห้องไฟฟ้า W	2	EML-B2-09	✓		✓				แบตเสื่อม
21	ST1 E	2	EML-B2-10		✓		✓			บอร์ดสวิชเสีย
22	ST2 C	2	EML-B2-11	✓		✓				แบตเสื่อม
23	ST3 W	2	EML-B2-12	✓		✓				แบตเสื่อม
24	ห้องไฟฟ้า E	3	EML-B3-01		✓		✓			เสีย
25	ทางเดิน 444	3	EML-B3-02		✓		✓			เสีย
26	ทางเดิน 442	3	EML-B3-03	✓		✓				แบตเสื่อม
27	ทางเดิน 413	3	EML-B3-04	✓		✓				แบตเสื่อม
28	ทางเดิน 418	3	EML-B3-05	✓		✓				แบตเสื่อม
29	ทางเดิน 422	3	EML-B3-06	✓		✓				แบตเสื่อม
30	ทางเดิน 429	3	EML-B3-07	✓		✓				แบตเสื่อม
31	ทางเดิน 431	3	EML-B3-08	✓		✓				แบตเสื่อม
32	ห้องไฟฟ้า W	3	EML-B3-09	✓		✓				แบตเสื่อม
33	ST1 E	3	EML-B3-10		✓		✓			กระพริบ
34	ST2 C	3	EML-B3-11	✓		✓				แบตเสื่อม
35	ST3 W	3	EML-B3-12	✓		✓				แบตเสื่อม

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EML-B4-01	✓		✓				แบตเสื่อม
37	ทางเดิน 482	4	EML-B4-02	✓		✓				แบตเสื่อม
38	ทางเดิน 480	4	EML-B4-03	✓		✓				แบตเสื่อม
39	ทางเดิน 451	4	EML-B4-04	✓		✓				แบตเสื่อม
40	ทางเดิน 456	4	EML-B4-05	✓		✓				แบตเสื่อม
41	ทางเดิน 460	4	EML-B4-06	✓		✓				แบตเสื่อม
42	ทางเดิน 469	4	EML-B4-07		✓		✓			กระพริบ
43	ทางเดิน 467	4	EML-B4-08	✓		✓				แบตเสื่อม
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-B4-09	✓		✓				แบตเสื่อม
45	ST1 E	4	EML-B4-10	✓		✓				แบตเสื่อม
46	ST2 C	4	EML-B4-11	✓		✓				แบตเสื่อม
47	ST3 W	4	EML-B4-12	✓		✓				แบตเสื่อม
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B5-01	✓		✓				แบตเสื่อม
49	ทางเดิน 520	5	EML-B5-02	✓		✓				แบตเสื่อม
50	ทางเดิน 518	5	EML-B5-03	✓		✓				แบตเสื่อม
51	ทางเดิน 490	5	EML-B5-04	✓		✓				แบตเสื่อม
52	ทางเดิน 494	5	EML-B5-05		✓		✓		อนุ	เสีย
53	ทางเดิน 498	5	EML-B5-06		✓		✓			เสีย
54	ทางเดิน 507	5	EML-B5-07		✓		✓			เสีย
55	ทางเดิน 505	5	EML-B5-08		✓		✓			เสีย
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-B5-09		✓		✓			เสีย
57	ST1 E	5	EML-B5-10		✓		✓			กระพริบ
58	ST2 C	5	EML-B5-11	✓		✓				แบตเสื่อม
59	ST3 W	5	EML-B5-12		✓		✓			เสีย
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B6-01		✓		✓			เสีย
61	ทางเดิน 558	6	EML-B6-02	✓		✓				แบตเสื่อม
62	ทางเดิน 557	6	EML-B6-03	✓		✓				แบตเสื่อม
63	ทางเดิน 527	6	EML-B6-04	✓		✓				แบตเสื่อม
64	ทางเดิน 532	6	EML-B6-05	✓		✓				แบตเสื่อม
65	ทางเดิน 536	6	EML-B6-06		✓		✓			เสีย
66	ทางเดิน 545	6	EML-B6-07		✓		✓			เสีย
67	ทางเดิน 543	6	EML-B6-08		✓		✓			เสีย
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B6-09		✓		✓			เสีย
69	ST1 E	6	EML-B6-10		✓		✓			เสีย
70	ST2 C	6	EML-B6-11		✓		✓			เสีย
71	ST3 W	6	EML-B6-12		✓		✓			เสีย

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
72	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B7-01		✓		✓			เสีย
73	ทางเดิน 596	6	EML-B7-02	✓		✓				แบตเสื่อม
74	ทางเดิน 594	6	EML-B7-03	✓		✓				แบตเสื่อม
75	ทางเดิน 564	6	EML-B7-04		✓		✓			เสีย
76	ทางเดิน 570	6	EML-B7-05	✓		✓				แบตเสื่อม
77	ทางเดิน 574	6	EML-B7-06	✓		✓				แบตเสื่อม
78	ทางเดิน 583	6	EML-B7-07		✓		✓			เสีย
79	ทางเดิน 581	6	EML-B7-08		✓		✓			เสีย
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B7-09	✓		✓				แบตเสื่อม
81	ST1 E	6	EML-B7-10		✓		✓			เสีย
82	ST2 C	6	EML-B7-11		✓		✓			เสีย
83	ST3 W	6	EML-B7-12	✓		✓				แบตเสื่อม
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-B8-01					✓		หาย
85	ทางเดิน 634	8	EML-B8-02	✓		✓				แบตเสื่อม
86	ทางเดิน 633	8	EML-B8-03	✓		✓				แบตเสื่อม
87	ทางเดิน 604	8	EML-B8-04		✓		✓			เสีย
88	ทางเดิน 608	8	EML-B8-05	✓		✓				แบตเสื่อม
89	ทางเดิน 612	8	EML-B8-06	✓		✓				แบตเสื่อม
90	ทางเดิน 621	8	EML-B8-07	✓		✓				แบตเสื่อม
91	ทางเดิน 619	8	EML-B8-08	✓		✓				แบตเสื่อม
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-B8-09					✓		หาย
93	ST1 E	8	EML-B8-10		✓		✓			เสีย
94	ST2 C	8	EML-B8-11					✓		หาย
95	ST3 W	8	EML-B8-12					✓		หาย
96	ห้องปั๊มลานจอด	1	EML-CPA-01					✓		หาย
			รวม	0	0	0	0		รวม 0	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ
(อนุ)
วันที่ 16/7/68

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่__ /__ /__ /__

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/ตำบล : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0985690599 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ______________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ______________

ออกให้โดย ________________________

ลงชื่อ ______________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ______________

ออกให้โดย ________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 1,433.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,146.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 25,616.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,433.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI B เลขที่มิเตอร์ 155971-62 เดือน/ปี 01/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
31-ธ.ค.		114495				
1		114517	22			
2		114551	34			
3		114596	45			
4		114635	39			
5		114683	48			
6		114746	63			
7		114788	42			
8		114839	51			
9		114887	48			
10		114935	48			
11		114978	43			
12		115030	52			
13		115087	57			
14		115132	45			
15		115176	44			
16		115223	47			
17		115271	48			
18		115315	44			
19		115369	54			
20		115432	63			
21		115479	47			
22		115523	44			
23		115565	42			
24		115615	50			
25		115660	45			
26		115712	52			
27		115774	62			
28		115822	48			
29		115865	43			
30		115911	46			
31		115928	17			

1433 • เดือนปัจจุบัน 1146.4

• เดือนที่ผ่านมา

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI B เดือน / ปี 01/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) หมายเลขผู้ใช้ไฟ 6001692748		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/๓) ตัวคูณ 2,000	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1283.54					
1		1283.89	0.35	700			
2		1284.3	0.41	820			
3		1284.82	0.52	1040			
4		1285.35	0.53	1060			
5		1285.92	0.57	1140			
6		1286.52	0.6	1200			
7		1286.99	0.47	940			
8		1287.51	0.52	1040			
9		1288.08	0.57	1140			
10		1288.67	0.59	1180			
11		1289.19	0.52	1040			
12		1289.07	-0.12	-240			
13		1290.15	1.08	2160			
14		1290.55	0.4	800			
15		1290.95	0.4	800			
16		1291.45	0.5	1000			
17		1291.96	0.51	1020			
18		1292.41	0.45	900			
19		1292.91	0.5	1000			
20		1293.51	0.6	1200			
21		1294.01	0.5	1000			
22		1294.55	0.54	1080			
23		1295.04	0.49	980			
24		1295.58	0.54	1080			
25		1296.13	0.55	1100			
26		1296.75	0.62	1240			
27		1297.52	0.77	1540			
28		1298.75	1.23	2460			
29		1298.56	-0.19	-380			
30		1299.05	0.49	980			
31		1299.55	0.5	1000			

ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR | ยอดรวม | 32020 | • เดือนปัจจุบัน 25616

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 /335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 098-5690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไท 8 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2560 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ..............................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1/2/68	1080	82	0.54	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/2/68	1180	46	0.59	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/2/68	1460	63	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	5	-	-	-	-	
4/2/68	1320	47	0.66	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/2/68	1240	46	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/2/68	1220	46	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/2/68	1340	51	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/2/68	1340	44	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/2/68	1340	48	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/2/68	1320	62	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	5	-	-	-	-	
11/2/68	1160	45	0.58	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/2/68	1180	44	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/2/68	1440	58	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/2/68	1360	44	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/2/68	1400	46	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/2/68	1540	56	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
17/2/68	1880	66	0.94	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	5	-	-	-	-	
18/2/68	1540	46	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/2/68	1380	47	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/2/68	1460	46	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/2/68	1500	48	0.75	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/2/68	1420	53	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/2/68	1540	44	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/2/68	1900	65	0.95	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	5	-	-	-	-	
25/2/68	1260	45	0.63	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/2/68	1040	52	0.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/2/68	1320	54	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/2/68	1380	44	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย..

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 098-5690599 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคารบีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)... ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ..............................

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..............................

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 38520 kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1438 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 476.16 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..............................
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..............................
- อื่นๆ.......... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..............................

....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/ตำบล : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0985690599 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว มาลินี เหมือนหมาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ น.ส.มาลินี เหมือนหมาย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ________________ หมดอายุ ________________

ออกให้โดย ________________

ลงชื่อ ________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ________________ หมดอายุ ________________

ออกให้โดย ________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 130.54 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 38,520.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,438.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 476.160 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. จุรินทรีย์ 20.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : กุมภาพันธ์ 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-C   ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร C   (Month/Year)

(Site Name)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
หน่วยการใช้	0.48	0.54	0.67	0.62	0.6	0.6	0.6	0.63	0.65	0.64	0.54	0.55	0.66	0.65	0.62	0.72	0.84	0.69	0.67	0.68	0.7	0.62	0.78	0.88	0.6	0.5	0.61	0.64			
หน่วยการใช้ *2000	960	###	1340	###	###	1200	1200	###	###	###	###	###	1320	###	###	1440	###	###	1340	###	1400	###	###	1760	1200	###	###	###			

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : กุมภาพันธ์ 2568

DH-C   ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร C   (Month/Year)

(Code Site)   (Site Name)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
หน่วยการใช้	38	38	52	45	29	46	41	34	50	49	25	45	48	30	45	47	50	46	40	28	54	21	49	49	37	35	47	29			

<u>วิธีการบันทึกกราฟ</u>

1.ช่างประจำผลัดที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน
2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI B **เลขที่มิเตอร์** 155971-62 **เดือน/ปี** 2/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30/31		115928				
1		116010	82			
2		116056	46			
3		116119	63			
4		116166	47			
5		116212	46			
6		116258	46			
7		116309	51			
8		116353	44			
9		116401	48			
10		116463	62			
11		116508	45			
12		116552	44			
13		116610	58			
14		116654	44			
15		116700	46			
16		116756	56			
17		116822	66			
18		116868	46			
19		116915	47			
20		116961	46			
21		117009	48			
22		117062	53			
23		117106	44			
24		117171	65			
25		117216	45			
26		117268	52			
27		117322	54			
28		117366	44			
			1438	● เดือนปัจจุบัน		
				● เดือนที่ผ่านมา		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI B **เดือน / ปี** 2/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม.) ตัวคูณ 2000	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1299.55					
1		1300.09	0.54	1080			
2		1300.68	0.59	1180			
3		1301.41	0.73	1460			
4		1302.07	0.66	1320			
5		1302.69	0.62	1240			
6		1303.3	0.61	1220			
7		1303.97	0.67	1340			
8		1304.64	0.67	1340			
9		1305.31	0.67	1340			
10		1305.97	0.66	1320			
11		1306.55	0.58	1160			
12		1307.13	0.58	1160			
13		1307.85	0.72	1440			
14		1308.53	0.68	1360			
15		1309.23	0.7	1400			
16		1310	0.77	1540			
17		1310.94	0.94	1880			
18		1311.71	0.77	1540			
19		1312.4	0.69	1380			
20		1313.13	0.73	1460			
21		1313.88	0.75	1500			
22		1314.59	0.71	1420			
23		1315.36	0.77	1540			
24		1316.31	0.95	1900			
25		1316.94	0.63	1260			
26		1317.46	0.52	1040			
27		1318.12	0.66	1320			
28		1318.81	0.69	1380			
29							
30							
31							
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	38520	● เดือนปัจจุบัน		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 /335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 098-5690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2560 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ..............................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/3/68	1380	42	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	10	-	-	-	-	
2/3/68	1800	57	0.9	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/3/68	1920	60	0.96	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/3/68	1760	50	0.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/3/68	1660	49	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/3/68	1700	45	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/3/68	1800	40	0.90	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/3/68	1360	60	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/3/68	1340	53	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/3/68	1620	59	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/3/68	1760	51	0.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/3/68	1700	48	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/3/68	1740	46	0.87	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	10	-	-	-	-	
14/3/68	1440	42	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/3/68	1540	44	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/3/68	1780	49	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
17/3/68	2280	63	1.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/3/68	1740	45	0.87	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/3/68	1700	49	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/3/68	1480	43	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/3/68	1260	47	0.63	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/3/68	1160	44	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	10	-	-	-	-	
23/3/68	1340	48	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/3/68	1720	60	0.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/3/68	1640	48	0.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/3/68	1740	49	0.87	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/3/68	1680	46	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/3/68	1760	46	0.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/3/68	1660	45	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/3/68	1980	49	0.99	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/3/68	1740	66	0.87	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..........มาลินี เหมือนหมาย......)

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย..

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 098-5690599 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคารบีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)... ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ..............................

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(...............มาลินี เหมือนหมาย............)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..............................

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 23760kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 906 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 284.91 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..
- อื่นๆ.......... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..
....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/ตำบล : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0985690599 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว มาลินี เหมือนหมาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ______________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ________________
ออกให้โดย ____________________________

ลงชื่อ ______________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ________________
ออกให้โดย ____________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 307,080.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,501.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 472.010 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุรินทรีย์ 20.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มีนาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-A   ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี   *(Month/Year)*

(Site Name)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	0.69	0.9	0.96	0.88	0.83	0.85	0.90	0.68	0.67	0.81	0.88	0.85	0.87	0.72	0.77	0.89	1.14	0.87	0.85	0.74	0.63	0.58	0.67	0.86	0.82	0.87	0.84	0.88	0.83	0.99	0.87

—●— หน่วยการใช้ *2000

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.69	0.9	0.96	0.88	0.83	0.85	0.90	0.68	0.67	0.81	0.88	0.85	0.87	0.72	0.77	0.89	1.14	0.87	0.85	0.74	0.63	0.58	0.67	0.86	0.82	0.87	0.84	0.88	0.83	0.99	0.87
หน่วยการใช้ *2000	###	###	1920	###	###	1700	1800	###	###	###	###	###	1740	###	###	1780	###	###	1700	###	1260	###	###	1720	1640	###	###	###	###	###	###

ผู้รับผิดชอบ ทวีศักดิ์ ขุมทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร

ผู้ตรวจสอบ ทวีศักดิ์ ขุมทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน: THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI b | เลขที่มิเตอร์: 325966-59 | เดือน/ปี: 3/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
31-มี.ค.		117366				
1		117408	42			
2		117465	57			
3		117525	60			
4		117575	50			
5		117624	49			
6		117669	45			
7		117709	40			
8		117769	60			
9		117822	53			
10		117881	59			
11		117932	51			
12		117980	48			
13		118026	46			
14		118068	42			
15		118112	44			
16		118161	49			
17		118224	63			
18		118269	45			
19		118318	49			
20		118361	43			
21		118408	47			
22		118452	44			
23		118500	48			
24		118560	60			
25		118608	48			
26		118657	49			
27		118703	46			
28		118749	46			
29		118794	45			
30		118843	49			
31		118909	66			

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน: THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI | เดือน / ปี: 3/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 12000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/..) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1318.81					
1		1319.5	0.69	8280			
2		1320.4	0.9	10800			
3		1321.36	0.96	11520			
4		1322.24	0.88	10560			
5		1323.07	0.83	9960			
6		1323.92	0.85	10200			
7		1324.82	0.9	10800			
8		1325.5	0.68	8160			
9		1326.17	0.67	8040			
10		1326.98	0.81	9720			
11		1327.86	0.88	10560			
12		1328.71	0.85	10200			
13		1329.58	0.87	10440			
14		1330.3	0.72	8640			
15		1331.07	0.77	9240			
16		1331.96	0.89	10680			
17		1333.1	1.14	13680			
18		1333.97	0.87	10440			
19		1334.82	0.85	10200			
20		1335.56	0.74	8880			
21		1336.19	0.63	7560			
22		1336.77	0.58	6960			
23		1337.44	0.67	8040			
24		1338.3	0.86	10320			
25		1339.12	0.82	9840			
26		1339.99	0.87	10440			
27		1340.83	0.84	10080			
28		1341.71	0.88	10560			
29		1342.54	0.83	9960			
30		1343.53	0.99	11880			
31		1344.4	0.87	10440			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	307080	● เดือนปัจจุบัน		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคาร บี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ..........

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/68	1480	51	0.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/4/68	1660	64	0.21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/4/68	1540	56	0.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/4/68	1880	46	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/4/68	1900	49	0.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/4/68	1740	47	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/4/68	2060	58	0.19	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/4/68	1640	50	0.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/4/68	1720	47	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/4/68	1760	47	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/4/68	1600	49	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/4/68	1500	9	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/4/68	1520	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/4/68	1220	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/4/68	1160	103	0.34	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/4/68	1400	158	0.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/4/68	1580	42	0.13	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/4/68	1680	45	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/4/68	1640	44	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/4/68	1740	51	0.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/4/68	2120	56	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/4/68	1880	48	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/4/68	1880	45	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/4/68	2160	51	0.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/4/68	1940	44	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/4/68	2040	47	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/4/68	2040	56	0.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/4/68	1840	63	0.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/4/68	1420	45	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/4/68	1740	47	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าได้บันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคารบีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ....................

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด....................

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39860kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.77 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)....................
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)....................
- อื่นๆ.......... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข....................

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/ตำบล : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0985690599 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว มาลินี เหมือนหมาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ______________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ______________

ออกให้โดย ____________________________

ลงชื่อ ______________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ______________

ออกให้โดย ____________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 130.54 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39,860.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.770 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรี — 50.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : เมษายน 2568 (Month/Year)

รหัสหน่วยงาน : DH-B

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี (Site Name)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.74	0.83	0.77	0.94	0.95	0.87	1.03	0.82	0.86	0.8	0.8	0.75	0.76	0.61	0.58	0.7	0.79	0.84	0.82	0.87	1.06	0.94	0.94	1.08	0.97	1.02	1.02	0.92	0.71	0.87	
หน่วยการใช้ *2000	1480	1660	1540	1880	1900	1740	2060	1640	1720	1600	1600	1500	1520	1220	1160	1400	1580	1680	1640	1740	2120	1880	1880	2160	1940	2040	2040	1840	1420	1740	

ผู้รับผิดชอบ วัชร์จิโรจน์ โสมะภีร์ ผู้จัดการอาคาร
ผู้ตรวจสอบ วัชร์จิโรจน์ โสมะภีร์ ผู้จัดการอาคาร

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : เมษายน 2568 (Month/Year)

DH-B (Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี (Site Name)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	51	64	56	46	49	47	58	50	47	47	49	9	0	0	103	158	42	45	44	51	56	48	45	51	44	47	56	63	45	47	

วิธีการบันทึกกราฟ

1. ช่างประจำผลัดที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน
2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ธัฐฐณนัฏฐ์ ขุมทรัพย์ Building Manage
ผู้ตรวจสอบ ธัฐฐณนัฏฐ์ ขุมทรัพย์ Building Manage

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI **เดือน / ปี** 4/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/) ตัวคูณ ____	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1344.4					
1		1345.14	0.74	1480			
2		1345.97	0.83	1660			
3		1346.74	0.77	1540			
4		1347.68	0.94	1880			
5		1348.63	0.95	1900			
6		1349.5	0.87	1740			
7		1350.53	1.03	2060			
8		1351.35	0.82	1640			
9		1352.21	0.86	1720			
10		1353.09	0.88	1760			
11		1353.89	0.8	1600			
12		1354.64	0.75	1500			
13		1355.4	0.76	1520			
14		1356.01	0.61	1220			
15		1356.59	0.58	1160			
16		1357.29	0.7	1400			
17		1358.08	0.79	1580			
18		1358.92	0.84	1680			
19		1359.74	0.82	1640			
20		1360.61	0.87	1740			
21		1361.67	1.06	2120			
22		1362.61	0.94	1880			
23		1363.55	0.94	1880			
24		1364.63	1.08	2160			
25		1365.6	0.97	1940			
26		1366.62	1.02	2040			
27		1367.64	1.02	2040			
28		1368.56	0.92	1840			
29		1369.27	0.71	1420			
30		1370.14	0.87	1740			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	51480	● เดือนปัจจุบัน		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI **เลขที่มิเตอร์** 155971-62 **เดือน/ปี** 4/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30-มี.ค		118909				
1		118960	51			
2		119024	64			
3		119080	56			
4		119126	46			
5		119175	49			
6		119222	47			
7		119280	58			
8		119330	50			
9		119377	47			
10		119424	47			
11		119473	49			
12		119482	9			
13		119482	0			
14		119482	0			
15		119585	103			
16		119743	158			
17		119785	42			
18		119830	45			
19		119874	44			
20		119925	51			
21		119981	56			
22		120029	48			
23		120074	45			
24		120125	51			
25		120169	44			
26		120216	47			
27		120272	56			
28		120335	63			
29		120380	45			
30		120427	47			
31						
			1518	● เดือนปัจจุบัน		
				● เดือนที่ผ่านมา		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคาร บี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ..............................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/68	1780	47	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/5/68	1520	60	0.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/5/68	1480	49	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/5/68	1860	43	0.93	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/5/68	1820	64	0.91	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/5/68	1700	53	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/5/68	1680	40	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/5/68	1640	45	0.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/568	1780	47	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/5/68	1480	42	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/5/68	1720	48	0.86	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/5/68	1460	62	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/5/68	1360	58	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/5/68	1460	47	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/5/68	1320	39	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/5/68	1780	46	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/5/68	1420	42	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/5/68	1380	48	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/5/68	1760	59	0.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/5/68	1520	43	0.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/5/68	1560	41	0.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/5/68	1300	44	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/5/68	1560	44	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/5/68	1420	40	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/5/68	1500	48	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/5/68	1600	62	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/5/68	1300	43	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/5/68	1400	51	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/5/68	1380	43	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/5/68	1300	50	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/5/68	1400	43	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.......... นางสาว มาลินี เหมือนฝัน ....)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคารบีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ ....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.......... นางสาว มาลินี เหมือนฝัน ....)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39860kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.77 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ.......... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 **หมู่ที่** : 14 **ซอย** : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน **แขวง/ตำบล** : คลองหนึ่ง **เขต/ตำบล** : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี **โทรศัพท์** : 0985690599 **โทรสาร** :

มี : **เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ**

ประกอบกิจการประเภท : **อาคารชุด**

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว มาลินี เหมือนหมาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ____________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ____________________ หมดอายุ ______________

ออกให้โดย ________________________

ลงชื่อ ____________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ____________________ หมดอายุ ______________

ออกให้โดย ________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 130.54 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 47,640.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,491.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 487.150 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. จุรินทรีย์ — 50.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-B　　ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมิอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี　　*(Month/Year)*

(Site Name)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.65	0.84	0.76	0.94	0.85	0.85	0.9	0.99	1.08	0.85	0.91	0.83	0.84	0.67	0.84	0.89	0.91	0.83	1.04	0.78	0.82	0.78	0.97	0.71	0.83	0.81	0.85	0.71	0.78	0.8	
หน่วยการใช้ *2000	1300	1680	1620	1880	1700	1700	1800	1980	2160	1700	1820	1660	1680	1340	1680	1780	1820	1660	2080	1560	1640	1560	1940	1420	1660	1620	1700	1420	1560	1600	

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ.จ.ก. วัชร์จิโรจน์ โสมะภัศ

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มิถุนายน 2568

DH-B　　ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมิอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี　　*(Month/Year)*

(Code Site)　　*(Site Name)*

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	41	58	40	55	39	43	44	47	64	42	45	41	46	39	51	59	46	46	45	41	39	47	66	36	42	44	41	38	47	62	

วิธีการบันทึกกราฟ

1. ช่างประจำผลัดที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน
2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ.จ.ก. วัชร์จิโรจน์ โสมะภัศ

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เดือน / ปี 5/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/kw) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1370.14					
1		1371.03	0.8	1600			
2		1371.92	0.89	1780			
3		1372.68	0.76	1520			
4		1373.42	0.74	1480			
5		1374.35	0.93	1860			
6		1375.26	0.91	1820			
7		1376.11	0.85	1700			
8		1376.95	0.84	1680			
9		1377.77	0.82	1640			
10		1378.66	0.89	1780			
11		1379.4	0.74	1480			
12		1380.26	0.86	1720			
13		1380.99	0.73	1460			
14		1381.67	0.68	1360			
15		1382.24	0.73	1460			
16		1382.9	0.66	1320			
17		1383.61	0.71	1420			
18		1384.3	0.69	1380			
19		1385.18	0.88	1760			
20		1385.94	0.76	1520			
21		1386.72	0.78	1560			
22		1387.37	0.65	1300			
23		1388.15	0.78	1560			
24		1388.86	0.71	1420			
25		1389.61	0.75	1500			
26		1390.41	0.8	1600			
27		1391.06	0.65	1300			
28		1391.76	0.7	1400			
29		1392.45	0.69	1380			
30		1393.1	0.65	1300			
31		1393.8	0.7	1400			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	47460	• เดือนปัจจุบัน		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เลขที่มิเตอร์ 15597-62 เดือน/ปี 5/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30-มี.ค		120427				
1		120474	47			
2		120534	60			
3		120583	49			
4		120626	43			
5		120690	64			
6		120743	53			
7		120783	40			
8		120828	45			
9		120875	47			
10		120917	42			
11		120965	48			
12		121027	62			
13		121085	58			
14		121132	47			
15		121171	39			
16		121217	46			
17		121259	42			
18		121307	48			
19		121366	59			
20		121409	43			
21		121450	41			
22		121494	44			
23		121538	44			
24		121578	40			
25		121626	48			
26		121688	62			
27		121731	43			
28		121782	51			
29		121825	43			
30		121875	50			
31		121918	43			
			1491	• เดือนปัจจุบัน		
			1618	• เดือนที่ผ่านมา		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคาร บี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ..............................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/68	1300	41	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/6/68	1680	58	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/6/68	1520	40	0.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/6/68	1880	55	0.94	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/6/68	1700	39	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/6/68	1700	43	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/6/68	1800	44	0.9	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/6/68	1980	47	0.99	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/6/68	2160	64	1.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/6/68	1700	42	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/6/68	1820	45	0.91	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/6/68	1660	41	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/6/68	1680	46	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/6/68	1340	39	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/6/68	1680	51	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/6/68	1780	59	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/6/68	1820	46	0.91	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/6/68	1660	46	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/6/68	2080	45	1.04	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/6/68	1200	41	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/6/68	1380	39	0.69	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/6/68	1820	47	0.91	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/6/68	1940	66	0.97	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/6/68	1420	36	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/6/68	1660	42	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/6/68	1620	44	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/6/68	1700	41	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/6/68	1420	38	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/6/68	1560	47	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/6/68	1600	62	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว มาลินี เหมือนฝัน)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคารบีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ....................

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว มาลินี เหมือนฝัน)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด....................

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39860kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.77 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)....................
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)....................
- อื่นๆ.......... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข....................

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มิถุนายน 2568
(Month / Year)

รหัสหน่วยงาน : DH-B

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี
(Site Name)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.65	0.84	0.76	0.94	0.85	0.85	0.9	0.99	1.08	0.85	0.91	0.83	0.84	0.67	0.84	0.89	0.91	0.83	1.04	0.78	0.82	0.78	0.97	0.71	0.83	0.81	0.85	0.71	0.78	0.8	
หน่วยการใช้ *2000	1300	1680	1520	1880	1700	1700	1800	1980	2160	1700	1820	1660	1680	1340	1680	1780	1820	1660	2080	1560	1640	1560	1940	1420	1660	1620	1700	1420	1560	1600	

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์
ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วัชรจิโรจน์ โสมะภีร์

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มิถุนายน 2568
(Month / Year)

DH-B
(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี
(Site Name)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	41	58	40	55	39	43	44	47	64	42	45	41	46	39	51	59	46	46	45	41	39	47	66	36	42	44	41	38	47	62	

วิธีการบันทึกกราฟ

1. ช่างประจำสถานที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน
2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์
ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วัชรจิโรจน์ โสมะภีร์

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เลขที่มิเตอร์ 155971-62 เดือน/ปี 6/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30-มิ.ค.		121918				
1		121959	41			
2		122017	58			
3		122057	40			
4		122112	55			
5		122151	39			
6		122194	43			
7		122238	44			
8		122285	47			
9		122349	64			
10		122391	42			
11		122436	45			
12		122477	41			
13		122523	46			
14		122562	39			
15		122613	51			
16		122672	59			
17		122718	46			
18		122764	46			
19		122809	45			
20		122850	41			
21		122889	39			
22		122936	47			
23		123002	66			
24		123038	36			
25		123080	42			
26		123124	44			
27		123165	41			
28		123203	38			
29		123250	47			
30		123312	62			
			1394	● เดือนปัจจุบัน		
			961	● เดือนที่ผ่านมา		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เดือน / ปี 6/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/) ตัวคูณ ______	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1393.8					
1		1394.45	0.65	1300			
2		1395.29	0.84	1680			
3		1396.05	0.76	1520			
4		1396.99	0.94	1880			
5		1397.84	0.85	1700			
6		1398.69	0.85	1700			
7		1399.59	0.9	1800			
8		1400.58	0.99	1980			
9		1401.66	1.08	2160			
10		1402.51	0.85	1700			
11		1403.42	0.91	1820			
12		1404.25	0.83	1660			
13		1405.09	0.84	1680			
14		1405.76	0.67	1340			
15		1406.6	0.84	1680			
16		1407.49	0.89	1780			
17		1408.4	0.91	1820			
18		1409.23	0.83	1660			
19		1410.27	1.04	2080			
20		1410.87	0.6	1200			
21		1411.56	0.69	1380			
22		1412.47	0.91	1820			
23		1413.44	0.97	1940			
24		1414.15	0.71	1420			
25		1414.98	0.83	1660			
26		1415.79	0.81	1620			
27		1416.64	0.85	1700			
28		1417.35	0.71	1420			
29		1418.13	0.78	1560			
30		1418.93	0.8	1600			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	50260	● เดือนปัจจุบัน		