รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

จัดทำโดย

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

จัดทำโดย

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช (ระยะดำเนินการ)

25 ธันวาคม พ.ศ.2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารชุดพักอาศัยภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ฉบับประจำเดือนเดือน

( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568
( ) อื่นๆ(ระบุ)

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางกฤติกา ปัจฉิม	[redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวผกาพรรณ วิศาล		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช (ระยะดำเนินการ)

๑. ชื่อโครงการ : ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง -
๒. สถานที่ตั้ง : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
๔. สถานที่ติดต่อ : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ : - 076 366 839
e-mail : -Phuketvillapatong.juristic@gmail.com
๕. จัดทำโดย : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 12 กันยายน 2551
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2568
๘. รายละเอียดโครงการ
- ลักษณะ/ประเภทโครงการที่พักอาศัย : อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง 1 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
-กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย : มีระบำบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดกับที่ โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกรอะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งได้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง)และทางโครงการยังได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกๆเดือน พบว่า มีค่าบางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการกำลังเร่งหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป

* อาชีวอนามัย : โครงการติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงที่ประกอบด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งถังดับเพลิงโครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงอยู่สูงจากพื้น 1.5 เมตร ในที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : โครงการจะจัดให้มีถังขยะย่อขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้บริเวณโถงบันได โดยแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยก

ประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวมโดยขยะรีไซเคิลได้จะขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า และโครงการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดยังสาถนที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองภูเก็ตต่อไป

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ อาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

1 มิถุนายน พ.ศ.2568

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช โดย ว่าที่ ร.ต นรากรณ์ สกุลพลไพศาล ผู้จัดการนิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตอง บีช ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 192 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขอมอบอำนาจให้ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยนางกฤติกา ปัจฉิม กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 6/107 หมู่ 9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นผู้มีอำนาจแทนข้าพเจ้าในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2568 หรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ารับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

[redacted]....ผู้มอบอำนาจ
(ว่าที่ ร.ต นรากรณ์ สกุลพลไพศาล)
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช

[redacted]

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้รับมอบอำนาจ
(นางกฤติกา ปัจฉิม)
บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลงชื่อ[redacted]..พยาน
(.....)

ลงชื่อ[redacted]พยาน
(น[redacted]น์)















สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ 1-1

1.2 รายละเอียดโครงการ 1-2

1.3 ประเภท ขนาดและรูปแบบโครงการ 1-3

1.4 จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ 1-3

1.5 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค 1-3

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ 4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสือชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	หนังสือรับรองนิติบุคคล
ภาคผนวก ค	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ง	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก จ	ใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ำ
ภาคผนวก ฉ	ผลการรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
ภาคผนวก ช	เอกสารการตรวจสอบถังดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน
ภาคผนวก ซ	รายงานการทำงานของระบบสระว่ายน้ำ
ภาคผนวก ฌ	ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
ภาคผนวก ญ	ใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขยะ
ภาคผนวก ฎ	รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
ภาคผนวก ฏ	เอกสารการตรวจสอบอาคาร
ภาคผนวก ฑ	สำเนาใบเสร็จค่าสูบตะกอน

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐาน
วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด 3-4

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-7

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568 3-8

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

สารบัญรูป

บทที่ 1 บทนำ

รูปที่ 1.1	แผนผังโครงการ	1-2
รูปที่ 1.2	ระบบน้ำใช้ของโครงการ	1-4
รูปที่ 1.3	ห้องพักขยะ	1-6
รูปที่ 1.4	ระบบไฟฟ้า	1-7
รูปที่ 1.5	ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-7
รูปที่ 1.6	เส้นทางการคมนาคมและที่จอดรถในโครงการ	1-8
รูปที่ 1.7	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	1-9

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด 3-6
รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-8
รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-8
รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-9
รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-9
รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-10
รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี 3-10
รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-11
รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-11
รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 3-12
รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี 3-16
รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี 3-16
รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี 3-17
รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี 3-17
รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี 3-18
รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี 3-18
รูปที่ 3.17 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี 3-19
รูปที่ 3.18 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี 3-19

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ 3.19 แนวโน้มค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี 3-20

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1
บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

1.1 บทนำ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการที่ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้องชุด ซึ่งโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 โดยมีหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/7103 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 ตามเอกสารในภาคผนวก ก และต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เซาธเทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

สถานที่ตั้ง : 192 ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

ชื่อเจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส.1009.5/7103 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)

1.2.1 ที่ตั้งโครงการ

ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ 192 ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตอง มีอาณาเขตติดต่อ และสภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับโครงการ APK Resort and Spa
ทิศใต้	ติดกับโครงการ Best Western patong beach
ทิศตะวันออก	ติดกับคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)
ทิศตะวันตก	ติดกับถนนผังเมืองสาย ก.

รูปที่ 1.1 อาณาเขตพื้นที่โครงการ

1.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ

1.3.1 ประเภทโครงการ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้อง นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 41 คัน

รูปแบบของโครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการอาคารชุดซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเน้นการออกแบบอาคารให้ดูทันสมัย เรียบง่าย และออกแบบห้องชุดเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง

1.3.2 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้องชุด นอกจากนี้โครงการมีห้องสำนักงาน ห้องไฟฟ้า ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำรวม สระว่ายน้ำ ลิฟท์ และที่จอดรถยนต์จำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 41 คัน

1.4 จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 207 ห้อง มีจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุด 414 คน (คิดจำนวนผู้พักอาศัย 2 คน/ห้องนอน) นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานดูแลโครงการ จำนวน 2 คน แม่บ้าน จำนวน 4 คน ช่างเทคนิค จำนวน 4 คน คนสวน จำนวน 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน โดยพนักงานทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยในโครงการ

1.5 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค

1.5.1 การใช้น้ำ

ปริมาณน้ำในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง และการใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ รวมปริมาณน้ำใช้ในโครงการประมาณ 247.76 ลบ.ม/วัน (คิดจากปริมาณการใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน สำหรับห้องชุด ปริมาณการใช้น้ำ 380 ลิตร/วัน/100 ตารางเมตร) ปริมาณน้ำใช้ในชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 23.22 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

แหล่งน้ำใช้ของโครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมีท่อประปาของโครงการ ผ่านมิเตอร์น้ำ เข้ากักเก็บในบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 330.24 ลูกบาศก์เมตร

ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้ประมาณ 18.76 ชั่วโมง จากนั้นสูบจ่ายน้ำด้วยระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติเข้าสู่หอพักและส่วนอื่นๆภายในโครงการที่มีการใช้น้ำต่อไป



รูปที่ 1.2 ระบบน้ำใช้ของโครงการ

1.5.2 น้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีระบำบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกรอะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมเก็บไว้ในบ่อพัก ปริมาตร 18 ลูกบาศก์เมตร (กxยxส: 2x2x4.5) แล้วปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะต่อไป สำหรับการกำจัดกากตะกอนโครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนมาสูบตะกอนไปกำจัดทุก 2 ปี

1.5.3 การระบายน้ำ

โครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยน้ำเสียจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยไปตามท่อระบายน้ำในโครงการก่อนระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง) สำหรับน้ำฝนจากหลังคาและจากถนนในโครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการก่อนไหลลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ขนาด 4 เมตร x 21 เมตร x 3 เมตร จำนวน 1 บ่อ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ

1.5.4. การจัดการขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และ เศษผัก โดยปริมาณขยะของโครงการประมาณ 4.45 ลบ.ม

โครงการจะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้บริเวณโถงบันได โดยแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวมโดยขยะรีไซเคิลได้จะขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า

จุดที่พักขยะรวมของโครงการจะตั้งอยู่ทางด้านหลังพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถขนย้ายได้สะดวก ซึ่งประกอบด้วยห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง 1 ห้อง รวมปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม รองรับขยะได้ประมาณ 5 เท่า โดยถังขยะที่โครงการเลือกใช้เป็นถังขยะที่ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะบาง แตกง่าย ทนต่อแสงแดด และมีฝาปิดมิดชิด โครงการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามาเก็บขนวันเว้นวัน สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณจุดที่พักขยะรวม ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย นอกจากนี้ทางโครงการยังมีจุดสำหรับรวบรวมขยะอันตรายไว้บริเวณหลังโครงการอีกด้วย

รูปที่ 1. 3 ห้องพักขยะ

1.5.5. ไฟฟ้า

โครงการรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของอาคาร โดยโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน

รูปที่ 1.4 ระบบไฟฟ้า

1.5.6. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงที่ประกอบด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กิโลกรัม และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งถังดับเพลิงโครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงอยู่สูงจากพื้น 1.5 เมตร ในที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา

รูปที่ 1.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1.5.7. การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย โครงการมีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยประจำที่โครงการสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.5.8. การคมนาคม

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ จากถนนผังเมืองสาย ก. จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งติดกับถนน ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 41 คัน ซึ่งเป็นที่จอดรถยนต์แบบทำมุมมากกว่าสามสิบองศาและตั้งฉากกับแนวทางการเดินรถ โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร

จำนวนและขนาดที่จอดรถของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวให้คิดเป็น 2 ครอบครัว และในกรณีที่จอดรถทำมุมมากกว่าสามสิบองศากับแนวทางเดินรถเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.5 มตร ส่วนในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ดังนั้น โครงการต้องมีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 96 คัน



รูปที่ 1.6 เส้นทางการคมนาคมและที่จอดรถในโครงการ

1.5.9. การระบายอากาศ

โครงการได้จัดให้มีทั้งระบบกล วิธีปรับอากาศและวิธีระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งบริเวณห้องพัก ห้องเครื่องต่างๆ และห้องต่างๆส่วนที่จอดรถชั้นใต้ดินใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกล

1.7.10. การจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,346.82 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน



รูปที่ 1.7 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตาราง 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1.ทรัพยากรทางธรรมชาติ **1.1 สภาพภูมิสัณฐานและสภาพภูมิประเทศ** ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการ มีการก่อสร้างอาคาร 1 อาคาร ซึ่งมีชั้นที่จอดรถใต้อาคาร ซึ่งทั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่ตั้งโครงการเดิมในเรื่องความสูงของพื้นที่ไม่มากนัก มีเพียงความสูงของอาการที่สูงมากขึ้น โดยการก่อสร้างโครงการไม่ทำให้สภาพภูมิประเทศโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พร้อมทั้งมีการจัดการระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ การปลูกต้นไม้ยืนต้นในโครงการและการป้องกันการพังทลายของพื้นที่	1. ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการดูแลรักษาสภาพเดิมของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
โครงการไว้รอบรับทำให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบที่ทำให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ได้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการดูแลรักษาสภาพเดิมของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ทำการดูแลรักษาไม้ยืนต้นภายในโครงการให้ดูดีอยู่เสมอถ้ามีการตายลงให้หามาปลูกใหม่ทดแทนเพื่อรักษาสภาพพื้นที่โครงการ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้โดยรอบโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ดูแลรักษากำแพงกั้นดิน รั้วรอบโครงการ ให้มีความคงทนแข็งแรงโดยเฉพาะด้านที่ติดกับคลองสาธารณะบางพรุเรียน (ตอนล่าง)	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนและเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอยดูแลรั้วบริเวณโดยรอบโครงการอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1.2 ทรัพยากรดิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่เนื่องจากโครงการก่อสร้าง มีการใช้ทรัพยากรดินของโครงการในการก่อสร้างอาคารและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มความสวยงามซึ่งใช้ป้องกันการชะล้างพังทลาย โดยการก่อสร้างโครงการจะมีการนำดินจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากนักทำให้องค์ประกอบของดินไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งมีการปลูกพืชคลุมดินรอบพื้นที่โครงการและริมคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุ (ตอนล่าง) รวมถึงการก่อสร้างกำแพงกันดินริม	1. จัดให้มีการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายบริเวณริมคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตองล่าง) ด้านทิศตะวันออกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือเสียหายต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 2. ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณที่เป็นที่โล่งของโครงการหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อป้องกัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้สร้างกำแพงที่แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันการพังทลายของดินได้ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณที่เป็นที่โล่งของโครงการ ตามรูป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
คลองเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายร่วมด้วย ดังนั้นผลกระทบจึงเกิดในระดับต่ำ	การชะล้างพังทลายของดิน		
	3. ปลูกต้นไม้ จัดสวน และปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณที่จัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้โดยรอบโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการที่ติดกับคลองสาธรณะบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ว่ามีการพังทลายของดินหรือไม่ รวมถึงความคงทนถาวร	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบสภาพทั่วไปกำแพงอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ของกำแพงกันดินในด้านดังกล่าวทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน		
1.3 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองรวมถึงมลพิษทางอากาศของรถที่แล่นเข้าออกโครงการมากขึ้นแต่คาดว่าเกิดขึ้นในระดับต่ำ จากการที่โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการเพื่อลดมลพิษรวมถึงดักฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้รถทั่วไปหันมาใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วที่มีมลพิษทางอากาศน้อยลง ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการมีการเว้นระยะห่างทำให้มีที่โล่งระบายอากาศได้ดี ทำให้เกิดการเจือจางมลพิษได้เป็นอย่างดี	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นจากโครงการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายจำกัดความเร็วติดบริเวณพื้นที่เข้า-ออกของโครงการ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. จัดการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งยืนต้นที่ช่วยในการป้องกันฝุ่น และไม้พุ่มไม้คลุมดินที่ช่วยดูดซับสารมลพิษได้ถ้ามีการตายให้รีบดำเนินการเปลี่ยน	2. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการได้จัดการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งยืนต้นโดยรอบบริเวณโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ปลูกใหม่ให้เร็วที่สุด		
	3. หากมีเงาบดบังในโครงการหรือใกล้ที่ทำให้เกิดจุดมืดให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ความสว่างเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวเพิ่มเติม	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจัดตั้งไฟส่องสว่างไว้โดยรอบโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. จัดให้มีช่องลมและช่องเปิดระบายอากาศให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดแสงสว่างและลมสามารถพัดพาและถ่ายเทอากาศได้ดี	4. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องลมและช่องเปิดระบายอากาศเพื่อให้เกิดแสงสว่างและลมสามารถพัดพาและถ่ายเทอากาศได้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. จัดให้มีพัดลมระบายอากาศบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรของที่จอดใน1 ชั่วโมง	 5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องระบายอากาศบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน ผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการนั้นจะเกิดขึ้นจากการจราจรเป็นส่วนใหญ่ จากการ	1. ดูแลต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดเสียงดังบริเวณที่จอดรถและถนนภายในโครงการเพื่อลดเสียงดังจากรถยนต์โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดเสียงดังบริเวณที่จอดรถและถนนภายในโครงการเพื่อลดเสียงดัง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ที่มีผู้เข้าออกโครงการ โดยทางเข้าออกของโครงการซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการนั้นเป็นด้านที่ติดกับถนนฝั่งเมืองสาย ก. โดยถัดไปเป็นพื้นที่รกร้างว่างปล่า จึงกล่าวได้ว่าไม่มีที่พักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงที่จะได้รับผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือนของการเข้าออกของรถในโครงการโดยตรง ซึ่งเสียงที่เกิดจากการจราจรของโครงการนี้เป็นเสียงที่ดังเป็นระยะ (Intermittent Noise) ไม่เกิดเสียงดังต่อเนื่อง ถึงอย่างไรโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบด้านเสียงที่จะเกิดขึ้นโดยจัดให้มีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถ ตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดเสียงจากรถยนต์ อีกทั้งจัดต้นไม้ในโครงการเพื่อช่วยในการดูดซับเสียงดังที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ซึ่งจะทำให้ผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากโครงการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และทิศใต้ 2. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชนข้างเคียง 3. จัดให้มีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพื่อลดเสียงจากรถยนต์ 2. ไม่จัดให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนชุมชนหรือพื้นที่รอบข้างทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนที่อาจส่งเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของชุมชนได้	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีนิติบุคคลควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชนข้างเคียง 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ปฏิบัติตามมาตรการ นิติบุคคลของโครงการดูแลไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนพื้นที่โดยรอบโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1.5 ทรัพยากรน้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำทิ้งของโครงการที่เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการได้กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ และทำการบำบัดจนได้ค่าความสกปรกออก (BOD_{out}) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนทำการระบายลงสู่คลองระบายน้ำสาธารณะด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง จึงทำให้มีผลกระทบต่อคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ในระดับต่ำ ผลกระทบต่อน้ำใต้ดินนั้นเนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงโครงการไม่มีการใช้น้ำใต้ดินทำให้การก่อสร้างฐานรากและชั้นใต้ดินของโครงการไม่ส่งกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำใช้ของชุมชนแต่อย่างใด	1. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและตรวจสอบระบบเส้นท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดการรั่วซึมหรืออุดตัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ **2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก** ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชบนบกจะเกิดขึ้นในระดับต่อเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในพื้นที่โครงการเป็นพืชที่พบเห็นได้	1. ดูแลรักษาต้นไม้ภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนดูแลรักษาต้นไม้ภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ทั่วไปและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่หายากแต่อย่างใด	2. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการควบคุมกิจกรรมไม่ให้มีผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ เนื่องจากในปัจจุบันคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)ด้านทิศตะวันออกของโครงการเป็นคลองระบายน้ำทิ้งของชุมชนที่อาศัยตลอดแนวคลอง รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในคลองดังกล่าวเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นทั่วไป โดยโครงการมีการบำบัดน้ำทิ้งจนได้ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชในน้ำจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. ห้ามระบายน้ำเสียโดยมิได้ผ่านการบำบัดจนได้ค่าความสกปรกออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตองลงสู่คลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)ด้านทิศตะวันออกของโครงการโดยเด็ดขาด 2. ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัท เซาธเทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุก พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) โดยกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีแก้ไขต่อไป 2. ปฏิบัติตามมาตรการ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้น้ำ**			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำของโครงการต่อการใช้น้ำของชุมชนและภายในโครงการ โครงการจะใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและมีการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนในกรณีเกิดเหตุขาดแคลนโดยเมื่อเปิดดำเนินการโครงการ โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 247.76 ลบ.ม/วัน อัตราการใช้น้ำในชั่วโมงเร่งด่วนสูงสุดเท่ากับ 23.22 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งโครงการมีการสำรองน้ำใช้ ในชั่วโมงสูงสุดได้นาน 18.76 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่า 2 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนผลกระทบจากการใช้น้ำของโครงการต่อชุมชน รอบข้างที่ใช้น้ำที่มีแหล่งน้ำใช้เดียวกับโครงการ นั่นคือ ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตซึ่งในชั่วโมงสูงสุดจะมีอัตราการใช้น้ำทั้งหมดเท่ากับ 3,409.14 ลบ.ม/ชั่วโมง ในขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตสามารถผลิตน้ำประปาได้ในอัตราการผลิต 54,793.92 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้น้ำในชั่วโมงสูงสุดของความ	1. หากมีเหตุขัดข้องที่การประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำให้กับโครงการได้ ให้รีบดำเนินการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนที่เชื่อถือได้มาทำการสำรองน้ำให้กับโครงการจนกว่าการประปาจะสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีถังรองรับน้ำขนาด 330.24 ลบ.ม เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัด	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดป้ายประหยัดน้ำไว้ในห้องน้ำส่วนกลางของโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ตรวจสอบดูแลระบบกรองน้ำ ระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ที่ซื้อมาจากเอกชน กรณีเกิดเหตุขาดแคลนน้ำใช้ที่เชื่อถือได้โดยดูจากใบอนุญาตและผลการตรวจคุณภาพน้ำใช้	4. ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทางโครงการ ไม่มีการซื้อน้ำจากเอกชน และใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ใบเสร็จค่าใช้น้ำ ตามเอกสารในภาคผนวก จ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. มีการเตรียมถังเก็บน้ำสำรองของโครงการจำนวน 3 ถังตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะทำให้มี	5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมีถังเก็บน้ำ ขนาด 330.24 ลบ.ม เพื่อใช้สำหรับสำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ สามารถ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ต้องการใช้น้ำของชุมชนหรือผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ยังมีโครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่อรองรับความต้องการน้ำใช้ของชุมชนในอนาคตได้ อีกทั้งโครงการมีการติดต่อซื้อน้ำใช้จากเอกชนในกรณีขาดแคลนน้ำรองรับร่วมด้วยจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ	ปริมาณน้ำสำรองเท่ากับ 435.73 ลบ.ม สามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.50 วัน	สำรองน้ำใช้ได้ 1 วัน	
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียของโครงการที่เพิ่มมากขึ้น โครงการได้จัดให้มีระบำบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียของโครงการจนเหลือค่าความสกปรกประมาณ 11.81 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นทำการระบายน้ำทิ้งของโครงการลงสู่คลองสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการต่อไป พร้อมทั้งมีการสูบกากตะกอนตามระยะที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตองทุกประการตลอดจนมีมาตรการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดการเปิดดำเนินโครงการ ทำให้ผลกระทบจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อชุมชนอยู่ระดับต่ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ช่วยลดค่าความสกปรกออกได้ตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง นั่นคือ บัดน้ำเสียจนได้ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนทำการระบายลงสู่คลองระบายสาธารณะคลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง) ด้านทิศทิศตะวันออกของโครงการต่อไป	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด และนอกจากนี้ได้ว่าจ้างให้บริษัทเซาธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุกเดือน พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) โดยกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีแก้ไขต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	2. จัดให้มีบ่อดักไขมันเพื่อดักไขมันจากห้องครัวก่อนระบายเข้าสู่ถังปรับสภาพเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำให้คงที่ก่อนเข้าสู่บ่อเติมอากาศ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีบ่อดักไขมันจากห้องครัว ก่อนระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง โดยตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil&Grease เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดการเปิดดำเนินการใบบ่อปรับอัตราการไหล (ก่อนผ่านการบำบัดน้ำเสีย) และบ่อเก็บน้ำเสีย (หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย)	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการว่าจ้างให้บริษัทเซาธเทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุกเดือน ตามเอกสารในภาคผนวก ค	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	4. จัดให้มีการสูบตะกอนออกจากถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 ปี/ครั้ง ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบฯ	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจะว่าจ้างเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการหากมีการอุดตันหรือมีปริมาณตะกอนเยอะเกินไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. จัดให้มีการกำจัดไขมันและเศษมูลฝอยออกจากถังดักไขมันนำไปกำจัดทุกวัน โดยการดักกากไขมันและเศษมูลฝอยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นสนิท ก่อนนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยเปียกในที่พักมูลฝอยรวม	5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกแม่บ้านคอยกำจัดไขมันและเศษมูลฝอยออกจากถังดักไขมันเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. จัดจ้างวิศวกรรมสุขาภิบาลและ/หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา	6. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีการจ้างงานวิศวกรรมเพื่อประจำที่โครงการทั้งหมด 4 คน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายได้ง่ายเพื่อแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียหากเกิดเหตุขัดข้องขึ้น	7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. ตรวจสอบระบบเส้นท่อรวบรวมน้ำเสียโดยการตรวจสอบความรั่วซึมหรือกการระบายกลิ่น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญได้	7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	8. ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่ล้นจากสระสระว่ายน้ำโดยดูแลระบบกรองและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค	8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล มีการตรวจวัดค่าคลอรีนและค่าความเป็นกรด-ด่างของสระว่ายน้ำอยู่เป็นประจำ ตามเอกสารในภาคผนวก ซ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	9. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำในช่วงปกติทุกๆ 1 สัปดาห์และในช่วงฤดูฝนทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์	9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการจะมีในระดับต่ำเนื่องจากโครงการต่อการระบายไม่ได้กีดขวางทางระบายน้ำเดิม โดยเฉพาะคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการ พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำปริมาตรกับเก็บ 210 ลบ.ม. เพื่อกักเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โครงการแล้วและไม่ทำให้อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการมากกว่าช่วงก่อนพัฒนาโครงการ อีกทั้งคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน	1. จัดให้มีการหน่วงน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งมีปริมาตรความจุที่ระดับกักเก็บน้ำ 210 ลบ.ม. มีระดับกักเก็บน้ำสูงสุด 1.65 ถึง -3.65 ม. เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินในพื้นที่โครงการประมาณ 200.88 ลบ.ม.(ณ เวลาฝนตก 20 นาที) ได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดการ ดังนี้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 277 ลบ.ม เพื่อรองรับน้ำก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	1.1. ในช่วงฤดูฝน จะระบายน้ำฝนทั้งหมดเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำทั้งหมดโดยจะมีน้ำฝนส่วนเกินที่บ่อหน่วงน้ำจะรองรับได้ถูกทำการสูบออกทันทีที่เกิน	1.1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยในช่วงฤดูฝน จะระบายน้ำฝนทั้งหมดเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ โดยจะมีน้ำฝนส่วนเกินที่บ่อหน่วงน้ำจะรองรับได้ถูกทำการสูบออกทันทีที่เกินระดับกักเก็บ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการสามารถรอบรับปริมาณน้ำฝนที่ระบายออกจากโครงการได้ผลกระทบที่เกิกขึ้นในระดับต่ำ	ระดับกักเก็บของบ่อหน่วงน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโครงการร่วมด้วย ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการส่วนหลังฝนหยุดตกจะทำการสูบระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำด้วยอัตราสูบสูงสุด 0.04 ลบ.ม/วินาที เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการเช่นเดียวกัน		
	1.2. จัดให้มีการดูแล บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำที่จัดเตรียมไว้รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ	1.2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนกวิศวกรรม เป็นผู้ดูแลระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	1.3 จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือทันทีที่มีการอุดตันหรือตื้นเขิน	1.3 ปฏิบัติตามมาตรการ นิติบุคคลจะว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการขุดลอกท่อหากมีการอุดตันเกินขึ้น	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	1.4 ไม่ทำการปิดกั้นหรือทำสิ่งกีดขวางที่ทำให้เปลี่ยนแปลงทิศทางการระบายน้ำของคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)ด้านทิศตะวันออกโดยเด็ดขาด	1.4 ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการไม่สิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลต่อทิศทางการระบายของน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	1.5 ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันออกและท่อระบายน้ำโดยรอบโครงการถ้ามีการอุดตันให้ทำการขุดลอกระบายน้ำทุกจุดในโครงการเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ทั้งนี้อย่างน้อยควรทำการตรวจสอบและทำการขุดลอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	1.5 ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	1.6 ให้นำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ ล้างพื้นถนนหรือที่จอดรถและล้างที่พักมูลฝอยรวม	1.6 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไม่ได้นำน้ำจากบ่อหน่วงมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้และหรือกิจกรรมอื่นๆ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.4 การจัดการมูลฝอย. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจะเกิดจากปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการจึงได้มีการจัดการเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าวโดยปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันประมาณ 4.45 ลบ.ม. ได้จัดให้มีการแยกปริมาณมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอยโดยการแยกแล้วนำไปขายแก่ผู้รับซื้อ การแยกปริมาณมูลฝอยในแต่ละประเภท การจัดเตรียมถังมูลฝอยรองรับภายในโครงการทั้งหมดได้ประมาณ 1 วัน โดยมีแม่บ้าน	1. จัดให้มีถังรับรองมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆ โดยทำการตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆ โดยทำการตั้งวางจำนวน 2 ถัง/จุด แบ่งเป็นถังมูลฝอยเปียกและถังมูลฝอยแห้ง อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรับรองมูลฝอยไม่น้อยกว่า 1 วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีถังรับรองมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆของโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
เป็นผู้เก็บขนนำมาทิ้งยังที่พักมูลฝอยทุกวัน ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง มีปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม. ปริมาตรรวมทั้ง 2 ห้องเท่ากับ 44.10 ลบ.ม. สามารถรอบรับมูลฝอยได้ประมาณ 9.91 เท่าของมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีท่อระบายน้ำทิ้งจากที่พักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย			
สำหรับการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นนั้นมีความสามารถเก็บขนมูลฝอยได้หมด ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีไม่มากนัก รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตอง สามารถเก็บขนนำไปกำจัดที่โรงเผามูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตได้	2. ห้องพักแต่ละห้อง จำนวน 207 ห้องพัก มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 15ลิตร/ห้อง/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ และถังรอบรับมูลฝอยแห้ง จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องพัก ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 40 ลิตร/ห้อง	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ส่วนต้อนรับ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 57 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำสำนักงานและมูลฝอยแห้ง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในหน้าห้องน้ำส่วนต้อนรับ ส่วนบริเวณร้านค้าทั้ง 4 ร้าน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและแห้งอย่างละ 1 ถัง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ ส่วนต้อนรับ มีถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ขนาดความจุ 10 ลิตร ประจำไว้แต่ละร้าน ความจุของถังมูลฝอยทั้งหมด 160 ลิตร		
	5.1 ห้องซักรีด มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 6 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 10 ลิตร และถังรอบรับมูลฝอยแห้งจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 10 ลิตร ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 20 ลิตร	5.1 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องซักรีด มีถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในซักรีด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5.2 ห้องอาหาร และห้องครัว มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 462 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและถังรับรองรับมูลฝอยแห้งอย่างละ 1 ถัง ขนาดความจุ 150 ลิตร ไว้บริเวณส่วนทิ้งขยะด้านหลังห้องครัว และจัดให้มีถังเก็บรองรับมูลฝอยเปียกและถังรองรับมูลฝอยแห้งอย่างน้อย 2 ถัง ขนาดความจุ 50 ลิตร บริเวณห้องอาหาร ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 500 ลิตร	5.2 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องอาหาร และห้องครัวมีถังรองรับมูลฝอย ขนาดความจุ 150 ลิตร ไว้บริเวณส่วนทิ้งขยะด้านหลังห้องครัว	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5.3 ห้องออกกำลังกาย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 454.5 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยมูลฝอยเปียกจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 150ลิตร/ถัง	5.3 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องออกกำลังกาย มีถังรองรับมูลฝอยมูลฝอย ขนาดความจุ 20 ลิตร/ถัง ไว้ในห้องออกกำลังกาย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	และถังรองรับมูลฝอยมูลฝอยแห้งจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 150 ลิตร/ถังไว้ภายในห้องล็อกเกอร์ชายและหญิงอย่างละ1 ถัง ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 600 ลิตร		
	5.4 สระว่ายน้ำ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 456 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 250 ลิตรและถังรองรับมูลฝอยแห้งจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 250 ลิตร ไว้ข้างร้านค้าริมสระว่ายน้ำความจุของถังรองรับรวมมูลฝอยทั้งหมด 500 ลิตร	5.4 ปฏิบัติตามมาตรการ สระว่ายน้ำมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 ลิตร ไว้ข้างริมสระว่ายน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5.5 นอกจากนี้ตามบริเวณโถงทางเดิน หน้าลิฟต์ ทำการวางถังรองรับมูลฝอยแสตนเลส ขนาด 10 ลิตร เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปและภายในห้องน้ำรวมย่อยจัดวางถังรองรับมูลฝอยเปิกขนาด 5 ลิตรไว้ประจำแต่ละห้องน้ำย่อย	5.5 ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย แสตนเลส ขนาด 10 ลิตร เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปและภายในห้องน้ำรวมย่อยจัดวางถังรองรับมูลฝอยเปิกขนาด 5 ลิตรไว้ประจำแต่ละห้อง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในอาคารตามชั้นต่างๆ เพื่อรองรับมูลฝอยจากแต่ละชั้นและแต่ละจุดของ	6. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในอาคารตามชั้นต่างๆ เพื่อรองรับมูลฝอยจากแต่ละชั้นและแต่ละจุดของ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	โครงการตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการเพื่อรวบรวมมูลฝอยแต่ละชั้น	โครงการ	
	7. จัดให้มีที่พักมูลฝอยรวม จำนวน 1 จุด ซึ่งเป็นออกเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้งมีปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม/ห้อง ปริมาตรรวมทั้ง 2 ห้อง เท่ากับ 44.10 ลบ.ม ตวามที่ได้ออกแบบไว้บริเวณด้านทิศเหนือ เพื่อรองรับมูลฝอยจากภายในพื้นที่โครงการได้ประมาณ 9.91 เท่า	7. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีที่พักมูลฝอยรวม จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณด้านหลังของโครงการ ปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	8. จัดให้มีพนักงานเก็บขนมูลฝอยจากถังมูลฝอยแต่ละจุดหรือแต่ละส่วนไปพักไว้ในที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของท้องถิ่นเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดทุกวัน	8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกแม่บ้านเป็นผู้เก็บขนมูลฝอยจากถังมูลฝอยแต่ละจุดไปพักไว้ในที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรร
	9. จัดให้มีพนักงานแยกมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยมูลฝอยรีไซเคิลให้นำไปขายแก่ผู้รับซื้อ เช่น เศษกระดาษ เศษลวด เป็นต้น	9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกแม่บ้านเป็นผู้แยกมูลฝอยจากนั้นจะนำขยะรีไซเคิลไปขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ภายในโครงการหากมีมูลฝอยตกค้างเกิน 1 วัน ต้องรีบดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัด	10. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกแม่บ้านเป็นผู้คอยดูแลและตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในทุกๆวัน หากมีขยะตกค้าง จะแจ้งไปยังนิติบุคคลเพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตองเจ้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	11. ตรวจสอบถังมูลฝอยทุกจุดและที่พักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	11. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกแม่บ้านเป็นผู้คอยดูแล หากมีการชำรุดจะรีบแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	12. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและล้างพื้นที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน หลักการเก็บขนของหน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้มีที่พักมูลฝอยรวมสะอาดถูกสุขลักษณะป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวนโดยต่อท่อรองรับน้ำล้างห้องพักมูลฝอยเข้าไปบำบัดระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการ	12. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกแม่บ้านเป็นผู้ทำความสะอาดและล้างพื้นที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	13. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยในโครงการช่วยกันรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ และแยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้ง	13. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการแยะขยะก่อนทิ้งลงถัง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	14. จัดถังรองรับมูลฝอยรวมขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยรไซเคิลที่จะนำไปขาย และถังขนาด 200 ลิตรอีกจำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายทั้งนี้การคัดแยกมูลฝอยให้มีการอบรมแม่บ้านให้มีการอบรมแม่บ้านให้มีการคัดแยกจากแหล่งกำเนิดจากรถเข็นแม่บ้าน	14. ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนกแม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อนำไปขายแก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	15. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง	15. ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	16. จัดภูมิสถาปัตย์รอบที่พักมูลฝอยรวมโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมรอบที่พักมูลฝอยเพื่อช่วยลดกลิ่นจากที่พักมูลฝอยได้	16. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการปลูกต้นไม้รอบๆห้องพักขยะเพื่อลดกลิ่น	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	17. จัดให้มีที่จอดรถและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนมูลฝอยที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ	17. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีที่จอดรถและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนมูลฝอยที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าของโครงการมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1.034 MVA ในขณะที่สถานีจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่า	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามที่เสนอไว้ในรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามที่เสนอไว้ในรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ตอง ที่จ่ายไฟให้กับพื้นที่โครงการมีปริมาณไฟฟ้าสำรองจ่ายได้อีกประมาณ 26.7 MVA ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในโครงการจำนวน 1 เครื่อง สามารถสำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 8 ชั่วโมง ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ	2. ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการจำนวน 8 จุด กระจายทั่วทั้งชั้นหลังคา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดฟ้าผ่ามายังสายล่อฟ้าของโครงการ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการจำนวน 8 จุด กระจายทั่วทั้งชั้นหลังคา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดฟ้าผ่า	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ควบคุมดูลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักวิชาการ	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยังพลังงาน 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. ตรวจสอบอุปกณ์ไฟฟ้าต่างๆ สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ และผู้พักอาศัยในโครงการให้ช่วยกันใช้ไฟอย่างประหยัด	6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายรณรงค์ให้ช่วยประหยัดไฟฟ้า	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารควบคุม มีหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในเรื่องนี้ต่อไป	7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจำ ณ อาคารควบคุมแต่ละแห่ง	7.1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.2. ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	7.2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.3. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่กรมพัฒนา	7.3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	และส่งเสริมพลังงาน		
	7.4. บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้ง การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน	7.4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.5. กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส่งกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	7.5 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.6. ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน	7.6 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.7. กำหนดให้มีการติดกระจกสะท้อนแสงเพื่อลดการสะท้อนแสงรบกวนชุมชนและติดฟิล์มกันความร้อนที่กระจกเพื่อลดการสะสมความร้อนที่เข้าสู่อาคารเพื่อจะได้ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารต้องทำงานมากขึ้นโดยต้องติดตั้งในด้านที่ได้รับแสงแดดยาวนานแต่ละวันโดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก	7.7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดกระจกสะท้อนแสงเพื่อลดการสะท้อนแสงรบกวนชุมชน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.8. กำหนดให้มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าของอาคาร รวมทั้งมีการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ รวมไปจนถึงการถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองกรองอากาศเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีขึ้น และการปฏิบัติตามคู่การใช้ของระบบปรับอากาศที่จะทำให้ระบบปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น	7.8. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตามรูป 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.9. บริเวณระเบียงอาคารทำการติดม่านบังแสงเพื่อลดแสงที่เข้าสู่ห้องและทำให้เกิดความร้อนในอาคารเพิ่มขึ้นมามากขึ้นซึ่งส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานเพิ่มมากขึ้นตามมา	7.9. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดม่านบริเวณระเบียงเพื่อบังแสงเข้าสู่ห้อง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.10. ปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้นอกอาคารให้สามารถบดบังแสงแดดได้ซึ่งควรปลูกในด้านที่แสงแดดส่องมาก โดยเฉพาะในช่วงบ่ายเพื่อเป็นการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร	7.10. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการปลูกต้นไม้และมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้อยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.11. กำหนดให้มีการปลูกต้นไม้กระถางหรือไม้เลื้อยบริเวณริมระเบียงอาคาร ตามทางเดินอาคารเพื่อลดความร้อนของอาคารโครงการ	7.11. ปฏิบัติตามมาตรการริมระเบียงอาคารได้ปลูกต้นไม้ไว้เพื่อป้องกันความร้อน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.12 กำหนดให้เลือกวัสดุธรรมชาติหรือสามารถลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารที่จะเป็นการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร	7.12. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถลดความร้อนที่จะเข้าสู้อาคารได้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.13 กำหนดให้มีการติดฉนวนกันความร้อนในอาคารบริเวณที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน หรือบริเวณฝ้าเพดานห้องซึ่งจะทำให้เป็นตัวกันความร้อนเข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ตามมา	7.13 ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดฉนวนกันความร้อนในอาคาร ฝ้าเพดานและบริเวณที่มีแสงแดดส่อง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.14 ระบบแสงสว่างของอาคาร กำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่ฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ทั้งภายในห้องพักและตามบริเวณทางเดินส่วนกลางอาคาร	7.14 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่เป็นฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.6 การคมนาคม ผลกระทบจากการจราจรของโครงการที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงเปิดดำเนินการจากจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจากการประเมินผลกระทบบนถนนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ถนนผังเมืองสายก.และถนนไสน้ำเย็น แล้วพบว่าทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น เพียงเล็กน้อย ความสามารถในการรองรับของถนนทั้ง 2 สายยังอยู่ในระดับดีถึงดีมากเช่นเดิม ส่วนเรื่องความเพียงพอของที่จอดรถโดยคิดแบบแยกประเภทและแบบอาคารขนาดใหญ่แล้วพบว่าโครงการต้องจัดที่จอดรถไว้อย่างน้อย 72 คัน ซึ่งโครงการได้จัดที่จอดรถจำนวนรวม 96 คัน ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดระบบจราจรภายในโครงการไว้อย่างเป็นระบบร่วมด้วยโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกโครงการ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งสัญญาณจราจรบนทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณที่จอดรถภายในโครงการ 2. จัดให้มีกระดูกงูหรือหลังเต่าบริเวณจุดเข้า-ออกโครงการและบริเวณทางโค้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการและก่อนออกสู่ถนนภายนอกโครงการ ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดเสียงดังจากการขับรถด้วยความเร็วร่วมด้วย	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งสัญญาณจราจรบนทางเข้า-ออกโครงการ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งกระดูกงูหรือหลังเต่าบริเวณจุดเข้า-ออกโครงการและบริเวณทางโค้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
โครงการจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ			
	3. ติดตั้งกระจกนูนบริเวณทางโค้งภายในโครงการทุกจุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร	3. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งกระจกนูนบริเวณทางโค้งภายในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องอย่างบริเวณจุดเข้า-ออก และ ถนนภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการคมนาคมในช่วงกลางคืน	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้บริเวณลานจอดรถ และถนนรอบโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการและบริเวณลานจอดรถจุดต่างๆ และคอยกำกับให้สัญญาณกับรถที่จะเข้าจอดและถอยออกจากที่จอดรถด้วยความระมัดระวัง	5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. จัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 96 คัน ภายในพื้นที่โครงการตามที่ได้ออกแบบไว้	6. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 91 คัน โดยมีการเปลี่ยนที่จอดรถยนต์จำนวน 7 คัน ไปเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 41 คัน แต่ทั้งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเพราะมีจำนวนเพียงพอกับผู้เข้าพัก	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7. ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่จอดรถอันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่กฎหมายกำหนด	7. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่ทำกิจกรรมบริเวณที่จอดรถ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	8. จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการให้มีที่จอดรถเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พุทธศักราช 2479	8. ปฏิบัติตามมาตรการ มีที่จอดรถภายในโครงการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	9. จัดให้มีทิศทางในการเดินรถของถนนภายในโครงการทั้งหมดเป็นระบบเดินรถแบบ 2 ทิศทาง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พุทธศักราช 2522	9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถตามภาพ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. จัดระบบจราจรภายในโครงการและบริเวณด้านหน้าทางเข้าออกโครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการจราจรของโครงการต่อพื้นที่ชุมชนรอบข้าง	 10. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.7 การระบายอากาศ ผลกระทบจากการระบายอากาศภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบสำหรับการระบายอากาศภายในโครงการได้จัดให้มีทั้งระบบกล วิธีปรับอากาศและวิธีระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งบริเวณห้องพัก ห้องเครื่องต่างๆและห้องต่างๆ ส่วนที่จอดรถชั้นใต้ดินใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกลทำให้เกิดผลกระทบต่อการระบายอากาศในระดับต่ำ	1. ติดตั้งระบบระบายอากาศ ปรับสภาวะอากาศภายในโครงการและช่องเปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและที่ได้ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องเปิดระบายอากาศเพื่อระบายอากาศ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนการระบายอากาศกับพื้นที่โดยรอบเมื่อพิจารณาทิศทางการพัดของลมที่เกิดขึ้นเป็นประจำถิ่นในจังหวัดภูเก็ตแล้วพบว่าการก่อสร้างโครงการที่มีความสูงจะบดบังทางการพัดของสิ่งปลูกสร้างด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือของโครงการ แต่ทั้งนี้โดยรอบโครงการยังมีที่ว่างโล่งอีกมาก และมีถนนกว้าง 6 เมตร รอบอาคารโครงการ ทำให้ระบายอากาศได้ดีและทิศทางของลมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูประกอบกับอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งทะเลมากเกินไปนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	2. ตรวจสอบระบบระบายอากาศและปรับสภาวะอากาศให้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการขัดข้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขโดยเร็ว	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมการตรวจสอบระบบระบายอากาศอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. กำหนดตำแหน่งพัดลมระบายอากาศของโครงการ(Exhaust Fan) หรือปล่องปล่อยควันของห้องครัว ให้ระบายออกในทิศทางที่ไม่รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ มีปล่องปล่อยควันของห้องครัว ที่ระบายออกในทิศทางที่ไม่รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 6 จุดบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ออกแบบไว้	4. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศแต่มีช่องระบายอากาศเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบปรับสภาวะอากาศเป็นประจำทุกๆ 2 ครั้ง/ปี โดยตรวจความสามารถในการทำงานทั้งตรวจซ่อมปิดอัดเปิดต่างๆที่ทำให้ความเย็นระบายอากาศออกโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสีย	5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบปรับสภาวะอากาศเป็นประจำทุกๆ 2 ครั้ง/ปี	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจะมีในระดับต่ำ เนื่องจากทำให้องค์ประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนักพร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินกับพื้นที่โดยรอบและทำให้การเพิ่มความหนาแน่นประชากรเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กน้อย และจากการประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ที่การศึกษาแล้วยังคงมีความหนาแน่นประชากรในระดับปานกลางเช่นเดิม ส่วนจากการประเมินการกับเกิดขึ้นของโครงการกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตโครงการตั้งอยู่ในผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตพื้นที่สีส้มประเภทพักอาศัยความหนาแน่นปานกลางซึ่งการก่อสร้างอาคารโครงการไม่ได้ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ในขณะที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน	1. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่กำหนด	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้ก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ไม่มีการต่อเติมใดๆอันจะเกิดผลขัดแย้งกับที่กฎหมายกำหนด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
บริเวณที่ 8 ซึ่งมีข้อกำหนดกับอาคารของโครงการคือต้องมีความสูงอาคารไม่เกิน 23 เมตรและมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบอาคารของโครงการแล้วโครงการมีความสูงอาคารจากพื้นที่ทำการก่อสร้างถึงจุดสูงสุดที่สุดเท่ากับ 22.95 เมตรและมีที่ว่างเท่ากับร้อยละ 44.31 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดได้กำหนดไว้ ส่วนด้านสาธารณูปโภคของพื้นที่ตั้งโดยรอบโครงการนั้นมีความสามารถรับรองการเกิดขึ้นของโครงการได้ทำให้ผลกระทบโดยรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดขึ้นในระดับต่ำ			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 เศรษฐกิจและสังคม** ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นในเชิงบวกด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นการนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น กระจายรายได้ในชุมชนรวมถึงการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น ส่วนด้านสังคมนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบมากนักเนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองเป็นแหล่ง	1. โครงการต้องมีนโยบายให้ว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นเข้าทำงานในโครงการและทำการฝึกอบรมทักษะให้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจ้างงานประชาชนที่เป็นคนท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลกทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามามากมายทำให้เกิดเป็นสังคมแบบผสมผสานที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ดังนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมเดิมที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงโครงสร้างประชากรมากนัก เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการเป็นลักษณะชุมชนที่เป็นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมเช่นเดียวกับพื้นที่โครงการ			
4.2 การศึกษา สำหรับผลกระทบต่อสถานศึกษาคาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองและเขตจังหวัดภูเก็ตยังมีสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา สามารถรองรับด้านการศึกษาได้อย่างเพียงพอ และสำหรับพนักงานจะได้รับการอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานทำให้เป็นการพัฒนาคนในท้องถิ่น	1. จัดให้มีการอบรมความรู้ให้กับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการอบรมความรู้ให้กับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ผลกระทบต่อความขัดแย้งด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม จะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม กับผู้เข้ามาพักอาศัยในโครงการที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ	-	-	-
4.4 การสาธารณสุข ผลกระทบต่อความเพียงพอของสถานพยาบาลจะมีในระดับต่ำ เนื่องจากมีโรงพยาบาลป่าตองที่อยู่ไม่จากที่ตั้งโครงการ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตมากนัก โดยโครงการจะมีการดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการอย่างพร้อมเพรียงและได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	1. ดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการอย่างพร้อมเพรียงและได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิดดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อจัดส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้โครงการที่สุด	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมรมดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการอย่เสมอ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ง่านต่อการใช้งาน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ ผลกระทบด้านความปลอดภัยของผู้เข้าพักในโครงการจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งที่ตั้งโครงการอยู่ไม่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้มากนัก ส่วนผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยจะเกิดขึ้นในระดับต่ำจากการที่โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบตลอดช่วงเวลาเปิดดำเนินการ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และตรวจตราความเรียบร้อยภายนพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งด้านหน้าทางเข้าออกและตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีเจ้าหน้าที่ แม้บ้าน หรือพนักงานดูแลระบบสาธารณูปการของโครงการให้เป็นระบบเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และตรวจความเรียบร้อยภายนพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	2. ทำการติดตั้งทีวีวงจรปิดตามจุดต่างๆของโครงการในชั้นที่จอดรถชั้น 1 บริเวณแนวทางเดินห้องโถง ที่จอดรถ	2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไม่ได้ติดตั้งทีวีวงจรไว้ในโครงการ แต่ติดตั้งในในห้องนิติบุคคลของโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรารอบๆโครงการอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.6 การป้องกันอัคคีภัย ผลกระทบต่อผู้เข้าพักอาศัยในโครงการเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยจากการพิจารณาระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎหมายที่ออกตามมาเพื่อเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษโดยเฉพาะ พบว่าอาคารภายในอาคารโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยภายในอาคาร นอกจากนี้ทางโครงการยังจัดให้มีการซักซ้อมแผนการแพยพหนีไฟในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีการกำหนดเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลของโครงการไว้บริเวณลานด้านหน้าโครงการ ที่มีอัตราส่วนอย่างน้อย 0.25 ตร.ม/คน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยในภายในโครงการ	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ออกแบบไว้ทุกประการซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ออกแบบไว้ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนการระงับเหตุเพลิงไหม้ของหน่วยงานท้องถิ่นกรณีหากโครงการไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้รถดับเพลิงจะสามารถเข้าสู่โครงการได้ทางด้านหน้าโครงการโดยได้จัดให้มีเส้นทางเดินรถรอบอาคารกว้าง 6 เมตร ที่รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้โดยสะดวกอีกทั้งโครงการยังเตรียมระบบดับเพลิงทั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีดกระจายน้ำ(Srinkler) และปริมาณน้ำสำรองให้ดับเพลิงได้อย่างน้อย 30 นาที โดยใช้น้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินในการดับเพลิง นอกจากนี้ยังมีถังดับเพลิงเคมีกระจายอยู่ในแต่ละชั้น แต่ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับไม่รุนแรงต่อผู้อยู่ในโครงการและโดยรอบโครงการ			
	2. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อบำรุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วงระยะเวลาอันควรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพการทำงานได้เป็นปกติ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าทีของโครงการคอยตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา หากพบว่ามีการเสียหายหรือชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	3. . ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ เดือน/ครั้ง ตามเอกสารในภาคผนวก ช	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ติดตั้งแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆทุกจุดและติดป้ายบอกชั้นในตำแหน่ง	4. . ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละชั้น เช่น หน้าบันไดกลาง		
	5. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานของโครงการ และผู้เข้าพักในโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที อย่างปลอดภัย	5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้ายคน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. มีแผนปฏิบัติการขณะเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงประชาสัมพันธ์เส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล กรณีเกิดอัคคีภัยให้เจ้าหน้าที่ในโครงการทราบโดยกำหนดจุดรวมพลไว้ด้านหน้าอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม/คน	6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีจุดรวมพลอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7. อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ภายในเป็นพลังงานจะต้องมีการเปลี่ยนทดแทนตามคำแนะนำของผู้ผลิต	7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการเปลี่ยนทดแทนตามคำแนะนำของอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	8. ทำการตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร	8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแผนกวิศวกรรมรมเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	9. ทำการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในตำแหน่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น บริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รวมถึงห้องเครื่องต่างๆ	8. ปฏิบัติตามมาตรการ ทำการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในตำแหน่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น บริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และได้มีการตรวจเช็คอยู่เป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. ตรวจสอบระบบตรวจจ่ายน้ำดับเพลิงและหัวกระจายดับเพลิงของโครงการให้ทำงานได้เสมอ เพื่อให้มีน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงส่งไปยังตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบดำเนินการเปลี่ยนทันที	10. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบระบบตรวจจ่ายน้ำดับเพลิงและหัวกระจายดับเพลิงของโครงการให้ทำงานได้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	11. ไม่ทำสิ่งใดบนถนนรอบอาคารโครงการให้มีความกว้างของถนนลดลงเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่อาคารโครงการได้ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในโครงการ	11. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่มีการปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่ออกแบบไว้ เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่อาคารโครงการได้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.7 สุทรียภาพและทัศนียภาพ กล่าวโดยรวมแล้วการก่อสร้างอาคารโครงการจะมีผลต่อทัศนียภาพอย่างเลี่ยงไม่ได้ในด้านความสูงของอาคารที่มีความสูงมากกว่าอาคารโดยรอบแต่ทั้งนี้โครงการได้พยายามลดผลกระทบดังกล่าวด้วยการเลือกใช้สีของอาคารตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้มีความกลมกลืนกับพื้นที่ข้างเคียงให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยรอบอาคารและรอบสระว่ายน้ำในอาคาร ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการดูแลอาคารให้มีสภาพสวยงาม	1. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามเสมอ ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้โดยเลือกใช้สีของอาคารในโทนสีอ่อนใกล้เคียงชุมชนโดยรอบข้าง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ดูแลอาคารให้สวยงามอยู่เสมอ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
อยู่ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ ทั้งจากการดูแลพื้นที่สีเขียวที่ได้กล่าวข้างต้น และการดูแลซ่อมแซมอาคารโดยการทาสี เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เสียหายหรือไม่สวยงามออกตามตารางระยะเวลาการดูแลซึ่งจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่ผ่านไปมาในบริเวณดังที่กล่าวถึง	2. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามอยู่เสมอและดูแลสภาพภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพดีสวยงามและสะอาดตาอยู่เสมอเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวน คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่า ต้นไม้ตายจะทำการปลูกทดแทนทันที 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ซ่อมแซมและทาสีฉาบผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อสีซีดหรือกร่อนกะเทาะออก ทั้งนี้ควรตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้ามีแผนกวิศวกรรมรมเป็นผู้ดูแลหากพบว่ามีการชุดรุดหรือเกิดความเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เสียหายหรือไม่สวยงามออกตามตารางระยะเวลาการดูแล	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้ามีแผนกวิศวกรรมรมเป็นผู้ดูแลหากพบว่ามีการชุดรุดหรือเกิดความเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงาม และความร่มรื่น	5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวน ดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายจะทำการปลูกทดแทน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ให้กับโครงการ พร้อมทั้งเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาปลูกในโครงการเป็นหลัก	ทันที	
	6. ก่อสร้างรั้วโปร่งกั้นระหว่างคลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกกับแนวเขตที่ดินโครงการเพื่อลดผลกระทบจากทัศนียภาพที่จะมีผลกระทบกับคลองดังกล่าว	6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการก่อสร้างรั้วโปร่งกั้นระหว่างคลองบางพรุเรียน(ตอนล่างกับแนวเขตที่ดิน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. จัดพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารและภายในอาคารได้แก่ รอบชั้นที่จอดรถและริมสระว่ายน้ำ รวมทั้งหมด 1346.82 ตารางเมตร ทำให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอัยภายในโครงการมีอย่างน้อย 1 ตารางเมตร/คน	7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการจัดพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารและภายในอาคาร ได้แก่ รอบชั้นที่จอดรถและริมสระว่ายน้ำตามรูป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1. การคมนาคมขนส่ง	1. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแล และนอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการชัดเจน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2. การใช้น้ำ - ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที	1. ระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกช่างของโครงการเป็นผู้ดูแล เอกสารแสดงการตรวจสอบเส้นท่อและระบบกรองน้ำใช้เป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3. การระบายน้ำ - ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	1. ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกช่างของโครงการตรวจสอบการทำงานของระบบและท่อระบายน้ำอยู่เป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
4. การจัดการน้ำเสีย ตรวจวัดค่าBOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil&Grease	1. บ่อปรับอัตราการไหล(ก่อนผ่านการบำบัดน้ำเสีย) และบ่อเก็บน้ำเสีย(หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย)	- ทุกๆ 1 เดือนตลอดการเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการว่าจ้างให้บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-192 เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์ ตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ผลวิเคราะห์พบว่า มีบางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการกำลังเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขต่อไป ตามเอกสารในภาคผนวก ค	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
5. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ความสามารถในการรองรับมูลฝอยและสภาพทั่วไป	1. ถังรองรับมูลฝอยและที่พักมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
- ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้าง	2. ห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกๆวัน ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
6. การใช้ไฟฟ้า - การใช้งานหรือการชุดรุด	1. อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า	- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
7.ระบบระบายอากาศ - การทำงานของระบบปรับสภาวะอากาศ	1. ระบบปรับสภาวะอากาศภายในโครงการ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	1.ระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดภายในโครงการ	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบทุกๆเดือน ตามเอกสารในภาคผนวก ช	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
- ความรู้ความเข้าใจ และผลการซักซ้อม	2. การซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในโครงการ	- ทุก 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
9. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ - สีและสภาพทั่วไปของอาคาร	1. สภาพภายนอกอาคารโครงการ	- ทุก 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีว่าจ้างให้บริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการทันทีหากมีการชำรุดของสีภายนอกอาคาร	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

1. คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ1 ครั้ง จำนวน 1 สถานี บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids), ค่าซัลไฟด์ (Sulfide), ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN), ค่าไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil), ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD), ค่าของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids), แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ **แสดงดังตารางที่ 3.2**

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

รายการตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Grab Sampling	4500-H^+ B. Electrometric Method
ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	Grab Sampling	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	Grab Sampling	4500-S^{2-} F. Iodometric Method
ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN)	Grab Sampling	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method
ค่าไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)	Grab Sampling	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)	Grab Sampling	5210 B. 5-Day BOD Test
ค่าของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)	Grab Sampling	Electrometric Method
ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)	Grab Sampling	2540 F. Settleable Solids
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	Grab Sampling	Multiple Tube Fermentation Technique

1.1.1) บ่อน้ำทิ้งผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ยกเว้นค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids), ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN), ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)

1.1.2) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผานการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2568

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ซึ่งมีเพียงบางครั้งที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามน้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่นการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทที่ ปรึกษาแนะนำให้โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ทั้งหมด

รูปที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ที่มา รวบรวมข้อมูลโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีตรวจวัด / เดือน	pH	TSS (mg /l)	S^- (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml	ลักษณะทางกายภาพ
ค่ามาตรฐาน	**5.5 - 9.0**	**≤ 40**	**≤ 1.0**	**≤ 35**	**≤ 20**	**≤ 30**	**≤ 1,000**	-	-	-
16 กรกฎาคม 2568	7.65	20	0.13	45.9	0.2	8.1	354	0.1	350	ขุ่น,มีตะกอน
15 สิงหาคม 2568	7.79	28	0.67	48.4	0.2	21.0	363	0.2	< 1.8	ขุ่น,มีตะกอน
17 กันยายน 2568	8.41	15	0.53	28.7	< 0.2	25.3	311	< 0.1	6.1	ขุ่น,มีตะกอน
15 ตุลาคม 2568	6.48	16	0.27	27.4	0.2	4.6	302	< 0.1	6.8	ขุ่น,มีตะกอน
12 พฤศจิกายน 2568	7.52	21	0.81	41.4	< 0.2	16.1	339	1.0	2,100	ขุ่น,มีตะกอน
4 ธันวาคม 2568	7.94	33	0.93	55.8	0.2	73.3	289	1.0	8,900	ขุ่น,มีตะกอน
ค่าสูงสุด	8.41	33	0.93	55.8	0.2	73.3	363	1	8900	
ค่าต่ำสุด	6.48	15	0.13	27.4	< 0.2	4.6	289	< 0.1	6.1	

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ว– 192

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005



รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568

รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2568

ดัชนีตรวจวัด / เดือน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง								
		TSS (mg /l)	S^- (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml
2565									
10 มกราคม 2565	7	17	< 0.3	33.6	< 0.3	15	220	< 0.5	-
-- กุมภาพันธ์ 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- มีนาคม 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 เมษายน 2565	6.46	34	0.4	4.48	0.8	28.05	-	-	> 160,000
19 พฤษภาคม 2565	6.76	28	0.53	27	0.8	27.75	315	0.1	4,300
02 มิถุนายน 2566	6.36	21	0.27	27.44	1	27.2	359	0.1	4,300
06 กรกฎาคม 2565	6.61	21	0.4	30.24	0.8	28.5	308	0.1	280
03 สิงหาคม 2565	6.78	18	0.35	31.92	1	19	418	< 0.1	150
07 กันยายน 2565	6.93	14	0.21	21.84	0.4	11.93	407	< 0.1	210
06 ตุลาคม 2565	6.76	13	< 0.10	34.16	0.4	29.35	419	< 0.1	4,300
09 พฤศจิกายน 2565	6.95	36	1.06	38.08	2.2	28.3	416	0.2	4,300
15 ธันวาคม 2565	6.8	11	0.67	62.16	1.8	21	444	< 0.1	170
2566									
11 มกราคม 2566	6.76	44	1.34	58.8	4.6	39	475	0.2	160,000
08 กุมภาพันธ์ 2566	6.94	94	0.54	63.28	1	28.3	388	0.3	220
08 มีนาคม 2566	6.92	96	1.47	71.68	0.8	171.5	412	0.3	2,100
05 เมษายน 2566	7.08	87	0.4	78.96	0.8	105.5	444	0.5	4,300

ดัชนีตรวจวัด / เดือน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง								
		TSS (mg /l)	S^{-} (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml
19 พฤษภาคม 2566	6.85	58	0.13	56	1.8	55.4	368	0.2	940
15 มิถุนายน 2566	6.86	60	0.93	75.04	2.6	42.1	482	0.3	2,800
19 กรกฎาคม 2566	6.83	73	0.53	68.32	2.80	23.95	421	0.2	220
16 สิงหาคม 2566	7.00	66	0.40	67.20	3.20	22.05	406	0.2	16,000
20 กันยายน 2566	6.50	70	2.53	61.04	3.20	46.90	435	0.2	330
11 ตุลาคม 2566	7.04	53	1.47	63.84	3.60	17.55	375	0.2	3,500
15 พฤศจิกายน 2566	6.73	96	0.67	56.37	3.20	58.00	343	0.4	43,000
13 ธันวาคม 2566	6.85	89	1.47	68.92	9.20	50.85	426	0.3	22,000
2567									
10 มกราคม 2567	7.01	86	1.47	74.31	3.40	35.68	485	0.3	4,300
7 กุมภาพันธ์ 2567	7.01	126	1.48	81.85	2.80	66.30	514	0.3	1,500
6 มีนาคม 2567	7.07	105	0.27	52.23	4.00	47.88	428	0.3	92,000
2 เมษายน 2567	6.87	111	0.67	79.15	5.40	28.73	459	0.4	1,100
8 พฤษภาคม 2567	7.26	64	0.67	88.97	2.60	11.98	665	0.2	540
5 มิถุนายน 2567	7.37	56	0.40	65.21	5.20	45	466	0.2	>160,000
3 กรกฎาคม 2567	6.97	36	0.27	63.6	3.2	28.4	435	0.1	3,500
15 สิงหาคม 2567	7.05	54	0.40	78.2	2.4	37.6	471	0.2	350
18 กันยายน 2567	6.13	82	0.40	77.1	2.4	38.4	396	0.4	2,800
16 ตุลาคม 2567	7.17	63	0.27	73.2	1.2	33.1	461	0.3	54,000

ดัชนีตรวจวัด / เดือน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง								
		TSS (mg /l)	S^{-} (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml
20 พฤศจิกายน 2567	7.38	103	1.07	38.1	2.0	35.2	480	0.4	94
3 ธันวาคม 2567	7.14	87	1.07	35.9	2.0	39.9	409	0.3	110
2568									
15 มกราคม 2568	7.47	20	0.27	51.9	1.8	24.4	617	0.1	>160,000
11 กุมภาพันธ์ 2568	7.11	114	0.40	85.4	1.6	43.8	499	0.4	20
19 มีนาคม 2568	7.17	120	0.33	13.3	3.0	67.1	517	0.4	17
04 เมษายน 2568	7.30	73	0.87	85.1	3.6	27.6	340	0.3	9.3
25 พฤษภาคม 2568	7.33	15	< 0.10	71.6	1.0	13.1	508	< 0.1	< 1.8
11 มิถุนายน 2568	7.43	13	0.80	45.0	0.6	8.1	367	< 0.1	< 1.8
16 กรกฎาคม 2568	7.65	20	0.13	45.9	0.2	8.1	354	0.1	350
15 สิงหาคม 2568	7.79	28	0.67	48.4	0.2	21.0	363	0.2	< 1.8
17 กันยายน 2568	8.41	15	0.53	28.7	< 0.2	25.3	311	< 0.1	6.1
15 ตุลาคม 2568	6.48	16	0.27	27.4	0.2	4.6	302	< 0.1	6.8
12 พฤศจิกายน 2568	7.52	21	0.81	41.4	< 0.2	16.1	339	1.0	2,100
4 ธันวาคม 2568	7.94	33	0.93	55.8	0.2	73.3	289	1.0	8,900

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ว– 192
ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002
ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-000



รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.17 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.18 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.19 แนวโน้มค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ปฏิบัติและให้ความสำคัญในส่วนของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการแต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุงดังนี้

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพภูมิสัณฐานและสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา **เสียงและการสั่นสะเทือน** ทรัพยากรน้ำ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ำโครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพได้

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การใช้น้ำ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำด้วย

การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โครงการได้จัดให้มีระบำบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกรอะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อยระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการมูลฝอย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การคมนาคม ทางโครงการมีที่จอดรถยนต์จำนวน 91 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 41 คัน ซึ่งไม่ครบตามที่กำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่จอดรถยนต์จำนวน 7 คัน ไปเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 41 คัน แต่ทั้งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเพราะมีจำนวนเพียงพอกับผู้เข้าพักอาศัย

การระบายอากาศ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมการตรวจสอบระบบระบายอากาศอยู่เสมอ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงานยทางโครงการได้ก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ไม่มีการต่อเติมใดๆอันจะเกิดผลขัดแย้งกับที่กฎหมายกำหนด

4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภัย รวมถึงสุทรียภาพและทัศนียภาพโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.2.1 การคมนาคมขนส่ง

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างจำนวนที่จอดรถทั้งหมด 14 คัน และรถจักรยานยนต์ 10 คัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายนอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจนอีกด้วย

4.2.2 การใช้น้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกช่างของโครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำอย่างสม่ำเมสอ เป็นประจำทุกๆ เดือน

4.2.3 การระบายน้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วนโดยแผนกช่างของโครงการ มีการตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนถนนด้านหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ

4.2.4 การจัดการน้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีระบำบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกรอะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งได้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อยระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกๆ เดือน พบว่าน้ำทิ้งผ่านการบำบัดมีบางพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขให้ระบบสามารถกลับมาบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยหากเสร็จสิ้นแล้วจะรายงานให้ทราบในรายงานเล่มถัดไป

4.2.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแม่บ้านของโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะรวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากมีการผุกร่อน หรือชำรุดจะให้แผนกช่างดำเนินการแก้ไข และในส่วนของขยะรีไซเคิล โครงการได้เก็บรวบรวม แยกประเภท และขายต่อไป

4.2.6 การใช้ไฟฟ้า

โครงการปฏิบัติตามมาตการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ

4.2.7 ระบบระบายอากาศ

โครงการปฏิบัติตามมาตการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเช็คระบบปรับสภาวะอากาศภายในโครงการ

4.2.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆภายนอกอาคาร โครงการมีการตรวจสอบถังดับเพลิง ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์อยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิงโครงการมีความกว้างของถนนด้านหน้าโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

4.2.9 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงทันทีหากมีการชำรุดของสีภายนอกและภายในอาคารให้มีสภาพดีและสีสันสวยงามน่ามองสม่ำเสมอ

ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.5/ 7103

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551

2/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7103

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551

2/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ส่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7102

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ TN_EIA_1340508 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ ชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต

2/พื้นที่...

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD–ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7102

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ TN_EIA_1340508 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ ชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต

2/พื้นที่...

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD–ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ

2/ใบอนุญาต...

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ

2/ใบอนุญาต...

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 701 วันที่ 19 ส.ค. 51
เวลา 9.35 ผู้รับ [illegible]

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 9871 วันที่ 14 ส.ค. 51
เวลา 09.45 ผู้รับ [illegible]

ที่ ภก0013.2/ 10267

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ภก 83000

8 สิงหาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/4575 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวน 4 ฉบับ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2551 จำนวน 1 ชุด
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จำนวน 6 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของ บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 201 ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ ถ.ผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขนาดพื้นที่โครงการ 3-1-36 ไร่ หรือ 5,344 ตารางเมตร บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) เลขที่ 326 เลขที่ดิน 102 จัดทำรายงานฯ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด และ บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน ให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จังหวัดภูเก็ตได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีมติเห็นชอบรายงานฯโดยมีเงื่อนไข ให้เพิ่มเติมหนังสืออนุญาต

2/ระบายน้ำ...

ระบายน้ำจากอำเภอกะทู้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งโครงการได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และโครงการต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ รัฐสีมา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร/โทรสาร 0 7621 1067 ต่อ 14

ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท ยูไนเด็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ

2/ใบอนุญาต...

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุด จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มาตรการที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุด จำนวนห้องพัก 201 ห้องจัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด และ บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

PHUKET Villa
Patong Beach

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

ตั้งอยู่ที่ ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ดำเนินโครงการโดย

บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 25/225 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กรกฎาคม 2551

ร่วมจัดทำรายงานโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด

Three Decade Limited Partnership

10/44 หมู่บ้านมณีคราม ถนนขวาง
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 264-440 มือถือ 089-726-6810
โทรสาร (076) 264-441
อีเมล์ : info@threedecade.co.th Website : www.threedecade.co.th

บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด

Power of Andaman Company Limited

10/45 หมู่บ้านมณีคราม ถนนขวาง
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 264-440 มือถือ 089-726-6810
โทรสาร (076) 264-441
อีเมล์ : poa_phuket@yahoo.com

เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จัดทำรายงานโดย ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทรีเดคเคด ร่วมกับ บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ดำเนินการบนเอกสารสิทธิ์จำนวน 1 ฉบับ คือ เอกสาร น.ส.3 ก. เลขที่ 326 โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร ขนาด 201 หน่วย ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคมและมกราคมของทุกปี

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้รายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือนร้อนรำคาญ จากกิจกรรมดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

1. บทนำ

การดำเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน และการท่องเที่ยว สำหรับผลกระทบด้านลบที่สำคัญ (ผลเสีย) ซึ่งได้แก่ ทัศนียภาพและสุนทรียภาพในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง การคมนาคม การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ มลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน และทัศนียภาพและสุนทรียภาพในช่วงเปิดดำเนินการโครงการ สำหรับผลกระทบด้านลบจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน/ลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการ โดยอ้างอิงตามแนวทางการศึกษาด้านผลกระทบที่สำคัญคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการจะต้องเฝ้าระวังในด้านคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้ คุณภาพน้ำทิ้ง การระบายน้ำ การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย และทัศนียภาพและสุนทรียภาพเป็นสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลำดับ

ตารางมาตรการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ข

หนังสือการจดทะเบียนอาคารชุด





[redacted]

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680724-284
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68072569
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	16/7/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	16/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.65	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	20	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.13	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	45.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	8.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680724-284
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68072569
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	16/7/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	16/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	354	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	350	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 72 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680825-377
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68082933
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/8/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	15/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	25/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.79	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	28	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.67	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	48.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	21.0	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680825-377
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68082933
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/8/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	15/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	25/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	363	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.2	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.8	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 74 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680924-384
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68093433
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	17/9/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	17/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	8.41	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	15	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.53	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	28.7	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	25.3	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680924-384
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68093433
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	17/9/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	17/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	311	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	6.1	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 78 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	681022-245
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68103811
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/10/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	15/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	22/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	6.48	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	16	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	27.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	4.6	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	681022-245
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68103811
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/10/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	15/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	22/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	302	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	6.8	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 78 mg/l

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	681121-197
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68114202
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	12/11/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	12/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.52	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	21	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.81	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	41.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	16.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	681121-197
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68114202
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	12/11/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	12/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	339	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	2,100	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 68 mg/l

Analyzed & Reviewed by _____
(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by _____
(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	681212-185	
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68124578	
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	4/12/2025	- 12/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	7.94	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	33	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.93	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	55.8	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	73.3	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	681212-185	
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68124578	
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025	- 12/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	289	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	8,900	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 68 mg/l

Analyzed & Reviewed by _____ (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by _____ (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑

(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 1661 (Testing 1661)

ฉบับที่ (Issue No.) 01

ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ (Until) 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำ (water)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as $CaCO_3$) 10 mg/L to 300 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C
2. น้ำเสีย (wastewater)	- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๑๐๓๒๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ๑) นางกฤติกา ปัจฉิม ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑
- ๒) นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒
- ๓) นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕
- ๔) นางสาวชลธิศา เพชรดำ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๗
- ๕) นายอดิศร สนิทรักษ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๘

ค. ชอบช่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๙๒
ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๑๐๓๒๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
7	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 ℃

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

ภาคผนวก จ

ใบเสร็จค่าใช้น้ำ

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166805235 44	12160307157	1216-37
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
02/08/68 14:43		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตอง

ที่อยู่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	03/07/68	02/08/68	
เลขในมาตรวัดน้ำ	175567	176735	
หน่วยน้ำที่ใช้		1,168,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/08)	39,703.00	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,803.71	บาท
รวมเงินครั้งนี้		42,856.71	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		42,856.71	บาท

หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/08/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

Version 66.0.2(JSON)

ประวัติการใช้น้ำประปา		
07/68	06/68	05/68
เดือน	เดือน	เดือน
1343	1670	1524

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/680508020
วันเดือนปี : 25 กรกฎาคม 2568

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่: 192 ถ.ผังเมือง สาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1343000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	07/2568	บาท
ค่าน้ำ	45784.25	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	46134.25	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3229.40	บาท
รวมทั้งสิ้น	49363.65	บาท

ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/ช 674011XXXX

ผู้รับเงิน นางสาวรัศมี คอนออนลา 10474

สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จค่าน้ำประปา เดือน กรกฎาคม 2568

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680600278	12160307157	1216-60
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
02/09/68 14:19		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป

ที่อยู่ 192 ถ.ศรีเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภู
เก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/08/68	02/09/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	176735	177968
หน่วยน้ำที่ใช้	1,233,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/09)	41,961.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,961.82 บาท
รวมเงินครั้งนี้		45,273.57 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		45,273.57 บาท

ชำระเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/09/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ Version 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
08/68	07/68	06/68
เดือน	เดือน	เดือน
1168	1343	1670

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216680580365
วันเดือนปี : 25 สิงหาคม 2568

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่: 192 ถ.ศรีเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1168000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	08/2568	บาท
ค่าน้ำ	39703.00	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	40053.00	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2803.71	บาท
รวมทั้งสิ้น	42856.71	บาท

ชำระโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บช 6740112XXXX

ผู้รับเงิน นางสาวรัตมี ดอนออนลา 10474

สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

www.pwa.co.th
Call Center 1662

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166806769999	12160307157	1216-28
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
03/10/68 08:36		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภู
เก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/09/68	03/10/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	177968	178971
หน่วยน้ำที่ใช้	1,003,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/10)		33,969.25 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,402.35 บาท
รวมเงินครั้งนี้		36,721.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		36,721.60 บาท

หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/10/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ
Version 66.0.2(JSON)
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
09/68	08/68	07/68
เดือน	เดือน	เดือน
1233	1168	1343

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-315173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/680658569
วันเดือนปี : 25 กันยายน 2568

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่: 192 ถ.ผังเมือง เลขา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1233000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	09/2568	บาท
ค่าน้ำ	41961.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	42311.75	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2961.82	บาท
รวมทั้งสิ้น	45273.57	บาท

ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/ช 674011XXXX
ผู้รับเงิน นางสาวมุษยามาศ อัฐวงศ์ 18396 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

www.pwa.co.th
Call Center 1662

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166806769999	12160307157	1216-28
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
03/10/68 08:36		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภู
เก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/09/68	03/10/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	177968	178971
หน่วยน้ำที่ใช้	1,003,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/10)		33,969.25 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,402.35 บาท
รวมเงินครั้งนี้		36,721.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		36,721.60 บาท

หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/10/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ
Version 66.0.2(JSON)
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
09/68	08/68	07/68
เดือน	เดือน	เดือน
1233	1168	1343

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-315173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/680658569
วันเดือนปี : 25 กันยายน 2568

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่: 192 ถ.ผังเมือง เลขา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1233000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	09/2568	บาท
ค่าน้ำ	41961.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	42311.75	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2961.82	บาท
รวมทั้งสิ้น	45273.57	บาท

ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/ช 674011XXXX
ผู้รับเงิน นางสาวมุษยามาศ อัฐวงศ์ 18396 สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จค่าน้ำประปา ประจำเดือน กันยายน 2568

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680754178	12160307157	1216-12
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
03/11/68 09:49		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป

ที่อยู่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	03/10/68	03/11/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	178971	180063
หน่วยน้ำที่ใช้	1,092,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/11)	37,062.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,618.84 บาท
รวมเงินครั้งนี้		40,030.84 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		40,030.84 บาท

หักเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/11/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ Version 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
10/68	09/68	08/68
เดือน.....	เดือน.....	เดือน.....
1003	1233	1168

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-315173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/680732948
วันเดือนปี : 27 ตุลาคม 2568

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่: 192 ถ.ผังเมือง สาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1003000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	10/2568	บาท
ค่าน้ำ	33969.25	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	34319.25	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2402.35	บาท
รวมทั้งสิ้น	36721.60	บาท

ชำระผ่าน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/ช 674011XXXX

ผู้รับเงิน นางสาวปุษยามาศ อัฐวงศ์ 18396 สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จค่าน้ำประปา เดือน ตุลาคม 2568

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680831927	12160307157	1216-94
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
02/12/68 12:19		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป

ที่อยู่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	03/11/68	02/12/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	180063	181447
หน่วยน้ำที่ใช้	1,384,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/12)	47,209.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,329.13 บาท
รวมเงินครั้งนี้		50,888.13 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		50,888.1 บาท

หักเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/12/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

Version 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 11/68	เดือน 10/68	เดือน 09/68
1092	1003	1233

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-315173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/6808073
วันเดือนปี : 25 พฤศจิกายน 256

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่: 192 ถ.ผังเมือ เสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช	1092000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	11/2568	บาท
ค่าน้ำ	37062.00	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	37412.00	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2618.84	บาท
รวมทั้งสิ้น	40030.84	บาท

ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/ช 674011XXXX

ผู้รับเงิน นางสาวบุษยามาศ อัฐวงศ์ 18396 สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จค่าน้ำประปา เดือน พฤศจิกายน 2568

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....ภูเก็ต.....

โทรศัพท์.....076-319173.....

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166900089990	12160307157	1216-75

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
06/01/69 17:09		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภู
เก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/12/68	06/01/69
เลขในมาตรวัดน้ำ	181447	181906
หน่วยน้ำที่ใช้	459,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(69/01)		15,065.25 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,079.07 บาท
รวมเงินครั้งนี้		16,494.32 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		16,494.32 บาท

หักเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร
โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/01/69
โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตัดน้ำ
Version 66.0.2(JSON)
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 12/68	เดือน 11/68	เดือน 10/68
1384	1092	1003

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-315173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/680882822
วันเดือนปี : 25 ธันวาคม 2568

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่: 192 ถ.ผังเมือง เลาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1384000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	12/2568	บาท
ค่าน้ำ	47209.00	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	47559.00	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3329.13	บาท
รวมทั้งสิ้น	50888.13	บาท

ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/ช 674011XXXX
ผู้รับเงิน นางสาวบุษยามาศ อัฐวงศ์ 18396
สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ำประปา เดือน ธันวาคม 2568.

เล่มที่ BOOK NO.

นายสุรศักดิ์ แก่นทอง
โทร 099-7491002

เลขที่ BILL NO.

CASH SALE บิลเงินสด 現兌單

นาม 資號 NAME ฮูเกิต อิสลา ป่าตองบีช

วันที่ 日期 DATE 18/08/68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 192 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. (กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 單價	จำนวนเงิน AMOUNT 錢額	
1	ค่าขนขยะพิเศษ (หมา)		1200	-
บาท BAHT 銖	หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	1200	-

ผู้รับเงิน 收錢人 COLLECTOR สุรศักดิ์ แก่นทอง

ค่าเก็บขยะพิเศษ - ประจำเดือน กันยายน 2568

ครรชิต การนอกบ้าน

099-1753490

เล่มที่ BOOK NO. 3 | เลขที่ BILL NO. 22

บิลเงินสด

CASH SALE 現兌單 CASH SALE

นาม 貴姓 NAME นายคณาธิป อาจารย์ดูเกตา วัน 日期 DATE 18/11/68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 129 หมู่ 1 ต. สู่เมือง อ้าย ก อ. ท่าตอง อ. กะกู่ จ. ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價錢	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
1	ค่าจ้างขายของ	1500	1500
บาท BAHT 銖	หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	1500

ผู้รับเงิน 收貨人 COLLECTOR ครรชิต

ค่าเก็บของที่ร้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ฐวรรตชัยการานสปอร์ต

099-1753490

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
3	30

บิลเงินสด
CASH SALE 現兌單 CASH SALE

นาม 實說 NAME นิติบุคคลอาคารชุด อูเก๋ต วิสต้า ชุ บ้านดอง ชั้น
วันที่ 日期 DATE 23/12/68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 192 ชั้น 1 ถ. สุวรรณกายก ต. บ้านดอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
1.	ค่าขนขยะทิ้ง	1500	1500
บาท BAHT 銖	หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	1500

ผู้รับเงิน 收貨人 COLLECTOR ฐวรรตชัย

ค่าขนขยะทิ้ง ประจำเดือน ธันวาคม 2568

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

2/10/68

นิติบุคคลฯ นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน เจริญพาณิชย์ แขวง/ตำบล ปากง่าม เขต/อำเภอ กระบี่
จังหวัด กระบี่ โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๓๕-๑๕๔๔ โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการ อาหารทะเล กระบี่วิถีล่า ปากง่ามซีฟู้ด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/68	6	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/7/68	5	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/7/68	6	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/7/68	7	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/7/68	5	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/7/68	5	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/7/68	5	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/7/68	5	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/7/68	7	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/7/68	5	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/7/68	6	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/7/68	6	96	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/7/68	5	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/7/68	6	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/7/68	5	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/7/68	6	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/7/68	5	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/7/68	6	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/7/68	5	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/7/68	6	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(พงศกร ลุกรรณกา ศรีเทพ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ผังเมืองรวม แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 086-765-6548 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ศิลปะการแสดง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ป่าตองมวยไทย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET ภูเก็ต Patong Beach

..... เจ้าของ (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายสุรวัฒน์ ศรีเกษ)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

นิติบุคคล

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบชีวภาพ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ที่สาธารณะป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดตะกอน ขนไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 173

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,230,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 984,000

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

2.10.68

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน หัวเมือง ๑๗ ก. แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ ป่าตอง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-7656588 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท จิตวิมุตถลางการชุดสุภาภิวัฒน์ป่าตองวิลล์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งปลหน่วงน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



- ทำเสียงแน่ ๆ ทั้ง กลางวัน
- ต้องทำยังไง ให้มันดูเหมาะ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/68	5	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/4/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/4/68	5	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/4/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/4/68	6	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/4/68	5	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/4/68	5	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/4/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/4/68	5	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/4/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/4/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/4/68	5	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/4/68	5	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/4/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/4/68	5	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/4/68	5	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/8/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/8/68	6	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/8/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/8/68	5	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/8/68	7	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/8/68	7	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/8/68	5	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/8/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/8/68	7	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/8/68	6	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/8/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/8/68	4	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/8/68	4	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/8/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/8/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน หัวหินเขาสามร้อย แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 094-766 6544 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรมและการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET Villa (นายสมพร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสุดารัตน์ ศรีเทพ)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(Patong Beach)
นิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบรวบรวมน้ำเสียป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ลักษณะตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 162

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,144,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 915,200

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ภายนอกสถานประกอบการ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กันยายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

2.10.68

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ผ่วเสี่ยวกาง ก. แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-765-6588 โทรสาร .....มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งปอหน่วงน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/68	5	132	105.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
2/9/68	6	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
3/9/68	5	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
4/9/68	5	60	48	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
5/9/68	6	73	58.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
6/9/68	6	1	0.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
7/9/68	5	25	20	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
8/9/68	5	69	55.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
9/9/68	6	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
10/9/68	5	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
11/9/68	5	68	54.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
12/9/68	6	93	74.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
13/9/68	5	3	2.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
14/9/68	5	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
15/9/68	6	57	45.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
16/9/68	5	1	0.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/9/68	5	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/9/68	6	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/9/68	5	71	56.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/9/68	5	15	12	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/9/68	6	20	16	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/9/68	5	71	56.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/9/68	5	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/9/68	6	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/9/68	5	53	42.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/9/68	5	82	65.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/9/68	5	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/9/68	6	104	83.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/9/68	5	3	2.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/9/68	5	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

นิติบุคคลฯ

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน สายหาดกะรน ๑ แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 081-765-6558 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัยรายวัน ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET Villa

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสุวรรณา อารีรักษ์)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
Patong Beach
(.....)
นิติบุคคลใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชีวภาพ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 160

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,011,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 808,800

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามจริง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

นิติบุคคลฯ

น.ส.สุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

5 พ.ย. 68
13.59 น.

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน พังงาสาย ก. แขวง/ตำบล ป่ากอ. เขต/อำเภอ ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-765-6548 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ฉีดวัคซีนสัตว์ ภูเก็ตวิจัยป่ากอวัคซีน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งปอหน่วงน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



- ที่เสียทางน้ำ ทั้ง ทางใน
- ต้องทำบัวกัน ให้มันลุกท่อ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/64	6	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/10/64	5	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/10/64	5	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/10/64	6	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/10/64	5	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/10/64	5	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/10/64	5	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/10/64	6	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/10/64	5	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/10/64	5	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/10/64	6	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/10/64	5	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/10/64	5	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/10/64	5	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/10/64	6	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/10/64	5	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/10/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/10/68	6	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/10/68	5	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/10/68	5	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/10/68	6	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/10/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/10/68	5	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/10/68	6	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/10/68	5	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/10/68	4	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/10/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/10/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/10/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/10/68	5	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/10/68	6	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน สิ่งเสริมสราญ ร. แขวง/ตำบล ป่าตอง . เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-765-6548 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการอาหารชุด ภูเก็ตวิลล่าป่าตองซีซั่น ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางธารา สุวรรณดา ศรีเทพ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำสาธารณะ ถนนสิ่งเสริมสราญ ร. ป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ล้างถังตกตะกอนปีละครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 164

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,113,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 690,400

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ~~ธันวาคม~~ พฤศจิกายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ~~ธันวาคม~~ พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช
4/12/68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ผังเมือง ก แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-765 6588 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการประเภทผับ ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/11/68	4	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/11/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/11/68	5	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/11/68	6	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/11/68	4	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/11/68	6	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/11/68	5	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/11/68	6	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/11/68	6	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/11/68	5	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/11/68	6	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/11/68	5	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/11/68	5	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/11/68	5	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/11/68	6	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/11/64	4	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/11/64	4	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/11/64	6	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/11/64	5	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/11/64	6	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/11/64	5	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/11/64	5	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/11/64	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/11/64	6	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/11/64	5	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/11/64	5	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/11/64	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/11/64	5	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/11/64	6	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสุวรรณา ศรีทอง)

Patong Beach .....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นิติบุคคลฯ (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน พังงา-ป่าตอง แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 084-766 6548 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภูเก็ตวิลล่าป่าตอง ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวจิรวรรณ ศรีเทพ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดรถมาดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 157

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,402,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,121,600

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 มกราคม 2569

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

6/1/69

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน พังงาสงเคราะห์ แขวง/ตำบล ป่าคลอง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 088-7656558 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการอาหารและเครื่องดื่มพังงาอิสระป่าคลองวิลล์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งปล่องน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



- ห้ามเสียงดังรบกวน
- ห้ามทำของหล่นลงในทะเล

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/12/68	5	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/12/68	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/12/68	5	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/12/68	6	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/12/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/12/68	5	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/12/68	5	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/12/68	6	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/12/68	5	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/12/68	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/12/68	5	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/12/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/12/68	6	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/12/68	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/12/68	5	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/12/65	6	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/12/65	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/12/65	5	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/12/65	5	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/12/65	5	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/12/65	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/12/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/12/65	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
				ระบาย	-										

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ผ้าเสี่ยวสายเก่า แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-7056588 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ดิสติวเลอเฮาส์ ภูเก็ต ป่าตอง ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET Villa Patong Beach

..... (นาย .....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสุดารัตน์ ศรีเกษ)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อการระบายน้ำภายในป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งรถมาดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 161

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 324,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 259,200

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๕๖๗๕

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

เลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองป่าตอง

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง นีช แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ผังเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน

(นายษณกร กี่สิ้น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๕๒๔๑

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

เลขที่ ๖๐๐/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองป่าตอง
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ผังเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน
(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๒๙๐๒

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

เลขที่ ๖๔๓/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองป่าตอง

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง นีช แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ผังเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน

(นายษณกร กี่สิ้น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ซั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘0 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ)
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680724-284
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68072569
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	16/7/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	16/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	7.65	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	20	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.13	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	45.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	8.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680724-284
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68072569
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	16/7/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	16/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	354	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	350	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 72 mg/l

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ซั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘0 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

Patong Beach
นิติบุคคล

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

2.10.68

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680825-377
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68082933
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/8/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	25/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.79	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	28	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.67	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	48.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	21.0	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680825-377
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68082933
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/8/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	25/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	363	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.2	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.8	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 74 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน กันยายน 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘0 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กันยายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

Patong Beach

( )

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

Peak Facilities Management and Consultant Co., Ltd. บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
36/1 Sukumvit62/11 Bangjak Prakakhong Bangkok 10250 36/1 ซอยสุขุมวิท 62/11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10250
29/222 Moo.4 Nongplalai Banglamung,Chonburi 20150 222 หมู่4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel: 086 313 6202 Email: peakinfomarketing@gmail.com www: https://peak-fm.com

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680924-384
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68093433
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	17/9/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	17/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	8.41	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	15	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.53	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	28.7	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	25.3	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680924-384
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68093433
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	17/9/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	17/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	311	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	6.1	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 78 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

( )
นิติบุคคลฯ นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

5 พ.ย. 68
13.59

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	681022-245
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68103811
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/10/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	15/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	22/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	6.48	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	16	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	27.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	4.6	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681022-245
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68103811
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/10/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	22/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	302	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	6.8	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 78 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘0 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

Patong Beach
นิติบุคคลฯ

( )
นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

4/12/68

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681121-197
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68114202
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	12/11/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	12/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	7.52	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	21	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.81	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	41.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	16.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681121-197
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68114202
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	12/11/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	12/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	339	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	2,100	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 68 mg/l

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 มกราคม 2569

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

( )

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

6/1/69

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681212-185
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68124578
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/12/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	4/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	4/12/2025 - 12/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	7.94	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	33	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.93	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	55.8	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	73.3	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681212-185
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68124578
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/12/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	4/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025 - 12/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	289	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	8,900	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 68 mg/l

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๔๖๖๑

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๙๑๐

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๙๖๑

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๔๒๐

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๕๙๑๐

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาวุธ หนูเชต)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ภาคผนวก ฉ

ผลการรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

2/10/68

นิติบุคคลฯ นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน เจริญพาณิชย์ แขวง/ตำบล ปากง่าม เขต/อำเภอ กระบี่
จังหวัด กระบี่ โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๓๕-๑๕๔๔ โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการ อาหารทะเล กระบี่วิถีล่า ปากง่ามซีฟู้ด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/68	6	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/7/68	5	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/7/68	6	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/7/68	7	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/7/68	5	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/7/68	5	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/7/68	5	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/7/68	5	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/7/68	7	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/7/68	5	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/7/68	6	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/7/68	6	96	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/7/68	5	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/7/68	6	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/7/68	5	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/7/68	6	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/7/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/7/68	5	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/7/68	6	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/7/68	5	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/7/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/7/68	6	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(พงศกร ลุกรรณกา ศรีเทพ)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ผังเมืองรวม แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 086-765-6548 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ศิลปะการแสดง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ป่าตองมวยไทย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET ภูเก็ต Patong Beach

..... เจ้าของ (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายสุรวัฒน์ ศรีเกษ)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

นิติบุคคล

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบชีวภาพ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ที่สาธารณะป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดตะกอน ขนไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 173

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,230,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 984,000

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

2.10.68

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน หัวเมือง ๑๗ ก. แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ ป่าตอง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-7656588 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท จิตวิมุตถลางการชุดสุภาภิวัฒน์ป่าตองวิลล์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งปลหน่วงน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



- ทำเสียงแน่ ๆ ทั้ง กลางวัน
- ต้องทำยังไง ให้มันดูเหมาะ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/68	5	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/4/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/4/68	5	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/4/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/4/68	6	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/4/68	5	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/4/68	5	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/4/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/4/68	5	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/4/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/4/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/4/68	5	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/4/68	5	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/4/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/4/68	5	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/4/68	5	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/8/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/8/68	6	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/8/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/8/68	5	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/8/68	7	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/8/68	7	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/8/68	5	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/8/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/8/68	7	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/8/68	6	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/8/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/8/68	4	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/8/68	4	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/8/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/8/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน หัวหินเขาสามร้อย แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 094-766 6544 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรมและการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET Villa (นายสมพร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสุดารัตน์ ศรีเทพ)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(Patong Beach)
นิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบรวบรวมน้ำเสียป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ลักษณะตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 162

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,144,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 915,200

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ภายนอกสถานประกอบการ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กันยายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

2.10.68

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ผ่วเสี่ยวกาง ก. แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-765-6588 โทรสาร .....มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งปอหน่วงน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/68	5	132	105.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
2/9/68	6	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
3/9/68	5	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
4/9/68	5	60	48	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
5/9/68	6	73	58.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
6/9/68	6	1	0.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
7/9/68	5	25	20	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
8/9/68	5	69	55.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
9/9/68	6	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
10/9/68	5	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
11/9/68	5	68	54.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
12/9/68	6	93	74.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
13/9/68	5	3	2.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
14/9/68	5	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
15/9/68	6	57	45.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์
16/9/68	5	1	0.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุภาภรณ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/9/68	5	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/9/68	6	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/9/68	5	71	56.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/9/68	5	15	12	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/9/68	6	20	16	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/9/68	5	71	56.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/9/68	5	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/9/68	6	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/9/68	5	53	42.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/9/68	5	82	65.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/9/68	5	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/9/68	6	104	83.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/9/68	5	3	2.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/9/68	5	2	1.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

นิติบุคคลฯ

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน สายหาดกะรน ๑ แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 081-765-6558 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัยรายวัน ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET Villa

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสุวรรณา อารีรักษ์)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
Patong Beach
(.....)
นิติบุคคลใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชีวภาพ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 160

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,011,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 808,800

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามจริง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

นิติบุคคลฯ

น.ส.สุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

5 พ.ย. 68
13.59 น.

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน พังงาสาย ก. แขวง/ตำบล ป่ากอ. เขต/อำเภอ ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-765-6548 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ฉีดวัคซีนสัตว์ ภูเก็ตวิจัยป่ากอวัคซีน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งปอหน่วงน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



- ที่เสียทางน้ำ ทั้ง ทางใน
- ต้องทำบัวกัน ให้มันลุกท่อ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/64	6	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/10/64	5	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/10/64	5	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/10/64	6	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/10/64	5	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/10/64	5	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/10/64	5	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/10/64	6	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/10/64	5	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/10/64	5	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/10/64	6	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/10/64	5	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/10/64	5	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/10/64	5	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/10/64	6	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/10/64	5	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/10/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/10/68	6	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/10/68	5	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/10/68	5	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/10/68	6	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/10/68	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/10/68	5	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/10/68	6	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/10/68	5	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/10/68	4	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/10/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/10/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/10/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/10/68	5	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/10/68	6	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน สิ่งเสริมสราญ ร. แขวง/ตำบล ป่าตอง . เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-765-6548 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการอาหารชุด ภูเก็ตวิลล่าป่าตองซีซั่น ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางธารา สุวรรณดา ศรีเทพ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำสาธารณะ ถนนสิ่งเสริมสราญ ร. ป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ล้างถังตกตะกอนปีละครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 164

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,113,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 690,400

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ~~ธันวาคม~~ พฤศจิกายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ~~ธันวาคม~~ พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช
4/12/68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ผังเมือง ก แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-765 6588 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการประเภทผับ ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/11/68	4	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/11/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/11/68	5	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/11/68	6	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/11/68	4	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/11/68	6	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/11/68	5	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/11/68	6	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/11/68	6	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/11/68	5	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/11/68	6	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/11/68	5	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/11/68	5	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/11/68	5	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/11/68	6	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/11/64	4	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/11/64	4	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/11/64	6	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/11/64	5	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/11/64	6	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/11/64	5	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/11/64	5	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/11/64	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/11/64	6	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/11/64	5	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/11/64	5	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/11/64	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/11/64	5	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/11/64	6	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสุวรรณา ศรีทอง)

Patong Beach .....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นิติบุคคลฯ (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน พังงา-ป่าตอง แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 084-766 6548 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภูเก็ตวิลล่าป่าตอง ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวจิรวรรณ ศรีเทพ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดรถมาดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 157

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,402,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,121,600

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 มกราคม 2569

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

6/1/69

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน พังงาสงเคราะห์ แขวง/ตำบล ป่าคลอง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 088-7656558 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการอาหารและเครื่องดื่มพังงาอิสระป่าคลองวิลล์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งปล่องน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



- ห้ามเสียงดังรบกวน
- ห้ามทำของหล่นลงในทะเล

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/12/68	5	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/12/68	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/12/68	5	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/12/68	6	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/12/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/12/68	5	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/12/68	5	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/12/68	6	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/12/68	5	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/12/68	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/12/68	5	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/12/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/12/68	6	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/12/68	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/12/68	5	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/12/65	6	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/12/65	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/12/65	5	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/12/65	5	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/12/65	5	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/12/65	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/12/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/12/65	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
				ระบาย	-										

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ผ้าเสี่ยวสายเก่า แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-7056588 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ดิสติวเลอเฮาส์ ภูเก็ต ป่าตอง ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET Villa Patong Beach

..... (นาย .....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสุดารัตน์ ศรีเกษ)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อการระบายน้ำภายในป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งรถมาดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 161

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 324,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 259,200

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๕๖๗๕

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

เลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองป่าตอง

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง นีช แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ผังเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน

(นายษณกร กี่สิ้น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๕๒๔๑

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

เลขที่ ๖๐๐/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองป่าตอง
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ผังเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน
(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๒๙๐๒

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

เลขที่ ๖๔๓/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองป่าตอง

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง นีช แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ผังเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน

(นายษณกร กี่สิ้น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ซั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘0 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ)
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680724-284
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68072569
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	16/7/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	16/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	7.65	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	20	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.13	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	45.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	8.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	680724-284
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68072569
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	16/7/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	16/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	354	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	350	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 72 mg/l

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ซั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘0 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

Patong Beach
นิติบุคคล

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

2.10.68

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680825-377
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68082933
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/8/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	25/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.79	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	28	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.67	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	48.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	21.0	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680825-377
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68082933
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/8/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	25/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	363	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.2	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.8	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 74 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน กันยายน 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘0 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กันยายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

Patong Beach

( )

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

Peak Facilities Management and Consultant Co., Ltd. บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
36/1 Sukumvit62/11 Bangjak Prakakhong Bangkok 10250 36/1 ซอยสุขุมวิท 62/11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10250
29/222 Moo.4 Nongplalai Banglamung,Chonburi 20150 222 หมู่4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel: 086 313 6202 Email: peakinfomarketing@gmail.com www: https://peak-fm.com

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680924-384
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68093433
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	17/9/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	17/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	8.41	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	15	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.53	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	28.7	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	25.3	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680924-384
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68093433
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	17/9/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	17/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	311	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	6.1	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 78 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

( )
นิติบุคคลฯ นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

5 พ.ย. 68
13.59

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	REPORT NO.	681022-245
PROJECT	**อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**	SAMPLE NO.	68103811
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/10/2025
SAMPLING SOURCE	**น้ำทิ้งผ่านการบำบัด**	RECEIVED DATE	15/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	22/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	6.48	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	16	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	27.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	4.6	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681022-245
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68103811
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/10/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	22/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	302	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	6.8	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
TDS of water used is 78 mg/l

Analyzed & Reviewed by
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘0 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

Patong Beach
นิติบุคคลฯ

( )
นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

4/12/68

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681121-197
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68114202
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	12/11/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	12/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	7.52	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	21	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.81	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	41.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	16.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681121-197
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68114202
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	12/11/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	12/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	339	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	2,100	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 68 mg/l

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 มกราคม 2569

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

( )

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

6/1/69

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681212-185
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68124578
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/12/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	4/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	4/12/2025 - 12/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	7.94	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	33	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.93	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	55.8	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	73.3	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681212-185
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68124578
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/12/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	4/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025 - 12/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	289	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	8,900	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 68 mg/l

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๔๖๖๑

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๙๑๐

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๙๖๑

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๔๒๐

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายษณกร กี่สิ้น)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๕๙๑๐

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาวุธ หนูเชต)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

THAILAND BIENNALE PHUKET 2025

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 มกราคม 2569

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

6/1/69

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน พัฒนาการ ก. แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-7656568 โทรสาร .....มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท .....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งบ่อพักน้ำ ทิศทางการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ



- หน้าเสียของแม่น้ำ ทั้ง ขาขึ้น ขาลง
- ต้องทำงานวิจัย ให้มีนัยยะที่ชัดเจน

สรุปผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่	ชั้น ปี	ปีการศึกษา	จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน (คน)	จำนวนนักเรียนที่ขาดการประเมิน (คน)	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ (คน)	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ (คน)	คิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ)
๑	ป.๑/๑	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๒	ป.๑/๒	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๓	ป.๑/๓	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๔	ป.๑/๔	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๕	ป.๑/๕	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๖	ป.๑/๖	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๗	ป.๑/๗	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๘	ป.๑/๘	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๙	ป.๑/๙	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๐	ป.๑/๑๐	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๑	ป.๑/๑๑	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๒	ป.๑/๑๒	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๓	ป.๑/๑๓	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๔	ป.๑/๑๔	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๕	ป.๑/๑๕	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๖	ป.๑/๑๖	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๗	ป.๑/๑๗	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๘	ป.๑/๑๘	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๑๙	ป.๑/๑๙	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๒๐	ป.๑/๒๐	๒๕๖๗	๕	๕	-	-	๕	๑๐๐.๐๐

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/12/65	6	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/12/65	5	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/12/65	5	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/12/65	5	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/12/65	5	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/12/65	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/12/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/12/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/12/65	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/12/65	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
				ระบาย	-										

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ป่าเตี่ยวสาย ๑ แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 088-7056588 โทรสาร ..... มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท สถานบริการนวดเพื่อสุขภาพ ภูเก็ตวิลล่าป่าตองรีสอร์ท ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

PHUKET Villa

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสุวรรณา อริยเทพ)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
Patong Beach
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อการระบายน้ำภูเก็ตวิลล่าป่าตอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ล้างรถดูดสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 161

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 324,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 259,200

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 3 มกราคม 2569

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2568

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

( )

นางสาวสุวรรณนา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

6/1/69

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681212-185
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68124578
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/12/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	4/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	4/12/2025 - 12/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 ^{O}C /1,2	-	4500-H^{+} B. Electrometric Method	7.94	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids /1	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	33	≤ 40
Sulfide /1,2	mg/l	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	0.93	≤ 1.0
TKN-Nitrogen /1,2	mg/l	4500-N_{org} B. Macro-Kjeldahl Method	55.8	≤ 35
Fat, Greases & Oil /1,2	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD /1,2	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	73.3	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	681212-185
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68124578
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/12/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	4/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025 - 12/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	289	≤ 1,000
Settleable Solids /2	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
Fecal Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	8,900	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 68 mg/l

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ภาคผนวก ช

เอกสารการตรวจสอบถังดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	18:30	ช่างเอ	✓			
4/2/68	18:30	ช่างเอ	✓			
4/3/68	13:00	ช่างเอ	✓			
3/4/68	16:00	MOS	✓			
2/5/68	18:00	MOS	✓			
3/6/68	14:00	MOS	✓			
1/7/68	15:00	MOS	✓			
4/8/68	08:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	16:00	MOS	✓			
4/11/68	13:00	MOS	✓			
5/12/68	16:00	บุญ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	18:30	ช่างเอ	✓			
4/2/68	18:30	ช่างเอ	✓			
4/3/68	13:00	ช่างเอ	✓			
3/4/68	16:00	MOS	✓			
2/5/68	14:00	MOS	✓			
3/6/68	14:00	MOS	✓			
1/7/68	15:00	MOS	✓			
4/8/68	08:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	16:00	MOS	✓			
4/11/68	13:00	MOS	✓			
5/12/68	16:00	บุญ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	18:30	ช่างเอ		✓	ไม่มีไฟ	
4/2/68	14:30	ช่างเอ		✓	〃	
4/3/68	13:00	ช่างเอ		✓	〃	
3/4/68	18:00	MOS		✓	〃	
2/5/68	18:00	MOS		✓	〃	
3/6/68	14:00	MOS		✓	〃	
1/7/68	15:00	MOS		✓	〃	
4/8/68	07:00	MOS		✓	〃	
2/9/68	13:00	MOS		✓	〃	
2/10/68	15:00	MOS		✓	〃	
4/11/68	13:00	MOS		✓	〃	
5/12/68	16:00	บุญ		✓	〃	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	18:30	ช่างเอ	✓			
4/2/68	17:30	ช่างเอ	✓			
4/3/68	13:00	ช่างเอ	✓			
5/4/68	16.00	บริษัทช่าง	✓			
3/5/68	15.00	บริษัทช่าง	/			
3/6/68	13.00	บริษัทช่าง	/			
2/7/68	14.30	บริษัทช่าง	/			
4/8/68	08:00	MOS	/			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
4/10/68	15.00	บุญ	/			
5/11/68	16.00	บุญ	/			
5/12/68	15.00	บุญ	/			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17:30	ช่างอ้น	✓			
4/2/68	17:30	ช่างอ้น	✓			
4/3/68	13:00	ช่างอ้น	✓			
5/4/68	14.00	ช่างอ้น	✓			
2/5/68	10.00	ช่างอ้น	✓			
3/6/68	13.00	ช่างอ้น	✓			
3/7/68	15.00	ช่างอ้น	✓			
2/8/68	13:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	15:00	MOS	✓			
4/11/68	13:00	MOS	✓			
5/12/68	15:00	บุญ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	16:30	ช่างอ้น		✓	ไม่ปกติ	
4/2/68	16:30	ช่างอ้น		✓	— " —	
4/3/68	13:00	ช่างอ้น		✓	— " —	
3/4/68	18:00	ช่างอ้น		✓	— " —	
2/5/68	18:00	ช่างอ้น		✓	— " —	
3/6/68	14:00	ช่างอ้น		✓	— " —	
1/7/68	15:00	MOS		✓	— " —	
4/8/68	08:00	MOS		✓	— " —	
2/9/68	13:00	MOS		✓	— " —	
4/10/68	15:00	MOS		✓	— " —	
4/11/68	13:00	MOS		✓	—	
5/12/68	15:00	บุญ		✓	—	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	16:30	ช่างอ้น	✓			
4/2/68	16:30	ช่างอ้น	✓			
4/3/68	13:00	ช่างอ้น	✓			
3/4/68	18:00	ช่างอ้น	✓			
2/5/68	18:00	ช่างอ้น	✓			
3/6/68	14:00	ช่างอ้น	✓			
1/7/68	15:00	MOS	✓			
4/8/68	08:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	15:00	MOS	✓			
4/11/68	13:00	MOS	✓			
5/12/68	15:00	บุญ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	16:30	ช่างอ้น		✓	ไม่ปกติ	
4/2/68	16:30	ช่างอ้น		✓	— " —	
4/3/68	13:00	ช่างอ้น		✓	— " —	
3/4/68	18:00	ช่างอ้น		✓	— " —	
2/5/68	18:00	ช่างอ้น		✓	— " —	
3/6/68	14:00	ช่างอ้น		✓	— " —	
1/7/68	15:00	MOS		✓	— " —	
4/8/68	07:00	MOS		✓	— " —	
2/9/68	13:00	MOS		✓	— " —	
2/10/68	15:00	MOS		✓	— " —	
4/11/68	13:00	MOS		✓	— " —	
5/12/68	15:00	บุญ		✓	—	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอร์รี่แห้ง 12 V 7Ah
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17:30	ข้อความ	✓			
4/2/68	17:30	ข้อความ	✓			
4/3/68	15:00	ข้อความ	✓			
3/4/68	14.00	ข้อความ	✓			
4/5/68	17.00	ข้อความ	✓			
4/6/68	16.00	ข้อความ	✓			
4/7/68	17.00	ข้อความ	✓			
4/8/68	8:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	15:00	MOS	✓			
4/11/68	19:00	MOS	✓			
5/12/68	15:00	ข้อความ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอร์รี่แห้ง 12 V 7Ah
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	22:00	ข้อความ	-	✓	ไฟไม่ขึ้น	
3/2/68	18:00	ข้อความ		✓	11	
3/3/68	18:00	ข้อความ		✓	11	
4/4/68	18:00	ข้อความ		✓	11	
3/5/68	18:00	ข้อความ		✓	11	
4/6/68	17:00	ข้อความ		✓	11	
5/7/68	19.00	ข้อความ		✓	—	
4/8/68	15:00	ข้อความ		✓	—	
3/9/68	09:00	MOS		✓	—	
4/11/68	15:00	ข้อความ		✓	—	
5/12/68	15:00	ข้อความ		✓	—	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอร์รี่แห้ง 12 V 7Ah
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17:30	ข้อความ		✓	ไฟไม่ขึ้น	
4/2/68	19.00	ข้อความ		✓	—	
4/3/68	15.00	ข้อความ		✓	—	
3/4/68	15.00	ข้อความ		—	—	
5/5/68	15.00	ข้อความ		✓	—	
5/6/68	15.00	ข้อความ		✓	—	
2/7/68	19.00	ข้อความ		✓	—	
5/8/68	17.00	ข้อความ		✓	—	
4/9/68	15.00	ข้อความ		✓	—	
4/10/68	15.00	ข้อความ		✓	—	
5/11/68	15.00	ข้อความ		✓	—	
5/12/68	15.00	ข้อความ		✓	—	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอร์รี่แห้ง 12 V 7Ah
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17:30	ข้อความ	✓			
4/2/68	17:30	ข้อความ	✓			
4/3/68	13:00	ข้อความ	✓			
3/4/68	18:00	ข้อความ	—			
2/5/68	19:00	ข้อความ	✓			
3/6/68	14:00	ข้อความ	✓			
4/7/68	09:00	ข้อความ	—			
2/8/68	12:00	MOS	✓			
2/9/68	15:30	MOS	✓			
4/10/68	14:00	MOS	✓			
4/11/68	19:00	ข้อความ	✓			
5/12/68	15:00	ข้อความ	✓			

ป้าย[illegible]การตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

[illegible]อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
[illegible]อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
[illegible]นิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
[illegible]นาดอุปกรณ์	แบตเตอร์รี่แห้ง 12 V 7Ah
[illegible]วามถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	18:30	ชาติชาย		✓	แบต	
4/2/68	18:30	ชาติชาย		✓	— " —	
4/3/68	15.00	ชาติชาย		✓	แบตเสื่อม ต้องเปลี่ยนใหม่	
5/4/68	15.00	ชาติชาย		✓		
5/5/68	19.00	ชาติชาย	✓	✓		
4/6/68	11.00	ชาติชาย	✓	✓		
7/7/68	15.00	ชาติชาย	✓	✓		
8/8/68	19.00	ชาติชาย	✓	✓		
5/9/68	15.00	ชาติชาย	✓	✓		
7/10/68	15.00	ชาติชาย	✓	✓		
4/11/68	16.00	ชาติชาย	✓	✓		
7/12/68	16.00	ชาติชาย	✓	✓		

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอร์รี่แห้ง 12 V 7Ah
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	18:30	ชาติชาย		✓	แบต	
4/2/68	18:30	ชาติชาย		✓	— " —	
4/3/68	13:00	ชาติชาย		✓	— " —	
5/4/68	18:00	ชาติชาย		✓	— " —	
4/5/68	18:00	ชาติชาย		✓	— " —	
3/6/68	14:00	ชาติชาย		✓	— " —	
1/7/68	10:00	Mos		✓	— " —	
4/8/68	09:00	Mos		✓	— " —	
3/9/68	09.00	ชาติชาย		✓	—	
5/10/68	15.00	ชาติชาย		✓	—	
5/11/68	15.00	ชาติชาย		✓	✓	
5/12/68	19.00	ชาติชาย		✓		

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอร์รี่แห้ง 12 V 7Ah
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/65	22:00	ชาติชาย	✓			
3/9/65	17:00	ชาติชาย	✓			
01/3/65	15:00	ชาติชาย	✓			
3/4/65	17:00	ชาติชาย	✓			
7/5/68	09.00	ชาติชาย	—			
4/6/68	11.00	ชาติชาย	✓			
5/7/68	15.00	ชาติชาย	✓			
5/8/68	19.00	ชาติชาย	✓			
4/9/68	15.00	ชาติชาย	✓			
3/10/68	15.00	ชาติชาย	✓			
4/11/68	16.00	ชาติชาย	✓			
5/12/68	16.00	ชาติชาย	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอร์รี่แห้ง 12 V 7Ah
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17:30	ชาติชาย	✓			
4/2/68	17:30	ชาติชาย	✓			
4/3/68	13:00	ชาติชาย	✓			
5/4/68	18:00	ชาติชาย	—			
4/5/68	[illegible]	ชาติชาย	✓			
5/6/68	14:00	ชาติชาย	✓			
1/7/68	10:00	ชาติชาย	—			
4/8/68	12:00	Mos	✓			
3/9/68	15:00	Mos	✓			
3/10/68	14:00	Mos	✓			
4/11/68	19.00	ชาติชาย	✓			
5/12/68	15.00	ชาติชาย	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	ถังดับเพลิง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17:30	ป่าตอง	✓			
4/2/68	17:30	ป่าตอง	✓			
4/3/68	17:30	ป่าตอง	✓			
5/4/68	18:00	ป่าตอง	✓			
2/5/68	18:00	ป่าตอง	✓			
9/6/68	18:00	MOS	✓			
1/7/68	18:00	MOS	✓			
4/8/68	09:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	13:00	MOS	✓			
4/11/68	15:00	ป่าตอง	✓			
5/12/68	15:00	ป่าตอง	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	ถังดับเพลิง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17:30	ป่าตอง	✓			
4/2/68	17:30	ป่าตอง	✓			
4/3/68	17:30	ป่าตอง	✓			
3/4/68	18:00	MOS	✓			
2/5/68	18:00	MOS	✓			
7/6/68	18:00	MOS	✓			
2/7/68	18:00	MOS	✓			
4/8/68	09:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	15:00	MOS	✓			
4/11/68	15:00	ป่าตอง	✓			
5/12/68	15:00	ป่าตอง	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ตู้ดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/65	09:00	ป่าตอง	✓			
3/2/65	17:00	ป่าตอง	✓			
4/3/68	18:00	ป่าตอง	✓			
4/4/68	18:00	ป่าตอง	✓			
3/5/68	18:00	ป่าตอง	✓			
4/6/68	18:00	ป่าตอง	✓			
2/7/68	09:00	MOS	✓			
2/8/68	09:00	MOS	✓			
3/9/65	09:00	MOS	✓			
4/10/68	15:00	ป่าตอง	✓			
5/11/68	15:00	ป่าตอง	✓			
5/12/68	19:00	ป่าตอง	—			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ตู้ดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/65	09:00	ป่าตอง	✓			
3/2/65	17:00	ป่าตอง	✓			
4/3/68	18:00	ป่าตอง	✓			
4/4/68	18:00	ป่าตอง	✓			
3/5/68	18:00	ป่าตอง	✓			
4/6/68	18:00	ป่าตอง	✓			
2/7/68	09:00	MOS	✓			
2/8/68	09:00	MOS	✓			
3/9/65	09:00	MOS	✓			
4/10/68	15:00	ป่าตอง	✓			
5/11/68	15:00	ป่าตอง	✓			
5/12/68	19:00	ป่าตอง	—			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	หัวทองเหลือง
ชนิดอุปกรณ์	หัวทองเหลือง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	15:30	ช่างต้าย	✓			
4/2/68	18:30	ช่างต้าย	✓			
4/3/68	14:00	ช่างต้าย	✓			
3/4/68	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/5/68	15:00	MOS	✓			
1/6/68	14:30	MOS	/			
1/7/68	14:00	MOS	/			
8/8/68	08:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	15:00	MOS	✓			
4/4/68	15:00	บัญ	✓			
5/12/68	15:00	บัญ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	หัวทองเหลือง
ชนิดอุปกรณ์	หัวทองเหลือง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17.30	ช่างต้าย	✓			
4/2/68	17:30	ช่างต้าย	✓			
4/3/68	13:00	ช่างต้าย	✓			
3/4/68	18.00	ช่างต้าย	✓			
2/5/68	17.00	ช่างต้าย	✓			
5/6/68	16.00	ช่างต้าย	✓			
4/7/68	19.00	ช่างต้าย	✓			
8/8/68	08:00	MOS	✓			
9/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	15:00	MOS	✓			
4/11/68	18:00	MOS	✓			
5/12/68	19:00	บัญ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	หัวทองเหลือง
ชนิดอุปกรณ์	หัวทองเหลือง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/65	09:00	ช่างต้าย	✓			
3/2/65	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/3/65	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/4/65	18:00	ช่างต้าย	✓			
3/5/68	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/6/68	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/7/68	15.00	บัญ	✓			
4/8/68	19.00	บัญ	✓			
3/9/68	09:00	MOS	✓			
4/10/68	15.00	บัญ	✓			
5/11/68	15.00	บัญ	✓			
5/12/68	19.00	บัญ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ตู้ดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/65	09:00	ช่างต้าย	✓			
3/2/65	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/3/65	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/4/65	18:00	ช่างต้าย	✓			
3/5/68	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/6/68	18:00	ช่างต้าย	✓			
4/7/68	15.00	บัญ	✓			
4/8/68	19.00	บัญ	✓			
5/9/68	13:00	MOS	✓			
4/10/68	15.00	บัญ	✓			
5/11/68	15.00	บัญ	✓			
5/12/68	19.00	บัญ	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management	บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	หัวทองเหลือง
ชนิดอุปกรณ์	หัวทองเหลือง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/7/65	22:00	ออมทรัพย์	✓			
3/9/65	18:00	ออมทรัพย์	✓			
4/3/65	18:00	ออมทรัพย์	✓			
4/4/65	18:00	ออมทรัพย์	✓			
3/5/68	18:00	ออมทรัพย์	✓			
4/6/68	18:00	ออมทรัพย์	✓			
4/7/68	15.00	บุญมา	✓			
4/8/68	19.00	บุญมา	✓			
3/9/65	09:00	MOS	✓			
4/10/68	15.00	บุญมา	✓			
5/11/68	15.00	บุญมา	✓			
5/12/68	19.00	บุญมา	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management	บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	หัวทองเหลือง
ชนิดอุปกรณ์	หัวทองเหลือง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/7/65	22:00	ออมทรัพย์	✓			
3/9/65	18:00	ออมทรัพย์	✓			
4/3/65	18:00	ออมทรัพย์	✓			
4/4/68	17:00	ออมทรัพย์	✓			
3/5/68	18:00	ออมทรัพย์	✓			
4/6/68	18:00	ออมทรัพย์	✓			
4/7/68	15.00	บุญมา	✓			
4/8/68	19.00	บุญมา	✓			
3/9/65	09:00	MOS	✓			
4/10/68	15.00	บุญมา	✓			
5/11/68	15.00	บุญมา	✓			
10/12/68	19.00	บุญมา	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management	บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	หัวทองเหลือง
ชนิดอุปกรณ์	หัวทองเหลือง
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/9/65	17:30	ออมทรัพย์	✓			
4/2/68	13:00	ออมทรัพย์	✓			
4/3/68	13:00	ออมทรัพย์	✓			
2/4/68	15:00	MOS	✓			
2/5/68	15:00	MOS	✓			
2/6/68	15:00	MOS	✓			
2/7/68	15:00	MOS	✓			
4/8/68	09:00	MOS	✓			
2/9/68	13:00	MOS	✓			
2/10/68	15:00	MOS	✓			
4/11/68	15:00	บุญมา	✓			
5/12/68	10:00	บุญมา	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management — Putney Beach

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/1/68	10.31	JOE	/			
5/2/68	10.30	JOE	/			
3/3/68	11.19	JOE	/			
4/4/68	13.30	JOE	/			
4/5/68	15.00	OUM	/			
5/6/68	15.00	OUM	/			
5/7/68	19.00	OUM	/			
4/8/68	11.00	OUM	/			
3/9/68	13.00	มรรณ	/			
4/10/68	15.00	OUM	/			
4/11/68	15.00	OUM	/			
5/12/68	15.00	OUM	/			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management — Putney Beach

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
4/1/68	10.20	JOE	/			
5/2/68	10.15	JOE	/			
4/3/68	12.15	JOE	/			
3/4/68	14.20	JOE	/			
4/5/68	5.10	JOE	/			
5/6/68	10.10	JOE	/			
5/7/68	10.20	JOE	/			
3/8/68	15.30	มรรณ	/			
3/9/68	13.00	มรรณ	/			
5/10/68	16.00	OU	/			
3/11/68	17:30	ชัยชาย	/			
5/12/68	19.00	OUM	/			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management — Putney Beach

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/68	18.00	OUM	✓			
3/2/68	18.00	OUM	✓			
4/3/68	18:05	OUM	✓			
4/4/68	17:00	OUM	✓			
3/5/68	15:00	OUM	✓			
4/6/68	18:05	OUM	✓			
4/7/68	18.00	OUM	/			
5/8/68	16.00	OUM	/			
3/9/68	15:00	มรรณ	✓			
5/10/68	15.00	OUM	/			
5/11/68	15.00	OUM	/			
5/12/68	19.00	OUM	/			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management — Putney Beach

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
4/1/68	15:00	OUM	/			
5/2/68	15.00	OUM	/			
5/3/68	18.00	OUM	/			
5/4/68	16.00	OUM	/			
5/5/68	18.00	OUM	/			
5/6/68	19.00	OUM	/			
6/7/68	16.00	มรรณ	✓			
3/8/68	15.35	มรรณ	✓			
3/9/68	13.15	มรรณ	/			
3/10/68	17:30	ชัยชาย	✓			
4/11/68	15.00	OUM	/			
5/12/68	15.00	OUM	/			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/65	22:00	ออมทิพย์	✓			
3/2/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
4/3/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
4/4/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
5/5/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
6/6/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
3/6/65	ต่างด้าว	ต่างด้าว	/			
4/7/65	16.00	ธนากร	/			
5/8/65	15.00	ธนากร	/			
5/9/65	19.00	ธนากร	/			
4/10/65	15.00	ธนากร	/			
5/11/65	15.00	ธนากร	/			
5/12/65	15.00	ธนากร	/			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/65	22:00	ออมทิพย์	✓			
3/2/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
3/6/65	ต่างด้าว	ต่างด้าว	/			
4/4/65	15.00	ธนากร	/			
5/5/65	15.00	ธนากร	/			
5/6/65	19.00	ธนากร	/	/		
4/7/65	16.00	ธนากร	/			
5/8/65	15.00	ธนากร	/			
5/9/65	19.00	ธนากร	/			
5/10/65	19.00	ธนากร	/			
5/11/65	15.00	ธนากร	/			
5/12/65	15.00	ธนากร	/			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/65	22:00	ออมทิพย์	✓			
3/2/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
4/3/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
4/4/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
5/5/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
6/6/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
3/6/65	ต่างด้าว	ต่างด้าว	/			
4/7/65	16.00	ธนากร	/			
5/8/65	15.00	ธนากร	/			
5/9/65	19.00	ธนากร	/			
5/10/65	19.00	ธนากร	/			
5/11/65	15.00	ธนากร	/			
5/12/65	19.00	ธนากร	/			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

บริหารงานโดย
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.087-7656588

ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit
ขนาดอุปกรณ์	
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครั้ง/เดือน

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/65	22:00	ออมทิพย์	✓			
3/2/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
4/3/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
4/4/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
5/5/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
6/6/65	18:00	ออมทิพย์	✓			
3/7/65	16.00	ธนากร	/			
5/8/65	15.00	ธนากร	/			
5/9/65	19.00	ธนากร	/			
5/10/65	19.00	ธนากร	/			
5/11/65	15.00	ธนากร	/			
5/12/65	19.00	ธนากร	/			

ภาคผนวก ซ

รายงานการทำงานของระบบสระว่ายน้ำ

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : July **YEAR : 2025**

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

วันที่	รายการตรวจสอบ		ตู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสระน้ำ				ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด	ปิด	สะอาด	ไม่ค่อยสะอาด			PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	ดูด	ตักเศษ					
1	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.5	-	ดี	เติมคลอรีน
2	07:45	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	ดี	
3	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	ดี	
4	07:30	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	ดี	เติมคลอรีน
5	07:30	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	ดี	
6	07:30	ชัชชัย	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	ดี	เติมคลอรีน
7	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	ดี	
8	07:30	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	ดี	
9	07:45	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	ดี	เติมคลอรีน
10	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	ดี	
11	07:55	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	ดี	เติมคลอรีน
12	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	ดี	
13	07:45	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	ดี	
14	07:35	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	ดี	
15	07:30	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	ดี	เติมคลอรีน
16	07:30	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	ดี	
17	08.00	ตะวัน	✓	✓	✓	✓	-			✓	-	6.7	1.5	-	ดี	
18	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	ดี	เติมคลอรีน
19	07:50	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	ดี	
20	07:00	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	ดี	
21	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	ดี	เติมคลอรีน
22	07:50	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	ดี	
23	07:55	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	ดี	
24	07:45	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	ดี	
25	07:50	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	ดี	เติมคลอรีน
26	07:45	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	ดี	
27	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	ดี	
28	07:00	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	ดี	
29	07:40	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.5	-	ดี	เติมคลอรีน
30	07:45	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	ดี	
31	07:50	ภูมิพาร์ทเนอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	ดี	เติมคลอรีน

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ _____

ผจก.อาคาร

วันที่ 5 / 8 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name_____ LOCATION : MDB ROOM

EQUIPMENT : MDB MONTH : July YEAR : 2025

หน่วยงาน_____นิติบุคคลอาคารชุด ดูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช____

วันที่	รายการตรวจสอบ		Main Distribution Board (MDB)									CAP I		หมายเหตุ
	เวลา	ลงชื่อ	Power			ค่าแรงดันไฟฟ้า (V)			ค่ากระแสไฟฟ้า (A)			Mode	Cos (ϕ)	
	8.00 - 17.00	ช่างอาคาร	R	S	T	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Auto	0.__	/ = ปกติ X = ผิดปกติ
1	8.00	[illegible]	✓	-	✓	410	410	410	91	136	121	Auto	✓	
2	8.00	[illegible]	-	✓	✓	410	410	410	91	136	121	Auto	"	
3	08:15	จีตาย	✓	✓	✓	410	410	410	91	136	121	Auto	-	
4	08:15	จีตาย	✓	✓	✓	410	410	410	125	157	138	Auto	✓	
5	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	79	197	137	off	-	Cap Bank เสีย
6	08:15	จีตาย	✓	✓	✓	410	410	410	99	131	140	off	-	"
7	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	131	127	125	off	-	"
8	08:15	จีตาย	✓	✓	✓	410	410	410	79	137	125	off	-	"
9	08:15	จีตาย	✓	✓	✓	410	410	410	99	197	79	off	-	"
10	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	99	197	99	Auto	-	
11	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	179	202	187	off	-	"
12	8.00	[illegible]	-	-	-	410	410	410	179	202	187	Auto	-	
13	8.00	[illegible]	✓	-	-	410	410	410	179	209	185	Auto	-	
14	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	125	130	117	off	-	"
15	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	62	146	112	off	-	"
16	8.00	[illegible]	✓	-	-	410	410	410	92	176	112	Auto		
17	8.00	[illegible]	✓	-	✓	410	410	410	82	145	92	Auto		
18	8.00	[illegible]	✓	✓	-	410	410	410	92	154	111	Auto		
19	08.20	อนิวัต	✓	✓	✓	410	410	410	104	161	127	off	-	"
20	8.00	[illegible]	-	✓	✓	410	410	410	104	161	129	Auto	✓	
21	8.00	[illegible]	-	-	✓	410	410	410	104	161	129	Auto	-	
22	8.00	[illegible]	✓	-	✓	410	410	410	104	691	129	Auto	-	
23	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	104	161	129	Auto	-	
24	08:15	จีตาย	✓	✓	✓	410	410	410	119	125	112	off	-	"
25	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	118	126	119	off	-	"
26	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	117	128	131	off	-	"
27	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	115	132	141	off	-	"
28	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	110	142	141	Auto	-	
29	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	110	142	141	Auto	-	
30	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	128	135	160	off	-	"
31	08:15	จีตาย	✓	✓	✓	410	410	410	132	141	114	off	-	"

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ ห.นช่าง

ลงชื่อ Sum

ผจก.อาคาร

วันที่ 05 / 08 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

EQUIPMENT : Generator

หน่วยงาน_____นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช_____

EQUIPMENT : Generator

MONTH :__July___ YEAR : 2025

รายการตรวจสอบ			แบตเตอรี่	ปกติ	ไม่	น้ำมัน	ปกติ	ไม่	สถานะ	On	Off	หมายเหตุ
วันที่	เวลา	ลงชื่อ										
	8.00 - 17.00	ช่างอาคาร										
1	8.09	[illegible]	27.6	/	-	150L	[illegible]	[illegible]	Auto	/	[illegible]	
2	8.0	[illegible]	27.6	/	-	150L	/	[illegible]	Auto	/	[illegible]	
3	08:16	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	/	-	Auto	✓	-	
4	08:15	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	/	-	
5	08:15	ภูมิภาวิทย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
6	08:15	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
7	08:15	ภูมิภาวิทย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
8	08:15	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
9	08:15	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
10	8.00	[illegible]	27.6	/	-	150L	/	-	Auto	/	-	
11	08:15	ภูมิภาวิทย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
12	8.00	[illegible]	27.6	/	-	150L	/	-	Auto	/	/	
13	08:15	ภูมิภาวิทย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
14	08:15	ภูมิภาวิทย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
15	8.00	[illegible]	27.6	/	-	150L	-	-	Auto	-	-	
16	8.00	[illegible]	27.6	/	-	150L	/	-	Auto	/	-	
17	8.00	[illegible]	27.6	/	-	150L	-	-	Auto	/	-	
18	8.00	[illegible]	27.6	/	-	150L	/	-	Auto	/	-	
19	08.45	อนิรุต	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
20	8.00	[illegible]	27.6	-	-	150L	/	-	Auto	/	-	
21	8.00	[illegible]	27.6	-	-	150L	/	-	Auto	/	-	
22	8.00	[illegible]	27.6	-	-	150L	/	-	Auto	/	-	
23	8.00	[illegible]	27.6	-	-	150L	/	-	Auto	/	-	
24	08:15	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
25	08:16	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
26	08:16	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
27	08:16	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
28	8.00	[illegible]	27.6			150L	/	-	Auto	/		
29	8.00	[illegible]				150L	-	-	Auto	/		
30	08:16	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
31	08:16	จิตติชัย	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ_____หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ_____

ผจก.อาคาร

วันที่ 05 / 08 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : August **YEAR : 2025**

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

วันที่	รายการตรวจสอบ: เวลา 23.00 - 08.00	ลงชื่อ ช่างอาคาร	ตู้ควบคุม: Power R	S	T	Valves: เปิด ปกติ	ปิด ปกติ	การทำความสะอาดสระน้ำ: สะอาด ปกติ	ไม่ต่อสะอาด ขัด	ดูด	ตักเศษ	ตรวจวัดค่าน้ำ: PH	CL	PPM	รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
1	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ใส	
2	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	6.7	0.5	–	ใส	เติมคลอรีน
3	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ใส	
4	07:20	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ใส	เติมคลอรีน
5	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ใส	
6	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ใส	
7	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ใส	
8	07:20	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ใส	เติมคลอรีน
9	07:20	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ใส	
10	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ใส	
11	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	0.5	–	ใส	เติมคลอรีน
12	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ใส	
13	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.5	–	ใส	เติมคลอรีน
14	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ใส	
15	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	0.5	–	ใส	เติมคลอรีน
16	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ใส	
17																
18	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	0.3	–	ใส	เติมคลอรีน
19	07:00	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ใส	
20	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ใส	
21	07:00	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.3	–	ใส	เติมคลอรีน
22	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ใส	
23	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ใส	
24	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ใส	
25	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.3	–	ใส	เติมคลอรีน
26	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ใส	
27	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.3	–	ใส	เติมคลอรีน
28	07:30	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ใส	
29	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ใส	
30	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	0.3	–	ใส	เติมคลอรีน
31	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	~~3.0~~ 3.0	–	ใส	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ _____

ผจก.อาคาร

วันที่ 03 / 09 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name อูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

EQUIPMENT : Generator

หน่วยงาน_____นิติบุคคลอาคารชุด อูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช_____

EQUIPMENT : Generator

MONTH : August YEAR : 2025

รายการตรวจสอบ												
วันที่	เวลา	ลงชื่อ	แบตเตอรี่	ปกติ	ไม่	น้ำมัน	ปกติ	ไม่	สถานะ	On	Off	หมายเหตุ
	8.00 - 17.00	ช่างอาคาร										
1	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
2	08:15	[illegible]	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
3	08:15	[illegible]	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
4	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
5	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
6	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
7	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
8	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
9	08:15	สุทธาทิพย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
10	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
11	08:15	สุนทรศักดิ์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
12	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
13	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
14	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
15	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
16	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
17	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
18	08:15	สุนทรศักดิ์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
19	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
20	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
21	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
22	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
23	08:15	สุทธาทิพย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
24	08:15	สุทธาทิพย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
25	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
26	08:15	สุทธาทิพย์	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
27	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
28	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
29	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
30	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
31												

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ _____

ผจก.อาคาร

วันที่ 03 / 09 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name_____ LOCATION : MDB ROOM

EQUIPMENT : MDB MONTH : August YEAR : 2025

หน่วยงาน_____นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช____

วันที่	รายการตรวจสอบ		Main Distribution Board (MDB)									CAP 1		หมายเหตุ
	เวลา	ลงชื่อ	Power			ค่าแรงดันไฟฟ้า (V)			ค่ากระแสไฟฟ้า (A)			Mode	Cos (ϕ)	
	8.00 - 17.00	ช่างอาคาร	R	S	T	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Auto	0.__	/ = ปกติ X = ผิดปกติ
1	08:10	[illegible]	✓	✓	-	410	410	410	163	141	152	off	-	Cab Bank เสีย
2	8.00	[illegible]	✓	✓	-	410	410	410	163	141	152	off	✓	— 〃 —
3	08:10	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	163	141	152	off	-	— 〃 —
4	08:10	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	118	155	170	off	-	— 〃 —
5	08:10	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	119	116	125	off	-	— 〃 —
6	08:10	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	147	120	142	off	-	— 〃 —
7	08:10	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	119	135	141	off	-	— 〃 —
8	08:10	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	159	141	139	off	-	— 〃 —
9	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	111	128	147	off	-	— 〃 —
10	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	111	128	147	off	✓	~~~
11	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	146	114	152	off	-	— 〃 —
12	08:18	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	112	163	159	off	-	— 〃 —
13	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	131	128	132	off	-	— 〃 —
14	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	132	115	141	off	-	— 〃 —
15	08:15	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	142	111	119	off	-	— 〃 —
16	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	142	111	119	off		
17	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	142	111	119	off		
18	08:16	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	146	115	130	off	-	— 〃 —
19	08:16	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	118	141	132	off	-	— 〃 —
20	08:16	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	115	146	142	off	-	— 〃 —
21	08:16	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	121	151	111	off	-	— 〃 —
22	08:16	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	131	123	98	off	-	— 〃 —
23	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	144	92	91	off	-	— 〃 —
24	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	131	139	142	off	-	— 〃 —
25	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	131	139	142	off	-	~~~
26	08:16	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	108	107	113	off	-	— 〃 —
27	08:16	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	131	103	94	off	-	— 〃 —
28	08:16	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	141	101	92	off	-	— 〃 —
29	08:16	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	151	91	111	off	-	— 〃 —
30	08:10	โอภาส	✓	✓	✓	410	410	410	179	98	101	off	-	— 〃 —
31	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	172	98	101	off	-	— 〃 —

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ ห.นช่าง

ลงชื่อ _____

ผจก.อาคาร

วันที่ 03 / 09 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช **LOCATION : SWIMMING POOL**

EQUIPMENT : SWIMMING POOL **MONTH :** September **YEAR : 2025**

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

วันที่	รายการตรวจสอบ		ตู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสระน้ำ				ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด	ปิด	สะอาด	ไม่ค่อยสะอาด			PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	ดูด	ตักเศษ					
1	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	2.0	–	ดี	
2	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
3	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
4	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.0	–	ดี	เติม Cl
5	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
6	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
7	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	
8	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.0	–	ดี	เติม Cl
9	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
10	07:30	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	
11	07:55	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.0	–	ดี	เติม Cl
12	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	
13	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
14	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	เติม Cl
15	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
16	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	
17	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.0	–	ดี	เติม Cl
18	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	
19	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
20	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	
21	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.3	–	ดี	เติม Cl
22	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
23	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.0	–	ดี	เติม Cl
24	08:00	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
25	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	
26	07:45	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	0.5	–	ดี	
27	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	เติม Cl
28	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.0	–	ดี	
29	07:40	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.5	–	ดี	
30	07:50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	0.3	–	ดี	เติม Cl
31																

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ _____

ผอก.อาคาร

วันที่ 10 / 10 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name_____ LOCATION : MDB ROOM

EQUIPMENT : MDB MONTH :__September____ YEAR : 2025

หน่วยงาน_____นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช____

รายการตรวจสอบ			Main Distribution Board (MDB)									CAP I		หมายเหตุ
วันที่	เวลา	ลงชื่อ	Power			ค่าแรงดันไฟฟ้า (V)			ค่ากระแสไฟฟ้า (A)			Mode	Cos (Φ)	
	8.00 - 17.00	ช่างอาคาร	R	S	T	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Auto	0.__	/ = ปกติ X = ผิดปกติ
1	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	96	141	121	–	-	Cap Bank เสีย
2	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	99	112	120	–	-	— " —
3	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	96	131	119	-	-	— " —
4	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	101	142	118	-		— " —
5	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	102	122	117	-	-	— " —
6	8.00	[illegible]	✓	✓	-	410	410	410	102	122	117	–	-	— " —
7	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	102	123	117	–	-	— " —
8	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	91	134	112	-	-	— " —
9	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	87	144	111	-	-	— " —
10	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	103	113	119	-	-	— " —
11	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	121	131	94	-	-	— " —
12	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	118	141	93	-	-	— " —
13	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	111	141	93			— " —
14	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	123	99	91	-	-	— " —
15	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	121	98	136	✓	-	— " —
16	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	95	97	145	-	-	— " —
17	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	112	89	124	-	-	— " —
18	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	131	109	87	-	-	— " —
19	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	91	149	101	-	-	— " —
20	8.00	[illegible]	✓	✓	-	410	410	410	91	145	101			— " —
21	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	91	145	109			— " —
22	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	91	145	109			— " —
23	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	118	91	127	-	-	— " —
24	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	101	87	144	-	-	— " —
25	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	103	91	99	-	-	— " —
26	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	99	142	125	-	-	— " —
27	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	87	135	120	-	-	— " —
28	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	141	121	95	✓		— " —
29	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	141	126	85	✓	✓	— " —
30	08:10	โกอาชีว	✓	✓	✓	410	410	410	91	133	145	-	-	— " —
31	8.00	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	71	133	145	✓	✓	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ ห.นช่าง

ลงชื่อ _____

ผจก.อาคาร

วันที่ 02 / 10 / 08

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name อูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

EQUIPMENT : Generator

หน่วยงาน_____นิติบุคคลอาคารชุด อูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช_____

EQUIPMENT : Generator

MONTH : September YEAR : 2025

วันที่	รายการตรวจสอบ		แบตเตอรี่	ปกติ	ไม่	น้ำมัน	ปกติ	ไม่	สถานะ	On	Off	หมายเหตุ
	เวลา	ลงชื่อ										
	8.00 - 17.00	ช่างอาคาร										
1	08:16	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
2	08:16	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
3	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
4	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
5	08:16	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
6	8.00	ดวง	27.6	-	-	150L	-	-	Auto	-		
7	8.00	ดวง	27.6	-	-	150L	-	-	Auto	-		
8	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
9	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
10	08:16	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
11	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
12	08:16	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
13	8.00	ดวง	27.6	-	-	150L	-	-	Auto	-		
14	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
15	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
16	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
17	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
18	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
19	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
20	8.00	ดวง	27.6	-	-	150L	-	-	Auto	-		
21	8.00	ดวง	27.6	-	-	150L	-	-	Auto	-		
22	8.00	ดวง	27.6	-	-	150L	-	-	Auto	-		
23	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
24	08:16	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
25	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
26	08:16	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
27	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
28	08:15	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
29	8.00	ดวง	27.6	-	-	150L	-	-	Auto	-		
30	08:10	โอภาส	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓		
31	8.00	ดวง	27.6	-	-	150L	-	-	Auto	-		

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ _____

ผจก.อาคาร

วันที่ 02 / 10 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช **LOCATION : SWIMMING POOL**

EQUIPMENT : SWIMMING POOL **MONTH :** October **YEAR : 2025**

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

วันที่	รายการตรวจสอบ		ตู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสระน้ำ				ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด	ปิด	สะอาด	ไม่ค่อยสะอาด			PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	ดูด	ตักเศษ					
1	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	
2	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
3	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.5	–	ดี	เติม Cl
4	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
5	07:50	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	
6	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	0.5	–	ดี	เติม Cl
7	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	
8	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
9	07:57	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.5	–	ดี	เติม Cl, ตักเศษออก
10	07:50	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	
11	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
12	07:50	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.0	–	ดี	เติม Cl
13	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	
14	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
15	07:50	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.5	–	ดี	เติม Cl
16	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	ตักเศษออก
17	07:50	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	
18	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.0	–	ดี	เติม Cl
19	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	
20	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
21	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	0.5	–	ดี	เติม Cl
22	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	3.0	–	ดี	
23	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.5	–	ดี	
24	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.0	–	ดี	เติม Cl
25	07:50	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	
26	07:45	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
27	07:40	ช่างอาคาร	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	1.0	–	ดี	
28	07:40	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	0.5	–	ดี	เติม Cl
29	07:50	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7	3.0	–	ดี	ตักเศษออก
30	07:50	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	6.7	1.5	–	ดี	
31	07:55	สุทธารักษ์	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	6.7		–	ดี	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ _____

ผอก.อาคาร

วันที่ ____/____/____

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

EQUIPMENT : Generator

หน่วยงาน_____นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช_____

EQUIPMENT : Generator

MONTH : October YEAR : 2025

รายการตรวจสอบ												
วันที่	เวลา	ลงชื่อ	แบตเตอรี่	ปกติ	ไม่	น้ำมัน	ปกติ	ไม่	สถานะ	On	Off	หมายเหตุ
	8.00 - 17.00	ช่างอาคาร										
1	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
2	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
3	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
4	08:15	ภูเก็ตวิลล่า	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
5	08:13	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
6	08:15	ภูเก็ตวิลล่า	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
7	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
8	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
9	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
10	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
11	08:15	ภูเก็ตวิลล่า	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
12	08:15	ภูเก็ตวิลล่า	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
13	08:15	ภูเก็ตวิลล่า	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
14	08:16	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
15	08:12	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
16	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
17	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
18	08:15	ภูเก็ตวิลล่า	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
19	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
20	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
21	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
22	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
23	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
24	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
25	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
26	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
27	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
28	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
29	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
30	08:10	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	
31	08:15	ช่างอาร	27.6	✓	-	150L	✓	-	Auto	✓	-	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ _____

ผจก.อาคาร

วันที่ 1 / 11 / 68

PEAK Property Management

DAILY RECORD

Building name_____ LOCATION : MDB ROOM

EQUIPMENT : MDB MONTH :__October____ YEAR : 2025

หน่วยงาน_____นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช____

วันที่	รายการตรวจสอบ		Main Distribution Board (MDB)									CAP 1		หมายเหตุ
	เวลา	ลงชื่อ	Power			ค่าแรงดันไฟฟ้า (V)			ค่ากระแสไฟฟ้า (A)			Mode	Cos (ϕ)	
	8.00 - 17.00	ช่างอาคาร	R	S	T	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Auto	0.__	/ = ปกติ X = ผิดปกติ
1	08:15	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	78	125	146	off	-	Cap Bank เสีย
2	08:15	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	87	121	137	off	-	〃
3	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	97	123	139	off	-	〃
4	08:15	สุภาภัคดี	✓	✓	✓	410	410	410	78	99	158	off	-	〃
5	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	89	121	137	off	-	〃
6	08:15	สุภาภัคดี	✓	✓	✓	410	410	410	89	135	144	off	-	〃
7	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	419	77	146	111	off	-	〃
8	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	87	135	121	off	-	〃
9	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	90	128	181	off	-	〃
10	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	77	135	121	off	-	〃
11	08:15	สุภาภัคดี	✓	✓	✓	410	410	410	79	100	125	off	-	〃
12	08:15	สุภาภัคดี	✓	✓	✓	410	410	410	89	90	125	off	-	〃
13	08:15	สุภาภัคดี	✓	✓	✓	410	410	410	123	124	131	off	-	〃
14	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	123	124	131	off	-	〃
15	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	123	121	130	off	-	〃
16	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	123	124	131	off	-	〃
17	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	123	123	118	off	-	〃
18	08:00	สุภาภัคดี	✓	✓	✓	410	410	410	139	121	140	off	-	〃
19	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	93	102	115	off	-	〃
20	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	91	101	112	off	-	〃
21	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	93	102	115	off	-	〃
22	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	94	107	74	off	-	〃
23	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	89	109	79	off	-	〃
24	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	90	112	68	off	-	〃
25	08:10	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	141	77	69	off	-	〃
26	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	87	109	77	off	-	〃
27	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	93	102	112	off	-	〃
28	08:15	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	91	101	112	off	-	〃
29	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	95	128	131	off	-	〃
30	08:10	[illegible]	✓	✓	✓	410	410	410	87	135	121	off	-	〃
31	08:15	โตเต้น	✓	✓	✓	410	410	410	141	78	142	off	-	〃

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ ห.น.ช่าง

ลงชื่อ _____

ผจก.อาคาร

วันที่ 1 / 11 / 68

ภาคผนวก ฌ

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

#866805706723 *Document Date : 22/12/2568 *Printed : 12-01-2569 14:03:57

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020016703960
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	866805706723
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	67,831.02
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	002-674011XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 มกราคม 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9802	6500697823	3124	20/12/2568	12/2568	22-33 KV	1800

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	0.954	0.878	33.21
	OP	0.872	0.803	30.15
	H	0.929	0.852	33.65
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	173.500	159.290	6210.11
	OP	131.780	121.150	4645.56
	H	149.210	134.940	6236.33
กิโลวาร์		0.341	0.315	11.36

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
33.65 กว.	196.2600	6,604.15
17092.00 หน่วย	3.1471	53,790.23
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		60,706.62

กว. P136.80, OP124.20, H138.60
หักมิเตอร์ย่อย 53,306.00 หน่วย

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
19/11/68	17166.00
20/10/68	16761.00
19/09/68	16379.99
20/08/68	17495.00
20/07/68	17219.00
19/06/68	17410.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	60,706.62
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	2,686.86
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	63,393.48
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	4,437.54
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	67,831.02
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	67,831.02

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XK0632508001607
วันที่ (Date) 19/08/2568
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867405442448

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501 สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 20/07/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 100.890 เลขที่อ่านครั้งก่อน 87.120 อัตราค่า Ft 0.1972 บาท/หน่วย ค่า FT 3395.59บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 60474.34 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17219.00 หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจังซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX	17,219.00	63,869.93
	รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)	63,869.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 %	4,470.90
หกหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	68,340.83

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

กง.154-ร.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XK0632509001581
วันที่ (Date) 19/09/2568
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867205499935

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501 สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 20/08/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 116.930 เลขที่อ่านครั้งก่อน 100.890 อัตราค่า Ft 0.1972 บาท/หน่วย ค่า FT 3450.01บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 61727.61 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17495.00 หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจังซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX	17,495.00	65,177.62
	รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)	65,177.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 %	4,562.43
หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	69,740.05

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

กง.154-ร.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XK0632510001581
วันที่ (Date) 20/10/2568
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 12055748

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 19/09/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 131.530 เลขที่อ่านครั้งก่อน 116.930 อัตราค่า Ft 0.1572 บาท/หน่วย ค่า FT 2574.93บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 58357.92 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 16379.99 หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจังซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX	16,379.99	60,932.85
	รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)	60,932.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 %	4,265.30
หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	65,198.15

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

กง.154-ร.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XK0632512001493
วันที่ (Date) 19/12/2568
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867205663267

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501 สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 19/11/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 159.290 เลขที่อ่านครั้งก่อน 144.830 อัตราค่า Ft 0.1572 บาท/หน่วย ค่า FT 2698.50บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 60927.73 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17166.00 หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจังซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX	17,166.00	63,626.23
	รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)	63,626.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 %	4,453.84
หกหมื่นแปดพันแปดสิบบาทเจ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	68,080.07

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

กง.154-ร.62

ภาคผนวก ญ

ใบเสร็จค่าเก็บขยะ

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์
เมื่อเทศบาลเมืองป่าตองได้รับเงินและได้ลงบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ใบเสร็จเบิดเสร็จ

เล่มที่ 4/68 เลขที่ 002

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง PT60050066 มค-มิย 67 รุธกิจ ขนตสัก
ค่าธรรมเนียมน้ำ ประเภทที่ ☐1 ☑2 ☐3

ได้รับเงินค่า 142 ถ.ผังเมือง สมุย ก.

จาก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่าป่าตองวิชัย (คอนโด)

เป็นเงิน =8,132 บาท – สตางค์

(ตัวอักษร) =แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน=

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับเงิน
(นายวัชรชัย ลิ้มบูรณ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์
เมื่อเทศบาลเมืองป่าตองได้รับเงินและได้ลงบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ใบเสร็จเบิดเสร็จ

เล่มที่ 4/68 เลขที่ 002

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง PT60050066 มค-มิย 67 รุธกิจ ขนตสัก
ค่าธรรมเนียมน้ำ ประเภทที่ ☐1 ☑2 ☐3

ได้รับเงินค่า 142 ถ.ผังเมือง สมุย ก.

จาก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่าป่าตองวิชัย (คอนโด)

เป็นเงิน =8,132 บาท – สตางค์

(ตัวอักษร) =แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน=

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับเงิน
(นายวัชรชัย ลิ้มบูรณ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Lenovo, 11/9/2567 15:50, Full page photo

ใบแจ้งค่าเก็บและขนมูลฝอย

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช

192 ถ.ผังเมืองสายก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ลำดับที่	ค่าธรรมเนียม	ประจำเดือน/ปี	เป็นเงิน	
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย (ขยะพิเศษ 10 ลบ.ม)	กันยายน 2567	2,400.00	-
2	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ขยะพิเศษ 10 ลบ.ม)	กันยายน 2567	200.00	-
รวมทั้งสิ้น	(สองพันหกร้อยบาทถ้วน)		2,600.00	-

ก.ย. 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 076-345331

ท่านสามารถชำระได้ทาง ธนาคารกรุงไทย

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองป่าตอง เลขที่บัญชี 837-6009-74-5

หากท่านได้ชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระที่ Email : rco.patong03@gmail.com เพื่อได้ออกใบเสร็จต่อไป

ภาคผนวก ฎ

ใบเสร็จค่าบำบัดน้ำเสีย

เล่มที่ 57/69 เลขที่ 36

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03468/69

(สำเนา)

วันที่ 1 ธันวาคม 2568

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก **นิติบุคคล อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	47,129.25	12160307157 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ธุรกิจขนาดเล็ก มค.-มิย.68
	รวมเงิน	**47,129.25**	
ตัวอักษร (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวเสาวลักษณ์ ปิยะกันตบุตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาจังซีลอน : 47,129.25 บาท

เลขที่ 00246294 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รวม : 47,129.25 บาท

เทศบาลเมืองป่าตอง

ภาคผนวก ฏ

รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

รายงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน

ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

โทร.๐๗๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๗๕-๕๗๒๐๗๐-๑

โทรสาร.๐๗๕-๕๗๒๐๗๒

(นางศิรดา ชังรัตนะ)
นักวิชาการแรงงาน
6 ต.ค. 2568

เลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ ดพฝ. ๖๘/๒๓๕

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ฐ

เอกสารการตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

แบบ ร.๑

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ผังเมืองสาย ก

ตำบล/แขวง ป่าตอง อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ที.พี. นิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางลลิตา มณีศรี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภาคผนวก ฑ

ใบเสร็จค่าสูบตะกอน

นายอภิรักษ์ เชียวมา

49 หมู่ที่ 6 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เลขบัตรประชาชน : 3480200393554

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อลูกค้า: นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ : 192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทร: 088-765-6588

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
2	ค่าบริการรถดูดไขมัน 6 ลบ.ม.	3,500	7,000.00
4	ค่าบริการรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ลบ.ม.	1,500	6,000.00
หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน		รวมทั้งสิ้น	13,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	13,000.00

(นายอภิรักษ์ เชียวมา)

ผู้รับเงิน