รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
เจ้าของ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



จัดทำโดย

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

เจ้าของ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

จัดทำโดย

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

30 มิถุนายน 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 155 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ของบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
( ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569
( ) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางกฤติกา ปัจฉิม	[redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวผกาพรรณ วิศาล		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวรัตนพร จันทร์ทิพย์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]
(นายอุกฤษ ปัจฉิม)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

1. ชื่อโครงการ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
   ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : โรมแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท
   : โรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล
2. สถานที่ตั้ง : 155 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
   โทรศัพท์ 075 628 044 โทรสาร 075 628 041
   E-mail: -
5. จัดทำโดย : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 27 กรกฎาคม 2544
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
8. รายละเอียดโครงการ
   - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : บริการชุมชนและที่พักอาศัย (โรงแรม)
   - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง : 68 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (110,164 ตารางเมตร)
   - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

   * การบำบัดน้ำเสีย : ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละอาคารหลังจากผ่านระบบบำบัดขั้นต้นโดยถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) น้ำที่ล้นจะถูกรวบรวมผ่านท่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบแยกกับท่อระบายน้ำฝน มีบ่อตรวจระบายทุกระยะไม่เกิน 20 เมตร น้ำเสียจะไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบตะกอนเร่งแบบ Extended Activated Sludge Process

   * อาชีวอนามัย : โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย สอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA (National Fire Protection Association) และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) โครงการมีการอบรมการใช้อุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ และยามของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

   * การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : การรวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ภายในโรงแรม ได้แก่ อาคารต่างๆ ห้องพัก ห้องครัวและห้องอาหาร สำนักงานและร้านค้าภายในโรงแรม พนักงานทำความสะอาดจะขนย้ายถุงบรรจุขยะจากจุดรับขยะต่างๆ มายังห้องพักขยะมูลฝอยของโรงแรมโดยใช้รถเข็น จากนั้นพนักงานจะทำการแยกขยะมูลฝอยตามประเภทต่างๆ การจัดเก็บขยะมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอยสามารถเก็บพักขยะได้ 3 วัน ประกอบด้วยพักขยะมูลฝอยเปียกและห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ 2.5 x 2.5 x 4.0 เมตร จำนวน 2 ห้อง ทั้งนี้ภายในห้องพักขยะมูลฝอยเปียกจะมีการปรับอากาศให้มีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส เพื่อลดการย่อยสลายของขยะ ในพื้นที่โครงการมีการติดตั้งถังขยะขนาด 200 ลิตร ตามแหล่งกำเนิดต่างๆ จำนวนประมาณ 26-30 ใบ การกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลกระบี่ โดยอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ซึ่งยังไม่มีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการจะดำเนินการโดยการจัดเก็บขยะมูลฝอย

จากบริเวณต่างๆ ของโรงแรมทุกวันเพื่อนำมาเก็บพักยังห้องพักขยะมูลฝอย ซึ่งจะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้นโครงการจะนำรถเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัดยังพื้นที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ 1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ 1-2
1.3 ข้อจำกัดด้านการออกแบบอาคาร 1-2
1.4 องค์ประกอบของโครงการ 1-3
1.5 ระบบสาธารณูปโภค 1-7

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1
3.2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2
3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-3

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-2

ภาคผนวก

ก ผลพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ค ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ง ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย
จ ใบเสร็จรับเงินค่าสูบตะกอน
ฉ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ช รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1
ตารางที่ 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1
ตารางที่ 3.2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2
ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล 3-3
ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินคลองปากเปลว 3-4
ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด 3-5
ตารางที่ 3.6 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ย้อนหลัง 3-10
ตารางที่ 3.7 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 3-17
ตารางที่ 3.8 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ 3-19
ตารางที่ 3.9 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-20

สารบัญรูป

รูปที่ 1.1 แผนผังโครงการ 1-2
รูปที่ 1.2 สภาพภายในโครงการ 1-3
รูปที่ 1.3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ 1-7
รูปที่ 1.4 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย 1-9
รูปที่ 1.5 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 1-9
รูปที่ 1.6 ระบบการจัดการมูลฝอย 1-10
รูปที่ 1.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย 1-12
รูปที่ 1.8 ระบบความปลอดภัย 1-14
รูปที่ 1.9 ระบบจราจร / จอดรถ 1-14
รูปที่ 3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-6
รูปที่ 3.2 ค่าบีโอดี ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-6
รูปที่ 3.3 ค่าของแข็งแขวนลอย ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-7
รูปที่ 3.4 ค่าของแข็งละลาย ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-7
รูปที่ 3.5 ค่าตะกอนหนัก ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-8
รูปที่ 3.6 ค่าไขมันและน้ำมัน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-8
รูปที่ 3.7 ค่าซัลไฟด์ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-9
รูปที่ 3.8 ค่าทีเคเอ็น ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-9
รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี 3-13
รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าบีโอดี ย้อนหลัง 3 ปี 3-13
รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอย ย้อนหลัง 3 ปี 3-14
รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าของแข็งละลาย ย้อนหลัง 3 ปี 3-14
รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี 3-15
รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าไขมันและน้ำมัน ย้อนหลัง 3 ปี 3-15
รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี 3-16
รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ย้อนหลัง 3 ปี 3-16
รูปที่ 3.17 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 3-18

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1
บทนำ

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
เจ้าของ : บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน


โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ของบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด เป็นโครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย ตั้งอยู่ที่ 155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ ขนาดพื้นที่ 68 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (110,164 ตารางเมตร) จำนวนห้องพัก 240 ห้อง ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เขตควบคุมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2540 และต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งโครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/10117 ลงวันที่ 10 กันยายน 2544

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ของบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 เจ้าของโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาให้ความเป็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท	
เจ้าของโครงการ	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด	
ชื่อโครงการเดิม	โรมแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท	
เจ้าของโครงการเดิม	บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	
ที่ตั้งโครงการ	155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	
ประเภทโครงการ	บริการชุมชนและที่พักอาศัย	
ขนาดพื้นที่โครงการ	68 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (110,164 ตารางเมตร)	
อาณาเขต	ทิศเหนือ	เป็นเนินเขาความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 20 เมตร และทางสาธารณะหมู่บ้านสาย บ้านคลองม่วง – บ้านทับแขก
	ทิศใต้	ติดกับชายหาดบ้านคลองม่วง
	ทิศตะวันออก	ติดที่ดินส่วนบุคคล และลำห้วยธรรมชาติ
	ทิศตะวันตก	ติดลำห้วยธรรมชาติ

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/10117 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544



รูปที่ 1.1 แผนผังโครงการ

1.3 ข้อจำกัดด้านการออกแบบอาคาร

ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2540 กำหนดพื้นที่ห้ามทำการก่อสร้างอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โรงฆ่าสัตว์ และสุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน ตามประกาศข้อที่ 2 และข้อกำหนดการก่อสร้างอาคารเกี่ยวกับความสูง และสิ่งปกคลุมพื้นที่ ตามแนวชายฝั่งทะเลออกเป็น 4 บริเวณตามประกาศข้อที่ 3 พื้นที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในแนวเขตพื้นที่บริเวณที่ 2 ซึ่งห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร และต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ลักษณะโครงการเป็นสถานที่พักตากอากาศ จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศข้อที่ 1 และอาคารต่างๆ มีขนาดความสูงไม่เกิน 12 เมตร

นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับตำบลหนองทะเล เนื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่บางส่วนในตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2539 กำหนดบริเวณพื้นที่ออกเป็น 4 พื้นที่ ตามข้อบังคับข้อที่ 3 และการห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท ตามข้อบังคับข้อที่ 4 ซึ่งโครงการซึ่งเป็นการก่อสร้างสถานที่พักตากอากาศซึ่งมิได้เข้าข่ายข้อบังคับการห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท และโครงสร้างอาคารก็มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร



รูปที่ 1.2 สภาพภายในโครงการ

1.4 องค์ประกอบของโครงการ

1. อาคารต้อนรับ (Main Building)

อาคารต้อนรับ จะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบลหนองทะเล ซึ่งสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 12 เมตร การออกแบบอาคารจะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 5,010 ตารางเมตร รูปทรงอาคารเป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์พื้นถิ่นในแต่ละชั้นจะมีพื้นที่ใช้สอยดังนี้

1.1 ชั้นบน (Main Building Upper Ground Floor) ใช้เป็นส่วนต้อนรับแขกที่มาพักมีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,446 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ

- พื้นที่ต้อนรับ (Lobby) มีพื้นที่ 256 ตารางเมตร
- สำนักงานติดต่อห้องพัก (Office) มีพื้นที่ประมาณ 131 ตารางเมตร พื้นที่สำหรับวางสัมภาระกระเป๋าเดินทาง (Luggage) ประมาณ 24 ตารางเมตร และพื้นที่ศูนย์ธุรกิจ (Business Center) ขนาดพื้นที่ 48 ตารางเมตร พื้นที่ทั้งหมด 203 ตารางเมตร
- ร้านค้า (Shop) มีพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 2 ร้านค้า รวมพื้นที่ 80 ตารางเมตร
- ร้านอาหาร (Casual Restaurant) มีขนาดพื้นที่ 225 ตารางเมตร และที่พักแขกในช่วงกลางวัน (Lounge) มีพื้นที่ 196 ตารางเมตร มีโต๊ะอาหารประมาณ 16 โต๊ะ
- ห้องน้ำห้องส้วมแยกหญิงและชาย มีขนาดพื้นที่ 64 ตารางเมตร มีห้องส้วม 8 ห้อง
- ที่ว่างทางสัญจร (Circulation) มีพื้นที่ประมาณ 1,422 ตารางเมตร

1.2 ชั้นล่าง (Main Building Lower Ground Floor) ใช้เป็นที่ทำงานที่ให้บริการต่างๆ มีพื้นที่รวม 2,564 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- สำนักงานบริหาร (Admin office) มีพื้นที่ประมาณ 525 ตารางเมตร
- ครัว (Main Kitchen) มีพื้นที่ 140 ตารางเมตร
- ร้านอาหาร (Casual Restaurant) ขนาด 400 ตารางเมตร มีโต๊ะอาหาร 33 โต๊ะ
- ห้องทานอาหารพนักงานขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร
- ห้องประชุม (Meeting Room) มีพื้นที่ 190 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องย่อย 2 ห้อง
- ห้องเก็บของ (Storage Room) ใช้เก็บของทั่วไป มีพื้นที่ 130 ตารางเมตร
- ห้องแม่บ้าน (House Keeping) มีพื้นที่ 130 ตารางเมตร
- ห้องน้ำพนักงานและห้องแต่งตัว (Changing Room) ทีพื้นที่ 42 ตารางเมตร
- ห้องครัว (Commissary Kitchen) มีพื้นที่ 254 ตารางเมตร
- ห้องฝึกอบรม (Training Room) มีพื้นที่ 24 ตารางเมตร
- ห้องพยาบาล (Nurse Station) มีพื้นที่ 14 ตารางเมตร
- ห้องฝ่ายบุคคล มีพื้นที่ 55 ตารางเมตร
- ห้องยามรักษาความปลอดภัย มีพื้นที่ 40 ตารางเมตร
- บริเวณรับของ (Receiving Area) มีพื้นที่ 58 ตารางเมตร
- บริเวณทางเข้าพนักงาน (Staff Entrance) มีพื้นที่ 24 ตารางเมตร
- โถงทางเดินและบันได มีพื้นที่ 701 ตารางเมตร

2. กลุ่มอาคารบริการเริงรมย์เป็นอาคารชั้นเดียว

พื้นที่อาคารจะอยู่บริเวณที่ 2 ของบังคับตำบล ซึ่งสามารถก่อสร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร การออกแบบจึงเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้น ประกอบด้วยอาคารร้านอาหาร และ Pub & Bar มีโต๊ะรับประทานอาหาร 65 - 70 โต๊ะ และเคาท์เตอร์บาร์ 20 – 25 ที่นั่ง ดังนี้

- ร้านอาหาร (Pasta and Prawns Restaurant) อาคารชั้นเดียวทรงไทยพื้นถิ่น ขนาดพื้นที่ 243 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนทำอาหาร (Kitchen) มีพื้นที่ 68 ตารางเมตร ห้องเก็บของ ขนาด 7 ตารางเมตร ที่รับประทานอาหาร (Indoor Dinning Area) ขนาด 135 ตารางเมตร และห้องส้วมจำนวน 5 ห้อง มีพื้นที่รวม 18 ตารางเมตร พื้นที่สำหรับทานอาหารนอกตัวอาคารมีขนาดพื้นที่ 188 ตารางเมตร
- ร้านอาหารเครื่องดื่ม (Fun Pub and Bar) เป็นอาคารชั้นเดียวทรงกลมรูปโดมมีพื้นที่ 154 ตารางเมตร และพื้นที่นอกอาคารซึ่งจัดให้เป็นที่นั่งรับประทานอาหารเย็นระหว่างตัวอาคารมีขนาดพื้นที่ 113 ตารางเมตร

3. กลุ่มอาคารการศึกษาสำหรับเด็ก (Indoor Games and Education Center)

กลุ่มอาคารนี้อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 2 และ บริเวณที่ 3 ของข้อบังคับตำบล เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยพื้นถิ่นยกพื้น ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่อเนกประสงค์มีพื้นที่ 78 ตารงเมตร มีห้องน้ำขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร

4. กลุ่มอาคารสุขภาพและความงาม (Health and Spa)

- อาคารหลัก 1 หลัง เป็นส่วนต้อนรับแขกที่ใช้บริการ มีพื้นที่ ดังนี้

1. ห้องเสริมสวย (Beauty salon) มีขนาดพื้นที่ 7.5 ตารางเมตร

2. ห้องเจ้าหน้าที่ (Staff Room) มีขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร

3. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและอบซาวน์น่าแยกหญิงและชาย (Changing room) ขนาด28 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง

4. ห้องอบนวด (Treatment Room) ขนาด 20 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องขนาด 16 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง

5. พื้นที่นั่งคอย (Sitting Area) ขนาดพื้นที่ 75 ตารางเมตร

6. ห้องเก็บของ (Storage Room) มีพื้นที่ 3.5 ตารางเมตร

- อาคารนวด (Treatment Building) ขนาดเล็ก 5 อาคาร มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน แต่ละอาคารมีพื้นที่ประมาณ 9 ตารางเมตร
- อาคารอาบน้ำวน (Jacuzzi Building) ขนาด 9 ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร

5. กลุ่มอาคารห้องพัก (Typical Guestroom Block)

กลุ่มอาคารห้องพักจะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบล เป็นอาคารสูงขนาด 3 ชั้น จำนวน 8 อาคาร ประกอบด้วยอาคารที่มีห้องพักขนาดมาตรฐาน 4 เมตร x 10.2 เมตร แต่ละชั้นมีห้องพัก 11 ห้อง จำนวน 6 อาคาร และอาคารที่มีห้องพักสูทและห้องมาตรฐาน ขนาด 8 เมตร x 10.2 เมตร แต่ละชั้นมีห้องพัก 10 ห้อง จำนวน 2 อาคาร รวมมีห้องพักทั้งหมดประมาณ 246 ห้อง แต่ละอาคารจะมีทางเดินเชื่อมติดต่อถึงกัน

6. อาคารพนักงาน (Staff Housing)

อาคารพักพนักงานจะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบล ประกอบด้วยอาคารพักพนักงานทั่วไปและอาคารพักพนักงานบริหาร เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น พังนี้

- อาคารพักพนักงานทั่วไป แยกหญิงและชาย เป็นอาคาร 3 ชั้น 2 อาคาร ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นห้องพักรวม ขนาดห้องละประมาณ 3 เมตร x 4 เมตร จำนวน 14 ห้อง แต่ละห้องจะมีเตียงนอน 2 ชั้น 1 เตียง ให้พนักงานพักอยู่ได้ 2 คน และมีห้องน้ำรวมขนาด 6 เมตร x 4 เมตร สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่พักอาศัยอยู่ได้ประมาณ 112 คน สำหรับชั้นล่างจัดเป็นห้องดูทีวีรวม (TV Room) ขนาดพื้นที่ 52 ตารางเมตร พื้นที่อเนกประสงค์ พื้นที่ 171 ตารางเมตร พื้นที่ทานอาหาร (Staff dinning) พื้นที่ 165 ตารางเมตร และห้องครัว (Kitchen & Service line) ขนาด 60 ตารางเมตร
- อาคารพักพนักงานบริหาร เป็นอาคาร 2 ชั้น 1 อาคาร มีห้องพักขนาด 8.2 เมตร x 10 เมตร จำนวน 5 ห้อง ในห้องพักจะมีบริเวณห้องนอน ส่วนรับประทานอาหาร รับแขก และห้องน้ำในแต่ละห้อง

7. อาคารศูนย์ออกกำลังกาย (Tennis court and Exercise room)

จะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบล เป็นอาคารชั้นเดียวประกอบด้วยห้องกายบริหาร (Aerobic room) ขนาด 96 ตารางเมตร แยกเป็นหญิง และชาย จำนวน 2 ห้อง มีห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแยกหญิงและชาย ขนาด 30 ตารางเมตร และมีสนามเทนนิส 1 สนาม ขนาด 19 เมตร x 34 เมตร

8. อาคารวิศวกรรม (Engineering)

อาคารวิศวกรรมจะอยู่ในบริเวณที่ 3 ตามข้อบังคับตำบล เป็นอาคารชั้นเดียวประกอบด้วยพื้นที่ห้องเครื่องกลและไฟฟ้า (M & E Plant) ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร ห้องซ่อมบำรุง (Workshop) ขนาด 60

ตารางเมตร ห้องเก็บอุปกรณ์ (Storage room) ขนาด 40 ตารางเมตร และห้องควบคุม (Control room) มีพื้นที่ 20 ตารางเมตร

9. อาคารอื่นๆ

อาคารอื่นๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ของข้อบังคับตำบล มีอาคารต่างๆ ดังนี้

- อาคารเก็บรถ (Golf cart storage charger) เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวม 60 ตารางเมตร เก็บรถ Golf cart ได้ 6 คัน และเก็บอุปกรณ์ตัดหญ้า(Gardening) มีขนาดพื้นที่ 24 ตารางเมตร
- บริเวณบำรุงดูแลดอกไม้ (Nursery) มีพื้นที่ ประมาณ 100 ตารางเมตร
- อาคารเก็บเรือและอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวม 72 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอย คือ พื้นที่เรียนฝึกดำน้ำ (Dive School) มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ห้องทำงาน 10 ตารางเมตร ห้องเก็บของ 14 ตารางเมตร และห้องน้ำ 2 ห้อง พื้นที่ 6 ตารางเมตร และที่เก็บวินเซิร์บ (Windsurf racks) ขนาด ตารางเมตร เก็บวินเซิร์บได้ 6 ลำ
- อาคารหอถังสูง เป็นอาคารหอถังเก็บน้ำสูงประมาณ 12 เมตร มีพื้นที่ขนาด 36 ตารางเมตร
- อาคารห้องเครื่องปั๊มน้ำ เป็นอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่รวม 120 ตารางเมตร

1.5 ระบบสาธารณูปโภค

1.5.1 ระบบน้ำใช้

ในช่วงเปิดดำเนินการจะมีกิจกรรมการใช้น้ำของบรรดาผู้มาพัก ผู้ใช้บริการ ตลอดจนพนักงานของทางโรงแรม ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำใช้ของโครงการจะใช้น้ำจากการซื้อน้ำเอกชนและนำมาผลิตเป็นน้ำใช้ในโครงการ วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ จะมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การตกตะกอนขั้นต้น เพื่อกำจัดตะกอนขนาดใหญ่ออกจากน้ำ ต่อจากนั้นจะผสมคลอรีนเพื่อทำปฏิกิริยากับเหล็กที่ละลายอยู่ในน้ำ กลายเป็นตะกอนสนิมเหล็ก จากนั้นน้ำที่ผ่านการตกตะกอนเหล็กจะผ่านเข้าถัง Softener เพื่อกำจัดความกระด้าง ผ่านการกรองทรายเพื่อกำจัดตะกอนละเอียด กำจัดกลิ่นโดยการกรองผ่านผงคาร์บอนและฆ่าเชื้อโรคโดยการเติมคลอรีนจากนั้นจึงนำน้ำที่ผลิตเข้าไปเก็บในถังเก็บน้ำขนาดความจุ 160.50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง รวมความจุ 321.10 ลูกบาศก์เมตร

ระบบทำน้ำร้อนสำหรับห้องพักจะใช้ระบบทำน้ำร้อนส่วนกลาง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำน้ำให้ร้อน น้ำร้อนที่ได้จะมีถังเก็บน้ำร้อน และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน เพื่อช่วยลดพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้ในการผลิตน้ำร้อน อัตราการใช้น้ำร้อนของแขกที่มาพักประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน ส่วนน้ำร้อนที่ใช้สำหรับการซักผ้า (Laundry) จะใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากไอน้ำโดยใช้ระบบขนาดเล็กเพียงพอกับงานซักผ้าเท่านั้น ซึ่งอัตราการใช้น้ำร้อนสำหรับการซักผ้าประมาณ 30ลิตร/คน/วัน

การจ่ายน้ำทางโครงการจะสูบน้ำขึ้นถังสูงขนาดความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร และส่งไปตามเส้นท่อ โดยระบบแรงโน้มถ่วงไปยังอาคารต่างๆ ส่วนระบบจ่ายน้ำร้อนจะสูบจ่ายไปตามแนวเส้นท่อ



รูปที่ 1.3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

1.5.2 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละอาคารหลังจากผ่านระบบบำบัดขั้นต้นโดยถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) น้ำที่ล้นจะถูกรวบรวมผ่านท่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบแยกกับท่อระบายน้ำฝน มีบ่อตรวจระบายทุกระยะไม่เกิน 20 เมตร น้ำเสียจะไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งมีบ่อสูบน้ำเสียจำนวน 6 แห่ง

น้ำเสียจะผ่านการบำบัดขั้นต้นโดยถังบำบัดสำเร็จรูปซึ่งใช้ระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) จะทำหน้าที่ดักเอาขยะที่มากับน้ำเสียออกและบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นโดยแบคทีเรียประเภทไม่ใช้อากาศที่เกาะอยู่บนตัวกลาง (Media) บริเวณห้องครัวจะมีบ่อดักไขมัน (Grease Trap) เพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสีย หลังจากนั้นน้ำเสียจะถูกรวบรวมไปยังบ่อสูบส่ง (Sewage Sump) สูบส่งน้ำเสียทั้งหมดไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Central Wastewater Treatment Plant) เป็นระบบตะกอนเร่งแบบ Extended Activated Sludge Process

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะประกอบด้วย

- ถังตะกอนขั้นต้น (Pre-sedimentation tank) จะทำหน้าที่ดักเศษตะกอนขนาดใหญ่ หรือขยะไม่ให้ไปสู่ระบบเพื่อป้องกันการอุดตัน โดยถังนี้มีขนาดความจุ 42 ลูกบาศก์เมตร ($4.00^{W} \times 250^{L} \times 4.20^{D}$) ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
- ถังปรับสมดุล (Equalizing tank) ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน และกวนน้ำเสียภายในถังให้มีสภาพเป็นเนื้อเดียวกัน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียเพื่อสูบน้ำเสียเข้าไปยังถังเติมอากาศ ถังนี้มีขนาดความจุ 78.72 ลูกบาศก์เมตร ($4.00^{W} \times 4.80^{L} \times 4.10^{D}$) มีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
- ถังเติมอากาศ (Aeration tank) เป็นถังเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ เพื่อใช้ย่อยสลายความสกปรกในน้ำเสียออกไป มีความจุ 240 ลูกบาศก์เมตร ($4.00^{W} \times 15.00^{L} \times 4.00^{D}$) มีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่น้อยกว่า 19 ชั่วโมง
- ถังตกตะกอน (Sedimentation tank) มีขนาดพื้นที่ผิว 32 ตารางเมตร และความยาวรางน้ำล้น 4 เมตร ขนาดความจุ 91.20 ลูกบาศก์เมตร ($4.00^{W} \times 6.00^{L} \times 3.80^{D}$) จะแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำ ตะกอนจุลินทรีย์จะมีการหมุนเวียนตะกอนนำกลับไปในถังเติมอากาศด้วยอัตรา 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน และอัตราการสูบตะกอนส่วนเกินประมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไปที่ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน
- ถังเก็บตะกอน (Sludge tank) จะมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร ($4.00^{W} \times 5.00^{L} \times 4.00^{D}$) มีระยะเวลาเก็บกักตะกอน 45 วัน เมื่อตะกอนเต็มทางโครงการจะให้ทางเทศบาลเมืองกระบี่มาสูบและนำไปกำจัดต่อไป

- ถังเติมคลอรีน (Chlorination tank) น้ำทิ้งจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยมีระยะเวลาสัมผัสนาน 30 นาที มีขนาดความจุ 28.80 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 2.00^{L} x 3.60^{D}) ก่อนที่จะนำน้ำไปเก็บในถังเก็บน้ำทิ้งเพื่อนำไปใช้รถน้ำต้นไม้
- ถังเก็บน้ำทิ้ง (Effluent tank) มีขนาดความจุ 302.40 ลูกบาศก์เมตร (4.00^{W} x 18.00^{L} x 4.20^{D}) มีระยะเวลาเก็บกักน้ำทิ้ง 24 ชั่วโมง โดยน้ำทิ้งจะไม่มีการปล่อยระบายลงสู่คลองธรรมชาติทางโครงการจะนำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการทั้งหมด เพื่อเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำใช้ในโครงการ



รูปที่ 1.4 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 1.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย

1.5.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ในการระบายปริมาณน้ำฝนที่อาคารต่างๆ ทางโครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำ (Roof Drain) เพื่อรับน้ำจากหลังคาและจุดที่ต้องการระบายน้ำฝน โดยจะระบายลงสู่ท่อรายน้ำฝน (Drain Pipe) ซึ่งจะระบายจากตัวอาคารไปยังรางระบายน้ำฝน ซึ่งเป็นรางรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 และ 0.70 เมตร ด้วย

ความลาดไปตามผิวดิน ซึ่งวางอยู่ในแนวพื้นที่เขตโครงการแต่ละพื้นที่ และจะถูกระบายไปยังบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาดความจุ 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ก่อนระบายออกสู่ลำห้วย

1.5.4 ระบบจัดการขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไป กล่าวคือ เป็น กระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋อง แก้ว ภาชนะบรรจุอาหาร เศษอาหาร เป็นต้น โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากห้องพักต่างๆ ในโรงแรม พนักงาน พื้นที่ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ และบริเวณชายหาด ซึ่งมีปริมาณประมาณ 7,000 ลิตร/วัน

การรวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ภายในโรงแรม ได้แก่ อาคารต่างๆ ห้องพัก ห้องครัวและห้องอาหาร สำนักงานและร้านค้าภายในโรงแรม พนักงานทำความสะอาดจะขนย้ายถุงบรรจุขยะจากจุดรับขยะต่างๆ มายังห้องพักขยะมูลฝอยของโรงแรมโดยใช้รถเข็น จากนั้นพนักงานจะทำการแยกขยะมูลฝอยตามประเภทต่างๆ ดังนี้

- ขยะที่ส่งขายเพื่อเข้ากระบวนการใหม่ได้ (Recycleable) ประเภทกระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋อง โลหะต่างๆ
- ขยะสด ประเภทเศษอาหารจากห้องครัวและห้องอาหาร จะมีผู้มารับไปเป็นอาหารสัตว์
- น้ำมันทอดซ้ำ นำไปแลกเป็นไบโอดีเซลเพื่อนำมาใช้ในโครงการ
- ขยะทั่วไปที่เปียกชื้น และไม่สามารถคัดแยกได้

การจัดเก็บขยะมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอยสามารถเก็บพักขยะได้ 3 วัน ประกอบด้วยพักขยะมูลฝอยเปียกและห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ 2.5x2.5x4.0 เมตร จำนวน 2 ห้อง ทั้งนี้ภายในห้องพักขยะมูลฝอยเปียกจะมีการปรับอากาศให้มีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส เพื่อลดการย่อยสลายของขยะ ในพื้นที่โครงการมีการติดตั้งถังขยะขนาด 200 ลิตร ตามแหล่งกำเนิดต่างๆ จำนวนประมาณ 26-30 ใบ

การกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลกระบี่ โดยอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ซึ่งยังไม่มีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการจะดำเนินการโดยการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากบริเวณต่างๆ ของโรงแรมทุกวันเพื่อนำมาเก็บพักยังห้องพักขยะมูลฝอย ซึ่งจะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้นโครงการจะนำรถเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัดยังพื้นที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



รูปที่ 1.6 ระบบการจัดการมูลฝอย


1.5.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1. ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นระบบที่ได้จัดเตรียมไว้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA (National Fire Protection Association) และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) โดยระบบจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

- แหล่งน้ำสำรองสำหรับการดับเพลิง ใช้น้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งสำรองไว้สำหรับการดับเพลิงประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร
- ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) อัตราการสูบ 95 ลิตร/นาที และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) โดยเครื่องสูบน้ำทั้งสองทำหน้าที่สูบน้ำในขณะที่เกิดอัคคีภัย และทำหน้าที่รักษาความดันในระบบท่อไว้ขณะที่ไม่มีอัคคีภัย ตามลำดับ
- ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย สายฉีดน้ำ พร้อมหัวฉีด สำหรับผู้ใช้อาคารทั่วไป หัวต่อแบบสวมเร็วสำหรับเจ้าพนักงานดับเพลิง เครื่องดับเพลิงมือถือแบบใช้ผงเคมีแห้ง ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณห้องครัว อาคารวิศวกรรม และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณละ 2 จุด เป็นถังเคมีชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์
- หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ชนิด 2 ทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จำนวน 17 จุด ซึ่งติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร เพื่อให้เจ้าพนักงานดับเพลิงสามารถนำสายนำสายดับเพลิงมาต่อได้ ในกรณีที่มาสามารถเข้าถึงตัวอาคารได้
- ท่อดับเพลิง (Fire Pipe) จะใช่ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 – 200 มิลลิเมตร สำหรับท่อภายนอกอาคาร และจะใช้ท่อขนาด 100 – 150 มิลลิเมตร สำหรับท่อดับเพลิงภายในอาคาร
- ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) ซึ่งติดตั้งไว้ภายในห้องพัก และในพื้นที่ป้องกันตามมาตรฐานข้างต้น
- หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ชนิด 2 ทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด ซึ่งติดตั้งได้บริเวณทางเข้าโครงการ เพื่อรับน้ำสำหรับดับเพลิงจากรถดับเพลิง ในกรณีที่มาสามารถใช้แหล่งน้ำสำรองจากถังเก็บน้ำใต้ดินได้

2. ระบบตรวจจับและสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เป็นระบบที่ได้จัดเตรียมไว้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA และเป็นระบบที่มีอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ และยังทำหน้าที่แจ้งเตือนการทำงานของระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Water Sprinkler System) โดยระบบมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- แผงควบคุม (Fire alarm control panel) กำหนดให้เป็นระบบ Microprocessing control และระบบสัญญาณ การควบคุมทั้งหมดใช้ระบบ Multiplexing Technique พร้อมด้วย Graphic annunciator และแบตเตอรี่สำรองพลังงานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
- อุปกรณ์ตรวจจับ (Initiating Devices) ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detectors) และสถานีแจ้งเตือน (Manual Station) กำหนดให้ใช้เป็นชนิดระบุหมายเลขประจำตัว (Addressable) เพื่อให้สามารถตรวจทราบสถานีเกิดเหตุได้ละเอียดขึ้น
- อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเตือน (Audible Alarm) กำหนดให้ใช้ Bell ซึ่งสามารถส่งสัญญาณเสียงได้อย่างทั่วถึง



รูปที่ 1.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1.5.6 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1. ระบบปรับอากาศในโครงการ

ลักษณะของอาคารห้องพัก และอาคารประเภทต่างๆ มีลักษณะกระจัดกระจาย ระบบปรับอากาศในโครงการจะใช้ระบบ Split System Direct Expansion (DX-COIL) โดยหลักการทั่วไปประกอบด้วย เครื่องเป่าลมเย็น (AHU หรือ FCU) ติดตั้งภายในห้องปรับอากาศ และเครื่องระบายความร้อน Condensing Unit จะติดตั้งในบริเวณใต้ถุนอาคาร ซึ่งมีการระบายความร้อนที่ดี หรือติดตั้งโดยมีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ และช่วยดูดซับเสียงดังของเครื่องทำความเย็น ขนาดของเครื่องปรับอากาศจะมีขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับห้องที่ปรับอากาศ ในแต่ละพื้นที่จะมีอัตราความต้องการความเย็น

2. ระบบระบายอากาศ

การระบายอากาศในส่วนต่างๆ ที่ไม่มีการระบายอากาศจะพิจารณา โดยให้มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติให้มากที่สุด โยอาศัยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม แต่หากกรณีที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ก็จะเป็นการระบายอากาศโยใช้พัดลมระบายอากาศ ส่วนห้องที่มีการปรับอากาศ จะพิจารณาให้มีระบบระบายอากาศ เช่นกัน เพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) เข้าไปแทนที่ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการระบายอากาศจะใช้ตามหลักเกณฑ์

3. ระบบระบายอากาศจากห้องครัว

ระบบระบายอากาศจากห้องครัว โยเฉพาะบริเวณเตา จะประกอบด้วย Kitchen Hood ซึ่งจะมี Air Filter แบบ Grease Filter ติดตั้งอยู่ภายใน Hood เพื่อดักจับไอน้ำมันจากการทำอาหาร โดยน้ำมันที่ดักได้จะมีการรวบรวมไว้ในขวดบริเวณปลาย Hood เพื่อนำไปกำจัด พัดลม Exhaust Fan จะถูกติดตั้งพร้อม Make up fan โดยปริมาณลมของ Make up fan มีปริมาณ 80% ของ Exhaust

1.5.7 ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และสื่อสาร

1. ระบบไฟฟ้าของโครงการ

โครงการจะได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ด้วนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 kV 3-phase จากนั้นจะผ่านมายังหมอแปลงแบบ oil immersed type จำนวน 3 ชุด ในโครงการมีปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมประมาณ 3,500 kV แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันต่ำขนาด 380 V . 3-phase 4 wire 50 Hz. มาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเกณฑ์ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการ จะเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ทางโครงการมีการเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินแบบเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Generator Set) จำนวน 1 ชุด ขนาด 500 kVA 380/220 V, 3-phase , 4 wire, 50 Hz เพื่อใช้ในกรณี

กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดขัดข้อง โดยสำรองไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25-30 ของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในสำนักงาน ห้องรับแขก ทางเดน บันได ทางหนีไฟ และภายในห้องพัก พัดลมระบายอากาศบ้างส่วน เครื่องสูบน้ำในระบบสุขาภิบาล ระบบเตือนไฟไหม้ ระบบเสียงและโทรศัพท์ ห้องเย็น นอกจากนี้ยังมีไฟฉุกเฉินชนิดที่มีแบตเตอรี่ในตัว ติดตั้งอยู่ในบริเวณทางเดิน และทางหนีไฟ

ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก จะถูกควบคุม โดยแถบป้ายลูกกุญแจ โดยเป็นชนิดถ่วงเวลา เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในห้องพัก ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง โทรทัศน์ ปลั๊กไฟฟ้ายกเว้นปลั๊กสำหรับตู้เย็น ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ

2. ระบบโทรศัพท์

โครงการจะได้รับบริการด้านโทรศัพท์และการสื่อสาร จากองค์การโทรศัพท์ โดยมีคู่สานจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จำนวน 50 คู่สาย โดยโครงการจะจัดตั้ง PABX เพื่อใช้เป็นระบบในการติดตั้งภายใน

3. ระบบสัญญาณโทรทัศน์

โครงการจะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม และจานรับสัญญาณรอง Cable TV เพื่อใช้กระจายสัญญาณโทรทัศน์ในโครงการ

1.5.8 ระบบความปลอดภัย

1. การรักษาความปลอดภัย

โครงการจะดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจความสงบอยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริเวณส่วนต้อนรับจะมีตู้นิรภัย สำหรับให้แขกผู้มาพักเก็บรักษาของมีค่าไว้โดยใช้ระบบรหัสควบคุม

2. การป้องกันอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉิน

ทางโครงการจะจัดให้มีการป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย

- แผนผังตำแหน่งคณะองศ์กรในการป้องกันภัย
- หน่วยสืบสวนเมื่อเกิดอัคคีภัย
- หน่วยดับเพลิง
- ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเห็นอัคคีภัย
- หมายเลยโทรศัพท์เพื่อติดต่อในภาวะฉุกเฉิน
- คู่มือการปฏิบัติของพนักงานรับโทรศัพท์เมื่อเกิดเพลิงไหม้
- ระเบียบการอพยพเคลื่อนย้ายและแผนผังการอพยพ/บัตรอพยพ
- ข้อความที่ใช้ประกาศในภาวะฉุกเฉิน
- สถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับแขกของโครงการ

นอกจากนี้จะจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับหน่วยดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น



รูปที่ 1.8 ระบบความปลอดภัย

1.5.9 ระบบจราจร / การจอดรถ

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะบ้านคลองม่วง- บ้านทับแขก ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องทางจราจร ความกว้างประมาณ 7 เมตร ซึ่งจะเชื่อมต่อกับถนนกรมโยธาธิการ บ้านหนองทะเล-บ้านคลองม่วง ถนนทางเข้าพื้นที่โครงการจะมี 2 เส้นทาง คือ ทางเข้าบริเวณอาคารที่พักอาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ มีขนาดความกว้างเส้นทางประมาณ 6 เมตร มีที่จอดรถบัส 6 ล้อ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ของพนักงาน 48 คัน และทางเข้าบริเวณอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวมีความกว้างประมาณ 10 เมตร โดยจัดให้เป็นลักษณะวงเวียนเพื่อให้รถเข้ามาจอดส่งและวนออกไปยังพื้นที่จอดรถ มีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล (4 ล้อ) การจัดเส้นทางเป็นเส้นทางเดียวกัน



รูปที่ 1.9 ระบบการจราจร / จอดรถ

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **1.1 ลักษณะภูมิประเทศ** - ไม่มีผลกระทบมีการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์	- บริเวณพื้นที่ว่าง และพื้นที่ที่ไม่มีอาคาร จะปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม และป้องกันการชะล้างหน้าดิน และบริเวณที่เป็นที่ลุ่มจะรักษาให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด 	- ปฏิบัติตามมาตรการ พื้นที่ว่างของโครงการและพื้นที่ที่ไม่มีอาคาร โครงการมีการปลูกหญ้า ปลูกต้นไว้ จัดสวนเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สำหรับพื้นที่ลุ่มภายในโครงการมีการรักษาเพื่อให้คงสภาพเดิม 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.2 ภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ และเสียง - ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ แต่จะมีผลกระทบจากระบบปรับอากาศ และ	- ตรวจสอบดูแลและรักษาแผ่นกรองไอน้ำมันจากปล่องระบายควัน	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการตรวจสอบดูแลและรักษาแผ่นกรองไอน้ำมัน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ระบายอากาศที่อาจขัดข้อง และแผ่นกรองอน้ำมันจากห้องครัวอาจอุดตัน		จากปล่องระบายควัน หากพบว่าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมทันที	
	- ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศอยู่เสมอปีละ 1 ครั้ง	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศอยู่เสมอปีละ 1 ครั้ง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.3 ทรัพยากรดิน - การชะล่างผิวหน้าดินจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากมีการปลูกหญ้า และปลูกต้นไม้	- ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำผลให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย  	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการก่อสร้างรางระบายน้ำฝนโดยรอบโครงการ และมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝนก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 - บริเวณปากท่อระบายน้ำ และท่อน้ำล้นจากบ่อพักน้ำ จะมีการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะ และควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบ	  - ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณปลายท่อระบายน้ำมีการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะและควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยเปิดปิดประตูระบายน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 - ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม และป้องกันการชะล้างหน้าดิน 	 - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากท่อระบายน้ำให้สวยงาม และเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.4 ลักษณะทางอุทกวิทยา - ไม่มีผลกระทบ	- ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวม	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการก่อสร้างรางระบายน้ำฝนโดยรอบโครงการ และมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040,	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	น้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำห้วย  	2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝน ก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย  	
	- ควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำโดยเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบ	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบเส้นท่อจ่ายน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบเส้นท่อจ่ายน้ำอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		หากพบว่ามีการรั่วซึมหรือชำรุดจะดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมทันที	
	- ตรวจสอบรางระบายน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบรางระบายน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม หากพบว่ามีการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบรางระบายน้ำ โดยเก็บขยะและลอกดินออก 2 เดือน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมและคนสวนของโครงการตรวจสอบรางระบายน้ำ และมีการเก็บขยะและลอกดินออก 2 เดือน/ครั้ง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.5 คุณภาพน้ำ **1.5.1 คุณภาพน้ำผิวดิน** - น้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 297.84 ลูกบาศก์เมตร คิดอัตราเกิดน้ำเสียที่ 100%ของน้ำใช้ โครงการออกแบบระบบรองรับน้ำเสียที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน - น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดจำนะไปรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าทั้งหมด โดยไม่ปล่อยลงทางน้ำสาธารณะ โครงการจะมีเส้นท่อสำหรับนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วส่งไปตามพื้นที่และมีจุดปล่อย	- ควบคุมให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย โดยให้มีจุดปล่อยน้ำให้น้อยที่สุด	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมีการติดป้ายเพื่อรณรงค์	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบแยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกระบบรวบรวมน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียออกจากกัน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง โครงการจะใช้น้ำทิ้งผ่านการบำบัดทั้งหมดมารดน้ำต้นไม้ โดยไม่ปล่อยทิ้งออกนอกโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
น้ำในสนามเป็นระยะๆ	- น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย	- ปฏิบัติตามมาตรการ น้ำฝนภายในโครงการจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำฝนแต่ละบ่อก่อนปล่อยลงสู่ลำห้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งเบื้องต้นและส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.5.2 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- ไม่มีผลกระทบแต่ควรดำเนินการตามมาตรการคุณภาพน้ำผิวดิน	- โครงการดูแลแหล่งน้ำผิวดินให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ			
- ไม่มีผลกระทบ โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำไปรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าทั้งหมดโดยไม่ระบายลงลำห้วย	- ติดตั้งป้ายประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเก็บซากปะการัง	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ควบคุมให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย โดยให้มีจุดปล่อยน้ำให้น้อยที่สุด	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมีการติดป้ายเพื่อรณรงค์	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบแยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ  	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกระบบรวบรวมน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียออกจากกัน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง โครงการจะใช้น้ำทิ้งผ่านการบำบัดทั้งหมดมารดน้ำต้นไม้ โดยไม่ปล่อยทิ้งออกนอกโครงการ  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝนก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งเบื้องต้นและส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		เสมอ มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
2.2 นิเวศวิทยาทางบก - ไม่มีผลกระทบ	- บำรุงดูแลรักษาต้นไม้อยู่เสมอ	- ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนดูแลต้นไม้พันธุ์ไม้ภายในโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- บริเวณที่เป็นที่ลุ่มที่พันธุ์ไม้ป่าชายเลนโครงการจะรักษาให้คงสภาพเดิม และปลูกเพิ่มเติมให้เป็นที่อยู่ของสัตว์หน้าดินโดยเฉพาะปู 	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลรักษาป่าชายเลนภายในโครงการให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว	- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน** - พื้นของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมไปเป็นย่านพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อชุมชน	- พื้นที่บริเวณหลุมฝั่งศพบรรพบุรุษ เป็นของเจ้าของที่ดินเดิม โครงการปล่อยให้คงสภาพเดิม ญาติเจ้าของสุสานสามารถเข้ามายังสุสานได้ดังเดิม และโครงการไม่มีแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 	- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณพื้นที่ฝั่งศพบรรพบุรุษ เป็นของเจ้าของที่ดินเดิม โครงการปล่อยให้คงสภาพเดิม ญาติเจ้าของสุสานสามารถเข้ามายังสุสานได้ดังเดิม และโครงการไม่มีแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.2 เกษตรกรรม - ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การคมนาคมขนส่ง - อาจเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า -ออกบริเวณทางเข้า - อุบัติเหตุจากพนักงาน จากการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่สวม	- จัดพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณประตูทางเข้า-ออกโรงแรม	- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ มีเจ้าหน้าที่ รปภ.อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
หมวกกันน็อก   	  - ติดตั้งป้ายจราจร และป้ายเตือนในบริเวณ 1. ปากทางเข้า-ออก ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายโครงการ และติดตั้งไฟส่องสว่าง 2. ระยะ 200 เมตร จากทางเข้า-ออก ติดตั้งป้ายเตือนพื้นที่โครงการ 3. ที่สามแยกติดกับถนนโยธาธิ	  - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	การบ้านหนองทะเล-บ้านคลองม่วง ติดตั้งป้ายโครงการ		
	- ออกข้อบังคับให้พนักงานที่ใช้รถมอเตอร์ไซด์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับรถมอเตอร์ไซด์เข้ามาทำงาน	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้พนักงานของโครงการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับรถมอเตอร์ไซด์	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.4 สาธารณูปโภค - ไฟฟ้า : ไม่มีผลกระทบ - น้ำใช้ : ความต้องการใช้น้ำประมาณ 255.84 ลบ.ม./วัน (1) น้ำใช้สำหรับอาคารโรงแรม 42 ลบ.ม./วัน (2) น้ำใช้ในอาคารพักพนักงาน 50 ลบ.ม./วัน (3) น้ำใช้ในสระว่ายน้ำ 250 ลบ.ม./วัน (น้ำใช้หมุนเวียนในสระ) (4) น้ำใช้รดน้ำต้นไม้ 250 ลบ.ม./	- ควบคุมใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ โดยกำหนดให้มีจุดใช้น้ำน้อยที่สุด - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด - ตรวจสอบเมื่อพบว่ามีการรั่วซึมของเส้นท่อต้องซ่อมแซมทันที	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการนำนำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ - ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบเส้นท่อส่งน้ำเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีการชำรุด จะซ่อมแซมทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
วัน (ใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด) ซื้อน้ำจากเอกชน มาเก็บในถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม และทำการปรับปรุงคุณภาพ สูบจ่ายไปตามเส้นท่อต่อไป - โทรศัพท์ : ไม่มีผลกระทบ			
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย - การประเมินตามเกณฑ์ขั้นต่ำฯ สผ. 1 กิโลกรัม/คน/วัน มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 642 กิโลกรัม/วัน (1.93 ลบ.ม./วัน) ผู้ออกแบบห้องพักขยะให้รองรับได้สูงสุด 7.83 ลบ.ม./วัน หรือ 22,349 กิโลกรัม/วัน - โครงการจะทำการเก็บจากแหล่งกำเนิดต่างๆ มาเก็บพักในห้องพักขยะมูลฝอยเปียกขนาด 9 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง และขยะมูลฝอยแห้งขนาด 90 ตร.ม. จำนวน 1 ห้อง สามารถเก็บพักได้ 3 วัน และจะเก็บขนส่งไปกำจัดยังพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่	- โครงการจะมีการคัดแยกชนิดของขยะมูลฝอย ตามลักษณะขยะมูลฝอย เพื่อนำส่วนที่ขายได้ไปขายต่อให้เป็นรายได้ของพนักงาน  - จัดซื้อรถขนขยะมูลฝอย 4 ล้อเล็ก ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์หลา ถังบรรจุขยะเป็นแบบเปิดข้างเทท้ายปิดมิดชิด	- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกแม่บ้านจะคัดแยกมูลฝอยตามชนิดของมูลฝอย และมูลฝอยบางส่วนที่ขายได้ จะถูกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาใช้ในกิจกรรมของพนักงาน  - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีรถขนขยะมูลฝอย 4 ล้อเล็ก เพื่อใช้สำหรับขนถ่ายมูลฝอย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ทำการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัดที่เทศบาลเมืองกระบี่ทุกวัน วันละ 3 เวลา คือ 8.00-9.00 น./ 11.00-12.00 น. และ 15.30-16.00 น. หรือตามปริมาณของมูลฝอยที่เกิดขึ้น	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการส่งขยะที่เกิดขึ้นในโครงการไปกำจัดที่เทศบาลเมืองกระบี่เป็นประจำทุกวัน โดยมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ทำความสะอาดห้องพักขยะ และรถบรรทุกขยะมูลฝอยทุกครั้งหลังการจัดเก็บ 	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการทำความสะอาดห้องพักขยะ และรถบรรทุกขยะมูลฝอยทุกครั้งหลังการจัดเก็บ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันสัตว์นำโรค 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.6 การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล - น้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 294.84 ลูกบาศก์เมตร คิดอัตราเกิดน้ำเสียที่ 100%ของโครงการ โครงการออกแบบระบบรองรับน้ำเสียที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน	- ระบบรวบรวมน้ำเสียจะเป็นระบบแยกจากระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงทางน้ำสาธารณะ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแยกระบบรวบรวมน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียออกจากกัน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง โครงการจะใช้น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะนำไปรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าทั้งหมด โดยไม่ปล่อยระบายน้ำลงทางน้ำสาธารณะ โดยโครงการจะมีเส้นท่อสำหรับนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วส่งไปตามพื้นที่ และมีจุดปล่อยในสนามเป็นระยะๆ  		ทั้งหมดมารดน้ำต้นไม้ โดยไม่ปล่อยทิ้งออกนอกโครงการ	
	- น้ำฝนที่ชะล้างในพื้นที่ จะไหลลงบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงลำห้วย	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝนก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดเบื้องต้น และส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ ถังบำบัดสำเร็จรูป/ถังเกรอะ	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งเบื้องต้นและส่วนกลาง รวมทั้งระบบเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	1. ทำการดักตะกอน (Night soil) ทุก 45 วัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ฉีดน้ำล้างหรือใช้ไม้แซะตะกอนจุลชีพที่แผ่นกรองที่มีจุลชีพ(Bacterial) เกาะติดอยู่หนาทุก 6-8 เดือน/ครั้ง	2. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ถังดักไขมันที่ติดกับอ่างล้างจานกำจัดไขมันออกทุก 1-2 วัน/ครั้ง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. บ่อดักไขมันให้กำจัดไขมันและตะกอนออกทุก 45 วัน	4. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ระบบบำบัดส่วนกลาง 1. ช้อนขยะที่ถังตกตะกอน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 2. ทำความสะอาดรางรับน้ำในถังตกตะกอน 3. นำตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 45 วัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ 3. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม - ปริมาณน้ำฝน 3 ชั่วโมง ที่เกิดขึ้นก่อนมีโครงการมีปริมาณน้ำฝน 14,872.14 ลบ.ม. ในกรณีที่มีโครงการสภาพพื้นที่เปลี่ยนเป็นอาคารปกคุลมมีพื้นที่ 18,845 ตารางเมตร จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 19,845 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 4,972.86 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้ก่อสร้างบ่อพัก 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,616 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมการระบายน้ำให้มีสภาพเท่าเดิมก่อนมีโครงการ	- ตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ โดยนำเศษขยะ เศษใบไม้ และขุดลอกเมื่อมีตะกอนดินทับถม - ติดตั้งตะแกรงดักขยะและประตูระบายน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้าย - ก่อสร้างรางระบายน้ำฝน และบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476 และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร รวบรวมน้ำฝนให้ไหลลงบ่อพักก่อนปล่อยลงลำ	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมและคนสวนของโครงการดูแลรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ โดยมีการนำเศษขยะออกจากรางระบายน้ำ แล้วขุดลอกเมื่อมีตะกอนดินตกค้างในรางระบายน้ำ - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะและประตูระบายน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้าย - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบ่อพักน้ำ 5 บ่อ ขนาด 470, 803, 1,040, 2,476, และ 2,636 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝนก่อนปล่อยออกสู่ลำห้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ห้วย		
	- ควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำโดยเปิด – ปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามที่ออกแบบดังนี้	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำ โดยการเปิด – ปิด ประตูระบายน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	1. ช่วงเวลาปกติ (ก่อนฝนตก) เปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดหรือจะเปิดตามที่ออกแบบไว้ของแต่ละบ่อ คือ บ่อที่ 1 เปิด 12 ชม. บ่อที่ 2 เปิด 11 ชม. บ่อที่ 3 เปิด 6 ชม. บ่อที่ 4 เปิด 3 ชม. บ่อที่ 5 เปิด 5 ชม.	1. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. เมื่อฝนตกระดับในทางน้ำสูงขึ้นแต่ยังไม่สูงกว่าระดับในบ่อพักให้เปิดประตูระบายน้ำที่ออกแบบไว้ คือ บ่อที่ 1 เปิด 12 ชม. บ่อที่ 2 เปิด 11 ชม. บ่อที่ 3 เปิด 6 ชม. บ่อที่ 4 เปิด 3 ชม. บ่อที่ 5 เปิด 5 ชม.	2. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. เมื่อระดับภายนอกสูงกว่าระดับในบ่อพัก ให้เปิดประตูระบายน้ำ	3. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. เมื่อระดับในบ่อพักสูงจนถึง	4. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ท่อน้ำล้นน้ำจะระบายออกท่อน้ำล้น 5. เมื่อฝนหยุดตกระดับน้ำในทางน้ำลดลงให้เปิดประตูระบายน้ำเท่าที่คำนวณไว้จนถึงระดับน้ำในบ่อพักก่อนฝนตก	5. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 เศรษฐกิจและสังคม** - มีความต้องการจ้างพนักงานประมาณ 300 คน โดยทำงานเป็นกะๆ ละ 150 คน - จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อร้าน และธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น การเช่าเรือประมงขนาดเล็ก	- ควรพิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นให้เข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการพิจารณารับพนักงานเข้าทำงาน โดยคัดเลือกคนในพื้นที่ก่อน ซึ่งอัตราพนักงาน คนในพื้นที่ จ.กระบี่ : คนต่างจังหวัด คิดเป็น 80 : 20	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - โครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมใช้อุปกรณ์ และการป้องกันอัคคีภัยทุกปี	- ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2569 โครงการดำเนินการไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
  	 - ถังก๊าซ LPG ตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการ โดยวางบนพื้นคอนกรีตเรียบผนังเป็นรั้วโปร่งมีโซ่รัดถังยึดติดผนัง และติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้งชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์ และติดตั้งวาล์วอัตโนมัติ เพื่อตัดก๊าซกรณีที่มีการรั่วไหล	 - ปฏิบัติตามมาตรการ การเก็บก๊าซ LPG เป็นไปตามข้อข้อบังคับของกรมโยธาธิการ และติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้งชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์ และติดตั้งวาล์วอัตโนมัติ เพื่อตัดก๊าซกรณีที่มีการรั่วไหล	- มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
4.3 สาธารณสุข - ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข	- ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข	- ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข	- ไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข
4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว - ทางโครงการได้ออกแบบโรงแรมให้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร และข้อบังคับตำบลหนองทะเล รวมทั้งพื้นที่โครงการที่ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้าง จะทำการปลูกต้นไม้เพิ่ม และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม	- ทำความสะอาดชายหาด โดยเก็บขยะมูลฝอยที่พัดพามากับคลื่นหรือที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนในท้องถิ่นทิ้งไว้ - เก็บเศษไม้ ขยะมูลฝอยในลำห้วยทุกวัน - ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงามตลอดเวลา	- ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนของโครงการทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะ เป็นประจำทุกวัน - ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนของโครงการเก็บเศษไม้ ขยะมูลฝอยในลำห้วยทุกวัน - ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนของโครงการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงามตลอดเวลา	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- รักษาสภาพพื้นที่บริเวณที่ลุ่มที่มีไม้ป่าชายเลนขึ้นให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้าดิน เช่น ปูก้ามดาบ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลรักษาป่าชายเลนภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ปลูกต้นไม้เสริม โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ที่เป็นแหล่งอาหารของนก	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	- ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับ ไม้ดอก บริเวณลำห้วยให้สวยงาม 	- ปฏิบัติตามมาตรการ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพน้ำ	**1. น้ำทะเลหน้าพื้นที่โครงการ** - ความเป็นกรด – ด่าง - ของแข็งแขวนลอย - ออกซิเจนละลายน้ำ - บีโอดี - ไขมันและน้ำมัน - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย - ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ปีละ 1 ครั้ง ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว	- ปฏิบัติตามมาตรการ ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.2	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. น้ำผิวดินคลองปากเปลว - ความเป็นกรด – ด่าง - ของแข็งแขวนลอย - ออกซิเจนละลายน้ำ - บีโอดี - ไขมันและน้ำมัน - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย - ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ปีละ 1 ครั้ง ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว	- ปฏิบัติตามมาตรการ ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.3	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. ตรวจสอบการตกตะกอน	1-2 สัปดาห์ / ครั้ง	- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คค่าต่างๆ เพื่อควบคุมระบบ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ตรวจสอบความสูงของชั้นตะกอนในถังเติมอากาศ	3-4 สัปดาห์ / ครั้ง	ตรวจสอบการตกตะกอนและระดับความสูงของตะกอน	
	3. วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด - บีโอดี - ของแข็งแขวนลอย	ทุกเดือน	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.4	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

3.2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ต.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค.69
น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำ IR	✓			✓			✓			✓		
น้ำใช้		✓			✓			✓			✓	
น้ำสระว่ายน้ำ	✓				✓				✓			
น้ำผิวดิน		✓						✓				
น้ำทะเล		✓						✓				

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 น้ำทะเล

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำทะเลมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

เดือน / พารามิเตอร์	หน่วย	มกราคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มีนาคม 2569	เมษายน 2569	พฤษภาคม 2569	มิถุนายน 2569	ค่ามาตรฐาน
ความเป็นกรด – ด่าง	-	-	8.0	-	-	-	-	7.0 - 8.5
บีโอดี	มก./ล.	-	1.4	-	-	-	-	-
ของแข็งแขวนลอย	มก./ล.	-	26	-	-	-	-	A
ไขมันและน้ำมัน	มก./ล.	-	< 5	-	-	-	-	-
ออกซิเจนละลายน้ำ	มก./ล.	-	7.30	-	-	-	-	≥ 4
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100ml	-	< 1.8	-	-	-	-	< 1,000
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100ml	-	< 1.8	-	-	-	-	< 100
ลักษณะทางกายภาพ		-	เหลืองใส มีตะกอน	-	-	-	-	

มาตรฐาน ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่เพื่อการว่ายน้ำหรือประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 124 ตอนที่ 11 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

A พิจารณาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ

ที่มา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179

3.3.2 น้ำผิวดิน

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินคลองปากเปลว ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าบีโอดีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินคลองปากเปลว

เดือน / พารามิเตอร์	หน่วย	มกราคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มีนาคม 2569	เมษายน 2569	พฤษภาคม 2569	มิถุนายน 2569	ค่ามาตรฐาน
ความเป็นกรด – ด่าง	-	-	7.9	-	-	-	-	5.0 – 9.0
บีโอดี	มก./ล.	-	7.0	-	-	-	-	< 1.5
ของแข็งแขวนลอย	มก./ล.	-	< 5	-	-	-	-	-
ไขมันและน้ำมัน	มก./ล.	-	< 5	-	-	-	-	-
ออกซิเจนละลายน้ำ	มก./ล.	-	6.05	-	-	-	-	≥ 6
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100ml	-	79	-	-	-	-	< 5,000
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	MPN/100ml	-	14	-	-	-	-	< 1,000
ลักษณะทางกายภาพ		-	เหลืองใส มีตะกอน	-	-	-	-	

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ (3) การประมง (4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

ที่มา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179

3.3.3 คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด


พารามิเตอร์ / วัน/เดือน/ปี	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (mg/l)	Fat, O&G (mg/l)	S (mg/l)	TKN (ml/l)	ลักษณะทางกายภาพ
27 มกราคม 2569	8.4	12.2	27	478	< 0.5	< 5	< 0.5	31	เหลืองใสมีตะกอน
24 กุมภาพันธ์ 2569	8.0	9.6	27	440	< 0.5	< 5	< 0.5	20	เหลืองใสมีตะกอน
12 มีนาคม 2569	8.4	6.3	16	432	< 0.5	< 5	< 0.5	28	เหลืองใสมีตะกอน
8 เมษายน 2569	8.4	12.5	26	446	2	< 5	< 0.5	16	เหลืองใสมีตะกอน
12 พฤษภาคม 2569	7.7	6.2	22	462	< 0.5	< 5	< 0.5	20	เหลืองใสมีตะกอน
6 มิถุนายน 2569	7.6	4.0	20	402	< 0.5	< 5	< 0.5	18	เหลืองใสมีตะกอน
****ค่าต่ำสุด**	7.6	4.0	16	402	< 0.5	< 5	< 0.5	16	-
****ค่าสูงสุด**	8.4	12.5	27	478	2	< 5	< 0.5	31	-
ค่ามาตรฐาน	**5.5 – 9.0**	**≤ 20**	**≤ 30**	**≤ 1,000**	**-**	**≤ 20**	**≤ 1**	**≤ 35**	

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง -

ชื่อผู้ควบคุม Piyaporn Aunsiam เลขทะเบียน ว-179-จ-0001 ชื่อผู้วิเคราะห์ Orasa Chaiwong เลขทะเบียน ว-179-ค-0001


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179




รูปที่ 3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.2 ค่าบีโอดี ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.3 ค่าของแข็งแขวนลอย ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.4 ค่าของแข็งละลาย ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.5 ค่าตะกอนหนัก ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.6 ค่าไขมันและน้ำมัน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.7 ค่าซัลไฟด์ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.8 ค่าทีเคเอ็น ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569


ตารางที่ 3.6 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ย้อนหลัง

พารามิเตอร์ / วัน/เดือน/ปี	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (mg/l)	Fat, O&G (mg/l)	S (mg/l)	TKN (ml/l)	ลักษณะทางกายภาพ
ปี 2566									
มกราคม 2566	8.0	8.7	26.0	260	< 0.5	< 5	< 0.5	24	เหลืองใส มีตะกอน
กุมภาพันธ์ 2566	7.5	13.4	25.3	270	< 0.5	< 5	< 0.5	30	เหลืองใส มีตะกอน
มีนาคม 2566	7.9	12.0	28.7	372	< 0.5	< 5	< 0.5	31	เหลืองใส มีตะกอน
เมษายน 2566	7.9	37.8	**46.0**	404	< 0.5	< 5	< 0.5	26	เหลืองขุ่น
พฤษภาคม 2566	7.9	41.2	**52**.0	330	< 0.5	< 5	< 0.5	12	เหลืองขุ่น
มิถุนายน 2566	7.4	17.2	27.5	548	< 0.5	< 5	< 0.5	1.57	เหลืองใส มีตะกอน
กรกฎาคม 2566	7.2	16.2	80.0	368	< 0.5	< 5	< 0.5	1.12	เหลืองขุ่น
สิงหาคม 2566	8.1	3.9	40.0	392	5	< 5	< 0.5	11	เหลืองขุ่น
กันยายน 2566	7.6	15.6	**52.7**	360	12	< 5	< 0.5	5.1	เหลืองขุ่น
ตุลาคม 2566	7.7	4.1	33.4	378	< 0.5	< 5	< 0.5	3.45	เหลืองขุ่น
พฤศจิกายน 2566	7.5	2.3	**58.8**	416	< 0.5	< 5	< 0.5	3.22	เหลืองขุ่น
ธันวาคม 2566	7.7	**23.1**	**58.0**	508	2	< 5	< 0.5	3.15	เหลืองขุ่น
ปี 2567									
มกราคม 2567	7.4	**104**	**1344**	406	1000	< 5	2.8	109	เหลืองขุ่น
กุมภาพันธ์ 2567	7.6	**9.2**	**42**	468	< 0.5	< 5	< 0.5	4.76	เหลืองขุ่น
มีนาคม 2567	7.4	**24.9**	**45.5**	508	60	< 5	< 0.5	2.03	เหลืองขุ่น
เมษายน 2567	8.2	**23**	**56**	442	60	< 5	< 0.5	4.99	เหลืองขุ่น
พฤษภาคม 2567	7.3	**25.9**	**60**	505	< 0.5	< 5	< 0.5	5.27	เหลืองขุ่น
มิถุนายน 2567	7.6	**17.2**	**36.5**	455	< 0.5	< 5	< 0.5	4.1	เหลืองขุ่น
กรกฎาคม 2567	7.7	9.5	**34.8**	450	< 0.5	< 5	< 0.5	4.03	เหลืองขุ่น
สิงหาคม 2567	7.4	5.2	9.6	456	< 0.5	< 5	< 0.5	1.51	เหลืองใส มีตะกอน


พารามิเตอร์ / วัน/เดือน/ปี	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (mg/l)	Fat, O&G (mg/l)	S (mg/l)	TKN (ml/l)	ลักษณะทางกายภาพ
กันยายน 2567	7.5	14.1	82	354	15	< 5	< 0.5	9.35	เหลืองขุ่น
ตุลาคม 2567	7.5	11.1	**61**	426	6	< 5	< 0.5	1.82	เหลืองขุ่น
พฤศจิกายน 2567	7.6	7.2	29.3	394	< 0.5	< 5	< 0.5	1.65	เหลืองใส มีตะกอน
ธันวาคม 2567	8.1	7.8	28	434	< 0.5	< 5	< 0.5	3.72	เหลืองใส มีตะกอน
ปี 2568									
มกราคม 2568	7.6	**27.0**	**100**	462	50	< 5	< 0.5	8.40	เหลืองขุ่น
กุมภาพันธ์ 2568	7.5	17.2	**112**	530	40	< 5	< 0.5	7.98	เหลืองขุ่น
มีนาคม 2568	8.5	6.2	**52**	507	20	< 5	0.6	2.41	เหลืองขุ่น
เมษายน 2568	8.3	10.8	**65**	430	40	< 5	< 0.5	6.83	เหลืองขุ่น
พฤษภาคม 2568	8.3	5.0	24	456	< 0.5	< 5	< 0.5	2.49	เหลืองใส มีตะกอน
มิถุนายน 2568	7.7	3.3	16	382	< 0.5	< 5	< 0.5	1.37	เหลืองใส มีตะกอน
กรกฎาคม 2568	7.6	5.8	20	449	< 0.5	< 5	< 0.5	1.04	เหลืองใสมีตะกอน
สิงหาคม 2568	7.5	17.3	**292**	404	50	< 5	< 0.5	15	เหลืองขุ่น
กันยายน 2568	7.6	7.3	25	400	< 0.5	< 5	< 0.5	22	เหลืองใสมีตะกอน
ตุลาคม 2568	7.5	**33.3**	**84**	390	2	< 5	< 0.5	17	เหลืองขุ่น
พฤศจิกายน 2568	7.6	5.8	20	449	< 0.5	< 5	< 0.5	1.04	เหลืองใสมีตะกอน
ธันวาคม 2568	7.3	15	30	464	< 0.5	< 5	< 0.5	22	เหลืองใสมีตะกอน
ปี 2569									
มกราคม 2569	8.4	12.2	27	478	< 0.5	< 5	< 0.5	31	เหลืองใสมีตะกอน
กุมภาพันธ์ 2569	8.0	9.6	27	440	< 0.5	< 5	< 0.5	20	เหลืองใสมีตะกอน
มีนาคม 2569	8.4	6.3	16	432	< 0.5	< 5	< 0.5	28	เหลืองใสมีตะกอน
เมษายน 2569	8.4	12.5	26	446	2	< 5	< 0.5	16	เหลืองใสมีตะกอน
พฤษภาคม 2569	7.7	6.2	22	462	< 0.5	< 5	< 0.5	20	เหลืองใสมีตะกอน

พารามิเตอร์ / วัน/เดือน/ปี	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (mg/l)	Fat, O&G (mg/l)	S (mg/l)	TKN (ml/l)	ลักษณะทางกายภาพ
มิถุนายน 2569	7.6	4.0	20	402	< 0.5	< 5	< 0.5	18	เหลืองใสมีตะกอน
ค่ามาตรฐาน	**5.5 – 9.0**	**≤ 20**	**≤ 30**	**≤ 1,000**	**-**	**≤ 20**	**≤ 1**	**≤ 35**	


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567




รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าบีโอดี ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอย ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าของแข็งละลาย ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าไขมันและน้ำมัน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ย้อนหลัง 3 ปี

ตารางที่ 3.7 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เดือน – ปี	บีโอดี (มก./ล)		ประสิทธิภาพของระบบ (%)
	น้ำเสียเข้าระบบ	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	
มกราคม 2569	128	12.2	90.47
กุมภาพันธ์ 2569	178	9.6	94.61
มีนาคม 2569	128	6.3	95.08
เมษายน 2569	109	12.5	88.53
พฤษภาคม 2569	91.6	6.2	93.23
มิถุนายน 2569	96	4	95.83



รูปที่ 3.17 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

3.3.4 น้ำใช้

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ พบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย

ตารางที่ 3.8 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

เดือน / พารามิเตอร์	หน่วย	มกราคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มีนาคม 2569	เมษายน 2569	พฤษภาคม 2569	มิถุนายน 2569	ค่ามาตรฐาน
ความเป็นกรด – ด่าง	-	-	8.2	-	-	8.3	-	6.5 – 8.5
ของแข็งทั้งหมด	มก./ล.	-	276	-	-	244	-	< 1,000
ความกระด้างทั้งหมด	มก./ล.	-	256	-	-	160	-	< 500
สนิมเหล็กทั้งหมด	มก./ล.	-	0.02	-	-	0.03	-	< 0.3
คลอไรด์	มก./ล.	-	4	-	-	11	-	-
ซัลเฟต	มก./ล.	-	2.26	-	-	9.04	-	-
แมงกานีส	มก./ล.	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	มก./ล.	-	> 23	-	-	< 1.1	-	-
ลักษณะทางกายภาพ		-	ใส	-	-	ใส	-	-

มาตรฐาน Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) Standard of Water Supply
ที่มา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179

3.3.5 น้ำสระว่ายน้ำ

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย

ตารางที่ 3.9 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

เดือน / พารามิเตอร์	หน่วย	มกราคม 2569		กุมภาพันธ์ 2569		มีนาคม 2569		เมษายน 2569		พฤษภาคม 2569		มิถุนายน 2569		ค่ามาตรฐาน
		Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	Coco vida	Breeze Pool	
pH	-	7.1	7.3	-	-	-	-	-	-	7.4	7.8	-	-	7.2 – 8.4
Total Hardness	mg/l	290	230	-	-	-	-	-	-	332	248	-	-	50 - 500
Chloride	mg/l	1,170	1,180	-	-	-	-	-	-	1,135	760	-	-	-
Turbidity	mg/l	0.87	0.83	-	-	-	-	-	-	0.96	1.42	-	-	-
Total Dissolve Solids	mg/l	2,123	2,052	-	-	-	-	-	-	1,947	1,397	-	-	-
M-Alkalinity	mg/l	20	30	-	-	-	-	-	-	25	40	-	-	80 – 200
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	< 1.1	< 1.1	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	-	-	< 10
ลักษณะทางกายภาพ		ใส	ใส	-	-	-	-	-	-	ใส	ใส		-	

มาตรฐาน Referring to the advice of the Public Health Commission NO. 1/2550 on Controlling the operation of Swimming pool or other businesses in kewise

ที่มา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด เลขทะเบียน ว-179

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ของบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด ปฏิบัติและให้ความสำคัญในส่วนของมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ/คุณภาพอากาศและเสียง ทรัพยากรดิน ลักษณะอุทกวิทยา คุณภาพน้ำ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุในมาตรการ

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ครอบคลุมในส่วนของนิเวศวิทยาทางน้ำ นิเวศวิทยาทางบก มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุในมาตรการ ยกเว้นการติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีแผนที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ครอบคลุมในส่วนของการใช้ประโยชน์ของที่ดิน การเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค การจัดการขยะมูลฝอย การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

การเกษตร ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การคมนาคมขนส่ง โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

สาธารณูปโภค โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการขยะมูลฝอย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

4.1.4 คุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสาธารณสุข สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.2.1 คุณภาพน้ำ โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลหน้าพื้นที่โครงการและน้ำผิวดินภายในโครงการตามที่ระบุในมาตรการครบถ้วน

คุณภาพน้ำทะเล มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อ้างอิงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4

คุณภาพน้ำผิวดิน มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2

4.2.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ทางโรงแรมได้ทำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่สม่ำเสมอและสามารถบำบัดน้ำเสียได้ ดังนี้

- มีการตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การทำงานของเครื่องเติมอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานเป็นปกติ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของระบบบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจเช็คพารามิเตอร์ต่างๆในบ่อเติมอากาศ เช่น ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ปริมาณจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกิน และมีการสูบตะกอนส่วนเกินทิ้งเมื่อมีปริมาณที่มากเกินความจำเป็น
- มีการตรวจสอบลักษณะของตะกอนจุลินทรีย์ในระบบ

ภาคผนวก ก

ผลพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ วว 0804/ 10117

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๔ กันยายน 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/6725 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ HR 017/2544 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ HR 019/2544 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2544
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ของบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
4. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ขนาดพื้นที่ 68 - 3 - 41 ไร่ โฉนดที่ดิน นส 3 ก. เลขที่ 267, 268, 475, 476 และ 655 จำนวนห้องพัก 246 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำรายงานโดยบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 มีมติยังไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมาบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานพิจารณาดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/สำนักงาน ...

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นการจัดการน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และประเด็นหลุมฝังศพ/สุสานที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ซึ่งบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมให้สำนักงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำนักงานได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง สำนักงานขอความร่วมมือจังหวัดกระบี่ในการกำกับ และควบคุมดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 152
โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

ที่ วว 0804/ 10117

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 กันยายน 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/6725 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ HR 017/2544 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ HR 019/2544 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2544
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ของบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
4. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ขนาดพื้นที่ 68 - 3 - 41 ไร่ โฉนดที่ดิน นส 3 ก. เลขที่ 267, 268, 475, 476 และ 655 จำนวนห้องพัก 246 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำรายงานโดยบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 มีมติยังไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมาบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานพิจารณาดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/สำนักงาน ...

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นการจัดการน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และประเด็นหลุมฝังศพ/สุสานที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ซึ่งบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมให้สำนักงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำนักงานได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานขอความร่วมมือจังหวัดกระบี่ในการกำกับ และควบคุมดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 152
โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

ผู้ตรวจ
ผู้ทาน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ไฟล์.....แผ่น.....
แสดงความคิดเห็นของกรรมการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล ของบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกระบี่รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่ ของบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ขนาดพื้นที่ 68 - 3 – 41 ไร่ โฉนดที่ดิน นส 3 ก. เลขที่ 267, 268, 475, 476 และ 655 จำนวนห้องพัก 246 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำรายงานโดยบริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นแบบถังเกรอะ–กรองไร้อากาศ จากนั้นระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบ Extended Activated Sludge โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ขนาดและที่ตั้ง ตามที่เสนอไว้ในรายงาน

3. โครงการต้องควบคุม บำรุง ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ และทำการสูบกากตะกอนออกไปกำจัดทุก 45 วัน รวมทั้งกำจัดกากไขมันตามระยะเวลาที่กำหนด

4. โครงการต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำอย่างน้อยขนาด 4,972.86 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน และต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้มากกว่า 1.377 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีรายละเอียดขนาดและที่ตั้งของบ่อหน่วงน้ำ และวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำตามที่เสนอไว้ในรายงาน

5. โครงการต้องทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

6. โครงการต้องไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล และ/หรือไม่กระทำการใด ๆ ล่วงล้ำ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง ปิดกั้น ลำรางสาธารณประโยชน์ที่มีภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากโครงการจะกระทำการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงลำรางสาธารณประโยชน์ โครงการจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. โครงการจะต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีขนาดและจำนวนเพียงพอ โดยแยกประเภทมูลฝอยเปียกและแห้ง ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่วางภาชนะรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

2/ 8. โครงการ...

8. โครงการต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้งมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ วิธีการติดตามตรวจสอบต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ

9. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

10. หากได้รับการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายนั้นโดยไม่ชักช้า

ตารางมาตรการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ข

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๘๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๓/๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด**
โดย น.ส.อาทร วนาสันตกุล และ นายอภิชาติ กมลธรรม

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **ดุสิต ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Dusit Thani Krabi Beach Resort

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๒๔๐ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล**
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **๒๕๖๔**

พันตำรวจโท
(หม่อมหลวงกิตติ ประวิตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

17/8/21



หนังสือรับรอง

ที่ ๙๗/๒๕๖๙

ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด โดย นายเกษมสุข จงมั่นคง และ นายอภิชาต กมลธรรม ผู้ปะกอบการโรงแรม “ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท” ตั้งอยู่ ณ ๑๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตโรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ต่อที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอได้ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงแรมจังหวัดกระบี่ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดกระบี่ ต่อไป

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ออกให้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง

(นางสาวกรรชา บุตรเมฆ)
ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน
นายอำเภอเมืองกระบี่

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ค-1 น้ำทะเล

ค-2 น้ำผิวดิน

ค-3 น้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ค-4 น้ำใช้

ค-5 น้ำสระว่ายน้ำ

ค-6 น้ำ IR

ค-7 Legionella Spp.

ภาคผนวก ค-1
น้ำทะเล

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2600809 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 24/02/69 **Analyzed Date :** 24/02/69 - 02/03/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Sea Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 23/02/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2600820-1 Sea Water	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	8.0	7.0 - 8.5
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	1.4	-
3	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	26	-
4	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	$\leq$ 0.5
5	Dissolved Oxygen	mg/L	Azide Modification	7.30	$\geq$ 4
6	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	<1.8	$\leq$ 1000
7	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	<1.8	-
	Sampling Time:	-	-	09:30	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*Source : Notification of the National Environmental Board No.27, date December 26, B.E.2549 (2006), Issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Qulity Act B.E.2535(1992), published in the Royal Government Gazette Vol.124, Part 11, dated February B.E.2550 (2007)

Total Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL mean not found

Fecal Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL mean not found

- : None

< : Less than

$\leq$: Not Greater Than

Total Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL mean not found

Fecal Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL mean not found

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
05/03/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
05/03/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

ภาคผนวก ค-2
น้ำผิวดิน

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2600808 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 24/02/69 **Analyzed Date :** 24/02/69 - 02/03/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Surface water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 23/02/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2600819-1 Canel Water	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	7.9	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	7.0	≤ 1.5
3	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	<5	-
4	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	-
5	Dissolved Oxygen	mg/L	Azide Modification	6.05	≥ 6.0
6	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	79	≤ 5000
7	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	14	≤ 1000
	Sampling Time:	-	-	09:30	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

Source : Notification of the National Environmental Board, No.8,B.E.2537 (1994), issued under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act B.E.2535 (1992) , published in the Royal Government Gazette, Vol.111, Part 16, dated February 24, B.E.2537 (1994).

- : None

< : Less than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
05/03/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
05/03/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

ภาคผนวก ค-3
น้ำทิ้งผ่านการบำบัด

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0083

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2600438 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 27/01/69 **Analyzed Date :** 27/01/69 - 06/02/69 **Sampling by:** Customer
Sampling Type : Waste Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab
Sampling Date : 26/01/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2600389-1 Influent	St2600389-2 Effluent	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	6.9#	8.4#	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	128	12.2	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	82#	27#	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	-	478#	≤ 1000
5	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	8	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	-	31	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	11:00	11:00	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*According to the announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject : Setting standards for controlling wastewater drainage from certain types and sizes of buildings , BE 2024 : Building Class A

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
11/02/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
11/02/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0083

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2600799 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 24/02/69 **Analyzed Date :** 24/02/69 - 02/03/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Waste Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 23/02/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2600817-1 Influent	St2600817-2 Effluent	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	7.5#	8.0#	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	178	9.6	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	84#	27#	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	-	440#	≤ 1000
5	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	19	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	-	20	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	09:30	09:30	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*According to the announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject : Setting standards for controlling wastewater drainage from certain types and sizes of buildings , BE 2024 : Building Class A

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
04/03/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
04/03/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0083

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2601135 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 12/03/69 **Analyzed Date :** 12/03/69 - 23/03/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Waste Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 11/03/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2601128-1 Influent	St2601128-2 Effluent	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	7.7#	8.4#	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	128	6.3	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	65#	16#	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	-	432#	≤ 1000
5	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	22	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	-	28	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	10:30	10:30	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*According to the announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject : Setting standards for controlling wastewater drainage from certain types and sizes of buildings , BE 2024 : Building Class A

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
23/03/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
23/03/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0083

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2601582 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 08/04/69 **Analyzed Date :** 08/04/69 - 22/04/69 **Sampling by:** Customer
Sampling Type : Waste Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab
Sampling Date : 07/04/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2601501-1 Influent	St2601501-2 Effluent	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	7.9#	8.4#	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	109	12.5	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	71#	26#	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	-	446#	≤ 1000
5	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	2	-
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	11	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	-	16	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	12:30	12:30	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*According to the announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject : Setting standards for controlling wastewater drainage from certain types and sizes of buildings , BE 2024 : Building Class A

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
22/04/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
22/04/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0083

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2602020 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 12/05/69 **Analyzed Date :** 12/05/69 - 21/05/69 **Sampling by:** Customer
Sampling Type : Waste Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab
Sampling Date : 11/05/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2601926-1 Influent	St2601926-2 Effluent	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	7.8#	7.7#	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	91.6	6.2	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	71#	22#	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	-	462#	≤ 1000
5	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	9	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	-	20	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	13:00	13:00	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*According to the announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject : Setting standards for controlling wastewater drainage from certain types and sizes of buildings , BE 2024 : Building Class A

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
21/05/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
21/05/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0083

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2602422 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 09/06/69 **Analyzed Date :** 09/06/69 - 19/06/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Waste Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 08/06/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2602400-1 Influent	St2602400-2 Effluent	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	7.4#	7.6#	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	96.0	4.0	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	56#	20#	≤ 30
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	-	402#	≤ 1000
5	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	8	<5	≤ 20
7	Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	-	<0.5	≤ 1.0
8	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	-	18	≤ 35
	Sampling Time:	-	-	13:00	13:00	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*According to the announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject : Setting standards for controlling wastewater drainage from certain types and sizes of buildings , BE 2024 : Building Class A

- : None

< : Less Than

≤ : Not Greater Than

#รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
19/06/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
19/06/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

ภาคผนวก ค-4
น้ำใช้

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2600800 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 24/02/69 **Analyzed Date :** 24/02/69 - 02/03/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Supply Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 23/02/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2600818-1 Domestic Water	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	8.2	6.5 - 8.5
2	Total Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	276	< 1000
3	Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	256	< 500
4	Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	0.02	< 0.3
5	Chloride	mg/L as Cl^-	Argentometric	4	-
6	Sulfate	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric	2.26	-
7	Manganese	mg/L as Mn^{2+}	Persulfate	<0.02	-
8	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	>23	-
	Sampling Time:	-	-	09:30	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark

*Source : Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) standard of water supply.

- : None

< : Less than

Total Coliform Bacteria < 1.1 MPN/100 mL mean not found

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
04/03/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
04/03/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2602021 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 12/05/69 **Analyzed Date :** 12/05/69 - 20/05/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Supply Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 11/05/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2601927-1 Domestic Water	*Standard
1	pH (at 25 ^{o} C)	-	Electrometric	8.3	6.5 - 8.5
2	Total Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	244	< 1000
3	Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	160	< 500
4	Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	0.03	< 0.3
5	Chloride	mg/L as Cl^-	Argentometric	11	-
6	Sulfate	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric	9.04	-
7	Manganese	mg/L as Mn^{2+}	Persulfate	<0.02	-
8	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	<1.1	-
	Sampling Time:	-	-	13:00	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark

*Source : Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) standard of water supply.

- : None

< : Less than

Total Coliform Bacteria < 1.1 MPN/100 mL mean not found

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
21/05/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
21/05/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

ภาคผนวก ค-5
น้ำสระว่ายน้ำ

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2600440 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 27/01/69 **Analyzed Date :** 27/01/69 - 30/01/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Supply water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 26/01/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2600391-1 Swimming Pool จุด Cocovida Pool	St2600391-2 Swimming Pool จุด Breeze Pool	*Standard
1	pH (at 25 ^{o}C)	-	Electrometric	7.1	7.3	7.2 - 8.4
2	Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	290	230	50 - 500
3	Chloride	mg/L as Cl^-	Argentometric	1170	1180	-
4	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.87	0.83	-
5	Total Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrometric	2123	2052	-
6	M - Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	20	30	80 - 100
7	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	<1.1	<1.1	< 10
	Sampling Time:	-	-	11:00	11:00	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	ใส	-

Remark

*Source : Referring to the advice of the Public Health Commission NO. 1/2550 on Controlling the operation of Swimming pool or orther businesses in kewise

- : None

< : Less Than

Total Coliform Bacteria < 1.1 MPN/100 mL mean not found



(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
11/02/2569



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
11/02/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2602022 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 12/05/69 **Analyzed Date :** 12/05/69 - 15/05/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Supply water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 11/05/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2601928-1 Swimming Pool จุด Cocovida Pool	St2601928-2 Swimming Pool จุด ห้องพัก 101	*Standard
1	pH (at 25 ^{o}C)	-	Electrometric	7.4	7.8	7.2 - 8.4
2	Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	332	248	50 - 500
3	Chloride	mg/L as Cl^-	Argentometric	1135	760	-
4	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.96	1.42	-
5	Total Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrometric	1947	1397	-
6	M - Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	25	40	80 - 100
7	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	<1.1	<1.1	< 10
	Sampling Time:	-	-	13:00	13:00	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	ใส	-

Remark

*Source : Referring to the advice of the Public Health Commission NO. 1/2550 on Controlling the operation of Swimming pool or orther businesses in kewise

- : None

< : Less Than

Total Coliform Bacteria < 1.1 MPN/100 mL mean not found

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
21/05/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
21/05/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

ภาคผนวก ค-6

น้ำ IR

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2600439 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 27/01/69 **Analyzed Date :** 27/01/69 - 05/02/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Waste Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 26/01/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2600390-1 Irrigation	Standard
1	Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.10	1.0*
2	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	170	≤4000**
	Sampling Time:	-	-	11:00	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	-

Remark

*Source : Summarized from Royal Irrigation Deparment Order No. 883/2532 (1989) , dated 19 December B.E. 2532 (1989) 2532

**Standard (By The National Environmental Committee) of surface water quality class 3 (The source that receives effluent of some activity and may be used for agriculture and utilization after usual qualifying and disinfection)

- : None

< : Less than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
11/02/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
11/02/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

WATER ANALYSIS REPORT

Report No.2601583 **Page :** 1/1

Customer Name : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)

Address: 155 Moo 2 Nongthale , Maung , Krabi 81000

Received Date : 08/04/69 **Analyzed Date :** 08/04/69 - 18/04/69 **Sampling by:** Customer

Sampling Type : Waste Water **Sampling Site :** Dusit Thani Krabi Beach Resort **Sampling Method:** Grab

Sampling Date : 07/04/69

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2601502-1 Irrigation	Standard
1	Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	<0.01	1.0*
2	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	2400	≤4000**
	Sampling Time:	-	-	12:30	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลืองขุ่น	-

Remark

*Source : Summarized from Royal Irrigation Deparment Order No. 883/2532 (1989) , dated 19 December B.E. 2532 (1989) 2532

**Standard (By The National Environmental Committee) of surface water quality class 3 (The source that receives effluent of some activity and may be used for agriculture and utilization after usual qualifying and disinfection)

- : None

< : Less than

≤ : Not Greater Than

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management
22/04/2569

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager
22/04/2569

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 , 099-6214476

ภาคผนวก ค-7

Legionella Spp.

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69020500162 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	28/01/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	28/01/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69012411002	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	26/01/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Cooling Tower St2600387-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	*Legionella* spp., 98 CFU/L	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 28/01/2569
วันที่ออกรายงาน 05/02/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69020500164 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	28/01/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	28/01/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69012411001	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	26/01/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Spa (Jacuzzi ห้อง 6) St2600386-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	*Legionella* spp., 10,000 CFU/L	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 28/01/2569
วันที่ออกรายงาน 05/02/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69020500160 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	28/01/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	28/01/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69012411003	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	26/01/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Drain air (ถาดแอร์ห้องพักแขก) ตึก F ห้อง 360 St2600388-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 28/01/2569
วันที่ออกรายงาน 05/02/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69030500279 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	25/02/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	25/02/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69025441001	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	23/02/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Guest Room ตึก G ห้อง 269 St2600821-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายภัทรภณ ไผ่เทศ
นายยุทธนา ผลสะอาด
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 26/02/2569
วันที่ออกรายงาน 05/03/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69032400165 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	13/03/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	13/03/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69033934005	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	11/03/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Cooling Tower St2601134-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 13/03/2569
วันที่ออกรายงาน 24/03/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69032400167 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	13/03/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	13/03/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69033934003	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	11/03/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Room Hot Water (Shower) ตึก F ห้อง 253 St2601132-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 13/03/2569
วันที่ออกรายงาน 24/03/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69032400166 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	13/03/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	13/03/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69033934004	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	11/03/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Room Hot Water (Sink) ตึก F ห้อง 253 St2601133-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 13/03/2569
วันที่ออกรายงาน 24/03/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69032400169 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	13/03/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	13/03/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69033934001	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	11/03/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Spa Jacuzzi Tr.6 (Spa ห้อง 1) St2601130-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	*Legionella* spp., 50 CFU/L	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 13/03/2569
วันที่ออกรายงาน 24/03/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69032400168 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	13/03/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	13/03/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69033934002	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	11/03/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Water Storage Tank St2601131-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 13/03/2569
วันที่ออกรายงาน 24/03/2569

P. A Okada
(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69042200260 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	09/04/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69047171002	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	07/04/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Heater Tank Tr.4 St2601504-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 09/04/2569
วันที่ออกรายงาน 22/04/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69042200259 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	09/04/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69047171003	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	07/04/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Received St2601505-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	*Legionella* spp., 5,000 CFU/L	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 09/04/2569
วันที่ออกรายงาน 22/04/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69042200261 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	09/04/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69047171001	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	07/04/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Spa Jacuzzi Tr.4 St2601503-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 09/04/2569
วันที่ออกรายงาน 22/04/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69042200257 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	09/04/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69047171005	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	07/04/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Swimming Pool (Breeze) St2601507-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 09/04/2569
วันที่ออกรายงาน 22/04/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69042200258 หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่	09/04/2569	**ที่อยู่**	30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2569		
หมายเลขตัวอย่าง	69047171004	**วันที่เก็บตัวอย่าง**	07/04/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	**ปริมาณที่รับ**	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	จุด Swimming Pool (Cocovida) St2601506-1		
ลักษณะตัวอย่าง	-		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.ออกรายงานในนาม : MBK KRABI RESORT COMPANY LIMITED. (Branch 00001)
2.สถานที่เก็บ : Dusit Thani Krabi Beach Resort
3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ
นางสาววิรัญญา เตจ๊ะ
นายภัทรภณ ไผ่เทศ
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
วันที่ทดสอบ 09/04/2569
วันที่ออกรายงาน 22/04/2569

(นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ไอเอ็มซี(ไทย) จำกัด

IMC (THAI) CO., LTD.

TESTING

No.0147

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ส่งถึง :

MBK BRABI RESORT

COMPANY LIMITED. (Branch 0001)

155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

รายงานเลขที่ : IMCT26-0093

รหัสลูกค้า : SEV31

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 พฤษภาคม 2569 13.00 น.

วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569 08.21 น.

วันที่ทำการทดสอบ : 11 พฤษภาคม 2569

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2569

Dusit Thani Krabi Beach Resort

> หมายถึงมากกว่า , < หมายถึงน้อยกว่า , est หมายถึงค่าประมาณ , cfu หมายถึงหน่วยโคโลนี

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการทดสอบในรายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างน้ำที่เก็บในวันดังกล่าวเท่านั้น

รายละเอียดการวิเคราะห์	COOLING TOWER (St2601922-1)				
หมายเลขตัวอย่าง	26-0093				
ลักษณะกายภาพ	ใส ไม่มีสี				
Legionella pneumophila SG1 , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Legionella pneumophila SG2-14, cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Other Legionella sp. , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Total Legionella count , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Standard Plate count, cfu/mL (Method 1.0)	-				

วิเคราะห์ตัวอย่างตามที่ได้รับ

อนุมัติโดย นางสุขพระวรรณ์ มารศรี

วท.บ.(ชีววิทยา)

ผู้จัดการด้านเทคนิค

เกณฑ์มาตรฐาน

อ้างอิง: AS/NZS 3666.3:2011 ตาราง 3.1 และ 3.2 เพื่อกำหนดแผนการควบคุมเมื่อตรวจพบเชื้อ *Legionella* และเมื่อปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานด้านแบคทีเรีย	เกณฑ์การยอมรับ
Standard Plate Count	< 100,000 cfu/mL
Legionella	< 10 cfu/mL

วิธีทดสอบมาตรฐาน

Method 1.0	:	AS/NZS 4276.3:2021	วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อR2A ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส
Method 2.0	:	AS/NZS 4276.3:2021	วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ YEA (Yeast Extract Agar) ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส
Method 3.0	:	AS/NZS 3896:2017	วิธีตรวจเชื้อ Legionella รายงานจำนวนและชนิดเชื้อระดับ genus รวมถึง Legionella pneumophila
Method 5.0	:	AS/NZS 4276.6:2007	วิธีตรวจ Coliforms, Escherichia coli และ Fecal Coliforms โดยวิธี MPN
Method 6.0	:	AS/NZS 4276.13:2008	วิธีตรวจ Pseudomonas aeruginosa โดยวิธี การกรอง
Method 7.0	:	AS/NZS 4276.5:2019	วิธีตรวจ Coliforms โดยวิธี การกรอง
Method 8.0	:	AS/NZS 4276.7:2019	วิธีตรวจ Escherichia coli และ Fecal Coliforms โดยวิธี การกรอง

รายงานฉบับนี้ห้ามนำไปทำซ้ำ เพิ่มเติมแก้ไข ยกเว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไอเอ็มซี(ไทย) จำกัด

IMC (THAI) CO., LTD.

TESTING

No.0147

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ส่งถึง :

MBK BRABI RESORT

COMPANY LIMITED. (Branch 0001)

155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

รายงานเลขที่ : IMCT26-0096

รหัสลูกค้า : SEV31

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 พฤษภาคม 2569 13.00 น.

วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569 08.21 น.

วันที่ทำการทดสอบ : 11 พฤษภาคม 2569

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2569

Dusit Thani Krabi Beach Resort

> หมายถึงมากกว่า , < หมายถึงน้อยกว่า , est หมายถึงค่าประมาณ , cfu หมายถึงหน่วยโคโลนี

หมายเหตุ: ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการทดสอบในรายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างน้ำที่เก็บในวันดังกล่าวเท่านั้น

รายละเอียดการวิเคราะห์	DRAIN AIR ตึก D ห้อง 237 (St2601925-1)				
หมายเลขตัวอย่าง	26-0096				
ลักษณะกายภาพ	ใส ไม่มีสี				
Legionella pneumophila SG1 , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Legionella pneumophila SG2-14, cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Other Legionella sp. , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Total Legionella count , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Standard Plate count, cfu/mL (Method 1.0)	-				

วิเคราะห์ตัวอย่างตามที่ได้รับ

อนุมัติโดย นางสุขพระวรรณ์ มารศรี

วท.บ.(ชีววิทยา)

ผู้จัดการด้านเทคนิค

เกณฑ์มาตรฐาน

อ้างอิง: AS/NZS 3666.3:2011 ตาราง 3.1 และ 3.2 เพื่อกำหนดแผนการควบคุมเมื่อตรวจพบเชื้อ *Legionella* และเมื่อปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานด้านแบคทีเรีย	เกณฑ์การยอมรับ
Standard Plate Count	< 100,000 cfu/mL
Legionella	< 10 cfu/mL

วิธีทดสอบมาตรฐาน

Method 1.0	:	AS/NZS 4276.3:2021	วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อR2A ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส
Method 2.0	:	AS/NZS 4276.3:2021	วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ YEA (Yeast Extract Agar) ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส
Method 3.0	:	AS/NZS 3896:2017	วิธีตรวจเชื้อ Legionella รายงานจำนวนและชนิดเชื้อระดับ genus รวมถึง Legionella pneumophila
Method 5.0	:	AS/NZS 4276.6:2007	วิธีตรวจ Coliforms, Escherichia coli และ Fecal Coliforms โดยวิธี MPN
Method 6.0	:	AS/NZS 4276.13:2008	วิธีตรวจ Pseudomonas aeruginosa โดยวิธี การกรอง
Method 7.0	:	AS/NZS 4276.5:2019	วิธีตรวจ Coliforms โดยวิธี การกรอง
Method 8.0	:	AS/NZS 4276.7:2019	วิธีตรวจ Escherichia coli และ Fecal Coliforms โดยวิธี การกรอง

รายงานฉบับนี้ห้ามนำไปทำซ้ำ เพิ่มเติมแก้ไข ยกเว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไอเอ็มซี(ไทย) จำกัด

IMC (THAI) CO., LTD.

TESTING

No.0147

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ส่งถึง :

MBK BRABI RESORT

COMPANY LIMITED. (Branch 0001)

155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

รายงานเลขที่ : IMCT26-0094

รหัสลูกค้า : SEV31

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 พฤษภาคม 2569 13.00 น.

วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569 08.21 น.

วันที่ทำการทดสอบ : 11 พฤษภาคม 2569

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2569

Dusit Thani Krabi Beach Resort

> หมายถึงมากกว่า , < หมายถึงน้อยกว่า , est หมายถึงค่าประมาณ , cfu หมายถึงหน่วยโคโลนี

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการทดสอบในรายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างน้ำที่เก็บในวันดังกล่าวเท่านั้น

รายละเอียดการวิเคราะห์	HEATER TANK ตึก D ห้อง 237 (St2601923-1)				
หมายเลขตัวอย่าง	26-0094				
ลักษณะกายภาพ	ใส ไม่มีสี				
Legionella pneumophila SG1 , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Legionella pneumophila SG2-14, cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Other Legionella sp. , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Total Legionella count , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Standard Plate count, cfu/mL (Method 1.0)	-				

วิเคราะห์ตัวอย่างตามที่ได้รับ

อนุมัติโดย นางสุขพระวรรณ์ มารศรี

วท.บ.(ชีววิทยา)

ผู้จัดการด้านเทคนิค

เกณฑ์มาตรฐาน

อ้างอิง: AS/NZS 3666.3:2011 ตาราง 3.1 และ 3.2 เพื่อกำหนดแผนการควบคุมเมื่อตรวจพบเชื้อ *Legionella* และเมื่อปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานด้านแบคทีเรีย	เกณฑ์การยอมรับ
Standard Plate Count	< 100,000 cfu/mL
Legionella	< 10 cfu/mL

วิธีทดสอบมาตรฐาน

Method 1.0	:	AS/NZS 4276.3:2021	วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อR2A ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส
Method 2.0	:	AS/NZS 4276.3:2021	วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ YEA (Yeast Extract Agar) ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส
Method 3.0	:	AS/NZS 3896:2017	วิธีตรวจเชื้อ Legionella รายงานจำนวนและชนิดเชื้อระดับ genus รวมถึง Legionella pneumophila
Method 5.0	:	AS/NZS 4276.6:2007	วิธีตรวจ Coliforms, Escherichia coli และ Fecal Coliforms โดยวิธี MPN
Method 6.0	:	AS/NZS 4276.13:2008	วิธีตรวจ Pseudomonas aeruginosa โดยวิธี การกรอง
Method 7.0	:	AS/NZS 4276.5:2019	วิธีตรวจ Coliforms โดยวิธี การกรอง
Method 8.0	:	AS/NZS 4276.7:2019	วิธีตรวจ Escherichia coli และ Fecal Coliforms โดยวิธี การกรอง

รายงานฉบับนี้ห้ามนำไปทำซ้ำ เพิ่มเติมแก้ไข ยกเว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไอเอ็มซี(ไทย) จำกัด

IMC (THAI) CO., LTD.

TESTING

No.0147

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ส่งถึง :

MBK BRABI RESORT

COMPANY LIMITED. (Branch 0001)

155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

รายงานเลขที่	:	IMCT26-0095
รหัสลูกค้า	:	SEV31
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	11 พฤษภาคม 2569 13.00 น.
วันที่รับตัวอย่าง	:	13 พฤษภาคม 2569 08.21 น.
วันที่ทำการทดสอบ	:	11 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	21 พฤษภาคม 2569

Dusit Thani Krabi Beach Resort

> หมายถึงมากกว่า , < หมายถึงน้อยกว่า , est หมายถึงค่าประมาณ , cfu หมายถึงหน่วยโคโลนี

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการทดสอบในรายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างน้ำที่เก็บในวันดังกล่าวเท่านั้น

รายละเอียดการวิเคราะห์	RECEIVED (St2601924-1)				
หมายเลขตัวอย่าง	26-0095				
ลักษณะกายภาพ	ใส ไม่มีสี				
Legionella pneumophila SG1 , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Legionella pneumophila SG2-14, cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Other Legionella sp. , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Total Legionella count , cfu/mL (Method 3.0)	< 10				
Standard Plate count, cfu/mL (Method 1.0)	-				

วิเคราะห์ตัวอย่างตามที่ได้รับ

อนุมัติโดย นางสุขพระวรรณ์ มารศรี

วท.บ.(ชีววิทยา)

ผู้จัดการด้านเทคนิค

เกณฑ์มาตรฐาน

อ้างอิง: AS/NZS 3666.3:2011 ตาราง 3.1 และ 3.2 เพื่อกำหนดแผนการควบคุมเมื่อตรวจพบเชื้อ *Legionella* และเมื่อปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานด้านแบคทีเรีย	เกณฑ์การยอมรับ
Standard Plate Count	< 100,000 cfu/mL
Legionella	< 10 cfu/mL

วิธีทดสอบมาตรฐาน

Method 1.0	:	AS/NZS 4276.3:2021	วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อR2A ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส
Method 2.0	:	AS/NZS 4276.3:2021	วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ YEA (Yeast Extract Agar) ที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส
Method 3.0	:	AS/NZS 3896:2017	วิธีตรวจเชื้อ Legionella รายงานจำนวนและชนิดเชื้อระดับ genus รวมถึง Legionella pneumophila
Method 5.0	:	AS/NZS 4276.6:2007	วิธีตรวจ Coliforms, Escherichia coli และ Fecal Coliforms โดยวิธี MPN
Method 6.0	:	AS/NZS 4276.13:2008	วิธีตรวจ Pseudomonas aeruginosa โดยวิธี การกรอง
Method 7.0	:	AS/NZS 4276.5:2019	วิธีตรวจ Coliforms โดยวิธี การกรอง
Method 8.0	:	AS/NZS 4276.7:2019	วิธีตรวจ Escherichia coli และ Fecal Coliforms โดยวิธี การกรอง

รายงานฉบับนี้ห้ามนำไปทำซ้ำ เพิ่มเติมแก้ไข ยกเว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก ง

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6901031
วันที่ (DATE)	31/01/2026
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV26010041

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน มกราคม 2569 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			30.84	ตัน	400.00	12,336.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	12,336.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	807.03
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	11,528.97

หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6901031
วันที่ (DATE)	31/01/2026
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV26010041

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน มกราคม 2569 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			30.84	ตัน	400.00	12,336.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	12,336.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	807.03
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	11,528.97

หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD.

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2026-01-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2026-01-31 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2026-02-02 10:56:35

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ใบตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ชื่อลูกค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	ผู้บรรทุกสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักหน้าโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ทำรายการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/690100028	560-690000028	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	01/01/2026	07:40:52	01/01/2026	07:50:24	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,690	1,670	1,020
กระบี่(MSW)	560/690100043	560-690000043	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	01/01/2026	10:01:13	01/01/2026	10:44:02	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,000	1,710	290
กระบี่(MSW)	560/690100138	560-690000138	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	02/01/2026	09:10:02	02/01/2026	09:23:37	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,870	1,760	1,110
กระบี่(MSW)	560/690100241	560-690000241	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	03/01/2026	10:11:56	03/01/2026	10:29:11	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,770	1,640	1,130
กระบี่(MSW)	560/690100331	560-690000331	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	04/01/2026	08:36:07	04/01/2026	08:48:21	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,520	1,690	830
กระบี่(MSW)	560/690100350	560-690000350	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	04/01/2026	11:23:01	04/01/2026	11:33:04	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,190	1,910	280
กระบี่(MSW)	560/690100363	560-690000363	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	04/01/2026	13:43:00	04/01/2026	13:51:19	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,190	2,070	120
กระบี่(MSW)	560/690100436	560-690000436	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	05/01/2026	08:38:11	05/01/2026	08:45:32	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,700	1,760	940
กระบี่(MSW)	560/690100576	560-690000576	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	06/01/2026	09:50:12	06/01/2026	10:01:27	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,760	1,680	1,080
กระบี่(MSW)	560/690100598	560-690000598	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	06/01/2026	13:11:25	06/01/2026	13:16:07	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	1,920	1,660	260
กระบี่(MSW)	560/690100680	560-690000680	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	07/01/2026	08:39:36	07/01/2026	08:54:52	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,660	880
กระบี่(MSW)	560/690100782	560-690000782	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	08/01/2026	09:31:01	08/01/2026	09:40:25	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,710	1,740	970
กระบี่(MSW)	560/690100893	560-690000893	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	09/01/2026	09:03:07	09/01/2026	09:11:48	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,740	1,730	1,010
กระบี่(MSW)	560/690100967	560-690000967	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/01/2026	04:39:04	10/01/2026	04:46:19	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,780	1,760	1,020
กระบี่(MSW)	560/690101097	560-690001097	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/01/2026	09:10:16	11/01/2026	09:19:00	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,800	1,740	1,060
กระบี่(MSW)	560/690101196	560-690001196	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/01/2026	09:42:01	12/01/2026	09:56:39	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,630	1,680	950
กระบี่(MSW)	560/690101212	560-690001212	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/01/2026	12:08:11	12/01/2026	12:16:41	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	2,400	270
กระบี่(MSW)	560/690101311	560-690001311	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/01/2026	08:32:47	13/01/2026	08:48:57	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,480	1,720	760
กระบี่(MSW)	560/690101428	560-690001428	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/01/2026	08:03:35	14/01/2026	08:17:55	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,740	1,680	1,060
กระบี่(MSW)	560/690101544	560-690001544	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/01/2026	09:29:17	15/01/2026	09:36:24	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	1,700	970
กระบี่(MSW)	560/690101651	560-690001651	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/01/2026	06:52:21	16/01/2026	07:10:22	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,700	890

กระบี่(MSW)	560/690101752	560-690001752	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/01/2026	05:17:38	17/01/2026	05:28:01	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,720	1,730	990
กระบี่(MSW)	560/690101838	560-690001838	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/01/2026	04:22:38	18/01/2026	04:30:17	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,850	1,730	1,120
กระบี่(MSW)	560/690101952	560-690001952	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/01/2026	05:04:57	19/01/2026	05:14:53	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,770	1,740	1,030
กระบี่(MSW)	560/690102087	560-690002087	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/01/2026	08:17:20	20/01/2026	08:25:22	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	1,750	920
กระบี่(MSW)	560/690102205	560-690002205	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	21/01/2026	08:04:20	21/01/2026	08:16:53	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,780	1,670	1,110
กระบี่(MSW)	560/690102323	560-690002323	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/01/2026	09:12:46	22/01/2026	09:20:39	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,550	1,700	850
กระบี่(MSW)	560/690102439	560-690002439	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/01/2026	08:08:02	23/01/2026	08:28:37	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,670	870
กระบี่(MSW)	560/690102558	560-690002558	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/01/2026	10:10:13	24/01/2026	10:25:01	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,660	1,660	1,000
กระบี่(MSW)	560/690102657	560-690002657	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/01/2026	10:09:49	25/01/2026	10:22:09	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,650	890
กระบี่(MSW)	560/690102762	560-690002762	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/01/2026	09:12:32	26/01/2026	09:22:57	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,480	1,690	790
กระบี่(MSW)	560/690102852	560-690002852	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/01/2026	03:29:44	27/01/2026	03:37:38	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,520	1,700	820
กระบี่(MSW)	560/690103001	560-690003001	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/01/2026	09:48:35	28/01/2026	10:04:37	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,640	1,640	1,000
กระบี่(MSW)	560/690103104	560-690003104	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/01/2026	07:51:59	29/01/2026	08:04:37	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,390	1,640	750
กระบี่(MSW)	560/690103210	560-690003210	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	30/01/2026	04:48:32	30/01/2026	05:07:10	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,610	1,740	870
กระบี่(MSW)	560/690103350	560-690003350	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	31/01/2026	10:45:43	31/01/2026	10:58:16	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,580	1,650	930
รวมทั้งหมด		**36**											**93,260**	**62,420**	**30,840**
รวมรถบริษัทหั้งหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถร่วมทั้งหมด		**36**											**93,260**	**62,420**	**30,840**

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6902030
วันที่ (DATE)	28/02/2026
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV26020041

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			26.46	ตัน	400.00	10,584.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	10,584.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	692.41
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	9,891.59

หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6902030
วันที่ (DATE)	28/02/2026
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV26020041

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			26.46	ตัน	400.00	10,584.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	10,584.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	692.41
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	9,891.59

หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD.

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2026-02-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2026-02-28 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2026-03-02 14:05:26

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ใบตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ชื่อลูกค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	ผู้บรรทุกสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักหน้าโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ทำรายการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/690200060	560-690003460	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	01/02/2026	12:06:25	01/02/2026	12:24:23	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,650	890
กระบี่(MSW)	560/690200113	560-690003513	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	02/02/2026	04:02:24	02/02/2026	04:10:25	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,500	1,760	740
กระบี่(MSW)	560/690200140	560-690003540	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	02/02/2026	08:23:18	02/02/2026	08:29:06	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,360	2,200	160
กระบี่(MSW)	560/690200260	560-690003660	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	03/02/2026	08:49:39	03/02/2026	08:57:28	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,690	1,720	970
กระบี่(MSW)	560/690200353	560-690003753	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	04/02/2026	04:03:15	04/02/2026	04:11:29	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,760	1,710	1,050
กระบี่(MSW)	560/690200493	560-690003893	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	05/02/2026	07:41:14	05/02/2026	07:48:28	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,660	1,720	940
กระบี่(MSW)	560/690200586	560-690003986	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	06/02/2026	03:54:14	06/02/2026	04:07:02	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,730	800
กระบี่(MSW)	560/690200706	560-690004106	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	07/02/2026	04:52:26	07/02/2026	05:01:32	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,760	1,770	990
กระบี่(MSW)	560/690200863	560-690004263	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	08/02/2026	19:03:06	08/02/2026	19:12:27	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,660	1,780	880
กระบี่(MSW)	560/690200909	560-690004309	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	09/02/2026	05:28:10	09/02/2026	05:40:40	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,350	1,720	630
กระบี่(MSW)	560/690201033	560-690004433	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/02/2026	06:54:32	10/02/2026	07:06:30	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,520	1,660	860
กระบี่(MSW)	560/690201143	560-690004543	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/02/2026	05:58:36	11/02/2026	06:12:26	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,560	1,650	910
กระบี่(MSW)	560/690201255	560-690004655	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/02/2026	07:20:55	12/02/2026	07:34:19	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,570	1,650	920
กระบี่(MSW)	560/690201352	560-690004752	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/02/2026	05:53:27	13/02/2026	06:09:36	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,550	1,750	800
กระบี่(MSW)	560/690201458	560-690004858	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/02/2026	09:10:46	14/02/2026	09:28:28	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,690	1,660	1,030
กระบี่(MSW)	560/690201517	560-690004917	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/02/2026	02:25:06	15/02/2026	02:39:30	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,560	1,650	910
กระบี่(MSW)	560/690201640	560-690005040	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/02/2026	06:01:00	16/02/2026	06:09:39	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,580	1,710	870
กระบี่(MSW)	560/690201734	560-690005134	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/02/2026	05:15:19	17/02/2026	05:27:58	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,760	770
กระบี่(MSW)	560/690201846	560-690005246	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/02/2026	04:24:17	18/02/2026	04:37:29	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,890	1,750	1,140
กระบี่(MSW)	560/690201962	560-690005362	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/02/2026	05:25:18	19/02/2026	06:14:51	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,610	1,670	940
กระบี่(MSW)	560/690202077	560-690005477	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/02/2026	07:40:13	20/02/2026	08:08:46	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,770	1,710	1,060

กระบี่(MSW)	560/690202172	560-690005572	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	21/02/2026	04:02:28	21/02/2026	04:14:40	ขนมัชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,780	1,710	1,070
กระบี่(MSW)	560/690202260	560-690005660	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/02/2026	02:55:03	22/02/2026	03:03:21	ขนมัชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,870	1,690	1,180
กระบี่(MSW)	560/690202268	560-690005668	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/02/2026	04:24:30	22/02/2026	04:36:34	ขนมัชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,020	1,660	360
กระบี่(MSW)	560/690202377	560-690005777	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/02/2026	07:45:59	23/02/2026	07:55:21	ขนมัชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,620	1,700	920
กระบี่(MSW)	560/690202491	560-690005891	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/02/2026	06:58:14	24/02/2026	07:18:46	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,410	1,630	780
กระบี่(MSW)	560/690202579	560-690005979	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/02/2026	01:11:37	25/02/2026	01:17:56	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,760	830
กระบี่(MSW)	560/690202592	560-690005992	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/02/2026	04:10:55	25/02/2026	04:17:02	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,090	1,730	360
กระบี่(MSW)	560/690202713	560-690006113	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/02/2026	04:48:49	26/02/2026	05:04:39	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,700	1,730	970
กระบี่(MSW)	560/690202821	560-690006221	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/02/2026	06:12:38	27/02/2026	06:29:21	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,440	1,690	750
กระบี่(MSW)	560/690202927	560-690006327	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/02/2026	08:13:14	28/02/2026	08:27:11	ขนมัชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,630	1,650	980
รวมทั้งหมด		**31**											**79,790**	**53,330**	**26,460**
รวมรถบริษัทหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถร่วมทั้งหมด		**31**											**79,790**	**53,330**	**26,460**

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6903030
วันที่ (DATE)	31/03/2026
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV26030043

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2569 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			28.07	ตัน	400.00	11,228.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	11,228.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	734.54
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	10,493.46

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6903030
วันที่ (DATE)	31/03/2026
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV26030043

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2569 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			28.07	ตัน	400.00	11,228.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	11,228.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	734.54
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	10,493.46

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2026-03-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2026-03-31 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2026-04-01 11:58:27

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ใบตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ชื่อลูกค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	ผู้บรรทุกสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักหน้าโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ทำรายการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/690300063	560-690006464	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	01/03/2026	13:30:55	01/03/2026	13:52:52	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,660	1,640	1,020
กระบี่(MSW)	560/690300139	560-690006540	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	02/03/2026	08:42:41	02/03/2026	08:52:34	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,460	1,650	810
กระบี่(MSW)	560/690300246	560-690006647	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	03/03/2026	08:03:42	03/03/2026	08:17:47	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,370	1,640	730
กระบี่(MSW)	560/690300268	560-690006669	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	03/03/2026	10:27:28	03/03/2026	10:39:34	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,120	1,770	350
กระบี่(MSW)	560/690300287	560-690006688	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	03/03/2026	13:42:43	03/03/2026	13:55:08	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,030	1,690	340
กระบี่(MSW)	560/690300352	560-690006753	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	04/03/2026	06:28:01	04/03/2026	06:38:35	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,440	1,640	800
กระบี่(MSW)	560/690300449	560-690006850	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	05/03/2026	05:56:14	05/03/2026	06:05:47	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,500	1,660	840
กระบี่(MSW)	560/690300589	560-690006990	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	06/03/2026	08:51:29	06/03/2026	09:05:03	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,440	1,660	780
กระบี่(MSW)	560/690300658	560-690007059	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	07/03/2026	02:45:18	07/03/2026	02:54:52	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,580	1,710	870
กระบี่(MSW)	560/690300753	560-690007154	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	08/03/2026	03:40:48	08/03/2026	03:52:01	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,650	1,730	920
กระบี่(MSW)	560/690300860	560-690007261	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	09/03/2026	04:18:12	09/03/2026	04:28:32	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,310	1,650	660
กระบี่(MSW)	560/690300980	560-690007381	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/03/2026	06:15:39	10/03/2026	06:28:38	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,400	1,710	690
กระบี่(MSW)	560/690301001	560-690007402	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/03/2026	10:06:37	10/03/2026	10:23:22	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	1,980	1,720	260
กระบี่(MSW)	560/690301096	560-690007497	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/03/2026	03:51:40	11/03/2026	03:59:56	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,590	1,710	880
กระบี่(MSW)	560/690301209	560-690007610	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/03/2026	01:35:27	12/03/2026	01:39:55	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,350	1,820	530
กระบี่(MSW)	560/690301322	560-690007723	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/03/2026	01:40:09	13/03/2026	01:45:42	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,600	1,870	730
กระบี่(MSW)	560/690301443	560-690007844	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/03/2026	07:35:05	14/03/2026	07:46:34	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,500	1,790	710
กระบี่(MSW)	560/690301461	560-690007862	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/03/2026	09:55:34	14/03/2026	10:06:04	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,320	1,790	530
กระบี่(MSW)	560/690301567	560-690007968	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/03/2026	08:50:10	15/03/2026	08:58:16	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,600	1,850	750
กระบี่(MSW)	560/690301648	560-690008049	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/03/2026	08:42:06	16/03/2026	08:49:21	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,690	1,940	750
กระบี่(MSW)	560/690301722	560-690008123	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/03/2026	03:05:25	17/03/2026	03:13:37	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,490	1,880	610

กระบี่(MSW)	560/690301834	560-690008235	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/03/2026	02:28:33	18/03/2026	02:38:32	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,510	1,810	700
กระบี่(MSW)	560/690301842	560-690008243	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/03/2026	03:50:24	18/03/2026	03:58:41	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,290	1,930	360
กระบี่(MSW)	560/690301998	560-690008399	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/03/2026	11:40:51	19/03/2026	11:53:08	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,490	1,550	940
กระบี่(MSW)	560/690302084	560-690008485	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/03/2026	08:45:01	20/03/2026	08:57:26	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,630	1,820	810
กระบี่(MSW)	560/690302154	560-690008555	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	21/03/2026	04:25:43	21/03/2026	04:34:53	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,800	1,920	880
กระบี่(MSW)	560/690302242	560-690008643	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/03/2026	09:17:12	22/03/2026	09:28:15	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,820	1,920	900
กระบี่(MSW)	560/690302364	560-690008765	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/03/2026	09:35:49	23/03/2026	09:46:12	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,670	1,880	790
กระบี่(MSW)	560/690302491	560-690008892	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/03/2026	08:25:20	24/03/2026	08:35:15	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,470	1,790	680
กระบี่(MSW)	560/690302621	560-690009022	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/03/2026	09:48:44	25/03/2026	09:58:16	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,810	1,940	870
กระบี่(MSW)	560/690302709	560-690009110	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/03/2026	04:08:30	26/03/2026	04:16:07	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,540	1,870	670
กระบี่(MSW)	560/690302848	560-690009249	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/03/2026	08:38:23	27/03/2026	08:52:55	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,820	710
กระบี่(MSW)	560/690302869	560-690009270	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/03/2026	10:34:43	27/03/2026	10:42:46	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,210	2,050	160
กระบี่(MSW)	560/690302943	560-690009344	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/03/2026	08:45:29	28/03/2026	08:53:27	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,730	1,870	860
กระบี่(MSW)	560/690303041	560-690009442	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/03/2026	08:25:47	29/03/2026	08:43:45	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,820	1,830	990
กระบี่(MSW)	560/690303064	560-690009465	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/03/2026	11:22:14	29/03/2026	11:31:51	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,330	1,820	510
กระบี่(MSW)	560/690303149	560-690009550	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	30/03/2026	08:38:36	30/03/2026	08:47:29	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,940	1,980	960
กระบี่(MSW)	560/690303198	560-690009599	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	30/03/2026	17:40:50	30/03/2026	17:51:42	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,260	1,810	450
กระบี่(MSW)	560/690303199	560-690009600	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	30/03/2026	19:48:08	30/03/2026	19:56:50	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,230	1,800	430
กระบี่(MSW)	560/690303262	560-690009663	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	31/03/2026	09:51:31	31/03/2026	10:04:33	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,660	1,820	840
รวมทั้งหมด		**40**											**99,820**	**71,750**	**28,070**
รวมรถบริษัททั้งหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถร่วมทั้งหมด		**40**											**99,820**	**71,750**	**28,070**

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)

INVOICE (ORIGINAL)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6905030
วันที่ (DATE)	31/05/2026
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV26050014

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			19.46	ตัน	400.00	7,784.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	7,784.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	509.23
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	7,274.77

เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

Alliance Clean Power Co.,Ltd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ TAX ID. 0105551090549

สาขาที่ 00004 : เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ใบแจ้งหนี้ (สำเนาฉบับที่ 1)

INVOICE (COPY 1)

ชื่อลูกค้า	บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (ADDRESS)	สาขาที่ 00001 : เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TAX ID)	0105545109608
รหัสลูกค้า (CUSTOMER CODE)	CC00073-01

เลขที่ (NO.)	KAINV6905030
วันที่ (DATE)	31/05/2026
Purchase Order No.	
เงื่อนไขการชำระเงิน (TERM OF PAYMENT)	30 วัน
เลขที่เอกสารในระบบ(DOC NO.)	ARV26050014

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	ราคาเต็ม PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	@ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
ER00001	ค่าบริการกำจัดขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 -บจก. เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท			19.46	ตัน	400.00	7,784.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (TOTAL AMOUNT)	7,784.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT 7 %)	509.23
จำนวนเงินรวม (AMOUNT)	7,274.77

เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน

1. หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุด หรือไม่ครบจำนวน ถ้าท่านมิได้แจ้งไว้ในใบรับสินค้านี้เมื่อท่านตรวจรับ

Remark :

ALLIANCE CLEAN POWER CO.,LTD

ผู้อนุมัติ/APPROVER

(ลูกค้า)

รายงานตาชั่งประจำวัน

เรียงตาม : วันเวลาที่ชั่งออก

วัตถุประสงค์ : ทั้งหมด กลุ่มสินค้า : ทั้งหมด ประเภทสินค้า : ทั้งหมด

ประจำวันที่ : 2026-05-01 00:00:00 ถึงวันที่ : 2026-05-31 23:59:59

วันที่พิมพ์รายงาน : 2026-06-01 15:53:57

ผู้พิมพ์ : อรอุมา ปรีดาภาค

หมายเหตุ :

- กรณีแก้ไขบริษัทจะมีผลให้เลขที่เอกสารเปลี่ยน ได้แก่เลขที่เอกสาร D/O (ขาย) ,เลขที่ตั๋วชั่ง และเลขที่ใบรับรถ (เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ลำดับเลขที่เอกสารของบริษัทใหม่)
- ระยะเวลารถอยู่ในโรงงาน :: หากเกิน 120 นาทีจะเป็นตัวอักษรสีแดง
- ถ้าวันเวลาที่ชั่งเข้า หรือวันเวลาที่ชั่งออก น้อยกว่าเท่ากับ 5 นาที จะไฮไลท์แดง (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อน 'เรียงตาม' หน้าระบุเงื่อนไขเพื่อแสดงรายงาน)

Site	เลขที่ใบตั๋วชั่ง	เลขที่ใบรับรถ	ชื่อลูกค้า (Supplier)	ชั่งน้ำหนักขาเข้า		ชั่งน้ำหนักขาออก			หมายเหตุ	ผู้บรรทุกสินค้า	ทะเบียนรถ	ประเภทสินค้า	น้ำหนักหน้าโรงงาน		
				วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	ผู้ทำรายการ					เข้า	ออก	สุทธิ
กระบี่(MSW)	560/690500009	560-690012571	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	01/05/2026	02:34:09	01/05/2026	02:41:34	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,320	1,600	720
กระบี่(MSW)	560/690500114	560-690012676	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	02/05/2026	01:58:26	02/05/2026	02:11:17	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,350	1,690	660
กระบี่(MSW)	560/690500198	560-690012760	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	03/05/2026	03:51:21	03/05/2026	03:59:52	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,300	1,630	670
กระบี่(MSW)	560/690500275	560-690012837	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	04/05/2026	02:11:16	04/05/2026	02:20:08	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,340	1,680	660
กระบี่(MSW)	560/690500381	560-690012943	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	05/05/2026	02:21:18	05/05/2026	02:32:30	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,400	1,800	600
กระบี่(MSW)	560/690500497	560-690013059	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	06/05/2026	01:09:12	06/05/2026	01:16:05	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,500	1,750	750
กระบี่(MSW)	560/690500591	560-690013153	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	07/05/2026	00:55:04	07/05/2026	01:03:12	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,330	1,760	570
กระบี่(MSW)	560/690500712	560-690013274	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	08/05/2026	07:43:35	08/05/2026	07:50:55	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,160	1,640	520
กระบี่(MSW)	560/690500796	560-690013358	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	09/05/2026	07:52:54	09/05/2026	08:05:58	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,330	1,640	690
กระบี่(MSW)	560/690500888	560-690013450	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	10/05/2026	07:47:49	10/05/2026	07:59:00	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,300	1,800	500
กระบี่(MSW)	560/690500978	560-690013540	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	11/05/2026	07:37:15	11/05/2026	07:52:17	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,480	1,860	620
กระบี่(MSW)	560/690501086	560-690013648	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	12/05/2026	06:58:29	12/05/2026	07:16:44	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,530	1,890	640
กระบี่(MSW)	560/690501167	560-690013729	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	13/05/2026	03:30:57	13/05/2026	03:47:06	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,370	1,650	720
กระบี่(MSW)	560/690501255	560-690013817	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	14/05/2026	01:50:46	14/05/2026	02:02:07	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,320	1,670	650
กระบี่(MSW)	560/690501357	560-690013919	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	15/05/2026	02:03:07	15/05/2026	02:11:02	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,280	1,660	620
กระบี่(MSW)	560/690501480	560-690014042	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	16/05/2026	09:37:50	16/05/2026	09:53:27	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,340	1,670	670
กระบี่(MSW)	560/690501555	560-690014117	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	17/05/2026	07:44:13	17/05/2026	08:00:38	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,230	1,670	560
กระบี่(MSW)	560/690501631	560-690014193	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	18/05/2026	07:58:46	18/05/2026	08:06:34	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,220	1,670	550
กระบี่(MSW)	560/690501726	560-690014288	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	19/05/2026	08:06:09	19/05/2026	08:16:31	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,240	1,870	370
กระบี่(MSW)	560/690501833	560-690014395	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	20/05/2026	08:57:38	20/05/2026	09:12:44	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,510	1,680	830
กระบี่(MSW)	560/690501920	560-690014482	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	21/05/2026	08:31:04	21/05/2026	08:45:21	โชเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,260	1,690	570

กระบี่(MSW)	560/690502013	560-690014575	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	22/05/2026	09:35:24	22/05/2026	09:48:09	โซเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,490	1,680	810
กระบี่(MSW)	560/690502106	560-690014668	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	23/05/2026	10:33:42	23/05/2026	10:46:38	โซเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,440	1,730	710
กระบี่(MSW)	560/690502183	560-690014745	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	24/05/2026	08:33:25	24/05/2026	08:44:36	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,280	1,700	580
กระบี่(MSW)	560/690502276	560-690014838	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	25/05/2026	08:28:59	25/05/2026	08:36:47	จินตนา_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,200	1,680	520
กระบี่(MSW)	560/690502352	560-690014914	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	26/05/2026	01:51:25	26/05/2026	01:58:20	โซเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,280	1,680	600
กระบี่(MSW)	560/690502461	560-690015023	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	27/05/2026	02:59:04	27/05/2026	03:10:12	โซเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,450	1,660	790
กระบี่(MSW)	560/690502565	560-690015127	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	28/05/2026	01:45:58	28/05/2026	01:53:58	โซเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,230	1,670	560
กระบี่(MSW)	560/690502635	560-690015197	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	29/05/2026	02:06:30	29/05/2026	02:15:48	โซเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,470	1,850	620
กระบี่(MSW)	560/690502734	560-690015296	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	30/05/2026	01:57:09	30/05/2026	02:05:20	โซเฟีย_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,350	1,780	570
กระบี่(MSW)	560/690502828	560-690015390	560-0036 : โรงแรมดุสิต ธานีกระบี่	31/05/2026	08:30:52	31/05/2026	08:41:24	ชนม์ชนก_20-013	นายสมนึก ภักดี (ดุสิต)	รถขยะ	บค-228 ระนอง	g0001 : ขยะมูลฝอยชุมชน	2,310	1,750	560
รวมทั้งหมด		**31**											**72,610**	**53,150**	**19,460**
รวมรถบริษัททั้งหมด		**0**											**0**	**0**	**0**
รวมรถร่วมทั้งหมด		**31**											**72,610**	**53,150**	**19,460**

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

15/01/66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	9	กก.	4	36 0
17	พลาสติกรวม	22-1	กก.	6	138 0
18	สังกะสี	2	กก.	2	0
19	ขวดแก้ว	50-35-30-35-20-20=1	กก.	0.5	107.50 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	4	กก.	180	720 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	0
22	กระดาษลัง	12+29+15+15+18+15+14+31+32+17	1.2		237.60 0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอกอนเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
	รวม				1249.10

..... อรรถชัย ....

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

19/02/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม	3	กก.	30	90. 0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	18	กก.	4	72 0
17	พลาสติกรวม	14	กก.	6	84 0
18	สังกะสี	18+12 = 23	กก.	2	46 0
19	ขวดแก้ว	228+10 = 238	กก.	0.5	119 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	6	กก.	180	1080 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง	145	กก.	1.2	174 0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	2	กก.	10	20
	รวม				20

1785

Receiving Officer ..... Supplier ..... Security ..... General Cashier .....

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

22/01/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	19	กก.	4	76 0
17	พลาสติกรวม	22	กก.	6	132 0
18	สังกะสี	25	กก.	2	50 0
19	ขวดแก้ว	60-80-55-20 = 215	กก.	0.5	107.50 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	5	กก.	180	900 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	0
22	กระดาษลัง	23-45-30-50-25 = 173	กก.	1.2	207.60 0
23	กระดาษสี	46-25-35-15-40-35	กก.	1	196 0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
	รวม				0

1,669.10

.....	.....	.....	.....
Receiving Officer	Supplier	Security	General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

29/01/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	8	กก.	4	32 0
17	พลาสติกรวม	16-8	กก.	6	144 0
18	สังกะสี	20	กก.	2	40 0
19	ขวดแก้ว	75-80-80-44=279	กก.	0.5	139.50 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	5	กก.	180	900 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง	50-30-60-23=147	กก.	1.2	177.60 0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
	รวม				0

1547.10

Receiving Officer	Supplier	Security	General Cashier
.....	.....	.....	.....

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

08/01/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	15	กก.	4	60 0
17	พลาสติกรวม	27	กก.	6	162 0
18	สังกะสี	28-6	กก.	2	68 0
19	ขวดแก้ว	35-40-55-45-45-30-30	กก.	0.5	140 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	8	กก.	180	1440 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	1 0
22	กระดาษลัง	20-27-31-50-50-37 กก.17	1.2		278.40 0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
	รวม				0

2,148.40

.....	.....	.....	.....
Receiving Officer	Supplier	Security	General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

5/2/64

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก	ที่ 8 11	กก.	30	0
16	พลาสติกใส	3+3+3+5+3+5+3+3 = 28	กก.	7	196 0
17	พลาสติกรวม	3+3 = 6	กก.	6	36 0
18	สังกะสี	12+4 = 16	กก.	2	20 0 32
19	ขวดแก้ว	18+10+12+13+14+15+23+30+45+10+25 = 215	0.5	107.50 0	
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	4	กก.	180	720 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	0
22	กระดาษลัง	8+12+16+9+14+13+15+18+12+10+15+19 = 161	กก.	1.2	193.20 0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
รวม					0

~~1,220.70~~ 1,284.70

..... สรรเพชัย ....

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

11/2/26

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	3+5+3+2+2+4+2+3+5	กก.	7	203 0
17	พลาสติกรวม		กก.	6	38 0
18	สังกะสี	19	กก.	2	0
19	ขวดแก้ว 38+37+39+25+20+25+29+32+22	265	กก.	0.5	132.50 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	6	กก.	180	1080 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง 15+13+16+22+19+17+10+8+20+10	150	กก.	1.2	180 0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	/	กก.	10	20
รวม					~~20~~ 1754.50

..... อรรถชัย ....

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

26/02/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	16 ≈ 16	กก.	4	64 0
17	พลาสติกรวม	31 ≈ 31	กก.	6	186 0
18	สังกะสี	20 = 20	กก.	2	40 0
19	ขวดแก้ว	285	กก.	0.5	142.50
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	5	กก.	180	900 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง	15 # 168 ≈ 184	กก.	1.2	219.60
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	20
	รวม				~~20~~

1672.10

....

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

02/04/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	15	กก.	4	60 0
17	พลาสติกรวม	13	กก.	6	78 0
18	สังกะสี	30	กก.	2	60 0
19	ขวดแก้ว	145	กก.	0.5	72.50 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	6	กก.	190	1140 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	1 0
22	กระดาษลัง	105	กก.	1.2	126 0
23	กระดาษสี	25	กก.	1	25 0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
	รวม				0

1561.50

Receiving Officer	Supplier	Security	General Cashier
.....	.....	.....	.....

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

05/03/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	12	กก.	4	48 0
17	พลาสติกรวม	25	กก.	6	150 0
18	สังกะสี	15	กก.	2	30 0
19	ขวดแก้ว	240	กก.	0.5	120 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	5	กก.	180	900 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง	140	กก.	1.2	168 0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	20	กก.	10	200 ~~20~~
	รวม				~~20~~

1536 + 200

1736

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

17/03/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	24	กก.	4	96 0
17	พลาสติกรวม	30	กก.	6	180 0
18	สังกะสี	37	กก.	2	74 0
19	ขวดแก้ว	450	กก.	0.5	225 0
20	น้ำมันพืช~~(ขวด)~~ แกลลอน	10	กก.	~~180~~ 190	1900
21	~~ขี้อลูมิเนียม(ยิบเล็ก)~~		กก.	120	0
22	กระดาษลัง	212	กก.	1.2	254.40
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	2	กก.	10	20
	รวม				~~20~~ 2379.40

....

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

26/03/64

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	35	0
16	พลาสติกใส	12	กก.	7	84 0
17	พลาสติกรวม	23+2	กก.	4	100 0
18	สังกะสี	20+4	กก.	2	48 0
19	ขวดแก้ว	230	กก.	0.5	115 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	8	กก.	190	1,520 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	0
22	กระดาษลัง	+ 133	กก.	1.2	159.60 0
23	กระดาษสี	20	กก.	1	20 0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	2	กก.	10	20
รวม					20

2046.60

Receiving Officer	Supplier	Security	General Cashier
.....	.....	.....	.....

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส		กก.	7	0
17	พลาสติกรวม		กก.	6	0
18	สังกะสี		กก.	2	0
19	ขวดแก้ว		กก.	0.5	0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)		กก.	180	0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	0
22	กระดาษลัง		กก.	1.2	0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	2	กก.	10	20
รวม					20

....

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

21/04/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ทะกั๋ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	27	กก.	4	108 0
17	พลาสติกรวม	65	กก.	6	390 0
18	สังกะสี	49	กก.	2	98 0
19	ขวดแก้ว	345	กก.	0.5	172.50 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	16	กก.	190	3040 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	1 0
22	กระดาษลัง	312	กก.	1.2	374.40 0
23	กระดาษสี	32	กก.	1	32 0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
	รวม				0

4294.90

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว 05/05/69

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	13	กก.	4	52 0
17	พลาสติกรวม	32	กก.	6	192 0
18	สังกะสี	31	กก.	2	62 0
19	ขวดแก้ว	125	กก.	0.5	62.50 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	6	กก.	190	1140 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง	70	กก.	1.2	84 0
23	กระดาษสี	60	กก.	1	60 0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
รวม					0

1772.50

Receiving Officer	Supplier	Security	General Cashier
.....	.....	.....	.....

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส		กก.	4	0
17	พลาสติกรวม		กก.	6	0
18	สังกะสี		กก.	2	0
19	ขวดแก้ว		กก.	0.5	0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)		กก.	190	0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	0
22	กระดาษลัง		กก.	1.2	0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	2 + 3	กก.	10	30 +20
	รวม				30 +20 =50

....

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

26/05/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบ็ตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	8	กก.	40	320
17	พลาสติกรวม	21	กก.	6	126
18	สังกะสี	19	กก.	2	38
19	ขวดแก้ว	130	กก.	0.5	65
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	5	กก.	190	950
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	0
22	กระดาษลัง	105	กก.	1.2	126
23	กระดาษสี	50	กก.	1	50
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	2	กก.	10	20
รวม					1,375

+20

Receiving Officer ..... Supplier ..... Security ..... General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส		กก.	4	0
17	พลาสติกรวม		กก.	6	0
18	สังกะสี		กก.	2	0
19	ขวดแก้ว		กก.	0.5	0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)		กก.	190	0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)		กก.	120	0
22	กระดาษลัง		กก.	1.2	0
23	กระดาษสี		กก.	1	0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก	2	กก.	10	20
	รวม				20

Receiving Officer	Supplier	Security	General Cashier
.....	.....	.....	.....

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

11/6/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ทะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	4	กก.	4	16 0
17	พลาสติกรวม	13	กก.	6	78 0
18	สังกะสี	12	กก.	2	24 0
19	ขวดแก้ว	65	กก.	0.5	32.50 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	2	กก.	190	380 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง	62	กก.	1.2	74.40 0
23	กระดาษสี	45	กก.	1	45 0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
รวม					0

769.90

Receiving Officer | Supplier | Security | General Cashier

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

16/06/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	5	กก.	4	20 0
17	พลาสติกรวม	20	กก.	6	120 0
18	สังกะสี	12	กก.	2	24 0
19	ขวดแก้ว	80	กก.	0.5	40 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	3	กก.	190	570 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง	50.	กก.	1.2	102 0
23	กระดาษสี	10.	กก.	1	10. 0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
	รวม				0

1006

Receiving Officer	Supplier	Security	General Cashier
.....	.....	.....	.....

ร้านซื้อของเก่าบังบ่าว

562 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.094-5765693

25/6/69

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
1	ทองแดงเบอร์ 1		กก.	150	0
2	ทองแดงเบอร์ 2		กก.	140	0
3	ทองแดงเบอร์ 3		กก.	130	0
4	ทองเหลือง		กก.	90	0
5	สแตนเลส		กก.	20	0
6	อลูมิเนียม		กก.	30	0
7	เหล็ก		กก.	5	0
8	แบตเตอรี่ (ใหญ่)		กก.	20	0
9	แบตเตอรี่ (เล็ก)		กก.	130	0
10	แผงแอร์		กก.	75	0
11	คอมแอร์		กก.	10	0
12	ตะกั่ว		กก.	30	0
13	สายไฟ		กก.	30	0
14	มอเตอร์		กก.	10	0
15	กระป๋องโค้ก		กก.	30	0
16	พลาสติกใส	17 = 8	กก.	4	28 0
17	พลาสติกรวม	5+8+5 = 18	กก.	6	105 0
18	สังกะสี	3 = 3	กก.	2	6 0
19	ขวดแก้ว	30+35+30 = 95	กก.	0.5	47.5 0
20	น้ำมันพืช(ปี๊บใหญ่)	2 = 2	กก.	190	380 0
21	น้ำมันพืช(ปี๊บเล็ก)	1 = 1	กก.	120	120 0
22	กระดาษลัง	15+15+15+20 = 65	กก.	1.2	78 0
23	กระดาษสี	10 = 10	กก.	1	10 0
24	จอคอมเก่า		ชิ้น	20	0
25	ทีวีเก่า		ชิ้น	100	0
26	ตู้เย็นบ้าน		ชิ้น	100	0
27	เครื่องซักผ้า		ชิ้น	100	0
28	พีวีซี		กก.	3	0
29	ถังพลาสติก		กก.	10	0
	รวม				777.50

25/6/69 COM

....

Receiving Officer Supplier Security General Cashier

ภาคผนวก จ

ใบเสร็จค่าสูบตะกอน

บริษัท กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KRABI SEPTIC PUMPING & SERVICE COMPANY LIMITED
1/1 ซอยโพธิ์งาม ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
ทะเบียนนิติบุคคล 0815562001112
เบอร์ติดต่อ 093-581-9337,093-581-7797

ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้

วันที่ 15 มกราคม 2569
ใบแจ้งหนี้เลขที่:IV690115001

ชื่อลูกค้า :บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่:155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105545196O8

ลำดับที่	เลขที่ใบสั่งจ้าง	วันที่เอกสาร order date	ประเภทรายการ	วันครบกำหนด	จำนวนเงินวางบิล
1.	PO202601-0 0094	02/01/69	-ค่าบริการดูดเก็บสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 เที่ยว	15 กพ. 69	13,500 บาท

Dusit Thani
KRABI BEACH RESORT
Date Received 4/1
Received By
Item Checked By
P.O.Number 0094
Invoice No. 5001

จำนวนบิล 1 ฉบับ	**รายการชำระเงิน**
จำนวนเงิน (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
วันนัดชำระเงิน 15 กุมภาพันธ์ 2569	**รวมเป็นเงิน 13,500 บาท**

ช่องทางการชำระเงิน

- **เงินสด**
- **เช็ค** **กรณีชำระเงินด้วยเช็ค โปรดขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามบริษัทฯ เท่านั้น**
- **โอนเงิน**
  ชื่อบัญชี บริษัท กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่บัญชี 054-8-52290-0 กสิกรไทย สาขาอ่าวนาง กระบี่

ขอขอบคุณบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการท่านในโอกาสหน้า

ขอแสดงความนับถือ
บจก.กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
093-5819337

บริษัท กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
KRABI SEPTIC PUMPING & SERVICE COMPANY LIMITED
1/1 ซอยโพธิ์งาม ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
เบอร์ติดต่อ 093-581-9337,093-581-7797 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0815562001112

รายงานการดำเนินงานสูบสิ่งปฏิกูล

P0202601-00094

วันที่ 15 ธันวาคม 2568

- บริเวณตึก A-D Breeze pool

ก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ



- ตึกถัดไป



บริษัท กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
KRABI SEPTIC PUMPING & SERVICE COMPANY LIMITED
1/1 ซอยโพธิ์งาม ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
เบอร์ติดต่อ 093-581-9337,093-581-7797 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0815562001112

- ตึกถัดไป








วันที่ 17 ธันวาคม 2568

- ตึก D และตึก C








ขอขอบพระคุณทางโรงแรม Dusit Thani Krabi Beach Resort ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้บริการ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการในโอกาสหน้า

เบอร์ติดต่อ : 093-581-9337,093-581-7797.

บจก.กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

บริษัท กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KRABI SEPTIC PUMPING & SERVICE COMPANY LIMITED
1/1 ซอยโพธิ์งาม ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
ทะเบียนนิติบุคคล 0815562001112
เบอร์ติดต่อ 093-581-9337,093-581-7797

ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2569
ใบแจ้งหนี้เลขที่:IV690509001

ชื่อลูกค้า :บริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่:155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105545196O8

ลำดับที่	เลขที่ใบสั่งจ้าง	วันที่เอกสาร order date	ประเภทรายการ	วันครบกำหนด	จำนวนเงินวางบิล
1.	PO202604-04920	15/4/2026	-ค่าบริการดูดเก็บสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 เที่ยว	9 มิย.26	13,500 บาท

Dusit Thani
KRABI BEACH RESORT
Date Received 26/5/26
Received By
Item Checked By
P.O.Number
Invoice No. 9001
Issue to Dept.

จำนวนบิล 1 ฉบับ	**รายการชำระเงิน**
จำนวนเงิน (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
วันนัดชำระเงิน 9 มิถุนายน 2569	**รวมเป็นเงิน 13,500 บาท**

ช่องทางการชำระเงิน

- **เงินสด**
- **เช็ค** **กรณีชำระเงินด้วยเช็ค โปรดขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามบริษัทฯ เท่านั้น**
- **โอนเงิน**
  ชื่อบัญชี บริษัท กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่บัญชี 054-8-52290-0 กสิกรไทย สาขาอ่าวนาง กระบี่

ขอขอบคุณบริษัท เอ็ม บี เค กระบี่ รีสอร์ท จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการท่านในโอกาสหน้า

ขอแสดงความนับถือ
บจก.กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
093-5819337

บริษัท กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
KRABI SEPTIC PUMPING & SERVICE COMPANY LIMITED
1/1 ซอยโพธิ์งาม ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
เบอร์ติดต่อ 093-581-9337,093-581-7797 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0815562001112


รายงานการดำเนินงานสูบสิ่งปฏิกูล

PO202604-04920

วันที่ 13 มีนาคม 2569

- บริเวณตึก F

ก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ



- ร้านอาหาร



- ตึก E



บริษัท กระบี่ เซ็พติคปั๊มปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
KRABI SEPTIC PUMPING & SERVICE COMPANY LIMITED
1/1 ซอยโพธิ์งาม ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
เบอร์ติดต่อ 093-581-9337,093-581-7797 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0815562001112

- ตึกถัดไป



ขอขอบพระคุณทางโรงแรม Dusit Thani Krabi Beach Resort ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้บริการ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการในโอกาสหน้า

ภาคผนวก ฉ

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 19 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่









จัดทำโดย หน่วยฝึกอบรมองค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ 0101-02-2566-0098
หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2568-0206

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ช

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายชัยธวัช สุวรรณวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,277.250 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,487.930 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,926.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	400.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย อาทิตย์ ชื่นสุดใจ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,573.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,207.610 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,103.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	320.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย อาทิตย์ ชื่นสุดใจ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,277.250 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,564.130 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,175.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	320.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ค่า DO ภายในบ่อเติมอากาศ มีค่าอยู่ในระดับต่ำจนเกินไป ดังนั้น ทางโครงการควรดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,042.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,483.500 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,899.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	340.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (อาทิตย์ ชื่นสุดใจ) (ผู้ควบคุม) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,277.250 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,730.390 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,756.190 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	220.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 155 หมู่ที่ : 2 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : หนองทะเล เขต/ตำบล : เมืองกระบี่

จังหวัด : กระบี่ โทรศัพท์ : 075-628044 โทรสาร : 075-628041

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 240 ห้อง

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (อาทิตย์ ชื่นสุดใจ) (ผู้ควบคุม) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 6900201037 หมดอายุ 11 ธ.ค. 2571

ออกให้โดย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการรถกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,042.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,355.360 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,444.940 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. คลอรีนน้ำ	260.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗