รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



RSR
RANGSIT RUAM PATANA

RANGSIT RESIDENCE

(รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 801/8 ถนนพหลโยธิน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของโครงการ : บริษัท รังสิต ร่วมพัฒนา จำกัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ : เลขที่ 9 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม 2569

envimove

จัดทำโดย บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ที่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2589 2919 มือถือ 08 977 47682 , 09 4337 8282

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence

27 ก.ค. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่าบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence ตั้งอยู่ที่ 801/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
( ) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวภณภัค ธพัชรพล	.....	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวธารวิมล หอมน้อย	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นายยศนันท์ โหรฐาน	.....	วิศวกรสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวพิมพกานต์ อ๊อดต่อกัน	.....	นักวิชาการเศรษฐกิจและสังคม

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศกร สง่าผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

แบบ ตต.2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence

1. ชื่อโครงการ Rangsit Residence
2. สถานที่ตั้ง 801/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 9 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5. จัดทำโดย บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรวยงานบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ

สารบัญ

หน้า

สารบัญ 1
สารบัญภาคผนวก 3
สารบัญรูป 4
สารบัญตาราง 6
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ 1-2
1.3 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 1-4
1.4 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ 1-6
1.5 การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 1-7
บทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 การดำเนินการ 2-1
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบ 2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 น้ำใช้ 3-7
1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 3-7
2) ผลการติดตามตรวจสอบ 3-7
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย 3-7
1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 3-7
2) วิธีการเก็บตัวอย่าง 3-7
3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจาระบบบำบัดน้ำเสีย 3-11
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 3-22
1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 3-22
2) ผลการติดตามตรวจสอบ 3-22
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 3-22
1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 3-22
2) ผลการติดตามตรวจสอบ 3-22
3.5 การใช้ไฟฟ้า 3-23
1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 3-23
2) ผลการติดตามตรวจสอบ 3-23
3.6 การป้องกันอัคคีภัย 3-23
1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 3-23
2) ผลการติดตามตรวจสอบ 3-23

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
3.7	สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	3-24
	1) มาตรการติดตามตรวจสอบ	3-24
	2) ผลการติดตามตรวจสอบ	3-24
บทที่ 4	**สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	
4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-6
4.3	ข้อเสนอแนะ	4-8

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบรายงานบทที่ 1

ภาคผนวก 1.1 หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 1.2 หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนเจ้าของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 1.3 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

ภาคผนวก 2 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 2.1 กฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการ

ภาคผนวก 2.2 สรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2

ภาคผนวก 2.3 หลักฐานใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

ภาคผนวก 2.4 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ภาคผนวก 2.5 หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ (รปภ.)

ภาคผนวก 2.6 แบบฟอร์มการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

ภาคผนวก 2.7 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ภาคผนวก 2.8 รายงานแจ้งผลการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

ภาคผนวก 2.9 หลักฐานการตรวจสอบระบบควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV)

ภาคผนวก 3 เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 3.1 ผลติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก 3.2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก 3.3 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก 3.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-2
รูปที่ 1-2	ผังบริเวณโครงการ	1-3
รูปที่ 1-3	สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยรอบโครงการ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569	1-8
รูปที่ 2-1	บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	2-43
รูปที่ 2-2	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-43
รูปที่ 2-3	รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ	2-44
รูปที่ 2-4	ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ	2-44
รูปที่ 2-5	ระบบของบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-46
รูปที่ 2-6	ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ	2-47
รูปที่ 2-7	การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	2-48
รูปที่ 2-8	ระบบระบายน้ำของโครงการ	2-48
รูปที่ 2-9	การทำความสะอาดระบบระบายน้ำของโครงการ	2-48
รูปที่ 2-10	ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	2-49
รูปที่ 2-11	ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	2-49
รูปที่ 2-12	การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ	2-48
รูปที่ 2-13	การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอยของโครงการ	2-50
รูปที่ 2-14	ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ	2-51
รูปที่ 2-15	การรณรงค์และการอนุรักษ์พลังงาน	2-51
รูปที่ 2-16	การติดป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ	2-52
รูปที่ 2-17	การประชาสัมพันธ์และกฎระเบียบของโครงการ	2-52
รูปที่ 2-18	ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ	2-53
รูปที่ 2-19	ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการ	2-54
รูปที่ 2-20	ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-54
รูปที่ 2-21	การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-57
รูปที่ 2-22	จุดรวมพลของโครงการ	2-57
รูปที่ 2-23	แผนผังแสดงทางหนีไฟภายในอาคาร	2-58
รูปที่ 2-24	ระบบระบายอากาศภายในอาคารแต่ละชั้น	2-58
รูปที่ 2-25	จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ	2-58
รูปที่ 2-26	การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ	2-59
รูปที่ 2-27	ป้ายเตือนกั้นพื้นที่เปียกลื่น	2-59
รูปที่ 2-28	ตำแหน่งห้องควบคุม และตัวอย่างการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2-59
รูปที่ 2-29	การติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโครงการ	2-60
รูปที่ 2-30	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์	2-60
รูปที่ 2-31	ราวกันตกบริเวณระเบียงของอาคาร	2-60

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-32	อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำโครงการ	2-61
รูปที่ 2-33	ภาพอาคารและบริเวณโดยรอบที่พบความเสียหาย	2-61
รูปที่ 2-34	การทำความสะอาดทางเดินโดยรอบโครงการ	2-61
รูปที่ 3.2-1	ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดของโครงการ	3-8
รูปที่ 3.2-2	ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดของโครงการ	3-9
รูปที่ 3.2-3	ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด	3-10
รูปที่ 3.2-4	ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH)	3-16
รูปที่ 3.2-5	ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)	3-17
รูปที่ 3.2-6	ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	3-18
รูปที่ 3.2-7	ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)	3-19
รูปที่ 3.2-8	ผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	3-20
รูปที่ 3.2-9	ผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	3-21

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)	2-2
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-3
ตารางที่ 3.2-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียบริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด	3-13
ตารางที่ 3.2-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	3-14
ตารางที่ 3.2-3	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	3-15

บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ Rangsit Residence ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรายละเอียดของโครงการปรากฏในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2558 โครงการดังกล่าวเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารเช่า) ขนาดความสูงรวม 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก 198 ห้อง ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ ขนาด 2-2-95.0175 ไร่ หรือ 4,380.07 ตารางเมตร พัฒนาโครงการในนาม บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/14174 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดยรายละเอียดดัง**ภาคผนวก 1.1** หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี 2559 โครงการได้ดำเนินการแจ้งการโอนกิจการไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนผู้ดำเนินโครงการจาก “บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด” เป็น “บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด” ตามหนังสือแจ้งเปลี่ยนเจ้าของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (**ภาคผนวก 1.2** หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนเจ้าของรายงานการประเมินผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อม) จากนั้นได้รับอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 146/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 8 ชั้น จำนวนห้อง 198 ห้อง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวม จากนั้นได้ยื่นดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย 197 ห้อง ตามใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเลขที่ 178/2559 ลงวันที่ 2 กันยายน 2559 และได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารเป็นอาคาร ค.ส.ล. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวม (197 ห้อง) ตามใบรับรองเลขที่ 213/2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จากนั้นได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเฉพาะพื้นที่ชั้น 8 จำนวน 28 ห้อง เพื่อใช้เป็นโรงแรมตามใบอนุญาตเลขที่ 69/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทที่ 1 จำนวน 28 ห้อง (**ภาคผนวก 1.3** สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ใบรับรองการดัดแปลงอาคาร ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารและใบประกอบกิจการโรงแรม) ดังนั้น รายละเอียดในปัจจุบัน “เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จำนวน 169 ห้อง และเป็นโรงแรม จำนวน 28 ห้อง พัฒนาโครงการในนาม บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด”

ทั้งนี้ โครงการ Rangsit Residence ต้องดำเนินการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานฉบับปัจจุบันเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานประจำรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งทางบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 การจัดทำรายงานดังกล่าวได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินโครงการหรือผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดทำรายงานเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (**ภาคผนวก 1.1** หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

1.2 รายละเอียดโครงการ


1.2.1 ประเภทและขนาดของโครงการ

โครงการ Rangsit Residence เป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัย (ให้เช่า) และส่วนโรงแรม โดยมีพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่ากับ 2-2-95.0175 ไร่ หรือ 4,380.07 ตารางเมตร ภายในที่ดินดังกล่าวประกอบด้วยอาคารขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก ในส่วนอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จำนวน 169 ห้อง และห้องพักในส่วนโรงแรม จำนวน 28 ห้อง รวมห้องพักในอาคาร จำนวน 197 ห้อง และมีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 90 คัน มีพื้นที่อาคารรวม 9,889.28 ตารางเมตร


1.2.2 ที่ตั้งโครงการ

โครงการ Rangsit Residence ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 2-2-95.0175 ไร่ หรือ 4,380.07 ตารางเมตร บนพื้นที่บางส่วนของโฉนดที่ดิน เลขที่ 41470 เลขที่ดิน[redacted]สำหรับที่ตั้งโครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดัง**รูปที่ 1-1** ที่ตั้งโครงการ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขารังสิต
ทิศใต้ ติดกับ โครงการ Rangsit Residnce & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล)
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนส่วนบุคคลกว้าง 16 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง
ทิศตะวันตก ติดกับ อาคารพาณิชย์สูง 5 ชั้น จำนวน 17 คูหา (ที่ดินส่วนบุคคล)



รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ



รูปที่ 1-2 ผังบริเวณโครงการ

1.3 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

1.3.1 ระบบน้ำใช้

โครงการได้รับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดยเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำประปาหลักของโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เข้ากับท่อจ่ายน้ำประปา ที่วางตามแนวถนนส่วนบุคคลของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ซึ่งท่อดังกล่าวเชื่อมต่อกับท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่วางท่อตามแนวถนนพหลโยธินด้านทิศตะวันออกของโครงการเข้ามายังพื้นที่โครงการ และรับน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินด้วยระบบ Gravity Flow ก่อนสูบส่งขึ้นไปยังถังเก็บน้ำบนชั้นหลังคา เพื่อจ่ายไปยังจุดใช้น้ำต่าง ๆ ภายในโครงการ

ทั้งนี้ จากข้อมูลในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ โครงการออกแบบให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน จำนวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 146 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุ 292 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 15 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งใช้รับน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินและจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ใช้งานภายในอาคาร โดยโครงการมีปริมาตรน้ำสำรองรวม 322 ลูกบาศก์เมตร และมีความต้องการใช้น้ำของโครงการเท่ากับ 131.03 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น โครงการจึงมีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ สำหรับระบบน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง โครงการจัดให้มีท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) เชื่อมต่อท่อยืนน้ำดับเพลิงเข้ากับถังเก็บน้ำบนชั้นหลังคา และใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ปริมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน จำนวน 2 ถัง และถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง สอดคล้องกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA แต่แหล่งน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงของโครงการนั้น จัดไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสู่ท่อยืนน้ำดับเพลิง ในกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุเพลิงไหม้

1.3.2 ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

แหล่งกำเนิดน้ำเสียหลักของโครงการมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนห้องพัก สำนักงาน และห้องพักรวมมูลฝอย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยคาดว่าโครงการมีน้ำเสียประมาณ 102.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ ไม่คิดรวมน้ำที่ใช้รดต้นไม้โดยระบบน้ำซึม ถือว่าน้ำซึมลงดินทั้งหมด ซึ่งน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากแหล่งกำเนิดดังกล่าวจะถูกระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลไปยังระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่งที่มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบไปด้วยถังดักไขมัน (Grease Trap) ก่อนที่จะไปรวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่นไหลเข้าสู่ถังแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation Tank) สำหรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้นจะไหลสู่ถังพักน้ำใสและถูกส่งไปยังถังเก็บน้ำรดต้นไม้ เพื่อรอการใช้ประโยชน์ ส่วนน้ำทิ้งที่เหลือจะถูกสูบออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนส่วนบุคคลและไหลไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป

การแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากละอองลอย (*Aerosol*) เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง มีการใช้เครื่องเติมอากาศในบ่อเติมอากาศ ทำให้เกิดละอองจุลชีพ (Biological Aerosols) ล่องลอยออกมาในอากาศ ดังนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีระบบบำบัดแบบกรองด้วยดิน เพื่อทำการบำบัดละอองจุลชีพดังกล่าว ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ละอองลอยที่เกิดขึ้นจากส่วนเติมอากาศ ปริมาณ

0.016 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมไปบำบัดยังบ่อกำจัดแอโรซอลขนาด 3.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร และสูง 0.40 เมตร

การกำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขึ้นมาให้หมดเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยการตักส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าบ่อดักไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันก่อนรวบรวม ใส่ถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่น ทิ้งรวมกับมูลฝอยแห้งของโครงการ เป็นประจำทุกสัปดาห์ และรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัด หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โครงการจะใช้บริการรถสูบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูบไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป โดยคอยสังเกตปริมาณกากไขมันที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ กำหนดความถี่ในการตักไขมันอีกครั้งตามความเหมาะสม โดยไม่ให้ กากไขมันสะสมหนาเกินระดับร้อยละ 50 ของความลึกน้ำในบ่อดักไขมัน เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีลักษณะเป็นบ่อใต้ดินอยู่ที่จอดรถยนต์ของโครงการ ดังนั้น จึงมีการออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร และรถที่อยู่ด้านบนได้อย่างปลอดภัย

1.3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

1) ระบบระบายน้ำฝน

การระบายน้ำฝนของอาคารประกอบด้วย หัวรับน้ำฝนจากชั้นหลังคา (Roof Drain: RD) ที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร ซึ่งประกอบด้วยท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความลาดชัน 1: 400 ที่อยู่โดยรอบอาคาร เพื่อรวบรวมน้ำฝนโดยอาศัยระบบ Gravity มีปริมาตรเพื่อรองรับน้ำฝน 18.69 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำจากระบบท่อระบายน้ำจะไหลผ่านตะแกรงดักขยะ เพื่อดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ำในบ่อพักเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่งมีปริมาตรเพื่อรองรับน้ำฝน 50 ลูกบาศก์เมตร รวมระบบระบายน้ำของโครงการมีปริมาตรเพื่อรองรับน้ำฝนทั้งหมด 68.69 ลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำฝนของโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนนส่วนบุคคลของบริษัท พิพัฒน์สิน จำกัด และไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานี

2) ระบบป้องกันน้ำท่วม

เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ว่างบางส่วนกลายไปเป็นอาคารและพื้นที่คอนกรีต ทำให้น้ำซึมลงดินได้น้อยลง ดังนั้น การระบายน้ำจากพื้นที่โครงการสู่ภายนอก จึงมีปริมาณมากขึ้น โดยโครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนในระบบระบายน้ำฝน ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 267 เมตร มีปริมาตรสำหรับรองรับน้ำฝน 18.69 เมตร และบ่อหน่วงน้ำ ขนาด 40.00 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร ระดับกักเก็บน้ำ 1.25 เมตร มีปริมาตรสำหรับรองรับน้ำฝน 50 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาตรสำหรับการหน่วงน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด 68.69 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่โครงการผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 เมตร ลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนนส่วนบุคคลของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานี ระบายน้ำฝนออกด้วยอัตรา 0.036 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเป็นอัตราการระบายน้ำเท่ากับอัตราระบายน้ำในสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ

ทั้งนี้ ระบบระบายน้ำฝนของโครงการดังกล่าวจะรองรับเฉพาะน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว

1.3.4 การจัดการมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอยของโครงการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ มีปริมาณ 1.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น (ชั้นที่ 1-8) ภายในมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างน้อย 1 วัน โดยมีพนักงานทำความสะอาด ลำเลียงมูลฝอยในแต่ละชั้น เป็นประจำทุกวันไปยังห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการขนาดพื้นที่ประมาณ 42.57 ตารางเมตร ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง และภายในห้องพักมูลฝอยจะวางตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตู้ แต่ละตู้จะสามารถรองรับมูลฝอยได้นานประมาณ 4 วัน รวมทั้งหมดรองรับได้ประมาณ 8 วัน และตั้งถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ภายในห้องพักมูลฝอยรวม

1.3.5 ระบบไฟฟ้า

โครงการได้รับการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 800 kVA และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ชนิด Oil Type ขนาด 1,000 kVA จำนวน 1 ชุด บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ และจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนต่าง ๆ ผ่านตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board: MDB)

สำหรับในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลักของโครงการได้ ระบบไฟฟ้าสำรองของโครงการจะทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้าในโครงการดับ โดยจัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 220 V สามารถสำรองไว้ใช้ได้นาน 2 ชั่วโมง และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 kVA สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเน้นการออกแบบที่ส่งเสริมการใช้แสงธรรมชาติ และการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ผ่านการจัดช่องเปิดที่เหมาะสมตามทิศทางลม เพื่อสร้างการหมุนเวียนอากาศ และเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น การเลือกใช้โคมไฟที่มีประสิทธิภาพสูง และการติดตั้งหลอดไฟ LED ในพื้นที่ส่วนกลางและห้องพัก เนื่องจากหลอด LED ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟชนิดอื่น ๆ

1.4 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ

โครงการได้จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและระบบการจราจรโดยรอบ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 6.50 เมตร เชื่อมต่อกับถนนส่วนบุคคลกับที่จอดรถโครงการ มีรัศมีวงเลี้ยวเพื่อให้รถสามารถเลี้ยวเข้า-ออกโครงการได้สะดวก

สำหรับเส้นทางเดินรถภายในโครงการ ได้จัดให้มีทางวิ่ง ความกว้าง 6 เมตร ลักษณะเป็นถนน คสล. ออกแบบให้ถนนใต้อาคารรถสามารถวิ่งสวนทางกันได้ ส่วนบริเวณลานจอดรถออกแบบให้เดินรถทางเดียว และได้จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายสัญญาณจราจร กระจกนูน และไฟแสงสว่าง ติดตั้งอยู่ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา

สำหรับพื้นที่จอดรถ โครงการจัดให้มีที่จอดรถรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 90 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถระดับพื้นดินอยู่บริเวณใต้อาคาร 28 คัน และบริเวณลานจอดรถ 62 คัน) ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้อย่างเพียงพอ

1.5 การจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 770.23 ตารางเมตร (ร้อยละ 17.88 ของพื้นที่โครงการ) โดยมีผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการรวม 642 คน ดังนั้น จึงมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้ที่ใช้พื้นที่โครงการเท่ากับ 1.20 ตารางเมตร/คน ทั้งนี้ โครงการจะมีบริเวณที่จัดเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 408.75 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 53.07 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโครงการ) และพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและพืชคลุมดินประมาณ 361.48 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น** พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบนดิน 408.75 ตร.ม. พันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้แก่ ต้นปาล์ม ต้นสะเดาบ้าน และต้นมะฮอกกานีใบใหญ่
- **พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและพืชคลุมดิน** พื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นล่างของการปลูกต้นไม้ จะมีการปลูกพืชคลุมดิน 361.48 ตร.ม. ได้แก่ ต้นไทรอินโด ต้นโมก และหญ้านวลน้อย

เนื่องจากบริเวณชั้น 1 ของอาคาร มีพื้นที่ห้องพักอาศัย โดยมีระเบียงด้านหลังของห้องพักอยู่ติดพื้นที่สีเขียวของโครงการ โครงการจึงจัดให้มีแนวไม้พุ่มสูง ได้แก่ ต้นไทรอินโด ความสูงประมาณ 1.6 เมตร สามารถช่วยบดบังสายตาจากภายนอก และผู้พักอาศัยบริเวณชั้น 1 ได้



รูปที่ 1-3 สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยรอบโครงการ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ

สำหรับการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ Rangsit Residence ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินโครงการในปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้กำหนดโดยวิธีการตรวจสอบพื้นที่หน้างานประกอบกับการทวนสอบเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ Rangsit Residence เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการดังรายละเอียดใน**ตารางที่ 2-1** โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ทีมผู้ตรวจประเมิน : **บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด**

คุณภณภัค ธพัชรพล	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
คุณธารวิมล หอมน้อย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คุณยศนันท์ โหรฐาน	วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานของโครงการ :

คุณ พีรดนย์ ธนาพิทยชัย	ตำแหน่ง ช่างประจำโครงการ
คุณ สะใบแพร จิงเดช	ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายโครงการ
คุณ สุกฤตา สีวะรมย์	ตำแหน่ง พนักงานธุรการอพาร์ทเม้นท์

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ					
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- ไม่มีมาตรการกำหนด		-	-	-
1.2 คุณภาพอากาศ	1. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	2. ติดตั้งป้ายและแจ้งเป็นกฎระเบียบแก่ผู้พักอาศัยไม่ให้ติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายข้อความ “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” พร้อมทั้งแจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการแล้ว อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการยังมีการติดตั้งป้ายแสดงข้อความ “จอดรถ กรุณาใส่เกียร์ว่างและปลดเบรกมือ” บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถในกรณีฉุกเฉิน	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	3. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ” ในพื้นที่จอดรถของโครงการ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า พื้นที่จอดรถได้ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” และโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ (รปภ.) เพื่อควบคุม ดูแล และกำกับการใช้พื้นที่จอดรถอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ	-	**รูปที่ 2-1** บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ **รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	4. จัดให้มีการปลูกต้นไม้หรือจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ดิน เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อนรวมถึงเพื่อช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ของโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบบริเวณเขตที่ดินตามที่กำหนด ประกอบไปด้วย ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อนรวมถึงเพื่อช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่	-	**รูปที่ 2-2** พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	5. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	6. จัดทำรั้วสูง 2.4 เมตร ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการและทางด้านทิศตะวันตกของโครงการจัดทำกำแพงคอนกรีตกันน้ำสูงจากพื้นดิน 2 เมตร	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการไม่มีการจัดทำรั้วคอนกรีตความสูง 2.4 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ โดยได้จัดให้มีรั้วต้นไม้แทน ประกอบด้วย ต้นไทรอินโด หญ้านวลน้อย และเฟื่องฟ้าที่ได้รับการตัดแต่ง โดยมีการจัดปลูกสลับกันในระดับความสูงที่แตกต่างกันตามแนวรั้ว และทางด้านทิศตะวันตกของโครงการได้จัดทำกำแพงคอนกรีตกันน้ำสูงจากพื้นดิน 2 เมตร ตามที่กำหนด	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับรั้วคอนกรีต เป็นรั้วต้นไม้ ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ
1.3 ระดับเสียง	1. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการใช้ความเร็วในการแล่นของรถ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	2. ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากถนนชำรุด ขรุขระ หรือเป็นหลุมบ่อ ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากสภาพถนนดังกล่าว ก่อให้เกิดเสียงดังหรือเสียงกระแทกมากขึ้นเมื่อรถวิ่งผ่าน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการดำเนินการดูแลรักษาถนนและพื้นที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากตรวจพบถนนมีความชำรุด ขรุขระ หรือเกิดหลุมบ่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงรบกวนหรือเสียงกระแทกจากการสัญจรของยานพาหนะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยได้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับในบริเวณต่าง ๆ โดยรอบโครงการอย่างเหมาะสม เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ ห้ามเลี้ยงสัตว์ และป้ายห้ามสูบบุหรี่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พักอาศัยและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการได้รับทราบ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการได้อย่างเคร่งครัด	-	**รูปที่ 2-17** การประชาสัมพันธ์และกฎระเบียบของโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.1** กฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการ
1.4 ความสั่นสะเทือน	- ไม่มีมาตรการกำหนด		-	-	-
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังดักไขมัน ส่วนเกรอะ (Septic Chamber) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) และส่วนตกตะกอน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังดักไขมัน ส่วนเกรอะ (Septic Chamber) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) และ	-	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	(Sedimentation Tank) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต้องสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร		ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด หลังการบำบัด และก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ โดยมีรายละเอียดคุณภาพน้ำแสดง ใน**บทที่ 3**		
	2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ และการทวนสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง เพื่อบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังการบำบัด รวมทั้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ โดยคุณภาพน้ำหลังการบำบัดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 รายละเอียดคุณภาพน้ำแสดงใน**บทที่ 3**	-	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ **ภาคผนวกที่ 3.1** ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	1. ระมัดระวังมิให้มีการเทกองมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปลิวกระจัดกระจายหรือน้ำชะมูลฝอยถูกชะล้างซึมลงใต้ดินได้	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ปัจจุบันห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ โดยโครงการได้จัดให้มีจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราวบริเวณด้านทิศเหนือหน้าห้องพักมูลฝอยรวม พร้อมจัดวางถังรองรับมูลฝอยอย่างเหมาะสม ไม่พบการเทกองมูลฝอยบนพื้นหรือในพื้นที่กลางแจ้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปลิวกระจัดกระจายของมูลฝอยหรือน้ำชะมูลฝอยซึมลงสู่พื้นดิน รวมถึงโครงการยังจัดให้มีการทำความสะอาดถังรองรับ	-	**รูปที่ 2-10** ห้องพักมูลฝอยรวม **รูปที่ 2-12** การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ **รูปที่ 2-13**

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)			มูลฝอยเป็นประจำ ณ จุดล้างที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเพื่อรักษาความสะอาดและสุขลักษณะของพื้นที่		การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอยของโครงการ
1.7 ทรัพยากรดิน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลต้นไม้ และพืชคลุมดินอย่างสม่ำเสมอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตัดแต่ง ดูแลความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามอยู่ตลอดเวลา	-	**รูปที่ 2-2** พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
1.8 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	- ไม่มีมาตรการกำหนด		-	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ					
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ไม่มีมาตรการกำหนด		-	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ไม่มีมาตรการกำหนด		-	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
3.1 การใช้น้ำ	1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน (SAVE THE EARTH) โดยขอความร่วมมือให้ปิดน้ำก่อนออกจากห้อง บริเวณภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ รวมถึงได้ติดตั้งป้ายข้อความ “ปิดน้ำทุกครั้ง หลังเลิกใช้งาน” บริเวณอ่างล้างมือภายในห้องน้ำ	-	**รูปที่ 2-16** การติดป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ
	2. หมั่นตรวจสอบท่อน้ำใช้ (น้ำดี) ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ หากพบว่าชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และการทวนสอบเอกสารภาพถ่ายของโครงการ พบว่า โครงการมีการดำเนินการตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้และการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากตรวจพบการชำรุดหรือความบกพร่อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขัดข้องของระบบดังกล่าว	-	**รูปที่ 2-6** ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ
	3. ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ทุก 6 เดือน โดยทำความสะอาดทีละถัง	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการมีการดำเนินการล้างถังเก็บน้ำใช้บริเวณชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยครั้งล่าสุดได้ดำเนินการในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และดำเนินการทำความสะอาดแบบล้างทีละถัง	-	**รูปที่ 2-7** การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	4. ทาสีอิพ็อกซี (Epoxy) ชนิดไร้สารพิษ (Non-toxic) ภายในถังสำรองน้ำใช้ของโครงการด้านที่สัมผัสกับน้ำ	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการทาสีอิพ็อกซี (Epoxy) ชนิดไร้สารพิษ (Non-toxic) สำหรับถังสำรองน้ำใช้ของโครงการด้านที่สัมผัสกับน้ำตามที่มาตรการกำหนด เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำในถังสำรองน้ำใช้ และมีการตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ภายในถังสำรองน้ำใช้อยู่เสมอ	-	-
	5. ออกแบบถังเก็บน้ำสำรองให้มีฝาถัง จำนวน 2 ฝา เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดของพนักงาน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ทางโครงการได้ดำเนินการออกแบบถังเก็บน้ำสำรองให้มีฝาปิดถังจำนวน 2 ถัง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าดำเนินการทำความสะอาดภายในถัง	-	**รูปที่ 2-6** ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังดักไขมัน ส่วนเกรอะ (Septic Chamber) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) และส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ต้องสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีระบบน้ำเสียโครงการตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเติมอากาศ (Activated Sludge) กำลังขนาด 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบไปด้วย ถังดักไขมัน ส่วนเกรอะ (Septic Chamber) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) และส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า ที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) และปริมาณของแข็งแขวนลอย	-	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ **ภาคผนวกที่ 3.1** ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			ทั้งหมด (TSS) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 รายละเอียดคุณภาพน้ำแสดงใน**บทที่ 3**		
	2. โครงการต้องจัดให้มีมาตรการจัดการก๊าซมีเทนและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากละอองลอย (*Aerosol*) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานที่เข้าพักภายในโครงการ ดังนี้ - มาตรการจัดการก๊าซมีเทน ระบบบำบัดก๊าซมีเทน แบบ Biological Oxidation 1 ชุด สามารถกำจัดมีเทนที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ - มาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากละอองน้ำ (*Aerosol*) โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดละอองจุลชีพ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก โดยจะติดตั้งไว้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จำนวน 1 ชุด	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดการก๊าซมีเทนโดยการติดตั้งท่อระบายอากาศเพื่อระบายก๊าซออกสู่บรรยากาศโดยตรง ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ สำหรับการจัดการละอองลอย (*Aerosol*) พบว่า บ่อบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินและมีการปิดฝาบ่ออย่างมิดชิดตลอดเวลา ประกอบกับการใช้ปั๊มเติมอากาศชนิด Submersible Pump จึงช่วยลดโอกาสการเกิดและการฟุ้งกระจายของละอองลอยจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งผลให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้งนี้ โครงการมีการดูแลและตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับการกำจัดก๊าซมีเทนเป็นท่อระบายอากาศ ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยมีคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการทวนสอบเอกสารโครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน อย่างไรก็ตาม คุณภาพน้ำหลังการบำบัดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 รายละเอียดคุณภาพน้ำแสดงใน**บทที่ 3**	-	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.2** สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส. 2
	4. สูบตะกอนในถังเก็บตะกอน จากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า เทศบาลนครรังสิตเป็นผู้ดำเนินการสูบตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะ ทั้งนี้ โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนภายในถังเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ โดยจะพิจารณากำหนดความถี่ในการสูบตะกอนตามปริมาณการสะสมที่ตรวจพบและความเหมาะสมในการดำเนินงาน	-	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	5. ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด	O	จากการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่มีการจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 จึงควรดำเนินการจัดทำให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด	โครงการควรจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ให้ครบถ้วน พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน	**ภาคผนวกที่ 2.2** สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส. 2

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. โครงการจะจัดให้มีการหน่วงน้ำในระบบระบายน้ำฝนของโครงการ หน่วงน้ำฝนภายในโครงการ โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 65.30 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ดำเนินการให้มีการหน่วงน้ำในระบบระบายน้ำฝนของโครงการ ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 267 เมตร มีปริมาตรรองรับน้ำฝน 18.69 เมตร และบ่อหน่วงน้ำ ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาตรสำหรับการหน่วงน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด 68.69 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอกับปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน 65.30 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะปล่อยให้ออกนอกพื้นที่โครงการผ่านท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	-	**รูปที่ 2-8** ระบบระบายน้ำของโครงการ
	2. ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมทั้งตรวจดูแลและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนภายในเส้นท่อระบายน้ำเสียของห้องพักเป็นประจำทุกเดือน อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้ขุดลอกบ่อพักน้ำ และเส้นท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร เนื่องจาก ยังอยู่ในสภาพที่สะอาดสมบูรณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยไม่มีการวางวัตถุกีดขวางภายในระบบระบายน้ำ	-	**รูปที่ 2-9** การทำความสะอาดระบบระบายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	3. ตรวจสอบระดับตะกอนในเส้นท่อหน่วงน้ำทุกสัปดาห์ ถ้ามีมากจนเป็นปัญหาให้ทำการขุดลอกหรือสูบออกทันทีที่ตรวจพบ ในกรณีที่ไม่เป็นปัญหามากให้ทำการสูบออกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบระดับตะกอนในเส้นท่อหน่วงน้ำทุกสัปดาห์ ซึ่งไม่พบระดับตะกอนในเส้นท่อที่เป็นปัญหาต่อการหน่วงน้ำ อย่างไรก็ตาม โครงการจะทำการสูบตะกอนออกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	-	**รูปที่ 2-9** การทำความสะอาดระบบระบายน้ำของโครงการ
	4. ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำฝนตามรายการที่บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำแนะนำ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา	√	จาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ทางโครงการได้ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำฝน ตามรายการที่บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำแนะนำ	-	-
	5. จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณผิวถนนและทางเข้า-ออก ภายในอาคารทุกวัน เพื่อป้องกันเศษขยะที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด ทำหน้าที่กวาดและดูแลความสะอาดบริเวณผิวถนนและทางเข้า-ออกภายในอาคารประจำทุกวัน เพื่อป้องกันเศษขยะที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการ	-	**รูปที่ 2-34** การทำความสะอาดทางเดินโดยรอบโครงการ
	6. จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดเศษขยะบริเวณตะแกรงดักขยะก่อนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนและก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด ทำหน้าที่เก็บกวาดเศษขยะบริเวณตะแกรงดักขยะก่อนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนและก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	-	**รูปที่ 2-34** การทำความสะอาดทางเดินโดยรอบโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	7. ด้านทิศตะวันออกของโครงการซึ่งติดกับถนนภายนอกโครงการ มีการก่อสร้างเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2.40 เมตร เพื่อป้องกันน้ำจากถนนด้านนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการ	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการไม่มีการจัดทำรั้วคอนกรีตความสูง 2.4 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ โดยได้จัดให้มีแนวรั้วต้นไม้แทน ประกอบด้วย ต้นไทรอินโด หญ้านวลน้อย และเฟื่องฟ้าที่ได้รับการตัดแต่ง โดยมีการจัดปลูกสลับกันในระดับความสูงที่แตกต่างกันตามแนวรั้ว เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากพื้นที่โครงการมีระดับสูงกว่าถนนและพื้นที่ข้างเคียง จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วม	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับรั้วคอนกรีต เป็นรั้วต้นไม้ ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ
	8. ทำคันดินทางด้านทิศใต้ของโครงการสูง 40 เซนติเมตร ความกว้าง 15 เซนติเมตร เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกเข้าพื้นที่โครงการ	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างคันดินบริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ซึ่งคันดินดังกล่าวกำหนดให้มีสูง 40 เซนติเมตร และความกว้าง 15 เซนติเมตร โดยปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการปลูกแนวรั้วต้นไม้ เพื่อใช้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างพื้นที่กับโครงการรังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล (Rangsit Residence & Hotel) ซึ่งแนวรั้วต้นไม้ดังกล่าว ยังไม่สามารถป้องกันการไหลบ่าของน้ำจากพื้นที่ภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากพื้นที่โครงการมีระดับสูงกว่าถนน และพื้นที่ข้างเคียง จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อปัญหาน้ำท่วม	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับแนวรั้วแบ่งเขตพื้นที่โครงการ ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	9. กำหนดให้โครงการเตรียมความพร้อมในฤดูฝน โดยมีการขุดลอกท่อระบายน้ำรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบและดูแลรักษาท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่พบการสะสมของตะกอนหรือสิ่งอุดตันที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอกท่อระบอบนอกอาคารโครงการ	-	**รูปที่ 2-9** การทำความสะอาดระบบระบายน้ำของโครงการ
	10. เตรียมอุปกรณ์ช่วยป้องกันน้ำที่เข้ามาภายในอาคาร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ทั้งแบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำ และจัดเตรียมน้ำมันสำรองสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าสำรองของอาคาร โดยกำหนดใช้ได้ในระยะ 2-3 วัน เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันน้ำที่อาจไหลเข้าสู่ภายในอาคาร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำที่มีขนาดและสมรรถนะเหมาะสมกับพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าสำรองของอาคาร โดยมีการตรวจสอบและควบคุมปริมาณน้ำมันสำรองเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	**รูปที่ 2-18** ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.4** การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
	11. เตรียมกระสอบทรายไว้ในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูฝน	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่ได้มีการจัดเตรียมกระสอบทรายสำรองไว้ภายในโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยปรับถมพื้นที่โครงการให้มีระดับสูงกว่าถนนและพื้นที่ข้างเคียง จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อปัญหาน้ำท่วม	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	12. สร้างกำแพงกันน้ำคอนกรีตบริเวณแนวเขตที่ดินทดแทนกำแพงคอนกรีตเดิมฝั่งอาคารพาณิชย์ โดยมีฐานฝังลงใต้ดิน เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการซึม หรือไหลเข้าสู่อาคารพาณิชย์	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันน้ำคอนกรีตบริเวณด้านอาคารพาณิชย์ โดยเป็นกำแพงคอนกรีตเดิมที่ไม่มีฐานฝังลึกลงใต้ดินแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กำแพงดังกล่าวสามารถป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการซึมหรือไหลเข้าสู่อาคารพาณิชย์ได้เช่นเดียวกัน	-	-
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะมีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง ซึ่งแบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างน้อยชั้นละ 1 วัน ส่วนมูลฝอยอันตรายจะถูกรวบรวมไว้ที่ห้องสำนักงาน โดยพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะลำเลียงมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็นประจำทุกวันไปยังห้องพักรวมมูลฝอย	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น จะจัดวางถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยอันตราย สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้อย่างน้อย 1 วัน/ชั้น ทั้งนี้ มูลฝอยอันตรายจะถูกคัดแยกและรวบรวมไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดต่อไป โดยพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะดำเนินการลำเลียงมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นเป็นประจำทุกวันไปยังจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราว เพื่อรอการเก็บขนแทนการนำไปรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากห้องพักมูลฝอยรวม นั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่	โครงการควรพิจารณาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลเพิ่มเติมในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	**รูปที่ 2-10** ห้องพักรวมมูลฝอย **รูปที่ 2-11** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	2. ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการจะอยู่ที่ระดับพื้นดินบริเวณทิศตะวันตกของโครงการ โดยมีขนาดประมาณ 42.57 ตารางเมตร สูง 8.70 เมตร ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ภายในห้องพักมูลฝอยจะวางตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตู้ แต่ละตู้จะสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 4 วัน รวมทั้งหมดรองรับขยะได้ประมาณ 8 วัน (มูลฝอยเกิดในโครงการ 1.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน)	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของโครงการ โดยดำเนินการตรวจสอบแบบแปลน พบว่า มีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่บางส่วนจากแบบแปลนเดิม กล่าวคือ พื้นที่เดิมที่กำหนดไว้เป็นห้องพักมูลฝอยรวมได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ่อหน่วงน้ำ ขณะที่พื้นที่เดิมของห้องงานระบบไฟฟ้าได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องพักมูลฝอยรวมแทน อย่างไรก็ตาม ภายในห้องพักมูลฝอยรวมดังกล่าว ยังไม่มีการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสสำหรับรองรับมูลฝอย เนื่องจากเทศบาลนครรังสิตได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเก็บขนมูลฝอย โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการด้วยรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนให้บริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป สำหรับห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ จึงได้จัดให้มีจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราวบริเวณด้านทิศเหนือหน้าห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อตั้งถังรองรับมูลฝอย รอการเก็บขนของรถเก็บขนมูลฝอย	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับห้องพักรวมมูลฝอยให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-10** ห้องพักมูลฝอยรวม **รูปที่ 2-11** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	3. ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตเข้ามาเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต สามารถจอดรถบริเวณทิศเหนือโครงการ ซึ่งอยู่หน้าห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อทำการเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก ส่วนของมูลฝอยอันตรายโครงการจะประสานงานกับเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ มาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายไปกำจัดต่อไป	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการประสานงานให้มีการเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำ โดยใช้รถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) ทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนที่บริษัทเอกชนซึ่งได้รับการว่าจ้างจากเทศบาลนครรังสิตจะดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ รถเก็บขนมูลฝอยตลาดรังสิตสามารถเข้าจอดบริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยรวม ทางทิศเหนือของโครงการ เพื่อดำเนินการเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวกและเหมาะสม แต่เนื่องจาก ปัจจุบันห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ โครงการจึงกำหนดให้มีจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราวบริเวณด้านทิศเหนือหน้าห้องพักมูลฝอยรวม และตั้งถังรองรับมูลฝอย ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกเช่นกัน สำหรับมูลฝอยอันตราย โครงการจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะให้เข้าดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	-	**รูปที่ 2-12** การคัดแยกและเก็บขนมูลฝอยของโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.3** ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย
	4. การกำจัดไขมันจากบ่อดักไขมัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขึ้นมาให้หมดเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยการตักส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าบ่อดักไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถางภายในห้องพักขยะรวม เพื่อให้	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการกำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขึ้นมาให้หมดเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยการตักส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าบ่อดักไขมันใส่ถุงพลาสติกสีดำและรัดปากถุงให้แน่น ทิ้งรวมกับมูลฝอย	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับวิธีกำจัดกากไขมัน	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันก่อนรวบรวมใส่ถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงในถังรองรับมูลฝอยเปียกในห้องพักมูลฝอยรวม ในส่วนตะกอนส่วนเกินจากส่วนเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียที่จะต้องมีการสูบออกไปกำจัดทางโครงการจะติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเก็บขนไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ		เปียกของโครงการ เป็นประจำทุกสัปดาห์ และรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัด ในส่วนการกำจัดตะกอนส่วนเกินในระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะคอยสังเกตปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ กำหนดความถี่ในการสูบออกไปอีกครั้งตามความเหมาะสม โดยไม่ให้ตะกอนส่วนเกินสะสมหนาเกินระดับร้อยละ 50 ของความลึกน้ำในบ่อบำบัด	ให้ตรงกับการดำเนินการในปัจจุบัน	
	5. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการได้จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ ในการล้างทำความสะอาดพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนและรักษาสุขาภิบาลภายในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ จึงได้จัดให้มีจุดพักมูลฝอยรวมชั่วคราวบริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อรองรับมูลฝอย นอกจากนี้ มีการล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ ณ บริเวณจุดล้างที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและรักษาความสะอาดของพื้นที่	-	**รูปที่ 2-13** การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	6. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย ไว้อย่างเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพดี มีความสะอาดเรียบร้อย และพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ	-	**รูปที่ 2-10** ห้องพักมูลฝอยรวม **รูปที่ 2-11** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ
	7. ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล เป็นต้น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ผู้พักอาศัย และพนักงานภายในโครงการ	-	**รูปที่ 2-14** ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	1. จัดให้มีป้ายเตือนแสดงข้อความ “ระวังอันตราย” ให้เห็นเด่นชัดบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้มีป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต” ที่บริเวณตัวหม้อแปลงไฟฟ้า	-	**รูปที่ 2-18** ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
3.6 การคมนาคมขนส่ง	1. จัดให้มีระบบจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสัญญาณจราจรต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามความเหมาะสม	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงไม่มีการติดตั้งกระจกโค้งนูนเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยบริเวณจุดอับสายตา และไม่มีการจัดทำทางกลับรถ เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นที่จอดรถแทน อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า โครงการได้มีการแสดงสัญลักษณ์ทิศทางการจราจรบนพื้นถนน แต่สัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพซีด	โครงการควรดำเนินการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ กระจกโค้งนู้น รวมทั้งทางกลับรถ และการดำเนินการแก้ไขสัญลักษณ์แสดงทิศทางจราจรให้ชัดเจน ครบถ้วน	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)			จาง ไม่ชัดเจน อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและความชัดเจนในการใช้เส้นทางภายในโครงการ		
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาจราจรติดขัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการทวนสอบเอกสารโครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ เพื่อควบคุมและดูแลความเรียบร้อย รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกของยานพาหนะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อให้การจราจรภายในโครงการเป็นไปอย่างคล่องตัวและปลอดภัย	-	**รูปที่ 2-1** บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.5** การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
	3. ห้ามจอดรถกีดขวางตลอดแนวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้บริหารจัดการพื้นที่ทางเข้า-ออกโครงการอย่างเหมาะสม โดยไม่มีการจอดรถกีดขวางตลอดแนวเข้า-ออกดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่	-	**รูปที่ 2-1** บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ **รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการทวนสอบเอกสารภาพถ่าย พบว่า โครงการได้มีการจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับการจราจรภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	-	**รูปที่ 2-19** ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.7 การใช้ประโยชน์	- ยังไม่มีมาตรการกำหนด		-	-	-
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	**<u>มาตรการฯ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (โครงการเป็นผู้ปฏิบัติ)</u>** 1. ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและจัดให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน นอกจากนี้ โครงการได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส่องสว่าง ขนาดกำลังการผลิต 720 กิโลวัตต์ บริเวณชั้นดาดฟ้าของโครงการ เพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าภายในโครงการ	-	**รูปที่ 2-15** การรณรงค์และการอนุรักษ์พลังงาน
	2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละบริเวณอย่างเพียงพอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการทวนสอบเอกสารภาพถ่าย พบว่า โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในแต่ละบริเวณ เช่น บริเวณลานจอดรถ ทางเข้าโครงการ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ช่วงเวลากลางคืน	-	**รูปที่ 2-18** ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการ
	3. กำหนดให้ “ติดตั้งหลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง เนื่องจากหลอดไฟ LED จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟชนิดอื่น”	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการเลือกติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างชนิดประหยัดพลังงาน LED (Light Emitting Diode) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟชนิดอื่น	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	4. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการออกแบบระบบสวิตช์ไฟให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดแยกตามจุดเฉพาะการใช้งาน โดยไม่ใช้สวิตช์รวมที่ควบคุมไฟทั้งชั้น ซึ่งทำให้ลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า	-	-
	5. เลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการเลือกติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างชนิดประหยัดพลังงาน LED (Light Emitting Diode) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน	-	-
	6. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระยะยาว	-	**รูปที่ 2-15** การรณรงค์และการอนุรักษ์พลังงาน
	7. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังในการทำความเย็นที่เหมาะสมกับขนาดของห้อง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังขนาดและประสิทธิภาพการทำความเย็นเหมาะสมกับขนาดของห้องพัก โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)	-	**รูปที่ 2-15** การรณรงค์และการอนุรักษ์พลังงาน **รูปที่ 2-26**

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)			เท่ากับ 12.85 อยู่ในระดับที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร นอกจากนี้ โครงการยังได้ดำเนินการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักโดยเจ้าหน้าที่โครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสมเมื่อได้รับแจ้งจากลูกบ้าน เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ		การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ
	8. ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของโครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลักและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคารอย่างเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานและความพร้อมของระบบไฟฟ้าเป็นประจำ	-	**รูปที่ 2-18** ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.6** แบบฟอร์มการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
	9. จัดให้มีการติดตั้งระบบเพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เช่น Fuse เพื่อใช้ในการตัดกระแสไฟฟ้าจากกรณีโหลดเกินและกรณีของการลัดวงจร ส่วนภายในห้องเครื่องไฟฟ้าจะมีการปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องเครื่องไฟฟ้าของโครงการ และมีที่ว่างพอเพียง เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงสูง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการทวนสอบเอกสารโครงการ พบว่า โครงการได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม โดยภายในระบบมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ฟิวส์ (Fuse) สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีโหลดเกิน และกรณีของการลัดวงจร ส่วนภายในห้องเครื่องไฟฟ้าหลักของโครงการ มีการจัดให้มีโครงสร้างปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด พร้อมติดป้ายเตือนชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องเครื่องไฟฟ้าของโครงการ ทั้งนี้ พื้นที่ภายในห้องเครื่องไฟฟ้ายังมี	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
			พื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างปลอดภัย		
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	10. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนไว้บริเวณฝ้าเพดานชั้นที่ 8 บริเวณพื้นที่ส่วนโรงแรมของโครงการ โดยใช้ฉนวนชนิดใยแก้ว ซึ่งสามารถลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร	-	-
	11. ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้กำลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการมีแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่คำนึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงาน โดยเจ้าหน้าที่โครงการจะพิจารณาดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ที่มีการรองรับสัญลักษณ์ Energy Star ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้กำลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ	-	-
	12. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และรณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยจัดบอร์ดวิธีประหยัดพลังงาน และติดป้ายเตือนตามจุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่าง ๆ (เช่น ปิดไฟทุกครั้งหลังการใช้งาน ขึ้น-ลง 1-2 ชั้น กรุณาใช้บันได เป็นต้น)	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการติดป้ายเตือนตามจุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่าง ๆ เช่น ปิดไฟทุกครั้งหลังการใช้งาน เป็นต้น	โครงการควรเพิ่มเติมการจัดทำบอร์ดวิธีประหยัดพลังงานภายในโครงการ และเพิ่มเติมการติดป้ายขึ้น-ลง 1-2 ชั้น กรุณาใช้บันได เป็นต้น	**รูปที่ 2-15** การรณรงค์และการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	13. จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานภายในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานร่วมมือกันในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการไม่ได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการร่วมมือกันในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด	โครงการควรจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ	-
	14. ติดไฟส่องสว่างบริเวณรั้วทิศใต้ของโครงการ	√	จากการทวนสอบภาพถ่าย พบว่า โครงการได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแนวรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดให้เป็นลานจอดรถและพื้นที่สีเขียวทำหน้าที่เป็นแนวกันชน ระหว่างพื้นที่โครงการกับโครงการ Rangsit Residence & Hotel เพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้งานพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืน	-	**รูปที่ 2-19** ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการ
	<u>มาตรการฯ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ผู้พักอาศัยเป็นผู้ปฏิบัติ)</u> จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำไปปฏิบัติโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 15. ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10)	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการจัดทำคู่มือหรือเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัย อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	โครงการควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ผู้พักอาศัยนำไปปฏิบัติ	**รูปที่ 2-17** การประชาสัมพันธ์และกฎระเบียบของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
			ผ่านการติดตั้งป้ายรณรงค์ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร อาทิ บริเวณลิฟต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ		
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน			ตระหนักรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้พักอาศัย		
	16. ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสงและปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการจัดทำคู่มือหรือเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้เข้าพัก อย่างไรก็ตาม ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมรอยแตกร้าวบริเวณผนังอาคาร จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเดือนมีนาคม 2568 โดยดำเนินการอุดรอยรั่วบางส่วนเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม	โครงการควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ผู้เข้าพักนำไปปฏิบัติ	**รูปที่ 2-33** สภาพอาคารและบริเวณโดยรอบที่พบความเสียหาย **ภาคผนวกที่ 2.7** ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
	17. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการจัดทำคู่มือหรือเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้เข้าพัก โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่โครงการมีการหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นที่ไม่จำเป็นในห้องที่มีระบบปรับอากาศ	โครงการควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ผู้เข้าพักนำไปปฏิบัติ	-
	18. เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว ไม่ควรใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความจำเป็นเพราะใช้ไฟมากเกินไป และควรตั้งตู้เย็นไว้ห่างจากผนัง 15 เซนติเมตร	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ห้องพักในส่วนของโรงแรม จัดให้มีตู้เย็นขนาดเล็กประกอบกิจการโรงแรมทั่วไป สำหรับอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีการใช้ตู้เย็นหลากหลายขนาดตามความประสงค์ของผู้เช่า	โครงการควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ผู้เข้าพักนำไปปฏิบัติ	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
			ซึ่งโครงการยังไม่มีการจัดทำคู่มือหรือเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้เข้าพัก		
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	19. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ำ หม้อหุงต้ม ไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ภายในห้องพักของโครงการ จัดให้มีกาต้มน้ำ ซึ่งโครงการยังไม่มีการจัดทำคู่มือหรือเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้เข้าพัก	โครงการควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ผู้เข้าพักนำไปปฏิบัติ	-
	20. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน และตรวจสอบทุกครั้งที่ออกจากห้อง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ทำการติดป้ายแสดงข้อความ “ปิดไฟ ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน”ไว้ใกล้บริเวณต่าง ๆ ที่มีสวิตช์ไฟอยู่ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบการเปิด-ปิดสวิตช์ไฟบางดวงในเวลากลางวันโดยมีการเปิดไฟเฉพาะบางดวงแบบสลับ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น	-	**รูปที่ 2-15** การรณรงค์และการอนุรักษ์พลังงาน
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	1. ต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้ติดตั้ง ดำเนินการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของระบบ/อุปกรณ์แต่ละประเภทและฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานของโครงการมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้และทดสอบระบบโครงการเข้าร่วมทดสอบด้วย	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เป็นประจำทุกเดือน โดยบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของระบบ/อุปกรณ์แต่ละประเภท นอกจากนี้ โครงการยังมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้	-	**รูปที่ 2-21** การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย **ภาคผนวกที่ 2.8** หลักฐานการตรวจสอบระบบดับเพลิงของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
			พนักงานของโครงการมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้และทดสอบระบบโครงการเข้าร่วมทดสอบอย่างต่อเนื่อง		
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	2. โครงการต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง จุดรวมพลกรณีเกิดเพลิงไหม้ บันไดหนีไฟ ตามที่ระบุในแบบแปลนโครงการให้ครบถ้วน	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ และการทวนสอบเอกสารโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง บันไดหนีไฟ ตามที่ระบุในแปลนโครงการอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จุดรวมพลกรณีเกิดเพลิงไหม้ตามแบบแปลนกำหนดไว้ 2 จุด ได้แก่ 1. บริเวณลานจอดรถ ทางทิศเหนือของโครงการ 2. บริเวณด้านข้าง LOBBY ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า ทางโครงการติดตั้งป้ายจุดรวมพลเพียง 1 จุด คือ บริเวณลานจอดรถ ทางด้านทิศเหนือ สำหรับบริเวณจุดรวมพลด้านข้าง LOBBY ไม่มีการติดตั้งป้ายแสดงจุดรวมพล แต่อย่างใด	โครงการควรติดตั้งป้ายจุดรวมพลบริเวณด้านข้าง LOBBY ด้านทิศตะวันออกของโครงการ เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ	**รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย **รูปที่ 2-22** จุดรวมพลของโครงการ **รูปที่ 2-23** แผนผังแสดงทางหนีไฟภายในอาคาร
	3. โครงการจะทำการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงสาธารณะเพิ่มเติม บริเวณถนนของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการระงับอัคคีภัยของโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการดำเนินการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงสาธารณะไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าอาคารด้านทิศตะวันตก จำนวน 1 จุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการระงับอัคคีภัยของโครงการ แต่จากการตรวจสอบไม่พบฝาปิดหัวรับน้ำดับเพลิง	โครงการควรจัดให้มีฝาปิดหัวรับน้ำดับเพลิงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน	**รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	4. ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยดังนี้ - ซ่อมบำรุงและตรวจตราเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ ให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กำหนด - ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เดือนละ 1 ครั้ง - ดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เดือนละ 1 ครั้ง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการทวนสอบเอกสารโครงการ พบว่า โครงการดำเนินการตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โดยติดตั้งในแต่ละชั้น ๆ ละ 2 ตู้ (ตั้งแต่ชั้น 1-8) บริเวณด้านข้างลิฟท์และบันไดหนีไฟ พร้อมตรวจสอบให้มั่นใจว่าภายในถังมีสารเคมีดับเพลิงตามปริมาตรที่กำหนด - โครงการได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควบคู่กับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟของโครงการ โดยในปี 2569 มีแผนดำเนินการฝึกซ้อมในช่วงปลายปีร่วมกับเทศบาลนครรังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - โครงการมีการตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง อาทิเช่น ถังดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดทำใบตรวจสอบถังดับเพลิงไว้เป็นหลักฐาน	-	**รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย **รูปที่ 2-21** การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ***ภาคผนวกที่ 2.8*** หลักฐานการตรวจสอบระบบดับเพลิงของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยสามารถใช้งานได้ทันที	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการไม่ได้ดำเนินการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว	โครงการควรติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้งานได้ทันที	-
	6. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบดับเพลิงในโครงการ และจัดให้มีการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 2 ครั้ง	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร รวมถึงมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอ สำหรับปี 2569 โครงการมีแผนดำเนินการฝึกซ้อมในช่วงปลายปี โดยจะฝึกซ้อมร่วมกันกับโครงการอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ได้แก่ โครงการรังสิตอพาร์ทเม้นท์ 1 รังสิตอพาร์ทเม้นท์ 2 และรังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีเกิดอัคคีภัย	-	**-**
3.10 การระบายอากาศ	- ไม่มีมาตรการกำหนด		-	-	**รูปที่ 2-24** ระบบระบายอากาศภายในอาคารแต่ละชั้น

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.11 การสื่อสาร	1. แจ้งไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร เพื่อให้รับทราบว่า หากมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรทัศน์ให้ดำเนินการแจ้งกับทางโครงการ ซึ่งโครงการจะได้ตรวจสอบและปรับปรุงโดยให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้าง	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า จากการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างกระทั่งปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากบ้านพักอาศัยข้างเคียงว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องสัญญาณโทรทัศน์	-	-
	2. จัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน พร้อมการแจ้งกลับ	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการจัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการประสานงานการแก้ไขปัญหา และการแจ้งผลการดำเนินการกลับแก่ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Line Official และบริเวณหน้า Lobby ของโครงการ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนจากผู้พักอาศัยหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการแต่อย่างใด	โครงการควรดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ	**รูปที่ 2-25** จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
	3. จัดส่งช่างหรือผู้ชำนาญงานตรวจสอบแก้ไขปรับจูนเสารับสัญญาณ หรือเปลี่ยนระบบเสาให้สามารถรับสัญญาณได้ดีดังเดิม	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างกระทั่งปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่ได้รับการร้องเรียนในส่วนของระบบเสารับสัญญาณแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.11 การสื่อสาร (ต่อ)	4. ในกรณีเสารับสัญญาณภายนอกไม่สามารถปรับจูนหรือเปลี่ยนระบบเสาให้สามารถรับสัญญาณได้เจ้าของโครงการประสานกับเจ้าของบ้านเพื่อเปลี่ยนระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ เป็นระบบรับสัญญาณดาวเทียมหรือติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอลโดยไม่คิดมูลค่า	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างกระทั่งปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของบ้าน ในส่วนของระบบรับสัญญาณดาวเทียมหรือติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอล แต่อย่างใด	-	-
	5. จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคี เพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยราชการ ตัวแทนจากโครงการ Rangsit Residence และตัวแทนชุมชน	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า จากการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างกระทั่งปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่ได้รับการร้องเรียน จึงยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	1. โครงการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียง โดยมีส่วนร่วมในงานการกุศล การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม	√	จากการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิทองพูลร่วมกับบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น	-	**รูปที่ 2-30** กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	2. พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงาน เพื่อลดปัญหาการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่น และเป็นการส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพิ่มขึ้น	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการมีการพิจารณารับพนักงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเข้ามาทำงานตามความเหมาะสมของคุณสมบัติในการรับสมัครพนักงาน	-	-
	3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร มลพิษจากฝุ่นละออง น้ำเสีย ฯลฯ อย่างเคร่งครัด	√	โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม จากการติดตามลงสำรวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ด้านการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งและการจัดการจราจรภายในโครงการยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบางพารามิเตอร์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเพิ่มเติมมาตรการบางประการเพื่อให้สามารถบรรเทาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	โครงการควรปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งปรับปรุงการจัดการจราจร โดยติดตั้งเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และป้ายจราจรภายในโครงการให้ครบถ้วน	-
	4. จัดให้มีตู้/กล่องรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีตู้หรือกล่องรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ แต่จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Line Official ของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งข้อร้องเรียน / ข้อคิดเห็นจากผู้พักอาศัยและผู้มีส่วนได้เสียได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ใน	-	**รูปที่ 2-25** จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)			เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนจากผู้พักอาศัยหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ		
	5. โครงการกำหนดมาตรการรองรับและการชดเชยในกณีมีการร้องเรียนการพัฒนาโครงการ ในระยะเวลาตั้งแต่ช่วงก่อสร้างถึงเปิดดำเนินการ 1 ปีแรกทางโครงการจะดำเนินการ ดังนี้ - จัดให้มีการส่งหนังสือไปยังกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้แก่ ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการโดยรอบ และผู้อยู่ใกล้เคียงในระยะไม่เกิน 300 เมตร - จัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน พร้อมการแจ้งกลับ - จัดส่งผู้ชำนาญงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนทันที - จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยราชการ ตัวแทนจากโครงการ Rangsit Residence และตัวแทนชุมชน	√	โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเกิน 1 ปีแรกที่กำหนดมาตรการรองรับและการชดเชย ในกรณีมีการร้องเรียน อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Line Official ซึ่งจากการดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยหรือผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	**<u>มาตรการฯ ด้านการป้องกันฝุ่นละออง ควัน มลพิษและเสียงจากรถยนต์</u>** 1. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	2. ติดตั้งป้ายและแจ้งเป็นกฎระเบียบแก่ผู้พักอาศัยไม่ให้ติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถรอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายข้อความ “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” พร้อมทั้งแจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการแล้ว อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการยังมีการติดตั้งป้ายแสดงข้อความ “จอดรถ กรุณาใส่เกียร์ว่างและปลดเบรกมือ” บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถในกรณีฉุกเฉิน	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	3. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการใช้ความเร็วในการการแล่นของรถ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	4. ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากถนนชำรุด ขรุขระ หรือเป็นหลุดบ่อ ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากสภาพถนนดังกล่าว ก่อให้เกิดเสียงดังหรือเสียงกระแทกมากขึ้นเมื่อรถวิ่งผ่าน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการดำเนินการดูแลรักษาถนนและพื้นที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากตรวจพบถนนมีความชำรุด ขรุขระ หรือเกิดหลุมบ่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงรบกวนหรือเสียงกระแทกจากการสัญจรของยานพาหนะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	<u>มาตรการฯ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย</u> 5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะมีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง ซึ่งแบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างน้อยชั้นละ 1 วัน ส่วนมูลฝอยอันตรายรวบรวมไว้ที่ห้องสำนักงาน โดยพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะลำเลียงมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็นประจำทุกวันไปยังห้องพักรวมมูลฝอย	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น จะจัดวางถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยอันตราย สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้อย่างน้อย 1 วัน/ชั้น ทั้งนี้ มูลฝอยอันตรายจะถูกคัดแยกและรวบรวมไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดต่อไป โดยพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะดำเนินการลำเลียงมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นเป็นประจำทุกวันไปยังจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราว เพื่อรองรับการเก็บขนแทนการนำไปรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากห้องพักมูลฝอยรวมนั้น อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่	โครงการควรพิจารณาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลเพิ่มเติมในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	**รูปที่ 2-10** ห้องพักรวมมูลฝอย **รูปที่ 2-11** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	6. ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการจะอยู่ที่ระดับพื้นดินบริเวณทิศตะวันตกของโครงการ โดยมีขนาดประมาณ 42.57 ตารางเมตร สูง 8.70 เมตร ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ภายในห้องพักมูลฝอยจะวางตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตู้ แต่ละตู้จะสามารถรองรับมูลฝอยได้นานประมาณ 4 วัน รวมทั้งหมดรองรับขยะได้ประมาณ 8 วัน ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต เข้ามาเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต สามารถจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งอยู่หน้าห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อทำการเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก ส่วนของมูลฝอยอันตรายโครงการจะประสานงานกับเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ มาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายไปกำจัดต่อไป	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของโครงการ โดยดำเนินการตรวจสอบแบบแปลน พบว่า มีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่บางส่วนจากแบบแปลนเดิม กล่าวคือ พื้นที่เดิมที่กำหนดไว้เป็นห้องพักมูลฝอยรวมได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ่อหน่วงน้ำ ขณะที่พื้นที่เดิมของห้องงานระบบไฟฟ้าได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องพักมูลฝอยรวมแทน อย่างไรก็ตาม ภายในห้องพักมูลฝอยรวมดังกล่าว ยังไม่มีการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสสำหรับรองรับมูลฝอย เนื่องจากเทศบาลนครรังสิตได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเก็บขนมูลฝอย โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการด้วยรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนให้บริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป สำหรับห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ จึงได้จัดให้มีจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราวบริเวณด้านทิศเหนือหน้าห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อตั้งถังรองรับมูลฝอย รอการเก็บขนของรถเก็บขนมูลฝอย	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับห้องพักรวมมูลฝอยให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-10** ห้องพักมูลฝอยรวม **รูปที่ 2-11** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	7. การกำจัดไขมันจากบ่อดักไขมัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขึ้นมาให้หมดเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยการตักส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าบ่อดักไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถางภายในห้องพักขยะรวม เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันก่อน รวบรวมใส่ถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงในถังรองรับมูลฝอยเปียกในห้องพักมูลฝอยรวม ในส่วนตะกอนส่วนเกินจากส่วนเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่จะต้องมีการสูบออกไปกำจัดทางโครงการจะติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเก็บขนไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการกำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขึ้นมาให้หมดเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยการตักส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าบ่อดักไขมันใส่ถุงพลาสติกสีดำและรัดปากถุงให้แน่น ทิ้งรวมกับมูลฝอยเปียกของโครงการ เป็นประจำทุกสัปดาห์ และรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัด ในส่วนการกำจัดตะกอนส่วนเกินในระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะคอยสังเกตปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ กำหนดความถี่ในการสูบออกไปอีกครั้งตามความเหมาะสม โดยไม่ให้ตะกอนส่วนเกินสะสมหนาเกินระดับร้อยละ 50 ของความลึกน้ำในบ่อบำบัด	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับวิธีกำจัดกากไขมันให้ตรงกับการดำเนินการในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	9. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวม ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย ไว้อย่างเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพดี มีความสะอาดเรียบร้อย และพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ	-	**รูปที่ 2-10** ห้องพักมูลฝอยรวม **รูปที่ 2-11** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ
	10. ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ผู้พักอาศัย และพนักงานภายในโครงการ	-	**รูปที่ 2-14** ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	**<u>มาตรการฯ ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย</u>** 11. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการและบันไดแต่ละแห่งไม่ให้เปียกลื่น หรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีแม่บ้านประจำ คอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในโครงการ รวมถึงบริเวณบันไดในแต่ละจุด เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นเปียกลื่น หรือมีการวางสิ่งของกีดขวางทางเดินซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้อาคารได้	-	**รูปที่ 2-34** การทำความสะอาดทางเดินโดยรอบโครงการ
	12. จัดให้มีป้ายเตือนกั้นพื้นที่เปียกลื่น และรีบดำเนินการทำความสะอาดให้พื้นผิวแห้งสนิทโดยเร็ว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดเก็บป้ายเตือนออกทันที	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการมีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของโครงการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อมีการทำความสะอาดพื้นที่ที่อาจเปียก เช่น พื้นทางเดิน แม่บ้านจะดำเนินการทำความสะอาดให้พื้นผิวแห้งสนิทโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน “ระวังพื้นเปียก” เพื่อแจ้งเตือนผู้สัญจรระหว่างดำเนินการ และจะนำป้ายออกทันทีเมื่อพื้นแห้งและปลอดภัยต่อการใช้งาน	-	**รูปที่ 2-27** ป้ายเตือนกั้นพื้นที่เปียกลื่น

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	13. จัดให้มีป้ายเตือนกั้นขณะมีการเปิดฝาท่อระบายน้ำ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดเก็บป้ายเตือนออกทันที	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายเตือนกั้นขณะมีการเปิดฝาท่อระบายน้ำ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บป้ายเตือนออกทันที	-	-
	14. จัดให้มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร บริเวณระเบียงของอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ภายในห้องพักอาศัยทุกห้องของโครงการจะมีการติดตั้งราวกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร บริเวณระเบียงของอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูง		**รูปที่ 2-31** ราวกันตกบริเวณระเบียงของอาคาร
	15. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการได้การจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานโครงการ	-	**รูปที่ 2-32** อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำโครงการ
	16. จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมบริเวณทางเข้า–ออก อาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีการติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารด้วย	-	**รูปที่ 2-28** ตำแหน่งห้องควบคุมและตัวอย่างการติดตั้งกล้องวงจรปิด **รูปที่ 2-29** การติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)			คีย์การ์ด เพื่อควบคุมการเข้าถึงพื้นที่และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและทรัพย์สินภายในโครงการ		**ภาคผนวกที่ 2.5** การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) **ภาคผนวกที่ 2.9** หลักฐานการตรวจสอบระบบควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV)
4.3 สุนทรียภาพ	1.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 770.23 ตารางเมตร และจัดให้มีบริเวณที่จัดเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 408.75 ตารางเมตร ไม้พุ่มและไม้คลุมดินประมาณ 361.48 ตารางเมตร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว อยู่ในสภาพดี ต้นไม้ กิ่งไม้ และหญ้าถูกตัดแต่งอย่างเป็นระเบียบ มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่สีเขียวอยู่เสมอ ซึ่งโครงการได้มีการจัดพื้นที่สีเขียวครบถ้วนตามแบบแปลนที่กำหนด	-	**รูปที่ 2-2** พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทำหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวทั้งหมด และตัดแต่ง รดน้ำ บำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอเป็นระเบียบอยู่เสมอ โดยใช้น้ำทิ้ง ซึ่งผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็วที่สุด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยโครงการได้นำน้ำทิ้ง ซึ่งผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวดังกล่าว ทั้งนี้ หากต้นไม้บางส่วนได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทางโครงการจะดำเนินการปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สภาพพื้นที่สีเขียวมีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง	-	**รูปที่ 2-2** พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.3 สุนทรียภาพ (ต่อ)	3. ติดป้ายประกาศ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว เช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ด้านความสวยงามร่มรื่นลดปัญหาโลกร้อน ลดมลภาวะและสร้างอากาศบริสุทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ใส่ใจ และมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีสวยงามตลอดไป	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการไม่มีการติดป้ายประกาศ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว	โครงการควรเพิ่มการติดป้ายประกาศและประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว	-

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 2-1 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ










การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

รูปที่ 2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รั้วด้านทิศเหนือ



รั้วด้านทิศใต้



รั้วด้านทิศตะวันออก



รั้วด้านทิศตะวันตก

รูปที่ 2-3 รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ





รูปที่ 2-4 ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





เครื่องหมายลูกศรจราจรบนพื้นทางภายในโครงการ





สภาพพื้นที่จราจรและที่จอดรถภายในโครงการ







ป้ายจอดรถกรุณาใส่เกียร์ว่างและปลดเบรกมือ | ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

รูปที่ 2-4 ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>ป้ายกำหนดความเร็วสูงสุดภายในโครงการ</td><td>ป้ายประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษารถยนต์</td></tr>
</table>


รูปที่ 2-4 ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ (ต่อ)

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>บ่อบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</td><td>บ่อพักน้ำสุดท้ายหลังการบำบัดน้ำเสีย</td></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">การกำจัดกากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-5 ระบบของบำบัดน้ำเสียของโครงการ


ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน





ถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า





การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 2-6 ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ


ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-7 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง



บ่อหน่วงน้ำ



ตัวอย่างท่อระบายน้ำภายในโครงการ

รูปที่ 2-8 ระบบระบายน้ำของโครงการ



การทำความสะอาดเส้นท่อระบายน้ำเสียของห้องพัก




การทำความสะอาดขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำเสีย

รูปที่ 2-9 การทำความสะอาดระบบระบายน้ำของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
จุดพักมูลฝอยชั่วคราวของโครงการ	ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

รูปที่ 2-10 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

	
ถังรองรับมูลฝอยบริเวณโถงรับรอง (Lobby)	ถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักอาศัย
	
ถังรองรับมูลฝอยบริเวณลานจอดรถ	ถังรองรับมูลฝอยภายในห้องน้ำของห้องพักอาศัย

รูปที่ 2-11 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569






ถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

รูปที่ 2-11 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ (ต่อ)





รูปที่ 2-12 การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ



การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



การล้างภาชนะรองรับมูลฝอย

รูปที่ 2-13 การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอยของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-14 ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ



รูปที่ 2-15 การรณรงค์และการอนุรักษ์พลังงาน

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-16 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 2-17 การประชาสัมพันธ์และกฎระเบียบของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569


<table>
<tr><td colspan="2"> 


</td></tr>
<tr><td colspan="2">ห้องไฟฟ้าภายในโครงการ</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 


</td></tr>
<tr><td colspan="2">เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>หม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ</td><td>การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการ</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-18 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-19 ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการ




ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิงมือถือ

รูปที่ 2-20 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับห้องไฟฟ้า




ระบบน้ำสำรองดับเพลิง





ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย





ทางหนีไฟ

รูปที่ 2-20 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน





หัวรับน้ำดับเพลิง





ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

รูปที่ 2-20 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569







ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย


รูปที่ 2-20 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)





รูปที่ 2-21 การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย





รูปที่ 2-22 จุดรวมพลของโครงการ


ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-23 แผนผังแสดงทางหนีไฟภายในอาคาร



รูปที่ 2-24 ระบบระบายอากาศภายในอาคารแต่ละชั้น



รูปที่ 2-25 จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





รูปที่ 2-26 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ



รูปที่ 2-27 ป้ายเตือนกั้นพื้นที่เปียกลื่น





รูปที่ 2-28 ตำแหน่งห้องควบคุม และตัวอย่างการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





รูปที่ 2-29 การติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโครงการ





รูปที่ 2-30 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์







รูปที่ 2-31 ราวกันตกบริเวณระเบียงของอาคาร

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 2-32 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำโครงการ





รูปที่ 2-33 สภาพอาคารและบริเวณโดยรอบที่พบความเสียหาย




รูปที่ 2-34 การทำความสะอาดทางเดินโดยรอบโครงการ

บทที่ 3
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/14174 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (ดังรายละเอียดใน**ภาคผนวก 1.1** ซึ่งแสดงหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม) สำหรับการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้

1) การใช้น้ำ
2) การจัดการและบำบัดน้ำเสีย
3) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
4) การจัดการขยะมูลฝอย
5) การใช้ไฟฟ้า
6) การป้องกันอัคคีภัย
7) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ได้รวบรวมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 และสรุปผลการดำเนินการดังกล่าว แสดงดัง**ตารางที่ 3-1** โดยโครงการมีการจัดจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2569 ดังนั้น จึงไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเดือนมกราคม 2569

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง /จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1. การใช้น้ำ	ตรวจสอบแนวจ่ายท่อประปาของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือการชำรุดเสียหายของระบบท่อประปา	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการได้กำหนดให้มีช่างประจำโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบจ่ายน้ำภายในโครงการ ได้แก่ ท่อประปา ปั๊มน้ำ และมิเตอร์น้ำ ทั้งนี้ หากพบเหตุขัดข้องหรือเกิดการรั่วไหลของน้ำ จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้ระบบจ่ายน้ำอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	-
2. การจัดการและบำบัดน้ำเสีย	1. เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัดแล้ว โดยมีจุดเก็บตัวอย่างบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1) จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด 2) จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด 3) บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด	คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ - pH - BOD - Suspended Solids (SS) - Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	มาตรการได้กำหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำตลอดระยะเวลาการดำเนินการ จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) และ Fecal Coliform Bacteria ทั้งนี้ จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าคุณภาพน้ำในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง /จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
2. การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)				ระบายลงท่อระบายน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามที่กฎหมายฯ กำหนด รายละเอียดแสดงใน **ภาคผนวกที่ 3.1** ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	
	2. เก็บสถิติและการข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) 2. เก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	- สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโดยบันทึกการใช้ไฟฟ้า	- จัดเก็บสถิติและบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น เป็นเวลา 2 ปี จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหน่วยงานอนุญาต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เดือนละ 1 ครั้ง	โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 และส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดผลการดำเนินการดังกล่าวแสดงไว้ใน**ภาคผนวกที่ 2.2** ซึ่งประกอบด้วยแบบ ทส. 2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง /จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจดูแลและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ไม่มีการวางวัตถุกีดขวางในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ และความเรียบร้อยของฝาบ่อพักท่อน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการโครงการ	โครงการได้ดำเนินการทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนภายในเส้นท่อระบายน้ำเสียภายในอาคารเป็นประจำทุกเดือน อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้ขุดลอกบ่อพักน้ำ และเส้นท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร เนื่องจาก ยังอยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยไม่มีการวางวัตถุกีดขวางภายในระบบระบายน้ำ	-
	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ	- ไม่มีการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการโครงการ	โครงการมีการดำเนินการตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำทุกเดือน	-
4. การจัดการขยะมูลฝอย	ตรวจสอบปริมาณขยะไม่ให้ล้นออกมานอกถังขยะ บริเวณจุดตั้งถังขยะ และห้องพักขยะมูลฝอยรวม ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณขยะตกค้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	โครงการได้จัดให้มีจุดตั้งถังรองรับมูลฝอยที่เพียงพอ โดยถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดี ไม่พบ มูลฝอยตกค้างหรือมูลฝอยล้นออกนอกถัง ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องพักรวมมูลฝอย จึงจัดวางถังรองรับมูลฝอยชั่วคราวบริเวณด้านหน้าห้องพักรวมมูลฝอยด้านทิศเหนือ และมีการเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำ โดยใช้รถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) ในการรวบรวมมูลฝอยไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต	-
	ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน	- ความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ		

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง /จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
5. การใช้ไฟฟ้า	บริเวณห้องงานระบบไฟฟ้าและลานไฟฟ้า	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า	- เดือนละ 1 ครั้ง	โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่บริการในจุดต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และหากพบความชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้ โครงการได้จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยมีการปิดระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินงานเป็นประจำทุกปี	-
6. การป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการ ตามคู่มือการใช้งานเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน	- ความสมบูรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งภายในโครงการ	- 6 เดือน / ครั้ง หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการดำเนินการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง และพื้นที่ส่วนกลางทุก 6 เดือน ได้แก่ แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องแจ้งเหตุแบบใช้มือดึง และกริ่งสัญญาณเตือนภัย รวมทั้งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อและหัวพ่นน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) และถังดับเพลิงภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) ทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบทางหนีไฟและบันไดหนีไฟให้ปราศจากสิ่งกีดขวางเป็นประจำ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง /จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/ วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
7. สภาพเศรษฐกิจสังคม	ใช้แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในรัศมี 300 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ ฯลฯ โดยให้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง	- ความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรเพื่อติดตามตรวจสอบความเดือดร้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการโครงการ	การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พบว่านับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน ไม่พบข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีหรือจัดส่งผู้ชำนาญการเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ โครงการมีแผนดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมภายในรัศมี 300 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการในช่วงปลายปี 2569	-

3.1 น้ำใช้

3.1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบแนวจ่ายท่อประปาของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ โดยมีความถี่ทุก ๆ 1 เดือน

3.1.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลรักษาแนวจ่ายท่อประปาภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วยท่อประปา ปั๊มน้ำ และมิเตอร์น้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ โดยดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุก 1 เดือน และหากพบปัญหาหรือเหตุขัดข้องใด ๆ ให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที

3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย

3.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ


มาตรการกำหนดให้โครงการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัดแล้ว โดยมีจุดเก็บตัวอย่างบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด ดังนี้

1. จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
2. จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
3. บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด


กำหนดดัชนีในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, Total Suspended Solid (TSS), Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Oil & Grese และ Fecal Coliform Bacteria โดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจะดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โครงการจะต้องจัดเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) โดยจัดเก็บข้อมูลรายวันในแบบ ทส. 1 ไว้ ณ แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปี และจัดส่งรายงานรายเดือนในแบบ ทส. 2 ต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเดือนละ 1 ครั้ง

3.2.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง


วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม **ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567** ดำเนินการเก็บตัวอย่างโดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด จุดเก็บตัวอย่างจำนวน 3 จุด แสดงดัง**รูปที่ 3.2-1, รูปที่ 3.2-2** และ**รูปที่ 3.2-3** ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

	
เก็บตัวอย่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
	
เก็บตัวอย่างวันที่ 3 มีนาคม 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 3 เมษายน 2569
	
เก็บตัวอย่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 9 มิถุนายน 2569

รูปที่ 3.2-1 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดของโครงการ

	
เก็บตัวอย่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
	
เก็บตัวอย่างวันที่ 3 มีนาคม 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 3 เมษายน 2569
	
เก็บตัวอย่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 9 มิถุนายน 2569

รูปที่ 3.2-2 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดของโครงการ

	
เก็บตัวอย่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
	
เก็บตัวอย่างวันที่ 3 มีนาคม 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 3 เมษายน 2569
	
เก็บตัวอย่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2569	เก็บตัวอย่างวันที่ 9 มิถุนายน 2569

รูปที่ 3.2-3 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

3.2.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

1) คุณภาพน้ำเสียบริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียบริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2569 พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.3 – 7.5 ค่าบีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 116 - 209 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 28.7 – 52.7 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) มีค่าอยู่ในช่วง 29 -39 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง 180 - มากกว่า 160,000 MPN/100 mL

ทั้งนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมาย เนื่องจากน้ำเสียในบริเวณดังกล่าวยังไม่ผ่านกระบวนการบำบัด และมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2569 ใช้เพื่อการติดตามสภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นหลักแสดงดัง**ตารางที่ 3.2-1 และรูปที่ 3.2-4 ถึง รูปที่ 3.2-9**

2) คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2569 พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.4 - 7.7 ค่าบีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 90.4 - 142 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 16.0 - 22.9 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 25 -35 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 180 - มากกว่า 160,000 MPN/100 mL

ทั้งนี้ คุณภาพน้ำหลังการบำบัดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2567 โดยพบว่า ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) เกินมาตรฐานทุกเดือน และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) เกินมาตรฐานในเดือนมีนาคม ขณะที่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีความแปรผันค่อนข้างสูง โดยพบค่าตั้งแต่น้อยกว่า 180 ถึงมากกว่า 160,000 MPN/100 mL ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียของระบบบำบัดน้ำเสียมีความแปรผันในแต่ละรอบการตรวจวัด อย่างไรก็ตาม น้ำที่ผ่านการบำบัดดังกล่าว มิได้ระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าว แสดงดัง**ตารางที่ 3.2-2 และรูปที่ 3.2-4 ถึง รูปที่ 3.2-9**

3) คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2569 แสดงดัง**ตารางที่ 3.5-3 และรูปที่ 3.2-4 ถึง รูปที่ 3.2-9** พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 9.1 - มากกว่า 10.0 ค่าบีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 2.3 - 8.3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 5 - 42.8 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 - 10 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 180 - 1,100 MPN/100 mL

ทั้งนี้ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2567 โดยพบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ในทุกเดือน และค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) เกินกว่าค่ามาตรฐานในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ณ จุดระบายออกจากโครงการ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; TSS) มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน โครงการจึงควรติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

สำหรับน้ำทิ้งจากโครงการฯ จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายผ่านท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป โดยไม่มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง

ดังนั้น โครงการควรดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และลดโอกาสเกิดผลกระทบต่อระบบท่อระบายน้ำสาธารณะและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียบริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด

เดือน	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	ค่าบีโอดี (BOD)	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; TSS)	ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)	น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)[1/]
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	MPN/100 mL
5 กุมภาพันธ์	7.4	201	35.1	39	<4.0[2/]	9,200
26 กุมภาพันธ์	7.4	131	28.7	29	<4.0[2/]	>160,000
3 มีนาคม	7.5	199	44.2	36	<4.0[2/]	>160,000
3 เมษายน	7.4	128	35.2	34	<4.0[2/]	180
5 พฤษภาคม	7.3	116	39.0	31	<4.0[2/]	92,000
9 มิถุนายน	7.4	209	52.7	31	<4.0[2/]	2,700
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	**7.3 – 7.5**	**116 - 209**	**28.7 – 52.7**	**29 - 39**	**น้อยกว่า 4.0**	**180 – มากกว่า 160,000**

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด, 2569

[1/] รับรองผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด วิเคราะห์โดย นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์ (ว-326-จ-0018)

[2/] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

ตารางที่ 3.2-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

เดือน	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	ค่าบีโอดี (BOD)	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; TSS)	ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)	น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)[1/]
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	MPN/100 mL
5 กุมภาพันธ์	7.4	142	22.9	32	<4.0[3/]	2,400
26 กุมภาพันธ์	7.5	90.4	20.2	25	<4.0[3/]	>160,000
3 มีนาคม	7.7	130	16.0	35	<4.0[3/]	>160,000
3 เมษายน	7.6	110	18.6	34	<4.0[3/]	<180
5 พฤษภาคม	7.4	109	20.7	25	<4.0[3/]	28,000
9 มิถุนายน	7.5	110	21.2	25	<4.0[3/]	2,500
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	**7.4 – 7.7**	**90.4 - 142**	**16.0 – 22.9**	**25 - 35**	**น้อยกว่า 4.0**	**น้อยกว่า 180 - มากกว่า 160,000**
ค่ามาตรฐาน	**5.5 - 9.0**	**≤30**	**≤40**	**≤35**	**≤20**	**-**

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด, 2569

[1/] รับรองผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด วิเคราะห์โดย นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์ (ว-326-จ-0018)

[2/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)

[3/] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

* นอกขอบข่ายการได้รับการรับรอง เนื่องจากไม่ได้ทำการวิเคราะห์ภายใน 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 3.2-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

เดือน	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	ค่าบีโอดี (BOD)	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; TSS)	ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)	น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)[1/]
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	MPN/100 mL
5 กุมภาพันธ์	>10.0[4/]	8.3	<5[3/]	8	<4.0[3/]	220
26 กุมภาพันธ์	>10.0[4/]	4.8	42.8	8	<4.0[3/]	<180
3 มีนาคม	>10.0[4/]	2.7	8.3	8	<4.0[3/]	<180
3 เมษายน	10.0	6.3	5.4	7	<4.0[3/]	<180
5 พฤษภาคม	9.9	2.3	<5[3/]	<5[3/]	<4.0[3/]	1,100
9 มิถุนายน	9.1	5.3	<5[3/]	10	<4.0[3/]	400
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	**9.1 - มากกว่า 10.0**	**2.3 - 8.3**	**น้อยกว่า 5 - 42.8**	**น้อยกว่า 5 - 10**	**น้อยกว่า 4.0**	**น้อยกว่า 180 - 1,100**
ค่ามาตรฐาน	**5.5 - 9.0**	**≤30**	**≤40**	**≤35**	**≤20**	**-**

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด, 2569


[1/] รับรองผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด วิเคราะห์โดย นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์ (ว-326-จ-0018)

[2/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)


[3/] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

[4/] มีค่ามากกว่าขดความสามารถสูงสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง


* นอกขอบข่ายการได้รับการรับรอง เนื่องจากไม่ได้ทำการวิเคราะห์ภายใน 24 ชั่วโมง




รูปที่ 3.2-4 ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH)




รูปที่ 3.2-5 ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)




รูปที่ 3.2-6 ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)



รูปที่ 3.2-7 ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)



รูปที่ 3.2-8 ผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)



รูปที่ 3.2-9 ผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

3.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ และทำความสะอาด รวมถึงขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจดูแลและซ่อมแซมฝาบ่อท่อระบายน้ำ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ

3.3.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อและวาล์วต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ รวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนภายในเส้นท่อระบายน้ำเสียภายในอาคารเป็นประจำทุกเดือน อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้ขุดลอกบ่อพักน้ำ และเส้นท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร เนื่องจาก ยังอยู่ในสภาพที่สะอาดสมบูรณ์ ไม่พบการสะสมของตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ จึงยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการขุดลอกตะกอน นอกจากนี้ โครงการยังมีการตรวจสอบ ดูแล และซ่อมแซมฝาบ่อท่อระบายน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดรางระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถรองรับการระบายน้ำได้อย่างเพียงพอ น้ำไหลได้อย่างสะดวก เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ

3.4 การจัดการขยะมูลฝอย

3.4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการจะต้องดำเนินการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างและตรวจสอบไม่ให้มีขยะล้นออกมานอกถัง ณ บริเวณจุดตั้งถังขยะและห้องพักขยะมูลฝอยรวมภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ ทั้งนี้ จะดำเนินการทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการเช่นเดียวกัน

3.4.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างและตรวจสอบไม่ให้มีขยะล้นออกนอกถังเป็นประจำ โดยบริเวณจุดตั้งถังรองรับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยในแต่ละจุดอยู่ในสภาพดี สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ และไม่พบมูลฝอยตกค้างหรือล้นออกนอกถัง ทั้งนี้ ห้องพักมูลฝอยประจำแต่ละชั้น มีการจัดวางถังรองรับมูลฝอยจำนวน 3 ถัง ได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยอันตราย เพื่อใช้ในการคัดแยกมูลฝอยเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ จึงได้จัดวางถังรองรับมูลฝอยชั่วคราวไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ นอกจากนี้ โครงการมีการทำความสะอาดบริเวณจุดพักรวมมูลฝอยและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและลดปัญหากลิ่นรบกวน

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พบว่า โครงการดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่จัดวางถังรองรับมูลฝอยชั่วคราวและถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอยโดยรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน และปัจจุบันเทศบาลนครรังสิตได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บขนมูลฝอย โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการด้วยรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนให้บริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้การเก็บขนในลักษณะถังคอนเทนเนอร์ มาเป็นการเก็บขนมูลฝอยด้วยรถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัดท้าย

3.5 การใช้ไฟฟ้า

3.5.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

โครงการจะต้องดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า ณ บริเวณห้องงานระบบไฟฟ้าและลานไฟฟ้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

3.5.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และจากการทวนสอบภาพถ่าย พบว่า โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ากับตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ

3.6 การป้องกันอัคคีภัย

3.6.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งภายในโครงการ ตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน โดยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบดังกล่าว อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือในความถี่ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

3.6.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) และกริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) รวมถึงการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อยืน และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) โดยดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นประจำทุก 6 เดือน นอกจากนี้ โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ ซึ่งจัดเก็บไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ในทุกเดือน และตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินที่ใช้ในการหนีไฟ โดยเฉพาะบริเวณบันไดหนีไฟ ซึ่งมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนเช่นกัน โครงการยังได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการจะดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงปลายปี เพื่อให้ผู้พักอาศัยและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector: FDC) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณด้านหน้าอาคารด้านทิศตะวันตก โดยจุดติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการมีการจัดภูมิทัศน์ด้วยการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินโดยรอบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการตัดแต่งไม้พุ่มและไม้คลุมดินบริเวณดังกล่าว ไม่ให้มีความสูงเกินระดับหัวรับน้ำดับเพลิง เพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะให้ติดตั้งหรือจัดให้มีฝาปิดหัวรับน้ำดับเพลิงบริเวณด้านหน้าอาคารด้านทิศตะวันตกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3.7 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

3.7.1 มาตรการติดตามระยะดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่ภายในรัศมี 300 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการ อาทิ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการสุ่มสำรวจความคิดเห็นในลักษณะที่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง และให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบความเดือดร้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการดังกล่าวเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

3.7.2 ผลการตรวจสอบ

จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พบว่า จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างกระทั่งปัจจุบัน ไม่พบปัญหาการร้องเรียนเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี หรือจัดส่งผู้ชำนาญการเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่โครงการแจ้งว่า โครงการมีแผนดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในช่วงปลายปี 2569 โดยจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 300 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ด้วยแบบสอบถาม ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้ ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ ที่กำหนดไว้แสดงให้เห็นความตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) สภาพภูมิประเทศ

โครงการได้มีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เป็นเสมอ โดยมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบ และได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินและเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพื้นที่โครงการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ห้องงานระบบไฟฟ้าปัจจุบันได้มีการใช้เป็นห้องพักมูลฝอยรวมประจำโครงการ จำนวน 1 ห้อง และบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมปรับเปลี่ยนเป็นบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งไม่ตรงกับแบบแปลน นอกจากนี้ รั้วคอนกรีตสูง 2.40 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกได้ปรับเปลี่ยนเป็นแนวรั้วต้นไม้ และคันดินด้านทิศใต้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นแนวรั้วต้นไม้เพื่อกั้นพื้นที่ระหว่างโครงการกับโครงการ Rangsit Residence & Hotel ซึ่งโครงการควรดำเนินการคืนสภาพการใช้พื้นที่ตามเดิม หรือดำเนินการยื่นเรื่องการดัดแปลงอาคาร ให้มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

2) การใช้น้ำ

โครงการได้มีการติดตั้งถังสำรองน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคในโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำของโครงการเพื่อตรวจสอบและดูแลระบบน้ำใช้ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจะกำหนดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการทุกถังทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยสำหรับปี 2569 ได้ดำเนินการในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยดำเนินการทำความสะอาดแบบล้างทีละถัง และโครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลรักษาแนวจ่ายท่อประปาภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วยท่อประปา ปั๊มน้ำ และมิเตอร์น้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ

3) การจัดการและบำบัดน้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยเป็นถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ พบว่ามีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 โดยพบว่าที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) และปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ค่าความกรดเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับการจัดทำเอกสารตามกฎหมาย โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 จึงควรดำเนินการจัดทำและจัดเก็บเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

สำหรับการบำบัดก๊าซมีเทนและละอองลอยจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการได้ดำเนินการจัดการก๊าซมีเทนโดยติดตั้งท่อระบายอากาศเพื่อระบายก๊าซออกสู่บรรยากาศโดยตรง บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ สำหรับการจัดการละอองลอย (Aerosol) พบว่า บ่อบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินและมีการปิดฝาบ่ออย่างมิดชิดตลอดเวลา ประกอบกับการใช้ปั๊มเติมอากาศชนิด Submersible Pump จึงช่วยลดโอกาสการเกิดและการฟุ้งกระจายของละอองลอย รวมถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งโครงการควรดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการไปยังหน่วยงานอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

4) การระบายน้ำ

โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ โดยตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบและทำความสะอาดเส้นท่อระบายน้ำเสียจากภายในอาคารเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบท่อระบายน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายนอกอาคารยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีปริมาณตะกอนเล็กน้อย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ จึงยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการขุดลอกตะกอน อีกทั้งมีการตรวจสอบ ดูแล และซ่อมแซมฝาบ่อท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ระบบระบายน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ รวมทั้งมีการยกระดับพื้นที่ให้สูงกว่าถนนภาระจำยอมบริเวณด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีกำแพงกันน้ำคอนกรีตบริเวณด้านทิศตะวันตก ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ โดยจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังภายในหรือบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

5) การจัดการมูลฝอย

โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ รอบพื้นที่โครงการอย่างเหมาะสม โดยภายในพื้นที่ห้องพักอาศัยมีการจัดวางถังรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นระบบ สำหรับพื้นที่ทางเดินประจำชั้น ได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยบริเวณโถงลิฟต์ ซึ่งภายในห้องดังกล่าวจัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกประเภทเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ปัจจุบันห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ จึงได้จัดให้มีจุดพักมูลฝอยชั่วคราวบริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยมีพื้นที่ด้านหน้าเพียงพอสำหรับให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออก และจอดชั่วคราวเพื่อดำเนินการเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำ นอกจากนี้ โครงการได้ดำเนินการทำความสะอาดจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราวเป็นประจำ หลังการเก็บขนมูลฝอย และล้างถังรองรับมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อควบคุมกลิ่นรบกวน ป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและการแพร่กระจายของพาหะนำโรค ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการได้ประสานงานให้มีการเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำ โดยใช้รถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) ทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนให้บริษัทเอกชนซึ่งได้รับการว่าจ้างจากเทศบาลนครรังสิตดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป ในส่วนของมูลฝอยรีไซเคิล โครงการได้ประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สำหรับมูลฝอยอันตราย โครงการได้แจ้งให้เทศบาลนครรังสิตเข้ามาดำเนินการจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีความถี่ในการเก็บขนทุก 1-2 เดือน ทั้งนี้ จากการสำรวจพื้นที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราว มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พบกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ไม่มีการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสสำหรับรองรับมูลฝอย เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต รายละเอียดดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้พัฒนาโครงการดำเนินการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคารต่อเทศบาลนครรังสิตอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบัน

6) ระบบไฟฟ้า

โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าโดยรวม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ โครงการยังได้ดำเนินการติดตั้งฉนวนกันความร้อนชนิดใยแก้ว บริเวณด้านบนฝ้าเพดานชั้นที่ 8 ซึ่งเป็นส่วนของโรงแรมของโครงการ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ในด้านการควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคาร ได้มีการติดตั้งระบบสวิตช์ไฟฟ้าแบบแยกอิสระ และติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อใช้ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟส่องสว่างบางส่วนภายในโครงการช่วงกลางวัน อีกทั้งยังออกแบบระบบระบายอากาศโดยอาศัยการถ่ายเทตามธรรมชาติ

โดยจัดให้มีช่องเปิดภายในอาคาร สำหรับระบายอากาศในแต่ละชั้นตามทิศทางลมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ ลดความร้อนสะสม และลดการพึ่งพาระบบปรับอากาศ

ในส่วนของระบบไฟฟ้าสำรอง โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบและพื้นที่ส่วนกลางที่จำเป็นในกรณีไฟฟ้าดับ โดยมีการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานน้อย เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำระบบคอยตรวจสอบดูแล และเฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสำรองอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังแสดงใน**ภาคผนวกที่ 2.4** การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

7) การป้องกันอัคคีภัย

โครงการจัดให้มีแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการรับสัญญาณตรวจจับจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่ห้องรักษาความปลอดภัย และจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยโดยมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามที่มาตรการฯ กำหนด เช่น น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อยืน ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) จำนวนชั้นละ 2 ตู้ และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ รวมทั้งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโครงการยังจัดให้มีบันไดหนีไฟ ที่มีป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถเห็นทางออกจากอาคารได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ โดยติดไว้ในทุกชั้นและจัดให้มีจุดรวมพลบริเวณลานโล่งด้านทิศเหนือของโครงการ และบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกอยู่ใกล้ทางเข้า-ออกทำให้สามารถอพยพคนออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก สำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี โครงการได้ดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกับเทศบาลนครรังสิตเป็นประจำ โดยในปี 2569 โครงการมีแผนดำเนินการฝึกซ้อมในช่วงปลายปี โดยจะฝึกซ้อมร่วมกันกับโครงการอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ได้แก่ โครงการรังสิตอพาร์ทเม้นท์ 1 รังสิตอพาร์ทเม้นท์ 2 และรังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า หัวรับน้ำดับเพลิงบางจุดยังไม่มีการติดตั้งฝาปิด และยังไม่มีการติดตั้งป้ายแสดงจุดรวมพล จุดที่ 2 ด้านทิศตะวันออกบนพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านข้าง Lobby ซึ่งผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะให้โครงการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยมีความพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดต่อไป

8) การคมนาคม

โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง โดยมีความกว้าง 6.50 เมตร เชื่อมต่อกับถนนส่วนบุคคล โดยถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรองรับการจราจรได้อย่างเหมาะสม สำหรับพื้นที่จอดรถ มีการจัดให้จอดได้ทั้งบริเวณใต้อาคาร จำนวน 28 คัน และบริเวณลานจอดรถภายนอกอาคาร จำนวน 62 คัน รวมรองรับรถยนต์ได้ทั้งสิ้น 90 คัน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด โครงการได้ดำเนินการติดตั้งสัญลักษณ์จราจรภายในพื้นที่ เช่น สัญลักษณ์บอกทิศทางการเดินรถเพื่อความเป็นระเบียบในการสัญจร อย่างไรก็ตาม จากการติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า สัญลักษณ์ดังกล่าวมีลักษณะซีดจาง รวมถึงยังไม่มีการติดตั้งกระจกโค้งนูนตามจุดเสี่ยงตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ ซึ่งเดิมเป็นจุดกลับรถ ได้มีการเปลี่ยนการใช้งานเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถแทน ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาฯ

ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนดังกล่าว เช่น การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจราจรต่าง ๆ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามจุดที่เหมาะสม รวมถึงตีเส้นสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางใหม่ให้มีความชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและควบคุมความเรียบร้อยของการจราจรภายในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนภายในโครงการ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการดำเนินการซ่อมบำรุงระบบหรือการสูบตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้งานได้รับทราบล่วงหน้า และกำหนดช่วงเวลาดำเนินงานให้เหมาะสมกับช่วงที่มีปริมาณการสัญจรน้อย พร้อมทั้งมีการกั้นพื้นที่ดำเนินการอย่างชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า พื้นที่ทางเข้า-ออกของโครงการไม่มีการจอดรถกีดขวางเส้นทางจราจร และสามารถใช้งานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

9) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านประเด็นข้อห่วงกังวลจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการอย่างเคร่งครัด

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในระยะกระชั้นชิด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะที่สามารถชะลอรถได้ทันเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ
- มีการติดตั้งราวกันตก ที่สูงไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร บริเวณระเบียงของห้องพักทุกห้อง
- โครงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางบัญชี Line Official ของโครงการ
- โครงการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปี 2569 โครงการได้สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิทองพูล ร่วมกับบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- โครงการจัดให้มีการจัดตั้งป้ายเตือนกั้นพื้นที่เปียกลื่น หรือการวางสิ่งของกีดขวาง
- โครงการจัดให้มีแม่บ้านประจำ คอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในโครงการ รวมถึงบริเวณบันไดในแต่ละจุด
- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานโครงการ

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในช่วงระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ Rangsit Residence ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจประเมินและติดตามผลเป็นรายประเด็น ทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภค การจัดการของเสีย และการบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจสอบโดยบริษัทที่ปรึกษา พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการในภาพรวมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้

1) **การใช้น้ำ** พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั้งถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้า ซึ่งมีความจุเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในแต่ละวัน พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตรวจสอบและดูแลระบบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาแนวจ่ายท่อประปา ปั๊มน้ำ และมิเตอร์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภายในโครงการ

2) **ระบบไฟฟ้า** พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

3) **การจัดการมูลฝอย** พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ในประเด็นด้านการจัดการมูลฝอยบางส่วน โดยถังรองรับมูลฝอยและจุดพักรวมมูลฝอยชั่วคราวของโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกร้าวหรือรั่วซึม ไม่พบมูลฝอยล้นออกนอกภาชนะรองรับ อีกทั้งโครงการได้ประสานงานให้มีการเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำโดยใช้รถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) ทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนให้บริษัทเอกชนซึ่งได้รับการว่าจ้างจากเทศบาลนครรังสิตดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป จึงไม่พบมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ และไม่พบกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โดยจากห้องระบบไฟฟ้าถูกปรับเป็นห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และไม่มีการใช้ถังคอนเทนเนอร์รองรับมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในแบบแปลนของโครงการ

4) **การคมนาคม** พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ในประเด็นด้านการคมนาคมบางส่วน โดยได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่จะกีดขวางพื้นที่จอดรถหรือทำให้จำนวนพื้นที่จอดรถลดลงจากที่กำหนดไว้ และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบ ดูแล และควบคุมมิให้มีการนำพื้นที่จอดรถไปใช้ในการประกอบกิจกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้จอดรถ ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ ที่มุ่งเน้นให้การใช้พื้นที่จอดรถมีความเป็นระเบียบและเพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งสัญลักษณ์จราจรภายในพื้นที่โครงการอย่างครบถ้วน โดยสัญลักษณ์ที่มีอยู่เดิมมีสภาพซีดจางไม่ชัดเจน และโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณจุดกลับรถจากเดิมที่กำหนดไว้ตามแบบแปลนเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถแทน ซึ่งอาจส่งผลต่อการหมุนเวียนและความคล่องตัวของการจราจรภายในโครงการ

5) **การป้องกันอัคคีภัย** พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบเตือนภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในห้องพักอาศัยทุกห้องและพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุก 6 เดือน ซึ่งครอบคลุมถึงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ

หัวฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ประจำอาคารจะดำเนินการตรวจสอบและดูแลให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและผู้ใช้งานภายในโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

6) การระบายน้ำ พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ไม่พบปัญหาการอุดตันของเศษขยะภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำโดยรอบโครงการ รวมถึงบริเวณบ่อดักขยะซึ่งตั้งอยู่ในจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบระบายน้ำภายในโครงการกับระบบท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ นอกจากนี้ พื้นที่โดยรอบโครงการยังได้รับการออกแบบให้มีระดับความลาดเอียงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีปริมาณน้ำมากในระยะเวลาสั้น ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการน้ำและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

7) ระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้บางส่วน โดยมีการบันทึกผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศในแบบฟอร์ม ทส. 2 (**ภาคผนวกที่ 2.2** สรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส. 2) อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 โดยพบว่า ค่า pH ค่า BOD และ TSS มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้ น้ำทิ้งของโครงการฯ มิได้มีการระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง แต่จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายผ่านท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป

8) ทัศนียภาพ พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการดูแล รดน้ำต้นไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบเขตที่ดินตามที่ระบุไว้ในแผนผัง ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความร่มรื่น ความสวยงามให้แก่โครงการ รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการลดอุณหภูมิ ลดความร้อนสะสม และช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากการใช้งานยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ

อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการปรับเปลี่ยนแนวรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกที่มีความสูง 2.4 เมตร เป็นแนวรั้วต้นไม้แทน โดยดำเนินการปลูกต้นไม้สลับกันตามระดับความสูงที่แตกต่างกันตลอดแนวรั้ว และปรับเปลี่ยนคันดินด้านทิศใต้เป็นแนวรั้วต้นไม้เช่นกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติ ที่ส่งเสริมด้านทัศนียภาพ ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ

9) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ บางส่วน โดยได้จัดให้มีแม่บ้านประจำโครงการ คอยดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำความสะอาดพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปิดฝาท่อระบายน้ำ ซึ่งจะมีการติดตั้งป้ายเตือนหรืออุปกรณ์กั้นเขตชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและผู้สัญจร และเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้น จะมีการจัดเก็บป้ายเตือนหรืออุปกรณ์ดังกล่าวออกทันที ภายในห้องพักอาศัยของโครงการ ได้มีการติดตั้งราวกันตกบริเวณระเบียงของอาคาร ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตก ทั้งนี้

ยังได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวัง ดูแล และรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) ควรดำเนินการยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้พื้นที่ต่อเทศบาลนครรังสิต ให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบัน เนื่องจากพบว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานจากที่ได้รับความเห็นชอบเดิม ได้แก่

- ห้องระบบไฟฟ้าเดิมถูกปรับเป็นห้องพักมูลฝอยรวม
- ห้องพักมูลฝอยเดิมถูกปรับเป็นบ่อหน่วงน้ำ
- พื้นที่จุดกลับรถทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ถูกปรับเป็นลานจอดรถ
- รั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกสูง 2.4 เมตร เปลี่ยนเป็นแนวรั้วต้นไม้ปลูกสลับระดับความสูง
- คันดินด้านทิศใต้ เปลี่ยนเป็นแนวรั้วต้นไม้กั้นพื้นที่โครงการกับโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล)
- การบำบัดก๊าซมีเทนและละอองลอยจากระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบบำบัดก๊าซมีเทนแบบ Biological Oxidation เป็นการระบายอากาศผ่านท่อระบายอากาศโดยตรง
- ตำแหน่งป้อมยามถูกปรับเปลี่ยนให้อยู่ชิดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก ไม่ตรงตามแบบ EIA
- การซ้อมอพยพย้ายคนกรณีเกิดเพลิงไหม้สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอ จากปีละ 2 ครั้ง เป็นปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ควรดำเนินการคืนสภาพพื้นที่ให้สอดคล้องกับที่เคยได้รับความเห็นชอบ หรือยื่นเรื่องขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องตามขั้นตอน

2) ควรพิจารณาดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลไม่น้อยกว่าระดับน้ำในบ่อบำบัด เดือนละ 1 ครั้ง หรือพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ

3) เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2569 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการพบว่าค่า pH ค่า BOD และค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น โครงการควรดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งควบคุมการเดินระบบให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ

4) จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจสอบและบันทึกการใช้พลังงานของระบบอย่างถูกต้อง

5) เพิ่มเติมการจัดให้มีการบันทึกและจัดเก็บสถิติข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส. 1 ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตรวจสอบได้

6) โครงการต้องจัดให้มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 และทส. 2

7) จัดทำบันทึกรายการตรวจสอบระบบต่าง ๆ (Daily Checklist) ภายในอาคารเป็นประจำ พร้อมจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

8) จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงาน และแจกจ่ายแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ

9) ติดตั้งป้ายบอกตำแหน่งและกระจกโค้งนูน พร้อมทั้งตีเส้นสัญลักษณ์การจราจรอย่างชัดเจนในจุดสำคัญ เช่น บริเวณถนนภายในโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ร่วมกัน รวมทั้งติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า - ออกโครงการ

10) ติดตั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ในตำแหน่งที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและทันเวลาในกรณีฉุกเฉิน

11) โครงการควรดำเนินการติดตั้งฝาปิดหัวรับน้ำดับเพลิงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน

12) ติดตั้งป้ายจุดรวมพลของจุดรวมพลด้านทิศตะวันออกบนพื้นที่สีเขียว บริเวณด้านข้าง LOBBY ให้ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด เพื่อให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคาร สามารถอพยพและรวมตัวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

13) ติดตั้งป้ายประกาศและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของโครงการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

เอกสารประกอบรายงานบทที่ 1

ภาคผนวก 1.1

หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๕๑๗๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ CPD/A0119/A151558 ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. สำเนาหนังสือ บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ SR/A0119/A151653 ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Rangsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีขนาดพื้นที่โครงการ ๒-๒-๙๕.๐๑๗๕ ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารเช่า) ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีจำนวนห้องพัก ๑๙๘ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด โดยให้บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แตงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

ASDECON Corporation Co., Ltd.
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
[illegible]

ISO 9001:2008

ที่ CPD/A0119/A151558

18091

30 กันยายน 2558

ฉบับที่ส่งมาด้วย ๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Rangsit Residence (รายงานหลัก 18 ฉบับ)
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Rangsit Residence (รายงานย่อ 18 ฉบับ)
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Rangsit Residence (ภาคผนวก 18 ฉบับ)
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการ Rangsit Residence ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพัก 198 ห้อง ตั้งอยู่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยได้มอบหมายให้บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในขั้นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นเบื้องต้นต่อรายงาน นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอนำส่งรายงานให้ท่านพิจารณาตามที่บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานต่อสำนักงานเทศบาลรังสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้อนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุปราณี แตงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายสมศักดิ์ รุจาจรัสวงศ์ และ นางชลิดา ประดิษฐ์กุล)
กรรมการบริหารอาวุโส กรรมการบริหาร

ASDECON Corporation Co., Ltd.
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
[illegible] Soi 130, Lardkrabang Road, Khlong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240
[illegible] Tel. 0 2374 4822 Fax. 0 2374 4827 www.asdecon.com

20785

ISO 9001 : 2008

ลำดับที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ที่ SR/A0119/A151653

11 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอนำส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence จำนวน 18 ฉบับ

ตามที่บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการ Rangsit Residence ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพัก 198 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยได้มอบหมายให้บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในขั้นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 75/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 มีความเห็นต่อรายงาน นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของโครงการแล้วเสร็จ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอนำส่งรายงานให้ท่านพิจารณา ตามที่บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ รุจาจรัสวงศ์ กรรมการ) (นางยุพยง วิเศษสุนทร กรรมการ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แตงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Rangsit Residence
ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีขนาดของพื้นที่โครงการ 2 ไร่ 2 งาน 95.0175 ตารางวา เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารเช่า) เป็นอาคารขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก 198 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ ..... พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) (นายเขต หวังหลี) (นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในระยะก่อสร้าง โครงการ Rangsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	สภาพทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นที่ราบ ซึ่งโครงการจะใช้ดินที่มีอยู่ภายในพื้นที่โครงการในการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างโครงการและยังคงสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเช่นเดิม แต่จะเป็นการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์จากที่ว่างเปล่าไปเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารและจัดสวน อย่างไรก็ตาม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังกล่าวจะถูกควบคุมให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น (**รูปที่ 1**) ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ	(1) กั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วยรั้วชั่วคราว Aluminum Sheet หนา 0.25 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ทางด้านทิศเหนือโดยกำหนดให้ห่างจากอาคาร 30.50 เมตร และทิศตะวันตกติดตั้ง Aluminum Sheet ความสูง 7 เมตร ห่างจากอาคาร 50 เซนติเมตร (**รูปที่ 2**) (2) ด้านทิศใต้ที่ติดกับพื้นที่ว่างและทิศตะวันออกที่ติดกับถนนส่วนบุคคลกำหนดความสูงของรั้ว 2.0 เมตร ติดตั้งตามแนวเขตที่ดิน (3) ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยระบุรายละเอียดชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้หน้าโครงการ เพื่อให้ผู้ที่	(1) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วทึบไม่ให้มีการชำรุดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างและจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที จุดตรวจวัด - ภายในพื้นที่โครงการ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัชติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อและประสานงานกับโครงการ ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ	ความถี่ - ทุกสัปดาห์ ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
1.2 คุณภาพอากาศ	กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น งานขุดดินเพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย งานปรับถมพื้นที่งานโครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมลสารจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินคุณภาพอากาศ พบว่า ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เจือปนอยู่ในอากาศ 0.000003 มก./ลบ.ม. ไฮโดรคาร์บอน 0.0000007 มก./ลบ.ม. ในโตรเจน	(1) กั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วยรั้วชั่วคราว Aluminum Sheet หนา 0.25 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ทางด้านทิศเหนือโดยกำหนดให้ห่างจากอาคาร 30.50 เมตร และทิศตะวันตกติดตั้ง Aluminum Sheet ความสูง 7 เมตร ห่างจากอาคาร 50 เซนติเมตร (2) ด้านทิศใต้ที่ติดกับพื้นที่ว่างและทิศตะวันออกที่ติดกับถนนส่วนบุคคลกำหนดความสูงของรั้ว 2.0 เมตร ติดตั้งตามแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวรั้วทุกสัปดาห์ (2) ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีที่ตรวจวัด - $TSP_{24\ hr}$, PM_{10}, CO, HC, NO_2, SO_2 จุดตรวจวัด - ภายในพื้นที่โครงการ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัชติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ไดออกไซด์ (NO_2) 0.00001 มก./ลบ.ม. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) 0.000001 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองรวม (TSP) 0.002 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งค่าความเข้มข้นของมลสารที่เจือปนอยู่ในอากาศดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำและสอดคล้องกับเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนด	(3) จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นตัวอาคาร โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (4) การกองวัสดุที่มีฝุ่น เช่น ดิน ทรายต้องปิดหรือปกคลุม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น (5) ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด (6) การเจาะ ตัดหรือขัดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ต้องฉีดน้ำบนผิวอย่างต่อเนื่องยกเว้นกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้วบริเวณที่ตั้ง (7) การขนวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการ ต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกะบะรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอด	- โรงเรียนธัญวิทย์ ความถี่ตรวจวัด - TSP และ PM_{10}ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน - CO, HC, NO_2 และ SO_2ตรวจวัดทุก 1 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		เส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย (8) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจักรกลต่าง ๆ และให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไขเพื่อลดปัญหาด้านเขม่าควัน (10) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(11) จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถบรรทุกขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ฉีดความดันสูงเพื่อล้าง ทำความสะอาดล้อหรือตัวถังรถ ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินและโคลนติดล้อไปตกหล่นนอกพื้นที่ก่อสร้าง (12) จัดให้มีปล่องทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างชั่วคราวที่คลุมผ้าใบอย่างหนา โดยรอบเท่าความสูงของอาคารรวมทั้งมีพรมน้ำบนวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ให้เปียกชื้นก่อนทิ้งลงมาทางปล่องเพื่อป้องกันฝุ่นละออง (13) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องบำรุงรักษาเส้นทางลำเลียงขนส่งที่ชำรุดอันเนื่องจากรถบรรทุกของโครงการให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม (14) ห้ามมิให้มีการเผาทำลายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อมิให้เกิดมลสารทางอากาศ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(15) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยให้เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น (16) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการขนส่งและการจราจรของโครงการอย่างเคร่งครัด (17) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (18) โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอนุญาตตามแผนงานทุก 6 เดือน	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง	เสียงจากการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งงานขุดดักงานบดอัดเครื่องผสมคอนกรีต การเจาะเสาเข็ม ฯลฯ อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงได้ โดยชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้และคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการมากที่สุด คือ อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น จำนวน 15 คูหา (8 ครัวเรือน) อยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการมีระยะห่างจากเขตที่ดินส่วนที่จะพัฒนาโครงการประมาณ 2.80-30.00 ม. โดยอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ได้รับเสียงสูงสุด 95.1 dB(A) ซึ่งภายหลังติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วคราวจะได้รับระดับเสียงสูงสุดการเก็บงานและตกแต่ง 69.8 dB(A) ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานระดับเสียง 70 dB(A) และเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A) ตามที่กฎหมายกำหนด (Aluminum Sheet steel หนา 0.25 นิ้ว ลดระดับเสียง	(1) กั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วยรั้วชั่วคราว Aluminum Sheet หนา 0.25 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ทางด้านทิศเหนือโดยกำหนดให้ห่างจากอาคาร 30.50 เมตร และทิศตะวันตกติดตั้ง Aluminum Sheet ความสูง 7 เมตร ห่างจากอาคาร 50 เซนติเมตร (2) จัดให้มีกำแพงกั้นเสียงชั่วคราว Aluminum Sheet ความสูง 2 เมตร แบบเคลื่อนย้ายได้มีความสูง 2 เมตร ในช่วงก่อสร้างอาคารตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป (3) ด้านทิศใต้ที่ติดกับพื้นที่ว่างและทิศตะวันออกที่ติดกับถนนส่วนบุคคลกำหนดความสูงของรั้ว 2.0 เมตร ติดตั้งตามแนวเขตที่ดิน (4) กำหนดให้ดำเนินการเก็บงานและตกแต่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้าง	ตรวจวัดระดับเสียง ดัชนีที่ตรวจวัด - $Leq_{24\ hr}$, L_{max}, Leq_{dn}, L_{90} จุดตรวจวัด - ภายในพื้นที่โครงการ - โรงเรียนธัญวิทย์ ความถี่ตรวจวัด ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	ได้โดยตรง 27 dB(A) และกำแพงคอนกรีตเดิมที่อยู่แนวเขตที่ดินลดระดับเสียงได้ 34 dB(A))	(5) กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างในช่วงเวลากลางวันระหว่าง 08.00-17.00 น. เท่านั้นและงดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป (6) เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเสียงเบา รวมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดัง (7) จัดเวลาใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง มิให้ทำงานพร้อมกัน (8) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. (9) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ต้องปฏิบัติงานใกล้แหล่งกำเนิดเสียงที่ดังมากกว่า 80 เดซิเบล(เอ) เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อหู	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)		(10) ให้มีการหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน (11) งดทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน (12) โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันทีเวลาเดียวกัน (14) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวังหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน	การประเมินระดับความสั่นสะเทือน พบว่า อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 15 คูหา (8 ครัวเรือน) อยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการ มีระยะห่างจากเขตที่ดินส่วนที่จะพัฒนาโครงการประมาณ 2.80-30.00 ม. จะได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างจากการเจาะเสาเข็ม การขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์โดยรถบรรทุก และการปรับพื้นที่ มีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 10.15,8.67 และ 0.34 มม./วินาที ซึ่งเป็นระดับความสั่นสะเทือนที่ทำให้มีความรู้สึกเจ็บปวดและเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างโครงการจะทำการขุดดูความกว้าง 0.5 ม. ความลึก 2.0 ม. ช่วยลดผลกระทบความสั่นสะเทือนจากการลงเสาเข็มรับฐานรากอาคารต่ออาคารข้างเคียงเหลือประมาณร้อยละ 45 ทำให้ผลกระทบการเจาะเสาเข็มของโครงการมีความสั่นสะเทือนเท่ากับ 4.56 มม./วินาที	(1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน (8.00-17.00 น.) เพื่อมิให้รบกวนเวลาพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยข้างเคียง (2) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกล หรือวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด และต้องมีวิศวกรควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบดูแลความสั่นสะเทือน โดยกำหนดให้โครงการใช้เข็มแบบกดแทนการตอกเสาเข็มเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน (3) รถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และบรรทุกไม่เกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด (4) ซ่อมบำรุงผิวทางลำเลียงขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด	(1) จัดให้มีการติดตามตรวจวัดความสั่นสะเทือน ดัชนีที่ตรวจวัด - ความถี่ (เฮิรตซ์) - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (มม./วินาที) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) จุดตรวจวัด - ภายในพื้นที่โครงการ - โรงเรียนรัญวิทย์

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวังหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	รวมทั้งจะช่วยลดผลกระทบความสั่นสะเทือนจากการขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์โดยรถบรรทุกต่ออาคารข้างเคียงได้เหลือประมาณร้อยละ 45 ทำให้ผลกระทบจากการขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ของโครงการมีความสั่นสะเทือนเท่ากับ 3.90 มม./วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) ค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ความถี่ต่าง ๆ และทุกจุดตรวจวัด	(5) จัดลำดับการเจาะเสาเข็มโดยเฉพาะเสาเข็มด้านที่ติดอาคารข้างเคียงก่อนแล้วจึงทำแถวต่อมา (6) ดำเนินการป้องกันความเสียหายจากความสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มและการก่อสร้างฐานรากโครงการ ดังนี้ – เจาะเสาเข็มกันพัง (Sheet Pile) ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของดิน และน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งน้ำหนักบนดินได้เพียงพอ โดยการออกแบบให้มีมาตรการค้ำยันได้เพียงพอ – การวางลำดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวางลำดับการเจาะเสาเข็มให้มีแรงดันด้านข้างกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด (7) ขุดคูความกว้าง 0.5 ม. ความลึก 2.0 ม. บริเวณพื้นที่โครงการฝั่งด้านทิศตะวันตก เพื่อลดความสั่นสะเทือนจากการลงเสาเข็มรับฐานรากอาคารต่ออาคารข้างเคียง	ความถี่ตรวจวัด ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นในช่วงก่อสร้างตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		(8) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที (10) จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยราชการ ตัวแทนจากโครงการ Rangsit Residence และตัวแทนชุมชน	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำผิวดิน	– *อุทกวิทยาน้ำผิวดิน* ในช่วงก่อสร้างโครงการ ไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือกีดขวางการไหลของน้ำในคลองหนึ่งซึ่ง ดังนั้นการก่อสร้างโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ำผิวดิน	-	-
	– *คุณภาพน้ำผิวดิน* ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานและคนงานรวม 4.8 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด) จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับรองรับน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ที่ติดตั้งในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับรองรับน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องระบายออกสู่บ่อพักน้ำเสีย (บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย) ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป (2) จัดให้มีบ่อพักน้ำเสีย (manhole) อย่างน้อย 1 บ่อ เพื่อเป็นจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อน	(1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนระบายลงท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ดัชนีที่ตรวจวัด - pH - BOD - Suspended Solids (SS)

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	ปล่อยสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป (3) รางระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการต้องทำบ่อรับตะกอนเพื่อป้องกันโคลนตะกอนเข้าสู่ระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งต้องตรวจสอบบ่อดักตะกอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดักเศษดิน หินตะกอนจากน้ำทิ้งอยู่เสมอ (4) หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จต้องดำเนินการติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลให้มาสูบสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกรอะที่คนงานก่อสร้างใช้ชั่วคราว แล้วรื้อถอน ฝังกลบและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย (5) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria จุดตรวจวัด - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียของโครงการ ความถี่ตรวจวัด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)		(6) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดสอดส่องดูแลห้องส้วม และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาด ไม่ส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่ใกล้เคียง	
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	- *อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน* น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง จะใช้น้ำประปาจากการบริการจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดยไม่มีการขุดเจาะหรือใช้น้ำใต้ดิน ดังนั้น การดำเนินการในระยะก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดิน - *คุณภาพน้ำใต้ดิน* ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานและคนงานรวม	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับรองรับน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด (2) หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลให้มาสูบสิ่งปฏิกูลออกจากถังเกรอะและฝังกลบให้เรียบร้อย (3) ห้ามไม่ให้มีการเทกองมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปลิวกระจัดกระจาย หรือน้ำชะมูลฝอยถูกชะล้างซึมลงใต้ดิน	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)	4.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด) จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ที่ติดตั้งในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป		
1.7 ทรัพยากรดิน	- วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างได้คำนวณกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็ม เพื่อช่วยลดการทรุดตัวจากการรับน้ำหนัก การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการทรุดตัวของดิน	(1) ในการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินหรือปรับหน้าดิน ต้องอัดชั้นดินให้แน่นและราบเรียบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝน (2) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำการตอก Sheet Pile และทำค้ำยันเหล็ก (Bracing) รอบบริเวณที่จะขุดดินเพื่อป้องกัน	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	– ในการพัฒนาที่ดินเป็นอาคารพักอาศัยของโครงการ ซึ่งจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของดินหลักใน นอกจากนี้โครงการได้ออกแบบระบบป้องกันดินพังในระยะก่อสร้างของโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง	ผลกระทบจากการพังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง (3) ช่วงการถอนเสาเข็มกันพัง จะต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอนเข็มกันพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินต่อบริเวณข้างเคียงมาตรการป้องกันดินพัง **<u>มาตรการป้องกันดินพัง</u>** (1) จัดให้มีระบบโครงสร้างป้องกันดิน (Sheet Pile Wall) เพื่อป้องกันการพังทลายของดินต่อพื้นที่ข้างเคียง (2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัย (3) กำหนดให้ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้มีการตรวจสอบและบันทึกสภาพสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียงโครงการ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		(4) ทำความเข้าใจกับพื้นที่ข้างเคียงถึงแผนการก่อสร้างโครงการและรับผิดชอบผลกระทบ รวมถึงชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ (5) หากพบว่าพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายต้องรีบตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน (6) จัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน พร้อมการแจ้งกลับ (7) จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยราชการ ตัวแทนจากโครงการ Rangsit Residence และตัวแทนชุมชน (8) เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องรีบทำการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ดินสามารถฟื้นตัวได้	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.8 ธรณีวิทยา และ การเกิดแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการอยู่ในเขตบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวเขต 2n ความรุนแรง 5-7 เมอร์คัลลี่ โดยมีผลอยู่ในระดับที่ทำให้ทุกคนตกใจสิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดีจะปรากฏความเสียหายเล็กน้อย (มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง) อย่างไรก็ตามโครงการได้คำนึงถึงการออกแบบอาคาร โดยมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหว ดังนั้น ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการจนถึงขั้นเกิดความเสียหายต่ออาคาร	ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	การก่อสร้างโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ เนื่องจากเป็นการก่อสร้างและดำเนินการภายในพื้นที่โครงการเอง ซึ่งเป็นที่ว่างไม่มีการใช้ประโยชน์ สำหรับสภาพพื้นที่ในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการมีสภาพพัฒนาจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อรองรับการขยายของเมืองออกไปรอบนอกซึ่งระบบนิเวศโดยรอบที่ตั้งโครงการจัดเป็นระบบนิเวศสังคมเมือง (Urban Ecology) และไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพที่สำคัญทางเศรษฐกิจ หรือควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่อย่างใด	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ในระยะก่อสร้างโครงการ น้ำเสียจากน้ำอุปโภคทั่วไปของคนงานก่อสร้าง ได้แก่ น้ำที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดต่าง ๆ รวมไปถึงน้ำโสโครกจากห้องส้วม จะได้รับการบำบัดเบื้องต้นโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศภายในโครงการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป โดยไม่มีการระบายลงสู่คลองสาธารณะหรือแหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน	-	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	ในระยะก่อสร้าง จะมีการใช้น้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคของคนงานก่อสร้างและเพื่อกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำสูงสุดประมาณ 6 ลบ.ม./วัน ทางผู้รับเหมาก่อสร้างจะขอใช้น้ำประปาชั่วคราวจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ สำหรับน้ำดื่มนั้นจะจัดซื้อน้ำดื่มแบบถังในจำนวนที่เพียงพอกับคนงาน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนใกล้เคียง	(1) เตรียมน้ำดื่ม น้ำใช้ให้พนักงานและคนงานอย่างเพียงพอ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง (2) รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด (3) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย	ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานและคนงานทั้งจากห้องส้วมและการล้างทำความสะอาด 4.8 ลบ.ม./วัน (คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ของคนงาน) จะถูกบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยห้องส้วมที่อยู่บริเวณสำนักงานของโครงการเลือกใช้ขนาดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ภายในพื้นที่โครงการซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายออกสู่บ่อพักน้ำเสีย (บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย) ภายในโครงการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	(1) จัดให้มีระบบระบายน้ำเสีย แยกออกจากระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและเชื่อมระบบรวบรวมน้ำเสียจากโครงการเข้ากับบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อทำการบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป (2) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง (3) มีห้องส้วมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน (4) มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องระบายออกสู่บ่อพักน้ำเสีย (บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย) ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	<u>วิธีตรวจสอบ</u> ตรวจสอบเศษดิน/ตะกอนในบ่อดักตะกอน รวมทั้งขุดลอกเศษดิน/ตะกอนออก <u>จุดตรวจวัด</u> - บ่อดักตะกอนดิน - รางระบายน้ำชั่วคราว <u>ความถี่ตรวจวัด</u> ทุกวันที่ 1 ของเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		(5) จัดให้มีบ่อพักน้ำเสีย (manhole) อย่างน้อย 1 บ่อ เพื่อเป็นจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป (6) รางระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ต้องทำบ่อรับตะกอนเพื่อป้องกันโคลนตะกอนเข้าสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีพร้อมทั้งต้องตรวจสอบบ่อดักตะกอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดักเศษดิน หิน ตะกอนจากน้ำทิ้งอยู่เสมอ (7) หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จต้องดำเนินการติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลให้มาสูบสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกรอะแล้วรื้อถอน ฝังกลบและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและ บำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		(8) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	ในระยะก่อสร้างจะมีการปรับถมและเกลี่ยดินเพื่อปรับระดับพื้นที่โครงการ ในระหว่างดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านการพัดพาของตะกอนดินไปสู่พื้นที่ข้างเคียง ในกรณีที่ฝนตก อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่โครงการ ก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	(1) ทำร่องระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหลากและน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการ ก่อนระบายลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อให้ดินโคลนตกตะกอน และระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป **(รูปที่ 3)** (2) ในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบสภาพระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ หากพบว่ามีการอุดตัน/ระบายน้ำไม่ดีให้รีบดำเนินการขุดลอก	<u>วิธีตรวจสอบ</u> - ติดตามตรวจสอบเศษดิน/ตะกอนในบ่อดักตะกอนรวมทั้งขุดลอกเศษดิน/ตะกอนออก - หากพบว่ามีการอุดตันระบายน้ำไม่ดี ให้รีบดำเนินการขุดลอกตะกอนออก

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		เพื่อให้มีการระบายน้ำสะดวกรวดเร็ว (3) จัดให้มีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ	<u>จุดตรวจวัด</u> - บ่อดักตะกอนดิน - รางระบายน้ำชั่วคราว <u>ความถี่ตรวจวัด</u> ทุกวันที่ 1 ของเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
3.4 การจัดการมูลฝอย และดิน	- เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก จะมีการจัดการในหลายรูปแบบ ได้แก่ ให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้มาใช้ใหม่หรือขายให้แก่ผู้ที่ต้องการ สำหรับบางส่วนที่ทำลายยากและใช้ประโยชน์ไม่ได้ จะเก็บรวบรวมไว้บริเวณพื้นที่	(1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ใบ ซึ่งอยู่ในสภาพดี ไม่แตกชำรุด หรือรั่วซึม และมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง	<u>วิธีตรวจสอบ</u> - ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอยและดิน (ต่อ)	กองเก็บอุปกรณ์ของพื้นที่โครงการ เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป - ขยะมูลฝอยทั่วไปจากการอุปโภคบริโภคของคนงาน ประมาณ 120 กก./วัน หรือ 0.36 ลบ.ม./วัน มูลฝอยในส่วนนี้จะรวบรวมไว้ในถังรองรับมูลฝอยจะเก็บรวบรวมไว้ในถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ซึ่งไม่มีการรั่วซึม พร้อมมีฝาปิด จำนวน 6 ใบ จัดวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตมาเก็บขนไปกำจัดเป็นประจำวันเว้นวัน ดังนั้น จึงคาดว่าขยะมูลฝอยจากโครงการจะไม่ส่งผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง และไม่ส่งผลกระทบต่อการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยของชุมชน	(2) ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยโดยนำแหมวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้ผู้ที่ต้องการ ส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้ทำการรวบรวมและประสานงานไปยังเทศบาลนครรังสิต ให้มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป (3) กำหนดให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ห้ามทิ้งหรือกองไว้นอกภาชนะรองรับโดยเด็ดขาด (4) กำหนดให้มีผ้าหรือพลาสติกคลุมปิดส่วนบรรทุกดิน ทราย หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ของรถบรรทุกที่อาจตกหล่นหรือฟุ้งกระจายในระหว่างการขนส่ง (5) ในระหว่างก่อสร้าง ต้องรักษาความสะอาดบริเวณก่อสร้าง รางระบายน้ำของโครงการ และถนนบริเวณหน้างานก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ	- ตรวจสอบไม่ให้มูลฝอยล้นออกนอกถังรองรับมูลฝอย จุดตรวจสอบ - ถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอยและดิน (ต่อ)		(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบและดูแลถังรองรับขยะมูลฝอยให้มีสภาพดีไม่แตกชำรุดหรือรั่วซึมและปิดฝามิดชิด และดูแลประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตมาเก็บรวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่โครงการไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ (7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกที่ทำการขนส่งดิน/อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามายังพื้นที่โครงการก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ และให้มีการรดน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษดินที่ตกหล่น (8) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการขนส่งและการจราจรของโครงการอย่างเคร่งครัด	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอยและดิน (ต่อ)		(9) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งมีศักยภาพที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียง	(1) รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (2) ตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำและคอยดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา (3) หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย (4) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง	ในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะเข้าสู่ที่ตั้งโครงการเท่ากับ 26 PCU/วัน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ในระดับต่ำ โดยถนนเข้า-ออกโครงการจากทางคู่ขนานพหลโยธินมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่า V/C Ratio สูงสุดเท่ากับ 0.25 จะเห็นได้ว่าการจราจรจะสูงสุดที่ฝั่งขาออก ในวันหยุด ช่วงเวลา 15.00-16.00 น. และถนนเข้า-ออกโครงการจากถนนรังสิต-ปทุมธานี มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่า V/C Ratio สูงสุดเท่ากับ 0.25 จะเห็นได้ว่าการจราจรจะสูงสุดที่ฝั่งขาเข้า ในวันหยุด ช่วงเวลา 14.00-15.00 น.	(1) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า กลางวัน และเย็น โดยให้ขนส่งในช่วงเวลา 9.30-11.30 น. และ 13.30-15.30 น. และกำหนดให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ขนส่งในช่วงกลางคืนในช่วงเวลา 21.00-06.00 น. เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงขนส่งซึ่งมักติดขัดช่วงเวลาดังกล่าว และไม่เป็นการสร้างความรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง (3) จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		(4) ผู้รับเหมาควบคุมพนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ขับด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราการบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (5) จัดให้มีผ้าใบปกคลุมส่วนกระบะบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน (6) เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างชำรุดเนื่องจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่โครงการ ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		(7) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการขนส่งและการจราจรของโครงการอย่างเคร่งครัด (8) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ตามผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552 โดยมีการขยายอายุครั้งที่ 1 วันสิ้นสุดการบังคับใช้วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2558 โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดง ประเภท 3.7 ซึ่งกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก	<u>มาตรการป้องกันความคลาดเคลื่อนของระยะถอยร่นอาคาร</u> (1) ควบคุมให้ผู้รับเหมาทายได้การกำกับดูแลของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ และต้องเว้นระยะถอยร่นให้ได้ตามแบบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)		(2) ไม่ทำการก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น (3) เลือกใช้อุปกรณ์สำรวจและเครื่องมือวัดระยะที่ทันสมัย และมีความละเอียดสูง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะ	
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	ในช่วงระยะก่อสร้างอาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ โดยสาเหตุมักเกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้าง เช่น การสูบบุหรี่ และไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย	(1) จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ในบริเวณที่สามารถนำไปใช้ได้สะดวกและสังเกตเห็นชัดเจน เพื่อป้องกันและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นหากเกิดอัคคีภัย (2) ให้เก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ (3) ห้ามคนงานสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	วิธีตรวจสอบ - ตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเสมอ จุดตรวจสอบ - จุดติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้งหรือตามที่ระบุไว้

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดับเพลิงโดยเฉพาะ และมีการฝึกอบรมให้มีความพร้อมเพื่อให้สามารถรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอัคคีภัยตลอด 24 ชม. (6) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ในคู่มือการใช้งานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- การก่อสร้างโครงการ ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประชาชน เนื่องจากมีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นสำหรับการก่อสร้างสูงสุดประมาณ 120 คน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการกระจายรายได้ในสาขาอื่น ๆ ได้แก่ ร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค กิจการค้าวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เป็นต้น - จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างในประเด็นภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การจัดการและบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	(1) โครงการต้องมีการติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ องค์ประกอบโครงการ ระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการโครงการ รายละเอียดมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (2) จัดให้มีผู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากโครงการในช่วงก่อสร้างโครงการ (3) การจ้างคนงานก่อสร้างให้พิจารณาการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วย	วิธีตรวจสอบ - สอบถามความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ ฯลฯ จุดตรวจสอบ - สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในรัศมี 300 ม.

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวังหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันและระงับอัคคีภัย สภาพเศรษฐกิจ – สังคม สุขภาพ สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสุนทรียภาพ	(4) ควบคุมมลพิษจากการก่อสร้างโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การจราจร สาธารณสุข ฯลฯ ตามที่เสนอแนะไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน (5) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการวิธีการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ให้ประชาชนและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการรับทราบเพิ่มเติมในช่วงที่มีการก่อสร้าง ดังนี้ • มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งระบุชื่อเจ้าของโครงการ / ผู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้	โดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง ความถี่ตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวังหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		• จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โดยใส่รายละเอียดของโครงการ เช่น ลักษณะของโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ / ผู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้ • กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการพบปะกับตัวแทนครัวเรือน/ผู้นำชุมชนเพื่ออธิบายรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อวิตกกังวลที่มีต่อโครงการอย่างสม่ำเสมอ (6) จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบปัญหา และดำเนินการการแก้ไขปัญหากรณี	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		การดำเนินงานก่อสร้างโครงการได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (7) กำชับให้คนงานก่อสร้าง และพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้ระมัดระวังไม่ให้มีการร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชน (8) หากเกิดเหตุการณ์ร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชน ต้องรีบชดเชยให้กับผู้เดือดร้อนอย่างเหมาะสม (9) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		(10) ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการที่โครงการและผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม โดยมีจุดแสดงมาตรการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตาม ไว้บริเวณโครงการ บ้านพักคนงาน และทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (11) ก่อนดำเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 15 วัน ให้ส่งจดหมายเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ แผนการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไปยังบ้านที่อยู่ติดโครงการซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัย (บ้านเลขที่ 519/20) (12) โครงการกำหนดมาตรการรองรับและการชดเชย ในกรณีมีการร้องเรียนการพัฒนาโครงการ ในระยะเวลาตั้งแต่ช่วงก่อสร้างถึงเปิดดำเนินการ 1 ปีแรกทางโครงการจะดำเนินการ ดังนี้ • จัดให้มีการส่งหนังสือไปยังกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้แก่ ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการโดยรอบ และผู้อยู่ใกล้เคียงในระยะไม่เกิน 300 เมตร	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		• จัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน พร้อมการแจ้งกลับ • จัดส่งผู้ชำนาญงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนทันที (13) จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยราชการ ตัวแทนจากโครงการ Rangsit Residence และตัวแทนชุมชน **มาตรการติดตั้งป้ายประกาศบริเวณหน้าโครงการ** (14) ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ องค์ประกอบโครงการ ระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการโครงการ รายละเอียดมาตรการป้องกัน	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (15) มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบปัญหา และดำเนินการแก้ไขปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง **<u>มาตรการฯ ควบคุมคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง</u>** (16) กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติสำหรับคนงาน ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (17) เฝ้าระวัง ดูแล และควบคุมความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวดไม่ให้บุกรุก ก่อปัญหารบกวนความสงบสุขของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		(18) ควบคุมพฤติกรรมของคนงานไม่ให้ใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในขณะปฏิบัติงาน (19) ดูแลระบบสุขาภิบาลที่จัดให้คนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาการก่อหรือแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ (20) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (21) มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบปัญหา และดำเนินการแก้ไขปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- *สาธารณสุข* การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการแล่นผ่านเข้า-ออกโครงการของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และระบบการได้ยินของคนงานก่อสร้าง ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้ นอกจากนี้หากโครงการมีการจัดการสุขาภิบาลในพื้นที่ก่อสร้างไม่ถูกสุขลักษณะ อาจทำให้เกิดโรคระบาดจากแมลงหรือสัตว์พาหะนำโรคได้	<u>มาตรการฯ ด้านฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง/การขนส่ง</u> (1) จัดทำรั้วชั่วคราว Aluminum Sheet หนา 0.25 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทิศตะวันตกติดกับอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 15 คูหา (8 ครัวเรือน) ส่วนทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ จัดให้มีรั้วชั่วคราว Aluminum Sheet สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (2) จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นตัวอาคาร โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	(1) จัดให้มีการตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง <u>จุดตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ <u>ความถี่ตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- *อาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างนี้ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในกิจกรรมการก่อสร้างเช่น การใช้เครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ วัสดุตกหล่น การกระแทกกับวัสดุอุปกรณ์ การถูกชน และถูกหนีบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจมีอุบัติเหตุที่เกิดกับประชาชนที่มีการสัญจรบริเวณถนนส่วนบุคคลของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ถนนพหลโยธิน และถนนรังสิต-ปทุมธานี ซึ่งใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง กรวด หิน ที่ตกอยู่บนถนน อาจกระเด็นโดนกระจกรถแตก สภาพผิวจราจรที่ทรุดโทรม ขรุขระ หรือ	(3) การกองวัสดุที่มีฝุ่น เช่น ดิน ทราย ต้องปิดหรือปกคลุมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น (4) ผงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด (5) การเจาะ ตัด หรือขัดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ต้องฉีดน้ำบนผิวอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้วบริเวณที่ตั้ง (6) การขนวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการ ต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกะบะรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย (7) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	(2) จัดให้มีการตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานเพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน <u>จุดตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ <u>ความถี่ตรวจสอบ</u> - ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด (3) จัดให้มีการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	เป็นหลุมบ่ออันเนื่องจากการแล่นผ่านของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ลำเลียงขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นปัจจัยเสริมให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีคนงานจำนวน 120 คน โดยโครงการได้กำหนดให้มีบ้านพักคนงานอยู่บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด จึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงได้ โดยปัญหาที่อาจมาจากการเข้ามาของแรงงาน และแรงงานต่างถิ่น เช่น การลักเล็กขโมยน้อย	เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (8) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการขนส่งและการจราจรของโครงการอย่างเคร่งครัด (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจักรกลต่าง ๆ และให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดปัญหาด้านเขม่าควัน **<u>มาตรการฯ ด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง/การจราจร</u>** (10) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน (8.00-17.00 น.) เพื่อมิให้รบกวนเวลาพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	ก่อสร้าง <u>จุดตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ <u>ความถี่ตรวจสอบ</u> - ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(11) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล หรือวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด และต้องมีวิศวกรควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบดูแลความสั่นสะเทือน โดยใช้เข็มแบบกดแทนการตอกเสาเข็มเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน (12) รถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และบรรทุกไม่เกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด (13) ซ่อมบำรุงผิวทางลำเลียงขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด (14) ดำเนินการป้องกันความเสียหายจากความสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มและการก่อสร้างฐานรากโครงการ ดังนี้ • เจาะเสาเข็มกันพัง (Sheet Pile) ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของดิน และน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งน้ำหนัก	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		บนดินได้เพียงพอ โดยการออกแบบให้มีมาตรการค้ำยันได้เพียงพอ • การวางลำดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวางลำดับการเจาะเสาเข็มให้มีแรงดันด้านข้างกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด • จัดลำดับการเจาะเสาเข็มโดยเฉพาะเสาเข็มด้านที่ติดอาคารข้างเคียงก่อนแล้วจึงทำแถวต่อมา (15) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที (16) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(17) จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยราชการ ตัวแทนจากโครงการ Rangsit Residence และตัวแทนชุมชน **<u>มาตรการฯ ด้านการจัดการระบบสุขาภิบาล น้ำใช้ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล</u>** (18) จัดให้มีระบบระบายน้ำเสีย แยกออกจากระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและเชื่อมระบบรวบรวมน้ำเสียจากโครงการเข้ากับบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อทำการบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(19) จัดให้มีห้องสัวมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้างคือให้มีห้องสัวมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน (20) มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องระบายออกสู่บ่อพักน้ำเสีย (บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย) ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป (21) จัดให้มีบ่อพักน้ำเสีย (manhole) อย่างน้อย 1 บ่อ เพื่อเป็นจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(22) รางระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ต้องทำบ่อรับตะกอนเพื่อป้องกันโคลนตะกอนเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ พร้อมทั้งต้องตรวจสอบบ่อดักตะกอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดักเศษดิน หิน ตะกอนจากน้ำทิ้งอยู่เสมอ (23) หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จต้องดำเนินการติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลให้มาสูบสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกรอะ แล้วรื้อถอนฝังกลบและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย (24) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<u>มาตรการฯ ด้านการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้าง</u> (25) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ใบ ซึ่งอยู่ในสภาพดี ไม่แตกชำรุด หรือรั่วซึม และมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง (26) ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยโดยนำเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้ผู้ที่ต้องการ ส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้ทำการรวบรวมและประสานงานไปยังเทศบาลนครรังสิต ให้มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป (27) กำหนดให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ห้ามทิ้งหรือกองไว้นอกภาชนะรองรับโดยเด็ดขาด	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(28) กำหนดให้มีผ้าหรือพลาสติกคลุมปิดส่วนบรรทุกดิน ทราย หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ของรถบรรทุกที่อาจตกหล่นหรือฟุ้งกระจายในระหว่างการขนส่ง (29) ในระหว่างก่อสร้าง ต้องรักษาความสะอาดบริเวณก่อสร้าง รางระบายน้ำของโครงการ และถนนบริเวณหน้างานก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ (30) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบและดูแลถังรองรับขยะมูลฝอยให้มีสภาพดี ไม่แตกชำรุดหรือรั่วซึมและปิดฝามิดชิด และดูแลประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตมาเก็บรวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่โครงการไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ (31) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกที่ทำการขนส่งดิน/อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามายังพื้นที่โครงการก่อนออก	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		นอกพื้นที่โครงการ และให้มีการรดน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษดินที่ตกหล่น (32) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **<u>มาตรการฯ ควบคุมคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง</u>** (33) กำหนดกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติสำหรับคนงาน ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (34) ควบคุมพฤติกรรมของคนงานไม่ให้ใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในขณะปฏิบัติงาน	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		(35) ดูแลระบบสุขาภิบาลที่จัดให้คนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาการก่อหรือแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ (36) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **<u>มาตรการฯสำหรับบ้านพักคนงาน</u>** (37) ควรมีการพิจารณารับคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก (38) กำหนดให้มีผู้รับเหมาคัดเลือก และสอบประวัติแรงงานที่จะเข้ามาทำการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย (39) กำหนดระเบียบปฏิบัติ/บทลงโทษเพื่อควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อน/ปัญหาต่อชุมชนท้องถิ่น	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(40) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไม่ให้เกิน 23.00 น. หากมีความจำเป็นต้องมีการลงชื่อ พร้อมบันทึกเวลาเข้า-ออกให้ชัดเจน (41) ห้ามเล่นการพนันและดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (42) เตรียมถังรองรับมูลฝอยประจำบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอกับคนงานก่อสร้างจำนวน 6 ถัง (43) กำชับคนงานให้ทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับมูลฝอยอย่างเคร่งครัด (44) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์นำโรคอยู่อาศัย หากพบว่าภาชนะมูลฝอยเสียหายต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ (45) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **<u>มาตรการฯ ด้านจราจร/อุบัติเหตุจากการขนส่ง</u>** (46) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า กลางวัน และเย็น โดยให้ขนส่งในและ 13.30-15.30 น. และกำหนดให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ขนส่งในช่วงกลางคืน ในช่วงเวลา 21.00-06.00 น. เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณถนนที่ใช้เป็นเส้นทางสำเลียงขนส่ง ซึ่งมักติดขัดช่วงเวลาดังกล่าวและไม่เป็นการสร้างความรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง (47) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(48) จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น (49) ควบคุมพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ขับด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราการบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (50) จัดให้มีผ้าใบปกคลุมส่วนกระบะบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน (51) เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างชำรุดเนื่องจากการขนส่ง	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่โครงการ ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย (52) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการขนส่งและการจราจรอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการฯ ด้านอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง</u> <u>กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</u> (53) กำหนดเขตอันตรายในงานก่อสร้างโดยจัดให้มีรั้วกั้นหรือแผงกั้นและปักป้ายแสดง"เขตอันตราย" รวมถึงให้มีสัญญาณไฟสีแดงกระพริบไว้ในช่วงเวลากลางคืน และห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตราย (54) จัดให้มีถังดับเพลิงตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของเพลิงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาช่วยเหลือ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(55) ติดป้ายเตือน และป้ายแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต และห้ามสูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน กรณีเกิดการพลัดตก หกล้ม (56) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย (57) บริเวณที่เปิดโล่งในชั้นของอาคารที่มีความสูงจากระดับพื้นดิน ต้องจัดให้มีราวกั้นหรือรั้วกันตกตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) (นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(58) จัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านก่อนนำมาใช้งาน พร้อมทั้งดูแลให้มีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย หากชำรุดต้องทำการซ่อมแซมทันทีและห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้นั่งร้านจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ (59) บริเวณที่มีการขุดหลุมเพื่อก่อสร้างฐานรากและวางสาธารณูปโภคใต้ดินต้องจัดให้ราวกั้นหรือรั้วกันตก พร้อมป้ายเตือนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (60) การทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสำหรับคนงานในการทำงานนั้น (61) การทำงานบนที่ลาดชันที่ทำมุมเกินสามสิบองศาจากแนวราบและสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัย	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) (นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		พร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้กับคนงานใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (62) การทำงานบนความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องจัดทำราวกั้น หรือรั้วกันตก ตาข่าย สิ่งปิดกั้น หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของคนงาน และจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัย พร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน (63) งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทำให้คนงานตกนั้น จะต้องจัดทำฝาปิดที่แข็งแรง ราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มีความสูง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงทึบหรือขอบกันของตกมี ความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือน อันตราย	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) (นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(64) ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำ เอกสารแนบท้ายเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้างเพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด (65) มีการควบคุมและตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้มั่นใจ ว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการน้อยที่สุด ต้องมีรายละเอียดดังนี้	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) (นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		1) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดี • ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีสำนักงาน มีการจดทะเบียนถูกต้องเพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานของวิศวกรหรือผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างละเอียดได้ • ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีทีมงาน เช่น วิศวกร สถาปนิก และเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์การทำงานที่น่าเชื่อถือมายาวนาน • ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีแผนการทำงานและสามารถปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่ชัดเจน • ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการรับประกันผลงาน เช่น การรับประกันโครงสร้าง ความแข็งแรง ความเสียหาย และการซ่อมแซม	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		2) ระบุในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 3) ควบคุมและตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครรังสิต (66) จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่คนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(67) จัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดจุดเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน (68) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาป้ายประกาศ ("อันตรายเขตก่อสร้าง ห้ามเข้า") หรือสัญญาณเตือน (ไฟสัญญาณกระพริบสีแดง) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ (69) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงานก่อสร้าง เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้ากันกระแทก อุปกรณ์ลดเสียง หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากช่างเชื่อมเพื่อป้องกันแสง และประกายไฟหรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(70) ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยในการใช้งาน หากชำรุดจะต้องมีการซ่อมแซมแก้ไขก่อนการใช้งาน (71) ทำความสะอาดอาคารและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (72) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งยาที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในการส่งผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลใกล้เคียงเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน (73) ห้ามติดตั้ง กองหรือเก็บเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้างใด ๆ ในที่สาธารณะ ทั้งนี้จะต้องจัดให้มีที่สำหรับติดตั้ง กองหรือเก็บเครื่องมือหรือขึ้นโครงสร้างใดๆ ภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้างเท่านั้น	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(74) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ให้เปียกลื่น หรือวางวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ (75) จัดให้มีการกั้นและติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่เปียกลื่น อันเนื่องมาจากการก่อสร้างภายในอาคารของโครงการ (76) ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานและเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง (77) กำหนดกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยและบังคับใช้ รวมทั้ง กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และคนงานปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยสูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ คนงาน และผู้อยู่อาศัย โดยรอบ (78) จัดให้มีวิศวกรประจำโครงการและหัวหน้าคนงานควบคุมดูแล ความเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		(79) ผู้รับเหมาก่อสร้างและโครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	
4.3 สุนทรียภาพ	โครงสร้างของตัวอาคารที่กำลังก่อสร้างและการกองวาง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการอาจทำ ให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม แต่เกิดเพียงช่วงเวลาเพียง 14 เดือน ที่มีการก่อสร้างโครงการ จึงมีผลกระทบต่อทัศนียภาพ ในระดับต่ำ	(1) ติดป้ายประกาศให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้รับทราบเขตก่อสร้างและระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้าง ความเข้าใจและลดความรู้สึกระเกะระกะของกิจกรรมก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้เกิดมลทัศน์ (2) มีการออกแบบพื้นที่โครงการ เพื่อเน้นความร่มรื่นจาก สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และใช้เลือกใช้สีที่มี ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (3) ทำรั้วในโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบ ด้านทัศนียภาพ	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในระยะดำเนินการ โครง Rangsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะทำให้สภาพภูมิประเทศเดิม ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าเป็นอาคารสูง 8 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวอย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 770.23 ตร.ม. (ร้อยละ 17.88 ของพื้นที่โครงการ) เพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ	-	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์วิฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	โครงการเป็นลักษณะที่อยู่อาศัย มลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยคาดว่าจะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ถูกปล่อยออกจากรถยนต์ประมาณ 721.65 ก./ชม. และไม้ยืนต้นที่ปลูกภายในโครงการช่วยดูดซับปริมาณคาร์บอน (CO) 30,763.64 ก./ชม. ดังนั้นจึงสามารถดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่เกิดขึ้นในโครงการได้หมด จึงไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ	(1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (2) ติดตั้งป้ายและแจ้งเป็นกฎระเบียบแก่ผู้พักอาศัย ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถรอ **<u>มาตรการลดผลกระทบมลพิษบริเวณที่จอดรถของโครงการ</u>** (3) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด (4) จัดให้มีการปลูกต้นไม้หรือจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ดิน เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อน รวมถึงเพื่อช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ของโครงการ	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์วิฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(5) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **<u>มาตรการลดผลกระทบมลพิษกับที่ดินบุคคลอื่นที่อยู่ติดโครงการ</u>** (6) จัดทำรั้วสูง 2.4 เมตร ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการและทางด้านทิศตะวันตกของโครงการจัดทำกำแพงคอนกรีตกันน้ำสูงจากพื้นดิน 2 เมตร	
1.3 ระดับเสียง	กิจกรรมภายในโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อการอยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน ไม่มีเครื่องจักรหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในระดับที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ นอกจากการวิ่งเข้า-ออกของยานพาหนะของผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับต่ำเท่านั้น	(1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการใช้ความเร็วในการแล่นของรถ (2) ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากถนนชำรุด ขรุขระ หรือเป็นหลุมบ่อต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจากสภาพถนนดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงดังหรือเสียงกระแทกมากขึ้นเมื่อรถวิ่งผ่าน	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)		(3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยได้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
1.4 ความสั่นสะเทือน	การดำเนินงานโครงการเป็นอาคารสำหรับพักอาศัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน จึงไม่มีการประกอบกิจกรรมหรือดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน	-	-
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	- *อุทกวิทยาน้ำผิวดิน* การดำเนินโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกีดขวางการไหลของของน้ำในคลองหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้เคียง จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ำผิวดิน - *คุณภาพน้ำผิวดิน* ในช่วงดำเนินโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังดักไขมัน ส่วนเกรอะ (Septic Chamber) ส่วนเติมอากาศ (AerationTank) และส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต้องสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล.	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	จากกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัยในโครงการรวม 102.4 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนเกรอะ (Solid Separation Tank) และระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Aeration Tank/ Sedimentation Tank) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจะสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. ทั้งนี้ น้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมด จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ก่อนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานี	(2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยมีคุณภาพน้ำทิ้ง หลังผ่านการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	ซึ่งคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 (ค่าบีโอดีไม่เกิน 30 มก./ล.)		
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	- *อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน* น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่โครงการจะใช้น้ำประปาที่จ่ายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จะไม่มีการขุดเจาะบ่อน้ำใต้ดินใช้ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับและทิศทางของน้ำใต้ดิน - *คุณภาพน้ำใต้ดิน* น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ ของ	ระมัดระวังมิให้มีการเทกองมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปลิวกระจัดกระจายหรือน้ำชะมูลฝอยถูกชะล้างซึมลงใต้ดินได้	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)	อาคาร และน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอย จะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการจนมีคุณภาพดีตามที่กฎหมายกำหนดก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ก่อนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานี โดยไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นดิน ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน		
1.7 ทรัพยากรดิน	ในระยะดำเนินการกิจกรรมหลักของโครงการคือการพักอาศัย ในระยะดำเนินการจึงไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณสมบัติกายภาพของดิน และเคมีของดิน และหลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะมีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ และพืชคลุมดินอย่างสม่ำเสมอ	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	รวมถึงหญ้าคลุมดินเพื่อสร้างความร่มรื่นและสวยงาม ซึ่งตลอดระยะดำเนินการจะมีการบำรุง ดูแล และรักษาต้นไม้และหญ้าคลุมดินให้สวยงามอยู่เสมอ โดยจะส่งผลให้ดินบริเวณพื้นที่โครงการมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นพื้นที่รกร้างดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างหน้าดิน		
1.8 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการอยู่ในเขตบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวเขต 2ก ความรุนแรง 5-7 เมอร์คัลลี่ โดยมีผลในระดับที่ทำให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดีปรากฏความเสียหายเล็กน้อย (มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง) อย่างไรก็ตาม โครงการได้คำนึงถึงการออกแบบอาคาร	-	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.8 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	โดยมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหว ดังนั้น ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการอย่างมีนัยสำคัญ		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก เนื่องจากเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นที่ว่างไม่มีการใช้ประโยชน์ ซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อรองรับการขยายของเมืองออกไปรอบนอก เป็นผลให้ระบบนิเวศมีลักษณะเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) และไม่พบว่า	-	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	มีทรัพยากรทางชีวภาพที่สำคัญทางเศรษฐกิจ หรือควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่อย่างใด	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัยในอาคารและกิจกรรมการใช้น้ำอื่น ๆ รวม 102.40 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานี ซึ่งคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการดังกล่าวมีคุณภาพดีและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศ	-	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 (ค่าบีโอดีไม่เกิน 30 มก./ล.) จะเห็นได้ว่า โครงการไม่ได้มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน โดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำผิวดิน		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการน้ำใช้ของทั้งโครงการ 131.03 ลบ.ม./วัน – โครงการมีปริมาตรสำรองน้ำเพื่อการอุปโภคของโครงการทั้งหมดเท่ากับ 322 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 20.27 ชั่วโมง สำหรับอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย ประมาณ 16.38 ชั่วโมง สำหรับอัตราการใช้น้ำสูงสุด	(1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด (2) หมั่นตรวจสอบท่อน้ำใช้ (น้ำดี) ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ หากพบว่าชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที (3) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ ทุก 6 เดือน โดยทำความสะอาดทีละถัง	**ตรวจสอบระบบท่อประปา** วิธีตรวจสอบ – ตรวจสอบการรั่วซึม หรือการชำรุดเสียหายของระบบท่อประปา จุดตรวจสอบ – แนวท่อจ่ายน้ำ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	– ภายในถังสำรองน้ำใช้ของโครงการด้านที่สัมผัสกับน้ำ มีการทาอีพ็อกซี (Epoxy) ชนิดไร้สารพิษ (Non-toxic) เพื่อดูแลคุณภาพน้ำมิให้มีการปนเปื้อน ดังนั้น น้ำใช้ของโครงการจึงมีความปลอดภัยต่อการนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ	(4) ทาอีพ็อกซี (Epoxy) ชนิดไร้สารพิษ (Non-toxic) ภายในถังสำรองน้ำใช้ของโครงการด้านที่สัมผัสกับน้ำ (5) ออกแบบถังเก็บน้ำสำรองให้มีฝาถัง จำนวน 2 ฝา เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดของพนักงาน	ประปาของโครงการ ความถี่ตรวจสอบ – เดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย	ในช่วงดำเนินโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัยในโครงการรวม 102.50 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังดักไขมัน ส่วนเกรอะ (Septic Chamber) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) และส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank)	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังดักไขมัน ส่วนเกรอะ (Septic Chamber) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) และส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต้องสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล.	(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ดัชนีที่ตรวจวัด – pH – BOD – Suspended Solids (SS) – Nitrogen ในรูป TKN – Fat, Oil and Grease – Fecal Coliform Bacteria

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 จัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จะสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. ทั้งนี้ น้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว 3.85 ลบ.ม.จะใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการที่เหลือจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 (ค่าบีโอดีไม่เกิน 30 มก./ล.) ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสีย	(2) โครงการต้องจัดให้มีมาตรการจัดการก๊าซมีเทน และแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากละอองลอย (Aerosol) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานที่เข้าพักภายในโครงการ ดังนี้ – *มาตรการจัดการก๊าซมีเทน* ระบบบำบัดก๊าซมีเทน แบบ Biological Oxidation 1 ชุด สามารถกำจัดมีเทนที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ – *มาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากละอองน้ำ (Aerosol)* โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดระบบบำบัดแบบกรองด้วยดิน เพื่อทำการบำบัดละอองจุลชีพ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก โดยจะติดตั้งไว้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>จุดตรวจวัด</u> – จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด – จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด – บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด <u>ความถี่ตรวจวัด</u> – เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		(3) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยมีคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ (4) สูบตะกอนในถังเก็บตะกอน จากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน (5) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด	(2) ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัด <u>วิธีตรวจสอบ</u> – ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียโดยบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย <u>จุดตรวจสอบ</u> – มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย <u>ความถี่ตรวจสอบ</u> – เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด (3) เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย วิธีตรวจสอบ/ความถี่ – เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ.2555 (ตามบทบัญญัติ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			ในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ดังนี้ – จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานเป็นเวลา 2 ปี – จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	เมื่อมีการพัฒนาโครงการจะทำให้มีอัตราการไหลของน้ำฝนออกจากพื้นที่โครงการมากขึ้นเท่ากับ 0.064 ลบ.ม./วินาที ดังนั้น การพัฒนาโครงการต้องสร้างบ่อหน่วงน้ำที่ปริมาตรอย่างน้อยสุดเท่ากับ 65.30 ลบ.ม. ทั้งนี้ โครงการจะเลือกใช้การหน่วงน้ำในระบบระบายน้ำฝนของโครงการ ด้วยท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 267 ม. มีปริมาตรสำหรับรองรับน้ำฝน 18.69 ม. และบ่อหน่วงน้ำซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 40.00 ตร.ม. ลึก 2.00 ม. ระดับก้นเก็บน้ำ 1.25 ม. มีปริมาตร	(1) โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำในระบบระบายน้ำฝนของโครงการหน่วงน้ำฝนภายในโครงการ โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 65.30 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป (2) ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมทั้งตรวจดูแลและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย	**ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ** วิธีตรวจสอบ – ตรวจสอบรอยรั่วหรือการชำรุดเสียหายของระบบท่อระบายน้ำ จุดตรวจสอบ – ระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการ ความถี่ตรวจสอบ – เดือนละ 1 ครั้ง

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคิคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	สำหรับรองรับน้ำฝน 50 ลบ.ม. รวมเป็นปริมาตรสำหรับการหน่วงน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด 68.69 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการมาหน่วงไว้ภายในบ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	(3) ตรวจสอบระดับตะกอนในเส้นท่อหน่วงน้ำทุกสัปดาห์ ถ้ามีมากจนเป็นปัญหาให้ทำการขุดลอกหรือสูบออกทันทีที่ตรวจพบในกรณีที่ไม่เป็นปัญหามาก ให้ทำการสูบออกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (4) ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำฝน ตามรายการที่บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำแนะนำ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา (5) จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและทางเข้า-ออก ภายในอาคารทุกวัน เพื่อป้องกันเศษขยะที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการ (6) จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดเศษขยะบริเวณตะแกรงดักขยะก่อนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนและก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรังสิต-ปทุมธานีต่อไป	ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคิคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		(7) ด้านทิศตะวันออกของโครงการซึ่งติดกับถนนภายนอกโครงการมีการก่อสร้างเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2.40 เมตร เพื่อป้องกันน้ำจากถนนด้านนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการ (8) ทำคันดินทางด้านทิศใต้ของโครงการสูง 40 เซนติเมตร ความกว้าง 15 เซนติเมตร เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกเข้าพื้นที่โครงการ (9) กำหนดให้โครงการเตรียมความพร้อมในฤดูฝน โดยมีการขุดลอกท่อระบายน้ำรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ (10) เตรียมอุปกรณ์ช่วยป้องกันน้ำที่เข้ามาภายในอาคาร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ทั้งแบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำ และจัดเตรียมน้ำมันสำรองสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าสำรองของอาคาร โดยกำหนดให้ใช้ได้ในระยะ 2-3 วัน เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		(11) เตรียมกระสอบทรายไว้ในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูฝน (12) สร้างกำแพงกันน้ำคอนกรีตบริเวณแนวเขตที่ดินทดแทนกำแพงคอนกรีตเดิมฝั่งอาคารพาณิชย์โดยมีฐานรากฝังลงได้ดินเพื่อป้องกันน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการซึม หรือไหลเข้าสู่อาคารพาณิชย์	
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	มูลฝอยจากกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 1.92 ลบ.ม./วัน โครงการออกแบบให้แต่ละชั้นพักอาศัย (ชั้นที่ 1-8) มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะมีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง ซึ่งแบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล	(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะมีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง ซึ่งแบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างน้อยชั้นละ 1 วัน ส่วนมูลฝอยอันตรายจะถูกรวบรวมไว้ที่ห้องสำนักงาน โดยพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะลำเลียงมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็นประจำทุกวันไป	**ตรวจสอบห้องพักขยะ** วิธีตรวจสอบ – ตรวจสอบห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และไม่มีขยะล้นภาชนะรองรับขยะ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างน้อยชั้นละ 1 วัน ส่วนมูลฝอยอันตรายจะถูกรวบรวมไว้ที่ห้องสำนักงาน โดยพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะล้าเลียงมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็นประจำทุกวันไปยังห้องพักรวมมูลฝอย (รูปที่ 6) เพื่อรอให้รถขยะจากเทศบาลนครรังสิตมาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการจะอยู่ที่ระดับพื้นดินบริเวณทิศตะวันตกของโครงการ โดยมีขนาดประมาณ 42.57 ตร.ม. สูง 8.70 ม. ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ภายในห้องพักมูลฝอยจะวางตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 2 ตู้ แต่ละตู้จะสามารถรองรับมูลฝอยได้นานประมาณ 4 วัน รวมทั้งหมดรองรับขยะได้ประมาณ 8 วัน (มูลฝอยเกิดในโครงการ 1.92 ลบ.ม./วัน) นอกจากนี้	ยังห้องพักรวมมูลฝอย (2) ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการจะอยู่ที่ระดับพื้นดินบริเวณทิศตะวันตกของโครงการ โดยมีขนาดประมาณ 42.57 ตร.ม. สูง 8.70 ม. ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ภายในห้องพักมูลฝอยจะวางตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 2 ตู้ แต่ละตู้จะสามารถรองรับมูลฝอยได้นานประมาณ 4 วัน รวมทั้งหมดรองรับขยะได้ประมาณ 8 วัน (มูลฝอยเกิดในโครงการ 1.92 ลบ.ม./วัน) (3) ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตเข้ามาเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต สามารถจอดรถบริเวณทิศเหนือโครงการซึ่งอยู่หน้าห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อทำการเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก ส่วนของมูลฝอยอันตรายโครงการจะประสานงาน	จุดตรวจสอบ – ห้องพักขยะประจำชั้นทุกชั้น – ห้องพักขยะรวมของโครงการ ความถี่ตรวจสอบ – สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) (นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในห้องพักมูลฝอยจะจัดให้มีถังขยะอันตราย (สีแดง) เพื่อรองรับขยะอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น และถังขยะรีไซเคิล เพื่อรองรับขยะรีไซเคิล	กับเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ มาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายไปกำจัดต่อไป (4) การกำจัดไขมันจากบ่อดักไขมัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขึ้นมาให้หมดเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยการตักส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าบ่อดักไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถางภายในห้องพักขยะรวม เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันก่อนรวบรวมใส่ถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงในถังรองรับมูลฝอยเปียกในห้องพักมูลฝอยรวม ในส่วนตะกอนส่วนเกินจากส่วนเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียที่จะต้องมีการสูบออกไปกำจัดทางโครงการจะติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเก็บขนไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) (นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		(5) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน (6) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ (7) ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล เป็นต้น	
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	• การใช้ไฟฟ้าของโครงการ อยู่ในพื้นที่จ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โครงการได้เพียงพอ • เนื่องจากตำแหน่งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการบริเวณลานหม้อแปลงทางทิศเหนือติดกับถนนส่วนบุคคลของพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิด	(1) จัดให้มีป้ายเตือนแสดงข้อความ "ระวังอันตราย" ให้เห็นเด่นชัดบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	วิธีตรวจสอบ – ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี – ตรวจสอบสภาพป้ายเตือนให้อยู่ในสภาพดี ตัวอักษรชัดเจน

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)	อันตรายกับมนุษย์ เช่น เกิดไฟฟ้ารั่วจากการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า การระเบิดของหม้อแปลงจากความขัดข้องในระบบ และเสียงรบกวนอาจทำให้เกิดความรำคาญ		ไม่ลบเลือน จุดตรวจสอบ จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ความถี่ตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
3.6 การคมนาคมขนส่ง	ในช่วงเปิดดำเนินการโครงการ ปริมาณรถของผู้พักอาศัยในโครงการจะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนใกล้เคียงพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น 90 PCU/ชม. โดยถนนพหลโยธิน มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่า V/C Ratio สูงสุดเท่ากับ 0.18 จะเห็นได้ว่าการจราจรจะสูงสุดที่ฝั่งขาออก ในวันหยุดช่วงเวลา	(1) จัดให้มีระบบจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสัญญาณจราจรต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามความเหมาะสม (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ	วิธีตรวจสอบ – ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผิวถนนพร้อมจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายในกรณีที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	14.30-15.00 น. และถนนรังสิต-ปทุมธานี มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่า V/C Ratio สูงสุดเท่ากับ 0.19 จะเห็นได้ว่าการจราจรจะสูงสุดที่ฝั่งขาเข้า ในวันหยุด ช่วงเวลา 13.30-14.30 น.	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาจราจรติดขัด (3) ห้ามจอดรถกีดขวางตลอดแนวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	จุดตรวจสอบ ถนนส่วนบุคคลของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ถนนหลวงหลวงชินและถนนรังสิต-ปทุมธานี ความถี่การตรวจสอบ – เดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	• ตามผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552 โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดง ประเภท 3.7 ซึ่งกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก	–	–

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	• โครงการซึ่งจะนำพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกปล่อยให้รกร้าง 4,380.07 ตร.ม. มาพัฒนาเป็นอาคารพักอาศัย จะทำให้การใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ พื้นที่ว่างเปล่าจะลดลงจาก 516,216 ตร.ม. (ร้อยละ 16.44) เหลือ 511,906.93 ตร.ม. (ร้อยละ 16.30) หรือลดลงร้อยละ 0.14 ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันจาก 21,666 ตร.ม. (ร้อยละ 0.69) เป็น 25,975.07 ตร.ม. (ร้อยละ 0.83) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่น้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ศึกษาทั้งหมด		

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	โครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 800 kVA โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA โดยโครงการจะขอรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี	<u>มาตรการฯ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน</u> <u>(โครงการเป็นผู้ปฏิบัติ)</u> (1) ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละบริเวณอย่างเพียงพอ (3) กำหนดให้ "ติดตั้งหลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง เนื่องจากหลอดไฟ LED จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟชนิดอื่น" (4) แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		(5) เลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน (6) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน (7) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังในการทำความเย็นที่เหมาะสมกับขนาดของห้อง (8) ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของโครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น (9) จัดให้มีการติดตั้งระบบเพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เช่น มี Fuse เพื่อใช้ในการตัดกระแสไฟฟ้าจากกรณีโหลดเกิน และกรณีของการลัดวงจร ส่วนภายในห้องเครื่องไฟฟ้าจะมีการปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องเครื่องไฟฟ้าของโครงการ และมีที่ว่างพอเพียงเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		(10) ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร (11) ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้กำลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ (12) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และรณรงค์ การประหยัดพลังงาน โดยจัดบอร์ดวิธีประหยัดพลังงาน และติดป้ายเตือนตามจุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่าง ๆ (เช่น ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน ขึ้น-ลง 1-2 ชั้น กรุณาใช้บันได เป็นต้น) (13) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		พนักงานร่วมมือกันในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด (14) ติดไฟส่องสว่างบริเวณรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ **<u>มาตรการฯ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ผู้พักอาศัยเป็นผู้ปฏิบัติ)</u>** จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำไปปฏิบัติโดยมีรายละเอียด ดังนี้ (15) ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10) (16) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (17) ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		(18) เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว ไม่ควรใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความจำเป็นเพราะใช้ไฟมากเกินไป และควรตั้งตู้เย็นไว้ห่างจากผนัง 15 ซม. (19) หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ำหม้อหุงต้ม ไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ (20) ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน และตรวจสอบทุกครั้งที่ออกจากห้อง	
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับเพลิงไหม้ รวมทั้งบันไดหนีไฟให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) จึงมีศักยภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัยหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในพื้นที่โครงการ	(1) ต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้ติดตั้ง ดำเนินการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของระบบ/อุปกรณ์แต่ละประเภท และฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานของโครงการมีความเชี่ยวชาญ	ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย วิธีตรวจสอบ - ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์วิฐิตากาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		ในการใช้และทดสอบระบบโครงการเข้าร่วมทดสอบด้วย (2) โครงการต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง จุดรวมพลกรณีเกิดเพลิงไหม้ บันไดหนีไฟ ตามที่ระบุในแบบแปลนโครงการให้ครบถ้วน (**รูปที่ 4** และ **รูปที่ 5**) (3) โครงการจะทำการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงสาธารณะเพิ่มเติมบริเวณถนนของบริษัทพิพัฒนสินด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการระงับอัคคีภัยของโครงการ (4) ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยดังนี้ - ซ่อมบำรุงและตรวจตราเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กำหนด	จุดตรวจสอบ - จุดติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ความถี่ตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง หรือตามข้อกำหนดของแต่ละระบบหรืออุปกรณ์นั้น ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์วิฐิตากาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		- ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เดือนละ 1 ครั้ง - ดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เดือนละ 1 ครั้ง (4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยสามารถใช้งานได้ทันที (5) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบดับเพลิงในโครงการ และจัดให้มีการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การระบายอากาศ	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีอาคารขนาด 8 ชั้น 1 อาคาร ความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินจนถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าเท่ากับ 22.95 เมตร ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในระดับต่ำ เนื่องจากภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่โล่งปราศจากสิ่งปกคลุม ถึงร้อยละ 67.91 จึงทำให้อากาศไหลเวียนถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นมากถึง 363.25 ตารางเมตร โดยมีพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้แก่ ต้นปีบ ต้นสะเดาบ้าน และต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ ส่งผลให้บริเวณพื้นที่โครงการมีความร่มรื่น และโปร่งสบาย	-	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.11 การสื่อสาร	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมที่สมบูรณ์ เช่น บริการไปรษณีย์ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์ เคลื่อนที่ โทรสาร อินเตอร์เน็ต จึงคาดว่าการพัฒนาโครงการในระยะเปิดดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการอาจส่งผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ต่ออาคารข้างเคียงได้	(1) แจ้งไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 ม. เพื่อให้รับทราบว่า หากมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรทัศน์ ให้ดำเนินการแจ้งกับทางโครงการ ซึ่งโครงการจะได้ตรวจสอบและปรับปรุง โดยให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้าง (2) จัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน พร้อมการแจ้งกลับ (3) จัดส่งช่างหรือผู้ชำนาญงานตรวจสอบแก้ไขปรับจูนเสารับสัญญาณหรือเปลี่ยนระบบเสาให้สามารถรับสัญญาณได้ดีดังเดิม (4) ในกรณีเสารับสัญญาณภายนอกไม่สามารถปรับจูนหรือเปลี่ยนระบบเสาให้สามารถรับสัญญาณได้ เจ้าของโครงการประสานกับเจ้าของบ้านเพื่อเปลี่ยนระบบรับสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบรับสัญญาณดาวเทียมหรือติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.11 การสื่อสาร (ต่อ)		ทีวีดิจิตอลโดยไม่คิดมูลค่า (5) จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยราชการ ตัวแทนจากโครงการ Rangsit Residence และตัวแทนชุมชน	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	• เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะทำให้เกิดการจ้างงานภายในโครงการ ได้แก่ พนักงานทำความสะอาด คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ของโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดความเจริญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน	(1) โครงการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียง โดยมีส่วนร่วมในงานการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม (2) พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงาน เพื่อลดปัญหาการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่น และเป็นการส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น	<u>วิธีตรวจสอบ</u> - สอบถามความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการของโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ ฯลฯ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
นายเขต หวั่งหลี กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	• จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาพบว่า ประชาชนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในระยะเปิดดำเนินการ ในประเด็นต่าง ๆ การจัดการและบำบัดน้ำเสีย การจราจรติดขัดปริมาณรถมาก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การลักขโมยอาชญากรรม	(3) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร มลพิษจากฝุ่นละออง น้ำเสีย ฯลฯ อย่างเคร่งครัด (4) จัดให้มีตู้/กล่องรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข (5) โครงการกำหนดมาตรการรองรับและการชดเชย ในกรณีมีการร้องเรียนการพัฒนาโครงการ ในระยะเวลาตั้งแต่ช่วงก่อสร้างถึงเปิดดำเนินการ 1 ปีแรกทางโครงการจะดำเนินการ ดังนี้ – จัดให้มีการส่งหนังสือไปยังกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้แก่ ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการโดยรอบ และผู้อยู่ใกล้เคียงในระยะไม่เกิน 300 เมตร	จุดตรวจสอบ – สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหว ซึ่งอยู่ในรัศมี 300 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง ความถี่ตรวจสอบ – ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		– จัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน พร้อมการแจ้งกลับ – จัดส่งผู้ชำนาญงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนทันที – จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยราชการ ตัวแทนจากโครงการ Rangsit Residence และตัวแทนชุมชน	วิธีการตรวจสอบ – จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน จุดตรวจสอบ – กล่องรับเรื่องร้องเรียน ความถี่ตรวจสอบ – ตรวจสอบทุกวัน ผู้รับผิดชอบ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	• โครงการมีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน ไม่มีเครื่องจักรหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในระดับที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น มีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจนมีค่าบีโอดีเหลือเพียง 20 มก./ล. ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนรังสิต-ปทุมธานี ดังนั้นการดำเนินการโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอันเกิดจากการระบายน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายออกสู่ภายนอก	<u>มาตรการฯ ด้านการป้องกันฝุ่นละออง ควัน มลพิษ และเสียงจากรถยนต์</u> (1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (2) ติดตั้งป้ายและแจ้งเป็นกฎระเบียบแก่ผู้พักอาศัย ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถ (3) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการใช้ความเร็วในการแล่นของรถ (4) ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากถนนชำรุด ขรุขระ หรือเป็นหลุมบ่อ ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากสภาพถนน	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	พื้นที่โครงการ • มีระบบน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด • มีการจัดการด้านมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน หนู และสัตว์นำโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการเปิดบริการคาดว่าจะมีจำนวนผู้พักอาศัย และพนักงานเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ ประมาณ 642 คน ซึ่งอาจทำให้แพทย์และสถานพยาบาลในชุมชนใกล้เคียงต้องให้บริการเพิ่มมากขึ้น • ลักษณะการดำเนินการของโครงการเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น ภายในโครงการเองได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์	ดังกล่าว ก่อให้เกิดเสียงดังหรือเสียงกระแทกมากขึ้นเมื่อรถวิ่งผ่านกระแทกมากขึ้นเมื่อรถวิ่งผ่าน <u>มาตรการฯ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย</u> (5) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะมีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง ซึ่งแบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างน้อยชั้นละ 1 วัน ส่วนมูลฝอยอันตรายรวบรวมไว้ที่ห้องสำนักงาน โดยพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะลำเลียงมูลฝอยในแต่ละชั้นเป็นประจำทุกวันไปยังห้องพักรวมมูลฝอย (6) ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการจะอยู่ที่ระดับพื้นดินบริเวณทิศตะวันตกของโครงการ โดยมีขนาดประมาณ 42.57 ตร.ม. สูง 8.70 ม.ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ภายในห้องพักมูลฝอย	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	วงจรปิด ระบบที่วีวงจรปิดระบบควบคุมการเข้า-ออก โดยใช้คีย์การ์ดของโครงการมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ	จะวางตู้คอนเทนเนอร์สแตนเลสขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 2 ตู้ แต่ละตู้จะสามารถรองรับมูลฝอยได้นานประมาณ 4 วัน รวมทั้งหมดรองรับขยะได้ประมาณ 8 วัน ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต เข้ามาเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต สามารถจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งอยู่หน้าห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อทำการเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก ส่วนของมูลฝอยอันตรายโครงการจะประสานงานกับเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ มาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายไปกำจัดต่อไป (7) การกำจัดไขมันจากบ่อดักไขมัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขึ้นมาให้หมดเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยการตักส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าบ่อดักไขมันใส่	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถางภายในห้องพักขยะรวม เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันก่อนรวบรวมใส่ถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงในถังรองรับมูลฝอยเปียกในห้องพักมูลฝอยรวม ในส่วนตะกอนส่วนเกินจากส่วนเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียที่จะต้องมีการสูบออกไปกำจัดทางโครงการจะติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเก็บขนไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ (8) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน (9) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ (10) ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		<u>มาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</u> (11) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการและบันไดแต่ละแห่งไม่ให้เปียกลื่น หรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ (12) จัดให้มีป้ายเตือนกั้นพื้นที่เปียกลื่น และรีบดำเนินการทำความสะอาดให้พื้นผิวแห้งสนิทโดยเร็ว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดเก็บป้ายเตือนออกทันที (13) จัดให้มีป้ายเตือนกั้นขณะมีการเปิดฝาท่อระบายน้ำ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดเก็บป้ายเตือนออกทันที (14) จัดให้มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร บริเวณระเบียงของอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูง (15) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานโครงการ	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		(16) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม.	
4.3 สุนทรียภาพ	• อาคารของโครงการมีการออกแบบโดยใช้รูปแบบและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยรอบประกอบกับ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 770.23 ตร.ม. และจัดให้มีบริเวณที่จัดเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 408.75 ตร.ม.	(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 770.23 ตร.ม. **(รูปที่ 7)** และจัดให้มีบริเวณที่จัดเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 408.75 ตร.ม. **(รูปที่ 8)** ไม้พุ่มและไม้คลุมดินประมาณ 361.48 ตร.ม. **(รูปที่ 9)** (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทำหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวทั้งหมด และตัดแต่ง รดน้ำ บำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอเป็นระเบียบอยู่เสมอ โดยใช้น้ำทิ้งซึ่งผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็วที่สุด	-

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุนทรียภาพ (ต่อ)		(3) ติดป้ายประกาศ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว เช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ด้านความสวยงามร่มรื่นลดปัญหาโลกร้อน ลดมลภาวะและสร้างอากาศบริสุทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ใส่ใจ และมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีสวยงามตลอดไป	

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

โครงการ Rangsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- ตรวจสอบแนวรั้วพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีสามารถแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างได้ชัดเจน - ตรวจสอบป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้อยู่ในสภาพดี	- โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- $TSP_{24\ hr.}$ - PM_{10}	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด และบริเวณโรงเรียนชัญวิทย์ จำนวน 1 จุด (**รูปที่ 11**)	ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- CO - HC - NO_2 - SO_2	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด และบริเวณโรงเรียนชัญวิทย์ จำนวน 1 จุด (**รูปที่ 11**)	ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
3. เสียง	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงที่ร้อยละ 90 (L90)	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด และบริเวณโรงเรียนชัญวิทย์ จำนวน 1 จุด (**รูปที่ 11**)	ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ความสั่นสะเทือน	ความสั่นสะเทือน - ความถี่ (เฮิรตซ์) - ความเร็วอนุภาคสูงสุด(มม./วินาที) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด และบริเวณโรงเรียนชัญวิทย์ จำนวน 1 จุด (**รูปที่ 11**)	ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
5. คุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำทิ้ง ดังนี้ - pH - BOD - Suspended Solids (SS) - Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนระบายลงท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด (**รูปที่ 12**)	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ระบบระบายน้ำ	ปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำ	ตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน ภายในพื้นที่โครงการ หากพบว่ามีการอุดตัน/ระบายน้ำไม่ดี ให้รีบดำเนินการขุดลอกตะกอนออก	ทุกเดือน (ทุกวันที่ 1 ของเดือน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย	การจัดให้มีถังดับเพลิงเคมี	ตรวจสอบการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีที่มีสภาพพร้อมใช้งานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เช่น ที่เก็บวัสดุก่อสร้าง	6 เดือน/ครั้ง หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
	ประสิทธิภาพของถังดับเพลิง	ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	6 เดือน/ครั้งตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
8. การคมนาคมขนส่ง	ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผิวถนนพร้อมจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายในกรณีที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ	ถนนส่วนบุคคลของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ถนนพหลโยธิน และถนนรังสิต-ปทุมธานี	เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพจุดวางกองขยะให้มีสภาพดี ไม่กีดขวางการทำงาน - ตรวจสอบไม่ให้มูลฝอยล้นออกจากจุดกองขยะ	จุดกองเศษวัสดุ และจุดกองมูลฝอยจากการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากร เพื่อติดตามตรวจสอบความเดือดร้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ	ใช้แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในรัศมี 300 ม.โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ ฯลฯ โดยให้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. สุขภาพ สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตราย	ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย	ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงาน	ตรวจสอบจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานเพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลของคนงาน ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ
โครงการ Rangsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือการชำรุดเสียหายของระบบท่อประปา	ตรวจสอบแนวจ่ายท่อประปาของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
2. การจัดการและบำบัดน้ำเสีย	คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ - pH - BOD - Suspended Solids (SS) - Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria	1. เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัดแล้วโดยมีจุดเก็บตัวอย่างบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด (รูปที่ 12) ดังนี้ 1) จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด 2) จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด 3) บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโดยบันทึกการใช้ไฟฟ้า	1. เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ. ศ. 2555 (ตามบท บัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) 2. เก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	- จัดเก็บสถิติและบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น เป็นเวลา 2 ปี - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้า	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์วิฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			พนักงานท้องถิ่น หน่วยงานอนุญาต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเดือนละ 1 ครั้ง	
3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ไม่มีวัตถุกีดขวางในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ และความเรียบร้อยของฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ	ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจดูแลและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
	ไม่มีการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ	ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
4. การจัดการขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะตกค้าง	ตรวจสอบปริมาณขยะ ไม่ให้ล้นออกมานอกถังขยะบริเวณจุดตั้งถังขยะ และห้องพักขยะมูลฝอยรวม ภายในพื้นที่โครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
	ความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม	ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์วิฐิกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด


พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การใช้ไฟฟ้า	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า	บริเวณห้องงานระบบไฟฟ้า และลานไฟฟ้า	เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
6. การป้องกันอัคคีภัย	ความสมบูรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งภายในโครงการ	ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการ ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน	6 เดือน/ครั้ง หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
7. สภาพเศรษฐกิจ- สังคม	ความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรเพื่อติดตามตรวจสอบความเดือดร้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อโครงการ	ใช้แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในรัศมี 300 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อโครงการ ฯลฯ โดยให้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด


พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสคีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด



รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการช่วงระยะก่อสร้าง

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด


พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวนุชรินทร์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด



รูปที่ 2 : ผังแสดงแนวเสาเข็ม ความสูง และระยะห่างของกำแพงกั้นเสียง

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) (นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด




รูปที่ 3 ผังบริเวณระบบสุขาภิบาลแสดงตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์วิริยิกาล) (นายเชต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....


(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด



รูปที่ 4 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 1 ของโครงการ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์วิฐิติกาล) (นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด


พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวนุชรินทร์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด



รูปที่ 5 ตำแหน่งจุดรวมพลของโครงการ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเชต หวังหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด


พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวนุชรินทร์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด



6 แบบขยายห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักรวมมุลฝอย

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด




รูปที่ 7 ผังแสดงพื้นที่สีเขียว

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) (นายเชต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวนุชนรินทร์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผ.1.1-75




รูปที่ 8 ผังแสดงไม้ยืนต้น

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์วิฐิกาล)
กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

(นายเชต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท


พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด




รูปที่ 9 ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์ริฐิติกาล) กรรมการบริษัท
(นายเขต หวั่งหลี) กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด







รูปทัศนียภาพแสดงการป้องกันผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวห้องพักชั้น 1

บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

ARbay

DESIGNER : CCS

MTR TECHNICAL CONSULTANT CO.,LTD.

ARCHITECTS:			AUTHORIZED SIGNATURE
ประกิต	พงษานิพนธ์	เลข. 3861	
ชนะชัย	ลิ้มวาสน	สถ. 14070	
มานิธ	วุฒิโชคา	สถ. 6320	
ชยปิณห์	วิทยวิโรจน์	สถ. 15804	
สันทัด	ชูวิสิทธาวาส	สถ. 10927	
เสริมศิลป์	ผลิตผล	สถ. 17012	
STRUCTURAL ENGINEERS:			
ธงชัย	ลิ้มวาทิวัฒน์	สถ. 7665	
วรพันธ์	โพธิ์สหเมฆ	สถ. 18869	
เมธา	เกษมวิทยุกุล	สถ. 21379	
ELECTRICAL ENGINEERS:			
วิโรจน์	เหล็งสุสาย	วสท. 852	
ชลเดช	พงศ์วิทยุกร์	สสท. 4163	
ผดุงศักดิ์	ยุวนะวิทย์	สสท. 4822	
MECHANICAL ENGINEERS:			
จิรพงษ์	จิตติเมากร	สถ. 3384	
มานพ	วิทยปัญ	สถ. 3839	
ภาวิน	ปานกุมภี	สถ. 34214	
SANITARY ENGINEERS:			
ชัยเลิศ	ผลเจริญรัตน์	สถ. 358	
ธวัชชัย	ตรงดีสกุลชัย	สถ. 3860	
สมัชชา	เลิศรงสินกุล	สถ. 3179	

GENERAL NOTES:

PROJECT NUMBER :

PROJECT NAME: Rangsit Residence

DRAWING TITLE: รูปตัด

ISSUED/REVISION:			
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1.		ARbay	10/08/14

CHECKED BY

ARCHITECT	SIGNED
JM	
RU	
PA	
JC	

DRAWING NO. 11.07

DRAWN BY: WS | SCALE: AS(A1),AS(A3)

PRINTED DATE: 10/08/14 | REF. FILE:

COPYRIGHT 2006 © by ARbay Company Limited

รูปที่ 10 ภาพตัดพื้นที่สีเขียวแสดงให้เห็นระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) (นายเขต หวั่งหลี)

กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท

บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด




รูปที่ 11 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ ในช่วงก่อสร้าง

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล) นายเขต หวั่งหลี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....

(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด



รูปที่ 12 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำของโครงการ ในช่วงดำเนินการ

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล) นายเขต หวังหลี)

กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท

บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 ลงชื่อ .....

(นางสาวนุชนรินท์ กาหลง)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภาคผนวก 1.2

หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนเจ้าของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๗๒๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ มีนาคม ~~กุมภาพันธ์~~ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเปลี่ยนเจ้าของโครงการ Rangsit Residence

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ด้วย บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด แจ้งการขอเปลี่ยนเจ้าของโครงการ Rangsit Residence จากบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด เป็น บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด พร้อมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบให้กับบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการและยึดถือปฏิบัติแทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติรับทราบการขอเปลี่ยนเจ้าของโครงการ Rangsit Residence จาก บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด เป็นบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด โดยให้ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence อย่างเคร่งครัด

รับรองสำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

ใช้ประกอบหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๒๗๒๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปลี่ยนเจ้าของโครงการ Rangsit Residence
โครงการ Rangsit Residence ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงาน EIA Monitoring ของ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

ภาคผนวก 1.3

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

ห้ามก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
ผู้ขออนุญาตต้องติดตั้งป้ายอันใหม่ขนาดไม่น้อยกว่าแบบ อ.๖
ตามชนิดของแต่ละอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ให้แสดงที่สำนักการช่างตรวจสอบผังก่อนตอก

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๑๘๖ / ๒๕๕๙

อนุญาตให้ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๙ ตรอก/ซอย รังสิต-ปทุมธานี ๗ ถนน - หมู่ที่
ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๑๔๗๐
เป็นที่ดินของ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

ข้อ ๒. เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น ๑ หลัง
(๑) ชนิด คสล. ๘ ชั้น จำนวน (๑๙๘ ห้อง) เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม
พื้นที่ ๙,๙๙๓ ม² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน ๘๕ คัน พื้นที่ ๓,๙๖๘ ม² ตารางเมตร
(๒) ชนิด ท่อ ค.ส.ล. จำนวน ๑ เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ
พื้นที่ ๑๙๔ ม ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๓) ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน ๑ เพื่อใช้เป็น รั้วกั้นแนวเขต
พื้นที่ ๑๙๔ ม ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๔) ชนิด อื่นๆ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น งานระบบไฟฟ้า,ห้องพักขยะ
พื้นที่ ๓๑๒ ม² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๕) ชนิด ที่จอดรถ จำนวน ๑ เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถ
พื้นที่ ๑,๙๖๘ ม² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
๑๙๖ / ๒๕๕๙ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายรณกร จิรานนทสกุล กย.๒๑๕๑๔ นางสาวจริยาพร บุณยพรนาค ส-สถ.๒๕๐๙ ผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ไดรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลายมือชื่อ) [redacted]
(นายธีรวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน [redacted] บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ [redacted] บาท
รวม [redacted] บาท

การประเภทควบคุมการใช้
รับรองสำเนาถูกต้อง
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
โครงการหมู่บ้านจัดสรร Single Residence ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ผ่านการพิจารณาจาก EIA Monitoring
ใช้ประโยชน์ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเท่านั้น

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้ง.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

รับรองสำเนาถูกต้อง

คำเตือน

๑ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔ ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

๕.ห้ามดำเนินการก่อสร้าง ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตยังไม่มีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของ ผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓

เอกสารประกอบหนังสือรับรองการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring
Rongsit Research Consultant Co.,Ltd. บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

ห้ามก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

35-30-01



แบบ อ. ๑

ผู้ขออนุญาตต้องติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายไว้ที่บริเวณก่อสร้างตามขนาดของแต่ละอาคารตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

โดยสำนักการช่างตรวจสอบผังก่อนตอกเสาเข็ม

ใบอนุญาต~~ก่อสร้างอาคาร~~ ดัดแปลงอาคาร ~~หรือรื้อถอนอาคาร~~

อาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๑๗๘ / ๒๕๕๙

อนุญาตให้ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๙ ตรอก/ซอย รังสิต-ปทุมธานี ๗ ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๑๘๑๔๗

เป็นที่ดินของ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม (๑๙๗ห้อง)

พื้นที่/ความยาว ๙๔๕๕ ม.² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน ๘๕ คัน พื้นที่ ๑,๙๖๘ ตารางเมตร

(๒) ชนิด - จำนวน เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ ๑๙๗ / ๒๕๕๙ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นางสาวจริยาพร บุณยฟรันาถ ส-สถ.๒๕๐๙ และ นายรณกร จิรานนทสกุล ภย.๒๑๕๑๔ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๐๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ออกให้ ณ วันที่ ๐๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน [redacted] บาท (ลายมือชื่อ) ..... (นายธีรชัย ศิลาอ่อน)

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ [redacted] บาท นายกเทศมนตรีนครรังสิต

รวม [redacted] บาท ตำแหน่ง .....

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 168436 เลขที่ 0729 เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รับรองสำเนาถูกต้อง
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

โครงการอนุญาตพิเศษ สอบข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตอาคาร EA Monitoring ของสำนักการช่างกรุงเทพมหานคร Bangkok Research Project

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....
.....	.....	.....
(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

รับรองสำเนาถูกต้อง
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใช้ประกอบการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับรายงาน EIA Monitoring
โครงการ Ramsar Residence ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

แบบ อ.๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๒๐๓ / ๒๕๖๐

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อาคารอยู่บ้านเลขที่ ๙ ตรอก/ซอย รังสิต-ปทุมธานี ๗ ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ได้ทำการ ดัดแปลงอาคาร (ค.ส.ล. ๘ ชั้น) อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๗๘ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งอาคารดังกล่าว

เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ค. ส. ล. ๘ ชั้น

(๑) ชนิด ดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัยรวม (๑๗๗ห้อง พื้นที่ ๙,๔๕๕ ตารางเมตร) โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน ๘๕ (พื้นที่ ๑,๙๖๘ ม²) คัน

(๑) ชนิด - จำนวน -

เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน

บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

โดย บริษัท รังสิตรวมพัฒนา จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑เลขที่ ๑๑๘๑๔๗

เป็นที่ดินของ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลายมือชื่อ) .....

(นายไพโรจน์ อินทร์นิยม)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักการช่าง
ผอ.ส่วนฯ
หัวหน้าฝ่ายฯ
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน [redacted] บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ [redacted] บาท

รวม [redacted] บาท

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๓ ลงที่ [redacted]

รับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

สำเนาเอกสารนี้ใช้สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานผลการ EIA Monitoring ของโครงการ Rangsit Residence ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

แบบ อ.๕



ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่ ๖๙ /๒๕๖๔

อนุญาตให้ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๙ ตรอก/ซอย รังสิต-ปทุมธานี ๗ ถนน - หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ข้อที่ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ ๘๐๑/๘ ตรอก/ซอย -
ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
โดย บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เป็นเจ้าของอาคารหรือ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๑๑๘๑๔๗
เป็นที่ดินของ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ดังนี้

(๑) ชนิด ค.ส.ล.๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (เฉพาะพื้นที่ชั้นที่ ๘ จำนวน ๒๘ ห้อง พื้นที่ ๑,๑๒๐ ม.๒) โดยมีที่จอดรถที่ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕ คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อปี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

รับรองสำเนาถูกต้อง
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ออกให้ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ) .....
(นายสมชาย สิริมงคล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน [redacted] บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ [redacted] บาท
รวม [redacted] บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 111 เลขที่ 31

ใช้ประกอบหนังสือขออนุญาตโครงการ Ramsit Residence ของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
โครงการ Ramsit Residence
ใช้ประกอบการจัดทำรายงาน EIA Monitoring
ของโครงการ รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

ใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับงาน Site Monitoring โครงการ Rangsit Residence ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

รับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

แบบ ร.ร.๒

ทะเบียนเลขที่ ๓๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด**
โดย นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **รังสิตเรสซิเดนซ์**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) RANGSIT RESIDENCE

โรงแรมประเภท ๑ จำนวนห้องพัก ๒๘ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๘๐๑/๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔



(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

รับรองสำเนาถูกต้อง
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม Rangsit Residence ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงาน EIA Monitoring ได้

ภาคผนวก 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 2.1

กฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการ

Rangsit Residence
Rules & Regulation

1. Do not drink alcoholic beverages in the residence.

2. The units are to be used for residential purposes only. Under no circumstances should the units be used for or in connection with any business, or for gambling or any illegal.

3. No animals or any other pets that cause any annoyance or dangerous are permitted to be kept inside the units.

4. You are not permitted to change or fix in the unit. Only permission letter from the LESSOR.

5. Please inform 1 month in advance before move out from the Apartmet.

6. Do not move out any properties from the apartment during 5.00 p.m. – 8.00 a.m.

7. The Monthly rental fee should be on time as the payment condition. (from date 25th – 5th of each month).

8. Do not bring Fuel, Chemical or dangerous chemicals in the building.

9. Do not bring cooking gas in the building.

10. The Rental Fee or any Debit Note should direct pay by cash without deposit deduction request.

11. For security purposes, before all visitors entering the building please exchange ID Card and give the name when sign-in at the counter.

12. Do not press Fire Alarm without necessary. A penalty of Baht 5,000 (Five Thousand Baht Only) in case.

13. Do not open Fire Door and/or sit on the Fire Stair without necessary.

14. Do not allow to got to the Deck Floor. Permission from the LESSOR is accepted.

15. Do not allow to change, fix or move the meter of water.

16. Do not put the nail, paper, picture, etc. in the room. A penalty of Bath 100 (One Hundred Baht Only) preposition.

17. Owners/Residents are requested to be considerate to their neighbors and generally shall not do anything that is likely to cause damage, become a nuisance or annoyance or otherwise interfere with the rights, comfort or convenience of other Owners/Residents.

18. Please switch off the lights and valve of water before leave from your room.

19. Owner/Residents are not entitled to place or leave any goods or boxes in public areas. And no dumping any waste within the building boundaries or adjoining areas. The apartment provides the trash areas in each floor (beside the lift).

20. Room clean up before move out is accepted.

21. Do not dispose sanitary pad, plastic bag, etc. to obstruct in the toilet or draining line.

22. Please check all equipment when check-in and inform damaged items before properties transfer.

23. Do not use the elevators in case of Fire.

24. Owner/Residents must not hanging or sun-dried clothes on the handrail.

25. No select several floor no. in the passenger lift without necessary. A penalty of Baht 100 (One Hundred Baht Only) per floor.

26. Owner/Residents must take note of the water meter behind the mirror in the bathroom every 10 th day of every month.

27. Owner/Residents must pay the rent on 5 th of the month. If more than, there will be a fine of 100 baht / day.

28. Owner/Residents must allow the building to control insects as specified. (Every 2nd Tuesday of every month) If the lessee refuses to spray insects And it was found that termites cause damage to the property of the building. Owner/Residents must be responsible for all damages incurred.

รังสิต เรสซิเดนซ์

กฎระเบียบการเข้าพัก

1. ห้ามดื่มสุราในที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด
2. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดตลอดจนการกระทำอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคมหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นหรือผู้เช่าใกล้เคียง
3. ห้ามมิให้ผู้เช่านำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงภายในห้องพักอาศัยโดยเด็ดขาด
4. ห้ามมิให้ผู้เช่าทำการดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างใดอย่างหนึ่งภายในห้องพัก ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน
5. ผู้เช่าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน สำหรับการย้ายออกจากที่พักอาศัย
6. ห้ามผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องพักอาศัยตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 08.00 น.
7. ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าห้องตามกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่ากำหนด
8. ห้ามนำวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือสารที่ก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด
9. ห้ามนำแก๊สหุงต้มเข้ามาในอาคารที่อาศัยโดยเด็ดขาด
10. ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าห้องหรือหนี้ค้างใด ๆ โดยไม่อ้างเหตุขอหักเงินประกัน
11. หากผู้เช่าต้องการให้บุคคลภายนอกเข้าพบที่ห้องพัก ให้ทำการแลกบัตรก่อนเข้าพบทุกครั้ง
12. ห้ามผู้เช่ากดสัญญาณดังเพลิงโดยไม่จำเป็น มิฉะนั้นจะถูกปรับครั้งละ 5,000 บาท
13. ห้ามผู้เช่าเปิดประตูหนีไฟโดยไม่จำเป็น และห้ามนั่งเล่นบริเวณบันไดหนีไฟ
14. ห้ามผู้เช่าขึ้นบนดาดฟ้าอพาร์ทเม้นท์เป็นอันขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน
15. ห้ามผู้เช่าดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม เคลื่อนย้ายมาตรวัดน้ำโดยเด็ดขาด
16. ห้ามตอกตะปู ติดกระดาษ ติดรูป หรือสิ่งอื่นใดในห้องเช่า หากฝ่าฝืนต้องจ่ายค่าเสียหายจุดละ 100 บาท
17. ห้ามผู้เช่าก่อการทะเลาะวิวาท ส่งเสียงดัง รวมทั้งเปิดวิทยุ โทรทัศน์ส่งเสียงรบกวนในบริเวณอาคารที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด
18. ก่อนออกจากห้องพัก ผู้เช่าต้องปิดน้ำประปา ไฟฟ้า ให้เรียบร้อย
19. ห้ามผู้เช่าทิ้งขยะและสิ่งของบริเวณหน้าห้องพักอาศัยและทางเดิน ผู้เช่าต้องนำขยะไปทิ้งในที่ที่ผู้เช่าจัดเตรียมไว้ให้
20. ห้ามทิ้งผ้าอนามัย ถุงพลาสติก ขยะ หรือสิ่งใด ๆ อันก่อให้เกิดการอุดตันลงในโถส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง
21. ผู้เช่าต้องตรวจตราอุปกรณ์ภายในห้องพักอาศัยตั้งแต่วันรับมอบห้องเช่า หากปรากฏว่ามีสิ่งใดชำรุดหรือเสียหายให้แจ้งแก่ผู้ให้เช่าก่อน
22. ห้ามผู้เช่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด
23. ห้ามทิ้งหรือปาวัสดุสิ่งของออกนอกตัวอาคาร
24. ห้ามแขวนหรือตากเสื้อผ้าบนราวกันตก
25. ห้ามกดปุ่มเลือกชั้นในลิฟท์โดยสารเล่น ผู้ใดผ่าฝืนปรับชั้นละ 100 บาท
26. ผู้เช่าต้องจดมิเตอร์น้ำบริเวณด้านหลังกระจกในห้องน้ำ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
27. ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน หากเกินชำระจะมีค่าปรับวันละ 100 บาท / วัน
28. ผู้เช่าต้องอนุญาตให้อาคารเข้ากำจัดแมลงตามที่อาคารที่กำหนด (ทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน) หากผู้เช่าปฏิเสธการให้เข้าฉีดแมลง และพบว่ามีปลวกทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของอาคาร ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ภาคผนวก 2.2

สรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส. 2

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐/๑๓, ๒๐/๑๔ หมู่ที่ RRD ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ปากเกร็ด เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๐๖๓-๑๘๐๙ โทรสาร ๐๒-๐๖๓-๑๘๐๙

มี บริษัท ธีอิงหาญสโตนเคน สำนักงาน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรมการผลิต

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. .... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท ธีอิงหาญสโตนเคน สำนักงาน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

บริษัท ธีอิงโย พลวนอราทอรี ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายณัฐ ธีพสิริชัย สำนักงาน)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๓๓๐ หมดอายุ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๓๓๐ หมดอายุ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองวังสิต

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปุ๋ยหมัก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้หมายถึง ในกรณีที่ไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ให้ระบุด้วยว่าไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... ตามจริง

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาระบบเติมอากาศขัดข้อง .....
สั่งซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ธนาคาร รถไฟ หมู่ที่ RRO ซอย .....
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..ประชาธิปัตย์ เขต/อำเภอ ..สัมพุชี
จังหวัด ..ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๖-๑๘๐๑ โทรสาร ๐๒-๕๘๖-๑๘๐๑
มี ..บริษัท ธ.สิทธาสมบัติ จำกัด.. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ..อุตสาหกรรมการผลิต.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ..กุมภาพันธ์.. พ.ศ.๒๑. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
..บริษัท ธ.สิทธาสมบัติ จำกัด.. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..บริษัท ซีดีเอ็ม พลาสอาหารสัตว์.. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..นายก ชัยเจริญ จำกัด.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..1-330.. หมดอายุ ..20 กุมภาพันธ์ 2๐๓๑..
ออกให้โดย ..กรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..1-330.. หมดอายุ ..20 กุมภาพันธ์ ๒๐๓๑..
ออกให้โดย ..กรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24. ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..คลองรังสิต.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..ใช้ตากดู.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..ใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตและใส่ในบ่อดิน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....ตรายต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาอุปกรณ์ในการผลิตจุลินทรีย์ .....
ไม่สามารถผลิตจุลินทรีย์ได้ในการผลิตครั้งนี้ .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ซอย 1 ซอย 1/1 หมู่ที่ RRD ซอย .....
ถนน ..... แขวง/ตำบล ปากเกร็ด เขต/อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-581-1401 โทรสาร 02-581-1409
มี บริษัท ริเวอร์ไซด์ เทอร์มินอล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรมบริการ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 67 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
บริษัท ริเวอร์ไซด์ เทอร์มินอล จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
บริษัท ชีวิล เอ็ม พลานนิ่ง เซอร์วิส ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายณัฐ ชีวเสริฐ สำเร็จ)
ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๒๓๐ หมดอายุ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
ออกให้โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๓๓๐ หมดอายุ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
ออกให้โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองบ้อกิ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้ถุงดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกระบบ เนื่องจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตซ้ำ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๗/๑๐๑ หมู่ที่ RRD ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๗-๑๘๐๗ โทรสาร ๐๒-๖๑๗-๑๘๕๗

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ..... พ.ศ. ๒๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่แหล่งน้ำสาธารณะ .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ผู้ควบคุมระบบผลละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ซอย หมู่ที่ RRD ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

( )

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

( )

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ 20 ตุลาคม 2571

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

( )

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ 20 ตุลาคม 2571

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลงท่อระบายน้ำ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตักขึ้นรถดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) -

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สภาพพื้นที่ผลผลิตสำหรับน้ำเสีย
ที่สามารถและใช้ประโยชน์ได้ ผู้ใช้ยังไม่สะดวก .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ RRD ซอย .....
ถนน ..... แขวง/ตำบล ปลวกแดง เขต/อำเภอ ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 02-561-1000 โทรสาร 02-561-1000
มี บริษัท อิวิลเทค ปลวกแดง จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 67 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
บริษัท อิวิลเทคปลวกแดง จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
นายวิศิษฐ ชีวเอี่ยม ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายวิศิษฐ ชีวเอี่ยม)
ใบอนุญาตเลขที่ 1-3110 หมดอายุ 30 กันยายน 2568
ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ 1-3110 หมดอายุ 30 กันยายน 2568
ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองชลสิทธิ์

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้ประโยชน์

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ไหลเข้าบ่อสูบน้ำดิบ ก่อนนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนที่เหลือระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำเสีย เปลี่ยนใบพัดเครื่องสูบน้ำเสีย


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 2.3

หลักฐานใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยสำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย สำนักงานเทศบาลนครรังสิต



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 106 เลขที่ 36

สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จาก บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

บ้านเลขที่ ๑ ถนน ธ.ป.7 ตำบล ประชาธิปัตย์

อำเภอ ธัญบุรี เป็นเงิน - 50,000 - บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กรุงศรีอยุธยา ๙/๗/๖๑

ธนาคารไทยพาณิชย์ ๖๐๕๔๖๐๓๑


ผู้รับเงิน

(นายชำนาญ การปลื้มจิตต์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ate	Doc.Total	Payment Total
	50,000.00	50,000.00



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 153 เลขที่ 18

สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จาก บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

บ้านเลขที่ ๑ ถนน ธ.ป.7 ตำบล ประชาธิปัตย์

อำเภอ ธัญบุรี เป็นเงิน - 50,000 - บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กรุงศรีอยุธยา ๙/๒/๖๑

ธนาคารไทยพาณิชย์ ๖๐๙๔๕๔๑๖


ผู้รับเงิน

นางธนวรรณ วรทัต

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย สำนักงานเทศบาลนครรังสิต



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 200 เลขที่ 04

สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จาก บริษัท ธัญสิตา ร่วมพัฒนา จำกัด

บ้านเลขที่ 9 ถนน ธ.ป.7 ตำบล ประชาธิปัตย์

อำเภอ ลำลูกกา เป็นเงิน 50,000 บาท สตางค์


ไว้แล้ว แต่วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๓

กรุงศรีอยุธยา ฿ 5130๓

ตลาดธัญสิตา ฿ 6004540๖

(นายสำเริง การปลื้มจิตต์) ผู้รับเงิน

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 304 เลขที่ 04

สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จาก บริษัท ธัญสิตา ร่วมพัฒนา จำกัด

บ้านเลขที่ 9 ถนน ธ.ป.7 ตำบล ประชาธิปัตย์

อำเภอ ลำลูกกา เป็นเงิน 50,000 บาท สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓

กรุงศรีอยุธยา ฿ 9160๓

ตลาดธัญสิตา ฿ 6014564๑

(นายสำเริง การปลื้มจิตต์) ผู้รับเงิน

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ที่เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอยในสถานประกอบการของท่าน

ภาคผนวก 2.4

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

บริษัท เซ็นเตอร์ เจนเนอเรท จำกัด
โทร. 0-2927-5667, 097-158-5638

CENTER GENERATE CO., LTD.
TEL. 0-2927-5667, 097-158-5638
E-MAIL : cg.generate@gmail.com

ใบรายงาน ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ลูกค้า

ชื่อลูกค้า : Bangkok Insurance
สถานที่ วัชรพล
การประกอบ
คอนโทรล รุ่น DSE 6120 ATS รุ่น

เครื่องยนต์รุ่น 4BT3.9-G2 หมายเลขเครื่อง 72341563
เจนเนอเรเตอร์ Stamford หมายเลขเครื่อง
ชั่วโมงทำงาน กิโลวัตต์ ความถี่ 50
กระแส แรงดัน เฟส

ด้านเครื่องยนต์	ด้านเจนเนอเรเตอร์	สวิทช์ถ่ายโอน
☑ ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	☑ ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก	☐ ไฟการไฟฟ้าจ่ายปกติ
☑ ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่	☐ จารบีลูกปืนแบริ่ง	☐ ไฟเจนเนอเรเตอร์พร้อมจ่าย
☑ ระดับน้ำในหม้อน้ำ	☐ นาฬิกาสั่งติดเครื่อง	☐ ฟิวส์ควบคุม
☑ ไม่มีสิ่งกีดขวางการอุดตันของหม้อน้ำ	☐ หลอดไฟแสดงผลหน้าตู้	☐ ตั้งแรงดันต่ำเกิน.....%
☑ ระดับน้ำมันเครื่อง	☑ แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ทำงาน	☐ ตั้งแรงดันสูงเกิน.....%
☑ ความตึงหย่อนของสายพาน	☐ มิเตอร์กระแสแบตเตอรี่	☐ ล็อคป้องกันทางกล
☑ มอเตอร์สตาร์ท	☑ Circuit Breaker	☐ ล็อคป้องกันทางไฟฟ้า

การตรวจเช็ค ขณะเดินเครื่อง / ไม่จ่ายโหลด

☑ อุณหภูมิของน้ำ 192 °F	☐ ความเร็วรอบต่ำ.....RPM
☐ อุณหภูมิของน้ำมัน.....°F	☑ ความเร็วรอบใช้งาน 1503 RPM
☑ แรงดันน้ำมัน 60 PSI	☐ ทดสอบ สวิทช์อุณหภูมิ
☑ ความเร็วรอบ 1503 RPM	☐ ทดสอบ สวิทช์แรงดันน้ำมัน
☑ SW. MAGNETIC (AMS).....Ω	☐ ทดสอบ ความเร็วรอบเกิน
☑ แรงดันไฟฟ้าแสดงค่าความถูกต้อง	☐ ทดสอบ การสตาร์ทเกิน
☑ แรงดันไฟฟ้า เท่ากันทั้ง 3 เฟส	☑ การชาร์จของไดร์ชาร์จ
☑ ความถี่ 50 Hz	☑ การสตาร์ทมือ
☑ แรงดันไฟฟ้าเรียบ	☐ การสตาร์ทอัตโนมัติ
☑ แรงดันไฟฟ้า ที่ออกมีค่า (โวลต์)	☑ ควันไอเสียสะอาด
R 399 S 399 T 399	☐ DCA TEST

Battery 26.3 VDC./Crank 21.2 VDC./Charge 28.4 VDC.
SG/CCA 941.1 /SW.MAGNETIC Ω /Fuel

หมายเหตุ
ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (28-4-64)
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + ไส้กรอง

พนักงานตรวจเช็ค
ชื่อตัวบรรจง
วันที่ 28 เม.ย 64

ลูกค้าตรวจรับ ครั้งที่.....
ชื่อตัวบรรจง
วันที่ 28/04/64

ภาคผนวก 2.5

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของโครงการ (รปภ.)

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมีนาคม

วันที่	เวลา	รอบ	ผลัด	รูปผู้ตรวจ	เวลาสแกน	จุดตรวจ	สถานะ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:01:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:03:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:06:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:09:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:09:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:10:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:11:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:11:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:13:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:14:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:14:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:15:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 15:16:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:24:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:25:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:25:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:29:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:31:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:33:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:34:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:34:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:35:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:36:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:37:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:37:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:38:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:39:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	10:24:31	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 10:40:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:09:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:10:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:10:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมีนาคม

29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:12:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:13:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:14:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:16:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:17:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:18:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:18:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:19:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:20:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:20:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:21:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/03/2026	03:09:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	29/03/2026 03:23:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:05:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:05:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:06:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:10:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:11:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:11:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:13:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:15:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:17:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:17:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:21:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:23:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:24:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	15:04:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 15:23:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 10:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 10:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 10:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 10:05:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 10:08:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 10:10:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	30/03/2026 10:10:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมีนาคม

30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 10:11:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 10:11:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 10:12:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 10:13:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 10:14:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 10:15:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 10:16:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	10:00:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 10:17:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:02:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:03:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:10:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:08:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:11:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:11:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:13:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:13:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:14:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:15:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:16:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:17:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:17:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/03/2026	03:01:46	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	30/03/2026 03:18:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:06:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:08:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:12:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:13:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:14:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:15:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:16:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมีนาคม

31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:17:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:18:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:19:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	15:00:51	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 15:20:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:02:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:02:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:03:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:06:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:09:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:11:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:12:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:14:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:15:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:16:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:17:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:18:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	10:02:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 10:19:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:04:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:04:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:05:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:13:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:13:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:15:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:16:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:17:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:18:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:18:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:19:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:20:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:20:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:21:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
31/03/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	31/03/2026 03:23:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

วันที่	เวลา	รอบ	ผลัด	รูปผู้ตรวจ	เวลาสแกน	จุดตรวจ	สถานะ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:05:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:06:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:08:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:13:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:13:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:14:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:15:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:16:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:16:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:17:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:18:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:19:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:20:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:20:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 15:22:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:04:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:04:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:04:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:13:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:10:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:14:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:14:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:15:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:17:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:18:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:19:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:20:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:21:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	10:03:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 10:23:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:05:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:05:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:06:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:12:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:14:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:16:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:17:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:18:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:19:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:20:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:20:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:21:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:22:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:22:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/04/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/04/2026 03:24:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:02:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:03:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:03:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:10:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:09:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:12:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:12:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:14:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:17:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:19:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:21:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:23:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:24:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 15:25:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:02:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:02:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:10:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:09:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:12:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:12:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:34:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:16:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:21:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:25:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:28:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:30:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:32:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	10:02:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 10:33:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:01:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:10:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:13:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:14:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:14:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:15:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:16:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:18:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:19:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/04/2026	03:01:38	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	02/04/2026 03:20:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:08:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:08:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:09:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:29:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:18:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:29:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:30:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:31:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:31:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:32:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:33:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:34:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:34:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:35:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	15:08:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 15:36:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:06:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:07:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:08:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:16:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:15:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:16:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:17:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:18:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:19:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:20:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:21:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:22:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:23:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:24:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	10:06:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 10:27:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:01:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:02:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:09:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:12:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:13:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:13:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:14:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:15:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:15:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:16:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:18:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:18:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/04/2026	03:01:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/04/2026 03:20:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:08:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:09:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:09:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:18:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:17:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:18:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:19:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:20:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:20:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:21:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:22:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:23:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:24:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:25:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	15:07:54	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 15:26:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:04:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:04:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:04:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:11:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:10:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:12:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:12:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:14:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:15:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:16:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:17:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:18:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	10:03:38	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 10:20:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:05:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:06:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:06:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:12:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:15:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:16:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:16:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:17:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:18:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:19:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:20:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:20:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:21:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:22:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/04/2026	03:05:36	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/04/2026 03:23:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:01:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:07:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:09:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:11:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:11:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:13:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:14:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:15:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:17:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:18:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:19:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	15:01:19	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 15:20:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:06:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:10:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:10:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:10:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:11:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:12:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:13:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:13:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:14:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:15:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:15:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	10:01:06	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 10:17:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:07:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:10:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:11:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:11:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:12:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:12:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:13:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:14:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:15:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:15:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:16:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/04/2026	03:01:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	05/04/2026 03:17:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:04:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:04:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:05:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:12:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:11:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:13:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:14:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:15:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:16:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:16:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:17:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:19:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:19:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	15:03:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 15:20:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:03:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:03:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:11:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:10:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:15:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:16:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:17:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:40:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:23:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:26:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:28:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:32:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:37:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	10:02:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 10:39:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:15:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:15:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:16:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:23:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:23:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:24:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:25:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:26:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:27:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:27:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:28:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:29:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:30:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:31:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/04/2026	03:14:50	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/04/2026 03:32:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:02:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:03:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:03:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:08:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:08:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:09:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:10:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:15:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:18:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:19:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:20:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:20:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:21:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:22:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	15:02:18	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 15:23:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:02:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:02:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:09:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:08:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:10:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:11:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:12:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:13:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:14:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:14:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:15:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:16:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:17:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	10:01:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 10:18:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:09:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:11:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:12:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:13:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:16:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:17:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:17:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/04/2026	03:00:33	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/04/2026 03:18:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:02:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:03:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:03:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:09:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:09:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:11:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:11:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:12:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:14:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:15:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:16:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:18:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:18:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	15:02:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 15:19:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:01:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:02:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:03:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:13:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:47:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:18:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:18:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:19:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:22:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:23:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:24:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:27:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:30:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:32:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 10:33:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:02:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:03:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:10:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:13:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:14:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:14:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:15:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:16:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:16:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:17:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:18:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:19:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:19:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/04/2026	03:01:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/04/2026 03:20:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:07:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:06:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:07:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:08:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:09:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:10:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:12:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:14:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:15:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:16:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:16:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	15:00:58	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 15:17:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:03:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:03:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:04:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:10:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:09:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:12:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:12:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:14:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:15:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:18:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:20:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:21:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	10:03:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 10:22:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:01:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:10:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:13:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:14:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:14:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:15:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:16:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:16:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:17:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:19:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:19:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/04/2026	03:00:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/04/2026 03:20:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:07:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:07:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:08:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:15:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:14:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:16:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:16:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:17:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:18:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:19:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:20:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:21:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:22:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:22:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	15:06:56	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 15:23:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	10:20:04	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 10:20:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	10:20:04	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 10:21:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	10:20:04	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 10:21:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	10:20:04	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 10:30:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:05:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:05:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:11:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:13:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:15:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:15:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:16:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:17:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:17:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:18:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:19:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:20:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:20:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	03:04:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/04/2026 03:21:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:02:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:02:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:03:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:08:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:08:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:09:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:10:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:12:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:13:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:15:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:18:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:19:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:19:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	15:01:45	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 15:21:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:05:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:05:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:06:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:13:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:12:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:16:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:17:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:18:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:20:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:21:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:21:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:22:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:24:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:27:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	10:05:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:28:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:01:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:08:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:10:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:11:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:12:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:14:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:14:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:15:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:16:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:17:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:01:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/04/2026 03:18:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:03:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:04:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:04:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:06:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:07:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:10:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:11:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:12:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:12:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:15:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:17:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:18:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:19:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:19:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	15:03:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 15:20:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:40:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:40:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:41:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:37:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:38:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:40:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:39:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:31:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:30:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:29:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:28:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:22:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:23:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:25:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:22:35	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:26:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:01:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:02:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:10:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:08:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:11:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:12:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:15:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:18:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	10:01:01	10.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 10:20:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:00:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:01:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:11:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:13:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:15:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:15:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:16:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:16:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:17:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:18:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:19:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:19:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:20:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/04/2026 03:21:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:05:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:05:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:06:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:13:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:11:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:14:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:15:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:16:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:17:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:19:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:20:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:22:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:23:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:24:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	10:04:41	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 10:25:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:08:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:11:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:12:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:12:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:13:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:13:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:14:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:15:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:16:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:16:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:17:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
13/04/2026	03:00:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/04/2026 03:18:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:05:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:06:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:06:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:13:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:12:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:14:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:15:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:16:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:16:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:17:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:18:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:18:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:19:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:20:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	15:05:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 15:21:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:03:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:03:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:04:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:10:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:11:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:12:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:12:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:16:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:18:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:19:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:21:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:22:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:24:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:25:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	10:02:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:26:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:10:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:12:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:13:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:13:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:14:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:15:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:15:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:16:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:18:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:18:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	03:00:49	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:20:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:15:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:15:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:16:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:23:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:23:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:24:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:25:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:30:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:31:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:32:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:32:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:34:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:34:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:35:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	15:14:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 15:36:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:18:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:18:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:19:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:17:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:16:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:21:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:21:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:23:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:24:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:26:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:28:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:28:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:30:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:31:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:15:56	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:32:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:09:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:09:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:09:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:14:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:16:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:18:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:19:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:20:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:20:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:21:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:22:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:23:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:24:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:24:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	03:08:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:26:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:02:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:05:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:06:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:08:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:09:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:09:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:10:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:11:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:11:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:12:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:13:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:13:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	15:00:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 15:15:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:10:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:12:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:13:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:14:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:14:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:15:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:18:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:18:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:19:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 10:20:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:10:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:12:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:14:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:14:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:15:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:18:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:19:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:00:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	16/04/2026 03:20:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:05:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:05:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:09:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:10:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:11:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:12:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:13:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:15:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:16:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:17:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:17:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:18:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 15:20:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:05:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:06:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:07:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:13:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:12:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:14:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:14:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:16:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:16:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:17:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:19:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:22:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:22:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:23:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:05:23	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:24:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:05:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:05:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:06:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:09:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:11:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:12:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:13:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:13:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:16:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:17:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:17:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:18:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	15:05:16	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 15:20:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:00:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:06:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:09:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:10:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:10:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:11:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:12:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:12:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:13:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:14:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:15:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:16:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:17:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:03:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:03:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:04:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:15:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:13:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:16:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:17:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:18:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:19:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:20:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:20:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:22:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:22:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:23:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	03:02:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:24:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:01:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:02:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:02:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:07:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:11:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:12:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:13:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:14:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:14:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:15:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:18:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:19:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:19:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	15:01:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 15:20:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:00:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:02:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:08:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:09:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:12:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:13:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:14:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:15:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:16:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:17:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:17:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:18:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	10:00:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:19:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:16:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:17:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:17:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:26:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:25:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:27:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:28:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:29:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:30:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:31:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:31:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:32:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:33:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:34:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:15:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:35:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:11:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:07:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:12:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:13:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:13:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:14:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:16:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:16:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:17:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:18:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 15:19:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:07:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:11:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:14:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:14:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:15:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:16:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:17:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:18:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:19:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:19:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:20:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:21:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	03:06:08	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:08:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	03:06:08	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:09:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	03:06:08	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:09:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	03:06:08	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:17:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	03:06:08	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:16:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:04:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:12:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:13:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:14:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:14:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:15:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:16:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:16:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:17:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:18:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:19:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 15:19:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:05:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:05:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:06:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:12:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:14:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:15:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:15:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:16:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 10:17:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 10:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 10:18:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 10:19:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 10:20:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 10:21:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:05:10	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 10:22:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:02:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:13:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:12:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:15:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:16:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:17:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:17:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:18:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:19:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:19:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:20:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:20:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	03:01:53	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/04/2026 03:21:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:02:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:02:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:03:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:09:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:11:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:13:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:13:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:14:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:15:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:17:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:18:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:19:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:20:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	15:02:09	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 15:21:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:02:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:03:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:07:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:09:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:13:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:14:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:14:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:15:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:17:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:17:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:18:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:19:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:02:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 10:20:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:04:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:04:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:05:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:12:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:11:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:17:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:18:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:19:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:20:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:20:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:21:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:22:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:22:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:23:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	03:03:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/04/2026 03:24:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:02:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:02:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:03:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:08:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:12:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:13:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:14:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:15:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:16:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:17:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:18:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:19:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:20:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	15:02:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 15:21:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:00:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:00:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:01:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:06:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:08:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:10:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:11:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:11:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:12:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:13:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:14:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:15:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:16:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:17:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	10:00:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:18:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:04:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:05:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:05:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:14:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:11:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:15:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:17:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:18:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:19:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:20:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:21:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:21:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:22:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:23:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:24:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:03:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:03:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:04:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:08:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:11:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:12:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:12:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:15:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:17:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:17:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:18:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	15:03:07	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 15:19:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:03:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:08:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:10:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:11:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:11:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:13:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 10:13:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 10:13:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 10:14:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 10:15:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 10:16:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:00:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 10:17:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:45:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:45:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:46:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:53:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:51:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:54:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:54:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:57:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:58:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:58:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:59:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 03:59:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 04:00:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 04:00:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	03:44:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/04/2026 04:01:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:04:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:07:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:10:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:13:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:14:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:14:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:15:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:18:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:18:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:19:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	15:00:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 15:20:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:12:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:12:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:13:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:18:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:20:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:21:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:22:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:23:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:23:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:24:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:25:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:26:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:27:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:28:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:12:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 10:29:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:12:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:12:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:13:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:03:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:02:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:04:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:05:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:06:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:06:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:07:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:08:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:08:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:09:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:09:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:02:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/04/2026 03:11:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/04/2026 15:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/04/2026 15:05:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:05:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:11:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:13:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:14:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:14:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:15:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:17:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:18:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:19:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	15:04:38	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 15:20:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:07:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:09:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:13:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:13:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:14:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:15:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:16:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:16:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:17:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:18:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:19:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	03:02:14	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:07:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	03:02:14	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:08:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	03:02:14	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:09:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	03:02:14	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:35:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	03:02:14	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:32:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	03:02:14	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:43:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:06:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:07:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:08:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:14:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:14:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:15:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:16:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:17:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:18:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:20:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:22:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:23:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:24:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:25:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	15:05:29	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:26:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:04:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:04:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:04:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:09:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:13:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:14:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:15:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:15:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:16:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:17:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:17:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:18:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:19:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:19:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	03:03:48	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 03:20:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:02:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:02:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:06:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:08:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:10:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:10:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:11:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:11:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:12:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:13:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:13:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:14:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:15:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	15:01:00	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 15:16:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:01:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:07:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:10:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:11:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:12:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:13:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:14:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:14:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:16:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:16:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:17:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:00:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	28/04/2026 10:18:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:03:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:03:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:03:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:11:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:09:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:12:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:12:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:13:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:13:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:14:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:15:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:16:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:16:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:17:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 15:19:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:01:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:13:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:11:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:14:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:14:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:15:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:16:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:18:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:19:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	10:00:26	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:20:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:21:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:22:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:22:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:33:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:32:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:34:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:35:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:36:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:37:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:38:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:39:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:40:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:41:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:42:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:21:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:43:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:02:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:03:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:04:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:23:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:10:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:11:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:12:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:14:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:14:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:16:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:16:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:17:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:18:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	15:02:31	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 15:19:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:02:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:03:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:03:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:09:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:10:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:11:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:11:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:12:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:13:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:13:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:14:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:15:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:16:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:16:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	10:02:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:17:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:04:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:04:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:05:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:06:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:09:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:11:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:12:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:13:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:13:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:14:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:14:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:15:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:16:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:16:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	03:03:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:17:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

วันที่	เวลา	รอบ	ผลัด	รูปผู้ตรวจ	เวลาสแกน	จุดตรวจ	สถานะ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:12:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:12:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:12:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:21:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:21:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:22:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:23:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:24:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:24:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:26:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:27:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:28:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:29:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:30:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	15:11:27	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:31:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:02:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:03:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:03:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:04:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:05:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:06:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:06:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:07:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:09:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:10:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:11:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:12:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:13:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:14:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	10:02:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:15:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:02:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:03:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:03:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:05:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:05:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:07:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:07:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:09:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:09:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:10:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:11:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:11:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:12:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:13:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:02:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:13:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:15:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:16:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:16:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:23:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:24:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:25:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:26:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:27:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:28:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:29:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:29:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:31:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:31:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:32:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	15:15:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 15:33:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 03:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 03:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 03:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 03:16:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 03:15:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 03:17:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 03:17:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:18:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:18:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:19:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:20:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:20:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:21:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:22:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	03:00:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:24:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:12:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:06:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:12:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:13:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:13:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:16:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:17:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:17:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	15:00:17	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:19:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:06:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:10:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:11:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:12:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:14:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:16:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:17:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:18:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	10:00:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:19:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:08:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:05:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:10:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:11:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:12:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:13:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:14:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:15:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:16:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:17:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:17:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	10:00:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:19:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:05:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:05:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:37:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:30:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:06:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:07:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:21:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:19:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:18:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:16:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:13:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:11:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:08:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026	03:04:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:10:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

วันที่	เวลา	รอบ	ผลัด	รูปผู้ตรวจ	เวลาสแกน	จุดตรวจ	สถานะ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:12:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:12:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:12:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:21:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:21:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:22:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:23:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:24:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:24:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:26:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:27:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:28:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:29:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:30:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 15:31:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:02:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:03:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:03:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:04:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:05:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:06:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:06:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:07:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:09:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:10:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:11:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:12:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:13:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:14:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:15:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:02:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:03:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:03:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:05:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:05:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:07:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:07:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:09:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:09:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:10:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:11:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:11:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:12:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:13:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:13:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:01:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:15:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:15:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:02:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:03:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:04:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:05:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:06:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:07:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:08:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:09:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:10:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	15:01:11	15.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 15:11:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:36:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:36:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:37:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:38:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:38:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:35:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:35:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 10:34:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 10:27:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 10:28:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 10:29:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 10:30:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 10:31:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 10:31:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	10:27:49	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 10:32:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:18:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:19:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:02:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:03:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:05:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:07:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:04:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:08:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:10:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:11:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:14:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:00:27	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	01/06/2026 03:15:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:15:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:16:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:16:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:23:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:24:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:25:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:26:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:27:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:28:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:29:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:29:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:31:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:31:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:32:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 15:33:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:16:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:15:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:17:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:17:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:18:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:18:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:19:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:20:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:20:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:21:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:22:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	02/05/2026 03:24:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:02:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:14:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:15:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:16:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:17:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:13:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:13:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:04:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:05:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:06:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:07:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:08:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:09:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:10:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	15:02:47	15.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	02/06/2026 15:11:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:02:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:14:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:15:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:03:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:04:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:05:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:06:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:07:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:08:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:09:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:10:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:11:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	10:00:57	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:12:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:01:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:01:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:02:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:12:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:11:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:12:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:14:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:15:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:16:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:18:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:18:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:19:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	03:01:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:20:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:03:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:04:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:04:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:10:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:10:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:05:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:05:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:07:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:12:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:13:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:13:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:14:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:15:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:16:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	15:03:32	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 15:16:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:06:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:06:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:07:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:17:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:17:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:07:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:08:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:08:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:09:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:11:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:15:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:12:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:12:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:13:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10:06:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:14:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:05:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:05:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:05:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:12:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:12:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:13:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:14:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:14:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/06/2026 03:15:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/06/2026 03:16:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/06/2026 03:16:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/06/2026 03:17:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/06/2026 03:18:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/06/2026 03:19:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03:05:03	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	03/06/2026 03:20:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:01:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:02:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:02:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:15:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:16:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:03:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:04:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:12:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:11:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:10:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:08:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:05:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	15:01:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 15:06:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:06:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:07:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:07:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:20:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:20:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:08:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:10:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:11:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:12:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:13:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:14:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:16:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:16:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:17:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10:06:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:18:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:09:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:09:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:10:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:11:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:11:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:12:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:13:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:14:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:14:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:15:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:16:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03:00:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:17:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:06:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:05:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:06:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:18:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:19:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:06:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:17:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:08:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:08:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:10:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:11:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:12:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:12:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:13:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	15:05:24	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 15:15:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:00:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:16:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:16:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:17:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:18:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:02:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:08:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:09:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:09:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:10:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:11:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:11:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10:00:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/06/2026 10:12:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:17:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:17:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:17:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:20:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:20:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:22:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:23:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:24:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:24:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:25:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:25:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:26:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:27:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:27:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	15:16:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 15:28:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:07:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:07:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:07:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:18:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:19:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:09:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:10:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:10:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:12:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:12:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:13:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:14:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:14:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:15:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10:07:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:16:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:06:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:06:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:07:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:14:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:14:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:15:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:16:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:16:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:17:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:18:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:18:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:19:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:20:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:21:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03:05:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:22:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:03:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:03:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:03:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:15:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:16:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:04:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:05:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:14:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 15:14:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 15:12:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 15:12:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 15:11:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 15:09:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 15:06:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	15:03:10	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 15:07:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:02:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:03:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:03:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:14:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:16:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:04:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:04:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:13:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:12:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:11:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:10:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:09:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:08:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:07:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10:02:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 10:06:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:09:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:09:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:09:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:17:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:17:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:19:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:19:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:20:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:20:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:21:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:21:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:22:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:23:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:24:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03:09:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/06/2026 03:25:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:02:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:02:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:23:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:24:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:03:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:06:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:07:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:09:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:11:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:13:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:20:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:18:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:14:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	15:02:06	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 15:17:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:01:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:02:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:02:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:05:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:06:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:03:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:04:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:08:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:10:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:11:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:11:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:13:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:14:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:15:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10:01:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:16:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:01:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:08:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:08:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:09:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:10:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:10:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:11:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:11:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:12:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:13:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:14:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:14:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03:00:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/06/2026 03:16:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:02:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:02:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:17:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:17:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:06:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:08:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:08:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:14:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:13:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:12:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:10:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	15:02:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 15:11:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:01:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:02:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:23:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:24:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:04:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:05:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:26:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:25:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:16:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:15:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:13:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:12:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:07:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 10:09:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:00:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:02:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:10:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:09:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:10:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:12:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:13:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:14:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:15:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:16:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:17:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:17:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03:00:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/06/2026 03:19:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:02:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:03:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:04:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:06:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:06:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:07:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:09:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/06/2026 15:10:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ

10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 15:12:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 15:13:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 15:19:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 15:14:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 15:15:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:01:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:01:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:02:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:21:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:21:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:03:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:05:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:19:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:17:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:14:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:14:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:13:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:06:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	10:01:24	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 10:08:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:02:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:15:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:14:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:16:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:17:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:17:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:18:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:19:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:20:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:21:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:21:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:22:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

10/06/2026	03:00:20	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	10/06/2026 03:23:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:02:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:12:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:13:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:02:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:03:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:03:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:04:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:05:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:05:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:06:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:07:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:07:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	15:01:20	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 15:08:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:02:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:14:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:14:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:02:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:03:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:11:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:10:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:11:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:09:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:08:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:07:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:06:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	10:00:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 10:05:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 03:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 03:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/06/2026 03:03:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:11:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:11:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:12:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:12:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:14:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:14:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:15:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:16:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:17:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:17:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/06/2026 03:18:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:04:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:04:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:05:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:14:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:15:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:06:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:06:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:07:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:09:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:10:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:10:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:11:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:11:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:11:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	15:04:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 15:12:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:02:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:01:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:17:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:17:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:03:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:03:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:14:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:12:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:10:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:09:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:08:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:05:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	10:01:36	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 10:06:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:11:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:10:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:12:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:12:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:14:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:14:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:15:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:16:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:17:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:17:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/06/2026	03:00:28	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/06/2026 03:18:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:25:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:02:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:23:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:24:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:03:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:04:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:04:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:13:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:10:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:10:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:09:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:08:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:07:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	15:02:02	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 15:06:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:02:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:02:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:03:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:20:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:21:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:03:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:04:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:07:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:16:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:16:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:15:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:14:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:13:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:08:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	10:01:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 10:09:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:04:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:05:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:06:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:14:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:14:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:15:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:15:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:16:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:17:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:18:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:19:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:20:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:21:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
13/06/2026	03:04:25	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/06/2026 03:22:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:14:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:15:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:02:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:03:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:04:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:06:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:08:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:08:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:09:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:10:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:11:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	15:00:35	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 15:11:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:06:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:27:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:28:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:07:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:07:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:13:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:14:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:15:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:18:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:19:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:20:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	10:06:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 10:21:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:03:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:10:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:09:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:12:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:12:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:14:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:16:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:17:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:18:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:19:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/06/2026	03:00:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	14/06/2026 03:20:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:04:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:04:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:26:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:27:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:14:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:14:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:15:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:18:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:18:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:19:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:20:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:21:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:21:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	15:03:59	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 15:22:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:08:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:08:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:08:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:23:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:23:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:09:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:10:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:11:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:11:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:12:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:12:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:13:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:14:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:16:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	10:08:09	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 10:15:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:09:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:10:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:12:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:12:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:14:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:16:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:17:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:18:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/06/2026	03:01:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/06/2026 03:19:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:07:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:08:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:13:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:13:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:14:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:14:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:15:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:16:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:17:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:17:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:18:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	15:00:36	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 15:19:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:03:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:03:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:12:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:11:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:13:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:14:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:14:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:15:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:18:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:18:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:19:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	10:03:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 10:20:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:01:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:13:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:13:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:15:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:15:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:15:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:16:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:17:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:18:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:19:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:19:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:20:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/06/2026 03:21:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:01:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:01:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:09:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:09:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:10:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:11:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:11:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:12:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:13:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:13:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:14:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:15:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:16:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	15:01:23	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 15:17:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:11:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:09:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:12:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:13:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:13:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:16:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:17:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:17:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:18:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	10:00:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 10:19:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 03:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 03:02:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 03:24:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 03:23:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/06/2026 03:22:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:03:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:04:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:05:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:07:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:08:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:11:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:11:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:13:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:14:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/06/2026	03:02:08	03.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/06/2026 03:15:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:03:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:03:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:03:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:11:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:11:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:12:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:12:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:13:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:16:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:17:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:18:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:19:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	15:03:08	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 15:21:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:09:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:08:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:10:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:10:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:11:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:12:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:12:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:13:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:14:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:15:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:15:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	10:00:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 10:17:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:14:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:15:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:03:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:04:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:05:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:06:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:07:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:08:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:09:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:10:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:11:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:01:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/06/2026 03:12:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/06/2026	03:00:46	03.00	ผลัดกลางวัน (ยกเลิ	รปภผู้ตรวจ			
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:12:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:05:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:13:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:13:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:15:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:15:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:16:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/06/2026 15:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 15:18:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 15:19:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	15:00:42	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 15:20:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:01:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:01:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:11:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:05:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:13:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:13:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:14:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:15:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:16:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:18:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:19:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	10:01:19	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 10:20:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:20:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:20:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:02:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:03:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:04:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:06:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:09:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:11:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:12:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:14:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:15:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/06/2026	03:01:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	19/06/2026 03:16:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:13:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:10:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:14:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:14:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:15:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:17:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:18:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:20:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:21:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	15:00:43	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 15:22:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:12:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:08:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:14:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:15:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:15:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:16:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:17:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:18:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:19:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:20:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:21:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 10:22:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:02:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:02:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:02:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:28:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:27:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:03:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:04:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:06:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:16:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:17:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:18:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:19:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/06/2026	03:02:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/06/2026 03:19:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:03:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:05:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:13:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:13:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:15:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:16:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:19:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:19:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 15:21:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:14:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:13:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:15:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:15:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:16:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:17:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:18:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:18:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:19:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:21:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:22:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	10:00:22	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 10:23:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:03:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:03:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:21:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:20:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:05:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:06:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:07:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:09:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:09:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:10:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:12:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:13:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:14:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/06/2026	03:02:59	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/06/2026 03:16:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:04:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:06:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:13:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:13:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:14:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:16:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:16:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:17:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ

22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:18:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	15:00:21	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 15:19:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:01:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:01:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:10:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:06:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:12:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:12:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:15:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:15:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:16:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:17:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:18:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:19:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	10:01:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 10:20:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:27:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:26:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:02:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:03:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:18:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:18:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:17:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:16:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:09:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:10:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/06/2026	03:00:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	22/06/2026 03:11:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:00:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:00:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:03:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:09:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:13:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:13:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:14:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:14:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:18:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:19:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:20:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	15:00:14	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 15:21:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:01:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:01:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:29:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:28:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:03:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:04:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:04:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:05:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:07:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:08:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:08:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:10:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:12:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/06/2026	03:01:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/06/2026 03:13:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/06/2026 15:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/06/2026 15:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/06/2026 15:01:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/06/2026 15:03:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/06/2026 15:06:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/06/2026 15:12:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:13:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:15:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:15:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:16:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:17:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:18:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	15:00:22	15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 15:20:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:00:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:03:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:05:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:11:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:11:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:12:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:12:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:13:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:14:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:15:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:16:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:17:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	10:00:18	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 10:19:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:22:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:21:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:02:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:03:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:04:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:05:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:05:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:06:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:07:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:09:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:12:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/06/2026	03:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/06/2026 03:11:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:12:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:06:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:12:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:13:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:13:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:16:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:17:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:17:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		15.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 15:19:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:06:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:10:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:11:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:12:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:14:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:16:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:17:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:18:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ

25/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 10:19:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:01:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:02:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:28:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:27:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:03:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:04:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:06:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:08:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:10:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:11:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:12:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:14:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:14:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/06/2026	03:01:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	25/06/2026 03:15:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:01:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:08:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:05:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:10:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:11:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:12:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:13:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:14:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:15:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:16:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:17:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:17:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 10:19:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:05:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/06/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	26/06/2026 03:05:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

ภาคผนวก 2.6

แบบฟอร์มการตรวจสอบและบำรุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: B10600076333 Equipment Name: L1 Contract No: 6042444

Building Name: รวมทิพย์ พลาซ่า Work Center: 410D1301 Visit Month: 2.ก.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

	ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง	Maintenance S1					Maintenance S2					Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1794600 เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น													
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	หลังคาห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม เทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด													
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันนิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงฉุดลิฟต์													
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้													
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

หมายเหตุ:.....

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : กฤษฎา

ลายเซ็น :

วันที่ : 31 / 1 / พ.ศ. 25 69

ผู้รับบริการ

ชื่อ : สุชาติ

ลายเซ็น :

วันที่ : 31 / 1 / พ ศ. 25 69

Copy - Customer

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 6126000634 Equipment Name: E2 Contract No: 6042444
Building Name: มิลล์ กลาริเดนซ์ Work Center: 410B1301 Visit Month: ม.ค.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

	ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง	☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☑ Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า											✓	✓	
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ											✓	✓	
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร												✓	
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย												✓	
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก												✓	
05	ความแม่นยำของระดับการจอด											✓	✓	✓
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ											✓	✓	
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก											✓	✓	✓
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ											✓	✓	
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / 1693600 ~~1994600~~ การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) ..... เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์											✓		
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น											✓		
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย												✓	
17	หลังคาห้องโดยสาร											✓		
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด													
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก											✓		✓
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)												✓	
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์											✓	✓	
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงฉุดลิฟต์													
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้													
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน											✓		

หมายเหตุ:.....

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : ณัฐกานต์
ลายเซ็น : .....
วันที่ : 31/1/68

ผู้รับบริการ

ชื่อ : .....
ลายเซ็น : .....
วันที่ : 31/1/69

Copy - Customer

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 8101000173 Equipment Name: L1 Contract No: 6042444

Building Name: ประตูน้ำ เรสซิเด้นส์ Work Center: R10B1301 Visit Month: ก.พ.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

	ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง	☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☑ Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรืออธรณีประตูนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ดุคอนโทรล: ฝาปิดดุ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1814600 เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ข้าต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกัน													
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	เหลังคาห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด													
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันนิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงฉุดลิฟต์													
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บอลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เลและตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้													
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:.....

.....

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : กิตติพงศ์

ลายเซ็น :.....

วันที่ : 28 / 2 / พ.ศ. 69

ผู้รับบริการ

ชื่อ :.....

ลายเซ็น :.....

วันที่ : 28 / 2 / พ ศ. 69

Copy - Customer

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 410500067346 Equipment Name: L2 Contract No: 6049999

Building Name: สยาม ISETTING Work Center: 410B1301 Visit Month: ก.พ.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

	ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง	☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☐ Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรืออรณีประตูนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูป้องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1705900 เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในป้องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ข้อต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น													
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	หลังคาห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของป้องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด													
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชู่ห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูป้องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูป้องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในป้องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชู่และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงฉุดลิฟต์													
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู่													
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้													
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:.....

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : [illegible]

ลายเซ็น :.....

วันที่ : 24 / 2 / พ.ศ. 69

ผู้รับบริการ

ชื่อ :.....

ลายเซ็น :.....

วันที่ : 28 / 2 / พ ศ. 69

Copy - Customer

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 810600076331 Equipment Name: L1 Contract No: 6042444

Building Name: รัตนโกสินทร์ Work Center: 810B1301 Visit Month: 21 ก.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

	ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง	☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☐ Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรืออุปกรณ์ประตูนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1834600 เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกัน													
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	เหล็กดำห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด													
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันนิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงฉุดลิฟต์													
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บอลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เลและด้ากันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้													
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

หมายเหตุ: ปรับอุปกรณ์ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่ ✓ = Pass × = Fail N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : ณัฐกานต์ ...

ลายเซ็น : ...

วันที่ : 30 / 3 / พ.ศ. 2569

ผู้รับบริการ

ชื่อ : ...

ลายเซ็น : ...

วันที่ : 30 / 3 / พ ศ. 2569

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 810600027634 Equipment Name: L2 Contract No: 6042444

Building Name: มิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์ Work Center: 810B1301 Visit Month: 21 ก.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง		☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☑ Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1724500 เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น													
15	ไฟฉุกเฉินสำรอง													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	หลังคาห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด													
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงฉุดลิฟต์													
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้													
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

หมายเหตุ: ปีนี้ยังทำงานไม่สามารถใช้งานเครื่องตรวจเพื่อผู้โดยสารได้

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : ณัฐกานต์ วงศ์

ลายเซ็น :

วันที่ : 30 / 3 / พ.ศ. 2569

ผู้รับบริการ

ชื่อ : ผู้รับบริการ

ลายเซ็น :

วันที่ : 30 / 3 / พ.ศ. 2569

Copy - Customer

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 810b0007634 Equipment Name: L2 Contract No: 6042444

Building Name: อาคาร เรสซิเดนซ์ Work Center: 810B1301 Visit Month: ก.ย.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

	ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง / การตรวจสอบอุปกรณ์	☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☐ Inspection I		
00	ติดต่อลูกค้า											✓	✓	✓
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ											✓	✓	✓
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร											✓	✓	✓
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย											✓	✓	✓
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก											✓	✓	✓
05	ความแม่นยำของระดับการจอด											✓	✓	✓
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ											✓	✓	✓
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก											✓	✓	✓
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ											✓	✓	✓
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1741100 เที่ยว											✓	✓	✓
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์											✓	✓	✓
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ											✓	✓	✓
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก											✓	✓	✓
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า											✓	✓	✓
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องถิ่น											✓	✓	✓
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์											✓	✓	✓
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย											✓	/	✓
17	หลังคาห้องโดยสาร											✓	✓	✓
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้											✓	✓	✓
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ											✓	✓	✓
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด											✓	✓	✓
21	รอกขับ / มู่เล่											✓	✓	✓
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก											✓	✓	✓
23	เบรกเครื่องลิฟต์: หางไฟฟ้า											✓	✓	✓
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)											✓	/	✓
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)											✓	✓	✓
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)											✓	✓	✓
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์											✓	✓	✓
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน											✓	✓	✓
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์											✓	✓	✓
30	ประตูปล่องลิฟต์											✓	✓	✓
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์											✓	✓	✓
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)											✓	✓	✓
33	การยึดราง											✓	✓	✓
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย											✓	✓	✓
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์											✓	✓	✓
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์											✓	✓	✓
37	สลิงฉุดลิฟต์											✓	✓	✓
38	สภาพของสายพาน (STM)											✓	✓	✓
39	ตัวขับประตู (Door drive)											✓	✓	✓
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)											✓	✓	✓
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)											✓	✓	✓
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)											✓	✓	✓
43	บัฟเฟอร์											✓	✓	✓
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู											✓	✓	✓
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)											✓	✓	✓
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้											✓	✓	✓
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง											✓	✓	✓
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล											✓	✓	✓
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.											✓	✓	✓
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก											✓	✓	✓
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ											✓	✓	✓
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน											/	✓	✓

หมายเหตุ: 2ชั้น SEM ไม่ทาไฟเขียวหมด

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : [illegible]

ลายเซ็น :

วันที่ : 29 / 4 / พ.ศ. 2569

ผู้รับบริการ

ชื่อ : [illegible]

ลายเซ็น :

วันที่ : 29 / 4 / พ ศ. 2569

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 81060007633 Equipment Name: L1 Contract No: 6042444

Building Name: รงสีต 15 ชั้นเดิม Work Center: 810B1307 Visit Month: 12. 6.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

	ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง	☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☑ Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า											✓	✓	✓
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ											✓	✓	✓
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร											✓	✓	✓
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย											✓	✓	✓
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก											✓	✓	✓
05	ความแม่นยำของระดับการจอด											✓	✓	✓
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ											✓	✓	✓
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก											✓	✓	✓
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ											✓	✓	✓
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1852500 เที่ยว											✓	✓	✓
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์											✓	✓	✓
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ											✓	✓	✓
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก											✓	✓	✓
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า											✓	✓	✓
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น											✓	✓	✓
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์											✓	✓	✓
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย											✓	✓	✓
17	หลังคาห้องโดยสาร											✓	✓	✓
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้											✓	✓	✓
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม เทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ											✓	✓	✓
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด											✓	✓	✓
21	รอกขับ / มู่เล่											✓	✓	✓
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก											✓	✓	✓
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า											✓	✓	✓
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)											✓	✓	✓
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)											✓	✓	✓
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)											✓	✓	✓
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์											✓	✓	✓
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน											✓	✓	✓
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์											✓	✓	✓
30	ประตูปล่องลิฟต์											✓	✓	✓
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์											✓	✓	✓
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)											✓	✓	✓
33	การยึดราง											✓	✓	✓
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย											✓	✓	✓
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันนิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์											✓	✓	✓
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์											✓	✓	✓
37	สลิงฉุดลิฟต์											✓	✓	✓
38	สภาพของสายพาน (STM)											✓	✓	✓
39	ตัวขับประตู (Door drive)											✓	✓	✓
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)											✓	✓	✓
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)											✓	✓	✓
42	มู่เล่ล่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)											✓	✓	✓
43	บัฟเฟอร์											✓	✓	✓
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู											✓	✓	✓
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)											✓	✓	✓
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้											✓	✓	✓
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง											✓	✓	✓
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล											✓	✓	✓
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.											✓	✓	✓
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก											✓	✓	✓
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ											✓	✓	✓
52	รายงานให้ลูกค้าหรับหลังปฏิบัติงาน											✓	✓	✓

หมายเหตุ: ปรับ SEM ขาดไฟไม่แบตเตอรี่

✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : [illegible]

ลายเซ็น :

วันที่ : 29 / 4 / พ.ศ. 69

ผู้รับบริการ

ชื่อ : [illegible]

ลายเซ็น :

วันที่ : 29 / 4 / พ ศ. 69

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 8126000763 4 Equipment Name: L2 Contract No: 6042444

Building Name: อาคาร เวสท์เฮ้าส์ Work Center: 810B1301 Visit Month: พ.ค.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

	ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง	☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☑ Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า											✓		
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ											✓		
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร											✓		
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย											✓		
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก											✓		
05	ความแม่นยำของระดับการจอด											✓		
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ											✓		
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก											✓		
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ											✓		
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) ..... เที่ยว											✓		
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์											✓		
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ											✓		
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก											✓		
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า											✓		
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น											✓		
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์											✓		
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย											✓		
17	หลังคาห้องโดยสาร											✓		
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้											✓		
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ											✓		
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด											✓		
21	รอกขับ / มู่เล่											✓		
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก											✓		
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า											✓		
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)											✓		
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)											✓		
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)											✓		
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์											✓		
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน											✓		
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์											✓		
30	ประตูปล่องลิฟต์											✓		
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์											✓		
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)											✓		
33	การยึดราง											✓		
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย											✓		
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันนิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์											✓		
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์											✓		
37	สลิงฉุดลิฟต์											✓		
38	สภาพของสายพาน (STM)											✓		
39	ตัวขับประตู (Door drive)											✓		
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)											✓		
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)											✓		
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)											✓		
43	บัฟเฟอร์											✓		
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู											✓		
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)											✓		
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้											✓		
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง											✓		
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล											✓		
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ..... ซม.											✓		
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก											✓		
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ											✓		
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน											✓		

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:.....

.....

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : ภัทรพงษ์ ศรีวิ

ลายเซ็น :.....

วันที่ : 29 / 5 / พ.ศ. 69

ผู้รับบริการ

ชื่อ : คุณ

ลายเซ็น :.....

วันที่ : 29 / 5 / พ ศ. 69

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 8706000 7633 Equipment Name: ลิฟต์ Contract No: 6042444

Building Name: มิสตา เรสซิเดนซ์ Work Center: 8706301 Visit Month: พ.ค.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง / การตรวจสอบอุปกรณ์		☐ Maintenance S1					☑ Maintenance S2					☐ Inspection I		
00	ติดต่อลูกค้า													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรืออรณ์ประตูนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1871300 เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกั้น													
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	หลังคาห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด						NA		NA	NA	NA			
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันนิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงฉุดลิฟต์						NA							
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้						NA			NA	NA			
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

หมายเหตุ:.....

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : [illegible]

ลายเซ็น :.....

วันที่ : 29 / 5 / พ.ศ. 69

ผู้รับบริการ

ชื่อ : [illegible]

ลายเซ็น :.....

วันที่ : 29 / 5 / พ ศ. 69

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 810600007634 Equipment Name: L2 Contract No: 6042444

Building Name: ราชเทวี ไซเด้นท์ Work Center: 810B1301 Visit Month: มี.ค.

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง		☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☐ Inspection I		
	การตรวจสอบอุปกรณ์													
00	ติดต่อลูกค้า													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรืออรณ์ประตูนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 1774200 เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น													
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	หลังคาห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม เทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด						N/A		N/A	N/A	N/A			
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงจุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงจุดลิฟต์						N/A							
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงจุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้						N/A			N/A	N/A			
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 10 ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

หมายเหตุ: ปรับ SEM ไฮดรอลิกไฟฟ้าแบตเตอรี่

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : กฤษณ วงศ์

ลายเซ็น :

วันที่ : 25 / 6 / พ.ศ. 2569

ผู้รับบริการ

ชื่อ : สุนิดา

ลายเซ็น :

วันที่ : 25 / 6 / พ ศ. 2569

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 810600076 33 Equipment Name: L1 Contract No: 60 42444

Building Name: รัชโยธิน เอสเทเทนท์ Work Center: 810B1301 Visit Month: มี.ค

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง / การตรวจสอบอุปกรณ์		☐ Maintenance S1					☐ Maintenance S2					☑ Inspection I		
00	ติดต่อลูกค้า													
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล จุดยึดต่าง ๆ													
02	ระบบไฟแสงสว่างและแผ่นกระจายแสงของห้องโดยสาร													
03	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัยหรือธรณีประตูนิรภัย													
04	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
05	ความแม่นยำของระดับการจอด													
06	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ													
07	ประตูปล่องลิฟต์ ช่องกระจก													
08	ตู้คอนโทรล: ฝาปิดตู้ ตัวล็อก เอกสารต่างๆ													
09	การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) ..... เที่ยว													
10	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์													
11	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ													
12	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
13	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
14	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษาและการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกล่น													
15	ไฟนอลลิมิตสวิตช์													
16	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา / อุปกรณ์สำหรับพื้นที่เหนือศีรษะเหลือน้อย													
17	หลังคาห้องโดยสาร													
18	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้													
19	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ													
20	ชุดเกียร์: ระดับน้ำมัน เทคโคมิเตอร์ ตลับลูกปืนแบบ 3 จุด													
21	รอกขับ / มู่เล่													
22	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก													
23	เบรกเครื่องลิฟต์: ทางไฟฟ้า													
24	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
25	อุปกรณ์ทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN) เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีเกียร์ (Gearless technology)													
26	ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
27	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์													
28	การยึดสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM) และคอนแทกตรวจจับสลิงหย่อน													
29	ไกด์ชูห้องโดยสาร และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น / โรลเล่อร์ไกด์													
30	ประตูปล่องลิฟต์													
31	การทำงานร่วมกันของประตูห้องโดยสารกับประตูปล่องลิฟต์													
32	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)													
33	การยึดราง													
34	โครงเคาน์เตอร์เวท: ไกด์ชูและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น โครง การยึดแขวน / การยึดมู่เล่ / ชุดชดเชย													
35	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันบิด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์													
36	สลิงกัฟเวอร์เนอร์													
37	สลิงฉุดลิฟต์													
38	สภาพของสายพาน (STM)													
39	ตัวขับประตู (Door drive)													
40	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)													
41	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)													
42	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)													
43	บัฟเฟอร์													
44	เซฟตี้เกียร์ / แผ่นกันกระแทก / ไกด์ชู													
45	มู่เล่และตัวกันกระโดดของสลิงฉุดลิฟต์ / สายพาน (STM)													
46	การยึดแผ่นหยุด TSD และคอนแทกเซฟตี้													
47	ระบบการชดเชยและตัวนำร่อง													
48	ทราเวลลิ่งเคเบิล													
49	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ..... ซม.													
50	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก													
51	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ													
52	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน													

หมายเหตุ: ปรับ SEM ไลท์ร์จไฟฟ้าแบตเตอรี่แปดลัง

✓ = Pass
× = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ : ณัฐพงศ์

ลายเซ็น :

วันที่ : 25 / 6 / พ.ศ. 69

ผู้รับบริการ

ชื่อ : สุพจน์

ลายเซ็น :

วันที่ : 25 / 6 / พ ศ. 69

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

ภาคผนวก 2.7

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

๑๒๗/๒๕๖๘

เลขที่ .....

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร รังสิต เรสซิเดนซ์

อาคาร .....

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐๑/๘ ตรอก/ซอย – ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิช จำกัด น.๐๐๘๑/๒๕๕๐ แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ..... เดือน ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ. .....

ร้อยตำรวจเอก

(ตรีสุพร์ ธูปกระจ่าง)

(.....)

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

ตำแหน่ง .....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภาคผนวก 2.8

รายงานแจ้งผลการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

สถานที่ตรวจ รัฐสภาเทศบาลนครเดชอุดม

แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบดับเพลิงประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม ปี 2569.

ม.2.8-1

	รายการ	การตรวจสอบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ FIRE PUMP	1.ตำแหน่ง SWITCH CONTROL	✓		
	2.ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓ 280 Litres		
	3.ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
	4.ลักษณะสีของน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
	5.ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	เติมเพิ่ม.		
	6.ระดับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ	✓		
	7.ความสะอาดกรองอากาศเครื่องยนต์	✓		
	8.เกจวัดต่างๆ	✓		
	9.PRESSURE SWITCH (CUT IN)	✓		
	10.PRESSURE LINE PIPE	113 psi ✓		
	11.ตำแหน่งวาล์วจ่ายน้ำโซนต่างๆ (เปิด-ปิด)	✓		
	12.ปริมาณน้ำล่อในถัง Priming Tank	✓		
	13.แรงดันแบตเตอรี่ CRANK 1-2			
	13.1 Crank 1	13.96 V		
	13.2 Crank 2	13.94 V		
	14.กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ CRANK 1-2			
	14.1 Crank 1	1,13 A		
	14.2 Crank 2	1.07 A.		
ขณะเครื่องยนต์ FIRE PUMP ทำงาน	1.สภาพการทำงานของเครื่องยนต์	✓		
	2.ระบบหล่อเย็นและ Soliniod Valve	✓		
	3.แรงดันน้ำระบายความร้อนในท่อหม้อน้ำ	✓ 130 psi		
	4.มีน้ำไหลระบายความร้อนในท่อหม้อน้ำ	✓		
	5.น้ำรั่วซึมของ PUMP	✓		
	6.แรงดันน้ำท่อด้านดูด	120		
	7.ความเร็วรอบ	2150 Rpm.		
	8.OIL PRESSURE	70 °c.		
	9.WATER TEMP	180 °c.		
	10.PRESSURE LINE PIPE	119.		
JOCKY PUMP	1.PRESSURE SWITCH (CUT IN/CUT OFF)	✓		
	2.สภาพ MOTOR & PUMP	✓		-ท่อด้านดูดมีรอยน้ำรั่วซากซึมมาก
	3.TEST PRESSURE SWITCH	✓		
	4. อัตราการกินกระแสไฟฟ้า	3.82 A		
	5. ตำแหน่ง SWITCH CONTROL	✓		
	MTN ผู้ตรวจ :	พรชนม+ภูริณัฐ		
	LP ผู้ร่วมตรวจ :			
	วัน-เดือน-ปี ที่ตรวจ :	8 พ.ค. 69.		

สถานที่ตรวจ Rangsit Residence. แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบดับเพลิงประจำเดือน เดือน June. ปี 2569.

	รายการ	การตรวจสอบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ FIRE PUMP	1.ตำแหน่ง SWITCH CONTROL	✓		
	2.ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	280 litre.		
	3.ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	ปกติ		
	4.ลักษณะสีของน้ำมันเครื่องยนต์	ปกติ		
	5.ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	หาย	เติมเพิ่ม 4 หลอด.	
	6.ระดับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ	ปกติ		
	7.ความสะอาดกรองอากาศเครื่องยนต์	✓		
	8.เกจวัดต่างๆ	✓		
	9.PRESSURE SWITCH (CUT IN)	✓		
	10.PRESSURE LINE PIPE	110 Psi		
	11.ตำแหน่งวาล์วจ่ายน้ำโซนต่างๆ (เปิด-ปิด)	✓		
	12.ปริมาณน้ำล่อในถัง Priming Tank	✓		
	13.แรงดันแบตเตอรี่ CRANK 1-2			
	13.1 Crank 1	13.96 V.		
	13.2 Crank 2	13.94 V.		
	14.กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ CRANK 1-2			
	14.1 Crank 1	1.21 A		
	14.2 Crank 2	1.15 A		
ขณะเครื่องยนต์ FIRE PUMP ทำงาน	1.สภาพการทำงานของเครื่องยนต์	ปกติ		
	2.ระบบหล่อเย็นและ Soliniod Valve	✓		
	3.แรงดันน้ำระบายความร้อนในท่อหม้อน้ำ	✓		
	4.มีน้ำไหลระบายความร้อนในท่อหม้อน้ำ	✓		
	5.น้ำรั่วซึมของ PUMP	-		
	6.แรงดันน้ำท่อด้านดูด	✓		
	7.ความเร็วรอบ	2,150		
	8.OIL PRESSURE	65 Psi		
	9.WATER TEMP	160 °C.		
	10.PRESSURE LINE PIPE	120 Psi		
JOCKY PUMP	1.PRESSURE SWITCH (CUT IN/CUT OFF)	✓		
	2.สภาพ MOTOR & PUMP	✓		
	3.TEST PRESSURE SWITCH	✓		
	4. อัตตราการกินกระแสไฟฟ้า	3.8 A		
	5. ตำแหน่ง SWITCH CONTROL	✓		
	MTN ผู้ตรวจ :	พิชญนันท์ - สกนิย		
	LP ผู้ร่วมตรวจ :			
	วัน-เดือน-ปี ที่ตรวจ :	5/6/69.		

ฟ.2.8-2

ภาคผนวก 2.9

หลักฐานการตรวจสอบ
ระบบควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV)

ฟ.2.9-1

UPS Server Room Monthly Checklist

ค่าแนะนำ: ใช้ปากกาเขียนเครื่องหมาย ✓ ในช่องสัปดาห์หากปกติ หรือ X พร้อมระบุอาการในช่องหมายเหตุหากพบปัญหา

ประจำเดือน/ปี: 06/69 **ชื่อผู้ตรวจเช็คหลัก:** .....

ลำดับ	รายการที่ต้องตรวจเช็ค	วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ
1	สถานะการทำงาน UPS	หน้าจอ UPS แสดง Normal / ไม่มี Alarm	✓	✓	✓		
2	สถานะ Battery	Battery Level ปกติ ไม่มี Error	✓	✓	✓		
3	แรงดันไฟขาเข้า (Input)	ค่า Voltage ปกติ	✓	✓	✓		
4	แรงดันไฟขาออก (Output)	Output เสถียร	✓	✓	✓		
5	โหลด UPS (%)	ไม่เกิน 80%	✓	✓	✓		
6	Alarm / Error	ไม่มี Warning หรือ Alarm	✓	✓	✓		
7	อุณหภูมิ UPS	ไม่ร้อนเกินมาตรฐาน	✓	✓	✓		
8	พัดลมระบายความร้อน	ทำงานปกติ ไม่มีเสียงผิดปกติ	✓	✓	✓		
9	สายไฟ / การเชื่อมต่อ	ไม่หลวม ไม่ชำรุด	✓	✓	✓		
10	ระบบสำรองไฟ (Test)	UPS ทำงานเมื่อไฟดับ	✓	✓	✓		
11	วันที่เปลี่ยน Battery	อยู่ในช่วงอายุใช้งาน	✓	✓	✓		
12	ความสะอาดเครื่อง	ไม่มีฝุ่นสะสม	✓	✓	✓		

ลงชื่อผู้ตรวจเช็คประจำสัปดาห์:

สัปดาห์ที่ 1: ปรีชา

สัปดาห์ที่ 2: ปรีชา

สัปดาห์ที่ 3: ปรีชา

สัปดาห์ที่ 4: .....

ภาคผนวก 3

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 3.1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6902073
รหัสตัวอย่าง : W028/02/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 05 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 05-09 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.23 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	9,200
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ผ.3.1-1

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY CO.,LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.23 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6902015
รหัสตัวอย่าง : 1-050269-037
วันที่รับตัวอย่าง : 5 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 5-10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
pH at 25.8 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.4	-	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	201	-	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	35.1	-	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [2]	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	39	-	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

EVM LR

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

EVM LR

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ต-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6902073
รหัสตัวอย่าง : W029/02/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 05 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 05-09 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.14 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	2,400
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ผ.3.1-2

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.14 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน
เลขที่ใบรายงานผล : REW6902015
รหัสตัวอย่าง : 1-050269-038
วันที่รับตัวอย่าง : 5 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 5-10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2)]	หน่วย
pH at 25.6 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.4	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	142	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	22.9	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3)]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	32	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6902073
รหัสตัวอย่าง : W030/02/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 05 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 05-09 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.06 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	220
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ผ.3.1-3

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.06 น.
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีสี มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6902015
รหัสตัวอย่าง : 1-050269-039
วันที่รับตัวอย่าง : 5 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 5-10 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 25.4 °C	Electrometric Method (part 4500-H+ B.)	>10.0 [4]	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	8.3	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	<5 [3]	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	8	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง
[4] มีค่ามากกว่าขีดความสามารถสูงสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียข่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6903155
รหัสตัวอย่าง : W001/03/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 02 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 02-06 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 06 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.36 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	>160,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มชำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY CO.,LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.36 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน
เลขที่ใบรายงานผล : REW6902026
รหัสตัวอย่าง : 1-260269-065
วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 5 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
pH at 26.5 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.4	-	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	131	-	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	28.7	-	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [2)]	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	29	-	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6903155
รหัสตัวอย่าง : W002/03/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 02 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 02-06 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 06 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.26 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	>160,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ผ.3.1-5

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.26 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6902026
รหัสตัวอย่าง : 1-260269-066
วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 5 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 26.5 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.5	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	90.4	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	20.2	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	25	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

EVM LR

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6903155
รหัสตัวอย่าง : W003/03/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 02 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 02-06 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 06 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.19 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<180
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ผ.3.1-6

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.19 น.
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีสี มีตะกอน มีกลิ่น

เลขที่ใบรายงานผล : REW6902026
รหัสตัวอย่าง : 1-260269-067
วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 5 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 26.0 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	>10.0 [4]	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	4.8	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	42.8	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	8	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง
[4] มีค่ามากกว่าขีดความสามารถสูงสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

EVM LR

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

EVM LR

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6903164
รหัสตัวอย่าง : W019/03/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 04 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 04-09 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.17 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	>160,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผ.3.1-7

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY CO.,LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.17 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW693028
รหัสตัวอย่าง : 1-030369-071
วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-10 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
pH at 25.4 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.5	-	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	199	-	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	44.2	-	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [2]	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	36	-	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6903164
รหัสตัวอย่าง : W020/03/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 04 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 04-09 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.11 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	>160,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C.Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

K.Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.11 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW693028
รหัสตัวอย่าง : 1-030369-072
วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-10 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2)]	หน่วย
pH at 25.2 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.7	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	130	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	16.0	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3)]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	35	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

EVM LR

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

EVM LR

(นางสาววัชรา เพียข่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6903164
รหัสตัวอย่าง : W021/03/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 04 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 04-09 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.05 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<180
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ผ.3.1-9

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.05 น.
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีสี มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW693028
รหัสตัวอย่าง : 1-030369-073
วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-10 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 25.4 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	>10.0 [4]	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	2.7	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	8.3	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	8	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง
[4] มีค่ามากกว่าขีดความสามารถสูงสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904275
รหัสตัวอย่าง : W034/04/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 03 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 03-07 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.20 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	180
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY CO.,LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.20 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6904054
รหัสตัวอย่าง : 1-030469-127
วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-9 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
pH at 25.0 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.4	-	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	128	-	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	35.2	-	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [2)]	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	34	-	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

EVM LR

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

EVM LR

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

			เลขที่ใบรายงานผล	: RE6904275
			รหัสตัวอย่าง	: W035/04/69
			ประเภทตัวอย่าง	: น้ำทิ้ง
ชื่อโครงการ	: โครงการ Rangsit Residence			
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด			
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า	: เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000			
สถานีตรวจวัด	: น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	**วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง**	: 03 เมษายน 2569	
ตำแหน่งพิกัด	: -	**วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ**	: 03 เมษายน 2569	
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling	**วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ**	: 03-07 เมษายน 2569	
ผู้เก็บตัวอย่าง	: EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.	**วันเดือนปีที่รายงานผล**	: 07 เมษายน 2569	
เลขทะเบียน	: -	**เวลาเก็บตัวอย่าง**	: 11.15 น.	

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<180
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก	: EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.	**ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม**	: นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.	**เบอร์โทรศัพท์**	: 02-159-0121
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์	**เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์**	: ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	: โครงการ Rangsit Residence			
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำทิ้ง		**เลขที่ใบรายงานผล**	: REW6904054
จุดเก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด		**รหัสตัวอย่าง**	: 1-030469-128
ผู้เก็บตัวอย่าง	: ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)		**วันที่รับตัวอย่าง**	: 3 เมษายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3 เมษายน 2569		**วันที่วิเคราะห์**	: 3-9 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง	: 11.15 น.		**วันที่รายงานผล**	: 10 เมษายน 2569
ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีตะกอน			

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2)]	หน่วย
pH at 24.9 °C	Electrometric Method (part 4500-H+ B.)	7.6	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	110	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	18.6	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3)]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	34	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904275
รหัสตัวอย่าง : W036/04/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 03 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 03-07 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.11 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [2)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<180
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.11 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6904054
รหัสตัวอย่าง : 1-030469-129
วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-9 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2)]	หน่วย
pH at 24.8 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	10.0	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	6.3	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	5.4	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3)]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	7	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6905377
รหัสตัวอย่าง : W032/05/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 07 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 07-11 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.33 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	92,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY CO.,LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.33 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน และมีกลิ่น
เลขที่ใบรายงานผล : REW6905073
รหัสตัวอย่าง : 1-060569-184
วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 6-12 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
pH at 24.8 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.3	-	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	116	-	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	39.0	-	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [2]	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	31	-	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6905377
รหัสตัวอย่าง : W033/05/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 07 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 07-11 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.28 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	28,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

C.Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

K.Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.28 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน
เลขที่ใบรายงานผล : REW6905073
รหัสตัวอย่าง : 1-060569-185
วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 6-12 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2)]	หน่วย
pH at 24.5 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.4	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	109	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	20.7	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3)]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	25	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6905377
รหัสตัวอย่าง : W034/05/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 07 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 07-11 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.23 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	1,100
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ผ.3.1-15

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.23 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6905073
รหัสตัวอย่าง : 1-060569-186
วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 6-12 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 24.4 °C	Electrometric Method (part 4500-H+ B.)	9.9	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	2.3	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	<5 [3]	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	<5 [3]	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6906516
รหัสตัวอย่าง : W156/06/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 10 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10-15 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 15 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.34 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	2,700
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มชำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY CO.,LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.34 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน และมีกลิ่น

เลขที่ใบรายงานผล : REW6906105
รหัสตัวอย่าง : 1-100669-268
วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 10-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 18 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
pH at 24.6 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.4	-	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	209	-	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	52.7	-	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [2)]	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	31	-	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6906516
รหัสตัวอย่าง : W157/06/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 10 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10-15 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 15 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.28 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	2,500
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

W.3.1-17

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.28 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6906105
รหัสตัวอย่าง : 1-100669-269
วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 10-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 18 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 24.5 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.5	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	110	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	21.2	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	25	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียข่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6906516
รหัสตัวอย่าง : W158/06/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 10 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10-15 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 15 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.20 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	400
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)5892919, (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.20 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6906105
รหัสตัวอย่าง : 1-100669-270
วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 10-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 18 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 24.4 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	9.1	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	5.3	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	<5 [3]	≤40	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	10	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

ภาคผนวก 3.2

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

❖ **หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียน เลขที่ ว-330**



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑๕๒๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากเดิม บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็น บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๓๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐ ซอยพงษ์สวัสดิ์ ๑๐ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากเดิม บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็น บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ๑) นายพงศกร สง่าผล ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-ค-๐๐๐๑
- ๒) นางสาววัชรา เพียซ่อ ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-ค-๐๐๐๒
- ๓) นายมนตรี ผดุงกิจ ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ๑) นายอานนท์ ไชยฮะนิจ ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๒
- ๒) นางสาวบุษมินตรา บุตรโคตร ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๓
- ๓) นางสาวณหทัย สุวรรณโชติ ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๔
- ๔) นายศุภกิตติ์ สกุณี ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ฟ.3.2-2

เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และต่ออายุรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๓๐
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Temperature	Laboratory and Field Methods
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method
9	Total Suspended Solids	Dried at 103 - 105 °C

ตามนี้

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ส.3.2-3

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๒๙๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๓๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐ ซอยพงศ์สวัสดิ์ ๑๐ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นายอานนท์ ไชยฮะนิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๒
๒) นางสาวบุษมินตรา บุตรโคตร	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๓
๓) นางสาวณหทัย สุวรรณโชติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๒๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๓๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐ ซอยพงศ์สวัสดิ์ ๑๐ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๗

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๗๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ผ.3.2-4

❖ **หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียน เลขที่ ว-326**



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๑๒๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๔ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๒๖ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางภัคชนิตา พัศระ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-ค-๐๐๐๒
๒) นางสาวเมธาวี คุ้มขำ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายภาณุวัฒน์ ชาวชายโขง	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๑
๒) นายภควัต เทียมระกิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๒
๓) นายธีรพงษ์ ชลวิริยะกุล	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวสุภชา จันทาโท	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาวปณิตา จันทะสม	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๕
๖) นางสาวสุภาพร น้อยลา	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๖
๗) นางสาวนลพรรณ บัวหุ่น	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๗
๘) นายสุธิวัฒน์ อินทร์ช่วย	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๘
๙) นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๙
๑๐) นายทรงภพ ศรัทธาบุญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๐
๑๑) นายศุภณัฐ ไชยลาภ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๒-จ-๐๐๑๒
๑๒) นายฉัตรชัย ยาทะเล	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๓
๑๓) นางสาวมณิภา บุตรศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๔
๑๔) นางสาวกุลภัสสร์ เชยโชติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๕
๑๕) นายพุฒิพงษ์ ภาคภูมิ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๖
๑๖) นายทัศไนย มอญจัตุรัส	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๗
๑๗) นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๘

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษ...

TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.
สำเนาถูกต้อง

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน อากาศเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.
สำเนาถูกต้อง

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๒๖
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๑๒๔ ลงวันที่ ๐๙ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๗๕ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 22 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[2]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
7	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
8	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
9	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
13	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method[2]
14	pH	Electrometric Method[2]
15	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[2]
16	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
17	Sulfide	Iodometric Method[2]
18	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
19	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
20	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
21	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[2]
22	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

น้ำใต้ดิน จำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method[2]
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
12	pH	Electrometric Method[2]
13	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method[2]
14	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
15	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
16	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
17	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 21 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
2	Arsenic	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Beryllium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
4	Cadmium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
5	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method[3]
6	Chromium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
7	Cobalt	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
8	Copper	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
9	Lead	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
10	Manganese	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

6 Chromium...

11 Nickel...

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	Nickel	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
13	Opacity	Ringelmann's Method[1]
14	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method[3]
15	Selenium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
16	Sulfur Dioxide	1) Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method[3] 2) Instrument Analyzer Method[3]
17	Sulfuric Acid	Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method[3]
18	Tellurium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
19	Tin	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
20	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3]
21	Vanadium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
22	Xylene	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method[3]

<u>สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 1 รายการ</u>

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	pH	Electrometric Method[6]

<u>ดิน จำนวน 14 รายการ</u>

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
7	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
8	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]

9 Mercury...

TIC TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.
สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
9	Mercury	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
10	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
11	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
12	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
13	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
14	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]

<u>เอกสารอ้างอิง</u>

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Source.** 40 CFR 60. Appendix A, 2019.

4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B,** 1996.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Method for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D,** 2018.

6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Solid and Waste pH. SW-846 Method 9045D,** 2004.

TIC TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.
สำเนาถูกต้อง

ภาคผนวก 3.3

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C1-2004001/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment pH Meter
Manufacturer APERA **Model** PH700
Serial No. PH700X1020091119 **ID No.** P2021001
Description Range : 0 - 14 pH, Resolution : 0.01 pH

Environmental Conditions Ambient Temperature: 26.2 °C
Relative Humidity: 38 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by Act as Technical Manager

Approved by Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) (✓) (Onnapa P.)
( ) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Certificate No.: C1-2004001/26 **Page** 2 **of total** 3 **pages**

Reference Method:
- The calibration method used was CP-178 based on an in-house method.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard:

Type	pH Value	Lot No.	Due Date	Traceability
pH Standard Solution	4.01	020925	Sep. 19, 2026	NIMT
	7.00	130525	Oct. 5, 2026	
	10.01	150925	Oct. 2, 2026	

Type	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability
Documenting Process Calibrator	2630521	I0-2412001/25	Dec. 23, 2026	THC
Digital Thermometer with Sensor	240201290	I0-0804001/26	Apr. 7, 2027	

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:
Function Simulated pH Meter

Standard Applied	Nominal Value	UUC Reading		Correction	Uncertainty
(mV)	(pH)	(pH)	(mV)	(mV)	(± mV)
177.48	4.00	4.00	178	-0.52	0.58
0.00	7.00	7.00	0	0.00	0.58
-177.48	10.00	10.01	-177	-0.48	0.58

UUC : Unit Under Calibration
Note : Adjust Curve to simulate pH (4,7,10)

Calibrated by Athipat

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.. 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):

Calibration of pH Electrode (Serial No.: 303)

pH Standard Solution	Measured Value		Correction	Uncertainty
(pH)	(pH)	(mV)	(pH)	(± pH)
4.01	4.01	129	0.00	0.015
7.00	7.01	-47	-0.01	0.015
10.01	10.00	-219	0.01	0.015

Note : Adjust Curve to Buffer Solution pH (4,7,10)

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Athipat

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment Incubator
Manufacturer BIOBASE **Model** BJPX-B250
Serial No. 05312026 **ID No.** B2021003
Description Resolution of UUC : 0.1 °C

Environmental Conditions Ambient Temperature: 19.7 °C
Relative Humidity: 46 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by Act as Technical Manager

Approved by Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

W.3.3-2

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:

- The calibration method used was CP-084 based on TLAS G-20-1/02-08 (E).
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY59002120/ MY41166069	I0-0601001/26	Jan. 5, 2027	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment

Reporting of Temperature Distribution

UUC Reading (°C)	Measured Temperature (°C) @ sensor No. (Sensor No. 9 is Ref.)									Uncertainty (± °C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.63	20.58	20.56	20.48	20.41	20.34	20.27	20.20	20.14	0.36

Reporting of Chamber Performance


Setting Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Uniformity (°C)	Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.0	0.69	0.59	1.55

UUC: Unit Under Calibration

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):

Sensor Installation



Working space :

W x H x D 58 cm.x 127 cm.x 54 cm.

a x b x c 5 cm.x 5 cm.x 5 cm.

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

R.3.3-3

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang. Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004016/26 **Page** 1 **of total** 4 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment COD Heater
Manufacturer HANNA **Model** HI839800
Serial No. 6060034101 **ID No.** C2021001
Description Resolution of UUC : 0.1 °C

Environmental Conditions Ambient Temperature: 25.6 °C
Relative Humidity: 52 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

(Dr. Ekachai Puttitwong)

FM.3.3-4

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method :
- The calibration method used was CP-142 based on an in-house method.
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY57010717/ MY59004982	I0-3107001/25	Jul. 31, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:

Hole No.	UUC Setting (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Stability of UUC (± °C)	Uncertainty (± °C)
# 1	150.0	149.43	150.0	-0.57	0.07	
# 2	150.0	149.95	150.0	-0.05	0.07	
# 3	150.0	149.57	150.0	-0.43	0.07	
# 4	150.0	151.47	150.0	1.47	0.11	
# 5	150.0	151.51	150.0	1.51	0.09	
# 6	150.0	151.07	150.0	1.07	0.12	
# 7	150.0	150.93	150.0	0.93	0.17	
# 8	150.0	149.69	150.0	-0.31	0.84	0.36
# 9	150.0	151.02	150.0	1.02	0.12	
# 10	150.0	150.70	150.0	0.70	0.07	
# 11	150.0	151.69	150.0	1.69	0.09	
# 12	150.0	151.72	150.0	1.72	0.11	
# 13	150.0	150.83	150.0	0.83	0.10	
# 14	150.0	150.83	150.0	0.83	0.21	
# 15	150.0	151.14	150.0	1.14	0.11	

Calibrated by Pongsak

Certificate No.: T1-2004016/26 **Page** 3 **of total** 4 **pages**

Measurement Results (Cont.):

Hole No.	UUC Setting (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Stability of UUC (± °C)	Uncertainty (± °C)
# 16	150.0	151.46	150.0	1.46	0.10	0.36
# 17	150.0	151.32	150.0	1.32	0.11	
# 18	150.0	151.10	150.0	1.10	0.10	
# 19	150.0	151.36	150.0	1.36	0.07	
# 20	150.0	151.17	150.0	1.17	0.06	
# 21	150.0	150.71	150.0	0.71	0.19	
# 22	150.0	151.22	150.0	1.22	0.24	
# 23	150.0	151.40	150.0	1.40	0.21	
# 24	150.0	150.91	150.0	0.91	0.24	
# 25	150.0	151.17	150.0	1.17	0.21	


UUC : Unit Under Calibration

ก.3.3-5

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Certificate No.: T1-2004016/26 **Page** 4 **of total** 4 **pages**

Measurement Results (Cont.):



Front View

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004017/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	Oven		
Manufacturer	Memmert	**Model**	UF55
Serial No.	B220.2971	**ID No.**	O2021001
Description	Resolution of UUC : 0.1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	25.6 °C
	Relative Humidity:	47 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

9-E.3.3-M

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Reference Method:
- The calibration method used was CP-084 based on TLAS G-20-1/02-08 (E).
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY59002152/ MY41166060	I0-1512001/25	Dec. 16, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment

Reporting of Temperature Distribution

UUC Reading (°C)	Measured Temperature (°C) @ sensor No. (Sensor No. 9 is Ref.)									Uncertainty (± °C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85.0	85.58	85.46	85.50	85.45	85.23	85.12	85.05	84.42	85.41	0.36
104.0	104.47	104.45	104.52	104.51	104.30	104.06	104.39	104.32	104.42	0.36
180.0	181.33	180.59	181.29	181.30	181.06	180.46	181.20	178.93	181.19	0.36
250.0	251.48	249.56	250.27	250.44	250.44	250.47	251.32	248.52	251.39	0.60

Reporting of Chamber Performance

Setting Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Uniformity (°C)	Stability (°C)	Overall Variation (°C)
85.0	85.0	1.20	0.18	1.47
104.0	104.0	0.44	0.35	0.81
180.0	180.0	2.94	0.56	3.35
250.0	250.0	3.36	0.50	3.74


UUC: Unit Under Calibration

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Measurement Results (Cont.):

Sensor Installation



Working space :

W x H x D	40	cm.x	40	cm.x	33 cm.
a x b x c	5	cm.x	5	cm.x	5 cm.

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	Refrigerator		
Manufacturer	BIOBASE	**Model**	BPR-5V588
Serial No.	YC058825210584	**ID No.**	R2021001
Description	Resolution of UUC : 0.1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	30.8 °C
	Relative Humidity:	41 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.) (Dr. Ekachai Puttitwong)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

M.3.3-7

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:

- The calibration method used was CP-084 based on TLAS G-20-1/02-08 (E).
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY59002120/ US37253948	I0-0601001/26	Jan. 5, 2027	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment

Reporting of Temperature Distribution

UUC Reading (°C)	Measured Temperature (°C) @ sensor No. (Sensor No. 9 is Ref.)									Uncertainty (± °C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.0	4.44	4.64	4.48	4.61	3.16	3.18	4.49	4.16	3.32	0.36

Reporting of Chamber Performance


Setting Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Uniformity (°C)	Stability (°C)	Overall Variation (°C)
4.0	4.0	1.99	2.16	4.96

UUC: Unit Under Calibration

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):

Sensor Installation



Working space :

W x H x D 110 cm.x 133 cm.x 48 cm.

a x b x c 5 cm.x 5 cm.x 5 cm.

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

8.3.3-M

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004019/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	Water Bath		
Manufacturer	Memmert	**Model**	WNB29
Serial No.	L620.0438	**ID No.**	W2021001
Description	Resolution of UUC : 0.1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	25.6 °C
	Relative Humidity:	49 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.) (Dr. Ekachai Puttitwong)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Reference Method:
- The calibration method used was CP-085 based on an ASTM E715-80 (Reapproved 2022).
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY59002152/ MY60001197	I0-1512002/25	Dec. 16, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment

Reporting of Temperature Distribution

UUC Reading (°C)	Measured Temperature (°C) @ sensor No. (Sensor No. P5 is Ref.)					Uncertainty (± °C)
	P1	P2	P3	P4	P5	
85.0	85.08	85.10	85.14	85.21	85.23	0.14

Reporting of Chamber Performance

Setting Temperature (°C)	Uniformity (°C)	Stability (°C)
85.0	0.17	0.03

UUC: Unit Under Calibration


Calibrated by Pongsak

M.3.3-9

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Measurement Results (Cont.):

Sensor Installation



Immersion Depth = 135 mm.

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

W.3.3-10

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	Block Digestion System		
Manufacturer	Behr Labor	**Model**	K8
Serial No.	1061275	**ID No.**	B2021004
Description	Resolution of UUC : 1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	25.6 °C
	Relative Humidity:	52 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( )	(Krisyosl K.)	( )	(Sakda Y.)
( )	(Chakorn J.)	( )	(Onnapa P.)
(√)	(Pongsak H.)	( )	(Nitiphong K.)
( )	(Kanung C.)	( )	(Nonthachai K.)
( )	(Pramong P.)	( )	(Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Certificate No.: T1-2004021/26 **Page** 2 **of total** 3 **pages**

Reference Method :

- The calibration method used was CP-142 based on an in-house method.
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY57010717/ MY59004982	I0-3107001/25	Jul. 31, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:

Hole No.	UUC Setting (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Stability of UUC (± °C)	Uncertainty (± °C)
# 1	380	379.9	380	-0.1	0.09	0.82
# 2	380	381.2	380	1.2	0.08	
# 3	380	383.3	380	3.3	0.08	
# 4	380	382.5	380	2.5	0.07	
# 5	380	382.1	380	2.1	0.07	
# 6	380	381.9	380	1.9	0.06	
# 7	380	382.5	380	2.5	0.06	
# 8	380	382.6	380	2.6	0.05	


W.3.3-11

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Certificate No.: T1-2004021/26 **Page** 3 **of total** 3 **pages**

Measurement Results (Cont.):



Front View

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Pongsak

FE-169 REV.02 02/24/21

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004020/26 **Page** 1 **of total** 2 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment Thermocouple Type K
Manufacturer Fluke **Model** 51 II
Serial No. 54220070WS **ID No.** T2021001
Description Temperature range : 4 °C to 250 °C, Resolution of UUC : 0.1 °C

Environmental Conditions Ambient Temperature: 25.5 °C
Relative Humidity: 54 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

(Dr. Ekachai Puttitwong)

W.3.3-12

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method :
- The calibration method used was CP-096 based on an in-house method.
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Digital Thermometer with Sensor	9503018 / 621617-14	I0-0309003/25	Sep. 4, 2026	THC
Dry Block	707651-01439	I0-2411003/25	Dec. 2, 2027	
Dry Block	706905-00496	I0-2411004/25	Dec. 2, 2027	

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment
Dimension of probe : Diameter 6 mm. Sensor Type : Thermocouple Type K

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
140	4.00	4.5	-0.50	0.090
140	20.00	20.3	-0.30	0.090
140	85.00	85.1	-0.10	0.10
140	104.00	104.1	-0.10	0.10
140	150.00	149.8	0.20	0.10
140	180.00	179.4	0.60	0.10
140	250.00	249.0	1.00	0.10

UUC : Unit Under Calibration

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: B1-2004001/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 Thailand

Equipment Analytical Balance
Manufacturer Sartorius **Model** BSA224S-CW
Serial No. 3141513737 **ID No.** B2021001
Description Maximum Capacity: 220 g Resolution: 0.0001 g

Environmental Conditions Ambient Temperature: 26.7 °C
Relative Humidity: 40 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
( ) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
(√) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

Approved by Managing Director
(Dr. Ekachai Puttitwong)

W.3.3-13

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:
- The calibration method used was CP-208 based on UKAS LAB 14
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set 1 mg - 1 kg	B916537870	MM-0034-25	Mar. 16, 2027	NIMT

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).

Measurement Results:
- ☑ Without Adjustment
- ☐ After Adjustment

1. Repeatability


Nominal Weight	Standard Deviation of Reading (g)
200 g	0.00004

Calibrated by Kanung


THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):

2. Off-Center Loading



Front ☑



Front ☐

Measuring Positions

Measuring Positions	Instrument Reading (g)	Max. Difference (g)
1	50.0000	0.0002
2	49.9999	
3	50.0002	
4	50.0000	
5	50.0001	

3. Error of indication from nominal value

Standard Weight (g)	Instrument Reading (g)		Correction (g)	Uncertainty of Measurement (g)
	Without Adjustment	After Adjustment		
0.0000	0.0000	-	0.0000	± 0.000092
0.0100	0.0100	-	0.0000	± 0.000092
0.1000	0.1000	-	0.0000	± 0.000093
1.0000	1.0000	-	0.0000	± 0.000093
5.0000	5.0000	-	0.0000	± 0.000095
20.0000	20.0001	-	-0.0001	± 0.00011
50.0000	50.0000	-	0.0000	± 0.00012
100.0000	100.0001	-	-0.0001	± 0.00017
150.0000	150.0001	-	-0.0001	± 0.00028
200.0000	200.0001	-	-0.0001	± 0.00030

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Kanung

W.3.3-14

THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Customer EVM LABORATORY CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 Thailand

Equipment Analytical Balance
Manufacturer OHAUS **Model** AX224
Serial No. C112372703 **ID No.** B2021002
Description Maximum Capacity: 220 g Resolution: 0.0001 g

Environmental Conditions Ambient Temperature: 26.7 °C
Relative Humidity: 40 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by

Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
( ) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
(√) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

Approved by

Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Reference Method:

- The calibration method used was CP-208 based on UKAS LAB 14
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set 1 mg - 1 kg	B916537870	MM-0034-25	Mar. 16, 2027	NIMT

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).

Measurement Results:

☑ Without Adjustment
☐ After Adjustment


1. Repeatability

Nominal Weight	Standard Deviation of Reading (g)
100 g	0.00000


THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Measurement Results (Cont.):

2. Off-Center Loading



Front ☑



Front ☐

Measuring Positions

Measuring Positions	Instrument Reading (g)	Max. Difference (g)
1	20.0001	0.0003
2	20.0000	
3	19.9998	
4	19.9999	
5	20.0000	

3. Error of indication from nominal value

Standard Weight (g)	Instrument Reading (g)		Correction (g)	Uncertainty of Measurement (g)
	Without Adjustment	After Adjustment		
0.0000	0.0000	-	0.0000	± 0.000082
0.0100	0.0100	-	0.0000	± 0.000082
0.1000	0.1000	-	0.0000	± 0.000083
1.0000	1.0000	-	0.0000	± 0.000084
5.0000	5.0001	-	-0.0001	± 0.000086
20.0000	20.0001	-	-0.0001	± 0.000094
100.0000	100.0001	-	-0.0001	± 0.00017

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Kanung
FE-169 REV.02 02/24/21

W.3.3-15

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: B1-2004003/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 Thailand

Equipment Analytical Balance
Manufacturer SHIMADZU **Model** AP225WD
Serial No. D316302614 **ID No.** B2022003
Description Maximum Capacity: 102 g Resolution: 0.00001 g
Maximum Capacity: 220 g Resolution: 0.0001 g

Environmental Conditions Ambient Temperature: 26.1 °C
Relative Humidity: 43 %
Atmospheric Pressure: -

Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by

Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
( ) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
(√) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

Approved by

Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

W.3.3-16

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:
- The calibration method used was CP-208 based on UKAS LAB 14
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set 1 mg - 1 kg	B916537870	MM-0034-25	Mar. 16, 2027	NIMT

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).

Measurement Results:
- ☑ Without Adjustment
- ☐ After Adjustment

1. Repeatability


Nominal Weight	Standard Deviation of Reading (g)
20 g	0.000004

Calibrated by Kanung


THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):

2. Off-Center Loading



Front ☑



Front ☐

Measuring Positions

Measuring Positions	Instrument Reading (g)	Max. Difference (g)
1	5.00000	0.00004
2	5.00004	
3	4.99997	
4	5.00003	
5	5.00001	

3. Error of indication from nominal value

Standard Weight (g)	Instrument Reading (g)		Correction (g)	Uncertainty of Measurement (g)
	Without Adjustment	After Adjustment		
0.00000	0.00000	-	0.00000	± 0.0000092
0.00100	0.00101	-	-0.00001	± 0.000011
0.01000	0.01000	-	0.00000	± 0.000011
0.10001	0.10000	-	0.00001	± 0.000016
1.00000	1.00000	-	0.00000	± 0.000018
5.00001	5.00000	-	0.00001	± 0.000027
20.00000	20.00000	-	0.00000	± 0.000045

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Kanung

W.3.3-17

THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C0-0704004/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 Thailand

Equipment pH/EC/TDS Resistivity Meter
Manufacturer HANNA **Model** HI98194
Serial No. 09490037101 **ID No.** -
Description -

Environmental Conditions Ambient Temperature: (20 ± 2) °C
Relative Humidity: (50 ± 10) %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Jayhawks Laboratory (CL&GL)
Received Date 7 April 2026
Calibration Date 8 April 2026
Date of Issue 9 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by

Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.)
( ) (Chakorn J.)
( ) (Pongsak H.)
( ) (Kanung C.)
( ) (Pramong P.)
( ) (Sakda Y.)
(✓) (Onnapa P.)
( ) (Nitiphong K.)
( ) (Nonthachai K.)
( ) (Noppol P.)

Approved by

Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:

- The calibration method used was CP-178 based on an in-house method.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard:

Type	pH Value	Lot No.	Due Date	Traceability
pH Standard Solution	4.01	020925	Sep. 19, 2026	NIMT
	7.00	130525	Sep. 8, 2026	
	10.01	150925	Oct. 2, 2026	

Type	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	1709138 / 4605984-005	I0-0906001/25	Jun. 8, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:

Calibration of pH Electrode (Serial No.: K346722)

pH Standard Solution	Measured Value		Correction	Uncertainty
(pH)	(pH)	(mV)	(pH)	(± pH)
4.01	4.08	-	-0.07	0.015
7.00	7.09	-	-0.09	0.015
10.01	9.96	-	0.05	0.015

Note : Adjust Curve to Buffer Solution pH (4,7,10)
Temperature stability of micro bath : 25 ± 0.2°C

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

Calibrated by Athipat

W.3.3-18

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:

- The calibration method used was CP-177 based on an in-house method.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard :

Meterial	Batch Value	Lot Number	Due Date	Traceability
Conductivity Standard Solution	84.047 µS/cm	1170830	Dec. 19, 2026	CPA chem
	1413.3 µS/cm	1187145	Jan. 18, 2027	CPA chem
	12.91 mS/cm	S250505042	Feb. 11, 2027	SCP Science
	110.14 mS/cm	S250424020	Aug. 29, 2026	SCP Science

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- CPA chem Ltd.
- SCP Science.

Measurement Results: (Probe Serial No. : K346722)

Conductivity Standard Solution	Measured Value	Correction	Uncertainty (±)
84.047 µS/cm	83 µS/cm	1.047 µS/cm	1.1 µS/cm
1413.3 µS/cm	1414 µS/cm	-0.7 µS/cm	9.4 µS/cm
12.91 mS/cm	12.85 mS/cm	0.06 mS/cm	0.057 mS/cm
110.14 mS/cm	114.5 mS/cm	-4.36 mS/cm	0.52 mS/cm

Note : Adjustment points : 1413.3µS/cm

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Athipat

ภาคผนวก 3.4

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิลิตรต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๗) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๘) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ ติยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง แนวทางสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการกำหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“อาคารประเภท ก.” หมายความว่า อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด ดังนี้

(๑) อาคารประเภท ก. ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย ได้แก่ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องชุดขึ้นไป

(๒) อาคารประเภท ก. ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ ได้แก่

(๒.๑) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒.๒) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๓) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๔) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๕) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๖) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ใช้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๓) อาคารประเภท ก. ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

“อาคารประเภท ข.” หมายความว่า อาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด ดังนี้

(๑) อาคารประเภท ข. ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย ได้แก่

(๑.๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องชุด แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องชุด

(๑.๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๑.๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๒) อาคารประเภท ข. ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ ได้แก่

(๒.๑) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๒.๒) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๓) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๒.๔) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๒.๕) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๒.๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๒.๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๓) อาคารประเภท ข. ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

“ที่ดินจัดสรรประเภท ก” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง หรือเนื้อที่มากกว่า ๑๐๐ ไร่ และได้รับอนุญาตให้จัดสรร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรร

เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“ที่ดินจัดสรรประเภท ข” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย ตั้งแต่ ๑๐๐ ถึง ๔๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๑๙ ถึง ๑๐๐ ไร่ และได้รับอนุญาตให้จัดสรร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน” หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือผู้รับจ้างให้บริการจัดให้มีขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบำบัดน้ำเสียที่รวบรวมจากชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓

“การเลี้ยงสุกรประเภท ก” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์เกินกว่า ๖๐๐ หน่วย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

“การเลี้ยงสุกรประเภท ข” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่ ๖๐ หน่วย แต่ไม่เกิน ๖๐๐ หน่วย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

“แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่า แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังต่อไปนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ		ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙	ระยะที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙
๑. อาคาร	อาคารชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย	-	ประเภท ก.	ประเภท ข.
	อาคารชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์	ประเภท ก.	ประเภท ข.	-
	อาคารชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล	ประเภท ก.	ประเภท ข.	-
๒. ที่ดินจัดสรร		-	ประเภท ก.	ประเภท ข.
๓. การเลี้ยงสุกร		-	ประเภท ก.	ประเภท ข.

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙	ระยะที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙
๔. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	ทุกขนาด	-
๕. แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ - ๔ ที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป	-	ทุกขนาด	-

ข้อ ๓ แหล่งกำเนิดมลพิษตามข้อ ๒ ไม่รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน ปรากฏว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามข้อ ๒ ไม่มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ