PATONG BAY HILL

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ตั้งอยู่เลขที่ 79 ถนนห้าสิบปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ บริษัท พิโซน่า ทัวร์ จำกัด

จัดทำโดย
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK NATURE TAURUS CO., LTD
เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com
59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท พิโซน่า ทัวร์ จำกัด
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท พิโซน่า ทัวร์ จำกัด โดยมี นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น กรรมการผู้จัดการบริษัท พิโซน่า ทัวร์ จำกัด ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

การใดที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน







ที่ ภก. 008646

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายอัครพล บุตรสุริย์
   2. นายเสริญ ขวัญมุณี/
   3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัครพล บุตรสุริย์ หรือ นายเสริญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/
4. ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 69/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

สำเนาถูกต้องสำหรับใช้ในการขอใบอนุญาตเท่านั้น ห้ามมิให้นำไปใช้ในการอื่นใดโดยเด็ดขาด (EIA Monitoring Report) เท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(นางสาวไตรทิพย์ สังข์แก้ว)

นายทะเบียน

ที่ ภก. 008646

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 008646

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อการยื่นรายงานการดำเนินการรักษาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ตรวจสอบ
และรายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) เท่านั้น

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เมล็ดและผงหินฟอสเฟต กัวร์ กัม สะหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำตื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำกลั่น น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความงาม

(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม

(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชสำอาง

(28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ

(29) การขายส่งเครื่องสำอาง

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปา น้ำเสีย

(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องปั๊มน้ำทุกระบบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของปั๊มน้ำทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนเวศน์ทางทะเล และทางด้านเศรษฐศาสตร์

เอกสารฉบับนี้สำหรับเรียนผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต

วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต ถนนซอยสาธารณะ ถนนห้าสิบปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

☑ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

[redacted]

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	**ก**
สารบัญรูปภาพ	**ข**
สารบัญตาราง	**ง**
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	**1**
กิจกรรมในโครงการ 1. ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ	6
กิจกรรมในโครงการ 2. ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	6
กิจกรรมในโครงการ 3. การจัดการมูลฝอย	7
กิจกรรมในโครงการ 4. น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	8
กิจกรรมในโครงการ 5. ระบบระบายน้ำ	10
กิจกรรมในโครงการ 6. ระบบป้องกันอัคคีภัย	10
กิจกรรมในโครงการ 7. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	11
กิจกรรมในโครงการ 8. ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถยนต์	12
กิจกรรมในโครงการ 9. พื้นที่สีเขียว	12
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	13
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	14
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**18**
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	19
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	49
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**65**
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	66
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	66
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	73
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	**75**
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	76
สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	76
เอกสารแนบ	**78**

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต (Top View)	4
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต	5
รูปภาพที่ 1.3 ผังสุขาภิบาลของโครงการ	9
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร	13
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน	51
รูปภาพที่ 2.2 ถังขยะภายในโครงการ	51
รูปภาพที่ 2.3 ห้องพักขยะรวม	52
รูปภาพที่ 2.4 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม	52
รูปภาพที่ 2.5 การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	52
รูปภาพที่ 2.6 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	53
รูปภาพที่ 2.7 ป้ายบอกความลึก	53
รูปภาพที่ 2.8 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ	53
รูปภาพที่ 2.9 ห่วงยางช่วยชีวิต	53
รูปภาพที่ 2.10 จุดชำระล้างร่างกายก่อนลงสระ	53
รูปภาพที่ 2.11 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	54
รูปภาพที่ 2.12 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	54
รูปภาพที่ 2.13 ตรวจสอบการทำงานของระบบประปา	54
รูปภาพที่ 2.14 หลอดไฟ LED	55
รูปภาพที่ 2.15 สวิตช์ไฟแยกออกจากกัน	55
รูปภาพที่ 2.16 ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า	55
รูปภาพที่ 2.17 ป้ายโครงการ	55
รูปภาพที่ 2.18 กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และภายในพื้นที่โครงการ	56
รูปภาพที่ 2.19 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	56
รูปภาพที่ 2.20 กระจกนูน	56
รูปภาพที่ 2.21 พื้นที่จอดรถ	56
รูปภาพที่ 2.22 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	57
รูปภาพที่ 2.23 สัญลักษณ์จราจร	57
รูปภาพที่ 2.24 แผนผังตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	57
รูปภาพที่ 2.25 บันไดหนีไฟ	57
รูปภาพที่ 2.26 ป้ายบอกทางหนีไฟ	57
รูปภาพที่ 2.27 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	58
รูปภาพที่ 2.28 ถังดับเพลิง	58
รูปภาพที่ 2.29 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC)	58
รูปภาพที่ 2.30 เครื่องตรวจจับควัน	58
รูปภาพที่ 2.31 อุปกรณ์ส่งสัญญาณหนีไฟแบบกริ่ง	58
รูปภาพที่ 2.32 จุดรวมพล	58
รูปภาพที่ 2.33 การซ้อมอพยพดับเพลิง	59
รูปภาพที่ 2.34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	59
รูปภาพที่ 2.35 รั้วกำแพง	59

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 2.36 ระบบระบายอากาศ	59
รูปภาพที่ 2.37 ระบบบำบัดน้ำเสีย	59
รูปภาพที่2.38 การล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ (สระ)	60
รูปภาพที่ 2.39 ถังเก็บน้ำ	60
รูปภาพที่ 2.40 การตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู	60
รูปภาพที่ 2.41 รถรับ-ส่งของโครงการ	61
รูปภาพที่ 2.42 ป้ายจำกัดความเร็ว	61
รูปภาพที่ 2.43 ป้ายดับเครื่องยนต์	61
รูปภาพที่ 2.44 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	61
รูปภาพที่ 2.45 ป้ายปฐมพยาบาลบริเวณริมสระ	61
รูปภาพที่ 2.46 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ	61
รูปภาพที่ 2.47 ถังขยะแยกประเภท	62
รูปภาพที่ 2.48 การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	62
รูปภาพที่ 2.49 การตรวจสอบดูแลการทำงานของลิฟต์	62
รูปภาพที่ 2.50 การตรวจสอบตู้ MDB และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	63
รูปภาพที่ 2.51 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	63
รูปภาพที่ 2.52 การล้างถังเก็บน้ำ	63
รูปภาพที่ 2.53 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคี	64
รูปภาพที่ 2.54 การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	64
รูปภาพที่ 2.55 การตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน	64
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	67

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	14
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	19
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	49
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	66
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด	68
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	72

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ของบริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (สภาพภูมิประเทศ, คุณภาพอากาศ, เสียงและความสั่นสะเทือน, การเกิดแผ่นดินไหว และทรัพยากรน้ำ) ด้านทรัพยากรทางชีวภาพ (สิ่งมีชีวิตบนบก, สิ่งมีชีวิตในน้ำ) ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การใช้น้ำ, การใช้ไฟฟ้า, การจัดการขยะ, การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสียรวม, การคมนาคมและการส่งของ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน) ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (สภาพเศรษฐกิจละสังคม, การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย, ความปลอดภัยสาธารณะ, การป้องกันอัคคีภัย, สุนทรียภาพและทัศนียภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ

1. สภาพภูมิประเทศ

โครงการมีการรักษาสภาพพรรไม้เดิมและที่ปลูกไว้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีคนสวนคอยดูแล เพื่อให้เกิดความสวยงามและความสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2. คุณภาพอากาศ

(1) โครงการมีการรักษาสภาพพรรณไม้เดิมและที่ปลูกไว้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีคนสวนคอยดูแล เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

(2) ทางโครงการมีช่างความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน เพื่อเป็นการป้องกันการสะสมเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงมีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ ที่ประหยัดไฟและปราศจากสาร CFCs ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) โครงการมีการดูแลระบบระบายอากาศ ช่องระบายอากาศให้อากาศได้ถ่ายเทภายในอาคาร

(4) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการที่สามารถมองเห็นชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

3. เสียงและความสั่นสะเทือน

(1) ภายในโครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็ว ไว้ภายในพื้นที่โครงการเพื่อใช้จำกัดความเร็วของรถ และป้ายให้ดับเครื่องยนต์ให้แก่ผู้เข้าพักได้เห็นอย่างชัดเจน

(2) โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาสภาพที่สมบูรณ์ตลอดระยะดำเนินการ

4. การเกิดแผ่นดินไหว

โครงการมีการจัดทำแผนขั้นตอนสำหรับรองรับในกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ทั้งก่อนการเกิดแผ่นดินไหว ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว และหลังการเกิดแผ่นดินไหว โดยการมีแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และมีการเตรียมพร้อมสำหรับประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

5. ทรัพยากรน้ำ

(1) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ ซึ่งใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ โดยมีการจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำให้กับทางโครงการ

(2) โครงการได้มีทีมช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(3) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลต่อไป ซึ่งทางโครงการไม่ได้นำน้ำเสียดังกล่าวมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้

(4) โครงการไม่มีมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยก ใช้การคำนวณไฟฟ้าในการใช้บำบัดน้ำเสีย

(5) โครงการมีการบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ

6. ทรัพยากรน้ำ (กิจกรรมจากสระว่ายน้ำ)

(1) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำทุกวันและมีการส่งตรวจคุณภาพกับห้องปฏิบัติการเอกชนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งคุณภาพน้ำของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(2) พบบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการมีพื้นที่สำหรับชำระร่างกายก่อนลงสระและมีพื้นที่ล้างเท้าสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ

(3) ทางโครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ ทุกเดือน 2 จุด บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น ไปวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(4) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบค่า pH และ Free and Total Chlorine ทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(5) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องกรองน้ำ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

(6) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของสระว่ายน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(7) ทางโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ

(8) บริเวณสระว่ายน้ำมีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือวิธีช่วยคนจมน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน

(9) บริเวณสระว่ายน้ำมีป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกที่มองเห็นได้ชัดเจน

(10) บริเวณสระว่ายน้ำมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ห่วงชูชีพ ไว้บริเวณข้างสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

(11) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ

1.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ

1. สิ่งมีชีวิตบนบก

โครงการมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตภายในโครงการและห้ามไม่ให้พนักงานจับสัตว์ในพื้นที่โครงการ

2. สิ่งมีชีวิตในน้ำ

(1) โครงการมีช่างคอยดูแลรักษาให้ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(2) บริเวณแนวเขตพื้นดินติดกับลำรางสาธารณะของโรงแรม มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ

(3) โครงการไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และมีการแจ้งเรื่องการทิ้งสารเคมีหรือของเสียกับพนักงานอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ และพยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

1.3 ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1. การใช้น้ำ

(1) โครงการมีการเจาะน้ำบาดาลและมีเครื่องสูบน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรการและมีช่างคอยดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) พบโครงการมีถังเก็บน้ำดิบ 1 ถัง และถังเก็บสำรองใต้ดิน 1 ถัง ที่สามารถสำรองน้ำได้เพียงพอสำหรับใช้ในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) โครงการมีการซื้อน้ำจากเอกชนหากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

(4) พบโครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการและมีการดูแลซ่อมแซมโดยช่างอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(5) โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานและผู้เข้าพักอาศัยให้เห็นได้อย่างชัดเจน

(6) โครงการมีทีมช่างคอยสำรวจตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ เส้นท่อ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ เดือนละ 1 ครั้ง หากมีการชำรุดเสีย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที

(7) โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังและคอยตรวจสอบโครงสร้างถังให้มีความแข็งแรง หากพบมีรอยรั่วมีการซ่อมแซมและดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้

(8) พบฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินมีฝาบ่อที่ปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้

(9) โครงการมีการใช้บริการบริษัทเอกชนที่ได้มาตรฐานในการฉีดแมลงและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ระวังในบริเวณถังเก็บน้ำ

(10) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำใช้เป็นประจำ หากเกิดมีสิ่งผิดปกติจะทำการแก้ไขโดยทันที

(11) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำใช้เป็นประจำ และมีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ E.Coli 3 เดือน/ครั้ง

(12) โครงการมีการล้างถังเก็บน้ำสำรองในช่วงระยะดำเนินการ

2. การใช้ไฟฟ้า

(1) โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการ

(2) ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบเจอการชำรุดจะทำการแก้ไขทันที

(3) ทางโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงาน โดยเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด LED และอุปกรณ์ต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน มีการติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไว้ภายในโครงการ

(4) พบโครงการมีการติดตั้งสวัตช์ไฟแยกออกจากกันสามารถเลือกเปิดไฟฟ้าตามจุดได้

(5) โครงการเลือกใช้หลอด LED ประหยัดพลังงานและมีแผ่นสะท้อน

(6) โครงการมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ

(7) โครงการมีช่างคอยดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะดำเนินการ

(8) เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟที่ปราศจากสาร CFC

(9) โครงการได้มีการปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อช่วยบังแสงแดดและช่วยลดความร้อนภายในโครงการ

(10) โครงการมีช่างคอย ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสง ห้องที่การติดเครื่องปรับอากาศ และปิดประตูห้องให้สนิททุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหลทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน หากมีรอยรั่วจะดำเนินการซ่อมแซมทันที

3. การจัดการขยะ

(1) ภายในโครงการจัดให้มีถังขยะเปียก และแห้งไว้ในแต่ละอาคาร มีลักษณะแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้เพียงพอ และน้ำเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอยมีการระบายน้ำผ่านท่อเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

(2) พบห้องพักขยะรวมของโครงการแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง มี 1 จุด บริเวณด้านหน้าโครงการเท่านั้น

(3) ส่วนบริเวณอาคาร club house ยังไม่เปิดให้บริการ

(4) โครงการมีเทศบาลเมืองป่าตองเข้าทำการเก็บขนขยะทุกวัน และน้ำเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอยมีการกำชับแม่บ้านให้ระบายน้ำผ่านท่อเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

(5) โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย

(6) โครงการมีการประสานงานกับเทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการตลอดระเวลาดำเนินการ

(7) พบโครงการได้ให้แม่บ้านมัดปากถุงให้แน่นไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ำขยะก่อนใช้รถขนมูลฝอยเพื่อลดการรั่วไหลน้ำขะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง

(8) โครงการมีการตรวจสอบรถเก็บมูลฝอยตลอดระยะเวลาการใช้งาน

4. การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสียรวม

(1) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบของโครงการตามความเหมาะสม

(2) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยโรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโรงแรมคอยตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำ เป็นประจำ หากพบท่อระบายน้ำแตกหรืออุดตันให้ดำเนินการซ่อมแซม ฉีดล้างทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนออก โดยทันทันที

(3) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ ในแต่ละกลุ่มอาคาร และส่งตัวอย่างทดสอบกับบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก. ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

5. การคมนาคมและการส่งของ

(1) บริเวณเข้า – ออกโครงการ พบว่ามีแสงสว่างเพียงพอต่อการจราจร รวมถึงมีกระจกนูนที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดอับในการมอง และเครื่องหมายจราจรบนถนนลานจอดรถที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ

(2) พบบริเวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ ไม่มีการประกอบกิจกรรม หรือการก่อสร้าง

(3) พบโครงการมีการจัดพื้นที่สำหรับรับส่งผู้เข้าพักซึ่งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม มีความลาดชันน้อย

(4) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้รถที่สัญจรเข้าออกโครงการได้รับความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีการกำชับให้พนักงานขับรถของโรงแรมตรวจสอบสภาพรถอยู่เสมอ และขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณถนนห้าสิบปี และทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(5) ลานจอดรถของโครงการมีการแบ่งช่องจราจรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้ามาใช้บริการ

6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

(1) โครงการได้ก่อสร้างตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ระยะก่อสร้าง

(2) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดในการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

1.4 ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

1. สภาพเศรษฐกิจละสังคม

(1) โครงการมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชาวประมงในพื้นที่ให้เข้าดำเนินการประมงในบริเวณหาดป่าตอง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวประมง และส่งเสริมให้มีการจัดซื้ออาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้าน ในการนำเข้ามาประกอบอาหารภายในโครงการ

(2) โครงการมีนโยบายพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน โดยปัจจุบันมีพนักงานที่เป็นประชากรท้องถิ่นเข้าทำงานในโครงการเป็นจำนวนมาก

2. การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย

1) ผลกระทบอาชีวอนามัย

(1) โครงการมีการจัดทำมาตรการจราจรร่วมกับมาตรการด้านการคมนาคม เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร

(2) โครงการมีการจัดทำมาตรการการเกิดอัคคีภัยมาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย เพื่อลดผลกระทบด้านการป้องกันอัคคีภัย

(3) โครงการมีการจัดทำมาตรการการ การรักษาความสะอาดและการจัดการน้ำเสียดำเนินการร่วมกับมาตรการด้านระบบการจัดการน้ำเสีย

2) ผลกระทบสุขภาพ

(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำและได้ทำการถอดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือนต่อครั้ง หรือตามอายุการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(2) พบทางโครงการมีระบบระบายอากาศโดยรอบโครงการทำให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี

(3) พบห้องพักขยะรวมของโครงการแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง มี 1 จุด บริเวณด้านหน้าโครงการเท่านั้น

(4) บริเวณอาคาร club house ยังไม่เปิดให้บริการ

(5) โครงการได้มอบหมายให้สจ๊วดทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ

(6) โครงการได้ส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางสระว่ายน้ำ โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีช่างคอยควบคุมดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ได้มาตรฐานตลอดระยะดำเนินการ

(7) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบคุณภาพน้ำสระอยู่ตลอดระยะดำเนินการ

(8) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยจะประจำอยู่ที่สระว่ายน้ำของโครงการก็ต่อเมื่อทางโครงการมีการจัดงาน หรือจัดกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ อย่างน้อย 1 คน เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ

(9) โครงการมีการตรวจสอบสอบคุณภาพน้ำและมีการเก็บตัวอย่างสระว่ายโดยว่าจ้างทาง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผลวิเคราะห์พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำสระว่ายน้ำที่กำหนดไว้

(10) บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ พบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

(11) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำอยู่ตลอดระยะดำเนินการหากชำรุดจะดำเนินการแก้ไขทันที

(12) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณเข้า – ออกพื้นที่โครงการ โดยภายในโครงการมีเครื่องหมายจราจรและเส้นแบ่งช่องจราจรที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(13) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงแรม เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารและอุณหภูมิจากการคายน้ำของพืช และมีคนสวนคอยดูแลอยู่ตลอดระยะดำเนินการ

(14) ภายในโครงการ พบป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(15) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณเข้า – ออกพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3. ความปลอดภัยสาธารณะ

(1) พบโครงการจัดให้มีรั้วกำแพงโดยรอบโครงการ

(2) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และพบมีการติดตั้ง CCTV บริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ ลานจอดรถยนต์ ทางเดินเชื่อมต่ออาคารต่างๆ หน้าบันไดหนีไฟ และโถงทางเดินของอาคาร

(3) โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายบอกเส้นทางหนีคลื่นสึนามิ แต่มีการจัดทำแผนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดธรณีพิบัติให้ผู้พักแรมทราบและมีการจัดทำแผนและการฝึกซ้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

4. การป้องกันอัคคีภัย

(1) พบโครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยโดยรอบโครงการทุกอาคารที่เป็นไปตามพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบป้องกันอัคคีภัย และได้มอบหมายให้ช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะดำเนินการ

(2) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที

(3) ภายในโครงการมีป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่มีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ศึกษาและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

(4) ทางโครงการมีการติดตั้งแบบแปลนและแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโรงแรม

(5) โครงการมีการดำเนินการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการแก่พนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568

(6) ทางโครงการมีนโยบายอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว โดประสานงานกับหน่วยบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองป่าตองเป็นประจำทุกปี โดย โครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568

(7) พบบริเวณเส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

(8) ภายในโครงการมีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยและจุดรวมพลจากการเกิดเพลิงไหม้ไว้บริเวณด้านหน้าของโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเพียงพอต่อพนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ

(9) พบบริเวณเส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

(10) ภายในโครงการมีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยและจุดรวมพลจากการเกิดเพลิงไหม้ไว้บริเวณด้านหน้าของโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเพียงพอต่อพนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ

5. สุนทรีภาพ/ทัศนียภาพ

โครงการมีพื้นที่สีเขียว มีการไม้ยืนต้น และมีคนสวยคอยดูแล ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณเข้า – ออกพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) พบโครงการมีที่จอดรถเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและมีการแบ่งช่องจอดรถอย่างชัดเจน

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ของบริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ (ทรัพยากรน้ำ), ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การใช้น้ำ, การจัดการขยะ, การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม, การป้องกันอัคคีภัย และสุนทรียภาพและทัศนียภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ทรัพยากรน้ำ

(1) ทางโครงการว่าจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำน้ำทิ้ง ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(2) ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดหรือมีขยะอุดตันทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

2.2 การใช้น้ำ

ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำใช้ เป็นประจำตลอดระยะเวลที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

2.3 การจัดการขยะ

(1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบห้องพักขยะรวมและถังขยะ หากพบการผุกร่อน หรือชำรุด แม่บ้านจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

2.3 การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสีย

มีช่างตรวจสอบบ่อพักท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.5 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีช่างตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.6 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการมีคนสวนคอยตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ สวนหย่อม ภายในโครงการให้เจริญเติบโต ถ้าพบว่าเหี่ยวเฉาคนสวนจะทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมทันที

บทที่ 1
บทนำ

แบบ ตต.2

บทที่ 1
รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต

1. ชื่อโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 79 ถนนห้าสิบปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พิโซน่า ทัวร์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 73 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลปฏิบัติตามมาตราฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงแรม “ ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ’’ ตังอยู่บริเวณถนนซอยสาธารณะ ถนนห้าสิบปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดย บริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด บนที่ดินทั้งสิ้น 7 แปลง รวมเนื้อที่โครงการทั้งหมด 57-3-06 ไร่ หรือ 92,424 ตารางเมตรของบริษัท พีมั่นคง จำกัด ซึ่งได้มีหนังสือยินยอมให้บริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด ใช้ที่ดินดังกล่าวดำเนินการขออนุญาตสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างอาคารกับส่วนราชการได้ ประกอบด้วย

- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ดิน 295 พื้นที่ 8-1-44 ไร่
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ดิน 339 พื้นที่ 4-2-09 ไร่
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ดิน 295 พื้นที่ 3-2-90 ไร่
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ดิน 295 พื้นที่ 24-1-23 ไร่
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ดิน 295 พื้นที่ 4-2-54 ไร่
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ดิน 295 พื้นที่ 7-0-59 ไร่
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ดิน 295 พื้นที่ 5-0-27 ไร่

สภาพพื้นที่โครงการเดิม เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา อยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 25-124 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันของพื้นที่โครงการจากด้านทิศเหนือ สภาพพื้นที่เป็นสวนยางพาราปกคลุมอยู่ทั่วไป โดยไม่มีการเก็บผลผลิตและมีพันธุ์ไม้อื่นแทรกอยู่ประปราย ได้แก่ ต้นกฤษณา ต้นกล้วย มะม่วงหิมพานต์ มะค่า ต้นบอน และวัชพืชชนิดต่าง ๆ บึงน้ำ 2 บ่อ และมีถนน คสล. กว้างประมาณ 6.0 เมตร พาดผ่านภายในพื้นที่โรงการ เชื่อมกับถนนสายสาธารณะ กว้างประมาณ 6 เมตร และถนนห้าสิบปี ต่อไป

โครงการโรงแรม “ป่าตอง เบย์ ฮิลล์” เป็นโครงการประเภทโรงแรม และที่พักตากอากาศ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยสะดวก และบริการสนับสนุนของโรงแรม เช่น ลานจอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ร้านค้า และห้องพักแรมจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 2 ตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2551 โดยประอบด้วยกลุ่มอาคารที่วางตัวความสูงของพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 14 กลุ่มอาคาร ดังนี้

1. ส่วนอาคารพักแรม จำนวน 13 กลุ่มอาคาร คือ กลุ่มอาคาร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และ 13 รวมจำนวนอาคารทั้งสิ้น 133 หลัง เป็นอาคารสูงชั้นเดียว 94 หลัง สูง 2 ชั้น 30 หลัง และสูง 4 ชั้น 9 หลัง โดยมีห้องพักแรมรวมทั้งสิ้น 744 ห้อง

2. ส่วนอาคารบริการ จำนวน 2 กลุ่มอาคาร สูงชั้นเดียว คือ กลุ่มอาคารร้านค้าจำนวน 16 ห้อง

บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ บ้านพักอากาศให้เช่า 1 หลัง และบ้านพักอาศัยทาวน์โฮม สูง 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัยแบบทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น มีดาดฟ้า 8 หลัง และบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 2 หลัง
ทิศตะวันออก	ติดกับ ลำรางสาธารณะ กว้างประมาณ 6 เมตร ห้องแถวชั้นเดียว 10 ห้อง และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ ถัดไปเป็นถนนห้าสิบปี
ทิศใต้	ติดกับ บ้านพักอาศัย รวมกันประมาณ 30 หลังคาเรือน และถนนสาธารณะ กว้างประมาณ 6 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่บุคคลอื่นกำลังดำเนินการปรับถมดินเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
ทิศตะวันตก	ติดกับ ลำรางสาธารณะ กว้างประมาณ 3 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่สวนยางพารา ของบริษัทในเครือ

การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โรงการจรใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 (ถนนวิชิตสงคราม) จากตัวเมืองภูเก็ตไปยังอำเภอกะทู้ ตรงไปจนถึงแยกกะทู้ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 (ถนนพระบารมี) ตรงมาตามถนนประมาณ 4.5 กิโลเมตร จะพบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี มาตามถนน ประมาณ 2.6 กิโลเมตร จนพบแยกที่ตัดกับถนนประชานุเคราะห์ให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นให้ตรงเข้าสู่ถนนนาใน ตรงไปประมาณ 0.6 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาธารณะ กว้าง 6.0 เมตร ตรงไปประมาณ 100 เมตร ก็จะพบพื้นที่ตั้งโครงการ



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต (Top View)



รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ

1.1 แหล่งน้ำใช้ แหล่งน้ำใช้ของโครงการ มี 2 แหล่ง คือ

(1) น้ำดิบจากการบ่อน้ำบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 12 บ่อพร้อมเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 2 ลบ.ม./ชม. ซึ่งโครงการจะดำเนินการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตต่อไป

(2) จัดซื้อน้ำดิบจากรถบรรทุกน้ำเอกชน และน้ำประปา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ชุมชนมีการใช้น้ำมาก และบ่อน้ำบาดาลมีอัตราการไหลของน้ำไม่เพียงพอ

น้ำดิบจากแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่ง จะถูกจัดเก็บในถังเก็บน้ำดิบ บริเวณอาคารที่ 1.2 จำนวน 1 บ่อ มีขนาดกักเก็บ 440 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ และจัดเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ขนาดกักเก็บ 880 ลูกบาศก์เมตรต่อไป

1.2 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการสำรองน้ำใช้

(1) การปรับปรุงคุณภาพน้ำ

น้ำที่ได้จากถังเก็บน้ำดิบ 1 บ่อ ขนาดกักเก็บ 440 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะนำมาใช้ประโยชน์ จะทำการปรับปรุงคุณภาพก่อน โดยขบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำจะทำการกรองด้วยทราย ถ่านกัมมันต์ ระบบรีเวอร์ออสโมซิส ฆ่าเชื้อโรค ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิด Sewage Submersible Pump จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบ 80 แกลลอน/นาที และนำไปจัดเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใช้จำนวน 1 บ่อ ขนาดกักเก็บ 880 ลูกบาศก์เมตร ก่อนทำการจ่ายน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของโครงการต่อไป ด้วยเครื่องสูบน้ำ ชนิด Vertical Multistage W/Variable Speed Drive จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบ 330 แกลลอน/นาที

(2) ปริมาณน้ำใช้สำรอง

- ความต้องการน้ำใช้	=	563.5	ลบ.ม./วัน
- ปริมาณน้ำสำรองในถังเก็บน้ำดิบและน้ำใช้	(440+880)		
	=	1,320	ลบ.ม.
- ปริมาณสำรองน้ำใช้	=	1,185	ลบ.ม.
- ปริมาณสำรองน้ำดับเพลิง	=	135	ลบ.ม.
- สำรองน้ำใช้ภายในโครงการเป็นเวลา	=	2.1	วัน

- สูบจ่ายน้ำไปยังอาคารต่าง ๆ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ

(3) ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง

- จัดให้มีปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงสำหรับท่อยืน 4 ท่อ			
- ระยะเวลาสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง	=	30	นาที
- ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงไว้	=	135	ลบ.ม.

- การสูบจ่ายน้ำดับเพลิงไปยังอาคารต่าง ๆ โดยใช้ชุดเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) 1 เครื่อง อัตราการสูบ 2,500 แกลลอน/นาที และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) 1 เครื่อง อัตราการสูบ 100 แกลลอน/นาที

2. ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

2.1 ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าของโรงการ จะได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคสาขาป่าตอง โดยโครงการจะรับไฟฟ้าแรงสูงจาก กฟภ.บริเวณด้านหน้าโครงการแล้วเดินสายเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า ก่อนจะจ่ายไปยังอาคารต่าง ๆ ดังนี้

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าของโครงการ รวมทั้งสิ้น 2,682.473 KVA แยกเป็นส่วนห้องพัก ส่วนต้อนรับ ส่วนสำนักงาน ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและอัคคีภัย ไฟส่องสว่างภายนอกและอุปกรณ์เฉพาะ

(2) ระบบจ่ายไฟปกติ

ระบบจ่ายไฟของโครงการ จะทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า ก่อนะจ่ายไฟไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) เพื่อกระจายไปใช้งานยังอาคารต่าง ๆ

(3) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง

จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 400 KVA จำนวน 1 เครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับฉุกเฉิน โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

2.2 ระบบสื่อสาร

(1) ระบบกระจายเสียง

ออกแบบให้กระจายเสียงได้ครอบคลุมพื้นที่ทำงาน ทางเดินตลอดจนลานนอกพื้นที่อาคาร โดยมีอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถรับสัญญาณจากระบบโทรศัพท์ เพื่อประกาศกระจายเสียง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ และสามารถรองรับระบบเสียงประกาศจากห้องควบคุมได้

(2) ระบบโทรทัศน์

ที่ Main PABX โดยมีระบบเชื่อมต่อการใช้งานกับบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และกระจายสัญญาณไปยังอาคารต่าง ๆ ทุกอาคาร

(3) ระบบรักษาความปลอดภัย

ทำการติดตั้งระบบกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ

(4) โทรทัศน์

จัดให้มีทีวีในห้องทุกห้องพัก

(5) ระบบป้องกันฟ้าผ่า

เป็นตัวนำทองแดงไม่ต่ำกว่า 70 mm. ติดตังบริเวณหลังคาของอาคารระบบสายดินเป็นระบบ Ground Loop ตัวนำทองแดงฝังดินรอบอาคารพร้อม Ground Rod

3. การจัดการมูลฝอย

3.2 การรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย

(1) การจัดการรวบรวมขยะมูลฝอย

- ห้องพัก จัดให้มีถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตรายชนิดละ 1 ถัง ขนาดความจุถังละ 10 ลิตร ไว้ในห้องพักทุกห้อง ซึ่งแต่ละถังจัดให้มีถุงดำรองรับอีกครั้งหนึ่ง
- ห้องออกกำลังกาย ร้านค้า และอื่น ๆ จัดให้มีถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตรายชนิดละ 1 ถัง ขนาดความจุถังละ 50 ลิตร ซึ่งแต่ละถังจัดให้มีถุงดำรองรับอีกครั้งหนึ่ง
- โถงทางเดิน ทุกชั้น จัดให้มีถังขยะเปียก และถังขยะแห้ง ขนาดความจุ 30 ลิตร พร้อมที่ดับบุหรี่ (เฉพาะหน้าลิฟท์) ซึ่งแต่ละถังจัดให้มีถุงดำรองรับอีกครั้งหนึ่ง
- ห้องทำงานพนักงาน และส่วนต้อนรับ จัดให้มีถังขยะเปียก และถังขยะแห้งชนิดละ 1 ถัง ขนาดความจุ 50 ลิตร ซึ่งแต่ละถังจัดให้มีถุงดำรองรับอีกครั้งหนึ่ง

การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จะมีพนักงานคอยเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่าง ๆ ของแต่ละอาคารทุกวัน และนำไปรวมไว้ยังห้องพักขยะที่จัดไว้ในแต่ละกลุ่มอาคาร เพื่อรอการเก็บขนของไปยังห้องพักขยะรวมของโครงการ และจัดเก็บโดยเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป ที่พักขยะแต่ละแห่ง ประกอบด้วย 2 ห้อง คือ

- ห้องพักขยะเปียก ความจุ 2.0 ลบ.ม.
- ห้องพักขยะแห้ง ความจุ 2.0 ลบ.ม.
- ถังขยะอันตราย มีฝาปิดขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- แต่ละห้องพักขยะ มีท่อระบายน้ำชะมูลฝอย รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละกลุ่มอาคาร

ดังนั้นห้องพักขยะมูลฝอย 80 ลูกบาศก์เมตร ที่ทางโครงการจัดเตรียม สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 14.9 วัน โดยห้องพักขยะ จัดให้มีถาดรองรับน้ำชะมูลฝอย ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้อย ส่วนใหญ่เป็นขยะแห้งจากห้องพักแรม ก่อนรวบรวมไประบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นต่อไป

(2) ที่พักขยะรวม

โครงการจัดให้มีที่พักขยะรวม จำนวน 1 แห่ง บริเวณกลุ่มอาคารร้านค้า โดยขยะที่เก็บได้ในห้องพักมูลฝอย แต่ละกลุ่มอาคารจะนำมารวมกัน ที่พักขยะรวมของโครงการ จำนวน 1 จุด ประกอบด้วย 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง รวมความจุทั้งหมด 16.0 ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีถังขยะอันตราย มีฝาปิดมิดชิด ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง

ดังนั้นห้องพักขยะมูลฝอยรวม 16.0 ลูกบาศก์เมตร ที่ทางโครงการจัดเตรียม สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 3.0 วัน

3.3 การกำจัดขยะมูลฝอย

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองป่าตอง เข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยขยะมูลฝอยจะถูกนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลนครภูเก็ตต่อไป

4. น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

4.1 ระบบระบายและรวบรวมน้ำเสีย

น้ำเสียที่เกิดจากแหล่งกำเนิดในแต่ละกลุ่มอาคาร จะถูกระบายและรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมในแต่ละกลุ่มอาคาร โดยระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการจะเป็นระบบท่อแยกน้ำฝนและน้ำเสียออกจากกัน ซึ่งประกอบด้วย

(1) ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil pipe: S) รองรับการระบายสิ่งปฏิกูลจากโถปัสสาวะในห้องส้วม
(2) ท่อระบายน้ำเสียจากการชำระล้าง (Waste pipe: W) เป็นท่อระบายน้ำเสียจากการอาบ ซักล้าง และน้ำเสียจากครัว
(3) ท่ออากาศ (Vent pipe: V) เป็นท่อปรับความดันอากาศในเส้นท่อสิ่งปฏิกูล และท่อระบายน้ำเสีย เพื่อเป็นการดักกลิ่นของสุขภัณฑ์
(4) ท่อรวบรวมน้ำเสีย เป็นท่อรองรับน้ำเสียที่มาจากท่อสิ่งปฏิกูล และท่อระบายน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่บ่อสูบระบายน้ำเสีย

4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศในแต่ละกลุ่มอาคารและบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด 2 บ่อ ที่สามารถบำบัดน้ำเสียจากค่าความสกปรก BOD เฉลี่ย 250 มก./ลิตร ลดลงเหลือไม่เกิน 20 มก./ ลิตร โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ก แล้ว จะระบายลงสู่รางระบายสาธารณะด้านหน้าโครงการ

ในปัจจุบัน โครงการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยรวบรวมน้ำเสียจากระบบบำบัดทั้งสองระบบเข้าสู่กระบวนการบำบัดรวม และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเป็นกระบวนการบำบัดหลัก เพื่อรองรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมภายในโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ก ก่อนทำการระบายลงสู่ลำรางสาธารณะด้านหน้าโครงการ

4.4 การจัดการน้ำที่ผ่านการบำบัด

น้ำที่ผ่านการบำบัด มีค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ที่บำบัดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานควบุมการระบายน้ำน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะระบายลงสู่รางระบายสาธารณะด้านหน้าโครงการ

(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด จำนวน 2 บ่อ ต่อจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ดังนี้

- บ่อที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มอาคาร 1 รับน้ำที่ผ่านการบำบัดจากกลุ่มอาคาร 1, 2, 3, 4, 5 โดยทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคลอรีน ก่อนสูบน้ำรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ด้วยเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง อัตราการสูบ 140 แกลลอน/นาที
- บ่อที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มอาคารร้านค้า รับน้ำที่ผ่านการบำบัดจากกลุ่มอาคาร 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และร้านค้า โดยทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคลอรีน ก่อนสูบน้ำรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ด้วยเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง อัตราการสูบ 140 แกลลอน/นาที

รูปภาพที่ 1.3 ผังระบบสุขาภิบาลของโครงก

5. ระบบระบายน้ำ

5.1 ระบบระบายน้ำฝน ระบบระบายน้ำฝนของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ระบบระบายน้ำฝนจากอาคาร เป็นท่อยืน รับน้ำฝนจากหลังคาและระเบียงของแต่ละห้องพัก ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ
- ระบบระบายน้ำฝนที่พื้นดิน เป็นรางระบายน้ำ ขนาด 0.6 และ 0.8 เมตร และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล . ความลาดเอียงของท่อ 1:200 รองรับน้ำจากท่อน้ำฝนของอาคาร และจากผิวพื้นถนน และลานจอดรถยนต์ น้ำฝนส่วนนี้ จะระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ำของโครงการ

5.2 การจัดการและการควบคุมการระบายน้ำ

ในการพัฒนาพื้นที่โครงการจากเดิมที่เป็นพื้นที่สวนยางพารา มาเป็นอาคารโรงแรม ร้านค้า สระว่ายน้ำ และลานจอดรถยนต์ ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป การซึมน้ำของพื้นดินลดน้อยลง โครงการจะต้องทำการควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนไม่ให้เกิดอัตราการระบายน้ำฝนก่อนหารพัฒนาโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

5.2.1 การควบคุมการระบายน้ำ

(1) การระบายน้ำของโรงการ เริ่มจากการรวบรวมน้ำฝนที่เกิดขึ้นโดยน้ำฝนบนอาคาร จากหลังคา ดาดฟ้า และระเบียงห้อง จะถูกรวบรวมลงมาด้วยท่อรวบรวมน้ำฝนบนอาคาร เป็นท่อแนวดิ่ง เพื่อนำน้ำฝนที่เกิดขึ้นบนอาคารระบายออกสู่ท่อระบายน้ำรอบตัวอาคารบริเวณชั้นพื้นดิน

(2) ควบคุมการระบายน้ำรอบโครงการ นอกจากรองรับน้ำฝนจากอาคารแล้วยังรองรับน้ำฝนที่เกิดขึ้นบนถนน และสวนหย่อมรอบ ๆ โครงการด้วย ทั้งนี้จะต้องระบายน้ำออกจากโครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ

(3) เมื่อพัฒนาโครงการ ต้องชะลอน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่โครงการไว้ก่อนให้นานประมาณ 180 นาที จึงจะทำให้อัตราการระบายน้ำฝนหลังพัฒนาโรงการ เท่ากับอัตราการระบายน้ำฝนก่อนพัฒนาโครงการ

(4) บ่อหน่วงน้ำ (Detention Tank) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตรกักเก็บ 600 ลบ.ม. โดยระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยอัตราการระบายน้ำ 0.28 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด รวม 0.56 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการที่ 0.814 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลงสู่ท่อระบายน้ำน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ

6. ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้

1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย

1.1 แผงควบคุมรวมแบบระบุตำแหน่ง (Fire Control Panel : FCP) และแผงแสดงผลเหตุเพลิงไหม้ (ANN) อยู่บริเวณห้องควบคุมแต่ละอาคาร

1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้ใกล้กับ Manual Station พร้อมสัญญาณไฟกระพริบบริเวณโถงทางเดิน ของแต่ละชั้นแต่ละอาคาร

1.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ ดังนี้

- ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน ของแต่ละชั้นแต่ละอาคาร
- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักแรมทุกห้อง ห้องสำนักงาน ร้านค้าและโถงทางเดิน

2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ท่อยืน หัวรับน้ำดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงในอาคาร ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ และถังเก็บน้ำสำรอง ดังนี้

2.1 ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ขนาด 6 นิ้ว ถึง 8 นิ้ว ติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างไปยังชั้นบนสุดของอาคาร โดยท่อยืนจะรับน้ำจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (fire Pump) และควบคุมแรงดันด้วยเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey pump) และรองรับจากหัวรับน้ำดับเพลิงบริเวณโดยรองโครงการ โดยท่อยืนจะจ่ายน้ำน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของโครงการ

2.2 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) ขนาด 6 x 2.5 x 2.5 นิ้ว จำนวน 1 หัวเป็นหัวรับน้ำดับแบบ 3 ทาง อยู่ด้านข้างกลุ่มอาคาร 2 เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิง

2.3 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร 2 เส้น ติดตั้งไว้ทุกชั้นบริเวณโถงทางเดินของแต่ละอาคาร

2.4 น้ำสำรองดับเพลิง จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง จำนวน 1 บ่อ บริเวณใต้กลุ่มอาคาร 2 ขนาดความจุรวม 135 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองในการดับเพลิงได้นาน 30 นาที โดยการสูบจ่ายน้ำดับเพลิงไปยังท่อยืนจะทำงานโดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) เครื่อง และรักษาแรงดันน้ำในเส้นท่อด้วยปั๊มรักษาแรงดัน (Jockey pump) 1 เครื่อง

3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (FE) ประกอบด้วย ถังดับเพลิงแบบเคมี ถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์ และถังดับเพลิงแบบน้ำ ติดตั้งอยู่บริเวณโถงทางเดินชิงอาคาร

4) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งในแต่ละอาคารจะใช้เป็นบันไดหลัก และบันไดหนีไฟด้วย

5) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง จ่ายไฟฟ้าสำหรับกรณีไฟฟ้าดับ ประกอบด้วย

5.1 ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แบบมีแบตเตอรี่ ทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน และบันไดขึ้น-ลง ของแต่ละอาคาร

5.2 เครื่องปั่นไฟสำรอง จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ โดยจะจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์หลักที่สำคัญ ได้แก่ ปั๊มน้ำ ไฟแสงสว่าง และระบบสื่อสาร

6) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) เป็นป้ายพลาสติกมีไฟส่องสว่างจากภายใน และมีตัวอักษร Exit สีเขียว เปล่งแสงสะท้อนให้เห็นชัดเจน เมื่อไฟดับ มีตำแหน่งติดตั้งบริเวณทางเข้าออกของบันไดหนีไฟ

7) ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพแปลนของชั้นต่าง ๆ ในอาคาร มีรายละเอียดตำแหน่งจุดที่ผู้อ่านยืนอยู่ และตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ ติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง

8) จุดรวมพล กำหนดเส้นทางอพยพและพื้นที่จุดรวมพลเบื้องต้นไว้บริเวณด้านหน้าของแต่ละกลุ่มอาคาร มีขนาดพื้นที่ในอัตราส่วน 1 คน : 0.25 ตารางเมตร เมื่ออพยพคนจากจุดรวมพลเบื้องต้นที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นก็จะไปยังจุดที่ปลอดภัยบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป โดยทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เมื่อมีการซักซ้อมการหนีไฟ สำหรับรถดับเพลิงสามารถจอดตามถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนภายในพื้นที่โครงการได้ โดยสะดวก และตามความเหมาะสม เพื่อทำการฉีดน้ำดับเพลิง ส่วนในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก สามารถลากสายดับเพลิง เพื่อเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้

สำหรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รถดับเพลิงของหน่วยงานราชการ ก็สามารถใช้ถนนภายในโครงการ และจัดให้มีระยะถอยร่นแต่ละอาคาร ห่างพอสมควร ซึ่งสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ที่ต้องลากสายหัวฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นๆ

7. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

7.1 ระบบปรับอากาศ

จัดให้มีระบบปรับอากาศ ซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณห้องพักแรม สำนักงาน และร้านค้า ทั้งนี้ได้เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใช้งาน โดยมีภาระความเย็นรวมทั้งโครงการ 804.92 ตัน

7.2 ระบบระบายอากาศ

จัดให้มีระบบระบายอากาศทั้งที่เป็นแบบธรรมชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีพัดลมระบายอากาศในห้องต่าง ๆ อัตราและริมาตรการระบายอากาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละห้อง

8. ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถยนต์

8.1 ระบบถนนและการจราจร

โครงการจัดให้มีถนนที่ใช้เป็นทางเข้า-ออก 1 ทาง กว้างประมาณ 6.0 เมตร สำหรับผู้พักแรมและผู้ใช้บริการ โดยเชื่อมกับถนนสาธารณะกว้าง 6.0 เมตร และไปเชื่อกับถนนห้าสิบปี กว้าง 12.0 เมตร

สำหรับถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 6.0 เมตร จัดระบบจราจรเดินรถแบบสองทิศทาง

8.2 ลานจอดรถ

ทางโรงการจัดให้มีที่จอดรถ สำหรับแขกที่มาพักและผู้ที่มาทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงแรม ไว้นอกอาคาร ในแต่ละอาคาร โดยจัดที่จอดรถยนต์ ขนาดและคันกว้าง 2.5 เมตร ยาว 5.0 เมตร ไว้ทั้งหมด 211 คัน (ที่จอดรถยนต์ผู้พิการ 15 คัน)

9. พื้นที่สีเขียว

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อสร้างความสวยงาม และความร่มรื่นให้กับโครงการ เพื่อให้เหมสะต่อการเป็นสถานที่พักตากอากาศ และอาศัยร่มเงาและการคายน้ำของพืช ช่วยในการปรับอุณหภูมิให้เห็นสบาย และช่วยลดความร้อนจากการดูซับแสงแดดของพื้นผิวอาคาร คสล. และจากการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

9.1 ความต้องการพื้นที่สีเขียวของโครงการ

พิจารณาจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์พิจารณา 3 วิธี ดังนี้

1. ต้องมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่า 1 คน/ตารางเมตร โดยต้องมีพื้นที่สีเขียวถาวรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในชั้นพื้นที่ และต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และให้มีพื้นที่สีเขียวบนอาคารได้ไม่เกินร้อยละ 50
   - จำนวนผู้พักแรมของโครงการ = 2 คน/ห้อง x 744 ห้อง
     = 1,488 คน
   - ขนาดของพื้นที่สีเขียวที่ต้องจัดให้มี = 1,488 ตารางเมตร
   - อยู่บนชั้นพื้นได้ไม่น้อยกว่า 50 % = 744 ตารางเมตร
   - เป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่สีเขียว ในชั้นพื้นดิน หรือไม่น้อยกว่า 25 % ของพื้นที่สวนที่ต้องให้มี
     = 372 ตารางเมตร
2. ต้องมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง ต้องจัดให้มีตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
   - พื้นที่โครงการ = 93,112.0 ตารางเมตร
   - พื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มีพื้นที่มากที่สุด
     = 27,933.6 ตารางเมตร
   - พื้นที่สีเขียวยั่งยืนร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง = 13,966.8 ตารางเมตร

9.2 การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 67,285 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 72.26 ของพื้นที่โครงการ และสัดส่วนผู้พักแรมต่อพื้นที่สีเขียว เท่ากับ 1 คน : 45.22 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย

- พันธุ์ไม้เดิม ประเภทไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ต้นยางพารา กฤษณา ต้นกล้วย มะม่วงหิมพานต์ และต้นบอน ไม้พื้นล่างเป็นไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน โดยจัดเป็นสวนธรรมชาติ ขนาดพื้นที่ 48,152 ตารางเมตร
- พันธุ์ไม้ปลูกเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ตั้งอาคาร ได้แก่ ต้นมะพร้าว หูกระจง และปาล์ม ไม้พื้นล่างจะเป็นไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดินขนาดพื้นที่ 19,133 ตารางเมตร



รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2553 ตาม หนังสือที่ ทส.1009.5/8021 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ระยะดำเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อน้ำส่ง และระบบจ่ายน้ำใช้ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) - มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะตดค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้าง ต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป - ขยะตกค้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ -สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี	- การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell Manual Station, FHC, ถังดับเพลิงเคมี, ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน, แผงควบคุมสัญญาณ, sprinkler	- ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm System) 1 ครั้ง/ 6 เดือน - น้ำยาในถังดับเพลิงแบบมือถือ 1 ครั้ง/ 6 เดือน หรือ ตามคู่มือผู้ผลิต	- เจ้าของโครงการ
4. การระบายน้ำ	- ตรวจสอบบ่อพัก, ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะ บริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำ ของโครงการใกล้เคียง - ตรวจสอบบ่อหน่วงน้ำ	- เศษขยะ และตะกอนดินทราย - การทำงานของ Pump สูบน้ำ	- ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงฤดูฝน	- เจ้าของโครงการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำ	- ตรวจสอบน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้			
	1. จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 1 บริเวณถังเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด 1	- pH, BOD, TSS, TDS, Set-S, Sulfide, TKN, Oil & Grease	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	2. จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 2 บริเวณถังเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด 2	- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ			
	1. ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ		- ทุกวัน	- เจ้าของโครงการ
	2. ตรวจวัด ค่าเป็นกรด-ด่าง (pH)	- 7.2-8.4	- ทุกวัน	- เจ้าของโครงการ
	3. ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระตกค้าง	- 0.6-1.0 mg/l	- ทุกวัน	- เจ้าของโครงการ
	4. ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	- น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 ml โดยวิธี MPN ในอัตราส่วน 100 ml	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
	5. ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli	- ต้องไม่ตรวจพบ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
	6. ตรวจวัดแบคทีเรีย Strephylococcus aureus	- ต้องไม่ตรวจพบ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
	5. ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa	- ต้องไม่ตรวจพบ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ทัศนียภาพ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล แลละปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที - ทำการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ด้านข้างและด้านบนออก	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวนแบะรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้	- เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้งในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

บทที่ 2
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ **1.1 สภาพภูมิประเทศ** (1) ดูแลรักษาสภาพพรรณไม้เดิม และที่ปลูกเพิ่มเติมให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยป้องกันการเลื่อนไหลของดิน อันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อสภาพภูมิประเทศได้	- โครงการมีการรักษาสภาพพรรณไม้เดิมและที่ปลูกไว้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีคนสวนคอยดูแล เพื่อให้เกิดความสวยงามและความสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
(2) ไม่ปรับสภาพภูมิประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้เสนอไว้	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ			
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายน้ำของพืช และการระเหยน้ำจากผิวดิน	- โครงการมีการรักษาสภาพพรรณไม้เดิมและที่ปลูกไว้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีคนสวนคอยดูแล เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	-	**รูปภาพที่ 2.1**พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
(2) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ (3) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ (4) เครื่องปรับอากาศควรจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง	- ทางโครงการมีช่างความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน เพื่อเป็นการป้องกันการสะสมเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงมีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ ที่ประหยัดไฟและปราศจากสาร CFCs ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.5** การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(5) ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	- โครงการมีการดูแลระบบระบายอากาศ ช่องระบายอากาศให้อากาศได้ถ่ายเทภายในอาคาร	-	**รูปภาพที่ 2.36** ระบบระบายอากาศ
(6) ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว	- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.42** ป้ายดับเครื่องยนต์

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน			
(1) จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2) ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อจอดรถแล้ว	- ภายในโครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็ว ไว้ภายในพื้นที่โครงการเพื่อใช้จำกัดความเร็วของรถ และป้ายให้ดับเครื่องยนต์ให้แก่ผู้เข้าพักได้เห็นอย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.43** ป้ายจำกัดความเร็ว
(3) รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้	- โครงการได้มีคนสวนคอยดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาสภาพที่สมบูรณ์ตลอดระยะดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.42** ป้ายดับเครื่องยนต์ **รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 การเกิดแผ่นดินไหว (1) แผนปฏิบัติก่อนการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ - มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ในห้องพัก และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร - ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร - ต้องทราบตำแหน่งของวาล์ลปิดแก๊ส สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า (2) แผนปฏิบัติระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ - อย่าตกใจพยายามควบคุมสติ - ต้องตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งล้มทับได้ ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว (3) แผนปฏิบัติหลังการเกิดแผ่นดินไหว - ต้องรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้ - ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อก๊าซเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน - หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง	- โครงการมีการจัดทำแผนขั้นตอนสำหรับรองรับในกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ทั้งก่อนการเกิดแผ่นดินไหว ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว และหลังการเกิดแผ่นดินไหว โดยการมีแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และมีการเตรียมพร้อมสำหรับประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	-	**เอกสารแนบที่ 6** แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน / แผนปฏิบัติตนเมื่อเกิดธรณีพิบัติ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ (1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงการเพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก. ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ ในแต่ละกลุ่มอาคาร จำนวน 20 ชุด สามารถบำบัดน้ำเสียของโครงการ ที่มีปริมาณ 450.08 ลบ.ม/วัน ให้มีค่าความสกปรก (BOD) ออกไม่เกิน 20 มก/ลิตร และค่าสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 30 มก/ลิตร ประกอบด้วย - ถังบำบัดรุ่น AT-10 จำนวน 2 ชุด รองรับน้ำเสียจากกลุ่มอาคารร้านค้าได้ 1.0 ลบ.ม./วัน/ชุด - ถังบำบัดรุ่น AT-30E จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียจากกลุ่มอาคาร Club House ได้ 3.0 ลบ.ม./วัน - ถังบำบัดรุ่น AME-200 จำนวน 16 ชุด รองรับน้ำเสียจากกลุ่มอาคาร 1,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12 และ 13 ได้ 40.0 ลบ.ม./วัน/ชุด - ถังบำบัดรุ่น AME-250 จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียจากกลุ่มอาคาร 2 ได้ 50.0 ลบ.ม./วัน/ชุด	- โครงการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยรวบรวมน้ำเสียจากระบบบำบัดทั้งสองระบบเข้าสู่กระบวนการบำบัดรวม และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเป็นกระบวนการบำบัดหลัก เพื่อรองรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมภายในโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนทำการระบายลงสู่ลำรางสาธารณะ ทั้งนี้ โครงการได้ว่าจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ทอรัส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.37** ระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)			
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงการให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการได้มีทีมช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2
(3) จัดให้มีบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด จำนวน 2 บ่อ ต่อระบบบำบัดน้ำเสียรวม ดังนี้ - บ่อที่ 1 ขนาดความจุ 160 ลบ.ม. ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มอาคาร 1,2,3,4,5 และ club house โดยทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคลอรีน ก่อนสูบน้ำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ด้วยเครื่องสูบน้ำ - บ่อที่ 2 ขนาดความจุ 290 ลบ.ม. ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มอาคารร้านค้า 6,7,8,9,10,11,12 และ 13 และร้านค้า โดยทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคลอรีน ก่อนสูบน้ำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ด้วยเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง อัตราการสูบ 140 แกลลอน/นาที	- โครงการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยรวบรวมน้ำเสียจากระบบบำบัดทั้งสองระบบเข้าสู่กระบวนการบำบัดรวม และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเป็นกระบวนการบำบัดหลัก เพื่อรองรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมภายในโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลต่อไป ซึ่งทางโครงการไม่ได้นำน้ำเสียดังกล่าวมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้	-	**รูปภาพที่ 2.48** การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย **รูปภาพที่ 2.37** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(4) จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการไม่มีมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยก ใช้การคำนวณไฟฟ้าในการใช้บำบัดน้ำเสีย	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2
(5) ห้ามระบายน้ำเสียหรือสารเคมีใดๆ ลงสู่ลำรางสาธารณะ	- โครงการมีการบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ (กิจกรรมจากสระว่ายน้ำ)			
(6) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ (7) จัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำทุกวันและมีการส่งตรวจคุณภาพกับห้องปฏิบัติการเอกชนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งคุณภาพน้ำของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 9** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
(8) บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โดยเฉพาะทางเข้าสระว่ายน้ำ ต้องมีที่หรือบริเวณสำหรับล้างเท้าหรือเก็บรองเท้า	- พบบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการมีพื้นที่สำหรับชำระร่างกายก่อนลงสระและมีพื้นที่ล้างเท้าสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ	-	**รูปภาพที่ 2.10** จุดชำระล้างร่างกายก่อนลงสระ
(9) จัดให้มีการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเก็บอย่างน้อย 2 จุด โดยจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด	- ทางโครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำทุกเดือน 2 จุด บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น ไปวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2
(10) จัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ได้แก่ pH Meter และ Free and Total Chlorine Test kit) ไว้ประจำโครงการ รวมทั้งบันทึกผลวิเคราะห์	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบค่า pH และ Free and Total Chlorine ทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 9** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ **รูปภาพที่ 2.55** การตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ (กิจกรรมจากสระว่ายน้ำ) (ต่อ)			
(11) ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตามระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องกรองน้ำ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	-	**รูปภาพที่ 2.38** การล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ (สระ)
(12) บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ต้องสะอาดและไม่มีคราบตะไคร่น้ำ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของสระว่ายน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.6** ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ
(13) ถ้ามีการเปิดใช้บริการสระว่ายน้ำในเวลากลางคืน ต้องมีไฟฟ้าสำหรับส่องสว่างเพียงพอ	- ทางโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 9** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
(14) ต้องมีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือวิธีช่วยคนจมน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำมีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือวิธีช่วยคนจมน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.45** ป้ายปฐมพยาบาลบริเวณสระ
(15) ต้องมีป้ายแสดงบริเวณหรือความลึกที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำมีป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกที่มองเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.7** ป้ายบอกความลึก
(16) มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน	- บริเวณสระว่ายน้ำมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ห่วงชูชีพ ไว้บริเวณข้างสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	-	**รูปภาพที่ 2.9** ห่วงยางช่วยชีวิต
(17) มีโทรศัพท์พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ๆ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ห่วงชูชีพ ไว้บริเวณข้างสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	-	**รูปภาพที่ 2.9** ห่วงยางช่วยชีวิต

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ **2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก** (1) บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ (2) ออกกฎระเบียบห้ามให้มีพนักงานโรงแรมจับสัตว์ทุกชนิด (3) โรงแรมจะต้องไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่จะสร้างผลกระทบต่อสัตว์ทุกชนิด ในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตภายในโครงการและห้ามไม่ให้พนักงานจับสัตว์ในพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ (1) บำรุงดูแลรักษาให้ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการมีช่างคอยดูแลรักษาให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.48** การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) บริเวณแนวเขตพื้นดินติดกับลำรางสาธารณะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้นและไม้ทรงพุ่ม กว้างประมาณ 3 เมตร เพื่อเป็นแนวกันชนและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	- บริเวณแนวเขตพื้นดินติดกับลำรางสาธารณะของโรงแรมมีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
(3) โรงแรมจะต้องไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณลำรางสาธารณะ (4) ต้องไม่ทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสู่ลำรางสาธารณะ	- โครงการไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และมีการแจ้งเรื่องการทิ้งสารเคมีหรือของเสียกับพนักงานอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ และพยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้น้ำ**			
(1) ทำการเจาะสำรวจดินบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อดูอัตราการให้น้ำของแหล่งน้ำใต้ดิน และจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำบาดาลจำนวน 12 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 2 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง	- โครงการมีการเจาะน้ำบาดาลและมีเครื่องสูบน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรการและมีช่างคอยดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-
(2) จัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ 1 ถัง ขนาดความจุ 440 ลบ.ม. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และถังเก็บสำรองใต้ดิน 1 ถัง ขนาดความจุ 880 ลบ.ม.แยกเป็นน้ำใช้ 745 ลบ.ม. และน้ำดับเพลิง 135 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 2.1 วัน	- พบโครงการมีถังเก็บน้ำดิบ 1 ถัง และถังเก็บสำรองใต้ดิน 1 ถัง ที่สามารถสำรองน้ำได้เพียงพอสำหรับใช้ในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.39** ถังเก็บน้ำ
(3) ในช่วงฤดูแล้งต้องตรวจสอบปริมาณน้ำใต้ดินของโครงการ และของชุมชนใกล้เคียง หากลดระดับลงมากและชุมชนมีแนวโน้มขาดแคลนน้ำ ต้องหยุดการใช้น้ำใต้ดินทันที โดยจะต้องใช้น้ำจากการจัดซื้อจากผู้ให้บริการในพื้นที่และน้ำประปาทดแทน	- โครงการมีการซื้อน้ำจากเอกชนหากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	-	**เอกสารแนบที่ 10** รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า
(4) เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำใช้ภายในโครงการ	- พบโครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการและมีการดูแลซ่อมแซมโดยช่างอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.11**สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
(5) รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดกับแขกผู้เข้ามาใช้บริการและพนักงาน โดยอาจมีป้ายคำเตือนใจให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและอย่างมีคุณค่า	- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานและผู้เข้าพักอาศัยให้เห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.12** ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)			
(6) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อน้ำใช้ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	- โครงการมีทีมช่างคอยสำรวจตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำเส้นท่อ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ เดือนละ 1 ครั้ง หากมีการชำรุดเสีย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที	-	**รูปภาพที่ 2.13** ตรวจสอบการทำงานของระบบประปา
(7) ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำ และถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังและคอยตรวจสอบโครงสร้างถังให้มีความแข็งแรง หากพบมีรอยรั่วมีการซ่อมแซมและดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้	-	**รูปภาพที่ 2.39** ถังเก็บน้ำ
(8) ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อบ่อได้	- พบฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินมีฝาบ่อที่ปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้	-	**รูปภาพที่ 2.39** ถังเก็บน้ำ
(9) กรณีที่โครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงหล่นลงไปในถังเก็บน้ำใต้ดิน	- โครงการมีการใช้บริการบริษัทเอกชนที่ได้มาตรฐานในการฉีดแมลงและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ระวังในบริเวณถังเก็บน้ำ	-	-
(10) ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำใช้โครงการเป็นประจำในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นไปในถังเก็บน้ำ (11) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ *E.coli* ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำ	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำใช้เป็นประจำ และมีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ E. Coli 3 เดือน/ครั้ง	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึก ทส 1/2
(12) ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างของโครงการ มาทำการล้างทำความสะอาด	- โครงการมีการล้างถังเก็บน้ำเป็นประจำ ตลอดระยะดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.52** การล้างถังเก็บน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การใช้ไฟฟ้า			
(1) ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า สื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการ	-	-
(2) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	- ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบเจอการชำรุดจะทำการแก้ไขทันที	-	**รูปภาพที่ 2.16** ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า
(3) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานที่มีอายุการใช้งานยาวนาน บริเวณพื้นที่พักแรมและหลอดไฟที่มีกำลังการส่องสว่างสูง แต่ใช้วัตต์ต่ำ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางและบริการหรือพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน และเลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิค เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น	- ทางโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงาน โดยเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด LED และอุปกรณ์ต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน มีการติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไว้ภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.14** หลอดไฟ LED **รูปภาพที่ 2.46** ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ
(4) จัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	- พบโครงการมีการติดตั้งสวัตซ์ไฟแยกออกจากกันสามารถเลือกเปิดไฟฟ้าตามจุดได้	-	**รูปภาพที่ 2.15** สวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน
(5) เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อน เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	- โครงการเลือกใช้หลอด LED ประหยัดพลังงานและมีแผ่นสะท้อน	-	**รูปภาพที่ 2.14** หลอดไฟ LED **รูปภาพที่ 2.46** ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ
(6) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักแรม ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ	-	**เอกสารแนบที่ 10** รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)			
(7) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.5** การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(8) เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟ และไม่ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้พักแรมภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟที่ปราศจากสาร CFC	-	-
(9) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่น และเกิดทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการระบายอากาศ และระบายความร้อนได้ดี ช่วยบังแดดและลดการดูดซับ และถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และการปลูกพืชคลุมดินจะช่วยลดความร้อน และเพิ่มความชื้นให้กับดิน ทำให้อากาศเย็นขึ้น	- โครงการได้มีการปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อช่วยบังแสงแดดและช่วยลดความร้อนภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.1**พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
(10) ดูแลสวนและต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยบดบังแสงแดดต่ออาคาร ช่วยลดความร้อน ประหยัดพลังงาน			
(11) จัดให้มีการตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสง ห้องที่การติดเครื่องปรับอากาศ และปิดประตูห้องให้สนิททุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบห้องหากมีรอยรั่วจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	**รูปภาพที่ 2.40** การตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การจัดการขยะ			
(1) จัดให้มีถังขยะเปียก และแห้งไว้ในแต่ละอาคาร (2) จัดให้มีพนักงานเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นแต่ละอาคาร เพื่อลด ไปเก็บรวมรวมไว้ยังที่พักขยะที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละกลุ่มอาคารทุกวัน	- ภายในโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภท รวมทั้งถังขยะเปียก และแห้งไว้ในแต่ละอาคาร มีลักษณะแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้เพียงพอ และน้ำเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอยมีการระบายน้ำผ่านท่อเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป	-	**รูปภาพที่ 2.2** ถังขยะภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.47** ถังขยะแยกประเภท **รูปภาพที่ 2.4** การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม
(3) จัดให้มีห้องพักขยะรวมในแต่ละอาคาร จำนวน 20 แห่ง แยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ขนาดความจุ 2.0 ลบ.ม./ห้อง และถังขยะอันตรายมีฝาปิดขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 14.9 วัน และมีท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด	- พบห้องพักขยะรวมของโครงการแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง มี 1 จุด บริเวณด้านหน้าโครงการเท่านั้น	-	**รูปภาพที่ 2.3** ห้องพักขยะรวม
(4) จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณอาคาร club house จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ขนาดความจุ 2.0 ลบ.ม./ห้อง รวมความจุทั้งหมด 16.0 ลบ.ม.และจัดให้มีถังขยะอันตรายมีฝาปิดมิชิดขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง สามารถรองรับขยะได้นาน 3.0 วัน และมีท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด	- ในส่วนบริเวณอาคาร club house ยังไม่เปิดให้บริการ	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)			
(5) ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการหากมีขยะตกค้างในโครงการต้องรีบดำเนินการเก็บขน หรือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- โครงการมีเทศบาลเมืองป่าตองเข้าทำการเก็บขนขยะทุกวัน และน้ำเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอยมีการกำซับแม่บ้านให้ระบายน้ำผ่านท่อเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป	-	**รูปภาพที่ 2.4** การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม
(6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้อย	- โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย	-	**รูปภาพที่ 2.4** การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม
(7) ประสานงานกับเทศบาลเมืองป่าตอง ขออนุญาตจัดเก็บขนมูลฝอยเอง และนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลนครภูเก็ตต่อไป	- โครงการมีการประสานงานกับเทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการตลอดระเวลาดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย
(8) รถเก็บมูลฝอยของโครงการ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำชะมูลฝอยประจำรถ	- พบโครงการได้ให้แม่บ้านมัดปากถุงให้แน่นไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ำขยะก่อนใช้รถขนมูลฝอยเพื่อลดการรั่วไหลน้ำชะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง	-	-
(9) ตรวจสอบรถเก็บมูลฝอย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบรถเก็บมูลฝอยตลอดระยะเวลาการใช้งาน	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสียรวม			
(1) ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบของโครงการตามความเหมาะสม	-	-
(2) ควบคุมอัตราการระบายน้ำพื้นที่โครงการ โดยจัดทำบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อมีปริมาตรกักเก็บ 600 ลบ.ม. โดยระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง ด้วยอัตราการระบายน้ำ 0.56 ลบ.ม./วินาที ไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการที่ 0.851 ลบ.ม./วินาที ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป	- โครงการมีบ่อหน่วงน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำเพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอัตราการระบายน้ำก่อนการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-
(3) จัดทำป้ายเตือนไว้บริเวณบ่อหน่วงน้ำ โดยมีข้อความระบุว่า เป็นบ่อหน่วงน้ำระดับความลึก 1.5 เมตร (4) หากพบท่อระบายน้ำแตกหรือหัก ตองดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที (5) ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ฉีดล้างทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนออก	-โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยโรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโรงแรมคอยตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำ เป็นประจำ หากพบท่อระบายน้ำแตกหรืออุดตันให้ดำเนินการซ่อมแซม ฉีดล้างทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนออก โดยทันทันที	-	**รูปภาพที่ 2.13** ตรวจสอบการทำงานของระบบประปา
(6) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก. ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ ในแต่ละกลุ่มอาคาร รวม 20 ชุด สามารถบำบัดน้ำเสียของโครงการที่มีปริมาณ 450.08 ลบ.ม./วัน ให้มีค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มก/ลิตร และค่าสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มก/ลิตร	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ ในแต่ละกลุ่มอาคาร และส่งตัวอย่างทดสอบกับบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก. ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.37** ระบบบำบัดน้ำเสีย **เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การคมนาคมและการส่งของ (1) จัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (2) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและที่ลานจอดรถให้ชัดเจน (3) จัดให้มีกระจกนูน ติดตั้งไว้บริเวณจุดอับในการมอง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ภายในโครงการ	- บริเวณเข้า – ออกโครงการ พบว่ามีแสงสว่างเพียงพอต่อการจราจร รวมถึงมีกระจกนูนที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดอับในการมอง และเครื่องหมายจราจรบนถนนลานจอดรถที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.19** ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ **รูปภาพที่ 2.20** กระจกนูน **รูปภาพที่ 2.22** สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง
(4) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้	- พบบริเวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ ไม่มีการประกอบกิจกรรม หรือการก่อสร้าง	-	**รูปภาพที่ 2.21** พื้นที่จอดรถ
(5) จัดให้มีที่จอดรถ สำหรับรับส่งผู้เข้าพักในโครงการ บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย	- พบโครงการมีการจัดพื้นที่สำหรับรับส่งผู้เข้าพักซึ่งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม มีความลาดชันน้อย	-	**รูปภาพที่ 2.21** พื้นที่จอดรถ
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจร คอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง (7) กำชับให้พนักงานขับรถของโรงแรม ขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณถนนห้าสิบปี และทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ (8) รถบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวของโรงแรม ต้องอยู่ในสภาพใหม่และมีแรงม้าที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่มีความลาดชันสูง	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้รถที่สัญจรเข้าออกโครงการได้รับความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีการกำชับให้พนักงานขับรถของโรงแรมตรวจสอบสภาพรถอยู่เสมอ และขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณถนนห้าสิบปี และทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.34** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย **รูปภาพที่ 2.41** รถรับ-ส่งของโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การคมนาคมและการส่งของ (ต่อ) (9) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 211 คัน (10) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	- ลานจอดรถของโครงการมีการแบ่งช่องจราจรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้ามาใช้บริการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** พื้นที่จอดรถ
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (1) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้อง และตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง (2) ปฏิบัติตามมาตรการในการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ และการจัดการน้ำเสีย	- โครงการได้ก่อสร้างตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ระยะก่อสร้าง - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดในการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- -	**รูปภาพที่ 1.8** การใช้พื้นที่อาคาร **เอกสารแนบที่ 11** บันทึกการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า **เอกสารแนบที่ 12** บันทึกการตรวจเช็คระบบการทำงานของลิฟต์ **รูปภาพที่ 2.49** การตรวจสอบดูแลการทำงานของลิฟต์ **รูปภาพที่ 2.50** การตรวจสอบตู้ MDB และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า **รูปภาพที่ 2.51** การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 สภาพเศรษฐกิจละสังคม** (1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชาวประมงในพื้นที่ให้เข้าดำเนินการประมงในบริเวณหาดป่าตอง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวประมง และส่งเสริมให้มีการจัดซื้ออาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้าน ในการนำเข้ามาประกอบอาหารภายในโรงแรม	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
(2) การรับสมัครพนักงานโรงแรมให้ทำการคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยเหลือแรงงานท้องถิ่น	- โรงแรมมีนโยบายพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานตามความเหมาะสม โดยปัจจุบันมีพนักงานที่เป็นประชากรท้องถิ่นเข้าทำงานในโครงการ	-	-
4.2 การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย **4.2.1. ผลกระทบอาชีวอนามัย** (1) ด้านการจราจร ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร	- ดำเนินการร่วมกับมาตรการด้านการคมนาคม	-	-
(2) ด้านการเกิดอัคคีภัย ดำเนินการตามการลดผลกระทบด้านการป้องันอัคคีภัย	- ดำเนินการร่วมกับมาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย	-	-
(3) การรักษาความสะอาดและการจัดการน้ำเสีย ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านการจัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย	- ดำเนินการร่วมกับมาตรการด้านระบบการจัดการน้ำเสีย	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2.2 ผลกระทบสุขภาพ (1) การออกแบบและวัสดุที่ยึดส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่สึกกร่อนง่าย ทำความสะอาดได้ง่าย และควรมีถาดรองรับน้ำในระบบเครื่องปรับอากาศ (2) เครื่องปรับอากาศ ควรจัดให้มีระบบท่ออากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง (3) ทำการถอดล้างทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำ และฝักบัวอาบน้ำในห้องพักทุก 6 เดือนต่อครั้ง (4) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน/ครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำและได้ทำการถอดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือนต่อครั้ง หรือตามอายุการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.5** การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(5) ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	- พบทางโครงการมีระบบระบายอากาศโดยรอบโครงการทำให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี	-	**รูปภาพที่ 2.36** ระบบระบายอากาศ
(6) จัดให้มีห้องพักขยะรวมในแต่ละกลุ่มอาคาร จำนวน 20 แห่ง แยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ขนาดความจุ 2.0 ลบ.ม./ห้อง และถังขยะอันตรายมีฝาปิดขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 14.9 วัน และมีท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด	- พบห้องพักขยะรวมของโครงการแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง มี 1 จุด บริเวณด้านหน้าโครงการเท่านั้น	-	**รูปภาพที่ 2.2** ถังขยะภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.3** ห้องพักขยะรวม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย (ต่อ) **4.2.2 ผลกระทบสุขภาพ** (7) จัดให้มีห้องพักขยะรวมจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณอาคาร club house จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้งขนาดความจุ 2.0 ลบ.ม./ห้อง รวมความจุทั้งหมด 16.0 ลบ.ม. และถังขยะอันตรายมีฝาปิดขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง สามารถรองรับขยะได้นาน 3.0 วัน และมีท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด	- บริเวณอาคาร club house ยังไม่เปิดให้บริการ	-	-
(8) ให้แม่บ้านทำความสะอาด ที่พักขยะรวมทุกครั้ง หลังจากที่รถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	- โครงการได้มอบหมายให้สจ๊วดทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ	-	**รูปภาพที่ 2.4** การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย (ต่อ) **4.2.2 ผลกระทบสุขภาพ**			
(9) การดำเนินกิจกรรมสระว่ายน้ำของโครงการ ให้โครงการดำเนินการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยให้ถูกสุขลักษณะ และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งออกโดยกระทรวงสาธารณสุข และคู่มือโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าพัก โรงแรมน่าอยู่ น่าพักของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้	- โครงการได้ส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางสระว่ายน้ำโดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำอย่าเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีช่างคอยควบคุมดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ได้มาตรฐานตลอดระยะดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 9** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ **รูปภาพที่ 2.55** การตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน
- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบคุณภาพน้ำสระอยู่ตลอดระยะดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 9** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ **รูปภาพที่ 2.54** การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาเปิดบริการ	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยจะประจำอยู่ที่สระว่ายน้ำของโครงการก็ต่อเมื่อทางโครงการมีการจัดงาน หรือจัดกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ อย่างน้อย 1 คน เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย (ต่อ) **4.2.2 ผลกระทบสุขภาพ**			
- จัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน - จัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำโครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น	- โครงการมีการตรวจสอบสอบคุณภาพน้ำและมีการเก็บตัวอย่างสระว่ายโดยว่าจ้างทาง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผลวิเคราะห์พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำสระว่ายน้ำที่กำหนดไว้	-	**เอกสารแนบที่ 9** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ **เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2
- จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ ให้มองเห็นชัดเจน	- บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ พบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.8** ป้ายแสดงข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ
- ต้องดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ ตามระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำอยู่ตลอดระยะดำเนินการหากชำรุดจะดำเนินการแก้ไขทันที	-	**รูปภาพที่ 2.38** การล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ (สระ) **รูปภาพที่ 2.54** การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
(10) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน (11) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ (12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบจราจรบริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณเข้า – ออกพื้นที่โครงการ โดยภายในโครงการมีเครื่องหมายจราจรและเส้นแบ่งช่องจราจรที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.23** สัญลักษณ์จราจร **รูปภาพที่ 2.22** สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง **รูปภาพที่ 2.34** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย (ต่อ) **4.2.2 ผลกระทบสุขภาพ**			
(13) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และลดอุณหภูมิ อันเนื่องจากการคายน้ำของพืช และการระเหยน้ำจากผิวดิน	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงแรม เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารและอุณหภูมิจากการคายน้ำของพืช และมีคนสวนคอยดูแลอยู่ตลอดระยะดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
(14) ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว	- ภายในโครงการ พบป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.42** ป้ายดับเครื่องยนต์
(15) จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณเข้า – ออกพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.34** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 การศึกษา - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
4.4 วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
4.5 ความปลอดภัยสาธารณะ (1) จัดให้มีรั้วกำแพง คสล. สูงไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดิน	- พบโครงการจัดให้มีรั้วกำแพงโดยรอบโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.35** รั้วกำแพง
(2) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และพบมีการติดตั้ง CCTV บริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ ลานจอดรถยนต์ ทางเดินเชื่อมต่ออาคารต่างๆ หน้าบันไดหนีไฟ และโถงทางเดินของอาคาร	-	**รูปภาพที่ 2.34** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย **รูปภาพที่ 2.18** กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและภายในพื้นที่โครงการ
(3) จัดให้มีการติดตั้ง CCTV บริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ ลานจอดรถยนต์ ทางเดินเชื่อมต่ออาคารต่างๆ หน้าบันไดหนีไฟ และโถงทางเดินของอาคาร			
(4) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางหนีคลื่น สึนามิ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดธรณีพิบัติให้ผู้พักแรมทราบ รวมทั้งจัดทำแผนและการฝึกซ้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายบอกเส้นทางหนีคลื่นสึนามิ แต่มีการจัดทำแผนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดธรณีพิบัติให้ผู้พักแรมทราบและมีการจัดทำแผนและการฝึกซ้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน	-	**เอกสารแนบที่ 6** แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน / แผนปฏิบัติตนเมื่อเกิดธรณีพิบัติ **เอกสารแนบที่ 7** รายงานการซ้อมอพยพดับเพลิง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.6 การป้องกันอัคคีภัย (1) จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการในบทที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบป้องกันอัคคีภัย - อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้ในแต่ละอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักแรมทุกห้อง ห้องสำนักงาน ร้านค้า และโถงทางเดิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย - ท่อน้ำดับเพลิง รับน้ำจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและควบคุมแรงดันด้วยเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jocky Pump) และรองรับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิง - หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) ขนาด 6x2.5x.2.5 นิ้ว จำนวน 1 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 3 ทาง อยู่ด้านข้างกลุ่มอาคาร 2 เพื่อรับน้ำจากรถน้ำดับเพลิง - ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 65 มม. และสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินแต่ละอาคาร	- พบโครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยรอบโครงการทุกอาคารที่เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบป้องกันอัคคีภัย และได้มอบหมายให้ช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.31** อุปกรณ์ส่งสัญญาณหนีไฟแบบกริ่ง **รูปภาพที่ 2.30** เครื่องตรวจจับควัน **รูปภาพที่ 2.29** ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) **เอกสารแนบที่ 5** บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย **รูปภาพที่ 2.53** การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) - น้ำสำรองดับเพลิง จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงในถังเดียวกับน้ำใช้ขนาดความจุรวม 135 ลบ.ม. สามารถสำรองในการดับเพลิงได้นาน 30 นาที โดยการสูบจ่ายน้ำดับเพลิงไปตามท่อน้ำดับเพลิง จะทำงานโดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 1 เครื่องและรักษาแรงดันน้ำในเส้นท่อด้วยปั๊มรักษาแรงดัน 1 เครื่อง - ถังดับเพลิงแบบเคมี ชนิด ABC ติดตั้งอยู่ในตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) บริเวณโถงทางเดินของแต่ละอาคาร - ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แบบมีแบตเตอรี่ ทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินและบันไดขึ้น-ลงของแต่ละอาคาร - ป้ายบอกทางหนีไฟเป็นพลาสติกใสตัวหนังสือสีเขียว ติดตั้งบริเวณทางเขา-ออกบันไดหนีไฟ - ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพแปลนของชั้นต่างๆ ในอาคาร ติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้องและบริเวณโถงทางเดินแต่ละอาคาร	- พบโครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยรอบโครงการทุกอาคารที่เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบป้องกันอัคคีภัย และได้มอบหมายให้ช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังดับเพลิง **เอกสารแนบที่ 5** บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย **รูปภาพที่ 2.53** การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
(2) ทำการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	**รูปภาพที่ 2.53** การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย **เอกสารแนบที่ 5** บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
(3) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง	- ภายในโครงการมีป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่มีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ศึกษาและสามารถใช้งานไอย่างถูกต้อง	-	**รูปภาพที่ 2.44** ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์
(4) จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ในบริเวณหน้าโถงทางเดินแต่ละชั้นของอาคารและภายในห้องพัก	- ทางโครงการมีการติดตั้งแบบแปลนและแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโรงแรม	-	**รูปภาพที่ 2.24** แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
(5) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว	- โครงการมีการดำเนินการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการแก่พนักงาน และผู้พักอาศัยภายในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยได้ดำเนินการซ้อมฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568	ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2569	**รูปภาพที่ 2.33** การซ้อมอพยพดับเพลิง **เอกสารแนบที่ 7** รายงานการซ้อมอพยพดับเพลิง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
(5) จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการโดยเจ้าของโครงการ ต้องทำการปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ปละการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกันและดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ	- ทางโครงการมีนโยบายอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว โดประสานงานกับหน่วยบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองป่าตองเป็นประจำทุกปี โดยได้ดำเนินการซ้อมฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568	ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2569	**รูปภาพที่ 2.33** การซ้อมอพยพดับเพลิง **เอกสารแนบที่ 6** แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน / แผนปฏิบัติตนเมื่อเกิดธรณีพิบัติ **เอกสารแนบที่ 7** รายงานการซ้อมอพยพดับเพลิง
(6) จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของอาคารโรงการ โดยประสานงานกับหน่วยบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองป่าตองเป็นประจำทุกปี			
(7) บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันใดหนีไฟห้ามมิให้สิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก	- พบบริเวณเส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟของโครงการไม่มีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.25** บันไดหนีไฟ
(8) กำหนดให้มีพื้นที่ปลอดภัยและจุดรวมพลจากการเกิดเพลิงไหม้ไว้บริเวณด้านหน้าของแต่ละกลุ่มอาคาร มีขนาดพื้นที่ในอัตราส่วน 1 คน : 0.25 ตารางเมตร จุดรวมพลดังกล่าวนี้ เจ้าของโครงการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟ และดับเพลิงประจำปี	- ภายในโครงการมีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยและจุดรวมพลจากการเกิดเพลิงไหม้ไว้บริเวณด้านหน้าของโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเพียงพอต่อพนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.32** จุดรวมพล

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.7 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นพื้นดิน ขนาดพื้นที่ 67,285 ตร.ม. มีผู้มาใช้บริการโครงการ 1,488 คน คิดเป็นอัตราระหว่างผู้มาใช้บริการต่อพื้นที่สีเขียวที่ออกแบบไว้คิดเป็น 1 คน:45.22 ตร.ม. ทั้งนี้ชนิดของไม้ยืนต้นที่ปลูกได้แก่ มะพร้าว หูกระจง ปาล์ม ยางพารา กฤษณา กล้วย มะม่วงหิมพานต์ มะค่า และบอน (2) บริเวณแนวเขตที่ดินติดกับลำรางสาธารณะ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้นและไม้ทรงพุ่ม กว้างประมาณ 3.0 เมตร เพื่อเป็นแนวกันชนและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (3) คอยดูแลและตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไม่ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ	- โครงการได้มีการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีความเหมาะสมและจัดให้มีคนสวนคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
4.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โรงการ (2) จัดให้มีพื้นที่จอดรถของโครงการให้เพียงพอจำนวน 211 คัน (3) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณเข้า – ออกพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - พบโครงการมีที่จอดรถเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและมีการแบ่งช่องจอดรถอย่างชัดเจน	- -	**รูปภาพที่ 2.34** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย **รูปภาพที่ 2.21** พื้นที่จอดรถ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ **1.1 ทรัพยากรน้ำ** (1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- ทางโครงการว่าจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำน้ำทิ้ง ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 3.1** การเก็บตัวอย่างน้ำ
(2) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย (3) ตรวจสอบสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดหรือมีขยะอุดตันทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.48** การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
2. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **2.1 การใช้น้ำ** (1) ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำใช้ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำใช้ เป็นประจำตลอดระยะเวลที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	**รูปภาพที่ 2.13** ตรวจสอบการทำงานของระบบประปา
2.2 การจัดการขยะ (1) ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบห้องพักขยะรวมและถังขยะ หากพบการผุกร่อน หรือชำรุด แม่บ้านจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.2 การจัดการขยะ (ต่อ) (2) ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม
3. การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสียรวม (1) ตรวจสอบบ่อพักท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- มีช่างตรวจสอบบ่อพักท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-
4. การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีช่างตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 5** บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
5. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (1) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลง สวนหย่อม หรือสวนน้ำ และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายให้ทำการบำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเติมทันที ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีคนสวนคอยตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ สวนหย่อม ภายในโครงการให้เจริญเติบโต ถ้าพบว่าเหี่ยวเฉาคนสวนจะทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมทันที	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

รูปภาพที่ 2.2 ถังขยะภายในโครงการ

รูปภาพที่ 2.3 ห้องพักขยะรวม

รูปภาพที่ 2.4 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

รูปภาพที่ 2.5 การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

รูปภาพที่ 2.6 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ

รูปภาพที่ 2.7 ป้ายบอกความลึก

รูปภาพที่ 2.8 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ

รูปภาพที่ 2.9 ห่วงยางช่วยชีวิต

รูปภาพที่ 2.10 จุดชำระล้างร่างกายก่อนลงสระ

รูปภาพที่ 2.11 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

รูปภาพที่ 2.12 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ

รูปภาพที่ 2.13 ตรวจสอบการทำงานของระบบประปา

รูปภาพที่ 2.14 หลอดไฟ LED

รูปภาพที่ 2.15 สวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน

รูปภาพที่ 2.16 ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า

รูปภาพที่ 2.17 ป้ายโครงการ

รูปภาพที่ 2.18 กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และภายในพื้นที่โครงการ

รูปภาพที่ 2.19 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปภาพที่ 2.20 กระจกนูน

รูปภาพที่ 2.21 พื้นที่จอดรถ

รูปภาพที่ 2.22 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง

รูปภาพที่ 2.23 สัญลักษณ์จราจร

รูปภาพที่ 2.24 แผนผังตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

รูปภาพที่ 2.25 บันไดหนีไฟ

รูปภาพที่ 2.26 ป้ายบอกทางหนีไฟ

รูปภาพที่ 2.27 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

รูปภาพที่ 2.28 ถังดับเพลิง

รูปภาพที่ 2.29 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC)

รูปภาพที่ 2.30 เครื่องตรวจจับควัน

รูปภาพที่ 2.31 อุปกรณ์ส่งสัญญาณหนีไฟแบบกริ่ง

รูปภาพที่ 2.32 จุดรวมพล

รูปภาพที่ 2.33 การซ้อมอพยพดับเพลิง

รูปภาพที่ 2.34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปภาพที่ 2.35 รั้วกำแพง

รูปภาพที่ 2.36 ระบบระบายอากาศ

รูปภาพที่ 2.37 ระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปภาพที่ 2.38 การล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ (สระ)

รูปภาพที่ 2.39 ถังเก็บน้ำ

รูปภาพที่ 2.40 การตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู

รูปภาพที่ 2.41 รถรับ-ส่งของโครงการ

รูปภาพที่ 2.42 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปภาพที่ 2.43 ป้ายดับเครื่องยนต์

รูปภาพที่ 2.44 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

รูปภาพที่ 2.45 ป้ายปฐมพยาบาลบริเวณริมสระ

รูปภาพที่ 2.46 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ

รูปภาพที่ 2.47 ถังขยะแยกประเภท

รูปภาพที่ 2.48 การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปภาพที่ 2.49 การตรวจสอบดูแลการทำงานของลิฟต์

รูปภาพที่ 2.50 การตรวจสอบตู้ MDB และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รูปภาพที่ 2.51 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

รูปภาพที่ 2.52 การล้างถังเก็บน้ำ

รูปภาพที่ 2.53 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

รูปภาพที่ 2.54 การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

รูปภาพที่ 2.55 การตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดัง **ตารางที่ 3.1**

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนสภาพก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้

- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดัง**ตารางที่ 3.1**

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	P	เติม H_2SO_4 ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S^{2-} F	P, G	เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น

หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
4. G คือ ขวดแก้ว
5. SG คือ ขวดแก้วปราศจากเชื้อ

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ)

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	SG	แช่เย็น
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	SG	แช่เย็น
สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus)	Technique using Baird-parker agar medium part 9213 B	SG	แช่เย็น
อิโคไล (Escherichia coli, E.coli)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	SG	แช่เย็น
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)	Membrane Filter Technique part 9213E	SG	แช่เย็น

หมายเหตุ 1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
4. G คือ ขวดแก้ว
5. SG คือ ขวดแก้วปราศจากเชื้อ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 แสดงดัง**รูปภาพที่ 3.1**

รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของโรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 แสดงดัง แบบ ตต. 9 และ**ตารางที่ 3.2-3.4**

แบบ ตต. 9

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีอสร์ท ของบริษัท พิโซน่า ทัวร์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **น้ำออกระบบบำบัด**

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด[1]						ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน[2]	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ[3]
		16-01-69	19-02-69	17-03-69	20-04-69	12-05-69	24-06-69			
pH	-	6.6	6.9	6.6	6.9	6.9	6.7	6.9/6.6	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	14.0	11.5	4.7	3.5	13.0	4.6	14.0/4.6	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.10<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	6.5	5.2	1.5	0.90	6.5	6.0	6.5/0.90	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	577	472	613	674	382	410	674/410	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	28.0	24.6	9.0	7.2	21.0	8.0	28.0/7.2	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.05	0.08/0.05	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	<0.33	<0.33	<0.33	<0.33	0.33	<0.33	0.33/<0.33	≤20	≤20

หมายเหตุ

(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)
ชื่อผู้บันทึก นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
นางสาววันวิสา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์ 062 059 2888 และ 062 059 4888

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด







กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)



กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)



รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

โครงการ ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีอสร์ท ของบริษัท พิโซน่า ทัวร์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **น้ำสระว่ายน้ำ**

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด[1]						ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน[2]	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ[3]
		16-01-69	19-02-69	17-03-69	20-04-69	12-05-69	24-06-69			
Total Coliform	MPN/100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<10	<10
Escherichia coli	MPN/100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	ไม่พบ	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	CFU/mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ

(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) <2.0 หมายถึง NOT Detected

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลใย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1. **ทรัพยากรน้ำ**

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ทางโครงการว่าจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำน้ำทิ้ง ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดัง**รูปภาพที่ 3.1**

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2569 คือ น้ำผ่านการบำบัด แสดงดัง**รูปภาพที่ 3.1**

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด ของ โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ยกเว้นค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) เดือนมกราคม มีนาคม และเมษายน อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบสอบบ่อพักท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดหรือมีขยะอุดตันทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

2. **การใช้น้ำ**

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำใช้ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำใช้ เป็นประจำตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

3. **การจัดการขยะ**

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที

(2) ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบห้องพักขยะรวมและถังขยะ หากพบการผุกร่อน หรือชำรุด แม่บ้านจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

4. การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสีย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบบ่อพักท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มีช่างตรวจสอบบ่อพักท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

5. การป้องกันอัคคีภัย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีช่างตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการมีช่างตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

6. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลง สวนหย่อม หรือสวนน้ำ และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายให้ทำการบำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเติมทันที ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการมีคนสวนคอยตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ สวนหย่อม ภายในโครงการให้เจริญเติบโต ถ้าพบว่าเหี่ยวเฉาคนสวนจะทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมทันที

7. การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสียรวม

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีช่างตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

8. การป้องกันอัคคีภัย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีช่างตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

9. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

(1) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลง สวนหย่อม หรือสวนน้ำ และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายให้ทำการบำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเติมทันที ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการมีคนสวนคอยตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ สวนหย่อม ภายในโครงการให้เจริญเติบโต ถ้าพบว่าเหี่ยวเฉาคนสวนจะทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมทันที

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดย**ส่วนใหญ่** อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยกเว้น โดยแบ่งเป็นดังนี้

มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ได้แก่

1. การป้องกันอัคคีภัย

ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2569

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ทรัพยากรน้ำ

(1) ทางโครงการว่าจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำน้ำทิ้ง ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งแสดงดัง**รูปภาพที่ 3.1**

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด ของ โครงการ โรงแรม ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) **<u>มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</u>** ยกเว้นค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) เดือนมกราคม มีนาคม และเมษายน อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดหรือมีขยะอุดตันทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

(2) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยได้บันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของปั๊มเติมอากาศเป็นประจำทุกเดือน

(3) ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดหรือมีขยะอุดตันทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

2. การใช้น้ำ

ทางโครงการมีช่างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำใช้ เป็นประจำตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดทางช่างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

3. การจัดการขยะ

(1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบห้องพักขยะรวมและถังขยะ หากพบการผุกร่อน หรือชำรุด แม่บ้านจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

4. การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการมีช่างตรวจสอบบ่อพักท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

5. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีช่างตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการมีช่างตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

6. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการมีคนสวนคอยตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ สวนหย่อม ภายในโครงการให้เจริญเติบโต ถ้าพบว่าเหี่ยวเฉาคนสวนจะทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมทันที

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
เอกสารแนบที่ 6 แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน / แผนปฏิบัติตนเมื่อเกิดธรณีพิบัติ
เอกสารแนบที่ 7 รายงานการซ้อมอพยพดับเพลิง
เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จมูลฝอย
เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
เอกสารแนบที่ 10 รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า
เอกสารแนบที่ 11 บันทึกการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เอกสารแนบที่ 12 บันทึกการตรวจเช็คระบบการทำงานของลิฟต์

เอกสารแนบที่ 1
เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

แบบ กมช./สมอ ๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB 0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018)/ ISO/IEC 17025: 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023)

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5136f27e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name): บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.): ทดสอบ 0590 (Testing 0590)

ฉบับที่ (Issue No.) 02

ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status): ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H+ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๖๘ ๓ ๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๒
๓) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาววันวิสา นวลใย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๓
๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๔
๓) นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๕
๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะละหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๖
๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๗
๖) นางสาวธิติมา ทองขาว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๘
๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีอิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๙
๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑๐
๙) นายนฤเทพ แก้วจำปา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิฑมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๔๘ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๙๐
ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๖๘ ๓ ๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfice	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

AMTIVO

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

BK Nature Taurus Company Limited

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025

subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
8289

IAF

Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๓๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๓๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๓,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๓,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

จำกัด ต้องยืนยันปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ และโครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้สามารถรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และแนะต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาภาพหนังสือแจ้งรับรองบริษัท ยิโลซิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

[redacted]

สำนักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๗๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๑๔๑๐-๑๔๑๕
โทรสาร ๐ ๒๑๗๕ ๖๑๓๖

ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/๒๐๖๑ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพหลโยธิน ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม "บ้านดอน เนย์ ฮิลล์"

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.ไอน้ำ-ที.ว่า จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ที.ไอน้ำ-ที.ว่า จำกัด ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๑.๓/๑๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม "บ้านดอน เนย์ ฮิลล์" จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ที.ไอน้ำ-ที.ว่า จำกัด พร้อมหนังสือรับรองบริษัท ยิโลซิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
๓. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ที.ไอน้ำ-ที.ว่า จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม "บ้านดอน เนย์ ฮิลล์" ตั้งอยู่ที่ ถนนชายหาดราไวย์ ถนนเจ้าสิบปี ตำบลฉลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักรวม ๒๔๔ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ยิโลซิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในจุดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม "บ้านดอน เนย์ ฮิลล์" พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม "บ้านดอน เนย์ ฮิลล์" ของบริษัท ที.ไอน้ำ-ที.ว่า

จำกัด ...

บริษัท ทิโซน่าทัวร์ จำกัด ได้เสนอรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมมาให้พิจารณา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2553 ได้พิจารณารายงานและข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานฯ ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการป่าตอง เบย์ ซิตี้ และโครงการต้องปฏิบัติถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ต่อไป

[redacted]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร/โทรสาร 0 7621 1067 ต่อ 14

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

138803 17/10/53

ที่ ภก0013.2/ 15779

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนเทพกษัตรี ภก 83000

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 4294 วันที่ 19 พ.ค. 53
เวลา 14.05 น. ผู้รับรองเอกสาร

12 ตุลาคม 2553

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการป่าตอง เบย์ ซิตี้

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/6348 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานและเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการป่าตอง เบย์ ซิตี้ จำนวน 3 ฉบับ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการป่าตอง เบย์ ซิตี้ ต้องปฏิบัติถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จำนวน 6 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานเบื้องต้นของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการป่าตอง เบย์ ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ถ.ชยสราญฯ ถ.ทวีรัษฎา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ของบริษัท ทิโซน่า ทัวร์ จำกัด ซึ่งในรายงานฯ ระบุว่าเป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 744 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

-2-บริษัท ทิโซน่า...

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม "บ้านทอง เบย์ รีสอร์ท"
ของบริษัท ศรีโชนาทัวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงก่อสร้าง				
1. อุทกวิทยาและน้ำ	- ตรวจสอบการพังทลาย และการชะล้าง	- ความขุ่นของน้ำ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้าง
2. ชีวนิเวศวิทยาทางน้ำ	- ตรวจสอบแหล่งน้ำ เส้นทางที่ถูกก่อสร้างหรือขวางกั้น และที่ตั้งก่อสร้าง และตามแนวเส้นโครงการ	- ปริมาณ และวิธีการก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้าง
3. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน	- ตรวจสอบการขนขน ที่ทางเข้าและออกที่ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง - ตรวจสอบการรื้อถอนอาคารและปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบโครงการ - ตรวจสอบระดับความดังของเสียงจากการก่อสร้างและยานพาหนะ	- การปิดคลุม - ความเร็ว - ช่วงเวลาขนขน - ฝุ่นทั้งหมด ค่าเฉลี่ย (High Volume Air Sampling 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 3 วัน โดยตรวจวัด PM 10 และ TSP (Total Suspended Particle) - เสียง ต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 3 วัน ด้วยเครื่องวัดตามมาตรฐาน มอก ๘๕๐ ตอนที่ ๑๕๑, ๑๐๔ หรือ ๑๖๑๒ และการสื่อสารโดยใช้เครื่องให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงจากรถที่ใช้	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

[redacted]

ตารางที่ 3 (1) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม "บ้านทอง เบย์ รีสอร์ท"
ของบริษัท ศรีโชนาทัวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้น้ำ	- ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงในระบบที่ขาดซ่อม เช่น มีน้ำรั่วหรือน้ำไม่ไหลสะดวก ระบบน้ำดื่มน้ำแข็ง เป็นต้น	- ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในช่วงก่อสร้าง และวิธีการใช้งานต่างๆ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
5. การจัดการของเสียอันตราย	- ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อจะจัดไว้	- สถานที่จัดเก็บและขั้นตอนในการจัดการของเสีย และขั้นตอนที่ต้องทำตามกฎหมาย	- ทำการทุก ๆ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
6. การระบายน้ำ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ และโครงสร้าง ระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง	- การดูแลรักษาของระบบ เช่น ขัด ขวาง ในรางระบายน้ำ และบริเวณที่จะเกิดน้ำไหลไม่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
7. เศรษฐกิจและสังคม	- ราคา และบ้านพักอาศัย โดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร	- จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น และความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้าง
8. ทรัพยากรดิน และความปลอดภัย	- จัดทำแผน ป้ายประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้ถนนมีความเข้าใจในพื้นที่ก่อสร้าง ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้น - ตรวจสอบแผนและมาตรการป้องกันโครงการในช่วงก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพดิน	- เจ้าหน้าที่ทำแผนป้องกันอุบัติเหตุ หมายเหตุ ติดตั้งป้ายบริเวณที่จอดรถ และป้ายประชาสัมพันธ์ - สภาพและความชุกชุมของแหล่งและพาหะนำโรค - ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ชนิด และโรคติดต่อ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ติดตั้งเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุก ๆ เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้าง - เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้าง - เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้าง
9. คุณภาพและทัศนียภาพ	- ดูแลสภาพโดยรอบที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย	- สภาพของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ

[redacted]

ตารางที่ 3 (2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม "ปักหลัก เบย์ รีสอร์ท"

ของบริษัท ที.ไชน่าทัวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงปฏิบัติการ				
1. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการสำรองและกักเก็บน้ำ และการนำน้ำใช้จากแหล่งธรรมชาติมาใช้ในการปฏิบัติการ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในพื้นที่น้ำใช้ในของโครงการ	- ความเพียงพอในการปฏิบัติการ (การใช้และการสำรอง) - ผลการตรวจคุณภาพน้ำของประปาของการประปาภูเก็ตและสาขา - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานก่อสร้าง - ทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2. การจัดการของเสียมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบจำนวนและสภาพของถังรองรับมูลฝอยในบริเวณที่มีการก่อสร้างและมูลฝอยในโครงการ - ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียจากโครงการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและผลการตรวจวัดไว้เป็นหลักฐาน	- ความสามารถในการรองรับของมูลฝอย และสภาพทั่วไป - ผลการตรวจ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานก่อสร้าง - ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3. การป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี	- การใช้งานไม่ขัดข้อง Fire Alarm Box, Manual Station, PHC, ถังดับเพลิงเคมี, โซ่ก้นหลุม ถังน้ำสำรองดับเพลิง, ผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์, อื่นๆ ฯลฯ	- ระบบเตือนภัยอุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Alarm System) 1 ครั้ง/6 เดือน - ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ 1 ครั้ง/6 เดือน หรือตามคู่มือผู้ผลิต	- เจ้าของโครงการ
4. การระบายน้ำ	- ตรวจสอบท่อระบาย ทางระบายน้ำของโครงการ และบริเวณข้างเคียง บริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับทางระบายน้ำของโครงการโดยรอบ - ตรวจสอบบ่อดักน้ำมัน	- เศษขยะ และสิ่งปฏิกูลการ - ถังดักน้ำมัน ตะกอน ฯลฯ ภายในบ่อ	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงปฏิบัติ	- เจ้าของโครงการ
5. คุณภาพน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 1. จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 1 บริเวณถังเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด 1	- pH, BOD, SS, Settable Solids, TDS, Surfac. TKN, Oil & Grease	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	

ตารางที่ 3 (3) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม "ปักหลัก เบย์ รีสอร์ท"

ของบริษัท ที.ไชน่าทัวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	2. จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 2 บริเวณถังเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด 2 - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานต่างๆของระบบ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 1. ไคลอรีน อิสระและ หรือเศษไม่ในสระว่ายน้ำ 2. ความเป็น กรด-ด่าง (pH) 3. ความขุ่นของน้ำและสารแขวนลอย 4. ความหนาแน่นของแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 5. ความหนาแน่นของแบคทีเรีย Escherichia coli 6. ความหนาแน่นของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 7. ความหนาแน่นของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa	- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย - 7.2-8.4 0.6-1.0 mg/l - น้อยกว่า 10 ตัวน้ำ 100 ml ไคลอรีน หรือ ไม่เกิน 100 ml ต้องไม่ตรวจพบ ต้องไม่ตรวจพบ ต้องไม่ตรวจพบ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
6. ทัศนียภาพ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนของบริเวณ เช่น ไม่ตายหรือแห้งโทรม ไม่ล้มไม่เอียงมาก หรือตาย ให้ทำการปรับปรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนของบริเวณ เช่น ไม่ตายหรือแห้งโทรม ไม่ล้มไม่เอียงมาก หรือตาย ให้ทำการปรับปรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที	- การเติบโตของต้นไม้ - ความหนาแน่นของต้นไม้ในแปลงสวน และระยะต้นไม้ - ขนาดความสม่ำเสมอของต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- เดือนละ 2 ครั้ง - รายปี 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้งในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและบันทึก ทส.1/2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4868 โทรสาร: 076 639965
Address: 59/366 Village No.4 Karon Sub-district, Amphur Muang Phuket, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4868 Fax: 076 639965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012645 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-093/69
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-280

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีเจ ร้อยแอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 79 ถนนหัวสินบิ ตำบลบ้านคอง อำเภอกระทู่ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 085 536 5088 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Bay Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsiripong pongsa-ardeech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-21/01/2026 1-280-1-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/01/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26011805	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด	น้ำทิ้งสถาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.51 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.8	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	14.0	≤20.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	8.5	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	577	≤500
ไนโตรเจน ที่เกิดเป็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N$_{org}$ B	28.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)[3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)[3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

(3) Not TISI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

(5) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001 : [redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเผยแพร่เพื่อการค้าบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard first service

...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4868 โทรสาร: 076 639965
Address: 59/366 Village No.4 Karon Sub-district, Amphur Muang Phuket, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4868 Fax: 076 639965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012645 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-096/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีเจ ร้อยแอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 79 ถนนหัวสินบิ ตำบลบ้านคอง อำเภอกระทู่ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 085 536 5088 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Bay Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsiripong pongsa-ardeech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/01/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1,4]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26011805	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด	น้ำทิ้งสถาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.51 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
ตารางตัวของตะกอน (Settleable Solids)[3,5]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3,5,6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	3,000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

(3) Not TISI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเผยแพร่เพื่อการค้าบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard first service

...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625999, 062 059 2036, 062 259 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Karon Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625999, 062 059 2036, 062 259 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835560015515 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-054/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ทีราเมดเนศดี เดเนรเลิมท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 75 ถนนป่าสิเมะ ตำบลป่าคลอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 094 576 [illegible] โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Bay Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somekpong pongsuwech[2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16/01/2026-26/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/01/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2601146	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผสระว่ายน้ำ	น้ำทิ้งจากการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ[3]	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A + B	<2.0	<10,000
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)[3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A + E	<2.0	ไม่พบ
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*)[3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A + E	<2.0	ไม่พบ
สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus ; S. aureus*)[3,4]	CFU/mL	Technique Using Baird-Parker agar medium part 9213 E	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*)[3,4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตำแหน่งน้ำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ฉบับที่ : เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 มิถุนายน 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. <2.0 หมายถึง NOT D[illegible]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบในรายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROS" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625999, 062 059 2036, 062 259 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Karon Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625999, 062 059 2036, 062 259 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835560015515 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-054/69
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ทีราเมดเนศดี เดเนรเลิมท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 75 ถนนป่าสิเมะ ตำบลป่าคลอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 094 576 [illegible] โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Bay Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somekpong pongsuwech[2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-26/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/01/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2601146	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผสระว่ายน้ำ	น้ำทิ้งจากการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ[3]	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหมือนใส มีตะกอน	
พีเอช-เมท (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.9	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C) 5-Days BOD Test part 5210B	11.5	≤20.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	6.2[3,4]	≤50.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	472	≤3000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N$_{org}$B	24.6	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)[3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Pet. Oil & Grease)[3,4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับที่ : เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 มิถุนายน 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO[illegible]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบในรายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROS" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ 99/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2920, 062 059 2888, 062 059 4885 โทรสาร: 076 619965
Address: 99/586 Village No.4 Karon Sub-district, Muang District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2920, 062 059 2888, 062 059 4885 Fax: 076 619965
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835558007613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-370/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีดาร์แอนด์วี เอ เมนท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 79 ถนนเจ้าฟ้าใหญ่ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 095 596 9658 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Bay Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiatpong jeungsudcha[1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-21/02/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[2]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[3]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26021WA	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากสถาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids)[3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	1,300	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานบริการประเภทอาคารชุดหรืออาคารชุมนุมคน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 25 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 99/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2920, 062 059 2888, 062 059 4885 โทรสาร: 076 619965
Address: 99/586 Village No.4 Karon Sub-district, Muang District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2920, 062 059 2888, 062 059 4885 Fax: 076 619965
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835558007613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-380/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีดาร์แอนด์วี เอ เมนท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 79 ถนนเจ้าฟ้าใหญ่ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 095 596 9658 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Bay Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiatpong jeungsudcha[1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-21/02/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[2]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[3]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26021WA2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำพุระบายน้ำ	ตรวจวิเคราะห์
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ[1]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	≤10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)[3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*)[3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
สแตฟิโลโคคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)*[3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)*[3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานบริการประเภทอาคารชุดหรืออาคารชุมนุมคน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. = <2.0 หมายถึง NO

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 339/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร: 076 623095, 062 359 2886, 062 059 4696 โทรสาร: 076 619965
Address : 58/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623095, 062 359 2886, 062 059 4696 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015015 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-806/69
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-2930

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีพาร์เนอร์ชิพ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 79 ถนนสังกัดปี ตำบลป่าคลอก อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 087 888 6639 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Patong Bay Hill Resort		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/12/2025	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab Sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/12/2025	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somsaeng prapisaeng[2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17-23/12/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/12/2025		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[1]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26093179	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากคร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.8	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 5210B & Electrometric Method part 4500-O G 5-Days BOD Test part 5210B	4.7	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	15[3]	≤50.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	618	≤500
ไนโตรเจน ที่เคลเด็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	9.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)[3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)[4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificate ISO 9001:[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROS Principles Reproducibility On standard First service ...End...

F-P-7 Rev.01 หน้า 1 จาก 1 หน้า 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 339/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร: 076 623095, 062 359 2886, 062 059 4696 โทรสาร: 076 619965
Address : 58/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623095, 062 359 2886, 062 059 4696 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015015 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-836/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีพาร์เนอร์ชิพ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 79 ถนนสังกัดปี ตำบลป่าคลอก อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 087 888 6639 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Patong Bay Hill Resort		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/12/2025	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/12/2025	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somsaeng prapisaeng[2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 19/12/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/12/2025		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[1]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26093179	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากคร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย	
การตกตะกอนของสารแขวนลอย (Settleable Solids)[4][5]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.5

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าควรไม่เผ่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROS Principles Reproducibility On standard First service ...End...

F-P-7 Rev.01 หน้า 1 จาก 1 หน้า 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 58/356 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623995, 062 099 2688, 062 060 4988 โทรสาร: 076 619905
Address: 58/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 062 099 2688, 062 060 4988 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835558010613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : ww-047/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer):	บริษัท ทีซี กรีนโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ (Address):	เลขที่ 79 กนอ.ฟาร์มนิ ตำบลบ้านกลอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
	โทร (Tel.): 065 536 8658 โทรสาร (Fax): -

จุดเก็บตัวอย่าง (Sampling Point):	Raw water
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date):	17/03/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date):	17/03/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date):	17-19/03/2026
วันที่รายงานผล (Result Date):	20/03/2026

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaibong Pongpaleelit[1]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Results)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260317/03	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	สระว่ายน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.10 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique part 9221 A - B	<2.0	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) [3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) [3,5]	CFU/mL	Membrane Filter Technique agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) [3,5]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213 E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ค่าหรือปริมาณของวัตถุที่ทำให้เกิดโรคหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำ
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. = <2.0 หมายถึง NOT Det[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบข้างต้นนี้
(The above results are rel[redacted] tested samples as sampled in this report.)
2. รายงานผลนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ในเชิงการค้า โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PASS" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

F-WQ 7.0-016 V2. : effective 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 58/356 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623995, 062 099 2688, 062 060 4988 โทรสาร: 076 619905
Address: 58/356 Moo 4, Talaad Kaolu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 062 099 2688, 062 060 4988 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835558010613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : ww-047/69
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-200

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer):	บริษัท ทีซี กรีนโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ (Address):	เลขที่ 79 กนอ.ฟาร์มนิ ตำบลบ้านกลอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
	โทร (Tel.): 065 536 8658 โทรสาร (Fax): -

จุดเก็บตัวอย่าง (Sampling Point):	Tertiary Effluent
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date):	20/03/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date):	20/03/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date):	20-26/03/2026
วันที่รายงานผล (Result Date):	27/03/2026

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaibong Pongpaleelit[1]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Results)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260420/01	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งแหล่งน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.00 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H B	6.9	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 5210-B (5-Days BOD Test part 5210B	3.5	20.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	9.90 [3,6]	≤50.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	674	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N$_{org}$B	7.2	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3]	mg/L	odametric part 4500-S^{2-} F	0.05	1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3,4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.55	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ค่ามาตรฐานควบคุม อาคารประเภทและขนาดของอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 20 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบข้างต้นนี้[redacted]
(The above results are related only to the tested samples as sampled in this report.)
2. รายงานผลนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ในเชิงการค้า โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PASS" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

F-WQ 7.0-016 V2. : effective 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 58/536 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร: 076 625568, 062 259 2888, 062 259 4908 โทรสาร: 076 618965
Address: 58/536 Moo 4, Tambon Thepkrasattri, Thalang, Phuket, 83110 Tel: 076 625568, 062 259 2888, 062 259 4908 Fax: 076 618965
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID): 3830150101361 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงานผล (Report No.) : ว2-317/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีทรีเอนด์ดี เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 88/1 หมู่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร (Tel.) : 085 536 1234 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Sky Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/2/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 21/2/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somchai Rungroj
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21/2/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/2/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [4]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [1]
หมายเลขวิเคราะห์ (Analysis No.)			260220/1	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหอยแมลงน้ำบัตร	น้ำพื้นอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:05 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งตกตะกอน (Settleable solids) [5]	mL/L	Gravimetric, Imhoff cone method, 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2560
ประกาศโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ตามที่ ข้อ ฉบับที่ 23 มีนาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลรายงานการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service ..End..

F-PST-7.8-05 V2, 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 58/536 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625568, 062 259 2888, 062 259 4908 โทรสาร: 076 618965
Address: 58/536 Moo 4, Tambon Thepkrasattri, Thalang, Phuket, 83120 Tel: 076 625568, 062 259 2888, 062 259 4908 Fax: 076 618965
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID): 3830150101361 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงานผล (Report No.) : ว2-317/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีทรีเอนด์ดี เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 88/1 หมู่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร (Tel.) : 085 536 1234 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Sky Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/2/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 21/2/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somchai Rungroj
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21/2/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/2/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [4]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [1]
หมายเลขวิเคราะห์ (Analysis No.)			260220/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหอยแมลงน้ำ	ระบายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดี	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:05 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	42.0	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
สแตฟิโลคอคคัสชนิดเจ *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3,4]	CFU/mL	Technique using BairdParker agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3,4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2560
ประกาศโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ตามที่ ข้อ ฉบับที่ 23 มีนาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D., <2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลรายงานการทดสอบ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service ..End..

F-PST-7.8-05 V2, 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร: 076 623855, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619605
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623855, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619605
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015015 E-mail: banature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : [illegible]
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท [illegible]		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 74 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
	โทร (Tel.) : 085 956 6659 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Patong Bay Hill Resort		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: [illegible]	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: [illegible]	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somsak [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: [illegible]		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: [illegible]		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[1*]
หมายเลขตัวอย่าง (Analysis No.)			2605122/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของการระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.9	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	13.0	≤20.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	6.5	≤30.0
ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	342	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N$_{org}$ B	21.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)[3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.08	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)[3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.53	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือนประเภทและขนาดต่างๆ ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ห้องวิเคราะห์ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

[6] Thai Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้ให้ผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ห้ามมิให้ทำสำเนารายงานฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

F-P-T-9-01/1 V2. 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร: 076 623855, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619605
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623855, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619605
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015015 E-mail: banature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : [illegible]

ที่ผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท [illegible]		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 74 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
	โทร (Tel.) : 085 956 6659 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Patong Bay Hill Resort		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: [illegible]	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: [illegible]	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somsak [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: [illegible]		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: [illegible]		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีวิเคราะห์ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[1*]
หมายเลขตัวอย่าง (Analysis No.)			2605122	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของการระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
ของแข็งที่ตกตะกอนได้ (Settleable Solids)[3*]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือนประเภทและขนาดต่างๆ ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ห้องวิเคราะห์ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

[6] Thai Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

วันที่ (Date) : [illegible]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้ให้ผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ห้ามมิให้ทำสำเนารายงานฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

F-P-T-9-01/1 V2. 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 425995, 062 859 2688, 062 859 4868 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/586 Moo 4, Tambon Karon, Amphur Muang Phuket, 83120 Tel: 076 425995, 062 859 2688, 062 859 4868 Fax: 076 619905
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835501035015 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 01-147/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท พัฒนาแอนด์ดี เนเจอร์เม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 79 ถนนศรีจันทร์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
	โทร (Tel.) : 086 636 6639 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Patong Bay Hillresort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 24/06/2026
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 24/06/2026
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 24-30/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 03/07/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260624/18	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผสมกระแสน้ำบัด	น้ำเสียชุมชน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.37 น.	
สัภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีกลิ่นเหม็น	
ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.7	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C) & 5-Days BOD Test part 5210B	4.6	≤20.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	6.0	≤50.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	440	≤500
ไนโตรเจน ที่เกี่ยวเนื่อง (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	8.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.53	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 28 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] Not Department of Industrial Work: Accredited

***Certificated ISO/IEC 17025:2017 by DIW

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบข้างต้นนี้ระบุเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in the report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ทางการค้า นำไปใช้อ้างอิงในโฆษณา หรือใช้ประโยชน์ในทางใดๆ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service ...End...

F-QA-7.8-010 V2 1 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร: 076 623855, 062 058 2868, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619865
Address : 59/586 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623855, 062 058 2868, 062 059 4888 Fax: 076 619865
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: BKnature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : ws2-165/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีซาร์แนชท์ที เมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 79 ถนนสิเหนือ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 085 536 5859 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Bay Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/06/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/06/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samrerngpong pongsaengdech[1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-28/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260624/08	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งชุมชน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.37 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids)[1,2,3]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำเสียจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 122 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังรายการที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเสียแต่จะทำเป็นรายงานทั้งฉบับโดยได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Responsibility on standard test service ...End...

F-QP-7.8-051 V2 1 มกราคม 2565

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623855, 062 058 2868, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619865
Address : 59/586 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623855, 062 058 2868, 062 059 4888 Fax: 076 619865
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: BKnature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : ws2-165/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีซาร์แนชท์ที เมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 79 ถนนสิเหนือ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 085 536 5859 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Patong Bay Hill Resort
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/06/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/06/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samrerngpong pongsaengdech[1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-28/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260624/20	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผสมระบบน้ำ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ[4]	ทะเลชายหาด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.12 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[1,3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	42.0	<70.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli)[1,3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	ไม่พบ
สแตฟิโลคอกคัส ออเรียส Staphylococcus aureus (S. aureus)[1,3,4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา Pseudomonas aeruginosa[1,3,4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานควบคุมการหาสารอนุรักษ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. , <2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังรายการที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเสียแต่จะทำเป็นรายงานทั้งฉบับโดยได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Responsibility on standard test service ...End...

F-QP-7.8-051 V2 1 มกราคม 2565

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมป่าตอง บูติค รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 79 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : หาดสุขา แขวง/ตำบล : ป่าตอง เขต/อำเภอ : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 0766533380 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 39/2556 ของใคร/ใคร : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 26-9-2570

โดยการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้ลงชื่อ นายสมชาย หมาดสมุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องวัดอัตราการไหล

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,044.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,559.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,591.300 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์น้ำ	400.000 กิโลกรัม
2. คลอรีนน้ำ	200.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เช่น ในบ่อเติมอากาศมีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำบัดน้อย

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มค 69	97.80	207.00	184.90			✓	✓	✓				✓			
2 มค 69	88.50	169.00	118.30			✓	✓	✓				✓			
3 มค 69	80.10	171.00	119.70			✓	✓	✓				✓			
4 มค 69	91.80	211.00	149.10			✓	✓	✓				✓			
5 มค 69	32.70	101.00	70.70			✓	✓	✓				✓			
6 มค 69	141.30	254.00	178.60			✓	✓	✓				✓			
7 มค 69	98.10	183.00	128.10			✓	✓	✓				✓			
8 มค 69	75.10	153.00	107.10			✓	✓	✓				✓			
9 มค 69	93.60	203.00	142.10			✓	✓	✓				✓			
10 มค 69	45.80	129.00	105.90			✓	✓	✓				✓			
11 มค 69	84.00	163.00	114.10			✓	✓	✓				✓			
12 มค 69	96.90	208.00	145.60			✓	✓	✓				✓			
13 มค 69	111.60	276.00	165.20			✓	✓	✓				✓			
14 มค 69	109.90	223.00	156.10			✓	✓	✓				✓			
15 มค 69	117.60	241.00	167.30			✓	✓	✓				✓			
16 มค 69	117.60	246.00	186.20			✓	✓	✓				✓			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 มค 69	108.60	246	172.20			✓	✓	✓				✓			
18 มค 69	107.80	229	156.20			✓	✓	✓				✓			
19 มค 69	108	240	168			✓	✓	✓				✓			
20 มค 69	107.20	241	168.70			✓	✓	✓				✓			
21 มค 69	097.60	220	154			✓	✓	✓				✓			
22 มค 69	110.70	245	171.50			✓	✓	✓				✓			
23 มค 69	95.50	141	098.70			✓	✓	✓				✓			
24 มค 69	146.10	209	214.10			✓	✓	✓				✓			
25 มค 69	107.10	231	150.70			✓	✓	✓				✓			
26 มค 69	097.60	214	149.80			✓	✓	✓				✓			
27 มค 69	100.20	209	146.30			✓	✓	✓				✓			
28 มค 69	108.30	241	169.70			✓	✓	✓				✓			
29 มค 69	92.80	227	136.10			✓	✓	✓				✓			
30 มค 69	90	157	140.90			✓	✓	✓				✓			
31 ม.ค 69	91.20	198	140.26			✓	✓	✓				✓			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการของอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ผลระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือพลังงานที่ใช้ (เรื่อง/ปริมาณ) (เติมหรือกำเนิด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 กพ 69	99.10	199.0	139.30	139.30	ไม่เติม	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
2 กพ 69	107.10	234	163.80	163.80	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
3 กพ 69	109.40	224	156.80	156.80	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
4 กพ 69	101.40	205	143.50	143.50	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
5 กพ 69	109.80	244	170.80	170.80	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
6 กพ 69	119.70	265.0	185.50	185.50	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
7 กพ 69	114	247	172.90	172.90	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
8 กพ 69	100.80	225	157.50	157.50	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
9 กพ 69	107.40	217	151.90	151.90	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
10 กพ 69	94.80	193	131.10	131.10	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
11 กพ 69	114.60	241	168.70	168.70	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
12 กพ 69	96.90	200.0	140	140	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
13 กพ 69	115.20	231	162.70	162.70	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
14 กพ 69	103.50	207	144.90	144.90	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
15 กพ 69	100.20	197	137.90	137.90	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
16 กพ 69	93.30	167.0	130.90	130.90	ไม่เติม	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการของอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ผลระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือพลังงานที่ใช้ (เรื่อง/ปริมาณ) (เติมหรือกำเนิด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 กพ 69	93.90	201	140.70	140.70	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
18 กพ 69	99	206	144.20	144.20	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
19 กพ 69	96.60	191.0	133.70	133.70	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
20 กพ 69	107.40	229	156.10	156.10	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
21 กพ 69	105.90	232	162.60	162.60	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
22 กพ 69	103.20	209	146.30	146.30	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
23 กพ 69	90.90	178	124.60	124.60	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
24 กพ 69	98.60	164.0	114.80	114.80	ไม่เติม	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
25 กพ 69	93.30	185	129.50	129.50	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
26 กพ 69	92.40	179	125.30	125.30	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
27 กพ 69	99.90	205	143.50	143.50	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
28 กพ 69	96.0	207.0	144.90	144.90	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–

แบบ คส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ: โรงแรมบ้านคลองเบย์ ฮิลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 79 หมู่ที่ - ซอย :

ถนน : หัวหิน-ปึ๋ แขวง/ตำบล : ปากน้ำ เขต/อำเภอ : กระบุรี

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076683060 โทรสาร -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 39/2564 ออกให้โดย - กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 26-9-2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว วรรณพร จันแก้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องตีตะกอนน้ำเสีย [ ] เครื่องกวนผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,844.900 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,872.000 ลบ.ม

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,110.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์น้ำ	400.000 กิโลกรัม
2. คลอรีนน้ำ	200.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในบ่อเติมอากาศมีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้อย

ข้อเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบกิจการ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของสถานประกอบกิจการ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1 มี.ค. 69	85.50	176	193.20	193.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
2 มี.ค. 69	91.30	207	120.90	120.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
3 มี.ค. 69	100.20	207	144.90	144.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
4 มี.ค. 69	112.80	232	162.40	162.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
5 มี.ค. 69	105.60	211	114.30	114.30		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
6 มี.ค. 69	106.50	210	211	211		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
7 มี.ค. 69	116.20	258	136.20	136.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
8 มี.ค. 69	111.90	209	160.30	160.30		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
9 มี.ค. 69	121.80	235	164.50	164.50		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
10 มี.ค. 69	116.60	270	189	189		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
11 มี.ค. 69	96.90	180	126	126		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
12 มี.ค. 69	113.40	240	168	168		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
13 มี.ค. 69	118.10	226.0	159.60	159.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
14 มี.ค. 69	118.80	229	160.30	160.30		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
15 มี.ค. 69	115.50	235	162.50	162.50		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
16 มี.ค. 69	91.30	193	133.90	133.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		

วัน เดือน ปี	ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบกิจการ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของสถานประกอบกิจการ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17 มี.ค. 69	94.20	192	134.40	134.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
18 มี.ค. 69	100.20	209	146.30	146.30		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
19 มี.ค. 69	108.30	229	160.30	160.30		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
20 มี.ค. 69	107.40	223	156.10	156.10		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
21 มี.ค. 69	60.90	128	126	126		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
22 มี.ค. 69	104.70	218	154.30	154.30		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
23 มี.ค. 69	101.40	204	145.60	145.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
24 มี.ค. 69	102.30	206	144.90	144.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
25 มี.ค. 69	97.10	146	140.20	140.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
26 มี.ค. 69	109.80	227	156.90	156.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
27 มี.ค. 69	113.10	229	167.90	167.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
28 มี.ค. 69	111.90	231	164.70	164.70		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
29 มี.ค. 69	105.60	216	151.20	151.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
30 มี.ค. 69	96.10	198	149	149		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
31 มี.ค. 69	109.90	226	144	144		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		

แบบ พด. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมปางตอง เบย์ ฮิลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ เลขที่/หมู่ที่ : 79 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ห้าสิบวี แขวง/ตำบล : ป่าตอง เขต/อำเภอ : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076683060 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 39/2564 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 26-9-2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว วรรณพร ชินแก้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องจ่าย/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,278.700 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,706.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,694.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์น้ำ	400.000 กิโลกรัม
2. กลอรีนน้ำ	200.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เช่น ในบ่อเติมอากาศมีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้อย ควรดำเนินการเติมเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำรับรองสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๑๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๙

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดช่วยตกที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดออกจากระบบ ในบ่อเก็บตะกอน (ลบ.ม.)	บันทึกอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	89.10	176	198.70	198.70		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
2/4/69	84.70	176	129.50	129.50		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
3/4/69	91.80	181	172.30	172.30		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
4/4/69	90.60	185	130	130		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
5/4/69	100.80	194	149.95	149.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
6/4/69	119.30	219	150.50	150.50		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
7/4/69	96.90	189	130.60	130.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
8/4/69	107.80	203	148.90	148.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
9/4/69	93.30	190	141.70	141.70		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
10/4/69	109.40	196	142.60	142.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
11/4/69	91.50	189	130.60	130.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
12/4/69	95.50	198	146.10	146.10		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
13/4/69	118.80	225	169.60	169.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
14/4/69	95.40	180	131.00	131.00		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
15/4/69	97.50	194	149.90	149.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดช่วยตกที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดออกจากระบบ ในบ่อเก็บตะกอน (ลบ.ม.)	บันทึกอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/69	89.40	177	129.50	129.50		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
17/4/69	76.30	161	118.80	118.80		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
18/4/69	75.30	152	111.70	111.70		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
19/4/69	85.60	165	120.11	120.10		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
20/4/69	91.10	184	133.40	133.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
21/4/69	94.90	196	138.90	138.90		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
22/4/69	106.80	199	143.50	143.50		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
23/4/69	96.50	196	118.40	118.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
24/4/69	77.10	156	114.70	114.70		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
25/4/69	112.30	232	169.70	169.70		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
26/4/69	118.50	218	156.70	156.70		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
27/4/69	102.90	192	138.50	138.50		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
28/4/69	93.60	176	127	127		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
29/4/69	90.10	168	120.60	120.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		

แบบ พส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมป่าทอง เบย์ ฮิลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 79 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ห้าสิบปี แขวง/ตำบล : ป่าทอง เขต/อำเภอ : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076683060 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 39/2566 ออกให้ให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 26-9-2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าว ประจำ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรรณพร ชินแก้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สำรวมสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,758.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,386.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,927.900 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์น้ำ	400.000 กิโลกรัม
2. คลอรีนน้ำ	200.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในบ่อเติมอากาศมีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้อย ควรดำเนินการเติมเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย

หมายเหตุ ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๙

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/06/2569	86.70	168	134.40	134.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		[redacted]
02/06/2569	88.20	127	101.60	101.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
03/06/2569	51.20	125	100	100		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
04/06/2569	101.10	193.00	154.40	154.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
05/06/2569	97.90	146.00	116.80	116.80		✓	✓	✓	–	–	✓	–	–		
06/06/2569	92.90	147.00	117.60	117.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
07/06/2569	78.20	148	118.40	118.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
08/06/2569	84	168	134.40	134.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
09/06/2569	77.10	153	122.40	122.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
10/06/2569	75.00	151.00	120.80	120.80		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
11/06/2569	58.30	106.00	84.80	84.80		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
12/06/2569	76.50	144.00	115.40	115.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
13/06/2569	60.60	121	96.80	96.80		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
14/06/2569	58.80	120	96	96		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
15/06/2569	94.90	119	90.40	90.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/06/2569	63.90	127.00	101.60	101.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		[redacted]
17/06/2569	60.30	114.00	91.40	91.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
18/06/2569	82.30	85.00	68.00	68.00		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
19/06/2569	52.20	109	87.20	87.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
20/06/2569	51.30	99	79.20	79.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
21/06/2569	33.30	64	51.20	51.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
22/06/2569	64.40	87.00	69.60	69.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
23/06/2569	49.20	102.00	81.60	81.60		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
24/06/2569	57.30	118.00	94.40	94.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
25/06/2569	52	120	96	96		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
26/06/2569	39	76	60.80	60.80		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
27/06/2569	44.10	86	68.80	68.80		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
28/06/2569	46.80	89.00	71.20	71.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
29/06/2569	49.70	99.00	79.20	79.20		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		
30/06/2569	47.10	88.00	70.40	70.40		✓	✓	✓	–	–	–	–	–		

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมป่าตอง เบย์ อิสลี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 79 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : รัษฎา ตำบล/แขวง : ป่าตอง อำเภอ/เขต : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076683050 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ขนาดย่อย : ประเภท ก พื้นที่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 39/2546 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 26-9-2570

โดยขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted]พิษ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สำรวจสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,758.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,366.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,927.900 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายเทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดที่ใช้ภายในที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์น้ำ	400.000 กิโลกรัม
2. หลอดไม้	200.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในบ่อเติมอากาศมีจุลินทรีย์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้อย ทางดำเนินการเติมเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย

ข้อสังเกต ก. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสมุดบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

ข. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01/06/69	37.50	71	59%	61.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
02/06/69	21.50	57	45.70	47.70		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
03/06/69	49.50	80	69.50	69.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
04/06/69	53.50	94	83.50	83.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
05/06/69	63.50	75	54.50	54.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
06/06/69	53	64	44.50	43.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
07/06/69	37.90	68	28.90	30.90		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
08/06/69	60.50	117	81.50	81.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
09/06/69	47.50	120	90.50	90.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
10/06/69	52.50	101	73.50	73.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
11/06/69	43.50	93	63.50	64.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
12/06/69	54.50	101	73.50	73.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
13/06/69	59.50	96	56.50	56.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
14/06/69	49.50	94	68.50	68.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
15/06/69	30.50	134	97	97		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
16/06/69	63.50	119	83.50	83.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/06/69	45.50	124	91.50	91.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
18/06/69	50.50	104	74.50	74.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
19/06/69	57.00	100	69.50	69.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
20/06/69	51	105	74.50	74.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
21/06/69	52.50	98	71.50	71.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
22/06/69	42	77	55.50	55.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
23/06/69	57	109	79.50	79.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
24/06/69	74.50	114	103.50	103.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
25/06/69	66.50	94	65.50	65.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
26/06/69	45	86	60.50	60.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
27/06/69	52.50	118	83.50	80.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
28/06/69	29.50	92	66.50	66.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
29/06/69	57.50	96	71	71		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
30/06/69	46.50	95	69.50	69.50		✓	✓	✓	✓	–	–	–		
						✓	✓	✓	✓					
						✓								

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมป่าตอง เบย์ อิสล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 79 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : หาดกะรน แขวง/ตำบล : ป่าตอง เขต/อำเภอ : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076683060 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 39/2566 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 26-9-2570

โนการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted]

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	480.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำรางสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,569.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,968.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,148.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์น้ำ	400.000 กิโลกรัม
2. คลอรีนน้ำ	200.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในบ่อเติมอากาศน้ำมีสภาวะเป็นกรด pH= 5.82 ภายในบ่อเติมอากาศไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ น้ำออกระบบมีลักษณะเหลืองใส ไม่มีกลิ่น มีตะกอนเล็กน้อย

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน พฤษภาคม 2569

ตำแหน่งที่	ชนิดถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกA FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกA FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกB FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกB FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกC FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกC FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกD FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกD FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกE FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกE FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกF FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกF FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกG FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกG FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกH FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกH FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกI FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกIFL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกJ FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกJ FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกK FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกK FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกK FL.3	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกL FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกL FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกM FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกM FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกM FL.3	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกN FL.1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกN FL.2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกO FL.3	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึกO FL.4	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน พฤษภาคม 2569

ตำแหน่งที่	ชนิดถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกO FL.5	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึก P FL. 1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึก P FL. 2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ตึก P FL. 3	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
MDB 1	สีแดง 50LB	✓		พร้อมใช้งาน	
MDB 2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
MDB10	สีแดง 50LB	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งสระ	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งถนน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 4ฟร้อนท์ ข้างตู้แลกเงิน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 7 ฝั่งถนน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 8 ในตู้แดง	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 9 ครัว ฝั่งถนน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 11 ลายบุเฟ่ ฝั่งสระ	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
BAR SITA	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 13 PBAR หลังเวที	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 16 หน้าครัวเย็น	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 14 PBAR	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 16 หน้าออฟฟิตFB	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
BAR สระกลาง	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Main Kitchen	ถังเขียว	✓		พร้อมใช้งาน	
Main Kitchen (ข้างถังแก๊ส)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Main Kitchen (ข้าง TEL)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Main Kitchen ผ้ากลุมไฟ	แดง	✓		พร้อมใช้งาน	
หน้าห้องน้ำพนักงาน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ออฟฟิต HR	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
แคนทีน1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
แคนทีน2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ครัวแคนทีน	ถังเขียว	✓		พร้อมใช้งาน	
ครัวแคนทีน(ในตู้ดับเพลิงด้านนอก)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Bay Hall หน้าห้องเก็บของ	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Bay Hall	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน พฤษภาคม 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ออฟฟิต IT	สีแดง	✓		✓	
SPA 1	สีแดง	✓		✓	
SPA 2	สีแดง	✓		✓	
ออฟฟิตคนสวน ใต้ตึกH	สีแดง	✓		✓	
สโตร์ใหญ่ ชั้น1	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
สโตร์ใหญ่ ชั้น2	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
สโตร์ คุณออน	สีแดง	✓		✓	
ป้อม รปภ ตึก 10 (สิงโต)	สีแดง	✓		✓	
ป้อม รปภ ตึกลานจอด(โดมา)	สีแดง	✓		✓	
ป้อม รปภ ข้างป้ายโรงแรม(มังกร)	สีแดง	✓		✓	
ป้อม รปภ ทางขึ้น(ฉลาม)	สีแดง	✓		✓	
ตึก N 113	สีแดง	✓		✓	
ห้องปั๊มบนเขา	สีแดง	✓		✓	
ห้องปั๊มเฟส2	สีแดง	✓		✓	

[redacted]

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน เมษายน 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกA FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกA FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกB FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกB FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกC FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกC FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกD FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกD FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกE FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกE FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกF FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกF FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกG FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกG FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกH FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกH FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกI FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกIFL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกJ FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกJ FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกK FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกK FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกK FL.3	สีแดง	✓		✓	
ตึกL FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกL FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกM FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกM FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกM FL.3	สีแดง	✓		✓	
ตึกN FL.1	สีแดง	✓		✓	
ตึกN FL.2	สีแดง	✓		✓	
ตึกO FL.3	สีแดง	✓		✓	
ตึกO FL.4	สีแดง	✓		✓	

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน เมษายน 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ดีกO FL.5	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ดีก P FL. 1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ดีก P FL. 2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ดีก P FL. 3	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
MDB 1	สีแดง 50LB	✓		พร้อมใช้งาน	
MDB 2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
MDB10	สีแดง 50LB	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งสาะ	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งถนน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 4พร้อมท์ ข้างตู้แลกเงิน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 7 ฝั่งถนน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 8 ในตู้แดง	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 9 ครัว ฝั่งถนน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 11 สายบุเฟ่ ฝั่งสาะ	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
BAR SITA	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 13 PBAR หลังเวที	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 16 หน้าครัวเย็น	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 14 PBAR	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SHOP 16 หน้าออฟฟิศF3	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
BAR ตระกยาง	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Main Kitchen	ถังเขียว	✓		พร้อมใช้งาน	
Main Kitchen (ข้างถังแก๊ส)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Main Kitchen (ข้าง TEL)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Main Kitchen ผ้าคลุมไฟ	[illegible]	✓		พร้อมใช้งาน	
หน้าห้องน้ำพนักงาน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ออฟฟิศ HR	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
แคนทีน1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
แคนทีน2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ครัวแคนทีน	ถังเขียว	✓		พร้อมใช้งาน	
ครัวแคนทีน(ในตู้ดับเพลิง)ด้านนอก	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Bay Hall หน้าห้องเก็บของ	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
Bay Hall	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน เมษายน 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ออฟฟิศ IT	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SPA 1	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
SPA 2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ออฟฟิศคนสวน ใต้ดีกB	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
สโตร์ใหญ่ ชั้น1	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
สโตร์ใหญ่ ชั้น2	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
สโตร์ คุณออน	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ป้อม รปภ ดีก 10 (สิงโต)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	ห้างขึ้น
ป้อม รปภ ดีกลานจอด(โดมา)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ป้อม รปภ ข้างป้ายโรงแรม(มังกร)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ป้อม รปภ ทางขึ้น(ฉลาม)	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ดีก N 113	ถังเขียว	✓		พร้อมใช้งาน	
ห้องปั๊มบนเขา	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	
ห้องปั๊มเฟส2	สีแดง	✓		พร้อมใช้งาน	

[redacted]

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มีนาคม 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกA FL.1	สีแดง	✓			
ตึกA FL.2	สีแดง	✓			
ตึกB FL.1	สีแดง	✓			
ตึกB FL.2	สีแดง	✓			
ตึกC FL.1	สีแดง	✓			
ตึกC FL.2	สีแดง	✓			
ตึกD FL.1	สีแดง	✓			
ตึกD FL.2	สีแดง	✓			
ตึกE FL.1	สีแดง	✓			
ตึกE FL.2	สีแดง	✓			
ตึกF FL.1	สีแดง	✓			
ตึกF FL.2	สีแดง	✓			
ตึกG FL.1	สีแดง	✓			
ตึกG FL.2	สีแดง	✓			
ตึกH FL.1	สีแดง	✓			
ตึกH FL.2	สีแดง	✓			
ตึกI FL.1	สีแดง	✓			
ตึกIFL.2	สีแดง	✓			
ตึกJ FL.1	สีแดง	✓			
ตึกJ FL.2	สีแดง	✓			
ตึกK FL.1	สีแดง	✓			
ตึกK FL.2	สีแดง	✓			
ตึกK FL.3	สีแดง	✓			
ตึกL FL.1	สีแดง	✓			
ตึกL FL.2	สีแดง	✓			
ตึกM FL.1	สีแดง	✓			
ตึกM FL.2	สีแดง	✓			
ตึกM FL.3	สีแดง	✓			
ตึกN FL.1	สีแดง	✓			
ตึกN FL.2	สีแดง	✓			
ตึกO FL.3	สีแดง	✓			
ตึกO FL.4	สีแดง	✓			

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มีนาคม 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกO FL.5	สีแดง	✓			
ตึก P FL. 1	สีแดง	✓			
ตึก P FL. 2	สีแดง	✓			
ตึก P FL. 3	สีแดง	✓			
MDB 1	สีแดง 50LB	✓			
MDB 2	สีแดง	✓			
MDB10	สีแดง 50LB	✓			
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งสระ	สีแดง	✓			
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งถนน	สีแดง	✓			
SHOP 4ฟร้อนท์ ข้างตู้แลกเงิน	สีแดง	✓			
SHOP 7 ฝั่งถนน	สีแดง	✓			
SHOP 8 ในตู้แดง	สีแดง	✓			
SHOP 9 ครัว ฝั่งถนน	สีแดง	✓			
SHOP 11 สายบุเฟ่ ฝั่งสระ	สีแดง	-	-	-	ปิดปรับ
BAR SITA	สีแดง	✓			
SHOP 13 PBAR หลังเวที	สีแดง	✓			
SHOP 16 หน้าครัวเย็น	สีแดง	✓			
SHOP 14 PBAR	สีแดง	✓			
SHOP 16 หน้าออฟฟิศFB	สีแดง	✓			
BAR ระกลาง	สีแดง	✓			
Main Kitchen	ถังเขียว	✓			
Main Kitchen (ข้างถังแก๊ส)	สีแดง	✓			
Main Kitchen (ข้าง TEL)	สีแดง	✓			
Main Kitchen ผ้าคลุมไฟ	แดง	✓			
หน้าห้องน้ำพนักงาน	สีแดง	✓			
ออฟฟิศ HR	สีแดง	✓			
แคนทีน1	สีแดง	✓			
แคนทีน2	สีแดง	✓			
ครัวแคนทีน	ถังเขียว	✓			
ครัวแคนทีน(ในตู้ดับเพลิง)ด้านนอก	สีแดง	✓			
Bay Hall หน้าห้องเก็บของ	สีแดง	✓			
Bay Hall	สีแดง	✓			

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มีนาคม 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ออฟฟิต IT	สีแดง	✓		ปกติ	
SPA 1	สีแดง	✓		ปกติ	
SPA 2	สีแดง	✓		ปกติ	
ออฟฟิตคนสวน ใต้ตึกB	สีแดง	✓		ปกติ	
สโตร์ใหญ่ ชั้น1	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
สโตร์ใหญ่ ชั้น2	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
สโตร์ อุณออน	สีแดง	✓		ปกติ	
ป้อม รปภ ตึก 10 (สิงโต)	สีแดง	✓		ปกติ	ไม่มีป้ายแขวน
ป้อม รปภ ตึกหน้าจอต(โลมา)	สีแดง	✓		ปกติ	
ป้อม รปภ ข้างป้ายโรงแรม(มังกร)	สีแดง	✓		ปกติ	
ป้อม รปภ ทางขึ้น(ฉลาม)	สีแดง	✓		ปกติ	
ตึก N 113	สีเขียว	✓		ปกติ	
ห้องปั๊มบนเขา	สีแดง	✓		ปกติ	
ห้องปั๊มเฟส2	สีแดง	✓		ปกติ	

[redacted]

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกA FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกA FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกB FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกB FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกC FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกC FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกD FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกD FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกE FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกE FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกF FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกF FL.2	สีแดง		/	เปลี่ยนแล้ว	เปลี่ยนแล้ว
ตึกG FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกG FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกH FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกH FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกI FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกIFL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกJ FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกJ FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกK FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกK FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกK FL.3	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกL FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกL FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกM FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกM FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกM FL.3	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกN FL.1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกN FL.2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกO FL.3	สีแดง	/		ปกติ	
ตึกO FL.4	สีแดง	/		ปกติ	

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกO FL.5	สีแดง	/		ปกติ	
ตึก P FL. 1	สีแดง	/		ปกติ	
ตึก P FL. 2	สีแดง	/		ปกติ	
ตึก P FL. 3	สีแดง	/		ปกติ	
MDB 1	สีแดง 50LB	/		ปกติ	
MDB 2	สีแดง	/		ปกติ	
MDB10	สีแดง 50LB	/		ปกติ	
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งสระ	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งถนน	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 4ฟร้อนท์ ข้างตู้แลกเงิน	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 7 ฝั่งถนน	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 8 ในตู้แดง	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 9 ครัว ฝั่งถนน	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 11 สายบุเฟ่ ฝั่งสระ	สีแดง	-		-	ระหว่าง
BAR SITA	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 13 PBAR หลังเวก์	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 16 หน้าครัวเย็น	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 14 PBAR	สีแดง	/		ปกติ	
SHOP 16 หน้าออฟฟิศFB	สีแดง	/		ปกติ	
BAR สระกลาง	สีแดง	/		ปกติ	
Main Kitchen	ถังเขียว	/		ปกติ	
Main Kitchen (ข้างถังแก๊ส)	สีแดง	/		ปกติ	
Main Kitchen (ข้าง TEL)	สีแดง	/		ปกติ	
Main Kitchen ผ้าคลุมไฟ	แดง	/		ปกติ	
หน้าห้องน้ำพนักงาน	สีแดง	/		ปกติ	
ออฟฟิศ HR	สีแดง	/		ปกติ	
แคนทีน1	สีแดง	/		ปกติ	
แคนทีน2	สีแดง	/		ปกติ	
ครัวแคนทีน	ถังเขียว	/		ปกติ	
ครัวแคนทีน(ในตู้ดับเพลิงด้านนอก	สีแดง	/		ปกติ	
Bay Hall หน้าห้องเก็บของ	สีแดง	/		ปกติ	
Bay Hall	สีแดง	/		ปกติ	

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ออฟฟิศ IT	สีแดง	/		ปกติ	
SPA 1	สีแดง	/		ปกติ	
SPA 2	สีแดง	/		ปกติ	
ออฟฟิศคนสวน ใต้ตึกB	สีแดง			ปกติ	
สโตร์ใหญ่ ชั้น1	สีแดง	-		-	ปี 68
สโตร์ใหญ่ ชั้น2	สีแดง	-		-	ปี 68
สโตร์ คุณออน	สีแดง	/		ปกติ	
ป้อม รปภ ตึก 10 (สังโต)	สีแดง	/		ปกติ	
ป้อม รปภ ตึกดานจอด(โลมา)	สีแดง	/		ปกติ	
ป้อม รปภ ข้างป้ายโรงแรม(มังกร)	สีแดง	/		ปกติ	
ป้อม รปภ ทางขึ้น(ฉลาม)	สีแดง	/		ปกติ	
ตึก N 113	ถังเขียว	/		ปกติ	
ห้องปั๊มบนเขา	สีแดง	/		ปกติ	
ห้องปั๊มเฟส2	สีแดง	/		ปกติ	

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มกราคม 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกA FL.1	สีแดง				
ตึกA FL.2	สีแดง				
ตึกB FL.1	สีแดง				
ตึกB FL.2	สีแดง				
ตึกC FL.1	สีแดง				
ตึกC FL.2	สีแดง				
ตึกD FL.1	สีแดง				
ตึกD FL.2	สีแดง				
ตึกE FL.1	สีแดง				
ตึกE FL.2	สีแดง				
ตึกF FL.1	สีแดง				
ตึกF FL.2	สีแดง				
ตึกG FL.1	สีแดง				
ตึกG FL.2	สีแดง				
ตึกH FL.1	สีแดง				
ตึกH FL.2	สีแดง				
ตึกI FL.1	สีแดง				
ตึกIFL.2	สีแดง				
ตึกJ FL.1	สีแดง				
ตึกJ FL.2	สีแดง				
ตึกK FL.1	สีแดง				
ตึกK FL.2	สีแดง				
ตึกK FL.3	สีแดง				
ตึกL FL.1	สีแดง				
ตึกL FL.2	สีแดง				
ตึกM FL.1	สีแดง				
ตึกM FL.2	สีแดง				
ตึกM FL.3	สีแดง				
ตึกN FL.1	สีแดง				
ตึกN FL.2	สีแดง				
ตึกO FL.3	สีแดง				
ตึกO FL.4	สีแดง				

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มกราคม 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกO FL.5	สีแดง				
ตึก P FL. 1	สีแดง				
ตึก P FL. 2	สีแดง				
ตึก P FL. 3	สีแดง				
MDB 1	สีแดง 50LB				
MDB 2	สีแดง				
MDB10	สีแดง 50LB				
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งสระ	สีแดง				
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งถนน	สีแดง				
SHOP 4พร้อมท์ ข้างตู้แลกเงิน	สีแดง				
SHOP 7 ฝั่งถนน	สีแดง				
SHOP 8 ในตู้แดง	สีแดง				
SHOP 9 ครัว ฝั่งถนน	สีแดง				
SHOP 11 ลายบุเฟ่ ฝั่งสระ	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
BAR SITA	สีแดง				
SHOP 13 PBAR หลังเวที	สีแดง				
SHOP 16 หน้าครัวเย็น	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
SHOP 14 PBAR	สีแดง				
SHOP 16 หน้าออฟฟิตFB	สีแดง				
BAR สระกลาง	สีแดง				
Main Kitchen	ถังเขียว				
Main Kitchen (ข้างถังแก๊ส)	สีแดง				
Main Kitchen (ข้าง TEL)	สีแดง				
Main Kitchen ผ้าคลุมไฟ	แดง				
หน้าห้องน้ำพนักงาน	สีแดง				
ออฟฟิต HR	สีแดง				
แคนทีน1	สีแดง				
แคนทีน2	สีแดง				
ครัวแคนทีน	ถังเขียว				
ครัวแคนทีน(ในตู้ดับเพลิง)ด้านนอก	สีแดง				
Bay Hall หน้าห้องเก็บของ	สีแดง				
Bay Hall	สีแดง				

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มกราคม 2569

สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ยอฟฟิศ IT	สีแดง				
SPA 1	สีแดง				
SPA 2	สีแดง				
ยอฟฟิศคนสวน ใต้ตึกB	สีแดง				
สโตร์ใหญ่ ชั้น1	สีแดง	—	—		
สโตร์ใหญ่ ชั้น2	สีแดง	—	—		
สโตร์ คุณออน	สีแดง				
ป้อม รปภ ตึก 10 (สิงโต)	สีแดง				
ป้อม รปภ ตึกลานจอด(โลมา)	สีแดง				
ป้อม รปภ ข้างป้ายโรงแรม(มังกร)	สีแดง				
ป้อม รปภ ทางขึ้น(ฉลาม)	สีแดง				
ตึก N 113	สีเขียว				
ห้องปั๊มบนเขา	สีแดง				
ห้องปั๊มเฟส2	สีแดง				

[redacted]

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		จำนวน	อาคาร
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 1 (A)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง A111	
ตึก 1 (A)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	หน้าห้อง A211	เสีย
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง B109	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง B209	
ตึก 8A (C)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 8A (C)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง C204	
ตึก 9A (D)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9A (D)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 9B (E)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9B (E)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 8B (F)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 8B (F)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง G105	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง G205	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก H (6)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก H (6)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก I (10)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก I (10)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	หน้าห้องเก็บของ	เสีย
ตึก J (11)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง K104	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง K204	
ตึก K (12)	ชั้น3	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น3	
ตึก L (13)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก L (13)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก M (04)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง M106	
ตึก M (04)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง M205	
ตึก M (04)	ชั้น3	✓		หน้าห้อง M305	
ตึก N (2)	ชั้น1	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก N (2)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง N207	
ตึก O (3)	ชั้น1	-	-	-	ปิดชั้น
ตึก O (3)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง O204 Zone A	
ตึก O (3)	ชั้น3	✓		ตรงตู้ดับเพลิงชั้น 3 Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น3	✓		หน้าห้อง O304	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		ตรงตู้ดับเพลิง	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		ห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น5	✓		ตรงหน้าตู้ดับเพลิงชั้น 5	
ตึก O (3)	ชั้น5	✓		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น6	✓		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน	

[redacted]

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน เมษายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 1 (A)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง A111	
ตึก 1 (A)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	หน้าห้อง A211	ปิดชั่วคราว
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง B109	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง B209	
ตึก 8A (C)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 8A (C)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง C204	
ตึก 9A (D)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9A (D)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 9B (E)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9B (E)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 8B (F)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 8B (F)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง G105	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง G205	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก H (6)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก H (6)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก I (10)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก I (10)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	หน้าห้องเก็บของ	ปิดชั่วคราว
ตึก J (11)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง K104	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน เมษายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง K204	
ตึก K (12)	ชั้น3	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น3	
ตึก L (13)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก L (13)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก M (04)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง M106	
ตึก M (04)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง M205	
ตึก M (04)	ชั้น3	✓		หน้าห้อง M305	
ตึก N (2)	ชั้น1	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก N (2)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง N207	
ตึก O (3)	ชั้น1	-	-	-	ไม่มี
ตึก O (3)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง O204 Zone A	
ตึก O (3)	ชั้น3	✓		ตรงตู้ดับเพลิงชั้น 3 Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น3	✓		หน้าห้อง O304	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		ตรงตู้ดับเพลิง	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		ห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น5	✓		ตรงหน้าตู้ดับเพลิงชั้น 5	
ตึก O (3)	ชั้น5	✓		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น6	✓		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน	

[redacted]

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน มีนาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 1 (A)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง A111	
ตึก 1 (A)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	หน้าห้อง A211	(ชำรุด)
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง B109	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง B209	
ตึก 8A (C)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 8A (C)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง C204	
ตึก 9A (D)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9A (D)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 9B (E)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9B (E)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 9B (F)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9B (F)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง G105	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง G205	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก H (6)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก H (6)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก I (10)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก I (10)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	หน้าห้องเก็บของ	(ชำรุด)
ตึก J (11)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง K104	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน มีนาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง K204	
ตึก K (12)	ชั้น3	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น3	
ตึก L (13)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก L (13)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก M (04)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง M106	
ตึก M (04)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง M205	
ตึก M (04)	ชั้น3	✓		หน้าห้อง M305	
ตึก N (2)	ชั้น1	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก N (2)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง N207	
ตึก O (3)	ชั้น1	-	-	-	ไม่มี
ตึก O (3)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง O204 Zone A	
ตึก O (3)	ชั้น3	✓		ตรงตู้ดับเพลิงชั้น 3 Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น3	✓		หน้าห้อง O304	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		ตรงตู้ดับเพลิง	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		ห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น5	✓		ตรงหน้าตู้ดับเพลิงชั้น 5	
ตึก O (3)	ชั้น5	✓		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น6	✓		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน	

[redacted]

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก 1 (A)	ชั้น1	/		หน้าห้อง A111	ปกติ
ตึก 1 (A)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก 1 (A)	ชั้น2		/	หน้าห้อง A211	ไม่มี
ตึก 5 (B)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก 5 (B)	ชั้น1	/		หน้าห้อง B109	ปกติ
ตึก 5 (B)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก 5 (B)	ชั้น2	/		หน้าห้อง B209	ปกติ
ตึก 8A (C)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก 8A (C)	ชั้น2	/		หน้าห้อง C204	ปกติ
ตึก 9A (D)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก 9A (D)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก 9B (E)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก 9B (E)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก 8B (F)	ชั้น1		/	หน้าห้องเก็บของ	ไม่มี
ตึก 8B (F)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก G (7)	ชั้น1	/		หน้าห้อง G105	ปกติ
ตึก G (7)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก G (7)	ชั้น2	/		หน้าห้อง G205	ปกติ
ตึก G (7)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก H (6)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก H (6)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก I (10)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก I (10)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก J (11)	ชั้น1		/	หน้าห้องเก็บของ	ไม่มี
ตึก J (11)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก K (12)	ชั้น1	/		หน้าห้อง K104	ปกติ
ตึก K (12)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก K (12)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2	/		หน้าห้อง K204	ปกติ
ตึก K (12)	ชั้น3	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น3	ปกติ
ตึก L (13)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	ปกติ
ตึก L (13)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก M (04)	ชั้น1	/		หน้าห้อง M106	ปกติ
ตึก M (04)	ชั้น2	/		หน้าห้อง M205	ปกติ
ตึก M (04)	ชั้น3	/		หน้าห้อง M305	ปกติ
ตึก N (2)	ชั้น1	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	ปกติ
ตึก N (2)	ชั้น2	/		หน้าห้อง N207	ปกติ
ตึก O (3)	ชั้น1		/	—	ไฟไม่ติด
ตึก O (3)	ชั้น2	/		หน้าห้อง O204 Zone A	ปกติ
ตึก O (3)	ชั้น3	/		ตรงตู้ดับเพลิงชั้น 3 Zone B	ปกติ
ตึก O (3)	ชั้น3	/		หน้าห้อง O304	ปกติ
ตึก O (3)	ชั้น4	/		ตรงตู้ดับเพลิง	ปกติ
ตึก O (3)	ชั้น4	/		ห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	ปกติ
ตึก O (3)	ชั้น5	/		ตรงหน้าตู้ดับเพลิงชั้น 5	ปกติ
ตึก O (3)	ชั้น5	/		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	ปกติ
ตึก O (3)	ชั้น6	/		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน	ปกติ

[redacted]

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน มกราคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 1 (A)	ชั้น1	/		หน้าห้อง A111	
ตึก 1 (A)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		/	หน้าห้อง A211	เสีย
ตึก 5 (B)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	/		หน้าห้อง B109	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	/		หน้าห้อง B209	
ตึก 8A (C)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 8A (C)	ชั้น2	/		หน้าห้อง C204	
ตึก 9A (D)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9A (D)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 9B (E)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9B (E)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 8B (F)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	เสีย
ตึก 8B (F)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก G (7)	ชั้น1	/		หน้าห้อง G105	
ตึก G (7)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก G (7)	ชั้น2	/		หน้าห้อง G205	
ตึก G (7)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก H (6)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก H (6)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก I (10)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก I (10)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก J (11)	ชั้น1		/	หน้าห้องเก็บของ	เสีย
ตึก J (11)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก K (12)	ชั้น1	/		หน้าห้อง K104	
ตึก K (12)	ชั้น1	/		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก K (12)	ชั้น2	/		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน มกราคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2			หน้าห้อง K204	
ตึก K (12)	ชั้น3			บันไดทางขึ้น-ลงชั้น3	
ตึก L (13)	ชั้น1			หน้าห้องเก็บของ	
ตึก L (13)	ชั้น2			บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก M (04)	ชั้น1			หน้าห้อง M106	
ตึก M (04)	ชั้น2			หน้าห้อง M205	
ตึก M (04)	ชั้น3			หน้าห้อง M305	
ตึก N (2)	ชั้น1			บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก N (2)	ชั้น2			หน้าห้อง N207	
ตึก O (3)	ชั้น1	-	-	-	ไม่มี
ตึก O (3)	ชั้น2			หน้าห้อง O204 Zone A	
ตึก O (3)	ชั้น3			ตรงตู้ดับเพลิงชั้น 3 Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น3			หน้าห้อง O304	
ตึก O (3)	ชั้น4			ตรงตู้ดับเพลิง	
ตึก O (3)	ชั้น4			ห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น5			ตรงหน้าตู้ดับเพลิงชั้น 5	
ตึก O (3)	ชั้น5			ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น6			ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน	

[redacted]

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน พฤษภาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1		✓	A101	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น1		✓	หน้าห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น	✓		A114	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	A201	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	บันไดชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2	✓		A214	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		ห้องแพนทรี	
ตึก 5 (B)	ชั้น1		✓	B101	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น1		✓	B113	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		B201	
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	บันไดชั้น3	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	B213	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	ห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C101	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C103	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C107	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C201	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C203	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C207	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D101	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D105	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D109	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2	✓		D201	
ตึก 9A (D)	ชั้น2		✓	D205	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2		✓	D209	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E101	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E105	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E109	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E201	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E205	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E209	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F101	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน พฤษภาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F104	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F107	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F201	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F203	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F207	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		G101	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		G106	
ตึก G (7)	ชั้น1		✓	G112	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2		✓	G201	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2		✓	G206	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		G212	
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H101	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H107	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H114	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น2	✓		H201	
ตึก H (6)	ชั้น2		✓	H207	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น2		✓	H214	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I101	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I107	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I111	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	I201	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	บันไดทางขึ้นชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	I211	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J101	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J106	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J112	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J201	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J207	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J212	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		K101	
ตึก K (12)	ชั้น1		✓	K106	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		K107	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน พฤษภาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2		✓	K113	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		K201	
ตึก K (12)	ชั้น2	–	–	–	ไม่มี
ตึก K (12)	ชั้น3		✓	K207	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น3	✓		K213	
ตึก L (13)	ชั้น1		✓	L101	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น1		✓	L112	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น1	✓		ตรงบันได	
ตึก L (13)	ชั้น2		✓	L201	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น2		✓	L212	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น2	✓		ตรงบันได	
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	M101	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	หน้าห้องช่าง	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	M112	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น2	✓		M201	
ตึก M (04)	ชั้น2		✓	บันไดทางขึ้นชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น2		✓	M212	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	M301	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	บันไดทางขึ้นชั้น3	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	M312	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		✓	N101	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		✓	N114	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		✓	N113	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น2	–	–	–	ไม่มี
ตึก N (2)	ชั้น2	✓		N207	
ตึก N (2)	ชั้น2		✓	N213	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น1	✓		O101	
ตึก O (3)	ชั้น1		✓	O103	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น2		✓	O201	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น2		✓	O204	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O301	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O304	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน พฤษภาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O305	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O308	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4		✓	O401/ชั้น4	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		O404	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		O405	
ตึก O (3)	ชั้น4		✓	O409	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		✓	O401/ชั้น5	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O503	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O504	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O508	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		✓	O601	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		✓	O605	แบตเสื่อม
บนเขา		–	–	–	ไม่มี
Shop4		–	–	ออฟฟิศคลับยูนิก	ไม่มี
Shop13		–	–	ออฟฟิศวาเลนซ่า	ไม่มี
ป้อมยามตึก10		–	–	–	ไม่มี
ป้อมยามทางเข้า			✓		แบตเสื่อม
ป้อมยามตึก5			✓		แบตเสื่อม
ป้อมยามถนนสายใหม่			✓		แบตเสื่อม
ห้องHR		✓			
หน้าออฟฟิศGM		–	–	–	ไม่มี
ออฟฟิศGM		–	–	–	ไม่มี
ครัวแคนทีน		–	–	–	ไม่มี
ห้องคนสวน		–	–	–	ไม่มี
แคนทีน		–	–	–	ไม่มี
ชั้นล่าง		✓			ติดตั้งใหม่ 3 จุด

[redacted]

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน เมษายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1		✓	A101	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น1		✓	หน้าห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น	✓		A114	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	A201	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	บันไดชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2	✓		A214	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		ห้องแพนทรี	
ตึก 5 (B)	ชั้น1		✓	B101	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น1		✓	B113	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		B201	
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	บันไดชั้น3	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	B213	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	ห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C101	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C103	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C107	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C201	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C203	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C207	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D101	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D105	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D109	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2	✓		D201	
ตึก 9A (D)	ชั้น2		✓	D205	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2		✓	D209	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E101	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E105	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E109	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2	✓		E201	
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E205	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E209	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F101	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน เมษายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F104	
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F107	
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F201	
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F203	
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F207	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		G101	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		G106	
ตึก G (7)	ชั้น1		✓	G112	
ตึก G (7)	ชั้น2		✓	G201	
ตึก G (7)	ชั้น2		✓	G206	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		G212	
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H101	
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H107	
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H114	
ตึก H (6)	ชั้น2	✓		H201	
ตึก H (6)	ชั้น2		✓	H207	
ตึก H (6)	ชั้น2		✓	H214	
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I101	
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I107	
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I111	
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	I201	
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	บันไดทางขึ้นชั้น2	
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	I211	
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J101	
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J108	
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J112	
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J201	
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J207	
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J212	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		K101	
ตึก K (12)	ชั้น1		✓	K106	
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		K107	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน เมษายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		K113	
ตึก K (12)	ชั้น2		✓	K201	
ตึก K (12)	ชั้น2	-	-	-	
ตึก K (12)	ชั้น3		✓	K207	
ตึก K (12)	ชั้น3	✓		K213	
ตึก L (13)	ชั้น1		✓	L101	
ตึก L (13)	ชั้น1		✓	L112	
ตึก L (13)	ชั้น1	✓		ตรงบันได	
ตึก L (13)	ชั้น2		✓	L201	
ตึก L (13)	ชั้น2		✓	L212	
ตึก L (13)	ชั้น2	✓		ตรงบันได	
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	M101	
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	หน้าห้องช่าง	
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	M112	
ตึก M (04)	ชั้น2	✓		M201	
ตึก M (04)	ชั้น2		✓	บันไดทางขึ้นชั้น2	
ตึก M (04)	ชั้น2		✓	M212	
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	M301	
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	บันไดทางขึ้นชั้น3	
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	M312	
ตึก N (2)	ชั้น1		✓	N101	
ตึก N (2)	ชั้น1		✓	N114	
ตึก N (2)	ชั้น1		✓	N113	
ตึก N (2)	ชั้น2	-	-	-	
ตึก N (2)	ชั้น2	✓		N207	
ตึก N (2)	ชั้น2		✓	N213	
ตึก O (3)	ชั้น1	✓		O101	
ตึก O (3)	ชั้น1		✓	O103	
ตึก O (3)	ชั้น2		✓	O201	
ตึก O (3)	ชั้น2		✓	O204	
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O301	
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O304	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน เมษายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O305	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O308	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4		✓	O401/ชั้น4	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		O404	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		O405	
ตึก O (3)	ชั้น4		✓	O409	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O401/ชั้น5	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O503	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O504	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O508	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		✓	O601	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		✓	O605	แบตเสื่อม
บนเขา		-	-	-	ไม่มี
Shop4				ออฟฟิศคลัยนิค	ไม่มี
Shop13				ออฟฟิศวาเลนซ์	ไม่มี
ป้อมยามตึก10		-	-	-	ไม่มี
ป้อมยามทางเข้า			✓		แบตเสื่อม
ป้อมยามตึก5			✓		แบตเสื่อม
ป้อมยามถนนสายใหม่			✓		แบตเสื่อม
ห้องHR		✓			
หน้าออฟฟิศGM	-	-	-	-	ไม่มี
ออฟฟิศGM	-	-	-	-	ไม่มี
ครัวแดนกิน	-	-	-	-	ไม่มี
ห้องคนสวน	-	-	-	-	ไม่มี
แดนกิน	-	-	-	-	ไม่มี

[redacted]

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มีนาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1		✓	A101	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น1		✓	หน้าห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น	✓		A114	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	A201	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	บันไดชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2	✓		A214	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		ห้องแพนทรี	
ตึก 5 (B)	ชั้น1		✓	B101	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น1		✓	B113	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		B201	
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	บันไดชั้น3	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	B213	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	ห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C101	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C103	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C107	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C201	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C203	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C207	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D101	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D105	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D109	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2	✓		D201	
ตึก 9A (D)	ชั้น2		✓	D205	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2		✓	D209	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E101	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E105	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E109	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2	✓		E201	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E205	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E209	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F101	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มีนาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 8B (F)	ชั้น1		/	F104	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		/	F107	ไม่ชาร์จ
ตึก 8B (F)	ชั้น2		/	F201	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		/	F203	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		/	F207	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น1	/		G101	
ตึก G (7)	ชั้น1	/		G106	
ตึก G (7)	ชั้น1		/	G112	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2		/	G201	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2		/	G206	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2	/		G212	
ตึก H (6)	ชั้น1		/	H101	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น1		/	H107	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น1		/	H114	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น2	/		H201	
ตึก H (6)	ชั้น2		/	H207	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น2		/	H214	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		/	I101	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		/	I107	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		/	I111	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		/	I201	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		/	บันไดทางขึ้นชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		/	I211	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		/	J101	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		/	J106	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		/	J112	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		/	J201	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		/	J207	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		/	J212	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น1	/		K101	
ตึก K (12)	ชั้น1		/	K106	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น2	/		K107	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มีนาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2	/		K113	
ตึก K (12)	ชั้น2		/	K201	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น2	/	—	—	ไม่มี
ตึก K (12)	ชั้น3		/	K207	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น3	/		K213	
ตึก L (13)	ชั้น1		/	L101	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น1		/	L112	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น1	/		ตรงบันได	
ตึก L (13)	ชั้น2		/	L201	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น2		/	L212	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น2	/		ตรงบันได	
ตึก M (04)	ชั้น1		/	M101	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น1		/	หน้าห้องช่าง	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น1		/	M112	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น2	/		M201	
ตึก M (04)	ชั้น2		/	บันไดทางขึ้นชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น2		/	M212	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		/	M301	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		/	บันไดทางขึ้นชั้น3	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		/	M312	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		/	N101	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		/	N114	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		/	N113	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น2	—	—	—	ไม่มี
ตึก N (2)	ชั้น2	/		N207	
ตึก N (2)	ชั้น2		/	N213	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น1	/		O101	
ตึก O (3)	ชั้น1		/	O103	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น2		/	O201	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น2		/	O204	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		/	O301	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		/	O304	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มีนาคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก O (3)	ชั้น3		/	O305	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		/	O306	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4		/	O401/ชั้น4	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4	/		O404	
ตึก O (3)	ชั้น4	/		O405	
ตึก O (3)	ชั้น4		/	O409	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		/	O401/ชั้น5	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		/	O503	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		/	O504	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		/	O508	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		/	O601	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		/	O605	แบตเสื่อม
บหเขา	—	—	—	—	ไม่มี
Shop4	—	—	—	ออฟฟิศคลับยูนิค	ไม่มี
Shop13	—	—	—	ออฟฟิศวาเคชั่น	ไม่มี
ป้อมยามตึก10	—	—	—	—	ไม่มี
ป้อมยามทางเข้า			/		แบตเสื่อม
ป้อมยามตึก5			/		แบตเสื่อม
ป้อมยามถนนสายใหม่			/		แบตเสื่อม
ห้องHR		/			
หน้าออฟฟิศGM	—	—	—	—	ไม่มี
ออฟฟิศGM	—	—	—	—	ไม่มี
ครัวแคนทีน	—	—	—	—	ไม่มี
ห้องคนงาน	—	—	—	—	ไม่มี
แคนทีน	—	—	—	—	ไม่มี
ตึกอบรม		/		เพิ่งย้ายมาใหม่	

[redacted]

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1		/	A101	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น1		/	หน้าห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น	/		A114	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		/	A201	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2		/	บันไดชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2	/		A214	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	/		ห้องแพนทรี	
ตึก 5 (B)	ชั้น1		/	B101	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น1		/	B113	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2	/		B201	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		/	บันไดชั้น3	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		/	B213	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		/	ห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		/	C101	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		/	C103	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		/	C107	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		/	C201	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		/	C203	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		/	C207	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		/	D101	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		/	D105	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		/	D109	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2	/		D201	
ตึก 9A (D)	ชั้น2		/	D205	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2		/	D209	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		/	E101	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		/	E105	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		/	E109	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		/	E201	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2	/		E205	
ตึก 9B (E)	ชั้น2		/	E209	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		/	F101	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 8B (F)	ชั้น1		/	F104	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		/	F107	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		/	F201	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		/	F203	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		/	F207	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น1	/		G101	
ตึก G (7)	ชั้น1	/		G106	
ตึก G (7)	ชั้น1		/	G112	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2		/	G201	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2		/	G206	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2	/		G212	
ตึก H (6)	ชั้น1		/	H101	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น1		/	H107	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น1		/	H114	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น2	/		H201	
ตึก H (6)	ชั้น2		/	H207	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น2		/	H214	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		/	I101	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		/	I107	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		/	I111	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		/	I201	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		/	บันไดทางขึ้นชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		/	I211	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		/	J101	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		/	J106	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		/	J112	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		/	J201	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		/	J207	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		/	J212	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น1	/		K101	
ตึก K (12)	ชั้น1		/	K106	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น2	/		K107	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2		/	K113	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น2	/		K201	
ตึก K (12)	ชั้น2	-	-	-	ไม่มี
ตึก K (12)	ชั้น3		/	K207	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น3	/		K213	
ตึก L (13)	ชั้น1		/	L101	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น1		/	L112	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น1	/		ตรงบันได	
ตึก L (13)	ชั้น2		/	L201	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น2		/	L212	แบตเสื่อม
ตึก L (13)	ชั้น2	/		ตรงบันได	
ตึก M (04)	ชั้น1		/	M101	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น1		/	หน้าห้องช่าง	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น1		/	M112	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น2	/		M201	
ตึก M (04)	ชั้น2		/	บันไดทางขึ้นชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น2		/	M212	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		/	M301	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		/	บันไดทางขึ้นชั้น3	แบตเสื่อม
ตึก M (04)	ชั้น3		/	M312	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		/	N101	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		/	N114	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น1		/	N113	แบตเสื่อม
ตึก N (2)	ชั้น2	—	—	—	ไม่มี
ตึก N (2)	ชั้น2	/		N207	
ตึก N (2)	ชั้น2		/	N213	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น1	/		O101	
ตึก O (3)	ชั้น1		/	O103	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น2		/	O201	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น2		/	O204	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		/	O301	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		/	O304	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก O (3)	ชั้น3		/	O305	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น3		/	O308	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4		/	O401/ชั้น4	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4	/		O404	
ตึก O (3)	ชั้น4	/		O405	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น4		/	O409	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		/	O401/ชั้น5	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		/	O503	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		/	O504	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น5		/	O508	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		/	O601	แบตเสื่อม
ตึก O (3)	ชั้น6		/	O605	แบตเสื่อม
บนเขา	–	–	–	–	ใช้ได้
Shop4	–	–	–	ออฟฟิศดดับอูนิค	ใช้ได้
Shop13	–	–	–	ออฟฟิศวานเรชั่น	ใช้ได้
ป้อมยามตึก10	–	–	–		ใช้ได้
ป้อมยามทางเข้า			/		แบตเสื่อม
ป้อมยามตึก5			/		แบตเสื่อม
ป้อมยามถนนสายใหม่			/		แบตเสื่อม
ห้องHR		/			
หน้าออฟฟิศGM	–	–	–	–	ใช้ได้
ออฟฟิศGM	–	–	–	–	ใช้ได้
ครัวแคนทีน	–	–	–	–	ใช้ได้
ห้องคนสวน	–	–	–	–	ใช้ได้
แคนทีน	–	–	–	–	ใช้ได้
สนามหญ้า		/		เครื่องไม่ติด	

[redacted]

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มกราคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1		/	A101	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น1		/	หน้าห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น	/		A114	
ตึก 1 (A)	ชั้น2	/		A201	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2		/	บันไดชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2	/		A214	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	/		ห้องแพนทรี	
ตึก 5 (B)	ชั้น1		/	B101	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น1		/	B113	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2	/		B201	
ตึก 5 (B)	ชั้น2		/	บันไดชั้น3	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		/	B213	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		/	ห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		/	C101	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		/	C103	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		/	C107	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		/	C201	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		/	C203	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		/	C207	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		/	D101	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		/	D105	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		/	D109	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2	/		D201	
ตึก 9A (D)	ชั้น2		/	D205	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2		/	D209	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		/	E101	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		/	E105	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		/	E109	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		/	E201	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2	/		E205	
ตึก 9B (E)	ชั้น2		/	E209	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		/	F101	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มกราคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 8B (F)	ชั้น1			F104	
ตึก 8B (F)	ชั้น1			F107	
ตึก 8B (F)	ชั้น2			F201	
ตึก 8B (F)	ชั้น2			F203	
ตึก 8B (F)	ชั้น2			F207	
ตึก G (7)	ชั้น1			G101	
ตึก G (7)	ชั้น1			G106	
ตึก G (7)	ชั้น1			G112	
ตึก G (7)	ชั้น2			G201	
ตึก G (7)	ชั้น2			G206	
ตึก G (7)	ชั้น2			G212	
ตึก H (6)	ชั้น1			H101	
ตึก H (6)	ชั้น1			H107	
ตึก H (6)	ชั้น1			H114	
ตึก H (6)	ชั้น2			H201	
ตึก H (6)	ชั้น2			H207	
ตึก H (6)	ชั้น2			H214	
ตึก I (10)	ชั้น1			I101	
ตึก I (10)	ชั้น1			I107	
ตึก I (10)	ชั้น1			I111	
ตึก I (10)	ชั้น2			I201	
ตึก I (10)	ชั้น2			บันไดทางขึ้นชั้น2	
ตึก I (10)	ชั้น2			I211	
ตึก J (11)	ชั้น1			J101	
ตึก J (11)	ชั้น1			J106	
ตึก J (11)	ชั้น1			J112	
ตึก J (11)	ชั้น2			J201	
ตึก J (11)	ชั้น2			J207	
ตึก J (11)	ชั้น2			J212	
ตึก K (12)	ชั้น1			K101	
ตึก K (12)	ชั้น1			K106	
ตึก K (12)	ชั้น2			K107	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มกราคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2			K113	
ตึก K (12)	ชั้น2			K201	
ตึก K (12)	ชั้น2	–	–	–	
ตึก K (12)	ชั้น3			K207	
ตึก K (12)	ชั้น3			K213	
ตึก L (13)	ชั้น1			L101	
ตึก L (13)	ชั้น1			L112	
ตึก L (13)	ชั้น1			ทรงบันได	
ตึก L (13)	ชั้น2			L201	
ตึก L (13)	ชั้น2			L212	
ตึก L (13)	ชั้น2			ทรงบันได	
ตึก M (04)	ชั้น1			M101	
ตึก M (04)	ชั้น1			หน้าห้องช่าง	
ตึก M (04)	ชั้น1			M112	
ตึก M (04)	ชั้น2			M201	
ตึก M (04)	ชั้น2			บันไดทางขึ้นชั้น2	
ตึก M (04)	ชั้น2			M212	
ตึก M (04)	ชั้น3			M301	
ตึก M (04)	ชั้น3			บันไดทางขึ้นชั้น3	
ตึก M (04)	ชั้น3			M312	
ตึก N (2)	ชั้น1			N101	
ตึก N (2)	ชั้น1			N114	
ตึก N (2)	ชั้น1			N113	
ตึก N (2)	ชั้น2	–	–	–	
ตึก N (2)	ชั้น2			N207	
ตึก N (2)	ชั้น2			N213	
ตึก O (3)	ชั้น1			O101	
ตึก O (3)	ชั้น1			O103	
ตึก O (3)	ชั้น2			O201	
ตึก O (3)	ชั้น2			O204	
ตึก O (3)	ชั้น3			O301	
ตึก O (3)	ชั้น3			O304	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มกราคม 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก O (3)	ชั้น3			O305	
ตึก O (3)	ชั้น3			O308	
ตึก O (3)	ชั้น4			O401/ชั้น4	
ตึก O (3)	ชั้น4			O404	
ตึก O (3)	ชั้น4			O405	
ตึก O (3)	ชั้น4			O409	
ตึก O (3)	ชั้น5			O401/ชั้น5	
ตึก O (3)	ชั้น5			O503	
ตึก O (3)	ชั้น5			O504	
ตึก O (3)	ชั้น5			O508	
ตึก O (3)	ชั้น6			O601	
ตึก O (3)	ชั้น6			O605	
บนเขา		-	-	-	
Shop4		-	-	ออฟฟิศคลับยูนิค	
Shop13		-	-	ออฟฟิศวาเคชั่น	
ป้อมยามตึก10		-	-	-	
ป้อมยามทางเข้า					
ป้อมยามตึก5					
ป้อมยามถนนสายใหม่					
หลังHR		-			
หน้าออฟฟิศGM		-	-	-	
ออฟฟิศGM		-	-	-	
ครัวแคนทีน		-	-	-	
ห้องกินสวน		-	-	-	
แคนทีน		-	-	-	

[redacted]

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มิถุนายน 2569

สถานที่	ถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกA FL.1	สีแดง	✓			
ตึกA FL.2	สีแดง	✓			
ตึกB FL.1	สีแดง	✓			
ตึกB FL.2	สีแดง	✓			
ตึกC FL.1	สีแดง	✓			
ตึกC FL.2	สีแดง	✓			
ตึกD FL.1	สีแดง	✓			
ตึกD FL.2	สีแดง	✓			
ตึกE FL.1	สีแดง	✓			
ตึกE FL.2	สีแดง	✓			
ตึกF FL.1	สีแดง	✓			
ตึกF FL.2	สีแดง	✓			
ตึกG FL.1	สีแดง	✓			
ตึกG FL.2	สีแดง	✓			
ตึกH FL.1	สีแดง	✓			
ตึกH FL.2	สีแดง	✓			
ตึกI FL.1	สีแดง	✓			
ตึกIFL.2	สีแดง	✓			
ตึกJ FL.1	สีแดง	✓			
ตึกJ FL.2	สีแดง	✓			
ตึกK FL.1	สีแดง	✓			
ตึกK FL.2	สีแดง	✓			
ตึกK FL.3	สีแดง	✓			
ตึกL FL.1	สีแดง	✓			
ตึกL FL.2	สีแดง	✓			
ตึกM FL.1	สีแดง	✓			
ตึกM FL.2	สีแดง	✓			
ตึกM FL.3	สีแดง	✓			
ตึกN FL.1	สีแดง	✓			
ตึกN FL.2	สีแดง	✓			
ตึกO FL.3	สีแดง	✓			
ตึกO FL.4	สีแดง	✓			

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มิถุนายน 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ตึกO FL.5	สีแดง				
ตึก P FL. 1	สีแดง				
ตึก P FL. 2	สีแดง				
ตึก P FL. 3	สีแดง				
MDB 1	สีแดง 50LB				
MDB 2	สีแดง				
MDB10	สีแดง 50LB				
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งสระ	สีแดง				
SHOP 2 ห้องรับรอง ฝั่งถนน	สีแดง				
SHOP 4ฟร้อนท์ ข้างตู้แลกเงิน	สีแดง				
SHOP 7 ฝั่งถนน	สีแดง				
SHOP 8 ในตู้แดง	สีแดง				
SHOP 9 ครัว ฝั่งถนน	สีแดง				
SHOP 11 ลายบูเฟ่ ฝั่งสระ	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
BAR SITA	สีแดง				
SHOP 13 PBAR หลังเวท์	สีแดง				
SHOP 16 หน้าครัวเย็น	สีแดง				
SHOP 14 PBAR	สีแดง				
SHOP 16 หน้าออฟฟิศFB	สีแดง				
BAR สระกลาง	สีแดง				
Main Kitchen	สีเขียว				
Main Kitchen (ข้างถังแก๊ส)	สีแดง				
Main Kitchen (ข้าง TEL)	สีแดง				
Main Kitchen ผ้าคลุมไฟ	แดง				
หน้าห้องน้ำพนักงาน	สีแดง				
ออฟฟิศ HR	สีแดง				
แคนทีน1	สีแดง				
แคนทีน2	สีแดง				
ครัวแคนทีน	สีเขียว				
ครัวแคนทีน(ในตู้ดับเพลิง)ด้านนอก	สีแดง				
Bay Hall หน้าห้องเก็บของ	สีแดง				
Bay Hall	สีแดง				

รายการเช็คถังดับเพลิง

เดือน มิถุนายน 2569

สถานที่	สีถังดับเพลิง	แรงดัน		สภาพถัง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ออฟฟิศ IT	สีแดง				
SPA 1	สีแดง				
SPA 2	สีแดง				
ออฟฟิศคนสวน ใต้ตึกB	สีแดง				
สโตร์ใหญ่ ชั้น1	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
สโตร์ใหญ่ ชั้น2	สีแดง	-	-	-	ไม่มี
สโตร์ คุณออน	สีแดง				
ป้อม รปภ ตึก 10 (ฝั่งใต)	สีแดง				
ป้อม รปภ ตึกสามจอด(โฮมา)	สีแดง				
ป้อม รปภ ข้างป้ายโรงแรม(มังกร)	สีแดง				
ป้อม รปภ ทางขึ้น(ฉลาม)	สีแดง				
ตึก N 113	เขียว				
ห้องปั๊มบนเขา	สีแดง				
ห้องปั๊มแฟส2	สีแดง				

[redacted]

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน มิถุนายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 1 (A)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง A111	
ตึก 1 (A)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	หน้าห้อง A211	✓
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง B109	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง B209	
ตึก 8A (C)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 8A (C)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง C204	
ตึก 9A (D)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9A (D)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 9B (E)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 9B (E)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก 8B (F)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก 8B (F)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง G105	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง G205	
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก H (6)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก H (6)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก I (10)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก I (10)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	หน้าห้องเก็บของ	✓
ตึก J (11)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง K104	
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	

รายการตรวจเช็คป้ายหนีไฟ

เดือน มิถุนายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	อาการ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง K204	
ตึก K (12)	ชั้น3	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น3	
ตึก L (13)	ชั้น1	✓		หน้าห้องเก็บของ	
ตึก L (13)	ชั้น2	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก M (04)	ชั้น1	✓		หน้าห้อง M106	
ตึก M (04)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง M205	
ตึก M (04)	ชั้น3	✓		หน้าห้อง M305	
ตึก N (2)	ชั้น1	✓		บันไดทางขึ้น-ลงชั้น2	
ตึก N (2)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง N207	
ตึก O (3)	ชั้น1	-	-	-	✓
ตึก O (3)	ชั้น2	✓		หน้าห้อง O204 Zone A	
ตึก O (3)	ชั้น3	✓		ตรงตู้ดับเพลิงชั้น 3 Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น3	✓		หน้าห้อง O304	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		ตรงตู้ดับเพลิง	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		ห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น5	✓		ตรงหน้าตู้ดับเพลิงชั้น 5	
ตึก O (3)	ชั้น5	✓		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน Zone B	
ตึก O (3)	ชั้น6	✓		ตรงหน้าห้องเก็บของแม่บ้าน	

[redacted]

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มิถุนายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 1 (A)	ชั้น1		✓	A101	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น1		✓	หน้าห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น	✓		A114	
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	A201	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2		✓	บันไดชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก 1 (A)	ชั้น2	✓		A214	
ตึก 5 (B)	ชั้น1	✓		ห้องแพนทรี	
ตึก 5 (B)	ชั้น1		✓	B101	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น1		✓	B113	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2	✓		B201	
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	บันไดชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	B213	แบตเสื่อม
ตึก 5 (B)	ชั้น2		✓	ห้องแพนทรี	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C101	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C103	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น1		✓	C107	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C201	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C203	แบตเสื่อม
ตึก 8A (C)	ชั้น2		✓	C207	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D101	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D105	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น1		✓	D109	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2	✓		D201	
ตึก 9A (D)	ชั้น2		✓	D205	แบตเสื่อม
ตึก 9A (D)	ชั้น2		✓	D209	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E101	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E105	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น1		✓	E109	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E201	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E205	แบตเสื่อม
ตึก 9B (E)	ชั้น2		✓	E209	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F101	แบตเสื่อม

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มิถุนายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F104	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น1		✓	F107	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F201	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F203	แบตเสื่อม
ตึก 8B (F)	ชั้น2		✓	F207	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		G101	
ตึก G (7)	ชั้น1	✓		G106	
ตึก G (7)	ชั้น1		✓	G112	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2		✓	G201	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2		✓	G206	แบตเสื่อม
ตึก G (7)	ชั้น2	✓		G212	
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H101	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H107	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น1		✓	H114	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น2	✓		H201	
ตึก H (6)	ชั้น2		✓	H207	แบตเสื่อม
ตึก H (6)	ชั้น2		✓	H214	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I101	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I107	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น1		✓	I111	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	I201	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	บันไดทางขึ้นชั้น2	แบตเสื่อม
ตึก I (10)	ชั้น2		✓	I211	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J101	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J106	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น1		✓	J112	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J201	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J207	แบตเสื่อม
ตึก J (11)	ชั้น2		✓	J212	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น1	✓		K101	
ตึก K (12)	ชั้น1		✓	K106	แบตเสื่อม
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		K107	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มิถุนายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก K (12)	ชั้น2		✓	K113	
ตึก K (12)	ชั้น2	✓		K201	
ตึก K (12)	ชั้น2	-	-	-	
ตึก K (12)	ชั้น3		✓	K207	
ตึก K (12)	ชั้น3	✓		K213	
ตึก L (13)	ชั้น1		✓	L101	
ตึก L (13)	ชั้น1		✓	L112	
ตึก L (13)	ชั้น1	✓		ตรงบันได	
ตึก L (13)	ชั้น2		✓	L201	
ตึก L (13)	ชั้น2		✓	L212	
ตึก L (13)	ชั้น2	✓		ตรงบันได	
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	M101	
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	หน้าห้องช่าง	
ตึก M (04)	ชั้น1		✓	M112	
ตึก M (04)	ชั้น2	✓		M201	
ตึก M (04)	ชั้น2		✓	บันไดทางขึ้นชั้น2	
ตึก M (04)	ชั้น2		✓	M212	
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	M301	
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	บันไดทางขึ้นชั้น3	
ตึก M (04)	ชั้น3		✓	M312	
ตึก N (2)	ชั้น1		✓	N101	
ตึก N (2)	ชั้น1		✓	N114	
ตึก N (2)	ชั้น1			N113	
ตึก N (2)	ชั้น2	-	-	-	
ตึก N (2)	ชั้น2	✓		N207	
ตึก N (2)	ชั้น2		✓	N213	
ตึก O (3)	ชั้น1	✓		O101	
ตึก O (3)	ชั้น1		✓	O103	
ตึก O (3)	ชั้น2		✓	O201	
ตึก O (3)	ชั้น2		✓	O204	
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O301	
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O304	

รายการเช็คไฟฉุกเฉิน

เดือน มิถุนายน 2569

ตึก		สถานการทำงาน		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		พร้อม	ไม่พร้อม		
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O305	
ตึก O (3)	ชั้น3		✓	O308	
ตึก O (3)	ชั้น4		✓	O401/ชั้น4	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		O404	
ตึก O (3)	ชั้น4	✓		O405	
ตึก O (3)	ชั้น4		✓	O409	
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O401/ชั้น5	
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O503	
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O504	
ตึก O (3)	ชั้น5		✓	O508	
ตึก O (3)	ชั้น6		✓	O601	
ตึก O (3)	ชั้น6		✓	O605	
บนเขา		-	-		
Shop4		-	-	ออฟฟิตคลับยูนิค	
Shop13		-	-	ออฟฟิตวาเลนซิ่น	
ป้อมยามตึก10		-	-	-	
ป้อมยามทางเข้า			✓		
ป้อมยามตึก5			✓		
ป้อมยามถนนสายใหม่			✓		
ห้องHR		✓			
หน้าออฟฟิตGM		-	-	-	
ออฟฟิตGM		-	-	-	
ครัวแคนทีน		-	-	-	
ห้องคนสวน		-	-	-	
แคนทีน		-	-	-	
ตึกวอเตอร์					

[redacted]

เอกสารแนบที่ 6

แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน / แผนปฏิบัติตนเมื่อเกิดธรณีพิบัติ

โรงแรม ป่าพยอม เบย์ รีสอร์ท

แผนผังแสดงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง/ภัยธรรมชาติ



โรงแรม ป่าพยอม เบย์ รีสอร์ท

แผนผังแสดงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ / ภัยธรรมชาติ



โรงแรม ป่าพยอม เบย์ รีสอร์ท

แผนผังการอพยพ



โรงแรม ป่าพยอม เบย์ รีสอร์ท

แผนผังแสดงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ / ภัยธรรมชาติ



เอกสารแนบที่ 7
รายงานการซ้อมอพยพดับเพลิง

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ที่ ภก ๕๖๑๐๑ / [redacted]

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราษฎร์อุทิศ ภก ๘๓๑๕๐

หนังสือรับรอง

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงแรมป่าตอง เบย์ อิสล์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ ถนนห้าสิบปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทำการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๘๐ คน หญิง ๓๑ คน ชาย ๔๙ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

[redacted]

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร/โทรสาร (๐๗๖) ๓๔๒๖๐๐ , ๑๑๙

"ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์"

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2568

ลำดับ	[redacted]
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2568

ลำดับ	[redacted]
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2568

ลำดับ				
60	นายธนวรรธน์ กชสาร	[redacted]		
61	นายศุภาพร เพ็ชร์เล็ก			
62	นายจักรี ฐูขโน			
63	นางสาวสรัลชนา เทียมสานุจิตต์			
64	นายวิโรจน์ อุพงศ์			
65	นางสาวอนัญญา บุญสงค์			
66	นายคชาพงศ์ มณีโชติ			
67	นายชะฟัยา ม่วงสีดอง			
68	นายคณัฐศักย์ ชัชวาลย์			
69	นายสหสกร ศิษฐะเวช			
70	นายพนธกร ว่องกุลจิรา			
71	นายพีสภร คงพันธ์			
72	นายณัฐกานต์ พงษ์รอด			
73	นายคมาชัย ไชยรักษ์			
74	นายสมศักดิ์ มะนะไส			
75	นายทวีวุฒิ มณีบุญ			
76	นางสาวชุติมา แก้วจันทร์			
77	นางสาวริมสลักษณ์ ใจถวิล			
78	นายนครินทร์ เรืองโต			
79	นายอรรถกร ธรรมดี			
80	นางสาวณัฏฐธิดา นิ่มนวล			

เอกสารแนบที่ 8
ใบเสร็จมูลฝอย

เล่มที่ 198/67 เลขที่ 40

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-12481/69
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท พีโซน่า ทัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย	3,750.00	ประจำเดือน พ.ค.69 79 ถ.ห้าสิบปี
	รวมเงิน	**3,750.00**	

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/เครื่องเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา : 3,750.00 บาท
เลขที่ 01179654 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

รวม 3,750.00 บาท

เล่มที่ 198/67 เลขที่ 39

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-12480/69
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก **บริษัท พีโซน่า ทัวร์ จำกัด**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	15,000.00	ประจำเดือน พ.ค.69
	ที่อยู่ 79 ถ.ห้าสิบปี ม.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต		
	รวมเงิน	**15,000.00**	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/เครื่องเงิน

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา : 15,000.00 บาท
เลขที่ 01179654 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

รวม 15,000.00 บาท

เล่มที่ 164/69 เลขที่ 06

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-11269/69
วันที่ 24 เมษายน 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ฟิโซน่า ทัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	15,000.00	ประจำเดือน เม.ย.69
	ที่ดิน 79 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต		
	รวมเงิน	**15,000.00**	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ดราฟเรียบร้อยแล้ว/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา : 15,000.00 บาท
เลขที่ 0116655 ลงวันที่ 24 เมษายน 2569

รวม : 15,000.00 บาท

เล่มที่ 164/69 เลขที่ 07

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-11271/69
วันที่ 24 เมษายน 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก **บริษัท ฟิโซน่า ทัวร์ จำกัด**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,750.00	ประจำเดือน เม.ย.69 79 ต.ป่าตอง
	รวมเงิน	**3,750.00**	

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ดราฟเรียบร้อยแล้ว/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา 3,750.00 บาท
เลขที่ 0116655 ลงวันที่ 24 เมษายน 2569

รวม : 3,750.00 บาท

เล่มที่ 131/6 เลขที่ 49

ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองป่าเลอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ฟิโยน่า ทัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสนามกอล์ฟ	15,000.00	ประจำเดือน มี.ค.69

รวมเงิน 15,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงลายมือชื่อรับเงินและประทับตรา (ถ้ามี) ของผู้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

รวม 15,000.00 บาท

ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองป่าเลอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ฟิโยน่า ทัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสนามกอล์ฟ	3,750.00	ประจำเดือน มี.ค.69

รวมเงิน 3,750.00

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงลายมือชื่อรับเงินและประทับตรา (ถ้ามี) ของผู้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

รวม 3,750.00 บาท

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2569

บริษัท พีอาร์แอนด์ที เมเนจเม้นท์ จำกัด ชำระแทน บริษัท ฟิโยน่า ทัวร์ จำกัด

เทศบาลป่าตอง -- Patong Bay Hill Resort & Spa

ลำดับที่	เดือน	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	รวม/เดือน
1	1 มกราคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
2	1 กุมภาพันธ์ 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
3	1 มีนาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
4	1 เมษายน 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
5	1 พฤษภาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
6	1 มิถุนายน 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
7	1 กรกฎาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
8	1 สิงหาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
9	1 กันยายน 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
10	1 ตุลาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
11	1 พฤศจิกายน 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
12	1 ธันวาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
รวม	**ค่าเก็บและค่าจัดขยะ**	**180,000.00**	**45,000.00**	**225,000.00**

375196

เล่มที่ 11/61 เลขที่ 11

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-08205/69

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ฟิโยน่า ทัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	3,750.00	ประจำเดือน ม.ค.2569 (จ.ห้าสิบบ)
	รวมเงิน	3,750.00	

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อสามารถได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตราสั่งเรียบร้อยแล้ว/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา [redacted] 3,750.00 บาท

เลขที่ 0316265 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รวม 3,750.00 บาท

เล่มที่ 11/69 เลขที่ 10

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-08204/69
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท พิโซน่า พัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	15,000.00	ประจำเดือน ก.พ.2569
	ที่อยู่ 79 ถ.ห้าสิงหา ม.- ซ.- ม.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต		
	รวมเงิน	15,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา : 15,000.00 บาท
เลขที่ 0116265 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

รวม : 15,000.00 บาท

เล่มที่ 11/69 เลขที่ 15

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06596/69
วันที่ 23 มกราคม 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท พิโซน่า พัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	3,750.00	ประจำเดือน ม.ค.2569 79 ถ.ห้าสิงหา
	รวมเงิน	3,750.00	

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา : 3,750.00 บาท
เลขที่ 0116136 ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

รวม : 3,750.00 บาท

เล่มที่ 89/65 เลขที่ 14

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06595/69

วันที่ 23 มกราคม 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท พีโซน่า ทัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	15,000.00	ประจำเดือน ม.ค.2569
	ที่อยู่ 79 ถ ห้าแยกป่าตอง ม.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต		
	รวมเงิน	15,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดิ้วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา 15,000.00 บาท

เลขที่ 0116136 ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

รวม 15,000.00 บาท

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2569

บริษัท พีโซน่า ทัวร์ จำกัด--บริษัท พีอาร์แอนด์ที เมเนจเม้นท์ จำกัด ชำระแทน

เทศบาลป่าตอง

ลำดับที่	เดือน	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	รวม/เดือน
1	1 มกราคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
2	1 กุมภาพันธ์ 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
3	1 มีนาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
4	1 เมษายน 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
5	1 พฤษภาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
6	1 มิถุนายน 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
7	1 กรกฎาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
8	1 สิงหาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
9	1 กันยายน 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
10	1 ตุลาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
11	1 พฤศจิกายน 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
12	1 ธันวาคม 2569	15,000.00	3,750.00	18,750.00
รวม	ค่าเก็บและกำจัดขยะ	**180,000.00**	**45,000.00**	**225,000.00**

เล่มที่ 141/6 เลขที่ 84

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-15121/69
วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ฟิโซน่าทัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมก่อสร้างและขุดดิน	15,000.00	ประจำเดือน มิ.ย 69
	ที่อยู่ 79 ถ.ทัวลิงเก่า ม. - ซ. - ม. - ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต		
	รวมเงิน	15,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา : 15,000.00 บาท
เลขที่ 0117773 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2569

รวม : 15,000.00 บาท

เล่มที่ 141/6 เลขที่ 85

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-15125/69
วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ฟิโซน่าทัวร์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมก่อสร้างและขุดดิน	3,750.00	ประจำเดือน มิ.ย.69 79 ถ.ทัวลิงเก่า
	รวมเงิน	3,750.00	

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา : 3,750.00 บาท
เลขที่ 0117773 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2569

รวม : 3,750.00 บาท

เอกสารแนบที่ 9
บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 31/01/69

ที่	ชื่อที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	2.0	6.6	ดูดตะกอน เก็บใบไม้	ชัยวัฒน์, ทรงพล, ไพบูลย์
2	ตึก A	A	1.5	7.2		ชัยวัฒน์
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
3	ตึก B	A	1.5	6.8		"
		B	1.5	6.8		"
4	ตึก C	A	2.0	7.1	ดักเศษ	เกษม
5	ตึก D	-	1.5	7.2	ดูดตะกอน เก็บใบไม้	ชัยวัฒน์
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดักเศษ	เกษม
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดักเศษ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดักเศษ	"
		B	3.0	7.1	ดักเศษ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดักเศษ	"
		B	3.0	7.1	ดักเศษ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	เติมคลอรีน	เพ็ญศิริ
		B	3.0	7.2	ดักเศษ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดักเศษ	ชัยวัฒน์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน + ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.6	"	"
		C	3.0	7.4	ดักเศษ	"
17	ตึก P	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ชัยวัฒน์
18	หยินหยาง	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ชัย

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 30/01/69

ที่	ชื่อที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	2.0	6.6	ดูดตะกอน	ชัยวัฒน์, ทรงพล, ไพบูลย์
2	ตึก A	A	2.0	7.2	ดักเศษ	ชัยวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดักเศษ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดักเศษ	เกษม
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดักเศษ	ชัยวัฒน์
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดักเศษ	เกษม
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดักเศษ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดักเศษ	"
		B	3.0	7.1	ดักเศษ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.1	ดูดตะกอน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	เติมคลอรีน	เพ็ญศิริ
		B	3.0	7.2	ดักเศษ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ชัยวัฒน์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดักเศษ	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	"	"
		B	3.0	7.6	"	"
		C	3.0	7.4	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดักเศษ	ชัยวัฒน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดักเศษ	ชัย

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/01/69

ที่	ห้องที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ความเข้มข้นสระ CL	ความเข้มข้นสระ PH.	รายละเอียดงานที่ทำเสร็จ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน ทำความสะอาดขอบสระ	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	6.4	ดูดตะกอน	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน - ล้างกรองน้ำ	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน ล้างกรอง	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.6	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.6	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.4	ดูดตะกอน	[illegible]
		C	3.0	7.4	ดูดตะกอน	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 28/01/69

ที่	ห้องที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ความเข้มข้นสระ CL.	ความเข้มข้นสระ PH.	รายละเอียดงานที่ทำเสร็จ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน ล้างกรอง	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	6.4	ดูดตะกอน	[illegible]
4	ตึก C	A	1.0	7.1	ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
6	ตึก E	-	1.0	7.1	ดูดตะกอน ล้างกรองน้ำ	[illegible]
7	ตึก F	-	1.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
8	ตึก G	A	1.0	7.1	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	1.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
9	ตึก H	A	1.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	1.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.6	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
15	ตึก N	A	1.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.4	ดูดตะกอน	[illegible]
		C	3.0	7.4	ดูดตะกอน	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 27/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปกติ	
		B	3.0	6.9	ปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
10	ตึก I	A	1.5	6.8	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.3	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
12	ตึก K	A	1.5	6.8	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	
13	ตึก L	A	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ปกติ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.4	ปกติ	
		C	3.0	7.4	ปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง · ปกติ	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 28/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ + ล้างกรอง + เติมคลอรีน	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปกติ	
		B	3.0	6.9	ปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.3	ปกติ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ปกติ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.4	ปกติ	
		C	3.0	7.4	ปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 25/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องการทดสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดีครับ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดีครับ	
		B	3.0	6.8	ดีครับ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีครับ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดีครับ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดีครับ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีครับ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดีครับ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดีครับ	
		B	3.0	7.4	ดีครับ	
		C	3.0	7.4	ดีครับ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดีครับ	
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ดีครับ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 26/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องการทดสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดีครับ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดีครับ	
		B	3.0	6.8	ดีครับ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีครับ + เปลี่ยนใบกรองใหม่	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดีครับ - ดีครับ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดีครับ + ดีครับ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีครับ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
11	ตึก J	A	1.0	7.2	ดีครับ + เติมคลอรีน	
		B	1.0	7.2	ดีครับ + เติมคลอรีน	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดีครับ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดีครับ	
		B	3.0	7.2	ดีครับ	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดีครับ	
		B	3.0	7.4	ดีครับ	
		C	3.0	7.4	ดีครับ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดีครับ - ดีครับ	
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ดีครับ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 22/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	สุดตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ตามสภาพ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ตามสภาพ	
		B	3.0	6.9	ตามสภาพ	
4	ตึก C	A	1.0	7.2	ตามสภาพ + เติมผงคลอรีน	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตามสภาพ	
6	ตึก E	-	1.0	7.2	เติมผงคลอรีน	
7	ตึก F	-	1.0	7.2	ตามสภาพ + เติมผงคลอรีน	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
14	ตึก M	-	1.5	6.8	เติมผงคลอรีน	
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ตามสภาพ	
		B	1.0	7.2	ตามสภาพ	
16	ตึก O	A	1.5	7.4	ตามสภาพ	
		B	1.5	7.4	ตามสภาพ + เติมผงคลอรีน	
		C	1.5	7.4	ตามสภาพ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตามสภาพ	
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ตามสภาพ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 22/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	สุดตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ตามสภาพ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ตามสภาพ	
		B	3.0	6.9	ตามสภาพ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตามสภาพ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตามสภาพ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตามสภาพ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ตามสภาพ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.2	ตามสภาพ	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ตามสภาพ	
		B	3.0	7.4	ตามสภาพ	
		C	3.0	7.4	ตามสภาพ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตามสภาพ	
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ตามสภาพ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 31/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดฝุ่น + เก็บใบไม้	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปัดข้างสระ	
		B	3.0	7.2	ปัดข้างสระ	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปัดข้างสระ	
		B	3.0	6.8	ปัดข้างสระ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดกลาง	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปัดข้างสระ - ล้างกรอง	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปัดสระ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปัดสระ	
		B	3.0	7.2	ปัดสระ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปัดสระ	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปัดสระ	
		B	3.0	7.2	ปัดสระ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปัดสระ	
		B	3.0	7.2	ปัดสระ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปัดสระ	
		B	3.0	7.2	ปัดสระ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ล้างกรอง	
15	ตึก N	A	3.0	7.0	ปัดสระ	
		B	3.0	7.0	ปัดสระ	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.4	ดูดฝุ่น	
		C	3.0	7.4	ปัดสระ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง - ล้างกรอง	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปัดสระ - ล้างกรอง	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 30/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	1.0	6.8	ดูดฝุ่น + เก็บใบไม้	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปัดข้างสระ	
		B	3.0	7.2	"	
3	ตึก B	A	2.0	6.8	"	
		B	3.0	6.8	"	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	"	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปัดสระ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปัดสระ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปัดสระ	
8	ตึก G	A	1.0	7.2	ดูดฝุ่น + เติมคลอรีน	
		B	1.0	7.2	ดูดฝุ่น + เติมคลอรีน	
9	ตึก H	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
14	ตึก M	-	1.5	6.8	เติมคลอรีน	
15	ตึก N	A	1.5	7.0	เติมคลอรีน + ดูดฝุ่น	
		B	1.5	7.0	"	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.4	"	
		C	3.0	7.4	"	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	"	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	"	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 19/01/68

ที่	ชื่อที่สระน้ำหรือบ่อพักน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดเพิ่มเติม/การแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	6.8	ปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
10	ตึก I	A	1.5	6.8	ปกติ / เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	ปกติ / เติมคลอรีน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
		C	3.0	7.1	ปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	
18	หอพักหญิง	-	3.0	7.2	ปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 18/01/68

ที่	ชื่อที่สระน้ำหรือบ่อพักน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดเพิ่มเติม/การแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	
2	ตึก A	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน-ปรับค่า-เติมคลอรีน	
3	ตึก B	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน	
		B	1.5	6.8	เติมคลอรีน	
4	ตึก C	A	1.0	7.1	เติมคลอรีน	
5	ตึก D	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน-ปรับค่า	
6	ตึก E	-	1.0	7.1	เติมคลอรีน	
7	ตึก F	-	1.0	7.1	เติมคลอรีน	
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปรับค่า	
		B	3.0	7.2	ปรับค่า	
13	ตึก L	A	3.0	7.5	ปรับค่า	
		B	3.0	7.2	ปรับค่า	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ตกวารอง	
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ปกติ	
		B	3.0	7.1	ปกติ	
		C	3.0	7.1	ตกวารอง	
17	ตึก P	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
18	หอพักหญิง	-	3.0	7.2	ปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 17/01/69

ที่	พื้นที่ละน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.9		
		B	3.0	6.9		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.1		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.1		
		B	3.0	7.1		
10	ตึก I	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	3.0	7.8		
15	ตึก N	A	3.0	7.0		
		B	3.0	7.3		
16	ตึก O	A	3.0	7.4		
		B	3.0	7.4		
		C	3.0	7.4		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 16/1/69

ที่	พื้นที่ละน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.9		
		B	3.0	6.9		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.9		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.9		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	1.5	6.9		
15	ตึก N	A	1.5	7.8		
		B	1.5	7.9		
16	ตึก O	A	3.0	7.4		
		B	3.0	7.4		
		C	3.0	7.4		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 15/1/69

ที่	ที่ตั้งสระน้ำที่ต้องปิดปรับ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ต้องทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	6.8	ปกติดี	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดี	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติดี	
		B	3.0	7.4	ปกติดี	
		C	3.0	7.4	ปกติดี	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 14/01/69

ที่	ที่ตั้งสระน้ำที่ต้องปิดปรับ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ต้องทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	6.8	ปกติดี	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดี	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติดี	
		B	3.0	7.4	ปกติดี	
		C	3.0	7.4	ปกติดี	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดสิ่ง + เก็บเศษ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
8	ตึก G	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
9	ตึก H	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ดูดสิ่ง	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ดูดสิ่ง	
10	ตึก I	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
12	ตึก K	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน + ดูดสิ่ง	
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
13	ตึก L	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน + ดูดสิ่ง	
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน + ดูดสิ่ง	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.4	ดูดสิ่ง	
		C	3.0	7.4	ดูดสิ่ง ล้างกรอง	
17	ตึก P	-	3.0		ล้างกรอง	
18	หมินหยาง	-	3.0		ล้างกรอง	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 12/01/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดสิ่ง + เก็บเศษ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดสิ่ง	
		B	3.0	7.4	ดูดสิ่ง	
		C	3.0	7.4	ดูดสิ่ง	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	
18	หมินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 11/01/69

ที่	สิ่งที่ตรวจเช็คก่อนเปิดบริการ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติดี - ดูดตะกอน	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	6.9	ดูดตะกอน	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.1	เติมคลอรีน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.1	เติมคลอรีน	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.1	ปกติดี	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.1	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	6.8	ล้างกรอง + ดูดตะกอน	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	1.5	7.0	ดูดตะกอน	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.0	ล้างกรอง + ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.1	ดูดตะกอน	[illegible]
		C	3.0	7.0	ปกติดี	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 10/01/69

ที่	สิ่งที่ตรวจเช็คก่อนเปิดบริการ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	1.5	7.2	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	[illegible]
		B	1.5	7.2	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	[illegible]
3	ตึก B	A	1.5	6.9	ดูดตะกอน - ล้างกรอง	[illegible]
		B	1.5	6.9	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติดี	[illegible]
5	ตึก D	-	1.5	7.2	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติดี	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.1	ดูดตะกอน	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.1	ปกติดี	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
14	ตึก M	-	3.5	6.8	ล้างกรอง	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.0	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.0	ดูดตะกอน	[illegible]
16	ตึก O	A	1.5	7.0	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	[illegible]
		B	1.5	7.0	"	[illegible]
		C	1.5	7.0	"	[illegible]
17	ตึก P	-	1.5	7.2	ปกติดี - ล้างกรอง	[illegible]
18	หยินหยาง	-	1.5	7.2	ปกติดี - ล้างกรอง	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 9/1/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดี	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ปกติดี	
		B	3.0	6.4	ปกติดี	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
10	ตึก I	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน + ล้างกรอง	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ล้างกรอง	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี + ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ปกติดี + ล้างกรอง	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดี	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	2.0	7.0	ปกติดี	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติดี	
		B	3.0	7.4	ปกติดี	
		C	3.0	7.4	ปกติดี	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 08/1/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ปกติดี	
		B	3.0	6.4	ปกติดี	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี + ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ปกติดี + ล้างกรอง	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
14	ตึก M	-	1.5	6.8	เติมคลอรีน	
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ปกติดี	
		B	1.5	7.2	ปกติดี	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติดี	
		B	3.0	7.4	ปกติดี	
		C	3.0	7.4	ปกติดี	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 7/1/69

ที่	พื้นที่สระว่ายน้ำ/จุดตรวจ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูแลรักษา	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	6.9	ดูแลรักษา	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
12	ตึก K	A	1.5	6.8	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	[illegible]
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูแลรักษา	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		C	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.1	ดูแลรักษา	[illegible]
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.1	ดูแลรักษา	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 06/01/69

ที่	พื้นที่สระว่ายน้ำ/จุดตรวจ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูแลรักษา	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูแลรักษา	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
		C	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ดูแลรักษา	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 5/1/69

ที่	พื้นที่ตรวจสำหรับผลัดเวร	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดักขยะ ดูดฝุ่น เติมคลอรีน	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.9	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.9	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.0	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.0	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
		C	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 4/1/69

ที่	พื้นที่ตรวจสำหรับผลัดเวร	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ดูดฝุ่น	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.9	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดักขยะ	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.9	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ดูดฝุ่น + [illegible]	[illegible]
		B	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
		C	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดักขยะ	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 3/1/69

ที่	ตึกที่สระน้ำที่ทำความสะอาด	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	7.4	ปิดสระ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปิดสระ	
		B	3.0	7.2	ปิดสระ	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปิดสระ	
		B	3.0	6.9	ปิดสระ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปิดสระ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปิดสระ - ดูดกรวด	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปิดสระ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปิดสระ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปิดสระ	
		B	3.0	7.2	ปิดสระ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสาย	
		B	3.0	7.2	ดูดสาย	
10	ตึก I	A	1.5	6.8	เติมเคมีถังน้ำ + ดูดขี้	
		B	1.0	7.2	เติมเคมีถังน้ำ + ดูดขี้	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักใบ	
		B	3.0	7.2	ตักใบ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ปิดสระ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดกรวด	
		B	3.0	7.2	ดูดกรวด	
		C	3.0	7.2	ดูดกรวด	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดักใบไม้	
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ดูดกรวด	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 2/1/69

ที่	ตึกที่สระน้ำที่ทำความสะอาด	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดกรวด - ดูดกรวด	
2	ตึก A	A	1.5	7.2	ดูดกรวด	
		B	1.5	7.2	ดูดกรวด	
3	ตึก B	A	1.5	6.4	ดูดกรวด	
		B	1.5	6.4	ดูดกรวด	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดกรวด	
5	ตึก D	-	1.5	7.2	ดูดกรวด	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดักใบไม้	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดักใบไม้	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดักใบไม้	
		B	3.0	7.2	ดักใบไม้	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดักใบไม้	
		B	3.0	7.2	ดักใบไม้	
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ดักใบไม้	
		B	3.0	7.2	ดักใบไม้	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดักใบไม้	
		B	3.0	7.2	ดักใบไม้	
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ดูดขี้กบ	
		B	3.0	7.2	ดูดขี้กบ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดักใบไม้	
		B	3.0	7.2	ดักใบไม้	
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ดูดกรวด	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปิดสระ	
		B	3.0	7.2	"	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	"	
		B	3.0	7.2	"	
		C	3.0	7.2	ดักใบไม้	
17	ตึก P	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
18	หมื่นหยาง	-	1.5	7.2	ปิดสระ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 01/01/69

ที่	สิ่งที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดสระ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ล้างกรอง	
		B	3.0	6.8	ล้างกรอง	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดสระ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสระ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดสระ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	
14	ตึก M	-	1.5	6.8	ใส่คลอรีน	
15	ตึก N	A	1.5	7.8	ใส่คลอรีน	
		B	1.0	7.8	ใส่คลอรีน	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดสระ	
		B	3.0	7.4	ดูดสระ	
		C	3.0	7.4	ดูดสระ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/01/69

ที่	สิ่งที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดสระ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ ล้างกรอง	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดสระ ล้างกรอง	
		B	3.0	6.8	ล้างกรอง	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดสระ ล้างกรอง	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดสระ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดสระ	
		B	3.0	7.4	ดูดสระ	
		C	3.0	7.4	ดูดสระ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 27/01/69

ที่	พื้นที่ตรวจสอบที่ต้องเช็คทุกวัน	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่าความเป็นกรดด่าง PH	รายละเอียดการตรวจเช็คเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตรวจสอบ	ปะ, ปิ่น, เพ็ญ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	ปิ่น
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติ	↓
		B	3.0	6.8	ปกติ	↓
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ	เพ็ญ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	ปิ่น
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	เพ็ญ
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	↓
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
10	ตึก I	A	3.0	7.2		↓
		B	3.0	7.2		↓
11	ตึก J	A	3.0	7.2		↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
12	ตึก K	A	3.0	6.8		↓
		B	3.0	7.2		↓
13	ตึก L	A	3.0	7.2		↓
		B	3.0	7.2	↓	↓
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติ	ปิ่น
15	ตึก N	A	3.0	7.2	เติมน้ำยาปรับค่า	↓
		B	3.0	7.2	↓	↓
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติ	↓
		B	3.0	7.4	↓	↓
		C	3.0	7.4	↓	↓
17	ตึก P	-	3.0	7.2		ปิ่น
18	หย่อนยาง	-	3.0	7.2		↓

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 26/02/69

ที่	พื้นที่ตรวจสอบที่ต้องเช็คทุกวัน	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่าความเป็นกรดด่าง PH	รายละเอียดการตรวจเช็คเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตรวจสอบ -ปกติ	ปะ, ปิ่น, เพ็ญ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	ปิ่น
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติ	↓
		B	3.0	6.8	ปกติ - เติมน้ำยา	↓
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ	เพ็ญ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	ปิ่น
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	เพ็ญ
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	↓
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ตรวจสอบ	ปิ่น
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	↓
		B	3.0	7.2	ปกติ	↓
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติ	↓
		B	3.0	7.4	↓	↓
		C	3.0	7.4	↓	↓
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	ปิ่น
18	หย่อนยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	↓

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 25/2/69

ที่	ห้องที่ตรวจสอบ	จุดที่	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก - เติมคลอรีน 3.0 ppm	ชัย, ปิติ, ณัฐพงษ์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	เช็ดผนังรอบ	ชัย
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	เช็ดผนังรอบ	ณัฐพงษ์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ณัฐพงษ์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ณัฐพงษ์
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ณัฐพงษ์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.0	ดูดสิ่งสกปรก	"
		C	3.0	7.4	ดูดสิ่งสกปรก	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 24/2/69

ที่	ห้องที่ตรวจสอบ	จุดที่	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย, ปิติ, ณัฐพงษ์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	] ล้างกรอง	ชัย
		B	3.0	7.2		"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	]	"
		B	3.0	6.8		"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	เช็ดผนัง	ณัฐพงษ์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง - ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ณัฐพงษ์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ณัฐพงษ์
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
11	ตึก J	A	1.5	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + เติมคลอรีน	ชัย
		B	1.5	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + เติมคลอรีน	ชัย
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน	ชัย
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ชัย
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ชัย
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ชัย
14	ตึก M	-	1.5	6.8	ดูดสิ่งสกปรก + เติมคลอรีน	ณัฐพงษ์
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	1.0	7.4	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.4	"	"
		C	1.0	8.0	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 23/09/69

ที่	ห้องที่ตรวจสำหรับห้องน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	pH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	ปิ่น/ธ วรวุฒิ
2	ตึก A	A	1.0	7.2	ปกติ	ไพ่
		B	1.0	7.2	ปกติ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ด่างมาก	"
		B	3.0	6.8	ด่างมาก	"
4	ตึก C	A	2.0	7.1	ด่างนิด	เพชร
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ด่างมาก	ไพ่
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติ	เพชร
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ด่างมาก	↑
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติ	"
		B	3.0	7.1	ปกติ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติ	"
		B	3.0	7.1	ด่างมาก	"
10	ตึก I	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	เพชร
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ+เติมคลอรีน	ปิ่น
		B	3.0	7.2	ปกติ+เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.6	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ด่างมาก	ปิ่น
15	ตึก N	A	3.0	7.2	"	ไพ่
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ปกติ	"
		B	3.0	7.1	ปกติ	"
		C	3.0	7.1	ปกติ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ด่างนิด	ไพ่
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ด่างนิด	ไพ่

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 22/09/69

ที่	ห้องที่ตรวจสำหรับห้องน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	pH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติ	ปิ่น/ธ วรวุฒิ
2	ตึก A	A	1.5	7.2	ด่างมาก+เติมคลอรีน	ปิ่น
		B	1.5	7.2	ด่างมาก+เติมคลอรีน	"
3	ตึก B	A	1.5	6.6	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	6.6	ด่างมาก+เติมคลอรีน	"
4	ตึก C	A	1.0	7.1	เติมคลอรีน	เพชร
5	ตึก D	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ปิ่น
6	ตึก E	-	1.0	7.0	เติมคลอรีน	เพชร
7	ตึก F	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	"
8	ตึก G	A	1.0	7.1	ปกติ+เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.1	ปกติ+เติมคลอรีน	"
9	ตึก H	A	1.0	7.1	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	เพชร
		B	3.0	7.2	ปกติ	ปิ่น
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ+เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	ปกติ+เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.6	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ด่างมาก	ปิ่น
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	ไพ่
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ปกติ	"
		B	3.0	7.1	ปกติ	"
		C	3.0	7.1	ปกติ	"
17	ตึก P	-	1.5	7.2	ปกติ+เติมคลอรีน	ปิ่น
18	หยินหยาง	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 21/2/69

ที่	ที่ตั้งสระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดความผิดปกติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติ	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปกติ ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	6.6	ปกติ ล้างกรอง	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.3	ปกติ	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ ล้างกรอง	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.0	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตันหญ้า + ใบไม้	[illegible]
		B	3.0	7.2	ตันหญ้า + ใบไม้	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ตันหญ้า	[illegible]
		B	3.0	7.2	ตันหญ้า	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	7.8	ปกติ	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.4	ปกติ	[illegible]
		C	3.0	7.4	ปกติ	[illegible]
17	ตึก P	-	6.0	7.2	ปกติ	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 20/02/69

ที่	ที่ตั้งสระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดความผิดปกติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	6.9	ปกติ	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ ล้างกรอง	[illegible]
	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติ	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	2.0	7.2	ปกติ	[illegible]
9	ตึก H	A	2.0	7.0	ปกติ	[illegible]
		B	2.0	7.0	ปกติ	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ตันหญ้า	[illegible]
		B	3.0	7.2	ตันหญ้า	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.6	[illegible]	[illegible]
		B	1.0	7.2	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.4	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.4	[illegible]	[illegible]
		C	2.0	7.4	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 19/02/19

ที่	ห้องที่ตรวจสำหรับเครื่องเล่น	โซน	ค่าคลอรีนที่ได้ Cl2	ค่าคลอรีนที่ได้ PH	รายละเอียดสิ่งผิดปกติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ด้านกลาง - ตื้นกว่า	ยุ, ยิ้, พยุ, ไป
2	ตึก A	A	3.0	7.2		ยุ
		B	3.0	7.1	ด้านกลาง ตื้นกว่า	↓
3	ตึก B	A	3.0	6.8		↓
		B	3.0	6.9		↓
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตื้นกว่า	ไพ่
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตื้นกว่า - ด้านกลาง	ยุ
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตื้นกว่า	ไพ่
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตื้นกว่า	〃
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตื้นกว่า	〃
		B	3.0	7.2	ตื้นกว่า	〃
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตื้นกว่า	〃
		B	3.0	7.2	ตื้นกว่า	〃
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตื้นกว่า	ยุ, ยิ้,
		B	3.0	7.2	ตื้นกว่า	↓
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตื้นกว่า	↓
		B	3.0	7.2	ตื้นกว่า	↓
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตื้นกว่า	↓
		B	3.0	7.2	ตื้นกว่า	↓
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตื้นกว่า	↓
		B	3.0	7.2	ตื้นกว่า	↓
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ตื้นกว่า	ไพ่
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตื้นกว่า	〃
		B	3.0	7.0	〃	〃
16	ตึก O	A	3.0	7.4	〃	〃
		B	3.0	7.4	〃	〃
		C	3.0	7.4	〃	〃
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ด้านกลาง	ยุ
18	หนีนหยาง	-	3.0	7.2	ด้านกลาง	↓

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 14/02/19

ที่	ห้องที่ตรวจสำหรับเครื่องเล่น	โซน	ค่าคลอรีนที่ได้ Cl2	ค่าคลอรีนที่ได้ PH	รายละเอียดสิ่งผิดปกติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตื้นกว่า ด้านกลาง	ยิ้, ยุ, พยุ, ไป
2	ตึก A	A	3.0	7.2		ยุ
		B	3.0	7.2		↓
3	ตึก B	A	3.0	6.9		↓
		B	3.0	6.9		↓
4	ตึก C	A	3.0	7.2		ไพ่
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตื้นกว่า	ยุ
6	ตึก E	-	3.0	7.2		ไพ่
7	ตึก F	-	3.0	7.2		〃
8	ตึก G	A	3.0	7.2		〃
		B	3.0	7.2		〃
9	ตึก H	A	3.0	7.2		〃
		B	3.0	7.2		〃
10	ตึก I	A	3.0	6.8		ยุ, ยิ้,
		B	3.0	7.2		↓
11	ตึก J	A	3.0	7.2		↓
		B	3.0	7.2		↓
12	ตึก K	A	3.0	6.8		↓
		B	3.0	7.2		↓
13	ตึก L	A	3.0	7.2		↓
		B	3.0	7.2		↓
14	ตึก M	-	3.0	6.8		ไพ่
15	ตึก N	A	3.0	7.2		〃
		B	3.0	7.2		〃
16	ตึก O	A	3.0	7.4		〃
		B	3.0	7.4		〃
		C	3.0	7.4		〃
17	ตึก P	-	3.0	7.2		ยุ
18	หนีนหยาง	-	3.0	7.2		↓

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 7/02/69

ที่	พื้นที่ตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดฝุ่น+ตักใบไม้	
2	ตึก A	A	3.0	7.0	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.0	ดูดฝุ่น	
3	ตึก B	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
4	ตึก C	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
6	ตึก E	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
7	ตึก F	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
10	ตึก I	A	1.5	6.8	ดูดฝุ่น+ตักใบไม้+เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	ดูดฝุ่น+ตักใบไม้+เติมคลอรีน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดฝุ่น	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		C	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 16/02/69

ที่	พื้นที่ตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดฝุ่น+ตักใบไม้+เติมคลอรีน	
2	ตึก A	A	3.0	7.1	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	6.9	ดูดฝุ่น	
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดูดฝุ่น	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดูดฝุ่น	
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.1	ดูดฝุ่น	
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.1	ดูดฝุ่น	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
13	ตึก L	A	1.5	7.2	ดูดฝุ่น+ตักใบไม้	
		B	1.5	7.2	ดูดฝุ่น+ตักใบไม้	
14	ตึก M	-	1.0	6.8	ดูดฝุ่น	
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ดูดฝุ่น+ตักใบไม้	
		B	1.5	7.2	ดูดฝุ่น+ตักใบไม้	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
		C	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 15/02/69

ที่	สิ่งที่ตรวจน้ำที่ปรับสีของน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL.	PH.		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติดีจ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดีจ	
		B	3.0	6.8	ปกติดีจ	
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติดีจ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีจ	
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติดีจ	
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติดีจ	
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.1	ปกติดีจ	
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.1	ปกติดีจ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดีจ	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
16	ตึก O	A	1.5	7.4	ปกติดีจ	
		B	1.5	7.4	ปกติดีจ - เพิ่มคลอรีน	
		C	1.5	7.4	ปกติดีจ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีจ	
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีจ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 19/02/69

ที่	สิ่งที่ตรวจน้ำที่ปรับสีของน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดีจ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
3	ตึก B	A	1.5	6.8	ปกติดีจ - เพิ่มคลอรีน	
		B	1.5	6.8	ปกติดีจ - เพิ่มคลอรีน	
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติดีจ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีจ	
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติดีจ	
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติดีจ	
8	ตึก G	A	1.0	7.1	เพิ่มคลอรีน	
		B	1.0	7.1	เพิ่มคลอรีน	
9	ตึก H	A	1.0	7.1	เพิ่มคลอรีน	
		B	1.0	7.1	เพิ่มคลอรีน	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
12	ตึก K	A	3.0	7.2	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.2	ปกติดีจ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดีจ	
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ปกติดีจ - เพิ่มคลอรีน	
		B	1.5	7.2	ปกติดีจ	
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติดีจ	
		B	3.0	7.4	ปกติดีจ	
		C	3.0	7.4	ปกติดีจ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีจ	
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีจ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/02/68

ที่	สระที่ตรวจน้ำก่อนเปิดให้บริการ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	[illegible]	[illegible]
2	ตึก A	A	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.6	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	6.6	[illegible]	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
5	ตึก D	-	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.6	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.6	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.4	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.4	[illegible]	[illegible]
		C	3.0	7.4	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 12/02/69

ที่	สระที่ตรวจน้ำก่อนเปิดให้บริการ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	[illegible]	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	6.6	[illegible]	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
13	ตึก L	A	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.4	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.4	[illegible]	[illegible]
		C	3.0	7.4	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 11/02/69

ที่	ชื่อสถานน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดต่างๆที่ต้องเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	pH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดสิ่งสกปรก	ยุ้ย,ใบ,เพชร,ขวัญ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรองด้วย	ยุ้ย
		B	3.0	7.2	ล้างกรองด้วย	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ล้างกรองด้วย	"
		B	3.0	6.8	ล้างกรองด้วย	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	ขวัญ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรองด้วย	ยุ้ย
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	ขวัญ
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ขวัญ,ใบ
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + ล้างกรอง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ล้างกรอง	ขวัญ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.4	ดูดสิ่งสกปรก	"
		C	3.0	7.4	ดูดสิ่งสกปรก	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	ยุ้ย
18	หย่อมหญ้า	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 10/09/69

ที่	ชื่อสถานน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดต่างๆที่ต้องเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	pH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ดูดสิ่งสกปรก + เก็บเศษขยะรอบสระ	✓ ขวัญ,ดอว,ใบ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	ยุ้ย
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	เก็บเศษขยะรอบสระ	ขวัญ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	ยุ้ย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + เก็บเศษขยะรอบสระ	ขวัญ
7	ตึก F	-	3.0	7.1	เก็บเศษขยะรอบสระ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ขวัญ,ใบ
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	ขวัญ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
16	ตึก O	A	3.0	7.6	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.4	ดูดสิ่งสกปรก	"
		C	3.0	7.4	ดูดสิ่งสกปรก	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง ดูดสิ่งสกปรก	ยุ้ย
18	หย่อมหญ้า	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 07/02/69

ที่	สิ่งที่ตรวจเช็คก่อนเปิดบริการ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ Cl	ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH	รายละเอียดงานที่ต้องทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดฝา+ตักใบไม้	ตัวอย่าง
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	"
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ตักใบไม้	"
		B	3.0	6.8	ตักใบไม้	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดทราย	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดทราย	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	3.0	7.2	ตักใบ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักกระ	"
		B	3.0	7.2	ตักใบ	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	ดูดฝา+ตักใบไม้	ตัวอย่าง
		B	1.5	7.2	ดูดฝา+ตักใบไม้	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักใบ	"
		B	3.0	7.2	ตักใบ	"
12	ตึก K	A	1.5	6.8	ดูดฝา+ตักใบไม้	"
		B	1.5	7.2	ดูดฝา+ตักใบไม้	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตักใบ	"
		B	3.0	7.2	ตักใบ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดฝา	ตัวอย่าง
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดฝา	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	"	"
		B	3.0	7.4	"	"
		C	3.0	7.4	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักใบ	"
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตักใบ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 08/02/69

ที่	สิ่งที่ตรวจเช็คก่อนเปิดบริการ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ Cl	ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH	รายละเอียดงานที่ต้องทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดฝา	ตัวอย่าง
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	"
		B	3.0	7.2	ดูดทราย	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดฝา	"
		B	3.0	6.8	ดูดกระ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดทราย+ดูดฝุ่น	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	"
		B	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดฝา	ตัวอย่าง
		B	3.0	7.2	ดูดฝา	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดฝา+ดูดกระ	"
		B	1.5	7.2	ดูดกระ+ดูดทราย+เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดฝา	"
		B	3.0	7.2	ดูดฝา	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดฝา	"
		B	3.0	7.2	ดูดฝา	"
14	ตึก M	-	1.5	6.8	ดูดทราย+เติมคลอรีน	ตัวอย่าง
15	ตึก N	A	1.5	7.0	ดูดฝุ่น+เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	ดูดฝุ่น+เติมคลอรีน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดฝุ่น	"
		B	3.0	7.4	ดูดฝุ่น	"
		C	3.0	7.4	ดูดฝุ่น	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	ตัวอย่าง
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดฝุ่น	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 04/02/69

ที่	พื้นที่ตรวจสำหรับเครื่องหมาย	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ pH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	มิกี้
2	ตึก A	A	1.5	7.2	ปกติ	มิกี้
		B	1.5	7.2	ปกติ	"
3	ตึก B	A	1.5	6.8	ปกติ	"
		B	1.5	6.8	ปกติ	"
4	ตึก C	A	1.5	7.2	ปกติ	มิกี้
5	ตึก D	-	1.5	7.2	ปกติ	มิกี้
6	ตึก E	-	1.5	7.2	ปกติ	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
9	ตึก H	A	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ล้างกรอง	เมื่อ
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติ	มิกี้
15	ตึก N	A	2.0	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	2.0	7.2	เติมคลอรีน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติ	"
		B	3.0	7.4	ปกติ	"
		C	3.0	7.4	ปกติ	"
17	ตึก P	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	มิกี้
18	หินหยาง	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 06/02/69

ที่	พื้นที่ตรวจสำหรับเครื่องหมาย	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ pH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	7.8	ปกติ	มิกี้, ปิก, โพ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	มิกี้
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติ	"
		B	3.0	6.8	ปกติ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ	มิกี้
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	มิกี้
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	เมื่อ
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติ	มิกี้
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ปกติ	"
		B	3.0	7.4	ปกติ	"
		C	3.0	7.4	ปกติ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง - ปกติ	มิกี้
18	หินหยาง	-	3.0	7.4	ล้างกรอง	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 05/07/19

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่ต้องทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4		
2	ดึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ดึก B	A	3.0	6.9		
		B	3.0	6.8		
4	ดึก C	A	3.0	7.2		
5	ดึก D	-	3.0	7.2		
6	ดึก E	-	3.0	7.2		
7	ดึก F	-	3.0	7.2		
8	ดึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ดึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ดึก I	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
11	ดึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ดึก K	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
13	ดึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ดึก M	-	1.5	6.8		
15	ดึก N	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
16	ดึก O	A	1.5	7.4		
		B	1.5	7.4		
		C	1.5	7.4		
17	ดึก P	-	3.0	7.2		
18	หนีนหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 05/07/19

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่ต้องทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	2.0	6.6		
2	ดึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ดึก B	A	3.0	6.9		
		B	3.0	6.8		
4	ดึก C	A	3.0	7.2		
5	ดึก D	-	3.0	7.4		
6	ดึก E	-	3.0	7.2		
7	ดึก F	-	3.0	7.2		
8	ดึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ดึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ดึก I	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
11	ดึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ดึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ดึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ดึก M	-	3.0	6.8		
15	ดึก N	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
16	ดึก O	A	3.0	7.4		
		B	3.0	7.4		
		C	3.0	7.4		
17	ดึก P	-	3.0	7.2		
18	หนีนหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 03/02/64

ที่	ห้องที่ตรวจน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน + ตักขยะ	ชัยวุฒิ, ไพบูลย์, ปิยะ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักขยะ	เพื่อ
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	เพื่อ
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน ล้างกรอง	เพื่อ
		B	3.0	6.8	ดูดตะกอน ล้างกรอง	เพื่อ
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตักขยะ	ไพ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักขยะ	เพื่อ
5	ตึก E	-	3.0	7.2	ตักขยะ	ไพ
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตักขยะ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
10	ตึก I	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	ชัยวุฒิ
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ชัยวุฒิ
11	ตึก J	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ชัยวุฒิ
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ชัยวุฒิ
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน + ดูดตะกอน	ชัยวุฒิ
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ชัยวุฒิ
13	ตึก L	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ชัยวุฒิ
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ชัยวุฒิ
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ปิยะ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.4	ตักขยะ	"
		C	3.0	7.4	ตักขยะ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	เพื่อ
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตักขยะ	เพื่อ

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 2/2/64

ที่	ห้องที่ตรวจน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน + ตักขยะ	ชัยวุฒิ, ไพบูลย์, ปิยะ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักขยะ	เพื่อ
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	เพื่อ
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ตักขยะ	เพื่อ
		B	3.0	6.8	ตักขยะ	เพื่อ
4	ตึก C	A	3.0	7.4	ตักขยะ	ไพบูลย์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักขยะ	เพื่อ
5	ตึก E	-	3.0	7.2	ตักขยะ	ไพบูลย์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตักขยะ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	ดูดตะกอน	ชัยวุฒิ
		B	1.5	7.2	ดูดตะกอน	ชัยวุฒิ
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยวุฒิ
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยวุฒิ
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตักขยะ	ชัยวุฒิ
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยวุฒิ
13	ตึก L	A	1.5	7.2	ตักขยะ	ชัยวุฒิ
		B	1.5	7.2	ตักขยะ	ชัยวุฒิ
14	ตึก M	-	1.5	6.8	ดูดตะกอน + ตักขยะ	ปิยะ
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ตักขยะ	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.4	"	"
		C	3.0	7.4	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	เพื่อ
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตักขยะ	เพื่อ

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 01/02/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจเช็คน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติ	ยุ่ง/ว่าง/วิน/ทิพ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	วิน
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง+ดูดตะกอน	"
3	ตึก B	A	3.0	6.6	ปกติ	"
		B	3.0	6.4	ปกติ	"
4	ตึก C	A	1.0	7.1	ดูดตะกอน+เพิ่มคลอรีน	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	วิน
6	ตึก E	-	1.0	7.1	เพิ่มคลอรีน	"
7	ตึก F	-	1.0	7.1	ดูดตะกอน+เพิ่มคลอรีน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.6	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.6	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ล้างกรอง	วิน
15	ตึก N	A	3.0	7.1	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.4	ปกติ	"
		C	3.0	7.4	ดูดตะกอน+ล้างกรอง	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	วิน
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 31/05/19

ที่	พื้นที่ตรวจเช็คน้ำสระว่ายน้ำ	ใบที่	ค่าเคมีที่ตรวจ CL	ค่าเคมีที่ตรวจ PH	รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยพงษ์
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ตักขยะ	"
		B	3.0	6.8	ตักขยะ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	เครื่องดับ	ชัยพงษ์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัยพงษ์
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เครื่องดับ	ชัยพงษ์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตักขยะ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	เครื่องดับ	"
		B	3.0	7.2	เครื่องดับ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตักขยะ	ชัยพงษ์
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ตักขยะ	ชัยพงษ์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตักขยะ + ดูดตะกอน + ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ + ดูดตะกอน + ล้างกรอง	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		C	3.0	7.2	ตักขยะ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยพงษ์
18	หย่อนหย่าง	-	3.0	7.2	ตักขยะ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 30/03/64

ที่	พื้นที่ตรวจเช็คน้ำสระว่ายน้ำ	ใบที่	ค่าเคมีที่ตรวจ CL	ค่าเคมีที่ตรวจ PH	รายละเอียดงานที่เพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	ชัยพงษ์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยพงษ์
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ตักขยะ	"
		B	3.0	6.8	ตักขยะ	"
4	ตึก C	A				
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยพงษ์
6	ตึก E	-				
7	ตึก F	-				
8	ตึก G	A				
		B				
9	ตึก H	A				
		B				
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตักขยะ	ชัยพงษ์
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ตักขยะ	ชัยพงษ์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		C	3.0	7.2	ตักขยะ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยพงษ์
18	หย่อนหย่าง	-	3.0	7.2	ตักขยะ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/03/67

ที่	พื้นที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่าความเป็นกรดด่าง PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปกติดี - เติมน้ำ	[illegible]
		B	3.0	6.9	ปกติดี	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี - เติมน้ำ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี - เติมน้ำ	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		C	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/03/67

ที่	พื้นที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่าความเป็นกรดด่าง PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	1.5	7.2	เติมคลอ - เติมน้ำ	[illegible]
		B	1.5	7.2	เติมคลอ - เติมน้ำ	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	6.9	ปกติดี	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
5	ตึก D	-	1.5	7.2	เติมคลอ - เติมน้ำ	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	เติมคลอ - เติมน้ำ	[illegible]
		B	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		C	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 27/03/67

ที่	ห้องที่สระว่ายน้ำที่ปิดปรับปรุง	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.6		
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.9		
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	1.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	1.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	1.5	6.8		
15	ตึก N	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
16	ตึก O	A	1.5	7.2		
		B	1.5	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หย่านหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 26/03/67

ที่	ห้องที่สระว่ายน้ำที่ปิดปรับปรุง	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8		
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.8		
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	1.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	1.5	6.8		
15	ตึก N	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
16	ตึก O	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หย่านหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 15/03/67

ที่	ห้องที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระน้ำ CL	ค่าเคมีในสระน้ำ PH.	รายละเอียดงานที่ต้องทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	5.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	6.8	ปกติดี	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	เรียบร้อย	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตรวจแล้ว	[illegible]
		B	3.0	7.2	ตรวจแล้ว	[illegible]
11	ตึก J	A	1.5	7.2	ต้องเพิ่ม + โซดาแก้ว	[illegible]
		B	1.5	7.2	ต้องเพิ่ม + โซดาแก้ว	[illegible]
12	ตึก K	A	1.5	6.8	ต้องเพิ่ม + เฟืองครีน	[illegible]
		B	1.5	7.2	ต้องเพิ่ม + เฟืองครีน	[illegible]
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เฟืองครีน	[illegible]
		B	1.5	7.2	เฟืองครีน	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ต้องเพิ่ม	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
		C	3.0	7.2	ปกติดี	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 22/03/67

ที่	ห้องที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระน้ำ CL	ค่าเคมีในสระน้ำ PH.	รายละเอียดงานที่ต้องทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	6.8	ปกติดี	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตรวจแล้ว	[illegible]
		B	3.0	7.2	ตรวจแล้ว	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตรวจแล้ว	[illegible]
		B	3.0	7.2	ตรวจแล้ว	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ต้องเพิ่ม	[illegible]
		B	3.0	7.2	ต้องเพิ่ม	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ต้องเพิ่ม	[illegible]
		B	3.0	7.2	ต้องเพิ่ม	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ต้องเพิ่ม	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
		C	3.0	7.2	ปกติดี	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 23/03/69

ที่	ห้องที่ตรวจเช็ค/เครื่องคัดกรอง	โซน	ค่าเคมีในสระ Cl	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	พี่อ้อย/น้องสิริกัญญา
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดผง	พี่ฝน
		B	3.0	7.2	ดูดผง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดผง	"
		B	3.0	6.9	ดูดผง	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดูดผง	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดผง	พี่ฝน
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดผง	"
7	ตึก F	-	1.0	7.1	เติมคลอรีน	"
8	ตึก G	A	1.0	7.1	เติมคลอรีน + ดูดผง	"
		B	1.0	7.1	เติมคลอรีน + ดูดผง	"
9	ตึก H	A	1.0	7.1	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.1	เติมคลอรีน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดผง	พี่เอ/น้องสิริ
		B	3.0	7.2	ดูดผง	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดผง	"
		B	3.0	7.2	ดูดผง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดผง	"
		B	3.0	7.2	ดูดผง	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดผง	"
		B	3.0	7.2	ดูดผง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ดูดตะกอน	พี่ฝน
15	ตึก N	A	3.0	7.1	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.1	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ดูดผง	"
		B	3.0	7.1	"	"
		C	3.0	7.1	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดผง	พี่ฝน
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดผง	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 24/03/69

ที่	ห้องที่ตรวจเช็ค/เครื่องคัดกรอง	โซน	ค่าเคมีในสระ Cl	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน - ดูดผง	น้องโบ๊ท, พี่อ้อย, น้องสิริ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดผง	น้องโบ๊ท
		B	3.0	7.2	ดูดผง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดผง	"
		B	3.0	6.9	ดูดผง	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดูดผง	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดผง	น้องโบ๊ท
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดผง	"
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดูดผง	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดูดผง	"
		B	3.0	7.1	ดูดผง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดูดผง	"
		B	3.0	7.1	ดูดผง	"
10	ตึก I	A	1.0	6.8	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	น้องโบ๊ท
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ดูดตะกอน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดผง	"
		B	3.0	7.2	ดูดผง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	พี่ฝน
15	ตึก N	A	3.0	7.1	ดูดผง	"
		B	3.0	7.1	ดูดผง	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.1	ดูดตะกอน	"
		C	3.0	7.1	ดูดตะกอน	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดผง	น้องโบ๊ท
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดผง	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 21/03/69

ที่	ห้องที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่าคลอรีนอิสระ PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	6.6	ปกติ	
		B	3.0	6.6	ปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	ไม่
		B	3.0	7.2	ปกติ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติ	ปิด
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
		C	3.0	7.2	ปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 20/3/64

ที่	ห้องที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่าคลอรีนอิสระ PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	6.8	ปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	ไม่
		B	3.0	7.2	ปกติ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติ	ปิด
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
		C	3.0	7.2	ปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 19/03/67

ที่	ตำแหน่งสำหรับตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดี	ปิยะ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	6.4	ปกติดี	ปิยะ
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
12	ตึก K	A	1.5	6.8	ปรับ Cl + โซดาแอช	ปิยะ
		B	1.5	7.3	ปรับ Cl + เกลือ	ปิยะ
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
14	ตึก M	-	1.5	7.1	ปรับ Cl + โซดาแอช	ปิยะ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		C	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
17	ตึก P	-	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
18	หย่อนหย่าง	-	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 18/03/67

ที่	ตำแหน่งสำหรับตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดี	ปิยะ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	6.4	ปกติดี	ปิยะ
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
7	ตึก F	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ปิยะ
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
9	ตึก H	A	1.0	7.1	เติมคลอรีน	ปิยะ
		B	1.0	7.1	เติมคลอรีน	ปิยะ
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
14	ตึก M	-	3.0	7.1	ปกติดี	ปิยะ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
		C	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ
18	หย่อนหย่าง	-	3.0	7.2	ปกติดี	ปิยะ

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 17/03/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดน้ำ	ระวัง,ไม่,ขยะ,ลอย
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ขัดขยี้
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8		"
		B	3.0	6.8		"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดูดน้ำ	ขัดขยี้
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ขัดขยี้
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดน้ำ	ขัดขยี้
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดูดน้ำ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.1	ดูดน้ำ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.1	ดูดน้ำ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดน้ำ,	ดูดน้ำ
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ + ดูดใบ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ + ดูดใบ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่พ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		C	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ขัดขยี้
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 16/03/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดน้ำ + เก็บขยะ	ขัดขยี้,ไม่,ขยะ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดขยะ	ขัดขยี้
		B	3.0	7.2	ดูดขยะ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดขยะ	"
		B	3.0	6.8	ดูดขยะ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ขัดผนัง	ขัดขยี้
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดขยะ	ขัดขยี้
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดขยะ	ขัดขยี้
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดูดขยะ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ขัดผนัง	"
		B	3.0	7.1	ขัดผนัง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	เช็ดกระจก	"
		B	3.0	7.2	ดูดใบไม้	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน	ขัดขยี้
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดผนัง	"
		B	3.0	7.2	ดูดผนัง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดผนัง	"
		B	3.0	7.2	ดูดผนัง	"
13	ตึก L	A	1.5	7.2	ดูดน้ำ + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	ดูดน้ำ + เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ดูดขยะ	ไม่พ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดขยะ	"
		B	3.0	7.2	ดูดขยะ	"
		C	3.0	7.2	ดูดขยะ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ขัดขยี้
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดขยะ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 15/3/69

ที่	ตำแหน่งสระน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าที่ได้จากการตรวจ		รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจเช็ค
			ppm	pH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	
2	ตึก A	A	1.3	7.2		
		B	1.5	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.8		
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	2.0	7.2		
5	ตึก D	-	1.5	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	1.5	6.8		
15	ตึก N	A	1.5	7.2		
		B	1.5	7.2		
16	ตึก O	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค วันที่ 14/03/69

ที่	ตำแหน่งสระน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าที่ได้จากการตรวจ		รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจเช็ค
			ppm	pH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.8		
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	1.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	1.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	3.0	6.8		
15	ตึก N	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
16	ตึก O	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 12/02/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดสระ-เติมสระ-ปั่น	ชัยพร,ณรงค์,ปรีชา
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดสระ - เติมสระ	ชัย
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง - ดูดสระ - เติมสระ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดสระ	"
		B	3.0	6.9	ดูดสระ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดสระ	ไพร
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดสระ	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสระ	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดสระ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสระ	"
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสระ	"
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	เติมสระ+ดูดสระ	ไพร,ณรงค์
		B	1.5	7.2	เติมสระ+ดูดสระ	ชัย
11	ตึก J	A	1.5	7.2	เติมสระ+ปั่น	ชัย
		B	1.5	7.2	เติมสระ+ปั่น	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสระ	"
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสระ	"
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ล้างกรอง	ไพร
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปั่นสระ	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	1.5	7.2	ล้างกรอง+เติมสระ	"
		B	1.5	7.2	เติมสระ	"
		C	1.5	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดสระ	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดสระ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 12/02/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดสระ	ชัยพร,ณรงค์,ปรีชา
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดสระ - ล้างกรอง	ชัย
		B	3.0	7.2	ดูดสระ - ล้างกรอง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดสระ	"
		B	3.0	6.9	ดูดสระ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	ไพร
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	เติมสระ+ดูดสระ	ไพร,ณรงค์
		B	1.5	7.2	เติมสระ+ดูดสระ	ชัย
11	ตึก J	A	1.5	7.2	เติมสระ+ปั่น	ชัย
		B	1.5	7.2	เติมสระ+ปั่น	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสระ	"
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสระ	"
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ล้างกรอง	ไพร
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปั่นสระ	"
		B	3.0	7.2	ปั่นสระ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดสระ	"
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	"
		C	3.0	7.2	ดูดสระ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดสระ	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดสระ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 11/3/69

ที่	ห้องที่ตรวจเช็คน้ำก่อนเปิดบริการ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH.	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดตะกอน-ทำความสะอาดขอบสระ	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2		"
3	ตึก B	A	3.0	6.9		"
		B	3.0	6.9		"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.4	ดูดตะกอน	"
		C	3.0	7.4	ดูดตะกอน	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 10/03/69

ที่	ห้องที่ตรวจเช็คน้ำก่อนเปิดบริการ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH.	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน + ทำความสะอาดขอบสระ	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	6.9	ดูดตะกอน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างขอบสระ	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างขอบสระ	"
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.4	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.4	ดูดตะกอน	"
		C	3.0	7.4	ดูดตะกอน	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 04/03/69

ที่	ห้องที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าคลอรีนในสระ CL.	ค่าคลอรีนในสระ PH.	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	รัชดา, เปรมวดี
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ไพ
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดักผม	"
		B	3.0	6.8	ดักผม	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	เติมคลอรีน	เจษฎ์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดักผม	ไพ
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	เจษฎ์
7	ตึก F	-	3.0	7.1	เติมคลอรีน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดักผม	"
		B	3.0	7.1	ดักผม	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดักผม	"
		B	3.0	7.1	ดักผม	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดักผม	ตันหวา
		B	3.0	7.2	ดักผม	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดักผม	"
		B	3.0	7.2	ดักผม	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดักผม	"
		B	3.0	7.2	ดักผม	"
14	ตึก M	-	1.5	6.9	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	รัชดา
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ดักผม + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.1	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ดักผม	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.1	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดักผม	ไพ
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดักผม	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 04/03/69

ที่	ห้องที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าคลอรีนในสระ CL.	ค่าคลอรีนในสระ PH.	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ดักผม - ดูดตะกอน	รัชดา, เปรมวดี
2	ตึก A	A	1.0	7.2	ดักผม - เติมคลอรีน	ไพ
		B	1.0	7.2	ดักผม - เติมคลอรีน	"
3	ตึก B	A	1.0	6.6	ดักผม - เติมคลอรีน	"
		B	1.0	6.6	ดักผม - เติมคลอรีน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดักผม	เจษฎ์
5	ตึก D	-	1.0	7.2	ดักผม - เติมคลอรีน	ไพ
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดักผม	เจษฎ์
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดักผม	"
8	ตึก G	A	1.0	7.1	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.1	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดักผม	"
		B	3.0	7.1	ดักผม	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	ตันหวา
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดักผม	"
		B	3.0	7.2	ดักผม	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดักผม	"
		B	3.0	7.2	ดักผม	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดักผม	"
		B	3.0	7.2	ดักผม	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	รัชดา
15	ตึก N	A	3.0	7.0	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.1	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ดักผม	"
		B	3.0	7.1	ดักผม	"
		C	3.0	7.2	ดักผม	"
17	ตึก P	-	4.0	7.1	ดักผม	ไพ
18	หยินหยาง	-	1.0	7.2	ดักผม - เติมคลอรีน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 04/03/69

ที่	สิ่งที่ตรวจว่าที่ว่ายน้ำของ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4		
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.4		
		B	3.0	6.4		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.9		
		B	3.0	6.9		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	15	6.8		
15	ตึก N	A	15	7.2		
		B	15	7.2		
16	ตึก O	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 06/03/69

ที่	สิ่งที่ตรวจว่าที่ว่ายน้ำของ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4		
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.4		
		B	3.0	6.4		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.9		
		B	3.0	6.9		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	3.0	6.8		
15	ตึก N	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
16	ตึก O	A	15	7.2		
		B	15	7.2		
		C	15	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 5/3/69

ที่	ชื่อสระน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่าคลอรีนอิสระ PH	รายละเอียดงานที่ต้องทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน - ขัดตะไคร่	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	
3	ตึก B	A	3.0	6.8		
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ขัดผนัง	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ขัดผนัง	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ขัดผนัง	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ขัดผนัง	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ขัดผนัง + ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง + ล้างกรอง	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ขัดผนัง + ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง + ล้างกรอง	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ขัดผนัง	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 04/03/69

ที่	ชื่อสระน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่าคลอรีนอิสระ PH	รายละเอียดงานที่ต้องทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน + ล้างกรอง	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ล้างกรอง	
		B	3.0	6.8	ล้างกรอง	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ขัดผนัง	
6	ตึก E	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
7	ตึก F	-	1.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ขัดผนัง	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ขัดผนัง	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ขัดผนัง	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ขัดผนัง	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ขัดผนัง	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ขัดผนัง	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ขัดผนัง	
		B	3.0	7.2	ขัดผนัง	
		C	3.0	7.2	ขัดผนัง	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ขัดผนัง	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ขัดผนัง	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 03/02/69

ที่	ห้องที่ตรวจทำความสะอาด	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ต้องทำ	ชุดตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ดูดน้ำ, ล้างผนัง	ชุดตรวจเช็ค
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	6.8	ดูดน้ำ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ, เช็ดขอบ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน	ไม่
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน, ดูดน้ำ	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ, ล้างตะแกรง	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ, ล้างตะแกรง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดน้ำ	ไม่
15	ตึก N	A	3.0	7.2	เก็บอุปกรณ์	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		C	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่
18	หอินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 02/02/69

ที่	ห้องที่ตรวจทำความสะอาด	โซน	ค่าเคมีในสระ Cl	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ต้องทำ	ชุดตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดน้ำ, ล้างผนัง	ชุดตรวจเช็ค
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	6.8	ดูดน้ำ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	
8	ตึก G	A	1.0	7.2	ดูดน้ำ + เติมคลอรีน	
		B	1.0	7.2	ดูดน้ำ + เติมคลอรีน	
9	ตึก H	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดน้ำ	ไม่ดี
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ล้างตะแกรง	"
		B	3.0	7.2	ล้างตะแกรง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
		B	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"
14	ตึก M	-	1.0	6.8	ดูดน้ำ + เติมคลอรีน	ไม่
15	ตึก N	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ล้างตะแกรง	"
		B	3.0	7.2	ล้างผนัง	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	ไม่
18	หอินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดน้ำ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 01/3/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดีครับ	ยะ,ปัน,ไฟ,ตอง
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ยุย
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	6.4	ปกติดีครับ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีมากครับ	ไข่
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ - ดอกไม้	ยุย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดีมากครับ	ไข่
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีมากครับ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดีครับ	ยุย,ไข่
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดีครับ	ไข่
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.4	"	"
		C	3.0	7.4	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ยุย
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 30/4/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดีครับ-ดอกไม้	ยุย,ไข่,ขวย
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ยุย
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	6.6	ปกติดีครับ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีมากครับ + ล้างกรอง	ไข่
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ยุย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดีมากครับ + ล้างกรอง	ไข่
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีมากครับ + ล้างกรอง	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ + ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ + ล้างกรอง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	ยะ,ปัน
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ยุย
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดีครับ	ไข่
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		C	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ยุย
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/04/69

ที่	ตำแหน่งน้ำหมุนเวียน	จุดที่	ค่าที่ตรวจได้ CL	ค่าที่ตรวจได้ PH	รายละเอียดการดำเนินการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน - เปิดน้ำทดแทน	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	6.4		[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	[illegible]
6	ตึก E	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
7	ตึก F	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
9	ตึก H	A	1.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.4	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.4	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		C	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/4/69

ที่	ตำแหน่งน้ำหมุนเวียน	จุดที่	ค่าที่ตรวจได้ CL	ค่าที่ตรวจได้ PH	รายละเอียดการดำเนินการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน - เปิดน้ำทดแทน	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2		[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4		[illegible]
		B	3.0	6.4		[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.4	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		C	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 24/04/69

ที่	จุดที่สระน้ำที่ต้องเติมสารเคมี	โซน	ค่าเคมีที่ต้องวัด CL	ค่าเคมีที่ต้องวัด PH	รายละเอียดงานที่ต้องเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักผง	วิโรจน์
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ตักผง	"
		B	3.0	6.9	ตักผง	"
4	ตึก C	A	1.0	7.1	ผงกรด + เติมผงซักฟอก	วิโรจน์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักผง	วิโรจน์
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ตักผง	วิโรจน์
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ผงกรด	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	เติมผงซักฟอก + ผงกรด	"
		B	3.0	7.0	เติมผงซักฟอก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	เติมผงซักฟอก + ผงกรด	วิโรจน์
		B	1.0	7.2	เติมผงซักฟอก + ผงกรด	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ตักผงกรด	วิโรจน์
15	ตึก N	A	3.0	7.0	ตักผง	"
		B	3.0	7.1	ตักผง	"
16	ตึก O	A	3.0	7.0	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
		C	3.0	7.2	ตักผง	"
17	ตึก P	-	3.0	7.1	ผงกรด	วิโรจน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.1	ตักผง	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 26/05/69

ที่	จุดที่สระน้ำที่ต้องเติมสารเคมี	โซน	ค่าเคมีที่ต้องวัด CL	ค่าเคมีที่ต้องวัด PH	รายละเอียดงานที่ต้องเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ผงกรด-ด่างทับทิม	วิโรจน์, ชลเทพ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักผง	วิโรจน์
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ผงกรด	"
		B	3.0	6.8	ผงกรด	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ตักผง	ชลเทพ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักผง	วิโรจน์
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ผงกรด	ชลเทพ
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตักผงเติม	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ผงกรด	"
		B	3.0	7.1	ตักผง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตักผง	ชลเทพ
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักผง + ด่างทับทิม	"
		B	3.0	7.2	ตักผง + ด่างทับทิม	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ตักผง	วิโรจน์
15	ตึก N	A	3.0	7.1	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
16	ตึก O	A	1.5	7.2	ผงกรดครึ่งถัง	"
		B	1.5	7.1	ผงกรดครึ่งถัง	"
		C	1.5	7.2	ผงกรดครึ่งถัง	"
17	ตึก P	-	3.0	7.1	ตักผง-ด่างทับทิม	วิโรจน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตักผง	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 25/04/69

ที่	สิ่งที่ตรวจว่าที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่ม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ดูดสาร - เติมคลอรีน	[illegible]
2	ตึก A	A	1.0	7.2	ดูดสาร - เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.0	7.2	ดูดสาร - เติมคลอรีน	[illegible]
3	ตึก B	A	1.0	6.6	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.0	6.6	เติมคลอรีน	[illegible]
4	ตึก C	A	2.0	7.2	ล้างตะกร้า	[illegible]
5	ตึก D	-	1.0	7.2	ดูดสาร - เติมคลอรีน	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ล้างตะกร้า	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ล้างตะกร้า + ดูดสิ่ง	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ล้างตะกร้า + ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างตะกร้า	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ล้างตะกร้า + ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างตะกร้า + ดูดสิ่ง	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสิ่ง + ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง + ล้างกรอง	[illegible]
11	ตึก J	A	2.0	7.2	ล้างตะกร้า	[illegible]
		B	2.0	7.2	ล้างตะกร้า	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ล้างกรอง	[illegible]
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ดูดสิ่ง + ล้างกรอง	[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	6.8	ดูดสาร - เติมคลอรีน	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ล้างตะกร้า เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.5	7.2	"	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.0	ล้างตะกร้า	[illegible]
		B	3.0	7.0	"	[illegible]
		C	2.0	7.2	"	[illegible]
17	ตึก P	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
18	หยินหยาง	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 24/04/69

ที่	สิ่งที่ตรวจว่าที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่ม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	-	-	-	-
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างตะกร้า	[illegible]
		B	3.0	7.2	"	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	"	"
		B	3.0	6.9	"	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	"	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	"	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	"	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	"	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ล้างตะกร้า	"
		B	3.0	7.2	"	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างตะกร้า	"
		B	3.0	7.2	ล้างตะกร้า	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ล้างตะกร้า	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างตะกร้า	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	"	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 23/4/69

ที่	ที่แช่สระน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน	โซน	ค่าเคมีในสระ Cl.	ค่าเคมีในสระ PH.	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	-	-	-	-
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2		[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.6		[illegible]
		B	3.0	6.6		[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ล้างกรอง + ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง + ล้างกรอง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8		[illegible]
		B	3.0	7.2		[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2		[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8		[illegible]
		B	3.0	7.2		[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2		[illegible]
		B	3.0	7.2		[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	8.8	เติมคลอรีน	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ล้างกรอง+เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 22/04/69

ที่	ที่แช่สระน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน	โซน	ค่าเคมีในสระ Cl.	ค่าเคมีในสระ PH.	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	8.4	ล้างกรอง เติมคลอรีน	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2		[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4		[illegible]
		B	3.0	6.4		[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2		[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ล้างกรอง + ล้างกรอง	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		C	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 21/04/69

ที่	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าที่ได้จากการตรวจ CL	ค่าที่ได้จากการตรวจ PH	รายละเอียดงานที่ต้องแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	----	6.9	ล้างทำความสะอาด	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดีมาก	ดีพ
		B	3.0	7.2	"	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	"	"
		B	3.0	6.9	"	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีมาก	ดีมาก
5	ตึก D	-	3.0	7.1	ดีมาก	ดี
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดีมาก	ดีมาก
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีมาก	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2		"
		B	3.0	7.2		"
9	ตึก H	A	3.0	7.2		"
		B	3.0	7.2		"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีมาก	ดีมาก
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.1	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ดีมาก	ดีพ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	"	"
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	"	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 20/04/68

ที่	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าที่ได้จากการตรวจ CL	ค่าที่ได้จากการตรวจ PH	รายละเอียดงานที่ต้องแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดีมาก	ดีพ
		B	3.0	7.2	"	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	"	"
		B	3.0	6.8	"	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดีมาก	ดีมาก
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดีมาก	ดี
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดีมาก	ดีมาก
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดีมาก	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีมาก	ดีมาก
		B	3.0	7.1	ดีมาก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
13	ตึก L	A	3.0	7.1	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดีมาก	ดีพ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดีมาก	"
		B	3.0	7.2	ดีมาก	"
		C	3.0	7.2	ดีมาก	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	"	"
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	"	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 19/04/69

ที่	จุดที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH.	รายละเอียดงานแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ตักใบไม้	[illegible]
2	ตึก A	A	1.0	7.2	"	[illegible]
		B	1.0	7.2	"	"
3	ตึก B	A	1.0	6.8	"	"
		B	1.0	6.4	"	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	[illegible]
5	ตึก D	-	1.0	7.2	ตักใบไม้-เช็ดขอบสระ	[illegible]
6	ตึก E	-	1.0	7.2	เช็ดขอบสระ	[illegible]
7	ตึก F	-	1.0	7.2	ตักใบไม้ + เช็ดขอบสระ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
10	ตึก I	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน + ตักใบไม้ + ดูดตะกอน	[illegible]
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ตักใบไม้ + ดูดตะกอน	"
11	ตึก J	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-	1.5	6.8	ตักใบไม้	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ตักใบไม้+เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	2.0	7.2	"	"
		C	2.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	1.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หยินหยาง	-	1.0	7.2	[illegible]	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 14/4/69

ที่	จุดที่สระน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH.	รายละเอียดงานแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ตักใบไม้-ดูดตะกอน	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	6.4	ดูดตะกอน	"
4	ตึก C	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน + ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักใบไม้	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตักใบไม้	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตักใบไม้	[illegible]
		B	3.0	7.8	"	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
16	ตึก O	A	1.5	7.2	ตักใบไม้+เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
		C	1.5	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักใบไม้	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตักใบไม้	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 17/4/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ทำการตรวจสอบ	โซน	ค่าที่ตรวจสอบได้ CL	ค่าที่ตรวจสอบได้ PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
6	ตึก E	-	1.5	6.8	เติมคลอรีน + ปูดเรียบ	[illegible]
7	ตึก F	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
		B	3.0	7.0	ดีมาก	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีมาก	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		C	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
18	หอินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 16/04/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ทำการตรวจสอบ	โซน	ค่าที่ตรวจสอบได้ CL	ค่าที่ตรวจสอบได้ PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน 10 ถังต่อวัน	[illegible]
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน 10 ถังต่อวัน	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปูดเรียบ + เติมคลอรีน	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดีมาก	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน + ปูดเรียบ	[illegible]
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน + ปูดเรียบ	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ปูดเรียบ + เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.5	7.0	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		C	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
18	หอินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 15/04/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ (Cl.)	ค่าคลอรีนอิสระ (PH.)	รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ปกติดี	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
3	ตึก B	A	3.0	6.6	ปกติดี	
		B	3.0	6.6	ปกติดี	
4	ตึก C	A	2.6	7.2	ปกติดี	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	
8	ตึก G	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
9	ตึก H	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน + ปูผ้าใบ	
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน + ปูผ้าใบ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ปกติดี	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
		C	3.0	7.2	ปกติดี	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 12/04/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ (Cl.)	ค่าคลอรีนอิสระ (PH.)	รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	6.8	ปกติดี	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
10	ตึก I	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน	
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดี	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
		C	3.0	7.2	ปกติดี	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/04/19

ที่	จุดที่สระว่ายน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ pH	รายละเอียดของงานที่ต้องทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.0	ดูดสกปรก	
		B	3.0	7.2	ดูดสกปรก	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดักผง	
		B	3.0	6.9	ดักผง	
4	ตึก C	A	3.0	7.0	เติมคลอรีน	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดักผง	
6	ตึก E	-	3.0	7.1	เติมคลอรีน	
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดักผง	
		B	3.0	7.1	ดักผง	
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดักผง	
		B	3.0	7.1	ดักผง	
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ทำความสะอาด	
		B	3.0	7.2	ทำความสะอาด	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	
		B	3.0	7.2	ดักผง	
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ทำความสะอาด	
		B	3.0	7.2	ทำความสะอาด	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ทำความสะอาด	
		B	3.0	7.2	ทำความสะอาด	
14	ตึก M	-	3.0	6.9	ทำความสะอาด	
15	ตึก N	A	3.0	7.0	ดูดสิ่งสกปรก	
		B	3.0	7.0	ดูดสิ่งสกปรก	
16	ตึก O	A	3.0	7.0	ทำความสะอาด	
		B	3.0	7.0	ทำความสะอาด	
		C	3.0	7.2	ทำความสะอาด	
17	ตึก P	-	3.0	7.1	เติมคลอรีน	
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ทำความสะอาด	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 12/4/19

ที่	จุดที่สระว่ายน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ pH	รายละเอียดของงานที่ต้องทำ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดสกปรก	
2	ตึก A	A	1.5	7.2	ดูดสกปรก - เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	ดูดสกปรก - เติมคลอรีน	
3	ตึก B	A	1.9	6.6	เติมคลอรีน	
		B	1.5	6.6	เติมคลอรีน	
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดักผง	
5	ตึก D	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน - ดูดสกปรก	
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดูดสิ่งสกปรก	
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดักผง	
		B	3.0	7.1	ดักผง	
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดักผง	
		B	3.0	7.1	ดักผง	
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ทำความสะอาด	
		B	3.0	7.2	ทำความสะอาด	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ทำความสะอาด	
		B	3.0	7.2	ดักผง	
12	ตึก K	A	1.5	6.9	เติมคลอรีน + ทำความสะอาด	
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน + ทำความสะอาด	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน	
		B	3.0	7.2	เติมคลอรีน	
14	ตึก M	-	1.5	6.9	ดูดสิ่งสกปรก + เติมคลอรีน	
15	ตึก N	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ดูดสิ่งสกปรก	
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ดูดสิ่งสกปรก	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ทำความ	
		B	2.0	7.2	"	
		C	3.0	7.2	"	
17	ตึก P	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	
18	หยินหยาง	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 1/ก.ย./69

ที่	สิ่งที่ตรวจสอบก่อนเปิดบริการ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดสระ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.8		
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.9		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.9		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	8.0	6.8		
15	ตึก N	A	8.0	7.2		
		B	8.0	7.2		
16	ตึก O	A	8.0	7.2		
		B	8.0	7.2		
		C	8.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 10/ก.ย./68

ที่	สิ่งที่ตรวจสอบก่อนเปิดบริการ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ล้างกรอง - ดูดสระ	
2	ตึก A	A	3.0	7.0		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.8		
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	3.0	7.0		
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง - ดูดสระ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.0		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.9		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.9		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	8.0	6.8		
15	ตึก N	A	8.0	7.2		
		B	8.0	7.2		
16	ตึก O	A	8.0	7.2		
		B	8.0	7.2		
		C	8.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 09/04/69

ที่	ที่ตรวจเช็คน้ำที่ระบบหมุนเวียน	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ Cl	ค่า pH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ดูดตะกอน	
		B	3.0	6.4	ดูดตะกอน	
4	ตึก C	A	2.0	7.2	ดูดตะกอน	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เช็ดขอบสระ	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
12	ตึก K	A	3.0	6.4	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
14	ตึก M	-	1.5	6.8	เติมคลอรีน	
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	
		B	1.5	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 09/04/69

ที่	ที่ตรวจเช็คน้ำที่ระบบหมุนเวียน	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ Cl	ค่า pH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ดูดตะกอน	
		B	3.0	6.4	ดูดตะกอน	
4	ตึก C	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
6	ตึก E	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	
7	ตึก F	-	1.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 07/04/69

ที่	พื้นที่ระบำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl.	PH.		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตะกรัว + ตีกลม	ชัย, ไม่, หมวย
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ชัย
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	6.8	ดีเยี่ยม	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ไม่
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ไม่
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีเยี่ยม	หมวย
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
12	ตึก K	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดีเยี่ยม	ไม่
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		C	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 06/04/69

ที่	พื้นที่ระบำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดความเห็นเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl.	PH.		
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ก้อย
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	6.8	ดีเยี่ยม	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ไม่
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ก้อย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ไม่
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีเยี่ยม	หมวย
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม + ตะกรัว	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม + ตะกรัว	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
14	ตึก M	-	1.5	6.8	เติมคลอรีน	ชัย
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ตะกรัว เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	ตะกรัว เติมคลอรีน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	ก้อย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดีเยี่ยม	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 5/4/64

ที่	สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดสระ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดสิ่ง	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	[illegible]	"
		B	3.0	6.8	[illegible]	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	[illegible]	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
16	ตึก O	A	1.5	7.2	[illegible]	"
		B	1.5	7.2	[illegible]	"
		C	1.5	7.2	[illegible]	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หย่อนยาง	-	3.0	7.2	[illegible]	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 04/04/64

ที่	สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดสระ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดสิ่ง	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
3	ตึก B	A	1.5	6.8	[illegible]	"
		B	1.5	6.8	[illegible]	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	[illegible]	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
		C	3.0	7.2	[illegible]	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หย่อนยาง	-	3.0	7.2	[illegible]	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 02/08/64

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดสิ่ง	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	6.4	ล้างกรอง	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปั๊มไม่	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง + ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
12	ตึก K	A	1.5	6.4	ดูดสิ่ง + เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.5	7.2	ดูดสิ่ง + เติมคลอรีน	[illegible]
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	6.8	เติมคลอรีน	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.3	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.5	7.9	เติมคลอรีน	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
		C	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 03/09/64

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ล้างกรอง-ดูดสิ่ง	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง - เติมคลอรีน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่ง - เติมคลอรีน	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	6.4	ล้างกรอง	[illegible]
4	ตึก C	A	1.0	7.1	ดูดสิ่ง + เติมคลอรีน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง-ดูดสิ่ง	[illegible]
6	ตึก E	-	1.0	7.1	ดูดสิ่ง + เติมคลอรีน	[illegible]
7	ตึก F	-	1.0	7.2	ดูดสิ่ง + เติมคลอรีน	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
12	ตึก K	A	1.5	6.8	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	1.5	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
13	ตึก L	A	1.5	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	1.5	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดสิ่ง	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.9	ล้างกรอง	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดสิ่ง	[illegible]
		B	3.0	7.2	"	[illegible]
		C	3.0	7.2	"	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	[illegible]
18	หยินหยาง	-	3.0	7.1	ดูดสิ่ง	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 01/04/69

ที่	สิ่งที่ตรวจสำหรับสัปดาห์นี้	โซน	ค่าที่ได้จากการตรวจ		รายละเอียดและจำนวนที่เติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปูนคลอ	ระวิไล,เพชร,ทอง
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปูนคลอ	ปุ๊
		B	3.0	7.2	ปูนคลอ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปูนคลอ	"
		B	3.0	6.8	ปูนคลอ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปูนคลอ	เพชร
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	ปุ๊
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปูนคลอ	เพชร
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
		B	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
		B	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปูนคลอ + สารส้ม	เพชร
		B	3.0	7.1	ปูนคลอ + สารส้ม	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปูนคลอ	ปุ๊
		B	3.0	7.2	ปูนคลอ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปูนคลอ	"
		B	3.0	7.2	ปูนคลอ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปูนคลอ	"
		B	3.0	7.2	ปูนคลอ	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปูนคลอ + สารส้ม	เพชร
15	ตึก N	A	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
		B	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
		B	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
		C	3.0	7.1	ปูนคลอ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปูนคลอ	ปุ๊
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 21/05/69

ที่	ห้องที่ตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่าย	ช่อง	ค่าคลอรีนอิสระ Cl	ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	6.8	ปกติดี	
4	ตึก C	A	1.0	7.6	เติมน้ำ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี-ปกติดี	
6	ตึก E	-	1.0	7.6	[illegible]	
7	ตึก F	-	1.0	7.6	เติมน้ำ	
8	ตึก G	A	1.0	7.6	ปกติดี	
		B	3.0	7.6	ปกติดี	
9	ตึก H	A	3.0	7.6	ปกติดี	
		B	3.0	7.6	ปกติดี	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
		C	3.0	7.2	ปกติดี	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 20/05/69

ที่	ห้องที่ตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่าย	ช่อง	ค่าคลอรีนอิสระ Cl	ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี-เติมคลอรีน	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
3	ตึก B	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	
		B	1.0	6.8	เติมคลอรีน	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	〃	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	〃	
		B	3.0	7.2	〃	
12	ตึก K	A	3.0	7.2	〃	
		B	3.0	7.2	〃	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	〃	
		B	3.0	7.2	〃	
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
		C	3.0	7.2	ปกติดี-เติมคลอรีน	
17	ตึก P	-	1.0	7.2	ปกติดี-เติมคลอรีน	
18	หย่อนหยาง	-	1.0	7.2	ปกติดี-เติมคลอรีน	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/5/69

ที่	จุดที่ต้องทำการตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ Cl	ค่า pH	รายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ปกติ	ธนวัฒน์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.6	ปกติ	"
		B	3.0	6.6	ปกติ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
10	ตึก I	A	1.0	6.6	ต่ำ + ด่าง	ธนวัฒน์
		B	2.0	7.2	ต่ำ + ด่างนิดๆ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ต่ำ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
14	ตึก M	-	-	-	ไม่ตรวจ	ธนวัฒน์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
		C	3.0	7.2	ปกติ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 28/5/69

ที่	จุดที่ต้องทำการตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ Cl	ค่า pH	รายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติ	ธนวัฒน์, พงษ์ศักดิ์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปกติ	"
		B	3.0	6.6	ปกติ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
10	ตึก I	A	1.0	6.6	ต่ำ + ด่าง	ธนวัฒน์
		B	1.5	7.2	ต่ำ + ด่างนิดๆ	"
11	ตึก J	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ด่าง	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ด่าง	"
12	ตึก K	A	1.0	6.6	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-	-	-	ไม่ตรวจ	ธนวัฒน์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
		C	3.0	7.2	ปกติ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	ธนวัฒน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 15/05/69

ที่	สิ่งที่ตรวจสำหรับสระว่ายน้ำ	ช่วง	ค่าที่ได้จากการตรวจ Cl	pH	รายละเอียดเพิ่มเติมจากการตรวจสอบ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ดีตามปกติ	ภัทรชนี
2	ดีก A	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
3	ดีก B	A	3.0	6.8	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	6.8	ดีตามปกติ	"
4	ดีก C	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
5	ดีก D	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	ภัทรชนี
6	ดีก E	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
7	ดีก F	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
8	ดีก G	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
9	ดีก H	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
10	ดีก I	A	3.0	6.6	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
11	ดีก J	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
12	ดีก K	A	3.0	6.6	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
13	ดีก L	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
14	ดีก M	-	-	-	-	ไม่ใช้
15	ดีก N	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	ภัทรชนี
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
16	ดีก O	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		C	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
17	ดีก P	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	ภัทรชนี
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 16/05/69

ที่	สิ่งที่ตรวจสำหรับสระว่ายน้ำ	ช่วง	ค่าที่ได้จากการตรวจ Cl	pH	รายละเอียดเพิ่มเติมจากการตรวจสอบ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ดีตามปกติ	
2	ดีก A	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	ภัทรชนี
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
3	ดีก B	A	3.0	6.8	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	6.8	ดีตามปกติ	"
4	ดีก C	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
5	ดีก D	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	ภัทรชนี
6	ดีก E	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
7	ดีก F	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
8	ดีก G	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
9	ดีก H	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
10	ดีก I	A	3.0	6.6	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
11	ดีก J	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
12	ดีก K	A	3.0	6.6	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
13	ดีก L	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ + ฝนตกหนัก	"
14	ดีก M	-	-	-	-	ไม่ใช้
15	ดีก N	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
16	ดีก O	A	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
		C	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"
17	ดีก P	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	ภัทรชนี
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดีตามปกติ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 25/05/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าที่ตรวจได้ในสระ CL	ค่าที่ตรวจได้ในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตามปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	"	"
		B	3.0	6.8	"	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	เติมน้ำเพิ่ม	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตามปกติ	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	เติมน้ำเพิ่ม	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	เติมน้ำเพิ่ม + ดูดตะกอน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	"
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ดูดตะกอนที่ก้น	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		C	3.0	7.2	ตามปกติ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตามปกติ	"
18	หย่อนยาง	-	3.0	7.2	ตามปกติ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 24/05/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องตรวจ	โซน	ค่าที่ตรวจได้ในสระ CL	ค่าที่ตรวจได้ในสระ PH	รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตามปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	"	"
		B	3.0	6.8	"	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตามปกติ	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตามปกติ	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	เติมน้ำเพิ่ม	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตามปกติ + ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ + ดูดตะกอน	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	"
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตามปกติ	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2		"
18	หย่อนยาง	-	3.0	7.2		"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 28/05/68

ที่	ห้องที่ตรวจสำหรับสระว่ายน้ำ	โซน	ค่าที่ได้จากการตรวจ CL	ค่าที่ได้จากการตรวจ PH	รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง	อุปกรณ์เช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ตรวจวัด	ปกติ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
3	ตึก B	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
10	ตึก I	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน + ตรวจวัด	ปกติ
		B	0.5	7.2	เติมคลอรีน + ตรวจวัด	ปกติ
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมคลอรีน + ตรวจวัด	ปกติ
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน + ตรวจวัด	ปกติ
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	ปิดปรับปรุง
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		C	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/05/69

ที่	ห้องที่ตรวจสำหรับสระว่ายน้ำ	โซน	ค่าที่ได้จากการตรวจ CL	ค่าที่ได้จากการตรวจ PH	รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง	อุปกรณ์เช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ตรวจวัด	ปกติ
2	ตึก A	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ปกติ
		B	1.0	7.2	ล้างกรอง ตรวจ เติมคลอรีน	ปกติ
3	ตึก B	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	ปกติ
		B	1.0	6.8	เติมคลอรีน	ปกติ
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
5	ตึก D	-	1.0	7.2	ล้างกรอง ตรวจ เติมคลอรีน	ปกติ
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
7	ตึก F	-	3.0	7.2	"	ปกติ
8	ตึก G	A	3.0	7.2	"	ปกติ
		B	3.0	7.2	"	ปกติ
9	ตึก H	A	3.0	7.2	"	ปกติ
		B	3.0	7.2	"	ปกติ
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	ปิดปรับปรุง
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	"	ปกติ
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตรวจวัด	ปกติ
		B	3.0	7.2	"	ปกติ
		C	3.0	7.2	"	ปกติ
17	ตึก P	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ปกติ
18	หมื่นหยาง	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ปกติ

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 21/5/64

ที่	ชื่อสระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	ช่อง	ค่าที่ต้องการ CL	ค่าที่ต้องการ PH	รายละเอียดเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
14	ตึก M	-	—	—	—	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		C	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 20/05/64

ที่	ชื่อสระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	ช่อง	ค่าที่ต้องการ CL	ค่าที่ต้องการ PH	รายละเอียดเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.4	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
14	ตึก M	-	—	—	—	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
		C	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 14/05/69

ที่	ตำแหน่งสระว่ายน้ำและจุดตรวจ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.0	ปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
14	ตึก M	-	-	-	-	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
		C	3.0	7.2	ปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	
18	หอยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 14/05/69

ที่	ตำแหน่งสระว่ายน้ำและจุดตรวจ	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.0	ปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
14	ตึก M	-	-	-	-	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	
		B	3.0	7.2	ปกติ	
		C	3.0	7.2	ปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	
18	หอยินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 17/05/69

ที่	ห้องที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนและ Cl	ค่าคลอรีนและ PH	รายละเอียดความเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ปกติดีครับ	ปิยะ/ณัฐ/ธนพนธ์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ณัฐ
		B	3.0	7.2	"	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	"	"
		B	3.0	6.8	"	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติดีครับ	ธนพนธ์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ปิยะ
6	ตึก E	-	3.0	7.1	เติมคลอรีน	ธนพนธ์
7	ตึก F	-	3.0	7.1	เติมคลอรีน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.1	ปกติดีครับ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.1	ปกติดีครับ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ปกติดีครับ	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
12	ตึก K	A	1.0	7.1	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	1.5	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-			ปิดปรับปรุง	ปิยะ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.1	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		C	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ณัฐ
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.1	"	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 16/05/69

ที่	ห้องที่สระน้ำที่ต้องตรวจสอบ	โซน	ค่าคลอรีนและ Cl	ค่าคลอรีนและ PH	รายละเอียดความเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ปกติดีครับ	ปิยะ/ณัฐ/ธนพนธ์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ณัฐ
		B	3.0	7.0	ปกติดีครับ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	6.8	ปกติดีครับ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	เติมคลอรีน	ธนพนธ์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ปิยะ
6	ตึก E	-	3.0	7.1	เติมคลอรีน	ธนพนธ์
7	ตึก F	-	3.0	7.1	เติมคลอรีน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.1	ปกติดีครับ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.1	ปกติดีครับ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ปกติดีครับ	ปิยะ
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
13	ตึก L	A	1.5	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	ปิยะ
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	ปกติดีครับ + เติมคลอรีน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.0	ปกติดีครับ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
		C	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	ณัฐ
18	หย่อนหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีครับ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 15/5/67

ที่	พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	โซน	ค่าเคมีในน้ำ CL	ค่าเคมีในน้ำ PH	รายละเอียดการดูแลเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]
2	ตึก A	A	1.0	7.2	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]
		B	1.0	7.2	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]
3	ตึก B	A	1.0	6.4	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]
		B	1.0	6.4	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	1.0	7.2	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ - เติมน้ำยาปรับ	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างผนังสระ	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	7.4	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างผนังสระ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างผนังสระ	[illegible]
14	ตึก M	-	-	-	ไม่ได้ใช้งาน	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
17	ตึก P	-	1.0	7.2	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]
18	หย่านหยาง	-	1.0	7.2	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 14/5/67

ที่	พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	โซน	ค่าเคมีในน้ำ CL	ค่าเคมีในน้ำ PH	รายละเอียดการดูแลเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน - ล้างผนังสระ	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.8		[illegible]
		B	3.0	6.4		[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.2		[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2		[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2		[illegible]
		B	3.0	7.2		[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างผนังสระ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างผนังสระ	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ล้างผนังสระ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ล้างผนังสระ	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
14	ตึก M	-	1.0	6.8	ไม่ได้ใช้งาน	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]
18	หย่านหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/5/69

ที่	จุดที่ตรวจสอบ	จุดย่อย	ค่าคลอรีน CL	ค่าคลอรีน pH	รายละเอียดการดำเนินการเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน	ชัย, ปิ๊ก, ต้น
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
3	ตึก B	A	3.0	6.4		"
		B	3.0	6.4		"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ภัทรวดี
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ภัทรวดี
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
10	ตึก I	A	1.5	7.4	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	ต้น
		B	1.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ปิ๊ก
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2		"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/05/69

ที่	จุดที่ตรวจสอบ	จุดย่อย	ค่าคลอรีน CL	ค่าคลอรีน pH	รายละเอียดการดำเนินการเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดตะกอน	ชัย, ปิ๊ก, ต้น
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
3	ตึก B	A	3.0	6.4	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	6.4	ดูดตะกอน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ภัทรวดี
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ภัทรวดี
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ภัทรวดี
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
12	ตึก K	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ปิ๊ก
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 11/05/69

ที่	ตำแหน่งน้ำที่ต้องตรวจ	ระบบ	ค่าที่ต้องการ CL	ค่าที่ต้องการ PH	การแก้ไขเมื่อค่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	1.5	7.2		
		B	1.5	7.2		
14	ตึก M	-	3.0	6.8		
15	ตึก N	A	1.5	7.2		
		B	1.5	7.2		
16	ตึก O	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 10/05/68

ที่	ตำแหน่งน้ำที่ต้องตรวจ	ระบบ	ค่าที่ต้องการ CL	ค่าที่ต้องการ PH	การแก้ไขเมื่อค่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6		
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.6		
		B	3.0	6.6		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	3.0	6.8		
15	ตึก N	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
16	ตึก O	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 09/05/69

ที่	ห้องเก็บสารเคมีสระว่ายน้ำ	โซน	ค่าคลอรีน Cl2	ค่าความเป็นกรดด่าง PH	รายละเอียดการตรวจห้องเก็บสาร	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ชัย,ยิ้ม,เดชา
2	ตึก A	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ชัย
		B	1.0	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
3	ตึก B	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	6.8	เติมคลอรีน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	เดชา
5	ตึก D	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	เดชา
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ไพ
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
12	ตึก K	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	วิทิ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	เติมคลอรีน	ชัย
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 09/04/69

ที่	ห้องเก็บสารเคมีสระว่ายน้ำ	โซน	ค่าคลอรีน Cl2	ค่าความเป็นกรดด่าง PH	รายละเอียดการตรวจห้องเก็บสาร	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ชัย,ยิ้ม,เดชา
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	เดชา
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	เดชา
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ไพ
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน + ล้างกรอง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ดูดตะกอน	วิทิ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ชัย
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 07/05/69

ที่	จุดที่ตรวจสอบค่าเคมีในสระน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	ธนะ,ไม่น,ชัย
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	ธนะ
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	6.8	ปกติดี	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	ไม่น
5	ตึก D	-	3.0	7.0	ปกติดี	ธนะ
6	ตึก E	-	3.0	7.2	-	
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	ชัย,ไม่น
		B	3.0	7.2	ล้างดอกจันอีก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	เครื่องสีดูอีก	"
		B	1.7	7.2	เครื่องดูอีก	"
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เครื่องดูอีก	"
		B	1.5	7.2	เครื่องดูอีก	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.1	ปกติดี	"
14	ตึก M	-	1.5	6.8	น้ำเขาดอกจันอีก	ธนะ,ชัย
15	ตึก N	A	1.5	7.2	"	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
		C	3.0	7.2	ปกติดี	"
17	ตึก P	-			ปกติดี	ธนะ
18	หอนั่งเล่น	-			ปกติดี	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 06/05/69

ที่	จุดที่ตรวจสอบค่าเคมีในสระน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	ธนะ,ไม่น,เอ
2	ตึก A	A	3.0	7.1	"	ธนะ
		B	3.0	7.2	"	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8		"
		B	3.0	6.8		"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดี	ไม่น
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	ธนะ
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดี	ไม่น
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติดี	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.1	ปกติดี	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติดี	"
		B	3.0	7.1	ปกติดี	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	ชัย,ไม่น
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2		"
		B	3.0	7.2		"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2		"
13	ตึก L	A	3.0	7.2		"
		B	3.0	7.2		"
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ปกติดี	ไม่น
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
		C	3.0	7.2	ปกติดี	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	ธนะ
18	หอนั่งเล่น	-	3.0	7.2	ปกติดี	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 05/05/69

ที่	จุดที่ตรวจสอบ/เติมสารเคมี	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดการเติมสารเคมี	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.6	6.6		
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.8		
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	3.0	6.8		
15	ตึก N	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
16	ตึก O	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หอยินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 04/05/69

ที่	จุดที่ตรวจสอบ/เติมสารเคมี	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดการเติมสารเคมีเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
4	ตึก C	A	3.0	7.2		
5	ตึก D	-	3.0	7.2		
6	ตึก E	-	3.0	7.2		
7	ตึก F	-	3.0	7.2		
8	ตึก G	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	1.0	6.8		
		B	1.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
12	ตึก K	A	3.0	6.8		
		B	3.0	7.2		
13	ตึก L	A	1.0	7.2		
		B	1.0	7.2		
14	ตึก M	-	1.5	6.8		
15	ตึก N	A	1.5	7.2		
		B	1.5	7.2		
16	ตึก O	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
		C	3.0	7.2		
17	ตึก P	-	3.0	7.2		
18	หอยินหยาง	-	3.0	7.2		

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 03/05/69

ที่	ตำแหน่งการวัดน้ำในสระว่ายน้ำ	โซน	ค่าที่วัดได้		รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			ppm	pH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
4	ตึก C	A	1.0	7.4	เติมคลอรีน	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
6	ตึก E	-	0.0	7.8	สระปรับปรุง	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
8	ตึก G	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2		
11	ตึก J	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2	ปกติดี	
12	ตึก K	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2	[illegible]	
13	ตึก L	A	3.0	7.2		
		B	3.0	7.2		
14	ตึก M	-	3.0	6.8	ปกติดี	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		C	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หอินทยาง	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 03/05/69

ที่	ตำแหน่งการวัดน้ำในสระว่ายน้ำ	โซน	ค่าที่วัดได้		รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			ppm	pH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ปกติดี	[illegible]
2	ตึก A	A	1.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.0	7.2	เติมคลอรีน	[illegible]
3	ตึก B	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.0	6.8	เติมคลอรีน	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.4	ปกติดี	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.8	ปกติดี	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
14	ตึก M	-	1.5	6.8	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติดี	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		C	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หอินทยาง	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 1/05/69

ที่	สิ่งที่ตรวจสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก	โซน	ค่าเคมีน้ำในสระ: Cl.	ค่าเคมีน้ำในสระ: PH.	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ตักขยะ + ดูดสิ่งสกปรก	ชัย ชอบ ใช่
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัย
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	6.9	ดูดสิ่งสกปรก	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ตักขยะ	ชัย
5	ตึก D	-	3.0	7.1	ตักขยะ	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ตักขยะ	ชัย
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ช้อนขยะ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัย
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + ล้างกรอง	"
14	ตึก M	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		C	3.0	7.2	ตักขยะ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ล้างกรอง	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตักขยะ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 30/6/69

ที่	สิ่งที่ตรวจสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก	โซน	ค่าเคมีน้ำในสระ: Cl.	ค่าเคมีน้ำในสระ: PH.	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดูดสิ่งสกปรก	ชัย ชอบ ใช่
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัย
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ตักขยะ - ล้างกรอง	"
		B	3.0	6.9	ตักขยะ - ล้างกรอง	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยพงษ์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัย
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัยพงษ์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตักขยะ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตักขยะ	ชัยพงษ์
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	ชัย
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
13	ตึก L	A	1.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-	—	—	—	ชัย
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตักขยะ	"
		B	3.0	7.2	ตักขยะ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
		C	3.0	7.2	ล้างกรอง	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักขยะ - ล้างกรอง	ชัย
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตักขยะ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/6/69

ที่	สิ่งที่ตรวจเช็ค	โซน	ค่าคลอรีน CL	ค่าความเป็นกรดด่าง PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	ปัญญ์
		B	3.0	7.0		"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ตักใบไม้	"
		B	3.0	6.8		"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	ปัญ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	ปัญญ์
6	ตึก E	-	1.5	7.2	เติมคลอรีน	ปัญ
7	ตึก F	-	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	"
8	ตึก G	A	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	ล้างกรอง + เติมคลอรีน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
		B	3.0	7.2	ตักใบไม้	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
14	ตึก M	-	-	-	ไม่ใช้งาน	ปัญ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
		C	3.0	7.2	ปกติ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	ปัญญ์
18	หอินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 24/06/69

ที่	สิ่งที่ตรวจเช็ค	โซน	ค่าคลอรีน CL	ค่าความเป็นกรดด่าง PH	รายละเอียดงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติ	ปัญญ์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	ปัญ
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติ	"
		B	3.0	6.8	ปกติ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติ	ปัญ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	ปัญ
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติ	ปัญ
7	ตึก F	-	3.0	7.2	"	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	"	"
		B	3.0	7.2	"	"
10	ตึก I	A	1.0	6.8	ตกตะกอน + เติมคลอรีน	[illegible]
		B	1.0	7.2	ตกตะกอน + เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
12	ตึก K	A	1.0	6.8	ตกตะกอน	"
		B	1.0	7.2	ตกตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	ปกติ	"
14	ตึก M	-	-	-	ไม่ใช้งาน	ปัญ
15	ตึก N	A	1.5	7.2	ตกตะกอน + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	ปัญ
18	หอินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 29/06/69

ที่	สิ่งที่ตรวจเช็คประจำวัน	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl.	PH.		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง+ดูดตะกอน	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
		B	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
9	ตึก H	A	1.9	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	
		B	1.9	7.2	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
14	ตึก M	-	-	-	ปิดซ่อม	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
18	หน้าหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 26/6/69

ที่	สิ่งที่ตรวจเช็คประจำวัน	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดงานที่ทำเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl.	PH.		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
		B	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
8	ตึก G	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
14	ตึก M	-	-	-	ปิดซ่อม	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	
18	หน้าหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 25/06/69

ที่	ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ (Cl2)	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	รายละเอียดการทำความสะอาด	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ล้างกรอง-ดูดตะกอน-ปัดขอบสระ	ธนวัฒน์ ขยอง
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2		
3	ตึก B	A	3.0	6.8		ธนวัฒน์
		B	3.0	6.8		
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2		
9	ตึก H	A	3.0	7.2		ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2		
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
13	ตึก L	A	3.0	7.2	เปลี่ยนน้ำถาดหญ้า	-
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
14	ตึก M	-	-	-	-	ไม่ใช้
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 24/6/69

ที่	ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ (Cl2)	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	รายละเอียดการทำความสะอาด	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ล้างกรอง	ธนวัฒน์ ขยอง
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
14	ตึก M	-	-	-	-	ไม่ใช้
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
		C	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ธนวัฒน์

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/01/69

ที่	พื้นที่ตรวจน้ำที่ไม่ผ่านมาตรฐาน	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักหมด	ทัศนีย์
		B	3.0	7.2	ตักหมด	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ผ้าตกค้าง	"
		B	3.0	6.8	ล้างทำความสะอาด	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ตักออก	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักหมด	ทัศนีย์
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ล้างทำความสะอาด	"
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ล้างทำความสะอาด	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ล้างทำความสะอาด	"
		B	3.0	7.1	ล้างทำความสะอาด	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ล้างทำความสะอาด + แปรงขัดพื้น	"
		B	3.0	7.1	ล้างทำความสะอาด + แปรงขัดพื้น	"
10	ตึก I	A	3.0	6.9	ตักหมด	ทัศนีย์
		B	3.0	7.0	ดูดตะกอน	"
11	ตึก J	A	1.5	7.2	ล้างทำความสะอาด + เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	ล้างทำความสะอาด + เติมคลอรีน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.9	ตักหมด	"
		B	3.0	7.0	ตักหมด	"
13	ตึก L	A	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	"
14	ตึก M	-	3.0	7.1	ตักหมด	ทัศนีย์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตักหมด	"
		B	3.0	7.1	ตักหมด	"
16	ตึก O	A	3.0	7.1	ตักหมด	"
		B	3.0	7.1	ตักหมด	"
		C	3.0	7.1	ตักหมด	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักหมด	ทัศนีย์
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ตักหมด	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 22/01/69

ที่	พื้นที่ตรวจน้ำที่ไม่ผ่านมาตรฐาน	โซน	ค่าคลอรีนอิสระ CL	ค่า pH	รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักหมด	ทัศนีย์
		B	3.0	7.2	ตักหมด	"
3	ตึก B	A	3.0	7.2	ตักหมด	"
		B	3.0	7.2	ตักหมด	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ตากแดด	เจษฎ์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักหมด	ทัศนีย์
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ล้างทำความสะอาด	เจษฎ์
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ล้างทำความสะอาด	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.1	ดูดตะกอน + เติมคลอรีน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	เติมคลอรีน	"
		B	3.0	7.1	เติมคลอรีน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.9	เติมคลอรีน	ทัศนีย์
		B	3.0	7.0	เติมคลอรีน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักหมด	"
		B	3.0	7.2	ตักหมด	"
12	ตึก K	A	3.0	6.9	เติมคลอรีน + ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.0	เติมคลอรีน + ดูดตะกอน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตักหมด	"
		B	3.0	7.2	ตักหมด	"
14	ตึก M	-	-	-	-	ทัศนีย์
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ดูดตะกอน	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตักหมด	"
		B	3.0	7.2	ตักหมด	"
		C	3.0	7.2	ตักหมด	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักหมด	ทัศนีย์
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ตักหมด	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 21/06/69

ที่	จำนวนสระน้ำที่ต้องตรวจเช็ค	จุดที่	ค่าที่ตรวจได้ ppm	ค่าที่ตรวจได้ pH	รายละเอียดการดูแลรักษา	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	นิรัญ ขันแก้ว
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	6.8	ปกติดี	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติดี	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	"
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติดี	"
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติดี	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติดี	"
		B	3.0	7.1	ปกติดี	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติดี	"
		B	3.0	7.1	ปกติดี	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	-
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
		C	3.0	7.2	ปกติดี	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	"
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 20/06/69

ที่	จำนวนสระน้ำที่ต้องตรวจเช็ค	จุดที่	ค่าที่ตรวจได้ ppm	ค่าที่ตรวจได้ pH	รายละเอียดการดูแลรักษา	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	นิรัญ ขันแก้ว
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	6.8	ปกติดี	"
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ปกติดี	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดี	"
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ปกติดี	"
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติดี	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ปกติดี	"
		B	3.0	7.1	ปกติดี	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติดี	"
		B	3.0	7.1	ปกติดี	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	-
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดี	"
		B	3.0	7.2	ปกติดี	"
		C	3.0	7.2	ปกติดี	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดี	"
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 19/05/19

ที่	ห้องที่ตรวจสำหรับคิดขอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดต่างจากที่แล้ว	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
3	ตึก B	A	3.0	6.6	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
		B	3.0	6.6	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
12	ตึก K	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดซ่อม	ปิด
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		C	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 14/6/19

ที่	ห้องที่ตรวจสำหรับคิดขอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดต่างจากที่แล้ว	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.6	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	6.6	ตามระเบียบ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.6	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.6	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดซ่อม	ปิด
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		B	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
		C	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	ธีรวัฒน์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ตามระเบียบ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 17/6/69

ที่	ตำแหน่งการจ่ายเคมีของสระว่ายน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดความผิดปกติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ปกติ	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	6.8	ปกติ	[illegible]
4	ตึก C	A				
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
6	ตึก E	-				
7	ตึก F	-				
8	ตึก G	A				
		B				
9	ตึก H	A				
		B				
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
14	ตึก M	-	-	-	ปิดสระ	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		C	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
18	หย่อมหญ้า	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 16/6/69

ที่	ตำแหน่งการจ่ายเคมีของสระว่ายน้ำ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดความผิดปกติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	6.8	ปกติ	[illegible]
4	ตึก C	A	3.0	7.0	ปกติ	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.0	ปกติ	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ปกติ	[illegible]
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.1	ปกติ	[illegible]
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ปกติ	[illegible]
		B	3.0	7.1	ปกติ	[illegible]
10	ตึก I	A	0.5	6.8	[illegible]	[illegible]
		B	1.0	7.2	[illegible]	[illegible]
11	ตึก J	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
12	ตึก K	A	1.5	6.8	[illegible]	[illegible]
		B	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
13	ตึก L	A	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
14	ตึก M	-	-	-	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	1.5	7.2	[illegible]	[illegible]
16	ตึก O	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		C	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติ	[illegible]
18	หย่อมหญ้า	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/06/69

ที่	ห้องที่ตรวจน้ำก่อนเปิดสระว่ายน้ำ	โซน	ความเข้มข้นของสาร CL	ความเข้มข้นของสาร PH	รายละเอียดเหตุการณ์ผิดปกติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ตรวจ + ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดีเหมือน	"
		B	3.0	6.8	ดีเหมือน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
14	ตึก M	-	-	-	ไม่ได้ใช้งาน	ชื่อ,นามสกุล
15	ตึก N	A	3.0	7.1	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
16	ตึก O	A	1.5	7.2	ดูแลความสะอาดเรียบร้อย	"
		B	1.5	7.2	ดูแลความสะอาดเรียบร้อย	"
		C	1.5	7.2	ดูแลความสะอาดเรียบร้อย	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/06/69

ที่	ห้องที่ตรวจน้ำก่อนเปิดสระว่ายน้ำ	โซน	ความเข้มข้นของสาร CL	ความเข้มข้นของสาร PH	รายละเอียดเหตุการณ์ผิดปกติ	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.4	ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดีเหมือน	"
		B	3.0	6.8	ดีเหมือน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	ชื่อ
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูแลความสะอาดเรียบร้อย	ชื่อ,นามสกุล
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
14	ตึก M	-	-	-	ไม่ได้ใช้งาน	ชื่อ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
		B	3.0	7.2	ดีเหมือน	"
16	ตึก O	A	1.5	7.2	ดูแลความสะอาดเรียบร้อย	"
		B	1.5	7.2	ดูแลความสะอาดเรียบร้อย	"
		C	1.5	7.2	ดูแลความสะอาดเรียบร้อย	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	ชื่อ,นามสกุล
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ดีเหมือน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 13/06/69

ที่	ห้องที่ตรวจเช็คน้ำและรับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ Cl	pH	รายละเอียดการดำเนินการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.6	ตามปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ตามปกติ	
		B	3.0	6.9	ตามปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตามปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตามปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตามปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
10	ตึก I	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
12	ตึก K	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
		C	3.0	7.2	ตามปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตามปกติ	
18	หอินหยาง	-	3.0	7.2	ตามปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 12/6/69

ที่	ห้องที่ตรวจเช็คน้ำและรับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ Cl	pH	รายละเอียดการดำเนินการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตามปกติ	
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ตามปกติ	
		B	3.0	6.9	ตามปกติ	
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตามปกติ	
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ตามปกติ	
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ตามปกติ	
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
9	ตึก H	A	3.1	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตามปกติ	
		B	3.0	7.2	ตามปกติ	
		C	3.0	7.2	ตามปกติ	
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตามปกติ	
18	หอินหยาง	-	3.0	7.2	ตามปกติ	

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 11/04/67

ที่	พื้นที่ตรวจน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง	โซน	ค่าเคมีในน้ำ CL	ค่าเคมีในน้ำ PH	รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ปกติดี	ยะ ยิ้ม, ขวัญ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	"
		B	3.0	6.8	ล้างกรอง - ดูดตะกอน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ปุ้ยฝ้าย
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ปุ้ยฝ้าย
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ล้างกรองทรายค่ะ	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรอง + ดูดน้ำ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดตะกอน	ขวัญ
		B	3.0	7.2	ล้างตะกอน	ขวัญ
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
13	ตึก L	A	1.5	7.2	ล้างกรอง + ดูดตะกอน	ขวัญ
		B	1.5	7.2	ล้างกรอง + ดูดตะกอน	
14	ตึก M	-	-	-	ไม่ใช้งาน	ปิดปรับ
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ทำงานปกติ	ขวัญ
		B	3.0	7.2	ทำงานปกติ	ขวัญ
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
		C	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 10/06/69

ที่	พื้นที่ตรวจน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง	โซน	ค่าเคมีในน้ำ CL	ค่าเคมีในน้ำ PH	การแก้ไขเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	7.2	ปกติดี	ขวัญ, [illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ปกติดีค่ะ	"
		B	3.0	6.8	ปกติดีค่ะ	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	ปุ้ยฝ้าย
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ + ดูดตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ปกติดีค่ะ	ขวัญ
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ปกติดีค่ะ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	ปิดปรับปรุง
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
		B	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
		C	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"
18	หินหยาง	-	3.0	7.2	ปกติดีค่ะ	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 09/06/69

ที่	สิ่งที่ตรวจสำหรับสระน้ำ	ร้านค้า	ค่าคลอรีน (CL)	ค่าพีเอช (PH)	รายละเอียดการเติมสารเคมี	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดักษยะ	ภัทรนันท์
		B	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดักษยะ	〃
		B	3.0	6.8	ดักษยะ	〃
4	ตึก C	A	3.0	7.1	ดักษยะ	เพชรดี
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดสระ	ภัทรนันท์
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ดูดสระ	เพชรดี
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
10	ตึก I	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	ดนัยพล
		B	1.5	7.2	เติมคลอรีน	〃
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสระ	〃
		B	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
12	ตึก K	A	1.0	6.8	ดูดสระ + เติมคลอรีน	〃
		B	1.5	7.2	ดูดสระ + เติมคลอรีน	〃
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
14	ตึก M	-	-	-	-	ปิดซ่อม
15	ตึก N	A	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
16	ตึก O	A	3.0	7.0	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.0	ดักษยะ	〃
		C	3.0	7.0	ดักษยะ	〃
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดักษยะ	ภัทรนันท์
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ดักษยะ	〃

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 08/06/69

ที่	สิ่งที่ตรวจสำหรับสระน้ำ	ร้านค้า	ค่าคลอรีน (CL)	ค่าพีเอช (PH)	รายละเอียดการเติมสารเคมี	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดสระ	ปิดซ่อมชั่วคราว
2	ตึก A	A	3.0	7.0	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
3	ตึก B	A	3.0	6.9	ดูดสระ	〃
		B	3.0	6.8	ดูดสระ	〃
4	ตึก C	A	1.0	7.0	เติมคลอรีน	เพชรดี
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดักษยะ	ไพ่
6	ตึก E	-	1.0	7.0	เติมคลอรีน	เพชรดี
7	ตึก F	-	1.0	7.1	เติมคลอรีน + ดูดสระ	〃
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
9	ตึก H	A	3.0	7.0	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.1	ดักษยะ	〃
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสระ	ดนัยพล
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	〃
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสระ	〃
		B	3.0	7.2	ดูดสระ	〃
12	ตึก K	A	3.0	6.8	เติมคลอ	〃
		B	3.0	7.2	เติมคลอ	〃
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
14	ตึก M	-	-	-	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม
15	ตึก N	A	3.0	7.1	ดูดสระ เติมคลอรีน	〃
		B	3.0	7.2	〃	〃
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดักษยะ	〃
		B	3.0	7.2	〃	〃
		C	3.0	7.2	〃	〃
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดักษยะ	ไพ่
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ดักษยะ	〃

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 07/06/69

ที่	จุดที่สามารถทำการเช็คได้	จุดที่	ค่าที่ได้จากการตรวจ CL	ค่าที่ได้จากการตรวจ PH	รายละเอียดการดำเนินการเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ชัยพิทักษ์ เอกมี
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ชัยพิทักษ์
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	ปิดปรับปรุง
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + ล้างกรองทราย	"
		B	3.0	7.2	ล้างกรองทราย	"
		C	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	ชัยพิทักษ์
18	หยินหยาง	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 06/06/69

ที่	จุดที่สามารถทำการเช็คได้	จุดที่	ค่าที่ได้จากการตรวจ CL	ค่าที่ได้จากการตรวจ PH	รายละเอียดการดำเนินการเพิ่มเติม	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ชัยพิทักษ์ เอกมี
2	ตึก A	A	1.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก - เติมคลอรีน	"
		B	1.0	7.2	ล้างกรอง - เติมคลอรีน	"
3	ตึก B	A	1.0	6.8	เติมคลอรีน	"
		B	1.0	6.8	เติมคลอรีน	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
5	ตึก D	-	1.0	7.2	ล้างกรอง - เติมคลอรีน	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	ชัยพิทักษ์
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	ปิดปรับปรุง
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		B	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก	"
		C	3.0	7.2	ดูดสิ่งสกปรก + ล้างกรองทราย	"
17	ตึก P	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	ชัยพิทักษ์
18	หยินหยาง	-	1.0	7.2	เติมคลอรีน	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 05/02/69

ที่	จุดที่ตรวจน้ำที่ปรับคุณภาพ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดของงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-				
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ถังหมด	ชัยยงค์
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
3	ตึก B	A	3.0	7.2	ล้างถังกรอง	"
		B	3.0	7.2	ล้างถังกรอง	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ถังหมด	ชัยยงค์
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ล้างถังกรอง	"
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ถังหมด	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	เติมกรดไฮโดรคลอริก	ชัยยงค์
		B	3.0	7.2	เติมกรดไฮโดรคลอริก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	เติมกรดไฮโดรคลอริก	"
		B	3.0	7.2	เติมกรดไฮโดรคลอริก	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ถังหมด + ล้างถังกรอง	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด + ล้างถังกรอง	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	ปิดปรับปรุง
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
		C	3.0	7.2	ถังหมด	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ถังหมด	ชัยยงค์
18	หมู่บ้านหยาง	-	3.0	7.2	ถังหมด	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 4/6/69

ที่	จุดที่ตรวจน้ำที่ปรับคุณภาพ	โซน	ค่าเคมีในสระ CL	ค่าเคมีในสระ PH	รายละเอียดของงานที่แก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
1	สระกลาง	-	3.0	7.2	ถังหมด	ชัยยงค์
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ถังหมด	"
		B	3.0	6.8	ถังหมด	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	ล้างถังกรอง	ชัยยงค์
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ถังหมด	"
6	ตึก E	-	3.0	7.2	ล้างถังกรอง	ชัยยงค์
7	ตึก F	-	3.0	7.2	ถังหมด	"
8	ตึก G	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
9	ตึก H	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
10	ตึก I	A	1.0	6.8	เติมกรดไฮโดรคลอริก	ชัยยงค์
		B	1.0	7.2	เติมกรดไฮโดรคลอริก	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
12	ตึก K	A	1.5	6.8	เติมกรดไฮโดรคลอริก	"
		B	1.5	7.2	เติมกรดไฮโดรคลอริก	"
13	ตึก L	A	1.0	7.2	เติมกรดไฮโดรคลอริก	"
		B	1.5	7.2	เติมกรดไฮโดรคลอริก	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดปรับปรุง	ปิดปรับปรุง
15	ตึก N	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	ถังหมด	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ถังหมด	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ถังหมด	ชัยยงค์
18	หมู่บ้านหยาง	-	3.0	7.2	ถังหมด	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 02/06/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องเติมสารเคมี	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดของสารเคมีที่เติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตกตะกอน + ตักผง	ชัยยศ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักผง	ชัยยศ
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ตักผง	"
		B	3.0	6.8	ตักผง	"
4	ตึก C	A	3.0	7.0	ตกตะกอน	ชัยยศ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักผง	ชัยยศ
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ตักผง	ชัยยศ
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ตักผง	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ตักผง	"
		B	3.0	7.1	ตักผง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ตักผง	"
		B	3.0	7.1	ตักผง	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตักผง	ชัยยศ
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตกตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดสระ	ชัยยศ
15	ตึก N	A	1.5	7.2	เพิ่มคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักผง	ชัยยศ
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ตักผง	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 02/06/69

ที่	พื้นที่สระน้ำที่ต้องเติมสารเคมี	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดของสารเคมีที่เติม	ผู้ตรวจเช็ค
			Cl	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.8	ตกตะกอน + ตักผง	ชัยยศ
2	ตึก A	A	3.0	7.2	ตักผง	ชัยยศ
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	ตักผง	"
		B	3.0	6.8	ตักผง	"
4	ตึก C	A	3.0	7.0	ตกตะกอน	ชัยยศ
5	ตึก D	-	3.0	7.2	ตักผง	ชัยยศ
6	ตึก E	-	3.0	7.1	ตักผง	ชัยยศ
7	ตึก F	-	3.0	7.1	ตักผง	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	ตักผง	"
		B	3.0	7.1	ตักผง	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	ตักผง	"
		B	3.0	7.1	ตักผง	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	ตักผง	ชัยยศ
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
11	ตึก J	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	ตกตะกอน	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
13	ตึก L	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	ตักผง	"
14	ตึก M	-	-	-	ปิดสระ	ชัยยศ
15	ตึก N	A	1.5	7.2	เพิ่มคลอรีน	"
		B	1.5	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	ตักผง	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	ตักผง	ชัยยศ
18	หมื่นหยาง	-	3.0	7.2	ตักผง	"

Pool Chemical Checklist

วันที่ตรวจเช็ค 10/06/67

ที่	จุดที่ตรวจน้ำที่รับผิดชอบ	โซน	ค่าเคมีในสระ		รายละเอียดสารเคมีเติม	ผู้ตรวจเช็ค
			CL	PH		
1	สระกลาง	-	3.0	6.9	[illegible]	[illegible]
2	ตึก A	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
		B	3.0	7.2	[illegible]	"
3	ตึก B	A	3.0	6.8	[illegible]	"
		B	3.0	6.8	[illegible]	"
4	ตึก C	A	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
5	ตึก D	-	3.0	7.1	[illegible]	[illegible]
6	ตึก E	-	3.0	7.1	"	[illegible]
7	ตึก F	-	3.0	7.1	"	"
8	ตึก G	A	3.0	7.1	[illegible]	"
		B	3.0	7.1	[illegible]	"
9	ตึก H	A	3.0	7.1	[illegible]	"
		B	3.0	7.1	[illegible]	"
10	ตึก I	A	3.0	6.8	[illegible]	[illegible]
		B	3.0		[illegible]	"
11	ตึก J	A	3.0		[illegible]	"
		B	3.0		[illegible]	"
12	ตึก K	A	3.0	6.8	[illegible]	"
		B	3.0		[illegible]	"
13	ตึก L	A	3.0		[illegible]	"
		B	3.0		[illegible]	"
14	ตึก M	-	3.0	-	[illegible]	[illegible]
15	ตึก N	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	"	"
16	ตึก O	A	3.0	7.2	[illegible]	"
		B	3.0	7.2	"	"
		C	3.0	7.2	"	"
17	ตึก P	-	3.0	7.2	[illegible]	[illegible]
18	หอนาฬิกา	-	3.0	7.2	"	"

เอกสารแนบที่10
รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 พ.ค. 26	21921	1 มิ.ย. 26	21924	-21921		
น้ำ	1 พ.ค. 26	361	1 พ.ค. 26	362-19	-361		
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 พ.ค. 26	10372	1 มิ.ย. 26	10872	-10372		มิเตอร์ไฟอยู่ในห้อง
น้ำ	1 พ.ค. 26	685	1 พ.ค. 26	683-31	-685		
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 พ.ค. 26	50410	1 มิ.ย. 26	51137	-50410		
น้ำ	1 พ.ค. 26	590	1 พ.ค. 26	600-19	-590		
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 พ.ค. 26	910	1 มิ.ย 26	1183	-910		
น้ำ	1 พ.ค. 26	219	1 พ.ค. 26	225-09	-219		
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วัน.ที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 พ.ค. 26	8079	1 มิ.ย. 26	3118	-3079		
น้ำ	1 พ.ค. 26	130	1 พ.ค 26	190	-130		
	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 พ.ค. 26	6619	1 มิ.ย. 26	6637-2	-6619		
น้ำ	1 พ.ค. 26	259	1 พ.ค. 26	259-52	-259		
	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 พ.ค. 26	5687	1 มิ.ย. 26	6440	-5687		เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ 1-3-25
น้ำ	1 พ.ค. 26	482	1 พ.ค. 26	486-5	-482		

SHOP

Room	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	หมายเหตุ
Holiday Service	1 พ.ค. 26	35,161	1 มิ.ย. 26	35167	-35,161	ไฟ
shop2	1 พ.ค. 26	60,822	1 มิ.ย. 26	61503	-60,822	มิเตอร์ใหม่
shop3	1 พ.ค. 26	9,144	1 มิ.ย. 26	9312.7	-9,144	ไฟ
shop4	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26	—	มิเตอร์เสีย	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop5 (ฟร้อน)	1 พ.ค. 26	25,248	1 มิ.ย. 26	26419	-25,248	ไฟ
shop6 Bell Office Rsvn Office	1 พ.ค. 26	67,432	1 มิ.ย. 26	67761	-67,432	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop7 ห้องเลาหน์ คลับยูนิค	1 พ.ค. 26	98,557	1 มิ.ย. 26	99038	-98,557	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop8ห้องอาหาร	1 พ.ค. 26	77,845	1 มิ.ย. 26	78471	-77,845	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop9 ห้องอาหาร (บาร์)	1 พ.ค. 26	36,274	1 มิ.ย. 26	37119	-36,274	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop10 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 พ.ค. 26	35,723	1 มิ.ย. 26	36098	-35,723	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop11 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 พ.ค. 26	87,118	1 มิ.ย. 26	87713	-87,118	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop12 (ออฟฟิศโดแลนโซ่)	1 พ.ค. 26	10,929	1 มิ.ย. 26	11751	-10,929	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop13 ห้องเก็บของ F&B	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26		0	มิเตอร์ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			ไฟฟ้
shop14 Office F&B	1 พ.ค. 26	55,039	1 มิ.ย. 26	55069	-55,039	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop15 Spa & Massage	1 พ.ค. 26	98,420	1 มิ.ย. 26	99187	-98,420	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ
shop16 ครัวเย็น & Office MK	1 พ.ค. 26	23,366	1 มิ.ย. 26	25909	-23,366	ไฟ
	1 พ.ค. 26		1 มิ.ย. 26			น้ำ

คลับยูนิค

วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1 พ.ค. 26	57832	1 มิ.ย. 26	58717	-57832		
1 พ.ค. 26	83112	1 มิ.ย. 26	83280	-83112		
1 พ.ค. 26	168	1 มิ.ย. 26	170	-168		มิเตอร์น้ำ
1 พ.ค. 26	98557	1 มิ.ย. 26	-	-98557	---	ห้องเลาหง์

ค่าไฟคลับยูนิค	-140,944.00	คิดเป็นเงิน	-916,136.00
ค่าไฟเลาหง์	-98,557.00	คิดเป็นเงิน	-640,620.50
ค่าน้ำ	2.00	คิดเป็นเงิน	80.00

01/06/2026

มิเตอร์น้ำ-ไฟ พื้นที่เช่า

มิเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ (อยู่ข้างห้องน้ำ ศิริมา)					
1 พ.ค. 26	62148	1 มิ.ย. 26	62846	-62148	

มิเตอร์ไฟฟ้าของแอร์ห้องประชุม ครัวตกแต่ง (ตู้ลอยตัวตลาด)					
1 พ.ค. 26	21782	1 มิ.ย. 26	21832	-21782	มิเตอร์อยู่หน้าห้องปั๊มบนเขา

มิเตอร์ใหม่ เปลี่ยน 1/4/65

มิเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ชั้น 2					
1 พ.ค. 26	23038	1 มิ.ย. 26	24741	-23038	

มิเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ AIS ในห้องสำนักงานชั้น 1					
1 พ.ค. 26	52722	1 มิ.ย. 26	53935	-52722	

มิเตอร์ใหญ่ ใหม่					
1 พ.ค. 26	457725	1 มิ.ย. 26	462487	-457725	มิเตอร์ไฟ
1 พ.ค. 26	24387.8	1 มิ.ย. 26	24491.56	-24,387.80	มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์ ตึก N					
1 พ.ค. 26	1609.3	1 มิ.ย. 26	—	-80,465.00	มิเตอร์ไฟ
1 พ.ค. 26	20402	1 มิ.ย. 26	—	-20,402.00	มิเตอร์น้ำ

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าตึกต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

ที่ตั้ง	จดครั้งก่อน	จดครั้งนี้	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้จริง
A	425.2	7966.9	9,574.50	428,740.00
B	6117.9	6379.6	-6,117.90	-303,895.00
C	3614.5	3787.9	-3,614.50	-180,725.00
D	1432.1	1574.9	-1,432.10	-71,605.00
E	3260.6	3523.5	-3,260.60	-163,030.00
F	5413.1	5472.1	-5,413.10	-270,655.00
G	3034.1	3234.1	-3,034.10	-151,705.00
H	5267.8	5471.8	-5,267.80	-264,390.00
I	6066.6	6172.1	-6,066.60	-303,330.00
J	476.7	477.1	476.70	23,835.00
K	3145.9	3249.2	-3,145.90	-157,295.00
L	4468.3	4760.1	-4,468.30	-223,415.00
M	3617.4	3935.4	-3,617.40	-180,870.00
N	1609.5	1627.1	-1,609.50	-80,475.00
O	1702.3	1932.6	-1,702.30	-85,115.00
P	2693.5	2867.8	-2,693.50	-134,675.00
Store	9997.8	94.5	-9,997.80	-499,890.00
รวม				-2,569,895.00
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ			4.8	-12,333,576.00
Vat 7%			7%	-863,350.32
รวมทั้งหมด				-13,196,926.32

01-05-2026

รายการจดมิเตอร์ น้ำ ไฟฟ้า

ตึก A (ชั้น 2-4)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 เม.ย. 26	20941	1 พ.ค. 26	27921	-20941		
น้ำ	1 เม.ย. 26	355.61	1 พ.ค. 26	361	-356		

ตึก B (ชั้น 2-4)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 เม.ย. 26	9425	1 พ.ค. 26		-9425		มิเตอร์ไฟอยู่ในห้อง
น้ำ	1 เม.ย. 26	682.41	1 พ.ค. 26	689	-682		

ตึก C (ชั้น 2-4)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 เม.ย. 26	49652	1 พ.ค. 26	50410	-49652		
น้ำ	1 เม.ย. 26	580.34	1 พ.ค. 26	590	-580		

ตึก D (ชั้น 2-4)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 เม.ย. 26	679	1 พ.ค. 26	910	-679		
น้ำ	1 เม.ย. 26	213.74	1 พ.ค. 26	219	-214		

ตึก E (ชั้น 2-4)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 เม.ย. 26	8029	1 พ.ค. 26	80579	-8029		
น้ำ	1 เม.ย. 26	130.48	1 พ.ค. 26	130	-130		

ตึก F (ชั้น 2-4)

	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 เม.ย. 26	6600.7	1 พ.ค. 26	6619	-6601		
น้ำ	1 เม.ย. 26	259.49	1 พ.ค. 26	259	-259		

ตึก G

	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 เม.ย. 26	4844	1 พ.ค. 26	5667	-4844		เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ 1-3-25
น้ำ	1 เม.ย. 26	478.44	1 พ.ค. 26	482	-478		

01/05/2026

SHOP

Room	วันที่	ยอดครั้งก่อน	วันที่	ยอดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	หมายเหตุ
Holiday Service	1 เม.ย. 26	35,155	1 พ.ค. 26	35161	-35,155	ไฟ
shop2	1 เม.ย. 26	59,011	1 พ.ค. 26	60822	-59,011	มิเตอร์ใหม่
shop3	1 เม.ย. 26	9,088	1 พ.ค. 26	9147	-9,088	ไฟ
shop4	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26		มิเตอร์เสีย	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop5 (ฟร้อน)	1 เม.ย. 26	23,416	1 พ.ค. 26	25948	-23,416	ไฟ
shop6 Bell Office Rsvn Office	1 เม.ย. 26	66,981	1 พ.ค. 26	68932	-66,981	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop7 ห้องเสาหงษ์ คลับยูนิค	1 เม.ย. 26	97,956	1 พ.ค. 26	98569	-97,956	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop8ห้องอาหาร	1 เม.ย. 26	76,829	1 พ.ค. 26	77605	-76,829	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop9 ห้องอาหาร (บาร์)	1 เม.ย. 26	35,366	1 พ.ค. 26	36274	-35,366	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop10 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 เม.ย. 26	35,344	1 พ.ค. 26	35793	-35,344	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop11 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 เม.ย. 26	86,417	1 พ.ค. 26	87778	-86,417	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop12 (ออฟฟิศโลแลนโซ)	1 เม.ย. 26	10,109	1 พ.ค. 26	10929	-10,109	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop13 ห้องเก็บของ F&B	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26		0	มิเตอร์ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			ไหม้
shop14 Office F&B	1 เม.ย. 26	55,000	1 พ.ค. 26	55039	-55,000	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop15 Spa & Massage	1 เม.ย. 26	97,587	1 พ.ค. 26	98420	-97,587	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ
shop16 ครัวเย็น & Office MK	1 เม.ย. 26	21,577	1 พ.ค. 26	23366	-21,577	ไฟ
	1 เม.ย. 26		1 พ.ค. 26			น้ำ

01/05/2026

คลับยูนิค

วันที่	ยอดครั้งก่อน	วันที่	ยอดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ชาระ	หมายเหตุ
1 เม.ย. 26	56824	1 พ.ค. 26	57892	-56824		
1 เม.ย. 26	81336	1 พ.ค. 26	83112	-81336		
1 เม.ย. 26	166	1 พ.ค. 26	166	-166		มิเตอร์น้ำ
1 เม.ย. 26	97956	1 พ.ค. 26		-97956		ห้องเสาหงษ์

ค่าไฟคลับยูนิค	-138,160.00	คิดเป็นเงิน	-898,040.00
ค่าไฟเสาหงษ์	-97,956.00	คิดเป็นเงิน	-636,714.00
ค่าน้ำ	2.00	คิดเป็นเงิน	80.00

01/05/2026

มิเตอร์น้ำ-ไฟ พื้นที่เช่า

มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า พื้นที่เช่า

จดมิเตอร์ไฟฟ้าของแผงหม้อแปลงชั้น (อยู่ข้างห้องน้ำชาย)					
1 เม.ย. 26	61355	1 พ.ค. 26	6248	-61355	

จดมิเตอร์ไฟฟ้าของแผงปั๊มน้ำบาดาล พร้อมเพลท์ เคลย์แคลง					
1 เม.ย. 26	21734	1 พ.ค. 26	21782	-21734	มิเตอร์อยู่หน้าห้องปั๊มบนหลา

มิเตอร์ใหม่ เปลี่ยน 1/4/65

จดมิเตอร์ไฟฟ้าของแผงชั้นดูแลโทรศัพท์ค่าย ดีแทค บนดาดฟ้าอาคาร 10 (ตึกเก่า)					
1 เม.ย. 26	21109	1 พ.ค. 26	21038	-21109	

จดมิเตอร์ไฟฟ้าของแผงชั้นดูแลโทรศัพท์ค่าย AIS บนดาดฟ้าอาคาร 10 (ตึกเก่า)					
1 เม.ย. 26	50902	1 พ.ค. 26	52722	-50902	

มิเตอร์การไฟฟ้าใหญ่					
1 เม.ย. 26	453064	1 พ.ค. 26	457726	-453064	มิเตอร์ไฟ
1 เม.ย. 26	24164.34	1 พ.ค. 26	24367.8	-24,164.34	มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์ตึก ง					
1 เม.ย. 26	1187.2	1 พ.ค. 26	1609.3	-59,360.00	มิเตอร์ไฟ
1 เม.ย. 26	20242	1 พ.ค. 26	20402	-20,242.00	มิเตอร์น้ำ

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าตึกต่างๆ ประจำเดือน เมษายน ปี 2569

ตึก	จดครั้งก่อน	จดครั้งหลัง	ค่าจดที่ใช้	หน่วยที่ใช้จริง
A	9895.7	425.2	-9,895.70	-494,785.00
B	5754.9	5117.9	-5,754.90	-287,745.00
C	3352.8	3614.5	-3,352.80	-167,640.00
D	1220.7	1432.1	-1,220.70	-61,035.00
E	2793.5	3256.6	-2,793.50	-139,675.00
F	5148.4	5663.4	-5,148.40	-257,420.00
G	2602.4	3034.1	-2,602.40	-130,120.00
H	4707.9	5264.9	-4,707.90	-235,395.00
I	5917.3	6066.6	-5,917.30	-295,865.00
J	479.8	476.7	-479.80	23,990.00
K	2989.9	3145.9	-2,989.90	-149,495.00
L	3991.3	4486.3	-3,991.30	-199,565.00
M	3435.3	3617.4	-3,435.30	-171,765.00
N	1187.2	1609.5	-1,187.20	-59,360.00
O	1389.6	1790.3	-1,389.60	-69,480.00
p	2548.9	2693.5	-2,548.90	-127,445.00
Store	9871.2	9909.9	-9,871.20	-493,560.00
รวม				-3,316,360.00
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ			4.8	-15,918,528.00
Vat 7%			7%	-1,114,296.96
รวมทั้งหมด				-17,032,824.96

01-04-2026

รายการจดมิเตอร์ น้ำ-ไฟ Owner							
1107 (M4)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มี.ค. 26	20296	1 เม.ย. 26	90641	-20296		
น้ำ	1 มี.ค. 26	352.64	1 เม.ย. 26	355.61	-353		
1111 (M9)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มี.ค. 26	8812	1 เม.ย. 26	0825	-8812		มิเตอร์ไฟอยู่ในห้อง
น้ำ	1 มี.ค. 26	675.52	1 เม.ย. 26	682.41	-676		
1113 (K3)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มี.ค. 26	49038	1 เม.ย. 26	49659	-49038		
น้ำ	1 มี.ค. 26	571.36	1 เม.ย. 26	580.34	-571		
1112 (K2)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มี.ค. 26	486	1 เม.ย. 26	679	-486		
น้ำ	1 มี.ค. 26	209.01	1 เม.ย. 26	218.74	-209		
1212 (K12)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มี.ค. 26	7981	1 เม.ย. 26	8029	-7981		
น้ำ	1 มี.ค. 26	130.48	1 เม.ย. 26	130.48	-130		
A113 (มิเตอร์ไฟ)							
	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มี.ค. 26	6582.9	1 เม.ย. 26	66002	-6583		
น้ำ	1 มี.ค. 26	259.49	1 เม.ย. 26	259.49	-259		
3102							
	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มี.ค. 26	4121	1 เม.ย. 26	4944	-4121		เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ 1-1-25
น้ำ	1 มี.ค. 26	474.17	1 เม.ย. 26	478.44	-474		

01/04/2026

SHOP

Room	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	หมายเหตุ
Holiday Service	1 มี.ค. 26	35,149	1 เม.ย. 26	35155	-35,149	ไฟ
shop2	1 มี.ค. 26	57,301	1 เม.ย. 26	59011	-57,301	มิเตอร์ใหม่
shop3	1 มี.ค. 26	9,044	1 เม.ย. 26	9087.9	-9,044	ไฟ
shop4	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26		มิเตอร์เสีย	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop5 (ฟรัอน)	1 มี.ค. 26	21,652	1 เม.ย. 26	23416	-21,652	ไฟ
shop6 Bell Office Revn Office	1 มี.ค. 26	66,478	1 เม.ย. 26	66981	-66,478	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop7 ห้องเลาหน์ คลับยูนิค	1 มี.ค. 26	97,332	1 เม.ย. 26	97956	-97,332	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop8ห้องอาหาร	1 มี.ค. 26	75,828	1 เม.ย. 26	76829	-75,828	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop9 ห้องอาหาร (บาร์)	1 มี.ค. 26	34,533	1 เม.ย. 26	35366	-34,533	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop10 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 มี.ค. 26	35,011	1 เม.ย. 26	35344	-35,011	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop11 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 มี.ค. 26	85,644	1 เม.ย. 26	86419	-85,644	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop12 (ออฟฟิศโลแลนโซ่)	1 มี.ค. 26	9,275	1 เม.ย. 26	10109	-9,275	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop13 ห้องเก็บของ F&B	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26		0	มิเตอร์ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			ไหม้
shop14 Office F&B	1 มี.ค. 26	54,936	1 เม.ย. 26	55000	-54,936	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop15 Spa & Massage	1 มี.ค. 26	96,780	1 เม.ย. 26	97587	-96,780	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ
shop16 ทรัวเย่น & Office MK	1 มี.ค. 26	19,040	1 เม.ย. 26	21577	-19,040	ไฟ
	1 มี.ค. 26		1 เม.ย. 26			น้ำ

คลับยูนิค

วันที่	เลขน้ำก่อน	วันนี้	เลขล่าสุด	หน่วยที่ใช้	สำรอง	หมายเหตุ
1 มี.ค. 26	55945	1 เม.ย. 26	54824	-55945		
1 มี.ค. 26	78870	1 เม.ย. 26	81036	-78870		
1 มี.ค. 26	164	1 เม.ย. 26	164	-164		มิเตอร์น้ำ
1 มี.ค. 26	97332	1 เม.ย. 26		-97332		ห้องแกหง์

ค่าไฟคลับยูนิค	-134,815.00	คิดเป็นเงิน	-876,297.50
ค่าไฟเลาหง์	-97,332.00	คิดเป็นเงิน	-632,658.00
ค่าน้ำ	2.00	คิดเป็นเงิน	80.00

01/04/2026

มิเตอร์น้ำ-ไฟ พื้นที่เช่า

มิเตอร์ไฟที่ห้องเครื่องชั้นดาดฟ้า (อยู่ห้องน้ำชั้น10)					
1 มี.ค. 26	60766	1 เม.ย. 26	1159	-60766	

มิเตอร์ไฟที่ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ บน.พร้อมคอนโซล์ (ลอดเสา)					
1 มี.ค. 26	21688	1 เม.ย. 26	21731	-21688	มิเตอร์อยู่หน้าห้องน้ำคนงาน

มิเตอร์ใหม่ เปลี่ยน 1/4/65

มิเตอร์ไฟที่ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิง ใกล้ลิฟท์ ปั๊มดาดฟ้า ชั้นดาดฟ้า (ลอดเสา 10 เส้น 1)					
1 มี.ค. 26	19365	1 เม.ย. 26	21109	-19365	

มิเตอร์ไฟที่ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งใหม่ ATS ชั้นดาดฟ้า (ลอดเสา 10 เส้น 1)					
1 มี.ค. 26	49362	1 เม.ย. 26	50902	-49362	

มิเตอร์ใหญ่					
1 มี.ค. 26	448481	1 เม.ย. 26	453064	-448481	มิเตอร์ไฟ
1 มี.ค. 26	24029.77	1 เม.ย. 26	24164.34	-24,029.77	มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์ ตึก					
1 มี.ค. 26	848.4	1 เม.ย. 26		19,095.00	มิเตอร์ไฟ
1 มี.ค. 26	20059	1 เม.ย. 26		-20,059.00	มิเตอร์น้ำ

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าตึกต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

ตึก	จดครั้งก่อน	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้จริง
A	9467.8	9805.7	-9,467.80	-473,390.00
B	5335.1	6484.9	-5,335.10	-266,755.00
C	3321.4	5352.8	-3,321.40	-166,070.00
D	1164.5	1229.7	-1,164.50	-58,225.00
E	2403.6	2799.5	-2,403.60	-120,180.00
F	4917	5102.4	-4,917.00	-245,850.00
G	2266.7	2609.1	-2,266.70	-113,335.00
H	4303.3	4707.9	-4,303.30	-215,165.00
I	5906.7	5917.3	-5,906.70	-295,335.00
J	543.7	429.2	-543.70	27,185.00
K	2883.3	2992.9	-2,883.30	-144,165.00
L	3644.1	3991.3	-3,644.10	-182,205.00
M	3362.9	3435.3	-3,362.90	-168,145.00
N	848.4	1107.2	-848.40	-42,420.00
O	1229.6	1580.6	-1,229.60	-61,480.00
p	2423.4	2542.9	-2,423.40	-121,170.00
Store	9761.4	9871.2	-9,761.40	-488,070.00
รวม				-3,134,775.00
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ			4.8	-15,046,920.00
Vat 7%			7%	-1,053,284.40
รวมทั้งหมด				-16,100,204.40

01-03-2026

รายละเอียดมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละตึก

ตึก A (ตึก)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ก.พ. 26	19911	1 มี.ค. 26	20296	-19911		
น้ำ	1 ก.พ. 26	348.93	1 มี.ค. 26	352.64	-349		

ตึก B (ตึก)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ก.พ. 26	8322	1 มี.ค. 26		-8322		มิเตอร์ไฟอยู่ในห้อง
น้ำ	1 ก.พ. 26	668.57	1 มี.ค. 26	676.59	-669		

ตึก C (ตึก)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ก.พ. 26	48481	1 มี.ค. 26	49038	-48481		
น้ำ	1 ก.พ. 26	558	1 มี.ค. 26	57136	-558		

ตึก D (ตึก)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ก.พ. 26	314	1 มี.ค. 26	486	-314		
น้ำ	1 ก.พ. 26	205.2	1 มี.ค. 26	209.09	-205		

ตึก E (ตึก)

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ก.พ. 26	7935	1 มี.ค. 26	7981	-7935		
น้ำ	1 ก.พ. 26	130.48	1 มี.ค. 26	130.98	-130		

ตึก F (ตึก-ไฟ)

	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ก.พ. 26	6564	1 มี.ค. 26	6589.9	-6564		
น้ำ	1 ก.พ. 26	259.49	1 มี.ค. 26	259.49	-259		

ตึก G

	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ก.พ. 26	3776	1 มี.ค. 26	4129	-3776		เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ 1-3-26
น้ำ	1 ก.พ. 26	472.12	1 มี.ค. 26	474.17	-472		

SHOP

01/03/2026

Room	วันที่	จดครั้งหลัง	วันที่	จดครั้งนี้	หน่วยที่ใช้	หมายเหตุ
Holiday Service	1 ก.พ. 26	35,144	1 มี.ค. 26	69189	-35,144	ไฟ
shop2	1 ก.พ. 26	56,348	1 มี.ค. 26	59309	-56,348	มิเตอร์ใหม่
shop3	1 ก.พ. 26	8,597	1 มี.ค. 26	40288	-8,597	ไฟ
shop4	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26	-	มิเตอร์เสีย	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop5 (ฟร้อน)	1 ก.พ. 26	19,600	1 มี.ค. 26	21651	-19,600	ไฟ
shop6 Bell Office Rsvn Office	1 ก.พ. 26	66,017	1 มี.ค. 26	66396	-66,017	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop7 ห้องเสาหงษ์ คลับยูนิค	1 ก.พ. 26	96,745	1 มี.ค. 26	97552	-96,745	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop8ห้องอาหาร	1 ก.พ. 26	74,963	1 มี.ค. 26	75292	-74,963	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop9 ห้องอาหาร (บาร์)	1 ก.พ. 26	33,717	1 มี.ค. 26	34383	-33,717	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop10 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 ก.พ. 26	34,658	1 มี.ค. 26	69091	-34,658	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop11 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 ก.พ. 26	85,042	1 มี.ค. 26	85184	-85,042	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop12 (ออฟฟิศโลนลนโซ่)	1 ก.พ. 26	8,454	1 มี.ค. 26	9295	-8,454	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop13 ห้องเก็บของ F&B	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26	-	0	มิเตอร์ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			ไหม้
shop14 Office F&B	1 ก.พ. 26	54,817	1 มี.ค. 26	54936	-54,817	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop15 Spa & Massage	1 ก.พ. 26	95,797	1 มี.ค. 26	91780	-95,797	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ
shop16 ทรัพเย็น & Office MK	1 ก.พ. 26	16,356	1 มี.ค. 26	10040	-16,356	ไฟ
	1 ก.พ. 26		1 มี.ค. 26			น้ำ

01/03/2026

คลับยูนิค

วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1 ก.พ. 26	54987	1 มี.ค. 26	55945	-54987		
1 ก.พ. 26	76871	1 มี.ค. 26	77870	-76871		
1 ก.พ. 26	162	1 มี.ค. 26	164	-162		มิเตอร์น้ำ
1 ก.พ. 26	96745	1 มี.ค. 26		-96745		ห้องเสาหงษ์

ค่าไฟคลับยูนิค	-131,858.00	คิดเป็นเงิน	-857,077.00
ค่าไฟเสาหงษ์	-96,745.00	คิดเป็นเงิน	-628,842.50
ค่าน้ำ	2.00	คิดเป็นเงิน	80.00

01/03/2026

มิเตอร์น้ำ-ไฟ พื้นที่เช่า

จดมิเตอร์ไฟที่จดพร้อมกันทั้งหมด (ยกเว้นห้องน้ำที่ติดแยก)					
1 ก.พ. 26	60231	1 มี.ค. 26	60766	-60231	

จดมิเตอร์ไฟที่จดแยกเดือนละครั้งตลอดปี (ตลาดสด)					
1 ก.พ. 26	21643	1 มี.ค. 26	21688	-21643	มิเตอร์อยู่หน้าห้องปั๊มบาดาล

มิเตอร์ใหม่ เปลี่ยน 1/4/65

จดมิเตอร์ไฟที่จดแยกเดือนละครั้งตลอดปี (ตลาดสด)					
1 ก.พ. 26	17630	1 มี.ค. 26	17665	-17630	

จดมิเตอร์ไฟที่จดแยกเดือนละครั้งตลอดปี (ตลาดสด)					
1 ก.พ. 26	47842	1 มี.ค. 26	47882	-47842	

มิเตอร์รวมน้ำใหญ่					
1 ก.พ. 26	443961	1 มี.ค. 26	448481	-443961	มิเตอร์ไฟ
1 ก.พ. 26	23888.69	1 มี.ค. 26	24029.77	-23,888.69	มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์ ซีก N					
1 ก.พ. 26	467.1	1 มี.ค. 26	———	19,095.00	มิเตอร์ไฟ
1 ก.พ. 26	19729	1 มี.ค. 26	———	-19,729.00	มิเตอร์น้ำ

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าตึกต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ปี 2569

ตึก	จดครั้งก่อน	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้จริง
A	9080.7	9467.8	-9,080.70	-454,035.00
B	4962	5335.1	-4,962.00	-248,100.00
C	3116.4	3321.4	-3,116.40	-155,820.00
D	992.6	1164.5	-992.60	-49,630.00
E	2033.6	2403.6	-2,031.60	-101,680.00
F	4692.9	4917.0	-4,692.90	-234,645.00
G	1943.4	2211.7	-1,943.40	-97,170.00
H	3916.2	4303.3	-3,916.20	-195,810.00
I	5858.5	5906.7	-5,858.50	-292,925.00
J	576.7	543.7	576.70	28,835.00
K	2766.5	2883.3	-2,766.50	-138,325.00
L	3360.8	3144.1	-3,360.80	-168,040.00
M	3294.5	3362.9	-3,294.50	-164,725.00
N	467.1	648.4	-467.10	-23,355.00
O	1024.4	1229.6	-1,024.40	-51,220.00
p	2312.4	2493.4	-2,312.40	-115,620.00
Store	9651.9	9769.4	-9,651.90	-482,595.00
รวม				-2,944,860.00
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ			4.8	-14,135,328.00
Vat 7%			7%	-989,472.96
รวมทั้งหมด				-15,124,800.96

01-02-2026

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1457 (J36)							
ไฟ	1 ม.ค. 26	19594	1 ก.พ. 26	19911	-19594		
น้ำ	1 ม.ค. 26	343.24	1 ก.พ. 26	343.93	-343		
1111 (J01)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ม.ค. 26	8283	1 ก.พ. 26		-8283		มิเตอร์ไฟอยู่ในห้อง
น้ำ	1 ม.ค. 26	665.41	1 ก.พ. 26	668.57	-665		
1110 (K3)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ม.ค. 26	48038	1 ก.พ. 26	48481	-48038		
น้ำ	1 ม.ค. 26	549.31	1 ก.พ. 26	549	-549		
1112 (K4)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ม.ค. 26	138	1 ก.พ. 26	314	-138		
น้ำ	1 ม.ค. 26	199.57	1 ก.พ. 26	205.20	-200		
2312 (K15)							
เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ม.ค. 26	7891	1 ก.พ. 26	7935	-7891		
น้ำ	1 ม.ค. 26	130.48	1 ก.พ. 26	130.48	-130		
2113 (J13-J14)							
	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ม.ค. 26	6545.2	1 ก.พ. 26	6564	-6545		
น้ำ	1 ม.ค. 26	259.48	1 ก.พ. 26	259.47	-259		
2101							
	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 ม.ค. 26	3679	1 ก.พ. 26	3776	-3679		เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ J-3-25
น้ำ	1 ม.ค. 26	471.41	1 ก.พ. 26	472.12	-471		

SHOP

01/02/2026

ร้านค้า	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	หมายเหตุ
Holiday Service	1 ม.ค. 26	35,138	1 ก.พ. 26	35144	-35,138	ไฟ
shop2	1 ม.ค. 26	55,016	1 ก.พ. 26	56348	-55,016	มิเตอร์ใหม่
shop3	1 ม.ค. 26	8,004	1 ก.พ. 26	8597	-8,004	ไฟ
shop4	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26		มิเตอร์เสีย	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop5 (ฟร้อน)	1 ม.ค. 26	17,309	1 ก.พ. 26	19600	-17,309	ไฟ
shop5 Bell Office Rsvn Office	1 ม.ค. 26	65,548	1 ก.พ. 26	66017	-65,548	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop7 ห้องเลาจ์ คลับยูนิค	1 ม.ค. 26	96,163	1 ก.พ. 26	96745	-96,163	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop8ห้องอาหาร	1 ม.ค. 26	74,054	1 ก.พ. 26	74963	-74,054	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop9 ห้องอาหาร (บาร์)	1 ม.ค. 26	32,803	1 ก.พ. 26	35717	-32,803	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop10 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 ม.ค. 26	34,310	1 ก.พ. 26	37658	-34,310	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop11 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 ม.ค. 26	84,448	1 ก.พ. 26	85042	-84,448	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop12 (ออฟฟิศไลแอนไซ)	1 ม.ค. 26	7,605	1 ก.พ. 26	8454	-7,605	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop13 ห้องเก็บของ F&B	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26		0	มิเตอร์ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			ใหม่
shop14 Office F&B	1 ม.ค. 26	54,682	1 ก.พ. 26	54817	-54,682	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop15 Spa & Massage	1 ม.ค. 26	94,750	1 ก.พ. 26	95797	-94,750	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ
shop18 พรีวันอิน & Office MK	1 ม.ค. 26	14,798	1 ก.พ. 26	16936	-14,798	ไฟ
	1 ม.ค. 26		1 ก.พ. 26			น้ำ

01/02/2026

คลับฐนิค

วันที่	ยกครั้งก่อน	วันที่	ยกครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1 ม.ค. 26	54056	1 ก.พ. 26	57967	-54056		
1 ม.ค. 26	74594	1 ก.พ. 26	76871	-74594		
1 ม.ค. 26	160	1 ก.พ. 26	162	-160		มิเตอร์น้ำ
1 ม.ค. 26	96163	1 ก.พ. 26	——	-96163		ห้องเลาหง์

มิเตอร์น้ำ-ไฟ พื้นที่เช่า

01/02/2026

1 ม.ค. 26	95626	1 ก.พ. 26	100231	-95626	

1 ม.ค. 26	21596	1 ก.พ. 26	21643	-21596	มิเตอร์ชุดหน้าห้องปั๊มบนเขา

มิเตอร์ใหม่ เปลี่ยน 1/4/65

1 ม.ค. 26	15849	1 ก.พ. 26	17630	-15849	

1 ม.ค. 26	46199	1 ก.พ. 26	47842	-46199	

1 ม.ค. 26	439339	1 ก.พ. 26	443961	-439339	มิเตอร์ไฟ
1 ม.ค. 26	23740.35	1 ก.พ. 26	23865.62	-23,740.35	มิเตอร์น้ำ

1 ม.ค. 26	42.7	1 ก.พ. 26	——	19,095.00	มิเตอร์ไฟ
1 ม.ค. 26	19377	1 ก.พ. 26	——	-19,377.00	มิเตอร์น้ำ

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าตึกต่างๆ ประจำเดือน มกราคม ปี 2569

ตึก	จดครั้งก่อน	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้จริง
A	8681.3	9082.7	-8,681.30	-434,065.00
B	4622.9	4962.0	-4,622.90	-231,145.00
C	2905.6	3116.4	-2,905.60	-145,280.00
D	807.6	992.6	-807.60	-40,380.00
E	1682.1	2033.6	-1,682.10	-84,105.00
F	4490.3	4692.9	-4,490.30	-224,515.00
G	1584.8	1983.4	-1,584.80	-79,240.00
H	3526.3	4916.2	-3,526.30	-176,315.00
I	5827.4	5558.6	-5,827.40	-291,370.00
J	633.2	576.7	633.20	31,660.00
K	2695.7	2766.5	-2,693.70	-134,785.00
L	3075.4	3360.6	-3,075.40	-153,770.00
M	3242.3	3294.5	-3,242.30	-162,115.00
N	42.7	467.1	9,957.30	497,865.00
O	811.4	1024.4	-811.40	-40,570.00
p	2196.4	2512.4	-2,196.40	-109,820.00
Store	9453.9	9661.9	-9,453.90	-472,695.00
รวม				-2,250,645.00
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ			4.8	-10,803,096.00
Vat 7%			7%	-756,216.72
รวมทั้งหมด				-11,559,312.72

01/07/69]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าตึกต่างๆ ประจำเดือน มกราคม ปี 2569

ตึก A

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มิ.ย. 26	22164	1 ก.ค. 26	22185	-22164		
น้ำ	1 มิ.ย. 26	362.13	1 ก.ค. 26	362.62	-362		

ตึก B

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มิ.ย. 26	10872	1 ก.ค. 26	11053	-10872		มิเตอร์ไฟอยู่ในห้อง
น้ำ	1 มิ.ย. 26	688.31	1 ก.ค. 26	689.73	-688		

ตึก C

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มิ.ย. 26	51137	1 ก.ค. 26	51819	-51137		
น้ำ	1 มิ.ย. 26	600.19	1 ก.ค. 26	610.91	-600		

ตึก D

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มิ.ย. 26	1123	1 ก.ค. 26	1207	-1123		
น้ำ	1 มิ.ย. 26	225.02	1 ก.ค. 26	227.76	-225		

ตึก E

เลขห้อง	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มิ.ย. 26	8118	1 ก.ค. 26	8157	-8118		
น้ำ	1 มิ.ย. 26	130	1 ก.ค. 26	130.47	-130		

ตึก F และร้านค้าด้านล่าง

	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มิ.ย. 26	6637.3	1 ก.ค. 26	6457.6	-6637		
น้ำ	1 มิ.ย. 26	259.52	1 ก.ค. 26	259.52	-260		

ตึก G

	วันที่	จดครั้งก่อน	วันที่	จดครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ไฟ	1 มิ.ย. 26	6440	1 ก.ค. 26	9245	-6440		เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ 1-3-26
น้ำ	1 มิ.ย. 26	488.52	1 ก.ค. 26	488.69	-489		

01/7/2026

SHOP

Room	วันที่	เลขครั้งหลัง	วันที่	เลขครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	หมายเหตุ
Holiday Service	1 มิ.ย. 26	35,167	1 ก.ค. 26	352067	-35,167	ไฟ
shop2	1 มิ.ย. 26	62,303	1 ก.ค. 26	623507	-62,303	มิเตอร์ใหม่
shop3	1 มิ.ย. 26	9,313	1 ก.ค. 26	97[illegible]3	-9,313	ไฟ
shop4	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26	-	มิเตอร์เสีย	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop5 (ฟร้อน)	1 มิ.ย. 26	26,449	1 ก.ค. 26	276121	-26,449	ไฟ
shop6 Bell Office Rsvn Office	1 มิ.ย. 26	67,761	1 ก.ค. 26	68076	-67,761	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop7 ห้องเลาหน์ คลับยูนิค	1 มิ.ย. 26	99,038	1 ก.ค. 26	99142	-99,038	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop8ห้องอาหาร	1 มิ.ย. 26	78,471	1 ก.ค. 26	79,108	-78,471	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop9 ห้องอาหาร (บาร์)	1 มิ.ย. 26	37,119	1 ก.ค. 26	37832	-37,119	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop10 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 มิ.ย. 26	36,098	1 ก.ค. 26	36134	-36,098	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop11 บุฟเฟ่ต์ ไลน์	1 มิ.ย. 26	87,713	1 ก.ค. 26	88032	-87,713	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop12 (ออฟฟิศโลแลนโซ่)	1 มิ.ย. 26	11,751	1 ก.ค. 26	12498	-11,751	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop13 ห้องเก็บของ F&B	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26	-	0	มิเตอร์ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			ไหม้
shop14 Office F&B	1 มิ.ย. 26	55,069	1 ก.ค. 26	55036	-55,069	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop15 Spa & Massage	1 มิ.ย. 26	99,187	1 ก.ค. 26	99671	-99,187	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ
shop16 ครัวเย็น & Office MK	1 มิ.ย. 26	25,802	1 ก.ค. 26	27402	-25,802	ไฟ
	1 มิ.ย. 26		1 ก.ค. 26			น้ำ

01/07/2026

คลับยูนิค

วันที่	เลขครั้งหลัง	วันที่	เลขครั้งหลัง	หน่วยที่ใช้	ผู้ลงนาม	หมายเหตุ
1 มิ.ย. 26	58717	1 ก.ค. 26	59493	-58717		
1 มิ.ย. 26	84652	1 ก.ค. 26	86062	-84652		
1 มิ.ย. 26	170	1 ก.ค. 26	172	-170		มิเตอร์น้ำ
1 มิ.ย. 26	99038	1 ก.ค. 26		-99038		ห้องเลาหน์

ค่าไฟคลับยูนิค	-143,369.00	คิดเป็นเงิน	-931,898.50
ค่าไฟเลาหน์	-99,038.00	คิดเป็นเงิน	-643,747.00
ค่าน้ำ	2.00	คิดเป็นเงิน	80.00

01/07/2026

มิเตอร์น้ำ-ไฟ พื้นที่เช่า

จดมิเตอร์ไฟฟ้าของแผงพร้อมตู้ชั้น 1(ตู้ข้างห้องน้ำชั้น1)					
1 มิ.ย. 26	62846	1 ก.ค. 26	63074	-62846	

จดมิเตอร์ไฟฟ้าของแผงปั๊มน้ำบาดาล พร้อมตู้คอนโทรล					
1 มิ.ย. 26	21832	1 ก.ค. 26	21876	-21832	มิเตอร์อยู่เหนือห้องปั๊มบนหอ

มิเตอร์ใหม่ เปลี่ยน 1/4/65

จดมิเตอร์ไฟฟ้าของแผงปั๊มน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมตู้ควบคุม ชั้น1 ตึกแถว 1					
1 มิ.ย. 26	24741	1 ก.ค. 26	26776	-24741	

จดมิเตอร์ไฟฟ้าของแผงปั๊มน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมตู้ควบคุม ชั้น1 ตึกแถว 10(ตึก11)					
1 มิ.ย. 26	54235	1 ก.ค. 26	58659	-54235	

มิเตอร์ตะปีกหญ้า					
1 มิ.ย. 26	462487	1 ก.ค. 26	462508	-462487	มิเตอร์ไฟ
1 มิ.ย. 26	24491.56	1 ก.ค. 26	24516.49	-24,491.56	มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์ ตึก N					
1 มิ.ย. 26	1827.1	1 ก.ค. 26	———	-91,355.00	มิเตอร์ไฟ
1 มิ.ย. 26	20539	1 ก.ค. 26	———	-20,539.00	มิเตอร์น้ำ

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าตึกต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569

ตึก	จดครั้งก่อน	จดครั้งนี้	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้จริง
A	758.9	1180.65	-758.90	-37,945.00
B	6379.6	6674.4	-6,379.60	-318,980.00
C	3787.9	3976.5	-3,787.90	-189,395.00
D	1574.9	1891.8	-1,574.90	-78,745.00
E	3523.5	3558.7	-3,523.50	-176,175.00
F	5472.1	5517.5	-5,472.10	-273,605.00
G	3236.1	3398.2	-3,236.10	-161,805.00
H	5471.8		-5,471.80	-273,590.00
I	6177.1	6484.6	-6,177.10	-308,855.00
J	473.1	946.8	-473.10	-23,655.00
K	3249.2	3247.1	-3,249.20	-162,460.00
L	4760.1	5028.9	-4,760.10	-238,005.00
M	3535.4	3541.2	-3,535.40	-176,770.00
N	1827.1		-1,827.10	-91,355.00
O	1932.6	2020.2	-1,932.60	-96,630.00
p	2807.8	2990.3	-2,807.80	-140,390.00
Store	94.5	291.6	-9,905.50	-495,275.00
รวม				-3,852,735.00
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ			4.8	-8,890,728.00
Vat 7%			7%	-622,350.96
รวมทั้งหมด				-9,513,078.96

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก A		ตึก B		ตึก E	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/5/69			34754	19	55511	41
2/5/69			34761	7	55552	41
3/5/69			34771	10	55593	41
4/5/69			34776	5	55635	42
5/5/69	0001		34781	5	55675	40
6/5/69	0017	17	34793	12	55706	31
7/5/69	0034	17	34830	7	55751	45
8/5/69	0052	18	34809	9	55799	44
9/5/69	007	19	34816	7	55834	42
10/5/69	0051	14	34822	6	55871	37
11/5/69	0076	13	34827	5	55906	35
12/5/69	0115	19	34835	8	55957	51
13/5/69	0133	18	34842	7	55996	39
14/5/69	0155	22	34853	11	56067	71
15/5/69	0183	28	34880	27	56094	27
16/5/69	0203	20	34900	20	56127	33
17/5/69	0216	13	34915	15	56153	26
18/5/69	0204	10	34871	6	56109	16
19/5/69	0219	11	34876	5	56127	18
20/5/69	0232	13	34881	5	56150	23
21/5/69	0235	3	34884	3	56157	7
22/5/69	0248	13	34888	4	56181	24
23/5/69	265	17	34899	11	56207	26
24/5/69	281	16	34904	5	56233	26
25/5/69	297	16	34909	5	56258	25
26/5/69	313	16	34914	5	56283	25
27/5/69	329	16	34921	7	56309	26
28/5/69	348	19	34927	6	56337	28
29/5/69	363	15	34934	7	56362	25
30/5/69	381	18	34939	5	56390	28
31/5/69	394	13	34943	4	56416	26

3-6-69.

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก F		ตึก G		ตึก H	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/5/69	15992	3	27968	8	29980	15
2/5/69	15998	6	27974	6	29991	11
3/5/69	16005	7	27986	12	30006	15
4/5/69	15911	6	27992	6	30021	15
5/5/69	15917	6	27997	5	30040	19
6/5/69	15922	5	28007	10	30053	13
7/5/69	15928	6	28015	8	30066	13
8/5/69	15932	5	27912	4	29998	10
9/5/69	15937	5	27916	4	30010	12
10/5/69	15941	4	27921	5	30021	11
11/5/69	15948	4	27929	8	30029	8
12/5/69	15953	5	27934	5	30040	11
13/5/69	15955	2	27930	2	30049	9
14/5/69	15956	1	27933	3	30052	3
15/5/69	15957	1	27937	4	30059	7
16/5/69	15958	1	27943	6	30069	10
17/5/69	15960	2	27953	10	30077	8
18/5/69	15960	0	27956	4	30080	3
19/5/69	15961	1	27964	8	30081	1
20/5/69	15961	0	27972	8	30082	1
21/5/69	15961	0	27977	5	30084	2
22/5/69	15961	1	27981	4	30087	3
23/5/69	15962	0	27985	4	30090	3
24/5/69	15962	0	27989	4	30092	2
25/5/69	15963	1	27997	8	30095	3
26/5/69	15963	0	28001	4	30097	2
27/5/69	15963	0	28003	2	30101	4
28/5/69	15964	1	28004	1	30106	5
29/5/69	15964	0	28004	0	30110	4
30/5/69	15964	0	28005	1	30115	5
31/5/69	15964	0	28007	2	30120	5

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก I		ตึก J		ตึก K	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8/5/69	32485	16	39400	19	30851	8
9/5/69	32492	7	39419	19	30859	8
10/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13/5/69	32530	9	39490	18	30893	5
14/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17/6/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18/5/69	32565	4	39557	14	30908	5
19/5/69	32573	8	39574	17	30915	7
20/5/69	32586	13	39588	14	30929	14
21/5/69	32592	6	39599	11	30936	7
22/5/69	32598	6	39606	7	30947	11
23/5/69	32599	1	39617	11	30954	5
24/5/69	32604	5	39640	23	30960	6
25/5/69	32609	5	39660	20	30965	5
26/5/69	32615	6	39669	9	30968	3
27/5/69	32620	5	39682	13	30972	4
28/5/69	32627	7	39697	15	30976	4
29/5/69	32634	7	39710	13	30980	4
30/5/69	32645	11	39724	14	30985	5
31/5/69	32652	7	39738	14	30992	7

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก L		ตึก M		ตึก N	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8/5/69			72695	24	20415	9
9/5/69			72713	18	20418	3
10/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13/5/69			72760	4	20422	2
14/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18/5/69			72792	5	20435	2
19/5/69			72796	4	20436	1
20/5/69			72801	5	20437	1
21/5/69			72801	3	20438	1
22/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31/5/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก D		ตึก [illegible] วัฒนพี่ อุดรธนี		ตึกกลาง	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/5/69	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
2/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3/5/69	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
4/5/69	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
5/5/69	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
6/5/69	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
7/5/69	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
8/5/69	51700	25	-	-	24433	5
9/5/69	51725	25	-	-	24436	3
10/5/69	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
11/5/69	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
12/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13/5/69	51817	26	0051	7	24459	4
14/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16/5/69	51911	20	0031	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17/5/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18/5/69	51964	20	0045	4	24467	2
19/5/69	52001	37	0043	0	24469	2
20/5/69	52017	16	0049	4	24474	5
21/5/69	52029	12	0049	0	24475	1
22/5/69	52048	19	0055	6	24476	1
23/5/69	52063	15	61	9	24478	2
24/5/69	52076	13	73	9	24479	1
25/5/69	52082	6	79	6	24481	2
26/5/69	52086	4	84	5	24482	1
27/5/69	[illegible]	[illegible]	93	9	24483	1
28/5/69	52114	28	104	11	24484	1
29/5/69	52139	25	111	7	24487	3
30/5/69	52147	8	121	10	24488	1
31/5/69	52164	21	130	9	24489	1

21

3-6-69

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก A		ตึก B		ตึก E	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/4/69			34494	9	54366	34
2/4/69			34503	7	54407	41
3/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5/4/69			34527	7	54529	43
6/4/69			34533	6	54571	42
7/4/69			34541	8	54616	45
8/4/69			34553	12	54659	43
9/4/69			34563	10	54694	39
10/4/69			34573	10	54737	39
11/4/69			34580	7	54774	37
12/4/69			34586	6	54817	43
13/4/69			34591	5	54856	39
14/4/69			34599	8	54896	42
15/4/69			34605	6	54939	41
16/4/69			34614	9	54975	36
17/4/69			34624	10	55002	27
18/4/69			34636	12	55041	39
19/4/69			34647	11	55084	43
20/4/69			34652	5	55095	21
21/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27/4/69			34717	8	55344	45
28/4/69			34726	9	55394	50
29/4/69			34786	10	55430	36
30/4/69			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก F		ตึก G		ตึก H	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/4/69	15642	10	27461	11	29462	13
2/4/69	15652	10	27469	8	29474	12
3/4/69	15661	9	27479	10	29487	13
4/4/69	15668	7	27487	8	29499	12
5/4/69	15677	9	27496	9	29515	16
6/4/69	15687	10	27511	15	29530	15
7/4/69	15695	8	27523	12	29544	14
8/4/69	15702	7	27536	13	29559	15
9/4/69	15709	7	27549	12	29574	15
10/4/69	15716	9	27563	15	29591	17
11/4/69	15726	8	27576	13	29604	17
12/4/69	15735	9	27589	13	29622	18
13/4/69	15744	9	27607	18	29637	15
14/4/69	15753	9	27616	14	29653	16
15/4/69	15762	9	27627	11	29674	21
16/4/69	15769	7	27636	9	29688	14
17/4/69	15776	7	27651	15	29705	17
18/4/69	15784	8	27663	12	29718	13
19/4/69	15791	7	27674	11	29734	16
20/4/69	15798	7	27686	12	29752	18
21/4/69	15806	8	27702	16	29767	15
22/4/69	15814	8	27714	12	29780	13
23/4/69	15821	7	27729	15	29788	8
24/4/69	15830	9	27745	16	29797	9
25/4/69	15843	13	27816	71	29813	16
26/4/69	15857	14	27833	17	29829	16
27/4/69	15864	7	27845	12	29846	17
28/4/69	15874	10	27853	8	29862	16
29/4/69	15880	6	27858	5	29877	15
30/4/69	15885	5	27863	5	29891	14

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก I		ตึก J		ตึก K	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/4/69	32055	14	38664	19	30369	12
2/4/69	32067	12	38669	11	30381	12
3/4/69	32076	9	38690	21	30396	15
4/4/69	32086	10	38712	22	30411	15
5/4/69	32096	10	38731	19	30437	21
6/4/69	32123	27	38756	22	30452	15
7/4/69	32148	25	38778	22	30465	13
8/4/69	32164	16	38800	22	30480	15
9/4/69	32173	9	38819	19	30491	11
10/4/69	32185	12	38842	23	30505	14
11/4/69	32195	10	38863	21	30514	13
12/4/69	32205	10	38886	23	30531	13
13/4/69	32215	10	38933	47	30561	30
14/4/69	32226	11	38955	22	30576	15
15/4/69	32236	10	38972	17	30590	14
16/4/69	32247	11	38992	20	30605	15
17/4/69	32258	11	39012	20	30616	11
18/4/69	32269	11	39031	19	30630	14
19/4/69	32281	12	39049	18	30641	11
20/4/69	32293	12	39065	16	30653	12
21/4/69	32306	13	39086	21	30665	12
22/4/69	32309	3	39105	19	30671	6
23/4/69	32322	13	39121	16	30685	14
24/4/69	32329	7	39132	11	30697	12
25/4/69	32341	12	39165	33	30700	3
26/4/69	32356	15	39188	23	30720	20
27/4/69	32383	27	39215	27	30737	17
28/4/69	32393	10	39239	24	30746	9
29/4/69	32401	8	39256	17	30761	15
30/4/69	32409	8	39279	23	30776	15

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก L		ตึก M		ตึก N	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/4/69			72059	21	20249	7
2/4/69			72081	22	20252	3
3/4/69			72103	22	20255	3
4/4/69			72127	24	20260	5
5/4/69			72149	22	20267	7
6/4/69			72163	14	20272	5
7/4/69			72176	13	20276	4
8/4/69			72199	23	20292	16
9/4/69			72225	26	20299	7
10/4/69			72246	21	20304	5
11/4/69			72264	18	20308	4
12/4/69			72280	16	20313	5
13/4/69			72293	13	20318	5
14/4/69			72306	13	20321	3
15/4/69			72325	19	20327	6
16/4/69			72343	18	20332	5
17/4/69			72354	11	20336	4
18/4/69			72364	10	20340	4
19/4/69			72396	32	20351	11
20/4/69			72411	15	20356	5
21/4/69			72421	10	20359	3
22/4/69			72432	11	20365	6
23/4/69			72447	15	20370	5
24/4/69			72464	17	20373	3
25/4/69			72479	15	20376	3
26/4/69			72492	13	20380	4
27/4/69			72502	10	20387	7
28/4/69			72511	9	20391	4
29/4/69			72524	13	20394	3
30/4/69			72541	17	20399	5

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก O		บ้านพี่ สักษณ์		สระกลาง	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/4/69	50764	23	-	-	24164	4
2/4/69	50797	33	-	-	24169	5
3/4/69	50821	24	-	-	24174	5
4/4/69	50843	22	-	-	24179	5
5/4/69	50869	26	-	-	24184	5
6/4/69	50899	30	-	-	24191	7
7/4/69	50915	17	-	-	24196	5
8/4/69	50932	17	-	-	24200	4
9/4/69	50963	31	-	-	24209	9
10/4/69	50985	22	-	-	24215	6
11/4/69	51010	25	-	-	24221	6
12/4/69	51046	36	-	-	24225	4
13/4/69	51085	37	-	-	24229	4
14/4/69	51110	25	-	-	24233	4
15/4/69	51147	37	-	-	24238	5
16/4/69	51176	29	-	-	24242	4
17/4/69	51212	36	-	-	24249	7
18/4/69	51246	34	-	-	24252	3
19/4/69	51265	19	-	-	24256	4
20/4/69	51304	39	-	-	24261	5
21/4/69	51341	37	-	-	24265	4
22/4/69	51367	26	-	-	24269	4
23/4/69	51390	23	-	-	24273	4
24/4/69	51403	13	-	-	24276	3
25/4/69	51437	34	-	-	24281	5
26/4/69	51455	18	-	-	24286	5
27/4/69	51484	29	-	-	24289	3
28/4/69	51454	20	-	-	24294	5
29/4/69	51484	30	-	-	24299	5
30/4/69	51502	18	-	-	24304	5

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก A		ตึก B		ตึก E	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/3/69			3A172	8	53186	34
2/3/69			3A191	9	53224	38
3/3/69			3A199	8	53259	35
4/3/69			3A198	9	53302	43
5/3/69			3A210	12	53338	36
6/3/69			3A219	9	53382	44
7/3/69			3A228	9	53422	40
8/3/69			3A253	25	53458	36
9/3/69			3A262	9	53491	33
10/3/69			3A272	10	53526	35
11/3/69			3A286	14	53564	38
12/3/69			3A296	10	53601	37
13/3/69			3A306	10	53641	40
14/3/69			3A315	9	53683	42
15/3/69			3A325	10	53721	38
16/3/69			3A335	10	53757	36
17/3/69			3A345	10	53797	40
18/3/69			3A355	10	53836	39
19/3/69			3A363	8	53906	40
20/3/69			3A373	10	53902	36
21/3/69			3A383	10	53933	31
22/3/69			3A390	7	53971	38
23/3/69			3AA02	12	54008	37
24/3/69			3AA15	13	54047	39
25/3/69			3AA28	13	54087	40
26/3/69			3AA39	11	54130	43
27/3/69			3AA50	11	54171	41
28/3/69			3AA61	11	54210	39
29/3/69			3AA72	11	54251	41
30/3/69			3AA78	6	54290	39
31/3/69			3AA89	11	54332	42

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก F		ตึก G		ตึก H	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/3/69	15298	8	27141	10	28962	11
2/3/69	15305	7	27151	10	28977	15
3/3/69	15312	9	27161	10	28993	16
4/3/69	15321	10	27175	14	29004	16
5/3/69	15331	10	27195	10	29019	15
6/3/69	15348	14	27209	14	29033	14
7/3/69	15361	13	27221	12	29056	15
8/3/69	15375	14	27239	8	29092	24
9/3/69	15396	13	27255	8	29102	10
10/3/69	15402	14	27270	15	29120	18
11/3/69	15415	13	27279	9	29135	15
12/3/69	15427	12	27259	10	29150	15
13/3/69	15441	14	27268	9	29161	11
14/3/69	15456	15	27279	11	29182	16
15/3/69	15471	15	27295	16	29206	16
16/3/69	15487	16	27315	20	29213	13
17/3/69	15493	11	27314	9	29227	14
18/3/69	15506	6	27324	10	29241	14
19/3/69	15517	11	27333	9	29256	17
20/3/69	15530	13	27342	9	29272	16
21/3/69	15539	9	27352	10	29284	12
22/3/69	15548	9	27359	7	29299	15
23/3/69	15559	10	27371	12	29317	18
24/3/69	15569	10	27385	14	29335	18
25/3/69	15577	8	27392	7	29351	16
26/3/69	15584	11	27402	10	29366	15
27/3/69	15598	14	27411	9	29388	22
28/3/69	15604	6	27422	11	29401	13
29/3/69	15616	12	27431	9	29417	16
30/3/69	15625	9	27442	11	29432	15
31/3/69	15634	9	27450	8	29449	17

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก I		ตึก J		ตึก K	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/3/69	31536	11	37456	14	299927	13
2/3/69	31655	9	37976	20	299935	16
3/3/69	31655	10	38001	25	299952	14
4/3/69	31665	10	38026	25	299974	17
5/3/69	31680	15	38054	28	299989	15
6/3/69	31693	9	38074	20	300004	15
7/3/69	31699	10	38095	21	300020	16
8/3/69	31710	11	38116	21	300035	15
9/3/69	31765	55	38136	20	300052	17
10/3/69	31775	10	38159	23	300074	22
11/3/69	31789	14	38181	22	30095	21
12/3/69	31801	12	38203	22	30115	20
13/3/69	31815	14	38227	24	30136	21
14/3/69	31825	10	38245	18	30150	14
15/3/69	31835	10	38255	10	30160	10
16/3/69	31845	10	38265	10	30175	15
17/3/69	31855	10	38281	16	30187	12
18/3/69	31862	10	38316	20	30202	14
19/3/69	31892	10	38340	24	30215	13
20/3/69	31907	15	38365	25	30227	12
21/3/69	31921	14	38385	20	30241	14
22/3/69	31936	15	38403	18	30252	11
23/3/69	31951	15	38423	20	30262	10
24/3/69	31958	12	38455	32	80272	10
25/3/69	31971	13	38481	26	30285	13
26/3/69	31982	11	38503	22	30297	12
27/3/69	31991	10	38522	19	30308	11
28/3/69	32001	10	38547	25	30321	13
29/3/69	32011	10	38568	21	30335	14
30/3/69	32022	11	38612	44	30346	11
31/3/69	32041	19	38640	28	30357	11

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก L		ตึก M		ตึก N	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/3/69			71946	15	20063	9
2/3/69			71970	24	20072	9
3/3/69			71999	29	20076	4
4/3/69			72020	21	20080	4
5/3/69			72043	23	20088	8
6/3/69			72077	34	20093	5
7/3/69			72102	25	20101	8
8/3/69			72126	24	20104	3
9/3/69			72152	26	20109	5
10/3/69			72179	27	20114	5
11/3/69			72208	29	20119	5
12/3/69			72245	37	20121	2
13/3/69			72276	31	20127	6
14/3/69			72287	11	20131	4
15/3/69			72300	13	20136	5
16/3/69			72332	32	20142	6
17/3/69			72358	26	20147	5
18/3/69			72402	44	20152	5
19/3/69			72446	40	20162	10
20/3/69			72472	26	20168	6
21/3/69			72502	30	20175	7
22/3/69			72529	27	20182	7
23/3/69			72541	12	20188	6
24/3/69			72602	18	20196	8
25/3/69			72621	19	20204	8
26/3/69			72646	25	20209	5
27/3/69			72670	24	20215	6
28/3/69			72685	15	20223	8
29/3/69			72706	21	20230	7
30/3/69			72718	12	20236	6
31/3/69			72738	20	20242	6

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก D		บ้านพัก ผอ.		ตึกอื่นๆ	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/3/69	49432	37	5526	0	24019	6
2/3/69	49482	50	5526	0	24024	5
3/3/69	49524	42	5526	0	24029	5
4/3/69	49585	61	5526	0	24031	2
5/3/69	49622	37	5526	0	24033	2
6/3/69	49672	50	5526	0	24038	5
7/3/69	49715	43	5526	0	24045	7
8/3/69	49759	44	5526	0	24048	3
9/3/69	49782	23	5526	0	24051	3
10/3/69	49821	39	5526	0	24055	4
11/3/69	49869	48	5526	0	24059	4
12/3/69	49914	45	5526	0	24063	4
13/3/69	49961	47	5526	0	24067	4
14/3/69	50008	47	5526	0	24072	5
15/3/69	50050	42	5526	0	24077	5
16/3/69	50093	43	5526	0	24082	5
17/3/69	50132	39	5526	0	24087	5
18/3/69	50168	36	5526	0	24069	5
19/3/69	50209	41	5526	0	24096	6
20/3/69	50251	42	5526	0	24101	5
21/3/69	50293	42	5526	0	24106	5
22/3/69	50337	44	5526	0	24111	5
23/3/69	50375	38	5526	0	24115	4
24/3/69	50415	40	5526	0	24119	4
25/3/69	50453	38	5526	0	24124	5
26/3/69	50491	38	5526	0	24129	5
27/3/69	50557	66	5526	0	24134	5
28/3/69	50692	135	5526	0	24143	11
29/3/69	50611	119	5526	0	24153	10
30/3/69	50634	23	5526	0	24156	3
31/3/69	50674	40	5526	0	24160	4

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก A		ตึก B		ตึก E	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/2/69			33899	7	52477	29
2/2/69			33904	9	52504	27
3/2/69			33916	8	52530	26
4/2/69			33924	8	52554	24
5/2/69			33933	9	52587	33
6/2/69			33940	7	52627	40
7/2/69			33948	8	52647	20
8/2/69			33953	5	52663	16
9/2/69			33960	7	52705	42
10/2/69			33966	6	52722	17
11/2/69			33976	10	52750	28
12/2/69			33986	10	52779	29
13/2/69			33997	11	52832	53
14/2/69			34008	11	52872	40
15/2/69			34020	12	52908	36
16/2/69			34031	11	52938	30
17/2/69			34044	13	52959	21
18/2/69			34053	9	52979	30
19/2/69			34065	12	52996	37
20/2/69			34080	15	53060	34
21/2/69			34094	14	53094	34
22/2/69			34108	14	53129	35
23/2/69			34115	7	53165	36
24/2/69			34129	13	53196	31
25/2/69			34139	11	53215	19
26/2/69			34147	8	53262	37
27/2/69			34155	8	53315	53
28/2/69			34164	9	53352	37

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก F		ตึก G		ตึก H	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/2/69	15045	9	26614	13	28581	16
2/2/69	15053	8	26675	11	28617	16
3/2/69	15100	7	26821	19	28332	15
4/2/69	15111	11	26863	19	28549	17
5/2/69	15119	8	26877	14	28565	16
6/2/69	15126	7	26890	13	28580	15
7/2/69	15135	9	26905	15	28604	24
8/2/69	15142	7	26917	12	28627	23
9/2/69	15151	9	26931	14	28642	15
10/2/69	15158	7	26951	20	28659	17
11/2/69	15167	9	26952	11	28674	15
12/2/69	15174	7	26964	12	28687	13
13/2/69	15183	9	26980	16	28707	20
14/2/69	15190	7	26993	13	28726	19
15/2/69	15201	11	27006	13	28743	17
16/2/69	15206	5	27017	11	28759	16
17/2/69	15213	7	27028	11	28774	15
18/2/69	15219	6	27039	10	28795	21
19/2/69	15224	5	27047	9	28810	15
20/2/69	15232	8	27058	11	28827	17
21/2/69	15241	9	27069	11	28845	18
22/2/69	15248	7	27078	9	28862	17
23/2/69	15257	9	27086	8	28877	15
24/2/69	15262	5	27095	9	28892	15
25/2/69	15267	5	27102	7	28905	13
26/2/69	15275	8	27108	6	28921	16
27/2/69	15283	8	27118	10	28935	14
28/2/69	15290	7	27131	13	28951	16

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก I		ตึก J		ตึก K	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/2/69	31269	11	37367	34	29477	19
2/2/69	31282	13	37390	23	29492	15
3/2/69	31296	14	37410	20	29507	15
4/2/69	31309	13	37430	20	29523	16
5/2/69	31322	13	37450	20	29537	~~17~~ 14
6/2/69	31334	12	37476	26	29551	14
7/2/69	31349	15	37501	25	29566	15
8/2/69	31361	12	37526	25	29581	15
9/2/69	31372	11	37552	27	29597	16
10/2/69	31386	14	37572	19	29613	21
11/2/69	31421	25	37596	24	29632	19
12/2/69	31431	10	37620	24	29659	18
13/2/69	31444	13	37643	23	29673	14
14/2/69	31454	10	37665	22	29689	16
15/2/69	31466	12	37686	21	29704	15
16/2/69	31479	13	37707	21	29721	17
17/2/69	31493	14	37722	15	29737	16
18/2/69	31507	14	37739	17	29754	17
19/2/69	31518	11	37763	24	29772	18
20/2/69	31530	12	37784	21	29789	17
21/2/69	31542	12	37803	19	29805	16
22/2/69	31554	12	37824	21	29823	18
23/2/69	31570	16	37847	23	29838	15
24/2/69	31582	12	37866	19	29852	14
25/2/69	31591	9	37881	15	29863	11
26/2/69	31601	10	37903	22	29881	18
27/2/69	31613	12	37925	22	29894	13
28/2/69	31625	12	37942	17	29911	17

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก L		ตึก M		ตึก N	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/2/69			70531	29	19744	15
2/2/69			70573	39	19759	15
3/2/69			70614	41	19769	10
4/2/69			70656	37	19781	12
5/2/69			70694	38	19792	11
6/2/69			70737	43	19805	13
7/2/69			70779	42	19815	10
8/2/69			70813	34	19825	10
9/2/69			70836	23	19834	9
10/2/69			70859	23	19842	10
11/2/69			70887	28	19854	10
12/2/69			70906	19	19864	10
13/2/69			70920	23	19871	7
14/2/69			70950	21	19883	12
15/2/69			70972	22	19896	13
16/2/69			70988	16	19905	9
17/2/69			71020	32	19912	7
18/2/69			71054	34	19916	4
19/2/69			71069	15	19922	6
20/2/69			71093	25	19929	7
21/2/69			71111	17	19937	8
22/2/69			71132	19	19955	18
23/2/69			71146	14	19973	18
24/2/69			71155	11	19988	15
25/2/69			71177	17	20002	14
26/2/69			71189	12	20016	14
27/2/69			71205	16	20030	14
28/2/69			71231	26	20054	29

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก O		บ้านพี่ อักษร์		สระกลาง	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/2/69	48347	22	5526	0	23864	4
2/2/69	48401	54	5526	0	23867	3
3/2/69	48440	39	5526	0	23869	2
4/2/69	48481	21	5526	0	23891	2
5/2/69	48527	66	5526	0	23898	7
6/2/69	48595	68	5526	0	23905	7
7/2/69	48645	50	5526	0	23917	12
8/2/69	48712	67	5526	0	23920	3
9/2/69	48749	37	5526	0	23927	7
10/2/69	48785	36	5526	0	23929	2
11/2/69	48841	56	5526	0	23934	5
12/2/69	48885	44	5526	0	23939	4
13/2/69	48906	21	5526	0	23945	7
14/2/69	48934	28	5526	0	23953	8
15/2/69	48956	22	5526	0	23956	3
16/2/69	48987	31	5526	0	23963	7
17/2/69	49033	47	5526	0	23967	4
18/2/69	49073	40	5526	0	23971	4
19/2/69	49107	34	5526	0	23976	5
20/2/69	49157	50	5526	0	23982	6
21/2/69	49211	54	5526	0	23986	4
22/2/69	49244	33	5526	0	23990	4
23/2/69	49261	17	5526	0	23994	4
24/2/69	49278	17	5526	0	23997	3
25/2/69	49297	19	5526	0	24001	4
26/2/69	49319	22	5526	0	24003	2
27/2/69	49360	41	5526	0	24009	6
28/2/69	49395	35	5526	0	24013	4

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก A		ตึก B		ตึก E	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/1/69			33524	10	51801	36
2/1/69			33637	13	51832	31
3/1/69			33672	35	51855	23
4/1/69			33653	9	51487	27
5/1/69			33669	16	51510	23
6/1/69			33691	22	51533	23
7/1/69			33698	7	51556	23
8/1/69			33709	10	51576	20
9/1/69			33714	5	51611	35
10/1/69			33721	7	51647	36
11/1/69			33732	11	51679	32
12/1/69			33732	5	51701	23
13/1/69			33750	8	51730	29
14/1/69			33752	12	51756	26
15/1/69			33763	11	51782	26
16/1/69			33774	11	51819	30
17/1/69			33782	8	51839	27
18/1/69			33788	6	51868	29
19/1/69			33793	5	51896	28
20/1/69			33801	8	51922	28
21/1/69			33808	7	51951	29
22/1/69			33816	8	51984	33
23/1/69			33830	14	52015	31
24/1/69			33839	9	52044	29
25/1/69			33845	6	52075	31
26/1/69			33852	7	52106	30
27/1/69			33859	7	52134	29
28/1/69			33869	10	52163	29
29/1/69			33876	7	52190	27
30/1/69			33884	8	52220	30
31/1/69			33892	8	52249	29

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก F		ตึก G		ตึก H	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/1/69	14859	5	26439	11	98050	16
2/1/69	14865	6	26491	19	98065	15
3/1/69	14870	5	26503	12	98072	7
4/1/69	14874	4	26516	13	98088	13
5/1/69	14879	5	26529	13	98101	13
6/1/69	14881	2	26542	13	98112	11
7/1/69	14886	5	26553	11	98125	13
8/1/69	14890	4	26561	8	98138	13
9/1/69	14897	7	26574	13	98149	11
10/1/69	14904	7	26583	9	98161	12
11/1/69	14911	7	26596	13	98173	12
12/1/69	14917	6	26606	10	98184	11
13/1/69	14923	26	26617	11	98193	9
14/1/69	14951	8	26625	8	98213	20
15/1/69	14957	6	26633	8	98231	18
16/1/69	14963	6	26642	9	98246	15
17/1/69	14971	8	26653	11	98260	14
18/1/69	14979	8	26663	10	98275	15
19/1/69	14986	7	26673	10	98290	15
20/1/69	14992	6	26683	10	98303	13
21/1/69	14999	7	26694	11	98317	14
22/1/69	15008	9	26705	11	98331	14
23/1/69	15017	9	26717	12	98367	36
24/1/69	15025	8	26728	11	98383	16
25/1/69	15032	7	26742	14	98398	15
26/1/69	15039	7	26753	11	98412	14
27/1/69	15047	8	26764	11	98427	15
28/1/69	15055	8	26775	11	98441	14
29/1/69	15062	7	26784	9	98452	11
30/1/69	15071	9	26795	11	98470	18
31/1/69	15076	5	26803	8	98485	15

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก I		ตึก J		ตึก K	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/1/69	[illegible]	[illegible]	36772	14	29[illegible]4	12
2/1/69	[illegible]	[illegible]	36[illegible]	[illegible]	29[illegible]6	[illegible]
3/1/69	30[illegible]3	3	36797	13	29265	9
4/1/69	30888	10	36810	13	29075	10
5/1/69	30[illegible]9	11	36[illegible]	[illegible]	29[illegible]4	9
6/1/69	30[illegible]7	8	36[illegible]	15	29[illegible]	12
7/1/69	30916	11	36865	34	29102	8
8/1/69	30[illegible]2	[illegible]	36[illegible]	25	29[illegible]	10
9/1/69	309H2	14	36910	17	29121	9
10/1/69	31[illegible]5	11	3[illegible]	[illegible]	29[illegible]	[illegible]
11/1/69	3[illegible]0	13	3[illegible]	[illegible]	29[illegible]	[illegible]
12/1/69	30976	10	36959	26	29161	24
13/1/69	30985	9	36993	24	29181	20
14/1/69	30994	9	37013	20	29199	17
15/1/69	31039	35	37034	21	29216	18
16/1/69	31056	17	37056	22	29232	16
17/1/69	31070	14	37076	20	29246	14
18/1/69	31086	16	37101	25	29261	15
19/1/69	31102	16	37123	22	29278	17
20/1/69	31113	11	37139	16	29302	24
21/1/69	31124	11	37156	17	29315	11
22/1/69	31136	12	37178	22	29330	15
23/1/69	311H6	10	37197	19	29343	13
24/1/69	31151	10	37215	18	29356	14
25/1/69	31183	32	37235	20	29372	16
26/1/69	31193	10	37252	17	29387	15
27/1/69	31213	20	37266	14	29408	21
28/1/69	31227	14	37281	15	29423	20
29/1/69	31236	11	37298	17	29439	11
30/1/69	31246	10	37313	15	29453	14
31/1/69	31257	9	37333	20	29465	12

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก L		ตึก M		ตึก N	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/1/69			69542	13	19[illegible]	11
2/1/69			69557	24	19392	4
3/1/69			69576	19	19[illegible]	[illegible]
4/1/69			69592	16	19H13	17
5/1/69			69611	19	19[illegible]	[illegible]
6/1/69			69631	20	19435	12
7/1/69			69653	22	19[illegible]	[illegible]
8/1/69			69671	18	19[illegible]	[illegible]
9/1/69			69715	HH	19H62	14
10/1/69			6[illegible]	[illegible]	19[illegible]	[illegible]
11/1/69			69[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/1/69			69793	24	19[illegible]	10
13/1/69			69815	22	19[illegible]	6
14/1/69			69850	35	19501	6
15/1/69			69[illegible]	[illegible]	19506	5
16/1/69			69926	H8	19520	14
17/1/69			69987	61	19535	15
18/1/69			70027	40	19552	17
19/1/69			70076	49	19568	16
20/1/69			70139	63	19583	15
21/1/69			70170	31	19599	16
22/1/69			70208	38	1961[illegible]	18
23/1/69			70253	45	1[illegible]632	15
24/1/69			70280	27	19645	13
25/1/69			70319	39	19656	11
26/1/69			70342	30	19667	11
27/1/69			70364	22	19678	11
28/1/69			70[illegible]0	[illegible]	19689	11
29/1/69			70[illegible]9	[illegible]	19701	11
30/1/69			70467	18	19911	10
31/1/69			70503	36	19719	18

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก D		บ้านที่ สัตหีบ		สระกลาง	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4/1/69	47060	85	5526	0	23748	2
5/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9/1/69	47220	98	5526	0	23767	4
10/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11/1/69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/1/69	47357	50	5526	0	23767	5
13/1/69	47436	69	5526	0	23790	3
14/1/69	47497	61	5526	0	23791	1
15/1/69	47546	49	5526	0	23795	4
16/1/69	47621	75	5526	0	23798	3
17/1/69	47664	43	5526	0	23804	6
18/1/69	47706	37	5526	0	23803	1
19/1/69	47756	50	5526	0	23813	5
20/1/69	47796	40	5526	0	23818	5
21/1/69	47862	66	5526	0	23820	2
22/1/69	47927	65	5526	0	23830	20
23/1/69	47942	35	5526	0	23842	2
24/1/69	47964	22	5526	0	23847	5
25/1/69	48020	34	5526	0	23855	8
26/1/69	48060	60	5526	0	23857	2
27/1/69	48127	67	5526	0	23861	4
28/1/69	48187	60	5526	0	23865	4
29/1/69	48252	65	5526	0	23869	4
30/1/69	48292	40	5526	0	23875	6
31/1/69	48395	33	5526	0	23880	5

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก A และ E		ตึก B		ตึก E	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/6/69	412	13	34947	4	56438	22
2/6/69	419	7	34959	12	56450	12
3/6/69	423	4	34983	24	56460	10
4/6/69	428	5	35006	23	56469	9
5/6/69	437	9	35012	6	56486	17
6/6/69	447	10	35018	6	56501	15
7/6/69	467	20	35023	5	56532	31
8/6/69	487	20	35027	4	56562	30
9/6/69	506	19	35033	6	56591	29
10/6/69	526	20	35039	6	56620	29
11/6/69	545	19	35045	6	56647	27
12/6/69	564	19	35051	6	56677	30
13/6/69	586	22	35056	5	56712	35
14/6/69	607	21	35063	6	56743	31
15/6/69	628	21	35067	5	56775	32
16/6/69	653	25	35074	7	56811	36
17/6/69	676	23	35085	11	56845	34
18/6/69	698	22	35091	6	56883	38
19/6/69	721	23	35097	6	56917	34
20/6/69	740	19	35102	5	56945	28
21/6/69	761	21	35107	5	56976	31
22/6/69	782	21	3509	2	57007	31
23/6/69	806	24	35116	7	57042	35
24/6/69	831	25	35121	5	57079	37
25/6/69	847	16	35127	6	57103	24
26/6/69	869	22	35132	5	57136	33
27/6/69	883	14	35140	8	57156	20
28/6/69	904	21	35145	5	57188	32
29/6/69	925	21	35151	6	57219	31
30/6/69	949	24	35159	8	57256	37

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก F		ตึก G		ตึก H	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/6/69	15964	0	28009	2	30123	3
2/6/69	15964	0	28011	2	30124	1
3/6/69	15965	1	28012	1	30125	1
4/6/69	15965	0	28014	2	30126	1
5/6/69	15965	0	28017	3	30128	2
6/6/69	15965	0	28020	3	30129	1
7/6/69	15967	2	28036	16	30133	4
8/6/69	15971	4	28051	15	30138	5
9/6/69	15978	7	28058	7	30142	4
10/6/69	15980	2	28063	5	30146	4
11/6/69	15989	9	28069	6	30149	3
12/6/69	15987	0	28074	4	30153	4
13/6/69	15988	1	28080	6	30157	4
14/6/69	15988	0	28081	1	30161	4
15/6/69	15989	1	28090	9	30166	5
16/6/69	15991	2	28096	5	30172	6
17/6/69	15992	1	28097	1	30174	6
18/6/69	15993	1	28104	7	30145	7
19/6/69	15996	3	28111	7	30189	4
20/6/69	16000	4	28128	17	30191	2
21/6/69	16003	3	28141	13	30194	3
22/6/69	16007	4	28152	11	30195	1
23/6/69	16011	4	28154	2	30206	11
24/6/69	16022	11	28157	3	30229	23
25/6/69	16034	12	28159	2	30263	34
26/6/69	16045	11	28161	2	30263	0
27/6/69	16059	14	28166	5	30276	13
28/6/69	16077	13	28173	7	30278	2
29/6/69	16085	13	28179	6	30282	4
30/6/69	16097	12	28181	2	30282	0

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก I		ตึก J		ตึก K	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/6/69	32660	8	39747	9	30999	7
2/6/69	32667	7	39753	6	31004	5
3/6/69	32678	11	39760	7	31010	6
4/6/69	32685	7	39768	8	31015	5
5/6/69	32689	4	39774	6	31023	8
6/6/69	32695	6	39778	4	31032	9
7/6/69	32700	5	39785	7	31037	5
8/6/69	32709	9	39800	15	31044	7
9/6/69	32716	7	39816	16	31050	6
10/6/69	32725	9	39831	15	31054	4
11/6/69	32730	5	39843	12	31058	4
12/6/69	32733	3	39863	20	31061	3
13/6/69	32739	6	39884	21	31063	2
14/6/69	32746	7	39904	20	31065	2
15/6/69	32761	15	39920	16	31084	19
16/6/69	32769	8	39937	17	31089	5
17/6/69	32774	9	39954	17	31111	22
18/6/69	32783	5	39967	13	31123	12
19/6/69	32789	6	39982	15	31131	8
20/6/69	32795	6	39985	3	31141	10
21/6/69	32801	6	39996	11	31146	5
22/6/69	32806	5	40002	6	31149	3
23/6/69	32813	7	40019	17	31153	4
24/6/69	32824	11	40039	20	31156	3
25/6/69	32837	9	40053	14	31160	4
26/6/69	32845	8	40056	3	31162	2
27/6/69	32852	7	40063	7	31166	4
28/6/69	32860	8	40067	4	31169	3
29/6/69	32866	6	40071	4	31173	4
30/6/69	32871	5	40073	2	31175	2

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก L		ตึก M		ตึก N	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/6/69			72873	5	20541	2
2/6/69			72877	4	20542	1
3/6/69			72883	6	20544	2
4/6/69			72887	4	20545	1
5/6/69			72892	5	20547	2
6/6/69			72898	6	20549	2
7/6/69			72904	6	20551	2
8/6/69			72910	6	20553	2
9/6/69			72932	22	20556	3
10/6/69			72937	5	20558	2
11/6/69			72942	5	20560	2
12/6/69			72947	5	20563	3
13/6/69			72951	4	20564	2
14/6/69			72955	4	20567	3
15/6/69			72960	5	20570	3
16/6/69			72964	4	20572	2
17/6/69			72969	5	20575	3
18/6/69			72973	4	20578	3
19/6/69			72977	4	20581	3
20/6/69			72981	4	20582	1
21/6/69			72986	5	20585	3
22/6/69			72992	6	20586	1
23/6/69			72999	7	20587	1
24/6/69			73006	7	20589	2
25/6/69			73012	6	20591	2
26/6/69			73019	7	20593	2
27/6/69			73029	10	20595	2
28/6/69			73030	1	20596	3
29/6/69			73035	5	20601	3
30/6/69			73046	11	20604	3

ตารางเช็คน้ำตามตึกต่าง ๆ

วันที่	ตึก O		บ้านพี่ ตึกพิมพ์ (แท้ง D)		พระเกลาง	
	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยละ
1/6/69	52187	9	134	4	24491	2
2/6/69	52195	8	137	3	24492	1
3/6/69	52208	13	137	0	24493	1
4/6/69	52219	11	137	0	24494	1
5/6/69	52240	21	137	0	24495	1
6/6/69	52253	13	138	1	24496	1
7/6/69	52265	12	147	9	24499	3
8/6/69	52280	15	154	7	24500	1
9/6/69	52294	14	165	11	24502	2
10/6/69	52313	19	175	10	24503	1
11/6/69	52328	15	184	9	24504	1
12/6/69	52349	21	194	10	24506	2
13/6/69	52356	9	204	10	24509	1
14/6/69	52372	14	215	11	24509	2
15/6/69	52393	21	224	9	24512	3
16/6/69	52414	21	235	11	24513	1
17/6/69	52434	20	247	12	24515	2
18/6/69	52445	11	258	11	24516	1
19/6/69	52454	19	266	8	24517	1
20/6/69	52477	23	269	3	24519	2
21/6/69	52490	13	281	12	24520	1
22/6/69	52496	6	287	6	24521	1
23/6/69	52509	6	298	11	24523	2
24/6/69	52517	15	309	11	24526	3
25/6/69	52525	8	318	9	24527	1
26/6/69	52536	11	323	5	24529	2
27/6/69	52559	23	331	8	24530	1
28/6/69	52571	12	336	5	24532	2
29/6/69	52584	13	343	7	24535	3
30/6/69	52595	11	351	8	24537	2

เอกสารแนบที่ 11

บันทึกการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500RPm	27.0 / 25.7V.	885h 34m 670 stars	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228 / 395	226 / 394	228 / 395	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	–	–	–	

Engine Coolant Temp	52°C 125°F		
Engine Oil Pressure	3.78 bar 54Psi 378kPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	90%
ความสะอาดห้องเครื่อง	ดี		
ความสะอาดเครื่องยนต์	ดี		
หมายเหตุ			

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 23 เดือน ตุลาคม เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27 / 25.7 W		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	229 / 395	229 / 394	229 / 395	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	–	–	–	

Engine Coolant Temp	52°C / 125 F		
Engine Oil Pressure	3.78 bar / 54 Psi / 378 kPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	90 %
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องยนต์	สะอาด		
หมายเหตุ			

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500RPm	27.0/25.7V.		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228/395	228/394	228/395	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	–	–	–	

Engine Coolant Temp	52°C 125F		
Engine Oil Pressure	3.98 bar 54 Psi 398 KPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	90%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องยนต์	สะอาด		
หมายเหตุ			

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500RPm	27.1/25.7V.		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	226/395	226/394	227/395	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	–	–	–	

Engine Coolant Temp	64°C 147°F		
Engine Oil Pressure	3.65bar 53 PSI 365 KPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	60%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องยนต์	สะอาด		
หมายเหตุ	จอแสดงผลผู้ใช้ล่องเสียแล้วครับ		

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม เวลา 16.30

เวลาติดเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.2V/25.7V	884 H 57 M	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228V/394V	228V/394V	227V/395V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	0	0	0	
Engine Coolant Temp	47°C 116°F			
Engine Oil Pressure	3.58 bar/ 51 psi / 358 kpa			
ระดับน้ำกลั่น		กุดเภาพสายพาน	หย่อน (ปรับตึงแล้ว)	
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	60 %	
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด			
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด			
หมายเหตุ	น้ำยาหล่อเย็นอยู่ในระดับต่ำ ต้องเติมน้ำยาหล่อเย็นเพิ่ม			

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 25 เดือน มิถุนายน เวลา 16.00น

เวลาติดเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1/25.7V		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228/394	228/394	227.394	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
Engine Coolant Temp	64°C 147°F			
Engine Oil Pressure	3.58 bar 51 psi 358 kPa			
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	กุดเภาพสายพาน	ปกติ	
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	60%	
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด			
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด			
หมายเหตุ				

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 16 เดือน มีนาคม เวลา 16.00น

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPm	27.1/25.7V.		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	226/395	226/394	227/395	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ

Engine Coolant Temp	69°C 197°F		
Engine Oil Pressure	3.55 bar 51 Psi 356KPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	ทุ่มภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	60%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		
หมายเหตุ			

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 17 เดือน มีนาคม เวลา 16.00น

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPm	27.1/25.7V.		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	226/395	226/394	227/395	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ

Engine Coolant Temp	69°C 197°F		
Engine Oil Pressure	3.55 bar 51 Psi 356KPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	ทุ่มภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	60%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		
หมายเหตุ			

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 28 เดือน มีนาคม เวลา 16.00น

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPm	27.1/25.7 V.		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228/395	228/394	227/395	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ

Engine Coolant Temp	69°C 147°F		
Engine Oil Pressure	3.85 bar 51 psi 378KPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	60%
ความสะอาดห้องเครื่อง	ดี-ดีมาก		
ความสะอาดเครื่องเจน	ดี-ดีมาก		
หมายเหตุ			

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 4 เดือน เมษายน เวลา 09

เวลาเดินเครื่อง	[redacted]เครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPm	27.9V./25.7V.	ชาร์ท 5 ม / 659 Start	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	395/224	399/226	395/227	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	00	00	00	

Engine Coolant Temp	46°C 114°F		
Engine Oil Pressure	3.78 bar 54.25 37.8		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	80%
ความสะอาดห้องเครื่อง	ดี-ดีมาก		
ความสะอาดเครื่องเจน	ดี-ดีมาก		
หมายเหตุ			

- [redacted]
- [redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 21 เดือน มีนาคม เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1/25.7 V	876 h 2.6 m	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	395/228 V.	394/228 V.	395/228 V.	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	-	-	-	

Engine Coolant Temp	72 °C / 61 °F		
Engine Oil Pressure	3.58 bar 51 PSI 358 KPA		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ (แบตแห้ง)	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	75 %
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องยนต์	สะอาด		

หมายเหตุ

น้ำมันเครื่องมี 4 ถัง

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 15 เดือน มีนาคม เวลา 17.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.0 V.	895 h. 34 m./655 สวิตช์	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228/394	228/395	227/395	-
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	-	-	-	-

Engine Coolant Temp	45°C / 114 F°		
Engine Oil Pressure	3.58b/ 54 PSI / 372 KP		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	388 40 %
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องยนต์	สะอาด		

หมายเหตุ

- น้ำมันเครื่องมี 4 ถัง
- ปรับสายพานน้ำขึ้นเครื่อง

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 4 เดือน มีนาคม เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1V 25.2V		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	394V/394V	228V/394V	228V/395V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	0	0	0	

Engine Coolant Temp	24°C 159°F		
Engine Oil Pressure	358 bar 51 PSi 358 kPa		
ระดับน้ำหล่อ	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	80%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		
หมายเหตุ			

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ เวลา 16.00น.

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	25.6 26.7		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	220V	220V	221V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	—	—	—	

Engine Coolant Temp	46°C/114°		
Engine Oil Pressure	378 Psi / 54 Psi / 378 Psi		
ระดับน้ำหล่อ	—	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	80%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		
หมายเหตุ			

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 21 เดือน 2 เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1V 25.7V	ชั่วโมงการทำงาน 8741144 M	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228V / 394V	228V / 394V	227V / 395V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	0	0	0	

Engine Coolant Temp	91 C 169 °F		
Engine Oil Pressure	3.58 bar 51 PSI 358 kPa.		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	80%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		

หมายเหตุ

น้ำยาหม้อน้ำรอบเครื่อง ต่ำ เติมไม่เต็ม เครื่องน้ำเสียสีขาว 5 แกลลอน

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ เวลา 15.30

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1 V/25.8		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228 / 395	228 / 393	228 / 394	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	—	—	—	

Engine Coolant Temp	94 C 169 °F		
Engine Oil Pressure	3.48 bar 51 PSI 348 kPa		
ระดับน้ำกลั่น	—	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	80%
ความสะอาดห้องเครื่อง	ปกติ		
ความสะอาดเครื่องเจน	ปกติ		

หมายเหตุ

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500RPM	27.1/25.7V		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	395/228V.	394/228V.	395/228V.	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ

Engine Coolant Temp	72c 161°F		
Engine Oil Pressure	3.58 bar 51 PSi 358 KPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ (ผ่านเกณฑ์)	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	70%
ความสะอาดห้องเครื่อง	ดี		
ความสะอาดเครื่องเจน	ดี		
หมายเหตุ			

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 31 เดือน มกราคม เวลา 16.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1/25.7V.		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	395/228V.	394/228V.	395/228V.	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ

Engine Coolant Temp	72°c 161°F		
Engine Oil Pressure	3.58 bar 51 PSi 358 KPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ (ผ่านเกณฑ์)	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	70 %
ความสะอาดห้องเครื่อง	ดี		
ความสะอาดเครื่องเจน	ดี		
หมายเหตุ			

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 25 เดือน 1 เวลา 16 00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1V / 25.7V		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	388V / 375V	226V / 229V	227V / 375V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	0	0	0	

Engine Coolant Temp	47°C 116°F		
Engine Oil Pressure	3.78 bar 54 PSI 378 kPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	90 %
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		

หมายเหตุ

ทำความสะอาดหลอด 4 แบตเตอรี่ (ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว)

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 17 เดือน [illegible] เวลา [illegible]

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1V / 25.4V		
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	393/394 V	324/325 V	315/317 V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ

Engine Coolant Temp	47° 117 °F		
Engine Oil Pressure	3.1K 1.9V 3.2 PSI 3.1		
ระดับน้ำกลั่น	-	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	90%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		

หมายเหตุ

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2568

วันที่ 10 เดือน 1 เวลา 17.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.0V / 25.7V	-	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228V / 395V	227V / 394V	229V / 395V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	0	0	0	

Engine Coolant Temp	47°C 116°F		
Engine Oil Pressure	3.72 bar 53 PSI 372 kPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	50%
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		
หมายเหตุ			

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2568

วันที่ 3 เดือน 1 เวลา 17.00

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.0V / 25.7V	-	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228V / 395V	228V / 394V	229V / 395V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	0	0	0	

Engine Coolant Temp	47°C 116°F		
Engine Oil Pressure	3.72 bar 53 PSI 372 kPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	50% เติมเพิ่ม 10 ลิตร
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		
หมายเหตุ	ทำความสะอาด 10 มีนาคม 68		

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2568

วันที่ 20 เดือน 12 เวลา 16.30

เวลาสตินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.0V/25.7V	-	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	228V/395V	228V/394V	224V/395V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	0	0	0	

Engine Coolant Temp	47C 116F		
Engine Oil Pressure	3.72 bar 53 psi 372 kPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	50 / เต็ม 100
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด		
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด		
หมายเหตุ			

[redacted]

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน เวลา 16.00น.

เวลาสตินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500RPm	27.1/25.7 V.	885h 4bm 67 start	
โวลต์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	227/395	226/394	227/395	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	—	—	—	

Engine Coolant Temp	43C 109°F		
Engine Oil Pressure	3.76bar 54 PSi 376kPa		
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	ปกติ
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	80%
ความสะอาดห้องเครื่อง	ร.อ.ท		
ความสะอาดเครื่องเจน	ร.อ.ท		
หมายเหตุ			

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 10 เดือน มี.ค. เวลา 16.45

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1V / 25.7V	395 H / 57 M / 1672 ชั่วโมง	
โวลท์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	394V / 229V	394V / 229V	395V / 227V	-
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	-	-	-	-
Engine Coolant Temp	72 C / 161 °F			
Engine Oil Pressure	3.52 bar / 51 Psi			
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ	คุณภาพสายพาน	มีเสียงดัง หวีดร้อง	
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	100%	
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด			
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด			

หมายเหตุ

ทำความสะอาดแผงหม้อน้ำ 2 เครื่อง ขุดลอกร่องน้ำเครื่องและถังพักน้ำมันเชื้อเพลิงรถโรง

ฝาปิดหม้อน้ำเครื่องที่ 2 ชำรุด (ขึ้นสนิม)

ตารางเช็คเครื่อง GENERATOR

ปี 2569

วันที่ 27 เดือน มีนาคม เวลา 16.30

เวลาเดินเครื่อง	รอบเครื่อง	แบต/ชาร์ท	หมายเหตุ	
	1500 RPM	27.1V / 25.7V	397 H 35 M / ST 677	
โวลท์(V)	V1	V2	V3	หมายเหตุ
	393V / 229 V	394V / 228 V	395V / 227V	
แอมป์(A)	A1	A2	A3	หมายเหตุ
	-	-	-	
Engine Coolant Temp	72 C / 161 F			
Engine Oil Pressure	3.51 bar / 50 psi / 351			
ระดับน้ำกลั่น	ปกติ (แผงหม้อน้ำ)	คุณภาพสายพาน	เริ่มมีเสียงดัง	
น้ำยาหล่อเย็น	ปกติ	ปริมาณน้ำมัน	95%	
ความสะอาดห้องเครื่อง	สะอาด			
ความสะอาดเครื่องเจน	สะอาด			

หมายเหตุ

- ทำความสะอาดแผงหม้อน้ำ 2 เครื่อง
- ขุดลอกร่องน้ำเครื่องที่ 2 เครื่อง

[redacted]

เอกสารแนบที่ 12
บันทึกการตรวจเช็คระบบการทำงานของลิฟต์

FUJI PM
บริษัท ฟูจิ พีเอ็ม เอลเลเวเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
FUJI ELEVATOR CO., LTD.

No. 3239

Project ...ปั๊มคอนเวย์ ชั้น ดาดฟ้า ตึก A... Type Lift ... Total ...

[redacted]

Check List for Inspection

			G	P	N
A					
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
				✓	
					✓
B			G	P	N
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
C			G	P	N
			✓		
			✓		
D			G	P	N
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
E			G	P	N
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		

G = Good P = Poor N = None

Remarks: ตรวจสอบแล้ว เรียบร้อย ดีทุกอย่าง ใช้งานได้ปกติ ✓ ตู้ไฟฟ้าควบคุม / วงจรต่างๆ ภายในตู้ ใช้งานได้ดีครับ

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 085 705 4801
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร : 085 705 4801

FUJI PM
บริษัท ฟูจิ พีเอ็ม เอลเลเวเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
FUJI ELEVATOR CO., LTD.

No. 3238

Project ...ปั๊มคอนเวย์ ชั้น ดาดฟ้า ตึก A... Total ...

[redacted]

Check List for Inspection

			G	P	N
A					
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
				✓	
					✓
B			G	P	N
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
C			G	P	N
			✓		
			✓		
D			G	P	N
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
E			G	P	N
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		

G = Good P = Poor N = None

Remarks: ตรวจสอบแล้ว เรียบร้อย ดีทุกอย่าง ใช้งานได้ปกติ ✓ ตู้ควบคุมไฟฟ้า / วงจรต่างๆ ภายในตู้ ใช้งานได้ดีครับ ✓

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 085 705 4801
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร : 085 705 4801

FUJI PM
ELEVATOR CO., LTD.

No. 3076

Project: ลิฟต์โดยสาร ตึก O โซน A

[redacted]

Total

Check List for Inspection

			G	P	N
A					
			/		
				/	
			/		
			/		
			/		
				/	
			/		
				/	
					/
B			G	P	N
				/	
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
C			G	P	N
			/		
			/		
D			G	P	N
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/	

FUJI PM
ELEVATOR CO., LTD.
บริษัท ฟูจิ พีเอ็ม เอลเวเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
No. 2973

Project ป่าตองบายซิลล์ ตึก C โซน C

[redacted]

Check List for Inspection

A		G	P	N
A1 Machine Room Equipment	อุปกรณ์ในห้องเครื่อง	/		
A2 Control Panel	ตู้ควบคุมไฟฟ้ากำลัง	/		
A3 Motor & Traction Machine	มอเตอร์และเครื่องลากจูง	/		
A4 Main Breaker	เบรคเกอร์ไฟฟ้า	/		
A5 Inverter	อินเวอร์เตอร์	/		
A6 Governor	ตัวตรวจจับความเร็ว	/	/	
A7 Main Wire Rope	สลิงลากจูง	/	/	
A8 Counter Weight	ตุ้มถ่วงน้ำหนัก	/		
A9 Guide Rail	รางนำทาง	/	/	
A10 Buffer	โช๊คอัพ		/	/

B		G	P	N
B1 Car Body	ตัวตู้ลิฟท์	/		
B2 Car Door	ประตูลิฟท์	/		/
B3 Car Door Safety Device	อุปกรณ์ความปลอดภัยประตู	/		
B4 Car Door Motor & Hanger	มอเตอร์และชุดแขวนประตู	/		
B5 Car Door Lock & Contact	ชุดล็อคประตูและสวิทช์	/		
B6 Car Operating Panel	ตู้บังคับลิฟท์	/		
B7 Car Position Indicator	ตู้แสดงตำแหน่งลิฟท์	/		
B8 Car Safety Devices	อุปกรณ์ความปลอดภัย	/		
B9 Car Ventilation	พัดลมระบายอากาศ	/		
B10 Car Lighting	ชุดโคมไฟส่องสว่าง	/		
B11 Emergency Light	ไฟฉุกเฉิน	/		
B12 Car Weighing Device	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก	/		

C		G	P	N
C1 Hall Station & Indicator	ชุดปุ่มกดและตู้แสดงผลหน้าประตู	/		
C2 Hall Lantern & Arrow	ตู้แสดงทิศทางและไฟบอกชั้น	/		
C3 Door Protection	ระบบป้องกันประตูหนีบ	/		

D		G	P	N
D1 Car Top Station	ชุดกล่องควบคุม	/	/	
D2 Car Top Operating Device	ชุดควบคุมการทำงาน	/		
D3 Car Top Inspection Operation Device	อุปกรณ์ซ่อมบำรุงบนหลังคา	/		
D4 Car Top Limit Switch	อุปกรณ์ตัดไฟบนหลังคา			/
D5 Car Top Stop Switch	สวิทช์หยุดบนหลังคา	/		
D6 Car Top Lighting	ชุดโคมไฟส่องสว่าง	/		
D7 Car Top Socket	ชุดปลั๊กไฟบนหลังคา	/		
D8 Car Top Emergency Stop Switch	สวิทช์หยุดฉุกเฉินบนหลังคา	/		
D9 Car Top Board	ชุดแผงควบคุมบนหลังคา	/		
D10 Car Top Guard	ราวกันตกบนหลังคา	/		
D11 Platform and Door Rollers	ชุดล้อกันโคลงและล้อประตู	/		
D12 Door Hangers & Sheave Shaft	ชุดแขวนประตูและเพลาล้อ	/		
D13 Car Door Damper	ชุดโช๊คอัพประตู	/		
D14 Car Door Interlock	ชุดล็อคประตู	/		
D15 Car Door Panel	ชุดแผงประตู	/		
D16 Car Door Protection Device	อุปกรณ์ป้องกันประตู	/		
D17 Car Door Safety Shoe	ชุดกันชนประตู	/		
D18 Car Door Contact	สวิทช์ประตู	/		
D19 Car Door Hanger Roller	ชุดล้อแขวนประตู	/		

E		G	P	N
E1 Car Guide Shoes	ชุดล้อกันโคลง		/	
E2 Sling	เชือกสลิง	/		
E3 Car Suspension	ชุดกันสะเทือนตัวตู้	/		
E4 Door Operator	ชุดมอเตอร์ประตู	/		
E5 Safety Switch and Safety Dog	สวิทช์และชุดกันตก	/		
E6 Car Top Controller	สวิทช์ควบคุมบนหลังคา	/		
E7 Car Top Operation Panel	ชุดแผงควบคุมบนหลังคา	/		
E8 Material Stopping Device	อุปกรณ์ป้องกันของตกหล่น	/		

G = Good P = Poor N = None

Remarks: ตรวจเช็คลิฟท์ รอบเดือน 03/69 ลิฟท์ใช้งานได้ปกติ
1. ไฟกดชั้นห้องเครื่อง
2. แผง ไม่ทำงาน

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL. : 065 265 4693
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร : 065 265 4693

FUJI PM
ELEVATOR CO., LTD.
บริษัท ฟูจิ พีเอ็ม เอลเวเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
No. 2972

Project ป่าตองบายซิลล์ ตึก C โซน A

[redacted]

Check List for Inspection

A		G	P	N
A1 Machine Room Equipment	อุปกรณ์ในห้องเครื่อง	/		
A2 Control Panel	ตู้ควบคุมไฟฟ้ากำลัง	/		
A3 Motor & Traction Machine	มอเตอร์และเครื่องลากจูง	/		
A4 Main Breaker	เบรคเกอร์ไฟฟ้า	/		
A5 Inverter	อินเวอร์เตอร์	/		
A6 Governor	ตัวตรวจจับความเร็ว	/		
A7 Main Wire Rope	สลิงลากจูง	/	/	
A8 Counter Weight	ตุ้มถ่วงน้ำหนัก	/		
A9 Guide Rail	รางนำทาง	/	/	
A10 Buffer	โช๊คอัพ	/		/

B		G	P	N
B1 Car Body	ตัวตู้ลิฟท์	/		
B2 Car Door	ประตูลิฟท์	/		/
B3 Car Door Safety Device	อุปกรณ์ความปลอดภัยประตู	/		
B4 Car Door Motor & Hanger	มอเตอร์และชุดแขวนประตู	/		
B5 Car Door Lock & Contact	ชุดล็อคประตูและสวิทช์	/		
B6 Car Operating Panel	ตู้บังคับลิฟท์	/		
B7 Car Position Indicator	ตู้แสดงตำแหน่งลิฟท์	/		
B8 Car Safety Devices	อุปกรณ์ความปลอดภัย	/		
B9 Car Ventilation	พัดลมระบายอากาศ	/		
B10 Car Lighting	ชุดโคมไฟส่องสว่าง	/		
B11 Emergency Light	ไฟฉุกเฉิน	/		
B12 Car Weighing Device	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก	/		

C		G	P	N
C1 Hall Station & Indicator	ชุดปุ่มกดและตู้แสดงผลหน้าประตู	/		
C2 Hall Lantern & Arrow	ตู้แสดงทิศทางและไฟบอกชั้น	/		
C3 Door Protection	ระบบป้องกันประตูหนีบ	/		

D		G	P	N
D1 Car Top Station	ชุดกล่องควบคุม	/	/	
D2 Car Top Operating Device	ชุดควบคุมการทำงาน	/		
D3 Car Top Inspection Operation Device	อุปกรณ์ซ่อมบำรุงบนหลังคา	/		
D4 Car Top Limit Switch	อุปกรณ์ตัดไฟบนหลังคา			/
D5 Car Top Stop Switch	สวิทช์หยุดบนหลังคา	/		
D6 Car Top Lighting	ชุดโคมไฟส่องสว่าง	/		
D7 Car Top Socket	ชุดปลั๊กไฟบนหลังคา	/		
D8 Car Top Emergency Stop Switch	สวิทช์หยุดฉุกเฉินบนหลังคา	/		
D9 Car Top Board	ชุดแผงควบคุมบนหลังคา	/		
D10 Car Top Guard	ราวกันตกบนหลังคา	/		
D11 Platform and Door Rollers	ชุดล้อกันโคลงและล้อประตู	/		
D12 Door Hangers & Sheave Shaft	ชุดแขวนประตูและเพลาล้อ	/		
D13 Car Door Damper	ชุดโช๊คอัพประตู	/		
D14 Car Door Interlock	ชุดล็อคประตู	/		
D15 Car Door Panel	ชุดแผงประตู	/		
D16 Car Door Protection Device	อุปกรณ์ป้องกันประตู	/		
D17 Car Door Safety Shoe	ชุดกันชนประตู	/		
D18 Car Door Contact	สวิทช์ประตู	/		
D19 Car Door Hanger Roller	ชุดล้อแขวนประตู	/		

E		G	P	N
E1 Car Guide Shoes	ชุดล้อกันโคลง		/	
E2 Sling	เชือกสลิง	/		
E3 Car Suspension	ชุดกันสะเทือนตัวตู้	/		
E4 Door Operator	ชุดมอเตอร์ประตู	/		
E5 Safety Switch and Safety Dog	สวิทช์และชุดกันตก	/		
E6 Car Top Controller	สวิทช์ควบคุมบนหลังคา	/		
E7 Car Top Operation Panel	ชุดแผงควบคุมบนหลังคา	/		
E8 Material Stopping Device	อุปกรณ์ป้องกันของตกหล่น	/		

G = Good P = Poor N = None

Remarks: ตรวจเช็คลิฟท์ รอบเดือน 03/69 ลิฟท์ใช้งานได้ปกติ
1. สวิทช์ประตูชั้นสองเสีย 2. ไฟหน้าตู้ชั้นสองไม่ติด ชุดกดเรียกชั้นสอง
2. สลิง คลายอยู่หน่อย ชั้นสองเสีย 4. แผง ไม่ทำงาน 5. โพรงพักใช้งานไม่ได้

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL. : 065 265 4693
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร : 065 265 4693

FUJI PM
บริษัท ฟูจิ พีเอ็ม เอเลเวเตอร์ จำกัด(มหาชน)ไทยหมู่
ELEVATOR CO., LTD.

No. 2795

Project ปาทอง เพย์ ลิงค์ ทึกอ โซน A

[redacted]

Total

Check List for Inspection

			G	P	N
A					
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
B			G	P	N
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
C			G	P	N
			/		
			/		
			/		
D			G	P	N
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/		
			/	

FUJI PM ELEVATOR CO., LTD.

No. 2543

Project: [redacted]

Check List for Inspection

		G	P	N
A				
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
B		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
C		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
D		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
E		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		

G = Good P = Poor N = None

Remarks: ตรวจสอบ 2 ชั้น เรียบร้อย ระบบไฟฟ้าและไฟฉุกเฉิน เครื่องกล ตัวอาคาร โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรไฟฟ้า

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 055 265 4683

No. 2544

Project: [redacted]

Check List for Inspection

		G	P	N
A				
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
B		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
C		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
D		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
E		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		

G = Good P = Poor N = None

Remarks: ตรวจสอบ 2 ชั้น เรียบร้อย ระบบไฟฟ้าและไฟฉุกเฉิน)

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 055 265 4683

FUJI PM บริษัท ฟูจิ พีเอ็ม เอลเอเลเวเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
ELEVATOR CO.,LTD.

No. 3327

Project: [redacted] Total: [redacted]

Check List for Inspectors

		G	P	N
A				
		✓		
			✓	
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
			✓	
				✓
B		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
C		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
D		G	P	N
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓	