



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแผนฉุกเฉิน

การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน,ไซเรน

ที่ สพส/สนพ 1804-005

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด..... วันที่..... 10 เมษายน 2561

บริษัท บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด..... หน่วยผลิต..... โรงงานผลิตโพลีสไตรีน

มีวัตถุประสงค์

ซ่อมแผนฉุกเฉิน • เหตุการณ์ผิดปกติ ระดับที่ 1 • ระดับที่ 2 ในวันที่..... 19 เมษายน 2561

เวลา 13:30 น. -15:00 น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์..... ในระหว่างเตรียมงานซ่อมบำรุง มีการถอดและย้ายอุปกรณ์การผลิต ทำให้สวิตช์เกิดการ
รั่วไหล และติดไฟ ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ..... โดยในการซ่อมครั้งนี้จะมีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิง/การอพยพ ในวันที่..... 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.ถึงเวลา..... 15.00 น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์..... ตอบสนองตามการซ่อมแผนฉุกเฉินฯ ข้างต้น.....

ดำเนินการทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน/ไซเรน ในวันที่..... เวลา..... น.

หรือทุกวัน..... ของทุกเดือน ช่วงเวลา..... น.

การดำเนินการอื่น ๆ (ระบุ).....

ในวันที่..... เวลา..... น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์.....

ทั้งนี้ จะแจ้งหน่วยงานอื่น ๆ / โรงงานข้างเคียง / ชุมชน ให้รับทราบ ได้แก่.....

- บริษัท ลินเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน..... - บริษัท ไทยจีซีไอ เบริทอป จำกัด.....

- บริษัท นางดอกอินดัสทรีลแก๊ส จำกัด..... - บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด.....

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)..... - บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด.....

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)..... - บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน).....

- บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)..... - สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด.....

ชื่อ - นามสกุล ผู้รับผิดชอบและประสานงาน นายปฏิพัทธ์ บุญอรณะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกความมั่นคงและภาวะฉุกเฉิน

โทรศัพท์ 0-3867-3652 โทรสาร.....

มือถือ 08-99629142 เฟจเจอร์.....

ลงชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ สุดเม้ง)

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

11/12/61