



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๓๗ ๕๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๒๖๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๓) ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/๑๘๐๓๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ที่ บพ.๐๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓. หนังสือบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ที่ บพ.๐๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๓) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔-๕ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แหล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปีโตรเลียม ปีโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก้าชธรรมชาติ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๓) ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔-๕ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แหล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และรายงานฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปีโตรเลียม ปีโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพ ก้าชธรรมชาติ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๓) ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔-๕ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แหล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รับรวม

รายละเอียด...

รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ซีคอท จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สิษยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๓๗ ๕๙

สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๓) ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/๑๘๐๓๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ที่ บพ.๐๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ที่ บพ.๐๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๓) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔-๕ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปีโตรเลียม ปีโตรเคมี และแยกหรือ แปลงสภาพก้าชธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๓) ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔-๕ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และต่อมาบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และรายงานฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงานโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปีโตรเลียม ปีโตรเคมี และแยกหรือแปลงสภาพก้าชธรรมชาติ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๓) ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๔-๕ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล

อำเภอ...

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือ ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ ศัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๕
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ที่โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

ตั้งอยู่เลขที่ 88/4-5 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สูงที่สุดตามที่ระบุ




ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง


โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|
| 1. คุณภาพอากาศ | (1) คุณภาพอากาศที่ร่วงต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากษาที่ให้ไว้ในค่ามาตรฐานสากษาที่ได้กำหนดขึ้นตามที่มีการบัน្តารักษาค่าที่ร่องรอยและอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องทางอากาศที่ระบุโดยให้มีน้ำปีกมาคำนวณค่าการออกแนวของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (2) จัดเตรียมหัวก้านฟุ่นและของสำหรับคนงานที่อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ (3) ควบคุมให้มีการปิดหัวเดินในบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้าง ต่าที่ใช้เป็นท่าหัน (4) กำหนดให้หัวน้ำพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีการถูกกระชาของฝุ่นละอองอย่างบ่อยขึ้นและ 2 ครั้ง (ชั่วโมง) เช่น ตอน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการก่อสร้าง (5) ลดขนาดสิ่งสกุลก่อสร้างที่อาจมีผลกระทบหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง ขณะที่มีการปิดคลุมย่างมีคริติค (6) ทำความสะอาดสิ่งสกุลก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง | - เที่ยงห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด |
| 2. เสียง | (1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างด้วยอุปกรณ์ที่อาจต้องใช้เกิดเสียงดัง ในช่วงเวลากลางวัน (19.00-07.00 น.) รวมถึงในช่วงเวลาเช้า ที่พบว่าจะเกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน (2) กำหนดให้มีการติดป้ายบริเวณที่มีเสียงดังกิน 85 เดซิเบล และควบคุมให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างที่ทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงต่ำกิน 85 เดซิเบล ต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กเดสิง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น อย่างเคร่งครัด | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด |




ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| 2. เสียง (ต่อ) | (3) พิจารณาเลือกเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล ที่ ระยะห่าง 15 เมตร และนำร่องรักษาคราฟต์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ก่อสร้างให้อۇยในสภาพพืช ตามถ\u00fcm มีการนำร่องรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อช่วยลดระดับเสียงดังที่อาจเกิดจากการเตือนสภาพของเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ | - เก็บเงินขักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลิโอทีลีน จำกัด |
| | (4) จัดทำร\u00e9ว\u00e9ช\u00e9ว\u00e9 ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดระดับเสียงและฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้าง | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | | |
| 3. คุณภาพน้ำ | (1) จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ไว้ในบริเวณที่ทิ้ง ไว้อ่างเรียนร้อย เพื่อป้องกันลน แหลนน้ำที่พากเพียบสุดลงในระบบบำบัดน้ำ | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลิโอทีลีน จำกัด |
| | (2) ดำเนินการให้ส\u00fcr\u00e9 ประเมินค่าทางห้องสุขาเคลื่อนที่ (Mobile Toilet) ที่ถูก ถูกต้องและเพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด โดย น\u00e9 ได้มาจากห้องสุขาเคลื่อนที่จะส\u00f8 ให้กับผู้งานรับภาระที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการรับไปก\u00e1 จัดต\u00f8 ไป | | | |
| | (3) น\u00e9 ได้มาจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ร\u00e9 น\u00e9 ให้กับผู้คนที่ม\u00e9 อน ประเมินค่าทางห้องสุขาเคลื่อนที่ ที่ถูก ถูกต้องและเพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้างตามที่ถูกกฎหมายกำหนด โดย น\u00e9 ได้มาจากห้องสุขาเคลื่อนที่จะส\u00f8 ให้กับผู้งานรับภาระที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการรับไปก\u00e1 จัดต\u00f8 ไป | | | |



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบฉบับอิ่มเวย์ล้อลม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบลั่นแมตส้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 3. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | (4) นำจ้าการทดสอบความดันของเครื่องจักร อุปกรณ์ และท่อขันสกรงที่เกิดดัง ใหม่ ทั้งเมืองการตรวจสอบคุณภาพก่อประบายน้ำลงในระบบหัวน้ำของนิคม อุตสาหกรรม อาจ ไอ และ โอด โอดคุณภาพน้ำดีของเป็นไปตามค่ามาตรฐาน น้ำทึ้ง แต่หากคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานกำหนด ต้องส่งน้ำไป บำบัดจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายน้ำลงระบบหัวน้ำของนิคมฯ ต่อไป (5) จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนรอบๆ พื้นที่ก่อสร้าง และเชื่อมต่อกับระบายน้ำ เดินของโครงการ (6) ห้ามก่อขยายบูรณาการ หรือเทบวัสดุก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ำหรือระบายน้ำ | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |
| 4. ภาคของเสียง | (1) จัดให้มีจังหวะของการรับมุกเพื่อยกเวทน้ำก่อสร้าง และกิจกรรมก่อสร้าง เป็นจังหวะน้ำดีที่มีการปิดมีดิชต์ และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีพักงานรับมุกของน้ำในภายใต้เก็บรวบรวม ก่อนประสานงานกับ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป (2) ตัดแยกประเภทของบูรณาการที่เกิดจากการก่อสร้าง และขยายบูรณาการจาก กิจกรรมของคนงานของก่อสร้าง และตัดตื้นในภาชนะที่ปิดมีดิชต์ เพื่อรักษา หน่วยงานรับภารกิจที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัด (3) กำหนดให้มีการจัดความเหมาะสมของการก่อสร้างในพื้นที่จัดเก็บที่ก่อภายนด้วย โดยต้องอยู่ห่างจากระบายน้ำเพื่อป้องกันการหล่อลงระบายน้ำ และกำหนดให้มีรับหน่วยรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (4) ห้ามก่อทำลายเพรียบสัตต์ หรือขยายบูรณาการอื่นๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |




ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทันตีดังกล่าว | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|
| 5. การก่อความไม่สงบสั่ง | (1) กำหนดให้ไว้รับทราบความเห็นก่อนการใช้เดินทางตามกำหนดเดินทางครั้งต่อไปอุปกรณ์หรือวัสดุก่อสร้าง โดยใช้เดินทางหลัก เช่น ทางหลวงหมายเลข 36 ทางหลวงหมายเลข 3191 เป็นต้น และหลักเดินทางที่มีการจราจรบานหนาแน่น เช่น ถนนหัวหิน-บางนา ถนนสุขุมวิทฯ เป็นต้น รวมทั้งเดินทางที่อยู่ใกล้เคียง ผลกระทบบ้านชุมชน เพื่อลดผลกระทบจากการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น (2) ร่วมมือกับหน่วยงานในการตรวจสอบพื้นที่ที่มีภัยติดตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการปั่นป่วนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น (3) กำหนดให้ไว้กับรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเร็วรถไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดป้ายความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้าง (4) กำหนดให้ไว้รับทราบโดยป้ายเตือนอันตรายบริเวณทางเข้า-ออกของยานพาหนะ ทุกแห่ง และจัดให้มีสัญญาณไฟสัญญาณในขณะที่มีบานทางเข้า-ออกเพื่อก่อสร้าง (5) กำหนดให้ไว้รับทราบด้วยรับสั่งคานงานก่อสร้างที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย เพื่อลดจำนวนการใช้รถของคานงาน และกำหนดช่วงเวลาการรับสั่งที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อการทางด้านการจราจร (6) กำหนดและควบคุมให้สูงที่มาตรฐานสากลหรือบำรุงรักษาขนาดที่ใช้บนสั่งวัสดุก่อสร้างและคานงานก่อสร้าง ตามแผนที่กำหนดไว้ในคู่มือการอุบัติเหตุ | - ตลอดเดินทางการขนส่ง จนถึงโครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลิเอนท์ลินจำกัด |
| | | - ตลอดเดินทางการขนส่ง จนถึงโครงการฯ และบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง | | |
| | | - บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ค่าเบินการก่อสร้าง | | |
| | | - ตลอดเดินทางการขนส่ง จนถึงโครงการฯ | | |
| | | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | | |

ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชร์เชียร์สกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 5/92
ปีงบประมาณ 2563



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบหัวเมืองแม่น้ำ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ตามมาดังนี้ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) | (7) กำหนดให้ผู้รับบทบาทความรับผิดชอบบรรทุกให้ถูกกฎหมาย กำหนดและต้องจัดให้มีวัสดุภูมิคุณลักษณะที่ป้องกันการหลุดล่อนของวัสดุก่อสร้าง (8) กำหนดให้ผู้รับบทบาทด้านยุทธศาสตร์จัดทำระบบขนส่งมวลชนบรรทุกให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด (9) กำหนดให้ร่องขนส่งสัมภาระต้องมีวัสดุภูมิคุณลักษณะป้องกันการหลุดล่อนของ วัสดุก่อสร้าง (10) หลักเกณฑ์การประเมินค่าเสื่อม化腐烂 ของอุบัติภัย เครื่องจักรค่าจ้าง ตาม ข้อกำหนดของการนิคมอุดหนาทารถม่วงเพียงประเทศไทย โดยมีน้ำหนักห้าม รวมบรรทุกของโครงการขั้นต่ำที่ไม่เกินค่าเสื่อม化腐烂 น้ำหนักห้ามรวมบรรทุกของห้องน้ำ อุดหนาทารถม่วงเพื่อป้องกันภัย ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวันทำการ ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. เนื่องจากความเร็วสูงสุดของถนนทางาน ได้แก่ ถนนบรรทุก รถบรรทุก (Container) รถพ่วง (Trailer) และรถตู้ห่วง (Semitrailer) ให้ไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ การนิคมอุดหนาทารถม่วงเพียงประเทศไทย (11) กำหนดให้มีการจัดเตรียมพื้นที่ที่ดินรอบรั้วสั่งงาน ผู้รับเหมา และหนี้สักงาน ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. และมีเจ้าหน้าที่ในการໄ้ส สัญญาณงวด (12) กำหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรวจสอบได้บนทางเดิน อุบัติภัย ก่อสร้าง เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องวังวนเขียนม้า โครงการ (13) ติดต่อผู้รับเหมาส่งเอกสารขอใช้อันตรายทางากิจกรรมก่อสร้างที่มีการคิดตั้ง Global Positioning System (GPS) และระบุน้ำหนักความถ่วง | - ถนนบรรทุกขนส่ง - พื้นที่งานขับรถบรรทุกคน - ตลอดเส้นทางการขนส่ง จนถึงโครงการฯ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ถนนสั่งงานและ อุบัติภัย ก่อสร้าง - ผู้คนสั่งในระยะก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลิเมอร์ทีค จำกัด |

ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชรเชษฐ์สกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเมอร์เก็บลิมิเต็ด จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 6/92
มีนาคม 2563



ตารางที่ 1 (ต่อ)


TPE-T2(8)24-AP Table



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ตารางที่ 1 (วิธี) | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| องค์ประกอบด้านตั้งแต่ล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตั้งแต่ล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 7. อาชีวะนรนัยและ ความปลอดภัย (ต่อ) | (4) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอ็ฟฟิล์ม |
| | (5) อบรมคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้ทราบกฎระเบียบมาใช้ในบริษัทฯ รวมถึงให้เข้าใจสัญญาเดือนกันยายน ของโรงงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง | - คนงานก่อสร้างและผู้รับเหมา | | จำกัด |
| | (6) กำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมา | - ผู้รับเหมา | - โครงการฯ | |
| | (7) จัดทำอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีและคงทน ตามมาตรฐาน ไม่ชำรุดเสื่อมสภาพ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้งาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | |
| | (8) กำหนดให้มีแผนการตรวจสอบและการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีและคงทน ไม่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ | | | |
| | (9) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำพื้นที่ทำงานก่อสร้างให้มีความนิ่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้อย่างปลอดภัย | | | |
| | (10) กำหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมปฏิบัติงาน เที่ยงเวลา ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการทำงานและขณะทำงานทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TPE-T218124-AP Ta 1 to



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ต้องแก้ด้อน | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 7. อชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | (11) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบสุขอนามัยงานที่ไม่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร แก่ให้สุขอนามัยงานการเพิ่มอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น พร้อมระบุสาเหตุ ความเสี่ยงทางความเสี่ยง และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น (12) กำหนดให้สุขอนามัยและลงนามาลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความช่วยเหลือในการเข้ามาดูแลในงาน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ งานด้านเด็ก ห้องน้ำของนักเรียน ที่ได้รับอนุญาต ไว้ ณ เดอะต่อสร้าง ให้มีอยู่ทันทีให้อ่ายจัดเจน (13) กำหนดให้มีการจัด Safety Talk ทุกสัปดาห์ ของบริษัทสุขอนามัยทุกราย (14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่วิศวกร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการออกแบบวัสดุและการออกแบบก่อสร้าง เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้มีเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้วย (15) ในการทำงานเดียวกันหรือซึ่งกันที่อาจเกิดอันตราย สุขอนามัยต้องใช้คุณภาพที่ค่อนข้างสูงตามมาตรฐานที่ต้องการ รวมถึงการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีความชำนาญในการใช้เครื่องจักรที่น้ำ แหล่งจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสำหรับเครื่องจักร เช่น ที่ปิดครอบเท่านั้น เครื่องปั๊มน้ำประปาไฟ เป็นต้น (16) จัดให้มีระบบควบคุมการขออนุญาตในการทำงาน (Work Permit) และจัดอบรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนก่อนที่จะเข้ามารับใช้ อุปกรณ์ที่ต้อง | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลิโอทีฟิล์ม จำกัด |

ผลงาน.....
(นายปรีดา วัชร์เทียรศกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 9/92
มีนาคม 2563



บริษัท ชีคอง จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านเดิมแผลล้ม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเดิมแผลล้ม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <p>(17) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางด้านความปลดปล่อยห้องที่ไม่ใช้บ้านเดิมงานก่อสร้าง และหน้างานที่อยู่ในเนื้อที่ดังกล่าวเพื่อกำหนดสถานที่ก่อสร้าง และใช้ในเวลาไฟดับหรือกรณีฉุกเฉิน</p> <p>(18) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีแสงสว่างฉุกเฉินในเขตก่อสร้างให้เพียงพอ เพื่อใช้ในเวลาไฟดับหรือกรณีฉุกเฉิน</p> <p>(19) กำหนดเพลก์ก่อสร้างของขัดเจน และติดตั้งป้ายที่สอน เช่น ระวัง ห้ามเข้า ให้สูบสูบอุปกรณ์สูบเครื่องความบันดาลใจอยู่ในบริเวณ ก่อสร้าง ให้สูบสูบอุปกรณ์สูบเครื่องความบันดาลใจอยู่ในบริเวณ ก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตรายจากของตกหล่นจากที่สูง</p> <p>(20) จัดให้มีรั้วบ้านเดิมเพื่อป้องกันคนเดินทางเข้าไปข้างสถานที่ก่อสร้าง</p> <p>(21) ปฏิรูปติดตามกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 เป็นต้น</p> <p>(22) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและรับอักคีภัยในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>(23) จัดให้มีสาธารณูปโภคที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่มน้ำสำรอง น้ำใช้ห้องน้ำ และภาระของรับประทานด้วย ความจุดั้งเดิม ในบริเวณสถานที่พักผ่อนในพื้นที่โครงการฯ ให้เพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <p>(24) กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบค่าเสียหายในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ ต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน</p> | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอ็ฟทีสิน จำกัด |

ผลงาน.....
(นายปรีดา วัชรนิยรศกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเมอร์ทีค จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 10/92
มีนาคม 2563



เจ้าวสุนทร ศิริวัฒนาเนท
ผู้ช่วยการสั่งเวลาล้อม
บริษัท ซีกอฟ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 8. เศรษฐกิจ-สังคม | <p>(1) ภายหลังได้รับความเห็นชอบ และก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และช่องทางการร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบ ผ่านทางการประชุมของคณะกรรมการร่วมพัฒนาวิถีความอุดมสุขสากลรวม อาร์.ไอ.แอด</p> <p>(2) เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ติดตามงานความท้าทายหน้า สรุปการดำเนินการของโครงการ เพื่อนำเสนอด้วยคณะกรรมการร่วมพัฒนาวิถีความอุดมสุขสากลรวม อาร์.ไอ.แอด ทุก 3 เดือน</p> <p>(3) กำหนดให้ผู้รับเหมาจ้างตรวจสอบความต้องการของโครงการเป็นรายเดือน</p> <p>(4) กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างควบคุม ตรวจสอบ และอุ้咻มิให้กับงาน ก่อสร้างต่างๆ น้ำป่าอุบลฯ ปัจจุบันประชุมในชั้น ปัญหาภาระเด่น วิวัฒ ภารลักษณ์ ยาเสพติด หรือเล่นการพนัน เป็นหัวข้อที่สำคัญมาก พบจะต้องเลิกข้างค่านางน้ำฯ และห้ามเข้าในบ้านที่โดยเด็ดขาด</p> <p>(5) สนับสนุนอุปกรณ์หรืออิฐสำหรับใช้ในการก่อสร้างห้องน้ำ รวมถึงการจัดซื้อ หรือใช้บริการต่างๆ จากห้องน้ำให้มากที่สุด เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการ</p> | - ชุมชนใกล้เคียง โครงการฯ | - ก่อนการก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---|------------|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 11/92 |  | ลงนาม..... |
| (นายปรีดา วิชัยชัยสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | มีนาคม 2563 | (นางสาวอุบลนภา ศิรุพัฒนาณ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีวอุตสาหกรรม จำกัด | |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|
| 8. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) | <p>(6) จัดให้มีเผยแพร่เรื่องร้องเรียนในช่วงการก่อสร้าง และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พื้นที่ทั่งประชุมพัฒนาช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนทราบ</p> <p>(7) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงแผนงานการก่อสร้าง ระหว่างทั้ง นักการศึกษา เนื่องจากลักษณะโครงการและโรงงานที่อยู่ใกล้เคียง ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวเด่นหน้าโครงการ วิทยุชุมชน เป็นต้น พร้อมหมายจดให้ทั้งสองฝ่ายรับรู้เรื่องร้องเรียนจากชุมชน</p> | - บริเวณที่ก่อสร้าง - บริเวณด้านหน้าของ โครงการฯ | - ก่อนการก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|--|------------|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 12/92 |  | ลงนาม..... |
| (นายปรีดา วิชัยชัยสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | มีนาคม 2563 | (นางสาวอุบลนภา ศิรุพัฒนาณ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีวอุตสาหกรรม จำกัด | |

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการอุดสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป | (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุดสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด ต้องอยู่ที่นิคมอุดสาหกรรม อาร์ ไอ แอด จำกัดผู้ของระบอง ซึ่งหัวผู้ขององ ซึ่งหัวผู้โดยบริษัท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คงค.) อย่างเคร่งครัด (2) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อไป (3) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การคืนดูอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อดีเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|------------------------|------------------|--|--|
| ลงนาม..... | | รับรองจำนวนหน้า 13/92 มีนาคม 2563 | (นางสาวสุนันทา ศิรุวัฒนาณ์) ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอก จำกัด |
| (นายปรีดา วัชระเชษฐุล) | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | (4) บริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด ต้องดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้ก้านผ่านงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการและคณะกรรมการและความที่ใน การส่งรายงานผลกระทบปีบัญชีตามมาตรการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่วิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลกระทบปีบัญชีตามมาตรการที่กำหนดโดย国务院 ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้ว พ.ศ.2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (5) ในกรณีที่บริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ก้านผ่านงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ อนุญาตดำเนินการดังนี้ | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อดีเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|------------------------|------------------|--|--|
| ลงนาม..... | | รับรองจำนวนหน้า 14/92 มีนาคม 2563 | (นางสาวสุนันทา ศิรุวัฒนาณ์) ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอก จำกัด |
| (นายปรีดา วัชระเชษฐุล) | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีอิทีลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบนิติบุคคลเดียว | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <p>(5.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การแก้ไขเบื้องต้นไม่เพียงดังกล่าวไป ผลกระทบต่อสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอต่อ ดังเดิม มากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอต่อ ไม่เพียงดังเดิมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้ชี้แจงกฎหมายฯ และ ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เผรี อนุญาตวัสดุและเงื่อนไขที่แก้ไขเบื้องต้นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายนั้นๆ พร้อมกับให้ตัดทำสำเนา ภาระรับผิดชอบแก้ไขมาตรการฯ ที่รับจดแจ้งไว้ ถ้าหากได้สำเนาภาระนี้โดยนายและ แผนกวิทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>(5.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การแก้ไขเบื้องต้นไม่เพียงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงาน การแก้ไขเบื้องต้นแก้ไขเดิม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชี้แจงกฎหมายฯ คัดเลือกที่ เก็บข้อง้างความเห็นชอบประมวลคู่น้ำยาเบื้องต้นเพื่อบรรลุ ให้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานอนุญาตหรือ อนุญาตแจ้งผลการแก้ไขเบื้องต้นแก้ไขเดิมแก้ไขเดิม ให้สำนักงานนโยบายและ แผนกวิทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกใบอนุญาตฯ</p> | - ภาคในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อดีเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 15/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวทูลน้ำ ศิรุวัฒนาณย์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม SECOT CO., LTD. บริษัท ซีคอต จำกัด |
| (นายปรีดา วัชร์เชษฐ์กุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบนิติบุคคลเดียว | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <p>(6) สรุปผลกระทบที่มาย HAZOP ของโครงการ และนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิด ผลกระทบสูงสุด หรือแมสต์ P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างดังกล่าว ในเชิงเทียบกับหน่วยอื่นของโครงการ โดยจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเปิด ดำเนินโครงการ</p> <p>(7) ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยให้แจ้งหน่วยงานอนุญาต ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 ถึง 3 ปี ค่าใช้จ่ายดำเนินการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ห้องน้ำของหน่วยงานกลาง (Third Party)</p> <p>(8) เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเพิ่มเติมสำหรับการผลิตของครัวเรือน แล้วมีสภาวะการ ผลิตคงที่ (Steady State) เลี้ยว ขวา ตัวการระบบทราบลพิษทางอากาศ ข้าวสัน มีค่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในรายงานนี้ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด ต้องยึดถือค่าที่ค่าที่ต่ำที่สุดเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ</p> <p>(9) หากผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศพบวิเวียนที่โครงการและ บริเวณโดยรอบ มีแนวโน้มที่ใกล้ต่อมากฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก็บข้อมูลดำเนินการแก้ไข ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</p> | - ภาคในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อดีเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 16/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวทูลน้ำ ศิรุวัฒนาณย์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม SECOT CO., LTD. บริษัท ซีคอต จำกัด |
| (นายปรีดา วัชร์เชษฐ์กุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <p>(10) ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าที่มาจากเกณฑ์การคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจสอบได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่อย่างไม่เกินค่าความคุณที่กำหนดไว้ให้โครงการ ตรวจสอบหากสามารถหาสาเหตุและทำการฟื้นฟูได้ ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของความพึงพอใจของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนซึ่งจะเง้นด้วย</p> <p>(11) ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าที่มาจากเกณฑ์การคุณภาพที่กำหนดไว้ให้โครงการทำการตรวจสอบหากสามารถหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจสอบวัดค่า เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน</p> <p>(12) ดำเนินการให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ ดูตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณที่ทำการตรวจสอบ</p> <p>(13) ให้ความร่วมมือในการเขื่อนใบงข้อมูลผลกระทบตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานีประกอบการไปรษณีย์ฟ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMC) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

ลงนาม.....
(นายปรีดา วงศ์เรืองสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 17/92
มีนาคม 2563



ส.พ.
ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศรีสวัสดิ์น้ำชา จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <p>(14) ดำเนินการให้โครงการแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ ถ่อง การหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup) ให้เป็นไปตามประการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 67/2557 เรื่องการซ่อมบำรุงรักษาหัวน้ำสู่ประชาน กิจการ (Shutdown/Turnaround) ในก่อรุ่นนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ อุตสาหกรรมที่น้ำมันตาขุด</p> <p>(15) เมื่อจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พื้นที่น้ำมันตาขุด เป็นเขตควบคุมมลพิษ ดังนี้ โครงการอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวเลขข่าย ครั้งที่ 3) ของบริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด" ซึ่งตั้งอยู่ในเขต ควบคุมมลพิษ ต้องดำเนินการตามแผนลดและขจัดมลพิษของเบต蔻บ nefit นั้น</p> <p>(16) ให้ทบทวนมาตรฐานคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ อุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเสนอในรายงานผลกระทบภัยต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดแนวทางและ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>(17) จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ หาสาเหตุในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เดียว พร้อมระบุสาเหตุของ คุณภาพที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลกระทบตรวจสอบเพื่อ เฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่าพื้นฐานข้อมูลสุขภาพด้วย</p> | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

ลงนาม.....
(นายปรีดา วงศ์เรืองสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 18/92
มีนาคม 2563



ส.พ.
ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศรีสวัสดิ์น้ำชา จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการที่สื่อถึงน้ำหนักและเพิ่มผลกระทุกตัวบ่งชี้ | สถานีที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <p>(18) กำหนดให้มีมาตรการเก็บข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวัน ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสุขภาพหน้าที่ โดยไม่รวมผู้รับเหมา ในร่วงที่มีการหยุดผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประจำปี (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงาน เป็นระยะเวลา 30 ปี ภาคลังก์ที่พนักงานอพยพการทำงาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้</p> <p>(18.1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมา เมื่อออกจากภาระทำงาน</p> <p>(18.2) กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ ให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของ พนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้รับผิดชอบของหน่วยงานและผู้รับเหมาทราบต่อไป หากไม่ผู้รับผิดชอบรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานและผู้รับเหมาทราบ ติดต่อในกรอบของบันทึกข้อมูลสุขภาพของหน่วยงานส่วนท้องน้ำ อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนหน้าที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ</p> <p>(19) กำหนดให้มีเกณฑ์ที่การตัดสินใจและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนของ หน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มีดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อทวนสอบ ความแม่นยำที่ต้องของข้อมูล ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมิน ห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารผู้จัด (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง</p> | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - นายอักษร ไกบโพธิ์อบทีสิน จ้ากัด |

ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชร์ชัยบรรกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยบริโภคเมดี้ส์ จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 19/92
มีนาคม 2563



องสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้ช่วยในการตั้งแต่งและดูแล
บริษัท ชีคอก จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| 2. คุณภาพอากาศ | (1) การดำเนินการของโครงการจะไม่มีมลพิษทางอากาศ เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดที่มีการเผาไหม้ (2) ตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valve) และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ของกระบวนการผลิต ตามแผนการบำบัดรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ตรวจสอบระบบห้องปั๊กิกิจในครั้งลูกค้า (CO Injection) ให้ใช้ห้องปั๊กิกิจต่อไปเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซจากห้องปั๊กิกิจที่ต้องส่งไปเพาท์กอเดย์ เป็นต้น (4) กำหนดให้มีวิธีปฏิบัติ เพื่อลดการปล่อยชีมของสารอินทรียะเหมหะ (VOCs) ออกสู่บรรยากาศในระหว่างการซ่อมบำรุง เช่น การใช้ก๊าซในโครงการไม่ก๊าซไฮโดรเจนร้อนในระบบไฟฟ้าสูน้ำร้อนเพื่อซ่อมแซม เป็นต้น และตรวจสอบความเข้มข้นของสารอินทรียะเหมหะ (VOCs) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา (5) จัดทำข้อมูลการรายงานของสารอินทรียะเหมหะ (VOCs Fugitive Inventory) ที่มาจากการเผาไหม้ของโครงการ ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดของ U.S. EPA ทั้งนี้ การประเมินการรั่วซึมงานหน่วงกําเนิด ให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย | - ภายในพื้นที่โครงการฯ - ภายในพื้นที่หน่วยผลิต ของโรงงาน PP3 - ภายในพื้นที่โครงการฯ - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการฯ - ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการฯ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ | - บริษัท ไทยไอลอห์ฟิล์ม จำกัด |

หมายเหตุ : จือสืบไป หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาಹกรรมปัตตานีขึ้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชร์ธีบารากุล)
กรรมการผู้จัดการ



รับรองจำนวนหน้า 20/92
มีนาคม 2563



บริษัท ชีคคอท จำกัด
ผู้รับผิดชอบการสั่งผลิตล้อแม่

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบอันดับแรกล้อล้ม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) | <p>(6) ให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและควบคุมสารอินทรีระเหย (VOCs)</p> <p>(7) จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองสำหรับเริ่มที่มีโอกาสสร้างรัศมีของสารอินทรีระเหย (VOCs) เช่น ซีลหัวเน้าปล่น ข้อต่อ หรือวอล์ว์ เป็นต้น สำรองไว้ให้เพียงพอ และสามารถนำมายึดได้ตลอดเวลา</p> <p>(8) กำกับดูแลให้มีผู้ควบคุมระบบนำบ่อดมกลิ่นทางอากาศ ตามประกาศกระทรวง อุดหนาทกรรมาฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพลดลงเวลา</p> <p>(9) รวมรวมก๊าซจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ในหน่วยผลิตไปจัดหอบาดาล (Flare) ของ โรงงานไอล์ฟินส์ บริษัท นานาพลาสติกไอล์ฟินส์ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงงาน PP3 <ul style="list-style-type: none"> • Vent Gas จาก Drying Unit ที่ติดต่อกับ Waste Oil Collecting Drum และ Hydrocarbon Separator ปริมาณ 1.34-1.46 ตันต่อชั่วโมง - โรงงาน HDPE4 <ul style="list-style-type: none"> • ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการผลิต ประมวลค่าวิก VENT GAS จาก Polymerization Unit, Separation Drying Unit, Hexane Recovery Unit และ Pelletizing Unit ถูกรวบรวม และส่งออกไปยังระบบหอบาดาล ประมาณ 2.19-4.63 ตันต่อชั่วโมง | <p>- คลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drying Unit, Waste Oil Collecting Drum และ Hydrocarbon Separator - Polymerization Unit, Separation Drying Unit, Hexane Recovery Unit และ Pelletizing Unit | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p> | |

หมายเหตุ : จัดเดินได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดหนาทกรรมาฯ ได้รับอนุมัติ ดังนี้

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 21/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวอุบัณฑ์ ศิรุพิมานนนท์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีเคอท จำกัด |
| ลงนาม..... (นายบริล วัชรชัยสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบอันดับแรกล้อล้ม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) | <p>(10) กรณีเกิดเหตุการณ์ติดปกติ จะมีการร่วมมือกับหน่วยที่รับผิดชอบในหน่วยที่เกี่ยวข้อง ไปจัดระบบหอบาดาล (Flare) ของโรงงานไอล์ฟินส์ บริษัท นานาพลาสติก จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงงาน PP3 : ระบบ Interlock ภายในตั้งปั๊กกรดที่จะทำงานทันที โดยการฉีดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO Injection) เพื่อขับยับปั๊กกรด และระบบก๊าซที่หัวที่ต้องในระบบเกิดจากทุกหน่วยไปจัดระบบหอบาดาล (Flare) <ul style="list-style-type: none"> • กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ประมาณ 50 ตันต่อชั่วโมง • กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ประมาณ 300 ตันต่อชั่วโมง - โรงงาน HDPE4 : ระบบผลิตหุ่นยนต์ที่หัวที่ต้องในระบบไปยังระบบหอบาดาล (Flare) <ul style="list-style-type: none"> • กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ประมาณ 2.6 ตันต่อชั่วโมง • กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ประมาณ 152.3 ตันต่อชั่วโมง <p>(11) กรณีที่ติดเหตุการณ์ติดปกติ ขึ้นเป็นต้องระบบหนักๆ ไปยังระบบหอบาดาลง โรงงานไอล์ฟินส์ โครงการฯ จะเข้าสู่มุมเก็บขยะสำหรับด้วยตัวเองทั้งหมดที่เกิดเหตุ ระยะเวลาระยะห่างก้าวให้กับโรงงานไอล์ฟินส์ทราบ ผ่านทางโทรศัพท์หรือวิทยุ</p> <p>(12) กรณีที่เกิดเหตุรุนแรงของ MOC เกิดเหตุขัดข้อง โครงการฯ มีการดำเนินการดังนี้ การดำเนินการของโรงงาน PP3 กรณีที่เกิดเหตุรุนแรงของ MOC เกิดเหตุขัดข้อง หากเกิดเหตุขัดข้องให้รับทราบไม่สามารถรับก้าวที่จะรับภัยจากโรงงาน PP3 ให้ โรงงาน PP3 ลงทะเบียนหอดการผลิตทันที โดยมีเงื่อนไขในการปฏิบัติเพื่อ หยุดกระบวนการผลิต ดังนี้</p> | <p>- ภายในหน้างานที่โรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4</p> | <p>- คลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p> |

หมายเหตุ : จัดเดินได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดหนาทกรรมาฯ ได้รับอนุมัติ ดังนี้

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... (นายบริล วัชรชัยสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. |  | รับรองจำนวนหน้า 22/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวอุบัณฑ์ ศิรุพิมานนนท์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีเคอท จำกัด |
|---|---|--------------------------------------|--|

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| 2. อุณหภูมิอากาศ (ต่อ) | <p>1) ป้อนสาร CO เข้าสังปฏิริษฐ์เพื่อขยายบู่กิจิวิชาโพลิเมอร์ให้เข้าที่น้ำทึบ และควบคุมอุณหภูมิของสังปฏิริษฐ์ให้อยู่ในค่าการออก庾นท์เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น</p> <p>2) หยุดรับสารตั้งแต่นั้นและไม่ไตรเรนเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันในระบบสูงขึ้น</p> <p>3) หยุดตั้งถังจาก Drying Unit ออกไปที่ระบบหอยาดซึ่งปกติเป็นถัง "ในไตรเรนประมาณ 99.9% โดยถ้าไม่ไตรเรนทั้งหมดที่จะถูกเก็บไว้ภายใน Drying Unit เองก่อนกว่าระบบหอยาดของบริษัท ไม่สามารถใช้งานได้โดยความดันที่ออก庾นท์ไว้ของระบบ Drying Unit มีค่าสูงกว่าความดันสูงสุดของไตรเรนที่ถูกเก็บไว้ตั้งแต่ระบบ Drying Unit ดังนั้นความดันในระบบจะไม่เกินค่าที่ออก庾นท์ไว้</p> <p>เมื่อระบบหอยาดของบริษัทสามารถหอยาดไอลีฟินส์ จำกัด กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ ไตรเรน PP3 จึงดำเนินการต่อไป</p> <p>1) ระบบหอยาดในไตรเรนจากระบบ Drying Unit ออกไปที่ระบบหอยาดของบริษัท สามารถหอยาดไอลีฟินส์ จำกัด งานก้าวความดันของ Drying Unit จะลดลงมาสู่ระดับปกติ</p> <p>2) ระบบหอยาด CO จากอัลกิกลีฟินส์ไปหอยาดของบริษัท สามารถหอยาดไอลีฟินส์ จำกัด งานก้าวหอยาด CO จะลงมาไปยังระบบ</p> <p>3) ตรวจสอบค่าความดันในกระบวนการผลิตให้มีค่าเป็นไปตามค่าการออก庾นท์ก่อนเริ่มกระบวนการผลิตอีกครั้ง</p> | - ภายในพื้นที่โรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อเดียวกันได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปิโตรเคมีขึ้นมาภาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 23/92 มีนาคม 2563 |  SECOT บริษัท ศรีราชาสุนทร บริษัทฯ ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีคอท จำกัด |
| (นายปรีดา วิชัยเรืองสกุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| 2. อุณหภูมิอากาศ (ต่อ) | <p>ทั้งนี้ ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์พายุก้างงามเมืองของโรงงาน PP3 สามารถควบคุมได้จาก DCS ให้เป็นไปตามที่ออก庾นท์ไว้ โดยไม่มีการระบุภาระก้าวของสิ่งแวดล้อม</p> <p>การดำเนินการของโรงงาน HDPE4 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ของ MOC ต้องยกเว้นข้อดังนี้</p> <p>หากเกิดเหตุข้อดังนี้ ทำให้ระบบหอยาดไม่สามารถรับก้าวที่ระบบหอยาดโรงงาน HDPE4 ได้ โรงงาน HDPE4 จะทำการหยุดการผลิตทันที โดยมีขั้นตอนในการหยุดกระบวนการผลิตดังนี้</p> <p>1) หยุดรับสารตั้งแต่นั้นและไม่ไตรเรนเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันในระบบสูงขึ้น</p> <p>2) ลดอุณหภูมิของอัลกิกลีฟินส์ให้อยู่ต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น</p> <p>3) หยุดตั้งถังจาก Flare Gas System ออกไปที่ระบบหอยาด โดยถังทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายในโรงงาน HDPE4 เอง งานก้าวระบบหอยาดของบริษัท สามารถหอยาดไอลีฟินส์ จำกัด จะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ โรงงาน HDPE4 จะดำเนินการต่อไป</p> <p>1) ระบบหอยาดจาก Flare Gas System ออกไปที่ระบบหอยาดของบริษัท สามารถหอยาดไอลีฟินส์ จำกัด งานก้าวความดันของ Flare Gas System จะลดลงมาสู่ระดับปกติ</p> | - ภายในพื้นที่โรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |


หมายเหตุ : ข้อเดียวกันได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปิโตรเคมีขึ้นมาภาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 24/92 มีนาคม 2563 |  SECOT บริษัท ศรีราชาสุนทร บริษัทฯ ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีคอท จำกัด |
| (นายปรีดา วิชัยเรืองสกุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| 2. ดูดอากาศพา回去 (ต่อ) | <p>2) ตรวจสอบค่าความนำนิยรบวนการผลิต ให้มีค่าเป็นไปตามค่าการออกแบบ ก่อนเริ่มกระบวนการผลิตอีกด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในการห่วงโซ่อุปทาน พนักงานพิเศษของ โรงงาน HDPE4 สามารถควบคุมได้จาก DCS ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ โดยไม่มีการระบายก๊าซออกสู่บรรยากาศภายนอก</p> <p>กรณีเกิดเหตุการณ์คิคปกติ บริษัทฯ ให้ฝึกอบรมด้วยระบบประสาร้งานภายในระหว่าง โรงงาน PP3 และ โรงงาน HDPE4 และการประสานงานภายนอกกับบริษัทฯ ในการดูดอากาศในส่วนที่ต้องการ</p> <p>การประสานงานภายในห้องว่างโรงงาน PP3 และ โรงงาน HDPE4</p> <p>1) เมื่อเกิดเหตุการณ์คิคปกติ เจ้งหยุด และประกาศให้พนักงานภายในห้องที่ต้องการ</p> <p>2) ประสานงานไปยัง โรงงานข้างตียง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ Intercom เป็นต้น และทดสอบัญญาณอุปกรณ์ให้โรงงานข้างตียงทราบ</p> <p>3) เจ้งวิทยุให้ Emergency Center RII และ โรงงานโดยรอบทราบ เพื่อส่งกำลังสนับสนุน</p> <p>4) ปฏิบัติความแผนฉุกเฉิน</p> <p>การประสานงานภายนอก ระหว่างโครงสร้างการอุดตราชาร์มบิโตร์เกวิชช์กับกลุ่มค่ายบริษัท นานาชาติอย่างไร้จัดตั้ง</p> <p>1) เมื่อเกิดเหตุการณ์คิคปกติ โรงงาน PP3 และ โรงงาน HDPE4 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะด้วยทางโทรศัพท์ ระยะเวลาและตัวกรองระบายน้ำให้ครัวรัตน์อนุ</p> | - ภายในพื้นที่โรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |


หมายเหตุ : ข้อดีเด่นได้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดหนากรรมภัยโควิดเมื่อขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆของด้านสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) | <p>ให้เก็บบันทึก รายงานค่าพิมุกต์ ไอโอลีฟินส์ จำกัด และ Emergency Center ทราบผ่านทาง โทรศัพท์หรือวิทยุ โดยแจ้งข้อมูลเป็นระยะห้านาที 3 ชั่วโมง ประจำรอบห้าชั่วโมง ซึ่งคืน ความคืบหน้า และเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>2) บริษัท รายงานค่าพิมุกต์ ไอโอลีฟินส์ จำกัด เมื่อได้วันแจ้งจากโรงงาน PP3 และ โรงงาน HDPE4 เลี้ยว ดำเนินการควบคุมและจัดการระบบหกเหลา เพื่อลดผลกระทบ ให้น้อยที่สุด</p> <p>3) Emergency Center (EC) เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลจากโครงการฯ ให้ EC ส่ง SMS แจ้ง EH&S Staff CSR ผู้ดูแลการบินอุดuctสากลรวม อาร์ ไอ แอล และ ผู้ดูแลการไฟเบอร์ของโรงงานไอโอลีฟินส์ โรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 โดย ข้อมูลใน SMS ประจำรอบห้านาที สายเดียว ระยะเวลาที่คาดว่าจะระบาดก็ประมาณ ๒-๓ นาที ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ระดับความสูงของระบบงานหกเหลา และควบคุม รวมทั้งซื้อและส่งให้ข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>4) เมื่อกันยายนี้ CSR ได้รับทราบข้อมูล ให้กันยายนี้ CSR พิจารณาว่า เทศกาลฯ ต้องถูกต้องแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้าน และห้าม ผู้อ่านนิยามนิคมอุดuctสากลรวม อาร์ ไอ แอล ทราบผ่านทาง SMS หรืออื่น หากต้องแจ้งให้แจ้งผ่าน EC เพื่อทำ การแจ้งข้อความ</p> | - ภายในพื้นที่โรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| 3. ระดับเสียง | <p>(1) กำหนดให้ห้าดันเสียงที่บบวิทยุรับรู้ว่าของโครงการฯ ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ</p> <p>(2) พิจารณาควบคุมระดับเสียงจากแท่งกำเนิด โดยเลือกเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่มีระดับเสียงต่ำกว่า ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่าง 1 เมตร หรือติดตั้งอุปกรณ์</p> | <p>- รับรู้ว่าของโครงการฯ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการฯ</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p> |

หมายเหตุ : จือเรือน้ำใจ หมายความว่าการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภาระหนี้สัมภានิโภกรขององค์กรฯเป็นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำมันสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|------------------------------------|
| 3. ระดับเสียง (ต่อ) | ลดเสียง ทั้งน้ำมันประดับเชิงเรือง 85 เดซิบเบล ให้คิดป้ายເຄືອນພໍອ ກຳນານດໃຫ້ນທີ່ດັກດ່ວມປັບປຸງທີ່ມີເສື່ອຈັງ ແລະຕ້ອງສາວໃສ່ອຸປະກອນ ປັບປຸງທີ່ເສື່ອຈັງ ເທິງ ປັບປຸດເສື່ອ (Ear Plugs) ອົງຮອບນູອດເສື່ອ (Ear Muffs) ເປັນເທັນ ອ່ານງວ່າງວັດ (3) ກໍານັນດໃຫ້ມີການตรวจสอบແລະນໍາຮູງຮັກມາທີ່ປັບປຸງທີ່ ກໍານັນ (Preventative Maintenance) ດາມເຄາກຕະຫຼາດສອນແລະນໍາຮູງຮັກມາທີ່ປັບປຸງທີ່ເພື່ອລັດ ເສີບຈັງທີ່ອານຸດືອນດີ່ນຈາກການກໍານັນຂອງອຸປະກອນທີ່ເສື່ອສັກພາ | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | | - บริษัท ไทยโพลีເອກີ່ເລີນ จำกัด |
| 4. คุณภาพน้ำ | (1) ຈັດໃຫ້ມີระบบระบายน้ำເສີຍແຍກຈາກກະນະນໍາທີ່ ແລະບໍາງຮັກມາ ແລະບຸດອອກຄອກດິນໃນຮ່າງຮະບານນໍາໄຫ້ຢູ່ໃນສັກພີ່ສໍາມາດ ໃຊ້ງານໄດ້ຕ້ອງມີປະສິກີກາພາ (2) ມາການໃນກາງຈັດການນໍາເສີບແລະຮັບນໍາບັນດາເສີຍສໍາກັນເຕີ່ໂຮງງານ ປະກອບດ້ວຍ (2.1) ໂຮງງານ PP3 <ul style="list-style-type: none"> - <u>อຸແມແລະຄຸນຄຸມການທ່າງນາໄທ້ກ່າວນອ່ານ່າມປະສິກີກາພາ ດາມການ ອອກແນວ ດັ່ງນີ້</u> <ul style="list-style-type: none"> • ນໍາວ່າຍເພັກພູ້ໄພລິນອ້ອກຈາກນໍາເສີຍ (Powder Separator) ຈຳນວນ 2 ໜຸດ ໂດຍຫຼຸດທີ່ 1 ພາຍໃນ 6.3 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ ທ່ານນໍາທີ່ຮັນນໍາເສີຍຈາກຫນ່ວຍ ກາຮັດຕົກື້ອັດ ແລະຫຼຸດທີ່ 2 ພາຍໃນ 3.4 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ ທ່ານນໍາທີ່ຮັນນໍາເສີຍ • ນໍາວ່າຍເພັກພູ້ໄພລິນອ້ອກຈາກນໍາເສີຍ (Powder Separator) ຈຳນວນ 2 ໜຸດ ໂດຍຫຼຸດທີ່ 1 ພາຍໃນ 6.3 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ ທ່ານນໍາທີ່ຮັນນໍາເສີຍຈາກຫນ່ວຍ ກາຮັດຕົກື້ອັດ ແລະຫຼຸດທີ່ 2 ພາຍໃນ 6.8 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ ທ່ານນໍາທີ່ຮັນນໍາເສີຍ | - ภายในพื้นที่โครงการฯ - Powder Separator, API Separator ของ ໂຮງງານ PP3 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีເອກີ່ເລີນ จำกัด |

หมายเหตุ : ขີດເສັ້ນໄດ້ ໜໍານາຍີ່ງ ມາການທີ່ມີການປັບປຸງແປງ/ເພີ່ມເຕີມ ກາຍຫັດນີ້ໂຮງກາຮອນປົກໂຕຣເກມີ້ນປັບປາຍ (ສ່ວນຫຍາຍ ຄວັງທີ່ 3)

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 27/92 มีนาคม 2563 |  SECOT CO., LTD. (นางสาวสุนันทา ຕິຮຸວິຫານນັກ) ຜູ້ອ້ານາມກາຮັດຕົກື້ອັດ บริษัท ສຶກອຕ ຈຳກັດ |
| (นายปรีดา ວິໄຈເນິບສຸດ) | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีເອກີ່ເລີນ ຈຳກັດ | THAI POLYETHYLENE CO., LTD. |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำมันสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|
| 4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>ຮຽນເພັກໄຟມິນແລະນໍານັນ (API Separator) ພາຍໃນ 490 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ ກະຮັດຕົກື້ອັດ Holding Pit ພາຍໃນ 308 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ ຈຳນວນ 1 ນ່ອຍ ແລະ API Oil Separator ພາຍໃນ 182 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ</u> (2.2) ໂຮງງານ HDPE4 <ul style="list-style-type: none"> - <u>ອຸແມແລະຄຸນຄຸມການທ່າງນາໄທ້ກ່າວນອ່ານ່າມປະສິກີກາພານການ ອອກແນວ ດັ່ງນີ້</u> <ul style="list-style-type: none"> • ນໍາວ່າຍເພັກພູ້ໄພລິນອ້ອກຈາກນໍາເສີຍ (Powder Separator) ຈຳນວນ 2 ໜຸດ ໂດຍຫຼຸດທີ່ 1 ພາຍໃນ 6.3 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ ທ່ານນໍາທີ່ຮັນນໍາເສີຍຈາກຫນ່ວຍ ກາຮັດຕົກື້ອັດ ແລະຫຼຸດທີ່ 2 ພາຍໃນ 6.8 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ ທ່ານນໍາທີ່ຮັນນໍາເສີຍ ຈາກນໍາວ່າຍເພັກໄຟມິນແລະນໍານັນ (API Separator) ຈຳນວນ 2 ນ່ອຍ ແຕ່ລະນ່ອນມີ ໜຸດ 317.4 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ • <u>ຮຽນເພັກໄຟມິນແລະນໍານັນ (API Separator) ຈຳນວນ 2 ນ່ອຍ ແຕ່ລະນ່ອນມີ ໜຸດ 317.4 ອຸກນາຄົກມົມຕຽ</u> ນໍາເສີຍທີ່ເກີດດີ່ນຈາກແຕ່ລະເໝັ້ນໂຄງການາ ປະກອບດ້ວຍ (3) ນໍາເສີຍຂອງໂຮງງານ PP3 ປະກອບດ້ວຍ <ul style="list-style-type: none"> (3.1) ນໍາເສີຍຈາກອາຄາຮຳນັດການ ປະນາມ 2.184 ອຸກນາຄົກມົມຕຽຕ່ອງວັນ ຮວນວັນໄປ ຢ່າງຮັບນໍາບັນດານໍາເສີຍດໍາເງົງຢູ່ ກ່ອນສ່າງໄປບໍ່ນັດຕໍ່ຮັບນໍາບັນດານໍາເສີຍ ສ່ວນດຸກ ຂອງຄົມອຸດສາກຽມ ອົບ ໂອ ແລະ ດ້ວຍໄປ | - Powder Separator และ API Separator ของ ໂຮງງານ HDPE4 - ภายในพื้นที่ໂຮງງານ PP3 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีເອກີ່ເລີນ จำกัด |

หมายเหตุ : ขີດເສັ້ນໄດ້ ໜໍານາຍີ່ງ ມາການທີ່ມີການປັບປຸງແປງ/ເພີ່ມເຕີມ ກາຍຫັດນີ້ໂຮງກາຮອນປົກໂຕຣເກມີ້ນປັບປາຍ (ສ່ວນຫຍາຍ ຄວັງທີ່ 3)

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|---|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 28/92 มีนาคม 2563 |  SECOT CO., LTD. (นางสาวสุนันทา ຕິຮຸວິຫານນັກ) ຜູ້ອ້ານາມກາຮັດຕົກື້ອັດ บริษัท ສຶກອຕ ຈຳກັດ |
| (นายปรีดา ວິໄຈເນິບສຸດ) | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีເອກີ່ເລີນ ຈຳກັດ | THAI POLYETHYLENE CO., LTD. |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบห้ามสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------|
| 4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | <p>(3.2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน PP3 ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียที่เกิดขึ้นเบนบดื่มเนื่อง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> น้ำระบายน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ประมาณ 950 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งถูกระบุไว้ที่ Holding Basin ขนาด 184.8 ลูกบาศก์เมตร และดูดรวมกับคุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่อคี บีไอคี ของแข็งที่หลอกเท่านั้น ของแข็ง เช่นหินอ่อนและหินแม่น้ำ โดยพนักงานของโรงงาน PP3 สำปาร์ท 2 ครั้ง ก่อนกระบวนการตรวจสอบ Final Check Pond ของบินนคุณภาพรวม อาร์ ไอ แอล ต่อไป โดยมีน้ำหนึ่งส่วนประมาณ 0-360 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะส่งไปยังระบบ RO ของโรงงาน HDPE4 กรณีตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานน้ำที่ตั้งกำหนด จะดำเนินการซ่อมแซมหัวสiphon หรือเปลี่ยนหัวสiphon ให้สามารถติดต่อหัวน้ำที่ตั้งได้ ต่อมาจะนำน้ำที่ได้ตามเกณฑ์ค่าที่กำหนด ให้เข้าสู่ API Separator ขนาด 182 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแยกเศษขี้มันและน้ำบันออก และระบบหัวสiphon ที่ inspection pit ขนาด 16.8 ลูกบาศก์เมตร ของโรงงาน PP3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ค่าที่กำหนด ให้แก่ อัตราการไหล อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่อคี บีไอคี ของแข็งที่หลอกเท่านั้น ของแข็ง เช่นหินอ่อนและหินแม่น้ำ โดยพนักงานภายนอก เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของบินนคุณภาพรวม อาร์ ไอ แอล ต่อไป น้ำเสียจากการนำเข้าเครื่องผลิต ประมาณ 192 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะส่งเข้า Powder Separator ของโรงงาน PP3 ขนาด 6.3 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแยกเศษขี้มันและน้ำบันออก ที่ inspection pit ขนาด 1.9 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของบินนคุณภาพรวม อาร์ ไอ แอล ต่อไป น้ำเสียจากการนำเข้าให้แก่ ประมาณ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน | <ul style="list-style-type: none"> บ่อทักษะหล่อเย็นของโรงงาน PP3 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีนจำกัด |

หมายเหตุ : ข้อเดียวกันได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาಹกรรมนี้ได้เริ่มนับถ้วน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 29/92 |  | ลงนาม..... |
| (นายปรีดา วิชัยเชื้อสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | มีนาคม 2563 | ลงนาม..... | ลงนาม..... |
| บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | ประเทศไทย | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบห้ามสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| 4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | <p>จะส่งเข้า Powder Separator ขนาด 3.4 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแยกเศษขี้มันและน้ำบันที่เกิดขึ้นจากการซักผ้า ที่อ่างน้ำบันเป็นรี่อน ในช่วงหยุดซ้อมบำรุง ประจำปี โดยมีประมาณ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง ซึ่งถูกส่งไป Holding Pit ขนาด 308 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งไปที่ API Separator ขนาด 182 ลูกบาศก์เมตร เพื่อกำจัดคราบน้ำบัน ก่อนระบบลงสู่ Inspection Pit ขนาด 16.8 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์ค่าที่กำหนด ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของบินนคุณภาพรวม อาร์ ไอ แอล เพื่อบำบัดต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียที่เกิดขึ้นบนครั้งคราว ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียจากการซักผ้าที่อ่างน้ำบันเป็นรี่อน ในช่วงหยุดซ้อมบำรุง ประจำปี โดยมีประมาณ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง ซึ่งถูกส่งไป Holding Pit ขนาด 308 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งไปที่ API Separator ขนาด 182 ลูกบาศก์เมตร เพื่อกำจัดคราบน้ำบัน ก่อนระบบลงสู่ Inspection Pit ขนาด 16.8 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์ค่าที่กำหนด ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของบินนคุณภาพรวม อาร์ ไอ แอล เพื่อบำบัดต่อไป | <ul style="list-style-type: none"> Powder Separator, API Separator และ Inspection Pit ของโรงงาน PP3 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อเดียวกันได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมนี้ได้เริ่มนับถ้วน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


| | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 30/92 |  | ลงนาม..... |
| (นายปรีดา วิชัยเชื้อสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | มีนาคม 2563 | ลงนาม..... | ลงนาม..... |
| บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | ประเทศไทย | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำเสียแฝกส้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|--|-------------------|--------------|
| 4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | <p>(3.3) นำฝุ่นปืนเข็นที่คอกลงน้ำที่เป็นริเวลส่วนการผลิตและทิ้งที่ริบารูนป่าโกร ของโรงงาน PP3 (ฝุ่นดอก 15 นาที แรก) ประมาณ 140.4 ลูกบาศก์เมตร จะ ทยอยจากน้ำรอบรวม (Catch Basin) ที่อยู่ริเวลที่ทิ้งที่ส่วนการผลิต และปั๊ม เข้าสู่ Holding Pit ขนาด 308 ลูกบาศก์เมตร และส่งเข้า API Separator ขนาด 182 ลูกบาศก์เมตร เพื่อการทำดักตะบานว่ามันเป็นน้ำของ ก่อนระบายน้ำไปยัง Inspection Pit ขนาด 16.8 ลูกบาศก์เมตร และส่งต่อไปปั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แล้ว เพื่อทำการบำบัดต่อไป แผนพัฒนาจัดการน้ำเสียของโครงการฯ ดังแนบท้ายที่ 1</p> <p>(4) นำเสียงของโรงงาน HDPE4 ประกอบด้วย</p> <p>(4.1) นำเสียงจากการสำ้างงาน ปริมาณ 2,072 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมรวมไป ยังระบบบำบัดน้ำเสียสำ้างน้ำที่อยู่ริเวล ก่อนส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ และต่อไป</p> <p>(4.2) นำเสียงจากการระบบผลิตของโรงงาน HDPE4 ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสียงที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> • นำระบบทึ่งจากห้องเครื่องเพื่อ ประมาณ 0-576 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งเข้าระบบ RO เพื่อผลิตน้ำกลั่นมาใช้ใหม่ ในกรณีที่ระบบ RO หยุดติดนิ่งครั้ง ซึ่งส่งไปยัง Holding Basin ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง เช่นเดียวกับ ข้อมูลที่ห้องควบคุม ของที่เข้มข้นของและในน้ำมันและน้ำมัน โดยหน้างาน ของโรงงาน HDPE4 ถ้าดูดห้อง 2 ครั้ง และมีการตรวจสอบว่าดี ใช้ได้มาตรฐานอนุท่องเทาจานปืนที่อยู่ในน้ำเสียโดย Gas Detector Online | <p>- คลอดกระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- บริษัท ไทยโพลีเอธิลีน จำกัด</p> <p>- อาคารสำ้างงาน</p> <p>- ระบบ RO และ Holding Basin</p> | | |

หมายเหตุ : ข้อเดียวกันได้ หมายอิง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายนอกมีโครงการอุตสาหกรรมปีโครงเข็มปลาสติก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| ลงนาม..... | | | รับรองจำนวนหน้า 31/92 มีนาคม 2563 | | นายสาวุตตันหา ศิรุพิมานนท์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอก จำกัด |
| (นายปรีดา วัชร์เรืองสกุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอธิลีน จำกัด | THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | | |



รูปที่ 1 แผนพัฒนาจัดการน้ำเสีย ของโครงการอุตสาหกรรมปีโครงเข็มปลาสติก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)
บริษัท ไทยโพลีเอธิลีน จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบอันสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| 4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | <p>หากคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานน้ำทึบที่กำหนด จะระบายน้ำลง Final Check Pond ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียจากหน่วยทำมีดพลาสติก ประมาณ 96 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ลงช่อง Powder Separator ขนาด 6x6 กูบิกเมตร เพื่อแยกพลาสติก จากน้ำส่วนที่ API Separator ขนาด 317.4 ลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำลงช่อง Inspection Pit น้ำเสียจากหน่วยแยกเศษอาหาร ประมาณ 144 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถูกบริเวณสภาพให้เป็นกลาง ก่อนส่งไปกำจัดครั้งหน้าที่ API Separator ขนาด 317.4 ลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำลงช่อง Inspection Pit น้ำเสียจากหน่วยทำมีดพลาสติกน้ำเสียและจากหน่วยแยกเศษอาหารที่จะระบายน้ำลงช่อง Inspection Pit หาก ขนาด 253 ลูกบาศก์เมตร จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ใช้เบ้า ตรวจสอบอัตราการไหล อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งได้มีการตั้งช่องเพิ่งที่จะสามารถขอดูเชิงเดาและไถในน้ำ โดยหน่วยงานภายนอก เอื้อน และ ครัวง ครัวง ตรวจสอบอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งได้มีการตั้งช่องเพิ่งที่จะสามารถขอดูเชิงเดาและไถในน้ำ โดยหน่วยงานของโรงงาน HDPE4 วันละ 2 ครั้ง ตรวจสอบปืนอัดลม โดยพนักงานของโรงงาน HDPE4 สำหรับละ 1 ครั้ง ตรวจสอบแบบต่อเนื่อง ไฟเบอร์ Temperature Online, pH Online และ Conductivity Online <p>ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ต่อไป</p> | <ul style="list-style-type: none"> Powder Separator, API Separator และ Inspection Pit ของ โรงงาน HDPE4 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จึงดีเส้นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปี โครงการเข้มข้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) จึงดีเส้นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปี โครงการเข้มข้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---|
| ลงนาม..... | | รับรองจำนวนหน้า 33/92 | | (นางสาวสุนันทา ศิรุวัฒนาณย์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| (นายปริชา วรรธน์สกุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | มีนาคม 2563 | | บริษัท ชีกอห จำกัด |

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบอันสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| 4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียที่คิดขึ้นแบบทึบไว้ได้ <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียจากหน่วยทำมีดพลาสติก (เมื่อหยุดคืนเครื่องตัดเม็ดน้ำ) มีปริมาณ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง น้ำเสียจากหน่วยแยกเศษอาหาร เกิดขึ้นในช่วงน้ำ Hexane ที่มีความไม่บริสุทธิ์มาก่อนใหม่ มีประมาณ 5.2 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง น้ำเสียจากห้องส่องประจุทั่วทั้งชั้น จะถูกรวมรวมส่งไปยัง Powder Separator เพื่อแยกของแข็ง เช่นเศษอาหาร จากน้ำส่วนที่ API Separator เพื่อกำจัดครั้งหน้า จากนั้นระบายน้ำลงช่อง Inspection Pit เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป น้ำจากการล้างทึบภายนอกในโรงงาน บริเวณหน้าห้องการทำให้แห้ง (Separation & Drying Unit) ในช่วงหยุดซ่อมบำรุงประจำปี มีประมาณ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง รวมรวมส่งไปยัง API Separator เพื่อกำจัดน้ำส่วนที่ไม่ระบายน้ำลงช่อง Inspection Pit เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป (4.3) น้ำฝนที่เก็บได้ที่คลังน้ำฝนที่บริเวณลานจอดและส่วนการผลิต (ผนัง 15 นาทีแรก) รวมประมาณ 221.4 ลูกบาศก์เมตร โดยนำเข้าไปใน API Separator เพื่อกำจัดน้ำที่หยด จากหน่วยติดต่อรวมรวมอยู่กับในตันน้ำสูง 15 เมตรนิมดร้อน ที่ติดต่ออยู่กับสถาปัตย์ ล้วนที่ไม่เก็บได้ในช่องทางน้ำ 15 นาทีแรก จากคลังน้ำจะถูกกักเก็บไว้ในน้ำทึบของที่ตั้งเก็บน้ำ ก่อนระบายน้ำไปยัง API Separator เพื่อ | <ul style="list-style-type: none"> Power Separator, API Separator และ ระบบ RO Inspection Pit ของ โรงงาน HDPE4 | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จึงดีเส้นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปี โครงการเข้มข้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) จึงดีเส้นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปี โครงการเข้มข้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---|
| ลงนาม..... | | รับรองจำนวนหน้า 34/92 | | (นางสาวสุนันทา ศิรุวัฒนาณย์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| (นายปริชา วรรธน์สกุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | มีนาคม 2563 | | บริษัท ชีกอห จำกัด |

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอื่นๆ ของตัวเอง | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--------------|
| 4. ภัยภาพท้าทาย (ต่อ) | <p>แยกหัวน้ำออก และมีการตรวจสอบตัวโครงสร้างของท่อไปโดยการรื้อนอกท่ออาจจะปะเมื่อต้องซ่อม Gas Detector จากนั้นระบายน้ำไปยัง Inspection Pit เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพท้าทายให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนลงไประบบบำบัดน้ำเสียทั่ว全场 ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอด ต่อไป</p> <p>(4.4) น้ำเสียจากระบบ Reverse Osmosis (RO Reject) น้ำประมูล 0-3744 ถูกนำไปยังต่อวัน ถูกระบายน้ำไปยัง Holding Basin ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งได้รับการติดตั้งเครื่องชี้วัดค่า pH และน้ำหนักและน้ำหนัก โดยพนักงานของโรงงาน HDPE4 ห้องค่าท่อ 2 ครั้ง และมีการตรวจสอบตัวโครงสร้างของท่อโดยการรื้อนอกท่ออาจจะปะเมื่อต้องซ่อม Gas Detector หากภัยภาพท้าทายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะระบายน้ำลงสู่ Final Check Pond ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอด ต่อไป</p> <p>หากภัยภาพท้าทายไม่ยุติในเกณฑ์ที่กำหนดจะระบายน้ำลง API Separator เพื่อแยกหัวน้ำออก จากนั้นลงสู่ Inspection Pit ขนาด 253 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้แก่ อัตราการปั่นหัว อุณหภูมน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งได้รับการติดตั้งเครื่องชี้วัดค่า pH และน้ำหนักและน้ำหนัก โดยพนักงานของโรงงาน HDPE4 ห้องค่าท่อ 2 ครั้ง และหัวน้ำลงภายนอกต่อระดับ 1 ครั้ง รวมทั้งการตรวจสอบด้วยเครื่อง "ไดแท็ป Temperature Online, pH Online และ Conductivity Online"</p> | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - Power Separator API Separator, ระบบ RO และ Inspection Pit ของโรงงาน HDPE4 | - บริษัท ไทยโพลิเมอร์พลาสติก | |


หมายเหตุ : ขึ้นเดือนไปทางยังคง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ภายหลังมีให้การอุดตราช่วงปี โครงการนี้ขึ้นมา (ต่อจากมาตรา ครั้งที่ 3) จึงออก



ตารางที่ ๒ (ต่อ)


| องค์ประกอบน้ำดื่มเวเดลลั่น | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|
| 4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | แผนพักรการจัดการน้ำเสียของโครงการฯ ดังแสดงในรูปที่ 1 | | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| | (5) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำไป Inspection Pit ให้ถูกต้องก่อนที่ก่อหนอนของคุณภาพน้ำที่ก่อขึ้นส่งน้ำเสียที่ห้องน้ำไปในบ้านยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ “ไอ” แหล่งต่อไป | - Inspection Pit ของโรงงาน PP3 โรงงาน HDPE4 และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ “ไอ” | | |
| | (6) จัดให้มีแผนในการตรวจสอบและตักน้ำบ้านออกจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยสักคราฟท์ละ 1 ครั้ง | - API Separator | | |
| | (7) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบห้องส่งน้ำที่จัดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | - ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE 4 | | |
| | (8) จัดเตรียมอ่างไฟฟ้าหรืออุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียสำรองไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขชั่วขณะเมื่อไฟดับไม่ได้กันเพิ่มอุปกรณ์ชาร์จรุ่ดเสียหาย | - ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE 4 | | |
| | (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด | - ระบบบำบัดน้ำเสียของห้อง 2 โรงงาน | | |
| | (10) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดสรรน้ำใช้ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ | - ภายในพื้นที่โครงการฯ และหน่วยงานในพื้นที่ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5. คุณภาพพื้นที่ดิน | จัดให้มีการสำรวจคุณภาพพื้นที่ดินของพื้นที่โครงการฯ อย่างน้อย 4 ปี หลังรื้อทิ้งดัดทำทิพทางการไปของอนุฯ ให้คืนในภาคสามาทิ้งแล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ปัจจุบันได้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดหนากรอบปี โครงการเมืองขึ้น平原 (ส่วนใหญ่ ครั้งที่ ๑)




ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 6. การจัดการกากของเสีย | <p>(1) ดำเนินการขั้นการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โดยการของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้ส่งไปที่จังหวัดที่ได้รับการรับจำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) รวบรวมข้อมูลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในรูปแบบเอกสารคำอธิบาย (Manifest Form) ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับจำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม และสำเนา Manifest Form แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 1 ปี กรณีจัดการกากของเสียจากภาระสัมภาระ</p> <p>(3) จัดให้มีภาระของรับภัยก่อให้เกิดภัยพิบัติให้เที่ยงพระอันบริมาณที่เกิดขึ้น เพื่อรับภัยปริมาณของภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวม ทั้งจัดให้มีการรับรองความและแยกประเภทของภัยก่อให้เกิดภัยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดยรวมรวมไว้ในสถานที่เก็บกัก ของเสีย เพื่อรอให้เกิดภัยก่อให้เกิดภัยดับไฟได้ และบางครั้งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้จัดหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <p>(4) การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน PP3 ประกอบด้วย กากของเสียอันตราย “ดีแท้”</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำมันและไนโตรเจนจาก API Separator ประมาณ 0.2 ตันต่อปี รวมรวมใส่ในถังขนาด 200 ลิตร - น้ำมันจากการล้างถังปฏิกรณ์ ประมาณ 230 ตันต่อปี รวมรวมไว้ใน Oil Treating Drum | <p>- ภายในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- ภายในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>- ภายในพื้นที่โรงงาน PP3</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p> |



ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 6. การจัดการกากของเสีย (ต่อ) | <p>กากของเสียดังกล่าวทั้งต้น รวมรวมให้กากขนาดใหญ่ที่สถานที่เก็บ กากของเสียอันตราย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่รับจำจัดกากของเสียที่ได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ผื้นดิน หรือนำไปเผาที่ดินในเดนหาดอุตสาหกรรม</p> <p>(4.2) กากของเสียไม่อันตราย ให้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขายทั่วไป เช่น กล่องกระดาษ เศษกระดาษ Pellet พลาสติก เม็ดดัน ประมาณ 600 กิโลกรัมต่อวัน - ผงฟูนิโพลิเมอร์จากขั้นตอนการสำน้ำมีดพลาสติก (Pelletizing Unit) ประมาณ 12 ตันต่อปี - เม็ดโพลิเมอร์ที่ไม่ได้ขนาดจากหน่วยที่สำน้ำมีดพลาสติก ประมาณ 120 ตันต่อปี - ผงโพลิเมอร์จากการแยกที่รีไซเคิล Powder Separator ประมาณ 48 ตันต่อปี - พลาสติกที่อ่อนจากขั้นตอนการ Start Up เครื่องตัดเม็ด ประมาณ 24-288 ตัน ต่อปี - Plastic Contamination ที่แยกจากรอบ API Separator ประมาณ 6 ตันต่อปี <p>กากของเสียดังกล่าวทั้งหมด รวมรวมให้กากขนาดแยกตามประเภทของ กากของเสีย และนำไปเผาไว้ที่สถานที่เก็บกากของเสียไม่อันตราย เพื่อรอ จัดนำเข้าให้กับผู้รับซื้อไปใช้ประโยชน์ หรือส่งให้หน่วยงานรับจำจัดที่ได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานราชการต่อไป</p> <p>(5) การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน HDPE4 ประกอบด้วย กากของเสียอันตราย และกากของเสียไม่อันตราย</p> <p>(5.1) กากของเสียอันตราย ให้แก่</p> | <p>- ภายในพื้นที่โครงการฯ</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p> |



| องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 6. การจัดการภาระของเสื้อ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - นำบันไดเข้ามานอก API Separator ประมาณ 0.2 ตันต่อปี รวบรวมใส่ในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิด - คราบน้ำมัน (จะเกิดเฉพาะกรณีที่เครื่องจักรดำเนินการติดปกติ) ประมาณ 100 ลิตรต่อครั้ง ลงไปที่ API Separator เพื่อแยกน้ำมันออก ใส่ถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิด - Cartridge Filter ประมาณ 54 ชิ้นต่อเดือน รวบรวมใส่ถุงปีกมีดิชติ - RO Membrane ประมาณ 21-24 ชิ้นต่อปี รวบรวมใส่ถุงปีกมีดิชติ - Light Wax ประมาณ 0-994 ตันต่อปี รวบรวมไว้ในถังถังเก็บกัก - Light Wax 1 ประมาณ 0-1,420 ตันต่อปี รวบรวมไว้ในถังเก็บกัก - การของเสื้อจัดการข้างต้น เมื่อร่วมรวมใส่ภาชนะแหวะนำไปทิ้งไว้ที่สถานที่ที่เก็บกักของเสียอันตรายเพื่อให้ห้ามว่างงานภายนอกที่ขับกักจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปใช้ประโยชน์ เท่านั้น ใช้เป็นเพื่อเพลิงไหม้เท่านั้น หรือนำไปเผาทำลายในเคหะอุดสาครรุนแรง - กระบวนการของเสียที่ได้รับความชื้นต้องมีการห่อหุ้มไว้ในรูปแบบ WET CAKE ที่เก็บกักจนกว่าจะรับประทานพอลิเมอร์ Low Polymer ประมาณ 20 ตันต่อปี รวบรวมใส่ถุงปีกมีดิชติ และนำไปทิ้งที่สถานที่ที่เก็บกักของเสียอันตรายเพื่อรอส่งไปกำจัดที่หน่วยงานภายนอกที่รับจำจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ <p>(5.2) การของเสียไม่อันตราย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะทั่วไป เช่น กอ澄งกระดาษ เศษกระดาษ Pellet พลาสติก เป็นต้น มีประมาณ 600 กิโลกรัมต่อวัน - ผงฟู่น้ำโพลิเมอร์จากขั้นตอนการท้ามลำชาดที่ติด ประมาณ 6-24 ตันต่อปี | ภายในที่นี่ที่โครงการฯ | ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลิเมอร์ทีเด็น จำกัด |
| | | | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)


หมายเหตุ : ผู้ดูแลรักษาป้อมน้ำหนายคงเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจปล่อย放/เพิ่มเติบโตทางลักษณะของโครงสร้างป้อมน้ำหนายคง



ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 6. การจัดการภารกิจของเสีย (ต่อ) | (9) จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลเรื่องวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดภายในโรงงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (10) จัดให้มีรู้ความคุณสมบัติของพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามประการ กระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้กำหนด (11) จัดทำรายงานสรุปปริมาณภารกิจของเสียต่อเดือนที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไป Recycle หรือส่งกำจัด ทุกช้อน สัญญาเอกสารจะส่งเข้าจัด (12) นำสัก 3R (Reduce, Reuse และ Recycle) มาประยุกต์กับการจัดการของเสียในโครงการฯ (13) กำหนดให้รักษาสิ่งแวดล้อมของเสียอุตสาหกรรมที่อาจต้องระบุติดตาม ยานพาหนะ (Global Positioning System : GPS) และติดตามแหล่งไฟฟ้าเพื่อป้องกันการทำงานและการแข่งขันของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่โครงการฯ ได้จัดส่งภารกิจของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่โครงการฯ ได้จัดส่งภารกิจของเสียที่นำไปกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจของเสียที่นำไปคืนเข้ามาดำเนินการและถูกต้องตามหลักวิชาการ | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีอิโธทีสิน จำกัด |
| 7. ภารกิจภายนอกบ้านส่ง | (1) ประสานงานระหว่างโรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 ในการจัดทำระบบการรายงานภายในพื้นที่โครงการฯ ให้มีความเหมาะสม (2) จัดให้มีฝ่ายติดตาม/เครือข่ายของโครงการฯ ที่สามารถสนับสนุนการทำงานของโครงการฯ ในพื้นที่โครงการฯ และจัดความเร็วของรถภารกิจในพื้นที่โครงการฯ ไม่ให้ติดกีดขวางต่อชั่วโมง | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีอิโธทีสิน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อเด่นได้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภารกิจลังนี้โครงการอุตสาหกรรมปีโครงการเมื่อขึ้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| 7. ภารกิจภายนอกบ้านส่ง (ต่อ) | (3) จัดให้มีแรงดึงดูดและตัญญลักษณ์แสดงข้อมูลให้มีการขนถ่ายอย่างเช่น และขนถ่ายโดยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 (4) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของยานพาหนะทุกครั้งก่อนใช้งาน (5) ควบคุมนำหัวน้ำกรองบรรทุกให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดหัวน้ำบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัย และป้องกันภัยด้านมนต์เสียงหาย (6) ก่อคันน้ำให้หนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายรถ อุบัติเหตุครั้ด (7) จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านการขนส่งที่อย่างเพื่อทำงาน และหาก ปี (8) กำหนดให้มีการจัดทำถังมีการปฎิบัติงานในการขนส่งและกระบวนการถ่าย พร้อม มาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และเพเนปฎิบัติการ ภาวะฉุกเฉิน (9) กำหนดให้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินการด้วยตัวเอง ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการทำงานของสารดับเพลิงติดต่ออยู่ ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการทำงานของสารดับเพลิง ตามแผน นำร่องรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ของบ้าน เพื่อให้รับรองให้ทำงานตลอดเวลา และกำหนดให้มีแผนภูมิฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการขนส่งที่ดูแลรักษาไว้ในพื้นที่โครงการฯ (10) กำหนดให้มีการติดตามรายเดือนของพื้นที่ที่ร่วมงานส่ง เพื่อเฝ้าระวังการทำงานของภารกิจของเสียง ร่องเรียนมาซึ่งโครงการฯ | - บริเวณที่มีการขนถ่าย เอกชนและผลิตภัณฑ์ของ โครงการฯ - ยานพาหนะ - ถนนรัฐ - หน้างานน้ำบ่อ - หน้างานน้ำบ่อและแพนกงาน ที่ปฏิบัติงานด้านภารกิจส่ง - ถนนส่งตัวเร่งปฏิบัติ - ถนนส่งตัวเร่งปฏิบัติ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีอิโธทีสิน จำกัด |



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลงนาม.....
(นายบริศิว วงศ์เรืองสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเทกโน่ฟิล์ม จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 43/92
มีนาคม 2563



ພາສາຖຸນ້າທາ ສີວຸດືນາແນທ)
ຜູ້ຂໍ້າມາຢູ່ການສິ່ງແວດລ້ອມ
ບຣິນັນ ທີ່ອອກ ຈຳກັດ

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|
| 8. เศรษฐกิจ-สังคม | <p>(1) พิจารณาเริ่มงานในห้องถังน้ำที่มีคุณสมบัติหมายความว่าความต้องการของบริษัทเข้าทำงงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คนในห้องถังน้ำมีเงินงานที่แน่นอน เช่น ห้องน้ำดูดที่ต่อโครงการ และลดผลกระทบต่อความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้เกียรติประชารัตน์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีดำเนินการงานว่าง เช่น การติดป้ายประกาศที่ห้องน้ำชุมชน เป็นต้น</p> <p>(2) จัดให้มีการช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและศาสนา และด้านกิจกรรมพิเศษและอื่นๆ เช่น กิจกรรม One Manager One Community (OMOC) เพื่อให้สูงบริหารเรื่องพนักงานลงพื้นที่เพื่อบรรลุพึงประสงค์ความต้องการของ รวมถึงเชิงและอธิบายความต้องการน้ำที่อยู่กับ โครงการและกิจกรรมของ SCG Chemicals ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบ โรงงานรับทราบ เป็นต้น - จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสอบถาม เพื่อคุยกับผู้วิศวกรกังวล <p>(3) จัดให้มีโนยาแพร์เมร์ริ่งร้านค้าอาหารวิถี สวนสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือเตรียมร้านอาหารเชิงอาชีวภาพใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงธุรกิจของโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน</p> <p>(4) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่เข้ากับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่าน ระบบการจัดการน้ำเสีย ระบบการจัดการภัยทางเศรษฐกิจของโรงงาน ที่มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน ดังนี้</p> | <p>- ชุมชนโดยรอบโครงการฯ</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ทีลิน จำกัด</p> |

ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชรเชียรสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด





รับรองจำนวนหน้า 44/92
มีนาคม 2563



กองสารวัสดุนักษา ศิริรุตติ์นานทร์)
ผู้อำนวยการสั่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอหง จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 8. เตรียมอุบัติเหตุ-สังคม (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่อสู่บ้านชุมชน/ประชาชน โดยการจัดประชุมร่วมกับบ้านชุมชนและคณะกรรมการร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอด ทุกเดือน - ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่อสู่บ้านชุมชน คณะกรรมการร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอด และประชาชน โดยการจัดประชุมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร่วมกับหน่วยงานราชการและนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอด ทุก 3 เดือน - จัดให้มีการรวมบ้านชุมชน (One Manager One Community) ใน การลงที่นี่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และทำความเข้าใจบ้านชุมชน สร้างสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบฯ จริงๆ (5) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่นี่ที่โครงการทราบก่อนมีการทดลองช่อง บ้านชุมชนออกคลื่นเดินระบบ ให้ย่างก้าวซึ่งทางดังนี้ - การประชุมร่วมบ้านชุมชน/คณะกรรมการร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอด ทุกเดือน - rog ประจำเดือน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมช่องทางการติดต่อกรณีเกิดเหตุร้ายเรียนในบริเวณชุมชน ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (6) กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและจากชุมชน และประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนได้ทราบ ซึ่งสามารถรับฟังข้อร้องเรียนอย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น การส่งข้อความ โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น โดยตรง กับทางโครงการ โดยขั้นตอนการตอบรับและตอบกลับข้อร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 2 | - บ้านชุมชนโดยรอบโครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |



หมายเหตุ : 1. กรณีมีข้อร้องเรียนติดต่อ Emergency Center : 038-683138 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ Email : emergency@scg.com
2. กรณีที่เกิดปัญหาให้บ้านที่ตนปลูกต่อ ไปก่อภัยไฟไหม้การป้องกันการเกิดขึ้น
3. กรณีดำเนินการแก้ไขชั่วโมงแล้วเสร็จ ต้องแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องเรียนให้ทราบทุก 7 วัน หรือระยะเวลาตามที่ตกลงกับผู้ร้องเรียน จนกว่าการดำเนินการแก้ไขจะแล้วเสร็จ

รูปที่ 2 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวแล้วล้มเหลว | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านดีม็อกซ์ซั่ม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 8. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) | (7) <u>จัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานพัฒนาและอัตลักษณ์เดียวแล้วล้มเหลวของโครงการฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กอท.) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของโครงการฯ ไปจนและแก้ไขผลกระทบด้านดีม็อกซ์ซั่ม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านดีม็อกซ์ซั่ม ที่เกี่ยวข้อง โครงการฯ รวมถึงส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อข้อเรื่องที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อข้อเรื่องที่เกิดขึ้น และการชดเชยเดียวกัน โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบผลกระทบดีม็อกซ์ซั่ม ให้แล้วเสร็จอย่างน้อยภายใน 90 วัน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนโครงการฯ ตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้รับผิดชอบ และผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กอท.) ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของท่านรับผิดชอบ และตัวแทนจากหน่วยงานจะต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะระบุไว้ใน ไฉไลของตัวแทนหน่วยงานและตัวแทนภาคประชาชน ที่จะเข้ามายื่นคดีผลกระทบด้านดีม็อกซ์ซั่ม ให้ก้าว กันอ. เมืองศรีราษฎร์ฯ โดยมีระยะเวลาของกระบวนการทางกฎหมายที่ องค์กรฯ ประชุม และความต้องดำเนินการประชุม ดังนี้</u> | - ชุมชนโดยรอบที่ตั้งที่โครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพเดียมทีเคสี จำกัด |

The image shows a rectangular document with several official markings. At the top right is a circular red stamp with the text 'SECOT CO., LTD.' around the perimeter and 'บริษัท เซค็อก จำกัด' in the center. To the left of this is a larger, semi-transparent circular stamp with the same text 'SECOT CO., LTD.' and 'บริษัท เซค็อก จำกัด'. In the center of the document is a circular logo for 'TPE' (Thailand Polyethylene Film Co., Ltd.) featuring a stylized globe. The text 'TPE' is at the top, 'Thailand Polyethylene Film Co., Ltd.' is at the bottom, and 'บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด' is written in Thai script across the middle. There are also handwritten signatures and some printed text in Thai and English.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|------------------------------|---|
| 8. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) | <p>(7.2) บทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ให้คำวิเคราะห์เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และข้ออ้างเรื่องของข้อชนวนเพื่อ拿出มาจากการดำเนินงานของโครงการฯ - พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล คำนวณ หรือข้อเสนอแนะได้ทราบในทันที - ในกรณีที่มีการก่อครัวและทดลองเชิงคร่าว ให้บริษัทฯ นำเสนอความคิดเห็นที่มีผลต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - จัดให้มีการสำรวจความรู้ หรือเตรียมสร้างความเข้าใจ เที่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง - พิจารณาจัดทำแผนงานให้ชุมชนที่เดินทางต่อสัมภានง โครงการฯ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบภาคต่อ ให้เหมาะสมกับชุมชน - พิจารณาการขออนุญาตและเข้ามา หากเป็นปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจาก การดำเนินงานของโครงการ - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้/การดูงาน ภายใน 6 เดือน หลังจากการจัดตั้งและทุก 2 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพ หรือความสามารถของชุมชน <p>(7.3) องค์ประกอบและความคืบในการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการประชุมระหว่างห้องประชุม 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการท่องเที่ยวและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการชุมชนสังคมที่ | <p>ชุมชนโดยรอบที่มี โครงการฯ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>บริษัทฯ ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p> |



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---|---|--|---|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | <p>(1) จัดให้มีห้องน้ำทางเดินภายในปลอกดักและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริษัทประจำเพื่อความคุ้มครอง บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554</p> <p>(2) สำนักงานที่ตั้งต้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(3) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ ด้านความปลอดภัยรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>(4) จัดให้มีบันทึกข้อความด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยในลักษณะของ อักษร และประการให้เห็นได้จากการโดยทั่วไป</p> <p>(5) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่ปักลงบนองศาของเครื่องจักร</p> <p>(6) กำหนดให้ติดตั้งวัสดุลดเสียงหรือรีดเสียง (Acoustic Shield หรือ Barrier) เพื่อลดระดับเสียง สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง</p> <p>(7) กำหนดให้ความคุ้มครองตัวเองที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ ไม่ให้มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล หรือเว้นเครื่องจักร หากมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล ให้ติดป้าย หรือสัญลักษณ์ที่เตือนบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล และความคุณภาพ หน้างานสามารถได้ยินได้ชัดเจนดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้</p> <p>(8) จัดทำโครงการอนุรักษ์การฟื้นฟื้น (Hearing Conservation Program) ในการบริหารจัดการป้องกัน ไม่ให้หน้างานมีสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการฯ - ภายในพื้นที่โครงการฯ - ภายในพื้นที่โครงการฯ - ภายในพื้นที่โครงการฯ - ภายในพื้นที่โครงการฯ - เครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโครงการ - อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง - บริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง | <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ดำเนินการ - ดำเนินการ - ดำเนินการ - ดำเนินการ - เครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโครงการ - อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง - บริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จัดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปีโครงการนี้ขึ้นมา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| ลงนาม.....  (นายปรีดา วัชร์เชิงสุก) |  | รับรองจำนวนหน้า 49/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวสุนทร ศิริวิไลนาณท์) ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอต จำกัด |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | |
| บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด | | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | <p>กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ห้องเครื่องอาหารที่ห้องน้ำสำหรับผู้ที่ต้องเสียเงินเดินทางกลับบ้าน อย่างน้อยเป็นครึ่ง 1 ครั้ง</p> <p>(9) จัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่หน้างานในเรื่อง ดังๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต - ความปลอดภัยในการทำงานที่ขับสารเคมี แสง เสียง ความร้อน - การใช้อุปกรณ์ที่อยู่กันและระหว่างอีกตัวกับตัว และการฝึกซ้อมดับเพลิง - การปฐมพยาบาล - การใช้อุปกรณ์กู้ภัยรวมความปลอดภัยส่วนบุคคล - การปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน - ความรู้เกี่ยวกับสถานที่และการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ เช่น ดับเพลิง <p>(10) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น Safety Talk, Safety Observation เป็นต้น แท็บน็อกงานและรีวิวน้ำหน้าที่ทำงานในโรงงาน</p> <p>(11) จัดอบรมพนักงานใหม่ทุกคนเกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัย ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) และการปฏิบัติระห่ำว่างาน</p> <p>(12) จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) กรณีปฏิบัติงานในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เพื่อให้ความคุ้มครองเข้าไปถึงจุดที่ในพื้นที่ โรงงาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการฯ | <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จัดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปีโครงการนี้ขึ้นมา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| ลงนาม.....  (นายปรีดา วัชร์เชิงสุก) |  | รับรองจำนวนหน้า 50/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวสุนทร ศิริวิไลนาณท์) ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอต จำกัด |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | |
| บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด | | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบห้ามสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและเก็บไข้ผลกระบุกสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | <p>(13) จัดเตรียมและควบคุมให้พนักงานใช้อุปกรณ์ที่มุ่งรองความปลอดภัยตามความเหมาะสมกับภัยของงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหินภัย อุปกรณ์ลดเสียง (Ear Muffs หรือ Ear Plugs) แล้วแต่กรณี แว่นตาไว้ภัย (Safety Glasses) และหน้ากากกันสารเคมี และชุดป้องกันสารเคมีสำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมี เป็นต้น</p> <p>(14) ติดตั้งป้ายเตือนให้พนักงานทราบว่ามีอุปกรณ์ที่มุ่งรองความปลอดภัยต่างๆ บุคคล (Personal Protective Equipment) ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสอันตราย เช่น เสียงดัง ความร้อน สารเคมี เป็นต้น</p> <p>(15) กำหนดค่าสัญญาณเพื่อแจ้งข้อมูล Gas Detector ของแหล่งงานไว้ 2 ระดับ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าสัญญาณเตือนภัยโรงงาน PP3 คือ ระดับที่ 1 ที่ 20% ของค่า LEL และระดับที่ 2 ที่ 40% ของค่า LEL - ค่าสัญญาณเพื่อแจ้งภัยโรงงาน HDPE4 คือ ระดับที่ 1 ที่ 5% ของค่า LEL และระดับที่ 2 ที่ 10% ของค่า LEL <p>ทั้งนี้เมื่อค่าสัญญาณเดือน พนักงานของโครงการจะตรวจสอบหาเหตุผลและดำเนินการแก้ไขตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>(16) ติดไห้ม Safety Equipment และ Control Equipment ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน หรือหน้างัดไห้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของรุ่นภัยเบื้องต้น เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>(17) ติดไห้มแผนการตรวจสอบช่องบารุงกีว์กับประสีกิวภาพในการทำงานของอุปกรณ์ต่อหน้าที่ ชี้วัด, Record, Check และ Alarm ต่างๆ ตามแผนการบารุงรักษาซึ่งป้องกันเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>- ภายในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p> | |

ลงนาม.....
ว.ส.
(นายธีรา วัชรเดชรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 51/92
มีนาคม 2563

ลงนาม.....
ว.ส.
(นางสาวนันทา ศิรุพันโนนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบห้ามสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและเก็บไข้ผลกระบุกสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | <p>(18) รายละเอียดอุปกรณ์ป้องกันและรับจับอัคคีภัย ภายในโครงการฯ</p> <p>(18.1) อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงาน PP3 "ได้แก่"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Combustion Gas Detector จำนวน 32 ชุด - CO Detector จำนวน 4 ชุด - Flame Gas Detector จำนวน 5 ชุด <p>(18.2) อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงาน HDPE4 "ได้แก่"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gas Detector จำนวน 59 ชุด ติดตั้งทั่วทั้ง 2 ชั้น รวมทั้งหมดเป็น 61 ชุด - Heat Detector จำนวน 54 ชุด - Smoke Detector จำนวน 38 ชุด - Flame Detector จำนวน 4 ชุด <p>(18.3) อุปกรณ์ป้องกันและรับจับอัคคีภัย ของโรงงาน PP3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fire Extinguisher จำนวน 127 ชุด - Fire Extinguisher (CO₂) จำนวน 27 ชุด - Deluge System จำนวน 6 ชุด - Fire Hose Box and Nozzle จำนวน 25 ชุด - Fixed Monitor จำนวน 22 ชุด - Water Hydrant จำนวน 25 ชุด - Fire Hose Reel จำนวน 31 ชุด - Shower and Eye Washer จำนวน 14 ชุด - Fire Suit จำนวน 6 ชุด - SCBA จำนวน 6 ชุด | <p>- ภายในพื้นที่โรงงาน PP3</p> <p>- ภายในพื้นที่โรงงาน HDPE4</p> <p>- ภายในพื้นที่โรงงาน PP3</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p> |

หมายเหตุ : จัดเก็บได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสากระบบป้องกันป้ำย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)



(นางสาวนันทา ศิรุพันโนนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด

ลงนาม.....
ว.ส.
(นายธีรา วัชรเดชรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 52/92
มีนาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|--|---|---|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - Sprinkler System จำนวน 6 จุด - Fire Alarm Manual Station จำนวน 53 จุด - Mobile Foam Car Unit จำนวน 1 คัน - ถังบรรจุกรดเจล จำนวน 9 ถัง <p>(18.4) อุปกรณ์ป้องกันและรักษาอัคคีภัยของโรงงาน HDPE4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fire Extinguisher จำนวน 99 จุด ติดตั้งเพิ่ม 1 จุด รวมทั้งหมดเป็น 100 จุด - Fire Extinguisher (CO₂) จำนวน 16 จุด - Deluge System จำนวน 11 จุด - Foam Bladder จำนวน 1 ถัง - Fire Hose Box and Nozzle จำนวน 22 จุด - Fixed Monitor จำนวน 11 จุด - Water Hydrant จำนวน 23 จุด - Fire Hose Reel จำนวน 5 จุด - Shower and Eye Washer จำนวน 25 จุด - Fire Suit จำนวน 7 ชุด - SCBA จำนวน 7 ชุด - Sprinkler System จำนวน 7 จุด - Fire Alarm Manual Station จำนวน 69 จุด - Mobile Foam Car Unit จำนวน 3 คัน - ถังบรรจุกรดเจล จำนวน 4 ถัง | <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน PP3 - ภายในพื้นที่โรงงาน HDPE4 | <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จัดเดินได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดตสาหกรรมบีโตรเคมีขึ้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ดังนี้

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 53/92 มีนาคม 2563 |  นางสาวทูนนา ศิรุพัฒนาณ์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอฟ จำกัด |
| (นายปรีดา วัชระชัยรัตน์) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | <p>(19) กำหนดให้โครงการฯ ใช้ระบบนำดันเพลิงของนิคมอุดตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับน้ำดับเพลิงจากบ่อน้ำดับเพลิงสำราญ (Fire Pond) ของนิคมอุดตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ขนาดความจุ 140,000 ลูกบาศก์เมตร - ใช้ pompel (Fire Pump) ของโรงงาน โอลเดินส์ บริษัท มหาดไทย โอลเดินส์ จำกัด จำนวน 5 ตัว และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้า (Motor Driven) จำนวน 1 ตัว และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) จำนวน 4 ตัว (เชื่อม 4 ตัว และสำรองอีก 1 ตัว) โดยมีน้ำดับเพลิงคงเหลือตัวที่ 4 ขนาดต่ำกว่า 1,875 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง - ปริมาณความต้องการน้ำดับเพลิงสูงสุด <ul style="list-style-type: none"> • โรงงาน PP3 ประมาณ 1,354 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง • โรงงาน HDPE4 ประมาณ 1,290 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง • อาคาร Warehouse ประมาณ 1,140 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง <p>(20) จัดให้มีระบบระบายน้ำจากอ่างเพียงพอในบริเวณหน่วยผลิตและหน่วยบรรจุภัณฑ์</p> <p>(21) จัดให้มีเก็บน้ำดูดเลือนและถังดักน้ำดูดเลือน บริเวณที่มีอิฐ或是หินอ่อนที่ต้องดูดซึม เช่น ที่ตั้งห้องครัวของส่วนบ้านรัชดาฯ ที่จัดให้มีเก็บน้ำดูดเลือนเพื่อให้สูญเสียพื้นที่ในส่วนของห้องครัว</p> <p>(22) จัดให้มีห้องปฐมนิเทศฯ และบุคลากรเฉพาะสำหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฐมนิเทศฯ</p> <p>(23) จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบงานการดีดตัว (PSM) ตามมาตรฐานความปลอดภัยของระบบงานการดีดตัวของ OSHA 1910.119</p> <p>(24) จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองที่เพียงพอเพื่อการ Shutdown กระบวนการผลิตอย่างปลอดภัยในการไฟดูดเขิน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ระบบนำดันเพลิงของนิคมอุดตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล - บัน្តน้ำของบริษัท มหาดไทย โอลเดินส์ จำกัด | <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จัดเดินได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดตสาหกรรมบีโตรเคมีขึ้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ดังนี้

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 54/92 มีนาคม 2563 |  นางสาวทูนนา ศิรุพัฒนาณ์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอฟ จำกัด |
| (นายปรีดา วัชระชัยรัตน์) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | มาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงก่อนและระหว่างกระบวนการผลิต (25) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ผู้รับเหมาภายนอกที่จะเข้ามายังบริษัทฯ (26) กำหนดให้ผู้รับเหมาที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อประสานงานและดูแลโครงการท่าด้วยความปลอดภัยข้างหน้าบันทึกงาน (27) กำหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อผู้ดูแลผู้รับเหมาที่มีความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ คุณงานด้านความเหมาะสม (28) กำหนดเขตที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ของบ้านเพื่อความปลอดภัยและบ้านก่อสร้างอันตรายในพื้นที่ที่ควบคุม (29) จัดให้มีการประชุมประจำวัน เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการปฏิบัติงานให้ ปลอดภัย (30) จัดให้มีการประเมินผลและติดตามรับรองความปลอดภัยที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (31) จัดให้มีกิจกรรมและงานประเมินเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลา การซ่อมบำรุงไฟฟ้า (32) จัดเตรียมที่พักให้แก่บุргาร์เด้นบาร์บีคิวบ์ดิจันทร์ครัว สถานที่รับประทาน ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำราญห้องครัว จุดรวมรถ และสถานที่สำหรับประชุม ซึ่งแขกภายในที่พักของโครงการฯ มาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงก่อนเดินเริ่มผลิต (Pre-Start Up Safety Review : PSSR) (33) จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมและระบบการทำงานด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเริ่มผลิตโดยบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ดูแลห้องแม่พิมพ์ ผู้ดูแลห้องแม่พิมพ์ ผู้ดูแลห้องแม่พิมพ์ เป็นต้น | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 55/92 มีนาคม 2563 |  ลงนามแทนท้าท่า ศิรุวุฒินันทน์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด |
| (นายวีระ วังชัยบุตร) | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | (34) ภาคล้างจางการตรวจสอบความพร้อมและบทบาทนักด่านความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเริ่มผลิตเสร็จแล้ว ในอุปกรณ์ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ กระบวนการผลิต (35) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรและอุปกรณ์คงได้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในช่วงระหว่างหัวว่างการเริ่มเดินเริ่มผลิต (36) นักบุญติดตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์การซ่อมบำรุงใหญ่ ตามประกาศการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนด (37) จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับกฎหมาย (38) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา เพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยยังเน้นขอต้องดูให้มีเจ้าหน้าที่ ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับเหมาเพื่อควบคุม จุดปฏิบัติงาน (39) เมื่อการซ่อมบำรุงใหญ่เสร็จแล้ว ก่อนการเริ่มเดินเริ่มผลิตต้องจัดให้มีไฟโครงการฯ ดำเนินการบทบาทนักด่านความปลอดภัยดังนี้ - ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ไม่สามารถใช้ภายใน โครงการ ให้เป็นไปตามที่ออกแบบ - ทบทวนเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงานเพื่อวัสดุระบบ ควบคุมและซึ่งข้อข้อของเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสิ่งที่ไม่สามารถใช้ใน โรงงาน รวมทั้งวิธีการนำร่องรักษาและควบคุมในภาวะฉุกเฉินให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน จัดให้มีการติดตั้งไฟ | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนหน้า 56/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวสุนันทา ศิรุวุฒินันทน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด |
| (นายวีระ วังชัยบุตร) | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบอุปกรณ์เดื่อระหันก่อนนำเข้าใช้งานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงาน - ทดสอบการทำงานของระบบควบคุมและระบบป้องกันภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงาน - จัดเตรียมความพร้อมการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน - อบรมรายละเอียดการติดเติร์จ่องจักรให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ - ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดของการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงานนั้นที่กำหนดไว้ในแบบแปลน | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| 10. อันตรายร้ายแรง | <p>(1) จัดทำมีการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต และจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานการ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการประกอบกิจกรรมโรงงาน โดยใช้กระบวนการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุก 5 ปี</p> <p>(2) กำหนดให้มีการรายงานการประเมินอันตราย การศึกษาผลผลกระทบ แผนการ ดำเนินงาน และแผนการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตร การความปลอดภัย และมาตรการลดความเสี่ยงที่ทางๆ ตามหมวด 4 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อารச์อนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ.2554 ให้กับกระทรวงแรงงาน ทราบทุกปี ทั้งนี้ หมวด 4 มาตรา 32 มีข้อกำหนดในการปฏิบัติที่ดังนี้ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้</p> | - กระบวนการผลิต | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |

ลงนาม.....
 (นายวีระ วัชรชัยชัยกุล)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด
 THAI POLYETHYLENE CO., LTD.



รับรองจำนวนหน้า 57/92
 มีนาคม 2563



(นางสาวฐนันดา ศิรุพินาณท์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีคอท จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) | <p>(3) จัดทำการประเมินความเสี่ยงสำหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม โดยผู้ที่ชำนาญและวิศวกรผู้ที่เกี่ยวข้องของ โครงการและบริษัทผู้อุปกรณ์ เท่านั้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยตัดทำ ในช่วงการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และส่งให้ทุกว่างาน อนุญาต (กอน. หรือ กรอ.) พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินเครื่อง ทำการศึกษาโครงการฯ</p> <p>มาตรการที่ป้องกัน หน่วยการผลิต</p> <p>(4) ตั้งใจโรงงานและตั้งของอุปกรณ์การผลิตต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น NFPA, API เป็นต้น</p> <p>(5) ในกระบวนการผลิตก้าน管 ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด Explosion Proof ตาม Hazardous Area Classification และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน National Electrical Code</p> <p>(6) เครื่องปั๊มน้ำ (Pump) จะต้องทำจากวัสดุและประเภทที่เหมาะสมกับสารที่สูบน้ำ และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ทั้งนี้ ต้องมีคันกันล้อหมุน บริเวณเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อจัดคันเร蛉หากเกิดกรณีรั่วไหล</p> <p>(7) ออกแบบระบบบรรเทาภัย (Relief) ให้มีการระบายน้ำที่เพียงพอในแต่ละจังหวัด เพื่อป้องกันการระเบิด เมื่อเกิดภัยธรรมชาติในระบบสูงเกินกว่าค่า警限 ของอุปกรณ์ที่ออกแบบไว้</p> | <p>- กระบวนการผลิต</p> <p>- หน่วยการผลิต</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด</p> |

ลงนาม.....
 (นายวีระ วัชรชัยชัยกุล)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด
 THAI POLYETHYLENE CO., LTD.




รับรองจำนวนหน้า 58/92
 มีนาคม 2563



(นางสาวฐนันดา ศิรุพินาณท์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีคอท จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| 10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) | <p>(8) กำหนดให้มี Relief Header เพื่อระบายน้ำทึบจากหัวน้ำเพลิดออกซึ่งบรรยายได้โดย คำแนะนำของ Relief Header ดังนี้ความดูดที่แรงพอที่ไม่เกิด Flammable Vapor Cloud ในบริเวณระดับน้ำดินที่อาจมีเหล่งประกายไฟ และต้องออกเมญไม่ให้ ความเสี่ยงที่จะระคายหัวดินมีอันตรายคืออุบัติภัยของประกายไฟที่สัมผัส</p> <p>(9) ติดตั้งระบบการพ่นน้ำลงบน Reactor ในกรณีที่อาจมีอันตราย เช่น อุณหภูมิ หรือความดันสูงเกินไป มีการร้าวไถลของวัสดุกินตกขึ้น เป็นต้น</p> <p>(10) ชีด (Seal) ของบ่อบนและห้องต่อต่างๆ เป็นชนิดที่สามารถไว้ด้านมาตรฐาน และ ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบการร้าวไถลของวัสดุกินตกอยู่ในบริเวณที่อาจมี การร้าวไถล</p> <p>(11) ติดตั้งระบบ Interlocks เพื่อป้องกัน Upset Condition โดยระบบจะหยุดการ ป้อนสารดังต่อไปนี้ Reactor เพื่อให้เก็บภายใน Reactor เกิดปฏิกิริยาต่อไปได้</p> <p>(12) ออกแบบระบบดับเพลิงที่ใช้ในบริเวณที่ส่วนการผลิตให้เป็นไปตาม มาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานสากล เช่น NFPA 15 NFPA 58 API 2510A เป็นต้น</p> <p>(13) ติดตั้ง Fire Alarm System เพื่อแจ้งเหตุการณ์เกิดเพลิงให้มีบริเวณพื้นที่ หน่วยผลิต ห้องน้ำส้วง</p> <p>(14) ติดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบการร้าวไถล เช่น Pressure Indicator เป็นต้น</p> <p>(15) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในบริเวณระบบห้องน้ำส้วง ต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน National Electrical Code</p> | <p>- หน่วยการผลิต</p> <p>- ห้องน้ำส้วง</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอ็ทเทลิน จำกัด</p> |



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| 10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) | <p>(16) ติดตั้ง Block Valve ในบริเวณที่ก่อมาษสม บริเวณแนวท่อขันส่งวัสดุกิน ภายในโรงงานเพื่อควบคุมและลดปริมาณการร้าวไถลของวัสดุกิน สักกักเก็บ</p> <p>(17) ออกแบบและก่อสร้างสักกักเก็บวัสดุกินให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME</p> <p>(18) จัดกักเก็บวัสดุกินจะต้องอยู่ใน Dike Area เพื่อกักเก็บวัสดุกินที่ร้าวไถล และเป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีอื่นๆ เข้ามาปนเปื้อนในบริเวณพื้นที่ล่าง</p> <p>(19) กำหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่สักกักเก็บ ต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน National Electrical Code</p> <p>(20) ออกแบบระบบดับเพลิง ให้เกิด Water Deluge System, Fire Monitor ใน บริเวณพื้นที่บ่อดับเพลิงให้มีน้ำไปตามมาตรฐานที่ก่อสร้างกานด</p> <p>(21) ภายในสักกักเก็บวัสดุกินและสารเคมี จะต้อง Blanking ด้วยก๊าซในโตรเจน (N_2) และทำการตรวจสอบความดันภายในสักกักเก็บให้ต่ำกว่าที่ตั้งไว้</p> <p>(22) เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้ง ต้องพิจารณาไม่ให้มีการร้าวไถลเนื่องจากการ ติดตั้งห้องรักษาความไม่เหมาะสมของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือดัด</p> <p>(23) ติดตั้งระบบ Safety Relief Valve เพื่อระบายน้ำความดันส่วนเกินภายในในสักกักเก็บ</p> <p>(24) ติดตั้งระบบ Safety Showers และ Eyes Washer บริเวณพื้นที่ล่างสักกักเก็บ ที่ต้องใช้ ในการพิที่ที่สัมผัสกับสารเคมี</p> | <p>- ห้องน้ำส้วง</p> <p>- ลานสักกักเก็บ</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเอ็ทเทลิน จำกัด</p> |



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำด้านล่างเดียวกัน | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|
| 10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) | มาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวัง หน่วยการผลิต (25) ติดตั้ง Deluge System และ Hydrocarbon Detector ในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารอันตราย (26) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันการไหลกลับ (Back Flow Prevention Device) จากสายการผลิตไปอีกสายผลิตหนึ่ง เช่น Check Valve เป็นต้น ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ท่อขนส่ง (27) กำหนดให้พื้นที่คลอดแนวท่อขนส่งวัสดุคิม เป็นพื้นที่ควบคุมโดยห้ามทำการใดๆ ที่อาจให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนก่อนไห้รับอนุญาต (28) จัดให้มีแผนการตรวจสอบแนวท่อขนส่งที่ให้มีสภาพที่เหมาะสมก่อนการใช้งาน ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (29) จัดให้มีป้ายสัญักขันบนอุปกรณ์ท่อขนส่ง ในบริเวณแนวท่อขนส่งวัสดุคิม ภายในโรงงานเป็นระยะๆ ที่เหมาะสม (30) ตรวจสอบการรั่วไหลของวัสดุคิมบีเวล Block Valve ของท่อขนส่งภายในโรงงาน ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อั้งเก็บกัก (31) จัดเตรียมแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance Plan) ดังเก็บและอุปกรณ์สูบด้วยวัสดุคิมอย่างเหมาะสม | - หน่วยการผลิต - ท่อขนส่ง - อั้งเก็บกัก | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------|
| ลงนาม..... | | | รับรองจำนวนหน้า 61/92 |
| (นางปรีดา วัชระเมธรศุภ) | | | มีนาคม 2563 |
| กรรมการผู้จัดการ | | | |
| บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด | | | ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม |
| THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | | บริษัท ซีคอฟ จำกัด |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำด้านล่างเดียวกัน | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| 10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) | (32) กำหนดให้พื้นที่คลอดอิฐเป็นพื้นที่ห้ามเข้า (Restricted Area) โดยห้ามมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และกำหนดเป็นพื้นที่ดังข้ออนุญาตเข้าทำงาน (Permit Area) โดยกำหนดไม่ว่ามีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรือความร้อนในพื้นที่ดังกล่าว (33) ติดตั้งป้ายบอกเขตอันตรายบริเวณพื้นที่คลอด (34) หลีกเลี่ยงการเติมหรือจ่ายวัสดุคิมจากถังเก็บภายในคลอดอิฐ (Tank Farm) หลาดเพิ่งพวช่องน้ำ (35) ติดตั้งกล้องวัดควิมอลวัสดุคิมเรื่องขั้นตอนดื่นในอิฐ แล้วทำการสอบเท็จให้เที่ยงตรง ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (36) การขนถ่ายวัสดุคิมจะต้องเครื่องระบบดับเพลิงไว้ใช้งานตลอดเวลา หรือจัดที่ที่เป็นระบบ Water Deluge ซึ่งทำหน้าที่สอดคล้องกับ Combustion Gas Detector หรือ High Temperature Sensor มาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (37) จัดเตรียมแผนโดยให้เหตุการณ์ฉุกเฉินไฟในรั้ว สารเคมีรั่วไหล และวิธีการดัดแปลงการสารเคมีรั่วให้ลดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย (38) ติดตั้งระบบดับไฟด้วยก๊าซเพลื่อย (Inergen Gas Fire Suppression System) บริเวณห้องควบคุมส่วนกลาง (39) จัดให้มีห้องน้ำของชุมชนเพลิงและจุดน้ำดักการเพื่อความคุณเหตุการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน | - พื้นที่คลอดอิฐ - อั้งเก็บกัก - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ห้องควบคุมส่วนกลาง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------|
| ลงนาม..... | | | รับรองจำนวนหน้า 62/92 |
| (นางปรีดา วัชระเมธรศุภ) | | | มีนาคม 2563 |
| กรรมการผู้จัดการ | | | |
| บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด | | | ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม |
| THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | | บริษัท ซีคอฟ จำกัด |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|
| 10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) | (40) ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลชื่อจัง เนื้อรองรับและจัดเตรียม โรงพยาบาลสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (41) จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารที่ไว้ประสานพิธิภาพ ได้แก่ โทรศัพท์ วิทยุ ในขณะนี้ โทรศูกเฉิน (42) ประสานแผนความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของทางโรงงาน แจ้งให้บริษัท รับเหมาทราบในช่วงดำเนินการ และให้มีการประสานงานกันระหว่างโครงการ และบริษัทรับเหมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนในช่วงที่การทำงานของผู้รับเหมา (43) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนพยุงพาหนะในโครงการฯ ระหว่าง โรงงานในพื้นที่ก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง เอสซีจี (แห่งที่ 7) และการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (44) จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในพื้นที่โครงการฯ และ แผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 โครงการฯ ได้แบ่งประเภทดังนี้ ผู้ปฏิบัติและภาวะฉุกเฉิน ได้เป็นระดับต่างๆ ดังนี้ | - หน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่ - ภายในพื้นที่โครงการฯ และโรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี (แห่งที่ 7) - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |


ลงนาม.....
(นายปริชา วัชร์ชัยธนกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
TPE POLYETHYLENE CO., LTD.



รับรองจำนวนหน้า 63/92
มีนาคม 2563

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด



รูปที่ 3 แผนผังองค์กรในกรณีฉุกเฉิน
นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล



ลงนาม.....
(นายปริชา วัชร์ชัยธนกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 64/92
มีนาคม 2563

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - เหตุการณ์พิเศษปกติ (ระดับ 0) ได้แก่ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติ โรงงานสามารถควบคุมสถานการณ์และรักษาให้ เช่น การหยุดการผลิตฉุกเฉิน (Emergency Shut Down) การซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround) การเริ่มการผลิต (Start Up) หรือทดสอบระบบ การส่งก๊าซไปเผาที่หอเผา (Flare) เป็นต้น - แผนภาวะฉุกเฉินระดับ 1 (ภายใน) ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่สั่งไม่ส่งผล กระทบกับชุมชน/โรงงานไม่ถึงเคียง และสามารถควบคุมได้โดยใช้ ทรัพยากรถมืออยู่ในโรงงาน รวมถึงการเกิดภาวะฉุกเฉินที่โรงงานข้างเคียง ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมาที่โรงงาน ให้ประมวลภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1 ได้ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน - แผนภาวะฉุกเฉินระดับ 2 (ภายใน) ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่สั่งไม่ส่งผล กระทบกับชุมชน/โรงงานไม่ถึงเคียง แต่การควบคุมภาวะฉุกเฉินต้องขอ ความร่วบเห็นใจจากหน่วยงานภายนอกข้าง外ประเทศ - แผนภาวะฉุกเฉินระดับ 3 (ภายใน) และแผนภาวะฉุกเฉินระดับ 1 (จังหวัด) เป็นภาวะฉุกเฉินระดับใหญ่สุดที่มีแนวโน้มจะสูญเสียไปได้ รวมถึงการรั่วไหลของสารต่างๆ ที่ขยายผลกระทบกับชุมชน หรือ สั่งเวลาด้าน จนถึงน้ำดื่งของพืช Site Emergency Manager ต้องประเมิน และวินิจฉัยสถานการณ์เพื่อแจ้งต่อศูนย์เพื่อระวังและควบคุมอุบัติภัย สั่งเวลาด้าน (Environmental Monitoring Control Center : EMC³) <p>(45) กำหนดแผนพื้นที่หลังรับมือเหตุฉุกเฉิน การจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่ เกิดขึ้น และการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอนส่วนเพื่ออาสาเหตุที่ แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>(46) กำหนดให้มีมาตรการในการขออนุญาตเมืองท่าฯ การมีเกิดผลกระทบจาก โครงการด้วยทักษะค่าเสียหาย และประชาชุมชน</p> | ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลิเอนิค จำกัด |
| | | | | |

ลงนาม..... 




รับรองจำนวนหน้า 66/92
มีนาคม 2563




การสูนันทา ศิรุวัฒนาวนพท)
สำนักงานใหญ่การสั่งแวดล้อม
บริษัท สีลม จำกัด

(นายปรีดา วัชร์ธีบรสกุล)
กรรมการผู้จัดการ



ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบองค์ต้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| 11. ด้านสุขภาพ | <p>(1) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพหนังงานก่อนเข้าทำงาน ตรวจสอบสุขภาพหนังงานประจำปี และตรวจสอบพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และวินิจฉัยโดยแพทย์ของชีวเวชศาสตร์ พร้อมทั้งระบุอายุงานของคนงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความซึ่งมีของยาของผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งอุกคามสุขภาพ กับฐานข้อมูลสุขภาพเดียว หากผลการตรวจสอบสุขภาพหนังงาน พบว่า หนังงานมีผลการตรวจสอบสุขภาพเกิดปกติ (ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน) ให้มีการตรวจสอบฯ โดยแพทย์ของชีวเวชศาสตร์ เพื่อวินิจฉัยที่หากสารเคมีความติดปกติ จากนั้น ดำเนินต่อไปเมื่อถูกลดรักษา พ้ออลงักษากำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง และบทบาทนั้นด้วยการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีผลการตรวจสอบความติดปกติให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติซ้ำ เช่น การหมุนเวียนการท่องงาน เป็นต้น</p> <p>(2) กำหนดให้มีสถานพยาบาล (First Aid Room) ภายในโรงงานสำหรับพนักงาน และให้พนักงานของโรงงานใช้ห้องพยาบาลต่อวันละของพื้นที่ กลุ่มชุมชนที่มีกิจกรรม ส.อ.ส.ช. (แต่ละที่ 7) เพื่อจัดความปลอดภัยของสถานพยาบาลในชุมชน</p> <p>(3) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในด้านส่งเสริม ที่น้ำ ป้องกันและรักษา</p> | <p>- หน้างานของโรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4</p> <p>- ภาคในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>- หน่วยงานสาธารณสุข ได้ระบุพื้นที่โครงการฯ</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- จำนวน 1 ครั้งต่อปี</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด</p> |



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 11. ด้านสุขภาพ (ต่อ) | <p>(4) จัดส่งข้อมูลงานพนักงาน ข้อมูลด้านสารเคมี (SDS) และข้อมูลจำเป็น อื่นๆ ให้ห้องเรียนสามารถอ่านได้ทันที เพื่อใช้ในการตรวจสอบแผนท่อไป</p> <p>(5) กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ประจำ ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินสถานบริการสุขภาพจะ เป็นไปตามกระบวนการบริหารซัพพลาย (Supplier Management) เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance)</p> <p>(6) <u>ให้โครงการดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบด้วยตนเองของหน่วยงาน PP3 และการเบรපลด ของสำนักฯ โครงการประทกอนอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรณีควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง ปี 2560 หรือฉบับล่าสุด) พร้อมทั้งน้ำเสียอ รายละเอียดการดำเนินการในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการ</u></p> <p>(7) กำหนดให้มีแนวทางในการกำกับดูแลแพทย์หรือวิศวกรสตรีที่เข้ามา ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการ</p> <p>(8) <u>เข้าร่วมงานคุณและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบสุขภาพ รวมทั้งระบุชื่อ สักข์พยาบาล แพทย์ที่ทำการตรวจสอบ คิริชิงกีอุทิชในการตรวจสอบ และวัน เวลาที่ทำการตรวจสอบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้หน่วยงานที่มี คุณภาพและได้รับการรับรอง</u></p> | <p>- หน่วยงานสาธารณสุขใน ที่นั่นที่</p> <p>- สถานบริการสุขภาพและ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ โครงการใช้บริการตรวจสอบ สุขภาพของพนักงาน</p> <p>- หนังสือของ โรงงาน PP3 และ โรงงาน HDPE4</p> <p>- ภายในที่นั่นที่ โครงการฯ</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไทยโพลีเมอร์ทีค จำกัด</p> |

หมายเหตุ : จัดเรียนได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ขึ้นมา (ล้วนๆ ยก ครั้งที่ 3)




ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 12. พื้นที่สีเขียว | <p>(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 9,690 ตารางเมตร (6.06 ไร่) หรือประมาณร้อยละ 6.14 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 157,697 ตารางเมตร ดังแสดงในรูปที่ 5</p> <p>(2) จัดให้มีการอุ่นเครื่องขนาดดินไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ ให้เร็วๆ นี้ก่อน ให้เกิดการระดับดินใหม่ พร่วมเดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดข้าพืช และการตัดแต่ง กิ่งที่อยู่ร่องการระบายน้ำ ไม้ ฯลฯ ให้ดินไม้รีบูตبرجส่วนภายนอกและมีความเป็นระเบียบ ในการฉีดพ่นน้ำดูแลรักษา ให้รักษาความสีเขียว โครงการฯ จะทำการปลูกหญ้าและต้นไม้ ต้นไม้ต่างๆ ให้รักษาความสีเขียว สำหรับส่วนที่ กำหนดให้ไม้มีการประเพณีและกำหนดแผนงานประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อ ปรับปรุงแผนงานในการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมต่อการ ปฏิบัติงานจริง</p> | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |


หมายเหตุ : โรงงาน PP3 หมายถึง โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีไพริฟายล์ โรงงานที่ 3

โรงงาน HDPE4 หมายถึง โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 4

ข้อดีเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปิโตรเคมีขึ้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)





รูปที่ 5 การจัดการพื้นที่สีเขียว ของโครงการอุดสาหกรรมปิโตรเคมีขึ้นปลาย
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด



ตารางที่ 3


มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ | วิธีวัดที่ใช้/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|
| 1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ | - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เล็กซี่ 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 μm ครอบคลุม (PM-10) เล็กซี่ 24 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางลม | - TSP : Gravimetric Method - PM-10 : Gravimetric Method (PM-10 Size Selective Inlet) หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ห้ามว่างานราชการกำหนด - ความเร็วและทิศทาง : Wind-Vane Anemometer หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ห้ามว่างานราชการกำหนด | - ชุมชนบ้านพยอม (หมู่บ้านพากุด) - ชุมชนบ้านบัน (ดังแสดงในรูปที่ 6) | - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง โดยทำการตรวจสอบ 7 วันต่อเดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| 2. ระดับเสียง | - ระดับเสียง เล็กซี่ 24 ชั่วโมง (Leq(24)) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) และระดับเสียงรบกวน | - Integrated Sound Pressure Level Measurement หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ห้ามว่างานราชการกำหนด | - ชุมชนบ้านพยอม (หมู่บ้านพากุด) - ชุมชนบ้านบัน (ดังแสดงในรูปที่ 6) | - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง โดยทำการตรวจสอบ 7 วันต่อเดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| 3. คุณภาพน้ำใต้ดิน | - เอ็น-헥าน (n-Hexane) - TPH (Total Petroleum Hydrocarbon (C5-C8)) หรือพารามิเตอร์อื่นๆ ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | - n-Hexane, TPH : Grab Sampling/Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ห้ามว่างานราชการกำหนด | - บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านกีฬาหนึ่งของโครงการ - บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านกีฬาได้ของโครงการฯ | - ตรวจ 1 ครั้ง ในช่วงระยะก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |




ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ใช้คัดความตรวจสอบ | วิธีเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีคัดความตรวจสอบ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|
| 3. คุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ) | | | - บ่อคิดความตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านกิจกรรมของโครงการฯ - บ่อคิดความตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านกิจกรรมของโครงการฯ (ดังแสดงในรูปที่ 7) | - ตรวจวัด 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |
| 4. ดิน | - เอ็น-헥แซน (n-Hexane) - TPH (Total Petroleum Hydrocarbon (C5-C8)) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) หรือพารามิเตอร์อื่นๆ ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | - n-Hexane, TPH : Grab Sampling/Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) - pH : pH Meter หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - บ่อคิดความตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านกิจกรรมของโครงการฯ - บ่อคิดความตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านกิจกรรมของโครงการฯ - บ่อคิดความตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านกิจกรรมของโครงการฯ - บ่อคิดความตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านกิจกรรมของโครงการฯ (ดังแสดงในรูปที่ 7) | - ตรวจวัด 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |



รูปที่ 7 ตำแหน่งที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและดิน โครงการอุดสาหกรรมบิโตรเคมีขันปลาย
บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 5. การจัดการภัย ของเสีย | - จัดทำรายงานสรุปภัยของเสีย แต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม และ การกำจัดภัยของเสียที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานของโครงการ และแนวสำเนาของไดร์ฟอนบุญ ส่งกำจัดภัยของเสียประกอบ ไว้ในรายงาน - สรุปสัดส่วนและประเภทภัยของ เสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณภัยของเสีย ทั้งหมด | - รวบรวมและบันทึกข้อมูล | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| 6. คุณภาพน้ำสิ่ง แวดล้อม | - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก การคุณภาพน้ำสิ่งของโครงการ หรือมาตรการป้องกันการเกิดช้า | - รวบรวมและบันทึกข้อมูล | - พื้นที่ก่อสร้างและตลอดเส้นทาง การขนส่ง | - ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... (นายปริชา วิชรเชียร์สกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |  | รับรองจำนวนหน้า 75/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวอุบัติ ศิรุพัฒนาณฑ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีกอชา จำกัด |
|---|--|--------------------------------------|--|

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย | - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อุบัติเหตุที่ค้างๆ ที่ทำให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ โดยระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ สาเหตุ ลักษณะการ เกิดความเสียหาย ตลอดจนการ แก้ไข เพื่อป้องกันเป็นคราวๆ ต่อไป หากแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ | - รวบรวมและบันทึกข้อมูล | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| 8. เศรษฐกิจ-สังคม | - รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจาก การก่อสร้างโครงการพร้อมผลการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ | - รวบรวมและบันทึกข้อมูล | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... (นายปริชา วิชรเชียร์สกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |  | รับรองจำนวนหน้า 76/92 มีนาคม 2563 |  (นางสาวอุบัติ ศิรุพัฒนาณฑ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีกอชา จำกัด |
|---|---|--------------------------------------|--|



ตารางที่ 4

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการอุตสาหกรรมบีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ลักษณะที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|---|-------------------------------|
| 1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ | - ก๊าซโพลีไพรีเพล็น (Propylene) - ก๊าซเอทธิลีน (Ethylene) - ก๊าซ헥อกซาน (Hexane) - ฝุ่นละออง (TSP) - ทิศทางและความเร็วลม | - Propylene, Ethylene, Hexane : Preconcentrator-GCMS TO-15 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - TSP : Gravimetric Method - ทิศทางและความเร็วลม : Wind-Vane Anemometer หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - ชุมชนเนินพย雄 (หมู่บ้านนพเกoku) - ชุมชนบ้านบัน (ดังแสดงในรูปที่ 8) | - เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมง | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| 2. ระดับเสียง | - ระดับเสียง เลข 24 ชั่วโมง (Leq(24)) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) | - Leq-24 hr และ L90: Integrated Sound Level Measurement หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - ชุมชนเนินพย雄 (หมู่บ้านนพเกoku) - ชุมชนบ้านบัน - ชุมชนบ้านมหา (ดังแสดงในรูปที่ 8) | - ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จุดเส้นได้หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังนี้โครงการอุตสาหกรรมบีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)




ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านต่างๆของล้อล้ม | ตัวชี้ที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|
| 3. คุณภาพน้ำ | | | | | |
| 3.1 คุณภาพน้ำทั่ง | - อัตราการไหล (Flow rate) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ซีโอดี (COD) - บีโอดี (BOD ₅) - ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids : SS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) | - pH : pH Meter - Temperature : Thermometer - COD : Potassium Dichromate Digestion - BOD ₅ : Azide Modification Method - SS : Glass Fiber Filter Disc - TDS : Evaporation Method - Oil & Grease : Partition Gravimetric Method | - Inspection Pit หลังค่ายา API Separator ของโรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 (ลักษณะในรูปที่ 9) | - เดือนละ 1 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |
| 3.2 คุณภาพน้ำไดคิน | - เอ็น-헥าน (n-Hexane) - TPH (Total Petroleum Hydrocarbon (C ₅ -C ₈)) ทรัพยากรณ์เชื้อชื้น เช่น เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | - n-Hexane, TPH : Grab Sampling/Gas Chromatographic-Mass Spectrometry (GC-MS) ทรัพยากรณ์ เช่น ตามที่ห้ามนำเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านที่ติดเนื้ององค์กรฯ | - บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านที่ติดเนื้ององค์กรฯ - บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านที่ติดเนื้ององค์กรฯ | - ปีละ 2 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จัดทำได้ หมายอิง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... | | รับรองจำนวนหน้า 79/92 มีนาคม 2563 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> (นางสาวสุนทริกา ศิรุตินานนท์) ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม </div> <div style="margin-top: 5px;">บริษัท ซีโคท จำกัด</div> |
| นายวีระศักดิ์ วงศ์สุธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด สาขา POLYETHYLENE CO., LTD. | | |




| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| ลงนาม..... | | รับรองจำนวนหน้า 80/92 มีนาคม 2563 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> (นางสาวสุนทริกา ศิรุตินานนท์) ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม </div> <div style="margin-top: 5px;">บริษัท ซีโคท จำกัด</div> |
| นายวีระศักดิ์ วงศ์สุธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด | บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด สาขา POLYETHYLENE CO., LTD. | | |

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำเสื้งแผลลม | ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|
| 3.2 คุณภาพน้ำไดคิน (ต่อ) | | | - บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านทิศตะวันออกของโครงการ - บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านทิศตะวันตกของโครงการ (ดังแสดงในรูปที่ 10) | - ปีละ 2 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| 4. ติน | - เอ็น-ไฮกาน (n-Hexane) - THP (Total Petroleum Hydrocarbon (C5-C8)) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) หรือพารามิเตอร์อื่นๆ ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | - n-Hexane, TPH : Grab Sampling/Gas Chromatographic-Mass Spectrometry (GC-MS) - pH : pH Meter ทรัพย์สินที่น้ำ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - บริเวณบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านทิศเหนือของโครงการ - บริเวณบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านทิศใต้ของโครงการ - บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านทิศตะวันออกของโครงการ - บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไดคิน ด้านทิศตะวันตกของโครงการ (ดังแสดงในรูปที่ 10) | - ทุก 3 ปี หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จัดเร้นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการเข้มข้นปล่าย (ด่วนขยาย ครั้งที่ 3)



TPE-T318124AP_T1 10.4

TPEA28124SECOT



ตำแหน่งที่ตรวจคุณภาพน้ำไดคินและดิน

- ① บ่อติดตามตรวจสอบด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ
- ② บ่อติดตามตรวจสอบด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ


- ③ บ่อติดตามตรวจสอบด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ
- ④ บ่อติดตามตรวจสอบด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ

รูปที่ 10 ตำแหน่งที่ตรวจคุณภาพน้ำไดคินและดิน โครงการอุดสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย

บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด



TPEA28124AP10.4



ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| 5. การจัดการภาระของเสีย | - จัดทำรายงานสรุปภาระของเสียเหล่า ชนิด พื้นที่บ้านที่อยู่อาศัยที่เข้า กับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการกำจัดภาระของเสียที่ เกิดขึ้น จากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งແນบสำเนาไว้ให้รับอนุญาต รับภาระของเสียไปกำจัดประกอบ ไว้ใน รายงานด้วย | - จดบันทึกข้อมูล | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ทุกเดือนและรายงานผล ทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| | - ระบุสัดส่วนและประเภทภาระของเสีย ที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่อ ปริมาณภาระของเสียทั้งหมด | - จดบันทึกข้อมูล | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ทุกเดือนและรายงานผล ทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| 6. การคุ้มครองมนต์สิ่ง | - บันทึกติดต่อการเคลื่อนย้ายทุกๆ ภาระของเสียโครงการ รวมถึงสาเหตุ ความรุนแรง การแก้ไข และการ ก้าวหน้ามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดข้า - บันทึกเรียนรู้ที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ โครงการ | - จดบันทึกข้อมูล | - ภายในพื้นที่โครงการฯ และ เอกสารด้านทิ่มทางการบันทุณต์ | - ทุกเดือนและรายงานผล ทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาಹกรรมปีโครงการเดิมขึ้นมา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนที่ 83/92 มีนาคม 2563 |  นางสาวสุนันทา ศิรุวัฒนาณกุ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| (นายบริค้า วัชรพิริยะกุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | |

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|----------------------------------|
| 7. อารச์อามมัยและความ ปลอดภัย | | | | | |
| 7.1 คุณภาพอากาศภายใน สถานประกอบการ | | | | | |
| - โรงงาน PP3 (ดังแสดงในรูปที่ 11) | - ไอโคโรครับอนุร่วม (THC) | - THC : Bag Sampling/Flame Ionization Method หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการ กำหนด | - หน่วยแยกผิวเมอร์และ ทำให้แห้ง (Separation and Drying Unit) | - ปีละ 4 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| | - ก๊าซไพริเพล็น - ก๊าซเอทธิลีน | - Ethylene, Propylene : Sampling Bag/Flame Ionization Detection Method/Gas Chromatographic Method หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการ กำหนด | - หน่วยผลิตโพลิเมอร์ (Polymerization Unit) - หน่วยตัดเม็ด (Pelletization Unit) | - ปีละ 4 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| | - ฝุ่นละออง | - Total Dust : Filtration, Gravimetric Method หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการ กำหนด | - หน่วยบรรจุเม็ด (Packing Unit) | - ปีละ 4 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ข้อเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปีโครงการเดิมขึ้นมา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| ลงนาม..... |  | รับรองจำนวนที่ 84/92 มีนาคม 2563 |  นางสาวสุนันทา ศิรุวัฒนาณกุ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด |
| (นายบริค้า วัชรพิริยะกุล) กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยโพลีเอทีลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | |



รูปที่ 11 ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ภายในสถานีประกอบการ โครงการอุดสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด



| | | |
|---|--|--|
| ลงนาม..... | | รับรองจำนวนหน้า 85/92 มีนาคม 2563 |
| (นางสาวรัชฎา วัชรชัยสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | SEACOT (นางสาวธนันดา ศิรุพัฒนาณ) ผู้รับผิดชอบการซึ่งแผลด้อม บริษัท ชีคอก จำกัด |

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวัดเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|--------------------|----------------------------------|
| 7.1 คุณภาพอากาศภายใน สถานีประกอบการ (ต่อ) - โรงงาน HDPE4 (ดังแสดงในรูปที่ 11) | - ก้าวเดินที่ลื่น - ก้าวเดินเช่น - ผุงละออง | - Ethylene : Sampling Bag/Flame Ionization Detection Method/Gas Chromatographic Method - Hexane : Gas Chromatographic Method หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หัวน้ำยงานราชการกำหนด - Total Dust : Filtration, Gravimetric Method หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หัวน้ำยงานราชการกำหนด | - หน่วยผลิตโพลิเมอร์ (Polymerization Unit) - หน่วยหักเม็ด (Pelletization Unit) - หน่วยบรรจุเม็ด (Packing Unit) | - ปีละ 4 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด |
| 7.2 ระดับเสียงในสถาน ประกอบการ | - ระดับเสียงที่ถูกตั้งให้รับເຄີຍຕອດ ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weight Average : TWA) | - Noise Dosimeter หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หัวน้ำยงานราชการกำหนด | - พนักงานทุกคนที่เข้มข้นเสียง ดัง | - ปีละ 2 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : จึงได้ดำเนินได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีโครงการอุดสาหกรรมปีโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

| | | |
|---|--|--|
| ลงนาม..... | | รับรองจำนวนหน้า 86/92 มีนาคม 2563 |
| (นางสาวรัชฎา วัชรชัยสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | | SEACOT (นางสาวธนันดา ศิรุพัฒนาณ) ผู้รับผิดชอบการซึ่งแผลด้อม บริษัท ชีคอก จำกัด |

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวัดรายที่/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| 7.2 ระดับเสียงในสถานประกอบการ (ต่อ) | - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน | - Sound Pressure Level Meter หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - หน่วยผลิตโพลิเมอร์ (Polymerization Unit) หน่วยตัดเม็ด (Pelletization Unit) ของโรงงาน PP3 โรงงาน HDPE4 (ดังแสดงในรูปที่ 12) | - ปีละ 2 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด |
| | - จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) | - Integrated Sound Pressure Level Meter หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - ภายในพื้นที่โครงการฯ | - ทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลง | - บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด |
| 7.3 สภาพความร้อน | - WBGT | - WBGT : Wet Bulb Globe Temperature Index หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - หน่วยตัดเม็ด ของโรงงาน PP3 และโรงงาน HDPE4 (ดังแสดงในรูปที่ 12) | - ปีละ 1 ครั้ง โดยตรวจสอบในเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี | - บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด |
| 7.4 การเข้มปัวของพนักงาน | - บันทึกการได้รับบาดเจ็บและการเข้มปัวของพนักงาน | - จำนวนที่เก็บข้อมูล | - พื้นที่โครงการฯ | - ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด |

ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชรพิรษฐุ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 87/92
มีนาคม 2563



ตำแหน่งตรวจวัด

โรงงาน PP3


- ① หน่วยผลิตโพลิเมอร์ (Polymerization Unit)
- ② หน่วยตัดเม็ด (Pelletization Unit)

โรงงาน HDPE4

- ③ หน่วยผลิตโพลิเมอร์ (Polymerization Unit)
- ④ หน่วยตัดเม็ด (Pelletization Unit)

หมายเหตุ :

- ดำเนินการ ① ถึง ④ ตรวจสอบระดับเสียง
ดำเนินการ ② และ ④ ตรวจสอบสภาพความร้อน



รูปที่ 12 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียง และสภาพความร้อนในสถานประกอบการ โครงการอุดสาหกรรมปีต่อเนื่องขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด



ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชรพิรษฐุ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 88/92
มีนาคม 2563



ตารางที่ 4 (ต่อ)


| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวัดรายที่/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 7.5 อุบัติเหตุจากการทำงาน | - บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยบันทึกรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะภารกิจ และผลที่เกิดขึ้น พ้อรวม กับวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิด ^{เพลิง} เหตุการณ์นั้นๆอีก | - จดบันทึกข้อมูล | - ภาษาไทยพื้นที่โครงการฯ | - ทุกเดือนและรายงานผล ทุก 6 เดือน | - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |
| 7.6 ตรวจสอบภาพพนักงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ | - ตรวจสอบภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน "ได้แก่" <ul style="list-style-type: none">• ตรวจร่างกายทั่วไป• ตรวจเบื้องต้นร่างกายของ• ตรวจความสมบูรณ์ของมือเดือด• ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด• ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น• ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - ตรวจสอบภาพพนักงานประจำ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none">• ตรวจร่างกายทั่วไป• ตรวจเบื้องต้นร่างกายของ• ตรวจความสมบูรณ์ของมือเดือด• ตรวจปริมาณน้ำคลอกอุโคลสในเลือด• ตรวจระดับไขมันコレสเตอรอลรวม ในเลือด | - ตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผล โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ - ตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผล โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ | - พนักงานก่อนเข้าทำงาน - พนักงานที่ปฏิบัติงาน ในโครงการฯ | - แรกเข้าทำงาน - ปีละ 1 ครั้ง | - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |




ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านล่างนี้รวมกัน | ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|--|
| 7.6 ตรวจสอบภาพพนักงาน โดยแพทย์ชำนาญวิชาศาสตร์ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสมรรถภาพการท่าทางของน้า ตรวจสอบสมรรถภาพการท่าทางของต้น ตรวจสอบสีฟัน <p>- ตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสอบสมรรถภาพการท่าทางของปอด | | <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานที่ปฏิบัติงาน ในโครงการฯ | <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสุขภาพและวิเคราะห์ผล โดยแพทย์ชำนาญวิชาศาสตร์ | <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานกลุ่มเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง | |
| 8. เศรษฐกิจ-สังคม | <ul style="list-style-type: none"> สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันและความต้องการ ระหว่างครัวเรือน และระหว่างชุมชน ตลอดจนความต้องการของประชาชน ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ผู้แทน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสถาน ประกอบการที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนที่ โครงการ ที่นี่ที่อ่อนaise และชุมชนที่ มีนิจจกรรมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้คำวิจารณ์ความพึงพอใจของ ชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวใน การเก็บข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการสำรวจและจำนวนค่าว่ายาง เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติก | <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนในพื้นที่ที่ได้ยินอน <u>โครงการ รัตน์ ๕ กิโลเมตรชุมชน</u> มากกว่า ชุมชนที่ดำเนินการ เก็บข้อมูลคุณภาพสูงมากถึง ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ สัมภาระ ชุมชนที่ตั้ง อยู่ในไฟฟ้า เช่น ที่สั้น สถานพยาบาล ใบราษฎราน สถานสถาน และโรงเรียน ศูนย์กลางธุรกิจสถานที่สำคัญ เป็นต้น (ดังแสดงในรูปที่ 13) | <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด |

หมายเหตุ : ปีกี้เป็นไนท์เวย์ หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ภายหลังมีประกาศรองศาสตราจารย์ให้ขึ้นมาภายหลังที่ปีกี้เป็นไนท์เวย์





ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ | วิธีวัดระดับ/วิธีการตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|---|--|--|
| 8. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานด้าน มวลชนชั้นพื้นที่ ความรับผิดชอบต่อ <u>สังคมและสิ่งแวดล้อม และการประเมิน</u> ผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาในสิ่ง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและประเมินจาก การดำเนินงาน ทั้งในเชิงของผลลัพธ์ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ กลุ่มเป้าหมายและชุมชนที่อาจได้รับ ผลกระทบจากการดำเนินการพัฒนา ที่เหมาะสมของแผนงานฯ/กิจกรรม และ เสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงานฯ กิจกรรมในอนาคต - บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการ และ จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียน พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และการติดตามเพื่อประเมิน เพื่อ ป้องกันการเดินข้ามทุกครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> - จดบันทึกข้อมูล - จดบันทึกข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ และหน่วยงาน ราชการในพื้นที่ - พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิเอนกทีคิ้น จำกัด |

หมายเหตุ : โรงพยาบาล PP3 หมายถึง โรงพยาบาลเม็ดพลาสติกโพลิไพริเพลิน โรงพยาบาลที่ 3

โครงงาน HDPE4 หมายถึง โครงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โครงงานที่ 4

นิ็วส์เดลี่ ไทยแลนด์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้任何人使用或传播本新闻稿。

ลงนาม.....

(นายปรีดา วัชรเนตรสกุล)

การนักการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโพลีเอนจิเนียริ่ง จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 92/92
มีนาคม 2563

