



ที่ ทส 1009/ 646

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๑๗ มกราคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย ของบริษัท บลูส์โคป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/11573 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 04722/404621
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มหาดไทย) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท
บลูส์โคป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบปฎบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรม
และโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็ก
เคลือบผิว ส่วนขยาย กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี ของบริษัท บลูส์โคป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มหาดไทย) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดยบริษัท
คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 23/2547 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2547 มีมติยังไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้แก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาบริษัทได้เสนอรายงาน
ซึ่งแจงเพิ่มเติมฉบับเดือนธันวาคม 2547 ให้สำนักงานพิจารณา (ตามเลขรับรายงานที่ 2-020-9-2004)
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2./สำนักงาน.....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้น และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 27/2547 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ซึ่ง คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี โดยกำหนดมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท บลูสโคป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) ให้สำนักงาน ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป สำหรับการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งจังหวัด ระยอง เพื่อทราบ และแจ้งบริษัท บลูสโคป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เดชะธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2279-2792 , 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร. 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/ 646

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

19 มกราคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย ของบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/11573 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 04722/404621 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มหาดไทย) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรม และโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี ของบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มหาดไทย) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 23/2547 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 มีมติยังไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้แก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาบริษัทได้เสนอรายงานซึ่งเพิ่มเติมฉบับเดือนธันวาคม 2547 ให้สำนักงานพิจารณา (ตามเลขรับรายงานที่ 2-020-9-2004) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้น และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 27/2547 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ซึ่ง คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี โดยกำหนดมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) ให้สำนักงาน ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป สำหรับการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งจังหวัด ร้อยเอ็ด เพื่อทราบ และแจ้งบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2279-2792 , 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร. 0-2278-5469

ผู้ตรวจ
วันที่ ๒๕๑๒ ๒๕๖๗ ผู้แทน
ผู้เขียน
วันที่ ๒๕๑๒ ๒๕๖๗ ผู้เขียน
ผู้รับ
วันที่ ๒๕๑๒ ๒๕๖๗ ผู้รับ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ถนนลาดพร้าว ช่วง ๑๒๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
39 LAPDRAO 124 RD., WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310
☎ (66 2) 9343233-47 Fax : (66 2) 9343248 E-mail : cot@cot.co.th www.cot.co.th

Our Ref. EIA 04722/404621

3 ธันวาคม 2547

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานที่แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กเคลือบผิวส่วนขยาย
ของ บริษัท บลูส์โคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จำนวน 22 ชุด

ตามที่ บริษัท บลูส์โคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงผลิตเหล็กเคลือบผิวส่วนขยาย ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก เทศบาลเมืองมหาดเล็ง จังหวัดระยอง เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้เพิ่มเติมข้อมูล บัดนี้บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานชี้แจง เพิ่มเติมประกอบรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสงวนอ้อมคบชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานฯ มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาแก้วิเคราะห์ผลกระบวนการดึงแวดด์
เลขที่.....๑๗๐.....วันที่...๕๘-๙๖๙
เวลา.....๑๖:๒๐.....ผู้รับ.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิฐ พุฒิโพธารมย์)
กรรมการผู้จัดการ

B1

ກໍາປະຕິບັດ ປະຈຸບັດ ທົມ ປຸລືເຊື້ອ ແລະ ພູມ ປຸລືເຊື້ອ

ໂຮງໝໍ ດັວຍ ດັວຍ ດັວຍ ດັວຍ

(ເຫຼົ່ານັ້ນ) ແອນໄລ໌ ແອນໄລ໌ ແອນໄລ໌ ແອນໄລ໌

ໂຄງການໂຮງໝໍ ໂພນ ໂພນ ໂພນ ໂພນ

ນາຕຽກການຟູ້ອົງກັນເດືອດົກຮະການ ຕັດຕານຕາງລາຍງານ ສັງເກດລູ້ອ

ตารางที่ 6.2-1

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)

กุญแจสำคัญและล้อ	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ความมี	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>กอตราชาระพื้นที่โถสีเคลือบ โดยรอบหน้าจอเดือนทางสำหรับส่งต่อตามผู้รับเหมา ก่อสร้างจะต้องรีบให้คุณงานทำการเก็บเว็บดูก่อนต่อสร้างที่ร่วงหล่นลงในชั้นหินทราย รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณดังกล่าว ให้เรียบร้อยด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการกัดขุวากการใช้เส้นทางหรือความสกปรกในบริเวณต่างๆ</p>		โภตศิลป์	
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ห้องน้ำมีการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ำกว่าเวลา 07.00-19.00 น. - จัดให้มีมาตรฐานลดรบกวนเสียงต้องจากเครื่องจักรและชุมชนที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ การปูผืนดินด้วยมือ การนำรากรากมาครุยลง และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ้อมแม่หมุนడและรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น เครื่องอุปกรณ์รับน้ำ ให้กับคนงานที่เข้าทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงคงมากกว่า 80 เดซิเบล (dB) 	<ul style="list-style-type: none"> - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดดั้งเดิมที่ก่อสร้าง - ตลาดดั้งเดิมที่ก่อสร้าง - ตลาดดั้งเดิมที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ 	
3. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งน้ำดีไซน์จากกรรมของคนงานเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - จัดให้มีห้องน้ำสำหรับพนักงานและลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดดั้งเดิมที่ก่อสร้าง - ตลาดดั้งเดิมที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4. กำลังคนงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานบุรุษปฏิบัติงานกฎหมายของแรงงานอาชญากรรม กាយนอง โกรก - ตรวจสอบค่าพาราเมตริก่อนการใช้งาน เนื่อง ระบบประปา เป็นตน 	<ul style="list-style-type: none"> - ในพื้นที่ก่อสร้างและถนน - ถนนรัฐบาลวัสดุทุกประเภท 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดดั้งเดิมที่ก่อสร้าง - ตลาดดั้งเดิมที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)

คุณตัวสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ความคื้น	หน่วยงานรับผิดชอบ
- หลักสี่เบ็ดกรุงชุมวันสุดยอดหลังคา 19.00 น. ซึ่งเป็นมวล้ำพัก่อนของชุมชน และในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง	- ในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางที่ด่องน้ำเสียต่ำบ่อบริกน์	- ตลาดชั่วคราวท่าเรือ	- เจ้าของโครงการ	
- จำกัดความเร็วรถยกต่ำๆ-0.05 พื้นที่โครงการไม่เกิน 40 กม./ชม.	- ในพื้นที่โครงการและถนน	- ตลาดชั่วคราวท่าเรือ	- เจ้าของโครงการ	
- ควรควบคุมนำหน้ารถบนราชทวารเพื่อป้องกันความเสียหายของผู้ใช้รถจราจร	- เข้าออกพื้นที่โครงการ	- บริเวณเดินทางน้ำสุดถนน	- ตลาดชั่วคราวท่าเรือ	- เจ้าของโครงการ
5. การกำจัดการของเชย	- รวมรวมแหล่งกันสาดที่สามารถดูบายน้ำใช้ใหม่ได้ให้อ่านำมาขยายหรือนำกลับบ้านใช้ใหม่ - จัดหางานของรับน้ำระบบทั้งหมดให้เพียงพอกับจำนวนคนในงาน - จัดให้มีพนักงานที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลอย่างดี - สำรองกำลังใจโดยแหล่งน้ำอื่นอย่างมาก - กำหนดไม่ใช้การพื้นที่ระบายน้ำโดยลงในทางระบายน้ำ ทำหน้างดและแห้งแห้งตามต่อไป	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง	- ตลาดชั่วคราวท่าเรือ - ตลาดชั่วคราวท่าเรือ - ตลาดชั่วคราวท่าเรือ - ตลาดชั่วคราวท่าเรือ	- เจ้าของโครงการ
6. การรักษาท่าเรือและการควบคุมน้ำท่าเรือ	- จัดสร้างระบบน้ำหนารอบฯ พื้นที่ก่อสร้างเพื่อรักษาพื้นที่ดูดซึม - ควรจัดกองทรายต่ำๆต่ำๆก่อสร้างและเคลื่อนย้ายลงโดยไม่เป็นที่เป็นทางโดยไม่ควรอยู่ใกล้กับราษฎรและคนอยู่ในโครงการและอยู่ห่างจากน้ำที่ใช้การศึกษาเพื่อป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำที่ไหลเข้าไปให้เกิดน้ำเสีย	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดชั่วคราวท่าเรือ - ตลาดชั่วคราวท่าเรือ	- เจ้าของโครงการ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาโครงการควรพิจารณาการจัดการคุณภาพและก่อสร้าง	- ในพื้นที่โครงการ	- กองนรรภ. ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ ผู้ดูแล

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ความสำคัญ	หมายเหตุน้ำหนักผลดีลบ
- จัดให้มีระบบการอนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีการฝึกอบรม โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่คนงาน	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดน้ำท่องเที่ยว - ตลาดน้ำท่องเที่ยว	- เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ก่อสร้าง	
- จัดให้มีมาตรฐานความรู้ความสามารถรับผิดชอบดูแลสภาพความเป็นอยู่ดี	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดน้ำท่องเที่ยว	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง	
- จัดตั้งบันไดทางขึ้นลง มือ อุปกรณ์ ให้อุปกรณ์ในสภาพพื้นที่ รวมทั้งบันไดรุ่งรักษามาเลเซีย ตรวจสอบเพื่อจดบันทึกเหตุไม่ควรทำร้ายน้ำหนา	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดน้ำท่องเที่ยว	- เจ้าของโครงการ	
- ร่วบรวมอุบัติเหตุ สภาพ และอันตรายจากการทำงาน	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดน้ำท่องเที่ยว	- เจ้าของโครงการ	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลให้บริษัททุนหน้าเป้ารับผิดชอบตามมาตรการทั้งหมดที่ทางเจ้าของ

ที่มา : บริษัท คอบนชั้ลแทนท์ จำกัด, ออกใบอนุญาต เทคโนโลยี จำกัด, 2547

ตารางที่ 6.2.2

มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งดำเนินการ
โครงการและกิจกรรมล็อกอินพิริชัม บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณลักษณะแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ความรู้	浑วយงานรับผิดชอบ
1. มาตรการห้าม	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งดำเนินการ - นำตัวร่วงติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่สถานอนามัย - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิต เหล็กซึ่งเป็นผู้ร่วมขยายของ บริษัท บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลอยู่ภายในพื้นที่หมู่บ้านท่ากระรูด บ้านตาพุด ตำบลเอนเมืองรังสเลย จังหวัดระยอง ถนนต่อหน้าบ้านเลขที่ 2547 และ ออกสาธารณะเพื่อเดินลับบ้านเดือนรัตนวนาคน 2547 ประจำรอบการพิจารณา ร่างงาน ซึ่งจังหวัดได้ปรับปรุงร่างแบบที่อนุมัติให้เป็นร่างแบบที่อนุมัติ ณ วันที่ 2547 ประจำรอบการพิจารณา - เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้เสร็จทางผู้รับผิดชอบท้องฟ้าใน ได้รับอนุมัติ บริษัท บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ต้องดำเนินการ ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบท้องฟ้าในพื้นที่ ดำเนินการ ร่วมกันและติดต่อประสานสิ่งแวดล้อมและมาตรการรักษาความ ครัวเรือนของบ้านเรือนที่ต้องมาดำเนินการ ในการพิจารณาความเหมาะสมของภาระเดินทาง ติดตามตรวจสอบด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 	
	<ul style="list-style-type: none"> - หากเกิดเหตุภัยไม่测 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัท บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ต้องแจ้งให้การพิจารณาท้องฟ้าในพื้นที่ ทางและดำเนินงาน นโยบายและแผนพัฒนาระบบรวมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยร่วมพัฒนาด้านงานชลประทาน ด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว - บริษัท บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ต้องดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 	
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ต้องดำเนินการ ลดการปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บลูส์คูล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 	

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

กุญแจสำคัญและลักษณะ	มาตรฐานการผลิตพัฒนา	สถานที่ดำเนินการ	ความตื้น	หมายเหตุรับผิดชอบ
<p>กุญแจสำคัญและลักษณะ</p> <p>มาตรฐานตามควรต้องบញคอกาฬพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยระบุไปใช้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง และสำนักงานนิคมฯและแผนพัฒนาพิษภาระรัฐชาติและสิ่งแวดล้อม ท่วงทูก 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หางานตามประยุทธ์และเก็บข้อมูลรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตราการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆแล้วต้องเผยแพร่ มาตรการติดตามตรวจสอบภัยภาพต่างๆแล้วต้องรีบแจ้งให้เกิดผล กิจกรรมต่อไป เนื่องจาก บริษัท บลูโล็ค จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องดำเนินการทดสอบเบื้องต้นของภาระเบี้ยนเบามากถึงก้าวที่ ดำเนินงานนิคมฯและแผนพัฒนาพิษภาระรัฐชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปรียบเทียบแปลง - จดให้หน่วยงานกลาง (Third Party) ผู้ตรวจสอบผลกระทบ ที่จะมาทดสอบของโครงการ (Environmental Compliance Audit) ซึ่งมี หน้าที่ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> . ศึกษาและตีรูปเดิมของกระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อ ตรวจสอบผลกระทบต่างๆแล้วต้องรีบแจ้งให้เกิดขึ้น . รายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตผลกระทบ ตีรูปเดิมทั้งหมด . รายงานเบื้องต้นในกรอบปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างๆ พร้อมทั้งขอเสนอแนะในเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ นำเสนองผลการตรวจสอบทั้งหมดต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บลูโล็ค จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด 	(นาย สมชาย วงศ์สุวรรณ)	

ตารางที่ 6.2.2 (ต่อ)

ห้องที่ต้องเฝ้าดูแล	มาตรฐานการผลผลิตของห้อง	สถานที่ที่ดำเนินการ	ความดี	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ห้องภาพขาว	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมความเข้มข้นของมลสารทางอากาศที่ร่วงไปออกห้อง ปล่องของ MCL 1 และ CPL ไม่ให้เกินมาตรฐานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • NO_x ≤ 250 ppm^{1/} • CO ≤ 870 ppm^{1/} - ควบคุมความเข้มข้นของมลสารทางอากาศที่ร่วง出去จากบ่อจุดดับงด Resin Exhaust ไม่ให้เกินค่าที่กำหนดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • NO_x ≤ 80 ppm^{3/} • CO ≤ 65 ppm^{3/} - ควบคุมความเข้มข้นของมลสารทางอากาศที่ร่วง出去จากบ่อจุดดับงดของ MCL 2 ไม่ให้เกินมาตรฐานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • NO_x ≤ 180 ppm^{2/} • CO ≤ 870 ppm^{1/} 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่อยระบบอากาศของ <ul style="list-style-type: none"> • Furnace Exhaust (MCL 1) • ROPT Oven (CPL) • Coater Room & Oven - ปล่อยระบบอากาศของ <ul style="list-style-type: none"> • Resin Exhaust (MCL 1) - ปล่อยระบบอากาศของ <ul style="list-style-type: none"> • Furnace Exhaust (MCL 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ในขณะที่ดำเนินการผลิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ในสายการผลิตแผ่นเนกซ์เจน เหล็กตันบะ โลหะ (MCL 1) - ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ในขณะที่ดำเนินการผลิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ในสายการผลิตแผ่นเนกซ์เจน เหล็กตันบะ โลหะ (MCL 1) - ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ในขณะที่ดำเนินการผลิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ในสายการผลิตแผ่นเนกซ์เจน เหล็กตันบะ โลหะ (MCL 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่รับผิดชอบ และความปลอดภัย
2. ห้องภาพดำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดไฟฟ้าอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานเดียวกันทั้งค่าฯ ได้แก่ ไฟเสียงของวงจรผลิต แสงสีสันที่ความต้องการ และรั้วไฟดูแลห้องตัวน้ำต่างๆ ในขั้นตอนการผลิต ถึงขาสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดไฟฟ้าอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานเดียวกันทั้งค่าฯ ได้แก่ ไฟเสียงของวงจรผลิต แสงสีสันที่ความต้องการ และรั้วไฟดูแลห้องตัวน้ำต่างๆ ในขั้นตอนการผลิต ถึงขาสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ตัววนการผลิต - ภายในพื้นที่ตัววนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ในขณะที่ดำเนินการผลิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ภายในพื้นที่ตัววนการผลิต - ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ในขณะที่ดำเนินการผลิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ภายในพื้นที่ตัววนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่รับผิดชอบ และความปลอดภัย
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดไฟฟ้าอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานเดียวกันทั้งค่าฯ ได้แก่ ไฟเสียงของวงจรผลิต แสงสีสันที่ความต้องการ และรั้วไฟดูแลห้องตัวน้ำต่างๆ ในขั้นตอนการผลิต ถึงขาสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดไฟฟ้าอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานเดียวกันทั้งค่าฯ ได้แก่ ไฟเสียงของวงจรผลิต แสงสีสันที่ความต้องการ และรั้วไฟดูแลห้องตัวน้ำต่างๆ ในขั้นตอนการผลิต ถึงขาสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ตัววนการผลิต - ภายในพื้นที่ตัววนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ในขณะที่ดำเนินการผลิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ภายในพื้นที่ตัววนการผลิต - ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ในขณะที่ดำเนินการผลิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ภายในพื้นที่ตัววนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่รับผิดชอบ และความปลอดภัย

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

ดูดน้ำสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	มาตรฐานพื้นที่เอนิเมชัน	สถานที่เอนิเมชัน	ความต้องการ	หมายเหตุ
จากชั้นดอนภาระกัดลื่นเป็นต้นถ่ายร่องหลักแต่ก็ต้องมีทาง และสีงาช้างรับน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- ควบคุมคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดก่อนระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสี ที่ยอมให้ระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคม อุดตากรัตน์ตัววันออกด้ึงดูด	- SS ≤ 200 mg/l • Cr ≤ 1 mg/l • pH 5.5-9.0 • Fe (soluble) ≤ 10 mg/l	- บ่อครัวท้องถิ่นตามกฎหมาย ที่ผ่านการรับบัญชีขอจากกรุงเทพมหานคร นำบันดาเสียของโครงการ	- บ่อครัวท้องถิ่นตามกฎหมาย ที่ผ่านการรับบัญชีขอจากกรุงเทพมหานคร นำบันดาเสียของโครงการ	- หน่วยงานต้องตรวจสอบ และควบคุมโดยทันที
จากชั้นดอนภาระกัดลื่นเป็นต้นถ่ายร่องหลักแต่ก็ต้องมีทาง และสีงาช้างรับน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- นำน้ำระบายน้ำที่จราจรระบายน้ำหล่อเย็นและน้ำซื้อขายอนุเชิญ การบำบัดในระบบบำบัดน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- ระบบบำบัดน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- ระบบบำบัดน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- ติดต่อช่างก่อสร้างดำเนินโครงการ	- หน่วยงานต้องตรวจสอบ และควบคุมโดยทันที
จากชั้นดอนภาระกัดลื่นเป็นต้นถ่ายร่องหลักแต่ก็ต้องมีทาง และสีงาช้างรับน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- ร่วบรวมน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดในระบบบำบัดน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- ร่วบรวมน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดในระบบบำบัดน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- ร่วบรวมน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดในระบบบำบัดน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- ติดต่อช่างก่อสร้างดำเนินโครงการ	- หน่วยงานต้องตรวจสอบ และควบคุมโดยทันที
จากชั้นดอนภาระกัดลื่นเป็นต้นถ่ายร่องหลักแต่ก็ต้องมีทาง และสีงาช้างรับน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- นำน้ำระบายน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดใน DAF แล้วนำเข้า Reduction Tank น้ำบ่อรับสภาพระบบทราบ ก่อรอง นำออกตากอกน ไดร์ริงกรองอัด และเครื่องซองแม่ฟังก์จะก่อ รุนแรงรบกวน เนื่ยน้ำเสียพื้นที่รับน้ำเสียของแม่น้ำที่อยู่ติดกัน	- ร่วบรวมน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดใน DAF แล้วนำเข้า Reduction Tank น้ำบ่อรับสภาพระบบทราบ ก่อรอง นำออกตากอกน ไดร์ริงกรองอัด และเครื่องซองแม่ฟังก์จะก่อ	- ร่วบรวมน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดใน DAF แล้วนำเข้า Reduction Tank น้ำบ่อรับสภาพระบบทราบ ก่อรอง นำออกตากอกน ไดร์ริงกรองอัด และเครื่องซองแม่ฟังก์จะก่อ	- ติดต่อช่างก่อสร้างดำเนินโครงการ	- หน่วยงานต้องตรวจสอบ และควบคุมโดยทันที
จากชั้นดอนภาระกัดลื่นเป็นต้นถ่ายร่องหลักแต่ก็ต้องมีทาง และสีงาช้างรับน้ำค่าน้ำเสียของโครงการ	- นำน้ำระบายน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดใน DAF แล้วนำเข้า Reduction Tank น้ำบ่อรับสภาพระบบทราบ ก่อรอง นำออกตากอกน ไดร์ริงกรองอัด และเครื่องซองแม่ฟังก์จะก่อ	- ร่วบรวมน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดใน DAF แล้วนำเข้า Reduction Tank น้ำบ่อรับสภาพระบบทราบ ก่อรอง นำออกตากอกน ไดร์ริงกรองอัด และเครื่องซองแม่ฟังก์จะก่อ	- ร่วบรวมน้ำที่ดูดบนพื้นไมโครเพลท ให้หมักและน้ำปูนปี้เข้ม ^{ก๊าซ} ที่ร่วบกับการบำบัดใน DAF แล้วนำเข้า Reduction Tank น้ำบ่อรับสภาพระบบทราบ ก่อรอง นำออกตากอกน ไดร์ริงกรองอัด และเครื่องซองแม่ฟังก์จะก่อ	- ไม่ว่าที่ไหนก็ได้	- หน่วยงานต้องตรวจสอบ และควบคุมโดยทันที

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

คุณลักษณะเด่นๆ	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ความต้องการ	หน่วยนับผู้ผลิตภัณฑ์
- จัดให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาด 161 คน. ม. จำนวน 2 ชั้น เพื่อรับน้ำหนักผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนส่ง出去 ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ทดลองช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานตั้งแต่แรกต้ม และความโปรดังภัย	- หน่วยงานตั้งแต่แรกต้ม และความโปรดังภัย
- ร่วบรวมน้ำเสียจากอาคารสำนักงานต่างๆ สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก	- ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคม อุตสาหกรรมตะวันออก	- ทดลองช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานตั้งแต่แรกต้ม และความโปรดังภัย	- หน่วยงานตั้งแต่แรกต้ม และความโปรดังภัย
3. ขอเชิญเสนอแนะ ขอหลีกเลี่ยงอย่างไร	- โครงการควรเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ดูดองริษยาฯ ใน การผลิตรีมาทาอย่างเต็มที่ก็ชั้นจากการผลิต - โครงการต้องยกของเสียในถังขยะ 200 ลิตร พร้อมไฟปิด นิดชุดและไขว้ปิดชุดซึ่งใช้ดูเจอน้ำไม่เกิน 1 นาทีการเก็บกัก ของเสียเพื่อรอการนำ "ไปกำจัดอย่างถูกต้อง"	- กระบวนการผลิตของโครงการ - พื้นที่โครงการ	- ก่อนดำเนินโครงการ - ทดลองช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานตั้งแต่แรกต้ม และความโปรดังภัย
	- กำหนดให้โครงการจัดตั้งกางของเสียที่มีความเป็นพิษไปทำลาย ปัจจานวยงาน/บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดของเสียที่ ทางการระบุ	- พื้นที่โครงการ	- ทดลองช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานตั้งแต่แรกต้ม และความโปรดังภัย
	- การจัดการกากของเสียทาง กองกลางจะต้องปฏิบัติตามประการ การทวงดูดตากกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ว ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)	- ผู้ที่โครงการ	- ทดลองช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานตั้งแต่แรกต้ม และความโปรดังภัย
	- จัดให้มีตลาดเพื่อเผยแพร่โฆษณาของตัววิสาหกิจตามประการ ผู้ติดของ Coil Paint Line (ปืน漆漆แบบ 2 ช่อง มีอุณหภูมิใน การเผาไฟที่ 760 °C โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกระแสฟิล์มในการเผาใหม่ร้อยละ 99)	- พื้นที่โครงการ	- ทดลองช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานตั้งแต่แรกต้ม และความโปรดังภัย

พ.ย. ๒๕๖๔

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

ดุลการสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
	- ร่วบรวมขยะจากกิจกรรมของคนงานในสังชayahที่มีมาปัจจุบันหรือ และยังคงให้ทางศูนย์ตามมาตรฐานไปกำจัดต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
4. ระดับเสียง	- ตรวจสอบระดับเสียงรอบ环境เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้คนกว่า 80 dB(A) เพื่อจัดทำเส้นแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) รวมแหล่งกำเนิด เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้โดย ขณะเดียวกัน	- ภายในอาคาร โรงงาน	- ก่อนดำเนินการผลิต	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้านบุคคลที่สามารถป้องกัน อันตรายจากเดินด้วยแก้กันงาน	- กายในอาคาร โรงงาน	- ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
	- จัดห้องสูดควันบุหรี่/ป้ายติดต่อกันแสดงบริเวณที่ห้ามดูดบุหรี่ดังนี้ 80 dB(A) และกำหนดให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณ ดังคำว่าส่วนของแหล่งเดินทาง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
5. การกันน้ำ	- กำจัดไข่พันธุ์ในชั้นบะบีปฏิคิริยาบนพื้นดินกษัตริย์อุบลฯ ที่กันน้ำด้วยพืชพิจารณาถึงความเหมาะสมและพำนคายของโครงการ	- บริเวณภายในและนอกพื้นที่ โครงการ	- ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ	- บริษัท บลูต็อค จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
6. กิจกรรมน้ำและ การควบคุมน้ำท่วม	- นำฝนในปีน้ำแล้วระบายน้ำผ่านระบายน้ำไปด้วย ด้วยกานขอพื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่ร่วนผิดตัวที่แม่น้ำดอก คุณ อาคารและพื้นที่นองกราน การผลิต	- ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
	- นำฝนที่อาจได้รับการบันปืนออกและนำเข้ามาดำเนินการตับบล็อกเตาจะถูก ร่วบรวมไปยังบ่อพัก (Sediment Dam) ขนาด 3,750 ลบ.ม. และส่งเข้าบ้าน้ำด้วยในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- บริเวณพื้นที่บ้านและถนนที่ คุณ อาคารและพื้นที่นองกราน	- ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

10/2

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

หัวมูลสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ความต้องการ	หมายเหตุ
7. สภาพถังลม-ธรรมภูมิ	<p>- จัดทำรับมือแผนปฏิการในกรณีเสื่อมประสิทธิภาพพื้นที่โครงการ และการจัดให้มีฝ่ายบริหารด้านตึงแรงเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หากชุมชนและบ้านพักชาวบ้านต้องเดินทางเพื่อเข้ามาดำเนินการโดยเพรียบเทียบ ก่อสร้างโครงการ ให้สามารถเดินทางสะดวกติดต่อทันทุกของประชชาชนรอบๆ โครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น</p> <p>(1) แผนปฏิบัติสำหรับชุมชนที่เคยร้องเรียนโครงการ</p> <p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับฟังความคิดเห็นของผู้ร้องเรียน - รับฟังความคิดเห็นของผู้ร้องเรียน <p>ที่โครงการ ได้ดำเนินการผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับฟังและสอบถามตามที่เยาวชนผู้ที่เกิดปัญหานำมาเสนอ อย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน <p>2) พัฒนาผู้ร้องเรียนโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนที่ร้องเรียนโครงการ <p>3) ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการและฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม <p>4) ระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งดำเนินการ <p>(2) แผนปฏิบัติสำหรับชุมชนโดยรอบโครงการ</p> <p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>ทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานส่วนหนึ่งให้ทราบถึงการดำเนินการ ของโครงการ - คณะกรรมการทางด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินทางผู้นำชุมชน แต่ละแห่ง - มีผู้แทนร่วมในการประชุมของห้องถั่น โดยเฉพาะกิจกรรมทาง ด้านสิ่งแวดล้อม 	<p>- ชุมชนที่ทางศูนย์ท่องเที่ยว โครงการ</p> <p>- ตลาดท่าทางดำเนินการ</p>	<p>- ตลาดท่าทางดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท บลูเต็ม จำกัด</p>

ผู้รับ

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

คุณลักษณะเด่นๆ	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ความต้องการ	หมายเหตุรับผิดชอบ
ไม่อนุญาตวิธีเรียน	<p>ไม่อนุญาตวิธีเรียน</p> <p>- ฝ่ายบริหารด้านตึงแวงต้อมรับฟังปัญหาและชี้แจงเรียนขอผู้ร้องทุกษ์โดยตรง และควรออกวาระถะอีกด้วยคำว่าขอทุกษาง ไม่ผิดกับแผนกที่เกี่ยวข้องเรื่องขอร้องทุกษ์ดังนี้</p> <p>ในแบบฟอร์มค่าว้องทุกษ์</p> <p>- ควรส่งมอบข้อเท็จจริงตามมาตรฐานของขอร้องเรียนที่ได้ระบุไว้ผู้มีผลการแผนกที่เกี่ยวข้องเรื่องขอร้องทุกษ์ดังนี้</p> <p>(ดำเนินการภายใน 1-2 วัน)</p> <p>- ให้ผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องกับขอร้องเรียนนัดดำเนินการแก้ไขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดีขึ้น (ดำเนินการภายใน 2-3 วัน)</p> <p>- ฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าของทุกข์呻咛ท่องคู่กราฟังดำเนินการแก้ไข ตามตามคำมั่นว่าจะร้องทุกษ์จนกว่าได้ดำเนินการ</p> <p>- ไม่อนุญาตให้พนักงานค้ารือลงทุกข์呻咛ตรวจสอบแล้วให้ดำเนินการแก้ไข ตามเงื่อนไขผู้ร้องทุกษ์คงผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p>	<p>ดำเนินการภายใน 1-2 วัน</p> <p>ดำเนินการภายใน 2-3 วัน</p> <p>ดำเนินการภายใน 2-3 วัน</p> <p>ดำเนินการภายใน 2-3 วัน</p>	<p>ดำเนินการภายใน 1-2 วัน</p>	<p>ดำเนินการภายใน 2-3 วัน</p>

พย.

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

คุณลักษณะสำคัญ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	มาตรฐานพิเศษ	ความต้องการ	มาตรฐานพิเศษของ
- บันทึกผลการตรวจสอบทุกพนักงาน	- ภายในโครงสร้าง	- ภายในโครงสร้าง	- ไม่ต้องรื้อทุกรอยในระบบฯ	ผู้ประกอบการ
- บันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้งที่ทำการซึ่งสานาთและภาระแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลในกรณีที่มีอุบัติเหตุทางลินชั่น	- ภายในโครงสร้าง	- ภายในโครงสร้าง	- ต้องดูแลรักษาภายนอกโครงสร้าง	ผู้ประกอบการ
- ข้อใหม่คือปูนพะบานและ石膏บำบัดก้อนเพื่อใช้งานในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุทางลินชั่น	- ภายในโครงสร้าง	- ภายในโครงสร้าง	- ต้องดูแลรักษาภายนอกโครงสร้าง	ผู้ประกอบการ
- ปั๊มซึ่งระบบตับเปิดและระบบปั๊มน้ำกันยับประทับตัวที่ • ถังน้ำดับเพลิง ความจุ 600 ลูกบาศก์เมตร ◦ เครื่องดูมน้ำต้มเพลิง	- ภายในโครงสร้าง	- ภายในโครงสร้าง	- ต้องดูแลรักษาภายนอกโครงสร้าง	ผู้ประกอบการ
1. ชนิดไฟฟ้า(Motor) ขนาด 750 แกร็อดอน/นาที แรงดัน 700 kPa จำนวน 1 เครื่อง				
2. ชนิดดีเซล (Diesel) ขนาด 750 แกร็อดอน/นาที แรงดัน 700 kPa จำนวน 1 เครื่อง				
3. ชนิดไฟฟ้า (Motor) ขนาด 750 แกร็อดอน/นาที ต่อตั้งรั้งกับระบบลิปไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง				
4. ชนิดดีเซล (Diesel) ขนาด 750 แกร็อดอน/นาที ต่อตั้งรั้งกับระบบลิปไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับ จำนวน 1 เครื่อง ◦ เครื่องดูมน้ำต้มเพลิงรักษาความดัน ขนาด 60 ลิตร/นาที ◦ ห้องดับเพลิง ขนาด 100 ลบ. อัตราการ “หลาอย่างน้อย 775 แกร็อดอนต่อนาที” จำนวน 1 เครื่องเพลิง ให้กับหัวสีน้ำดับเพลิง (ภายใต้สถานการณ์)				

四

ตารางที่ 6.2-2 (ก)

ดูแลรักษาและซ่อม	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ความต้องการ	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> ระบบเติมยาและหัวพ่นไฟ เครื่องเติมพิเศษน้ำดื่ม ชนิด Dry Chemical จำนวน 174 ชุด ชนิด CO₂ จำนวน 137 ชุด ระบบเติมพลาสติกในแม็ก เครื่องพ่นน้ำอัตโนมัติ (Automatic Water Spray System) หัวฉีดไนโตรเจนดับเพลิง (Nitrogen Discharge Nozzle) Deluge System คันจอนกรีต (bund) บริเวณพื้นที่ที่เก็บก咽มาตราที่มีสถานะเป็นของกลางและติดไฟได้ dike หรือ trench บริเวณพื้นที่ที่เก็บก咽มาตราตามที่เป็นพิมพ์ เพิ่มเติมการลงเพื่อการดับเพลิงปริมาณ 1,000 ลบ.ม. จากระบบน้ำห้าดอยืน ติดตั้งเครื่องเติมน้ำดับเพลิงขนาด 750 แกลลอน/นาที เพิ่มเติมอีก 1 ชุด ติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนและควัน (Heat & Smoke Detector) โดยบริษัทผู้ผลิตของกรมทางการเฝ้าระวังความร้อน ติดไฟฟ้าระบบ Water Sprinkler ซึ่งจะทำางานโดยอัตโนมัติเมื่อต้องเผชิญภัยจากไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในโครงการ ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ตลอดช่วงการดำเนินโครงการ ภายในโครงการ ภายในโครงการ ภายในโครงการ ภายในโครงการ ภายในโครงการ ภายในโครงการ ภายในโครงการ ภายในโครงการ ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานต้องตรวจสอบและรายงานปล่อยด้วย 	(ก)	

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

ดูแลรักษาและดูแล	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	มาตรฐานที่ล้ำหน้า	ความต้องการ	หมายเหตุ
9. พื้นที่สีเทียบ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับน้ำทึบสิน 7.35 "ริชั่นคิบเป็นร่องดัง 5 ของพื้นที่ห้องดูดของโรงจาน โดยถูกตั้นไม้อย่างน้อย 3 แคว ตั้งแต่หัวลงกัน บริเวณรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดช่วงการดำเนินโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่วางแผนด้าน และความปลอดภัย

หมายเหตุ: 1/ มาตรฐานคุณภาพของอากาศในโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543)

2/ มาตรฐานความคงทนของอากาศเดิมจากโรงงานเดิม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2544)

3/ เกณฑ์กำหนดความมาตรฐาน แบบหนังสือหานขอบเขตของงานประเมินผลการผลิต เช่น ขนาดต่อกล่องผ้า บริษัท นี้ ออก พ.ต.ต. (ประเทศไทย) จำกัด

MCL 1 = Metal Coating Line 1

MCL 2 = Metal Coating Line 2

CPL = Coil Paint Line

ที่มา: บริษัท คอนซัลตันต์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2547

ESTATE

1.	APPARATUS FOR DRYING	1
2.	GOLF BALL DRILLING MACHINE	2
3.	PIPE SAW SUPPORT	3
4.	PIPE TIGHTENING TOOL	4
5.	PIPE TURNING TUBE	5
6.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	6
7.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	7
8.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	8
9.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	9
10.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	10
11.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	11
12.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	12
13.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	13
14.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	14
15.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	15
16.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	16
17.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	17
18.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	18
19.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	19
20.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	20
21.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	21
22.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	22
23.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	23
24.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	24
25.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	25
26.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	26
27.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	27
28.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	28
29.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	29
30.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	30
31.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	31
32.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	32
33.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	33
34.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	34
35.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	35
36.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	36
37.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	37
38.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	38
39.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	39
40.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	40
41.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	41
42.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	42
43.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	43
44.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	44
45.	PIPE TURNING TUBE SUPPORT STAND	45

EXPANSION

A	HU 2 MUL BURGUNDY HUE 2 MUL BURGUNDY
B	HU 3 MUL BURGUNDY HUE 3 MUL BURGUNDY
C	HU 4 MUL BURGUNDY HUE 4 MUL BURGUNDY
D	HU 5 MUL BURGUNDY HUE 5 MUL BURGUNDY
E	HU 7 MUL BURGUNDY HUE 7 MUL BURGUNDY
F	HU 10 MUL BURGUNDY HUE 10 MUL BURGUNDY
G	HU 12 MUL BURGUNDY HUE 12 MUL BURGUNDY
H	HU 14 MUL BURGUNDY HUE 14 MUL BURGUNDY
I	HU 16 MUL BURGUNDY HUE 16 MUL BURGUNDY
J	HU 18 MUL BURGUNDY HUE 18 MUL BURGUNDY
K	HU 20 MUL BURGUNDY HUE 20 MUL BURGUNDY
L	HU 22 MUL BURGUNDY HUE 22 MUL BURGUNDY
M	HU 24 MUL BURGUNDY HUE 24 MUL BURGUNDY
N	HU 26 MUL BURGUNDY HUE 26 MUL BURGUNDY
O	HU 28 MUL BURGUNDY HUE 28 MUL BURGUNDY
P	HUE 30 MUL BURGUNDY HUE 30 MUL BURGUNDY
Q	HUE 32 MUL BURGUNDY HUE 32 MUL BURGUNDY
R	HUE 34 MUL BURGUNDY HUE 34 MUL BURGUNDY
S	HUE 36 MUL BURGUNDY HUE 36 MUL BURGUNDY
T	HUE 38 MUL BURGUNDY HUE 38 MUL BURGUNDY
U	HUE 40 MUL BURGUNDY HUE 40 MUL BURGUNDY
V	HUE 42 MUL BURGUNDY HUE 42 MUL BURGUNDY
W	HUE 44 MUL BURGUNDY HUE 44 MUL BURGUNDY
X	HUE 46 MUL BURGUNDY HUE 46 MUL BURGUNDY
Y	HUE 48 MUL BURGUNDY HUE 48 MUL BURGUNDY
Z	HUE 50 MUL BURGUNDY HUE 50 MUL BURGUNDY
AA	HUE 52 MUL BURGUNDY HUE 52 MUL BURGUNDY
BB	HUE 54 MUL BURGUNDY HUE 54 MUL BURGUNDY
CC	HUE 56 MUL BURGUNDY HUE 56 MUL BURGUNDY
DD	HUE 58 MUL BURGUNDY HUE 58 MUL BURGUNDY

၂၁၆

၃၁

This detailed architectural site plan illustrates the layout of an industrial facility, likely a steel mill or similar heavy industry plant. The plan includes various functional areas such as:

- Waste Storage Area**: Located in the lower-left quadrant.
- New Equipment Laydown Area**: Adjacent to the waste storage area.
- Services Corridor**: A long corridor running vertically through the center of the facility.
- Hot Rolled Coil Storage**: A large storage area on the right side.
- Crane Tracks**: Indicated by dashed lines throughout the facility.
- Turnaround Areas**: Designated by arrows and labels like "Turnaround Area" and "Turnaround 2".
- Office Areas**: Labeled "Office" and "Main Office".
- Storage Areas**: Various labeled areas including "Steel Storage", "Raw Material Storage", and "Intermediate Storage".
- Processing Areas**: Labeled "Hot Rolling Mill", "Cold Rolling Mill", and "Annealing Furnace".

The plan also features several key structural elements and infrastructure:

- Foundations**: Shown as thick, irregular lines.
- Foundry**: Located near the bottom left.
- Water Supply**: Indicated by a network of pipes and valves.
- Electrical Systems**: Shown as a grid of lines and symbols.
- Chimneys**: Several tall vertical structures.
- Sheds and Workshops**: Numerous small buildings scattered across the site.

Annotations and dimensions are present throughout the plan, including:

- A dimension of **125000** is shown along the top boundary.
- A dimension of **00018** is shown near the top center.
- A dimension of **25** is shown near the bottom left.
- A dimension of **48** is shown on the left side.
- A dimension of **100** is shown near the bottom center.

Orientation and scale are indicated by a north arrow and a scale bar at the top left. The plan is annotated with text in both English and Thai script, including "Site Plan" and "Site Plan 1:1000".

ตารางที่ 6.3-1

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงผลิตเหล็กกลีบองผิว บริษัท บลูสโตร์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ			
1.1 นคสารทางอากาศจากแหล่งกำเนิดตรวจวัด	- ตรวจวัดจากปล่อง 4 ปล่อง (รูปที่ 2) Furnace Exhaust 2 ปล่อง (MCL I & MCL 2) ROPT Oven (CPL) Paint Oven Incinerator (CPL)	- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
1.2 นคสารทางอากาศจากแหล่งกำเนิดตรวจวัด	- ตรวจวัดจากปล่อง Resin Exhaust (MCL I) (รูปที่ 2)	- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในขณะที่มีการระบาย Combustion Gas และไอหน้ำ	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
1.3 คุณภาพอากาศในบรรยายกาศ ตรวจวัด	- ตรวจวัดใน 2 สถานี (รูปที่ 3) . บ้านเกินหนองไหง . บ้านสำนักน้ำม่วง	- ตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี โดยตรวจวัด 7 วัน ต่อเนื่อง (ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเดือนตุลาคม-ธันวาคม)	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
2. คุณภาพน้ำ			
2.1 คุณภาพน้ำเสีย ตรวจวัด	- น้ำรับน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (รูปที่ 2)	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
2.2 คุณภาพน้ำไดคิมนิเวนพื้นที่กึ่ง รวมรวมกากของเสียที่มีความเป็นพิษ	- น้ำอ่างจาระน้ำไดคิมน 4 บ่อ โดยตรวจสอบ 1 บ่อ ทางด้านหน้า และ 3 บ่อ ด้านท้ายน้ำของพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบปีละประจำปีละครั้ง	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

นาย

ตารางที่ 6.3-1 (ต่อ)

คุณลักษณะเด่นของสื่อสาร	สถานีตรวจสอบ	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ระดับเสียง - ตรวจวัดในรูป Leq-24 ชั่วโมง	- บริเวณริมแม่น้ำที่ติดกับตัวเรือ ที่ตั้งโครงการ (รูปที่ 3)	- ตรวจสอบเป็นประจำปีละ 2 ครั้งโดยตรวจ 3 วันต่อเนื่อง	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
4.1 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน - กลุ่มเสี่ยง	- พนักงานทุกคน	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงานและระหว่างการทำงานกับโครงการ	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- สภาพการทำงานของปอด			
- สภาพการทำงานของตับ			
- สภาพการทำงานของไต			
- การได้อิน			
4.2 ตรวจสอบป้อโลหะ/ไอocrดในพื้นที่ทำงาน	- สำน Alkali Cleaning Section และ Passivation ในสายการผลิต Zincalume Line และ Alkai Cleaning Section	- ตรวจวัดเป็นประจำ 2 ครั้ง/ปี	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
4.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ระดับเสียง	- บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A) ได้แก่ บริเวณ Air Compressor Zincalume Pot Area	- ตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- ความร้อน	- ตรวจวัดใน 4 บริเวณได้แก่ Zincalume Line Cleaning Annealing Process Oven Incinerator Coater room	- ตรวจวัดเป็นประจำ 2 ครั้ง/ปี	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
4.4 การบินทึกอุบัติเหตุ - สาเหตุ	- กากในโครงการ	- เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	- หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ			
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน			
- การแก้ไขปัญหา			

หมายเหตุ : MCL 1 = Metal Coating Line 1

MCL 2 = Metal Coating Line 2

CPL = Coil Paint Line

ที่มา : บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2547

EXISTING

1	PEAK TIME BUDGET
2	OLD SCHOOL BUDGETS
3	GOALS & MEET DATES
4	DRILL TEAM LATE GRADING THIS WEEK
5	CHEER LEADERS DRIVING
6	REC. LEAGUE CHAMPIONSHIP IS SCHEDULED THIS WEEK
7	PARTY AT THE STADIUM TOMORROW NIGHT
8	PAK ELECTRICAL CONTRACTORS WORKING
9	CBA (TYPING)
10	CHEER LEADERS FOR HOPS
11	CHEER LEADERS DRIVING TONIGHT
12	REHAB WORKS ON THE FIELD
13	NO PRACTICE DUE TO RAIN
14	NO PRACTICE TONIGHT
15	NO PRACTICE DUE TO RAIN
16	NO PRACTICE DUE TO RAIN
17	NO PRACTICE DUE TO RAIN
18	NO PRACTICE DUE TO RAIN

Category	Sub-Category	Item	Description
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	209	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	210	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	211	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	212	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	213	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	214	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	215	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	216	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	217	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	218	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	219	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	220	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	221	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	222	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	223	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	224	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	225	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	226	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	227	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	228	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	229	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	230	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	231	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	232	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	233	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	234	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	235	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	236	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	237	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	238	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	239	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	240	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	241	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	242	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	243	100% CASH PAYMENT
1. AIRCRAFT	1.1 AIRCRAFT	244	100% CASH PAYMENT

NOVEMBER

၂၅၈

ప్రాణికాల


A1 = Furnace Exhaust Stack MCL No.1
A2 = Furnace Exhaust Stack MCL No.2

A3 = ROPT Oven Stack (CPL)

A4 = Paint Oven Incinerator Stack

AD = Resin Exhaust St

Wastewater Quality Sampling Point



ที่มา: บริษัท คอกน็อกแทนท์ จำกัด ให้ที่ดิน โฉนดที่ดิน จำนวน ๑๗๓ ไร่ ๔ งาน ๒ วา ๘ ตร.วา ๙๖๗ ต.ห้วยไคร้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย
รูปที่ ๓ จุดตรวจวัดด้วยเครื่องนาฬิกา



ที่ ทส 1009/ 645

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

/๙ มกราคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็ก
เคลือบผิว ส่วนขยาย ของบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน กรรมการบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/11573 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547

2. หนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 04722/404621

ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มหาتاพุ) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท
บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

2. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต
เหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี ของบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย)
จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มหาตาพุ) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดยบริษัท
คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 23/2547 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2547 มีมติยังไม่เห็นชอบในรายงาน โดยให้แก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ต่อบาบริษัทได้เสนอรายงาน
ซึ่งแจงเพิ่มเติมฉบับเดือนธันวาคม 2547 ให้สำนักงานพิจารณา (ตามเลขรับรายงานที่ 2-020-9-2004)
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

2./สำนักงาน.....

ที่ ทส 1009/ 645

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

19 มกราคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย ของบริษัท บลูสโคลป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน กรรมการบริษัท บลูสโคลป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/11573 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547

2. หนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 04722/404621
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มานาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท
บลูสโคลป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

2. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต
เหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี ของบริษัท บลูสโคลป จำกัด (ประเทศไทย)
จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มานาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดยบริษัท
คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 23/2547 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2547 มีมติยังไม่เห็นชอบในรายงาน โดยให้แก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาบริษัทได้เสนอรายงาน
ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมฉบับเดือนธันวาคม 2547 ให้สำนักงานพิจารณา (ตามเลขรับรายงานที่ 2-020-9-2004)
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้น และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุดสาಹกรรม ในการประชุมครั้งที่ 27/2547 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต แผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท บลูส์โคลป จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้ บริษัทฯ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) ให้สำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป สำหรับการรายงานผลกระทบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2279-2792 , 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร. 0-2278-5469

ผู้ตรวจ
บริษัท { ผู้ควบ
ผู้พัฒนา
ผู้รับ
บริษัท 3 ไฟฟ้า/ดีซี