



ที่ ทส 1009/ ๓๖๗๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๕ เมษายน 2548

เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกไซด์ไฮดรอลิกฟ้าเมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด

เรียน ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/859

ลงวันที่ 24 มกราคม 2548

2. หนังสือบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด ที่ 09/2548 ลงวันที่ 31 มกราคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 - แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือ โครงการที่มีอิทธิพลต่อกันนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่ อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบทวนผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกไซด์ไฮดรอลิกฟ้าเมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองบางปลาดค อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อนามรัษฎาได้เสนอรายงานข้อมูลเชิงเพิ่มเติมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดเจ้มเกินนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน โครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการมีมติเห็นชอบกับรายงานผลกระทบทวนผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกไซด์ไฮดรอลิกฟ้าเมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด โดยให้บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้มีรับทราบดังรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD /
DISKETTE) ให้สำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป การรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เดชะวิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2298-6058 , 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร. 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/๓๖๗๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๕ เมษายน 2548

เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไก โดยใช้ชีวคลอส์ไฟฟ้าเมมเบรน
(MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด

เรียน ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/859

ลงวันที่ 24 มกราคม 2548

2. หนังสือบริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ที่ 09/2548 ลงวันที่ 31 มกราคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 - แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอุตสาหกรรมและโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไก โดยใช้ชีวคลอส์ไฟฟ้า เมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองบางปลา碌 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อน้ำบริษัทได้เสนอรายงานข้อมูลเชิงเพิ่มเติมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดเจ้มเล็กน้อย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการมีมติเห็นชอบกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไก โดยใช้ชีวคลอส์ไฟฟ้า เมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวีเคมีภัณฑ์ จำกัด โดยให้บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัทจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD /
DISKETTE) ให้สำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป การรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนด ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาย ชนินทร์ ทองธรรมชาติ

ผู้อำนวยการ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2298-6058 , 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร. 0-2278-5469

ที่ พช 1009/3679 ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่อง พอกพื้นที่ราบทิว谷 บริเวณบ้านท่าทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าทราย
รับวันที่ ๘.๔.๖๕ ๑๗๑ ๐๙ ๓๐ น.
ผู้รับตัวบรรจุ.....
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ฝึกอบรม

ผู้พิมพ์

ผู้ตรวจ

ผู้ร่าง

ไฟล์/คิส



๘๙๙

ที่ ทส 1009/ 3678

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๕ เมษายน 2548

เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไอลโดยใช้ชลคลีฟฟ้าเมมเบรน
(MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชายีเคมีกัลฟ์ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/859
ลงวันที่ 24 มกราคม 2548
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยอาชายีเคมีกัลฟ์ จำกัด ที่ 09/2548 ลงวันที่ 31 มกราคม 2548
 3. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ไทยอาชายีเคมีกัลฟ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 4. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการนิคม
อุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกันนิคมอุตสาหกรรม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงาน
ผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไอล โดยใช้ชลคลีฟฟ้า
เมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชายีเคมีกัลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองบางปลาด อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาบริษัทได้เสนอรายงานข้อมูลนี้แจ้งเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและนำเสนอ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบกับรายงาน
ผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไอล โดยใช้ชลคลีฟฟ้า
เมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชายีเคมีกัลฟ์ จำกัด โดยให้บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ

ที่ ทส 1009/ 3678

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๕ เมษายน 2548

เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไอลโดยใช้เซลล์ไฟฟ้าเมมเบรน
(MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/859
ลงวันที่ 24 มกราคม 2548
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด ที่ 09/2548 ลงวันที่ 31 มกราคม 2548
3. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
4. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการนิคม
อุตสาหกรรมหรือ โครงการที่มีลักษณะเดียวกันนิคมอุตสาหกรรม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงาน
การทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไอล โดยใช้เซลล์ไฟฟ้า
เมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ ดำเนินการอย่างเป็นปกติ ตามที่
ประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการนิคม
อุตสาหกรรมหรือ โครงการที่มีลักษณะเดียวกันนิคมอุตสาหกรรม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและนำเสนอ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ในครั้ง
ประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบกับรายงาน
การทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์ – ออกาไอล โดยใช้เซลล์ไฟฟ้า
เมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีวเคมีภัณฑ์ จำกัด โดยให้บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และขอให้บริษัทจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD / DISKETTE) ให้สำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป สำหรับการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนด ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินหนังสือแจ้งจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท ไทยอาษา เคมีภัณฑ์ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

8th Nov 411222

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกรอบดึงเกดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนกรรฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ໂທຣ. 0-2298-6058 , 0-2271-4232-8 ຕອ 148

โทรสาร. 0-2278-5469

.....**ចាត់ក្រក** } ស្ថិតិវរោង
**សុភាព**
**ការពិនិត្យ** } ស្ថិតិពិមិថយៈ
**ផ្លូវការ**



ที่ ทส 1009/859

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๔ มกราคม 2548

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
คลอร์- แอลคาไอล โดยใช้เซลล์ไฟฟ้าเมมเบรน (MTA-7 Project) ของบริษัท ไทยอาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด

เรียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด

ข้อถึง หนังสือบริษัท ไทยอาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด ที่ 113/2547 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547

สั่งที่สั่งมาด้วย ผลการตรวจสอบรายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตคลอร์ - แอลคาไอล โดยใช้เซลล์ไฟฟ้าเมมเบรน (MTA - 7 Project) ของบริษัท
ไทยอาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด

ตามหนังสือที่ข้างต้น บริษัท ไทยอาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้เสนอรายงานการทบทวนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์- แอลคาไอล โดยใช้เซลล์ไฟฟ้าเมมเบรน (MTA-7 Project)
ของบริษัท ไทยอาชีเคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองบางป่ากุด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดเจ้มแล้ว
นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว
เห็นว่าการเสนอรายละเอียดข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจน ในกรณี สำนักงานจึงขอให้โครงการเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สั่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6058 , 0-2271-4232 ต่อ 148

โทรสาร 0-2278-5469



บริษัท ไทยอาชีวีเคมีกันท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาค้าคุ้ม

บริษัทในกลุ่มอาชีวีเคมี

ที่ 24 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : สำนักงาน 66(0)2679-1600
โรงงาน : พะประแดง 66(0)2463-6345-8, ระยอง 66(0)3868-5493-6 โทรสาร : สำนักงาน 66(0)2677-3177

ที่ 09/2548

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๑๐๕ วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๔๘
เวลา ๑๕.๔๕ ผู้รับ ฯ

31 มกราคม 2548

เรื่อง นำส่งข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์-แอลคาไล โดยใช้เซลล์ไฟฟ้า
แมมนเบรน (MTA-7 Project)

เรียน เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือ ทส1009/859 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท ไทยอาชีวีเคมีกันท์ จำกัด ได้ว่าจ้างให้บริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์-แอลคาไล โดยใช้เซลล์ไฟฟ้าแมมนเบรน (MTA-7 Project) และนำส่งรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 แล้ว นั้น ทางฝ่ายเลขานุการได้มีความเห็นให้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของโครงการ บัดนี้ทางบริษัท เทสโก้ จำกัด ได้จัดทำข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมายังท่านเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดทที่ ๒๐ วันที่ ๓ ก.พ. ๔๘
เวลา ๑๕.๔๕ ผู้รับ ฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย สัตย์ถาวรค์)

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

พว

24th Floor, Bangkok Insurance Building, 25 South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tel. : Office 66(0)2679-1600
Factory: Phrapradaeng 66(0)2463-6345-8, Rayong 66(0)3868-5493-6 Fax: Office 66(0)2677-3177



มาตราการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมเดล้อม
ที่ปริมาณ ภายนอกเชิงบวก จำกัด ต้องยังคงดำเนินต

แล้ว

มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่เดล้อม
ที่ปริมาณ ภายนอกเชิงบวก จำกัด ต้องยังคงดำเนินต

ຕາດາງທີ 1 (ຕ່ອງ 1)

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบของห่างสิ่งแวดล้อม	ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. กากบาทและกากอ่อนเสียหาย (ต่อ)	<p>4.1 จัดให้มีงานดูแลรักษาพื้นที่โดยทีมชุดจากาคุมงานภารกิจสร้าง เป็นทีมนัดทุกนาที ปฏิบัติภารกิจ และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่ภารกิจด้าน ทำทางเดินบนบกตามที่กำหนด เพื่อคงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและไม่เป็นอุปสรรคต่อภารกิจ ในการดำเนินการในพื้นที่</p> <p>4.2 กำหนดภาระเบี่ยง ข้อบังคับ "ไม่ให้คนงานก่อสร้างใช้เชิงบานดูดอยู่ใน บริเวณบ้านที่ห้องน้ำ ห้องน้ำทั้ง แหล่งน้ำที่อยู่ในบ้าน รวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>4.3 มีการจัดการกับวัสดุ เครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่ควรหางานร่องรอยของเพื่อการบูรณะที่สุด ให้ดูแลอย่างดี ไม่ปล่อยให้ติดตัว หรือติดตัวลงในพื้นที่ บริเวณภายนอก ตั้งแต่ โครงสร้างอาคารเท่า ซากอาหาร ซึ่งเป็นภัยต่อคน ส่งกำจัดลงที่ดินที่มีอยู่ที่ ที่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ของรากฟาร์ม GENCO</p> <ul style="list-style-type: none"> * ติดต่อศูนย์ชุด นำมามาสู่ในบ้านมาบูรณะที่ก่อสร้าง เพื่อยกกระดับพื้นให้สูง ก่อนนำหำ กากบาทมาติดไว หากมีเศษหำจะถูกจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก ทางรากฟาร์ม GENCO * ห่อบุปผาในกรอบลิตเตลท์ยังคงสภาพที่รักษาอยู่ดี หากปูนเขียว หรือไม่มีความชำรุด นำมามาใช้ได้ ต้องส่งกำจัดโดยห่อบุปผาที่ได้รับอนุญาตจากทางรากฟาร์ม GENCO * รังสิด เตรียมกันชนญี่ปุ่น Graphite Grain Decomposer Anode "ไฟฟ้าสำาจัด โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางรากฟาร์ม GENCO หรือผู้ผลิต อย่างปลอดภัยในพื้นที่ผู้ผลิตของสถาบันฯ ได้รับอนุญาตได้ * โลหะปาราเซทัมอล (Metallic Mercury) ที่ถ่ายเทออกจากราชลํา ให้บรรจุลงในถังเหล็ก ปิดฝาและ Seal มิดทิช ติดป้ายระบุชนิดสาร ประมาณ วันที่ถ่ายเทออก ข้อห้าม ห้ามควุ่น จัดเก็บในอนุสาวรีย์ ตลอดวัน เพื่อคำแนะนำภัยจัดการที่เหมาะสม 	<p>พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>พื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ตกลงด้วยระยะเวลาภารกิจสร้าง</p> <p>ตกลงด้วยระยะเวลาภารกิจสร้าง</p> <p>เมื่อทำภารกิจของชลประทาน</p> <p>เมื่อทำภารกิจของชลประทาน</p> <p>เมื่อทำภารกิจของชลประทาน</p>	<p>บริษัทผู้รับเหมา</p> <p>บริษัทผู้รับเหมา</p> <p>บริษัทผู้รับเหมา</p> <p>บริษัทผู้รับเหมา</p> <p>บริษัทผู้รับเหมา</p>

ຕາງໝາງທີ 1 (ຕໍ່ອ 3)

องค์ประกอบของบทสัมภาษณ์	ผู้รับผิดชอบและวิธีดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การขอสืบยอช่อง (ต่อ)	ไม่ผิด. ทราบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การซื้อกลุ่มหุ้นที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จัดตั้งในประเทศไทยเพื่อการจัดตั้ง หุ้นนั้นหุ้นทุนหุ้นสามัญที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายไทยที่กำหนด			
5. การติดตามความจนสั่ง	ไม่ผิด. กรณีที่ซื้อกลุ่มหุ้นที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายไทยที่กำหนด ให้ดำเนินการตามกฎหมาย 5 เที่ยงต่อวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรบริเวณ ทางท่า-ออก ด้านหน้าโรงแรมได้ หากในคราวน้ำท่วมเดือนตากลางปีของกัน/ เดือนกรกฎาคมนี้	บริษัทฯ-ออกพื้นที่โครงการ ติดตามรายละเอียดสถานที่สร้าง	บริษัทฯ-ออกพื้นที่โครงการ	เจ้าหน้าที่โครงการ
	5.1 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อย่างรอบคอบในการให้สัญญาณ และจัดเตรียม พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่อย่างรอบคอบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ	บริษัทฯ-ออกพื้นที่โครงการ ติดตามรายละเอียดสถานที่สร้าง	บริษัทฯ-ออกพื้นที่โครงการ	เจ้าหน้าที่โครงการ
	พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่อย่างรอบคอบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ	พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่สร้าง	บริษัทฯ-ผู้รับเหมา	
	5.2 บริษัทฯรับทราบถึงภาระของผู้เช่าที่ต้องรับผิดชอบทุกส่วนก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่สร้าง	บริษัทฯ-ผู้รับเหมา	
	ตามภาระของผู้เช่าที่ต้องรับผิดชอบ	พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่สร้าง	บริษัทฯ-ผู้รับเหมา	
	5.3 หลังเสร็จงานทุกชนิดทุกอย่างแล้วจะประเมินในช่วงเวลาประมาณ 7-14 วัน (07.00-09.00 และเวลา 16.00-18.00 น.)	พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่สร้าง	บริษัทฯ-ผู้รับเหมา	
	5.4 จัดตั้งความเรียบร้อยของพาน้ำที่ไม่เกิน 30 กม./ชม. ภายในพื้นที่โรงงาน และให้พื้นที่ห้องน้ำที่มีห้องน้ำสำหรับคนพิการสำหรับคนพิการ ไม่น้อยกว่า 1%	พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่สร้าง	บริษัทฯ-ผู้รับเหมา	
	5.5 คาดคะเนว่าจะมีภัยธรรมชาติที่สำคัญมาก เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติที่สำคัญมาก เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติที่สำคัญมาก เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้	พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่สร้าง	บริษัทฯ-ผู้รับเหมา	
	กับผู้ว่าราชการจังหวัด	พนักงานดูแลรักษาคงหนาที่สร้าง	บริษัทฯ-ผู้รับเหมา	

ຕາງໝາງທີ 1 (ຕໍ່ບັນດາ 4)

ຕາງການ ១ (ចំណាំ ៥)

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

บังคับประภากองท่างสั่งและวิธีดำเนินการปฏิบัติในกรณีการลักพาตัวเด็ก	ผลการดำเนินการตามแบบสำรวจ/สอดคล้อง与否	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ดำเนินความเสียหาย และ อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	8.5 พนักงานที่มีอำนาจดูแลเด็กในจังหวัดต้องได้รับการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีเหตุ รั่วซึ่งปูบันได อยู่บริเวณใดใน ที่อยู่อาศัย ให้เกิดอันตราย หรือเกิดความเสียหายได้ 8.6 กារนัดให้ผู้รับเหมา มาประเมินภาระติดต่อและขอแบบสำรวจทุกกรณีการรับผิดชอบอย่าง ส่งเสริมและ โดยเฉพาะคราว ที่อุบัติเหตุส่วนบุคคลความสามารถในการจัดหางาน	พนักงานที่มีอำนาจดูแลเด็ก พนักงานที่มีอำนาจดูแลเด็ก	ก่อนเริ่มนัดตรวจสอบ ตรวจสอบประเมินภาระ ติดต่อประเมินภาระ	เจ้าของบ้านผู้รับเหมา เจ้าของบ้านผู้รับเหมา
	8.7 ในระหว่างที่มีการติดตั้งปูบันไดใหม่ หรือต้องเปลี่ยนบันไดใหม่ เนื่องจากความชำรุดทรุดโทรม อาจต้องจัดตั้งจุดให้มี เสาหันที่ครัวและห้องน้ำชุดเดียว เพื่อกำกับบันไดใหม่ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยตามผิดพลาดด้วยตัวเอง ให้พนักงานที่มีอำนาจดูแลเด็ก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเด็กที่ต้องการเข้ามา	พนักงานที่มีอำนาจดูแลเด็ก พนักงานที่มีอำนาจดูแลเด็ก	ประเมินภาระติดตั้ง ติดตั้ง	เจ้าของบ้านผู้รับเหมา เจ้าของบ้านผู้รับเหมา
	8.8 การกำกับรักษาและรักษาที่ไม่นำรถกลับ故乡บ้านที่อยู่เดิม เป็นไปตาม แนวทางที่กำหนดไว้	พนักงานที่มีอำนาจดูแลเด็ก	ประเมินภาระติดตั้ง	เจ้าของบ้านผู้รับเหมา

ຕາງ່າງທີ 2 ສຽງມາດຕະກາລປ່ອງກັນ/ລົດສະກະບາຫປ່ອງເວັດລົງຄົມ ຂະຍະພະດຳເນີນກາຣ ໂຮງງານຜລິດຕະລອງຮ່ອງ-ແຂລຄາໄລ
ປົກສັ້ນ ໄກຍອາງູາເຊື້ອມື້ວັງນີ້ ຈຳກັດ ຄຳປາວພະບະສຸມທຸກຈຸດໆ ຈຳກັດສຸມທຸກປະກາຣ

ตารางที่ 2 (ต่อ-1)

ผู้กราดทะเบียนเดลล์คอม	มาตรฐานการผลิตเอกสาร	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ส้อมและมาตรฐานในการพิจารณาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อป้อง止ข้อมูลในภาระทางการค้าและมาตรฐานของภาระทางบ้านให้คงอยู่ได้ต่อไป</p> <p>การติดตามตรวจสอบต่อไป</p> <p>4) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอาชญากรรมจำกัด จัดตั้งขึ้นให้ยุติธรรมทุกกรณี จัดหัวตั้งมุ่งปรบรวม กรรมการและผู้แทนจากทุกหน่วยงาน จังหวัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส่วนราชการ โดยเร็ว เพื่อสานجامฯ ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>5) บริษัท ไทยอาชญากรรมจำกัด จัดตั้งสำนักงานผลการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบและบูรณาการสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้ยุติธรรมและวัดสัมฤทธิ์</p> <p>ตราสารสูงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสหราชมณฑลและมาตราการติดตาม ประจำการ กรรมการผู้จัดการและผู้แทนจากทุกหน่วยงาน จังหวัดและองค์กร แจ้งสำเนาให้กับ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ทุกฉบับและสิ่งแวดล้อม ทราบุก 6 เดือน หรือมาตราการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์บริษัท แหล่งที่มาของงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6) หากมีจังหวะพิเศษและจัดทำรายงานพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ แหล่งที่มาของงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>พนักงานบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>พนักงานบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>พนักงานบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>พนักงานบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>พนักงานบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระยะเวลาร่วมกับผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาร่วมกับผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาร่วมกับผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาร่วมกับผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาร่วมกับผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ-2)

ผู้รับผิดชอบ	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณพ่อภารกิจ	ในการตัดสินใจการผลิตขบวนโดยรวมของเรือมีมุมมองทางเชิงทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่ คุณแม่มาตรฐานในการผลิตและสร้างเรือของเรือที่ดีและมีคุณภาพสูง หนึ่งในลักษณะที่สำคัญที่สุดคือ การตัดสินใจในการซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและทนทาน เช่น เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีคุณภาพดี ไม่เสื่อมคลายเร็วๆ นั้น	ห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศ/HCl เหล็กจราจรที่ต้องการให้มีคุณภาพดีและคงทน	ห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศ/HCl เหล็กจราจรที่ต้องการให้มีคุณภาพดีและคงทน	เจ้าหนูป้องกันภัย
2.1 กําช HCl	1) ฝี Tail Tower เพื่อดูดซึบกําช HCl ที่อาจหล่นหลังจากห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศ โดยใช้ร่องที่เป็นตัวตัดรั้ว ได้เป็นงาน HCl เจ้าหนูจราจรที่ต้องการให้มีคุณภาพดี กัดเกลาส์อย่างระมัดระวัง สำหรับการติดตั้งห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศที่ต้องการให้มีคุณภาพดี โดยควรจะตัดส่วนที่ไม่สะอาดออกก่อน จะแต่ง Mist Eliminator ก่อนห้องแม่สิทธิ์ตาก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี HCl เหลืออยู่ 2) ในการผลิตตาก HCl จะใช้ร่องท่อส่วนขยายกําชไฮโดรเจน (H ₂) มา kak ว่า กําชคลอรีน(Cl ₂) เพื่อให้มีน้ำใจในการตัดต่อตัวทำปฏิกิริยาน้ำด้วย 3) นิสตางค์ประภากติ ต้องควบคุมการระบายอากาศ HCl ไม่ให้เกิน 100 mg/Nm ³ ส่วนนิสตางค์จะมีตัวตัดต่อห้องควบคุมการระบายอากาศ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ที่ 200 mg/Nm ³	ห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศ/HCl เหล็กจราจรที่ต้องการให้มีคุณภาพดีและคงทน	ห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศ/HCl เหล็กจราจรที่ต้องการให้มีคุณภาพดีและคงทน	เจ้าหนูป้องกันภัย
2.2 กําชคลอรีน	1) กําชคลอรีนจะรับประทานโดยห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศ/HCl ที่ต้องการให้มีคุณภาพดี ขบวนน้ำในห้องแม่สิทธิ์ติดต่อร่องเมฆแล้ว ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปทำปฏิกิริยา กับ NaOH ใน Chlorine Absorption Tower ซึ่งมี 3 ห้องแม่สิทธิ์ตาก (ต้องการประภากติ) ภายในปริมาณ Raschig Rings เป็น Packed Bed กําชคลอรีนจะถูกดูดซึบและติดต่อกัน NaOCl ในห้องที่ 1 กําชคลอรีนที่ ออกจากห้องที่ 2 และห้องที่ 3 (Eliminating Tower) เพื่อให้กําชที่ระบุมาด้วย ไม่มีคลอรีนในปัจจุบัน ภารกิจต้องรักษาค่าส่วนหูนี้ จะถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการตรวจแบบทางเคมีทั้งหมด ส่วนรักษาภารกิจ	ห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศ/HCl เหล็กจราจรที่ต้องการให้มีคุณภาพดีและคงทน	ห้องแม่สิทธิ์ตากอากาศ/HCl เหล็กจราจรที่ต้องการให้มีคุณภาพดีและคงทน	เจ้าหนูป้องกันภัย

ตารางที่ 2 (ต่อ-3)

ผู้ผลิตและแหล่งรวม	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	พื้นที่โครงการ หน่วยผลิตและบำบัดก๊าซ Cl ₂	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) การเริ่มต้นเครื่องกำเนิดออกซิเจน Electrolyzer ต้องเริ่มพร้อมกับการเดินทาง ผลิต NaOCl เพื่อให้กรดคลอริฟิลได้รับน้ำยาดูดซึ่งไนโตรเจนท์ไม่มีผลกระทบอย่างออก สปอร์ญาการ หากกรดไม่ได้กราดสำหรับร่องเมืองและไฟฟ้าสำหรับอุณหภูมิใน จ่ายไฟให้ประมาณ 70% ของสารละลาย NaOH ไปดูดเข้าไปใน			
	คลอริฟิลได้รับน้ำยาผลิต NaOCl	พื้นที่โครงการ ตั้งแต่ตัวระบายน้ำกลับมาดำเนินการ		
	3) การเริ่มต้นเครื่องกำเนิดออกซิเจนโครงการ ต้องเสร็จสิ้นในทันท่วงทาย ไม่เริ่มพื้นที่ร่องเมือง เนื่องจากปริมาณ Waste Gas ที่ต้องส่งไปยังจัด ที่ Chlorine Absorption Tower	พื้นที่โครงการ ตั้งแต่ตัวระบายน้ำกลับมาดำเนินการ		
	4) ควบคุมก๊าซคลอริฟิลที่จะบายพาสออกไซด์ให้มีค่าความชื้นที่คงที่ในวงกว้าง 15 mg/Nm ³ ในสภาวะผิดปกติ ควบคุมให้มีค่าไม่ต่างจากมาตรฐานที่กำหนด คือ 30 mg/Nm ³	หน่วยผลิต NaOCl	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	5) ก๊าซคลอริฟิลส่วนเกินที่ต้องการจะเปลี่ยนตัว ให้ตั้งปั๊มน้ำแรงดัน 600 กก./ซม. ³ มีระบบป้องกันการหลุดร่องรอยที่สามารถรองรับค่าคลอริฟิล 750 กก./ซม. ³ . โดยใช้ Chlorine Absorption Tower ในหน่วยผลิต NaOCl	หน่วยผลิต NaOCl	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	6) จัดให้มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งและฝึกอบรมผู้คนอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ควบ คุมและตรวจสอบความเสี่ยงได้ปรับเปลี่ยนห้องดูดปั๊มและห้องแม่ข่าย การรักษาความปลอดภัยของผู้คน	หน่วยผลิตและบำบัดก๊าซ Cl ₂	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
2.3 ก๊าซเสียหายปล่อยห้องเผาตู้เผา	1) ประสิทธิภาพของห้องเผาตู้เผาต้องสูงกว่า 16 เมตร และมีการนำร่องวิชาชีพในการเผาไฟ ที่สมบูรณ์ เพื่อลดปริมาณก๊าซที่ระเหยออก	ประสิทธิภาพ การเผาตู้เผาตู้เผาต้องสูงกว่า 16 เมตร และมีการนำร่องวิชาชีพในการเผาไฟให้ระเหยน้อยลง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ-4)

ผู้ครอบครองสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดูแลรักษา	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภานุ๊า ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใหญ่ ดำเนินการในบริษัทฯ ด้วย - ผู้ดูแลรักษาระบบงานการผลิต และยึดถือ - ผู้ดูแลรักษาอาคารสำนักงาน	<p>มาตรฐานดูแลรักษา</p> <p>1) ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่ปฏิเสธได้ทางสายตา สามารถนำไปป้องกันได้ 30 ลบ.ม./ชม. หรือ 720 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วยหน่วยหลักได้ กาวบานด์มีถัง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neutralization Sump เพื่อบรรบัดค่ากรด-ด่างเบื้องต้น - Clarifier and Filter Press เพื่อยกเวัดตะกอนออกจากน้ำเสีย - pH Adjustment Tank เพื่อปรับค่า pH ให้เป็นกลาง - Clarify Pond เพื่อให้สารแขวนลอยตัดตะกรอนแยกตัวออกจาก - Sand Filter เพื่อกำจัดและการฆ่าเชื้อที่หลงเหลือในน้ำ <p>2) ฝุ่นเสียจากการผลิตและทิ้งชั่วโมงโดยการซึ่งจะควบคุมด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นเสียที่เกิดจากการทำ Back Wash และ Regeneration ประมาณ 60-70 ลบ.ม./วัน - ฝุ่นเสียจากการทำ Activated Carbon จำนวนประมาณ 20-40 ลบ.ม./วัน - ฝุ่นเสียที่มาจากกระบวนการผลิต เช่น การ Regenerate เนื่องในห่วงโซ่ IM Process การทำ Back Wash ของ Ceramic Filter H_2/Cl_2 <p>Condensate จำนวนประมาณ 60-70 ลบ.ม./วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียจาก Seal Pump จำนวนประมาณ 55-70 ลบ.ม./วัน - น้ำเสียจากการล้างพื้นที่การผลิตจำนวนประมาณ 45-50 ลบ.ม./วัน - น้ำเสียจากการล้างพื้นที่การผลิตจำนวนประมาณ 240-300 ลบ.ม./วัน ฉะน้ำใส่ไปบำบัดทั้งระบบบำบัด <p>น้ำเสียของบริษัทฯ จะมีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ</p>	<p>ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ตกลอดระบบบำบัดภายใน工厂</p> <p>ตกลอดระบบบำบัดภายใน工厂</p> <p>พื้นที่โครงการ</p> <p>ตกลอดระบบบำบัดภายใน工厂</p> <p>พื้นที่โครงการ</p>	<p>ตกลอดระบบบำบัดภายใน工厂</p> <p>ตกลอดระบบบำบัดภายใน工厂</p>	<p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p>

ପାତ୍ର-୫

ຕາງຫາຫຼັກ 2 (ຕ່ອ-6)

គោលទាន 2 (ពេល-7)

ผู้จัดการระบบที่สั่งงาน		มาตราการจัดการระดับ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
4. กากาช่องเสีย (ต่อ)					
3) Activated Carbon จากการถูกเผาที่ วว 0804/3212 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2545 เนื่องจากทำภาระสิ่งปฏิกูลต่ำกว่ามาตรฐาน Tower ลดลงขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์เชิงเสียงที่ติดต่อบอร์ดบานได้จากทางราชการ เช่น GENCO หน่วยส่งก๊าซปรับอากาศสำหรับผู้คนในบ้านฯ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ		
4) Activated Carbon จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีจำนวน 1 ตัน/ปี ร่องระบุ น้ำเสียที่รั่วไหล เนื่องจากภาระสิ่งปฏิกูลต่ำกว่ามาตรฐานขนาดใหญ่ ดำเนินการเบิกงบประมาณให้ภาครัฐที่มีมติคิด สง GENCO หรือสองหน่วย งานร่วมกันจัดตั้งห้องเสียงที่ติดต่อบอร์ดบานได้จากทางราชการ เช่น GENCO ฝ่ายก่อสร้างโครงการตามหนังสือเห็นชอบเบิกจ่าย วว 0804/3212 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2545	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ		
5) มาตรการพื้นที่แหล่งผู้คนอยู่อาศัยโครงการ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ จะเลี่ยงให้ GENCO เป็นผู้นำบ้านและกำลังดูแลผู้คนเชิงเสียงเป็น อันดับแรก หากจำเป็นต้องมาสัญญาณสำหรับผู้คนทางราชการเชิงเสียงเป็น<ol style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ตั้งเดิม บริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรบุคคลรับ ฟื้นฟื้นผู้คนภายในสิ่งแวดล้อมเชิงเสียงเป็นต้นฯ จะสามารถดำเนินการผู้คนไปได้ ประมาณ ไม่น้อยกว่า 15 ปี การเก็บงบประมาณภาษีอย่างเสียไปเพื่อรักษาภารกิจด้วยตัวเอง จึงก็ต้องไปไว้ใน Hopper ร่องระบายน้ำด้วยความจุประมาณ 5 ลบ.ม. สามารถเก็บมาต่อจากน้ำที่ ประมาณ 5 ตัน เม็ดไม้ใบมีมิติดและอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด 	<p>GENCO/พื้นที่ผู้คนอยู่อาศัยโครงการ</p> <p>บริษัทฯ เลขที่ 99 หมู่ 7 ต. แหลมพั่ว อ.พระสุมม kupatid พื้นที่ผู้คนอยู่อาศัยโครงการ</p> <p>บริษัทฯ เลขที่ 99 หมู่ 7 ต. แหลมพั่ว อ.พระสุมม kupatid พื้นที่ผู้คนอยู่อาศัยโครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p>		

ตารางที่ 2 (ต่อ-8)

ผลกรอบแบบสังเคราะห์รวม	มาตรฐานการรับรองผลการทดสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความถ้วน	ผู้รับผิดชอบ
4. กากกอกและเสีย (ต่อ)	<p>มาตรฐานการรับรองผลการทดสอบ</p> <p>มาตราการรับรองผลการทดสอบ</p> <p>มาตราการเข้าสู่ที่เต็จจากโครงสร้าง มีการเก็บพิพากษาที่ไม่ได้ทิ้งที่</p> <p>ซึ่งมีมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การซ้อมเสียจากการรับประทานอาหารหรืออาหารตามสั่งที่มีความถูกต้องของอาหาร <p>ระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอุบัติเหตุในบริเวณ มีการจัดตั้งเป็น Hopper ขนาด 5 ลบ.ม. โดยจะลุยสามารถหักบี้ได้ประมาณ 15 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activated Carbon จะรับประทานดูดซึมการติดเชื้อ Demin ไม่มีการจัดเก็บในเพื่อ สำเนา Rath By Pass และถ่ายจาก Tower บรรจุให้ GENCO หรือส่งห้องร่างงานรับทำซ้ำโดยใช้ท่อส่งต่อไปยังห้องร่างงาน <p>หรือส่งกลับรับประทานดูดซ้ำโดยใช้ท่อส่งต่อไปยังห้องร่างงาน</p> <p>หรือส่งกลับรับประทานดูดซ้ำโดยใช้ท่อส่งต่อไปยังห้องร่างงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะมูลฝอยจากครัว สำเนาลงในน้ำหนักและโดยรอบห้องน้ำ จัดเก็บในภาชนะตัด ขนาด 4x15 เมตร ลดต้นต่อห้องน้ำรีดและเม็ด化 <p>ระบบน้ำโดยรวมของอาคาร</p>	<p>พื้นที่ทำงาน</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ</p>
	<p>6) การจัดการภาษชุมเสียที่เต็จจากโครงสร้าง มีการเก็บพิพากษาที่ไม่ได้ทิ้งที่</p> <p>ซึ่งมีมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การซ้อมเสียจากการรับประทานอาหารหรืออาหารตามสั่งที่มีความถูกต้องของอาหาร <p>ระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอุบัติเหตุในบริเวณ มีการจัดตั้งเป็น Hopper ขนาด 5 ลบ.ม. โดยจะลุยสามารถหักบี้ได้ประมาณ 15 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activated Carbon จะรับประทานดูดซึมการติดเชื้อ Demin ไม่มีการจัดเก็บในเพื่อ สำเนา Rath By Pass และถ่ายจาก Tower บรรจุให้ GENCO หรือส่งห้องร่างงานรับทำซ้ำโดยใช้ท่อส่งต่อไปยังห้องร่างงาน <p>หรือส่งกลับรับประทานดูดซ้ำโดยใช้ท่อส่งต่อไปยังห้องร่างงาน</p> <p>หรือส่งกลับรับประทานดูดซ้ำโดยใช้ท่อส่งต่อไปยังห้องร่างงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะมูลฝอยจากครัว สำเนาลงในน้ำหนักและโดยรอบห้องน้ำ จัดเก็บในภาชนะตัด ขนาด 4x15 เมตร ลดต้นต่อห้องน้ำรีดและเม็ด化 <p>ระบบน้ำโดยรวมของอาคาร</p>	<p>พื้นที่ทำงาน</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ</p>
	<p>7) ในการน้ำที่เต็จปูทางใต้ที่ GENCO ไม่สามารถรับภาระทางรวมไป</p> <p>นำบันไดทางโครงสร้างที่ทำภาระกำจัดการซึ่งเสียที่เหลือผ่านไปประกอบโครงสร้าง</p> <p>ตามภาระน้ำที่โครงสร้าง หรือโครงสร้างพิเศษตามที่ผู้ออกแบบระบุไว้</p> <p>ได้รับอนุญาตจากทางราชการ โดยจะแบ่งให้ สผ. ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้</p> <p>แหล่งผู้งอกเงยของโครงสร้างสามารถรับภาระของเสียได้นานประมาณ 15 ปี</p>	<p>พื้นที่ผู้งอกเงยโดยตรง</p> <p>ในท้องที่ เลขที่ 99 หมู่ 7</p> <p>๗. แหล่งพิมพ์ ค. พะสูนหงส์</p> <p>๙. ถนนสาธารณะ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ</p>
	<p>8) ขยะมูลฝอยจากอาคารสำนักงาน ประมาณไม่เกิน 1 ลบ.ม./วัน ต่อปี</p> <p>ให้มีมาตรฐานของรับประทานดูต่างๆ อย่างเพียงพอ ทำภาระเบื้องบานภารมี</p> <p>ให้ปริมาณดักพักขยะที่มีลักษณะเป็นอุบัติเหตุ 4 x 15 เมตร มีหลังคา</p> <p>เพื่อป้องกันการรั่วไหลและรักษาภาระของอาคารไว้รองรับภาระสั่งโดยผู้</p>	<p>พื้นที่ทำงาน</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ-9)

ผู้ผลกระทบและลักษณะ	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบทรัพยากรากฐาน	ผู้รับผิดชอบ
4. กากอุบลเสีย (ด้วย)	เพื่อรักษาจุดยังคง正常使用ที่	สถานที่ดำเนินการ	ระบบทรัพยากรากฐาน	
5. น้ำดับเสียง	เครื่องยนต์ก๊าซภายในห้องประปาในกระบวนการผลิตในช่วงคืน ยกเว้นให้ได้รับตัวเสียงดัง จึงมีภารกิจหน้าที่มาติดต่อรับส่งก๊าซ/ลดผลกระทบดังนี้	พนักงานผู้ดูแล โดยเชื้อเพลิง Air Compressor	ตรวจสอบระยะเวลางานตามกำหนดเป็นรายวัน ตรวจสอบโดยประจำวัน	
	1) ลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดโดยใช้ตู้ดูดซับดูดซับและห้องเครื่องบนตึกของห้อง ก๊าซดับเสียงที่เสียงดัง	พนักงานผู้ดูแล	ตรวจสอบโดยประจำวันตามกำหนดเป็นรายวัน	
	2) ติดตั้งชุดสำรับก๊าซภายในห้อง ก๊าซภายในห้องดูดซับ น้ำการหล่อเย็นและ อย่างเพียงพอ รับส่วนส่วนภาระที่มีเสียงดูดหลอกตาม เนื่องจากภารกิจเสียงดัง	พนักงานผู้ดูแล	ตรวจสอบโดยประจำวันตามกำหนดเป็นรายวัน	
	3) จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่ภารกิจ เพื่อปรับเปลี่ยน ที่ตั้งให้เกิดเสียงดัง และใช้ในการจัดตั้งการวางแผนงานตลอดไปโดย การผลิต MTA-7	พนักงานผู้ดูแล	ดำเนินการภายใน 1 ปี หลังจากได้มาตรฐาน	
6. กากอุบลตามขั้นสูง	ในการรักษาเสียงโดยรักษาที่ดินโดยรอบห้องเครื่อง การห้ามเดินบนพื้นดิน ผู้ผลกระทบต่อการเดินทางในพื้นที่โดยรอบห้องเครื่อง ห้ามนำเข้าห้องเครื่องและห้องน้ำด้วย 1) พนักงานรับทราบของโครงการจะต้องผ่านการอบรมจากโครงการ อย่างน้อยครั้งหนึ่งหลังการรับผู้คนและภัยพื้นฐานที่อาจก่อให้เกิด ภัยพิษจากการรบกวน ดัง	- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของโครงการ - ข้อมูลภูมิศาสตร์ของโครงการที่ต้องผ่านการอบรมจากโครงการ - การใช้ชุดป้องกันภัยพื้นฐานตามกำหนด - การประเมินภัยпасเดือนต่อเดือน - การรักษาเสียงด้วยวิธีการติดตั้งก๊าซในห้องเครื่อง 2) กำกับดูแลรักษาเสียงรบกวนและติดตั้งก๊าซในห้องเครื่อง ตามที่กำหนดได้โดยผู้รับผิดชอบ	ตรวจสอบโดยประจำวันตามกำหนดเป็นรายวัน ตรวจสอบโดยประจำวัน	ผู้รับผิดชอบโครงการ

ค่าคงที่ 2 (๗-๑๐)

ผู้จัดการทั่วไปสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาล	สถานที่ดำเนินการ	วัสดุเวลา/ความที่	ผู้รับผิดชอบ
6. การศึกษาและอบรม (ต่อ)	<p>ในเวลาเดียวกันเช้า-เย็น (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.)</p> <p>3) มีการศึกษาพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลนเพื่อให้ได้ใจกว่าการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลน พร้อมทำประวัติข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดอย่างชัดเจน ตามที่ได้ยินจากผู้ดูแลห้องน้ำทางเดินของห้องน้ำและพื้นที่ที่ต้องดูแลห้องน้ำและพื้นที่ที่ต้องดูแลห้องน้ำ</p>	<p>พื้นที่โครงการ</p>	<p>พื้นที่โครงการ</p>	<p>ตกรากชุมเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	เจ้าของโครงการ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>1) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> * อบรมต้านเชื้อไวรัสโอมิครอนโดยการฉีดวัคซีน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโอมิครอน แก่พนักงานบุคคล และการป้องกันเชื้อไวรัสโอมิครอน หลังจากฉีดวัคซีน 1 ครั้ง/ปี * การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับงานชลประทาน โดยอบรมพนักงานที่ส่วนใหญ่ของพนักงานมีภาระงานและสึกเสื่อม * การประเมินมาตรฐานใหม่ เกี่ยวกับภาระเบ็ดเตล็ดความปลอดภัย และความปลอดภัยในการใช้สารเคมี <p>2) จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองกรณีไฟดับ สำหรับห้องน้ำและห้องน้ำส้วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับพนักงานที่มีภาระงานชลประทานและสึกเสื่อม</p> <p>พิเศษที่เหมาะสม เพื่อรับรองเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ</p>	<p>พื้นที่โครงการทั่วไป</p>	<p>พื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	เจ้าของโครงการ
	<p>2) จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองกรณีไฟดับ สำหรับห้องน้ำและห้องน้ำส้วม ให้สามารถสักขยะลงบ่อระบายน้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ก็ต้องรักษาความสะอาดและรวดเร็ว สวยงามภายในห้องน้ำและห้องน้ำส้วม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้</p>	<p>พื้นที่การผลิต</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ-11)

ผู้สำรวจทบทวนและลงนาม (ต่อ)	มาตรฐานที่บัญญัติ มาตรฐานและความปลอดภัย	มาตรฐานที่ดำเนินการ	รับรองเวลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. มาตรฐานมายและการลดเสียง (ต่อ)	* แว่นตานิรภัย(Safety Glasses / goggles) * ชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ห้องสมุดตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ * รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่าทางและดูแลรักษาอุปกรณ์ * เครื่องมือที่ห้องสมุดอยู่เสมอ	สถานที่ดำเนินการ	ตรวจสอบรายเดือน	เจ้าหน้าที่ครองงาน
3) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่าทางและดูแลรักษาอุปกรณ์	พื้นที่ทำงานทั่วไป	ตรวจสอบรายเดือน	ตรวจสอบรายเดือน	เจ้าหน้าที่ครองงาน
4) ติดตั้งหรือซ่อมความเสื่อมในท่อท่อที่อาจมีอันตรายและจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์	พื้นที่ทำงานสิ่ง	ตรวจสอบรายเดือน	ตรวจสอบรายเดือน	เจ้าหน้าที่ครองงาน
5) ลูกท่อที่ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ต้องถูกซ่อมโดยผู้เชี่ยวชาญ	พื้นที่ทำงานสิ่ง	ตรวจสอบรายเดือน	ตรวจสอบรายเดือน	เจ้าหน้าที่ครองงาน
6) ติดตั้งท่อตัวต่อ ผู้บำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่ท่อท่อที่ห้องแม่ข่าย	พื้นที่ทำงานสิ่ง	ตรวจสอบรายเดือน	ตรวจสอบรายเดือน	เจ้าหน้าที่ครองงาน
7) กำหนดพื้นที่ที่เมืองติดต่อกรรรไหห้องห้องเครื่องห้องเครื่อง ศืด บริเวณห้อง	พื้นที่ทำงานสิ่ง	ตรวจสอบรายเดือน	ตรวจสอบรายเดือน	เจ้าหน้าที่ครองงาน
8) จัดให้มีห้องน้ำที่พักอาศัยตามความเหมาะสมในพื้นที่ห้องห้องห้อง 24 ชั่วโมง	พื้นที่ทำงานสิ่ง	ตรวจสอบรายเดือน	ตรวจสอบรายเดือน	เจ้าหน้าที่ครองงาน
9) จัดให้มีไฟฟ้า(Part Time)และอุปกรณ์ ตรวจสอบประจำเดือน	พื้นที่ทำงานสิ่ง	ตรวจสอบรายเดือน	ตรวจสอบรายเดือน	เจ้าหน้าที่ครองงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ-12)

ตารางที่ 2 (ต่อ-13)

ผังการระบบทามสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์	กระบวนการที่ดำเนินมา	ระยะเวลา/ครัวเรือน	ผู้รับผิดชอบ
7. อาศัยวอนน้ำมันและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>13) เมื่อถูกจุดไฟเผาอย่างรุนแรง เหือกจุดไฟเผาเหตุฉุกเฉิน ห้ามนำ กวนและถังน้ำ สารเคมีทางชีวภาพ หรือยาเสพติด การบูดเลือดเข้มแข็ง ตลอดจน เหตุฉุกเฉินที่เกิดกับโบราณที่อาจเติบโตและล้าแม่ลากะทบกับโครงสร้าง</p> <p>14) จุดใช้สีและน้ำ漆ในการทาเคลือบห้องภายในและภายนอกหินที่โครงสร้าง ไม่พ่นที่โครงสร้าง</p> <p>15) จุดให้เม็ดรากชาเขียว พืชชุมภูภูภูมิ จำเป็นในการรักษาและรักษา ประจำชาติ ที่โครงสร้าง</p> <p>16) จุดให้ผ้าผ้าชุดน้ำปีบตัวกรุดานิลย์อย่างละเอียด 1 ครั้ง</p>	<p>พ่นที่โครงสร้าง</p> <p>แตะพื้นที่ที่อยู่ร่อง</p> <p>พ่นที่โครงสร้าง</p> <p>พ่นที่โครงสร้าง</p>	<p>ตรวจสอบและตรวจสอบความชำนาญในการ ตัดสินใจ</p> <p>ตรวจสอบและตรวจสอบความชำนาญในการ ตัดสินใจ</p> <p>ตรวจสอบและตรวจสอบความชำนาญในการ ตัดสินใจ</p>	<p>เจ้าของโครงสร้าง</p> <p>เจ้าของโครงสร้าง</p> <p>เจ้าของโครงสร้าง</p> <p>เจ้าของโครงสร้าง</p>
8. สูนทรียภักษ์	ดูแลรักษาพื้นที่เชิงชลประทานโดยการให้คุณในส่วนที่สวยงามที่ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณน้ำที่ด้านบนสูงกว่าตัว และริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยควร ปลูกพื้นที่เชิงชลประทานที่มีน้ำอย่างกว่า 5 % ของพื้นที่โครงสร้าง	พ่นที่โครงสร้าง	ตรวจสอบและตรวจสอบความชำนาญในการ ตัดสินใจ	เจ้าของโครงสร้าง
9. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต	1) ประเมินงานการรับเรื่องรบุราก่อนเรียน ตั้งแต่สองปีก่อนไปจนถึงปัจจุบัน โดยโครงสร้างจะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรบุราก่อนเรียนโดยเร็ว และแจ้งเจ้าของผู้รับโภคภัยดัง ค่าครุภัณฑ์ ให้ทราบและแก้ไขปัญหาและเสริม โครงสร้าง ไม่ลดลง	พ่นที่โครงสร้าง	ตรวจสอบและตรวจสอบความชำนาญในการ ตัดสินใจ	เจ้าของโครงสร้าง
10. ความเสี่ยง และอันตรายร้ายแรง	ผู้ลงประชารัฐประกาศรับทราบความเสี่ยงอันตราย มีความปฏิเสธ โดย ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดเทา ซึ่งคุณสมบัติของโครงสร้าง ดังนี้ มาตรฐานความต้านทานวิศวกรรม	<p>พนักงานผู้ดูแลระบบความต้านทาน (Monitor, Indicator, Alarm) เพื่อ แจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดในภัยประปาและการผิดพลาด</p> <p>กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ห้องน้ำ ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำส้วม ห้องน้ำส้วมที่ต้องการซ่อมแซม จัดตั้ง ให้ผู้ใช้บริการได้ตามกำหนดเวลา</p> <p>2) ออกแบบที่สำรอง จัดตั้งให้ผู้ใช้บริการสำรอง(Standby) เช่น ปั๊ม ไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการสำรองต่อกรณีไฟดับ</p>	<p>ตรวจสอบและตรวจสอบความชำนาญในการ ตัดสินใจ</p> <p>ตรวจสอบและตรวจสอบความชำนาญในการ ตัดสินใจ</p>	<p>เจ้าของโครงสร้าง</p> <p>เจ้าของโครงสร้าง</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ-14)

ผู้กรองท่านสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. ความเสียด แหล่งอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 3) ที่ Cl ₂ Gas System มีการติดตั้ง Blower Tripped Alarm สำหรับไนโตรเจน “ป้องกันความชำรุดของ Blower ไม่ทำงาน พรมห้าม” Interlock Plant Tripped เพื่อยุติการผลิต เพื่อป้องกันไม่เกิดการร้าวไหลของแก๊สโซเดียม	พื้นที่กระบวนการผลิต	ตรวจสอบและดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	4) ที่ H ₂ Gas System มีการติดตั้งระบบอัตโนมัติควบคุมต้น และระบบ Interlocked Open of Valve พรมหันรูบบัน Interlock Plant Tripped ห้ามหยุดการทำงานตั้งแต่ห้องสิ่งของดักฟอกสีขัดซึ่ง เพื่อป้องกันการเกิด Back Pressure และเกิดการรั่วไนโตรเจนแก๊สไฮโดรเจน ซึ่งอาจเกิดการติดไฟได้ตามมา	พื้นที่กระบวนการผลิต	ตรวจสอบและดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	มาตรฐานการด้านการจัดการ 5) จดให้มีรีการปฏิบัติงาน (Work Instruction/Operation Manual) ในแต่ละหน่วยการผลิต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	พื้นที่กระบวนการ	ตรวจสอบและดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	6) จดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ก่อนเข้าทำงาน โดยอย่างน้อยรายเดือน ซึ่งคงทิ้งไว้ตั้งแต่รับน้ำเสียจากอบต.ในบริเวณที่อยู่ต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> * การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย * การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 	พื้นที่กระบวนการ	ตรวจสอบและดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	7) จดให้มีแบบแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ประจำ เพื่อให้ชุบกรดอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา	พื้นที่กระบวนการ	ตรวจสอบและดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ເກມຕາວີ 2 (ເຖິງ-15)

ผลการทดสอบแบบเบ็ดเตลlok		มาตรฐานผลผลิตและมาตรฐาน		มาตรฐานที่ดำเนินการ		คุณภาพเวลา/ความถี่		ผู้ปฏิบัติงาน	
10. ความสีของ และอันตรายร้ายแรง (ต่อ)		มาตรฐานของพารามิเตอร์อัตโนมัติของสารเคมีที่เกี่ยวข้อง	มาตรฐานของพารามิเตอร์อัตโนมัติของสารเคมีที่เกี่ยวข้อง	สถานที่ดำเนินการ					
8) ถังเก็บคลอรีนเหลว ไดร์บากอริกาเนียมและยอกซาร์กัต้ามาร์ตินดูรูฟ บีโภป โดยเป็นกรงทึ่ตัวยกหลักจากปรับน้ำ หุ้มด้วยผ้าใบขนาด 10 เซนติเมตร ฝึกการตรวจสอบและการทดสอบ Hydrotest ตามมาตรฐาน		ถังเก็บคลอรีนเหลว	ถังเก็บคลอรีนเหลว			ตรวจสอบระยะเวลา마다 เป็นรายวัน		เจ้าของโครงการ	
9) ถังเก็บคลอรีนเหลวของไฮดรอกซิลิกาในกรงทึ่ตัวยกขนาด 60 ตัน จำนวน 4 ถัง มีระบบป้องกันหักเหและติดตาม ขนาดการผลิตตั้งแต่ 75 กก. ไปจนถึง 3 ตัน เหลือ 1 ถังสำหรับเป็น Safety Tank เพื่อใช้สำรองการทำการทำถ่ายเท ไม่สามารถทิ้งได้ในที่มีมน้ำ		ถังเก็บคลอรีนเหลว	ถังเก็บคลอรีนเหลว			ตรวจสอบระยะเวลา마다 เป็นรายวัน		เจ้าของโครงการ	
10) ถังเก็บคลอรีนเหลว ฝีกการติดตั้ง Weight Indicator & Alarm (W/A) ซึ่งแสดงผลที่ห้องควบคุมการทำงาน(CCR) และมีการอุปกรณ์ที่อยู่ (Calibrate) อย่างน้อยทุก 2 ปี		ถังเก็บคลอรีนเหลว และห้องควบคุมการทำงาน	ถังเก็บคลอรีนเหลว และห้องควบคุมการทำงาน			ตรวจสอบระยะเวลา마다 เป็นรายวัน		เจ้าของโครงการ	
11) ฝี Pressure Alarm ติดตั้งที่ถังเก็บคลอรีนเหลว สามารถตั้งสัญญาณ และดูดฝุ่นไประยะห้องควบคุมการทำงาน (CCR)		ถังเก็บคลอรีนเหลว และห้องควบคุมการทำงาน	ถังเก็บคลอรีนเหลว และห้องควบคุมการทำงาน			ตรวจสอบระยะเวลา마다 เป็นรายวัน		เจ้าของโครงการ	
12) ฝี Waste Gas Header ที่ถังเก็บคลอรีนเหลว เพื่อส่งต่อไปยังห้อง Hichlor (รับประทานกําลังค์กําลังค์) ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์พิเศษ ด้วยไม้สูงจากภาชนะที่กำลังดูด		หัวฝีห้องเผาไหม้	หัวฝีห้องเผาไหม้			ตรวจสอบระยะเวลา마다 เป็นรายวัน		เจ้าของโครงการ	
13) ฝี Pressure Indicator & Alarm ติดตั้งที่ Air Padding Compressor ที่ใช้ในการรับประคุณร่องรอย สามารถส่งสัญญาณแสดงผลไปยังห้องควบคุมการทำงาน (CCR)		Cl ₂ Filling System				ตรวจสอบระยะเวลา마다 เป็นรายวัน		เจ้าของโครงการ	
14) ที่บรรจุน้ำยากรดและโซเดียมไฮเดรต 100 กิโลกรัม ฝีการติดตั้ง Weight Alarm เพื่อป้องกันการประจุตื้น ฝีการติดตั้ง 6 เดือน ฝีการติดตั้ง 6 เดือน		100 kg Liq. Cl ₂ Filling Station				ฝีการติดตั้ง 6 เดือน		เจ้าของโครงการ	

ตารางที่ 2 (ต่อ-16)

ผู้กําชับสั่งเดสก์ล็อก	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระบะเวลา/ความถี่	ผู้ปฏิบัติงาน
10. ความเสียด และอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	<p>15) ตั้งบารุงคูลลิ่ฟฟิวซิเบิล 100 กิโลกรัมเป็นน้ำหนักคร่อน ที่เมืองกาญจนบุรี ความปลดล็อก Fusible Plug ที่สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 74 °C อุณหภูมิ 74 °C เพื่อป้องกันอุณหภูมิจากภายนอก เปิด ปุ่มกดลงมา บรรจุ ถังด้วยไดร์บาร์ตัวตัวและบล็อก Fusible Plug และถูกต้องที่ กำหนดตามแบบที่ระบุไว้ในรายการตรวจสอบ (Checklist)</p> <p>16) ที่บารุงคูลลิ่ฟฟิวซิเบิล 1 ตัน มากกว่าติดตั้ง Weight Alarm เพื่อป้องกันภัยภัยที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	100 kg Liq. Cl ₂ Filling Station	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	<p>17) ตั้งบารุงคูลลิ่ฟฟิวซิเบิล 1 ตันเป็นน้ำหนักคร่อน JIS ที่เมืองกาญจนบุรี ความปลดล็อก Fusible Plug ที่สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 74 °C อุณหภูมิ 74 °C เพื่อป้องกันอุณหภูมิจากภายนอก เปิด ปุ่มกดลงมา บรรจุ ถังด้วยไดร์บาร์ตัวตัวและบล็อก Fusible Plug และถูกต้องที่ กำหนดตามแบบที่ระบุไว้ในรายการตรวจสอบ (Checklist)</p>	1 ton Liq. Cl ₂ Filling Station	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	<p>18) ที่ส่วนน้ำหนักตัวยัดลงในบาร์ทุก นาทีติดตั้ง Weight Indicator & Alarm เพื่อป้องกันภัยภัยที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	Lorry Truck Liq. Cl ₂ Filling	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	<p>19) การสูบถ่ายคูลลิ่ฟฟิวซิเบิลลงในบาร์ทุก จังหวะเพื่อลดความดันโดยพื้นฐาน ที่บาร์ทุกนาทีในเบนซินไม่น้ำมันด้วยความชำนาญตาม Work Instruction มีภาร คุ้นเคยในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนตัวในน้ำหนัก ลงเหลือประมาณ 3 bar 9 ก้อนการสูบถ่าย โดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆ ทำให้การสูบถ่ายต้องใช้เวลา 7 วันต่อไป ร่วงลงบนบาร์ตัวตัวและบล็อก Fusible Plug และถูกต้องที่ ตลอดทุกสูบถ่ายอย่าง ลดค่าครองใช้เงินทุกๆ จังหวะเพื่อประหยัดค่าครองใช้เงิน เมื่อกำจัดคลอรินในทุกๆ จังหวะแล้ว จึงโปรดตรวจสอบที่อย่างไรในสิ่ง</p>	Lorry Truck Liq. Cl ₂ Filling	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ-17)

ผู้ทรงชนบทและส่วนราชการ	มาตรฐานที่ต้อง達成ในการ มาตรฐานที่ต้อง達成ในการ	ระบบตรวจสอบ/มาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
10. ความต้องการและส่วนราชการ (ต่อ)	มาตรฐานที่ต้อง達成ในการ มาตรฐานที่ต้อง達成ในการ	มาตรฐานที่ต้อง達成ในการ มาตรฐานที่ต้อง達成ในการ	มาตรฐานที่ต้อง達成ในการ มาตรฐานที่ต้อง達成ในการ
20) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภัยคุกคาม อุบัติเหตุ ที่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ในกรณีฉุกเฉิน	Lorry Truck Liq. Cl ₂ Filling	ตกลงด้วยประมวลผลสำคัญในกรณีฉุกเฉิน	เจ้าของโครงการ
21) รถบรรทุกคลอรีน จัดซื้อตั้งแต่ภาระของจราจรทั่วไป รวมถึงเชิงพาณิชย์ อย่างรวดเร็ว และ Pressure Safety Valve อย่างน้อยทุก 2 ปี	พนักงานที่ต้องรับผิดชอบ หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ	ตกลงด้วยประมวลผลสำคัญในกรณีฉุกเฉิน	เจ้าของโครงการ
22) ฝี Pressure Safety Valve ที่จะบันทึก Air Padding Compressor ของห้องน้ำยาดูดกลืนอยู่ในห้องน้ำยาดูดกลืน	Cl ₂ Filling System	ตกลงด้วยประมวลผลสำคัญในกรณีฉุกเฉิน	เจ้าของโครงการ
23) พนักงานที่เข้าทำงานในห้องน้ำยาดูดกลืนอยู่ในห้องน้ำยาดูดกลืนที่ต้องรับผิดชอบต้องได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการดูแลรักษาสุขอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ต้องทราบเป็นอย่างดี เพื่อมั่นใจว่าต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง	หน่วยผู้ดูแลห้องน้ำยาดูดกลืน	ตกลงด้วยประมวลผลสำคัญในกรณีฉุกเฉิน	เจ้าของโครงการ
24) น้ำยาดูดกลืนที่ถูกนำเข้ามาในอันตรายสกปรกมุ่งคล (เช่นรังษฤษะตัวร้าย หน้ากากนิรภัย รุ่นหัวน้ำร้อน กับ เวนเดานิรภัย ทุกตัวในสภาพเครื่อง) ที่พนักงานต้องสวมใส่ ขณะปฏิบัติงานแล้ว ไม่รบกวนห้องน้ำยาดูดกลืนส่วนกลางและระบบประปาระบุ สรุปถ่ายคลอรีน จะมีอุปกรณ์บ่มือกันและแบบท่อไม่เกินหกนิ้วในการเคลื่อนย้าย ก้าคราดออกเมือง (เป็น Emergency Kit A,B) โดยล็อกประตูไว้ที่สามารถหุ้นหีบได้ ห้องน้ำยาดูดกลืนที่มีการติดตั้งห้องน้ำยาดูดกลืนภายในห้องน้ำยาดูดกลืน 25) ฝีการติดตั้ง Cl ₂ Gas Detector & Alarm เพื่อแจ้งเตือนภัยในกรณีฉุกเฉิน Chlorine Compressor ชุดห้องน้ำยาดูดกลืน Chlorine Compressor	หน่วยผู้ดูแลห้องน้ำยาดูดกลืน	ตกลงด้วยประมวลผลสำคัญในกรณีฉุกเฉิน	เจ้าของโครงการ
26) ฝีระบบเพื่อเฝ้าระวังห้องน้ำยาดูดกลืน Chlorine Compressor กับห้อง Hichlor (ระบบบำบัดก๊าซคลอรีน) เพื่อระบุสถานะของห้องน้ำยาดูดกลืนในกรณีฉุกเฉิน	ห้องน้ำยาดูดกลืน	ตกลงด้วยประมวลผลสำคัญในกรณีฉุกเฉิน	เจ้าของโครงการ

ຕາງຈາກທີ 2 (ສ່ວນ-18)

ຜລກອະຫາບັນສິ່ງແວດສົ່ມ		ມາຕົກຮາຄລົດຜລກຮະບບນ	ມາຕົກຮາຄລົດຜລກຮະບບນ	ສ່ານທີ່ດຳເນີນການ	ຂະຍະເວລາ/ຄວາມຄື	ຜູ້ປັດຈຸບັນ	
10. ຜວມເສື່ອງ ແລະ ອັນດຽວຢ້າຍແຮງ (ຕົວ)		27) ນີ້ Emergency Switch ເພື່ອຫຼຸດກາທໍາງນານຂອງ Chlorine Compressor ໃນການຕົ້ນ	Chlorine Compressor	ສ່ານທີ່ດຳເນີນການ	ຂະຍະເວລາ/ຄວາມຄື	ຜູ້ປັດຈຸບັນ	
	ມາຕົກຮາຄຕ່ານແນ່ງຊັກເສີນ	ມີຄູ່ອົການປາລອດກົງໂຮງງານ ເພື່ອກັບຈຸດກາເຫັນຫຼຸດໃຫ້ ທີ່ໃນການ ເພີ້ນໄໝນ໌ ສາຣເຄີນທີ່ກັ້ວໜ້າ ການປາດເລື່ອປຸນເຮັງ ດັລວດຈຸນ່າທີ່ນີ້ ເຈີນທີ່ເກີດກົບໂຮງງານຫຼັກເຕີຍແລ້ວສ້າມີຜົນກາງທັງບັນດົງກາງ ໂດຍ ແນ່ງຊັກເຂົ້າແນ່ງເປົ່ານີ້ 3 ອະຕັບຕົ້ນ	ພໍ່ນໍ້າໂຮງງານ	ດັລວດຈຸນ່າທີ່ນີ້	ດັລວດຈຸນ່າທີ່ນີ້	ເຈົ້າອອງໂຄຮງກາງ	ເຈົ້າອອງໂຄຮງກາງ
	28) ມີຄູ່ອົກາຄຕ່ານແນ່ງຊັກເສີນ	* ແນ່ນສໍາຫວັບເຫັນວ່າມີຫຼັກເຕີຍແລ້ວສ້າມີຜົນກາງທັງບັນດົງກາງ ຕົວສຸກລານອອກໄປ ຄວາມປິດໂດຍພັນການໃຫ້ນີ້ * ແນ່ນສໍາຫວັບເຫັນວ່າມີຫຼັກເຕີຍແລ້ວສ້າມີຜົນກາງທັງບັນດົງກາງ ຫຍາຍຕັ້ງສຸກຄົມ ດາບຄຸມໂດຍທີ່ມາປົບຕົວກາງຫຼັກເຕີຍ * ແນ່ນສໍາຫວັບເຫັນວ່າມີຫຼັກເຕີຍແລ້ວສ້າມີຜົນກາງທັງບັນດົງກາງ ຕ້ອງຫຼຸດການງານທີ່ຈະມີຫຼັກເຕີຍແລ້ວສ້າມີຜົນກາງ ພໍ່ນໍ້າ ມີກາກົກໍາທີ່ນີ້ໄດ້ໂຄຮງຕັ້ງກາງກວ່າມມີປົກລົງຂອງເກີດເຫັນຫຼຸດໃຫ້ນີ້ ແສດຖິໂຄຮງສັກ້າທີ່ນີ້ຈະວັບແປດູແລະຫັນທີ່ກັດຕັກກຳເກີດຍ່າງຫຼັດໃຈນ 29) ເຮັດກິ່ງຍັກຮັນຫຼັງເລີຍ ພ້ອມຂູ່ປາກນີ້ທີ່ກັດຕັກກຳເກີດຍ່າງຫຼັດໃຈນ ທີ່ຂອງຝົ້າສັກພ້ອມໃຫ້ງານດັລວດເລາ	ພໍ່ນໍ້າໂຮງງານ	ດັລວດຈຸນ່າທີ່ນີ້	ດັລວດຈຸນ່າທີ່ນີ້	ເຈົ້າອອງໂຄຮງກາງ	ເຈົ້າອອງໂຄຮງກາງ
	30) ໜັ້ນການຈົດໄຕ້ຮັກຜົກຂອງມີຄົນດ້ານກາງປົງຄົມດີແລະກັບແທດຫຼັກເສີນ ອ່າຍານ້ອຍປີຕະ 1 ດັ່ງ ສໍາຫຼັບພັນການທີ່ມີປົກຕົກກົງເລີນຈະໄດ້ຈັບ ກາງຢືນກົດເພື່ອທີ່ມານະສົມ ເພື່ອຮອງຕັ້ງປັບຫຼຸດການມືຖືອີ້ນແຕ່ຕະຫຼາມເນາ	ພໍ່ນໍ້າໂຮງງານ	ດັລວດຈຸນ່າທີ່ນີ້	ຜູ້ປັດຈຸບັນ	ຜູ້ປັດຈຸບັນ		

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามดูแลรักษาบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทผลิตสารเคมี-เบโลค่า จำกัด ไทยอาชีวศึกษามัธยมที่ จ้าว สำราญพัฒนาทรัพย์ จังหวัดสมุทรปราการ


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามดูแลรักษา	พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	1.1 ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่周囲 ประจำเดือน	พารามิเตอร์	ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง/ปี/เดือน	เจ้าของโครงการ
	- ปล่อยห้องน้ำและลักษณะไฝได้มาตรฐาน - ห้องดูดซับไฝดูดซับ	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซคลอรีน (Cl_2) - ก๊าซไฮโดรเจนคลอริก (HCl) - ก๊าซคลอรีน (Cl_2) - ก๊าซไฮโดรเจนคลอริก (HCl) - ไฝห้องห้องน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ระหว่างเดือน ก.พ.-เม.ย. 隔月間の検査 隔月間の検査 隔月間の検査 隔月間の検査 隔月間の検査 	<ul style="list-style-type: none"> 20,000 บาท/ครั้ง/ปี/เดือน 20,000 บาท/ครั้ง/ปี/เดือน 20,000 บาท/ครั้ง/ปี/เดือน 20,000 บาท/ครั้ง/ปี/เดือน 20,000 บาท/ครั้ง/ปี/เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
2. คุณภาพน้ำ	2.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและน้ำที่ออกพืช ก่อนเข้าแม่น้ำป่าสัก ประจำเดือนต่อเดือน	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดด่าง (pH) - สารแขวนลอย (SS) - อุณหภูมิ (Temperature) - ปริมาณผุ้งพังพอน (TDS) - ก๊าซไฮโดรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง 隔月間の検査 隔月間の検査 隔月間の検査 隔月間の検査 	2,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	2.2 ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ออกพืช แม่น้ำป่าสัก ประจำเดือนต่อเดือน	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดด่าง (pH) - สารแขวนลอย (SS) - อุณหภูมิ (Temperature) - ปริมาณผุ้งพังพอน (TDS) - Residual Chlorine 	<ul style="list-style-type: none"> 隔月間の検査 隔月間の検査 隔月間の検査 隔月間の検査 隔月間の検査 	6,000 บาท/เดือน	เจ้าของโครงการ
		<ul style="list-style-type: none"> - 100 เมตร เนื้อที่ (Prestream) และ - 100 เมตร ท้ายน้ำ (Downstream) 			
		ระยะทางที่ต้องสำรวจทั้งหมด ทั้งๆ ที่ต้องสำรวจ			

ตารางที่ 3 (ต่อ 1)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดูดซึมตามมาตรฐาน	พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
3. การขุด深เขย	3.1 ศูนย์จัดเก็บห้องน้ำดิน (ศูนย์สำนักงานพยาบาล) - ระยะ 150 เมตร - ระยะ 200 เมตร จากการก่อสร้าง	- ปรอท (Hg)	ประมาณ 2 เดือน	1,200 บาท/ครั้ง	เจ้าหน้าที่ดูแล
	3.2 ติดตาม地下水 Monitoring Well จำนวน 3 จุดตามที่พัฒนาการให้เชื่อมโยง กันทั้งที่ก่อสร้าง	- ปรอท (Hg)	ประมาณ 2 เดือน	1,200 บาท/ครั้ง	เจ้าหน้าที่ดูแล
	3.3 มีการติดปะบานที่ปรึกษาดูแลอย่างเสีย ที่ของชาวบ้าน	- ปรึกษาดูแลอย่างเสีย	ทุกครั้งที่มีการขุด深		เจ้าหน้าที่ดูแล
4. ระบด้วยไนโตรเจน	4.1 ศูนย์จัดระดับความดันและสีของน้ำบริโภค [*] พื้นที่กำลังก่อสร้าง - หมุนเพิ่มความเข้มข้น NaOH - หมุนแยกลิตรากดไฮดรอลิก - หมุนแยกลิตรากดออกไซด์เหลว - หมุนแยกลิตรากดออกไซด์เหลว 4.2 ศูนย์จัดระดับความดันและสีของน้ำบริโภค [*] กึ่งกล่างรากทั้ง 4 ต้าน ขนาดขยะขนาด ประมาณ -	- Leq. 8 hr. - Leq. 24 hr.	ประมาณ 2 เดือน ประมาณ 2 เดือน	20,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง	เจ้าหน้าที่ดูแล
5. อาคารห้องน้ำ	5.1 ศูนย์จัดดูดซึมน้ำพอกาชาในพื้นที่ ห้องน้ำ - Cell Room	- ก๊าซคลอรีน (Cl ₂)	หากต้อง	5,000 บาท/ครั้ง	เจ้าหน้าที่ดูแล

ตารางที่ 3 (ต่อ 2)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ	มาตรฐานดีรักษา	ความเสี่ยง	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
5. อาการอนุมาย(ต่อ)	<p>5.2 ตรวจสอบรายการพื้นที่</p> <p>1) ตรวจสอบรายการพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรายการพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุ - ออกใบเรียกตรวจหาก - ตรวจสอบรายการผู้รับผิดชอบโดยให้เหตุผล <p>2) ตรวจสอบรายการพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรายการพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุ - ออกใบเรียกตรวจหาก - ตรวจสอบรายการผู้รับผิดชอบโดยให้เหตุผล - ตรวจสอบรายการผู้รับผิดชอบโดยให้เหตุผล 	<p>ก่อนเข้ามาท่องเที่ยว</p> <p>ก่อนเข้ามาท่องเที่ยว</p>	<p>ประเมิน 600 บาท/ครั้ง</p> <p>ประเมิน 1,000 บาท/ครั้ง</p>	<p>1,000 บาท/ครั้ง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>



รูปที่ 1 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียขยะองค์กร่องการ

CHLORINE DETECTOR MAP

T H A I Y A Z A K I




Group 1

CH-1 = MTA-5	CH-5 = GARAGE
CH-2 = REFINING	CH-6 = HCl
CH-3 = HICHLOR	CH-7 = COOLING TOWER # F
CH-4 = LIQUID CHLORINE	CH-8 = CP-551D


Group 2

CH-9 : ENGINEER OFFICE	CH-13 : TK-9302
CH-10 : LIQUID CHLORINE STORAGE	CH-14 : YAZAKI WALL_1
CH-11 : HYDROCHLORIC TOWER	CH-15 : YAZAKI WALL_2
CH-12 : VE-309	CH-16 : YAZAKI WALL_3




THAI YAZAKI


ZONE 1




ZONE 2




ZONE 3



ZONE 4



ZONE 5



ZONE 6

WATER TANK = 410.69 x 12.183 m. (TH-9202) TH-9404 = 97.6 x 10.66 m.
 KOKA = 47.76 x 12.183 m. (TH-9201) TH-9405 = 97.76 x 10.66 m.
 TH-9401 TH-9402 } = 97.76 x 10.66 m.
 TH-9403 } = 97.76 x 10.66 m.

ZONE 7

THAI CENTRAL

แบบที่ 3 พื้นที่สำเร็จวิวในพื้นที่โครงการ

Note.

New Project

Green area

DA	FOR REVIEW	REVIEWED	21/12/04
REV	DESCRIPTION	DN: CHD A/E CHD APPR/ISSUE DATE	

THASCO MTA-7 PROJECT

THASCO CHEMICAL CO., LTD
PHRAPRADAENG, THAILAND

THIS DRAWING INCLUDES ANY PATENTS OR PATENTABLE FEATURES OWNED, CONFIDENTIAL INFORMATION AND TRADE SECRET OF THE LICENSOR. THE LICENSOR AGREES NOT TO REPRODUCE THIS DRAWING IN WHOLE OR IN PART AND NOT TO TRANSFER THE SAME TO ANY OTHER PERSON, EXCEPT AS SPECIFICALLY PERMITTED IN WRITING BY THE TOYO-THAI CORPORATION LTD.

TOYO-THAI CORPORATION LTD.
TTL. 100
No. D-123

ACCOUNT
CUSTOMER'S GROUP NO.
21/DEC/04

KEY PLAN

SCALE 1:500 DWG. NO. E-D123-010



รูปที่ 3 (ต่อ)

๒

THAI YAZAK


ZONE 1

ZONE 3

ZONE 3

ZONE

ZONE 5



S A W A D I R O A D

The diagram is a detailed site plan of a facility, likely a chemical plant or refinery. It shows a complex arrangement of buildings, storage tanks, and industrial equipment. The facility is divided into several zones, each enclosed by a fence. Key areas include:

- WAREHOUSE BUILDING**: Located in the center-left.
- ADMINISTRATION OFFICE**: Located near the center.
- REFINING UNIT**: Located in the upper-right section.
- BOILER BUILDINGS**: Multiple units located in the lower-right and center-right sections.
- BATTERY LIMIT**: Indicated by a red dashed line running horizontally across the middle of the facility.

Storage tanks are labeled with codes such as TC-9404, TC-9301, and TC-9204. The facility also includes a control room, maintenance shops, and various processing units. A legend at the bottom left provides symbols for different types of structures and equipment.

ZONE 7

ZONE 9

ZONE 10

THAI CENTRAL

Note.

New Project

- (1) = Electrolyzer section
 - (2) = Transformer
 - (3) = H₂ section
 - (4) = Cl₂ section
 - (5) = Purify Brine section

- 1 หน่วยผลิตคูลอร์-แอลค้าไอล MTA-1,2
 - 2 หน่วยผลิตคูลอร์-แอลค้าไอล MTA-3,4
 - 3 หน่วยผลิตคูลอร์-แอลค้าไอล MTA-5,6
 - 4 หน่วยผลิตคูลอร์-แอลค้าไอล MTA-7

(ส่วนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมโครงการบันเปลี่ยนระบบงานการผลิต

รูปที่ 4 แผนผังส่วนประ觥บคอรงการ โรงพยาบาลศลวาร์ – แอลค่าไล

				C L	/ /
				C L	/ /
				C L	/ /
				C L	/ /
				C L	/ /
D/A	FOR REVIEW	X	Sampling	9/21/2004	2
RECD:	RECORDED:	SPCL:	CHRM:	A.D.	CREAT:

THASCO MTA-7 PROJECT

THASCO CHEMICAL CO.,LTD
PHRAPPADAENG THAILAND

INCLUDING ANY PATENTED OR PATENTABLE FEATURES, DISBODIES' CONFIDENTIAL INFORMATION OF THE TOYO-TAN CORP. LTD., AND ITS USE IS CONDITIONED UPON THE AGREEMENT NOT TO REPRODUCE THE DRAWING IN WHOLE OR IN PART, NOR THE MATERIAL THEREON, NOR TO USE THE DRAWING FOR ANY PURPOSE OTHER THAN SPECIFICALLY DIRECTED BY THE TOYO-TAN CORP. LTD.

TOYO-THAI CORPORATION LTD.

THIS DRAWING IS PROPERTY OF THASCO CHEMICAL CO., LTD.
THE INFORMATION CONTAINED HEREON SHALL NOT BE USED
OR COPIED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF THASCO CHEMICAL CO., LTD.



LAY-OUT THASCO-A


LAY-OUT THASCO-A

SCALE 1:1400


รูปที่ 5 จุดติดตามตราชวัตรคุณภาพจากปลายปล่องระบาย

- = ปล่องน้ำยาผลิตภัณฑ์ไฮดรอลิก
- ▽ = ห้องดูดซับไบโอดิออกซิน
- ★ = ปล่องห้องผู้ติดโควิด

สัญลักษณ์



Z							
Y							
X							
7							
6							
5							
4							
3							
2							
1							



- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 
ตอกนที่ 1 บริษัทริมรัตน์พานิชโรงงาน พิเศษ | 
ตอกนที่ 2 บริษัทริมรัตน์พานิช โรงงาน พิเศษวัสดุก่อสร้าง | 
ตอกนที่ 3 บริษัทริมรัตน์พานิช โรงงาน พิเศษวัสดุอุตสาหกรรม | 
ตอกนที่ 4 บริษัทริมรัตน์พานิช ทิพยานันด์ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา | 
ตอกนที่ 5 บริษัทพันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการผลิต MTA 7 |
| SCALE: 1:1400 | รูปที่ 6 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพ | รายชื่อ THASCO A | THASCO CHEMICAL CO., LTD | PHRAPRAOENG FACTORY |

LAY-OUT THASCO-A

SCALE: 1:1400

१८

藏文大藏经

1

65

- 1 -


二

87

1

REV.

16




Remarks


1. BLC Pond No 1-14 contains massive precipitated by Ca(OH)_2 .
 2. Pond No. 1-33 contains mercury-contaminated treated mastic. in concrete pond followed. EIA
 3. Available area is indicated by
 - 3.1 concrete pond constructed available $2 \times 9 \times 15 - \text{m}^2$
 - 3.2 available space for next construction 15×30

Feb 2, 2009

၁၂၃



รูปที่ 8 การประวัติการผลิตโซโยเพอร์โคลอไนด์ (NaOCl)



គ្រឿងទី ៩ គិតបញ្ជាក់ថាទីបំផើខាងក្រោមគូរការ