

ที่ ทส 1009/ 675

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

24 มกราคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตสาร ไอเดฟินส์
และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ระยะ ของ ไอเดฟินส์ จำกัด

เรียน ผู้จัดการ โครงการ บริษัท ระยะ ของ ไอเดฟินส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ระยะ ของ ไอเดฟินส์ จำกัด ที่ ROC.MD/TED/PPK/058/2548
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตสาร ไอเดฟินส์ และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่
ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ระยะ ของ ไอเดฟินส์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ

2. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ โครงการอุตสาหกรรมและ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือ โครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่ อ้างถึง บริษัท ระยะ ของ ไอเดฟินส์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตสาร ไอเดฟินส์ และ
สารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำ
โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดเจ้มแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน โครงการอุตสาหกรรมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

โรงพยาบาลโอลิฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย) โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ระยะของ โอลิฟินส์ จำกัด ต้องมีคือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) ให้สำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป สำหรับการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ คงกระ一刻)
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนราชการสำนักงานใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนที่อยู่อาศัยของบุคลากร

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6797

โทรสาร. 0-2265-6616

ผู้ตรวจ.....
ผู้งาน.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ร่าง.....
ไฟล์/ดีด.....

ที่ ทส 1009/ 674

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

24 มกราคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตสาร โอลีฟินส์ และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ที่ ROC.MD/TED/PPK/058/2548
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตสาร โอลีฟินส์ และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่
ที่นิคมอุตสาหกรรมมานตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตสาร โอลีฟินส์ และสารอะโรเมติกส์
(ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมานตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดยบริษัท คอนซัล
แทนที่ ออฟ เทค โน โลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงงานผลิตสาร โอลีฟินส์ และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย) โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด ต้อง^{ทึ้ง} บีดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โปรดนำมาตรการดังกล่าวกำหนดใน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ 0%) ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในกรณี สำนักงานฯ ได้ดำเนินการซื้อขายและผ่อนชำระเงิน จังหวัดระยอง และ^{ทึ้ง}
แจ้งบริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวิทธ์ ทองธรรมชาติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวิทธ์ ทองธรรมชาติ
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6797
โทรสาร. 0-2265-6616


ผู้ตรวจ

ผู้ทํานาย

ผู้พิมพ์

ผู้รําน

ไฟล์/ดิส



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด
RAYONG OLEFINS CO., LTD.



ROC.MD/TED/PPK/058/2548



7 พฤษภาคม 2548

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารโอลีฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย)

เรียน เอกांกิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 เล่ม


ตามที่บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตสารโอลีฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย) ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาดเล็ก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บัดนี้บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยด่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย วงศ์วนานาพานิช)

ผู้จัดการโครงการ



จ.ส. ๐๖๘๖๖

สำนักงานกรุงเทพฯ 1 ถนนสุขุมวิท บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. (02) 586-2514, 586-3886 โทรสาร. (02) 910-3117
สำนักงานระยอง 271 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. (038) 685-040 โทรสาร. (038) 685-054, 685-036

Bangkok Office 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand.

Tel (662) 586-2514, 586-3886 Fax (662) 910-3117

Rayong Office 271 Sukhumvit Rd., Map Ta Phut, Muang District,

Rayong Province 21150, Thailand

Tel (6638) 685-040 Fax (6638) 685-054, 685-036

Member of Cementhai Chemicals

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารไอเลฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ส่วนขยาย)
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริษัท ระยองไอเลฟินส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตารางที่ 6.2-1

มาตรฐานผลลัพธ์ทางวิชาชีพและตัวอย่างการประเมินตัวต่อตัว (ตัวอย่าง) บริษัท ระยะ สหกัต
โครงการโรงเรียนหลักสูตรแกนนำและครุภัณฑ์และสาระร่วมกันท่องเที่ยว

ผลกรอบบทเรียน	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้บังคับชดเชย
1. คุณภาพอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> - ศักยภาพรวมของกระบวนการพัฒนาและออกแบบอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ - ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการซื้ออาหาร - โครงสร้างภายในร้านอาหารที่โปร่งโล่งและสะอาด - จัดการขยะอย่างถูกต้องและลดการปล่อยมลพิษ - พัฒนาส่วนต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง 	บริษัทรับเหมา
2. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบชั่วคราวเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเสียจากการดูดซึบลงในแม่น้ำที่มีคุณภาพดี - จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบชั่วคราวเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเสียจากการดูดซึบลงในแม่น้ำที่มีคุณภาพดี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง 	บริษัทรับเหมา
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดกิจกรรมการก่อตัวร่างที่ไม่ให้เกิดเสียงดังมากในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน - เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อตัวร่างที่มีระดับความดังของเสียงต่ำๆ เช่น ห้องที่ดูดควันและไฟฟ้าที่รักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพ - การใช้งานที่ดูแลดีทั้งในด้านความดังของเสียง - กារนดห้องดูแลคนในบ้านที่ต้องอยู่อาศัยอย่างเดียว 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง - ตลาดช่วงการก่อตัวร่าง 	บริษัทรับเหมา
				

ตารางที่ 6.2-1 (๗๐)

ผลกรวยทบทั่งเวลล้อม	มาตรฐานบ่อจืดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ^{1/}
- ก่อหนาดบ่อจืดพนที่ก่อตัวเองอย่างต่อเนื่อง เช่น เขตก่อตัวเอง เช่นบ่อจืดในชุมชนที่ไม่มีน้ำดื่มน้ำดื่มที่มีเชื้อสาหร่ายที่สูงมากในบริเวณพื้นที่ก่อตัวเองและพื้นที่น้ำท่วมเข้มงวดในพื้นที่น้ำท่วม	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	บริษัทรับเหมา
- บ่อให้มีการน้ำท่าทางด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังและการเฝ้าระวังก่อตัวเองก่อนเริ่มน้ำท่าทาง	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	บริษัทรับเหมา
- บ่อให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	บริษัทรับเหมา
- บ่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้านบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามกับลักษณะงานเก็บน้ำก่อตัวเอง อาทิ *	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	บริษัทรับเหมา
* หมายเหตุ	* แนวคาดการณ์ภัย	-	-	
	* แนวคาดการณ์ภัย	-	-	
	* ที่ครอบบุญ/ที่อุดตุบ*	-	-	
	* ถุงน้ำ	-	-	
	* หุคันริงบ (ถือรับงานซ่อนโลหะ)	-	-	
	* รองเท้าริงบ*	-	-	
- บ่อให้มีระบบติดตามบนพื้นฐานเก็บน้ำก่อตัวเองยังเพียงพอ	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	บริษัทรับเหมา
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องพยาบาลและรบบท่อจุ่งงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	บริษัทรับเหมา
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อตัวเองและทำการผู้ควบคุมงานก่อตัวเองให้รู้จักชั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- บริเวณพื้นที่ก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	- ตลอดช่วงการก่อตัวเอง	บริษัทรับเหมา
รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่ร่วมช่วย				

ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ

องค์ประกอบอ่อนทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่รบกวนด้วยตัวเอง	บริเวณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่รบกวนด้วยตัวเอง			
	- ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่อต้านครัวเรือน ดูแลพ่อแม่เด็ก ที่สามารถใน ranachan ฯ โครงการ โรงจอดรถเดินทางไปเลี้ยงเด้อ ไม่เสียเงินเดินทาง ออกไปเดินทาง (เดินทาง) ที่อยู่ที่นิมิตอมุตสาหกรรมมหาดูช ถ้าก้อนเมื่อจะเดิน จังหวัดระยอง ฉบับด่วนกรกฎาคม 2548 ตีทางกาม 2548 กันยายน 2548 และ พฤษภาคม 2548 จัดทำโดยบริษัท กองอี้เดินแพนท์ ဝพ เทค โนโลจี จำกัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลาดห้องค้าดำเนินการ	- บริษัท ระยอง โกลเด้นส์ จำกัด
	- หาแหล่งการศึกษาศักยภาพความต้องการในการขอรับบัตรพิเศษทางออกสถานที่ท่องเที่ยวภาค ด้านบนจังหวัดของชาติศาสตร์เช่นค่านิภัยตามมาตรฐานคุณภาพของสถานที่ในประเทศไทย โครงการ ดังนี้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการรับและตัดการระบบเพิ่มทางออกสถานที่ใน โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลาดห้องค้าดำเนินการ	- บริษัท ระยอง โกลเด้นส์ จำกัด
	- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบในงบประมาณเดือนต่อเดือนตามรายงานดุษฎี รายการที่ในงบประมาณ โครงการซึ่งดำเนินการปรับเปลี่ยนลักษณะการประเมินงบประมาณของขั้นตอนการ นักเขียนรายงานการติดตามตรวจสอบที่มีความต้องการดำเนินการที่ต้องการประเมินงบประมาณของขั้นตอนการ นักเขียนรายงานการติดตามตรวจสอบได้แล้ว ให้เก็บเงินเชิงบัญชีมาส่วนของ บริษัท ของงบประมาณที่ น้ำทัด ห้องค้นเงินการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่ไม่ใช่บัญชีมาหานักเขียน ให้พร้อมและต้องดำเนินการ ปีงบประมาณและผลกระทบที่ต้องเปลี่ยนแปลงมาหากว่าต้องติดตามคร่าวๆ ของงบประมาณที่ต้องเปลี่ยน โดยคงทั่วไปจะเป็นเงินในการพัฒนาคุณภาพงานที่ต้องการให้กับนักเขียน นักเขียนจะต้องดำเนินการ การติดตามตรวจสอบต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลาดห้องค้าดำเนินการ	- บริษัท ระยอง โกลเด้นส์ จำกัด
	- หาแหล่งก่อสร้างที่ดี ที่สามารถที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุปกรณ์ภายในห้องเดือน บริษัท ระยอง โกลเด้นส์ จำกัด ต้องแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไฟฟ้า กรมโครงสร้าง ดูแลพ่อแม่เด็ก สำนักงานจังหวัดระยอง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทราบ	- พื้นที่โครงการ	- ตลาดห้องค้าดำเนินการ	- บริษัท ระยอง โกลเด้นส์ จำกัด
	- บริษัท ระยอง โกลเด้นส์ จำกัด ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องเดือน ไฟฟ้า กรมโครงสร้าง ดูแลพ่อแม่เด็ก สำนักงานจังหวัดระยองและมาตรการต่อต้านครัวเรือน ให้ตรงไป ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล แห่งประเทศไทย กรมโครงสร้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไฟฟ้า กรมโครงสร้าง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทันที 6 เดือน	- พื้นที่โครงการ	- ตลาดห้องค้าดำเนินการ	- บริษัท ระยอง โกลเด้นส์ จำกัด

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

อุปกรณ์ระบบทาม ผู้ควบคุม	ผู้ควบคุมที่อยู่ของท่านและอุปกรณ์ที่รับส่งแก๊สต่อไปนี้ตามแบบต่อไปนี้พ.ศ. 2544)	บริเวณที่คำแนะนำการ รับประทานและการดูแลรักษา	ระบบตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
น้ำมัน	เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ดูแลรักษาสภาพอากาศไม่ถูกแทนที่โดย定律 (พ.ศ. 2544) 1) CEMS 1 : UBS1, UBS2 และ UBS3 2) CEMS 2 : CH1(H-100A), CH2 (H-100B) และ CH 10 (H-120R) 3) CEMS 3 : CH3 (H-100C), CH4 (H-100D) และ CH5 (H-100E) 4) CEMS 4 : CH6 (H-100F), CH7 (H-100G) และ CH8 (H-100H) 5) CEMS 5 : CH9 (H-100I), CH11 (H-100J) และ CH12 (H-100K) 6) CEMS 6 : GHU 2 7) CEMS 7 : CH13 (H-100Q) (5) ติดตั้ง High Integrity Trip System ที่ Cracking Heater จำนวน 4 เตา ที่ H-100D, H-100G, H-100H และ H-100Q ในปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป หากมีอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลเข้า จำนวน 4 เตา ที่ H-100E, H-100F, H-100I และ H-100K (6) จัดทำและทดสอบอุปกรณ์ดูดอากาศจากกล้องระบายน้ำทางออกอากาศของโรงแยกก๊าซ ให้รองรับการเมื่อมีการดูดอากาศเหล่านี้เพื่อรักษาความต้านทานกับตัวที่ก๊าซหนาได้ในมาตรฐาน	- Cracking Heater - ติดตั้งช่วงต่อภายนอก - ติดตั้งช่วงต่อภายนอก	- บริษัท ระบบท้อง โอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท ระบบท้อง โอลิฟินส์ จำกัด	
น้ำเคมี	ผู้ควบคุมได้รับทราบ (7) Vent Gas ที่เกิดจากการบ่มเบ็ด Spent Caustic จะได้รับการกำจัด โดยปรสูตรากภัณฑ์ 1) Vent Gas ที่เกิดจาก Spent Caustic Coalescer จะถูกส่งไปยัง Flare 2) Vent Gas ที่เกิดจาก Spent Caustic Wash Tower จะถูกส่งไปสู่เตา Boiler ซึ่งจะนำไปใช้ในไนโตรเจนท์ฟาร์บர์ประกอบ Hydrocarbon ติดกัน Vent Gas จะถูกเผาหก CO ₂ และน้ำโดยกระบวนการ ไนโตรเจนท์ฟาร์บาร์ (8) ในกรณีที่ระบบบ่มเบ็ดน้ำเคมี Spent Caustic เกิดความผิดพลาด หรือต้องมีการซ่อมบำรุง แต่ยังคงต้องกัก Spent Caustic ไว้ ทางprocurement ได้เช่น ขั้นตอนดังนี้ Spent Caustic Tank จะมี Level Indicator ฉะนั้นจะต้องติดตั้ง High level alarm ที่ระดับของข้อมูล 85 ของน้ำมันเมื่อระดับของ Spent Caustic ถึงระดับที่ตั้งไว้ ต้องย้ายตู้คอนจังชั่นซึ่งรับริบบิ้งทั้งหมดเมื่อเวลาในการตีรีบูตการ Shut down ประมาณ 9-14 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีที่ต้องดูดตู้คอนจังชั่นเพื่อตัดต่อ Shutoff โกรงน้ำจะใช้เวลาทั้งหมด 1/2 ชั่วโมง) (9) ควรตรวจสอบและบ่มรงน้ำมันเมื่อปรับตั้งรีบบิ้งที่ต้องการ สำหรับ Scrubber ในกรณีต้อง Toluene ที่ Truck Loading Station เป็นประจำโดยไม่ต้องปรับตั้งรีบบิ้งของรถบรรทุกของ 99 หรือน้ำมันเชื้อเพลิงของ Toluene อย่างมา 95 ต่อวันในสัปดาห์	- ระบบบำบัด Spent Caustic - ระบบบำบัด Spent Caustic - ระบบบำบัด Spent Caustic - ระบบบำบัด Spent Caustic - ระบบบำบัด Spent Caustic - ติดตั้งช่วงต่อภายนอก - ติดตั้งช่วงต่อภายนอก	- บริษัท ระบบท้อง โอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท ระบบท้อง โอลิฟินส์ จำกัด	

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

ຕາງລາວທີ 6.2-2 (ຕ່ອ)


องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องมีและผลการทดสอบเพื่อความถูกต้อง	บริเวณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1) ก่อนเข้าทิ้งงาน - ตรวจสอบพื้นที่ทิ้ง - ตรวจสอบวัสดุที่นำมาระบายน้ำ	มาตรฐานที่ต้องมีและผลการทดสอบเพื่อความถูกต้อง	บริเวณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปกรณ์ ถังน้ำดื่ม	มาตรฐานบังคับสนับสนุนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(4) จัดไห้มีการใช้ถุงประปาปูอ่อนอันดับต่ำของบุคลากรและพนักงานที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่ซึ่งความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลฯ	- พนักงานที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่ที่มีความเสี่ยง	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ระบบทิ้งゴミเพ็นส์ จำกัด	
(5) ไม่กรณีมีการรั่ว หลุดของสารเคมีซึ่งอาจปฏิบัติลงใน 1) ให้อุปกรณ์ที่สามารถกันน้ำได้ เช่นถุงน้ำดื่ม 2) ใช้ถุงประปาปูอ่อนอันดับต่ำของบุคลากร เช่น ถุงมือ รองเท้า ชุดครุภัณฑ์ ก่อร่องมาตรฐานเดียว 3) ไม่กรณีมีการรับประทานของ “เอกสารพิมพ์หรือพัฒนาเพื่อทดสอบการฟื้นฟูกระบวนการ 4) ใช้วิธีที่คำนึงถึงความปลอดภัยของมนุษย์ 5) ก่อร่องมาตรฐานของเสียทั้งหมด เพื่อไม่ไปกัดต้องพื้นดินของภูมิภาคในอนุภูมิภาคที่ไป	- กระบวนการผลิต - กระบวนการผลิต	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ระบบทิ้งゴミเพ็นส์ จำกัด	
(6) ในกรณีที่มีการระเบิดไฟไหม้ ไฟฟ้า ภัยจากน้ำจะต้องถูกดับโดยเร็วทันที จึงดำเนิน 1) สถานที่ที่เกิดเพลิง “ห้องน้ำ” เพื่อจัดการภัยทางด้านความปลอดภัยที่หน้างาน และ อัคคีภัยและเพลิงไหม้ที่หน้างาน 2) บังคับพื้นที่ “ไฟไหม้” โดยต้องติดต่อกันเข้าชั้งต่อชั้งอย่างเรียบง่าย ฯ ที่ติดไฟฟ้าของยานพา พนที่ต้องถูกตัดขาด และสีสีพันธุ์เพื่อแสดงอย่างมีป้องกันเกิดไฟฟ้าไหม้ลุกไหม้ - หลังจากเหตุเพลิง “ไฟฟ้า” ที่ดีองค์ส่วนน้ำหนึ่งต้องสักพันน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตัดอุบัติ และป้องกันการระบาด “ไฟฟ้า”	- พื้นที่โครงสร้าง - พื้นที่โครงสร้าง	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ระบบทิ้งゴミเพ็นส์ จำกัด	
(7) มาตรการลดผลกระทบที่สัมภัยก็ 1) ต้องทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา Emergency Isolation Valve ที่ตั้งไว้ในบุกเบิก โดยติดตั้งอยู่ 2 จุด คือ บุกเบิกที่ Tank Inlet เพื่อป้องกันการดูดลิ้น ตามดูม โอบ Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch จุดต่อของที่ Tank Outlet เพื่อป้องกันการรั่ว “หลอด ตราบุญ” โดย Remote Manual Switch 2) ตรวจสอบและบำรุงรักษา independent high และ High level alarms รวมทั้ง Continuous level indicator ที่ตั้งไว้กับถังทุกถัง ซึ่งจะแจ้งการ Monitor ระบบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมหุบ หดตัวมา โดย High level alarms จะส่งสัญญาณเตือนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมหุบหด Feed ลง Tank ถ้าเกิดมีทั้งน้ำที่ไม่สามารถรับประทานได้ “High high levels alarm จะส่งสัญญาณไปต่อ sistem ของอุปกรณ์ Feed ที่ High high levels 3) ตรวจสอบและบำรุงรักษา Pressure/Temperature indicators เพื่อคอมมูนิเคชัน ความตันน้ำและบาร์ดูรักษาภัย ก่อนให้แก่ผู้คนดื่มดิจิว่า 4) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบ N ₂ Blanket ที่ตั้งบน Dome roof ในการพานะรากอากาศ “โปรดเพื่อปกป้องห้องหดตัวอุบัติไฟ” วัสดุประสมสี คือ ไฮ N ₂ เนื่องจากสีเหลือง เพื่อป้องกัน การผสานรวมระหว่างอากาศและ “ของเหลวที่หดตัว” ไฟ	- บังคับก็ - บังคับก็	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ระบบทิ้งゴミเพ็นส์ จำกัด	


ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบของ ตั้งแต่อุปกรณ์	มาตรฐานของกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่เกิดขึ้น	ระบบควบคุมน้ำ	ผู้รับผิดชอบ
(10) มาตรการลดผลกระทบอันตราเข้าเผาแรกที่ Cracking Heater	1) ตรวจสอบและบันทึกว่าระบบกันน้ำ “ไอน้ำ” (Steam curtain system) เพื่อเบรก ระหว่างส่วนเผาใหญ่ (Furnace area) กับส่วนของเครื่องร้อนที่远离 การเผาในห้อง จัดการรัฐบาลส่วนใหญ่จะใช้การระบายน้ำ (Process area) ทำหน้าที่เป็นสนับสนุน กันชนบทเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน 2) ตรวจสอบและบันทึกว่า Hydrocarbon gas detector เพื่อต่อเติมถังถังน้ำมันเชื้อเพลิง กันรั่วไหลของก๊าซส่วนราชการที่ความชื้นต่ำ 30% ของเชื้อก๊าซค้างคั่ง	- Cracking Heater	- ตลาดครัวค้าน้ำน้ำมัน	- บริษัท ระบบโภคภินส์ จำกัด
(11) มาตรการลดผลกระทบอันตราเข้าเผาแรกที่ GHU II Heater	1) ตรวจสอบและบันทึกว่าระบบกันน้ำ “ไอน้ำ” (Steam curtain system) เพื่อเบรกระหว่าง ส่วนเผาใหญ่ (Furnace area) กับส่วนของเครื่องร้อนที่ดำเนินการในห้อง รัฐบาลส่วนใหญ่จะใช้การระบายน้ำ (Process area) ทำหน้าที่เป็นสนับสนุนและยกระดับ เพลิงของปลาไฟออกจากกัน 2) ตรวจสอบและบันทึกว่า Hydrocarbon gas detector เพื่อต่อเติมถังถังน้ำมันเชื้อเพลิง กันรั่วไหลของก๊าซส่วนราชการที่ความชื้นต่ำ 30% ของเชื้อก๊าซค้างคั่ง	- GHU II Heater	- ตลาดครัวค้าน้ำน้ำมัน	- บริษัท ระบบโภคภินส์ จำกัด
(12) มาตรการลดผลกระทบอันตราเรือนรังที่ BTU/RAM 2 Unit	1) ตรวจสอบและบันทึกว่า Emergency Isolation Valves ที่ถูกปรับยาาระบบติดตั้ง 2) ตรวจสอบและบันทึกว่า Hydrocarbon Gas Detector และ Outdoor manual call point ที่บริเวณด้านนอกผลิต 3) ตรวจสอบและบันทึกว่าระบบกันน้ำเพลิง ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย hydrant water monitor และ fire water main ไว้รับน้ำเพื่อนำมาทดสอบ 4) ตรวจสอบและบันทึกว่า Fixed water spray ในบริเวณที่มีของเหลวไวไฟในบริเวณ ปริมาณมาก และมีโอกาสติดไฟ ไว้ได้สูง 5) ใช้กรดกวนฯ เพื่อห้ามรับโทรศัพท์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อเพลิง ใหม่	- BTU/RAM 2 Unit	- ตลาดครัวค้าน้ำน้ำมัน	- บริษัท ระบบโภคภินส์ จำกัด
(13) มาตรการลดผลกระทบอันตราเข้าเผาแรกที่ Trunk Loading Area	1) ตรวจสอบและบันทึกว่า Emergency Isolation Valve บริเวณ dome roof tank เพื่อป้องกันการรั่วไหลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ downstream 2) ตรวจสอบและบันทึกว่า Independent high level alarm และ High high level alarm สำหรับด้าน dome roof ทุกด้าน 3) ตรวจสอบและบันทึกว่า Pressure indicator และ Temperature indicator สำหรับด้าน dome roof ทุกด้าน	- Trunk Loading Area	- ตลาดครัวค้าน้ำน้ำมัน	- บริษัท ระบบโภคภินส์ จำกัด




ตารางที่ 6.3-1 (ต่อ)

คุณภาพเพิ่มเวลส้อน	พารามิเตอร์	สถานที่	ระยะเวลา/ความถี่	ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)	ผู้รับผิดชอบ	
3. เสียง เสียงในชุมชน (รูปที่ 6.3-3)	- Leq (24) - Ldn	- ข้างเรือนพญาดา - ทิศตะวันออกของ กลุ่มโรงงาน (Site 3)	- ปีละ 1 ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด	
4. กากของเสีย	- บันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนักของกากของ เสีย - จัดทำรายงานสรุป ปริมาณกากของเสีย แต่ละชนิดที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงาน ของโครงการและ สัดส่วนปริมาณกาก ของเสียที่นำไป Recycle และที่ส่งไป กำจัด	- ภายในขอบเขตของ โครงการ - ภายในขอบเขตของ โครงการ	- ทุก 6 เดือน - รายงานการนิคม อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยทุกเดือน - ปีละ 1 ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง งบประมาณรวมอยู่ใน ค่าใช้จ่ายข้างต้น	บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด	
5. เศรษฐกิจ-สังคม	- ทักษิณของชุมชน และผู้คนชุมชน	- ข้านມนาบชุด - บ้านทั่วไป - บ้านพลง - บ้านนาบตาชุด	- ทุก 1 ปี	500 บาท/ตัวอย่าง	บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด	
6. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	6.1 การตรวจสุขภาพ ทั่วไป	- X-Ray ปอด - สมรรถภาพการ มองเห็น - สมรรถภาพการ ได้ยิน - สมรรถภาพการ ทำงานของปอด - ตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด CBC - ตรวจประสิทธิภาพ ของตับ - ตรวจประสิทธิภาพ ของไต - ตรวจกรดอิพบูริก (Hippuric acid) ในปัสสาวะ - ตรวจฟีโนล (Phenol) ในปัสสาวะ - ตรวจวัดความดัน โลหิต	- พนักงาน	- ปีละ 1 ครั้ง	1,000 บาท/คน	บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด
	6.2 บันทึกการได้รับ บาดเจ็บ	- ทุกระดับความรุนแรง	- ภายในโครงการ	- ทุกเดือน	1,000 บาท/ครั้ง	บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด
	6.3 ตรวจสอบสภาพ แวดล้อมในสถาน ที่ทำงาน	- ความร้อน	- Furnace	- ปีละ 4 ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด
		- แสงสว่าง	- Control Room	- ปีละ 4 ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด
		- ระดับความดันเสียง	- บริเวณ Deaerator	- ปีละ 4 ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด




ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ,2548

รูปที่ 6.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



รูปที่ 6.3-2 จุดตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง




บริษัท คอนซัลติ้งเทคโนโลยี ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
39 Lodprao124 Rd. Wangthonglang Bangkok 10310
Tel. 9343233-47 Fax(662) 9343248 Email: col@col.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 404816

ชื่อรุ่น	แบบที่
4816L402.DETAIL-1	-
รุ่นที่	รวม

จุดตรวจคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

- A1 : CRACKING HEATER
 - A2 : FEED PREPARATION
 - A3 : DE-ETHANIZATION UNIT
 - A4 : CHILLING UNIT
 - A5 : SPENT CAUSTIC TREATMENT
 - A6 : DE-PROPANIZATION UNIT
 - A7 : TANK FARM
- จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
- W1 : WITHIN STORM DRAINAGE
 - W2 : CHECK BASIN
 - W3 : IEAT DRAINAGE



จุดตรวจระดับเสียงในบรรยากาศ

- N1 : ข้างเรือนพยาบาล
- N2 : ด้านทิศตะวันออกของกลุ่มโรงงาน

จุดตรวจเสียงในสถานประกอบการ

- IN1 : AGITATOR
- IN2 : STEAM BOILER
- IN3 : DEAERATOR

MSS : MAIN SUBSTATION
 CCB : CENTRAL CONTROL BUILDING
 RWT : RAW WATER TREATMENT
 BM : MAIN BENCH MARY
 MSS-S : SECOND SUBSTATION

บริษัท คอนเซปท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO.,LTD.
 39 Lodprao124 Rd. Wangthonglang Bangkok 10310
 Tel. 0343233-47 Fax.(662) 9343248 Email : cot@cot.co.th
 หมายเหตุ: ดูงากร 404816

ชื่อผู้	404816AMO	ผู้ลงที่
วันที่	20/02/04	หก