

ที่ ทส 1009/

7278



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 สิงหาคม 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต  
โรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ของบริษัท มากอตโต จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท มากอตโต จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4555  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 07298/404936  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
2. มาตรการป้องกันแก่ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball)  
ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่บริษัท มากอตโต  
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้าน<sup>อุตสาหกรรม</sup> โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกันนิคม  
อุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต  
ลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ของบริษัท มากอตโต จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัด  
สระบุรี จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 มีมติไม่เห็นชอบในรายงานฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาบริษัท ค่อนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ มากอตโต จำกัด ให้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ใน การประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ มากอตโต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้บริษัทฯ ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท ค่อนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม บันทึกแผ่นข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และนำเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนว ทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง บริษัท ค่อนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนเชษฐ์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

นางสาวกิจารัตน์นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6619 ต่อ 6799

โทรสาร 02 265-6616

ที่ ทส 1009/ 7278

สำนักงานนโยบายและแผน  
รัฐพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

15 สิงหาคม 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต  
โรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ของบริษัท มากอตโต จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท มากอตโต จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4555  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 07298/404936  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
2. มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball)  
ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่บริษัท มากอตโต  
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้าน<sup>อุตสาหกรรม</sup> โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคม  
อุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต  
ลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ของบริษัท มากอตโต จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัด  
สระบุรี จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุดสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 มีมติไม่เห็นชอบในรายงานฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ มากอตโต จำกัด ให้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุดสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ มากอตโต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้บริษัทฯประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม บันทึกแผ่นข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และนำเสนอด้วยสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนว ทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในกรณี สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6619 ต่อ 6799

โทรสาร 02 265-6616

ผู้ตรวจ  
ผู้รายงาน  
ผู้จัดทำ  
ผู้รับทราบ  
ผู้รับทราบ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๘๔ แขวงจังหวัดคลอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  
39 LADPRAO 124 RD., WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310  
☎ (66 2) 9343233-47 Fax: (66 2) 9343248 E-mail: cot@cot.co.th www.cot.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย |



18 มิถุนายน 2550

เรื่อง ขอนำส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
การวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด  
(Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ของบริษัท มาคอต โต จำกัด

เรียน เอกानุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 18 ฉบับ

อ้างอิง หนังสือ ที่ ทส 1009/4554 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

ตามที่บริษัท มาคอต โต จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต โรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำล้อม อำเภอหนองแก จังหวัดสระบุรีนี้ ภายหลังการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุม ครั้งที่ 11/2550 ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2550 และมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ตามหนังสือที่ อ้างอิง บันทึก บริษัทที่ปรึกษาได้ข้อทำ รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอร้องส่งมอบรายงานฯ ดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

|                                  |
|----------------------------------|
| สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| เลขที่ 17/๒ วันที่ 18 ส.ค. 2550  |
| เวลา ๑๖.๓๐ ผู้รับ ฯฯ             |

(นายพิธิสุ พุฒิไพบูลย์)  
กรรมการผู้จัดการ

EIA 09/2014 (คณานาค)



ที่ ทส 1009/ 727?

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 สิงหาคม 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต  
โรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ของบริษัท มากอตโต จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4554  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 07298/404936  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
2. มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball)  
ครั้งที่ 2 ดังอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่บริษัท มากอตโต  
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต  
ลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ดังอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานโดย  
บริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 26  
เมษายน 2550 มีมติไม่เห็นชอบในรายงานฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาบริษัท  
คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท มากอตโต จำกัด ให้นำเสนอข้อมูล  
เพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน  
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่ง  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดการป้องกันและ  
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท มากอตโด จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 แห่ง<sup>)</sup>  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตาม  
กฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่  
กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และแจ้งบริษัท มากอตโด จำกัด เพื่อทราบ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

คง ใจ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองปลัดกระทรวง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุการสำนักงานฯ ให้ทราบโดยตลอด กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6619 ต่อ 6799

โทรสาร 02 265-6616

# การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมลุ่มน้ำแม่น้ำมูล และลำน้ำสาขา

## 1. หลักการและเหตุผล

ลุ่มน้ำแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในดินแดนที่ราบสูง ต้นน้ำเกิดจากเขาวงและเขากลมังของทือกเขาสันกำแพงในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ให้ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ จังหวัดนราธิวาส ทodus ทางทิศตะวันออกตามแนวติดต่อกับพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีนทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำเล็กๆ หลายสายไปรวมกันเป็นลำน้ำมูล แล้วไหลไปบรรจบกันแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 641 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยประมาณ 24,374 ล้าน ลูกบาศกเมตร และปริมาณน้ำดังกล่าวในน้ำที่ส่วนใหญ่ปล่อยออกสู่แม่น้ำโขง ลุ่มน้ำมูลมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 69,700 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,562500 ไร่ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ 13.6 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ในภาคอีสานตอนล่าง ลำน้ำมูลแบ่งออกเป็น 23 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลำเชียงไกร ลำตะคง ลำพระเพลิง ลำน้ำลับนและลำแซะ ลำสะแทค ลำป่ารามาด ลำจักราช ลำน้ำชู หัวยตาม หัวยทับทิม หัวยสำราญ หัวยขุง ลำชี ลำลับปลา ลำเดียวใหญ่ ลำโดมนใหญ่ ลำโดมน้อย ลำเชบก และลำเชบما การทำที่แม่น้ำมูลให้ผ่านจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด จึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ชุมชนจะใช้ประโยชน์จากการน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และชุมชนต่างๆ และถูกใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ลุ่มน้ำแม่น้ำมูลได้มีกรรมการโครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่แวดล้อมชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ และส่งผลกระทบต่อระบบน้ำที่สำคัญ เช่น โครงการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ การทำนาคุ้งนาเกดีอบริเวณใกล้แม่น้ำ การขยายของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แม้โครงการและกิจกรรมดังกล่าวจะนำพาความเจริญมาสู่ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำพอสมควร แต่ผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นกลับยังมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรดังกล่าวได้เชื่อมโยงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนสองฝั่งลุ่มน้ำ แม่น้ำ และลำน้ำสาขา เป็นที่รองรับน้ำทิ้งและเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้กับหลายชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้ลุ่มน้ำแม่น้ำมูลยังเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดในภาคอีสานอาทิ กระเพี้ย ปลากระเบนน้ำจืด ตัวเงินตัวทอง นาเกหงส์ นเรียน และปลาบ้าจืดในอีกหลายชนิดแต่น่าเสียดายในช่วงไม่ถึง 10 ปีมานี้ สัตว์หลายชนิดลดจำนวนลงอย่างมาก ทำให้ศักยภาพในการเลี้ยงชีพด้วยการประมงพื้นบ้านลดลง รวมถึงศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อดูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายน้ำ ตามลำแม่น้ำมูลก็ลดน้อยลงเนื่องจากถ้าที่อาศัยของสัตว์ถูกรบกวนหรือถูกทำลายไป สาเหตุอันอาจเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ตามความต้องการของตลาดในการบริโภคที่สูงขึ้น ทำให้ระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่น้ำมูลเดิมที่มีความสมบูรณ์ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ที่ ทส 1009/

7277

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 สิงหาคม 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต  
โรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ของบริษัท มากอตโต จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4554  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 07298/404936  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
2. มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball)  
ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่บริษัท มากอตโต  
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต  
ลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานโดย  
บริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 26  
เมษายน 2550 มีมติไม่เห็นชอบในรายงานฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ เสนอขออนุญาตเพิ่มเติม ต่อบาชิ้ท  
คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท มากอตโต จำกัด ให้นำเสนอขออนุญาต  
เพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน  
ดังกล่าวเป็นด้านและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุดสากกรรม ในการประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ซึ่ง  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดมาตรการป้องกันและ  
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท มากอตโต จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 แห่ง<sup>)</sup>  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตาม  
กฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่  
กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และแจ้งบริษัท มากอตโต จำกัด เพื่อทราบ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)  
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทร. 02 265-6619 ต่อ 6799  
โทรศัพท์ 02 265-6616

ผู้ตรวจ  
ผู้แทน  
ผู้พิพากษา  
ผู้ตรวจ  
ผู้ตรวจ

มาตรฐานป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิต โรงงานผลิตรูบบุม (Grinding Ball) ครั้งที่ 2

ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำโลย อำเภอหนองแระ จังหวัดสระบุรี

ที่ปริมาณมากอตโต จำกัด ต้องยื่นดีอปปินเดีย

ຕາງໜີ 5.2-1

มาตราการป้องกันเหตุไฟเบลและลดผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งท่อตัวรีไซเคิลและการผลิตตัวเร่งงานผลิตลักษณะ (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 มรรษช์ มากอตติ จำดัด

### ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

| หัวข้อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | มาตรการป้องกันเหตุไม่สงบผลลัพธ์ตามสิ่งคาดเดา  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---|---|--|---|---|
| 1. ภัยคุกคามทางการเมือง                 | - ในการผลิตมีผู้คนและองค์กรต่อต้านรัฐบาลร่วงหล่นภายในประเทศ ทั้งสิ่งของพื้นที่ใกล้เคียงโดยเรียกว่าคนต่างด้าวที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย<br>ผู้รับภาระมากของสิ่งของต้องรับให้คนงานทำภารกิจที่สุดอันตรายที่สุด ที่ร่วงหล่นลงในบ้านที่รวมทั้งทำความสะอาดในบ้านเรือน ดังกล่าว ให้เรียบร้อยด้วย เพื่อ "ไม่ให้เกิดการก่อความวุ่นวาย การให้สัมภาษณ์ทางหรือความสักปုาโนในบริเวณต่าง ๆ  | - ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง  | - ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง และพื้นที่ต่อสู้ร้าง  | - บริษัทรับเหมา   |
| 2. เศรษฐกิจ                             | - เดือดใหญ่ๆ ผลกระทบและเครื่องจักร  INA ก่อตัวที่มีระดับความดึงดูด ของเสียงทำให้สูญเสียไปทางการตัดต่อส่วนตัวของบ้าน ทำให้ไม่ประเสริฐต่อภาพ ในการใช้งาน ได้ด้อยลงอย่างมาก เนื่องจากความต้องการเสียง<br>- จัดการก่อตัวที่ก่อให้เกิดเสียงดังๆ เฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน<br>- จัดให้มีมาตรการลดความดันเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน การก่อตัว ได้แก่ การปฏิบัติตามคุณภาพ การนำร่องรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดีของบ้าน สถาปัตยกรรมและภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่กำกับและกำหนดให้มีการก่อตัวที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาให้ดีที่สุด<br>- กำหนดให้มีการก่อตัวที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาให้ดีที่สุด สำหรับคนงานก่อตัวที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง มากกว่า 90 dB (A) | - ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง<br>- ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง | - ตลาดช่วงก่อตัว<br>- ตลาดช่วงก่อตัว<br>- ตลาดช่วงก่อตัว<br>- ตลาดช่วงก่อตัว<br>- บริษัทรับเหมา<br>- บริษัทรับเหมา<br>- บริษัทรับเหมา | - ตลาดช่วงก่อตัว<br>- ตลาดช่วงก่อตัว<br>- ตลาดช่วงก่อตัว<br>- ตลาดช่วงก่อตัว<br>- บริษัทรับเหมา |
| 3. ภัยคุกคามทางการเมือง                 | - จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมเพียงพอต่อคนงาน ตามที่กฎหมายกำหนด  | - ในพื้นที่ต่อสู้ร้าง  | - ตลาดช่วงก่อตัว  | - บริษัทรับเหมา   |
| 4. ภัยคุกคาม                            | - กำหนดให้พนักงานเข้ารับประปาปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  | - ในพื้นที่ต่อสู้ร้างและถนน<br>- ภายในอาคาร  | - ตลาดช่วงก่อตัว<br>- บริษัทรับเหมา   | - บริษัทรับเหมา   |

ตารางที่ 5-2-1 (ต่อ)

| ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม                     | มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ <sup>1)</sup>  |
|--|---|--|--|---|
| 4. ภาระคนงาน (ต่อ)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวยความสัมภានและดูแลการใช้-ออกยาอย่างระมัดระวังในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจเช็คสภาพรถชนเดือนการใช้งาน เช่น ระบบเบรกตีบุตต์</li> <li>- หลักเดินทางจนวันสุดท้ายประมาณเดือนเวลา 19.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของพนักงาน และในห่วงที่มีการจราจรคับคั่ง</li> <li>- จัดความเร็วรถบนถนนที่เป้า-ออก พื้นที่โครงการไม่มีคน 30 กม./ชม. และจัดระบบและศักยภาพการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับจำนวนคนงาน</li> <li>- เฟื่องฟันภูดีเดช</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- รถบรรทุกชนวัสดุอุปกรณ์</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้างและเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยววัสดุอุปกรณ์</li> <li>- ในพื้นที่โครงการและถนนที่ก่อสร้าง</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> </ul> |
| 5. สารเคมีกันไฟและสารเคมีกันไฟที่ติดตั้ง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายคุณภาพของรถบรรทุกไฟฟ้ารถทุกชนิดส่วนตัวมากถูกหมายกำหนดและต้องจัดให้มีสวัสดิ์ดูดอากาศป้องกันการระเหยหล่นลงวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายของผู้จราจร</li> <li>- จัดสร้างแรงระบายอากาศ ฯ พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรักษาภัยจากฝุ่นละอองสูง</li> <li>- จารถจอดอยู่สุดก่อสร้างและเตรียมเบ็ดเตล็ดอย่างให้พื้นที่ไม่ติดตั้ง</li> <li>- ใจไม่ค่าวรจจะอยู่ใกล้กันระหว่างระบบไฟฟ้าในโครงการ และบ่อน้ำพักน้ำทิ้งที่ควรเพื่อป้องกันการกัดกร่อนทางระบายน้ำและก่อให้เกิดน้ำเสีย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> </ul>                          |
| 6. การก่อจัดทำทรายละเอียด                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วงรวมและเก็บไว้สุดที่มีกำลังน้ำใจพื้นที่เพื่อนำมาใช้ใหม่</li> <li>- จัดห้องร้องรufeแบบดูดเผือกให้พื้นพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีน้ำฝนที่รากต้นไม้ในก่อสร้างในภาระเดือนตุลาคม</li> <li>- ส่งไปกำจัด</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> </ul>   |

### ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ตารางที่ 5.2.1 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม                    | มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|--|---|--|---|
| 8. อาชีวานามัยและ<br>ความปลอดภัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและคุ้มครองข้อมูลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย</li> <li>- ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของงาน</li> <li>- กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวร่วมของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ให้คำแนะนำเพื่ออบรมห้องทำงานคุ้มครองฯ-ออก และจัดให้มีสิ่งที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- จัดทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์พोกการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ดูดความเร็วรถชนต์" "เขตสวนหมากินรีช" เป็นต้น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานส่วนกลางของคนร่องรอยจัดการภาระร่วมพื้นที่สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย</li> <li>- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยและรักษาเด็กให้เจ็บตัว</li> <li>- จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่เดินทางเข้าออก ตามที่มีความซับซ้อนในด้านความปลอดภัย เช่น สัญญาณเตือนภัยภายในบริเวณ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทรับเหมา</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งรักษาความสะอาด</li> <li>- ตรวจสอบพื้นที่ดูแลอย่างต่อเนื่องในการหุงอาหาร</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดทั้งก่อสร้าง</li> <li>- บริษัทรับเหมา</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทรับเหมา</li> </ul>   |

### ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

| หัวข้อพัฒนาด้านสุขภาพจิต/สังคมที่ต้องการพัฒนา | สถานะปัจจุบันของชุมชนที่ต้องการพัฒนา   | จัดทำแผนพัฒนาฯ  |
|---|--|---|
| 8. อาชีวะอาชญากรรมและภัยคุกคามในชุมชน         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความไม่สงบทางสังคม เช่น การเดินทางกลับบ้านดึกๆ หรือเดินทางคนเดียวในเวลากลางคืน</li> <li>- ความไม่สงบทางเศรษฐกิจ เช่น การหักดิบสินค้า ปลอมแปลงสินค้า หรือการค้ามนุษย์</li> <li>- ความไม่สงบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยควันบุหรี่ หรือเสียงรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนพัฒนาฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ</li> <li>- จัดทำโครงการสนับสนุนอาชีวะอาชญากรรม เช่น อบรมอาชีวะอาชญากรรม จัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม จัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม จัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม</li> </ul> |
| 9. อาชีวะอาชญากรรมและภัยคุกคามในชุมชน         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความไม่สงบทางสังคม เช่น การเดินทางกลับบ้านดึกๆ หรือเดินทางคนเดียวในเวลากลางคืน</li> <li>- ความไม่สงบทางเศรษฐกิจ เช่น การหักดิบสินค้า ปลอมแปลงสินค้า หรือการค้ามนุษย์</li> <li>- ความไม่สงบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยควันบุหรี่ หรือเสียงรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนพัฒนาฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ</li> <li>- จัดทำโครงการสนับสนุนอาชีวะอาชญากรรม เช่น อบรมอาชีวะอาชญากรรม จัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม จัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม จัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม</li> </ul> |

ที่มา: บริษัท ค้อนซีลส์ เทคโนโลยี พัฒนา จำกัด, 2550

ตารางที่ 5.2-2

มารถการป้องกันเหตุไฟและผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมในห้องดำเนินการฯ

โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 บริษัท มากอตติด จำกัด

### ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

| ผลการตามสิ่งแวดล้อม   | วิธีการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ            | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. เรื่องพั่นไถ (ต่อ) | <p>- จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ (Third Party) เพื่อตรวจสอบค่าปลดภาวะทิ้ง渣มของโครงการ (Environmental Compliance Audit) โดยมีหน่วยงานที่ดูแล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ร่วบรวมและสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม</li> <li>▪ รับทราบที่มาที่ไปของสารเคมีในการปฏิบัติตามมาตรฐานการคัดกรองตัวอย่าง ฯ พร้อมให้ข้อมูลของ項目ในพิจิราภัยที่เก็บไว้ได้</li> <li>▪ นำเสนอผลการตรวจสอบเป็นหนึ่งเดียวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>  | <p>- ก咽ในพื้นที่โครงการ</p> | <p>- ตลอดทั้งดำเนินการ</p> | <p>- เก้าอี้โครงการ</p> |
| 2. คุณภาพอากาศ        | <p>2.1 การประเมินผลพิมพ์</p> <p>ออกจากกมล่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โครงการต้องคำนึงถึงการป้องกันและลดอุปสรรคที่กระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างรุนแรงเด็ดขาดในทุกรายการ ห้อง 6 ชุด ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร</li> </ul> </li> <li>▪ กล่อง Bag House No.2 (1BH-2)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร</li> </ul> </li> <li>▪ กล่อง Bag House No.3 (3BH-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร</li> </ul> </li> <li>▪ กล่อง Bag House No.4 (3BH-2)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร</li> </ul> </li> <li>▪ กล่อง Bag House No.5 (3BH-3)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร</li> </ul> </li> </ul> | <p>- กล่องของทางอากาศ</p>   | <p>- ตลอดทั้งดำเนินการ</p> | <p>- เก้าอี้โครงการ</p> |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่ากุญแจเรือน้ำผึ้งและของที่รักษาความสะอาดได้ก่อนเข้ามาทุกวันรุ่งเช้า ห้อง 6 ชุด ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล่องของทางอากาศ</li> <li>- กล่องของทางอากาศ</li> </ul> </li> <li>- ค่ากุญแจเรือน้ำผึ้งและของที่รักษาความสะอาดได้ก่อนเข้ามาทุกวันรุ่งเช้า ห้อง 4 ชุด ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล่องของทางอากาศ</li> <li>- กล่องของทางอากาศ</li> </ul> </li> <li>- ค่ากุญแจเรือน้ำผึ้งและของที่รักษาความสะอาดได้ก่อนเข้ามาทุกวันรุ่งเช้า ห้อง 2 ชุด ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล่องของทางอากาศ</li> <li>- กล่องของทางอากาศ</li> </ul> </li> </ul>   | <p>- เก้าอี้โครงการ</p>     | <p>- เก้าอี้โครงการ</p>    | <p>- เก้าอี้โครงการ</p> |

## ตารางที่ 5.2.2 (ต่อ)

| ผลระดับสิ่งแวดล้อม                   | วิธีการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|---|--|---|--------------|
| 2.1 การรับมลพิษ<br>ออกจากปล่อง (คือ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.2 Stack 1 (2SN-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 60 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> <li>* NO<sub>2</sub> = 160 พีพีเอ็ม</li> </ul> </li> <li>ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.2 Stack 2 (2SN-2)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 60 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> <li>* NO<sub>2</sub> = 120 พีพีเอ็ม</li> </ul> </li> <li>ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.3 Stack 1 (3SN-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 60 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> <li>* NO<sub>2</sub> = 160 พีพีเอ็ม</li> </ul> </li> <li>ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.3 Stack 2 (3SN-2)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 60 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> <li>* NO<sub>2</sub> = 120 พีพีเอ็ม</li> </ul> </li> <li>ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.4 Stack 1 (4SN-3)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 60 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> <li>* NO<sub>2</sub> = 160 พีพีเอ็ม</li> </ul> </li> <li>ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.4 Stack 2 (4SN-4)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 60 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> <li>* NO<sub>2</sub> = 120 พีพีเอ็ม</li> </ul> </li> </ul> <p>- ตามที่ผู้รับผิดชอบต้องที่ร่วมขอจากไปต่อของระบบตัก "อุ่นบ้านทั้ง 4 ชุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปล่อง Oil Circulation No.1(OC-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> </ul> </li> <li>ปล่อง Oil Circulation No.2 (2OC-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> </ul> </li> <li>ปล่อง Oil Circulation No.3 (3OC-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> </ul> </li> <li>ปล่อง Oil Circulation No.4 (4OC-2)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* TSP = 40 มิลลิกรัม/คุณภาพก๊าซมดกร</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.2 Stack 1 (2SN-1)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.2 Stack 2 (2SN-2)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.3 Stack 1 (3SN-1)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.3 Stack 2 (3SN-2)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.4 Stack 1 (4SN-3)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Heat Treatment No.4 Stack 2 (4SN-4)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Oil Circulation No.1(OC-1)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Oil Circulation No.2 (2OC-1)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Oil Circulation No.3 (3OC-1)</li> <li>- ปล่องระบบ "อุ่นจาก Oil Circulation No.4 (4OC-2)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานที่ดำเนินการ</li> <li>- ระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ผู้รับผิดชอบ</li> </ul> |              |

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

| ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม  |   |                    |                         |                         |                  |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| วิธีการป้องกันเหตุและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      |   | สถานที่ดำเนินการ   |                         | ระยะเวลาดำเนินการ       |                  |
| รายการ   | รายละเอียด  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ       | ผู้รับผิดชอบ            | เจ้าของโครงการ   |
| 2.1 การรับน้ำเย็นหลังจากห้องเย็นของอุตสาหกรรมหลังการผลิต (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าวัสดุค่าความชื้นที่คงเหลือของอากาศที่ร้อนมากออกจากการเกล่อง โรงน้ำแข็งต้องไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐาน จุดการรับน้ำของอุตสาหกรรมหลังการผลิตตามค่าน้ำมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด และกีฬามาตรฐานน้ำกล่าวศูนย์</li> </ul>  | - บริเวณร่างกายจาก | - 1 เดือนร่างกายจาก     | - ตลาดดั้งเดิมดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ |
| 2.2 ระบบทำความถุงมอลติพิช                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดตั้งอุปกรณ์สำหรับทางอากาศจากห้องเก็บกันน้ำด่าง ๆ ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบเต้าผู้น้ำนาถุงกรอง (Bag House) จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย               <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องหักลมเหล็ก Ascast 1 จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยดีรีบันทรากาแฟและรีบันน้ำ, หน่วยอัจฉริยภาพของอากาศแบบทราบ, หน่วยแยกรีบันน้ำ</li> <li>จากการหล่อและหัวเต้าคัมเบกงานรีบันน้ำของสหการผลิต Ascast 1 จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยหักลมเหล็ก Ascast 2 จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยดีรีบันทรากาแฟและรีบันน้ำของสหการผลิต Ascast 2 จำนวน 1 ชุด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | - อาคารผลิต        | - ตลาดดั้งเดิมดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ        |                  |
| ทางอากาศ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบทำความถุงมอลติพิชทางอากาศจากห้องเก็บกันน้ำด่าง ๆ ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบเต้าผู้น้ำนาถุงกรอง (Bag House) จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย               <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องหักลมเหล็ก Ascast 1 จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยดีรีบันทรากาแฟและรีบันน้ำ, หน่วยอัจฉริยภาพของอากาศแบบทราบ, หน่วยแยกรีบันน้ำ</li> <li>จากการหล่อและหัวเต้าคัมเบกงานรีบันน้ำของสหการผลิต Ascast 1 จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยหักลมเหล็ก Ascast 2 จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยดีรีบันทรากาแฟและรีบันน้ำของสหการผลิต Ascast 2 จำนวน 1 ชุด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>   | - อาคารผลิต        | - ตลาดดั้งเดิมดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ        |                  |
| Ascast 2 จำนวน 1 ชุด   |   |                    |                         |                         |                  |
| จ้าน้ำ 1 ชุด   |   |                    |                         |                         |                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบเด็กอ่อนน้ำ (Oil Circulation) จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย           <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยการอบอุ่นรีบันน้ำ (Heat Treatment No.1) จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยการอบอุ่นรีบันน้ำ (Heat Treatment No.2) จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยการอบอุ่นรีบันน้ำ (Heat Treatment No.3) จำนวน 1 ชุด</li> <li>หน่วยการอบอุ่นรีบันน้ำ (Heat Treatment No.4) จำนวน 1 ชุด</li> </ul> </li> </ul>  |                    |                         |                         |                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดการน้ำรีบันน้ำของอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าในห้องแม่ครัวและการรักษาความชื้นของห้องแม่ครัว ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>   |                    |                         |                         |                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กําหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกั้น (Preventive Maintenance Program) ทุกวันนี้ สำหรับร่างกายของอุตสาหกรรม ระบุเวลาและวิธีการตรวจสอบ สำหรับร่างกายของอุตสาหกรรมที่กำหนดโดยทางอากาศ เพื่อให้ส่วนรวมทั่วไปได้อ่านต่อไปและสิทธิภาคพลดังด้านต่อไป</li> </ul>  |                    |                         |                         |                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำดื่มน้ำดื่ม</li> <li>ระบบเต้าผู้น้ำด่าง</li> </ul>   |                    |                         |                         |                  |

### ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)



### ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

### ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

### ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)


### ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

### ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

## ตารางที่ 5.2.2 (ต่อ)

| ผลการแก้ไขแล้วล้อม      | วิธีการป้องกันเกิดข้อเหตุเดินทางมาจากการดัดแปลงงานของ โครงการ โดยตรง ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องรีบ欣 ตามแนวทางเงื่อนไข เมื่อรับทราบได้ที่ได้ทราบไปให้แล้วเสร็จ  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 9. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อตั้งเป้าหมายทางการร่องรอยเดินทางด้วยความต้องการคืนในงานของ โครงการ โดยตรง ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องรีบ欣 ตามแนวทางเงื่อนไข เมื่อรับทราบได้ที่ได้ทราบไปให้แล้วเสร็จ</li> <li>- ก่อตั้งเป้าหมายทางการร่องรอยเดินทางด้วยความต้องการคืนในงานของ โครงการ โดยตรง นารีพัฒนาอย่างต่อตั้ง จัดตั้ง ใช้เป้าหมายเดินทางด้วยตัวเองเพื่อสืบทอดภารกิจด้วย การติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหา</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคในโครงการ</li> <li>- ภาคในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดช่วงต้นเดินทาง</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul>                           |
| 10. สุนทรียภาพ          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลูกต้นไม้ปืนเดินทางเดินทางร่องรอยเดินทางที่ดินของ โครงการ โดยเฉพาะร่องรอยเดินทางที่ติดกับพื้นที่ที่มีคนงาน กำแพงหินที่มีการปลูกต้นไม้ปืนเดินทางเดินทาง (Buffer Zone) โดยพัฒนาฐานปลูกต้นไม้ทรงสูง เช่น อโศกอินเดีย ต้นเตย เป็นต้น จำนวน 1-2 แค่ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งช่วยลดผลกระทบทางจากไฟฟ้ากระแสฟูน์และของแสงและเสียงดังของตู้สั่งเวลาดีงามมากขึ้น</li> <li>- โครงการมีตัวตั้งเป้าหมาย 12.64 ไร่ (20,220 ตารางเมตร) ตั้งค่าปั้นร่องรอย 21.80 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคในโครงการ</li> <li>- ภาคในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดช่วงต้นเดินทาง</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |


ที่มา: บริษัท คอบนชุดเดินทาง จำกัด โทร. 081-7312222 วันที่ 50



ตารางที่ 5.3-1

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผัดลูกด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 บริษัท มาคอต็อ จำกัด**


| ชื่องานที่รับผิดชอบ  | สถานีตรวจวัด  | ความถี่  | หน่วยงานรับผิดชอบ  |
|--|---|--|--|
| <p>1. คุณภาพอากาศ</p> <p>1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายอากาศโดยตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าซีโน โตรเจน ไดออกไซด์ (<math>\text{NO}_2</math>)</li> <li>• ทิศทางและความเร็วลม</li> </ul> </li> </ul> <p>1.2 มลพิษทางอากาศจากแหล่งหลังกานไมด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณฝุ่น (Particulate)</li> <li>- ตรวจวัดจากไปล่องระบายน้ำอากาศ จำนวน 17 จุด (จังหวัด 5.3-2)</li> <li>. ปล่อง Bag House จำนวน 5 ปล่อง           <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปล่อง Bag House จำนวน 5 ปล่อง</li> <li>• ปล่อง Range Hood จำนวน 8 ปล่อง</li> <li>• ปล่อง Oil Circulation จำนวน 4 ปล่อง</li> </ul> </li> <li>- ออกซิเจนในอากาศ (<math>\text{NO}_x</math>)</li> <li>- ค่าร้อยละอนุมอกไออกซ์ (CO)</li> <li>- ตรวจวัดจากปล่องระบายน้ำอากาศ จำนวน 8 จุด (จังหวัด 5.3-2)</li> <li>. ปล่องระบายน้ำอุรีอิน จำนวน 8 ปล่อง</li> </ul> | <p>สถานีตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดใน 3 สถานี (ดังรูปที่ 5.3-1)</li> <li>- วัดร่องรอย (A1)</li> <li>- ปานกวัลอย (A2)</li> <li>- วัดท่าช้าง (A3)</li> </ul> | <p>ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง ละ 7 วันต่อเนื่อง ในระหว่างเดือนการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากไปล่อง</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> | <p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง ละ 7 วันต่อเนื่อง ในระหว่างเดือนการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากไปล่อง</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |
| <p>- ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและปีหน้าที่วางแผนที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายอากาศ</p>   | <p>- เจ้าของโครงการ</p>   | <p>- เจ้าของโครงการ</p>  | <p>- เจ้าของโครงการ</p>  |



รูปที่ 5.3-1

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

0404936\_มาเน็คไฟ



### รูปที่ 5.3-2 จุดตรวจคุณภาพน้ำ/อากาศ/เสียงในโครงการ

## ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)

| คุณลักษณะแวดล้อม   | สถานีตรวจวัด  | ความถี่  | หน่วยงานรับผิดชอบ  |
|--|---|--|--|
| <p><b>1.3 มลพิษทางอากาศบริเวณ Working area</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Dust)</li> <li>- ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถหายใจเข้าสู่ระบบหายใจ (Respirable Dust)</li> <li>- ฝุ่นกราฟซิเดีย (SiO) และฝุ่นโพรเมียม (Cr)</li> </ul>   | <p>- ตรวจวัดจากปล่องระบบน้ำดื่มในบ้าน<br/>จำนวน 4 จุด (ดังรูปที่ 5.3-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ปล่อง Oil Circulation จำนวน 4 ปล่อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการบีบเละ 2 ครั้ง ในระหว่างที่ดำเนินการผลิตและเป็นช่วงเดียวกันที่ทำการตรวจอย่างต่อเนื่องภายในห้องทำงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |
| <p><b>2. คุณภาพน้ำ</b></p> <p>2.1 คุณภาพน้ำในบ่อน้ำเมดเดย์ที่พักน้ำพิจิตรของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)</li> <li>- อุณหภูมิ (Temperature)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- ซีโอดี (COD)</li> <li>- เอส.เอส. (SS)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน(Oil &amp; Grease)</li> </ul> | <p>- คุณร่องพื้นที่โครงการ และมืออาชีพน้ำพิจิตร (ดังรูปที่ 5.3-2)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการบีบเละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและเป็นช่วงเดียวกันที่ทำการตรวจอย่างต่อเนื่องภายในห้องทำงาน</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |
|  |   |  |  |

## ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม  | สถานีตรวจวัด   | ความถี่  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|--|--|--|-------------------|
| 3. ระดับเสียง  |  |  |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24)</li> <li>- ระดับเสียงพื้นฐาน (<math>L_{90}</math>)</li> <li>- Noise Contour</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3 ด้านของโครงการ (ดังรูปที่ 5.3-2)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• ริบบ์วัดน้ำทศตัววันต่อวัน โครงการ</li> <li>• ริบบ์วัดน้ำทศตัววันต่อวัน โครงการ</li> </ul> </li> <li>- บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา 7 วันต่อเนื่อง ประจำ 2 ครั้ง</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ประจำ 2 ครั้ง</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |                   |
| 4. ปริมาณเสียง   | ร่วมรวมสัดส่วนการใช้น้ำของโรงงาน   |  |                   |
| 5. พิษ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซในโครงการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภัยคุกคาม</li> <li>- ภัยคุกคาม</li> </ul>                                 |                   |
| 6. ขยะมูลฝอย   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซในโครงการ</li> <li>- ภัยคุกคาม</li> <li>- ก๊าซในโครงการ</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภัยคุกคาม</li> <li>- ภัยคุกคาม</li> </ul>                                 |                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซในโครงการ</li> <li>- ภัยคุกคาม</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภัยคุกคาม</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul>                            |                   |
|  |  |  |                   |

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)

| ลูกค้าสั่งผลิต                                       | สถานีตรวจวัด                                 | ความดี  | หมายเหตุ         |
|--|--|---|------------------|
| 7. สารารณ์สูญ<br>ร่วบรวมสิ่งติดการเจือป่วยของพนักงาน | - ภายในโครงการ                               | - ประเด็น 1 ครึ่ง                               | - เจ้าของโครงการ |
| 8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                         |  |   |                  |
| 8.1 ควรตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน                       |  |   |                  |
| - ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์                          | - พนักงานทุกคน                               | - ตรวจสอยก้อนเจ้าทั้งงานและปีล๊ะ 1 ครึ่ง        | - เจ้าของโครงการ |
| - ตรวจหาสารโลหะหนักในเดือด (Cr, Ni, Mn)              | - พนักงานที่มีภาระงานหนักในเดือนเดียว        | - ตรวจสอยก้อนเจ้าทั้งงานและปีล๊ะ 1 ครึ่ง/ ครึ่ง | - เจ้าของโครงการ |
| - ตรวจปัสสาวะทั่วไป                                  | - พนักงานทุกคน                               | - ตรวจสอยก้อนเจ้าทั้งงานและปีล๊ะ 2 ปี/ ครึ่ง    | - เจ้าของโครงการ |
| - ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น                             | - พนักงานทุกคน                               | - ตรวจสอยก้อนเจ้าทั้งงานและปีล๊ะ 1 ครึ่ง        | - เจ้าของโครงการ |
| - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน                              | - พนักงานทุกคน                               | - ตรวจสอยก้อนเจ้าทั้งงานและปีล๊ะ 1 ครึ่ง        | - เจ้าของโครงการ |
| - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปลด                         | - พนักงานทุกคน                               | - ตรวจสอยก้อนเจ้าทั้งงานและปีล๊ะ 1 ครึ่ง        | - เจ้าของโครงการ |
| 8.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน                     |  |   |                  |
| - ระดับเสียง   | - บริเวณที่มีระดับเสียงคงที่ไม่เกิน 90 dB(A) | - ตรวจปีล๊ะ 4 ครึ่ง                             | - เจ้าของโครงการ |
| * ตรวจวัดระยะห้องเดียวกันในโรงงาน                    | - เนื้อ                                      | - ตรวจปีล๊ะ 4 ครึ่ง                             | - เจ้าของโครงการ |
| - บริเวณเดาทาง                                       | - บริเวณเดาทาง                               | - เจ้าของโครงการ                                |                  |
| - บริเวณเดร่องดัดแยกจากซึ่งกัน                       | - บริเวณเดร่องดัดแยกจากซึ่งกัน               | - เจ้าของโครงการ                                |                  |
| - บริเวณเดร่องปืนเดบาร์                              | - บริเวณเดร่องปืนเดบาร์                      | - เจ้าของโครงการ                                |                  |
| - บริเวณเตาอบปูซึ่งงาน                               | - บริเวณเตาอบปูซึ่งงาน                       | - เจ้าของโครงการ                                |                  |

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)

| คุณค่าสิ่งแวดล้อม  | สาเหตุรวม  | ความสำคัญ  | หน่วยงานรับผิดชอบ  |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความร้อน</li> <li>* ตัวจวัดระดับความร้อน (WBGT °C)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวจวัดใน 2 บริเวณได้แก่</li> <li>. บริเวณหน้าตาห้อง</li> <li>. บริเวณเตาอบชุดรีบูนงาน</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวจวัดปีก๊ะ 4 ครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ผลิตยาพิษคิรา (SiO) และผู้ผลิตเรเมลม (Cr)</li> <li>* สูมตัวจวัดปริมาณของผู้ผลิตยาพิษคิรา (SiO) เมล็ดผู้ผลิตเรเมลม (Cr) ทั่วทุกคลัง</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานที่มีความเสี่ยง ใน 3 บริเวณได้แก่           <ul style="list-style-type: none"> <li>. บริเวณหน้าตาห้อง</li> <li>. บริเวณเครื่องปั้นแบบทราย</li> <li>. บริเวณเครื่องตัดเยกงานนาดชิ้นงาน</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวจวัดปีก๊ะ 4 ครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>8.3 การประเมินอุบัติเหตุ</li> <li>- สถานที่</li> <li>- จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ</li> <li>- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน</li> <li>- ภาระเก็บไข่ปลาฯ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องตรวจสอบเวลาดำเนินการและจัดทำรายงานสรุปผลปีก๊ะ 1 ครั้ง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>8.4 การป้องกันอิคิวบี</li> <li>- ฝีองรرمและซักซ้อมแผนฉุกเฉินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> |