



ที่ ทส 1009.3/ 7674

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

3 ตุลาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2
(เพิ่มเติมหน่วยผลิตปูนขาว) ของบริษัท แอ็ควนช์ อัฟ โกล จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท แอ็ควนช์ อัฟ โกล จำกัด (มหาชน) ที่ อพ.01/533
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
2. มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 (เพิ่มเติมหน่วยผลิตปูนขาว) ตั้งอยู่ที่
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีเมืองหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ที่บริษัท แอ็ควนช์ อัฟ โกล จำกัด
(มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท แอ็ควนช์ อัฟ โกล จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานซึ่งเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2
(เพิ่มเติมหน่วยผลิตปูนขาว) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีเมืองหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ฉบับเดือน
มิถุนายน 2551 ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน¹
โครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 21/2551 วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2
(เพิ่มเติมหน่วยผลิตปูนขาว) ของบริษัท แอ็ควนช์ อัฟ โกล จำกัด (มหาชน) โดยให้บริษัทฯ ยึดถือ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนัดด้วย ในกรณี สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบ และแจ้งบริษัท แอร์วานซ์ อั่งกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6500 ต่อ 6800

โทรสาร 02 265-6616

มาตราการป้องกัน และแก้ไขผลภาระทบทิ้งเวลเดื่อม

และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงจานพิตรเยื่อกระดาษ โรงที่ 2

(เพิ่มเติมหน่วยผลิตปูนขาว)

ดังอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีเมือง จังหวัดปราจีนบูรี

พื้นที่ใช้ประโยชน์ ๑๘๐๐ ไร่ กิโลเมตร ๒ (สองกิโลเมตร) ห้องเยื่อ ๒ ห้องเยื่อปูนดิน

กันยายน ๒๕๕๑

(นางสาวนิมัญญา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ร.



บริษัท ศรีเมืองจำกัด ชั้น ๑ เอกมัย ถนนสุขุมวิท ๑๐๐
CONSULTANT & TECHNOLOGY CO., LTD.

ตารางที่ 1

มาตรฐานเพื่อรองรับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของก่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในงานเดินเรือชั้นด้วย รุ่งที่ 2 (พิมพ์เดิมหน้าข้อผิดพลาด)
บริษัท เมืองนาเชอร์ อีโคโนร์ จำกัด (มหาชน) (ร้องเบื้อง 2)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ดูสภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> จัดฟาร์มนาเพื่อลดความเสี่ยงกรณีฝนตกต่อการเดินทาง 2 ครั้ง (เรือ-เรือ) ให้ผู้เดินทางติดตามสถานะอากาศอย่างใกล้ชิดทุกที่ทั่วไปโดยบ่อยๆ และประเมินความเสี่ยงต่อการเดินทาง ใช้เส้นทางเดินทางที่ทันสมัยและปลอดภัย เช่น ทางบกที่ไม่ต้องเดินทางลงแม่น้ำ ตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมตัวอย่างดีก่อนเดินทาง ติดตามสถานะอากาศอย่างต่อเนื่องและปรับแผนการเดินทางหากจำเป็น เตรียมอุปกรณ์สำรอง เช่น ไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ แจ้งสถานที่พำนักและติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากมีปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เมืองนาเชอร์ อีโคโนร์ จำกัด (มหาชน) (ร้องเบื้อง 2)
2. ดูสภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนพื้นที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามสภาพน้ำท้องที่คาดการณ์ไว้ ตรวจสอบสภาพน้ำท้องที่เดินทางโดยบ่อยๆ และประเมินความเสี่ยงต่อการเดินทาง ติดตามสภาพน้ำท้องที่เดินทางโดยบ่อยๆ และประเมินความเสี่ยงต่อการเดินทาง เตรียมอุปกรณ์สำรอง เช่น ไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ แจ้งสถานที่พำนักและติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากมีปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เมืองนาเชอร์ อีโคโนร์ จำกัด (มหาชน) (ร้องเบื้อง 2)
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนการก่อสร้างที่ให้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานะอากาศและสภาพน้ำท้องที่เดินทางโดยบ่อยๆ และประเมินความเสี่ยงต่อการเดินทาง เตรียมอุปกรณ์สำรอง เช่น ไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ แจ้งสถานที่พำนักและติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากมีปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง ตลอดช่วงการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เมืองนาเชอร์ อีโคโนร์ จำกัด (มหาชน) (ร้องเบื้อง 2)



ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินพื้นที่งานที่มีภาระติดขัดมากที่สุด เช่น จุดตัดต่อถนน และบริเวณทางเดินคนเดินทาง ในการเข้าออกเมือง ให้เป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว - กำหนดให้มีจุดจอดรถบัสด้านนอกสถานที่ สำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างทางไปบ้านพักที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ <p>(毫克า วันที่ 85 เดือนกันยายน 19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (มหาชน) (โรมเบอร์ 2) - บริษัท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (มหาชน) (โรมเบอร์ 2) - บริษัท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (มหาชน) (โรมเบอร์ 2)
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ก้าวหน้าให้มีระบบระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่บนดินที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ จึงต้องมีการระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกล หรือรถบรรทุกน้ำ นำน้ำที่เก็บรวบรวมมาใส่ในถังขนาดใหญ่ แล้วนำไปใช้ในกระบวนการก่อสร้าง - ห้ามทิ้งขยะลงด้วยช่องทางเดินคนเดินทาง ในการเข้าออกเมือง ให้เป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดชุมทางการก่อสร้าง - ตลาดชุมทางการก่อสร้าง - ตลาดชุมทางการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (มหาชน) (โรมเบอร์ 2) - บริษัท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (มหาชน) (โรมเบอร์ 2) - บริษัท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (มหาชน) (โรมเบอร์ 2)

ตารางที่ ๑ (ต่อ)

ผังกระบวนการดึงแลกเปลี่ยน	มาตรฐานของกิจกรรมและเกี่ยวข้องกับกระบวนการดึงแลกเปลี่ยน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>พัฒนาการมีช่องกิจกรรมและเกี่ยวข้องกับกระบวนการดึงแลกเปลี่ยน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการนำเสนอองค์ความรู้ส่วนบุคคลอย่างเพียงพอเดชะหมายตามกันด้วยกลไกงานภารกิจของตนก่อสร้าง อาทิ ห่วงโซ่อิทธิพล <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ - ทีครุณหมู่/ทุ่มๆ กัน - ถุงมือ - ชุดนิรภัย (สำหรับงานอาชญากรรม) - รองเท้านิรภัย - จัดให้มีระบบฐานข้อมูลนฐานเกี่ยวกับภารกิจของตนก่อสร้างเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขภารกิจ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - บริษัท เอ็มควานช์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) - บริษัท เอลจูวีซี จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) - บริษัท เอ็มควานช์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) - จัดให้มีเครื่องมือสำหรับจัดการและรายงานผลเด่นๆ ของงานไม่ว่าจะเป็น เหตุสุขเคืองใดๆ ก็ได้ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - บริษัท เอ็มควานช์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) - จัดให้มีแผนปฏิบัติการจัดการภารกิจด้วยกันต่อไปและกำหนดการประเมินต่อไปในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - บริษัท เอ็มควานช์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) - จัดให้มีกระบวนการดึงแลกเปลี่ยนที่สำคัญและมีความต้องการจริงจังที่สุด <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - บริษัท เอ็มควานช์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) - จัดให้มีกระบวนการดึงแลกเปลี่ยนที่สำคัญและมีความต้องการจริงจังที่สุด <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - บริษัท เอ็มควานช์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) - จัดให้มีกระบวนการดึงแลกเปลี่ยนที่สำคัญและมีความต้องการจริงจังที่สุด <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง - บริษัท เอ็มควานช์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดดูที่ว่างกิจกรรมก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็มควานช์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) 		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสี่ยงเดือน	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการภัยธรรมชาติ	นาคราชการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสี่ยงเดือน	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดเตรียมทั้งบุคคลและพื้นที่รวมทั้งบ้านเรือนให้พร้อมทันท่วงทันสำหรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ค่านงานก่อสร้างและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดชุมชนการก่อสร้าง	- บริษัท เอ็มเคเอช อีโค จำกัด (มหาชน) (โกรุงยิ่ง 2)	
- นำเตบลูกที่สามารถไว้ใช้ได้หากถูกไฟไหม้อาคร้าฟ สำหรับห้องนอนที่ไม่ได้หินานไปมากกว่า ๑๕ ก่อสร้างประเมินภัยที่อาจเป็นเชิงลบสำหรับตัวบ้าน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดชุมชนการก่อสร้าง	- บริษัท เอ็มเคเอช อีโค จำกัด (มหาชน) (โกรุงยิ่ง 2)	
7. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	นาคราชการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสี่ยงเดือน	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- พิจารณาปรับเปลี่ยนในที่อยู่เดิม เนื่องด้วยความส่วนรวมของที่ดินที่ต้องการจะซื้อ ที่ดินเดิมที่ต้องหางบประมาณและโครงการ รวมทั้งเบี้ยมการสร้างบ้าน ให้กับบ้านเรือนใหม่ที่อยู่ใน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดชุมชนการก่อสร้าง	- บริษัท เอ็มเคเอช อีโค จำกัด (มหาชน) (โกรุงยิ่ง 2)	
8. อุปสงค์และภาคผนวกเดือน	นาคราชการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสี่ยงเดือน	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- พิจารณาเลือกจราจรที่ต้องการเดินทางที่ไม่เสียเวลาเดินทาง ไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย ตามความต้องการของบ้านเรือน แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีประสาทสัมภารณ์ว่างานนี้ต้องใช้แรงงานเดิมที่ต้องการลดตาย - กำหนดจราจรเดินทางที่ต้องการเดินทางที่เดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย เช่น เปิดก่อตัวริบบิ้นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้เดียว ุปกรณ์เครื่องดื่ม ก่อสร้าง เบ็ด枯งกับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้เดียว ร่วมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่มีความเป็นมงคลในด้านความปลดปล่อยทุกภัย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดชุมชนการก่อสร้าง	- บริษัท เอ็มเคเอช อีโค จำกัด (มหาชน) (โกรุงยิ่ง 2)	
- จัดให้มีการสนับสนุนด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่บุคคลในท้องที่ ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน ก่อสร้างก่อนเข้ามายังพื้นที่	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดชุมชนการก่อสร้าง	- บริษัท เอ็มเคเอช อีโค จำกัด (มหาชน) (โกรุงยิ่ง 2)	
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่บุคคลในท้องที่ ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน ก่อสร้างก่อนเข้ามายังพื้นที่	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดชุมชนการก่อสร้าง	- บริษัท เอ็มเคเอช อีโค จำกัด (มหาชน) (โกรุงยิ่ง 2)	



ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรับอัมมูลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานะที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ท่านการก่อสร้างและจำพวกยาปฏิชีวนิกที่เกิดต่อร่างกายไป - ผลกระทบจากการของน้ำเสียเชื้อ-อุบัติภัยที่ก่อตัวในพื้นที่โดยเด่น - ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดไว้ทางบริษัท เช่น โภค จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯทราบมา - ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดไว้ทางบริษัท เช่น โภค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองช่วงจากก่อตัวร่าง - ทดลองช่วงจากการก่อตัวร่าง - ทดลองช่วงจากการก่อตัวร่าง - ทดลองช่วงจากการก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เมืองวานะชัย จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) - บริษัท เช่น โภค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) - บริษัท เช่น โภค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) - บริษัท เช่น โภค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	
<ul style="list-style-type: none"> - ร่วบรวมสถิติเกี่ยวกับดูดซึบ เครื่องดูดซึบ ความเสี่ยห้ายและภารเด็กฯ ไปยังท่า เพื่อใช้ในการประเมินปริมาณผลกระทบด้านความป้องกันเป็นไปได้ตามที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองช่วงจากการก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เช่น โภค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	

ตารางที่ 2

มาตรฐานข้อของกันและกันเพื่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ

โครงการรับจำนำดินเพื่อขยายเขตการค้าฯ โรงที่ 2

บริษัท เอ็จวานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงที่ 2)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่omanage การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งนิคม ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ เบริ์นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตเดิมของการด้าย โรงที่ 2 ของ บริษัท เอ็จวานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงที่ 2) ด้วยว่าที่ ตำบลท่าสูตร อำเภอศรีเมืองหาวใหญ่ จังหวัด ปรีริญบุรี ซึ่งจัดทำโดยบริษัท คองนซูลต์เน็ต จำกัด เทคโนโลยี จำกัด - เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยทาง สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็จวานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงที่ 2) ต้องดำเนินการปรับปรุงรักษาให้ทุกอย่างท่าเด่น โดยเร็วและต่อไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยครั้งครั้ง เพื่อป้องโภชนาในการ พัฒนาความเหมาะสมของมาตรการกำหนดตรวจสอบและการ ติดตามตรวจสอบต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - กากกิ่นพืชต่อโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็จวานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงที่ 2)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการตามสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจทำให้เกิดผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เอื้อความตื่นเช้าไปก่อ (มหาชน) (เร่งด่วน 2) ต่องานที่เกิดรุนแรงในอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมฯและสำนักงานอุตสาหกรรมชั้นนำ สิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมชั้นนำ บริษัทฯทราบโดยเร็ว เพื่อติดตามห้องน้ำด้วยความรุนแรง ในการเก็บข้อมูลทางด้าน</p> <p>- บริษัทฯได้วางแผนที่จะให้การสนับสนุนแก่โครงการฯ (เร่งด่วน 2) ด้วยการสนับสนุนเงินทุนตามมาตรฐานของกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนไปยังงาน อุตสาหกรรม สำนักงานนิคมฯและสำนักงานอุตสาหะ- รกรรมชั้นนำและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานอุตสาหะ- รกรรมชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 เดือน</p> <p>- หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการและรือด โครงการ และ/or สถานที่การซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ผู้ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เอื้อความตื่นเช้าไป (มหาชน) (เร่งด่วน 2) ต่องานที่เกิดรุนแรงในอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมฯและสำนักงานอุตสาหกรรมชั้นนำ</p>	<p>- กองนโยบายและแผนการ ดำเนินการ</p> <p>- กองนโยบายและแผนการ ดำเนินการ</p>	<p>- ตลาดธุรกิจเวลา ดำเนินการ</p> <p>- บริษัทฯ เอื้อความตื่นเช้าไปก่อ (มหาชน) (เร่งด่วน 2)</p>	<p>- บริษัทฯ เอื้อความตื่นเช้าไปก่อ (มหาชน) (เร่งด่วน 2)</p>	
<p>- บริษัทฯได้วางแผนที่จะให้การสนับสนุนแก่โครงการฯ (เร่งด่วน 2) ด้วยการสนับสนุนเงินทุนตามมาตรฐานของกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนไปยังงาน อุตสาหกรรม สำนักงานนิคมฯและสำนักงานอุตสาหะ- รกรรมชั้นนำและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานอุตสาหะ- รกรรมชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 เดือน</p> <p>- หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการและรือด โครงการ และ/or สถานที่การซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ผู้ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เอื้อความตื่นเช้าไป (มหาชน) (เร่งด่วน 2) ต่องานที่เกิดรุนแรงในอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมฯและสำนักงานอุตสาหกรรมชั้นนำ</p>	<p>- กองนโยบายและแผนการ ดำเนินการ</p> <p>- กองนโยบายและแผนการ ดำเนินการ</p> <p>- ตลาดธุรกิจเวลา ดำเนินการ</p> <p>- บริษัทฯ เอื้อความตื่นเช้าไปก่อ (มหาชน) (เร่งด่วน 2)</p>	<p>- ตลาดธุรกิจเวลา ดำเนินการ</p> <p>- บริษัทฯ เอื้อความตื่นเช้าไปก่อ (มหาชน) (เร่งด่วน 2)</p>		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการประเมินเวลล้อม	มาตรฐานริชั่นด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>บริษัท ศรีราชาเคมีเคม์ จำกัด ได้ดำเนินการประเมินเวลล้อมให้ความเห็นชอบด้วย ตั้งแต่เดือนกันยายน ในการประเมินเวลล้อมโดยผู้ดูแล</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพนักงานกลาง (Third Party) เพื่อตรวจสอบผล กระบวนการสิ่งแวดล้อมของโครงการ (Environmental Compliance Audit) ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ - ศึกษาและสรุปถือและประเมินการผลิตของโรงจรา้ง เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินการที่จะเกิดขึ้น - รายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผลการประเมินเวลล้อมทั้งหมด <p>รายงานรวมเป็นหน้าเดียวที่สำคัญในการปฏิบัติตาม มาตรการตาม ฯ พร้อมให้ข้อมูลน้อยลง วิธีการที่บันทึกไว้ในรายงาน มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอด้วยการตรวจสอบลงมือทุกอย่างที่สำคัญ - จัดทำแบบแผนหรือภาพการประเมินและประเมินเวลล้อม ให้บันทึกดำเนินการตรวจสอบ VOC_x ในพื้นที่บริเวณ ที่อยู่ติดๆ กับโครงการ (Walk through Survey) ดังนี้ - Recovery Boiler Plant <ul style="list-style-type: none"> * RB หุ้น 2 จุดท่อน้ำทึบใน mixing tank * RB หุ้น 2 บ้าน mixing tank, new pond, Turbine * RB หุ้น 3 ฝั่ง EP, port ดู smelt ฝั่ง new pond 	<p>บริษัท ศรีราชาเคมีเคม์ จำกัด แห่งประเทศไทย จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดคระยะเวดา ดำเนินการ - บริษัท เอ็คเวนชั่นซ์ อัล-โคร์ จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดคระยะเวดา ดำเนินการ - บริษัท เอ็คเวนชั่นซ์ อัล-โคร์ จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดคระยะเวดา ดำเนินการ - บริษัท เอ็คเวนชั่นซ์ อัล-โคร์ จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการตรวจเบ็ดล้อม	มาตรฐานรื่นเรื่องกับแม่แบบฯ ของกระบวนการรีดเบ็ดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * SD gas fan 代替 port เตา กรณีจําต้อง * RB ห้อง 4 air port ฝั่ง EP, air port ฝั่ง turbine, HVLC fan * RB ห้อง 5-13 			
- Lime Kiln Plant				
	<ul style="list-style-type: none"> * ไฟฟ้า stack lime kiln * lime mud filter * Vent ห้อง 4 lime mud * จุด roll oil burn LK ห้อง 2 * weak wash filter,weak white filter 			
- Evaporation				
	<ul style="list-style-type: none"> * ทางเดินเข้า Evap. * fool and cooler * Quench ห้อง 1, 2, 3, 4 * port วัด out let quench * condensate 			
- Fiber Line				
	<ul style="list-style-type: none"> * blow tank * Cooking * Stocker * chip bin 			

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาดูแลที่มีอยู่	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. จุนภาคอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง 	<ul style="list-style-type: none"> - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คเวย์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเวย์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
2.1. มาตรการควบคุมคุณภาพ เชื้อเพลิงเพื่อยืดอายุหินปูน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวดึงของ dump tank - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวดึงของ dump tank - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง - กําหนดค่าไฟฟ้าต้นเหินที่มีปริมาณกําเนด็จน "ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 เป็นต้นไปเพลิง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คเวย์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเวย์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
2.2. มาตรการควบคุมความเป็นกรดalkali ของสารกำมะถัน	<ul style="list-style-type: none"> - ความถูกต้องของงานปล่องของ Recovery Boiler และ Lime Kiln #1 ไม่เกิน 150 mg./ลบ.ม. ด้วยเครื่องดักฟุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) - ความถูกต้องของงานทางเชื้อเพลิงของหินปูนจากการบดของหินปูนโดยเครื่องบดหินปูนขนาดที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้อยู่ในเกณฑ์ดังนี้ (1) กรณีใช้หินนิหินเป็นเชื้อเพลิง <ul style="list-style-type: none"> • Lime Kiln Stack # 2.1 และ 2.2 <ul style="list-style-type: none"> * ฝุ่น ไม่เกิน 150 mg/Nm³ * SO₂ ไม่เกิน 630 ppm * NO_x ไม่เกิน 200 ppm 	<ul style="list-style-type: none"> - ความถูกต้องของงานปล่องของ Recovery Boiler และ Lime Kiln #1 ไม่เกิน 150 mg./ลบ.ม. ด้วยเครื่องดักฟุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) - ความถูกต้องของหินปูนจากการบดของหินปูนโดยเครื่องบดหินปูนขนาดที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้อยู่ในเกณฑ์ดังนี้ (1) กรณีใช้หินนิหินเป็นเชื้อเพลิง <ul style="list-style-type: none"> • Lime Kiln Stack # 2.1 และ 2.2 <ul style="list-style-type: none"> * ฝุ่น ไม่เกิน 150 mg/Nm³ * SO₂ ไม่เกิน 630 ppm * NO_x ไม่เกิน 200 ppm 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คเวย์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเวย์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการตรวจมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม	ผลการป้องกันและแก้ไขเบ็ดเตล็ดของมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ที่เกิดขึ้น	ระบบทราบสำหรับการรักษา	ระบบทราบสำหรับการลดลง
	<p>* CO ไม่เกิน 621 ppm</p> <p>* ฝุ่น ไม่เกิน 108 mg/Nm³</p> <p>(2) กรณีห้าม排放เข้าแหล่งน้ำ</p> <p>Lime Kiln Stack # 2.1 และ 2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> * ฝุ่น ไม่เกิน 150 mg/Nm³ * SO₂ ไม่เกิน 630 ppm * NO_x ไม่เกิน 180 ppm <p>Coal Grinding Plant</p> <ul style="list-style-type: none"> * ฝุ่น ไม่เกิน 108 mg/Nm³ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปาตามมาตรฐาน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทันควันเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้ความคุ้มครองมลพิษ 24 ชม. - ตรวจสอบและนำร่องรักษาเครื่องจักรผู้ผลิตในกระบวนการเชิงคู่ ในการซ่อมบำรุงครึ่งปี - ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่มีภาระงานที่หน้างานให้เพียงพอ - ให้สูงในระดับที่เหมาะสมที่สุด - ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่ดีที่สุด 	<p>Coal Grinding Plant</p> <p>Lime Kiln Stack # 2.1 และ 2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา 	<p>ผลการที่ 2 (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมจัดตั้งสำนักงานฯ ไฟฟ้าสถิติชั้น (EP) - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - ตลาดครัววังดำเนินการ - บริษัท เอ็คโคานาซ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือนที่ 2) - บริษัท เอ็คโคานาซ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือนที่ 2) - ตลาดครัววังดำเนินการ - บริษัท เอ็คโคานาซ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือนที่ 2) - ตลาดครัววังดำเนินการ - บริษัท เอ็คโคานาซ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือนที่ 2) - ตลาดครัววังดำเนินการ - บริษัท เอ็คโคานาซ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือนที่ 2) 	<p>การรักษาและแก้ไขเบ็ดเตล็ดของมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม</p>
	<p>* CO ไม่เกิน 621 ppm</p> <p>* ฝุ่น ไม่เกิน 108 mg/Nm³</p> <p>(2) กรณีห้าม排放เข้าแหล่งน้ำ</p> <p>Lime Kiln Stack # 2.1 และ 2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> * ฝุ่น ไม่เกิน 150 mg/Nm³ * SO₂ ไม่เกิน 630 ppm * NO_x ไม่เกิน 180 ppm <p>Coal Grinding Plant</p> <ul style="list-style-type: none"> * ฝุ่น ไม่เกิน 108 mg/Nm³ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปาตามมาตรฐาน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทันควันเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้ความคุ้มครองมลพิษ 24 ชม. - ตรวจสอบและนำร่องรักษาเครื่องจักรผู้ผลิตในกระบวนการเชิงคู่ ในการซ่อมบำรุงครึ่งปี - ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่มีภาระงานที่หน้างานให้เพียงพอ - ให้สูงในระดับที่เหมาะสมที่สุด - ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่ดีที่สุด 	<p>Coal Grinding Plant</p> <p>Lime Kiln Stack # 2.1 และ 2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา - เครื่องจักรผู้ผลิตพื้นที่ทิพยาน้ำบริโภคผู้ผลิตของน้ำดื่มน้ำประปา 	<p>ผลการที่ 2 (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมจัดตั้งสำนักงานฯ ไฟฟ้าสถิติชั้น (EP) - ตลาดครัววังดำเนินการ - บริษัท เอ็คโคานาซ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือนที่ 2) - ตลาดครัววังดำเนินการ - บริษัท เอ็คโคานาซ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือนที่ 2) - ตลาดครัววังดำเนินการ - บริษัท เอ็คโคานาซ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือนที่ 2) 	<p>การรักษาและแก้ไขเบ็ดเตล็ดของมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการรายงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลการรายงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลการรายงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลการรายงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. จุกภิวัฒนาพัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - จุดอ่างเก็บน้ำสำหรับน้ำดื่มน้ำประปา ขนาด 51.96 ล้านลิตร มีผู้เก็บเก็บไว้ในถังบรรจุของทางเข้าบ่อของเพียงพอ ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ก็ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - กากบาทเพื่อส่วนลดต้นทุนการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงค่าไฟฟ้า 304 อัมคัสเตรียล บำรุงรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 304 อัมคัสเตรียล บำรุงรักษา
5. จุณภาพน้ำผิดนิยม	<ul style="list-style-type: none"> - ความคุมอัตราราก "เหลา และคุณภาพน้ำเสียให้เป็นไปตามการออกใบอนุญาต" - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - ตลอดเวลา - จัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานและบัญชีประจำการ - ควบคุมระบบมาตลอด 24 ชม. - จัดเตรียมห้องส่วนตัว ละไฟหลังสำหรับพนักงานที่สามารถซ่อนภัยร้ายไว้ที่นี่ได้ตามเดิมทั้งนั้น - ความคุ้มครองน้ำดื่มน้ำประปา ไม่ยอมเดิมลอกากต์ ดูแลด้วย MLSS = 1,500-2,000 - F/M = 0.15-0.25 - DO = 1.5-2 - BOD:N:P = 100:5:1 - ติดตั้งระบบตรวจน้ำคุณภาพด้วยเครื่องตรวจวัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • Conductivity, pH Meter ที่ Mixing Tank • Flow Meter ที่ Equalization Basin 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ของโรงเรือน 2 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คดาวน์ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คดาวน์ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คดาวน์ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คดาวน์ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คดาวน์ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คดาวน์ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คดาวน์ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คดาวน์ จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการตามสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> COD, Temperature Meter ที่ Cooling Tower DO Meter ที่ Aeration Basin COD Meter ที่ Secondary Clarifier Flow Meter for sludge ที่ Secondary Clarifier และ Sludge Storage Tank <p>- ความคุณค่า BOD ในน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดได้ไม่เท่ากับกิน 60 มก./ล. SS ไม่เกิน 50 มก./ล. COD ไม่เกิน 400 มก./ล. และ TDS ไม่เกิน 3,000 มก./ล.</p> <p>- ในการสิ่ชีวีที่นำน้ำจากการบำบัดด้วยน้ำดูดน้ำพากไม่ได้ตามมาตรฐานคุณภาพเพื่อป้องกันเชื้อสาหกรรม ซึ่งจะลดการใช้จ่ายรวมตัวจัดตั้งในมูลเดิมและการวิเคราะห์คุณภาพนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ การจะดูลงสิ่งมูลเสียส่วนต่างๆ ก็ต้องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนจากต้นเหตุอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- น้ำมันพืชกันเนื้อขนาด 23,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อร่องรับน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถของการขอใบอนุญาตประกอบการ</p> <p>วิศวกรผู้ออกแบบ</p> <p>- กรณีระบบน้ำบำบัดน้ำเสียไม่สามารถทำงานได้บริบทฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มอย่างเร่งด่วน เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการ การกักเก็บน้ำเสียในบ่อพักน้ำดูดเจ็นให้เหลืออยู่ที่สุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงเบียด 2 ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียด 2 ตลาดค้าห่วงค้านิรภัย บริษัท เอ็คเควนซ์ จำกัด (มหาชน) (โรงเบียด 2) บริษัท เอ็คเควนซ์ จำกัด (มหาชน) (โรงเบียด 2) ตลาดค้าห่วงค้านิรภัย บริษัท เอ็คเควนซ์ จำกัด (มหาชน) (โรงเบียด 2) ตลาดค้าห่วงค้านิรภัย บริษัท เอ็คเควนซ์ จำกัด (มหาชน) (โรงเบียด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอ็คเควนซ์ จำกัด (มหาชน) (โรงเบียด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถของการขอใบอนุญาตประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดค้าห่วงค้านิรภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดค้าห่วงค้านิรภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผู้ทรงคุณวุฒิและด้อม	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิและด้อม	<ul style="list-style-type: none"> - มีน้ำอพกน้ำทึบสุดท้าย ขนาด 15 ล้าน ลบ.ม. - เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับประทานน้ำ การจัดการน้ำทิ้งท้าย ให้สามารถก่อตัวได้ตามกำหนดเวลา และทำลายห้องน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้งท้ายที่จะสูงไปรอดำน้ำดื่มน้ำมี/ส่วนมากถูก - แมลงทุนน้ำทิ้งท้าย/น้ำที่กันเรือนภายในสวนอุดตสาหร่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่สวนชุมชนฯ - ตลาดชุมชนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 304 	<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 304 ขั้นตอนเดียวกัน ประจำปี
ผู้ทรงคุณวุฒิและด้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเก้าอี้น้ำสำรอง สำหรับน้ำทิ้งท้ายที่จะนำ - ไปใช้รดน้ำ - มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมจากน้ำทิ้งท้าย ทางโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูฝนให้มากที่สุด โดยการเพิ่มอัตราการระดับน้ำในช่วงฤดูฝนน้ำทิ้งท้าย ทางโรงเรียน เช่น เป็นร่องที่ร้อน ดินแห้งๆ อุณหภูมิสูง และอัตราการระเหยสูง และให้เหตุผลน้ำในน้ำทิ้งท้ายไม่กิน 0.5 ล้าน ลบ.ม. 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่สวนชุมชนฯ - ตลาดชุมชนดำเนินการ - ภายในพื้นที่สวนชุมชนฯ - ตลาดชุมชนดำเนินการ - ภายในพื้นที่สวนชุมชนฯ - ตลาดชุมชนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 304 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คโคโนมี จำกัด (มหาชน) (เริ่มเบ็ด 2)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการทบทวนสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ภาระหมาด	<p>(1) มาตรการทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความตุนติพิจัยบรรทุกและอัตราความเร็ว - อบรมพนักงานทั่วรถในด้านความปลอดภัย - ตรวจสภาพรถบรรทุกที่ไม่มีประจำ <p>(2) การขนส่งพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดพื้นที่จอดรถข้าวครามเก็บพนักงานและสูบศีดคล่องตัว - จัดห้องรับรองกันแสงหลังการกีดขวาง - เส้นทางจราจรตามกว่าการขนส่งพิเศษเส้นสีรถ - รถบรรทุกหินปูนทุกคันจะซึ่งทำการขับเข้าหน้าด้วยความเร็วเพื่อป้องกันการชนกันบนเส้นทาง - รถบรรทุกหินปูนทุกคันจะซึ่งทำการขับเข้าหน้าด้วยความเร็วเพื่อป้องกันการชนกันบนเส้นทาง - เที่ยงคืนของการขับเคลื่อนโดยรอบสถานีฯ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดหัวใจดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดหัวใจดำเนินการ - บริษัท เอ็มดาวน์ อีซโกร์ จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2) <p>(3) การขนส่งด้านพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความตุนความเร็วของรถบรรทุกถ่านหินภายในพื้นที่บริเวณสถานีก่อสร้างที่มีค่า NPS ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ตลาดหัวใจดำเนินการ</p> <p>- ตลาดหัวใจดำเนินการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลาดหัวใจดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท เอ็มดาวน์ อีซโกร์ จำกัด (มหาชน) (เริ่งเบ็ด 2)</p>



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการประเมินผลลัพธ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลการประเมินผลลัพธ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำที่ดินชั่วคราวเก็บในงานและผู้ดูแล งานไว้เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการกีดขวาง เส้นทางการจราจรน้ำภารชน์ตามที่ระบุไว้ในแบบ รับทราบทุกคนให้กันและซึ่งทางทำการซื้อน้ำหน้าก รถเปล่าและทำการล้างถังก่อนปล่อยลงอ่างน้ำ พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของด ินปูนออกสู่แม่น้ำคือแม่น้ำห้วยแม่เมาะ	- กากในบริเวณด้านกองเก็บ ถ่านหินของ NPS	- ลดความรุนแรงดำเนินการ จัดทำ (NPS)	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด (NPS)	
เดินทางการขนถ่ายหินปูนเข้ามาการจัดพร้อมนำบ่อบ รษบะเพื่อดูแลการผ่านภารชาตของผู้มีผลตอบ	- ภายในบริเวณด้านกองเก็บ ถ่านหินของ NPS	- ลดความรุนแรงดำเนินการ จัดทำ (NPS)	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด (NPS)	
8. การใช้หิน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสร้างหินก้อนสำหรับก่อสร้าง จำนวน 4 ชุด ขนาดรวม 51.96 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งหินของโรงเบ็ด - นำหินจากอ่างเก็บน้ำจะถูกสูญเสียจำนวนมากในส่วนที่ไม่แนบ ส่วนไปยังระบบปรับน้ำจุกๆ ตามสภาพน้ำที่หัวร่องน้ำ^๑ ผลิตน้ำประปา โดยระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ สำหรับผู้ดื่มน้ำปูนให้กับโรงงานผู้ผลิตเบียร์กระดาษ โรงที่ 2 ของบริษัทฯ เป็นระบบของสวนอุตสาหกรรม <p>304</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กากในพื้นที่เดินทางดูดตอก กรรม 304 - ภายในพื้นที่ด้านล่างดูดตอก กรรม 304 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดความรุนแรงดำเนินการ จัดทำ (NPS) - บริษัท 304 อินดัสเตรียล จำกัด จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 304 อินดัสเตรียล จำกัด จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (มาตรา 44) ไว้สำหรับผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้การดำเนินการ จัดทำ (NPS) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 304 อินดัสเตรียล จำกัด จำกัด 	
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (มาตรา 44) ไว้สำหรับผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้การดำเนินการ จัดทำ (NPS) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 304 อินดัสเตรียล จำกัด จำกัด 	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผุดกรหบมสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการกากของเสีย	<p>- หักกระเบนหากาเรดิต ^{1/}</p> <p>- กาเคนูมา (Lime Mud) ที่ drain ออก และผู้รับผิดชอบนำบดมลพิษทางภาคซองเตาเผาในขาวปั๊บบัน ส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานรับจำจัดที่ได้มอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>- ผู้จัดการระบบบำบัดแบบ Wet Scrubber ของหน่วยเบ็ดเตล็ดญี่นาวีติดตั้งเพื่อคัดตั้งพิเศษที่หัวขันรับจำจัดที่ได้มอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>- เศษพินังการตัดชามาด้วนดูดิบรวมและนำไปปรับสภาพเพื่อต่อไป</p> <p>- เศษพินังการตัดชามาด้วนดูดิบรวมและแยกตามชนิดการล้างหินปูนของเตาเผาที่ติดตั้งพิเศษที่หัวขันรับจำจัดที่ได้มอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>- ภายนอกห้องซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องจักรที่ต้องเปลี่ยนเส้นสายไฟ</p> <p>- หัวน้ำประปาที่ติดตั้งเพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนเส้นสายไฟ</p> <p>- หัวน้ำประปาที่ติดตั้งเพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนเส้นสายไฟ</p> <p>- หัวน้ำประปาที่ติดตั้งเพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนเส้นสายไฟ</p>	<p>- หัวน้ำประปาที่ติดตั้งเพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนเส้นสายไฟ</p> <p>- หัวน้ำประปาที่ติดตั้งเพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนเส้นสายไฟ</p> <p>- หัวน้ำประปาที่ติดตั้งเพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนเส้นสายไฟ</p> <p>- หัวน้ำประปาที่ติดตั้งเพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนเส้นสายไฟ</p>	<p>- ตลอดจนทั้งหมด</p> <p>- บริษัท เอ็คเจเนอร์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็น 2)</p> <p>- ตลอดจนทั้งหมด</p> <p>- บริษัท เอ็คเจเนอร์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็น 2)</p> <p>- ตลอดจนทั้งหมด</p> <p>- บริษัท เอ็คเจเนอร์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็น 2)</p>	<p>- บริษัท เอ็คเจเนอร์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็น 2)</p>
	<p>- กากตะกอนจากรหบมง่ายบดเนื้อใส่รีบันสำหรับเคลื่อนไหวในการปะรังปะรุงดูดกากพาเดิน โดยจะใช้ไฟฟ้าเพื่อโครงการเท่านั้น กากตะกอนฯ จะต้องผ่านการวิเคราะห์หากปะรังอย่างสิ่งเรือปัน (โลหะหนัง) โดยบริษัทก้าหนิดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่เดือ พ.ศ. 2548 และต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีสิ่งที่ไม่สามารถ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ตลอดจนทั้งหมด</p> <p>- บริษัท เอ็คเจเนอร์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็น 2)</p>	<p>- บริษัท เอ็คเจเนอร์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็น 2)</p>	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการตามสิ่งแวดล้อม	มาตรการร้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - จากพนักงาน - เตรียมภาระน้ำที่มีเป็นคิมครึดไว้รวมรวมของผู้คนโดย <ul style="list-style-type: none"> จากพนักงานให้เพียงพอ กำหนดให้กำจัดยาเสื่อมอย่างทุกวันโดยส่งไปให้เทศบาล เมืองปราจีนบุรีรับไปกำจัด - การจัดการน้ำเสียที่ <ul style="list-style-type: none"> ลามกองเก็บวัสดุ <ul style="list-style-type: none"> ไม่น้ำเสีย วัสดุที่นำมารถม ได้แก่ กากตะกรอน และขี้ตื้าคำ จะต้อง <ul style="list-style-type: none"> จิกผสมในเบื้องต้นแล้วจึงนำไปเผาท่าการเร่งการ <ul style="list-style-type: none"> ห้ามให้สูญเสีย และลดกลิ่นท่อนส่งไปรับประทาน การนำไปใช้สุขาที่ชาน้ำเสียที่นำมารถม <ul style="list-style-type: none"> ใช้หลักการ First in First out เพื่อไม่ให้วัสดุที่เข้ามาถูกผสม <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียจะเข้าไปในลานกองเก็บกิน 2 ถังใหญ่ จัดให้มีการตรวจสอบ เพื่อร่วมรวมน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> ภาคตะครอก ก่อนสูบน้ำเข้าระบบบำบัดด้านเสียง 	<ul style="list-style-type: none"> - กางใบพื้นที่โครงการ - กางใบพื้นที่โครงการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คเวนช์ อaze จำกัด จำกัด (มหาชน) (โรงยิ่งยืด 2) - บริษัท เอ็คเวนช์ อะโกร จำกัด จำกัด (มหาชน) (โรงยิ่งยืด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คเวนช์ อaze จำกัด จำกัด (มหาชน) (โรงยิ่งยืด 2) - บริษัท เอ็คเวนช์ อะโกร จำกัด จำกัด (มหาชน) (โรงยิ่งยืด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเวนช์ อaze จำกัด จำกัด (มหาชน) (โรงยิ่งยืด 2) - บริษัท เอ็คเวนช์ อะโกร จำกัด จำกัด (มหาชน) (โรงยิ่งยืด 2) 	
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเวนช์ อaze จำกัด จำกัด (มหาชน) (โรงยิ่งยืด 2) 				



ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. เศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ของชุมชนตามความเหมาะสม - จัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเขียนหรือต้นป่าสานุภาพนิการศึกษา - จัดให้ชุมชนเข้าร่วมงานทุกเดือน - มีการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน และจัดทำหนังสือที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง - ลดลงความเสี่ยงของประชากาชนาบที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาล้มรัมภาน ภัยหลังการเก็บไข่ปูอุบลฯ แห่งชาติ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว - จัดให้มีการรับรู้ของทุกจุดจากชุมชน เพื่อรับทราบข้อมูลของชุมชน และประสานงานแก้ไขปัญหางานก่อสร้างต่อไป (รูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา - โรงเรียนในพื้นที่ศึกษา - กារในพื้นที่โครงการ - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา - ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเรื่อง ก่อสร้างรัมภาน - ตลาดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดช่วงดำเนินการ (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) - บริษัท เอ็คเควนซ์ อีโคโนริค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเควนซ์ อีโคโนริค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2)
11. สานารถสุข	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจความคุ้มครองทางด้านความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่จะกระทบต่อชุมชน แล้วประเมินงานก่อสร้างที่ดำเนินการตามกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - กារในพื้นที่โครงการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - บริษัท เอ็คเควนซ์ อีโคโนริค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเควนซ์ อีโคโนริค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเควนซ์ อีโคโนริค จำกัด (มหาชน) (โรงเบ็ด 2)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสังเคราะห์ด้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังเคราะห์ด้อม	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมป้องกัน เช่น หน้ากาก ให้กับงานที่ทำงานในบริเวณที่นักศึกษามาก - จัดอบรมป้องกัน เช่น เครื่องป้องกันไฟฟ้า ให้กับงานที่ทำงานในบริเวณที่นักศึกษา - ติดตั้งชุดความร้อนที่เครื่องจักร - จัดห้องความคุ้มครองบนบันไดของทางขึ้น - จัดเต้อ๊อกอันดับความร้อนให้กับคนงานที่เข้ามาดูแลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเชื้อกวน ยุงกัดรถด้วยเพลิง เป็นต้น - มีการซ้อมการผลิตเพลิง และการขอพยพ - จัดทำกานเพลิงดับกับ แรร์เรเยอร์ร่วมร่วมสารเคมีสีฟ้า ไอลส์ - จัดเตรียมสีฟ้า ไอลส์สำหรับทำความสะอาด - จุดกันไฟ ตามต่อสารเคมี และถุงขยะของความสะอาด - จัดให้มีชุดดอนการเร่งเหตุและปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการฉุกเฉิน (รุ่นที่ 2-3) และแผนผังการปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการฉุกเฉิน (รุ่นที่ 2-4) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) - บริษัท เอ็คเคานซ์ อัลโกริทึม ก้าวเดิน (มหาชน) (โรงเบ็ด 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คเคานซ์ อัลโกริทึม ก้าวเดิน (มหาชน) (โรงเบ็ด 2)

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ผลกรอบงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. พื้นที่สีเขียว	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งเพื่อเน้นเก็บชั้นโภ生气 (Buffer Zone) บริเวณโรงยิม 1 และ โรงยิม 2 ประมาณ 7,600 ตารางเมตร (4.75 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด (รูปที่ 2-5) 	<p>สถานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็คโคโนมี จำกัด (มหาชน) (โรงยิม 2)

หมายเหตุ : เป็นมาตรฐานฯ รวมของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 ปัจจุบันและโครงการหน่วยผลิตปูนขาวที่ติดต่อพื้นเติม

¹¹ วิธีการกำจัด เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุดตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช่เศษ

รายการที่มีการรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน /กำหนดเดินเริ่ม กำหนดถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (พิมพ์ดิจิทัล) นำยกลักษณะ





หมายเหตุ : NC = Non Conformance Report

รูปที่ 2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน


กันยายน 2551

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ



บริษัท ศรีนรินทร์เทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS CP TECHNOLOGY CO., LTD.




รูปที่ 2-2 ผังชั้นตอนการดำเนินงานกรณีระบบป้องกันมลพิษชุดที่ 2


กันบاخน 2551

(น่างตัวบาน្តុល្អាភុក កំណើន)

ព្រឹងរាជក្រឹតា


បច្ចុប្បន្ន ការបង្កើតឡើងអាណាព ទៅដោយ ពាណិជ្ជកម្ម
គណន៍បច្ចុប្បន្ន និង TECOM នាយកដ្ឋាន សាស្ត្រ





กันยายน 2551

(นางสาวนันดา ทับทิม)
ผู้จัดทำข้อมูล



รูปที่ 2-5

พื้นที่สีเขียวของก่อสร้างงานผลิตเยื่อกระดาษ

กันยาคม 2551

Q:

บริษัท กานดาซีเนียล จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO.

(นางสาวมนัญญา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 3
มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงร่างน้ำผลิตเม็ดถ่านหิน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรื่องที่ 2)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่/ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ			
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตรวจวัด	จุดตรวจวัด 6 จุด (รูปที่ 3-1) (1) วัดบุญย่าง (2) วัดศูนย์ริวนาราส (บ้านทุ่งประภาก) (3) สถานีอนามัยท่าคูม (บ้านหนองปรือน้อย) (4) บ้านโภกส้มเดี่ยว (5) สำนักงานส่วนอุดสาครรัตน 304 (6) วัดโป่งไฟ	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง (ในช่วงมิ.ย.-ก.ค. และพ.ย.-ธ.ค.)	บริษัท แอ๊ดวานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรื่องที่ 2)
1.2 คิดตึ้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System ; CEMS) เพื่อตรวจดักค่าฝุ่น, NO₂, SO₂, H₂S และ TRS	จุดตรวจวัด 2 จุด (รูปที่ 3-2) (1) ปล่องระบบของ Recovery Boiler (2) ปล่องระบบของ Lime Kiln#1	- ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท แอ๊ดวานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรื่องที่ 2)
1.3 คุณภาพอากาศจากปล่องระบบทะอาอากาศเตี้ย ตรวจวัด			
(1) ปล่องระบบของ Lime Kiln # 1	จุดตรวจวัด 7 จุด (รูปที่ 3-2) <u>โรงเรื่องที่ 2 ปัจจุบัน</u> (1) ปล่องระบบของ Lime Kiln # 1 (2) ปล่องระบบของ Recovery Boiler (3) ปล่องระบบของ Quench (4) Dissolving Tank Outlet <u>หน่วยทดสอบที่คิดตั้งเพิ่มเติม</u> (5) ปล่องระบบของ Lime Kiln # 2.1 (6) ปล่องระบบของ Lime Kiln # 2.2 (7) ปล่องระบบของ Coal Grinding Plant	- ปีละ 2 ครั้งหรือกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รวมทั้งบันทึกชนิดและปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ และกำลังการผลิตในช่วงการตรวจวัดค้าง	บริษัท แอ๊ดวานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรื่องที่ 2)
(2) ปล่องระบบของ Recovery Boiler			
(3) ปล่องระบบของ Quench			
(4) Dissolving Tank Outlet			
(5) ผุน			
(6) ชัลเฟอร์ไ/doออกไ/doด์			
(7) ไฮโดรเจนชัคไ/doด์			



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริวณที่ตรวจสอบ	ความถี่/ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
(5) ปล่องระบบของ Lime kiln # 2.1 และ 2.2 - ฝุ่นละออง - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ไนโตรเจนไดออกไซด์ - คาร์บอนมอนอกไซด์			
(6) ปล่องระบบของ Coal Grinding Plant - ฝุ่นละออง			
1.4 บันทึกสถิติ EP Trip โดยให้ระบุ รายละเอียดของวันที่ ระยะเวลาและ สาเหตุของการ Trip ด้วย	- เครื่องคั้นฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิติกซ์ (EP)	- ทุกครั้งที่เกิด EP Trip	บริษัท แอร์คานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
2. ระดับเตียง ตรวจสอบ Leq (24 hr.) และ Ldn	จุดตรวจ 2 จุด (รูปที่ 3-1) (1) วัตถุภายใน (2) บ้านผู้สูงสูน	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	บริษัท แอร์คานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
3. คุณภาพน้ำ			
3.1 จากระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบ อุณหภูมิ, ความเป็นกรดค้าง, ความนำไฟฟ้า, สี, ของแข็งแขวนลอย, ออกซิเจนละลายน, COD, BOD, ฟีนอล, สารประกอบอินทรีที่มีคลอรีนเป็น องค์ประกอบ (Chlorinated Organic Compound), NO ₃ -N และบันทึกอัตรา ^{การ} ไหลของน้ำเสีย	จุดตรวจ 2 จุด (1) นำ้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (Influent) (2) Secondary Clarifier	- ทุกเดือน	บริษัท แอร์คานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
3.2 จากบ่อรับน้ำทึบที่ค่าการบำบัดแล้ว ตรวจสอบ อุณหภูมิ, ความเป็นกรดค้าง, ความนำไฟฟ้า, สี, ของแข็งแขวนลอย, ออกซิเจนละลายน, COD, BOD, ฟีนอล, สารประกอบอินทรีที่มีคลอรีนเป็น องค์ประกอบ (Chlorinated Organic Compound), โซเดียม, คลอไรด์, แมกนีเซียม, แคลเซียม, SAR (Sodium Adsorption Ratio) และอัตราการไหล	จุดตรวจ 2 จุด (1) บ่อพักน้ำทึบภายหลังการบำบัด (ของสวนอุตสาหกรรม 304) (2) ปลายท่อแปลงหัวเออน	- ทุกเดือน	บริษัท แอร์คานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
3.3 คุณภาพน้ำผิวน้ำ ตรวจสอบ อุณหภูมิ, ความเป็นกรดค้าง, ความนำไฟฟ้า, สี, ของแข็งแขวนลอย, ออกซิเจนละลายน, COD, BOD, ฟีนอล, สารประกอบอินทรีที่มีคลอรีนเป็น	จุดตรวจ 2 จุด (1) บ่อแปลงหัวเออน (2) ฝาบ่อล้านชั้นใต้ดิน	- ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงมิ.ย.-ก.ค. และ พ.ย.-ธ.ค.)	บริษัท แอร์คานซ์ อาร์ก จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่/ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบอินทรีย์ (Chlorinated Organic Compound), โซเดียม, คลอร์ไรด์, แคลเซียม, เมนกานีส, SAR (Sodium Adsorption Ratio), ของแข็งทั้งหมด และอัตราการไหล			
3.4 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตรวจสอบ ความเป็นกรดค้าง, ความนำไฟฟ้า, ของแข็งแขวนลอย, ออกซิเจนละลายน้ำ, BOD, ไนเตรต-ไนโตรเจน, แอมโมเนียม-ไนโตรเจน และแบคทีเรียโกลิฟอร์ม	จุดตรวจ 4 จุด (1) บริเวณแม่น้ำปราจีนบูรี 500 ม. เหนือน้ำจุบระบบคลองรัง (วัดวังบัวทอง) (2) บริเวณแม่น้ำปราจีนบูรี จุบระบบ คลองรัง (คลองชลธรเวช) (3) บริเวณแม่น้ำปราจีนบูรี 500 ม. ท้ายน้ำจุบระบบคลองรัง (วัดหลังสำราญ) (4) บริเวณด้านน้ำจุบระบบคลองรัง (สะพานบนถนน 3079)	- ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงมิ.ย.-ก.ค. และ พ.ย.-ธ.ค.)	บริษัท แอร์คาวน์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
3.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน ตรวจสอบ ออกไซไดโน, คลอร์ไรด์, ความกระด้าง, ไนเตรต, ของแข็งละลายน้ำ, ปริมาณสาร สารแขวนลอย, ปริมาณ ของแข็ง, แคลเซียม, เหล็ก, เมนกานีส, แบคทีเรียชนิดโกลิฟอร์ม, พีอช และ ซีโอดี	จุดตรวจ 10 จุด (1) บริเวณบ้านหนองสามแยก (2) บริเวณบ้านหนองคลาด (3) บริเวณบ้านอ่างปลา กัน (4) บริเวณบ้านนาหมีง (5) บริเวณบ้านหนองโถง (6) บริเวณบ้านอ่างตะแบก (7) บริเวณบ้านหนองหว้า (8) บริเวณบ้านเขากลูกช้าง (9) บริเวณบ้านหลังเขา (10) บริเวณโรงเรียนบ้านหว้า่อน	- ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงมิ.ย.-ก.ค. และ พ.ย.-ธ.ค.)	บริษัท แอร์คาวน์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
4.1 คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน	จุดตรวจ 2 จุด (1) เครื่องคอมเพลิ่อค่าไม้ (2) เครื่องตัดห่อนไม้	- ปีละ 4 ครั้ง	บริษัท แอร์คาวน์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)
4.2 ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	จุดตรวจ 10 จุด โรงเรือน 2 ปัจจุบัน (1) เครื่องคอมเพลิ่อค่าไม้ (2) เครื่องตัดห่อนไม้ (3) Air Compressor (4) Recovery Boiler at Burner Floor (5) Turbine 2	- ปีละ 4 ครั้ง	บริษัท แอร์คาวน์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเรือน 2)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่/ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยผลิตปูนขาวที่คิดตั้งเพิ่มเติม (6) Coal Grinding Machine (7) Air Compressor (8) Skip Winch (9) Receiving Hopper (10) Crusher		
4.3 ระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน (Wet Bulb Globe Temperature)	อุบัติเหตุ 3 จุด (1) Recovery Boiler (2) หม้อต้มเยื่อ (Digester) (3) Turbine 2	- ปีละ 4 ครั้ง	บริษัท แอ็คવานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2)
4.4 สารเคมีในพื้นที่ทำงาน	- ไขเดี่ยมไอกอโคไชร์ - ขัคเฟอร์ไอกอโคไชร์ - คลอรีนไอกอโคไชร์	- บริเวณหน่วยผลิตสารเคมีของ โรงเยื่อ 1	บริษัท แอ็คવานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2)
4.5 การตรวจสอบภายนอก	- น้ำหนักและส่วนสูง - เดือด - ความดันโดยทั่วไป - ตาข่าย - การ์ดิอิน - สมรรถภาพการทำงานของปอด - สมรรถภาพการทำงานของไอดิ	{ พนักงานทุกคน	บริษัท แอ็คવานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2)
4.6 กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ	- พนักงานที่ทำงานในหน่วย Fiber Line,Evaporation และ Recovery Boiler	- ปีละ 1 ครั้ง (พนักงานเข้าใหม่ต้อง ^{ให้รับการตรวจสอบทุกภาพก่อนเข้า^{ปฏิบัติงานทุกคน}}	บริษัท แอ็คવานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2)
	- พนักงาน และหน่วยงานท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	บริษัท แอ็คવานซ์ อัลโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2)

หมายเหตุ : เป็นมาตรการฯ รวมของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 ปัจจุบันและโครงการหน่วยผลิตปูนขาวที่คิดตั้งเพิ่มเติม


มาตรการฯ ที่กำหนดเพิ่มเติม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เพิ่มเติมหน่วยผลิตปูนขาว)



บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด
CONSULTANTS LTD TECHNICAL CONS.

.....
.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

.....




รูปที่ ๓-๑ จุดตรวจสอบคุณภาพอาณาเขต และเตียง

กันยายน 2551

บริษัท ศรีมหาโพธิ์จำกัด ซชชท ๗๖๘๙๘๘๘
CONSULTANT CO., LTD. TEL: ๐๕๓๖๘๘๘๘๘๘

(นางสาวชนิษฐา พากย์)

ผู้รายงานผู้สำรวจ



ຮັບອະນຸຍາກ ຂອງການກົດຕະກຳ ນັ້ນມີການພຶດໃຫຍ່ອກະນະໂຮງໝາງນີ້ທີ່ມີກະນະໂຮງໝາງ ໂດຍໃຫ້ກະນະໂຮງໝາງທີ່ 2 ຂອງນີ້