



ที่ หส 1009.9/ 3070

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

31 มีนาคม 2554

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีเอทธีลีน ของบริษัท สยามโพลีเอทธีลีน จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมมหาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามโพลีเอทธีลีน จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท สยามโพลีเอทธีลีน จำกัด ที่ PABKK066/2010 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
2. หนังสือบริษัท สยามโพลีเอทธีลีน จำกัด ที่ GOVT001/2011 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยาย กำลังการผลิตโพลีเอทธีลีน ของบริษัท สยามโพลีเอทธีลีน จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมมหาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่บริษัท สยามโพลีเอทธีลีน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและ โครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท สยามโพลีเอทธีลีน จำกัด ได้เสนอรายงานการ ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยาย กำลังการผลิตโพลีเอทธีลีน และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554 ของบริษัท สยามโพลีเอทธีลีน จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความชอบด้วยด้วยแล้วนั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว เป็นอย่างดี และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาอย่างกว้างขวางในวาระที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีเอ็ทิลีน ของบริษัท สยามโพลีเอ็ทิลีน จำกัด ตั้งอยู่ที่บ้านอุดมสุข หมู่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ตั้งรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หัวนี้ ขอให้บริษัท สยามโพลีเอ็ทิลีน จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท แอร์เซฟ จำกัด) ให้จัดทำรายงานฯ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD - ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท แอร์เซฟ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาอยู่ที่ดง

 (นางสุปรารักษ์ แตงไทร)
 เจ้าหน้าที่งานดูแลรักษาภูมิปัญญา

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6797
 โทรศัพท์ 0-2265-6616

(นายสุพันธุ์ มนูหะประดิษฐ์)
 รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตราการนี้ องค์กรและแก้ไขผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แล้วมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีเออทิลีน

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีเออทิลีน)

ต่อไปนี้ที่นิยมอุตสาหกรรมงานตาข่าย อ้าเวลาเมือง จังหวัดระยอง

บริษัท สยามโพลีเออทิลีน จำกัด ตั้ออยส์เตอร์วิบูติ

ลงนาม
นรีศักดิ์ ธรรมพิเศษเดชานันทน์ จำกัด
(นางเพียง ชาง)
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554



ลงนาม
นรีศักดิ์ ธรรมพิเศษเดชานันทน์ จำกัด
(นางเพียง ชาง)
AIR SAVE CO., LTD.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ธุรการสัมภาระ


ลงนาม
นรีศักดิ์ ธรรมพิเศษเดชานันทน์ จำกัด
(นางเพียง ชาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ตารางที่ 7.2-1

มาตรฐานการรับรองกําเนดองและแก้ไขผลกรະทบນสิ่งแวดล้อม โครงงานขยายกำลังการผลิตโพลีเออทีลีน (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรฐานการรับรองกําเนดองและแก้ไขผลกรະทบນสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงงานขยายกำลังการผลิตโพลีเออทีลีน)

บริษัท สยามโพลีเออทีลีน จำกัด (ชื่อ ก่อสร้าง)

ผลกรະทบນ สิ่งแวดล้อม	ผลกรະทบນที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น/แหล่งของ ผลกรະทบນ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ต้านทานพายภัยทางอากาศ	ผู้ประสบภัยที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น/แหล่งของ ผลกรະทบນ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม			



ลงนาม

บริษัท สยามโพลีเออทีลีน จำกัด
(นนทบุรี พหลฯ ช่าง)

กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม

นายธีราวดี วงศ์สุวรรณ (นายธีราวดี วงศ์สุวรรณ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


รับรองจำนวนหน้า 1/94

ลงนาม

บริษัท เอียวร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO., LTD

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น/แหล่งของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- ห้ามเผาถ่านเชิงเผาสุดหรือยกยามเผาในพื้นที่ ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ
		- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ
		- หากวัสดุก่อสร้างหน้าร่องติดน้ำหล่นบ่อน้ำดูด ต้องทำความสะอาดดูดน้ำให้เป็นร้อย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ
		- ดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตลอดเวลา	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ
		- รถบรรทุกที่ใช้ในการขนย้ายก่อและวัสดุก่อสร้าง ต้องมีสังกะปิหรือสิ่งผก脑海ด เพื่อยื่นกันกันกระแทก ระหว่างการเดินทางลงอย่างสัดส่วน	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ
		- ดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในงานน้ำยาท่อให้ในอยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ

ลงนาม 
 บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
 SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
 (นางเพีย พาง ช่าง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม 
 บริษัท เออร์เซฟ จำกัด
 AIR SAVE CO., LTD.


 (นายธีรวิทย์ รอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 มีนาคม 2554


ลงนาม 
 บริษัท เออร์เซฟ จำกัด
 AIR SAVE CO., LTD.


รับรองจำนวนหน้า 2/94

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและของเสียผลกระบวนการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1.2 ดูดอากาศ</p> <p>นำเข้าสีจาก การใช้น้ำยาอย่างด่างเพื่อการอุบัติเหตุ กรณีคัดคายหัวทึบหัวที่เกิดขึ้น จางการท่อส้วง</p>	<p>ผลกระบวนการ</p> <p>- จัดห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ให้เพียงพอ กับจำนวนนักเรียนส้วง กรณั้งส้วง ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกำจัดหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกลุ่มบริษัทร่วมทุน ต่อไป</p> <p>- กำหนดไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งทิ้ง หรือทางน้ำสาธารณะ</p> <p>- ไม่ก่อสร้างที่เกิดจากการดำเนินการไว้ใกล้แหล่งน้ำ</p> <p>- จัดหาห้องน้ำ-ห้องส้วมให้เพียงพอกับจำนวนคนงานท่อส้วง</p> <p>- แยกกุศลของเครื่องออกจากหัวทิ้งจากหัวต่อน การทดสอบการรับน้ำแรงตันซึ่งก่อกรอบหมายลงสู่ระบบบำบัดน้ำของนิคมฯ ต่อไป</p>	<p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ตลาดช่วงก่อสร้าง</p> <p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ตลาดช่วงก่อสร้าง</p> <p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ตลาดช่วงก่อสร้าง</p>	<p>- ผู้รับเหมามากาญี่ตึกกำกับชุมชน เจ้าของโครงการ</p>

ลงนาม 
 นิธิชัย ไชยวัฒน์ จำกัด
 SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
 (นางเพยพาง ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม 
 จักรพงษ์ ใจก็ษา^{บริษัท เอร์เซฟ จำกัด}
 AIR SAVE CO., LTD.


ลงนาม 
 นายปรีชาภิวัทย์ รอดรัตน์
 ผู้ช้านาญการสังเวยด์ส้อม

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลการทดสอบ สิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและขอรับ ผลกระทบ	มาตรการรักษาพื้นที่และการแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับเหมามากาญได้การ กำกับดูแลของเจ้าของ โครงการ
		<ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมทดสอบการรับแรงดันของห้องตัวอย่าง หรือ hydrostatic testing ต้องจัดให้มีอยู่กรณ์ หรือสถานที่รองรับสำหรับห้องจากการดำเนินงาน เพื่อร่วบรวมและช่วยลดความแรงหน้า ก่อนทำการ ตรวจสอบดูดูภาพ หากพบการรบประเบื้อน จะต้องนำตัวไปให้ผู้มาตรวจสอบที่กำหนด แต่หาก ไม่ปะน้ำแล้วจะรบนำไปลงสู่รากไม้หนาของนิคมฯ หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น รดพื้นที่สี เขียวหรือน้ำพืชในสวนหรือสวนหนึ่งต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากาญได้การ กำกับดูแลของเจ้าของ โครงการ
1.3 เสียง	เสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร ต่างๆ ที่ก่อตื้นกิจกรรม ก่อสร้าง ได้แก่ การขุดเจาะ (excavation) การตีร่อง พื้นที่ (ground clearing) การ ก่อสร้างและงานตกแต่ง (finishing) และการทำฐาน ราก (foundations)	<ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมการณ์ลงกันเสียงดังให้กับคนงานที่ ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง เช่น อุปกรณ์ อุตสาหกรรม (ear plug) หรืออุปกรณ์ครอบหู (ear muff) เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากาญได้การ กำกับดูแลของเจ้าของ โครงการ

ลงนาม ...
R.J. 26
ลงนาม ...
John S.
ลงนาม ...
นายปริชาวิทย์ ยอดรัตน์
กรรมการผู้อำนวยการ
เมือง 2554



ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผู้กระทำการ ส่งผลลัพธ์	ผู้กระทำการที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น/แหล่งของ ผลกระทบ	มาตรการรับมือภัยและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น/แหล่งของ ผลกระทบ	- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสอบเครื่องจักร/ เครื่องที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษา อย่างละเอียดของจักร) - จัดทำรับซ่อมรถร่องรอยอาณาเขตก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษา อย่างละเอียดของจักร) - ผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากาญี่ตัวรับ กำกับชุมชนเจ้าของ โครงการ - ผู้รับเหมามากาญี่ตัวรับ กำกับชุมชนเจ้าของ โครงการ

ลงนาม
นรีศักดิ์ สมยานโภสหะเพ็ん จำกัด
(นางพญา ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม
บริษัท เอร์เซฟ จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
(นายธราวดี รอดรัตน์)
ผู้อำนวยการสูงสุด
AIR SAVE CO., LTD รับรองจำนวนหน้า 5/94

ลงนาม
(นายธราวดี รอดรัตน์)
ผู้อำนวยการสูงสุด
บริษัท เอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO., LTD

ตราสารที่ 7.2-1 (ต่อ)

ຜລກຮະກົມ ສ່ວນວາດລ້ອມ	ຜລກຮະກົມທີ່ຄາດວ່າຈະ ເກີດຂຶ້ນແຫ່ງຂອງ ຜລກຮະກົມ	ມາດກາຮົ່ງກັນແລະແກ້ໄຂຜລກຮະກົມ ສົ່ງແວດລ້ອມ	ສະຖາທີ່ຕໍ່ໃໝ່ນກາຮ ຜູ້ຮັບຜິດຂອນ	ຮະຍະເວລາດໍາເຫັນກາຮ ຜູ້ຮັບເຫັນ	ຜູ້ຮັບເຫັນກາຍໃດກ່າວ ກຳກັບນຸ່ອງເຈົ້າຂອງ ໂຄຮງກາຮ
		<ul style="list-style-type: none"> - ຕິດຕັ້ງອຸປະກຣານເພື່ອຄຽດຮັບເສີຍທີ່ແລ້ວກຳເນົຟໄຟ ມີຮັບຕັບເສີຍໄໝເມື່ອກີນ 85 ເຕີບປົນເລືອ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຜົນກ່າວສ້າງ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຕລອດຫຼວງກ່າວສ້າງ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຜູ້ຮັບເຫັນກາຍໃດກ່າວ ກຳກັບນຸ່ອງເຈົ້າຂອງ ໂຄຮງກາຮ
2 ຄູ້ນ ດ່າກາ ກ່າ ປະໂຍບ້າຂອ່ອມໜ້າຍ	2.1 ຂອງເສີຍທີ່ກີດຕົ້ນຈາກຄົນການ ແລະ ນຸ່ອງເສີຍຈາກກິຈກາຮມ ກ່າວສ້າງ	<ul style="list-style-type: none"> - ຈົດໃຫ້ນີ້ກາຮນະຮອງຮັບນີ້ຍະນຸລຸ່ມຜ່ອຍທີ່ມີຜົນ ມີມີຫຼັດຕັ້ງກະຈະຍອຍໆໃນພົນທີ່ກ່າວສ້າງຢ່າງ ເຫັນພວ - ຄັດແຍກນີ້ຍະນຸລຸ່ມຜ່ອຍທີ່ເກີດຈາກກາຮກ່າວສ້າງແລະ ຈາກກິຈກາຮນະອອງຄ່ານານອອກຈາກກັນ ແລະຈັດຕັ້ງ ໃນກາຮນະໄກ້ມີຄົດຕິດ - ຄັດແຍກນີ້ສ່າມາຮັດນຳກ່າລັບມາໃຫ້ໃໝ່ເຈັດກ່ອນ ຈຳນ່າຍໃຫ້ກັນຜູ້ຮັບຜິດຕ່ອງໄຟ - ກໍາສັບຄນນານກ່າວສ້າງໄໝ່ໃຫ້ໜ້າຍະນຸລຸ່ມຜ່ອຍລົງໃນ ຮາງຮະນາຍ້າງໜ້າອົງນິຕົມໆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຜົນກ່າວສ້າງ - ຜົນກ່າວສ້າງ - ຜົນກ່າວສ້າງ - ຜົນກ່າວສ້າງ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຕລອດຫຼວງກ່າວສ້າງ - ຕລອດຫຼວງກ່າວສ້າງ - ຕລອດຫຼວງກ່າວສ້າງ - ຕລອດຫຼວງກ່າວສ້າງ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຜູ້ຮັບເຫັນກາຍໃດກ່າວ ກຳກັບນຸ່ອງເຈົ້າຂອງ ໂຄຮງກາຮ - ຜູ້ຮັບເຫັນກາຍໃດກ່າວ ກຳກັບນຸ່ອງເຈົ້າຂອງ ໂຄຮງກາຮ - ຜູ້ຮັບເຫັນກາຍໃດກ່າວ ກຳກັບນຸ່ອງເຈົ້າຂອງ ໂຄຮງກາຮ - ຜູ້ຮັບເຫັນກາຍໃດກ່າວ ກຳກັບນຸ່ອງເຈົ້າຂອງ ໂຄຮງກາຮ

ลงนาม ... (ນາງພຍັງພາງ ຊາງ) ກຽມມາກາຮນັກງານຍາກ ມືນາຄມ 2554	ลงนาม ... SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. ບໍລິສັດ ແກ້ວເຮັກ AIR SAVE CO., LTD	ลงนาม ... (ນາງກົງວິໄວຍໍ ວອດວັດທິ) ຜູ້ໜ້ານາງກາງກາຍສິ່ງແນວຕໍ່ຄົມ ຮັບຮອງຈ້າງນັ້ນເພີ້ງ 6/94
---	---	---

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผู้ผลกระทบ	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและแหล่งของผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและแหล่งของผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีค่านางานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่ใช้วิธีพื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่พัฒนาตามหลักวิธีการ ด้วยความตระหนักรู้อย่างผู้เชี่ยวชาญ - กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ดูแลรักษาและเบอร์โทรศัพท์ต่อสาธารณะเรียน - ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาเก็บข้อมูลอย่างจาหนที่ก่อสร้างเพื่อนำไปกำจัดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ที่พักอาศัย - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากายได้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ - ผู้รับเหมามากายได้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ - ผู้รับเหมามากายได้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ - ผู้รับเหมามากายได้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ
2.2 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ผลกระทบต่อการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำร่องระบายน้ำเพิ่มชั้วคราวในแนวเดียวกับร่างระบายน้ำถาวรสั้นและติดตั้งตัวแปรรูปตามสภาพก่อนวางผังน้ำทางสถาปัตยกรรมที่โครงสร้าง - ความดุมความเร็วในการพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากายได้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ - ผู้รับเหมามากายได้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ
2.3 การคมนาคม	การขนส่งสัมภาระและอุปกรณ์ ก่อสร้างโดยระบบทางทุ่นเข้าสู่พื้นที่โครงการ				

ลงนาม ...
นายพยุง ช่าง (นางพยุง ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

บริษัท พยุงโพลีไทร์สัน จำกัด
ที่ ๑๘๘ POLYETHYLENE CO., LTD.
ผู้รับเหมาโครงการสิ่งแวดล้อม



ลงนาม
นายรัชวิทย์ จันทร์ (นายรัชวิทย์ จันทร์)
ผู้รับเหมาโครงการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD.
ผู้รับเหมาโครงการสิ่งแวดล้อม
มีนาคม 2554 7/94

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลกระบวนการ รับและตรวจสอบ	ผลกระบวนการที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและของ ผลกระบวนการ	มาตรฐานของและแก้ไขผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสำหรับดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพเครื่องน้ำร้อนตามคุณภาพ นำร่องรากฐานตรวจสอบอย่างไรซึ่งงาน - ควบคุมน้ำหนักภาระทางทุกไฟอยู่ในเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างเดียวและต้องจัดให้มีสวัสดิภาพดี ป้องกันการตกรอกเส้นทางของวัสดุก่อสร้าง - กำหนดให้พนักงานเข้าไปบันทึกทุกบันทึกตามภาระของครัวเรือน - จัดระบบพิเศษในการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการให้เหมาะสม พื้นที่มีเจ้าหน้าที่ ดูแลและรถที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง - วางแผนการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจร - ชันเป้ายกท่อนที่ก่อสร้างในจำนวนที่ สามารถเรียกหอได้ต่อวันเท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานก่อสร้าง - เส้นทางการขนส่ง - เส้นทางการขนส่ง - พนักงานก่อสร้าง - พนักงานก่อสร้าง - พนักงานก่อสร้าง - พนักงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากาญจน์ติดต่อ กำกับฯ ของเจ้าของ โครงการ

ลงนาม ...

บริษัท สยามโพลีออกทิฟ จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
(นางเพชรพงษ์ ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงนาม ...
.....


บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO.. LTD
(นายศรีราษฎร์ ว่องไวตัน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ลงนามหน้า 8/94


ลงนาม ...
.....


บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO.. LTD
(นายศรีราษฎร์ ว่องไวตัน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ลงนามหน้า 8/94

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลกระทำ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทำที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและช่อง ผลกระทำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- ไม่ให้รถบรรทุกเครื่องจักรและอุปกรณ์บรรทุก ผู้คนมากกว่าเกินอัตราก๊วานามาตรฐานกำหนด	- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมามากายใต้การ กำกับของเจ้าของ โครงการ
3. คุณภาพ ชีวิต	3.1 สังคม-เศรษฐกิจ	ปัญหาจากคนงานจำนวนมหาศาล เช่น ปัญหาอุตสาหกรรม การ ลักชุมย์ การทะเลาะล้างรัวๆ เป็นต้น	- กារนัดให้บริษัทรับเหมาดำเนินกิจกรรมตาม นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด - จัดสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้ การรักษาพยาบาล เป็นต้น - พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	- พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมามากายใต้การ กำกับของเจ้าของ โครงการ
			- ตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างมีพัฒนาการ ผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด และการ พนัน เป็นต้น โดยมีการวางแผนระยะยาว และการ ลงโทษรวมทั้งประสานงานกับหน่วยที่ก่อต้น	- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมามากายใต้การ กำกับของเจ้าของ โครงการ

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นางเพย়พাঙ ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 วันที่ 25 กันยายน 2554

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายธีระวิทย์ รอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสูงสุด
 AIR SAVE CO.. LTD
 วันที่ 25 กันยายน 2554


ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายธีระวิทย์ รอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสูงสุด
 AIR SAVE CO.. LTD
 วันที่ 25 กันยายน 2554


ลงนาม


 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายธีระวิทย์ รอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสูงสุด
 SIAM POLYCARBONATE CO., LTD.

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผู้กระทำ สิ่งแวดล้อม	ผลการทบทวนที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายประชารัฐสัมพันธ์การกรองอากาศในครัวเรือนให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้รับวิธีการสัมภูมิจราจรนำเสนอสิ่งที่ดี - สั่งห้ามความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงโดย พบปะเปี้ยมเมืองชุมชน มีเป้าหมายร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ รวมทั้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับและตราสารระเอียดโครงการลดความเสี่ยงฯ เป็นต้น เพื่อเลี้ยวความสนใจให้กับความเคลื่อนไหวทางการเมือง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ - ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ
3.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	ความปลอดภัยในการทำงาน ของคนงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาคัดเลือกบริษัทรับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียด ดำเนินการจัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจะนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดถึงกับคุณครูของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายใต้ในโครงการ - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานและคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ - ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ


ลงนาม

 บริษัท สยามโพลีไธลีน จำกัด
 (นางพยอม พัง ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 AIR SAVE CO., LTD
 ผู้รับรองจำนวนหน้า 10/94

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายerrickวิทย์ ยอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 10/94


ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)


ผลกระบท สิ่งแวดล้อม	ผลกระบทที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ก่อสร้าง	ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับเหมามากย์ได้การ กำกับดูแลเจ้าของ โครงการ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (work permit) ภายในพื้นที่อย่างเข้มงวด - กำหนดช่วงและจัดทำแนวรั้วพร้อมติดไฟ ส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่เดิน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพอยู่ดูแล และตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องจักรให้ถูกต้อง สภาพดีก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง - จัดทำป้ายเตือนในบริเวณพื้นที่จำกัด หรือ ความบกพร่อง เช่น เขตก่อสร้าง เขตส่วนหมู่บ้านริบบี้ เป็นต้น - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันพายาบล๊อบอยต์นัลลํะ เวชภัณฑ์พนักงานรวมทั้งวาระผู้ส่งการเดินทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากย์ได้การ กำกับดูแลเจ้าของ โครงการ - ผู้รับเหมามากย์ได้การ กำกับดูแลเจ้าของ โครงการ - ผู้รับเหมามากย์ได้การ กำกับดูแลเจ้าของ โครงการ - ผู้รับเหมามากย์ได้การ กำกับดูแลเจ้าของ โครงการ - ผู้รับเหมามากย์ได้การ กำกับดูแลเจ้าของ โครงการ - ผู้รับเหมามากย์ได้การ กำกับดูแลเจ้าของ โครงการ

ลงนาม ...

นายพันตานา พงษ์เพ็ญ (นายพันตานา พงษ์เพ็ญ ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม ...

บริษัท เอียวเรซิน จำกัด
AIR SAVE CO.. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.

ลงนาม ...

(นายนันยาง ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
เมษายน 2554


ลงนาม ...

(นายนันยาง ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
เมษายน 2554


ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผู้ผลกระทบ รับแวดล้อม	ผลผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- จัดให้มีหน่วยงานประเมินพยาบาล ที่มีแพทย์และพยาบาล เพื่อรับรองคุณภาพก่อสร้างในพื้นที่ ของโครงการ - จัดให้มีระบบสุขาภิบาล (ห้องน้ำ-ห้องล้าง) ให้เพียงพอ กับจำนวนคนงานก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมามากาญจน์ได้ทำการกำกับช่องเจ้าช่องโครงการ
		- จัดให้มีบ้านพักเพลิงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สูงต่ำต่างกัน เพื่อป้องกันไฟไหม้	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมามากาญจน์ได้ทำการกำกับช่องเจ้าช่องโครงการ
		- จดบันทึกแก้ไขและตอบสนับส่วนเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยระบุสาเหตุ ความเสียหายและวิธีในการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมามากาญจน์ได้ทำการกำกับช่องเจ้าช่องโครงการ
		- ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกรุงเทพฯ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียวกับกรรมประกอบด้วย การทำงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เป็นต้น	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมามากาญจน์ได้ทำการกำกับช่องเจ้าช่องโครงการ

ลงนาม ...

 นริษฐ์ พยานะพงษ์ (นายพยานะพงษ์ ชาϊพັນ)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม ...

 สิติพร จิตตาก (นายสิติพร จิตตาก)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 AIR SAVE CO., LTD

ลงนาม

 นายปรีดาเรกเวียร์ รอดรัตน์ (นายปรีดาเรกเวียร์ รอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 AIR SAVE CO., LTD

ลงนาม


 สิติพร จิตตาก (นายสิติพร จิตตาก)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 AIR SAVE CO., LTD

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผู้กระ rage บบ ร่องวัสดุล้อม	ผู้กระ rage ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและของ ผู้กระ rage	มาตรฐานที่มืออาชีวะและแก้ไขผู้กระ rage สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ทำให้ผู้กระ rage ไม่สามารถดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง - จัดให้มีการปฐมนิเทศอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความรักษาความเรียบง่ายในการออกแบบวัสดุและออกแบบก่อสร้าง เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่นำมาส่วนผสมในการออกแบบ - การออกแบบก่อสร้างและกำลังเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ควรดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ASME, API เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากาญจน์การ ก่อสร้างของเจ้าของโครงการ

ลงนาม
Reuf Z.
ลงนาม
Jean S.
ลงนาม
John S.
ลงนาม
John S.

บริษัท สองพี่น้องหิน จำกัด
(นางเพย พาง ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554



ลงนาม
John S.
ลงนาม
John S.
ลงนาม
John S.
ลงนาม
John S.

บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
(นายธีรพิภพ วงศ์ตัน)
ผู้อำนวยการสำนักงานต่อไป
คุณจันทร์ฉัน พูนทดี 13/94

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลกระบวนการ ส่งแวดล้อม	ผลกระบวนการที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บและดูแลอย่างดี เครื่องมือ และวัสดุใน การกำกับสิ่งไม่เป็นเบี้ยนและให้อยู่ในสภาพดี อย่างเสมอ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด - กำหนดวิธีการวางห่อให้เหมาะสมสมกับสภาพ พื้นที่คงราก - ตรวจสอบรายการที่มาจากภายนอกท่อ ตามบัญชีรายการท่อ ที่ได้รับสั่ง - หลังจากตรวจสอบโดยการใช้รังสีแล้วต้องทำ แบบไม่ทำลาย โดยใช้รังสีเพื่อตรวจสอบรอยร้าว หรือรอยร้าว - หลังจากตรวจสอบโดยการใช้รังสีแล้วต้องทำ การทดสอบความสามารถในการรองรับความ ต้นท่อตัวราย โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASME B31.3 - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความดันในระบบห่อ ชนส่งเพื่อตรวจสอบความต้านทานภายในห่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาภายนอกได้ทำการ กำกับชุมชนเจ้าของ โครงการ 	

ลงนาม
 เรียบ ---
 (นางพญาง. ช่าง)
 การร่องรอยการอ่านรายการ
 มีนาคม 2554



ลงนาม
 เรียบ ---
 (นายธีรชัย ใจดี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 AIR SAVE CO.. LTD
 ผู้รับผิดชอบ 14/94

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผู้ผลกระทบ ร่วมแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและหล่อง ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการประเมินกิจกรรม HAZOP study เกี่ยวกับระบบท่อขนส่งไปยังตัวอนกรอครองแบบรายละเอียด (detail design) - จัดเก็บและดูแลอย่างระมัดระวัง เครื่องมือและวัสดุในการก่อสร้างให้เป็นเบญจรงค์และให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งจัดซื้อผู้รับผิดชอบโดยตรง - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะในการเรียนรู้ตามต่อๆ ตามที่กำหนดการทำงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ ซึ่งกำหนดการทำงานที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน - กำหนดให้ไว้มาตรฐานต่อห้องแม่พิมพ์ท่อที่ต้องมีท่อที่มีมาตรฐานที่ดี การติดตั้งท่อที่มีมาตรฐานต้องได้รับการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญ ท่อที่ต้องติดตั้งต้องมีมาตรฐานที่ดี ไม่ใช่ท่อที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดช่วงก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาภายนอกตัวร่าง ก้ากบูช่องเจ้าช่องโครงการ 	
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการประเมินกิจกรรม HAZOP study เกี่ยวกับระบบท่อขนส่งไปยังตัวอนกรอครองแบบรายละเอียด (detail design) - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะในการทำงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ ซึ่งกำหนดการทำงานที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน - กำหนดให้ไว้มาตรฐานต่อห้องแม่พิมพ์ท่อที่ต้องมีท่อที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดช่วงก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาภายนอกตัวร่าง ก้ากบูช่องเจ้าช่องโครงการ - ผู้รับเหมาภายนอกตัวร่าง ก้ากบูช่องเจ้าช่องโครงการ - ผู้รับเหมาภายนอกตัวร่าง ก้ากบูช่องเจ้าช่องโครงการ 	

ลงนาม
นายพิพัฒน์ จำกต์
(นางพิพัฒน์ จำกต์)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554


ลงนาม
นายปรีดาวิทย์ วุฒรัตน์
(นายปรีดาวิทย์ วุฒรัตน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม
นายอรุณรัตน์ จันทร์
(นายอรุณรัตน์ จันทร์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 15/94


บริษัท ไพรีเทพ จำกัด
ATR SAVE CO., LTD.


ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลกรอบ สี่เหลี่ยม	ผลกรอบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและชื่อง ผลกรอบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบ ร่องแผลล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - เศษโลหะหรือปูรงกายไฟจะต้องจำกัดให้อยู่ เฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและต้องระวังไม่ให้ ประกายไฟไปสัมผัสน้ำร้อนสูงติดไฟ - บริษัทประเมินที่ทำการตรวจสอบเครื่องมือโดย การนำร่องสีดังต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ที่กำกับดูแลด้านการใช้รังสี (สำนักงานพัฒนา ประมาณพื้นที่อัมมติ) - ต้องกันบริเวณพื้นที่ทำงานด้วยเชือก หรือเทป และจัดให้มีบาร์เบนเดือนที่มีมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานควรจะสอบถามรายละเอียด ความรังสีโดยช่องทางความเตือนว่า “โปรดระวัง อันตรายบริเวณรังสี” และจัดผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ ออกจากบริเวณพื้นที่ - จัดเตรียมเครื่องวัดระดับรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน Radiographic Test เพื่อตรวจสอบ ระดับรังสีให้ถูกตามมาตรฐานที่กำหนด - แจ้งผู้ประกันภาระโรงเรียนอุตสาหกรรมที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ เกิดความระมัดระวังและแจ้งต่อผู้ดูแลพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมามากาญจน์ติดการ กำกับของเจ้าหนู ของ โครงการ

ลงนาม

 บริษัท สยามโพลีเมธีลีน จำกัด
 (นางพยอม ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายธนชัยวิทย์ รอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 AIR SAFE CO. LTD.

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายธนชัยวิทย์ รอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 AIR SAFE CO. LTD.

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลการประเมิน สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การควบคุมระหว่างการทดสอบ เครื่องจักรและทดสอบเดินเครื่อง	- การควบคุมระหว่างการทดสอบ เครื่องจักรและทดสอบเดินเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสื่อสารกับชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ให้ทราบล่วงหน้าเมื่อโรงงานจะมีการเริ่ม ดำเนินการทดสอบและทดลองเดินเครื่องจักร - จัดเตรียมแผนผู้ดูแลในพื้นที่รวมทั้งสิ่งที่จัดการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ห้องภาวะปัจจัยติดต่อของตามแผนผูกเฉิน เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และต้นเหตุ - การทบทวนก่อนการนำสารเคมีเข้าสู่ระบบ ควร ปฏิบัติ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * หดส่วนหารอยร้าวของระบบและทำการแก้ไข * ลดระดับอุณหภูมิในระบบ * นำสารเคมีเข้าห้องความปลอดภัยของระบบที่ ทบทวนตรวจสอบร่องรอยความไม่ถูกต้องก่อนนำเข้าห้อง มีการเผาไหม้ เตาให้ความร้อน (Burner Management Audit) โดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ - ตรวจสอบและทบทวนตัวน้ำความ潔度เพื่อ สูงภาพ และการวิเคราะห์อนตรายร้ายแรงของ โครงการโดยศึกษาผู้ดูแลน้ำที่มีรับผิดชอบ เคมีคลออลและตัวแทนผู้ดูแลผู้ดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงทดลอง เดินเครื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

ลงนาม
บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
(นางพยอม ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม
บริษัท เอร์เชพ จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
ผู้ดูแลกฎหมาย
ผู้ดูแลเอกสารสิทธิ์

ลงนาม
บริษัท เอร์เชพ จำกัด
AIR SAVE CO.. LTD
ผู้ดูแลงานหน้า 17/94

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลกรอบ สิ่งแวดล้อม	ผลกรอบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น/แหล่งของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ร่องรอยล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- ประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากโครงการ เกิดปฏิริยาที่ไม่ต้องการโดยที่ไม่ได้ ผู้กำหนดภาระรับผิดชอบ ด้วย เคิมคอล และตัวแทน ผู้ยมถือตัว	- พื้นที่โรงเรียน	- ตลอดช่วงทดลอง เดินเครื่อง	- เจ้าของโครงการ
4. ดำเนินงาน	4.1 สาธารณสุข	- อบรมคนงานเรื่องสุขอนามัยและการป้องกันโรค ความประพฤติ การไม่ก่อเหตุร้ายคน สิ่งแวดล้อม ที่พักอาศัย ซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบตัวบุคคล - โรคติดต่อทาง - อาชญากรรม/สิ่งแวดล้อม - สุขภาวะ (ขยะและน้ำทิ้ง/ สิ่งปฏิกูล)	- พื้นที่ก่อสร้างและที่ ว่าด้วยการตรวจสอบร่างกายและสุขภาพ ตามความเสี่ยง - สำนักสุนัขห้วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในตัว ความพร้อมของสถานบริการและศักยภาพของ บุคลากร ผ่านแผนงานและโครงการที่ได้ผ่าน การพิจารณาของกำกับและผู้อำนวยการบัญชาติการ ป้องกันและแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของโครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง พักคนงาน	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ กำกับชุมชน เจ้าของโครงการ
		- ประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากโครงการ เกิดปฏิริยาที่ไม่ต้องการโดยที่ไม่ได้ ผู้กำหนดภาระรับผิดชอบ ด้วย เคิมคอล และตัวแทน ผู้ยมถือตัว	- พื้นที่โรงเรียน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง พักคนงาน	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ กำกับชุมชน เจ้าของโครงการ
		- ประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากโครงการ เกิดปฏิริยาที่ไม่ต้องการโดยที่ไม่ได้ ผู้กำหนดภาระรับผิดชอบ ด้วย เคิมคอล และตัวแทน ผู้ยมถือตัว	- พื้นที่ก่อสร้างและที่ ว่าด้วยการตรวจสอบร่างกายและสุขภาพ ตามความเสี่ยง - สำนักสุนัขห้วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในตัว ความพร้อมของสถานบริการและศักยภาพของ บุคลากร ผ่านแผนงานและโครงการที่ได้ผ่าน การพิจารณาของกำกับและผู้อำนวยการบัญชาติการ ป้องกันและแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของโครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง พักคนงาน	- ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ กำกับชุมชน เจ้าของโครงการ

ลงนาม
นายพงษ์ พะนังเพ็ญอ่องฟ้าเล่น ช่าง
(นางพงษ์ พะนังเพ็ญอ่องฟ้าเล่น ช่าง)
กรรมการผู้อุปการ
เมืองมหาสารคาม 2554

ลงนาม
นายธีรชาติ วงศ์ ใจดี
(SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ)



ลงนาม
John Saj
(นายธีรชาติ วงศ์ ใจดี)
ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ
AIR SAVE CO., LTD.
ผู้รับเหมาภายนอกโครงการ 18/94

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผู้ลงนาม สิ่งแวดล้อม	ผู้ลงนามที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นและของ ผู้ลงนาม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- จัดให้มีหน่วยงานบูรณาภิญญาณ ที่มีแพทย์และพยาบาล เพื่อรองรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่ของโครงการ	- พื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	- พื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกเจ้าของโครงการ
		- กำกับและดูแลให้บุรุษทั้งหมดปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เช่น การตระเวนติดตามและบันทึกอาการ	- พื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	- พื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกเจ้าของโครงการ
		- กำกับไม่นำรังษีหรือแมลงสาบมาพ่อ娘ดูแลและบันทึกอาการและแจ้งให้คุณนายรวมการกำกับและนำรบกวนติดการบูรณะและแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทราบ เพื่อยืนยันคุณลักษณะในการติดต่อสื่อสารกับบุรุษชน	- พื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกเจ้าของโครงการ	
		- กำหนดตัวอย่างการร้องเรียนผ่านคุณนายรวมการกำกับและนำรบกวนติดการบูรณะและแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- พื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกเจ้าของโครงการ	
		- กำหนดให้มีการเผยแพร่ในที่พักคนงานงานตามหลักวิธีการ ติดตามการจัดการขยะของผู้รับเหมา	- พื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกเจ้าของโครงการ	

ลงนาม

บริษัท เซปาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(นางเพียง พง ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม

บริษัท เอเชียพี จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
ผู้รับเหมาภายนอกเจ้าของโครงการ

ลงนาม

บริษัท เอเชียพี จำกัด (นายปรีชาวิทย์ วรดัรัตน์)
ผู้รับเหมาภายนอกเจ้าของโครงการ

AIR SAVE CO.. LTD ผู้รับเหมาภายนอกเจ้าของโครงการ 19/94

ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)

ผลกระบวนการ	ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและข้องอกเงยต่อผลลัพธ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัย	- สุขาภิบาลที่พอกอ้วน ร้องเรียน	- กำหนดให้รถชนขยะติดป้ายระบุชื่อบริษัท รับเหมาและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับการร้องเรียน	- พื้นที่ก่อสร้างและ ราษฎรบ้าน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ผู้รับเหมามากำไรต่อกำกับของเจ้าของโครงการ	- ผู้รับเหมามากำไรต่อกำกับของเจ้าของโครงการ
	- ความเพียงพอและดีงาม พร้อมของสถานบริการ สุขภาพสุขภาพรวมถึง บุคลากรและบุคลากร	- กำกับและดูแลให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจสอบติดตามแม้มงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง การแยกขยะในที่พักอาศัย ดำเนินตามหลักวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้รับเหมา - จัดให้มีห้องน้ำยางานบุรุษชายที่มีสภาพดี พยาบาลเพื่อรองรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่ก่อสร้าง พักนักงาน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ผู้รับเหมามากำไรต่อกำกับของเจ้าของโครงการ	- ผู้รับเหมามากำไรต่อกำกับของเจ้าของโครงการ

ลงนาม
Parntip 26
ลงนาม
John Smith
ลงนาม
นายปริชาวิทย์ อดุรัตน์
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
(นางเพย พงษ์ ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554




ลงนาม
John Smith
ลงนาม
นายพานิชภูมิ วงศ์สกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่งเสริม
AIR SAVE CO., LTD. ลงนามจำนวนหน้า 20/94


ตารางที่ 7.2-2


มาตรฐานและเกณฑ์การทดสอบสีและความคงทน (การหลังการบดสีและเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์)
สีสันและมาตรฐานตามต้องการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสีส้ม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลิเอทิลีน)

บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด (ช่วงดำเนินการ)

ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ สิ่งแวดล้อม	ผลการควบคุม/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	- ปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โรงงาน และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสีส้ม โครงการขยาย กำลังการผลิตโพลิเอทิลีน ของ บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด ซึ่งอยู่ที่บ้านที่ ๑๗๙ หมู่ ๑ ถนนมาบตาพุด จังหวัดราชบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่จัดทำโดยบริษัท แอร์เซฟ จำกัด แนะนำติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอย่าง กรณีมีปริมาณสารติดตัวในตัวอย่าง เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา สิ่งแวดล้อม บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด ท่องดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย เครื่องครุต เพื่อรับประกันในการพิจารณาความเหมาะสมของ การกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	- พื้นที่โรงงาน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน

ลงนาม 	บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด S.Y.M. POLYETHYLENE CO., LTD.
--	---

ลงนาม 	บริษัท เออร์เทก จำกัด (นายปริชาวัต วอตต์) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและดูแล AIR SAVE CO., LTD. ชั้นรองจานวนหน้า 2/94
--	---

ลงนาม

(นางพยอม ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลภัณฑ์ค้าขาย สิ่งแวดล้อม	ผลภัณฑ์ค้าขาย จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลภัณฑ์	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจนำไปสู่กจดประสงค์ที่ต้องดูแลพื้นที่สิ่งแวดล้อม บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด ต้องแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สสจ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทราบ บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้กับนักมุ่งอาชารกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สสจ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กจว.) เทศบาลเมืองมหาบดดุ แหลมชุมชนต่างๆ รอบที่ 6 เท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โรงงาน เทศบาลชุมชนต่างๆ รอบที่ 6 และหน่วยงานที่ียวยาชัย พื้นที่โรงงาน เทศบาลชุมชนต่างๆ รอบที่ 6 และหน่วยงานที่ียวยาชัย 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโรงงาน เจ้าของโรงงาน 	

ลงนาม
บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
(นางเพียง พาง ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม
บริษัท เออร์เทฟ จำกัด
AIR GATE CO., LTD.
(นายธีรภานุการสิงโต)
ผู้อำนวยการ


ลงนาม
บริษัท เออร์เทฟ จำกัด
AIR GATE CO., LTD.
(นายธีรภานุการสิงโต)
ผู้อำนวยการ

ลงนาม
(นายธีรภานุการสิงโต)
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรอบปัจจัย สิ่งแวดล้อม	ผลกรอบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (third party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลกระทบภัยปัจจุบันตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตรวจสอบและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ - หากรถ不行ไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ดำเนินการในปัจจุบันและขยายระยะเวลาต่อไป อีก 2 ปี ให้ดำเนินการพิจารณาข้อคงคานะกรรมการผู้ซึ่งนักวิชาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการทบทวนข้อมูลผลกระทบและมาตรการ และเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน - หากปรังษ์ที่ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการต้านสิ่งแวดล้อม ให้ปรังษ์ฯ แจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● หากหน่วยงานผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่มีผลต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	

ลงนาม ...
นายพงษ์ไพบูลย์ ชาง (นางเพียง ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554



ลงนาม
นายธีระพงษ์ จักรกิต (นายธีระพงษ์ จักรกิต)
ผู้อำนวยการส่งเวตถือม
รับรองจ้านวนหน้า 23/94


ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)


ผู้ประกอบการ ส่งแผลล้อม	ผู้ประกอบการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ ที่รับผลกระทบ	ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งความเห็นชอบ ให้แล้ว ให้ปรังษ์ฯ แจ้งสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หากหน่วยงานผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลต่อการประมงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบไว้ แล้ว ให้ปรังษ์ฯ เสนอขอรับผลกระทบศึกษาและประเมินผล ผลกระทบใหม่โดยดูเบื้องหน้าและประเมินผลกระทบ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปร่วมกับ ข้อมูลเดิม ให้คณะกรรมการพัฒนาัญญาการณาฯ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ - เมื่อผลกระทบดำเนินการข้องการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (กนอ.) ในเรื่องการปรับปรุงข้อมูลนำเสนอเจ้าและ ตัวประเมินเข้าอื่นๆ เพื่อให้แบบจำลองทางานคณิตศาสตร์มี ความถูกต้องเรื่อดีอย่างได้ผล ให้ยื่นถือผลกระทบศึกษาณาญ าณที่ในภารพิจารณาเพื่อประเมินผลกระทบดูถูก อาการในระยะภาคต่อไป 		<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองช่วงดำเนินการ - ให้เชื่อมโยงงาน 	

ลงนาม ... <i>Parfet</i>	บริษัท สยามโพลีเอทธิlen จำกัด SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	ลงนาม ... <i>Jin</i>	บริษัท แอร์เซฟ จำกัด AIR SAVE CO., LTD. ผู้อำนวยการสังเวชณ์ รับรองจดหมายเหตุ 24/94
----------------------------	---	-------------------------	---

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผู้กระทำการ ส่งเอกสารล้อม	ผู้กระทำการที่คิดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผู้กระทำการ	มาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์ สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับโครงการที่ได้วั่นความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายหลังปี 2541 ต้องดำเนินงานดังนี้ หากผู้ก่อการประมูลคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่การนิคมอยู่ตสาหากกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ทำการปรับปรุงแล้ว ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแม่แห่งชาติ ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 นั้น มีคำเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบริเวณภาคใต้ศรีราชาจังหวัดชลบุรี ต้องดำเนินการปรับลดอัตราการระบายมลพิษ - หากผู้ก่อการปรับปรุงมาตรฐานภาคในบริเวณภาคใต้ที่โครงสร้างและโครงรากไม้เข้าใกล้พื้นที่โครงสร้างและบริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้มาตรฐานคุณภาพอากาศในบริเวณภาคใต้ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ - จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ตัวแทนชุมชน ตัวแทนโครงการ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน ชุมชน - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 		

ลงนาม

 บริษัท พolyethylene Co., Ltd.
 (นางเพย พาง ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554


ลงนาม

AIR SAVE CO., LTD.
 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายerrick วงศ์รัตน์)
 ผู้อำนวยการสูงสุด เวลา 25/94




ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากขนาดกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พนักงานตามมาตรฐานของคุณภาพที่ดี ดังนั้น โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีอีโอดีลีนที่ลุนขอนอยริชท์ สยามโพลีอีโอดีลีนจำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตความคุณภาพที่ดี ต้องดำเนินการตามแผนปรับลดและขจัดมลพิษของกระบวนการพิเศษนั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน
2. ด้านทรัพยากร กายภาพ	2.1 ดุกพาพอกาง	<p>แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่ดี ดังนั้น โครงการฯ จึงมีมาตรการทางอากาศเพื่อลดปริมาณ NO_x และการบูรณาการผ่านเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เช่น ห้องแม่พิมพ์ (Furnace) ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถลดการปล่อย NO_x ลงได้ 20% ลดการปล่อย CO₂ ลง 15% และลดการปล่อย SO₂ ลง 10%</p>	<p>สถานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องแม่พิมพ์ (Hold Up Hopper) รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Blender) และเครื่องบีบเนื้อง (Spin Dryer) รวมของทั้งสายการผลิตใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - สายการผลิตเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ

ลงนาม
บริษัท เมืองไทยพลาสติกจำกัด (มหาชน)
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554



ลงนาม
บริษัท แอร์เบฟ จำกัด
ATB AEROF ๘๗๙
รัฐกร จำนวนหน้า 26/94






บริษัท แอร์เบฟ จำกัด
ATB AEROF ๘๗๙

(นายธีรวิทย์ วรตันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
-	- โครงการไม่มีการระบุมูลพิษหากลังกำเนิดไฟฟ้าสัลเพอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่น - โครงการไม่ใช้สารเคมีหรือไม่มีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่อยู่ในรายชื่อตามมาตรฐานสากลที่ต้องการระบายอากาศในบริเวณรายการที่ 30 (พ.ศ. 2550) - จัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายสารอินทรียะเบ夷 (VOCs emission inventory) เมื่อเริ่มดำเนินโครงการ และนำเสนอต่อ สม. ภายใน 1 ปี หลังเริ่มดำเนินโครงการ	- โครงการไม่มีการระบุมูลพิษหากลังกำเนิดไฟฟ้าสัลเพอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่น - โครงการไม่ใช้สารเคมีหรือไม่มีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่อยู่ในรายชื่อตามมาตรฐานสากลที่ต้องการระบายอากาศในบริเวณรายการที่ 30 (พ.ศ. 2550) - จัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายสารอินทรียะเบ夷 (VOCs emission inventory) เมื่อเริ่มดำเนินโครงการ และนำเสนอต่อ สม. ภายใน 1 ปี หลังเริ่มดำเนินโครงการ	- สถานการณ์ติดแมลงสัตว์ติดไฟฟ้าสัลเพอร์ - พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน


ลงนาม
นายพิษณุ คงพานิช (นายพิษณุ คงพานิช)
กรรมการผู้อ่านรายการ
มีนาคม 2554


ลงนาม
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธีรภานุ วัฒนาเตชะ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD.



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบบที่คาดว่า ส่งผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ผลกระบบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- เกี่ยวข้องในการเผาระดับความคุณภาพหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเผาระดับความคุณสามารถสร้างหรือเรียบร้อย (VOCs)	- ให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเผาระดับความคุณสามารถสร้างหรือเรียบร้อย (VOCs)	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดซื้อขายดำเนินการ - จ้าวของโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดซื้อขายดำเนินการ - จ้าวของโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดซื้อขายดำเนินการ - จ้าวของโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน

ลงนาม
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
SUNG NAM POLYETHYLENE CO., LTD.
(นางพยุง พาง ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554



ลงนาม
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO., LTD.
(นายธีราวดี รอดรัตน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสังเคราะห์กล

ลงนาม
นายพยุง พาง ชาง
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554


ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรະahan สิ่งแวดล้อม	ผลกรະahanที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเครื่องมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMS) โดยควรจัดทำซอฟต์แวร์ของไมโครโซฟต์เจน (NO_x) และก๊าซออกไซด์เจน (O_2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องของหน่วยผลิตความร้อน A และบล๊อกของหน่วยผลิตความร้อน B 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน
			<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อโรงงานดำเนินการติดระบบไปแล้วจะระเหยหนึ่งจนระบบเข้าสู่ความคงตัว (steady state) หรือดำเนินการผลิตitem ตามสามารถเดื่อยังจักรและล้ำพ่วงว่าอัตราการระเหยของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมีต้น因อยกว่าค่าที่กำหนด โรงงานจะยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนสภาพความตุม - ดูแลและตรวจสอบระบบควบคุมและอุปกรณ์ของเครื่องรีดอากาศทั้งระบบปล่อยมลพิษให้ต่ำมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องของหน่วยผลิตความร้อน A และบล๊อกของหน่วยผลิตความร้อน B - พื้นที่โรงจอดรถ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน
					<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน

<p>ลงนาม นายพงษ์ พงษ์อักษรเจ้าก้า SANTONI POLYTHYLENE CO., LTD. กรรมการผู้อุปถัมภ์ มีนาคม 2554</p>	<p>ลงนาม นายธนกร จั่วต์ บริษัท แอร์เซฟ จำกัด ผู้รับผิดชอบการสังเวยต่อ AIR SAVE CO., LTD. รับรองจำนวนหน้า 29/94</p>
--	--

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระเทาะ สิ่งแวดล้อม	ผลกระแทกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมสัดส่วนการใช้ตัวทำละลาย (solvent) ต่ออุทิศสู่ (Ethylene) ให้เหมาะสมเพื่อให้พัฒนาความร้อนในการระเบยตัวทำละลาย (solvent) อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียการใช้เชื้อเพลิงในเตาเผา (furnace) อย่างเปล่าประโยชน์ ถ้าหากช่วยวลดการระเหยของสารออกจากบ่อองค์การเผา (furnace) ระบบการซักจานนวยด้วยตัวทำละลาย (solvent) และโภมโนนอร์รั่วน้ำไฮด्रอล (monomer recycle) และก๊าซที่ออกจากการฟื้นฟูส่วนต้นที่มาจากกระบวนการผลิตในกรณีปกติและการเม็ดเกิดเหตุฉุกเฉินไปเผาที่หอเผา (flare) ทั้งนี้หน่วยของโรงงานมีความสามารถในการรองรับการเผาไหแม่ส่วนที่ระบบของการควบคุมการผลิตได้ 98 ตัน/ชั่วโมง โดยออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน API 521 และมีระบบช่วยเสริมการทำงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามการทำงานของระบบ * มีการควบคุมปริมาณการเผาให้น้อยเพื่อกีดการเผาใหม่แบบไร้ควัน 	<ul style="list-style-type: none"> ปล่องช่างตัวเดียว ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ เจ้าของโรงงาน 		

 <p>ลงนาม (นางเพชร พงษ์) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554</p>	 <p>ลงนาม (นายธีรศิริพงษ์ วรตันต์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอฟซีเอ็นเอทีเอ็น จำกัด SIAM FCNEETHYLENE CO., LTD. AIR SAVE CO.,LTD ผู้รับรองจำนวนหน้า 30/94</p>
--	--

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)


ผลกระบวนการ ส่วนเวटล้อม	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	* มีหัวเผาล่อ (Pilot) 2 ชุด และระดับ Thermocouple เพื่อ ตรวจสอบการทำงาน ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ผ่าน การชนหนัก			

ลงนาม (นางพญพงษ์อ่อนยานะ) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	บริษัท เอเชีย จำกัด สยาม PVC-EIETHYLENE CO., LTD. ผู้รับผิดชอบงานหน้า 31/94	ลงนาม John Suy เจ้าของโรงงาน บริษัท เอเชีย จำกัด สยาม PVC-EIETHYLENE CO., LTD. ผู้รับผิดชอบงานหน้า 31/94
---	---	---

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ ส่วนเวลต์คอม	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	การตรวจสอบอย่างรัดโดยใช้ก้าзнакомในเครื่องอัตโนมัติ ท่อแล้วตรวจสอบด้วยน้ำฝนเพื่อดูว่ามีรอยรั่วแต่ถ้า หน้าแบนไม่หรือไม่			

- การดำเนินการสักการะอนุของห้องท่อเมื่ออย่างการใช้งานหนานั้นจะ
มีการตรวจสอบความหนา ถ้าพบว่าความหนาต่ำกว่า
ค่าความเสียหายของห้องท่อประมาณหนึ่งจะทำการเปลี่ยน
ส่วนที่เสียหาย
- 2. Mechanical Seal ที่ใช้กับสารไฮดรอลิกส์ในกระบวนการ
อุปกรณ์เครื่องจักรแบบหมุน เช่น ปั๊ม คอมเพรสเซอร์
ใบงาน (Agitator) จะเป็นแบบที่ไม่มีการร้าว ให้ลองสูญ
ไประยะกาศโดยตรงโดยมีการใช้ 3 ประเภท คือ
 - Emission Containment Seal ซึ่งหากมีการร้าวไฟลอก
อุปกรณ์ จะให้เล็ชต์ Seal Chamber ซึ่งมีในโครงสร้าง
ไฟล์ผ่านไฟปะยังระบบหอยโข่ง (Flare) และที่ Seal
Chamber มีอุปกรณ์รับความต้าน เพื่อให้ร้าว Seal ชน
แรกเกิดการร้าวไฟล์ต้องเปลี่ยน Seal
 - Double Mechanical Seal ซึ่งหากมีการร้าวไฟล์
Barrier Fluid จะให้เข้าสู่ภายในตัวอุปกรณ์ เนื่องจาก

 <p>ลงนาม (นายพงษ์ศักดิ์ ชัยวัฒนา สำนักงาน กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554)</p>	 <p>ลงนาม (นายบริชาติวัตร์ รอตั้รัตน์) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ</p>	 <p>บริษัท แอดเรสโซฟ จำกัด SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. AIR SAVE COMPANY LIMITED ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหน้า 32/94</p>
---	--	---

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรະหบ ส์ สิ่งแวดล้อม	ผลกรະหบ จະเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ รับผลกระทบ	ระยะเวลาดำเนินการ รับผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
ผลกรະหบ จະเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	ผลกรະหบ จະเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	<p>Barrier Fluid มีความต้านทานดีกว่า และมีอุปกรณ์ตัวรอง ดันหรือการให้เล็งจะทำให้ทราบได้ว่า Seal ชนิดนี้เกิด การร้าวหลุดตัวง่าย Seal</p> <p>■ Sealless Pump เป็นปั๊มที่ไม่มี Seal จึงไม่มีโอกาสเกิด การร้าวหลุด</p> <p>- มาตรการด้านเทคโนโลยีและภารตัดการ 3. เอทิลีน (Ethylene) ที่สังเข้าทำปฏิกิริยาจังกะภูเบลย์ไนป์ เป็นพอลิเอทิลีนส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาจังกะภูเบลย์ไนป์ ใหม่ (Recycle Ethylene) สำหรับ Recycle Ethylene ที่ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกส่งไปเบนซ์อเพลิง เสริมในเตาเผา (burnace)</p> <p>4. เอทิลีนส่วนที่เหลือจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จะถูกส่งไปเผาทำสาหรือเผา (flare) โดยไม่มีการ ระบายนอกสู่บรรยากาศโดยตรง</p> <p>- มีมาตรการลดการระบายไออกไซร์คาร์บอนจากเม็ดพลาสติก ดังนี้</p> <p>* ฝีรากน้ำแบบตัวทำละลายออกตัวยังคงแยกตัวทำลายตัวทำ ละลายออกจากไฟลีเมอร์ (Devolatilizer) 2 ชุด ต่อห้องร</p>	<p>- หน่วยการผลิตและ ห้องผู้สั่งความ ร้อน</p> <p>- หน่วยการผลิตและ ห้องผู้สั่งความ ร้อน</p> <p>- หน่วยการผลิตและ ห้องผู้สั่งความ ร้อน</p> <p>- หน่วยการผลิตและ ห้องผู้สั่งความ ร้อน</p> <p>- หน่วยการผลิตและ ห้องผู้สั่งความ ร้อน</p>	<p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(นายธีรชัย วัฒนา)</p> <p>บริษัท เอื้อเร้นฟ จำกัด</p> <p>AIR SAVE CO., LTD.</p> <p>ผู้อำนวยการสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>รับรองผู้จัดทำ 33/94</p>

ลงนาม ...
 นางสาว มนัสพร อภิญญา จ้าว
 SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
 (นางเพชร จ้าว)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 วันที่ 2554




ลงนาม
 ผู้อำนวยการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลงนาม
 (นายธีรชัย วัฒนา)
 ผู้อำนวยการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ก๊าซชุดแรกทำงานที่ความดัน แสงชุดที่ 2 เป็นระบบสูญญากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณไนโตรคาร์บอนไดออกไซด์ในเม็ดพลาสติกให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งเป็นการลดต้นทุนอย่างมาก	ก๊าซชุดแรกทำงานที่ความดัน แสงชุดที่ 2 เป็นระบบสูญญากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณไนโตรคาร์บอนไดออกไซด์ในเม็ดพลาสติกให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งเป็นการลดต้นทุนอย่างมาก	* ห้องพักพลาสติก มีอุปกรณ์วัดสารไฮโดรคาร์บอน พากตัวร้อนที่สามารถวัดค่าความชื้นของอากาศ	- ห้องพักพลาสติก มีอุปกรณ์วัดสารไฮโดรคาร์บอน พากตัวร้อนที่สามารถวัดค่าความชื้นของอากาศ	- พนักงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน

ลงนาม (นางพญพวง ช้าง) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	ลงนาม บริษัท เอียวรเชพ จำกัด SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. นายธีรวิทย์ วรดัชต์ ผู้อำนวยการสังเวชคอม AIR SAVE CO. LTD. รับรองจำนวนหน้า 34/94	ลงนาม  John Suy ลงนาม บริษัท เอียวรเชพ จำกัด SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. (นายธีรวิทย์ วรดัชต์) ผู้อำนวยการสังเวชคอม AIR SAVE CO. LTD. รับรองจำนวนหน้า 34/94
---	---	---

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผู้ดูแลระบบ สิ่งแวดล้อม	ผู้ดูแลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เก็บตัวอย่าง ปลายอีกด้านหนึ่งต่อท้ายกับระบบที่ส่งไป排 ไฟ (flare) และทำการใช้ Check Valve เพื่อป้องกันการ ย้อนกลับเข้าห้องสาร</p> <p>* การเก็บตัวอย่างตัวทำละลาย จะใช้วัสดุเก็บตัวอย่างที่มี การ Seal ด้วยจุกยางและเก็บตัวอย่างโดยใช้ชัวล์ แบบ เข็มต่อเข้าระหว่างจุดเก็บและวางเก็บตัวอย่างเพื่อป้องกัน การร้าวไหลของสารออกาณอก</p> <p>* ในการซ้อมนำร่องก่อนการปฏิบูรณ์น้ำที่จะมีการ Purge สารที่ค้างในอุปกรณ์ตัวยกรากในโตรจนไบร์ส์ เก็บตัวลงสลายโดยตราชาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือ[*] ถังไบร์สหอยด้า (flare) จนแน่ใจว่าไม่มีสารตกค้างอยู่ ทำการเบิดอุปกรณ์และซ้อมนำร่องได้</p> <p>* นำไปประเมินการติดต่อสื่อสารและรับมือรุนแรง หน้าแบบลง ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการร้าวไหลของ สารออกจากระบบ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการและ ความปลอดภัย</p> <p>* การระบาย (Vent) จากถังเก็บก๊อก (Day Tank) วัดดู เคลื่อนที่ที่ใช้ในการผลิตจะระบุว่าใน Flare โดยไม่มีการ ระบายน้ำออกสู่บรรยากาศโดยตรง</p>	<p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- พื้นที่โรงงาน</p>	<p>- เจ้าของโรงงาน</p>	

ลงนาม ...
 บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
 (นางเพญ่างา ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม ...
 บริษัท เอร์เทพ จำกัด
 (นายปริชาวิทย์ วอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 AIR SAVE CO., LTD.
 รับรองจำนวนหน้า 35/94



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบ รั่วไหลด้วย สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รั่วไหลด้วยสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระดับเสียง	แหล่งกำเนิดเสียงจาก แม่ล้อของผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมระดับเสียงของเครื่องจักรบุคคลในโรงงานให้มีค่าไม่เกิน 85 dB(A) และครุภาระไม่เกิน 70 dB(A) โดยการลดระดับเสียงที่แม่ล้อกำเนิด เท่าน การลดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรให้รักษาดูดซูบเสียงหรือการปิดครอบ ในกรณีที่ไม่สามารถลดระดับเสียงให้น้อยกว่า 85 dB(A) จะต้องกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม (Restricted Area) ซึ่งต้องมีป้ายเตือนและกำหนดให้สู่อุปกรณ์ป้องกันหูอย่างเครื่องครัวต์ - ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ส่องแสงสว่างที่ส่องมาจากการผลิตและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในระบบเสริมภาระผลิตและสารน้ำหมุนไป 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดช่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	



บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
ผู้ช่วยในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ถนนหน้า 36/94

ลงนาม ...

(นางเพญพา ช่าง)

กรรมการผู้อำนวยการ

มีนาคม 2554

ลงนาม
[Signature]

(นายธีรวิทย์ วอดรัตน์)
ผู้ช่วยในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผู้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 คุณภาพน้ำ	น้ำเสียจากการอุบiquic บริโภคของพนักงาน และการบวนการผลิต ของโครงสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - นำหลักการจัดการลดลงเสีย (Waste Minimization) มาใช้ในการจัดการน้ำเสียดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * การใช้ Double Mechanical Seal/Sealless/Emission Containment Seal Technology เพื่อยกเว้นการรั่วไหลของสารเคมีออกสู่ภายนอก ทำให้มีมลภาวะประเมินกับน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> - รับประทานน้ำที่ได้มาโดยในส้วมที่สูบหัวฝักน้ำฝน (Sump) จำนวน 5 เครื่อง gramm น้ำที่รับประทานน้ำที่ผ่านการต่างๆ โดยอัตราผ่านตัวกรองรับน้ำที่ผ่านการบำบัดและรับน้ำผ่านท่อออกสู่บ่อผึ้งด้วย โดยในบ่อจะมีการติดตั้งระบบ air-powered skimmer เพื่อตัดกับคราบน้ำมันที่อาจปะปนมากับน้ำผ่านหรือน้ำทิ้ง และมีระบบตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ร้องประบาน้ำที่ตรวจพบน้ำมันที่อาจปะปนเข้าไปก่อนเข้าสู่บ่อพักน้ำผ่านตัวกรายโดยอัตราผ่านน้ำที่ทางบ่อในพื้นที่การผลิตมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * บ่อ ES-1070 ขนาด 300 ลบ.ม. รองรับน้ำผ่านบ่ออนทางตันได้ของพื้นที่สายการผลิต * บ่อ ES-1071 ขนาด 520 ลบ.ม. รองรับน้ำผ่านบ่ออนทางตันแห้งของพื้นที่การผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดน้ำที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	

ลงนาม ... *Rattanachai*
 บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
 (นนทบุรี ช่าง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 วันที่ 20 กันยายน 2554

ลงนาม ... *John Smith*
 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายerrickวิทย์ วงศ์รัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 วันที่ 20 กันยายน 2554

AIR SAVE CO., LTD.

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผู้ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ ร่องรับน้ำผิวน้ำ	ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาระยะหนึ่ง	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> * ปรับ ES-1072 ขนาด 145 ลบ.ม. รองรับน้ำผิวน้ำเพิ่มนิ่ง บริเวณหัว Hot Oil * ปรับ H-304 ขนาด 1,048 ลบ.ม. รองรับน้ำผิวน้ำที่ตากบัน พื้นที่สถานที่และวิเวชสถานแห้งเป็นคราวเร่งปฏิริยา * ปรับ ES-2060 ขนาด 1,536 ลบ.ม. รองรับน้ำผิวน้ำที่ตากบัน พื้นที่สถานที่ผลิตใหม่ - เมื่อครองเมืองราชวัสดุสถาปัตยกรรมไทยโดยคราบอนดีดูดที่ร้าง ระยะก่อนเข้าม้อพัฟ ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุม การผลิตเมื่อพนักงานส่วนประมวลมือโดยคราบอนสูงเกินกว่าค่า กำหนด - เมื่อครองเมืองราชวัสดุสถาปัตยกรรมไทยโดยคราบอนดีดูดที่ร้าง ระยะก่อนเข้าม้อพัฟ ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุม การผลิตเมื่อพนักงานส่วนประมวลมือโดยคราบอนสูงเกินกว่าค่า กำหนด - สำหรับช่วงที่ไม่มีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ ได้ จึงต้องเก็บไวน้ำด้วยเครื่องจักรสูบน้ำที่ตากบันที่แม่ สี กำจัดบัญชีหัวอย่างที่ได้รับอนุญาตจากการรวมโรงงา นุตสาหกรรม ส่วนน้ำที่อยู่ในบ่อหักจะถูกดูดรวมกับน้ำที่แม่สี หากมีค่าไม่เกินมาตรฐานน้ำที่จะถูกกระบวนการผลิตลงมาบ่ายน้ำ ทึบช่องการน้ำดูด และหากมีค่าเกินมาตรฐานจะถูกส่งกำจัดยัง หัวอย่างที่ได้รับอนุญาตโดยชานสังหารยังคงรักษาหัวดูด ควบคุมดูดตามกำหนดเวลาของอุปกรณ์หัวดูดทุกทันที 			

ลงนาม ...
 นางเพียง ชา ga
 (กรรมการผู้อำนวยการ)
 วันที่ 2554

ลงนาม ...
 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 SIAN POLYETHYLENE CO., LTD.
 ผู้รับผิดชอบ

ลงนาม ...
 John Jay
 (นายธีรวิทย์ จอดตัน)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการและต้อนรับ
 วันที่ 38/94

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรະทะบ ลังແວດລ້ອມ	ผลกรະทะบ ຈະເກີດຂຶ່ງ/ ແຫລ້ງຂອງຜູກຮະທບ	มาตรฐานປ່ອງກັນແລະແກ້ໄຂຜູກຮະທບ ສິ່ງແວດລ້ອມ	มาตรฐานທີ່ຕໍ່ເພີ້ນການ ສາທານທີ່ຕໍ່ເພີ້ນການ	ຮະຍະເວລາດໍາເນີນການ ຮຽນຮັບຜິດອອນ
		<ul style="list-style-type: none"> * BOD <20 mg/l * SS <50 mg/l * TDS <3,000 mg/l * Oil & Grease <5 mg/l * pH 5.5-9 <p>- ໜ້າໃຫ້ໃນກາຮ່າຍລ່ວມຢືນໃນຫຼຸ້ນຄອນກາຮ້າຕົມເນືດໂພລິເອກີ່ສັນຈະ ໜ້ານມາຮອງເຫຼືອສິ່ງປະເປົນເນື້ອຂອງອາລ້ວນການລັບປີໂຮກາເພື່ອສົດ ປົກມານີ້ທີ່ຕໍ່ອງຮະນັບກັ່ງ ສໍາຫັນວັນສ່ວນທີ່ກະວະນາຍອອກໃນການນີ້ ປັກຕິ ແລະກາຮັນໃກຮ່າຍຊູດເຕີນຕົ້ນດີຮ່ອງຈະຮະນະມາຍສູນສູນ ຂອບ ES-511 ຝົ່າງມືຕະແກງຮຽນມີແລະອຸນກາຕີແຫວ່ານລອຍອອກ ກ່ອນ ຮະບາຍສູນສູນ ພັກ້ນ້າຝັນ ES-1071 ຫຼືຈະນູກວາບດຸນດຸນກາພ ກ່ອນຮະນະມາຍອອກສ່ວຽງຮະນະມາຍໜ້າຂອງນິຄມາ - ຄວນດຸນດຸນກາພ້າທີ່ກະວະຈາກຮະບັບຫລືຍົນໄມ້ໃຫ້ນຳ ເກີນກ່າວເກີນທີ່ຕໍ່ອີ່ນ</p> <ul style="list-style-type: none"> * Total Hardness (as CaCO₃) <350 ppm * Metal-Alkalinity (as CaCO₃) <200 ppm * pH 5.5-9.0 * Conductivity <3,000 µs/cm 	<ul style="list-style-type: none"> - ຮະນະນຳໆ ນໍາກ່າທຸລະນະ - ອົລອດຫຼັງທຳເນີນການ - ເຈົ້າຂອງໂຮງງານ 	



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)


ผล水资源 ร่องน้ำดลล้อม	ผล水资源ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสำหรับการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> * Iron (as Fe) <3.0 ppm * Orthophosphate (as PO₄²⁻) 10-20 ppm * Zinc : soluble 0.6-3.4 ppm * Free Chlorine <1.0 ppm * Turbidity <50 NTU * Suspended Solids <20 mg/l - นำเสียจากอาคารสำนักงานจะสูงมากบ้านต้นน้ำเสีย - สวนสาธารณะอย่างล้วนมี rog งานบริษัทกรุงเทพมหานคร เช่น เป็นแบบ Activated Sludge มีความสามารถในการรองรับปริมาณ污水เสีย 76 ลบ.ม./วัน เพื่อ弥补บ้านต้นให้เต็มตัว runway นำเสนอในพื้นที่ - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจากการสาธารณูปการอย่างสม่ำเสมอตามคุณภาพ/ค่าแนะนำของปริมาณผู้ติดเชื้อให้แน่ใจว่าระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา - กำหนดปริมาณห้ามทิ้งไว้ริมแม่น้ำมากกว่า 50% ต่อตัวตนเพื่อให้แน่ใจว่าสันนิหนามส่วนต่างๆ ไม่สูงมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ตลาดช่วงต้นดำเนินการ - สวนสาธารณะของกมบุนนาครร่วมกับการรักษาพื้นที่ runway 76 ลบ.ม./วัน เพื่อ弥补บ้านต้นให้เต็มตัว runway นำเสนอในพื้นที่ - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจากการสาธารณูปการอย่างสม่ำเสมอตามคุณภาพ/ค่าแนะนำของปริมาณผู้ติดเชื้อให้แน่ใจว่าระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา - กำหนดปริมาณห้ามทิ้งไว้ริมแม่น้ำมากกว่า 50% ต่อตัวตนเพื่อให้แน่ใจว่าสันนิหนามส่วนต่างๆ ไม่สูงมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน 	

ลงนาม

 (นางเพยพงษ์ ชารง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 ภูมิภาค 2554

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายปรีชาวิทย์ วงศ์รัตน์)
 ผู้รับผิดชอบ
 ผู้ดูแลระบบด้านน้ำหน้า 40/94



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรอบที่ค่าตัว สั่งแวดล้อม	ผลกรอบที่ค่าตัว จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรฐานสำหรับแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสำหรับแก้ไขผลกระทบ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำนำเสนอให้เพ้าและต้องจัดการนำเสนอไป เกิดชั้นโดยต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ราชการมารับไปจัดต่อไป	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ดูแลการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การดูแลด้วย ชั้นสอง	การชั้นสองส่วนใหญ่ที่ใช้ ในการผลิตและระบบ สาธารณูปโภค รวมถึง ของเสียที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการโดย รวมทั้ง	- พิจารณาข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละวามกิจ เพื่อพิจารณาตัดเลือกผู้ประกอบการชั้นสอง - กวดขันให้พนักงานเข้าร่วมด้วยความมั่ตระะวังปฏิบัติตาม กฎจราจรและข้อกำหนดที่กำหนดขึ้น - อบรมพนักงานให้มีความรู้และความตระหนักในเรื่องความ ปลอดภัยในการจราจรสืบเนื่อง การจัดอบรมเรื่องการขับขี่ ป้องกัน (Defensive Driving) - กำหนดเป้าหมายลดภัยในการชนชั้นสองร่วมกันกับ ผู้ประกอบการชั้นสอง รวมทั้งมาตรฐานในการชั้นสอง เช่น ความพร้อมในเต้านคนความรู้การขับรถเชิงป้องกันของ พนักงานทั้งหมด สภาพร่างกายของพนักงานทั้งหมด การจำกัด ชั่วโมงในการขับรถต่อวันของพนักงานขับรถ การอบรมใน การจัดการภัยคุกคามต่างๆ ให้เกี่ยวข้องกับการชั้นสอง ใบอนุญาต สำหรับการชั้นสองสามารถตราโดย	- พื้นที่โรงงาน - พื้นที่โรงเรือน - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน - พื้นที่โรงงาน - พื้นที่โรงงานและ สถานที่สาธารณะ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - เจ้าของโรงงาน	- ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ - ตลาดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน	

ลงนาม
(นางเพียง ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
บริษัท เอเชีย ไลน์ จำกัด (นายธนชัยวิทย์ วรดัรตน์)
ผู้ช้านาญการสัมภาระ
รับรองจำนวนหน้า 4/194



ลงนาม
John Bay
บริษัท เอเชีย ไลน์ จำกัด (นายธนชัยวิทย์ วรดัรตน์)
ผู้ช้านาญการสัมภาระ
รับรองจำนวนหน้า 4/194

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรอบที่คาดว่า สั่งเวลาดีลล์ม	ผลกรอบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ เหลืองของผลกรอบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อตราษูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยในการขนส่งและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	- ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อตราษูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยในการขนส่งและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงาน - พนักงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงาน - พนักงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงาน - พนักงาน - เจ้าของโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน

ลงนาม
บริษัท สยามฟลูอิเดน เจ๊กต์
SIAM FLUORINE CO., LTD.
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554



ลงนาม
บริษัท เออร์เทฟ จำกัด
SIAM FLUORINE CO., LTD.
ผู้อำนวยการสหเวศร์อม
ผู้รับรองเจ้านหน้า 42/94

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลการประเมินความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินความเสี่ยงและแก้ไขผลการประเมิน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการประเมิน สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลการประเมินความเสี่ยง จะเกิดขึ้น/ แหล่งการดัดแปลง	Sheet; MSDS) ที่มีข้อมูลดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเด่น และการป้องกันอย่างเหมาะสมที่สุดอยู่ด้วย กำหนดเดือนที่ผ่านมาเคมีที่ผ่านพ้นไปซึ่งน้อยที่สุด และให้พนักงานนิยมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หลักสี่เหลี่ยมจากการชนสั่นสารเคมีและผลิตภัณฑ์ในชั้วโมงเร่งด่วน ปัจจุบันเปลี่ยนจากการขุดหินของพนักงานหางานส่วนหนึ่งเพื่อ ลดผลกระทบในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความ เหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงานจริง ควบคุมและจัดตัวมารឈานพหุหนายที่ใช้ขันสังสารเดิม และผลิตภัณฑ์ของโครงสร้างให้สอดคล้องตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สำหรับการตรวจสอบ เช่น ติดระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อตรวจสอบความเรียวยานพาหนะนำพาหนูใน สัญญาจ้างให้ปรับปรุงรากฐานสังสารเดิมและผลิตภัณฑ์คง จ้ากตัวมารឈาน เป็นต้น	Sheet; MSDS) ที่มีข้อมูลดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเด่น และการป้องกันอย่างเหมาะสมที่สุดอยู่ด้วย กำหนดเดือนที่ผ่านมาเคมีที่ผ่านพ้นไปซึ่งน้อยที่สุด และให้พนักงานนิยมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หลักสี่เหลี่ยมจากการชนสั่นสารเคมีและผลิตภัณฑ์ในชั้วโมงเร่งด่วน ปัจจุบันเปลี่ยนจากการขุดหินของพนักงานหางานส่วนหนึ่งเพื่อ ลดผลกระทบในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความ เหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงานจริง ควบคุมและจัดตัวมารឈานพหุหนายที่ใช้ขันสังสารเดิม และผลิตภัณฑ์ของโครงสร้างให้สอดคล้องตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สำหรับการตรวจสอบ เช่น ติดระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อตรวจสอบความเรียวยานพาหนะนำพาหนูใน สัญญาจ้างให้ปรับปรุงรากฐานสังสารเดิมและผลิตภัณฑ์คง จ้ากตัวมารឈาน เป็นต้น	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้เชื้า 碧水东江水	碧水东江水	碧水东江水	碧水东江水	碧水东江水	碧水东江水

ลงนาม ...
(นางเพียง ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
เมษายน 2554



บริษัท สยามโพลีէทิลีน จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
บริษัท เออร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO.,LTD.

ลงนาม
(นายธีรวิทย์ ว่องรักษ์)
ผู้อำนวยการสูงสุด เวลาที่อยู่
ลงนาม
(นายธีรวิทย์ ว่องรักษ์)
ผู้อำนวยการสูงสุด เวลาที่อยู่

ลงนาม
(นายธีรวิทย์ ว่องรักษ์)
ผู้อำนวยการสูงสุด เวลาที่อยู่


ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผู้ผลกระทบ รับแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
น้ำทุกประเทืองให้อ้อยในสภาพดีไม่มีการร่วาไหล เพื่อช่วยลดการซึมเสียทรัพยากรและมีการแรงดึงดันให้มีการประยุกต์การใช้ประโยชน์ที่โรงเรือน	น้ำทุกประเทืองให้อ้อยในสภาพดีไม่มีการร่วาไหล เพื่อช่วยลดการซึมเสียทรัพยากรและมีการแรงดึงดันให้มีการประยุกต์การใช้ประโยชน์ที่โรงเรือน	- จัดทำแผนงานเพื่อให้แน่ใจว่าทางโครงการสามารถมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเมื่อปรับระดับปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งการจัดทำแผนงานจะมีการประเมินภัยคุกคามจากภาระน้ำและค่าน้ำที่ต้องการปรับปรุงก่อนแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีหลักการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ เช่น นำน้ำจากพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ส่วนปัญหาอย่างมากใช้ทดแทน และเพิ่มการหมุนเวียนน้ำเสื่อมในระบบหอดลออกเป็นพื้นที่ทดลองโครงการใช้น้ำ พิจารณาผลการดำเนินการผิดๆ ในกรณีที่นำน้ำมาทดลอง หรืออยู่ด้วยการผิดๆ ทางจำเป็น	- พื้นที่โรงเรือน - ตลาดช่วงต้นฤดูฝน	- เจ้าของโรงงาน	

ลงนาม (นางเพญพา ช้าง) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	ลงนาม (นายวีรชัย วงศ์ รองรัตน์) ผู้อำนวยการสังเวยด้อม ช่วงต้นฤดูฝน หน้า 44/94	 <p>บริษัท แคร์เพล จำกัด SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. AIR SAVE CO., LTD.</p>
---	--	---

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ เหลืองของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การซ้อมเสีย	ข้องเสียที่เกิดขึ้นจาก การอุบัติเหตุในช่วงเวลา ผู้คนงาน และของเสียที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุง ผู้ติดเชื้อ สร้างภัยคุกคาม โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้เลือกใช้บริษัทรับทำจัดการขยะเสียอันตรายที่มีระบบ GPS เพื่อสามารถติดตามการขนส่งหากของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้อง - กำหนดให้บริษัทที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริษัท รับเหมาติดเชื้อที่อยู่และบอร์โตร์คพทุก宗บันทึกประเมินภัยคุกคามของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ - กำหนดให้มีการจัดการขยะของโปรดังการให้เป็นไปตามประการกระทรวงสุขาภิบาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยการของเสียที่ก่อขึ้นให้หันมาสูงไปกำจัดโดยหน่วยงานบริหารรับกำจัดหากของเสียที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	

 บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. ผู้รับผิดชอบการสัมมนา	 AIR SAVE CO., LTD. ผู้รับผิดชอบการสัมมนา
ลงนาม (นางพญางาน ชาง) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	ลงนาม (นายธนกรวิทย์ อดุรัตน์) ผู้รับผิดชอบการสัมมนา

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ ส่วนเบ็ดเตล็ด	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ขายเป็นผลิตภัณฑ์ตามลักษณะ (Sell as Product) - การแยกส่วนที่เป็นของเสียออก (Waste Elimination) - การลดที่สามารถดูแล/แหล่งกำเนิด (Waste Reduction) - การนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle) - การนำมูล/กำจัด (Treatment) ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบลักษณะและมาตรฐานความเหมาะสมสม ^ช ของวิธีการบำบัด/กำจัด โดยเฉพาะกรณีที่ต้องกำจัดโดย ^ช การเผาในเตาเผาอุตสาหกรรม มีสูง หรือส่องทำการจัดการของ ^ช 2. มีการจัดทำวิธีมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) สำหรับการจัดการของเสียงนั้นๆ พัฒนาผู้ของ ^ช ให้พนักงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 3. จัดให้มีสถานที่เก็บกักของเสียงเบื้องต้นบริเวณขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร เพื่อกันก๊าซของเสียง โดยมีวางแผนย้ายมาของ ^ช บริเวณเพื่อร่วบรวมภัยคุกคามไว้หลังบล็อก H304 ^ช ของเสียงจากกระบวนการผลิต 4. ของเสียงที่บ่นเบี้ยวนั้นตัวทำลายไส้ไดคาร์บอน เช่น Filter Cartridge Rag/Absorbent วางไว้ในห้องขนาด 200 ลิตร (ที่มีฝาปิดมิดชิด) ติดตั้งลากก่อนลงไฟหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัด ^ช	- สถานที่ดำเนินการ - ตลาดช่วงต้นดำเนินการ - ตลาดช่วงต้นดำเนินการ - ตลาดช่วงต้นดำเนินการ - ตลาดช่วงต้นดำเนินการ	- ผู้ที่ร่วงงาน - ผู้ที่ร่วงงาน - ผู้ที่ร่วงงาน - ผู้ที่ร่วงงาน - ผู้ที่ร่วงงาน	- เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน		

ลงนาม
บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
S.I.M. POLYETHYLENE CO., LTD.
(นางสาวพfrag ช่าง)


ลงนาม
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธีชาวดี รอดรัตน์)
ผู้รับผิดชอบ^ชการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD
รับรองจำนวนหน้า 4/94
มีนาคม 2554




ลงนาม
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธีชาวดี รอดรัตน์)
ผู้รับผิดชอบ^ชการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD
รับรองจำนวนหน้า 4/94

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผู้ผลกระทบ รับและสื่อสาร	ผู้ผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการรับมือกันและแก้ไขผลกระทบ รับและสื่อสาร	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลกระบวนการ รับและสื่อสาร	รับและสื่อสาร/ สื่อสารและสื่อสาร	5. ย่องเหลวที่เกิดจากการพ่นพูดสภาพสารติดชั้น แยกตัวทำ ละลายไปโดยธรรมเนียมออกจากช่องเสียงประเทกหนี้เพื่อ นำไปเป็นเหตุของเพลิงไฟเผา (burnace) หรือส่งให้บริษัท รับรอง โอลิฟินส์ จำกัด (ROC) ผ่านระบบห่อเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับของเหลวที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่ ที่เตาเผา ชนิดหกมิลลิเมตรจะสามารถหุงหรือสัง ^{บูรณาการ} ให้รับน้ำยาติดตามรายการที่เกี่ยวข้อง รับไปกำจัด	- พื้นที่โรงงานและ กลุ่มบริษัทฯร่วมทุน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
ผลกระบวนการ รับและสื่อสาร	แหล่งของผลกระทบ	6. ย่องเหลวที่เกิดจากการซ้อมบำบัดและจากห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ สูงไปให้บริษัท รับรองโอลิฟินส์ จำกัด (ROC) ผ่านระบบห่อเพื่อนำไปปะรับสภาพและนำไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการส์ไปให้ ROC ในบางช่วงจะดำเนินการ ในเครื่องเผาเพลิงเสริมที่เตาเผา (burnace) หรือส่งให้บริษัท ที่รับรองหุญญาติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับไป กำจัดอย่างถูกวิธี เช่น เผากำลังไฟเตาเผาอย่างมีสัง ^{บูรณาการ} เบื้องต้น	- พื้นที่โรงงานและ กลุ่มบริษัทฯร่วมทุน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
ผลกระบวนการ รับและสื่อสาร	แหล่งของผลกระทบ	7. ตัวกำลังถ่ายเทแก๊ส (Spent Solvent) ส่วนไม่ใช้วัสดุ รับรอง โอลิฟินส์ จำกัด (ROC) ผ่านระบบห่อเพื่อนำไป	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน

 ลงนาม บริษัท พยามโพลีเอทิลีน จำกัด (นางพยอม ช่าง) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	 ลงนาม บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายปรีดาวิทย์ วอดร์ตัน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม หน้า 47/94
---	--

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรองระบบที่คาดว่า สิ่งแวดล้อม	ผลกรองระบบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกรอง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรองที่ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ปรับสภาพและนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีที่ไม่สามารถที่ ส่งไปที่ ROC ในบางช่วงหน้าไปริบเมืองหรือเพลิงเสิร์ฟที่ เตาเผา (Incinerate) หรือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น เผาทำลายที่เดาเผาอุณหภูมิสูง เป็นต้น			
		8. ชุดกรองที่เหลือม砂ภาค (Purification Bed) ที่มีประภากอนด้วย Molecular Sieve/Activated Alumina รวมรวมใส่ถัง ขนาดใหญ่โดยผ่านไนลอนพลาสติกที่ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัด	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
		9. ระบบบรรจุภัณฑ์ที่ปูนเปื้อนจากกระบวนการผลิต เช่น ถุง หรือ ถังไส้สำเร็จมีภัยและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมรวมไว้ใน ถุงขนาด 200 ลิตร (ที่มีผ้าปิดมีตซิต) ติดสากก่อนให้ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากการโรงงานอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องรับไปกำจัด	- พื้นที่โรงงานและ กลุ่มบริษัทร่วมทุน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
		10. ข่องเสียร่องที่เกิดจากการซ่อมบำรุง มีการจัดการ ดังนี้ - วัสดุชนิดน้ำ (Irene plastic) สูงให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัด	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
 ลงนาม Rantachai Supparat (นายพยาย พาง ชัชชง) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554					
 ลงนาม Jittha Sathit (นายปรีชาวิทย์ รอดตัวตน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม AIR SAVE CO., LTD รับรองจำนวนหน้า 48/94					

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรองแบบ ล้วนและล้อม	ผลกรองที่ค่าด้วย จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกรอง	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรองแบบ ริ้งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรองแบบ ริ้งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- นำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Lube Oil) รวมรวมไว้ในถัง (ที่มีฝาปิดมิดชิด) ติดรถก่อนส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากการมีร่องงานอยู่ติดรถหรือที่เกียร์ข้อรับไป จำกัดเรือน้ำไปทั่วประเทศโดยชนิด	- ผู้ที่โรงงาน	- ผู้ที่โรงงาน	- เจ้าของโรงงาน	
		11. เม็ดพลาสติกที่มีการหล่นจะมีการรับประบูรณ์และวิเคราะห์หาเหตุที่ทำให้เกิดการหล่นเพื่อการแก้ไขสำหรับเม็ดพลาสติกที่หล่นนั้นจะตรวจสอบความเข้มด้วยสีติดภาราน้ำต่อ โดยโรงงานแม่คือเป็นของเสีย	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	
		12. ขยะมูลฝอยจากอาคารสำนักงานในส่วนที่เกิดจาง พนักงานเก็บรวบรวมในถังขยะแบบแยกประเภทและส่งให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกียร์ข้อรับไปจำนวนทุก 2 วัน	- พื้นที่โรงงานและกลุ่มบริษัทร่วมทุน	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
		13. กារตະກອບຈາກរะบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน ส่วนที่เกิดจากโรงงานส่งกำจัดโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน


ลงนาม
นายพิษณุ พงษ์พันธุ์ (นางสาวพงษ์ พงษ์พันธุ์)
กรรมการผู้อำนวยการ
มิถุนายน 2554

ลงนาม
บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.

ลงนาม
บริษัท เอเชียร์เทคโนโลยี จำกัด (นายธีราวดี วนด้วรตน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสูงสุด
AIR SAVE CO., LTD
รับรองจำนวนหน้า 49/94

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรະรงค์ รั่วเวดลล์อม	ผลกรະรงค์ที่ค่าต่ำ จะเกิดขึ้น/ แหล่งเวดลล์อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรະรงค์ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การระบายสำหรับห้องน้ำทั่วไป	การพัฒนาโครงสร้าง ส่งผลให้ตัวราก ระบายน้ำผ่านออกจาก พื้นที่เร็วกว่าเดิม (ทำลายพื้นที่ก่อน พัฒนาโครงสร้าง) และ อาจมีผลต่อกุญแจพาน อย่างแพร่กระจายรั่วสำหรับ	<p>14. ขยะอันตรายจากเศษไม้ เช่น ผลตไฟ แบบเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และภาระรวมในภาชนะ ที่จัดไว้ ส่งกำจัดโดยหัวน้ำยาน้ำที่ตั้งอยู่บนหุบเขาธรรมชาติ รองงานดูถูกธรรมชาติที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัด</p> <p>มีระบบระบายน้ำผ่านท่อไม้ไผ่และน้ำฝนที่ไม่ออกสารเคมีสักกัน สามารถเมียนระบายน้ำลงแม่น้ำ น้ำฝนไม่บานเบือนและนำจาระบบท่อเย็นจัดระบบลงร่อง ระบายน้ำแบบเบ็ดที่รักษาครองรั่วเพียงพอต่อห้องน้ำอย่างสูง</p> <p>การทำพื้นที่ชั่วคราวที่รักษาครองรั่วเพียงพอต่อห้องน้ำอย่างสูง ในระยะยาวน้ำที่รั่วลงมา</p> <p>พัฒนาโครงสร้าง ผลต ห้องน้ำที่ต่างๆ โดยรองรับน้ำฝนที่มีค่าทางเคมีสูง โดยรับ พื้นที่ห้องน้ำที่ต้องการสิ่งที่มีรายละเอียดต่างๆ * บ่อ ES-1070 ขนาด 300 ลบ.ม. รองรับน้ำฝนปนเปื้อน ทางด้านใต้ดินที่ทำการผลิต</p> <p>* บ่อ ES-1071 ขนาด 520 ลบ.ม. รองรับน้ำฝนปนเปื้อน ทางด้านเหนือของพื้นที่การผลิต</p> <p>* บ่อ ES-1072 ขนาด 145 ลบ.ม. รองรับน้ำฝนปนเปื้อน บริเวณหน่วย Hot Oil</p>	<p>- พื้นที่โรงงานและ ก่อสร้างบริษัทรวมทุน</p> <p>- พื้นที่โรงงาน</p>	<p>- ตลอดช่วงต้นโครงการ</p>	<p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p>


บิรชัย สถาปัตย์ เจ้าก็ต
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.


ลงนาม.....
(นางพยอม ซัง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554



ลงนาม.....
นายธีราวิทย์ รอดรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD.


ลงนาม.....
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
นายธีราวิทย์ รอดรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD.


ลงนาม.....
ผู้รับผิดชอบ
50/94

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)


ผลกระบวนการ สีเงาดล้อม	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ร่องรอยดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>* บ่อ H-304 ขนาด 1,048 ลบ.ม. รองรับน้ำฝนที่ดูดบัน พนที่ล้านถังและปริมาณถังเก็บตัวเร่งปฏิภารยา</p> <p>* บ่อ ES-2060 ขนาด 1,536 ลบ.ม. รองรับน้ำฝนที่ดูดบัน พนที่สายการผลิตใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบ air-powered skimmer ในบ่อเพื่อถักจับครัวบัน น้ำมันที่อาจปะปนลงมาบนพื้น - มีระบบตรวจสอบมาตรฐานโดยเครื่องรับอนุเคราะห์ของระบบนำเข้า ที่ร่วมรวมเพื่อป้องกันภัยคุกคามเข้มข้นอย่างพักผ้าด้าน 	<p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- ตลาดช่วงดำเนินการ</p> <p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- ตลาดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p>	
4. คุณค่าดุษภาค ชีวิต	4.1 สภาพสังคม - เศรษฐกิจ	<p>การส่งเสริมอาชีพจาก การจ้างงาน และสร้าง ช่องทางการสื่อสาร ระหว่างประเทศและ ชุมชนเพื่อความ เข้าใจหรือแก้ไขปัญหา แหล่งผลกระทบต่อ ชุมชน</p>	<p>- จ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการ ของงานในอันดับแนวหน้าเพื่อส่งเสริมสภาพ เศรษฐกิจสังคมของคนในชุมชนโดยตรง และเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนด้วย จัดตั้งศูนย์การอบรมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่ ตัว เคียงคู่กับชุมชน เพื่อกำหนดแผนงานประจำปีตามมาตรฐาน สัมพันธ์หรือกิจกรรมซึ่งเหลือสังคม โดยรวมรวมข้อมูลจาก การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อกำหนด</p>	<p>- ชุมชนรอบพื้นที่ โครงการ</p> <p>- ตลาดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ชุมชนรอบพื้นที่ โครงการ</p>	<p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p>



มีนาคม 2554

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลการประเมินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	ผลการประเมินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ สำหรับผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเวลาดำเนินการ
4.2 อาจมีความเสี่ยง และความปลดปล่อย	ความปลดปล่อยในกระบวนการ ทำางานของพนักงาน	กิจกรรมที่เหมาะสมและถูกต้องกับความต้องการของชุมชน เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมให้ผู้ติดสินค้า ชุมชน เป็นต้น	- มีผู้ชี้แจงอย่างเข้มแข็งทางในการจัดการเรื่องร่องเรียนต่างๆ ทั้งการร้องเรียนจากภายใน และการร้องเรียนจากภายนอก (ดังรูปที่ 7.3-1) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน หากโครงการจะสื่อสารให้ผู้ เกี่ยวข้องได้ทราบผ่านช่องทางการกำกับแผนกวาร บภิเบ็ดการบูรณาการแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมโดยโครงการที่ได้จัดตั้งขึ้น รวมทั้งไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ผู้ที่โครงการและ ชุมชนรับผิดชอบที่ โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - เจ้าของโรงงาน
4.2 อาจมีความเสี่ยง และความปลดปล่อย	ความปลดปล่อยในกระบวนการ ทำางานของพนักงาน	กระบวนการให้มีการประชุมพัฒนาชุมชนข่าวสารของ โครงการต่อผู้นำชุมชนและประธานที่อยู่รอบบริเวณเพื่อ โครงการโดยนำเสนอเรื่องความภักดีและการดำเนินโครงการ - ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมตามที่ก่อสัมภาระทุกคนได้ประกาศไว้ รวมกับ การดำเนินการตามโปรแกรม Responsible Care	- ชุมชนรับผิดชอบที่ โครงการ	- อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง - ตลอดช่วงดำเนินการ - เจ้าของโรงงาน	
4.2 อาจมีความเสี่ยง และความปลดปล่อย	ความปลดปล่อยในกระบวนการ ทำางานของพนักงาน	บ่มเพาะ อบรมพื้นที่เอกสารสำนัก SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. กระบวนการผู้อำนวยการ การร่วมกับผู้อำนวยการ	ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดการความปลอดภัยในพื้นที่โรงงานตามมาตรฐาน <ul style="list-style-type: none"> ความปลอดภัยที่กำหนดสำหรับห้องงานในสิ่งของ กําลังบริษัทร่วมทุน ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานหลัก Mayer เซ็น * การอนุญาตการทำงาน (Safe Work Permit) * การจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) * การป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection) * บุประกันที่ทำงานภายใต้ความตัน (Pressure Vessel & Relief) * สัญลักษณ์ตื่นอันตราย (Hazard Identification Symbols) * การเก็บเเก่มเคมีภัณฑ์ (Storage of Chemicals) * เครื่องป้องกันสาย火墙 ของอุปกรณ์ (Guarding of Machinery) * ถังกําราชอัดความดัน (Compressed Gas Cylinder) - มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ควบคุมในพื้นที่โรงงานเพื่อให้สามารถบุคลากรเดินเครื่องและติดตั้งได้ตามที่ต้องการ ห้องควบคุมการผลิตซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะตามมา 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - เจ้าของโรงงาน 		

ลงนาม
บริษัท พลังไนท์ อีเลคทริก จำกัด
SUNG POLYETHYLENE CO., LTD.
กรรมการผู้อำนวยการ
นีนาคม 2554

ลงนาม
บริษัท เอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO. LTD.
ผู้ดูแลโครงการสิ่งแวดล้อม
นีนาคม จ.ชลบุรี 53/94



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผู้ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	ผู้ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- สิ่งแวดล้อม	- สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ฝีกการติดตั้งอุปกรณ์ชำระล้างจุดเดินทาง (Safety Shower/Eye Wash Station) ในพื้นที่พนักงานมืออาชีวภาพสำหรับสารเคมี และหากมีการใช้อุปกรณ์ชำระล้างจุดเดินทางมีสัญญาณสังไภัยห้องควบคุมการผู้ติดทราบ ทั้งนี้อยู่บูรณาการจะดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ - พนักงานในโรงงานจะได้รับการฝึกอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบการควบคุมการผลิต ระบบความปลอดภัย การฝึกอบรมในกระบวนการนำอุปกรณ์ซึ่งใหม่เข้ามาใช้ ทดลองใช้ก่อนที่มีการนำเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซึ่งดัดแปลงหรือไม่ก็สามารถรับรู้ในเรื่อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * วิธีการชนสัมผัส การเก็บรักษาและการใช้สารเคมี * วิธีการขนส่ง เก็บรักษาและการใช้สารอันตรายร้ายแรง * วิธีการทำให้ก่อเกณฑ์ในการทำงานในบริเวณที่เสียงต่ำกว่ามาตรฐาน * การอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล * การอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและภารผู้ก่อช้อม * การตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน * การจัดการและกำจัดของเสียที่ไม่ควรนำไปใช้และนำร่องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่นี่ที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน 	



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลการทดสอบ สิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แนวทางของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมอุปกรณ์อย่างดีตามส่วนบุคคลให้เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ ที่ครอบหู/ปลอกอุตุ รองเท้าผ้าใบรองรับ แนะนำ หน้ากาก ถุงมือ หมวกนิรภัย เสื้อคลุม ชุดป้องกันพยาบาล พร้อมกับมี SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) ไว้หากการทำงานดูมีการหลีก - จัดให้มีบุคลากรเฉพาะสำหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฐมพยาบาลเป็นประจำทุกวันทำการและให้มีแพทย์มาตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษาเตือนระดับ - บันทึกผลการตรวจสอบสภาพพนักงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลใน การวินิจฉัยโรค - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดำเนินการแก้ไข ปัญหาแต่ละกรณีของอุบัติเหตุและจัดให้มีแผนปฏิบัติการ ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ - จัดให้มีหน่วยงานวัดความรุนแรง (รวมทั้งแพทย์และพยาบาล) เพื่อร่องรับพนักงานในพื้นที่ขององค์กรฯ - จัดให้มีแผนฉุกเฉินประจำทางสายโทรศัพท์พนักงานที่ป่วยหนัก ไทยโดยเป็นแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินใน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน 	

ลงนาม
นริษฐา ธรรมโพธิ์อักษร์สิน จำกัด
(นางสาวพfrag ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554


ลงนาม
John Jay
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธีชาวดี ใจดีรัตน์)
ผู้อำนวยการสังเคราะห์ส้ม



ลงนาม
John Jay
AIR SAVE CO., LTD.

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรอบแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า	ผลกรอบที่ค่าด้วย จักรกิจชั่น/ เหลี่ยมของผลกรอบ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรอบ ลังแบดล็อค	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กรณีต่างๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ระเบิด ก๊าซร้าย ไฟล ภัยทางน้ำ ไฟร้าย ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต แรงดันไฟฟ้าสูง และภัยธรรมชาติ และมีการฝึกอบรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่กำหนดเข้มข้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีน้ำสำรองเพื่อการตับเบลิง โดยใช้สำรองจากถังเก็บน้ำ ตับเบลิงของกลุ่มมนต์รุกข์วัฒนธรรมน้ำตากสำราญ 12,000 ลบ.ม. สำรองสำหรับตับเบลิง 3 ตัว ขนาด ตัวละ 800 ลบ.ม./ชั่วโมง ความตัน 7.75 kg/cm² (g) น้ำหนักตั้ง 77 เมตร สามารถจ่ายน้ำเพื่อการตับเบลิงในพื้นที่โรงงานน้ำด้าน 5 ชั้น. - ติดตั้งถังฟองน้ำขนาด 200 ลิตร โดยใช้ฟองที่ใช้เป็นประแจ 3% Aqueous Film Forming Foam (AFFF) ซึ่งเป็นฟองที่แข็งไม่ไฟที่กิดจากสารไฮโดรคาร์บอนประเทก B พร้อมห้อง fixed monitor ตามบานพักสำหรับห้อง 5 บ่อ ที่กระจายตามพื้นที่ต่างๆ - มีท่อจ่ายน้ำตับเบลิงพร้อมหัวจ่ายน้ำตับเบลิงและปืนฉีดน้ำตับเบลิง (Hydrant & monitor) ติดตั้งอย่างกว้างขึ้นให้พนักงาน มืออาชีวิตตั้งเบี่ยงระยะเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำตับเบลิงได้ตามปกติและในกรณีที่ต้องมีการซ้อมบำรุงรักษาห้องน้ำตับเบลิงบางส่วน 	<p>พื้นที่โรงงานช่อง ก่อสร้างร่วมทุน</p> <p>พื้นที่โรงงานช่อง ก่อสร้างต่างๆ</p> <p>พื้นที่โรงงานช่อง ก่อสร้างต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	

	<p>ลงนาม บริษัท สยามโพลีอีโคฟิล์ม จำกัด (นางพยอม พาง ช่าง) กรรมการผู้อุปถัมภ์ มีนาคม 2554</p>	<p>ลงนาม บริษัท แอร์เรซิล จำกัด (นายธีรชาติ วรดิรัตน์) SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสูงสุด AIR SAVE CO., LTD. ผู้รับผิดชอบหน้า 56/94</p>
---	---	---

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการที่มีอยู่แล้วแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- มีระบบพ่นน้ำพ่นด้วย (Deluge System) ประกอบด้วยหัวจ่ายน้ำพ่นด้วย แสงร้อนบนตราชั่งที่หล่อละลายตัวเอง (Melt Fuses) สามารถสั่งการทำงานหากหัวจ่ายน้ำไม่สามารถติดตัวกันได้ หรือเมื่อเก็บร้อนแล้ว เช่น Combustible Gas Detector จะบันทึกผ่านอย่างถูกต้องในรีวิวนี้ที่สูงกวาระดับพื้นดินมากกว่า 12 เมตร และจะจุดชนวนเมื่อกำจายน้ำสูงสุดที่ 2,500 แกลลอน/นาที หรือ 680 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ความตันต่ำสุด 55 psig หรือ 3.8 kg/cm ² (g) โดยมีการติดตั้งในพื้นที่ต่อไปนี้	- * บริเวณห้องผสานผ้าความร้อนหรือเตาเผา (Furnace Area) * บริเวณเก็บสำรองและเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst storage & Dilution) * หน่วยระเหยเหลวที่ทำและกลับมาใช้ใหม่ (Devolatilization & Solvent Recovery) * ถังปฏิกิริยา (Reactor) * หน่วยอ่อนตัวดูด (Raw material Feed) * หน่วยอนโนมัติกรรมและออกก๊าซ (Comonomer & Ethylene Feed) * หน่วยป้อนตัวทำละลาย (Solvent Process Feed)	- พื้นที่โรงงาน - ตลาดช่วงดำเนินการ	- ตลาดช่วงดำเนินการ - เจ้าของโรงงาน	

ลงนาม
(นางเพย় พาง ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
ปีนคกม 2554

ลงนาม
บริษัท โพลีไธลีน จำกัด (นายธีราวดี รอดรัตน์)
ผู้อำนวยการสังเวย
AIR SAVE CO LTD

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)


ผลกรະหบນที่คาดว่า สั่งเวย์ดล้อม	ผลกรະหบນที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ เหตุการณ์ของกรະหบນ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรະหบນ สั่งเวย์ดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบตรวจจับก๊าซที่ติดไฟต์ (Combustible Gas Detector) * เครื่องตรวจจับก๊าซที่ติดไฟต์ (Combustible Gas Detector) * ระบบบำบัดน้ำฝน (Deluge System) * สวิทช์ฉุกเฉินและสูมสั่งการฉีดน้ำพ่นด้วยจากภายนอก (Emergency Switch & Deluge Remote Switch) * เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไปมาได้ (Portable Fire Extinguisher) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	

ลงนาม ...
นายพิษณุ ใจดี
บริษัท POLYETHYLENE CO., LTD.
(นางพยอม ช่าง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม ...
นายวิชาวดี ลุงนำม
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO. LTD
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ประจำหน้า 58/94



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ຜລກຮະກບ ສັນແວດລ້ອມ	ຜລກຮະກບທີຄາວຸ ຈະເກີດຂຶ່ງ/ ແຫລ່ງຂອງຜລກຮະກບ	ມາຕຣກຮປ່ອກໜແລະແກ້ໄຂຜລກຮະກບ ສື່ສົງແວດລ້ອມ	ມາຕຣກຮປ່ອກໜແລະແກ້ໄຂຜລກຮະກບ ສື່ສົງແວດລ້ອມ	ສະຖານທີ່ຕໍ່ເພີ້ນການ ຮະຍະເວລາດໍາເນີນການ	ຮະຍະເວລາດໍາເນີນການ ຜູ້ຮັບຜິດຫອນ
		<ul style="list-style-type: none"> * ທີ່ຫອຫລ່ອເບີ້ນການຮັບເພີ້ນຈະໃຫ້ກັບນີ້ດັ່ງນີ້ແລັງປະຈຳທີ່ * ທີ່ອາຄາຣ MCC Switchgear ມີກາຣົດຕົ້ນເຊື່ອງດຽວຈັບ ຄວັນ (Smoke Detector) * ອາຄາຣເກີນສໍາຮອງ (Warehouse) ຈະໄມ້ສໍາກວາໄວ້ ມີວິສົດ ທີ່ເປັນພລາສົກໃນປະມານນ້ອຍຕັ້ງອົງປູນທີ່ແຍ້ຈາກ ຜົນທີ່ກາຮົມລົດຕາມແນວທາງກາຈົດກາຮຽນ ດອວ LPP * ຮະຍະໜ່າງຮ່ວມໜ້າແມບລົງ (Transformer) ແຕ່ລະຕົວຈະໄມ້ ນີ້ຍີກວ່າ 1.8 ເມືຕຣ ໂດຍຫາກເກີດກາຮົມຮ່ວມໜ້າແນວ ທີ່ສາກາຮະນະຍາ ຈະໄມ້ກະທນກົນທັນແນວລົງ (Transformer) ກ່ອຍໜ້າງເຕີຍ * ກໍລຸມສາຍເບີ້ນຕ່າງໆ ຈະຢູ່ຈັດວາງໃນທີ່ເທິ່ງມາສົມ ລັດ ໂອກາສົມຜົນສັນຕະຫາຍາຈາກເພີ້ນໃໝ່ແລະຈັດວາງຢ່າງເຫຼືອ ແນວທອ່ສົງ - ມີກາຮົມຮ່ວມໜ້າກາຮົມຮ່ວມໜ້າພລິດກັບນີ້ ຕັ້ງນີ້ * ມີສັນຍາຍາແຈ້ງເຕືອນ (Siren System) ໃນການທີ່ເກີດກາຮ ຮ່ວ່າໄລຍອງສໍາໄຟວາມີເຫດກາຮ່ວມໜ້າເລີນອື່ນໆ ໂດຍມີ່ມ ແຮ້ງເຫດຫຼວມສູນແລະຕົດຕັ້ງໄວ້ໃນທີ່ເຫັນໄດ້ຮັບເຫັນກ່າວເກ ໂຮງການ ຈະມີກາຮົມຮ່ວມໜ້າກາຮົມຮ່ວມໜ້າປະຕາຫຼະ 1 ຄຽວ 	<ul style="list-style-type: none"> - ພອກລ່ອຍືນ - ອາຄາຣ MCC ຦ອງ ໂຮງການ - ອາຄາຣເກີນສໍາຮອງ (Warehouse) - ອາຄາຣເກີນສໍາຮອງ - ປົກກໍໂຮງການ - ປົກກໍໂຮງການ - ປົກກໍໂຮງການ - ປົກກໍໂຮງການ - ປົກກໍໂຮງການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຕລອດຕ່ວງຕໍ່ເນີນການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ເຈົ້າອອງໂຮງການ




ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)


ผลกรอบ สีสังเวยลล์คอม	ผลกรอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระบบตรวจจับก๊าซที่ติดไฟ (Combustible Gas) ติดตั้งไว้ในห้องห้องลิฟต์และบ้านพัก Infrared Detector ทางอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซชั่ว (Gas Detector) จำนวน 2 ตัว หรือมากกว่าตรวจสอบการรั่วไหล และส่งัญญาณเตือนจะทำให้ระบบหน้าพื้นโดยทำงาน * ล้านถังเก็บน้ำติดตั้งและมีภัยที่อาจนำไปรบกวนภัยคุกคามรีดส้อมโดยได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณสารได้ร้อยละ 110 ของถังที่สูงที่สุดที่อยู่ในส้านั้น - จัดให้มีระบบตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบงานน้ำดูดและส่วนราชการที่ดูแลและตรวจสอบผลパイป์ห้องความดูดส่วนกลาง - ออกแบบให้มีระบบตัดแยกหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ห้องความดูดส่วนกลาง - ออกแบบให้มีระบบตัดเมื่อตรวจสอบพบว่ามีสภาวะการทำงานผิดปกติหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะเกิดการรั่วของสารทั้งน้ำเพื่อควบคุมและลดปริมาณการรั่ว - ออกแบบให้ห้องผิลิตหรือบุกรถของโครงสร้างมีระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบด้านในของ เมื่อห้องผิลิตหรืออุปกรณ์ห้องที่ติดอยู่ต่อกัน	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงเรียน - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน 		

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธีรชาวดี ใจดีรัตน์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนตัว ATP SAWAD CO., LTD. รับรองจำนวนหน้า 60/94	 ลงนาม บริษัท สมาร์ทโซลูชัน จำกัด (นางพญพาง ชาจง) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	 ลงนาม John Srey บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธีรชาวดี ใจดีรัตน์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนตัว ATP SAWAD CO., LTD. รับรองจำนวนหน้า 60/94
---	--	---

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรอบแบบ ลิ้นแนวตั้ง	ผลกรอบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบ ริสซิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความปล่อยด้วยจาก ระบบท่อชั้นสูง	ความปล่อยด้วยจาก ระบบท่อชั้นสูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบ หาดสอบ และนำรุ่นรักษา ระบบท่อชั้นสูงผลิตภัณฑ์ตามระยะอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีหน่วยควบคุมการร่วมกับทางผู้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบ ควบคุมเพื่อติดตามตรวจสอบและควบคุมระบบชั้นสูง - จัดให้มีระบบความตุ่มลูกเฉิน ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบ เพื่อให้สามารถปิดได้ระบบห่อไอริ่งปลดออกภัยในกรณีที่ ระบบอื่นๆ ล้มเหลว - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรม ตรวจสอบ ถูดแลและผ้า ระบายระบบท่อชั้นสูง - จัดให้มีแผนนำรุ่นรักษาในเชิงป้องกันชัยชนะในการต่อตัวจัด ความต้านทานและความปลอดภัยอื่นๆ ของระบบห่อไอริ่งอย่าง สม่ำเสมอ - จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบและเฝ้าระวังท่อชั้นสูง - จัดให้มีการตรวจสอบและนำรุ่นรักษาระบบห่อไอริ่ง ฐานรองห่อ และสะพานโครงสร้างเหล็กตามแผนการ นำรุ่นรักษาในเชิงป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดแนวท่อชั้นสูง - ตลอดแนวท่อชั้นสูง - ระบบห่อไอริ่ง - ตลอดแนวท่อชั้นสูง - ตลอดแนวท่อชั้นสูง - ตลอดแนวท่อชั้นสูง - ตลอดแนวท่อชั้นสูง - ตลอดแนวท่อชั้นสูง - ตลอดแนวท่อชั้นสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน

ลงนาม

 บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
 (นางพยอม ชาง)
 กิจกรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายธีราวดี รอดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 AIR SAVE CO., LTD.
 รับรองความเห็น 6/94



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลการทบทวนที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งข้อมูลระบบ	ผลการทบทวนที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งข้อมูลระบบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดทั่วไป	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ส่งแผลต์คอม	- ส่งแผลต์คอม	<ul style="list-style-type: none"> - เผ้ารัววังการกรองท่าและสภาพการณ์ไม่ปลอดภัย โดยจัดให้มี safety inspector & operator ตรวจสอบตามแนวโน้มของส่วนที่สำคัญ - จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจความตันหรืออุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เส้นท่อและท่อรับส่ง - จัดให้มีระบบควบคุมป้องกันด้วยอุปกรณ์เพื่อป้องกันระบบหักเมื่อความดันสูงหรืออุบัติภัยมีมากกว่าค่าการยอมรับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม เช่น วาล์วนิรภัย แผ่นจานควบคุมหุ่นความดัน check valves, control valves และ ระบบ Interlocks - ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังห้องควบคุม อบรมและกวดชั้นพนักงานให้ทราบหน้าถึงการป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบห้องสูบ - จัดให้มีระบบโทรศัพท์สายตรงเพื่อติดต่อระหว่างห้องควบคุม กองกลางของโรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามatham หรือแจ้งเหตุในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติในระบบห้องสูบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทุกอย่าง - ตรวจสอบทุกอย่าง - ตรวจสอบทุกอย่าง - ตรวจสอบทุกอย่าง - ตรวจสอบทุกอย่าง - ตรวจสอบทุกอย่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	

ลงนาม

 บริษัท สยามไบเม็ลล์จำกัด
 (นางพญพงษ์ ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554


ลงนาม


 บริษัท เอเวอร์เซฟ จำกัด
 (นายธีราวดี วรดิรัตน์)
 ผู้อำนวยการสูงสุด
 AIR SAVE CO., LTD.
 รับรองจำนวนหน้า 62/94



ตารางที่ 7 2-2 (ต่อ)

ผลกรอบที่คาดว่า ล้วนแล้วล้อม	ผลกรอบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ล้วนแล้วล้อม	สถานที่ดำเนินการ ล้วนแล้วล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ ล้วนแล้วล้อม	ผู้รับผิดชอบ
ความปะสอดภัยในเรื่อง ทั่วไป	- จัดเตรียมหน่วยงานระดับเขตฯเพื่อรับเหตุการณ์ ที่อาจเกิดในระบบท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งมีการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติที่เกิดจากความผิดพลาด ของบุคคล และภัยคุกคามที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่อยู่เหนือ ความคาดหมายต่างๆ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการดังกล่าวควรระบุ รายละเอียดที่สำคัญต่างๆ เช่น แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติเพื่อควบคุมและรับมือเหตุภัยธรรมชาติเด่น หน้าที่ความ รับผิดชอบของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด สถานที่รวมรวมและวิธีต่อพนักงาน รวมทั้งศักยภาพที่ใช้ของ เอกสารจนครบถ้วนและอุปกรณ์ที่จำเป็น เป็นต้น	- พื้นที่โรงงาน - ตลาดช่วงเวลาดำเนินการ	- พื้นที่โรงงาน - ตลาดช่วงเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน


ลงนาม ...


ลงนาม
นายปรีชาวิญ รอดรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


AIR SAVE CO., LTD.
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
บริษัท สยามไพร์เมี่ยม อีพี จำกัด
SIAM PRIME ETHYLENE CO., LTD.

ลงนาม
(นางสาวพfrag ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม
John Somsak
.....
นายปรีชาวิญ รอดรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD.
มีนาคม 2554

ลงนาม
John Somsak
.....
นายปรีชาวิญ รอดรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD.
มีนาคม 2554

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรະรงค์ สิ่งแวดล้อม	ผลกรະรงค์ที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกซ้อมแผนความดุรงภาวะฉุกเฉินและแผนอพยพอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) - จัดทำแผนกราฟสื่อสารเมื่อเกิดภาระฉุกเฉินตั้งแต่ระดับ 1 โดยอย่างน้อยต้องปรับโภณฑ์ตามตัวย การแจ้งเหตุ การผู้ชี้ช่องและภาระอพยพ (ดังรูปที่ 7.3-2) - ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากร ทั้งแผนกราฟดำเนินการให้พิจารณาผ่านคณะกรรมการกำกับและนักวิชาการ น้ำอันมากและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ - จัดทำแผนพัฒน์การเมืองให้เดტกราฟฉุกเฉินให้ครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประการศรัทธาของมหาดไทย เรื่อง การรื้อถอนและระงับอัตลักษณ์ในสถานะประวัติความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง เป็นต้น โดยครอบคลุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแห้งภายในและภายนอกโครงการ - นำเสนอแผนพัฒน์การเมืองให้เดტกราฟฉุกเฉินของโครงการให้ สผ. เพื่อรับทราบภายในระยะเวลา 1 ปีหลังเริ่มดำเนินโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน

ลงนาม
 ลงนาม
 (นางพยอม ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.)
 ผู้รับผิดชอบการส่งเบตเตอร์
 รีไซเคิล จำนวนหน้า 64/94



ลงนาม
 John Smith
 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายปรachaivay รองรัตน์)
 ผู้รับผิดชอบการส่งเบตเตอร์

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ สิ่งแวดล้อม	ผลกรอบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สุขาทรียภาพ เต้ม	การบดบังทัศนียภาพ เต้ม	<ul style="list-style-type: none"> - บังพื้นที่กุ้ยชุมผลิตติการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย รวมถึงสาเหตุ แล้ววิธีการแก้ไข - มีการปลูกต้นไม้และจัดสภาพภูมิสภาพตามบัญชี ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่ม คุณภาพชีวิตของพนักงาน ฝึกอบรมให้มีความตระหนัความแหน งอบรมครัวที่ติดกับพื้นที่ภายในเป็นมาตรฐานความเหมาะสมเพื่อ ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพและเป็นแนวทางสำหรับพนักงานที่ สืบทอดมาต่อไปไม่น้อยกวาร้อยละ 5 ของพื้นที่ที่อยู่อาศัย บริษัทรวมทุน (ตั้งเป้าที่ 7.3-3) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงจอดรถ - ตลาดทั่วไปดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากเริ่มโครงการ - ตลาดทั่วไปดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน
4.4 อื่นๆ		<ul style="list-style-type: none"> - ดาวรักษามาตรฐาน ISO 14001 ที่โรงงานได้รับและใช้เป็น แนวทางมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่อไป - ดำเนินการตามติดตามและประเมินผลการดำเนินสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่มาบตาพุด เช่นเดียวกับโรงงานอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ กำหนด (มาตรการบางส่วนกล่าวไว้หน้าข้อความหมาย และคำวบ盈ลอดภัยแล้ว) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงจอดรถ - ตลาดทั่วไปดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดทั่วไปดำเนินการ - ตลาดทั่วไปดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน


สมศักดิ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ


สมศักดิ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ


AIR SAVE CO., LTD.




บริษัท เอร์เซฟ จำกัด (นายธีราวดี รอดรัตน์)
ผู้ช่วยผู้จัดการสังเคราะห์ส้อม
รับรองจำนวนหน้า 65/94

ลงนาม ...
(นางพยอม ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงนาม ...
(มนากมร 2554)

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ เหตุของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ มาตรฐานสำหรับดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 ผลกระทบจาก อัตราเรียร้อย และ ผลกระทบจากการเหตุ ผิดปกติในกระบวนการ การผลิต	<p>(มาตรฐานสำหรับดำเนินการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเลือกเทคโนโลยีการผลิตและภาคผนวกการจัดการ - เทคโนโลยีการผลิตและภาคผนวกการจัดการ Solution Process ซึ่งเป็นแบบ Self-Limiting Reaction ก่อตัวครื้อ เมื่อระบบหล่อเย็นคงปฏิริยาไม่ทำงานและอุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส สารเร่งปฏิริยาจะเสียสภาพ (Deactivated) ทำให้ปฏิริยาหยุดลงไม่เกิด Runaway Reaction * การใช้หลักการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Layers of Protection Analysis (LOPA) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการป้องกันในระดับต่างๆ และนำไปสู่มาตรการอ่อนโยน เช่น การออกแบบทางต้านวิกากรรม การจัดทำแผนฉุกเฉินโดยการป้องกันในแต่ละชั้นจะเป็นอิสระและกันโภกษาที่ระบบป้องกันในแต่ละชั้นจะสามารถหลอกลวงตัวเองได้ยาก - มาตรการทางต้านวิศวกรรม * ในการกรณีไฟฟ้าตบระบบนำเข้าออกแนวไฟตัดกาวร้าว กัดดูดและสารต่างๆ เข้ากับปฏิริยาไว้วางต่างๆ จะถูก 	<p>(มาตรฐานสำหรับดำเนินการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยการผลิตช่อง โครงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - พื้นที่โรงงาน - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<p>สถานที่ดำเนินการ มาตรฐานสำหรับดำเนินการ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>

 ลงนาม ...	 AIR SAVE CO., LTD.	บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธีรชัย วรดีรัตน์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับรองจำนวนหน้า 66/94
 ลงนาม ...	 SHAM POLYETHYLENE CO., LTD.	บริษัท พานิช พอลิเอทิลีน จำกัด (นางพยอม ช้าง) การ暮การผู้อำนวยการ รับรองจำนวนหน้า 66/94

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลการทดสอบ ส่วนของตัวอย่าง	ผลการทดสอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลการทดสอบ	มาตรฐานและแก้ไขผลการทดสอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสำหรับก๊าซและแก้ไขผลการทดสอบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
				<ul style="list-style-type: none"> * ภาคความตันในถังปฏิริยาจะดูดอากาศที่อยู่ในถังปฏิริยาจนถูกสูญเสียไป และสารที่อยู่ในห้องเวลาหนึ่ง จะมีออกซิเจนละลายน้ำในตัวที่ถังและภายในตัวที่ถัง * หากความตันในถังปฏิริยาสูงกว่าค่าที่กำหนดมาตรฐานที่อยู่ในถังปฏิริยาจะดูดอากาศที่อยู่ในห้องเวลาหนึ่ง จึงทำให้ห้องหมดเนื้องจากออกแนวโน้มสามารถรับสารไว้ได้ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ในห้องเวลาหนึ่ง จึงมีออกซิเจนละลายน้ำในตัวที่ถังและภายในตัวที่ถัง * เมื่อห้องปฏิริยาห้องที่ต้องการจะบีบตัวให้ห้องความดันลดลงแล้ว ต้องดูดอากาศที่ห้องที่ต้องการให้หมดก่อน จึงจะสามารถบีบตัวห้องได้ * เมื่อรับน้ำที่ห้องน้ำตามลักษณะการเก็บสำรอง เช่น ติดตั้งวาล์วในห้อง (Pressure Safety Valve) การเก็บภัยได้บรรยายของในต่อเจนเพื่อลดการระเหยและป้องกันการสัมผัสรักษาความชื้นเพื่อยืดอายุการใช้งานไฟฟ้าติดตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ผลกระทบทางด้านการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ผลกระทบทางด้านการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ผลกระทบทางด้านการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ผลกระทบทางด้านการ

ลงนาม.....
บริษัท พลังฟิล์มโซลาร์เซลล์ จำกัด
(นางสาวพfrag ช่าง)
กรรมการผู้อุปนายกราก
มีนาคม 2554



ลงนาม.....
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธราวดี รอดตรัตน์)
ผู้อำนวยการสูงสุดของต่อ
รับรองจำนวนหน้า 67/94



AS AIR SAVE CO., LTD.




ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลการทดสอบ	ผลการทดสอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งแพร่ล้อม	มาตรฐานก่อนกําเนดและแก้ไขผลการทดสอบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>* มีระบบตรวจจับและเตือนด้านความปลอดภัย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ไม้ Combustible Gas Detector ติดตั้งในที่เหมาะสม โดยเป็นชนิด Infrared Detector ■ สัญญาณแจ้งเตือน (Siren System) ในกรณีที่เกิดการรุ่วไหลของสารไวไฟฟาร์มทึบหดอากาศลงมาเฉือนอ่อนๆ - มาตรการต้านภัยการรั่วดูดอากาศทั่วไป * มีการลดโอกาสและข้อมูลของอันตรายร้ายแรงโดยลดการถูกสารเคมีสำหรับในพื้นที่โรงงาน เช่น การขยับสบออกที่สินและวิวัฒนา ทางท่อ เป็นต้น * มีการจัดตั้งความปลอดภัยในพื้นที่โรงงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดสำหรับโรงงานในสู่มบริษัทร่วมทุน * พนักงานในโรงงานเป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกและพิจารณาแล้วว่ามีความรู้รังสรรคตามลักษณะงานที่ต้องการและจะได้รับการฝึกอบรมในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยประกอบคร่าวๆ ■ การอบรมทั่วไป (Orientation) การฝึกอบรมด้านเทคนิค (Technical Training) ห้องภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการ 	<p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโรงงาน</p>	

ลงนาม..... บริษัท สยามไบโอดอกเพลส จำกัด (นางพญพาง ช่าง) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	  <p>บริษัท เบอร์夷เพลส จำกัด SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. ผู้รับผิดชอบการสัมมนา รับรองความหน้า 68/94</p>	  <p>AIR SAVE CO., LTD. บริษัท เบอร์夷เพลส จำกัด (นายธีรชาวีร์ รอตัตัน) ผู้รับผิดชอบการสัมมนา</p>
--	--	---

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลลัพธ์ สัมภาระ	ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ รับผิดชอบ	
	ฝึกอบรม บุคลากร	<p>ฝึกในลักษณะ On The Job Training เพื่อให้แน่ใจว่า บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้จริง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การฝึกอบรมเฉพาะทาง (Specific Training) โดยการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติทันท่วงที่ จะใช้ระบบเพื่อยังกำหนดกับฐาน และให้สิทธิและไม่ให้เกิดความเสียหาย <p>* มีการจัดทำคู่มือภัยต่างๆ ที่มีความสมมูลน้ำหนักหัวข้อไป การนำไปปฏิบัติและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินในการป้องกันการผลิต</p> <p>* มีแผนงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ แต่ก็ต้องไม่ประมาท ใจเดียวจึงจะรักษา ในการผลิตจะได้รับการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุชัตดาวน์ของแม็กการตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุแล้วจึงแก้ไขจนแน่ใจว่าไม่มีภัยทางอากาศ</p> <p>* สัญญาณแจ้งเตือน เช่น Siren System จะได้รับการตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>* มีระบบ CAPA คือ Corrective Action-Preventive Action ให้มีการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก</p>	<p>สถานที่ดำเนินการ รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน 	<p>ระยะเวลารอบด้านการ รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน

 ลงนาม (นางพญานาค จิตชาติ)	 ลงนาม (นายปรีชาภรณ์ รอดรัตน์)
บริษัท เออร์เชฟ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ AIR SAVE CO., LTD. รับรองจำนวนหน้า 69/94	 ลงนาม (นายสุรเชษฐ์ บุญเรือง)

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

แหล่งระทบ สิ่งแวดล้อม	แหล่งกำเนิดค่าด้วย จักษุชีวภาพ/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> * มีระบบ PDCA ตือ Plan-Do-Check-Act เพื่อให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ป้องกันความผิดพลาด * มีการนำหลักการ 6 sigma มาใช้เพื่อการลดความเสียหาย ซึ่งมีผลลัพธ์ * มีระบบ Balance of Consequence (BOC) คือ ประเมย สัมมูลนุนค่าส่วนที่ต้องเสียเมืองท้องทุกส่วนของทรัพยากร่มความบากพร่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพบุคลากรให้เข้มข้นไปตามที่คาดหวัง - มาตรการต้านแผนภัยตั้งการฉุกเฉิน * เมียนประปัติการฉุกเฉินที่เป็นภาระใหญ่โดยเบี่ยงเบี้ยนที่ครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ระเบิด ภาระไว้หล การห抗拒ไว้จ้านวนมาก พนักงาน ใจร้อนมาเดือดร้อนแรง ภัยธรรมชาติ * มีการฝึกอบรมการป้องกันติดตั้งการฉุกเฉินทั้ง ในระดับภายในโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน * มีระบบบันทึกกันและรับบันทึกค่ายตามมาตรฐาน DOW ที่เข้มไปตาม DOW Loss Prevention Principles และ สอดคล้องกับ NFPA ที่ระบุก่อนด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน

ลงนาม
 บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
 (นางเพญพาง ชาัง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 วันนี้ 2554

ลงนาม
 บริษัท เออร์เชพ จำกัด (นายปรีชาวิทย์ รองรัตน์)
 AIR SAVE CO., LTD ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม
 รับรองจำนวนหน้า 70/94




ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

แหล่งระดับ สั่งและถัง/ แม่ลังของผู้ผลิตระบบ	แหล่งระดับคิดว่า จะเกิดขึ้น/ แม่ลังของผู้ผลิตระบบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดของ สิ่งแวดล้อม	มาตรการสำรองและแก้ไขผิดพลาดของ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> ■ ระบบสำรองและจ่ายน้ำด้วยเพลิงอย่างทั่วถึง ■ ระบบผู้พ่นด้วยน้ำ (Deluge System) ■ สวิตช์ฉุกเฉินและยุ่มสั่งการฉีดน้ำเพื่อหยุดการทำงาน (Emergency Switch & Deluge Remote Switch) ■ เมื่อเครื่องต้นเพลิงแบบเบลล์อ่อนยืดไปมาได้ติดต่อ กาวอนคลุมทั่วผืนที่ไว้งาน ■ มีชุดตับเพลิงตัวยิปซัมแบบเคลื่อนที่มีจำนวนเพียงพอ สำหรับตับเพลิงในกรณีแล้วร้ายสุดที่ต้องใช้เพลิงและน้ำ บริมาณสำรองเพื่อไว้ <p>* ที่นี่ที่มีสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจะมีระบบบรรจุใน การที่ถูกนิยม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บริเวณเก็บสำรองสารออกก๊าซ-1 (1-Octene Day Tank) และตัวกำลังลายมือการติดตั้งปืนฉีดน้ำดับเพลิง (Monitor Gun) ■ บริเวณเก็บสำรองสารเรขก๊าซ-1 (1-Hexene Day Tank) ■ บริเวณถังก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride Anhydrous HCl) มีหัวจ่ายน้ำต้มเพลิงเพื่อตัดจับไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ระบบสำรองและจ่ายน้ำด้วยเพลิงอย่างทั่วถึง ■ ระบบผู้พ่นด้วยน้ำ (Deluge System) ■ สวิตช์ฉุกเฉินและยุ่มสั่งการฉีดน้ำเพื่อหยุดการทำงาน (Emergency Switch & Deluge Remote Switch) ■ เมื่อเครื่องต้นเพลิงแบบเบลล์อ่อนยืดไปมาได้ติดต่อ กาวอนคลุมทั่วผืนที่ไว้งาน ■ มีชุดตับเพลิงตัวยิปซัมแบบเคลื่อนที่มีจำนวนเพียงพอ สำหรับตับเพลิงในกรณีแล้วร้ายสุดที่ต้องใช้เพลิงและน้ำ บริมาณสำรองเพื่อไว้ <p>* ที่นี่ที่มีสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจะมีระบบบรรจุใน การที่ถูกนิยม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บริเวณเก็บสำรองสารออกก๊าซ-1 (1-Octene Day Tank), Day Tank, Ethylene Compressor, Purification Beds, ห้องล่อเย็น 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ทำงาน - โถบดพะบีริกวาน - ตลาดช่วงต่อเนื่องการ - เจ้าของโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ทำงาน - โถบดพะบีริกวาน - ตลาดช่วงต่อเนื่องการ - เจ้าของโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ทำงาน - โถบดพะบีริกวาน - ตลาดช่วงต่อเนื่องการ - เจ้าของโรงงาน

ลงนาม

 บันทึก สมยศ พothikorn สำนักงาน
 (นางเพญพาง ชาง)
 การ monopoly อุตสาหกรรม
 ประจำเดือน พฤษภาคม
 พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงนาม

บริษัท เอียวรเชพ จำกัด (นายธีราภิวัฒ วงศ์รัตน์)
 ผู้อำนวยการสัมภาระ
 ประจำเดือน พฤษภาคม
 พ.ศ. ๒๕๕๔



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ รับและส่ง	ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลลัพธ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ สำหรับผู้ดูแล	ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ■ บริโภค Ethylene Compressor และ Purification Bed มีหัวจ่ายน้ำดับเบลลิ่งและวีนิลิตันดับเบลลิ่ง ■ ท่อหอยล่องแม่น้ำการต้มเพลิงจะใช้จากบี่นี้เด่นตามน้ำดับเบลลิ่งประจำที่ 	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5. ด้านสุขภาพ	5.1 สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำอุบุบิก-บริโภค ■ การเปลี่ยนผ้าอุบุบิก ■ ความเย็นและการรักษาอุณหภูมิ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนงานเพื่อให้แน่ใจว่าทางโรงเรียนการสาธารณสุขมีสำหรับอย่างเพียงพอเพื่อประสูติภัยทางโรคและคนสำหรับการรักษา - แผนงานจะมีการประชุมร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการปฏิรูปองค์กรแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรทางการ โดยมีหลักการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้สำหรับชุมชนและเทศบาลกรรมในพื้นที่ เช่น นำน้ำจากพื้นที่ที่ไม่ประสงค์จะขายก็ยอมรับและเพิ่มการอนุรักษ์แหล่งน้ำและเพิ่มการอนุรักษ์แหล่งน้ำเช่นเดียวกัน และเพิ่มการอนุรักษ์แหล่งน้ำเช่นเดียวกัน - ดำเนินกระบวนการห้องล่องและการใช้สำหรับพื้นที่ที่ไม่ประสงค์จะขายก็ยอมรับและเพิ่มการอนุรักษ์แหล่งน้ำและเพิ่มการอนุรักษ์แหล่งน้ำเช่นเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงเรียน - ตลาดชาวต่างด้าวในงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน 	


ลงนาม

 บริษัท พอยเลทีลีโน่ จำกัด
 (นางเพญพงษ์ ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 วันที่ 2554

ลงนาม

 บริษัท ไซม์โพลีเมธีลีโน่ จำกัด
 (นายปรีชาวิทย์ วงศ์จรัตน์)
 ผู้อำนวยการสัมภาระและผลิตภัณฑ์
 วันที่ 2554



ลงนาม

 บริษัท อร์เซฟ จำกัด
 (นายธนาภรณ์ วงศ์จรัตน์)
 ผู้อำนวยการสัมภาระและผลิตภัณฑ์
 วันที่ 2554

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลประกอบการ สั่งและล้อม	ผลประกอบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลลัพธ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - นำสิ่งข้อมูลความต้องการให้นำข่องโครงสร้างต่อหน่วยงาน - ภาคธุรกิจหรือหน่วยงานเดอกชนที่มีหน้าที่จัดสรรน้ำโดยเพื่อวางแผนการจัดการน้ำโดยรวมของพื้นที่ - สื่อสารผ่านช่องทางการรับภาระในการปฏิบัติการป้องกันแก๊ซและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดช่วงต้นของการ - ตลาดช่วงต้นของการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	
	<ul style="list-style-type: none"> - อุบัติภัยสาธารณูปโภค - เพิ่มอัตราภัย/อัตราความเสี่ยงของแหล่งกำเนิดภัย - ความพร้อมสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ข้อมูลสารเคมีกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหน้าที่ของจังหวัดและองค์กรของส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ - จัดทำแผนสื่อสารถึงชุมชนใกล้เคียงเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดช่วงต้นของการ - ตลาดช่วงต้นของการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	
		<ul style="list-style-type: none"> - ซ้อมแผนฉุกเฉินโดยให้ชุมชนมีส่วนในการฝึกซ้อม ทั้งนี้แผนการดำเนินการให้พิจารณาผ่านคณะกรรมการกำกับแผนการปฏิบัติการป้องกันแก๊ซและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โรงงาน - ตลาดช่วงต้นของการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน 	

ลงนาม
 (นางเพยหลัง ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม
 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายปรีชาวิทย์ วงศ์ตัน)
 AIR SAVE CO., LTD. ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2554



ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกรอบ สี่เหลี่ยมล้อ	ผลกรอบที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ สำหรับผู้ดูแล	ระยะเวลาดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ
การเปลี่ยนสารอินทรีย์ ระเหยจากก๊าซธรรมชาติ โครงสร้าง	การเปลี่ยนสารอินทรีย์ ระเหยจากก๊าซธรรมชาติ โครงสร้าง	<p>ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตามบัญชีรายรื่นการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยที่จัดทำ ณ บริเวณชุมชน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้าน manganese โรงเรียนบ้านหนองแขม และสถานีอนามัย manganese ทั้งที่เป็นไปตามหลักการเฝ้าระวังทางสุขภาพ และให้พัฒนาตัวตรวจจับร่วมกับโครงสร้างการอ่อนฯ ของกลุ่มบริษัทฯ หาก 1 เตื้อน เมื่อผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องกัน 3 วัน ให้คุณภารกรรมการกำกับแผนการปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการสื้อต่อไป เนื่องจากว่าเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>ประสานงานและนำเสนอสิ่งข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง สารอินทรีย์ระเหย (VOCs Emission Inventory) และผลการตรวจน้ำที่เก็บน้ำคิดมอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สันนิษฐานแนวทางสาธารณสุขในพื้นที่ในด้านความพร้อม ของสถานบริการและศักยภาพของบุคลากร ผ่านแผนงานและโครงสร้างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับ</p>	<p>พื้นที่โรงงาน</p> <p>ตรวจสอบดำเนินการ</p> <p>ตรวจสอบดำเนินการ</p> <p>พื้นที่โรงงาน</p> <p>ตรวจสอบดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p>


ลงนาม
Rattanachai
 นางสาว พัชราภา ลีลาวงศ์
 (นางพัชราภา ลีลาวงศ์)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม
John Sutthiwit
 นาย สมชาย ใจดี
 (นายสมชาย ใจดี)
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
 ภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่

ลงนาม
John Sutthiwit
บริษัท เออร์เชพ จำกัด (นายบริษัทฯ รองตัวแทน)
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
AIR SAVE CO., LTD. ภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ 74/94

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.2 อาชีวอนามัย	ผลกระบวนการที่คาดว่า จะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	แหล่งของผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ส่งรายงานผลกระทบตามกำหนดเวลา 	พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
5.3 การจัดการซากอิเสียจาก กระบวนการผลิต	การจัดการซากอิเสียจาก กระบวนการผลิต	การจัดการซากอิเสียจาก กระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการป้องกันและกำจัดตากอากาศของเสียงด้วยการติดตั้งกรองเสียงด้วย GPS เพื่อสามารถติดตามการขนส่งทางอากาศของเสียงไป มาจุดอย่างถูกต้อง กำหนดให้ห้องน้ำส่วนตัวของพนักงานสีเหลืองติดตั้งกรองเสียงรบกวน รับเหมาติดต่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทรับเหมา และเบอร์โทรศัพท์ที่นักเดินทางของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 	พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
5.4 ความพึงพอใจ บริการสุขภาพ รวมถึง บุคลากรและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์สำรอง	ความพึงพอใจ บริการสุขภาพ รวมถึง บุคลากรและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์สำรอง	ความพึงพอใจ บริการสุขภาพ รวมถึง บุคลากรและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์สำรอง	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีห้องน้ำสุขาภายนอก ที่มีแพทย์และพยาบาลเพื่อ รองรับพนักงานในพื้นที่ของโครงการ จัดสร้างบัญชีรายรับของสารเคมีและเอกสารความปลอดภัย 	พื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน


ลงนาม  บริษัท สยามโพลีไธอล์ฟส์ จำกัด (นางเมษย์ฟpong ช่าง) กรรมการผู้อำนวยการ มีนาคม 2554	ลงนาม  บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายปรีชาวิทย์ รอตั้งตน) ผู้อำนวยการฝ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม AIR SAVE CO., LTD. ประจำเดือนพฤษภาคม 75/94
--	--

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ผลกระบวนการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ ของสารเคมีและชนิดของน้ำยาสารเคมีในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสารเคมี หัวตู้รัฐยอง และสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดระยอง	สถานที่ดำเนินการ ของสารเคมีและชนิดของน้ำยาสารเคมีในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสารเคมี หัวตู้รัฐยอง และสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ระยะเวลาดำเนินการ ของสารเคมีและชนิดของน้ำยาสารเคมีในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสารเคมี หัวตู้รัฐยอง และสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- เผือกอุตราช่วย/อัตรา ด้วย	- ความเพียงพอและ คุณภาพ มีอยู่ ณ สถานบริการสุขภาพ รวมถึงบุคลากรและ สาธารณสุข	- ของสารเคมีแม้ต้องชนิดของน้ำยาสารเคมีในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสารเคมี หัวตู้รัฐยอง และสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดระยอง บังคับใช้กฎหมายติดตัวเรียบตื้อๆ/อุบตาก รวมถึงสาขาดู แล้ววิธีการแก้ไข	- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองทั่วไป ประจำชาน เช่น ศูนย์พัฒนาวิชาการ อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	- ผู้ที่โครงการ และผู้ที่โครงการ รวมถึงบุคลากรและ สาธารณสุข	- ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ

ลงนาม

 บริษัท สยามโพลีไธลีน จำกัด
 (นางเพย พง ช่าง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554

ลงนาม

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายปรีชาวิทย์ วงศ์ตัน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 รับรองผู้ดูแลคนงานหน้า 76/94



ผู้รับผิดชอบ

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 (นายปรีชาวิทย์ วงศ์ตัน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 หน้า 76/94

ตารางที่ 7.3-1

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตพอลิเอทีลีน (ภายหลังการประเมินเบ็ดเตล็ดเพื่อเพิ่มมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ)
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตพอลิเอทีลีน
ข้อมูลรับซัก สยามโพลิเอทีลีน จำกัด (ผู้รับผิดชอบรายงาน)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คุณภาพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจจับคุณภาพอากาศในโรงงานการผลิตพอลิเอทีลีน <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเป็นปัจจัยดำเนินการ - โดยมีตัวชี้วัดค่า PM₁₀ คือ * ไมโครกรัมต่อโมลไทร์ (NO₂) * สารไฮโดรคาร์บอนอนโนทีเมรัม เมทาน (NMHC) * ก๊าซทางเดินหายใจ เช่น CO₂ และ O₂ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี คือ <ul style="list-style-type: none"> * พื้นที่ส่วนการผลิต * บริเวณสถานที่เก็บกัก - สำหรับการติดตามค่าทางสมมูละ ค่ามีเรื่องเปลี่ยนแปลง เช่น 1 สถานี เท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 1 ครั้ง ก่อนเปิดดำเนินการ - ตามช่วงกำหนดของ - ควบคุมลพิษที่เกี่ยวข้อง - สำหรับตรวจสอบค่ามีเรื่องเปลี่ยนแปลง เช่น NMHC ตาม EPA method 25A ด้วยเครื่อง GC แบบ FID detector 	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซ NO₂ โดยเครื่องวัดระบบ Chemiluminescence หรือ - ตามช่วงกำหนดของ - สำหรับตรวจสอบค่ามีเรื่องเปลี่ยนแปลง เช่น NMHC ตาม EPA method 25A ด้วยเครื่อง GC แบบ FID detector 	

ลงนาม
P.D. ผู้ดูแลระบบ

บริษัท สยามโพลิเอทีลีน จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.

ลงนาม
(นางเพย় พงษ์ ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2554



ลงนาม
John Smith
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายปรีชาวิทย์ รอยด์รัตน์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ผู้ดูแลระบบ 77/94

ตารางที่ 7.3-1 (ต่อ)

คุณภาพส่งและหรือตัวแปรต่างๆ		สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง					
● ตรวจวัดระดับเสียง	- ระหว่างการก่อสร้าง มีจุดไหนที่ต้องวัด ต้อง * ระดับเสียงทั่วไปในรูป Leq 24 ชั่วโมง * ระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงพื้นฐาน (ตามวิธีที่ทางกรมควบคุมมลพิษกำหนด)	- ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี คือ * ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม * ชุมชนตัวเมือง	- ตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ครึ่ง ละ 3 วันต่อเนื่อง	- เมื่อปีครึ่ง ตั้งแต่ปี ยังตาม มาตรฐาน IEC 651 หรือ IEC 804 หรือ ซึ่งรัฐการตามที่กำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าของโครงการ
3. คุณภาพดิน	- คุณภาพดิน (วิธีการเก็บตัวอย่างตินและการตรวจสอบคุณภาพดิน อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน หรือใช้วิธีการตามที่กำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	- ตรวจวัด จำนวน 1 จุด คือ * พื้นที่ส่วนของการผลิต	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการตามที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน หรือใช้วิธีการตามที่กำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าของโครงการ



 ลงนาม
บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
 (นางเพย়พাণ ชา Ngampreyaphan Chaa)
 การ暮การผู้อำนวยการ
 วันที่ 2554



 ลงนาม
บริษัท เออร์เชพ จำกัด
 (นายปรีชาวดี ว่องไวร์ตัน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
AIR SAVE CO., LTD. รับรองจำนวนหน้า 78/94

ตารางที่ 7.3-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. สาธารณสุข/อาชีวอนามัย				
4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกการจัดการอบรมคนงาน - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยเฉพาะในรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรฐานผล การ ป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบและมาตรการ ติดตาม ตรวจ สอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ 	
4.2 โรคติดต่อทางวิถี	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลของเรียนที่เกิดจากงานก่อสร้าง/กิจกรรมก่อสร้าง - ผู้สำรวจตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการทันท่วงทัน - ดำเนินการทันท่วงทัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยเฉพาะในรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรฐานผล การ ป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบและมาตรการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

ลงนาม
 นริษฐ์ สงวนโภคสิงห์ สำราญ
 (นางเพย়พাণ ชาวงศ์)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2554



ตารางที่ 7.3-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
- บันทึกการมารับบริการของพนักงาน	- หน่วยงานป้องปัญญาภัย	เดือน	- เจ้าของโครงการ	
4.3 การจัดการขยะทั่วไป				
- ผลการตรวจสอบคุณภาพก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง		- ตลาดธระยะเวลาก่อสร้าง โดยแสดงในรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรฐาน น้ำอุปทานและเก็บใช้ ผลการก่อและมาตรฐาน คุณภาพทั่วไป	
- ข้อมูลร่องรอยและการกำจัด	- แหล่งกำเนิดทักษิณ		- ตลาดธระยะเวลาก่อสร้าง โดยแสดงในรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรฐาน	
4.4 ห้องโถง-มรรค				
- วางรวมข้อมูลการใช้น้ำในกระบวนการก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง		- เจ้าของโครงการ	

ลงนาม

 ลงนาม
 (นางเพียง ชาง)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 สำนักงาน 2554

ลงนาม

 ลงนาม
 SHAM POLYETHYLENE CO., LTD.
บริษัท เออร์เชพ จำกัด (นายวีรชัย วงศ์เรือง)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 รับรองจำนวนหน้า 80/94



ตารางที่ 7.3-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 ความเพียงพอและ การเข้าถึงสถานบริการสุขภาพรวมถึงบุคลากรและเวชภัณฑ์	สำนักงานและโครงสร้างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	ปี ง ก น และ แก่ ไข	ผลการทบทวนและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุก ๖ เดือน	- เจ้าของโครงการ
	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่อง	- โดยแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการ	- เจ้าของโครงการ
	- หน่วยงานบริการสุขภาพรวมทั่วบุคลากร	ปี ง ก น และ แก่ ไข	ผลการทบทวนและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุก ๖ เดือน	

ลงนาม
นายพญพงษ์อุดมพันธ์ จำกัด
(นางเพย พงษ์ ชาจ)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
นายธีราวดี รอดรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



John Sig

นายธีราวดี รอดรัตน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ตารางที่ 7.3-2

มาตรฐานตามตัวอย่างและตัวอย่างมาตรฐานพิษเคมีของโครงการฯ สำหรับการประเมินค่าปรับเพื่อเพิ่มมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตพลาสติกโพลิเอทิลีน (ก้ายหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตพลาสติกโพลิเอทิลีน จำกัด (ช่วงต้นเนินกาล)

ตัวชี้วัดตรวจ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ				
1.1 คุณภาพอากาศในบริเวณการผลิต ในครุภัณฑ์ออกไซด์	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 7.3-4) <ul style="list-style-type: none"> * A1 = สถานีอนามัยมานาดพุด * A2 = บ้าน manganese พุด * A3 = ศูนย์วิจัยพัฒนา จังหวัดระยอง * A4 = บ้านอ่างประดู่ - สำหรับการตรวจวัดที่ทางลงมูลธรรมชาติ เริ่ม เลือกตรวจเพียง 1 สถานีเท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง การตรวจวัด NO₂ ใช้เครื่องวัดรับประบ - ปีละ 2 ครั้ง การตรวจวัด NMHC 7 วันต่อเนื่อง ส่วน NMHC ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (ให้ตรวจวัดซ้ำเบ็ดเตล็ดกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก แหล่งกำเนิด) - ปีละ 2 ครั้ง การตรวจวัดตากอากาศจากแหล่งกำเนิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซ NO₂ ใช้เครื่องวัดรับประบ Chemiluminescence หรือ ตามข้อกำหนดของ คุณคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง - สารไวโอดีคราร์บอนไม้ม่วง มีเกณฑ์ตรวจวัดตาม EPA method 25A ด้วยเครื่อง GC แบบ FID detector 	- เจ้าของโรงงาน
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ออกไซต์ของในโครงการฯ และ สำหรับการรับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ ปล่องเตาเผา ของสายการผลิตเดิม และปล่องเตาเผาของสายการผลิตใหม่ (รูปที่ 7.3-5) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซ NO₂ ใช้เครื่องวัดรับประบ Chemiluminescence หรือ ตามข้อกำหนดของ คุณคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงงาน

บัญชี

ลงนาม
(นางเพญพง ชาจ)
กรรมการผู้อำนวยการ
ปีน坎 2554





ลงนาม
(นายปรachaวิญ ราชรัตน์)
ผู้อำนวยการทีมและผู้จัดการ
บริษัทจันวนหน้า 82/94

ตารางที่ 7.3-2 (ต่อ)

ตัวชี้วัดตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- สารไฮโดรคาร์บอนไม่รวมมีเมเทน (NMHC) (CEMs)	- ตรวจวัดจำนวน 6 สถานี Vent ของ Spin Dyer, Vent ของ Hold Up Hopper และ Vent ของ Blender ทั้งสายการผลิตเติมและสายการผลิตใหม่ - ตรวจสอบปรับระดับรักษาพุ่ง降ระดับ	- ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการตรวจสอบโดย Third party B (ปีที่ 7-3-5)	- สำรวจโดยคราบอนไม่รวม เมทาน ตรวจสอบตาม EPA method 25A แบบ FID detector	- เจ้าของโรงงาน
1.3 คุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ทำงาน				
- ออกไซเจน (In-Octane)	- ตรวจวัดจำนวน 6 สถานี ได้แก่ Spin Dyer, Hold Up Hopper และ Pelletizer ของสายการผลิตเดิม และสายการผลิตใหม่	- ปีละ 4 ครั้ง	- ใช้วิธีการตามที่กำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าของโรงงาน
2. ระดับเสียง				
- ระดับเสียงห้องปฏิบัติ Leq-24 hr.	- ตรวจวัดจำนวน 1 สถานี บริเวณริมรั้วต้นที่ศูนย์เรียนของโรงเรียน (อ้างถึงรูปที่ 7-3-5)	- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดียวกันการตรวจสอบตัวตั้งตามที่กำหนดเสียงในห้องที่การห้องเรียน	- เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 651 หรือ IEC 804 หรือวิธีการตามที่กำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าของโรงงาน


ลุงนาม
บริษัท เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
AIR SAVE CO., LTD. ผู้ชำนาญการสึ่งแผลต่อ
รับรองจำนวนหน้า 83/94


ลุงนาม
บริษัท เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD. ผู้ชำนาญการสึ่งแผลต่อ
รับรองจำนวนหน้า 83/94



ลุงนาม
บริษัท เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด (นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์)
กกรรมการผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2554

ตารางที่ 7-3-2 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
- ระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงพนฐาน (ตามวิธีที่ทางกรมควบคุมมลพิษกำหนด) - Leq 8 hr.	- ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชน วัดสถานะและชุมชนทางาน – อ่าวประดู่ (อ้างถึงที่ 7.3-4) - ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ พื้นที่การผลิตที่หน่วย Solvent Recovery ของสายการผลิตเดิม และสายการผลิตใหม่ (อ้างถึงที่ 7.3-5)	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง	-	- เจ้าของโรงงาน
3. คุณภาพน้ำ	- ตรวจวัดค่า pH, temperature, SS, TDS, BOD และ oil&grease - ตรวจวัดค่า pH, SS, TDS, BOD, COD, TKN และ oil&grease	- ต่อเนื่อง 1 ครั้ง Outfall Trench หรือ Outfall Pit (อ้างถึงที่ 7.3-5) - ตรวจวัดค่า pH ผ่านห้องจากระบบบำบัดน้ำเสียสำนักงานสำนักงานของสู่ปริมาณท่าน	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - pH ใช้ pH meter - อุณหภูมิ ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและเก็บตัวอย่าง - TDS ใช้วิธีการสะท้อนแสง - SS ใช้วิธีการกรองผ่านฟลอกและกวน - BOD ใช้วิธีอีซูโดมิติเพลชัน - COD ใช้วิธีย่อยสลายโดยปฏิกัดเขียว ไดโอดเมต - TKN ใช้วิธี Kjeldahl - Oil & grease ใช้วิธีสกัดด้วย	- เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน - เจ้าของโรงงาน

บิรชัท พอยทีโนฟิล์ฟลีฟส์ จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.

ลงนาม
(นายเพชรพง ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
เมษายน 2554



ตารางที่ 7.3-2 (ต่อ)

ตัวชี้วัดตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ของเสีย	- จัดทำสรุปข้อมูลของเสียจากการบูรณะงานก่อสร้าง และการจัดการ แล้วเจ้าหน้าที่ สผ. ทราบทุก 6 เดือน	- ทุก 6 เดือน	- - เจ้าของโรงงาน	- - เจ้าของโรงงาน
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
5.1 ตรวจสอบรายการพนักงานประจำปีโดยแพทย์อาชีวเคมีศาสตร์	- การตรวจร่างกายโดยแพทย์ * การซึ่งหน้าที่และวัสดุส่วนสูง * การวัดความดันโลหิตและหัวใจ - ส่วนราชการทำงงานของตับ (Liver Function Test) * SGOT * SGPT * GMGT	- พนักงานทุกคน (ยกเว้นพนักงานสำนักงาน) - พนักงานฝ่ายผลิตตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง * ปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจด้วยปืนประปาปีละ 1 ครั้ง พนักงานฝ่ายผลิตตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง * ปีละ 1 ครั้ง	- - เจ้าของโรงงาน

ลงนาม
บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
(นางสาวพfrag ชาญ)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธนากรวิทย์ รองรัตน์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
AIR SAVE CO., LTD. รับรองสำเนาหนังาน 85/94



ลงนาม
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (นายธนากรวิทย์ รองรัตน์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
AIR SAVE CO., LTD. รับรองสำเนาหนังาน 85/94

ตารางที่ 7.3-2 (ต่อ)

ตัวชี้ตรวจอัตโนมัติ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจวัด	ผู้ปฏิบัติงาน
* Alkaline Phosphatase * Urobilinogen Bile * Pigment ในปัสสาวะ				
- การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Renal Function Test) * ระดับ Serum Creatinine * Blood Urea Nitrogen * Urine Protein	- พนักงานหุ่นยนต์ (ยกเว้นพนักงานสำนักงาน) - ผู้ลูกค้า 1 ครั้ง	-	- เจ้าของโรงงาน	
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเต็มๆ (Complete Blood Count) * Hemoglobin, Haematoctrit * White Blood Cell Count * Blood Platelet Count * Red Blood Cell Morphology	- พนักงานหุ่นยนต์ (ยกเว้นพนักงานสำนักงาน) - ผู้ลูกค้า 1 ครั้ง	-	- เจ้าของโรงงาน	
5.2 ตรวจสอบการทำงานของทางเดินหายใจ - Total Bilirubin - Direct Bilirubin - สภาวะทางกายภาพของปอด (Lung Function Test)	- พนักงานฝ่ายผลิต - พนักงานฝ่ายผลิต - พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และพนักงานที่อาจต้องใช้สูบการณ์อย่างกัน ระบุ	- ผู้ลูกค้า 1 ครั้ง -	- เจ้าของโรงงาน	

พญ. อรุณรัตน์ ใจดี

ลงนาม
(นางเพย়พাঙ ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

John D.

ลงนาม
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD.
บริษัท เมอร์เซฟ จำกัด (นายปรีชาวดี รอดรัตน์)
ผู้อำนวยการสูงและลูกค้า
บริษัท จันวนหน้า 86/94



ตารางที่ 7.3-2 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความก้าว	วิธีการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- สมรรถภาพการดูแลน้ำ	ทางเดินน้ำยาในระหว่างการทำงาน พื้นที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียง ดังและสมมูลสูงต่อ 8 ชั่วโมงการทำงาน เท่ากับ หรือมากกว่า 85 เดซิเบลเอ	-	-	- เจ้าของโรงงาน
5.3 ความร้อนสต็อกอุบัติเหตุและความ เสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและการ ทำงาน	- พื้นที่โครงสร้าง - ห้อง	- ปีละ 1 ครั้ง	-	- เจ้าของโรงงาน
6. สภาพเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม	- ประปาสัมพันธ์กับอุปกรณ์การดำเนินโครงการ ต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้คุณภาพ	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโรงงาน
	- สำรวจความคิดเห็น ห้องโถกักน้ำ รวมทั้งชื้อเสนอแนะของผู้นำชุมชน ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ที่อาศัยอยู่โดยรอบและชุมชนบริเวณ ที่ทำการดูแล จัดซื้อบุคลากร สิ่งแวดล้อม	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโรงงาน

R - H


ลงนาม
(นางอรุณพงษ์ ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554



ลงนาม
John Smith
(นายปริชาภรณ์ ราชตันตี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ธันวาคม 87/94

ตารางที่ 7.3-2 (ต่อ)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	วิธีการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านสุขภาพ				
7.1 คุณภาพอากาศในบรรจุภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - สารอินทรีย์ระเหยตามที่จัดทำบัญชีรายชื่อ (VOCs Emission Inventory) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * 1,4 ไดคลอโรเบนزن (1,4 Dichlorobenzene) * เบนซีน (Benzene) * นอร์มเล็กแซน (n-Hexane) * โกลูอีน (Toluene) * โพรพิลีน (Propylene) * เอทิลีนไอก็อกอล (Ethylene glycol) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตราจัตได้ผ่านร่างใบอนุญาตดำเนินการ 3 สถานี ได้แก่ บ้านมาตาพุด โรงเรียนบ้านหนองแขม แหล่งท่องเที่ยว ถนนน่อนมัมยามบตาพุด (อ้างถึง รบกท 7.3-4) 	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับ VOCs ให้ตราจัตฯ เดือน อย่างไรก็ตามมาตรฐาน ในส่วนนี้ให้สามารถประเมินได้ตามการพัฒนาของ คณบดีการบ้านเมืองในการ ปฏิบัติการน่องกันและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงสร้างที่ไม่น้อยกว่า เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับ VOCs ให้ตราจัตฯ ตามวิธี US EPA TO14A "Determination of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Air Collected In Specially-Prepared Canisters And Analyzed by GasChromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)"




ตารางที่ 7.3-2 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความก้าว	วิธีการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
- สารอินทรีย์ระเหย * จัดเก็บขยะซึ่งถูกใส่ในถังที่ระบุเที่ย * สรุปผลการตรวจสารอินทรีย์ระเหย * บันทึกการจัดส่งน้ำมันเชื้อร้ายซึ่ง สารอินทรีย์ระเหยและผลการตรวจวัด ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	- ภายในพื้นที่ห้องเก็บ - หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย เส้นทางสุราษฎร์ธานีจังหวัด ระยอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดระยอง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน	- เจ้าของโรงงาน
- ความเพียงพอและภาระเข้าถึงสถาน บริการสุขภาพรวมถึงบุคลากรและ น้ำซักอบ	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโรงงาน
-	- สรุปแผนงานและโครงการของ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อ วางแผนสนับสนุนให้ดำเนินความ พัฒนาของภาระเข้าถึงสถานบริการ สุขภาพรวมถึงบุคลากร	-	-	-

ลงนาม
Rx Rx Rx Rx Rx
(นางเพய พาง ชาง)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

ลงนาม
John Smith
นายปรachaวิทย์ วงศ์ตันติ
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เอฟรเซฟ จำกัด

ลงนาม
John Smith
นายปรachaวิทย์ วงศ์ตันติ
ผู้อำนวยการสังเวย
บริษัท AIR SAVE CO., LTD.
รับรองจำนวนหน้า 89/94



ที่มา : บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด, 2553

ข้อที่ 7.3.1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขภัยทางตลาดสิ่งแวดล้อม

ลงนาม
 บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด
 สงขลา ประเทศไทย
 (นางเพียง ชาง)
 การร่วมกิจกรรม 2554


ลงนาม
 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 AIR SEF LTD.
 สงขลา ประเทศไทย
 (นายปรีชาวิทย์ วรัตน์)
 ผู้อำนวยการฝ่ายการสิ่งแวดล้อม




ลงนาม
 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
 AIR SEF LTD.
 สงขลา ประเทศไทย
 (นายปรีชาวิทย์ วรัตน์)
 ผู้อำนวยการฝ่ายการสิ่งแวดล้อม

รับรองจำนวนหน้าที่ 90/94


แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
(โรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ)



แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่/สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม)



แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3
(ระดับจังหวัด)



นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสังแมูล่อง
วันที่ลงนาม จำนวนหน้า 91/94




บริษัท เอียร์เรซฟ จำกัด
SIAM POLYETHYLENE CO., LTD

ลงนาม
(นายเพชรพงษ์ ชาจ)
กรรมการผู้อำนวยการ
มีนาคม 2554

รูปที่ 7.3-2 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 2 และ 3





รายงานผลการตรวจ SF62

V3 : สถานีอนามัยมนต์ราษฎร์

รูปที่ 7.3-4 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเผยแพร่พื้นที่โครงการ

Dan ลงนาม *Jin* ลงนาม *John* ลงนาม

บริษัท แพร์ซีพ จำกัด (นายปรีชาวิทย์ วัฒน์)
AIR SAVE CO., LTD. ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม
 สำนักงานใหญ่ ชากังราว จังหวัดราชบุรี 93194

การมาถึงผู้อำนวยการ
 มีนาคม 2564

