



ที่ หล 1009.5/ 4245

สำนักงานโยนาบาลและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7  
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

10 พฤษภาคม 2554

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภากลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี ของ บริษัท ศุภากลัย จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท ศุภากลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท โปรด เอ็น เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวนห้องพัก 575 ห้อง และร้านค้า 7 ห้อง ให้สำนักงานโยนาบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานโยนาบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ใน日期ที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี ของ บริษัท ศุภากลัย จำกัด (มหาชน) โดยให้บริษัท ศุภากลัย จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการรับดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผล

การปฏิบัติ...

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณี จังขอให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคุณ)  
รองอธิการฯ รักษาราชการแทน  
ราชการสำนักงานใหญ่สิ่งแวดล้อมทั่วไปกระทรวงมหาดไทยและซึ่งเวลาเดียวกัน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0 2265 6624  
โทรสาร 02265 6616

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการศุภាណ พรีเมียร์ @ ราชเทวี

ของ บริษัท ศุภាណ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศุภាណ พรีเมียร์ @ ราชเทวี ของ บริษัท ศุภាណ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ริมถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 575 ห้อง และร้านค้า 7 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โปรดีน เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศุภាណ พรีเมียร์ @ ราชเทวี ของ บริษัท ศุภាណ จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

เมษายน 2554

(นายธีร์ พิชานนท์)  
กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท ศุภាណ จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวน.....1/64.....หน้า.....

(นายธนกร จินตประเสริฐ) (นายธนกร จินตประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปรดีน เทคโนโลยี จำกัด



### ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบของทำร่องแลดูด้วยดินและ<br>หินดินเผา | ผลลัพธ์ของดินลิ้นและดินหินดินเผา  | มาตรฐานการรักษาดูแลและควบคุมคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและภาคภูมิ  |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  |   | มาตรฐานการรักษาดูแลและควบคุมคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและภาคภูมิ  | มาตรฐานการรักษาดูแลและควบคุมคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและภาคภูมิ   | มาตรฐานการรักษาดูแลและควบคุมคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและภาคภูมิ  |
| 1.2 หินดินเผา                                  | กิจกรรมในช่วงการก่อสร้าง โครงการ “ได้แก่ การเคลื่อนย้ายหิน เก้าร่องจักร/ถูกกรณ์ก่อสร้าง การขนส่งวัสดุหินต่อสู่ทางน้ำ เตรียมพื้นที่ การกำจัดราก และภารกิจก่อสร้างของทาง ซึ่งจะ ก่อให้เกิดการฟื้นฟูและฟื้นฟูสภาพของ ย่าน ไปสู่จุดสาธารณะ ประเมิน พื้นที่ ความเหมาะสมของผู้คนและของที่พักอาศัย ก่อ อาคารก่อสร้าง โครงการซึ่งสำคัญต่อความเป็นบ้านของผู้คน ตลอดในส่วนของพื้นที่บ้าน ดังนั้นการก่อสร้าง โครงการจะไม่ทำ ให้เกิดการฟื้นฟูและฟื้นฟูสภาพของแม่น้ำ ไปสู่สภาพ ปัจจุบันมากนัก แต่อาจทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญด้วย รูปแบบที่เชิง ตั้งตน หลักกระบวนการเรื่อยในระดับที่ | <p>1) ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งบ้านก่อสร้างอย่างย่อช้า เก็บจังหวัด ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๒๖ ออกตามความใน พ.ร.บ. ความดูแลอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติกฎหมายพำนາ寒คร ร.๙๗ ความกุญแจก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศ กฤษเทพมานาคม ร.๙๙ กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๓๙ “ได้แก่ จัดให้มีผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลหัวน้ำต่อสู่ทาง เพื่อปกป้อง ร่างกายมนุษย์จากภัยอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>2) ฝังผู้ดูแล (ผู้อำนวยการชั่วคราว) กับตัวอาคาร ตลอดแนวลิ้นชัย แต่ความสูงของอาคารที่ใกล้ก่อสร้าง จัดตั้งที่ด้านท้ายทางเดินทางที่远离 ห้องนอน ห้องสุขา และห้องน้ำ</p> <p>3) ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง ๓ ม. และตามยาวสูง ๓ ม. ต้อมรอบพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อแสดงการป้องกันภัยของผู้คนจากการก่อสร้าง โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง</p> <p>4) การก่อสร้างต้องมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆ ห้องเดินในที่โปรดส้อม และสีดูรวมตัวเข้ามาเพื่อให้ความปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>5) ต้องระบุชื่อการเจรจาทั้งสองฝ่ายในเอกสารที่ก่อสร้าง ได้แก่ กำหนดและความถูกต้องความเรื่องของรถบรรทุกหินที่ก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกหินที่ก่อสร้างโดย โครงการไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. และภายในโครงการไม่เกิน ๒๐ กม./ชม. โดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้สีเขตชนบท ซึ่ง U.S.EPA, ๑๙๘๗ ระบุ ว่าสามารถลดการฟื้นฟูและฟื้นฟูสภาพของดินด้วยการ ไม่เกิน ๒๐ กม./ชม. ก่อนการก่อสร้างและห้ามลงดินในบริเวณดินด้วย ห้องห้องที่มีน้ำร่องน้ำให้เกิดเสียงดัง ให้ลดลงอย่างน้อย</p> | <p>- ตรวจสอบผู้รับผิดชอบ<br/>เจ้าของโครงการ / ผู้รับเหมาท่อส้วม</p> <p>- ตรวจสอบผู้ดูแลหัวน้ำต่อสู่ทาง ทุก ๖ เดือน</p> | <p>- ตรวจสอบผู้ดูแลหัวน้ำต่อสู่ทาง ทุก ๖ เดือน</p> |

เมษายน ๒๕๕๔

(นายอธิบดี พิพัฒน์พันธ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / บริษัท สุกี้ส้ม จำกัด (มหาชน))

เมษายน ๒๕๕๔

พ.ร.บ.๒๕๕๔  
อนุบันทึก  
อนุบันทึก

(นายรัชนาภรณ์วงศ์แวงเจต้ม / บริษัท โปร เอ็น เทค โนโลยี จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสังคมด้วย<br>ศักยภาพด้าน | ผลกรอบห้องน้ำด้วยความต้องการ   | มาตรฐานและเกณฑ์ของน้ำดื่มและการจัดการน้ำดื่ม   | มาตรฐานตรวจสอบ  |
|---------------------------------------|--|--|---|
| 1.3 เสียง/ความลับและการฟื้นฟู (๑)     |  | มาตรฐานไม่หลังและก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ถาวรสั่งเปลี่ยนแปลง   | มาตรฐานตรวจสอบ<br>ถาวรสั่งเปลี่ยนแปลง   |
| 1.4 ทรัพยากรดิน                       | การบุคลากรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำฟาร์มและวางแผน<br>ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้<br>อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการพัฒนาภาระของคืนความ<br>เสียหายต่อโครงสร้างอาคารซึ่งอาจเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างมาก<br>ถ้าเป็นพื้นที่ซึ่งมีภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว<br>ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ | <p>9) ก่อนดำเนินงาน ให้ rogation ต้องเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบ ทั้งนี้<br/>เพื่อกันภัยพังทลายดินของอาคารก่อนที่จะมีการก่อตั้งร่าง และจะ<br/>ดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งหนึ่งก่อนสถาปัต<br/>อาคารภายนอกซึ่งจะก่อผลกระทบเชิงลบและก่อตัวของอาคารดูดซับน้ำ</p> <p>อาชีวศึกษา</p> <p>1) ติดผ้าผึ้งผ่านกันดิน (sheet pile) ต่อรองรากพื้นที่ในส่วนที่ต้องทำลงกึ่งดำเนิน<br/>ให้คืนหรือในส่วนที่ต้องบุบดินเดิม โดยหันกันดินดินที่อยู่ไว้ราก<br/>ออกแนวให้ส่วนการรับแรงดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทาง<br/>วิศวกรรม เพื่อยืดหักกันการพังทลายของต้นรากที่ติดผ้าผึ้ง</p> <p>2) ก่อนดำเนินงาน ให้ rogation ต้องเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบ ทั้งนี้<br/>เพื่อกันภัยพังทลายดินของอาคารก่อนที่จะมีการก่อตั้งร่าง และจะ<br/>ดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งหนึ่งก่อนสถาปัต<br/>อาคารภายนอกซึ่งจะก่อผลกระทบเชิงลบและก่อตัวของอาคารดูดซับน้ำ</p> <p>อาชีวศึกษา</p> <p>3) จัดทำประกันภัยดินก่อตัวของภัยธรรมชาติที่สถานแห่งน้ำดื่มตามที่ระบุ<br/>ในกรอบนี้ที่ตรวจสอบไปทั่วเกิดจากภัยธรรมชาติก่อตัวของโครงสร้าง</p> | <p>- ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม<br/>มาตรฐานที่ตั้งฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดทำประกันภัยดินก่อตัวของภัยธรรมชาติที่ ๓ (Third party) เนื่อง<br/>จากการก่อตัวของภัยธรรมชาติที่ต้องมาทำลายโครงสร้าง</p> <p>- จัดทำรายงานตรวจสอบภัยธรรมชาติตาม<br/>มาตรฐานที่ตั้งฯ ให้กับผู้รับเหมา</p> <p>- จัดทำรายงานตรวจสอบภัยธรรมชาติตาม<br/>มาตรฐานที่ตั้งฯ ให้กับผู้รับเหมา</p> <p>ผู้รับเหมา</p> <p>ผู้รับเหมา</p> |

รับรองวันที่.../64...หน้า

บจก. จำกัด

(นายพัฒนา จันทร์ประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สกัด อี๊ก (มหาชน)

เมษายน 2554

เมษายน 2554

บจก. จำกัด


ผู้รับเหมาภารต์สิ่งแวดล้อม / บริษัท โนร์ เอ็น จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ภูมิภาคฯ           | ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ  | มาตรฐานเดียวกัน และก้าวผลลัพธ์ของงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น  | มาตรฐานเดียวกันและก้าวผลลัพธ์ของงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น              |
|--|--|---|--|
| 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ                       |  | มาตรฐานเดียวกันและก้าวผลลัพธ์ของงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น   |  |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพมนุษย์<br>(ป้าไนแมะตัวร์ป้า) | โครงการซื้อขายมนุษย์ เนื่องจากเศรษฐกิจทางการค้ามนุษย์ที่บุบบาน ไม่มีสถานที่ที่ไม่หรือพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของเด็กๆ ด้วยความต้องการที่ต้องการให้เด็กๆ หันหน้าไปทางการค้ามนุษย์ แต่เด็กๆ ต้องเส้น ลักษณะที่จะต้องส่งเด็กไปทางการค้ามนุษย์ | จัดให้มีระบบบันทึกดำเนินการเชิงแบบรายบุคคล ใช้อาชญาณให้คน “มนุษย์” ติดตามมาติดต่อฯ อย่างครั้งครั้ง จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) เช้าตัวรับแทนการปฏิบัติตามมาตรการฯ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการนำเสนอต่อ สพ. ทุก 6 เดือน | - ตรวจสอบผู้รับเหมาให้เป็นบุคคลตามมาตรการต่างๆ ของครั้งครั้ง     |
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพไม่เหล่าม่า                  | แหล่งน้ำดิบดินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หลัง กองจัดเต้นแต่สถาบัน นิการใช้ประใช้ชนเผ่าในการรับน้ำที่น้ำและดื่มน้ำทางคุณภาพดังนั้น การก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ   | จัดให้มีระบบบันทึกดำเนินการเชิงแบบรายบุคคล ใช้อาชญาณให้คน “มนุษย์” ติดตามมาติดต่อฯ อย่างครั้งครั้ง จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการนำเสนอต่อ สพ. ทุก 6 เดือน   | - จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการนำเสนอต่อ สพ. ทุก 6 เดือน |

รับรองจำนวน...7/64...หน้า



(นายรัตน์ พิชานนท์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม / บริษัท สกัลส์ จำกัด (มหาชน)


(นายอธิบดี พิชานนท์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สกัลส์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2554

เมษายน 2554

SUPALAI

MUSIC COMPANY LIMITED





ตารางที่ 1 (ต่อ)

|                   |  |   |  |
|-------------------|--|---|--|
| 3.2 ภาระทาง (ต่อ) | หลักประกันต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ<br>กุญแจทางฯ   | มาตรฐานภัยแล้วกันและกันผ่านระบบสื่อสารมวลชน   | มาตรฐานภัยแล้วกันและกันผ่านระบบสื่อสารมวลชน  |
|                   |  | <p>5) รถชนสัตว์ถูกออกสั่งของ โครงการจะต้องให้ผู้ซื้อบริการพิเศษหนึ่งปีจะต้อง<br/>แสดงและคงตัวเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ตั้งกิจเด่น<br/>รถคันถัดไปได้ย่างดีลงเลนเพื่อป้องกันภัยการเสี่ยงชุน</p> <p>6) จัดให้มีสำนักงานบริษัทดูแลภาระหลังรัฐให้มีครึ่ด เพื่อป้องกันภัยการ<br/>ตอกฟันของวัสดุก่อสร้าง</p> <p>7) จัดให้มีจานวนที่อ่านว่าตามมาตรฐานต้องการจะระบายน้ำเพื่อ<br/>โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก รวมทั้งจัดตั้งความรักษาภัยของถนนรบทุก<br/>ไม้กี่กิโล 20 กม./ชม.</p> <p>8) จัดให้มีมาตรฐานแห่งความปลอดภัย หรือความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจาก<br/>กิจกรรมการขุดต่อสู่ดินที่ร้ายของโครงการ ถ้าสูงมากได้วางกีดขวาง<br/>หากกิจกรรมของโครงการ</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ<br/>เจ้าของโครงการ / ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</p>   |
| 3.3 ภาระหน้า      | โครงการมีความต้องการใช้ในช่วงการก่อสร้างประมาณ 14<br>ลบ.ม./วัน โดยจะเป็นน้ำใช้ของคนงานก่อสร้าง และน้ำใช้จาก<br>กิจกรรมการซ่อมบำรุงที่คาดพื้นที่ก่อสร้างจะประมาณ<br>ชั่วโมงเปรียบเทียบกันน้อย จึงถือให้กิจกรรมระหว่างหัก<br>น้ำของชุมชนในระดับต่ำ | <p>1) จัดให้มีถังน้ำสำรองสำหรับช่วงเวลา 15 ลบ.ม. ซึ่งสามารถ<br/>สำรองน้ำไว้ได้ชั่วเพียงพอ</p> <p>2) ตรวจสอบครัวรั่วซึ่น หากพบให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</p> <p>3) กำชับให้คนงานในชุมชนอย่าประทับตัว</p>  | <p>- ตรวจสอบผู้รับเหมาไฟฟ้าภัยบ้าน<br/>มาตรฐานทั้งๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third Party) เข้า<br/>ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน<br/>จัดทำรายงานตรวจสอบต่อ ผอ. ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ<br/>เจ้าของโครงการ / ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</p> |


รับรองวันที่... 9/64...หน้า

เมษายน 2554

(นายธนกร จันต์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสื่อสารมวลชน / บริษัท สุภาพชัย จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สุภาพชัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดเชียงใหม่, ไทย



เมษายน 2554

(นายธนกร จันต์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสื่อสารมวลชน / บริษัท สุภาพชัย จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ<br>กุมภาพันธ์ | ผลการรายงานต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>คุณภาพแสงสว่าง   |
|---|--|--|--|
| 3.4 การใช้ไฟฟ้า                           | ในช่วงต่อสู่ทางการไฟฟ้าจากภารกิจ ไฟฟ้า<br>น้ำมันดิน (กฟน.) เผาถ่านหิน ได้ทำการดำเนินการก่อสร้าง<br>โครงการจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง<br>หรือระบบของก้าไฟฟ้านครหลวงในระดับค่า เนื่องจาก<br>ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้มีน้อย  | 1) แบ่งเบาให้คนงานชั่วคราวพำนัชฯ พื้นที่อย่างประหยัด<br>2) เลือกใช้บุปรัษ์/หลอดไฟ LED แบบประหยัดพลังงาน<br>3) ติดตั้งอุปกรณ์และภารกิจไฟฟ้าให้เป็นไปตามความเรียบร้อยและ<br>ถูกต้องตามมาตรฐาน  | - ตรวจสอบผู้รับเหมาไฟฟ้าบ้านติดตาม<br>มาตราการต่อสู่ฯ อ่อนค่ารั้งครั้ง<br>จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third Party) เข้า<br>ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน<br>จัดทำรายงานสุ่มปลดทราบไฟฟ้าบ้านติดตาม<br>มาตราการนำเสนองบประมาณ ๗๘. หมก ๖ ล้าน<br>ผู้รับผิดชอบ |
| 3.5 การจัดการมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูล      | มูลฝอยของคนงานที่อยู่ต่อรับภาระ 0.6 ลบ.ม./วัน จะถูก<br>รวบรวมใส่ถังขยะขนาดประมาณ 200 ลิตร เพื่อรอการเก็บขยะ<br>โดยสำนักงานเขตราชเทวี สำหรับเบ็ดเตล็ดของตัวเองที่ไม่ใช่เสื่อม<br>จะถูกแยกส่วนที่นำไปเผาในโรงเผาที่ได้และหักสิ่งของที่ไม่สามารถ<br>นำไปติดน้ำดองริบบ์รูบบ์หนา ดังนั้น ผลกระบวนการในด้านการ<br>จัดการมูลฝอยจะอยู่ในระดับค่า | 1) กำรปรับใช้ผู้รับเหมาต่อสู่ฯ ดำเนินการจัดการมูลฝอยและทราบว่าติดตาม<br>ก่อสร้าง ลังนี้<br>1.1) ให้หัวการซ่อมแซมบ้านโดยที่ก่อสร้างด้วยช่างประจำบ้านผู้รับเหมา<br>รองรับภัยด้วยเห็น ถึงร่องรับบันดาลของบ้านที่ปิด<br>อันตรายขนาดประมาณ 200 ลิตร ติดตั้งไว้ตามที่ตั้งฯ ของ<br>ผู้ที่ก่อสร้างไว้เพื่อหยอด<br>1.2) จัดให้มีพื้นที่เก็บเศษซากหินอ่อนใช้จากการก่อต่อสู่ฯ ต้องไปคืน<br>ด้วยสักครุณมีดitch เพื่อรองรับการเก็บขยะ ไม่เก่าจัดต่อ!<br>1.3) ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตฯ หรือรับทราบจากหน่วยงานเข้ามา<br>เก็บขนสูบทอยกวน โดยผู้รับเหมาที่มีดิษณ์มาไว้ใช้<br>1.4) จัดหารถยนต์ที่สามารถรับได้มากกว่า 1 คัน ที่สุดได้<br>และมีผู้ไม่ถูกมิจฉาชีพ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นหรือซึ่งกระแทก | - ตรวจสอบผู้รับเหมาไฟฟ้าบ้านติดตาม<br>มาตราการต่อสู่ฯ อ่อนค่ารั้งครั้ง<br>จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) เข้า<br>ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน<br>จัดทำรายงานสุ่มปลดทราบไฟฟ้าบ้านติดตาม<br>มาตราการนำเสนองบประมาณ ๗๘. หมก ๖ ล้าน<br>ผู้รับผิดชอบ |

เมษายน 2554

เมษายน 2554

(นายรัตน์ พิชานันท์)

กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

(นายรัตน์ พิชานันท์)

ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปร อิน เทค โนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน... 10/64... หน้า

จังหวัดเชียงใหม่

ประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์กรของภาครัฐภาคต้องแม่<br>กุฎากรฯ      | ผลการงานของสังฆารามล้อมที่ต้องแม่ | มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบเสื่อมเสียของภัย   | มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบเสื่อมเสียของภัย  |
|---|-----------------------------------|--|---|
| 3.5 ก จัดทำมาตรฐานและ<br>ตีงบประมาณ (ต่อ) |                                   | <p>2) จัดสร้างกำแพงหินด้วยวัสดุถือตัวจากอ่างอาจารและทำรากไว้กันลึกล้ำไป<br/>รวมรวมเพิ่มเติมจากการสำรวจจะระบุจุดของผู้คน<br/>และการปะน้ำเพิ่มขึ้นของศษยบุคลโดยต้องพื้นที่ภายนอก</p> <p>3) กำรซ่อมแซมงานทั่งบุณส่องโคมที่พัง壊ลงโดยที่โครงสร้างจัดเตรียมไว้<br/>เท่านั้น</p> <p>4) ตรวจสอบสภาพที่ดินรับน้ำด้วยวิธีในสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และสภาพดิน</p> <p>5) เก็บรวมรวมเศษวัสดุถือตัวไว้ให้เป็นสัดส่วน และคัดแยกส่วนที่<br/>สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น เศษหินที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับ<br/>โครงการที่รับซื้อเพื่อต่อปริมาณูลสอยที่ต้องจัดเด</p> | <p>3.5 ก จัดทำมาตรฐานและ<br/>ตีงบประมาณ (ต่อ)</p> <p>มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบเสื่อมเสียของภัย</p> <p>4. รักษาภัยและแก้ไขผลกระทบเสื่อมเสียของภัย</p> |

รับรองวันที่ 11/64....หน้า

นายอธิบดี พิชานนท์  
(นายอธิบดี พิชานนท์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)  
ลงนามลงชื่อ ลงวันที่ 11/64

นายอธิบดี พิชานนท์  
(นายอธิบดี พิชานนท์)

ผู้รับผิดชอบสังฆารามล้อม / บริษัท โปรดี เทคโนโลยี จำกัด  
(นายอธิบดี พิชานนท์)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมด้วย<br>ภัยคุกคาม | ผลกระทบด้วยตัวของมันเอง   | มาตรการป้องกัน และการจัดการของด้วย   | มาตรการด้านมาตรฐานของด้วย  |
|---|---|--|--|
| <b>3.6 การปฏิบัติหน้าที่</b>              | <p>ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบก่อสร้างประยุณ 11 คน.m./วัน จะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดคูลนีสีเหลืองรูปแบบกรองกรอง “รีอาคานจ” ได้มาตรฐานน้ำทึบที่เก็บขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการกำลังสร้างสามารถบำบัดน้ำเสียได้มีผลมากกว่า 11 ลบ.ม./วัน และต้องมีระบบติดตามการบำบัดที่น้ำทึบได้ตามมาตรฐานน้ำทึบจากมาตรฐานประเทศไทย.</p> <p>ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำทึบให้แน่ใจว่าสามารถก่อสร้างและรักษาความสะอาดและถูกต้องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ซึ่งมีผลต่อค่าความถูกต้องของมาตรฐานทาง生物ทุก 1 เดือนหรือตามความเหมาะสม “ลาก”</p> | <p>1) กำจัดไข่ผึ้งรับบนพืชกรรมภัยด้วยจั๊ห์ทางบ้านที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยยาฆ่าแมลงที่มีศีรษะเขี้ยวจูบ เพื่อยับยั้งเชื้อสาหร่ายและพืชไม้ดึงที่ไม่ดีให้หายไป สำหรับแมลงที่ต้องดูแลด้วยยาฆ่าแมลง เช่น แมลงป่อง แมลงสาบ แมลงมด แมลงหอยด้วน แมลงหอยด้วน เป็นต้น</p> <p>2) หมั่นตรวจสอบและดำเนินการที่ดินของระบบบำบัดน้ำทึบให้แน่ใจว่า ปราบสิทธิ์ภัยต้องถูกต้อง เช่น หมั่นตรวจสอบและถูกต้องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ซึ่งมีผลต่อค่าความถูกต้องของมาตรฐานทาง</p> | <p>- เก็บตัวอย่างน้ำทึบบริเวณที่พืชไม้ดึงทึบไว้เพื่อติดตามระดับของสารเคมีพิเศษที่ต้องมีอยู่ เช่น pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN, Oil and Grease</p> <p>- ตรวจวัดค่า pH, BOD, SS, TDS, Sulphide, TKN, Oil and Grease</p> <p>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 1 ครั้ง/เดือน ประเมินค่าความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ซึ่งมีผลต่อค่าความถูกต้องของมาตรฐานทาง</p> <p>- เก็บตัวอย่างน้ำทึบบริเวณที่พืชไม้ดึงทึบไว้เพื่อติดตามระดับของสารเคมีพิเศษที่ต้องมีอยู่ เช่น pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN, Oil and Grease</p> <p>- ติดตามความต้องการที่ต้องใช้ในแต่ละวันโดยประมาณ ไม่ควรเกิน 1 ครั้ง/วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจติดตามผู้รับเหมาให้ไปบด็อกตามมาตรฐานที่ต้องการต่อไป อย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) เข้าตรวจติดตามการก่อสร้างกับบุคคลตามมาตรฐานทาง</p> <p>- บังคับการรายงานสรุปผลการประเมินค่าความมาตรฐานทาง</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินค่าความมาตรฐานทาง นำส่งให้ผู้รับเหมา ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับเหมา</p> |

เมษายน 2554

(นายอธิป พิชานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สุรัสิษ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน... 12/64... หน้า

นายอธิป พิชานันท์ (นายบัณฑิต วิเนตรเสรีรักษ์)  
ผู้อำนวยการสัมนาดาลม / บริษัท สุรัสิษ จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการสัมนาดาลม / บริษัท สุรัสิษ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์กรของทางด้านความมั่นคง<br>ภูมิภาคท่องเที่ยว                    | หลักการพัฒนาและยึดถือในกระบวนการดำเนินการร่วม<br>น้ำท่วม  | หลักการประเมินและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | แนวทางการจัดทำแผนการอ้างอิง  | วิธีการพิจารณาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  |
|--|---|--|--|--|
| 3.7 กิจกรรมบ้านและสวนกัน<br>น้ำท่วม                                | ผลกรอบบทต่อการระบายน้ำสำนักงานใหญ่เมืองหาดใหญ่มาจากการร่วม<br>กันของศูนย์วัสดุอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงและน้ำท่วมครัวเรือนที่ดีที่สุดที่ทำ<br>ให้ชาวบ้านนำไปติดตาม และเกิดคำท่านชี้แจงได้ดังนี้ | 1) จัดทำหน้าร่างแบบน้ำท่วมราstra สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำที่จัดทำ<br>ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ที่สำคัญจะระบุชื่อน้ำทึ่งก่อนที่จะระบุชื่อท้องที่ตัก<br>ตะกอนดิน เพื่อตัดศักดิ์สิทธิ์ หรือ ก่อนระบบน้ำที่ออกน้ำห้องน้ำ   | 1) จัดทำหน้าร่างแบบน้ำท่วมราstra สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำที่จัดทำ<br>ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ที่สำคัญจะระบุชื่อน้ำทึ่งก่อนที่จะระบุชื่อท้องที่ตัก<br>ตะกอนดิน เพื่อตัดศักดิ์สิทธิ์ หรือ ก่อนระบบน้ำที่ออกน้ำห้องน้ำ   | - ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม<br>มาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด<br>- จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) เข้า<br>ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน<br>มาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด<br>- จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม<br>มาตรฐาน นำเสนอต่อ สม. ทุก 6<br>เดือน |
| 3.8 อาชีวอนามัยและความ<br>ปลอดภัยในการทำงาน/การ<br>ป้องกันตัวศัตรู | ผลกรอบในระบบท่อส้วมน้ำที่ก็จากความบpareามา<br>และการจัดการทำงาน/การ<br>ป้องกันตัวศัตรู  | 1) ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างบ้านดูแลกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ<br>ปฏิบัติตามที่ก่อทำนนดกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของช่าง<br>เครื่องรัตน์ ได้แก่ กฎหมายห้องน้ำที่ต้องติดตั้งห้องน้ำที่ต้องติดตั้งห้องน้ำใน<br>เดือนต. 1 ครึ่ง ตลอดระยะเวลา<br>2) ควบคุมการทำงาน ที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย<br>ควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด พ.ศ. 2522 และประยุกต์ใช้กฎหมาย<br>เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค<br>พ.ศ. 2539 และประยุกต์ใช้เรื่อง ความปลอดภัยใน<br>การทำงานที่ดีมากที่สุด พ.ศ. 2539 | 1) ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างบ้านดูแลกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ<br>ปฏิบัติตามที่ก่อทำนนดกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของช่าง<br>เครื่องรัตน์ ได้แก่ กฎหมายห้องน้ำที่ต้องติดตั้งห้องน้ำใน<br>เดือนต. 1 ครึ่ง ตลอดระยะเวลา<br>2) จำกัดงานที่ก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น ต้องซึ่งตัว ร่างกาย และทรัพย์สิน<br>ของพนักงาน และผู้พักอาศัยโดยรอบ<br>3) จำกัดงานที่ก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น ต้องกันเหยื่อไว้ดูแลห่วงล่น<br>4) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ก่อภัยกันอันตรายที่ส่วนบุคคล เช่น หมวก/กันสาด<br>น้ำร้อน ปลอกอุตุฯ ฯ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนคนงานและ<br>ลักษณะงาน | - ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม<br>มาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด<br>- จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม<br>มาตรฐาน นำเสนอต่อ สม. ทุก 6<br>เดือน  |

เมษายน 2554

เมษายน 2554

รับรองจำนวน... 3/64.... ก้าว  
๙๙๙๙

(นายธีร์ พิชาภานท์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สกัด อีก้าด (มหาชน)

(นายรัมย์ชัก บินพะเพร็ช)  
ผู้อำนวยการสังคมพลเมือง / บริษัท ไบร์ เอ็น ทีค โนโลเจี่ยน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| รายการที่ 1 ตามมาตราสัมภาระ<br>คุณภาพต่างๆ                             | ผลการดำเนินการต่อไปและแนวทางการแก้ไขผลลัพธ์ที่สำเร็จ   | มาตรการรับมือกับภัยแล้งและการดูแลด้วยความต่อเนื่อง                 | มาตรการติดตามตรวจสอบ   |
|--|--|--|--|
| 3.8 ดำเนินมาตรการ<br>ปลดปล่อยในภารกิจงาน/การ<br>น้อมถั่นอัคคีภัย (ต่อ) | <p>ผลกระทบต่อภัยแล้งได้รับการแก้ไขแล้วดังนี้</p> <p>มาตรการรับมือภัยแล้งที่สำเร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5) บรรจุหุบเดือนตามแหล่งน้ำประจำตัวภัยแล้ง พร้อมกับแผนมาตรการต้านภัยแล้งที่เข้มแข็ง ให้ความต้องการที่สูง พร้อมกับการเข้ามาของอากาศร้อน ทำให้เกิดภัยแล้ง ในการต่อสู้ทางความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>6) น้ำมันเครื่องเพิ่มเติมที่ใช้ในงานก่อตัวร้าง ต้องจัดหาเพิ่มที่จัดเก็บไว้เรียบร้อย โดยต้องมีว่าส่วนของ และติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งอัตโนมัติที่ดีที่สุด</li> <li>7) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงเมื่อต้องเผชิญภัยแล้ง พร้อมกับการซื้อกันอัคคีภัย จัดเก็บไว้ในที่ที่ดีที่สุด ที่จำเป็น ติดตั้งไฟประภารถไฟฟ้าที่ก่อตัวร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่เกิดภัยแล้ง</li> <li>8) ฝึกอบรมและดูแลความประพฤติของคนงาน ไม่ให้สร้างความเสื่อมร้อน และภัยทางด้านความปลอดภัย แก่คนงานทุกคน รวมทั้งประชาชน ใกล้เคียง</li> <li>9) จัดให้มีมาตรการป้องกันงานติดต่อข่ายรับภัยแล้งที่สูงจากหน่วยงานต้นแบบที่ได้ศึกษาไว้ดี ในการเลือกที่ก่อตัวภัยแล้ง ยังคงมีศักยภาพอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</li> <li>10) ติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไม่สามารถจะมองเห็นเพื่อไม่ให้เกิดภัยแล้งจากการชนกันสั่นสะเทือน</li> <li>11) ปฏิบัติตามมาตรการดูแลภัยแล้งด้วยการบันทึก ว่าสุดยอดแห่งครั้ด</li> <li>12) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยร่วมพื้นที่ก่อตัวร้างทราบถึงภัยแล้งและการแก้ไข ระยะทางก่อตัวร้าง โครงการฯ ระยะเวลาการก่อตัวร้าง ตลอดจนมาตรการรับเขื่อนเรียนรู้ เพื่อตระหนักรู้ความรุนแรงของผลกระทบในระดับหนึ่ง</li> </ul> | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>เจ้าของโครงการ / ผู้รับเหมาภัยแล้งรักษา</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>เจ้าของโครงการ / ผู้รับเหมาภัยแล้งรักษา</p> |

รับรองจำนวน...14/64...หน้า

เมษายน 2554

(นายชัชนกร จันตประเสริฐ)

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล / บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2554

(นายอธิบดี พีรพาณฑ์)

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล / บริษัท โปร เอ็น แทค โนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br>ภูมิภาคตะวันออก                       | ผลการตามติดสัมมติสื่อมวลชน<br>ปีองค์กรที่ผ่านมา  | มาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วต้องห้าม                | มาตรการรักษาความปลอดภัย<br>ภูมิภาคตะวันออก   |
|---|--|--|--|
| 3.8 อาชีวอนามัยและความ<br>ปลอดภัยในการทำงาน/การ<br>ป้องกันอันตราย (ต่อ) | <p>13) กรณีพื้นที่จัดกรรมกิจกรรมต่างๆ ทางสถาบัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน<br/>ของเข้าอาจพื้นที่ในปัจจุบัน โครงการต้องมีมาตรการตรวจสอบความ<br/>เสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับปริมาณ<br/>รุ่งเรืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากภารกิจอย่างต่อไป โครงการ “ได้แก่<br/>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รองเรียนต่างๆ ที่เกิดจาก<br/>กิจกรรมการสอนต่างๆ และห้องมีการอบรมหมายจิตใจหน้าที่ให้ผู้ดูแลผู้<br/>รุ่งเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประเทศไทย (ถ้ามี) รวมกันวิเคราะห์สถานที่<br/>เป็นอย่างดี ตามด้วยการดำเนินการตรวจสอบภัยเงืองด้านภัยใน 3-5 วัน<br/>หลังจากได้รับภัย</p> <p>- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชม. “รับประจานดำเนินงาน<br/>ก่อสร้าง โครงการ โครงการนี้ส่งเสริมความต้องการ หรือเจ้าหน้าที่<br/>ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำเพื่อรับทราบเรื่องราวของผู้ร้องเรียน<br/>โดยทางภาษา โทรศัพท์ บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมาย<br/>อิเล็กทรอนิกส์ โดยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่<br/>สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อมูลของและ<br/>แนวทางการแก้ไขทางผู้ร้องเรียน “วิธีของตน และนำส่งไปยังผู้รับ<br/>ผู้รายงานโครงการ</p> <p>- จัดให้มีการประชุมพัฒนาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยทีมงาน<br/>โครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษาหน่วยรัฐวิศวกรรมชุดของ<br/>เจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างเพื่อพิจารณาข้อ<br/>ร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และประเมินหน้าที่ให้<br/>ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> | <p>มาตรการรักษาความปลอดภัย<br/>ภูมิภาคตะวันออก</p> | <p>รับรองจำนวน.....15/64....หน้า _____<br/><br/>_____<br/></p> |

เมษายน 2554

เมษายน 2554

(นายธีร์ พิชานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สุกี้ดี จำกัด (มหาชน)  
ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป

(นายธีร์ พิชานันท์) \_\_\_\_\_  
ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป  
ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| รายการที่ 1 ห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัว                        | ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ | มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น | มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น |
|---|----------------------|--|--|
| 4. ห้องน้ำต่ออุบัติเหตุชั่วคราว                             | ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ | มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น | มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น |
| 4.1 สถาปัตยกรรม 1-ห้องน้ำ และ การมีส่วนร่วมของผู้ระหว่างทาง | ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ | มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น | มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น |

รับรองจำนวน... 16/64...หน้า ๑  
  
 (นายพันธ์ พิชานันท์)  
 ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ /บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุ: ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ /บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบเรื่องการดำเนินการแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ /บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบเรื่องการดำเนินการแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบหน้าที่และความต้องดูแล<br>ภัยคุกคามฯ | ผลลัพธ์ที่ต้องการต่อเมื่อลากดูแล<br>การมีส่วนร่วมของประชาชน<br>(ต่อ) | มาตรการป้องกัน และดำเนินการควบคุมเพื่อผลลัพธ์<br>น่าพอใจ  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ที่มายมาเพิ่มเติบโต |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>4) กำหนดช่วงเวลาการออกตั๋ว และการบนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากน้ำไม่ป่องกันไม่ได้ มีเสียงดังรบกวนและบ้านพักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>5) จัดระเบียบการจราจรที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและภาระในเมืองและภาระที่ต้องรับรู้ ให้ขึ้นมาตรฐานความเร็วของรถบรรทุกไว้ต่ำกว่าเดิม การออกแบบถนนให้มีให้กิน 30 กม./ชม. และภายในโครงการ ไม่ให้กิน 20 กม./ชม. รวมทั้งห้ามเข็นแทร็คเข็นคันร่อนร่องรถให้เกิดเสียงดังที่นิริเวณบุนชาน</p> <p>6) กำหนดเหตุการณ์ที่ต้องรับรู้ ให้เหมาะสมกับคร่องทางการที่นิยมเสียงดัง ให้มีการนำร่องรักษาน้ำตามแหล่งน้ำที่มีเสียงดังในช่วงกลางคืน</p> <p>7) จัดระบบการจัดวางวัสดุก่อสร้างให้วางห่างจากถนนมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วซึมของเศษวัสดุและการตัดต่อร่องบ้าน ลดการชำรุดของถนน</p> <p>8) จัดให้มีการห้ามความต้องการระบายน้ำที่สู่คลอง แต่จะต้องตัดถนนตามจุดที่ต้องดูแล สำหรับการตัดถนนและการตัดต่อหัวลงดิน ตัดก้อน</p> <p>9) ในการตัดต่อหัวลงดินทางสถาปัตยกรรมหรือสถาบันชีวภาพ ชั้นนาโน ให้ความเสียหายต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี 10) ติดตั้งแผ่นกันดิน (sheet pile) ล้อมรอบที่ต้องทำการตัดหัวลงดิน ให้ดีกันหรือในส่วนที่ต้องขุดลึก โดยผ่านกันศิลป์ โดยผ่านกันศิลป์ ให้ร่วมการ ออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดิน โดยรอบ “ด้วยมาตรฐานทาง วิศวกรรม เพื่อยืดอายุการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่คงทน”</p> |   |

เมษายน 2554

รับรองจำนวน.....17/64....หน้า

เมษายน 2554

(นายชัชมนกร จันทร์ประเสริฐ)

กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปร อิน เทค โนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (๗๐)

| รายการ<br>ดูแล<br>ดูแลตามเดือนและปี                          | ผู้ดูแลคนต่อเดือนและปี  | มาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยคุกคาม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ                               |
|--|---|---|--|
| <b>4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข</b><br><b>ดูแลตามเดือนและปี</b> | ผลกรະฐานจักษุภัยคุกคามของชื่อ "โรค ผู้สูงอายุ" ภัยคุกคามของภาค<br>การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน<br>และประชารชนในสังคม รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ<br>ที่มีอาชญากรรม โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมาจากทางมนุษย์<br>คนงานเองและมาจากตัวที่เป็นพนักงานโรค เช่น<br>- โรคที่ห้วยเป็นพะหม่องไว้โรค เช่น กานพโรค<br>- โรคที่เนื้อเยื่าในร่างกาย เช่น โรคราษฎร์เดิน<br>อาทิตย์ โรคห้อใจเสีย โรคพิวหนัง มะดะ<br>โรคตับอักเสบ เป็นตน<br>- โรคที่หุ้งเป็นพะหม่องไว้ เช่น โรคไข้เลือดออก<br>โรคไข้มาลาเรีย โรคท้อซึ้ง และโรคไข้สมองอักเสบเป็นตน<br>- โรคที่เมลงด่วนเป็นพะหม่อง เช่น ไข้หวัดไวรัส<br>- โรคที่ศีรษะเป็นพะหม่อง เช่นโรคไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น โรคไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น ไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น ไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น ไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น ไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน | 1) จัดเตรียมระบบงานดูแลมน้ำที่สามารถตัดตอนที่ไม่สามารถตัดขาด ยก<br>ทุกタイミング และเพื่อรองรับจำนวนคนงานก่อสร้าง "ได้" เนื่อง<br>ห้องดูดู ระบบน้ำนำน้ำคืนมาเสีย เช่นระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นตน<br>2) จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคที่จะเกิดจากสิ่งที่เป็นพัหะนั่น โรค และ<br>กำลังพัฒนาไว้ และแหล่งพำเพณที่ในริเวอร์ไซด์พัฒนาแผนและ<br>พื้นที่โดยรอบ ลักษณะ<br>- จัดให้มีการอบรมรับผู้ที่มีภาระดูแลเด็ก ที่เด็กวัยตุ้ด<br>แม่บ้าน เช่น มีฝ่ายบินเดิร์ฟ แม่เด็ก แม่เด็กที่มีเด็ก<br>พ่อของรับผู้เชื้อจากงาน แตะงานที่มีกลไกอยู่ใน<br>ภาระของรับผู้ที่เด็ก เช่น ไวรัสห้วยไวรัสโคโรนา เช่นเดียวกัน<br>สำหรับเด็ก ให้เด็กเข้าสู่บ้านเด็ก ให้เด็กเข้าสู่บ้านเด็ก<br>สำหรับเด็ก ให้เด็กเข้าสู่บ้านเด็กที่เด็ก ไม่พัฒนาอย่าง<br>รวดเร็ว<br>- โรคที่ห้อใจเสีย โรคพิวหนัง มะดะ<br>โรคตับอักเสบ เป็นตน<br>- โรคที่หุ้งเป็นพะหม่องไว้ เช่น โรคไข้เลือดออก<br>โรคไข้มาลาเรีย โรคท้อซึ้ง และโรคไข้สมองอักเสบ<br>เป็นตน<br>- โรคที่เมลงด่วนเป็นพะหม่อง เช่น ไข้หวัดไวรัส<br>- โรคที่ศีรษะเป็นพะหม่อง เช่นโรคไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น ไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น ไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น ไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน<br>- โรคที่เดินทางต่อไป เช่น ไข้หวัดไวรัสโคโรนา เป็นตน | ดูแลทางดูแลเดือนและปี<br><br>ดูแลทางดูแลเดือนและปี |

เมษายน 2554

เมษายน 2554

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔..... พน.๒

*Sure Qandy*

(นายรัตน์พันธ์ บันทรงค์เดชรัตน์)

พน.๒

ผู้รับอนุญาตสั่งเบ็ดเตล็ด / นายชัย ไบร์ ไบร์ เอ็น แทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์กรของมหาวิทยาลัยและ<br>บุคคลเจ้าฯ | ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ<br>บุคคลเจ้าฯ | มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  | มาตรการในการลดความต่อรุกล้ำ<br>ธรรมชาติและรักษาความหลากหลายชีวภาพ  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 4.2 ถูกราษฎรและภาระสาธารณะฯ<br>(คร.)  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดท่อน้ำทั้งไม้ไผ่เมืองชายฝั่งหรืออุดตัน</li> <li>- เก็บขยะและอาหารเหลวในภาชนะที่ไม่ควรทิ้ง</li> <li>- ดำเนินงานและกำจัดแหล่งพำนัชเชิงริ维ารที่หากเป็นประจាតมาก</li> <li>- ดำเนินการ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● โดยศึกษาและเก็บข้อมูลเชิง รวมทั้ง ศึกษาลายเส้น<br/>วัสดุต่างๆ เช่น ขาว ใจ กระถาง ฯลฯ หรือคุณภาพมีค่าหรือเดือด<br/>ไม่ได้รองรับน้ำได้ จะทำการทิ้งแต่เพียงพื้นที่ๆ ได้</li> <li>● ปรับปรุงริเวลที่ปลูกต้นไม้หนาแน่นให้ตู้ไปร่อง เพื่อไม่ให้<br/>เป็นแหล่งอัศัยของเชื้อราติดตั้งรากลงในดิน “ไม่ห่มน้ำ” ของราก</li> <li>● ใช้ชุดระบายน้ำในภาชนะที่มีรูระบาย</li> <li>● ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยพนဏายาน และรอบริเวยที่พาก<br/>ทุก 1 เดือน</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดพลาสติก แก้วหางลงพื้นที่ ก่อนและหลังทำภาระรื้อ<br/>ถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องเด็ก ให้ใช้ร่มจุลินทรี EM</li> <li>- เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ประมงงานกันทางสำนักงาน<br/>เกษตร เพื่อดำเนินการกำจัดบ้านค่าน้ำเตียนริมน้ำปูให้ถูกต้องตาม<br/>หลักฐานกิมต หลังจากนั้นจะทำการฟื้นฟูด้วยการทำดินใหม่</li> <li>- ล้างห้องต่างๆ หากห้องน้ำที่จะซึ่งอยู่บ้านเดือนสีเขียวภายในเดือน<br/>น้ำจุลินทรี EM (Effective Microorganisms) เพื่อกำจัดลิ่มและ<br/>แบคทีเรียที่อยู่ในห้องน้ำไว้ ซึ่งเป็นการลดการใช้สบายน้ำ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้ความรู้ความต่อรุกล้ำธรรมชาติและรักษาความหลากหลายชีวภาพ</li> <li>● อบรมทางด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul> |

รับรองจำนวน...19/64...หน้า

บ.ส.ส.  
บ.ส.ส.

บ.ส.ส.  
บ.ส.ส.

(นายทัศนกร จันตประภารติ)

หมายเหตุ 2554

กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

บ.ส.ส.  
บ.ส.ส.

ผู้รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย / บริษัท โภคิน จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์กรของมหาวิทยาลัยและอีกแห่งหนึ่ง<br>คุณพ่อคุณ娘 | ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมมีลักษณะ<br>น่าครายรื้อฟื้น และเป็นผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว  | มาตรการด้านความต้องดูแล<br>ผู้คนในชุมชน               | มาตรการด้านความต้องดูแล<br>บุคคลเดียวตัวเดียว |
|---|--|---|---|
| 4.2 ศูนย์ภาระและการดำเนินการและ<br>(๑๐)           | <p>ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมมีลักษณะ<br/>น่าครายรื้อฟื้น และเป็นผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีป้ายกราฟฟิคห้องน้ำห้องน้ำส่วนบุคคลสำหรับผู้คนที่เดินทาง<br/>เข้ามาทำกิจกรรมทางศาสนาเพื่อกារรื่นเริงของชาวบ้าน<br/>ได้แก่ ผู้คนเดือน ผู้คนไม่เดือน ผู้คนกลาง-ญี่ปุ่น ถึงผู้เชื้อชาตนา และรองท้ายที่<br/>โดยส่องมีภูมิประเทศเป็นบ้านเดือนอย่างเดียว ให้พื้นที่ทางศาสนาและรองท้ายที่<br/>บุคคลเดียวที่ออกกิจกรรมทางส่วนบุคคลเพื่อการ "เด็จไว้ไว้"<br/>จัดให้มีร้านที่ขายและรับผิดชอบทำความสะอาดอาชีวภาพหลังการ<br/>รื้อถอนห้องส้วม เพื่อความสะอาดเรียบร้อย</li> <li>- จัดให้มีร้านที่สาธารณูปโภค เช่นห้องน้ำ ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำสุขา<br/>ที่น้ำเสียด้อยคุณภาพ หรือห้องน้ำที่ไม่สะอาด</li> <li>- พิจารณาปรับปรุงงานในห้องลิ้นเป็นอันดับแรก ก่อนปรับปรุงงาน<br/>ต่อไปตามที่วางแผน ต้องรับคนงานแต่งเตาที่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน<br/>อย่างถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>3) จัดให้มีการตรวจสอบประจำเดือน และตรวจสอบพื้นที่ทางศาสนาที่ก่อให้<br/>รับประทานผู้เดียวเดือนและระหว่างวันกิจกรรมงานเป็นประจำทุกปี โดย<br/>พนักงานที่เป็นโปรดิศกต่อเรียนหรือห้องพุทธศาสนาที่จะมาเข้าชม</li> <li>4) จัดเตรียมอุปกรณ์และสมุดบันทึกของเดือน ไว้ในพื้นที่โถงกลางและมี<br/>มาตรการประสานงานกับสถานบริการสาธารณูปโภคที่ต้องในกรีฟ<br/>เหตุการณ์ฉุกเฉิน</li> <li>5) ถูกลดและควบคุมภัยคุกคามของทางเดินเพื่อป้องกันภัยจากภัยในเมือง<br/>การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาหระหว่างคนงานด้วยกันเอง<br/>หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง</li> </ul> | <p>มาตรการด้านความต้องดูแล<br/>บุคคลเดียวตัวเดียว</p> | <p>รับรองจำนวน.....20/64....หน้า</p>          |

เมษายน 2554

(นายอธิป พิชานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สุภัสสัช จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2554

(นายชัชมนทร์ บินต์ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปร เอ็น แทค โนโลยี จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปร เอ็น แทค โนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| รายการที่ 1<br>คุณลักษณะของวัสดุและลักษณะของวัสดุ | ผลลัพธ์ของการทดสอบที่สำคัญ   | มาตรฐานที่ต้องการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  | มาตรฐานที่ต้องการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  |
|---|--|---|---|
| 4.2 ถุงภายนอกและการสำหรับถุงฯ                     |  | มาตรฐานที่ต้องการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  | มาตรฐานที่ต้องการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  |
| 4.3 ถุงภายนอก                                     | การคงอยู่สักดิ้นของถุงฯ ไม่เป็นระเบียบและไม่มีความหนามาก รวมถึงการร่วงตัว-ขอกของร่องรอยบนผิวสัมผัสสักดิ้นเรื่อง ทำให้เกิดกําเนดายภาพที่ไม่น่าดูบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | มาตรฐานที่ต้องการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ที่ได้แก่ ถุงภายนอกที่มีความคงทนและคงทนต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น การห่อสักดิ้นอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อ抵抗แรงกระแทกและแรงดึงดูดที่สูง พร้อมกับการคงอยู่สักดิ้นของถุงฯ ไม่เป็นระเบียบและไม่มีความหนามาก รวมถึงการร่วงตัว-ขอกของร่องรอยบนผิวสัมผัสสักดิ้นเรื่อง ทำให้เกิดกําเนดายภาพที่ไม่น่าดูบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | มาตรฐานที่ต้องการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ที่ได้แก่ ถุงภายนอกที่มีความคงทนและคงทนต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น การห่อสักดิ้นอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อ抵抗แรงกระแทกและแรงดึงดูดที่สูง พร้อมกับการคงอยู่สักดิ้นของถุงฯ ไม่เป็นระเบียบและไม่มีความหนามาก รวมถึงการร่วงตัว-ขอกของร่องรอยบนผิวสัมผัสสักดิ้นเรื่อง ทำให้เกิดกําเนดายภาพที่ไม่น่าดูบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง |

รับรองวันที่... 21/64... หน้า

เมษายน 2554



เมษายน 2554

(นายอธิบดี พัชราภรณ์ / มรรษฐ ศุภลักษณ์ จ้าว (มหาชน))  
กรรมการผู้มีอำนาจ / มรรษฐ ศุภลักษณ์ จ้าว (มหาชน)

(นายศรีนพ จันทร์ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปรด เอ็น จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2

มาตรฐานการรับรองกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดของสารเคมีตั้งแต่ต้นมายังสิ้นไป @ ราชทวี ของ บริษัท สุกานลัย จำกัด (มหาชน) ในการระดับเดียว

| องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการต้องมี       | ผลการทดสอบที่ได้เท่านี้มีผลต่อการ   | มาตรฐานการรับรองกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดของสารเคมีตั้งแต่ต้นมายังสิ้นไป @ ราชทวี ของ บริษัท สุกานลัย จำกัด (มหาชน) ในการระดับเดียว  | มาตรฐานการรับรองกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดของสารเคมีตั้งแต่ต้นมายังสิ้นไป @ ราชทวี ของ บริษัท สุกานลัย จำกัด (มหาชน) ในการระดับเดียว   |
|---|---|---|--|
| <b>1. ทรัพยากรัฐวิสาหกิจของภาคเอกชน</b> |   |   |  |
| <b>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ</b>             | เมือง โครงการเป็นค่าเป้าหมาย บริเวณพื้นที่โครงการจะสามารถลดลง<br>ถึงต่ำกว่า 36 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็น<br>พื้นที่ที่มีพื้นที่ดินด้วยน้ำพื้นที่อยู่อาศัย เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางซึ่งมีภูมิประเทศที่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ ทำให้ต้องลดลงในภาคใต้เป็นอย่างมาก   | จัดให้มีที่ตั้งสำหรับสถานที่ในโครงการตามที่ต้องการไว้   | มาตรฐานการรับรองกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดของสารเคมีตั้งแต่ต้นมายังสิ้นไป @ ราชทวี ของ บริษัท สุกานลัย จำกัด (มหาชน) ในการระดับเดียว   |
| <b>1.2 ภูมิภาคอากาศ</b>                 | ตามพื้นที่ที่ระบุไว้ใน โครงการ จะทำให้เกิดการระบาย<br>มลสารต่างๆ ได้แก่ CO เท่ากับ 0.245 มกgr./ลบ.ม. NO <sub>2</sub><br>เท่ากับ 0.009 มกgr./ลบ.ม. และ TSP เท่ากับ 0.0004 มกgr./ลบ.ม.<br>ซึ่งพื้นที่นี้ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบ้านเรือนมาก<br>น้อยกว่า 1 ปั๊มน้ำที่ตั้งอยู่ในบ้านเรือน ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีต้นไม้<br>ก่ออุบัติเหตุ ไม่ติดกับทางเดิน ที่ต้องรับควันจากไฟฟ้า<br>6 ของอาคาร รถ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่สูงของหรือ<br>มลสารต่างๆ จากบ้านเรือน ตั้งแต่บ้านเรือน ผลรวมทั้งหมดจะทำ<br>รายการจึงต้องในระดับต่ำ | 1) ลดต้นที่มาของพิษ “กําเนิดติดเครื่องยนต์ของรถ” ในพื้นที่จอดรถของ<br>อาคารและกำลังไฟให้เข้าหน้าที่ควบคุมสูงและอยู่ต่ำกว่าตัวรถ<br>2) จัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่จอดรถด้วยพัดลมระบายอากาศที่ได้<br>ออกแบบด้วยระบบระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 1 ㎞² ขนาดตาม<br>กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุม<br>กําลังการ (พ.ศ. 2522)<br>3) จัดให้มีการกรอกไนโตรเจนและไนโตรเจนออกไซด์ด้วยตู้ที่ 2 ร่อง<br>ห้องที่ 6 และ ให้ระบบการดูแลรักษาแบบติดตั้น เพื่อให้เกิดความนิ่มนวล<br>และร่วงของผลกรรมร้อน รวมทั้งจุดดับเพลิงที่ใช้กําลังการ ให้ออก “ไฟฟ้า” (ญี่ปุ่น)<br>4) จัดให้มีระบบบำบัดอากาศด้วยตู้ในบริเวณห้องดูดตัด เพื่อลด<br>การเบร์ริจิวัตของผู้คนและของเครื่องมือต่างๆ หากมีพายุหมุน<br>5) จัดตั้งห้องเรียนที่ห้องพักในพื้นที่โครงการไม่เกิน 20  คน./ห้อง เพื่อ<br>ป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อโรคที่อาจมีอยู่ในห้องพักและผู้คนต่อ 80%<br>6) ตรวจสอบและดูแลรักษาห้องโดยดูดของอาคาร ไว้ ไม่ให้มีสัตว์มานักน้ำ | - ตรวจสอบบ่อน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านเรือน<br>- จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินค่าคุณภาพ<br>มาตรฐาน นำเสนอด้วย ทุก 6 เดือน<br>- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตั้งไว้<br>ผู้รับผิดชอบ<br>เจ้าของโครงการ / นิติบุคคลต้องการอนุญาต |
| <b>หมายเหตุ</b>                         |   |   |  |
|   |   |   | วันที่ออกใบอนุญาต 22/04/2014...หน้า 2  |
|   |   |   | (นายอธิบดี พัชราpal จันท์ประเสริฐ)   |
|   |   |   | กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สุกานลัย จำกัด (มหาชน)  |
|   |   |   | ผู้ดูแลงานภาระตั้งแต่แรกตั้งแต่แรก (นายอธิบดี พัชราpal จันท์ประเสริฐ)  |
|   |   |   | หมายเหตุ   |
|   |   |   | หมายเหตุ   |

เมษายน 2554


เมษายน 2554



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ช่องทางการสื่อสารมวลชน<br>ถ่ายทอดสด | ผลลัพธ์ที่สังคมต้องการ   | มาตรการรือด้านและเดินทางเข้าประเทศเพื่อสำรวจและดูแลรักษา  | มาตรการด้านความรวดเร็วและ<br>มุ่งมาเป้าหมายสำคัญ  |
|-------------------------------------|--|---|---|
| 1.5 ศูนย์พาหนะพิเศษ<br>ถ่ายทอดสด    | การดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมนต์เสน่ห์ และ ภัยภาพน้ำพัดavin เป็นจุดที่ดึงดูดคนท่องเที่ยว แต่ก่อนหน้านี้ต้องดำเนินการ ก่อนที่จะระบาดอย่างรุนแรง แต่ถ้าโครงการนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ไม่สูญเสียไป จึงเป็นการเพิ่มภูมิปัญญาทางบ้านที่ดี แต่ก็ต้องระวังภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต | 1) จัดให้มีการบ่มบ้านเดินทางสืบทอดเชิงอนุรักษ์ ให้ได้มาตรฐานสากล สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนระยะเวลาระยะหนึ่ง ตามที่น้ำท่วมลดลง ทำางานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการออกใบอนุญาต 2) ลงทะเบียนและประชุมผู้นำท้องถิ่น ให้มีการประทัดด้านแก่ผู้พากษาด้วย พนักงานประจำจังหวัด | - ควรสถานนิติบุคคลติดตามโครงการฯ ให้ไว้เป็นคราวๆ ต่อไป จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) เข้า ตรวจสอบกิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรฐานมาตราการฯ   |
| 1.6 ศูนย์พาหนะพิเศษ                 | โครงการใช้สำนักงานที่บ้านเป็นแบบสำนักงาน漂洋 ใจบินไม่มีการสูญเสียติดต่อ ไม่ประทับนั่งเดินทาง แต่เดินทางโดยทางบก จึงต้องคำนึงถึงภัยทางบกที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็ต้องดูแลให้ดี ไม่ให้สูญเสียภัยทางบก ให้เดินทางสะดวก การเดินทางไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ได้แต่ดูแลให้ดี  | โครงการใช้สำนักงานที่บ้านเป็นแบบสำนักงาน漂洋 ใจบินไม่มีการสูญเสียติดต่อ ไม่ประทับนั่งเดินทาง แต่เดินทางโดยทางบก จึงต้องคำนึงถึงภัยทางบกที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็ต้องดูแลให้ดี ไม่ให้สูญเสียภัยทางบก ให้เดินทางสะดวก การเดินทางไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ได้แต่ดูแลให้ดี   | - จัดให้มีการติดต่อและตรวจสอบอย่างทันท่วงทีกับผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมงานของ นักท่องเที่ยว เพื่อติดตามสิ่งที่สถาปัตยกรรม น้ำท่วมที่ต้องดูแลให้ดี จัดให้มีการสำรวจและประเมินความเสี่ยง ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีภัยทางบก จัดให้มีการติดต่อและประเมินความเสี่ยง ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีภัยทางบก |

รับรองจำนวน...24/64...หน้า




(นายรัตนพงษ์ บินต์ประเสริฐ)

(นายอธิบดี พิชานันท์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สกุลสัมภัค (มหาชน)

ผู้รับน้ำท่วมการสื่อสารมวลชน / นายทีฆะ โนร์ เอ็น แทโน โนร์ จำตัด

มกราคม 2554



มกราคม 2554

(นายรัตนพงษ์ บินต์ประเสริฐ)

(นายอธิบดี พิชานันท์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สกุลสัมภัค (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ศุลกากร                     | คณะกรรมการต่อสัมนาคณะกรรมการพิเศษ<br>ด้านภาษีอากร   | มาตรการเพื่อรองรับ<br>มาตรการภาษีอากรด้านภาษีอากรด้านอาชญากรรม  | มาตรการต่อต้านการ逃税<br>กฎหมายเดิม   |
|---|---|---|---|
| <b>2. ภาระภาษีอากรและการจัดเก็บ</b>                     |   |   |   |
| <b>2.1 ทรัพยากรรั่วภาษีอากร<br/>(ป้ายและสติ๊กเกอร์)</b> | บริษัท โลบรอยฟูน พื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย<br>อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย และอาคารชุดพักอาศัย เป็นต้น<br>ซึ่งไม่เสื่อมรั่ว蚀 เนื่องจากความต้องการซื้อขายหรือการค้า<br>และการอนุรักษ์ และไม่มีทรัพยากรรั่วภาษีอากรใดๆ มาก<br>สักตัว ทำให้ขาด หรือพิพารณาทางธุรกิจรวมชาติที่สักที่ญี่ปุ่น เนื่องจาก<br>อยู่ในเขตเมือง ดังนั้น การเก็บภาษีอากร โครงสร้างไม่ส่งผล<br>กระแทกที่มันสักก็ยังต้องห้ามยกเว้นแต่เป็นกรณีพิเศษ<br>บนปก | มาตรการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ให้ดำเนินการได้ตามกำหนด<br>ปฏิบัติตามมาตรฐานการต่างๆ อย่าง<br>เคร่งครัด<br>- จัดให้มีบุคลากรที่ 3 (Third party) เข้า<br>ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน<br>- จัดทำรายงานต้นแบบการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ นำเสนอต่อ สพ. ทุก 6 เดือน | ผู้รับผิดชอบ<br>เจ้าของโครงการ / นิติบุคคลอากรชุด<br>รับรองจำนวน...25/64...หน้า |
| <b>2.2 ทรัพยากรรั่วภาษีอากรในแหล่งน้ำ</b>               | โครงการจะรับภาระส่วนที่เกิดขึ้นภายในโครงการก่อนระบบ<br>ออกน้ำกันที่โครงการ โดยนำทั้งของโครงการจะมีคุณภาพ<br>เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีไดรรูฟอย่างทั่ว<br>ถึงแหล่งน้ำผิวน้ำดิน โดยตรง ดังนั้น เมื่อโครงการเสร็จ<br>ต้องมีการจราจรทั่งหมดระหว่างที่ห้ามพำนัชริบภาระในแหล่ง<br>น้ำต่อไป  | จูดระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ดำเนินการได้ตามกำหนด<br>ประจำเดือน<br>- จัดทำรายงานต้นแบบการปฏิบัติตามมาตรฐาน<br>ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน<br>- จัดทำรายงานต้นแบบการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ นำเสนอต่อ สพ. ทุก 6 เดือน  | ผู้รับผิดชอบ<br>เจ้าของโครงการ / นิติบุคคลอากรชุด<br>เมษายน 2554                |

เมษายน 2554

(นายธนกร พิชานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2554

(นายธนกร พิชานันท์)

ผู้อำนวยการสั่งแต่งตั้ง / บริษัท ไบร์ เอ็น จำกัด  
ผู้อำนวยการสั่งแต่งตั้ง / บริษัท ไบร์ เอ็น จำกัด (มหาชน)



*นายธนกร พิชานันท์*

รับรองจำนวน...25/64...หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| รายการที่ รายการที่ รายการที่ | รายการที่ รายการที่ รายการที่ | รายการที่ รายการที่ รายการที่ |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| รายการที่ รายการที่ รายการที่ | รายการที่ รายการที่ รายการที่ | รายการที่ รายการที่ รายการที่ |
| รายการที่ รายการที่ รายการที่ | รายการที่ รายการที่ รายการที่ | รายการที่ รายการที่ รายการที่ |
| รายการที่ รายการที่ รายการที่ | รายการที่ รายการที่ รายการที่ | รายการที่ รายการที่ รายการที่ |

นายกานต์ พิริยะนันท์ บริษัท พี.พี.เอ. อินฟอร์มาชัน เทคโนโลยี จำกัด  
นายวิวัฒน์ พิริยะนันท์ / บริษัท พี.พี.เอ. อินฟอร์มาชัน เทคโนโลยี จำกัด  
ผู้รับอนุญาตการถ่ายแบบต่อ / บริษัท พี.พี.เอ. อินฟอร์มาชัน เทคโนโลยี จำกัด  
นายวิวัฒน์ พิริยะนันท์ / บริษัท พี.พี.เอ. อินฟอร์มาชัน เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีอำนาจหน้าที่         | หลักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่สำคัญ  | มาตรฐานการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  | มาตรฐานการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของไทย   |
|--|--|---|---|
| <b>3.1 การใช้ประโยชน์ศักยภาพด้านภัยแล้ง</b><br>(ต่อ) |  | 5) จัดให้มีการออกนโยบายด้านชื้นดินเพื่อศักยภาพพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของภาค<br>พ.ศ. 2544 ในชื่อ 53 โดยมาตรการอยู่ริมแม่น้ำน่านและแม่น้ำปิง ให้คงความชุมชนอุดมด้วย<br>น้ำสู่ศักยภาพด้านภัยแล้ง โดยเน้นการอนุรักษ์ ให้คงความชุมชนและท่องเที่ยว<br>และพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประมาณ 25-26 ม. (มากกว่า 20 ม.) พาล ให้คงความชุมชนและท่องเที่ยว<br>มีผู้ร่วมก้าวไปในเส้นทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 76.1 ม.<br>น้ำสูงกว่า 1 ใน 6 ของความกว้างเดินถนนรูปปูอคร (318/6 = 53 ม.) และ<br>ที่ว่างดึงก่อสร้างซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งมากขึ้น โครงการซึ่งมีความกว้าง "ไม่น้อย<br>กว่า 6 ม. เพื่อให้เป็นถนนรองขยายอาภารและทางร่วมสำหรับรถตู้และพิบัง | มาตรฐานการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของไทย<br>พ.ศ. 2544 ในชื่อ 53 ที่ระบุไว้ดังนี้<br>5.2 ศูนย์สื่อสารด้านน้ำที่ใช้สอย<br>และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิเวศวัฒนาเช่น-อุตสาหกรรม<br>สหกรณ์กับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ |
| <b>3.2 การใช้จราจร</b>                               | ประเมินผลกระทบที่เพิ่มขึ้นเมื่อภาคดำเนินโครงการสูงสุด<br>ประมาณ 71 PCU/ชม. (รถเข้า-ออกโครงการ) และ 88 PCU/ชม.<br>(รถออกจากโครงการ) จะไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของ<br>ปริมาณพ่วงจราจรของถนน 1 เดชร้อน โครงการ ส่วนใหญ่<br>เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ทั้งนี้ โครงการต้องมีมาตรการ<br>ลดปัญหาการจราจรทางาน โครงการต้องถอนแนวทางที่ใช้ในการ<br>เดินทางเข้า-ออกเพื่อที่โครงการ รวมถึงมาตรการป้องกัน<br>อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากภาระจราจร | 1) จัดให้มีพื้นที่จอดรถรอผู้ช่วยน้ำ 5-6 ห้อง ซึ่งจะลดตัวอัตราจอดรถที่ใช้พื้นที่ใช้สอย<br>และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิเวศวัฒนาเช่น-อุตสาหกรรม<br>สหกรณ์กับสภาพแวดล้อมของมนุษย์   | - ตรวจสอบนิเวศวัสดุของตลาดฯ ให้<br>ปฏิบัติตามมาตรฐานการค้าต่างๆ อย่าง<br>เคร่งครัด  |
|  |  | 2) จัดให้มีพื้นที่จอดรถ โดยสามารถจอดรถได้สูงสุด 8 ห้อง-สูงสุด 4 เมตร และติดตั้งสัญญาณไฟบริการ<br>หน้าโครงการเพื่อให้รับแพลทฟอร์มที่นำมาวิ่งสู่จุดสถานที่ภายในโครงการ เพื่อ<br>ป้องกันการติดขยะและจอดรถไว้ผู้โดยสาร  | - จัดให้มีบุคลากร 3 (Third party) เข้า<br>โครงการและบ้านเรือนบ้านพักตามมาตรการฯ<br>จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ นำเสนอต่อ ศพ. ทุก 6 เดือน  |
|  |  | 3) จัดให้มีจุดจอดรถสำหรับจราจร แยกทางเข้า-ออก<br>เพื่อจราจรคุ้มและอ่อนหวานตามระยะเวลาในการจราจรและปีของถนน<br>ติด กางนยอกและภายในโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช่น- เช่น อิ่มท้องต้องจอดนานกว่า 1 ชั่วโมง<br>เพื่อป้องกันการตกลงรถออกนอกถนนหรือเกิดความเสียหาย<br>ด้านหน้าโครงการ และต้องรอการกันไม่ให้รถที่ออกจากโครงการตัด<br>เส้นทางจราจร ไม่ว่างวันน้ำร่วงท่วม   | ผู้ดูแลชุมชน<br>เจ้าของโครงการ / นิติบุคคลของตลาดฯ  |
|  |  | 4) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามเดินครัวร่องชาจะขาด" ในพื้นที่ของถนนของอาคาร<br>และกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาดูแลอย่างเคร่งครัด  | รับรองจำนวน...27/64...หน้า  |

เมษายน 2554

เมษายน 2554

(นายธีร์ พิชานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สุรัสยิ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท ไบรี่ โปรด เอ็น ทรัค โน๊ต จำกัด

(นายรัตนพงษ์ บินต์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสังคมดีอีม / บริษัท ไบรี่ โปรด เอ็น ทรัค โน๊ต จำกัด  
ผู้อำนวยการสังคมดีอีม / บริษัท ไบรี่ โปรด เอ็น ทรัค โน๊ต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบของมาตรฐานและผลลัพธ์ที่ต้องการ<br>ถูกต้องตามที่ต้องการ | ผลลัพธ์ที่ต้องการที่ต้องการให้ได้ | มาตรฐานที่ต้องการให้ได้ | มาตรฐานที่ต้องการให้ได้ |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.2 กรรมวิธี (ต่อ)   | ผลลัพธ์ที่ต้องการที่ต้องการให้ได้ | มาตรฐานที่ต้องการให้ได้ | มาตรฐานที่ต้องการให้ได้ |

รับรองว่าท่าน..... 28/64...หน้า  
  
นายชัชชันทร์ วินัยประเสริฐ  
ผู้อำนวยการส่วนวางแผน / นรรษช โนร๊อก โนร๊อก  
เมษายน 2554

  
นายชัชชันทร์ วินัยประเสริฐ  
ผู้อำนวยการส่วนวางแผน / นรรษช โนร๊อก โนร๊อก  
เมษายน 2554

(นายชัชชันทร์ พิชานนท์)  
กรรมวิธี  
นายชัชชันทร์ พิชานนท์  
ผู้อำนวยการส่วนวางแผน / นรรษช โนร๊อก โนร๊อก  
เมษายน 2554

กรรมวิธี

พิชานนท์

กรรมวิธี

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ชื่อ/ประเภทของหน้าร่องแบบตัวอย่างและ<br>รายละเอียด | ผลการตรวจต้องสังเคราะห์ที่มีผล | มาตรฐานที่ยอมรับได้ตามที่ตั้งไว้  | มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ                               |
|--|--------------------------------|---|---|
| 3.2 การตรวจสอบ (ต่อ)                               |                                | <p>10) ติดตั้งป้าย/สัญญาณภารต่างๆ ที่ด้านนอก และห้ามเข้ามาทางบันไดลิฟฟ์และเดินทาง</p> <p>ด้านใน ของถนนภายใน โครงการและห้องครัวตามความเหมาะสม เพื่อ<br/>ป้องกันความสูญเสียของคนเดินทางที่เข้ามา</p> <p>11) จัดให้มีมาตรการป้องกันพื้นด้านภารต่างๆ ให้ผู้พักอาศัยใน<br/>โครงการ “ได้แก่”</p> <p>11.1 หลังคาที่อยู่ส่วนท้องภารตั้งแต่ชั้น 1 รวมถึงประชาราษฎร์พัฒนาฯ<br/>เดินทางลัดรอบๆ ถนนให้โครงการ ให้ผู้พักอาศัยทราบ</p> <p>11.2 ประชาราษฎร์พัฒนาให้ผู้พักอาศัยเดินทางกลับบ้านในช่วง<br/>เช้าและเย็น (ช่วง 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) ในกรณีที่<br/>ไม่มีรถด้วยรถบัสเดินทาง ในช่วงเวลาเดียวกัน</p> <p>11.3 ประชาราษฎร์พัฒนาให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น<br/>เนื่องจากดำเนินการที่จะ โครงการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ติดกับ<br/>สถานีราชเทวีและสถานีพญาไท ซึ่งอยู่ห่าง โครงการประมาณ<br/>0.8 และ 1.7 กม. ตามลำดับ ซึ่งสามารถเดินทางโดยบัสสถานี<br/>รถ “พัฒนาคนครัวรัชรัตน์” ไฟฟ้าได้ดีกว่าเดิม</p> | <p>มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ<br/>คุณภาพดีและถูกต้อง</p> |

รับรองจำนวน...29/64...หน้า

(นายรัชนา จันต์ประเสริฐ)

ผู้รับผิดชอบการสั่งงานทั่วไป / บริษัท ศรีราชา อิมเมจ จำกัด (มหาชน)

แมยายน 2554

(นายธนกร พิชานทร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท ศรีราชา อิมเมจ จำกัด (มหาชน)


แมยายน 2554



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบของลิสต์ผู้ต้องหา<br>ตามค่าตัวฯ | ผลกระบวนการตัดสินใจลงโทษที่ดำเนินมา   | มาตรฐานนี้องค์กัน และแนวทางการลงโทษลิสต์ผู้ต้องหา  | มาตรฐานนี้องค์กัน และแนวทางการลงโทษลิสต์ผู้ต้องหา  |
|---|---|--|--|
| 3.3 กิจกรรมชั่วคราว                       | กิจกรรมของ โครงการจะมีการใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 588 ลบ.ม./วัน น้ำใช้ได้จากสำนักงานประจำสถานที่ ซึ่งมี ความสามารถในการให้บริการ โครงการ ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ต้องห้ามการประยุกต์ใช้ในโครงการ ให้ดำเนินไป | 1) ไม่เข้าชุมชนหรือหมู่บ้านและจัดทำเรื่องสัญญาณที่กระทบบังคับทางกฎหมายและจัดทำเรื่องสัญญาณที่กระทบบังคับทางกฎหมายให้ดูบังสนมอย่างดี ซึ่งมี 2) ประชุมลับพื้นที่ รวมทั้งงานโครงการ โดยการจัดอบรมหรือประชุมมีใน การประชุมด้านแก่ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ โดยทางผู้จัดการจะรายงานการ ปัญหาที่พบขึ้นในพื้นที่ส่วนกันต่างๆ ของโครงการ 3) กำหนดช่วงเวลาในการรับอย่างให้แน่น派 ประจำเวลาที่ไม่สามารถเข้ามาได้ เช่น ช่วงเวลา 02.00-04.00 น. เนื่องด้วยเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ไม่สามารถเข้ามาได้ เช่น ช่วงเวลา 14.00-16.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาพิเศษที่ไม่สามารถเข้ามาได้ เช่น ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. หรือช่วงเวลา 17.00-19.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาพิเศษที่ไม่สามารถเข้ามาได้ เช่น ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. หรือช่วงเวลา 17.00-19.00 น. | - ควรจะสอนนิสิตบุคคลอิสลามศูนย์ฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ อย่างเคร่งครัด<br>- จัดให้มีบุคลากรที่ 3 (Third party) เข้า ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ<br>- จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรฐาน<br>- จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรฐาน ทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ผู้อำนวยการ / มิชชันคุณอิสลามศูนย์ฯ |

รับรองจำนวน...30/64...หน้า



เมษายน 2554

(นายอธิบดี พิชานนท์)

กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ทูกเต่า จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2554

(นายอธิบดี พิชานนท์)

ผู้อำนวยการสืบเนื่อง / บริษัท โภชนา จำกัด (มหาชน)




*อธิบดี พิชานนท์*

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรของมหาลัยและภาคีของแหล่งที่มา | ผลการณ์อย่างแม่นยำและแม่น้ำของภาคีทางด้านน้ำ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางด้านน้ำ   | มาตรการติดตามตรวจสอบ  |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 3.4 การใช้ไฟและภาระน้ำ<br>พลังงาน   | โครงการมีความต้องการกระแสไฟฟ้าประมาณ 4,526 kVA<br>ซึ่งได้รับบริการจากไฟฟ้านครหลวง (ไฟฟ.) เนื่องด้วยขนาด<br>อย่างไรก็ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทาง<br>โครงการได้จัดให้มีมาตรการลดการอนุรักษ์พลังงาน โดย<br>จำแนกเป็นมาตรการอนุรักษ์พัฒนาที่ได้ขยาย โครงการ<br>ปฏิบัติและผู้ออกอしゃบันภูมิคุ้ม ซึ่งมาตรการลดการตั้งกล้า้วงเป็น<br>ผลกระทบในทางวากษณ์ โครงการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ มาตรการค้นคว้าของรัฐบาลใหม่ส่วนที่ลงเรื่องโครงการของมนต์<br/>1) บรรณาธิการรัฐมนตรีของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขียนในเอกสารและเอกสารที่มี<br/>เอกสารที่ชี้ว่าในกรอบอนุรักษ์พลังงาน<br/>ในเชิงการยอดเยี่ยมและดีงามแห่งโครงการ โครงการจะจัดให้มี<br/>พื้นที่วางหมากเพื่อเรื่องดี 9.34 (ตามกฎกระทรวงให้ห้ามดำเนิน<br/>เมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สำหรับการใช้ที่ดิน<br/>ประภาก ๔.๓ กำหนดให้ต้องร่างส่วนของพื้นที่เพื่อสาธาร<br/>ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.๕) โดยโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว<br/>บริเวณชั้นที่ 7 ชั้นดาดฟ้า และตามแนวลาดตัดกัน รวม<br/>พื้นที่รวมประมาณ 2,937 ตร.ม. การจัดภูมิทัศน์ดังกล่าวจะใช้ไม่<br/>ถึงทัน "มีรุ่น และไม่คุณดิน ซึ่งจะช่วยให้มีอากาศถ่ายเทได้<br/>ตลอดเวลาและช่วยรักษาปริมาณความชื้นของดินบรรเทาอากาศ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบนิติบุคคลถูกต้องตามมาตรฐาน<br/>คุณภาพ 3 (Third party) เช่น<br/>ตรวจสอบการปฏิบัติความโปร่งใส<br/>จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติความ<br/>มาตรฐานของตัวเอง ทุก 6 เดือน</li> </ul> |

วันที่ 31/04/2014  
(นายธนกร บินท์ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม / บริษัท บีร์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2554 \_\_\_\_\_  

เมษายน 2554 \_\_\_\_\_  
(นายธนกร บินท์ประเสริฐ)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท บีร์ จำกัด (มหาชน)

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรของน้ำดื่มและน้ำอุ่นดื่มน้ำดื่มน้ำร้อน                               | ผลการควบคุมค่าทางเคมีภysis และการทดสอบ   | มาตรฐานการดูแลรักษาและตรวจสอบ   | มาตรฐานการดูแลรักษาและตรวจสอบ        |
|--|--|---|--------------------------------------|
| <p><b>3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>พัฒนา (๑๐)</p> | <p>ผลการควบคุมค่าทางเคมีภysis และการทดสอบ</p> <p>มาตรฐานการดูแลรักษาและตรวจสอบ</p> | <p>มาตรฐานการดูแลรักษาและตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานการดูแลรักษาและตรวจสอบ</p> | <p>มาตรฐานการดูแลรักษาและตรวจสอบ</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>ผู้รับผิดชอบรายงาน / บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>หมายเหตุ</p> | <p>วันที่รายงาน...32/04... พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>(นายชัชมนตร์ จันต์ประเสริฐ)</p> <p>ผู้รับผิดชอบรายงาน / บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)</p> |
|---|--|

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบของนิติบุคคลวิเคราะห์และ<br>ภัยค่าต่างๆ    | ผลกระทบโดยตรงต่อสื่อมวลชนที่สำคัญ   | มาตรการด้านความต้องดูแล<br>ดูแลพิเศษแล้วล้ม  |
|--|---|--|
| <b>3.4 ภาระไฟฟ้าและภาระอุปกรณ์</b><br>พัสดุงาน (ต่อ) | <p>ผลกระทบโดยตรงต่อสื่อมวลชนที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น “ไวรัลคอมอยากรู้” หรือ “งานของระบบอย่างชั้น 1-2 ครั้งๆ กี่”</li> <li>3) ภาระไฟฟ้าและภาระในอุปกรณ์ที่สำคัญ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงสร้าง “ได้เลือกใช้หลอดไฟ LED ไฟประดับเพดาน แทน หลอดไฟ普通ไฟฟ้า ที่มีอายุหมดอุบัติเหตุเกิน หรือหลอดคอมเม็ติกที่หลุดร่อนตัวเป็นทัน ได้เลือกใช้หลอดไฟ LED ที่มีวัตต์ต่ำสำหรับผู้คนที่สามารถหักหรือพังที่มีความจึงเป็นจะดีกว่าเดิมไฟฟ้าติดลบ</li> <li>- เลือกใช้โคมไฟภายในห้องพักหรือบริเวณที่ควรใช้จะเลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระชาด “ต้องย่างเดินไปรำคาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าตั้งๆ ซึ่งจะประหยัดพลังงาน “ได้ปรับอย่างดี</li> </ul> </li> <li>4) ภาระไฟฟ้าให้ผู้ประกอบธุรกิจ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำน้ำเรือที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ โดยนำที่จัดสำนักงานร่องน้ำในพื้นที่โครงการ</li> </ul> </li> </ul> <p>■ มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่ szczególn์ของโครงสร้างที่ผู้ห้องค่ายปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มาตรการด้านอนุรักษ์ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้บุปผาไฟไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น “ไฟบอร์จ 5”</li> <li>- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหากว่างไม่มีการใช้งานทั้งหมด</li> </ul> </li> </ol> | <p>มาตรการด้านความต้องดูแล<br/>ดูแลพิเศษแล้วล้ม</p> <p>รับรองจำนวน...33/64...หน้า</p> <p>หมายเหตุ 2554 _____<br/>(นายอธิบดี พิชานันท์)<br/>กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สภาสีช จำกัด (มหาชน)</p> <p>หมายเหตุ 2554 _____<br/>(นายรัตนชัย บินต์ประเสริฐ)<br/>ผู้รับผิดชอบการสั่งแต่งตั้งล้ม / โปรด เส้นทางไป</p> |

บอร์ด ๓๓/๖๔  
มาตรฐานสากล  
มาตรฐานสากล  
มาตรฐานสากล  
มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล  
มาตรฐานสากล  
มาตรฐานสากล  
มาตรฐานสากล

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| บัญชีบุคลากรสังกัดกองบัญชาการ<br>ศูนย์กลางฯ | ผลการของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น | มาตรการป้องกันและแก้ไขหลักฐานเดิมและแก้ไขหลักฐานเดิม   | มาตรการด้านความปลอดภัยและแก้ไขหลักฐานเดิม  |
|---|--------------------------------|--|--|
| 3.4 การใช้ไฟและภาระอุปกรณ์<br>พลังงาน (ต่อ) |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งผู้บ้านหรือผู้ที่หน้าต่างหรือประตูที่เป็นกระจก เชื่อมต่อสายไฟและไม่ได้ติดร่องรับวันออกฟ้าที่ทางหน้าบ้านที่กว้างจะสามารถมองออกนอกช่องครัวของบ้านรับน้ำยาฆ่าเชื้อ</li> <li>- ตั้งอุปกรณ์ไว้รองรับลมอุ่นอาทิตย์ 25 องศาเซลเซียส</li> <li>- ปิดประตูและหน้าต่าง ให้สนิท ขณะปิดเครื่องปรับอากาศ</li> <li>- ปิดเครื่องปรับรับอากาศก่อนจะดื่มน้ำจากห้องพักอย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง</li> <li>- เลือกใช้หลอดไฟระดับพลังงาน อาทิ ชั่ว หลอดคอมแพค พลุยอเรสเตชันต์ เป็นต้น</li> <li>- หน้าต่างบานสะเต太太หยอดไฟและโคมไฟ</li> <li>- อย่างน้อยอยู่ห้องหรือติดไว้ในบ้าน และปิดผู้บ้านให้สนิทหากว่าง</li> <li>- ตรวจสอบบานประตูไม่ให้รีบอน</li> <li>- ซักผ้าให้เต็มพื้นที่ติดร่องรับน้ำยาฆ่าเชื้อที่ซัก</li> <li>- ตากผ้าสัมภาระและแทนกร ให้ครองขอบผ้า</li> <li>- รวมรวมผ้าไว้คราวละ麾ๆ เพื่อไม่ให้สัมภาระลื่นหลังงาน</li> <li>- ตั้งอุปกรณ์ติดให้หน่วยสนับสนุนดำเนินการและแบ่งผ่านไปทางเดียวทั้งนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการร่วบเปลี่ยนอุณหภูมิภายนอก</li> <li>- ไม่ปลดเครื่องทำน้ำอุ่น ไฟฟ้าหลอดหalogeen พอกผ้าห้องนอนที่ต้องรีดและซัก</li> <li>- ชั่ว-ลง ซึ่งติดป้ายไฟห้ามบันไดแทนการใช้จิตใจ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรด้านความปลอดภัยและแก้ไขหลักฐานเดิม</li> <li>บุคลากรด้านความปลอดภัยและแก้ไขหลักฐานเดิม</li> </ul> |

รับรองจำนวน...34/64...หน้า

บุคลากรด้านความปลอดภัยและแก้ไขหลักฐานเดิม

บุคลากรด้านความปลอดภัยและแก้ไขหลักฐานเดิม

(นายรัตนยกร บินต์ประเสริฐ)

ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม / บริษัท ศูภาร์ อิชาก (มหาชน)

เมษายน 2554

เมษายน 2554

(นายอธิบดี พิชานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท ศูภาร์ อิชาก (มหาชน)

บุคลากรด้านความปลอดภัยและแก้ไขหลักฐานเดิม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบของภาระด้านความเสื่อมเสีย<br>ด้านท่อระบายน้ำ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการรักษาดูแลที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม   | มาตรการตัดตามมาตรฐานด้วยตนเอง<br>ดูแลรักษาดูแลที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม   |
|--|---|---|---|
| 3.4 กิจกรรมพื้นที่และการอุปกรณ์<br>หลังงาน (ต่อ)       |   | <p>2) <b>มาตรการด้านอนุรักษ์น้ำ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ</li> <li>- “ไม่เปิดน้ำทิ้ง”ไว้ในระหว่างการเปลี่ยนพื้น สร้างผน หรือโถน</li> </ul> <p>หนวด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บิดอกันให้แห้งสนิท “ไม่ปล่อยให้น้ำ “หลังทิ้ง</li> <li>- ล้างผ้าและอื่นๆในภาชนะ</li> <li>- รวมรวมภาชนะชนน “ไว้ต่อครั้งละหลายใบ ใน เทานกาวถังที่</li> </ul> <p>ตะไบ</p> <p>3) <b>มาตรการด้านอนุรักษ์น้ำอุ่นๆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แยกประปาห้องน้ำออกจากห้องน้ำอุ่นๆ ห้องน้ำอุ่นๆ ห้องน้ำเย็น ห้องน้ำอุ่นๆ ห้องน้ำเย็น</li> <li>- อันตราย ตลอดห้องน้ำอุ่นๆอยู่ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้</li> <li>- ลดการใช้ห้องน้ำสถาปัตย์ ให้อิฐถุงผ้าแทน</li> </ul>  |   |
| 3.5 การจัดการน้ำฝน และ<br>ลิ้นปั๊มน้ำ                  | บุกเบิกที่ติดขัดในระบบดำเนินการรายของ โครงการรั่วน้ำหด<br>ประมาณ 9.65 ลบ.ม./วัน ในสิ่งปลูกสร้างที่ปะรุงรั้นภาระ<br>เก็บขั้นน้ำฝนส่วนของชาติฯ เต็มอย่างไร ได อย่างไร ตัวค่า<br>โครงการ ไม่มีการจัดการน้ำฝนอย่างที่เหมาะสมจะมีผลทำให้เกิด<br>การตัดก้ามและปะปนเขื่อนลงด้วยเห็นได้ | <p>1) จัดเตรียมภาระรับน้ำฝนโดยขยายปรับเปลี่ยน น้ำฝนออกเป็น น้ำฝนส่วนของชาติฯ<br/>และน้ำฝนส่วนของชุมชน ศึกษาข้อมูลภาระของชาติฯ ให้ชัดเจนและได้ผล<br/>มีคิบิคเมตร 240 ลิตร อย่างละ 2 ใน หรือมีจำนวนเพียงพอที่บ้านเรือน<br/>บุกเบิกที่ติดขัด “ไว้ห้องพักนุดหอยหัวกระวนแม่ตระหง่านห้องอาหาร<br/>นอกบ้าน ซึ่งมีภาระร่องรั่วน้ำฝนอยู่ชั้น ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น<br/>บริเวณโถงทางเดิน โถงพักผ่อน เป็นต้น</p> <p>2) จัดให้มีรับน้ำฝนโดยอันตราย ขนาด 200 ลิตร สำหรับ 1 ตัวที่ “ไว้ในห้องน้ำ<br/>น้ำฝนอย่าง “ซึ่งจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ที่ถัง” ชั้นน้ำฝนอยู่ชั้นแรก” โดย<br/>ภายในตัวจะรองตัวขั้นพลาสติกตัวน้ำ/สีแดง ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่ถุงผ้าอย<br/>อันตราย เพื่อกันรั่วน้ำฝนหลอดห้องน้ำ “ไว้บริเวณพื้นบ้าน” บ้านจัดโดย<br/>โครงการ จะประท้วงงานก่อสร้าง กำรจัดของเสีย อันตราย<br/>บุกเบิกห้องน้ำครก เห็นแก่ภัยและดูดซับ 1 ครั้ง</p> | <p>รับรองจำนวน...35/64....หน้า</p> <p>แมมาน 2554 _____ 8/8/2021</p> <p>(นายธนิษฐ พิชานนท์)<br/>กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สภาพัฒนา (มหาชน)</p> <p>นายณัฐกรสิงห์วงศ์สกุล 1 ครั้ง</p> <p>รับรองจำนวน...35/64....หน้า</p> <p>แมมาน 2554 _____ 8/8/2021</p> <p>(นายธนิษฐ พิชานนท์)<br/>กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท ไทย เอ็น แทค โน จำกัด</p> |

ผู้รับผิดชอบการสั่งแต่งตั้ง / นายธนิษฐ พิชานนท์  
ผู้รับผิดชอบการสั่งแต่งตั้ง / บริษัท ไทย เอ็น แทค โน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ยศหัวหน้าบุคลากรและวิชาชีพและ<br>ภารกิจ             | ผู้อำนวยการและวิชาชีพและวิชาชีพและ<br>ภารกิจ (ต่อ) | มาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|---|--|--|---|
| 3.5 กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยและ<br>ผู้ช่วยผู้จัดการ | ผู้อำนวยการและวิชาชีพและวิชาชีพและ<br>ภารกิจ (ต่อ) | <p>3) จัดให้มีการพัฒนาและร่วมมือขององค์การ มีความดุจด้วยนักช่างท่าน 30.9 ลบ.ม. หรือสามารถเป็นบุญสืบทอดที่ติดเชื้อได้ประมาณ 3 วัน และห้ามเข้าห้องน้ำท่าทางตามมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน มาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>4) จัดให้มีการตรวจสอบในห้องพักนักศึกษาซึ่งต้องก่อนเข้าห้องน้ำแล้วนำบันทึกน้ำเสียของ โครงการ เพื่อตรวจสอบน้ำประปาดูดอย (ถ้ามี) และน้ำล้างท่าทางและห้องน้ำที่จะรับน้ำจากห้องน้ำ</p> <p>5) กำชับให้พนักงานโครงการซึ่งต้องบันทึกน้ำที่พักนักศึกษาที่ห้องน้ำไว้คราวainer แต่ละชั้นทุกวัน วันละ 1 ครั้ง โดยต้องรวมไว้ส่วนเดียวตามประกาย มูลค่าของแต่ละชั้นบ้านฯ ให้แน่น จานน์จะบันทึกน้ำที่มาใช้กากบาทและห้องน้ำร่วมบัญชีอย เพื่อไม่เก็บกักการบันทึกน้ำหรือห้องน้ำที่มาใช้กากบาทและห้องน้ำร่วมบัญชีอย แต่ถ้า วางแผนการใช้น้ำเพื่อร่วม “บันทึกน้ำที่ห้องน้ำ”</p> <p>6) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักนักศึกษาสีดำด้วยน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาด บริเวณห้องพักนักศึกษาของรวมของโครงการ ทุกครั้งที่ทำการเดินทางบ้านนักศึกษาอยู่อยู่เพื่อความสะอาดเรียบร้อย</p> <p>7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาด บริเวณห้องพักนักศึกษาของรวมของโครงการ ทุกครั้งที่ทำการเดินทางบ้านนักศึกษาอยู่อยู่เพื่อความสะอาดเรียบร้อย</p> <p>8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่เข้าห้องน้ำของโครงการ ได้แก่ ผ้าห่มเย็น ผ้าปูที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มเย็น ผ้าห่มเย็น และรองเท้าผ้าใบ โดยจะต้องมีผู้ช่วยเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองท่าให้พนักงาน เก็บข้อมูลเพื่อขอของโครงการตามได้จากผู้รับผู้ดูแลนักศึกษาที่โครงการ “เจ๊จิต” ไว้ให้</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอกหอบควบคุมและอ่านว่าด้วยความระดับความริบเดี่ยวที่ห้องครัว เก็บข้อมูลเพื่อขอของสำนักงานเขตฯ ตลอดจนพื้นที่ห้องครัวที่ส่วนเพื่อปืนสักัญญาและไฟฟ้าที่ร่วงผ่านมาทราบ และให้พนักงานระมัดระวังในการซึ่งบันทึก</p> | <p>- ตรวจสอบสภาพห้องพักนักศึกษาให้ดูกัน ประเมินคุณภาพของพักนักศึกษาให้ดู กันแล้ว ไม่ให้มีปริมาณขยะโดยรอบ ตากลาง อร่อยน้อยเสียดายต้องดูแล 1 ครั้ง</p> <p>- จัดให้มีบุคลากรที่ 3 (Third party) เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการฯ</p> <p>- จัดทำรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน นำรายงาน นำเสนอห้องประชุมคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>เจ้าของโครงการ / นิติบุคคลของโครงการฯ</p> |

เมษายน 2554

เมษายน 2554

รับรองจำนวน...36/64....หน้า

(นายอธิป พิชานทร์)

นายอธิป พิชานทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ / บริษัท ศรีลักษ์จำกัด (มหาชน)

(นายอธิป พิชานทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ / บริษัท โปร เอ็น เทค โนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ชื่อผู้ประกอบการและติดต่อ<br>ผู้ติดต่อฯ | ผลกรรมการห้องแม่กลองก่อตัว   | มาตรฐานการซื้อขายและค่าใช้สอยของวัสดุเชิงพาณิชย์   | มาตรฐานการซื้อขายและค่าใช้สอยของวัสดุเชิงพาณิชย์   | มาตรฐานการติดต่อและตรวจสอบ  |
|---|--|--|--|---|
| 3.6 การรับน้ำดันเพียง<br>ผู้ติดต่อฯ     | น้ำเสียที่กัดจางกิจกรรมต่างๆ ของ โดรธากับประมาณ 470.4<br>ลบ.ม./วัน จะถูกนำบ่อตัวระบายน้ำคั่นสำนักเสียงประดับห้องเร่ง<br>(Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ที่ประกอบด้วยห้องสำนักเสียงประดับห้องเร่ง<br>(Grease Trap Tank) บ่อแยกตะกอน (Solid Separation Tank) บ่อปรับรับ<br>สภาพน้ำเสีย (Equalization Tank) บ่อเพื่อแยก (Aeration Tank) บ่อ<br>ตากตะกอน (Sedimentation Tank) บ่อถอยหลังก่อนเวิ่งขากลับ (Sludge<br>Storage Tank) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Storage Tank) และถอด<br>พักน้ำใส่ (Effluent Tank) ออกเป็นน้ำทิ้งทางทิ้งทาง ให้ลดลง<br>น้ำเสียได้ถูงสุด 500 ลบ.ม./วัน | 1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียงแบบเบ็ดเตล็ดของร่าง (Activated Sludge)<br>จำนวน 1 ชุด ที่ประกอบด้วยห้องสำนักเสียงประดับห้องเร่ง “ดีบก” บ่อตัว “ไข่มัน”<br>(Grease Trap Tank) บ่อแยกตะกอน (Solid Separation Tank) บ่อปรับรับ<br>สภาพน้ำเสีย (Equalization Tank) บ่อเพื่อแยก (Aeration Tank) บ่อ<br>ตากตะกอน (Sedimentation Tank) บ่อถอยหลังก่อนเวิ่งขากลับ (Sludge<br>Storage Tank) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Storage Tank) และถอด<br>พักน้ำใส่ (Effluent Tank) ออกเป็นน้ำทิ้งทางทิ้งทาง ให้ลดลง<br>น้ำเสียได้ถูงสุด 500 ลบ.ม./วัน | 1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียงแบบเบ็ดเตล็ดของร่าง (Activated Sludge)<br>จำนวน 1 ชุด ที่ประกอบด้วยห้องสำนักเสียงประดับห้องเร่ง “ดีบก” บ่อตัว “ไข่มัน”<br>(Grease Trap Tank) บ่อแยกตะกอน (Solid Separation Tank) บ่อปรับรับ<br>สภาพน้ำเสีย (Equalization Tank) บ่อเพื่อแยก (Aeration Tank) บ่อ<br>ตากตะกอน (Sedimentation Tank) บ่อถอยหลังก่อนเวิ่งขากลับ (Sludge<br>Storage Tank) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Storage Tank) และถอด<br>พักน้ำใส่ (Effluent Tank) ออกเป็นน้ำทิ้งทางทิ้งทาง ให้ลดลง<br>น้ำเสียได้ถูงสุด 500 ลบ.ม./วัน | - ตรวจสอบบินตินคุณภาพมาตรฐาน<br>คุณภาพด้านแม่ค้าและซื้อขาย<br>- ประเมินความมาตรฐานมาตรฐาน<br>ค่าคงที่ |

มกราคม 2554

มกราคม 2554

(นายอธิบดี พิชานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท ศูภารัฐ จำกัด (มหาชน)

(นางรัตน์ พิชานนท์)

ผู้อำนวยการสั่งแต่งตั้ง / บริษัท โปร อีน เทคโน โลจิคส์ จำกัด

รับรองจำนวน...37/64...หน้า

เจ้าของ กิตติวงศ์ / นิติบุคคลตามมาตรฐาน

บัญชีรายรับรายจ่าย

บัญชีรายรับรายจ่าย

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรที่ได้รับผู้ดูแลฯ | ผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาต่อไป   | มาตรฐานตามตัวชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องมี   | มาตรฐานตามตัวชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องมี  |
|---|--|--|---|
| 3.6 การบ้านครั้งที่สาม (ต่อ)                        |  |  | <p>6) บังคับบัญญัติความประพฤติคือพอกห้องนอนบ้านเดือน เสียงของโครงการ ให้มีพัฒนาการติดตามตรวจสอบความเสียหายของสิ่งแวดล้อมของ โครงการอย่างต่อเนื่อง แต่จะต้องรักษาความสะอาด สวยงามน่าอยู่สำหรับบ้าน นโยบายและแผนพัฒนาระบบทดลองเพื่อแก้ไขความไม่สงบในหมู่บ้านที่ 6 ได้ใน 7) ติดตั้งแท่งตักมูลส่องฟันพักน้ำ (Manhole) ทุกหลังก่อนที่จะ รับน้ำเข้าบ้านอย่างต่อเนื่องของน้ำที่จะมา ออกแบบปรับปรุง</p> |
| 3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม                    | โครงการจะดำเนินแบบยกเว้นการใช้ประปาโซนจากพื้นที่ โลงไม้ไผ่บนพื้นที่พักอาศัยที่ประมวลน้ำไปด้วยอ่างพักอาบชัย ลามจอดรถ พื้นที่ถนน และพื้นที่เสียเขต จึงทำให้ต่อ สายประเศษที่กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติจาก กองทัพอากาศ ให้สามารถพัฒนาโครงการนี้ได้ทาง ก่อตอมพื้นที่นาโครงการ อัตรารากะรากน้ำออกจากรากที่ โครงการในช่วงที่มีฝนตกใส่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทาง โครงการจึง ได้ออกแบบให้มีระบบหน่วงน้ำลง เพื่อนำน้ำลงสู่ที่ต่ำ ในการระบายน้ำที่ริมแม่น้ำที่ต่ำกว่า 74.5 ล.m.m. ให้ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่เก็บกักน้ำไว้ stagnate ในพื้นที่โครงการ ในช่วงที่มีฝนตกพร้อมกันกับการ ระบายน้ำ แนะนำและร้องขอผู้ดูแลพัฒนา ด้วยน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในระดับบ้านกลาง ดังนั้นผู้ดูแลพัฒนาต้องรับผิดชอบดูแลพื้นที่ ให้ไม่เกิดภัยธรรมชาติ | <p>1) จัดให้มีการบันทึกน้ำสำหรับกันน้ำฝันต์ดักในบันเริลเพื่อ โครงการ ในกรณีที่ผู้ดูแลพัฒนาและเมืองริมแม่น้ำที่ต้อง เก็บกักไว้ภายในโครงการก่อนระบายน้ำออกสู่แม่น้ำสายชล ตัวอัจฉริยะที่ไม่เกินอัตราการรับน้ำโครงการ (0.077 ลบ.ม./วินาที) โดยจะใช้ไฟกระเบื้องบนนาตาสีเพาเวอร์สูนที่คล่อง 0.3-0.5 ม. ความลาดเอียง 1:20 ทั้งนี้ นำส่วนที่เกินกว่าอัตราการรับน้ำหน้า  จะถูก หาน้ำ ให้ไหลในท้องระบายน้ำโครงการ ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถถัก เก็บน้ำได้ประมาณ 74.5 ล.m.m.</p> <p>2) หนึ่งครั้งต่อเดือนส่องจุดติดตามที่ติดตามน้ำในร่องระบายน้ำ และกางใบเมล็ดพันธุ์ และกำกัลังสะเดาตอต่างๆ ที่อยู่ด้านตะวันริมแม่น้ำ 3) ติดตั้งแท่งตักมูลส่องฟันพักน้ำ (Manhole) ทุกหลังก่อนที่จะรับน้ำ น้ำออกท่ออย่างรวดเร็ว และหอบน้ำท้องร่องดูบ ตักน้ำโดยออกที่บ้านประจำ 4) เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ทำความสะอาดด้วยน้ำที่มีคุณภาพดีก่อนที่จะรับน้ำ</p> | <p>- ตรวจสอบบันทึกน้ำที่รักษาอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ดูแล ระบายน้ำ อย่างน้อยต่อเดือนละ 1 ครั้ง - จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม ตรวจสอบการบันทึกน้ำทุกคราว 1 ครั้ง - จัดทำรายงานสำหรับผู้ดูแลพัฒนาต่อ สพ. ที่ ก ๖ เตือน มาตรการ นำส่งหน่อยต่อ สพ. ที่ ก ๖ เตือน ผู้รับผิดชอบ</p> <p>สำหรับ โครงการ นิติบุคคลสถานศึกษา สำหรับ โครงการ / นิติบุคคลสถานศึกษา</p>                                   |

รับรองจำนวน... ๓๘๖๔...หน้า



(นายกันย์ พิชานนท์)  
ผู้อำนวยการส่วนแนวคิด / บริษัท ทีกาลี จำกัด (มหาชน)

มิถุนายน 2554

(นายกันย์ พิชานนท์)


กรรมการผู้รับผิดชอบ / บริษัท ทีกาลี จำกัด (มหาชน)

มิถุนายน 2554




ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ลักษณะของมาตรวัดความเสี่ยง<br>ภัยคاتห่างๆ              | ผู้ควรทราบและต้องการศึกษาอย่างไร   | มาตรฐานการรับรู้ภัยคุกคามและต้องการความเสี่ยง  | มาตรฐานการรับรู้ภัยคุกคามและต้องการความเสี่ยง   | มาตรฐานการรับรู้ภัยคุกคามและต้องการความเสี่ยง   |
|--|--|--|---|---|
| 3.8 อาชีวนาสัย และความ<br>ปลอดภัย/การป้องกันเหตุศาสัํย | อาชีวนาสัยและความปลอดภัยในโครงการ ซึ่ง<br>ประเมินจากผู้พักอาศัยหรือบุคลากรที่อยู่ในโครงการ ซึ่ง<br>เป็นระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งโครงการจัดเก็บ<br>ประวัติที่เสียหายน้อย และมีการติดต่อระบบพัฒนา ได้แก่<br>ระบบป้องกันอัชญาติ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน<br>เป็นต้น อยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับ ดังนั้น ผลการหางานจะอยู่ใน<br>ระดับค่า | 1) หัวใจหลักของผู้ดูแลคือภัยเงียบไม่คาดคิดก่อนภัย เนื่องจากความ<br>คอบ้าน อาทิ เช่น<br>- ระบบเตือนภัยและติดตามบ้าน ให้ร่องทราบบุคคลภายนอกเข้าสู่บ้าน<br>เพื่อช่วยเหลือภัย เมื่อเหตุอัชญาติเกิดขึ้น<br>- ระบบจับตามองผ่านกล้องวงจรปิด ตลอดพื้นที่บ้าน รวมถึงห้องน้ำ ห้องครัว ห้อง<br>นอน ห้องน้ำ เป็นต้น ที่สำคัญที่สุด ที่จะสามารถติดตามเหตุการณ์<br>ภายในบ้านได้แม่นยำ ต้องได้รับการขออนุมัติจากผู้ดูแล<br>ประจำที่พักทำการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ | 1) หัวใจหลักของผู้ดูแลคือภัยเงียบไม่คาดคิดก่อนภัย เนื่องจากความ<br>คอบ้าน อาทิ เช่น<br>- ระบบเตือนภัยและติดตามบุคคลภายนอกเข้าสู่บ้าน<br>เพื่อช่วยเหลือภัย เมื่อเหตุอัชญาติเกิดขึ้น<br>- ระบบจับตามองผ่านกล้องวงจรปิด ตลอดพื้นที่บ้าน รวมถึงห้องน้ำ ห้อง<br>นอน ห้องน้ำ เป็นต้น ที่สำคัญที่สุด ที่จะสามารถติดตามเหตุการณ์<br>ภายในบ้านได้แม่นยำ ต้องได้รับการขออนุมัติจากผู้ดูแล<br>ประจำที่พักทำการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ | - ตรวจสอบภัยคุกคามมาตราการดูแล<br>ให้มีความต่อเนื่องและต่อเนื่อง ป้องกัน<br>ภัยคุกคามให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็น<br>ไปรำจับประเมิน 2 ครั้ง/ปี |

รับรองจำนวน...39/64...หน้า  
  
 (นายธีรัตน์ พิชานนท์)  
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุกี้ดีซี จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2554

(นายธีรัตน์ พิชานนท์)  
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุกี้ดีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบการสั่งเปลี่ยน / บริษัท สุกี้ดีซี จำกัด (มหาชน)  
  
 รับรองจำนวน...39/64...หน้า  
  
 (นายธีรัตน์ พิชานนท์)  
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุกี้ดีซี จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2554

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ชื่อผู้รับของทางส่วนราชการและ<br>กิจการต่างๆ                      | ผลกรบท่องเที่ยวด้วยมือสำหรับ<br>นักเดินทาง | มาตรฐานเดียวกันและผลกรบทั่วไปสำหรับล้วนๆ | มาตรฐานเดียวกันและผลกรบทั่วไปสำหรับล้วนๆ |
|---|--|--|--|
| 3.8 ဓาร์ชี ณ นาเมษ แฉลก ครัวม<br>ปลดล็อก/การรื้องกันบล็อกทีก (๗๐) | ผลกรบท่องเที่ยวด้วยมือสำหรับนักเดินทาง     | มาตรฐานเดียวกันและผลกรบทั่วไปสำหรับล้วนๆ | มาตรฐานเดียวกันและผลกรบทั่วไปสำหรับล้วนๆ |

- 6) บรรทัดส่วนหนึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับภัยแลดูภัยทางานโดยการทราบ  
วิธีการปฏิบัติกรณีเมืองไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้  
มีถุงน้ำดูดกัน และติดตั้งแผ่นรองอาคารเดดด่านหนาทางานเป็นไฟ และ  
ถุงกรองดับเพลิงไประจับเร็วโดยเด็ดขาด ทุกชั้น รวมทั้งบันไดที่นำไปข  
ร่องและทางเดินทางหนีไฟออกเป็นระบบฯ
- 7) จัดให้มีห้องรวมพักนิรภัยภายในห้องเดินทาง 2 ชั้น ขนาด 585 ตร.ม.  
บริเวณด้านหน้า ใจกลางกรุงศรีอยุธยา ถนนเพชรบูรณ์ และขนาด 468 ตร.ม.  
บริเวณที่ห้องรถกานยกทางเดินที่ห้องวันออกของอาคารตึกกันแนว  
เขตท่อน ลังนุน เมืองอยุธยา ที่ห้องรวมพักดับเพลิงกอกสังข์ (2,919 คห)  
จะมีอัตรา 0.36 ตร.ม./คน หรือประมาณ 0.6 x 0.6 ม. ต่อคน ซึ่งเมื่อ  
ประเมินเพิ่มตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน ใช้บานและแทน  
ห้องพักกรหกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้พื้นที่รวมพื้นที่บาน  
0.25 ตร.ม./คน หวาน ผู้ที่รวมพักของทาง โถงกว้างน้ำนาดมกาว  
เกย์ทุมพุทธ ฐานของสำนักงาน ใช้บานและแทนห้องพักกรหกรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม (รูปที่ 12 และรูปที่ 13)
- 8) ติดตั้งหัวบันไดบนลิฟฟ์ จำนวน 2 หัว บริเวณด้านหน้าของอาคาร  
(รูปที่ 14)
- 9) ปริมาณเครื่องกำนัลไฟฟ้าสำรอง ติดปีกชั้น รือ สถานที่ติดต่อ หรือเบอร์  
โทรศัพท์ติดต่อ ในการไฟฟ้ากิจธุรกิจ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าติดต่อฯ  
จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหน้าบ้านแปลงไฟฟ้า อย่างน้อย<sup>ชั้น 1 ครั้ง</sup>

รับรองจำนวน...40/64...หน้า



เมษายน 2554

นายธีร์ พิชานันท์  
กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการสั่งแบบล้วนๆ

(นายธีร์ พิชานันท์)

(นายธีร์ พิชานันท์)

ผู้รับน้ำยากรสั่งแบบล้วนๆ / บริษัท โปร เอ็น แทค โน โล จิ จำกัด



อนุกรรมการสั่งแบบล้วนๆ

อนุกรรมการสั่งแบบล้วนๆ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรปกครองสังกัด/หน่วยเบ็ดเตล็ด<br>ค่ายค่าดำเนินการ | ผลการตรวจสอบและประเมินค่าใช้จ่ายของภาระเบ็ดเตล็ด  | มาตรการป้องกัน และกำกับดูแลภาระเบ็ดเตล็ด  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>คุณภาพลิ้งแอลกอฮอล์   |
|---|---|---|---|
| <b>4. ภัยพ่อต่อภัยพ่อต่อ</b>                          |   |   |   |
| <b>4.1 สถาบันการศึกษา-สังคม</b>                       | เมื่อไปตัวบินโน โครงการอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียน แต่เด็กนักเรียนต้องดูแลน้ำหนักความรู้สึกของเด็กนักเรียน โครงการต้องมีมาตรการดูแลเด็กนักเรียน เสื้อหานาฬิกาและเสื้อหาน้ำหนัก   | จัดให้มีมาตรการดูแลความเสี่ยงทางเด็กอย่างต่อเนื่องบนนโยบายเด็ก โครงการพัฒนาเด็กให้สามารถรับรู้ภัยพ่อต่อ โครงการต้องมีมาตรการดูแลเด็กนักเรียนในโครงการ   | - ตรวจสอบนิธิบุคคลต่อมาตราค่าใช้จ่าย<br>- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่อมาตราค่าใช้จ่าย<br>- จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) เข้า<br>ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ<br>- จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ นำเสนอต่อ สพ. ทุก 6 เดือน |
| <b>4.2 สถานภาพและการสาธารณสุข</b>                     | เมื่อโครงการไปตัวบินโน การจะมีผู้พักอาศัยจำนวนมากเข้ามาอยู่ในโครงการ อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อได้ การเงินบุคลากรอุบัติเหตุน้องมาติดเชื้อในโครงการ ผลกระทบต่อเด็กนักเรียนต้องดูแลน้ำหนักความรู้สึกของเด็ก ระบบฐานข้อมูลที่ไม่ถูกซุกซ่อนอย่างเป็นเด่น แต่เนื่องจากโครงการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกซุกซ่อนอย่างละเอียด เพียงพอต่อผู้ดูแลเด็กและพนักงานภายในโครงการ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ | 1) มาตรการในการจัดการระบบสาธารณูปโภค ดูแลกิจการ แหล่งอนามัย ดึงเงินด้วย “ได้เก”<br>- จัดระบบฐานข้อมูลเด็กด้วยภาษาในโครงการให้ถูก สูงสุดที่สุด และเพิ่มช่องทางต่อผู้ดูแลเด็กและพนักงาน<br>- จัดเครื่องหมายการรักษาความปลอดภัย แหล่งน้ำดื่มน้ำสะอาด ที่รักษาเป็นแม่น้ำด้วยหิน<br>รวมทั้งพานะสำรอง ในกรณีภัยพิบัติที่อาจส่งผลกระทบ พาหนะ<br>- ประยุกต์งานกันยังสถานบริการทางสระบ諮詢ทุ่งรัตน์ และเอกสารในบริเวณเด็กเพื่อการดูแลเด็ก<br>2) ตรวจสอบการสถานที่ทำงานของบุคลากรและอนุบัน্ধแก้ไข<br>ให้มีมาตรฐานสากล | - ตรวจสอบนิธิบุคคลต่อมาตราค่าใช้จ่าย<br>- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่อมาตราค่าใช้จ่าย<br>- จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) เข้า<br>ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ<br>- จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ นำเสนอต่อ สพ. ทุก 6 เดือน |

หมายเหตุ 2554

หมายเหตุ 2554

(นายธนกร พิชานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สกานลิ๊ง จำกัด (มหาชน)

(นายธนกร พิชานนท์)


ผู้อำนวยการสังฆารามลิ้งแอลกอฮอล์ / บริษัท ไบโอ เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

รับรองวันที่... 41/64... หน้า

บ.สกานลิ๊ง จำกัด

บ.สกานลิ๊ง จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีอำนาจหน้าที่ | ผลการทดสอบด้วยวัสดุหลักและวัสดุอื่นๆ  | มาตรฐานของวัสดุหลักและวัสดุอื่นๆ   | มาตรฐานของวัสดุหลักและวัสดุอื่นๆ  |
|--|---|--|---|
| <b>4.3 ทุนทรียภาพ</b><br>คุณภาพ              | โครงการ “ดื่ออย่างแบบอนาคต ให้มีลักษณะต้องตาดูที่ดี” กับทั้งน้ำเสียพอกผ่านที่โดยรอบ โดยการใส่และใช้สารติดต่อการรักษาดูแลที่เหมาะสม และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนอย่างน้อยระดับปานกลาง  | 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการประมาณ 2,937 ตร.ม. โดยรั้วน้ำมีพื้นที่ 1,582 ตร.ม. เป็น “เขื่อนดิน” 1,372 ตร.ม. ชั้นที่ 7 มีพื้นที่ 605 ตร.ม. และชั้นที่ 36 มีพื้นที่ 750 ตร.ม. ซึ่งพื้นที่สีเขียวทั้งหมดคิดเป็น 80% ของทั้งหมดที่ 36 มีพื้นที่ 750 ตร.ม. แต่พื้นที่สีเขียวภายในบ้านกว่าจะมาโครงการน้ำหมาด (2,919 ศก.) ประมาณ 1.01 : 1 (ญี่ปุ่นที่ 15 ถึงญี่ปุ่นที่ 17)   | - ตรวจสอบนิสัยบุคคลต้องการชุดให้พร้อมตามมาตรฐาน<br>- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ อ้างอิง<br>- จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) เข้ามาตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ<br>- จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการ นำเสนอต่อ ทส. ทส. 6 ต่อไป   |
| <b>4.4 การดูแลรักษาและดูแลรักษา</b>          | เมื่อพิจารณาทิศทางพื้นที่ใกล้เคียง โดยรวมพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นนาคราฟภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่อากาศดีมาก อาทิ ที่พักอาศัย ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปท่องเที่ยว สามารถเดินทางได้สะดวก เช่น ถนนสาย 100 น. ในกรุงศรีฯ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้สามารถใช้เส้นทางน้ำได้ | 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการรั้วบ้าน ชั้นที่ 7 ชั้นคาดพื้นห้องน้ำ สาธารณะและถนนแนวเวชท์ทิดน เพื่อช่วยให้ผู้เชรุ่มรื่น อิพัฟ่องอากาศที่ถูกบันดาล บังเสียงและไม่ต้องบังคับห้องนอนห้องน้ำ จึงทำให้สามารถใช้เส้นทางน้ำได้<br>2) จัดให้มีมาตรฐานการซ่อมแซมที่ดีอยู่เสมอ โดยรอบในระยะ 100 น. ในกรุงศรีฯ พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยว จราจรคึกคัก จึงต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถเดินทางได้ | รับรองจำนวน.....42/64....หน้า<br>(นายรัตน์พิชานันท์)<br>ผู้อำนวยการส่งเอกสาร / บริษัท สูงสีเขียว จำกัด (มหาชน)<br>หมายเหตุ 2554 _____<br><br> |

รับรองจำนวน.....42/64....หน้า  
(นายรัตน์พิชานันท์)  
ผู้อำนวยการส่งเอกสาร / บริษัท สูงสีเขียว จำกัด (มหาชน)

(นายรัตน์พิชานันท์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สูงสีเขียว จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน.....42/64....หน้า



หมายเหตุ 2554

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้เดินทาง<br>ภูมิภาคฯ | ผลการซักถามของกลุ่มผู้เดินทาง   | มาตรการป้องกันและกำจัดคลัสเตอร์ภัยแล้วด้วยตนเอง   | มาตรการป้องกันและกำจัดคลัสเตอร์ภัยแล้วด้วยตนเอง   |
|--|---|---|---|
| 4.5 กองบังคับศึกษาและพัฒนา                             | เมื่อพิจารณาถึงลักษณะภาระงานด้านของอาชญากรรม โควิด-19 ที่มี   | มาตรการป้องกันและกำจัดคลัสเตอร์ภัยแล้วด้วยตนเอง   | มาตรการป้องกันและกำจัดคลัสเตอร์ภัยแล้วด้วยตนเอง   |
| ภูมิภาคฯ   | วางแผนแนวทางของที่ดิน โดยต้องการจะได้รับการจัดวางในแนวหนึ่ง-ใต้ มีอัตราชุดพื้ก้าวตี้ชั้น 36 ชั้น จำนวน 1 รายการ ระยะห่างร่องจากแนวเขตที่ดิน โดยรอบในวงละ 100 ม. ระยะห่างร่องจากแนวเขตที่ดิน โดยรอบในวงละ 100 ม. ให้มีความกว้างและความลึกเท่ากันในโครงสร้าง โดยมีกำหนด ระยะเวลาให้แล้วกับโครงสร้างตัวซึ่งการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างจนถึงวัน จุดที่เป็นอุบัติการสุดท่านนี้ ซึ่งมาจากการตรวจสอบความเสี่ยง การติดตั้งเครื่องปรับอุณภูมิอากาศ เป็นต้น | 1) ออกแบบรูปทรงของการ คำนวณสูง ระยะห่าง และวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประทับหลังงานและดูแลเรื่องที่นานาตาม 2) จัดให้มีมาตรการดูแลความเสี่ยงที่ดูดซูบ โดยรอบในวงละ 100 ม. ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากภาระดำเนินในโครงสร้าง โดยมีกำหนด ระยะเวลาให้แล้วกับโครงสร้างตัวซึ่งการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างจนถึงวัน จุดที่เป็นอุบัติการสุดท่านนี้ ซึ่งมาจากการตรวจสอบความเสี่ยง การติดตั้งเครื่องปรับอุณภูมิอากาศ เป็นต้น | ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากภาระดำเนินในโครงสร้าง โดยมีกำหนด ระยะเวลาให้แล้วกับโครงสร้างตัวซึ่งการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างจนถึงวัน จุดที่เป็นอุบัติการสุดท่านนี้ ซึ่งมาจากการตรวจสอบความเสี่ยง การติดตั้งเครื่องปรับอุณภูมิอากาศ เป็นต้น |

รับรองงานนน...43/64...หน้า




(นายอธนัย พิชานนท์)

เมษายน 2554

กรรมการผู้อิสระ / บริษัท สุราลี จำกัด (มหาชน)

ผู้รับอนุญาตสั่งเวลล้อม / บริษัท ไปร์ อิน เทคโนโลยี จำกัด



เมษายน 2554



ตารางที่ 3

มาตรฐานคุณภาพของน้ำเสียที่ต้องการในระบบกำกับดูแล

| อัตราและอย่างลักษณะของน้ำเสียที่ต้องการ | ตัวบ่งชี้คุณภาพ  | จุดเก็บตัวอย่างวิธีการขั้นตอน   | ความถี่ของการตรวจสอบ                             | ผู้รับผิดชอบ                           |
|---|--|---|--|--|
| 1. สภาพภูมิประเทศ                       | การจัดวางผังก่อสร้าง และรักษาความสะอาดที่ดินร่องรอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง   | ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้ขอแบบไว้ซึ่งต้องแยกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังออก เว้นแต่ก่อสร้างให้ห่างจากแม่น้ำและแม่น้ำที่สำคัญ | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                          | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |
| 2. ฤทธิภาพทาง化                          | TSP และ PM <sub>10</sub>   | ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric method ในปริมาณเพิ่มที่ก่อสร้างจำนวน 1 จุด  | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง          | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |
| 3. เสียง / ความดันอากาศท้อง             | Leq 24, L <sub>max</sub> , L <sub>dn</sub> , L <sub>10</sub> , L <sub>90</sub> และค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) | ตรวจสอบความดันอากาศที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยตามที่กำหนด สำหรับงานดักทุกส่วนคลา๊ส ที่สูงสุด  | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                          | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |
| 4. ทรัพยากรดิน                          | ผ่านกันดิน   | ตรวจสอบสภาพผังกันดิน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง  | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                          | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |
| 5. การจราจร                             | ความเสียหายของผู้คนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คนใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ของผู้ประกอบการ                   | ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น   | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                          | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |
| 6. การน้ำมันดันสี                       | pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN, Oil and Grease   | บริเวณที่พักน้ำทั่วครอบทั้งภูมิภาค 1 จุด ซึ่งจะประเมินค่าการณ์ดัชนีความนำน้ำ 1 ชั่วโมง  | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง          | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |
| 7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกัด        | ปริมาณน้ำเสียและความพิบูลย์ของตัวน้ำเสีย   | สำรวจน้ำเสีย 1 จุด  | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง          | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |
| 8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม         | วางแผนการระบายน้ำ แห้งน้ำที่ดิน  | ทำความสะอาดด้วยวิธีการขัดขวาง 1 จุด   | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง          | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |
| 9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน  | สภาพการทำงานที่ดูดูไม่เหมาะสม เช่น ไม่ใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง  | ป้องกันเหตุไฟไหม้และการนำเข้า ก่อสร้าง ประมาณ 1 ครั้ง และบันทึกติดต่อคระยะ การก่อสร้าง  | เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกติดต่อคระยะ การก่อสร้าง | เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง |

เมษายน 2554

รับรองจำนวน...45/64

(นายพันย์พิชานนท์)  
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปรเจกต์ เอ็น แทค โนโลยี จำกัด  
ผู้รับผิดชอบส่วนสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปรเจกต์ เอ็น แทค โนโลยี จำกัด

นายพันย์พิชานนท์  
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปรเจกต์ เอ็น แทค โนโลยี จำกัด  
กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท โปรเจกต์ เอ็น แทค โนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4

มาตรฐานตามความต้องน้ำดูดมาพิสิฐและต้องการในระบบดำเนินการ

| ชื่อประการทางสิ่งแวดล้อมและจุดที่ตรวจ | ลักษณะครัวดัด   | จุดเก็บตัวอย่างกิจกรรมจัดการ  | กระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 1. กิจกรรม                            | ระบบจ่ายประปา   | ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกหักของท่อ<br>น้ำประปา   | อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผู้ดูแลสถานการณ์ดูดหด เช่น<br>เจ้าของโครงการ ในช่วงที่<br>ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล<br>อาคารชุด |
| 2. กิจกรรมที่แหล่งกำเนิดเสียง         | ระบบไฟฟ้าโครงการ  | ตรวจสอบการชำรุดของระบบไฟฟ้า<br>โครงการ  | ตลอดระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้ดูแลสถานการณ์ดูดหด เช่น<br>เจ้าของโครงการ ในช่วงที่<br>ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล<br>อาคารชุด |
| 3. กิจกรรมที่แหล่งเสียงและสีสัน       | ปริมาณน้ำเสียและสารเคมีที่กุมผลขอ<br>ร่วงลงสถาปัตยกรรมหรือพืชไม้เขียว | ตรวจสอบสถาปัตยกรรมหรือพืชไม้เขียว<br>ที่รุกล้ำและทำลาย  | อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  | ผู้ดูแลสถานการณ์ดูดหด เช่น<br>เจ้าของโครงการ ในช่วงที่<br>ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล<br>อาคารชุด |
| 4. กิจกรรมด้านเคมี                    | pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN, Oil and<br>Grease                     | สถานะของวัสดุนานาชนิด<br>• ห้องรวมรวมน้ำเสียของอาคารชุด 1 ชุด<br>• ห้องน้ำที่มีอุปกรณ์ทางน้ำของอาคาร 1<br>ชุด<br>• ห้องน้ำสุขาที่ก่อสร้างขึ้นใหม่/รื้อใหม่ หรือ<br>ผู้ดูแลสถานการณ์ดูดหด เช่น<br>เจ้าของโครงการ 30 วัน ถ้า<br>หากถอนโฉลกห้องน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา<br/>ดำเนินการ</li> <li>ตรวจสอบปริมาณไวนิล/ลูกปืน หรือ<br/>ผ้าใบบนหุ้นเดือน ถ้ามีปริมาณมากให้<br/>ตัดออก</li> <li>ตรวจสอบเดือนละ 30 วัน ถ้า<br/>หากถอนโฉลกห้องน้ำ</li> </ul> | ผู้ดูแลสถานการณ์ดูดหด เช่น<br>เจ้าของโครงการ ในช่วงที่<br>ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล<br>อาคารชุด |

เมษายน 2554

เมษายน 2554

(นายอธิบดี พชชานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สภาพัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
ผู้รับผิดชอบร่างเวดล้อ / บริษัท โปร เอ็น เทค โปรดักส์ จำกัด

(นายบันดุง จันทร์ประเสริฐ)


รับรองจำนวน ...46/64....หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และศุลกากรทั่วไป           | ดูแลพัฒนาจราจร                                   | ดูแลรักษาจราจร   | ดูแลรักษาจราจรและการจัดการ  | ความต้องการตรวจสอบ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|--|--|---|---|--|
| 5. การระบบน้ำและป้องกันน้ำท่วม                   | ร้อยละ 20 หรืออัตราเดียวกับของท่อระบายน้ำทั้งหมด | ตรวจสอบการรั่วซึ่มหรือแตกของห้องท่อระบายน้ำ  | อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี  | นิดบุคคลอាណาการชุดหนึ่ง เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล อาคารชุด   | นิดบุคคลอាណาการชุดหนึ่ง เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล อาคารชุด  |
| 6. อาจเรื่อนานและควรปลดออกจากการป้องกัน อัคคีภัย | อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>นิดบุคคลอាណาการชุดหนึ่ง เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล อาคารชุด</li> <li>นิดบุคคลอាណาการชุดหนึ่ง เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล อาคารชุด</li> </ul> |
| 7. สมาร์บทาก                                     | ฟิล์มที่สืบเชื้อจากโครงสร้าง                     |  |   |   |  |

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพนำทางกระบวนการนำน้ำที่แยกตรวจสอบตามมาตรฐานไปตาม Standard Method

รับรองเจ้าหน้าที่... 47/64... หน้า



เมษายน 2554


(นายอธิบดี พัชรานันท์)  
กรรมการผู้อำนวยการ / บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2554

(นายชัชมนธร จันทร์ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการสัมภารถลม / บริษัท ไบร์ เอ็น ไทย โนเวลล์ จำกัด



86/09/14



#### สัญลักษณ์

- ← เส้นทางเดินรถที่ห้ามใช้ในการเดินทาง
- เส้นทางเดินรถที่ห้ามเดินทางที่ห้ามเดินทาง
- เส้นทางเดินทางที่ห้ามเดินทางเดินทางเดินทาง
- ↔ เส้นทางเดินทางที่ห้ามเดินทางที่ห้ามเดินทางเดินทาง
- จุดทึบ
- ผู้เดินทางเดินทาง
- ผู้เดินทางเดินทางเดินทาง

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| □ | เส้นทางเดินทางเดินทาง |
| ■ | เส้นทางเดินทางเดินทาง |
| □ | เส้นทางเดินทางเดินทาง |
| ■ | เส้นทางเดินทางเดินทาง |

- |   |                   |
|---|-------------------|
| □ | ถนนเดินทางเดินทาง |
| ■ | ถนนเดินทางเดินทาง |

#### รูปที่ 1 ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



(นายอธิป พิษานันท์)  
กรรมการผู้จัดการ / นายพัชร ศุภารักษ์ จังหวัด (มหาสารคาม)



วันที่ลงนาม...10/64...พ.ศ.  
นายอธิป พิษานันท์  
ผู้จัดการบริษัทฯ / นายพัชร ใจดี (มหาสารคาม)

(นายอธิป พิษานันท์)  
ผู้จัดการบริษัทฯ / นายพัชร ใจดี (มหาสารคาม)




ผู้ขออนุญาต.....49/64...ไร่

หมายเลข 2554


(นายอธิป พัชราภรณ์)  
ผู้อำนวยการ / นายอธิป พัชราภรณ์ (นายอธิป)

กรมการที่ดิน / บริษัท ทุ่งรุ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2554



-20- สร้อยอินทนิล เครื่องเรือนใน



-80- สร้อยอินทนิล เครื่องเรือนใน



แบบพื้นจอดรถชั้นที่ 2

รับรองจำนวน.....50/64.....หน้า



(นายธีป ทิพาณณท์)

กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ทุวารักษ์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2554

มกราคม 2554

มกราคม 2554

(นางนันท์กานต์ บินศรีประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสัมภาระ กองบริหาร ไปรษณีย์ จำกัด


มกราคม 2554

มกราคม 2554

มกราคม 2554

รูปที่ 3 ผังแสดงการปูกระเบื้องไม้พื้นและไม้เลือบบริเวณที่จอดรถชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของอาคารโถงการ

50- พวงชนกเครื่องเรือนใน



-4- สร้อยอินทนิล เครื่องเรือนใน

-4- พวงชนกเครื่องเรือนใน

-4- สร้อยอินทนิล เครื่องเรือนใน



แบบพื้นจอดรถชั้นที่ 3

1/2

-4- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน  
-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน

-4- ร่างจดหมายสูตรใน  
-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน

-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน


-4- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน

-4- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน  
-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน

-4- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน  
-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน

-4- ร่างจดหมายสูตรใน

### แปลนพื้นจอดรถชั้นที่ 4



-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน  
-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน


-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน  
-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน

-4- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน

-5- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน



-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน  
-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน  
-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน  
-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน  
-4- ส้วมอินทนิลเครบสูตรใน

-4- พวงชนกุ่มเครบสูตรใน  
-4- ร่างจดหมายสูตรใน

-4- ร่างจดหมายสูตรใน

### แปลนพื้นจอดรถชั้นที่ 5



รับรองจำนวน.....51/64.....หน้า

(นายอธิชา พิริยาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการ / นวัตวิทยา ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2554


มกราคม 2554

มกราคม 2554

(นายอธิชา พิริยาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท โปรด เส้นทางใน ให้มี จัดตั้ง

รูปที่ 4 พังเหลืองการปูถนนทุ่มและไหห้องน้ำที่ต้องปรับเปลี่ยนที่ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 ของอาคารโถงการ



### แปลนพื้นจอดรถชั้นที่ 6

วันที่ลง芝作用... 52/64... หน้า



(นายอธิบดี พิพานเดช)

กรรมการผู้ฝ่ายงาน / บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

เดือนกันยายน 2554



(นายอธิบดี พิพานเดช)

ผู้จัดการสำนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

รูปที่ 5 ตัวแบบการปูกรากไม้ทุ่งแทะไว้แล้วบนบริเวณที่ขอต่อขั้นที่ 6 ของอาคารโกรกการ

ฐานให้น้ำ  
ห้อง NYY สายอ่อน

ทึบดินที่บ่อกล  
DRAIN PIPE,  
PVC, DIA 1"  
ห้อง  
ห้องครัวน้ำเสียจาก  
ห้องน้ำจาก


รางระบายน้ำท่อออก  
ฐานให้น้ำ  
ห้อง NYY สายอ่อน

ทึบดินที่บ่อกล  
DRAIN PIPE,  
PVC, DIA 1"  
ห้อง  
ห้องครัวน้ำเสียจาก  
ห้องน้ำจาก


รางระบายน้ำท่อออก  
ฐานให้น้ำ  
ห้อง NYY สายอ่อน

ทึบดินที่บ่อกล  
DRAIN PIPE,  
PVC, DIA 1"  
ห้อง  
ห้องครัวน้ำเสียจาก  
ห้องน้ำจาก

รางระบายน้ำท่อออก



### รูปตัวแบบ GREEN WALL



ระบบทิ้งน้ำ  
ท่อ NYY สายอ่อน

ท่อ PVC, DIA 1"  
พัดลม  
ช่องดูดลมคัวนเลี้ยวจากรถ  
คัวนเลี้ยวจากรถ

เครเบรี่รีวันใน

พรุนไม้เลี้ยง  
สรอยอินทนิล, พวงชมพู  
ราชบูรณะ

ระบบบำบัดน้ำท่าจอดรถ

รับรองจำนวน... 53/64.....หน้า



เมษายน 2554

(นายอธิป พิริยาณณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2554

(นายอธิษฐ์ ฉินลปะระพิริญ)

ผู้อำนวยการสัมภารต์บริษัท โปร เอ็น แทค จำกัด

### รูปตัดแนว GREEN WALL



พัดลม BLOWER



แผ่น GEOTEXTILE

DRAIN PIPE,  
PVC. DIA 1"

ช่องดูดลมคัวนเลี้ยง

### รูปตัดกระถางดิน

รูปที่ 6 รูปตัดแสดงการนำบัดดาเกิดด้วยตินบริเวณขั้นที่ออกดอกของไก่ทรง



มกราคม 2554

(นายอธิป พิรากานต์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / เว็บไซต์ ถูกดัดแปลงเป็น




มกราคม 2554

(นายพัฒน์ จันทร์ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบริษัท โปร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

บันทึกจำนวน... 54/64.....หน้า


ตราสัญลักษณ์ของรัฐบาลใน  
สหภาพเดนมาร์กและรัฐบาลใน  
ฟาร์นมาซูเดนมาร์กและรัฐบาลใน



รูปด้าน 2

ตราสัญลักษณ์ของรัฐบาลใน  
สหภาพเดนมาร์กและรัฐบาลใน  
ฟาร์นมาซูเดนมาร์กและรัฐบาลใน  
สาธารณรัฐเช็กและรัฐบาลใน

รูปที่ 7 รูปด้านและคงการปููกันให้ถือแบบวิทยาลัยชั้นอุดรตของอาการโปรแกรม(I)





มีนาคม 2554

(นายอธิป พิจิทกุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท สุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)




มีนาคม 2554

(นายอนันต์ พันธ์ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบริษัท ไบร์ เอ็น เทคโนโลยี จำกัด


รับรองจำนวน... ๕๖/๖๔....หน้า

| รายการ           | จำนวนหน้า | จำนวนหน้าที่ได้รับ |
|------------------|-----------|--------------------|
| รายงานประจำเดือน | ๕๖/๖๔     | ๕๖/๖๔              |
| หมายเหตุ         |           |                    |
| รวม              | ๕๖/๖๔     | ๕๖/๖๔              |



ตรวจสอบ  
ครบถ้วนแล้ว


รับทราบ ๔



ผู้จัดทำ ๙๒๗๙

รูปที่ ๙ รูปด้านแสดงการปูกล้อล้อสูบบริเวณชั้นยอดขององค์กรก่อสร้าง (3)

# ถนนเพชรบุรี



ร่างของเขากวน... 57/64... หน้า



พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายอิน พิทักษ์)

กรรมการผู้จัดการ / นายอิน พุกานัน จังหวัด (นายอิน)



พ.ศ. ๒๕๕๔


๙๙  
๙๙

(นายอิน พิทักษ์)

ผู้รับอนุญาติและขออนุญาตฯ ให้ เนื้อที่ ๑๗๙ ไร่ ใน จ. ชลบุรี

| รายการ   | จำนวน | หมายเหตุ |
|----------|-------|----------|
| ที่ดิน   | ๑๗๙   |          |
| ก่อสร้าง | ๐     |          |
| อื่นๆ    | ๐     |          |
| รวม      | ๑๗๙   |          |

# ถนนพหลโยธิน



แผนที่ 2554

(เจ้าของที่ดิน)

กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)




แผนที่ 2554

(เจ้าของที่ดิน)

ผู้รับเหมาสถาปัตยกรรม กมล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- 1000 บบ.
- THE DEPARTMENT OF PLANNING
- สำนักงานโยธาฯ





ห้องชั้นใน... 60/64... หน้า



มกราคม 2554

(นายอธิบดี พิริยานันท์)

กรรมการผู้จัดการ / นายบัน พุฒิพงษ์ ขันวิท (นายบัน)



มกราคม 2554

Les Qdr

(นายธีระต์ โนนันทน์วงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนบริการ ให้เชื้อเชิญ ให้เชื้อเชิญ

ห้องชั้นใน... 60/64... หน้า



บริษัท สุปัลัย จำกัด (มหาชน)  
จะดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร

รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้

รายการที่ระบุไว้

รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้

รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้

รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้

รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้


รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้

รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้

รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้

รายการที่ระบุไว้  
รายการที่ระบุไว้

แผนภาพชั้นบุรี



ผู้ตรวจสอบงานเจ้าหน้าที่สถาปัตย์

รูปที่ 14 คำแนะนำทั่วไปสำหรับการก่อสร้าง



มกราคม 2554

แบบฟ้านาน... 61/64... ห้อง

(บานดี ห้องนอน)


กรมการคุ้มครองฯ / บริษัท หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)


๒๕๙

(นายธนกร จันทร์ประเสริฐ)

ผู้รับผิดชอบที่ดินและผู้รับเหมา ก่อสร้าง ไม่ว่า เนื่องในสาเหตุใดๆ ก็ตาม

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ผู้ตรวจสอบงานเจ้าหน้าที่สถาปัตย์ |





### ไม้ยืนต้น

- 17- เมดานา ห้องพื้น 6 ม.
- 03- ลีลาวดี ห้องพื้น 6 ม.
- 10- แมกซ์ปาร์ค ห้องพื้น 5 ม.

### ไม้พื้น

- ไม้พาร์ค ห้องพื้น 0.50M.
- ไทรใบกลม ห้องพื้น 0.50M.
- พ้าวห้องพื้น 0.50M.
- บุบลาช่อน ห้องพื้น 0.50M.
- คริสติน่า ห้องพื้น 0.50M.
- บานถุกงานล้อนอย

ผังแสดงไม้พื้น ไม้ยืนต้นขึ้นสร้างรายปี  
ขนาดความ



บ้านเดี่ยวฯ 61/64 เท้า



(แบบรีโนเวท)  
กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บูรพา จำกัด (มหาชน)



Pro-EP  
Technologies Co., Ltd.  
เดือนกันยายน 2554

*เข้าใจ*

(แบบรีโนเวท บันทึกประวัติ)  
ผู้ดูแลอาคารที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า เช่น ในโซน ให้เช่า



ผังแสดงไม้พื้น ไม้ยืนต้นขึ้นสร้างรายปี  
ขนาดความ

แบบรีโนเวท บันทึกประวัติ 750 ฿/M.

รูปที่ 16 ผังแสดงไม้พื้นและไม้ยืนต้นเบริโรวันชั้นที่ 7 และชั้นที่ 36 ของโครงการ

