



ที่ ทส 1009.5/ 9299

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

๑๒ ตุลาคม 2554

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเซ็นชัร์ หัวหิน

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7108
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะเซ็นชัร์ หัวหิน ของบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด ต้องมีดังต่อไปนี้
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 53/2554 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะเซ็นชัร์ หัวหิน ของบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อ.เมืองหัวหิน จ.หัวหิน ประจำบ้านที่ 1 อาคาร มีจำนวน 92 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อบมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอนเอนจากรับบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด ให้จัดทำและเสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่

63/2554 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะแซงข้าวี่ หัวหิน ของบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณี จึงขอให้จังหวัดประจำวิเคราะห์ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประพักษา)

รองเลขาธิการฯ รักษาราบทราบ

ผู้ดูแลการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
โครงการ เดอะแซงชัวร์ หัวหิน ของบริษัท ไคก้า เอสเตท จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะแซงชัวร์ หัวหิน ของบริษัท ไคก้า เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 92 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียดด่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะแซงชัวร์ หัวหิน ของบริษัท ไคก้า เอสเตท จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมาบังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ


2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกรายการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาด่อไป

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ
นายสุรินทร์ อัตถาดี (อัตถาดี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ไคก้า เอสเตท จำกัด

1/110




ตุลาคม 2554 ลงชื่อ
(นายมนูญชัย ไวกานตี)

ผู้ชนาญการดำเนินการแก้ไขปัญหาด่อไป

ตารางที่ 1 ตรุกผู้ครอบครองที่ดิน เวลาซื้อขายที่ดิน ที่ดินที่มีเจ้าของเดิมที่ต้องการซื้อขาย แต่เจ้าของเดิมไม่สามารถแสดงตนได้ จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

องค์ประกอบของที่ดินและเอกสารที่สำคัญ	เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมที่ดิน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกราฟที่สูงแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องมีการตรวจสอบ
1. ช่องทางการซื้อขาย 1.1 ทรัพยกรรมที่ดิน			หลักฐานสิ่งแวดล้อม
1.1.1 สภาพภูมิประเทศที่ดิน ทางกายภาพ	สภาพพื้นที่โดยรวมของที่ดิน ความสูง “น้ำหนัก” เป็นพื้นที่ว่าง ตั้งอยู่หัวแม่น้ำริเวอร์ปากทางดูน ชุมบ้านที่อยู่ 7 เป็นถนนสาธารณะที่อยู่ติดกับทาง น้ำสายห้วยจอกในแนวราบสู่ห้วยต้ม ยาว 195.5 เมตร สำหรับการซื้อขาย โครงการจะมีการบุดินเพื่อทำฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคให้ดิน ซึ่งอาจมีผลทำให้ห้วย ลักษณะภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนต่อไป และผลกระทบต่อการซื้อขายจะสูงกว่าราคากลาง ในช่วง ก่อสร้างทั้งนั้น ดังนั้น จึงถือได้ว่ากิจกรรมในช่วงก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบที่มีผลทำลายต่อสภาพภูมิประเทศ	1. จัดทำรากฐานด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างดูด ซึ่งกับดิน “ดิกก้า” เอสเตท จำกัด 2. ดูแลเบริริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ 3. ติดป้ายประกอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของ เจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ หากการก่อสร้าง หากพบว่ามีร่องรอยรั่ว ต้องจัดให้น้ำที่คาดว่าจะสูญเสียหาย ปัญหาที่พบโดยทั่วไป	มาตรฐานที่ต้องมีการตรวจสอบ ให้กับเจ้าของที่ดิน




๖๗๔๓ ลงวันที่

๒๕๕๔

(นายสืบพงศ์ อธิษฐาน)

(นายมนูญชัย ไวกาน)



๖๗๔๓ ลงวันที่

๒๕๕๔

(นายมนูญชัย ไวกาน)

ผู้ชำนาญการดำเนินสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด

2/110

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

(นราสัมภ์ พงษ์ อดิชาตกร)

รายงานการบริหารฯ (ก)

(၁၅၈၂)

ក្រសួងការពិនៃជាតិ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍យករាយក្នុងក្រសួង

3/110

၁၃၂။ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ ၁၃၂၁-၁၃၂၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ ၁၃၂၃-၁၃၂၄ ခုနှစ်၊

ผลการที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินและติดตาม</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินและติดตาม</p> <p>4. โครงการซึ่งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรฐานเพื่อกันและแก้ไขผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดสร้างงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>7. จัดทำคืนภารกิจต่อร่างให้เป็นระบบดำเนินไปจนกว่าจะรื้อ กีบดำเนินรูป ที่มีการหล่อคอมนกริทในพื้นที่ก่อสร้าง น้อยที่สุด</p> <p>8. บรรเทาปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทิศทางเดินมาเป็นทาง เมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจาก เศษหิน ดิน ทรัพย์ หรืออื่น ๆ กังวลในการก่อสร้าง แล้วเสร็จ</p> <p>9. เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างภายใน โครงการ ต้องทำให้awayสุดถูกทาง เช่น ยางเยียสฟล๊อต คุณนรีติสมเหล็ก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจาก เศษหิน ดิน ทรัพย์ หรืออื่น ๆ กังวลในการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>10. ในการกองวัสดุทุกที่เนื่องห้องหรือเศษวัสดุที่เหลือ ใช้ต้องปิดหัวร่อง คุณด้วยผ้าใบให้มิดชิด</p> <p>11. ไม่กองหินร่องแบบยกสูงหรือเหลือไว้หน้างานเป็นระยะ เวลานาน โดยจัดให้มีระบบระบุการร่วบไปก้าว</p>
--	----------------------------------	--	--

THE STATE OF MARYLAND


ଅମ୍ବାରୁ 2554 ମାର୍ଚ୍ଚ

(นายสิบพงศ์ อติชาติการ)

1 / 110

(၁၂၅)

องค์ประชุมมหาวิทยาลัยและแก้ไขผลกราฟสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานเชิงความสามารถของสถาบัน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>12. พัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้านนวัตกรรม โครงการ โดยทำเป็นเครือข่ายศักยภาพสามารถหนุนหลังงานชีวะปั้น-ส่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกด้านก่อตัวร่วมโครงการ</p> <p>13. จัดทำแผนแม่บทอย่างหนาแน่นให้ทุ่มเทความพยายามที่จะมีผลกระทบ ภายในโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนร่องรอยโคลนในช่วงหนาแน่น</p> <p>14. จัดทำประเมินผลกระทบด้าน ทรัพย์ ที่ดินและบริเวณ ประกอบด้วย-ของโครงการ และพื้นที่ทางเดินบริเวณ โดยรอบโครงการ โดยไม่รวมสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคที่อยู่ ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำดีและกวาดพื้นที่ด้วยห้องน้ำ โดยทันที</p> <p>15. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานดีให้มีบริษัท ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างครั้งแรก</p>	<p>มาตรฐานเชิงความสามารถของสถาบัน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(นายสิริพงศ์ อัตชาติการ)

5/110

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

นายมนูญชัย ไวกาน
(นายมนูญชัย ไวกาน)

กรรมการผู้รับผิดชอบงานบริษัท ใจกลาง เอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์การค้าและเมืองน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใหญ่ วิสาวดร จำกัด

องค์ประกอบของเสียงแวดล้อม และรุ่มร่าด้าน	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มพพิษทางอากาศ และรุ่มร่าด้าน	<p>มพพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนมาก อยู่ในช่วงจัดการด้านตัวงาน ซึ่งปล่อยหัวเรื่องอนุภาค “ไฮด์ (CO) สารไฮdrocarบอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ออกไซด์ของซัลฟิฟอเร (SO_X) ฝุ่นละออง (TSP) และ¹ สารประยุกษาอัลตราซีเรต (RCHO) หากห่อ “ไอเดียลงเครื่องจักรกล² ขณะปฏิบัติงาน ซึ่ง Emission ทางเครื่องจักรกลดังกล่าวจะส่ง³ ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกล้เคียง “ไม่มาก เนื่องจากจำนวนที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ- ส่งคนงาน มีจำนวนไม่นักก่อนและการทำงานของเครื่อง จักรกลต่างๆ ไม่ได้ทำงานทั้งวันและ “ไม่”ทำ้งงานพื้นที่กัน ห้องหมอด จึงคาดว่าจะ “ไม่”ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพ อากาศบริเวณโครงการ ดังนั้น จะ “ไม่”ทำให้ปริมาณ ในโครงการ “ไฮด์ (NO₂) และปริมาณก๊าซรบกวน มอนอกไซด์ (CO) เบ็ดเตล็ด “ไป”จ้าผลกระทบตรวจวัดใน พื้นที่ก่อสร้างโครงการ IBIS HUAHIN ศูนย์ท่ากับ 21.73 ส่วนในพื้นที่ก่อสร้าง แหล่ง 0.68 ส่วนในถ่านส่วน ตามลำดับ</p>	<ol style="list-style-type: none"> การตรวจสอบเครื่องชนต์ของรถที่ใช้ในการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ ไม่ติดตั้งเครื่องชนต์ที่ “ไว”ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่พบ โดยทันที 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเครื่องชนต์ของรถที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องดี 1 ครั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด⁴ จากการก่อสร้าง หากพบว่ามีร่องรอยรีบ ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

“A DENTAL CO.
(ມານສົນເພີ້ງ ອອດກາເຄາກ)

การรวมการผู้มีอำนาจงานบริษัท ได้แก่ อดีตเจ้า สำนักงานจัดการฯ

卷之三

తెల్పాడు కుచ్చలు నీ-నీ నుండి విషాదించాలి అన్నట్టు గుర్తు పెట్టాలి.

6/110

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ปัจจัยแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.1.3 เสียง	ระดับเสียงจากการก่อสร้าง โครงการพื้นที่พักอาศัยทางศีลธรรม “ศรีรัตน์” ประจำตัวบ้านเดี่ยวในช่วง 68-95 dB(A) ซึ่งสังจาก การก่อสร้างเมื่อรวมกับโน้ตเสียงในบริเวณ周遭พื้นที่อย่าง โครงการ IBIS HUAHIN ปริมาณ 62.84 dB(A) จะทำให้ผู้อยู่อาศัย “ได้รับระดับเสียง 92 dB(A) ซึ่งมี噪音ด้านเสียงที่ผู้พักอาศัยจะต้องไม่สามารถทนได้เช่นเดียวกัน ตามผลกระทบและการตั้งเงื่อนไขที่บ้านเดี่ยว แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มีการตั้งเสียงสูงสุดไม่เกิน (L_{max}) 115 dB(A) และมีการตั้งเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบว่า เสียงที่เกิดจากการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อ บ้านเดี่ยวได้	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำร่างแบบรายงานผลกระทบด้านความสงบ 3 เมตร ห้องชุดระดับเสียงลด “ได้ประมาณ 18 dB(A) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. แต่หากมีภาระงานภารกิจสร้าง ต่อเนื่องและกินช่วงเวลา จะต้องแบ่งผู้ที่อยู่อาศัยให้ทราบต่อไป โครงการจะใช้เสียงจำเพาะในการก่อสร้างที่ห้องชุด (L_{eq} ที่ 1 ประกอบ) จัดทำโครงการ “ห้องเรียนร้องเพลง” ให้กับเด็ก จัดให้มีจิหน่ายห้องเรียนร้องเพลงที่อาชีวศึกษาพัฒนา ทางการก่อสร้าง หาภาพรวมว่าเมื่อร้องร้องเพลง “ห้องจัดทำหน้าที่อาชีวศึกษา” ต้องจัดทำหน้าที่อาชีวศึกษา แบ่งแยก น้ำทักษิณรมย์ สำราญ ฯ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพาร์คเอนกัน ให้ทราบต่อไป นำทักษิณรมย์ ฯ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพาร์คเอนกัน ให้ทราบต่อไป 	<p>มาตรการตรวจสอบดังนี้เป็นทุกวันที่ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้กรรมการตรวจสอบด้วยตนเองทุกวันที่ 1 วัดให้เสียงและฐานราก แล้วรายงานผล การทำสำเนาเพื่อฐานราก แล้วรายงานผล การตรวจสอบทุกส่วนที่หลังจากนั้นตรวจสอบ วัดทุกส่วนที่ต้องตรวจสอบเบ้าอากาศก่อสร้าง โดยกำหนดมาตรฐานทุกห้องชุดที่ต้อง ดำเนินการหนึ่ง (ครุภารต์ 2 ประกอบ) ซึ่ง อยู่ภายใต้บังคับการที่ห้องเรียนร้องเพลงที่อาชีวศึกษาพัฒนา จัดให้มีจิหน่ายห้องเรียนร้องเพลงที่อาชีวศึกษาพัฒนา ทางการก่อสร้าง หาภาพรวมว่าเมื่อร้องร้องเพลง “ห้องจัดทำหน้าที่อาชีวศึกษา” ต้องจัดทำหน้าที่อาชีวศึกษา แบ่งแยก จัดให้กรรมการ “ห้องเรียนร้องเพลง” ให้กับเด็ก จัดให้มีจิหน่ายห้องเรียนร้องเพลงที่อาชีวศึกษาพัฒนา ทางการก่อสร้าง หาภาพรวมว่าเมื่อร้องร้องเพลง “ห้องจัดทำหน้าที่อาชีวศึกษา” ต้องจัดทำหน้าที่อาชีวศึกษา แบ่งแยก

(นายสัมพันธ์ อัตชาตกร)

๖๓๔๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

7/110

(นายมนูญชัย ไวนารถ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด

๗๓๔๘

๖๓๔๘

๖๓๔๘

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้พักอาศัยที่อยู่โดยชรบภายในระดับกิโนนาคราชฐานระดับเสียง เสียง (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) และไม่นิ่งกว่าระดับเสียง ดูงสุด (L_{max}) 115 dB(A) ตั้งแต่ 10 โครงการต่อจำนวนให้มี มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางที่อาจเกิดขึ้น	7. ตัดจำนวนของห้องรับแขกที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ ไว้สำหรับพัก 8. เตือนให้คนร่วมเมือง อุบัติกรด และวิธีการลดเสียงให้ก่อให้ เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 9. ยุบผลกระทบและห้องรับแขกที่มีการใช้งานปัจจุบันร่วงลง ให้ดับเครื่องหมายเครื่องลงกระหะหัวงการพัก 10. ห้ามอุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีที่ทำนิ่ง ก่อสร้าง 11. ใช้รับน้ำหนักตื้นชั่วคราวการติดตั้งหัวหัวชั่วโมงส่วน ก่อสร้าง 12. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์บนพื้นดินหรือกินป่า	3. จัดให้มีห้องที่เงียบให้พักฟื้น สำหรับเด็ก เด็กวัยรุ่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่เข้ามาพักฟื้น เนื่องจากความต้องการพักฟื้นที่รีวิว กระบวนการเพื่อรักษาสุขภาพเรียนให้หาย หายใจชื้น หากมีสัญญาณเตือนดังของห้องน้ำ ทางแยกอย่างรุ่งด่วน	3. จัดให้มีห้องที่เงียบให้พักฟื้น สำหรับเด็ก เด็กวัยรุ่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่เข้ามาพักฟื้น เนื่องจากความต้องการพักฟื้นที่รีวิว กระบวนการเพื่อรักษาสุขภาพเรียนให้หาย หายใจชื้น หากมีสัญญาณเตือนดังของห้องน้ำ ทางแยกอย่างรุ่งด่วน

๗๖๐๑๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่.....
(นายสิริพงศ์ อดิชาดากร)
กรรมการผู้อำนวยการ



๗๖๐๑๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่.....
(นายมนูญนัช ไวกานต์)
ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อมฯ ยังรับทราบ ไทย-ไทย วิสาหกิจ จำกัด

ก. กรรมการผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อมฯ ยังรับทราบ ไทย-ไทย วิสาหกิจ จำกัด

๘/110

章ประดิษฐ์ ใจดีและเจ้าของ และภรรยา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การติดตั้งแผ่นเงินเดชชั่วคราวติดตั้งไว้ ซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่ง จะสามารถลดเสียงลงได้ 30 dB(A)</p> <p>15. ไม่ให้มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดหญ้า การตัดกรดระบายน้ำ การบักกิรี เป็นต้น โดยให้จัดทำในโรงงานขนาดย่อมแล้วจึงขนส่งมา ประกอบภายนอกพื้นที่โครงการ</p>	<p>ผลกระทบจากการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดหญ้า การตัดกรดระบายน้ำ การบักกิรี เป็นต้น โดยให้จัดทำในโรงงานขนาดย่อมแล้วจึงขนส่งมา ประกอบภายนอกพื้นที่โครงการ</p>



๗๖๘๐ ลงวันที่ 2554

(นายสิมพล ฉัตชาภาร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ได้แก่ เอสเตท จำกัด



๗๖๘๐ ลงวันที่ 2554

(นายมนูญชัย ไวยาศ)

ผู้อำนวยการค่าน้ำสิ่งแวดล้อม บริษัท ไฮ-ไฟ วิศวกรรม จำกัด

ลงวันที่ 2554

๑ (๗๘ ๘)

๒๕๙

(הנְּצָרָה)

(HISTORICAL SURVEY)

卷之三

104

(ເມືອງ ແກ້ວມະນຸດຫຼາມ)

กรรมการผู้อำนวยการและบุคลากรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานนี้

10/110

କୁଳାଳେ ଦୂରମ୍ଭେତେ ଥିଲା-ଥିଲା ଅନ୍ଧାରୀରେ ପାହାରୀରେ ପାହାରୀରେ

ชื่อประวัติของหน้างานสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ และคุณสำ้าฯ	ผลกรະรงານต่อสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ต้องมีการร่วมกัน
ห้องสมุดสำนักหอศิลป์ชั้นราษฎร์ เด็กวัยเยาว์คุณเพ็ญ ทำลายเบร์ซีเดหนี่บาร์ว่างคืนกับปลอกหัวเหล็กชั้นราษฎร์ ซึ่งจะทำให้ถูกบ่นโดยหัวเหล็กชั้นราษฎร์ได้ยังเช่นเดิมดังนี้ อย่างเช่น อย่างไรก็ตาม ผลกรະรงານด้านความสัมพันธ์ที่ดูน่า ท้อใจจะเกิดขึ้น จะเกิดจากภาระที่ยังไม่เข้าใจผิดกันการถอน ปลอกหัวเหล็กซึ่งจะไม่เต็มที่ต้องจ้างมาหากลาการะไว้ด้วย ความสัมพันธ์ที่ดูน่าหันในพื้นที่อยู่ร้าง โครงการ IBIS HUAHIN ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.1000 มิลลิลิตรรัมบินที่มากันด้วยไร ก็ตาม เพื่อยืนยันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในช่วงก่อสร้าง โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลกรະรงານของหน้างานสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ	5. นำรายละเอียดหมวดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติด "ไวริวัฒพน์" โครงการ ให้ที่สำนารถบันทึกไว้ 5. ห้องสมุดสำนักหอศิลป์ชั้นราษฎร์ โครงการเข้าพบ ผู้พกอาชญากรรม เป็นประจำจะติดต่อช่วง เวลาที่สร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ จากการก่อสร้าง โครงการ พร้อมติดตั้ง [*] กล้องรับความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ yan พื้นที่รอบรั้วโรงเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีภัยทางกิจกรรมดูแลดูแลแนวทางแก้ไข อย่างรัดกุม	ผลกรະรงານของหน้างานสิ่งแวดล้อม

๗๖๔๘ ลงวันที่ ๒๕๕๔



๗๖๔๘ ลงวันที่ ๒๕๕๔

การร่วมกันดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ไทย-ภาคใต้ วิสาหกิจ
ผู้นำนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท ไทย-ภาคใต้ จำกัด

(นายมนูษ ไวลาต)

.....

.....


องค์ประกอบของทางสังคมด้วย และชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบติ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบติ่งแวดล้อม
1.1.5 การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ธรรมชาติ	<p>การพัฒนาอย่างดีในช่วงก่อสร้าง จะเกิดปัจจัยจากการขาดปัจจัย หน้าติน เพื่อทำฐานงานและสร้างก่อสร้างงานระบบ สาธารณูปโภคที่ผู้คนใช้ใน เช่น ถังกึ่งสำเร็จ ให้ดิน ระบบบำบัด น้ำเสียของอาคาร โดยในการก่อสร้างงานให้ดินดังกล่าว อาจเกิดการพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>1. โครงการจะลดต้นที่มีความต้องการที่ต้องการ กับแนวโน้ม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ต้องจัดทำหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่พบ โดยทันที</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการทำที่ร่วมเรื่องรักษาเรียนที่อาชีวศึกษา ทำการก่อสร้าง หากพบว่ามีร่องรอยของเรือน ต้องจัดทำหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข

ପ୍ରମାଣିତ
କରିବାର
ଅନୁଷ୍ଠାନ

କରୁଣାବିହାନ ପରମାନନ୍ଦ ମନୋମହିମା ପରମାନନ୍ଦ

12/110

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูดูด้าตาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.1.6 ฤทธิภาพน้ำ และดูดูด้าตาม	น้ำเสียที่เกิดจากงานก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นตัวน้ำที่ต้อง “ได้รับการกำนั่งก่อนระบายน ออกสู่ภายนอกโครงการ โดยโครงการจะนำด้นเสียงากน้ำลง ให้มีค่า BOD ในน้ำทั้งไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร และจะระบาย น้ำทั้งผ่านการบำบัดแล้ว ออกสู่ห้วยน้ำข่ายนำร่องดูด ซุยอ่าวตะตี้เกบ 7 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งจะ “ได้ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมระยะที่ 2 ของเทศบาลเมือง หัวหินต่อไป ซึ่งโครงการมี “ได้รับน้ำหนังลงสู่แหล่งน้ำเพื่อจัด โดยตรงด้วยน้ำ ก่อสร้างไว้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ	1. จัดสร้างห้องสุขาชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้เพื่อเว้นพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ จำนวน 15 ห้อง ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนงาน 300 คน (อัตรา [*] ใช้ห้องน้ำ 20 คน/ห้อง) (ตู้ปัสพี่ 2 ประภณ) 2. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนดูแลเด็ก จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรับน้ำเสียได้ 15 ตัน/นาทีก่อนดูด/วัน นำสักดันเสียก่อนระบายนอกตัว [*] ห้องน้ำน้ำเริมถนนอย่างรวดเร็วที่เกบ 7 บริเวณด้าน ทิศใต้ของโครงการ ซึ่งจะ “ได้ออกเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย [*] รวมระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป] 3. ประมาณให้เศษไม้อ้วนหัวหินมาถูกตัดก่อนนำไปกำจัด ทันทีเมื่อเต็ม 4. จัดให้มีแผนดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ 5. กำจัดใบให้หมดก่อนสู่รั้วสุขาแยกตามระยะทางเดินริบบอน	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ สำเร็จ ด้วยตัวเอง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีค่ามาตรฐาน คุณภาพน้ำที่ “ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids และ Total Dissolves Solids

๖๗๘๐๙
๒๕๕๔ ถงชื่อ ...

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง “เจ้า เอส.เดช จำกุล

13/110

๖๗๘๐๙
๒๕๕๔ ถงชื่อ ...

(นายมนูญชัย ไวยาดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิสาหกิจ จำกัด

องค์ประกอบของภาษาสังเคราะห์ และคุณค่าทางศิลปะ	ผลการทบทอดสังเคราะห์ภาษาสังเคราะห์ และการรับรู้ภาษาสังเคราะห์	มาตรฐานการประเมินผลกระบวนการสังเคราะห์และการรับรู้ภาษาสังเคราะห์
1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ	<p>โครงการต้องอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเรียบร้อยดี โครงการริเวอร์ไซด์สำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนนั้นจะเป็น - หัวหนอง เป็นกุ่มบ้านพักอาศัย บึงกาฬ และ โรงเรือน เป็นส่วนใหญ่ โดยมีร้านอาหาร กลางแจ้งตั่วตามแนวชายหาด สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องเดินทางไกลมาท่องเที่ยว-หัวหนอง เป็นกุ่มบ้านพักอาศัย เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบังกะโล ห้องเช่า โรงแรม ร้านค้า และการซื้อขายของคนต่างด้าว-หัวหนอง เป็นกุ่มบ้านพักอาศัย และอาคารชุดพักอาศัย กระจาดตัวเรือกอยู่ในพื้นที่กุ่ม บ้านพักอาศัย จังหวัดได้เป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Urban Ecology) ไม่พบว่ามีทรัพยากรทางน้ำ匮乏ที่สำคัญ ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบให้มีน้ำจำกัดต่อ นิเวศวิถีทางน้ำ</p>	<p>- ดำเนินการตามมาตรฐานการประเมินผลและแก้ไขผลกระบวนการสังเคราะห์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางภาษาฯ ได้แก่ จุลภาคภาษาฯ เสียง ความตื่นตระหนึ่อน การพัฒนาชุมชนฯ ดิน ดูดซับน้ำ และถูกต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างคร่าวๆ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p>

១៩២៣ ២៥៥៤ ពិងគេវ

ธรรมการที่ถูกทำลาย ESTATE CO., LTD.
บริษัท เอสเตท จำกัด จังหวัด เชียงใหม่

卷之三

(ມູນຄະນະ ພັນຍາ)

မြန်မာရှိသူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ၏

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่างๆ
1.3 ศูนย์การประปา ยะลา จังหวัดยะลา	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ในช่วงก่อสร้าง โครงการมีความต้องการน้ำใช้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะใช้น้ำจากกองกรประปาบ้านเมืองหัวพัน ซึ่งแม่น้ำป่าสักบันจะมีปัจจัยทางชลศาสตร์ที่ไม่ประปานิเวศน์ดูแล เช่น จุลทรรศน์ของชุมชนนี้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และทั้งนี้ กองการประปาได้เตรียมแผนการแก้ไขปัญหาเช่น ได้มอบรับโควินแผนพัฒนาพื้นที่ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2549 อาทิเช่น โครงการพัฒนาการผลิตน้ำประปาเฉลี่ย โครงการก่อสร้างรั้วระบายน้ำและตู้น้ำประปาฯ แต่ทราบว่า แหล่งน้ำที่ดูแลอยู่ในพื้นที่นี้ ไม่สามารถสนับสนุนการผลิตน้ำประปาได้ สำหรับในช่วงสามาตราคมปีประปาเดือนตุลาคม จำนวนน้ำประปา ณ ปัจจุบันการประปา มีอัตราการผลิตน้ำประปาเฉลี่ย 265.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน (หรือ 6,380 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ดังนั้น กองการประปาเทศบาล เมืองหัวพันจึงสามารถจ่ายน้ำให้ก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง รวมถึงส่วนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการสำรวจน้ำใช้โดยยังน้อย 40 ลูกบาศก์เมตร สำรวจมาได้ในช่วงสองเดือนแรก น้ำที่ได้มาจะนำไปใช้ในกระบวนการใช้ 2 วัน (ความต้องการใช้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน) กำจับไก่คันงานใช้น้ำอย่างประหยัด <p>ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการแก้ไขฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อระบบประปาท่อน้ำและน้ำที่ต้องการให้แก้ไข ผลกระทบต่อชุมชนที่ต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้าง 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่างๆ</p>

માનુષના જીવન 2554

A small, circular, embossed seal impression, likely made of metal or clay, featuring a stylized design that appears to be a horse or a similar animal.

ଭାରତୀ ୨୯୫୪ ମାର୍ଚ୍ଚ


၁၃၂

การรับรองการผู้อุปถัมภ์งานบริษัท จัดทำโดย เอกสารนี้

15/110

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูดซึมค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพิ่มเติมตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องดำเนินการให้มีมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	นำสิ่งที่เกิดจากงานก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณ 12 ถูกมาศักย์มتر/วันเป็นส่วนที่ต้อง “ได้รับการบำบัดก่อนระบายน้ำ ออกสู่ภายนอกโครงการ โดยโครงการจะบำบัดก่อนที่จะเข้าสู่ ค่าน้ำให้มีค่า BOD ในน้ำทั้ง 4 ชั้นกิน 20 มิลลิกรัมติจักร และจะระบายนำส่วนที่ผ่านการบำบัดแล้ว ออกสู่ท่อระบายน้ำ ริมถนนซึ่งอยู่ติดเคียง 7 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ซึ่งจะ “แหล่งต้นน้ำที่สำคัญ” ของเทศบาล 2 ของเทศบาล เมืองหัวหินต่อไป	1. จัดสร้างห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ ที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ จำนวน 15 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 300 คน (อัตราการใช้ห้องน้ำ 20 คน/ห้อง) 2. จัดให้น้ำบำบัดน้ำเสียสำหรับผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยว 15 ลูก ออกแบบให้สามารถรับน้ำเสียได้ 15 รูบากเมตร/วัน นำน้ำคืนสีท่องเที่ยวออกสู่ห้อง น้ำริมถนนซึ่งอยู่ติดเคียง 7 บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ ซึ่งจะ “แหล่งน้ำที่สำคัญ” ของเทศบาล 2 ระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป	- ตรวจต้องคุณภาพน้ำทิ้ง หากถังบำบัดน้ำเสีย ชำรุดง่าย เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง โดยกำหนดให้ได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids และ Total Dissolves Solids
1.3.2 น้ำเสีย	นำสิ่งที่เกิดจากงานก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณ 12 ถูกมาศักย์มتر/วันเป็นส่วนที่ต้อง “ได้รับการบำบัดก่อนระบายน้ำ ออกสู่ภายนอกโครงการ โดยโครงการจะบำบัดก่อนที่จะเข้าสู่ ค่าน้ำให้มีค่า BOD ในน้ำทั้ง 4 ชั้นกิน 20 มิลลิกรัมติจักร และจะระบายนำส่วนที่ผ่านการบำบัดแล้ว ออกสู่ท่อระบายน้ำ ริมถนนซึ่งอยู่ติดเคียง 7 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ซึ่งจะ “แหล่งต้นน้ำที่สำคัญ” ของเทศบาล 2 ของเทศบาล เมืองหัวหินต่อไป	1. จัดสร้างห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ ที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ จำนวน 15 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 300 คน (อัตราการใช้ห้องน้ำ 20 คน/ห้อง) 2. จัดให้น้ำบำบัดน้ำเสียสำหรับผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยว 15 ลูก ออกแบบให้สามารถรับน้ำเสียได้ 15 รูบากเมตร/วัน นำน้ำคืนสีท่องเที่ยวออกสู่ห้อง น้ำริมถนนซึ่งอยู่ติดเคียง 7 บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ ซึ่งจะ “แหล่งน้ำที่สำคัญ” ของเทศบาล 2 ระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป	- ตรวจต้องคุณภาพน้ำทิ้ง หากถังบำบัดน้ำเสีย ชำรุดง่าย เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง โดยกำหนดให้ได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids และ Total Dissolves Solids

ฤกาน พล 2554 ลงชื่อ



ฤกาน พล

(นายมุณฑล ไวยาสาร)



(นายมุณฑล ไวยาสาร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับผิดชอบ ได้แก่ เอส黛拉 จำปา

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมของรัฐที่ ที่-ก วิศวกร จำปา

16/110

องค์ประกอบของมาตรฐานเดี่ยวส้อม กระบวนการดำเนินการ	ผู้กระทำทุนต่อจังหวัดส้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบติ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบติ่งแวดล้อม
1.3.3 การระบายน้ำ กระบวนการดำเนินการ	ในการก่อตั้งร่างโครงสร้างพื้นฐานทางการไม่มีมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำ อาจก่อให้เกิดการซึ่งก่อตั้ง ตะกอนดินมากในพื้นที่โครงสร้างอุปกรณ์รับน้ำซึ่งเป็นสาเหตุให้บันเป็นสถานที่ให้ห้องน้ำขนาดใหญ่ ตั้งต้นโครงสร้างต้องดำเนินการให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด ได้ ตั้งแต่ โครงสร้างต้องดำเนินการให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดและระบบประปาที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด	<p>1. ควบคุมการระบายน้ำโดยจัดให้มีรองระบายน้ำ ความถาวรสูง 0.4 เมตร ความถาวรเดียว 1:200 โดยรอบพื้นที่โครงสร้าง รวมรวมเข้าไปบ่อตัดดักก่อนเพื่อให้เศษดินตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ รัมดาหนาอย่างต่อเนื่อง 7 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงสร้าง ซึ่งจะ “หลีกข้าม” ระบบประปาที่มีมาตรฐาน</p> <p>ระยะที่ 2 ของท่อประปาเมืองทั่วทั่วทุกต่อไป</p> <p>2. กำหนดให้มีการดูแลดูแลออกตะกอนที่สะสมในร่องระบายน้ำและบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อระบบประปาที่มีภาระน้ำเพิ่มมากขึ้น</p>	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและดูแลออกตะกอนเป็นประจำทุกเดือน

ଅମ୍ବାତୀ ୨୯୫୪ ମେସର

A circular stamp with a decorative floral border. The text "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่" is written around the perimeter, and the date "๑๙๕๐" is in the center.

การรับสมัครผู้มีคุณภาพงาน农业生产者
DONG SONGHENG ESTATE CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้


ສາທາລະນະ ۲۹۵۴ ປັຈຸ

(四)

အေဒီ ၁၉၂၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြန်တော်လွှာ ပေါ်လောက်ရေး အောင် မြန်မာနိုင်ငြန်တော်လွှာ ပေါ်လောက်ရေး အောင်

17/110

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3.4 การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมทางการค้าส่วนใหญ่มีปริมาณน้อย 900 ลิตร/วัน หากไม่มีมาตรฐานในการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาเว่นพูนซึ่งเป็นโรคตัวพยาธิหนาโกรหัสพยาธิร้ายแรงมาก ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานก่อสร้าง และบุคลากรโดยรอบ สำหรับบุคลากรกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ที่ไม่สามารถกำจัดลุบนำไปใช้ประโยชน์ได้ โครงการต้องจัดหาผู้รับผิดชอบหน้า愧疚จัด และต้องดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป	<p>1. ใช้ผ้าใบคุณธรรมรักษารักษาเชิงชั้นส่งเสริมวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดภัยคุกคาม การร่วมกันก่อสร้างหลังฝนตก</p> <p>2. ลดพรมน้ำในรากพืชเพื่อก่อสร้างหารือริเวณที่ทำไว้ให้เกิดผุนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อยืดอายุการใช้งาน</p> <p>3. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำจัดไปที่ซึ่งจะรบกวนรถทุกชนิดตามพระราชบัญญัติการลงจราจรทางบก และให้บุบเบบด้วยความระมัดระวังด้วยปืนพิสัย</p> <p>4. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้ยุ่งเหยิงลดภัยคุกคามเพื่อตัดการก่อติดพิษ</p> <p>5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อผู้คนอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้น</p>	ผลการประเมินเวลาต่อไป



๗๖๘๐ ๒๕๕๔ ลงวันที่



๗๖๘๐ ๒๕๕๔ ลงวันที่

กรรมการผู้อำนวยการน้ำ之上 วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
 (นายมนูญชัย ไวน้ำ)
 ผู้อำนวยการศูนย์เคมีภัณฑ์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
 (นายธนกร ใจดี)

18/110

ผู้อำนวยการศูนย์เคมีภัณฑ์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สำหรับ

(นายมนูญชัย ไวน้ำ)

องค์ประกอบของมาสติกแผลต้ม และดูดค้ำต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรีปอร์ตและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
1.3.5 ไฟฟ้า	ในช่วงการก่อสร้าง โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอห้วยหิน โดยการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนชุมชนซึ่งเป็นหัวเรือระบบไฟฟ้าของโครงการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอห้วยหินเพรpareริมาณไฟฟ้าที่ต้องการ ให้มีความน้อยที่สุด ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - จำกัดเริ่ม "วิ่งชั่งครั่งครั่ง" <p>6. จัดเตรียมบึงร่องรับน้ำดูดหมัก 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง วางไว้ในบริเวณก่อสร้าง เพื่อรับน้ำมูลที่ออกจากการก่อสร้างพื้นที่ดูดรวมจากกุจฉาดต่างๆ เพื่อดักจับน้ำมูลอย่างเทศนาเมื่อหัวทันน้ำเข้าขันไป กำจัดต่อไป</p> <p>7. จำกัดให้คนงานทิ้งมูลโดยตรงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ชั่งครั่งครั่ง</p>	มาตรฐาน 2554 ถังอื่น ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

ธันวาคม 2554 ถังอื่น
(นายสุรพงษ์ อัตชาตการ)ธันวาคม 2554 ถังอื่น
(นายสุรพงษ์ อัตชาตการ)ธันวาคม 2554 ถังอื่น
(นายสุรพงษ์ อุไรศักดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับผิดชอบดูแล ให้ฯ วิศวกร จ้าว


19/110

ผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์ มนต์ธรรม สำเร็จ ให้ฯ วิศวกร จ้าว

องค์ประกอบของมาตรวัดต้องมีส่วนที่สำคัญ	ผลการทดสอบต้องแสดงถึงความสามารถที่ดีที่สุด	มาตรการที่มีอยู่กันและแสดงถึงผลกระทบต่อผลลัพธ์	มาตรการติดตามตรวจสอบผลลัพธ์
1.3.6 การตรวจสอบ และคุณค่าต่างๆ	ใบชี้แจงการก่อสร้าง โศกน้ำเรื่องการเมืองรัฐบาลตั้งเดิน บนสังวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งค่านงานก่อสร้างเข้า - ออก โครงการประมวล 23 เที่ยบ/วัน ซึ่งจากการประเมิน พิจารณา ค่าอัตราส่วนปริมาณ จริงต่อความจุของหนน (V/C Ratio) ขนาดน้ำท่วง ๆ บริเวณ โครงการในช่วงก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน แต่ยังคงรองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ในช่วงก่อสร้าง โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อค่าใช้จ่ายของจราจร ที่นี่ ในการนับตัวน้ำ วัสดุก่อสร้างที่จะใช้รับรองรุกหนาด 6 ถึง 8 อาทิตย์ให้เกิดการสะสมตัวของกระแทกของจราจร ในวงจรสหัส ที่มีการเข้า - ออก โครงการ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ต่อผู้ที่สัญจร ไปมาได้ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ด้านการจราจร จากการก่อสร้าง โครงการ	1. จัดให้มีผู้ที่สำหรับตรวจสอบผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่ของการประเมินพื้นที่ดินและวัสดุก่อสร้าง 2. ห้ามไม่อนุญาตการขอครุฑ์เพื่อขันดิน วัสดุก่อสร้าง และจราจร-ส่งค่านงาน บนถนนสายอย่างต่อเนื่อง 7 ศึกษาหน้าโครงการ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดเวลาให้กับรถที่เข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการ ได้โดยสะดวก ไม่เดินทาง การจราจรบนถนนของทั่วประเทศก็เช่น 7 ต้านหน้าโครงการ 4. กำชับให้ผู้รับเหมือนสั่งคืน ขนส่งสัมภาระต่อสร้าง และรับ-ส่งค่านงานให้ความเร็วของรถที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชำระหนี้ราชการ เครื่องรับ	มาตรวัดต้องแสดงถึงความสามารถที่ดีที่สุด ผลลัพธ์

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ ...

(นายศิริพงษ์ อัชชาตการ)



(นายมนูญช์ ไวยาศ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับซื้อ "ได้รับเอกสาร จ้าก"

20/110

ผู้อำนวยการส่วนสังฆารักษ์ บ้านบึง ไทย วิสาหกิจ จำกัด

องค์ประภากองงานสิ่งแวดล้อม และดูแลพื้นที่	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพิ่มความพร้อมของระบบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. จัดให้มีการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษา เสศศิลป์และสถาปัตยกรรม ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะที่สาธารณะ หรือในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อเตือนภัยผู้คนให้ห่างไกลจากภัย</p> <p>6. จัดฝึกอบรมประจำตัวของครุภัณฑ์ พื้นที่สาธารณะ ชุมชนริมแม่น้ำ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษา เสศศิลป์และสถาปัตยกรรม ได้รับทราบข้อมูล และดำเนินการติดต่อสอบถามผู้รับเหมาได้โดยตรง ในการเข้าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขโมย</p> <p>7. หากกรณีบรรทุกของโครงการ ทำให้เสื่อมทางการขายและเสียหาย ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบ โดยที่ผู้รับเหมาพัฒนาทันที ภายหลังจากการถ่ายร่องเส้นทางเดิม</p>	
องค์ประภากองงานสิ่งแวดล้อม และดูแลพื้นที่		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>5. จัดให้มีการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษา เสศศิลป์และสถาปัตยกรรม ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะที่สาธารณะ หรือในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อเตือนภัยผู้คนให้ห่างไกลจากภัย</p> <p>6. จัดฝึกอบรมประจำตัวของครุภัณฑ์ พื้นที่สาธารณะ ชุมชนริมแม่น้ำ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษา เสศศิลป์และสถาปัตยกรรม ได้รับทราบข้อมูล และดำเนินการติดต่อสอบถามผู้รับเหมาได้โดยตรง ในการเข้าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขโมย</p> <p>7. หากกรณีบรรทุกของโครงการ ทำให้เสื่อมทางการขายและเสียหาย ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบ โดยที่ผู้รับเหมาพัฒนาทันที ภายหลังจากการถ่ายร่องเส้นทางเดิม</p>	มาตรการเพิ่มความพร้อมของระบบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2554 ลงวันที่ ๑๘



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง คุก้า เอสเตท จำกัด



21/110

(นายมนูญนัช ไวยาศี)

ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ ไทยวิสาหกิจ จำกัด


องค์ประกอบของงานสังสกัดและผลิตภัณฑ์	ผลการทบทวนตัวตั้งและผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่คาดถือม	มาตรฐานตามมาตรฐานทั่วไป
1.4 คุณภาพมาตรฐานตัวตั้งและคุณภาพพืชวิชีวิทยา	ผลการทบทวนตัวตั้งและผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่คาดถือม	มาตรฐานตามมาตรฐานทั่วไป
1.4.1 ผลการทบทวนตัวตั้งและคุณภาพพืชวิชีวิทยา	ในช่วงการเก็บตัวตั้ง โครงการฯ ส่งผลกระทำใบด้านต้นสังคมต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียง เนื่องจากความน่าอัศจรรย์ ซึ่งโครงการต้องมีมาตรการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมร้ายแรง ค่าใช้จ่ายดูแลต่ำที่สุด	<p>1. พัฒนาเลือกคนในพื้นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการที่สามารถทำงานในโครงการ เพื่อให้เกิดการใช้งานในชุมชน และป้องกันภัยทางความปลอดภัย ระหว่างโครงการกับบุคคลอื่น</p> <p>2. จัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการคุ้มครองดูแล และจัดให้มีห้องน้ำคุณภาพดีตามมาตรฐานและคนงานต่อตัว ไม่ไปประพฤติคนไม่เหมาะสม บังคับก่อให้เกิดความเสื่อมด้วยตัวเองอย่างเดียว</p> <p>3. กำหนดกฎหมายเบี้ยบเพรียบค่าน้ำต่าง ๆ และควบคุมการนำไปใช้ด้านของคนงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คนงานอยู่ร่วมกันโดยสงบ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p>	<p>มาตรฐานตัวตั้งที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการที่ต้องการใช้งานในชุมชน และป้องกันภัยทางความปลอดภัย ระหว่างโครงการกับบุคคลอื่น</p> <p>มาตรฐานที่ต้องการใช้งานในชุมชน และป้องกันภัยทางความปลอดภัย ระหว่างโครงการกับบุคคลอื่น</p>



๑๗๖๔ ตาม ๒๕๕๔ ลงวัน

(นายสืบพงษ์ ชัตชาติการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ได้แก่ เอสเจฯ จำกัด



๑๗๖๔ ตาม ๒๕๕๔ ลงวัน

(นายมนูญชัย ไวการี)

ผู้อำนวยการศูนย์กลางสัมภาระเมืองรัชดา ให้ไว้ วิสาวดร จำกัด

22/110

๑๗๖๔ ตาม ๒๕๕๔ ลงวัน

(นายมนูญชัย ไวการี)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4.2 ผลกระทบจาก ความไม่สงบ	ผลกระทบด้านอาชญากรรมและความไม่สงบ ส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นกับคนงานและพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ มากถึงเกือบครึ่งค่อน ๆ อาจเกิดจากการที่คนงานพื้นที่ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การชนเสียงสั่นสะเทือนและการกระแทกทำให้เกิดการติดตามการตรวจ ซึ่งมีผลกระทบมาก หรือมีอยู่บนผู้ปฏิบัติงานคนงาน ผลกระทบด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา และตัวคนงานผู้ปฏิบัติงาน น้องสาวนัก การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุ ต่อสาธารณะที่อยู่ทางเดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหักหอนชีวภาพและทรัพย์สิน ดังนั้น โครงการต้องกำกันด้วยม่านมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่จราจร ผู้พานผู้หักหอน เผื่องการดำเนินการ ผู้ที่เคยเป็นประจำติดต่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบที่มาจากการก่อสร้าง โครงการ หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องรายงานว่าท่านได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว จัดทำรากที่ปรับอย่างพื้นที่ก่อสร้าง ความดูดไม่แน่นอนกว่า 3 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามไม่ผ่านไปเมื่อที่เยาวชนเข้าไป ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำ Chain Link ยึดจากอาคารขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันคนไม่สามารถลัดวงล้อและเข้าไปชั่วคราว ไม่ถูก 2-3 ชั่วโมงตามที่ก่อสร้างอยู่ แม้แต่เด็กๆ ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ ทำแผนที่ทางเดินร่องรอยอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กซึ่งดึงดูดเวลาจากที่ทูกชั่ว 5 ชั่วโมง ต้องเฝ้ามองร่องรอยและซึ่งคาดว่าจะร่องแบบใช้ในการทำหนังงานของ ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรที่อยู่ในห้องแม่ฟาก่อนนำเข้าใช้งาน เพื่อยื่นกันข้อบกพร่อง ควบคุมการวางแผนร่องรอยของเครื่องจักรก่อนนำเข้าใช้งาน พื้นที่โครงการ 	<p>มาตรฐาน 2554 ลงชื่อ นายมนูญช ไวยาดี (นายมนูญช ไวยาดี) ผู้อำนวยการศูนย์การติดตามสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด</p>

๗๖๑๘๙
ผู้อำนวยการ
บริษัทไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด
(นายมนูญช ไวยาดี)



มาตรฐาน 2554 ลงชื่อ
นายมนูญช ไวยาดี
(นายมนูญช ไวยาดี)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศุนทรีย์ทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>8. จุดหน้าไฟ ระบบรวมและทำจุดดูดอย่างเดียว เพื่อป้องกัน สีประจำบิ๊กตี้ที่ถูกสูญเสียไปอย่างมาก เพื่อป้องกัน</p> <p>9. จัดให้มีห้องสำหรับเครื่องโดยสาร ให้บังคับไม่เครื่องมือ</p> <p>10. บริเวณทางขึ้น-ลง ต้องมีห้องน้ำพัฒนาที่ดูแลอย่างดี-สะอาด ของลูกาน้ำที่คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>11. ติดป้ายแนะนำการทำ้งาน ป้ายติดอน เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>12. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตาพิรุณ หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสื้อบุหุ ถุงมือ เป็นต้น</p>	<p>ผลประโยชน์สิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p>



๗๗๗๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่

๗๗๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่

(นายมนูญชัย ไวยาศ)

(นายมนูญชัย ไวยาศ)

กรรมการผู้อำนวยการสถานศึกษา ไคร้า เอสเตท จำกัด

24/110

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไวยาศ ไทร-ไทย วิสาวด จำกัด

องค์ประกอบของมาตรฐานเดียวที่มาสั่งกำหนด กระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจ	ผลการทดสอบที่ต้องการได้รับ	มาตรฐานที่ต้องการได้รับ

ពេលវេលា ២៥៥៤ ទី៣

ฉบับที่ ๑๔๘
๒๕๖๓

(፩፻፲፭ ዓ.ም)

၁၃၂၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ အမြန်ပြည်သူများ လုပ်ငန်း၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ အမြန်ပြည်သူများ လုပ်ငန်း၊

25/110

มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินและติดตามปรับปรุงแก้ไข	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินและติดตามปรับปรุงแก้ไข
<p>1.4.3 ผลการประเมินทางด้านคุณภาพ และคุณค่าทางวิชาการ</p> <p>ผลการประเมินที่ต้องแสดงถึงความต้องการของผู้เรียน</p> <p>มาตรฐานที่ต้องรับเหมา ผู้ควบคุมงานได้มาตรฐาน ในกรณีได้รับความต้องการ จากผู้อำนวยการ</p>	<p>มาตราการป้องกันและแก้ไขผลการประเมินและติดตามปรับปรุงแก้ไข</p> <p>รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานได้มาตรฐาน ในกรณีได้รับความต้องการ จากผู้อำนวยการ</p> <p>1. จัดอบรมและให้คำแนะนำด้านงานในภารกิจและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การรับประทานอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ การดูแลน้ำที่สะอาด การซื้อรับถังร่างกาย เป็นประจำ เป็นต้น</p> <p>2. ควบคุมงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายเบี้ยที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบรายตรวจสอบ และดำเนิน มาตรการในบริเวณพักนักเรียน ตลอดจนภายใน ห้องพักนักเรียนแต่ละห้องให้มีความสะอาด และ กำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสภาพ</p>
องค์ประกอบของทางสังคมและคุณค่าทางวิชาการ	องค์ประกอบของทางสังคมและคุณค่าทางวิชาการ

ពេលវេលា ២៥៥៤ ចុងឆ្នាំ

ເມສດ 2554 ປັບປຸງ

(ପ୍ରକାଶକ)

การร่อนการผูกเชือกตามงานประท ใจก า ใจต า ใจก า ใจต า

26/110

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยค้าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดตามมาตรฐานสากล
<p>1. ด้านสุขภาพกาย - โรคระบาด</p> <p>ทางเดินหายใจ</p> <p>2. เหยี่ยว ควันจากเครื่องยนต์ ครรภ์เจ้าชีวินภัยกรรม</p> <p>3. การสูดมลภาวะทางเคมีที่ใช้ในการกรอกสร้าง เช่น สี พิโนเรน น้ำยาถังทำความสะอาดต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>4. ทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อันตรายระหว่างอาคารไม้ติด เป็นระยะเวลาบาน</p>	<p>1. ผู้คนและองค์กรการค้าอยู่สร้าง ทางเดินหายใจ</p> <p>2. เหยี่ยว ควันจากเครื่องยนต์ ครรภ์เจ้าชีวินภัยกรรม</p> <p>3. การสูดมลภาวะทางเคมีที่ใช้ในการกรอกสร้าง เช่น สี พิโนเรน น้ำยาถังทำความสะอาดต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>4. ทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อันตรายระหว่างอาคารไม้ติด เป็นระยะเวลาบาน</p>	<p>4. กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพน้ำก่อนรับเข้า พัฒนาทุกครั้ง และหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ ที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p>	<p>มาตราการลดตามมาตรฐานสากล</p> <p>ผลการประเมินผลต่อไป</p> <p>1. จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับพนักงานก่อสร้าง 2. จัดพร้อมหน้ากากอนามัยพื้นที่ก่อให้เกิดฝุ่นตกลงระยะ เดลาการก่อสร้าง เพื่อลดการพึงระบะจากของฝุ่นละออง 3. ติดตั้งฝ้าใบโดยรอบอาคาร เพื่อยืดอายุการใช้งาน ฟิล์มระบายไประยุงพื้นที่ชั่วคราว 4. ในการก่อสร้างต้องมีผู้นํารือหัวหน้าทีมหลังใต้ "ให้บิ๊บหรือ คุณแม่ผู้ใหญ่ตามแบบเดิมที่น้ำแข็งอีก 3 ตัวน ให้มีตัวชิ้น รีร้ายความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออก ให้ปรับเทาๆ เคลื่อนทรายหากต้อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>

เดือน มกราคม 2554 ลงรือ

(นายสมชาย ใจกลาง)

นายสมชาย ใจกลาง จ้าวศรีฯ

(นายสมชาย ใจกลาง)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับ "ได้" เอกสาร จ้าวศรีฯ

27/110

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของบ้านที่ ไทย-จ้าวศรีฯ

บังคับระดับมหาวิทยาลัย และดูแลค่าบำรุงดูแล	หลักสูตรที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำพ馬ที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรประเมินสิ่งแวดล้อม
- โรคระบาด	ทางเดินหายใจ	<p>6. เศษวัสดุที่เหลือไว้ ดูดไม่แม่การของห้องครัวถังไวน์ห้องน้ำงาน โดยจัดให้เป็นรถบรรทุกมาร์ทไม่กำจัด</p> <p>7. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับภาร ที่งานที่ใช้สารเคมีที่มีอันตราย เช่น การทาสี เป็นต้น</p> <p>8. เลือกใช้สารเคมีที่นักลิขิตไม่รุนแรง</p> <p>9. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>10. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่มีพิษทึบหรืออันตราย ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p>	<p>6. เศษวัสดุที่เหลือไว้ ดูดไม่แม่การของห้องครัวถังไวน์ห้องน้ำงาน โดยจัดให้เป็นรถบรรทุกมาร์ทไม่กำจัด</p> <p>7. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับภาร ที่งานที่ใช้สารเคมีที่มีอันตราย เช่น การทาสี เป็นต้น</p> <p>8. เลือกใช้สารเคมีที่นักลิขิตไม่รุนแรง</p> <p>9. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>10. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่มีพิษทึบหรืออันตราย ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p>
บังคับระดับมหาวิทยาลัย และดูแลค่าบำรุงดูแล	ทางเดินหายใจ	<p>1. จัดเตรียมหน้าตู้มีต้องยาด ไว้ย่างพิษแพะ</p> <p>2. รักษากาลังตลาดของชาชนชาวบ้านจนถึงตีม</p> <p>3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคุณงานด้านสุขาภิบาลในกร รุ่นประจำอาชาร เช่น รับประทานอาหารที่โรงเตี๊ยะ ใหม่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น</p> <p>4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกมาตรฐานและกำหนดให้คุณภาพดี ความสะอาดตามที่เหมาะสม</p>	<p>1. จัดเตรียมหน้าตู้มีต้องยาด ไว้ย่างพิษแพะ</p> <p>2. รักษากาลังตลาดของชาชนชาวบ้านจนถึงตีม</p> <p>3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคุณงานด้านสุขาภิบาลในกร รุ่นประจำอาชาร เช่น รับประทานอาหารที่โรงเตี๊ยะ ใหม่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น</p> <p>4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกมาตรฐานและกำหนดให้คุณภาพดี ความสะอาดตามที่เหมาะสม</p>

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ ชัยพรกานต์)
(นายสืบพงษ์ พัฒนาศักดา)

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวยาทร)

กรรมการผู้รับผิดชอบงานบริษัท โภค้า เอสเตท จำกัด


28/110

ผู้อำนวยการค่าไฟสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไฟ-ไฟ วิสาหกิจ จำกัด

องค์ประกอบพยาธิสภาพเดลล์ออม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรือภัยแก้ไขผลรำพึงแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบของสถาบัน ผู้ลงนามสิ่งแวดล้อม
- โรคผิวหนัง	<p>1. การเพ่งเน้นของหัวต่อการคืนเงินซื้อขายในช่วงเวลาต่อมา หรือนำเข้า ต่างๆ ที่ใช้ในการรักษารักษา</p> <p>2. ความเสื่อมผ้าไม้สักอาด</p> <p>3. สนับสนุนให้อัมצעน์เป็นระบบทุน資本งาน</p>	<p>1. ให้ศักยภาพงานศวานเสื่อมผ้าที่ดีดีขึ้น และสร้างจุดแข็งของครัวเรือนที่จะ ต้องดำเนินการ หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่ป้องกันเชื้อรา</p> <p>2. จัดให้มีผ้าใบโดยรอบอาคารเพื่อยืดกันผู้คนและขยาย รวมทั้ง ผู้คนบุปผาที่มีแนวโน้มที่จะระบาดไป</p> <p>3. จัดให้มีการยับยั่ง/ซึบเงาบนงานด้านดินดูดอนภายนอกต่อไป</p> <p>4. จัดเตรียมสภาพอากาศในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5. ดำเนินการรักษาความสะอาดร่ว่ากาย ควบคุมไม้สักที่เหลือ เช่น และการดูแล</p>	<p>1. ให้ศักยภาพงานศวานเสื่อมผ้าที่ดีดีขึ้น และสร้างจุดแข็งของครัวเรือนที่จะ ต้องดำเนินการ หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่ป้องกันเชื้อรา</p> <p>2. จัดให้มีผ้าใบโดยรอบอาคารเพื่อยืดกันผู้คนและขยาย รวมทั้ง ผู้คนบุปผาที่จะระบาดไป</p> <p>3. จัดให้มีการยับยั่ง/ซึบเงาบนงานด้านดินดูดอนภายนอกต่อไป</p> <p>4. จัดเตรียมสภาพอากาศในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5. ดำเนินการรักษาความสะอาดร่ว่ากาย ควบคุมไม้สักที่เหลือ เช่น และการดูแล</p>


- โรคที่เกิดจาก
สัตว์ปีนพะอะ
นำโรค

1. ถูกสัตว์ปีนพะอะกัด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเพลี้ยรัง
เป็นต้น
2. มีโรคที่ร่อสัมผัสด้วยตัวที่ปีนพะอะ เช่น โรคไข้หวัดนก
โรคท้องเสีย เป็นต้น



ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

กรรมการผู้อำนวยการงานบริษัท ไคฟ้า เอสเตท จำกัด
กฤษณะบุญราษฎร์



ตุลาคม 2554 ลงชื่อ


29/110

(นายมนูญบุญราษฎร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ลงนามด้วยบัตร พ.ท.-ท. วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบของหนังสือแจ้งเหตุผล	ผลกรอบบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
และฐานค่าต่างๆ	3. เส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่ในเขตที่รับผลกระทบ บนถนนพนมทรัพย์ เชื่อมไว้รัชสีชัย ไปร์ โคตรชัว และเชื่อมรับที่ทางก้มแมลงตามแนวตัวว่าว	<p>ให้หักว่าควรใช้สีแดง เพื่อไม่ให้น้ำซึ่งเคลื่อนที่ไปบนถนนหลังจากพื้นที่ดูดซึบ</p> <p>3. นยอนในปัจจุบันหรือในอนาคตเพื่อป้องกันการรบกวนผู้โดยสาร</p> <p>4. จัดให้มีสิ่งของรับน้ำฝนอยู่ที่สามารถรองรับน้ำฝนโดยได้อบ่างเพิ่มพอยและดูดซึบความสะอาดไม่ให้น้ำฝนเผยแพร่สึบสิบัง พื้นที่</p> <p>ป้องกันเส้นทางน้ำที่ไหลเข้าแมลงวัน หนู หรือแมลงต่างๆ รบกวน</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องล้วนและห้องซ่อมแต่ละห้อง ทำความสะอาดอย่างประจำ</p> <p>6. จัดให้มีห้องล้วนที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>7. คืนแหล่งชื้นที่สะอาดจอด</p> <p>8. ดำเนินการทุกครั้งก่อนทາหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ</p> <p>9. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่วันไหนก็สามารถทานอาหารที่รีฟรีเมลล์ได้ตลอด</p> <p>10. ไม่นำเสื้อผ้าไปข้างนอก</p> <p>11. ไม่อนุญาตให้คนงานเสียงดังมากในพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>	<p>ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม</p>


๖๗๘๔ ลงวันที่ 2554



ลงวันที่ 2554

30/110

(นายมนูญชัย ไวยาดี)



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ได้แก่ เอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์การติดตามสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด

ពេលវេលា 2554 ទៅ

(३३४)

၁၁၁၈ မြန်မာ အမျိုးသမီး၊ မြန်မာ အမျိုးသမီး၊ မြန်မာ အမျိုးသမီး၊

31/110

(၁၂၅၃ ခုနှစ်)


၁၇၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြပ်၏ အမြတ်ဆင့် အကျင့်ဆုံး အမြတ်ဆင့် အကျင့်ဆုံး

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และศุภค่าทางสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบที่สัมภพต้องกันและแก้ไขผลกระบวนการดังกล่าว	<p>มาตรฐานที่ต้องกันและแก้ไขผลกระบวนการดังกล่าวด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถูปสิ่งปฏิกูลหันทิวากยในระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรัฐวิสาหกิจ โดยประสานให้เทศบาลเมืองหัวหินดำเนินไปก้าวต่อไป - บุกหลักสูตรภาษาอังกฤษ และผู้ประกอบธุรกิจที่มีความต้องการต่อไป - ทำความสะอาดอาคารที่โดยรอบบ้านพักคนงานก่อนนอนและ ภายในห้องนอน โดยผู้พนักงานทำความสะอาดซึ่งโดยอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ก่อนรื้อถอนและเมื่อรื้อถอน แล้วสร้างใหม่ - ทำความสะอาดที่ทางเดินร่องดูดทุกเมื่อที่ดินเป็น แล้วสร้างใหม่ 	<p>มาตรฐานที่ต้องกันและแก้ไขผลกระบวนการดังกล่าวด้วย</p> <p>ผลการทดสอบที่สัมภพต้องกันและแก้ไขผลกระบวนการดังกล่าวด้วย</p> <p>มาตรฐานที่ต้องกันและแก้ไขผลกระบวนการดังกล่าวด้วย</p>
--	--	---	---

အသုတေသနများ မရှိဘဲ အနေဖြင့် အမြတ်အမြတ် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့ပါ၏ အတွက်

(၁၂၅၃၊ ၂၇၈၀)

ເລກທີ 2554 ສິນຫວັນ



မြန်မာရှိသူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပုဂ္ဂန်များ

32/110

๑๕๗

องค์ประกอบของทางสังคมเวลล้อม และภูมิคุ้มค่าทาง	ผลกระทบที่ต้องคาดเดาต่อไปในเวลล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไปในเวลล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคที่เกิดจากคน - ภัยธรรมชาติ - ภัยมนุษย์	<p>1. ได้รับเชื้อจากการสัมผัสด้วยผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรคหวัด โรคทึ่ร้าง ชาร์ส เป็นต้น</p> <p>2. เม็ดสัมพันธ์ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น โรคเอชตีวีดีบีทีบีซี โรคตับอักเสบบีซี</p> <p>3. ประชุมกราฟสัมผัสร่วมกันอย่างแออัด</p>	<p>1. จัดทำกางานพื้นที่อยู่เพื่อรองรับความกู้ทางการแพทย์ที่มีผู้ป่วยเข้ามายังพื้นที่</p> <p>2. ตรวจสอบสถานะงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานเป็นครั้งๆ 6 เดือน/ครั้ง</p> <p>3. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานอย่างถูกต้องโดยละเอียด เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจัดส่วน ผู้ช่วยรับมูลฝอยฯลฯ ให้มีจำนวนน wen และคุณภาพดูดูในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>4. อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง</p> <p>5. ให้ถังขยะอย่างดีอย่างน้ำและสบู่ โดยเฉพาะห้องน้ำในเรือนที่น้ำ</p> <p>6. ใช้ผ้าปูโต๊ะ ปิดช่องทุกครั้งเมื่อไหร่จะมา</p>	- - -

ពេលវេលា ២៥៥៤ ពេក្តី០


କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ତିରେ

A small, circular, high-contrast graphic element located in the top right corner of the page. It appears to be a logo or a seal, possibly related to the publisher or a specific section of the document.

(ຂໍເມສນາ ຂໍສົງລວມ)

၁၇၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တောင်၊ အမြန် ၁၂၁၃ ပါတီ

ตารางที่ 1 (ต่อ 32)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามทั่วไป	ผลกระบวนการตัดสินใจและรับผิดชอบ	มาตรการรักษาความปลอดภัยและแก้ไขอันสละ Rathnakorn ศิริเวชต้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการตัดสินใจและรับผิดชอบ
- อุบัติเหตุทางฯ	<p>1. การพำนານที่ขาดความระมัดระวัง</p> <p>2. เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่งานบริษัทผู้รับเหมา เช่น ไม้เลื่อยบ้านพักอาชญากรรม ไว้ดูแล พรู้เรื่องทั้งให้หน่วยงานโดยทั่วไปและให้หน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกัน โครงการให้ได้มาตรฐาน ซึ่งหากได้รับแจ้งผลการทดสอบทางน้ำอาจนำไปได้ จัดทำรั้วหินปูเดชรองบนเนินที่ดิน ความสูง 3 เมตร เพื่อกันขบวนแมลงพันธุ์ที่โกรงอย่างเป็นสัดส่วน จะแต่งท่าโครงสร้างต้องทำ Chain Link ยันจากโครงสร้างกันเศษวัสดุร่วงหล่นและถ่ายตามใบอนุญาต 2-3 ชั้น เมื่อยก Chain Link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันร่องอากาศ โดยใช้โครงเหล็กซึ่งตัวตาข่ายติดกัน หาก 2-3 ชั้น ต้องเขียนบนร่างงานและใช้ตากข่ายรอบเพื้อใช้ในการทำผ่านกายนอก จัดหน้าizi ระหว่างร่วงรวมและกำจัดขยะ นำสีษ สิ่งปฏิกูลดูแลกันละเอียด ไว้อย่างพึงพอใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเชื้อโรคระบาด ได้ 	<p>นายมนูญนัช ไวยากรณ์ (นายมนูญนัช ไวยากรณ์) ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของบกรช. ที่-ไฟ วิศวกร จำกัด</p> <p>7 มกราคม 2554 ลงชื่อ  </p>

7 มกราคม 2554 ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับผิดชอบ ได้แก่ อดีสเดชา จำปา
34/110

(ຂໍສົມ ຂໍເກີນທີ່ເກີນອາຍ)

ຕົກລາຄມ 2554 ຕັງໝູດ

This block contains a small, rectangular metal plate or component, possibly a part of a larger mechanism. It has a textured surface and some faint markings.

การรัฐประหารในอุบลราชธานีในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2512

36/110

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>5. จัดให้มีการทำฟาร์มที่ชุมชนโดยใช้พืชผักที่อยู่ทางเดียว เพื่อที่โครงสร้างพื้นที่บ้านพักจะงานเป็นรากะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดี ระหว่างพาร์ทเนอร์ที่อยู่ชุมชนโดยตรง โดยตรง</p> <p>6. ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชาวนา พื้นดินของผู้อยู่โดยรอบ</p> <p>7. ปลูกรักษาความสะอาดดูแลทุกอย่างด้วยความใส่ใจ รวมทั้ง รับประทานอาหารตามที่ได้ระบุไว้ในห้องพักที่ออกให้กับลูกค้า ซึ่งกวนผู้อยู่โดยรอบไปด้วย</p>	<p>ผลกรรมการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกรรมการติดตามตรวจสอบ</p>


๗๖๘ บริษัท เอสเตท จำกัด
(นายมนูญชัย ไวการี)
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทย-ไทย วิสาหกิจ จำกัด

๗๙๓ ๒๕๕๔ ลงชื่อ
(นายมนูญชัย ไวการี)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิสาหกิจ จำกัด

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และศุลกากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ เวลาด้วย ผลกระทบต่อมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	มาตรการปรับตัวตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
1.5 การดำเนินการกิจกรรมพัฒนา ด้านคุณภาพชีวภาพ	โครงการจะไม่ได้ดึงอยู่บริเวณที่ห่างไกลจากที่ตั้งเดิมคืนไป แต่จะ "มอยู่ในพื้นที่สำราญวัฒนธรรม" 1 และบริเวณที่ 2 ด้านภูมิศาสตร์ทาง เรื่อง กำหนดการรับฟ้าหน้าก ความด้านหมาย ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร ในการดำเนินงานและสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 แต่จะถูกติดผนังดิน ให้ความแข็งแกร่งด้านตะบานว่า ในสหภาพหมู่ที่ผ่านมา ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนถึงจุดหักห้าม โครงการจึงต้องของสถาปนิก ให้มีความมั่นคง เชื่อมแรง เพื่อให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ในระดับหนึ่ง	- ออกแบบตรวจสอบเชิงหลักทรัพย์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กก. รายละเอียดการเตรียมหลักทรัพย์ที่กำกับดูแลไว้ในมาตรฐาน ประกอบการขออนุมัติการเพื่อดำเนินการต่อไปที่ห้อง ของแผนพัฒนาฯ นขพ. 1301-50 โดยเตรียมหลักทรัพย์ในคน เตรียมหลักทรัพย์ในเวลา ภาคเรียนสองครึ่งในเดือนพฤษภาคม ปีก่อน	- ผลกระทบต่อมาตรฐานการต่อไปที่ห้อง ของแผนพัฒนาฯ นขพ. 1301-50 โดยเตรียมหลักทรัพย์ในคน เตรียมหลักทรัพย์ในเวลา ภาคเรียนสองครึ่งในเดือนพฤษภาคม ปีก่อน



ฤดูใบไม้ผลิ 2554 ลงชื่อ



ฤดูใบไม้ผลิ 2554 ลงชื่อ

38/110

(นายมนูญชัย ไวกะตี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จังหวัด

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	2. ช่วงปิดดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ	ผลการทบทิโถด้วยวิธีแบบเดี่ยวที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณที่ติดต่อกันจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคารแทนพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ด้านทิศเหนือของที่ติดต่อกัน เป็นที่ตั้งของอาคารโรงเรน “ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (โรงเรนใบพัดอุดจ) โดยด้านทิศตะวันตกของโรงเรนใบพัดอุดจ ตั้งขึ้นก่อสร้างอย่างต่อเนื่องกับตึก ขนาด 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร (โครงการ The Breeze Hua-Hin)	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณที่ติดต่อกันจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งมีความสูง “ไม่แตกต่างจากอาคารที่อยู่ข้างหน้า” ตั้งขึ้น ก่อสร้างเชื่อมต่อ โครงการจึง “ไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบโครงการ	1. จัดให้มีรากไม้โดยรอบแนวน治好ที่ดิน เพื่อกันลมของbuffet ระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่ชานเมือง 2. จัดให้มีการปลูกพืชพรรณดินไม่ปล่อยให้มีพืชเข้าที่ทางเดิน เพื่อให้พืชช่วยปกป้องดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	เอกสาร เอกสารฯ ด้าน

ឧបតាថម្យ 2554 ទំនើប

(บ) ราคากลางที่ต้องจ่าย

ក្រសួងការពុំណួនក្នុងរដ្ឋបាលនិងរដ្ឋបាលជាក្រសួងមិនត្រូវបានរាយការណ៍

39/110

ລາຍລະອຽດ 2554 ດີ

(፩፻፲፭ ዓ.ም)

အသုတေသနများ ဖြစ်ပေါ်လိုက် မရှိခဲ့ဘူး။

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบแก่มาตรฐานด้านความปลอดภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.2 ศุภภาพอากาศ 1) ผู้ดูแลอุปกรณ์ที่เกิดจากโครงการจะเกิดจากภาระของช่างซ่อมที่ต้องรับภาระ ความเสี่ยงที่นั่นอยู่ผู้คนจะต้องทนต่อภาระที่เกิดขึ้นมากกว่า 10 เดือน ระยะต่อไปโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 0.0008 มิลลิกรัม/ กิโลเมตรต่อวันกับปริมาณผู้คนจะลดลงจากผลการ ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ IBIS HUAHIN ปริมาณ 0.1087 มิลลิกรัม/ กิโลเมตรต่อวันกับปริมาณผู้คนจะลดลง ในพื้นที่โครงการรวม 0.1095 มิลลิกรัม/ กิโลเมตรต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยกว่าและมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ อากาศในบ้านรรภากาศทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/กิโลเมตรต่อวัน	ผู้ดูแลอุปกรณ์ที่เกิดจากโครงการจะเกิดจากภาระของช่างซ่อมที่ต้องรับภาระ ความเสี่ยงที่นั่นอยู่ผู้คนจะต้องทนต่อภาระที่เกิดขึ้นมากกว่า 10 เดือน ระยะต่อไปโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 0.0008 มิลลิกรัม/ กิโลเมตรต่อวันกับปริมาณผู้คนจะลดลงจากผลการ ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ IBIS HUAHIN ปริมาณ 0.1087 มิลลิกรัม/ กิโลเมตรต่อวันกับปริมาณผู้คนจะลดลง ในพื้นที่โครงการรวม 0.1095 มิลลิกรัม/ กิโลเมตรต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยกว่าและมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ อากาศในบ้านรรภากาศทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/กิโลเมตรต่อวัน	1. ความบุกโขลงเรื่องรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัด ความเร็ว สัญญาณความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการชน กระชาบทองผู้คนบนพื้นถนน 2. จัดการความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดถัง ถนนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้เว็บไซต์สื่อเชิงวิชาชีพในโครงการ แนะนำคุณที่ร่วม ทั้งสิ้น 499 ตารางเมตร โดยปกติคุณมีพื้นที่วาง ห้องน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผู้คนรออยู่ (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยา ๒๕๕๔

(ก) ค่าเสื่อมทรัพย์

କୁଣ୍ଡଳ ପାତାର ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁଭବ ଏବଂ ପରିଚାରକ ପଦାର୍ଥରେ ଉପରେ ଯାଇଲୁ

40/110

(卷之三)

မြန်မာရှိသူများ၏အကြောင်းအရာများ၊ မြန်မာရှိသူများ၏အကြောင်းအရာများ၊

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลการทดสอบที่ต้องการทราบเพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ และคุณค่าทาง	โครงการเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่สัมบูรณ์ ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ส่วนใหญ่ จะเกิดจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจะมีการปล่อยก๊าซชัตตง ๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง โดยมีความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ที่กิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.02 มิลลิกรัม/ดิบิกกรัม/เมตริกกรัม/วินาที ซึ่งเมื่อรวมกับปริมาณไนโตรเจนไฮคลอริก (NO2) คาดผลกระทบรวมต่อวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง นิยมกันร้อน/ถูกงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อรวมกับปริมาณไนโตรเจนไฮคลอริก (NO2) คาดผลกระทบต่อวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง 0.02 ไมลิกรัม/ดิบิกกรัม/เมตริกกรัม/วินาที ก่อสร้าง IBIS HUAHIN บริเวณ 21.73 ต่ามในพื้นที่ส้านต้วน (มีลักษณะ/ถูกบูชาภัยมาก) จะมีปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ในบรรยากาศรวม 21.75 ส่วนในพื้นที่ส้านต้วน (มีลักษณะ/ถูกบูชาภัยมาก) ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 170 ส่วนในพื้นที่ส้านต้วน สำหรับการดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้หินอ่อนของตัว	1. จัดให้พื้นที่ของรถชนิดที่ 1 มีเชิงปฏิโลง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในลานจอดรถให้สถานการณ์ดังกล่าวต้องถูกจัดระเบียบ 3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจราจรความเร็ว สำนวนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการชนกันระหว่างผู้คนบนพื้นถนน 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสำหรับการนำส่งเด็ก แต่ปลดปล่อยก๊าซ 5. ปักกิ่งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชကุ้มครองให้มากที่สุดทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 499 ตารางเมตร เพื่อร่วมลดอัตราการเผาไหม้ โครงการมีอัตราการสูญเสียสิ่งของ 35 ໂມล (1,540 กิรัม) (ฤดูกาลที่ 1 ประกอบ)	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรดับเบิลยูเอช	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่สัมบูรณ์ ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ส่วนใหญ่ จะเกิดจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจะมีการปล่อยก๊าซชัตตง ๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง โดยมีความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ที่กิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.02 มิลลิกรัม/ดิบิกกรัม/เมตริกกรัม/วินาที ซึ่งเมื่อรวมกับปริมาณไนโตรเจนไฮคลอริก (NO2) คาดผลกระทบต่อวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง นิยมกันร้อน/ถูกงานก่อสร้าง ซึ่งเมื่อรวมกับปริมาณไนโตรเจนไฮคลอริก (NO2) คาดผลกระทบต่อวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง 0.02 ไมลิกรัม/ดิบิกกรัม/เมตริกกรัม/วินาที ก่อสร้าง IBIS HUAHIN บริเวณ 21.73 ต่ามในพื้นที่ส้านต้วน (มีลักษณะ/ถูกบูชาภัยมาก) จะมีปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ในบรรยากาศรวม 21.75 ส่วนในพื้นที่ส้านต้วน (มีลักษณะ/ถูกบูชาภัยมาก) ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 170 ส่วนในพื้นที่ส้านต้วน สำหรับการดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้หินอ่อนของตัว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ສັນຕາມ 2554 ສົງລູກ ..

DAIKI PLATE CO.
ด้วยความเชี่ยวชาญทางการผลิต

100

၁၆၅၄ ပေါက်

(၁၃၅၂)

အောင်ရှင်မြန်မာရွေ့ဆိပ်များ၊ မြန်မာရွေ့ဆိပ်များ၊ မြန်မာရွေ့ဆိပ်များ၊

องค์ประกอบของเสียงแวดล้อม และรุ่มชำต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งไม่เกิดการสะสมของพิษ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งไม่เกิดการผลกระทบทางเดินพัฒนาด้านเดียว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาความต่อเนื่องของเสียง และการสนับสนุนแก่ชุมชน
2.1.3 เสียง โครงการเป็นอาคารเพื่อการพักอาศัย เสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็น ระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน และเกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในแต่ละวัน ตลอดจนโครงการเป็น ^{รูปแบบอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งต่างกันใหญ่ผู้พักอาศัยจะมีนาฬิกาผ่อน คลายอากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ได้เป็นอาคารอยู่ติดต่อกัน จึงไม่ทำให้ระดับเสียง เปลี่ยนแปลงไปจากผลการตรวจวัดในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ IBIS HUAHIN ซึ่งทั้งกม 62.84 dB(A) มากนัก ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีพัฒนาและดับ เสียง อย่างไรก็ตาม โครงการตั้งใจดำเนินการให้มีมาตรฐานระดับ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว}	โครงการเป็นอาคารเพื่อการพักอาศัย เสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็น ระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน และเกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในแต่ละวัน ตลอดจนโครงการเป็น ^{รูปแบบอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งต่างกันใหญ่ผู้พักอาศัยจะมีนาฬิกาผ่อน คลายอากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ได้เป็นอาคารอยู่ติดต่อกัน จึงไม่ทำให้ระดับเสียง เปลี่ยนแปลงไปจากผลการตรวจวัดในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ IBIS HUAHIN ซึ่งทั้งกม 62.84 dB(A) มากนัก ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีพัฒนาและดับ เสียง อย่างไรก็ตาม โครงการตั้งใจดำเนินการให้มีมาตรฐานระดับ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว}	1. ความคุณค่าธรรมชาติในการเดินทางภายในโครงการ เช่น ติดตั้ง ^{ป้ายจราจรความเร็ว และทำสีถนนลดความเร็ว เพื่อรักษา^{ระดับเสียงที่เกิดจากการวิ่งของรถชน}} 2. ติดตั้งป้ายทางานเร่งครื่องยนต์ไว้ริมถนนเพื่อลดรถและทางร่วง ^{ภายในโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจน}	1. ความคุณค่าธรรมชาติในการเดินทางภายในโครงการ เช่น ติดตั้ง ^{ป้ายจราจรความเร็ว และทำสีถนนลดความเร็ว เพื่อรักษา^{ระดับเสียงที่เกิดจากการวิ่งของรถชน}} 2. ติดตั้งป้ายทางานเร่งครื่องยนต์ไว้ริมถนนเพื่อลดรถและทางร่วง ^{ภายในโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจน}	มาตรการรักษาความต่อเนื่องของเสียง และการสนับสนุนแก่ชุมชน

การรวมการผนึกกำลังของนานาประเทศ ไม่ใช่ เฉพาะชาติ จำกัด
แต่เป็นการรวมกันของมนุษยชาติทั่วโลก

42/110

(፳፻፲፭ ዓ.ም)

ເມືອງ 1 (ໜ້າ 41)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.4 คุณภาพน้ำ และดูดซึมค่าต่างๆ	<p>น้ำเสียจากโครงการปริมาณ 76 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียชั้นต้น ก่อนให้เลี้ยงระบบน้ำคืนน้ำเสียชั้นต้น ก่อนให้เลี้ยงระบบน้ำคืนน้ำเสียชั้นต้น เนื่องจากน้ำที่ได้จากน้ำคืนน้ำเสียชั้นต้นจะมีค่า BOD และค่า COD สูงกว่า ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการไม่เกิน 167 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามค่ากำหนดของเทศบาลเมืองที่ 2 ไม่เกิน 167 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองที่ 4 ไม่เกิน 175 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ต้องมีการรับน้ำที่มีความรุ่มเร้ามาก จึงคาดว่า การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชั้นต้น จำนวน 1 ชุด (กรวยที่ 3 ประกอบ) ออกแนวให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน นำบ่อดันน้ำเสียเข้าสู่ห้องตันจากโครงการ ให้เสียค่า BOD ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 2 ไม่เกิน 167 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองที่ 4 ไม่เกิน 175 มิลลิกรัม/ลิตร ความถูกต้องของน้ำที่ได้รับเข้าสู่ห้องตันน้ำเสียที่มีค่าความถูกต้อง 175 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 175 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ต้องมีการรับน้ำที่มีความรุ่มเร้ามาก จึงคาดว่า การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ จัดให้บ่อดันน้ำเสียค่าน้ำที่มีความรุ่มเร้ามาก จึงเลี้ยงมาและคุณภาพน้ำคืนน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กำจัดไขมันออกจากท่อตัก ไนโตรเจนเป็นประจำทุกสัปดาห์ ประสานให้รอดดูบตั้งประปิกกฤษณาพงษ์ตามกำหนดเมื่อหัวทิศทางสูบ ตะกอนนำไปกำจัดทุก 1 เดือน 	<p>- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียชั้นต้น 1 เดือน</p> <p>จากระบบบำบัดน้ำเสียชั้นต้นที่ได้มีดัดแปลง ตกลงระบบเวลาดำเนินการ โดยมีดัดแปลงตัวจัวัด ได้แก่ BOD ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ห้องพักน้ำสุดท้าย (กรวยที่ 4 ประกอบ) ก่อน送往ห้องทดลองที่ห้องปฏิบัติการ ให้ทราบผล</p>

กุมภาพันธ์ 2554 ๑๗๗


การรัฐวิสาหกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อสังหาฯ จำกัด

1310

(፩፻፲፭ ዘመን)

องค์ประกอบของทางสังเคราะห์และเคมีต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าทางเคมีต้องมีความคงทน		<p>5. จัดให้มีบันทึกการซึมเท่านานาคราชาม 3 ถูกน้ำยาเคมีตัวจำนวน 1 ถัง เพื่อรับรองการซึมเท่านั้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ประมาณ 2.9 ถูกน้ำยาเคมีตัวต่อวัน โดยต้องให้มีท่อระบายน้ำซึมเท่านานบัดนั่นเดียวเข้าสู่ถังเก็บภาระเหมือนดังที่ว่า และจะจัดให้พนักงานฝ่ายซั่งใช้ไฟเช็คคุณภาพน้ำ ละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงถึงภาระโดยร้อน</p> <p>6. จัดให้มีระบบไม้เตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบน้ำบันไดโดยใช้โคมไฟ โคมไฟ โคมไฟ โคมไฟ และจัดการระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าให้ติดตามตรวจสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญตามที่ได้ระบุไว้ในคุณภาพและเคมีต่างๆ แต่ให้เกิดความมั่นใจว่า โครงการจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเคมีต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในคุณภาพและเคมีต่างๆ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ที่สำคัญ</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៩



การรัฐบาลคุ้มครองอาชญากรรมทางเพศ โฉนดฯ จำกัด

44/110

(ရွှေပြင် များနှင့်ရွှေမြစ်)

ຜູ້ນຳການພະນັກງານຕະຫຼາດລົງທະບຽນໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍດີເປັນຈຳເປັນ ປົບປົດ ແລ້ວມີຄວາມສິນສົງ

ពេលវេលា ២៥៥៤ នូវខែ

卷之三

(ສູງລາຍລັອດ)

ผู้อำนวยการศูนย์การค้าฯ ได้เดินทางกลับไปร่วมงานบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด

ຕາງເງິນ 1 (ຫວັດ 43)

องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2.2 นิเวศวิทยาทามำ และการจัดการด้วยวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	<p>โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชั้นนำบ้านพักน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการให้มีค่า BOD ในน้ำเสียไม่เกิน 167 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนเข้าสู่ระบบน้ำบำบัดน้ำเสียชั้นแรกที่ 2 ของทศบาลเมืองหัวหมื่นต่อไป โดยโครงการไม่ได้ระบุรายละเอียดส่วนต่างๆ ให้วินิจฉัย จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาทางน้ำ</p>	<p>- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ພັກສາມ 2554 ຕັງໝູດ

卷之三

ការរំរាលសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍ និងការអនុវត្តន៍ ក្នុងការរំរាលសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ


46/110

(၁၅၂)

အေဒီ ၁၉၂၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တောင်ပေါ်တွင် မြန်မာဘုရား၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးချုပ်၊

องค์ประกอบของงานติดตามตรวจสอบ และคุณค่าทางฯ	ผลการทบทวนต้องตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรการรับรองก้ามและแก้ไขผลตรวจสอบตัวอย่าง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบตัวอื่น
<p>2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์โดยรอบ ของมนุษย์</p> <p>2.3.1 การใช้ประโยชน์</p> <p>โครงการมีความต้องการใช้สำนักเพื่อการอุปโภค-บริโภคประมาณ 95 ลูกบานชาติเมตร/วัน โดยแหล่งมาสืบเชื้อเชิงโครงการมาจากน้ำประปาของกองการประปาเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งแม่น้ำวังชุมนันจะมีปัจจัยทาง化าขาดแคลนหน้าประปาในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และทั้งนี้ กองการประปาได้ตรีมแผนการแก้ไขปัญหาซึ่งได้บรรบุไว้ในแผนพัฒนาชุมชน 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2549 ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาได้สำหรับอัตราการใช้น้ำประปา ณ ปัจจุบันการประเมิน มือตราชารผลิตน้ำประปาคงเหลือ 265.8 ลูกบานชาติเมตร/ชั่วโมง (หรือ 6,380 ลูกบานชาติเมตร/วัน) ซึ่งบังคับเพียงพอต่อความต้องการน้ำใช้สูงสุดของโครงการประมาณ 21</p>	<p>มาตรการรับรองก้ามและแก้ไขผลตรวจสอบ</p> <p>มาตรการทบทวนต้องตรวจสอบ</p>	<p>1. จัดให้มีผู้ดำเนินการอยู่เบื้องหน้า “ไว้นั่งเก็บน้ำใต้ต้น และถังเก็บน้ำชั้นที่ 8 โดยต้องน้ำใช้ได้นาน 2.6 วัน (“มีน้ำอย่างน้อย 1 วัน)</p> <p>2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร ซึ่งทำหน้าที่สูบนำ้ำเข้าโดยไม่ดึงน้ำให้มาจากการประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำให้ยั่งยืนบนพื้นผ้าสะอาด ซึ่งก่อให้เกิดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใช้สักขีปง 3. มีการใช้รั้น้ำกำกันดูให้มีการปิดวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำจากห้องน้ำประจำตัวคนหน้าโครงการ เนื้อรั้น้ำที่กันน้ำของโครงการในช่วงเวลา 06.00 -09.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใช้สักขีปง มีการใช้รั้น้ำที่กันน้ำในช่วงเวลา 21</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้ตรวจสอบตัวอื่น</p>

ມັງກອນ 2554 ດັວກ



DAIK (ดีเคเอฟ เอ็นจิเนียร์) LTD.

၆၁၂။ မြန်မာရှိသူများ၏ အခြေခံပုဂ္ဂန္တများ၏ အကြောင်းအရာများ

47/110

(ըւայ Ադամիքուն)

องค์ประกอบของน้ำเสียทั่วไป และรูปแบบต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรีดกั๊กและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดตามมาตรฐาน
ถุงน้ำศักดิ์มูลรักษ์/ชั้วโน้ม (2.25 เท่าของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย 10 ชั่วโมง) ดังนั้น การเก็บขึ้นมาของโครงการจึงไม่ส่งผลต่อระบบพื้นที่สักดิ์อย่างความต้องการในการจ่ายน้ำประปา ขออภัยการประปาทุกแห่งที่เมืองทั่วไป	4. บัดได้มีการจ้างน้ำที่อยู่ด้วยเครื่องราชบูบเนื้อสัตว์ในท้องร่างกายให้อยู่ในสภาพดี 5. ในการขออนุญาตออกใช้สูงสุดที่ประับหัวด้านบน หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก็อปประจำหัวด้านบน หัวโกรก และหัวสูบประับหัวด้านบน	4. บัดได้มีการจ่ายน้ำที่อยู่ด้วยเครื่องราชบูบเนื้อสัตว์ในท้องร่างกายให้อยู่ในสภาพดี 5. ในการขออนุญาตออกใช้สูงสุดที่ประับหัวด้านบน หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก็อปประจำหัวด้านบน หัวโกรก และหัวสูบประับหัวด้านบน	ผลกระบวนการพิเศษลดต่ำลง
2.3.2 การรับมือด้านน้ำเสีย	น้ำเสียจากโครงการปริมาณ 76 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสีย夷งค์ดัม ก่อนไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีค่า BOD ในน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ “ไม่เกิน 167 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองหัวหินที่สามารถรองรับน้ำเสียที่มีค่าความสกปรก BOD “ไม่เกิน 175 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ได้มีการรับมือด้านน้ำเสียด้วยค่าน้ำดูดซึ่งคาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ	1. บัดได้มีระบบบำบัดน้ำเสีย夷งค์ดัม จำนวน 1 ชุด (จุลปั๊ฟ 3 ประภากอง) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน นำน้ำดัมน้ำเสียเข้าสู่ห้อง沉淀 ก่อสร้างค่า BOD ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองหัวหิน 167 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองหัวหินที่สามารถรองรับน้ำเสียที่มีค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 175 มิลลิกรัม/ลิตร 2. บัดได้มีการจ้างน้ำที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย夷งค์ดัมของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	- บัดได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน หลังจาก ทำการระบบบำบัดน้ำเสีย夷งค์ดัม เตือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีตัวชี้วัดที่ตรวจวัด ได้แก่ BOD ร่องมิจูเกะ ตัวอย่างน้ำเสียที่บ่อบำพกน้ำเสียติดตั้งภายใน ประภากอง ก่อนระบายนอกสู่ธรรมชาติท้าย (จุลปั๊ฟ 4 ประภากอง) ของเทศบาลเมืองหัวหินที่สามารถรองรับน้ำเสียที่มีค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 175 มิลลิกรัม/ลิตร 2. บัดได้มีการจ้างน้ำที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย夷งค์ดัมของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๗๖๘๐ ลงวันที่

(๒๕๕๔)

ลงวันที่

การรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของบุรษัญ ไห-ไทย วิศวกร จำกัด
ได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของบุรษัญ ไห-ไทย วิศวกร จำกัด

48/110

(นายมนูญ พันธุ์ไวกานี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบุรษัญ ไห-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบของทางเดินเวลส์ล้อม และคุณภาพต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคัดตามตรวจสอบ ผลกระทบพิเศษเฉพาะด้าน
	<p>3. กำจัดไขมันของยากรักษาในแม่น้ำเพื่อป้องกันการทำให้เสื่อม</p> <p>4. บรรเทาภัยร้ายด้วยการเพิ่มปริมาณของเคมีนาโนเมืองท่าหัวนนุมสูบ</p> <p>5. จัดให้มีแหล่งเก็บขยะชั่วคราว ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อร่องรับขยะชั่วคราวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</p> <p>ประมาณ 2.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยตัดให้มีหัวรวมร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกลับไปดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>ดังกล่าว และจะจัดให้พนักงานฝ่ายช่างใช้ไฟฟ้า</p> <p>จุดไฟฟ้าตั้งอยู่</p> <p>6. จัดให้มีระบบมีติดตั้งไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ของโครงการ โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าในฯ</p> <p>เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบ บำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการ จะดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลา</p> <p>ที่เปิดดำเนินโครงการ</p>		

ມັດຕະນາ 2554 ຄົງຫວຼາ

กิจกรรมการผู้นำร่วมกับนักเรียน ๗๒๔ ครั้งที่ ๑ สำหรับ

49/110

(፩፻፲፭ ዓ.ም)

၁၃၀၂ ၁၃၀၃ ၁၃၀၄ ၁၃၀၅ ၁၃၀၆ ၁၃၀၇ ၁၃၀၈ ၁၃၀၉ ၁၃၀၁၀ ၁၃၀၁၁

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.3 การระบายน้ำ	การพัฒนาพื้นที่โครงสร้าง มีผลทำให้ต้องการระบายน้ำออก จากพื้นที่โครงสร้างเพิ่มขึ้นจาก 0.025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 0.053 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และมีขนาดถังเก็บ น้ำดูดักกันปริมาณ 17 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น โครงการต้องมีมาตรการในการกักกันน้ำหลักส่วนใหญ่ และควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำ ก่อนพัฒนาโครงสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	1. จัดให้มีร่องน้ำขนาด 1 เมตร (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) ความกว้าง 2.5 เมตร ความยาว 5 เมตร ความลึก ^{ประเมิน} 2.5 เมตร ความกว้างประมาณ 31 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งการระบายน้ำอย่างถูกต้องห่วงนำ ^{ชั่วโมง} จะถูกจำกัดการระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) บัตรากลูบ เคลื่อนย้าย 1.2 ลูกบาศก์เมตร/นาที (0.02 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที) เพื่อสูบน้ำไปยังร่องพักสุดท้ายและระบายน้ำออกสู่ ท่อระบายน้ำริมน้ำอย่างรวดเร็ว 7 ต้านนิกิต์ บริเวณโครงการ ซึ่งจะ “ให้ดำเนินการตามแบบฉบับดำเนินการ รวมระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองหัวหิน”	- ตรวจสอบปริมาณตัวก่อนในเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบายน้ำของตัวก่อนดิน ในร่อง ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดการฉุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำที่สำคัญ ทุกต่อหน้า ตลอดระยะเวลาปฏิดำเนินการ

ពេលវេលា ២៥៥៤ និងខែ

ເສດຖະກິດ ແລ້ວ ເມື່ອ ດີນ ດັບຕາມ ເພື່ອ ດັບຕາມ ເປົ້າ

50/110

(၁၃၅၂)

፩፻፷፭ ዓ.ም. ከፃድ በፌዴራል ስሜ ተስፋል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል

ตรางวดที่ 1 (ต่อ 49)

ມະນາຄາ 2554 ນັກງານ

卷之三

ពេលវេលា 2554 លេងខ្សោយ

(၁၂၅)

ရန်မြတ်စွာ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

51/110

କୁଳାଙ୍ଗ ପରିମାଣ କରିବାର ପରିମାଣ କରିବାର ପରିମାଣ କରିବାର

ສາທາລະນະ 2554 ຕັ້ງກົງ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာများ၊ မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာများ၊

52/110

(၁၂၅)

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏହାରୁ ଅଧିକ ପରିମା ଦେଖିଲୁଛି ।


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<p>7. กำชับให้พนักงานเข้มงวดอย่างมากห้องพักมุสลงอย ประจำชั้น "ไปรษณีย์" ได้ใช้ฟิล์ฟเพื่อป้องกันกรดซึ่งทำ ลายในตันส์ึกษาดูและอาจมีนาฬิกาจะมุสผลอย่างร้าวให้ถังพ่น 8. จัดให้มีห้องพักมุสโดยรวม ด้วยอยู่ภายในอาคารด้าน ทิศเหนือ (ชั้นที่ 3 ประกาย) โดยภายในห้องพักมุสอย รวม แบ่งเป็น ห้องพักมุสโดยแยกห้องและห้องพักมุสโดย เป็นอย่างชัดเจน ซึ่งห้องพักมุสโดยแต่ละห้อง สามารถรองรับบุคลากรแต่ละประเภท ให้ไม่น้อยกว่า 3 ห้องรองรับบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักมุสอยแห้ง ความกว้าง 7.8 ตารางเมตร สามารถ รองรับบุคลากรแห้ง ได้แก่ บุคลากรทั่วไป บุคลากร "ไข่ติด หรือบุคลากรที่สามารถดำเนินงานได้ และบุคลากรอ่อนแรง ประมาณ 90% 0.86 ตารางเมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ นานไม่น้อยกว่า 9 เท่าของปริมาณบุคลากรแห้งที่เกิดขึ้น - ห้องพักมุสแห้งเปียก ความกว้าง 9.7 ตารางเมตร สามารถรองรับบุคลากรแห้งเปียก ได้แก่ บุคลากรที่ต้อง 	

(၁၂၃၅)

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ପାଇଁ ତଥା ଏହାର ପାଇଁ


53/110

အောင် ဒုက္ခမှတ် ၁၇-၁၇၅၂၊ နှေ့ရှိပါသည်။



องค์ประกอบของทางสังคมเดือน และฤดูค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>1. ตั้งเป้าหมาย 0.74 ถูกน้ำศักดิ์สิริวัฒน์ ให้อย่างเพียงพอ นานไม่น้อยกว่า 13 เท่าของปริมาณยาเสื่อมโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้น</p> <p>9. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักนุสฟ์อย่างบูรณา อย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการ เพาะตัวของเชื้อโรค</p> <p>10. ห้องพักนุสฟ์อย่างบูรณาต้องเป็นระบบที่มีคีบีด เพื่อลดภัยกัน กளั่นบนผนังห้องพักนุสฟ์ แตะชุดชั้นในบริเวณใกล้ตีบียง โดยเปิดประตูและพะซู่ทั่วทั้งบ้านเพื่อเปิดลมหายใจให้ท่านนั้น</p> <p>11. จัดให้มีห้องรับรองน้ำจากภายนอกห้องพักนุสฟ์อย่างบูรณา รวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>12. ติดตามประเมินงานการจัดเก็บน้ำเสื่อมอย่างบูรณาต เมื่อหัวทันให้มานำร่องด้วยทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องสมมติ โดยไม่มีการติดต่อ</p> <p>13. ประสานกับร้านรับซื้อของชำบริโภค ให้มารับซื้อ น้ำเสื่อมที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ก็โดยตรง</p>	<p>มาตรฐานของทางสังคมเดือนที่ต้องดำเนินการต่อไป</p> <p>(นายมนูญ พันธ์ ไวกานต์)</p> <p>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด</p>

๗๖๑๘๔ ลงวันที่ ๒๕๕๔



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบัญชาต ได้แก่ เอส.เอ.ท จ.ก.ต.

54/110

องค์ประกอบของงานดิจิทัลเพื่อสื่อสาร และถ่ายทอดฯ	ผู้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.5 การใช้ไฟฟ้า	<p>โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,280 KVA ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของกรุงเทพมหานคร อันเกิดขึ้นด้วย ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชน และโครงการ ได้ย่างเขียงพอ พื้นที่ น้ำมันเบนซิน ไฟฟ้าที่ใช้ภายในโครงการเป็นชนิดน้ำมัน (Oil Immense Type) ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตคลิน danehill เนื่องจากความต้องการต่อระบบศูนย์กลางไฟฟ้าให้คงทน ประมาณ 2.08 เมตร อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยได้โดยตรง ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ระบบไฟฟ้าปกติ ยกกรณฑ์หลักสำหรับระบบเจ้าของไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย ตัวตัวบูร์เดริงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร ตัวตัวบูร์เดริงต่ำ และห้องแม่บ้านไฟฟ้าโดยเปล่าไฟฟ้าในร่องทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2) ผ่านหน่วยเบลล์ไฟฟ้าชนิด Outdoor Oil Immersed Type ขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ตัว แปลงไฟฟ้าที่เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ 3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน โครงการจะติดตั้งโดยรัฐธรรมนูญไฟฟ้าสำรองในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติชำรุดเสื่อมชำรุด เนื่องจากต้องตัดวงจรแม่บ้านไฟฟ้า ซึ่งจะต้องจ่ายไฟฟ้าบ้านทั้งหมดให้กับบ้านที่ไม่มีระบบไฟฟ้า เช่นบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าในบ้าน 	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

๒๕๕๔ ๖๑๗๐ ...

มีนาคม 2554 ๑๙



卷之三

(ព្រៃណី គុណិតនរណា)

“**အမြတ်အမြတ်**” များ မရှိခဲ့ဘူး။

องค์ประกอบมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ และคุณค่าทางชาติ	ผลกระบวนการต่อสั่งและสื่อสารที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกระทำการสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งมาตรฐานและสิ่งแวดล้อม
		<p>โครงการและมาตรการซึ่งสำคัญ</p> <p>3. ศึกษาหมุนเวียน “ไฟฟ้า” สำหรับงานแผนงานพัฒนาที่ดิน 2.08 เมตร ซึ่งเป็นไปตามที่ขอกำหนดการติดตั้งห้องแม่บียงไฟฟ้า ตาม มาตรฐานงานติดตั้ง “ไฟฟ้า” ทั่วไปของกรมโยธาธิการ และสัมภารังษี กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551</p> <p>4. กำหนดนิยามการติดตั้ง โครงการจะประสถาน “ไปรษณีย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาความเหมาะสมของ ดำเนินการที่ดิน โดยคณะกรรมการติดตั้งไฟฟ้า</p> <p>5. จัดให้มีคณะกรรมการติดตั้ง “ไฟฟ้า” ให้กับผู้เช่าที่ดิน “ไม่ห้ามต่ำกว่า ๕๐๐๐ วัตต์” ให้กับผู้เช่าที่ดิน “ไม่ห้ามต่ำกว่า ๕๐๐๐ วัตต์” ไม่ห้ามต่ำกว่า ๕๐๐๐ วัตต์”</p> <p>6. จัดให้มีหนังสือแจ้งโครงการของห้องแม่บียง “ไฟฟ้า” มีสิ่งปลูกต้นไม้เขียว เป็น “ไฟฟ้า” ให้ประสถานกับการไฟฟ้า ดำเนินการเพื่อเข้ามาเก็บข้อมูลร่วมกัน</p>	<p>ผลการประเมินมาตรฐานและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลการประเมินมาตรฐานและสิ่งแวดล้อม</p>

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ ...



ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวยาเต็)

ผู้รับผิดชอบการติดตั้งและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ ที่-ที่ วิสาหกิจ จำกัด

56/110

องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม และภูมิคุณภาพด้านฯ		ผลการทดสอบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานสำหรับงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินเวลาร่องรอย
2.3.6 การอนุรักษ์ พลังงาน	การใช้พลังงานภายในอาคาร โครงการมีความต้องการไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 1,280 KVA โดยสามารถจำแนกเป็นพัสดุงาน ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของโครงการได้ ดังนี้ 1) กิจกรรมการไฟแสดงส่วนว่าง มีการใช้ไฟ 195 KVA คิดเป็น ร้อยละ 15.24 % ของปริมาณการไฟฟ้าทั้งหมด 2) การติดตั้งเครื่องปรับระดับน้ำบ่อเก็บน้ำสีเมืองน้ำที่ไฟฟ้า 10 KVA คิดเป็นร้อยละ 0.78 % ของปริมาณการไฟฟ้าทั้งหมด 3) การติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำจากแม่น้ำที่ไฟฟ้า 650 KVA คิดเป็น ร้อยละ 50.78 % ของปริมาณการไฟฟ้าทั้งหมด 4) การเดินระบบลิฟต์ภายในโครงการ มีการใช้ไฟฟ้า 25 KVA คิดเป็นร้อยละ 1.95 % ของปริมาณการไฟฟ้าทั้งหมด 5) การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการใช้ไฟฟ้า 400 KVA คิดเป็นร้อยละ 31.25 % ของปริมาณการไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์พัสดุงาน ภายในโครงการ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโครงการ ดังกล่าว	<p>1. ออกแบบอาคารเพื่อยกระดับมาตรฐานไฟฟ้า ที่ดีกว่ามาตรฐานเดิม โดยการลด พื้นผิวคอนกรีต โดยยอนอาคารด้วยกระดาษอะลูมิเนียม ภายนอกไฟฟ้าที่ต้องการรั่วน้ำ และช่วยลดการนำพาเนา ถ่ายเทขายงานร้อนเข้าสู่อาคาร</p> <p>2. กำหนดให้มีมาตรฐานการไฟฟ้าที่สูงกว่ามาตรฐานภายในอาคาร โดยการประดับไฟส่องงานภายในอาคาร โครงการ ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้</p> <p>1) การอนุรักษ์พัสดุงานไฟฟ้าสำหรับระบบกำกัลตามเยียห์ บริเวณอาคาร</p> <p>- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณ พื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางร่วง เพื่อลดการระเหว ทำางานของเครื่องปรับร้อนอาคาร</p> <p>- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส</p> <p>- ปิดครึ่งหนึ่งรับอากาศในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ สำหรับ ห้องสำนักงานให้ใช้รัตภารต์และติดตั้งโคมไฟอุ่น ตลอดเวลา</p>		


ពេលវេលា ២៥៥៤ កុងឆ្នាំ

A circular library stamp with a decorative floral border. The text inside reads "STATE LIBRARY MUMBAI" at the top and "DAKSHIN BHARATI" at the bottom, with "1970" in the center.

(၁၃၂)


အောင် နေသမာရီ ပါ-မိ မှုလွှာပေါ်သမာရီတော်မြတ် ဒေသမြတ်

องค์กรของมหาวิทยาลัยและตัวบุคคล	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าทางวัฒนธรรม		<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลทรัพย์สินสุดท้ายให้คงอยู่อย่างดี - ปฏิรักษาภาระทางอากาศให้เพื่อนบ้าน - ดำเนินมาตรการเพื่อรับมือภัยแล้งอย่างดี - ดำเนินมาตรการเพื่อรับมือภัยแล้งอย่างดี - เสือภัยที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ลดปริมาณการใช้พลังงาน - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ทุกคนทราบ - ทำความสะอาดและรักษาสถานที่ในโครงการให้สะอาดและสวยงาม - เบอร์ติดต่อช่วยเหลือเมืองแม่ริมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง <p>2) การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์และธรรมชาติ</p> <p>แสงสว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดไฟในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน - แยกตัวความทุ่มขึ้นบกจากไฟฟ้าในส่วนที่ใช้ห้องน้ำและห้องนอน 	<p>ผลกระทบทางวัฒนธรรม</p> <p>ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม</p>



ฤศกายน 2554 ลงชื่อ

นายมนูญชัย ไวยาสาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ด้า エステท จำกัด




ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

นายมนูญชัย ไวยาสาร
(นายมนูญชัย ไวยาสาร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับผิดชอบดูแลห้องเรียน ห้องเรียน วิศวกรรม ฯ ก้าว

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการรัฐด้านครัวเรือน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำดูดซึบทำความสะอาดเรื่องผู้คนและօรงหัวเรือ นำร่องรักษากุญแจกรรไห้เพื่อไม่เสียสว่างอย่างต่อเนื่อง และต้มน้ำสมอ เพื่อให้เสียพลังงานสว่างไฟอย่างเห็น ประสาทหรือภาพ - ติดตั้งเก้าอี้รีดยืดปรับระดับและแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอบรมกิจกรรมสังคม ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้ง ก็ต้องการน้อย - กำหนดและเลือกขบวนรถสายไฟให้เข้าควบคุมสัญญาณ ทำให้ได้โดยพิเศษในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาขาย ไฟอย่างว่ามีความต้นทางตามลำดับ จึงทำให้สามารถ ลดความสูญเสียบนช่วงจากแรงดันไฟฟ้าตกเบต ลดลง “ไฟลง” ได้ - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บอร์ดลิตต์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10% ต่อเดือน หลอด ประยุต์เพียงงานไฟ 30% เมื่อเทียบกับ

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ



(นายมนูญนัช ไวยาสาร)

กรรมการผู้อำนวยการน้ำมูลน้ำทิ้ง ได้รับ โฉนด จำกัด

59/110

ผู้อำนวยการศูนย์การติดตามสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิสาหกิจ จำกัด

องค์ประกอบของบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับอิทธิพลจากภูมิศาสตร์ฯ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

การรัฐประหารผู้นำอาณาจักรัฐบาลรัชกาล เอสเตท จำกัด

60/110

(ပြည်သူများ)

የኢትዮጵያውያንድ አገልግሎት የሚከተሉት ስምዎች በመሆኑ የሚከተሉት ስምዎች በመሆኑ

องค์ประกอบของมาตราสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลการดำเนินธุรกิจด้านที่สำคัญ	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
		<p>มาตราการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งเตือน// รณรงค์กิจกรรมใหม่ๆ การเดินทางสีเขียว-สีแดง แทนการใช้ถังฟองน้ำ สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย - แต่งเติมชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ถังฟองน้ำเข้มข้น <p>3. โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อยืดเยื้อการส่งเสริม และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบถึงวิธี การประยุกต์พลังงาน โดยโครงการจะติดป้าย ประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ และแจ้งผู้เช่า การประยุกต์พลังงานให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกราฟประเมินสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตราการรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกราฟประเมินสิ่งแวดล้อม</p>


๗๖๑๘๐
๒๕๕๔ ลงวัน



กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท "ดีเอ อสังหาริมทรัพย์"

61/110


๗๖๑๘๐
๒๕๕๔ ลงวัน



(นายมนูญ พีรภาคี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดีเอ อสังหาริมทรัพย์

માનવજી 2554 માન



นายสุรพจน์ ชาติธรรม (นายสุรพจน์ ชาติธรรม) ESTATE CO., LTD.

(၁၃၅၂ ခုနှစ်ရှိမှတ်)

การรวมการผู้มีอำนาจทางบ้านร่วมกัน ได้แก่ օสเตรีย จักรา

62/110

องค์ประกอบของห้องเผาตัดอ่อน และยุนค่าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสัมภาระด้วยวิธีการเผาตัดอ่อนที่ต่ำๆ	มาตรฐานการเผาตัดอ่อนและแก๊สเชลล์กระหนบสีเงินแบบดั้งเดิม 3) ติดตั้ง “ทู่เก็บสายชุดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์” (Fire Hose Cabinet :FHC) ติดตั้ง “ไว้ที่ในอุตสาหกรรมด้วยตัวน้ำที่ 1 - ชั้นที่ 8 บริเวณด้านหน้าบันไดหนีไฟ (บันได ST-1) 4) ติดตั้งตั้งค่าน้ำเพลิงโดยมีอุปกรณ์ดังนี้ให้แห้ง ขนาด 10 ปอนด์ ภายนอกตู้ FHC เพื่อติด โดยติดตั้งไว้บริเวณชั้นที่ 1 ภายในห้องครัวร่องปูน ภายในห้องครัวร่องกานนิไฟ และบริเวณชั้นที่ 2-8 ด้านหน้าบันไดหนีไฟ ของชำร่วย เป็นบันไดที่สามารถถอดจากชั้นที่ 8- ชั้นที่ 1 ตัวบันไดทำตัวยกบนกรีดกระเบื้องเหล็ก ความกว้าง 0.9 เมตร ถูกตั้งฐาน 0.178-0.193 เมตร ถูกนูนขึ้นกว้าง 0.25 เมตร ชานบันไดกว้าง 1 เมตร มีริเว็บบันได 1 ตัวน ระบบต่ออนอัตโนมัติ	มาตรฐานตามตรวจสอบ ผลการทดสอบด้วยวิธีการเผาตัดอ่อน
---	--	--	--


100

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

DAIKA ESTATE CO., LTD.
(ดายก้า เอสเตท จำกัด)

ក្រសួងការណ៍របាយការណ៍នាំរដ្ឋមន្ត្រី ទៅក្នុងក្រសួងការពិភពលោក ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧


องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และดูแลสำคัญๆ	ผลกระทบต่อสื่อสารมวลชนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อสารมวลชน	มาตรฐานสื่อสารมวลชน
		<p>ผลกระทบต่อสื่อสารมวลชนที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสื่อสารมวลชนที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อสารมวลชน</p> <p>มาตรฐานสื่อสารมวลชน</p>	<p>มาตรฐานสื่อสารมวลชน</p> <p>ผลกระทบต่อสื่อสารมวลชนที่สำคัญ</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อสารมวลชน</p>



ฤดูร้อน 2554 ลงชื่อ

(นายมนูญ พากลี)

(นายมนูญ พากลี)



ฤดูร้อน 2554 ลงชื่อ

.....

ผู้อำนวยการศูนย์การคุ้มครองสื่อสารมวลชนบริษัท ไทย วิสาหกิจ จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการนายนรินทร์ ไดก้า เอสเตท จำกัด

64/110

ชื่อคู่รัฐกิจทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์	ผลประกอบการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าทางฯ		<p>2. จัดให้มีจุดตรวจสอบความเสี่ยงที่้านของโครงการ บริเวณที่น้ำทิ้งดูออก ดำเนินพิศไม้ตัดและตบวันเดือน กองกลางการเงินเดือนที่ 127 ตารางเมตร (จูรังที่ ๕ ประมง) ตามการรายงานรับจำนวนคน "ไดร์ฟ 508 คน (๑ คน ไฟฟ้าต่อห้อง 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ จำนวน 465 คน ได้อย่างเพียงพอ</p> <p>3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว "ไว้บริเวณที่อยู่ในกรณีติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเห็นการใช้ได้ทันที</p> <p>4. ติดตั้งแผ่นผ้าม่านลดคราบแสงเมืองที่หน้างบน "ดูหน้าไฟ" ป้องกันแสงรั่วซึมเข้าห้อง และเตือนทางการแพทย์ไฟไว้รีบเฉพาะด้านที่ห้องพักนักเรียน ซึ่งเป็นห้องพักนักเรียนเดียวที่ห้องนักเรียนที่ห้องนักเรียนเดียวที่ห้องนักเรียนเดยว"</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลการประเมินที่ดี</p>

๗๖๓ ลงวันที่ ๒๕๕๔



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับยิน ได้รับ เอกสาร จ้าก

65/110




๗๖๓ ลงวันที่ ๒๕๕๔

(นายมนูญ พัชร์ ไวยาสาร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของปริญญา ไทย วิศวกร จ้าก

ขอรับรองหน้าสิ่งของล้อม และดูดค่าต่างๆ	ผู้กรรมการท่านต่อสั่งแวดล้อมทั้งหมด	มาตราการรื้อถอนกันและแก้ไขผิดกระทำที่ไม่ถูกต้อง
		มาตราการรื้อถอนกันและแก้ไขผิดกระทำที่ไม่ถูกต้อง
		ผู้ทรงประทับสิ่งแวดล้อม
2.3.8 ระบบน้ำร้อนจากตู้เติมเงินน้ำร้อนที่ติดตั้งจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ และระบบบำบัดน้ำเสีย	ความร้อนที่ติดตั้งจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากการบ่มร้อนอากาศ ไอกวนร้อน ของรถยนต์ และความร้อนจากการติดเท้าหาน้ำร้อนผ่าน พนักผิงวัสดุ ซึ่งทำให้ดูดหูมิผิดสมองบรรยายอากาศบริเวณ พื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 32.5 องศาเซลเซียสเป็น ประมาณ 32.63 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงเป็นอุณหภูมิปกติ ของบรรยายอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบใดๆ นับตั้งแต่ตั้งตระหง่านมาเป็นปีครบรอบโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม	<p>1. ดูแลตรวจสอบอย่างเคร่งครัดต่อสาธารณะให้ถูกต้อง ให้งานได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องบิดต่างๆ ไม่ให้มี สิ่งกีดขวางกั้นการระบายน้ำออก</p> <p>2. ติดตั้งป้ายห้ามติดตั้งเครื่องยนต์ ไว้ภายในบริเวณที่ บิดติดให้สามารถถอดง่ายๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที</p> <p>3. ดำเนินพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ได้มาตรฐานและทันท่วงที โดยมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 499 ตารางเมตร (โครงการน้ำที่ 1 ประกอบ)</p>


ตุลาคม 2554 ลงชื่อ



(นายสัน พลศักดิ์ ธรรมชาติการ)

กรรมการผู้อำนวยการหน้างานบริษัท ได้รับ เอกสาร จำกัด
ผู้รับอนุญาตการดำเนินสิ่งแวดล้อมของบิชชู ไทยวิสาหกิจ จำกัด

66/110



(นายมนูญชัย ไวยาste)


ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวยาste)

ผู้รับอนุญาตการดำเนินสิ่งแวดล้อมของบิชชู ไทยวิสาหกิจ จำกัด

ชั้นประถมอนามสกุลเด็กส้อม และคุณค่าทาง	ผลกรະหนบท่อสั่งແວດ้อมที่สำกัญ	มาตรฐานท่อสั่งແວດ้อมที่สำกัญ	มาตรฐานพิจิตตามมาตรฐาน
โครงการต้องดำเนินการให้เข้มแข็งกันและเกิดขึ้น ผลกรະหนบท่อสั่งແວด้อมที่สำกัญ	4. ติดป้ายประชารัฐเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ ให้ศิลปะมีรูปแบบจำลอง สร้างเสริมความสนอง พัฒนาระบบฐานยุทธศาสตร์ต่อชั้นช่อง/ ห้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งผู้ปกครองและเยี่ยมชมในโครงการ	มาตรฐานท่อสั่งແວດ้อมที่สำกัญ	ผลกรະหนบท่อสั่งແວດ้อม
2.3.9 การจราจร	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ สภาพพื้นที่บนถนน สายต่างๆ บริเวณโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ยังคง สถานะของรั้วบ้านริมถนนจะที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการ ได้ ดังนี้ การเดินขึ้นขึ้นลงโครงการจะไม่น่าอ้อมให้กับโครงการและ ที่มีนัยสำคัญคุ้มค่าในการจราจรนิริยาโครงการ สำหรับค้าน ความพึงพอใจของผู้จอดรถที่มาใช้ในโครงการ จหากการ บริษัทพัฒนาอาคารตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ ได้แก่ โครงการ The Breeze HuaHin พร่าว่า เมื่อโครงการ นี้ผู้อยู่อาศัยเดินทางกลับบ้านริมทาง คาดว่าจะมีความต้องการที่จะขอรถ สูงสุด	1. ติดตั้งป้ายสัญญาณระบบทั้งบนพื้นที่ทาง และไว้เป็นทางฯ บริเวณโครงการ ให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความเสียเสบ ของผู้เดินทาง เพื่อให้การเดินทางตัวของรถในโครงการ ไม่滋生วิภัยทางเข้า-ออกโครงการและ ถนนภายในโครงการ หากพบว่ามีผู้เดินทาง ต้องหานทางเดินทางให้เจ้าของทางเดินทางตัดขาดการ 2. จัดให้มีพักน้ำใจสำหรับคนที่เดินทาง ความสะดวกให้แก่ผู้พำนักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รั้วสามารถเดินเข้าโครงการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว	1. ตรวจสอบสภาพป้ายสัญญาณทางต่างๆ ให้เป็นสภาพดีอยู่เสมอ 2. ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยตัวหัวทั้งในโครงการ เดินทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและ ถนนภายในโครงการ หากพบว่ามีผู้เดินทาง ต้องหานทางเดินทางให้เจ้าของทางเดินทางตัดขาดการ จราจร โดยคิดว่า

๗๖๓๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่



67/110

(นายมนูญนัช ไวยาเตี๊ย)


ผู้อำนวยการศูนย์สั่งແວດ้อมของรัฐบาลไทย ให้การรับรอง จ้าว
๗๖๓๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่

กรรมการผู้รับผิดชอบงานบริษัท ได้แก่ เอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์สั่งແວด้อมของรัฐบาลไทย ให้การรับรอง จ้าว

องค์กรของทางสังคมและชุมชน และชุมชนค้าขาย	ผลการบทต่อสัมมนาและผลการพัฒนาที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
36 ทัน ซึ่ง โครงการนี้ดันให้นำที่ดิน 37 หัน ใช้มีความเสียหาย อย่างไม่รู้ตัว ณ จังหวัดเชียงใหม่ความต้องการที่ขยายครัว โดยท่านเพียงคนเดียวตัวอย่างเป็นเพียงครัวแค่ครัวนึง ความต้องการที่จะขยายพื้นที่ครัวภายในโครงการ ตั้งแต่นั้น โครงการต้องดำเนินให้มีการวางแผนและเก็บข้อมูล ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	36 ทัน ซึ่ง โครงการนี้ดันให้นำที่ดิน 37 หัน ใช้มีความเสียหาย อย่างไม่รู้ตัว ณ จังหวัดเชียงใหม่ความต้องการที่ขยายครัว โดยท่านเพียงคนเดียวตัวอย่างเป็นเพียงครัวแค่ครัวนึง ความต้องการที่จะขยายพื้นที่ครัวภายในโครงการ ตั้งแต่นั้น โครงการต้องดำเนินให้มีการวางแผนและเก็บข้อมูล ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	3. ติดตั้งไฟฟ้าต่อลงส่วนบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกโครงการ “ได้ ย่างชัดเจน ในช่วงเวลาคลาสสิกน	ผลการประเมินความต้องการที่ขยายครัว ให้เกิดความต้องตัว ในการเดินรถ และ “ไม่เกิดข่าว การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 5. กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถจอดทิ้งไว้ (Parking Management) โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถ ให้เหมาะสม คือ <ol style="list-style-type: none"> - สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจะไม่มีการกำหนด พื้นที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่ จอดรถ “เดิม” ตามมาคาดว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ - สำหรับผู้พักอาศัยต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการ จะแยกพื้นที่จอดรถให้ชัดเจน ได้แก่ใน 2 ชั้น (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนั้น จะกำหนดให้เติมจากอดรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจำกัดการ นำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ

๗๖๓๘๘ ลงวันที่



๗๖๓๘๘ ลงวันที่

(นายมนูญ ใจวิเศษ)

(นายมนูญ ใจวิเศษ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ได้แก่ เอส.ส.ส. จ.ก.ด
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของบ人民币 ๒๐๐๐ ไทย วิสาหกรรม จ.ก.ด

6/8/110

องค์กรและหน่วยงานที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ และคุ้มครอง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ແມ່ນເວັບ ຂອງພົມເປົາຕະຫຼາດ)

69/110

ក្រសួងការពារនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ក្រសួងការពារនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

(፩፻፲፭ ዓ.ም)

ទូរាង ២៥៥៤ តុលា ២០១៩

A small, rectangular seal impression, likely made of clay or metal, featuring a stylized design that is mostly illegible due to age and wear.

กู้ภัย 2554 คงที่

รายงานประจำเดือนตุลาคม 2553					
องค์ประกอบของงานด้านเฝ้าระวังและเฝ้าระวังความเสี่ยง		ผลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
2.3.10 การใช้ทรัพยากรางวัล	ผลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าทาง	1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ออกกำหนดผู้เชื่อมโยงรวม เมืองหัวหิน ฉบับที่ 352 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการผูกเมือง พ.ศ. 2518 หมู่บ้านที่ 1 บ้าน เมืองหัวหิน ที่ 18 สังหาคม 2545 ต่อมานี้การขยายระยะเวลากำ บังคับใช้จนกวันที่ 2 กวั้ง (ครึ่งละ 1 ปี) และ “กำหนดขยายระยะ เวลากำบังคับให้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 โดย จะมีผลอยู่ในระหว่างการร่างผังเมืองใหม่ ดังนั้น การใช้ ประโยชน์ที่ดินของโภชนาคนิยมคือภัยต้องคำนึงถึงเมืองร่วม นับเดือน ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามผู้เสนอ กลับบังคับกล่าวเบื้องต้น พบว่า “โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่กำหนดประเภทพื้นที่ดินเป็นพื้นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย หนานแน่นแอย หมายเลข 1.43 (พื้นที่สีเหลือง) ให้ใช้ ประโยชน์พื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสถานธุรกิจการส่วนใหญ่ สำหรับการ ใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเพื่อการอพัฒนาให้มีเกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ดินประเมินในแต่ละบริเวณ โดยโครงการ ซึ่งได้	- ยกใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย กระทรวงน้ำที่ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ความตุนมหาภาร พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้ ในท้องที่ตำบลหนองแท อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ - ออกแบบมาตราให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรง หารพยากรณ์รวมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด เขตพื้นที่เดமานด์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ ที่มีอาณาจักรแม่น้ำ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอท่าสาย ແຮะอำเภอชุมอำเภอหัวดินเพชรบูรณ์ อำเภอหัวหินและ อำเภอปราญบูรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553	- ยกใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		

ពេលវេលា ២០១៤ កាលបរិច្ឆេទ

กิจกรรมการผู้นำอาชญากรรมที่เกิด เดือน มกราคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

70/110

(ມະຫາວຸດ ຂໍເທິງທີ່ນາຍາ)

အပေါ် နေသမင် ၁၂-၁၃ ရန္တပြာချိန်အတွက် အမြတ် အမြတ်

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประทุมที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และบ่ม “ดีปันนิกากรที่ปรึกษา อยู่ในชุมชน จังสามารถดำเนินการ “ดีปันนิกากรที่ปรึกษา 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายอย่างถูกต้องฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ยกถอนความไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 1) ประเมินชื้อที่ดิน จังสามารถดำเนินการ “ดีปันนิกากรที่ปรึกษา 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายอย่างถูกต้องฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2522)	โครงการต่ออยู่ในพื้นที่บ้านเรือนที่ 3 และ 4 โดยบริเวณที่ 3 ให้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่จัดสร้างและยังคงอยู่ “ไม่มีการ ก่อสร้างอาคารและอย่างใด สำหรับบ้านเรือนที่ 4 เป็นพื้นที่ ก่อสร้างอาคารบุคลพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูง 22.49 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นดิน คาดฟ้า) โดยหากพิจารณาความสูงของอาคารถือว่ามีที่สูง จะมีความสูงเท่ากับ 22.95 เมตร ห้องน้ำ โครงการมีพื้นที่ดินที่ อนุญาตออกสร้างเท่ากับ 1,832 ตารางเมตร มีพื้นที่ปักหมุดใน 1,250 ตารางเมตร ดังนั้น จะมีพื้นที่วางห้องน้ำ กับ 582 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.8 ของพื้นที่ดินที่ออกอนุญาตออกสร้าง อาคาร	ตุลาคม 2554 ลงชื่อ .. ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวังการ กรรมการผู้มีอำนาจหน้าที่ ได้รับ เอกสาร (นายมนูญชัย ไวนี้) ตุลาคม 2554 ลงชื่อ .. ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวังการ กรรมการผู้มีอำนาจหน้าที่ ได้รับ เอกสาร (นายมนูญชัย ไวนี้)



ตุลาคม 2554 ลงชื่อ ..

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ ..

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ ..

กรรมการผู้มีอำนาจหน้าที่ ได้รับ เอกสาร
การน้อมถวายเป็นราชสักขีมของบราhma ไทย-ไทย วิษวาการ จำกัด

7/110

บัญชีประจำบ้านท่าสิริเมืองทอง และคุณค่าต่างๆ	ผู้กรรมการท่านต่อไปนี้ได้มีมติเห็นชอบ 3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ธารมชาติและถึงเวลาดังนี้ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่ดิน มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่ อำเภอปัตตานีและ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอท่ายาง และอำเภอชุมอ้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหัวพิน และ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 โดยการตั้งอยู่อย่างใดในบริเวณที่ 4 นิลักษณ์และเป็น อาชารชุดพิเศษ ไม่ได้เป็นกิจการที่ปราบภัยอยู่ในชื่อห้าม นำออกานนี้ แนวอาชาร โปรดทราบมีระยะเวลาห้าจันทร์น้ำหนึ่งจะต้อง ^{จะต้อง} ห้ามอยู่ในพื้นที่ควบคุมการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 2008 เมตร ซึ่งไม่ย้ายมาลงด้านใด ตามหนังสือที่มีชื่อ 8(4) ที่ควบคุมการก่อสร้าง ติดแบ่ง หรืออันที่อยู่ในการใช้สาธาร กับในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ ดังนี้ การดำเนิน โครงการลงมือความต้องการตามที่กำหนดของประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบติแห่งเวดดิ่อม มาตรการติดตามตรวจสอบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กรรมการที่ดินเมืองทอง
---	--	---	--

๗๒/110

๗๒/๑๑๐



๗๒/๑๑๐

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ได้แก่ เอส.เจ. จำกัด

72/110

(นายวิชิต ไชยวัฒน์)
(นายวิชิต ไชยวัฒน์)(นายวิชิต ไชยวัฒน์)
(นายวิชิต ไชยวัฒน์)

องค์ประกอบของทางเดินเมืองทั่วไป และคุณค่าทั่วไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.11 สรรว่ายาน และคุณค่าทั่วไป	โครงการจัดให้มีมรสระบำย่านริมแม่น้ำด้านภาคพื้นที่ของอาชาร ประกอบด้วยถนนเต็กขันดินที่ 32 ตารางเมตร ความลึก 0.31 เมตร และสรรว่ายานผู้ใหญ่ ขนาดพื้นที่ 54 ตารางเมตร ความลึก 1.2 เมตร (ฐานที่ 6-9 ประกอบ) อาจ ไม่ปลอดภัยหากการใช้ประทับน้ำสรรว่ายาน ตั้งนั่น โครงการ ต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น	กำหนดให้ทำรากันตอก ขนาดความสูง 0.46 เมตร ตลอดแนวของระบะยานด้านหลังเนื่อง หักไส้ แล้ว ทิศตะวันตก (ฐานที่ 6 ประกอบ) ป้องกันการร่วงหล่น จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร	- กำหนดให้ทำรากันตอก ขนาดความสูง 0.46 เมตร ตลอดแนวของระบะยานด้านหลังเนื่อง หักไส้ แล้ว ทิศตะวันตก (ฐานที่ 6 ประกอบ) ป้องกันการร่วงหล่น
2.4 คุณค่าที่อยู่อาศัย ทางเดินคน	จากการสำรวจทั่วศูนย์พื้นที่อยู่โดยรอบโครงการ มีความ ห่วงกังวลในเรื่องปัจจัยต่างๆ ในการเข้าถึงการเดินทาง มีภูมาน้ำประปาไม่สะดวกตั้งแต่ การเดินทางมุ่งผลประโยชน์ เดียงดังรบกวน บัญหาผู้คนสองฝ่ายมาเดินทาง และเดินทาง น้ำหนาเตี้ย การบดบังเส้นสัญญา โทรศัพท์ ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานก่อนและติดตามผลกระทบต่อพื้นที่ฯ ดูแลด้านภาระ ซึ่งภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์อย่างเอาจริงจริง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนให้เกิดขึ้น 2. ภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ ต้องมีการบูรณะจัดการ โดยนินิบุคคลของการชุดที่ 2 เพื่อควบคุมการอยู่อาศัยของผู้คนอาศัยภายในโครงการ ไม่ได้ผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณ	เอกสาร เอกสารที่ ๑

ପାତା ୧୦୫

ဧດລາມ 2554 ດັ່ງນີ້

7
3

ପ୍ରମାଣ କରିବାର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଲାଗଲା ।

73/110

(၁၂၅၃)

ព្រៃកំណត់អាមេរិកទៅជាប្រជាជាតិ និងប្រជាជាតិ សាស្ត្រ ក្នុងប្រជាជាតិ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการชิดตามมาตรฐานสากล
2.4.2 สาธารณูปโภค	จากการตรวจสอบข้อมูลเดิมที่งานสถาปัตย์ชี้อย่างหลัง จากสำนักงานสาธารณูปโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ก่อนมาที่พัฒนาอย่าง 1 ถึงดับ ไม่อนาคตห้ามให้ จำนวน 5 ไร่ ได้แก่ โรมความดันโดยทั่วไป โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคหดหู่เดื้อยเดอนอย่าง แฉะ โรคหัวใจขาดเสียด ส่วนหนึ่งมีสีเหลืองเข้มจากความเครียด ซึ่งก็กรรมการร่องรอยสร้างหลักๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเครียด ต่อผู้คนอย่างมาก ได้แก่ ผู้คนจะมอง เสียงดังของถนน ความสัมสโนที่ตอน การร่วงหล่นของวัสดุถูกทิ้งร้าง ทำให้รับรู้ว่า เปิดดำเนินการ กิจกรรมหลักๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเครียด ต่อผู้คนอย่างมาก ได้แก่ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จากการพัฒนาอย่างในโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้อาจก่อสร้าง และบ่งบังปิดต่ำเดินการตั้งถิ่นฐาน อาจมีส่วนกระตุ้น ให้ผู้คนบางรายกลั้นหายใจ โรคเดิมลือกวาง ตั้งแต่ โครงการตั้งถิ่นฐานให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่อาจก่อขึ้น	1. ดำเนินการตรวจสอบด้านกิจกรรมทางการพืชทางเกษตร ค่าการ ไฟฟ้า โซนน้ำดื่มน้ำดื่มอย่างคร่าวๆ เพื่อยื่งกัน ผลกระทบด้านสุขภาพ 2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพ	มาตรการชิดตามมาตรฐานสากล ผลการประเมินเวลล์ค็อม

๗๖๓๘
๗๖๓๘๗๖๓๘
๗๖๓๘(นายสมชาย ไวยาทร)
(นายสมชาย ไวยาทร)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท "ไดก้า เอสเตท จำกัด"


7/110

๗๖๓๘
๗๖๓๘(นายสมชาย ไวยาทร)
(นายสมชาย ไวยาทร)

ผู้อำนวยการศูนย์งานสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาทรัพยากรดอน หลักระบบสิ่งแวดล้อม
1. ด้านสุขภาพฯ - โรคระบาด ทางดินน้ำดิน	1. การระบายน้ำทางอากาศ โครงการเป็นอาคารพื้นที่ดังนั้น แหล่งกำเนิดมลพิษ ทางอากาศมาจากการใช้เสื่อรถบันต์ ซึ่งกิจกรรมการ สั่งขายของยังคงดำเนินโครงการ โดยเฉพาะเรื่อง ที่จัดรวมทางวัสดุภายในโครงการ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ชุบ “โนโตรอน (NOx) และฝุ่นละออง ซึ่งมีพิษต่อศัตรูอาหาร อาจส่งผล กระแทบด้านความเดือดร้อนร้าวตามและอาจก่อการระบาด เป็นผลผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายใน โครงการและผู้พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง ดังนั้น โครงการ จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบดังกล่าว	1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางริมแม่น้ำในโครงการ อย่างสม่ำเสมอ 2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัด ความเร็วสั่นบุญเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการซิ่ง รถร้ายแรงผ่านถนนสิ่วนนน 3. ขอแบบให้พื้นที่จอดรถ ที่ดังข้อที่ 1 มีช่องประตู 2 ช่อง เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าได้สะดวก 4. ติดตั้งป้ายห้ามเดินคร่อมถนนหรือวาระเมื่อเดินรถ ภายในโครงการ ให้เห็นได้ย่าซัดเงินและหัวใจ 5. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนถนนพื้นที่เดิน และไม่ก่อให้เกิดความตื้บสบายน้ำที่บ่อบ่ำ ทำการ คลื่อนตัวของรถภายในโครงการ และบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการทำได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด	มาตรการรักษาความเรียบง่ายในโครงการ และรักษาความเรียบง่ายในแม่น้ำดอน

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ ...



(นายมนูญช์ ไวยาศิ)

75/110

(นายมนูญช์ ไวยาศิ)

ผู้อำนวยการศูนย์การค้นสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด

ពេលវេលា ២៥៥៤ ពិងខែ

26/110

๑๗๓ จ้าวสุรัตน์ ๑๗๔ จ้าวสุรัตน์

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ພັກອາມ 2554 ດັວງ

DATA วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กกรรรมการผู้อุปถัมภ์ฯ จึงได้รับการชื่นชมอย่างสูง

77/110

፩፻፲፭


ຜູ້ກົດນາບຸກຄົງຕີການສັງເກດຕືກຕໍ່ອົມນາອະນຸຍາກຫຼັກ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. การเผยแพร่องค์ความเชื่อโดยโฆษณาการรับมือวัวดันในสังคม น้ำเสียต่างๆ ในชุมชนจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย “ได้แก่ น้ำอาบน้ำซักล้าง และน้ำที่ใช้ในการ เช่นน้ำ ห้องน้ำ โครงการ ปลัดังให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่สามารถรองรับน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียที่เป็นไปได้ด้วยการใช้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถดูดซึมน้ำที่มาจากห้องน้ำ ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องน้ำที่สามารถดูดซึมน้ำที่มาจากห้องน้ำ ต้านทานโภชนาการ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พัก อาศัยภายในโครงการ และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างดี จำนวน 1 ถัง ออกแบบให้สามารถรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/ วัน นำบันเด้นเสียปรับค่าอนุญาตสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีค่า BOD ของน้ำเสียที่อย่างมากกว่าค่ามาตรฐาน น้ำเสียดันไม่เกิน 167 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามข้อ ² กำหนดของเทศบาลเมืองหัวหินที่สำนักทรัพยากรังสรรค์ น้ำเสียที่มีค่าความสะอาดมากกว่า 175 มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ความชำนาญ ดูแลรักษา ³ และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างดี จำนวน 1 ถัง ออกแบบให้สามารถรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/ วัน นำบันเด้นเสียปรับค่าอนุญาตสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีค่า BOD ของน้ำเสียที่อย่างมากกว่าค่ามาตรฐาน น้ำเสียดันไม่เกิน 167 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามข้อ ² กำหนดของเทศบาลเมืองหัวหินที่สำนักทรัพยากรังสรรค์ น้ำเสียที่มีค่าความสะอาดมากกว่า 175 มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ความชำนาญ ดูแลรักษา ³ และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	ผลการประเมินผลต่อ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ฤดูกาล 2554 ลงชื่อ

(นายธนกร ยอดชาติ)



ฤดูกาล 2554 ลงชื่อ


(นายมนูญช์ ใจใส่)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิสาหกิริย์

7/110

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- โรงรีฟิลส์สัตว์ เป็นพานา น้ำรีรัก	<p>3. การเผยแพร่องค์กรโดยชื่อ “โรคชาครະนารามะนำด” ในกรณีที่ผู้คนตกล้าโภค หลอกลวง “เมืองนรบุกการระบาดเนื่องจากอาชญากรรมที่ไม่ดี” อาจทำให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ โครงการได้ดังนี้</p> <p>โครงการจึงต้องจัดทำเว็บไซต์มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบทางพัฒนาด้านนี้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำหนังสือที่ขอรับหนังสือถวายเป็นพัสดุทางภาคไปยัง โครงการ เพื่อยืนให้ทั่วไปรับทราบในพื้นที่โครงการ 2. ตรวจสอบดูแลเรื่องพัสดุของประชาชนท่านรับประทานประจำ ทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสั่งสมของตะไบอนดิน ใบไม้อัดพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการยุติธรรม ซึ่งเป็น อุปสรรคในการระบายน้ำ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

- ผู้พักอาศัยภายในโครงการและข้างเคียง อาจมีโอกาสในการ
เกิดโรคต่างๆ ได้ เมืองจามีตัวที่เป็นพันธุ์แม่น้ำโขง เช่น หมู
แมลงสาม แมลงวัน อญ่าภายในโครงการหรือถูกแมลงหรือ
สัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคติดเชื้อน ยุงลาย ทำให้เกิดโรค
ที่สืบทอดมา เช่น ด้วย เพื่อป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องจัดให้มีระบบ
การจัดการด้านสุขาภิบาลภายในโครงการ ได้แก่ ระบบ
ระบายน้ำ ระบบการจัดการมูลฝอย เป็นต้น
1. จัดให้มีการทำความสะอาดแหล่งพำนัชตัวพำน้ำโขง เช่น
การกำจัดถูกนำเข้ามาโดย เป็นต้น ภายนอกพื้นที่โครงการ
 2. ทำความสะอาดท่อที่ไม่ใช่สายยางอาหารสัตว์ห้องหรืออุตสาหกรรม
 3. ใช้ชุดแมลงครองครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร
 4. ประสานกับเทศบาลเมืองหัวพันให้มีการทำจัดตัวเป็น
พะหนะโรคให้กับโครงการ เช่น ศิษษาพันยาเจ้าชุด
เป็นต้น

๗๖๘๙ ๒๕๕๔ ลงชื่อ ...
(นายสิงหนาท พงษ์สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของบุรีรัมย์ ที่-๑ วิภาวดี จำกัด



๗๖๘๙ ๒๕๕๔ ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวกะสี)
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของบุรีรัมย์ ที่-๑ วิภาวดี จำกัด

79/110

માત્રામણ 2554 મ

(นายสีบูรณ์ พิจิตรชาติการ)

(*Blue* *Health*)

ក្រសួងពេទ្យនានាមីនុយោបល់ និងក្រសួងពេទ្យនានាមីនុយោបល់

80/110

၁၃၂၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ မန္တလေးရွာ၊ မန္တပြည်၊ မန္တ၏ အနေဖြင့် မန္တ၏ အနေဖြင့်

องค์ประกอบของภาระเดือนเพล้อม และคุณค่าทางฯ	ผู้กระทำการต่อสัมภาระให้กับ บุตรที่มีตน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกราบที่ส่งเวດด้วย ผู้กระทำการต่อสัมภาระเดือนเพล้อม
- บุตรที่มีตน เป็นพ่อ นำโรค	1. สัมผัสหรืออยู่ร่วมกับบุปผาโดยได้สัมผัสร่วมกัน น้ำลาย ของบุปผาหรือสิ่งปลูกสร้างไว้รังสรรคหรือโรคทางเดินหายใจ 2. การร่วมหากอาหารภายในห้องพักไม่ติดเชื้อโรค แตงโมต่อไปนั่ง 3. ประชุมหรือซื้อขายกับบุตรที่มีตนเดือนเพล้อม	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกราบที่ส่งเวดด้วย ผู้กระทำการต่อสัมภาระเดือนเพล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ออกนโยบายการให้มีร่องปิด โล่ง ผื่น ห้องกากากาใน อาคารถ่ายยา “ได้สะอาดดูแล ปฏิริบูรณ์การสาธารณสุขของชุมชน โรค ที่ต้องอยู่บ้านอย่างมาก ใช้เครื่องจักร อย่างรื่นรมย์ของผู้ป่วย ห้ามคนเดือนเพล้อมในอาคารอย่างต่ำสุด ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากที่ งาน เช่นน้ำทุก ไม่ควรใช้มือที่ดูเหมือนหรือป่าก ห้ามเข้าสถานศึกษา สถานศึกษาเรียน “อยู่ห้องร้อน” ใช้ผ้าปู床ปูโต๊ะที่ดูเหมือน “อยู่ห้องร้อน” ห้ามนั่งสัตว์สีเดียวกันนัดเข้ามาเลี้ยงภายในโครงการ เช่นน้ำทุก ไม่ควรใช้มือที่ดูเหมือนหรือป่าก



ตุลาคม 2554 ลงวันที่

(นายสัมพงษ์ อัตถ์ชาติกร)



ตุลาคม 2554 ลงวันที่

(นายนุญัน พากاسي)

กรรมการผู้รักษาดู管บ้านบึงบีช ได้รับมอบหมายรับสัก ไก-ไก วิเศษ จำกัด


๘๑/๑๑๐

ผู้อำนวยการศูนย์การค้าดอนเมือง เดือนพฤษภาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

(นายสืบพงศ์ อรุณatham)

ପାତ୍ରମାନିକୁ

82/10



องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และชุมชนค้าต่างๆ	ผลกรอบบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการพัฒนาตามมาตรฐานสื่อสารมวลชน
<p>2. ด้านสุขภาพเชิง ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดระทึก เป็นต้น</p>	<p>โครงการเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนที่สำคัญ ผู้พักอาศัยสามารถรับรู้ ซึ่งการที่คนดำเนินการจะมี ใจรักวิจารณ์บันทึกความเห็นอย่างเป็นธรรม เนื่องจากให้เกิดความ ปัจจัยทางเรื่อยมาซึ่งกันและกัน หรืออาจมีภาระร่วมรับกับ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนกิจกรรมเด็ดขาดร้านร้านอาหารร้านร้านร้าน อีกด้วย ดูน้ำยาของผู้พักอาศัยในโครงการ และทั้งนี้ คาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากในภาวะวิกฤต ที่ด้านเศรษฐกิจลดลงทำให้คนงานต้องหันไปบ้านปูนติด ความทุกการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย</p>	<p>มาตรการรื่นเรื่องภาระที่สำคัญและเข้มงวด ให้มีมาตรฐานสื่อสารมวลชนที่ ดี ให้ผู้พักอาศัยสามารถรับรู้ ซึ่งการที่คนดำเนินการจะมี ใจรักวิจารณ์บันทึกความเห็นอย่างเป็นธรรม เนื่องจากให้เกิดความ ปัจจัยทางเรื่อยมาซึ่งกันและกัน หรืออาจมีภาระร่วมรับกับ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนกิจกรรมเด็ดขาดร้านร้านร้านร้านร้าน อีกด้วย ดูน้ำยาของผู้พักอาศัยในโครงการ และทั้งนี้ คาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากในภาวะวิกฤต ที่ด้านเศรษฐกิจลดลงทำให้คนงานต้องหันไปบ้านปูนติด ความทุกการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย</p>

ตุลาคม 2554 ลงวันที่



(นายสัมพันธ์ อัศวานนท์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ได้แก่ นายสัมพันธ์ อัศวานนท์ จำกัด

ตุลาคม 2554 ลงวันที่

 (นายสมศักดิ์ อัศวานนท์ ไว้ลาย)
 ผู้อำนวยการศูนย์การค้าสื่อสารมวลชนของบริษัท ไทย-ไฟฟ้า วิสาหกิจ

83/110

ពេលាកម្ម 2554 ចងក្រើន

THE ESTATE CO., LTD.
(ນາມរបាយការពីភាគាព)

၁၂၈

၁၇၂၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ အမြန် ၁၈၀၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန

องค์ประกอบของหมายแจ้งเดสก์อัม และคุณค่าทางคุณภาพ	ผลการทดสอบที่ต้องเจาะตื้อตามที่สำหรับค่าที่ต้องการ มาตรฐานที่ต้องเจาะตื้อตามที่สำหรับค่าที่ต้องการ	มาตรฐานที่ต้องเจาะตื้อตามที่สำหรับค่าที่ต้องการ
พัฒนาชีวบัญญัติคุณภาพตามมาตรฐาน พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้ใน ห้องที่ดำเนินทดสอบและรับเป็นที่ดึงของ โครงการ ดังนั้น ความถูกต้องของ โครงการจึงไม่ต้องดำเนินการ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<p>กำหนดมาตรฐานตรวจสอบความถูกต้องของมาตรฐาน ผลกรอบที่อาจเกิดจากอาคาร โครงการ ในช่วงปฏิ ดำเนินการซึ่ง โครงการจะดำเนินต่อไปภายหลังจาก ที่ปัจจุบันอาคาร มีงานของอาคาร โครงการพำนิช แล้วอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการรบกวนและ จำกัด โครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อก่อสร้าง โดยในหน้าตือตั้งกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขอิฐที่ อยู่บุคคลที่ท่านเป็นผู้รับร่าง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการ ได้โดยตรง ยังไง ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองกับ โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลประโยชน์โครงการ</p>	
องค์ประกอบของหมายแจ้งเดสก์อัม และคุณค่าทางคุณภาพ	<p>2.4.4 การบูรณะและซ่อมแซม จะทำการประเมินการบูรณะและซ่อมแซมอาคาร โครงการ จะเห็นได้ว่าการบูรณะและซ่อมแซมโครงการ ที่มีต่อพื้นที่ใช้สอย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์พำนัชกำลังห้อยไฟ ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-10.00 น. และ 15.00-18.00 น. เนื่องจากงานของอาคาร โครงการจะหอดูดวงไฟยังพื้นที่ ที่ไม่ใช่ในระยะเวลาเช้า แต่ทั้งนี้ การบูรณะและซ่อมแซม พื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาเช้า ไม่ได้ตามที่กำหนด ตามการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ ไม่ได้ตามพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตลอดทั้งวัน ดังนั้น โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ด้านการบูรณะและซ่อมแซมที่พื้นที่ใช้สอย</p>	

二十一

(፩፻፲፭ ዓ.ም)

ព្រៃការណាយករដ្ឋបាលនាមីន្តិជាក្រុងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យការងារទាំងអស់

การรัฐบาลการผู้นำอุปถัมภ์งานจิตวิญญาณ ให้คำ เผชิญเผชิญ จ้าว


ผลการประเมินเดือนต่อเดือนที่สำคัญ	มาตรฐานตามเดือน
<p>ผลการประเมินเดือนต่อเดือนที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีความต่อเนื่องกันและหากไม่พัฒนาจะเสื่อม</p> <p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลการประเมินเดือนต่อเดือน</p>

ພຸກພາບໃຫຍ່ ແລ້ວ ພັນຍາ ປະເທດ ຖະໜາ ທີ່ ດີເລີກ ດຳເກີດ
ພຸກພາບໃຫຍ່ ແລ້ວ ພັນຍາ ປະເທດ ຖະໜາ ທີ່ ດີເລີກ ດຳເກີດ

86/110


หมายเหตุพงศ์ อดีตชาติการ

หน้า ๑ จาก ๑



องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุลยค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
2.4.5 การบดบัง พิเศษางาน	หากผลกระทบด้านการดักจับพิษทางดิน พน้ำ พื้นที่โครงสร้าง จะได้รับอิทธิพลจากพื้นที่ดินที่ติดต่อ ก็ต้องวินาศ เสียเงื่อน้อ ที่ดินเนื้อ และพืชตระหง่านอยู่เดียงหนึ่ง น้อยจากนี้ ผู้ที่ได้จากการบดบัง ได้รับอิทธิพลของลงดิน ลงมาโดยที่พืดดินผ่านพื้นที่โครงสร้าง ในแนวทิศตะวันออก- ตะวันตก ซึ่งจะช่วยให้พอลามเมืองทางเดินมาเข้าสู่พื้นที่โครงสร้าง ซึ่งจะเป็นได้รับความประทับผ่านพื้นที่ดินและช่วงต้น แม่น้ำที่โครงสร้างกันพื้นที่ดินอาจทำให้พืชต่างๆเสียหายมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก โครงการจึงไม่ตั้งผลกระทบที่มีนัยสำคัญคุ้นเคยการบดบัง พิเศษางานต่อพื้นที่ป่าต่างๆ	- ยกเว้นพื้นที่ดินที่ติดต่อ ก็ต้องรับผลกระทบทางดินและ ระบบท่างระหว่างพืชพืชต่างๆ เพื่อให้คอมส่วนมาก พืชผ่านไปยังพื้นที่ทางเดินได้	- ยกเว้นพื้นที่ดินที่ติดต่อ ก็ต้องรับผลกระทบทางดินและ ระบบท่างระหว่างพืชพืชต่างๆ เพื่อให้คอมส่วนมาก พืชผ่านไปยังพื้นที่ทางเดินได้

๗/๑/๐
๗/๑/๐
๗/๑/๐



บริษัทดูราอีสเตท จำกัด
(นายสิงหนาท พัฒนาพาณิชย์)
๗/๑/๐

๗/๑/๐
๗/๑/๐
๗/๑/๐

๘/๗/๐
๘/๗/๐
๘/๗/๐

นายสิงหนาท พัฒนาพาณิชย์
(นายสิงหนาท พัฒนาพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง
พิษภัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เอส.เอ. จ.ภ.ก.
๘/๗/๐

ผู้อำนวยการศูนย์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงพิษภัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ท.ภ.-ท.ภ.ก.วิศวกร จ.ภ.ก.
๘/๗/๐

องค์ประกอบของพิมพ์แบบเดียวกัน	เอกสารฉบับต่อสืบแบบเดียวกันที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่แสดงผลล้ม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
2.4.6 การบันทุกสัญญา วิพากษะ โทรทัศน์	โครงการประเมินมาตรการดูแลพกษาตัวภัย ชนาดาความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จดำเนินการ ตัวอาคาร โครงการอาจต้องผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดลงความเข้มสัญญาณวิทยุและ โทรศัพท์คงเหลือ หลังให้ก้าวเข้าของเครื่องวิทยุและ โทรศัพท์ในการรับสัญญาณ ที่มีความตื้นคล่อง ดังนั้น โครงการจึงต้องหันมาดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางที่เกิดขึ้น	<p>- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยอย่างล่วงหน้า เนื่องจากในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบ้านหรือบ้านของบุคลากร โครงการ ณ วันที่เริ่มนี้ถือตั้งร้า โดยในหนังสือ จัดทำไว้ระบุรายชื่อและหมายเหตุโครงการที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปก่อตั้ง ที่จะเป็นผู้รับภาระ ซึ่งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้ติดตั้งโครงการ ได้รับผลกระทบตามระดับต่ำกว่า กองกลางได้โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งงานรับสัญญาณ ดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังจาก ที่ได้รับเงิน ภายใน 2 สัปดาห์ รวมทั้งจะดำเนินการ ปรับปรุงรับสัญญาณดาวเทียมใหม่ที่กันเสียงพากยาศพ ที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบ ทางอากาศ โครงการ ซึ่งเลื่อนไปในการดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับปรุงงานรับสัญญาณ ดาวเทียม โดยความรับผิดชอบจะถือเป็นคราวหนึ่งของเจ้าที่ โครงการจะพยายามอย่างดีที่สุด</p>	<p>มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p>

๗๖๘๐ ๒๕๕๔ ลงวันที่

(นายสิงหนาท ชิตชาติการ)
DATA ESTATE CO., LTD.

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท นายอสาร ใจดี เอสเตท จำกัด

88/110

๗๖๘๐ ๒๕๕๔ ลงวันที่


(นายนฤบดิน ไวยาทร)

ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-อาวุโส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสำนักงาน ศูนย์เอนไซค์ หัวหิน

ตัวชี้วัดคุณภาพสำนักงาน	บริเวณที่ตรวจสอบ	หารือมืออาชีวะ	วิธีการตรวจสอบ	ความเสี่ยงการตรวจดัด	ผู้รับผิดชอบ
● ห้องก่อสร้าง					
1. ผู้ผลิต	1) ภายในพื้นที่โครงการ	1. ประเมินคุณภาพของร่วน (TSP)	1. High Volume Air Sampler	- ผลทดสอบทางการกำรส้วง - ผลทดสอบทางการกำรส้วง	- ผู้รับเหมาที่สร้างภายใต้การกำกับดูแล ของริมชา ได้แก่ เอสเทค จำกัด
	2) ผู้พากาส์ที่คงติดอยู่ในที่ก่อสร้าง	2. ความเสียหายหลังการหักห้าม หรือรื้อถอนเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	2. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นริมาณป้อมบาน	- ผลทดสอบทางการกำรส้วง - ผลทดสอบทางการกำรส้วง	- ผู้รับเหมาที่สร้างภายใต้การกำกับดูแล ของริมชา ได้แก่ เอสเทค จำกัด
2. เสียง	1) ภายนอกพื้นที่โครงการ (ชั้นที่ 2 ประกาย)	1. ระดับเสียง Leq เมตร 24 ชั่วโมง	1. เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- ทุกวันที่มีการดำเนินงานและ ฐานรากและรายงานหลอกการติดตั้งห้องน้ำ ทุกวันตั้งแต่อนดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการกำรส้วง	- ผู้รับเหมาที่สร้างภายใต้การกำกับดูแล ของริมชา ได้แก่ เอสเทค จำกัด
	2) ผู้พากาส์ที่คงติดอยู่ในที่ก่อสร้าง	2. ความเสียหายหลังการหักห้าม หรือรื้อถอนเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	2. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นริมาณป้อมบาน	- ผลทดสอบทางการกำรส้วง - ผลทดสอบทางการกำรส้วง	- ผู้รับเหมาที่สร้างภายใต้การกำกับดูแล ของริมชา ได้แก่ เอสเทค จำกัด

๗๖๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔



๗๖๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

DAIIKA Environmental Engineering Co., Ltd.

กรรมการผู้อำนวยการ ๗๖๘ ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(นายนฤบดิน ไวยา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิศวกร จำกัด

89/110

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ตัวชี้วัดคุณภาพพิเศษและกล้อง	บริเวณที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. ความสั่นสะเทือน	1) ภายในพื้นที่โครงการ (ชั้นที่ 2 ประภากอน)	1. ความสั่นสะเทือน	1. เครื่องวัดอัตราถ่วงตัวตามลักษณะพื้นที่อย่าง - ทุกวันเพื่อกำหนดเวลาสำหรับการทำลายเสียงและ งานรากและรากไม้	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแล ของบริษัท ได้แก่ เอสเดช จำกัด	
	2) ผู้พักอาศัยชั้นที่ 2 ก่อสร้าง		2. เครื่องวัดอัตราถ่วงตัวตาม หลังรั้วของบ้าน ที่ติดกับผู้คน	- ตรวจสอบระยะเวลาการก่อสร้าง โดยให้บ้านริบเวียร์ยอมหมาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแล ของบริษัท ได้แก่ เอสเดช จำกัด
4. น้ำเสีย	1) ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป	- pH - BOD - Suspended Solids - TKN - Sulfide - Fat , Oil & Grease - Settlede Solids - Total Dissolves Solids	- เก็บตัวอย่างหัวน้ำ รั่วไหลตามประปาที่ กระทำหัวพัพจากบรรจุน้ำดิบ และส่งมาต่อไปเรื่อยๆ กำหนด มาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำ น้ำทิ้งลงท่อสาธารณะ และบานานาด พศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแล ของบริษัท ได้แก่ เอสเดช จำกัด
	2) ผู้พักอาศัยชั้นที่ 2 ก่อสร้าง		- ตรวจสอบระยะเวลาการก่อสร้าง หากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- การติดต่อรับทราบข้อคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็น และร่องร่องเรียน	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแล ของบริษัท ได้แก่ เอสเดช จำกัด


ตุลาคม 2554 ลงชื่อ.....



90/110

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด
(นายชุมพันธุ์ อดุลยานนท์ ไวยาสาร)

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ.....



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ได้แก่ เอสเดช จำกัด
(นายสมชาย ลักษณ์พานิช ภานุวัฒน์)

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ดัชนีคุณภาพพิจิตรด้านบุคลากร	บริการที่ควรจะมอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการบุคลากร					
1) ประเมินพื้นที่โครงการ	- ประเมินภูมิลักษณ์ของพื้นที่	- ประเมินภูมิลักษณ์ของพื้นที่	- ตรวจสอบร่องรอยเส้นทาง	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับผิดชอบโครงการให้การกำกับดูแล
2) ผู้พักอาศัยบังคับพนักงานที่ก่อสร้าง	- ความสะอาด	- ตรวจสอบร่องรอยเส้นทาง	- การจัดส่วนร่มความปลอดภัย	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับผิดชอบโครงการให้การกำกับดูแล
3) ผู้พักอาศัยบังคับพนักงานที่ก่อสร้าง	- ความสะอาด	- ตรวจสอบร่องรอยเส้นทาง	- การจัดส่วนร่มความปลอดภัย	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับผิดชอบโครงการให้การกำกับดูแล
6. ดำเนินการอาชีวอนามัย					
1) พื้นที่โครงการ	- กรณีการเกิดอุบัติเหตุทางเดิน ลักษณะการเกิดเหตุเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข	- กรณีการเกิดอุบัติเหตุทางเดิน ลักษณะการเกิดเหตุเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข	- ตรวจสอบร่องรอยเส้นทาง	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับผิดชอบโครงการให้การกำกับดูแล
2) ถนนอาชีวอนามัย	- ตรวจเช็ค อาทิ โถที่ชั่ง ปุ่มลากเรียบ	- กรณีการเกิดอุบัติเหตุทางเดิน ลักษณะการเกิดเหตุเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข	- ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง และหลังรับเข้าทำงาน	- ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง และหลังรับเข้าทำงาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการให้การกำกับดูแล
3) ผู้พักอาศัยบังคับพนักงานที่ก่อสร้าง	- ความสะอาด	- ตรวจสอบร่องรอยเส้นทาง	- การจัดส่วนร่มความปลอดภัย	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับผิดชอบโครงการให้การกำกับดูแล
	ก่อสร้างไปเอง	หากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	และร่องรอยเส้นทาง		ผู้รับผิดชอบโครงการให้การกำกับดูแล

ពេលាកម្ម 2554 លេងវិភាគ

(ພາຍສັນພົມທີ່ຕູ້ອົບສິນ)

(၁၃၅)

မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

91/110

楚辭卷之三

๑๑๖

ดัชนีคุณภาพพิจารณาด้วย	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
● น้ำอุ่นเพิ่มมาก					
1. ปลอกไฟฟ้า หลังการรับน้ำด	- บ่อพักน้ำสุดท้าย (ชั้นที่ 4 ประกอบ)	- BOD	- เก็บแล้ววิเคราะห์ว่าอย่างด้วย วิธีมาตรฐานตามมาตราฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่อง ก้านด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ น้ำทิ้งจากอาคารบังปะภาก และบังขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลฯ
2. น้ำไข้	- เส้นท่อประปา	- การเฝ้าระวังชั่วโมง ท่อประปา	- การเฝ้าระวังชั่วโมง	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลฯ
3. มูลอย			- บริเวณท่อพักก่อนออก ประจำชั้นและห้องพัก บูติเกอร์รวมของโภชนาค	- 1 ครั้ง	- ทุกวัน

ពេលវេលា ២៥៥៤ ពេក្តុំ

(ก) ภาระภาษีอากร

ຕຸກາຄນ 2554 ຕິງໜອ.

(၁၂၈)

ក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ

92/110

ผู้อำนวยการต้องรับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับสั่งแต่เดิม ทุกประการ สำหรับวิศวกรรม ภารกิจ

ตารางที่ 2 (ต่อ 4)


ตัวชี้วัดผลการพัฒนาเด็ก	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4.ระบบป้องกันอันตราย	1) ยุบกรงในระบบน้ำร้อนให้ร้อน และสูญเสียตื่นตัวอันตราย	- สถาภาพร้อนให้ร้อน	- ตรวจสอบตามชนิดของกรง	- 3 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลภายนอก
	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีเบต้าเตอร์รี่สำรอง อยู่ติดต่อกัน และมีสถาภาพร้อนให้ร้อน	- ทดสอบอย่างกราย	- 3 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลภายนอก
	3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการนำไปใช้ และแผนผังสำหรับการหนีไฟ	- สถาปัตย มลงเขียนห้อง และ "ไม่ถูกเปลี่ยน"	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลภายนอก
4) ยุบกรงตัวแม่พิง	- เครื่องต้มเพลิงแบบหัวได้ หัวร้อน	- สถาภาพร้อนให้ร้อน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลภายนอก
	- หัวร้อนน้ำต้มเพลิง	- อากาศร้อนให้ร้อน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลภายนอก
	- สถาปัตยตั้งแบบเพลิงหัวก๊าซ หัวก๊าซ ไฟตัดออก	- สถาภาพร้อนให้ร้อน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลภายนอก
5. บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ	- สถาปัตยตั้งแบบเพลิงหัวก๊าซ (FHC)	- สถาภาพร้อนให้ร้อน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลภายนอก
	- บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ	- สถาภาพร้อนให้ร้อน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	

เดือน กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ...

เดือน กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ...

นาย ณัฐพงษ์ ไวยาสา

(นายณัฐพงษ์ไวยาสา)



ลายเซ็นของผู้ดูแลสถานที่

ผู้ดูแลสถานที่ ดำเนินการต่อไป ให้ก้า เอสเพ จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบันทึก ให้ก้า เอสเพ จำกัด 93/110

ពាណិជ្ជកម្ម

ผู้ชุมชนภาคพิเศษแม่ส้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) ผู้พักอาศัยข้างติดพื้นที่ โครงการ	- บริเวณสถาบันเรียน ทางด้านซ้ายของถนน ทางด้านซ้ายของถนน	- ตรวจสอบเรื่องข้อจำกัดเรียน ทางด้านซ้ายของถนน	- การเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ห้าม และร่องรอยเรียน	- ตลาดด้วยระยะเวลาไปดำเนินการ	- นิติบุคคลสาธารณะ

ពេន្ទាគម 2554 លេខទៅ

Digitized by srujanika@gmail.com

A square seal impression featuring four characters in seal script, likely reading '子思子' (Zi Si Zi).

10 9 8

95/110

ដែលបានឱ្យការពិនិត្យរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមទាំងទាំងពីរ ទៅការ ក្រោមការ រំលែក

ตุลาคม 2554 ลงวัน



(นายสิงห์ อดิชาติการ)


ตุลาคม 2554 ลงวัน

[Signature]

(นายมนูญนัช ไวกาสี)

กรรมการผู้อำนวยการประจำสำนักงานบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการด้านลังแวดต้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด



ข้อกำหนดพื้นที่

- ใช้ท่อเหล็กตอกด้วยเครื่องยนต์ ตาม 398 - 2537
- ใช้วิธีการตอกด้วยเครื่องยนต์ NON-POLLUTION PILING METHOD FC-FID SYSTEM ชนิด PACO หรือเทียบเท่า
- ระดับน้ำดินอยู่ที่ 0 ซึ่งต้องการตอกด้วยเครื่องยนต์ 16 รุ่น
- ต้องทดสอบความต้านทานด้วยเครื่องมือเดียวกันที่ต้องการใช้ในที่ตั้งจริง แต่ต้องตอกต่อในที่ตั้งจริง
- ต้องทดสอบความต้านทานด้วยเครื่องมือเดียวกันที่ต้องการใช้ในที่ตั้งจริง แต่ต้องตอกต่อในที่ตั้งจริง ค่า F.S. = 2.5

ข้อกำหนดพื้นที่

- หินทราย SPUN FILE (AUGER PRESS) ขนาด Ø 0.50x16.00 m. รับน้ำหนักตัวถ่วง x 70 ตัน/ตัน (F.S. = 2.5)
- หินทราย SPUN FILE (AUGER PRESS) ขนาด Ø 0.60x16.00 m. รับน้ำหนักตัวถ่วง x 105 ตัน/ตัน (F.S. = 2.5)

รูปที่ 1 ผังฐานรากและตอม่ออาคาร โครงการ

OWNER		บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด	
ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ๑๖๘/๔ แขวงวัฒนาฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ ประเทศไทย			
DESIGNER		49 GROUP	
A49		81 SUKHUMVIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2260 4370 F +66 (0) 2260 3872 E a49@49.com www.49group.com	
AE49		102 BH FL. ATHAMSAK BUILDING SUKHUMVIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2261 4030-1 F +66 (0) 2261 4034 E ae49@49group.com www.49group.com	
ME49		102 ชั้น ๔ ถ. ATHAMSAK BUILDING SUKHUMVIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2261 4445-9 F +66 (0) 2261 4447 E me49@49group.com www.49group.com	
ARCHITECT		AUTHORIZED SIGNATURE	
ก. สถาปัตย์			
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
STRUCTURAL ENGINEER			
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ELECTRICAL ENGINEER			
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
MECHANICAL ENGINEER			
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
SANITARY ENGINEER			
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
ก. สถาปัตย์		ก. สถาปัตย์	
GENERAL NOTE			
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES. IT IS LOANED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.			
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.			
PROJECT		2-10-1	
ДЕКОЛЕЯНЧАРДИ หัวหิน			
DRAWING TITLE		ผังฐานรากและตอม่อ	
ISSUE/REVISION			
NO. DESCRIPTION BY DATE			
1 แม่แบบพื้นที่ DIA A49 20/05/1			
CHECKED BY			
ARCHITECT SIGNED			
P.M.	AS		
P.D.	AS		
P.A.	AS		
J.C.	RW		
DRAWN BY 077 039 000		SCALE 1 : 100	
PRINTED DATE 20/05/11		REF. FILE DAIKIPU	


ตุลาคม 2554 ลงวันที่



กว้าง 0.40 M.

(นายศิรพงษ์)

N



กรุณาตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ระบุถูกต้อง


ลงชื่อเจ้าของ

OWNER			
บริษัท ไดก้า เอสเพท จำกัด			
ที่ 18 ถนนสุขุมวิท 168/4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120			
DESIGNER 49GROUP			
A49 ชั้น 25 ห้อง 2501 ตึก 49 ถนนสุขุมวิท 168/4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย F +66 (0) 2259 3872 E +66 (0) 2259 3873 www.49group.com			
AE49 ชั้น 25 ห้อง 2501 ตึก 49 ถนนสุขุมวิท 168/4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย T +66 (0) 2651 4033/20-3 E +66 (0) 2259 18429 Architectural Engineering 49 Limited www.49group.com			
ME49 ชั้น 40 ห้อง 4001 ตึก 49 ถนนสุขุมวิท 168/4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย T +66 (0) 2651 4033/20-3 F +66 (0) 2251 4442 E me49@49group.com, www.49group.com			
STRUCTURAL ENGINEER			
PE วิชิต ภูริษา 081423 P.E. วิชิต ภูริษา 081423 P.E. วิชิต ภูริษา 081423 P.E. วิชิต ภูริษา 081423			
ELECTRICAL ENGINEER			
EIT ไบร์ท 081423 EIT ไบร์ท 081423 EIT ไบร์ท 081423 EIT ไบร์ท 081423			
MECHANICAL ENGINEER			
P.E. วิชิต ภูริษา 081423 P.E. วิชิต ภูริษา 081423 P.E. วิชิต ภูริษา 081423			
SANITARY ENGINEER			
P.E. วิชิต ภูริษา 081423 P.E. วิชิต ภูริษา 081423 P.E. วิชิต ภูริษา 081423 P.E. วิชิต ภูริษา 081423			
GENERAL NOTE			
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTURE 49 LIMITED. COPIES OR USES OF ITS ATTACHMENTS IS PROHIBITED SUBJECT TO REVENGE PENALTY. PLEASE DO NOT USE UNLESS IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT WAS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY. 3. ห้ามทำแบบฟอร์มนี้เป็นลายเส้น			
PROJECT 2-10-14			
ДЕКОРЕЦИЯ НАЧАЛО			
DRAWING TITLE			
ผู้ออกแบบนี้ห้ามถ่ายทำ			
ISSUE/REVISION			
NO. DESCRIPTION BY DATE			
1 แบบฟอร์ม EA ME49 25/02/11			
CHECKED BY DRAWING NO			
ENGINEER SIGNED		DRAWING NO	
PE BP		SN	
CNC PV		0.08	
ENG AY			
DRAWN BY		SCALE AS SHOWN	
PRINTED DATE 25/02/11		REF. FILE	

สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- ท่อระบายน้ำทึ่งจากระบบบำบัดน้ำเสียออกสู่
- ร่องระบายน้ำหลักภายในโครงการ
- บ่อคัตคอกอนдин
- บ่อพักน้ำสาธารณะ
- จุดตรวจเสียงและความสั่นสะเทือน

ผู้ออกแบบ



สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- แนวอาคารปกคลุมดิน
- ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยแห้ง
- ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยเปียก
- ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ
- ตำแหน่งป้องกันน้ำ
- บ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตัวกรองดักขยะ (น้ำลาดภายนอกในโครงการ)
- บ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตัวกรองดักขยะ (น้ำเสียของโครงการ)
- จุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนระบายน้ำออกโครงการ (บ่อพักสุดท้ายพร้อมตัวกรองดักขยะ)

- ตำแหน่งถังเก็บก๊าซมีเทน
- บ่อพักน้ำสาธารณะ
- บ่อพักน้ำภายในโครงการ
- แนวท่อรวบรวมน้ำหลักภายนอกในพื้นที่โครงการเข้าบ่อหน่วงน้ำ
- แนวท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ
- แนวท่อรวบรวมน้ำชั่วคราวจากห้องพักมูลฝอยรวม
- แนวท่อระบายน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตัวกรองดักขยะ
- แนวท่อระบายน้ำจากบ่อหน่วงน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย

- แนวท่อระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตัวกรองดักขยะ
- แนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการประกอบอาหารเข้าสู่บ่อดักไขมัน
- แนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการอาบน้ำล้างและส้วมน้ำ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
- แนวท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่ถังเก็บก๊าซ
- แนวท่อระบายน้ำจากบ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตัวกรองดักขยะ

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายลีบงค์ อติชาติการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายมนูญนุช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

เดชระแซงชัย หัว Hin

DRAWING TITLE

ผังบริเวณงานระบบสุขาภิบาล

ISSUE/REVISION NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1	แบบร่างที่ดิน EA	A49	20/05/1

CHECKED BY ARCHITECT	SIGNED	DRAWING NO.
PM AS		
PD AS		
PA NS		
JC WW		
DRAWN BY 02/05/2011	SCALE 1 : 10	
PRINTED DATE 20/05/11	REF. FILE DAIIKAI	

COPYRIGHT © 2011 by ARCHITECTS 49 LIMITED

ชั้น 18 บ้านพักนักเรียน 116/45 ถนน วัฒนาภรณ์ แขวง วัฒนาภรณ์ กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด

49 GROUP
A49
ME49

DESIGNER
49 GROUP
A49
ME49

STRUCTURAL ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER

ARCHITECT
AUTHORIZED SIGNATURE

GENERAL NOTE
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS AFFILIATED COMPANIES. IT IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. ห้ามแปลงร่างที่ดินให้เป็นรูปที่ไม่ใช่รูปที่ดิน ห้ามตัดขาด

PROJECT 2-10-1

เดชระแซงชัย หัว Hin

A
1.02



ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายสีบพงศ์ อติชาตการ)

(นายมนูญนันช์ ไวกาสี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ได้แก่ เอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ສັນຊ້ການ

จุดรวมคนเบื้องต้น ขนาด
พื้นที่ 127 ตร.ม. (สามารถ
รองรับจำนวนคนได้ 508 คน
ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัย 465
คน)

บันไดหนีไฟ ST - 01

เส้นทางหนีไฟ

ຕາມວິທີກໍລົງໄສວະນາໄປະເມືອງ

รูปที่ 5 บันไดที่ใช้ในการหนีไฟ และเส้นทางการอพยพคนมาบังคุกรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ

ตุลาคม 2554 ลงวัน




(นายสีบพงศ์ อติชาติการ)

ตุลาคม 2554 ลงวัน


นายมนูญนิช ไวกาลี

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการบริษัท "ไดก้า เอสเตท จำกัด"

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท "ไทย วิศวกร จำกัด"




รูปที่ 7 รูปด้าน A



NOTE: ระดับ ± 0.00 ที่แสดงในรูปด้านและบูรณาการทั้งหมดจะต้องมีความเท่าเทียมกัน

OWNER		
บริษัท "ไดก้า เอสเตท จำกัด" สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ตึกสหพัฒน์ 101/4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110		
DESIGNER		
A49	49 GROUP	49 GROUP
AE49	49 GROUP	49 GROUP
ME49	49 GROUP	49 GROUP
ARCHITECT		
ชื่อ ภานุรัตน์	ที่อยู่ 200/200	เอกสารที่ 1
ชื่อ พานิช	ที่อยู่ 200/200	เอกสารที่ 2
ชื่อ ภานุรัตน์	ที่อยู่ 200/200	เอกสารที่ 3
ชื่อ พานิช	ที่อยู่ 200/200	เอกสารที่ 4
AUTHORIZED SIGNATURE		
STRUCTURAL ENGINEER	MECHANICAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER
ชื่อ พานิช	ชื่อ พานิช	ชื่อ พานิช
ที่อยู่ 200/200	ที่อยู่ 200/200	ที่อยู่ 200/200
เอกสารที่ 1	เอกสารที่ 2	เอกสารที่ 3
เอกสารที่ 4	เอกสารที่ 5	เอกสารที่ 6
GENERAL NOTE:		
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES. IT IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED IN WHOLE OR PART, NOR IS IT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY. 3. IN THE EVENT OF CONSTRUCTION, THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE CONTRACTOR.		
PROJECT		
2-10-14		
DRAWING TITLE		
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔		
ISSUE/REVISION		
NO.	DESCRIPTION	BY DATE
1	แบบร่างสถาปัตย์	A49 28/02/11
CHECKED BY		
PM AS	ARCHITECT	SIGNED
P.D. AS		
PA AS		
SC WW		
DRAWN BY	200/200	
SCALE		
PRINTED DATE	28/02/11	REF. FILE DA045001
COPYRIGHT © 2011 by ARCHITECTS 49 LIMITED		



ตุลาคม 2554 ลงวันที่

A circular stamp with the text "DAIKA ESTATE CO., LTD." around the perimeter and "บริษัท ไดก้า อีสเตท จำกัด" in the center. A handwritten signature is overlaid on the stamp.


๑๘ ตุลาคม 2554 ลงวันที่

ก็ ... ดู

(นายมนูนัช ไวกาสี)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท “ไดก้า เอสเตท จำกัด”

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ຮູບທີ 7 ຮູບປົດ A

วันนี้คือวันที่เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวชาวไทย



ມັງກອນ 2554 ລາວ


ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายสีบพงศ์ อติชาตการ)

(นายมนูญนันช์ ไวยาศี)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ได้แก่ เอสเทท จำกัด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์การด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



รูปที่ 9 แบบขยายรูปตัด A และ C

OWNER		บริษัท ไดก้า เอสเทค จำกัด	
ที่ดิน บ้านเลขที่ 118/45 ถนน นราธิวาส 4, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10130			
DESIGNER		49 GROUP	
A49		81 SUKHUMIT 25 SUKHUMIT 25 BANGKOK 10160 THAILAND T +66 (0) 2262 4370 F +66 (0) 2262 3872 E: 49group@49.com www.49group.com	
AE49		102 8th FL. ATHARAYA BUILDING SUKHUMIT 26 BANGKOK 10160 THAILAND T +66 (0) 2204 1846 F +66 (0) 2204 1846 E: dae49@49group.com www.49group.com	
ME49		102 4th FL. ATHARAYA BUILDING SUKHUMIT 26 BANGKOK 10160 THAILAND T +66 (0) 2211 4467 F +66 (0) 2211 4467 E: me49@49group.com www.49group.com	
Architect		AUTHORIZED SIGNATURE	
Mr.	นายพีระพันธ์	201305	
Mr. S.	นายวิชิต	201305	
Mr. P.	นายภานุพันธ์	201305	
Mr. K.	นายกฤษณะ	201305	
STRUCTURAL ENGINEER			
Mr. S.	นายสมชาย	2014235	
Mr. S.	นายวิชิต	2014235	
Mr. S.	นายภานุพันธ์	2014235	
Mr. K.	นายกฤษณะ	2014235	
ELECTRICAL ENGINEER			
Mr. S.	นายวิชิต	2014235	
Mr. S.	นายวิชิต	2014235	
Mr. S.	นายภานุพันธ์	2014235	
Mr. K.	นายกฤษณะ	2014235	
MECHANICAL ENGINEER			
Mr. S.	นายภานุพันธ์	2014235	
Mr. S.	นายวิชิต	2014235	
Mr. S.	นายภานุพันธ์	2014235	
SANITARY ENGINEER			
Mr. S.	นายภานุพันธ์	2014235	
Mr. S.	นายวิชิต	2014235	
Mr. S.	นายภานุพันธ์	2014235	
Mr. K.	นายกฤษณะ	2014235	
GENERAL NOTE:			
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES. IT IS TO BE KEPT IN A SECURE PLACE AND NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FOLDED DIMENSIONS ONLY. 3. ห้ามแปลงขนาดในรูปแบบที่แนบมา			
PROJECT		2-10-14	
ได cosine เชิงซึ่งกับ หัวหน้า			
DRAWING TITLE			
ISSUE/REVISION			
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1.	491305041001.DWG EIA	A49	28/02/11
CHECKED BY		DRAWING NO.	
ARCHITECT	SIGNED		
PM	AS		
PD	AS		
PA	NS		
JC	WW		
DRAWN BY	201305 20130504		
SCALE			
PRINTED DATE	28/02/11	REF. FILE: DAK333	
A 3.01			





SHRUB LEGEND				
SYMBOLS	NAME	# (INCH)	CROWN SIZE (m.)	TOTAL HEIGHT
	ส้มป่าดง	—	0.20–0.30	0.60–0.80
	ผลไม้ต้น	—	0.30–0.40	0.60–0.80

รูปที่ ผ-2 ผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่มบริเวณชั้นหลังคา

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

กุมภาพันธ์ 2554 ลงวันที่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบิรชัก ได้แก่ เอสเตท จำกัด


พฤษภาคม 2554 ลงชื่อ 
นางมนูกาลี ไกกาดี

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

A GREEN AREA PLAN
SCALE 1:150




		36/66, Soi Schakorn 6 Ladprao 71, Bangkok Thailand, 10230 66.2.932.4848 T 66.2.956.1526 F tropdesign@gmail.com
PROJECT NAME : เคหะแห่งชั้วี่ หัวหิน		
LOCATION : Khao-Ta-Kieb, Hua-Hin, Thailand		
OWNER : Daika Estate Co.,Ltd.		
PROJECT DIRECTOR : POK KOKKONGSANTI		
ARCHITECT : Architects 49 Limited		
INTERIOR DESIGNER : ...		
LANDSCAPE ARCHITECT : TROP Company Limited		
ATTAPORN KOKKONGSANTI  MIA 34		
LIGHTING DESIGNER : ...		
STRUCTURE ENGINEER : Architectural Engineering 49 Limited		
M&E ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
ELECTRICAL ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
SANITARY ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
KEY PLAN 		
		
DRAWING PACKAGE : EIA SUBMISSION		
REVISION		
NO.	DATE.	DESCRIPTION
1		
2		
3		
4		
5		
6		
DRAWING TITLE		SCALE : 1:150
GREEN AREA PLAN ROOF FL.		
DRAWN BY TROP	DRAWING NO. LP-1.01	
CHECKED BY POK		
APPROVED BY POK		
DATE 9/MAR/2011	TOTAL -	
All design and drawing are the property of  and can not be used without permission.		




A SECTION 1 (ZONE1)

SCALE



B SECTION 1 (ZONE2)

B SCALE 1:50



ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายสีบพงศ์ อติชาตการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ได้แก่ เอสเตท จำกัด


รูปที่ ผ-3 รูปตัด 1 การจัดพื้นที่สีเขียวชั้น 1

ผู้ช่วยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

(นายมนูญนันช ไวกาสี)

ମର

มีนาคม 2554 ลงชื่อ

		36/66, Soi Sahakorn Ladprao 71, Bangkok Thailand, 10230 66.2.932.4848 T 66.2.956.1526 F tropdesign@gmail.com
PROJECT NAME : ເຄວະແຫຼ່ງຂ້ວຍ໌ ທ້າວທິນ		
LOCATION : Khao-Ta-Kieb, Hua-Hin, Thailand		
OWNER : Doika Estate Co.,Ltd.		
PROJECT DIRECTOR : POK KOBKONGSANTI		
ARCHITECT : Architects 49 Limited		
INTERIOR DESIGNER :		
LANDSCAPE ARCHITECT : TROP Company Limited		
ATTAPORN KOBKONGSANTI <u> </u> RKA 34		
LIGHTING DESIGNER :		
STRUCTURE ENGINEER : Architectural Engineering 49 Limited		
M&E ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
ELECTRICAL ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
SANITARY ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
Y PLAN		
		
BUILDING PACKAGE : EIA SUBMISSION		
SCHEDULE		
DATE:	DESCRIPTION	
DRAWING TITLE		SCALE : 1:50
DRAWN BY TROP		DRAWING NO. LS-1.01
CHECKED BY POK		
APPROVED BY POK		
9/MAR/2011		TOTAL -
All design and drawing are the property of [REDACTED] and can not be used without permission		

36/66, Soi Sohokor 6
Ladrao 71, Bangkok
Thailand, 10230
E6.2.932.4548 I
E6.2.956.1526 F
tropdesign@gmail.com

PROJECT NAME :

เดอะแแซงซ์วารี หัวหิน

LOCATION :
Khao-la-Kieb, Hua-Hin, Thailand

OWNER :
Daika Estate Co.,Ltd.

PROJECT DIRECTOR :
POK KOKKONGSANTI

ARCHITECT :
Architects 49 Limited

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE ARCHITECT :
IROP Company Limited
ATTAPORN KOKKONGSANTI

LIGHTING DESIGNER :


STRUCTURE ENGINEER :
Architectura Engineering 49 Limited

M&E ENGINEER :
M&E Engineering 49 Limited

ELECTRICAL ENGINEER :
M&E Engineering 49 Limited

SANITARY ENGINEER :
M&E Engineering 49 Limited

KEY PLAN



DRAWING PACKAGE :
EIA SUBMISSION

REVISION


NO.	DATE.	DESCRIPTION
1		
2		
3		
4		
5		

DRAWING TITLE :
SECTION 02
SCALE : 1:50

SECTION 02

DRAWN BY	DRAWING NO.
TROP	
CHECKED BY POK	
APPROVED BY POK	
DATE 23/MAY/2011	TOTAL -

All design and drawing are the property of [redacted]
and can not be used without permission



A SECTION 2
SCALE 1:50

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ
DAIKA ESTATE CO.,LTD.


(นายสีบพงศ์ อติชาตภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ
นายมนูญนันช์ ไกวานิส

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

รูปที่ พ-4 รูปดัง 2 การจัดพื้นที่สีเขียวชั้น 1



ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายสีบพงศ์ อติชาตการ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ได้แก่ เอสเตท จำกัด

รูปที่ ผ-5 รูปตัดการจัดพื้นที่สีเขียวชั้นหลังคา

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

(นายมนูญชัย ไวกานต์)

		36/66, Soi Sakorn Ladprao 71, Bangkok Thailand, 10230 66.2.932.4848 T 66.2.956.1526 F tropdesign@gmail.com
PROJECT NAME : เคหะเชิงชั้น หัวหิน		
LOCATION : Khao-Ta-Kieb, Hua-Hin, Thailand		
OWNER : Daika Estate Co.,Ltd.		
PROJECT DIRECTOR : POK KOBKONGSANTI		
ARCHITECT : Architects 49 Limited		
INTERIOR DESIGNER :		
LANDSCAPE ARCHITECT : TROP Company Limited		
ATTAPORN KOBKONGSANTI ผู้ดูแล 34		
LIGHTING DESIGNER :		
STRUCTURE ENGINEER : Architectural Engineering 49 Limited		
M&E ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
ELECTRICAL ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
SANITARY ENGINEER : M&E Engineering 49 Limited		
KEY PLAN		
DRAWING PACKAGE : EIA SUBMISSION		
REVISION		
NO.	DATE.	DESCRIPTION
1		
2		
3		
4		
5		
6		
DRAWING TITLE		SCALE : 1:25
SECTION 01		
DRAWN BY TROP		DRAWING NO. LS-1.01
CHECKED BY POK		
APPROVED BY POK		
DATE 9/MAR/2011		TOTAL -
All design and drawing are the property of		



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkoe Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900


Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 1


พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการ เดอะแวงชั่ร์ หัวหิน

ตุลาคม 2554 ลงชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ไคก้า เอสเพท จำกัด



ตุลาคม 2554 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไห-ไห วิศวกร จำกัด