



มนต์

ที่ พ.ศ 1009.9/ 5986

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

30 มิถุนายน 2554

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารฟินอล
ของบริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด ที่ พพช.แอล 5/2554 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตสารฟินอล (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่ม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตสารฟินอล) ของบริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชาชตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ที่บริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด ต้องยื่นถือปฏิบัติ

ด้วย บริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิต
สารฟินอล ของบริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมเหมราชาชตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปลงก้าชธรรมชาติ
ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตสารฟินอล ของบริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคม

เหมราช...

เหมราชตะวันออก (มหาด្ឋาพุต) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเพื่อทราบ และแจ้งบริษัท พีทีที พินอล จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นายสันติ นุยประภาน
รองศาสตราจารย์ฯ ปฏิบัติราชการแทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6801
โทรสาร 0 2265 6616

ມາຕຽກກ່ອງທີ່ແລກປະການເກົ່າມືອດກະແຍບ
ຕຽກສອນພາດກະທຳແຈ້ງແຈ້ງຄ້ອມ ໂຄງກາຣໂຮງການພະລິຕສາຮັນອດ
(ກາຍຫຼັງກາຣປະລິຍນແປ່ງລົງເພື່ອພິມມາຕຽກກ່ອງທີ່ແລກປະການ
ສັງເກດລົດອນ ແລະມາຕຽກຕິດຕາມຕຽກສອນພາດກະທຳແຈ້ງຜົດຮະການ

ໂຄງກາຣໂຮງຈານພົດສາຮັນອດ ຂອງນິຣຟ້າ ພິທີ ພິມອດ ຈຳກັດ
ຕັ້ງອຸ່ນຕົມອຸ່ນຕາຫກຮມແຫມງອອກ (ມານຕາພຸດ) ຕ້ານຄວານຕາພຸດ
ອໍາແກດອໍານືອງຮະຍອງ ຈຳກັດ ຖ້ອງຍົດຂອງໂຄງກົນຕີ

ອໍາແກດອໍານືອງຮະຍອງ ຈຳກັດ ບ້າດຮະຍອງ

ຫົວວິຊາ ພິທີ ພິມອດ ຈຳກັດ ຕ້ອງຍົດຂອງໂຄງກົນຕີ



ວິດຸນາມ 2554

ນາງສາວົນຍົງ
(ຫົວໜ້າ)

ຜູ້ກຳນົດມາຍົກ
ຜູ້ກຳນົດມາຍົກ

ນິຮັດ ກະນົມສັນຫະໜ້າ ອອນ ເຫດໂນໂລຢີ ຈຳກັດ
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD




ນາງສາວົນຍົງ
(ຫົວໜ້າ)
ກຽນກາຮູ້ຜູ້ກຳນົດກາຮົງ

ตารางที่ 8.3-1

มาตรฐานและแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ改善งานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(ภายหลังจากนี้เรียบเรียงเพื่อพัฒนาโครงการเบื้องต้นและแก้ไขข้อผิดพลาด แหล่งมาตราฐานเดิมที่ขาดหายไป) ของบริษัท พีที ปิบบอน จำกัด (ผู้รับผิดชอบ)

ผลการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานเบื้องต้นและแก้ไขดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ห้องซ่อมบำรุง	<p>- มีบัญชีตามมาตรฐานเบื้องต้นและแก้ไขดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ศักดิ์คุณธรรมดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีบนพื้นที่ทำงานเป็นรายเดือนและรายปีฯลฯ</p> <p>โครงการร่างงานผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริษัท พีที ปิบบอน จำกัด เก็บรวบรวม อุสาหกรรมหน้างานราชการทั่วประเทศ (ภาคตามฤดูกาล ตามภาระของ จังหวัดและองค์ กิจหน้าที่) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2552 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท แมร์เชฟ จำกัด</p> <p>รายงานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงาน สิ่งแวดล้อม และรวมมาตรการตัดค่านครัวและภาระสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแล รายการ 2554 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท พีที ปิบบอน จำกัด ห้ามไม่ได้ใช้</p> <p>รายงานเพื่อดูเพิ่มเติมเพื่อรักษาระบบรายงานความเสี่ยงแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานท้องถิ่นที่ผ่านมา และแก้ไขผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>โครงการร่างงานผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ 2 เพื่อปรับลดภาระงานภาระที่ส่วนราชการมีอยู่ก่อนแล้ว</p> <p>แก้ไขผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>โครงการร่างงานผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ภายในสำนักงานที่มีอยู่ก็</p> <p>- ยกเว้นระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- ภายในสำนักงานที่มีอยู่ก็</p> <p>- ยกเว้นระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- ผู้ของโครงการ</p>



(นายสุรุ่ย ชาติชุมพันธ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2554

(นางสาวนิษฐา ห้ามภัย)

ผู้อำนวยการ

บริษัท ภรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม จำกัด เก็บรวบรวม
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผู้รายงานเริ่มแจ้งล้อม	มาตราการรักษาด้วยเดา เทคนิคการดูแลเบื้องต้น	สถานีด้านภัยการ	ระยะระหว่างเดาเบื้องต้น	ผู้รับผิดชอบ
- เมื่อผลการตัดตามตรงถูกต้องได้แล้วคราวนี้ให้หันถอยไปยังหน้าตั้งของรั้วที่พื้นดิน บังคับ ต้องดูด้านบนน้ำยาการรักษาที่รั้วและดูดไข่สุกที่รั้วและดูดไข่ติดต่อในบริเวณห้องน้ำ น้ำยาการรักษาที่รั้วต้องแยกจากไข่สุกและไข่ติดต่อ แต่ต้องรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 cm ผลการดูดไข่สุกแล้วล้อมรั้วต่อทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไข่ติดต่อที่อาจหลุดรอด	- ภายในพื้นที่โครงสร้าง น้ำยาการดูดไข่ติดต่อทั้งสองข้าง ไข่ติดต่อที่อาจหลุดรอดต้องถูกดูดไข่ติดต่อทันที และนำตัวไปทิ้งในห้องน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงสร้าง	- ตกลดระยะระหว่างเดาเบื้องต้น	- เจ้าของโครงการ
- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ดูดไข่ติดต่อทั้งสองข้าง ให้ใช้สีส้มหรือสีเหลืองทาท้องด้วยน้ำยาดูดไข่ติดต่อ ¹ บริเวณ พื้นที่ พื้นดิน รากต้น ต้นไม้ ให้ล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่มีสีส้มหลงเหลือ ² จังหวัดเชียงใหม่ ภารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ³	- ภายในพื้นที่โครงสร้าง	- ตกลดระยะระหว่างเดาเบื้องต้น	- เจ้าของโครงการ	- เจ้าของโครงการ
- สำนักงานใหญ่และแผนกวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ⁴ เพื่อสำนักงานฯ จะดำเนินการร่วมกับ ในการยกฟ้าขึ้นมาดูแลรักษา ⁵ บริเวณ พื้นที่ พื้นดิน รากต้น ต้นไม้ ให้ล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่มีสีส้มหลงเหลือ ⁶ แม่ทัพรชนาทที่สั่งแจ้งล้อม และน้ำยาการรักษาที่ติดต่อห้องน้ำจะต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ⁷ โดยสูงไว้สำหรับน้ำที่ห้องน้ำที่ติดต่อห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ⁸	- ภายในพื้นที่โครงสร้าง	- ทุก 6 เดือน	- เจ้าของโครงการ	- เจ้าของโครงการ
- ในการดูดไข่ติดต่อทั้งสองข้าง กรณีของน้ำที่ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ⁹ นโยบายและแผนกวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์ ¹⁰ ในการดูดไข่ติดต่อทั้งสองข้าง ให้ล้าง น้ำด้วยน้ำยาที่ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ¹¹ โครงการ ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อทั้งสองข้าง ให้ล้าง น้ำด้วยน้ำยาที่ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ¹² โครงการ ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อทั้งสองข้าง ให้ล้าง น้ำด้วยน้ำยาที่ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ¹³ ผลการดูดไข่ติดต่อทั้งสองข้าง ให้ล้าง น้ำด้วยน้ำยาที่ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ¹⁴ แม่ทัพรชนาทที่สั่งแจ้งล้อม ที่ติดต่อห้องน้ำทั้งหมด ให้ล้าง น้ำด้วยน้ำยาที่ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ¹⁵ แม่ทัพรชนาทที่สั่งแจ้งล้อม ที่ติดต่อห้องน้ำทั้งหมด ให้ล้าง น้ำด้วยน้ำยาที่ห้องน้ำต้องถูกดูดไข่ติดต่อ ¹⁶	- ภายในพื้นที่โครงสร้าง	- ตกลดระยะระหว่างเดาเบื้องต้น	- เจ้าของโครงการ	- เจ้าของโครงการ

บริษัท ศรีนันดา จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD




(นางสาวนันธรดา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ


มิถุนายน 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทศรีนันดา จำกัด จำกัด





ตารางที่ 8.3-1 (๑)


ผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานีที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1) บรรเทาภัยจากอุบัติเหตุเรื่องน้ำท่วมที่กระทบต่อโครงสร้างพืชและต้นไม้ในบริเวณน้ำท่วม ด้วยการรักษาและฟื้นฟูสภาพดินด้วยการใช้เครื่องจักรตัดหญ้า และปลูกไม้ในบริเวณที่น้ำท่วมแล้ว โดยการสำรวจและประเมินความเสี่ยงของพืชต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบ ต่อการฟื้นฟูฯ เช่น น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณน้ำท่วมเสียหาย ดังนั้นจึงต้องรักษาและฟื้นฟูสภาพดินด้วยการใช้เครื่องจักรตัดหญ้า และปลูกต้นไม้ที่สามารถทนทานต่อการน้ำท่วมได้ เช่น กะหล่ำปลี ต้นไทร ฯลฯ</p> <p>2) บรรเทาภัยจากอุบัติเหตุเรื่องน้ำท่วมที่กระทบต่อภาระทางเศรษฐกิจโดยตรงของผู้คน คือผลกระทบจากการล้มล้างทางเดินสัญญาณโทรศัพท์ ไฟฟ้า น้ำประปา และเส้นทางสื่อสารต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาชญากรรม ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องรักษาและฟื้นฟูสภาพดินด้วยการใช้เครื่องจักรตัดหญ้า และปลูกต้นไม้ที่สามารถทนทานต่อการน้ำท่วม เช่น กะหล่ำปลี ต้นไทร ฯลฯ</p> <p>ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฟ้าแลนด์ฟลัต ฯลฯ ที่กระทบต่อโครงสร้างพืชและต้นไม้ ด้วยการสำรวจและประเมินความเสี่ยงของพืชต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบ ต่อการฟื้นฟูฯ เช่น น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณน้ำท่วมเสียหาย ดังนั้นจึงต้องรักษาและฟื้นฟูสภาพดินด้วยการใช้เครื่องจักรตัดหญ้า และปลูกต้นไม้ที่สามารถทนทานต่อการน้ำท่วมได้ เช่น กะหล่ำปลี ต้นไทร ฯลฯ</p> <p>ผลกระทบจากการก่อสร้างทางด่วน ถนนสายสายน้ำท่าเรือท่าอากาศยาน ที่ส่งผลกระทบต่อระบบน้ำท้องถิ่น เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ ทำให้เกิดการซึ่งกัดเซาะดิน流失 และต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณน้ำท่วมเสียหาย ดังนั้นจึงต้องรักษาและฟื้นฟูสภาพดินด้วยการใช้เครื่องจักรตัดหญ้า และปลูกต้นไม้ที่สามารถทนทานต่อการน้ำท่วมได้ เช่น กะหล่ำปลี ต้นไทร ฯลฯ</p>	<p>สถานีที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - บริษัท พีทีที จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที เทคโนโลยี จำกัด - บริษัท พีทีที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เผชิญภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ 	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เผชิญภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผชิญภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ - ผู้รับผิดชอบโครงการ



บริษัท พีทีที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 8.3.1(ต่อ)

ผู้รับทราบผู้ได้ผลลัพธ์	มาตรการเพื่อป้องกันและลดภัยผลประโยชน์สิ่งแวดล้อม	สถานีที่ดำเนินการ	วัชยาระยาดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบต่อสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ร่างกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Third party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลกระทบต่อสังคมของโครงการปฏิบัติตาม มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความตระหนักรู้ต่อผลกระทบต่อสังคมของโครงการ - เมื่อโครงการดำเนินการแล้วต้องดำเนินการติดตามประเมินผลกระทบต่อสังคมของโครงการ แต่ละเมืองท้องถิ่น กังหัน (Steady State) และพัฒนาอัตรากิจกรรมทางเศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน - ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบที่ร่วมบริษัท หรือพนักงาน จำกัด ห้องเรียนศึกษาดูงานสำหรับผู้รับผิดชอบ ประเมินผลกระทบต่อสังคม อบรมเชิงปฏิบัติการและแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภาคตระ방ภูมิภาคดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคตระ방ภูมิภาคดำเนินการ - ภาคตระ방ภูมิภาคดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
สิ่งแวดล้อมภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> - หาแหล่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเพื่อสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิง เศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพอาชีวศึกษาในราชอาณาจักร โครงการจะต้อง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงและหน่วยงานอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคตระ방ภูมิภาคดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ
สิ่งแวดล้อมภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - หาแหล่งการประเมินภัยภัยทางอากาศตัวอย่างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถ คาดคะเนภัยธรรมชาติประเทศไทยได้ทั่วประเทศ รวมทั้งความต้านทานของภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ 1/2550 หรือที่ 11 มกราคม 2550 นั้น สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และการดำเนินการ โครงการต้องให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการรับมือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น - โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาภัยธรรมชาติและผลกระทบต่อสังคมของภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มีความต้องการท่องเที่ยวสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย ไม่abin คำว่าความดูดซึมที่กำหนดไว้ให้โครงการตรวจสอบ ผลกระทบและทำการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภาคตระ방ภูมิภาคดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคตระ방ภูมิภาคดำเนินการ - ภาคตระ방ภูมิภาคดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
			<p style="text-align: right;">บริษัท consultants จำกัด เทคโนโลยี จำกัด</p> <p style="text-align: right;">CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD</p>	 



(นางสาวนิมิฐา หักขี้ม)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายสุรุ่ย พันธ์ ชาติอุดมพันธ์)

ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)


ผังระบบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานีดำเนินการ	ระบบอุปกรณ์เฝ้าระวัง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ห้ามให้สูญเสียดั้งก้าวไว้ในระบบและการปฏิบัติงานมาตรฐานกัน และเก็บข้อมูลกระบวนการสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลการรับประทานสิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วน ชัดเจนด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความร่วงเรื่อยในการซื่อมไข้เสื่อมของเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณ - สำนักสื่อสาร EMC² ในสถาบันรักษาภารกิจ “เบียงคุณย์สำราญและควบคุมภัยภาพ” สำนักสื่อสาร EMC² ของ - กำหนดให้ทุกงานเร่งด่วนก่อนอุดตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ ก่อน กระบวนการผลิตเพื่อคืนฟื้นฟูภารกิจและอุปกรณ์ประจำไฟ (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการริบบิร์นมาสเตอร์พีช (Pre-Startup) - หากโรงงานไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งดำเนินการ โดยนายและเหมือนทรัพยากร ธรรมชาติและริบบิร์นมาสเตอร์พีช จะถูกห้ามดำเนินการพิเศษทางนาฬิกาเดียวที่ต้องใช้เวลาต่อไป และห้ามถอนในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการอบรม ชุดของของผลกระทบและมาตรการลดลงสำนักงานใหญ่และสำนักงานวิทยาศาสตร์ ประเมินและรับผิดชอบเพื่อคืนฟื้นฟูภารกิจตามที่ ก้าว. - ผู้ของภาคผนวกภารกิจที่มีหน้าที่ดูแลรักษาให้พื้นที่ฟื้นฟูภารกิจเป็น เขตควบคุมเฉพาะพื้นที่ด้านน้ำ ให้ตรวจสอบและติดตามที่มืออาชญาภาพที่มีสิ่ง ปลูกซึ่งอยู่ในเขตควบคุมเฉพาะพื้นที่ด้านน้ำ ดำเนินการตามแผนฯและเข้าเฝ้าที่น้ำ ของเขตควบคุมเฉพาะพื้นที่ด้านน้ำ 	<p>สถานีที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ทดลองชุมชนเวลาดำเนินการ 	<p>ระบบอุปกรณ์เฝ้าระวัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทดลองชุมชนเวลาดำเนินการ - เข้าช่องโทรศัพท์ 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าช่องโทรศัพท์

บริษัท คอนซัลтанต์ อีฟแอล เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวนิมิจza ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ




กรรมการผู้จัดการ ใจรุ้ง

มิถุนายน 2554

ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	สถานีกำกันน้ำ	ระบบตรวจสอบการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ดูมภพอักษร	<p>- จัดให้มี Charcoal Adsorber1 จำนวน 3 ชุด สำหรับบำบัดสารประ {{ ก๊าซ- สารเคมี} ออกอากาศจากห้องเชื้อในชั้นห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องการลดลง เช่น ห้องน้ำที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและให้ร่องล่างได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้ง Charcoal Adsorber ขนาด 0.25 มิลลิเมตร/ลูกบาศก์เมตรหรือ 250 ลิตร/วัน</p> <p>- จัดให้มี Charcoal Adsorber2 จำนวน 2 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียจาก Vent Gas ที่เกิดจากถังก๊าซห้องน้ำ โดยที่ Charcoal Adsorber แสดงถึงความสามารถในการดูดซับก๊าบน้ำเสีย 2 ถัง เพื่อให้สามารถตัดลักษณะของน้ำเสีย การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานน้ำเสียที่ยอมรับตามที่ต้องการ ซึ่งทั้ง Charcoal Adsorber และ Charcoal Adsorber3 ทั้ง 2 ชุด ให้สามารถรับน้ำเสียได้ 2 ถัง โดยความต้องการจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ 1.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.4 ลิตรในถังตันตัว</p> <p>- จัดให้มี Charcoal Adsorber3 จำนวน 2 ชุด สำหรับบำบัดก๊าซเมืองจาก Vent Gas ที่เกิดจากถังก๊าซห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องการลดลง เช่น ห้องน้ำที่ต้องการลดลง 1 ชุด ตัววิเศษ 1 ชุด ให้เป็นมาตรฐานในการต้องการเพิ่ม ถ้าหากมาตรฐานน้ำเสียที่ต้องการลดลง เช่น Charcoal Adsorber3 ไม่กิน 5 ลิตรในถังตันตัว</p>	<p>- ตัวนำบำบัดเชิงทางวิชาการ</p> <p>- ตัวนำบำบัดเชิงทางวิชาการ</p> <p>- ตัวนำกําหนดรูปแบบ</p> <p>- ตัวนำกําหนดรูปแบบ</p>	<p>- ติดตั้งและตรวจสอบการทำงาน</p> <p>- ติดตั้งและตรวจสอบการทำงาน</p> <p>- ติดตั้งและตรวจสอบการทำงาน</p> <p>- ติดตั้งและตรวจสอบการทำงาน</p>	<p>- ฝ่ายบริหารและแผนแม่บท หน่วยงานที่ต้องการให้ลดลง</p> <p>- ฝ่ายบริหารและแผนแม่บท หน่วยงานที่ต้องการให้ลดลง</p> <p>- ฝ่ายบริหารและแผนแม่บท หน่วยงานที่ต้องการให้ลดลง</p> <p>- ฝ่ายบริหารและแผนแม่บท หน่วยงานที่ต้องการให้ลดลง</p>



นายสุวัฒนา พัฒนาพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554

บริษัท บอนชั่นแนท คอนсалติ้ง จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


.....
.....
.....
.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาและกำจัดผลกระทบด้านล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มี Charcoal Adsorber4 จำนวน 2 ชุด สำหรับบำบัด Diisopropyl Benzene (DIPB) ใน Vent Gas ที่เกิดจากถังเก็บก๊อก Heavy Aromatic โดยเดินระบบทรั่งระดับ 1 ชุด สำนัก 1 ชุด ใช้เป็นชุดสำรองในการปั๊มเมอร์มีการเปลี่ยนถ่ายสารกรุ๊บเพื่อเลื่อนสารพาเลี้ยว โดยควบคุมการรับประทาน DIPB ในรูปของ Total VOCs หา Charcoal Adsorber4 "ไม่กิน 5 stanza ในส้านท่อน" - จัดให้มี Charcoal Adsorber5 จำนวน 1 ชุด สำหรับบำบัดคิวเมฟิลเจก Vent Gas ที่เกิดจากถังเพื่ออาจานเป็นรูปแบบรีวัล Open Storage Yard และบริเวณ吸附ห้องคุม Vent Gas ที่ระบบของก๊อก Charcoal Adsorbers ไม่กิน 5 stanza ในส้านท่อน - จัดให้มีการตรวจสอบและแผนการบำรุงรักษาหัวสัก Nozzle ของระบบหม้อน้ำ (Smokeless Flare) 	<ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บก๊อก Heavy Aromatic 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มี Charcoal Adsorber5 จำนวน 2 ชุด สำหรับบำบัดฟิล์มนอลาก Vent Gas ที่เกิดจากถังเพื่ออาจานและถังเก็บก๊อก Heavy Residue ถังละ 1 ชุด โดยความต้องการจะเพิ่มยอดออกจาก Scrubber1&2 ไม่เกิน 3 ส่วนในเดือนตุลาคม - จัดให้มีระบบควบคุมเพิ่มที่เกิดขึ้นจาก Benzene Column Receiver, DIPB Column Vacuum System, Cumene Combine Feed Surge Drum, Oxidation Section Decanter, Fractionation Ejector Condensate Drum, Hydrogenation Product Separator และ "อุปกรณ์ห้ามลักษณะก๊อกไฟฟ้าสถิต" และถังเก็บก๊อกคิวเมฟิลเจก (Flare) 	<ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บก๊อกฟิล์มนอลาก ถังเก็บก๊อก Heavy Residue - หอย渺 (Flare) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค - ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค

บริษัท คอนซัลтанต์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD




(นางสาวนันยางา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ


ปี พุทธศักราช 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่



ตารางที่ 8.3-1 (๗๑)

ผลการกำจัดแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและดำเนินการด้วยหลักซากสิ่งแวดล้อม	สถานีเพล์บินิการ	รัฐธรรมนูญดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ติดตั้งหอยเหลาของ ก่อร่องรั่วที่มีความต่างระดับกว่าง 218.5 ศน./ชั่วโมง และมีความถ่วงไม่น้อยกว่า 83 เมตร โดยควบคุมอัตราการแห้งตัวน้ำร้อนที่ระดับพื้นดินโดยรอบอย่างmenoในรัศมี 60 เมตร ไม่ให้มีค่าเกิน 4.73 กิโลวัตต์/ตารางเมตร	- Load Flare "ไฟมุ่งมองกว่า 218.5 ศน./ชั่วโมง และมีความถ่วงไม่น้อยกว่า 83 เมตร โดยควบคุมอัตราการแห้งตัวน้ำร้อนที่ระดับพื้นดินโดยรอบอย่างmenoในรัศมี 60 เมตร ไม่ให้มีค่าเกิน 4.73 กิโลวัตต์/ตารางเมตร	- หอยเหลา (Flare)	- ติดตั้งระบบเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค
- ติดตั้ง Scrubber และ Charcoal Adsorber ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางสถาที่ได้รับรอง เช่น The American Society of Mechanical Engineering (ASME) เท่านั้น	- Scrubber และ Charcoal Adsorber	- ติดตั้งระบบเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	
- ทดสอบการด้านระบบทะยอก Scrubber และ Charcoal Adsorber ห่อนการดำเนินงานจริง	- Scrubber และ Charcoal Adsorber	- ติดตั้งระบบเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	
- เทียบเคียงรั่วของทุกหน้าที่ที่อาจไหลให้กับ Scrubber ในกรณีฉุกเฉินที่เครื่องสูบน้ำหลุด "ไม่ทำงาน"	- Scrubber	- ติดตั้งระบบเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าตัวการ ให้สามารถเข้าสู่ Scrubber เมื่อตรวจสอบว่าต้องการให้ของอุปกรณ์นี้ติดต่อกัน ปล่อยฟลักก์ต่อตัวน้ำที่ส่งตัวบัญญาณต่อไปเมื่อห้องควบคุมส่วนกลางทำให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้	- Scrubber	- ติดตั้งระบบเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	
- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของ Scrubber หากต้องได้ยอนพะอัตราก ให้ลงจดเข็มที่ตัวรับประปะ	- Scrubber	- ติดตั้งระบบเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	
- กรณีที่ Scrubber ชำรุดต้องมาซ่อมแซม ดำเนินการให้รับฟ้องร้องกับการเติด Vent Gas จากส่วนกลาง ได้ซ่อมแซม Scrubber เสร็จเรียบร้อย ก่อนรับคำนิการต่อไป	- Scrubber	- ติดตั้งระบบเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	



บริษัท พานิชภัณฑ์ ชล เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นายสหายชินพันธุ์ ไหโยนิช)


ผู้อำนวยการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

มิถุนายน 2554

ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลกระบวนการดึงเรื่องเดื่อม	มาตรฐานร้องกันและเตือนทางกระบวนการสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ออกแบบถังเก็บก๊าซในเครื่องบินด้วยชนิด Internal Floating Roof (IFR) พร้อมห้องความต่ำตัวกว่าป้อนสารเคมีเข้าและออกจากถัง ให้ถอดออกได้กัน เพื่อลดภาระก๊าซ Vent Gas บนท่อสำหรับก๊าซ	- ถังเก็บก๊าซในเครื่องบินชิ้น	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
- ติดตั้ง Liquid-Mounted Primary Seal, Continuous Secondary Seal และ Casketed Fitting ให้กับถังเก็บก๊าซในเครื่องบินที่ปั้มน้ำแบบ IFR	- ถังเก็บก๊าซในเครื่องบินชิ้น	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
- จัดเตรียมอุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับการซักดูห้อง Charcoal Adsorber และ Scrubber ใช้เพียงพอ เพื่อใช้ในการซักดูห้องที่ระบบเกิดข้อบกพร่อง	- ภายในพื้นที่โรงจอดรถ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
- จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในครั้งปีอุปกรณ์สำหรับ Charcoal Adsorber และ Scrubber และระบบกำจัดริมฝี VOCS ทั้ง ๗	- ภายในพื้นที่โรงจอดรถ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
- ติดตั้ง Pressure/Vacuum Vent Valve ที่ด้านบนของถังเก็บก๊าซเพื่อป้องกัน ถังเก็บก๊าซแตกหักเมื่อความดันภายในถังเก็บก๊าซต่ำกว่า 0.05 กก./ตร.ม. และต้องไม่เกิน 0.05 กก./ตร.ม. ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลง ยกเว้นถัง Fractionation 1 & 2 DIPB Drag Drum ถังน้ำหนักอิฐซึ่งถังน้ำหนักอิฐซึ่ง ใหญ่เดิม โคลอโร่ไซด์ (50%) ถังไทรดิบym “ไฮดรอกไซด์” (20%) และถัง โพลิคลิก 1 & 2	- ถังเก็บก๊าซในเครื่องบิน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
- ติดตั้งถุงไนโตรเจนตัวตัวดับเบิลทอร์กี้ที่บรรจุไนโตรเจน และติดตั้งระบบ แล็ปเตอร์ไนโตรเจนห้องควบคุมตั้งแต่ห้องควบคุมถึงห้องสำหรับตู้สำหรับตู้ไฟฟ้า และตู้คอนပ์ลิ่งห้องควบคุมตั้งแต่ห้องควบคุมถึงห้องสำหรับตู้ไฟฟ้า	- ถังเก็บก๊าซในเครื่องบิน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
- จัดทำห้องซักดูห้อง Interlock ที่สามารถหยุดการทำงานเครื่องยนต์ส่วนอากาศเมื่อจะดูบินเข้า ห้องของถังก๊าซถังก๊าซ ก็ได้อย่างอัตโนมัติหากถังก๊าซมีร่องดูบินเข้าไป	- ห้องซักดูห้อง Interlock	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
- การซ่อมแซมห้องซักดูห้องทุกครั้งที่ต้องซ่อมแซมห้องซักดูห้องโดยไม่ใช้ปืนฉีดน้ำ	- พื้นที่ดำเนินการผู้ดูแล	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
- ห้องห้องซักดูห้องที่ต้องซ่อมแซมห้องซักดูห้องโดยไม่ใช้ปืนฉีดน้ำ				



บริษัท สถาปัตย์แห่งชาติ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


๗๑๙๖๗/๘๓-๑ (๗๐)

บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(ମୁଦ୍ରଣ କାନ୍ତିକାଳୀନ)

ជំងារប្រព័ន្ធ

ມີຄົນາຢ່າຍ 2554



ตารางที่ 8.3-1(ต่อ)

ผลลัพธ์แวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานีที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดให้มีพื้นที่สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไกลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน ความผิดปกติของเครื่องจักรและยานพาณิชย์ตาม ฯ เป็นประจำฯ - จัดให้มีผู้ควบคุมระบบนำเข้าคอมพิวเตอร์มาประเมินผลกระทบทาง อุตสาหกรรม	- ภายในพื้นที่สำรองการ - ภายในพื้นที่สำรองการ - ภายในพื้นที่สำรองการ - โครงการไม่มีการระบุข้อมูลพิษทางด้านอากาศที่มีการเผาไหม้ (NO _x , SO ₂ และ TSP) เมื่อจากโครงการจะรับพัสดุงานไม่อนุญาตกรรมและไฟฟ้า magna ภายนอกหรือจากผู้ผลิตที่อยู่ใกล้เคียง	- ภายในพื้นที่สำรองการ - ภายในพื้นที่สำรองการ - ภายในพื้นที่สำรองการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายพิทักษ์ธรรมด ภาคใต้ - ส่วนดูแลพากาม ประกอบและ ลังเวลล์ - เจ้าของโครงการ
- โครงการมีการใช้สารเคมีและมีถังพิษทางอากาศที่บ้านราษฎรของสาธารณ อิมัตซ์รัสเซีย (VOCs) ตามประมาณการคณภาพรวมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) ร้อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระดับยังไง บรรณาการติดทำไวในเวลา 1 ปี (9 ชนิด) และประมาณการมูลค่าติดตั้ง เครื่องกำเนิดค่าไฟร่วงตัวร่วมกันหรือเบร์เบร์ต่างๆ ในเวลาราคา โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง (19 ชนิด) ต่อตารางเมตร - โครงการจะติดไฟฟ้ากาวสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ท่วงสองห้องก็จะก่อให้เกิด ไม่ต่ำหนาที่ทางด้านความชื้น หรือส่อร้าวซึ่งก่อให้เกิดภัยร้าย	- ภายในพื้นที่สำรองการ - ภายในพื้นที่สำรองการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
3. ระบบเบื้องต้น	- จัดทำเบื้องต้นดังนี้ ที่มีเสียงคึกคักกว่า 85 เดซิเบลต่อ แตะจัตุรัสเมตรที่ห้องสีแดงตั้งวันบุญครุฑ เช่น ปลอกอุดหู หัวร้อนๆ ให้กับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่เสียงดัง	- ภายในพื้นที่สำรองการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ส่วนดูแลพากาม ประกอบและ ลังเวลล์

บริษัท พีทีที คอนซัลтанต์ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

นายสุวนันท์ ชาติอุฒม์พัฒนา
(นายผู้จัดการ)
PTT CONSULTANT COMPANY LTD

นางสาวชนิษฐา ทักษิณ
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลลัพธันดิจังแวดล้อม	มาตรฐานร้องป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบเสื่อม	สถานีที่ดำเนินการ	ระยะเวลารอดำเนินการ	ผู้รับผลประโยชน์
- จัดทำเครื่องหมายและตั้งถุด้วยแม่ต้องบัวริเวณที่มีเสียงดังให้รู้สึกงดงาม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- สรุ่นดูมภาพความประกอบกิจแบบสั่งเวลา	- สรุ่นดูมภาพความประกอบกิจแบบสั่งเวลา
- ติดตั้งป้ายห้องน้ำให้ส่วนกลางภายนอกศูนย์ฯ โดยรอบบริเวณที่มีเสียงดัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปล่อยกิจแบบสั่งเวลา	- สรุ่นดูมภาพความประกอบกิจแบบสั่งเวลา
- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องสวมใส่อุปกรณ์เดิมพักเดื่อตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่เสียงดัง ซึ่งโดยปกติพนักงานจะทำงานในห้องควบคุม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปล่อยกิจแบบสั่งเวลา	- สรุ่นดูมภาพความประกอบกิจแบบสั่งเวลา
- จัดให้มีประกาศเตือนดังให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปล่อยกิจแบบสั่งเวลา	- สรุ่นดูมภาพความประกอบกิจแบบสั่งเวลา
- จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่การผลิตภายใน 1 ปี หลังรับโศนัชในการใช้งานผู้ผลิตกิจกรรมทางด้านการสื่อสารและจัดทำ Noise Contour Map มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโรงงานต่อไป พร้อมกับการขออนุมัติร่างเสียงจาก Noise Contour ทุกๆ 3 ปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปล่อยกิจแบบสั่งเวลา	- สรุ่นดูมภาพความประกอบกิจแบบสั่งเวลา
- จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่การผลิตภายใน 1 ปี หลังรับโศนัชในการใช้งานผู้ผลิตกิจกรรมทางด้านการสื่อสารและจัดทำ Noise Contour Map มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโรงงานต่อไป พร้อมกับการขออนุมัติร่างเสียงจาก Noise Contour ทุกๆ 3 ปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายใน 1 ปี หลังรับโศนัช ดำเนินการและทำการทบทวนทุกๆ 3 ปี	- ปล่อยกิจแบบสั่งเวลา	- สรุ่นดูมภาพความประกอบกิจแบบสั่งเวลา

บริษัท คอนซัลтанต์ จำกัด เหตุโนนโนรี่ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


(นางสาวชนิษฐา หักษิร)

ผู้อำนวยการ

วิฤตุนายน 2554

นายสุรัตน์ พันธุ์ชาติอุตมพนธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่



ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลกระบวนการถังแม่ล้อ	มาตรฐานถังแม่ล้อที่ใช้ผลการรายงานถังแม่ล้อ	สถานีที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผลตอบ
- ไม่ว่ามีที่ก่อร่องค่านิ่งมากของผู้รับภารกิจให้เกิดเพื่อศักดิ์สิทธิ์ของผลกระทบต่อ ชุมชน โครงการต้องวางแผนและดำเนินการ โครงการนั้น โครงการนั้นดำเนินการ	- ภายในพื้นที่โครงการ และภูมิภาคโดยรอบ	- ภายในพื้นที่โครงการ และภูมิภาคโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ร่วมกับภูมิภาคดำเนินการ ตลอดจนเดือนและปี
4. ถุงกากบาท 4.1 น้ำเสียจากกระบวนการผลิต	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ระบบ Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) และ Activated Sludge (AS) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 1,173 ลบ.ม./วัน ควบคุมคุณภาพน้ำทั้งทางกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ EGSB + AS (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ทางกระบวนการผลิต) นำไปให้กับเกษตรกรปลูกมะขามพวงในสัญญาเช่าที่ดินให้ระหว่างผู้รับน้ำเสียที่ดินก่อสร้างของบริษัทฯ ดังนี้ • BOD < 500 mg/l • COD < 750 mg/l • Phenol Compound < 1 mg/l • SS < 200 mg/l • pH 5.5-9.0 • Oil & Grease < 10 mg/l • TDS < 3,000	- ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิชาการร่วมและ ภาคี
	- ต้องให้มี Diversion Basin ขนาดไม่น้อยกว่า 1,496 ลบ.ม. สำหรับรองรับน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อนถูกกลั่นเข้ากระบวนการเพื่อนำไปบำบัดต่อไป - ต้องให้มี Final Polishing Pond ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. สำหรับรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนรวมเข้าด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของมิตรภาพ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิชาการร่วมและ ภาคี


CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ


วันที่ นาฎา 2554

กรรมการผู้จัดการ ใหญ่
นายสุรุณ พัฒน์พันธ์



ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลกระทบถึงแวดล้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังที่สัมภาระด้อย	สถานีที่ดำเนินการ	ระยะเวลางานดำเนินการ	ผู้รับผลประโยชน์
4.2 น้ำเสียจากสำนักงานและโรงพยาบาล	จัดตั้ง Inspection Manhole ตรงตามที่ระบุรวมกับกุ้กของท่อระบายน้ำเสียของโครงการ ในพื้นที่ทางตะวันตกนิคมฯ สำนักงานฯ จัดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจัดโน้มตัวเริบเมบ์อพกน้ำทิ้งโดยชุดตรวจวัด pH และ Conductivity จัดตั้งเครื่องตรวจวัด COD แบบอัตโนมัติ Final Polishing Pond ซึ่งสามารถแตดต่อผลตรวจได้ไปยังห้องควบคุมตัววิเคราะห์ของโครงการ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย - Final Polishing Pond	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ฝ่ายวิสาหกรรมและเหมือง - ฝ่ายวิสาหกรรมและเหมือง - ฝ่ายวิสาหกรรมและเหมือง
4.3 น้ำเสียจากสำนักงานและโรงพยาบาล	จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักสำนักงานและโรงพยาบาลในเบื้องต้นก่อนรวมรวมเข้าสู่ระบบน้ำบ้านน้ำดิ่งทั่วภาคกลางของนิคมฯ ด้วย[จัดให้มีเครื่องตรวจต้องคุณภาพน้ำทั้งจัดโน้มตัวเริบและร่องอาจหาพร่องในการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านน้ำดิ่งทั่วประเทศน้ำเสียที่ส่งมาเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วภาคกลางของนิคมฯ ต่อไป] ความคุณค่าของน้ำเสียที่ส่งมาเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านน้ำดิ่งทั่วภาคกลางของประเทศไทยไม่ให้เกินมาตรฐานค่าก่อซ่อมแซมน้ำเสียที่ยอมให้ระบบของตู้ระบบน้ำกัดพื้นที่ส่วนกลางของนิคมฯ ดังนี้	- สำนักงานและโรงพยาบาล - บ่อครัวสถาบันอนุญาต น้ำทิ้ง - ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จฯ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- สำนักงานพัฒนา บริษัทและส่วนราชการ ส่วนราชการ - สำนักงานพัฒนา บริษัทและส่วนราชการ ส่วนราชการ - สำนักงานพัฒนา บริษัทและส่วนราชการ ส่วนราชการ
	BOD SS	<20 mg/l <30 mg/l		



บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

เดือนมกราคม 2554

ตารางที่ 8.3-1(ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานที่ต้องก้าวและหลีกเพื่อกำหนดแล้วต้อง	สถานีที่ดำเนินการ	ภาระของลูกค้าในภาระ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานที่ต้องก้าวและหลีกเพื่อกำหนดแล้วต้อง	ภายในเพิ่มที่โครงการ	ตลาดจะขยายตัวตามภาระ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดให้มีศูนย์รวมระบบนำบัตรเดบิตพิมพ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- ภายในเพิ่มที่โครงการ	- ตลาดจะขยายตัวตามภาระ	- ผู้รับผิดชอบ	- ผู้รับผิดชอบ


บริษัท กอลด์สแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD
--	-------

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ


เมษายน 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่




ตารางที่ 8.3-1(ต่อ)

ผลลัพธ์เบ็ดเตล็ด	มาตรฐานป้องกันและดำเนินการสิ่งแวดล้อม	สถานีที่ดำเนินการ	ระดับเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ภาระลดต้นทางการขนส่งวัสดุอุบัติภัยให้วางในสีน้ำเงินหลังตัวถังที่กำกับมาตรฐานที่ตั้ง ใชห้องสีอย่างพิมพ์ที่ชุมชนที่หนาแน่น	- ห้องที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องที่สีห้องน้ำที่ห้องน้ำสี	- พื้นที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำสี	- ออกตรวจสอบดำเนินการ ห้องที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้	- ส่วนดูแลพนักงาน กลุ่มภัยแล้ง [*] สิ่งแวดล้อม
- รถบรรทุกสีน้ำเงินที่มีค่าตอบแทนสูงกว่ารถบรรทุกสีขาว จะต้องจ้างงานน้ำเพื่อการขนส่ง ให้ห้องที่สูดอากาศที่ดีพิเศษที่ห้องลับ รวมไปด้วยห้องที่ห้องที่ “บีบังษานของรถ” เท่านั้น	- ห้องที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำสี	- พื้นที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำสี	- ออกตรวจสอบดำเนินการ ห้องที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้	- ส่วนดูแลพนักงาน กลุ่มภัยแล้ง [*] สิ่งแวดล้อม
- กำหนดให้มีการนำเข้าค่าบันทึกการรักษาความที่ดินหมาดการทำนา และเข้าก็ต้องร่วมร่วง รถบรรทุกในช่วงที่ค่าบันทึกการรักษาความที่ดินหมาดการทำนา รวมไปด้วยห้องที่ห้องที่ “บีบังษานของรถ” เท่านั้น	- พื้นที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำสี	- ห้องที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำสี	- ออกตรวจสอบดำเนินการ ห้องที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้	- ส่วนดูแลพนักงาน กลุ่มภัยแล้ง [*] สิ่งแวดล้อม
- รถบรรทุกสีน้ำเงินที่ต้องติดตั้งกล้องติดตามบริษัท หรือหน่วยงานของแขวงฯ ให้รถพ่วงที่ ห้องน้ำเพื่อใช้สักพักหนึ่งเดือนต่อครั้งแล้ว “บริษัทให้เอกสารศูนย์ที่รับความต้องดูแล” ประชาราษฎรให้ห้องที่สูดอากาศที่ดีพิเศษที่ห้องลับ รวมไปด้วยห้องที่ห้องที่ “บีบังษานของรถ” ในกรุงเทพมหานครครึ่งเดือนที่ “บีบังษาน”	- พื้นที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำสี	- พื้นที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำสี	- ออกตรวจสอบดำเนินการ ห้องที่โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้	- ส่วนดูแลพนักงาน กลุ่มภัยแล้ง [*] สิ่งแวดล้อม
6. การร่วมภายนอก	- จัดให้มีการประเมินค่าภายในโครงการเบ็ดเตล็ดของภาระของระบบบำบัดเสบียง แบ่งพื้นที่ต่างๆ ที่อาจทำให้เก็บน้ำไปเรื่อยๆ เป็น 6 โซน แต่ละโซนต้องรีบ บ่อดักน้ำในบ่อเป็นจำนวนมากเพื่อร่องน้ำหนาที่ติดลงในช่วง 33 วันต่อเดือนระหว่าง 15 นาฬิกา “ได้ย่างเพียงพอ และดำเนินการตรวจสอบว่าการร่วงบ่อดักน้ำของบ่อใน	- พื้นที่โทรศัพท์ ป้ายบอก	- พื้นที่โทรศัพท์ดำเนินการ ห้องน้ำ	- ผู้บริหารรวมและ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารรวมและ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่ ชุดเทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



ตารางที่ 8.3-1(ช)

ผังกระบวนการเดินทางด้วยเครื่องขับเคลื่อน	มาตรฐานที่ต้องกันและเตือนภัยของระบบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ในแต่ละวัน หากพบกับร่วนปืนน้ำจะถูการะบุรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ เนื่องจากกระบวนการนี้ยังไม่สามารถซักภาระของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบ้านฯ ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่พกน้ำเพื่อนของโครงการถูกอกอบรมให้สามารถตักไขมัน “ได้ด้วย ใจเด็ด แล้วก็นำรีดเผยแพร่ในไถลทั้งทางออกของถังพักน้ำฝน ทำให้มีน้ำเป็นห้อง ติดตั้งระบบ Oil Separator - ติดตั้งหัวลงคานปีढามากพอที่น้ำฝนที่อาจบ่นเขื่อนบริเวณ Open Storage Yard และบีบีเร้าเหลือเผา Vent Gas ที่เกิดขึ้น นำไปบำบัดที่ Charcoal Adsorber5 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ที่ไม่มีโกลาส ปะปาอ่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคนิค
7. ภารกิจการของผู้ดูแลระบบ	<p>(1) ภารกิจของผู้ดูแลระบบรวมของอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังรองรับน้ำฝนอย่าง 3 ประภากษา “ได้ด้วย มูลฝอยห่ำ” ไป บุคลากรริ่ว “โซลิท” และบีบีเร้าเหลือเผาสำหรับทำความสะอาด - เก็บรวบรวมน้ำฝนอย่างประภากษา “ได้ในงานชานชาลา” ห้องน้ำและห้องน้ำส้วม ไม่ใส่ปีกมีดซีด และสามารถถ่ายเทได้สะดวก ก่อนเดินต่อไปห้องน้ำยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตกา - บุคลากรริ่ว “โซลิท” ที่เก็บน้ำฝน “ได้จากโครงการ” ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ “ไม่ใช่แค่” ให้มากที่สุด หรือเก็บน้ำรวม “ไว้เพื่อ ให้บริษัทที่รับซื้อมาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารสำนักงาน - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนชุมชนพราหม ประกอบกิจและ สังคมล้อม - ส่วนชุมชนพราหม ประกอบกิจและ สังคมล้อม - ส่วนชุมชนพราหม ประกอบกิจและ สังคมล้อม




นิรัช กอบสัมภานท์ ฉายา หาดโนลปี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ตารางที่ 8.3-1(ต่อ)

ผลกว่างานดึงแอลกอฮอล์	มาตรฐานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	สถานีที่ดำเนินการ	ระบุตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(2) ชุดเสื้อจากกระบวนการผลิต	<p>มาตรฐานการพิจารณาดำเนินการและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการผลิตกลั่นไม่ใช้หิน หัวใจประโยชน์อ่อนๆ ให้มีสภาพที่ดูดซึมน้ำได้เป็นครั้งเดียวเพื่อผลิตให้กับ โรงงานอ่อนๆ ที่มีน้ำดี สำหรับรับรองคุณภาพด้วยวิธีไม่สามารถนำไม้ใช้ประโยชน์ได้ ให้ตัดหักหัวของน้ำที่ได้รับอนุญาต</p> <p>- Spent Catalyst ที่เก็บขึ้นจาก Cumene Process ประมาณ 31.3 ตัน/3 ปี ให้ เก็บรวบรวมในถังขนาด 200 ลิตร และตัดต่อให้หัวน้ำยาน้ำได้รับ อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง “ไม่ทำจั๊ด”</p> <p>- Heavy Aromatic และ DIPB Drag ที่เก็บขึ้นจาก Cumene Process ประมาณ 1,048 และ 1,512 ตัน/ปี ตามลำดับ จะถูกบรรจุในถังขนาด 78.5 และ 28.5 ลต.ม. ตามลำดับ และตัดต่อให้หัวน้ำยาน้ำได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรม “ไม่ทำจั๊ด”</p> <p>- Heavy Residue ที่เก็บจาก Crude Phenol Column ที่เก็บรับประมาณ 5,856 ตัน/ปี จะถูกบรรจุในถังขนาด 78.5 ลต.ม. และตัดต่อให้หัวน้ำยาน้ำ “ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง “ไม่ทำจั๊ด”</p> <p>- Spent Charcoal Adsorber ที่เก็บขึ้นจาก Charcoal Adsorber ของสวนท่า ปฏิรักษากาอิกซิชัน ประมาณ 30.6 ตัน/3 ปี ให้ทำการล้างสารตุบตันที่ เหลืออยู่ภายใน เนื้อง 4-6 วัน ก่อนนำไปรีไซเคิลของกลางอยู่ตัวชี้วัด แหล่งกำเนิดเสียง 4-6 วัน ก่อนนำไปรีไซเคิลของกลางอยู่ตัวชี้วัด แหล่งกำเนิดเสียง 4-6 วัน ก่อนนำไปรีไซเคิลของกลางอยู่ตัวชี้วัด ความถี่ 200 ลิตร ที่มีผลิตภัณฑ์และตัดต่อให้หัวน้ำยาน้ำ “ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง “ไม่ทำจั๊ด”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภาชนะพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลระบบเวลาดำเนินการ



นายสุวนันท์ ชาติอุตมพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

มิถุนายน 2554

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด เท่านั้นโดย ๑๙๖

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 8.3-1 (๗๗)

ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาอันดับแรกสำหรับการดูแลรักษา	สถานีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- Spent IX Resins for Phenol Purification ที่เกิดขึ้นจาก Phenol Process ประมาณ 26.5 ตัน/0.5-1 ปี ใช้สำหรับรวมและตัดต่อให้汙泥 อนุญาติกกรรม โรงจานยุติสากลกรรมนำ "ไป" สำหรับต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อวันทุกๆพัทธวัน	ประกอบกิจการและสิ่งแวดล้อม
- Spent Charcoal Adsorber ที่เกิดจาก Charcoal Adsorber 2-5 ริบาม 41 ตัน/ปี ซึ่งโครงการจะร่วมรวม "ไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ที่ไม่ได้มีมิตรชัด ก่อนตัดต่อให้汙泥 บริการที่ได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรม นำ "ไป" สำหรับต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อวันทุกๆพัทธวัน	ประกอบกิจการและสิ่งแวดล้อม
- การทดสอบก่อนนำร่วมเข้ามาเป็นสี (Dry Solid) 455 ตัน/ปี ให้กับร่วมรวม "ไว้ในถังเพิ่มพักที่สถานีกรองร่วมน้ำ ได้ประเมิน 8 ตัน ก่อนส่งจังหวัดที่สังฆะตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายอย่างเข้มงวดที่ส่วนข้อของหากพบว่าเป็นของเสียชนิดรายไฟฟ้าต้องนำเข้ามาที่ศูนย์มาตรฐานการร่วมโรงงานอุตสาหกรรมรับ "ไป" สำหรับต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อวันทุกๆพัทธวัน	ประกอบกิจการและสิ่งแวดล้อม
- น้ำมันที่สื่อสารดูแยก 12 ตัน/ปี ให้กับร่วมรวม "ไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ที่ไม่ได้มีมิตรชัด และตัดต่อให้汙泥 งานที่ได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมรับ "ไป" สำหรับต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อวันทุกๆพัทธวัน	ประกอบกิจการและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีอาคารรักษาของเสียที่远离 ไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ อันตรายที่สูง ขนาด 300 ตารางเมตร สำหรับการคัดคุณภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อวันทุกๆพัทธวัน	ประกอบกิจการและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีผู้ควบคุมร่วมบูรณาการจัดการรับพิษภัยการอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อวันทุกๆพัทธวัน	ประกอบกิจการและสิ่งแวดล้อม

นายสุวัฒนา พัฒนา
กรรมการผู้ตัดสินใจ แห่งนี้
กรรมการผู้ตัดสินใจแห่งนี้


มิถุนายน 2554


(นางสาวนิมิตร ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 8.3-1(ต่อ)

ผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเอกสารดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. สังคมเศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาเชิงแรงงานในท้องถิ่นเป็นทางานตามความต้องการและความต้องการของตลาดและภายนอก - ประเมินอัตราต้มแรม - ประสานงานให้มีการประชุมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โครงการต้องผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยร่วมมือร่วมพัฒนา สำหรับการร่วมกับบุคคลทางการค้า - สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรองรับพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตั้งมั่นพึ่งตัวกับชุมชน - จัดให้มีศูนย์อบรมการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องโครงการ ดังรูปที่ 8.3-1 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนรอบโครงการ - ชุมชนรอบโครงการ - ชุมชนรอบโครงการ - ชุมชนรอบโครงการ - ชุมชนรอบโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการใหญ่ - ผู้จัดการใหญ่ - ผู้จัดการใหญ่ - ผู้จัดการใหญ่ - ผู้จัดการใหญ่
9. อุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ของรัฐบาลและชุมชนในชุมชนโดยรอบ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่อมา พร้อมทั้งความต้องการที่จะร่วมกับชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจกรรมชุมชนตามพื้นที่อยู่อาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนรอบโครงการ - ชุมชนรอบโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการใหญ่ - ผู้จัดการใหญ่
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในเขตโครงการ โดยแบ่งเป็นชั้น ไม่ยืนยัน เท่าน ตาม ใจ สำคัญ ให้กับบุคคลที่เป็นตน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานและหน่วยงานภายใน 13.6 ชั้น ไม่ยืนยัน ให้กับบุคคลที่อยู่ในเขตโครงการ - จัดให้มีพื้นที่สำหรับเดินทางกลับบ้านชั้น 13.6 ชั้น ไม่ยืนยัน ให้กับบุคคลที่อยู่ในเขตโครงการ ดังรูปที่ 8.3-2 	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐวิสาหกิจที่ โครงการ - กำหนดพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการ - ผู้จัดการใหญ่






นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

มิถุนายน 2554




ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลการงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานีเพลี่อเนินภาร	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ค่าน้ำมันการจราจรและเชื้อกาลужนิพัทธ์ที่ดูดซึมน้ำจากภายนอกห้องที่ต้องการ โดยใช้ที่มน้ำที่มีแพนแนลวิ่งกันและให้ความร้อน	- กายในพื้นที่ที่โครงสร้าง - ห้องดูดซึมน้ำจากภายนอกดำเนินการ	- กายในพื้นที่ที่โครงสร้าง	- ห้องดูดซึมน้ำจากภายนอกดำเนินการ	- ผู้รับผิดชอบ กล่องกันน้ำ สิ่งแวดล้อม
- ถนนสัญญาณและเส้นทางก่อสร้างบล็อกดิน "ไม่ไปพื้นที่สีเขียว" ของภูมิศาสตร์ทางชุมชน เนื่อง พื้นที่รกร้าง สถานที่ริมคลอง ถนนสาธารณะ โรงเรียน และวัด แม่น้ำแม่กลอง	- กายในพื้นที่ที่โครงสร้าง - ถนนสัญญาณดำเนินการ	- กายในพื้นที่ที่โครงสร้าง	- ห้องดูดซึมน้ำจากภายนอกดำเนินการ	- ผู้รับผิดชอบ กล่องกันน้ำ สิ่งแวดล้อม
- ถนนสัญญาณก่อสร้างต่างๆ ที่รั้วโขดดูดูนไม่รือของการพัฒนาที่ตั้งตีบูดแม่น้ำ พื้นที่สันนานนากาญจนบุรีฯ	- กายในพื้นที่ที่โครงสร้าง	- กายในพื้นที่ที่โครงสร้าง	- ห้องดูดซึมน้ำจากภายนอกดำเนินการ	- ผู้รับผิดชอบ กล่องกันน้ำ สิ่งแวดล้อม
10. อัชความสามารถ ความปลอดภัย	10.1 ความปลอดภัยทั่วไป	- กារนันโนบายด้านความปลอดภัยและแจ้งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด	- กายในพื้นที่ที่โครงสร้าง	- ห้องดูดซึมน้ำจากภายนอกดำเนินการ
		- จัดให้มีป้ายหรืออนันต์ภายในบริเวณที่อาจเกิดความเสี่ยง เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ อันตรายทางช่องทางเดิน อันตรายจากการล้ม เป็นต้น	- กายในพื้นที่ที่โครงสร้าง	- ห้องดูดซึมน้ำจากภายนอกดำเนินการ



(นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่


มิถุนายน 2554



(นางสาวนันธยา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 8.3-1(ต่อ)

ผลการดำเนินโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างประเทศด้อยคุณภาพ	สถานีที่ตั้งดำเนินการ	ระยะเวลารับดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดเตรียมยุทธภัณฑ์ป้องกันอันตรายต่ำส่วนบุคคล ดังนี้ • หน่วยงานรักษาความปลอดภัย • รองเท้าหัวร็อก • เว็บไซต์รักษาความปลอดภัย • เสื้อชั้นในรักษาความปลอดภัย • ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น • กะบังหน้าชานชาลใส่ถังสารเคมี • หน้ากากรองสารเคมีชนิดได้กรองได้ด้วยไส้กรองทุ่นและซูดิล์ต์เมทัลชีล์ • ถุงมือกันสารเคมี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อเนื่องมาพารา ประกอบภาระเดือน สั่งเวลาต่อไป	
- กำหนดมาตรฐานราย เช่น เพศหญิงเดินคนเดินบันยะจุฬาภรณ์ รวมทั้งให้การสืบคดีอย่างเคร่งครัดให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น พนักงาน - กำหนดมาตรฐานราย เช่น เพศหญิงเดินคนเดินบันยะจุฬาภรณ์ เป็นเดินบันยะจุฬาภรณ์ที่สีเปลือกเดียว เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่สถาบันประเมินและตรวจสอบว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำร่างกายของผู้เข้าพนักงานภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อเนื่องมาพารา ประกอบภาระเดือน สั่งเวลาต่อไป	
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื้อ ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับพนักงานตามต้นที่กฤษณะฯ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ต่อเนื่องมาพารา ประกอบภาระเดือน สั่งเวลาต่อไป	
บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด ผู้รับผิดชอบ CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD	นายสราวุฒิ มีรักษ์ หักมัย (นายสราวุฒิ มีรักษ์ หักมัย)			ผู้อำนวยการ




กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสราวุฒิ มีรักษ์ หักมัย

มิถุนายน 2554

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> ระบบความปลอดภัยในเรื่องงาน การนำเด็กส่วนเรียน การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการวัด การซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ วิธีการปฏิบัติเมื่อต้องเก็บไม้ต่อตักภายนอก ตรวจสอบพนักงานทุกคน โดยเฉพาะช่วงเวลาสารกรองเมื่อเข้มทำงาน และจัดให้มีการตรวจสอบพนักงานทุกวันเป็นประจำเพื่อพัฒนาฝีมือ 1 ครั้ง บันทึกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดไปยังบุคลากร บริษัท ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ ทางด้านผลกระทบภัยทางอากาศ เช่น ลมแรง รวมรวมสถิติการเงินประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานะที่อาจมีผลมาจากการพาร์ทเนอร์ จัดทำกราฟประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพดังจากดำเนินโครงการ โดยอาศัยแนวทางการประเมินความหลักวิชาการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	




กรมการผู้ดูแลการไฟฟ้า
มหาดูรัมพัน พชาติอุดมพันธ์

มิถุนายน 2554

(นางสาวนิษฐา ทักษิล)


ผู้อำนวยการ



บริษัท คอนซัลตันต์ จำกัด ในเครือ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 8.3-1(ช)

ผลการเพิ่งแผลล้อม	มาตรฐานผู้รับผิดชอบเพื่อใช้ผลการเพิ่งแผลล้อม	สถานีที่ดำเนินการ	ระยะเวลาต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10.2 ความปลอดภัย กระบวนการผลิต	<p>มาตรฐานผู้รับผิดชอบเพื่อใช้ผลการเพิ่งแผลล้อม</p> <p>มาตรฐานมาตรฐานห้ามนำของไวไฟ เน้น มาตรฐานของการไฟฟ้าและ NFPA และ OSHA เป็นต้น</p> <p>ตรวจสอบการรั่วไหลของขั้วดูดดิสก์กัมป์ในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเสีย เห็น รวมทั้งห้องเก็บกิ่ง และหน้าบานผลิตอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบป้องกันและระบายอากาศดึงไฟฟ้าที่เพียงพอ เช่น Foam, Carbon dioxide และ Dry Chemical เป็นต้น</p> <p>การติดตั้ง Frangible Glass Vapor Seal ในระบบ Foam ของปั๊มน้ำก๊อกสารเคมี จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีทุกครั้ง ทุกคราวเป็นเวลามีการติดตั้งที่ใหม่ตามแต่ไม่มีรอยชำรุดให้เจ้าหน้าที่ ก่อนที่น้ำรักษาภัยที่มีการติดตั้งจะถูกดูดซึ่งไปยังระบบตรวจสอบ การรับ "ผลลัพธ์ On-line monitor" หรือ portable measure และจะต้องติดตั้งร่วมกับสัญญาณเตือนเมื่อให้ส่วนราชการอนุญาตที่การรับ "ข้อ และรายงานถูก ดำเนินการภายในได้มี"</p> <p>กำหนดให้รับเรื่องที่มีการเรียกเข้าติดตั้งและทดสอบกันซึ่งจะต้องจัดให้มีทันที ตลอดจนได้รับการคืนที่อยู่ร่วมกับเครื่องตั้งร้อนแบบ Heat Detector และ Stationary Gas Detector ที่สามารถตรวจสอบกันระหว่างสัญญาณเพื่อน กำหนดให้มีรีสตั๊ต Detecor Limit ตัวว่าร่างกายจะทนต่อของริดิ "ไฟแสดงแสงแดง" ไปยังห้องควบคุมเพื่อสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันที</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกที่โครงสร้าง - ภายนอกที่โครงสร้าง - ภายนอกที่โครงสร้าง - ระบบ foam ของถังเก็บสารเคมี - ภายนอกที่โครงสร้าง - ภายนอกที่โครงสร้าง - ภายนอกที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดระยะยาวตลาดดำเนินการ - ตลาดระยะยาวตลาดดำเนินการ - ตลาดระยะยาวตลาดดำเนินการ - ระบบของรีสตั๊ต - ตลาดระยะยาวตลาดดำเนินการ - ตลาดระยะยาวตลาดดำเนินการ - ตลาดระยะยาวตลาดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี



บริษัท พีทีที เฟโนอล จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2554

(นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ	รายการข้อร้องกันและแก้ไขหลักะงานเดิมเวลล้อม	สถานีดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบเดิม	มาตรฐานเดิมของกันและแก้ไขหลักะงานเดิมเวลล้อม	- กារให้พื้นที่สำหรับเก็บกักของซึ่งโดยทั่วไปมีมาตรฐานการดำเนินความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับปริมาณภาระที่เก็บค่าบันทึกมาตรฐานของสารเคมีเนื่องจาก จะต้องดำเนินการตามการในกรดดิจิตาไฟ	- กายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดระบบทະ vat ดำเนินการ ปลดปล่อยและ ส่งเวลล้อม
	- จัดทำช่องลุกความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตรสำหรับการทำางานเพื่อวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องห้ามติด ประกายไฟไว้บริเวณพื้นที่ทำงาน	- กายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดระบบทະ vat ดำเนินการ ปลดปล่อยและ ส่งเวลล้อม	
	- ให้ความรู้และชี้แจงเบื้องต้นทราบมาการของน้ำยา การหากร้าวไหล รวมแนวทางแก้ไข	- กายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดระบบทະ vat ดำเนินการ ปลดปล่อยและ ส่งเวลล้อม	
	- จัดให้มีองค์กรทางกฎหมายในบริเวณภายนอกของห้องทดลอง สำหรับผู้เชี่ยวชาญและห้อง เก็บกักสารเคมี อาทิ รัตน์วัสดุ จุณ และพิษภัณฑ์ฯ ให้พึงพอใจและเหมาะสม กับภาระที่ต้องตั้ง	- กายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดระบบทະ vat ดำเนินการ ปลดปล่อยและ ส่งเวลล้อม	
	- จัดเตรียมอุปกรณ์อย่างทันเครื่องสำรองคุณภาพให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับ กับสารเคมี โดยให้ตรงกับความต้องการใช้งาน	- กายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดระบบทະ vat ดำเนินการ ปลดปล่อยและ ส่งเวลล้อม	
	- จัดเก็บสารเคมีในภาชนะบรรจุที่ปิดผูกมิล็อก โดยใช้กระซิบหัวนมการ กัดกวนและปั๊วหันกันการตีขีดหมายทางรั้วภาพได้	- กายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดระบบทະ vat ดำเนินการ ปลดปล่อยและ ส่งเวลล้อม	
	- กำหนดให้พนักงานทำงานในห้องความดูด เพื่อป้องกันการลั่นห้องสัมผัสกับสารเคมี โดยตรง	- กายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดระบบทະ vat ดำเนินการ ปลดปล่อยและ ส่งเวลล้อม	


บมจ. คอนซัลтанต์ส จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวนิษฐา หักนิษฐ)

ผู้อำนวยการ

วิถุนาคม 2554

กรมการผู้สูงอายุ ไทย



ตารางที่ 8.3-1 (ก)

ผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกันและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ	จัดให้มีการจัดทำคู่มือการดับเพลิงภายในห้องแม่ข่ายและห้องแม่ข่ายที่ต้องใช้ในการดับเพลิงในกรณีที่เกิดเหตุ	- กําชีณ์ที่โทรศัพท์	- ยกเว้นกรณีไฟไหม้	ผู้รับผิดชอบ
10.3 ความร้อน	- กำกังดูไฟฟ้ารับเชื่อมต่อภายนอกกับบ้านครึ่งทางรั้วบ้าน ระยะ 60 เมตร ของบ้านเลขที่ ๑๔ จุดไฟปืนที่เป็นไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ไม่ทำกิจกรรมใดๆ	- รัศมี 60 เมตร รอบ ห้อง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10.4 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารต่างๆ ดังนี้ • Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม ติดตั้งในอาคารต่างๆ • Fire Extinguisher ชนิด Carbon dioxide ติดตั้งบริเวณห้องควบคุมเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในห้องแม่ข่ายและห้องแม่ข่ายที่ต้องใช้ในการดับเพลิงและ Deluge Sprinkler รวมทั้งที่โทรศัพท์ แหะบันไดริเวช • ตานน้ำสีเขียวที่ติดตั้งตามตู้เครื่องดับเพลิง • ถังเก็บน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงขนาด 7,000 ลิตรมาศักดิ์น้ำ • เครื่องดับเพลิงพลังที่สามารถพื้นที่ความดันได้ไม่น้อยกว่า 10 บาร์	- ภายในอาคาร	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดให้มีการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละครั้ง ต่อ ๑ อย่างต่ำสุด	- ภายในพื้นที่โทรศัพท์	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- ภายในพื้นที่โทรศัพท์	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ

บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด ประเทศไทย จำกัด


CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้รับผิดชอบ

เดือนมกราคม 2554

นายชุวนันพ์ ชาติอุดมพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่



ตารางที่ 8.3-1(ต่อ)

ผลกระบวนการดึงแผลล่อง	มาตรฐานการดึงแผลและมาตรฐานการดูแลรักษาแผลล่อง	สถานที่ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10.5 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับชั้นงา ดังนี้ (ญี่ปุ่นที่ 8.3-3 ถึงญี่ปุ่นที่ 8.3-6) <ul style="list-style-type: none"> • แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 • แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 • แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 • แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับที่ 4 - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับที่ 1-2 อย่างน้อยเป็นปีละ 1 ครั้ง - จัดทำแบบประเมินค่าความพร้อมของสถานศึกษาฯ ประจำปีครึ่งปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อธิบายและสื่อสารกับบุคลากรดำเนินการ - ผู้อธิบายและสื่อสารกับบุคลากรดำเนินการ - ผู้อธิบายและสื่อสารกับบุคลากรดำเนินการ - ผู้อธิบายและสื่อสารกับบุคลากรดำเนินการ
11. การศึกษาด้านอันตรายแรง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการศึกษารักษากำลังดูแลรักษาความปลอดภัยกรณีภัยต่างๆ (MSDS) ไว้ที่สำนักงานและสถานที่ต่างๆ - จัดทำ HAZOP Study ภาษาอังกฤษเพื่อติดตามการออกแบบ (Detail Design) โดยละเอียด - ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยกรณีภัยต่างๆ - ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยกรณีภัยต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อธิบายและสื่อสารกับบุคลากรดำเนินการ - ผู้อธิบายและสื่อสารกับบุคลากรดำเนินการ - ผู้อธิบายและสื่อสารกับบุคลากรดำเนินการ - ผู้อธิบายและสื่อสารกับบุคลากรดำเนินการ


บริษัท กอนซัลต์เก็ท จำกัด ในเครือ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)


ผู้อำนวยการ

มิถุนายน 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่



ขั้นตอนปฏิบัติในภาวะอุบัติเหตุ (Emergency Procedure)



บริษัท พีพีซีแอล จำกัด
ดำเนินการด้วยเทคโนโลยีมืออาชีวะและห้องน้ำของงานวิชาการชั้นนำ ทาง กนอ. ระยะที่ 1
ที่มา: บ้านพักพนักงาน พนักงาน ตึกที่ 2, ถนน 1 ตึกที่ 2, 2552.

กำหนดการฉุกเฉินแห่งอุบัติเหตุระดับที่ 1

(นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์)


กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท คอนซัลтанต์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

มิถุนายน 2554



**บริษัท ศรีนันท์เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD**


(นางสาวนิมิตร้า พัฒน์ยิ่ง)

ผู้อำนวยการ

มิถุนายน 2554

นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่





บริษัท ศรีราชา คอนซัลแตนท์ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ


มิถุนายน 2554

ลงนาม
เมื่อ: บริษัท ศรีราชา คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2552.
หน้าที่ 83-5 หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ระบุไว้ ไม่ต้องไปบูรณาที่ในหนังสือ

หมายเหตุ: กรุณารอให้ครุภัณฑ์กับบุคลากรที่อยู่ในแผนผังที่ระบุไว้ ไม่ต้องไปบูรณาที่ในหนังสือ
หน้าที่ 83-5 หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ระบุไว้



กรรมการผู้จัดการใหญ่



ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานที่ต้องก้มและให้เพลิดเพลิน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	มาตรฐานที่ต้องก้มและให้เพลิดเพลิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการเฝ้าระวัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการและส่วนราชการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- จัดให้มีการตรวจสอบภายในคราวต่อคราวโดยมีบันทึกผลการเฝ้าระวังไว้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการและส่วนราชการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในกรอบงานการผลิตเพื่อตรวจสอบความต้องการของลูกค้า	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการและส่วนราชการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- ผู้ดำเนินการตรวจสอบครัวซ์จักร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการและส่วนราชการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการและส่วนราชการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	12. ดูแลฯ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	12.1 การประเมินผลของโครงการ	- ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานคร	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- สนับสนุนหน่วยงานในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางอื่นๆ	- หน่วยงานในพื้นที่	- ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- ผู้ดำเนินการให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กนย. เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับความสำเร็จ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- ประเมินคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงาน บริษัทฯ ของผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการอนุมัติเชิงบวก	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- กำลังกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้ว	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย	- ติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการให้สำเร็จ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้อำนวยการ


บริษัท คอนซัลติ้งเทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ


วันที่ 1 พฤษภาคม 2554

กรรมการผู้จัดการ ใหญ่




ตารางที่ 8.3-1(๗๐)

ผลร่างแบบเดื่อม	มาตรฐานนี้กันและนำไปทดสอบเพิ่มเติม	ตกลงที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12.2 การติดตั้งและการ จัดเก็บเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องการซ่อมที่ห้องน้ำและการระบายน้ำ - สารอิมพีเวอร์ชันไฮ (ECO) เพื่อติดตั้งท่อส่งน้ำของสถาณที่ใช้ระบบของภาระติดตั้งส่งและติดตั้งในโครงการ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการไม่น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออก - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออก - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขาที่ติดตั้งในห้องน้ำและสุขา - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่ตั้งที่โครงสร้าง - ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ 	
12.3 การก่อติดตั้งและการถอด ไขควงสายและวัสดุก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่ตั้งที่โครงสร้าง - ตลอดระยะเวลา - ตลอดระยะเวลา - ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ 	
12.4 การรับสัมผัสถὸมและ สิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้น้ำท่วมน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องความตึงแรงและอันตรายร้ายแรง - เพื่อติดตั้งที่ห้องน้ำและห้องน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - ทั้งในครัวที่ห้องน้ำและห้องน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - อบรมให้ความรู้กับบุคลากรให้ทราบเพื่อยกเว้นการเสียหายที่ห้องน้ำและห้องน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - ร่วมมือกับบุคลากรและห้องน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - จัดฝึกอบรมและการตรวจสอบให้มั่นใจว่าสิ่งที่ห้องน้ำและห้องน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่ตั้งที่โครงสร้าง - ตลอดระยะเวลา - ตลอดระยะเวลา - ภายในที่ตั้งที่ห้องน้ำและห้องน้ำภาคอาภากล่าวเรื่องกันน้ำและเก็บขยะโดยทางออกที่ห้องน้ำและสุขา - กมธ. ชุมชน แหล่ง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ 	



ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลร่วมสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงเบ็ดเตลlok	สถานีกำกันภัย	ระบบทราบต้นน้ำ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใช้ยาประรบแก้ไขความรู้สึกชื่นชมต่อกลางภายในของเพื่อรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดสำหรับเด็กที่ได้รับยาดูแล หากเกิดปัญหาภัยคุกคามทางบริษัท ห้ามไม่ระบุข้อห้ามและระยะทางที่ยอมรับได้ ศึกษาเพื่อรับวัสดุที่อยู่ในร่างกายของเด็กในกรณีที่เด็กได้รับยาดูแลที่ห้าม การรักษาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ดีในฤดูกาลที่ทำให้เด็กต้องดูแลตัวเอง ห้ามพิเศษชื่นชมเด็กในส่วนที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบภัย หมายเหตุยกเว้นของ โทรศัพท์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สาธารณสุขที่น้ำที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา กำหนดการ โทรศัพท์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สาธารณสุขที่น้ำที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
12.5 การเปลี่ยนแปลงทดสอบ กระบวนการเชื้อเพลิง ก่อจั่ง งาน และสถาปัตยกรรมห้อง ไม้ห้องเรียนและห้องครัว ห้องน้ำของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาทางแรงงานที่องค์เพื่อศักยภาพที่สามารถควบคุมต้องการของโรงงาน ประเมินความพร้อมเพื่อต่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของคนในชุมชนโดยตรวจสอบและประเมินการตั้งแต่พื้นที่บ้านเดิมตั้งแต่บ้านใหม่ ให้ความตื่นเต้นในห้องน้ำและห้องน้ำรับประทาน ให้ความตื่นเต้นในห้องน้ำรับประทาน ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่อยู่ชื่อในกระบวนการอนามัยทางการศึกษาที่น้ำที่ ศึกษาความคุณในชุมชนเพื่อให้ศักยภาพเข้าทำงานกับโครงสร้างหรือโครงสร้างที่ ไม่ก่อผลกระทบ stemming สมมติฐานของการศึกษาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิภาคและผลกระทบ stemming สมมติฐาน ต่อสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนที่สามารถพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน พัฒนาชุมชน ให้ความร่วมมือกับชุมชนให้ความร่วมมือกับชุมชนที่อยู่ในชุมชนที่ ธุรกิจของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมวิสาหกิริ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่น้ำที่ กำหนดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา กำหนดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ



(นายสุรุ่วัน พ.ชาติธรรมพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่


มิถุนายน 2554

บริษัท คอนซัลтанต์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ


ตารางที่ 8.3-1 (ต่อ)

ผลร่วมกับผู้เดียวเดลล์	มาตรฐานเบื้องต้นและดำเนินการแล้วด้อม	สถานีดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้การสนับสนุนเชิงหลักสิทธิ์กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามโครงการและแนวทาง แผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงทุนบริหารบูรณาการอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและชุมชนที่ดำเนิน กิจกรรมที่สร้างรายได้และมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่ร่วมบริหารบูรณาการอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง ศักยภาพและศักยภาพที่จะสามารถรับภาระในการดำเนินการที่สำคัญมากของชุมชน - เวลาดำเนินการ - จัดให้มีงานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ในพื้นที่ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญ ก่อร่องรัฐธรรมนูญที่มีให้เชิงกลยุทธ์ผ่านก้าวที่ชุมชนที่มีภาระความผูกพัน 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุดครบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง - สำนักงาน 	
12.6 การประเมินผลกระทบต่อผู้เดียวเดลล์	<p>ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้เดียวเดลล์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินส่วนต่างส่วนรวมกิจกรรมทางการค้าที่นาของชุมชน ท่าศาลาฯ - ประเมินส่วนต่างส่วนรวมกิจกรรมทางการค้าที่ไม่ว่าจะมีผลกระทบใดๆ หรือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนงานเพื่อการอยู่รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ที่สอดคล้องกับความต้องการและความต้องการของชุมชน - กำหนดแผนงานที่มีมาตรฐานกิจกรรมตามศักยภาพและศักยภาพชุมชน ให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรและสภาพแวดล้อม - กำหนดแผนงานที่มีมาตรฐานกิจกรรมตามศักยภาพและศักยภาพชุมชน ให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุดครบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง - สำนักงาน - ชุดครบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง - สำนักงาน - ชุดครบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 	
				

ตารางที่ 8.3-1(ชต)

ผลกรวยงานดึงเวลาล้อม	มาตรฐานการร้องกันและเตือนของผลกระทบต่อเวลารถล้อม	สถานีที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้เดินทาง
12.7 ทั้งหมดและความพร้อมของภาระงานดูแล	มาตรฐานการร้องกันและเตือนของภาระงานให้พิจารณาสำหรับภาระน้ำมัน	- ภายในหน้าที่ภาระงาน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
บริษัทฯ	- จัดตั้งหน่วยจัดทำภาระน้ำมันที่สื่อสารบูรณาการให้พิจารณาสำหรับภาระน้ำมัน	- ภายในหน้าที่ภาระงาน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแล	- ให้ความรู้กับพนักงานในการรับภาระภาระน้ำมันโดยติดต่อ	- ภายในหน้าที่ภาระงาน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- จัดทำภาระงานภายใต้กำหนดงานของน้ำมันฯ เพื่อติดตามความยอดคงเหลือ	- ภายในหน้าที่ภาระงานและภาระงานที่กำกับดูแล	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- สนับสนุนภาระงานติดตามภาระน้ำมันที่รับภาระด้วยการพิจารณาภาระน้ำมัน	- หน่วยงานส่วนราชการที่ในหน้าที่	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแล	- ห้องเรียนเด็กชาย	- ภายในหน้าที่ภาระงาน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
12.8 อุบัติเหตุ	ความคุ้มไข้หนักงานบินติดตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมาตรการค้านความเสี่ยงและอุบัติเหตุภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง	- ยกยกตระหง่าน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- ภาระงานดูแลของชุมชนเพื่อยกเว้นภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องกับภัยติดเชื้อ	- ภายในหน้าที่ภาระงาน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- ภาระงานดูแลของชุมชนเพื่อยกเว้นภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องกับภัยติดเชื้อ	- ภายในหน้าที่ภาระงาน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- ขนส่งวัสดุดินและดินปูนที่และสารเคมีของโครงสร้าง	- ยกยกตระหง่าน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- ให้ข้อมูลภาระงานรับภาระติดตามทุกประการในโรงงานและศูนย์ห้ามลงมูล	- ยกยกตระหง่าน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- สื่อสารรับร่วมกับผู้นำชุมชน	- ยกยกตระหง่าน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- ร่วมมือกับทางบุญ. โรงพยาบาล น้ำพิมาย และอุบลฯ ในการนิเทศทบทวนภาระ	- ยกยกตระหง่าน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- แผนภูมิที่ระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ให้สามารถรับรู้เมืองที่อยู่อาศัยของชุมชน	- ยกยกตระหง่าน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- ภาระงานดูแลของชุมชน กบ. ในการตรวจสอบมาตรฐานการจราจรความปลอดภัยของชุมชน	- ภายในหน้าที่ภาระงาน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ
ภาระงานดูแลของชุมชน	- ภาระงานดูแลของชุมชน กบ. ในการตรวจสอบมาตรฐานการจราจรความปลอดภัยของชุมชน	- ภายในหน้าที่ภาระงาน	- ยกยกตระหง่าน	- เจ้าของโครงการ

บริษัท ศรันส์แอลพี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD




(นางสาววนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

มิถุนายน 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่
PTT Petrol Company



မြတ်သန ၈.၃-၁ (၆၀)


ผลลัพธ์ที่ต้องการ	มาตรการที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成ผลลัพธ์	สถานีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ	มาตรการที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成ผลลัพธ์	สถานีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- พิจารณาบ้านในชุมชนที่บ้านทำงาในโรงเรือนที่มีภาระประชารัฐมาก กระบวนการงบประมาณที่สามารถนำสู่ความชุมชนได้ เช่น สนับสนุนศิริสาและชุมชน ชุมชนอย่างไร สามารถมีงานเข้าด้วยกัน เพื่อสอดคล้องความเครื่องในด้านผลกระทบ ก้าว ไปสู่งานที่	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่ชุมชนได้รับ益แล้วแต่จากการศึกษาที่นั่น ตัวเรียนเข้าบ้าน เพื่อพัฒนาความรู้สึกป้องกัน อินซิสต์และพัฒนาศิริสาและชุมชน ก้าว กิจกรรมผู้สูงอายุ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและการอบรมโดยการลงทุนอย่างชั่วคราว	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
ตัวเรียนตัวรัก				
- จัดให้มีการลงพื้นที่ชุมชนทุก 4 เดือน เพื่อรับทราบผลกิจกรรมที่ชุมชน สั่งแบ่งตัวกันและดูภาพของคนในชุมชน	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
- ปลูกโภคสินให้มีความหลากหลาย เช่น ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้หายาก ไม้หายาก สีสันสดใส สวยงาม	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
- ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รวมน้ำใจร่วมกับชุมชนที่บ้านท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำสาธารณะ	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
- สร้างความตื่นเต้นเริงใจ ให้เจ้าหน้าที่ห้องน้ำสาธารณะและชุมชนท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
- ให้เจ้าหน้าที่ห้องน้ำสาธารณะและชุมชนท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
กิจกรรมท่องเที่ยว				
- ให้เจ้าหน้าที่ห้องน้ำสาธารณะและชุมชนท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
- ให้เจ้าหน้าที่ห้องน้ำสาธารณะและชุมชนท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- กลุ่มครรภะชุมชน สำนักงานฯ	- 25/03/2567-28/03/2567	- เจ้าของโครงการ
กิจกรรมท่องเที่ยว				

បច្ចុប្បន្ន គន្លែងសមាជិក ធម៌ ហេងសុខី ជាក់
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(ԹՅԱՀ ԼՅՈՒՅՆԵԼՄԻ)

ପ୍ରକାଶକ

ມີຄຸນາຢ່າງໜີ 2554




กรอบการผูกต่อการ

ตารางที่ 8.3-1(ต่อ)

ผลก่อภายนอกด้วยความ	มาตรการเมืองทันทีและระยะยาวต่อไป	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12.10 ลุกรากทางสั่งคุม	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ใหม่เพิ่มปรับลดลงตามจำนวนบ้านที่อยู่อาศัยที่มีภาระหนักมาก - ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อห้ามขายสิ่งของที่มีอัตราภาษีสูง เช่น ยาสูบ - ให้มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็งร่วมกับภาครัฐบาล - ปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้อย่างดีโดยการสอน ให้ผู้คนรู้ถึงภาระทางเศรษฐกิจ - พัฒนาวิถีชีวิตในชุมชนเข้าทำอาชญากรรมหรือทำให้บุคคลนักงานประทับใจ - หนึ่งในน้ำท่วมครัว - จัดทำแผนงานปฏิรังสีงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ แต่ละปีต้องมีประจำการ - หุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานที่มีภาระหนักมากที่สุด เช่น โรงพยาบาล - จัดทำแผนงานในกรุงเทพมหานครที่มีภาระหนักมากที่สุด เช่น ห้องพั้นที่สูบบุหรี่ - ร้านค้า เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ - สร้างแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ทุกคนสามารถเดินทางมาเยือนได้ - ความพร้อมให้กับถนนในชุมชนในการเข้าร่วมในการแข่งขันในภาคฤดูหนาว 	<ul style="list-style-type: none"> - ฉุบชนในพื้นที่ศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ : มาตรการที่ข้อด้านบนยังคงมีมาตรการที่มีผลดำเนินการ

รับ : บริษัท คอบร้าเทคโนโลยี จำกัด ในเดือน ก.ค. 2554




บริษัท พีทีพี คอนซัลтанต์ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

มิถุนายน 2554

นายตุรุนันท์ ชาติอุดมพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่






43/54

ตารางที่ 8.3-2

มาตรฐานชั้นต่ำของเครื่องมือและกระบวนการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของวิธีการร่วมกันและคิดถึงการเพื่อสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อสอดคล้อง เดิมตามที่ควรคิดตามมาตรฐานผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

ตัวชี้วัดตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้อง	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คุณภาพอากาศ</p> <p>1.1 ใช้เครื่องวัด HC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 1 สถานี (รูปที่ 8.3-7) คือ <ul style="list-style-type: none"> • วัดหนอนแห้ง (A1) - บนเรือ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดทุก 6 เดือน - ตรวจวัดต่อเดือนละ 1 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> • รับรู้ได้ตามที่เหมาะสมของโครงการ (A2) • รับรู้ได้ตามที่ได้ชุดของโครงการ (A3) • รับรู้ได้ตามที่ควรจะมีของโครงการ (A4) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีที ฟิล์มอล จำกัด - บริษัท พีที ฟิล์มอล จำกัด
<p>1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด</p> <p>ใช้เครื่องวัด HC และบันทึก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องของ Charcoal AdsorberI (ย่องส่วนท้าไปกรีฑา) (รูปที่ 8.3-8) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดต่อเดือนละ 1 ครั้งโดยใช้ Portable Gas Detector และเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดย Third Party ทุก 3 เดือน ตาม U.S.EPA Method 18 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีที ฟิล์มอล จำกัด


~~บริษัท ศรีนันท์ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD~~




(นางสาวนิษฐา หักษิร)

ผู้อำนวยการ

วิถุนาขย 2554



กรรมการผู้จัดการใหญ่



แบบที่ ๘.๓-๗ จุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ



(นายสุวนันท์ ชาดอุดมพันธ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

มิถุนายน ๒๕๕๔

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

บริษัท พีทีพี จำกัด



(มหาสารคาม)

จันทร์ ๒๕๖๔


(มหาสารคาม)

แบบร่างสถาปัตยกรรมและระบบส่งน้ำของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

หน้าที่ ๘-๓-๘




แบบร่างสถาปัตยกรรมและระบบส่งน้ำของโรงแ Gallagherก๊าซธรรมชาติ



ตารางที่ 8.3-2 (ต่อ)

ตัวนับตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความดัน	ผู้รับผิดชอบ
- ญี่ปุ่น	- ปล่อง Charcoal Adsorbers2 (ชุดยังถังเก็บก๊อกบนเตี้ยๆ) (รูปที่ 8.3-8)	- ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ 1 ครั้งโดยใช้ Portable Gas Detector และเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดย Third Party ทุก 3 เดือน ตาม U.S.EPA Method 18	- บริษัท พีที พลนยot จำกัด
- พนยot	- ปล่อง Phenol Scrubber1 (ชุดยังถังเก็บก๊อกพื้นยot) (รูปที่ 8.3-8)	- ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ 1 ครั้งโดยใช้ Portable Gas Detector และเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดย Third Party ทุก 3 เดือน ตาม U.S.EPA Method 18	- บริษัท พีที พลนยot จำกัด
- พนยot	- ปล่อง Phenol Scrubber2 (ชุดยังถังเก็บก๊อก Heavy Residue) (รูปที่ 8.3-8)	- ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ 1 ครั้งโดยใช้ Portable Gas Detector และเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดย Third Party ทุก 3 เดือน ตาม U.S.EPA Method 18	- บริษัท พีที พลนยot จำกัด
- ค้าส่ง	- ตรวจวัด จำนวน 2 ปล่อง (รูปที่ 8.3-8) คือ <ol style="list-style-type: none"> • ปล่อง Charcoal Adsorber3 (ชุดยังถังเก็บก๊อกน้ำซึ่งจะส่วนมากต้องผ่านการต้มเพื่อเตรียมพืชให้พร้อม) • ปล่อง Charcoal Adsorber5 (จะนำเข้าระบบหน้างาน ภายนอก บริเวณ Open Storage Yard และน้ำรีรากษา) 	- ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ 1 ครั้งโดยใช้ Portable Gas Detector และเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดย Third Party ทุก 3 เดือน ตาม U.S.EPA Method 18	- บริษัท พีที พลนยot จำกัด





กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทส่วนตัว ชาติอุดมพันธ์

วันที่ 2554

(นางสาวชนิษฐา หักมิษฐ)


ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 8.3-2 (ต่อ)				
ลักษณะตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความดี	ผู้รับผิดชอบ	
- Diisopropylbenzene ในรูปของ Total VOCs	- บ่อถัง Charcoal Adsorber4 (ของถังเก็บก๊อก Heavy Aromatic) (รูปที่ 8.3-8)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ Portable Gas Detector และเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดย Third Party ทุก 3 เดือน ตาม U.S.EPA Method 18 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีที พีเนอต จำกัด 	
1.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่บ้านเรือน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 2 จุด ต่อ (รูปที่ 8.3-8) <ul style="list-style-type: none"> • ภายในพื้นที่ส่วนงานผลิตพิมพ์หนังสือพิมพ์สำนักงานส่วนรวมใหญ่ ทำงาน • บริเวณสถานที่คงทิ้งเก็บก๊อกพีเนอต - ตรวจวัดจำนวน 2 จุด ต่อ (รูปที่ 8.3-8) <ul style="list-style-type: none"> • ภายในพื้นที่ส่วนงานผลิตคริวเม้นท์พิมพ์หนังสือพิมพ์สำนักงานส่วนรวมใหญ่ ทำงาน • บริเวณสถานที่คงทิ้งเก็บก๊อกบูนซีน - บ้านเรือน <ul style="list-style-type: none"> • ภายในพื้นที่ส่วนงานผลิตพิมพ์หนังสือพิมพ์สำนักงานส่วนรวมใหญ่ ทำงาน • บริเวณสถานที่คงทิ้งเก็บก๊อกบูนซีน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีที พีเนอต จำกัด - บริษัท พีที พีเนอต จำกัด - บริษัท พีที พีเนอต จำกัด 		
กรรมการผู้จัดการใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - นางสาวชนิษฐา ชาติอุดมพิมพ์ 		<p>นางสาวชนิษฐา ชาติอุดมพิมพ์ อนุฯ เห็นชอบ จำกัด</p> <p>CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD</p>	




ตารางที่ 8.3-2 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความดี	ผู้รับผิดชอบ
- ไซโคลคราฟบอน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบไซโคลคราฟบอน จำนวน 1 ถุง ล็อ (รูปที่ 8.3-8) • บริเวณ Truck Loading 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทุก 3 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีที พินอล จำกัด
- ไนโตร	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบค่าความชื้น จำนวน 3 ห้อง (รูปที่ 8.3-8) <ul style="list-style-type: none"> • บริเวณพื้นที่ทำงานของบิ๊กคิวมน (Cumene storage Tank) • บริเวณพื้นที่ถังรันดאון (Cumene rundown Tank) • บริเวณพื้นที่ห้องแมกซิตร์ Q-MAX (Q-MAX Unit) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทุก 3 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีที พินอล จำกัด
2. ระดับความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณห้องเผาในรัศมีความกดอากาศ 60 เมตร (รูปที่ 8.3-8) <ul style="list-style-type: none"> • บริเวณพื้นที่ทำงานร้อน บริเวณต้นท่อน้ำทิศใต้ จำนวน 1 สาย (รูปที่ 8.3-8) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทุก 3 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีที พินอล จำกัด
3. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับ Heat Stress Index [Hnug] <ul style="list-style-type: none"> WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) - ระดับเสียงในรูป Leq-24 ชั่วโมง <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบเสียงในสถานที่ทำงาน <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบค่าเสียงในรูป Leq-24 ชั่วโมง • ตรวจสอบ Air Compressor จำนวน 1 ตู้ <ul style="list-style-type: none"> ให้ตู้ บริเวณ Air Compressor จำนวน 1 ตู้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทุก 6 เดือน ครั้งละ 3 วันต่อเดือน - ตรวจสอบทุก 3 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีที พินอล จำกัด - บริษัท พีที พินอล จำกัด



ตารางที่ 8.3-2 (ต่อ)


ผู้รับผิดชอบ	ความดี	สถานที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ - ตรวจสอบค่า pH, Temperature, SS, COD, BOD, TDS และ Phenol	<ul style="list-style-type: none"> - นำตัวอย่างมาตรวัดก่อนนำบัวคืนในบ่อรับน้ำจากพืช嫌水池 - นำตัวอย่างมาตรวัดค่าวัสดุ EGSB+AS ใน Final Polishing Pond จำนวน 1 ตู้ (รูปที่ 8.3-8) - ตรวจสอบค่า BOD และ SS 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบค่า pH 1 เตือน - ตรวจสอบค่า pH 1 เตือน - ตรวจสอบค่า pH 1 เตือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีพีพี พินอล จำกัด - บริษัท พีพีพี พินอล จำกัด - บริษัท พีพีพี พินอล จำกัด
5. การจัดการของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จดบันทึกการสะสมอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณ และลักษณะตามค่าดูดซึบ การขอยกตีที่ส่งขายหรือส่งกำจัด กាយาณอกโครงการทุกครั้ง ที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรายการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีพีพี พินอล จำกัด



นายสุวัฒนา ชาติอุดมพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่


มิถุนายน 2554

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ



ตารางที่ 8.3-2 (ต่อ)

หัวข้อ	ลักษณะตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
6. อาร์กานี้และความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภาพหน้างานโดยแพทย์อาชีววิชาการ • ตรวจสอบภาพทั่วไป • ตรวจสอบสมรรถภาพการท่องเที่ยว • ตรวจสอบสมรรถภาพการท่องเที่ยว ร่างกายและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี • ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของ สายตา • ตรวจสอบมาตรฐานคุณเมืองเมือง (CBC) • ตรวจสอบภาพนิ่มอยู่ในสถานะ - ไม่กราดที่ตรวจสอบความชำรุดเสื่อมโทรม พนักงานให้ตรวจสอบความชำรุดเสื่อมโทรมของอุปกรณ์ พื้นที่สำหรับใช้เก็บความเสื่อมโทรมของอุปกรณ์ ทำความสะอาดและทำความสะอาดที่ทำการทำงาน ให้มีความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในโครงการ 1 ครั้ง หลังจากนั้นตรวจสอบเป็น 1 ครั้ง ตรวจสอบพำนักงานฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายปฏิบัติการผลิต - เมื่อตรวจสอบความชำรุดเสื่อมโทรม 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท พีที ฟิล์มอล จำกัด ในโครงการ 1 ครั้ง หลังจากนั้นตรวจสอบเป็น 1 ครั้ง - บริษัท พีที ฟิล์มอล จำกัด



กรรมการผู้จัดการใหญ่
อนันธ์ วงศ์ ชาติธรรมพันธ์

วันที่ 2554

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

บริษัท คอนซัลтанต์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 8.3-2 (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ	ความคืบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการ	รายงานที่ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการ
- รายงานผลติดภาระเงินปั่น และการ พัฒนาข้อมูลนักการศึกษาฯ และการ พัฒนาข้อมูลนักการศึกษาฯ	- ภายในเพื่อติดตามการ ดำเนินการ	- บริษัท พีทีพี พีโนลด์ จำกัด
7. สังคม-เศรษฐกิจ		
- ประชารัฐพัฒนาชุมชนและการดำเนินโครงการ ต่างๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งกลุ่มสังคมต้านไฟ ฟูนหนาทาน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ดำเนินการ	- บริษัท พีทีพี พีโนลด์ จำกัด
- สำารวจสถานภาพชุมชน-เศรษฐกิจ ของชุมวารี่อน ประชารัฐในชุมชนโดยรอบ และชุมชนที่ เกิดตัวอย่างตัวชนตั้งแต่ลักษณะทางด้าน ความคิดเห็นของครัวเรือนประชารัฐ ผู้นำ ห้องถัน และตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วม	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและ ชุมชนบริเวณที่ทำการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- บริษัท พีทีพี พีโนลด์ จำกัด
8. อุปกรณ์		
- ผู้ดูแลรักษาติดตามน้ำดื่มน้ำในหัวข้อกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการซื้อขายของสาธารณะและสาร เคมีอันตราย (VOCS)	- ภายในเพื่อติดตามการดำเนินการ ดำเนินการ	- บริษัท พีทีพี พีโนลด์ จำกัด บริษัท คอนซัลตันต์ส์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 8.3-2 (ต่อ)


ตัวเข็มวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความดี	ผู้รับผลประโยชน์
- ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้หัวข้อคุณภาพ น้ำเสีย	- ภายในหนี้สินที่ได้รับการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ปั้มน้ำก้ารติดตั้งเดาทางการของน้ำส่างสารคุณภาพ	- ภายในหนี้สินที่ได้รับการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้หัวข้อความเสี่ยง โรคอันตรายร้ายแรง	- ภายในหนี้สินที่ได้รับการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้หัวข้อคุณภาพ ยาฆ่าเชื้อและยาดูดซึ่ง	- ภายนอกหนี้สินที่ได้รับการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ระยะผลการให้หัวข้อความเสี่ยงของน้ำเสียที่อยู่ใน ภาระน้ำที่ใช้ในโครงการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ระยะจำนวนน้ำที่ใช้ในโครงการที่ไม่สามารถท่องเที่ยมได้	- ภายนอกหนี้สินที่ได้รับการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ระยะน้ำที่ใช้ในโครงการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ระยะผลการประเมินพื้นที่ที่ทำม่วงลงใน ภาระน้ำ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ระยะผลการตักบัญชีของงานการศึกษาใน ภาระน้ำ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ระยะผลการประเมินภาระน้ำที่ต้องรับร่วม กิจกรรมทาง ภาระน้ำของชุมชน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ระยะผลการประเมินภาระน้ำที่ต้องรับร่วม กิจกรรมทาง ภาระน้ำของชุมชน	- ภายนอกหนี้สินที่ได้รับการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด
- ระยะผลการประเมินภาระน้ำที่ต้องรับร่วม กิจกรรมทาง ภาระน้ำของชุมชน	- ภายนอกหนี้สินที่ได้รับการ	- กระบวนการซื้อขายกากอื่นๆ	- บริษัท พีพีพี พีโนอล จำกัด

ตารางที่ 8.3.2 (๗๙)

ตัวนับตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความผิด	ผู้รับผิดชอบ
- สรุปกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการ ชี้แจงกันโดยตลอด รวมถึงการใช้บทบัญญัติแก้ไข โควิดทั่วโลกฯ	- ภายในหน้าที่ราชการ	- กระบวนการข้อมูลภัยคุกคาม / คดี	- บริษัท พีพีพี ฟิล์มอล จำกัด
- สรุปกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการ ชี้แจงกันและส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่ฯ	- ข้อมูลโครงการที่มีอยู่ทั่วโลก	- กระบวนการข้อมูลภัยคุกคาม / คดี	- บริษัท พีพีพี ฟิล์มอล จำกัด
- สรุปกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัลฯ	- ข้อมูลโครงการที่มีอยู่ทั่วโลก	- กระบวนการข้อมูลภัยคุกคาม / คดี	- บริษัท พีพีพี ฟิล์มอล จำกัด
- สรุปกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติฯ	- กระบวนการข้อมูลภัยคุกคาม / คดี	- กระบวนการข้อมูลภัยคุกคาม / คดี	- บริษัท พีพีพี ฟิล์มอล จำกัด
- สรุปผลการประเมินที่มาซึ่งความก้าวหน้าฯ	- ภายในหน้าที่ราชการ และชุมชนโดยรอบ	- กระบวนการข้อมูลภัยคุกคาม / คดี	- บริษัท พีพีพี ฟิล์มอล จำกัด

หมายเหตุ : น้ำดื่มน้ำแข็งเด็นได้ทุกอย่าง มาตรการรักษาความปลอดภัย

ที่มา : บริษัท คอมเซเดนส์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2554



บริษัท คอมเซเดนส์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

วันที่ ๖๖๘๘๘๘ ๒๕๕๔

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่