



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓ / ๔๑ ๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพินุลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปั้นทอง โครงการ ๕ ของบริษัท ปั้นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๑๐๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก ๕๑๐๙.๓.๒/๓๗๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓. หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก ๕๑๐๙.๓.๒/๑๒๔๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปั้นทอง โครงการ ๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันธง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่บริษัท ปั้นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปั้นทอง โครงการ ๕ ของบริษัท ปั้นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันธง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดทำรายงานโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ โดยให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมรายงานฯ ในประเด็นต่าง ๆ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอรายงานชี้แจง เพิ่มเติมฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และพฤษจิกายน ๒๕๕๗ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานดังกล่าวตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปั้นทอง โครงการ ๕ ของบริษัท ปั้นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันธง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้บริษัท ปั้นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาร์ตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ หากท่านได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด และแจ้ง บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และสำเนาแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์บุญชัย ป่องทอง)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
~~สำนักงานส่งน้ำมาร์ตรการสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี~~

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม



โครงการน้ำคุณภาพสาหกรรมปัจจุบัน โครงการ 5
ดูดอยู่ที่ตำบลเขานาคหน้าง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่บริษัท ปันหยทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ
นายสุจิณ เรียนเรืองกิจ (นางสาวอรอนงค์ ดาวประทุม)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันหยทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

บริษัท ปันหยทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

1/117



ตามรายงานที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดของเชื้อโรคในชุมชน ระบุว่า จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในชุมชนมากที่สุด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้านๆ		จัดการรับมือภัยแล้งและการบังคับเวตออม		สถานที่ดำเนินการ และเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	
1. ลักษณะภูมิประเทศ และธรณีวิทยา	- ปลูกหญ้าหรือพืชพรรณต้านความแห้งที่มีความต้องการน้ำต่ำๆ เพื่อป้องกันการซึมลงของน้ำดิน	- ภายนอกที่ได้รับการ บำรุงดูแลอย่างดี	- ภายนอกที่ได้รับการ บำรุงดูแลอย่างดี	- ผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรดิน เช่น การตัดต้นไม้ ทำลายดินทำให้เกิดภาวะดินถลอก	- ผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรดิน เช่น การตัดต้นไม้ ทำลายดินทำให้เกิดภาวะดินถลอก	- บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล โปรดักส์ จำกัด	- บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล โปรดักส์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- จัดทำรายงานประจำเดือนและประมาณการอุณหภูมิ ที่ออกโดยสถาบันวิจัยมาตรฐานและนักวิชาการ ป้องกันต้นตากอนไนท์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	- จัดทำรายงานประจำเดือนและประมาณการอุณหภูมิ ที่ออกโดยสถาบันวิจัยมาตรฐานและนักวิชาการ ป้องกันต้นตากอนไนท์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	- ภายนอกที่ได้รับการ บำรุงดูแลอย่างดี	- ผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรดิน เช่น การตัดต้นไม้ ทำลายดินทำให้เกิดภาวะดินถลอก	- ผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรดิน เช่น การตัดต้นไม้ ทำลายดินทำให้เกิดภาวะดินถลอก	- บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล โปรดักส์ จำกัด	- บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล โปรดักส์ จำกัด
3. คุณภาพน้ำดื่มน้ำ	- โครงการเพื่อกำหนดให้มีรัฐบัญญัติมาบังคับใช้ในพื้นที่ ที่มีความต้องการน้ำต่ำๆ เช่น ห้องส้วมที่รักษาส้วมและตามกฎหมายกำหนด หรืออย่างน้อย	- โครงการเพื่อกำหนดให้มีรัฐบัญญัติมาบังคับใช้ในพื้นที่ ที่มีความต้องการน้ำต่ำๆ เช่น ห้องส้วมที่รักษาส้วมและตามกฎหมายกำหนด หรืออย่างน้อย	- ภายนอกที่ได้รับการ บำรุงดูแลอย่างดี	- ผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรดิน เช่น การตัดต้นไม้ ทำลายดินทำให้เกิดภาวะดินถลอก	- ผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรดิน เช่น การตัดต้นไม้ ทำลายดินทำให้เกิดภาวะดินถลอก	- บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล โปรดักส์ จำกัด	- บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล โปรดักส์ จำกัด

พนักงานบริการ ตรวจสอบตั๋ว ตรวจบัตร์ ตรวจประวัติ

มกราคม 2558 ลงรือ
นายจุ่นพอล พนัชภูวดล (นายภูวดล) กล่าว
ผู้อำนวยการศึกษาธิการและวิเทศสัมมนา วัดสอน
ปรีเมีย เทคโนโลยีสังคมแห่งใหม่ ไทย จำกัด

2117

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกระบวนการคัดแยกขยะในศูนย์ฯ ห้อง โครงการ 5 ของบริษัท สภาพัฒนา จำกัด

องค์กรภายในส่วนงานและค่าธรรมูละบุรี	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำดื่มน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบพักน้ำทั้งหมดเพื่อรองรับน้ำเสียจากการซักล้างและคัดกรอง อีก ๗๕ เหล้าลิตรโดยใช้ชั้นลงติดหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ - ดำเนินการทั้งในเบื้องต้นสำหรับน้ำทึบจากภารภารกิจรวมถึงรั่วเกล็งเบ้าท์ ประมาณ ๒๘๐๐๐ ลิตร เช่น การฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างหรือจุดน้ำไม่มากไปที่ๆ ที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้แผนพัฒนาที่ได้รับอนุมัติจากกรมฯ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ - ดำเนินการทั้งในเบื้องต้นสำหรับน้ำทึบจากภารภารกิจรวมถึงรั่วเกล็งเบ้าท์ ประมาณ ๒๘๐๐๐ ลิตร เช่น การฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างหรือจุดน้ำไม่มากไปที่ๆ ที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงครั้งแรกเวลา ก่อสร้าง - ตกลงครั้งแรกเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เรลส์ จำกัด - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เรลส์ จำกัด
4. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี ตลอดจนห้องแม่模ตและรั้วที่ติดต่อกัน เนื่องจากเสียงรบกวนสามารถลดลงได้ - จัดตั้งค่าจ้างรักษาเครื่องจักรและตรวจสอบที่ก่อสร้าง ในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน - ให้ช่วงก่อสร้างในไอล์บูรุ่มชนโนํติรอมพื้นที่โครงการ ให้โครงการ ดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไปสู่สิ้นสุด - กรณีที่ค่าจ้างรักษาเครื่องจักรของโครงการให้เกิดเศษะหิน ต้านเสียง โครงการปรับสภาพถนนแผ่นดินก่อสร้าง พื้นที่ร่องน้ำที่จะต้องรับน้ำที่ไหลเข้า แล้วซึมลงตามตราฟาร์ป้องกันหลักการทบทวนที่ก่อสร้างไว้ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบสำหรับผลการทบทวนที่เกิดขึ้น ต่อหน้านี้ในเรือนชุมชนที่พิสูจน์ทราบเป็นผู้ตรวจสอบรายการการดำเนินการของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้แผนพัฒนาที่ได้รับอนุมัติจากกรมฯ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ตกลงครั้งแรกเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงครั้งแรกเวลา ก่อสร้าง - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เรลส์ จำกัด - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เรลส์ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เรลส์ จำกัด - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เรลส์ จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ

แบบร่าง

(นายสุจันต์ เรียนรัตน์ ตัวประทับ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เรลส์ จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ

แบบร่าง


(นายอุਮพร พัฒนาศรี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคโนโลยีและพลังงานไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปีใหม่ โครงการ 5 ของบริษัท ปีนัง อินเตอร์เรียล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุลยค่าทางฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนทางผ่านช่องเสียง (Path Way): <ul style="list-style-type: none"> ● ติดตั้งวัสดุปูด้วยสูตรอิฐที่โครงสร้างกำแพงเดิมได้เสียง เช่น ผ้าใบ หรือแผ่นพลาสติก เป็นต้น ● ติดตั้งกำแพงกันเสียงบีริเวชที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่อยู่อาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการสร้าง - ตลอดระยะเวลาการสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนัง จำกัด บริษัท เทคโนโลจี จำกัด



(นายสมพัน พุฒิพันธุ์ วงศ์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
บริษัท เทคโนโลจี จำกัด


มกราคม 2558 ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ รีyan กีรติยัง)(นายสมพัน พุฒิพันธุ์ วงศ์สุข ที่ปรึกษา)

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงมหาดไทย
บริษัท ภายนอก อินโนเวชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการรับรองกิจกรรมและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบุภาคีผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการนิคมอุตสาหกรรมปั่นหยาด โครงการ 5 “ของบ้าน” ปั่นหยาด อินโนต์สเตรียล بارك จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม แหล่งมาติง	มาตรการรับรองกิจกรรมและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		
4. เสียง (ต่อ)	มาตรการรับรองกิจกรรมและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- จัดให้มีเครื่องมือวัดเสียงที่สามารถวัดเสียงได้โดยรอบพื้นที่ โครงการเป็นประจำจุดต่อจุดเพื่อตรวจสอบว่าโครงการอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ ตามหน้าโครงการ เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้น โครงการต้องดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ	- ตลอดระยะเวลาของโครงการ	- บริษัท ปีนหยาด อินโนต์สเตรียล بارك จำกัด
		- ตรวจสอบเสียงจากเครื่องมือในการก่อสร้าง (Equipment Noise Audit) เพื่อนำระดับเสียงที่ต่อรำลึกได้มาวาระกับเสียง บึงกอกซุ่มที่ในผู้รับไม่มีการก่อสร้าง และทำการประเมินเสียง รบกวนจากการก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาของโครงการ	- บริษัท ปีนหยาด อินโนต์สเตรียล بارك จำกัด
5. การคอมมูนิเคชัน		- ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์รถทุกคันที่มีการนำร่องรักษา ^{ต่อ} ติดต่อรายงานรักษานาน	- โครงการ	- ตลอดระยะเวลาของโครงการ	- บริษัท ปีนหยาด อินโนต์สเตรียล بارك จำกัด
		- จัดกิจกรรมรักษาน้ำเสียงดูแลภาระต่างๆ ให้ชัดเจนราบรื่นต่อ เช้า-เย็น (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.)	- ตลอดระยะเวลาของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาของโครงการ	- บริษัท ปีนหยาด อินโนต์สเตรียล بارك จำกัด
		- ความตุ่มนานหันรถบันรถทุกไฟเบอร์ทุกๆ ทางเดินที่ทำ กำหนดและต้องจัดไฟฟ้าสอดดูแลภาระป้องกันการจลาจลของวัสดุ ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาของโครงการ	- บริษัท ปีนหยาด อินโนต์สเตรียล بارك จำกัด



(นายอุมาพร พูนผล) ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนสิสเนอร์เชียล จำกัด

นายสุจันต์ เรียมรัตน์ (นายสุจันต์ เรียมรัตน์)
(นายสุจันต์ เรียมรัตน์ จังประทีป)

มกราคม 2558 ลงชื่อ

๙๖๒๐



(นายอุมาพร พูนผล) ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนสิสเนอร์เชียล จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมวิ่นห้อง โครงการ 5 ของบริษัท บี.เอ.ซี. เทเรย์ จำกัด

ມກຮາຄມ 2558 ລົງທຶນ

(นายสุรินทร์ เรียมวิริยะกิจ) ๑๔-๒๕๓๓๗๖ ถนนประทีป

ตรีมูลรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๘๓


मृत्यु विद्या अस्ति न विद्यन् विमुक्तये विमुक्तये

“(นายจุ้นมาล หมูบังกอก) ผู้เชี่ยวชาญการตีเสียงและแสดงออกเสียง บริรักษ์ ทำเครื่องเสียงเวทสัมภิญ จ้าวตัด”

6117

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการน้ำดื่มอุดรสาขาร่วมมีนหนอง โครงการ 5 ของบึงบีช บึงหนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานะที่คาดเนื่องจาก		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ		
6. การจัดการขยะมูลฝอย และครุภัติต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - จดที่น้ำในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจัดซึ่งการจ่ายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเพียงพอ - จัดให้มีศูนย์งานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะลงหลุมโดยไม่ทำการกำจัดด้วยวิธีเผาที่อาจก่อให้เกิดควันและ 1 ครั้ง - ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในท่อระบายน้ำหรือทางระบายน้ำสำหรับการระบายน้ำ - แยกขยะมูลฝอยที่เกิดจากการอสังหาริมทรัพย์และขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานอุตสาหกรรม และจัดเก็บในภาชนะที่ได้เป็นระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	- บริษัท บึงหนอง อินดัสเตรียล จำกัด	บึงหนอง อินดัสเตรียล จำกัด
7. การรักษาดินและ การป้องกันภัยธรรมชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรากไม้เข้าชั้นตราชากเพื่อรักษาดินจากพื้นที่โครงการในตำแหน่งเดิมก่อนร่างระบายน้ำท่อ พื้นที่ที่ต้องถอนหิน (Manhole) เพื่อกำหนดที่ติดต่อกันก่อนห่อรอบปะยางออกสู่ภายนอก ป้องกันน้ำฝนตกอยู่บนสิ่งปลูกสร้างศาลาและท่อระบายน้ำสำหรับระบายน้ำ - จัดทำรากไม้เข้าชั้นตราชากเพื่อรักษาดินในบริเวณที่ต้องตัดต้นไม้ที่ติดต่อกันก่อนห่อรอบปะยางท่อระบายน้ำที่ไม่ถูกตัดต้นไม้ที่ติดต่อกันก่อนห่อรอบปะยาง เพื่อยืดอายุการใช้งานของท่อระบายน้ำ - ปลูกพืชผักสูตรดิน たりจอนกรีต หรือจัดเต็ริยมพินเรียงบริเวณที่มีการตัดตราช้างหลาๆ เช่น ทางน้ำให้ตรงที่ผ่านพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันตะกอนหกบกามทางน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	- บริษัท บึงหนอง อินดัสเตรียล จำกัด	บึงหนอง อินดัสเตรียล จำกัด



(นายสุจินต์ รัตนวิริยะกิจ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำเดือน มกราคม 2558
ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษา

มกราคม 2558

ลงวันที่

๑๗

(นายอุดมพร บุญเจต)

ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษา

บริษัท บึงหนอง อินดัสเตรียล จำกัด

1 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม ระยะก่อสร้าง โครงการนี้มีภาระรับผิดชอบ โครงการ 5 ของกรุงเทพมหานคร โครงการที่ 1 จึงต้องดำเนินการตามมาตราการดังนี้


องค์ประกอบของท่านสัมภาระ และคุณค่าทาง		มาตรฐานที่ร้องขอ มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการได้รับ	สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวะอนามัยและความ ปลอดภัย	มาตรฐานที่ร้องขอ มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการได้รับ	<ul style="list-style-type: none"> - ในการดูแลเรื่องการปรับผู้บุคคลใหม่มาทำอุปกรณ์ทางเดินท่อส้วม โครงการต้องพิจารณา การเจ็ตการดูดควันบ้านไปยังถังกักของบริษัท ผู้รับเหมามา ประภาก้อนบ้านที่ถูกบุบแล้วจางเจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบผู้บุคคลใหม่มาทำอุปกรณ์ โดยจะต้องระดูความต้องการซึ่งการศึกษาความต้องการกับแบบสัญญาของผู้คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการโดยต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมกว่าปัจจุบัน • ภัยภัยที่แหล่งข้อมูลน้ำมันต้องเผือกความบลอกด้วยไนโตรเจนห่างๆ • การจัดไฟฟ้าและควบคุมดูแลการไฟฟ้าอุปกรณ์ของบ้านอันตราย ส่วนบุคคลอย่างดี • การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการทำส้วม - บริษัท บีนท์ จำกัด อินดี้สตูดิโอ
9. ความยั่งยืนและความยั่งยืนทาง สังคมฯ	มาตรฐานที่ร้องขอ มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการได้รับ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำความสะอาดให้เป็นไปตาม กฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีพิธีทางศาสนาและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาทิ ชุดอาชญากรรม และสภานาคนิยม ผลลัพธ์ไม่กระทบ ทำลายน.W.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด - ตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรฐานในการบริหารและกำกับดูแลการ ส่งเสริมคุณภาพของน้ำดูดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย สำหรับดูดกลอย่างมากต้องสะอาดและสามารถกักรวบรวมของเสีย - กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ระบุ กำหนดเวลาและวิธีการที่เหมาะสมกับมาตรฐานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำความสะอาดให้เป็นไปตาม กฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีพิธีทางศาสนาและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาทิ ชุดอาชญากรรม และสภานาคนิยม ผลลัพธ์ไม่กระทบ ทำลายน.W.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด - ตลอดระยะเวลาการทำส้วม - บริษัท บีนท์ จำกัด อินดี้สตูดิโอ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีนท์ จำกัด อินดี้สตูดิโอ

(นายสุจันต์ เรียมพริบภิรัต)
(นางสาวสมารี ดวงประทีป)

卷之三

ను రింగ్ కి నుఖోలు కీపార్ట్ క్రొయిల్ లోగ్ క్రెడిత్ గ్రామ్

211 17



(นายจอมพล พัฒนอยาടติ)

ជំនាញអាមុរារិសិទ្ធិកម្ពុជា | នគរបាលភ្នំពេញ | ២០១៩

anellid larva

卷之三

(३) अस्त्राविद्या एवं विद्युत् विद्या

การรัฐประหารในประเทศไทย

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติในพื้นที่ โครงการน้ำดื่มสะอาดชุมชน ระยะที่ 5 ของบ้านหนอง อินท์เตบูล บาร์ค จำกัด

องค์ประกอบของสังคม และภูมิภาคต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติในพื้นที่	สถานะพัฒนาการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวภาพและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบการอนุญาตเข้าพื้นที่ก่อนสร้าง - กำหนดเขตห้ามนำรถจักรยาน รถจักรยานยนต์เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดทำป้ายติดหน้าบ้านหรือป้ายบอกทางบ้านที่ปลดออกบ้านที่ไม่ริบเว้นที่บ้าน เช่น “เขตก่อสร้าง” “เขตความเรียบร้อย” “เขตความหมายรักษา” เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรยนต์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างปลอดภัย - รวมรวมสิ่งที่เกี่ยวกับภัยติดเห็บ ความเสียหายและแนววิถีทางแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานอาหารชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน - ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้ที่อยู่พอกันชำนาญพื้นที่งานที่ต้องใช้ ซึ่งได้แก่ หมวก รองเท้าหัวร็อก แหวนตากันเมศงัวส์ดูด ถุงมือที่เหมาะสมสมกับชนิดของงาน เนื้อร่องตันรักษา สายรากน้ำตอกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและรังสีร้าย หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง балังอุตสาหกรรมอยู่ในที่ต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการสร้าง - บริษัท บ้านหนอง อินท์เตบูล บาร์ค จำกัด - ก่อนเริ่มต้นดำเนินการ ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บ้านหนอง อินท์เตบูล บาร์ค จำกัด

John [Signature]
(นายธนิเดช เรียนรุ่งเรือง)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ

มกราคม 2558 ลงวันที่

(นายอุ่น พหลพันธ์)
ผู้อำนวยการสังกัดอาชีวศึกษา
บริษัท บ้านหนอง อินท์เตบูล บาร์ค จำกัด

มกราคม 2558 ลงวันที่

นาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ
การรับมอบอำนาจจากผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท บ้านหนอง อินท์เตบูล บาร์ค จำกัด

9/117

1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสังคม ระบุภัยอันร้าย โครงการนี้มีผลอยู่ต่อสาธารณะ โครงการ 5 ขยายบริษัทฯ ดำเนินการ คืนที่ดินเดิม ปราบปราม จำกัด


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวัฒนา และคุณภาพชีวิต	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านความ ไม่สงบทางการเมือง	สถานศึกษาในการ ร่วมมือผลักดันการ สร้างสรรค์และนวัตกรรม	มาตรฐานด้านการ ประเมินผลการ ดำเนินการ
8. อาศัยอาชญากรรมและความ ปลดปล่อย(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ พ.ศ. 2555 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฉบับล่าสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้กฎหมายวิบัติและอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นที่ไม่ปฏิบัติ ที่ดี เช่น ผู้ประกอบการอุปกรณ์-เครื่องห้องซักอบผ้าที่ถูกหลัก สูงกีบภัย ระบบประปาชำรุด แล้วระบบกำจัดเชื้อ - จัดให้มีหนังงานทำความสะอาดที่ถูกมาตรฐานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง - จัดให้มีหนังงานทำความสะอาดที่ถูกมาตรฐานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้กฎหมายที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ ตามที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่ก่อสร้าง - บริษัท เป็นห้อง อินต์เลอร์เพล บำรุง จำกัด - บริษัท เป็นห้อง อินต์เลอร์เพล บำรุง จำกัด - บริษัท เป็นห้อง อินต์เลอร์เพล บำรุง จำกัด
9. สาธารณสุข		<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้กฎหมายวิบัติและอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นที่ไม่ปฏิบัติ ที่ดี เช่น ผู้ประกอบการอุปกรณ์-เครื่องห้องซักอบผ้าที่ถูกหลัก สูงกีบภัย ระบบประปาชำรุด แล้วระบบกำจัดเชื้อ - จัดให้มีหนังงานทำความสะอาดที่ถูกมาตรฐานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง - จัดให้มีหนังงานทำความสะอาดที่ถูกมาตรฐานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้กฎหมายที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ ตามที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่ก่อสร้าง - บริษัท เป็นห้อง อินต์เลอร์เพล บำรุง จำกัด - บริษัท เป็นห้อง อินต์เลอร์เพล บำรุง จำกัด - บริษัท เป็นห้อง อินต์เลอร์เพล บำรุง จำกัด

มกราคม 2558 ๘๙

(ນາຍຄູນທີ່ ເຮັດວຽກພະຈິກ) (ເມືອງສົມບັດ ດາວໂຫຼວງທຶນ)

การรวมตัวของผู้คนที่มีความคิดเห็นเดียวกันในสังคม


10/17



ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଏହା ଏହା ଏହା

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ในโครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานะเดิม旧สถานะ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีมาตรการป้องกันพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในลักษณะให้ร่วมกับความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง - ไม่ซึ่งก่อสร้างในลักษณะชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ให้โครงการแจ้งแผนการก่อสร้าง รวมถึงกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้สัดส่วน - กำกับดูแลให้ดำเนินการบูรณาการพื้นที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด - กำหนดให้มีมาตรการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนในช่วงก่อสร้าง กรณีได้รับผลกระทบและชี้แจงเรื่องโครงการก่อสร้างโครงการจะต้องหาวิธีการลดผลกระทบ และเปรียบเทียบผลกระทบตั้งแต่รากหญ้า - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตัวรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชนและประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทางเงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการแก้ไขที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานโดยรอบโครงการ - พนักงานโดยรอบโครงการ - พนักงานโดยรอบโครงการ - พนักงานโดยรอบโครงการ - พนักงานโดยรอบโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนัง holdings จำกัด




มาราษฎร 2558 ลงชื่อ
 (นายสุรินทร์ เรียนรัตน์ ต่างระพี)
 กรรมการผู้อ嫾กษาลงนาม
 บริษัท ปีนัง holdings จำกัด

(นายอุดมพล หม่องเรือง)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ปีนัง holdings จำกัด

บริษัท เกษรศิริสังเคราะห์ จำกัด จ.กาญจนบุรี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ออกโดยทางราชการ จังหวัดกาญจนบุรี



มาราษฎร 2558 ลงชื่อ
 (นายสุรินทร์ เรียนรัตน์ ต่างระพี)
 กรรมการผู้อ嫾กษาลงนาม
 บริษัท ปีนัง holdings จำกัด

นายอุดมพล หม่องเรือง
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ปีนัง holdings จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท เกษรศิริสังเคราะห์ จำกัด จ.กาญจนบุรี

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการรัฐของกามและแก้ไขผลการปฏิบัติงาน ระยะก่อสร้าง โครงการน้ำประปาปีหนึ่ง จัดทำโดย บริษัท เอสเพรล จำกัด

องค์ประกอบทางสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) และภูมิภาคต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบแสวงผลประโยชน์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) และภูมิภาคต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความไม่ให้คนงานมีเชื้อพัรับเหมา ก่อสร้างมี พนักงานหรือก่อปัญหา เช่น บัญชาดังเหลวไว้ทาง ลักษณะ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยการวางแผนป้องกันและกำจัดทรายและประสนานกันเมื่อเจ้าหน้าที่ สำรวจหรือเจ้าหน้าที่ห้องถังน้ำมาระยะที่ 2 - ส่งเสริมและสนับสนุน โดยพัฒนาว่าจ้างแรงงานในห้องซึ่งให้มากกว่าสูดเป็นอันดับแรกโดยพิจารณาจากความต้องการแรงงานและดูแลดูใจในการเข้าทำงานเพื่อช่วยให้คนในห้องถังน้ำมีงานทำและสร้างห้องถังน้ำด้วย โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ และที่พักคนงาน - ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีใหม่อง วินด์เซอร์เซล จำกัด จำกัด
11. ทรัพยากรทางชีวภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามมิให้ปรับปรุงบ้านมา ก่อสร้างห้องถังน้ำที่พักคนงานในบริเวณใกล้เคียงที่ปรับเปลี่ยนห้องน้ำเข้าชุมชนภูในรัศมี 1 กิโลเมตรเพื่อยืนยันการถือเอกสารใบอนุญาตการแบบรากและภาระกวนพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาชุมภูน้ำร่ม 1 กิโลเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีใหม่อง วินด์เซอร์เซล จำกัด จำกัด
12. สุขาริมทาง/พื้นที่สีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ต่าเตียนการปลูกต้นไม้ริมพื้นที่สีเขียวและแนวปันชนวนของโครงการ ประมาณ 147.40 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.01 ของพื้นที่ห้องน้ำ เพื่อบรรลุไม่ใช่เป็นน้ำอย่าง 3 แผงสถาปัพบล๊อกและพื้นไม้โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีใหม่อง วินด์เซอร์เซล จำกัด จำกัด

นายสุรินทร์ เรียมศรียิ่ง (นายสุรินทร์ เรียมศรียิ่ง)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(นายสุรินทร์ เรียมศรียิ่ง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท

มกราคม 2558 ลงชื่อ
(นายสุรินทร์ เรียมศรียิ่ง)
บริษัท เอสเพรล จำกัด จำกัด
นายสุรินทร์ เรียมศรียิ่ง บริษัท เอสเพรล จำกัด จำกัด
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม ไทย จำกัด
นายสุรินทร์ เรียมศรียิ่ง บริษัท เอสเพรล จำกัด จำกัด



มาตราที่ 1 (ต่อ) มาตราไว้ว่า ออกกฎหมายเพื่อแก้ไขมาตรา ๕ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทั่วไป ให้ยกเว้นการนำเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการตามที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วแล้วต้องได้รับการนัดหยุดงานอย่างน้อย ๕ วันต่อคราว ให้ยกเว้นการนำเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการตามที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วแล้วต้องได้รับการนัดหยุดงานอย่างน้อย ๕ วันต่อคราว

องค์ประกอบทางสังคมแล้วล้อมแม่ดุนค่าต่างๆ	มาตรฐานของวิทยาและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. การวางแผนและดำเนินการ	<p>มาตรฐานของวิทยาและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ปรับเปลี่ยนมาถูกสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดการหรือออกแบบการก่อสร้างที่ทางานอยู่ในบ้าน จะต้องมีการติดตามปัญหาหรือสัญญาณตื่อและตลอดช่วงก่อสร้าง - ตรวจสอบไม่ให้มีการวางแผนที่ไม่ได้ซึ่งงานบนภูมิประเทศ - กำหนดมาตรฐานสำหรับตัวงานที่ต้องก่อสร้างไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ยาต. เนื้อคันหม้อรัง แหล่ง/หรือ EAST WATER - บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการต้นทุนตามสิ่งของ อาทิ วัสดุไม้ แมลงสาบฯ และอุปกรณ์ในการทำงานที่เยาวชนร่วมประสบการณ์ในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางนำดิบ - แนวทางนำดิบ - แนวทางนำดิบ - แนวทางนำดิบ 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 ถอย退ยังเวลาอยู่สร้าง - 7 ถอย退ยังเวลาอยู่สร้าง - 7 ถอย退ยังเวลาอยู่สร้าง - 7 ถอย退ยังเวลาอยู่สร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนหอก อินเตอร์เชล จำกัด

(นายสุจันต์ เรียมวิริยะกิจ) บุญธรรมารี ดวงประทุม

କାନ୍ତିରେ ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ
ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ

卷之三

A circular library stamp. The outer ring contains the text "THE BRITISH LIBRARY LONDON" at the top and "CROWN COPYRIGHT 1995" at the bottom. The inner circle contains the text "THE BRITISH LIBRARY" at the top and "LONDON" at the bottom. In the center is a square logo divided into four quadrants by a cross. The quadrants contain symbols: a book, a quill pen, a map, and a globe.

Surprise *Energy*

มกราคม 2558 ลงรักษา ...

มกราคม 2558 ลงชื่อ

Our Times

the first time I saw him, he was wearing a dark suit and a white shirt with a tie.

มกราคม 2558 ลงรักษา ...


การร่วมกันของชุมชนชาวไทยและชาวพม่า ที่ต้องการให้ความสัมภาระทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ความศรัทธา และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียหาย

13117

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระยะยาว ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปีนัง โครงการ 5 ฉบับปรัชญา ปีหนึ่ง วินัยสัตว์เมือง บำรุงรักษา

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ ความต่อเนื่อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/ น้ำอุ่นหัวน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่มอนดูวง น้ำ โครงการจะจัดทำบัญชีการหรือผู้เชี่ยวชาญ มาให้ ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม ไฟฟ้า แสงและร่วมทบทวนที่อาจเกิดขึ้นจาก แนวโน้ม ไฟฟ้าที่ได้มาจากการ แหล่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ระบุ - กรณีพื้นที่พัฒนาไว้ในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะรอบ หัวน้ำ ให้ใช้ต้นไม้ที่ทนทานต่อการตัดแต่ง บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำตามที่ได้ประเมินดูแล เพื่อบรรกรักษ แนวโน้มให้สัมผัสกับอาณาจักรให้เกิดการตั้งฟิล์มวิภา และลายолосหัวน้ำในดินที่คลายแห้งง่ายที่เมื่อยู่ตาม ธรรมชาติ - กรณีพื้นที่พัฒนาไว้ในบริเวณที่สำหรับบ่มอนในระบบ บำบัดน้ำเสีย หรืออุ่นหัวน้ำ โครงการจะจัดตั้งชนวนไฟฟ้า ไปรับรองตั้งพัฒนาที่โครงการ โดยริเวณที่จะนำเข้าชนวนไฟ ฟ้าไปรับรอง จะนำดินเคลื่อนที่มาฝาปูในหลุมก่อน จางานลงท ทับด้วยชนวนไฟฟ้า และวิธีทันท่วงทีจะขันดินหนาโดยอีกรอบ เพื่อป้องกันชนวนไฟฟ้าและรักษาความเป็นผู้ดูแลให้บริสุทธิ์ตามมาตรฐานการยังคงรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่ง น้ำอุ่นหัวน้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่ง น้ำอุ่นหัวน้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่ง น้ำอุ่นหัวน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนดำเนินการก่อสร้าง - ก่อนดำเนินการก่อสร้าง - ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีหนึ่ง วินัยสัตว์เมือง บำรุงรักษา - บริษัท ปีหนึ่ง วินัยสัตว์เมือง บำรุงรักษา - บริษัท ปีหนึ่ง วินัยสัตว์เมือง บำรุงรักษา

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยระบุรายนามที่ผู้ดูแลให้บริสุทธิ์ตามมาตราการยังคงรักษา
และเจ้าของโครงการ จะต้องดำเนินการตามมาตราการยังคงรักษา



(นายอุรุพงศ์ เรียนวิริยะกุล อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)

มกราคม 2558

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ

(นายอุรุพงศ์ เรียนวิริยะกุล หัวหน้าผู้อำนวยการศูนย์เคมีภysis กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)

บริษัท ปีหนึ่ง จำกัด

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ

(นายอุรุพงศ์ เรียนวิริยะกุล หัวหน้าผู้อำนวยการศูนย์เคมีภysis กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)

14/117

(นายอุรุพงศ์ เรียนวิริยะกุล หัวหน้าผู้อำนวยการศูนย์เคมีภysis กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)

บริษัท ปีหนึ่ง จำกัด

(นายอุรุพงศ์ เรียนวิริยะกุล อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ


(นายอุรุพงศ์ เรียนวิริยะกุล หัวหน้าผู้อำนวยการศูนย์เคมีภysis กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ

(นายอุรุพงศ์ เรียนวิริยะกุล หัวหน้าผู้อำนวยการศูนย์เคมีภysis กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำคาญเวลล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนี้มุ่งลดผลกระทบทาง โครงการ 5 ของปริมาณ ภัยคุกคามต่อระบบน้ำประปา จำกัด



ก.พ.ร. ๒๕๕๘

(๑๖)

การรวมการผู้ดูแลในครอบครัว
ประชุมที่ ๔๖๗ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายจุ่นพอล หมอมยาต์)

ମୁକ୍ତିରେ ଯାଏନ୍ତି ପାଦମଣିକିରଣାଳୀ ପାଦମଣିକିରଣାଳୀ

มกราคม 2558 ๖๙๗

ព្រះពុទ្ធបាសាអង់គ្លេស

କାହିଁ ପରିମାଣ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ

16/117

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ภัยทางเศรษฐกิจ ระยะต่อไป ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


มาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ภัยทางเศรษฐกิจ	ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการดำเนินการ	ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการดำเนินการ	
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตให้ว่างการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือที่呂บาก มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับรองแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาระบุคณาณแบบดั้งกล่าวข้างต้นทันท่วงที่จะได้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนแห่งชาติทราบโดยชอบด้วยไปรษณีย์ หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะด้วยรูปแบบใดๆ ก็ได้ รวมทั้งความเห็นชอบไม่ได้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดสร้างรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อจังหวัด ไปรษณีย์และเผยแพร่ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้สั่งกำหนด โดยนายและผู้อื่นตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้สั่งแต่งตั้ง เพื่อเสนอให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่สั่งแต่งตั้ง (พชร.) ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเห็นชอบประการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อคณะกรรมการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผู้ทราบไปรษณีย์และ ดังกล่าวไปรษณีย์และเผยแพร่ทันท่วงที่จะได้แจ้งให้หน่วยงานโดยทางไปรษณีย์และ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายนอกผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีเอช อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท จำกัด บริษัท บีเอช อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ ลงนาม ลงนาม
(นายสุจิต เรียมรัตน์ ตรวจสอบ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท
บริษัท บีเอช อินเตอร์เทรด จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ ลงนาม ลงนาม
(นายอุมา พุฒิพันธุ์ ตรวจสอบ)
ผู้อำนวยการสืบสานและพัฒนาฯ จังหวัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ ลงนาม ลงนาม
(นายสุจิต เรียมรัตน์ ตรวจสอบ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท
บริษัท บีเอช อินเตอร์เทรด จำกัด


17/117




บริษัท เทคโนสิงเนชันส์ จำกัด จ.กาฬฯ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการรับรองกิจกรรมและแก้ไขผลกระทบทางสังคมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปีหนึ่งของ โครงการ 5 ของบริษัทฯ ปีหน้างาน วินิจฉัยด้วยตนเอง ประจำ จำกัด

องค์ประกอบของมาตรการรับรอง และคุณภาพตามฯ	มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)	- โครงการจะต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบภาระปัจจุบันต่อสาธารณะทั่วไป ผลกระทบสังคมและความมั่นคงทางการค้าตามตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัทฯ ปีหน้างาน วินิจฉัยด้วยตนเอง ประจำ จำกัด
1.1 การคัดเลือกโรงเรียน	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องคัดเลือกโรงเรียนและชั้นเรียนโดยสภาพภูมิศาสตร์ ที่จะเข้ามาตั้งโรงเรียนที่โครงการตามผู้ดูแลทุนที่ 2-1 โดยกำหนดค่าสมดุลสากลรวมเป็นรายเดือนต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร • กลุ่มอุตสาหกรรมเบา • กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เครื่องจักรและอุปกรณ์ชั้นสูง • กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า • กลุ่มบริการสาธารณูปโภคและสุขาภรณ์ส่วนบุคคล - กลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามตั้งโรงงานประกอบการค้า เช่น ไฟฟ้าฟื้นฟูพลังงาน ไม่อนุญาต - โรงงานผลิตเม็ดยีโอด หรือการดัดแปลงยีโอด่างหนักหรืออุบัติภัยอย่างรุนแรง - โรงงานประกอบวิชาการศึกษาภายนอก หรือสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ขั้นตอนการขออนุญาต เนื่องจากที่ได้รับการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ปีหน้างาน วินิจฉัยด้วยตนเอง ประจำ จำกัด 	



นายธนินทร์ เรืองวิริยะกิจ (ผู้แทนที่ปรึกษา)
การลงนามผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทฯ ปีหน้างาน วินิจฉัยด้วยตนเอง ประจำ จำกัด



นายจุ่น พูลพันธ์ (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม)
บริษัทฯ จำกัด

มาตราที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันภัยแล้งแห่งที่ ๔ ให้ผู้ถือภาระแบบนี้เป็นเวลส่วน ระยะตามที่ดำเนินการ โครงการนี้จะมีผลต่อสาธารณะใน ๕ ข้อดังต่อไปนี้ คือ ๑. การปรับเปลี่ยนภูมิศาสตร์โดยปราบปราม จ้าวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม่ด่านเด่นด้วง		มาตรฐานการบริการที่รองรับมาตรฐานด้วยมาตรฐานเดียวกัน	มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดในภาค	ประเมินผลตามเกณฑ์
1.1 การตัดเสือกโรงงาน		มาตรฐานการบริการที่รองรับมาตรฐานด้วยมาตรฐานเดียวกัน		
1.1.1 กระบวนการกำจัดการเรื่องต้มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบัวในภูมิภาค	(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการกำจัดการเรื่องต้มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบัวในภูมิภาค กระบวนการกำจัดโคลน เตาขยะกรด ฟางโคโลส หรือเหลวต้มกระษานที่มีน้ำที่มลพิษเสียหาย กระบวนการต้มกลั่น หรือเผาติดเชื้อ กระบวนการผึ้งตัวอิสระและออกซิเจน กระบวนการทำเบียร์ กระบวนการกำจัดขยะต้ม กระบวนการประบกรดกิจกรรมการเปลี่ยนภัย (Paints) นำมันซักกาง เคลือบแมลิก เกล็กเกอร์ หรือสีต้มภัยที่สามารถนำไปใช้ยาหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดได้ กระบวนการทำสนป่าเริ่มต้นการผึ้งตัวอิสระนำมันพืช หรือสีตัวอิสระ กระบวนการทำน้ำมันเนยหล่อสีน แลส/อะคริลิคะรำปีจากน้ำมันหล่อสีนที่ใช้แล้ว กระบวนการประบกรดกิจกรรมการเปลี่ยนภัย หรือสารประกอบกันต์ตูรพิชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง二者อย่าง กระบวนการกำจัดหัวใจเพลสลงในไฟฟ้า หรือหัวใจหัวใจสำหรับไฟฟ้าชนิดน้ำหรือชนิดเด็ก รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งทั่วโลก กระบวนการรับซื้อข้อมูลแบบทดลองรับภาระเพื่อนำมาผลิตใหม่ 		

มกราคม 2558

1. รัชกาล ภูมิพลอดุลยเดช จัดตั้งสถาบันฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

การร่วมก้าวผ่านภารกิจชีวิต
ก้าวผ่านภารกิจชีวิต น้ำใจ กำราบ

ມີມິນັງ ແກ້ວມືນີ້ ດີເລີ້ມາ ຖໍ່ມີກຳນົດກຳນົດ ມີກຳນົດ
ຜູ້ຂໍ້ານານຸ່າກາຮສີແລະ ວິຊ້ລົບປິ

มกราคม 2558

20/117

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการประเมินตามดัชนีการประเมินคุณภาพเชิงบวก โครงการ 5 ของปริญญา ปีนของอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

องค์กรภายในสังกัดและภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการประเมินคุณภาพเชิงบวก	ผลกระทบต่อพัฒนาการ	ระบบทราบทามแผนกว่า	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การตัดเตือนภัยงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - หากรถการต้องการเปลี่ยนแปลงไประเบียบใหม่หรือรบกวนการให้ส่งข้อมูลรายละเอียดไปทาง อีเมล กองบัญชาการให้ทราบโดยทันที และจะระบุการจัดการ สิ่งแวดล้อมของโรงงานนั้นๆ ให้สำเนางานใบอนุญาตและแผน บริหารจัดการซึ่งรวมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือรับฟังจากหน่วยงาน กองสากหกกรณีข้อมูลนี้มาตั้งในครองการ - โรงงานที่จะเข้ามาดำเนินการในโรงงาน จะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐาน และข้อกำหนดที่ห่วงโซ่อุปทานกิจการในโครงสร้าง ที่จะเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายและจดต่อว่ากัน รายละเอียดในแบบสำหรับข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานก่อนเข้ามาตั้งในพื้นที่ครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก บริษัทฯ ให้สิ่งแวดล้อมของกระบวนการที่ได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที - ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก บริษัทฯ ให้สิ่งแวดล้อมของกระบวนการที่ได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณฑ์พันธุ์โครงการ - กรณฑ์พันธุ์โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ปีนของ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด - บริษัทฯ ปีนของ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
1.2 การขอสิ่งของ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โรงงานที่มีพื้นที่ติดกันห้ามมาบุกรังจัดให้รื้อถอน อย่างเดียวซึ่งก่อให้เกิดภัยชั่วคราว และก่อให้เกิดภัยชั่วคราว 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณฑ์พันธุ์โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณฑ์พันธุ์โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ปีนของ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
1.3 ร้านซื้อขาย	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งภายในโครงสร้างโรงงาน ต้อง ชำระค่าน้ำที่ได้รับมาซึ่งก่อให้เกิดภัยชั่วคราวที่สูง พร้อมทั้งส่ง ข้อมูลต่างๆ ให้ครองการก่อนร่วมมือ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ นำไปที่ครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณฑ์พันธุ์โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ปีนของ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด


(นายศรีวิชัย รีyan riviay)(
กรรมการผู้อ่องค์การและผู้จัดการใหญ่)

มกราคม 2558 ลงนาม

(นายอุ่น พัฒนาภรณ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เก็บเกี่ยวและแก้ไขต่อไป

มกราคม 2558 ลงนาม

2/1/17



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เก็บเกี่ยวและแก้ไขต่อไป

ตรางที่ 2 (ต่อ) มาตราการรื้อถอนและแก้ไขสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนี้จะอยู่สถานะการรับฟังความคิดเห็น โครงการ 5 ขนาดตั้งแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต ไปจนถึงประกาศเจ้าของโครงการ จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่ร่วมดำเนินการด้วยกัน		สถานที่จัดทำให้ทราบ และกำหนดความรับผิดชอบ	กระบวนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่
2. ทรัพยากรากยภาพ	2.1 คุณภาพอากาศ	แนวทางการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและด้วยวิธีทางเคมีทางชีวภาพ	รายงานที่จัดทำให้ทราบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่
	- กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาดำเนินการในโครงการต้องเสียอุปกรณ์และเก็บภาษีอากรเสีย (ตัวเอง) ตลอดจนการ โดยกรรมการ ห้องสมุดแบบสำรวจซึ่งมีผู้พนักงานโรงเรียน	- โรงงานที่จะมาตั้ง ในพื้นที่โครงการ	- ขันตอนก่อนการซื้อขาย ห้อง	- บริษัท ภูมิพล อินเตอร์เพลส จำกัด	
	- โครงการที่ต้องควบคุม ตามและจัดสร้างอัตราการระบาดของพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่าที่ได้จากภาระความต้านทานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านค่ามาตรฐานที่โครงการสามารถประเมินอย่างน้อยมากกว่า 20 (Safety Factor) และน้ำอุตสาหกรรมที่ได้แก่ TSP, SO ₂ และ NO ₂ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	- โรงงานต่างๆ ใน พื้นที่โครงการ	- ขันตอนการขออนุญาต เช้ามาใช้พื้นที่โครงการ และติดต่อระบายน้ำ ดำเนินการ	- บริษัท ภูมิพล อินเตอร์เพลส จำกัด	
	1) ฝุ่น (TSP)	<ul style="list-style-type: none"> ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.26 กิโลกรัม/ร/ว/วัน ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.29 กิโลกรัม/ร/ว/วัน ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.32 กิโลกรัม/ร/ว/วัน ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.33 กิโลกรัม/ร/ว/วัน ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.40 กิโลกรัม/ร/ว/วัน 			
	2) ก๊าซซัลฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	<ul style="list-style-type: none"> ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.77 กิโลกรัม/ร/ว/วัน ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.95 กิโลกรัม/ร/ว/วัน ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.06 กิโลกรัม/ร/ว/วัน ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.12 กิโลกรัม/ร/ว/วัน ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.29 กิโลกรัม/ร/ว/วัน 			

۱۹۵۵۶

(นายสมบูรณ์ เรืองรัตน์) ผู้จัดทำ
กิตติมศักดิ์ ตราประทับ

三

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ระยะต้นของการประเมินโครงการ โครงการนี้คุณภาพริบบิ่นห้อง โครงการ 5 ของกองอินดัสเตรียล بارك จำกัด

องค์กรชุมชนทางสังคม และดิจิทัลตัวแทน	มิติที่ต้องดำเนินการและแนวทางดำเนินการ	ผลกระทบในเชิงลบ	แนวทางดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>3) ปั๊กซีโนโตรอนไฮดรอกไซด์ (NO_2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความสูงปล่อง 20 เมตร ฝีก้าไม่เกิน 0.21 กิโลกรัม/ไร่วัน • ความสูงปล่อง 30 เมตร ฝีก้าไม่เกิน 0.25 กิโลกรัม/ไร่วัน • ความสูงปล่อง 40 เมตร ฝีก้าไม่เกิน 0.26 กิโลกรัม/ไร่วัน • ความสูงปล่อง 50 เมตร ฝีก้าไม่เกิน 0.28 กิโลกรัม/ไร่วัน • ความสูงปล่อง 60 เมตร ฝีก้าไม่เกิน 0.32 กิโลกรัม/ไร่วัน <p>- โรงงานที่จะเข้ามาดำเนินการภายในพื้นที่โครงการจะต้องติดตั้งก่อนว่าโรงจานของตนสำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือมีกระบวนการผลิตใดๆ ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหรือไม่ ถ้ามีต้องเบรริ่งเพียงค่ายตราชาระบบสามารถลดสารทางอากาศที่คาดว่าโรงจานจะปล่อยออกมายังบริเวณที่อยู่อาศัยก่อนได้ ต้องดำเนินการร่วมกับทางราชการที่ทำการศึกษาพื้นที่ที่จะตั้งครัวตามสูงปล่องต่างๆ หากว่าค่าอัตราการร่วมมือทางภาคชุมชนของภาคชุมชนของบ้านนี้ค่าอัตราการร่วมมือพัฒนาศักยภาพว่าอัตราการรับประทานมลพิษทางอากาศที่โครงการกำลังดูแล เจ้าของโรงจานจะต้องหาแนวทางในการลดค่าอัตราการรับประทานให้มีความต่ำลงมากกว่าเดิมที่อัตราการร่วมมือพัฒนาของภาคชุมชนที่โครงการกำหนดไว้ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการต้องคำนึงถึงเงื่อนไขธรรมชาติของโครงสร้าง (Total Loading) จะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- โรงงานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องติดตั้งก่อนว่าโรงจานของตนสำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือมีกระบวนการผลิตใดๆ ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหรือไม่ ถ้ามีต้องเบรริ่งเพียงค่ายตราชาระบบสามารถลดสารทางอากาศที่คาดว่าโรงจานจะปล่อยออกมายังบริเวณที่อยู่อาศัยก่อนได้ ต้องดำเนินการร่วมกับทางราชการที่ทำการศึกษาพื้นที่ที่จะตั้งครัวตามสูงปล่องต่างๆ หากว่าค่าอัตราการร่วมมือทางภาคชุมชนของภาคชุมชนของบ้านนี้ค่าอัตราการรับประทานมลพิษทางอากาศที่คาดว่าอัตราการรับประทานมลพิษทางอากาศที่โครงการกำลังดูแล เจ้าของโรงจานจะต้องหาแนวทางในการลดค่าอัตราการรับประทานให้มีความต่ำลงมากกว่าเดิมที่อัตราการร่วมมือพัฒนาของภาคชุมชนที่โครงการกำหนดไว้ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการต้องคำนึงถึงเงื่อนไขธรรมชาติของโครงสร้าง (Total Loading) จะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล بارك จำกัด</p>	



มกราคม 2558 ลงชื่อ

อรุณรัตน์ ใจดี

นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี

(นายอุรุพงษ์ ใจดี ตำแหน่งที่ปรึกษา)


นายอุรุพงษ์ ใจดี

(นายอุรุพงษ์ ใจดี ตำแหน่งที่ปรึกษา)

บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีหนึ่ง ของบริษัท ปีนห้อง อินเตอร์แอร์ จำกัด

ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และภัยคุกคาม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการดำเนินการ	ผลกระทบต่อภัยคุกคาม	ผู้รับผิดชอบ
2.1 bullet point รายการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องควบคุม ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เข้มงวดทั้งภายในและภายนอก ให้ใช้กำลังคนและเวลาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามบประมาณซึ่งจัดเพียงพอหรือมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง - โครงการต้องคัดเลือกงานที่จะเข้ามาดูแลในโครงการเพื่อความคุ้มครองต่อสาธารณะภัยทางอากาศของโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอันตรายของการศึกษาที่เสนอไว้ - แนะนำให้โรงงานทุกโรงงานที่มีโครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงเลือกใช้การซึ่งรวมชาติ หรือกํากษาธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงหลัก - กำหนดให้โรงงานที่ไม่สามารถพิษทางอากาศต้องมีระดับความสูงปล่องไม่น้อยกว่า 20 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องรับภาระในการดำเนินการ - โรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องรับภาระในการดำเนินการ - ภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาดูแลในโครงการ - ภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาดูแลในโครงการ - ภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาดูแลในโครงการ - ภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาดูแลในโครงการ - ภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาดูแลในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนห้อง อินเตอร์แอร์ จำกัด



มกราคม 2558

ลงชื่อ
นายสุจันต์ เรียนรัชัยกุล
(นางสุจันต์ เรียนรัชัยกุล)
กรรมการผู้อำนวยการสถานี*

อนุมัติ
นายสุจันต์ เรียนรัชัยกุล
(นายสุจันต์ เรียนรัชัยกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ*


บริษัท ปีนห้อง อินเตอร์แอร์ จำกัด

(นายสุจันต์ เรียนรัชัยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ)*
บริษัท ปีนห้อง อินเตอร์แอร์ จำกัด

องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและศูนย์ฯ		รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ		รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ	
2.1 ดุษฎีพยากรณ์ (ต่อ)		สกัดความท้าทายในการดำเนินการ		ประเมินผลการดำเนินการ	
	รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ	- โครงการต้องกำหนดให้โครงงานพื้นที่อยู่ภายในโครงสร้างระดับองค์กร ตัววัดต้องดำเนินการตรวจสอบในหน่วยของผู้ติดต่อ รายงานผลพิจารณาปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการตรวจสอบจัดตั้งไป เบรียบเทียบกับผู้ติดต่อการประเมินผลพิจารณาทางเอกสาร ตามข้อกำหนด ของโครงสร้างประภาศกรทั่วประเทศอุตสาหกรรม และ ก้าวจากโครงงานนี้การเปลี่ยนแปลงไปๆ ที่มีผลต่อเริ่มงานและ ลักษณะสมบูรณ์ของผลพิจารณาอย่างต่อเนื่อง บรรยายการโครงงานต้องแจ้งให้โครงสร้างทราบเพื่อใช้ข้อมูลต่อไป ในการควบคุมคุณภาพและจัดสรรอัตรากำรรองบัญชีทางยานพาณิชย์ใน ผู้ติดต่อ	- รายงานต่างๆ ในร่องงาน ไฟฟ้า ไฟฟ้า ติดต่อตรวจสอบดำเนินการ	- บรรยายปีหนึ่ง ประเมินผลการดำเนินการ	- บรรยายปีหนึ่ง ประเมินผลการดำเนินการ ประจำปี
	รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ	- จัดทำทำเนียบร้ายซื้อโครงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งอัตรา การประเมินผลพิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยร่องงานและรายงานให้ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาธุรกิจรวมชาติและสังคมต่อสื่อมวลชน (สสส.) และการพัฒนาคุณภาพการประเมินประจำทุกไตรมาส (ก่อน) หาก 6 เดือน	- ภาระในพื้นที่โครงงาน หาก 6 เดือน	- ภาระในพื้นที่โครงงาน หาก 6 เดือน	- ภาระในพื้นที่โครงงาน ประจำปีที่โครงงานดำเนินการ ติดต่อตรวจสอบดำเนินการ
	รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ	- จัดทำคู่มือในการตรวจสอบการระบาดของเชื้อราษฎร ระยะออกต่อหน่วยพื้นที่ ตามที่โครงสร้างเสนอแนะไว้และ เบรียบเทียบโดยการยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงเรือน สามารถออกแบบระบบการจัดการผลพัฒนาการออกตัวอย่าง กับรายงานทางวิเคราะห์ผลการระหว่างทั้งสองสิ่ง	- ภาระในพื้นที่โครงงาน	- ภาระในพื้นที่โครงงาน ประจำปีที่โครงงานดำเนินการ ติดต่อตรวจสอบดำเนินการ	- ภาระในพื้นที่โครงงาน ประจำปีที่โครงงานดำเนินการ ประจำปี
	รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ	รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ	รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ	รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ	รายงานพัฒนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของมาตรการเฝ้าระวัง ระยะต่อเนื่อง ของบริษัท เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามทางสังคม

รายการ	รายละเอียดของมาตรการเฝ้าระวัง	สถานะที่ดำเนินการ	หมายเหตุในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอาชญากรรม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้กระบวนการต้องแจ้งผลการตรวจสอบพิมพ์ทางเอกสารให้ครองทราบ เพื่อตรวจสอบผลการตรวจสอบจัวร์จากโครงงานอุตสาหกรรมให้แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกัน แต่หากไม่ได้ทางราชการจะจัดการตามมาตราพิเศษทางกฎหมาย แต่ยังคงดำเนินการตามที่เสนอแนะ โครงการต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนี้และนำไปใช้ในการติดตามพัฒนาการ ประสิทธิภาพการทำงานและการติดตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างบูรณาภรณ์และร่วมมือกันในการติดตามพัฒนาอย่างบูรณาภรณ์และร่วงโรยอย่างบูรณาภรณ์ กำหนดให้รายงานต่อรายงานชนิดและจำนวนข้อมูลปีก่อน ตามกำหนดเวลาที่ติดตั้งภายในโครงงาน คุณธรรมและพิษภัยอาชญากรรมที่ส่งซึ่งข้อมูลมาตามที่ตั้งภายในโครงงาน กำหนดให้รายงานในโครงการต้องให้เจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปตรวจสอบและประเมินผลพิษภัยของโครงงานนี้ถึงครึ่ง แหล่งหรือเมือง ได้รับข้อ้องเรียนจากนักวิชาชีววิทยาในชุมชนใกล้เคียง โครงการต้องจัดทำฝึกอบรมการรายงานผลการตรวจสอบตัวจริง การระงับภัยและร่วมมือในการป้องกันภัยทางอาชญากรรมพิษภัยอย่างต่อเนื่อง ตามแบบพื้นฐานที่โครงการกำหนด เพื่อข่าวภัยความเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานต่างๆ ภายในหน่วยงานที่ได้รับการติดตาม ภายในหน่วยงานที่ได้รับการติดตาม รายงานต่างๆ ภายในหน่วยงานที่ได้รับการติดตาม รายงานต่างๆ ภายในหน่วยงานที่ได้รับการติดตาม รายงานต่างๆ ภายในหน่วยงานที่ได้รับการติดตาม 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหน้าที่ทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหน้าที่ทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหน้าที่ทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหน้าที่ทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหน้าที่ทางราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เน็ต จำกัด



มกราคม 2558 ลงวันที่ ...

นายสุจันต์ เรียนรัตน์ ตำแหน่ง ...
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์


มกราคม 2558 ลงวันที่ ...

(นายสุจันต์ เรียนรัตน์ ตำแหน่ง ...
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์)

บริษัท เนชันส์แอดวัสดูส์ จำกัด จำกัด
บริษัท เนชันส์แอดวัสดูส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของ ระบบตัวบินและการบินภัยทางอากาศ 5 ขั้นตอน อินดัสเตรียล بارك จำกัด

องค์กรก่ออาชญากรรมและคุณค่าของผลลัพธ์	ประเมินว่าจุดไหนมีความเสี่ยงมากที่สุดและควรดำเนินการ	ระบบที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> หากโรงงานไม่ปฏิรูปกระบวนการผลิตโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สูงกว่ามาตรฐานให้ไว้นำสูตรเชิงเหล็กสำหรับการผลิตตามที่กำหนดไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ คุณภาพอากาศจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงมาก การระบายอากาศที่ห้องที่ต้องการซ่อมแซมต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าสูง การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ต้องการซ่อมแซมต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องใช้เวลาและแรงงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าแรงงานสูง การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ต้องการซ่อมแซมต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องใช้เวลาและแรงงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าแรงงานสูง 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่ห้องที่ต้องการซ่อมแซมต้องดำเนินการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่สามารถดูดอากาศที่บริเวณห้องที่ต้องการซ่อมแซมแล้วนำอากาศกลับมาใช้ใหม่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่สามารถดูดอากาศที่บริเวณห้องที่ต้องการซ่อมแซมแล้วนำอากาศกลับมาใช้ใหม่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่สามารถดูดอากาศที่บริเวณห้องที่ต้องการซ่อมแซมแล้วนำอากาศกลับมาใช้ใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ดำเนินการ ผู้ดูแลห้อง ผู้ดูแลห้อง ผู้ดูแลห้อง ผู้ดูแลห้อง



(นายอุตติสิริ เรียนรัตน์กุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทฯ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัทฯ จำกัด

มกราคม 2558

ลงชื่อ

สมชาย ใจดี

(นายสมชาย ใจดี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัทฯ จำกัด

มกราคม 2558

ลงชื่อ

มนต์ พูลวิชัย


(นายมนต์ พูลวิชัย)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัทฯ จำกัด

มกราคม 2558

ลงชื่อ


มนต์ พูลวิชัย

(นายมนต์ พูลวิชัย)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัทฯ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปีนห้อง โครงการ 5 ของบริษัท ปีเนหอง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


องค์กรก่อนหน้าสิ่งแวดล้อม และคุณภาพดังนี้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ	มาตรการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมค่าความชื้นของสูบสูดออก (TSF) ก้าวทึบเหล็กไฮดรอกซิลิกาไนต์ (SO₂) และก๊าซในตัวเจ้าโดยอากาศ (NO_x) ที่ร่วมกับออกาลูบเรืองของโรงงาน ให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานประเทศไทย กระหายนอกสหกรณ์เรือง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ร่วง落ออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบัญญัติ ทำการปั้นปรุงฐานซึ่งมีผลต้านการระบาดของเชื้อทางอากาศ ของโรงงานต่าง ๆ ให้กันเสียอย่างทorough จนถ้วนที่สุด ตรวจสอบอุปกรณ์งานที่ดูดซูกลูกภายนอกน้ำมูลอุตสาหกรรมและแม่น้ำรายละเอียดของสารเคมี (VOCs) ที่เข้าภายในโรงงานและตรวจสอบอุตราการระบาดของสารเคมี (VOCs) ตั้งแต่ภายในโรงงานและตัวสถานที่ในสถานประกอบการซึ่งอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ตามมาตรฐานดูดซูกลูกภายนอกน้ำมูลอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนและจัดการอย่างดี ทั้งในกระบวนการที่มีภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่ประการใดๆ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานที่เกี่ยวกับหมายถือหมายถือที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กันอ. เป็นผู้จัดสรรงอตราชาระบบทามแผน ลดระดับความสูงส่องต่างๆ โดยที่คำอ้อตราชาระบบทามทั้งหมดของพื้นที่อุตสาหกรรมโดยรวมทั้งไม่เกินคำอ้อตราชาระบบทาม (Total Loading) ของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการ ๗ ภาคย์ พื้นที่โครงสร้าง กระบวนการ ๗ ภาคย์ พื้นที่โครงสร้าง กระบวนการ ๗ ภาคย์ พื้นที่โครงสร้าง กระบวนการ ๗ ภาคย์ พื้นที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระยะเวลาราคาดำเนินการ ตรวจสอบระยะเวลาราคาดำเนินการ ตรวจสอบระยะเวลาราคาดำเนินการ ตรวจสอบระยะเวลาราคาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปีเนหอง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท ปีเนหอง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท ปีเนหอง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท ปีเนหอง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



(นายอุรุพงษ์ ใจเย็นรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปีเนหอง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

(นายอุรุพงษ์ ใจเย็นรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปีเนหอง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

นายอุรุพงษ์ ใจเย็นรัตน์




มกราคม 2558 ลงวันที่

มกราคม 2558 ลงวันที่

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการพัฒนาทางวิถีแห่งชาติ ของ บริษัท สหศรีชล จำกัด โครงการ 5 ขยายปรับปรุง ถนนสุราษฎร์ธานี จังหวัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และด้านค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งสถานีตรวจคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS) จำนวน 1 สถานี เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศในช่วงการดำเนินการ ทราบโดยกำหนดให้สำหรับนักวิเคราะห์เชิงลึก เช่น ทราบได้ว่ามีการบ้านที่ก่อขึ้นในรูปแบบใดอย่างไรซึ่งอาจมีเช่น ความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ เป็นต้น โดยตรวจด้วยเครื่องวัด TSPI ประเมินค่าคุณภาพอากาศหลังการ 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลฟอโรไนเตรต (SO₂) ก๊าซไนโตรเจโนไดออกไซด์ (NO₂) 	- สถานที่ดำเนินการ	- บริษัท สหศรีชล จำกัด	- บริษัท สหศรีชล จำกัด
2.2 ระบบน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้รังงานที่จะเข้ามาตั้งใจในโครงการต้องมีมาตรฐานการสูตรระดับเสียงต่ำจากภาคผนวก 7 ควบคุมให้ร่องงานน้ำการประปาและภาครัฐให้มีระบบเสียงลดลง การติดตั้งวัสดุที่ชั้นเสียงภายในร่องงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงตั้งแต่ต่างหากหรือในห้องวัด นำร่องวิธามาปลูกฟาร์มหอยในส่วนที่ติดต่อทางสถาปัตยกรรมตัวอาคารและกำเนิด กำหนดให้รังงานที่มีเสียงกำเนิดเสียงในระดับสูง ก่อสร้างอุตสาหกรรม ตัวยั่งสูญดูดเสียงที่เหมาะสมหรือป้องกันต้นไม้ร่มอพยพที่โรงรังงานเพื่อเป็นแนวทางที่จะลดความร้อนที่ดีรอบ 	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ	- บริษัท สหศรีชล จำกัด	- บริษัท สหศรีชล จำกัด




บริษัท เทคโนโลยีแอลจี จำกัด

บริษัท สหศรีชล จำกัด

29/117

ลงชื่อ *Edam* ลงวันที่ *๒๖๐๙๒๕๕๘* ลงที่ *๑๗๙๙๗*
(นายอุดมเดช รัตนรัตน์ ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการ)
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่โครงการฯ




บริษัท สหศรีชล จำกัด

29/117


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบจากการดำเนินการ โครงการน้ำใหม่ ตามแผนปฏิบัติการ จัดการ 5 ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดการ

องค์ประกอบพื้นที่ และภูมิภาค	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบ	สถานที่ที่ได้รับผลกระทบ	ระยะเวลาระดับภัย
2.3 ดุลภาพผู้สื่อสาร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ร่วงหนักร่วงหนาเสียเปล่าลงต้น จะดังนี้ เสนอข้อมูลการออกกฎหมายและรายงานตำแหน่งของระบบ นำเข้าเข้าสัญญาซึ่งตั้งให้ทั่วกรุงเทพฯ ก่อนการร่อสร้าง เพื่อร่วงเสียความถูกต้อง และเพื่อให้ทั่วไปได้รับประโยชน์ นำไปต่อไปอย่างตั้งมือความเหมาะสมและมีประโยชน์มากที่สุด - กำหนดให้ร่องงานดูดนำเข้าเสียงรอบบ้านก่อสร้างและผลการ ทดลองเดินระบบนำเข้าเสียงโดยตั้งให้โครงการพัฒารณา ก่อนดำเนินการ - จัดให้มีผู้ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพนำเสียจาก โรงงานต่างๆ ที่รับมาเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และความสามารถที่ระบุไว้ก่อนดำเนิน เสียส่วนกลางรองรับได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีผลต่อระบบในส่วนสังคมและชุมชนน้ำเสีย ต้องแจ้งให้ โครงการทราบ เพื่อป้องกันผลเสียต่อประสมพิษทาง ระบบน้ำทั้งน้ำเสียส่วนกลาง - จัดทำแผนเพื่อสูตรปริมาณการใช้น้ำ/ปริมาณน้ำที่คงเหลือ¹ การนำไปติดต่อโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ - ภายนอก ยิ่งต่อเรียล ปราสาท จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนชัน ยิ่งต่อเรียล ปราสาท จำกัด




(นายอุਮพร ไธสงวนิช
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
บริษัท เทคนิกส์แนลส์จำกัด จำกัด

มกราคม 2558 ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
(นายสุจิตต์ เรียมรัตน์ จ้างประทีป)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท เทคนิกส์แนลส์จำกัด จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้านน้ำ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	กระบวนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 คุณภาพพื้นที่ผิวน้ำ (ต่อ)	บริษัทคุณภาพด้านน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการส่งเมืองตัวอย่างน้ำให้สถาบันวิเคราะห์คุณภาพอย่างหน่อยเดือนละ 1 เดือน หรืออย่างน้อย 7 ตามความจำเป็น โดยกำหนดพารามิเตอร์ที่สำคัญของการตรวจสอบได้แก่ BOD, COD, pH, SS, TDS, Oil & Grease และ Temperature สำหรับโรงงานที่มีการใช้สารเคมี หรือโภชนาณ์ในการผลิต โครงการจะต้องทำการสัมมตรตรวจสอบตามชนิดของสารเคมีหรือโภชนาณ์ที่โรงงานนำไปใช้ - กำหนดให้การรีบดูดซูบนำเสียทรัพย์ติดตั้งริบานจุดที่เชื่อมต่อ กันท่อระบายน้ำ ส่วนวันถังน้ำของโครงการในกรณีที่ดูดมาพื้นที่โดยรอบโรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ กันอ. กำหนด เพื่อป้องกันมิให้โรงงานระบาดมีสิ่บ ที่มีค่ากันมาตรฐานเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - การดูดซูบของโรงงานไม่สามารถบ่อกัดน้ำเสียให้ได้ตามข้อกำหนดก่อสร้างที่กำหนดไว้ ให้ดูดซูบแบบบ่อกันน้ำ เนื่องจากพื้นที่ดูดซูบของโรงงานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความต้องการของผู้ดูดซูบ แต่จะต้องดูดซูบแบบบ่อกันน้ำเสียที่รับบน้ำบ่อบำบัด น้ำเสียส่วนกลาง แหล่งทิ้งของจราจรอพกน้ำที่ไม่ไปบ่อบำบัดใหม่ทั้งหมด และทำการบ่อกัดซูบลงให้รวมกับบ่อบำบัดน้ำเสียของต้นน้ำเพื่อประสิทธิภาพการรับบ่อบำบัด ภายในระยะเวลาอันสั้น (ภายใน 1 วัน) และเมื่อต้องรอ時間 แล้ว พบว่า น้ำเสียจากโรงงานมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ กันอ. กำหนด จึงอนุญาตให้โรงงานระบายนำ้เสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บ่มทาง อินดัสเตรียล بارك จำกัด - บริษัท บ่มทาง อินดัสเตรียล بارك จำกัด - บริษัท บ่มทาง อินดัสเตรียล بارك จำกัด
2.4 คุณภาพพื้นที่ผิวน้ำ (ต่อ)	บริษัทคุณภาพด้านน้ำ	<p>รายงาน</p>	รายงาน	มกราคม 2558 ลงชื่อ ลงนาม (.....)	 <p>(นายธนินท์ เรียนพิริยะกุจ) ผู้อำนวยการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท บ่มทาง อินดัสเตรียล بارك จำกัด</p> <p>บริษัท เทคโนสิ่งแวดล้อม จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการรบกวนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการน้ำดื่มอยู่ตสาหากรรມปั่นหอย โครงการ 5 ของปริญญา ปีหนึ่ง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

องค์ประกอบทางสังคมและภาคผนวก	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ	สถานศึกษา/หน่วยงาน	หมายเหตุสำคัญ
2.3 ถูกระเพาผ้าผิดคน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีสื่อสารเผยแพร่การวิเคราะห์ภัยการพนันทั้งช่องทางน้ำทางเรือ ทางน้ำทางริมทาง ทางน้ำสำหรับเด็กนักเรียนมาตราฐานที่กันอย. กำหนด โครงงานจะต้องเสียเปล่าเว็บไซต์อัตราทำสำเนาที่ - ในการที่จะรับประทานอาหารต้องของโรงอาหารที่ในพื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบเวลาที่โครงสร้างพื้นที่ทางน้ำที่ให้ไว้ในโครงการและกันอย. หากโรงอาหารยังคงต้องมีค่าเบี้ยไม่ถูกตามมาตรฐานของ กันอย. แต่ก็จะต้องมีค่าเบี้ยไม่ถูกตามมาตรฐานของ กันอย. ให้ดำเนินการตามจำนวนที่กันอย. ไม่ปฏิบัติตาม และไม่เหลือความตื่นเต้นหัวใจในการเดินทาง โครงการจะระดับลง จนถึงการตรวจสอบมาตรฐานที่โรงอาหาร ได้แก่ การสั่งให้หยุดดำเนินการผลิต ในส่วนที่อาจให้เกิดน้ำเสียหนืด ซ้ำคราว จะนำว่าจะปรับปรุงให้ส่วนประปาที่ใช้บริการเพื่อมีเดินร่องด้วยการติดตามปกติ ในการนี้ที่โรงอาหารพิเศษที่ต้องร่วมมือกับสถาบันที่ได้จัดตั้งไว้ ตามที่กันอย. จะสั่งระงับการดำเนินการและล็อกช่องโรงอาหารน้ำหนึ่ง ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบของสถานที่ทำการ - ผลกระทบของสถานที่ทำการ




มกราคม 2558 ลงวันที่
(นายสุจินดา เรียนรัตน์ ดาวรักษ์)
กรรมการผู้อำนวยการกองน้ำดื่ม
บริษัท ปั่นหอย อินดัสเตรียล بارك จำกัด

มกราคม 2558 ลงวันที่
(นายสุจินดา เรียนรัตน์ ดาวรักษ์)
กรรมการผู้อำนวยการกองน้ำดื่ม
บริษัท ปั่นหอย อินดัสเตรียล بارك จำกัด


(นายสุจินดา เรียนรัตน์ ดาวรักษ์)
ผู้อำนวยการกองน้ำดื่ม
บริษัท ปั่นหอย อินดัสเตรียล بارك จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยะดำเนินการ โครงการน้ำดื่มสะอาดภูมิภาค จังหวัด ป่าร์ค จังกัด

รายการมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้าน และคุณภาพด้าน	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานะที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ดูแลพื้นที่ดิน (ต่อ)	<p>(3) มาตรการกำกับและควบคุมดูแลเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดน้ำเสียทางเคมี/โลหะหนั่งเป็นอนุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลโรงงานที่อาจก่อให้เกิดน้ำเสียทางเคมี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • กำหนดให้ทุกโรงงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจชี้อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำเสียของโรงงานส่งให้โครงการภายในปฏิทิตามกำหนด • กារណัดให้โรงงานต้องประเมินผลกระทบด้านน้ำเสีย ก่อนจะนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ทางชีวภาพของนิติบุคคลสาธารณะ และปล่อยพากันทึ่งที่สามารถกักเก็บน้ำเสียได้อย่างเพียงพอไม่นำออกว่า 1 วัน • กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน มีค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานโรงงานต้องประสานงานโดยร่วมกัน ให้หัวหนายงานภายนอกที่ร่วมอยู่บุคคลจากภารมีโรงเรียน อุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเหลือในการจัดตั้งไปพร้อมกับการรับทราบทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ - โครงการต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ - กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานมีค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานโรงเรียนต้องประสานงานโดยร่วมกัน ให้หัวหนายงานภายนอกที่ร่วมอยู่บุคคลจากภารมีโรงเรียน อุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อโน้มไปกำจัดต่อไปพร้อมกับการรับทราบทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ปีนังรอง อินดัสเตรียล ป่าร์ค จังกัด - บริษัทฯ ปีนังรอง อินดัสเตรียล ป่าร์ค จังกัด - บริษัทฯ ปีนังรอง อินดัสเตรียล ป่าร์ค จังกัด 	



บริษัทฯ เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



มกราคม 2558 ลงชื่อ

(นายสุจินต์ เรียมไธยวงศ์ นางสาวเมศร์ ใจดี บริษัทฯ)


กรมการส่งเสริมคุณภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ปีนังรอง อินดัสเตรียล ป่าร์ค จังกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ

(นายอุ่มพล ใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม)
บริษัทฯ ปีนังรอง อินดัสเตรียล ป่าร์ค จังกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยแล้งในโครงการน้ำดื่มชุมชนสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ 5 ขนาดสมดุล ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดเชียงใหม่

รายการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยแล้งในโครงการน้ำดื่มชุมชนสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 คุณภาพพื้นที่ดิน (ต่อ)	(4) ประเมินความพร้อมให้เสีย - โครงการต้องกำหนดให้โรงพยาบาลประจำบ้าน้ำเสีย ออกจราจรน้ำประปาให้ผ่านโดยเด็ดขาด และห้ามน้ำปูอ่อน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลสำหรับของโรงพยาบาล อุตสาหกรรมทำน้ำ - กำหนดให้โรงงานต้องก่อสร้างระบบบำบัดเสียอย่าง มีคุณภาพ สะอาด และไม่ส่งก๊าซหมักเป็นก๊าซร้ายๆ - โครงการต้องควบคุมดูแลการต่อตัวห้องน้ำเสียของ โรงงานที่กำเนิดน้ำเสียของโรงพยาบาล เพื่อให้ การต่อระบบทั้งหมดท่อรวมรวมน้ำเสียของโรงพยาบาล เฟ้อห์ ได้ด้วยมาตรฐานที่กำหนดไว้ - โครงการต้องกำหนดให้โรงงานต้องจัดสร้าง Inspection Manhole ตรงตัวแทนที่จะบังคับตามที่ระบุอย่าง โรงพยาบาลก่อนท่อรวมน้ำเสียของโรงพยาบาล - ควบคุมดูแลการต่อตัวห้องน้ำเสียของโรงพยาบาล ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะการรักษาห้องน้ำที่ช่อง โรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดของเชื้อโรค ด้วย ผ้าตัน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท บีน้ำดอง อินดัสทรีเซล จำกัด ชั่วคราว




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปีนหอง โครงการ 5 ของปริญญา ปีนหอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

องค์กรอุปนภัยสิ่งแวดล้อม และน้ำดื่มน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายงานผลดำเนินการ	รายงานผลดำเนินการ
2.3 ฤทธิภาพเฝ้าระวัง (ต่อ)	(ก) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางน้ำภาค (ก) ขนาดและความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทาง ชีวภาพของโครงการ มีลักษณะเป็นระบบบำบัด น้ำเสียแบบบ่อปรับเปลี่ยน (Stabilization Pond) และบ่อ เติมอากาศ (Aeration Pond) โดยมีความสามารถในการ บำบัดน้ำเสียรวม 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรองรับ น้ำเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ต่าง ๆ ภายใน โครงการ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ชั้นตักกรวดทราย (Grit Chamber) ขนาด 8 ลูกบาศก์ เมตร จำนวน 2 บ่อ บ่อปรับพิเศษ (Neutralization Pond) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บ่อพักรักษาเสีย (Stabilization Pond) ขนาด 2,643 ลูกบาศก์ เมตร จำนวน 1 บ่อ บ่อหมักไว้อาหาร 1 (Anaerobic Pond 1) ขนาด 7,386 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) จำนวน 2 บ่อ ตั้ง บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Pond 1) ขนาด 10,019 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเติมอากาศ 2 (Aeration Pond 2) ขนาด 8,679 ลูกบาศก์เมตร 	- ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จ	- ก่อ曼นีตทำในโครงการ และ ^๑ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	- บริษัท บีนหอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด



รายงานผลดำเนินการ
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายงานผลดำเนินการ
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
(นายจุฬินทร์ เรียนรัตน์ ตัวงประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม
บริษัท บีนหอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด



มกราคม 2558 ลงชื่อ

รายงานผลดำเนินการ


(นายจุฬินทร์ เรียนรัตน์ ตัวงประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม
บริษัท บีนหอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

37/117

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีใหม่อง โครงการ 5 ข่องปรังกา ปีใหม่อง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

องค์กรอุปบัณฑ์และผู้ผลิต	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการอนุมัติเชิงร่องรอย	มาตรการที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ดูดอากาศผิดคน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> บ่อตัดออกอกอน (Polishing Pond) ขนาด 7,386 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent Pond) ขนาด 2,848 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บ่อพักน้ำฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 2,995 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บ่อพักน้ำทิ้งภายนอกสำหรับการนำบ่อ (Holding Pond) ขนาด 243,178 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Pretreatment Plant) ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง <p>- กារอนุทัยโครงสร้างทางธรรมชาติอย่างบ่อตัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นใหม่ ค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทางธรรมชาติของประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ ในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมหรือ กิจกรรมอื่นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลักษณะดังต่อไปนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> ร่องน้ำตาก ใหญ่ ในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ร่องน้ำตาก ใหญ่ ในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปีใหม่อง อินดัสเตรียล بارك จำกัด



(นายอุรุพงษ์ เรียนรัตน์) ผู้จัดทำรายงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท ปีใหม่อง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

นายอุรุพงษ์ เรียนรัตน์ ผู้จัดทำรายงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


มกราคม 2558 ลงชื่อ

มกราคม 2558 ลงชื่อ

(นายอุรุพงษ์ เรียนรัตน์ ผู้จัดทำรายงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท ปีใหม่อง อินดัสเตรียล بارك จำกัด)

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีนหอง โครงการ 5 ของปริญญา ปีแรก วันเดือนที่ยื่น ปีร์ก จ.กาญจนบุรี

รายการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานะที่ดำเนินการ	ประเมินความจำเป็น
2.3 คุณภาพดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้คุณภาพดินทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยถูกต้องตามโครงการ มีค่าดินทางน้ำให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศไทย ระดับดินที่ 3 (พ.ศ 2539) เรื่อง กำหนด มาตรฐานการควบคุมคุณภาพดินที่ใช้จ้างและกำหนิด มาตรฐานการควบคุมคุณภาพดินที่ใช้จ้างและกำหนิด ประมาณการในอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องแบบสัสดิ โดยกำหนดค่า BOD ไม่เกิน 16 มิลลิกรัมลิตร และค่าออกซิเจนละลายน้ำอย่างกว่า 4 มิลลิกรัมลิตร - กำหนดให้มีการปูรั้วสุดกันซึม เป็น HDPE ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บริเวณบ่อต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งอพานาทัช และบ่อพักน้ำทึบฉุกเฉิน (Emergency Pond) 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนหอง อินเตอร์เรียล จำกัด จ.กาญจนบุรี - บริษัท ปีนหอง อินเตอร์เรียล จำกัด จ.กาญจนบุรี



(นายสมบูรณ์ เรียนเรียรักษา)
ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรม
บริษัท ปีนหอง อุตสาหกรรม จำกัด

นายสมบูรณ์ เรียนเรียรักษา

มกราคม 2558 ลงชื่อ


นายสมบูรณ์ เรียนเรียรักษา

(นายสมบูรณ์ เรียนเรียรักษา)

มกราคม 2558 ลงชื่อ

นายสมบูรณ์ เรียนเรียรักษา

39/117



ตามที่ 2 (ต่อ) มาตราการร่วมกันและมาก่อนแล้วแต่จะเป็นไปได้ ไม่อาจกระทำการใดๆ ก็ตามที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นในกรณีที่บุคคลดังกล่าวกระทำการดังนี้

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้านทัศนียภาพ		มาตรฐานคุณภาพของกิจกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม	สถานการณ์พัฒนาการ	กระบวนการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 คุณภาพด้านผู้ดูแล และคุณภาพด้านทัศนียภาพ	(ข) การกำกับดูแล	- โครงการต้องควบคุมดูแลภาระหน้าที่งำนาดังนี้ กิจกรรมที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ำที่มาจากโรงเรือนอุตสาหกรรมและน้ำดิบตามมาตรฐาน ตามประมวลกฎหมายวิทยาศาสตร์ เทคนิคและ สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด . - ติดต่องานร่องน้ำอัดฉีดตัวภาระให้เหลืออย่างน้อย ร้อยละห้าสิบของจำนวนน้ำเสียก่อภัยเข้า เพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์ต้นน้ำเข้า-ออก รวมทั้ง ให้ตรวจสอบเชิงปริมาณที่นำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่สืบทายของโครงการ และการนำน้ำไปใช้ ในกิจกรรมอื่น ๆ พัฒนาทั้งรายงานผลตั้งแต่ไทร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน	- ประเมินบ่ต้น้ำเสีย ส่วนกลางซึ่งว่างาน - ประเมินบ่ต้น้ำเสีย ทั้งหมดของสถานที่ดำเนินการ	- บริษัท ปืนห้อง อินดัสเตรียล จำกัด จ้าว	- บริษัท ปืนห้อง อินดัสเตรียล จำกัด จ้าว
	(ข) การกำกับดูแล	- โครงการต้องควบคุมดูแลภาระหน้าที่งำนาดังนี้ กิจกรรมที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ำที่มาจากโรงเรือนอุตสาหกรรมและน้ำดิบตามมาตรฐาน ตามประมวลกฎหมายวิทยาศาสตร์ เทคนิคและ สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด . - ติดต่องานร่องน้ำอัดฉีดตัวภาระให้เหลืออย่างน้อย ร้อยละห้าสิบของจำนวนน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์ต้นน้ำเข้า-ออก รวมทั้ง ให้ตรวจสอบเชิงปริมาณที่นำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่สืบทายของโครงการ และการนำน้ำไปใช้ ในกิจกรรมอื่น ๆ พัฒนาทั้งรายงานผลตั้งแต่ไทร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน	- ประเมินบ่ต้น้ำเสีย ทั้งหมดของสถานที่ดำเนินการ	- บริษัท ปืนห้อง อินดัสเตรียล จำกัด จ้าว	- บริษัท ปืนห้อง อินดัสเตรียล จำกัด จ้าว


A circular library stamp with a double-line border. The outer ring contains the text "CENTRAL LIBRARY" at the top and "PANJAB UNIVERSITY" at the bottom, separated by a horizontal line. The inner circle contains the text "CHANDIGARH" at the top and "INDIA" at the bottom, also separated by a horizontal line. In the center, there is a vertical rectangular box containing the number "100".

ଶ୍ରୀମତୀ ପାନ୍ଦିତ୍ୟା ପାତ୍ରାମା ଏଣ୍ଡର୍ଜି

ลงชื่อ	สุจิตร์ ใจดี
หมายเหตุ	เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ
ผู้สอน	กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพัฒนาฯ
วันที่	๒๕๖๓-๐๘-๑๔
เวลา	๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐
สถานที่	สำนักงานเขตพัฒนาฯ แขวงจักรวรรดิ์
ผู้รับ	บริษัท บีทีที จำกัด
หมายเหตุ	(เข้าอบรมเพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม)

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการประเมินการคุณภาพตามยุทธศาสตร์ของ โครงการ 5 ข้อมูลเชิงลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์กรก่อนหน้าเดิม และคุณภาพเดิม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการประเมินการคุณภาพตามยุทธศาสตร์ของ โครงการ 5 ข้อมูลเชิงลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	สถานที่ดำเนินการ	หมายเหตุดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 คุณภาพผู้วิจิต (ด่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีสื่อทางการที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชัดเจนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกແນงไว้ - โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในโรงงานจะต้องจัดให้มีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการบำรุงรักษาที่เหมาะสมตามที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อตรวจสอบลักษณะและสมบัติของเสียให้มีมาตรฐานที่符合คุณภาพการทำให้วางบนราษฎร เช่นส่วนบุบบุบรวมที่มีกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน - หากดำเนินการตามที่มาตราฐานที่มาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ให้โรงงานอุตสาหกรรมนี้ต้องพยุงดูแลอย่างดีโดยผู้อำนวยการและผู้บริหารที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและให้ความตื่นตัวในเรื่องของความปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ระบุไว้ก่อนอนุญาตให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางทางช่วงภาค น้ำที่มีการดำเนินการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบมาตรฐานการทำให้ดี ประจำปี ให้กับ ผู้รับผิดชอบ - ตรวจสอบมาตรฐานการทำให้ดี ประจำปี ให้กับ ผู้รับผิดชอบ - ตรวจสอบมาตรฐานการทำให้ดี ประจำปี ให้กับ ผู้รับผิดชอบ - ตรวจสอบมาตรฐานการทำให้ดี ประจำปี ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนกอน อินดัสเตรียล จำกัด ประจำปี ให้กับ ผู้รับผิดชอบ




ผู้รับผิดชอบ
โครงการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ
(นายสุจินต์ เรียนรัชย์กุจิ)

ลงชื่อ
(นายสุจินต์ เรียนรัชย์กุจิ)

ลงชื่อ
(นายสุจินต์ เรียนรัชย์กุจิ)




ผู้รับผิดชอบ
โครงการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการน้ำดื่มอุดรสาขาร่วมปั่นห้อง โครงการ 5 ข่องปริญญา ปีหนัง อินเดสทรีบล بارك จำกัด


องค์กรอุปภากสิกรรม และคุณภาพด้านต้น	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะที่ 1 ของโครงการ	สถานที่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ฤทธิภาพพื้นผืนดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> หากพบว่าโครงสร้างไม่สมควรติดตามก่อสร้างก็ให้รับปูรุ่ง ระบบบำบัดน้ำเสียที่รักษาไม่ดีอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินการ 	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ บริษัทฯ โครงการ	- ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- บริษัทฯ ปีนังห้อง อินเดสทรีบล بارك จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> หากพบว่าโครงสร้างไม่สมควรติดตามก่อสร้างก็ให้รับปูรุ่ง โดยออกจดหมายตักเตือน เพื่อแจ้งให้โรงงานเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ท้าวจสอบบุคลากรดำเนินการจนกว่าจะเข้าบ้านต้นน้ำเสีย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โครงสร้างก่อสร้างต้องได้ก่อนอนุญาตให้รับน้ำเสียเข้าสู่ระบบรวมรวมน้ำเสียเพื่อส่งนำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทั่วราชอาณาจักร ต่อไป 	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ บริษัทฯ โครงการ	- ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- บริษัทฯ ปีนังห้อง อินเดสทรีบล بارك จำกัด



มกราคม 2558 ลงชื่อ
(นายสุจินต์ เกียรติรักษ์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จางประทีป
บริษัทฯ ปีนังห้อง อินเดสทรีบล จำกัด

นายจุ่ม พล พลอยรักษ์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการพิสูจน์ความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ในการรับรองคุณภาพ ของห้องปฏิบัติการ บริษัท ปีนังบริษัท จำกัด

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลการพิสูจน์ความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตราการที่ 1 และมาตราการที่ 2	มาตราการที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตราการที่ 1 และมาตราการที่ 2 แต่ได้ระบุไว้ในมาตราการที่ 3	มาตราการที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตราการที่ 1 และมาตราการที่ 2 แต่ได้ระบุไว้ในมาตราการที่ 3	มาตราการที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตราการที่ 1 และมาตราการที่ 2 แต่ได้ระบุไว้ในมาตราการที่ 3
2.3 คุณภาพหลัก (ต่อ)	มาตรฐานที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	มาตรฐานที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	มาตรฐานที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
	<ul style="list-style-type: none"> - หากพบว่าการนำเข้าเสียหายล้วนไปบ้านที่ไม่ตรงตามที่ระบุในใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการตามที่ระบุในใบอนุญาตฯ ทันท่วงทัน - เจ้าหน้าที่จะมีการทำหมายแจ้งผู้รับค่าน้ำเสียกรณีเกินมาตรฐานให้ทราบหากทราบแล้วต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ตกลงไว้ซึ่งทำให้เกิดภัยแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ใน พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามข้อตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่จะมีการทำหมายแจ้งผู้รับค่าน้ำเสียกรณีเกินมาตรฐานให้ทราบหากทราบแล้วต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ตกลงไว้ซึ่งทำให้เกิดภัยแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ใน พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
	<p>(ค) การกำจัดและดูแลของอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดน้ำเสียทางเคมี/โลหะหนักปนเปื้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โรงงานต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีเบื้องต้น (Pretreatment) เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเบื้องต้นตามมาตรฐานที่โครงการกำหนดไว้ก่อนนำไปใช้สู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางทิว谷พชองโครงการ - กำหนดให้โรงงานต้องรักษาความสะอาดของพื้นที่และเสียบก่อนวางบนพื้นที่ที่ต้องการใช้ประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ใน พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
			

นายสุจินต์ เรียนรัตน์ (นายก)

มาตราคาม 2558 ลักษณ์ ...

มาตราคาม 2558 ลักษณ์ ...

นายอุฐพูล ธรรมรงค์ (นายก)

มาตราคาม 2558 ลักษณ์ ...

นายกานุการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปีนังบริษัท จำกัด

นายกานุการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปีนังบริษัท จำกัด

การร่างที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการดำเนินการ โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมในหนอง โครงการ 5 ข้อมูลปริมาณ น้ำของ อินเดียร์แลนด์ บรู๊ฟ จำกัด

บัญชีรายรับ 2558

(นายสุรัตน์ เที่ยวนวาระแก้ว) (นางสาวอรุณรี ดวงประทับ)

บริษัท รัตนหงษ์ อินดัสเตรียล จำกัด
กรรมการผู้อำนวยงานส่งเสริม


21st Oct 1867 - Chetwynd

(นายจุ่มพล บุญญาติ)
ผู้อำนวยการสังกัดศูนย์เรียนภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
บริษัท เทคโนโลยีแม่ดอง จำกัด สาขาเชียง

44/117

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดภัยเหตุการณ์ทางมนุษย์ในห้อง โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีหนึ่งของ บริษัทสัญชาติ จำกัด

องค์ประกอบภัยและการลดภัย	มาตรการป้องกันและดำเนินการลดภัย	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 คุณภาพด้านติดต่อ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - หากการดำเนินการล้มไปนานติดต่อเรื่องงาน <p>อุตสาหกรรมปัจจุบันสามารถดำเนินการรับมือด้วยเสียง แม่นเป็นไปตามกำหนดบรรทุนที่ได้รับการกำหนดไว้ ภายในระบบเวลาที่กำหนด หรือหากไม่ปฏิบัติตาม หลักแล้วความตื่นหัวในการติดต่อในการรับปรับแก้ไข ที่เหมาะสม โครงการภายนอก จะส่งให้หยุดดำเนินการ ผลิตในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียพื้นที่ชั่วคราว และร่องงาน ต่อรองรับประปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพต่อเนื่องตามกำหนด</p> <p>ดำเนินการผลิตได้ตามปกติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีระบบบำบัดน้ำเสียหายชำรุด เนื่องจากงาน ไม่สามารถรับมือได้ โรงงานต้องจัดเต็มแบบส่ง น้ำเสียภายนอกให้ทันท่วงทีโดยหุ้นส่วน จากการบูรณะอุตสาหกรรม เช้ามารับหน้าไปรับ พื้นที่ที่ร่างสำนักงานรับประรับระบบบำบัดน้ำเสีย ทางเดิมที่แหล่งสร้างโดยเร่งด่วน ซึ่งอยู่ห่างออกไป ประมาณ 1 กิโลเมตร 	<p>- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง</p> <p>- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<p>- บริษัท บ้านทอง อินเตอร์เทรด จำกัด จำกัด</p> <p>- บริษัท บ้านทอง อินเตอร์เทรด จำกัด จำกัด</p>




บริษัท บ้านทอง อินเตอร์เทรด จำกัด จำกัด

อนุมัติ
นายธนิต รีyanรีyan
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

อนุมัติ
นายจุฬาลงกรณ์ วงศ์วิริยะกุล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

มกราคม 2558 ลงชื่อ

อนุมัติ
นายจุฬาลงกรณ์ วงศ์วิริยะกุล



บริษัท บ้านทอง อินเตอร์เทรด จำกัด จำกัด

อนุมัติ
นายจุฬาลงกรณ์ วงศ์วิริยะกุล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


มกราคม 2558 ลงชื่อ

อนุมัติ
นายจุฬาลงกรณ์ วงศ์วิริยะกุล

มาตฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางการแพทย์ที่ดีที่สุด คือ การมีคณะกรรมการ ประเมินค่าพิเศษ ประจำ 5 ข้อ ของริบบิ้ง ในการรักษาผู้ป่วย ที่มีความซับซ้อน หรือซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน จึงต้องมีคณะกรรมการ ประเมินค่าพิเศษ ประจำ 5 ข้อ ของริบบิ้ง ประจำ จังหวัด

องค์กรของภาคสืบสวนเบ็ดล้อม และดูแลดูแล		ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการดำเนินการ	ระบบตรวจสอบ
2.3 ศุลกาภัสดิ์ ๑ (ต่อ)	(ก) การจัดการสำหรับห้องน้ำบ้านตัวเองและแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียงด้วยวิธีทางชุมชน	ผู้ดูแลดูแล	กระบวนการดำเนินการ	ระบบตรวจสอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะดำเนินการทั้งผ่านการนำร่องและดำเนินการแบบตามไปชี้ประยุกต์ - นำไปใช้ทดสอบนำไปใช้ในภารกิจดำเนินการ 748 ลปม./วัน - นำไปใช้ตรวจสอบความถูกต้องในพื้นที่สังเพรียบและพื้นที่ที่ไม่สามารถหมู่บ้านภายในพื้นที่สังเพรียบและพื้นที่ที่远离ชุมชนอย่างไร้ความรุนแรง 1,179 ลปม./วัน ในช่วงฤดูแล้ง (พฤษภาคม-เมษายน) - ระยะห่างที่ตั้งตระหง่านห้องน้ำอย่างไร้ความรุนแรงสูงสุดไม่เกิน 2,310 ลปม.วัน ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) - จดบันทึกปริมาณน้ำที่ห้องน้ำหลังการบำบัดที่นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สังเพรียบของโครงการและก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการบำบัดน้ำเสีย เช่นการทำให้ทรัพยากระบบช่องรีามันลดลง การรักษาความอิ่มน้ำ เพื่อกำหนดมาตรฐานและข้องรีามันการใช้น้ำในจัดการรัฐธรรม์ตั้งแต่ล่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินค่าเสื่อมสภาพ - ตกลงตระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินค่าเสื่อมสภาพ - ตกลงตระยะเวลาดำเนินการ 	

ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้รับ
นายสุนันต์ เรือนรัชย์กิจ (นายสมศรี ดาวประทีป)
กรรมาธิการผู้รักษาดินแดน
บริษัท บ้านทอง จำกัด เตรียมตัวรับ บริษัท จำกัด




(น้ำยาดูดซึมต์ เรียนรู้เรื่องน้ำ) (นางสาวนันท์ ดวงประทีป)

วิธีที่ บุกห้อง อินเตอร์เฟซ แบบ บาร์ ก้าว 3
การรวมภาระผู้รับภาระ สำหรับจุดต่อไป

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม ระยะต้นของการประเมินช่วง โครงการ 5 ของบริษัท บีเนชัน อินดัสเตรียล จำกัด

รายการ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		ผู้รับผิดชอบ
		สถานะที่คาดไว้ในภาค	ระยะยาวตามที่คาดไว้	
2.3 bullet point การพัฒนาผู้คน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องจัดให้ อย.ด. เทศบาลนราธิวาสฯ ทราบสำหรับการอนุมัติโครงการที่มีรายได้สูง ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) 	<ul style="list-style-type: none"> - ยศ.ด. เนื้อจันทร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและตรวจสอบดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนชัน อินดัสเตรียล จำกัด
(6) ป้องกันให้ลงรายละเอียดของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบอร์ดผู้อำนวยการ (Efficient Pond) ให้ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางทางซึ่งวัวพะ ขนาดความจุ 2,848 ลบ.ม./วัน ซึ่งสามารถกำจัดน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 1 วัน และจัดให้มีบอร์ดผู้อำนวย (Hoilding Pond) ขนาดความจุ 243,178 ลูกบาศก์เมตร เพื่อย่อยรับน้ำทิ้งภายนอก นำน้ำทิ้งที่ไม่มีการรับประทานกลับคืนสู่ช่องทางน้ำทิ้งภายนอก - กำหนดให้โครงสร้างของบอร์ดผู้อำนวยการมีความแข็งแกร่งและทนทานต่อสภาพอากาศซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบบอร์ดผู้อำนวยที่ทางผู้ดูแลระบบน้ำทิ้งที่อยู่ในส่วนที่เกิดความเสียหายต่อระบบห้องน้ำทิ้งภายนอก ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงหากพบว่าชำรุดเสื่อมสภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันผู้ที่ลงรายละเอียด - ดำเนินการที่ทางผู้ดูแลระบบน้ำทิ้งที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและตรวจสอบดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนชัน อินดัสเตรียล จำกัด



มกราคม 2558 ลงชื่อ

(นายศรีนิต จิรยารัตน์ ใจดี) (นางสาวนฤมล ภานุวงศ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย ประจำที่ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท บีเนชัน อินดัสเตรียล จำกัด

47/117

(นายจุ่ม พชรพัฒนา) (นายจุ่ม พชรพัฒนา)
ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำที่ จังหวัดเชียงใหม่

มกราคม 2558 ลงชื่อ

(นายจุ่ม พชรพัฒนา)

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม ประจำที่ จังหวัดเชียงใหม่

มกราคม 2558 ลงชื่อ

(นายจุ่ม พชรพัฒนา)

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม ประจำที่ จังหวัดเชียงใหม่

A circular library stamp from the National Library of Thailand, Bangkok. The outer ring contains the text "สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ" (National Library of Thailand, Bangkok) in Thai. The inner circle contains the date "พ.ศ. ๒๕๗๖" (1976) at the bottom, and "วันที่ ๑๘" (Day 18) at the top. There is also some smaller text in the center.

ก.ส.ก. ๑๙๗/๒๕๕๘


(นายสุจิณฑ์ เรียนวิริยะกุจ) (นางสมศรี ดวงประทุม)

การรวมการผนวกอ่านภาษาสองภาษา
บกรีซและปีกีakov อินเดียสเตรียม ประรับลักษณะ

ក្រុងការសរសៃរបស់ខ្លួន

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการน้ำคุณภาพดีสู่มาตรฐานสากล ของโครงการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ของโครงการ 5 ขอยกเบร์ต ปีหนึ่ง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ และคุณค่าต่างๆ	(๒) การดำเนินการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สกัดหินดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	
		วัสดุภัณฑ์ดำเนินการ	วัสดุภัณฑ์ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ฤทธิภาพหินผิวน้ำ (ต่อ)	<p>(๒) การดำเนินการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p><u>ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาป้องกันไม่ให้อาหารสัตว์เข้าไปในส่วนกลางเรียบร้อยและสะอาดเรียบร้อย เช่นแมลงสาบ ตัวหอย กำจัดตัวชี้ฟ้า เมื่อทำความสะอาดบ่อ ด้วยห่วงซูบบ่อ ควรนำตัวบ่อออกนอกอาคารไว้รักษาเดียว บ่อน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันพืชอื่นไม่หลอกให้อาหารให้สูง เพื่อไม่เก็บขยะหินแม่ริมขวางการดูดอินทรีย์ <p><u>ระบบแยกอุ่ส</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบ่อรักษา แหล่งน้ำรักษาส่วนห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเมื่อถูกการใช้งานนานๆ น้ำ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาและแม่ริมเครื่องตีบอกรากให้สามารถทำงานได้ติดต่อได้เวลา - ทำความสะอาดบ่อและบ้านล้วนให้สะอาดตามเดิมและห้องน้ำรักษาต้องบ่อน้ำให้ดอยในส่วนกลางพร้อมให้งาน - กำจัดให้มีการขุดออกตามอย่างรีบเว้นห้องน้ำหรือห้องน้ำที่ไม่ใช้อาหาร (Anaerobic Pond) บ่อตากตะกอน (Polishing Pond) บ่อพักน้ำที่จะนำไปหลังผ่านการรับน้ำ (Holding Pond) เป็นประจำทุกปี 	<p>- รับแบบบัญชีรายรับรายจ่าย</p> <p>สำนักงาน</p>	<p>- ตกลงระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>สำนักงาน</p>	<p>- บริษัท บริษัท อินดัสเตรียล بارك จำกัด</p>	<p>- บริษัท บริษัท อินดัสเตรียล بارك จำกัด</p>
				<p>มกราคม 2558 ลงชื่อ <i>Edwin Lai</i> (นายสุจินต์ เรียนรัตน์ จ้างประทับ)</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>บริษัท อินดัสเตรียล بارك จำกัด</p>	<p>มกราคม 2558 ลงชื่อ (นายอุ่ม พัฒนา (นายพัฒนา ลีชัย) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อินดัสเตรียล بارك จำกัด</p>



มกราคม 2558

ลงชื่อ



นายอุ่ม พัฒนา

(นายอุ่ม พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อินดัสเตรียล بارك จำกัด


5/11/17

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีใหม่อง โครงการ 5 ขยายบริเวณ บ้านหนอง อินดี้สตรีท บาร์ค จำกัด

องค์กรอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และเคมีภัณฑ์		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		สถานที่ดำเนินการ และวัสดุก่อสร้าง		ผู้รับผิดชอบ	
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		สถานที่ดำเนินการ และวัสดุก่อสร้าง		ผู้รับผิดชอบ	
4.1 การใช้ที่ดิน		<ul style="list-style-type: none"> ติดต่อประชานงานกับสำนักงานใหญ่บริษัทฯ และผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดเตรียมแบบฟอร์มที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใหม่ในบริเวณโครงการที่尚未จัดทำผังเมืองและ แผนกรากพื้นที่ทางวัฒนธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โดยรอบพื้นที่ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเปิดตัวดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ บ้านหนอง อินดี้สตรีท บาร์ค จำกัด 		
4.2 การเตรียมพื้นที่ดินสัก		<ul style="list-style-type: none"> ให้ผู้รับเหมาซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ โดยไม่มีการปรัดตัด โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอยู่บ้านดูแลและ จัดระเบียบการจราจรบริเวณท่า-อ่าวจากาสันที่ได้รับการ ใบอนุญาตในช่วงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) ร่วมมือกับผู้รับเหมาต่างๆ ในพื้นที่โครงการฯ ดูแลห้องน้ำ ซึ่งมีความร่มรุงมากและรับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งจะจัดสรรอย่าง โปร่งใส ให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำและจราจร ติดต่อผู้รับเหมาที่ดำเนินการ ตามแผนและติดตั้งสัญญาณจราจรตามมาตรฐานที่สำคัญภายนอก พื้นที่โครงการและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จัดการซื้อแม่ซูมถนน รวมถึงป้ายทางเดินคนจราจรในกรณี เกิดการชุมนุมหรือเสียหาย จัดการความเรียกของบ้านพักในพื้นที่โครงการให้ ไม่เกิน 30 กม./ชม. ต่อวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนสายสาธารณะภายใน พื้นที่โครงการ - ถนนทางขึ้น-ลงถนนบริเวณ ต้นหนองได้รับการ ก่อสร้าง - ถนนสายสาธารณะภายใน พื้นที่โครงการ - ถนนสายสาธารณะภายใน พื้นที่โครงการ - ถนนสายสาธารณะภายใน พื้นที่โครงการ - ถนนสายสาธารณะภายใน พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนสายสาธารณะดำเนินการ - ถนนสายสาธารณะดำเนินการ - ถนนสายสาธารณะดำเนินการ - ถนนสายสาธารณะดำเนินการ - ถนนสายสาธารณะดำเนินการ - ถนนสายสาธารณะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ บ้านหนอง อินดี้สตรีท บาร์ค จำกัด 		
		มกราคม 2558 ลงชื่อ ... (นายสุจันต์ เรียนรัตน์กิจ) กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ	มกราคม 2558 ลงชื่อ ... (นายชุมพล ภูมิยศ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ	มกราคม 2558 ลงชื่อ ... (นายชุมพล ภูมิยศ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ	มกราคม 2558 ลงชื่อ ... (นายชุมพล ภูมิยศ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ	มกราคม 2558 ลงชื่อ ... (นายชุมพล ภูมิยศ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ	มกราคม 2558 ลงชื่อ ... (นายชุมพล ภูมิยศ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปั่นหอย โครงการ 5 ของปริญญา บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล بارك จำกัด

อ้างอิงโครงการสูงแวดล้อม แล้วคุณภาพด้านบวก	หมายเหตุก่อนดำเนินการ และการดำเนินการ	ระยะเวลาระบุนภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การใช้ทรัพยากรางวัลตามที่ได้รับมาแล้วเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โครงการร่วมมือกับจ้า EAST WATER เพื่อผลิตน้ำประปาจ่ายให้โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ - กำหนดให้มีระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ - กำหนดให้โครงการจัดให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดิน จำนวนความจุไม่น้อยกว่า 9,952 ลูกบาศก์เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับมาแล้วเสร็จ - ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับมาแล้วเสร็จ - ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับมาแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล بارك จำกัด - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล بارك จำกัด - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล بارك จำกัด
4.4 การประเมินผลกระทบ ความคุณภาพหัวรุ่ม	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะปลูกต้นไม้และหบู่คุ้มต้นบุรีวนบนที่ดินที่ได้รับมาแล้วเสร็จ - ดำเนินการที่โครงการเพื่อรองรับภาระซึ่งส่วนใหญ่ของดิน - ดำเนินการรักษาดูแลอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่ทำลายทรัพยากรดับดิน - ดำเนินการรักษาดูแลอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่ทำลายทรัพยากรดับดิน - โครงการต้องดำเนินการกำจัดวัชพืชและบำรุงรักษาโดยไม่ทำลายทรัพยากรดับดิน - ดำเนินการกำจัดวัชพืชและบำรุงรักษาโดยไม่ทำลายทรัพยากรดับดิน - ดำเนินการกำจัดวัชพืชและบำรุงรักษาโดยไม่ทำลายทรัพยากรดับดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล بارك จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล بارك จำกัด




มกราคม 2558 ลงวันที่

(นายสุจิต เรียนรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล จำกัด

(นายอุรุพงษ์ วงศ์วิริยะกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล จำกัด

บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล จำกัด




มกราคม 2558 ลงวันที่

(นายสุจิต เรียนรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล จำกัด

(นายอุรุพงษ์ วงศ์วิริยะกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ บริษัท บี๊นหอย อินต์เตอร์ยอล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการร่วมมือทางการเมือง โครงการ 5 ของประเทศไทย ยินดีแล้วเสริม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และความท้าทาย	มาตรการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ต้องจัดหา	งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก หน่วยงานที่ร่วมมือ
4.4 การระบาดทั่วและการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องตรวจสอบ ชื่อเมืองและอำเภอที่ต้องระวังภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาในท้องถิ่นที่สามารถระบาดได้ตามที่ออกแนวปฏิวัติ - โครงการต้องทำความสะอาดล้อตตาก่อนในราหูท่อท่อ - ระยะระหว่างน้ำท่อ - ระยะน้ำท่อในพื้นที่โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - โครงการต้องประสานงานที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยวชื่อ “ทัวร์มาเลเซีย” เพื่อรับผิดชอบดูแลหัวยามาเลเซีย เช่น อนุญาต ดำเนินการชุดต่อต้านภัยด้วยมาตรการเชิงรุก ให้ความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาด - จัดให้มีห้องน้ำภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 46.50 ไร่ ซึ่งมีปริมาณรากไม้กว่า 300,000 ลูกไม้สักไม้ทรง สามารถก้าวเท้าผ่านได้ทั้งหมด ไม่เกินกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนจะมายลลงที่หัวแม่เปี้ยง ไปอีกรากในอีกด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะระหว่างน้ำท่อ - ระยะระหว่างน้ำท่อ - ระยะระหว่างน้ำท่อ - ระยะระหว่างน้ำท่อ - ระยะระหว่างน้ำท่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนังห้อง อินเตอร์เรียล จำกัด



บริษัท เทคโนโลยีสังเคราะห์ไทย จำกัด

เอกสารที่ ๒

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ลงนามโดย

(นายธนินทร์ เรียมนิรันดร์) (นางสาวนฤมล ภู่บุญยักษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทคโนโลยีสังเคราะห์ไทย จำกัด

ลงนามโดย


(นายอุรุพงษ์ ต่างประทับ) (นายอุรุพงษ์ ต่างประทับ)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและสนับสนุน
บริษัท เทคโนโลยีสังเคราะห์ไทย จำกัด

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘


มกราคม 2558 ลงวันที่

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสุขภาพสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ในการดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีใหม่ ของ อินเตอร์เรียล بارك จำกัด

องค์กรภายในสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสุขภาพสิ่งแวดล้อม	ร่องรอยพัฒนาการ	ประเมินผลด้านลบ
4.5 การจัดการภัยสูงผ่อนัย และการของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงหรือรักษาไม่ให้เสื่อม化 ของโรงงานในโครงสร้างต่างๆ • กำหนดให้รังงานต่าง ๆ กำหนดเป้าหมาย ประมาณการ ของเสียที่จะลดและรับมุ่งหนายะไหล่ในกระบวนการดำเนินงาน ตามหลัก 3R • จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามผลกระทบปฏิบัติตามหลัก 3R ของโรงงานในพื้นที่โครงสร้าง • กำหนดให้รังงานต่าง ๆ มีการติดตามและการซ้อมเสียอย่าง เป็นระบบเพื่อให้สามารถเผยแพร่ภารกิจของเสียงมากขึ้น • จัดให้มีการอบรมและฝึกอบรมพนักงานภายในพื้นที่ โครงการหักกัดและการของเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่าง ๆ ภายใต้ พื้นที่โครงสร้าง - ติดตามและตรวจสอบดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มีแหล่งจัดซื้อขายเสื่อม化 ของเสีย บำรุงรักษา
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำกรอบมาตรฐานที่ต้องบอนชูมาตรฐานการดำเนินงาน ของเสีย โดยจำแนกตามประเภทของเสียที่ต้องบอนชูมาตรฐาน กำจัด เพื่อให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการตัดสิ่งหายน้ำเข้ามา ร่วมซึ่งเสียไปกับตัวรวมและเปลี่ยนชื่อชุมชนกับโรงงานต่าง ๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องบอนชูมาตรฐาน กำจัดภารกิจของเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกพื้นที่โครงสร้าง - ติดตามและตรวจสอบดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มีแหล่งจัดซื้อขายเสื่อม化 ของเสีย บำรุงรักษา



(นายอุรุพงศ์ เวียงวิริยะกุล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ แห่งนี้ได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงการอุตสาหกรรม ว่าดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา



(นายอุรุพงศ์ เวียงวิริยะกุล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ดำเนินการดังที่ระบุไว้ในสัญญา


มกราคม 2558 ลงชื่อ.....

บำรุงรักษา

บำรุงรักษา

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของ กระบวนการคุณภาพเดิม ระยะที่ 5 ของบริษัท ปีนหอง อินดัสตรีส์ จำกัด

องค์ประกอบของเบ็ดเตล็ด และคุณภาพทั่วไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของ กระบวนการคุณภาพเดิม	ผลกระทบทั่วไปเมื่อได้รับการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การจัดการขยะและอย่างไร้ภัยต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบ (Audit) การจัดการขยะของเสีย ของโรงงานในโครงการ โดยจัดส่งตัวแทนคุณระกำงานฯ เข้าตรวจสอบประเมินประจำทุกปี - โครงการที่องค์กรมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับprocurement ที่ต้องดำเนินการและนำไปใช้กับภัยตัวตามที่ควรจะได้กำหนดไว้เพื่อให้โรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดิมๆ ที่ยกเว้น - โครงการต้องบรรลุมาตรฐานที่กำหนดต่อไป ๗ หกราบคงไว้ในจัดการจัดการผลอย่างโปร่งใส โปรบ. สำนารถสุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เบิกบานทรัพย์ที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ. สำนารถสุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเกินที่ด้วยความสามารถของหน่วยงานราชการ โครงการต้องเร่งประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามาดำเนินการเพิ่มเติมโดยรวมกับคณะกรรมการทั้ง ส่วนราชการของเสียงงานอุตสาหกรรมต้องประสานงานให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอุตสาหกรรมเข้ามาดำเนินการเพิ่มเติม ไม่ทำให้ส่วนของเสียงงานอุตสาหกรรมที่สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ที่สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้ (Recycle) ที่โรงงานอุตสาหกรรมสามารถติดต่อบริษัทที่รับอนุญาตจากหน่วยงานอุตสาหกรรม สามารถเข้ามายังกระบวนการเดิมได้ เช่นมาซัร์ชเชอร์ โอดี้มี รายละเอียดการจัดการดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในหนึ่งเดือนต่อครึ่งปี - ภายในหนึ่งเดือนต่อครึ่งปี - ภายในหนึ่งเดือนต่อครึ่งปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ๗ เดือนต่อครึ่งปี กางต่อเนื่อง - ๗ เดือนต่อครึ่งปี กางต่อเนื่อง - ๗ เดือนต่อครึ่งปี กางต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนหอง อินดัสตรีส์ จำกัด - บริษัท ปีนหอง อินดัสตรีส์ จำกัด - บริษัท ปีนหอง อินดัสตรีส์ จำกัด



นายอุบล ใจดี (ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ)
นายอุบล ใจดี (ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ)


นายอุบล ใจดี (ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ)
นายอุบล ใจดี (ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ)

มกราคม 2558 ลงชื่อ
นายอุบล ใจดี (ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ)
นายอุบล ใจดี (ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ)

(นายอุบล ใจดี)
ผู้อำนวยการสัมภาระและน้ำดื่ม
บริษัท เทคโนสิริงแวร์สอร์ฟแวร์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการน้ำดื่มสะอาดกรรูปปั่นหอย โครงการ 5 ของปริญญา บี๊นหอย อินเตอร์แอร์ จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ทั่วไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานะความคืบหน้า	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การจัดการขยะและเสียง และการซ่อมแซม (จ่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่เข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อให้ประกอบกิจการที่เป็นยั่งยืนและลดอุปสงค์ของมนุษย์ และการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประ同胞กิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วไปและภายนอกองค์กรตลอดไป <p style="text-align: center;">กิจกรรมด้านอาชีวศึกษา (กิจ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการอบรมอาชีวศึกษาให้กับบุคลากรและเด็ก ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศไทย ไม่ต้องการให้เด็กได้รับความทุกข์ยาก แต่ให้เด็กได้รับความสุขและสนุกสนาน รวมถึงการสอนให้เด็กเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ให้เด็กได้ลองใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา สร้างความมั่นใจในตนเอง และเพิ่มความรู้ทางด้านอาชีวศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - กำลังดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทบี๊นหอย อินเตอร์แอร์



(นายสมจุล เรืองรัตน์ ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมสีเขียว กรมการอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

(นายสมจุล เรืองรัตน์ ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมสีเขียว กรมการอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

หากจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ

จะแจ้ง

โดย


เอกสาร

นี้

จะแจ้ง

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการรบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีหนึ่ง โครงการ 5 ของบริษัท ปีนัง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

องค์ประกอบในการรับเรื่องด้วย และคุณภาพด้านภายใน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการรบสิ่งแวดล้อม	สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	ระบยิรภารกิจดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การจัดการขยะมูลฝอยและ กากของเสีย (ต่อ) และคุณภาพด้านภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - กារนัดให้เร่งด่วนทุกແเพงต์เพื่อจัดเตรียมภาชนะหีบรองรับขยะมูลฝอยให้มีความเหมาะสมกับประมาณของขยะมูลฝอย และมีมาตรฐานดีกว่า 3 เท่าของปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท - กារนัดให้เร่งด่วนต่างๆ ต้องเก็บรวมขยะมูลฝอยที่เก็บขึ้น ใส่ภาชนะที่เหมาะสมสมม่ำผ้าใบโดยมีตัวตั้งสามารถดูดซึมน้ำได้โดยสะดวกและอย่างภายในฟันที่แม่น้ำลงมา - ขยะที่ผ่านบริการเก็บขยะมูลฝอยทำการขันร้ายขยะอย่างปลอดภัย รองงานตื้อควันดูมีระดับรักษาไว้ให้ดี มูลฝอยหล่นหรือฟุ้งกระจาย รวมทั้งจดหมายสูญเสียสูญหายที่มีขยะมูลฝอยฟุ้งกระจาย หรือตกหล่นระหว่างการขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ห้ามการนำขยะมูลฝอยมาขาย แต่ต้องนำเข้ามาดำเนินการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ห้ามการนำขยะมูลฝอยมาขาย แต่ต้องนำเข้ามาดำเนินการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ห้ามการนำขยะมูลฝอยมาขาย แต่ต้องนำเข้ามาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เมืองเป้าตัวดำเนินการและติดตามการดำเนินการ - ตรวจสอบและดำเนินการ - ตรวจสอบและดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนัง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด - บริษัท ปีนัง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด - บริษัท ปีนัง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปีนัง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


มกราคม 2558 ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายสุจินต์ เรียนรัตน์ ต่างระทึก)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ปีนัง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาลในศูนย์สุขภาพชุมชนที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการนิคมอยุธยากรรฟ. ห้อง ๕ ขอเชิญชวน ผู้ดูแลสุขภาพชุมชนที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรด้านสุขภาพชุมชนที่ดี	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของ	ส่วนงานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การจัดการชัยชนะผลอยด์ และการของเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องรวมปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปให้ครื้นหาน้ำด้วยการส่งไปยังหน่วยงานที่เก็บข้อมูล เช่น สถาบันการศึกษา บ้านต้น พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้กับสผ. ทราบทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้หน่วยงานที่เก็บข้อมูลสามารถประเมินศักยภาพและคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงวางแผนในการเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ - กำหนดให้รายงานทุกๆ ต่อเดือนในการคัดแยกและประยุกต์ใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใหม่ รวมทั้งเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้นักล้วงไปรับประโยชน์ใหม่ รวมทั้งเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้นักเรียนและบุคลากรทั้ง ๑๘๗ โครงการ <ul style="list-style-type: none"> • ให้รายงานต่างๆ คัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยโดยโครงการให้เหล่าศรีจุฬาภรณ์ก่อนที่จะนำไปบนชั้นบ่อบำบัดอย่างทั่วถ้วน หรือรีไซเคิลไปชุมชนต่างๆ โดยชุมชนจะยอมรับผู้ที่นำรีไซเคิลมาได้ จึงต้องมีการคัดแยกแล้วแยกใส่ถังขยะชนิดต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ โอลด์ แหล่งพลาสติก เป็นต้น ซึ่งชื่นชมอยู่บ้านเรือนของโรงเรียนผ้ากันไฟ ก็ต้องแบ่งแยกรับรองให้โรงเรียนผ้ากันไฟ สามารถจัดเตรียมภาระของโรงเรียนผ้ากันไฟ ลดลงเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเก็บรวบรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกสำนักงานที่ดำเนินการ - กลุ่มจังหวัดตามที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์แอร์ จำกัด ประจำที่ บ้านท่าทราย บ้านท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอท่าทราย จังหวัดอุบลราชธานี - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์แอร์ จำกัด ประจำที่ บ้านท่าทราย บ้านท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอท่าทราย จังหวัดอุบลราชธานี



บริษัท เทคโนโลยีนิสัยน์แอนด์โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2558

ลงชื่อ


ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

(นายวุฒิชัย เรืองรัตน์ เรืองรัตน์ กิตติ) (ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
บริษัท บีเนชัน อินเตอร์แอร์ จำกัด ประจำที่ บ้านท่าทราย บ้านท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอท่าทราย จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปีหนึ่งของ โครงการ 5 ของปริญญา ปั้นทอง อินเตอร์เน็ต จำกัด

องค์กรปกครองส่วนเมือง และภาคองค์กร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการ	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การจัดการชัยชนะฝ่าย และภาคองค์กร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ให้โรงงานต่างๆ ต้องดำเนินการประปาชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือกับผู้งานในการลดเบียร์ขยะ ก่อนทิ้งลงสู่ร่องวัฒ เพื่อตัวมาระบุในกระบวนการ รวมรวมนำไปกำจัดต่อไป กำหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องแยกประเภทขยะมูลฝอยหรือ กากข้อมูลเสียเพื่อย่อยต่อการเก็บรวบรวมและทำการกำจัดโดย จะต้องทำการแยกขยะมูลฝอย เช่น กระดาษและไม้ ก้าว พลาสติก โลหะ และขยะเบี้ยง โดยจัดเตรียมภาชนะไว้ ทำความสะอาดและปรุงอาหารและปรุงอาหาร (2) ภาคของเสียอุตสาหกรรมจากพืชที่อุดตันทางระบบน้ำของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้อุปกรณ์เชิงอันตราย โรงงานต้อง ติดตั้งไหหัวเราะงำนที่ตัวบอนถูญาจาการม์ในงานอุตสาหกรรม เบื้องมาเก็บขยะและนำไปกำจัด หรือหากล้มไปใช้ประโยชน์ใหม่ ภาคของเสียอันตรายจากน้ำทิ้ง เช่น หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ซึ่งกากแยกออกจากน้ำ ใบไม้ ฯลฯ ใบไม้ต้อง ติดตั้งไหหัวเราะงำนที่ตัวบอนถูญาจาการม์ในงานอุตสาหกรรม เบื้องมาเก็บขยะนำไปกำจัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง แหล่งกำเนิดน้ำ และต้นทุนการ ดำเนินการ - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงสร้าง แหล่งกำเนิดน้ำ และต้นทุนการ ดำเนินการ - โรงงานต่างๆ ภายใต้การดูแล ที่มีความต้องการ ที่ต้องดำเนินการ - โรงงานต่างๆ ภายใต้การดูแล ที่มีความต้องการ ที่ต้องดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปั้นทอง อินเตอร์เน็ต จำกัด 	



นายอุ่น พันธ์พิริยะ (นายอุ่น พันธ์พิริยะ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
บริษัท ปั้นทอง อินเตอร์เน็ต จำกัด



นายสุรินทร์ เรียนรัตน์ (นายสุรินทร์ เรียนรัตน์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางระดับ 1
บริษัท ปั้นทอง อินเตอร์เน็ต จำกัด

มกราคม 2558 ลงวัน

นายอุ่น พันธ์พิริยะ

(นายอุ่น พันธ์พิริยะ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

62/117

ก่อสร้างทางเดินที่บ้านชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


๘๙

A circular library stamp from the British Museum Library, London. The outer ring contains the text "BRITISH MUSEUM LIBRARY LONDON" at the top and "1900" at the bottom. The inner circle has "HISTORICAL LIBRARY" at the top and "1900" at the bottom.


ปริษฐา เท敦นิเกสิงແວດลล&ອນໄກຍ ຈຳກັດ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยด้านการ ประเมินคุณภาพตามบัญชีรายการ ของโครงการ 5 ข้อมูลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลภัยด้านการ ประเมินคุณภาพตามบัญชีรายการ ของโครงการ 5 ข้อมูลเบื้องต้น	สาเหตุที่ต้องดำเนินการ	ระยะเวลารอบเดือนก้าว	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การจัดการขยะมูลฝอยและ กากของเสีย (ต่อ) <p>มาตรฐานที่ต้อง达ภาระเบี่ยงรวมซึ่ง หน่วยงานนั้นได้รับ อนุมัติจากผู้ดูแล โดยจำแนกตามประเภทของเสียที่ได้รับอนุญาตกำจัด เพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อออก หน่วยงานที่มารับรองเสียไปกำจัด</p> <p>- กำหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Waste Exchange ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากขยะเสียให้มากที่สุดพร้อม ทั้งรายงานข้อมูลให้ตรวจสอบทราบทุกๆ ปี</p> <p>- กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำให้มีการสัมมติตรวจสอบประจำปี (Audit) การจัดการขยะของเสียภายในโรงงานอยู่ต่ำสากลธรรมด เป็น ประจําๆ กับพื้นที่รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทุกปี</p> <p>- กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำให้มีการสัมมติตรวจสอบประจำปี (Audit) หน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดตั้งทั่วทุกพื้นที่สำหรับตรวจสอบและติดตาม ขั้นตอนการขยะทั้ง แหล่งกำจัดที่บ้านพัก ท่าการตรวจสอบ ประเมินก่อนการตัดสินใจ 1 ครั้ง และทำการตรวจสอบใหม่ ระหว่างที่ทำการน้ำยาฆ่าเชื้อยังไม่ถูกปิด 1 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ โครงการ โครงสร้าง - ตรวจสอบและเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เพลส จำกัด 	




มกราคม 2558 ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
 (นายอุมาพร พานะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
 บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เพลส จำกัด



มกราคม 2558 ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
 (นายอุมาพร พานะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
 บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เพลส จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียง ระยะต้น ระยะต่อไป ของค่าร่างกายอ่อนเพลียและผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการนิคมอยุธยากรุงปีใหม่ บ้านหนอง อินดี้ส์ทีมอลล์ بارك จ.กาญจนบุรี

มาตราการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียง ระยะต่อไป ของค่าร่างกายอ่อนเพลียและผลกระทบต่อสุขภาพ	มาตราการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียง ระยะต่อไป ของค่าร่างกายอ่อนเพลียและผลกระทบต่อสุขภาพ	มาตราการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียง ระยะต่อไป ของค่าร่างกายอ่อนเพลียและผลกระทบต่อสุขภาพ
4.5 การจัดการขยะและน้ำเสีย มาตราการของเสีย (ต่อ)	<p>(4) การทดสอบการย่อยเสียประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้สำนักงานผู้ดูแลท้องถังจัดทำแบบประเมินค่าปรับปรุงค่าเสียโดยการสกัดตัววิธี Waste Extraction Test (WET) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดตัวปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อนส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้มอบหมายจากกรมโรงงานอนุตสาหกรรมดำเนินการจัดต่อไป <p>(5) การติดตั้งเครื่องกำเนิดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องห้าบเริมณ์ในสหัสหนึ่งกําลังวัตต์ของท่อระบายน้ำของอาคารตามจราจรบ้านน้ำบ่อเดียวของโครงการ ก่อนนำน้ำกลับไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดิน กรณีผลการตรวจวัดคาดการณ์การติดตั้งค่าก่อสร้างตามประมาณการจะทราบอัตโนมัติเมื่อได้รับเอกสารตัวชี้วัดที่ออกให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2548 โครงการต้องส่งรายการขออนุมัติเชื้อเพลิง ก่อนดำเนินการต่อไป 	<p>ระบบเบลาร์ทหนังกระจก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเบลาร์ทหนังกระจก <p>ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย <p>ระบบตรวจสอบดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
		 <p>มกราคม 2558 ลงวันที่ 65/117 นายสุจันต์ เรียนรัตน์ (ผู้จัดทำ) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บ้านหนอง อินดี้ส์ทีมอลล์ จำกัด บ้านหนอง อินดี้ส์ทีมอลล์ จำกัด จ.กาญจนบุรี</p>


นายสุจันต์ เรียนรัตน์ (ผู้จัดทำ)
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 บริษัท บ้านหนอง อินดี้ส์ทีมอลล์ จำกัด จ.กาญจนบุรี

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคม ระยะดำเนินการ โครงสร้างพื้นฐานของ บริษัทฯ ที่มีความต้องการ ในการปรับเปลี่ยน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับ บริษัทฯ จำกัด

(น้ำยาล้างห้องน้ำ 2558 อย่างดี) (น้ำยาล้างห้องน้ำ 2558 อย่างดี) (น้ำยาล้างห้องน้ำ 2558 อย่างดี)

การของราษฎร์คือการของชาติ
บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชียติก จำกัด


66117



ပြည်မှုပေါင်းစပ်
ပြည်မှုပေါင်းစပ်

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการปฏิเสธคอม ระยะต่อเนื่อง การเฝ้าระวังปัญหาภัยคุกคาม โครงการนิคมอยุธยา ร่วมกับ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น บริษัทฯ จำกัด

องค์กรอุปนัติ สิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดภัยคุกคาม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการปฏิเสธคอม	กระบวนการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>- โครงการต้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยรอบ โดยยุ่งริเวณต้านหน้าพื้นที่โครงการหรือที่สำนักงาน นิคมอยุธยาอย่างเดียวไม่รวมถึงบ้านเมืองโครงการด้วยตัวเอง ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ ประจำ 24 ชั่วโมง เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากชุมชนและ ประสานงานแก่ผู้ติดตามสถานการณ์ต่อไป</p> <p>- ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร่องรอยของชุมชนและจะต้องร่วมร่วมมือกับผู้ดูแลการรักษา^{ทุกๆ} พื้นที่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง ตามขั้นตอน การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน เมสเซจตั้งรูปที่ 2-2</p> <p>- รายงานต่อทุกความร่วมมือให้โรงเรงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ บ้ำยหะเป็นรายบัญชีเข้าร่วมในการดูแลชุมชนรู้ และขอความร่วมมือ ให้ร่องงานต่างๆ จัดเปรียบเทียบในจังหวัดชลบุรี</p> <p>- โครงการต้องให้ความร่วมมือห้องผนังนาครรภ์ในการตรวจสอบ สาธารณสุขซึ่งองพนักงาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้โรงเรงานต่างๆ เข้าร่วมโปรแกรมสืชาระหรือโครงการอื่น ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐ กำหนด</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ - ตกลงระยะเวลาดำเนินการ - บริษัทฯ บีมห้อง อินเตอร์เรียล บริษัทฯ จำกัด</p>	



(นายอุมาพร หมื่นคง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุม
บริษัท เทคโนโลยีแอดดิชั่น จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ
(นายอุมาพร หมื่นคง)
กรรมการผู้ดูแลสถานที่
บริษัทฯ บีมห้อง อินเตอร์เรียล จำกัด

67/117

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการรักษาอุบัติเหตุทางถนน ของประเทศไทย ตามที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการดำเนินการ โครงการนี้

เจ้าของบ้าน ตัวเองจะรับไป
นายสุวัฒน์ เรียมวิริยะวงศ์


ฉบับราชกิจจานุเบกษา 2558

ມກຮາດມ 2558 ລົງຫຼວດ

(นายจุ่มพล หม่อมราชวงศ์)
ผู้อำนวยการสภาร่างสังคมแห่งประเทศไทย
ประชุมฯ เทศนียพิธีแห่งวันเดือนมิถุนายน

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของโครงการ 5 ฉบับร่าง บัญชีรายรับ บัญชีจ่าย

องค์กรผู้รับผิดชอบ และคุณภาพด้านคุณภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ	สถานะการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่
5.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>จ) นออกจากาการพัฒนาตามวาระ กรรมการพัฒนาฯ</p> <p>ตามที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายรับ บัญชีจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินการเมื่อ ● เสียงเครื่อง ● ลากออก ● ดำเนินการมีกรรมการที่สองในสาม ให้ก่อตัวอนุมติจาก ตำแหน่งประธานมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ ● วิกฤติเรื้อรัง หรือวิกฤติทางการเมือง <p>- การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มากกว่า ไม่น้อยกว่าเก้าคนซึ่งอยู่ในบัญชีรายรับ ทั้งหมดจึงจะ เป็นรองคู่ประชุม โดยมีความถูกในการประชุมที่ระดับ 2 หรือสูงกว่า แล้วแต่กรณีกรรมการฯ เพื่อให้สมควร แต่หากพบว่ามีความจำเป็น เร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยห้องโถง ดูแลพิเศษของคณะกรรมการฯ ก็จะห้องของคณะกรรมการฯ ห้องน้ำ</p> <p>- กำหนดให้มีการผู้ก่อประมวลคงประชุมการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง^๑ ในช่วงเวลาของคณะกรรมการ</p>	<p>- ศูนย์นักเรียนประเมินที่ โครงการ</p> <p>- ศูนย์นักเรียนประเมินที่ สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพฯ</p> <p>- ศูนย์นักเรียนประเมินที่ สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพฯ</p>	<p>ประจำเดือน</p> <p>ประจำเดือน</p>	<p>- บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เพรด บริษัท จำกัด</p> <p>- บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เพรด บริษัท จำกัด</p>




บัญชีรายรับ บัญชีจ่าย
มาตราคาม 2558 ลงชื่อ
(นายอุบลรัตน์ เรียนรักยศกุล)
ผู้อำนวยการสังกัด
บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เพรด จำกัด

บัญชีรายรับ บัญชีจ่าย
มาตราคาม 2558 ลงชื่อ
(นายอุบลรัตน์ เรียนรักยศกุล)
ผู้อำนวยการสังกัด
บริษัท บีเนชัน อินเตอร์เพรด จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีนัง โครงการ 5 ของบริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

องค์กรภายในห้องเรียนและ บุคลากร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.1 สภาพแวดล้อม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณในการดำเนินการของทุกฝ่ายร่วมกันฯ บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ให้สำนักงานของคู่มิตรร่วมมือ ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ผลกราฟท์แบบเบ็ดเตล็ด (EIA Monitoring Committee) ตาม แนวทางข้างต้นรายปี 6 เตือนหลังจากรายงานฯ เพื่อนำเสนอ จาก สผ. เรียนร้อยแล้ว - โครงการต้องเปิดโอกาสให้ประชารัฐในชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรที่ใกล้ชิด หรือผู้คนสนใจทั่วไป เช่นเยี่ยมชมโรงครัวเกษตร หากมีการรื้อถอนเข้ามายังโรงครัว - ให้ร่วมงานกับรัฐบาลชื่อสุ่นแรงงานว่ามีการนโยบายสนับสนุน มาจากพื้นที่ใด พื้นที่สูงจานวนมากในท้องถิ่น แม้ เก็บ รวมรวมมูลไว้ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ วางแผนต่อไปได้โดยทันท่วงทันที่ไม่พ้นที่เก็บได้ทันสถานะภาระ - หากพบว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ไม่สอดคล้องกับ โครงการประศาสนานเจริญให้หน่วยงานพกอุ่นได้รับทราบ เพื่อให้หน่วยงานหันมาดำเนินการกับรัฐบาลชื่อสุ่นแรงงาน ประจำตัวไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ - รายงานพื้นที่โครงการ - รายงานพื้นที่โครงการ - รายงานพื้นที่โครงการ - รายงานพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงระบาดล่าตามดำเนินการ - ตกลงระบาดล่าตามดำเนินการ - ตกลงระบาดล่าตามดำเนินการ - ตกลงระบาดล่าตามดำเนินการ - ตกลงระบาดล่าตามดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนัง อินดัสเตรียล بارك จำกัด



นายอุบล พัฒนาภรณ์ การสื่อสารมวลชน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสื่อสารมวลชน
บริษัท เทคโนโลยี อินดัสเตรียล بارك จำกัด

นายอุบล พัฒนาภรณ์ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสื่อสารมวลชน
บริษัท เทคโนโลยี อินดัสเตรียล بارك จำกัด

มีนาคม 2558

ลงชื่อ


นายอุบล พัฒนาภรณ์ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสื่อสารมวลชน
บริษัท เทคโนโลยี อินดัสเตรียล بارك จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ
(นายอุบล พัฒนาภรณ์ ตำแหน่งหัวหน้า
การร่วมกิจกรรมสื่อสารมวลชน)
บริษัท เทคโนโลยี อินดัสเตรียล بارك จำกัด

70/117

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการรับรองก้ามและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรา ๕ ของบิรชั้น ปีงบประมาณ ๕ ข้อมูล ยินต์เตอร์เน็ต ประจำ จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความต้องการ	แนวทางการดำเนินการและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรา ๕	รายละเอียดเหตุการณ์	
		สาเหตุที่คาดเดา	ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาธารณสุข-ศรีษะภูจิ (ต่อ)	<p>แนวทางการดำเนินการและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรา ๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจังหวัดเชิงชุมและจังหวัดเชิงชุมและงานแปรรูปอาหาร ให้คนที่โครงการให้หันมาเน้นห้องเรียน - กำหนดให้โครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ทางตอนต้นในบริเวณห้วยแม่น้ำอียงให้หันมาเน้นห้องเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความเอื้ออาทรซึ่งเป็นการดำเนินมาได้ดีอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ กรรมการ - ห้องเรียนที่ปรับเปลี่ยน - ห้องเรียนที่ปรับเปลี่ยน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บ้านทอง อินเตอร์เรียล บำรุง จำกัด - บริษัท บ้านทอง อินเตอร์เรียล บำรุง จำกัด
5.2 สาธารณสุข	<p>แนวทางการดำเนินการและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรา ๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอ่านยศิ่งแสงสว่างเพื่อให้เช่น ผู้อาศัยอยู่อาศัยสามารถเข้าไปใช้ได้สะดวก ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปาขนาดใหญ่ และระบบกำจัดน้ำเสีย - โรงพยาบาลจังหวัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานทั่วโลก จัดการสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๔๘ หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงพยาบาล - ตลาดน้ำ - ภายในพื้นที่โรงพยาบาล - ตลาดน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บ้านทอง อินเตอร์เรียล บำรุง จำกัด - เจ้าของโรงพยาบาล ดำเนินการ ดำเนินการด้วยตนเองโดยการ



(นายสุรุษล หมอยาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน疾控
บริษัท เทคโนคส์จำกัด จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ บัญชี

(นายสุรุษล หมอยาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน疾控

การแพทย์แผนไทย
บริษัท บ้านทอง อินเตอร์เรียล บำรุง จำกัด

7/117

ตรางที่ 2 (ต่อ) มาตรางป้องกันและแก้ไขผู้เสื่อมเสียทางการเมือง ระบุตำแหน่ง กองการนี้คือตสากรรภกนก กองการนี้มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 5 ข้อปฏิบัติ ป้องกันและแก้ไขผู้เสื่อมเสียทางการเมือง ให้สอดคล้องกับมาตรางที่ 1 มาตรางที่ 2 มาตรางที่ 3 มาตรางที่ 4 และมาตรางที่ 5 ของพระราชบัญญัตินี้


5.3 อาชีวะอาชญากรรมและความไม่สงบในสังคม	<p>(1) ความปลอดภัยทั่วไปและแผนปฏิการฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีศูนย์อำนวยการภาระดูแลเดินหน้าภารกิจของบุคลากรและนักเรียน - เผื่องานที่มีความซับซ้อนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 	<p>สร้างมาตรฐานคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคในสัมภาระครุภัณฑ์ - ภาคภายนอกสำหรับภารกิจทางการค้าและภารกิจทางการบริการ 	<p>ร่วมมือตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคในสัมภาระครุภัณฑ์ - ภาคภายนอกสำหรับภารกิจทางการค้าและภารกิจทางการบริการ 	<p>ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคในสัมภาระครุภัณฑ์ - ภาคภายนอกสำหรับภารกิจทางการค้าและภารกิจทางการบริการ 	<p>ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคในสัมภาระครุภัณฑ์ - ภาคภายนอกสำหรับภารกิจทางการค้าและภารกิจทางการบริการ

ก.กราฟฟิค 2558 ฉบับ

(นายสุจินต์ เรียนวิทยาศาสตร์)
(นางสมศรี ประทีก)

การเมืองการเมืองอีกไม่ใช่ภาระ ภาระของชาติ ภาระของประเทศ

79117




ມງການຄມ 2558 ສັງເກດ ດີຈຳລວມ
(ນາຍຄຸມພອງ ແນວຍາຕີ) ດີຈຳລວມ
ຜູ້ກ່າວງານກໍາສົງເນື້ອໄມ້ ຈຳກັດ
ມີລົງທຶນ ເທິນິດີສິ່ງແບວດລ້ວໂມງໄມ້ ຈຳກັດ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ 5 ของบริษัท บริษัทฯ จึงได้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคุณธรรมด้วยวัฒนธรรม		มูลนิธิฯ ดำเนินการ	นายกฯ ประชุมฯ ให้การสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบ
5.3 อาศัยอ่อนน้อมเยลด้วย และคุณธรรมด้วยวัฒนธรรม	มูลนิธิฯ ดำเนินการสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นายกฯ ประชุมฯ ให้การสนับสนุน	นายกฯ ประชุมฯ ให้การสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบ
ความปล่อยตัว (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการฝึกอบรมตามความต้องการ โดยมีคณะกรรมการ ความปลอดภัยในศูนย์กลางในการติดต่อหน่วยงานราชการ ให้ชีวิตและการทำงานตามมาตรฐานสากลอย่างตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การฝึกอบรมต่างๆ ทางการติดปะเสียง และอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆ เป็นต้น จัดให้มีสัมนาด้านความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ ประจำงานภายในโรงงานต่างๆ ในกระบวนการและฝึกอบรมแผนฉุกเฉินของห้องแม่ครัวอาหารรวมฯ ตามระดับภาระภาระด้านความเสียหาย แบ่งเป็นชั้นภาระของแต่ละบุคลากรในห้องต่างๆ 3 ระดับ แสดงดังรูปที่ 2-3 ดังรูปที่ 2-6 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในนิคมสามารถนำไปใช้ สำหรับความสะอาดและความปลอดภัยในการเดินทาง อย่างสากลรวม พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ขนาดห้องที่รองรับน้ำท่วมเพื่อจัดตั้งห้องน้ำด้วยกว่า 100 มิลลิเมตร และขนาดห้องน้ำต่อห้องน้ำต้องไม่สิ้นกัน ระยะห่างอย่างน้อย ๑๕๐ เซนติเมตรในห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องเปลี่ยนผ่านอย่างกว่า 150 มิลลิเมตร และจำนวนห้องน้ำต้องอยู่ต่ำที่แม่พิสดิ้ง ไม่น้อยกว่า 2 ห้อง ขนาด 65 ๘๘. ชนิดของหัวตัวเมทอลิกจะต้องมีน้ำยากว่า 100 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ตรวจสอบและรายงานดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมฯ ปืนหาอย่างต่อเนื่อง บำรุงดูแลรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> นายจุฬาลงกรณ์ ทรงวัชร์ศักดิ์ (นายกรัฐมนตรี ทรงประทับ) นายกานุการสิ่งแวดล้อม บาริสก์ บันหอรัง อินทัชต์รัตน์ บำรุงดูแลรักษา


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน环境 ระยะยาวและแก้ไขความไม่สงบทาง โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีนังของ โครงการ 5 ข้อมูล ยินดีสัมมาร์ชล بارك จ้าวต

องค์กรผู้รับผลกระทบ และคุณภาพด้านที่	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน环境 และความไม่สงบทาง	ผลกระทบต่อเนื่อง	
		ระยะเดือน	ระยะเดือน
5.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน环境 และความไม่สงบทาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิการฉุกเฉินครอปสุดพืชพืชที่ตั้งนิคม อุตสาหกรรมฯ ใกล้เคียงและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาชั้งจัดให้มีการฝึกอบรมร่วมกันตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - กำหนดให้โรงงานต่างๆ ในโครงการตรวจสอบสภาพและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าต่างๆ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งส่งผลการตรวจสอบให้โครงสร้าง牢靠 - กำหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องจัดทำบันทึกติดตัวเรื่องภัยต่อหอคอยในโรงงาน พร้อมรายงานให้ศูนย์กลางภัยไว้ในระจ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
	(2) ความปลอดภัยของก๊าซ LPG	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ห้องโรงยนต์ที่ทำการเก็บกักก๊าซ LPG ต้องจัดทำแผนปฏิการฉุกเฉินการณ์ก็ได้ตามรากฐานไฟไหม้ พร้อมทั้งจัดส่งแผนดังกล่าวให้ศูนย์กลางภัยไว้ในระบุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประจำปีนักเรียน บริษัทฯ ประจำปีนักเรียน - ก่อนนำไปติดตั้งดำเนินการ



ประจำปีนักเรียน บริษัทฯ ประจำปีนักเรียน
(นายจุลุม แหลมสิงโต)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ จังหวัดปัตตานี

บริษัท เทคโนคส์จำกัด จำกัด



ประจำปีนักเรียน บริษัทฯ ประจำปีนักเรียน
(นายสุนทร เวียนรักษ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทคโนคส์จำกัด จำกัด


ประจำปีนักเรียน บริษัทฯ ประจำปีนักเรียน

ประจำปีนักเรียน บริษัทฯ ประจำปีนักเรียน

77/117

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ภัยคุกคาม ระยะทางห้ามติดต่อในหน้างาน

องค์กรของบังคับบัญชาและจัดการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ภัยคุกคาม	ระยะทางห้ามติดต่อในหน้างาน	ระยะทางห้ามดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กារนัดไฟฟาร์มที่มีการเก็บก๊าซ LPG จะต้องจัดเตรียมความปลอดภัยทั่วไปดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ห้ามการติดต่อเครื่องเตือนภัยจากการรั่วไหสของก๊าซ (Gas Leak Detector) • พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ต้องเข้มงวด เรียบ ปูพื้นด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟจากภาระเสียดตี • ติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้บนบริเวณสถานที่เก็บก๊าซ • ติดตั้งอุปกรณ์ดูแลเพลิงในบริเวณล่างเก็บก๊าซ โดยต้องเป็นมาตรฐาน NFPA • ห่มน้ำดักไว้ด้วยรั้วชั่วคราวห่อฟ้าที่โดยเฉพาะน้ำร้อน • จุดเชือมห้อ • ติดตั้งวาล์วเซฟตี้ (Safety Valve) ในบริเวณดูดสูบภายในห้อง • ไม่ควรตั้งถังก๊าซใกล้กับอุปกรณ์อ่างรับน้ำเสีย เปิดไฟระถูก๊าซร้าวแหลกอาจไปรวมกันอยู่ในบ่อหรือร่องระบายน้ำซึ่งอาจจะมีปริมาณก๊าซในบริเวณน้ำได้เมื่ออากาศเกิดการระบายได้ - โรงงานทึบแสงทึบแสง ขนาด และจำนวนของถังก๊าซ <ul style="list-style-type: none"> • ห้ามร่วมทั้งรายละเอียดของอุปกรณ์ดับเพลิงที่จัดเตรียมไว้ก๊าซ รวมทั้งรายละเอียดของอุปกรณ์ดับเพลิงที่จัดเตรียมไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานที่มีการเก็บก๊าซ LPG 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนปฏิบัติดำเนินการ และติดต่อระหว่างเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนท ยิ่งเจริญ จำกัด



(นายอุบล พะยอม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน自然資源และสิ่งแวดล้อม ไทย จำกัด



(นายสมบูรณ์ เรียนรุ่งเรือง)
(นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมประทุม)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน自然資源และสิ่งแวดล้อม ไทย จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

</

ตรางที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขสิ่งปฏิกูลในกระบวนการคัดเลือกและประเมินผล ระบุตำแหน่งทางวิชาการ โครงงานนิเทศศาสตร์ โครงงาน 5 ของปริญญาโท บ้านของ คณิตศาสตร์ ประจำ

องค์ประกอบของแหล่งกำเนิดของ มลพิษทางอากาศ	มลพิษทางอากาศที่มีมนุษย์เป็นสาเหตุ เช่น ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานต้องแจ้งให้ครุภารทกทราบทุกครั้งที่มีการขนถ่ายแก๊ส LPG ภายในพื้นที่โรงงาน - โรงงานจะต้องร่วมมือกับโรงงานที่เก็บแก๊ส LPG ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบถังแก๊สของบริษัทที่ทำการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - โรงงานต้องดำเนินการทบทวนที่ตั้งอยู่ภายในบ้านดูสภาพรวมๆ ของราษฎรและเศรษฐกิจ ที่ดีในประเทศไทย ตามแบบสำรวจรายเดือนของสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร (สก. 1) ตามข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรการจัดการภัยเบิกบ้ามเมืองท่าฯ ให้ดูราย 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานที่มีการถ่าย ก๊าซ LPG - โรงงานที่มีการเก็บแก๊ส LPG 	<ul style="list-style-type: none"> - กลบดูดระยะเวลาร่วมกันที่นิยม - กลบดูดระยะเวลาร่วมกันที่นิยม 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนัง บริษัทสัญญาณ บาร์ค จำกัด - บริษัท ปีนัง บริษัทสัญญาณ บาร์ค จำกัด
5.4 กําหนดรายการที่ต้องรายงาน ให้กับกรมฯ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ทุกโรงงานมีผู้ที่เสียไว้ในพื้นที่โรงงานอย่างน้อย 5 คน และ 5 รายที่เป็นพนักงาน - จัดทำมีผู้ที่เสียไว้และแนะนำห้องประชุม 147.40 ไร่ ติดกัน ร้อยละ 10.01 ของพื้นที่ครุภารต์ ห้องประชุมที่ 2-1) 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนไปต่อตัวในรายการ - ภายในพื้นที่ครุภารต์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีมีผู้ต่อตัวในรายการ - กรณีมีผู้ต่อตัวในรายการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปีนัง บริษัทสัญญาณ บาร์ค จำกัด - บริษัท ปีนัง บริษัทสัญญาณ บาร์ค จำกัด

นายสุรินทร์ เรียมรัตน์(นายก)
นายกรัฐมนตรีสำหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายวิษณุ เอkkะนันทน์
นายกรัฐมนตรี
นางสาวอนันต์สราตร์ ประชารัตน์(นายก)
นางสาวอนันต์สราตร์ ประชารัตน์ นางรำ

મનુષ્ય 2558

(หน้างานสัมภาษณ์ ทราบประวัติที่มา)

บริษัท บีนทอง บินดีส์ตี้เรล จำกัด
กรรมการผู้จัดการและปลัด

ရန်မြတ်စွာမျှမှတ်ဆေးခဲ့သူများ
အနေဖြင့်လေယာဉ်ပေါ်များ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ହେଉଥିଲା । ଏହାରେ ଦେଖିଲାମ ଯାଏକାଟି
ବ୍ୟାଙ୍ଗକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାରେ ଦେଖିଲାମ ଯାଏକାଟି
ବ୍ୟାଙ୍ଗକରଣ କରିଛନ୍ତି ।


1880-1881
1881-1882

ก ๑๗
บริษัท บีเอชจี อินเตอร์เทรด จำกัด

ପ୍ରକାଶକ ନାମ ହମ୍ମିଂଟନ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ
ଦେଖିଲୁଛାମାଣିକିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ
ପାଇଁ ଲାଗୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการรักษาภัยและแก้ไขแหล่งกำเนิดภัยแล้วเสริม ระยะดำเนินการ โครงการน้ำดื่มสะอาดในชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเชียงใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคุณภาพด้านน้ำ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขแหล่งกำเนิดภัยแล้วเสริม	ระยะดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.4 หัว趁ภัยพื้นที่สูง เชียงใหม่ (ต่อ)	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขแหล่งกำเนิดภัยแล้วเสริม			
	- บริเวณระบบป่าเบ็ดด้านหน้าสัญญาณไฟหมุนแห้งน้ำที่บ้านไทรพารา ความกว้าง ประมาณ 30-40 เมตร ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์เข้าสู่บ้าน บ้านหัวด้านหลังล้อมรากวนต่อซึ่งกัน - บริเวณริมแม่น้ำเอิงที่ไหลผ่านพื้นที่ครองการทางทิศตะวันตก กำหนดให้มีแม่น้ำกันชันอย่างเฉียบ 10 เมตร รวมทั้งปางช้างกำแพงด้านทิศตะวันออกกว่า 60-70 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันไม้	- ภายในพื้นที่ครองการ - ภายในพื้นที่ครองการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ปีนห้อง อินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
	- พื้นที่ไม่พนักงานป่าลูกปืนพื้นที่ครองการ แหล่งแฝงภัยภัยชน (Buffer Zone) พื้นจราจรป่าลูกปืนที่ไม่ใช่เขตต่างๆ เช่น จามรี บุราลีตั้งตีส สถานประทิพท์ ป่าวรด กระริมน้ำยักษ์ อโศกอินเตอร์แลนด์และยังตั้งตีบนเนินทั้ง สองพื้นที่ ไม่ต่างจากล่างแม่น้ำพูน แม่ฟ้าสายราชสีห์และแม่น้ำปิง ตามจุดที่ไม่สามารถย้ายตัวได้ ปัจจุบันจึงทำการตรวจสอบ ภัยสารพะรณะไม่ทิ้งท่าทาง พลิกตัวไปที่แม่น้ำปิงที่ริมหัวด้วยแม่น้ำปิงที่ใกล้เคียง จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สข.) พ.ศ. 2555 - ดูแลและบูรณะรักษาต้นไม้ที่บ้านสุโนที่สีขาวไว้ให้เจริญเติบโต อย่างเป็นรากจั่ว และในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย โครงการจะทำการรบกู้ซ่อมแซมให้แก่ส่วนราชการใน 1 เดือน	- ภายในพื้นที่ครองการ - ภายในพื้นที่ครองการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ปีนห้อง อินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่



บริษัท ประเทศไทยน้ำดื่ม有限公司 จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล้อม

08/117



มกราคม 2568 ลงชื่อ

(นายสุจินต์ เรียมรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประเทศไทยน้ำดื่ม จำกัด

มกราคม 2568 ลงชื่อ

(นายยุทธพล หม่องคลี)
ผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปีนห้อง อินดัสเตรียล จำกัด

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จึงต้องมีการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในท้องที่	
คุณภาพอากาศ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในท้องที่	คุณภาพอากาศ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในท้องที่
<p>1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตระจัตตคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยตระจัตต ค่าเฉลี่วของร่วม (TSP) 24 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> ตរจวัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ ม.3 บ้านเขากันพงวงศ์ - ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเดือน โดยให้การยอมรับมาตรฐานหยุดแล้ววันทำงาน ทำการ 7 อย่างประจำอาทิตย์ ก่อสร้างประมาณ 3 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อทำการต่อสร้างผ่านหรือในขณะที่ทำการก่อสร้าง ไม่รีวิวให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ออกให้ ตระจัตตระดับเสียงในตัวชน Leq 24 ชั่วโมง, Leq 1 ชั่วโมง และ/A หรือที่น้ำที่ออกให้ 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเดือน โดยให้การยอมรับมาตรฐานหยุดแล้ววันทำงาน ดำเนินการ 7 อย่างประจำอาทิตย์ ก่อสร้างประมาณ 3 ปี เมื่อทำการต่อสร้างผ่านหรือในขณะที่ทำการก่อสร้าง ไม่รีวิวให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ออกให้ ตระจัตตระดับเสียงในตัวชน Leq 24 ชั่วโมง, Leq 1 ชั่วโมง และ/A หรือที่น้ำที่ออกให้
<p>2. ตระจัตตระดับเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> ตระจัตตระดับเสียงในตัวชน Leq 24 ชั่วโมง, Leq 1 ชั่วโมง และ Amax และ L90 	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อทำการต่อสร้างผ่านหรือในขณะที่ทำการก่อสร้าง ไม่รีวิวให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ออกให้ ตระจัตตระดับเสียงในตัวชน Leq 24 ชั่วโมง, Leq 1 ชั่วโมง และ/A หรือที่น้ำที่ออกให้ 	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อทำการต่อสร้างผ่านหรือในขณะที่ทำการก่อสร้าง ไม่รีวิวให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ออกให้ ตระจัตตระดับเสียงในตัวชน Leq 24 ชั่วโมง, Leq 1 ชั่วโมง และ/A หรือที่น้ำที่ออกให้ 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเดือน โดยให้การยอมรับมาตรฐานหยุดแล้ววันทำงาน ดำเนินการ 7 อย่างประจำอาทิตย์ ก่อสร้างประมาณ 3 ปี ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเดือน โดยให้การยอมรับมาตรฐานหยุดแล้ววันทำงาน ดำเนินการ 7 อย่างประจำอาทิตย์ ก่อสร้างประมาณ 3 ปี

ฉบับภาษาไทย 2558


นายสุรัตน์ เรียนรู้ภัยก้าว
พัฒนาชีวิต ทางประทุ

บริษัท บี.เอ.เอ. จำกัด ผู้ผลิตสินค้าห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่น จัดทำ
การประกวดต่อไป

ฉบับราชบก្ឆ尉 2558 សៀវភៅ

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปั้นห้อง โครงการ 5 ของปริญญา ปีหนึ่ง จันทร์เตรียม ปราศรี จำกัด

รายการ	รายการที่ตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำตาล	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำตาล มัตซันท์ทางการตรวจรับด ัชนี pH, ความกรุ, สี, Cl, F, NO₃, SO₄, ความมกรดด่าง ทางเดียว, ความกรดด่างกราว, Standard Plate Count, E Coli, Most Probable Number of Coliform Organism และโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr³⁺, Cr⁶⁺, Hg, As, Ni, Mn, Fe และ Al เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบจำนวน 3 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 3-4) <ul style="list-style-type: none"> • บ้านเดลิมพะเกียรติ (GW1) • บ้านนาบและบ้านสุข (GW2) • บ้านหัวยัตางานสา (GW3) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท บีเนชั่น อินเตอร์เพลท จำกัด
6. โลหะหนักในตากอนดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบค่าโลหะหนักในตากอนดินที่โรงเป็นแบบแหล่งรองรับ นำเข้าจากโครงการ ได้แก่ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr³⁺, Cr⁶⁺, Hg, As, Ni, Mn , Total Iron และ Al เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบจำนวน 5 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 3-2) <ul style="list-style-type: none"> • หัวแยกอีสียงก่อนให้หล่อเหลายาน้ำส้มแข็ง อบต. เขตหนองบัว บริเวณแม่น้ำนาราธมด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (S1) • หัวแยกอีสียงหลังให้หล่อเหลายาน้ำส้มแข็ง อบต. เขตหนองบัว บริเวณแม่น้ำนาราธมด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (S2) • หัวแยกอีสียงที่ริมแม่น้ำแม่โขง 500 เมตร ก่อนจุด สะบายน้ำทิ้งโครงการ (S3) • หัวแยกอีสียงจุดรับภายน้ำก่อนของโครงการ (S4) • หัวแยกอีสียงห้องลุ่มรับภายน้ำทิ้งของโครงการ สะบายน้ำ 500 เมตร (S5) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท บีเนชั่น อินเตอร์เพลท จำกัด



ผู้รับผิดชอบ
โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปั้นห้อง จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ
บริษัท บีเนชั่น อินเตอร์เพลท จำกัด

(นายสุจิต เรียนรัชกิจ)
ผู้อำนวยการโครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปั้นห้อง

นรีรัช บีเนชั่น อินเตอร์เพลท จำกัด
ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปั้นห้อง

楚拉那第 3 (ต่อ) มาตรการดึงดูดความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุน ระยะยาวคือร่าง โครงการนิติบัญญัติอาชญากรรมที่น่าสนใจ โครงการ 5 ข้อของร่าง คือเดิมสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซึ่งก็

รายการที่ 7 คุณภาพดิน	รายการที่ 8 สถานที่ติดต่อของผู้ผลิต	รายการที่ 9 ค่าคงที่	รายการที่ 10 ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> การระบุสมมูลค่าหน้าในเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจตัดจังหวัด ให้ได้ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr³⁺, Cr⁶⁺, Hg, As, Ni, Mn , Total Iron และ Al ที่จะตัดความเสี่ยง 5 เซนติเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบด้วยวิธีทาง化學 5 สถานี ต่อเนื่อง (รูปที่ 3-3) <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่สีเขียวต้องเป็นเหลือง (S1) พื้นที่สีเขียวต้องเป็นสีฟ้าเข้ม (S2) พื้นที่สีเขียวต้องเป็นสีฟ้าอ่อนๆ (S3) พื้นที่สีเขียวต้องเป็นสีเขียว (S4) 	<ul style="list-style-type: none"> - ครั้ง ก่อนการยื่นร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เป็นของ อินเตอร์เรียล จำกัด จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> PH ความชุ่มชื้นในสถานะ (Field Capacity; FC) ค่าความชื้นของดิน (Moisture Content; MC) ค่า ความสามารถในการแหลกเปื่อยในประจุบวก (CEC) อัตราส่วนการดูดซึบโพแทสเซียม (SAR) ค่าการนำไปฟ้า (EC) และจุดเหี่ยวยากวาระ(Permanent Wilting Point; PWP) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบด้วยวิธีทาง化學 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 3-3) <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่สีเขียวต้องเป็นเหลือง (S1) พื้นที่สีเขียวต้องเป็นสีฟ้าเข้ม (S2) พื้นที่สีเขียวต้องเป็นสีฟ้าอ่อนๆ (S3) พื้นที่สีเขียวต้องเป็นสีเขียว (S4) 	<ul style="list-style-type: none"> - ครั้ง ก่อนการยื่นร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เป็นของ อินเตอร์เรียล จำกัด จำกัด

ମହାତ୍ମା ପାତ୍ରଙ୍କ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାତ୍ରଙ୍କ
ପାତ୍ରଙ୍କ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାତ୍ରଙ୍କ

84/117
บริษัท ปีนังอะรีย์ อินดัสตรีส์ จำกัด

มกราคม 2558 ๑๙๗

A circular library stamp with a double-line border. The outer ring contains the text "NATIONAL LIBRARY NEW DELHI" at the top and "1952" at the bottom. The inner circle features a vertical design with a central emblem, flanked by the words "LIBRARY" on the left and "MUSEUM" on the right.


(นายสหกุล พิริยะกุล) ผู้จัดการบริษัทฯ ดำเนินการที่บ้าน

การเมืองที่ผู้คนอ่านรู้สึกว่า
เป็นเรื่อง คือตัวต่อตัว ปลูกให้

四


ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพลาสติกห้ามนำเข้าประเทศ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์ประกอบ จังหวัดและเขตเมือง		รายละเอียดตรวจสอบ	ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
8. ชีวภาพทางน้ำ การตรวจสอบคุณภาพทางน้ำ ตรวจวัดในดัชนีแพลงก์ตอนน้ำ และสัตว์น้ำ ก็ตาม และสัตว์น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจน้ำทั้งจำนวน 5 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 3-2) <ul style="list-style-type: none"> • หัวแม่น้ำอี้ยงก่อน ให้ผลผ่านมาตรฐานสากลของ อย.ต. เข้าทั้มทราย บริเวณน้ำสมมาระด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (Bio 1) • หัวแม่น้ำอี้ยงหลัง ให้ผลผ่านมาตรฐานสากลของ อย.ต. เข้าทั้มทราย บริเวณน้ำสมมาระด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (Bio 2) • หัวแม่น้ำอี้ยงที่ริมแม่น้ำมากกว่า 500 เมตร ที่อันดับระหว่างน้ำทิ่งโกร้ง (Bio 3) • หัวแม่น้ำอี้ยงจุดรวมน้ำที่ห้วยอ่องโคงโครงการ (Bio 4) • หัวแม่น้ำอี้ยงหูลังจุตระนาญ ที่ห้วยข้องโกร่งการรับประทานมากกว่า 500 เมตร (Bio 5) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง ก่อนการมาอสังหาริมทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียลส์ จำกัด จำกัด ประจำปี ๒๕๖๗ 	



นายอุ่น พล
ผู้อำนวยการสำนักปลูกฝัง
บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียลส์ จำกัด

มกราคม 2558 ลงนาม



นายสุนทร รัตน์รัตน์
(นายสุนทร รัตน์รัตน์ ดาวประทุม)
กรรมการผู้อำนวยการสำนักปลูกฝัง

มกราคม 2558 ลงนาม

85/117


นายสุนทร รัตน์รัตน์

ลงนาม

นายอุ่น พล
ผู้อำนวยการสำนักปลูกฝัง
บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียลส์ จำกัด


ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการน้ำคุณภาพดีสำหรับชุมชนท่าศาลา ปี สองปีแรก ปี หนึ่งต่อไปนี้ ของบริษัท จำกัด

ข้อบ่งชี้ของมาตรการที่มีผลลัพธ์และค่ามาตรฐาน	ชนิดการจัดการ	วันที่ได้รับอนุญาต	ผู้บังคับบัญชา
<p>1. คุณภาพอากาศเพื่อประเมินผลกระทบของการดำเนินการระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) 24 ชั่วโมง - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 1 ชั่วโมง - ทิศทางและความเร็วลม - อุณหภูมิ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด จำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4-1) <ul style="list-style-type: none"> • วัดเขากันแหง (A1) • วัดพันล้านนา (A2) • หมู่ 8 ม้านมาและน้ำ (A3) • โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่พะยอม (A4) 	<ul style="list-style-type: none"> - ประจำ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเนชัน วินด์ฟาร์ม จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 5 ของบริษัท บีเนชัน อินดัสเตรียล จำกัด

มาตราการรักษาความเรียบเรียงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		ผู้รับผิดชอบ	วิธีการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศหลังกำกัง	<p>รับรวมผลการตรวจคุณภาพอากาศจากโรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการที่มีการตรวจจับมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 	<p>- โรงงานอุตสาหกรรมแมลง garnet ผลิตยาอาชญากรรม</p>	<p>- ประสาน 2 ครั้ง</p>	<p>- บริษัท บีเนชัน อินดัสเตรียล จำกัด จำกัด</p>
3. คุณภาพน้ำ	<p>1) ตรวจน้ำคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางซึ่งวัด โดยมิตรน้ำที่ตรวจสอบ ได้แก่ Flow rate, pH, TDS, SS, Temperature, Color or Odor, Sulfide as H_2S, CN⁻ as HCN, Oil&Grease, Tar, Formaldehyde, Phenol&Cresol , Free Chlorine, Pesticide, BOD, TKN, COD , Total coliform Bacteria , E.coli และสิ่งหนัก ได้แก่ Zn, Cr^{6+}, As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn, Al และ Fe เป็นต้น</p>	<p>- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางซึ่งวัดพนักงานโครงการ โดยรวมจัดปริมาณป้องกันไม่ให้เสีย</p>	<p>- เตือนและเฝ้าระวัง</p>	<p>- บริษัท บีเนชัน อินดัสเตรียล จำกัด</p>



บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


มกราคม 2558 ลงวันที่

๒๕๖๐

(นายอุมา พูล หอยจิต)

(นายสุนันต์ เรืองรัตน์กิจ)
ผู้อำนวยการส่วนราชการ


นรรภ. บีเนชัน อินดัสเตรียล จำกัด



87/117

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบประ.apse ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมวี.เนชั่น ของ บริษัทสูตร์เบล จำกัด

องค์ประกอบที่ต้องตรวจสอบ	รายการตรวจสอบ	มาตรการเฝ้าระวัง	ผู้รับผิดชอบ
2) ตรวจวัดค่าทางพานิชภัณฑ์ทางแหล่งผ่านทางการบำบัดแล้วโดยมีดัชนีต่อไปนี้	- ปริมาณอัตรา流速 ได้แก่ Flow rate, pH, TDS, SS, Temperature, Color or Odor, Sulfide as H ₂ S, CN as HCN, Oil&Grease, Tar, Formaldehyde, Phenol&Cresol , Free Chlorine, Pesticide, BOD, TKN, COD, Total coliform Bacteria ,E.coli และโลหะหนัก ได้แก่ Zn, Cr ³⁺ , Cr ⁶⁺ , As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn, Al และ Fe เป็นต้น	- เตือนผลกระทบ (Effluent Pond)	- บริษัท บีเนชั่น อินดัสเตรียล จำกัด
3) ตรวจวัดปริมาณและลักษณะของน้ำเสียจากโรงงานต่างๆ ที่ส่งไปบำบัดซึ่งจะมีค่าต่อไปนี้	- ปริมาณ pH, BOD, COD, SS, TDS และ Oil & Grease	- บริษัท Inspection Manhole ของโรงงานที่ได้ติดตั้งไว้	- บริษัท บีเนชั่น อินดัสเตรียล จำกัด
4) ให้ตรวจสอบที่อาจมีน้ำเสีย漏出 ตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในน้ำเสีย โดยมีดัชนีต่อไปนี้	- ปริมาณ Ag, Cu, Zn, Cr ³⁺ , Cr ⁶⁺ , Hg, As, Ni, Mn, Total Iron และ Al เป็นต้น	- บริษัท Inspection Manhole ของโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจมีน้ำเสียเก็บนำไปรีไซเคิล	- บริษัท บีเนชั่น อินดัสเตรียล จำกัด



ผู้รับผิดชอบ: บริษัทสูตร์เบล จำกัด

(นายอุรุพงษ์ เรียมพิริยะกิจ)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ


วันที่ลงนาม: ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ: บริษัทสูตร์เบล จำกัด

(นายอุรุพงษ์ เรียมพิริยะกิจ)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ

วันที่ลงนาม: ๒๕๕๘



ผู้รับผิดชอบ: บริษัทสูตร์เบล จำกัด

(นายอุรุพงษ์ เรียมพิริยะกิจ)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ

วันที่ลงนาม: ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ: บริษัทสูตร์เบล จำกัด

(นายอุรุพงษ์ เรียมพิริยะกิจ)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ

วันที่ลงนาม: ๒๕๕๘

เอกสารหมายเลข:

88/117

มาตราการที่ 4 (ต่อ) มาตราการที่ดูแลความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวและบุตรหลาน ให้บุคคลในครอบครัวและบุตรหลานได้รับการดูแลอย่างดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้บุตรหลานได้รับการศึกษาและพัฒนาตามความสามารถที่มี ให้บุตรหลานได้รับการดูแลอย่างดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้บุตรหลานได้รับการดูแลอย่างดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4. คุณภาพเพิ่มเติม		5. คุณภาพเพิ่มเติม	
อัตราการไหลของน้ำท่วงเสียงวัวและน้ำฝนต่อหนึ่ง		สภาพน้ำที่ควรระวัง	
<p>4. คุณภาพเพิ่มเติม</p> <p>อัตราการไหลของน้ำท่วงเสียงวัวและน้ำฝนต่อหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราจําวัดคุณภาพเพิ่มเติม มีดังนี้ที่ทำการตรวจสอบ ดังนี้ Flow rate, pH, TDS, SS, Temperature, Color or Odor, Sulfide as H_2S, CN as HCN, Oil&Grease, Tar, Formaldehyde, Phenol&Cresol , Free Chlorine, Pesticide, BOD, TKN, COD, Total Coliform Bacteria, E. Coli และโลหะหนัก ได้แก่ Zn, Cr⁶⁺, As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn, Al และ Fe เป็นต้น 	<p>5. คุณภาพเพิ่มเติม</p> <p>อัตราการไหลของน้ำท่วงเสียงวัวและน้ำฝนต่อหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราจําวัดคุณภาพเพิ่มเติมที่ทำการตรวจสอบ ดังนี้ pH, ความกรุ, สี, Cl, F, NO₃, TDS, SO₄, ความกระต้างหงอม, ความกระต้างกราวด์, Standard Plate Count, E Coli, Most Probable Number of Coliform Organism และโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr³⁺, Cr⁶⁺, Hg, As, Ni, Mn, Fe และ Al เป็นต้น 	<p>4. คุณภาพเพิ่มเติม</p> <p>สภาพน้ำที่ควรระวัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราจําวัดคุณภาพเพิ่มเติม 5 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4-2) <ul style="list-style-type: none"> • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำแล่นน้ำรอง Apt. เข้าห้องน้ำ” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๑.) • บริเวณสระว่ายน้ำอุบลฯ สำหรับผู้มาเยือนหลัง SW1 • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำแล่นน้ำรอง บมจ. เวชคหกรรม” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๒.) • บริเวณสระว่ายน้ำอุบลฯ สำหรับผู้มาเยือนหลัง SW2 • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำรอง บมจ. เวชคหกรรม” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๓.) - ตราจําวัด 3 เสื่อเชิงเครื่อง <ul style="list-style-type: none"> • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำที่ห้องโถงครัว” (SW4) • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำที่ห้องโถงครัว” (SW5) 	<p>4. คุณภาพเพิ่มเติม</p> <p>สภาพน้ำที่ควรระวัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราจําวัดคุณภาพ 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4-3) <ul style="list-style-type: none"> • ห้องที่ครัวรับต้านพิษเห็บ (BW1) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW2) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW3) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW4)
<p>4. คุณภาพเพิ่มเติม</p> <p>ตราจําวัดคุณภาพเพิ่มเติม 5 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำแล่นน้ำรอง Apt. เข้าห้องน้ำ” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๑.) • บริเวณสระว่ายน้ำอุบลฯ สำหรับผู้มาเยือนหลัง SW1 • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำแล่นน้ำรอง บมจ. เวชคหกรรม” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๒.) • บริเวณสระว่ายน้ำอุบลฯ สำหรับผู้มาเยือนหลัง SW2 • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำรอง บมจ. เวชคหกรรม” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๓.) 	<p>5. คุณภาพเพิ่มเติม</p> <p>ตราจําวัดคุณภาพเพิ่มเติม 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4-3) <ul style="list-style-type: none"> • พื้นที่ครัวรับต้านพิษเห็บ (BW1) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW2) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW3) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW4) </p>	<p>4. คุณภาพเพิ่มเติม</p> <p>ตราจําวัดคุณภาพเพิ่มเติม 5 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำแล่นน้ำรอง Apt. เข้าห้องน้ำ” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๑.) • บริเวณสระว่ายน้ำอุบลฯ สำหรับผู้มาเยือนหลัง SW1 • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำแล่นน้ำรอง บมจ. เวชคหกรรม” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๒.) • บริเวณสระว่ายน้ำอุบลฯ สำหรับผู้มาเยือนหลัง SW2 • ห้องแม่เรียก่อน “ห้องผ่านผ้ายน้ำรอง บมจ. เวชคหกรรม” (ดีไซน์ พ.ศ.-๑.๓.) 	<p>4. คุณภาพเพิ่มเติม</p> <p>ตราจําวัดคุณภาพเพิ่มเติม 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4-3) <ul style="list-style-type: none"> • ห้องที่ครัวรับต้านพิษเห็บ (BW1) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW2) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW3) • พื้นที่ครัวรับต้านพิษตัวน้อย (BW4) </p>

๑๕๕๘ วันที่

(ପ୍ରମାଣିତ କାହାର ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି)

พระมหาธรรมอัจฉริยะ นาราจลักษณ
ปริญญา ในร่อง อิมเมสทรีบล บร.รุ่ง จังหวัด


1

(นายนิจิพัล หมอยะต์) ท่านก็!
ผู้ชำนาญการรึเปล่าต้องยอม
บริษัท เทคนิกส์เงินบาทลืมไม่หาย จำใจต

89/117

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบแหล่งการระบาดของเชื้อแบคทีเรียในน้ำเสีย กระบวนการรีไซเคิลน้ำเสีย ของโรงแป๋ง เนื่องจากกระบวนการรีไซเคิลน้ำเสีย ของโรงแป๋ง ดำเนินการโดย บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำกัด จำกัด

รายการ	มาตรการติดตามตรวจสอบแหล่งการระบาดของเชื้อแบคทีเรียในน้ำเสีย	สถานที่ตรวจสอบ	คุณภาพน้ำ	ผู้รับผิดชอบ
6. คุณภาพน้ำมูล	ตรวจคุณภาพน้ำมูลตาม มตศพนี้ที่การตรวจวัด ดังนี้ pH, ความกรุ่น, สี, Cl, F, NO ₃ , TDS, SO ₄ , ความมกรด-ด่าง ห้องทดลอง, ความมรด, ความกระต้าน้ำ, Standard Plate Count, E Coli, Most Probable Number of Coliform Organism และโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr ³⁺ , Cr ⁶⁺ , Hg, As, Ni, Mn, Fe และ Al เป็นต้น	- ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4-4) • บ้านผลิตมหะเรศปรการ (GW1) • บ้านหมาบแสงสุข (GW2) • บ้านหัวใจตามเล้า (GW3)	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปันทาง อินเตอร์เทรด จำกัด จำกัด
7. ชีวภาพทางน้ำ	การตรวจวัดชีวภาพทางน้ำ ตรวจวัดในจุดซึ่งแพลงก์ตอน สัตว์น้ำติน และสัตว์น้ำ	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4-2) • ห้วงมานอี้ก่อนให้หล่นลงในน้ำสั่นสะ Morales อยู่ติดกัน • บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติที่หักโค้งอยู่ริมแม่น้ำ (Bio1) • หัวแม่น้ำอี้ยงหลัง "ใหญ่ผ่านผ่านน้ำสั่นสะ Morales อยู่ติดกัน • บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติหักโค้งอยู่ริมแม่น้ำ (Bio 2) • หัวแม่น้ำอี้ยงที่รับประทานแม่น้ำ 500 เมตร ก่อนจุดประเมิน น้ำที่จุดตรวจ (Bio 3) • หัวแม่น้ำอี้ยงจุดประเมินหัวท้ายของแม่น้ำ (Bio 4) • หัวแม่น้ำอี้ยงหลังจุดประเมินหัวท้ายของแม่น้ำ 500 เมตร (Bio 5)	- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. ตรวจวัด 1 ครั้ง และช่วงเดือน พ.ย.-ม.ย. ตรวจวัด 1 ครั้ง	- บริษัท ปันทาง อินเตอร์เทรด จำกัด จำกัด



มาราคม 2558 ลงวัน John [Signature] ลงวัน John [Signature]
(นายสุกันต์ เรียมเรืองกิจ) (นางสาวมนรี ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัท ปันทาง อินเตอร์เทรด จำกัด

นายสุกันต์ เรียมเรืองกิจ
ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัท ปันทาง อินเตอร์เทรด จำกัด


มกราคม 2558 ลงวัน John [Signature]
(นายสุกันต์ เรียมเรืองกิจ)
ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัท ปันทาง อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ปันทาง อินเตอร์เทรด จำกัด

90/117

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพเบ็ดเตล็ด ประเมินผล ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีนอง ขั้นตอน อันดับสี่เบ็ดเตล็ด บำรุงรักษา

รายการ	กระบวนการและคุณภาพ	รายการ	กระบวนการและคุณภาพ
8. โลหะหน้าโนดกอนดิน	<p>ตรวจติดตามดูแลรักษาทั้งจาก โครงการ ได้แก่ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr³⁺, Cr⁶⁺, Hg, As, Ni, Mn , Total Iron และ Al</p>	<p>- ตรวจติดตามวัน 5 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4-2)</p> <ul style="list-style-type: none">ห้องแม่เรียงก่อนให้ส่วนฝ่ายน้ำเสียของ อปม. เทคคันนิรบ บริโภคและสามารถตัดกิจจะตัวน้ำออกเฉียบพลัน (S1)ห้องแม่เรียงหลังให้ส่วนฝ่ายน้ำเสียของ อปม. เทคคันนิรบ ปริมาณด้านสารเคมีตัวน้ำที่ต้องวัดวันออกเฉียบพลัน (S2)ห้องแม่เรียงที่จะประมวลณ 500 เมตร ก่อนจุดรวมราย น้ำกักໂครร生活垃圾 (S3)ห้องแม่เรียงจุดรวมรายน้ำที่จุดรวมโครงการ (S4)ห้องแม่เรียงที่จุดรวมน้ำที่ช่องโครงการ ระยะประมาณ 500 เมตร ประมาณ (S5)	<p>- ปลด 1 ครั้ง</p> <p>- บริษัท ปีนอง ยินดีและรับ บำรุงรักษา</p>
9. คุณภาพดิน	<p>การทดสอบโลหะหน้าโนดในพื้นที่โครงการ ต้นน้ำท่วงตัว ได้แก่ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr³⁺, Cr⁶⁺, Hg, As, Ni, Mn , Total Iron และ Al ที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร</p>	<p>- ตรวจติดตามวัน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4-3)</p> <ul style="list-style-type: none">พื้นที่สีเขียวตัวน้ำทิศเหนือ (S1)พื้นที่สีเขียวตัวน้ำทิศตะวันออก (S2)พื้นที่สีเขียวตัวน้ำทิศตะวันตก (S3)พื้นที่สีเขียวตัวน้ำทิศใต้ (S4)	<p>- ปลด 1 ครั้ง</p> <p>- บริษัท ปีนอง ยินดีและรับ บำรุงรักษา</p>
10. ตะกอนหอกระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>ตรวจติดตามในแต่ละรอบเมื่อบาดาลน้ำเสีย ได้แก่ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr³⁺, Cr⁶⁺, Hg, As, Ni, Mn , Total Iron และ Al</p>	<p>- ตะกอนหอกระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>- ปลด 1 ครั้ง หรือเมื่อ มีการขุดออกตะกอน จราจรระบบบำบัด น้ำเสีย</p> <p>- บริษัท ปีนอง ยินดีและรับ บำรุงรักษา</p>





มกราคม 2558 ลงชื่อ
(นายสุนันต์ เรียนรักษ์)
(นางสาวศรีรัตน์ คงประทุม)
การบริหารปัจจัยน้ำเสียและน้ำดื่ม
บริษัท ปีนอง อันดับสี่เบ็ดเตล็ด บำรุงรักษา

มกราคม 2558 ลงชื่อ
(นายสุนันต์ เรียนรักษ์)
(นางสาวศรีรัตน์ คงประทุม)
การบริหารปัจจัยน้ำเสียและน้ำดื่ม
บริษัท ปีนอง อันดับสี่เบ็ดเตล็ด บำรุงรักษา

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในกระบวนการรีไซเคิล โครงการน้ำดื่มอุตสาหกรรมปั่นหอย ระยะที่ 5 ของบริษัท บีนหอย อินเตอร์แอร์ จำกัด

องค์ประกอบเบ็ดเตล็ดอุตสาหกรรมค่าตัวๆ	สภากาชาดไทยจังหวัดเชียงใหม่	ผู้รับผิดชอบ	
11. ตະກອນຈາກຮະນຸມພືສີທ່າປະປາ ຕຽວຈັງໄຕເລີຫະນິໃຫຍ່ຕາຂອງອາຮນຸມແລລືດເປົ້າປະປາ ໄດ້ແກ່ Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr ³⁺ , Cr ⁶⁺ , Hg, As, Ni, Mn, Total Iridium และ Al เป็นต้น	- ຕະກອນຈາກຮະນຸມພືສີທ່າປະປາ - បັນທຶກ ປິບ່ອງ ອິນເຕີສີເຕີຢາລ ປາກັກ ຈຳກັດ	- ປິບ່ອ 1 ຄຣັງ ພ່ອມື່ນີ້ຈະແຈ້ງ ກາງຂອມອຸນຸມູຕັດສັງກັບ - ບັນທຶກ ປິບ່ອງ ອິນເຕີສີເຕີຢາລ ປາກັກ ຈຳກັດ	
12. ຂະດີເສີຍ ຕຽວຈັງຮະຕັບປັບເສີຍໃໝ່ງຽວປະເປົ້າ L90 1 ຊມ., Leq 5 ນາທີ ແລະ L90 5 ນາທີແລະການປະເມີນ ເສີຍຮົມການ	- ຕຽວຈັດ ຈຳເນວຍ 4 ສານີ ໄດ້ເກີ (ຮູບທີ 4-5) • ວັດໜາກັນທຽບ (N1) • ມັງກີ 3 ບ້ານນຳຫຼັກທັນທຽບ (N2) • ມັງກີ 8 ບ້ານມານະແສນສູງ (N3) • ມັງກີ 4 ບ້ານນຳຫຼັກທັນທຽບ (N4)	- ປິບ່ອ 2 ຄຣັງ ຖະ 7 ວັນ ຕ່ອນເນື່ອໃນໜ່ວງເຕີໂຍວັນ ກາງຕະຫົວດຸນກາພາກອາກາສ ໃນປະຍາກາລ ໂດຍໄຫ້ ຕາວະຄະມັນຫຍຸດແລະວັນ ໜ້າກາກ	- ປິບ່ອ 2 ຄຣັງ ທະ 7 ວັນ ຕ່ອນເນື່ອໃນໜ່ວງເຕີໂຍວັນ ກາງຕະຫົວດຸນກາພາກອາກາສ ໃນປະຍາກາລ ໂດຍໄຫ້ ຕາວະຄະມັນຫຍຸດແລະວັນ ໜ້າກາກ
13. ການຮັມນາຄາມຫານສ່ວງ ມັນທີກັດຕືກຕາງໄດ້ອັບຕື່ເຫັດຈາກການຮັມສ່ວງຫຼັງຕົ້ນແລະ ຜົນສິດກັບຄະນຸກໄປນີ້ທີ່ໂຄງການ ໂດຍມີມາຍລະເວີຍຕ ສາເຫຼຸ ຜລກຖືກົງນ ຕລອດຈົນແນວກາງແກ້ໄຂເພື່ອໄໝມາຫາສາຫະດຸແລະ ແນວກາງປ່ອງກັນແກ້ໄຂ ເກີດຕັ້ງເສົ້າ ພ່ວມແລ້ງໆ ໄປ້ອງໂຮງງານ ອຸຫະສາກການຮັມທີ່ຢ້າວ້ອງ ເພື່ອແຈ້ງມີຮັບກັດທີ່ສັງກັດໃຫ້ຮັບການ ແລະຕໍ່ໄດ້ນີ້ກາງເກີດຕັ້ງ	- ກາຍໃໝ່ພື້ນຖານໂຄຮງການ - ມັນທີກັດຕືກຕາງໄດ້ອັບຕື່ເຫັດຈາກການຮັມສ່ວງຫຼັງຕົ້ນແລະ ຜົນສິດກັບຄະນຸກໄປນີ້ທີ່ໂຄງການ ໂດຍມີມາຍລະເວີຍຕ ສາເຫຼຸ ຜລກຖືກົງນ ຕລອດຈົນແນວກາງແກ້ໄຂເພື່ອໄໝມາຫາສາຫະດຸແລະ ແນວກາງປ່ອງກັນແກ້ໄຂ ເກີດຕັ້ງເສົ້າ ພ່ວມແລ້ງໆ ໄປ້ອງໂຮງງານ ອຸຫະສາກການຮັມທີ່ຢ້າວ້ອງ ເພື່ອແຈ້ງມີຮັບກັດທີ່ສັງກັດໃຫ້ຮັບການ ແລະຕໍ່ໄດ້ນີ້ກາງເກີດຕັ້ງ	- ປິບ່ອ 1 ຄຣັງ - ປັນທຶກ ປິບ່ອງ ອິນເຕີສີເຕີຢາລ ປາກັກ ຈຳກັດ	- ປັນທຶກ ປິບ່ອງ ອິນເຕີສີເຕີຢາລ ປາກັກ ຈຳກັດ




(นายสุจินต์ เ值得一ษฐ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บีນหอย อินเตอร์แอร์ จำกัด

92/117

บริษัท บีນหอย อินเตอร์แอร์ จำกัด
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม ฝ่าย ช่าง
บริษัท พีทีพี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีหนึ่งของ บริษัท stereos จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดเวลา	ตรวจสอบ	ดำเนินการ	ผู้มีส่วนได้เสีย
14.	การใช้น้ำ			
	1) ร่วบรวมสถิติการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โครงการ - โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่อุตสาหกรรม 2) ร่วบรวมสถิติปริมาณน้ำที่ใช้กัลลิล์ไปใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมต่าง ๆ	- โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่อุตสาหกรรม - ปลูกสำหรับ (Holding Pond) ของโครงการ	- ปละ 1 ครั้ง - ปละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปีนาหอง อินเตอร์เพลส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปีนาหอง อินเตอร์เพลส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปีนาหอง อินเตอร์เพลส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
15.	ไฟฟ้า			
	ร่วบรวมสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ในโครงการและบันทึกสิ่งที่ก่อให้การเกิดภัยไฟฟ้า ขัดข้อง	- โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ	- ปละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปีนาหอง อินเตอร์เพลส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
16.	กากของเสีย			
	ร่วบรวมแหล่งการจัดการของเสีย บริษัท บริษัท และลักษณะและสมบัติ ของกากของเสียอันตรายจากโรงงานต่างๆ และปริมาณ ของกากของเสียอันตรายต่อโรงงานต่างๆ ส่งไปกำจัดยัง ^{ศูนย์กำจัดกากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจาก กระทรวงอุตสาหกรรม}	- โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ	- ปละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโรงงานนำไปตัดการ กำจัดด้วยตนเอง บริษัท ปีนาหอง อินเตอร์เพลส จำกัด จังหวัด เชียงใหม่
17.	สารเคมี			
	ร่วบรวมสถิติการใช้ยาฆ่าแมลงและยาเคมีอื่นๆ หรือเคมีภาระ ในบริษัทที่มีผลกระทบ	- สถานีอนามัยหรือโรงงานพยายามริเริ่มในการกำจัดเคมีภาระ ในพื้นที่	- ปละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปีนาหอง อินเตอร์เพลส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่



(นายสุรินทร์ เวียงวิจิตร)
ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปีนาหอง อินเตอร์เพลส จำกัด


มกราคม 2558 ลงชื่อ
(นายสุรินทร์ เวียงวิจิตร)

(นายสุรินทร์ เวียงวิจิตร)
ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปีนาหอง อินเตอร์เพลส จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีแรก ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

ลำดับ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาดคะเน	สถานะตรวจสอบ	ความผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
18.	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
1)	จัดบันทึกและรายงานสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุทาง เกี่ยวกับสถานศูนย์หาย การขาดหยุดความเสียหาย และความรุนแรง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด
2)	รวมรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และสถานที่เกิดขึ้น กับพนักงานในโรงงานต่างๆ	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- บริษัท 1 ครรภ์	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด
3)	รวมรวมข้อมูลนโยบายและการปฏิบัติงานความปลอดภัยและแผนงานต้านความบุกเบิกของโรงงาน ต่างๆ และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	- บริษัท 1 ครรภ์	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด
4)	จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมนิคม อุตสาหกรรม	- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการและภายในพื้นที่โครงการ	- บริษัท 1 ครรภ์	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด
5)	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตาม สำหรับตัวเอง กรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้คน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- บริษัท 1 ครรภ์	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด



(นายชุมพร ภูริษา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


มกราคม 2558 ลงชื่อ *[Signature]*
(นายสุนันต์ เรือนรักษ์) ตำแหน่ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท
บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด



มกราคม 2558 ลงชื่อ *[Signature]*
(นายสุนันต์ เรือนรักษ์) ตำแหน่ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท
บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีนอง โครงการ 4 ของบริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

ลำดับ รายการ มาตรการติดตามและลดผลกระทบ	รายละเอียด มาตรการติดตาม	ตัวชี้วัด การบรรลุผล	คุณภาพ	มาตรฐานดูแลรักษาบันทึก
19. โรงงานในโครงสร้าง				
1) รวมรวมรายชื่อร่องงานรายทรงเดือนซึ่งดำเนินโครงการโดยแยกรายละเอียดชนิดประมาณภาพและกิจกรรมเดือน เป็นเดือน	- โรงงานต่างๆ ในส่วนที่โครงสร้าง	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด
2) รวมรวมมูลค่าภาระต้นทุนของยานยนต์โครงสร้าง - บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย - ตรวจสอบประจําปี	- โรงงานต่างๆ ในส่วนที่โครงสร้าง	- ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโรงงานภายใต้การ กำกับดูแลของบริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด	- เจ้าของโรงงานภายใต้การ กำกับดูแลของบริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด
20. สังคม-เศรษฐกิจ				
1) จัดให้มีการศึกษาสำราจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือนในพื้นที่ของตนโดยประเมินและซึ่งเป็นตัวอย่างตัวอย่างทางสังคมต่อไป พื้นที่ของตนที่เก็บตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างที่น่าพอใจ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่ชุมชนโดยรอบและซึ่งเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่น่าพอใจ สิ่งแวดล้อมต่างๆ พื้นที่ของสำราจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด	- บริษัท ปีนอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด




ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม ประจำประเทศไทย
บริษัท เทคโนโลยีอินดัสเตรียล จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ

.....

.....




นายสุจินต์ เจริญวงศ์ ลงนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม ประจำประเทศไทย
บริษัท เทคโนโลยีอินดัสเตรียล จำกัด

95/117

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปีแรก ปีที่ 5 ของบริษัท บริษัท เทคโนโลยีและวิชาการ จำกัด

มาตราการติดตามที่ได้รับและดูแลอย่างต่อเนื่อง	รายการภาระ	ค่าประเมิน
21. การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภัยคุกคาม (GIS) และก่อตัวย <ul style="list-style-type: none"> 1) จัดทำฐานข้อมูลศูนย์กลางที่ไว้ ประจำอยู่ตัวอย่างพื้นที่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความต้องการ 2) จัดทำแผนการสำหรับจราจรทางเรือที่จัดทำตาม แผนภาพที่ได้ติดตาม และความต้องการที่ต้องการให้ได้เพื่อการเดินทาง ให้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 3) จัดทำบันทึกข้อมูลเรื่องแหล่งการจรา汗ภัยทาง เผชิญภัย การระบาดตัวของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโครงการในแต่ละพื้นที่ 4) ผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน 5) ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางที่กำหนดในมาตรการ ติดตามตรวจสอบและรายงานสิ่งแวดล้อม 6) ฐานข้อมูลต้นทุนการอนามัย และการจัดป้าย 7) บันทึกที่เกี่ยวข้อง 	- ชุมชนได้รับประโยชน์ 5 กม. และชุมชนที่เป็น ตัวอย่างตัวอย่างพื้นที่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความต้องการ	- 2 ปี/ครึ่ง - บริษัท เป้าหมาย วินด์ฟาร์ม เทคโนโลยีและวิชาการ จำกัด




(นายสมบูรณ์ เรียนรักภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ama)

บริษัท เทคโนโลยีและวิชาการ จำกัด

มกราคม 2558

ลงชื่อ

(นายสมบูรณ์ เรียนรักภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ama)



มกราคม 2558

ลงชื่อ

(นายสมบูรณ์ เรียนรักภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ama)

ตารางที่ 2-1 เกณฑ์ลักษณะสมบัติน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ


ลำดับที่	ตัวชี้วัดคุณภาพ	หน่วย	มาตรฐาน
1.	บีโอดี (BOD ₅ at 20 °C)	mg/l	≤ 500
2.	ซีโอดี (COD)	mg/l	≤ 750
3.	ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	5.5-9.0
4.	ค่าที่ดีเจส (TDS)	mg/l	≤ 3,000
5.	สารแขวนลอย (SS)	mg/l	≤ 200
6.	ค่าที่เคเอ็น (TKN)	mg/l	≤ 100
7.	ปรอท (Hg)	mg/l	≤ 0.005
8.	เซเลเนียม (Se)	mg/l	≤ 0.02
9.	แคดเมียม (Cd)	mg/l	≤ 0.03
10.	ตะกั่ว (Pb)	mg/l	≤ 0.20
11.	อาร์เซนิค (As)	mg/l	≤ 0.25
12.	โครเมียม ไตรวาเลนท์ (Cr^{3+})	mg/l	≤ 0.25
13.	โครเมียม เอกซิวาเลนท์ (Cr^{6+})	mg/l	≤ 0.75
14.	แมงเรียม (Ba)	mg/l	≤ 1.0
15.	nickel (Ni)	mg/l	≤ 1.0
16.	ทองแดง (Cu)	mg/l	≤ 2.0
17.	สังกะสี (Zn)	mg/l	≤ 5.0
18.	แมงกานีส (Mn)	mg/l	≤ 5.0
19.	เงิน (Ag)	mg/l	≤ 1.0
20.	เหล็กทั้งหมด (Total Iron)	mg/l	≤ 10.0
21.	ซัลฟิด (Sulfide)	mg/l	≤ 1.0
22.	ไซยาไนด์ (CN)	mg/l	≤ 0.2
23.	ฟอร์มัลเดไฮด์ (Formaldehyde)	mg/l	≤ 1.0
24.	สารประกอบพีโนล (Phenols Compound)	mg/l	≤ 1.0
25.	คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	mg/l	≤ 1.0
26.	คลอร์ไรด์เทียบเท่าคลอรีน (Chlorine as Cl ₂)	mg/l	≤ 2,000
27.	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	≤ 5.0
28.	สารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticide)	-	ตรวจไม่พบ
29.	อุณหภูมิ (Temperature)	°C	≤ 45
30.	สี (Color)	-	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ
31.	กลิ่น (Odor)	-	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ
32.	น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)	mg/l	≤ 10.0
33.	สารซักฟอก (Surfactants)	mg/l	≤ 30.0

ที่มา : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

มกราคม 2558 ลงชื่อ นายสุจินต์ เจริญวรายงค์ นายสมศรี ดวงประทีป
 (นายสุจินต์ เจริญวรายงค์) (นายสมศรี ดวงประทีป)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท บันหม่อง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘


มกราคม 2558 ลงชื่อ นายจุ่มพล หมอยาดี
 (นายจุ่มพล หมอยาดี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมอาชีวฯ Technic Limited
 บริษัท เทคโนคัลิงแอนด์ล้อม ไทย จำกัด




รูปที่ 2-1 ผังแม่บทและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

มกราคม 2558 ลงชื่อ
นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ (นายสมศรี ดวงประทีป)
 กรรมการผู้มีอำนาจจังหวัด
 บริษัท บีนทอน อินดัสเตรียล パーค จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ
นายจุ่มพล หมอยาดี (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม Industrial Technic Limited)
 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



รamps bay 6
ไม่แสดงมาตราส่วน



รamps bay 8
ไม่แสดงมาตราส่วน

รูปที่ 2-1(ต่อ) ผังแม่บทและพื้นที่สีเขียวของโครงการ


มกราคม 2558 ลงชื่อ ค/dm บ/ มว/กส

(นายสุจินต์ เรียนวิรชกิจ) (นางรุ่งศรี ดุวงศ์ทิป)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ กมก. กมก.
(นายจุ่น พ. หมอยาดี)
ผู้อำนวยการสังกัดคลอง ภาค ๑
บริษัท เทคโนคิงแวดล้อมไทย จำกัด



ព័ត៌មានអគ្គនាយក



សេចក្តីថ្លែងក្នុង

၃၆၈

የኢትዮጵያ ማግኘት

廣雅卷之二

卷之三

ព្រៃន

รูปที่ 2-1 (ต่อ) แผนผังน้ำหนาและพื้นที่ที่ถูกตัดออกโดยการ


ก. ๒๕๕๘ วันที่

Page 11

(นายสุกันต์ เรียนวิธีภัจจ์)
(นางสาวสมศรี ดวงประทีป)

“ မြန်မာ နှင့် ပရိတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ အကြောင်း များ မျှတော်းခဲ့

100/117



พัฒนาการแพทย์

The diagram illustrates a cross-section of a forest floor. At the bottom, a red horizontal line represents the water table. Above it, a dashed diagonal line indicates the boundary between the soil horizon and the bedrock. The soil is shown in shades of brown and grey, with a depth of 10 meters indicated by a vertical scale bar. A green area at the surface represents vegetation, with a 6-meter depth scale bar. A red shaded rectangular area represents a root system, extending from the surface down to the 10-meter mark. Labels include "ក្រុងដែលរាយសម្រាប់បន្ទាន់ជាមួយ" (Soil for growing trees) and "ក្រុងដែលរាយសម្រាប់ត្រូវការពារ" (Soil for growing grass). A legend on the right identifies the symbols: a black square for "ក្រុងដែលរាយសម្រាប់បន្ទាន់ជាមួយ" (Soil for growing trees), a white square for "ក្រុងដែលរាយសម្រាប់ត្រូវការពារ" (Soil for growing grass), and a red square for "ក្រុងដែលរាយសម្រាប់ត្រូវការពារ" (Soil for growing grass).


รูปที่ 2-1 (ต่อ) ผู้แต่งงบประมาณพื้นที่สีเขียวฯลฯ โครงการ

มกราคม 2558 ลงชื่อ John Lee จัดทำโดย John Lee
(นายสุจิตต์ เรืองกิจภัคกิจ) (นางสมศรี ดวงประทุม)
กรรมการตรวจสอบว่าหนังสือลงนาม
บริษัท ปั้นทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

ມັງກອນ 2558 ລົງທະບຽນ

ପ୍ରକାଶକ ନାମ
ଅମ୍ବାତୁମା

สังคีตภัณฑ์



(ԵՅԻ ՈՒ ՊԱՐԱԳԱԼ) ԻՆԴԱԿՏՈՐԻ ԻՐԱՎՈՒՄ

卷四

藏文大藏经

— 18 —

၁၃၂

ឧបត្ថម្ភ 2.1 (ពេល) ផ្សេងៗប្រាក់បន្ថែមនូវការបញ្ចូលទិន្នន័យ


ପରିମା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ପରିମା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

102/117



บวชช้า เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จagger

ପ୍ରକାଶନ



ပြည်လေဆိပ်အတွက်မျှတော်ဝန်ဆောင်ရေးဝန်ကြီးခုံ


รูปที่ 2-1 (ต่อ) ผู้แต่งแบบทดสอบที่สืบเชื่อมโยงโดยตรงกับ



บัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน

จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ดังนี้

- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปีนทอง โครงการ 1 : คุณพีระพงษ์ ญาณสูตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 038-296-334-7 ต่อ 122 หรือ โทรสาร : 038-296-333
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : pinthong@pipestate.com
- ผ่านทางเวปไซต์ (<http://www.pipestate.com>)
- จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมปีนทอง โครงการ 5



มกราคม 2558 ลงชื่อ
 (นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปีนทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด
 104/117

มกราคม 2558 ลงชื่อ
 (นายจุ่มพล หมอยอดี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ପ୍ରମାଣିତ କରିଲା

၁၆၂

፩፻፲፭፳፭፻፯፪

МЭМСИИ

ที่มา : บริษัท รีบิวฟอร์ม จำกัด โทร 089-2557

รูปที่ 2-3 โครงการสร้างสาธารณูปการในค่ายเชิงพาณิชย์ที่ 1

“(นายสุนิธรรม รีบุรุษรัตน์) ให้การชี้แจงว่า ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดความเสียหาย แต่เป็นการลืมตัว จึงประมาทไป”


เอกสารงาน 2558 ฉบับ ...

卷之三

บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เดินทางมาที่ จังหวัดเชียงราย

บุกราก 2558


四百一



รูปที่ 2-4 โครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2

มกราคม 2558 ลงชื่อ
 (นายสุจินดา เรียนวีระยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)
 กรรมการผู้มีอำนาจของน้ำมัน
 บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ
 (นายจุ่มพล หมอยาดี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



รูปที่ 2-5 โครงสร้างสำนักงานการบ่มเพาะชุมชนวิสาหกิจเจริญระดับที่ 3





มกราคม 2558 ลงชื่อ ๖๖๒
(นายชุมพล พัฒนาดิ) ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายศรีเมธ เรืองศรีเชษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานด้านการบ่มเพาะชุมชนวิสาหกิจเจริญ จังหวัดเชียงใหม่



107/117






ที่มา : บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล จำกัด, 2557

รูปที่ 2-6 แผนการประสานงานของหน่วยงานราชการในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน





คำอธิบายสัญลักษณ์

- สถานีสำรวจดูดคุณภาพอากาศ
- A1 ชุมชนหมู่ 3 บ้านเขากันทวง



รูปที่ 3-1 สถานีตรวจดูดคุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง

มกราคม 2558 ลงชื่อ *[Signature]* นางสาว *[Signature]*


(นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล પาร์ค จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ *[Signature]* นางสาว *[Signature]*

(นายจุ่นพล หมอยาดี)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด






คำอธิบายสัญลักษณ์

- Bio สถานีตรวจคุณภาพทางน้ำ
 - S สถานีตรวจคุณภาพพืช
 - SW สถานีตรวจน้ำดิบด้านหน้าผู้ดื่ม
- Bio1,S1,SW1 หัวอย่างน้ำอุ่น ก่อนไอล์ฟผ่านฝาเข้าสู่แม่น้ำของศูนย์การบริหารส่วน tambon Chanthaburi
- Bio2,S2,SW2 หัวอย่างน้ำอุ่น หลังไอล์ฟผ่านฝาเข้าสู่แม่น้ำของศูนย์การบริหารส่วน tambon Chanthaburi
- Bio3,S3,SW3 หัวอย่างน้ำเย็น ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดของโครงการ ประมาณ 500 เมตร
- Bio4,S4,SW4 หัวอย่างน้ำเย็น บริเวณชุดระบายน้ำที่งดของโครงการ ประมาณ 500 เมตร
- Bio5,S5,SW5 หัวอย่างน้ำเย็น หลังชุดระบายน้ำที่งดของโครงการ ประมาณ 500 เมตร



มาตรฐาน 1:70,000



บริษัท เทคนิกสิงแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 3-2 สถานีตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ตะกอนดิน และชีวภาพทางน้ำ

มกราคม 2558 ลงชื่อ *John* ลงนาม *นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ* (นายสมศรี ดวงประทีป)

มกราคม 2558 ลงชื่อ *John* ลงนาม *(นายจุ่มพล หมอยาดี)*


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคนิกสิงแวดล้อมไทย จำกัด






มกราคม 2558 ลงชื่อ

(นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บีนทอก อินดัสเตรียล จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ


(นายจมพล หมอยาดี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ทักษะ เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



มกราคม 2558 ลงชื่อ *อุดม ใจดี* ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและพัฒนาดิน
 (นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ *กฤษณะ หมอยาดี* ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 (นายจุมพล หมอยาดี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



รูปที่ 4-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระยะดำเนินการ

มกราคม 2558 ลงชื่อ John ผู้ได้รับอนุญาตฯ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๐๘ ถนนสุขุมวิท

มกราคม 2558 ลงชื่อ พนธ. วันที่

(นายสันติ เรียนวิริยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)

(นายจมพล หมอยาดี)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ผู้ช่วยการสิงแรดล้อม

ជុំជានាយករាជសង្គមនៃបាលូម

ผู้ชานานาภัยการส่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



รูปที่ 4-2 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตะกอนดิน และชีวภาพทางน้ำ ระยะดำเนินการ

มกราคม 2558 ลงชื่อ สุนทร คงไพบูลย์


(นายสุนทร เรียนวิริยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บีนทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ ไม่ปรากฏ

(นายจุ่มพล หมอยาดี)


ผู้อำนวยการสังเวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




รูปที่ 4-3 สถานีตรวจคุณภาพน้ำได้ดินและดิน ระยะดำเนินการ

มกราคม 2558 ลงชื่อ efdm B รชต. ๓๙.๘
 (นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท บีท็อก อินดัสเตรียล بارك จำกัด

มกราคม 2558 ลงชื่อ พพพ. ๗๖๔
 (นายจุ่มพล หมอยาดี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิกสิงแวดล้อมไทย จำกัด





รูปที่ 4-4 สถานีตรวจคุณภาพน้ำบาดาล ระยะดำเนินการ

มกราคม 2558 ลงชื่อ *cdm 15* *กานต์ คงฤทธิ์*

(นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ) (นางสมศรี ดวงประทีป)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด


มกราคม 2558 ลงชื่อ

กานต์ คงฤทธิ์

(นายจุ่มพล หมอยาดี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



คำอธิบายสัญลักษณ์

- สถานีตรวจระดับเดี่ยง
- N1 วัดเข้านทรง
- N2 ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเข้านทรง
- N3 ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข
- N4 ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านเข้านทรง

0 .5 1 2 3 4
Kilometers
มาตราส่วน 1:100,000

TET
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 4-5 สถานีตรวจระดับเสียง ระยะดำเนินการ ระยะดำเนินการ

มกราคม 2558 ลงชื่อ

PANTHONG INDUSTRIAL PARK LTD.
นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ

มกราคม 2558 ลงชื่อ

(นายจุ่มพล หมอยาดี)

(นางสมศรี ดวงประทีป)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปืนทอง อินดัสเตรียล بارك จำกัด