



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/

๑๐๔๕๘

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khaoyai Foresta  
ของบริษัท ชินิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๐๐๘๗  
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khaoyai Foresta ของบริษัท ชินิคอล  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ  
บริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khaoyai Foresta ของบริษัท ชินิคอล ดีเวลลอปเม้นท์  
จำกัด ตั้งอยู่ที่ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๙+๕๐๐ ของทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ (ถนนธนบุรี) ตำบลหมู่สี่  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่  
โครงการ ๑๒ ไร่ ๒๖ ตารางวา (๑๙,๓๐๔ ตารางเมตร) ประกอบด้วย อาคาร ขนาดความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร  
และอาคาร ขนาดความสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร รวมจำนวนห้องพักอาศัยทั้งสิ้น ๔๓๔ ห้อง ได้แก่  
อาคาร A ขนาดความสูง ๗ ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย ๒๑๔ ห้อง อาคาร B ขนาดความสูง ๗ ชั้น มีจำนวน  
ห้องพักอาศัย ๒๐๑ ห้อง และอาคาร C ขนาดความสูง ๒ ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย ๑๙ ห้อง จัดทำรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เช้าที่สีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติม  
รายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ชินิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เสนอ  
รายงานฯ ฉบับซึ่งเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณาやりงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณา มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khao Yai Foresta ของบริษัท ชินิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยให้บริษัท ชินิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเทศบาลตำบลหมู่สี่ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลหมู่สี่ ส่งดำเนินใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วยและเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณี จึงขอให้เทศบาลตำบลหมู่สี่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณา ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้เทศบาลตำบลหมู่สี่ พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหมู่สี่เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ ศิภกนกนาภรณ์)  
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
**ที่โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khao Yai Foresta ของบริษัท ชีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**


โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khao Yai Foresta ของบริษัท ชีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดังอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่ 19+500 ของทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนนราธิวาส) ตำบลหมู่สี่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่โครงการ 12 ไร่ 26 ตารางวา (19,304 ตารางเมตร) เป็นโครงการประเภทอาคารอพาร์ทเม้นท์ (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 434 ห้อง ได้แก่ อาคาร A ขนาดความสูง 7 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 214 ห้อง อาคาร B ขนาดความสูง 7 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 201 ห้อง และอาคาร C ขนาดความสูง 2 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 19 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เช้าท์อีส్ట์ເອເຊියෑක්නොලොජි จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khao Yai Foresta ของบริษัท ชีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

(1) หากหน่วยงานผู้อนุญาตหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวห้องผู้ดูแลที่รับโฉนดไว้แล้วในส่วนบุคคล นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ



(นายฐานศิริ ศิริวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
นายสมศักดิ์ ทองแก้ว, นายสาญัต์ บุญพิทักษ์)

กันยายน 2558

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เช้าท์อีส్ట์ເອເຊියෑක්නොලොජි จำกัด

(2) หากหน่วยงานผู้อุปนายกหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลระบบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อุปนายกหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลระบบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อุปนายกหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (กรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังดองรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัต หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ลงชื่อ .....

(นายจิราศิริ ศิริวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีนิคอล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด



SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD

กันยายน 2558



ลงชื่อ .....

นายสมศักดิ์ พุทธกานย์

(นายสมศักดิ์ พุทธกานย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เซ้าทีค์โซลูชันส์ จำกัด

ดูต่างหากที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหล่งมาจากการติดต่อตามธรรมชาติของมนุษย์ (ระบบท่อกลาง)

โครงการก่อสร้างคลองดินใหม่ Khaoyai Foresta ของบริษัท ทีเคโภ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่

SCENICAI

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

..... សាស្ត្រពិភ័ណ្ឌនាមពាណិជ្ជកម្ម

# SCENICAL PARADES AND DRAMAS

תְּבוּמָה 2558

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚାଳନା)

卷之三

ຕາງໝາດທີ 1 (ຕໍ່ອ)

(ນາງກ្រូចក្រង់ គីឡាម៌)

SCA  
Z  
W  
S

บ้านน้ำที่นี่ดีอส ได้เวลาลอกป่าเมืองฯ จึงได้

กันยายน 2558

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

卷之三

ପ୍ରକାଶକ


บริษัท เซ็นทรัลแอร์เพอร์เซปชัน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้วย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
1.2 ผลกระทบมีอากาศและ ดุจดามนากาสร (ต่อ)  คุณภาพอากาศ = 0.031 มก./ลบ.ม. คุณภาพของร่ม (PM-10) = 0.025 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยสูงสุดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) = 0.00498  มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยกลาง (CO) = 0.46 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยออกซิเจน (NO <sub>x</sub> ) = 0.0169 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยออกซิเจน (HC) = 0.265 มก./ลบ.ม.  เมื่อผู้ผลิตภัณฑ์ทางอาหารมาขอร่างใบอนุญาตประกอบการประกอบในประเทศไทย ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้ กิจกรรมการประกอบต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้ สภาพปัจจุบัน สภาพปัจจุบันที่ดีที่สุด คุณภาพของร่ม = 0.137 มก./ลบ.ม. คุณภาพของน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดีที่สุด ค่ารักษาอนามัยสูงสุดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) = 0.042 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยออกซิเจน (SO <sub>x</sub> ) = 0.0049819 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยไนโตรเจน (CO) = 0.4600063 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยออกซิเจน (NO <sub>x</sub> ) = 0.0169233 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยออกซิเจน (HC) = 2.650002 มก./ลบ.ม.  พบว่า หุ่นยนต์สามารถคำนวณเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดได้ดังนี้ ค่ารักษาอนามัยสูงสุดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) = 0.33 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยออกซิเจน (NO <sub>x</sub> ) = 0.78 มก./ลบ.ม. ค่ารักษาอนามัยออกซิเจน (CO) = 34.2 มก./ลบ.ม.	6) ปัจจุบันระบบการตรวจจับควันและการฟอกอากาศของทางร่ม คุณภาพของร่มสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากความไม่ถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ จึงคาดว่าค่าการออกซิเจนที่เป็นระบบสำหรับจุลทรรศน์สำหรับจุลทรรศน์ที่มีการทดสอบโดยน้ำเร็ว ไม่เพียงพออย่างที่ต้องเป็นไปตามที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตาม ที่น้ำเร็วจะต้องมีความต้านทานต่อการไหลของน้ำที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สูงขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย 7) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดที่มีอยู่ ต้องปฏิบัติตามความต้องการของน้ำที่ต้องมีความบริเวณภายในห้องเชื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตาม ที่น้ำเร็วจะต้องมีความต้านทานต่อการไหลของน้ำที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สูงขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย 8) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดที่มีอยู่ ต้องปฏิบัติตามความต้องการของน้ำที่ต้องมีความบริเวณภายในห้องเชื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตาม ที่น้ำเร็วจะต้องมีความต้านทานต่อการไหลของน้ำที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สูงขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย 9) จัดให้มีพื้นที่สำหรับน้ำที่ต้องมีความต้านทานต่อการไหลของน้ำที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สูงขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย 10) การติดตั้งการระบายน้ำที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สูงขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย 11) นำร่องเทคโนโลยีการตรวจจับควันที่ใช้ในการขนส่งสัตว์จากสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้อิสระ สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องมีความต้านทานต่อการไหลของน้ำที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สูงขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย 12) จัดให้มีรากสูงที่ต้องมีความต้านทานต่อการไหลของน้ำที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สูงขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย 13) จัดให้มีรากสูงที่ต้องมีความต้านทานต่อการไหลของน้ำที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สูงขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	ระบบตรวจสอบมาตรฐาน ตัวอย่าง



ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
 (นายสมศักดิ์ ทองมาก้า, นายสถาบัน, นายพิพัฒน์  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เซอาทีค จำกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘)



ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
 (นายธนากร ศิริวงศ์ ศิริวงศ์ ศิริวงศ์ ศิริวงศ์)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ศิริวงศ์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ຕາງປາກທີ 1 (ທົ່ວ)

นายเจ้าศิริ ศิริวงศ์ (ชื่อเดิม  
ลงชื่อ.....)

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

SCENICAL  
DEVONIAN CO. LTD.


พิมพ์เมษายน 2558

(ສັງລາຍມະນຸຍາມ ຕູ້ອານຸມາດ ແລະ ສາຍຸ່ງເນື້ອທຳກັນ)

บริษัท เท้าหรือสก์ เอเชียเทค จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องสังเวชล้อม และดูแลด้านต่างๆ	ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ความสั่นสะเทือน การก่อสร้างฐานรากของโครงการจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องจ่ายไฟฟ้า ขนาดใหญ่ โครงการจะต้องออกอาชญากรรมเพื่อถอนบ้านอาศัยที่อยู่อาศัยเดิม ให้คงอยู่หลังการก่อสร้าง จานที่ต้องก่อสร้างไม่มีสถานที่ อยู่อาศัยอื่นอย่างเดียว จึงจะประเมินผลกระทบต่อ ผู้พักอาศัยในโภคภาระที่ต้องย้ายบ้านไป เช่นเดียวกับบ้านเดิมที่ต้องย้ายบ้าน รีสอร์ฟ ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 110 เมตร จะต้องปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้ดีกว่าเดิม ความสั่นสะเทือน 0.005 นิวตันต่อหน่วยเวลา รีสอร์ฟ ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 115 เมตร จะต้องปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้ดีกว่าเดิม ความสั่นสะเทือน 0.004 นิวตันต่อหน่วยเวลา 0.1016 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเดต อย่างดี (มาตรฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ สังเวชล้อมแขวงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) กำหนด ไว้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตรต่อวินาที ที่ฐานรากหรือห้อง ของอุตสาหกรรม)	9) การขุดด้วยวัสดุขนาดใหญ่ ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อดอกด้วยเศษวัสดุที่อาจหล่น ตกหลังห้องรักษาภาวะแมลงสาบ ซึ่งจะนำไปให้เกิดเสียงดังและเร่งสูบเสียงได้ 10) กำหนดภาระน้ำหนักห้องรักษาภาวะแมลงสาบ ภาระน้ำหนักและวัสดุอุปกรณ์ต้องรับ ไม่ให้ รบกวนรากไม้ก่อน 30 วันหลังการสร้างใหม่ ในช่วงที่ผ่านมาจะช่วย ลดความรุนแรงของภาระที่ต้องจัดการส่วนตัวให้ต่ำลง เพื่อลดภาระส่วนตัวให้น 11) ติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดนัดของผู้ผลิตเครื่องจักรอย่างถูกวิธี เพื่อลดภาระส่วนตัวให้น 12) วางแผนการทำงานใหม่ให้ครุ่นช้ากว่าเดิม เช่นเดียวกับบ้านเดิมที่ต้องย้ายบ้าน 13) เที่ยงอัจฉริยภาพเพื่อกำนัตดีเรื่องไฟฟ้าห้องส้วมเพื่อป้องกันไฟไหม้ไฟฟ้าปีติครัว เพื่อลดเสียงและแรงสะท้อน 14) ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15) จัดหาวัสดุดูดซับเสียง เช่น แผ่นไม้อัด กันรอยเครื่องจักรที่มีเสียงดัง หรือจัดตั้งวัสดุรอง กันกระแทกที่มีเสียงทำงานอย่างดี เพื่อลดเสียง 16) กำหนดมาตรฐานของถนนที่ต้องเขียนเป็นมาตรฐานประเทศ สำหรับถนนที่ต้องเขียนเป็นมาตรฐาน กระหะรรมาตรฐาน ต้อง คือ ระยะห่างในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระหว่างความเร็วเฉลี่ย ที่ต้องต่อต่อเพื่อต่อไปไม่เกิน 90 dB(A) ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง จะต้องห้ามใช้เสียงที่ต้องต่อต่อเพื่อต่อไปไม่เกิน 80 dB(A) 17) ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบความเสียหายต่ออาคารร่วงเสียหาย ไม่ให้สูงเสียหายต้องแก้ไข โดยคุณภาพระดับดี ไม่รบกวนภาระต้องสืบสานความเสียหายทั้งหมด เช่น การซ่อมแซม ภายนอกใหม่ หรือซ่อมแซมภายใน หากเกิดภาระต้องพิจารณาเรื่องเงิน และทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ร้องขอจังหวัดรับผิดชอบต่อไปตัวเจ้าของ โครงการ ผู้ตัวแทนผลกระทบ แหล่งห้องงานภาครัฐที่ห้องสมุดฝ่ายอธิบดี เพื่อแจ้ง หากข้อตกลงร่วมกัน	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม



ลงชื่อ .....  
(นายธนาวิชช์ គิราตน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศีรดาดยุก ติเวสโซโนเม้นท์ จำกัด SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.


กันยายน 2558

นายสมศักดิ์ ทองคำ, นายสถาบัน, นายพิพากษ์  
ผู้รับหมายการสั่งศาลล้ม

บริษัท เศร้าร์อีสท์เพอร์เซปท์เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องสัมภาษณ์	ผู้กระทำการท่องเที่ยว	มาตรฐานที่ต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับ	มาตรฐานที่ต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับ
แหล่งดูแลค่าต่างๆ	ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติ อย่างน้อยดังนี้	มาตรฐานที่ต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับ	มาตรฐานที่ต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับ



ลงชื่อ .....  
 (นายเบญจศักดิ์ คงแก้ว คิราคุมา)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ศรีนันดา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2558



ลงชื่อ .....  
 (นายสมศักดิ์ คงแก้ว, นายสาบสกุล นุญพิพากษ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ  
 บริษัท เศรษฐีส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

๘๖/๗  
 ๑๙๙๕ กศ. ๑๙๙๕ กศ.  
 (นายสมศักดิ์ คงแก้ว, นายสาบสกุล นุญพิพากษ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ  
 บริษัท เศรษฐีส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

ຕາງປາກ 1 (ຜົດ)

๑๖๙

(ພາຍເຮົາສິ່ງ ຕີວາຕົມ)

ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

KAL  
GANGA  
S

กําหนด ๒๕๕๘

บริษัท เช้าว่าต้องการเงื่อนไขเดียวกันโดยสัญญาดังนี้

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

፩፻፭፻፭

(นายยุทธศิริยะ ติวานนท์)

แบบเรียน  
การรับมือภัยคุกคาม

SCENIC  
PERFORMANCE CO., LTD.

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED


၂၁၅

( မြန်မာ အမျိုးသမဂ္ဂ မြန်မာ အမျိုးသမဂ္ဂ )

บริษัท เจร้าก่ออิฐถือปูนจำกัด จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งศักดิ์ต่างๆ	ผลกรอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3. ถังค่าการใช้ประ邈ช์ ของมนุษย์	<p>พื้นที่โครงการอยู่ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและบริเวณทางเดินสู่จุด kontrol จังหวัดนราธิวาส โครงการได้ดำเนินการรื้อปรับเปลี่ยนพื้นที่ดิน ผ่านสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ไว้ ได้แก่ การรื้อปรับเปลี่ยนพื้นที่ (พื้นที่ที่ว่างเปล่า) ของโครงการกับการเพิ่มขนาดและสวัสดิการ ซึ่งทางบริษัทได้ร่วมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้อย่างดี หนึ่งสิ่งคือชุมชนที่ให้ความสำคัญในการอุปถัมภ์ เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย จังหวัดนราธิวาส ที่ พม 0608/3080 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สำหรับพื้นที่โครงการ แขวงที่ พม 0608/3049 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สำหรับถนนส่วนบุคคลที่ใช้เป็นส่วนทางเข้า-ออก ทางน้ำชายฝั่ง รวมไปถึง ถนนไปทาง ตลาดน้ำยะโมก อุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม ลักษณะโครงการเป็นอาคารที่พักอาศัย ซึ่ง ส่วนต่อไปนักวิชาชีวศึกษาได้เตือน ซึ่งเป็นบ้านพัก โรงแรม รีสอร์ฟและบุญชูชน สำหรับการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง ปัจจุบันยังไม่มีผู้เมืองบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ โครงการ ซึ่ง สำนักงานใหญ่บริการและผู้เชื่อมต่อหัวหน้าครัวเรือนที่มา ได้ติดต่อสอบถามแล้วว่า โครงการสามารถดำเนินการได้ แต่ยังคงต้องรอการอนุมัติ ที่จะรับรอง</p>	<p>ควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวดและประเมินผลกระทบไปต่อสิ่งแวดล้อม พร.ควบคุมอาชญากรรม  พ.ศ.2522 พร.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ก.ส.ก. กำหนดของ สพ. ตามที่ได้ออกแบบไว้ ได้แก่ การรื้อปรับเปลี่ยนพื้นที่ (พื้นที่ที่ว่างเปล่า) ผู้มีสิทธิ พื้นที่ว่าง แหล่งพัฒนาเชิงพาณิชย์) ระยะตอนรุ่น ตามแนวทางที่ แหล่งจดรา</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>



SEANTEC  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
DEVELOPMENT CO., LTD.

นายเขรารักษ์ ศิริวงศ์  
กรรมการผู้จัดการ


บริษัท ศีริวงศ์ ติเวสส์โภเมือง จำกัด  
ประจำ เนื้อที่ที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดินโดย

นายสมศักดิ์ ทองแก้ว, นายสถาบัน, นายพิพากษ์  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เนื้อที่ที่ดินโดยที่ดินโดย  
กันยายน 2558

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุลศักดิ์ทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.2 ผลกระทบจากมนุษย์สังคม	<p>จ้างผู้เชี่ยวชาญออกแบบการจราจรที่พึงชี้แจง โครงการในระบบท่อสั่ง จะทำให้ประเมินการจราจร ของถนนห้องทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนน ชนบัวรัชต์) และถนนทางเข้า-ออกของโครงการ สวนสุข Life Park (Greenery Park Mall) ประเมิน V/C Ratio ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนชนบัวรัชต์) ใน ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.21 เมื่อค่าเดิน ทางชนบัวรัชต์เท่ากับ 0.22 คาดว่าเมื่อส่วนราชการจราจร เพิ่มเป็นเป้า 0.22 แสดงว่ามีส่วนราชการจราจร คงจะต้องลงมาก</li> <li>- ถนนทางเข้า-ออกของโครงการสวนสุข Life Park (Greenery Park Mall) ในปัจจุบันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.01 เมื่อค่าเดินทางชนบัวรัชต์ เท่ากับ 0.03 ก่อสร้างจะทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.03 แสดงว่ามีส่วนราชการจราจรที่อยู่ติดกับถนน ตั้งแต่นั้น ผลกระทบต่อการจราจรจะมากกว่าเดิม ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มโถกสารการเกิดอุบัติเหตุ ห้องคนนน</li> </ul>	<p>1) กำหนดให้ช่วงส่วนต่อสั่งใหม่ช่วงเวลา 10.00-16.00 น. ขณะส่วนต่อสั่งทั่วไป ไม่ช่วงช่วงเวลาเดียวกัน (5 วันต่อสัปดาห์ โดยเลือกเส้นทางช่วงเวลาเดียวกัน (เข้าและย้อน) ซึ่งผู้รับเหมาต้อง<sup>ปฏิบัติตามช่วงเวลาเดียวกันเพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรทั่วไป) 2) ควบคุมดูแลรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของอุบัติเหตุในปัจจุบัน พ.ร.บ. การจราจรบกในรายนี้จะลดลง</sup></p> <p>3) ควบคุมหัวน้ำรีดให้ตัดรวมระหว่างแล้วใช้ความเร็วไม่เกินตามที่กำหนดสำหรับหน้าด แล้วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงที่ผ่านชุมชน เพื่อลดโอกาสในภัยทางเดิน ยุบตัวใหญ่และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ในช่วงที่มีรถบรรทุกหนั่งสั่งสุดภาระชั่วโมง โครงการ และต้องมีการวางแผนการจราจรอย่างดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>5) ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายใหม่ 100-300 เมตร ก่อนผ่านบริเวณหัวน้ำรีด ผู้สัญจรในช่วงเวลาเดินทางเข้า-ออก ที่นี่หัวน้ำรีดเพื่อให้ ภัยทางเดินสั่ง</p> <p>6) ติดตั้งไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟกระพริบในบริเวณทางเข้า-ออก ที่นี่หัวน้ำรีดเพื่อให้ ผู้ใช้รถได้ทราบว่าเป็นทางเดินทางที่ห้ามใช้รถเข้า-ออก จึงต้องห้าม</p> <p>7) กำหนดพิกัดตำแหน่งหมุดบนถนนทางเดินและสัญญาณไฟยันร่องไว้ในบริเวณ ภัยทางเดินทางที่ห้ามใช้รถเข้า-ออก</p> <p>8) จัดให้มีจ่าหน้าที่ดูแลยานพาหนะตามสังคมทางที่ร่วงเข้า-ออกที่หัวน้ำรีด ในช่วงการจราจรเดียว</p> <p>9) จัดให้มีพนักงานหรือคนงาน คอยทำความสะอาดทางเดินทุกวันโดยวัน ไม่ว่าจะเป็นแบบยืน ยันร่องไว้ บริเวณจ่าหน้าที่หัวน้ำรีดเพื่อป้องกันภัยทางเดินที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>10) กำหนดตำแหน่งหัวน้ำรีดภายนอกในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่จอดรถที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับภัยทางเดิน หรือจอดรถบนถนนทางเดิน</p> <p>11) สถาบันส่งเสริมกิจการและเทคโนโลยี ให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ดำเนินการ เสร็จกิจ ห้ามจอดรถที่ไม่ใช่โครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ตัวเอง / วิธีการตรวจสอบ</p> <p>บันทึกปริมาณการจราจรเข้า-ออก บริเวณ พื้นที่หัวน้ำรีดโครงการและภัยทางเดิน เพื่อ จัดการจราจรภายนอกหัวน้ำรีดโครงการ และ ปรับเปลี่ยนที่หัวน้ำรีด</p> <p>บริเวณที่หัวน้ำรีด</p> <p>1) บริเวณพื้นที่หัวน้ำรีด แหล่งน้ำ ต้นน้ำหน้าหัวน้ำรีดที่หัวน้ำรีด</p> <p>2) ถนนที่หัวน้ำรีดสั่งสุดภาระชั่วโมง ระหว่างเวลา 0 นาที</p> <p>บันทึกการจราจรสองทาง ตลอด ระยะเวลาที่หัวน้ำรีด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท ชั่วคราว บริเวณหัวน้ำรีด จ้าว บริษัท ชั่วคราว บริเวณหัวน้ำรีด จ้าว</p>



ลงชื่อ .....  
(นาย ฐิติกร ศิริมา) SCENICIA  
บริษัท ศิริมา จำกัด ตัวแทน บริษัทฯ จำกัด



หมายเหตุที่ ห้องแม็กนั่มสัมภาร์ นุยพิพากษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เน็ตเวิร์กคอมเพล็กโน จำกัด

กันยายน 2558



รายงานที่ 1 (ต่อ)

10  
GRIFFIN

นายกรัฐมนตรี คือ  
กรรมการผู้จัดการ



卷之三

กุมภาพันธ์ 2558

ALMÉRICA

ପ୍ରକାଶନ

.....  
.....  
.....



บริษัท ศูนย์พัฒนาฯ ได้รับอนุมัติ จำกัด  
กิจกรรมการผู้เช่าฯ จำกัด SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.


กําชีวิต 2558

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍) ଅପାହାରିତ କାମକାଳୀନ ଜୀବନରେ

ຕົວຢ່າງທີ 1 (ຕົວ)

(ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କରିତା)

# SCENICAL DEVELOPMENT CO LTD



**SEALTEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ପ୍ରକାଶନ 2558

បរិច្ឆេទ ព្រោះអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លួន ដើម្បី ចាប់ផ្តើម ការបង្កើត និង ការអភិវឌ្ឍន៍ នៃប្រទេស ជាអាយុវត្ថុ និង ការបង្កើត និង ការអភិវឌ្ឍន៍ នៃប្រទេស ជាអាយុវត្ថុ

(କୁର୍ବାଲୁଗା ତେବେଳୁଗା ଏବଂ କୁର୍ବାଲୁଗା ତେବେଳୁଗା)

卷之三

บริษัท เกรทแอร์ฟลัตช์ เครื่องเที่ยวเทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานเดลล์ และคุณลักษณะเฉพาะ	ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ	มาตรฐานเดลล์ที่ต้องการได้รับ	มาตรฐานเดลล์ที่ต้องการได้รับ
4.2 สามารถเข้าและออกจากห้อง ต่อสูญเสีย (ท่อ)			
		8) รักษาความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก ข้อมูลของทางบริษัทให้ปราศจากเชื้อโรคติดต่ออย่างมาก ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	มาตรฐานเดลล์ที่ต้องการได้รับ
		9) นำเศษวัสดุที่เหลือไปจัดทิ้งไม่มีภาระของหรือเก็บไว้ให้แห้งๆ	
		10) เสือภัยสัตว์ที่ไม่ถูกต้องไม่รวม	
		11) จัดผู้ช่วยงานภายนอกให้ด้วยให้ดีและมาก	
		12) ไม่หลังงานทิ้งงานให้เป็นเวลาระยะหนึ่งก่อนไปนับเวลางาน	
2) โครงการขนาดใหญ่			
	- ตั้งเป้าหมายรับประทานอาหารที่มีสุขภาพดี	1) จัดซื้อยานพาหนะสำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
	- พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารอย่างรวดเร็วๆ ด้วย	2) รักษาความสะอาดของภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน	
	- ห้องน้ำ-ห้องน้ำส้วมไม่ถูกต้องลักษณะดี	3) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารอย่างรวดเร็วๆ ด้วย	
3) โครงการขนาดเล็ก		4) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกต้องและสะอาด แห้งๆ สำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
	- การพัฒนาและออกแบบโครงสร้าง เช่น ผังบูรณาการ ที่ดิน น้ำ ยานพาหนะ ฯลฯ	1) ให้คุณสมบัติที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ เช่น ห้องน้ำส้วมที่ถูกต้องและสะอาด แห้งๆ สำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
	- สร้างเสริมภูมิปัญญาด้วยวิธีการ	2) จัดให้มีห้องน้ำส้วมที่ถูกต้องและสะอาด แห้งๆ สำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
	- สำรวจองค์กรที่อันตรายเป็นระยะเวลานาน	3) จัดให้มีห้องน้ำส้วมที่ถูกต้องและสะอาด แห้งๆ สำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
4) โครงการขนาดเล็ก		4) จัดให้มีห้องน้ำส้วมที่ถูกต้องและสะอาด แห้งๆ สำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
	- ถูกต้องที่เป็นพำนักระยะสั้น เช่น โรค เป็นต้น	1) ดูแลให้มีไฟฟ้าเพียงพอ ห้องน้ำส้วมที่ถูกต้องและสะอาด แห้งๆ สำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
	- ปรุงอากาศด้วยเครื่องตั้งห้องที่เป็นพำนักระยะสั้น เช่น โรค ไข้หวัดต้น	2) ทำความสะอาดห้องน้ำส้วมที่ถูกต้องและสะอาด แห้งๆ สำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
		3) ห้องน้ำส้วมที่ถูกต้องและสะอาด แห้งๆ สำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	
		4) จัดให้มีเครื่องดื่มน้ำสำหรับคนเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	



SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

SEATEC

บริษัท เซอาท์ เอเชีย จำกัด

กันยายน 2558

นายเชาว์ศิริษ ศิริธรรม  
กรรมการผู้จัดการ

SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.

นายสมศักดิ์ ทรงแก้ว, นายสาทร์ บุญพิพากษ์  
ผู้อำนวยการสังฆ์รัตน์และล่อง

บริษัท เซอาท์ เอเชีย จำกัด

ประจำเดือน กันยายน 2558

๑๖๙

องค์ประกอบทางสังคมทั่วไป		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการมืออาชีวะและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
และดุจด้าวต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการมืออาชีวะและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.2 สถานการณ์เชิงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	- สังคมศรีร่วมประทานอาหารสีเขียวแบบครัวญี่ปุ่น หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เครื่องโปรดชาร์ว และ เชื้อราที่มาบ้านแมลงสาบ แมลงวัน	5) จัดให้มีห้องน้ำรับน้ำฝนเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อประหยัดน้ำและลดภาระการผลิตน้ำดื่ม “ไม่ใช้มือถืออย่างน้อย 60 นาที” อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน หรือแมลงสาบ 6) จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล	7) ตั้งเมืองให้สะอาด	มาตรการติดตามตรวจสอบ	
		8) ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และล้างจานภาชนะหลังใช้งาน 9) รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น รับประทานอาหารที่มีเมล็ดลันต์瘤 10) “ไม่อนุญาตให้คนงานและลูกค้าที่มีเชื้อไวรัสในร่างกายเข้ามาในบริษัท” 11) กำจัดเชื้อไวรัสในพืชานะเงิน ได้แก่ พุก ยนง แมลสวัน เมลลิงสาบ ตลอดจนพืชผัก ห้องรับรวม ก่อนและหลังการรับรองผ่านพัฒนาฯ โดยวิธีส่งต่อไปนี้ - ปั๊ดล้อลมรีวิวน้ำพักน้ำ กดยกกระดูกต่างๆ ที่อาจเจ็บป่วยทางกระดูกของมนุษย์ แมลงสาบ เพื่อันไว้ใจต่อไป	- เก็บขยะติดตัวที่ดักจับเชื้อไวรัสที่ห้องน้ำ โดยประสาห์ให้แห้ง تماماแล้ว - หมุนสีไม่จำจัดให้กู้หาหลักฐานกิบานต่อไป	- ตั้งเป้าใช้พลังงานที่ห้องน้ำอย่างน้อย 70% ของประสิทธิภาพเดิมๆ เสียเรื่องรูป โดยประสานให้ห้องน้ำที่ ใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 10% ของจำนวนไฟฟ้าที่ห้องน้ำเดิมๆ ให้เท่ากัน - ห้องน้ำต้องสะอาดโดยรอบพื้นที่ห้องน้ำพักน้ำของมนุษย์ที่ห้องน้ำเดิมๆ ให้เท่ากัน โดยใช้พัฒ สาระ夷เบื้องครัวอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ก่อนรื้อถอนและซ่อมแซมห้องน้ำเดิมๆ	- ตั้งเป้าใช้พลังงานที่ห้องน้ำอย่างน้อย 70% ของประสานให้ห้องน้ำเดิมๆ ให้เท่ากัน - ตั้งเป้าใช้พลังงานที่ห้องน้ำอย่างน้อย 70% ของประสานให้ห้องน้ำเดิมๆ ให้เท่ากัน
		5) โรคที่เกิดจากน้ำปืนพานพะนันโรค	1) จัดทำแผนปฏิรูป พร้อมทั้งเบิกสำเนาเดือนต่อไปของหน่วยงานที่อยู่ริมแม่น้ำทุกชนิด กรณี เป็นแรงงานต่างด้าว จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีใบอนุญาต加工ต่อ ตามกฎหมายกำหนด และหากการรัฐจะเป็นสำเนาให้รัฐ แต่ไม่ได้รับอนุญาต加工ต่อ ตามกฎหมายกำหนด 2) ห้ามคุกคามภัยอนาคตที่บ้านพักคนงาน ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบ และ อนุญาต加工	- ตั้งเป้าใช้พลังงานที่ห้องน้ำอย่างน้อย 70% ของประสานให้ห้องน้ำเดิมๆ ให้เท่ากัน - ตั้งเป้าใช้พลังงานที่ห้องน้ำอย่างน้อย 70% ของประสานให้ห้องน้ำเดิมๆ ให้เท่ากัน - บริหารทรัพยากร แหล่งน้ำที่ห้องน้ำ - ผู้ที่โครงการ และบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	

SCENICAL

นายกรัฐมนตรี ศิริวัฒน์  
การของนายจัดการ  
ปริญญา ศูนย์กลาง ตัวเรียนของเมือง

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

กันยายน 2558

SCENICAL  
S

รัฐฯ ศูนย์บริการ ตัววิธีสอนภาษาอังกฤษ จำกัด

บริษัท เจร้าก์ส์โซลูชันโซลูชัน จำกัด

๑๕๘ (๙)

ବ୍ୟାକ୍ ପାତ୍ର

(นายบุญศรีรัตน์ ตีรทกาน)

กิจกรรมการเรียนการสอน

SCENICAL

၁၃၈


(นายสมศักดิ์ คงแห่งวาร นายสมชายบุตร นายพิพากษ์)

ผู้นำน้ำยากรสัมภาระต้อง<sup>บุรีรัตน์</sup>  
บริษัท เจริญอุตสาหกรรมจำกัดในโภคฯ จำกัด

ପ୍ରକାଶନ ମୂଲ୍ୟ ୨୫୫୮

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุทางภาพ ต่อสูญเสีย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติมของ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ที่สูญเสีย
4.2 ผลกระทบทางชุมชนและสังคม	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงต่อชีวิตจากภาระทำงาน</li> <li>- ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านสุขภาพ</li> <li>- ความเสี่ยงไม่ปลอดภัยจากการลักฟื้นฟูทรัพยากริมแม่น้ำ</li> <li>- เสียงดังรบกวนชาวบ้านผ่อนหน้าให้พักผ่อนไม่เต็มที่</li> <li>- ก่อสร้างงานลาดหูลาน้ำ-ห้องส้วม</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติมของ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7) จัดทำรั้ยมอนุปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสุขาภิบาลในระดับการท่องเที่ยวที่บกคณนา</li> <li>8) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยแก้ไขภัยนา案 หรือจัดทำที่มีไว้รักษาความปลอดภัยในการลักฟื้นฟูทรัพยากริมแม่น้ำ เช่น เครื่องตรวจความปลอดภัยสำหรับเด็ก ฯลฯ</li> <li>9) ควบคุมดูแลและสื่อสารสู่สาธารณะร่าเริงฯ แหล่งจัดศิ่ยธรรมอุบัติเหตุเพื่อให้เข้าใจ</li> <li>10) นำรายละเอียดมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไฟไว้ภายในหน้าที่ศูนย์การให้บริการที่สามารถมองเห็นได้</li> </ul>	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ที่สูญเสีย
2. ด้านสุขภาพดี	<p>1) จัดสร้างบ้านพักคนงานที่เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอย่างดีตามที่ควรจะมี ค่าน้ำหนักส่วนร่างกาย ของวิศวกรและสถาปนิก ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>(มาตรฐาน วส.ก. 1010-34)</p> <p>2) กำหนดตากอากาศเป็นปัจจัยในการอยู่ร่วมกัน เพื่อไม่เกิดความทึบแสง</p> <p>3) จัดให้มีการรับประทานอาหารว่างทุกหนทางของรัฐบาล เพื่อสุขภาพดี</p> <p>4) จัดทำห้องน้ำคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างในอัตราร่วมไม่น้อยกว่า 1:50 เพื่อไม่เกิดความไม่ดีต่อสุขภาพคนงาน</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่อาศัยทั้งชาวเมืองและชาวบ้านที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีและรับทราบปัญหาจากผู้อยู่อาศัยที่อาจมีผลกระทบ</p> <p>6) ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านเรือนของบุตรหลาน (ตั้งแต่เวลา 18.00-00.00 น.)</p> <p>7) ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมรั้งที่อาจเกิดลิ่นน้ำกวนผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้</p> <p>8) ตรวจสอบครัวเรือนของบ้านที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งไปซื้อน้ำดื่มกล่องเพื่อสอดคล้องครัวเรือนทั้งหมด</p> <p>9) จัดทำรั้ว Aluminate Sheet หนามไม่น้อยกว่า 1.59 มีประสิทธิภาพ ความสูง 3 เมตร ล้อมรอบที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการติดต่อที่ก่อให้เกิดภัยร้ายของโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ที่สูญเสีย</p>	



ลงชื่อ .....  
(นายกรุงศรี ศิริวงศ์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชีนิคอล ติวเตอร์เน็ต จำกัด SCENICAL

กันยายน 2558

ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ พงษ์แก้ว, นายสาบันศ์ บุญพิพากษ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เทคโนโลยีไฮท์ โนนไทย จำกัด

Digitized by srujanika@gmail.com

A decorative letter 'A' with a textured, wood-grain-like pattern.

ពេជ្ជការណ៍បានបញ្ជី  
និងបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើត  
សាធារណរដ្ឋបាល (ស.ប.)

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

SCENICAL DEVELOPMENT CO., LTD.


ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଠ୍ୟ ମୁଦ୍ରଣ ବ୍ୟାପକ କମିଶନ

(ພົມເສດຖະກິນ ຖອນທີ່ພົມເສດຖະກິນ ຂອບມົງກອນ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของงานสีและแสง	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.3 อาศัยวิธีการเบรนนิ่งและรวม ปล่องอัมบ (ต่อ)	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>3) มาตรการตัดความปลดปล่อยส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทางการก่อสร้างในแต่ละภาระงาน และพิจารณาพ่อท่อคานงานทุกชนิด</li> <li>- ต้องออกภาระเบรนนิ่งก่อนแล้วนำภาระไปปฏิสัมภารท์สำหรับการทำงานเพื่อความปลอดภัย</li> <li>- จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับภาระงานทุกงาน ในงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย</li> <li>- จัดให้มีบูรณาการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> </ul> <p>4) มาตรการตัดความกว้างห้องกันอันดับตี้กี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามสูบบุหรี่และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดไฟ</li> <li>- จัดเก็บอุปกรณ์การลับถังในที่จอดตี้ริม "ไวไฟ" ให้เป็นระบบเดียว</li> <li>- ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคต้องดูแลอย่างดีและตรวจสอบภาระปฏิบัติงานหมุดรับซึ่ง</li> <li>- จัดเตรียมกันต์ต์น้ำดับเพลิงแบบเมือดี อาทิ ชัฟฟ์ ABC และ CO<sub>2</sub> และ CO<sub>2</sub> ประจุชาติที่มีความเสียงในภาระกิจด้วยตัวเอง</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์ดูดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดภัยระเบิดไฟฟ้าสั่นสะเทือน</li> </ul> <p>5) มาตรการตัดความกว้างห้องสีร้าง</p> <p>5.1) กำหนดให้ผู้รับเหมาหากอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาชราที่ควรรักษาไว้ตามกำหนดการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามสถานะหน้างานรวมทั้งไม่ใช้ในพื้นที่มีภัยธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่บ้านทุ่นภัย (มาตรฐาน วสท. 101-34)</p> <p>5.2) จัดให้มีห้องน้ำคนงานก่อสร้าง ห้องคนงานครุภัณฑ์เอกสารพัพ อาชัยชุมชนงานก่อสร้าง ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่บ้านเดียวกัน และผู้รับเหมาแต่ละรายต้องกำหนดตากองทุกๆ 100 เมตรอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งควบคุมภาระก่อสร้างเป็นตัวรวมกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5.3) กำหนดให้คุณภาพบ้านพักคนงานก่อสร้างมีห้องน้ำติดกับแม่หลังห้องสุขาขนาด</p> <p>5.4) ออกภาระเบรนนิ่งภาระปฏิบัติงาน อากาศใบ้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันภัยระเบิดอันตราย</li> <li>- ห้ามสิ่งก่อสร้างทุกประเภท เนื่องจากภัยระเบิดอาจก่อภัยสูงมากต่อภาระสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ห้ามสูบสูบสิ่งต้องห้ามในงานทุกชนิดให้เลี้ยง</li> </ul>	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ .....  
(นายวิภาดา ศิริคุม)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ซีนีโค ตีเวอลท์เบรนนิ่ง จำกัด



ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ ทรงแก้ว, วนิชสถาบันฯ นฤพันพิพักษ์)  
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เน็ตเวิร์กเอนเจนซ์ จำกัด

ຕາງລາວຢ່າງ 1 (ເມືອນ)

มาตรฐานของทางสังคมศิลป์					
องค์ประกอบของทางสังคมศิลป์		ผลกระทบต่อสังคมที่สำคัญ		มาตรการรับมือภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมผลลัพธ์	
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อุบัติเหตุ)		ผลกระทบต่อสังคมที่สำคัญ		มาตรการรับมือภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมผลลัพธ์	
4.4 ประวัติศาสตร์และ慣นิยมทางชาติ		ผลกระทบต่อสังคมที่สำคัญ		มาตรการรับมือภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมผลลัพธ์	
4.5 สุนทรียภาพและภัย		ผลกระทบต่อสังคมที่สำคัญ		มาตรการรับมือภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมผลลัพธ์	

10

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(ນາງຄະດີອິນເຊ ຕີວາດົມ)

1

# SCENICAL DEVELOPMENT CO., LTD.

พ.ศ.๒๕๕๘


ជាក្រុងការបង្ហាញនៃសាស្ត្រពីរដ្ឋាមូលដ្ឋាន និងការបង្ហាញនៃសាស្ត្រពីរដ្ឋាមូលដ្ឋាន ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងការបង្ហាញនៃសាស្ត្រពីរដ្ឋាមូលដ្ឋាន និងការបង្ហាញនៃសាស្ត្រពីរដ្ឋាមូលដ្ឋាន ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបានការគ្រប់គ្រង

କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଦକାଳୀରେ ଏହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (ระยะดำเนินการ)

โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khao Yai Foresta ของบริษัท ศิรินคอร์ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

องค์ประกอบของพื้นที่ด้วยภูมิภาค	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางภายนอก</b>	<p>1.1 สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศ</p> <p>14 ระยะต้นในการก่อสร้างไม่กระทบต่อระบบประปาต่อการเปลี่ยนแปลง และการก่อสร้างในพื้นที่อย่างมาก</p>	<p>ควบคุมและจัดการในโครงการให้เป็นไปตามแบบที่มีมาตรฐานได้อย่างบูรณาการ และดูแลพื้นที่อย่างดีโดยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำที่มีชื่อเสียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อผู้รับเหมาสำรวจความชำรุดของพื้นที่ที่มีอยู่</li> <li>- บริหารผู้ที่ตรวจสอบ</li> <li>- ประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการก่อสร้าง</li> <li>- เศรษฐกิจด้านดินดานศักดิ์สิทธิ์ตามที่มีมา</li> <li>- ผู้เชี่ยวชาญด้าน :</li> <li>- บริษัท ศิรินคอร์ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กรณีจัดตั้งดินดานศักดิ์สิทธิ์ตามที่มีมาแล้วเสร็จ) / นิติบุคคลของค่าครุภัณฑ์</li> </ul>
<b>1.2 สภาพภูมิอากาศ และดุลยภาพอากาศ</b>	<p>การต้านทานโครงการไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ แต่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เช่น จะมีการทำก่อสร้าง โครงการภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จะถูกตัดต้นและ ตัดลงมาซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพืชพรรณและ ส่วนในพื้นที่จะมีความหลากหลายไม่ต่างกัน</p>	<p>1) ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดี ไม่ชำรุด สะอาดสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่น 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อให้เกิดความสวยงามและฟื้นฟูสภาพที่ ดีและปลูกไม้เขียวใหม่เพื่อช่วยลดความร้อนพืชพรรณของอากาศ 3) ดูแลถนนไม่ตัดต้นไม้ที่มีคุณค่าในโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อจะตัดต้นไม้ส่วนราชการจะขอรับอนุญาตและขอตัด</p> <p>ค่าเสื่อมของราก (TSP) = 0.000022 มก./ลบ.ม ค่าเสื่อมของอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 ไมครอน (PM-10) ออกไซเดอร์สิ่งแวดล้อม (SO<sub>2</sub>) = 0.000009 มก./ลบ.ม. คาร์บอนออกไซด์ (CO) = 0.000013 มก./ลบ.ม. ออกไซเดอร์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) = 0.000024 มก./ลบ.ม.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อผู้รับเหมาสำรวจความชำรุดของพื้นที่ที่มีอยู่</li> <li>- ติดต่อผู้รับเหมาสำรวจความชำรุดของราก (TSP) ค่าเสื่อมของอนามัยสิ่งแวดล้อม (PM-10) ค่าร์บอนออกไซด์ (CO) ซูสฟอร์ดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) และออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> <li>- จัดตั้งความเรื่องรถที่เข้า-ออกโครงการ บริเวณถนนหน้าโครงการและ ภายในโครงการให้มีความเรียบไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>- บริหารผู้ที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>1) บริเวณริมแม่น้ำยังพื้นที่โครงการ ทางด้านพื้นที่น้ำตก</li> <li>2) บริเวณสำหรับน้ำที่ใช้ในกระบวนการ</li> </ul> </li> </ul>



ลงชื่อ .....  
(นายปรacha ศิริกานต์ ศิริวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศิรินคอร์ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


กันยายน 2558

ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ ทองมั่น นาษยาศรีบันดุ บุญพิพัฒน์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท เซ็นทรัล เอสเตท จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางรั่วแพร่เมือง ดูดค่าต่อต้าน ๗	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางรั่วแพร่เมือง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินเวลาต่อไป
1.2 ฝ้าผนังภายนอก และดูดค่าต้าน อากาศ (ต่อ)	<p>แหล่งกำเนิดจานวนการตัวคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ โครงการในสภาพปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>คุณลักษณะของร่วน (TSP) = 0.031 มก./ลบ.ม. คุณลักษณะของขนาดเล็กกว่า 10 "ไมครอน (PM-10) = 0.025 มก./ลบ.ม.</p> <p>ออกไซเดต์ออกซิเจนฟอร์ม (SO<sub>x</sub>) = 0.00498 มก./ลบ.ม. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) = 0.46 มก./ลบ.ม. ออกไซเดต์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) = 0.0169 มก./ลบ.ม. สารประยุกต์อื่นๆ (HC) = 0.265 มก./ลบ.ม.</p> <p>เมื่อผ่านผู้ดูแลโครงการประเมินคุณภาพอากาศที่เกิดจากการ จราจรภายในโครงการ พบว่ามีกันยาระยะทางการติดต่อ คุณภาพอากาศเชิงพื้นที่โครงการในสภาพปัจจุบัน สูงขึ้นดังนี้</p> <p>คุณลักษณะของร่วน (TSP) = 0.031022 มก./ลบ.ม. คุณลักษณะของขนาดเล็กกว่า 10 "ไมครอน (PM-10) = 0.025009 มก./ลบ.ม.</p> <p>ออกไซเดต์ออกซิเจนฟอร์ม (SO<sub>x</sub>) = 0.004993 มก./ลบ.ม. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) = 0.466244 มก./ลบ.ม. ออกไซเดต์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) = 0.017398 มก./ลบ.ม. สารประยุกต์อื่นๆ (HC) = 2.653406 มก./ลบ.ม.</p> <p>พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าไม่เกินค่าที่มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>คุณลักษณะของร่วน (TSP) = 0.33 มก./ลบ.ม. คุณลักษณะของขนาดเล็กกว่า 10 "ไมครอน (PM-10) = 0.120 มก./ลบ.ม.</p> <p>ออกไซเดต์ออกซิเจนฟอร์ม (SO<sub>x</sub>) = 0.78 มก./ลบ.ม. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) = 34.2 มก./ลบ.ม. ออกไซเดต์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) = 0.52 มก./ลบ.ม.</p>	<p>- ระยะทางสั้น เวลาต่อไป</p> <p>ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว) ให้ช่วง 3 ปี นับจากงวดการดำเนินงานของโครงการ โดยการตรวจจับแต่ละครั้งให้ครบจ้วด 3 วัน ต่อไป</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท ศูนย์คอม ตีเวลล์โปรดแม่นท์ จำกัด (ก.ร.น.จ.จ.ค.ช.ก.ศ.ก.ส.ก.ล.ก.ก.ช.ค.ย.ป.ม.แล้ว เสร็จ) / นิติบุคคลอย่าง率直</p>	<p>มาตรฐานสั้น เวลาต่อไป</p> <p>ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว) ให้ช่วง 3 ปี นับจากงวดการดำเนินงานของโครงการ โดยการตรวจจับแต่ละครั้งให้ครบจ้วด 3 วัน ต่อไป</p>



กันยายน 2558



กันยายน 2558

ลงชื่อ .....  
(นาย จุฬารัตน์ ติราศาม)  
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศูนย์คอม เทคโนโลยีจำกัด จำกัด

ผู้รับผิดชอบร่างแบบ  
บริษัท ศูนย์คอม เทคโนโลยีจำกัด จำกัด

ลงชื่อ .....  
(นาย สมชาย มนัสกาญจน์)


ผู้รับผิดชอบร่างแบบ  
บริษัท ศูนย์คอม เทคโนโลยีจำกัด จำกัด

ลงชื่อ .....  
(นาย พิษณุ พิษณุ)

ผู้รับผิดชอบร่างแบบ  
บริษัท ศูนย์คอม เทคโนโลยีจำกัด จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของลิสต์เอกสารและเอกสารแนบท้าย	ผลลัพธ์ที่ต้อง達成ตามมาตรฐาน	มาตรฐานมืออาชีวะและแก้ไขผลการงานเพื่อ改善	มาตรฐานสำหรับตรวจสอบ
บุคคลที่ ๑ นางสาวนภัสสร แฉดุณภาพ อาจารย์ (ต่อ)	สารบประวัติของร้าน (HC) ในประเทศไทยไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐาน	มาตรฐานมืออาชีวะและแก้ไขผลการงานเพื่อ改善	ผลลัพธ์ที่ต้อง達成ตามมาตรฐาน
๑.๓ เสียงและการสนับสนุน	บริษัทฯ ได้จัดอบรมต่างๆ ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการทำงานด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่มีพนักงานใดที่จะกลัวหรือไม่สามารถเข้าใจได้ ในการดำเนินงานอย่างไร โดยการดำเนินงานของโครงการ ให้ช่วงปีต่อมาเป็นต่อไปนี้ ได้แก่ การจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงาน ซึ่งสังเกตว่าพนักงานที่ได้รับความช่วยเหลือในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สามารถทำงานได้ดีขึ้นมากในเชิงลึก ความเห็นชอบจากผู้บริหารในห้องประชุมและสถานที่อย่างไร	๑) ติดตามความต้องการของลูกค้าและตรวจสอบ และการร่วงเครื่องของเครื่องจักรที่ได้รับ ๒) ติดตามความต้องการของลูกค้าและตรวจสอบ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ๓) ติดตามความต้องการของลูกค้าและตรวจสอบที่แหล่งเข้า-ออกโครงการ และเพื่อป้องกันเสียหายของเครื่องจักรที่ได้รับ ๔) ต้องประชุมพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง รบกวนผู้อื่น และประชุมพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	- ตัวชี้วัดที่ต้อง达成绩 ตามมาตรฐานที่ต้อง达成 ๑ ให้อัตรานิริการตรวจสอบ - ตัวชี้วัดที่ต้อง达成绩 ตามมาตรฐานที่ต้อง达成 ๑ ให้อัตรานิริการตรวจสอบ - ปริมาณหนี้ต้อง达成绩 - ปริมาณหนี้ต้อง达成绩 ตามที่ต้อง达成 - ปริมาณหนี้ต้อง达成绩 ๑ ครั้ง ต้องตรวจสอบต่อไป - ผู้รับผิดชอบ :
๑.๔ ทรัพยากรถยนต์	เมื่อปีที่แล้วนี้ ผู้คนในโครงการส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ต้องดูแลอาคาร และเป็นผู้ที่ร่วงປ้ารากอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการจราจรทางถนนซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาจราจรติดขัด จึงได้มีการจัดอบรมและพัฒนาทักษะทางถนนให้กับพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม นักจราจรผู้คนที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี ไม่ใช่น้อย แต่ "ไม่ใช่แค่" ไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่ บนถนนที่ซับซ้อน โครงการจึงต้องจัดอบรมเพิ่มเติม จึงได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติม 3,908.72 ตารางเมตร และพื้นที่ที่สำคัญไม่ใช่น้อย ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบจึงต้องมีความตระหนักรู้ ของโครงการที่มีขนาด 3,161.78 ตารางเมตร เพื่อป้องกันการชนกันระหว่างผู้คน ได้เป็นอย่างดี	๑) ติดตามความต้องการของลูกค้าและตรวจสอบ ให้อัตรานิริการตรวจสอบ ๒) นำร่องรักษาความปลอดภัยของพนักงานที่ได้มีการฝึกอบรม ๓) นำร่องรักษาความปลอดภัยของพนักงานที่ได้มีการฝึกอบรม ๔) นำร่องรักษาความปลอดภัยของพนักงานที่ได้มีการฝึกอบรม	- ตัวชี้วัดที่ต้อง达成绩 ตามมาตรฐานที่ต้อง达成 ๑ ให้อัตรานิริการตรวจสอบ - ตัวชี้วัดที่ต้อง达成绩 ตามมาตรฐานที่ต้อง达成 ๑ ให้อัตรานิริการตรวจสอบ - ปริมาณหนี้ต้อง达成绩 ตามที่ต้อง达成 - ปริมาณหนี้ต้อง达成绩 ๑ ครั้ง ต้องตรวจสอบต่อไป - ผู้รับผิดชอบ :



ลงชื่อ .....  
(นายสุรศักดิ์ ชัยวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศีนิกอร์ จำกัด



กันยายน 2558



ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ ทองแก้ว พนมสถาบันต์ บุญพิพากษ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เทคโนโลยีไซเบอร์ จำกัด

ຕົກລາງທີ 2 (ຕົວ)

นายกรักษาการผู้ว่าฯ  
กระทรวงการพัฒนาฯ

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

SCENICAL DEVELOPMENT CO., LTD.

ก้าวเดิน ๒๕๕๘

ปริญญาทักษิณ เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


(*निष्ठानी विद्या विज्ञान एवं संग्रह*)

卷之三

ОПЯТЬ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนเมืองและ ดูดค่าต่างๆ	ผลการตามติดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ ผลกรหบสิ่งแวดล้อม
1.6 หัวพัฒนาฯ (ต่อ)	<p>8) ต้องประชุมพัฒนาระบบโดยตรงกับผู้อำนวยการหางานว่า “เมืองท่องเที่ยวสีเขียว” ไม่สามารถดำเนินการทุกงานของ ประกอบถ้าไม่ได้ลงในเงื่อนไขที่ต้องการ แต่ถ้ามีการดำเนินการที่ต้องการ ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการได้ทันที</p> <p>9) เสื้อการศึกษาที่มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเสียที่ที่เก็บรักษาไว้ในห้องฯ ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>10) กำจัดกากบาทที่เก็บไว้ในห้องฯ ให้หมดภายในวันเดียวกับวันที่กำจัดภัยหายาก</p> <p>11) ประسانงานกับโภชเนนทร์ ซึ่งเป็นห้องฯ ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในประเทศ ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>12) ประسانงานกับห้องฯ ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในประเทศ ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p>	<p>3. เก็บเศษอาหารที่เปลือกห้องครัวที่ต้องการทิ้งลงในถังขยะ แต่ถ้ามีเศษอาหารที่ต้องการทิ้งลงในถังขยะแล้ว ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>4. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากทำความสะอาดห้องน้ำ ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>5. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากการใช้งาน ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>6. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากการใช้งาน ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>7. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากการใช้งาน ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>8. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากการใช้งาน ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>9. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากการใช้งาน ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>10. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากการใช้งาน ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>11. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากการใช้งาน ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>12. ห้องน้ำที่ต้องแหลกหลังจากการใช้งาน ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p>	<p>มาตรฐานที่ 1 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 2 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 3 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 4 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 5 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 6 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 7 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 8 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 9 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 10 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 11 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p> <p>มาตรฐานที่ 12 ให้หัวหน้าห้องฯ ดำเนินการทันที</p>



SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.

กันยายน 2558


ลงชื่อ ..... นางสาวศรีรัตน์ พิราคม  
(นางสาวศรีรัตน์ พิราคม ผู้จัดการ บริษัท ศรีนิล อรุณรัตน์ จำกัด)

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ลงชื่อ ..... ดร. สุรชัย อะแซนเดอร์ อาแซนเดอร์ .....  
(นายสมศักดิ์ อะแซนเดอร์ นายนายสมศักดิ์ บุญพิพัฒนา)  
ผู้อำนวยการสำนักการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เศรษฐ์สกอล์ฟเอนเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมเวลล์ไซด์ ดูม่าต้าต่าง ญ	ผลการอบรมต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำอาชญากรรม	มาตรการมืออาชญากรรมแก้ไขผลการอบรมส่งผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินผล
1.6 ทรัพยากร้ำน้ำ (ต่อ)			<p>3. บันทึกการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนละ 1 เดือน ตรวจสอบและรายงานตัวดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบ :</li> </ul> <p>บริษัท ซีนิคอล ตีเวลล์โซลูชั่นส์ เม้นท์ จำกัด (กรุณาระบุชื่อผู้ดูแลผู้ดูแลโครงการ) เบอร์ฯ / นิติบุคคลของโครงการ</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม			<p>3. บันทึกการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนละ 1 เดือน ตรวจสอบและรายงานตัวดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบ :</li> </ul> <p>บริษัท ซีนิคอล ตีเวลล์โซลูชั่นส์ เม้นท์ จำกัด (กรุณาระบุชื่อผู้ดูแลผู้ดูแลโครงการ) เบอร์ฯ / นิติบุคคลของโครงการ</p>
2.1 น้ำเสีย	<p>เชิงภาพ</p> <p>น้ำเสียจากโครงการได้ถูกออกแบบให้มีระบบบำบัดไม่เสียเพื่อ นำน้ำที่บำบัดได้เสียให้ออกในแหล่งธรรมชาติที่ระบุไว้ เช่น แม่น้ำสายหลัก รวมถึงน้ำอุ่น โรงเรือน เดอะ กวีน霓เอร์ รีสอร์ท และอ่าวสี หงส์รัตน์ สถานที่ท่องเที่ยวและบริการที่มีมนต์เสน่ห์ แหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง เช่น หมู่บ้านชาวม้ง หมู่บ้านชาวม้ง หมู่บ้านชาวม้ง หมู่ที่ (หมู่บ้านท่องเที่ยว) ต่อไป ตามสิ่งที่</p>	<p>ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลน้ำดิบ โครงการต้องรักษาคุณภาพน้ำดิบ ให้ดีต่ออย่างดีและมีคุณภาพความสะอาดของน้ำดิบ และคุณภาพของน้ำที่ออกมายังแม่น้ำ แหล่งน้ำที่ระบุไว้ เช่น แม่น้ำสายหลัก แม่น้ำที่มีน้ำใส แหล่งน้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ ท่าจีน พะร่อง กับการติดตั้งมาตราการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่น้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ พะร่อง แหล่งน้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ พะร่อง แหล่งน้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ พะร่อง แหล่งน้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ พะร่อง</li> </ul>	<p>ดูแลน้ำดิบ โครงการต้องรักษาคุณภาพน้ำดิบ ให้ดีต่ออย่างดีและมีคุณภาพความสะอาดของน้ำดิบ และคุณภาพของน้ำที่ออกมายังแม่น้ำ แหล่งน้ำที่ระบุไว้ เช่น แม่น้ำสายหลัก แม่น้ำที่มีน้ำใส แหล่งน้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ ท่าจีน พะร่อง กับการติดตั้งมาตราการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่น้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ พะร่อง แหล่งน้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ พะร่อง แหล่งน้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ พะร่อง แหล่งน้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำที่มีน้ำใส เช่น แม่น้ำ พะร่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบ :</li> </ul> <p>บริษัท ซีนิคอล ตีเวลล์โซลูชั่นส์ เม้นท์ จำกัด (กรุณาระบุชื่อผู้ดูแลผู้ดูแลโครงการ) เบอร์ฯ / นิติบุคคลของโครงการ</p>




ลงชื่อ .....  
(นายธนกร คิวาม)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ซีนิคอล ตีเวลล์โซลูชั่นส์ เม้นท์ จำกัด SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.

นายสมศักดิ์ ทองเมือง นายสมัยรุ่ง นุชพิพากษ์  
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล

บริษัท เซ็นทรัล เทคโนโลยี จำกัด  
กันยายน 2558


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของมหาวิทยาลัยเดียวและ คุณครูก่อ	ผลการอบรมต่อสั่งແນວດ้อมที่สำคัญ	มาตรฐานม้องกันและเหตุการณ์แบบสัมภพ	มาตรฐานดิติตามตรวจสอบ ผลการประเมินเวลล้ม
2.2 นิเวศวิทยาบุนนาค	<p><u>หัวข้อการประเมิน:</u></p> <p>การดำเนินการจัดการของโครงการต้อง การให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับการอบรมชั้น เพื่อเป็น ที่พักอาศัยและพักผ่อนอย่างโอบอุ่นใจ ซึ่งมีการจัดการและดำเนินการ ส่วนภาพและส่วนใหญ่สำหรับนักเรียนนักศึกษาอย่างเอื้ออาทร เป็นคุณภาพ ดีที่สุด สำหรับนักเรียน ไม่เป็นพื้นที่โครงการจำานวนมาก โดย ที่พักอาศัยของโครงการนี้ขนาด 3,908.72 ตารางเมตร และ พื้นที่ปลูกไม้เขียวเด่น (พื้นที่สีเขียวอย่างยิ่ง) ขนาด 3,161.78 ตารางเมตร และ เมืองน้ำดี แหล่งน้ำดี แหล่งน้ำดี แหล่งน้ำดี แหล่งน้ำดี แหล่งน้ำดี แหล่งน้ำดี ตลอดระยะเวลาเพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ จึงทำให้พื้นที่ของโครงการ มีความพิเศษและน่าอยู่</p> <p><u>หัวข้อการประเมิน:</u></p> <p>เมื่อถือสัมภาษณ์แล้วเสร็จจะประเมินจัดการมาโดย ที่จะตั้งแต่การประเมิน ต่อสั่งฯ โดยที่จัดการและบริการให้มีความพิเศษ พื้นที่ห้องน้ำดี ไม่ได้ตั้งแต่การประเมินสั่งฯ แต่สั่งฯ จึงสามารถรับตัว กล้ามเนื้อที่ไม่รีบเดินคร่าวๆ ได้</p>	<p>1) รักษาสภาพแวดล้อมให้เรียบง่ายและสวยงามอย่างเสมอ 2) ห้ามผู้พำนักอาศัยและเช่าห้องที่ของโครงการบุกเบิกไม่พื้นที่บ้านและสำราญ สั่งฯ ประเมินได้ดีมาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลา / ความต้องการของนักเรียนและการบุกเบิกไม่เป็นประสาท อย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยครึ่งปี :</li> <li>- ผู้รับผิดชอบ : <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ศูนย์ศิลป์ ศูนย์ศิลป์ ศูนย์ศิลป์ จ้าต (การจัดตั้งนิคมพัฒนาศาสตร์ดังกล่าวไม่มีผล เส้นทาง) / นิติบุคคลอย่างไรก็ได้</li> </ul> </li> </ul>



ลงชื่อ .....  
 นายชูรุ่ง ศิริคาม  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ศูนย์ศิลป์ ศูนย์ศิลป์ จำกัด

กันยายน 2558



ลงชื่อ .....  
 นายสมศักดิ์ หาดแห้ว หาดแห้ว สมศักดิ์ หาดแห้ว  
 ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบ


ลงชื่อ .....  
 นายสมศักดิ์ หาดแห้ว หาดแห้ว สมศักดิ์ หาดแห้ว  
 ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบ



ପ୍ରାଚୀନମାତ୍ରା (୩)

นายวิชิต ศิราม  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศรีนิลคอม จำกัด

A small, square-shaped logo or seal, possibly made of metal or wood, featuring a stylized design that looks like a combination of a keyhole and a door handle.



กันยายน 2558

**SCENICAL**  
DEVELOPMENT CO., LTD.


(ນາງພາຈັກ/ຕິດຕັ້ງ/ຕື່ວາມ)

Lipid

کتابی از میرزا علی شفیعی

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อมและ ดูดค่าต่างๆ	ผลการทำงานอย่างไรเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การรีไซเคิล			
3.4 การใช้ไฟฟ้า	<p>โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีก 2 รายการ โดยทางโครงการจะนำมีการติดตั้งหน้าบ้านเพิ่มเป็นี้ 2 รายการ ขนาด 1,600 KVA ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีก 2 รายการ ได้รับอนุญาตความสูงในการไฟฟ้าบริการไฟฟ้าของโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีก 2 รายการ สำหรับจ่ายของโครงการนี้ได้โดยคลองเตยในพื้นที่ของกรุงเทพฯ</p> <p>(1) ในชั้นการออกใบอนุญาตว่าด้วยการจัดตั้งโครงการจะต้องให้มอบหนังสือเชิญให้ผู้มีสิทธิได้ทราบถึงวัสดุและแหล่งที่มาของวัสดุและแหล่งที่มาของวัสดุโดยตัวเอง</p> <p>(2) ในส่วนของห้องสูบและห้องน้ำของอาคาร โครงการจะขอแบบผังโดยได้รับสุดท้ายความเห็นชอบจากผู้มีสิทธิในการดำเนินการตามกำหนดเวลา</p> <p>(3) การเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ในการติดตั้งอาคาร การหาซื้อวัสดุที่มาจากต่างประเทศ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อการส่งออกและเพื่อการนำไปใช้ในอาคารที่ต้องการให้มีคุณภาพดี</p> <p>(4) พิจารณาการเลือกใช้หลอดไฟประดับเพิ่มล้าง (LED)</p> <p>(5) พิจารณาติดตั้งระบบไฟฟ้าพัฒนาแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า</p> <p>(6) เปิดไฟฟ้าต่อส่วนต่อวงจรระหว่างวันเวลา 18.00 – 06.00 น.</p> <p>(7) เลือกผู้ผลิตที่มีคุณภาพดีไม่มีผู้เสียหาย</p> <p>(8) ประเมินค่าทุนอย่างรอบคอบและตรวจสอบเมื่อในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>(9) จัดทำคู่มือการอยู่อาศัยพัฒนา ให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ศูนย์ติดตั้งนิปุตต์สิ่งแวดล้อม จำกัด (กรุงเทพฯ) ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ / นิติบุคคลอย่างระบุ</p> <p>- ตัวผู้รับผิดชอบตรวจสอบ :</p> <p>บริษัท ศูนย์ติดตั้งนิปุตต์สิ่งแวดล้อม จำกัด (กรุงเทพฯ) และผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ / นิติบุคคลอย่างระบุ</p> <p>- หมายเหตุ / ความรู้สึก :</p> <p>บริษัท ศูนย์ติดตั้งนิปุตต์สิ่งแวดล้อม จำกัด (กรุงเทพฯ) ได้ดำเนินการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท ศูนย์ติดตั้งนิปุตต์สิ่งแวดล้อม จำกัด (กรุงเทพฯ) ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ / นิติบุคคลอย่างระบุ</p>	<p>(นายสมศักดิ์ กลยุทธ์ นิยมวงศ์ นุชนพัฒน์) ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไทยเทคโนโลยี จำกัด กันยายน 2558</p>



ลงชื่อ .....  
(นายธนกร ศรีวุฒิ)  
บริษัท การบริหารผู้จัดการ  
บริษัท ศูนย์ติดตั้งนิปุตต์สิ่งแวดล้อม จำกัด

ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ กลยุทธ์ นิยมวงศ์ นุชนพัฒน์)  
ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ กลยุทธ์ นิยมวงศ์ นุชนพัฒน์)  
ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2558

ຕົກລາງທີ 2 (ເຖິງ)

นายเจริญ วิรากาม  
(นายเจริญ วิรากาม)

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ก้าวสู่ปี 2558

SCENIC  
DEVELOPMENT CO. LTD.

ପ୍ରକାଶ ଏହାକିମ୍ ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ ଏହାକିମ୍ ଏହାକିମ୍

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ก. ๑๖๘

1

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ກົດເລກທີ່ 2558

(နိဂုံးမြတ်စွာပေါ်လေသာများ၊ မြတ်စွာပေါ်လေသာများ၊ မြတ်စွာပေါ်လေသာများ)

(นายสุนทรัพย์ ห้องเรียน ภาษาไทย นักเรียนที่ บุญพิทักษ์)

ដើម្បីបានរាយការជាមួយនេះទទួលឱ្យ  
បានស្ថិត នឹងការឱ្យកើតឡើងទៅជីវិត

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสั่งແຈ້ງແຈ້ງผลลัพธ์	ผลการทดสอบต่อสั่งແຈ້ງແຈ້ງผลลัพธ์สำหรับ ดูถูกค่ามาตรฐาน	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของสั่งແຈ້ງผลลัพธ์	มาตรฐานตามตรวจสอบ ผลการทดสอบเบ็ดเตล็ด
3.6 การระบุข้อหา (ต่อ)	ดูถูกค่ามาตรฐาน 112.0 ถูกบาน้ำก้มเมตร และหน่วงในอ่อนหนางาม ประเมิน 150.0 ถูกบาน้ำก้มเมตร จำนวน 2 น้ำ รวมริบบิ้น 4 ในการหันน้ำผ่านตัวกันน้ำ ถูกบาน้ำก้มเมตร ซึ่งมี ความสามารถเพียงพอในการหันน้ำ และ “ตัวมีการ ควบคุมอัตตราการระบายน้ำออกจากช่องเส้นที่ใช้ในการ (ประเมิน 0.0710 ลบ.ม./วินาที) ไม่ให้เกินกว่าอัตราการ ระบายน้ำก่อนมีการพัฒนาโครงการ (ประเมิน 0.1581 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	มาตรฐานตามที่ต้องการ	มาตรฐานตามที่ต้องการ
3.7 พื้นที่สีเขียว	ทางโครงการได้นำเสนองานภารกิจซึ่งดันบัน្តธรรมชาติ เพื่อเป็นที่ พักอาศัยและพักผ่อนบนบ่อโอบใจ จึงมีการจัดการและดูแลดัง <sup>*</sup> รายงานแสดงถึงให้มีความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตามที่ ศูนย์ดูแล โดยพื้นที่สีเขียวของโครงการมีเนื้อที่ 3,908.72 ตารางเมตร และพื้นที่ป่าสักไม้ยืนต้น (พื้นที่สีเขียวที่อยู่) ของโครงการ 3,161.78 ตารางเมตร และมีการ นำรังสีรักษารักษาไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ ไปพื้นที่ดูแลโครงการและดูแลพื้นที่สาธารณะ	1) จัดทำมิตรภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างสวยงามและลงตัวกับธรรมชาติมาก ที่สุด และสอดคล้องกับสภาพ 2) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาพื้นที่เขียวของโครงการให้สวยงามและสมบูรณ์ มีการดูแลรักษาพื้นที่อย่างดี พร้อมดิน ด้วยต้นไม้ ต้นไม้ต่างๆ ตลอดทั้งดำเนินการ 3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณน้ำด้วยต้นไม้ของโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่ม <sup>*</sup> พื้นที่สีเขียวให้กับบุญชนาโดยรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่สีเขียวให้กับบุญชนาโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตั้งเป้าวิธีการพัฒนา ติดตามความแม่นยำของภารกิจดูแลพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้โดยเด็ดขาด - บริหารทรัพยากร บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ - ระบุแนวทาง/ ความมี เดินทาง 1 ครั้ง ทุกเดือนจะมาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ศูนย์ดูแล ตัวเลขประเมินที่ จำกัด (การเมืองดูแลดูแลโครงการชุดยังไม่แน่ แล้ว) / ผู้ดูแลโครงการชุด



SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ .....  
(นายเชาว์ศิริรัตน์ ติวานุ  
ภารกิจการผู้ดูแล  
บริษัท ศูนย์ดูแล ตัวเลขประเมินที่ จำกัด

กันยายน 2558

ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ กอบแก้ว, นายสอาดบุตร นฤพพิพัฒน์)


ผู้รับผิดชอบภารกิจสั่งตรวจ

บริษัท เช้าก่อส์เพรีย์เทคโนโลยี จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของบทสัมภาษณ์ล้วมและ ถูกค่าต้องๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่องค์ประกอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ต้องดำเนินการตามตรวจสอบ
4.1 เครื่องจักรและสิ่งคุณสมบัติของระบบ ส่วนร่วมของประชารัตน (ต่อ)		9) เพื่อป้องกันการรื้อถอนและแก้ไขผลกระทบจากภารตานี้ให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงวิธีดูแลซึ่งต้องติดตามอย่างมาก โดยการสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการมีจัดการร่วมร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีกับในชุมชนให้มากขึ้น ในรูปแบบของการสนับสนุนทุนจัดการในประเทศเพื่อการพัฒนา ที่จัดการและจัดสำหรับผู้คนที่ยากไร้ในโรงเรียนหรือชุมชน การสนับสนุนให้มีการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการทางอยู่ร่วงกับประเทศไทยได้อย่างมีความเข้าใจเป็นเด่น	ผลการประเมินได้รับผลลัพธ์ดังนี้
4.2 สาธารณสุข และผลกระทบต่อสุขภาพของ สุขภาพ	การดำเนินงานโครงการ มีจัดการมีภารกิจ ผลกระทบต่อสาธารณะสุขและสุขภาพ ดังนี้ 1) โครงการของพัฒนาด้วย - ผู้คนและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ - ระบบบำบัดอากาศที่ดี ถูกจัดตั้งให้มีสัดส่วน 2) โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดตั้งป้ายห้ามควายและห้ามจอดรถภายในโครงการให้พื้นที่ด้วยรั้วเหล็กและหัวรี 3) ออกแบบอาคารให้มีพื้นที่โล่งกว้างเพื่อให้อากาศภายในโครงการ良好ได้ดี 4) ออกแบบบ้านพักที่มีระเบียบอย่างดี ให้สุขาภิบาลดี 5) โครงการที่ดำเนินการอย่างดี ให้สุขาภิบาลดี	1) ลดลงสำหรับความสูงของต้นไม้ในโครงการอย่างส่วนมาก 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดอุณหภูมิและจัดการพื้นที่ให้ดีกว่าเดิม 3) ติดตั้งป้ายห้ามควายและห้ามจอดรถภายในโครงการให้พื้นที่ด้วยรั้วเหล็กและหัวรี 4) ออกแบบบ้านพักที่มีระเบียบอย่างดี ให้สุขาภิบาลดี 5) โครงการที่ดำเนินการอย่างดี ให้สุขาภิบาลดี	มาตรการที่ต้องดำเนินการตามตรวจสอบ 1) ติดตั้งห้องน้ำสาธารณะที่สีขาวหรือสีฟ้า 2) รบกวนให้รับประทานอาหารที่สะอาด บริสุทธิ์ แหล่งน้ำใหม่ๆ และส้วมเมือง รับประทานอาหาร 2) โครงการทางเดินทาง - ติดตั้งห้องน้ำสาธารณะให้มีสัดส่วน - ภาระจะให้ส่าอาหาารหรือแม้แต่ไม่มีสัดส่วน 3) โครงการน้ำดื่ม - ภาระพืช เช่น แม่น้ำ - ภาระสูบน้ำที่ก่อภัย 4) โครงการที่ดูแลสิ่งแวดล้อม - จัดให้มีจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3) โครงการที่ดูแลสิ่งแวดล้อม - จัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพผ่านทีมของผู้เชี่ยวชาญ



ลงชื่อ .....  
(นาย นิติรัตน์ ติราวดี)  
ผู้จัดการผู้จัดการ  
บริษัท ศรีน้อย จำกัด SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ กองคำวัน, นายสมบัติ บุญพิทักษ์)  
ผู้อำนวยการรับผิดชอบ  
บริษัท เศรษฐ์ก่อสร้างไทยโนโอลี่ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุลกากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการต่อเนื่อง
4.4 สาธารณสุข และผลกระทบต่อ สุขภาพ (ต่อ)	<p>4) โรคที่มีสาเหตุเป็นพำนักระยะสั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถูกแมลงหรือสัตว์รบกวนพำนักระยะสั้น โรค ไข้เลือดออก เป็นต้น</li> <li>- สัมผัสรับสารเคมีร้อนเป็นพำนักระยะสั้น</li> <li>- ภัยแล้งน้ำ เป็นต้น</li> <li>- มัลติส์ติกเป็นพำนักระยะสั้น โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น</li> <li>- มัลติส์ติกเป็นพำนักระยะสั้น โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น</li> <li>- แมลงวัน อุบัติภัยในครัวเรือน เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อุบัติภัยในครัวเรือน</li> </ul>	<p>5) ความตุณรบบบ้ำต้นเสี่ยให้สำนักงานนำบันทึกเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้ง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ของผู้ขอแบบประเมินบ้ำต้นเสียอย่างเคร่งครัด</p>	มาตรการป้องกันและแก้ไข
	<p>4) โรคที่มีสาเหตุเป็นพำนักระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถูกแมลงหรือสัตว์รบกวนพำนักระยะยาว โรค ไข้เลือดออก เป็นต้น</li> <li>- จัดไฟฟ้าภูมิภาคอย่างไรก็ได้ ดังภาระไฟห้องพักอาศัยประจำบ้าน พื้นที่จัดไฟฟ้า พนักงานทำความสะอาดบ้านโดยไม่ยังห้องพักอาศัยอย่างรวดเร็วของโครงสร้างการ เก็บและเพาะพันธุ์สัตว์พำนักระยะยาว เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น</li> <li>- จัดไฟฟ้าภูมิภาคอย่างไรก็ได้ ตามที่มีติดตั้ง เพื่อป้องกันการ เก็บและเพาะพันธุ์สัตว์พำนักระยะยาว เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น</li> <li>- ประดูห้องพักอาศัยอย่างไรก็ได้ ตามที่มีติดตั้ง เปิด窗หน้าบ้านส่องทางสู่外方 ที่เก็บ涵养水池 แห้ง กันสาบ</li> <li>- ทำความสะอาดห้องพักอาศัยอย่างไรก็ได้ ตามที่มีติดตั้ง ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องน้ำ เป็นต้น</li> <li>- จัดไฟฟ้าภูมิภาคอย่างไรก็ได้ ตามที่มีติดตั้ง เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องน้ำ เป็นต้น</li> <li>- ติดตามประเมินงานกำรจัดบ้านสอดคล้องกับมาตรฐานสุขาภิบาล ที่มีมาตรฐาน บุคลากร ให้เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีบุคคลอยู่บ้าน ที่ไม่เหมาะสม</li> <li>- ประดูห้องพักอาศัยอย่างไรก็ได้ ตามที่มีติดตั้ง เป็นต้น</li> <li>- ใช้ระบบควบคุมความชื้นอย่างดี ตามมาตรฐาน ที่มีอยู่ในอาคารและภายนอก</li> <li>- ทำความสะอาดห้องน้ำ ให้เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ห้องน้ำ เป็นต้น</li> <li>- ห้องน้ำสักหุบหินเข้มงวดในอาคาร</li> </ul> <p>5) โรคที่มีสาเหตุเป็นพำนักระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมมติศักดิ์อยู่ร่วมบ้านกับป่วยด้วยระยะพัฒนา เช่น ไข้เลือด ออก ไข้หวัดหรือคัดจมูกหรือไอรักษาอย่างรักษาอย่างรุนแรง</li> <li>- การรับประทานอาหารภายในห้องพัฒนาไม่ดีความชื้น และต่อสอง ไม่ถูก</li> <li>- ประชาภรณ์อยู่ติดเชื้อไวรัสต่อสอง ไม่ถูก</li> </ul>	<p>1) ออกเเบบเอกสารให้ผู้รับรองเบ็ดเตล็ด เพื่อให้ทราบถึงในมาตรการต่อไปที่จะดำเนินการ จัดบ้านให้เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2) ทำความ悉และดูรายในอาคารอย่างรุนแรง</p> <p>3) ควรล้างร่องบ่ออย่างดี ทิ้งน้ำในลักษณะสูง โดยเฉพาะหลังจากไห ตาม เรือน้ำมาก ไม่ควรร่วมอยู่ริมบ่อน้ำหรือริมน้ำ</p> <p>4) ใช้ผ้าใบบากปิดช่องทางเดินทางเข้ามา</p>	<p>(นายสมศักดิ์ ทองเก้า หมายเลขบัตร บัญชีพัทลุง) ผู้รับผิดชอบการดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p>บริษัท เซ็นทรัล เทคโนโลยี จำกัด กันยายน 2558</p>  

ลงชื่อ .....  
**(นายอนุรักษ์ ติราคม)**  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ศูนย์ดี ทีเซลล์คอมเพล็กซ์ จำกัด


กันยายน 2558

ลายเซ็น .....  
**(นายสมศักดิ์ ทองเก้า หมายเลขบัตร บัญชีพัทลุง)**  
 ผู้รับผิดชอบการดำเนินการต่อเนื่อง

ลายเซ็น .....  
**(นายสมศักดิ์ ทองเก้า หมายเลขบัตร บัญชีพัทลุง)**  
 ผู้รับผิดชอบการดำเนินการต่อเนื่อง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อมและ บุคลากร	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทั้งสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข และผลกระทบต่อ สุขภาพ (ต่อ)	6) อุปกรณ์และภาระกิจด้านสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชรubs จราฯ หลังรับ</li> <li>- การบริโภคด้านสุขภาพ</li> </ul>	1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ศรubs อย่างเคร่งครัดในอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในโครงสร้าง และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการติดเชื้อ 2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนผู้ทาง แม่เหล็กของทางการเดินทาง รวมทั้งประตูทางเข้า-ออกโครงการเดินรถ ได้อย่างถูกต้อง 3) จัดทำคันชนบลอกความเร็ว เพื่อความต้องการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 4) จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดและทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นรายวัน โดยเว็บทางเดินภายในอาคาร และบันไดต่อสูง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของที่ชื้นช้า ยังจะก่อให้เกิดอันตรายได้ 5) ยังคงดำเนินการป้องกันอันตราย โดยติดป้าย ประกาศสั่งห้ามเข้ามาในโครงการที่ห้ามเข้า 6) จัดให้มีการตรวจสอบบ้านเรือนกันและกันอีกด้วย สำหรับบ้านเรือนบ้านละ 2 ครั้ง ให้สามารถเข้าไปสำรวจ หากพบว่ามีการสืบขยาย หรือใช้การไม่ถูกต้อง 7) จัดทำป้ายและนำกำรใช้ถุงภาชนะต่อตัว ไว้บริการที่บุคคลต้องซื้อยี่ห้อใดห้ามอยู่ใกล้ที่ติดต่อสัมภาระได้แก่ตัวทันที 8) จัดทำผังเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน ไปยังจุดรวมพลโดยเดินทางด้วยทางเดินและโถงทางเดิน 9) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีไฟไหม้อาคาร ไฟฟ้า 1 ครั้ง โดยการติดต่อประสานงานกับฝ่ายราชการและผู้บ้านสาธารณะทุกสถาบันที่มีความต้องการ 10) ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการไว้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 11) ติดตั้งป้ายเตือนให้มีการตั้งเบ็ดร่องรอยในจุดตรวจในที่อยู่อาศัยของโครงการ เพื่อแจ้งการดำเนินการเมื่อพัฒนาภัยในโครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทั้งสิ่งแวดล้อม



ลงชื่อ .....  
**(นายธนกรศักดิ์ ทองมาก ศิริวัฒน์)  
 ก្រោមការผู้จัดการ**  
**บริษัท ศีนิกอล ពីវេសលូមប៊ែងហ៊ុ ចាញ់តិ**  
**SCENICAL  
 DEVELOPMENT CO., LTD.**



ลงชื่อ .....  
**(นายสมศักดิ์ ทองมาก, นายสถาบัณ พุฒิพัฒนา)**

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
**บริษัท เศรษฐ์ເສດຖະກິນໄລ**

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสื่อสารและสื่อสารมวลชน		หลักระบบที่ต้องมีอยู่	หลักระบบที่ใช้ผลการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่ตามมาตรฐานสากล
4.2 สำนักงานสสส. และคณะกรรมการป้องกันและรักษาอิสระเสรีภาพ (ต่อ)	7) ตั้งมาตรฐานพัสดุ	หลักระบบที่ต้องมีอยู่	มาตรฐานที่ใช้ผลการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่
4.3 อาศัยว่า หมายและภาระของตนและภาระของบุตรสาว	1) กรณีเกิดอันตราย	โครงสร้างภาระและการรับภาระของบุตรสาวที่ต้องดูแล ภาระนี้ยังคงอยู่ต่อไป	1) จัดทำแบบฟอร์มที่ระบุว่าภายในโครงสร้างภาระของบุตรสาวที่ต้องดูแลนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 2) ดูแลเอกสารที่สำคัญที่สืบทอดมาของบุตรสาวให้ดีที่สุด 3) ความตระหนักรู้ในการดูแลบุตรสาวอย่างดีที่สุด	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่
4.4 สำนักงานสสส. และคณะกรรมการป้องกันและรักษาอิสระเสรีภาพ	8) ตั้งมาตรฐานพัสดุ	หลักระบบที่ต้องมีอยู่	มาตรฐานที่ใช้ผลการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่
4.5 อาศัยว่า หมายและภาระของตนและภาระของบุตรสาว	9) ตั้งมาตรฐานพัสดุ	หลักระบบที่ต้องมีอยู่	มาตรฐานที่ใช้ผลการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่

ลงชื่อ .....

SCENICAL

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ปริมาณ เนื้อที่มีส่วนต่างๆ เช่น ไขมัน โปรตีน น้ำตาล ฯลฯ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลงชื่อ .....  
(นายแบบศิริษะ ติราภรณ์)

A small, rectangular hole punch mark located in the top right corner of the page.

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

# SCENICAH DEVELOPMENT CO., LTD.

માનેના 2558

ຕາງປານທີ 2 (ຕົວ)

องค์ประกอบของอาหารสัมภาระและแหล่งมาต้นของเชื้อโรค		ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องตามประเมินและแก้ไขผลการทดสอบ
4.3 ဓაเรีย ชานา แม้ ยแล ๔ กว่า ม ไก่อบกรอบ และการป้อนกันและ รับกันอีกครึ่ง (คือ)		มาตรฐานที่ต้องตามประเมินและแก้ไขผลการทดสอบ	มาตรฐานที่ต้องตามประเมินและแก้ไขผลการทดสอบ
		<p>(12) ต้องสังเคราะห์อย่างดีให้เข้มงวดจัดอยู่ในที่ที่สะอาดและปลอดภัย            (13) จัดให้มีป้ายแสดงอยู่หน้าบ้านสำหรับผู้ใช้บริการทั้งน้ำ โถส้วมข้อความดังนี้            ๑. ห้องส้วมดูดว่ายังไม่พร้อมใช้ส้วมอย่างเด็ดขาด            ๒. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๓. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๔. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๕. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๖. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๗. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๘. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๙. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๐. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๑. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๒. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๓. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๔. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๕. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๖. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๗. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๘. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๙. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๒๐. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๒๑. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด</p>	<p>2. ต้องสังเคราะห์อย่างดีให้เข้มงวดจัดอยู่ในที่ที่สะอาดและปลอดภัย            (Escherichia coli) ตรวจสอบครัวเรือนทางชีววิทยา            บริเวณที่ดูดซึ่ง            สรงน้ำหน้าบ้านโดยครัวเรือน            ระยะเวลา/ ความต้องการ            ตรวจสอบมาตรฐานที่มีอยู่ว่าบริการนี้ดูสะอาดและ            นำร่องเข้ามา ตลอดระยะเวลาดำเนินการ            ตัวนี้เป็นบริการตรวจสอบ            การเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อ            ตรวจสอบเชื้อร้ายใน ตรวจสอบความ            เป็นกรด-ด่าง วิเคราะห์ห้องน้ำมีมากเกิน            ชนิด Coliform Bacteria,            วิเคราะห์ห้องน้ำเบเกอร์บิค็อกไล            1) ภาระเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ            จำนวน 2 จุด เพื่อตรวจสอบเชื้อร้ายใน            คลื่นร่องคงเหลือในปูนประปาจะจำทากัน วันละ            1 ครั้ง และวัดทำกรีนส์สก็อตไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไป โดยต้องมีผู้            บริการหล่อร่องคงเหลือไม่น้อยกว่า 0.6            มิลลิลิตรต่อต่ำสุด แสงไม่做强กว่า 1.0            มิลลิลิตรต่อต่ำสุด ในการรีบูตระบบ            ว่าดี</p>
		<p>(12) ต้องสังเคราะห์อย่างดีให้เข้มงวดจัดอยู่ในที่ที่สะอาดและปลอดภัย            (13) จัดให้มีป้ายแสดงอยู่หน้าบ้านสำหรับผู้ใช้บริการทั้งน้ำ โถส้วมข้อความดังนี้            ๑. ห้องส้วมดูดว่ายังไม่พร้อมใช้ส้วมอย่างเด็ดขาด            ๒. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๓. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๔. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๕. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๖. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๗. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๘. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๙. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๐. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๑. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๒. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๓. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๔. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๕. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๖. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๗. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๘. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๑๙. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๒๐. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด            ๒๑. ห้องซักซ้อมห้องน้ำส้วมอย่างเด็ดขาด</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องตามประเมินและแก้ไขผลการทดสอบ</p>

(ପ୍ରତିକାଳୀନ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନାଚାର୍ଯ୍ୟ)

卷之三

SCENICAL  
MANAGEMENT CO., LTD.

ក្រសួង 2558

SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(*กิตติมศักดิ์สุทุมป์*)

ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଣିବାରେ ମନ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

三一七

ຕົກລາງທີ 2 (ຕ່ອງ)

卷之三

ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଦପାଦମୁଖୀ

A small, square-shaped impression, likely a seal or stamp, featuring a textured, granular pattern across its entire surface.

**SEATEC** 聖泰  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ກົດເລກທະບຽນ 2558

SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.

ຕາງໝາດ 2 (ຕົວ)

องค์ประกอบของทางสังคมชุมชนและ คุณค่าทางสังคม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมชุมชน	มาตรฐานด้านความยั่งยืนทางสังคม
4.3 อาชีวะ หมายแสดงความ มลพิษทาง และการป้องกันและ รักษาศักยภาพ (ต่อ)	7) ดูแลความสะอาดอย่างสมดุล หากสถานที่ร่วมให้ดูแล ด้วยห้ามสูบยาจ า烟 / กัญชา	7) ดูแลความสะอาดอย่างสมดุล หากสถานที่ร่วมให้ดูแล ด้วยห้ามสูบยาจ า烟 / กัญชา	มาตรฐานด้านความยั่งยืนทางสังคมชุมชน
4.4 ประวัติศาสตร์และภูมายอดดี	จากการสำรวจบริเวณโดยรอบเพื่อพิจารณา พบร้า ไม่มี แหล่งโบราณสถานอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ดังนั้น การ พัฒนาโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่ง โบราณสถานและโบราณสถานที่อยู่อาศัยอยู่	ปฏิรักษาโบราณสถานอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อโบราณสถาน หากมีการจังหวัดร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบ จัดการโดยด่วน	ผลกระทบทางสังคมชุมชนและแก้ไขผลกระทบสังคมชุมชน
4.5 สุนทรียภาพและภาระเชื้อเพลิง	โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยที่ไม่ใช้อาหารสูง และมี แนวโน้มในการออกแบบโดยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ จึง ขอรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตพลังงานที่ไม่เสียสิ่งแวดล้อม เช่นพลังงาน ทดแทนที่ได้รับจากพืชและเศษอาหารของโครงการ ใช้ส่วนมากของ ภาระดำเนินการของโครงการจะไม่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงขอรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของสถาปัตย์โครงการที่มีการจัดการขยะที่ดี ซึ่งจะช่วยลด ภาระของสถาปัตย์โครงการที่ต้องดูแลและรักษา	1) ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการยังสามารถและประเมินกิจกรรม ที่ชุมชนที่มาติดตามที่สุด และสร้างความอ่อนน้อมถ่อม ตนให้กับผู้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการ ให้ได้รับความเห็นชอบ ทำการ นำเสนอเป็นประจำทุกวัน หวานดิน ตัดแต่งร่อง ตลอดจนขยายเวลา ดำเนินการ 2) จัดทำหนังสือเรียน ให้เด็กต่อสัมภาระพืชที่ จัดทำหนังสือเรียน ให้เด็กต่อสัมภาระพืชที่เขียนของโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่ม ความตื่นเต้นให้กับเด็ก 3) จัดทำหนังสือเรียน ให้เด็กต่อสัมภาระพืชที่เขียนของโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่ม ความตื่นเต้นให้กับเด็ก	- จัดหนึ่งครั้งต่อเดือน - จัดหนึ่งครั้งต่อเดือนที่น้ำมัน บริโภคมาติดตามที่สุด และสร้างความอ่อนน้อมถ่อม ตนให้กับผู้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการ ให้ได้รับความเห็นชอบ ทำการ นำเสนอเป็นประจำทุกวัน หวานดิน ตัดแต่งร่อง ตลอดจนขยายเวลา ดำเนินการ - บริเวณที่ติดตาม พื้นที่ที่เชี่ยวชาญในโครงการ - ระยะห่าง 100 เมตร บนที่ดินที่ได้รับอนุญาต 1 ห้อง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ศูนย์น้ำดื่ม ที่เวลล์สปริงเมืองน้ำ จำกัด (การจัดตั้งน้ำดื่มน้ำดื่มในพื้นที่สาธารณะจึงไม่แล้ว เสร็จ) / นิตย์บุญกลอย公司 (การจัดตั้งน้ำดื่มน้ำดื่มในพื้นที่สาธารณะจึงไม่แล้วเสร็จ)

..... សំរាប់ និង សំរាប់

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

พิมพ์เมษายน 2558


(ນາງຍະສົມຫຼັກຕີ ທອງແກ້ວ, ນາງຍະສາຍຸ່ນຕີ ນາງພິທັກຕີ)

..... ఎందుకి వ్యవస్థలో నీ ప్రాణాన్ని కషాయి చేయడానికి

ମୁଦ୍ରଣ ପିଲାଟିକ୍

ตารางที่ 3 รายการมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างดอนໂคโน้ดีเพย์ม (Khaoyai Foresta ของบริษัท บีดีเคอล ตัวเรื่องฉบับใหม่) จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ/ ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม	ตรวจสอบสภาพอากาศที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่การก่อสร้าง ได้แก่ การจัดหัวดับเพลิง การก่อสร้าง การก่อสร้างดูด สภาพัฒนาครุภาระ รวมเป็นระบบชี้บเรี่ยงร้อยข้อมูลที่ก่อสร้าง โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มแบบที่ก่อการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่วางของวัสดุ แสง แนวรั้วโครงการ	บันทึกการตรวจสอบทุกวัน ตลอด ระยะเวลาที่ก่อสร้าง	บริษัท บีดีเคอล ตัวเรื่องฉบับใหม่ จำกัด
2. ทรัพยากรดั้งเดิม	ตรวจสอบการระสังขของดินบนบริเวณที่ก่อสร้าง ตามก่อนตื้นในระบบทามที่มาของโครงการ/ ก่อสร้างน้ำหน้าด้านหน้าโครงการ และสภาพของน้ำกันดิน โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มแบบที่ก่อการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ร่างรับป้ายน้ำของโครงการ ท่อระบายน้ำตามหน้าโครงการ และแนวผังกันดิน	บันทึกการตรวจสอบทุกวันทุกครั้ง ประเมินทุกครั้ง	บริษัท บีดีเคอล ตัวเรื่องฉบับใหม่ จำกัด
3. คุณภาพอากาศ	ติดตามตรวจสอบ 1) ปริมาณฝุ่นละอองร่วน (TSP) "ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) "ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 3) ค่าวัสดุอนามัยยกซึ่ง (CO) "ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม. 4) คุณภาพออกไซด์โซเดียม (SO <sub>2</sub> ) "ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม. 5) ไนโตรเจนไนโตรไซด์ (NO <sub>2</sub> ) "ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม. 6) สารประกายไหมโคตราร์บอน (HC)	ตรวจสอบค่าทุกวัน 2 จุด ต่อวัน 1) ปริมาณริมแม่น้ำของพื้นที่โครงการทั้งด้านทิศตะวันตก 2) ปริมาณริมแม่น้ำของพื้นที่แม่น้ำทุ่งสง	1) TSP และ PM-10 ตลอดทั้งทุกวันที่ก่อสร้าง 2) CO, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , HC ตรวจวัดต่อวัน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	บริษัท บีดีเคอล ตัวเรื่องฉบับใหม่ จำกัด
4. ระดับเสียงและการติดตามตรวจสอบ	ตรวจสอบผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบ 1) ติดตามตรวจสอบระดับเสียง "ได้เก 24 hr, Lmax, Ldn, L90 โดยกำหนดให้คำว่าหนึ่งเดือน เสียงร่องสีภายใน 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) "ไม่เกิน 70 dB(A) และคำว่าต้นเสียงสูงสุด (Lmax) "ไม่เกิน 115 dB(A) หรือมากน้อยหนึ่งก็ตามที่ต้องมีในช่วงที่ทำการตรวจสอบ 2) ติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบ อยุคภาคสูงสุด (PPV) และความต่อต้านที่ทางการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต้องการ	ตรวจสอบค่าทุกวัน 2 จุด ต่อวัน 1) ปริมาณริมแม่น้ำของพื้นที่โครงการทั้งด้านทิศตะวันตก 2) ปริมาณริมแม่น้ำของพื้นที่แม่น้ำทุ่งสง	ตรวจสอบเดือนละครั้งและค่าความสัม�ารถท่องเที่ยวทุก 3 วัน ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง พร้อมจัดการและรายงานรายงานผล ทั้งส่วนใต้พื้นดิน พร้อมจัดการและรายงานรายงานผล ต่อหน่อง ต่อเดือน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	บริษัท บีดีเคอล ตัวเรื่องฉบับใหม่ จำกัด



ลงชื่อ .....  
(นายธนาศิริ ศิริวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บีดีเคอล ตัวเรื่องฉบับใหม่ จำกัด



กันยายน 2558

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เซ็นิกาส์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(นายสมศักดิ์ กลองแก้ว นายสถาบันต์ บุญพิพัฒน์)

SCENICA  
DEVELOPMENT CO., LTD.

ຕາມກາງທີ 3 (ຕ່ອ)

องค์ประกอบมาสสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ผู้ดำเนินตรวจสอบ
5. การดูแลความยั่งยืน	1) บันทึกปริมาณ ผลการจราจรเชิง-ออกบ้านเรือที่ก่อสร้าง โครงการ 2) การได้รับพัสดุจากภารกรภารการในพื้นที่โครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และถนนติดหน้า พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ - บันทึกการตรวจสอบบ้านวัน ตรวจสอบ ระบบโครงสร้าง	บริษัท ศูนย์ทดสอบ ตีว่าสิ่งปฏิบัติ จำกัด
6. การซึ่งนา	ตรวจสอบสภาพดินเจ้านาในพื้นที่ก่อสร้าง โดยรวม และ บ้านพักคนงาน ว่าอยู่ในสภาพชำรุดหรือไม่ โดยจัดทำเป็นบันทึก การตรวจสอบ	พื้นที่ก่อสร้าง/บ้านพักคนงาน	บริษัท ศูนย์ทดสอบ ตีว่าสิ่งปฏิบัติ จำกัด
7. การใช้ไฟฟ้าและภาระอ่อนรุนแรง	1) ตรวจสอบสภาพการชำรุดของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม 2) บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโครงการ	พื้นที่ก่อสร้าง/บ้านพักคนงาน	บริษัท ศูนย์ทดสอบ ตีว่าสิ่งปฏิบัติ จำกัด
8. การดูแลภาระชนิดผลิต	ตรวจสอบสภาพผังรัมภ์ผลิตโดยพื้นที่ก่อสร้าง และบันทึก ค่าน้ำว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เพียงพอต่อการรองรับภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้งรีบูตผลิตโดย โดยจัดทำเป็นบันทึกการ ตรวจสอบ	ผู้ดูแลผู้ผลิต 1 คน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ศูนย์ทดสอบ ตีว่าสิ่งปฏิบัติ จำกัด
9. เทศธนกิจสังคม	ตรวจสอบประเมินร่องรอยจากประชชาชนที่อยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	ศูนย์กลางดิจิตรัลโครงการศูนย์ใหญ่ศูนย์พัฒนาฯ โครงการประเมินร่องรอยโครงการ	บริษัท ศูนย์ทดสอบ ตีว่าสิ่งปฏิบัติ จำกัด
10. อาคารอนามัยและความ ปลอดภัย	ตรวจสอบการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องของห้องน้ำส่วนกลาง ความเป็นระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดทำบันทึกการเก็บ ขยะพลาสติกในห้องน้ำส่วนกลาง รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและจัดการ 1 คน ตัวชี้วัด/จัดทำสิ่งที่ต้องดูแลต่อไป	บริษัท ศูนย์ทดสอบ ตีว่าสิ่งปฏิบัติ จำกัด

**หมายเหตุ :** ให้เงินออมส่วนที่ต้องชำระตามเงื่อนไขของบัญชีบ้านเดือนเดียว ไม่ต้องชำระก่อนกำหนด เนื่องจากบัญชีบ้านเดือนเดียวเป็นบัญชีที่ต้องชำระในเดือนถัดไป ไม่สามารถนำบัญชีบ้านเดือนเดียวไปต่อหน้าบัญชีบ้านเดือนเดียวได้ ดังนั้น จึงต้องชำระหนี้เดือนเดียว ก่อนชำระหนี้เดือนถัดไป แต่ถ้าต้องชำระหนี้เดือนถัดไปก่อนหนี้เดือนเดียว ก็ต้องชำระหนี้เดือนถัดไปก่อน ไม่ต้องชำระหนี้เดือนเดียว ก่อนชำระหนี้เดือนถัดไป

SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD.  
(นายวราภรณ์ ทิรากุล)  
ลงชื่อ

**SEAL 4 ECU**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

๙๖

John Robert McGinnis

การท่องเที่ยว 4 รายการมาต่อจากเดิมตามเดิมที่จราจรและถนน (ระยะเดินทาง) โดยทางการก่อสร้างบนถนนโดยรวม Khaoyai Foresta ของบริษัท ซีพี ออลล์ ได้รับผลตอบรับดีเยี่ยม Khaoyai Foresta ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

(ଅଧ୍ୟାତ୍ମକାରିତା ଶିଖାରମ)

การรวมการผู้จัดการ

ปริษญา ศรีนิโคล ตีวีสูลกอบะเม่นันท์ จำกัด

ก้าวใหม่ 2558

SCENICAL

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED


(សិក្សាអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត្រ និងបណ្តុះបណ្តាល នូវការងារ និងការងារ និងការងារ)

卷之三

บริษัท เซ้าก้อส์เพอร์เชียเทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ติดราอวัต	บริการที่ติดราอุต	ระบบเวลา/ ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	3) ทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นในติดน แล้วซักทำความสะอาด		4 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บุคลากรชุดยังไม่แล้วเสร็จ) / นิติบุคคลสาธารชุด
7. การจัดการขยะและอุจจาระ	1) ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าขยะและอุจจาระที่พาก yay บรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง 2) ตรวจสอบปริมาณของขยะและอุจจาระที่ถูกต้อง	ผู้ที่ดูแลรักษา	บันทึกการตรวจสอบสภาพด้วย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโดยทั่วไป	บริษัท ศูนย์ก่อสร้าง ติดต่อผู้รับผิดชอบที่ติดต่อ ประจำตัว ( การนัดตั้งแต่ติดต่อกันมา อย่างต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จ) / นิติบุคคลสาธารชุด
8. การใช้เชื้อเพลิง	ตรวจสอบการดำเนินงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ และทำ การซ่อมบำรุงห้องใต้ดินตามกำหนดเวลา	ผู้ที่ดูแลรักษา	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ศูนย์ก่อสร้าง ติดต่อผู้รับผิดชอบที่ติดต่อ ประจำตัว ( การนัดตั้งแต่ติดต่อกันมา อย่างต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จ) / นิติบุคคลสาธารชุด
9. การจัดการน้ำเสีย	1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบ ได้แก่ pH, BOD, SS, Total Dissolved Solids , Settleable Solids, Sulfide, TKN, Oil&Grease และ Total Coliform Bacteria 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพตัดออกในส่วนต้นทุกช่วงและตรวจสอบสภาพการ ทำงานโดยทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย 3) นับตัวการเติบโตฟังก์ชันน้ำทึบ เสียง โดยตั้งทำเป็นแม่พิมพ์ทำการ ตรวจสอบ 4) ทำการเก็บตัวติดและวัดคุณสมลักษณะทางเคมีของระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้อง วัน และตัวทำปฏิกิริยาความแม่นยำ กศ.1 เก็บไว้ 3 ใบ สถานที่ติด แหล่งกำเนิดคอมเพรสเซอร์น้ำรับประทาน 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บตัวติดและ ข้อมูลน้ำ	1) คุณภาพน้ำทึบ 3 จุด คือ - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด น้ำเสีย 2) น้ำทึบหลังผ่านกระบวนการบำบัด น้ำเสียทุกช่วง 3) น้ำจากบ่อตัดระบบน้ำที่ต้องเสียห้าม ทิ้งระบายลงที่ต่อกันมา สายระบายน้ำที่ต่อระบบบำบัด น้ำเสีย 4) ปริมาณตัวติดและวัดคุณสมลักษณะทางเคมีของระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้อง วัน และตัวทำปฏิกิริยาความแม่นยำ กศ.1 เก็บไว้ 3 ใบ สถานที่ติด แหล่งกำเนิดคอมเพรสเซอร์น้ำรับประทาน 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บตัวติดและ ข้อมูลน้ำ	1) การตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ 2) การตรวจสอบปริมาณต่อหน่วยแสง สภาพการทิ้งไฟฟ้าต้องแสง ทั่วไป 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3) บันทึกการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ศูนย์ก่อสร้าง ติดต่อผู้รับผิดชอบที่ติดต่อ ประจำตัว ( การนัดตั้งแต่ติดต่อกันมา อย่างต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จ) / นิติบุคคลสาธารชุด
10. การระบายน้ำ	ตรวจสอบสภาพทางระบายน้ำ เทษทะภายในในทางระบายน้ำ ห้องน้ำ แหล่งน้ำ น้ำอุ่น น้ำ ไถจัดทำเป็นแบบท่อหุ้มด้วยหุ้มสหัส	ระบบระบายน้ำ แหล่งน้ำ	ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ศูนย์ก่อสร้าง ติดต่อผู้รับผิดชอบที่ติดต่อ ประจำตัว ( การนัดตั้งแต่ติดต่อกันมา อย่างต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จ) / นิติบุคคล



ลงชื่อ .....  
นายธนกร ศิริวงศ์ (ผู้รับผิดชอบ)  
กรรมการผู้จัดการ

นายธนกร ศิริวงศ์ (ผู้รับผิดชอบ)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เซ็นทรัล เทคโนโลยี จำกัด โฉนดที่ 1

กันยายน 2558



ลงชื่อ .....  
นายธนกร ศิริวงศ์ (ผู้รับผิดชอบ)  
กรรมการผู้จัดการ

นายธนกร ศิริวงศ์ (ผู้รับผิดชอบ)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เซ็นทรัล เทคโนโลยี จำกัด

(นายสมศักดิ์ ทองเมฆา, นายอาบันต์ บุญพิพากษ์)

ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบอิสระตรวจสอบ	ตัวตนที่ตรวจสอบ	บริการที่ตรวจสอบ	ระบบตรวจสอบ/ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาร์ชีว่อนามัยและคาวา บลอดน้ำ และการป้องกัน แผลรักษาศัลยกรรม	ตรวจสอบประเมินคุณภาพให้ได้ ระบบไฟฟ้าสำรอง น้ำยาและเครื่องหมาย แผนผังเส้นทางไฟ มีน้ำดื่มไฟ สัญญาณติดตามภัย เครื่องตรวจน้ำร้อน ประดูไฟ หัวจ่ายน้ำ ถังคัมเพล็งเมือง เป็นต้น	อาคารแสงไฟที่ดูรงาน บริการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ตรวจสอบตามทุก 6 เดือน หรือหากมีสิ่ง ที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม บริการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	อาคารชุดยังไม่แล้วเสร็จ / นิติ บุคคลอาคารชุด
12. ศูนย์รักษากา	ตรวจสอบการติดต่อองค์กรที่ไม่ใช่ภายใน การดำเนินรักษาและสูงค่าแทนผู้เสียหาย	ผู้ที่รับเชิงของโครงงาน	ประเมินค่าธรรมเนียมเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโดยวงการ	ประเมินค่าธรรมเนียมเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโดยวงการ
13. ศูนย์การพัฒนาและร่วมดำเนินการ	การเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำจำนวน 2 ถูก ในแต่ที่มีผู้เข้าสระว่ายน้ำ มากที่สุด การเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อตรวจสอบความชื้นของชั้นหิน จำนวน 2 ถูก ตือ ส่วนสีและส่วนตื้นของแต่ละสิ่งที่มีผู้เข้าสระว่ายน้ำมาท่องเที่ยว	- ปริมาณน้ำอยู่ในคงเหลือ แหล่งรวม เป็นครัตต์ - บริษัทแม่บริษัทเดลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) น้ำที่ซึ่งน้ำมีโคเล (Escherichia coli) - จุลทรรศ์ที่ทำให้เกิดโรค	1 ครั้ง/วัน 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน	ประเมินค่าธรรมเนียมเดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือน บริษัทแม่บริษัทเดลิฟอร์ม นิติบุคคลอาคารชุด
14. ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ทางช่าง การจัมหน้า	ตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์ทางช่างต่างๆตาม ผลิตภัณฑ์ที่สร้างภายนอกและอุปกรณ์ทางช่างที่อย่างเดิมทั่วไป บันทึกจำนวนผู้เข้ารับบริการสระว่ายน้ำ แสดงการเก็บอุบัติเหตุจากการ ใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ร่วมกับผู้รับบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นบันทึกการตรวจสอบ หากพบการชำรุดไฟฟ้าให้แจ้งผู้ในส่วนภาพรวม ใช้งาน	บริเวณสระว่ายน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ	หาก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการบริการ ให้บริการ	ประเมินค่าธรรมเนียมเดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือน บริษัทแม่บริษัทเดลิฟอร์ม นิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ให้เสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อตามที่ระบุไว้ในรายงานนี้ โดยให้ติดไฟเป็นรายงานโดยต่อสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาธุรกิจและสิ่งแวดล้อม (สสพ.) และทางสถาบันตามที่ระบุไว้ใน 6 เรื่อง

ลงชื่อ .....  
(นายธนาศักดิ์ ทองแก้ว, นายสถาบันฯ บุญพากย์)  
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและสื่อสารมวลชน





(นายธนาศักดิ์ ทองแก้ว, นายสถาบันฯ บุญพากย์)  
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและสื่อสารมวลชน

กันยายน 2558



ลงชื่อ .....  
(นายธนาศักดิ์ ทองแก้ว, นายสถาบันฯ บุญพากย์)  
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและสื่อสารมวลชน

บริษัท เซ็นทรัล เทคโนโลยี จำกัด  
บริษัท เซ็นทรัล เทคโนโลยี จำกัด




จุดตรวจคุณภาพอากาศและเสียงของโครงการ

ลงชื่อ .....

(นายไชยวัชช์ ศิริวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



SCENICAL  
DEVELOPMENT CO., LTD

กันยายน 2558



ลงชื่อ .....

สมัค พิทักษ์

(นายสมศักดิ์ ทองแก้ว, นายสยามันต์ บุญพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคโนโลยีเอเชียเทคโนโลยี จำกัด

The document contains several sections of text and diagrams:

- Architectural Drawing:** A detailed floor plan of a building with various rooms labeled in Thai. Key labels include:
  - Rooms: โถงครัว (Kitchen), ห้องน้ำ (Bathroom), ห้องนอน (Bedroom), ห้องนั่งเล่น (Living Room), ห้องนอน (Bedroom), ห้องนั่งเล่น (Living Room), ห้องน้ำ (Bathroom).
  - Dimensions: 1-0-34 ½", 2-0-34 ½", 633, 633, 78821.
  - Doors: บานลูกฟังก์ 4-0-46 ¼", บานลูกฟังก์ 4-0-34 ½", บานลูกฟังก์ 2-0-34 ½".
- Architectural Details:**
  - Architect: K.G.Y Architects Co., Ltd. (ลายเซ็น)
  - Project No.: 0005-1
  - Address: 102/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  - Phone: 02-555-1234
  - Fax: 02-555-1235
  - E-mail: info@kgy.com.th
  - Website: www.kgy.com.th
- Structural Engineers:**
  - Structural Engineers: SEEC SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (ลายเซ็น)
  - Address: 102/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  - Phone: 02-555-1234
  - Fax: 02-555-1235
  - E-mail: info@seec.com.th
  - Website: www.seec.com.th
- Mechanical, Electrical, Sanitary Engineers:**
  - MECHANICAL, ELECTRICAL, SANITARY ENGINEERS: SEEC SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (ลายเซ็น)
  - Address: 102/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  - Phone: 02-555-1234
  - Fax: 02-555-1235
  - E-mail: info@seec.com.th
  - Website: www.seec.com.th
- Project Information:**
  - Project Name: Khao Yai Foresta
  - Owner: บริษัท สี แกร็บบ์ เบเน็ค จำกัด 1019 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  - Architect: บริษัท ก่อสร้างและดูแลรักษาบ้าน จำกัด 1019 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  - Mark: ISSUE/DESCRIPTION: แบบร่างสถาปัตย์
  - Project No.: 21/2020/12
  - CAD DWG FILE: E.I.A
  - Phase: E.I.A
  - Drawn By: ช่างสถาปัตย์ ดูแลรักษาบ้าน
  - Production: สถาปัตย์
  - Revise By: ผู้ดูแลรักษาบ้าน
  - Check By: ผู้ดูแลรักษาบ้าน
  - Approved By: ผู้ดูแลรักษาบ้าน
  - Drawing Title: ผู้ดูแลรักษาบ้าน
- Other Information:**
  - Total Drawings: 1 DATE: 20/11/13 DRAWING NO.: A0-04
  - NOTICE: 1. DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE AND SHOP DRAWINGS SHOULD BE PREPARED BEFORE CONSTRUCTION BY CONTRACTOR.
  - Page Number: 52/67

Mr. CHINPORN NEE CHINPORN & CO. LTD  
Architects & Engineers  
Architects : SEATEC LAMPHU CO., LTD.



บริษัท เซอาท์ เอเชีย จำกัด  
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  
สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02-555-5555  
โทรสาร 02-555-5556  
แฟกซ์ 02-555-5557

Project No. 005-51

Page No. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1






THE OWNERSHIP OF THE PROPERTY IN THIS BUILDING IS RETAINED BY  
INTER-STATE INSURANCE COMPANY, WHOSE HEAD OFFICE IS AT BOMBAY. ANY USE  
OR OCCUPATION OF THE BUILDING OR ANY PART THEREOF ON THE PART  
OF ARCHITECTS : 16145191 TANH U 005-51



Topographic map section showing contour lines, spot elevations, and stream bed locations.

- Contour lines labeled with elevations: 595.88, 596.41, 596.94.
- Stream bed indicated by dashed line with arrows pointing upstream.
- Bridge location: 3222.62 ศก.ม.
- Dam location: 24.72 ศก.ม.



លេខីតិ៍ ឈើរាងកម្រិតការ	លេខីតិ៍ ឈើរាងកម្រិតការ
លេខីតិ៍ ឈើរាងកម្រិតការ	1, 980.00 ពាក្យានមេទ្រ
លេខីតិ៍ ឈើរាងកម្រិតការ	909.00 ពាក្យានមេទ្រ
លេខីតិ៍ ឈើរាងកម្រិតការ	495.00 ពាក្យានមេទ្រ
លេខីតិ៍ ឈើរាងកម្រិតការ	949. 14 ពាក្យានមេទ្រ

 <p>บริษัท เซเตค จำกัด กันกาณ 2558</p> <p>สำเนา</p> <p>ผู้รับ นายชัยเดช ภูมิ ภานุสาร ภูมิเดช กันกาณ 2558</p> <p>ผู้ส่ง นายชัยเดช ภูมิ ภานุสาร ภูมิเดช กันกาณ 2558</p> <p>หมายเหตุ ไม่มี</p>	 <p>บริษัท เซเตค จำกัด กันกาณ 2558</p> <p>ผู้รับ นายชัยเดช ภูมิ ภานุสาร ภูมิเดช กันกาณ 2558</p> <p>ผู้ส่ง นายชัยเดช ภูมิ ภานุสาร ภูมิเดช กันกาณ 2558</p> <p>หมายเหตุ ไม่มี</p>
 <p>บริษัท เซเตค จำกัด กันกาณ 2558</p> <p>ผู้รับ นายชัยเดช ภูมิ ภานุสาร ภูมิเดช กันกาณ 2558</p> <p>ผู้ส่ง นายชัยเดช ภูมิ ภานุสาร ภูมิเดช กันกาณ 2558</p> <p>หมายเหตุ ไม่มี</p>	


**IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE AND SHOP DRAWINGS SHOULD BE PREPARED BEFORE CONSTRUCTION BY CONTRACTOR.**

ເຝັ້ນສົດ ຈີ່ງທີ່ສື ອີຍວຂອງໂຄຮັກ	1 : 750
	56/67

THE DRAWING OF THE DESIGN IN THIS DRAWING IS OWNED BY  
KIGY ARCHITECTURE AND DESIGN SDN BHD. DESIGN AND DRAWING  
IN ACCORDANCE WITH STANDARDS SET OUT IN THE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS  
ARCHITECTS : Tuanjaya Jaya Sdn Bhd U005-S1



### แบบฟาร์ม



PRINCIPAL ENGINEER : ดร.สมชาย ใจดีวงศ์  
IN CHARGE : ผู้ดูแลโครงการ : บริษัท คิจกรรม จำกัด

PROJECT : บ้านป่าเขา ที่ดินแปลง บริษัท คิจกรรม จำกัด

ARCHITECT : สถาปัตย์ ศรีราชา : สำนักงาน ๑๕๘๕๔

PLANNER : สถาปัตย์ สถาปัตย์ ศรีราชา : สำนักงาน ๑๕๘๕๔

STRUCTURAL ENGINEERS :  
STRUCTURAL ENGINEER & ARCHITECTS LTD.  
108 Euston Road, London NW1 2PT, United Kingdom  
T: +44 207 222 5511, F: +44 207 222 5512, E: info@structural-architects.com

MECHANICAL, ELECTRICAL, SANITARY ENGINEERS :  
SECO CONSULTING ENGINEERS LTD.  
108 Euston Road, London NW1 2PT, United Kingdom  
T: +44 207 222 5511, F: +44 207 222 5512, E: info@seco-uk.com

MECHANICAL ENGINEER : ดร.สมชาย ใจดีวงศ์ บริษัท คิจกรรม จำกัด

ELECTRICAL ENGINEER : ดร.วิวัฒน์ ใจดีวงศ์ บริษัท คิจกรรม จำกัด

SANITARY ENGINEER : ดร.นพดล ใจดีวงศ์ บริษัท คิจกรรม จำกัด

OWNER : บริษัท คิจกรรม จำกัด ศรีราชาบ้านป่าฯ จำกัด

PROJECT NO : บ้านป่าเขา ที่ดินแปลง บริษัท คิจกรรม จำกัด

DRAWING FILE : CAD DWG FILE : E1.A

DRAWN BY : ผู้เขียนแบบ : ช่างสถาปัตย์

PRODUCTION : ผู้ผลิตแบบ : ช่างสถาปัตย์

REVIEWED : ผู้ตรวจสอบ : ช่างสถาปัตย์

APPROVED : ผู้อนุมัติ : ช่างสถาปัตย์

DRAWING TITLE : ผู้ออกแบบ : ช่างสถาปัตย์

DATE : ๒๐/๑/๑๓

DRAWING NO. : ๑๕๘๕๔

NOTICE : DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS  
SHOULD BE CHECKED ON THE SITE. AND SHOP DRAWINGS  
SHOULD BE PREPARED BEFORE CONSTRUCTION BY CONTRACTOR.

PROJECT NAME : Khao Yai Foresta

DATE : ๑๙/๑/๑๓

DRAWING NO. : ๑๕๘๕๔

NOTICE : DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS  
SHOULD BE CHECKED ON THE SITE. AND SHOP DRAWINGS  
SHOULD BE PREPARED BEFORE CONSTRUCTION BY CONTRACTOR.

ผู้แปลงผู้ที่ได้รับอนุญาต (พื้นที่สีเขียวอยู่ที่นี่) ข้อปฏิบัติของภาค

ชื่อที่ดิน	ลักษณะที่ดิน	ขนาดที่ดิน	จำนวน (ไร่)	ผู้ขาย (เจ้าของที่ดิน)
ที่ดิน A	ที่ดินเปล่า	15-25 ม. B ม.	56	บริษัท คิจกรรม จำกัด
ที่ดิน B	ที่ดินเปล่า	10-15 ไร่ 6 งาน	56	บริษัท คิจกรรม จำกัด
ที่ดิน C	ที่ดินเปล่า	6-12 ไร่ 6 งาน	25	บริษัท คิจกรรม จำกัด
รวมที่ดินที่ขายแล้ว				3,161.78

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ ทองคำ, นางสาวเพ็ญ พุฒิพันธ์)

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
(นายสมศักดิ์ ทองคำ, นางสาวเพ็ญ พุฒิพันธ์)  
บริษัท คิจกรรม จำกัด ผู้ออกแบบและควบคุมงาน  
บริษัท คิจกรรม จำกัด ผู้ออกแบบและควบคุมงาน



development co., ltd.

development co., ltd.

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING IS RETAINED BY  
KELLY INVESTMENT CORPORATION, WHOSE CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE  
OR REPRODUCTION OF THE DRAWINGS OR ANY PART THEREOF CAN BE MADE.  
ARCHITECTS : 7122 LAFAYETTE ROAD U 005-51



<b>PRINCIPAL</b>	ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରମାଣେ
<b>IN CHARGE</b>	
<b>PROJECT</b>	ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି
<b>ARCHITECT</b>	ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ
<b>ARCHITECT</b>	ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ
<b>PLANNER</b>	ଯୋଗା ଯୋଗା

PROJECT NO. :	21202012
CAD DWG FILE :	
PHASE :	E.I.A
BY : BRUNN RY	

DRAKING TITLE :	
PRODUCTION	ສ້າງ
TYPE	ເຫັນ
DATE	ສຳເນົາວິນ ດີເມືດ
DRAWER	ທະກາ
REVISER	ທະກາ

ORIGINAL DRAWINGS :	DATE :	DRAWING NO. :
	20/11/13	001

ପ୍ରକାଶକ

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.

ก้าวที่สอง 

ພາບສົນທະນີ ພອມກັງກິມພາບສົນແນດ ບຸນຫຼັກກຳມົງ  
ຜູ້ຮ່ານພາງກວ່າເສີ່ງແນກເລືອນ  
ໃຈເປັນ ເຕັມໄຫຼົງຫຼົງຫຼົງຫຼົງຫຼົງໃນໂຄງ ຈົກເຈື້ອ

卷之三

၁၃၂၁ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ ၁၃၂၁ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ



အမှတ်ပါနမာနတရာ့ဝင်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏အမှတ်ပါနမာနတရာ့ဝင်ရေးဝန်ကြီးခွဲ



THE OWNER OF THE PROPERTY IN THIS BUILDING IS RETAINED BY  
THIS FIRM AS ARCHITECTS, WHOSE CHARGE MAY BE REASONABLE AND THE  
OWNER OF THE PROPERTY OR THE OWNER OF ANY PART THEREOF CAN BE MADE  
TO PAY FOR THE SERVICES OF THIS FIRM.



ARCHITECTS FLORIDA 1186 U 008-5  
  
 KTCY  
 ARCHITECTS PLANNERS  
DESIGNERS BUILDERS



Riser Diagram ชุดองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของอาคารทองคงโครงสร้าง

ພະຍາດຕະຫຼາມ (ອາວັນ A ແລະ ອາວັນ C)

SEARCHED NO. \_\_\_\_\_

SI-N-03  
MANUFACTURE DATE : 30/04/13  
EXPIRE DATE : 30/04/13

**WARNING - DO NOT USE THIS WELDING ALUMINUM  
PIPELINE UNLESS IT IS CHECKED ON THE SITE AND PROVED  
TO BE PROPERLY BURIED, CONSTRUCTION BY CONTRACTOR**

卷之三

~~TECHNICAL~~  
DEVELOPMENT CO., LTD.









ପ୍ରକାଶକାଳୀନ

แบบขยายลิ้นชี้สอดความรู้ (Rubber Speed Bump)

ପ୍ରକାଶକ ମେଳା

**Folding Hinge (top/bot)**, Upper #25 mm.  
Lower #13 mm.

๑๖๙

卷之三

**SEATEC**  
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
1:750

សង្គម សាសនា បុរាណ  
សាសនា បុរាណ សង្គម  
(បានយកចំណេះដឹងទៅក្នុងការបង្ហាញ)  
ជាមួយ សាសនាបុរាណ សង្គម  
សាសនាបុរាណ សង្គម សង្គម

៥៥

TOTAL DEBTORS : DATE : OWNER NO. :



