



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๔๙ ๓ ๖๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc
ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-๒๓๒-๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-๒๓๒-NPS-๐๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-๒๓๒-NPS-๐๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘
๔. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๕. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท
ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Excel Parc ตั้งอยู่ที่ถนนลาด旗帜 (สุขุมวิท ๑๐๕) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการ
ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีห้องชุดรวม ๑๐๕ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ และ ๓

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยให้ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕ ในกรณี จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอีก ๑ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิยันต์ ศุภานนท์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



Environmental Consultant

ที่ CMS-EIA-232-002/2559

1555 วันที่ 25 ม.ค. ๒๕๕๙
15.41 ๖๖๖๖๖๖

25 มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc

เรียน เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Excel Parc (ฉบับหลัก) จำนวน 18 ฉบับ


2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Excel Parc (ฉบับย่อ) จำนวน 18 ฉบับ

ตามที่บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Excel Parc ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย 104 ห้อง ตั้งอยู่ที่ซอยลาซาล 19 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขออภัยเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายนันต์ พิยะศิริศิลป์)

กรรมการผู้จัดการ

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.



ที่ CMS-EIA-232-NPS-004/2559

9 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Excel Parc

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Excel Parc

จำนวน 18 ฉบับ

ตามที่บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Excel Parc ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย 104 ห้อง ตั้งอยู่ที่ซอยลาดาดา 19 ถนนลาดาดา (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และได้เสนอรายงานฯ ฉบับหลัก ต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ทางสำนักงานฯ ตรวจสอบรายงานและมีความเห็นเบื้องต้นให้ทางบริษัทฯ ชี้แจงและเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอยื่นเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

Lhean

(นายนันสนันต์ ปิยะศรีศิลป์)

กรรมการผู้จัดการ



๒๕๖๐-๘๒-๑๑๗๑

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.



Environmental Consultant

สำเนาจ้งงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 7453 - ร.ส.เมือง ๒๐๙
เดือน กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๔:๔๖ น.

ที่ CMS-EIA-232-NPS-006/2559

5 เมษายน 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Excel Parc

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Excel Parc

จำนวน 18 ฉบับ


ตามที่บริษัท ซี.เอ็ม.เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Excel Parc ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย 104 ห้อง ตั้งอยู่ที่ซอยลาด札ล 19 ถนนลาด札ล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และได้เสนอรายงานฯ ฉบับหลัก ต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้เพิ่มเติมรายละเอียดใน ประเด็นต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามดังคณะกรรมการฯ

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอยื่นเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
 (นายนันต์ ปิยะศิริศิลป์)
 กรรมการผู้จัดการ



นายนันต์ ปิยะศิริศิลป์

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยลาด札ล 19 ถนนลาด札ล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 104 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 5,614.21 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-0-2 ไร่ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



ลงชื่อ
ลงชื่อ
นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์สิน	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

บลลจ. เอกชน ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-552-1111 โทรสาร: 02-552-1122

ลงชื่อ
ลงชื่อ
(นายธนกร ธนาวิทัช)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	

บลลจ. เอกชน ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-552-1111 โทรสาร: 02-552-1122

2) หากหน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่ เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุญาตให้มี การเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มี การโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ และหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้อง รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ร้ายแรงจากการกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัต หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Allianz

Airinspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ รศ.ดร. มนต์ ธรรม พฤษภาคม/2559

(นายธนากร มนต์ธรรม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลล์ อินส์派ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



เมษายน/2559

ลงชื่อ วนิดา พฤษภาคม

(นางสาววนิดา พิรภาร์ก์สิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในระยะก่อสร้าง

รายการที่ต้องการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	มาตรฐานป้องกัน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ การก่อสร้างและพัฒนาโครงการมีการปรับสภาพพื้นที่ให้ได้ระดับที่ต้องการและมีความราบรื่น เสมอ กันโดยจะมีการขุดดินบริเวณที่ก่อสร้างฐานรากของอาคารและระบบสาธารณูปโภคได้ดี แล้วนำดินที่ได้จากการขุดน้ำไปก่อบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร และถนนภายในโครงการ โดยระดับถนนโดยรอบอาคารของโครงการมีระดับ $+0.05$ เมตร และมีระดับพื้นชั้น 1 ของอาคารอยู่ที่ $+0.20$ เมตร เมื่อเทียบกับถนนชุมชนลาชาล 19 ด้านหน้าโครงการ อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิประเทศโดยรวมยังคงมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ดังนั้นการปรับพื้นที่ของโครงการจะทำให้เกิด</p>	<p>- จัดทำรั้วข้าวครัวเป็นรั้ว Metal Sheet ความสูง 7 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นทางด้านทิศเหนือมีความสูงรั้วเท่ากับ 8 เมตร เพื่อจำกัดขอบเขตและกิจกรรมก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างและกองเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบร้อย</p> <p>- ควบคุมระดับพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้</p>	<p>- ตรวจสอบระดับดินให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้</p> <p>- ตรวจสอบสภาพรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการให้ดีอยู่เสมอ</p>

..... วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



ลงชื่อ		เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิรย์รำรงค์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นเนี้ยริง แอนด์ เมนจเม้นท์ จำกัด		


ตารางที่ 1 (ต่อ)

บุญศรีประดิษฐาสิริแสงสว่าง บุญศรีประดิษฐาสิริแสงสว่าง	ผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ ผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน มาตรการป้องกัน	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
<p>การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาติที่สำคัญ เฉพาะในบริเวณพื้นที่โครงสร้าง จึงไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศโดยรอบโครงสร้าง และภาค雅หลังเปิดดำเนินการโครงสร้าง จะมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอยู่อาศัยท่ามทั้น ที่ไม่มีกิจกรรมเดิมส่วนใหญ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ โดยรวม อีกทั้งโครงการธุรกิจพัฒนาที่มีความสูงตามตัวอย่างการปฏิบัตินี้ บริเวณพื้นที่ทางภายนอก</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงสร้าง จึงไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศโดยรอบโครงสร้าง และภาค雅หลังเปิดดำเนินการโครงสร้าง จะมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอยู่อาศัยท่ามทั้น ที่ไม่มีกิจกรรมเดิมส่วนใหญ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ โดยรวม อีกทั้งโครงการธุรกิจพัฒนาที่มีความสูงตามตัวอย่างการปฏิบัตินี้ บริเวณพื้นที่ทางภายนอก</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p>
<p>1.2 สภาพภูมิอากาศและ ฤดูกาลภูมิภาค</p>	<p>- การก่อสร้างอาคารโครงสร้างในชั้นดอนต่างๆ ไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใบต้านสภาวะภูมิอากาศและฤดูกาลภูมิภาคโดยรวมทั้งในด้านฤดูกาล ลมหมุน ที่พายด้วยความเร็วสูงพัดแรงและปริมาณน้ำฝนอย่างมีเส้นทาง</p>	<p>-</p>	<p>ลงชื่อ..... นายชุมพร มนารักษ์ (นายชุมพร มนารักษ์) กรรมการผู้อำนวยการจังหวัดนรา บrix พล. อินโนร์ อินโนร์ ตัวตั้งอปมท. จำกัด</p>

All Rights Reserved Public Company Limited

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามนำเผยแพร่

ลงชื่อ.....
นายชุมพร มนารักษ์
(นายชุมพร มนารักษ์)
กรรมการผู้อำนวยการจังหวัดนรา
บrix พล. อินโนร์ อินโนร์ ตัวตั้งอปมท. จำกัด

 <p>ลงชื่อ..... นายชุมพร มนารักษ์ (นายชุมพร มนารักษ์) ผู้อำนวยการจังหวัดนรา บrix พล. อินโนร์ อินโนร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด</p>	✓ ลงชื่อ..... นายชุมพร มนารักษ์ (นายชุมพร มนารักษ์) ผู้อำนวยการจังหวัดนรา บrix พล. อินโนร์ อินโนร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ลงชื่อ..... นายชุมพร มนารักษ์ (นายชุมพร มนารักษ์) กรรมการผู้อำนวยการจังหวัดนรา บrix พล. อินโนร์ อินโนร์ ตัวตั้งอปมท. จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประกายวิทยาและแก้ไข	ผลกระทบเชิงแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ และระดับเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> คุณภาพอากาศ 	<p>- การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศรายก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC ที่ปรึกษาประเมิน PM-10 จากกิจกรรมก่อสร้าง ส่วน TSP, CO, SO₂, NO₂ และ HC ประเมินจาก รถยนต์ที่ใช้ชนส่งคุณงาน และชนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>การประเมินผลกระทบจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)</p> <p>โดยใช้ค่าสมมติฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองในช่วง ก่อสร้างเท่ากับผลกระทบของปริมาณฝุ่นละอองเดิมที่มีอยู่ ในบรรยากาศรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ปริมาณฝุ่นละอองที่มีอยู่เดิม อ้างอิงจากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง (ระหว่าง วันที่ 19 พฤศจิกายน -22 พฤศจิกายน 2558) พบร้า</p>	<p>- จัดทำรั้วข้าราชการเป็นร้า Metal Sheet มีความสูง 7 เมตร ยกเว้นบริเวณด้านทิศเหนือ มีความสูงร้า 8 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- ติดตั้งผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่นละอองขนาดรูไม่เกิน 2 มม. คุณตัวอาคารตลอดแนวความสูงอาคารขณะก่อสร้าง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>- จัดพรัตน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- การล้างเลี้ยงเศษวัสดุก่อสร้างจากอาคารที่ ก่อสร้าง จะต้องมีการปิดคลุมเพื่อป้องกัน การพุ่งกระจายของฝุ่นละออง</p>	<p>- ตรวจดูคุณภาพอากาศโดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจได้แก่ TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC ในช่วงกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี ตรวจวัดในช่วงที่มีกิจกรรม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> งานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัด TSP และ PM-10 ทุกวันและรายงานผลทุกสัปดาห์ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่ง ตรวจวัด TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC 1 ครั้ง/เดือน พื้นที่อ่อนไหว 1 สถานี ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ โดยตรวจวัดในช่วงที่มีกิจกรรม ดังนี้

Enviroment Public Company Limited

ลงชื่อ ๔๗๐๖ ๕๘๙๙
(นายธนากร ธนาวิธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาคม/2559



ลงชื่อ ✓
(นางสาววิริณี พิริยารังสรรค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เชื่อมเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

มีนาคม/2559

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดัดตามตรวจสอบ, ผลกรีฑาบสิ่งแวดล้อม
AI	<p>ปริมาณ PM-10 ที่ตรวจได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.072 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่ใช้ผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง 3 ชั่วโมง ได้แก่ การรื้อถอนการเตรียมพื้นที่ (การปรับพื้นดิน) และการก่อสร้างซึ่งมีค่าเฉลี่ย 24 ชม. เท่ากับ 17 มก./ลบ.ม. หรือเท่ากับ 0.017 มก./ลบ.ม. เมื่อนำค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองสองส่วนมารวมกัน พบร่วมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) รวมในระยะเวลา 24 ชม. 0.089 ($0.017+0.072$) มก./ลบ.ม. อุญญานเง็นที่มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งกำหนดค่าไว้ 0.12 มก./ลบ.ม. จึงกล่าวได้ว่า PM-10 ที่เกิดจากการก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผงซีเมนต์ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน - ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด - การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือคลุม หรือเก็บในที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 2 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมการขยย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมด้วยน้ำก่อนการขยย้าย - การผสมคอนกรีต การใส่ม้ำ หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้ปิดคลุมด้วยผ้าคลุม หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ 	<ul style="list-style-type: none"> - งานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัด TSP และ PM-10 1 ครั้ง/เดือน - งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่ง ตรวจวัด TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC 1 ครั้ง/เดือน

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๙๖ ธนาวุฒิ	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวุฒิ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลด์ อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	

หมายเหตุ/2559

ลงชื่อ ธนาวุฒิ	หมายเหตุ/2559
(นางสาววิริณี พิริยารักษ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 รายการตรวจสอบและล้อม	ผลการประเมินค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สำหรับการประเมินค่า TSP, CO, SO₂, NO₂ และ HC ประเมินจากถนนส่งค่านงาน จะใช้รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 คัน รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะใช้รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 2 คัน โดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้</p> <p>การประเมินค่าปริมาณฝุ่นละออง (TSP)</p> <p>ผลจากการประเมินปริมาณในกรณีเครื่องยนต์จะได้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP) ที่เกิดขึ้นจากห่อไอเสียรถยนต์สูงสุด เท่ากับ 0.0000141 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมินดังกล่าวรวมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจคุณภาพอากาศภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณ TSP รวม ซึ่งเกิดขึ้นจากรถยนต์ในระยะก่อสร้าง เท่ากับ 0.101 มก./ลบ.ม (0.0000141+0.101) โดยมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐาน</p>	<p>วิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเจาะ การตัด การขุดผิวสดที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว - เศษวัสดุเหลือใช้จะต้องปักคลุมด้วยผ้าคลุม หรือปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้าง ทั้ง 3 ด้าน - จัดให้มีปล่องขึ้นครัวสำหรับทึ้งหรือลำเลียงมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะทึ้งหรือลำเลียงมูลฝอยขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกๆ 2-3 วัน - ไม่เผาเศษวัสดุก่อสร้างหรือมูลฝอยอื่นๆ 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนกร วงศ์รุจ หมายเหตุ/2559

(นายธนกร วนิชท์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ สาววีรินทร์ พิรชาร์คศิน หมายเหตุ/2559

(นางสาววีรินทร์ พิรชาร์คศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (กำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)</p> <p>การประเมินค่ากําชาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</p> <p>ผลจากการประเมินปริมาณในกรณี Lew Raya สุดจะได้ค่าความเข้มข้นของกําชาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากห้องไถรีดยันต์สูงสุดเท่ากับ 0.000062 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมินดังกล่าวมารวมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจดูคุณภาพอากาศภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณกําชาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมเกิดขึ้นจากการยันต์ของโครงการเท่ากับ 0.848 มก./ลบ.ม. ($0.000062 + 0.848$) โดยมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (กำหนดไว้ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</p>	<p>ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ พบปะกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมถึงการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - จัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน พร้อมแสดงป้ายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกับโครงการไว้ด้านหน้าโครงการตลอดเวลา ก่อสร้าง - จัดให้มีการล้างทำความสะอาดระบบ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ 	

All
Engineering & Construction

All Insura Development Public Company Limited

ลงชื่อ	นายธนากร ธนวิทัศน์	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนวิทัศน์)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		

ลงชื่อ	นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์สิน	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท เชิญเมือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		



ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการและจำนวนของอุปกรณ์	ผลการทดสอบแล้วล้วนที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การประเมินค่าในโทรศัณของออกไซต์ (NO_x) ความเข้มข้นของในโทรศัณของออกไซต์ (NO_2) ที่เกิดขึ้นจากห้องไนโตรเจนต์จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.000144 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมินดังกล่าวมารวมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณก๊าซในโทรศัณได้ออกไซต์ (NO_2) รวม ซึ่งเกิดขึ้นจากการถ่ายน้ำในระยะก่อสร้างเท่ากับ 0.0281 มก./ลบ.ม. ($0.000144+0.028$) โดยมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.)</p> <p>การประเมินค่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากห้องไนโตรเจนต์จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.00003 มก./ลบ.ม. ซึ่งค่อนข้างต่ำมาก หาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกสวัสดิ์อุปกรณ์ ก่อสร้างที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะช่วงที่วิ่งผ่านชุมชนโดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งสวัสดิ์อุปกรณ์ก่อสร้างอย่างมีดีดิช เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของดินหิน ราย และเศษวัสดุการก่อสร้างอื่นๆ - ติดต่อประสานงาน แจ้งแผนและขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยดิดพื้นที่โครงการได้ทราบรวมทั้งรับฟังปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง 	


All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๐๖ ลงนาม เมษายน/๒๕๕๙

(นายธนากร อนวิธี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออคล็อก อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ ๘๔๗๐๖ ลงนาม เมษายน/๒๕๕๙

(นางสาวรินท์ พิริยารังศิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>นำค่าจากการประเมินดังกล่าวมาร่วมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยายกาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวม ซึ่งเกิดขึ้นจากการถ่ายน้ำของโครงการเท่ากับ 0.46 มก./ลบ.ม. ($0.00003+0.46$ มก./ลบ.ม.)</p> <p>การประเมินค่าออกไซต์ของซัลเฟอร์ (SO_2)</p> <p>ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO_2) ที่เกิดขึ้นจากห่อไอเสียถ่ายน้ำจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.00000019 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมินดังกล่าวมาร่วมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยายกาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO_2) รวม ซึ่งเกิดขึ้นจากการถ่ายน้ำในระยะ</p>	<p>โดยต้องนำไปรับประทานที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อวางแผนแนวทางทางติดต่อสื่อสารรวมทั้งกำหนดแผนงาน - ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 1×0.5 เมตร ซึ่งแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมา ก่อสร้างระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานเขตที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 	

Digitized by srujanika@gmail.com

AN INCOME DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ ๘๔๗๗๕ ๖๙๖๒๓
(นายธนากร ธนาวิทัช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท โกลล์ อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ (ผู้แต่ง)
(นางสาววิรันท์ พิรย์บำรุงคสิน)
ผู้เขียนภารกิจการสืบแผลล้ม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิดจมูก และแวนตาภัยกันฝุ่น ขณะที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมให้คนงานแต่งกายให้รัดกุม - กำหนดช่วงโมงการทำงานของคนงานไม่เกิน กว่ากหนามากกำหนด 	
● ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้าง ณ แหล่งรับเสียงห้อง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ติดต่อโครงการและกลุ่มพื้นที่อยู่อาศัย กลุ่มพื้นที่โครงการมากที่สุด พบร่วมกับ อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิพ แม่น้ำ) ด้านทิศเหนือ จะได้รับค่าระดับ 	<p>ผลกระทบต่อขุมชนโดยรอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วซึ่งครัวเป็นรั้ว Metal Sheet ความหนาอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร ความสูง 7 เมตร ยกเว้นทางด้านทิศเหนือมีความสูงรั้วเท่ากับ 8 เมตร ซึ่งแผ่น Metal Sheet เป็น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจวัดเสียง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดประกอบด้วย ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hr) และระดับเสียงรบกวนโดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องในวันทำการ

AI Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายกร ศรีสวัสดิ์ เมษายน/2559

(นายกร ศรีสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาวรินทร์ พิริยารักษ์ เมษายน/2559

(นางสาวรินทร์ พิริยารักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ด่อ)

รายการของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบโดยเด่นชัดที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับชั้น 1 ถึงชั้น 8 อยู่ในช่วง 76.87-96.51 dB(A) และ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 ด้านทิศตะวันตก จะได้รับค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับชั้น 1 ถึงชั้น 8 อยู่ในช่วง 76.80-95.67 dB(A) และพื้นที่อ่อนไหวได้แก่ คริสตจักร ความสว่างแท้ ลาซาล 2 ชั้น จะได้รับค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ ระดับชั้น 1 ถึงชั้น 8 อยู่ในช่วง 69.34-75.53 dB(A) โดยค่าระดับเสียงรวมดังกล่าวมีค่าเกินเกณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับมลพิษทางเสียงตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียง และ World Bank Environmental Guidelines ที่กำหนด</p>	<p>แผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบกันสนิม ดังนั้นจะมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับแผ่นเหล็กความหนา 1.27 มิลลิเมตร ที่มีคุณสมบัติในการลดตอนระดับเสียงที่หลุดผ่านลงได้ เท่ากับ 25 dB(A) อ้างอิงจาก FHWA; Federal Highway Administration รอบพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยหากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องที่ต้องทำหลังจาก 17.00 น. จะสามารถทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเป็น 	<p>โดยตรวจดตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ในบริเวณพื้นที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● พื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัดทุกวันและรายงานผลทุกสัปดาห์ - ช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน ตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน ● พื้นที่อ่อนไหว 1 สถานี ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ โดยตรวจวัด ช่วงเสาเข็มและฐานราก ช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน ตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน

AI
All Projects Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๖๗๖ ๕๖๔๙/	เมษายน/2559
(นายธนกร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	

เมษายน/2559
ลงชื่อ ๘๖๗๖
(นางสาวรินทร์ พิริยารักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เช้อเน็มแอด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอันทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ค่าไวไฟเกิน 70 dB(A) และพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ และโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส 3 ชั้น จะได้รับค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับขั้น 1 ถึงขั้น 8 อุญในช่วง 57.26-58.24 dB(A) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>ดังนั้นโครงการจะกำหนดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยวัสดุที่นำมาใช้สำหรับทำแผ่นกันเสียง คือ แผ่น Aluminum Sheet มีความหนาไม่น้อยกว่า 6.35 มิลลิเมตร ความสูง 3 เมตร ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดTHONระดับเสียงที่หลุ่มผ่านลงได้เท่ากับ 27 dB(A) อ้างอิงจาก FHWA; Federal Highway Administration และติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงประมาณ 1 เมตร โดยใช้ในการปิดล้อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในทุกขั้นของการก่อสร้างอาคาร (ขั้น 1-8) และ</p>	<p>กิจกรรมเบาที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง แสง และความสั่นสะเทือนบนกรุงผู้พักอาศัยข้างเคียง เช่น งานเก็บของ งานทำความสะอาดพื้นที่เป็นต้น รวมทั้งโครงการต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบในแต่ละครั้งที่มีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว (17.00 น.) ไม่น้อยกว่า 1 วัน ส่วนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง เช่น งานตัด ไส เจียร กลึง และเชื่อมโลหะ เป็นต้น ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (8.00-17.00 น.) หรือจัดทำภายในห้องป้องกันและลดเสียงที่ผนังปิดล้อมด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันและลดเสียงดังที่แหล่งกำเนิด 	

All Insure Development Co., Ltd. Company Limited


ลงชื่อ ปรacha ภูเวสีท หมาย/2559

(นายธนากร ธนาวิทธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมาย/2559

ลงชื่อ พชร วงศ์ (ลายเซ็น)

(นางสาววิริท พิริยารังสรรค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลการทดสอบคุณภาพของทางลิ้งแนวล้อม	มาตรฐานป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างดำเนินงาน ก่อสร้างรั้วขั้วคราวเป็นร้าว Metal Sheet สูง 7 เมตร ยกเว้นด้านทิศเหนือ มีความสูงรั้วเท่ากับ 8 เมตร ซึ่งแผ่น Metal Sheet เป็นแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบกันสนิม ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับแผ่นเหล็กความหนา 1.27 มิลลิเมตร ที่มีคุณสมบัติในการลดTHONระดับเสียงที่หลุดผ่านลงได้เท่ากับ 25 dB(A) อ้างอิงจาก FHWA; Federal Highway Administration โดยติดตั้งรั้วตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ ยกเว้นทางด้านทิศเหนือของโครงการที่ติดตั้งรั้วห่างจากแผ่นกันเสียงชั้นแรก เป็นระยะ 0.5 เมตร ค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างในระดับชั้น 1 (การทำฐานราก) เมื่อมีวัสดุกันเสียงที่คาดว่าเหล่งรับเสียงที่พื้นที่ติดต่อโครงการที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำ) ด้านทิศเหนือ บ้านพัก</p>	<p>ได้แก่ Aluminum Sheet มีความหนาอย่างน้อย 6.35 มิลลิเมตร ความสูง 3 เมตร ความกว้างและความยาวที่เหมาะสมกับ การปฏิบัติงานประชาชนผู้รับเสียงจะได้รับ - ติดตั้งแผ่นกันเสียงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยวัสดุที่นำมาใช้สำหรับทำแผ่นกันเสียง คือ แผ่น Aluminum Sheet ความหนาอย่างน้อย 6.35 มิลลิเมตร ที่มีคุณสมบัติในการลดTHONระดับเสียงที่หลุดผ่านลงได้เท่ากับ 27 dB(A) อ้างอิงจาก FHWA; Federal Highway Administration ความสูงประมาณ 3 เมตร และติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงประมาณ 1 เมตร โดยใช้ในการปิดล้อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ในทุกชั้นของการก่อสร้างอาคาร (ชั้น 1-8)</p>	


All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ มนาก วงศ์ เมษายน/2559

(นายธนากร มนารักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ นภัส เมษายน/2559

(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบพิจารณาสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 ด้านทิศตะวันตก และพื้นที่ อ่อนไหว ได้แก่ คริสตจักร ความส่วนตัว ลาชาล และ โรงเรียนนานาชาติเจนต์แอนด์รูร์ส จะได้รับมีค่าอยู่ ในช่วง 57.10-67.54 dB(A) ในระดับชั้นที่ 2 ของงาน ชั้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-67.03 dB(A) งานเก็บ ความเรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-69.82 dB(A) ในระดับชั้นที่ 3 ของงานชั้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-69.84 dB(A) งานเก็บความ เรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-69.63 dB(A) ในระดับชั้นที่ 4 ของงานชั้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-68.25 dB(A) งานเก็บความเรียบร้อยและ ตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-69.82 dB(A) ในระดับชั้นที่ 5 ของงานชั้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-68.25 dB(A) งานเก็บความเรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10- 69.82 dB(A) ในระดับชั้นที่ 6 ของงานชั้นโครงสร้าง</p>	<p>โดยกิจกรรมที่มีการก่อสร้างในชั้น 2 ขึ้นไป จะใช้แผ่นกันเสียงดังกล่าวในการปิดล้อม พื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด เสียงดัง โดยทำลักษณะเสมือนห้องควบคุม เสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดการสื่นของสายจี้คอนกรีต ก่อนยกหรือ หย่อนผ่านตัวแกร่งเหล็กเสริมที่ยังไม่มี คอนกรีตคลุมทับ และหลักเลี่ยงการจัดตั้ง เหล็กเส้นและไม้จีนานเกินไป - จัดให้มีการปิดครอบเครื่องยนต์ที่มีเสียงดัง ด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับเสียง เช่น ยิปซัม เป็นต้น - จัดเวลาสำหรับกิจกรรมก่อสร้างให้เหมาะสม โดยหลักเลี่ยงการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็น แหล่งกำเนิดเสียงดังพร้อมๆ กัน 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๗๐ ๕๔๙๒ เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออสส์ อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ เมษายน/2559


(นางสาวรินทร์ พิริยาวงศ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานคุณภาพ	ผลกระทบทางเสียงแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสียงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อยู่ในช่วง 57.10-67.77 dB(A) งานเก็บความเรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-69.33 dB(A) ในระดับชั้นที่ 7 ของงานขึ้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-67.43 dB(A) งานเก็บความเรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-68.24 dB(A) ในระดับชั้นที่ 8 ของงานขึ้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-67.26 dB(A) งานเก็บความเรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-67.76 dB(A) ซึ่งค่าระดับเสียงรวมดังกล่าว ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดระดับความดังของเสียงตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต เช่น การเสริมแผ่นยางกันสั่นสะเทือนเข้าไปที่ฐานของเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเพื่อลดการสั่นพ้องและลดระดับเสียงดังรบกวน - จัดปล่องขั้วครัวสำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูง โดยวัสดุที่ใช้ด้องมีคุณสมบัติในการลดเสียงดัง - กำหนดมาตรการปิดเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ไม่ใช้งาน หรือในช่วงพักและติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดภาวะเสียงจากเครื่องยนต์ - ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ โดยแสดงเวลาที่เริ่มงานจนกระทั่งสิ้นสุดงานไว้ที่ด้านหน้าโครงการ 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนกร วงศ์ เมษายน/2559
(นายธนากร วงศ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



เมษายน/2559



www.GovtJobAlerts.in | Government Job Alert Updates | Current Affairs | GK | GK Quiz

(၉၄) တမ္မပြည်

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกัน และการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อสุขภาพของบุคคลที่ทำงานในโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดการและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พื้นที่โครงการได้ทราบ รวมทั้งรับฟังปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขทันที	<p>มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์ มาตรฐานสามใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear -plugs หรือ ear muffs - จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงาน ที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน - จัดอบรมคนงานเพื่อรับทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และจัดให้มีวิศวกรที่ทำหน้าที่ 	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๙๗๖ ๘๔๙๗๖ เมษายน/2559

(นายธนกร ธนวิทัช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ เมษายน/2559

(นางสาววิรันทร์ พิริยารังสรรค์สิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ควบคุมดูแลรับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	
1.4 ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการก่อสร้างโครงการประกอบด้วยกิจกรรม ต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การ ก่อสร้างฐานราก และงานเสาเข็ม ซึ่งอาจก่อให้เกิด ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อคนงานก่อสร้าง และประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ โดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลา ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 13 เดือน อย่างไรก็ตามกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิด ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนหลักจะอยู่ในช่วง 1 เดือนแรกในขั้นตอนการก่อสร้างเสาเข็มเท่านั้น ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้ประเมินค่าความสั่นสะเทือนของ โครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้าง 	<p><u>การลดความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการทำฐานรากและเสาเข็มอาคาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการขุดคุ้นขนาดความกว้าง 1 เมตร ความลึกประมาณ 2 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ติดต่อกับอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพรม แม่น้ำ) และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 - จัดให้มีประกันความเสียหายต่อโครงสร้าง อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับความเสียหาย จากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ หากกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะจัดให้มีคณะกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ในช่วง กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัด ทุกวันและรายงานผลทุกสัปดาห์ - ช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน ตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน

All Inspire Development

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	นายธนากร ธนาวิธี	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออสต์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		

ลงชื่อ	หมายเหตุ/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยารังค์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินผลการดำเนินการป้องกันและลดภัยคุกคามที่สำคัญ		หมายเหตุการป้องกัน	ผลผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินผลการดำเนินการป้องกันและลดภัยคุกคามที่สำคัญ
<p>สถานีที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินการป้องกันและลดภัยคุกคามที่สำคัญ</p> <p>พิจารณาประمهณผลการดำเนินความสั่นสะเทือน</p> <p>จากการก่อสร้างที่พื้นที่ติดต่อโครงสร้างที่สูง ได้แก่ 1) อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่นชั้น) มีระยะห่างจากอาคารโครงสร้างประมาณ 5.43 เมตร และ 2) บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 มีระยะห่าง จากอาคารโครงสร้างประมาณ 6.03 เมตร โดยพบว่า อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่นชั้น) ตั้งอยู่ ทางด้านทิศเหนือของโครงสร้าง ได้รับค่าความ สั่นสะเทือน เท่ากับ 7.19 มิลลิเมตร/วินาที และ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 ตั้งอยู่ทางด้านทิศ ตะวันตกของโครงสร้าง พบว่า ได้รับค่าความ สั่นสะเทือน เท่ากับ 6.08 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อ ประยุกต์ใช้บันไดคามารฐาน ความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลการระบาดต่ออาคาร</p>	<p>ผลผู้รับผิดชอบ</p> <p>และผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการ เป็นมาช่วยเหลือกำลังเลี้ยงเพื่อหา ชัยดี</p> <p>- จัดให้มีวิศวกรรมในการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการก่อสร้างต่อโครงสร้าง อาคารซึ่งตั้งอยู่</p> <p>- กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างโครงสร้างใหม่ ก่อสร้างต่อเนื่องทั้งหมดสำหรับการให้บริการ ในช่วง เวลา 08.00-17.00 น. โดยหากมีกิจกรรมการ จะสามารถทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยกิจกรรมต้องกล่าวต่อไปเป็น กิจกรรมเบาๆไม่ก่อให้เกิดเสียง แสง และ ความสั่นสะเทือนบนบกวนผู้พักอาศัยซึ่งเป็น เช่น งานเก็บขยะของท่านครัวและอุตสาห์ที่</p>	<p>มาตรวจสอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>มาตรวจสอบ</p>

卷之三

សាស្ត្រពិភាក្សាអនុញ្ញាត 2559

(นายธนกร ณรงค์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




ตารางที่ 1 (ต่อ)

จังหวัดสิ่งแวดล้อม	ผลกรหบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ซึ่งกำหนดค่าความสั่นสะเทือนของอาคาร ประเภทอาคารอยู่อาศัย ณ จุดตรวจวัดที่ฐานรากหรือ ขั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ไม่เกิน 10Hz ค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิน 5 มม./วินาที จากการประเมินค่าระดับความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ติดต่อ โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำชั้น) ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ พบว่า ได้รับค่าความสั่นสะเทือน ประมาณ 7.19 มิลลิเมตร/วินาที และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 พบว่า ได้รับค่าความสั่นสะเทือน ประมาณ 6.08 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ซึ่งกำหนดค่า</p>	<p>เป็นต้น รวมทั้งโครงการต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบในแต่ละครั้งที่มีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว (17.00 น.) ไม่น้อยกว่า 1 วัน สำนในกันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสำรวจสภาพปัจจุบันของอาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ พร้อมพั้งถ่ายรูปอาคารต่างๆ โดยละเอียดก่อนก่อสร้าง - ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ โดยแสดงเวลาที่เริ่มงานจนกระทั่งสิ้นสุดงานไว้ที่ด้านหน้าโครงการ - จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง ติดไว้ที่ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๐๕ ๕๔๙๖	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร อนวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออคลัส อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ พิรุณ พิรุณ	หมายเหตุ/2559
(นางสาววิรุณ พิรุณวงศ์)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที พบว่า ค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเจาะเสาเข็มของโครงการมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระแทบต่ออาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำ) ทางด้านทิศเหนือ และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 ทางด้านทิศตะวันตก</p> <p>อย่างไรก็ตามก่อนการก่อสร้างที่ต้องมีการเจาะเสาเข็มทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยทั้งในด้านการก่อสร้างและความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้วิธีการขุดคู (trench) โดยจากรายงานการศึกษาเรื่อง GROUND VIBRATION FROM ROAD CONSTRUCTION ของ PD Cenek และ Aj Sutherland พบว่า เมื่อขุดคู (trench) ที่ระดับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการพบร่วมกับบุญชน เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ติดต่อประสานงาน แจ้งแผนและขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยติดต่อที่โครงการได้ทราบ รวมทั้งรับฟังปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโดยต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขทันที <p>การลดความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 	

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๗๐๖ ๕๔๙๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	พันธุ์	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริรักษ์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ความลึกประมาณ 2 เมตร และตอกเข็นที่ความถี่ 30 Hz จะมีประสิทธิภาพในการลดทอนแรงสั่นสะเทือนลงเหลือร้อยละ 40</p> <p>จากการประเมินค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการต่อพื้นที่ติดต่อกับใกล้เคียงที่มีการใช้ประโยชน์ ภายหลังปฏิบัติตามมาตรการขุดคู (Trenching) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับแรงสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ พบร้า การก่อสร้างโครงการโดยการใช้เสาเข็มแบบเจาะจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารแวดล้อมใกล้เคียง โดยมีค่าความสั่นสะเทือนที่ประเมินได้ภายหลังปฏิบัติตามมาตรการขุดคู (Trenching) ของอาคารติดต่อกองการ ได้แก่อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพorph แม่น้ำ) และบ้านพักอาศัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากการวิ่งเข้าออกของรถบรรทุก 	

กสทช.

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๘๖ ๙๘๗๙	หมายเหตุ หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออคลัส อินสไปร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๙๘๗๙	หมายเหตุ หมายเหตุ/2559
(นางสาววิริท พิริยารักษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลการประเมินทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนแล้วด้วย
	2 ชั้น เลขที่ 38 เท่ากับ 2.88 และ 2.43 มิลลิเมตร/ วินาที ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานดังกล่าว		
1.5 สภาพทางธรณีวิทยา และสภาพทางธรณี สัณฐาน	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ ซอยลาซาล 19 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบที่รับตะกอนล้ำน้ำ Alluvial Deposit (Qa) ที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอน ล้ำน้ำเจ้าพระยาทั้งที่เป็นกรวดจากล้ำน้ำ ทราย ดินเหนียว และดินร่วน ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีได้มี ทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่มีความสำคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้ในการก่อสร้างจะมีการขุดดินบริเวณที่จะก่อสร้าง เสาเข็มและฐานราก และบริเวณที่ก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภค เช่น ท่อระบายน้ำ และระบบบำบัด น้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวจะจำกัด อยู่เฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้าง		

All
IN SPACES

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	นายกร ธนาวิธี (นายธนากร ธนาวิธี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลส์ อินไประ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีนาคม/2559
--------------	---	-------------



ลงชื่อ

นางสาวรินท์ พิริยาวงศ์
(นางสาวรินท์ พิริยาวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เมษายน/2559

၁၆၈


1.6 ทรัพยากรดิน		ผลการทดสอบวัสดุห้องต้มสำหรับผู้ผลิต	มาตรฐานคุณภาพสำหรับผู้ผลิต	มาตรฐานคุณภาพตามที่ระบุ
อุบลประโภต	จังหวัดอุบลราชธานี	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงสร้างซึ่งอยู่บ่อบริเวณช่องทางเดินดิน 19 ตันน ล่าชาล (สูญเสีย 105) แข็งของนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จุดอยู่ในเขตดิน粘土ซิงเทรา (Chachoengsao clay: Cc) มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน้ำเล็กน้อย ไม่ค่อยระบายน้ำ ผิดดินซ้ำ น้ำซึมผ่านได้ดี เนื่องด้วยเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวมากถอย ตัวบนมีสีเทาเข้มถึงเข้ม มาก มีจุดประสารสีน้ำตาลหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาริดิน เป็นกรดจัด (pH 5.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเหลือง มีจุดประสารสีแดงปนเหลืองแหล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้ได้การป้องกันดินดังไว้เป็นไปตาม มาตรฐานที่เมืองที่วิศวกรรมออกแบบไว้ ผลกระทบต่อผู้ผลิตและลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการป้องกันดินดังไว้เป็นไปตาม มาตรฐานที่วิศวกรรมออกแบบไว้
อุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงสร้างซึ่งอยู่บ่อบริเวณช่องทางเดินดิน 19 ตันน ล่าชาล (สูญเสีย 105) แข็งของนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จุดอยู่ในเขตดิน粘土ซิงเทรา (Chachoengsao clay: Cc) มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน้ำเล็กน้อย ไม่ค่อยระบายน้ำ ผิดดินซ้ำ น้ำซึมผ่านได้ดี เนื่องด้วยเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวมากถอย ตัวบนมีสีเทาเข้มถึงเข้ม มาก มีจุดประสารสีน้ำตาลหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาริดิน เป็นกรดจัด (pH 5.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเหลือง มีจุดประสารสีแดงปนเหลืองแหล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้ได้การป้องกันดินดังไว้เป็นไปตาม มาตรฐานที่เมืองที่วิศวกรรมออกแบบไว้ ผลกระทบต่อผู้ผลิตและลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการป้องกันดินดังไว้เป็นไปตาม มาตรฐานที่วิศวกรรมออกแบบไว้

All India Developers' Company Limited

卷之三

รายงานการงบประมาณ

บริษัท ออกัส อินโนเวชั่นส์ จำกัด ติดต่ออบรมมั่นที่ จำกัด



LAWRENCE/2559

(ນາງສາວງວຽນ໌ ພັກທຳຮັກຕືນ)

ប្រធ័ែ ចិំអេមីមាន ពេនិកិដីរា យោគ់ នៃសងមនុម្ភ ជាក់ទៅ


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 ห้องน้ำและห้องน้ำต่อเติม	ผลการทดสอบเบื้องต้นของห้องน้ำต่อเติม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>100 ซม. จะพบดินเลนสีน้ำเงินที่มีปริมาณกำมะถันต่ำ และรอยไฮโลในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง ($\text{pH} = 8.0$) ในการก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน คือ การขุดดินสำหรับก่อสร้างฐานรากอาคาร เป็นฐานรากเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตร หยั่งลึกถึงระดับความลึกประมาณ 22 เมตร และในขั้นตอนการก่อสร้างขึ้นได้ดิน ระบบสาธารณูปโภคได้ดินจะขุดดินให้มีระดับความลึกประมาณ 2.25 เมตร จากผิวดิน โดยกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าว จะมีขอบเขตจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณที่จะทำการก่อสร้างเท่านั้น จึงคาดว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินทางกายภาพได้แก่ การสูญเสียเนื้อดิน และลักษณะของเนื้อดินใน</p>		



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๑๔๗๙๖ ๘๙๙๙	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวิทัย) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๑๔๗๙๖	หมายเหตุ/2559
(นางสาววิริท พิริรัตน์สิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ระดับต่ำ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมีได้แก่ ปฏิกิริยาของดิน (pH) ปริมาณอินทรีย์ต่ำ แต่อย่างใด</p> <p>โครงการนี้มีการก่อสร้างขึ้นได้ดิน ดังนั้นการขุดเจาะดินจะเกิดขึ้นเฉพาะในขั้นตอนการขุดดินบริเวณที่ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ และสามารถยุบไปได้ดิน ซึ่งในการเจาะเสาเข็มจะมีการป้องกันการ เลื่อนไหล และพังทลายของดินโดยใช้เหล็กปลอกป้องกันดินพัง ส่วนในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคได้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำได้ดิน บ่อหน่วงน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีการก่อสร้างกำแพงกันดินด้วยระบบ Sheet Pile โดยรอบบริเวณพื้นที่ที่ขุดดินเพื่อป้องกันการเลื่อนไหล หรือการทรุดตัวของดินขณะขุด</p>	<p>มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ก่อสร้าง

ลงชื่อ	๕๔๗๙๙ ร.เมธีร์	มิถุนายน/2559
(นายธนากร ธนาธีร์)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออคล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	ก.น.ก.	มิถุนายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิรชารักษ์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

วัสดุและอุปกรณ์ที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 แหล่งน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำ	- ในการก่อสร้างจะมีน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำของคนงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประมาณวันละ 2.40 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากห้องส้วม 1.92 ลบ.ม./วัน จะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อให้น้ำทึบมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึบ แล้วจึงระบายนลงระบายน้ำชั่วคราวภายในโครงการ เพื่อร่วมกับน้ำเสียจากการชำระล้างอีกประมาณ 0.48 ลบ.ม./วัน และรวมระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาด札 19 ด้านหน้าโครงการ ดังนั้นจึงคาดว่า น้ำทึบในระยะก่อสร้าง ซึ่งเป็นน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดจะมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึบ และมีปริมาณค่อนข้างน้อยจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงานก่อสร้าง 4 ห้อง ด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาด札 19 ด้านหน้าโครงการ - จัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ในกระบวนการน้ำทึบจากการชำระล้างของคนงานลงสู่บ่อตักตะกอนดินเพื่อให้เศษต้น เศษหิน ทรัพย์ดกตะกอนและดักเศษขยะ ก่อนระบายน้ำทึบลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาด札 19 ด้านหน้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราว - ตรวจสอบให้มีปอดักตะกอนดินก่อนระบายน้ำ จากโครงการลงท่อระบายน้ำสาธารณะ



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๐๔๑๗๖ ๐๔๘๕	เมษายน/๒๕๕๙
(นายธนกร ธนวิชช์)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ พลเอก	เมษายน/๒๕๕๙
(นางสาววิรันท์ พิริยารังศิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.8 แหล่งน้ำได้ดิน และคุณภาพน้ำ	- แหล่งน้ำใช้ในระยะก่อสร้างมาจากการน้ำประปา นครหลวง สาขาพะโขง ไม่มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำ ได้ดินมาใช้ จึงคาดว่าไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ที่จะรบกวนต่อระบบพิชทางและระดับน้ำของน้ำได้ดิน ส่วนผลกระทบด้านคุณภาพน้ำได้ดิน เนื่องจากน้ำเสีย ที่เกิดจากการก่อสร้างมีปริมาณน้อยมากและไม่มี ความสกปรกในรูปสารพิษเป็นปัจจัยระบาดลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาซาล 19 ด้านหน้า โครงการ ส่วนน้ำเสียจากการล้างสิ่งสกปรกในห้องน้ำ- ห้องส้วมจะจัดให้มีการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริม ถนนซอยลาซาล 19 ด้านหน้าโครงการเช่นกัน ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนต่อกุญภาพน้ำได้ดิน น้อยมากจึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อกุญภาพน้ำได้ดิน ในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม คงงานก่อสร้าง 4 ห้อง ด้วยถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป เพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาซาล 19 ด้านหน้าโครงการ - จัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง ในการระบายน้ำทึบจากการชำระ ล้างของคงงานลงสู่บ่อดักตะกอนดินเพื่อให้ เศษดิน เศษหิน ทรัพย์ตกตะกอนและตัก เศษยะก่อนระบายน้ำทึบลงท่อระบายน้ำ สาธารณะ ริมถนนซอยลาซาล 19 ด้านหน้า โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีการติดตั้งระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้อง ส้วมของคงงานก่อสร้าง - ตรวจสอบให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราว - ตรวจสอบให้มีบ่อดักตะกอนดินก่อนระบายน้ำจากโครงการลงท่อระบายน้ำสาธารณะ

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนกร ธนาวิทย์ เมษาคม/2559

(นายธนกร ธนาวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ พิริยา ธรรมรงค์ศิน เมษาคม/2559

(นางสาวพิริยา ธรรมรงค์ศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง 19 ถนน ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญใดๆ โดยส่วนใหญ่ บริเวณพื้นที่ศึกษา มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และทำธุรกิจการค้า ซึ่งไม่มี สัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เดือย่างใด	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในแหล่งน้ำ (ทรัพยากระบما)	- ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีการระบายน้ำทิ้งที่ผ่าน การบำบัด และมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน น้ำทิ้งที่กำหนดลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอย ลาซาล 19 ด้านหน้าโครงการ โดยน้ำจากท่อระบายน้ำ สาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการจะไหลไปยัง ท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนลาซาล (สุขุมวิท 105)	- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ- ห้องส้วมงานก่อสร้าง 4 ห้อง ด้วยถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาซาล 19 ด้านหน้าโครงการ	- ตรวจสอบให้มีการติดตั้งระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้อง ส้วมของคนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราว - ตรวจสอบให้มีบ่อตักตะกอนดินก่อน ระบายน้ำจากโครงการลงท่อระบายน้ำ

AI Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๑๘/๐๔๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิที่)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินลайнพริ้ต ดิวเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



เมษายน/2559

ลงชื่อ ๖๖๗๔	
(นางสาววิรินทร์ พิริรักษ์ศิริน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทุกสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จากนั้นจะให้ลงสู่คลองบางนา ก่อนจะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป อย่างไรก็ตามแหล่งน้ำผิวดิน (คลองบางนา) ที่รองรับการระบายน้ำจากท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาซาล 19 ด้านหน้าโครงการตั้งกล่าวไม่ได้มีทรัพยากรีวิวภาพในแหล่งน้ำ (ทรัพยากรประเมิน) ที่สำคัญแต่อย่างใด	- จัดให้มีระบบยาน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างในการระบายน้ำทึ้งจากการขุดล่างของคนงานลงสู่บ่อดักตะกอนดินเพื่อให้เศษดิน เศษหิน ทรายตกตะกอนและดักเศษขยะก่อนระบายน้ำทึ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาซาล 19 ด้านหน้าโครงการ	สาธารณูปโภค
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การก่อสร้างโครงการเป็นการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการจากเดิมที่เป็นพื้นที่ว่าง ซึ่งมีสภาพพื้นที่บางส่วนมีสภาพเป็นพื้นที่รกร้าง ไปเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และมีการ	-

All Inspire Development Public Company Limited

เลขที่ ๕๔๗๗ ๕๔๙ รพ หมายเหตุ/2559

(นายธนากร ธนาวิธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินส派ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



หมายเหตุ/2559


ลงชื่อ
(นางสาววิรินทร์ พิรชารงค์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส อินจิ尼ยริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
<p>ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและอาหารอุ่นๆ ตามที่สำคัญ</p> <p>รวม การยืนมั่นคงการประกอบด้วย ยานพาณิชย์ สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 5,614.21 ตารางเมตร โดยอาคารพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ชั้น 8 ชั้น เป็นอาคารขนาดใหญ่ โดยจากการตรวจสอบที่ดินของโครงการตามข้อกำหนดผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (เมืองกรุง) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561) จางสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร พบว่า ที่ดินของโครงการตั้งอยู่ในที่ดิน ประเภท ย. 6 (สีเขียว) บริเวณ ย. 6-46 ซึ่งจากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบร้าไม่ชัดเจน ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน (รายละเอียดและส่วนที่ 3.4.1) ได้จากการตรวจสอบ</p>	<p>มาตรฐานป้องกัน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>บุคลากรที่มีผลลัพธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้ติดตามตรวจสอบ</p>

150 ALICE S. TAIT


บันทึกการเดินทาง/2559



P25505NEA 232 Excel និង 1700 គារការណ៍NEA 232 Tab 1 បានការពារក្នុង នូវសេចក្តីផ្តើម


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พบว่า ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัย รวมขนาดต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงสามารถ ดำเนินการได้โดยไม่มีขัดกับข้อกำหนดผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556		
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมการขนส่งสุด อุปกรณ์ก่อสร้าง และการขนส่งคนงานก่อสร้าง ผ่านถนนซอยลาซาล 19 บริเวณหน้าโครงการ และ ถนนโครงการข่ายโดยรอบที่คาดว่าโครงการอาจมีการ ขนส่งผ่าน ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ซึ่งมีรายละเอียดการ ประเมินดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ถนนสุขุมวิท <ul style="list-style-type: none"> • วันทำการปกติ ช่วงระยะก่อสร้างโครงการ จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.001-0.002 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไป 	<ul style="list-style-type: none"> - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องใช้ผ้าปิดคลุม กระบวนการหังรถให้มิดชิด เพื่อลดการร่วงหล่น หรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง - จัดให้มีการทำความสะอาดด้วยรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนหรือเส้นทางการจราจร ภายนอก โครงการต้องควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตาม พิกัดของกรรมการขนส่งทางบกเพื่อป้องกัน การชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตการ ก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ ให้อยู่ใน ตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และ ดูแลให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของถนน ด้านหน้าโครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกไม่ให้มีดิน โคลนและเศษวัสดุก่อสร้าง ตกหล่น และไม่ให้มีรถบรรทุกจอดตลอด แนวด้านหน้าโครงการ - จัดให้มีพนักงานตรวจสอบดูแลการขนส่ง



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๖๗๗๘	๕๔๙๘	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาธิร์ช)			
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
บริษัท ออลล์ อินไซป์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด			



ลงชื่อ	จันทร์	เมษายน/2559
(นางสาววิริท พิริรังค์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 ประจำเดือนทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
	<p>ยังจังหวัดสมุทรปราการ) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพอากาศจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มาก และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพอากาศจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มาก ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพอากาศจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงแย่ส่วนฝั่งข้าวอก (มุ่งหน้าไปยังถนนบางนา-ตราด) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพอากาศจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงพอใช้ได้ และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพอากาศจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ถึงดี ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพอากาศจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงดี</p> <p>ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการขนส่งคุณงาน และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิท ในวันทำการปกติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกำหนดเวลาในการขนส่งที่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบด้านสภาพอากาศที่แย่ลงในช่วงเวลาเร่งด่วน - ห้ามจอดรถบรรทุกตลอดแนวถนนซอยลากาล 19 เพื่อไม่ให้เกิดขวางเส้นทางการจราจรบนถนนดังกล่าว - จัดให้มีมีม่านหรือพานั้นกันความคุณดูแลของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างบริเวณถนนซอยลากาล 19 เพื่อไม่รบกวนต่อรถทางตรงบนถนนดังกล่าว รวมทั้งดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ร่วมใช้เส้นทาง - จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณถนนสาธารณะ โดยหากพบว่ามีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นให้ทำความสะอาดและเก็บให้เรียบร้อยทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ร่วมใช้เส้นทาง 	<p>วัสดุก่อสร้างให้อยู่ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีม่านหรือพานั้นกันความคุณดูแล การเข้า-ออกของรถบรรทุกทุกตัวก่อสร้างบริเวณถนนซอยลากาล 19 เพื่อไม่รบกวนต่อรถทางตรงบนถนนดังกล่าว รวมทั้งดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ร่วมใช้เส้นทาง - จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณถนนสาธารณะ โดยหากพบว่ามีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นให้ทำความสะอาดและเก็บให้เรียบร้อยทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ร่วมใช้เส้นทาง

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๗๐๗ ๕๔๙๖ หมายม/2559

(นายธนกร ธนาวิที่)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ ๕๖๗๐๗ หมายม/2559

(นางสาววิริณี พิริยารังคสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เช้อเมส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบห่วงสิงแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้</p> <p><u>ฝั่งขาออก</u> (มุ่งหน้าไปยังถนนบางนา-ตราด) - เปลี่ยนจากระดับดีดีเป็นระดับพอใช้ได้ : ช่วงเวลา 17.00-18.00 น.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>วันหยุดราชการ</u> ช่วงระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.001-0.002 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังจังหวัดสมุทรปราการ) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดี ส่วนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนบางนา-ตราด) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ถึงดี และ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอก - ห้ามการกลับรถบนส่งขนาด 6 ล้อขึ้นไปบนถนนซอยลากล 19 โดยจัดเส้นทางจราจรให้สอดคล้องกับกฎหมายจราจรดังกล่าว - ประเมินร่วงเรื่องความสะอาดของถนนส่งวัสดุที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มีวัสดุตกหล่นบนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับขี่ของยานพาหนะที่สัญจรผ่าน - ในการณ์ที่ต้องขนส่งวัสดุที่มีความยาวมาก และต้องใช้รถขนาดใหญ่ในการขนส่ง ควรจัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่รถขนส่งในการเข้าออกโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสาธารณะ- ความมีการจัดพื้นที่ในการขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้ในการขนถ่ายไม่ให้ล้ำเข้าไปใน 	

รายงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



ลงชื่อ

พิริยา ธรรมศิลป์
(นางสาววีรินท์ พิริยารักษ์สิน)
ผู้อำนวยการสังเวดคล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจিনีริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)


รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลตอบแทนสูงแผลก้อนหีบล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพ จาจจัดดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงพอใช้ได้ ช่วงนอกเวลา เร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจาจจัดดอยู่ใน เกณฑ์แย่มากถึง พอใช้ได้</p> <p>ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการขนส่งคนงาน และ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการไม่ทำให้ สภาพการจาจบนถนนสุขุมวิทในวันหยุดราชการ เปลี่ยนแปลงไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) ● <u>วันทำการปกติ</u> ช่วงระยะเวลาเร่งด่วน夷้า (07.00- 09.00 น.) มีสภาพการจาจจัดดอยู่ในเกณฑ์แย่มาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพ 	<p>เขตถนนหรือผิวจราจรซึ่งจะเป็นการกีดขวาง การจราจรส่งผลต่อความจุของถนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดเตรียมที่ก่องวัสดุไม้ให้ล่วงล้ำเข้ามา ในเขตทางเพื่อจะกีดขวางการจราจร - ควรจัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก แก่รถส่งคนงานที่เข้าออกจากอาคาร ในช่วงเวลาเร่งด่วน - ควรจัดพื้นที่ก่อสร้างให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง สามารถกลับรถที่ด้านในของพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ควรให้รถขนส่งวัสดุโดยหลังออกจาก พื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากจะเป็นการกีดขวาง การจราจรและทำให้เกิดความล่าช้าแก่รถที่ เดินทางบนถนนสาธารณะได้ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๑๘ ๕๔๙๙ เมษายน/2559

(นายธนกร ธนาวิธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ ๖๔๗๑๘ เมษายน/2559

(นางสาวรินทร์ พิรัชรังคสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. อินจิ涅ียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

๗๙

องค์กร/ภาคผนวกที่รวมด้วย	ผลการประเมินแบบลักษณะที่สำคัญ	มาตรฐานการประเมินยังไงพื้นที่ได้ ช่วงเวลา	มาตรฐานการประเมิน	มาตรฐานการประเมินแบบลักษณะที่สำคัญ
จราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ยังพอใช้ได้ ช่วงเวลา เร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพรถจอดอยู่ใน เกณฑ์และมากถึงตี่ ส่วนถนนผังขาดออก (มุ่งหน้าไปยัง ถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) น้ำสภาระจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพรถจอดอยู่ในถนนทั้งสองฝั่ง พอดีๆ ช่วงเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพรถจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงตี่ ทั้งนี้พบว่า กิจกรรมการขนส่งคนงาน และการ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างของโครงการสหกรณ์กรุงเทพ ต้องส่งผลกระทบบนถนนสุขุมวิท ในวันทำการปกติ ในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้ ผู้ขายออก (มุ่งหน้าไปยังถนนบางนา-ตราด) - เป้าหมายจราจรตัวบัญชีเป็นระดับพอใช้ : ช่วงเวลา 9.00-10.00 น.	มาตรฐานการประเมินยังไงพื้นที่ได้ ช่วงเวลา เร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพรถจอดอยู่ใน เกณฑ์และมากถึงตี่ ส่วนถนนผังขาดออก (มุ่งหน้าไปยัง ถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) น้ำสภาระจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพรถจอดอยู่ในถนนทั้งสองฝั่ง พอดีๆ ช่วงเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพรถจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงตี่ ทั้งนี้พบว่า กิจกรรมการขนส่งคนงาน และการ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างของโครงการสหกรณ์กรุงเทพ ต้องส่งผลกระทบบนถนนสุขุมวิท ในวันทำการปกติ ในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้ ผู้ขายออก (มุ่งหน้าไปยังถนนบางนา-ตราด) - เป้าหมายจราจรตัวบัญชีเป็นระดับพอใช้ : ช่วงเวลา 9.00-10.00 น.			

卷之三



ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ) องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>วันหยุดราชการ</u> ช่วงระยะเวลาเร่งด่วน เช่น วันหยุดราชการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.005-0.007 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดี ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดี แต่ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดี</p>		



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๖๗๗๐ ๐๔๗๕๔	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทัช)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	พัฒนา	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิรธรรมคสิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปทานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรุ๊ปสิ่งแวดล้อม
 All Inspire Development Public Company Limited	<p>ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการขนส่งคนงาน และการ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบ ต่อสภาพการจราจรบนถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) ในวันหยุดราชการในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้</p> <p>ฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปรียบเทียบดับดีเป็นระดับพอดีได้ : ช่วงเวลา 8.00-9.00 น. ● ถนนซอยลาซาล 19 บริเวณหน้าโครงการ ● วันทำการปกติ ช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.008-0.011 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไป ยังพื้นที่โครงการ) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า (07.00- 09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพ 		

ลงชื่อ ๖๗๙/ ๖๘๙/ ๖๘๙/ ๖๘๙/ ๖๘๙/ ๖๘๙/
 พฤษภาคม/2559

(นายธนากร ธนาวิธี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินลิป์ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๖๘๙/ ๖๘๙/
 พฤษภาคม/2559

(นางสาววิริท พิริยารงค์สิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ดูแลความเสี่ยงเบ็ดเตล็ด	ผลกระทบเริ่มแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ราษฎรจดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนลากาล (สุขุมวิท 105)) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก</p> <p>ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการขนส่งคนงาน และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการไม่ทำให้สภาพการจราจรบนถนนซอยลากาล 19 บริเวณหน้าโครงการ ในวันทำการปกติเปลี่ยนแปลงไป</p>		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนากร ธนาวิธีร์ หมายเหตุ/2559
 (นายธนากร ธนาวิธีร์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาววิรินทร์ พิริยารงค์สิน หมายเหตุ/2559
 (นางสาววิรินทร์ พิริยารงค์สิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)


รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการทั้งหมด
วัสดุประกอบห้องสัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> ● วัสดุครัวชีฟฟาร์น ช่วงระยะเวลาเร่งด่วนที่สำคัญ <p>จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.008-0.011 โดยมีสภาพจราจรผื้นขาเข้า (มุ่งหน้า ไปยังพื้นที่ครัวชีฟฟาร์น) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์มาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนบ่าย (13.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนถนนผ่องชากอก (มุ่งหน้าไปยังสถานศึกษาสุขุมวิท 105) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนบ่าย (13.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก</p> 	ผลดำเนินการทั้งหมด	ผลการดำเนินการทั้งหมด

บริษัท ซีเอ็มแอล จำกัด ดำเนินการ

AF Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๘๖ ๐๔๖๙
เมษายน/2559

(นายธนากร ธรรมวิริกรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ซีเอ็มแอล จำกัด ดำเนินการ



ลงชื่อ เมษายน/2559	ลงชื่อ เมษายน/2559
(นางสาวรินทร์ พิริยาภรณ์) ผู้อำนวยการสัมมนา บริษัท ซีเอ็มแอล จำกัด ดำเนินการ	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประเมินทางสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการด้านที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทั้งนี้เพ็บว่ากิจกรรมการขนส่งคุณภาพ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการไม่ทำให้สภាពการจราจรบนถนนซอยลาซาล 19 บริเวณหน้าโครงการ ในวันหยุดราชการเปลี่ยนแปลงไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ถนนซอยลาซาล (สุขุมวิท 105) ช่วงกลางซอย ● <u>วันทำการปกติ</u> ช่วงระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณเงิน (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.005-0.007 โดยมีสภาพรถร่องชาเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึง แม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพ จราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึง แม่ช่วงเวลา เร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ใน เกณฑ์แย่มากถึง แม่ ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยัง 		

Allianz

Allianz Development Public Company Limited

ลงชื่อ มนต์ ยะรื้อ	เมษายน/2559
(นายมนต์ ยะรื้อ)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ พิชัย	เมษายน/2559
(นางสาวพิชัย พิธาร์คงศิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ถนนศรีนครินทร์ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพรถจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงแย่ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพรถจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงแย่ ช่วง nok เวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพรถจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงพอใช้ได้</p> <p>หัวนี้พบว่ากิจกรรมการขนส่งคนงาน และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนซอยคลาชาล (สุขุมวิท 105) ช่วงกลางซอย ในวันทำการปกติในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) - เปเลี่ยนจากระดับดับ <u>เปลี่ยนระดับ</u> เป็นระดับ <u>มาก</u> : <p>ช่วงเวลา 10.00-11.00 น.</p>		

All Inspire Public Company Limited



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๖๗๗ ๕๖๘๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	พัชร์กานต์ พิริยารักษ์สิน	เมษายน/2559
(นางสาวพัชร์กานต์ พิริยารักษ์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประจําเวลาของคิงเพาล์ส์	ผลการตรวจเสียงแม่กล้องที่สอดคล้อง	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเสียงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> วันหยุดราชการ ช่วงระยะเวลาที่สร้างโครงการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.005-0.007 โดยมีสภาพรถบรรทุกเดินทางเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงดี ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงดี ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยม ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงดี ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงดี ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยม ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงดี ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงดี 		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๔๗๙ ๕๔๘๙ เมษาคม/2559

(นายธนากร ธนาธิรัช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๖๔๗๙ เมษาคม/2559


(นางสาววีรินท์ พิรธาร์คงศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการขนส่งคนงาน และการ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการไม่ทำให้ สภาพการจราจรบนถนนซอยลาซาล (สุขุมวิท 105) ช่วงกลางซอย ในวันหยุดราชการเปลี่ยนแปลงไป <ul style="list-style-type: none"> ● ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) หน้าบ้านน้ำมัน เอสโซ่ ● วันทำการปกติ ช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น^{0.002-0.003} โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไป ยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00- 09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ ถึงดี ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพ จราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงพอใช้ได้ ช่วงนอกเวลา เร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ใน เกณฑ์แย่มากถึงดี ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยัง </p>		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๖๑๗๖ ๘๒๙๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทธี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	๘๒๙๙	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยารังคสิน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด		


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประเมินของบัญชีและการติดตามตรวจสอบ	ผลการประเมินและห้องที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงดีมาก ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการขนส่งคนงาน และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการไม่ทำให้สภาพการจราจรบนถนนลากาลา (สุขุมวิท 105) หน้าปั้มน้ำมันเอ索ฯ ในวันทำการปกติเปลี่ยนแปลงไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วันหยุดราชการ ช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง โครงการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.002-0.003 โดยมีสภาพการจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ดี และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) 		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๗๑๑ ๕๖๒๙๙ เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิริทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออฟฟิศ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



សង្កែរ *Sihanouk*

(นางสาววีรินทร์ พิริยารังคสิน)

บริษัท ชีเอ็มแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องน้ำดีไซน์ ผู้ดูแลห้องน้ำดีไซน์	ผู้ดูแลห้องน้ำดีไซน์ที่สำคัญ ผู้ดูแลห้องน้ำดีไซน์ที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน ผู้ดูแลห้องน้ำดีไซน์ที่สำคัญ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลห้องน้ำดีไซน์ที่สำคัญ
<p>มีสภาพจราจรดีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมพอใช้ได้บ้างนอก เวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรดีอยู่ ในเกณฑ์และมากถึง ส่วนบนผู้เข้าออก (มุ่งหน้าไป ยังถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00- 09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรดีอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงนอกเวลา เร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรดีอยู่ใน เกณฑ์และมากถึงดี</p> <p>พัฒนาเป็นว่ากิจกรรมการชุมชนสังคมงาน และการชุมนสังคมดุยุปกรณ์ก่อสร้างของโครงสร้าง ไม่ทำให้สกปรกกรязวะบนถนนทางชาติ (สูญเสีย 105) หน้าบ้านเป็นน้ำมัน เอสโซ่ในวันหยุดราชการจะถูกเปลี่ยนไป</p>			

Globe

All Inspire Development Public Company Limited
สงขลา ๗๔๘๖๐ ถนนสุรินทร์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดสงขลา ๘๐๑๕๐

ลงชื่อ นายธนกร ธนาวิชัย กรรมการผู้มีอำนาจจดหมาย บริษัท ออลส์ อินไบร์ ติดอาสベストบล็อก จำกัด	ลงชื่อ นางสาวรัตน์ พิรัชร์วงศ์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเมียปัลส เอ็นจิเนียร์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ลงชื่อ นางสาวนพนิษฐ์ มนัสวนิช ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม C.M.S. ENGINEERING & MANAGEMENT CO.,LTD.
หมายเหตุ/2559		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกรอบหนี้สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	- น้ำใช้ในช่วงก่อสร้างโครงการจะรับบริการน้ำจากการประปาครบทวง สำนักงานประปาสาขาพระโขนง โดยมีปริมาณน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจากการประเมินที่ 3.00 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้ำใช้ของโครงการคิดเป็นร้อยละ 0.0008 และ 0.0011 ของปริมาณน้ำผลิตจ่ายและปริมาณน้ำจำหน่ายต่อวัน ของสำนักงานประปา เท่านั้น จึงคาดว่าสำนักงานประปา มีศักยภาพที่จ่ายน้ำให้เพียงพอ กับความต้องการใช้น้ำในระยะก่อสร้างโครงการได้ และส่งผลกระทบด้านการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีที่เก็บสำรองน้ำให้ชั่วเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค อย่างน้อย 1 วัน - แนะนำให้คุณงานใช้น้ำอย่างประหยัด - ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายน้ำประปาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน - จดบันทึกที่สะอาดให้กับคุณงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบลังเก็บน้ำสำรองน้ำใช้ เพื่อหาจุดแนวแตก ร้าวหรือซึม และรีบซ่อมบำรุง หากพบการชำรุดด้วยความถี่ 1 ครั้งต่อเดือน

AI
All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนกร ธนาวุฒิ หมายเหตุ/2559
 (นายธนกร ธนาวุฒิ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาวรินทร์ พิริยารักษ์ หมายเหตุ/2559
 (นางสาวรินทร์ พิริยารักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	มาตรการดูแลมนต์ร่วมกัน	มาตรการดูแลมนต์ร่วมกัน
3.4 การใช้ไฟฟ้า	ในช่วงภัยแล้ง โครงการจะขอใช้กระแสไฟฟ้าชั่วคราว จำกัดไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ ชั่วคราว ความสามารถให้บริการได้เพียงพอแต่ห้าวังจัง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมในระดับชาติ	- แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - การติดตั้งอุปกรณ์และมาตรการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามความเรียบเรียบและถูกต้องตามมาตรฐาน - ซ้อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานก่อนสร้างเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของคนงาน	มาตรการดูแลมนต์ร่วมกันที่จะดำเนินการ	ผู้ลงนามที่ดูแลมนต์ร่วมกัน
3.5 การสื่อสาร	อาคารโครงสร้างประจำบดดวยอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงกว่าระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นหลังคาเท่ากับ +22.95 เมตร จึงอาจส่งผลกระทบในภาระบดดังค่านี้นับถ้วนใหญ่ในทรัพย์ศักดิ์อาคารใกล้เคียงที่ติดตั้งแสงรับรับสัญญาณโทรศัพท์ (ปีกรับสัญญาณโทรศัพท์) เป็นจุดการรับสัญญาณจากสถานีถ่ายทอดคลื่นสัญญาณดาวเทียมเดิม หรือติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมใหม่ให้แก่ผู้ตั้งรับคลื่นสัญญาณเดิมทางบ้านที่ตั้งติดตั้งบนหลังคา เป็นจุดการรับสัญญาณเดิมทางบ้านที่ตั้งติดตั้งบนหลังคา จึงไม่สามารถเลี้ยวเบนอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่	- โครงสร้างท้องที่หนาแน่นสื่อ/rss ให้ผู้พักอาศัยได้รับไฟฟ้าที่ดีต่อโครงสร้างการที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากการรบกวนคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ใน โดยโครงสร้างจะปรับตำแหน่งการติดตั้งปีกรับสัญญาณโทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียมเดิม หรือติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมใหม่ให้แก่ผู้ตั้งรับคลื่นสัญญาณเดิมทางบ้านที่ตั้งติดตั้งบนหลังคา เป็นจุดการรับสัญญาณเดิมทางบ้านที่ตั้งติดตั้งบนหลังคา จึงไม่สามารถเลี้ยวเบนอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่	มาตรการดูแลมนต์ร่วมกัน	ลงชื่อ นายสมนึก ธนาวิชัย (นายสมนึก ธนาวิชัย) กรรมการผู้อำนวยการงานน้ำ บริษัท แผ่นดินไทย จำกัด ผู้ดูแลมนต์ร่วมกัน

ลงชื่อ นายสมนึก ธนาวิชัย (นายสมนึก ธนาวิชัย) กรรมการผู้อำนวยการงานน้ำ บริษัท แผ่นดินไทย จำกัด ผู้ดูแลมนต์ร่วมกัน	ลงชื่อ นายสุรินทร์ พิรัชรักษ์ (นายสุรินทร์ พิรัชรักษ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ศุภเมือง อินโนเวชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
ลงชื่อ นายสุรินทร์ พิรัชรักษ์ (นายสุรินทร์ พิรัชรักษ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ศุภเมือง อินโนเวชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	ลงชื่อ นายสุรินทร์ พิรัชรักษ์ (นายสุรินทร์ พิรัชรักษ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ศุภเมือง อินโนเวชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ต้องตรวจสอบ	ผลการทบทวนคุณภาพล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังนี้เมื่อคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งหมดจากการแก้ไขให้รับสัญญาณได้ตามเดิมและในการขยายจะต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึงวันที่จะทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่ไม่สามารถตอกกลงเรื่องการขยายกันได้จะจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย	ได้ ดังนั้นเมื่อคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งหมดจากการแก้ไขให้รับสัญญาณได้ตามเดิมและในการขยายจะต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึงวันที่จะทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่ไม่สามารถตอกกลงเรื่องการขยายกันได้จะจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย	ได้ ดังนั้นเมื่อคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งหมดจากการแก้ไขให้รับสัญญาณได้ตามเดิมและในการขยายจะต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึงวันที่จะทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่ไม่สามารถตอกกลงเรื่องการขยายกันได้จะจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย	ผลการทบทวนคุณภาพล้อม

All rights reserved by Allspire Development Public Company Limited

ລວມສັບ ພະຍານ ອະນຸຍານ ເມນາຍນ/2559

(นายธนกร ธนาวิที)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ก้าวที่สอง จัดการความต้องการของลูกค้า

(นางสาววีรินทร์ พิรุณรงค์สิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ព្រះរាជាណ 1 (ពេទ)

3.6 การจัดการข้อมูลโดย แหล่งสืบภูมิ		มาตรฐานที่บันทึกความสำคัญ	
มาตรฐานที่บันทึกความสำคัญ		มาตรฐานที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง	
- ข้อมูลผู้อยู่อาศัยที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย เศษวัสดุก่อสร้าง แหลบทามบุญผลอย่างที่เกิดจากกรรมงานก่อสร้าง โครงการ จะจัดให้มีการคัดแยกบุญผลโดยเศษวัสดุก่อสร้าง ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะมีการนำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้กับเกษตรน้ำที่รับซื้อเพื่อต่อไปรีعمالน้ำและอย่างที่ต้องน้ำป่ากำจัด ส่วนข้อมูลของคนงานก่อสร้าง ก่อสร้างเกิดขึ้นประมาณ 90 ลิตร/วัน โครงการได้จัดถังรับประทานของรับอย่างเพียงพอ และติดต่อให้สำนักงานเขตบางนาเขย ตามมาเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน ที่เก็บไว้ท่านนั้น และห้ามใบอนุญาตที่จะนำไปพนันที่ใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด	- จัดเตรียมผู้รองรับข้อมูลโดยน้ำด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยจัดเป็นถังรองรับขยะ เป็นเกล็ดห้องอย่างละ 1 ถัง ตัวในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ หรือจัดให้เพียงพอ และห้องคลังกับจำวนคนงานในแต่ละช่วง เพื่อเป็นที่ทิ้งขยะของคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบให้รู้ถึงความก้าวหน้าก่อสร้างของคนงานก่อสร้าง ไม่เก็บของขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง กำกับให้คนงานทิ้งขยะในที่รองรับขยะ ที่จัดเตรียมไว้ท่านนั้น และห้ามใบอนุญาตที่จะนำไปพนันที่ใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด	- ตรวจสอบประเมินสภาพ ต่อไป
- ข้อมูลผู้อยู่อาศัยที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย เศษวัสดุก่อสร้าง และบทามบุญผลอย่างที่เกิดจากกรรมงานก่อสร้าง โครงการ จะจัดให้มีการคัดแยกบุญผลโดยเศษวัสดุก่อสร้าง ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะมีการนำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้กับเกษตรน้ำที่รับซื้อเพื่อต่อไปรีعمالน้ำและอย่างที่ต้องน้ำป่ากำจัด ส่วนข้อมูลของคนงานก่อสร้าง ก่อสร้างเกิดขึ้นประมาณ 90 ลิตร/วัน โครงการได้จัดถังรับประทานของรับอย่างเพียงพอ และติดต่อให้สำนักงานเขตบางนาเขย ตามมาเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน ที่เก็บไว้ท่านนั้น และห้ามใบอนุญาตที่จะนำไปพนันที่ใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด	- จัดเตรียมผู้รองรับข้อมูลโดยน้ำด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยจัดเป็นถังรองรับขยะ เป็นเกล็ดห้องอย่างละ 1 ถัง ตัวในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ หรือจัดให้เพียงพอ และห้องคลังกับจำวนคนงานในแต่ละช่วง เพื่อเป็นที่ทิ้งขยะของคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบประเมินสภาพ ต่อไป	- จัดให้มีคนงานดูแลรักษาท้องเรืองที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษเหล็ก

卷之三

દોગ્રાંકના માટે એવી પ્રયત્ની કરીએ છે કે


ນາງພາຍັນ/2559
ມະນຸຍາ

/2559

(ນາຍົກລຳ ດັນວິທີ)

บริษัท ออกเดต อิมแพค ไดเวลลอปเม้นท์ กรรมการผู้อำนวยการงาน

วันที่ ๒๕๖๔/๐๘/๒๕๕๙




សេចក្តីថ្លែងការណ៍ធនធាន

บริษัท ศูนย์อีเมลเวล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

卷之三

ຄະຫຼວງ ສັນຕິ ໄກສອງ



นางสาววิภาดา พ่วงวงศ์สกุล
ลงชื่อ _____ วันที่ ๒๕๕๙


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของอุปกรณ์	ผลกระทบที่เกิดจากล้วนที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ด้านหน้าโครงการเข่นกัน ทั้งนี้โครงการได้จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมไว้จำนวน 4 ห้อง เพียงพอตามข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทยและเกณฑ์แนะนำของ วสท. เนื่องได้ว่า น้ำเสียของโครงการมีปริมาณน้อย และเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว</p>	<p>เหม็นรบกวนต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดต่อกับโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และมีห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 4 ห้อง ซึ่งเพียงพอตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับจำนวนคนงาน โดยจะมีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมก่อนระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง และจัดทำร่างระบายน้ำโดยรอบบ้าน - จัดให้มีลาน้ำระลัง อาบน้ำสำหรับคนงาน ก่อสร้าง และจัดทำร่างระบายน้ำโดยรอบบ้าน 	<p>ด้านคุณภาพน้ำ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้ง จากการบางปะกงและบางขานาด พ.ศ. 2548 ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) - ไนโตรเจนในรูป TKN



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๔๗๙๘ ๕๔๙๓๘	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๖๔๗๙๘ ๕๔๙๓๘	หมายเหตุ/2559
(นางสาววิรินท์ พิรัชร์ศิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผู้ประกอบการจัดเก็บค่าตอบแทน	ผู้ประกอบการจัดเก็บค่าตอบแทนที่สำคัญ	มาตรฐานการบริการป้องกัน	มาตรฐานตรวจสอบ
3.7 การรับและประเมินความคืบหน้า	ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่สำคัญ	ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่สำคัญ	ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่สำคัญ	ผู้สำรวจประเมินตรวจสอบ
			<p>อาบานา รวมทั้งต้องดูแลไม่ให้มีขยะไปอุดตัน ภายในระบบภายในต้องถูกเลี้ยง เพื่อบริโภคกันไม่ให้ ทามะซึ แคลเป็นการรักษาประสีห์ให้สามารถในการ ระบายน้ำลงสู่ห้วยระบายน้ำสาครและบริเวณ บ้านพักคนงานด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสูบากตัดถอนในตั้งเดรอະ ต้นคาวและแม่น้ำ - จัดให้หน้าที่ค่อยดูแลตรวจสอบระบบบำบัด น้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ 	<p>มาตรฐานตรวจสอบตามที่ได้ตั้งไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานตรวจสอบรายไตรมาสที่ - ก่อสร้างสำหรับรองรับแหล่งระบายน้ำใหม่ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดทำบ่อดักตะอวนดินและติดตั้งตະแกรง ตากายะ เพื่อรับน้ำฝนจากภูมิภาค ชั่วคราว และตัดตะอวนเพื่อก่อนปล่อยน้ำ
3.8 การระบุภาระและ การเบิกจัดทั่วไป			<p>ในการก่อสร้างโครงการจะมีการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ จากเดิมที่เป็นพื้นที่ว่างงานเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างรวมทั้งการวางเครื่องจักรอุปกรณ์และเศษ วัสดุต่างๆ ภายใต้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะมีมือในการ ขัดขวางทิศทางการระบายน้ำทำให้มีสภาพการระบายน้ำ น้ำข่องพื้นที่แตกต่างไปจากสภาพเดิมและตะอวนดิน</p>	<p>ในกระบวนการก่อสร้างโครงการจะมีการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ จากเดิมที่เป็นพื้นที่ว่างงานเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างรวมทั้งการวางเครื่องจักรอุปกรณ์และเศษ วัสดุต่างๆ ภายใต้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะมีมือในการ ขัดขวางทิศทางการระบายน้ำทำให้มีสภาพการระบายน้ำ น้ำข่องพื้นที่แตกต่างไปจากสภาพเดิมและตะอวนดิน</p>

ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
นายธนกร ธนาวิทัช กรรมการผู้อำนวยงาน บริษัท อีซีเมล特 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจิเม้นท์ จำกัด	น้ำชาบานุภาพรัตน์ (นางสาวรัตน์ พิรัชรังษี) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
น้ำชาบานุภาพรัตน์ (นางสาวรัตน์ พิรัชรังษี)	น้ำชาบานุภาพรัตน์ (นางสาวรัตน์ พิรัชรังษี)



ตารางที่ 1 (ด่อ)

รายการประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยงที่ล้มเหลว	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ที่เกิดจากการชะล้างของน้ำฝนอาจไปทำความสกปรก และหบกนในท่อระบายน้ำได้ ดังนั้นทางโครงการจึงจัดให้มีระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบโครงการ และจัดทำบ่อตักตะกอนดินก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการริมถนนซอยลาด札 19 จึงคาดว่าผลกระทบด้านการระบายน้ำต่อชุมชนจะเกิดในระดับต่ำ</p>	<p>ลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาด札 19 ด้านหน้าโครงการ โดยขนาดบ่อตักตะกอนดินต้องมีระยะเวลาภักพกานอย่างน้อย 5 นาที</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีท่อระบายน้ำทึบจากห้องส้วม และจากการชำระล้างลงระบายน้ำชั่วคราว - เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ขวางทิศทางการไหลของน้ำ 	
3.9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<p>- ใน การ ก่อสร้าง อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ได้เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องจักรในการทำงานส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยโครงการจะเน้นให้ผู้รับเหมามีการควบคุมสภาพห้องและเสียงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่ 1) การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์และวิธีการมาตรฐาน 2) จัดให้มีสถานที่เก็บเชือกเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ ในที่ปลอดภัย</p>	<p>- โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิน แผนพยพฯ ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มีความชำนาญเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานและมีการใช้งานที่ถูกประเภท 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๗๙๐ ๕๔๘๓	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวิทัช)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๗๙๐ ๕๔๘๓	หมายเหตุ/2559
(นางสาววิริณี พิริยารักษ์)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มีดitch และห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง และ 3) จัดให้มีมาตรการป้องกันพุติกรรมที่ไม่ปลดภัยของคนงาน ก่อสร้าง เช่น จัดให้มีการอบรมในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและปลอดภัย และจัดให้มีหัวหน้างาน ดังนั้น อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย เนื่องจากได้จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุเหนายน้ำท่วมฯ ไว้เป็นอย่างดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสถานที่เก็บเชือเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ ที่อยู่ในที่ปลอดภัยแยกห่างจากตัวอาคารและมีดitch เพื่อป้องกันมีไฟไหม้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้นโดยจัดให้มีฝ่ายปิดภายนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มีดitch และปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการพุ่งกระเจาของไหร่夷夷 รวมถึงการจัดทำสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายเทปะนัะบรรจุเชือเพลิงหรือสารติดไฟ - อบรมพนักงานเพื่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมการทำงานของคนงานอย่างเข้มงวด - ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 	

AI
All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๖๗๗๕ ๙๘๙๙	เมษายน/2559
(นายธนากร อนวาริธ)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออสต์ อินโนเวอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริรักษ์ศิริ)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		


บังคับบัญชาส่วนราชการที่สำคัญ	มาตรฐานความต้องการที่ดีของบุคคล	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคคล
	<p>มาตรฐานที่ดีของบุคคลที่ดีของบุคคล</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคคล</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคคล</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคคล</p>

math inspire

A History of American Society 3

(ສູນການພາບປະເທດລາວ)

บริษัท อะไหล่ อินเตอร์ ไดว์ลูปปิ้ง จำกัด
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ



รายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
บังการการวิสาท พิริยังค์วงศ์สิน

แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น 	
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>- การพัฒนาโครงการคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยผลกระทบต่อสภาพสังคม ในแห่งการสร้างงาน ลดสภาพการว่างงาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ นอกจากนี้ การดำเนินโครงการก่อให้เกิดการจ้างงาน ยังช่วยให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานดีขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้สามารถยกระดับสภาพความเป็นอยู่ในอนาคตได้ ส่วนผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ คาดว่าการจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วขั้วครัวเป็นรั้ว Metal Sheet มีความสูง 7 เมตร ยกเว้นบริเวณด้านทิศเหนือมีความสูงรั้ว 8 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อจำกัดขอบเขตและกิจกรรมก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่ ก่อสร้าง - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงทราบถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ โดยการติดประกาศ (บอร์ด 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนากร ธนาวิทัช เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิทัช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาววิริท พิริยาวงศ์สิน เมษายน/2559

(นางสาววิริท พิริยาวงศ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตัวมตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ดูแลห้องทดลอง	ผู้ดูแลห้องทดลอง
<p>งานของโครงการจะทำให้เกิดการกระจายรายได้ สู่ภาคค้าและบริการด้านๆ บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ ก่อสร้าง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นภาระการณ์ซื้อขายในภาคอุตสาหกรรมการค้าอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุ ตกแต่งอาคารทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมรอบๆพื้นที่ โครงการได้ เช่น ปัญหาด้านเสียงดัง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน เป็นต้น โดยส่งผลกระทบกวนต่อชุมชนโดยรอบได้ในระดับปานกลาง</p>	<p>ประชาชน) ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งแสดงเวลาดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อประสานงาน แจ้งแผนและขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัย ติดพื้นที่โครงการได้ทราบ รวมทั้งรับฟังปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยโครงการจะนำไปปรับปรุงแก้ไขทันที - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการพบปะกับชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ .. ๖๗๗๗ ๕๔๘๙๔
 เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิทัช)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ .. ๖๗๗๗ ๕๔๘๙๔
 เมษายน/2559

(นางสาววิรินทร์ พีรัชารักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

บารังสะ ศูนย์รวมอุดมคุณภาพ แห่งประเทศไทย
บารังสะ ศูนย์รวมอุดมคุณภาพ แห่งประเทศไทย




ตารางที่ 1 (ต่อ)

Glossy

બાળ પ્રાણી વિજય

9552/MALAYA
SINGAPORE

บริษัท ยัลเลอร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพผิว ภายใต้แบรนด์ YELLER



ମେଘାଲାୟ/୨୫୫୯


ตารางที่ 1 (ต่อ)

บัญชีประจำอย่างถาวรและล้อม	ผลกระบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างเข้มงวดและดำเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน - จัดเตรียมระบบดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักงานเพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักงานได้ทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรงในการนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากคนงานที่มีประวัติไม่ดี หรือมีประวัติอาชญากรรมเข้ามาทำงาน 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๗๗๙ ๕๖๘๑ เมษา/2559

(นายธนากร ธนาวิทัศ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลด์ อินไทร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ เมษา/2559

(นางสาววีรินทร์ พีร์ darmค์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ព្រាករង់ទី 1 (ចំណាំ)

มาตรฐานการบริการด้านสุขอนามัยที่ดีที่สุด	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
<p>มาตรฐานการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการบริการด้านสุขอนามัยที่ดีที่สุด</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกกฎหมายเป็นการบังคับติดตามภายใต้กฎหมาย คุนภาน ออาทิตย์ 1) ห้ามกำจัดของอันได้รับอนุญาต เพื่อป้องกัน การเกิดอันตราย 2) ห้ามดำเนินการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการมั่วสุมและกระทบเคารพเจ้าวิชา 3) ห้ามขยายอาชีวศึกษาที่ดู不起 และมีไว้ใน ครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงาน และผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 4) ห้ามส่งเสียงดังมากว่าบุคคลที่เข้าใจง 5) ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในบ้านที่ บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อความ เป็นระเบียบ และความปลอดภัยในบริเวณ บ้านพักคนงาน


๕๖๑๐	๕๖๑๑	๕๖๑๒
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายธนกร สนวีร์)	(นายสมกานต์ ใจดี)	(นายวิวัฒน์ ใจดี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท อินส์บอร์ด ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง ติดไว้ที่ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการพบรบกับชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ 	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สาธารณสุข)	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง มีรายละเอียดการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพอนามัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ฝุ่นละออง <u>ปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง :</u> การประเมิน PM-10 ในระยะก่อสร้างโครงการ พบร้าศ้า PM-10 เดิมในบรรยากาศเฉลี่ยเท่ากับ 0.072 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วซึ่ครัวเป็นรั้ว Metal Sheet มีความสูงรั้ว 7 เมตร ยกเว้นบริเวณด้านทิศเหนือมีความสูงรั้ว 8 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการพุ่งกระจาดของฝุ่นละออง - ติดตั้งผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2 มม. คลุมตัวอาคารตลอดแนวความ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบดุลการปฏิบัติตามรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง - ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจได้แก่ TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC ในช่วงกิจกรรมต่างๆ ตลอด

AB Inbev Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธรากร คงรัตน์ เมษายน/2559
 (นายธนากร อนวิธี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ สาววีรินทร์ พิรัชรัตน์ เมษายน/2559
 (นางสาววีรินทร์ พิรัชรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางธุรกิจและลักษณะของผลกระทบต่อสุขภาพ	ผลการตรวจคุณภาพอากาศตามที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผู้สัมภาระทบทิ้งน้ำดื่มน้ำ
	<p>(จากการตรวจดูคุณภาพอากาศตาม บริเวณพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่องระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน -22 พฤศจิกายน 2558) จะได้ PM-10 ในขณะก่อสร้างเท่ากับ 0.089 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด <u>ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพ</u> : เมื่อนำค่าความเข้มข้นของ PM-10 ในบรรยากาศขณะทำการก่อสร้างมาจำแนกตามเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพสำหรับประเทศไทย (AQI) พบว่า ค่า PM-10 ที่ประเมิน 0.089 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (89 ในโครงรัม/ลูกบาศก์เมตร) ค่า AQI จะอยู่ในช่วง 51-100 ซึ่งหมายถึงคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อายุ่รักษ์ตามประชากรกลุ่ม</p>	<p>สูงอาคารขณะก่อสร้าง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อลด การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - การล้างเลียงเศษวัสดุก่อสร้างจากอาคาร ที่ก่อสร้างจะต้องมีการปิดคลุมเพื่อป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ผงซีเมนต์ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้อง คลุมผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้ง ด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน - ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด 	<p>ระยะเวลา ก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● พื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี ตรวจวัด ในช่วงที่มีกิจกรรม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - งานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัด TSP และ PM-10 ทุกวัน และรายงานผลทุกวันสักป้าที่ - งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่ง ตรวจวัด TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC 1 ครั้ง/เดือน ● พื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ โดยตรวจวัดในช่วงที่มีกิจกรรม ดังนี้



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนกร ธนาวิทัย เมษายน/2559
 (นายธนกร ธนาวิทัย)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออคลัส อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาววิรินทร์ พิริยารังสิน เมษายน/2559
 (นางสาววิรินทร์ พิริยารังสิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เป็นภัยและโรคทางเดินหายใจอ่อนน้ำ ที่อาจเป็น ก่อให้เกิดเสียงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท กอบกาญจน์พัฒนา จำกัด ผู้เข้ามาดำเนินการสิ่งแวดล้อม	<p>ที่เป็นภัยและโรคทางเดินหายใจอ่อนน้ำ ที่อาจเป็น ก่อให้เกิดเสียงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การของวัสดุที่มีฝุ่น ด้องปีกหรือคุณ หรือ เก็บ ในที่ที่บ้านบ้านหนังด้านซ้าย ทาง อีก 2 ด้าน หรือสีดพรมทรายน้ำ เพื่อพืชจะได้ ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการล้วนที่เหมาะสม - การของวัสดุที่มีฝุ่น ต้องจัดพรมด้วยน้ำ ก่อนการขันย้าย - การผลสมครองการ กำรใส่ไม้ หรือการ กราฟทำได้ฯ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่ที่บ้านบ้านหนังด้านซ้าย ทาง ที่มีหลังคาและแผ่นปูด้านซ้ายอีก 3 ด้าน หรือวิธีการล้วนที่เหมาะสม - การของ การตัด การขัดผิวสุดที่มีฝุ่น โดย ใช้เครื่องจักร หรือเครื่องอยนต์ด้านซ้าย หรือการเคลมบันผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้ 	<p>แหล่งแม่กํา บุคลิกที่บ้านที่ด้านซ้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การของวัสดุที่มีฝุ่น ด้องปีกหรือคุณ หรือ เก็บ ในที่ที่บ้านบ้านหนังด้านซ้าย ทาง อีก 2 ด้าน หรือสีดพรมทรายน้ำ เพื่อพืชจะได้ ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการล้วนที่เหมาะสม - การของวัสดุที่มีฝุ่น ต้องจัดพรมด้วยน้ำ ก่อนการขันย้าย - การผลสมครองการ กำรใส่ไม้ หรือการ กราฟทำได้ฯ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่ที่บ้านบ้านหนังด้านซ้าย ทาง ที่มีหลังคาและแผ่นปูด้านซ้ายอีก 3 ด้าน หรือวิธีการล้วนที่เหมาะสม - การของ การตัด การขัดผิวสุดที่มีฝุ่น โดย ใช้เครื่องจักร หรือเครื่องอยนต์ด้านซ้าย หรือการเคลมบันผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้ 	<p>มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
นายธนากร ธนาวิชัย
(นายธนากร ธนาวิชัย)
กรรมการผู้อำนวยงานสางงาน
บริษัท ออลล์ อินไบร์ ตัวเวลล์ปั๊บบิ้ง จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
นนหมาย/2559
นนหมาย/2559
นนหมาย/2559

All Industries Development Public Company Limited
เจส เทคโนโลยี จำกัด สาขา ก. ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผู้เข้ามาดำเนินการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศรีเมฆโกล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจั่นนิ่ง จำกัด

ลงชื่อ
นนหมาย/2559

ลงชื่อ
(นางสาวรัชดา พิรุณกุล)
ผู้เข้ามาดำเนินการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศรีเมฆโกล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจั่นนิ่ง จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกัน และการติดตามตรวจสอบ ผู้ก่อร้ายที่สิงแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการติดตามตรวจสอบ ผู้ก่อร้ายที่สิงแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการติดตามตรวจสอบ ผู้ก่อร้ายที่สิงแวดล้อม
	<p>การติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกผู้นับหรือกรองผู้นับไว้แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เศษวัสดุเหลือใช้จะต้องปักคุณด้วยผ้าคุณหรือปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน - จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งหรือลำเลียงมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพุ่งกระเจาของผู้นับขณะทิ้งหรือลำเลียงมูลฝอย - ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกๆ 2-3 วัน - ไม่เผาเศษวัสดุก่อสร้างหรือมูลฝอยอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๑๕ ๘๔๘๙๖	หมายเหตุ/2559
(นายอนันตร อินวริทธิ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๘๔๗๑๕	หมายเหตุ/2559
(นางสาววิรันทร พิริยารักษ์) ผู้อำนวยการสิงแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ค่าว่างที่ 1 (ต่อ)

จังหวัดเชียงใหม่	ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่	ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน

THE JOURNAL

2559/2014/2559
ஆற்பதுநான்மை




ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกสวัสดิ์อุปกรณ์ ก่อสร้างที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะช่วงที่วิ่งผ่านชุมชนโดยให้ใช้ ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่น - ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อย่างมีคิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของติน หิน ราย และเศษวัสดุการก่อสร้างอื่นๆ - ติดต่อประสานงาน แจ้งแผนและขั้นตอนการ ดำเนินการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยติด พื้นที่โครงการได้ทราบ รวมทั้งรับฟังปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง โดย ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขทันที 	



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๔๗๗๕ ๐๔๘๙๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๔๗๗๕	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

๑๗๙

<p>มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานป้องกัน</p> <p>มาตรฐานป้องกัน</p>	<p>มาตรฐานที่ไม่เสื่อม化และคงทน</p> <p>มาตรฐานที่ไม่เสื่อม化และคงทน</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p>
<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมระดับผู้บริหารทั้งบุคคลและหน่วยงานเพื่อวางแผนทางการค้าต่อสู่การรวมทั้งกำหนดแผนงาน - ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 1x0.5 เมตร ที่แสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาภายนอกสร้างระบบที่ใช้ในการก่อสร้าง พื้นที่และระยะเวลาที่เปลี่ยนไปในคราวๆ นึง สำหรับผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานเขตที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตราการรักษาความปลอดภัยไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดี 			

elaspire

All inspire Development Public Company Limited

卷之三

૬૫૬/નવરૂપ

5cm or 5cm


卷之三

(ນາມຢັດນາກຮົງວຽກ)

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

၁၃၈၀ ၁၃၈၁ ၁၃၈၂ ၁၃၈၃ ၁၃၈၄ ၁၃၈၅ ၁၃၈၆

דינן בדינו עתרכו; וילעומן אַלְמָנָה



ตารางที่ 1 (ต่อ)


มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องกัน	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด - วางแผนใช้เส้นทาง และเวลาการขนส่งวัสดุ/ดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภท และเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ - ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย - ลดปริมาณน้ำไหล และน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง - จัดทำบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์พิคปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา 	



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๑๔๗๙๕ ๐๘๖๘๙๙
 (นายธนากร ธนาวิธี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เดือน พฤษภาคม/2559



ลงชื่อ ๑๔๗๙๕
 (นางสาววีรินทร์ พิรกรรมศิริน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


เดือน พฤษภาคม/2559

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบห่วงโซ่อุปทาน	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มูลค่าการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>● เสียงรบกวน</p> <p><u>ค่าระดับเสียงรวมจากการก่อสร้าง</u> : จากการประเมินค่าระดับเสียงรวมจากการก่อสร้าง ณ แหล่งรับเสียงทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ติดต่อโครงการและกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด พบร้า อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิร แม่น้ำชั้น) ด้านทิศเหนือ จะได้รับค่าระดับ</p>	<p><u>มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิดจมูก และแวนดา กันฝุ่นละอองที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมให้คุณงานแต่งกายให้รัดกุม - กำหนดช่วงเวลาการทำงานของคุณงานไม่เกิน กว่ากฎหมายกำหนด <p><u>ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยหากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องที่ต้องทำงานจาก 17.00 น. จะสามารถทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเป็น 	
			<p>- จัดให้มีการติดตามตรวจวัดเสียง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดประกอบด้วย ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hr) และระดับเสียงรบกวน โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องในวันทำการ โดยตรวจติดตามระยะเวลาการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ ดังนี้</p>

ลงชื่อ ๕๖๗๙๕ ๕๔๘๕ เมษายน/2559

(นายธนกร ธนาธิรัช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ ๕๖๗๙๕ เมษายน/2559

(นางสาววิรินทร์ พิริยารังคสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ก่อสร้างและตรวจสอบ	ผลกระทบทางเสียงและความสั่นสะเทือน	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับขั้น 1 ถึงขั้น 8 อยู่ในช่วง 76.87-96.51 dB(A) และ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 ด้านทิศตะวันตก จะได้รับค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับขั้น 1 ถึงขั้น 8 อยู่ในช่วง 76.80-95.67 dB(A) และพื้นที่อ่อนไหวได้แก่ คริสตจักร ความสว่างแท้ ลากาล 2 ชั้น จะได้รับค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับขั้น 1 ถึงขั้น 8 อยู่ในช่วง 69.34-75.53 dB(A) โดยค่าระดับเสียงรวมตั้งกล่าวมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ความปลอดภัยสำหรับมลพิษทางเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียง และ World Bank Environmental Guidelines ที่กำหนดค่าไว้ไม่เกิน 70 dB(A) และพื้นที่อ่อนไหวได้แก่ และโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส 3 ชั้น จะได้รับค่าระดับ</p>	<p>กิจกรรมเบาที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง แรง และความสั่นสะเทือนบนงานผู้พักอาศัยข้างเคียง เช่น งานเก็บของ งานทำความสะอาดพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งโครงการต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบในแต่ละครั้งที่มีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว (17.00 น.) ไม่น้อยกว่า 1 วัน ส่วนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง เช่น งานตัด ไส เจียร กลึง และเชื่อมโลหะ เป็นต้น ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (8.00-17.00 น.) หรือจัดทำภายในห้องป้องกันและลดเสียงที่ผนังปิดล้อมด้วยวัสดุ กันทำด้วย Aluminum Sheet มีความหนา 	<ul style="list-style-type: none"> ● พื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี ตรวจวัดในช่วงที่มีกิจกรรม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัดทุกวันและรายงานผลทุกสปด้า - ช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน ตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน ● พื้นที่อ่อนไหว 1 สถานี ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ โดยตรวจวัดช่วงเสาเข็มและฐานราก ช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน ตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน



All Inspire Development Public Company Limited


ลงชื่อ ๕๖๗๐ ๕๔๘๙

(นายธนากร ธนาวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลส์ อินไซป์ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เมษายน/2559



ลงชื่อ

เมษายน/2559

(นางสาววินท์ พิริยาร์คงคิน)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับชั้น 1 ถึงชั้น 8 อยู่ในช่วง 57.26-58.24 dB(A) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>ดังนั้นโครงการจะกำหนดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยวัสดุที่นำมาใช้สำหรับทำแผ่นกันเสียง คือ แผ่น Aluminum Sheet มีความหนาไม่น้อยกว่า 6.35 มิลลิเมตร ความสูง 3 เมตร ซึ่ง มีคุณสมบัติในการลดTHONระดับเสียงที่หลักผ่านลงได้ เท่ากับ 27 dB(A) อ้างอิงจาก FHWA; Federal Highway Administration และติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงประมาณ 1 เมตร โดยใช้ในการปิดล้อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ในทุกชั้นของการก่อสร้างอาคาร (ชั้น 1-8) และกำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างดำเนินงานก่อสร้างรัวชั้นราวนี้เป็นรัว Metal Sheet สูง 7 เมตร ยกเว้นด้าน</p>	<p>6.35 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติในการลดTHON ระดับเสียงที่หลักผ่านลงได้เท่ากับ 27 dB(A) (FHWA; Federal Highway Administration) หรือเลือกใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการลดTHONค่าระดับเสียงที่หลักผ่านได้ไม่น้อยกว่านี้ ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันและลดเสียงดังที่แหล่งกำเนิดสำหรับกิจกรรมดังกล่าว</p> <p>- ติดตั้งวัสดุกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยใช้แผ่น Aluminum Sheet ความหนาประมาณ 6.35 มิลลิเมตร ที่มีคุณสมบัติในการลดTHON ระดับเสียงที่หลักผ่านลงได้เท่ากับ 27 dB(A) อ้างอิงจาก FHWA; Federal Highway Administration ความสูงประมาณ 3 เมตร โดยใช้ในการปิดล้อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในทุกชั้นของ</p>	

All Inspire Development Public Company Limited
เมษายน/2559
ลงชื่อ ๕๔๗๐๕ ๐๔๖๙๔
(นายธนกร อันวิริทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลสต์ อินสเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ

เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิรัชต์วงศ์สิน)
ผู้อำนวยการสังฆคลลั่ม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรฐานการติดตั้งและทดสอบคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์ที่ต้องทดสอบ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>พื้นที่ด้านหลังติดตั้งห้องน้ำต้องมีความกว้าง 8 เมตร ซึ่งแผ่น Metal Sheet เป็นแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบกันสนิม ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับแผ่นเหล็กความหนา 1.27 มิลลิเมตร ที่มีคุณสมบัติในการลดTHONระดับเสียงที่หลุดผ่านลงได้เท่ากับ 25 dB(A) อ้างอิงจาก FHWA; Federal Highway Administration โดยติดตั้งรั้วตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ ยกเว้นทางด้านทิศเหนือของโครงการที่ติดตั้งรั้วห่างจากแผ่นกันเสียงขั้นแรก เป็นระยะ 0.5 เมตร ค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างในระดับชั้น 1 (การทำฐานราก) เมื่อมีวัสดุกันเสียงที่คาดว่าแหล่งรับเสียงที่พื้นที่ติดต่อโครงการที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิร แม่นชั้น) ด้านทิศเหนือ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 ด้านทิศตะวันตก และพื้นที่อ่อนไหว</p>	<p>การก่อสร้างอาคาร (ขั้น 1-8) โดยกิจกรรมที่มีการก่อสร้างในขั้น 2 ขึ้นไป จะใช้แผ่นกันเสียงดังกล่าวในการปิดล้อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังโดยทำลักษณะเสมือนห้องควบคุมเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วขั้วครัวเป็นร้าว Metal Sheet ความหนา 3 มิลลิเมตร สูง 7 เมตร ยกเว้นบริเวณด้านทิศเหนือมีความสูง 8 เมตร รอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่ประชาชนผู้รับเสียงจะได้รับ - ปิดการสั่นของสายจี้คอนกรีต ก่อนยกหรือหยอนผ่านตะแกรงเหล็กเสริมที่ยังไม่มีคอนกรีตคลุมทับ และหลีกเลี่ยงการจี้ดินเหล็กเส้นและไม้จ้านเกินไป 	

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited


ลงชื่อ .. ๕๖๗๑๕ ๐๔๙๘

พฤษภาคม/2559

(นายธนากร ธนาวิธี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ..

พฤษภาคม/2559

(นางสาววิริณี พิรารามค์สิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการของพิษภัยเสียงและลักษณะ	แหล่งมาที่เสียงแต่งด้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>69.82 dB(A) ในระดับชั้นที่ 6 ของงานขึ้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-67.77 dB(A) งานเก็บความเรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-69.33 dB(A) ในระดับชั้นที่ 7 ของงานขึ้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-67.43 dB(A) งานเก็บความเรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-68.24 dB(A) ในระดับชั้นที่ 8 ของงานขึ้นโครงสร้าง อยู่ในช่วง 57.10-67.26 dB(A) งานเก็บความเรียบร้อยและตกแต่ง อยู่ในช่วง 57.10-67.76 dB(A) ซึ่งค่าระดับเสียงรวมดังกล่าวหั้งหมด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด ผลกระทบของเสียงรบกวนต่อสุขภาพ : เมื่อเปรียบเทียบ กับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 และระดับเสียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการ </p>	<p>ลดเสียงดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการปิดเครื่องจักร/เครื่องยนต์ ที่ไม่ใช้งาน หรือในช่วงพักและติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ภายในพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อลดภาวะเสียงจากเครื่องยนต์ - ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสร้าง โครงการโดยแสดงเวลาที่เริ่มงานจนกระทั่ง สิ้นสุดงานไว้ที่ด้านหน้าโครงการ - กำหนดแผนการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ พร้อมทั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ และจัดหาอุปกรณ์ปิดครอบ ส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง - จำกัดความเร็วรถบรรทุกที่เข้ามาขนส่ง อุปกรณ์ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 	

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๗๙ ๕๔๘๓	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาธิรัช)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๕๖๗๙	เมษายน/2559
(นางสาววิริญช์ พิรัชรังษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลการทดสอบเสียงตามที่ได้รับอนุญาต	มาตรฐานการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม
จุดที่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐	ได้ยินของมนุษย์ตามที่องค์กรการพัฒนาระบบน้ำดื่มของ อาเมริกา (U.S.EPA) เสนอแนะไว้คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 dB(A) จะเห็นว่า เมื่อไม่มีวัสดุกันเสียง อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิร แม่น้ำชั้น) ต้านพื้นเหตุ จะต้องรับค่าระดับเสียงรวมจากภายนอก ที่ระดับชั้น 1 ถึงชั้น 8 อยู่ในช่วง 76.87-96.51 dB(A) และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ ๓๘ ต้านพื้นเหตุ วัสดุ ก. ได้รับค่าระดับเสียงรวมจาก กิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับชั้น 1 ถึงชั้น 8 อยู่ในช่วง 76.80-95.67 dB(A) และพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ ศูนย์พัฒนา ความส่วนตัว ลากชาต 2 ชั้น จะได้รับค่าระดับเสียง รวมจากภัยธรรมชาติ ที่ระดับชั้น 1 ถึงชั้น 8 อยู่ในช่วง 69.34-75.53 dB(A) โดยค่าระดับเสียงรวม ดังกล่าวไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย สำหรับมลพิษทางเสียงตามประกาศนียบัตรของกรมการ	30 กม./ชม. และในการเดินทางยานยนต์ ประกอบก่อสร้างให้ทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ยอมคงบนพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดัง รบกวนการพักผ่อนของบุคคล	- จุดที่ ๑ กล่องรับเรื่องร้องเรียน พร้อมแสดง ป้ายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไป โครงการไว้วางหน้าโครงการตลอดเวลา ก่อสร้าง - ติดต่อประชุมงานแจ้งและขอรับทราบ การดำเนินการก่อสร้างโดยกรรมการให้พูดภาษาไทยติด ฟันที่โครงการได้ทราบ รวมทั้งรับฟังปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยลงนามไปรับปรุงแก้ไขทันที มาตรฐานการก่อสร้างที่ดีที่สุด ตามที่ได้รับอนุญาต ดำเนินการก่อสร้างโดยกรรมการที่ได้รับอนุญาต แต่ละชั้นต้องมีบุคคลที่ดูแลดูแลอย่างดี ไม่เป็นภาระต่อคนงานที่รับใช้

ลงชื่อ

นายธนกร ณัวรักษ์
กรรมการผู้อำนวยการสถานที่

บริษัท ซีเอ็มเอส อินโน베ชัน จำกัด
ประจำอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ลงชื่อ

นางสาวรัชนี พิรัชรังษี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส อินโนเวชัน จำกัด
ประจำอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ลงชื่อ

นางสาวนันดา ใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส อินโนเวชัน จำกัด
ประจำอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ลงชื่อ

นางสาวนันดา ใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส อินโนเวชัน จำกัด
ประจำอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ลงชื่อ

นางสาวนันดา ใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส อินโนเวชัน จำกัด
ประจำอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ลงชื่อ

นางสาวนันดา ใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส อินโนเวชัน จำกัด
ประจำอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประเมินทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบเรื่องน้ำคลื่นที่สำนักฯ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง และ World Bank Environmental Guidelines ที่กำหนดค่าไว้ไม่เกิน 70 dB(A) และพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ และโรงเรียน นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส 3 ชั้น จะได้รับค่าระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับชั้น 1 ถึง ชั้น 8 อุป Zur ในช่วง 57.26-58.24 dB(A) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเมื่อพิจารณาโดยสากลแล้วเสียงที่ปลดปล่อยต้องมีความเข้มไม่เกิน 85 dB(A) เมื่อต้องได้ยินดีต่อหันวันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป (องค์กรอนามัยโลก) ซึ่งความเสียงของการสูญเสียการได้ยินจะขึ้นอยู่ กับความตั้งของเสียง และระยะเวลาของ การได้ยิน โครงการจะกำหนดให้มีการควบคุมที่ทางผ่านของเสียงโดยการติดตั้งวัสดุกันเสียงเพื่อลดผลกระทบที่ผู้รับเสียงจะได้รับ โดยโครงการจะทำการก่อสร้างรัว</p>	<p>ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์ มาตรฐานรวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear - plugs หรือ ear muffs</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงาน ที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการ สัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน - จัดอบรมคนงานเพื่อรับทราบเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และจัดให้มีวิศวกรที่ทำหน้าที่ ควบคุมดูแลรับเหมา ก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด 	

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๗๙ ๘๔๘๙๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาธิรัช)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ วิภาดา	เมษายน/2559
(นางสาววิภาดา พีระชาร์คสิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทำสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>Metal Sheet ความสูง 7 เมตร ยกเว้นทางด้านทิศเหนือมีความสูงร้าวเท่ากับ 8 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ยกเว้นทางด้านทิศเหนือที่ติดตั้งร้าวทางจากแผ่นกันเสียงชั้นแรกเป็นระยะ 0.5 เมตร และกำหนดให้มีการติดตั้งวัสดุกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งทำจาก Aluminum Sheet ความหนาประมาณ 6.35 มิลลิเมตร ที่มีคุณสมบัติในการลดTHONระดับเสียงที่ทะลุผ่านลงได้เท่ากับ 27 dB(A) อ้างอิงจาก FHWA; Federal Highway Administration ความสูงประมาณ 3 เมตร เพื่อใช้กันเสียงในช่วงที่มีการก่อสร้างบนอาคารในระดับชั้นที่ 1 ขึ้นไป พนบฯคำระดับเสียงรวมที่พื้นที่ติดต่อและพื้นที่อ่อนไหวที่ใกล้ที่สุดจะได้รับมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานห้องหมุด</p>		

AI Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๗๗๘ ๖๗๙๕ หมายเหตุ/2559

(นายธนากร อนุรักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๖๗๗๘ หมายเหตุ/2559

(นางสาววิรินทร์ พีรธาร์กศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของโครงสร้างเบ็ดล้อม	ผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>● ความสั่นสะเทือน</p> <p><u>ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง :</u> การก่อสร้างที่ ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจะอยู่ในขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ มีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน แต่ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มจะเป็นความสั่นสะเทือนแบบชั่วครู่ (Transient Vibration) และมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันเท่านั้น</p> <p>จากการประเมินค่าระดับความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ ติดต่อโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่นชั้น) ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ พบว่า ได้รับค่าความสั่นสะเทือน ประมาณ 7.19 มิลลิเมตร/วินาที และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก พบว่า ได้รับค่าความสั่นสะเทือน ประมาณ 6.08 มิลลิเมตร/วินาที</p>	<p><u>มาตรการป้องกันด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการขุดคุ้นหาดความกว้าง 1 เมตร ความลึกประมาณ 2 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ติดต่อกับอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่นชั้น) และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 - กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยหากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องที่ต้องทำหลังจาก 17.00 น. จะสามารถทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเป็นกิจกรรมเบาๆ ไม่ก่อให้เกิดเสียง แสง และ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือนบนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี โดยตรวจติดต่อระยะเวลา ก่อสร้าง ในช่วงกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเสาเข็มและฐานราก ตรวจดูทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ - งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานตอกแต่งภายใน ตรวจดูทุกๆ 1 เดือน

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๗๗๖ ๙๙๙๙
 (นายธนกร ธนวิธี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ตีวีแอลคอมเม้นท์ จำกัด

เมษายน/2559



ลงชื่อ
 (นางสาววิรินทร์ พิริยารักษ์สิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็มเอส อินจิ尼耶ริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เมษายน/2559

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 AI Inspire Development Public Company Limited	<p>เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ซึ่งกำหนดค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที พบว่า ได้รับค่าความสั่นสะเทือน ประมาณ 6.08 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ซึ่งกำหนดค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที พบว่า ค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเจาะเสาเข็มของโครงการมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิร แม่นชั้น) ทางด้านทิศเหนือ และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 38 ทางด้านทิศตะวันตก</p>	<p>ความสั่นสะเทือนบนรากวนผู้พักอาศัยข้างเคียง เช่น งานเก็บของงานทำความสะอาดพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งโครงการต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบในแต่ละครั้ง ที่มีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว (17.00 น.) ไม่น้อยกว่า 1 วัน ส่วนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดำเนินการถ่ายรูปอาคารข้างเคียงโดยละเอียดก่อนดำเนินการ และจัดให้มีประกันความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียงที่อาจได้รับความเสียหายจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ - จัดให้มีวิศวกรในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้าง 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ ๐๔๗๗๕ ๐๔๘๙/ เมษายน/2559

(นายธนกร ธนาวิธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ เมษายน/2559

วิภาดา
(นางสาววิภาดา พิริยะวงศ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	มาตรฐานการรับป้องกัน มาตรฐานการรับเสบ มาตรฐานการรับเสบและการตัดต่อของท่อส่งน้ำ	มาตรฐานการรับป้องกัน มาตรฐานการรับเสบและการตัดต่อของท่อส่งน้ำ	มาตรฐานการรับป้องกัน มาตรฐานการรับเสบและการตัดต่อของท่อส่งน้ำ
ก. ระบบดักจับน้ำทั้งหมดที่ต้องมีการ ตัดต่อและติดต่อท่อส่งน้ำ	<p>อย่างไร้ความก่ออุบัติภัยที่ต้องมีการเจาะสิ่งที่มีหัวใจเพื่อความปลอดภัยทั้งในด้านการก่อสร้างและความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้วิธีการขุดตื้น (trench) โดยจากรายงานการศึกษาเรื่อง GROUND VIBRATION FROM ROAD CONSTRUCTION ของ PD Cenek และ AJ Sutherland พบว่า เมื่อทำการขุดตื้น (trench) ที่ระดับความลึกประมาณ 2 เมตร และลดความถี่ 30 Hz จะมีประสิทธิภาพในการลดความสั่นสะเทือนลงอย่างละ 40 ผลการประเมินค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการต่อพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงที่มีการใช้ปูกระเบน ภายนอกแบบบettiตามมาตรฐาน ก่อสร้าง</p>	<p>มาตรฐานการรับป้องกัน มาตรฐานการรับเสบและการตัดต่อของท่อส่งน้ำ</p> <p>อาคารซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีหัวใจ เช่น เสาตอม่อ หรือเสาตอม่อที่ต้องมีการเจาะสิ่งที่มีหัวใจเพื่อความปลอดภัยทั้งในด้านการก่อสร้างและความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้วิธีการขุดตื้น (trench) โดยจากรายงานการศึกษาเรื่อง GROUND VIBRATION FROM ROAD CONSTRUCTION ของ PD Cenek และ AJ Sutherland พบว่า เมื่อทำการขุดตื้น (trench) ที่ระดับความลึกประมาณ 2 เมตร และลดความถี่ 30 Hz จะมีประสิทธิภาพในการลดความสั่นสะเทือนลงอย่างละ 40 ผลการประเมินค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการต่อพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงที่มีการใช้ปูกระเบน ภายนอกแบบบettiตามมาตรฐาน ก่อสร้าง</p>	<p>มาตรฐานการรับป้องกัน มาตรฐานการรับเสบและการตัดต่อของท่อส่งน้ำ</p> <p>อาคารซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีหัวใจ เช่น เสาตอม่อ หรือเสาตอม่อที่ต้องมีการเจาะสิ่งที่มีหัวใจเพื่อความปลอดภัยทั้งในด้านการก่อสร้างและความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้วิธีการขุดตื้น (trench) โดยจากรายงานการศึกษาเรื่อง GROUND VIBRATION FROM ROAD CONSTRUCTION ของ PD Cenek และ AJ Sutherland พบว่า เมื่อทำการขุดตื้น (trench) ที่ระดับความลึกประมาณ 2 เมตร และลดความถี่ 30 Hz จะมีประสิทธิภาพในการลดความสั่นสะเทือนลงอย่างละ 40 ผลการประเมินค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการต่อพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงที่มีการใช้ปูกระเบน ภายนอกแบบบettiตามมาตรฐาน ก่อสร้าง</p>

<p>ลงชื่อ นายธนากร ธนากรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ออดิโอ วิวิสเปอร์ ทีวีแอลจอยเม้นท์ จำกัด</p> <p>All Inspire Development Public Company Limited</p>	<p>ลงชื่อ นายณัฐ พิรัชต์สิน ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีเมอส เอนิจิเนียร์ แอนด์ แมนจั่นเม้นท์ จำกัด</p>	<p>ลงชื่อ นายวิวัฒน์ มนากุล (นางสาวรินทร์ พิรัชต์สิน)</p>
<p>ลงชื่อ นายณัฐ พิรัชต์สิน ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีเมอส เอนิจิเนียร์ แอนด์ แมนจั่นเม้นท์ จำกัด</p>		<p>ลงชื่อ นายวิวัฒน์ มนากุล ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีเมอส เอนิจิเนียร์ แอนด์ แมนจั่นเม้นท์ จำกัด</p>
<p>ลงชื่อ นายวิวัฒน์ มนากุล ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีเมอส เอนิจิเนียร์ แอนด์ แมนจั่นเม้นท์ จำกัด</p>		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผลการทดสอบทางลิ่งและการอุดล้อม	ผลการทดสอบความต้านทานที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันภัย	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
(Trenching) เบรียบพื้นที่หักเบเกนหรือดับเบลสันสะเทือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประ媚าทต่างๆ พบว่า การของรั้งโครงสร้างการใช้เสาร์ชูมแบบเจาะจะไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารและถือว่าไม่เสียดาย โดย มีค่าความสั่นสะเทือนที่ประเมินได้ภายนอกภูบดีตาม มาตรการมาตรฐาน (Tenchching) ของอาคารติดต่อโครงสร้าง ได้แก่ ภาระพักออกซ้าย 4 ชั้น (สันพิพาร แมมนชั้น) และ บ้านพักออกซ้าย 2 ชั้น เลขที่ 38 เท่ากับ 2.88 และ 2.43 นิวตันเมตร/วินาที ตามลำดับ ซึ่งค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ดังกล่าว	ผลการทดสอบความต้านทานที่สำคัญของเส้นใย : ความ สั่นสะเทือนของนางส่งผลการทดสอบต่อสูงมากวิจิต เช่น ทำให้เกิดความร้าวคาบ ความเครียด วัตถุกังวล และความ หวานลักษณะเม็ดร้าบและแรงต่ออุบภาระร่วงจาก กลาง	ผลทดสอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้คน การดำเนินการก่อสร้างโดยผู้พาก อาศัยติดพันที่โครงสร้างได้ทราบ รวมทั้งรับฟัง ปัญหาและผลการทดสอบเพื่อได้จากการก่อสร้าง โดยด้วยคำแนะนำรับประทานที่เข้ามาชานสั่ง จึงตัดความเร็วลดบรรทุกที่เข้ามาชานสั่ง ยกกรณีก่อสร้างภายนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภัยใน 30 กม./ชม.	มาตรฐานการป้องกันภัยก่อสร้าง	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ

นายธนกร ณรงค์ชัย

All Right Reserved © Devellopment Public Company Limited

มิถุนายน/2559

ลงชื่อ หมายเหตุ/2559
.....
(นายธนกร ณรงค์ชัย)
ผู้อำนวยการสังฆ์ธรรมวชิรลักษณ์

ลงชื่อ หมายเหตุ/2559
.....
(นางสาวรินทร์ พิริยาจันทร์)
ผู้อำนวยการสังฆ์ธรรมวชิรลักษณ์


ลงชื่อ หมายเหตุ/2559
.....
(นายมีสเตอร์ อินโนร์ ยอนส์ จำกัด)
บริษัท อินโนร์ อินโนร์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประเมินทางด้านมาตรฐาน	ผลกระทบดังแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มนุษย์ โดยอาจทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น</p>	<p>ควบคุมให้คนงานแต่งกายให้รัดกุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้วโมงการทำงานของคนงานไม่เกิน กว่ากุญแจมายกำหนด - ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการ ปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 	
	<p>● น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ำเสีย/สิ่งปฏิกูลในระยะก่อสร้างและ ผลกระทบต่อสุขภาพ : โครงการจัดให้มีการบำบัด น้ำเสียจากห้องส้วมคนงาน โดยห้องส้วมจะต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ท่อ</p>	<p>มาตรการการจัดบ้านพักและห้องน้ำห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และมี ห้องน้ำ-ห้องส้วมจำนวน 4 ห้อง บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง ซึ่งเพียงพอตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ - เก็บตัวอย่างน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนซอย

© Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๖๙ ๕๗๘๗✓	หมายเหตุ เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิที่)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๘๔๗๖๙✓	หมายเหตุ เมษายน/2559
(นางสาววิริท พิรารักษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปทานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระบายน้ำทิ้ง เพื่อระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนชอยลากาล 19 ส่วนสิ่งปฏิกูลภายในถังเกราะโครงการจะติดต่อให้สำนักงานเขตบางนาเข้ามาสูบไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลเมื่อจิกรรมการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะมีน้ำเสียหรือน้ำทิ้งทอกค้างอยู่ในที่พักคนงาน ได้แก่ น้ำเสียและตะกอนที่ค้างอยู่ในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และน้ำเสียจากการชำระล้างที่ค้างอยู่ในบ่อดักตะกอนดิน ดังนั้นหลังจากที่ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะติดต่อให้สำนักงานเขตบางนาเข้ามาสูบกากตะกอนและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการไปกำจัดจากนั้นผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนห้องส้วม รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขึ้นมา</p>	<p>และสอดคล้องกับจำนวนคนงาน โดยจะมีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมก่อนระบายน้ำท่อสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกราะและรื้อถอนห้องน้ำห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ - จัดให้มีการกำจัดกลิ่น และทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดต่อกับโครงการ - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีланชำระล้าง อาบน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง และจัดทำร่างระบายน้ำโดยรอบ 	<p>acula 19 ด้านหน้าโครงการ นำมาวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้ำ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) - ไนโตรเจนในรูป TKN

บริษัท ออสเพรีย จำกัด
Allespira Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๖ ๘๖๙๑ เมษายน/2559

(นายธนกร ธนาวิธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออสเพรีย อินโนเวชัน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๘๔๗๖ ๘๖๙๑ เมษายน/2559

(นางสาววิรินทร์ พิริยารังศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 ของบัญชีของรัฐบาลส่วน	ผลการประเมินผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม;
 <p>All Inspire Development Public Company Limited</p>	<p>ส่วนนำเสียจากการซาระลังที่ค้างอยู่ในบ่อตักตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะทำการสูบระบายน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อตักตะกอนดินทั้งหมดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนซอยลาซาล 19 ด้านหน้าโครงการ หลังจากนั้น จึงทำการปรับสภาพพื้นที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่ให้มีแหล่งกักขังน้ำเหลืออยู่ในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้มีแหล่งรองรับน้ำที่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคต่อไป</p> <p>● ขยะมูลฝอย</p> <p><u>การจัดการขยะมูลฝอยในระยะก่อสร้างและผลกระทบต่อสุขภาพ :</u> มูลฝอยส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการบริโภคของคนงานและกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษอาหาร เศษพลาสติก เศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำไปลับไปใช้ได้ เป็นต้น ไม่ได้เป็นแหล่งมูลฝอย</p>	<p>ลานอบน้ำ รวมทั้งดูแลไม่ให้มีขยะไปอุดตันภายในระบายน้ำดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ท่วมขัง และเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสูบากตตะกอนในถังเกราะ ตามความเหมาะสม 	<p>ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยในถังรองรับขยะอย่างสม่ำเสมอและทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์</p>

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๖๗๙๖ ๔๗๔๐๒
เมษายน/2559

(นายธนกร ธนวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๘๖๗๙๖ ๔๗๔๐๒
เมษายน/2559

(นางสาวรินทร์ พิริยาศรีสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปกรณ์สิงแวดล้อม	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อันตรายที่อาจมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์เมื่อมีอนกับกลุ่มมูลฝอยจากโรงพยาบาลหรือมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งโครงการจัดให้มีการรวบรวมและการเก็บกักในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรคและกลืนเนื้อร่วน โดยจากการประเมินปริมาณของมูลฝอยในระยะก่อสร้างคาดว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 90 ลิตร/วัน และจัดถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นถังรองรับขยะแห้งและขยะเปียกอย่างละ 1 ถัง สามารถรองรับขยะได้นานประมาณ (480/90) 5 วัน และติดต่อให้สำนักงานเขตบางนาเข้ามาเก็บขึ้นไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานให้สำนักงานเขตบางนาเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลไปกำจัดเด่นหากสำนักงานเขตบางนาไม่สามารถเข้ามาเก็บขึ้นได้ จะติดต่อเอกชนมารับไปกำจัดโดยไม่ได้เกิดการตกค้าง และส่งกลับเหมือนรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง - กำชับให้คนงานทึ้งขยะในที่ร่องรับขยะที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น และห้ามโยนหรือทิ้งขยะในพื้นที่เกลี้ยงอย่างเด็ดขาด - ตรวจสอบสภาพที่ร่องรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้รื้อถอนสูบ 	

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๐๖ ๘๔๘๓๖
เมษายน/2559

(นายธนกร ธนาวิทัศ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
เมษายน/2559

(นางสาววิรินทร์ พิรธาร์คสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

การดำเนินการของบุคลากรในส่วนราชการ		มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล
● น้ำใช้	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล
● อุบัติเหตุและความไม่สงบภายในองค์กร	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล
● ภัยคุกคาม	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	มาตรฐานการบริการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปทานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โดยเป็นผลกระทบในระยะเวลาสั้นและเกิดขึ้นเฉพาะช่วงการก่อสร้างเท่านั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ : หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและสัมผัสกู้ร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต หรืออาจมีผลกระทบด้านจิตใจและร่างกาย เช่น ความวิตกกังวล และความดันโลหิตสูง เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือสิ่งป้องกันอันตรายเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ด้องรับดำเนินการแก้ไขข้อด้อยของเรื่องร้ายก่อนจะก่อสร้างต่อไป - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดมูก แวนดากันฝุ่น เครื่องครอบหู (Ear Muff) เครื่องอุดหู (Ear Plug) หมวกกันกระแทกและรองเท้าหัวแข็ง เป็นต้น ให้เพียงพอแก่คนงาน และเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมาย แรงงาน รวมทั้งควบคุมให้คนงานแต่งกายให้รัดกุม 	<p>ทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบงานเป็นประจำ อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง</p>



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๖๗๙ ๑๔๗๙	มิถุนายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออคลัส อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	วันวิทยา	มิถุนายน/2559
(นางสาววิริณี พิริยะวงศ์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ព្រះរាជាណ 1 (ពេល)


องค์กรภาคบูรณาการท้องถิ่นที่มีความต้องการ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะมีผลลัพธ์ดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน - จัดให้มีล้านนาที่ตรวจสอบวิธีการป้องกันและส่งเสริมการป้องกัน และส่งภาพผลลัพธ์ในกระบวนการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่มืออาชีวศึกษาได้โดย - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด รวมทั้งเตรียมรถสำหรับฉุกเฉินสูงๆ ตามที่กำหนด เช่น เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อนำส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง - จัดอบรมคนงานก่อสร้างและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน - จัดให้มีล้านนาที่ตรวจสอบวิธีการป้องกันและส่งภาพผลลัพธ์ในกระบวนการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่มืออาชีวศึกษาได้โดย - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด รวมทั้งเตรียมรถสำหรับฉุกเฉินสูงๆ ตามที่กำหนด เช่น เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อนำส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง - จัดอบรมคนงานก่อสร้างและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุ

卷之三

Allgemeine Deutscher Journal für Geschichte

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ରାବ୍ଦୀ ୧୯୫୫

ក្រសួងពេទ្យ



หน้าที่ ๒๕๕๙

(นางสาววิรัน พรารงค์สิน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านเสียง ผู้นับถ่อง ความสั่นสะเทือน ฯลฯ เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพทั้งต่อตัวคนงานที่ทำงานและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง - ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาตรวจสุขภาพคนงานเป็นประจำอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง <p>มาตรการป้องกันอันตราย และเหตุเดือดร้อนร้ายแรงในการก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำรั้วข้าวคราเป็นรั้ว Metal Sheet สูง 7 เมตร ยกเว้นบริเวณด้านทิศเหนือมีความสูงรั้ว 8 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และแสดงเครื่องหมายว่าเป็นเขตก่อสร้าง 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๗๕ ๙๘๖๒๘ เมษาคม/2559

(นายธนากร ธนาวิทธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๘๔๗๗๕ ๙๘๖๒๘ เมษาคม/2559


(นางสาววีรินทร์ พิรժาร์กศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มエส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของโครงการก่อสร้าง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อันตราย การเข้า-ออกบริเวณก่อสร้าง ให้ร่มดระวัง</p> <p>2) จัดทำโครงสร้างเหล็กชั้วครัว และ ติดตั้งผ้าใบอย่างหน้าด้านนอกอาคารทุกด้าน ความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะ ทำการก่อสร้าง</p> <p>3) จัดให้มีปล่องชั้วครัว และติดตั้ง สำหรับทึ้งของและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิด จากการก่อสร้างสูงถึงทุกชั้นของอาคารขณะ ก่อสร้าง</p> <p>4) ไม่กองวัสดุในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ กีดขวางทางสัญจร</p> <p>5) ไม่ทำฐานรากในเวลากลางคืน เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจาก กทม.</p>	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๖๗๙ ๘๔๒๙	เดือน/ปี พฤษภาคม/๒๕๕๙
(นายธนากร ธนาวิทัช)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ	เดือน/ปี พฤษภาคม/๒๕๕๙
(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>6) ตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>7) คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พร้อมมุล เช่น สวมหมวกนิรภัย เสื้อชั้นในรักษา สวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น</p> <p>8) จัดทำบันไดทางขึ้น-ลง ชั่วคราวให้คนงานและการจัดทำนั่งร้านขณะทำงาน จะต้องตรวจสอบให้มั่นคงแข็งแรง ให้จัดทำรากันตกสูง 0.90 ม. ถูกต้องตามกฎกระทรวงกำหนด</p> <p>9) จัดทำลิฟต์ขึ้นถ่ายวัสดุให้ครบถ้วน การจัดทำจะควบคุมให้มั่นคงแข็งแรงตามที่กำหนด</p>	

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๑๖ ๕๔๗๕๔	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทธี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ วันนาก	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิรธาร์วงศ์sin) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการล่วงหน้า	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ด้านอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง : อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 	<p>10) การกระทำเพื่อบริบัดการใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ ถึงจะลงมือก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง</p> <p>มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการตกจากที่สูง สำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำงานบนที่สูงเกินสองเมตรขึ้นไป เช่น บนหลังคา บนขอบระเบียงด้านนอก ต้องจัดให้มีนั่งร้านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง - การทำงานบนที่สูงเกินสี่เมตรขึ้นไป ต้องป้องกันการตกหล่นของคนงานก่อสร้าง และสิ่งของโดยจัดทำรากันตกหรือตาข่ายนิรภัย หรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและสาย 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๑๗๐๙ ๕๔๘๙ เมษายน/2559

(นายธนากร มนวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๑๗๐๙ เมษายน/2559

(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีอัมเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ຕະກະຕະຫົວໜ້າ 1 (ເງື່ອ)

Allianzum Development Public Company Limited

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

(นายธนากร ธนาวิทัย)

(บางส่วนที่รับรองคืน)



บริษัท ศุภชัยเมืองอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจัม嫩 จำกัด

98/273

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 (ต่อ)	ผู้ขอรับการสนับสนุน และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับประโยชน์	มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ในการดำเนินงานตามกฎหมายที่ได้รับประโยชน์	ผู้ดำเนินการที่รับสิ่งของกู้ยืม และกำหนดเงื่อนไขกู้ยืม	มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ในการดำเนินงานตามกฎหมายที่ได้รับประโยชน์
	มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดำเนินการติดต่อธุรกิจได้สะดวก เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้รวดเร็ว สามารถติดต่อธุรกิจได้ทันท่วงที ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน หรือสาขาอื่นๆ สามารถดำเนินการติดต่อธุรกิจได้ทันท่วงที ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน หรือสาขาอื่นๆ สามารถดำเนินการติดต่อธุรกิจได้ทันท่วงที ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน หรือสาขาอื่นๆ	มีความก้าวหน้าในด้านน้อยกว่ามาตรฐานสิบ เช่น ติดมือถือ และมีขาบันไดหรือสิ่งที่ติดโดยที่สามารถป้องกันภัยการลื่นไถลของบันไดได้ บริเวณชั้องทางขึ้น-ลงบันไดต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ซ่องหัวหรือซองเปิดต่างๆ ไม่ควรเปิดทิ้งไว้ และทำร้าวกันตกในส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้า หรือเส้นที่ไม่มีผ่านกัน	- ห้ามคนงานก่อสร้างทำงานบนที่สูงในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือพื้นที่มีเศษไม้


กู๊ด

AN Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ .. ๕๖๗๙๕ ๓๔๘๙๙
มิถุนายน/๒๕๕๙

(นายธนกร สมวิริรักษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ออดิส อินโนเบร์ ดิจิทัลคอมเพ็นท์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



มิถุนายน/๒๕๕๙

(นางสาวรุ่งนิพัทธ์ พิริยะวงศ์สิน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ออดิส อินโนเบร์ อีเลคทรอนิกส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ .. มิถุนายน/๒๕๕๙	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ออดิส อินโนเบร์ อีเลคทรอนิกส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
----------------------------	---

ตารางที่ 1 (ด่อ)


รายการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการที่สำคัญ	ผลการดำเนินการที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้คนงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงสวมใส่ และใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลา - กำหนดห้ามคนงานก่อสร้างเคลื่อนย้ายร่างกายบนที่สูงโดยปราศจากการเกาะเกี่ยว เช่นขัดนิรภัย - ในกรณีใช้เชือขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต จะต้องจัดทำที่ยึดตรึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างที่มั่นคง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 	



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๙๕ ๘๒๙๑ เมษายน/๒๕๕๙

(นายธนากร ธนาวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินไทร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๘๔๗๙๕ เมษายน/๒๕๕๙

(นางสาววิรินท์ พิริรักษ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ด้านการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง : อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง : อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 	มาตรการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยก และกว้านซักรอกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง โดยการติดตั้งการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ตั้งถาวรต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ก่อนหรือย่างน้อยต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้ควบคุมงานเสียก่อนจึงดำเนินการได้ และต้องมีการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ - อุปกรณ์ช่วยยกต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนำมาใช้งาน และห้ามใช้งานเกินขีดความสามารถ 	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

AI
All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	นายกร รุ่งเรือง	หมาย/2559
(นายธนากร ธนาวิทัช)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	นายกร รุ่งเรือง	หมาย/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยาร์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

๓๗๙

卷之三

All Inspire Development Public Company Limited

卷之三

卷之三

卷之三

Eng Sungsahn

卷之三

กิจกรรมลุงศุภ

卷之三

ប្រធាន ឧបនគរ ពេទ្យ

All Insure & Development Public Company Limited

卷之三

11/11/2011/2559

1993 RELEASE

Digitized by srujanika@gmail.com

(ມະນາຄາດ ສະເກອນທີ່)

กระบวนการจัดการผู้มีอำนาจ

卷之三

ប្រចាំខែ ឯកតាសាស្ត្រ ទៅវគ្គសារប្រមិជ្ជាត ចាប់ពី

ลงชื่อ	มิถุนายน/2559
 (ลายเซ็นต์)		นางสาวรัชดา พิ่งรัชรัตน์ ผู้อำนวยการสื่อมวลสาร
		ผู้อำนวยการสื่อมวลสาร
บริษัท ศูนย์กลาง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p><u>มาตรการป้องกันด้านอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้างสำหรับผู้พักอาศัยโดยรอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วตลอดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อจำกัดขอบเขตและกิจกรรมก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ควบคุมการกวาดแข็ง (Boom) ของเครื่องให้อยู่ในภายในพื้นที่โครงการ - การนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นไปยังที่สูง ต้องผู้รักษาให้ถูกต้องและปลอดภัย หรือมีภาชนะใส่วัสดุสิ่งของหรือใช้ตาข่ายคลุมป้องกันการหล่นโดยมีแผ่นกันผ้าใบหรือตาข่ายรองรับ เพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุ 	

All Inspire


Allianz Development Public Company Limited

ລາຍລັກ ຮົມ ၁၇၈၀ ຮຸບສະພາ ແມ່ນາດີ/၂၅၅၉

(นายธนกร วนวาริท)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



សំគាល់ សំណង់

(นางสาววีรินทร์ พิรธารงค์สิน)

ผู้อำนวยการสังฆาราม

บริษัท ชีเอ็มເອສ ເອັນຈິນເຕີຣິງ ແອນດ ແມ່ນເມັນທ ຈຳກັດ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผู้ประกอบการทั้งหมดและล่วงหน้า	ผลการตรวจสอบความถูกต้องที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบล่วงเวลาด้วย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
All Inspire Development Public Company Limited		<p>กิจกรรมเบาๆไม่ก่อให้เกิดเสียง แสง และความสั่นสะเทือนรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง เช่น งานเก็บของ งานทำความสะอาดพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งโครงการต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบในแต่ละครั้งที่มี การก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว (17.00 น.) ไม่น้อยกว่า 1 วัน ส่วนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องแสดงเครื่องหมายเตือนภัย ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรืออุปเหตุ ทุกแห่งและต้องก่อสร้างรั้วกันหรือสิ่งป้องกัน ขั่วคราวบริเวณที่อันตรายดังกล่าวด้วย - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ก่อสร้างตลอด 24 ชม. และควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถ 	
ลงชื่อ ๘๖๗๗๕ ๐๔๙๙๗ (นายธนากร ธนาวิธี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เมษายน/2559		ลงชื่อ (นางสาววิริณี พิริยารังสรรค์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

ห้องประชุมอุบทางสิ่งแวดล้อม	ผลคระหนบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	‘มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม’	มาตรการติดตามตรวจสอบ ‘ผลกระทบสิ่งแวดล้อม’
		<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวัสดุก่อสร้างตามแบบที่วิศวกรกำหนด - จัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Safety) หรือเจ้าหน้าที่โครงการรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ - จัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน พร้อมแสดงป้ายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกับโครงการไว้ด้านหน้าโครงการตลอดเวลา ก่อสร้าง 	



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๔๗๙/ ๘๗๓๖	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		




ลงชื่อ	๘๑๙๙	เมษายน/2559
(นางสาวรีวินท์ พิรชารังค์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำอัดลม	มาตรฐานสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำอัดลม ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำอัดลม	มาตรฐานการป้องกัน ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำอัดลม	มาตรฐานการติดตั้งตรวจสอบ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย
เปลี่ยนถ่ายเทคนานะรบจุลชีวเพลิงหัวอ้วนสารติดไฟ			
<ul style="list-style-type: none"> - อบรมพนักงานเพื่อความรับรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อิทธิพลด้วยทักษะนักงานด้วยความรุ่มร่วมแรง - ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย - ห้ามใช้กรรไศเพาฟ์ในการนวดดูดความต้านทานของสายไฟสำหรับนัด - "ไม่ใช้ประแจไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - การเชื่อมหรือติดโลหะจะต้องกราฟทำหัวจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 3 หัว 		ลงชื่อ นายธนกร ธนาวิทกี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ออลล์ อะนิเมชั่น จำกัด	ลงชื่อ นางสาวรินทร์ พิรัช่างค์สิน ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอิ้วเมล็ด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ นายธนกร ธนาวิทกี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ออลล์ อะนิเมชั่น จำกัด	ลงชื่อ นางสาวรินทร์ พิรัช่างค์สิน ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอิ้วเมล็ด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด
--	--




ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 หมายเหตุการสังเคราะห์ผล	ผลลัพธ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ผล	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามน้ำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือ และพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด - เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันควร ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่ โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่ จัดเตรียมไว้ทุกรั้ง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ ในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อดูแล รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่ ก่อสร้าง เป็นการป้องกัน และบรรเทาเหตุ ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น 	

All
Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๖๗๙๕ ธนาชา	เมษายน/2559
(นายอนันต์ อనวิธิ์)		
กรรมการผู้อำนวยการ		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	ธนาชา	เมษายน/2559
(นางสาววิริณี พิริารังคสิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด		


ตารางที่ 1 (ต่อ)

ยังคงประดิษฐ์สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลบรรทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ● โรคจากคนงานก่อสร้าง อาจมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในกลุ่มคนงาน ก่อสร้าง เช่น โรคเอดส์ หวัด และไวรัส ตับอักเสบ A เป็นต้น ผลกระทบต่อสุขภาพ : ความเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง เช่น โรคเอดส์ หวัด และไวรัส ตับอักเสบ A เป็นต้น หรืออาจมีผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ และทานอาหารได้น้อย เป็นต้น 	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกลุ่มโรคต่างๆ ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - ทำประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน - เลือกบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย - ตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองคนงานที่อาจเป็นโรคติดต่อร้ายแรงออกเดินทางก่อนจะรับเข้าทำงาน - ตรวจสอบสุขภาพคนงานในช่วงเวลาที่ก่อสร้าง ทุกๆ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โดยแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 	มาตรการติดตามตรวจสอบผลบรรทบสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคนงานในช่วงเวลาที่ก่อสร้าง ทุกๆ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง

AI
AI Inspire Development Public Company Limited

AI Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๔๗๙๕ ๘๔๘๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทัศ)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออคลัส อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ อรุณรัตน์	เมษายน/2559
(นางสาวอรุณรัตน์ พิริยารังคสิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยในการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เช่น การใช้ช้อนกลางล้างมือให้สะอาดก่อนทานอาหารและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ เป็นต้น - ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่出行 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง - เลือกบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือและมีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย - ตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองคนงานที่อาจเป็นโรคติดต่อรายแรงออกเสียก่อนจะรับเข้าทำงาน 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	นายธนกร ธนวิธี	เมษายน/2559
(นายธนกร ธนวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	นางสาววิริณี พีระธรรมศิริ	เมษายน/2559
(นางสาววิริณี พีระธรรมศิริ)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอันทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 All Inspire Development Public Company Limited	<ul style="list-style-type: none"> โรคจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค อันตรายต่อสุขภาพจากการได้รับเชื้อโรคจากสัตว์ พาหะนำโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) เป็นต้น มีสาเหตุเกิดจากยุง โรคอี้หู หนอนพยาธิ เป็นต้นมีสาเหตุเกิดจากหมู อหิวาต์โรค และหนอนพยาธิ มีสาเหตุจากแมลงวัน และโรคบิด มีสาเหตุจากแมลงสาบ เป็นต้น <p>ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง : ความเจ็บป่วยจากการได้รับโรคจากสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคอี้หู หนอนพยาธิ และโรคบิดเป็นต้นและอาจมีผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ความวิตก กังวล นอนไม่หลับ และทานอาหารได้น้อย เป็นต้น</p> <p>ผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง : ความเจ็บป่วยหากมีการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคไข้เลือดออก และอาจมีผลกระทบด้านจิตใจ เช่น</p>	<p>มาตรการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากสัตว์และพาหะนำโรคต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าว่างานหรือวัสดุที่ซึ้งน้ำและไม่มีฝาปิด เช่น ถัง กระป๋อง และถ้วยรองกระถางต้นไม้ ก่อนเลิกกิจกรรมก่อสร้างของทุกวัน น้ำทิ้งจากการชำระล้างและทำความสะอาดสิ่งใดๆ จะต้องไม่ปล่อยให้ไหลลงตามพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำซึ่งบนพื้นเนื่องจากอาจ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและแมลงต่างๆ ทำความสะอาดร่างระบายน้ำฝนให้สะอาด อยู่เสมอ ดูแลรักษาระบบท่อระบายน้ำท้องส้วมอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานในช่วงเวลาที่ก่อสร้างทุกๆ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนกร คงศรี เมษาคม/2559

(นายธนกร คงศรี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ สาวรินทร์ พิริยารักษ์สิน เมษาคม/2559

(นางสาวรินทร์ พิริยารักษ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

หัวข้อ	ความต้องการของผู้บริโภคที่สำคัญที่สุด	แนวทางการนำเสนอ	มาตรฐานที่ต้องรับรอง	มาตรฐานที่ควรสอบ
ความต้องการของผู้บริโภคที่สำคัญที่สุด	ความต้องการของผู้บริโภคที่สำคัญที่สุด	นำเสนอโดยสรุปง่ายๆ ให้เข้าใจง่าย	มาตรฐานที่ต้องรับรอง มาตรฐานที่ควรสอบ	มาตรฐานที่ต้องรับรอง มาตรฐานที่ควรสอบ
ความต้องการของผู้บริโภคที่สำคัญที่สุด	ความต้องการของผู้บริโภคที่สำคัญที่สุด	นำเสนอโดยสรุปง่ายๆ ให้เข้าใจง่าย	มาตรฐานที่ต้องรับรอง มาตรฐานที่ควรสอบ	มาตรฐานที่ต้องรับรอง มาตรฐานที่ควรสอบ

ມະຫາຍາວ/2559
ຕະຫຼາດ ດົກລະນາດ
ຕະຫຼາດ ດົກລະນາດ

၁၃၅

ມະນາຍຸນ/2559



(ມັງກອນ ດາວໂຫຼວງ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวรุ่งนภา พัชราศรี) ผู้อำนวยการสหกรณ์แมวต้ออม


บริษัท ซีเอ็มเพส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบห่วงสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> (2) ทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาด ไม่ให้มีวัชพืช สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ที่อาจเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบหนู และแมลงวัน เป็นต้น (3) กำจัดหนู โดยวิธีใช้กรงตัก วางกรงตัก หรืออาจใช้สารเคมี ตามความเหมาะสม (4) ติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่มาจัดเก็บขยะและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้ตกค้างอยู่ในพื้นที่บ้านพักคนงาน (5) สูบากดะgonในถังเกราะอย่างหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จและทำการรื้อถอนห้องส้วมและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย (6) ฉีดพ่นยากำจัดยุง และแมลงสาบ เป็นต้น บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยต้องฉีดพ่น 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๘๔๗๐๕ ๙๙๘๖	มายาณ/2559
(นายธนากร มนวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	นางสาววีรินทร์ พิริยารังค์ศิน	มายาณ/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารังค์ศิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มエส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานและผลลัพธ์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (จากคนงาน ก่อสร้าง) ผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง - เนื่องจากในระยะก่อสร้างจะมีคนงานจำนวนมากเข้ามาทำงานในบริเวณพื้นที่โครงการ จึงอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ซึ่งคนงานก่อสร้างอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มสุรา ทะเลวิวาท ส่งเสียงดังรบกวน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยต่อ 	<p>พยายามหลังจากที่คนงานก่อสร้างย้ายออกไปจากพื้นที่แล้วเท่านั้น</p> <p>(7) จัดพื้นที่สำหรับบ้านพักคนงานภายนอกจากวัดเดือนบ้านพักคนงานแล้วเสร็จทันที</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลือกบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือ มีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย และตรวจสอบประวัติคนงานก่อสร้าง - จัดทำรั้วตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างเพื่อจำกัดขอบเขตและกิจกรรมก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่ ก่อสร้าง ทำให้ง่ายต่อการควบคุมคนงาน ก่อสร้าง รวมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุม การเข้า-ออกของคนงานบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความคุ้มครอง ประเพณีของคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความสงบ เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โครงการ

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

เมษายน/2559


ลงชื่อ ๘๗๐๕ ๐๔๙๙

เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิธี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
เมษายน/2559

(นางสาววีรินทร์ พิริยารังศิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอันทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ความวิตกังวล รบกวนการพักผ่อน การทำงานของประชาชนที่อยู่โดยรอบ</p>	<p>ไม่รุกล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไว้อย่างเพียงพอภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ - เข้มงวดในการดูแลความประพฤติของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ต่อบุชชบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้าง - นำรายละเอียดการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้างมาติดไว้บริเวณบ้านพักคนงาน ในที่ที่สามารถเห็นได้ง่าย โดยมีข้อกำหนด เช่น 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๗๑๕ ๘๔๙	เมษายน/2559
(นายธนากร อนวารักษ์)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	พชรพันธ์	เมษายน/2559
(นางสาววิริณี พิริรักษ์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		


ตารางที่ 1 (ต่อ)


รายการติดตามตรวจสอบ เอกสารฉบับนี้ของผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปแก้ไข	มาตรฐานตรวจสอบ
ผู้จัดการบริษัทฯ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการหุ้นส่วนที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ห้ามก่อไฟก่อไฟได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย ห้ามเล่นการพนันทุกประภูมิ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมีส่วนร่วม และทะเลาะวิวาท ห้ามขยายยาเสพติดทุกประภูมิและเข้าไว้ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของบุคคลนักงานและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลที่มาพำนัชบ้านที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบ้านพักคนงานและประมาณการในเชิงบวก 	มาตรฐานตรวจสอบตรวจสอบ มาตรฐานตรวจสอบตรวจสอบ


Allianz
Allianz Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๗๔๑๑๑ ๘๘๙
(นายธนกร ธนาวิชัย)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ออลล์ไอซ์แลนด์ จำกัด

เมษายน/2559

ลงชื่อ

(นางสาวรินทร์ พิริยาศรีสิน)
ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ออลล์ไอซ์แลนด์ จำกัด

ลงชื่อ

(นางสาวรินทร์ พิริยาศรีสิน)
ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ออลล์ไอซ์แลนด์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบอุปกรณ์ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเบียบอย่างชัดเจนและดำเนินการโดยเกิดขาดหากมีการฝ่าฝืน - ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาหรือผู้ควบคุมงานได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากงานก่อสร้าง - จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาติดไว้ที่ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	

All Inspire
All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนกร ธนวิธี / เมษาคม/2559
 (นายธนกร ธนวิธี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาวรินทร์ พิริยารังคสิน / เมษาคม/2559
 (นางสาวรินทร์ พิริยารังคสิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เช้อเน็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት
ስራተኞች የሚከተሉትን ስምዎች
በመሆኑን አካላት
በመሆኑን አካላት
በመሆኑን አካላት

(୧୫) ଟାଇପ୍‌ରେଟ୍

ตารางที่ 1 (ต่อ)


<p>ยกประชุมองค์กรทางวิชาชีพและอาชญากรรม</p>	<p>ผลการทบทวนปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>มาตรฐานป้องกัน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ</p>	<p>มาตรฐานที่ดีตามที่ควรจะเป็น</p>	<p>มาตรฐานที่ดีและสูงกว่าต้องการ</p>
<p>ผลการทบทวนปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>มาตรฐานที่ดีและสูงกว่าต้องการ</p>	<p>มาตรฐานที่ดีตามที่ควรจะเป็น</p>	<p>มาตรฐานที่ดีและสูงกว่าต้องการ</p>	<p>มาตรฐานที่ดีตามที่ควรจะเป็น</p>

- : မြန်မာတော်လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ

- หน่วยงานที่ต้องจัดสรรงบประมาณผลการปฏิรูปตัวบัญชีตามมาตรการฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาวิทยากรธงชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และภายนอกตามที่จัดตั้ง (เช่น กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมศุลกากร กรมอุตสาหกรรมฯ) ตามที่คณะกรรมการที่มีมูลนิธิฯ แต่งตั้ง

(รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน)

บริษัท ออสเตรล วินด์โปรดักซ์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ
(นายธนกร สนธิรัชช์)
เลขที่บ้าน ๖๔๗๑/๑ หมู่ ๕
บ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ๒๕๕๙




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่บ่งชี้ว่าดูแล้ม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ภายหลังเปิดดำเนินการจึงเป็นไปเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมใดส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศโดยรวม อีกทั้งโครงการมีการจัดทัศนียภาพให้มีความสวยงามด้วยการปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างภายนอกอาคารดังนั้นคาดว่าการก่อสร้างและดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรวมในระดับต่ำ 		

All Inspire
All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนากร ธนากร เมษาคม/2559
 (นายธนากร ธนากร)
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ สาวรินทร์ พิรัชรังคสิน เมษาคม/2559
 (นางสาวรินทร์ พิรัชรังคสิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

1.2 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ	ຜູ້ອໍານວຍການສັງເກດຄະແນນ	ຜູ້ອໍານວຍການສັງເກດຄະແນນ	ມາຮັດການຕິດຕາມຫຼາຍງານສອບ ຜູ້ອໍານວຍການສັງເກດຄະແນນ
<p>1.2.1 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ</p> <p>ຄະນະກົມພື້ນຖານ</p>	<p>ຄະນະກົມພື້ນຖານ</p> <p>ຄະນະກົມພື້ນຖານ</p>	<p>ຄະນະກົມພື້ນຖານ</p> <p>ຄະນະກົມພື້ນຖານ</p>	<p>ມາຮັດການປັບປຸງ ແລ້ວ ດັດເລີ່ມມີຄວາມສັງເກດ</p> <p>ມາຮັດການປັບປຸງ ແລ້ວ ດັດເລີ່ມມີຄວາມສັງເກດ</p>


 บริษัท อินพิร่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด Inspira Development Public Company Limited	เลขที่ ๘๔๗๑๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๐๖๖๙๖๗๗๗๗๗๗ E-mail : info@inspiradev.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙	
ลงชื่อ ...	
(นายธนากร ถันวิริรักษ์) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท	
ลงชื่อ ...	
(นางสาววรินทร์ พิรัชวงศ์สิน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและก่อซ่อม	
ลงชื่อ ...	
บริษัท อินพิร่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย	
หมายเหตุ : ใบอนุญาตฯ ฉบับเดิมนี้จะถูกยกเลิกเมื่อได้รับใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการประจุภาระทางด้านพยากรณ์	ผลกระทบเชิงแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>จำนวน 4 หลัง และทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นพื้นที่บุคคล อื่นที่เป็นพื้นที่ว่าง แต่อย่างไรก็ตามภายในโครงการ มีการจัดระยะรั้นจากตัวอาคารโครงการถึงแนวเขต ที่ดินทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 2.08-4.23 เมตร ส่วนทิศใต้ประมาณ 3.07-8.72 เมตร รวมทั้งโครงการ ออกแบบให้มีพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ดิน ร้อยละ 45.55 ซึ่งมี การจัดสวนปลูกดันไม้เพื่อช่วยให้อาคารมีการถ่ายเท ได้ดีขึ้น จึงคาดว่าผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม ต่อพื้นที่ติดต่อกันจะลดลง เนื่องจากทางด้านทิศทางลม ทางทิศใต้จะมีอยู่ในระดับปานกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน (8 เดือน): เป็น ช่วงอุ่นทิพลจากลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) โดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านพื้นที่บุคคลอื่นที่เป็น พื้นที่ว่างทางด้านทิศใต้ และกลุ่มบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น จำนวน 4 หลัง ทางด้านทิศตะวันตก เข้าสู่ 	<p>การพัฒนาโครงการ ได้แก่ ทางด้านทิศเหนือ คือ อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิร แม่น้ำ) ทางด้านทิศตะวันตก คือ กลุ่มบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น จำนวน 4 หลัง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการ ในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ตั้งแต่การ ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังการ จัดตั้งนิติบุคคลของอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดให้มี คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการพัฒนา โครงการเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องจัดทำหนังสือแจ้งผู้อยู่อาศัย ชี้แจงเรื่องที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการในระยะรัศมี 100 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกของโครงการ เฉียงเหนือ และทิศตะวันตกของโครงการ 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๗๖๗ ๙๔๕	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทย์)	
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๘๗๖๗	เมษายน/2559
(นางสาววีรันท์ พิริยารักษ์)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท เชื่อมเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

Chlorophyll

WISPIE Development Public Company Limited



บันทึกการเดินทางท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

บุรีรัชต์ ศรีอ้อมอต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจิเนเนอร์ จำกัด
ผู้ซึ่งสามารถการรับและส่งต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ)

การบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ การบันทึกข้อมูลของผู้ให้บริการ	มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด	มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด
การบันทึกข้อมูล: การบุกบั่นและเดินทางมาดำเนินการจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้าหรือบ่าย ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันไม่เกินครึ่งวัน โดย	มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด	มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด

กมล พัฒนา
All India Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๗๔๗๙ ๖๔๗๙
(นายธนกร สมวาร์ด)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ออลล์ อินเดีย จำกัด จำกัด

ลงชื่อ ๗๔๗๙ ๖๔๗๙ (นางสาวรินทร์ พัชราภรณ์สิน)	ลงชื่อ นพายาน/2559
ลงชื่อ นพายาน/2559	


ลงชื่อ นพายาน/2559	ลงชื่อ นพายาน/2559
ลงชื่อ นพายาน/2559	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

อธิบายประกอบทางด้านมาตรฐาน	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ</u> ติดถนนลาซาล 19 ซึ่งถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น จำนวน 4 หลัง บดบังทั้งหมดในทุกๆ กาล โดยในฤดูร้อนและฤดูฝนบดบังในช่วง 16.00-18.00 น. และในช่วงฤดูหนาวบดบังในช่วง 15.00-16.00 น. อาย่างไรก็ตามมีผลกระทบของ การบดบังแสงประมาณ 2 ชม./วัน และเป็นการบดบังแสงแดดในช่วงเย็น ส่วนในช่วงเวลาเช้าและบ่ายคือ ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. พื้นที่ติดต่อโครงการทางด้านทิศตะวันออก-เฉียงเหนืออย่างคงได้แสงแดดตามปกติ จึงคาดว่า มีผลกระทบในระดับปานกลาง - <u>ทิศเหนือ</u> ติดอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำ) บดบังในทุกๆ กาล โดยในฤดูร้อนและฤดูฝนบดบังบางส่วนของอาคารสันติพร แม่น้ำ ในช่วง 11.00-17.00 น. และช่วงฤดูหนาวบดบังบางส่วนของ 		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๔๗๗๕	๕๔๘๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิที่)			
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
บริษัท ออลส์ อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด			



ลงชื่อ	อนันดา	เมษายน/2559
(นางสาววิริท พิริยารักษ์)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ควบคุมห้องร้อนแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ควบคุมห้องร้อนแวดล้อม
	<p>อาคารสันติพิร แม่นชั้น ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. และ 16.00 น. และบดบังอาคารสันติพิร แม่นชั้น เกือบทั้งหมด ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งดำเนินการของที่ถูกบดบังจะเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์ จึงคาดว่ามีผลกระทบในระดับปานกลาง ผลกระทบทางความร้อน การใช้งานเครื่องปรับอากาศของผู้พักอาศัยจะมีการระบายความร้อนจากส่วน Condensing Unit ที่วางอยู่บริเวณระเบียงด้านนอกของห้องพักอาศัย จึงมีผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศมาก ทั้งนี้ผลจากการประเมินบริมาณความร้อนที่ระบายจากเครื่องปรับอากาศของโครงการพบว่า การระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศจะมีผลทำให้อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <p>ด้านผลกระทบทางความร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการฯ ในส่วนของโครงการ <ul style="list-style-type: none"> - จัดปลูกต้นไม้บริเวณที่วางของโครงการ เพื่อให้อาคารเกิดการหมุนเวียนและช่วยลดความร้อน - ออกแบบการจัดวางอาคารภายในโครงการ โดยหันด้านyawของอาคารเข้าสู่ทิศที่ลมพัดผ่าน คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อให้ลมถ่ายเทได้ 	

All India Gas Development Public Company Limited


ລົງຈຶນ 54975 ດເກມ

(นายธนกร วนวิที)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ມາຍນ/2559



ลงชื่อ

(นางสาววีรินท์ พิรธ์ธรรมคสิน)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เมษายน/2559

ตารางที่ 2 (ต่อ)


บัญชีประจำหน่วยนับถือ	ผลก่อภาระนิติบุคคลของหน่วยนับถือ	มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการดูแลความร่วงจดอับ และการซ่อมแซมสถาปัตยกรรม
ประมาณ 0.26 ของชาติเชียงราย และในส่วนปริมาณ ความร้อนที่ถ่ายเทออกมายังอากาศจะทำให้ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นประมาณ 0.11 องศาเซลเซียส รวมการระบายความร้อน จากเครื่องปรับอากาศและความร้อนที่ถ่าย出 จากนั้งอากาศจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.37 องศาเซลเซียส	ลดลง หากไม่ได้ดำเนินมาตรการ เดิมที่จะลดความร้อนให้กับอาคาร สำหรับส่วนตัวอาคาร ด้านนอกที่เป็นระบบจอก เลือกใช้กระเจ้าตัดแสงเพื่อป้องกันความร้อน ที่จะเข้าสู่อาคาร และป้องกันผลกระทบจาก การสร้างห้องแสงจอดที่ดี - ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยเลือกใช้วัสดุร้อนบ่ออาคารที่สามารถลด ปริมาณความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารได้ รวมทั้ง ออกแบบหลังคา และเลือกหลังคาที่ดีที่สุดตาม ความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร รวมทั้งเพิ่ม ความสามารถในการติดตั้งหน้าต่างความร้อนที่กับ หลังคา ซึ่งจากการออกแบบอาคารโครงการ	ลดลง - เสื่อไห้พืชสูงที่ช่วยลดความร้อนให้กับอาคาร สำหรับส่วนตัวอาคาร ด้านนอกที่เป็นระบบจอก เลือกใช้กระเจ้าตัดแสงเพื่อป้องกันความร้อน ที่จะเข้าสู่อาคาร และป้องกันผลกระทบจาก การสร้างห้องแสงจอดที่ดี - ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยเลือกใช้วัสดุร้อนบ่ออาคารที่สามารถลด ปริมาณความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารได้ รวมทั้ง ออกแบบหลังคา และเลือกหลังคาที่ดีที่สุดตาม ความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร รวมทั้งเพิ่ม ความสามารถในการติดตั้งหน้าต่างความร้อนที่กับ หลังคา ซึ่งจากการออกแบบอาคารโครงการ	ลดลง - เสื่อไห้พืชสูงที่ช่วยลดความร้อนให้กับอาคาร สำหรับส่วนตัวอาคาร ด้านนอกที่เป็นระบบจอก เลือกใช้กระเจ้าตัดแสงเพื่อป้องกันความร้อน ที่จะเข้าสู่อาคาร และป้องกันผลกระทบจาก การสร้างห้องแสงจอดที่ดี - ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยเลือกใช้วัสดุร้อนบ่ออาคารที่สามารถลด ปริมาณความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารได้ รวมทั้ง ออกแบบหลังคา และเลือกหลังคาที่ดีที่สุดตาม ความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร รวมทั้งเพิ่ม ความสามารถในการติดตั้งหน้าต่างความร้อนที่กับ หลังคา ซึ่งจากการออกแบบอาคารโครงการ

นายธนกร ณวัชร์กุล

ลงชื่อ ๖๔๑๐๕ ๗๙๗
มกราคม/๒๕๕๙

ลงชื่อ
มกราคม/๒๕๕๙

(นางสาวรัตน์ พัชร์วงศ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชัยเมฆ อิเนเชอร์ริง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ผลและแนวทางจัดการด้านที่ส่งคืน	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวทำให้ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ (OTTV) และค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ (RTTV) จากการออกแบบ มีค่าสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการฯ ส่วนที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณระเบียงของห้องพัก 	

All Inspire Development Public Company Limited

เมษายน/2559


ลงชื่อ ๑๔๗๘๖ ๕๔๙๒

เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ✓ พันธุ์
เมษายน/2559

(นางสาววีรินทร์ พิรัชรังคสิน)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซี.ไอ.엘 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 All Inspire Development Public Company Limited		<p>เพื่อคุ้มครองความร้อนที่ถูกระบายนอกมาจากเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดข้อห้ามไม่ให้วางกระถางต้นไม้บริเวณขอบระเบียง เพราะอาจพัดตกลงด้านล่าง ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนะนำให้ผู้พักอาศัยติดตั้งม่านหรือวัสดุป้องกันแสงแดด เพื่อลดค่าปริมาณความร้อนจากรังสีความร้อนของดวงอาทิตย์แผ่เข้ามาในห้องพักอาศัย - แนะนำให้ผู้พักอาศัยใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธีและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์ตามกำหนดที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งาน 	

ลงชื่อ	เมษายน/2559
นายธนากร ธรรมิทธิ์	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ	เมษายน/2559
นางสาววิรินทร์ พิริยะรังคสิน	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานการป้องกัน	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
มาตรฐานที่ ๔ ตรวจสอบความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจมีผลต่อภาระทางสังคมฯ ของรัฐบาล มาตรฐานที่ ๕ ตรวจสอบความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจมีผลต่อภาระทางสังคมฯ ของรัฐบาล	<p style="text-align: center;">มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">ผู้ผลกระทบสังคมฯ อ่อนด้อย</p> <p>2) ตั้งให้รัฐธรรมนูญไว้ใน อุบัติภัยที่พ่อแม่ โดยปกติควรตั้งไม่เกิน 25 ปีและใช้สัญญา และหนึ่งคราวจะสอบสภาพการ ทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3) หมั่นทำความสะอาดและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของอาชีว ไม่ให้เป็นจับเพราะทำให้ประสีหรือภาพการทำ ความเสียหายต่อ</p> <p>4) ทำความสะอาดโดยเน้นดูแลรักษาที่จะบpareความร้อน ด้วยอากาศเป็นประจำเพื่อไม่ให้มีร้อนสุดไปทาง ลมที่ใช้ในการระบายความร้อนหลังคันพัดลม ทุกวันๆ โดยการอัดจารบ์หรือหยอดน้ำมันอย่าง สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>5) ตรวจสอบริมรั้วของห้องนอน และการซึ่งกันดู ของอุบัติภัย</p>



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๐๙ ๘๔๗๐๙
เมษายน/๒๕๕๙
(นายธนกร ธนาวิรัชต์)
กรรมการผู้อำนวยงานใหญ่
บริษัท อินส派ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 ลงชื่อ ... เมษายน/๒๕๕๙  (นางสาวรินทร์ พิรารงค์) ผู้อำนวยการสังคมฯ อ่อนด้อย บริษัท อินส派ร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนедจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปกรณ์ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>6) ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>7) ไม่นำสิ่งของไปวางกีดขวางทางลมเข้าและ ลมออกของคนเดนซิงยูนิต เพราะจะทำให้ เครื่องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและต้อง ทำงานหนักมากขึ้น</p>	
<p>1.3 คุณภาพอากาศและระดับเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> • คุณภาพอากาศ 	<p>- <u>ผลกระทบจากการระบายน้ำเสียจากการถ่ายตัวของโครงการ</u> ในระยะดำเนินการจะมีผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ อันเกิดจากการระบายน้ำเสียจากการถ่ายตัวที่วิ่งเข้าออก โครงการเท่านั้น โดยทางโครงการประเมินผลกระทบ จากมลพิษ ซึ่งประกอบด้วย TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC โดยประเมินจำนวนรถถ่ายตัว เท่ากับ จำนวนที่จอดรถของโครงการ คือ 42 คัน</p>	<p>- ติดตั้งป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่มี การจอดรถ</p> <p>- กำหนดให้ขับรถภายในโครงการด้วยความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของก๊าซมลพิษและฝุ่นละออง</p> <p>- จัดปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีอัตราการสังเคราะห์ แสงสูงในการดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ระบายจากห้องไอเสียของรถถ่ายตัวภายใน</p>	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนากร ธนาวิทย์ เมษาคม/2559

(นายธนากร ธนาวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาววิริณี พิรัชรังศิน เมษาคม/2559

(นางสาววิริณี พิรัชรังศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ผลผลกระทบเดิมแล้วด้วยคุณภาพ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ผลกระทบต่อไป
	<p>การประเมินผลกระทบจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)</p> <p>ผลจากการประเมินปริมาณในกรณีเรوار้ายสุดจะได้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ที่เกิดขึ้นจากห่อไอเสียรถยนต์สูงสุดเท่ากับ 0.000692 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมินดังกล่าวมารวมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิงจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานีบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณ PM-10 รวมซึ่งเกิดขึ้นจากการถ่ายต์ในระยะดำเนินการเท่ากับ 0.073 มก./ลบ.ม. ($0.000692 + 0.072$) โดยมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)</p>	<p>โครงการโดยจัดปลูกไม้ยืนต้นบริเวณเขตที่ดิน เพื่อป้องกันการกระจายของมลพิษออกไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง</p>	



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ 047.15 ๘๔๙๘	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ทีวีแอลคอมเพนซ์ จำกัด	



ลงชื่อ วันนนก	เมษายน/2559
(นางสาววิริณี พิริยารังคสิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม
	<p><u>การประเมินค่าปริมาณฝุ่นละออง (TSP)</u></p> <p>ผลจากการประเมินปริมาณในกรณี lever สุด จะได้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP) ที่เกิดขึ้นจากห้อไอเสียรถยนต์สูงสุดเท่ากับ 0.00138 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมินตั้งกล่าวรวมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณ TSP รวม ซึ่งเกิดขึ้นจากรถยนต์ในระยะดำเนินการเท่ากับ 0.102 มก./ลบ.ม. ($0.00138+0.101$) โดยมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (กำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)</p>		

AI

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๑๖๗๘ ๐๔๙๘๙ เมษายน/๒๕๕๙

(นายธนกร ธนวิทธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๑๖๗๘ เมษายน/๒๕๕๙

(นางสาววิรินทร์ พิรัชรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรีฑาทบทวนด้วยกัน
	<p>การประเมินค่าก้าชาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</p> <p>ผลจากการประเมินปริมาณในกรณี lever รายสุด จะได้ค่าความเข้มข้นของก้าชาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากห้องไถเสียรถยนต์สูงสุดเท่ากับ 0.0795 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมิน ตั้งกล่าวมารวมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณก้าชาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมเกิดขึ้นจากการรถยนต์ของโครงการเท่ากับ 0.928 มก./ลบ.ม. ($0.0795+0.848$) โดยมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</p>		

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนกร ธนาวิธีร์ เมษายน/2559

(นายธนกร ธนาวิธีร์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินส派ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาววิรินทร์ พีระธาร์ศิริ เมษายน/2559

(นางสาววิรินทร์ พีระธาร์ศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอันท่วงสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่บังเอิญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>การประเมินค่าในไตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)</p> <p>ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดขึ้นจากห่อไอเสียรถยนต์จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.0307 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมินดังกล่าวมารวมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจคุณภาพอากาศภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณก้าชในไตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) รวมซึ่งเกิดขึ้นจากการรถยนต์ในระยะดำเนินการเท่ากับ 0.0587 มก./ลบ.ม. ($0.0307+0.028$) โดยมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.)</p>		ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Al Inspire

All India Developers Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนากร ธนาวิทัช เมษาคม/2559
(นายธนากร ธนาวิทัช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลด์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ  เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิรารามคุล)
ผู้อำนวยการสังเวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน: และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<p>การประเมินค่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)</p> <p>ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากห้องเผาเชื้อฤทธิ์ของโครงการ จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.210 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่อนข้างต่ำมาก หากนำค่าจากการประเมินดังกล่าว มารวมกับปริมาณที่มียู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคสนาม บริเวณพื้นที่โครงการดังกล่าวข้างต้น) จะได้ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวม ซึ่งเกิดขึ้นจาก รถยนต์ของโครงการเท่ากับ 0.670 มก./ลบ.ม. ($0.210+0.460$)</p>		



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๐๔๗๗๕ ๐๔๘๙	เมษายน/๒๕๕๙
(นายธนากร ธรรมิทธิ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ วิวัฒนา	เมษายน/๒๕๕๙
(นางสาววิรินทร์ พิริยารังศิลป์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และนักใช้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>การประเมินค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)</u></p> <p>ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ที่เกิดขึ้นจากห้อไอเสียรถยนต์จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.000561 มก./ลบ.ม. หากนำค่าจากการประเมิน ตั้งกล่าวมารวมกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในบรรยากาศ (อ้างอิงจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคสนาม บริเวณพื้นที่โครงการ) จะได้ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) รวม ซึ่งเกิดขึ้นจากการรถยนต์ในระยะ ดำเนินการซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0116 มก./ลบ.ม. ($0.000561+0.011$) มีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (กำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.)</p>		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๕ ๕๔๘๕ เมษาฯ/2559

(นายธนากร ธนาวิทธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ เมษาฯ/2559


(นางสาววิริณี พิริยารังคสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p> <p>จากการประเมินปริมาณ CO₂ ที่เกิดจากรถยนต์ 42 คัน จะได้ปริมาณก๊าซ CO₂ สูงสุด 113.77 กรัม และพื้นที่สีเขียวในโครงการมีอัตราการดูดซับก๊าซ CO₂ ได้รวม 8,249.56 กรัม จะเห็นว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ สีเขียวของโครงการจะสามารถดูดซับก๊าซ CO₂ ชั่งเกิดจากการรวมตัวของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO₂) กับก๊าซออกซิเจน (O₂) ในอากาศได้ จึงคาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากผู้คนลงทะเบียนและ/o เสียรายนั้นจะมีอยู่ในระดับต่ำ</p>		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนากร รุ่งอรุณ เมษายน/2559
(นายอนันต์กร วนวาริพธ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ  เมษายน/2559
(นางสาววิรินท์ พิรัช่างศิลป์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบอันทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
● ระดับเสียง	<p>ผลกระทบด้านเสียงจากโครงการต่อพื้นที่ภายนอก</p> <p>การดำเนินโครงการในประเภทอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเน้นบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสมต่อการพักอาศัย สำหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนจะมีเฉพาะเสียงจากการวิ่งเข้าออกของรถยนต์ในโครงการ เกิดขึ้นในช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเย็นถึงค่ำ (17.00-19.00 น.) อีกทั้งเสียงวิ่งของรถยนต์เป็นเสียงที่ได้ยินกันอยู่โดยปกติของชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ถนน จึงคาดว่าผลกระทบด้านเสียงจะมีอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>ผลกระทบด้านเสียงจากภายนอกต่อโครงการ</p> <p>หากทำเลที่ตั้งของโครงการ ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดเสียง รบกวนในระดับสูง มีเฉพาะเสียงจากการจราจร บนถนนซอยลาซาล 19 โดยมีช่วงเวลาที่การจราจร คับคั่งอยู่ในช่วงโหนเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเช้า ช่วงเที่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่มีการจอดรถ - กำหนดให้ขับรถภายในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.เพื่อลดผลกระทบจากเสียง วิ่งของรถยนต์ 	-

บริษัท
AI Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๔๗๐๙ ๕๖๘๙ เมษายน/2559

(นายธนกร ธนาวิทธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นงสาวรีนท์ พีรธาร์กศิน เมษายน/2559

(นางสาวรีนท์ พีรธาร์กศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ด่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบโดยรวมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>และช่วงเย็นถึงค่ำของวันทำการเท่านั้น จึงคาดว่าเสียงจากการจราจรจะไม่รบกวนเวลาพักผ่อนและหลับนอนของผู้พักอาศัยแต่อย่างใด ทั้งนี้จากการตรวจค่าระดับเสียงบริเวณพื้นที่ของโครงการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นตัวแทนของค่าระดับเสียงในสภาพปัจจุบัน ที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากบริเวณโดยรอบ เห็นได้ว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) มีค่าอยู่ในช่วง 62.3-67.0 เดซิเบล(เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 89.6-99.4 เดซิเบล(เอ) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานฯ สำหรับเสียงเฉลี่ยที่ 70 เดซิเบล(เอ) และเสียงสูงสุดที่ 115 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ จึงคาดว่าระดับเสียงจากภายนอกโครงการจะส่งผลต่อผู้พักอาศัยของโครงการในระดับต่ำ</p>		


All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๐๔๗๙๕ ๑๗๘๙๘ เมษาฯ/2559

(นายธนกร ธนาวิธี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ เมษาฯ/2559

(นางสาววิริท พรชาร์กสิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบในทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 ความสัมสห์ทื่อน	- โครงการมีลักษณะการดำเนินการประเภทอาคารชุด พักอาศัย ซึ่งจะเน้นบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสมต่อ การพักผ่อนและอยู่อาศัยไม่มีแหล่งกำเนิดหรือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสัมสห์ทื่อน ต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด		
1.5 สภาพทางธรณีวิทยา และสภาพทางธรณีลักษณะ	- ไม่มีผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพทาง ธรณีลักษณะเนื่องจากการเปิดดำเนินโครงการ ไม่มีกิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีวิทยาและสภาพทาง ธรณีลักษณะอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับผลกระทบต่อ โครงสร้างอาคารจากแรงแผ่นดินไหวนั้น กรณีอาคาร ของโครงการ วิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างของอาคาร ที่รับแรงแผ่นดินไหวโดยอ้างอิงข้อกำหนด มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคาร เพื่อด้านท่าน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างอาคาร อย่างสม่ำเสมอ - จัดแผนการอพยพรองรับกรณีเกิดแผ่นดินไหว และจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพผู้พักอาศัย กรณีมีเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดทำข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวสำหรับ ดิตประการไว้บริเวณห้องโถงของอาคาร - โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมคนของโครงการ ซึ่งมีตำแหน่งซ้อนทับกับพื้นที่สีเขียว จำนวน 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๖๑๗๕ ๐๔๙๘๗	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินไsprี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		




ลงชื่อ	พญานาค	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยารังษีสิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการประเมินของลิงแวดล้อม	ผลการบทเรียนและคุณภาพสำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยพ.1302 (2552) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งออกแบบโครงสร้างอาคารโดยใช้วิธีทางพลศาสตร์ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนักความด้านหาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่รองรับอาคารในการด้านหานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 และ มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อด้านหาน การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (ปรับปรุงครั้งที่ 1) มยพ. 1301-54 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการมีการออกแบบโครงสร้างของอาคารโดยได้พิจารณาให้เป็นไปตาม มาตรฐานการออกแบบฯ เพื่อให้อาคารของโครงการสามารถรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้</p>	<p>2 จุด โดยจุดรวมคนจุดที่ 1 อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่สุทธิหักพื้นที่ลำต้นของไม้ยืนต้น เท่ากับ 75.00 ตร.ม. และ จุดที่ 2 อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่สุทธิหักพื้นที่ลำต้นของไม้ยืนต้น เท่ากับ 10.00 ตร.ม. รวมมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 85.00 ตร.ม. สำหรับรองรับผู้พักอาศัยและพนักงาน ของโครงการทั้งหมด จำนวน 317 คน คิดเป็นพื้นที่ 0.27 ตารางเมตร/คน โดยจุดรวมพลจุดที่ 1 รองรับพนักงานของโครงการและผู้พักอาศัย ขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 8 (จำนวน 281 คน) และจุดรวมพลจุดที่ 2 รองรับผู้พักอาศัยขั้นที่ 2 (จำนวน 36 คน) ซึ่งจุดรวมคนดังกล่าวเพียงพอในการรองรับ</p>	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๙๕ ร.๖๔๓	เมษายน/2559
(นายธนากร ธรรมวิทย์)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ร.๖๔๓	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิรชารงค์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ประชากรทั้งหมดของโครงการ และเป็นไปตามแนวทางในการจัดทำรายงานฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดพื้นที่จุดรวมคนภายในพื้นที่โครงการ เท่ากับ 0.25 ตารางเมตร/คน	
1.6 ทรัพยากรดิน	- การดำเนินโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างหรือสมบัติของดิน ส่วนผลกระทบด้านการชะล้างหน้าดินไปยังพื้นที่ข้างเคียงในช่วงฝนตกนั้น เมื่อพิจารณาผลกระทบตามลักษณะพื้นที่โครงการซึ่งล่างจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่เป็นคอนกรีต ได้แก่ บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ซึ่งไม่ส่งผลกระทบด้านการชะล้างหน้าดินไปยังพื้นที่ข้างเคียง และ (2) พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เปิดหน้าดินสำหรับปลูกไม้ยืนต้น	<ul style="list-style-type: none"> - ปลูกต้นไม้ปักคลุมดินบริเวณที่ว่าง เพื่อยืดอนุภาคดินไม่ให้หลังไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ - จัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินจากโครงการไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียงในช่วงฝนตก 	-

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	เมษายน/2559
นายธนากร ธนาวิทธี	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลด์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ	เมษายน/2559
(นางสาวรัตน์ พิรัชรังคสิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐานสากล	ผลกระบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ไม่พุ่ม พืชคุณดิน และหญ้า โดยต้นไม้ช่วยปกคลุม หน้าดิน และยึดอนุภาคดินไม่ให้เกิดการชะล้างไปยัง พื้นที่ข้างเคียง นอกจานนี้ยังช่วยรักษาความชื้นให้กับดิน และเพิ่มความสวยงามร่มรื่นและสภาพธรรมชาติ ให้กับโครงการอีกด้วย		
1.7 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะมีการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและ มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอาคาร ประเภท ช. (ค่าเบี๊อตีไม่เกิน 30 มก./ล.) ลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยลาซาล 19 หน้าโครงการ ตั้งนั้นโครงการไม่มีการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านมาตรฐาน แล้วสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงคาดว่า�้ำทิ้งจาก โครงการจะส่งผลกระทบต่อกุณภาพผิวดินที่อยู่ใน บริเวณพื้นที่ศึกษาในระดับต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยใช้ ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเดิมอาศาแบบ ยืดเวลา โดยออกแบบให้รับน้ำเสียที่เกิดขึ้น ภายในโครงการได้ทั้งหมด - จัดให้มีการกำจัดก้ามเรือนกระจก (เมเทน) โดย การใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน โดยต่อ ห่อระบายน้ำก้ามเรือนกระจกไปยังพื้นที่บำบัดก้ามเมเทน ซึ่งบำบัดด้วย ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) ขนาด 2.25 ตารางเมตร ที่ โครงการจัดเตรียมไว้ และการปลูกต้นไม้ไว้ ระหว่างการจัดเตรียมไว้ และการปลูกต้นไม้ไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้น้ำเสียภายในโครงการ ได้รับการบำบัดจากระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการก่อนระบายน้ำลงท่อ ระบายน้ำสาธารณะ - เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด มาวิเคราะห์ตามต้นน้ำคุณภาพน้ำ ที่กำหนดในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท

ลงชื่อ นายธนากร ธนาวิทย์ วันที่ ๕๔๗๑๑ ๕๖๘๕ เดือน เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาววีรินท์ พิริยารังคสิน วันที่ ๒๙๐๙ เดือน เมษายน/2559

(นางสาววีรินท์ พิริยารังคสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท จีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของเสียงแผลล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
All Inspire Development Public Company Limited		<p>ด้านบนของพื้นที่บำบัดก้ามีเทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) โดย การใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน ด้วยการต่อห่อ ระบายน้ำอากาศเพื่อนำละอองน้ำเสีย (Aerosol) ไปยังพื้นที่บำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ซึ่งบำบัดด้วยปุ๋ยหมัก พร้อมใช้งาน (Mature Compost) ขนาด 1.10 ตารางเมตร ที่โครงการ จัดเตรียมไว้ และมีการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน ของพื้นที่บำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) - จัดให้มีการตรวจสอบและสูบตอกอนจากถัง เก็บตอกอน 2 เดือน/ครั้ง - ต้องมีการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีช่าง ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างสม่ำเสมอ 	<p>และบางขนาด ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมี พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด คือ ความ เป็นกรด-ด่าง(pH) ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าตะกอนหนักสารที่ละลายได้ทั้งหมด ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) ในต่อเจน ในรูป TKN ปริมาณ โคเลฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง</p>

All Inspire Development Public Company Limited

เมษายน/2559

ลงชื่อ ๐๔๗๙๖ ๐๕๔๘๕๑

(นายธนากร ธนาวิธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



เมษายน/2559

ลงชื่อ ๐๔๗๙๖


(นางสาววีรินทร์ พิริรัตน์ศิริน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.8 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ	- โครงการใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้หลักโดยไม่มีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากโครงการจะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะด้านหน้า โครงการมีได้ปล่อยให้แหล่งลงสู่ใต้ดิน จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อแหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณซอยลาด札ล 19 ถนนลาด札ล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตรไม่พบพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญใดๆ โดยส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ศึกษามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๔๗๘๖ ๙๗๙๕	มิถุนายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออคลัส อินส派ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		




ลงชื่อ	กนกวรรณ	มิถุนายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารังสรรค์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พัฒนาระบบที่ดินที่มีศักดิ์ป่าที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์ได้		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ (ทรัพยากระบम)	<ul style="list-style-type: none"> - แหล่งน้ำผิวน้ำในรัศมีพื้นที่ศึกษามีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ คลองบางนา โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโครงการจะระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ (ริมถนนซอยลาชาล 19) โดยท่อระบายน้ำสาธารณะดังกล่าวจะระบายน้ำลงท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาชาล 19 ด้านหน้าโครงการและไหลไปยังท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนลาชาล (สุขุมวิท 105) จากนั้นจะไหลลงสู่คลองบางนา ก่อนจะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ดังนั้นการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำผิวน้ำดังกล่าวในระดับต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบยืดเวลา - จัดให้มีการกำจัดก้าชเรือนกระจก (เมเทน) โดยการใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน โดยต่อท่อระบายน้ำก้าชไปยังพื้นที่บำบัดก้าชเมเทน ซึ่งบำบัดด้วยปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) ขนาด 2.25 ตารางเมตร ที่โครงการจัดเตรียมไว้ และการปลูกดินไม้ไผ่ด้านบนของพื้นที่บำบัดก้าชเมเทน - จัดให้มีการกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) โดยการใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน ด้วยการต่อท่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้น้ำเสียภายใต้กระบวนการได้รับการบำบัดจากการระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ - เก็บตัวอย่างน้ำทึบหลังผ่านการบำบัดมาทำการวิเคราะห์ตามดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากการบางประเภท และบางขนาด ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด คือ

At Inspire Development Public Company Limited
เมษายน/2559
ลงชื่อ ปริญญา บุญเรือง
(นายธนกร ธนาวิทัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลต์ อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



หมายเหตุ
ลงชื่อ

(นางสาววีรินทร์ พิชารังศ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นเนียริ่ง แอนด์ เมนедʒเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการที่ 1 องค์ประกอบของลิงแวดล้อม	ผลกรหบุคิจแวดล้อมที่สำคัญ	รายการการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ระยะอากาศเพื่อนำละอองน้ำเสีย (Aerosol) ไปยังพื้นที่บำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ซึ่งบำบัดด้วยปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) ขนาด 1.10 ตารางเมตร ที่โครงการ จัดเตรียมไว และมีการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน ของพื้นที่บำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบและสูบตากอนจากถัง เก็บตากอน 2 เดือน/ครั้ง - ต้องมีการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีช่าง ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย^{อย่างสม่ำเสมอ} 	<p>ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าตะกอนหนักสารที่ละลายได้ ทั้งหมด ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) ในโครงสร้างในรูป TKN ปริมาณ โคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง</p>



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๗๐๕ ๕๖๘๙๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธรรมิทธิ์)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๕๖๗๐๕	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยารังศิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบหนังสือเดลล์อ้ม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของบุษย์</p> <p>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>  <p>All Inspire Development Public Company Limited</p>	<p>การก่อสร้างโครงการเป็นการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการจากเดิมที่เป็นพื้นที่ว่างไปเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และมีการใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยประเทกอาคารอยู่อาศัยรวม ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 5,614.21 ตารางเมตร โดยอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น ของโครงการ จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ ตามข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (มีอายุการใช้บังคับ 5 ปี ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561) จากสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร พบว่า พื้นที่ดินของโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย.๖ (สีส้ม) บริเวณ ย.๖-๔๖ ซึ่งจาก</p>	<p>- ควบคุมค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เท่ากับ 3.49:1 ค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน 54.45 % และค่าอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ดิน 45.55 %</p>	

ลงชื่อ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(นายธนากร ธนาวิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙


(นางสาววิริณี พิริรัตน์ศิริน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางเดินด้วยล้อ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบบุกรุกแล้วล้อม
	<p>อยู่อาศัยรวม ส่วนใหญ่จะออกไปทำงานในช่วงเช้า และกลับมาในช่วงค่ำของวันทำการ ได้แก่ ผู้พักอาศัย เดินทางออกไปทำงานในวันทำการในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. และกลับเข้ามา ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. จึงประเมินผลกระทบต่อการจราจรของถนนสายต่างๆ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนลาด查ลา (สุขุมวิท 105) ถนนซอยลาด查ลา 19 บริเวณหน้าโครงการ ถนนซอยลาด查ลา (สุขุมวิม 105) ช่วงกลางซอย และถนนลาด查ลา (สุขุมวิท 105) หน้าบ้านน้ำมันເອສໂໂໜ້ ໂດຍສຽງผลกระทบ ประเมินได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ถนนสุขุมวิท ● วันทำการปกติ หลังเปิดดำเนินโครงการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.009 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยัง 	<p>สัดส่วนบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ สำหรับรถยนต์ของบุคคลภายนอกและรถยนต์สาธารณะที่เข้ามาภายในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัย ค่อยควบคุมดูแลระบบจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรถทางตรง บนถนนซอยลาด查ลา 19 ด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเข้าและเย็น - จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ โดยการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจรและลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ และชุมชนใกล้เคียง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามค่อยดูแลและ 	<p>ความปลอดภัยโดยควบคุมดูแลระบบจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรถทางตรง บนถนนซอยลาด查ลา 19 ด้านหน้าโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยนำรถไปจอดด้านนอกโครงการ ริมถนนซอยลาด查ลา 19 โดยเด็ดขาด - ตรวจสอบสภาพของถนนซอยลาด查ลา 19 เป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง ห้างน้ำหากพบว่าถนนมีการชำรุด เสียหาย ต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดการชำรุด

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	เมษายน/2559
นายธนากร ธรรมรัทธ์	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ	เมษายน/2559
นางสาววิรินทร์ พิริรักษ์สิน	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการเปลี่ยนจากการดับดูเป็นระดับพอใช้ได้ : ช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ● วันหยุดราชการ หลังเปิดดำเนินโครงการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.009 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยัง จังหวัดสมุทรปราการ) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงแย่ ส่วนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนบางนา-ตราด) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ถึงดี และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> จอดรถสาธารณะที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง - จัดให้มีบัตรอนุญาตจอดรถข้าวครัวสำหรับผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถมีที่จอดรถไม่เกิน 2 ชัม. หากจอดนานกว่านั้นจะคิดอัตราค่าจอดรถตามกฎหมายที่นิบุคคลอาคารชุดของโครงการจะกำหนดเพื่อเป็นการจำกัดรถในพื้นที่โครงการ - จัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองการจอดรถยกเว้นภายในโครงการ และห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยนำรถไปจอดด้านนอกโครงการริมถนนสาธารณะโดย 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	รุ่งเรือง สาร	เดือน/ปี
(นายธนากร ธนาวิที)		เมษายน/2559
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		




ลงชื่อ	นางสาววีรินทร์ พิรชารังค์สิน	เดือน/ปี
(นางสาววีรินทร์ พิรชารังค์สิน)		เมษายน/2559
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 2 (ด่อ)

องค์ประกอบในการประเมินผลลัพธ์	เกณฑ์มาตรฐานที่ต้องมีทักษะ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 All Inspire Development Public Company Limited	<p>จราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยม ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมมากถึงพอใช้ได้</p> <p>ทั้งนี้พบว่ารถยกต์ของผู้พักอาศัยที่เข้า-ออก จากโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิทในวันหยุดราชการในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>ฝั่งขาออก</u> (มุ่งหน้าไปยังถนนบางนา-ตราด) <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนจากระดับพื้นใช้ได้เป็นระดับแม่ : ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. - เปลี่ยนจากระดับพื้นใช้ได้เป็นระดับแม่ : ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ● ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) <ul style="list-style-type: none"> ● วันทำการปกติ หลังเปิดดำเนินโครงการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.035 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนน 	เด็ขาด <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลระบบการจราจรภายในโครงการ รวมทั้งดูแลให้รถของผู้ที่มาติดต่อไปจอดไว้บริเวณที่กำหนดเท่านั้น - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดรถยกต์ภายในโครงการ และกำหนดให้ผู้มาติดต่อสามารถจอดได้ในช่วงเวลาที่กำหนด - เพิ่มการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ เมื่อมีผู้ใช้บริการที่จอดรถ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยในการอำนวยความสะดวก การจราจร โดยจะมีการสอบถามผู้พักอาศัยถึงระยะเวลาที่คาดว่าผู้พักอาศัยหรือผู้มาติดต่อที่จะมาจอดว่าจะจอดนานหรือไม่ และจะเดินทางออกประมาณ 	

ลงชื่อ ๖๙๗๖ ๕๔๘๙
เมษายน/2559

(นายธนกร ธนวิที)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๖๙๗๖
เมษายน/2559


(นางสาววีรินทร์ พิริรักษ์ศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปกรณ์ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 All Inspire Development Public Company Limited	<p>ศรีนคринทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงพอใช้ได้ ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงแย่ ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงพอใช้ได้ ทั้งนี้พบว่ารถอนต์ของผู้พักอาศัยที่เข้า-ออก จากโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนลากาลา (สุขุมวิท 105) ในวันทำการปกติในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้</p> <p>ฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนคrinทร์) - เปลี่ยนจากระดับพื้นที่ให้เป็นระดับแยก : ช่วงเวลา 17.00-18.00 น.</p>	<p>ช่วงไดเพื่อที่จะจัดให้เข้าจอดในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยหากเป็นผู้มาติดต่อหรือผู้พักอาศัยที่มีการใช้พื้นที่จอดรถเป็นเวลาสั้นๆ ก็จะจัดให้เข้าจอดในบริเวณที่ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งการดำเนินการจัดที่จอดรถดังกล่าว จะสามารถทำให้ระบบการจราจรเข้า-ออกที่จอดสามารถทำได้อย่างเป็นระบบและมีความสะดวกปลอดภัย</p>	

ลงชื่อ ธนากร ธรรมรักษ์ เมษายน/2559

(นายธนากร ธรรมรักษ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ สาววีรินทร์ พิรัชร์กศิน เมษายน/2559


(นางสาววีรินทร์ พิรัชร์กศิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบในหมวดสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 All Inspire Development Public Company Limited	<p>ผู้เช่าออก (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) - เปลี่ยนจากระดับ แยก เป็นระดับ รวม : ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. <ul style="list-style-type: none"> วันหยุดราชการ หลังเปิดดำเนินโครงการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.035 โดยมีสภาพจราจรผู้เช่าออก (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงมากถึงดี ส่วนถนนผู้เช่าออก (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงพอใช้ได้ </p>		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๗๕ ๕๔๘๙	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๖๖๖	หมายเหตุ/2559
(นางสาววีรินทร์ พิรชาร์งค์ศิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มจี อินโนเวชัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบห่วงลิงแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม
 All Inspire Development Public Company Limited	<p>ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพ จราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงดี</p> <p>ทั้งนี้พบว่ารถยนต์ของผู้พักอาศัยที่เข้า- ออกจากการส่งผลต่อสภาพการจราจรบนถนน ลาดาล (สุขุมวิท 105) ในวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา ต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนจากระดับดีเป็นระดับพอใช้ได้: ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. - เปลี่ยนจากระดับดีเป็นระดับพอใช้ได้: ช่วงเวลา 14.00-15.00 น. - เปลี่ยนจากระดับดีเป็นระดับพอใช้ได้: ช่วงเวลา 15.00-16.00 น. - เปลี่ยนจากระดับพอใช้ได้เป็นระดับแย่: ช่วงเวลา 18.00-19.00 น. 		

ลงชื่อ ๑๖๗๐๕ ๕๙๘๒๑
เมษายน/2559

(นายธนกร ธนวิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออสก์ อินโนเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๑๖๗๐๕
เมษายน/2559

(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์สิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานการตรวจสอบ ผลการดำเนินการตามมาตราคุณภาพ	ผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์	มาตรการยึดกัน และแก้ไขผลการทราบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ● ถนนซอยลาซาล 19 บริเวณหน้าโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ● <u>วันทำการปกติ</u> หลังเปิดดำเนินโครงการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.056 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังพื้นที่โครงการ) และฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-19.00 น. จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งนี้พบว่ารถยนต์ของผู้พักอาศัยที่เข้า-ออกจากโครงการไม่ทำให้สภาพการจราจรบนถนนซอยลาซาล 19 บริเวณหน้าโครงการ ในวันทำการปกติเปลี่ยนแปลงไป 		



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๖๗๗ ๐๙๘๘๒	เมษายน/2559
(นายธนากร อนวิธิ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ พ.ส.ส.	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยารักษ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผู้ดูแลบัญชีและตัวแทนที่ปรึกษาด้านการเงิน	ผู้ดูแลบัญชีและตัวแทนที่ปรึกษาด้านการเงิน
<p>บริษัทประวิทยานุเคราะห์จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วันหยุดคราซาการ หลังเปิดดำเนินโครงการ จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจ (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.056 โดยมีสภาพธุรณะผู้เช่า (มุ่งหน้าไปยังเพื่อที่ โครงการ) และผู้เช่าออก (มุ่งหน้าไปยังถนนลากาด (สกุนวิท 105)) ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-19.00 น. จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้พบว่ารายเดือนที่ของผู้หักภาษีที่เข้า-ออก จากรถกรรมไฟให้สภาพการจราจรบนถนนซอย ลากาด 19 บริเวณหน้าโครงการ ในวันหยุดราชการ เปลี่ยนแปลงไป ● ถนนซอยลากาด (สกุนวิท 105) ช่วงเวลา เช้าย ● วันทำการปกติ หลังเปิดดำเนินโครงการจะมี ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจ (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.035 โดยมีสภาพธุรณะผู้เช่า (มุ่งหน้าไปยังถนน 	<p>มหาสารคามพัฒนาทุ่นรักษ์有限公司</p> <p>แม็คซ์ฟอร์เมลล์กรุ๊ปจำกัด</p>

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
นายธเนนาร ธรรมชาติ (นายกรัฐมนตรี)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อโศก อิมเมป์เพร์ ตีวีสโตร์บล็อก จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
มหาสารคามพัฒนาทุ่นรักษ์有限公司
ผู้เข้ามาลงนามร่วมกัน
บริษัท อีซีเมอส เอ็นจิニアริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
มหาสารคามพัฒนาทุ่นรักษ์有限公司
ผู้เข้ามาลงนามร่วมกัน
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
มหาสารคามพัฒนาทุ่นรักษ์有限公司
(นางสาวรัตน์ พัชร์ภรณ์สิน)
ผู้เข้ามาลงนามร่วมกัน
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
มหาสารคามพัฒนาทุ่นรักษ์有限公司
บริษัท อีซีเมอส เอ็นจิニアริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

วัสดุประดับหน้างรังแห่งก้อน	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 <i>All Inspire Development Public Company Limited</i>	<p>สุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงแย่ ส่วนถนนผ่านขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงแย่ ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่มากถึงแย่ ทั้งนี้พบว่ารถยนต์ของผู้พักอาศัยที่เข้า-ออก จากโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนซอยลาชาล (สุขุมวิท 105) ช่วงกลางซอย ในวันทำการปกติในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้</p> <p>ผู้เข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) - เปลี่ยนจากระดับดับดับเป็นระดับดับดับดับ : ช่วงเวลา 07.00-08.00 น.</p>	<p>มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ ๘๔๗๖๐ ๕๔๙๙
 เมษาคม/2559

(นายธนากร ธนาวิทย์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ✓ ๑๒๓๔๕
 เมษาคม/2559

(นางสาววีรินทร์ พิรกรรมคสิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ด่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> วันหยุดราชการ หลังเปิดดำเนินโครงการ จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.035 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมมาก ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงเยี่ยง ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงเยี่ยง ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยม ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงเยี่ยง พอกใช้ได้ ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมถึงพอใช้ได้ 		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	วันที่	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาธิรัช)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	วันที่	เมษายน/2559
(นางสาววิริท พิริยารังค์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรที่ทรงสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
All Insura Development Public Company Limited	<p>ทั้งนี้พบว่ารถยนต์ของผู้พักอาศัยที่เข้า-ออกจากการไม่ส่งผลต่อสภาพการจราจรบนถนนซอยลาซาล (สุขุมวิท 105) ช่วงกลางซอยในวันหยุดราชการเปลี่ยนแปลงไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) หน้าบีมน้ำมัน เอสโซ่ ● วันทำการปกติ หลังเปิดดำเนินโครงการจะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.014 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์แย่ถึงพอใช้ได้ ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพการจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ 		

All Insura Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๐๕ ๕๔๘๙
เมษายน/2559

(นายธนากร อนวาริทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
เมษายน/2559

(นางสาวรินท์ พิรารักษ์สิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนеджเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบบททางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ถึงดีช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพ จราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ทั้งนี้พบว่ารถยนต์ของผู้พักอาศัยที่เข้า-ออก จากโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจร บนถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) หน้าบ้านมั่นเอนเอสโซ่ ในวันทำการปกติในช่วงเวลาดังๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>ผ่านเข้า</u> (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนจากระดับดีเป็นระดับพอใช้ได้ : ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. <u>ผ่านออก</u> (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนครินทร์) <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนจากระดับดีเป็นระดับพอใช้ได้ : ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. - เปลี่ยนจากระดับดีมากเป็นระดับดี : ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 		

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนากร ธนาภู
เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาภูวิธิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ พิริยา
เมษายน/2559

(นางสาววิริยา พิริยารักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> วันหยุดราชการ หลังเปิดดำเนินโครงการ จะมีค่าอัตราส่วนปริมาณจราจร (V/C Ratio) เพิ่มขึ้น 0.014 โดยมีสภาพจราจรฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ถึงดี และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ yayถึงพอใช้ได้ ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ yayมากถึงดี ส่วนถนนฝั่งขาออก (มุ่งหน้าไปยังถนนศรีนครินทร์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มีสภาพจราจรจัดอยู่ในเกณฑ์ yayมากถึงดี 		

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๖๑๑๕ ๘๙๙ เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ เมษายน/2559


(นางสาววิริที พิริรักษ์ศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เช้อเมือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน· และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทบสิ่งแวดล้อม
	ทั้งนี้เพ็บว่าการถ่ายต์ของผู้พักอาศัยที่เข้า-ออก จากโครงการไม่ทำให้สภาพการจราจรบนถนนลาชาล (สุขุมวิท 105) หน้าบ้านน้ำมัน เอสโซ่ ในวันหยุดราชการ เปลี่ยนแปลงไป		
3.3 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะดำเนินการโครงการใช้น้ำประจำจากการ ประปานครหลวง สาขาพระโขนง โดยมีปริมาณน้ำใช้ ต่อวันของโครงการประมาณ 64.39 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้ำใช้ ของโครงการคิดเป็นร้อยละ 0.016 และ 0.022 ของปริมาณน้ำผลิตจ่ายและปริมาณน้ำจำหน่ายต่อวัน ของสำนักงานประปา เท่านั้น จึงคาดว่าทางสำนักงาน ประปา มีศักยภาพที่จ่ายน้ำให้เพียงพอรวมทั้ง โครงการได้จัดให้มีระบบถังสำรองน้ำไว้ใช้โดยมีปริมาณ น้ำสำหรับอุบico-บริโภคความจุ 77.00 ลบ.ม. เพื่อ ป้องกันปัญหาการใช้น้ำต่อชุมชนในชั่วโมงที่มีการใช้น้ำ สูงสุด และจากการสอบถามทัศนคติประชาชนในพื้นที่ 	<p>มาตรการอนรักษ้น้ำในส่วนของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังสำรองน้ำไว้ใช้ โดยมีปริมาณน้ำ สำหรับอุบico-บริโภค ความจุ 77.00 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน - ทำความสะอาดถังสำรองน้ำทุกๆ 1 ครั้ง/ปี และการทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้จะ ทำในช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยออกไปทำงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้น้ำภายในโครงการ - เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เช่น ฝักบัว และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ และชักโครกแบบ ประหยัดน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาของ โครงการเพื่อหาจุดแนวแตก ร้าวหรือซึม และรับซ่อมบำรุงหากพบการชำรุดด้วย ความถี่ 1 ครั้งต่อเดือน

All Inspire Development Public Company Limited
All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๗๙ ๕๔๘๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธิร์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๕๖๗๙	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยาวงศ์สิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบหน้างานร่วมกัน	ผลการหน้างานร่วมกันที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำสิ่งแวดล้อม
	ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านน้ำใช้ส่วนใหญ่แจ้งว่าไม่มี ปัญหาด้านน้ำใช้ จึงคาดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบต่อบุขมนในด้านการใช้น้ำในระดับปานกลาง	มาตรการอนุรักษ์น้ำส่วนที่เจ้าของโครงการ รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัย ภายในโครงการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด - ตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาให้อุดตันในสภาพดี อยู่เสมอและซ่อมแซมกรณีที่มีการชำรุด 	
3.4 การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะดำเนินการ โครงการจะรับบริการพลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง เขตพระโศ โดยในระยะ ดำเนินการโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ชนิดน้ำมัน เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ของอาคาร โดยโครงการมีปริมาณความต้องการไฟฟ้า รวม 494.22 KVA โครงการจึงได้จัดเตรียมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด ตั้งนั้นขนาดของ หม้อแปลงที่จัดเตรียมไว้สามารถจ่ายไฟฟ้าไปยัง Load 	มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโครงการ ต้องปฏิบัติ <u>ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง</u> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อครบอายุการใช้งานและตรวจสอบบำรุงระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ - ใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED เพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในโครงการและรับแก้ไขหากพบการชำรุดด้วยความถี่ 1 ครั้ง/เดือน

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	เมษายน/2559
ลงชื่อ	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาธิร์ช)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	เมษายน/2559
ลงชื่อ	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริรักษ์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอันทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการรับสิ่งแวดล้อม
	<p>ต่างๆ ในสภาวะปกติของอาคารได้เพียงพอ และเป็นปริมาณที่การไฟฟ้านครหลวงมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้ ดังนั้นแม้ว่าในช่วงเปิดดำเนินโครงการจะทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นแต่อยู่ในปริมาณที่การไฟฟ้าฯ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อโครงการจะส่งผลกระทบต่อบุปชน โดยรอบในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดช่วงเวลาการเปิด-ปิดไฟบริเวณพื้นที่ส่วนกลางให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งานระบบปรับอากาศ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟเบอร์ 5 และไม่ใช้สาร CFC - ติดตั้งอุปกรณ์ที่อุ่นห้องมีความหนาให้เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากความร้อนไหลเข้าห้องเย็น - จัดวางตำแหน่งของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในการทำความเย็น <p>มาตรการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ผู้พักอาศัยนำไปปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายใต้โครงการช่วยกันประหยัดพลังงานและลด 	

ลงชื่อ ๖๗๐๕ ๐๙๘๙ เมษาคม/๒๕๕๙

(นายธนากร ธนาวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลด์ อินลайнพรี ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ เมษาคม/๒๕๕๙

(นางสาววีรินท์ พีรธรรมศิริน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของหน่วยงานหลักล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบที่มีสิ่งแวดล้อม
		<p>การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น ด้วยการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบ เช่น ติด ป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์บริเวณโถง ทางเข้าอาคารโครงการ และจัดกิจกรรม รณรงค์อนุรักษ์พลังงานให้ผู้พักอาศัยมีส่วน ร่วม รวมทั้งจัดทำเป็นคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน แจกให้ผู้พักอาศัยทุกห้อง มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับประชาสัมพันธ์ ผู้พักอาศัย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ปิดหลอดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้หรือไม่จำเป็น (2) ลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อได้ใช้งาน (3) เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและ ประหยัดไฟเบอร์ 5 	

QI
Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๗๐๕ ๙๘๑	เมษายน/2559
(นายธนากร อนวาริทธิ์)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๗๐๔	เมษายน/2559
(นางสาววีรินท์ พิริรักษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคม	ผลรวมของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานอุป ผลกรซหบสิ่งแวดล้อม
		<p>(4) ควรตั้งผู้ดูแลห้างนึง 15 เซนติเมตร เพื่อ ช่วยประทัดดักลิงงานไฟฟ้า</p> <p>(5) ปิดไฟห้องนอนเมื่อไม่มีคนดู</p> <p>(6) ลดปลั๊กไฟหรือรีดก่อนเริ่มต้นใช้งานเสร็จ 2-3 นาที</p> <p>(7) ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน</p> <p>(8) ดับเครื่องยนต์รถทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถ เพื่อข่าวประทัดด้านบน</p> <p>(9) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์รถตามกำหนด อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อครบอายุการใช้ งานและตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>“มาตรฐานการติดตามมาตรฐานอุป ผลกรซหบสิ่งแวดล้อม”</p>

ก

Allianz Insurance Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๖๙๘๓ ๕๔๔๑ ลง
แมชายน/2559
(นายธนกร ธนาวิชัย)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ออลล์ ยิปโซ ประกันภัย จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวรินทร์ พิริยาวงศ์สิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด แมชายน/2559
 <p>บริษัท ซีเอ็มเอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด C.M.S.Engineering & Management Co., Ltd.</p>	

ตารางที่ 2 (ต่อ)


รายการที่ 2 ห้องประชุมหนังสือแนบท้าย	ผลการประเมินห้องประชุมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การสื่อสาร	<p>- อาคารโครงการประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นหลังคา +22.95 เมตร จึงอาจส่งผลกระทบในการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ทัศน์ต่ออาคารใกล้เคียงที่ติดตั้งแพรรับสัญญาณโทรศัพท์ (ปีกรับสัญญาณโทรศัพท์) เนื่องจากการรับสัญญาณจากสถานีถ่ายทอด คลื่นสัญญาณเดินทางเป็นเส้นตรงและเป็นคลื่นสั้นจึงไม่สามารถเลี้ยวเบนอัมผ่านสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นเมื่อคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ทัศน์กระทบกับอาคารจะทำให้ภาพถูกกรบกวน เนื่องจากคลื่นสะท้อนจากอาคารเกิดการแทรกสอดกับคลื่นที่ส่งมาจากสถานีแล้วเข้าเครื่องรับพร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถรับภาพได้ชัดเจนหรือเกิด</p>	<p>- โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียงที่ติดต่อโครงการที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการรบกวนคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ทัศน์ โดยโครงการจะปรับตำแหน่งการติดตั้งปีกรับสัญญาณโทรศัพท์ งานรับสัญญาณดาวเทียมเดิม หรือติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมตัวใหม่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในทันทีที่ได้รับการติดต่อ โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการแก้ไขให้รับสัญญาณได้ตามเดิมและในการซ่อมแซมจะต้องเริ่มตั้งแต่ว่างก่อสร้างจนถึงวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p>	

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๐๑ ๐๗๘๕ เมษายน/2559

(นายธนากร อนวริทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ เมษายน/2559


(นางสาววิริท พิรชารักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. อินจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบศักยภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เจ้าอ่อนหับภาพ พบร่วม ทิศทางการส่งสัญญาณ โทรทัศน์จากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ ดังนั้นอาคารของโครงการอาจบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ต่อพื้นที่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่ติดต่อด้านทิศตะวันออก คือ ถนนลาชาล 19 เขตทางกว้าง 7.00 เมตร ส่วนด้านทิศใต้ เป็นพื้นที่บุคคลอื่นที่เป็นพื้นที่ว่าง ซึ่งไม่มีการใช้ประโยชน์ในด้านการพักอาศัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ จะจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย - ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ไว้บนอาคารของโครงการเพื่อให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ใช้งานร่วมกัน 	

All Inspire
All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๗๖๗๙/ ๘๗๙๗/	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๗๖๗๙/	เมษายน/2559
(นางสาวริรยา พิรารักษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

CONTINENTAL BOTTLE COMPANY LIMITED

13147911/25559

1997年4月/2559



បុរិច្ចាប់ ឧបត្ថម្ភ សិក្សាអាជីវិទ្យាល័យ

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା


บริษัท ศูนย์รวมเวท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอุบัติภัยแนวตั้งล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
All Inspire	<p>สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากโครงการได้ประมาณ 5 วัน ส่วนภายในห้องพัก ขยายแห่งจะตั้งถังขยะรองรับขยะอันตราย (ถังสีแดง) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถังเพียงพอตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักการจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ทั้งนี้หน่วยงานรับผิดชอบให้บริการเก็บขยะ ให้โครงการ คือ สำนักงานเขตบางนา อよ่างไร ก็ตามกรณีสำนักงานเขตบางนาไม่สามารถเก็บขยะ มูลฝอยให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอและเกิดปัญหา ขยะตกค้าง โครงการจะจัดจ้างให้บริษัทเอกชนให้เข้า มาเก็บขยะมูลฝอย จึงคาดว่าผลกระทบด้านการ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของโครงการจะมีอยู่ใน ระดับปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดห้องพักขยะแต่ละชั้นพักอาศัย และห้องพักขยะรวมของแต่ละอาคาร และ ถังขยะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อ ป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น อันเนื่องมาจากการ หมักหมมของขยะมูลฝอย และเป็นการ ป้องกันแมลงวันหรือสัตว์พาหะนำโรคอื่น ๆ มาใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ - ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยู่เสมอ หากพบว่าแตกชำรุดหรือร้าวซึม จะต้อง ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้พร้อมที่จะใช้งานได้ อยู่เสมอ - รวบรวมน้ำล้างห้องพักขยะรวมของแต่ละ อาคารไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของ แต่ละอาคาร 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๘๔๑๑๕ ๘๔๐๕	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทกี้)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	อนันดา	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริรักษ์ศิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจemenท์ จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม
<p>ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้ดูแลระบบบริการทางด้านสิ่งแวดล้อม</p>

 All Inspire Development Public Company Limited	<p>ลงชื่อ ๕๔๗๘๖ ๐๔๙ ก (นายธนกร ธนาวิรกุล) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อิมแพค อิมเมจิ้นริช แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>ลงชื่อ ๕๔๗๘๖ ๐๔๙ ก (นางสาวรีรัน พิรารักษ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม</p> <p>ลงชื่อ ๕๔๗๘๖ ๐๔๙ ก (นายวิษณุ พรธาร์ศิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ลงชื่อ ๕๔๗๘๖ ๐๔๙ ก มนาคม/2559</p> <p>ลงชื่อ ๕๔๗๘๖ ๐๔๙ ก มนาคม/2559</p> <p>ลงชื่อ ๕๔๗๘๖ ๐๔๙ ก มนาคม/2559</p>
---	--	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Ainspire Development Public Company Limited		<p>ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการ จะประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต บางนา เข้ามายัดเก็บขยะภายในโครงการ หรือดิดต่อบริษัทเอกชนเข้ามายัดเก็บขยะ ภายในโครงการโดยทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขยะในภาชนะที่ปิด มิดชิด มาเตรียมรอก่อนรถเก็บขยะของ สำนักงานเขตบางนาเข้ามาในบริเวณพื้นที่ โครงการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน การเก็บขยะลดผลกระทบด้านการจราจร - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการค่อยควบคุม และอำนวยความสะดวกตลอดช่วงเวลาที่ เจ้าหน้าที่เก็บขยะและรถขยะเข้ามา ดำเนินการจนกว่าการขนถ่ายและจัดเก็บขยะ 	

ลงชื่อ	นายธนกร ธนวิทธิ์	เมษายน/2559
(นายธนกร ธนวิทธิ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	นางสาววีรินทร์ พิริยารังคสิน	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารังคสิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส อินโนเวชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการ	มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการตามมาตรฐาน
	<p>มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการตามมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการตามมาตรฐาน</p>

All
Inspire


All Insured Development Public Companies Limited

11142011/2559

(นายธนากร คงวิจัย)

卷之三

บริษัท ยูนิตี้ อินสไปร์ ตีเคแอลอบล่าเม่นพี จำกัด
กรุงมาร์ค จำกัด จำกัด




179/273

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม ในพื้นที่โครงการ และอาจจัดช่วงเวลาที่ให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อของเก่ากับผู้พักอาศัยทุกเดือน • มาตรการจัดการ - ประสานให้สำนักงานเขตบางนาเข้ามาสูบดกอนจากถังเก็บดกอนไปกำจัด 2 เดือน/ครั้งหรือตามสภาพการใช้งานจริง 	
3.7 การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 50.22 ลบ.ม./วัน มีค่า BOD ของน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนลังเดิมอาคารประมาณ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดรวมร้อยละ 92 ทำให้น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีคุณภาพผ่านมาตรฐานน้ำทึบจากการประเภท ข. (มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 100 ถึง 500 ห้องขึ้นไป) ตามประกาศกระทรวง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยใช้ชนิดเติมอากาศแบบยืดเวลา โดยออกแบบให้รับน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ทั้งหมด - จัดให้มีการกำจัดกากเรือนกระจาด (มีเทน) โดยการใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน โดยต่อท่อระบายน้ำกากเรือนกระจาดที่มีเทนซึ่งบำบัดด้วยปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) ขนาด 2.25 ตารางเมตร ที่ทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บตัวอย่างน้ำทึบหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมาวิเคราะห์ด้วยคุณภาพน้ำ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากการบำบัดและประเภทและบางขนาด พ.ศ 2548 ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ค่า

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๖ ๘๔๗๕	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ	เมษายน/2559
(นางสาววีรินท์ พิรัชรังษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ/ค่าเบื้องต้นของด้านล่าง	ผลการประเมินเจ้าอุ่นที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 คือ มีค่าบีโอดีไม่เกิน 30 mg./l. โดยน้ำทึบของโครงการ จะระบายน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า โครงการริมถนนซอยลาซาล 19 หัวน้ำในส่วนถังแยก ตะกอน ซึ่งเป็นส่วนเรืออากาศทำให้มีปริมาณก้ามมีเทน ที่เกิดขึ้นรวม 1.12 ลบ.m./วัน ส่วนปริมาณ Aerosol ที่เกิดจากการเดินอากาศของเครื่องเติมอากาศ ในระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 0.043 ลบ.m./วินาที โดย การใช้จุลทรรศน์ที่มีอยู่ในดิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โครงการมีการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสมและ เป็นไปตามค่ามาตรฐานน้ำทึบที่กำหนด จึงคาดว่า ผลกระทบด้านบำบัดน้ำเสียจะอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการมีการจัดการน้ำเสียอย่าง เหมาะสมและเป็นไปตามค่ามาตรฐานน้ำทึบที่กำหนด</p>	<p>โครงการจัดเตรียมไว้ และการปลูกต้นไม้ไว้ ด้านบนของพื้นที่บำบัดก้ามมีเทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) โดยการใช้จุลทรรศน์ที่มีอยู่ในดิน ด้วยการต่อท่อ ระบายน้ำอากาศเพื่อนำละอองน้ำเสีย (Aerosol) ไปยังพื้นที่บำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ซึ่งบำบัดด้วยปุ๋ยหมัก พร้อมใช้งาน (Mature Compost) ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสีย มีพื้นที่บำบัด ละอองน้ำเสียขนาด 1.10 ตารางเมตร ที่โครงการ จัดเตรียมไว้ และมีการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน ของพื้นที่บำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) - จัดให้มีการตรวจสอบและสูบตะกอนจากถัง เก็บตะกอน 2 เดือน/ครั้ง - ต้องมีการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 	<p>บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) สาร ที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) และไข่ไก่ในรูป TKN ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกข้อมูล ทุกวัน ตามแบบ ทส.1 และเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตามแบบ ทส.2 และส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขตบางนา) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

All Inspire
All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๙๕ ปน.๘๖	เมษายน/2559
(นายธนากร อนรุทธิ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลด์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ พน.๘๖	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิรารักษ์สิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตรางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทั้งสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จังคาดว่าผลกระทบด้านบำบัดน้ำเสียจะอยู่ในระดับปานกลาง	<p>ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีช่างซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) ให้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีคุณสมบัติเป็นด่างในปริมาณที่จำเป็น (2) ไม่ทิ้งวัสดุแปลกลомลงในส้วมและท่อระบายน้ำ 	
3.8 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่ดึงอาคารส่งผลให้อัตราการไหลของน้ำฝนบนผิวดินมีค่าสูงกว่าก่อนพัฒนาโครงการซึ่งเป็นการรบกวนสมดุลของน้ำ โดยการคำนวณเปรียบเทียบอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาและหลังพัฒนาโครงการพบว่า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการซ่อนน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งปริมาตรน้ำที่สามารถซ่อนได้เท่ากับ 36.00 ลบ.ม. - กำหนดอัตราการระบายน้ำออกโครงการ ด้วยอัตราการระบายน้ำ เท่ากับ 1.17 ลบ.ม./นาที - จัดให้มีป้องกันน้ำเป็นระยะๆ สำหรับตรวจสอบการตัดกั้นภายในระบบห่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเศษหิน เศษตะกอนในระบบห่อระบายน้ำรวม บ่อพัก และบ่อตักขยะ ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน ในช่วงฤดูฝน

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนากร อย่าง✓ เมษาคม/2559
(นายธนากร ธนากร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



เมษายน/2559


รายงานการติดตามตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพของระบบ และแผนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต		มาตรฐานคุณภาพของระบบ และแผนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
ก่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักเรียน และการสอน	มาตรฐานคุณภาพของระบบ และแผนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต	รวมทั้งจัดให้มีบูรณาการความหลากหลาย ที่สนับสนุน กระบวนการน้ำหนักทางการศึกษา ที่มีผลต่อ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่สูงสุด ให้กับ 1.38 ลบ.ม./นาที และหลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสอนภาษาอังกฤษ 3.12 ลบ.ม./นาที เท่านั้นได้รับอัตรา ⁷ การระบายอากาศเพิ่มขึ้น 1.74 ลบ.ม./นาที ซึ่งน้ำ汽 ส่วนเกินจะถูกชักดูดออกผ่านช่องลม แต่บัน ควบคุมอัตราการสูบระบายน้ำที่ออกจากโทรศัพท์ (รวม อัตราการระบายอากาศทั้งจากระบบบำบัด) เมื่อกินกาว อัตราการระบายอากาศก่อนพัฒนาโครงสร้างรีสอร์ฟ 1.17 ลบ.ม./นาที และจากการประมวลผลความสามารถ ในการรองรับการระบายอากาศทั้งจากโทรศัพท์ที่ห้อง ระบายความชื้นอย่างต่อเนื่อง 19 ต้านาที โทรศัพท์ และโทรศัพท์มือถือแบบภาษาไทย (สัญญาณ และโทรศัพท์มือถือแบบภาษาไทย 105) ที่ต้องกับพื้นที่ห้อง การสอนแบบเดียวกัน ให้กับระบบของครูอาจารย์ 19 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบของครูอาจารย์
การสอนภาษาอังกฤษ	มาตรฐานคุณภาพของระบบ และแผนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต	รวมทั้งจัดให้มีบูรณาการความหลากหลาย ที่สนับสนุน กระบวนการน้ำหนักทางการศึกษา ที่มีผลต่อ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่สูงสุด ให้กับ 1.38 ลบ.ม./นาที และหลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสอนภาษาอังกฤษ 3.12 ลบ.ม./นาที เท่านั้นได้รับอัตรา ⁷ การระบายอากาศเพิ่มขึ้น 1.74 ลบ.ม./นาที ซึ่งน้ำ汽 ส่วนเกินจะถูกชักดูดออกผ่านช่องลม แต่บัน ควบคุมอัตราการสูบระบายน้ำที่ออกจากโทรศัพท์ (รวม อัตราการระบายอากาศทั้งจากระบบบำบัด) เมื่อกินกาว อัตราการระบายอากาศก่อนพัฒนาโครงสร้างรีสอร์ฟ 1.17 ลบ.ม./นาที และจากการประมวลผลความสามารถ ในการรองรับการระบายอากาศทั้งจากโทรศัพท์ที่ห้อง ระบายความชื้นอย่างต่อเนื่อง 19 ต้านาที โทรศัพท์ และโทรศัพท์มือถือแบบภาษาไทย (สัญญาณ และโทรศัพท์มือถือแบบภาษาไทย 105) ที่ต้องกับพื้นที่ห้อง การสอนแบบเดียวกัน ให้กับระบบของครูอาจารย์ 19 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบของครูอาจารย์
การสอนภาษาไทย	มาตรฐานคุณภาพของระบบ และแผนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต	- จัดให้มีการลดการใช้ท่อระบายน้ำฝาผนังของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันภายใน เส้นท่อ - จัดให้มีการทำความสะอาดตະแปรรงของบ่อ ตราช้างหน้าโรงเรือน การ เพื่อให้การระบายน้ำ สามารถผ่านไปอย่างมีประสิทธิภาพ - มีการนำร่องรักษาแหล่งท่องเที่ยวและระบบบำบัด น้ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบของครูอาจารย์

Glossary

All India Theatre Development Public Company Limited

ପ୍ରକାଶନ ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାପକୀୟ ଦେଖିଲାମ ।

นายธนกร ธนาวิชัย
กรรมการผู้อำนวยการของธนาคาร
บริษัท ยานตร์ อินเตอร์ จำกัด ผู้ต้องขอรับบัตร จำกัด



บัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ນາງຕារាជីវិនិក ជូនចំរងគិតិសុំ)
ជូនចំរងការសំណង់លើម
បរិញ្ញាចិនមួយតាម ទីក្រុងបិន្ទុ យានគេ ធម៌បែងចែង។ ជាកាត់


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบหน่วยสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พบร่วมกับความสามารถของรับอัตราการระบาดน้ำของโครงการได้อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าผลกระทบด้านการระบาดน้ำต่อขุนชนจะเกิดในระดับปานกลาง	ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3.9 การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ	- โครงการจัดให้มีระบบแจ้งเหตุและป้องกันเพลิงใหม่ ตามข้อกำหนดสำหรับอาคารขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2550) ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ประกอบด้วย แผนควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงใหม่ แผนควบคุมแสดงสัญญาณตำแหน่งหรือพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงใหม่ อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบใช้มือโทรศัพท์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ	- ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน - จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติมจากกฎหมาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยให้โครงการ ประกอบด้วย 1. ตู้ดับเพลิง (FHC) 2. หอยืนดับเพลิง 3. หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการในตำแหน่งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและแบบเดือนภัยในอาคารทุกชั้นตามวิธีการตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยความถี่ 3 เดือนต่อครั้ง



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๔๗๙๕ ๘๗๘๓	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนวิทย์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๖๔๗๙๕	หมายเหตุ/2559
(นางสาววีรินทร์ พีรธาราศิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติในกระบวนการดูแลรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัสดุ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัสดุ
	<p>เพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับควัน 2) ระบบป้องกันพ้าผ่า 3) ระบบจัญเพลิงและทางหนีไฟ ประกอบด้วย ป้ายบอกทางหนีไฟและไฟสำรองฉุกเฉิน ถังดับเพลิงมือถือ บันไดหนีไฟ โครงการได้จัดระบบป้องกันอัคคีภัย เพิ่มเติมจากกฎหมายได้แก่ ระบบห่อเย็น ตู้ดับเพลิง (FHC) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) และจัดให้มีพื้นที่จุดรวมคนกรณีเพลิงไหม้ภายในโครงการขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน จากรายละเอียด ข้างต้นเห็นได้ว่าโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยที่เพียงพอตามกฎหมาย นอกจากนี้ในกรณีที่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถนำน้ำจากถังเก็บน้ำสำรอง น้ำหลังคาของแต่ละอาคาร มาใช้ในการดับเพลิงได้ เป็นอย่างดี สำหรับผู้พักอาศัยให้สามารถ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผู้พักอาศัยให้สามารถ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถนำน้ำ จากถังเก็บน้ำสำรองน้ำบนหลังคาของอาคาร มาใช้ในการดับเพลิง - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ซ้อมดับเพลิงประจำปีของอาคาร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่และ ลักษณะทั่วไปของอาคาร - ฝึกอบรมพนักงานของโครงการ ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ ประจำโครงการให้มีความรู้ในเรื่องการ ดับเพลิงเบื้องต้น โดยการจัดส่งไปอบรมกับ หน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์และติดประกาศ แสดงวิธีการ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณ ตำแหน่งที่ติดตั้งระบบดับเพลิง เพื่อให้ผู้พัก 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๗๗๕ ๙๘๗	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออยล์ส อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๘๗๗๕ ๙๘๗	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ปฏิสิ่งแวดล้อม
	<p>ข่าวเหลือตนเองออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะแผนการซ้อมเพลิงไหม้ และแผนการอพยพหนีไฟ ซึ่งโครงการจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการฝึกซ้อมประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ และสภาพทั่วไปของอาคารสามารถอพยพออกจากอาคารผ่านทางช่องทางที่เตรียมไว้ คือ บันไดหลัก (ใช้เป็นบันไดหนีไฟด้วย) เพื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัย</p>	<p>อาศัยได้ทราบและสามารถปฏิบัติตามในกรณีฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงทุกตำแหน่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมคนของโครงการ ซึ่งมีตำแหน่งซ่อนทับกับพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 จุด โดยจุดรวมคนจุดที่ 1 อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่สุทธิหักพื้นที่ล้ำด้านของไม้ยืนต้น เท่ากับ 75.00 ตร.ม. และ จุดที่ 2 อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่สุทธิหักพื้นที่ล้ำด้านของไม้ยืนต้น เท่ากับ 10.00 ตร.ม. รวมมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 85.00 ตร.ม. 	

AI
AI Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๙ ๘๖๘๙/	เมษายน/๒๕๕๙
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ พิชิต	เมษายน/๒๕๕๙
(นางสาวพิชิต พิรชารักษ์)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการที่บัญชีของร่องน้ำดื่มน้ำ	ผลการประเมินแนวโน้มที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สำหรับรองรับผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการทั้งหมด จำนวน 317 คน คิดเป็นพื้นที่ 0.27 ตารางเมตร/คน โดยจุดรวมพลจุดที่ 1 รองรับพนักงานของโครงการและผู้พักอาศัยชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 8 (จำนวน 281 คน) และจุดรวมพลจุดที่ 2 รองรับผู้พักอาศัยชั้นที่ 2 (จำนวน 36 คน) ซึ่งจุดรวมคนดังกล่าวเพียงพอในการรองรับประชากรทั้งหมดของโครงการ และเป็นไปตามแนวทางในการจัดทำรายงานฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดพื้นที่จุดรวมคนภายในโครงการ เท่ากับ 0.25 ตารางเมตร/คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดมาตรการเกี่ยวกับการใช้เล็บเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 	



AI Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ บันทึก ๘๖๘๙	เมษายน/2559
(นายธนากร อนันติธิร์)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	

ลงชื่อ บันทึก ๘๖๘๙	เมษายน/2559
(นางสาววิริท พิริรักษ์ศิริ)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>(1) เมื่อทราบว่าเกิดไฟไหม้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ โดยควบคุมลิฟต์ให้ลงมาหยุดที่ชั้น 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ให้ออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(2) เมื่อตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีผู้ติดอยู่ในลิฟต์เจ้าหน้าที่จะต้องปิดสวิตช์ที่จ่ายไฟให้กับลิฟต์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พักอาศัยในอาคารใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเพลิงไหม้</p> <p>(3) ติดป้ายประกาศเตือน "ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเพลิงไหม้เด็ดขาด" ไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ เช่น ชุดผจญเพลิง หน้ากากป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในอาคารโครงการไว้อย่างเพียงพอ</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

All
Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๔๗๖๑ ๘๘๐๙	เมษายน/2559
(นายธนากร อนวาริธ)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๒๖๓๗๖	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

บังคับรักษอบหมายส่วนราชการ ผลบรรเทาเบื้องต้นก่อนดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ทรงคุณวุฒิคอมมิเต็ตติ่ง และแก้ไขผลการประชุมเบื้องต้น	ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นปัจจุบัน และแก้ไขผลการประชุมเบื้องต้น
<p>ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างภายในให้เกิดผลลัพธ์ทบทวนสังคมและเศรษฐกิจในระยะต่อไป</p>	<p>การประนีนผลลัพธ์ทบทวนสังคมและเศรษฐกิจในระยะต่อไป</p>	<p>ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นปัจจุบันและแก้ไขผลการประชุมเบื้องต้น</p>
<p>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>(การสาธารณสุข)</p>	<p>- การประนีนผลลัพธ์ทบทวนสังคมและเศรษฐกิจใน 2 ประเด็น คือ สุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยในโครงการ และ ความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของสถานพยาบาล บริเวณใกล้เคียง พบว่า โครงการได้จัดสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการตามหลักการรัฐพัฒนาศักยภาพเพื่อความต้องการทางสุขภาพอนามัย โดยมีการจัดตั้งระบบการสุขาภิบาลอาคารที่ดีและจัดภาระในการใช้ห้องน้ำที่สีเขียวตามส่วนต่างๆ โดยรอบและภายในอาคารเพื่อเพิ่มความสดชื่น อีกทั้งมีสถานที่ออกกำลังกาย เช่น สร้างวิ่งน้ำไว้บริการผู้พักอาศัยถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพบุคคลและสุขภาพสาธารณะอย่างมากในโครงการ ส่วนความส่วนรวมในการรองรับผู้ป่วยของสถานพยาบาล</p>	<p>- ตรวจสอบการทำางานของระบบสาธารณสุข ระบบปฏิโภช เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาลต่างๆ ของอาคารในดำเนินการนำบ้าน้ำเสีย การระบายน้ำ และการจัดการขยะมูลฝอยตามรายละเอียดมาตรฐานการติดตามตรวจสอบที่กล่าวมาแล้วไปเมื่อตั้งแต่ที่ข้อ</p>

AI Inspire Development Public Company Limited



	
--	--

	
--	--

	
--	--

108 P.

Growth of Small Business | 11

655Z/PBLAATI RYNGVNG SARUJ SAWA


(ພວມເຮົາ ລົມທະບຽນ)

พัฒนาการ

บริษัท ออกเดต อินไซป์ร์ ไดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

MAY/2559

માનવિકી/૨૫૫૯




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ● ด้านคุณภาพอากาศ <p>ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบมีสาเหตุมาจากการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศที่ปล่อยจากรถยนต์ของโครงการต่อพื้นที่โดยรอบ 2) ระบบปรับอากาศภายในโครงการตัวอย่างเช่น ปัญหาการติดเชื้อโรคลีเจียนเนอร์ (Legionnaires disease) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเชื้อแบคทีเรียสีจิโนเนลลา นิวโมฟิวลา (Legionella pneumophila) ที่ปะเปี้ยนมากับระบบปรับอากาศ <p>ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยของโครงการและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง : ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจจนถึงขั้นทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและโรคปอดได้</p>	<p>มาตรการป้องกันด้านคุณภาพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระบาดจากท่อไอเสียของรถยนต์ภายในโครงการ และจัดปลูกไม้ยืนต้นบริเวณเขตที่ดินเพื่อป้องกันการกระจายของมลพิษออกไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง <p>มาตรการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พักอาศัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนะนำให้ผู้พักอาศัยล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำスマ่เสมอ เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค - ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ - ฉีดล้างทำความสะอาดด้านบนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ เมษายน/2559
ลงชื่อ เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิที)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ตีวีแอลคอมมัลท์ จำกัด	



ลงชื่อ เมษายน/2559
ลงชื่อ เมษายน/2559
(นางสาววิรินท์ พิรชารงค์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางดิจิทัลคอม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามกฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยของโครงการ : ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสายตา ตาพร่า และเกิดอาการปวดหัว เวียนหัว นำมารื่นโรคเกี่ยวกับตา และสายตา อาการปวดคอ ปวดหลังได้</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง : แสงจากรถบินที่จอดรถของโครงการ อาจรบกวนการพักผ่อนต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ก่อให้เกิดความรู้สึกรำคาญ หงุดหงิด</p>	<p>อุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีและยังก่อให้เกิดความสูงสุกษัยต่อการอยู่อาศัยและการทำงานด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบแสงสว่างบริเวณส่วนต่างๆ ในอาคาร ของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) - มาตรการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พักอาศัย - หลีกเลี่ยงการใช้แสงจ้าหรือแสงมีดสวัสดิ์ เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทตา กล้ามเนื้อที่ยึดเลนส์ยังต้องทำงานผิดปกติ ทำให้อวัยวะที่เกี่ยวกับตา และประสาทตาเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ แสงจ้าจะทำให้ตาพร่ามัว รู้สึก แบบตา ส่วนแสงสว่างจะทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นอาจทำให้เกิดอาการ 	

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๙๙	พฤษภาคม/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๘๘๘	พฤษภาคม/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยาวงศ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานการประเมินคุณภาพของสถาบันฯ	มาตรฐานการประเมินคุณภาพของสาขาวิชา	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
มาตรฐานที่ ๑ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานที่ ๒ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ต้องปรับปรุง	มาตรฐานที่ ๑ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานที่ ๒ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ต้องปรับปรุง มาตรฐานที่ ๓ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ต้องรักษา	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่สืบสานและยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒

ลงวันที่ ๖๔๗๐๗ ๘๔๐๙
มาตรฐาน/2559

(นายธนากร ธนาวิชัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ยูเนสโก จำกัด

ลงวันที่ ๖๔๗๐๗ ๘๔๐๙ มาตรฐาน/2559	ลงวันที่ ๖๔๗๐๗ ๘๔๐๙ มาตรฐาน/2559
<p>นางสาวรัชดา พิริยะวงศ์ (ผู้รับผิดชอบ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริการสื่อและการติดต่อ บริษัท ยูเนสโก จำกัด</p>	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม		มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินเสียง <p>เสียงดังเพื่อกลั่นกรายโน้มความพากอตัยมั่นก็ติดใจการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นเสียงดังจากเครื่องเรืองไฟ ถูกกระตุ้น เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นไห้ไฟ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง เป็นต้น และอาจมีเสียงดังจากภายนอกที่มาจากการชนรบกวนได้แก่ เสียงศุภะ เวชภัณฑ์ เสียงเครื่องขยายเสียง เสียงจากรถยานต์ต่างๆ เสียงตัวหนาแน่น ยานกิจกรรมสมกัน ก่อให้เกิดเสียงดังมากขึ้น และจะเกิดความตื่นร้อนมากขึ้น หากเป็นเวลาการดำเนินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องการความเงียบเพื่อการพักผ่อนหลับนอน</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ออกกำลังกายของโครงการ : การที่ต้องอาศัยในที่ที่มีเสียงดัง เป็นเวลานาน อาจมีผลทำให้หูชั้นในถูกทำลาย เกิดหูหนวก หูดึง ปวด</p>	<p>มาตรฐานการป้องกันภัยทางเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดผลกระทบเบี่ยงการลดอย่าด้วยในอาคารสูง สำหรับไปห้องอาสาปลบปืนตในการอยู่ร่วมกับโดยสงบสุข และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการหรือโดยรอบให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ - ติดป้ายชี้บอกความเร็ว เพื่อควบคุมกำจัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ซึ่งสามารถลดเสียงดังจากรถได้ระดับหนึ่ง <p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <p>ประชุมที่ห้องรับแขกให้เสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปักตั้นไม้รอบบริเวณโครงการเพื่อเป็นแนวกันชน ได้รับพื้นที่พร้อมด้วยเสียง 	<p>ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม/ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ลงชื่อ ๘๔๗/๙๕๘/๙ (นายธนากร ธนาวิชัย) กรรมการผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ จำกัด</p>	<p>ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ลงชื่อ ๘๔๗/๙๕๘/๙ (นางสาวรินทร์ พิรัชต์สิน) ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม บริษัท ชัยเมือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด</p>

Ein Inspire


All licence Development Public Company Limited

ມະນາຍາ/2559

(ນາຍຮັກນາງຮະບອບຮັກ)

ପ୍ରକାଶକାରୀ

บริษัท ผลิตสี ยินดีไปร์ ตีเส้นต่อไปมันฯ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบบททางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อาหารทำให้โรคbadไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของผู้คนในอาคารชุดพักอาศัย ตลอดจนน้ำผิวดิน ในที่นี้หมายถึงน้ำฝนที่ตกลง มาซึ่งในแต่ ตามบริเวณอาคารโครงการ หากมีการ จำกัดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความสกปรก เปรอะเปื้อน ซึ่งเป็นแหล่งกลาโหมเป็นแหล่งวางไข่ของยุง แมลงวัน หรือแมลงนำโรคชนิดอื่นๆได้ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และมีสภาพที่ไม่น่าดู ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยของโครงการ : การรับสัมผัสสิ่งปนเปื้อนจากสัตว์พาหะนำโรค อาจก่อให้เกิดโรคต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น บิด อะหิวาต์โรค และก่อให้เกิดความรู้สึกชำราญหนดหินดจากทัศนวิสัยที่ไม่น่าดู เช่น ขยะ หรือกลิ่นเหม็น รบกวน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดิดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายใต้โครงการคัดแยกขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร และขยะอันตราย ก่อนทิ้งลงถังรองรับขยะ - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดของโครงการ ค่อยรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นพักอาศัยไปยังห้องพักขยะรวมของแต่ละอาคาร ทุกวัน รวมทั้งตรวจสอบให้มีการมัดถุงขยะทุกถุง เพื่อลดปัญหาด้านกลิ่น และแมลงรบกวน - ทำความสะอาดห้องพักขยะแต่ละชั้นพักอาศัย และห้องพักขยะรวมของแต่ละอาคาร และถังขยะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น อันเนื่องมาจากการหมักหมมของขยะมูลฝอย และเป็นการป้องกันแมลงวันหรือสัตว์พาหะนำโรคอื่น 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๐๔๑๗๕ ๐๖๘๕	พฤษภาคม/2559
(นายธนกร ธนวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออคล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ร.ส.ก.	พฤษภาคม/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเเจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

100

Inspire Development Project Company Limited


HANNUV/25559

ลงชื่อ	 นายสุรศักดิ์ พิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามัคคี
 นายวิวัฒน์ พิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการสหกิจ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	 นายวิวัฒน์ พิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามัคคี
 CNAS สถาบันมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบหนังสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 AI Development Public Company Limited		<p>นำขยะมาเก็บรวบรวม เพื่อป้องกันปัญหา แมลงรบกวน และสัตว์นำโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่มีขยะมูลฝอยเกินกว่าถังรองรับขยะ โครงการต้องเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บและ รวบรวมขยะในห้องพักชัยฯ แต่ละชั้นมาอย่าง อาการพักชัยรวมโดยเจ้าหน้าที่โครงการหรือ ในกรณีที่ห้องพักชัยรวมไม่เพียงพอต่อ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นของโครงการ และส่งผล กระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้ พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะประสานงานให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนาเข้ามาระดับเบิ้ล ขยะภายในโครงการ หรือติดต่อบริษัทเอกชน เข้ามาระดับเบิ้ลขยะภายในโครงการโดยทันที - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในภาชนะที่ปิด มิดชิด มาเตรียมรอ ก่อนรถเก็บขยะของ 	

ลงชื่อ ๖๗๘๙ ๘๔๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธรรมิทธิ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลด์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๖๗๘๙	เมษายน/2559
(นางสาวรีนท์ พิรัชร์คงศิลป์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของกลั่นแกล้ง	ผลกระทบลิ่งแผลต่อสุขภาพด้านสุขภาพจิต	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแผลต่อสุขภาพจิต	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	ผลกระทบลิ่งแผลต่อสุขภาพด้านสุขภาพจิต	<p>สำนักงานเขตบางนาเข้ามายืนยันในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความสะشفวาระเร็วในการเก็บขยะและลดผลกระทบด้านการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าท้องโครงการอยควบคุมและอำนวยความสะดวกตลอดช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เก็บขยะและรถขยะเข้ามาดำเนินการจนกว่าการขนถ่ายและจัดเก็บขยะจะแล้วเสร็จ และอำนวยความสะดวกต่อการสัญจรไปมาภายในโครงการ รวมทั้งภายนอกโครงการบริเวณถนนสาธารณะ - ภาชนะที่ใช้ในการเก็บขยะต้องปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน - หลังจากจัดเก็บขยะมูลฝอยเสร็จแล้ว ให้พนักงานของโครงการตรวจสอบดูแลความ 	ผลกระทบลิ่งแผลต่อสุขภาพด้านสุขภาพจิต

All Inspire Development Public Company Limited	เมษายน/2559
ลงชื่อ ๑๗๗๗๙ ๘๔๐	(นายธนกร ธนวิธี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ


(นางสาววีรันท์ พิรยารังคสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนедิเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานความต้องการที่สำคัญ		มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุ	มาตรฐานที่ตามมาตรฐาน
รายการ	รายละเอียด	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุ	มาตรฐานที่ตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ต้องการบรรลุ	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุ	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุ	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุ

ลงชื่อ	เมษายน/2559
		(นางสาวริมนทร์ ธรรมรงค์สิน)
ผู้ดำเนินภาระสืบสานความรู้		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด		

ลงชื่อ	เมษายน/2559
		(นายธนกร ธนาวิรชัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด		



ตารางที่ 2 (ต่อ)

บริษัท ดีไซน์เพอร์ฟูม จำกัด	เอกสารประกอบการติดต่อทางธุรกิจ	เอกสารฉบับสั้นๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับสินค้า	เอกสารฉบับสั้นๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับสินค้า	เอกสารฉบับสั้นๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับสินค้า


ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการประเมินหลักสูตรและผลลัพธ์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ทรงทับสิ่งแวดล้อม
	<p>อันเป็นเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารได้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โรคผิวนัง ห้องพักอาศัยที่ใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา โอกาสที่พรرم ทึนอน เบาะนั่งจะชี้นจนกลایเป็น แหล่งกำเนิดเชื้อรา หรือไรฝุ่น อันเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ โรคผิวนังต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาระบบสุขาภิบาลและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้อายุร่วม เช่น ไม้ไผ่ ไม้ไผ่ เชือราและ เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค ● มาตรการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พักอาศัย - ให้ความรู้กับผู้พักอาศัยด้านสุขอนามัย บุคคลโดยติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การดูแลสุขอนามัย บุคคลไว้บริเวณที่เห็นได้ ชัดเจน เช่น ในลิฟต์ หรือในห้องออกกำลังกาย - คำนึงถึงความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในอาคารพักอาศัย โดยมั่นทำความสะอาด เช็ดถู ขอบประตูหน้าต่าง บานมุ้งลวด พื้น ผนังห้องให้ปราศจากฝุ่น คราบสิ่งสกปรก หยอดเยี้ย หรือสิ่งอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อ 	



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๖ ๕๔๘๙	เมษายน/๒๕๕๙
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๕๔๗๖	เมษายน/๒๕๕๙
(นางสาววิริที พิริยารักษ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบพิจารณาด้วย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สุขภาพอนามัย เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้มีสุขลักษณะที่ดีน่าอยู่น่าอาศัย และปลอดภัยจากอันตราย และเชื้อโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากบุคคลภายนอกครอบครัวเกิดการเจ็บป่วย จำเป็นต้องแยกตัวออกจากไปต่างหากและรับรักษาพยาบาลให้หายโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นๆ - ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อมีการไอ หรือจาม - รณรงค์ให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ 	
● อุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - อุบัติเหตุอันเกิดจากการหลัดตก หลบล้ม อุบัติเหตุในลักษณะนี้ การออกแบบก่อสร้างและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญมาก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ควรต้องทำราบบันได มีແบากันลื่นที่ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อผู้พิพากษาศัยของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น ควรต้องทำราบบันได มีແບากันลื่นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการในตัวແเน่งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและแบบเตือนภัยในอาคารทุกชั้นตามวิธีการตรวจสอบของ

ลงชื่อ ๑๔๖๗๕ ๘๔๘๕๙
หมายเหตุ/2559

(นายธนากร มนวิธี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
หมายเหตุ/2559

(นางสาววิรินทร์ พิรัชร์ศิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการที่ 1 รายการที่ 2 (ต่อ)	รายการที่ 3 ผลตรวจเรื่องเบ้าดักล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแนวทางแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามครัวเรือน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บันไดแต่ละขั้น จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอตรงบันได หรือตามบริเวณทางเดินภายในห้องอย่างพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุบัติเหตุอันเกิดจากพิษของสารเคมีหรือสารพิษ ในปัจจุบันมีการนำเอกสารเคมีมาใช้ในอาคารพักอาศัยมากขึ้น เช่น สารฆ่าแมลงพืชถ่ายรัง แมลงสาบ น้ำยาล้างห้องน้ำ คลอรีน ยารักษาโรคชนิดต่างๆ เครื่องสำอาง เป็นต้น ปัญหาเกิดจากการใช้ในปริมาณที่มากเกินไป หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการใช้ที่ผิดพลาด - อุบัติเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ อุบัติเหตุเช่นนี้ เกิดจากพฤติกรรมอันไม่ปลอดภัยของมนุษย์นั่นเอง เช่น การหยอกล้อกันขณะทำงาน การซ้อมแซมแก้ไขไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยโดยขาดความรู้ 	<p>บันไดแต่ละขั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอตรงบันได ทางเดิน ร่วมถึงภายในห้องพักอาศัย - จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้เปียกน้ำ หรือมีสิ่งกีดขวาง - รณรงค์ให้คำแนะนำให้การใช้สารเคมีภายในที่พักอาศัยที่ถูกวิธี - จัดทำเครื่องหมายจราจร รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน และขิดเส้นแบ่ง แนวถนนพร้อมลูกศร เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน 	ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยความถี่ 3 เดือน/ครั้ง



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๗๔ ๘๖๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทย์)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๘๗๔ ๘๖๙	เมษายน/2559
(นางสาววิริณี พีร์บำรุงค์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ที่อยู่ดังนี้ การรับประทานยาที่ทำให้มีอาการร่วงซึม แล้วเดินสะดุดหกล้ม การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จนเกิดอาการมึนเมา เดินขึ้นบันไดบ้านโดยไม่จับราวบันไดแล้วพลัดตกลงไป ตลอดจน พฤติกรรมอื่นๆ ที่ผิดพลาดจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุบัติเหตุอันเกิดจากการจราจรภายในโครงการ อุบัติเหตุเช่นนี้อาจเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ การกำหนดป้ายสัญญาณที่ไม่ชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ <p>● ด้านอัคคีภัย</p> <p>อัคคีภัยหรือไฟไหม้ อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้เนื่องจากการจุดติดไฟของเชื้อเพลิงที่มีอยู่ แหล่งที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้่าย คือบริเวณภายในครัว ซึ่งมีการหุงต้มอาหาร อาจลืม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน - จัดให้มีบุคลากรเพื่อให้ความรู้กับผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่โครงการ เกี่ยวกับอันตรายจากควันไฟ วิธีป้องกันควันไฟ และการอพยพในสภาพที่มีควันไฟอยู่โดยรอบ <p>ฝึกอบรมพนักงานของโครงการ ให้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการให้มีความรู้ ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น โดยการจัดส่งไปอบรมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	

All Inspire Development Public Company Limited

เลขที่อ ๖๔๗๑๑ ๘๔๐๕
 เมษายน/2559

(นายอนันต์ ธนาวิธี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



เมษายน/2559


ลงชื่อ
 (นางสาววีรินทร์ พิริยารักษ์sin)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ปิดแก๊ส หุงดัม แก๊สร้าว หรือเกิดภายในห้องพระที่จุดเทียน รูป แล้วลีบดับ การซุกชนของเด็กที่เล่นไม้ชี้ดไฟ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และติดประกาศ แสดงวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณตำแหน่งที่ติดตั้งระบบดับเพลิง จุดรวมคน เส้นทางหนีไฟเพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ทราบและสามารถปฏิบัติได้ในกรณีฉุกเฉิน - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิง ทุกตำแหน่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ - จัดซื้อมaterial อพยพกรณีเกิดเพลิงใหม้อีกครั้งน้อย ประมาณ 1 ครั้ง - จัดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์เมื่อเกิดเพลิงใหม่ <ul style="list-style-type: none"> (1) เมื่อทราบว่าเกิดไฟใหม่ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ โดยควบคุมลิฟต์ 	

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ มนาก ตันตระ เมษาคม/2559
 (นายมนาก ตันตระ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ สาววีร์นี พิริยารักษ์สิน เมษาคม/2559
 (นางสาววีร์นี พิริยารักษ์สิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ให้ลงมาหยุดที่ชั้น 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ให้ออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(2) เมื่อตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีผู้ติดอยู่ในลิฟต์ เจ้าหน้าที่จะต้องปิดสวิตช์ที่จ่ายไฟให้กับลิฟต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พักอาศัยในอาคารใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเพลิงไหม้</p> <p>(3) ติดป้ายประกาศเตือน "ห้ามใช้ลิฟต์ ในขณะเกิดเพลิงไหม้เด็ดขาด" ไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์</p>	
All Inspire Development Public Company Limited	<ul style="list-style-type: none"> ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการใช้สารวายน้ำของผู้พักอาศัยของโครงการ 	<p>มาตรการด้านการจัดการสรรว่ายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> มาตรการด้านความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบโครงสร้างสรรว่ายน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความมั่นคง แข็งแรง รวมทั้งให้เลือกใช้วัสดุประกอบที่มีความแข็งแรงทนทาน 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีวิศวกรตรวจสอบโครงสร้าง สรรว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบตามรายการต่างๆ ได้แก่ • ตรวจสอบการแตกหักของกระเบื้อง

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๗๗๙ ๘๔๙	เมษายน/2559
(นายธนกร ธนวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๙๓

เมษายน/2559

(นางสาวรินท์ พิรารังศิน)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานการดูแลดูเ嘱ษาผู้ป่วยในสระว่ายน้ำ	ผลการประเมินคุณภาพด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเสี่ยงเวลล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบกันรั่ว กันซึมเพื่อป้องกันน้ำในสระว่ายน้ำไม่ให้สัมผัสโครงสร้าง - พื้นและผนังสระปูด้วยกระเบื้องเซรามิก ไม่ลื่นไม่ดูดซึมน้ำ และทำความสะอาดง่าย โดยกำหนดให้มีการทำความสะอาดดูดตะกอนพื้นและผนังทุกวัน - จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และตรวจสอบผนัง กระเบื้องต่างๆ หากมีการชำรุดหรือแตกร้าวต้องรีบซ่อมแซมและแก้ไขทันที ● มาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ/การจมน้ำ ที่เกิดขึ้นบริเวณสระว่ายน้ำ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อายุน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน (กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 	<p>ปูพื้น/ผนังของสระว่ายน้ำ อายุงานน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบการรื้อซึมของน้ำจากสระว่ายน้ำ อายุงานน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง ● ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ซึ่งหากพบรอยร้าวต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที อายุงานน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง <p><u>มาตรการติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ/การจมน้ำ ที่เกิดขึ้นบริเวณสระว่ายน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกสถิติความปลอดภัยอุบัติเหตุจากการใช้บริการสระว่ายน้ำที่เกิดขึ้น

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๕ ๘๔๙๖	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวิทัช)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ วนิดา	หมายเหตุ/2559
(นางสาววนิดา พิริยาวงศ์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทั่วไปของล้อม	ผลกระทบต่อผลการดำเนินการของล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการระบุสิ่งแวดล้อม
		<p>100 คน ให้คิดเป็น 100 คน) และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่าไ yan น้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจนน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยต้องอยู่ประจำระหว่างว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณระหว่างว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน - ดูแลรักษาขอบสระว่ายน้ำ ทางเดินไม้ให้ลื่น หรือมีน้ำขัง - ให้มีพนักงานทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ห้องสุขา และเครื่องสุขภัณฑ์ประจำระหว่างว่ายน้ำ ทุกวัน 	<p>อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ รวมทั้งหาวิธีป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้และอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนนิยบใช้ได้สะดวก อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ - ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจนน้ำ สามารถให้การปฐม

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๘๗ ๐๙๘๘๙๙ เมษาคม/๒๕๕๙

(นายธนากร ธนาวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๕๖๘๗ เมษาคม/๒๕๕๙

(นางสาววีรินทร์ พิรธาร์วงศ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


มาตรฐานทางคุณภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสุขภาพล้วน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - กระเบื้อง พื้น และผนังของสร้างว่าียน้ำ โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาวสะอาด โดยต้องขัดทำความสะอาดอย่างน้อย สักดาห์ละหนึ่งครั้งหรือตามความเหมาะสม - มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอร์ดดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - กำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่น้ำเด็กอายุ ต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสร้างว่ายน้ำ - จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสร้างว่ายน้ำ โดยต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้และอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างให้เด็ดขาด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) โฟมช่วยชีวิต อายุต่ำกว่า 2 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> พยายามได้โดยต้องอยู่ประจำสร้างว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการเป็นประจำทุกวัน - ตรวจสอบให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสร้างว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนโดยตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน - ดูแลทำความสะอาดบริเวณทางเดินโดยรอบไม่ให้ลื่นหรือมีน้ำขังเป็นประจำทุกวัน - ตรวจสอบให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่น้ำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสร้างว่ายน้ำเป็นประจำ

AI
อนันดาฯ

ANANDA Development Public Company Limited

ลงชื่อ ธนากร ตุ่น
 (นายธนากร ตันตราธิร์ช)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เมษายน/2559



ลงชื่อ สาวรินทร์ พิริยารักษ์
 (นางสาวรินทร์ พิริยารักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เมษายน/2559


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้างรีสอร์ฟล้อม	ผลกระบวนการรีสอร์ฟล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกัน และแก้ไขผลกระทบรีสอร์ฟล้อม	มาตรการดูดตามตรวจสอบ ผลกระทบบีบีรีสอร์ฟล้อม
		<p>(2) ห่วงขูดชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยางไม่น้อยกว่าความกว้างของสะพะว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัสดุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสุดส่วนลึกของสะพะว่ายน้ำ</p> <p>(4) เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด</p> <p>(5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสะพะว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด</p>	<p>ทุกวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีป้ายประกาศหมายเหตุรหัสพท์ของโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ประจำสารที่ดูแลจนอยู่เสมอ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน - ตรวจสอบให้มีแผนฉุกเฉิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสารอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ลงนาม ๘๙๖	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ตีวีแอลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ลงนาม ๘๙๖	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยาร์คงศิน)	
ผู้อำนวยการรีสอร์ฟล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการที่ต้องการทราบเพิ่มเติม	รายการที่ต้องการทราบเพิ่มเติมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดการและการควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ - อาการทางผิวน้ำ ลักษณะอาการ เช่น มีฝืนคันหรือตุ่มขึ้นตามผิวน้ำ ผิวน้ำอักเสบจากการติดเชื้อ หรือเป็นหนอง - อาการติดเชื้อทางหู ลักษณะอาการ เกิดการอักเสบของหูภายนอก หรือเกิดการอักเสบของหูตอนกลาง - อาการติดเชื้อทางตา ลักษณะอาการ เกิดการอักเสบของเยื่อในตา ตาแดง เคืองตา น้ำตาไหล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญฯ พร้อมปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ ● มาตรการด้านการจัดการและการควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ ประจำไว้บริเวณสระว่ายน้ำ และเก็บให้เป็นสัดส่วนเรียบร้อย - จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 	<p><u>มาตรการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการและการควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอหรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และ



All Inspire Development Public Company Limited.

ลงชื่อ ๘๔๗๑๕ ๘๖๙	เมษายน/2559
(นายธนกร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินส派ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พีรժารงค์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน 麟ะแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - อาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ลักษณะอาการ เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ น้ำมูกไหล หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นต้น - อาการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ลักษณะอาการ ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อนับไม้มและสิ่งสกปรกที่อยู่ในสารออกให้หมด เป็นประจำทุกวัน - ทดสอบแกรงที่วางอยู่บนร่างกายน้ำรีมของสารออกมาล้างทำความสะอาด และขัดร่างกายน้ำ รีมของสารทุกๆ 3-6 เดือนต่อครั้ง - ดูดตะกอนในสารว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 1 ครั้งต่อเดือน - ล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำโดยวิธีการล้างย้อน (BACK WASH) อย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง หรือตามความเหมาะสม - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Acidity-Alkalinity) ของน้ำในสารว่ายน้ำ เป็นประจำทุกวัน 	<p>ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน้ำในสารว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน และตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และตรวจไม่พบฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal colifrom) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน</p> <p>ตรวจวัดและเติมคลอรีนในสารว่ายน้ำ เป็นประจำทุกวัน</p> <p>ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและชีวภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่</p> <p>คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combine chlorine)</p> <p>ความกระด้าง (Calcium hardness)</p>

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๘๕๗๐๑ ๘๔๘๙	เมษายน/2559
(นายธนกร ธนวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ พ.อ.พาก	เมษายน/2559
(นางสาววีรินทร์ พิริยารังคสิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจท้องน้ำด้วยวิธีคัด	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนมาตรฐาน
		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดและเติมคลอรินในสระว่ายน้ำ เป็นประจำทุกวัน - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และมีข้อความดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด • ชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง • ผู้ที่เป็นตาแดง เป็นหวัด โรคผิวหนัง หูน้ำหนวกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ควรหลีกเลี่ยง การลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำ • ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสระว่ายน้ำสามมาร์สแลนด์ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรดไซยา酇ิก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - ตรวจไม่พบ จุลทรรศน์หรือตัวบ่งชี้ จุลทรรศน์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa</i>)

บริษัท อินโนเพรส จำกัด

AInnopus Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๘๔๗๐๖ ๘๔๘๘	เมษายน/2559
(นายธนากร สนธิรัชช์)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	เมษายน/2559
(นางสาวรัตน์ พิริรักษ์ศิริ)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนедʒเม้นท์ จำกัด		

14

All Inspire Development Public Company Limited

میراث/2559

卷之三

นายยุทธนากร บันยวิริยะ (นายยุทธนากร บันยวิริยะ)

卷之三

卷之三


บริษัท ยูฟล อินโนเวชันส์ จำกัด ได้รับอนุญาต
จดทะเบียน

วาระที่ ๔ การติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์การดำเนินการตามที่ต้องการ	มาตรฐานป้องกัน มูลนิธิเพื่อสังคม	มาตรฐานป้องกัน มูลนิธิเพื่อสังคม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ● ด้านสุขภาพจิต <ul style="list-style-type: none"> ความเครียดจากการทำงาน หรือความเมror อัด วุ่นวาย ของผู้พักอาศัยในโครงการ ความเป็นสัดส่วน และเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย หรืออาจจะมีคุณภาพเจ็บป่วยทางกายภาพสูง หรือ sick bulleating syndrome ซึ่งอาจจะเกิดกับผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความสูงมาก 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อผู้พักอาศัยของโครงการ มาตรฐานการที่โครงการปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> - จัดหนี้สี่เบี้ย瓦 ลดน้อยลงไปให้น้อยทันไม่มีปัจจุบันที่เสียหาย แต่ก็เป็นภาระในการเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางกายและอนามัยตืด - จัดพื้นที่ส่วนกลางสำหรับออกกำลังกาย ได้แก่ ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และสวนสาธารณะฯ ฯลฯ เป็นการสร้างเสริมให้ผู้พักอาศัยออกกำลังกายและมีสุสานที่พักผ่อนหย่อนใจ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางกายและอนามัยตืด - ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความไม่สงบในโครงการให้เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ - ควบคุมดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างดีและเป็นผู้พากษายไม่ให้เกิดผู้พบรืน 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานป้องกันและแก้ไขความไม่สงบของผู้พักอาศัยในโครงการที่มีความตื้นเข้มรุนแรง แต่ก็เป็นภัยที่สำคัญให้อุบัติเหตุทางกายและอนามัยตืด มาตรฐานการที่มีความตื้นเข้มต่ำ หรือพื้นที่สี่เบี้ย瓦 ลดน้อยลงไปให้น้อยทันไม่มีปัจจุบันที่เสียหาย แต่ก็เป็นภาระในการเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางกายและอนามัยตืด มาตรฐานการที่มีความตื้นเข้มต่ำ หรือพื้นที่สี่เบี้ย瓦 ลดน้อยลงไปให้น้อยทันไม่มีปัจจุบันที่เสียหาย แต่ก็เป็นภาระในการเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางกายและอนามัยตืด 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานการที่มีความตื้นเข้มต่ำ หรือพื้นที่สี่เบี้ย瓦 ลดน้อยลงไปให้น้อยทันไม่มีปัจจุบันที่เสียหาย แต่ก็เป็นภาระในการเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางกายและอนามัยตืด

Glossary

กันยายน/2559

พัฒนาฯ/2559



ប្រធានរាជវិស័យ ដែលរារកសិន
ជ្រើសរើសរាជរាជការសំណង់ទៅមុខ
ប្រធាន ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរាជការ
និងប្រជាធិបតេយ្យ និងប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជាសាធារណៈ និងប្រជាផ្លូវការ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดูกฎระเบียบการอยู่อาศัยในอาคารชุด สำหรับให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน โดยสงบสุข และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน • มาตรการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พักอาศัย - ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 	
4.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยลาชาล 19 ถนนลาชาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ดังโครงการไม่พบศาสนสถานที่สำคัญ และไม่พบแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่ชี้แจงทะเบียนไว้กับกรมศิลปากรแต่อย่างใด 		

All Inspire
All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๖๗๑๖ ๐๔๘๕	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทัช)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	๖๗๑๖	เมษายน/2559
(นางสาววิรันท์ พีร์อิริยาศิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ซีเอ็ม-es เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ពេរ 2 (ពី ២)


4.4 สนับสนุนการแก้ไขภัยธรรมชาติ	1) สนับสนุนการแก้ไขภัยธรรมชาติ	มาตรฐานการป้องกัน และรองรับภัยธรรมชาติที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน และรองรับภัยธรรมชาติที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน และรองรับภัยธรรมชาติที่สำคัญ
4.4.1 สนับสนุนการแก้ไขภัยธรรมชาติที่สำคัญ	1) สนับสนุนการแก้ไขภัยธรรมชาติที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน และรองรับภัยธรรมชาติที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน และรองรับภัยธรรมชาติที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกัน และรองรับภัยธรรมชาติที่สำคัญ

Environmental Public Company Limited

1

1

1



(ເຫດຜະກ ລາວສູງຄະກ)

፩፻፲፭

גָּדוֹלָה | בְּרִיאָה | זְמַנֵּים

บริษัท ออกเดต อินไซร์ ได้ตรวจสอบเมืองที่ จังหวัด

(นางสาววิรุณ พิรุษารงค์สูบ)

一九四〇年


အခမဲ့အသာဆင် ၁၆၅၂ ပါ ၁၆၅၃

221/273

ព័ត៌មាន 2 (ពេល)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନାମ/୨୫୫୬

ມະຫາວນ/2559



(ນາມສារិវន៍ ជីវិសារសិន)
បរិច្ឆេទ កើតមួយនៃ អេរីធនីរុង និង ពេលវេលាដែលបាន
បរិច្ឆេទ កើតមួយនៃ អេរីធនីរុង និង ពេលវេលាដែលបាន

ตารางที่ 2 (ต่อ)


รายการที่ระบุว่างานร่องรอยแบบใดอยู่	ผลกระแทกสูงและคลื่นพื้นที่อยู่ค้นพบ	มาตรฐานป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบตับสิ่งแวดล้อม
	<p>เขตทางกว้าง 7.00 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่บุคคลอื่นที่ เป็นพื้นที่ว่าง ส่วนทางด้านทิศใต้ติดกับพื้นที่บุคคลอื่น ที่เป็นพื้นที่ว่าง จึงคาดว่าไม่ได้รับผลกระทบด้านความ เป็นส่วนตัว</p> <p>สำหรับอาคารด้านที่ติดกับโครงการทางด้านทิศ เหนือ ได้แก่ อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำ) จะหันด้านข้างเข้าหาพื้นที่โครงการ ซึ่งสภาพปัจจุบัน เมื่อมองจากพื้นที่โครงการออกไปยังอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำ) จะมองเห็นห้องพักอาศัยทั้ง 4 ชั้นของอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำ) หันด้านข้างชนกับด้านข้างของอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำ) โดยคาดว่าผู้พักอาศัยของอาคาร พักอาศัย 4 ชั้น (สันติพร แม่น้ำ) และผู้พักอาศัยของ</p>	ความเป็นส่วนตัว	

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๙๗๖/ ๘๘๙๔ เมษาคม/2559

(นายธนากร อนวารีก์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๘๐๘๔ เมษาคม/2559

(นางสาววิรินทร์ พิริยาร์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบในทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการอาจมีโอกาสได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบให้ผนังด้านที่ติดกับอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิร แม่น้ำ) มีลักษณะเป็นกำแพงทึบ ประกอบกับตำแหน่งของห้องพักอาศัยของโครงการส่วนใหญ่อยู่ทางด้านทิศใต้ของโครงการไม่ได้อยู่ติดกับอาคารของอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิร แม่น้ำ) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือโดยตรง นอกจากนี้ทางโครงการยังออกแบบให้แนวอาคารของโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินในด้านที่ติดกับของอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (สันติพิร แม่น้ำ) ประมาณ 2.43-15.07 เมตร อีกทั้งโครงการจะมีการก่อสร้างรั้วคลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของโครงการ และปลูกไม้ยืนต้นบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ ได้แก่ ต้นปีบ</p>		

All
All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited


ลงชื่อ ๕๖๗๑๔ ๘๖๘๙✓	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๗๐๘๗	เมษายน/2559
(นางสาววิริณี พิรอ่องค์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

卷之三

655/1/1998



191307311/2550

(ប្រាក់បានការិយាល័យ ដើម្បីទទួលសំណង)

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

225/273


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อาคารโครงการจะหันด้านหลังขึ้นกับด้านหลังของกลุ่มบ้านพักอาศัยดังกล่าว โดยคาดว่าผู้พักอาศัยในกลุ่มบ้านพักอาศัยดังกล่าว และผู้พักอาศัยของโครงการอาจมีโอกาสได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากแนวอาชารของโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินในด้านที่ติดกับกลุ่มบ้านพักอาศัยดังกล่าวประมาณ 2.08-4.23 เมตร อีกทั้งโครงการจะมีการก่อสร้างรั้วตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของโครงการ และป补贴ไม้ยืนต้นบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ ได้แก่ ต้นมะยอกกานีใบใหญ่ จึงคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบในด้านความเป็นส่วนตัวต่อผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้ประโยชน์ของอาคารดังกล่าวให้อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามผู้พักอาศัยในอาคารโครงการจะได้เห็นผังบริเวณโครงการ</p>		

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	นายธนกร ธนาวิธี	เมษายน/2559
(นายธนกร ธนาวิธี)		
กรรมการผู้อำนวยการ		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	นางสาววิรินทร์ พิริยาภรณ์สิน	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยาภรณ์สิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน: และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	และเป็นอาคารก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโครงการอยู่แล้ว และสามารถลดผลกระทบลงได้ด้วยการติดม่านบังสายตา จึงคาดว่าเป็นผลกระทบที่สามารถยอมรับได้		

- หมายเหตุ :** - หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางนา
- ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีก่อน)
 - ผู้จัดทำรายงานฯ : เจ้าของโครงการหรือเจ้าของโครงการว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party)


All
Solutions

All Solutions Co., Ltd. Public Company Limited

เลขที่ ๕๗๙๑ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๑๐

หมายเลข/2559

ลงชื่อ ๕๗๙๑ ๘๔๙๖
(นายธนากร ธนาวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
(นางสาววิริณี พิริยะวงศ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เช้อเน็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเลข/2559


ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในระยะก่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ต้องพิจารณาตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ - ระดับพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบระดับพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ ออกแบบไว้ส่องกล้องวัดระดับ ดินแดน	- 1 ครั้ง ภายหลังจากปรับถนนพื้นที่	- เจ้าของโครงการ
- สภาพรัชดาภรณ์โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณรัชดาภรณ์ที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพรัชดาภรณ์โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	- 1 สัปดาห์ต่อครั้ง ในระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
2. ระดับเสียง ตรวจสอบระดับเสียงจากการก่อสร้าง - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq) - ระดับเสียงรบกวน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี	- ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องในวันทำการ	- ตรวจวัดในระยะเวลา ก่อสร้าง ดังนี้ • ช่วงเสาเข็ม และฐานราก ตรวจวัดทุกวันและรายงานผล ทุกสัปดาห์	- เจ้าของโครงการ

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited


ลงชื่อ ๘๖๗๙/ ๘๕๘๙	หมายเหตุ/2559
(นายธนากร ธนาวิทัย)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



หมายเหตุ/2559

ลงชื่อ ๘๖๗๙/ ๘๕๘๙	
(นางสาววิริณี พิริยาธรรมศิลป์)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการที่ 3 คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก	รายการที่ 4 รายการที่ตรวจสอบ	รายการที่ 5 วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	รายการที่ 6 กิจกรรมที่ของการตรวจ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว 1 สถานี ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส 		<ul style="list-style-type: none"> • ช่วงงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน ตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน - ตรวจวัดในระยะเวลา ก่อสร้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเสาเข็มและฐานราก ช่วงงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน ตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ
3. คุณภาพอากาศ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ • ปริมาณฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (Total Suspended Particulate) • ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 μm (PM-10) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องในวันทำการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตรวจวัด ในระยะเวลา ก่อสร้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • งานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัด TSP และ PM-10 ทุกวันและรายงานผลทุก สัปดาห์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ
<p>ลงชื่อ ๐๑๗๕ ๘๔๙๕ เมษายน/2559</p> <p>(นายธนากร ธนาวิทัช) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p>				<p>ลงชื่อ ๐๒๖๔ เมษายน/2559</p> <p>(นางสาววิริณี พิริวงศ์สิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด</p>

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ต้องดูดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของกิจกรรมตรวจ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณออกไซเดอร์ของไนโตรเจน (NO₂) ปริมาณออกไซเดอร์ของซัลเฟอร์ (SO₂) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว 1 สถานี ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส 		<ul style="list-style-type: none"> งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่ง ตรวจวัด TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC 1 ครั้ง/เดือน - บริเวณพื้นที่อ่อนไหวตรวจวัดในระยะเวลา ก่อสร้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> งานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัด TSP และ PM-10 1 ครั้ง/เดือน งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่ง ตรวจวัด TSP, PM-10, CO, SO₂, NO₂ และ HC 1 ครั้ง/เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนกร ธรรมรงค์ เมษาคม/2559

(นายธนกร ธรรมรงค์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาววิรันดา พิริรักษ์สิน เมษาคม/2559

(นางสาววิรันดา พิริรักษ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


รายการพิจารณาด้วยคุณภาพของโครงสร้างทางด้านโครงสร้าง	รายการพิจารณาด้วยความต้องการด้านอย่างดี	รายการอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการเฝ้าระวัง	ความต้องการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
- การปิดคลุมอาคารขณะก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบให้มีการจัดวัสดุปิดคลุมอาคารขณะก่อสร้าง	- ทุกวันในระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
- การปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่นดิน	- รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ตรวจสอบให้มีการจัดวัสดุปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ทุกวันในระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
4. ความสั่นสะเทือน ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity)	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 สถานี	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ตลอด 24 ชม. ในวันทำการ - รับฟังปัญหา/ข้อร้องเรียนจากประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดในช่วงเวลา ก่อสร้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัดทุกวันและรายงานผลทุกสัปดาห์ • ช่วงงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานตอกแต่งภายใน ตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน 	- เจ้าของโครงการ

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๗๗/ ๘๔๙~ เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิทถี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ เมษายน/2559

(นางสาววิรันท์ พิรชารักษ์)
ผู้อำนวยการสังฆะล้อม
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ต้องทดสอบตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรดิน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สาธารณูปโภคได้ ดิน	- ตรวจสอบการป้องกันดินพัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ วิศวกรออกแบบไว้	- 1 สัปดาห์ต่อครั้ง ในช่วงที่มี การก่อสร้างเสาเข็มและฐาน รากอาคาร	- เจ้าของโครงการ
6. น้ำใช้	- ถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบการแทก รั่ว ซึม หรือการชำรุดของถังสำรองน้ำ	- 1 เดือนต่อครั้ง ในระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
7. การบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ	- ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods มีพารามิเตอร์ ดังนี้ - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids)	- 1 เดือนต่อครั้ง ในระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ สมชาย ฤทธิ์	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทัย)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินลีป์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ วิภาดา	เมษายน/2559
(นางสาววิภาดา พิริยารักษ์)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการเพิ่มเติมของค่าquality control	วิธีเดินตัวอย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ชัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) - ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) 		
7.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย และห้องน้ำ-	- บริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วม ในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ตรวจสอบการแตก ร้าว ซึม หรือการชำรุดของระบบบำบัดน้ำเสียและห้องน้ำ-ห้องส้วม	- 1 เดือนต่อครั้ง ในระยะเวลาอันสั้น	- เจ้าของโครงการ

All Inspire Development Public Company Limited


ลงชื่อ ๕๗๖๙ ๐๘๔๕	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทัช)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๕๗๖๙	เมษายน/2559
(นางสาววิริณี พิรัชร์สิน)	
ผู้อำนวยการสังเวยล้อม	
บริษัท ซีเอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

1/2559

142/2559




ลงชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ คงวิรัช	ม.留住人/2559
<p>กรรมการผู้จัดการกองทุน บริษัท ออลส์ อินส์เพอร์ ตัวคอลล่อนเม้นท์ จำกัด</p> <p>(นายสมชาย คงวิรัช) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ศูนย์มูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด</p>	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการพิสูจน์เอกสาร	รายการที่ออกโดย	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจ, หรือการเก็บพื้นที่อย่าง	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ทุก 2 เดือน/ครั้ง หรือตามการใช้งานจริง - ตรวจสอบให้รื้อถอน สูบสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำห้องส้วม คนงานก่อสร้างออกและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 	
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - การตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันในระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ดร. นพ. ธนาวิทย์	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทย์)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ดร. นพ. ธนาวิทย์	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิรՃาร์ศศิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการพิมพ์เอกสารล้อม ทั้งสองด้านของเอกสาร	จุดเด่นที่อย่างไร	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ 		
11. การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนซอยลาด札ล 19 ด้านหน้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตการก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และดูแลให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันในระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๗๘๕ ๘๗๒๓๙ เมษายน/2559

(นายธนากร อนันติธรรม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๖๖๖๖ เมษายน/2559

(นางสาววิรินทร์ พิริยาร์คสิน)
ผู้อำนวยการสิงแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นต์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการดำเนินอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
ก. หมายเหตุของ ผู้ตรวจสอบตรวจสอบ	ร่วมประเมิน วิธีการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการดำเนินอย่าง	ผู้รับผิดชอบ

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๗๙๗/๖๘๕
(นางสาวนภัส ณัฐรัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลสตาร์ อินส派ร์ ทีวีสโตร์ จำกัด

ลงชื่อ ๗๙๗/๖๘๕
๒๕๕๙/๗๙๗
(นางสาวนภัส ณัฐรัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลสตาร์ อินส派ร์ ทีวีสโตร์ จำกัด

ลงชื่อ ๗๙๗/๖๘๕ (นายสุรัตน์ พิริยะวงศ์) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มแอล เอ็นบีซี แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	๒๕๕๙/๗๙๗
---	----------



ตารางที่ 3 (ต่อ)

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารที่ 1 ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ 10110	รายละเอียด ผู้รับตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ	ความต้องการตรวจสอบ หรือการนำไปอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารที่ 1 ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ 10110	รายละเอียด ผู้รับตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ	ความต้องการตรวจสอบ หรือการนำไปอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารที่ 1 ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ 10110	รายละเอียด ผู้รับตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ	ความต้องการตรวจสอบ หรือการนำไปอย่าง	ผู้รับผิดชอบ

All
Properties

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๘๙ / เมษาคม/2559

(นายธนกร ชนกิริศ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อินสไปร์ อิมเมอร์เชิ่ล จำกัด

ลงชื่อ เมษาคม/2559


(นางสาวรัชดา พิริยะวงศ์สิง)
ผู้อำนวยการสังคมสงเคราะห์ฯ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

11. คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดินดินสอและวัสดุก่อสร้าง	รายละเอียด วิธีการดักจับ และวิธีการวิเคราะห์	ความตื้นของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
12. สภาพเศรษฐกิจและสังคม - ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 12. สภาพเศรษฐกิจและสังคม - ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อสร้างรับเรื่องร้องเรียนของ โครงการ 12. สภาพเศรษฐกิจและสังคม - ศรัทธาเรื่องปัญหาโดยรอบโครงการ	ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ

นายธนากร ณรงค์ชัย ลงชื่อ มະນາຍົມ/2559
นายอนันต์ ณรงค์ชัย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเสปอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายธนากร ณรงค์ชัย ลงชื่อ มະນາຍົມ/2559

(นางสาววิรินทร์ พิริยะวงศ์) ผู้อำนวยการสังบัดධ์ บริษัท อินเสปอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนจัมเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการและรายละเอียด ของมาตรการควบคุม	มาตรฐานคุณภาพ	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - กล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ - ทางโทรศัพท์ของโครงการ 	<p>โครงการ และชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมถึงการแก้ไขปัญหา</p> <p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบทั่วไปที่มีข้อบกพร่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตั้งกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ/เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์/จัดให้มีตัวแทนจากโครงการเพื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนโดยตรง 2) ตัวแทนจากโครงการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จากผู้ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันตลอดระยะเวลาที่สร้าง 	

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๔๗๐๑ ๘๔๗๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทัย) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



เมษายน/2559

ลงชื่อ ✓ ธนากร	
(นางสาววิรินทร์ พีรธาร์วงศ์สิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

กองการสิ่งแวดล้อม ผู้ดูแลด้านความชุ่มชื้นภายใน	ผู้ดูแลด้านความชุ่มชื้นภายนอก	ผู้ดูแลด้านความชุ่มชื้นทั่วไป	ผู้ดูแลด้านความชุ่มชื้นทั่วไปของบริษัทฯ
<p>กุศลเด่นพัฒนาชัย</p> <p>ผู้ดูแลด้านความชุ่มชื้นภายใน</p>	<p>วิศวกรตรวจสอบ</p> <p>ผลวิเคราะห์การวินิจฉัย</p>	<p>ผู้ดูแลด้านความชุ่มชื้นและประเมินค่า</p> <p>ผู้ดูแลด้านความชุ่มชื้นและประเมินค่า</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>

หมายเหตุ : - ระยะเวลาที่อ้างอิงในรายการประมวล 13 เดือน

- หน่วยงานที่ต้องจัดสรรงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณูปโภค
- กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางนา
- ระยะเวลาที่ผ่านมา : ส.ง 2 ครั้ง/ปี ศือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบเดือนกรกฎาคมและกันยายน) และภายในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน) เป็นปีก่อน)
- ผู้ดูแลรายงาน : เจ้าของโครงการหรือเจ้าของโครงการร่วมกับบุคลากรที่ 3 (Third party)



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๖๗๘ (๕๔๙๕) ๘๕๙
เมษายน/๒๕๕๙

(นายธนกร ณัฐวิชญ์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ออลส์ อินส派ร์ ทิวัล寇ป์มั�ฟ จำกัด

<p>ลงชื่อ เมษายน/๒๕๕๙</p> <p>(นายสารวิรบุ๊ฟ พรช่างศรีสิน)</p> <p>ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ศรีเมฆ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด</p>	
---	--


ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Parc ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในระยะดำเนินการ

หัวข้อผลกระทบที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ	วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. แหล่งน้ำผิวน้ำและคุณภาพน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย</p> <p>1.1. คุณภาพน้ำทึบ (ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ปี พ.ศ. 2548)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) - โปรเจนทั้งหมด (TKN) 	<p>- น้ำเสียหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p>	<p>- ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods</p>	<p>- 1 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>- เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด</p>

All Inspire Development Public Company Limited

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๖๔๗๐๕ ๘๙๘๙๖	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทัช)		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	๖๔๗๐๕ ๘๙๘๙๖	เมษายน/2559
(นางสาวริวนท์ พิริยะรังคสิน)		
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม		
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ผู้ดูแลพื้นที่และผู้รับผิดชอบติดตามตรวจสอบ		รายละเอียด	ความสำคัญของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลพื้นที่และผู้รับผิดชอบติดตามตรวจสอบ	ผู้ดูแลพื้นที่และผู้รับผิดชอบ	วิธีการตรวจสอบ มาตรฐาน มาตรฐานการวิเคราะห์	ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.2 อุปกรณ์ภายในระบบบำบัด	- บริการดูแลดูดซับอุปกรณ์ต่างๆ	- ตามวิธีการตรวจสอบของอุปกรณ์แต่ละประเภท	<ul style="list-style-type: none"> - ปั๊กครั้ง (หรือตามความเหมาะสมหรือตามที่ระบุในคู่มือใช้งาน) 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ/นิตบุคคลยกเว้นการ

- เครื่องสูบน้ำ เครื่องต้มอาหาร และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย



All Inspiro Development Public Company Limited


ลงชื่อ	เมษายน/2559
	นายสมศักดิ์ ไชยวัฒนา
ลงชื่อ	เมษายน/2559
	กรรมการผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบติดตามตรวจสอบ
ลงชื่อ	เมษายน/2559
	บริษัท ชีเอ็มเอส เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการที่ต้องตรวจสอบที่ห้องค่าตอบแทนตรวจสอบ	รายการที่ต้องตรวจสอบ	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และอิทธิพลต่อรายได้	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
2. ระบบรายน้ำ - เศษทิน หรือตอกอนดินภายในท่อระบบย้ำรวม	- ภายในท่อระบบย้ำรวม และบ่อ ดักขยะก่อนระบายน้ำท่อระบบย้ำ ^{สารณะ}	- ตรวจสอบไม่ให้มีเศษทิน หรือ ตอกอนดินภายในท่อระบบ ย้ำรวม	- 1-2 เดือนต่อครั้ง ในช่วงฤดูฝน	- เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
3. การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ - ขยะมูลฝอยในถังขยะในชั้นพักอาศัย และห้องพักขยะ รวม	- บริเวณจุดตั้งถังรองรับขยะมูลฝอย ในอาคารและห้องพักขยะรวม	- ตรวจสอบไม่ให้มีขยะมูลฝอย ตกค้างในถังพักขยะในชั้น พักอาศัย และห้องพักขยะรวม - การทำความสะอาดห้องพัก ขยะมูลฝอยรวมของโครงการ	- 1 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
- สิ่งปฏิกูลและตากองจากถังเก็บตอกอน	- ระบบบำบัดน้ำเสีย (ถังเก็บตอกอน)	- แจ้งให้สำนักงานเขตบางนา ให้เข้ามาสูบตอกอน	- 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตาม สภาพการใช้งานจริงสำหรับ ถังเก็บตอกอน	- เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด

All Inspire
All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๖๗๗๘ ๐๔๘๕ หมายเหตุ/2559
(นายธนากร มนวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ทีวีแอลคอมเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ ๖๗๗๘ ๐๔๘๕ หมายเหตุ/2559
(นางสาววิรันดา พิริยาวงศ์สิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดูแลด้วยความตระหนักรู้		รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิเคราะห์	ความเสี่ยงที่อาจกระทบรวมทั้ง ผู้รับผิดชอบ
4. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารของโครงการทุกชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามวิธีการตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตามวิธีการตรวจสอบของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารของโครงการทุกชั้น
5. น้ำใช้	- การแยก ร้ำ ซึม หรือการซักดูดของท่อประปา	<ul style="list-style-type: none"> - เส้นท่อประปาของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเม็ดเดือน้ำ แหล่งดิน สำراجตามใบอน เส้นท่อ - ตรวจสอบเม็ดเดือน้ำ แหล่งดิน สำrajตามใบอน เส้นท่อ
6. การไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - การบำรุงดูแลอย่างระบบไฟฟ้าและระบบการเติมถ่ายไฟฟ้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบท่อสายไฟฟ้าท่อร้าว รั่วซึมกับเดินสำรวจสภาพของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ - ตรวจสอบท่อสายไฟฟ้าท่อร้าว รั่วซึมกับเดินสำรวจสภาพของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ลงชื่อ 	เมษายน/2559
<p>(นายสมศักดิ์ ไชยเชษฐ์) กรรมการผู้อำนวยการส่วนงาน บริษัท ออมสิน จำกัด ผู้ดูแลสถาบันฯ จำกัด</p>	
	

ลงชื่อ 	เมษายน/2559
<p>(นายสมศักดิ์ ไชยเชษฐ์) กรรมการผู้อำนวยการส่วนงาน บริษัท ออมสิน จำกัด ผู้ดูแลสถาบันฯ จำกัด</p>	


ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการตรวจสอบที่ห้องห้องที่ติดตามมาตรฐานสากล	จากเดิมที่อยู่	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำใช้ - ระบบสุขาภิบาลต่างๆ ของอาคาร ได้แก่ ระบบบำบัด น้ำเสีย การระบายน้ำ และการจัดการขยะมูลฝอย	- จุดติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและ ระบบสุขาภิบาลต่างๆ	- ทำความสะอาดที่ก่อสร้าง และระบบ	- ตามรายละเอียดที่กล่าวถึง วิธีการตรวจสอบการทำงาน ของแต่ละระบบ	- เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
8. การจัดการและดูแลสระว่ายน้ำ ● โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- กระเบื้องที่ปูพื้น/ผนัง ของสระว่ายน้ำ - พื้น และผนังโดยรอบของสระว่ายน้ำ - บริเวณโครงสร้างคอนกรีตภายใน และภายนอกสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบการแตกหักของ กระเบื้องปูพื้น/ผนังของ สระว่ายน้ำ - ตรวจสอบการร้าวซึมของน้ำ จากสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต ที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ	- อายุน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง - อายุน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง - อายุน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง	- เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๗๗๑/๐๔๘๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๗๗๒	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิริยารังศิน)	
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์	
บริษัท ชีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ก. แผนผังและลักษณะที่ดินที่คาดการณ์ว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์		รายละเอียด บริการชุมชน แนววิธีการวิเคราะห์	ความต้องการครัวเรือน หรือการเข้าบ้านอยู่อาศัย	ผู้รับผิดชอบ
● บุพเพเหตุ/การจมน้ำ ที่เกิดขึ้นบริเวณส่วนร่วยนา	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพความพร้อม/ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ช่างชลประทาน - บริเวณส่วนร่วยนาของโครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกสถิติความปลดออกบัญชี - บันทึกเหตุจลาจลในการใช้บริการ สรงร่วยน้ำที่เกิดขึ้น รวมทั้ง หาวิธีป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ - อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลของค่าคราด - เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลของค่าคราด
● ที่ดินที่มีสภาพดีอยู่บ้างดีอยู่บ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพความพร้อม/ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ช่างชลประทาน - บริเวณส่วนร่วยนาของโครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินสภาพว่ามีน้ำ เช่น ห่วง โพงช่องชลประทาน ให้อยู่ใน สภาพที่ดีแล้วอยู่ใน ตำแหน่งที่เหมาะสมได้ดีเจน หน่อยไม่ได้สะตราง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ช่างชลประทาน ประจำวันน้ำ เช่น ห่วง โพงช่องชลประทาน ให้อยู่ใน สภาพที่ดีแล้วอยู่ใน ตำแหน่งที่เหมาะสมได้ดีเจน หน่อยไม่ได้สะตราง 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ - อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited


ลงชื่อ นายธนกร ธนาวิทัย	หมายเหตุ/2559
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ออลสีล บินไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ นายสมชาย คงกระศิน	หมายเหตุ/2559
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ออลสีล บินไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	

249/273

ເລີ່ມຕົ້ນ ວິທະຍາກ (ນາງພັດທະນາ)	ອາກ ວິທະຍາກ (ນາງພັດທະນາ)
ວິທະຍາກ/2559	ວິທະຍາກ



ອາກ ວິທະຍາກ (ນາງພັດທະນາ)	ວິທະຍາກ ວິທະຍາກ (ນາງພັດທະນາ)
ວິທະຍາກ/2559	ວິທະຍາກ



		<p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p> <p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p> <p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p>		<p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p> <p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p> <p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p>
ນາງພັດທະນາ	ວິທະຍາກ	<p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p> <p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p> <p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p>		<p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p> <p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p> <p>ນາງພັດທະນາ</p> <p>ວິທະຍາກ</p>

ເລີ່ມຕົ້ນ 4 (ຫຼັດ)


ตารางที่ 4 (ต่อ)

คณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องดีดตามตรวจสอบ	จดเก็บพื้นที่อย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บพื้นที่อย่าง	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสรรว่ายน้ำ - ป้ายแสดงกฎระเบียบในการใช้สรรว่ายน้ำ - ป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณสรรว่ายน้ำของโครงการ - บริเวณสรรว่ายน้ำของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสรรว่ายน้ำ - ตรวจสอบให้มีป้ายแสดงกฎระเบียบในการใช้สรรว่ายน้ำให้เห็นชัดเจนอย่างเสมอ - ตรวจสอบให้มีป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน - 1 ครั้งต่อเดือน - 1 ครั้งต่อเดือน 	



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๗๗๗ ๐๔๘๙	มายาน/2559
(นายอนันต์ อนันติธีร์) กรรมการผู้มีอำนาจจดนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	




ลงชื่อ ๕๗๗๗	มายาน/2559
(นางสาววิรินท์ พิริจำรงค์สิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนедิมานท์ จำกัด	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการที่ 4 หัวข้อที่ต้องดูแลในคลังสินค้า	กำหนดการตรวจสอบ	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และอธิบายวิเคราะห์	ความถี่ของกิจกรรมตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
- แผนอุปกรณ์มีเกิดอุบัติเหตุ และขันตอน การปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบ อุบัติเหตุ	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำสาร	กู้ชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ผู้มาใช้ บริการ และเจ้าหน้าที่ประจำ สระเห็นชัดเจนอยู่เสมอ		
● คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำสาร	- ตรวจสอบให้มีแผนอุปกรณ์ และขันตอนการปฏิบัติงาน เก็บไว้ในบริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำสาร	- 1 ครั้งต่อเดือน	
	- บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ โดยเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 2 จุด/ สาร (ส่วนลึกและส่วนตื้นขณะที่มี ผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด)	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในสระว่ายน้ำตามวิธีการ วิเคราะห์ของ Standard Methods มีพารามิเตอร์ ดังนี้		- เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนกร อนวิธิชัย เมษาคม/2559
 (นายธนกร อนวิธิชัย)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาวรินท์ พิรัชรังคสิน เมษาคม/2559
 (นางสาวรินท์ พิรัชรังคสิน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีเอ็มบี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)


คุณภาพลิงแผลล้อนที่ต้องดูดตามครุภัณฑ์	จุดเก็บตัวอย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ตรวจไม่พบฟีโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combine chlorine) - ความกระด้าง (Calcium hardness) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน - ทุกวัน - ทุกวัน - 1 ครั้งต่อเดือน - 1 ครั้งต่อเดือน - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	

All inspire

All inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ นายธนากร ธนาวิทัช เมษายน/2559

(นายธนากร ธนาวิทัช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ นางสาววิรินท์ พิริยารังคสิน เมษายน/2559

(นางสาววิรินท์ พิริยารังคสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท จีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการพิสูจน์มาตรฐานพิเศษที่ต้องมีตรวจสอบ	รายการเพิ่มเติมถ้ามี	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - กรดไซยาโนริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวปั่นชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๗๑๐๖ ๐๔๘๙	หมายเหตุ/2559
(นายธนกร ธนาวิที)	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ ๖๒๒๔	หมายเหตุ/2559
(นางสาวริรันท์ พิริยารังสรรค์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	


ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการที่ต้องตรวจสอบ	ผู้เก็บตัวอย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวินิจฉัย	ความถี่ของการตรวจรับ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
● การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ	- ข้อนไปไม้และสิ่งสกปรกที่อยู่ในสระออกให้หมด - ขัดกระเบื้อง พื้น และผนังของสระว่ายน้ำ - ทำความสะอาดตะแกรงและชั้ดร่างระบายน้ำ ริมขอบสระ - ดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน - อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ - 3-6 เดือนต่อครั้ง - 1 ครั้งต่อเดือน	- เจ้าของโครงการ/ นิตบุคคลอาคารชุด
9. การคมนาคมขนส่ง	- ระบบการจราจรภายในโครงการ และจุดติดตั้งป้าย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ	- การจัดระบบการจราจรภายในโครงการ ได้แก่ กำหนด ทิศทางการเดินรถ การซีดเส้นแบ่งแนวถนนพร้อมลูกศร การติดป้ายสัญญาณจราจร ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น	- 1 เดือนต่อครั้ง	- เจ้าของโครงการ/ นิตบุคคลอาคารชุด

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	๕๗๐๙ ๘๔๘๙	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิทช์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		



ลงชื่อ	V. วิภาดา	เมษายน/2559
(นางสาววิรินทร์ พิรชาร์งค์สิน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		


ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และถือการไว้เคราะห์	ความถี่ของการตรวจจับ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดตัวอย่าง	สถานที่	ผู้ดำเนินการ
<ul style="list-style-type: none"> - ทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนซอยลากาล 19 (บริเวณ ด้านหน้าโครงการ) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยาม รักษาความปลอดภัยโดย ควบคุมดูแลระบบจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรถ ทางตรงบนถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม้ให้ ผู้พักอาศัยนำรถไปจอดด้าน นอกโครงการริมถนนซอย ลากาล 19 โดยเด็ดขาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน - ทุกวัน



All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ ๕๗๗๗ ๐๔๘๕	เมษายน/2559
(นายธนากร ธนาวิธี)	
· กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ วิภาดา	เมษายน/2559
(นางสาววิภาดา พิรารงค์สิน)	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คณค่าผลิตภัณฑ์คอมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจดู หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจและสังคม - ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานโครงการ - ทางโทรศัพท์ของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอนดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1)รับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ / โครงการ 2) ตัวแทนจากโครงการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จากผู้ได้รับผลกระทบ 3) ผู้ที่เกี่ยวข้องรับคำสั่งและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 4) แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของโครงการให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ


All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

เมษายน/2559

ลงชื่อ ๕๔๙๗/ ๘๖๒/

(นายธนากร ธนาวิทัช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด



เมษายน/2559

ลงชื่อ วิภาดา

(นางสาววิภาดา พิรัชรังคสิน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการพิจารณาด้วยเหตุผลทางธุรกิจของโครงการ	จากเก็บตัวอย่าง	รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ และอธิการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
11. สูนทรีสภาพและการห้องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - อาคารโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและปลูกไม้ยืนต้นขึ้นล่างโดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ - ตรวจสอบคูแลหรงพุ่มกิงก้านและใบของต้นไม้ภายในโครงการไม่ให้ยื่นล้ำเข้าไปในเขตที่ดินบุคคลอื่น - ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยทำการต่อเติมส่วนของอาคารที่อยู่ด้านนอกห้องพักอาศัยอย่างเด็ดขาด 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้งต่อเดือน - 1 ครั้งต่อเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ/ นิตบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/ นิตบุคคลอาคารชุด

All Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

ลงชื่อ	เมษายน/2559
นายธนกร ธนาวิธี	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	



ลงชื่อ	เมษายน/2559
นางสาวรินท์ พิริกรรมศิริ	
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	

ตรางาที่ 4 (ต่อ)


<p>ผู้นำทางคือแนวคิดที่ดีต่อตัวเองและส่วน</p> <p>บุคคลให้ความยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ยกการโครงสร้าง - ตรวจสอบการจัดตั้งระบบฯ - ศรีภารต์ร่วมใจส่วน - แม่ค้าวิสาหกิริยาและราชบุรี - วิธีการบริหารจัดการ - วิชาชีพอาชญากรรม - ความต้องการที่จะจัดตั้ง - ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงสร้าง/ - นิติบุคคลและการบุญ


พนักงานที่ต้องจดสูงริษยาในหน้าการปฏิบัติงานของครุภารกิจ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่และสำนักงานที่ตั้งต่อไปนี้ ยกเว้น กองควบคุมอาคาร

- กรุงเทพมหานคร แห่งสำนักงานเขตบางนา
 - รัชโยภิเวศที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบต่อของกรมถึงปีก่อนๆ) และภายในเดือนมกราคม
 - รัฐธรรมนูญการติดตามตรวจสอบต่อของสำนักงานกฎหมายที่รับทราบก่อน
 - ผู้จัดทำรายงานฯ : เจ้าของโครงการหรือเจ้าของโครงสร้างว่าด้วยบุคคลที่ 3 (Third party)

四百一

A K Inspire Development Public Company Limited






ឧបត្ថម្ភ ១ ផែងប្រទេសពុំណា និងអនុសាស្ត្រក្រោរការ

กิจกรรมที่ ๑๒๕ ๑:๑๒๕





50.36

50.58

31.56

31.46

31.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

-1.00

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

-6.00

-7.00

-8.00

-9.00

-10.00

-11.00

-12.00

-13.00

-14.00

-15.00

-16.00

-17.00

-18.00

-19.00

-20.00

-21.00

-22.00

-23.00

-24.00

-25.00

-26.00

-27.00

-28.00

-29.00

-30.00

-31.00

-32.00

-33.00

-34.00

-35.00

-36.00

-37.00

-38.00

-39.00

-40.00

-41.00

-42.00

-43.00

-44.00

-45.00

-46.00

-47.00

-48.00

-49.00

-50.00

-51.00

-52.00

-53.00

-54.00

-55.00

-56.00

-57.00

-58.00

-59.00

-60.00

-61.00

-62.00

-63.00

-64.00

-65.00

-66.00

-67.00

-68.00

-69.00

-70.00

-71.00

-72.00

-73.00

-74.00

-75.00

-76.00

-77.00

-78.00

-79.00

-80.00

-81.00

-82.00

-83.00

-84.00

-85.00

-86.00

-87.00

-88.00

-89.00

-90.00

-91.00

-92.00

-93.00

-94.00

-95.00

-96.00

-97.00

-98.00

-99.00

-100.00

-101.00

-102.00

-103.00

-104.00

-105.00

-106.00

-107.00

-108.00

-109.00

-110.00

-111.00

-112.00

-113.00

-114.00

-115.00

-116.00

-117.00

-118.00

-119.00

-120.00

-121.00

-122.00

-123.00

-124.00

-125.00

-126.00

-127.00

-128.00

-129.00

-130.00

-131.00

-132.00

-133.00

-134.00

-135.00

-136.00

-137.00

-138.00

-139.00

-140.00

-141.00

-142.00

-143.00

-144.00

-145.00

-146.00

-147.00

-148.00

-149.00

-150.00

-151.00

-152.00

-153.00

-154.00

-155.00

-156.00

-157.00

-158.00

-159.00

-160.00

-161.00

-162.00

-163.00

-164.00

-165.00

-166.00

-167.00

-168.00

-169.00

-170.00

-171.00

-172.00

-173.00

-174.00

-175.00

-176.00

-177.00

-178.00

-179.00

-180.00

-181.00

-182.00

-183.00

-184.00

-185.00

-186.00

-187.00

-188.00

-189.00

-190.00

-191.00

-192.00

-193.00

-194.00

-195.00

-196.00

-197.00

-198.00

-199.00

-200.00

-201.00

-202.00

-203.00

-204.00

-205.00

-206.00

-207.00

-208.00

-209.00

-210.00

-211.00

-212.00

-213.00

-214.00

-215.00

-216.00

-217.00

-218.00

-219.00

-220.00

-221.00

-222.00

-223.00

-224.00

-225.00

-226.00

-227.00

-228.00

-229.00

-230.00

-231.00

-232.00

-233.00

-234.00

-235.00

-236.00

-237.00

-238.00

-239.00

-240.00

-241.00

-242.00

-243.00

-244.00

-245.00

-246.00

-247.00

-248.00

-249.00

-250.00

-251.00

-252.00

-253.00

-254.00

-255.00

-256.00

-257.00

-258.00

-259.00

-260.00

-261.00

-262.00

-263.00

-264.00

-265.00

-266.00

-267.00

-268.00

-269.00

-270.00

-271.00

-272.00

-273.00

-274.00

-275.00

-276.00

-277.00

-278.00

-279.00

-280.00

-281.00

-282.00

-283.00

-284.00

-285.00

-286.00

-287.00

-288.00

-289.00

-290.00

-291.00

-292.00

-293.00

-294.00

-295.00

-296.00

-297.00

-298.00

-299.00

-300.00

-301.00

-302.00

-303.00

-304.00

-305.00

-306.00

-307.00

-308.00

-309.00

-310.00

-311.00

-312.00

-313.00

-314.00

-315.00

-316.00

-317.00

-318.00

-319.00

-320.00

-321.00

-322.00

-323.00

-324.00

-325.00

-326.00

-327.00

-328.00

-329.00

-330.00

-331.00

-332.00

-333.00

-334.00

-335.00

-336.00

-337.00

-338.00

-339.00

-340.00



All Inspire Development Public Company Limited

เมษายน/2559

ลงชื่อ... ๘๗๔๕ ๐๔๙๔

(นายธนกร ธนาวิชัย)
กรรมการผู้มีอำนาจของบาน
บริษัท ออลส์ อินไซร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด


เมษายน/2559

ลงชื่อ...
(นางสาววิวิจิตร ศิริรัชต์สิน)
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจแมคคล้อด
บริษัท ซี.เอ็ม.บี. อินจิ尼อเรอร์ เทคโนโลยี จำกัด





ผู้เข้าร่วมโครงการ

มาตรฐาน 1:100




PROJECT :	OWNER :	ARCHITECTS	STRUCTURAL ENGINEERS	MECHANICAL ENGINEERS AND ELECTRICAL	LANDSCAPE ARCHITECTS	INTERIOR ARCHITECTS	KEY PLAN	DRAWING TITLE	REVISIONS
The Excel Parc	บริษัท ออลส์ อินไซร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด		CEK						No. DESCRIPTION DATE
อาคาร C.S.R. พัทยาชัย 8 ชั้น	LOCATION : 40/1 ถนนพัทยาใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130	CONSULTANTS	STRUCTURAL ENGINEERS CEK	Mechanical Engineers and Electrical C.E.K. Engineering & Management Co., Ltd.	Landscape Architects C.E.K. Engineering & Management Co., Ltd.	Interior Architects C.E.K. Engineering & Management Co., Ltd.			DESIGNER : DRAWN : CHECKED : APPROVED : DATE : 04 NOV 2015
LOCATION :									SCALE OF DRAWING DATE NO. TOTAL SHEET
ชั้นที่ 1 ถึง 8 ถนนพัทยาใต้ (บ้านที่ 105) ตำบลหนองปรือ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี									Note : This Drawing is Confidential and All Contractors and Sub-contractors must keep it secret. It must not be copied from. Disseminated outside required boundary to the Worked or Employer concerned before proceeding.





1 ផែងផតចងជាន់ពីរីយាជ្ញាន 2



រាយបនទិន្នន័យកសិកម្មភាពអគ្គន៍រៀល

1	7.60	ទី 11
2	89.22	ទី 11
3	18.64	ទី 11
4	17.82	ទី 11
5	10.47	ទី 11
6	58.81	ទី 11
7	5.87	ទី 11
8	40.30	ទី 11

ការបនទិន្នន័យកសិកម្មភាពអគ្គន៍រៀល 2		
9	4.10	ទី 11
10	24.62	ទី 11

ការបនទិន្នន័យកសិកម្មភាពអគ្គន៍រៀល 2		
9	4.10	ទី 11
10	24.62	ទី 11

$$\text{ប័ណ្ណតិន្នន័យកសិកម្មភាពអគ្គន៍រៀល 2} = 273.35 \text{ ទី 11}$$

(ប័ណ្ណតិន្នន័យកសិកម្មភាពអគ្គន៍រៀល 317 ទី 11)



សំខាន់សំខាន់រៀល 12559

ឯកសារពិនិត្យ

(ឯកសារពិនិត្យ គិតថ្លែងទិន្នន័យ)

បនទិន្នន័យកសិកម្មភាពអគ្គន៍រៀល 317 ទី 11


ប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានបន្ទាត់ដោយរៀល 317 ទី 11

ក្រសួងរៀល នគរបាល

បនទិន្នន័យកសិកម្មភាពអគ្គន៍រៀល 317 ទី 11

PROJECT :	OWNER :	DESIGNER :	DRAWING FILE :
The Excel Parc	លោក ស៊ុខ នាមុន នាមុន នាមុន នាមុន	សេរី សេរី សេរី សេរី	15_Drawings_20150815_12559
រាជធានី ភ្នំពេញ បឹងកេង 8 បីនា	លោក ស៊ុខ នាមុន នាមុន នាមុន នាមុន	សេរី សេរី សេរី សេរី	15_Drawings_20150815_12559
LOCATION : ភ្នំពេញ ចំណែក ភ្នំពេញ ភ្នំពេញ	លោក ស៊ុខ នាមុន នាមុន នាមុន នាមុន	សេរី សេរី សេរី សេរី	15_Drawings_20150815_12559
អាជីវកម្ម នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល	លោក ស៊ុខ នាមុន នាមុន នាមុន នាមុន	សេរី សេរី សេរី សេរី	15_Drawings_20150815_12559

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า



AI Inspire

All Inspire Development Public Company Limited

เมษายน/2559

ลงวันที่ ๐๗๕ ๒๐๑๔

(นายธนกร ธรรมชาติ)
กรรมการผู้จัดการองค์นายน
บริษัท อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงวันที่ ๐๗๕ ๒๐๑๔

เมษายน/2559 0.5
CMS
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นต์ จำกัด
The Excel Parc Mezzanine Green Plan

รายละเอียดพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

1	7.60	㎡.m.
2	89.22	㎡.m.
3	18.64	㎡.m.
4	17.82	㎡.m.
5	10.47	㎡.m.
6	58.81	㎡.m.
7	5.87	㎡.m.
8	40.30	㎡.m.
รวม	248.73	㎡.m.

รายละเอียดพื้นที่สีเขียวชั้น 2

9	4.10	㎡.m.
10	24.62	㎡.m.

รวม 28.72 ㎡.m.

รายละเอียดพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า

11	52.43	㎡.m.
12	27.28	㎡.m.

รวม 79.71 ㎡.m.


พื้นที่สีเขียวทั้งหมด = 357.16 ㎡.m.

(พื้นที่สีเขียวตามกำหนด 317 ㎡.m.)

*** ครบถ้วนกำหนด *** ✓

รูปที่ 10 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าของโครงการ

PROJECT :	OWNER :	ARCHITECTS	STRUCTURAL ENGINEERS	MECHANICAL ENGINEERS AND ELECTRICAL	LANDSCAPE ARCHITECTS	INTERIOR ARCHITECTS	KEY PLAN	DRAWING TITLE	ADVISORS
The Excel Parc	บริษัท อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	AS STRONG	AS STRONG	CSEK	-	-	-	Mezzanine Green Plan	NO. DESCRIPTION DATE
อาคาร ค.ส.ล. พัฒนา ชั้นดาดฟ้า	LOCATION : 14/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	CONSULTANTS	STRUCTURAL ENGINEERS	SANITARY ENGINEERS	LANDSCAPE ARCHITECTS	INTERIOR ARCHITECTS	KEY PLAN	DRAWING TITLE	DESIGNER : DRAWER : APPROVED : DATE : BY NOV 2015
อาคาร ค.ส.ล. พัฒนา ชั้นดาดฟ้า	LOCATION : 14/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110		AS STRONG	AS STRONG	AS STRONG	AS STRONG	AS STRONG	Mezzanine Green Plan	SCALE OF DRAWING Dwg. No. TOTAL Dwg. No. Drawing is Copyright All Contractors must make a copy of this drawing for their record. No. Drawings must be copied by the architect or engineer concerned before proceeding.
แบบฟอร์ม ๒ แบบฟอร์ม (ลูกบัว 105)	แบบฟอร์ม ๒ แบบฟอร์ม (กุญแจ 105)								
แบบฟอร์ม ๒ แบบฟอร์ม (กุญแจ 105)	แบบฟอร์ม ๒ แบบฟอร์ม (กุญแจ 105)								



ស៊ូតកម្មណី

A horizontal number line starting at 0 and ending at 20. Tick marks are present at 0, 1, 2, 5, 10, 15, and 20. The segment between 0 and 1 is labeled "0.5" above the line.

การรับการผู้มีอำนาจดูแล

បីមួក នូវលំដាប់ ឱ្យរាល់ទិន្នន័យបាន

ପ୍ରକାଶ

(ນາມສາງວຽກທີ່ ພິරອົງຈຳຮັງກົດ)

ผู้ชี้นำภารกิจเวคเตอร์

បរិមាណ ឯឈុំនៅតាមចិត្តរឹង និងការណែនាំនៃវា

ข้อที่ 11 ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นของโครงการ

PROJECT :	The Excel Parc		OWNER :	บริษัท เอ็กซ์เซล จำกัด		ARCHITECTS	STRUCTURAL ENGINEERS	MECHANICAL, ELECTRICAL AND PLUMBING ENGINEERS	LANDSCAPE ARCHITECTS	INTERIOR ARCHITECTS	KEY PLATE	DRAWING FILE	REVIEWS
LOCATION :	ถนนสุขุมวิท บ้านเลขที่ 8 แขวงคลองเตย		LOCATOR :	16/17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ									NO. / DESCRIPTOR / DATE
CONSULTANTS	ARCHITECTS	STRUCTURAL ENGINEERS	MECHANICAL, ELECTRICAL AND PLUMBING ENGINEERS	LANDSCAPE ARCHITECTS	INTERIOR ARCHITECTS	KEY PLATE	DRAWING FILE	REVIEWS					
								NO. / DESCRIPTOR / DATE					
LOCATION :	ถนนสุขุมวิท บ้านเลขที่ 8 แขวงคลองเตย (บ้านที่ 105)							NO. / DESCRIPTOR / DATE					
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงานสถาปัตย์ คือ บริษัท เอ็กซ์เซล จำกัด ผู้รับผิดชอบงานโครงสร้าง คือ บริษัท AS STRUCTURE ENGINEERS จำกัด ผู้รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิด คือ บริษัท CEK จำกัด ผู้รับผิดชอบงานระบบประปาและอุปกรณ์ภายในอาคาร คือ บริษัท บริษัท CEK จำกัด ผู้รับผิดชอบงานภายนอก คือ บริษัท บริษัท CEK จำกัด ผู้รับผิดชอบงานออกแบบภายใน คือ บริษัท บริษัท CEK จำกัด													

四庫全書

गुरुवार सुन्दरी

การบริหารบัญชีในรายรับรายจ่าย
เบี้ยเลี้ยง ยอดคงเหลือบัญชี หักภาษี




ପ୍ରକାଶକ

குழுமான்	பேர்	பிரபு	திருமீது	திருமீது (மட்டும்)
[REDACTED]	43 Rapta spp. முதல்வீதி [7722-23]	1.2 மி	13.02	
[REDACTED]	முதல்வீதி Hedone pastinaceum L. v. H. pastinaceum Röhl.	2.0 மி	10.26	
[REDACTED]	51 Wingate's Begle. ex Kurz	1.5 மி	45.60	
[REDACTED]	52 Dactyloctenium Bikit "Tico" or நாட்டுக்காடு	0.6 மி	7.97	
[REDACTED]	Andropogon compactus (Sw.) P. Beauvois		151.88	
				248.75
			PM	

ผู้งดเสื่อมการประคุณในทุน-ไม่ติดตามตีบานชั้นทาง

กู๊ด 12 ดีเยี่ยมสุดๆ สำหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์ แนะนำให้ลองดู



ମୁଦ୍ରଣ ନାମ : ଶ୍ରୀମତୀ ପର୍ବତୀ ପାତ୍ରମା
ପାତ୍ରମା ନାମକୁ ପର୍ବତୀ ପାତ୍ରମା
ପାତ୍ରମା ନାମକୁ ପର୍ବତୀ ପାତ୍ରମା

पुस्तक संग्रह


กิจกรรมการผู้ช่วยงานบ้านเรือน

บ้านที่ ๑๔๙
หมู่ที่ ๑๘๖
ถนนที่ ๑๘๖
แขวงที่ ๑๘๖

ເບີນກຳ ຂອງລົມໄລຍະ ເຊິ່ງມີເປົ້າ ແລ້ວ ເພື່ອມີມັນກຳ ທັງສອງ

សំណើរាយការណ៍	ភេទ	រាយការ	ជីវិតក្នុង (ឆ្នាំ)
[REDACTED]	Rheus spp.	1.2 ន.	12.04
[REDACTED]	អាហាត ប្រចាំពាណិជ្ជកម្ម Spathiphyllum canariense (Dryand.) Schott	0.5 ន.	12.58
[REDACTED]	ដូសស្រី Dioscorea coccinea Bak. "Ticoder"	0.6 ន.	4.10

ผู้ผลิตการประโภคในพุ่มไม้ครามต้นซึ่งน้ำร่วนวายนา



WEGEN KUNSTEN

การรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



นราธิราษฎร์ ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชชนนีฯ ทรงเป็นที่รักที่น่าชื่นชมที่สุด

ಕ್ರಮಾಂಕ	ನಾಮ	ಕಾರಣ	ಪ್ರಾಯಿಕ (PKR)
೨	ಆಗ್ನಾ ರಾಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ	೧.೨
	ಅಗ್ನಾ ರಾಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ	೧೩.೨೩

卷之三

ແມ່ນແລະ ດັບປະກາງປາກສູນໄມ້ພຸນໆ - ໄນຕະຫຼອມທີ່ນັ້ນແຈຕ່ພໍາ



