

# ຕົວທີສຸດ

ທີ ກສ ១០០៥.៥/ ៣ ៤ ៨ ០ .



ສໍານັກງານໂຍບາຍແລະແພນ  
ທັນພາກຮຽມຈາຕີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ  
ຄະນພຣະຣານທີ ៦ ແຂວງສາມເສນໃນ  
ເຂດພູຍາໄທ ກຽງເທິພາ ១០៤០០

៩៨ ມີນາຄມ ២៥៦១

ເຮືອງ ແຈ້ງຜລກາຣີຈາກຄະນາຍາງການການປັບປຸງແປລງຮາຍລະເອີດໂຄງການໃນຮາຍາງການວິເຄາະໜີຜລກະທບ  
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການໂຮງງານຜລິຫສາຣໂອເລີຟນສ'ແລະສາຣອະໂຣເມຕິກສ' (ກັງທີ ៦) ຂອງບຣີ່ຈັກ ຮະຍອງ  
ໂອເລີຟນສ' ຈຳກັດ

ເຮືອງ ກຣມກາຮັດການບຣີ່ຈັກ ຮະຍອງໂອເລີຟນສ' ຈຳກັດ

ອ້າງເຖິງ ១. ພັນຍາສໍານັກງານໂຍບາຍແລະແພນທັນພາກຮຽມຈາຕີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ ກສ ១០០៥.៥/១៩៧៦  
ລວມທີ ១៥ ກຸມພາພັນ ២៥៦១

២. ພັນຍາບຣີ່ຈັກ ຮະຍອງໂອເລີຟນສ' ຈຳກັດ ທີ ROC/MD/SD/009/2561 ລວມທີ ២៦ ກຸມພາພັນ ២៥៦១

ສິ່ງທີ່ສັງມາດ້ວຍ ១. ມາຕຣາກປັ້ງກັນແລະແກ້ໄຂຜລກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕຣາກຕິດຕາມທຽບຜລກະທບ  
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການໂຮງງານຜລິຫສາຣໂອເລີຟນສ'ແລະສາຣອະໂຣເມຕິກສ' (ກາຍຫັ້ງການ  
ປັບປຸງແປລງຮາຍລະເອີດໂຄງການໃນຮາຍາງການວິເຄາະໜີຜລກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການ  
ໂຮງງານຜລິຫສາຣໂອເລີຟນສ'ແລະສາຣອະໂຣເມຕິກສ' (ກັງທີ ៦)) ຕັ້ງຢູ່ທີ່ຕຳບລມາບຕາຫຸດ  
ຈຳເກອເມືອງຮະຍອງ ຈັງຫວັດຮະຍອງ ທີ່ບຣີ່ຈັກ ຮະຍອງໂອເລີຟນສ' ຈຳກັດ ຕ້ອງຍືດລື່ອບົງບົດຕືອຍ່າງ  
ເກົ່າງເກົ່າ

២. ແນວທາກາເສັນອໝາຍາງການຜລກາຣີຕາມມາຕຣາກປັ້ງກັນແລະແກ້ໄຂຜລກະທບ  
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕຣາກຕິດຕາມທຽບຜລກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາຮັບໂຄງການດ້ານ  
ອຸດສາຫກຮົມ ໂຄງການນິຄມອຸດສາຫກຮົມ ອົງລົງໂຄງການທີ່ມີລັກຊະນະເດືອກກັບນິຄມ  
ອຸດສາຫກຮົມ ແລະໂຄງການດ້ານພັດທະນາ

ຕາມພັນຍາທີ່ອ້າງເຖິງ ១ ສໍານັກງານໂຍບາຍແລະແພນທັນພາກຮຽມຈາຕີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ແຈ້ງ  
ຜລກາຣີຈາກຮາຍາງການວິເຄາະໜີຜລກະທບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຄະນະກຣມກາຮັດການວິເຄາະໜີ  
ການວິເຄາະໜີຜລກະທບສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານອຸດສາຫກຮົມກຳລັ້ນນໍ້າມັນປີໂຕເລີຍມ ປີໂຕເຄມີ ແລະແຍກຫົວແປສກາພ  
ກຳຈະຮົມຈາຕີ ໃນການປະໜຸມກັງທີ ៦/២៥៦១ ເມື່ອວັນທີ ១៦ ກຸມພາພັນ ២៥៦១ ຜົ່ງຄະນະກຣມກາຮັດການວິເຄາະໜີ  
ມີມືຕິໄມ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງຮາຍາງການການປັບປຸງແປລງຮາຍລະເອີດໂຄງການໃນຮາຍາງການວິເຄາະໜີຜລກະທບ

ສິ່ງແວດລ້ອມ...

สิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลโอลิมปิกส์ (ครั้งที่ ๖) ของบริษัท ระยองโอลิมปิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โดยให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท ระยองโอลิมปิกส์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปีโตรเคมี และแยกหรือแปรสกัดกําชธรรมชาติ ในประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลโอลิมปิกส์และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ ๖) ของบริษัท ระยองโอลิมปิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมทั้งโครงการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable Document Format (PDF) จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable Document Format (PDF) จำนวน ๘ แผ่น และเสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อุบลพิพัฒน์

(นายสุวิทย์ อุบลพิพัฒน์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๗ / โทรสาร ๐ ๒๗๖๕ ๖๖๑๖

# ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๑๐๐๙.๙/๓๔๘ ๑



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรุ่ยละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอลีฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ ๖) ของบริษัท รายอ่อน โอลีฟินส์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๙/๑๙๗๗  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท รายอ่อน โอลีฟินส์ จำกัด ที่ ROC/MD/SD/009/2561

ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอลีฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอลีฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ ๖)) ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่บริษัท รายอ่อน โอลีฟินส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแบรสภาพกําชธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอลีฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ ๖) ของบริษัท รายอ่อน โอลีฟินส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โดยให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม และต่อมาบริษัท รายอ่อน โอลีฟินส์ จำกัด ได้เสนอรายงาน

ชี้แจง...

ชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ให้สำนักงานโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอรายงานฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมก่อน น้ำมันปีโตรเลียม บีโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ ๖) ของบริษัท ร่ายองโอเลฟินส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานโยบายฯ ขอความร่วมมือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อธิบายว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย ในการนี้ สำนักงานโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ร่ายองโอเลฟินส์ จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุรุ่ง อุบลพาณิชย์

(นายสุรุ่ง อุบลพิพัฒน์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๗

โทรสาร ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ROC/MD/SD/009/2561

|  |
|--|
| สำนักงานนโยบายและแผน<br>ทวิพากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| เลขที่ 4144 วันที่ ๑๖/๒๕๖๑                           |
| เวลา ๑๐.๔๙ ผู้รับ                                    |

26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตสาร โอลีฟินส์ และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ 6) ของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ ทส 1009.8/1976 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

|                                       |
|---------------------------------------|
| สำนักวิเคราะห์พัฒนาฯ ลงวันที่ ๑๖/๒๕๖๑ |
| เลขที่ 420 วันที่ ๑๖/๒๕๖๑             |
| เวลา ๑๖.๒๑ ผู้รับ                     |

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 18 ฉบับ

ตามที่บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโน โลจิ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตสาร โอลีฟินส์ และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ 6) ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม นาบตาหุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกั้น น้ำมัน ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ และแยกห้อง oppression สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ตามสิ่งที่อ้างถึงนี้ ได้ยกไปเสนอข้อมูลเพิ่มเติม

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด จึงขอส่งมอบรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

|                              |
|------------------------------|
| กลุ่มนิปปอนเคมีฯ             |
| เลขที่ ๘๓ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๑ |
| เวลา ๑๘.๑๔ ผู้รับ ศ. พน.     |

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพันธุ์ ไชยวัฒนารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ

RAYONG OLEFINS CO., LTD.

1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand

Tel : ๖๖ ๒๕๘๖ ๒๕๑๔, ๒๕๘๖ ๓๘๘๖ Fax : ๖๖ ๒๙๑๐ ๓๑๑๗

271 Sukhumvit Rd., Map Ta Phut, Muang District, Rayong Province, ๒๑๑๕๐, Thailand

Tel : ๖๖ ๓๘๘๖ ๕๐๔๐ Fax : ๖๖ ๓๘๘๖ ๕๐๓๖

[www.scg.co.th/chemicals](http://www.scg.co.th/chemicals)

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

1 ถนนบุรีรัตน์ไชย บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๘๖ ๒๕๑๔, ๒๕๘๖ ๓๘๘๖ โทรสาร : ๐ ๒๙๑๐ ๓๑๑๗

๒๗๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลพญาไท แขวงคลอง ๑๐๑๕๐ จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๘๖ ๕๐๔๐ โทรสาร : ๐ ๓๘๘๖ ๕๐๓๖

[www.scg.co.th/chemicals](http://www.scg.co.th/chemicals)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตสารโอลีฟินส์และสารอะโรเมติกส์  
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตสารโอลีฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ 6))  
ตั้งอยู่ที่ตำบล黎明ตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ที่บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายมงคล เจริญโภค)  
Vice President-Olefins Business and Operations


บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

1/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

a.4

ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการในรายงานกวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารไฮเดรฟินส์และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ ๑)

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|---|--|--|
| 1. ภัยพยาพยาธิ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) นิคพรมน้ำเพื่อลดการทึบกระดาษของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อาย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เข้า-เย็น)</li> <li>(2) ตรวจสอบและคุ้มครองเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างให้อۇญในสภาพดี ตามคุณภาพมาตรฐานเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อความคุ้มครองนานาชนิดพิษทางอากาศที่จะนำเข้ามาในช่วงก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้</li> <li>(3) จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นละออง สำหรับคนงานที่อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อาย่างเพียงพอ</li> <li>(4) ควบคุมไห้บริษัทรับเหมาเก็บขยะที่มีความสะอาดเศษวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง และถอนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจถูกน้ำฝนชะล้างลงระบบ הביเวชันได้ โดยให้ทำความสะอาดทันทีที่มีเศษวัสดุหล่น เข้าสู่เคมีนทรีย์ที่ติดล้อรถบรรทุก ดูแลพัสดุ เศษกระดาษ เป็นต้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- เครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และถอนโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เง้ง โรงงานโภภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

2/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำทิ้งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|--------------------------|---|---|---|---|
| 2. ภูมิภาคน้ำ            | <p>(1) จัดหาห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ (Mobile Toilet) ที่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลและถูกอุบัติภัยให้เพียงพอ กับจำนวนคนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเข้ามารับไปทำการ</p> <p>(2) กรณีที่มีการทดสอบการรับแรงดันของเครื่องจักร/อุปกรณ์ แหล่งที่มาของสิ่งคัวบน้ำ (Hydrostatic Test) ต้องรักษาให้มีอุปกรณ์หรือสถานที่รองรับน้ำทึบ จากการดำเนินงาน โดยต้องแยกอนุภาคของแข็งออกจากน้ำทึบ โดยการกรองด้วยตระหง朗และระบบกรองทราย (Sand Filter) ซึ่งอนุภาคของแข็งที่แยกได้จะส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ และทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำทึบที่ผ่านการแยกอนุภาคของแข็งแล้ว โดยโครงการ (Internal Check) ได้แก่ ตรวจวัดค่า pH ปริมาณของแข็งและ SS ชีโอดี (COD) และปริมาณน้ำมัน (Oil) หากพบการปนเปื้อนจะส่งไปบำบัดขั้นตอนนำน้ำเสียของโครงการ เพื่อบำบัดให้符合มาตรฐานที่กำหนด แต่หากไม่ปนเปื้อนจะระบายน้ำลงสู่ระบายน้ำของบิ๊ก ๑ หรือนำกลับไปใช้ใหม่ เช่น น้ำรดพืชที่สีเขียว หรือน้ำประปา บริเวณที่ก่อสร้าง เป็นต้น</p> <p>(3) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและเศษวัสดุจากการก่อสร้างลงระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงทางน้ำและแม่น้ำสาธารณะ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เอ่องโภจน์)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

3/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|---|---|---|
|                           | <p>(4) จัดให้มีระบบบันทึกน้ำฝนที่ช่วยเพิ่มต่อศักยภาพของระบบทดลองเชื้อเพลิงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง เพื่อรับน้ำฝนที่คงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น น้ำจากการดึงอุปกรณ์ ก่อสร้าง และน้ำที่มีอุกกาบาตปะปนอยู่ เป็นต้น จะจัดให้มีบ่อพักเพื่อตรวจสอบค่า pH ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) และปริมาณน้ำมัน (Oil) โดยโครงการ หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดจะส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการหรือส่งส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ หากคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานจะระบุลงในระบบบันทึกน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมมาตราฐาน</p> <p>(5) จัดให้มีแผนในการตรวจสอบคุณภาพดูดลอกดินตะกอนในระบบทดลองเชื้อเพลิง</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul>  |
| 3. การจัดการภัยของเสีย    | <p>(1) จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยพร้อมฝาปิดมีฝา เพื่อรับรวมมูลฝอยจากคนงาน ก่อสร้าง ก่อนติดต่อให้เทศบาลเมืองนาดใหญ่รับไปกำจัด</p> <p>(2) จัดให้มีคนงานรวมรวมและคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เป็นต้น เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยจะต้องจดวางในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการหลกล่นลง ระบบทดลองเชื้อเพลิง</p> <p>(3) ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เจริญโภค)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พेतมโนท

(นายกิตติพงษ์ พेतมโนท)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|--|--|--|
| 4. ระดับเสียง             | <p>(1) จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เนพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงช่วงเวลาอื่นๆ ในกรณีที่พบว่า ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อบุคคล</p> <p>(2) พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(أو) ที่ระยะ 15 เมตร กรณีที่เครื่องจักร/อุปกรณ์มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (أو) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียงดัง เช่น การปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เป็นต้น และให้ทำการตรวจสอบช่องบาน้ำทู ให้มีประตูกั้กสภาพในการใช้งานที่ดีตามแผนปฏิรูปงานฯ เครื่องจักร เพื่อสอดคล้องความดังของเสียงจากภาระทำงานของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ</p> <p>(3) จัดให้มีอุปกรณ์ชุมครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่อุคุญ ที่กรอบนู เป็นต้น ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ</p> <p>(4) กำหนดให้มีป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(أو) และควบคุมให้คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ชุมครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เหงียนโภกย)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

5/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ เดัดด้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | (5) กำหนดระยะเวลาการปฎิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (㏈) ให้ทำงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน รวมทั้งจัดให้มีการหยุดพัก ชั่วคราวหรือมีระบบหมุนเวียนงานที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ไปยังพื้นที่อื่นๆ   | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง   | - ตลอดช่วงการก่อสร้าง   | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด   |
| 5. การคมนาคม              | (1) อบรมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ และพนักงานขับรถรับ-ส่งคนงาน ก่อสร้าง ตามแผนการฝึกอบรมให้ปฎิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย<br>(2) กำหนดให้รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งคนงานก่อสร้างที่สัญจร ผ่านบริเวณชุมชน หรือพื้นที่ภายนอกโครงการ ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับถนนภายในพื้นที่โครงการให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 20 กม./ชม. โดยการแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น<br>(3) ควบคุมนำหนักของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกัน ความเสียหายของผู้วิหารรถ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น<br>(4) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถบรรทุกทุกครั้งก่อนใช้งานตามคู่มือการบำรุง รักษา<br>(5) วางแผนการขนส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของช่วงเวลา เส้นทาง และขนาดของวัสดุที่ขนส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจร/ผลกระทบต่อบุคคล | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>และเส้นทางการขนส่ง<br><br>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>และเส้นทางการขนส่ง<br><br>- เส้นทางการขนส่ง<br><br>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br><br>- เส้นทางการขนส่ง | - ตลอดช่วงการก่อสร้าง<br><br>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง<br><br>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง<br><br>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง<br><br>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br><br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br><br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br><br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br><br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมิงค์ ยังวงศ์)

Vice President-Olefins Business and Operations บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



มีนาคม 2561

6/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ผู้จัดทำ พัฒนา

(นายคิดพิพัชช์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|--|---|---|
|                           | <p>(6) กำหนดข้อปฏิบัติให้รับบรรทุกของ โครงการหลักเลี้ยงการขับขี่ในเขตกรุงนิคม อุตสาหกรรมและทำเรืออุตสาหกรรมพื้นที่นาบตาพุดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของ วันทำการ ระหว่างเวลา 7.00-8.00 น. และ 16.30-17.30 น. รวมถึงช่วงเวลาอื่น ๆ ในกรณีที่พบว่าเกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน และจำกัดความเร็วสูงสุด ของyanพานะภายในนิคมฯ ไม่ให้เกินกอนที่กำหนดในประกาศการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกรุงนิคม อุตสาหกรรมและทำเรืออุตสาหกรรมพื้นที่นาบตาพุด</p> <p>(7) กำหนดให้สรุปหน้าวางแผนการใช้เดินทางขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยให้หลักเลี้ยงเดินทางที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น ถนนทิวไประ-หนองบอน เป็นต้น รวมถึงเดินทางอื่นๆ ที่โครงการพบว่าอ่อนไหวเกิดผลกระทบด้านการจราจร ต่อชุมชน</p> <p>(8) กำหนดให้สรุปหน้าติดป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงบนรถขนส่งคนงาน อุปกรณ์ก่อสร้าง และภารของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง เพื่อเป็นช่องทาง ในการรับเรื่องร้องเรียนมาษั้งโครงการ</p> <p>(9) จัดระบบพิเศษการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างตามแผนการจราจรภายในพื้นที่ โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางการขนส่ง</li> <li>- เส้นทางการขนส่ง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เจริญโภคพน) Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

7/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายพิพัฒน์ พัฒนา)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|-------------------------------|---|--|--|--|
|                               | <p>(10) ใช้วัสดุปฏิคุณกระบวนการของบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการซึ่งกระเจาของคุณลักษณะและการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง</p> <p>(11) จัดให้มีชุดสังเคราะห์บนบรรทุกก่อนออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกัน เศษขี้นและทรายที่อาจติดไปกับตัวรถบรรทุก ซึ่งอาจสร้างความสกปรก ให้กับถนนภายนอกพื้นที่โรงงาน</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดเส้นทางการขนส่ง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul>   |
| 6. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย | <p>(1) พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ก่อสร้างที่มีมาตรการด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ตลอดจนสุขภาพอนามัยของคนงาน ก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐาน และมีประสบการณ์งานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พร้อมทั้ง นำมาตรการดังกล่าวไป กำหนดลงในสัญญาซัพพลายให้ชัดเจนด้วย</p> <p>(2) กำหนดควบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างอย่างชัดเจน เช่น เขต ก่อสร้าง เขตจัดเก็บอุบัติเหตุ/ เครื่องมือการ ก่อสร้าง เขตคงทิ้งวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเข้มงวด ในด้านความปลอดภัยทั้งหมด</p> <p>(3) จัดให้มีการประชุมสื่อสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน และฝึกอบรมแก่คนงาน ก่อสร้างก่อนเริ่มค้นการทำงาน ตามแผนการฝึกอบรม</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยตรวจสอบ/คุ้ม ภันท์ ก่อสร้าง และควบคุมการรายงานบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการ ก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการ ก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการ ก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการ ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายสมศักดิ์ เจริญวนิชย์)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

8/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

คุณพัฒน์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๙๔

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ        | ระยะเวลาดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                           | (5) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม<br>กับลักษณะงานแก่คุณงานก่อสร้าง พร้อมทั้ง ควบคุมให้คุณงานก่อสร้างสวมใส่<br>อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* หมวกนิรภัย</li> <li>* แวงด้าหรือหน้ากากนิรภัย</li> <li>* ที่ครอบหู/ที่อุดหู</li> <li>* ถุงมือ</li> <li>* หุคนิรภัย (สำหรับงานเชื่อมโลหะ)</li> <li>* รองเท้านิรภัย เป็นต้น</li> </ul> (6) จัดอบรมและให้ความรู้แก่คุณงานในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย<br>ส่วนบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง<br>ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภทของงาน<br>อย่างเคร่งครัด | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดช่วงการก่อสร้าง | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | (7) จัดให้มีระบบอุปกรณ์ขันพื้นฐานแก่คุณงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ<br>เช่น น้ำคั่ม น้ำใช้ การรักษาพยาบาล เป็นต้น  | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดช่วงการก่อสร้าง | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | (8) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเมื่อต้น รวมทั้งรถสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน<br>ไว้ประจำในพื้นที่ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล  | - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดช่วงการก่อสร้าง | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เสงะร่องโสภณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

9/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ ลักษณ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๑-๔

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | <p>(9) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงใหม่และสารเคมีร้ายๆ หลีกระเหินช่วงก่อสร้าง และจัดให้มีการฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ให้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้</p> <p>(10) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย</p> <p>(11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา</p> <p>(12) เก็บรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีตามคุณภาพมาตรฐานเครื่องจักรเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>(13) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัยแก่คนงานก่อสร้างและพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(14) กันรั้วพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและจำกัดเวลาเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง โดยมีเอกสารการขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจน</p> <p>(15) ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานตามแผนงานที่กำหนดร่วมกันระหว่างบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด และบริษัทรับเหมา</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เสงไกรน โภสกณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

10/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กฤษณะ พันธุ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|--|--|--|
|                           | <p>(16) รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหายและการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุซ้ำ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>(17) กำกับให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ประจำปีและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง</p> <p>(18) จัดทำข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างก่อนเข้าทำงาน ร่วมกับการถ่ายเอกสารเพื่อเฝ้าระวังด้านสารเเพศพิเศษตามแผนงานของโครงการ</p> <p>(19) ส่งข้อมูลคนงานก่อสร้างให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ</p> <p>(20) ในกรณีที่มีที่พักของคนงานในช่วงการก่อสร้างบริเวณนอกพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่นิคมฯ โครงการจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* กำกับและคุ้มครองให้บริษัทรับเหมาจัดหาที่พักคนงานให้ถูกหลักสุขागาม</li> <li>* กำกับและคุ้มครองให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม ศุขดักษณ์ เป็นต้น</li> <li>* กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหน้าที่สานักงานสำหรับการอุปโภคและ น้ำดื่มนรรจุขาด/ถัง สำหรับคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ</li> </ul> | <p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณที่พักคนงาน</p> <p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- หน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่</p> <p>- บริเวณที่พักโครงการ นอกพื้นที่โครงการ และ นอกพื้นที่นิคมฯ</p> | <p>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นายมงคล เชียงไกรโภสษ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

11/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายกิตติพงษ์ พุฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>* กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดการขยะมูลฝอยบริเวณที่พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>* กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมให้เพียงพอ ค่อนขานวนคนงานก่อสร้าง</li> <li>* กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น ได้แก่ บ่อคักไนยันและบ่อเกราะ หรือระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เพื่อบำบัดน้ำเสียจากที่พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ห้องส้วม พื้นที่ซักล้าง และห้องครัว เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยชีมลงคืนหรือท่อระบายน้ำทึ่งสาธารณะ ทั้งนี้หากมีการระบายน้ำทึ่งลงสู่แหล่งรองรับน้ำธรรมชาติโดยตรง โครงการจะต้องตรวจสอบ คุณภาพน้ำทึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อแหล่งรองรับน้ำทึ่งอย่างต่อเนื่อง</li> <li>* กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทาระบบท่อระบายน้ำที่รวมน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม พื้นที่ซักล้าง และห้องครัวมาบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น</li> </ul> |                  |                   |              |



(นายมงคล เผงiron โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด




บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

12/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>* กำหนดให้บริษัทรับเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นได้แก่ บ่อคัตในมันและบ่อเกราะ หรือระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กรวมทั้งระบบท่อระบายน้ำเสีย ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) กรณีบ่อคัตในมันจะต้องตรวจสอบว่าไม่มีขยะและปริมาณไขมันสะสมในบ่อเป็นครานหนาอย่างน้อยสักครึ่งหลาละ 1 ครั้ง</li> <li>(ข) กรณีของบ่อเกราะต้องตักหรือดูดตะกอนจากบ่อเกราะและตรวจสอบความหนาของชั้นตะกอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ul> </li> <li>* กำหนดให้บริษัทรับเหมาทำความสะอาดพื้นที่และพาร์ค เช่น ห้อง บุ้ง แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น</li> <li>* ในกรณีที่พัฒนาโครงการใช้เส้นทางสัญจรในลักษณะของถนนสายรองที่ใช้ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง กำหนดให้           <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) วางแผนการเข้าทำงานของคนงานตามช่วงเวลา พิริ่มนทั้งสัปดาห์ เวลาเช้าหน้าที่อันวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกที่พัฒนาในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00 - 09.00 น. และ 16.00 - 18.00 น.) รวมถึงช่วงเวลาอื่นๆ ที่โครงการพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร</li> </ul> </li> </ul> |                  |                   |              |

(นายมงคล เชยโรจน์สกุล)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ธ.ธ.พงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>(ข) จำกัดความเร็วของรถรับส่งคนงานที่วิ่งในถนนสาธารณะที่ใช้ร่วมกับชุมชนไม่ให้เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการพุ่งกระจาดของผู้คนละอองภายในชุมชน</p> <p>(ค) บริษัทรับเหมาจะต้องทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าทางเข้า-ออกที่พักคนงาน เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง และถีบพริกน้ำบนถนนบริเวณหน้าทางเข้า-ออกที่พักคนงาน เพื่อลดการพุ่งกระจาดของฝุ่นละอองไปยังชุมชนใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โดยติดตั้งป้ายประกาศให้ประชาชนในชุมชนรับทราบการเข้ามาถาวรสิ่งที่สร้างที่พักคนงานในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดจากที่พักคนงานพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ลงในป้ายประกาศดังกล่าว เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากที่พักคนงาน และจัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุ การแก้ไขปัญหา และการป้องกันการเกิดขึ้น</li> <li>* อบรมคนงานถาวรสิ่งที่สร้างในเรื่องสุขอนามัย เช่น การบริโภคอาหารและน้ำที่ถูกสุขลักษณะ การป้องกันโรคต่อทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงอบรมด้านความปลอดภัยในการไม่ก่อเหตุรำคาญ และสิ่งเสพติด</li> </ul> |                  |                   |              |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายมงคล เอง โรจน์สกุล)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

14/123

๕๙ A

ตารางที่ 1 (๑๐)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|---|---|---|
|                           | <p>(21) จัดทำมีระบบใบอนุญาตทำงาน (Work Permit System) สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงทุกประเภท</p> <p>(22) กำหนดให้พนักงานผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ งานในที่อันอุกอาจ งานบนที่สูงเกิน 2 เมตร และงานขึ้นบานพาหนะทุกชนิด ในเขตโรงงาน ต้องผ่านการตรวจคัดกรองความพร้อมด้านร่างกาย โดยการตรวจวัดแลอกออยส์ ความดัน และชีพจร ก่อนเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>(23) กำหนดให้มีมาตรการการดูแลเช่นเดียวกับกรณีเกิดผลกระทบจากกิจกรรม ก่อสร้างต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |
| 7. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ     | <p>(1) กำหนดให้ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะรับคนงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์กำหนดของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชน และโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงาน ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ผู้รับเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ทราบในช่วงที่มีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(2) จัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน เช่น ทางโทรศัพท์ เป็นต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนทราบ</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul>  |

(นางมงคล เสน่ห์โภจน์ไสภพ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

15/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|--|--|--|
|                           | <p>(3) ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนถึงความเสียหายหรือเดือดร้อนร้าวคาญ อันเป็นผลมาจากการก่อสร้างของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อบุตติโดยเร็ว และจัดทำเป็นบันทึกข้อร้องเรียน สรุปผลการแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ</p> <p>(4) บริษัทผู้รับเหมาต้องดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโครงการอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานไม่ให้คนงานของบริษัทผู้รับเหมามีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น สักหรพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยต้องกำหนดให้มีการวางแผนและกำกับดูแลอย่างระมัดระวัง และการลงโทษที่ชัดเจน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

หมายเหตุ: มาตรการที่เขียนเด่นให้ หมายถึง มาตรการที่มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด จะต้องรับผิดชอบในการควบคุม คุ้มครองให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
**ที่มี:** บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2561

(นายมงคล เอ้งโรจน์ไสกณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

16/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

จิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารไฮเดฟิโน่และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ ๑)

ของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป          | <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม<br/>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด<br/>โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสาร<br/>ไฮเดฟิโน่และสารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ ๖) ของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br/><u>ตั้งอยู่ที่ตำบลคุพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งข้อกำหนดโดยบริษัท</u><br/>คุณชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ<br/><u>ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.) อย่างเคร่งครัด</u><br/>(2) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แล้วดังให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม<br/>บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว<br/>และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ<br/>ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการ<br/>พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป</p> | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เอ่องโรจน์สกุล)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

17/123



บริษัท คุณชัลแทนท์ คอฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คุณชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                   |
|---------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------------|
|                           | <p>(3) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br/>บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงาน<br/>นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ<br/>จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>(4) บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br/>ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ<br/>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br/>จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบาย<br/>และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน</p> <p>(5) ในกรณีที่บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด<br/>โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ<br/>ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คำนึงที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์<br/>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ระยอง โอลีฟินส์<br/>จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต<br/>ดำเนินการดังนี้</p> | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด |
|                           |  | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด |
|                           |  | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เธงโรจน์โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

18/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>1) หากหน่วยงานผู้อุบัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดี ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อุบัติหรืออนุญาตรับข้อแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างหน้าที่รับข้อแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อุบัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อุบัติหรืออนุญาตจัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้รับการ ได้รับอนุบัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อุบัติหรือ อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> |                  |                   |              |

(นายมงคล เสงโจรน โภสพ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

19/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ธีรวิทย์ พันธุ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | <p>(6) สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการ และนำเสนอตัวย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&amp;ID และเหตุผลการนำเสนอตัวย่างดังกล่าว ในเชิงเบริญเพียงคับหน่วยอื่นของโครงการ</p> <p>(7) ว่าด้วยหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลกระทบภัยติดตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ ให้แจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบ อายุน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยหน่วยงานกลาง (Third Party)</p> <p>(8) เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักรและมีสภาพการผลิต คงตัว (Steady State) แล้ว พนักงานอัตราการระบายมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่า น้อยกว่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ต้องยึดถือค่าที่ต่ำนั้น เป็นค่าความคุมและแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทราบ</p> <p>(9) หากผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ โดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการ จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ด้านคุณภาพอากาศ</p> | <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายพิพัฒน์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายมงคล เง่งโรจน์สกุล)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

20/123

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | (10) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจสอบได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าความคุณที่กำหนดไว้ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวัง เพื่อเรียนความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ชัดเจนด้วย | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | (11) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าความคุณที่กำหนดไว้ให้โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจสอบซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหานอกขั้นตอนดังกล่าวไว้ให้ครบถ้วน   | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | (12) กำหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ ทุกตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและทำการตรวจสอบ  | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | (13) ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMC <sup>2</sup> ) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เอ่องโรจน์โสภณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

21/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๒๕๖๑

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | (14) กำหนดให้โครงการแข็งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ ก่อนการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการการผลิต (Pre-Startup)   | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | (15) หากโครงการไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่สิ้นกิจกรรม นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ของคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาจ่ายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการทบทวน ข้อมูลของผลกระทบและมาตรการเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | (16) เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพูดเป็น เขตควบคุมพิษ ดังนี้ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตสาร โอลีฟินส์และ สารอะโรเมติกส์ (ครั้งที่ 6) ของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตควบคุม นลพิษต้องดำเนินการตามแผนดูแลและขั้นตอนพิเศษของเขตควบคุมนลพิษนั้น                                       | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | (17) ให้ทบทวนเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ อุตสาหกรรมที่มีการผลิตกํามะถ躉เดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเสนอในรายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ   | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เชงไรงค์สกุล)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

22/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กฤษณะ พันธุ์

(นายกิตติพงษ์ พันธุ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ                                    | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|---|---|---|
|                           | <p>สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>(18) หักสำเนาข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่สีแดง พร้อมระบุอุปทานของคนงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งกุศลความสุขภาพกันฐานข้อมูลสุขภาพตัวชี้</p> <p>(19) กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวัน ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround)) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี กษะหลังที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณีดังนี้</p> <p>1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลาไม่มากกว่า 1 ปี ให้โครงการนับเป็นที่กู้ข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมามีส่วนร่วมในการทำงาน</p> | <p>- ที่นี่ที่โครงการ</p> <p>- ที่นี่ที่โครงการ</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นายมงคล เยงไรงค์โสภณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

23/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                 |
|---------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|
|                           | <p>2) กรณีที่โครงการจะเดินกิจการ ให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจังหวัดของพนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจังรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบลักษณะในการขอบเขตที่ก็ข้อมูลสุขภาพของคนของล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเดินกิจการ</p> <p>(20) <u>กำหนดให้มีเกณฑ์การหักเดือดและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาร่วมงานให้กับโครงการ เพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้แนวทางการตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารซัพพลาย (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง</u></p> | - ผู้ดูแลโครงการ  | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด |
| 2. คุณภาพอากาศ            | (1) ความคุณภาพระนาบทั่วทางอากาศจากปล่องระนาบทากของโครงการให้มีค่าอัตราการระนาบที่สภาวะมาตรฐาน (Standard Condition) อยู่ที่ $25 \text{ mg/m}^3$ ของสารเชื้อเพลิง ความคัน 1 บรรยายกาศ ออกซิเจนร้อยละ 7 และ Dry Basis ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้ (ตารางที่ 2-1)   | (1) Utility Boiler Stack<br>(2) Cracking Furnace (Heater)<br>(3) GHU2 Feed Heater | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พจนท่อง

(นายกิตติพงษ์ พจนท่อง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายมงคล เจริญโภคण)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ร.ยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

24/123



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |                     |                   | สถานที่ดำเนินการ    | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|----------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
|                            | <p>* ก๊าซออกไซด์ของในไครogen (NO<sub>x</sub>) (ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) เป็นเชื้อเพลิง)</p> <table> <thead> <tr> <th>แหล่งกำเนิด</th> <th>ความเข้มข้น (ppm)</th> <th>อัตราการระบาย (g/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- UBS1 (H-2050A)</td> <td>89.6</td> <td>6.73</td> </tr> <tr> <td>- UBS2 (H-2050B)</td> <td>87.6</td> <td>6.85</td> </tr> <tr> <td>- UBS3 (H-2050C)</td> <td>88.9</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>- CH1 (H-100A)</td> <td>65.0</td> <td>3.14</td> </tr> <tr> <td>- CH2 (H-100B)</td> <td>65.0</td> <td>3.05</td> </tr> <tr> <td>- CH3 (H-100C)</td> <td>65.0</td> <td>3.18</td> </tr> <tr> <td>- CH4 (H-100D)</td> <td>65.0</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>- CH5 (H-100E)</td> <td>65.0</td> <td>3.18</td> </tr> <tr> <td>- CH6 (H-100F)</td> <td>65.0</td> <td>3.18</td> </tr> <tr> <td>- CH7 (H-100G)</td> <td>50.0</td> <td>1.81</td> </tr> <tr> <td>- CH8 (H-100H)</td> <td>65.0</td> <td>3.18</td> </tr> <tr> <td>- CH9 (H-100I)</td> <td>65.0</td> <td>3.51</td> </tr> <tr> <td>- CH10 (H-120R)</td> <td>50.0</td> <td>2.83</td> </tr> <tr> <td>- CH11 (H-100J)</td> <td>50.0</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>- CH12 (H-100K)</td> <td>65.0</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>- CH13 (H-100Q)</td> <td>65.0</td> <td>3.22</td> </tr> <tr> <td>- GHU2 Feed Heater (H-840)</td> <td>79.0</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> | แหล่งกำเนิด         | ความเข้มข้น (ppm) | อัตราการระบาย (g/s) | - UBS1 (H-2050A)  | 89.6         | 6.73 | - UBS2 (H-2050B) | 87.6 | 6.85 | - UBS3 (H-2050C) | 88.9 | 7.00 | - CH1 (H-100A) | 65.0 | 3.14 | - CH2 (H-100B) | 65.0 | 3.05 | - CH3 (H-100C) | 65.0 | 3.18 | - CH4 (H-100D) | 65.0 | 3.12 | - CH5 (H-100E) | 65.0 | 3.18 | - CH6 (H-100F) | 65.0 | 3.18 | - CH7 (H-100G) | 50.0 | 1.81 | - CH8 (H-100H) | 65.0 | 3.18 | - CH9 (H-100I) | 65.0 | 3.51 | - CH10 (H-120R) | 50.0 | 2.83 | - CH11 (H-100J) | 50.0 | 1.90 | - CH12 (H-100K) | 65.0 | 3.03 | - CH13 (H-100Q) | 65.0 | 3.22 | - GHU2 Feed Heater (H-840) | 79.0 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| แหล่งกำเนิด                | ความเข้มข้น (ppm)   | อัตราการระบาย (g/s) |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - UBS1 (H-2050A)           | 89.6  | 6.73                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - UBS2 (H-2050B)           | 87.6  | 6.85                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - UBS3 (H-2050C)           | 88.9  | 7.00                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH1 (H-100A)             | 65.0  | 3.14                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH2 (H-100B)             | 65.0  | 3.05                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH3 (H-100C)             | 65.0  | 3.18                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH4 (H-100D)             | 65.0  | 3.12                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH5 (H-100E)             | 65.0  | 3.18                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH6 (H-100F)             | 65.0  | 3.18                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH7 (H-100G)             | 50.0  | 1.81                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH8 (H-100H)             | 65.0  | 3.18                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH9 (H-100I)             | 65.0  | 3.51                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH10 (H-120R)            | 50.0  | 2.83                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH11 (H-100J)            | 50.0  | 1.90                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH12 (H-100K)            | 65.0  | 3.03                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - CH13 (H-100Q)            | 65.0  | 3.22                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |
| - GHU2 Feed Heater (H-840) | 79.0  | 0.15                |                   |                     |                   |              |      |                  |      |      |                  |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                            |      |      |  |  |  |  |  |

(นายมงคล เงหะโภสกhan)  
Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS LTD.

มีนาคม 2561

26/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พรมพาณ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ    | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ        |                  |      |      |             |                          |                     |                  |     |      |  |   |  |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------|------|-------------|--------------------------|---------------------|------------------|-----|------|--|---|--|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>* <u>ก๊าซชั้บเฟอร์ไกออกไซด์ (<math>SO_2</math>)</u><br/> <u>เฉพาะปล่องระบบทาคาช่อง Utility Boiler Stack ปล่องที่ 3 (UBS 3) (H-2050C)</u><br/> <u>(ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงและ Cracker Bottom เป็นเชื้อเพลิง)</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">แหล่งกำเนิด</td> <td style="width: 30%;">ความเข้มข้น (ppm)</td> <td style="width: 40%;">อัตราการระบาย (g/s)</td> </tr> <tr> <td>- UBS3 (H-2050C)</td> <td>27.0</td> <td>2.96</td> </tr> </table> <br/> <li>* <u>ฝุ่นละอองรวม (TSP)</u><br/> <u>เฉพาะปล่องระบบทาคาช่อง Utility Boiler Stack ปล่องที่ 3 (UBS 3) (H-2050C)</u><br/> <u>(ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงและ Cracker Bottom เป็นเชื้อเพลิง)</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">แหล่งกำเนิด</td> <td style="width: 30%;">ความเข้มข้น (<math>mg/m^3</math>)</td> <td style="width: 40%;">อัตราการระบาย (g/s)</td> </tr> <tr> <td>- UBS3 (H-2050C)</td> <td>120</td> <td>5.02</td> </tr> </table> <br/> (2) ติดตั้ง Low NO<sub>x</sub> Burner ที่ Cracking Furnace (Heater) ทุกตัว จำนวน 11 เตา คือ เตา H-100A, H-100B, H-100C, H-100D, H-100E, H-100F, H-100H, H-100I, H-120R, H-100K และ H-100Q และติดตั้ง Ultra Low NO<sub>x</sub> Burner ที่ Cracking Furnace (Heater) จำนวน 2 เตา คือ เตา H-100G และ H-100J<br/> (3) ติดตั้งระบบ CEMs ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>1) CEMs 1 : CH1 (H-100A), CH2 (H-100B) และ CH 10 (H-120R)</li> <li>2) CEMs 2 : CH3 (H-100C), CH4 (H-100D) และ CH5 (H-100E)</li> <li>3) CEMs 3 : CH6 (H-100F), CH7 (H-100G) และ CH8 (H-100H)</li> </ul> </li> </li></ul> | แหล่งกำเนิด         | ความเข้มข้น (ppm) | อัตราการระบาย (g/s) | - UBS3 (H-2050C) | 27.0 | 2.96 | แหล่งกำเนิด | ความเข้มข้น ( $mg/m^3$ ) | อัตราการระบาย (g/s) | - UBS3 (H-2050C) | 120 | 5.02 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cracking Furnace (Heater)</li> <li>(1) Utility Boiler Stack</li> <li>(2) Cracking Furnace (Heater)</li> <li>(3) GHU2 Feed Heater</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |
| แหล่งกำเนิด               | ความเข้มข้น (ppm)  | อัตราการระบาย (g/s) |                   |                     |                  |      |      |             |                          |                     |                  |     |      |  |   |  |
| - UBS3 (H-2050C)          | 27.0   | 2.96                |                   |                     |                  |      |      |             |                          |                     |                  |     |      |  |   |  |
| แหล่งกำเนิด               | ความเข้มข้น ( $mg/m^3$ )   | อัตราการระบาย (g/s) |                   |                     |                  |      |      |             |                          |                     |                  |     |      |  |   |  |
| - UBS3 (H-2050C)          | 120  | 5.02                |                   |                     |                  |      |      |             |                          |                     |                  |     |      |  |   |  |



(นายมงคล เงงะวนิจ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

27/123




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ                   | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ                        |
|---------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                           | <p>4) CEMs 4 : CH9 (H-100I), CH11 (H-100J) และ CH12 (H-100K)<br/> 5) CEMs 5 : UBS1 (H-2050A), UBS2 (H-2050B) และ UBS3 (H-2050C)<br/> 6) CEMs 6 : GHU2 Feed Heater (H-840)<br/> 7) CEMs 7 : CH13 (H-100Q)</p> <p><u>ห้องนี้ CEMs ชุดที่ 1-5 จะถูมัดตัวอย่างปล่อง จำนวน 1 ปล่อง ใน CEMs แต่ละชุด</u><br/> <u>โดยทำการซักตัวอย่างและย่านต่ำที่ Analyzer โดยใช้วิธี Time Sharing ของแต่ละปล่อง</u><br/> <u>ทุกๆ 20 นาที และเว้นไปเรื่อยๆ ชั่วโมง CEMs ชุดที่ 5 จะทำการตรวจสอบค่าปริมาณ</u><br/> <u>ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (<math>NO_x</math>) ก๊าซออกซิเจน (<math>O_2</math>) ก๊าซชั้ดฟอร์ไดออกไซด์ (<math>SO_2</math>)</u><br/> <u>และค่า Opacity จากปล่อง Utility Boiler Stack และ CEMs ชุดที่ 1-4 และ 6-7 จะทำการ</u><br/> <u>ตรวจสอบค่าปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (<math>NO_x</math>) และก๊าซออกซิเจน (<math>O_2</math>) จากปล่อง</u><br/> <u>Cracking Furnace (Heater) และปล่อง GHU2 Feed Heater โดยทั้งค่าเดือน</u><br/> <u>สำหรับค่าความเข้มข้นของ <math>NO_x</math> และ <math>SO_2</math> ไว้ที่ร้อยละ 90 ของค่าความเข้มข้นที่กำหนดไว้</u><br/> <u>ในรายงาน โดยมีการแจ้งเตือนจะทำการปรับลดค่าปริมาณของก๊าซเช่น เพื่อให้ค่าความถี่</u><br/> <u>อยู่ในค่าที่กำหนดไว้</u></p> <p>(4) ติดตั้ง High Integrity Trip System ที่ Cracking Furnace (Heater) จำนวน 8 เครื่อง<br/> ได้แก่ CH4 (H-100D), CH5 (H-100E), CH6 (H-100F), CH7 (H-100G),<br/> CH8 (H-100H), CH11 (H-100J), CH12 (H-100K) และ CH13 (H-100Q)</p> | <p>- Cracking Furnace (Heater)</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด</p> |



(นายสมศักดิ์ เชิงโรจน์ไสยกุล)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

28/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พฤฒพา

(นายกิตติพงษ์ พฤฒพา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|---|--|--|
|                           | <p>(5) ตรวจสอบและนำร่องรักษาระบบ Scrubber และ Carbon Canister ตามเอกสาร Truck Loading Log Sheet ในการกำจัดไอของ Toluene ที่ Truck Loading Station ซึ่งใช้ขันถ่าย Toluene และ Cracker Bottom ให้มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 หรือ มีไออกไซด์ของ Toluene ออกมาน้อยกว่า 95 ส่วนในส้านส่วน โดยมีการตรวจวัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs) เพื่อให้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของ Toluene โดยโครงการ (Internal Check) วันละ 1 ครั้ง</li> <li>2) ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ Toluene ศูนย์หน่วยงานภายนอก (Third Party) เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ol> <p>(6) Vent Gas ที่เกิดจากการจ่ายผลิตภัณฑ์ C9 Oil จะถูกส่งไปเผาทิ้งที่ระบบหอยเผาชนิด Elevated Flare</p> <p>(7) <u>จัดให้มีระบบ Carbon Canister สำรองบันได ไอยอดิคภัณฑ์ C8+ Gasoline และมีการตรวจวัดไอยอดิคของสารอินทรีย์ระเหยที่รั่วไหลของอุปกรณ์เดือน และทำการตรวจวัดก่อนและหลังการจ่ายผลิตภัณฑ์ C8+ Gasoline หากพบว่ามีค่าความเข้มข้นมากกว่าความคุมภายในของโครงการที่ 350 ส่วนในส้านส่วน จะทำการเปลี่ยน Activated Carbon ใน Carbon Canister</u></p> <p>(8) เมื่อพานาหดอุตสาหกรรมปล่อยสารมลพิษสูงเข้าไปสู่ค่าที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขความขันตอนที่ระบุไว้ในเอกสารการควบคุม Cracking Furnace (Heater), Boiler และ GHU2 Feed Heater ทันที ทั้งนี้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ทำการปรับลดการป้อน Feed เข้าสู่หน่วยผลิต จนกว่าค่าอัตราการปล่อยสารมลพิษจะมีค่าต่ำกว่าค่าที่กำหนด</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scrubber และ Carbon Canister ที่ Truck Loading Station</li> <li>- ระบบจ่ายผลิตภัณฑ์ C9 Oil</li> <li>- Truck Loading Station</li> <li>- หน่วยการผลิต</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ราชบุรี ออยเลฟินส์ จำกัด</li> </ul> |



(นายมงคล เสน่ห์ราชนาถ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ราชบุรี ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท ราชบุรี ออยเลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561  
29/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|--|---|---|
|                           | <p>(9) มาตรการลดผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการกำจัด Vent Gas ที่ออกจากระบบบำบัดค่าน้ำเสียที่เป็นดินปั๊ค (Wastewater Holding Tank) ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vent Gas จาก Sludge Oil Tank ส่งผ่าน Carbon Canister ก่อนปล่อยออกสู่บรรทุก้าว โดยมีการตรวจเช็คค่าความเข้มข้นของสารอินทรีรั่วไหลรวม (Total VOCs) ทุกเดือน และทำการปรับความถี่ในการตรวจวัดเป็นทุกสัปดาห์ เมื่อความเข้มข้นของสารอินทรีรั่วไหลรวม (Total VOCs) มีค่าเท่ากับ 250 ส่วนในส้านส่วน และทำการเปลี่ยน Activated Carbon เมื่อค่าความเข้มข้นของสารอินทรีรั่วไหลรวม (Total VOCs) ที่ออกจาก Carbon Canister ที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับค่าความคุมที่กำหนดที่ 350 ส่วนในส้านส่วน</li> <li>Vent Gas จาก Slop Oil Tank (รั้งกากน้ำมันจาก CPI) ต่อเข้า Low Pressure Flare</li> <li>Vent Gas จาก CPI Oil Separator ส่งผ่าน Carbon Canister ก่อนปล่อยออกสู่บรรทุก้าว โดยมีการตรวจเช็คค่าความเข้มข้นของสารอินทรีรั่วไหลรวม (Total VOCs) ทุกเดือน และทำการปรับความถี่ในการตรวจวัดเป็นทุกสัปดาห์ เมื่อความเข้มข้นของสารอินทรีรั่วไหลรวม (Total VOCs) มีค่าเท่ากับ 250 ส่วนในส้านส่วน และทำการเปลี่ยน Activated Carbon เมื่อค่าความเข้มข้นของสารอินทรีรั่วไหลรวม (Total VOCs) ที่ออกจาก Carbon Canister ที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับค่าความคุมที่กำหนดที่ 350 ส่วนในส้านส่วน</li> </ul> </li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบบำบัดค่าน้ำเสียที่เป็นดินปั๊คและระบบ Spent Caustic Treatment</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เวงโภณ์สกุณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

30/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|---|--|--|
|                           | <p>2) มีการกำจัด Vent Gas ที่ออกจากระบบ Spent Caustic Treatment ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vent Gas จาก Spent Caustic Tank ส่งไปเผาที่ Low Pressure Flare</li> <li>- Vent Gas จาก Spent Caustic Wash Tower ส่งไปปะบักที่ Boiler Firebox ก่อนปล่อยของกุญแจบรรยายกาศ</li> <li>- Vent Gas จาก Oily Water Drain Drum ส่งไปผ่าน Carbon Canister ก่อนปล่อยของกุญแจบรรยายกาศ</li> <li>- Vent Gas จาก Caustic Drain Drum ส่งไปผ่าน Carbon Canister ก่อนปล่อยของกุญแจบรรยายกาศ</li> <li>- Vent Gas จาก Quench Oil + Light Oil Drain Drum ส่งไปเผาที่ Elevated Flare</li> <li>- Vent Gas ที่เกิดจาก Spent Caustic Coalescer ส่งไปเผาที่ Elevated Flare</li> </ul> <p>ในกรณีที่ระบบบำบัดเบื้องต้นของ Spent Caustic เกิดความผิดพลาด หรือต้องมีการซ่อมบำรุง และถังเก็บกัก Spent Caustic เป็นทางโภรกรรม จะทำการ Shutdown ระบบการผลิตทันที ซึ่ง Spent Caustic Tank จะมีการติดตั้ง Level Indicator โดยตั้งระดับ High Level Alarm ที่ระดับร้อยละ 85 ของถัง เมื่อระดับของ Spent Caustic ถึงระดับที่ตั้งไว้ จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น ซึ่งบริษัทจะมีเวลาในการเตรียมการ Shutdown ประมาณ 9-14 ชั่วโมง (ในการดำเนินการปกติการหยุดส่งวัตถุคืนเพื่อ Shutdown โรงงานจะใช้เวลา ทั้งหมด 1/2 ชั่วโมง)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Spent Caustic Treatment</li> <li>- ระบบปะบัก Spent Caustic</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เสงะร่องโสณ)

Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

31/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายกิตติพงษ์ พेचมนี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๒๕๖๑

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | <p>(10) มาตรการการจัดการสารอินทรีระเหย (VOCs)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำข้อมูลการระบุสารอินทรีระเหย (VOCs Inventory) ที่มาจากแหล่งกำเนิดของโครงการ โดยให้ดำเนินการตามวู่นีการประเมินการระบุสารอินทรีระเหยจากแหล่งกำเนิดในโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การประเมินการร่วมชุมจากแหล่งกำเนิด ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</li> <li>2) ควบคุมการระบุสารอินทรีระเหย (VOCs) จากแหล่งกำเนิดต่างๆ ออกสู่บรรยากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบในโครงเงินปีกคุณ (<math>N_2</math> Blanket) ผิวน้ำในการลดไอลระเหยของสารอินทรีระเหย (VOCs) ระบายนอกจากถังกักเก็บ ได้แก่ ถังเก็บมีกานอลดังเก็บ Cracker Bottom ถังเก็บโภภูมิ ถังเก็บไฟไฮโลซีลเก็ส ไฮลีน ถังเก็บ Spent Caustic, Sludge Oil Tank, Slop Oil Tank และ Oily Holding Tank</li> <li>- จัดให้มี Carbon Canister ในการดูดซับ (Adsorption) สารอินทรีระเหยจาก VOCs) จากถังกักเก็บ Cracker Bottom และ Toluene บริเวณลานถังกักเก็บ (Truck Loading Area) ซึ่งชั้นหนึ่งก่อนที่จะระบายนอกสู่บรรยากาศ</li> <li>- จัดให้มีการจัดทำแผนงานการนำร่องรักษาเชิงป้องกันถังเก็บตู้บินและผลิตภัณฑ์ และดำเนินงานตามความต้องการที่กำหนดในแผนอย่างเคร่งครัด</li> </ul> </li> </ol> | - ภายในโครงการ   | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |



(นายมงคล เอ้ง ใจน์ โสภณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

32/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายพิพัฒน์ พัฒนา)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | <p>(11) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบพิษทางอากาศตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุม การทำงานของระบบควบคุมและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา</p> <p>(12) <b>โครงการน้ำหอยาเข้มวน 2 หมู่ ตั้งนี้</b></p> <p>12. หอยาเข้มหอยาสูง (Elevated Flare) ความสูง 140 เมตร ทำหน้าที่กำจัดก๊าซระบายน้ำที่ปล่อยออกมากจากโรงงาน (Vent) โดยจะนำเข้าไปยังห้องเผาเพื่อจัดการกับมลพิษทางอากาศ ไม่ต้องเสียด้วยความดันภายในถัง ณ เวลาหนึ่ง และกำจัดก๊าซระบายน้ำที่ปล่อยออกในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง Tail Gas ที่เหลือในบางช่วงเวลา โดยหากผ่านเข้าร่วมกันสำหรับทุกโรงงานในกลุ่มน้ำหอยา (Complex) ซึ่งออกแบบ ให้สามารถรองรับก๊าซระบายน้ำได้ในอัตราการไหลสูงสุด 1,000 ตัน/ชั่วโมง กรณีเกิด Cooling Water Failure ปริมาณก๊าซที่ส่งมาเพาสำหรับสูงสุด เท่ากับ 859.1 ตัน/ชั่วโมง และกรณี Power Failure สูงสุดเท่ากับ 923.8 ตัน/ชั่วโมง ระยะห่างจากฐานหอยาเข้มวนที่ตั้งตำแหน่งที่ค่ารังสีความร้อน <math>0.66 \text{ kW/m}^2</math> เท่ากับ 50 เมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน API RP 521.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

33/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิชัย พัฒนา

(นายวิชัย พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                     |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------------|
|                           | <p>2) <u>หอเผาเชิง Low Pressure Flare ความสูง 14 เมตร ออกแบบให้รองรับก๊าซระบายได้สูงสุด 986 กิโลกรัม/ชั่วโมง ทำหน้าที่กำจัด Vent Gas ที่มาจากการถูกต้องก๊าซอัดดูดใน (BT Return และ Import Pyrolysis Gasoline (Intermediate Feed) ซึ่งเก็บร่วมกับ Pyrolysis Gasoline) อั้งกักเก็บเพลิติกันสาด ถังเก็บโซดาไฟที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Spent Caustic) และอั้งกักเก็บในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระดับของรังสีความร้อน (Flare Radiation) ที่เกิดขึ้นในการเผาไก่สูงสุด ระหว่างห่างจากฐานหอเผา จนถึงตำแหน่งที่ตั้งรังสีความร้อน <math>4.18 \text{ kW/m}^2</math> เท่ากับ 11.1 เมตร ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐาน API RP 521</u></p> |                  |                     |                                  |
| 3. คุณภาพน้ำ              | <p>การจัดการน้ำเสียของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ (สรุปที่ 1)</p> <p>(1) การจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่</p> <p>1) น้ำที่แยกหน่วยกำจัดก๊าซกรด (Caustic Tower) ในกระบวนการผลิตสาร ไอเดพินส์ ได้แก่ Spent Caustic และ Wash Water ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง มีปริมาณสูงสุดประมาณ 316.8 ลบ.ม./วัน มีการจัดการดังนี้</p> <p>(a) Spent Caustic และ Wash Water ประมาณ 144 ลบ.ม./วัน จะถูกส่งไปบั้งหน่วย ECO Process และหน่วย Pre-treatment Unit ของบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด ที่ติดตั้งใหม่ในพื้นที่ว่างของโครงการ ผ่านทางระบบท่อ</p>  | ระบบบำบัดน้ำเสีย | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ราชบุรี ไอเดพินส์ จำกัด |

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ราชบุรี ไอเดพินส์ จำกัด



บริษัท ราชบุรี โอเลฟินส์ จำกัด  
HAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

34/123




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



ข้อที่ ๑ แห่งท่านนี้ ปริมาณและการหักดิบงานนี้เรียกว่าที่คิดขึ้นจากการคำนวณของโครงการ

(นายมงคล เจริญโภคภัย)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ไทยโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD



มีนาคม 2561  
35/123

บริษัท คอนซัลต์แทนท์ ออฟ แทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
ผู้จัดทำ  
(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการธุรกิจและเครือข่าย  
บริษัท คอนซัลต์แทนท์ ออฟ แทคโนโลยี จำกัด

ผู้จัดทำ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการธุรกิจและเครือข่าย

บริษัท คอนซัลต์แทนท์ ออฟ แทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ        | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                 |
|---------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------------|
|                           | <p>(ก) Spent Caustic และ Wash Water ประมาณ 172.8 ลบ.ม./วัน จะถูกส่งเข้าห้องปรับสภาพไฮคาไฟฟ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยการเติมออกซิเจน (Wet Air Oxidation; WAO) เพื่อปรับสภาพก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ<br/> <u>ในอนาคตหากหน่วย ECO Process และหน่วย Pre-Treatment Unit ของบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 ชำรุด สามารถรองรับ Spent Caustic ได้เพียงชั่วคราวจะต้องส่ง Spent Caustic ส่วนที่เหลือไปยังหน่วย ECO Process ทั้งนี้ในการผู้ที่หน่วย ECO Process และหน่วย Pre-treatment Unit ของบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 ชำรุด ขัดข้อง กระบวนการจะส่ง Spent Caustic และ Wash Water ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปท่องเที่ยวปรับสภาพที่หน่วย WAO ก่อนส่งไปบำบัดขั้นตอนน้ำเสียที่เข้มข้นของโครงการ</u></p> <p>(ค) Spent Caustic ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ส่งไปยังหน่วย ECO Process ของบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 ชำรุด จะต้องได้รับการบำบัดเบื้องต้น (Pre-treatment) ที่ Spent Caustic Coalescer โดยการใช้ Gasoline ในการล้างสารประกอบไฮdrocarben ที่อาจปะปนมา กับ Spent Caustic ออก ก่อนส่ง Spent Caustic เข้าสู่กระบวนการออกซิไคเซชัน Wet Air Oxidation (WAO) โดย Vent Gas ที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการออกซิไคเซชันใน Wash Tower ภายใต้หน่วย WAO จะถูกส่งไปเผากำจัดที่ Boiler โดยสารประกอบไฮdrocarben ที่คิดมาจะถูกเผาให้มีอย่างสมบูรณ์มากถูกยกตัวเป็น CO<sub>2</sub> และน้ำ ซึ่งทำให้ไม่เกิดก้อนร่วนกวน</p> | - Wash Tower และ Boiler | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระบบไฮเดฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เสิงวงศ์สวัสดิ์)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระบบไฮเดฟินส์ จำกัด



雷勇 拉·俄龍歐萊芬斯 จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

36/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิชัย พัฒนา

(นายวิชัย พัฒนา)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบอันสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ                                    | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | ผู้รับผิดชอบ  |
|--------------------------|---|---|---|---|
|                          | <p>(1) จัดให้มี Spent Caustic Tank ขนาดความจุ 495 ถูกนาศักเมตร เพื่อรับและกักเก็บ Spent Caustic ก่อนเข้าสู่หานวย Wet Air Oxidation (WAO) โดยมีระยะเวลาเก็บประมาณ 2 วัน ซึ่งนานเพียงพอที่จะแก้ไขการพิคปอดิของระบบบำบัด Spent Caustic ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำดีของต้นของ Spent Caustic เกิดข้อข้อมากกว่า 2 วัน หรือต้องมีการซ่อมบำรุง หรือดังกักเก็บ Spent Caustic ถึงระดับ High Level เท่ากับ 90 % ของปริมาณการกักเก็บ โครงการจะทำการ Shutdown กระบวนการผลิตทันที</p> <p>2) น้ำที่ออกจาก Dilution Steam Blowdown ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมีปริมาณสูงถูกประมาณ 417.6 ลบ.ม./วัน จะถูกส่งเข้าสู่ CPI Separator เพื่อกำจัดน้ำมันที่มีขนาดใหญ่กว่า 75 ไมครอนขึ้นไป ก่อนส่งไปยัง IGF Oil Separator เพื่อลดความเข้มข้นของน้ำมันให้เหลือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำมันที่แยกได้จาก CPI Separator และ IGF Oil Separator จะถูกรวบรวมไปที่ Sludge Oil Tank ก่อนส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ตัวน้ำที่ผ่านการแยกน้ำมันแล้วจะส่งเข้าสู่ Equalization Pit, Aeration Unit, Clarifier, Sand Filter และ WWT Check Basin ตามลำดับ</p> <p>3) น้ำที่ออกจากสำนักงาน (Domestic Wastewater) ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมีปริมาณสูงถูกประมาณ 9.6 ลบ.ม./วัน จะส่งเข้าสู่ Equalization Pit, Aeration Unit, Clarifier, Sand Filter และ WWT Check Basin ตามลำดับ</p> | <p>- Spent Caustic Tank</p> <p>ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |



(นายมงคล เอช ใจดี)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

37/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>4) <u>น้ำทึบจาก Cooling Water Blowdown</u> ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมีปริมาณถุงๆๆ ประมาณ 3,816 ลบ.ม./วัน จะส่งเข้าระบบเรียกว่าส้อกไมซิส 2,352 ลบ.ม./วัน ทั่วที่เหลือ 1,464 ลบ.ม./วัน จะทำการตรวจสอบคุณภาพ หากไม่ได้คุณภาพตามกำหนดหมายกำหนด จะส่งไปยังบ่อ Cooling Water Basin ขนาดความจุ 3,458 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งกลับไปที่ Equalization Pit ของระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการเพื่อบำบัดใหม่ หากได้มาตรฐาน จะปล่อยลงในระบบเช่นเดิม ของนิคมอุตสาหกรรมນ้ำตาลฯ</p> <p>5) <u>น้ำทึบที่เกิดจากหน่วยรีเวอร์สออกไมซิส (Reject Water)</u> ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง มีปริมาณ 1,291.2 ลบ.ม./วัน (ในการผ่านฟันกรองไครงการระบบทุกดิบในระบบเรียกว่าส้อสไมซิฟชั่นราวน) จะส่งไปที่บ่อตรวจสอบคุณภาพ (Diversion Box) โดยไครงการจะควบคุมไม่ให้คุณภาพน้ำทึบมีค่าเกินมาตรฐาน หากไม่ได้คุณภาพตามกำหนดหมาย จะส่งกลับไปที่ Equalization Pit ของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดใหม่ หากได้มาตรฐาน จะปล่อยลงในระบบเช่นเดิม ของนิคมอุตสาหกรรมน้ำตาลฯ</p> <p>6) น้ำทึบที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบเรียกว่าส้อสไมซิส (Treated Water) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีปริมาณ 1,060.8 ลบ.ม./วัน จะนำกลับไปใช้ใหม่ที่ Cooling Water Tower</p> |                  |                   |              |



(นายมงคล เสน่ห์ใจน้อย)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

38/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มงคล เสน่ห์ใจน้อย

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>7) น้ำทึบจากโครงการลงทุนติดตั้งหน่วย ECO Process ของบริษัท อาร์ไอเออด 1996 จำกัด ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีปริมาณสูงสุดประมาณ 202.92 ลบ.ม./วัน จะถูกส่งเข้าสู่ Neutralization Unit เพื่อปรับ pH ก่อนส่งเข้าสู่ CPI Separator, IGF Separator, Equalization Pit, Aeration Basin, Clarifier, Sand Filter และ WWT Check Basin ตามลำดับ</p> <p>(2) การจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง ได้แก่</p> <p>1) น้ำทึบจาก TLE Hydrojet Oily Water (ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยเกิดเมื่อมีการทำความสะอาด TLE เมื่อก็ตตั้งครรภ์ ประมาณ 3 ปี/ครั้ง) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 135.6 ลบ.ม./วัน จะถูกส่งเข้าสู่ Oily Holding Tank ก่อนส่งไปสัง CPI Separator เพื่อกำจัดน้ำมันที่มีขนาดใหญ่กว่า 75 ไมครอนขึ้นไป (กรณีที่ CPI Separator ขัดข้อง หรือไม่สามารถกำจัดน้ำมันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะส่งน้ำทึบกลับไปพักชั่ง Oily Holding Tank ก่อนส่งต่อไปยัง IGF Oil Separator เพื่อลดความเข้มข้นของน้ำมันให้เหลือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม/ดิลิตร โดยน้ำมันที่แยกได้จาก CPI Separator และ IGF Oil Separator จะถูกรวบรวมไปที่ Sludge Oil Tank ก่อนส่งกำจัดชั่วหน่วงงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ สำนักงานที่ผ่านการยกเว้นแล้ว จะส่งเข้าสู่ Equalization Pit, Aeration Basin, Clarifier, Sand Filter และ WWT Check Basin ตามลำดับ</p> |                  |                   |              |

(นายมิงค์ รงษริต ไสว)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

39/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พิษิพัช พิจิพัช

(นายพิศิพัช พิจิพัช)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>2) น้ำเสียจาก Downstream ได้แก่ บริษัท ไทยเอ็มเอ็ม เจ้าก้า และ บริษัท ไทยโภลิอิททีลิน จำกัด (HDPE#2 และ HDPE#3) (ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยเกิดขึ้นเมื่อ Downstream (ไม่สามารถปิดลงได้) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 266.4 ลบ.ม./วัน จะส่งเข้าสู่ Equalization Pit, Aeration Basin, Clarifier, Sand Filter และ WWT Check Basin ตามลำดับ</p> <p>3) น้ำทึบจาก Cooling Water Side Stream Filter (ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งข้อนระบบกรองน้ำ ความตื้น 3 ครั้ง/วัน) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 1,135.2 ลบ.ม./วัน จะส่งไปที่บ่อตรวจสอนคุณภาพ (Diversion Box) กรณีน้ำทึบมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนดจะปล่อยลง ระบายน้ำขึ้นนิคมอุตสาหกรรมมานาคนาทุด หากไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานกำหนด จะส่งเข้าสู่ Equalization Pit, Aeration Basin, Clarifier, Sand Filter และ WWT Check Basin ตามลำดับ</p> <p>4) น้ำฝนที่ตกในพื้นที่กระบวนการผลิต 15 นาทีแรก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง ดูงสูตรประมาณ 1,988 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะส่งไปที่บ่อตรวจสอนคุณภาพ (Diversion Box) ขนาดความจุ 2,200 ลูกบาศก์เมตร ก่อนที่จะนำไปบำบัดขั้นตอน บำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยส่งน้ำฝนที่ตก 15 นาทีแรก ไปพักทิ้งก่อน Cooling Blowdown Basin ขนาดความจุ 3,458 ลูกบาศก์เมตร ด้วยชั้นรายการ ให้</p> |                  |                   |              |

(นางนงคล เอ Wongwongsatay)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
SANYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

40/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิชัย พัฒนาทอง

(นายพิชัย พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบค้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ      | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | <p><u>80 ลูกนาทีเมตร/ชั่วโมง (ใช้บีบ 2 ชุด อัตราการaindrate 40 ลูกนาทีเมตร/ชั่วโมง)</u><br/> <u>แหล่งทิ้งน้ำจาก Cooling Blowdown Basin ไปทิ้งคืนระบบบำบัดน้ำเสีย</u><br/> <u>ของโครงการ โดยมีเข้มข้นของ Equalization Pit ก่อนส่งเข้า Aeration Unit ต่อไป</u><br/> <u>(โครงการจะทำการหยุดเดินระบบ RO Unit ชั่วคราว รวมถึงหยุดการ Back Wash Side Stream Filter งานกว่าจะส่งน้ำจาก Diversion Box ไปยังบ่อ Cooling</u><br/> <u>Blowdown Basin หนึ่งที่ ในช่วงที่ส่งน้ำฝนเป็นปีอ่อน 15 นาทีแรก ไม่พักดูแลบ่อ</u><br/> <u>Cooling Blowdown Basin พนักงานปฏิบัติการผู้ดูแล (Field Operator) จะทำการถ่าย</u><br/> <u>ด้วยท่อทิ้งน้ำฝนในบ่อ Diversion Box โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ ได้แก่ COD, pH</u><br/> <u>และ Oil เพื่อนำไปพิจารณาปรับสภาพการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</u><br/> <u>และหากอัตราการไหล และ COD Loading ของน้ำฝนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง</u><br/> <u>ที่เหมาะสมจากบ่อ Cooling Blowdown Basin ที่จะส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย</u><br/> <u>ร่วมกันน้ำเสียจากโรงงาน</u></p> <p>5) นำน้ำที่จากกระบวนการสร้างฟิล์มที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน<br/>     ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการกัดกร่อน (การทำ Passivation)<br/>     ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่องมีปริมาณสูงสุดประมาณ 1,000 ลบ.ม./ครั้ง<br/>     จะส่งกลับไปใช้หมุนเวียนในระบบหล่อเย็น</p> | - Cooling Tower Basin | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

Vice President-Olefins Business and Operations  
 บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



(นายมงคล เสงירותโนสกุณ)

มีนาคม 2561

41/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|--|---|---|
|                           | <p>6) น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ลานดังเก็บเนฟทา (TK-1000C) 15 นาทีแรก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง สูงสุดประมาณ 393 ถูกบาก็เมตร/ชั่วโมง จะถูกกักเก็บไว้ในคลังกันน้ำ (Dike) ขนาด 32,378.4 ถูกบาก็เมตร ก่อนจะระบายน้ำไปยัง Oil Separator และ Storm Water Diversion Box ที่อยู่ภายในลานดังเก็บเนฟทา ด้วยอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน 10 ลบ.ม./ชม. โดย Oil Separator ซึ่งมีขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ทำหน้าที่แยกน้ำออกจากน้ำมัน ก่อนระบายน้ำที่ผ่านการแยกน้ำมันแล้วลงสู่ Storm Water Diversion Box และตรวจสอบคุณภาพน้ำ หากพบว่าคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กำหนดค่า pH อยู่ในช่วง 6-9 ค่าซีโอดี (COD) ไม่เกิน 120 มก./ล. และปริมาณน้ำมัน (Oil) ไม่เกิน 5 มก./ล.) ให้ระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำฝน ในกรณีที่ตรวจสอบว่าคุณภาพน้ำใน Storm Water Diversion Box มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้แก้ กรณีที่ปริมาณน้ำมันไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ส่งไปที่ Oily Holding Tank ก่อนส่งไปบำบัดชั้ง CPI Separator กรณีที่พบว่า ค่า pH ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งเข้าสู่ Neutralization และกรณีที่พบว่า ค่า COD ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะส่งไปที่ Equalization Pit ด้วยอัตราการไหล 10 ถูกบาก็เมตร/ชั่วโมง เพื่อทำการบำบัดตามขั้นตอน ก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำของนิคมอุตสาหกรรมมาตราหมุน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลานดังเก็บกักเนฟทา (TK-1000C)</li> <li>- Oil Separator และ Storm Water Diversion Box</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมင် ယောဂျာ၊ Vice President-Olefins Business and Operations)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

42/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายพิพัฒน์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|--|--|--|
|                           | <p>7) น้ำเสียจากการพื้นฟูสภาพเรื่นของหน่วยผลิตน้ำประปาจากแร่ธาตุ (เกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง เมื่อมีการพื้นฟูสภาพเรื่น ประมาณ 3 รอบ/วัน)<br/>มีปริมาณสูงสุดประมาณ 143.4 ลบ.ม./วัน จะถูกส่งเข้าสู่ Neutralization Pit<br/>กรณีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนดจะปล่อยลงระบายน้ำที่<br/>ของนิคมอุตสาหกรรมนานาชาติ หากไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน<br/>กำหนด จะส่งเข้าสู่ Equalization Pit, Aeration Basin, Clarifier, Sand Filter<br/>และ WWT Check Basin ตามลำดับ</p> <p>การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ</p> <p>(1) ควบคุมคุณภาพน้ำของน้ำทิ้งให้ตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยลงระบายน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมนานาชาติ<br/>(2) กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ออกจากหน่วยบำบัดโดยโครงการ (Internal Check) เพื่อควบคุมการทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพ<br/>ในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายน้ำลงสู่ระบายน้ำทิ้งของนิคมฯ ดังนี้</p> <p>1) Spent Caustic ที่ออกจากหน่วย WAO ก่อนเข้า Neutralization<br/>ตรวจสอบปริมาณโซเดียมซัลไฟต์ (<math>Na_2S</math>) ค่าซีไอดี (COD) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ปริมาณอินทรีเซอร์บนทั้งหมด (TOC) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) และปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ (<math>NaOH</math>) วันละ 1 ครั้ง</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

43/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พेतมนก

(นายกิตติพงษ์ พेतมนก)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๔๔

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>2) ภายในท่อระบายน้ำ Dilution Steam Blowdown ก่อนเข้าหน่วย CPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ตรวจสอบค่าซีไอดี (COD) และปริมาณน้ำมัน (Oil) วันละ 1 ครั้ง</li> <li>* ตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) และค่าบีไอดี (BOD<sub>5</sub>) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p>3) ภายในบ่อ Storm Water Diversion Box บริเวณลังเก็บน้ำฝน (TK-1000C)</p> <p>ทำการเก็บตัวอย่างเมื่อระดับน้ำภายในบ่อมีปริมาณมากกว่า 50% ของความจุบ่อ เพื่อตรวจสอบค่า pH ปริมาณของแข็ง เช่น ลูดอล (SS) และปริมาณน้ำมัน (Oil)</p> <p>4) ภายในท่อระบายน้ำทึ่งที่ออกจากหน่วย CPI ก่อนเข้าหน่วย IGF</p> <p>ตรวจสอบค่า pH ปริมาณของแข็ง เช่น ลูดอล (SS) และปริมาณน้ำมัน (Oil) วันละ 1 ครั้ง</p> <p>5) ภายในบ่อ Equalization Pit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ตรวจสอบค่า pH ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ค่าซีไอดี (COD) ปริมาณน้ำมัน (Oil) ปริมาณของแข็ง เช่น ลูดอล (SS) วันละ 1 ครั้ง</li> <li>* ตรวจสอบค่าเอนไซม์โมเนียในไตรเจน (NH<sub>3</sub>-N) และค่าฟอสฟัต (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง</li> <li>* ตรวจสอบปริมาณอินทรีย์ carbon บนพื้นที่ (TOC) และค่าบีไอดี (BOD<sub>5</sub>) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul> |                  |                   |              |

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



มีนาคม 2561

44/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พันธุ์พา

(นายกิตติพงษ์ พันธุ์พา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>6) ภายในบ่อเติมอากาศ (Aeration Basin)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ตรวจวัดค่า pH ค่า Settled Sludge Volume ที่เวลา 30 นาที (SV30)</li> <li>ค่า Settled Sludge Index (SVI) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (MLSS)</li> <li>วันละ 1 ครั้ง</li> <li>* ตรวจวัดค่าไนโตรเจน (NH<sub>3</sub>-N) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง</li> <li>* ตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยระเหย (MLVSS) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p>7) ภายในถังตัดตะกอน (Clarifier)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ตรวจวัดค่า pH ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ค่าความ浑浊 (Turbidity)</li> <li>ค่าซีไอดี (COD) และปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) วันละ 1 ครั้ง</li> <li>* ตรวจวัดปริมาณอินทรีชีรีบนหั้งหมุด (TOC) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p>8) ภายในท่อระบายน้ำทึ่งที่ออกจากถังกรองทราย (Sand Filter) ก่อนเข้า WWT Check Basin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ตรวจวัดค่า pH ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ค่าความ浑浊 (Turbidity)</li> <li>ค่าซีไอดี (COD) และปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) วันละ 1 ครั้ง</li> <li>* ตรวจวัดของแข็งละลายน้ำหั้งหมุด (TDS) และค่าบีโอดี (BOD<sub>5</sub>)</li> <li>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul> |                  |                   |              |

(นายมงคล เอ่องโรจน์สกุล)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

45/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มงคล เอ่องโรจน์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>9) กําชีญใน WWT Check Basin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ตรวจวัดค่า pH ค่าซีไอดี (COD) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) และปริมาณน้ำมันและไไมมัน (Oil &amp; Grease) วันละ 1 ครั้ง</li> <li>* ของแข็งละลายน้ำทึบหมัก (TDS) และค่าบีไอดี (BOD<sub>5</sub>) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> <li>* ตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง</li> <li>* ตรวจวัดค่าซัลฟิด (Sulfide) และค่าซัลเฟต (Sulfate) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ค่า pH ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าซีไอดี (COD) ค่าบีไอดี (BOD<sub>5</sub>) ของแข็งละลายน้ำทึบหมัก (TDS) ปริมาณออกซิเจน ละลายน้ำ (DO) พีโนอล (Phenol) แบนเซน (Benzene) ปริมาณน้ำมันและไไมมัน (Oil &amp; Grease) ค่าซัลฟิด (Sulfide) ค่าซัลเฟต (Sulfate) และไคลอีน (Toluene) โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p>10) กําชีญในบ่อ Diversion Box ตรวจวัดค่า pH ค่าซีไอดี (COD) ค่าความขุ่น (Turbidity) อินทรีย์คาร์บอนทึบหมัก (TOC) และปริมาณน้ำมัน (Oil) วันละ 1 ครั้ง</p> <p>11) กําชีญในห้องระบบบำบัดเชื้อเพลิง ตรวจวัดค่าซีไอดี (COD) ค่าบีไอดี (BOD<sub>5</sub>) และค่าความกรดด่าง (Total Hardness)</p> |                  |                   |              |

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

(นายนงค์ เชิงโรจน์ โสกณ)

มีนาคม 2561

46/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๙๖ ๘

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>12) <u>ภายในท่อระบายน้ำผ่านท้ายคลป์อ่อนน้ำหล่อเย็นหลังน่อ diversion Box</u><br/> <u>ตรวจวัดอุณหภูมิ ค่า pH ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าซีไอดี (COD) ค่าบีไอดี (BOD<sub>5</sub>) ของแข็งละลายน้ำทึบหมุด (TDS) ปริมาณออกซิเจน ละลายน้ำ (DO) พีโนอล (Phenol) บенซีน (Benzene) ปริมาณน้ำมันและไบมัน (Oil &amp; Grease) ค่าซัลฟิด (Sulfide) ค่าซัลเฟต (Sulfate) และ โทลูอีน (Toluene) โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) เดือนละ 1 ครั้ง</u></p> <p>13) <u>ภายในถังพักน้ำทึบจากการพื้นฟูสภาพเรื่ินของหน่วยผลิตน้ำประปาจากแร่ธาตุ (Neutralization Pit) ตรวจวัดค่า pH ค่า ซีไอดี (COD) และปริมาณน้ำมัน (Oil) วันละ 1 ครั้ง</u></p> <p>14) <u>อุคกืนด้วอย่างภายในท่อระบายน้ำทึบที่ออกจาก WWT Check Basin ตรวจวัดค่ากรด ด่าง อุณหภูมิ ค่า pH ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าซีไอดี (COD) ค่าบีไอดี (BOD<sub>5</sub>) ของแข็งละลายน้ำทึบหมุด (TDS) ปริมาณออกซิเจน ละลายน้ำ (DO) พีโนอล (Phenol) บенซีน (Benzene) ปริมาณน้ำมันและไบมัน (Oil &amp; Grease) ค่าซัลฟิด (Sulfide) ค่าซัลเฟต (Sulfate) และ โทลูอีน (Toluene) โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) เดือนละ 1 ครั้ง</u></p> <p>15) <u>ร่างระบายน้ำทึบของนิคมอุตสาหกรรมมาตราพุดตรงบริเวณหลังชุดปั๊มน้ำทึบ จากโรงงาน ROC ที่ระยะ 1-5 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิ ค่า pH ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าซีไอดี (COD) ค่าบีไอดี (BOD<sub>5</sub>)</u></p> |                  |                   |              |



(นามบุคคล เอียงโรมนิสกอน)  
Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

47/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิศิพัฒน์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๒๔

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | <p>ของแข็งละอ่อน้ำทั้งหมด (TDS) บริเวณออกซิเจนละลายน้ำในน้ำ (DO) ฟีโนอล (Phenol) บенซีน (Benzene) บริเวณน้ำมันและไขมัน (Oil &amp; Grease) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ค่าซัลเฟต (Sulfate) และ ไตรูลูอีน (Toluene) โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>ด้วยเหตุว่าน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ กรณีที่ปริมาณน้ำมัน (Oil) เกินมาตรฐานกำหนดจะส่งน้ำทึบกลั่นเข้าสู่ Oily Holding Tank ก่อนส่งเข้าบำบัดตามขั้นตอนอิกกรังหนึ่ง กรณีค่า pH เกินมาตรฐานกำหนด จะส่งน้ำทึบกลั่นเข้าสู่ Neutralization และกรณีคุณภาพน้ำอื่นๆ เช่น บีโอดี (BOD<sub>5</sub>) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) เป็นต้น เกินมาตรฐานกำหนดจะส่งน้ำทึบกลั่นเข้าสู่ Equalization Pit เพื่อทำการบำบัดตามขั้นตอนอิกกรังหนึ่ง</p> <p>(3) ติดให้มี COD Online Analyzer จำนวน 1 ตัว เพื่อตรวจสอบค่า COD ของน้ำทึบที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการที่ออกจาก WWT Check Basin ทั้งนี้ หากน้ำทึบมีค่า COD สูงถึงค่าเฝ้าระวังของโครงการ (High Alarm) คือ 85 มิลลิกรัม/ลิตร เครื่อง COD Online Analyzer จะส่งสัญญาณเตือน (Alarm) ไปยังห้องควบคุม โดยพนักงานประจำห้องควบคุมจะตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และปรับอัตราการไหลของน้ำเสีย ที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย หากค่า COD ซึ่งคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 120 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจะทำการส่งน้ำทึบดังกล่าวกลับไปยัง Equalization Pit เพื่อทำการบำบัดตามขั้นตอนอิกกรังหนึ่ง โดยไม่มีการระบุช่วงสูงระหว่างน้ำทึบของนิคมอุตสาหกรรมมาตราฐาน</p> | - ระบบบำบัดน้ำเสีย | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           |   |                    |                     |                               |

(นายมงคล เจริญสถาปน)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

48/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายพิพัฒน์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | <p>(4) มาตรการป้องกันการนำบัดน้ำทึบไม่ได้มาตรฐาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจสอบและคุ้มครองข้อมูลภัยในระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน<br/>ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์สำรองในกรณีต้องซ่อมบำรุง</li> <li>2) จัดให้มีระบบไฟสำรองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องของ<br/>ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ Diesel Generator ซึ่งสามารถสำรองไฟได้ประมาณ<br/>24 ชั่วโมง</li> <li>3) จัดให้มีอุปกรณ์ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง รวมทั้งสารเคมีที่ใช้<br/>ในการบำบัดน้ำเสีย ให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา</li> <li>4) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบพิษทางน้ำตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพ<br/>การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอน</li> <li>5) ควบแน่นกีบรมาน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกรายละเอียด<br/>การชำรุดของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>6) รักษาระดับออกซิเจนใน Aeration Basin ให้มีค่าที่เหมาะสมตาม Criteria ที่กำหนดไว้<br/>ในการออกแบบ เพื่อป้องกันการเกิด Bulking Sludge หรือตะกอนลอกตัว</li> <li>7) รักษาระดับของตะกอนแขวนลอยใน Aeration Basin (6,500-7,500 มก./ล.)<br/>รวมทั้งควบคุมอัตราการสูบตะกอนกลับ ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้</li> </ol> | - ระบบบำบัดน้ำเสีย | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายณรงค์ เชื้อรอนโนسفาน)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

49/123



บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|--|---|---|
|                           | <p>(5) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้น้ำที่ใช้ในการตับเพลิงไปแล้วจะต้องถูกกักเก็บไว้ที่บ่อ Diversion Box เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยโครงการ ได้แก่ ค่า pH ค่าความ浑浊 (Turbidity) ค่าซีโอดี (COD) อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (TOC) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) และปริมาณน้ำมัน (Oil) ก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมนานาชาติ หากพบว่ามีการปนเปื้อนให้ส่งไปบำบัดขึ้นระบบบำบัดน้ำเสียที่ Equalization Pit เพื่อทำการบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมนานาชาติ</p> <p>(6) จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เช่น ระบบท่อ ระบบบีบ และความลึก เป็นต้น</p> <p>(7) ตรวจสอบบ่อเกรอซ์ (Septic Tank) ตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน</p> <p>(8) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำที่ทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ เพื่อให้มีการระบายน้ำทึ่งออกนอกโครงการน้อยที่สุด เช่น นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในโครงการอีก เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น</p> <p>(9) จัดให้มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบีบดันเพลิง</li> <li>- ระบบท่อ ระบบบีบ และความลึก</li> <li>- บ่อเกรอซ์</li> <li>- WWT Check Basin</li> <li>- ภายนอกโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

(นายมงคล เจริญ石膏ย)

มีนาคม 2561

50/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพัฒนา พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|---|--|--|
| 4. ระดับเสียง             | <p>(1) ศึกษาอุปกรณ์ตัดเสียงกับเครื่องขักรที่มีเสียงดัง และพิจารณาเลือกใช้เครื่องขักร/<br/>อุปกรณ์และควบคุมระดับเสียงเครื่องขักร/อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม</p> <p>(2) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(㏈) พร้อมกำหนด<br/>ให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(㏈)<br/>ห้องสามารถใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเครื่องครัว</p> <p>(3) กำหนดให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของโครงการต้องมีระดับเสียงไม่เกิน<br/>70 เดซิเบล(㏈)</p> <p>(4) เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้รับการนำรุ่ง คุณภาพตามแผนนำรุ่งรักษาเชิงป้องกัน<br/>เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังจากเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- บริเวณริมรั้วของโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |
| 5. การจัดการภัยของเสีย    | <p>(1) ดำเนินการข้อการกำกับของเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม<br/>พ.ศ. 2548 เรื่อง การกำจัดเสียงปัจจุบันและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการให้ส่งไปกำจัดที่หน่วยงาน<br/>ที่ได้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือตามวิธีที่<br/>กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาต</p> <p>(2) Gasoline ที่ผ่านการใช้สำหรับประกอบไฟโคมรับอนุญาตจาก Spent Caustic แล้ว<br/>จะระบายน้ำลง Light Oil Drain Drum เพื่อส่งเข้ากระบวนการผลิตของโรงโอลีฟินส์</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul>   |



(นายมงคล แสงโรจน์โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

51/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ                                | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | <p>(3) ขยะจากสำนักงาน ประมาณ 206.4 กิโลกรัม/วัน จะทำการเก็บรวบรวมและตัดแยกก่อนติดต่อให้เทศบาลเมืองมาบตาพูดรับไปกำจัด</p> <p>(4) ของเสียจากกระบวนการผลิต (Industrial Waste) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Wastes) <ul style="list-style-type: none"> <li>ภาคตะกอนจากระบบผลิตน้ำ/ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ประมาณ 2,150 ตัน/ปี จะถูกรวบรวมไว้ในรีเวอร์ Sludge Hopper ของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ก่อนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัด กากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</li> <li>ภาคตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 1,186 ตัน/ปี จะถูกรวบรวมไว้ในรีเวอร์ Sludge Hopper ของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย ก่อนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</li> <li>เศษโลหะ/โลหะผสม ประมาณ 75 ตัน/ปี จะถูกรวบรวมไว้ที่อาคารเก็บ ของเสีย และจัดส่งบริษัทรับซื้อไปรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</li> <li>กากของเสียจากหน่วยผลิตน้ำประปาจากแร่ธาตุ</li> </ul> <p>* ถ่านกัมมันที่ได้รับอนุญาต ประมาณ 4.5 ตัน/4 ปี</p> <p>* เกรชั่นที่ใช้ในการแยกเปลือกประuhnาก (Cation Resin) ประมาณ 5 ตัน/4 ปี</p> </li> </ol> | <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |



(นายมงคล เจริญโรจน์สกุล)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



มีนาคม 2561

52/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิชัย พัฒนาทอง

(นายวิชัย พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p><u>* เซ็นเซอร์ใช้ในการแยกเบลี่ยนประจุลบ (Anion Resin) ประมาณ 7 ตัน/4 ปี</u><br/> <u>จะถูกรวบรวมไว้ที่อาคารเก็บของเสีย ก่อนนำไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัด</u><br/> <u>หากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคของเสียจากระบบบริเวอร์ส้อฟโน้มิชส</li> <li>* สารกรอง (Sand Filter) ประมาณ 107.86 ตัน/ปี</li> <li>* ไส้กรอง (Ultra Filter) ประมาณ 4.95 ตัน/ปี และ 12 ท่อน/ปี</li> <li>* เม่นกรองชนิดพิเศษ (RO Membrane) ประมาณ 22 ท่อน/ปี</li> </ul> <p><u>จะถูกรวบรวมไว้ที่อาคารเก็บของเสีย ก่อนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัด</u><br/> <u>รับกำจัดภาคของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กากตะกอนจากระบบบำบัดแบบ CPL และ IGF (Sludge Oil)<br/> <u>ประมาณ 100 ถูกน้ำหมักเมตร/รปี ร่วบรวมและส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัด</u><br/> <u>หากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</u></li> </ul> <p>2) ของเสียอันตราย (Hazardous Wastes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารดูดความชื้น (Catalyst and Desiccant) ที่หมดอายุ<br/>         การใช้งาน ประมาณ 310.1-325.1 ตัน/ 5-10 ปี จะถูกรวบรวมไว้ในภาชนะ<br/>         ที่เหมาะสมในการรองรับสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วและเก็บไว้ที่อาคารเก็บ<br/>         ของเสียและส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดภาคของเสียที่ได้รับอนุญาต</li> </ul> |                  |                   |              |

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

(นายมงคล เงง ใจน โสภณ)



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

53/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>จากหน่วยงานราชการหรือส่งไปศูนย์สภาพที่บริษัทผู้จัดทำน้ำยา หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไกค์ (Coke) ประมาณ 28 ตัน/ปี น้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Used Oil) ประมาณ 50 ตัน/ปี และของเสียอื่นๆ เช่น กากน้ำในบ่อขึ้น และห้ามเข้าสู่น้ำมัน เป็นต้น ประมาณ 1,000-2,000 ตัน/ปี จะถูกรวบรวมไว้ที่อาคารเก็บของเสีย และส่งไปกำจัดขังหน่วยงานรับกำจัดภาคของเสียที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานราชการ</li> <li>- Milky Waste ที่เกิดจากน้ำมันและสารประกอบไฮdrocarbons บนทะเล ออยในน้ำที่มีคุณสมบัติเหมือน (อุณหภูมิ ความดัน ความเป็นกรด-ด่าง) ทำให้สารประกอบกลาญเป็นเนื้อเดียวกันน้ำไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ประมาณ 4,000-6,200 ตัน/ปี จะถูกรวบรวมไว้ที่ Oily Water Holding Tank และส่งไปกำจัดขังหน่วยงานรับกำจัดภาคของเสียที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานราชการ</li> <li>- ถ่านกัมมันต์จากหน่วย Methanol Guard Bed และ Mercury Guard Bed ประมาณ 23.7 ตัน/ 5 ปี และจากระบบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ ประมาณ 4.5 ตัน/ปี จะถูกรวบรวมไว้ที่อาคารเก็บของเสีย ก่อนส่งไปกำจัดขังหน่วยงานรับกำจัดภาคของเสีย ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือส่งกลับบริษัทผู้ผลิตเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพต่อไป</li> </ul> |                  |                   |              |

(นายเงิน สอปอน ไสกอม)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

54/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาพา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาพา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|--|--|--|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.5 ต้น/4 ปี</li> <li>จะถูกรวบรวมไว้ที่อาคารเก็บของเสีย ก่อนนำไปกำจัดซึ่งหน่วยงานรับจำจัด</li> <li>หากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</li> <li>(5) จัดเตรียมภาระที่เหมาะสมในการรองรับสารเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการใช้งานแล้ว</li> <li>(6) อาคารเก็บของเสีย (Waste Storage) มีพื้นที่ใช้สอยรวม 475 ตารางเมตร<br/>ซึ่งแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น ส่วนเก็บของเสียอันตรายนิคของแข็ง 104 ตารางเมตร<br/>ส่วนเก็บของเสียอันตรายนิคของเหลว 58.5 ตารางเมตร ส่วนเก็บของเสียไม่อันตราย<br/>87 ตารางเมตร ส่วนเก็บอุปกรณ์ Spare Part และอุปกรณ์ฉุกเฉิน 58 ตารางเมตร<br/>และ Service Area 167.5 ตารางเมตร โดยส่วนที่จัดเก็บของเสียอันตราย<br/>ห้องของแข็งและของเหลว รวมถึงส่วนเก็บอุปกรณ์ Spare Part และอุปกรณ์<br/>ฉุกเฉินจะมีหลังคาคุณภาพดี และได้ตัดให้มีบ่อรองรวม (Sump Pit) ขนาด<br/>0.875 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับรวมของเสียกรณีเกิดรั่วไหล รวมทั้งติดตั้งปั๊ม<br/>เพื่อสูบของเสียที่หลักไว้ในบ่อสำหรับนำส่งไปบำบัดน้ำเสียหรือส่งไปกำจัด</li> <li>ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ อาคารเก็บของเสีย</li> <li>ของโครงการสามารถเก็บกักของเสียไว้ได้อย่างน้อย 6 เดือน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- อาคารเก็บของเสีย<br/>(Waste Storage)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยอง อโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยอง อโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

นายมงคล เจริญไกรกาน

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยอง อโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยอง อโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFIN CO., LTD.

มีนาคม 2561

55/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|--|---|---|
|                           | <p>(7) จัดให้มีสัญญาณเตือนภัย ระบบนายาอากาศภายในอาคารเก็บของเสีย (Waste Storage) รวมทั้ง Smoke Detector บริเวณที่จัดเก็บของเสียขั้นรายทั้งชนิดของแข็งและของเหลว ชุดอับกึ่งการรั่วไหล (Spill Kit) ถังดับเพลิงบริเวณด้านหน้าอาคารเก็บของเสีย และระบบดับเพลิง โดยใช้ Hydrant ทางบริเวณใกล้เคียง เช่น บริเวณถังเก็บน้ำพatha (TK-1000C) บริเวณ Cooling Tower เป็นต้น สำหรับต่อเข้ากับรถดับเพลิง</p> <p>(8) กำหนดให้ขยะที่ทำการเก็บของเสียไว้ในอาคารเก็บของเสีย (Waste Storage) มีหลักปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีการตรวจสอบภาระบรรทุกของเสียต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวซึม ตามแนวปฏิบัติในการจัดการการของเสีย</li> <li>2) ภาชนะที่บรรจุภัณฑ์ของเสีย ต้องทำการปิดสนิท 2 ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหล</li> <li>3) ในการขนย้ายถังจะต้องห้ามลงจากพานหนาหางท้องไว้ Forklift หรือ Small Crane รวมทั้ง เมื่อทำการขนย้ายถังจะต้องห้ามลงจากพานหนาหางไว้ Forklift ในกรณีขนย้าย</li> </ol> <p>(9) กำหนดให้รอบนส่งภาระของเสียอุดตากกรรมต้องติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และติดเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาษั้งโครงการ</p> <p>(10) กำหนดให้มีการตรวจสอบความติดตาม (Audit) หน่วยงานรับผิดชอบของเสียที่ได้รับอนุญาต จากการราชการ ที่โครงการ ให้ขัดส่งภาระของเสียไปกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าว กำจัดภาระของเสียของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้อง ตามหลักวิชาการ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารเก็บของเสีย (Waste Storage)</li> <li>- รอบนส่งภาระของเสีย อุดตากกรรมของโครงการ</li> <li>- หน่วยงานรับผิดชอบ ภาระของเสียของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เงาะโรจน์ไสยกุล)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

56/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กฤษณะ พฤฒา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ แวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | <p>(11) ระบุร่องคือมีการตัดแยกขยะและบีการจัดการที่เหมาะสม เช่น ห้องที่สำนักงานฝ่ายอื่น<br/>ไม่ใช่ใหม่ได้เป็นต้น โดยรวมรวมเพื่อจ้าหนาไปแก่ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาต<br/>จากหน่วยงานราชการ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทิ้งขัด</p> <p>(12) กำหนดให้มีสุ่มคุณคุณธรรมในการจัดการผลิตภัณฑ์สากลรวม ตามประกาศกระทรวง<br/>อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(13) วางแผนการของอนุญาตส่งกำจัดของเสียให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเก็บของเสีย<br/>เพื่อความสะดวกการเก็บกักและติดต่อประสานงานกับผู้รับกำจัดให้เป็นไปตามที่<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>(14) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เก็บขึ้นจากการดำเนินการ<br/>ของโครงการ และสัดส่วนปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่สำนักงานฝ่ายอื่นนำไปใช้ใหม่</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระบบของไอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระบบของไอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระบบของไอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระบบของไอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |
| 6. การคุ้มครอง            | <p>(1) <u>ตัดไฟเมืองสีก่อนบนและไฟความร้อนแก่พนักงานขับรถเกี่ยวกับขั้นตอนการขนส่ง<br/>การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และกู้ภัยเบนซินฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้พนักงาน<br/>ขับรถปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย</u></p> <p>(2) จำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง<br/>โดยติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วรถ และจำกัดความเร็วบริเวณออกพื้นที่โครงการ<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระบบของไอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระบบของไอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul>   |

(นางสาวกฤต เจริญไสว)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระบบของไอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

57/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|---|---|---|
|                           | <p>(3) ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือน และจัดให้มีแสงสว่างและสัญญาณไฟแสดงข้อมูลในบริเวณที่มีการขนถ่าย</p> <p>(4) กำหนดให้บันทึกผู้คนส่วนตัวมีการตรวจสอบเครื่องหมายและระบบความปลอดภัยของรถบรรทุก รถรับส่งพนักงาน เป็นประจำตามคุณภาพใช้งาน หากพบว่า มีความบกพร่องให้รีบดำเนินการแก้ไขก่อนนำมายังงาน</p> <p>(5) ความคุ้มครองหักในการบรรทุกไม่ให้เกินความสามารถถูกสุดในการบรรทุกของรถ และไม่เกินกฎหมายกำหนด</p> <p>(6) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะถนนบรรทุกหนัก (07.00 -08.00 น. และ 16.30 - 17.30 น. รวมถึงช่วงเวลาอื่นๆ ที่โครงการพบว่า ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน)</p> <p>(7) กำหนดให้สู่ขับรถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของโครงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>(8) การขนส่งวัสดุคิ่น สารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมให้บันทึกผู้คนส่วนตัวเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งและข้อมูลความปลอดภัยมีกันย์ (SDS) พร้อมทั้งติดชื่อสารเคมี ระบุละเอียดความเป็นพิษ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจ้งเรื่องข้อสงสัยเมื่อนำมาใช้โครงการ รวมทั้งจัดให้มีรูมือการระับบุบบดิกจากวัสดุอันตรายซึ่งระบุขั้นตอนการถอนได้ เหตุฉุกเฉินไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานขับรถ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- รถขนส่งของโครงการ</li> <li>- รถขนส่งของโครงการ</li> <li>- เส้นทางขนส่ง</li> <li>- รถขนส่งของโครงการ</li> <li>- รถขนส่งของโครงการ</li> <li>- รถขนส่งของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นามบุคคล เชิงiron โกลฟ)

Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

58/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนาวงศ์


(นายพิพัฒน์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | <p>(9) ศักดิ์เสื่อมสีสูญสั่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ</p> <p>(10) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการขนส่งและการขนถ่าย พร้อมมาตรการตรวจสอบค่านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และแผนปฏิบัติการ ความคุ้มภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติ</p> <p>(11) หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการวางสะพาน ไฟฟ้า ถนนหัววาย ไป-返 หนองบอน รวมถึงเส้นทางอื่นๆ ที่โครงการพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการวางสะพาน เช่นชุมชน</p> <p>(12) ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการวางสะพานอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ในพื้นที่มีนาบตาพุด</p> <p>(13) <u>ติดป้ายเชื้อและเนอร์ไทร์สหพัทท์คิคค์อยุกเฉินลงบนรถขนส่งสารเคมีและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาษ้ยโครงการ</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถขนส่งของโครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โรงงานและรถขนส่งของโครงการ</li> <li>- เส้นทางขนส่ง</li> <li>- เส้นทางขนส่ง</li> <li>- รถขนส่งสารเคมีและผลิตภัณฑ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |
| 7. สภาพแวดล้อม-สังคม      | <p>(1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบๆ โครงการ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารฯ ประจำปี หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยชุมชน นิคมอุตสาหกรรมมหาบตาพุด และหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อสืบสานความเชื่อใจและสร้างทัศนคติที่ดีกับโครงการ</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนโดยรอบโครงการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul>   |



(นายมงคล เจริญวงศ์)

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



มีนาคม 2561

59/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|--|---|---|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) ศึกษาประวัติข้อมูลน้ำที่กัดเซาะดินบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา พยาบาลปริญญาตรี ของบุตรหลานในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง โดยค่าเบี้ยการร่วมกับกลุ่มเพื่อนชุมชน เป็นต้น สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน หรือกิจกรรมอื่นตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์</li> <li>(3) จัดเครื่องเอกสารเกี่ยวกับแผนและระบบการควบคุมลดพิษ รวมทั้งนโยบายด้านความปลอดภัย แจ้งจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ</li> <li>(4) จัดทำแนวเขตป้องกัน (Buffer Zone) ตามแนวเขตของโครงการ</li> <li>(5) ทำการจัดแผนประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประชุมกับผู้นำชุมชนและบุคคลผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals</li> <li>(6) ดำเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ และประเมินผลการจัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ           <ul style="list-style-type: none"> <li>I) กิจกรรมการสร้างความตื้นเข้มกับชุมชน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน</li> <li>- จ้างหน่วยงานภายนอก (Third Party) ทำการสำรวจทุกๆ 1 ปี เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและแผนชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนโดยรอบโครงการ</li> <li>- ชุมชนโดยรอบโครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- ชุมชนโดยรอบโครงการ</li> <li>- ชุมชนโดยรอบโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

60/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
กิตติพงษ์ คงฤทธิ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | <p>2) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดโอกาสให้ชุมชนเขียนบนวิธีทักษะเพื่อให้ถูกการขัดการด้านสิ่งแวดล้อม<br/>ความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้คลายความวิตกกังวล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br/>และความที่มีการร้องขอเป็นกรณีๆ ไป</li> <li>- ผู้บริหารบุริษพนักงานชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา และแลกเปลี่ยนข้อมูล<br/>เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดจากภารคำดำเนินการของโครงการอย่างน้อย<br/>ปีละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน</li> </ul> <p>3) กิจกรรมพัฒนาชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนกิจกรรมชุมชนตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์</li> <li>- จัดให้มีนิทรรศการสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน<br/>หรือสร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน</li> </ul> <p>4) จัดให้มีการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001</p> <p>(7) พิจารณาบุคคลในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัท<br/>เข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ<br/>และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์<br/>ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีดำเนินการว่าง</p> | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |



(นายมงคล เงหะโรจน์ไสกณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

61/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กานต์ จันทร์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังนี้ด้าน   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|---|--|--|
|                           | <p>(8) กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และประชาชนด้านพื้นที่ของทาง พังค์กว่าให้ข้อมูลให้ทราบ ซึ่งสามารถอ่านข้อร้องเรียนได้โดยการตั้งจุดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือร้องเรียนโดยตรงกับทางโครงการ (รูปที่ 2)</p> <p>(9) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลถ่ายทอดที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก่ผู้งาน ข้างเคียงหรือผู้ประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบในกรณีที่โครงการมีการ เปิดใช้งานแบกลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบ ต่อโรงงานเหล่านั้น</p> <p>(10) <u>จัดให้มีศูนย์ต้อนรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อขัดการต่อข้อร้องเรียน ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังการจัดการและตอบโต้ข้อร้องเรียน</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- โรงงานข้างเคียง/ สถานประกอบการ ที่อาจได้รับผลกระทบ จากการของโครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul>  |
| 8. สาธารณสุขและสุขภาพ     | <p>(1) เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องได้รับการนำรุ่ง ฉุลดรักษาตามแผนนำรุ่งรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ</p> <p>(2) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าทำการตรวจสอบความชุมชนในพื้นที่นานาชาติและม้านแดง ดำเนินการร่วมกับกู้ภัยเพื่อนชุมชน</p> <p>(3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย และส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกู้ภัย SCG Chemicals</p> <p>(4) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม พื้นที่ ป้องกัน และการฉุลดรักษาสุขภาพ</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องจักรในกระบวนการ การผลิต</li> <li>- ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ</li> <li>- ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ</li> <li>- หน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFIN CO., LTD.

Vice President-Olefins Business and Operations

(นายมงคล เยงiron โภษณ)

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

62/123




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการที่ดินและด้าน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



## รูปที่ 2 ผังขั้นตอนการจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน



(นายคงศักดิ์ เสน่ห์ร่องนิสัย)



บริษัท ราชวิถีโอลิฟิเนส์ จำกัด  
Vice President-Olefins Business and Operations RATCHAWONG OLEFINS CO.,LTD

บริษัท ราชวิถีโอลิฟิเนส์ จำกัด

มีนาคม 2561

63/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
ก่อตั้ง ๗๘๖๘

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|-------------------------------|--|---|--|--|
|                               | <p>(5) จัดส่งข้อมูลสำหรับพนักงาน ข้อมูลสารเคมี (MSDS) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป</p> <p>(6) ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของสุขภาพพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ให้ตรวจสอบวินิจฉัยเฉพาะ พร้อมทั้งหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติก่อนทำการรักษา และกำหนดหน้าที่การทำงานให้มีความเหมาะสม และมีแผนติดตามเพื่อร่วง สุขภาพของพนักงานที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติถักถ้วน</p> <p>(7) จัดให้มีสถานพยาบาลเมืองศูนย์ภายในโครงการสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหา สถานพยาบาลให้กับพนักงานของโครงการ เพื่อตัดความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน</p> <p>(8) จัดให้มีแผนติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลท้องถิ่นในการจัดเตรียมรถพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |
| 9. อารச์อนามัย และความปลอดภัย | <p>(1) <u>ขัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อารச์อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายความปลอดภัย อารச์อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงาน และขัดให้มีแผนการดำเนินการอบรม ทั้งข้อควรระวังและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกรายเดือน ตามแผนด้านความปลอดภัยที่โครงการกำหนด</u></p>  | - พื้นที่โครงการ  | - ตลอดช่วงดำเนินการ  | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  |



(นายมงคล เยงโรจน์ไสกณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

64/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิทยา ธรรมชาติ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | <p>(2) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น พรบฯ ปฎิบัติตามป้องกันอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น อย่างเคร่งครัด</p> <p>(3) ควบคุม อุಡ ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบต่อ กับ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม ในเขตที่ต้องการ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง หัวดับเพลิง อุปกรณ์สำรองดับเพลิง เครื่องตรวจจับควันไฟหรือความร้อน เป็นต้น ตามแผนงานบำรุงรักษาที่กำหนด</p> <p>(4) จัดให้มีแผนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในขณะมีเหตุฉุกเฉิน</p> <p>(5) จัดตั้งทีมดับเพลิง โดยมีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงแบ่งเป็น 2 ทีมที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) พื้นที่ ISBL คือ พื้นที่บริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่กระบวนการผลิตและลานถัง ซึ่งจะทำการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยจะถูกกันไว้ในแต่ละกะ</li> <li>2) พื้นที่ OSBL คือ พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานซึ่งมีป้าย สถานที่กักเก็บสารเคมี และพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่นอกเขตกระบวนการผลิต จะมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ol> <p>(6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานสากลกำหนด ในบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต ลานถังและลานจ่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fire Alarm Call Point จำนวน 155 ชุด</li> <li>2) Gas Detector System แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flammable Gas Detector ชนิด Explosion Proof Infrared Gas Detector จำนวน 376 ชุด ซึ่งจะใช้ตรวจวัดก๊าซและไออกไซเจนของสารไวไฟแบบต่อเนื่อง โดยติดตั้งในพื้นที่กระบวนการผลิต ลานถังและลานจ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสารไวไฟ</li> </ul> </li> </ol> | <p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- พื้นที่โรงงาน</p> <p>- พื้นที่โรงงาน</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นายสมศักดิ์ เชี่ยววนิจกุล)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

65/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | ผู้ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>โดยตั้งค่าเตือนระดับที่ 1 ไว้ที่ 20% และระดับที่ 2 ไว้ที่ 60% ของค่า Lower Explosive Limit (LEL) ของสารไวไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toxic Gas Detector ชนิด Explosion Proof Infrared Gas Detector จำนวน 3 ตัว ตรวจก๊าซ Hydrogen Sulfide (H<sub>2</sub>S) แบบต่อเนื่อง โดยติดตั้งในพื้นที่บริเวณกระบวนการที่มีสารไฮโดรเจนไนท์ (DMDS) ของโครงการ โดยตั้งค่าเตือนระดับที่ 1 (High Alarm) ไว้ที่ขีด 50 ของค่า TLV-TWA (5 ชั่วโมงในส้านส่วน) และการเตือนระดับที่ 2 (High High Alarm) ไว้ที่ขีด 80 ของค่า TLV-TWA (8 ชั่วโมงในส้านส่วน) (ค่า TLV-TWA ของก๊าซ Hydrogen Sulfide (H<sub>2</sub>S) ตามมาตรฐานของ OSHA (Occupational Safety and Health Administration) กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 10 ชั่วโมงในส้านส่วน) ทั้งนี้ในการเมื่อการแจ้งเตือนทั้ง 2 ระดับ เก้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมจะแจ้งให้พนักงานปฏิบัติการผลิตเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณหน้างานที่มีการแจ้งเตือน โดยใช้ Portable Gas Detector เข้าไปตรวจสอบ เพื่อยืนยันความผิดปกติ กรณีหากมีการตรวจพบก๊าซ ให้จึงให้แจ้งที่ตั้งอุปกรณ์หรือสถานที่รวมทั้งปริมาณที่ทำให้เกิด Gas Leak Alarm จากนั้นให้ทำการแก้ไข โดยดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ให้พนักงานที่เข้าไปตรวจสอบแจ้ง Boardman เพื่อให้ Boardman กดปุ่ม Reset ที่ Panel</li> </ul> |              |                   |              |

(นายมงคล เสงiron โภษณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561  
66/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดภัยคุกคามของโครงการ ดังนั้นมาตรการในการรองรับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมภัยคุกคามของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3) Fire Detector System จำนวน 10 ชุด</li> <li>4) Fire Extinguisher <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type A จำนวน 346 ชุด</li> <li>- Type C จำนวน 60 ชุด</li> </ul> </li> <li>5) บริการไฟฟ้าสำรอง 7,000 แกลลอน</li> <li>6) Fire Hydrant จำนวน 118 ชุด</li> <li>7) Water Gun จำนวน 26 ชุด</li> <li>8) Fixed Water Supply (Deluge) จำนวน 116 ชุด</li> <li>9) Water Spray จำนวน 160 ชุด</li> <li>10) Fixed Foam Chamber จำนวน 4 ชุด</li> <li>11) Fixed Foam Monitor จำนวน 22 ชุด</li> <li>12) Fire Water Pump <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยมันตีเชล จำนวน 2 ชุด</li> <li>- เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด</li> <li>- เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) จำนวน 2 ชุด</li> </ul> </li> </ul> |                  |                   |              |



Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

(นายมงคล เง่งโรจน์โสกณ)

มีนาคม 2561

67/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | <p>13) Steam Curtain System จำนวน 2 ชุด</p> <p>(7) จัดให้มีปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง ตามมาตรฐาน API RP2001 ปริมาณ 24,000 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(8) จัดให้มีแผนควบคุมภาวะอุกเดิน ตามระดับความรุนแรง ซึ่งแบ่งเป็นเหตุการณ์ พิเศษ และภาวะอุกเดิน 3 ระดับ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เหตุการณ์พิเศษ (ระดับ 0)<br/>ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นความการดำเนินงานตามปกติ สามารถควบคุม สถานการณ์และรับมือได้ เช่น Emergency Shutdown, การ Turnaround, Start Up หรือทดสอบระบบ, การ Flare เป็นต้น ซึ่งประเมินแล้วพบว่าอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงงานข้างเคียง เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดเตียงห้องพิเศษ</li> <li>- แสงสว่างจำากัดความร้อนจากหอเผา (Flare)</li> <li>- ก้อน ก่อให้เกิดความร้าวราญ เป็นต้น</li> </ul> </li> <li>2) ภาวะอุกเดินระดับโครงการ (ระดับ 1 ตามแผนโรงงาน)<br/>ให้เกิดภาวะอุกเดินที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชน/โรงงานใกล้เคียง แต่สามารถควบคุมได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงงาน ในกรณีที่วินิจฉัย แล้วว่าต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก Site Emergency Manager สามารถประกาศภาวะอุกเดินในระดับต่อไปได้</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล คงโรง根 โอลีฟินส์)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

68/123




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ อนันดา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | <p>3) ภาวะอุบัติเหตุระดับที่ 1 (ระดับ 2 ตามแผนโรงงาน)<br/>ได้แก่ ภาวะอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชน/โรงงานใกล้เคียง<br/>และการควบคุมภาวะอุบัติเหตุของความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก<br/>ข้างต้นนี้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงงาน ภาวะอุบัติเหตุในระดับนี้<br/>อนุญาตให้เฉพาะหนักงานดับเพลิงและบุคคลที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลภายใน Site<br/>ได้เท่านั้น (หนังงานดับเพลิงและบุคคลที่สามารถเข้าพื้นที่เกิดเหตุได้ต้องได้รับ<br/>การอนุมัติจาก Site Emergency Manager ก่อน)</p> <p>4) ภาวะอุบัติเหตุระดับที่ 2 (ระดับ 3 ตามแผนโรงงาน)<br/>เป็นภาวะอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มจะอุบัติเหตุต่อไปได้<br/>รวมถึงการรั่วไหลของสารต่างๆ ที่ขยายผลกระทบกับชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม<br/>จนถึงขั้นต้องอพยพ โดยให้บุคคลที่ดูแลแผนปฏิบัติการภาวะอุบัติเหตุ<br/>ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดระยอง ปี 2554<br/>โดยพัฒนาระบบการสื่อสารภาวะอุบัติเหตุระดับที่ 3 ผังการสื่อสารที่มีอุบัติเหตุในโรงงาน<br/>กับหน่วยงานภายนอก สำหรับติดต่อประสานงานเหตุอุบัติเหตุระหว่างบุคลากรภายใน<br/>โครงการและบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกโครงการแสดงในรูปที่ 4 และแผนปฏิบัติการ<br/>ควบคุมและตอบโต้อุบัติเหตุระดับที่ 5</p> <p>(9) กำหนดให้มีแผนพื้นที่หดตัวและรับน้ำท่วมอุบัติเหตุ การจัดทำรายงานเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและ<br/>การป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอบถามเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |



Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

69/123




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
บริษัท ผู้เชี่ยวชาญ  
เทคโนโลยี

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารภาวะฉุกเฉินของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
Vice President-Olefins Business and Operations RAYONG OLEFINS CO., LTD.  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



(นายมงคล เง่งโรจน์โสภณ)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิทยา วงศ์พันธุ์


(นายวิทยา วงศ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มีนาคม 2561

70/123



#### รูปที่ 4 แผนผังการสื่อสารของทีมฉุกเฉินโรงงานกับหน่วยงานภายนอก

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

71/123




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
ติดตาม ดูแล ดูแล

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



## รูปที่ 5 แผนปฏิบัติการควบคุมและตอบโต้ภาวะอุบัติเดินของบริษัท ระยะองไอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
สำนักงานใหญ่ พัทยา

นายมงคล เยง โรมัน ไสแก้ว กรรมการผู้จัดการ  
(นายมงคล เยง โรมัน ไสแก้ว) RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มิถุนายน 2561

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยะองไอลีฟินส์ จำกัด

72/123

(นายคิติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสั่งการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๕๑

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|---|---|---|
|                           | <p>(10) กำหนดให้มีมาตรการในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดผลกระทบจากการทำงาน</p> <p>ต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน</p> <p>(11) หากเกิดอุบัติเหตุและการรั่วไหล โครงการจะต้องรายงานกับการนิคมอุตสาหกรรม<br/>มาบตาพุด เพื่อรายงานแผนฟื้นฟูหลังรั่วไหล พร้อมทั้งรายงานการติดตาม<br/>เฝ้าระวังการปูนปี้่อนของสารเคมีที่รั่วไหลในสิ่งแวดล้อมเมื่อการนิคมอุตสาหกรรม<br/>มาบตาพุดร่องรอย</p> <p>(12) ตัดไห้มีช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัย อารசิ้อนานมัช และสิ่งแวดล้อม แก่พนักงาน<br/>ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ วัวสาร สื่อสื่อเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</p> <p>(13) ตัดไห้มีแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan)<br/>เพื่อตรวจสอบและควบคุมไปครึ่งปี/ครึ่งปี/ต่อๆ กันๆ ตามสภาพการทำงานได้อย่างมี<br/>ประสิทธิภาพ ความแผนการซ่อมบำรุงของโครงการ</p> <p>(14) กำหนดให้มีเกณฑ์การตัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานที่การสูบก๊าซและ<br/>ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำ<br/>ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินสถานที่การสูบก๊าซจะเป็นไปตาม<br/>กระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมา<br/>(Corporate Governance)</p> | <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นายมงคล เสง ใจณ โสภณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

73/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พेतนะก

(นายกิตติพงษ์ พेतนะก)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ                            | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | <p>(15) ควบคุมไม่ให้สูญเสียด้านสัมผัสระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (㏈) เป็นเวลา<br/>นานเกินกว่า 12 ชั่วโมง และควบคุมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ที่มี<br/>เสียงดังได้รับระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA) ไม่เกินตามที่กฎหมาย<br/>กำหนด เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย<br/>ในการประกอบกิจการ โรงงานเดียวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546<br/>และกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย<br/>อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ขับกับความร้อน แรงswage และเสียง<br/>พ.ศ. 2559 เป็นต้น</p> <p>(16) <u>จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ให้เป็นไปตามที่</u><br/><u>กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามหลักวิชาการในการบริหารจัดการป้องกัน</u><br/><u>ไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงเป็นเวลานาน ได้แก่</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นอันตรายต่อการได้ยินและจัดให้มีป้ายเตือนระดับเสียงดัง</li> <li>2) กำหนดมาตรการลดผลกระทบทางวิชากรรม เช่น การติดตั้งเครื่องเก็บเสียง<br/>กำแพงเก็บเสียง เป็นต้น</li> <li>3) อบรมเรื่องความสำคัญของการป้องกันเสียงดังให้แก่พนักงานทุกคน</li> <li>4) กำหนดระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง<br/>การลดพนักงาน/การลดวันทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เป็นต้น<br/>และปรับปรุงข้อมูลของน้ำหนึ่งปีละ 1 ครั้ง</li> </ol> </p> | <p>- ภายในโครงการ</p> <p>- ภายในโครงการ</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นายมงคล เสง ใจจน โอลีฟิน)  
Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

74/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๙-๔

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ แวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|------------------------------|--|---|---|---|
| 10. อุบัติภัย/อันตรายร้ายแรง | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) รายงานต์ทุกชนิดเมื่อจะเข้าเขตกระบวนการผลิตจะต้องสวมท่อป้องกันประกายไฟ</li> <li>(2) ตรวจสอบและนำร่องรักษาท่อและวาล์วต่าง ๆ ตามแผนนำร่องรักษาเชิงป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ</li> <li>(3) เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้น พนักงานทุกคนจะต้องหยุดปฏิบัติภาระต่าง ๆ และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่กำหนดไว้</li> <li>(4) จัดให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอาจได้รับอันตราย และควบคุมให้มีการสวมใส่ PPEs โดยเคร่งครัด</li> <li>(5) ในกรณีที่มีการร้าวไหลของสารเคมีจะต้องปฏิบัติดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ให้อยู่ในทิศทางเหนือลม โดยตรวจสอบทิศทางลมจาก Wind Sock ที่ติดตั้งไว้</li> <li>2) ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ชุดคลุม ที่ครอบคลุมเป็นเดียว</li> <li>3) ในกรณีที่มีการกระจายของไอลาร์พินให้จัดพื้นที่เพื่อลดการพื้นกระจาย</li> <li>4) ใช้วิธีทำความสะอาดอย่างเหมาะสม</li> <li>5) นำกาหนดของเสียที่หล่อร้อนไว้ลงไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานราชการ</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- ระบบห่อและวาล์ว</li> <li>- กระบวนการผลิต</li> <li>- พนักงานที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่มีความเสี่ยง</li> <li>- กระบวนการผลิต</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เสน่ห์วงศ์สกุล)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

75/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ                            | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|---|---|---|
|                           | <p>(6) ในกรณีที่มีการระเบิดเกิดเพลิงในมืออาชญากรรมจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) สถานที่ที่เกิดเพลิงใหม่ เพื่อนำมาพิจารณาแผนควบคุมเพลิงและจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งเส้นทางในการอพยพคนงาน</li> <li>2) จำกัดพื้นที่ไฟไหม้ โดยจะต้องเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดไฟง่ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวทันที และฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิป้องกันการอุก焚ของไฟ และหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว จะต้องนัดพ่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อลดอุณหภูมิและป้องกันการอุกไหม้ซ้ำ</li> </ol> <p>(7) มาตรการลดผลกระทบที่ถังเก็บกัก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixed Water Spray System</li> <li>- Flammable Gas Detector</li> <li>- Fire Water Monitor</li> </ul> </li> <li>2) กำหนดให้มีการจัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emergency Isolation Valve ที่ถังเก็บกักทุกดัง โดยติดตั้งอยู่ 2 จุด คือ จุดแรกที่ Tank Inlet เพื่อป้องกันการเติมสิ่น ชั้นควบคุม โดย Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch จุดที่สองที่ Tank Outlet เพื่อป้องกันการรั่วไหล ชั้นควบคุม โดย Remote Manual Switch</li> </ul> </li> </ol> | <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- ถังเก็บกัก</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นายมงคล เสงiron ไสวภรณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

76/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่สิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Independent High และ High High Level Alarms รวมทั้ง Continuous Level Indicator ที่ถังกักเก็บทุกตั้ง ซึ่งจะมีการ Monitor ระดับในถังกักเก็บตลอดเวลา โดย High Level Alarms จะส่งสัญญาณเตือนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมหุ่นยนต์ Feed ลง Tank กรณีที่เข้าหน้าที่ไม่สามารถอพยุคการ Feed ໄว High High Levels Alarm จะส่งสัญญาณไปปิด Emergency Isolation Valve ที่ Tank Inlet ต่อไป</li> <li>- Pressure/Temperature Indicators เพื่อความตุนระดับความดัน และอุณหภูมิ ภายในถังกักเก็บตลอดเวลา</li> <li>- ระบบ N<sub>2</sub> Blanket เพื่อป้องกันการผสานระหว่างอากาศและไออกของเหลวที่ถูกติดไฟ ที่ถังเก็บแบบ Dome Roof Tank ได้แก่ ถังเก็บไฟไฮไลช์สเก็ต โซลีน ถังเก็บ Intermediate Feed และถังเก็บ BT Return</li> <li>- Fixed Water Spray System ซึ่งจะเริ่มต่อเข้ากับระบบตรวจสอบความร้อนอัตโนมัติ (Automatic Heat Detection System) ให้กับถังเก็บทุกตั้ง ระบบส่งประท์น้ำนี้จะทำการลดอุณหภูมิของพื้นผิวถังที่สัมผัสกับไฟเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนลง</li> <li>- Fixed Foam Discharge Outlet สำหรับถังชนิด External Floating Roof Tank และ Dome Roof Tank</li> </ul> |                  |                   |              |

(นายมงคล เสิงโรจน์ ไสกย)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

77/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
นายพิศิพงษ์ พัฒนา

(นายพิศิพงษ์ พัฒนา)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flammable Gas Detector</li> <li>- Fire Water Monitor</li> </ul> <p>3) กำหนดให้พื้นที่ลานถังเป็นพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ห้ามมิให้ทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>4) พื้นที่ลานถังจะต้องจัดวางอุปกรณ์ไม้ไฟมีการสะสมตัวของสารที่ร้าวไหล รวมถึงให้มีการระบายน้ำอากาศที่ดี</p> <p>5) จัดให้มีบ่อรวบรวม (Remote Impounding Basin) ขนาด 3,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบังกันการระบาดของสารที่กักเก็บในถังเก็บ propane/propylene ก๊าซบีโตรเลียมเหลว และ Mixed C4 (ใช้ร่วมกัน) กรณีหากร้าวไหล ซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน API STD 2510 "Design and Construction LPG Installations" รวมทั้งกำหนดมาตรการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้พื้นที่บ่อรวบรวมเป็นพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ห้ามมิให้ปฏิบัติงานใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต</li> <li>- พื้นที่บ่อรวบรวมจะต้องจัดวางอุปกรณ์ไม้ไฟมีการสะสมตัวของสารที่ร้าวไหล รวมถึงให้มีการระบายน้ำอากาศที่ดี</li> <li>- มีการติดตั้ง Gas Detector บริเวณบ่อรวบรวมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน API</li> </ul> |                  |                   |              |

(นายมัชดา เจริญโรจน์ โสภณ)  
บริษัท รอยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท รอยอง ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท รอยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

78/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พันธุ์พาณ

(นายกิตติพงษ์ พันธุ์พาณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|---|--|--|
|                           | <p>(8) มาตรการลดผลกระทบอันตรายร้ายแรงในพื้นที่กระบวนการผลิต</p> <p>1) กำหนดให้มีการจัดทำแผนตรวจสอบและป้องกันภัยเรืองไฟป้องกันของอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emergency Isolation Valve ชั่งควบคุม โดย Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch</li> <li>- Pressure/Temperature Indicator ในทุกหน่วยการผลิต เพื่อเฝ้าระวังสถานะดับความดัน และอุณหภูมิตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้สภาวะของ การปฏิบัติงานและสามารถดูความคงทนให้อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสม</li> </ul> <p>2) ใช้วัสดุที่ไฟฟ้าหัวรับทุกโครงสร้างที่อยู่ภายใต้พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดไฟ</p> <p>(9) มาตรการลดผลกระทบอันตรายร้ายแรงที่ LPG Drum (ในกระบวนการผลิต)</p> <p>กำหนดให้มีการจัดทำแผนตรวจสอบและป้องกันภัยเรืองไฟป้องกันของอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Independent High และ High High Level Alarm</li> <li>2) Pressure Indicator เพื่อตรวจวัดระดับแรงดันตลอดเวลา</li> <li>3) Hydrocarbon Gas Detector เพื่อดังสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการร้าวไหลของก๊าซ สูญเสียแก๊ส โดยตั้งค่าเตือนระดับที่ 1 ไว้ที่ 20% และระดับที่ 2 ไว้ที่ 60% ของค่า Lower Explosive Limit (LEL) ของสารไวไฟ</li> <li>4) Fire Water Monitor</li> <li>5) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ได้แก่ หัวกระชาบน้ำดับเพลิง (Sprinkler)</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการผลิต</li> <li>- LPG Drum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เธอiron โอง)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

79/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
กงศิริ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|---|--|--|
|                           | <p>(10) มาตรการลดผลกระทบขั้นตรายร้ายแรงที่ Cracking Furnace (Heater) และ GHU 2 Feed Heater กำหนดให้มีการจัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ระบบม่านไอน้ำ (Steam Curtain System) ติดตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนกั้นชื้อเพลิงของเปลวไฟในกรณีเกิดไฟไหม้บริเวณส่วนเผาไหม้ (Furnace Area) เพื่อยกเว้นอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และในการสิ้นสุดการเผาไหม้ ไม่ให้สารไวโอลาร์บอนไดออกไซด์ที่หลอมเหลวไหลลงมาสู่พื้นที่อื่นๆ เช่นกัน</li> <li>2) Hydrocarbon Gas Detector เพื่อส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซสูญเสีย โดยตั้งค่าเตือนระดับที่ 1 ไว้ที่ 20% และระดับที่ 2 ไว้ที่ 60% ของค่า Lower Explosive Limit (LEL) ของสารไวไฟ</li> </ol> <p>(11) มาตรการลดผลกระทบขั้นตรายร้ายแรงที่ BTU/RAM 2 Unit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำหนดให้มีการจัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emergency Isolation Valves ที่อุปกรณ์การผลิตหลัก Hydrocarbon Gas Detector และ Outdoor Manual Call Point ที่บริเวณส่วนการผลิต</li> <li>- ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วย Hydrant Water Monitor และ Fire Water Main</li> </ul> </li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cracking Furnace (Heater)</li> <li>- GHU2 Feed Heater</li> <li>- BTU/RAM 2 Unit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยอง อโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยอง อโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เอ่องโรจน์สิริกุล)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยอง อโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.



มีนาคม 2561

80/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กานต์ พรหม

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ     | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixed Water Spray ในบริเวณที่มีของเหลวไวไฟในบริเวณมาก และมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้สูง</li> <li>2) ใช้วัสดุทนไฟสำหรับโครงสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้</li> </ul> <p>(12) มาตรการลดผลกระทบอันตรายร้ายแรงที่บริเวณ Truck Loading Area กำหนดให้มีการจัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Emergency Isolation Valve บริเวณ Dome Roof Tank เพื่อป้องกันการเติมล้นและหักคราฟต์ร้าวไหลที่ Downstream</li> <li>2) Independent High Level Alarm และ High High Level Alarm สำหรับถัง Dome Roof ทุกดัง</li> <li>3) Pressure Indicator และ Temperature Indicator สำหรับถัง Dome Roof ทุกดัง</li> <li>4) N<sub>2</sub> Blanket ที่ถัง Dome Roof ทุกดัง</li> <li>5) Hydrocarbon Gas Detector และ Outdoor Manual Call Point</li> <li>6) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้งประกอบด้วย Hydrant Water Monitor และ Fire Water Main</li> <li>7) Fixed Foam Discharge Outlet ที่ถัง Dome Roof ทุกดัง</li> <li>8) Fixed Foam Head System ที่บริเวณ Truck Loading Area</li> </ol> | - Truck Loading Area | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เจริญโภค)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

81/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
ศูนย์เทคโนโลยี

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ                       | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ                         |
|---------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|
|                           | <p>(13) มาตรการด้านการออกแบบ การป้องกัน และการตรวจสอบท่อขึ้นส่ง</p> <p>1) มาตรการความปลอดภัยทางวิศวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบท่อขึ้นส่งวัสดุดินและผลิตภัณฑ์ของโครงการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน เช่น ASME B31.3 "Process Piping" เป็นต้น</li> <li>- วัสดุที่ใช้ทำท่อขึ้นส่งเป็น Carbon Steel ตามมาตรฐาน ASTM ที่มาตรฐานการออกแบบกำหนดไว้</li> <li>- ออกแบบความหนาของท่อขึ้นส่งให้เหมาะสมตามค่าแรงดันในการใช้งาน และลักษณะของการที่ใช้ขึ้นส่ง</li> <li>- จัดให้มีการทดสอบการรับแรงดันท่อค้ำยการทำ Hydro Test หรือ Pneumatic Test ตามที่มาตรฐานกำหนด</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใช้ภาพถ่ายเอกซเรย์ตรวจสอบ (Radiographic Test) ตามมาตรฐาน ASME-Section V article 3-Section VIII Part. QW และมาตรฐาน ASME B 31.3 โดยผู้ตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใช้รังสีซึ่งเป็นรังสีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติ (พ.ศ. 2559) หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</li> </ul> | <p>- ระบบท่อขึ้นส่ง<br/>ของโครงการ</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นายมงคล เสงะร่อง สอปอน)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

82/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ     | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ                         |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                           | <p>2) มาตรการการกำกันอุบัติ/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดวางท่อในพื้นที่เฉพาะที่มีความเหมาะสมห่างจากโถกา๊สกีดความเสียหายจากแรงกระแทก มีโครงสร้างที่สามารถรองรับระบบท่อมีให้ มีผลกระทบจากการขยายตัวหรือหดตัว อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือน้ำหนักที่เกิดจากหัวท่อ</li> <li>- จัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance &amp; Routine Inspection)</li> <li>- มีระบบสั่งปีความอัตโนมัติจากห้องควบคุม ในการถีกุกเกิน เพลิงไหม้ จึงสามารถตัดแยกระบบโดยการสั่งปีความต้นทางและปลายทาง</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยตามแนวเส้นท่อ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- จัดให้มีโปรแกรมจัดการบำรุงรักษาแนวท่อ ได้แก่ การบำรุงรักษาทั่วไป การบำรุงรักษาประจำเดือนสัปดาห์ กิจกรรมบำรุงรักษาประจำเดือนสัปดาห์ ประจำเดือน และการบำรุงรักษาประจำเดือนสัปดาห์ทั้งหมด</li> </ul> <p>(14) มาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงหยุดซ่อมบำรุง (Shutdown/Turnaround)</p> <p>1) ระบุในสัญญาจัดซื้อให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการรายละเอียดอุปกรณ์ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ชัดเจน ให้ครอบคลุมข้อกำหนดความคุ้ม涵ที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> | <p>- ภายในโรงแยก</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นายมงคล เรืองไกรสกุล)

Vice President-Olefins Business and Operations บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



มีนาคม 2561

83/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
กิตติพิพัฒน์ พัฒนา

(นายกิตติพิพัฒ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | <p>2) ควบคุมการทำงานด้วยระบบใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) และดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และถือสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ</p> <p>3) ขัดให้มีการประชุมประจำวันเพื่อติดตามความคืบหน้าของ การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>4) ขัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเข้าหน้าที่ความปลอดภัยที่หน้างาน โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) งานในสถานที่อันจำกัด (Confined Space) เป็นต้น</p> <p>5) ตั้งเสริมจิตสำนึක้านความปลอดภัย เช่น ขัดให้มีการสังเกตพฤติกรรม ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น</p> <p>6) กำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของงานทุกชั้นมีร่าง</p> <p>7) กำหนดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและพนักงาน โรงงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน</p> <p>(15) มาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงก่อนเริ่มเดินการทดสอบใหม่ (Pre-Start Up)</p> <p>1) กำหนดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน โรงงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> | - ภายในโครงการ   | - ตลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เสง โรจน์โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

84/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิศพิพัฒ พัฒนาวงศ์

(นายพิศพิพัฒ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ                            | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|---|---|---|
|                           | <p>2) จัดให้มีการฝึกและอบรมให้กับพนักงานความคุ้มครองบวนการผลิต และพนักงาน<br/>ซ่อมบำรุง ตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน<br/>เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยผลิต</p> <p>3) ก่อนที่จะเริ่มเดินการผลิตใหม่นำหลังจากการหยุดซ่อมบำรุง พนักงานจะต้อง<sup>ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และหน่วยผลิตตาม Pre-Start Up Safety<br/>Review (PSSR) Checklist ก่อนที่จะเริ่มเครื่องร้อนอีกครั้ง (Plant Start Up)</sup></p> <p>(16) ออกแบบและติดตั้งระบบหุ่นยนต์การผลิตกรณีฉุกเฉินของปลดภัย (Safe Emergency Shutdown System) และระบบ Safety Interlocking System</p> <p>(17) ออกแบบให้ระบบสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน<br/>ภายในพื้นที่โรงงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบควบคุมความดัน (Pressure Control) เพื่อความดันในระบบถึงจุด Set Point ระบบจะทำการเปิดวาล์วไอดิกซ์ในมัตติ เพื่อรับยาความดัน<br/>ภายในระบบไปยังห้องเผา</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์รับยาความดันอัตโนมัติ (PSV) เพื่อรับยาความดันไปยังห้องเผา</li> <li>- ปิดวาล์วจ่ายน้ำดูด และเชื่อมไฟฟ้า โดยระบบ Interlock System เพื่อควบคุมความ<br/>ไฮโลคราร์บอนและความร้อนที่เข้าสู่ระบบ</li> <li>- ตัดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหรือไอน้ำที่ใช้ในการขับดัน หรือตั้งการไฟ<br/>เม็ด-ปิด-ปิดวาล์วให้ถูกต้อง โดยระบบ Interlock</li> </ul> | <p>- ภายในโครงการ</p> <p>- ภายในโครงการ</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |

(นามของ เง Wongruen Sopon)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

85/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้ง Fusible Tube เพื่อนឹងน้ำดับเพลิงโดยอัตโนมัติ สำหรับอุปกรณ์สำคัญ เช่น ถังเก็บผลิตภัณฑ์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น</li> <li>(18) ออกแบบให้มีระบบรวมรวมและกักเก็บสารไฮโดรคาร์บอนเหลวที่รั่วไหลออกจาก บริเวณทันที ไปยัง Remote Impounding Basin เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงใหม่ได้ ถังกักเก็บ</li> <li>(19) จัดทำเอกสารขั้นตอนการหยุดการผลิตฉุกเฉินของแต่ละอุปกรณ์หลัก (Work Instruction for Emergency Shutdown System) โดยพนักงาน (Operator) และหัวหน้างาน (Supervisor) จะต้องศึกษาและได้รับการอบรมตามแผน Operation Emergency Card เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการหยุดการผลิต (Shutdown Function) และระบบ Interlock ของแต่ละกระบวนการผลิต รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน ตามแผน Operation Emergency Card</li> <li>(20) กำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดำเนินงาน และแผนการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งผลการปฏิบัติตาม มาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พรบราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น ให้กับกระทรวงแรงงานทราบทุกปี ทั้งนี้ เมื่อหมวด 4 มาตรา 32 มีข้อกำหนดในทางปฏิบัติที่ซัดเจน ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> <li>- ภายในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เสงiron โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD



มีนาคม 2561

86/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|--|---|--|
|                           | <p>(21) จัดทำการประเมินความเสี่ยงสำหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรผู้เกี่ยวข้องของโครงการ และบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยจัดทำในช่วงการออกแบบ รายละเอียด (Detail Design) และส่งให้หน่วยงานอนุญาต (กนอ.) พิจารณา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินเครื่องการผลิตของโครงการในส่วนเปลี่ยนแปลงฯ</p> <p>(22) กำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงหากข้อควรที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ โรงจาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่องมาตรฐานคุณภาพของความปลอดภัยในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดแนวทาง ในระเบียบรวมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 เพื่อป้องกัน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 5 ปี หรือตามที่กฤษฎหมายกำหนด</p> <p>(23) กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Runaway Reaction) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ดังปฏิกิริยา C2 Hydrogenation <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบถังปฏิกิริยาให้ทนอุณหภูมิให้สูงสุด 535 องศาเซลเซียส</li> <li>- ออกแบบให้ดำเนินการผลิตที่อุณหภูมิต่ำกว่า 80 องศาเซลเซียส ในสถานะก้าม</li> </ul> </li> </ol> | <p>- ภายในโครงการ</p> <p>- ภายในโครงการ</p> <p>- บริเวณถังปฏิกิริยา<br/>C2 Hydrogenation,<br/>C3 Hydrogenation<br/>C4 Hydrogenation<br/><u>Gasoline Hydrogenation</u><br/>Unit I (GHU I Reactor)</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |



(นายมงคล เงหะโรจน์โภก)

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
Vice President-Olefins Business and Operations RAYONG OLEFINS CO., LTD



RAYONG OLEFINS CO., LTD

มีนาคม 2561

87/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบอันสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|---|-------------------|--------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีที่อุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาเมื่อสูงถึง 80 องศาเซลเซียส ระบบจะมีการแจ้งเตือน (Alarm) โดยอัตโนมัติให้ผู้ควบคุมทราบ เพื่อให้ผู้ควบคุมปรับลดการตั้งค่าที่เรือปรับปรุงมาใหม่ ให้สอดคล้องกับปริมาณสารตั้งต้นที่เข้าถูกต้องปฏิกิริยาตามสัดส่วนปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) เพื่อให้อุณหภูมิกลับสู่สภาพภาวะปกติ</li> <li>- ระบบ Shutdown ระดับที่ 1 (SD1) จะทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยา สูงถึง 150 องศาเซลเซียส โดยระบบควบคุม (DCS) จะสั่งให้ทำการปิดวาล์วเข้าไนโตรเจน (ตัวที่ 1) เพื่อหยุดปฏิกิริยาภายในถังปฏิกิริยา และใช้สารตั้งต้นที่เข้าถูกต้องปฏิกิริยาเป็นตัวทำให้อุณหภูมิลดลง</li> <li>- ระบบ Shutdown ระดับที่ 2 (SD2) จะทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยา สูงถึง 220 องศาเซลเซียส โดยระบบควบคุม (DCS) จะสั่งให้ทำการปิดวาล์วสารตั้งต้น วาล์วผลิตภัณฑ์ และวาล์วของไนโตรเจน (ตัวที่ 2) เพื่อยุดปฏิกิริยาภายในถังปฏิกิริยา และเปิดวาล์วในไนโตรเจนอัดเข้าถูกต้องปฏิกิริยาเพื่อรักษาความร้อนและไส้สารไนโตรคาร์บอนทั้งหมดออกไปข้างนอก</li> </ul> | <u>แก๊ส Gasoline</u><br><u>Hydrogenation Unit II</u><br><u>(GHU II Reactor)</u> |                   |              |

(นายมงคล เสงiron โภสพ)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

88/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีที่ระบบ Shutdown ระดับที่ 1 และ 2 ไม่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่า 250 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถเกิด Runaway Reaction ได้ โดยระบบได้ออกแบบให้มีอุปกรณ์ระบบความดันอัตโนมัติ (Safety Valve) ไว้ป้องกันเพื่อป้องกันอิทธิพลหนึ่ง ซึ่งว่าล้วงเปิดอัตโนมัติ เมื่อความดันในถังปฏิกิริยาสูงถึง 37.3 บาร์เกอ โดยไม่ขึ้นกับอุณหภูมิในถังปฏิกิริยา</li> <br/> <li>2) ถังปฏิกิริยา C3 Hydrogenation <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกรอบถังปฏิกิริยาให้ทันอุณหภูมิได้สูงสุด 490 องศาเซลเซียส</li> <li>- ออกรอบให้ดำเนินการผลิตที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ในสถานะของเหตุ</li> <li>- กรณีที่อุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาไม่ค่าสูงถึง 60 องศาเซลเซียส ระบบจะมีการแจ้งเตือน (Alarm) โดยอัตโนมัติให้ผู้ควบคุมทราบ เพื่อให้ผู้ควบคุมปรับลดค่าสารตั้งต้นหรือปรับปรุงมาตรวัดอุณหภูมิภายในถัง ให้สมคุลัญกับปริมาณสารตั้งต้นที่เข้าถังปฏิกิริยาตามสัดส่วนปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) เพื่อให้อุณหภูมิกลับสู่ภาวะปกติ</li> <li>- ระบบ Shutdown ระดับที่ 1 (SD1) จะทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาสูงถึง 80 องศาเซลเซียส โดยระบบควบคุม (DCS) จะสั่งให้ทำการปิดวาล์วก๊าซไฮโดรเจน (วาล์ว 1) เพื่อหยุดปฏิกิริยาภายในถังปฏิกิริยา และใช้สารตั้งต้นที่เข้าถังปฏิกิริยาเป็นตัวทำให้อุณหภูมิลดลง</li> </ul> </li> </ul> |                  |                   |              |

(นายมงคล เยงไรงค์ไสกย)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท R. ยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

89/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๙๕ A

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Shutdown ระดับที่ 2 (SD2) จะทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาสูงถึง 90 องศาเซลเซียส โดยระบบควบคุม (DCS) จะสั่งให้ทำการปิดวาล์วสารตั้งต้น วาล์วผลิตภัณฑ์ และวาล์วก๊าซไฮโดรเจน (ตัวที่ 2) เพื่อหดปฏิกิริยาภายในถังปฏิกิริยา</li> <li>- หากระบบ Shutdown ระดับที่ 1 และ 2 ไม่ทำงาน จะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่า 150 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถเกิด Runaway Reaction ได้ โดยระบบได้ออกแบบให้มีอุปกรณ์รับความดันอัตโนมัติ (Safety Valve) ไปยังห้องเผา เพื่อป้องกันอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งวาล์วจะเปิดอัตโนมัติเมื่อความดันในถังปฏิกิริยาสูงถึง 25.9 บาร์เกจ โดยไม่เข้ากับอุณหภูมิในถังปฏิกิริยา</li> </ul> <p>3) ถังปฏิกิริยา C4 Hydrogenation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบถังปฏิกิริยาให้ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 510 องศาเซลเซียส</li> <li>- ออกแบบให้ดำเนินการผลิตที่อุณหภูมิต่ำกว่า 150 องศาเซลเซียส ในสถานะของเหตุ</li> <li>- กรณีที่อุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยามีค่าสูงถึง 150 องศาเซลเซียส ระบบจะมีการแจ้งเตือน (Alarm) โดยอัตโนมัติให้ผู้ควบคุมทราบ เพื่อให้ผู้ควบคุมปรับลดสารตั้งต้นหรือปรับปริมาณไฮโดรเจนที่ป้อนให้สมคุลกันปริมาณสารตั้งต้นที่เข้าสู่ถังปฏิกิริยาตามสัดส่วนปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) เพื่อให้อุณหภูมิกลับต่ำลงภาวะปกติ</li> </ul> |                  |                   |              |

(นายมงคล เงาะโรจน์ไสยกุล)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท -rayong olefins จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561  
90/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Shutdown ระดับที่ 1 (SD1) จะทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาสูงถึง 250 องศาเซลเซียส โดยระบบควบคุม (DCS) จะสั่งให้ทำการปิดวาล์วสารตั้งต้น วาล์วผลิตภัณฑ์ และวาล์วก๊าซไฮโดรเจนเพื่อหดปฏิกิริยาภายในถังปฏิกิริยา</li> <li>- หากระบบ Shutdown ไม่ทำงาน จะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงถึง 300 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถเกิด Runaway Reaction ได้โดยระบบได้ออกແນบให้มีอุปกรณ์ระบบความดันอัตโนมัติ (Safety Valve) ไปยังหอดเพาเพื่อป้องกันอัคชันหนึ่ง ซึ่ง瓦ล์วจะเปิดอัตโนมัติเมื่อความดันในถังปฏิกิริยาสูงถึง 33.3 บาร์เกอ โดยไม่เข้ากับอุณหภูมิในถังปฏิกิริยา</li> </ul> <p>4) ถังปฏิกิริยา Gasoline Hydrogenation Unit I (GHU I Reactor)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกແນบให้คำแนะนำการผลิตที่อุณหภูมิต่ำกว่า 170 องศาเซลเซียส ในสถานะของเหลว</li> <li>- กรณีที่อุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาสูงถึง 170 องศาเซลเซียส ระบบจะมีการแจ้งเตือน (Alarm) โดยอัตโนมัติให้ผู้ควบคุมทราบ เพื่อให้ผู้ควบคุมปรับอุณหภูมิร้อนของรั้งร้อนบริเวณไฮโดรเจนที่ป้อนให้สูงกลับบริเวณสารตั้งต้นที่เข้าสู่ถังปฏิกิริยาตามสัดส่วนบริเวณ การสัมพันธ์ (Stoichiometry) เพื่อให้อุณหภูมิกลับสู่ภาวะปกติ</li> </ul> |                  |                   |              |



(นายมงคล เสงiron ไสยกย)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD

มีนาคม 2561

91/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
กฤษณะ พงษ์พาณิช

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Shutdown ระดับที่ 1 (SD1) จะทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยา<br/>สูงถึง 200 องศาเซลเซียส โคลชันบานควบคุม (DCS) จะทำการปิดวาล์ว<br/>สารตั้งต้น และลดอุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยา โดยการปิดวาล์วให้ผลิตภัณฑ์<br/>ที่ผ่านการลดอุณหภูมิแล้วไหลไปท่อวนภายในถังปฏิกิริยา</li> <li>- หากยังไม่สามารถหยุดปฏิกิริยาในระบบได้อีก เมื่ออุณหภูมิสูงถึง<br/>235 องศาเซลเซียส ผู้ควบคุมจะทำการตั้งเป้าหมายเพื่อรับบทของเหลว<br/>ไปจังหวะเพื่อป้องกันอีกขั้นหนึ่ง โดยวาล์วจะเปิดอัตโนมัติ</li> <li>- หากระบบ Shutdown ไม่ทำงาน จะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงถึง<br/>300 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถเกิด Runaway Reaction ได้<br/>โดยระบบได้ออกแบบให้มีอุปกรณ์รับความดันอัตโนมัติ (Safety Valve)<br/>ไม่ยักหอยหาเพื่อป้องกันอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งวาล์วจะเปิดอัตโนมัติ<br/>เมื่อความดันในถังปฏิกิริยาสูงถึง 34.3 บาร์เกา โดยไม่เข้ากับอุณหภูมิในถังปฏิกิริยา</li> </ul> <p>5) ถังปฏิกิริยา Gasoline Hydrogenation Unit II (GHU II Reactor)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบให้ค่าเฉลี่ยการผลิตท่ออุณหภูมิต่ำกว่า 350 องศาเซลเซียส<br/>ในสถานะของเหลว</li> <li>- กรณีที่อุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยานี้ค่าสูงถึง 360 องศาเซลเซียส<sup>ระบบจะมีการแจ้งเตือน (Alarm) โดยอัตโนมัติให้ผู้ควบคุมทราบ</sup></li> </ul> |                  |                   |              |

(นายมงคล เสงiron โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



มีนาคม 2561

92/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายพิพัฒน์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ                        | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ                    |
|---------------------------|---|---|---------------------|---------------------------------|
|                           | <p>เพื่อให้ผู้ควบคุมปรับลดสารตั้งต้นหรือปรับเปลี่ยนไฮโดรเจนที่ป้อน<br/>ให้สูนคอกับนวมในกระบวนการตั้งต้นที่เข้าสู่จังปฏิกิริยาตามสัดส่วนนวม<br/>สารสัมพันธ์ (Stoichiometry) เพื่อให้อุณหภูมิกลับสู่สภาวะปกติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Interlock Shutdown ระดับที่ 1 (SD1) จะทำงานเมื่ออุณหภูมิภายใน<br/>ถังปฏิกิริยาสูงถึง 370 องศาเซลเซียส โดยระบบควบคุม (DCS) จะทำการปิดวาล์ว<br/>สารตั้งต้น หากการทำงานของระบบคาด測 และอุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยา</li> <li>- หากระบบ Shutdown ไม่ทำงาน จะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงถึง<br/>400 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถเกิด Runaway Reaction ได้<br/>โดยระบบได้ออกແเนกให้มีอุปกรณ์รับน้ำความดันอัตโนมัติ (Safety Valve)<br/>ไปยังห้องเผา เพื่อป้องกันอิทธิพลน้ำที่ต่างๆ ระหว่างเบื้องต้นไปมั่นคง<br/>เมื่อความดันในถังปฏิกิริยาสูงถึง 42 บาร์เกอร์ โดยไม่ขึ้นกับอุณหภูมิในถังปฏิกิริยา</li> </ul> |   |                     |                                 |
| 11. พื้นที่สีเขียว        | (1) บัด棋พื้นที่สีเขียว ประมาณ 43.185 ไร่ (69,096 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 18.18<br>ของพื้นที่บริษัท ของของ โอลีฟินส์ จำกัด และพื้นที่รับผิดชอบรวมประมาณ 237.585 ไร่<br>(380,136 ตารางเมตร) ดังรูปที่ 6  | - พื้นที่โครงการ<br>และพื้นที่รับผิดชอบ | - คลอดช่วงดำเนินการ | - บริษัท ระยะทางโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เอช โรมาน ไสว)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยะทาง โอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยะทาง โอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

93/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพันธุ์ พันธุ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



หมายเหตุ:

- คือ พื้นที่สีเขียวของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด ประมาณ 43.185 ไร่ (69,096 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของพื้นที่บริษัท และพื้นที่รับผิดชอบรวม 237.585 ไร่
- (A) คือ พื้นที่สีเขียวส่วนกลางของกลุ่มเอสซีจี เกมิกอลส์ (SCG Site 3)
- (B) คือ พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด
- (C) คือ พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ไทยอีนเมอเอ จำกัด



รูปที่ 6 พื้นที่สีเขียวของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด และกลุ่มเอสซีจี เกมิกอลส์ (Site 3)

(นายมงคล เจริญโภคพ)



Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

94/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรรมการ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสั่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|--|---|---|
|                           | <p>(2) กำหนดแผนการอุบัติภัยพื้นที่สีเขียว และมาตรการป้องกัน ไม่ทำเทา<br/>กรดคันไม้ด้วย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว<br/>ด้านใน ภายในโครงการ เช่น การรดน้ำด้วยน้ำไวน์ พรวนิดนิ่ง ใส่ปุ๋ย ฉีดยากำจัดวัชพืชและแมลง<br/>เมื่อต้น ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบอยู่เสมอ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ได้รับ<sup>ความเสียหาย</sup> ไม่สามารถรีบูตได้ ต้องดำเนินการปักชำใหม่ทดแทน โดยเร็วที่สุด</p> <p>(3) กำหนดให้พิจารณาเดือกดูก่อนพำนพะ ไม่ขึ้นต้นในพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ</p> <p>(4) ตัดป่าขึ้นมาเดือด/กีบผลของต้นไม้ผลในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่โครงการได้มีการปัก<br/>ไม้ทด เช่น มะม่วง มะนาว เป็นต้น และแจ้งพนักงานและผู้รับเหมาให้ทราบ<br/>เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานหรือผู้รับเหมานำมาดัดแปลงไปรับประทาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ<br/>และพื้นที่รับผิดชอบ</li> <li>- พื้นที่โครงการ<br/>และพื้นที่รับผิดชอบ</li> <li>- พื้นที่โครงการ<br/>และพื้นที่รับผิดชอบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

หมายเหตุ: มาตรการที่ขึ้นมาได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2561

(นายมင် ဆေဂရနာສက)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

95/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

มาตรฐานคิดตามตรวจสอบผลกระทบตั้งแต่เดือน (ช่วงดำเนินการ)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงราบทะเบียนของโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตั้งแต่เดือน โครงการโรงกลึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรีไซเคิล (ครั้งที่ ๑))

ช่องน้ำยักษ์ ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

| องค์ประกอบด้านตั้งแต่เดือน                                  | ด้านที่ใช้คิดตามตรวจสอบ                                 | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ   | สถานีคิดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความต้องการตรวจสอบ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|
| 1. คุณภาพอากาศ<br>1.1 คุณภาพอากาศ<br>ในบรรยากาศ<br>(群ที่ 7) | - NO <sub>2</sub><br><br>- THC<br><br>- SO <sub>2</sub> | - US.EPA RFNA-1194-099<br>(Chemiluminescence)<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ท่านน่วงงานราชการกำหนด<br>- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี "Bag Sampling/<br>Flame Ionization Detection"<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ท่านน่วงงานราชการกำหนด<br>- เก็บตัวอย่างโดยวิธี Instrument<br>Method และวิเคราะห์โดย UV<br>Fluorescence หรือวิธีอื่นๆ<br>ตามที่ท่านน่วงงานราชการกำหนด | - บ้านพัก (A1)<br><br>- โรงเรียนบ้านนาบตาพุด (A2)<br>(สังฆภาระบูรณะ)<br><br>- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br>พระนครเหนือ วิทยาเขตราชบูรณะ (A3) | - ปีละ 2 ครั้ง<br>ครึ่งละ 7 วันต่อเนื่อง<br>ในช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม และ<br>เดือนพฤษภาคม-กุมภาพันธ์<br>โดยช่วงเวลาตรวจสอบจะห่างห่างกัน<br>5-7 เดือน (ในช่วงเดียวกับ<br>การตรวจคุณภาพอากาศ<br>จากปล่องระบายน้ำอากาศ) | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมนคง แซ่โรงงโน โสกพ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

96/123


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสั่งแต่งตั้ง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 7 ฉุดตรวจสอบคุณภาพอาคาร ในบรรยายกาศ และระดับเสียงในชุมชน



บริษัท -rayong olefins จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

(นายมงคล เอ้งโรจน์ไสภรณ์)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยะง ออยเลฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

97/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
ก.๗๖๒๙ พ.๗๖๒๙

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๕๔๑

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวบ่งชี้ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ   | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|---|--|---|--|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เม็ดที่ 24 ชั่วโมง</li> <li>- ความเร็ว/ทิศทางลม<br/>พร้อมทั้งระบุ Threshold ของเครื่องมือวัดความเร็วลม</li> <li>- Ethylene</li> <li>- Propylene</li> <li>- Benzene</li> <li>- 1,3 Butadiene</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravimetric และวิเคราะห์ค่าหวิชี Pre and Post Weight Different (US. EPA CFR 40)<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- ตรวจวัด โคลาเซอร์ Wind Vane Anemometer/Anemograph<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี OSHA PV2077/ Intersociety Committee Method 101 "Bag Sampling/Gas Chromatography" หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี US.EPA. Method T014/15A หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค้านหน้าโรงงานติดถนนสุขุมวิท (A4)</li> <li>- ริมรั้วค้านทิพตะวันออก ของกุฎุ์โรงงาน (AS)</li> <li>- ค้านหน้าโรงงานติดถนนสุขุมวิท (A4)</li> <li>- ริมรั้วค้านทิพตะวันออก ของกุฎุ์โรงงาน (AS)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 6 เดือน<br/>กรุงเทพฯ 7 วันต่อเนื่อง</li> <li>- ทุกเดือน (24 ชั่วโมงต่อเนื่อง)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นามย่อ เจ้ง ใจนันโภกย)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระบบโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ยะเยtones อโลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

98/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพัฒนา พัฒนา

(นายพัฒนา พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๙๘

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  | ตัวนับที่ใช้ติดตามตรวจสอบ                  | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ   | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ                                 | ผู้รับผิดชอบ                  |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 1.2 คุณภาพอากาศจากปล่อง<br>1) Olefin Plant<br>2) BTU Plant<br>3) Utility<br><u>(รวมทั้ง 8)</u> | - NO <sub>x</sub><br><br>- SO <sub>2</sub> | - เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี US.EPA. Method 7<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - Cracking Furnace (Heater)<br>ของ Olefin Plant ได้แก่ CH1 (H-100A), CH2 (H-100B), CH3 (H-100C), CH4 (H-100D), CH5 (H-100E), CH6 (H-100F), CH7 (H-100G), CH8 (H-100H), CH9 (H-100I), CH10 (H-120R), CH11 (H-100J), CH12 (H-100K) และ CH13 (H-100Q)<br><br>- GHU2 Feed Heater (H-840)<br>ของ BTU Plant<br><br>- Utility Boiler Stack ของ Utility ได้แก่ UBS1 (H-2050A), UBS2 (H-2050B) และ UBS3 (H-2050C)<br><br>- UBS3 (H-2050C) ของ Utility | - ปีละ 2 ครั้ง<br>ช่วงเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เสงไกรจน โสภณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

99/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิชัย พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๗๔

吉林省 32081101110011001100  
吉林省 32081101110011001100  
(吉林省 32081101110011001100)

吉林省 32081101110011001100  
吉林省 32081101110011001100

吉林省 32081101110011001100  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
吉林省 32081101110011001100

吉林省 32081101110011001100  
UBS3 : Utility Boiler Stack 3 (H-2050C)

吉林省 32081101110011001100  
UBS2 : Utility Boiler Stack 2 (H-2050B)

吉林省 32081101110011001100  
UBS1 : Utility Boiler Stack 1 (H-2050A)

吉林省 32081101110011001100  
GHU2 : GHU2 Feed Heater (H-840)

吉林省 32081101110011001100  
CH13 : Cracking Furnace (Heater) 13 (H-100Q)

吉林省 32081101110011001100  
CH12 : Cracking Furnace (Heater) 12 (H-100K)

吉林省 32081101110011001100  
CH11 : Cracking Furnace (Heater) 11 (H-100J)

吉林省 32081101110011001100  
CH10 : Cracking Furnace (Heater) 10 (H-102R)

吉林省 32081101110011001100  
CH9 : Cracking Furnace (Heater) 9 (H-100I)

吉林省 32081101110011001100  
CH8 : Cracking Furnace (Heater) 8 (H-100H)

吉林省 32081101110011001100  
CH7 : Cracking Furnace (Heater) 7 (H-100G)

吉林省 32081101110011001100  
CH6 : Cracking Furnace (Heater) 6 (H-100F)

吉林省 32081101110011001100  
CH5 : Cracking Furnace (Heater) 5 (H-100E)

吉林省 32081101110011001100  
CH4 : Cracking Furnace (Heater) 4 (H-100D)


吉林省 32081101110011001100  
CH3 : Cracking Furnace (Heater) 3 (H-100C)

吉林省 32081101110011001100  
CH2 : Cracking Furnace (Heater) 2 (H-100B)

吉林省 32081101110011001100  
CH1 : Cracking Furnace (Heater) 1 (H-100A)

吉林省 32081101110011001100  
nuduring:

#### KEY MAP



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบในด้านสิ่งแวดล้อม  | ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีเคราะห์/วิธีตรวจสอบ  | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ   | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|--|--|--|--|---|
| 1.3 ตรวจสอบความเข้มข้นมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายน้ำของโรงงานตัวย เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) | - ฝุ่นละอองรวม (TSP)<br>- THC<br>- NO <sub>x</sub> (สำหรับ CEMs ชุดที่ 1-7)<br>- SO <sub>2</sub> (สำหรับ CEMs ชุดที่ 5)<br>- O <sub>2</sub> (สำหรับ CEMs ชุดที่ 1-7)<br>- Opacity (สำหรับ CEMs ชุดที่ 5) | - Gravimetric Method/U.S.EPA Method 5 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br>- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี "Bag Sampling/ Flame Ionization Detection" หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br>- CEMS ชุดที่ 1-5 จะสูบตัวอย่างจากปล่อง จำนวน 1 ปล่อง ใน CEMs เท่าเดียว โดยทำการเก็บตัวอย่างและอ่านค่าที่ Analyzer โดยใช้วิธี Time Sharing ของแต่ละปล่อง ในทุกๆ 20 นาที และเวียนไปเรื่อยๆ | - UBS3 (H-2050C) ของ Utility<br>- GHU2 Feed Heater (H-840) ของ BTU Plant | - ปีละ 2 ครั้ง<br>ช่วงเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ - ปีละ 2 ครั้ง<br>ช่วงเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ - แบบต่อเนื่อง | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เจริญไกรฤทธิ์)  
Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
กิตติศักดิ์ พัฒนา

มีนาคม 2561


101/123

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๒๔

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  | ค่านิยมที่ใช้ติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจวัด   | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ         | ผู้รับผิดชอบ                  |
|--|----------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 3) CEMs 3: CH6 (H-100F),<br><u>CH7 (H-100G) และ</u><br><u>CH8 (H-100H)</u><br>4) CEMs 4: CH9 (H-100I),<br><u>CH11 (H-100J) และ</u><br><u>CH12 (H-100K)</u><br>5) CEMs 5: UBS1 (H-2050A),<br><u>UBS2 (H-2050B) และ</u><br><u>UBS3 (H-2050C)</u><br>6) CEMs 6: GHU2 Feed Heater<br>(H-840)<br>7) CEMs 7: CH13 (H-100Q)<br>1.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพ<br>การทำงานของ CEMs | - CEMs                     | - Relative Accuracy Test Audit<br>(RATA Test) หรือวิธีอื่นๆ ตามที่<br>หน่วยงานราชการกำหนด | และ CH13 (H-100Q)<br>- GHU2 Feed Heater (H-840)<br>ของ BTU Plant | ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง<br>โดย Third Party | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |



(นามย่อ ชื่อจริง ไม่ถูก)

Vice President-Olefins Business and Operations



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

102/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๒-๔

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  | ตัวน้ำที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจวัด  | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                    |
|--|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 2. คุณภาพน้ำ<br>2.1 น้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย<br>(ญี่ปุ่นที่ 9) | - Flow rate<br>(ເຮົາທີ່ຈະກະບນນຳບ້ານດັ່ງນໍາເສີຍ<br>WWT Check Basin)<br><br>- Temperature<br><br>- pH<br><br>- SS<br><br>- TDS<br><br>- COD | - Grab Sampling<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br><br>- APHA.AWWA.WEF 2550<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br><br>- APHA.AWWA.WEF 4500-H <sup>+</sup><br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br><br>- APHA.AWWA.WEF 2540 D<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br><br>- APHA.AWWA.WEF 2540 C<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br><br>- APHA.AWWA.WEF 5220 C<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - ภายในท่อระบายน้ำทึ่งที่ออกจาก<br>WWT Check Basin (W2)<br><br>ตรวจสอบจำนวน 3 จุด ได้แก่<br>- ภายในท่อระบายน้ำทึ่งที่ออกจาก<br>WWT Check Basin (W2)<br>- ภายในท่อระบายน้ำฝัน<br>ท้ายชุดปล่อยน้ำหล่อเย็น<br>หลัง Diversion Box (W1)<br>- ภายในบ่อ WWT Check Basin<br>(W4) | - ทุกเดือน                     | - บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด |
|  |   |  |  |                                |                                 |

(นายมนคงค์ เยงไกรจน โภสกhan)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

103/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


จิตาดิษฐ์ พิมพ์พา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด





รูปที่ 9 ผู้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

(นายมนต์ แสงโรจน์ โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

104/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบอันสิ่งแวดล้อม | ตัวน้ำที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ  | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BOD<sub>5</sub></li> <li>- Oil &amp; Grease</li> <li>- DO</li> <li>- Phenol</li> <li>- Benzene</li> <li>- Sulfide</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- APHA.AWWA.WEF 5210 B<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 5520 B<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 4500-O G<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 5530<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- US.EPA. Method 5030 C/8021 B<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 4500-S<sup>2</sup> F<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> </ul> | ตรวจสอบจำนวน 3 จุด ได้แก่<br>1) ภายในท่อระบายน้ำท่อที่ออกจาก WWT Check Basin (W2)<br>2) ภายในท่อระบายน้ำฝุ่น ท้ายดูดปล่อยยาน้ำหล่อเย็น หลัง Diversion Box (W1)<br>3) ภายในบ่อ WWT Check Basin (W4) |                                |              |

(นายมกต. เผง ใจชนก)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

105/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
จังหวัด ระยอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม                            | ตัวนับที่ใช้ติดตามตรวจสอบ  | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ   | สถานที่ติดตามตรวจสอบ  | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                  |
|--|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 2.2 น้ำทึบบริเวณร่างระบายน้ำทั้งของกรณิคما (ญี่ปุ่น) | - Sulfate<br>- Toluene<br>- Turbidity<br>- Temperature<br>- pH<br>- SS | - APHA.AWWA.WEF 4500 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br>- US.EPA. Method 5030 C/8021 B หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br>- US.EPA. Method 2130 B หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br>- US.EPA. Method 2550 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br>- APHA.AWWA.WEF 4500-H <sup>+</sup> B หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด<br>- APHA.AWWA.WEF 2540 D หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - ตรวจวัดสำนวน 3 จุด ได้แก่<br>1) ภายในท่อระบายน้ำทั้งท่อออกจาก WWT Check Basin (W2)<br>2) ภายในท่อระบายน้ำฟันท้ายดูดปล่อยน้ำหล่อเย็น หลัง Diversion Box (W1)<br>3) ภายในบ่อ WWT Check Basin (W4)<br><br>- รับระบายน้ำของกรณิคมา ตรงบริเวณหลังจุกปล่อยน้ำทั้งขากรงงาน ROC ที่ระยะ 1-5 เมตร (W3) | - ทุกเดือน                     | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เสงiron ไสกณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

106/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิชิตพงษ์ พัฒนา

(นายพิชิตพงษ์ พัฒนา)  
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๒๔

ข้อร่างที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวนับที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีวิเคราะห์/วิธีการตรวจวัด   | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|--------------------|--------------------------------|--------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TDS</li> <li>- COD</li> <li>- BOD<sub>5</sub></li> <li>- DO</li> <li>- Conductivity</li> <li>- Phenol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- APHA.AWWA.WEF 2540 C<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 5220 C<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 5210 B<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 4500-O G<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- US.EPA. Method 5030 C/8021 B<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 5530<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> </ul> |                    |                                |              |



(นายมงคล เชญโรจน์ไสกุณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

107/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายกิตติพงษ์ พेटมโน)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวนี้ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ  | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจวัด   | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benzene</li> <li>- Oil &amp; Grease</li> <li>- Sulfide</li> <li>- Sulfate</li> <li>- Toluene</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- US.EPA. Method 5030 C/8021 B<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 5520 B<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 4500-S<sup>2-</sup> F<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- APHA.AWWA.WEF 4500 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> E<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>- US.EPA. Method 5030 C/8021 B<br/>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> </ul> |                    |                                |              |



(นายมงคล เจริญโภค)  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟิฟส์ จำกัด

บริษัท ระยองโอลีฟิฟส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

108/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
จังหวัด พัทยา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม             | ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ  | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ   | สถานีติดตามตรวจสอบ  | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ                                    | ผู้รับผิดชอบ                       |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| 3. คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน<br>(群ที่ 10) |   |   |   |   |                                    |
| 3.1 คุณภาพดิน                         | <p>สารอินทรียะเหลว ไดแก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* เบนซิน</li> <li>* ไฮดรอกซิลิก</li> <li>* เอทิลเบนซิน</li> <li>* เมทานอล</li> </ul> <p>(พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ)</p> | <p>Grab Sampling/Gas</p> <p>Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)</p> <p>บริเวณที่อยู่อาศัย ตามที่หน่วยงานตรวจสอบ</p> <p>ดำเนินค</p> | <p>ตรวจวัดจำนวน 5 จุด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บริเวณหน้าประตูทางเข้า 3 สำนักพิทเนื้อของโรงงาน (ROC-N1) (หมายเหตุ ①)</li> <li>2) บริเวณริมแม่น้ำ บริเวณหน้า BTU Plant สำนักพิทเนื้อของโรงงาน จุดที่ 2 (ROC-N4) (หมายเหตุ ②)</li> <li>3) บริเวณหน้าอัลฟ์กีม Cracker Bottom (TK-1760) สำนักพิทเนื้อของโรงงาน (ROC-N5) (หมายเหตุ ③)</li> <li>4) บริเวณหน้าอัลฟ์กีม Mixed C4 (TK-1400A/B) สำนักพิทเนื้อของโรงงาน (ROC-S2) (หมายเหตุ ④)</li> </ol> | <p>ทุก 3 ปี</p> <p>บริษัทที่หน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> | <p>บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</p> |



(นายมนคง แสงไกรน โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations RAYONG OLEFINS CO., LTD.

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

109/123




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์ พงษ์พา

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 10 ตำแหน่งจุดตรวจสอบคุณภาพินและนำ้ไดดิน

(นายมงคล เสงiron โภษณ)  
Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท -rayong Olefins จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

110/123

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
พัฒนาฯ พัฒนาฯ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ  | สถานีติดตามตรวจสอบ  | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ                           | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|
| 3.2 ภูมิภาคน้ำเสีย        | <u>สารอินทรีย์ระเหย ไดออก</u><br>* บエンซิน<br>* ไโอลิน<br>* เอทิลเบนซิน<br>* เมทานอล<br>(พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดและเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ) | <u>Grab Sampling/Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)</u><br>บริษัทอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | 5) บริเวณหน้าถังเก็บ Cracker Bottom (TK-1600A/B) ด้านทิศใต้ของโรงงาน (ROC-S1)<br>(หมายเหตุ ①)<br>- ครัววัดจำนวน 8 จุด ได้แก่<br>1) บริเวณหน้าประตูทางเข้า 3 ด้านทิศเหนือของโรงงาน (ROC-N1) (หมายเหตุ ①)<br>2) บริเวณหน้าปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ด้านทิศเหนือของโรงงาน (ROC-N2)<br>(หมายเหตุ ②)<br>3) บริเวณริมแม่น้ำร่องกันหน้า BTU Plant ด้านทิศเหนือของโรงงาน จุดที่ 1 (ROC-N3)<br>(หมายเหตุ ③) | - ทุก 1 ปี<br>หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นามย่อ  
เชิงiron โอลีฟิน)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

111/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง


(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ ๓ (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ | สถานศึกษาและตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|
|                           |                              |                           | <p>4) บริเวณริมแม่น้ำقربโรงงานน้ำ BTU Plant ด้านทิศเหนือของโรงงาน จุดที่ 2 (ROC-N4)<br/>(หมายเหตุ ①)</p> <p>5) บริเวณหน้าอัจฉริ์ Cracker Bottom (TK-1760) ด้านทิศใต้ของโรงงาน (ROC-N5)<br/>(หมายเหตุ ②)</p> <p>6) บริเวณใต้ชั้นวางท่อ (Pipe Rack) ด้านทิศใต้ของโรงงาน (ROC-S5) (หมายเหตุ ③)</p> <p>7) บริเวณหน้าอัจฉริ์ Mixed C4 (TK-1400A/B) ด้านทิศใต้ของโรงงาน (ROC-S2)<br/>(หมายเหตุ ④)</p> <p>8) บริเวณหน้าอัจฉริ์ Cracker Bottom (TK-1600A/B) ด้านทิศใต้ของโรงงาน (ROC-S1)<br/>(หมายเหตุ ⑤)</p> |                                |              |



(นายนิยม กอง เง่ง โรงงานไอกฟ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

112/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิชัย คงมาศ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม                | ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ  | วิธีวัดระยะที่/วิธีตรวจสอบ                                     | สถานีติดตามตรวจสอบ  | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|--|---|--|--|
| 4. ระดับเสียง<br>ตรวจระดับเสียงในพื้นที่ | - Leq (24)<br>- Ldn<br>- Lmax   | - Sound Level Meter<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - ข้างเรือนพยาบาล (N1) (ญี่ปุ่นที่ 9)<br>พื้นที่ด้านหลังของกุฏิโรงจอด (Site 3) (N2) (ญี่ปุ่นที่ 9)<br><u>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br/>พระนครเหนือ วิทยาเขตราชบูรณะ (N3)</u> (ญี่ปุ่นที่ 9) | - ปีละ 2 ครั้ง<br>ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง   | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด                                      |
| 5. กากของเสีย                            | - ระบุสัดส่วนและประเภทของเสีย<br>ที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)<br>ต่อปริมาณจากการซื้อขายทั้งหมด<br><br>- ตัดหารายงานสรุปภาระของเสีย<br>แต่ละชนิด พร้อมทั้งมันที่กราฟจะอธิบาย<br>เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม<br>การจัดส่ง และการกำจัดภาระของเสีย<br>ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ<br>โครงการและแบบสำหรับการไดร์รัน<br>อนุญาตส่งกำจัดภาระของเสีย<br>ประกอบไว้ในรายงานด้วย | - จดบันทึกข้อมูล<br><br>- จดบันทึกข้อมูล                       | - พื้นที่โครงการ<br><br>- พื้นที่โครงการ  | - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน<br>และส่งสำเนารายงานการนิคม<br>อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>ทุกเดือน<br><br>- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน<br>และส่งสำเนารายงานการนิคม<br>อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>ทุกเดือน | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br><br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เชิงไกรน โอลีฟินส์)  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
Vice President-Olefins Business and Operations SAIYONG OLEFINS CO.,LTD  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



มีนาคม 2561

113/123




บริษัท คอนเซ็ปท์เทคโนโลยี ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นิติเดช พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนเซ็ปท์เทคโนโลยี ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ใช้คิดตามตรวจสอบ  | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ   | สถานีคิดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|
| 6. การคุณภาพน้ำเสีย       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดบันทึกอุปบัติเหตุจากกระบวนการของโครงการ รวมถึงสาเหตุความสูญเสีย การเกี้ยวข้า และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น</li> <li>- บันทึกปริมาณยาดูที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่โครงการ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดบันทึกข้อมูล</li> <li>- จุดบันทึกข้อมูล</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ และตลอดเส้นทางการขนส่ง</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน</li> <li>- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> </ul> |
| 7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการด้านทรัพยากร่องและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสถานะของบ้านเรือนที่ต้องอพยพ โครงการ โครงการ และชุมชนที่เป็นหลักเดียวที่มีความต้องการวัสดุกุյงาพ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเมินด้านความพึงพอใจของชุมชน (Community)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการสำรวจและจำนวนตัวอย่าง เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้วยมาตรฐานที่คำนึงถึงความต้องการด้านน้ำดิบกุยงาพ สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน วัด โรงเรียน และสถานที่สำคัญอื่นๆ เป็นต้น (สูปที่ 11)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> </ul>  |



(นายมงคล เสงiron โภสกhan)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

114/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิชัย พัฒนา

(นายวิชัย พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 11 ชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

(นายมงคล เอ้งโรจน์โสกณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยอง โอลีฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

115/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
จังหวัด พัทยา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)


ผู้อำนวยการสั่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

จังหวัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ  | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                    |
|---------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
|                           | <u>Satisfaction Index) ให้ความตื่นเต้น และ</u><br><u>แสดงแผนที่การกระจายตัว</u><br><u>ในการเก็บข้อมูล</u><br><u>- สรุปผลการดำเนินงานและ</u><br><u>การประเมินผลจากแผนงานชุมชน</u><br><u>สัมพันธ์ แผนงานความรับผิดชอบ</u><br><u>ต่อสังคม และ/หรือแผนงานโครงการ</u><br><u>และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</u> | -  PMC ที่เก็บข้อมูล      | - ชุมชนในพื้นที่ได้รับอนุกรรมการร่วมมือ<br><u>ร่วมกับเฝ้าระวังชุมชนที่ดำเนินการ</u><br><u>เก็บข้อมูลภาพสิ่งแวดล้อม</u><br><u>ชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่างๆ</u><br><u>พื้นที่อยู่อาศัยพิเศษ เช่น</u><br><u>ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ</u><br><u>แหล่งโบราณสถาน วัด โรงเรียน</u><br><u>และสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น</u><br><u>(群ที่ 11)</u> | - ปีละ 1 ครั้ง                 | - บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด |
|                           | <u>- บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและ</u><br><u>ข้อตำราของชาวบ้านที่เก็บข้อมูล</u><br><u>การร้องเรียน พร้อมผลการดำเนินงาน</u><br><u>แก้ไข ปัญหา และมาตรการที่ดำเนินการ</u><br><u>เพิ่มเติม เพื่อป้องกันภัยกิจช้ำ</u><br><u>ไว้กุศล</u>  | -  PMC ที่เก็บข้อมูล      | - พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภาคเอก土<br><u>ที่เกี่ยวข้อง</u>  | - ปีละ 1 ครั้ง                 | - บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด |



Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด

มีนาคม 2561

116/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พ็ฒนทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบบ้านสิ่งแวดล้อม                      | ตัวนี้ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ  | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ  | สถานีติดตามตรวจสอบ  | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|--|--|---|--|--|
| 8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   |  |  |   |  |  |
| 8.1 การตรวจสอบสุขภาพ<br>โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานก่อนเข้าทำงาน</li> <li>- การตรวจสุขภาพทั่วไป</li> <li>- ตรวจดูดซึม</li> <li>- ตรวจปัสสาวะ</li> <li>- X-Ray ปอด</li> <li>- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC</li> <li>- ตรวจประสาทเชิงไข้ดับ</li> <li>- ตรวจประสาทเชิงไข้ดับของไทย</li> <li>- สมรรถภาพการได้ยิน</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>2) การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานประจำปี</li> <li>- X-Ray ปอด</li> <li>- สมรรถภาพการมองเห็น</li> <li>- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC</li> <li>- ตรวจประสาทเชิงไข้ดับ</li> <li>- ตรวจประสาทเชิงไข้ดับของไทย</li> <li>- ตรวจวัดความดันโลหิต</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานใหม่</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานทุกคน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายใน 30 วัน<br/>นับตั้งแต่วันที่ทดลองรับเข้าทำงาน</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด</li> </ul> |

(นายมงคล เสง รอง สอพณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยอง ออยเลฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

117/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พัฒนา  
พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | ค่านิยมที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีวัดระที่/วิธีตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมรรถภาพการได้อxin</li> <li>- สมรรถภาพการทำงานของปอค</li> <li>- ตรวจสอบบ่ืาทางชีวภาพของการรับสัมผัส Toluene ตามที่ ACGIH หรือมาตรฐานสากลแนะนำ หรือมาตรฐานความกู้หุมายในประเทศไทยกำหนด</li> <li>- ตรวจสอบบ่ืาทางชีวภาพของการรับสัมผัส Benzene ตามที่ ACGIH หรือ มาตรฐานสากลแนะนำ หรือ มาตรฐานความกู้หุมายในประเทศไทยกำหนด</li> <li>- ตรวจวินิจฉัยเมตาโนไกท์ (Metabolites) ของสาร 1,3 บิวทาไคลอีนในปัสสาวะ</li> </ul> |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานที่สัมผัสปฏิบัติงาน</li> <li>- พนักงานที่สัมผัสปฏิบัติงาน</li> <li>- พนักงานที่สัมผัสปฏิบัติงาน</li> <li>- พนักงานที่สัมผัสปฏิบัติงาน</li> <li>- พนักงานที่สัมผัสปฏิบัติงาน</li> <li>- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัสสาร 1,3 บิวทาไคลอีน ที่พบความผิดปกติของเม็ดเดือดจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเดือด (CBC)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด</li> </ul> |



Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

118/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พันนาพงษ์

(นายกิตติพงษ์ พันนาพงษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๒๔

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  | ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ  | วิธีวัด/วิธีการตรวจ  | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ  | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|--|--|---|---|
| 3) รวมรวมข้อมูล บันทึก และรายงานสถิติการเข้มป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน | -   | - จดบันทึกข้อมูล   | - พนักงาน  | - ทุกเดือน<br>และรายงานผลทุก 6 เดือน  | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด   |
| 8.2 บันทึกอุบัติเหตุ   | - บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ<br>ความสูญเสีย การแก้ไข<br>และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ | - จดบันทึกข้อมูล   | - ผู้ดูแลโครงการ   | - ทุกเดือน<br>และรายงานผลทุก 6 เดือน  | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด   |
| 8.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อม<br>ในสถานที่ทำงาน<br>(รายที่ 9)                   | - ความร้อน<br><br>- แสงสว่าง<br><br>- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา<br>การทำงาน        | - Area Heat Stress Monitor<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการ<br>กำหนด<br><br>- Lux Meter หรือวิธีอื่นๆ ตามที่<br>หน่วยงานราชการกำหนด<br><br>- Sound Level Meter (Leq(12))<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการ<br>กำหนด | - Cracking Furnace (Heater) (A1)<br><br>- Control Room<br><br>- บริเวณ Agitator (IN1)<br>- บริเวณ Steam Boiler (IN2)<br>- บริเวณ Deaerator (IN3) | - ปีละ 2 ครั้ง<br><u>(ภายอย่างน้อยครัววัสดุให้กรอบถ้วน<br/>เดือนที่ร้อนที่สุดของปี)</u><br><br>- ปีละ 2 ครั้ง<br><br>- ปีละ 2 ครั้ง | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br><br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด<br><br>- บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เจริญวงศ์)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD

มีนาคม 2561

119/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



หมายเหตุ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม                   | ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ   | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ   | สถานีติดตามตรวจสอบ   | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 8.4 คุณภาพอากาศ<br>ในสถานประกอบการ<br>(群ที่ ๙) | - ตรวจวัดค่าเรโนมานิเมติกะลังสะสนที่<br>ด้วยพนักงานและคำนวณระดับเสียง<br><u>เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน</u><br>(Time Weighted Average-TWA)<br>- จัดทำ Noise Contour Map | - Sound Level Meter/Noise Dosimeter<br>หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการ<br>กำหนด  | - พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่<br>Agitator, Steam Boiler และ Deaerator  | - ปีละ 2 ครั้ง   | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|  | - Ethylene   | - เก็บตัวอย่างโดยวิธี Bag Sampling<br>และวิเคราะห์โดย Gas Chromatography ตามวิธี OSHA<br>PV2077 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่<br>หน่วยงานราชการกำหนด | - สถานี (A7)<br>- Deethanization Unit (A3)<br>- Cracking Furnace (Heater) (A1)<br>- Chilling Fractionation Unit (A4) | - ทุกๆ 3 ปี หรือกรณีมี<br>การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต<br>ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่<br>โครงการมีการเปลี่ยนแปลง | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|  | - Propylene  | - เก็บตัวอย่างโดยวิธี Bag Sampling<br>และวิเคราะห์โดย Gas Chromatography ตามวิธี<br>OSHA PV2077 หรือวิธีอื่นๆ<br>ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด  | - สถานี (A7)<br>- Depropanization Unit (A6)  | - ปีละ 4 ครั้ง   | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

(นายมงคล เง่งโรจน์โสภณ)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

มีนาคม 2561

120/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบก้านสิ่งแวดล้อม | ตัวนิวทริทิกตามมาตรฐาน     | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ  | สถานีติดตามตรวจสอบ                        | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|
|                           | - H <sub>2</sub> S         | - เก็บตัวอย่างโดยวิธี Sorbent Tube และวิเคราะห์โดยวิธี Ion Chromatography ตามวิธี NIOSH 6013 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - Spent Caustic Treatment Unit (A5)       | - ปีละ 4 ครั้ง                 | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | - Dimethyl disulfide       | - เก็บตัวอย่างโดยวิธี Sorbent Tube และวิเคราะห์โดยวิธี Gas Chromatography ตามวิธี OSHA CSI หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด   | - Feed Preparation/Pretreatment Unit (A2) | - ปีละ 4 ครั้ง                 | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                           | - Ethylbenzene และ Toluene | - เก็บตัวอย่างโดยวิธี Sorbent Tube และวิเคราะห์โดยวิธี Gas Chromatography ตามวิธี NIOSH 1501 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - บริเวณ Truck Loading Station (A8)       | - ปีละ 4 ครั้ง                 | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO., LTD.

(นายมင် วงศ์รุจันโภก)

มีนาคม 2561

121/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบบนด้านสิ่งแวดล้อม | ตัวนิวทริติกตามตรวจสอบ | วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ  | สถานีติดตามตรวจสอบ  | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                  |
|-----------------------------|------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|
|                             | - Toluene              | - เก็บตัวอย่างโดยวิธี Sorbent Tube และวิเคราะห์โดย Gas Chromatography ตาม US. EPA. TO-14 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - นาคอกช่อง Carbon Canister.<br>บริเวณ Truck Loading Station (A8) | - เดือนละ 1 ครั้ง              | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                             | - Benzene              | - เก็บตัวอย่างโดยวิธี Sorbent Tube และวิเคราะห์โดย Gas Chromatography ตามวิธี NIOSH 1501 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - Benzene & Toluene Extraction Unit (A9)                          | - ปีละ 4 ครั้ง                 | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |
|                             | - 1,3 Butadiene        | - เก็บตัวอย่างโดยวิธี Sorbent Tube และวิเคราะห์โดย Gas Chromatography ตามวิธี NIOSH 1024 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด | - Debutanization Unit (A10)                                       | - ปีละ 4 ครั้ง                 | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |



(นายมงคล เยง ใจกลาง)

Vice President-Olefins Business and Operations

บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561

122/123



บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายอาทิตย์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม   | ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ  | วิธีเคราะห์/วิธีตรวจสอบ | สถานีติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                  |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 9. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | - จัดทำ Environmental Audit<br>ตามข้อกำหนดของ ISO 14001<br>เพื่อชี้งบและควบคุมผลกระทบ<br>ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก<br>กิจกรรม พลิตภัณฑ์ หรือการบริการ<br>ของโครงการ เพื่อปรับปรุง<br>ประสิทธิภาพในการจัดการ<br>ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง | - 砧บันทึกข้อมูล         | - หนังสือโครงการ   | - ปีละ 1 ครั้ง                 | - บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด |

หมายเหตุ: มาตรการที่เข้ามาร่วมให้หมายถึง มาตรการที่มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2561



นายมงคล เสง รองไกร  
Vice President-Olefins Business and Operations  
บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท ระยองโอลีฟินส์ จำกัด  
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

มีนาคม 2561  
123/123



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พันพนา

(นายกิตติพงษ์ พันพนา)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด