

ตัวบทสุต

ที่ หส ๑๐๐๙.๘/๔๕๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงร่างกฎอัยด์โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานโอลีฟินส์ (ครั้งที่ ๗) ของบริษัท มาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ หส ๑๐๐๙.๘/๓๕๙๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด ที่ SD Olefins 023/2561

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานโอลีฟินส์ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานโอลีฟินส์ (ครั้งที่ ๗)) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่บริษัท มาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันบีโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก้าช์ธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานโอลีฟินส์ (ครั้งที่ ๗) ของบริษัท มาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม และต่อมาบริษัท มาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอรายงานฯ ดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน
ปีโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก้าวชั้นแรก ในประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานโอลิฟินส์ (ครั้งที่ ๗)
ของบริษัท มาบตาพุดโอลิฟินส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อายุ่เรื่องครั้ด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงาน
นโยบายฯ ขอความร่วมมือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงาน
นโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ และ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา
สิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย
ในเรื่องนั้นด้วย อายุ่เรื่องนี้ ๑ ปี เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง^๑
ประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย ในกรณี สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เพื่อทราบ และมีหนังสือแจ้งบริษัท มาบตาพุดโอลิฟินส์ จำกัด เพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุติมา ชุติกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๑
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานโอลีฟินส์
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานโอลีฟินส์ (ครั้งที่ 7))
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอ แหล่ง
เทศบาลเมืองมหาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ที่บริษัท มหาพุดโอลีฟินส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายมงคล เสงiron โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท มหาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


หมายเหตุที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงจาน้ำมันพิโน่ (ระยะท่อส่ง)

(ภายหลังการปิดขึ้นและลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงจาน้ำมันพิโน่ (ระยะท่อส่ง))

ของบริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอ่าวไทย แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมืองระยอง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> (1) กำหนดให้ศักดิ์พรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) เชน ถนนที่มีรถชนส่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และพื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้าง (2) กำหนดให้สูรับเหมาทำการปิดคุณภาพบรรทุกที่ขนส่งวัสดุปลารถูกที่ก่อสร้างให้มีคุณภาพเพื่อป้องกันการแตกหักของวัสดุและกำหนดให้ใช้ความเร็วต่ำในการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (3) กำหนดให้ตรวจสอบ ป่าจุ้งรักษา หรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนดให้ในวันที่มีป่าจุ้งรักษาเครื่องยนต์/เครื่องจักร เพื่อควบคุมมลพิษที่ระบาดออกให้เป็นไปตามเกณฑ์การออกแบน (4) จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นละออง สำหรับคนงานที่อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ (5) กวนคุณให้บริษัทรับเหมาเก็บความสะอาดท่าทิวทั่วทุกพื้นที่ก่อสร้างและถนนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจยกม่านฟันชะฟางลงบนทางน้ำได้โดยให้ห้ามเศษอาหารที่มีเศษวัสดุตกค้างต้น เก็บคืนทรัพย์ที่ติดตัวลงบนพื้นที่ก่อสร้าง (6) ทำความสะอาดต้องก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษคินและทรัพย์ติดตัวต่อรถ ซึ่งอาจสร้างความสกปรกให้กับถนนภายนอกพื้นที่โครงการ (7) ห้ามเผาทำลายต้นไม้หรืออุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - รถที่ใช้ในการก่อสร้าง - เครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - รถที่ใช้ในการก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด



(นายมงคล เอ้ง ใจกลาง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	<p>(1) ห้ามเดินทางกิจกรรมการก่อสร้างและคิดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ในช่วงเวลา 19.00-07.00 น. รวมถึงช่วงเวลาอื่น ๆ ในกรณีที่พนักงานกิจกรรมทางด้านเสียงต่อขุนชน</p> <p>(2) พิจารณาเลือกเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีระดับเสียงต่ำไม่เกิน 85 เดซิเบล (dB) ที่ระยะ 15 เมตร เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียงที่เหลือก่อให้เกิด การฝึกที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ มีระดับเสียงต่ำกว่า 85 เดซิเบล (dB) ให้พิจารณาทำหน้าที่การควบคุมทางวิศวกรรม(Engineering Control) การควบคุมการบริหารจัดการ (Administrative Control) และอุปกรณ์ทุกชุดรองความปลอดภัยตัวบุคคล (Personal Protective Equipment)</p> <p>(3) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตามเงื่อนไขที่ผู้รับเหมากำหนด เพื่อลดความดังของเสียงที่อาจเกิดขึ้นจาก การทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้มีสภาพ</p> <p>(4) จัดทำรั้วร้าวตามแบบเคลื่อนที่ได้กันรอบอาณาเขตที่ก่อสร้างเพื่อลดระดับเสียงรบกวน จากการก่อสร้าง เช่น การใช้แผ่นเหล็กที่ชุบด้วยสังกะสี (Metal Sheet) ความหนา 0.64 มิลลิเมตร ความสูง 2 เมตร เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด
3. ดูดอากาศ	<p>(1) จัดหาห้องสำนักงานเคลื่อนที่ (Mobile Toilet) ที่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลและถุงถุงลักษณะ ให้เพียงพอสำหรับจำนวนคนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนติดตั้งให้หน่วยงาน ราชการหรือบุริษักษาดูแลรับไปกำจัดต่อไป</p> <p>(2) น้ำเสียที่เกิดจากการทดสอบการรับแรงดันด้วยน้ำ (Hydrostatic Test) จะจัดให้มี การจัดการ เช่น ตั้งกรองทรายหรือบ่อ เมื่อต้น เพื่อคัดเศษตะกอน เศษไม้ และสารนิ่ง ก่อนที่จะระบายน้ำใส่สูงแรงดันน้ำของโครงการ และระบบตรวจสอบระบายน้ำ ของนิคมฯ ต่อไป สำหรับเศษตะกอน เศษไม้และสารนิ่ง และทราบที่ใช้กรองจะร่วนราน ต่างก็จัดซื้อน้ำยาจากทางราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด
(นายมนต์ ใจรา ไถภณ)
MAP TA PHUT OLEFINS CO. LTD.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบห้ามสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> (3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดินและเหมืองสูญจากการก่อสร้าง เก็บ เทขายในพื้นที่ ก่อนเกิด เป็นต้น ในแหล่งในประเทศไทยน้ำฝนให้บริษัทรับเหมาบุคคลอุตสาหกรรมดินและเหมืองสูญออกหันที่ (4) ห้ามทิ้งขยะลงในระบบดินและแม่น้ำ ไม่ได้เป็นที่โครงการ หรือแห่งที่น้ำสาธารณะ (5) กำหนดให้มีการจัดเก็บวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ที่จัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน และไม่เก็บขยะ ทางระบายน้ำ พื้นที่ทั้งหมดให้มีภาระของความสะอาดของระบายน้ำ เพื่อป้องกัน การฉุดดันเป็นประจำทุกสัปดาห์ (6) ใช้ระบบบำบัดน้ำของโครงการเพื่อรักษาน้ำฝนจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างลงสู่ ระบบดินและแม่น้ำน้ำดื่มนิคมฯ และจัดให้มีการบุคคลอุตสาหกรรมดินและแม่น้ำ แผนการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุคคลอุตสาหกรรมดินและแม่น้ำของโครงการ (7) จัดให้มีการเข้ามาต่อรองระบายน้ำชั่วคราวในระยะก่อสร้างภายในโครงการกับ ระบายน้ำน้ำดื่มนิคมฯ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด
4. การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> (1) กำหนดให้รถขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้างและรถขนส่งงานที่สัญจรผ่านบริเวณ ทุบถนนภายนอกโครงการให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัดและกำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 20 กม./ชม. โดยการแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบพร้อมทั้งติดป้ายจราจรความเร็วรถ ไม่เกิน 20 กม./ชม. โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบพร้อมทั้งติดป้ายจราจรความเร็วรถ ไม่เกิน 20 กม./ชม. (2) กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างจะห้องน้ำวัสดุปีกคุณภาพดีกว่าเดิม เพื่อป้องกัน การซึมกระจายของผิวน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (3) ตรวจสอบรถขนส่งวัสดุ หากพบว่ามีการปนเปื้อนเศษขยะและทรัพย์ศึกห้ามนำ ของเสียที่ห้ามนำเข้าสู่ห้องน้ำห้องน้ำออกจากพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง - รถที่ใช้ในกิจกรรม ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด


บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด
 (นายมงคล เชิงไกรจันโภสกุล)
 กรรมการผู้จัดการ
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พันเอก พันเอก

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

แบบที่ 1 (ต่อ)

(นายมงคล เยงโรจน์ โสภณ) ๘๔

บริษัท манาตาอุฟอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพาณิช ไอเดียฟินส์ จำกัด

บริษัท นานาพาณิช ไอเดียพินส์ จำกัด บริษัท คอนเซ็ปแทนท์ ออฟ เทค โนโลจี จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Digitized by srujanika@gmail.com

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้ช่วยการสื่อสาร

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบหัวน้ำดึงแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(11) กำหนดให้ผู้รับเหมาติดปีบชี้และเบอร์โทรศัพท์ลงบนรถขนส่งคุณงาน อุปกรณ์ ก่อสร้างและภาระของเดิมจากกิจกรรมก่อสร้างเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนมาซึ่งโครงการ</p> <p>(12) กำหนดให้มีจุดรับส่งคุณงานบริเวณด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล การเข้า-ออกของรถรับส่งคุณงาน โดยหลักเดิมที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน</p> <p>(13) จัดให้มีจุดรับส่งคุณงานในระยะก่อสร้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รถขนส่งคุณงานและวัสดุก่อสร้าง - บริเวณหน้าโครงการ - เส้นทางการขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด
5. การจัดการภัยของเสีย	<p>(1) จัดให้มีภาระรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมีคุณิตกระจาดามุกต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคุณงานที่รับคิดของในการเก็บรวบรวมมูลฝอย ในบริเวณพื้นที่ที่ก่อหนาดไว้อาบาน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เน้นมาเก็บขยะที่อนุญาตต่อไป</p> <p>(2) จัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างและจากกิจกรรมของคุณงานออกจากกัน และจัดให้มีสถานที่จัดเก็บหรือเก็บในภาระที่ปิดมีคุณิตเพื่อรักษาไว้ประจำอยู่ ซึ่งมูลฝอยที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป</p> <p>(3) ห้ามเผาท่าลักษณะหรือมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(4) กำหนดให้บริษัทรับเหมาทำขั้นตอนการก่อสร้างไม่ให้ทิ้งมูลฝอยลงในระบบทะโน๊ต ของนิคมฯ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เน้นมาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด
 (นายมนคง เอช ใจจน โถกอ) MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.
 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. สภาพแวดล้อม-สังคม	<p>(1) ตรวจสอบความไม่แน่ใจกิจกรรมของบริษัทก่อสร้างมีพัฒนาระบบคุณภาพ เช่น ลักษณะการพนัน เป็นต้น โดยมีการวางแผนอย่างระมัดระวังและบทลงโทษที่เข้มงวด รวมทั้งข้อตอน การประปาสามารถกันเงินหน้าที่ก่ออันตราย</p> <p>(2) พิจารณาว่าข้างเร่งงานที่อยู่กันที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ของโครงการเป็นอันดับแรก เนื่องจากในท้องถิ่นมีงานและเป็นการเสริมสร้าง ทัศนคติที่ดีต่ออุปทาน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มี ดำเนินการงานว่า</p> <p>(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เดินทางทราบ เพื่อให้ ประชาชนรับรู้และร่วมการสัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(4) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ทางโทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้ประชาสัมพันธ์ ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนทราบ รวมทั้งจัดให้มีข้อตอนและการจัดการช่องทางร้องเรียน ที่เกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ขุนชานรอบโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุค โอลีฟินส์ จำกัด
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	<p>(1) ในการพิจารณาตัดสินใจก่อสร้าง โรงงานต้องพิจารณารายการเสี่ยง ด้านการรักษาความปลอดภัยในสัญญาที่เข้าไปในกรอบกฎหมายถึงการถูกระดึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขในโรงงาน</p> <p>(2) จัดหาอุปกรณ์ที่มุ่งรองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้เพียงพอ กับพนักงานและคนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนด้าริภัย และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เป็นต้น</p> <p>(3) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ห้องน้ำ-ห้องล้างมือ น้ำดื่ม เป็นต้น ให้เพียงพอสำหรับคนงาน</p> <p>(4) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วพร้อมติดไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุค โอลีฟินส์ จำกัด

(นายมงคล เชิงโรจน์ โภคผล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุค โอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุค โอลีฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(સુરતિથી, પ્રમાણપત્રાનુભૂતિ)

ମେଲାର୍ଯ୍ୟାନିକ୍

ក្រុមហ៊ុន គន្លឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលឯកសារ និង ចំណាំ

8/94

ห้องที่ 1 (๑๙)

องค์ประกอบอันเป็นภัยต่อสุขภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยควรทราบเมื่อแรกต้อง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(13) ให้ฝึกอบรมเชิงเอกสารเพื่อกับความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet; SDS) ให้กับพนักงานของบริษัทร่วมหน้าและรายงานให้มีการปฏิบัติตามข้อมูลตามดังๆ</p> <p>ไม่เอกสารสำคัญถือว่าอย่างไรต้องรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ของผู้รับเหมาในเดียวซึ่งผู้รับเหมา เช่น ▪ การอนุมัติผลิตภัณฑ์ในกระบวนการใช้งาน ▪ การดำเนินการในกระบวนการชุบเคลือบ รับประทานอาหารสำหรับคนทำงานสูบบุหรี่ ▪ การดำเนินการที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ▪ แมลงงานเต็มรักษ์ ▪ ผู้กำกับดูแลที่ควรจะรักษาไว้และดูแล ▪ การขออนุญาตใช้งาน ▪ การปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์ที่ขาดหรือชำรุดเสื่อมสภาพ (PPE) ▪ ถุงกระฟู่กรองอากาศความ潔净สูงถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน (PPE) ▪ ความปลอดภัยในการทำงาน ▪ การป้องกันภัยจากสารเคมี ▪ อุบัติเหตุและอุบัติเหตุการณ์สำคัญ ▪ ถุงกระฟู่กรองอากาศความ潔净สูงถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน (PPE) ▪ การรักษาความสะอาด ▪ เก็บข้าวสารในถุงหู提 ▪ การประชุมด้านความปลอดภัย ▪ การตรวจสอบความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในห้องเครื่องฟาร์ม - ตลอดระยะเวลาที่อยู่รักษา - ภายในที่ทำการต่อไป - ตลอดระยะเวลาที่อยู่รักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด 	
	<p>(14) ระบุมาตรการในการควบคุมอุบัติเหตุในพื้นที่ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อมูลตามดังๆ</p> <p>ไม่เอกสารสำคัญถือว่าอย่างไรต้องรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ของผู้รับเหมาในเดียวซึ่งผู้รับเหมา เช่น ▪ การอนุมัติผลิตภัณฑ์ในกระบวนการใช้งาน ▪ การดำเนินการในกระบวนการชุบเคลือบ รับประทานอาหารสำหรับคนทำงานสูบบุหรี่ ▪ การดำเนินการที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ▪ แมลงงานเต็มรักษ์ ▪ ผู้กำกับดูแลที่ควรจะรักษาไว้และดูแล ▪ การขออนุญาตใช้งาน ▪ การปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์ที่ขาดหรือชำรุดเสื่อมสภาพ (PPE) ▪ ถุงกระฟู่กรองอากาศความ潔净สูงถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน (PPE) ▪ ความปลอดภัยในการทำงาน ▪ การป้องกันภัยจากสารเคมี ▪ อุบัติเหตุและอุบัติเหตุการณ์สำคัญ ▪ ถุงกระฟู่กรองอากาศความ潔净สูงถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน (PPE) ▪ การรักษาความสะอาด ▪ เก็บข้าวสารในถุงหู提 ▪ การประชุมด้านความปลอดภัย ▪ การตรวจสอบความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่ทำการต่อไป - ตลอดระยะเวลาที่อยู่รักษา - ตลอดระยะเวลาที่อยู่รักษา - ตลอดระยะเวลาที่อยู่รักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด 	

บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด
MAP TAPHUT OLEFINS CO., LTD.

(นายยงค์ ธรรมรงค์ โน๊ตกล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาชาติโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท พิเศษ พัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ภาระที่ 1.01

องค์ประกอบของผู้มีสิทธิขอรับ	มาตราการที่ได้รับและกำหนดให้มีผลการดำเนินการต่อไป	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับมือชอบ
และการดำเนินการที่ได้รับความเห็นชอบตามแบบฟอร์ม	และการรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์ม			
(15) รับกับไม้หินวิชั่นที่รับมอบหมายที่ทำสำบุกเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง และมาตรฐานของเอกสารที่ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับ ดูแลพิรบิตรตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบมาตรฐานของเอกสารที่ได้รับและตรวจสอบ รายการพัฒนาความเสี่ยงสำหรับงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อยู่ติดต่อกันที่สุด เช่น สารเคมีอันตราย เป็นต้น (ดูรูป)	- ภายในผู้รับผิดชอบ - คณะกรรมการตรวจสอบ	- คณะกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท มาบตาภูมิโดยเด็ดขาด จำกัด	
(16) ดูให้มีการจราจรที่ดีและตรวจสอบการติดอยู่ที่ดิน โดยต้องสอบถามความต้องการ เพื่อยื่นกับการเบิกจ่าย	- ภายในผู้รับผิดชอบ	- คณะกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท มาบตาภูมิโดยเด็ดขาด จำกัด	
(17) ตรวจสอบและรับน้ำหน่วยงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานที่ได้ขยายผลและหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่ทราบ เพื่อศึกษาความเข้มข้นในการรองรับภาระภัยคุกคามที่มีมา	- หน่วยงานที่ได้รับผ่านตรวจสอบ หน่วยงานสาธารณูปโภคในพื้นที่	- คณะกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท มาบตาภูมิโดยเด็ดขาด จำกัด	
(18) กำหนดให้มีมาตรการในการรับและตรวจสอบความเสี่ยง มาตรการในการรองรับภาระภัยคุกคาม ในกรณีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่ต้องรับภาระภัยคุกคาม ได้แก่ พายุฝน ดูร่องน้ำ และภัยธรรมชาติ	- ภายในผู้รับผิดชอบ	- คณะกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท มาบตาภูมิโดยเด็ดขาด จำกัด	
(19) โครงการไม่มีปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง (Cassowary Site) บริเวณภายนอกผืนที่โครงการ เพื่อท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่อยู่ติดต่อกันจะไม่ต้องรับ โครงการที่ใช้พื้นที่จราจรเดิม ให้เหมาะสมและดูให้มีภาระและรับภาระภัยธรรมชาติได้เพียงพอ พร้อมกับการ การก่อสร้างที่สามารถดำเนินได้	- ภายในผู้รับผิดชอบ	- คณะกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท มาบตาภูมิโดยเด็ดขาด จำกัด	
(20) จัดการรักษาพื้นที่ที่อยู่ติดกัน ให้เดียวกัน ไม่กระทบกับภัยธรรมชาติที่อยู่ติดกัน ตามหลักดูแลภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติที่อยู่ติดกัน ไม่รบกวนภาระงานดูแลพื้นที่ที่อยู่ติดกัน ไม่เป็นภัยต่อผู้คนในพื้นที่ที่อยู่ติดกัน	- ภายในผู้รับผิดชอบ	- คณะกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท มาบตาภูมิโดยเด็ดขาด จำกัด	

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท คุณชลธ์เทคโนโลยี จำกัด

.....

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาพาณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายด้านวิศวกรรม

บริษัท มาบตาภูมิโดยเด็ดขาด จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(นายมงคล เจริญรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบตาภูมิโดยเด็ดขาด จำกัด

四庫全書

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

(卷之三)

ମହାକାବ୍ୟାକ୍ଷରିତି

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

ESTATE PLANNING FOR CHILDREN

(ມະນາຄົມ ນະຄູອາຍ ແລະ ສະເກດ)

ក្រសួងការពុំទេរសភា

111

ตารางที่ ๑(๗๐)

องค์ประกอบด้านอิสระด้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างประเทศ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องสุขอนามัย การป้องกันโรค การป้องกันและไทยของเด็กพิเศษ และการไม่ก่อเหตุร้ายๆ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าบริเวณที่พักคนงานเพื่อให้ประจอนในพื้นที่ ใกล้เคียงทราบรวมทั้งระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ทางโทรศัพท์ เป็นต้น 			
8. การป้องกันการเกิด อันตรายร้ายแรง	<p>(1) ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องๆ ของระบบห้องล้างเสียงสารที่ระเหยได้ (ในระหว่างก่อสร้าง) ด้วยวิธีตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-destructive Testing, NDT) เพื่อตรวจสอบบริเวณรอยเชื่อม และหลังจากตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แล้วพบว่าตรวจสอบแบบไม่ทำลายและมีการแก้ไขจนไม่พบรอยแตกหักหรือร่องตามรอยเชื่อมแต่ตัว ต้องทดสอบการรับแรงดันหรือ Pressure Test อีกครั้ง ก่อนดำเนินการซิง หากพบการรั่วไหล โครงการต้องทำการแก้ไขและทดสอบซ้ำอีกครั้ง จนไม่มีการรั่วไหล</p> <p>(2) ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล้างเสียงสารที่ระเหยได้ โดยห้องซิง ตามมาตรฐานสถาเกลที่เกี่ยวข้อง เช่น American Society for Testing and Materials (ASTM), The American Society of Mechanical Engineers (ASME), The National Fire Protection Association (NFPA) และ American Petroleum Institute (API) เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบดาพูค ไอเดียพินส์ จำกัด - บริษัท นาบดาพูค ไอเดียพินส์ จำกัด
9. ตุขภพ	<p>(1) จัดให้มีการถ่วงดึงคนงานก่อสร้าง เพื่อเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข ตามแผนที่กำหนด</p> <p>(2) ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคพิเศษต่อความดุลยภาพให้แก่คนงานตามแผนที่กำหนด</p> <p>(3) โครงการต้องแจ้งจำนวนคนงานก่อสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ทราบเพื่อใช้ในการวางแผนดักการป้องกันความไม่พึงพอใจ ของการบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมของพื้นที่ รวมถึงเตรียมความพร้อม ในการรองรับกรณีฉุกเฉินหรือการเข้มป้องกัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบดาพูค ไอเดียพินส์ จำกัด - บริษัท นาบดาพูค ไอเดียพินส์ จำกัด - บริษัท นาบดาพูค ไอเดียพินส์ จำกัด

ที่มา : นริมล กองน้ำคุณภาพ ออกพ. เทคโนโลยี จำกัด, 2561

(นายมังคล ทรงโรจน์โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุด โอลิมปินส์ จำกัด

**บริษัท مانตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.**

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Digitized by srujanika@gmail.com

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้ช่วยการสั่งเวตส้อม

บริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

แบบที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (ป้องกันเบินการ)

(ภายหลังการใช้แผนป้องกันภัยอิทธิพลการรุกรานด้วยวิธีการที่มุ่งกระทำการตั้งแต่ต้นไปของชาวปีนังที่ 7) (ตัวที่ 7)

ก่อนหน้าที่มีการติดตั้งห้องน้ำในบ้าน ต้องมีการติดตั้งห้องน้ำในบ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถติดตั้งห้องน้ำในบ้านได้

(ນາຍມະກອດ ເສັງໄຮຈນໄສກ່ອຍ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุค ไอเลปินส์ จำกัด

บริษัท นานาพาณิชย์โกลด์ฟิล์ม เส็ง จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Digitized by srujanika@gmail.com

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้ช่วยการตั้งเวลาต่อไป

บริษัท คุณชักแหนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของผู้จัดทำเอกสาร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(5) ในกรณีที่ บริษัท มหาดไทยโอลีฟินส์ จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการคิดความควรดูถูกผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท มหาดไทยโอลีฟินส์ จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือขออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือขออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลที่ดี ซึ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ อนุญาตรับรองแจ้งให้มีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ คือไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่หนังสือรับรองแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนรัฐพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือขออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาธารณะส่วนใหญ่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือขออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนรัฐพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ทชก.) ทุกที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้รับอนุมัติหรือขออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือขออนุญาตแจ้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ให้สำนักงานนโยบายและแผนรัฐพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ (6) ศูนย์ผลการศึกษา HAZOP ของโครงการ และนำเสนอตัวชี้ช่างกรดซึ่งเกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวชี้ช่างกรดซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ กับหน่วยอื่นของโครงการ (7) ว่าจ้างหน่วยงานสถาปัตย์ (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลกระทบปัจจุบัน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการคิดความควรดูถูกผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ให้แจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบอย่างน้อย 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท มหาดไทยโอลีฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท มหาดไทยโอลีฟินส์ จำกัด</p>

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมนต์คง เจริญไสภรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท มหาดไทยโอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กิตติพงษ์ พันธุ์

(นายกิตติพงษ์ พันธุ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Digitized by srujanika@gmail.com

(ຕະຫຼາມ, ສັນຕະປະລາດ)

માર્ગદર્શિકા

ଶ୍ରୀ କମଳାନାଥ ପାତ୍ର ମହାନ୍ତିରାଜା ଏବଂ ପାତ୍ରମାତ୍ରାଙ୍କ ପାତ୍ର

15/01

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(ବ୍ୟାକିନୀମ ପ୍ରମାଣଶବ୍ଦାଳ୍ପନ୍ଥ)

၁၃၂

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ୟାମାନ

16/94

หน้า ๒ (ฉบับ)

รายงานที่ ๑
ตัวอย่างการรายงานผลกิจกรรมทางอากาศของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

No.	Stack Name	ระบบควบคุม	Co-ordinate		Emission Rate (g/s)			Height (m.)	Temperature (°K)	Operating Velocity (m/s)	Diameter (m.)	Concentration at 25°C 1 atm, 7% O ₂ , Dry Basis ²			
			E	N	NO _x	SO ₂	Particulate					NO _x (ppm)	SO ₂ (ppm)	Particulate (mg/Nm ³)	
1.	Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A)	Ultra Low NO _x Burner	735356.65	1410302.95	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	
2.	Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B)	Ultra Low NO _x Burner	735361.00	1410317.15	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	
3.	Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C)	Ultra Low NO _x Burner	735366.29	1410331.36	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	
4.	Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D)	Ultra Low NO _x Burner	735371.11	1410345.56	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	
5.	Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E)	Ultra Low NO _x Burner	735375.94	1410359.77	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	
6.	Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F)	Ultra Low NO _x Burner	735380.76	1410319.74	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	
7.	Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G)	Ultra Low NO _x Burner	735385.58	1410373.97	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	
8.	Recycle Cracking Heater (H-120R)	Ultra Low NO _x Burner	735352.75	1410288.19	3.31	-	-	46	423	11.98	1.5	21.17	50	-	
9.	OCU Feed Heater (H-760)	-	735699.39	1410230.77	0.37	-	-	43.24	648	1.38	1.75	3.32	55	-	
10.	OCU Regeneration Heater (H-761)	-	735696.5	1410222.25	0.14	-	-	17	853	2.21	0.85	1.25	55	-	
11.	C5 Heater NO. 1 (Autometathesis Reactor Feed Heater) ⁴	-	735749.25	1410377.71	0.02	-	-	20	795	1.32	0.31	0.1	100	-	
12.	C5 Heater NO. 2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) ⁴	-	735794.56	1410511.21	0.03	-	-	20	795	1.32	0.38	0.15	100	-	
13.	2 nd Stage Gasoline Hydrogenation Unit (GHU II) (H-830)	-	735705.79	1410256.04	0.24	-	-	20	673	1.39	1.4	2.15	55	-	
14.	Utility Boiler Stack 1 (Boiler A)	Gas Recirculation	735393.13	1410503.67	5.35	14.17	6.77	30	477	6.99	2.4	31.6	90	172	214
15.	Utility Boiler Stack 2 (Boiler B)	Gas Recirculation	735400.36	1410524.98	5.35	14.17	6.77	30	477	6.99	2.4	31.6	90	172	214
16.	Utility Boiler Stack 3 (Boiler C)	Gas Recirculation	735446.97	1410493.32	5.35	14.17	6.77	30	477	6.99	2.4	31.6	90	172	214
17.	Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ⁴	-	735454.21	1410514.62	6.02	12.71	8.57	30	477	8.84	2.4	40	80	122	214
18.	Naphtha Cracking Heater Stack 8 (H-100H) ⁴	Ultra Low NO _x Burner	735291	1410225	3.60	-	-	46	403	13.6	2	38.3	50	-	-
19.	Gas Cracking Furnace Stack 1 (H-S120A) ⁴	Ultra Low NO _x Burner	735431	1410303	3.00	-	-	46	423	14.3	1.8	31.9	50	-	-
อัตราการระบาย (กอน/วันที่)					60.29	55.22	28.88	-	-	-	-	-	-	-	-
อัตราการระบายรายวัน (กอนวัน/วัน)					5,209.06	4,771.01	2,495.23	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรฐาน ³												100	950	240	

หมายเหตุ : ¹ ยังไม่ได้ทิ้งร่องเมื่อจ่ายต้นไปได้ทิ้งก่อสร้างหน่วยผลิต

² ค่าควบคุมที่ทำการออกใบอนุญาต 7, ความดัน 1 บาร์รากต์, อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส, พกาวเท่ง

³ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำกับค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาดของจากโรงงาน พ.ศ. 2549

⁴ เป็นปัจจุบันที่หักครึ่งใหม่ในกระบวนการรีไซเคิล ครึ่งหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการระบายของพิษหมักดิบ 80/20 จากไปร่อง Utility Boiler Stack 1, Utility Boiler Stack 2 และ Utility Boiler Stack 3 และมีการใช้ค่าการระบายจากปัจจุบัน C4 Isomerization and Purification Feed Heater ที่เป็นปัจจุบันที่หักไม่ได้ช่องในโครงการ

ที่มา : บริษัท นาโนทัพ โอลีฟินส์ จำกัด, 2561

(นายសែន រ៉ុនា និស្សន)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาโนทัพ โอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาโนทัพ โอลีฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รายการที่ 2 (ก)	รายการที่ 3 ที่ต้องการดูแลรักษา	รายการที่ 1 ที่ต้องดูแลรักษา		ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ			
๑๙. กระบวนการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางสาธารณูปโภคและส้วม	<ul style="list-style-type: none"> * Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) 214 กม./วันที่ 6.77 กม./วันที่ 214 กม./วันที่ 8.57 กม./วันที่ 214 กม./วันที่ 8.57 กม./วันที่ * Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) " หมายเหตุ " หมายความว่า ปล่อยท่อซึ่งไม่ได้ห่อหุ้นไว้ ก๊าซเชื้อรุดหรือก๊าซที่มีอุณหภูมิสูง (SNG) ที่ต้องการดูแลรักษาเป็นอย่างต่อเนื่อง 4 วันต่อวัน ตั้งแต่ 4.77/01 ถึง 4.77/05 สำหรับรั้วท่อภายใน Utility Boiler ทั้ง 4 ตัวที่มีท่อที่ * Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) 172 กม./วันที่ 14.17 กม./วันที่ * Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) 172 กม./วันที่ 14.17 กม./วันที่ * Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) 172 กม./วันที่ 14.17 กม./วันที่ * Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) " หมายเหตุ " หมายความว่า ปล่อยท่อซึ่งไม่ได้ห่อหุ้นไว้ ก๊าซเชื้อรุดหรือก๊าซที่มีอุณหภูมิสูง (SNG) ที่ต้องการดูแลรักษาเป็นอย่างต่อเนื่อง 4 วันต่อวัน ตั้งแต่ 5.20/05 ถึง 5.20/09 สำหรับรั้วท่อทั้ง 4 ตัวที่มีท่อที่ 	- Utility Boiler Stack ทั้ง 4 ตัว	- Utility Boiler Stack ทั้ง 4 ตัว	- บริษัท มหาสารคุณ โภคภัณฑ์ จำกัด	- บริษัท มหาสารคุณ โภคภัณฑ์ จำกัด	
๒๐. กระบวนการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางสาธารณูปโภคและส้วม	<ul style="list-style-type: none"> * Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) 50 กม./วันที่ 3.93 กม./วันที่ * Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) 50 กม./วันที่ 3.93 กม./วันที่ * Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) 50 กม./วันที่ 3.93 กม./วันที่ * Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) 50 กม./วันที่ 3.93 กม./วันที่ * Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) 50 กม./วันที่ 3.93 กม./วันที่ * Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) 50 กม./วันที่ 3.93 กม./วันที่ * Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) 50 กม./วันที่ 3.93 กม./วันที่ * Recycle Cracking Heater (H-120R) 50 กม./วันที่ 3.31 กม./วันที่ 	- Naphtha Cracking Heater Stack ของห้องเผาติดต่อที่ห้องเผา ชั้นงาน 7 ไปด่อง	- Naphtha Cracking Heater Stack ของห้องเผาติดต่อที่ห้องเผา ชั้นงาน 1 ไปด่อง	- บริษัท มหาสารคุณ โภคภัณฑ์ จำกัด	- บริษัท มหาสารคุณ โภคภัณฑ์ จำกัด	
๒๑. กระบวนการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางสาธารณูปโภคและส้วม	<ul style="list-style-type: none"> * OCU Feed Heater (H-760) 55 กม./วันที่ 0.37 กม./วันที่ * OCU Regeneration Heater (H-761) 55 กม./วันที่ 0.14 กม./วันที่ 	- OCU Feed Heater ชั้นงาน 1 ไปด่อง	- OCU Regeneration Heater ชั้นงาน 1 ไปด่อง	- บริษัท มหาสารคุณ โภคภัณฑ์ จำกัด	- บริษัท มหาสารคุณ โภคภัณฑ์ จำกัด	
๒๒. กระบวนการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางสาธารณูปโภคและส้วม	<ul style="list-style-type: none"> * C5 Heater NO.1 (Automethanation Reactor Feed Heater)" หมายความว่า ปฏิกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการรับประทานก๊าซธรรมชาติ 	- C5 Heater NO.1 (Automethanation Reactor Feed Heater)" หมายความว่า ปฏิกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการรับประทานก๊าซธรรมชาติ	- C5 Heater NO.1 (Automethanation Reactor Feed Heater)" หมายความว่า ปฏิกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการรับประทานก๊าซธรรมชาติ	- บริษัท มหาสารคุณ โภคภัณฑ์ จำกัด	- บริษัท มหาสารคุณ โภคภัณฑ์ จำกัด	

(ມາດນາງຄົດ ເສັ້ຽໂຮງຈຸນ ໂຕກະຍົມ)

କର୍ମଚାରୀ

ฉบับที่ ๑๗๖

MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาอุฯ)
ผู้อำนวยการวิชาการ

พิชัย ภานุชัย

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ပေါ်များမှာ မရှိနေရေးမှုပြု

ตารางที่ 2 (ก)

รายการของอุปกรณ์ในโรงแ髫ยก๊าซ	มาตราการป้องกันเพื่อรักษาความเรียบง่ายของก๊าซ	สถานที่ที่ตั้งในโรงแ髫ยก๊าซ	ระบบงานค้าภายในตรา	ผู้รับผิดชอบ
* C5 Heater NO.2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) ^v	100 องศาเซลเซียส	0.03 กก./กิโลกรัม	- C5 Heater NO.2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) ห้อง 1 ชั้น 1 - 2 nd Stage Gasoline Hydrogenation Unit (GHU-II) (H-380)	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
* 2 nd Stage Gasoline Hydrogenation Unit	55 องศาเซลเซียส	0.24 กก./กิโลกรัม	- 2 nd Stage Gasoline Hydrogenation Unit (GHU-II) ห้อง 1 ชั้น 1 - Utility Boiler Stack 1 (Boiler A)	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
* Utility Boiler Stack 1 (Boiler A)	20 องศาเซลเซียส	5.35 กก./กิโลกรัม	- Utility Boiler Stack 2 (Boiler B)	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
* Utility Boiler Stack 2 (Boiler B)	20 องศาเซลเซียส	5.35 กก./กิโลกรัม	- Utility Boiler Stack 3 (Boiler C)	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
* Utility Boiler Stack 3 (Boiler C)	20 องศาเซลเซียส	5.35 กก./กิโลกรัม	- Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ^v	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
* Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ^v	80 องศาเซลเซียส	6.02 กก./กิโลกรัม	- Naptha Cracking Heater Stack 8 (H-SI20A) ^v	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
หมายเหตุ " หมายเหตุ 1 สำหรับท่อที่ไม่ได้ระบุต่อไปนี้	20 องศาเซลเซียส	3.60 กก./กิโลกรัม	- Naptha Cracking Heater Stack 8 (H-SI20A) ^v	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
* Naptha Cracking Heater Stack 8 (H-SI20A)	50 องศาเซลเซียส	3.00 กก./กิโลกรัม	- Gas Cracking Furnace Stack 1 ^v	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
(2) ขนาดของอุปกรณ์การรักษาความเรียบง่ายของก๊าซในโรงแ髫ยก๊าซ ให้สามารถรักษาความเรียบง่ายของก๊าซในโรงแ髫ยก๊าซ ได้ดังนี้			- ห้องน้ำส้วม 1 ห้อง	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
ก๊าซลูกกลองจะต้องรักษาความเรียบง่ายในขนาด (Diameter Plant) ดังนี้			- ห้องน้ำส้วม 1 ห้อง	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
- ก๊าซลูกกลองรักษาความเรียบง่ายในขนาด 2.03 กก./กิโลกรัม			- ก๊าซลูกกลองรักษาความเรียบง่ายในขนาด 2.05 กก./กิโลกรัม	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
- ก๊าซลูกกลองรักษาความเรียบง่ายในขนาด 2.05 กก./กิโลกรัม			- ก๊าซลูกกลองรักษาความเรียบง่ายในขนาด 4.32 กก./กิโลกรัม	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
- ฝาครอบก๊าซลูกกลองรักษาความเรียบง่ายในขนาด 4.32 กก./กิโลกรัม			- ฝาครอบก๊าซลูกกลองรักษาความเรียบง่ายในขนาด 4.32 กก./กิโลกรัม	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
(3) หากใช้งานร่วมกับเครื่องจักรทางการค้า ให้ออกแบบตามมาตรฐาน เทคนิคและวิธีการที่ดีที่สุดของประเทศ แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยง แหล่งกำเนิดของอุบัติเหตุ และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ออกแบบอย่างระมัดระวังและพิถีพิถัน			- ก๊าซในท่อที่ใช้ในการรักษาความเรียบง่ายของก๊าซ	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
(4) ต้องอบรมบุคลากรที่ดูแลอาคารและอุปกรณ์ที่ต้องดูแลอย่างเคร่งครัด ให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสม อาทิ การฝึกหัดการรับภัยความฉุนเฉียบทางการค้าและภัยไฟเพื่อเตรียมต่อการณ์ที่ไม่คาดคิด			- ก๊าซในท่อที่ใช้ในการรักษาความเรียบง่ายของก๊าซ	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
และต้องฝึกหัดทักษะด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย ที่ดีที่สุด ให้กับบุคลากรที่ดูแลอาคารและอุปกรณ์ที่ต้องดูแลอย่างเคร่งครัด (Detail Design) ได้ด้วย			- ห้องน้ำส้วมที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ดีที่สุด	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
และต้องฝึกหัดทักษะด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย ที่ดีที่สุด ให้กับบุคลากรที่ดูแลอย่างเคร่งครัด (Detail Design) ได้ด้วย			- ห้องน้ำส้วมที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ดีที่สุด	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
หมายเหตุ สำหรับการรับภัยความฉุนเฉียบทางการค้าและภัยไฟเพื่อเตรียมต่อการณ์ที่ไม่คาดคิด			- ห้องน้ำส้วมที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ดีที่สุด	- บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท ศรีษะ เนื้อหา.....
(นายกิตติศิริ พัฒนาวงศ์)

บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด

บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด

บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด

บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด

บริษัท มหาดไทย โภสพสินธุ์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบห้องเผาไหม้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การระบายน้ำพิษทางอากาศเมื่อมีการหลังเดินระบบการผลิตให้การนิยม ดุศากระยะแห่งประเทศไทยใช้ประกอบการพิจารณาค่อนเป็นลำดับในการโครงการ เปลี่ยนแปลงฯ ครั้งนี้หากพบว่าผลกระทบของวัสดุที่ถูกกว่าอัตราการระบายน้ำพิษตามที่ได้รับ ความเห็นชอบตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกภาระนี้หรือ จะต้องทำการ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>(5) ติดตั้ง Ultra Low NO_x Burner ที่ Naphtha Cracking Heater จำนวน 8 ปล่อง Recycle Cracking Heater จำนวน 1 ปล่อง และ Gas Cracking Furnace จำนวน 1 ปล่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) - Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) - Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) - Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) - Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) - Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) - Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) - Naphtha Cracking Heater Stack 8 (H-100H) - Recycle Cracking Heater (H-120R) - Gas Cracking Furnace Stack 1 (H-S120A) <p>(6) ติดตั้ง Gas Recirculation ที่ Utility Boiler จำนวน 3 ปล่อง เพื่อลดอัตราการรั่วไหลของ NO_x ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) - Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) - Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) <p>(7) โครงการได้ติดตั้งเครื่องวัดความเสี่ยงของผลกระทบทางอากาศไปร่องที่มีเป็น แหล่งกำเนิดผลกระทบทางอากาศแบบอัตโนมัติชั่วคราว (CEMS) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEMS#1 : Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A), Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) และ Recycle Cracking Heater (H-120R) (ติดตั้งแล้ว) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณปล่อง Naphtha Cracking Heater Stack 1-8 - บริเวณปล่อง Recycle Cracking Heater Stack - บริเวณปล่อง Gas Cracking Furnace Stack 1 - บริเวณปล่อง Utility Boiler Stack 1-3 <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนปิดดำเนินการโครงการ เปลี่ยนแปลงฯ (ครั้งที่ 7) - ก่อนปิดดำเนินการโครงการ เปลี่ยนแปลงฯ (ครั้งที่ 7) - ก่อนปิดดำเนินการโครงการ เปลี่ยนแปลงฯ (ครั้งที่ 7) - ก่อนปิดดำเนินการโครงการ เปลี่ยนแปลงฯ (ครั้งที่ 7) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

(นายมงคล เยง โรงโน โสกณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการของหัวเผาเชื้อเพลิง	มาตราการป้องกันภัยและมาตรการเฝ้าระวัง	สถานที่ดำเนินการ	ระบบทราบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - CEMSH#1 : Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100C) Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) และ Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) (ติดตั้งเบื้องต้น) - CEMSA#3 : Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) (ติดตั้งเบื้องต้น) และ Naphtha Cracking Heater Stack 8 (H-100H) (ติดตั้งใหม่) - CEMSH#4 : OCU Feed Heater (H-760) ,OCU Regeneration Heater (H-761) (ติดตั้งใหม่) - CEMSH#5 : 2nd Stage Gasoline Hydrogenation Reactor (GHU-II) (H-830) (ติดตั้งใหม่) - CBMSH#6 : Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) , Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) , Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) (ติดตั้งใหม่) - CEMSH#7 : CS Heater NO. 1(Automaticalcs Reactor Feed Heater) .. - C5 Heater NO. 2(C6 Ionization Reactor Feed Heater) (ติดตั้งเบื้องต้น) (ไม่ได้ติดตั้งแล้ว) - CEMSH#8 : Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) (ติดตั้งเบื้องต้น) (ไม่ได้ติดตั้งแล้ว) - CEMSH#9 : Gas Cracking Furnace Stack 1 (HESI-20A) (ติดตั้งใหม่) - สำหรับ CEMSH#1,2,3,4 และ 6 ถูกออกแบบให้ใช้ร่วมกับระบบหัวเผาเชื้อเพลิงที่ติดตั้งไว้แล้ว ดูไปรษณีย์ทั้ง 2 (น้ำ "ไม่เกิน 3 ถูกไปรษณีย์" ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศสหราชอาณาจักร เรื่อง ห้ามนำไปริบงานไปรษณีย์ทั้ง 2 ห้องวิศว์ที่ติดตั้งอยู่ห้องเครื่องหุงประปาพิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้องเชื้อเพลิงเบ็ด ใบอนุญาต พ.ศ. 2544 ที่เมืองกาญจนบุรี - สำหรับ CEMSH#1,2nd Stage Gasoline Hydrogenation Reactor (GHU-II) (H-830) จะขอแบบให้ประกอบร่วมกับหัวเผาเชื้อเพลิงที่ติดตั้งไว้แล้ว ห้องวิศว์ที่ติดตั้งไว้แล้ว ต้องถอดออกเพื่อติดตั้งหัวเผาเชื้อเพลิง ฯ จึงไม่สามารถติดตั้งเครื่อง Gas Analyze มาใช้งานกันได้ ในส่วนของห้องเผาเชื้อเพลิง ฯ ซึ่งได้รับการติดตั้งไม่ได้เป็นห้องเผาเชื้อเพลิง บริษัทได้ เตรียมแผนงานเพื่อติดตั้งหัวเผาเชื้อเพลิงที่ห้องเผาเชื้อเพลิงที่ติดตั้งไว้แล้ว ดังเอกสารได้เปิดเผยในกรณีที่ต้องติดตั้งใหม่ - ห้องวิศว์ที่ติดตั้งไว้แล้วจะต้องรับรองคุณภาพอากาศภายในห้องเชื้อเพลิงให้ได้กับ การผ่านมาตรฐานห้องเผาเชื้อเพลิงที่ติดตั้งไว้แล้วที่ร่างกฎหมาย ให้ห้องเผาเชื้อเพลิงห้องวิศว์ อากาศทางดูดกลับของห้องเผาเชื้อเพลิง ใจกลางเมือง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา CEMSA ที่มีนาฬิกา ของห้องเผาเชื้อเพลิงที่ติดตั้งไว้แล้วต้องติดตั้งหัวเผาเชื้อเพลิงที่ต้องติดตั้งใหม่ ทางโครงสร้าง 				

บริษัท ศรีบันช์แหนห์ စหพ. เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายศิริพงษ์ พัฒนาธิรัช)

ผู้อำนวยการบริหาร

บริษัท แมตตาฟูต ออลฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(นายมงคล ใจภูมิ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แมตตาฟูต โปรดักส์ จำกัด

(សេចក្តីថ្លែងក្នុងប្រព័ន្ធអាសយដ្ឋាន)

ក្រសាន្តរដ្ឋបាល

१८५

MAPTA PHOS OLEFINS CO., LTD.

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପାତା ୧୫୩

માનુષીય
ગતિ 2 (ગીત)

01 កំណត់រាយការប្រើប្រាស់ការងារ	នាមពេលការងារ	នាមពេលការងារ	នាមពេលការងារ	នាមពេលការងារ	នាមពេលការងារ
01 កំណត់រាយការប្រើប្រាស់ការងារ	ការងារដែលបានរាយការណ៍	ការងារដែលបានរាយការណ៍	ការងារដែលបានរាយការណ៍	ការងារដែលបានរាយការណ៍	ការងារដែលបានរាយការណ៍

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1

(ນາບກິດຕີພງນໍ້າ ພົມນາທອງ)

MAPTA PHILIPPI OLEFINS CO., LTD.

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(សិក្សា អេឡិចត្រូនិក បាន បាន សាលា)

הנְּבָאָה

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាតិ

Fiction Writing

(ນາຍົກຕົວພະໜັນກອງ)

蒙古文書

မြန်မာ ရှိသွေးစာရင်း၊ မြန်မာ ရှိသွေးစာရင်း

25/94

အမှတ် ၁၃၁

(ນາມຢາກ)

ក្រសួងពេទ្យ

“... ที่นี่เป็นบ้านของคุณแม่ แต่ไม่ใช่บ้านของคุณพ่อ”


MAGNA SIGHTS & EYES LTD

บริษัท ศรีนันต์บ้านพัสดุ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOPOLIS CO., LTD.

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ข่าวสารที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ให้ออกในสภาวะปกติ โดยจะควบคุมไว้ที่ 2-10 % mole ของ Oxygen ที่ออกมากับ Flue Gas จากปั๊มของ Utility Boiler Stack 1 (Boiler A), Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) และ Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) โดยจะควบคุมความดันตามปริมาณ ก้าอัจฉริยะให้อ่านของ Boiler และในการเปลี่ยนกะทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องสรุป แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ทั้งในกรณีปกติ และติดปีกตัวให้ถูกปฏิบัติงานที่มารับภาระไปได้ทราบ ในกรณีพิเศษที่ต้องออก SO₂ และ NO_x ที่ระบบของกานา มีศักยภาพในการติดตั้งเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่ได้เข้าร่วม ให้แต่ Board และหัวหน้ากะ (Shift Supervisor) จะต้องทำการแก้ไขให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยหัวหน้าแผนกวิศวกรรมที่เข้าอบรมจะรับความรุนแรงของสถานการณ์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> * ปริมาณกุญแจของ เมนจ์ออกเป็น 2 กรณี ให้แก่ กรณีการระบาดของกุญแจใน ระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 120 mg/ลบ.ม.) และกรณีการระบาดของกุญแจของ อุญญานะระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 150 mg/ลบ.ม.) * ถ้าชั้นเดียวกันก่อให้เกิด SO₂ แม่นยำออกเป็น 2 กรณี ให้แก่ กรณีการระบาดของ SO₂ อุญญานะระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 120 พีติเอ็ม) และกรณีการระบาดของ SO₂ อุญญานะระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 150 พีติเอ็ม) * ถ้าชั้นเดียวกันในไครอน (NO_x) แม่นยำออกเป็น 2 กรณี ให้แก่ กรณีการระบาดของ NO_x อุญญานะระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 75 พีติเอ็ม) และกรณีการระบาดของ NO_x อุญญานะระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 85 พีติเอ็ม) - กรณีเกิดเหตุการฟื้นตัวไม่เวณาปั๊ม Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) จัดให้มีสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ก้าชั้นเดียวกันก่อให้เกิด SO₂ ถ้าชั้นเดียวกันไครอน (NO_x) ค่า Excess Oxygen และค่ากุญแจที่ต้องใช้เพื่อแก้ไข ก้าชั้นเดียวกันก่อให้เกิด Excess Oxygen จะใช้เป็นตัวประเมินในการควบคุมค่า NO_x ให้ออกในสภาวะปกติ โดยจะควบคุมไว้ที่ 2-10 % mole ของ Oxygen ที่ออกมากับ Flue Gas จากปั๊มของ Utility Boiler Stack 4 (Boiler D), โดยจะควบคุมความดันตามปริมาณ ก้าอัจฉริยะให้อ่านของ Boiler และในการเปลี่ยนกะทุกครั้งผู้ปฏิบัติงาน จะต้องสรุปแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ทั้งในกรณีปกติ และติดปีกตัวให้ 			



(นายมงคล เสง โรจน์โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุธ โอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุธ โอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.



บริษัท คอนเซลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนเซลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

90(3)

ก้าวที่ 2 (ต่อ)

(ມາຍນັງກວດ ເຊິ່ງໂຮງໝານ ໂສກພ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุค ໂອເລີຟິນສັ່ງ ຈຳກັດ

บริษัท นาโนเทค จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 9

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

DEBMS WZKMR

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้ช่วยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทค โนโลยี จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.
(มาพัท อีฟิว โอลีฟอินส์) -

ຄລາມຕະຫຼາດ

כתר נסיך קדושים

ก. วิธีการและขั้นตอน | หน้าที่ ๑ | ๑๖๗

รายงานการดำเนินการตามมาตรา ๑๗๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๑

卷之三

విషయ శాస్త్ర

(ប្រព័ន្ធបាសាខ្មែរ)

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ กระบวนการคิดและการตัดสินใจ
กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการคิดและการตัดสินใจ

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

8

(បាយកិច្ចគិរិយាល័យ) ផែនការណ៍

二〇一〇年

“**សិរីជាតិ**” គឺជាប្រភេទសិរីដែលបានបន្ថែមការបោគល់ជាតិរបស់ខ្លួន។

3194

ການປົກຕົວພະນັກອງ

MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.
(ມັກຕະພູດ ອລັບອິນ ລາດ)

กิจกรรมการเรียนรู้และการสอนภาษาไทยในชั้นเรียนภาษาไทย

12/07/2014 2561

32/94

ข้อที่ 2 (ก)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้งด้วยวิธีทางด้านน้ำ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 หัวหน้าส่วนราชการ	<p>(1) ให้การอธิบายความต้องการในการดำเนินการด้านน้ำให้กับผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนทราบให้ได้รับทราบโดยทั่วไป และสามารถดำเนินการได้ในส่วนที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานเดิมที่กำหนดไว้ตามที่ระบุไว้ใน ร่างแผนฯ ดังนี้ ท่านหัวหน้าส่วนราชการให้คำแนะนำภัยแล้งทั่วไปให้กับผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนทราบ ไม่ว่าจะด้วยทางประชุม</p> <p>(2) จัดทำหรือรับมอบหมายให้ศักยภาพของระบบประปาทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมสำรองภัยแล้ง</p> <p>(3) จัดทำหรือรับมอบหมายให้ผู้นำชุมชนทราบที่ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในร่างแผนฯ ดังนี้ ท่านหัวหน้าส่วนราชการให้คำแนะนำภัยแล้งทั่วไปให้กับผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนทราบ ที่ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในร่างแผนฯ ดังนี้ ให้คำแนะนำภัยแล้งทั่วไปให้กับผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนทราบ</p> <p>(4) แต่งตั้งผู้ดูแลรักษาภัยแล้งที่อยู่ในพื้นที่ (Storm Water Diversion Box) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ไม่สามารถ ให้คำแนะนำภัยแล้งทั่วไปให้กับผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนได้</p> <p>ผู้ดูแลรักษาภัยแล้งที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Storm Water Diversion Box 1 ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร เที่ยวรอบรั้นที่บ้านที่บ้านเด็ก อนุบาลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขนาด 47.35 ลูกบาศก์เมตร/15 นาที - Storm Water Diversion Box 2 ขนาด 2.10 ลูกบาศก์เมตร เที่ยวรอบรั้นที่บ้านเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขนาด 47.35 ลูกบาศก์เมตร เที่ยวรอบรั้นที่บ้านเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขนาด 47.35 ลูกบาศก์เมตร/15 นาที - Storm Water Diversion Box 3 ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร เที่ยวรอบรั้นที่บ้านเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขนาด 47.35 ลูกบาศก์เมตร/15 นาที - Storm Water Diversion Box 4 ขนาด 61.65 ลูกบาศก์เมตร เที่ยวรอบรั้นที่บ้านเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขนาด 47.35 ลูกบาศก์เมตร/15 นาที - Storm Water Diversion Box 5 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร เที่ยวรอบรั้นที่บ้านเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขนาด 47.35 ลูกบาศก์เมตร/15 นาที - Storm Water Diversion Box 6 ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร เที่ยวรอบรั้นที่บ้านเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขนาด 47.35 ลูกบาศก์เมตร/15 นาที - Storm Water Diversion Box 7 ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร เที่ยวรอบรั้นที่บ้านเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขนาด 47.35 ลูกบาศก์เมตร/15 นาที <p>(5) จัดทำหรือรับมอบหมายให้ผู้ดูแลรักษาภัยแล้งทั่วไป ร่างแบบฟอร์มที่ระบุไว้ในร่างแผนฯ ดังนี้ ให้คำแนะนำภัยแล้งทั่วไปให้กับผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนทราบ</p>	<p>- ถนนที่ดำเนินการ</p> <p>- ถนนที่ไม่ได้ลงตัว</p>	<p>- ถนนที่ดำเนินการ</p> <p>- ถนนที่ไม่ได้ลงตัว</p>	<p>- นายก มนต์ราษฎร์ จ้าว</p>

บริษัท มนต์ราษฎร์ จ้าว
(นายมงคล แสงเงิน ภรรยา)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มนต์ราษฎร์ จ้าว

(นายพิชัย พัฒนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท มนต์ราษฎร์ จ้าว

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

CONSULTANTS OF MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท มนต์ราษฎร์ จ้าว

บริษัท มนต์ราษฎร์ จ้าว

บริษัท มนต์ราษฎร์ จ้าว

หน้าที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(6) ควบคุมระดับน้ำในท่อ Storm Water Diversion Box ให้มีระดับน้ำไม่เกินร้อยละ ๑๐ของความจุต่อ (7) ห้ามใช้ระบบทาบบัน้ำที่มีชั้นดักของไครองการ เพื่อป้องกันน้ำเสียที่ได้ใช้ความสะอาดฐาน ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดค่าน้ำเสียท่วงกลางของนิคมอุตสาหกรรมอาจร. ๒๐ แหก ต่อไป โดยเหตุผลว่ามีค่าเสียหาย และการตัดการบันทึก (ลังบู๊ฟ) มีเวลาจำกัดอย่างนี้ <ul style="list-style-type: none"> - นำส่วนที่อาจมีการบันทึกนาฬิกาที่จะระบุรายการติด ที่นั่นที่ระบบบำบัดน้ำไว้ - และเพื่อที่ความถูกต้องและถูกปฏิบัติตามต่อข้อกำหนดของไครองการ มีประมาณการรวมทั้งหมด ๓.๗.๕.๙. ๑.๕ ลบ.ม. ในระยะเวลา ๑๕ นาที ของกระบวนการท่อ Storm Water Diversion Box ในแต่ละที่นี่ แต่ถ้าสู่ระบบทาบบัน้ำที่มีชั้นดักของไครองการพิเศษน้ำท่วง Oily Wastewater Holding Tank เพื่อทำการบันทึกให้ใช้ความสะอาดฐานก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียท่วงกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาจ ๒๐ แหก ต่อไป - TLE Hydrojetting ซึ่งมีประมาณ ๑๕.๔ ลบ.ม./ชม. ของต่อเข้า Storm Water Diversion Box ก่อนกระบวนการที่สู่ระบบทาบบัน้ำที่มีชั้นดักของไครองการพิเศษน้ำท่วง Oily Wastewater Holding Tank เพื่อทำการบันทึกให้ใช้ความสะอาดฐานก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียท่วงกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาจ ๒๐ แหก ต่อไป - น้ำเสียง Dilution Steam Blow Down ซึ่งมีประมาณ ๑๑.๕ ลบ.ม./ชม. ของต่อเข้าไปในห้องสูบน้ำที่มีชั้นดักของไครองการพิเศษน้ำท่วง CPI Separator ยกเว้นในกรณีที่ห้องพักหรือเรือน้ำที่มีชั้นดักของไครองการพิเศษน้ำท่วง CPI Separator หรือในส่วนของการบันทึกน้ำเสียที่ต้องส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำที่มีชั้นดักของไครองการ พิเศษน้ำท่วง Oily Wastewater Holding Tank เพื่อหักไว้ก่อนและต่อๆ ต่อๆ สำหรับน้ำท่วง CPI Separator เพื่อทำการบันทึกให้ใช้ความสะอาดฐานก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่วงกลางของนิคมอุตสาหกรรม ๒๐ แหก ต่อไป - น้ำเสียงน้ำท่วงที่มีน้ำมันจากการบำบัดน้ำ Oily Water ซึ่งมีประมาณ ๔ ลบ.ม./ชม. ของต่อเข้าไปในห้องสูบน้ำที่มีชั้นดักของไครองการพิเศษน้ำท่วง Oily Wastewater Holding Tank เพื่อทำการบันทึกให้ใช้ความสะอาดฐานก่อนส่งเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำที่มีน้ำมันจากการของนิคมอุตสาหกรรม ๒๐ แหก ต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่นี่ที่ไครองการ - ภายในที่นี่ที่ไครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาสารคุณ ไอเดียพีนีส์ จำกัด - บริษัท มหาสารคุณ ไอเดียพีนีส์ จำกัด 	

(นายมนต์ชัย ใจดี) โทร. ๐๘๑-๒๔๗๖๕๙๙

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพุค ไอเดียนส์ จำกัด

บริษัท มากตาพุต อเลฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

卷之三


(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ផ្នែកបច្ចេកទេស


บริษัท คอนเซปต์แทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 1 ผังระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการ



บริษัท มาบตาพุฒ อโอลีฟินส์ จำกัด



๖๗๘๙๙ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนด้าน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รายงานที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำมันสิงแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(4) แหล่งกำเนิด ปริมาณ และแนวทางการจัดการภัยของเสบียงโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุกฝ่ายอากาศในงาน มีปริมาณ 176 กิโลกรัม/วัน โครงการจะจัดการบนระบบทุบหักห้องน้ำ 200 มิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อท้าการรวมรวม บุกฝ่ายที่เกิดขึ้น ก่อนส่งไปให้กับบานานาดาคุณมารับไปกำจัดด้วยห้องเผาถูกทางกิจการ ต่อไป - การของเสียจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> * สารเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเป็นกากของสีข้อบดอยู่ในหมวด 16.08.01 (สารเร่งปฏิกิริยา ที่ใช้งานแล้วที่มีทองคำ 金 รีเย็ม ไวเดียม พัตตานีเย็ม อิรตีเย็ม หรือเพติดิน์ที่ไม่ได้ 16.08.07) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> . Palladium on Alumina จากหน่วย C2 Hydrogenation มีปริมาณ 164.28 ถูกน้ำหนักเมตร/ 5 ปี . Palladium on Alumina จากหน่วย C3 Hydrogenation มีปริมาณ 13.6 ถูกน้ำหนักเมตร/ 3 ปี . Palladium on Alumina จากหน่วย C4 Hydrogenation Stage I มีปริมาณ 17.87 ถูกน้ำหนักเมตร/ 5 ปี . Palladium on Alumina จากหน่วย C4 Hydrogenation Stage II มีปริมาณ 9.36 ถูกน้ำหนักเมตร/ 5 ปี . Palladium on Alumina จากหน่วย First Stage Gasoline Hydrogenation มีปริมาณ 164 ถูกน้ำหนักเมตร/ 4 ปี . NiMo/CoMo on Alumina จากหน่วย Second Stage Gasoline Hydrogenation มีปริมาณ 185.8 ถูกน้ำหนักเมตร/ 5 ปี . Palladium on Alumina จากหน่วย Butadiene Hydrogenation มีปริมาณ 82 ถูกน้ำหนักเมตร/ 4 ปี . Palladium on Alumina จากหน่วย Deisobutylene มีปริมาณ 78 ถูกน้ำหนักเมตร/ 5 ปี . Titanium Oxide + Magnesium Oxide จากหน่วย OCU มีปริมาณ 69.3 ถูกน้ำหนักเมตร/ 3 ปี 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดทั้งดำเนินการ	บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายมงคล เงหะโรจน์โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

คากาที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตรวจสอบความชำรุดเสื่อมสภาพในกระบวนการที่เหมาะสมและเก็บในขั้นตอนที่เก็บกักก่อนการย่อยสลาย ของโครงสร้าง ก่อนนำเข้าพื้นที่อยู่อาศัย หรือถ่ายให้หันหน้าชนบทไว้รักษาอนุญาตจาก กระบวนการรับไม่ได้ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> * สารอุดชั้บ ซึ่งเป็นกากของเทียบอัณฑูตภายในหมวด 07 01 10 (ก๊อกกรองอื่นๆ และด้วกชั้บที่ใช้งานแล้ว) จัดเป็นของเสียอันตรายชั้น HA (Hazardous Waste-Absolute Entry) ตามประกาศกระทรวงดุษฎีกระทรวง พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> Molecular Sieve (Alumina) จาก OCU Pretreatment Unit มีประมาณ 502.08 ถูกน้ำหนักเมตร/ 3 ปี Activated Carbon จาก Mercury Removal มีประมาณ 29.52 ถูกน้ำหนักเมตร/ 2 ปี Molecular Sieve (Alumina) จากหน่วย COS Removal มีประมาณ 5.02 ถูกน้ำหนักเมตร/ 5 ปี Molecular Sieve (Alumina) จากหน่วย Arsine Removal มีประมาณ 27.26 ถูกน้ำหนักเมตร/ 3 ปี Molecular Sieve (Alumina) จากหน่วย Cracked Gas Dryer มีประมาณ 309.64 ถูกน้ำหนักเมตร/ 3 ปี Molecular Sieve (Alumina) จากหน่วย Ethylene Dryer มีประมาณ 33.65 ถูกน้ำหนักเมตร/ 3 ปี Molecular Sieve (Alumina) จากหน่วย Propylene Dryer มีประมาณ 81.6 ถูกน้ำหนักเมตร/ 3-5 ปี Resin จากหน่วย Methanol Guard Bed มีประมาณ 2.6 ถูกน้ำหนักเมตร/ 4 ปี Molecular Sieve (Alumina) จากหน่วย C4 Raffinate Treatment มีประมาณ 80.6 ถูกน้ำหนักเมตร/ 2 ปี Activated Carbon จากถัง Naphtha TK-101 มีประมาณ 80 ถูกน้ำหนักเมตร/ 2 ปี <p>ใบอนุญาตดำเนินกิจกรรมที่เก็บในกระบวนการที่เหมาะสมและเก็บในขั้นตอนที่เก็บกักก่อนการย่อยสลาย ของโครงสร้าง ก่อนนำไปหันหน้าชนบทไว้รักษาอนุญาตจากกระบวนการรับไม่ได้ต่อไป</p>			

(นายมงคล เธง โรงโน ไสกย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพูต โอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพูต โอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท คอนซัลต์แทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
.....

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลต์แทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	รายงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * Coke ซึ่งเป็นของเสียอันตรายขั้นตอน 07 01 10 (ก่อนการจอดีน ฯ และถ้าถูกดับไฟใช้งานแล้ว) ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - Coke จาก TLB Hydrojet Operation มีประมาณ 2,000 กิโลกรัม/ปี - Coke จาก Quench Oil Suction Strainer มีประมาณ 6.41 ตัน/ปี <p>โครงการจะดำเนินการดังนี้ในกระบวนการที่เหมาะสมและเก็บในภาชนะดังนี้ในกระบวนการดังนี้</p> <p>ของโครงการ ก่อนส่งไปรีไซเคิลเพื่อยืด命เครื่องผลิตภัณฑ์หรือส่งไปกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายโดยบุบผงเพื่อให้รับอนุญาตจากทางราชการต่อไป</p> - Sludge Oil ซึ่งเป็นกากของเชื้อเพลิงอันตราหักก๊อกที่ไม่สามารถปั้นกลับเข้าไปช่วงที่มีการ Shutdown มีประมาณ 100 ถูกน้ำ升/เมตร/วัน <p>โครงการจะดำเนินการดังนี้ในกระบวนการที่เหมาะสมและเก็บในภาชนะดังนี้ในกระบวนการดังนี้</p> <p>ของโครงการ ก่อนส่งไปหันปะวงที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป</p> - กากของเชื้อเพลิง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ให้แก่ กากของเชื้อเพลิงอันตรา และกากของเชื้อเพลิงอันตรา มีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * กากของเชื้อเพลิงอันตรา ให้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - กากของน้ำกวนบ่อรับประคุณภารท์ มีประมาณ 2,150 ตัน/ปี - เศษไฟ มีประมาณ 25 ตัน/ปี - เศษเหล็ก มีประมาณ 25 ตัน/ปี <p>โครงการจะดำเนินการดังนี้ในกระบวนการที่เหมาะสมและเก็บในภาชนะดังนี้ในกระบวนการดังนี้</p> <p>ของโครงการ ก่อนส่งให้หันปะวงที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปรีไซเคิล นำไปรีไซเคิล นำไปรีไซเคิลต่อไป</p> * กากของเชื้อเพลิงอันตรา ให้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - เศษผักป่านเมือนน้ำบัน มีประมาณ 7 ตัน/ปี - กากของน้ำกวนบ่อรับประคุณภารท์ มีประมาณ 25 ตัน/ปี - ชนวนที่ผ่านการใช้งานแล้ว มีประมาณ 35 ตัน/ปี - เศษเหล็ก หรือตันไฟถ่าน มีประมาณ 0.2 ตัน/ปี - ห้องไฟ มีประมาณ 1 ตัน/ปี 			

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เจริญโรจน์ ไสkey)

บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนา


(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - อนุวัติ (Insulation) มีปริมาณ 1.3 ตัน/ 5 ปี - วัสดุทนความร้อน (Refractory) มีปริมาณ 7.6 ตัน/ 5 ปี โครงการจะดำเนินการตั้งแต่ในกระบวนการที่หมายจะแทนที่ในอาคารทั้งหมดที่มีการหุงต้มในโรงงาน ก่อนไปหันมาลงงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษที่ปัจจุบัน (5) ภาคของเสื้อที่เกิดขึ้นจากหม้อหุงหม้อต้มน้ำร้อน ได้แก่ สารกรอง (Multimedia Filter) ไส้กรอง (Cartridge Filter) และแผ่นกรองชนิดมีเดียม (RO Membrane) จะถูกรวบรวม และส่งไปกำจัดโดยหม้อหุงน้ำจากนั้นนำเข้าห้องของเสื้อที่ได้รับอนุญาต จากหม้อหุงน้ำจากนั้น (6) ภาคของเสื้อที่มาจากระบบหอยเผาแบบปีกกระดับพื้นดิน (Enclosed Ground Flare) ได้แก่ อนุวัติ (Insulation) และวัสดุทนความร้อน (Refractory) ที่เกิดข้างบนชั้นห้องเผาที่ปีกกระดับพื้นดิน 5 ปี จะถูกรวบรวมและส่งไปกำจัดข้างหน้างานรับภาระภาคของเสื้อที่ได้รับอนุญาต จากหม้อหุงน้ำจากนั้น (7) จัดให้มีการระบายที่หมายจะแทนที่ของความแม่น้ำทางการจัดการเพื่อรักษา ภาคของเสื้อของโครงการ (8) จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บภาคของเสื้อ (Waste Storage) เป็นส่วน ซึ่งสามารถเก็บภาคของเสื้อไว้ ได้อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อทำการเก็บหักภาคของเสื้อต่อเนื่องสู่ไปกำจัดข้างหน้างานที่ได้รับ อนุญาตจากการร่างกฎหมายและในกรณีจัดเก็บภาคของเสื้อยาในพื้นที่จัดเก็บภาคของเสื้อ ต้องดำเนินการตามแนวทางดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการตรวจสอบภาระบรรทุกภาคของเสื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี - ภาระที่บรรทุกภาคของเสื้อ ควรท่าการปีกหมึก 2 ชั้น เพื่อยืดหักการรั่วไหล - ในการขนย้ายด้วยเครื่องจักรที่มีล้อเลื่อนจากพื้นด้วยเชือก เช่น Forklift หรือ Small Crane - เมื่อทำการขนย้ายด้วยรถบรรทุกโดยไม่ใช้เชือกที่หนีงจะไม่ใช้วิธีดึงด้วยเชือก Forklift ให้หัวรถจักรตั้งตรง และสามารถเคลื่อนตัวได้ครั้งละหลาย步 ใน จักรยานรับน้ำยาพากดใน Waste Storage ให้เพียงพอและมีระบบมีวงกัน เหล็กไว้ความดูดต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยผลิตน้ำอาบไว้ - ระบบหอยเผาแบบปีกกระดับพื้นดิน (Enclosed Ground Flare) - ภาชนะที่สำหรับภาคของเสื้อ - ภาชนะที่สำหรับภาคของเสื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทย olefins จำกัด



บริษัท มหาดไทยโอลีฟอินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ คอป. เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท มาตราพูท อเลฟินส์ จำกัด
MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(ສະກຸນໄຫວລາຍ ສະຕາມລາງ)

蒙古文書

(បានកិច្ចិយាយ អ៊ូនាភាសា)

“**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**” និង “**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាស៊ាន់**”

รายการที่ประกอบด้วยเครื่องจักรกล	มาตรฐานการใช้งานและติดตั้งมาตรฐานการติดตั้งเครื่องจักรกล		สถานที่ที่ติดตั้ง	มาตรฐานการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	รายการที่ต้องติดตั้ง	รายการที่ต้องดำเนินการ			
ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องจักรกล	ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องจักรกล 7.00-8.00 น. เมcz 16.30-17.30 น. และซีลก็อก ห่วงโซ่รุ่งอรุณท่าน้ำหนาดูดอากาศในครัว ไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออาหารไม่ประสงค์ การวินิจฉัยที่อาจมีประกายไฟมากกว่า 682559A เพื่อจัดการควบคุมการตรวจสอบในครุ่น นิคมดูแลอาหารรวมและรักษาความเรียบง่ายในพื้นที่เมืองอาหาร	- การติดตั้งเครื่องจักรกลที่ต้องติดตั้ง สำหรับการซ่อมแซมที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ (Safety Data Sheet; SDS) ที่อยู่ติดต่อสื่อสารกัน รายละเอียดความถูกต้องเป็นเดียว เก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของ และการซ่อมบำรุงทุกหน่วยงานที่ร่วม	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- บริษัท มาสเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด
(3) ภาระภาระที่ต้องติดตั้ง ภาระที่ต้องติดตั้งที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ (Safety Data Sheet; SDS) ที่อยู่ติดต่อสื่อสารกัน รายละเอียดความถูกต้องเป็นเดียว เก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของ และการซ่อมบำรุงทุกหน่วยงานที่ร่วม	(4) สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่เพื่อจัดการจัดซื้อสินค้าและจัดการจัดซื้อสินค้า ที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ รายละเอียดความถูกต้องเป็นเดียว เก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของ และการซ่อมบำรุงทุกหน่วยงานที่ร่วม	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- บริษัท มาสเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด	
(5) ภาระภาระที่ต้องติดตั้งที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่เพื่อจัดการจัดซื้อสินค้าและจัดการจัดซื้อสินค้า ที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ รายละเอียดความถูกต้องเป็นเดียว เก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของ และการซ่อมบำรุงทุกหน่วยงานที่ร่วม	(6) ห้องสำหรับจัดเก็บและซ่อมแซมเครื่องจักรกลใหม่ที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ (Truck Truck Loading Station)	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- บริษัท มาสเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด	
(7) គานบุนพือห้องซ่อมแซมเครื่องจักรกลใหม่ที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ (Truck Truck Loading Station)	(8) ห้องสำหรับจัดเก็บและซ่อมแซมเครื่องจักรกลใหม่ที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ ห้องรับแขก ห้องสำหรับจัดการห้องน้ำ สำหรับผู้คนที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- บริษัท มาสเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด	
(9) ห้องสำหรับจัดเก็บและซ่อมแซมเครื่องจักรกลใหม่ที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ ห้องสำหรับจัดการห้องน้ำ สำหรับผู้คนที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ สำหรับห้องน้ำ เพื่อสอดคล้องตามมาตรฐานที่ต้องติดตั้ง เน้นความเรียบง่ายและสะอาด ไม่เป็นสีสัน เป็นสีสันที่ดูดีสำหรับห้องน้ำ ไม่เป็นสีสันที่ดูดีสำหรับห้องน้ำ ไม่เป็นสีสัน	(10) ห้องสำหรับจัดการห้องน้ำ สำหรับผู้คนที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ ห้องสำหรับห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำ ห้องสำหรับจัดการห้องน้ำ สำหรับผู้คนที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ ห้องสำหรับห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำ ห้องสำหรับจัดการห้องน้ำ สำหรับผู้คนที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่ ห้องสำหรับห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำ	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- บริษัท มาสเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด	
		- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- ภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	- บริษัท มาสเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด	

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(ມາບົກຕົກຕິພາງນີ້ ພົມວະນາທອງ)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

卷之三

ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក ចាប់ពី ១៩៨៣ ដល់ថ្ងៃនេះ

បរិច្ឆេទ កម្មវិធីរបាយណ៍ និង ព័ត៌មាន នូវការ ដែល ត្រូវ ចែកចាយ ជាកំណត់

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(ພົມບັນຍາ)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

11/01

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Thick Stem

(ນາຍកິດຕືພາບ ພົມວະທອງ)

ស្ថិកបានរាយការពីរងគេតាំង

45/94

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(3) ปฏิบัติความถูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อธิบายหน้าที่เดชะ ประกาศถือถือในรายการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น อย่างเคร่งครัด</p> <p>(4) จัดให้มีแผนการดำเนินการของด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกรายเดือนตามแผนการอบรมที่ได้แจ้งการดำเนินการ</p> <p>(5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน NEPA หรือมาตรฐานทางประเทศที่ยอมรับ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำดื่มน้ำดับเพลิง <ul style="list-style-type: none"> * น้ำดื่มน้ำดับเพลิงจำนวน 2 ถัง น้ำริมแม่น้ำ 43,632 ลูกบาศก์เมตร * น้ำดื่มน้ำดับเพลิง 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ปี - เครื่องดูดน้ำดับเพลิง (Fire Water Pumps) <ul style="list-style-type: none"> * เครื่องดูดน้ำดับเพลิงหัวพาร์คต์อัลฟ์ 4 ลูก * เครื่องดูดน้ำดับเพลิงหัวพาร์คต์อัลฟ์ 1 ลูก * เครื่องดูดน้ำดับเพลิงหัวพาร์คต์อัลฟ์ 2 ลูก - ระบบดับเพลิงไฮดรอลิก <ul style="list-style-type: none"> * หัวดูดไฟฟ้าดับเพลิง 144 ลูก * Fixed Water Monitor 125 ลูก * ระบบเตือนไฟฟ้า 145 ลูก - ระบบดับเพลิงไฮดรอลิก <ul style="list-style-type: none"> * อัลฟ์รอกุไฟฟ้าดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร * อัลฟ์รอกุไฟฟ้าดับเพลิง ขนาด 820 ลิตร * อัลฟ์รอกุไฟฟ้าดับเพลิง ขนาด 23,100 ลิตร * อัลฟ์รอกุไฟฟ้าดับเพลิง ขนาด 420 ลิตร * อัลฟ์รอกุไฟฟ้าดับเพลิง ขนาด 800 ลิตร * อัลฟ์รอกุไฟฟ้าดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร * รถ消火栓ที่ตั้งที่จำนวน 1 ตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่นี่ที่ได้ระบุ - ภายในที่นี่ที่ได้ระบุ - ภายในที่นี่ที่ได้ระบุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เจริญไสกณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(បាយក្រាមពីរង្វេជ្រាវ)

ผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งที่ 11

หนังสือ ธรรมชาติศาสตร์ ภาคที่ ๑

ก้าวที่สำคัญที่สุด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(ମୁଦ୍ରଣ ପାତା ୧୫୮)

ବିଜ୍ଞାନ ପରାମର୍ଶ ଉପଚାର

ก้าวที่สำคัญ

(ប្រព័ន្ធបាសាខាងក្រោម)

សំណងការរៀបចំនគរបាល

ก. จ. ร. บ. จ. ร. บ. จ. ร. บ.


መ.፩፻፲፭

سازمان اسناد

๗๖๙
๗๖๘

MAP TAP PHUT OLEFINS CO., LTD.

卷之三



รูปที่ 2 แผนผังของกรุงเทพมหานครในกรอบเขตกรุงเทพมหานคร


ပြည်သူ့လုပ်ငန်းမှုပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းများ စွဲ၏ အကျဉ်းချုပ်မှုပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းများ
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(សាខាអាស់នីមួយៗ) ក្រុងការបង្កើតរឹងរាល់

น้ำริมแม่น้ำ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

蒙古文書



รุปที่ 3 ผังสรุปผู้มีอำนาจสั่งการและแนวทางในการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์พิคปิกตระดับโรงเรียน

~~และavarage คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย~~ MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

**บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.**

ମୁଦ୍ରଣ

(ມາຍມະກລ ແຊງໄຮຈນໄສກເລ)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

กรรnamการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการสังเวดด้อม

บริษัท มากาเพด ไอเลปินส์ จำกัด

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทค โนโลยี จำกัด

แบบที่ 2/๑๙

ช่องทางของผู้รับข่าวเดือม	มาตรการป้องกันภัยและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ	สถานที่ดำเนินการ	หมายเหตุการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อเจ้าหน้าที่และดูแลรักษาเครื่องจักรกลให้พร้อมทุกอย่าง * มีโทรศัพท์ได้การติดต่อเดินเข้ามาหรือไม่ปฏิเสธโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง * ห้องความตึงเครียด * ห้องสำรองสำหรับผู้ดูแลส่วนตัว 24 ชั่วโมง * รถพยาบาล 1, รถฉีดน้ำ และ Emergency Center - วางแผนงานและอุปกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> * การห้ามงานแผนทุกชนิด ศูนย์ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้ทราบโดยทันที ก่อนลงนามรายงานผลลัพธ์ของผู้รับผิดชอบที่ต้องดำเนินการไปบันทึกไว้ * การห้ามงานแผนทุกชนิด เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุสูญเสียและระดับน้ำคงดูดเชื่อมต่อไม่แน่เสถียร 			
(9) ติดต่อประสานงานกับ บริษัทฯ ทุกๆ 1 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบแผนทุกชนิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนลงนามรายงานผลลัพธ์ ให้ตรวจสอบความชำนาญ เพื่อชี้แจงหรือขอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบ - ลดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ทราบจาก บริษัทฯ ให้ทราบโดยทันที จ้าก - บริษัทฯ ทราบจาก บริษัทฯ ให้ทราบโดยทันที จ้าก - บริษัทฯ ทราบจาก บริษัทฯ ให้ทราบโดยทันที จ้าก
(10) ติดต่อประสานงานกับ บริษัทฯ ทุกๆ 1 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบแผนทุกชนิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบแผนทุกชนิด ให้ทราบโดยทันที จ้าก 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบ - ลดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบ - ลดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ทราบจาก บริษัทฯ ให้ทราบโดยทันที จ้าก
(11) ติดต่อประสานงานกับ บริษัทฯ ทุกๆ 1 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบแผนทุกชนิด ให้ ผู้รับผิดชอบที่กำกับดูแลให้เป็น Process Area Unit: Tank Farm ท่าการส่งออกและเข้าสู่ท่าเรืออีก 2 ครั้ง - ผู้รับผิดชอบแผนทุกชนิด ให้ ผู้รับผิดชอบทางการดูแล ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องทางการดูแลน้ำประปาที่ต้องดูแล ตามที่ห้ามห้าม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ทราบจาก บริษัทฯ ให้ทราบโดยทันที จ้าก
(12) ติดต่อประสานงานกับ บริษัทฯ ทุกๆ 1 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบแผนทุกชนิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ทราบจาก บริษัทฯ ให้ทราบโดยทันที จ้าก
	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานความคืบหน้าทุกวัน ไม่超過หนึ่งเดือน * ตรวจสอบหากห้ามห้าม * ตรวจสอบความตึงเครียด * เผื่องรับภาระงาน (Over X-ray) * ตรวจสอบมาตรฐานของน้ำดื่ม * ตรวจสอบรายการภาระที่งานของตน * ตรวจสอบรายการภาระที่งานของตน 			

บริษัทฯ คุณชัชเลาเนท์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด



บริษัทฯ คุณชัชเลาเนท์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(นายมงคล เซ้ง โภชน์ ไกรภรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ คุณชัชเลาเนท์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทร)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัทฯ คุณชัชเลาเนท์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด

พัฒนาชีวิต

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

January 1945

卷之三

ນາບກົດຕ່າງໆ ພະນາກອນ

ପ୍ରକାଶକ

RAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.

卷之三

(ມາຍນະກົດຮັບຮູ້ຕົກໄສຕາຍ)

二六

፩፻፲፭

คู่มือที่ 2 (ที่๓)

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

३८८

ຕະຫຼາດ

堪

Ergonomics

19

1556 | പ്രഗാജ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบนิติเวศล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * จัดให้มีการตรวจสอบและทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่มีเสียงดังกวนบ้านเดิมให้ออกไปในสภาพพื้นที่ตามแผนงานการซ่อมบำรุง แบบที่มีการใช้งานของเครื่องจักรนั้น ๆ เพื่อรักษาและป้องกัน ไม่ให้เกิดเสียงดังกวนพื้นที่ของโครงการที่ได้รับผลกระทบ - มาตรการควบคุมทางด้านกារบริหารจัดการ (Administrative Control) <ul style="list-style-type: none"> * จัดให้มีห้องควบคุม (Control Room) ที่มีระดับเสียงต่ำกว่าในห้อง น้อยกว่า 70 เดซิเบล (dB) ไว้สำหรับพัสดุ หลังจากการรับผู้เสียหายตัว * จัดให้มีระบบการหมุนเวียนพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ แบบมีการทำงานในรูปแบบของการทำงานกะหมุนเวียนมา ปฏิบัติงานในแม่กระดับ * จัดทำงบประมาณที่มีระดับเสียงดังและเป้าหมายเดือนให้รวมไปยังอุปกรณ์ป้องกัน เสียงดัง ในพื้นที่ที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 75 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป * กារสนับสนุนให้ระดับเสียงที่บ้านอยู่ต่ำกว่า 70 เดซิเบล (dB) - มาตรการควบคุมทางด้านตัวบุคคล (Personal Control) <ul style="list-style-type: none"> * จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง คือ Ear Plugs หรือ Ear Muff ให้กับ พนักงานช่างต่างประเทศ และควบคุมให้รวมไปยังทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นที่ที่มี ระดับเสียงตั้งแต่ต่ำกว่าครึ่งร้อย <p>(26) มาตรการในการฟื้นฟูชั่วคราว และตรวจสอบความ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ให้สูงไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามหลักวิชาการในการ บริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงสูงนานๆ ต่อเนื่อง กារลดลงพนักงาน/การทดสอบการทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เป็นต้น แบบปรับเปลี่ยนช่องมูลอุบัติปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุธโอลีฟินส์ จำกัด

(นายมงคล เสงiron โภษณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุธโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุธโอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิพัฒน์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

๒๗๓

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

8

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

รายงานการพัฒนาฯ

卷之三

ମୁଦ୍ରଣ ପତ୍ର

MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.

HISTORICAL

MAP TA PHUT OLEIANS CO LTD

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

บริษัท งานพาอาชญากรรมบุนเดส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลงก์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สูงแล้ว จะต้องฉีดพ่นน้ำในพื้นที่ที่ดังกล่าวเพื่อออกชุมชนและป้องกันการลุกไหม้ร้า <p>(7) มาตรการลดผลกระทบที่ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งท่าผาณการตรวจสอบและป้องกันภัย Emergency Isolation Valve ที่ดังที่ก็เก็บทุกจังหวัดติดตั้งอยู่ 2 จุด คือ จุดบรรทุกที่ Tank Inlet เพื่อป้องกันการติดล้านดังกักเก็บควบคุมโดย Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch ดูที่สองที่ Tank Outlet เพื่อป้องกันการรั่วไหล ควบคุมโดย Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch - ตรวจสอบและป้องกันภัย Independent High และ High High Level Alarm รวมทั้ง Continuous Level Indicator ที่บันทึกเก็บทุกจังหวัดซึ่งจะมีการ Monitor ระดับในดังกักเก็บตลอดเวลาโดย High Level Alarm จะส่งสัญญาณเตือนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทราบและดำเนินการในดังกักเก็บตลอดเวลา Feed ถัง Tank และกรณีที่กางเข้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามการ Feed ได้ High High Alarm จะส่งสัญญาณไปปิด Emergency Isolation Valve ที่ Tank Inlet ทันที - ตรวจสอบและป้องกันภัย Pressure/Temperature Indicator เพื่อ kontrol ระดับความต้านทานของอุณหภูมิ ภายในดังกักเก็บตลอดเวลา - ควบคุมอุณหภูมิ ตรวจสอบระบบ N₂ Blanket ที่ดังแบบ Dome Roof ในสภาวะบรรยายหายใจเพื่อกันช่องทางที่ถูกตัดໄไฟ วัสดุประแรงที่ต้องใช้ N₂ เป็นก๊าซเพื่อช่วยเพื่อยังกันการหลอมละลายของอากาศและไขข่องเหลวที่ถูกตัดໄไฟ - ตรวจสอบและป้องกันภัย Fixed Water Spray System ซึ่งจะเริ่มต่อเข้ากับระบบตรวจสอบความร้อนอัตโนมัติ (Automatic Heat Detection System) ให้กับดังกักเก็บทุกดัง ระบบจะเปรียบเทียบกับการติดตั้งหุ้นส่วนที่สัมผัสถูกน้ำไฟเพื่อทดสอบผลกระทบจากความร้อนดัง - ตรวจสอบและป้องกันภัย Fixed Foam Discharge Outlet ให้กับดังนี้ dome Roof Tank และ Dome Roof Tank - ตรวจสอบและป้องกันภัย Gas Detector - ตรวจสอบและป้องกันภัย Fire Water Monitor 	- ดังกักเก็บ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเคมีฟินส์ จำกัด

(นายมนต์ แสงโรจน์ไสยกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทย โอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท มหาดไทย โอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ก)

องค์ประกอบสำคัญของอุปกรณ์	มาตรฐานการดูแลรักษาที่ต้องดำเนินการ	สถานที่ที่นับถือได้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ก) มาตรวัดและรั่วซึม Pressure/Temperature Indicator, Emergency Isolation Valve, Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบและรั่วซึมที่ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ตรวจสอบและรั่วซึมที่ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมความดันและอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่มีลักษณะและกระบวนการเดียวกัน ทดสอบ ตรวจสอบและรั่วซึม Hydrotcarbon Gas Detector ที่นับถือได้ที่สามารถตรวจจับเพื่อรับทราบข้อมูลที่ต้องดำเนินการซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ตั้งค่า High Alarm ที่ 20% LEL (Lower Explosive Limit) ซึ่งได้จากการซื้อขายที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามความผิดปกติที่มีผลต่อการทำงานที่ไม่ดีและตั้งค่า High Alarm ที่ 60% LEL โดยจัดการเมื่อการเติบโตที่สูงกว่าค่า警报值 1 เท่าของค่าที่ตั้งไว้ ตรวจสอบและรั่วซึมที่ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น Water Spray System) ไม่หลุดหลุดออกจากกระบวนการผลิตที่ระบุไว้โดยไม่อาจควบคุมได้ ใช้มาตรฐานสำหรับทุกๆ โครงการที่ต้องดำเนินการในส่วนที่ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ต้องดำเนินการในส่วนที่ต้องดูแลรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนวันทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อภัยคุกคาม 	

บริษัท consultants of technology co., ltd.



บริษัท ชนาดาฟิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด
MAPTA PHUT' OLEFINS CO., LTD.

(นายมงคล เจริญไกรภัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชนาดาฟิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท ชนาดาฟิลด์ อะพ. เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำหนึ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อให้มี Safe Work Practices เพื่อให้พนักงานหรือผู้รับเหมาควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย (Hazard) ในระหว่างดำเนินการผลิตหรือซ่อมบำรุง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> * งานที่มีประวัติไฟ/ความร้อน (Hot Work Procedure) * Line Breaking Procedure * Lockout/Tagout * งานในห้อง密室 (Confined Space Entry) * Opening Process Equipment or Piping * การเข้าไปช่องบาร์จอุปกรณ์ เก็บตัวชั่ว * การนำพาหนะเข้าไปในพื้นที่ (Vehicle Entry) * การใช้เครน (Crane Lifts) * การถีบ (Handling) สารอันตรายขนาดนิยม เช่น สารพิษ สารกัมมันตรังสี เป็นต้น * การตรวจสอบหนึ่งช่องบาร์จหรือชั้นที่กำลังใช้งานอยู่ (In-Service Equipment) - ข้อให้มีระบบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในงานที่อาจเกิดอันตราย (Hazard) การทำ JSA และ JSA Talk และการตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ท่องเที่ยวในพื้นที่ควบคุม - ข้อให้มีการอบรมพนักงานทั้งในส่วนความปลอดภัยทั่วไป ถึงมือปฏิบัติงาน (Operating Procedure) Safe Work Practices แผนโดยได้เห็นการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะฐานที่เหมาะสม - ข้อให้มีแผนการตรวจสอบ (Inspection Plan) สำหรับอุปกรณ์การผลิต ซึ่งจะชี้明รายการ อุปกรณ์ทุกตัวที่ต้องตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ความดูแลในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และการจัดที่ราษฎร์ยานมูลการตรวจสอบ - ข้อให้มีโปรแกรมการตรวจสอบความหนาของท่อขนส่ง (Piping) และอุปกรณ์ (Vessel) ที่ใช้งาน รวมทั้งน้ำมันการตรวจสอบไป้านวัน/ภาคการผลิตฯลฯ ให้งานที่เหลือ เพื่อนำไปปรับปรุงความเสี่ยงในการตรวจสอบในอนาคต - ข้อให้มีระบบการจัดการความปลอดภัย (Process Safety Management; PSM) เพื่อบรรรจุ แหล่งที่มาการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 			

(นายมนคง เชิงโรจน์ โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุต โอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุต โอลีฟินส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO. LTD.



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ପ୍ରକାଶକ

(ນາງកົກົດຕີພະນຸມ ພັຊແນກອາງ)

ព័ត៌មានបច្ចេកទេស

ມະນີ້ນໍ້າ ດອນຫຼັກແຫນ່າໆ ອອງ ເພື່ອໃນໄດ້ປີ່ຈໍາເຕີ

July 2561

60/94

(ມະນາຄດ ປະເທດ ປະຊາທິປະໄຕ)

MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท บางจากฯ จำกัด

หน้าที่ 2 (ก่อน)

(นายมงคล เงงโรจน์ไสภพ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุค ໂອເລີຟັນສີ ຈຳກັດ



บริษัท مانด้าหุคໂອເລີຟິນ໌ ຈຳກັດ

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD

บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

卷之三

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ផ្ទាំងាយការតើងແគគិន

บริษัท คอลนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุที่ 2 (ก)

องค์ประกอบองค์การที่มีความต้องการ	มาตรฐานการบริหารงานและประเมินความเสี่ยง	มาตรฐานการป้องกันภัยด้วยการตั้งแผนฯ	มาตรฐานที่ปรึกษาการ	มาตรฐานประเมินผลฯ
มาตรฐานการดำเนินการของบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนปฏิบัติการและติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง * การจัดทำ Pre-Incident Plan และ Pre-Fire Fighting Plan ที่มีมาตรฐานการประเมิน <p>การบริโภคเชื้อดูออกซิเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> * การจัดให้มีการติดตามแผนภัยดูออกซิเจน Pre-Incident Plan และ Pre-Fire Fighting Plan ให้อยู่ในระดับ 4 ครั้ง และตรวจสอบว่ามีความชุมชนและภาระตู้ ปัจจุบัน 1 ห้อง จัดให้มีการติดตามแผนภัยดูออกซิเจน ให้เสมอเท่านี้ 2 ห้องต่อ 1 ห้อง * ดำเนินการประเมินภัยทางอุบัติ ศึกษาพื้นที่ที่เกิดภัยหนาแน่น ผ่าน Process Area และ Tank Farm ที่อาจเป็นแหล่งเพลิงไหม้ระดับ 2 ครั้ง * ดำเนินการอบรมความรู้ภัยดูออกซิเจน ให้กับบุคลากรที่ต้องทราบถึงภัย สถานที่ที่เกิดภัย และสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ที่อยู่ของแหล่งภัยรวมภาระศักดิ์ ทำภาระสืบทอดภาระต่อไปอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง <p>การดูแลระบบป้องกันและบรรจุภัณฑ์ดูออกซิเจน ท้องถิ่นโดยไม่ใช้ช่องทางเดินด้วยรถบรรทุก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมและทดสอบงานด้านภัยดูออกซิเจนในหน้างานและจัดการของความปลอดภัย <p>ส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำฝึกอบรมความรู้ภัยดูออกซิเจน พร้อมที่จะบรรจุภัณฑ์ ลงสู่ * ดำเนินการให้ภาระดูแลบุคคล เผื่อวางแผนปฏิบัติภัยดูออกซิเจน 24 ชั่วโมง * พนักงานลับภัยดูออกซิเจน * พนักงานดูแลภัยดูออกซิเจน 24 ชั่วโมง * รองผู้อำนวยการ ภาคอาสา และ Emergency Center <ul style="list-style-type: none"> - ในการจัดทำแผนภัยดูออกซิเจน (Manage of Change) จะส่งท้องการงานทบทวนมาตรฐานเดิมที่มี <p>ทบทวนมาตรฐานเดิมท้องการต้องภัยดูออกซิเจน โดยงานดูแลภัยดูออกซิเจนต้องรักษาความปลอดภัยของบุคคล เพื่อจัดการภัยดูออกซิเจนที่น้ำ และภัยทางอากาศที่เกิดจากภัยดูออกซิเจนที่มีความเสี่ยง จัดให้มีแผนภัยดูออกซิเจน กรณัจจุณภัยดูออกซิเจนที่เกิดขึ้น หรือภัยทาง ภัยทางอากาศที่เกิดจากภัยดูออกซิเจน ให้สามารถต่อรองให้ถูกต้องที่สุด สำหรับภัยดูออกซิเจน ที่เกิดขึ้น กรณัจจุณภัยดูออกซิเจน ภัยทางอากาศที่เกิดจากภัยดูออกซิเจน ให้รับผลกระทบจากการดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินภัยดูออกซิเจน จัดทำแผนภัยดูออกซิเจน ของ เทคนิค ให้ในเบื้องต้น 	<p>บริษัท คณบดีภัณฑ์ อุดม เทคนิค จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	<p>(นายพิพัฒน์ พัฒนาวงศ์) ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ</p>

(นายมนต์ ธรรมโน้ต)

MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คณบดีภัณฑ์ จำกัด

บริษัท มาตรฐานไทย จำกัด

บริษัท คณบดีภัณฑ์ จำกัด

รายการที่ 2 (ก)	รายการที่ 3	รายการที่ 4	รายการที่ 5	รายการที่ 6	
				รายการที่ 7	รายการที่ 8
ยังไม่มีรายการสำหรับอุปกรณ์ของกล้องดูแล	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยทางอากาศในห้องสกัดลม	(9) มาตรการหลักคือตรวจสอบความตึงอากาศรีซิ่ฟฟาร์บัน อัลตร้าฟิล์ม ลีวัล ฟิล์ม ที่ LPG Drum	- ตรวจสอบและร่วงรักษา Independent High และ High High Level Alarm	- LPG Drum	- ตรวจสอบสำหรับการ ตรวจสอบสำหรับการ
		- ตรวจสอบและร่วงรักษา Pressure Indicator ซึ่งเป็นปุ่มกดตรวจสอบและรักษาแบบอัตโนมัติ	- ตรวจสอบและร่วงรักษา Hydrocarbon Gas Detector เพื่อต่อสัญญาณเตือน เมื่อเกิดการรั่วไหลของสารเคมีของกลุ่มกรดออกไซด์ ให้ระดับ High Alarm ที่ 20% LEL (Lower Explosive Limit) ซึ่งใช้ในการตรวจสอบว่าการตั้งค่าที่ตั้งไว้สำหรับผู้ดำเนินการตรวจสอบ มาตรฐานเพื่อต้องรายงานให้ผู้ดำเนินการทันทีและ ทำ High High Alarm ที่ 60% LEL	- LPG Drum	- บริษัท มาบตาพุด โอลิฟฟิฟฟ์ จำกัด
		- ตรวจสอบและรักษาอุปกรณ์ดูแลอุปกรณ์ดูแล ระดับ 1 เพื่อรับรู้เหตุการณ์ทันท่วงทัน [1]	- ตรวจสอบและร่วงรักษา Fire Water Monitor	- ตรวจสอบสำหรับการ	
		- ตรวจสอบและร่วงรักษาระบบไฟฟ้าและน้ำดื่ม ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ	- Cracking Heater (Naphtha Cracking Heater และ Recycle Cracking Heater)	- ตรวจสอบสำหรับการ	
		(10) มาตรการหลักคือการตั้งค่าที่ต้องการที่ Cracking Heater	- ตรวจสอบและร่วงรักษาความร้อนไอน้ำ (Steam Curtain System) ให้รอบยา ระหว่าง Cracking Heater กับอุปกรณ์ควบคุมงานการผลิต (Process Area) ที่ 1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ให้สามารถตรวจสอบงานการผลิตใน เที่ยงพระอาทิตย์	- Cracking Heater (Naphtha Cracking Heater และ Recycle Cracking Heater)	- บริษัท มาบตาพุด โอลิฟฟิฟฟ์ จำกัด
		- ตรวจสอบและร่วงรักษา Hydrocarbon Gas Detector เพื่อต่อสัญญาณเตือน เมื่อเกิดการรั่วไหลของสารเคมีของกลุ่มกรดออกไซด์ ให้ระดับ High Alarm ที่ 20% LEL (Lower Explosive Limit) ซึ่งใช้ในการตรวจสอบว่าการตั้งค่าที่ตั้งไว้สำหรับผู้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อต้องรายงานให้ผู้ดำเนินการทันทีและ ทำ High High Alarm ที่ 60% LEL ให้ทราบจะมีภัย เสี่ยงต่อระบบทุกๆ ระดับ 1 เพื่อรับรู้เหตุการณ์ทันท่วงทัน [1]	- GHU-II Heater	- ตรวจสอบสำหรับการ	
		(11) มาตรการหลักคือการตั้งค่าที่ต้องการที่ GHU-II Heater	- ตรวจสอบและร่วงรักษาความร้อนไอน้ำ (Steam Curtain System) ให้รอบยา ระหว่าง GHU-II Heater กับอุปกรณ์ควบคุมงานการผลิต (Process Area) ที่ 1 เพื่อป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุ ให้สามารถตรวจสอบงานการผลิตใน เที่ยงพระอาทิตย์	- GHU-II Heater	- บริษัท มาบตาพุด โอลิฟฟิฟฟ์ จำกัด

บริษัท บริษัทเทคโนโลยีเทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท บริษัท บริษัท

(นายศิริพงษ์ พัฒนาทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท มาบตาพุด โอลิฟฟิฟฟ์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

63/94

มกราคม 2561

หน้าที่ 2 (๗๖)

(ນາມນັກຕໍ່ເງົາຈົນໂສກພ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุค ໂອເຕີເມືນສົ່ງ ຈຳກັດ

บริษัท มหาดไทยโอลิมปิกส์ จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าต้อม

กองซัคแทนท์ ออฟ เทค โนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Trotter's *Winterton*

200

(ԵՐԱԿԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄ ԲԵՐԵՄ ՄԵՇՔԱՐՈՒՄ)

卷之三

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

၁၃၂

卷之三

65/94

નવીની 2561

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

三

บริษัท พานาโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
MAP TA PHUT INDUSTRIAL ESTATE LTD.

(၁၂၅)

MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(បាយការពិធីរុង ផែនរាយទាំងអស់)

ຄະນະທຳກະນົດອົດຕາຣ

卷之三

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(ବ୍ୟାକମ ପ୍ରକାଶକ)

ପ୍ରକାଶନ

၁၇၈၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၅ ရက်

ก้าวสู่ความสำเร็จ

NUMERUS 2561

หมายเหตุ : หัวข้อเรื่องที่ต้องเขียนให้คุณมาทราบการที่จะทำก้าวเดินต่อไปนี้เป็นการบังคับต้องทำ

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 14, NO. 10, OCTOBER 2001

卷之三

卷之三

卷之三

1

卷之三

卷之三

ମୁଦ୍ରଣ ପାତା

三
三


სამოქანის სამუშაო

บริษัท พาพูท อเลฟินส์ จำกัด
RAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.

A decorative flourish or signature mark, consisting of several thick, dark, intersecting lines forming a stylized 'X' or star shape.


ប្រធ័ន គម្រោងអេឡិចត្រូនិក ឬរាជ ហេដ្ឋនិតិយ្យ ជាក់ទ
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ԵՐԵՎԱՆԻ ԽԱՐԱՀԱՅԻ ՄԱՍԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆ



ที่มา : บริษัท นาบดาพุด โอลิฟินส์ จำกัด, 2561

ภายนอก ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบดาพุด โอลิฟินส์ จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

วิษณุ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



- พื้นที่สีเขียวปัจจุบันมีขนาด 36,072 (22.55 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของพื้นที่รวม 701,184 ตารางเมตร (438.24 ไร่)
- ▨ พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 7 ขนาด 3,200 ตารางเมตร (2 ไร่) ทำให้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการมีพื้นที่สีเขียวขนาด 39,272 (24.55 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 5.60 ของพื้นที่รวม 701,184 ตารางเมตร (438.24 ไร่)

รูปที่ 5 พื้นที่สีเขียว



(นายนงค์ เจรัสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุต ออยเลฟินส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พงษ์พาณิช

(นายกิตติพงษ์ พงษ์พาณิช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

เมษายน 2561

ตารางที่ ๓

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานโภเอนฟินส์ (ช่วงก่อสร้าง)

(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อสร้างโครงการโรงงานโภเอนฟินส์ (ครั้งที่ ๗))

ของบริษัท นาบดาพุคโภเอนฟินส์ จำกัด ทั้งๆ ที่มิได้ขอตกลงทราบจาก ๖๙๔ เทคนิคเมืองนาบดาพุค จำกัด เมื่อเรื่องของ จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. อุณภูมิอากาศในบริเวณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) - ความเร็ว (Wind Speed) และทิศทางลม (Wind Direction) และบันทึกสภาพทั่วไปที่สังเกตได้ระหว่างการตรวจวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การวัดความระบุเมทริก หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - High Volume PM10 Air Sampling/Gravimetric Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - วิธี Wind Vane and Cap-Vane หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี ໄດ້ແກ່ (รูปที่ ๖) <ul style="list-style-type: none"> * บริเวณบ้านพักตุ (ชุมชนเนินพะยอม) * บริเวณบ้านบัน * บริเวณบ้านนานาชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก ๖ เดือนตลอดช่วงก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัด ๗ วันต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบดาพุค โภเอนฟินส์ จำกัด
<p>๒. ระดับเสียงทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงในรูป Leq 24 hr - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงรบกวน 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrated Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 6 สถานี ໄດ້ແກ່ (รูปที่ ๖) <ul style="list-style-type: none"> * บริเวณบ้านพักตุ (ชุมชนเนินพะยอม) * บริเวณบ้านบัน * บริเวณบ้านนานาชาติ * ริมรั้ว โครงการค้านกิจกรรมหนึ่ง * ริมรั้ว โครงการค้านกิจกรรมวันออก * ริมรั้ว โครงการค้านกิจกรรมวันเข้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก ๖ เดือนตลอดช่วงก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัด ๗ วันต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบดาพุค โภเอนฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบดาพุค โภเอนฟินส์ จำกัด
(นายมงคล เชงโรจน์ โภเอนฟินส์)
กรรมการผู้จัดการ
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

บริษัท นาบดาพุค โภเอนฟินส์ จำกัด


บริษัท คณชัยส์เทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิชิตพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายพิชิตพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 6 จุดตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด
MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.
 (นายมงคลชัย โนรอนโนสกุล)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายกิตติพงษ์ พลพาณทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

แบบที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	บริษัทรายที่ติดตามตรวจสอบ	รายงานพิเศษตามตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การประเมินภัยแล้วด้วย - บันทึกประเมินภัยที่ผ่านมาที่-ออก พื้นที่ กิจกรรม - ฉบับที่กิจกรรมที่เดินทาง หรือที่มีความเฉพาะการ ปีอ้างโน้ตให้เกิดร้า หรือผลลัพธ์ที่พบใน ยานพาณิช	- จดบันทึกชื่อผู้ดูแล - จดบันทึกชื่อผู้ดูแล	- พื้นที่สาธารณะ - พื้นที่ท่องเที่ยว โครงการและศูนย์ท่องเที่ยว การอนุรักษ์	- สถานที่ว่างเปล่า - สถานที่ว่างเปล่า	- บริษัท มาบตาพุด โภเดพินส์ จำกัด - บริษัท มาบตาพุด โภเดพินส์ จำกัด
4. การจัดการภัยและอันตราย - จัดทำรายงานสรุปภัยของเดือนที่แล้วโดยนัด พร้อมทั้งบันทึกภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ประเมิน การดำเนินรวม ภาระที่ต้อง แบ่ง การจัดการของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ของ กิจกรรม และแนวทางการ ได้รับอนุญาต สำหรับจัดของเสียประจำอยู่ในสถานที่ฯ	- จดบันทึกชื่อผู้ดูแล	- พื้นที่สาธารณะ - พื้นที่สาธารณะ	- สถานที่ว่างเปล่า - สถานที่ว่างเปล่า	- บริษัท มาบตาพุด โภเดพินส์ จำกัด - บริษัท มาบตาพุด โภเดพินส์ จำกัด
5. ดำเนินงานด้วยความปลอดภัย - ฉบับที่กิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาและ สรุปรายงานไฟฟ้าที่ออกันไม่ได้เครื่องทุกครั้งที่ เกิดภัยและการ	- จดบันทึกชื่อผู้ดูแล	- พื้นที่สาธารณะ - พื้นที่สาธารณะ	- สถานที่ว่างเปล่า - สถานที่ว่างเปล่า	- บริษัท บริษัทเทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. (นายสมศักดิ์ เจริญ ผู้แทนมหาดไทย) ผู้รับผิดชอบการดูแลและดูแล

บริษัท บริษัทเทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายสมศักดิ์ เจริญ ผู้แทนมหาดไทย
ผู้รับผิดชอบการดูแลและดูแล

บริษัท มาบตาพุด โภเดพินส์ จำกัด

MAHATAPHUT OLEFINS CO., LTD.


(นายสมศักดิ์ เจริญ ผู้แทนมหาดไทย)

กระบวนการดูแลและดูแล
บริษัท มาบตาพุด โภเดพินส์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบผู้ดูแลตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	
6. เครื่องมือ-อุปกรณ์	- บันทึกข้อมูลการร้องเรียน สำหรับการแก้ไขปัญหา และมาตรการที่ดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง	- จดบันทึกข้อมูล	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทดสอบช่วงก่อสร้าง	- บริษัท นาบตาพุคโอลีฟินส์ จำกัด

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2561



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิชิต พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4

มาตรฐานคิดตามครัวเรือนของรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานโดยภายในประเทศ (ท่วงส่วนบุคคล)

(กำหนดการปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยในราษฎรที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อรักษาและรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ให้ดีที่สุด ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงได้กำหนดวันที่ต้องปฏิบัติในแต่ละเดือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้)

รายการที่ต้องดำเนินการ	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลาตามที่	ผู้รับผิดชอบ
1. ดูแลสภาพอากาศ				
1.1 ดูแลสภาพอากาศในบริเวณfactory				
- ฝุ่นละอองขนาด (TSP) เมตร 24 ชั่วโมง	- การวัดค่ามลภาวะของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	จำนวน 3 สถานี (ตั้งอยู่ที่ 7) ได้แก่ - บริเวณบ้านพักอาศัย (บ้านพักคนงาน) - บริเวณบ้านพัก - บริเวณบ้านมาบฯ	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเมือง	- บริษัท นาบค่าทูลโอลีฟินส์ จำกัด
- แก๊สซัคเตอฟิลด์ออกไซด์ (SO ₂) เมตร 24 ชั่วโมง	- วิธีการวัดค่ามลภาวะของแก๊สฟิลด์ออกไซด์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	จำนวน 3 สถานี (ตั้งอยู่ที่ 7) ได้แก่ - บริเวณบ้านพักอาศัย (บ้านพักคนงาน) - บริเวณบ้านพัก - บริเวณบ้านมาบฯ	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเมือง	- บริษัท นาบค่าทูลโอลีฟินส์ จำกัด
- แก๊สไนโตรเจนฟิลด์ออกไซด์ (NO ₂) เมตร 1 ชั่วโมง	- วิธีการวัดค่ามลภาวะของแก๊สฟิลด์ออกไซด์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	จำนวน 3 สถานี (ตั้งอยู่ที่ 7) ได้แก่ - บริเวณบ้านพักอาศัย (บ้านพักคนงาน) - บริเวณบ้านพัก - บริเวณบ้านมาบฯ	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเมือง	- บริษัท นาบค่าทูลโอลีฟินส์ จำกัด
- ความเร็ว (Wind Speed) และทิศทางลม (Wind Direction) และบันทึกสภาพที่ไม่ไปที่สังเกตได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ	- วิธี Wind Vane and Cap-Vane Anemometer หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	จำนวน 3 สถานี (ตั้งอยู่ที่ 7) ได้แก่ - บริเวณบ้านพักอาศัย (บ้านพักคนงาน) - บริเวณบ้านพัก - บริเวณบ้านมาบฯ	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเมือง	- บริษัท นาบค่าทูลโอลีฟินส์ จำกัด
- สารอินทรีย์ทางชีวภาพ (VOCs) บริเวณใกล้เคียง	- วิธีการตรวจสอบ U.S.EPA Compendium Method TO-14A หรือ U.S.EPA Compendium Method TO-15 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	จำนวน 3 สถานี (ตั้งอยู่ที่ 7) ได้แก่ - บริเวณบ้านพักอาศัย (บ้านพักคนงาน) - บริเวณบ้านพัก - บริเวณบ้านมาบฯ	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมง	- บริษัท นาบค่าทูลโอลีฟินส์ จำกัด
* Benzene				
* Toluene				

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท นาบค่าทูลโอลีฟินส์ จำกัด

(นายมนคง เยง ใจจัน โสราณ MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท นาบค่าทูลโอลีฟินส์ จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 7 จุดตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศและเสียง

บริษัท นาคน้ำดื่มโอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.
 (นายมงคล คงไวโรจน์ไกรกุล)

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท นาคน้ำดื่มโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	วิธีการวิเคราะห์ที่ควรรับ	สถานที่ศึกษาตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> • Styrene • Xylene • 1,3 Butadiene • Ethylbenzene 				
1.2 คุณภาพอากาศทางเคมีกํา尼克				
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- วิธี Determination of Particulate Emission from Stationary ที่ US.EPA สำหรับไว้ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง ได้แก่ (รูปที่ 8) <ul style="list-style-type: none"> • Utility Boiler Stack 1 • Utility Boiler Stack 2 • Utility Boiler Stack 3 • Utility Boiler Stack 4 (ถ้าไม่ได้ก่อสร้าง) 	- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรทุก)	- บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด
- กำลังซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)	- วิธี Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่ US.EPA Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่ US.EPA. สำหรับไว้ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง ได้แก่ (รูปที่ 8) <ul style="list-style-type: none"> • Utility Boiler Stack 1 • Utility Boiler Stack 2 • Utility Boiler Stack 3 • Utility Boiler Stack 4 (ถ้าไม่ได้ก่อสร้าง) 	- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรทุก)	- บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด
- กำลังออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)	- Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่ US.EPA. สำหรับไว้ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง ได้แก่ (รูปที่ 8) <ul style="list-style-type: none"> • Utility Boiler Stack 1 • Utility Boiler Stack 2 • Utility Boiler Stack 3 • Utility Boiler Stack 4 (ถ้าไม่ได้ก่อสร้าง) Naphtha Cracking Heater Stack จำนวน 8 ปล่อง (รูปที่ 8) <ul style="list-style-type: none"> • Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) • Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรทุก) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ศรีนาถสแตนท์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด
(นายมั่งคล เชง ใจภานุ)
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด




ชื่อย่อของหน่วย	พื้นที่ที่ติดตั้งห้องเครื่องกลฯ
WO : Workshop & Office	A : พื้นที่ที่ติดตั้งห้องเครื่องกลฯ ห้องไนท์ฟาย 4 Utility Boiler 1,2,3 และ 4 (Utility Boiler 4 ยังไม่ได้ก่อสร้าง)
CT : Cooling Tower	B : พื้นที่ที่ติดตั้งห้องเครื่องกลฯ ห้องไนท์ฟาย 4 Naphtha Cracking Heater & Recycle Cracking Heater
WTP : Water Treatment Plant	C : พื้นที่ที่ติดตั้งห้องเครื่องกลฯ ห้องไนท์ฟาย 4 OCU Feed Heater และ OCU Regenerator Heater
BA : Boiler Area	D : พื้นที่ที่ติดตั้งห้องเครื่องกลฯ ห้องไนท์ฟาย 4 CS Heater NO.2 (ยังไม่ได้ก่อสร้าง)
WWTP : Wastewater Treatment Plant	E : พื้นที่ที่ติดตั้งห้องเครื่องกลฯ ห้องไนท์ฟาย 4 CS Heater NO.1 (ยังไม่ได้ก่อสร้าง)
CFU : Cracking Furnace Unit	F : พื้นที่ที่ติดตั้งห้องเครื่องกลฯ ห้องไนท์ฟาย 4 Gas Cracking Furnace (ยังไม่ได้ก่อสร้าง)
Feed ORU : Olefins Units	พื้นที่ที่ติดตั้งห้องเครื่องกลฯ
ARU : Aromatic Units	W1 : พื้นที่ระบบปานีลันเนอร์สี
OCU : Olefins Conversion Units	

รูปที่ 8 ตำแหน่งพื้นที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



บริษัท นาโนเทค จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(ກະຊວງມິດຕະພາບ ၁၃၅, ເມືອນໄລຍະ ၈)

สื้อท่องเที่ยวและการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์

บริษัท ออกนซ์โซลเทค จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบห้องสั่งແຄเด็ม	วิธีการวิเคราะห์ทราบวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- ไฮdrocarbon บนรวม (THC)	- วิธี Bag Sampling, Total Hydrocarbons Analyzer (FID) Method ห้องวัดน้ำ ฯ ตามที่ หน่วยงานราชการกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> • Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) • Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) • Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) • Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) • Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) • Naphtha Cracking Heater Stack 8 (H-100H) - Recycle Cracking Heater จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - GHU II จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - OCU Feed Heater จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - OCU Regeneration Heater จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - C5 Heater NO. 1 (Autometathesis Reactor Feed Heater) จำนวน 1 ปล่อง (ซึ่งไม่ได้ก่อสร้าง) (ญี่ปุ่นที่ 8) - C5 Heater NO. 2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) จำนวน 1 ปล่อง (ซึ่งไม่ได้ก่อสร้าง) (ญี่ปุ่นที่ 8) - Gas Cracking Furnace Stack จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) <ul style="list-style-type: none"> • Utility Boiler Stack 1 • Utility Boiler Stack 2 • Utility Boiler Stack 3 • Utility Boiler Stack 4 (ซึ่งไม่ได้ก่อสร้าง) - Naphtha Cracking Heater Stack จำนวน 8 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) <ul style="list-style-type: none"> • Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) • Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) • Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) • Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) • Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) • Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพเชิงทาง ในบรรยายกาศ) 	บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

MAP TAPHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุตโอลีฟินส์ จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ก)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	สถานที่กิจกรรมตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตรวจวัดความเสี่ยงชั้นของผลกระทบทางอากาศ จากปล่องระบายอากาศเดียวของโครงการ ด้วยเครื่องมือตรวจแบบต่อเนื่องอย่าง ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)</p>	<p>NO_x, SO₂ และ O₂ non-dispersive infrared method (NDIR), while O₂ is measured by built-in paramagnetic sensor or external zirconia sensor. A maximum of 5 components including O₂ (up to 4 components except for O₂)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) * Naphtha Cracking Heater Stack 8 (H-100H) - Recycle Cracking Heater จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - GHU II จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - OCU Feed Heater จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - OCU Regeneration Heater จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - C5 Heater NO. 1 (Autometathesis Reactor Feed Heater) จำนวน 1 ปล่อง (อังกฤษเก่าที่ 1) (ญี่ปุ่นที่ 8) - C5 Heater NO. 2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) จำนวน 1 ปล่อง (อังกฤษเก่าที่ 2) (ญี่ปุ่นที่ 8) - Gas Cracking Furnace Stack จำนวน 1 ปล่อง (ญี่ปุ่นที่ 8) - แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่เป็นอุดตัน ต่อกระบวนการทางอากาศเชิงแทรกต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่ * CEMS#1 : Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A), Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) และ Recycle Cracking Heater (H-120R) ตรวจ NO_x และ O₂ * CEMS#2 : Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C), Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) และ Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) ตรวจ NO_x และ O₂ * CEMS#3 : Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) และ Naphtha Cracking Heater Stack 8 (H-100H) ตรวจ NO_x และ O₂ * CEMS#4 : OCU Feed Heater (H-760) และ OCU Regeneration Heater (H-1000) ตรวจ NO_x และ O₂ 	<p>ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง</p>	<p>บริษัท มาบตาพุด ไฮเดฟินส์ จำกัด</p>

บริษัท มาบตาพุด ไฮเดฟินส์ จำกัด

MAP TAPHOLEFINS CO., LTD.

(นามบัตร เซ้ง โกรน โน๊อกบุ๊ก)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบตาพุด ไฮเดฟินส์ จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ก)

องค์ประกอบของด้านอิ่งแมลงวัน	วิธีการวิเคราะห์/ทัชัวร์	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลาความดี	ผู้รับผิดชอบ	
<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำการตรวจสอบประเมินและติดตามที่บบระบบตรวจสอบ มาตรฐานทางอากาศจากปั๊มน้ำมันซึ่งต้องต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) และ Relative Accuracy Test Audit (RATA) - ตรวจสอบความ洩ที่บันทึก Total VOCs ที่ระบบของกากกระบนปั๊มน้ำมัน เป็นของแต่ละหน่วยปั๊มน้ำมันที่มีการติดตั้ง Carbon Canister - ตรวจสอบความ洩ที่บันทึก Mixed Xylene ที่ระบบของกากกระบน Carbon Canister ที่ Truck Loading 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธี 40 CFR 60 Appendix B , U.S.EPA : Performance Specification 2 (PS-2) and 3 (PS-3) - วิธี U.S.EPA Method 21-Determination of Volatile Organic Compound Leaks หรือวิธีการชี้วัดความ洩ที่กักอยู่ภายในห้องน้ำมัน - วิธี U.S.EPA Method 25A-Determination of Total Gaseous Organic Concentration Using a Flame Ionization Analyzer หรือวิธีการชี้วัดความ洩ที่กักอยู่ภายในห้องน้ำมัน 	<ul style="list-style-type: none"> * CEMS#5 : 2nd Stage Gasoline Hydrogenation Reactor (GHU-II) (H-830) ตรวจสอบ NO_x และ O₂ * CEMS#6 : Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) , Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) และ Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) ตรวจสอบความทึบแสงหรือคุณภาพ SO₂, NO_x และ O₂ * CEMS#7 : C5 Heater NO. 1 (Autometathesis Reactor Feed Heater), C5 Heater NO. 2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) ตรวจสอบ NO_x และ O₂ * CEMS#8 : Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ตรวจสอบความทึบแสงหรือคุณภาพ SO₂, NO_x และ O₂ * CEMS#9 : Gas Cracking Furnace Stack 1 (H-S120A) ตรวจสอบ NO_x และ O₂ 	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องมือตรวจสอบเบ็ด误会ที่ต้องติดตั้ง - Oily Wastewater Holding Tank - CPI Separator - Dissolved Floatation Tank - Slop Oil Tank - Spent Caustic Drain Drum - Caustic Drain Drum - Sludge Pit - ปล่อง Carbon Canister ที่ Truck Loading 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบดาพูคิโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบดาพูคิโอลีฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบดาพูคิโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลติ้งแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เชียงโรจน์ ไอกาน)

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบดาพูคิโอลีฟินส์ จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารมวลชน

บริษัท คอนซัลติ้งแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการที่ประชุมด้านสิ่งแวดล้อม	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ศึกษาตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - อัตราการไหล (Flow Rate) - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าปีroxide (BOD₅) - ค่าซีไอดี (COD) - ของแข็งแขวนกัน (Suspended Solids) - ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - พีโนอล (Phenol) - บенจีน (Benzene) 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธี Field Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - วิธี Laboratory and Field Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - วิธี Electrometric Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - วิธี 5 day BOD Test หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - วิธี Closed Reflux Titrimetric Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - วิธี Total Suspended Solid Dried at 103-105 องศาเซลเซียส หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - วิธี Total Dissolved Solid Dried at 103-105 องศาเซลเซียส หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - วิธี Partition-Gravimetric Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - วิธี Distillation, Chroloform Extraction Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - วิธี Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic (FID) Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - MOC Check Pit (ญี่ปุ่น) 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบดาพูติโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท นาบดาพูติโอลีฟินส์ จำกัด

(นายมนต์คละ เจริญโรจน์ไถกุล) MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบดาพูติโอลีฟินส์ จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	สถานที่เก็บตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. กลุ่มเคมีฟื้นฟู	- 1459 Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งเป็นมาตรฐานทางด้านคุณภาพของประชาราษฎร์อเมริกัน (American Public Health Association - APHA) ที่ออกน้ำท่วมไปทั่วโลก (American Water Works Association) และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริกาว่ารวมถึงค่ากําหนด หรือวิธีดังนี้ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ หรือวิธีดังนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน 6 ท่าน (ตั้งแต่ที่ 1 ถึงที่ 6) - งบ D3 - งบ D4 - งบ D5 - งบ D6 - งบ U2 - งบ U3	ปีละ 1 ครั้ง	บริษัท มหาพุฒโอลีฟินส์ จำกัด
4. กลุ่มเคมีพิมพ์	- 1471 Test Method of Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค์กรพัฒนาพื้นที่เบ็ดเตล็ดคุณภาพทางอากาศและสิ่งแวดล้อม (United States Environmental Protection Agency) หรือวิธีดังนี้ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ หรือวิธีดังนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน 6 ท่าน (ตั้งแต่ที่ 1 ถึงที่ 6) - งบ D3 - งบ D4 - งบ D5 - งบ D6 - งบ U2 - งบ U3	ทุก 3 ปี	บริษัท มหาพุฒโอลีฟินส์ จำกัด
5. ระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hr) - ระดับเสียงที่นิฐาน (L ₉₀) และระดับเสียงงานก่อสร้าง	- วิธี Integrated Sound Level Meter หรือวิธีดังนี้ ค่ามที่กฎหมายกำหนด	- ตรวจสอบ จำนวน 6 สถานที่ (ภายนอก) ได้แก่ • บริเวณบ้านพักอาศัย (บ้านเรือนบ้านพักอาศัย) • บริเวณบ้านเรียน • บริเวณบ้านมาบฯ • บริเวณโรงเรียนค้านพิเศษเนื่อง • บริเวณโรงเรียนค้านพิเศษวันของชา • บริเวณโรงเรียนค้านพิเศษวันเด็ก	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเมือง บริษัท มหาพุฒโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายวิทยา ใจดี

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)


ผู้อำนวยการฝ่ายการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายมนคง เจริญโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาพุฒโอลีฟินส์ จำกัด



รูปที่ 9 จุดตรวจคุณภาพน้ำได้ดีที่สุด

บริษัท นาบดาพูดิโอลีฟินส์ จำกัด
MAPTA PHUT OLEFINS CO., LTD.
 (นายยงค์ คงชนะสกุล)

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท นาบดาพูดิโอลีฟินส์ จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

วิเชียร พจน์พงษ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 10 จุดตรวจคุณภาพดิน

บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด
 NABTAPEL OLEFIN CO., LTD.
 (นายมานะ ใจดี ใจดี)

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท นาบตาพุดโอลีฟินส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
 ผู้จัดการ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ข่าวสารที่ ๔ (๗)		ข่าวสารที่ ๕ (๗)	
รายการที่ ๑ รายการที่ ๒ รายการที่ ๓	รายการที่ ๔ รายการที่ ๕ รายการที่ ๖	รายการที่ ๗ รายการที่ ๘ รายการที่ ๙	รายการที่ ๑๐ รายการที่ ๑๑ รายการที่ ๑๒
๖. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - โน้ตบุ๊กสำหรับทำงานที่สำนักงานฯ สำหรับผู้ใช้งาน - ห้องสำหรับทดสอบชุดงาน หรือทดสอบมาตรฐานคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ห้องสำหรับทดสอบมาตรฐานคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องสำหรับซ่อมบำรุง - ห้องสำหรับซ่อมบำรุง 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องสำหรับซ่อมบำรุง ๑ ห้อง และร่างหุ้มเด็กฯ ๑ ห้อง - ห้องสำหรับซ่อมบำรุง ๑ ห้อง และร่างหุ้มเด็กฯ ๖ ห้อง
๷. ภาครัฐภารกิจและอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องสำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบชนิด ที่ต้องใช้เครื่องมือที่ไม่สามารถนำเข้าห้องปฏิบัติ ประเมิน อาทิห้องที่รวมความ การซึ่งส่อง และ^๑ การซึ่งก่อสร้างซึ่งต้องการให้เกิดความสะอาดหลังดำเนินงาน ของโครงการ แต่ยังคงรักษาความลับ ให้รักษาความ ลับที่ต้องซ่อนอยู่ในห้องบ้านเรือนของตนที่บ้าน จะต้องซ่อนอยู่ในห้องของบ้านของตนที่บ้าน ที่ไม่สามารถนำเข้าห้องประชุมของสถาบันได้ สถาบันไม่ต้องห้ามห้องประชุมของสถาบันที่บ้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องสำหรับซ่อมบำรุง 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องสำหรับซ่อมบำรุง ๑ ห้อง และร่างหุ้มเด็กฯ ๖ ห้อง - ห้องสำหรับซ่อมบำรุง ๑ ห้อง และร่างหุ้มเด็กฯ ๖ ห้อง
๸. อาคารและอุปกรณ์ทางวัสดุและอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> ๸.๑ ครัวและภัณฑ์สำอางค์ในสถานที่ประกอบธุรกิจ - ศูนย์บริการอาหารกลางวันในสถานที่ประกอบธุรกิจ * เตาแก๊ส (บัญชีรายรับ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องครัวสำหรับอาหารเชิงพาณิชย์ NIOSH, GSNA หรือบ้านครัว - สถานที่บริการอาหารกลางวันที่บ้านที่ดูแลคนไข้ 	<ul style="list-style-type: none"> - Tank Farm (C4 ไม่ต้องผ่านอุตสาหกรรม ลังรูปที่ ๑) - Dehalinizer (C1 ไม่ต้องผ่านอุตสาหกรรม ลังรูปที่ ๑๒) - Desulfurizer ไม่ต้องผ่านอุตสาหกรรม ไม่ต้องผ่านอุตสาหกรรม (C10 ไม่ต้องผ่านอุตสาหกรรม ลังรูปที่ ๑๒)


บริษัท คุณภาพไทย จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


(ກົດຕິຫານ ພ້ອມເກມ)

ធនការណ៍នូវការប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតអគ្គនភាព

ក្រសួងរៀបចំការងារជាជាស្តីរបស់រដ្ឋបាល

ມະນາຍາ 2561



พื้นที่จุดตรวจวัดสารเคมีในพื้นที่ทำงาน

C4 : บริเวณพื้นที่ถ่านถัง เพื่อตรวจวัด Ethylene

C5 : บริเวณพื้นที่ถ่านถัง เพื่อตรวจวัด Total Hydrocarbon


C6 : บริเวณ Truck Loading เพื่อตรวจวัด Total Hydrocarbon และ Xylene

C7 : บริเวณพื้นที่ถ่านถังเก็บ Benzene, Toluene และ Styrene เพื่อตรวจวัด Benzene, Toluene และ Styrene

C8 : บริเวณ Low Pressure Flare เพื่อตรวจวัด Ethylbenzene

C11 : บริเวณพื้นที่ถ่านถังเก็บ Raw C4 เพื่อตรวจวัด 1,3 Butadiene

รูปที่ 11 จุดตรวจวัดสารเคมีในพื้นที่ถ่านถังและ Truck Loading Area



MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(นาบวนพัฒนาอุตสาหกรรม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบวนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



พื้นที่อุตสาหกรรม

WO : Workshop & Office
 CT : Cooling Tower
 WTP : Water Treatment Plant
 BA : Boiler Area
 WWTP : Wastewater Treatment Plant
 CFU : Cracking Furnace Unit
 Feed ORU : Olefins Units
 ARU : Aromatic Units
 OCU : Olefins Conversion Units


พื้นที่ก่อสร้างและอาคารในพื้นที่อุตสาหกรรม

C1 : บริเวณที่ตั้ง Deethanizer, Depropanizer, Spent Caustic Treatment Unit, Preparation and Pretreatment Unit, Chilling Unit และ Debutanizer เพื่อครัววัสดุ Ethylene, Propylene, Sulfide, Dimethyl Disulfide, Total Hydrocarbon และ 1,3 Butadiene
 C2 : บริเวณที่ตั้ง Naphtha Cracking Heater และ Recycle Cracking Heater เพื่อครัววัสดุ Total Hydrocarbon
 C3 : บริเวณที่ตั้ง Benzene Tower Unit, Toluene Tower Unit และ Styrene Extraction Unit เพื่อครัววัสดุ Benzene, Toluene และ Styrene
 C9 : หน่วยปั๊มน้ำเสีย
 เพื่อครัววัสดุ Ethylbenzene
 C10 : บริเวณที่ตั้ง Deethanizer ของหน่วยผลิตไอกลีฟินส์สำนักงาน
 เพื่อครัววัสดุ Ethylene

พื้นที่ก่อสร้างเครื่องจักร


N1 : พื้นที่ติดตั้ง Steam Turbine
 N2 : พื้นที่ติดตั้ง Steam Boiler
 N3 : พื้นที่ติดตั้ง Agitator และ Neutralization Tank

รูปที่ 12 ตำแหน่งก่อสร้างและตั้งเครื่องจักรในสถานประกอบการ (สารเคมี และระดับเสียง)



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบดาพุด ออยเลฟินส์ จำกัด



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

เมษายน 2561

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำสิ่งแวดล้อม	วิธีการวินิจฉัยที่ควรอัด	ยานพาณิชย์ความเครื่องดับ	ระยะเวลาทุกวันเดือน	ผู้รับผิดชอบ
* ไพริลีน (Propylene)	- วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานภาคอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด	- Depropanizer (C1 ในแผนผังๆ กดขวาด้านล่างไปที่ 12)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นาบตาพูดโอลีฟินส์ จำกัด
* ซอกไซด์ (Sulphide)	- วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานภาคอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด	- Spent Caustic Treatment Unit (C1 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 12)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นาบตาพูดโอลีฟินส์ จำกัด
* ไดเมทิล ไดซูลฟิด (Dimethyl Disulfide)	- วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานภาคอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด	- Preparation/Pretreatment Unit (C1 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 12)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นาบตาพูดโอลีฟินส์ จำกัด
* สารประกอบไฮdrocarbons รวม (Total Hydrocarbon)	- วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานภาคอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด	- Chilling Unit (C1 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 12) - Naphtha Cracking Heater/ Recycle Cracking Heater (C2 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 12)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นาบตาพูดโอลีฟินส์ จำกัด
* ไอกีน (Xylene)	- วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานภาคอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด	- Tank Farm (C5 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 11) - Truck Loading (C6 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 11)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นาบตาพูดโอลีฟินส์ จำกัด
* เบนซีน (Benzene)	- วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานภาคอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด	- Truck Loading (C6 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 11) - Benzene Tower Unit (C3 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 12)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นาบตาพูดโอลีฟินส์ จำกัด
* โทลูอีน (Toluene)	- วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานภาคอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด	- Benzene Storage Tank (C7 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 11) - Toluene Tower Unit (C3 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 12)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นาบตาพูดโอลีฟินส์ จำกัด
* สเตรีน (Styrene)	- วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานภาคอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด	- Toluene Storage Tank (C7 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 11) - Styrene Extraction Unit (C3 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 12) - Styrene Storage Tank (C7 ในแผนผังฯ กดขวาด้านล่างไปที่ 11)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นาบตาพูดโอลีฟินส์ จำกัด



กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นาบตาพูด โอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายสัมฤทธิ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำมันดิบเบนซิน	วิธีการวิเคราะห์กรองวัสดุ	สถานที่ศึกษาตรวจสอบ	ระยะเวลาทำงาน	ผู้รับผิดชอบ
* เอтиลเบนเซน (Ethylbenzene)	วิธีการศึกษามาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานสากลเช่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- Low Pressure Flare (C8 ในแผนผังจุดตรวจสอบ ตั้งแต่ปีที่ 11) - Dissolved Flootation Tank (C9 ในแผนผังจุดตรวจสอบ ตั้งแต่ปีที่ 12) - Debutanizer (C1 ในแผนผังจุดตรวจสอบ ตั้งแต่ปีที่ 12) - Raw C4 Tank (C11 ในแผนผังจุดตรวจสอบ ตั้งแต่ปีที่ 11)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด
* 1,3-บูตานไรเด็น (1,3 Butadiene)	วิธีการศึกษามาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานสากลเช่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด	
ตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ ▪ ระดับเสียงเดียวกับผลกระทบทางการทำงาน	Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	- ตรวจวัด จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ▪ Steam Turbine (N1 ในแผนผังจุดตรวจสอบ ตั้งแต่ปีที่ 12) ▪ Steam Boiler (N2 ในแผนผังจุดตรวจสอบ ตั้งแต่ปีที่ 12) ▪ Agitator และ Neutralization Tank (N3 ในแผนผังจุดตรวจสอบ ตั้งแต่ปีที่ 12)	- ปีละ 2 ครั้ง เป็นการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวัง ทั้งนี้ การเฝ้าระวังเพื่อบันทึกมาตรฐานจะต้องพิจารณาและตรวจสอบอัตราระดับความเสี่ยงที่อาจอาจมีภัยร้ายแรงจากกระบวนการ เช่น การเผาไหม้ ปฏิกิริยาเคมี ความไม่สงบของอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม โรงงานที่เข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น การทำฟาร์ม พ.ศ. 2546	- บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด
การตรวจสอบระดับเสียงหรือปริมาณสารเคมีที่สัมภានงานและค่ามาตรฐานทางค่านี้เมืองไทย เช่น ค่าเฉลี่วทางการทั่วไป (Time Weighted Average-TWA)	การตรวจสอบความที่กฎหมายกำหนด	- ตรวจสอบน้ำมันที่ปฏิบัติงานในที่นั่นที่กระบวนการผลิตที่กำหนดให้มีการตรวจสอบระดับเสียงเดียวกับผลกระทบทางการทำงาน	- ปีละ 2 ครั้ง เป็นการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวัง ทั้งนี้ การเฝ้าระวังเพื่อบันทึกมาตรฐานจะต้องพิจารณาและตรวจสอบอัตราระดับความเสี่ยงที่อาจอาจมีภัยร้ายแรงจากกระบวนการ เช่น การเผาไหม้ ปฏิกิริยาเคมี ความไม่สงบของอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม โรงงานที่เข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น การทำฟาร์ม พ.ศ. 2546	- บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด

บริษัท ดอนชัยแฟร์เมชั่นส์ จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ผู้จัดทำ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการที่ดูแลห้อง

บริษัท ดอนชัยแฟร์เมชั่นส์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

(นายมังคละ เชง ใจนัน สิงห์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบเดียวเดิม舊或新	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	สถานที่ก่อตัวตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- รีดฟ้า Noise Contour Map	- Sound Level Meter หรือวิธีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 3 ปี หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การผลิต ซึ่งอาจต้องมาให้ระดับเสียง ในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง	- บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด
8.2 ตรวจสอบภาพทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none"> - รายการตรวจสอบทั่วไป มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจร่างกายทั่วไป * เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) * ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดคีดีค * ตรวจถ่านร่องภาพการท่างานของปั๊บ * ตรวจถ่านร่องภาพการท่างานของไค * ตรวจถักความดันโลหิต - รายการตรวจสอบความความเสี่ยงดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจสอบรายการภาระของหิน * ตรวจสอบรายการภาระของไข้อน * ตรวจสอบรายการภาระของป้อก * ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ที่มีไนโตริก (Nitrogen acid) ในน้ำสภาวะสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยง พนักงานที่มีความเสี่ยงต่อสัมผัสระบบหนังสือ * ตรวจสอบวินิจฉัยครีซอล (O-cresol) ใน น้ำสภาวะสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยง ต่อสัมผัสรากไม้บิน * ตรวจสอบเมทิลบิพิวติก (Methylbiparitic acid) ในน้ำสภาวะสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยง ต่อสัมผัสรากไม้บิน * ตรวจสอบเมดิลลิก (Mandellic acid) ใน น้ำสภาวะสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยง ต่อสัมผัสรากไม้บิน 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลชีวเวชศาสตร์ - โรงพยาบาลชีวเวชศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานที่ทำงานเบื้องต้นและตรวจสอบทุกภาพ ประจำปี - พนักงานที่เป็นผู้ป่วยเสี่ยงต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 1 ครั้ง - ประมาณ 1 ครั้ง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายพิชิตพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนด้าน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท นานาชาติโอลีฟินส์ จำกัด

แบบที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	รายงานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	
<ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเสี่ยงของเม็ดพืชจากการตรวจความบุรุษของเม็ดพืชสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความต้องในการสัมผัสสาร 1,3 บิวทาไซอีน ให้ทำการตรวจวิเคราะห์เม็ดพาใบไอล์ (metabolite) ของสาร 1,3 บิวทาไซอีนในรูป 1,2 Dihydroxy-4-(N-acetyl cysteinyl) butane in urine 2.5 mg/L ในปริมาณสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องการรับสารพัตสาร 1,3 บิวทาไซอีน เพื่อบันทึก <p>8.3 การจัดการด้านความปลอดภัยทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - จดบันทึกการสอนหัวข้อบุคลากรซึ่งได้เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งที่เกิดขึ้นบุคลากร - บริษัทการเข้มป้องของพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จดบันทึกข้อมูล - จดบันทึกข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ทำการห้องที่น้ำที่ภายในออกกําเนดห้องที่ใช้ห้อง - พื้นที่ทำการห้องที่น้ำที่ภายในออกกําเนดห้องที่ใช้ห้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกรัชท์ที่เกิดขึ้นบุคลากร - ทุกรัชท์ที่เกิดขึ้นบุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบดาทรุ๊ฟิเน็ต จำกัด - บริษัท นาบดาทรุ๊ฟิเน็ต จำกัด 	
9. เกณฑ์ตัดสินใจ	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจสภาพแวดล้อมและสังคมและการดำเนินการเพื่อประเมินความต้องการระดับความเรื่องดองความต้องการที่เกิดขึ้นของประชาชน ผู้นำชุมชนที่อยู่อาศัยในชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่เป็นจุดเดินทางบุคคลระหว่างชุมชน ซึ่งผลลัพธ์รวมถึงให้การตรวจสอบความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการสำรวจและจานวนตัวอย่าง เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลในพื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 5 กิโลเมตร ข้อมูลที่คำนึงถึงการตรวจสอบคุณภาพด้วยตนเอง ข้อมูลที่ให้ไว้กับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งที่อยู่ในไฟ化 (ไฟ化) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบดาทรุ๊ฟิเน็ต จำกัด



กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นาบดาทรุ๊ฟิเน็ต จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 13 พื้นที่สำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ-สังคม



กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นานาพูด โอลีฟайнส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)


ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

แบบที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบค่านิรันดร์ด้วย	วิธีการวิเคราะห์คร่าวๆ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลาความอ่อนไหว	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อเรื่องเบนจานาโครงการและจัดทำรายงาน ถุปผลของบุคลากรร่องเรียน พร้อมผลการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา และมาตรการที่ดำเนิน เพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดช้าไว้ทุกครั้ง - ถุปผลการดำเนินงานและประเมินผลความเหมาะสม ของชุมชนทันที แผนงานควรเข้ามีส่วนของชุมชน และทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จดบันทึกข้อมูล - จดบันทึกข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่นี่ที่โครงการหรือที่นี่ที่ภายนอกที่เกิดขึ้น - ที่นี่ที่โครงการหรือที่นี่ที่ภายนอกที่เกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คงน้ำดีไซน์ จำกัด - บริษัท คงน้ำดีไซน์ จำกัด

ที่มา: บริษัท คงน้ำดีไซน์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด, 2561



(นายมนตรี เยงไรงค์ไสว)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คงน้ำดีไซน์ จำกัด



นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการติดตามตรวจสอบ

บริษัท คงน้ำดีไซน์ จำกัด