

สำนักงานใหญ่และแผน

ที่ว่าการชุมชนชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๙๐๒๒ วันที่ ๒ ๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๙๙ ผู้รับ หนูนา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๖๑๘ ถนนนิคมมั่กกะสัน แขวงมั่กกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่ อ ก 5106.2/ ๑๗๑๙



เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด

เรียน เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน ๒ ชุด

๓. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด ได้นำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มายังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณา และ กนอ. ได้พิจารณารายงานฯ โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในรายงานฯ ดังกล่าว

ในการนี้ กนอ. ขอจัดส่งรายงานฯ พร้อม CD-ROM จำนวน ๑ ชุด ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชูรย์ อุยุ่ยม)

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการแทน

ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กองวิเคราะห์ผลกระทบฯ กฟผ. กทม.
เลขที่ ๑๙๕๒ ผู้ลง วิชัย เพชรบูรณ์
เวลา ๑๑:๐๓ ๕๘๙๙ ๒๖

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๘ ๓๑๒๗

โทรสาร ๐ ๓๘๖๘ ๓๙๔๑

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอิทธิสิน ชนิดความหนาแน่นต่ำ^{*}
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอิทธิสิน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2))

ต้องอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ้าวโอมเมืองราชบูร จังหวัดราชบูร
ที่บริษัท ไทยโพลีอิทธิสิน จำกัด ต้องยึดตือปั้นบันต่อย่างเคร่งครัด



ตารางที่ 1

มาตรฐานป้องกันแมลงและแก้ไขผลกรอบสั่นสะเทือน ระยะก่อสร้าง
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอีทิลีน ชนิดความหนาแน่น


โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอีทิลีน ชนิดความหนาแน่น (ชั้นที่ 2) ของบริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด (รายละเอียดของรายการและข้อกำหนดงานการประเมินผลกรอบสั่นสะเทือน)

องค์ประกอบของงานสั่นสะเทือน	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรอบสั่นสะเทือน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<p>(1) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามถูมือการบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อกำกับคุณภาพพิทักษ์จากอากาศที่รบกวน ไฟฟ้า ไปยังคนงานจากการออกแบบหรือซึ่งห้องแรสเตอร์บันยาออก ไฟฟ้าเพื่อและทำความสะอาดในขณะปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อ ป้องกันการไฟฟ้ากระชาวยของผู้ลูกจ้างกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>(2) กันพื้นที่และทำความสะอาดในขณะปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ</p>	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด
2. ระดับเสียง	<p>(1) ติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำกว่า 4 เมตร โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทั่วระยะทางจาก เครื่องจักร 15 เมตร</p> <p>(2) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาค่ำคืน (18.00-07.00 น.) รวมถึงในช่วงเวลาอื่นๆ ที่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน</p> <p>(3) กำหนดให้มีการติดป้ายบริเวณพื้นที่เดินทางด้วยตัวเอง 85 เศรษฐกิจและ ควบคุมให้ผู้รับเหมาห้ามก่อสร้างที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดциเบล ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เช่น ปลั๊กอลูม (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ไปตั้งอย่างคร่าวๆ</p>	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด

ลงนาม..... (นายปริชา วงศ์เรืองศักดิ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 2/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด NAM POLYETHYLENE CO., LTD.
 <p style="text-align: center;">SECOT Co., Ltd.</p> <p style="text-align: right;">(นางสาวนันดา ศิริจิตนาณท์) ผู้รับผิดชอบต่อเอกสาร บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรระดับชาติและภาคล้วน	มาตรฐานของกันและเดียวกันระหว่างประเทศ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเมือง (ต่อ)	(4) ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพดีตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อตัดการเกิดเสียดังกิจกรรมทางของเครื่องจักรที่สื่อสารภาพ	- บริเวณที่ต่อตัวร่าง	- ตลอดระยะเวลาที่ต่อตัวร่าง	- บริษัท ไทยพีเพิลเอฟฟิล์ม จำกัด
3. ถุณภาพน้ำ	(1) กำหนดให้คนงานใช้ห้องน้ำรีแวล โรงอาหารของพื้นที่ TPE Site#1 ที่สามารถรองรับจำนวนคนงานก่อตัวร่าง ได้อีกหนึ่งพื้นที่ โดยที่เดิมจากห้องน้ำจะถูกนำบ้านตัวรับระบบน้ำที่มาเติมเตารีจูป ตามน้ำสั่งต่อไปก่อนพื้นที่ที่ร่วมของอาคารสำนักงานในพื้นที่ TPE Site#1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพพื้นที่ห้องน้ำที่มีอยู่ ในกรณีที่ค่าน้ำร้อนคุณภาพพื้นที่ห้องน้ำหานด ตรวจสอบอย่างง่ายๆ รวมของพื้นที่ TPE Site#1 และตรวจสอบความเสียหายของคุณภาพรวม มากพอๆ กับแหล่งร้อนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องกำหนด จะส่งไปบ่มรังสีบ้านคุณภาพที่มีอยู่ที่ที่ โภคภัย ตนคืออ จำกัด (มหาชน) ต่อไป	- บริเวณที่ต่อตัวร่าง	- ตลอดระยะเวลาที่ต่อตัวร่าง	- บริษัท ไทยพีเพิลเอฟฟิล์ม จำกัด
	(2) จัดบันทึกวัสดุก่อตัวร่างจากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ใน ถังที่ใส่ไว้ครั้งเดียว ในการรับซื้อขายที่ต้องห้ามเรียกชื่อของกันตาม แคบเนื้อพัฒนาช่วงระยะเวลานี้	- บริเวณที่ต่อตัวร่าง	- ตลอดระยะเวลาที่ต่อตัวร่าง	- บริษัท ไทยพีเพิลเอฟฟิล์ม จำกัด
4. กาวเจลตัวราชภัณฑ์เสีย	(1) คัดแยกหุ่นยนต์ที่ติดตั้งกันรกร่องรอยและขยะมูลฝอย จากกิจกรรมของคนงานออกจากรถ และจัดให้มีสถานที่เก็บ เพื่อรอนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะมีผลโดยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะส่งให้หน่วยงานภาครัฐได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดต่อไป	- บริเวณที่ต่อตัวร่าง	- ตลอดระยะเวลาที่ต่อตัวร่าง	- บริษัท ไทยพีเพิลเอฟฟิล์ม จำกัด

ลงนาม..... (นายรีดา วัชรีเมธากุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพีเพิลเอฟฟิล์ม จำกัด	ลงนาม..... TPE รับรองจำนวนหน้า 3/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยพีเพิลเอฟฟิล์ม จำกัด MAE POLYETHYLENE CO., LTD.	ลงนาม.....  (นางสาวศันนา ศิริจินันท์) ผู้อำนวยการสึ่งแอลซึ่ม บริษัท SECOT CO., LTD.
--	---	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบกล้าด้านน้ำ	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการของเสีย (ต่อ)	<p>(2) จัดให้มีการนำร่องรับและจัดการขยะก่อตัวทางเศรษฐกิจรวม การก่อตัวทางที่มีฝักโคนิชิก และเพิ่มพอกับปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น</p> <p>(3) จัดให้มีศูนย์ปฏิรูปในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยบริเวณ พื้นที่อื่น อย่างน้อยหนึ่งครั้ง</p> <p>(4) การของเสียข้อมูลทราบที่เกิดจากภารกิจต่างๆ ของศูนย์ผลิตต้นที่มีการประเมินข้อมูลน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว เป็นต้น ให้รวมรวมได้มาตรฐานที่มีมาปิดมิดชิดแยกประเภทของกาก ขยะเสีย และประทุมให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานวิเคราะห์ภัยน้ำ นำจัด</p> <p>(5) กำหนดไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในท่อระบายน้ำหรือทาง ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>- บริเวณที่ก่อตัวทางเศรษฐกิจ</p> <p>- ตลาดธระบรรดาภักดีต่างๆ</p> <p>- แหล่งน้ำบริเวณ ก.สศ.ช.</p> <p>- แหล่งน้ำบริเวณ ก.สศ.ช.</p>	<p>- ตลาดธระบรรดาภักดีต่างๆ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิโอทัลส์ จำกัด</p>
5. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<p>(1) กำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบให้สิ่งแวดล้อมตามที่ตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์ โดยใช้สีน้ำเงินหลัก เช่น ทางหลวงหมายเลข 36 ทางหลวงหมายเลข 3191 เป็นต้น และหลักสี่เหลี่ยมสีฟ้าที่มี การวางบนถนนที่ตั้ง ถนนที่วิ่งไป-มาของถนนพิบูลย์ ปีนสูง รวมทั้งสีน้ำเงินที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน เพื่อลด ผลกระทบจากการรบกวนต่ออาชีวศึกษา</p>	<p>- ตลาดธระบรรดาภักดีต่างๆ</p>	<p>- ตลาดธระบรรดาภักดีต่างๆ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิโอทัลส์ จำกัด</p>

ลงนาม..... (นายบริดา รัชดาเรืองสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิโอทัลส์ จำกัด TPE รับรองจำนวนหน้า 4/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิโอทัลส์ จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD	 	นาย..... (นางสาวศันนา ศรีวิฒนาท์) ผู้อำนวยการส่วนวิชาชีว บริษัท ซีโคต จำกัด
--	--------------	--	--	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางเคมีและเคมีภysis	มาตรฐานที่มีอยู่แล้ว	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การควบคุมชนิด (ต่อ)	มาตรฐานที่มีอยู่แล้ว	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับนักวิเคราะห์ในกระบวนการน้ำบ่�이ไปปฏิบัติตามภาระของบ่อกลางค์เพื่อป้องกันภัยอุบัติเหตุทางระบบทดลอง	- ตลอดเดือนกางายนถึง	- ตลอดระยะเวลาถือตัว	- บริษัท ไทยโพลิเมอร์	บริษัท ไทยโพลิเมอร์
(3) กำหนดให้ผู้รับเหมาจะต้องอบรมพนักงานชั่วคราวให้ปฏิบัติตามภาระของบ่อกลางค์				จำกัด
(4) กำหนดให้ผู้รับเหมาที่เข้ามาติดต่อร่วมและรับส่งค่านเงินที่สัญจรผ่านบริเวณชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะโดยจราจรให้ความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด				
(5) กำหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายติดตอนบนด้วยบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ต้องการเข้า-ออกให้ติดอยู่ภายในแผงที่ผู้รับเหมาติดตั้งเข้า-ออกบ่อกลางค์	- บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่	- บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่	- บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่	บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่
(6) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่ถือตัว ไม่นินิ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดการซีดจราจรสบุบบุบของแหล่งกำเนิดให้มีการติดตั้งป้ายความคุ้มครองไว้	- บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่	- บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่	- บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่	บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่
(7) กำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมนาหนกรถบรรทุกให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดให้มีเวทบุปผิดคอมเพื่อป้องกันการแตกหักเมื่อจอดบ่อกลางค์	- ถนนริมทางน้ำ			
(8) ตรวจสอบสภาพน้ำด้วยตัวเองในการน้ำด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามกำหนดของบ่อกลางค์ และกำหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัย ทุก ระหว่างน้ำหน้า เป็นส่วน ก่อนการใช้งาน				

บริษัท ไทยโพลิเมอร์

TPE บริษัท ไทยโพลิเมอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด	SECOT บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด	SECOT CO., LTD. บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด
---	--	--


บริษัท ไทยโพลิเมอร์

ຕາງໝາດ I (ເບີ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		มาตรฐานที่ข้ออ้างและให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การคมนาคมด่วน (ต่อ)	(9) หลักเกณฑ์การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ภารกิจที่ต้องมีเอกสารตัวจริง หรือเอกสารที่บันทึกตามข้อกำหนดของรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อประปาไทย โดยมีนโยบายห้ามนับรวมในน้ำทุกอย่าง โครงการซึ่งปัจจุบันไม่ต้องมีน้ำหนักตั้งแต่ครั้งเดียวสำหรับภารกิจที่มีน้ำหนักตั้งแต่ครั้งเดียว	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์	- ตลาดครยะราวาภก ก่อสร้าง	- บริษัท ไทยโพลิโอลิมิม จำกัด	
	(10) กำหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายชื่อและหมายเหตุทรัพย์ที่รอดูแลที่ดินและโครงสร้างภายนอกไว้บนหัวรถบรรทุก พร้อมที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อรักษาและรักษาความสะอาดของภารกิจ ให้ดี รถบรรทุกบรรทุกน้ำมัน 45 กิโลเมตรต่อวัน ไม่ต้องมีน้ำหนักตั้งแต่ครั้งเดียว	- ถนนส่งคดเจนานาแห่ง เครื่องทั่วไปร่วม	- ถนนส่งคดเจนานาแห่ง เครื่องทั่วไปร่วม	- บริษัท ไทยโพลิโอลิมิม จำกัด	
6. สาธารณสุขและสุขาภิบาล	(1) กำหนดให้ผู้รับเหมาภายนอกปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ว่าด้วยการตรวจดูสภาพร่างกายประจำปีและตรวจสอบความเสี่ยง โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพงานก่อนเข้าทำงาน ร่วมกับการถ่ายทอดความพึงผูกไว้ระหว่างสถานศึกษากับภาครัฐและหน่วยท้องถิ่น ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามที่กำหนด (2) กำหนดและตราสัญลักษณ์รับเหมาภัยคันตันหรือทดลองอย่างครั้งต่อครั้ง ผ่านการตรวจสอบติดตามที่พื้นที่สาธารณะของคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนด (3) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำห้องน้ำที่สะอาดด้านท่าเรือนกับการอุปโภคและน้ำดื่มสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานก่อสร้างอย่างพึงพอ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดครยะราวาภก ก่อสร้าง	- บริษัท ไทยโพลิโอลิมิม จำกัด	
	ลงนาม..... (นายศรีวิชัยรังสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิโอลิมิม จำกัด	ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้าที่ 6/75 พฤษภาคม 2563 นรัชดา ไนโยโภสกุล กันต์	ลงนาม..... S E C O T SECOT CO., LTD.	ลงนาม..... (นางสาวสุนมาดา ศรีวิจิณนาท) ผู้อำนวยการส่วนควบคุม บริษัท ไทยโพลิโอลิมิม จำกัด	


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรของอุตสาหกรรมเดื่อ	มาตรฐานข้อร้องกันและเดินทางคระหนสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อุตสาหกรรมและ ความปลอดภัย	<p>(1) การพัฒนากลั่นเลือกปริมาณ ต้องพิจารณาโดยคำนึงถึง จัดการความไม่ดีอย่างในสัญญาจ้าง ให้การอบรมครุภูมิภารกิจการรักษา^๑ ความปลอดภัยและดูแลพนักงานในเชิงบูรณาภานฑ์ให้ปฏิบัติตาม ภายในโครงการ ที่ได้มาร่วมและตอกย้ำเรื่องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายประกอบด้วยที่เกี่ยวข้อง กับงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>(3) กำหนดให้มีการอบรมคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้ทราบ กฎระเบียบทาในบริษัทฯ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน การใช้ อุปกรณ์เครื่องชุดและเครื่องจักร และให้เข้าใจสัญญาณเตือนภัย ต่างๆ ของโรงงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง</p> <p>(4) มีระบบควบคุมการอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) และจดบันทึก ความปลอดภัยแก่คนงานทุกคน ก่อนที่จะเข้าทำงาน ตรวจสอบที่ ก่อสร้าง</p> <p>(5) กำหนดให้เวลเพื่อก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เช่น เวลาเดือน เดือนต่อเดือน ซึ่ง ควรจะมีอยู่ไม่เกิน ๕๐๘ นาที เนื่องจากอัตราติดอาภัย “ไม่ใช่เดือน” ที่นับ และวิศวกรมิใช่ผู้ที่ก่อสร้างตามความเหมาะสม เพื่อป้องกัน อันตรายจากการก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนภัยด้านใน บริเวณที่ก่อสร้าง และพื้นที่มีความเสี่ยงทางด้านความไม่ปลอดภัย เช่น “ห้ามอยู่ริมส่วนทางเดินร่อง” “ห้ามก่อสร้างห้องชุดห้องน้ำ^๒ “ห้องน้ำ” เป็นต้น</p>	<p>- คุณงานก่อสร้างและ ผู้รับเหมางานของ โครงการฯ</p> <p>- บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตลาดธุรกิจเวลา ก่อสร้าง</p>	<p>- ตลาดธุรกิจเวลา ก่อสร้าง</p>	<p>- บริษัทฯ ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p>

 <p>ลงนาม..... (นายสมศักดิ์ ไชยวัฒน์) กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p>	 <p>T P E รับรองจำนวนหน้า 7/75 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด MAY POLYETHYLENE CO., LTD.</p>	 <p>ลงนาม.....  (นายสมศักดิ์ ไชยวัฒน์) ผู้รับผิดชอบด้านมาตรฐานที่ บริษัทฯ ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p>
--	--	--

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรระดับงานทางด้านวัสดุอ่อน	มาตรฐานที่ร้องขอและเกี่ยวข้องระหว่างเวลาระดับล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(6) กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องทำอาชีวสุขาภิบาลของงานปลดออกบ้าน บุคคล เช่น ห้องน้ำในรักษาระยะห่างที่น้ำรักษาอยู่ชั้นห้องน้ำทางเดิน ให้เก็บผ้าปูที่นอน ที่นุ่มสะอาด อุปกรณ์อันดามังคลาจักรงานซึ่งเป็นผืนเดียว ให้เก็บผ้าปูที่นอน และคุณภาพที่ปฏิบัติตามในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างพิเศษของเด็ก หนาแน่นกับลักษณะงาน รวมทั้งสิ่งปฏามภัยหมาที่เกิดจากช่อง กำแพง และต้องตรวจสอบสภาพอนุรักษางานซึ่งผู้รับเหมาต้อง^{ที่} ควบคุมดูแลให้พนักงานคุณงานตามลำดับปกติทุกคราวโดยรวม ปลดออกบ้านทุกครั้งที่จ้างรับ</p> <p>(7) ให้คุณแม่นำในการใช้และตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่มีความของการ ปลดออกบ้านทุกครั้งโดยครัวเรือน ไม่ได้เป็นคอมมูนประศัก्षิภาก (8) จัดให้มีห้องน้ำรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออยู่เด และตรวจสอบทุกวัน และควบคุมการตรวจเชื้อ-อุตสาหกรรมที่^{ที่} ก่อตัว</p> <p>(9) กำหนดให้มีลักษณะที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบันทึกของ บริษัทดำเนินการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้น เครื่องครุและใช้สิ่งที่เหมาะสมในการผลิตอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น พร้อมระบุสถานที่ความเสี่ยงและมาตรการรักษาไม่ให้เกิดขึ้น (10) กำหนดให้มีแผนการตรวจสอบและการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทุกครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้รับเหมาและถือเป็นอันดับ ประศัก्षิภาก</p>	<p>- บริเวณที่ต่อตัว</p> <p>- ตลาดธรรมชาติอ่าวทราย</p>	<p>- บริษัท "ไทยโพลิเมอร์"</p>	<p>บริษัท "ไทยโพลิเมอร์"</p>

ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์สมรรถกิจ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด	TPE	บัญชีงานหน้า 8/75 พฤษภาคม 2563	 (นางสาวธันมา ศิริจันทร์) ผู้อำนวยการส่งเสริม บริษัท ซีโคต จำกัด
--	-----	-----------------------------------	--

ຕາງໝາດ 1 (ຕອ)

กิจกรรม

(សូមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២)


ក្រសួងពេទ្យ

เริ่มต้นใหม่โดยที่สุด

รับรองจำนวนหน้า 9/75

มูลนิธิการคุณ 2563

บริษัท พี.วี.พี. จำกัด
P.V.P. POLYETHYLENE CO., LTD.



T-IEE-220011/SECOT

TPE-LDPE Rev2-T220011-Ta-Mit&Mon-F.docx

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานเดิม舊款	มาตรฐานปัจจุบันและเกณฑ์มาตรฐานเดิม舊款	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. เศรษฐกิจและสังคม	<p>(1) กำหนดให้บริษัทรับเหมาพิจารณาว่าถึงเมืองงานท้องถิ่นหรืออื่นที่ใกล้เคียงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของโครงการ เป็นอันดับแรก เพื่อตั้งห้องคนพิเศษเฉพาะชุมชนและ โครงการและศักยภาพทางทั่วโลกตามสัมภพนิธิของประเทศไทยและชุมชนรวมทั้งผู้นำการสร้างงานให้ประชารัตน์ในท้องถิ่น</p> <p>(2) กำหนดให้ผู้รับเหมางานก่อสร้างควบคุมโดยวิศวกรงานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำประจำชุมชนในชุมชน เช่น บัญชาลักษณ์ โนยะแพพิด หะดาฯ วิภาดา เป็นต้น ซึ่งหากตรวจสอบและบูรณาภิญญาติจะต้องเลิกใช้งานและห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด</p>	<p>- บริเวณพื้นที่โครงการฯ และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด</p>

ลงนาม..... 	 รับรองจำนวนหน้า 10/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด HAL POLYKTHYLINE CO., LTD	 ลงนาม.....  (นางสาวนพารัตน์ พิริยานันท์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด SECOT CO., LTD
---	--	---

ตารางที่ 2


มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอีทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ

โครงการประเมินimpacts ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอีทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทยพอลิอีทิลีน จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ผลกระทบทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องมาตระติดตามตรวจสอบ ผลผลกระทบสั่ง重大ต่อสิ่งแวดล้อม ที่เด่นอย่างมาก ในระยะยาว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ร่องรอยในระยะยาว และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอีทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทยพอลิอีทิลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ราขจาน ซึ่งมุ่งเพื่อเติบโต แข่งขัน ทำให้บริษัท ซื้อขาย จำกัด ได้รับความเห็นชอบในการอนุมัติสถานการณ์แห่งประเทศไทย - ผลผลิตติดตั้งเครื่องจักร ได้แสดงให้เห็นถึง ปัญหาสั่ง重大ต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยพอลิอีทิลีน จำกัด ที่อยู่ติดกับการร่วมรุ่ง起 ทำให้เกิด หลักฐาน ได้รับ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอีทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยพอลิอีทิลีน จำกัด

หมายเหตุ : จุดที่ ๑ ที่มายังคงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยไม่ได้มีพัฒนาต่อไป พร้อมทั้ง ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2)
จ้าการพิจารณาของผู้อนุมัติทางกรุงเทพฯ วันที่ 20 เมษายน 2563


ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์ธีรศักดิ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพอลิอีทิลีน จำกัด บริษัท POLYETHYLENE CO., LTD.	ลงนาม..... (นายรังสรรค์ พิรุณ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพอลิอีทิลีน จำกัด	 	(นางสาวฤทัยนาดา ศิริวัฒนาท) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสังค่าวดีชั้นสูง บริษัท ไทยพอลิอีทิลีน จำกัด
--	--	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่มีผลกรະรงค์สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. น้ำเสียทั่วไป (ต่อ)	<p>มาตรฐานที่มีผลกรະรงค์สิ่งแวดล้อม</p> <p>ป้องกันและแก้ไขผู้กระทบถึงสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขความไม่สงบทางพิจารณาความเหมาะสมของกรากำนดะและตรวจสอบต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - หาดทิศหาดใหญ่ จ.ปท. ที่กวนท่อระบายน้ำให้เกิดผลกระทบต่อกุ้นภาน้ำเพลิงเผาแล้วดื่มน้ำเรียก “หาดใหญ่พิษภัย” สาดหัวลงในน้ำกันจาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระบบการนิมนุษตถทางรัฐมนตรีประจำประเทศไทย และดำเนินงานโดยมาตราและแนวทางที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่อไป - บริษัท ไทยโพลิโอทีสิน จำกัด ผู้ดูแลอนุรักษ์ฯ ผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้อรองรับภัยด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดรวมตัวการติดตาม ตรวจสอบด้วยเครื่องมือ ดำเนินงานหน้าที่และดำเนินการ 	<p>โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลิโอทีสิน ชั้นทดลองหน้างาน</p> <p>ศูนย์ทดสอบการติดตามตรวจสอบต่อไป</p>	<p>- ศูนย์ทดสอบการติดตามและประเมินการ</p> <p>- ศูนย์ทดสอบการติดตามและประเมินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิโอทีสิน จำกัด</p>



บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO., LTD.

พิมพ์ครั้งที่ 2563
วันที่ 12/75



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ขึ้นทั่วบ้านเมืองแต่เงี่ยงไว้ แม้จะไม่ส่งผลกระทบโดยเด็ดขาดเพื่อการรักษาตัวและสิ่งแวดล้อมเพื่อการชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> หากคนในชุมชนผู้อยู่อาศัยหรืออนุญาตให้ไว้ ไม่ใช่แปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรนำเสนอไว้ได้ ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตต่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ดำเนินงานโดยไม่แพร่แผลผลกระทบธุรกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้คงอยู่ต่อไป พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบพิจารณาและประเมินความต้องการของชุมชนที่ต้องการได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุญาตดำเนินการ ประชุมก่อนดำเนินการประเมินเดือนมกราคม และเมื่อโครงการได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุญาตดำเนินการ แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงถัดไป ให้ดำเนินงานโดยไม่แพร่แผลต่อไป ให้ดำเนินการต่อไป 	- โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ	- ตลาดธรรมชาติดำเนินการ	- บริษัท "ไทยโพลิเมอร์ส์" จำกัด

	TPE	ลงนาม..... (นายปรีดา วัชรัตน์ยศสุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ส์ จำกัด
	รับรองจากหนานหน้า 14/5 พฤษภาคม 2563	(นางสาวสุนทร ศิริจันนาท) ผู้อำนวยการสังฆาราม บริษัท ไทยโพลิเมอร์ส์ จำกัด
	SECOT	SECOT CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอุปทานสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรฐานห้าม (禁)	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและนำเสนอตัวอย่างผู้ที่เกิดผลกระทบสูงสุด - พร้อมแสดง P&ID และเทชพูลการนำเสนอตัวอย่างหลักการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทั้งหมด - ของโครงสร้าง - ว่าใช้งานอย่างใด - ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบตามมาตรฐานห้าม - ถือว่าไม่สามารถทับถีบได้แล้วต้องแจ้งและนำตัวริบดูตามตรวจสอบให้ทราบ - ผู้เดียวต้องของโครงสร้าง - เมื่อโครงสร้างดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิต - ของครัวเรือน ก่อและเมืองทางการผลิตคงตัว (Steady State) แล้ว พบว่า อัตราการรับประยารณ์ตามพิษทางอากาศจะต่ำลงมากกว่าตัวที่ระบุในรายงาน บริษัท "ไทยโพลิอิทลีน จำกัด" ต้องปรับตัวสำหรับความต่ำลงและแจ้งให้สำนักงานป้องกันภัยและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ - หากผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณที่มีริบจะพูนที่โครงสร้างและริบจะหายไป 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก พลีโอลีฟท์ ชั้นดีความหนาแน่นต่ำ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท "ไทยโพลิอิทลีน จำกัด" 	

 ลงนาม..... (นายศิริชัย จันทร์)	 ลงนาม..... (กรรมการผู้จัดการ)	 ลงนาม..... (บริษัท "ไทยโพลิอิทลีน จำกัด")	 รับรองจำนวนหน้า 15/5 บริษัท "ไทยโพลิอิทลีน จำกัด" THAI POLYETHYLENE CO., LTD.	 ผู้รับผิดชอบริบเสื่อม บริษัท "ไทยโพลิอิทลีน จำกัด"
---------------------------------------	--------------------------------------	--	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอุตสาหกรรมเดื่อม	ผลกระทบป้องกันและดำเนินการแก้ไข	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. น้ำทรัพยากริม (ต่อ)	<p>แนวโน้มเข้า去找สำนักงานคุณภาพอากาศในบริษัท โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข</p> <p>ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ในการผลิตผลการตรวจสอบวัสดุพิมพ์จากแหล่งกำเนิด และผลการตรวจสอบวัสดุภัณฑ์เพื่อแก้ไข โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นหากถูกห้ามในพื้นที่ ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ถ้าไม่เกินค่าความตุ่มที่กำหนดไว้ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการฟื้นฟูเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้บุญห้าอ่างเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดข้อความไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันและแก้ไข ผลกระทบสั่งเดื่อม แมลงมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสั่งเดื่อม ให้ครุ่นถ้วน หัวเด่นด้วย ในการผลิตผลการตรวจสอบวัสดุพิมพ์จากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่ากินค่าความคุ้มที่กำหนดไว้ให้โครงการทำการตรวจสอบต่อหน้าท้าทายแก้ไข และทำการตรวจสอบวัสดุซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดไขพืช พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำดืดก่อตัวให้ครุ่นถ้วน 	<p>- โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ</p> <p>- ตลาดระยะกลางดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิอีทิลีน จำกัด</p>	




ลงนาม.....

(นายวีระ วงศ์ธีระศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิอีทิลีน จำกัด

รับรองว่างานหน้า 16/75
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยโพลิอีทิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO., LTD.



(นางสาวกานดา ศิริจันนาก
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลิอีทิลีน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานที่ดำเนินการ	รายงานผลติดตามพัฒนาต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
1. น้ำท่วมทั่วไป (ต่อ)	น้ำท่วมทั่วไปและทำให้ขาดระบบด้วยสาเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการรายงานถึงผู้ดูแลที่จัดการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้น โดยรวมถึงตรวจสอบความเสียหาย - คุณภาพอากาศจะนำทำให้การตรวจสอบได้ - ใช้ความร่วมมือในการซ่อมโดยชุมชนโดยทั่วไป - ตรวจสอบคุณภาพเสียง เวลด้วยแบบติดต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการ ป้องกันภัยไว้ได้ตามคุณภาพเสียงเวลต่อเมื่อ (Environmental Monitoring and Control Center : EMC²) ของรัฐมนตรีติดตามการวางแผนจัดการน้ำท่วมทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลติดตามพัฒนาต่อไปที่ตั้ง ชั้นความหนาแน่นตามที่ตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอทีค จำกัด
	น้ำท่วมทั่วไป (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการรายงานถึงผู้ดูแลที่จัดการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้น โดยรวมถึงตรวจสอบความเสียหาย - คุณภาพอากาศจะนำทำให้การตรวจสอบได้ - ใช้ความร่วมมือในการซ่อมโดยชุมชนโดยทั่วไป - ตรวจสอบคุณภาพเสียง เวลด้วยแบบติดต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการ ป้องกันภัยไว้ได้ตามคุณภาพเสียงเวลต่อเมื่อ (Environmental Monitoring and Control Center : EMC²) ของรัฐมนตรีติดตามการวางแผนจัดการน้ำท่วมทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอทีค จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอันดับในเวลล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเวลล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>การวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเวลล้อม "ให้โครงการทบทวนข้อมูลของผลกระทบและมาตรการเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการพัฒนาตามที่นัดอน</p> <p>- เมื่อจังหวัดภูมิภาครวมการรับรู้แนวความคิดอ่อนไหวของชาติได้ประมาทให้เพื่อที่มาบดคลุกเป็นเขตควบคุมมีผลพิษดังนั้น โรงจังหนัดเดิมเดียวติดต่อสัตติ โพลิอิทธีลินชั้นความหนาแน่นตามที่นัด ของบริษัท ไทยโพลิอิทธีลิน จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตควบคุมเดิมพิษ ดังนั้น จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตควบคุมเดิมพิษ ดังนั้น ดำเนินการตามแผนลดเวลาขั้นตอนพิษของเจตกรรมคุณภาพขั้นตอน</p> <p>- ให้ทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัยบุบบุบตุ่นที่เกิดขึ้นจากการประกลุบกิจกรรมทางการรัฐทางกรรรม ที่มีการผลิตถ่านหินเตบกัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตามตรวจสอบร่องรอยและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่ตรวจสอบร่องรอยและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่นัด 1 ครั้ง เพื่อนำเข้ามูลนิธิในการดำเนินการ</p>	<p>โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิอิทธีลิน ชนิดความหนาแน่นตามที่นัด</p>	<p>- ทดลองระบบทราดดำเนินการ ทดลองรับรองดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิอิทธีลิน จำกัด</p>

	
ลงนาม..... (นายปรีดา วัชร์เชิงสถาพร) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิอิทธีลิน จำกัด	รับรองว่างานหนี้ 18/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิอิทธีลิน จำกัด
นางสาวสุนทร พิรุณนาณ ผู้รับผิดชอบส่วนราชการ บริษัท ไทยโพลิอิทธีลิน จำกัด	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรฐานทั่วไป (ต่อ)	<p>ทบทวนและกำหนดมาตรฐานคุณภาพรีป้องกันมลพิษแก่ไข ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการรักษาความ ตัววิจัยบนผลกระทบต่างๆ เดือนต่อเดือน ของโครงการ “ให้ความถี่วนซ้ำบ่อย”</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำฐานข้อมูลดุษฎีภายนอกงาน เพื่อ ดำเนินใช้ประเมินการวิเคราะห์ผลกระทบใน การ ติดตามเพิ่มเติม ของผลกระทบต่างๆ ของพืชไม้ใน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ - จัดทำแผนที่เดินทาง พื้นที่ที่ต้องเดินทาง โดยเฉพาะพื้นที่เดินทาง พื้นที่ที่ต้องเดินทาง ตามงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความ เสี่ยงโดยผลกระทบตัวจัดที่เพื่อให้ระบุจังหวัดที่รับ สัมผัสตั้งคราวตามดุษฎีภายนอกฐานข้อมูลดุษฎีภ ตัวอย 	<p>- โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลิอิทธิline ชนิดความหนาแน่นต่า</p> <p>- ตลาดธระยะลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิอิทธิline จำกัด</p>	

 <p>ลงนาม..... (นายศิริชัย รุงสว่าง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิอิทธิline จำกัด</p>	 <p>ลงนาม..... (นายนพรัตน์ จันทร์ชัย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิอิทธิline จำกัด</p>	 <p>ลงนาม..... (นางสาวสุนทร พิริฒันณท์) ผู้อำนวยการสำนักสื่อ บริษัท ชีวอุตสาหกรรม จำกัด</p>
--	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	วัชภยาลา	ผู้รับผิดชอบ
1. น้ำตราครัวทั่วไป (ต่อ)	<p>ในช่วงที่มีการหยุดการผลิต เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำไป (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลศูนย์กลาง (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลศูนย์กลาง ของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังพื้นที่ทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ ต้องมีการซ่อมบำรุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้รับเหมาที่งานก่อน โครงการเดินร่องรอยเดือนอย่างต่อเนื่อง ให้โครงการมีความมั่นคงที่ข้อมูลศูนย์กลางให้กับพนักงานและผู้รับเหมาท่านอื่นออกจากการทำงาน กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ ให้โครงการส่งมอบทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ข้อมูลศูนย์กลาง แด่ผู้รับเหมาที่เก็บผู้รับเหมาที่มีผลงานและผู้รับเหมารายเดือนที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาได้ ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบตัวชี้วัดในการขอรับเงินเดือนคือ “รายเดือน” ตามอัตรากำไรที่ตกลงไว้ 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ</p>	<p>- โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ</p>	<p>- ตลาดคระยะลาสำนักงาน - บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด</p>

 SECOT บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด	 TPE รับรองจำนวนหน้า 20/75 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD.
ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์เรืองฤทธิ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด	 ลงนาม..... (นางสาวสุรัณนา พิริฒนานนท์) ผู้อำนวยการส่วนเวลล์ส้อม บริษัท ชีคห์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบในสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. ดioxin/polymer - โครงสร้างไม่มีการระบาย SO ₂ , NO _x	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมให้มีการถ่ายเทมลาร์นเพียงทางอากาศ ตามที่กำหนด ดังเดสก์ เน็ตワークที่ 2 (1) - ควบคุมระบบหม้อน้ำให้มีการเผา "ใหม่" สมูนรน และน้ำการตัดตั้ง CCTV เพื่อ ตามการออกนโยบาย และน้ำการตัดตั้ง CCTV เพื่อ ตรวจสอบเบ้าด้าว ไฟของชาติดอดด้วยไฟ - ตรวจสอบความเหลือเผา (Flare) ให้ด้านร่องทำ้งาน ได้ถูกเข้าไปรั่วซึ่งเป็นประจํา ตาม Preventive Maintenance Programme - กำรรับน้ำจากท่อที่คงอยู่ในกระบวนการผลิต ใช้ตัวอย่างสำหรับเผา "ใหม่" ให้ด้วยความเหลือเผา (Flare) - ก่อนกระบวนการออกตู้รั่วขยายฟาก - ตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valves) และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ของกระบวนการผลิต ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินประจำ ตาม Preventive Maintenance Programme - ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจการร้าว "ไฮดรอเจน" (Gas Detector) เป็นประจำ ตาม Preventive Maintenance Programme - ติดตั้ง Emergency Venting System (EVS) เพิ่ม 1 ระบบ ภายในห้องยอกติดกับ Drench Water System โดย ปั๊มน้ำมันติดตั้ง EVS แล้ว 1 ระบบ เพื่อตัดกีบ ไฟดี- เมอร์ทกับระบบของห้องทึบบีบีช Autooclave หรือ Tubular Reactor ในกรณีเกิดเหตุรุนแรง ไฟ Rupture Dish มาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำของอาคารชุด Weight Hopper, Degassing Hopper, ระบบทะเลข (Flare) - ระบบบำบัด (Flare) - บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด

ลงนาม..... (นายปรีดา วัชรีเชียร์สุดา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด	ลงนาม..... (นางสาวศรัณณหา ศิริพัฒนาทร) ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้าน บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด
ลงนาม..... (นายปรีดา วัชรีเชียร์สุดา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด	ลงนาม..... (นายปรีดา วัชรีเชียร์สุดา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด

ตารางที่ 2 (1)

ข้อมูลการระบบสารมลพิษทางอากาศ

โรงจานผัดเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่น

บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด

ลำดับ	ชื่อปล่อง	รหัสปล่อง	ตำแหน่งปล่อง		ความสูง (เมตร)	เส้นผ่าศูนย์กลางปล่อง (เมตร)	อุณหภูมิแก๊ส (องศา-เซลเซียส)	ความเร็วแก๊ส (เมตร/วินาที)	อัตราการไหลของไนโตรเจน ด้วยกําลังที่ ต่ำสุด	อัตราการรับมาย ด้วยกําลังที่ ต่ำสุด	สารเคมีทางอากาศ
			X	Y							
1	Weight Hopper 1	TK-229A	731905	1404941	25	0.7	50-65	12.55	4.26	0.391	80
2	Weight Hopper 2	TK-229B	731910	1404940	25	0.7	50-65	12.55	4.26	0.391	80
3	Weight Hopper 3	TK-229C	731903	1404935	25	0.7	50-65	12.55	4.26	0.391	80
4	Weight Hopper 4	TK-229D	731910	1404935	25	0.7	50-65	12.55	4.26	0.391	80
5	Degassing Hopper 1	TK-234A	731887	1404946	35 ²	0.35 ²	50-65	11.0	0.93	0.527	492
6	Degassing Hopper 2	TK-234B	731888	1404937	35 ²	0.35 ²	50-65	11.0	0.93	0.527	492
7	Degassing Hopper 3	TK-234C	731887	1404928	35 ²	0.35 ²	50-65	11.0	0.93	0.527	492

หมายเหตุ : ^{1/}ห้องรวมมาตรฐาน คือ ห้องรวมอุปกรณ์ ความตันมาตรฐาน 760 มลลิลิตรเปรี้ยว อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่ Actual O₂

^{2/}เป็นค่าจากการศึกษาออกแบบเบื้องต้น (Basic Design) ซึ่งจะยืนยันคำทำนายหลังการออกแบบในรายละเอียดเชิงวิศวกรรม ทั้งสี่ห้องถูกของปล่อง ไม่ต่ำกว่า 35 เมตร

ที่มา : บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด พ.ศ.2557

ลงนาม.....
(นายปรีดา วงศ์ธนกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด



รับรองวันที่ 22/7/5
พุทธศักราช 2563

ลงนาม..... (นางสาวตุณนา พิรุฒนาท) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด	
ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์ธนกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด	บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด ชัชวาล ชัชวาลทิพาณุสรณ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบคอมพันี้ในจังหวัดส้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลการระบายน้ำสารอินทรีรีไซเคิลเจ้ายา (VOCs Inventory) ที่น้ำภาคเหลืองก่อนเดินของโครงการ โดยให้คำนึงถึงการตามร่างกฎมอกการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของทางตอนเหนือ กำหนดในโรงเรงานอยุธยากรรฐ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การประเมินการร่ว่าซึ่งก็ตาม แหล่งกำเนิด ให้คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้เด่นเดรี้ยงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการ หลังจากนั้นให้คำนึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด
3. ผลิตภัณฑ์พลาสติก	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกับ Foul Paraffin ริบบิ้นพาราฟิน 1,000 ตันต่อปี ใช้รีวิ่ง Compressor และหัวน้ำ Polymerization ซึ่งมีเด็นซ์และปืนฉีดหยอดชิป มีตัวบ่งบอกของน้ำมันเป็นเขียวอนกันตัวทำละลาย ไวรุนงอพก ขนาด 9.6 ลูกบาศก์เมตร แล้วนึ่งดูบ ไส้ส่องบรรจุขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าน้ำคุณรีดักกันเพื่อรักษาความแห้งให้กับวัสดุที่รับซื้อ - ร่วมกับ Low Polymer ริบบิ้นพาราฟิน 22 ตันต่อปี ซึ่งมีเด็นซ์และปืนฉีดหยอดชิป พาด แยกออกจากการรับวนการผลิตใหม่ๆ โดยแยกจาก 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด

 TPE	ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์เรืองสุก) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด ชลบุรี POLYETHYLENE CO., LTD.	ลงนาม..... (นางสาวอุบลนา พิริฒานันท์) ผู้อำนวยการส่วนเวลลุบุน บริษัท ชีคหุต จำกัด
---	--	--


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางเดินเสื่อม	มาตรฐานที่มีอยู่ก่อนและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)	<p>หน่วยการเก็บโลหิตในรีวารชั่น เดลากอร์จูส์ 200 ลิตร บีดเพา ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายค่าัญชั่ง (Wax) นำถังไปวางรวมไว้ในรีวาร์ฟใหญ่ API โดยเป็นบริเวณที่มีคนค่อนข้างต้องนั่งบนบันได</p> <ul style="list-style-type: none"> - รวมรวมแล้วพลาสติกในรีวาร์ฟที่เกิดจากเครื่องตัดน้ำดื่มน้ำ 28.5 ตันต่อปี ทำหนาแน่นมากขึ้นที่รั้วซึ่งเป็นพลาสติกอีกด้วย 	<p>พื้นที่โกดังการ</p> <p>พื้นที่โกดังการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ไทยโพลีโอทีค จำกัด</p>
4. คุณภาพน้ำ	<p>ดำเนินการจัดการและบำบัดน้ำด้วยเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศะน้ำและระบบประปาที่ต้องออกจากรากไม้เดือดขาด โดยที่ไม่สามารถใช้ระบายน้ำและระบบประปาที่ไม่สามารถจัดการระบบประปาที่อยู่ในต้นไม้เดือดขาดได้ - จัดการระบบประปาที่ไม่สามารถจัดการระบบประปาที่อยู่ในต้นไม้เดือดขาดที่ต้องออกจากรากไม้เดือดขาด ซึ่งจะทำให้อุบัติเหตุทางมนุษย์เกิดขึ้น - ลักษณะการใช้ระบบที่ไม่สามารถจัดการระบบประปาที่ไม่สามารถจัดการระบบประปาที่อยู่ในต้นไม้เดือดขาดที่ต้องออกจากรากไม้เดือดขาด ซึ่งจะทำให้อุบัติเหตุทางมนุษย์เกิดขึ้น - รวมรวมน้ำเสียจากการลักลอบทิ้งลงแม่น้ำที่ไม่สามารถจัดการระบบประปาที่ไม่สามารถจัดการระบบประปาที่อยู่ในต้นไม้เดือดขาดที่ต้องออกจากรากไม้เดือดขาด ซึ่งจะทำให้อุบัติเหตุทางมนุษย์เกิดขึ้น 	<p>ดำเนินการจัดการและบำบัดน้ำด้วยเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังนี้</p> <p>ระบบระบายน้ำที่ต้องออกจากรากไม้เดือดขาด</p> <p>กระบวนการผลิต</p> <p>ห้องน้ำ-ห้องดูดรวมในพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>ระบบน้ำและระบบประปาที่ต้องออกจากรากไม้เดือดขาด</p> <p>กระบวนการผลิต</p> <p>บริเวณกระบวนการผลิต</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ไทยโพลีโอทีค จำกัด</p>

<p style="text-align: right;">ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์นิรันดร์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีโอทีค จำกัด</p> <p style="text-align: right;">ลงนาม..... (นางสาวสุนทร ศิริจันนาห์) ผู้ร่วมลงนามแทน บริษัท ไทยโพลีโอทีค จำกัด</p>	<p style="text-align: right;">ลงนาม..... TPE</p> <p style="text-align: right;">รับรองจำนวนหน้า 24/75 พฤหัสบดี 2563</p> <p style="text-align: right;">บริษัท ไทยโพลีโอทีค จำกัด "TPE-POLYETHYLENE CO., LTD."</p>
--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ดูดอากาศ (อ่อ)	<p>Initiator หรือ Catalyst บริษัท 5 ถูกบ้าศักดิ์ครัว ต่อไป กรณีเกิดการรั่ว ให้ถอดการติดเรย์ม Catalyst (โดยในสภาพปกติจะ “ไม่มีรักษารักษาในตันร่วนนี้” ไป นำบัดต์ API Separator ท่อน้ำทั้งสิ้นผ่าน API Separator จะระบุอย่างต่อไปนี้ “Check Pond เพื่อ ตรวจสอบและทำความสะอาดพานาไฟฟ้าใน “โปรดาน มาตรฐานสำหรับ ก่อนระบายน้ำเข้าลงแม่น้ำรวม ของโรงงาน และระบบประปาดูรังระบายน้ำที่ทางน้ำในคอม บุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต่อไป สำหรับน้ำเสียง กារชงน้ำรด Initiator จะถูกร่วมด้วยห้องแพ็คแล้ว ส่งไปบำบัดต่อที่ API Separator ก่อนระบายน้ำลงที่ Check Pond เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ น้ำใช้ เช่น โปรดาน โปรดาน โปรดาน ห้องน้ำขนาด ก่อนระบายน้ำดัง วางแผนขยายความของ โปรดาน และระบายน้ำดูรังระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตู้ไนซ์ Sump ขนาด 3 ถูกบ้าศักดิ์ “ไม่มีรีวิว หน่วยเครื่อง Initiator หรือ Catalyst เพื่อร้องเรียน หากเกิดการหลั่งร้อน ให้ออก แนะนำ สำหรับน้ำดูรังระบายน้ำที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรักษาระบบ ก่อสร้าง - ผู้เชี่ยวชาญ Overflow จาก Pellet Cooling Water Tank ในหน่วยติดตั้งน้ำ บริษัท 0.1 ถูกบ้าศักดิ์ครัว ต่อช่วง รวมทั้งช่วงที่รับภาระของอุตสาหกรรม Pellet 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองระบบเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด

ลงนาม..... (นายวีระ วัชรียศกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด	ลงนาม..... (นางสาวสุนทร ศรีจิรันนท์) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเอกสาร บริษัท ซีซีอี จำกัด
	
รับรองลงนามแทน 25/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด	รับรองลงนามแทน 25/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ซีซีอี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ดูดน้ำหน้า (ต่อ)	<p>Cooling Water Tank กว้างที่สุด 9 เมตรยาว 8 เมตร กวากลมต่อชั่วโมง) ส่งเข้า Chip Separator เพื่อยกเศษอาหารพิเศษและเศษหินก้อนส่วนใหญ่ API Separator จานวน 2 จานวนเดียวกันก่อนส่งไปเพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำ รวมของโครงงาน และระบบจดจำลงระบบทะเบียนของนิคมอุตสาหกรรมมานาคมต่อไป</p> <p>- น้ำเสียที่ระบายน้ำดีดีคืนเข้าสู่แม่น้ำครัวความดัน 10 ครั้งต่อปี ปริมาณดึงดูด 8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อครั้ง และนำไปสู่อนุจันห์เรือนหัวขุดลึก เช่น น้ำล่างพน เกิดขึ้น 10 ครั้งต่อปี ปริมาณดึงดูด 8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อครั้ง รวมรวมไปสูงสุด 1 ลิตร/วินาที (Swmp) ที่มีอยู่ในระบบหลักของโครงการ ระบายน้ำในกระบวนการผลิต และ ไอล์ไปบันได รวมกันที่ API Separator เพื่อยกเศษหินก้อนออกก่อนระบายน้ำ Check Pond เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนดึงลงสู่แม่น้ำร่วมกับน้ำ ก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำร่วมกับน้ำ รวมของโครงงาน และระบบจดจำลงระบบทะเบียนของนิคมอุตสาหกรรมมานาคมต่อไป</p>	<p>- ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตัวเอง โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลีไฮเลน จำกัด</p>

 ลงนาม..... (นายสมศักดิ์ ไชยเชื้อ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีไฮเลน จำกัด	 T.F.E. รับรองจำนวนหน้า 26/75 พฤษภาคม 2563	 SECOT CO., LTD. (นางสาวสุรัตน์ พิริพันธ์) ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีค็อก จำกัด
---	---	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ภูมิภาคพื้นที่ (ต่อ)	<p>- น้ำจาก Cooling Tower Blow down เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณถึงต่ำๆ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส จะถูกส่งไปบำบัดผ่าน API Separator และระบายน้ำลง Check Pond เพื่อตรวจสอบและความคงทนคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ก่อนระบายน้ำลงระบบเส้นระบายน้ำของโรงจาน และระบายน้ำลงระบบเส้นระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมมาตราพุดต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำที่จากการระบายน้ำผิดต่อไปใน (Blow down) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณถึงต่ำๆ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ปริมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) <p>จะถูกส่งไปบำบัดผ่าน API Separator และระบายน้ำลงที่ Check Pond เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด งานนี้ระบบภายในตู้ร่างระบายน้ำที่รวมของโรงจาน และระบบบำบัดน้ำของนิคมอุตสาหกรรมมาตราพุดต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำที่จากการระบายน้ำผิดต่อไปใน (Closed Loop & Chilled Water) ก็จะเข้าไปในครัวครัวภารภัณฑ์ทุกการผลิต 	<p>- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิโอทีลีน จำกัด</p>

 ลุงนาม (นายไธสง พัฒนาพา ศิริจิตตนาท)	 T.F.E. กรรมการผู้จัดการ	รับรองจำนวนหน้า 27/75 พฤษภาคม 2563
บริษัท ไทยโพลิโอทีลีน จำกัด	บริษัท ไทยโพลิโอทีลีน จำกัด	ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ดูดอากาศ (่อ)	<p>มาตรฐาน 2 ครั้งต่อ 1 ปี สำหรับมาตรฐานที่สูงสุด 16 ถูกน้ำมันคราบครุ่นโอนต่อครั้ง โดยส่ง "ไปรษณีย์ API Separator ก่อนระบายน้ำ" ไปยัง Check Pond เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ก่อนระบายน้ำลงท่อระบายน้ำที่รวมของโรงจาน และรวมของน้ำข้าวของนิคม</p> <p>บุคลากรร่วมงานตามพื้นที่ []</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการฉีดพ่นยาพ่นท่อทั้งในย่อยห้องชุดหมาพนาก (Check Pond) ไม่ใช่ "นาฬิกามาตรฐาน" ก่อภารกิจ โครงการต้องทำการถูบกัลเบี้ย API Separator ในน้ำสักภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง 36 นาที (เวลาสูงสุดที่น้อยกว่าทุกๆ ห้องรับน้ำ-เสียได้) น้ำที่ถูกผ่านการรับน้ำด้วยแม่ปั้ง "ไม่ได้" ตามมาตรฐาน จะต้องทำการหยุดกระบวนการ การผลิตตามที่กำหนดตามความปลอดภัย 	<p>ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิอยาทีค จำกัด

 SECOT CO., LTD.	ก.๖	รับรองจำนวนหน้า 28/75 พฤษภาคม 2563
ลงนาม..... (นายธีดา วงศ์เรืองสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิอยาทีค จำกัด	บันทึกไฟฟ้าเอกสารที่กัน บริษัท ไทยโพลิอยาทีค จำกัด	(นางสาวกานดา ศิริจินันท์) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายด้าน บริษัท ไทยโพลิอยาทีค จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ภัยพยาห์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำที่ปรับ Check Pond และระบบทดลองผ่าน Check Pond โดยโครงการฯ เป็นประจำทุกวัน สำหรับ pH Conductivity และ TDS - กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปรับ Check Pond ทั้งอ API Separator และระบบบำบัดผึ้งผ่าน Check Pond โดยโครงการฯ เป็นประจำทุกวัน สำหรับ pH Conductivity COD SS TDS และ Oil & Grease - กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปรับ Check Pond และระบบบำบัดผ่าน Check Pond โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับ คุณภาพ pH TDS SS COD BOD₅ และ Oil & Grease - นำบันทึกผลการอนุญาตaphenที่ในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check Pond) เป็นไปตาม มาตรฐานน้ำที่ดีตามที่กฎหมายกำหนด - ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยจะละ 1 คน <p>แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย ดังแสดงในรูปที่ 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอทีค จำกัด

ลงนาม.....


(นายปรีดา วชิรเดชสารสุข)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิโอทีค จำกัด

ลงนาม.....

(นางสาวศรีนันทา ศรีจันวนานห์)
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนด้านสื่อ
บริษัท ชีค็อก จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 29/75
พฤษภาคม 2563
บริษัท ไทยโพลิโอทีค จำกัด
ชีค็อก จำกัด



รูปที่ 1 เหมือนรูปแบบบัญชีเพื่อเรียขอ้างว่าจะดำเนินการตามมาแบบนี้

บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิล์ม จำกัด




ลงนาม.....
 นายปรีดา วัชระพงษ์สกุล
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิล์ม จำกัด

รับรองงานหน้า 30/5
 พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิล์ม จำกัด
 มหาสารคาม ประเทศไทย

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ภัยพยาหน้า (ต่อ)	<p>- เมื่อแผนการดำเนินการศึกษาความเสี่ยงไปได้ในกรอบนี้ ทั้งผู้ที่ดำเนินการรับมือเดลากับไปใช้ใหม่ เป็นไปเรื่อยๆ สำหรับผู้ที่ดำเนินการรับมือเดลากับไปใช้ใหม่</p> <p>● ระบบที่ดินภายในระบบเวลา 1 ปี กาหนดจัดการ ก่อสร้าง โครงการและตัวโครงสร้าง โครงการฯ จะมี แผนการศึกษาความเสี่ยงไปใช้เดลากับไปใช้ใหม่ สำหรับผู้ที่ดำเนินการรับมือเดลากับไปใช้ใหม่ผ่าน กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น กิจกรรม บริรุณรุจกคุณเมือง (F1 Small Group) ซึ่งเป็น กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานใช้หัวใจในการมอง กระบวนการผลิต รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานใช้หัวใจในการมอง Total Productive Management (TPM) มาใช้ ในการศึกษาความเสี่ยงเดลากับไปใช้ใหม่ กระบวนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์หา สาเหตุอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ ที่สูงที่สุด และพัฒนามาตรฐาน พัฒนา แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อมทาง โศบะและอนุรักษ์การจัดการน้ำและกา ขยะเสีย เป็นต้น</p> <p>● ระยะยาว โครงการฯ มีแผนการศึกษาความเสี่ยงไปใช้ใหม่ในการดำเนินการทั้งผ่านการนำร่อง เป็นไปได้ในการดำเนินการทั้งผ่านการนำร่อง</p>	<p>- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด</p>	

 (นายปรีดา วชิรพัชรากุ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด	ลงนาม..... (นายสุรัตน์ พิรุณนันท์) ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ บริษัท ชีคอก จำกัด	 รับรองจำนวนหน้า 3/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD
---	---	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของเสียงแวดล้อม	มาตรฐานของกันและกันไฟฟ้าผลรบกวนสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ภูมิภาพน้ำ (ต่อ)	<p>กําลังแม่ไฟฟ้า หมุน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ใน การติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO) และ ศึกษาระบบผลการใช้เม็ดตะไคร้ยกราฟฟอต บริเวณน้ำทึบและ ออกสีในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอล่าสิน จำกัด
5. ระบบน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องสูบน้ำและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามโปรแกรม การตรวจสอบและบำรุงรักษาของเครื่องจักรน้ำ และควรพิจารณาได้อีก ใช้วิธีการควบคุมคุณสมบัติที่ทางรัฐบาลกำหนดตามความเหมาะสมเพื่อต่อไปการติดตั้งทั้งกินควร - ติดตั้ง Acoustic Enclosure เพื่อลดระดับเสียง ปลุกปักน้ำที่มีเสียงดัง โดยให้มีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(㏈) ที่ระยะห้าเมตร Acoustic Enclosure 1 เมตร - ติดป้ายเตือนการส่วนได้ไปของผู้คนจากการ ปลดออกซิเจนเร.googleapisที่มีระดับเสียงคงที่ 85 เดซิเบล(㏈) เดชะวานคุณไม่พึงพากันตามความได้ ปลุกปักน้ำที่มีเสียงดังอย่างมากหรือ เมื่อต้องเข้า "ไปในพื้นที่ที่มีเสียงดัง" 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอล่าสิน จำกัด

ลงนาม.....
(นายปรีดา ว่องไวชัยฤทธิ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิโอล่าสิน จำกัด


ลงนาม.....
(นางสาวศุภนันทา ศิริพัฒนาณฑ์)
ผู้อำนวยการสัมมูลกิจ
บริษัท ไทยโพลิโอล่าสิน จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 32/75
พฤษภาคม 2563
บริษัท ไทยโพลิโอล่าสิน จำกัด
SECO T CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบทีบีซี (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ในกระบวนการรื้อทิ้งการป้องกันไม่ให้พนักงานต้องฟังระดับเสียงดังไปกว่าหนึ่งชั่วโมง กำหนดระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานต้องฟังอย่างต่อเนื่อง การทดสอบพนักงาน/การติดตามหัวงานในพื้นที่มีเสียงดัง แดง 1 เว็บปริมาณชุมชนอย่างน้อยเป็น 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีอีทีลิน จำกัด
6. กากของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วบรวมน้ำมันเครื่อง ไขมันจาก API Separator ได้ 200 ลิตร และถ่ายเท้ายากนยอกที่ได้รับอนุญาตจากน้ำยาการรักษาเรือนไม่ทำจัดต่อ "ไป" ให้หายชัย ไนน์เรเเฟน ที่โครงการ ให้มีกรรมการเพียงพอสำหรับน้ำมันพืช แล้วกันร่วมร่วมส่ง บริษัทกากของเสีย "ไดร์บอนดิชูมูล" ดำเนินการรับ "ไป" ไช Manifest System ในกระบวนการเดียวกัน โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - API Separator 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีอีทีลิน จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานเดียวกัน	มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินผล	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6. กากของเสีย (ต่อ)	<p>มาตรฐานที่ใช้กับมูลและทิ้งพลาสติกในเบ็ดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้รัฐมนตรีออกของเดี่ยวน้ำทางเรือที่ต้องติดตั้ง Global Positioning System (GPS) และติดเบอร์โทรศัพท์เพื่อป้องกันช่องทางในการแล่งร่องรื้อของเสียมาสังโภตงาน 	<p>พนักงานที่สำรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลาดคระยะเวดาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดคระยะเวดาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอทีลีน จำกัด
7. กากของมนุษย์	<p>มาตรฐานที่ใช้กับมนุษย์ที่ไม่ได้กินน้ำหนักตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ขึ้นตามการค้าในประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการก้นโรงจราจร HDPE โรงงาน LLDPE และโรงจราจร PP เพื่อจัดระบบการจราจรภายในประเทศที่มีความถี่ในระดับเยี่ยมเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น - กวดบัญชีน้ำหวานชุมชนบ้านส่างพัฒนาให้ปฏิบัติตามครรัชธรรมของชาติที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่น การกำกับดูแลความเร็วของทางและจุดเหล็กงานน้ำที่รักษาระดับความปลอดภัย - ตรวจสอบความพร้อมของถนนเพื่อรองรับการจราจรในช่วงเวลา特定 เช่น ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. 	<p>ตามนิ麽คระยะเวดาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลาดคระยะเวดาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดคระยะเวดาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอทีลีน จำกัด

ကြပ်လောင်မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် ၁၂၃၊ လမ်းမြေ ၁၇၅၀၁။

卷之三

A circular library stamp with the word "SECOT" at the top and bottom. The center contains a stylized logo.

.....
.....
**(ນາງຄារຖຸນ້າ ຕີຮັດຕິນານທີ)
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄົງກາງຈະເລືອດ
ເວັບໄຊ ຫຼືອົບ ເປົ້າ**

พฤษภาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสำหรับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานเดียวกันของสถาบันวิจัยฯ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7. การเฝ้าระวังความทันสมัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> การติดตั้งผู้ช่วยที่มีการติดตั้ง GPS และระบบดาวเทียม Positioning System (GPS) และระบบดาวเทียม GPS กำหนดให้มีการติดตามกิจกรรมของพนักงานในการเข้าสู่และออกจากห้องพักและการตรวจสอบความปลอดภัยในแต่ละบุคคล แนะนำแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ประเมินศูนย์ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของผู้เช่าห้องพักอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการดูแลรักษาและซ่อมแซมในกรณีที่มีการชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ห้องโถงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยโพลิโอทัฟฟ์ จำกัด
8. การเก็บข้อมูลรายเดือน	<ul style="list-style-type: none"> ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจำเดือนต่อเดือนตามกำหนดเวลาสถาบัน (Monitoring) และควบคุม (Control) โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่มีข้อกำหนดพิเศษจากพนักงาน มาตรฐานการขอแบบตัวอย่างโดยตัวผู้รับ Autoclave Reactor จุดให้ห้องประภัย (Blast Proof Wall) ขนาด 40 เซนติเมตร สูง 8 เมตร ปิดล็อกทุกหน้า ประตูได้มาตรฐาน สามารถรับแรงกระแทกได้ 2.5 ตันต่อตารางเมตร จัดที่นั่งระวาง Interlock เพื่อความปลอดภัย แนะนำต้นไม้ภายใน Autoclave Reactor 300 องศาเซลเซียส และ 1,600 บาร์ ตามลำดับ 	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยโพลิโอทัฟฟ์ จำกัด

ลงนาม.....

(นายธีรดา ว่องไวรากุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิโอทัฟฟ์ จำกัด



รับรองฉบับนี้ 35/75
พฤษภาคม 2563
บริษัท ไทยโพลิโอทัฟฟ์ จำกัด

.....
(นายถวัลย์ พันโนนันท์)
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลิโอทัฟฟ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การติดอัณฑุร้ายเรน (ต่อ)	<p>มาตรฐานป้องกันและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ซึ่งในกรณีที่อุบัติเหตุมีรือความตื้นสูงเกินกว่า ที่กำหนดจะมีการถอดสัญญาณเตือน "ไฟฟ้า" ห้องควบคุม พร้อมกับตั้งไฟหยุดการทำงาน ของเครื่องจ่ายความดันทันทีและขับเคลื่อนต่อ และหยุดเสียดูร่วงปฏิริยา ทำให้อุบัติเหตุไม่เตะ ความตื้นภายใน Reactor ตลอดทั้งที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ติดตั้ง Rupture Disc (PSF 001-004) จำนวน 4 ตัว ที่ปรับแต่งไปปฏิริยา เพื่อช่วยระบายอากาศ และความดันในการพิเศษ Over Pressure โดย กำหนด Bursting Pressure ไว้ 1,650 บาร์ ซึ่ง ในกรณีที่ความตื้นสูงเกินกว่าที่กำหนด ใช้แตกออกและระบายอากาศออก ทางระบบ Emergency Venting Separator (EVS) ติดตั้ง Tubular Reactor ออกแบบ Tubular Reactor ให้เป็นท่อ 2 ชั้น โดยด้านในห่อชั้นที่ 1 เป็นส่วนของจาร เกิดปฏิริยา ส่วนท่อที่้านนอกจะมีชีทไพล์ทัน ซึ่งจะมีการติดตั้งครั้งคราววัดการอุณหภูมิ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด

ลงนาม..... (นายปรีดา วัชร์เมธากุล) กรรมการผู้ดูแล บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด	TPE รับรองจ忙วนหน้า 3675 พฤษภาคม 2563 นันนท์ ใจมีเพียหาดใหญ่ ๑๗๙ TPE POLYETHYLENE CO., LTD	ลงนาม..... (นางสาวศรีนพชา ศรีรุ่งนนท์) ผู้อำนวยการสั่งงานล้วน บริษัท ใจมีเพียหาดใหญ่ จำกัด
--	---	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังระบบพิเศษอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การติดตั้งมาตรฐานแรง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ในหน้างาน Online เพื่อตรวจสอบการรั่วของแพลงชั่น ให้กำหนดค่าเตือนไว้ที่ 50,000 ppm เมื่อถึงค่าเตือน โครงการ จะดำเนินการหยุดกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดการรั่วไหลของห้องห้องพร้อมหัวไนท์ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนที่เกิดความเสียหายเพื่อการป้องกันและแก้ไข และตรวจสอบการซ่อมแซมที่ลืมภายในขั้นตอนเริ่มกระบวนการผลิต จัดให้มีระบบ Interlock เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความดันไว้ที่ 295 องศาเซลเซียส และ 1,600 บาร์ ตามลำดับ ซึ่งในการผู้ที่อุณหภูมิหรือความดันสูงเกินกว่าที่กำหนดจะมีการส่งสัญญาณเตือนไปที่ห้องควบคุม พร้อมกับสั่งให้หยุดการทำงานของเครื่องจักรความดันน้ำที่ต้องตรวจสอบ เตรียมหดสูญญากาศในบริเวณทำให้อุณหภูมิและความดันภายใน Tubular Reactor ลดลงทันที ติดตั้งวาล์วสามทาง (Three-Ways Valve) เพื่อรักษากรณีเกิด Over Pressure ที่เกิดจากใน Tubular Reactor ซึ่งจะถูกเปิดตัวขณะที่ Interlock เมื่ออุณหภูมิและความดันมีค่าสูงเกินกว่า 295 องศาเซลเซียส หรือ 1,600 บาร์ ตามลำดับ โดยใช้แซดโซลิเดอร์มอร์การ์ภายใน 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย พลีโอทีคส์ จำกัด	

ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์ธราถุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย พลีโอทีคส์ จำกัด	ลงนาม..... (นางสาวอรุณนา พิริฒันนาท) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายด้าน บริษัท ไทย พลีโอทีคส์ จำกัด
TPE	รับรองจำนวนหน้า 37/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทย พลีโอทีคส์ จำกัด แผนกฯ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ - กองทุนฯ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาความปลอดภัยหลักของห้องทดลอง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การติดตั้งเครื่องเร่ง (ต่อ)	<p>Tubular Reactor จะตั้งอยู่ร่างแบบ EVS เพื่อจัดเพื่อรองรับภาระน้ำหนัก โดยพิเศษของอุปกรณ์การทดลอง</p> <p>สำหรับ Autoclave Reactor และ Tubular Reactor</p> <p>Reactor</p> <ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบ Emergency Venting Separator เพื่อรับภาระน้ำหนักโดยไม่มีอุบัติเหตุของ Autoclave Reactor และ Tubular Reactor แม้ Over Pressure จะทำให้ Rupture Disc ที่ Autoclave Reactor แตก และ Three-Ways Valve ที่ Tubular Reactor เปิด เพื่อรับภาระน้ำหนัก และพิเศษของอุปกรณ์การทดลอง EVS ซึ่งภายในถังมีการบรรจุน้ำเพื่อใช้ในการลดอุณหภูมิของห้องทดลอง ที่จะมีผลออกฤทธิ์ปฏิรูปและไขข้อข้อกากาดังนี้ 	<p>สถานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoclave Reactor (และ Tubular Reactor) 	<p>- ทดลองระบบทาดามั่นคง</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด</p>

ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์เชื้อราถุก) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 38/75 บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด TPE POLYETHYLENE CO., LTD.	ลงนาม..... (นางสาวสุมิสา ศิริจันนาบท) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยโพลีอีทิลีน จำกัด
		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ขอรับและเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การกิดอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	<p>ภายในถัง ซึ่ง Joanna เวเด้นด์ทัฟลีเดอร์ แจ้งว่า การควบคุมเย็นร้อนน้ำที่ Condensate ห้อง Condensate ที่กิดขึ้นจะบุกระบบของกากัง ผ่าน Excess Flow Valve เพื่อระบายน้ำลงท่อร่าง ระบายน้ำเดิมจากระบบการผลิต และ ส่งไปท่อ API ต่อไปยัง "ร่าง" ในขณะ ที่มีการระบายน้ำที่ขาดเพื่อป้อง Emergency Venting Separator ความดันภายในถังจะมี ค่าประมาณ 3 บาร์ก้า ทำให้ Excess Flow Valve เปิดอัตโนมัติเพื่อเร่งจราจารความดันที่ เพิ่มขึ้นกว่าปกติ (Excess Flow Valve จะปิด[*] เมื่อความดันในถังสูงกว่า 0.6 บาร์ก้า) และ[*] ในการฉีดพิคิล Run Away Reaction หรือ Over Pressure จะมีระบบ Interlock ติดอยู่มา[*] แรงดันปานกลางจากผู้ตัดสินใจก็ควรจะต้อง[*] Separator พ่อปั๊วจอกันไม่ใช่ก็ควรจะต้อง[*] ของก๊าซเอทธิลีน (Ethylene Vapor Cloud) ในถัง Emergency Vent Separatot บนชั้น[*] ตุดหัวย่อยการระเบบฯ โดยตัวการลีดได[*] น้ำแรงดันปานกลางประมาณ 2 ตันต่อชั่วโมง - นำร่องของโรงจอดรถแห่งการรักษารักษา[*] เครื่องจักร ให้สามารถติดต่อและไฟฟ้าได้ภายใน[*] 5-10 วินาที ให้เกิดผลกระทบต่ำที่สุด เช่น[*] ● ระบบแสดงตัวจอกที่ในโรงงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อระบบทาด้านนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์เชษฐกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด	TPE	รับรองจำนวนหน้า 39/55 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด นางสาวสุนทรี ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
	 พฤษภาคม 2563 SECOT CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของอุปกรณ์ดังกล่าว	มาตรการป้องกันและดำเนินการเบี่ยงเหตุด้วย	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การเกิดอัมพาตฯ เมือง (ภัย)	<ul style="list-style-type: none"> ระบบติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะรบกวนนิ่นเปาเดอร์ สำรองสถาน稼้งภายในไฟได้นาน 48 ชั่วโมง ในกรณีที่หอดูจ่ายคระແสไฟฟ้า ระบบ UPS (Uninterruptible Power Supply) เพื่อจับไฟฟ้าให้แล้ว Instrument และ DCS ซึ่งจะรบกวนในการสั่งที่ไม่มีการແසไฟฟ้าเจ้าไฟฟ้า สามารถจับไฟให้แล้วรับยก่อน 0.5 วินาที สำหรับเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการหยุดระบบการผลิต ได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบระบบการทำงานของ Gas Detector ตามกำหนดร่างรักษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่ตรวจสอบกับซื้อขายเดือนละก็ ตรวจเชิงการร้าว ให้เหลืออยู่เพียงเศษๆ ที่พร่อง เป็นจุดที่น้ำมีการติดตั้ง จำนวน 87 จุด กําหนดสิ่งที่จะก่อร้ายฯ ประเมินการติดตั้งเพิ่ม จำนวน 5 จุด รวมทั้งหมด 92 จุด ท่านรับทราบ โครงการ เช่น เปริมาณ Compressor House, Gas Storage และ Catalyst Injection เป็นต้น โดยจะตั้งสี่ัญญาเตือนเมื่อตรวจพบมีความเสี่ยงมากถึงล้านบาทกว่า 20% ของค่า LEL ทั้งนี้เมื่อมีจังหวัดอื่นๆ โครงการฯ จะดำเนินการหยุดกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุจนกว่าการรักษาไว้จะแตก ของห้องท่อ หรืออาจมีวัสดุหักห้ามหุ้นส่วนที่เกิดความเสียหายเพื่อทำการป้องกันและแก้ไข และตรวจสอบปริมาณกําลังออกอากาศในน้ำก่อนรีบกกรรมกระบวนการผลิต 	- Diesel Generator	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของ

 ลงนาม..... (นายศิริชัย จันทร์บุตร) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์เคมี จำกัด	 ลงนาม..... (นางสาวน้ำฝนวนานา 4075) พฤกษาคน 2563 บริษัท ไทยโพลิเมอร์เคมี จำกัด	 ลงนาม..... (นางสาวน้ำฝนวนานา 4075) พฤกษาคน 2563 บริษัท ไทยโพลิเมอร์เคมี จำกัด
 ลงนาม..... SECOT ลงนาม..... (นางสาวน้ำฝนวนานา 4075) พฤกษาคน 2563 บริษัท ไทยโพลิเมอร์เคมี จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

อุปกรณ์ของมนต์รำเรียกเรื่อง (๗๐)	มาตรฐานที่องค์กรและเทคโนโลยีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. กراجเกิดอันตรายร้ายแรง (๗๐)	<p>มาตรฐานที่องค์กรและเทคโนโลยีผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบบป้องกันภัยอุบัติเหตุที่ดี ตามแผนประจำปี รักษาอย่างเคร่งครัดต่อระดับ ๑ ครั้ง ให้ถูกต้องตามกำหนด ได้ตลอดเวลา ซึ่งประเมินอยู่ต่อวัน ระบบตรวจจับอุบัติเหตุ (Heat Detector) และระบบเตือนภัยทางเสียงเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ถูกติดตั้งไว้ทุกวิริยะพื้นที่ สำหรับการป้องกันเมืองที่มีการพัฒนา จำนวน ๖๑ จุด ภายนอกตัวเมืองฯ ไม่มีการติดตั้งเพิ่ม ระบบหัวน้ำดับเพลิงแบบ ๒ ทาง (2 Way Hydrant with Monitor) ที่สามารถดูด水上ได้ ๕๐๐ แกลลอนต่อนาที ในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ได้เช่นกัน หัวน้ำดับเพลิงแบบประจุไฟฟ้า (Fixed Monitor) ประมาณ ๘ จุด ปัจจุบันมีการติดตั้ง จำนวน ๑๓ จุด ระบบหัวน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Deluge System) ปัจจุบันมีการติดตั้ง จำนวน ๑๓ ระบบที่ภายใน ๑๓ ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย - ตลาดด้วยระยะเวลาตามกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน อุบลฯ 	

หมายเหตุ : จุดเด่น ได้ หมายถึง มาตรการ ที่ นักการบดีแนะนำ ประกอบด้วย ความต้องการเพิ่มเติม ภาระที่ต้องการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด โครงการ โรงเรียน ผลิตเมล็ดพันธุ์ต้น ให้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ตามที่ คาดการณ์ไว้ จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ ไทย วันที่ 20 เมษายน 2563 จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ ไทย วันที่ 20 เมษายน 2563



รับรองจำนวนหน้า 41/75
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยพาราฟิน กํากอัล
THAI POLYETHYLENE CO., LTD.

תְּהִלָּה

ລາວສະໝັກສະຫະລັດ

นายกรากนันท์ ศิริพัฒนาทก
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท ซีคอน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องเผาไหม้	มาตรฐานของกันน้ำและแก๊สห้องเผาไหม้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. ก๊อกดับเพลิงร้ายแรง (F.O)	<p>มาตรฐานของกันน้ำและแก๊สห้องเผาไหม้ : หัวฉีดน้ำ (Sprinkler Nozzles) เป็นบันทึก ติดตั้ง ขนาด 78 จุด</p> <p>ระบบหัวและข้อต่อ (Pipework and Fitting) โดย Deluge System สามารถสั่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั่วทุกที่ในอาคาร ตามตัวอย่างที่ได้ระบุไว้ใน</p> <p>: สามารถสั่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือแบบ Manual หรือแบบควบคุม ระยะไกล (Remote)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ บริเวณเก็บสำรองไฟฟ้า ▶ บริเวณห้องปฏิริยา (Reaction Bay) ▶ บริเวณหัวแยก (Separation Bay) ▶ สามารถสั่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลง Manual หรือแบบควบคุมจากระยะไกล (Remote) ▶ Catalyst Mixing Room ▶ Booster/Primary Compressor ▶ Secondary Compressor ▶ Catalyst Injection Room ▶ Inter&After Cooler ▶ 2nd Stage Recycle Gas Cooler ▶ Valve Frame ▶ Absorption Chiller ▶ Tubular Reactor ▶ 1st Stage Recycle Gas Cooler 	พื้นที่โครงสร้าง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัทฯ พลังงานทั้งหมด

ลงนาม.....	TPE	ลงนาม.....
(นายปรีดา วงศ์นิธิธรรม) กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ พลังงานทั้งหมด	ลงนาม.....	(นางสาวศุภนันท์ ศรีวัฒน์) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทฯ พลังงานทั้งหมด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อประภากองทำางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานของกันและกันไฟฟ้าและการดับเพลิง	สถานีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. กการเดินทางร้ายแรง (火)	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ดับเพลิงมือถือชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical) แบบแรงดันภายในออก ไม่ถูกบันทึก ติดตั้ง จำนวน 34 ชุด • อุปกรณ์ดับเพลิงมือถือชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical) แบบแรงดันภายใน ไม่ถูกบันทึก ติดตั้ง จำนวน 15 ชุด • อุปกรณ์ดับเพลิงชนิด Portable ไม่ถูกบันทึก ติดตั้ง จำนวน 9 ชุด • อุปกรณ์ดับเพลิง Fixed Monitor ไม่ถูกบันทึก^๑ โดยรอบกระบวนการผลิต ไม่ถูกบันทึกติดตั้ง จำนวน 8 ชุด • Fire Hose House ไม่ได้ยื่นหนังสือแจ้งงาน ป้องกันการติดตั้ง จำนวน 21 ชุด ภายหลังมี โครงการขยายฯ "ไม่มีการติดตั้งเพิ่ม" แต่ต้องประกอบด้วย : สายดูดพิจขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น • Jet/Spray Nozzle จำนวน 2 หัว • Coupling ต่อสายดูดเพลิง จำนวน 4 ชุด • ชุดผสมเพลิงครบทุก ไพร์ม จำนวน ตลอดเวลา มีจำนวน 7 ชุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแล กองการ - พนักงานดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดธระยะลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอทีคิน จำกัด


หมายเหตุ : จัดตั้งได้ หน่วยดัง มาตรการฯ ที่มีการปฏิบัติอย่างเพลิงเพลิงด้วยเคมีแห้งจะต้องเชื่อมต่อไฟฟ้า ในการ ร่างงานผลิตเมื่อไฟฟ้าติดต่อไฟฟ้า ชนิดความหนาแน่น (ครั้งที่ 2)
หากการพิจารณาของกองงานดูดต่อไฟฟ้า ที่ 20 เมษายน 2563

<p style="text-align: right;">ลงนาม..... (นายรีด้า วัชรพิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิโอทีคิน จำกัด</p> <p style="text-align: right;">TPE</p>	<p style="text-align: right;">ลงนาม..... นางสาวอุษณีย์ ใจวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไทยโพลิโอทีคิน จำกัด</p> <p style="text-align: right;">SECOT CO., LTD.</p>
<p>รับรองจำนวนหน้า 43/75 พฤษภาคม 2563</p> <p style="text-align: right;">บริษัท ไทยโพลิโอทีคิน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD.</p>	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การติดตั้งมาตรฐานย่อย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ชุด SCBA พร้อมสำหรับใช้งานตลอดเวลา ไม่ถ่าน 4 ชุด ระบบ Foam Bladder Tank พร้อมสำหรับใช้งานตลอดเวลา ติดตั้งจำนวน 1 ชุด อุปกรณ์สําหรับดูดซักน้ำ (Safety Shower and Eye Washer) มีจำนวน 8 จุด Spray Water System with Deluge Value ติดตั้งที่บริเวณ Waste Heat Boiler <p>ประดับน้ำดับเพลิง ภารติดตั้ง Nozzle จำนวน 12 ตัว และติดตั้ง Deluge Value จำนวน 1 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> น้ำดับเพลิงจากบริษัท พีที โกลบอล เท็นนิคอล จำกัด (มหาชน) ขนาดดับเพลิงถังยึดกลางห้อง ขนาด 10 นิ้ว ให้อัตรา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และดับเพลิง 12 นาที/ตัว บ่อน้ำดับเพลิงสำรอง (Fire Pond) ขนาดความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับเพลิงไหม้ ได้ประมาณ 7 ชั่วโมง เพื่อสำรองในกรณีบริษัท พีที โกลบอล เท็นนิคอล ชำรุด (มหาชน) ไม่สามารถดับเพลิงได้ 	- พื้นที่โครงการ - ตลาดธระบาราดำเหมินกาว	- ตลาดธระบาราดำเหมินกาว	- บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด

หมายเหตุ : จัดตั้งได้ตามยังคงมาตรฐาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามบทลงรายการที่ออกโดยกรมทรัพยากรและเขต โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลีเอทีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 2) ในการพิจารณาของกรมอนามัย ประเทศไทย วันที่ 20 เมษายน 2563

<p style="text-align: right;">ลงนาม.....</p> <p>(นายปรีดา วงศ์เรืองศักดิ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด</p>	<p style="text-align: right;">ลงนาม.....</p> <p>รับรองจำนวนหน้า 44/5 บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด บริษัท ไทยโพลิเมอร์เด็น จำกัด</p>
	
TPE SECOT	
(นางสาววนัน莎 ศรีวุฒินันทน์) ผู้รับผิดชอบส่วนตัว พฤษภาคม 2563	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การเกิดอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> Fire Pump ปั๊ม Vertical Pump บริเวณ Fire Pond บึงคัดลอกน้ำด้วย Diesel Engine จำนวน 1 ตัว สามารถทำงานได้ในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง ตัวแรงงานน้ำได้ 200 psi อัตราการไฟ 600 ลูบนาที/เมตรต่อชั่วโมง ระดับเพิ่มพิเศษ ชั้นพิเศษ Fixed Monitor จำนวน 1 ตัว และหัวสีดจำนวน 8 หัว สำหรับสีด้านที่รือไฟน์ ให้ที่ภายในตัวร่องมีถังบรรจุไฟน์ จำนวน 5,500 ลิตร และเป็นติดตั้งตามการณ์ส่วนกลางด้านหน้า ไฟ 200 psi อัตราการไฟ 3,790 ลิตร์ต่อนาที ห้องครัวและห้องน้ำปลอดภัยทั่วทั้งงานที่ยว ปรับความเต็มอากาศ สภาพความเรียบเรื่อยของสถานที่ ห้องน้ำไม่ติดกัน ตามแผนการตรวจสอบและให้บันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดการตามปกติของที่ยว ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตามแผนการตรวจสอบของที่ยว โครงการ ตั้งแต่ 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยโพลิโอทีค จำกัด

 ลงนาม..... (นายรุ่งโรจน์ จิตมโนน)	 ลงนาม..... (นายกรรณสูต สฤษดิ์ศรีสุกชาร์)	 ลงนาม..... (นายนพภัทร์ พoliothet)
TPE		
รับรองจำนวนหน้า 45/75		
พฤหัสบดี ที่ ๒๕๖๓		
บริษัท ไทยโพลิโอทีค จำกัด		
บริษัท POLYETHYLENE CO., LTD.		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของอิฐมวลสาร	มาตรฐานที่ร้องขอและเก็บมาทดสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การติดอันตรายร้ายแรง (ก่อ)	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานที่ร้องขอ (ปี-1-เบ็ดครัวถึงก่อฯ) สัญญาณเสียงทางดูดซูญ (ตรวจสอบสัญญาณ) บีบมือตัวบุคคล ระบบแก๊สคันเบนเพลิง (ตรวจสอบการทำงานของว่าเตา ท่อเบรกเกอร์ หัวสูบ หัวสูด และระบบ瓦斯 ต่างๆ) ถังดับเพลิงเมืองอิถอ (ตรวจสอบตามแบบน้ำดับเพลิง ความต้านทาน ตัวถัง ตัวถังน้ำรักษา และสภาพการติดตั้ง) สายดับเพลิง (ท้า Hydrostatic Test) <p>- ตรวจสอบการทำงานของระบบการดูดซูญตามย่านอุบัติเหตุขนาด 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>- ทำการตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspector) ตามแผนกรตรวจสอบของงาน</p> <p>- ประเมินใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย</p> <p>- ก่อขนาดเขตดูดซูญหรือภายในพื้นที่โรงงาน</p> <p>- ในบริเวณที่อาจมีการรั่วไหหดของสารเคมี โครงการฯ กำหนดให้เข้าไปบูรณาไฟฟ้าชนิดบีบมือไทยโดยอิทธิพล จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โถงกลาง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยไฟฟ้าพัฒนาทัน จำกัด

ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชรเดชรักษา)
กรรมการผู้จัดการ

รับรองจำนวนหน้า 46/75
พฤหัสบดี 2563
บริษัท ไทยไฟฟ้าพัฒนาทัน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO., LTD



ลงนาม.....
(นางสาวศุภนันทา ศิริจันนานา)
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งผลิตภัณฑ์
บริษัท ไทยไฟฟ้าพัฒนาทัน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบสิ่งแวดล้อม	ผู้มีอำนาจ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การติดอุณหภูมิร้ายแรง (ต่อ)	<p>爆炸式 Explosion Proof</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับไฟฟ้าคงกระมั่นหล่อเย็น (Cooling Water System) ของ โรงงาน ให้เป็นอิสระจาก โครงสร้าง HDPE โรงงาน LLDPE โรงงาน PP1 และ โรงงาน PP2 - ในการซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบระหว่างการเปลี่ยนแปลง ไฟฟ้าจาก น้ำร้าย พิพิธ โกลบอต เคิมโคต จำกัด (มหาชน) ได้รายงานจะรับทราบและดำเนินการแก้ไขด้วย ผู้ดูแล Glow SPP Public Co., Ltd. เพื่อใช้ภายใน โรงงานได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะระงับจากแหล่ง ไฟฟ้าได้ - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบท่อทุกท่อน เพื่อให้ เป็นไปตามที่อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีการรั่วไหลของ สารเคมีและภัยคุกคามครื้นเคร้อของตรวจสอบอย่าง ละเอียดทุกๆ 3 ปี - โครงการฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบและดำเนิน ระบบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • การตรวจสอบครั้งที่ 1 ได้แก่ การตรวจสอบที่ชุด ไม่ต้องผลกระทบกับชุมชน/โรงงาน ใกล้เคียง และสามารถควบคุมได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มี 	<p>ผู้มีอำนาจ</p> <p>สถานศักดิ์แม่น้ำ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ไทยโพลิอิทีค จำกัด</p>


ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์เรืองฤทธิ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิอิทีค จำกัด	ลงนาม..... TPE	ลงนาม..... S E C O T	ลงนาม..... ผู้อำนวยการสำนักสืบสวน นรัตน์ ใจกลางเมือง จำกัด
รับรองจำนวนหน้า 4/75 พฤศจิกายน 2563		ลงนาม..... ผู้อำนวยการสำนักสืบสวน นรัตน์ ใจกลางเมือง จำกัด	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและดำเนินการลดสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การติดตั้งทรัพยาเรน (ต่อ)	<p>อยู่ในโรงงานรวมถึงการเก็บรวบรวมสิ่งแวดล้อมที่ โรงงานชำรุดเสียหายไม่น้อยกว่า 10% ที่จะส่งผล กระบวนการที่โรงงานให้ไปรบกวนการภาวะสุกัดใน ระดับที่ 1 ได้ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือ^{กับภาวะสุกัดใน}</p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาวะสุกัดในระดับที่ 2 ได้แก่ ภาวะสุกัดในที่ซึ่ง^{ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน/โรงงานใกล้เคียง} ^{แต่การควบคุมภาวะสุกัดในที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ} • ภาวะสุกัดในระดับที่ 3 เป็นภาวะสุกัดในระดับ^{ใหญ่ๆ ที่มีแนวโน้มจะถูกตัดออกไป} ^{รวมถึงการสร้างหลักของการต่อต้าน ที่ขยาย} ^{ผลการระบาดของสุกัดใน หรือถึงขั้นต้องห้าม จนถึง} ^{ชั้นอุบัติเหตุ Site Emergency Manager ต้อง} ^{ประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่} ^{ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม} ^{(Environmental Monitoring Control Center: EMCC) (ดูเอกสารในนี้ที่ 2 ถึง 4)} 	พนักงานโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ พิเศษที่ต้องดูแล

ลงนาม..... (นายปรีดา วัชร์เชษฐา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ พิเศษที่ต้องดูแล	ลงนาม..... บริษัทฯ พิเศษที่ต้องดูแล	ลงนาม..... นางสาวสุนทรี ศิริรัตนานนท์ ผู้รับผิดชอบ
..... TPE SECOT บริษัท POLYTHYLEN CO., LTD

ภาระฉุกเฉิน ระดับ 1 (ภายใน)




รูปที่ 2 แผนฉุกเฉิน ระดับ 1 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน
ชนิดความหนาแน่นต่ำ บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด



ลงนาม..... (นายปรีดา วัชร์เชียร์สกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด	TPE บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD.	ลงนาม..... นางสาวสุนันทา ศิรุพินานนท์ ผู้อำนวยการสั่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด
--	--	--

ภาวะฉุกเฉินระดับ 2 (ภายใน)



**รูปที่ 3 แผนฉุกเฉิน ระดับ 2 (ภายใน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน
ชนิดความหนาแน่นต่ำ บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด**



ลงนาม.....
(นายปรีดา วัชรเทียรศกุล)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด ... POLYETHYLENE CO., LTD.




รับรองจำนวนหน้า 50/73
พฤษภาคม 2563



(นางสาวสุนันทา ศิรุพินามนท์)

ผู้อำนวยการสั่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอท จำกัด




**รูปที่ 4 แผนฉุกเฉิน ระดับ 3 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน
ชนิดความหนาแน่นต่ำ บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด**



ลงนาม..... (นายปรีดา วัชรเทียมสกุล)	TPE ผู้รับรองจำนวนหน้า 51/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด www.POLYETHYLENE.COM	ผู้อำนวยการ นางสาวสุนันทา ศิรุพินานนท์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคห์ จำกัด
--	--	--

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. การผลิตอัมโมนีയัม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 ภายใน โครงการ นิตย์ 1 ครั้ง และเหตุการณ์พิเศษการฉุกเฉิน ระดับ 2 ระหว่างครุภัณฑ์โรงจอดรถ โรงจานชุมทาง เกี่ยวกับห้องน้ำของนราชาการส่วนห้องถ่าย น้ำ ประมาณ 1 ครั้ง - จัดเตรียมรถพยาบาลสำหรับกรณีฉุกเฉิน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ พลิโอลท์ลิน จำกัด
9. จัดซื้อวัสดุและวัสดุคงคลัง ในการทำงาน	<p>1. จัดให้มีระบบหน้ารัฐกรัตติ้านความไม่สงบและสิ่งแวดล้อม โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ นโยบาย และดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนด - นิเทศงาน Safety และ Security ดูแลและรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิ่งปฏิกิริยา ประจำสถานที่อย่างต่อเนื่อง พัฒนาพัฒนาและให้การสนับสนุนเพื่อให้การทำงาน ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น กันร้อนเย็นความกว้าง ปลอดภัย การปฏิบัติระหว่างการทำงาน การใช้อุปกรณ์สิ่งแวดล้อมส่วนบุคคล การหุง彝彝พิจิตร ช่วยชัด การจัดการของเสีย และการขับ Forklift อย่างถูกต้อง เป็นตน ตามแผนการฝึกอบรมของโครงการ - จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการ HAZOP Study ของเครื่องจักร ใหม่ตาม เท่า HAZOP Study ของเครื่องจักร 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ พลิโอลท์ลิน จำกัด

 SECOT CO., LTD.	บริษัทฯ พลิโอลท์ลิน จำกัด (นางสาวสุนทร ศรีพัฒนาท์) ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ พลิโอลท์ลิน จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 52/75 พฤษภาคม 2563
ลงนาม..... (นายธีรา วงศ์เรืองศักดิ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ พลิโอลท์ลิน จำกัด		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ช่องประภากองานเชิงเวศล้อม	มาตรฐานป้องกันและเฝ้าระวังภัยเสี่ยงเวศล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. บริษัทฯและพนักงานประกอบ ในการทำงาน (ต่อ)	<p>อุปกรณ์/กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปกรณ์ที่ บ่อบีน เพื่อใช้กำกับมาตรฐานการป้องกันอย่าง เพียงพอและเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) <p>2. ประเมินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบท่อและข้อต่อ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ ในสภาพดีไม่มีการร้าวไหล - ตรวจสอบสภาพการทำงานและรักษา^{มาตรฐานบริเวณห้องเผาติดตาม Preventive Maintenance Programme ขององค์กรและ} - จัดให้มี Gas Detector และระบบ Fire Alarm ทัว บริเวณ โรงจอด ตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอ หรือ บริเวณ Storage พร้อมมีการตรวจสอบการ ทำงาน - จัดให้มีระบบดูแลดูดซึ่งระบบไฟฟ้าและ ระบบเครื่องไฟฟ้าตามบุคลากร ทั่วไป - ติดตั้งและตรวจสอบการท่องเที่ยวของระบบเตือน ภัย และ Safe Guards ต่างๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา 	<p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัทฯ นำโดย พล.อ.เอกพีระศิน จำกัด</p>	<p>- บริษัทฯ นำโดย พล.อ.เอกพีระศิน จำกัด</p>

<p style="text-align: right;">ลงนาม..... (นายปรีดา วันเชียร์สกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ พล.อ.เอกพีระศิน จำกัด</p> <p style="text-align: right;">รับรองจำนวนหน้า 53/75 พฤหัสบดี 2563</p> <p style="text-align: right;">บริษัทฯ ไทยโพลีโธลิก อินดัสทรีส์ จำกัด</p>	 <p style="text-align: center;">..... S E C O T C O M P A N Y L T D .</p> <p style="text-align: right;">..... นางสาวสุนันทา ศิริจันนนา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร บริษัทฯ จำกัด</p>
---	--


ກາງຈານ 2 (ເທດ)

หน้าที่ ๑๖

中原書局影印本

卷之三

ພາບນັກຄາວ 2563



TPE-LDPE Rev2-T220011-Ta2-Mit&Mon-F.docx

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสังคมวัฒนธรรมล้อม	มาตรฐานที่ถือกันและหลักในการพิจารณาที่แบ่งแยกล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
10. ภาระประเมินผลระหว่างทางสุขภาพ	<p>มาตรฐานที่ถือกันและหลักในการพิจารณาที่แบ่งแยกล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานใหม่ และตรวจสอบการทำงานประจำปี และตรวจสอบสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สี่แห่ง แล้ววินิจฉัยโดยแพทย์อย่างชำนาญด้วยวิธีทางคลินิก ทั้งนี้ไม่ระบุพารามิเตอร์ที่จะทำการตรวจให้ชัดเจน - กำหนดให้มีสถานพยาบาลเมืองศูนย์ในโรงพยาบาลให้กับพนักงาน พร้อมทั้งจัดทำโรงพยาบาลให้กับพนักงานของโรงงานเพื่อลดความแออัดของคนงาน - สำนักงานนักหุ้นส่วนต้องมาทราบผลตรวจในพื้นที่ ประจำตัวผู้ตรวจ ที่ออกบันไดและเดินทางมา จัดตั้งชุดนัด จัดนับหน้าพนักงาน ซึ่งมูลค่ารวมต่อหัว (MSDS) และข้อมูลที่เป็นอ่อนๆ ให้หน่วยงานสาธารณสุขใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนดูแลฯ บุคคล 	<p>พนักงานที่ตรวจพบว่าสุขภาพไม่ดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานที่ตรวจพบว่าสุขภาพของพนักงานใหม่ และพนักงานที่ตรวจพบว่าสุขภาพไม่ดี - ตลาดตรวจสอบเวลาดำเนินการ 	<p>ตลาดตรวจสอบเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ไทยโพลิโอทีค</p>

(นางสาวสุกัญญา ศิริรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
นิวัชัย รังษีกุล จ้าว
นิวัชัย รังษีกุล จ้าว



พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยโพลีเมอร์พลาสติก
THAI POLYETHYLEN CO., LTD.

.....
.....

หน้า ๑๖

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

TPE-LDPE_Rcv2-T220011-Ta2-Mit&Mon-F.docx

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อมร้ายแรง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11. สิ่งธุรกิจ-สังคม	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อมร้ายแรง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พัจารณาในห้องถังที่มีคุณสมบัติ ดูแลโดยรอบบนที่ดินที่ทรงไว้โครงสร้าง หมายความว่าบ้านเดี่ยวที่ต้องการซื้อขายทำเงิน ไม่เป็นบ้านเดี่ยวที่มีห้องถังที่มีคุณสมบัติ และมีห้องน้ำติดต่อ ไว้กลาง แต่ละห้องเดียวกัน ต่อความต้องการซื้อขายและหุ้นชน โดย ให้มีการประชุมทั่วทั้งชุมชนทราบในช่วงที่มี การทำหน้างานว่าง - เผชิร์ รวมถึงพญประโลมชุมชนหารือกิจกรรม ทางสังคมอื่นๆ - นอกจากนี้เพื่อประชาสัมพันธ์โรงจราจรต่อชุมชน ให้ได้ทราบถึงให้ชุมชนหูกดหูด้วยตนเองและเป็นจังหวัด ชั้น โรงจราจร ได้ดำเนินการดำเนินการเพื่อ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงจรา น์ด้วย • เชิญชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงจราจรน้อย ไปด้วย 1 ครั้ง เพื่อสร้างความตื่นพันธ์กับชุมชน อย่างดีอย่างน่อง • ผลิตเอกสารหรือแผ่นพับแจกประชาชน เพื่อ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของโรงจรา 	<p>สถานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านชุมชนโดยรอบบนที่ดินที่ทรงไว้โครงสร้าง - ตลาดธรรมชาติดำเนินการ 	<p>ระยะเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์เรืองศักดิ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด	TPE	รับรองสำเนาหน้าที่ 56/75 พฤษภาคม 2563	(นางสาวชนันษา ศิริพัฒนาณ) ผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
		บังคับ ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด	บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของภาคีแนวสื่อม	มาตรการป้องกันและดำเนินการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11. พาร์มชัยกิจ-ธุรกิจ (ต่อ)	<p>ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษา สิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทฯ <p>ในครั้งนี้ SCG Chemicals ดำเนินการ เช่น</p> <p>โครงการค่าวิทยาศาสตร์สู่ชาวเด็กสู่เยาวชน กิจกรรม ปลูกผัสนิไม้ในพื้นที่ชุมชนและโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก และงานคาดหมายของเดือนที่</p> <p>โครงการทุนการศึกษาบุตรเด็กดี โครงการ ทดลองฟ้าสำราญคือ หน่วยแพทย์คลินิกที่</p> <p>โครงการจัดตั้งพาร์คปีระหะท่าวง SCG กับ ชุมชน โครงการสร้างสถาบันร่วมชุมชน เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดให้ผู้บริหารหรือพนักงานลงพื้นที่พูดปะ รับฟังความคิดเห็น รวมถึงเชิงเจาะจงขอรับข้อ ความคืบหน้าที่เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม ของ SCG Chemicals ให้กับชุมชน นำไปสู่ One Manage One Community (OMOC) โดยมี การทำงานเพื่อรองรับความต้อง การรับทำแผนตรวจสอบและแก้ไขปัญหารือ ร้องเรียนด้านดังกล่าวที่มีผลลัพธ์ทางการค้าอย่างเรียบ 	<p>- ชุมชนโดยรอบที่โครงการ</p> <p>- ตลาดประชาราษฎร์ดำเนินการ</p>	<p>- บริษัทฯ ให้ผลลัพธ์ด้าน จัดการ</p>	

ลงนาม.....
(นายปรีดา วงศ์บริษัทฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ ให้ผลลัพธ์ด้าน



รับรองวันที่ 57/75
พฤษภาคม 2563

ลงนาม.....
(นางสาวศุภน้ำ พิรุณานนท์)
ผู้รับผิดชอบส่วนตัว
บริษัทฯ จัดทำ

ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์บริษัทฯ) กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้ผลลัพธ์ด้าน		<p>ลงนาม..... (นายพัฒนา พิรุณานนท์) ผู้รับผิดชอบส่วนตัว บริษัทฯ จัดทำ</p>
--	--	---

ตารางที่ 2 (ต่อ)


อัตรารับประทานทางเดินและแก้ไขพุกกระถางเสื่อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขพุกกระถางเสื่อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11. พืชรากจิก-สังคม (ต่อ)	<p>ของชุมชนตามต่อ โครงการฯ โดยจะทำภาระรับชุมชนเพื่อ แก้ไขเรื่องของเรียน ควรเดือนๆ เดือนๆ เพื่อให้เจริญ มาโครงการฯ จะได้ติดตามตรวจสอบ สรุป และ รายงานผลต่อผู้ขอเรียนและฝ่ายบริหารของ</p> <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรฐานในการสนับสนุนหน่วยงาน การศึกษาในพื้นที่ เพื่อรับประกันคุณภาพการเรียน การสอน จัดให้มีมิ熹าเบต์ มติชนภาพชีวิต สำนักบัญชี และส่งเสริมรักษาร่องชุมชน หรือ ยศติกรรมสร้างอาชีพใหม่ ที่ส่งเสริมห้องเรียนซ้อม ไปกับธุรกิจของโรงจราษฎร์ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบเป็น 	<p>- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลีโอทัฟฟิน จำกัด</p>
12. การรับมือเรื่องร่องเรียน	<p>กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร่องเรียนจากชุมชน และปรับปรุงชุมชนเพื่อร่องทางติดต่อไว้ทุกชุมชน “ดู ทราบ” ซึ่งสามารถยื่นฟ้องร้องเรียน ได้โดยการต่อ^๑ จดหมาย โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ อีเมลร่อง โภคธรรม กิจกรรม โครงการ หรือ อบรมเรียน ร่องร้องเรียน (เผยแพร่ผ่านชุมชนการร่วมมือ ร่องร้องเรียน จังหวัดในรูปที่ ๕)</p>	<p>- ชุมชนโดยรอบพื้นที่</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลีโอทัฟฟิน จำกัด</p>
13. พื้นที่สีเขียว	<p>จัดพื้นที่สีเขียว ไม่มีอย่างกว่าร้อยละ ๕ เป็นที่บ้าน พื้นที่สีเขียว ประมาณ ๙๐๐๐๐ ๖๐๐๐๐ ๗๐๐๐๐ ๘๐๐๐๐ ๙๐๐๐๐ โครงการ (ประมาณ ๑ ไร่ ตั้งแต่ในรูปที่ ๖</p>	<p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลีโอทัฟฟิน จำกัด</p>

 นายศิริชาติ สิริษฐานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีโอทัฟฟิน จำกัด	 บริษัท SECOT CO., LTD. ชั้น ๔ ถนนสุขุมวิท ๕๘/๕ แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ประเทศไทย
--	--


ขั้นตอนการดำเนินการรับชื่อร้องเรียน


EC = Emergency Center
 EM = Emergency Manager
 EMR = Environmental Management Representative
 SMR = Safety Management Representative

วิธีระงับดำเนินการ



รูปที่ 5 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ของบริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด





รูปที่ 6 การจัดพื้นที่สี่ชั้น บริษัท ไทยโพลิเมอร์กลิน จำกัด



สถาน
(นางสาวธนนาดา ศิริพันนา)
พุทธกาน 2563
บริษัท ไทยโพลิเมอร์กลิน จำกัด
บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีโคต จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 60/75
พุทธกาน 2563
ผู้รับอนุมัติ
บริษัท ซีโคต จำกัด

ด้าน
(นางสาวธนนาดา ศิริพันนา)

ผู้รับอนุมัติ
บริษัท ซีโคต จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศไทย ระยะดำเนินการ
โครงการเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชนิดความหนาแน่นตาม
ค่าทางการเปลี่ยนแปลงรายเดือนโดยการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชนิดความหนาแน่น (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทยโพลี�เทกโน จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวัดระดับตรวจสอบ	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ดูดอากาศจาก ปล่องระบายน้ำยา	- ก๊าซออกไซด์สีน้ำเงิน - ก๊าซไฮโดรเจน	- Ethylene : Gas Bag Sampling/ Gas Chromatographic Method - Propane : Gas Bag Sampling/ Gas Chromatographic Method หรือวิเคราะห์ความทึบภูมาน้ำยาหนาด	- Degasging Hopper (TK- 234A/B/C) ^v - Weight Hopper (TK- 229A/B/C/D) ^v - Degasging Hopper (TK- 234A/B/C) ^v - Weight Hopper (TK- 229A/B/C/D) ^v ดึงเกตดูในรูปที่ 7	- ประมาณ 2 ครั้ง ช่วงเดือนกันยายน การตรวจสอบคุณภาพอาหาร ในบรรจุภัณฑ์	- บริษัท ไทยโพลี�เทกโน จำกัด
1.2. ดูดอากาศ ในรัศยภาพ	- ก๊าซออกไซด์สีน้ำเงิน เคลือบ 1 ชั่วโมง - ก๊าซไฮโดรเจน เคลือบ 1 ชั่วโมง - ทิศทางและความเร็วลม	- Ethylene : Gas Bag Sampling/ Gas Chromatographic Method - Propane : Gas Bag Sampling/ Gas Chromatographic Method - ทิศทางและความเร็วลม : Wind- Vane Anemometer หรือวิเคราะห์ความทึบภูมาน้ำยาหนาด	- ประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเดือน	- ประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเดือน	- บริษัท ไทยโพลี�เทกโน จำกัด


หมายเหตุ : 1/ ในการตรวจสอบอากาศจะต้องรับน้ำยาอากาศลงบนพื้นที่ดินในการดำเนินการ เมื่อจากใบอนุญาตมีงานจะดำเนินการรักษาดูแล Hopper

ลงนาม.....
(นายปรีดา ชัยรัชรากุล)


TPE
บริษัท ไทยโพลี�เทกโน จำกัด

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลี�เทกโน จำกัด
บริษัท POLYETHYLENE CO., LTD

รับรองจำนวนหน้า 61/75
พฤศจิกายน 2563



(นางสาวสุนทร ศิริจันนาท)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนเวลล์ส้อม
บริษัท ชีคอล จำกัด




รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดตรวจสอบการหล่อกรองร้อนของอากาศ โรงงานผลิตพลาสติกเพื่อพอก Stein ชนิดความหนาแน่นสำหรับห้องไฟฟ้าที่ลิ้น จำกัด

(นายศรีดา วัชรศรีฤทธิ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยไฟฟ้าท่อเหล็ก จำกัด

รับรองจำนวนที่ 62/75
พฤษภาคม 2563



ลงนาม.....
(นายกรุงศรีธรรมชาติ ศิริรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริษัท ซีซีที จำกัด



รูปที่ 8 ตำแหน่งตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทธีลีน
ชนิดความหนาแน่นต่ำ บริษัท ไทยโพลิเอทธีลีน จำกัด



ลงนาม.....

(นายปรีดา วัชรเชียร์สกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโพลิเอทธีลีน จำกัด



สำนักงานที่ 63/75

มีนาคม 2563



(นางสาวสุนันทา ศิริรุจินันท์)


ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร

บริษัท ซีคอท จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบ ดำเนินการทดสอบ	ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบตามตรวจสอบ	วิธีวัดระดับ/ครัวงวัด	สถานศึกษาตามตรวจสอบ	รูปแบบผลและค่ามาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD₅) - ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid : SS) - ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS) - โคดี (COD) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 	<ul style="list-style-type: none"> - Temperature : Thermometer - pH : pH Meter - BOD₅ : Azide Modification - SS : Dried at 103-105 °C - TDS : Dried at 103-105 °C - COD : Potassium Dichromate Digestion - Oil & Grease : Gravimetric Method หรือวิธารอัตน์ตามที่กฏหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check Pond) ดังแสดงในรูปที่ 9 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิเมอร์สีน้ำเงิน จำกัด
3. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียง (level 24 ชั่วโมง (Leq(24))) 	<ul style="list-style-type: none"> - Leq-24 hr : Integrated Sound Level Measurement หรือวิธารอัตน์ตามที่กฏหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจเพื่อป้องก้ามไฟฟ้ารั่ว จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • สำนักงานรัฐวิสาหกิจที่ของโรงจราณ LDPE ติดกับถนน บูลานันดา • สำนักงานรัฐวิสาหกิจ ดูด้านออกซิเจน โรงจราณ LDPE ติดกับโรงจราณ BIG 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 7 วันต่อครึ่งปี ประจำเดือนสอง ประจำ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิเมอร์สีน้ำเงิน จำกัด

ลงนาม..... (นายปริชา วงศ์เรืองสุด)	รับรองว่าข้อมูลนี้ 64/75 พฤศจิกายน 2563
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์สีน้ำเงิน จำกัด	ผู้รับที่ ไทยโพลิเมอร์สีน้ำเงิน จำกัด บริษัท POLYETHYLENE CO., LTD.
	
ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทยโพลิเมอร์สีน้ำเงิน จำกัด ผู้รับที่ ไทยโพลิเมอร์สีน้ำเงิน จำกัด บริษัท POLYETHYLENE CO., LTD.	



การเมืองไทยเพื่อความยั่งยืน

(นายปรีดา วัชรพัชร์สกุล)

บริบูรณ์ช่างงานหน้า 65/75
พัฒนา 2563



บริษัท ชีรุคอก จำกัด
ติดต่อ โทร. ๐๘๑-๒๔๗๖๙๙๙
อีเมลล์ chirukok@chirukok.com


TPE-LDPE_Rev2-T220011-Lay9.docx

ELA220011/SECOT

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีพัชติดตามตรวจสอบ	วิธีการทดสอบ	สถานีติดตามตรวจสอบ	รับรองเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียง (ต่อ)					
4. กากบาทเสียง	- ลดบันทึกชนิด ภูมิสถาปัตยกรรมกານ กากบาทเสียงกາรประเมินกາรผลิต และการรีบ ยิริยาท ห່າມອາຍුเตະ	-	- ผู้ที่ทำการผลิต	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท "ไทยโพลิโอทีค"
5. การประเมินเสียง	- บันทึกประเมินผลพัฒนาฯ-ออก โครงการ - บันทึกสถิติการติดอุบัติเหตุจากการ คุณภาพบนส่าง สาเหตุ ความเสีย เสียง การแก้ไข และวิธีป้องกัน ไม่ให้ เกิดขึ้น	-	- ประมาณเดือนพฤษภาคมทุกปี ประจำ	- หากต้องแล่รายงานขาด ทุก 6 เดือน	- บริษัท "ไทยโพลิโอทีค"

ลงนาม..... (นายปรีดา ชัชวาลย์รัตนกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิโอทีค อีก้า บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน อีก้า	รับรองจำนวนหน้า 66/75 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน อีก้า (นางสาวสุนทรษา ศิริวัฒนาท) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร บริษัท ซีซีซี จำกัด
		



รุ่นที่ 10 ตำแหน่งครุภัติระดับเสียง บริเวณโดยรอบโรงจราจรและตลาดน้ำที่มีคนเดินทางผ่านมาผ่านไป

អាសយដ្ឋាន និងការរំលែក ក្រសួងរៀបចំកម្មការជាតិ

รายงานการประเมินผล 67/75
พ.ศ. 2563


四


TPE-LDPE_Rev2-T220011-Lay10.vsd


EIA 220011/SECOT

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ต้นที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวัดระดับรบกวน	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระบบเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ณ ที่วอนน้ำมันและ ความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พักอาศัยในสถาน ประคองบาร์ ● ก๊าซอเมทัลิน ● ก๊าซไฮโดรเจน ● ก๊าซไฮโดรคาร์บอนธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - Total Hydrocarbon : Gas Bag Sampling/Flame Ionization Detection Ethylene : Gas Bag Sampling/Gas Chromatographic Method - Propane : Gas Bag Sampling/Gas Chromatographic Method <p>- ระดับเสียงในสถานประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Leq 8 hr หรือ Leq 12 hr <p>พื้นที่จัดทำแบบแยกความถี่</p> <p>ของเสียงที่แบ่งเป็นนิมิต (Octave Band)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compressor House - Degasping Hopper - Recycle Gas Cooler <p>ตั้งแต่ดงในนูปที่ 11</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิอิทธิพล จำกัด


ผู้ลงนาม..... (นายวีระ วงศ์พิมรรถกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิอิทธิพล จำกัด	รับรองว่า งานหน้า 68/75 พฤศจิกายน 2563	 <p>บริษัท ไทยโพลิอิทธิพล จำกัด SECOT ผู้รับผิดชอบร่างแบบด้วย บริษัท ไทยโพลิอิทธิพล จำกัด</p>
---	---	--





ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านเสียงและความ ปลดปล่อย (ต่อ)	ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวัดระดับความจ่วงวัด	สถานศึกษาตามตรวจสอบ	ระบบเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนที่ผืนระดับเสียง (Noise Contour Map) ในพื้นที่ เดิม <p>- บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการ ทำงานโดยบันทึกรายละเอียดของ ตัวเหตุ ลักษณะการเกิดและผลที่ เกิด เช่น พลังงานกินวัสดุ การแทรกไฟฟ้า ป้องกัน “ไม่ให้เกิดไฟดูดกระแสไฟฟ้า” เช่นนั้น才อีก โดยจะต้องลงบนที่ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุใน</p> <p>- การตรวจสอบพื้นที่งานก่อนหน้า ที่งาน <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายการที่ต้อง ตรวจสอบเตาเชื้อเพลิงร่อง ตรวจสอบส่วนบูรณาช่องมดลติด ตรวจสอบสภาพการทำงาน อย่างปลอด ตรวจสอบรวมสภาพการ มองเห็น ● ควรติดตั้งไฟฟ้า ตรวจสอบ </p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิน จำกัด เจ้าก็ <p>- ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงกระบวนการ ผลิตที่อาจส่งผลกระทบ ต่อระบบตัวอย่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิน เจ้าก็ 	

 บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิน จำกัด กรมการผู้เชื่อถือ บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิน จำกัด	 บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิน LDPE ก้อนเข้าทำงานเป็น พนักงานประจำ	 บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิน (นางสาวอุบลนา พิริฒานันท์) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลิโอลีฟิน จำกัด
--	--	---


ตารางที่ ๓ (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามผลกระทบ	วิธีวัดของที่ควรวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระบุยานพาณิชยภาพรวม	ผู้รับผิดชอบ
6. อิทธิพลน้ำมันและเคมีภัณฑ์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบทุกภาพพื้นที่งานหน้างานประจำ <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบร่างกายที่ขาวๆ ใน ● ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ขาวสะอาด ● ตรวจสอบความสมบูรณ์ของยูนิตเดื่อด ● ตรวจสอบต้มไข่มุก ● โคคส์เตอร์อ่อนในเลือด ● ตรวจสอบระบบการบำบัดน้ำเสีย ● ตรวจสอบระบบการบำบัดน้ำเสีย ● ตรวจสอบระบบการบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทุกภาพพื้นที่ห้องดูด <ul style="list-style-type: none"> ● แพทย์ด้านอาชีววิชาศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานโรงงาน LDPE 	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชี ไทยโพลิอิทีซี จำกัด 	

 <p>ลงนาม..... (นายปรีดา วงศ์เรืองศูล)</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท ไทยโพลิอิทีซี จำกัด</p>	 <p>รับรองวันที่ ๗/๗/๕๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ซีโคต จำกัด</p>
---	--

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้ซึ่งมีผู้ผลิตตามมาตรฐานของ	วิธีการของครัววัด	สถานที่ผลิตตามมาตรฐานของ	ระบุระยะเวลาและคาดว่าถึง	ผู้รับผิดชอบ
7. ระบบการจัดการถังแมลงสัծมี	- ให้มีการนำเมษากันต่าง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมของ โครงการให้ได้มาตรฐาน ตากถ (ห้องน้ำ) ไปตามระบบ ISO 14001 ให้โครงการได้รับແລ້ວ)	- พนักงานโครงการ	- พนักงานโครงการ	- ตลาดระยะเวลากำลังดำเนินการ จัดการร่วมกับ Third Party	- บริษัท ไทยโพลิอีพีทีฯ
8. เทศธนคิจ-สังคม	- ดำเนินการพัฒนาชุมชน ชุมชน ประชารชน ของครัวเรือน ประชารชนในชุมชน โดยรอบนั้น และ ชุมชนที่อยู่อาศัยของชุมชน สังคมต้องมีทาง พื้นที่ของชุมชน ติดเท้นของครัวเรือนประจำชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และ ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยรอบ โครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มี การพัฒนาคร่าวๆ ตลอดแนวเขต สังคมต้อง	- แบบสอบถาม ประชารชน ของครัวเรือน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ • ชุมชนชุมชนอยู่ร่วมกัน • ชุมชนชุมชนบ้านนาชุด • ชุมชนชุมชนบ้านนาขาย • ชุมชนชุมชนวัด โกรก • ชุมชนชุมชนบ้านอิสตาน • ชุมชนชุมชนบ้านนาพล • ชุมชนชุมชนบ้านบัน • ชุมชนชุมชนตลาด • ชุมชนชุมชนบ้านนา	- ประเด็น 1 คือ	- บริษัท ไทยโพลิอีพีทีฯ

ลงนาม..... (นายปรีดา วิริยะรัตน์)	TPE	รับรองงานหน้า 73/75 พฤษภาคม 2563
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิอีพีทีฯ จำกัด	นางสาว ไวยา เพ็ญพาพิม ๖๘	บริษัท POLYETHYLENE CO., LTD.
		บริษัท ชีค็อก จำกัด
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ		

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบ ตัวเลือกเดือน	ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวัดache/ตรวจสอบ	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	- ดำเนินการรวมชุมชนสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> • บูรณาการหน่วยงานพ่วง • บูรณาการหน่วยงานพัฒนาชุมชนท่าศาลา • บูรณาการหน่วยงานพัฒนาชุมชนท่าศาลา (ตั้งแต่ปีงบประมาณที่ 13) - บูรณาการหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - นายอาทิตย์ พลิตาอุดม จ้ากัด

 ลงนาม..... (นายปรีดา รัชรีรัตน์) กรรมการผู้จัดการ	 รับรองวันที่ 7/4/75 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยโพลีไทร์เลน จำกัด TPE POLYURETHANE COMPANY LTD.	 ผู้อำนวยการสำนักงานที่ บริษัทฯ บริษัทฯ จำกัด
--	---	--



รูปที่ 13 ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน
ชนิดความหนาแน่นค่า บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด



ลงนาม.....

(นายปรีดา วัชระเชียรศกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด



บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO., LTD.



(นางสาวสุนันทา ศิริรุ่งนิมานนท์)

ผู้อำนวยการส่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด