



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๖ ๓๖๑

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๙๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ La vows Hotel (โรงแรม ลาเวส) ของบริษัท บริคส์ รีวอลุชั่น จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บริคส์ รีวอลุชั่น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.๐๒/๖๓-๑๐๑  
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๑๔/๑๗๗๔๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ La vows Hotel (โรงแรม ลาเวส) ของบริษัท บริคส์ รีวอลุชั่น จำกัด  
ดังอยู่ที่ ตำบลละอ้อ อำเภอละอ้อ จังหวัดเพชรบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท บริคส์ รีวอลุชั่น จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ La vows Hotel (โรงแรม ลาเวส) ของบริษัท บริคส์ รีวอลุชั่น จำกัด ดังอยู่ที่ ตำบลละอ้อ อำเภอละอ้อ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๖๕ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา  
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน และจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัด  
เพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้  
ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ La vows Hotel (โรงแรม ลาเวส) ของบริษัท  
บริคส์ รีวอลุชั่น จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด  
เรียงตามลำดับการพิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document  
Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน  
เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว

ขอความ...

ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เชขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกร Rathip Singswad  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖  
อีเมลล์ [sarabun@onep.go.th](mailto:sarabun@onep.go.th)

ນາຕຽກາຮປ້ອງຈຳນແລກແກ່ໃບພລກຮະຫບສິ່ງແວດລ້ອນ

ເຄຊນາຕຽກາຮຕິດຕາມຕຽວຈສອບຜລກຮະຫບສິ່ງແວດລ້ອນ

ທ່າ ໂຄງກາຣ ລາວວ່ອສ ໄໂຮງແຮມລາເວາສ

ຂອງບປຣີບໍ່ທ ບຣິຄສ ຮູໂຄສູ້ນ ຈຳກັດ

ຕື່ງອຍຸ່ທ ຕໍາບລະບອກ້າ ອ້າເກອອະຂອ້າ ຈັງຫວັດເພ່ະບຸກ  
ຕື່ງອຍຸ່ທ ຕໍາບລະບອກ້າ ອ້າເກອອະຂອ້າ ຈັງຫວັດເພ່ະບຸກ

ຕ້ອງຢືດຄົວປົງຕົວຢ່າງເຄົ່າງຄົດ



ເຕືອນພຍຕີການ 2563

(ນະຄົມືຕຣ ປາຕຍາງຄ)

ກຣະນກຈົ່ງອໍານາຈາດອນນາມ  
ບປຣີບໍ່ທ ບຣິຄສ ຮູໂຄສູ້ນ ຈຳກັດ

ເຕືອນພຍຕີການ 2563

(ນະຄາທິນິດາ ພິບພຍຮ)  
ຝ່າຍນາງຝາກຮຽນສິ່ງແວດລ້ອນ  
ບປຣີບໍ່ທ ເອີ.ມ. ເວສ. ດອນຫຼຸນທນທ ກໍາຊັດ

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ของมาตรการดังต่อไปนี้  
โดยรวม ตามมาตรฐานและมาตรฐานสากล ที่ต้องปฏิบัติ ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ La vows Hotel (โรงแรม ลา วอส) ของบริษัท บริคส์ รีวิชั่น จำกัด ผู้จัดการฯ จังหวัดเพชรบุรี

ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะพัฒนาและแก้ไขผลกระทบจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านความต้องการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย La vows Hotel (โรงแรม ลา วอส) ของบริษัท บริคส์ รีวิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลลพบุรี อำเภอชุมชน จังหวัด เพชรบุรี เป็นโครงการประเภท โรงแรม มีจำนวนห้องพัก 165 ห้อง ดำเนินการบนโฉนดจำนวน 5 แปลง มีขนาดเนื้อที่ดินรวม 8 ไร่ - งาน 45 ตารางวา หรือคิดเป็น 13,092.94 ตารางเมตร ของบริษัท บริคส์ รีวิชั่น จำกัด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 7 อาคาร และอาคารวิลล่า สร้าง 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จัดทำรายน้ำการประปาใหม่และการระบายน้ำโดยบริษัท อีน. เอส. คอนเซ็ปเพลนท์ จำกัด ผู้รับผิดชอบอีกด้วยดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านความต้องการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย La vows Hotel (โรงแรม ลา วอส) ของบริษัท บริคส์ รีวิชั่น จำกัด อย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	- พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อระบุข่าวสารก่อนสร้าง และระยะที่ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ รีวิชั่น จำกัด รับผิดชอบติดต่อด้วยโทรศัพท์</li> </ul>



ผู้บังคับบัญชา	มาตรการที่ท่านดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มูลนิธิฯทั่วไป (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็ก</p> <p>2. โครงการจัดซื้อจ่ายที่ก่อผลลัพธารัตติยาตราด้านตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติเพื่อยกเว้นมาตรฐานที่เสนอไว้ในรายงานน้ำประปามีผลกระทำ สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบดำเนินการตามที่ระบุในรายงานน้ำประปามและสำนักงาน นโยบายและแผนพัฒนาธิติพลังงานด้วยความต่อเนื่อง ตามแนวทางการสนับสนุน รายงานผู้ผลการปฏิบัติความมั่นคงภัยของน้ำและผลกระทบต่อเด็กด้วย มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อเด็กด้วย</p> <p>3. ในกรณีที่โครงสร้างรวมความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปกติราชการโดยออกโ懿ต์ครองราช มาตราชรปภ.อังกฤษและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลการระบาดสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานน้ำประปามีผลกระทำ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความพึงพอใจแล้ว ให้โครงสร้างจัดให้ห้ามเดินทางเข้ามาหาก หน้าที่ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่รืออนุญาตดำเนินการต่อไป</p> <p>1) หากพบผู้เดินทางเข้ามาหากลังก์ล่างก่อตัวกิจกรรม ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือห้ามเดินทางเดินทางมาหากหน้าที่ทำงานไม่ได้รายงานการ ปะจะเป็นผลประโยชน์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ในหน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตบังคับจัดลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่เมื่อผู้ที่ กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาของใบอนุญาต ดังกล่าวเข้ามือที่ปรับจัดแจ้งไว้แล้วให้ส่วนกลางน้ำยาและหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ บรรณาธิการและสิ่งแวดล้อมที่ควรทราบ</p>	<p>- พื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- พื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- พื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- พื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- พื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- พื้นที่โครงสร้าง</p>	<p>- สถานที่ดำเนินการ</p> <p>- สถานที่ดำเนินการ</p> <p>- สถานที่ดำเนินการ</p> <p>- สถานที่ดำเนินการ</p> <p>- สถานที่ดำเนินการ</p> <p>- สถานที่ดำเนินการ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ รีวิลชี้ฟู จำกัด รับผิดชอบต่ออย่าง โครงการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ รีวิลชี้ฟู จำกัด รับผิดชอบต่ออย่าง โครงการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ รีวิลชี้ฟู จำกัด รับผิดชอบต่ออย่าง โครงการ</p>

ເຕີອນພາສັຈິກາຍນ 2563..

(ପାତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁଳ ପାଠ୍ୟଗୀର୍ଥ)



เดือนพฤษจิกายน 2563.

(ຕົວມານີ້ພໍໃຫຍ່ສາງເປົ້າ)

ເມືອງ ໂກງານ

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

ผู้ผลกระทบเป็นเวตส์คอม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงปรับตั้งกล่องอาจ กราบทบทต่อการสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการ เปลี่ยนแปลงตั้งกล่อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นแล้วต่อไป (ศช.) ยุติที่ได้รับข้อเท็จจริง ให้กับสถาบันประเมินผล แล้วเมื่อได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเจรจา การเปลี่ยนแปลงตั้งกล่องให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ ให้กับเจ้าของสิทธิรายใหม่ (นายนพนิษฐ์มาร์โอบอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้อง แจ้งให้เจ้าของสิทธิทราบผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม และจัดทำแบบฟอร์มแบบสิ่งแวดล้อม แลงมาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่หลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐาน การรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตั้งกล่องจ่ายของโครงการ ให้ถือว่าเจาของ</p>	<p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาที่ออกสิ่ง</p> <p>แม่ระเบะดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาที่ออกสิ่ง</p> <p>แม่ระเบะดำเนินการ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด รับผิดชอบติดตาม โครงการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด รับผิดชอบติดตาม โครงการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด รับผิดชอบติดตาม โครงการ</p>



ผลกรองทบทิสังเวชล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ตลอด)	โครงการยังคงรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพทักษะที่จำเป็นในมาตรฐานการปฏิบัติงาน แก้ไขผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบของทุก สิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างคร่าวๆ 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความไม่สงบจากการดำเนินการ การดำเนินการโดยการให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะและสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อกล่าวหาว่าดำเนินการโดยการหลอกลวง เจ้าของโครงการหรือผู้ติดบุคคลผู้รับโภณศิริพิ วรรณหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยแล้งที่กำหนดมาแล้ว มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามที่ระบุ ตั้งแต่โดยไม่ชัดเจน แลจะแจ้งหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหา แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ทันท่วงทัน	- พื้นที่โครงการ - แหล่งระบายน้ำที่น้ำกรา - แหล่งน้ำที่มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยา	- ติดต่อระบายน้ำเจ้าพระยา !ตรวจสอบต่อตัวบุคคล โครงการ	- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ ร็อคฟอร์ม จำกัด ผู้รับผิดชอบบดังต่อไปนี้ บริษัท บริคส์ ร็อคฟอร์ม จำกัด

เดือนพฤษจิกายน 2563..... 

๑๙๒



សាស្ត្រពិភាក្សា

(ສັນຕິພາບ ສະຫວຼອງລາດຖານ)

๗๖

ตารางที่ 2 รายงานการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงมาตราการติดตามตรวจสอบผลการสอนที่แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเรียน และช่วงหลังเรียน ซึ่งได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ โครอการ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยความจัดการฯ 2563 

፩፻፲፭

ក្រសួងសាធារណការនគរបាល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច នឹងចូលរួមជាមុនក្នុងការរំពោះការងារ



ເຕືອນພາກຈິງຍາຍ 2563

၃၁၈

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପାଇଁ

ตีอุ่นพากเพียบ 2563 *Jon Ward*



ప్రాణి విషయము

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(ក្រុមរោងគេងមគ្គរា)

ទី ៩ ផ្លូវជាតិ ភ្នំពេញ ២៥៦៣

นายสมมัชชา ปานิชภูรุวงศ์



องค์ประกอบของทางสื่อเมดเดล์	ผู้กระทำการป้องกันและนาทีของตัวมารยาทสืบส่อง	มาตราการป้องกันและนาทีของตัวมารยาทสืบส่อง
ผลการทดสอบที่สำคัญที่สุดที่มีผลที่สำคัญ ผลการทดสอบปฏิรูป	<p>ผลการทดสอบปฏิรูปสามารถระบุได้ว่าในวันที่ 2560 ต่ออนุญาตพัฒนา ไม่สามารถระบุได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงปรับตั้งรัมมี่ที่ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการต่อสู้ของผู้บุกรุกในช่วงแรกในระยะต้นมาก่อน</li> <li>- การก่อตัวฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการสะสมสมทบของผู้บุกรุกที่ไม่ตัดขาดจากภัยคุกคามในระยะต้นมาก่อน</li> <li>- การชนเส้นวัสดุก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการต่อสู้ของผู้บุกรุกในช่วงแรก และระบบบินเวฟในช่วงต่อไปที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้</li> </ul>	<p>มาตราการป้องกันและนาทีของตัวมารยาทสืบส่อง</p> <p>ผลการทดสอบปฏิรูปสามารถระบุได้ว่าในวันที่ 2560 ทำลายประกาย ขนาดไม่น้อยกว่า <math>0.5 \times 1</math> เมตร โดยแสดงข้อ progression และข้อความที่สำคัญของโครงสร้าง เนื่องจากภัยคุกคาม บริษัทจะประเมิน ก่อตัวฯ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวฯ พล่องรับภัยคุกคาม และบอร์โกร์ท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อตัวฯ ใจกลาง หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และ เลขที่นั่งสือเห็นของ พล่องที่เกิดมาตรฐานการก่อสร้างและแก้ไข ผลการทดสอบปฏิรูปสามารถระบุได้ว่าในช่วงต่อไปที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้ รัมมี่ที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้ แต่ห้ามที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้</p>
ผลการทดสอบที่สำคัญที่สุดที่มีผลที่สำคัญ ผลการทดสอบปฏิรูป	<p>ผลการทดสอบปฏิรูปสามารถระบุได้ว่าในวันที่ 2560 ต่ออนุญาตพัฒนา ไม่สามารถระบุได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงปรับตั้งรัมมี่ที่ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการต่อสู้ของผู้บุกรุกในช่วงแรกในระยะต้นมาก่อน</li> <li>- การก่อตัวฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการสะสมสมทบของผู้บุกรุกที่ไม่ตัดขาดจากภัยคุกคามในระยะต้นมาก่อน</li> <li>- การชนเส้นวัสดุก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการต่อสู้ของผู้บุกรุกในช่วงแรก และระบบบินเวฟในช่วงต่อไปที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้</li> </ul>	<p>มาตราการป้องกันและนาทีของตัวมารยาทสืบส่อง</p> <p>ผลการทดสอบปฏิรูปสามารถระบุได้ว่าในวันที่ 2560 ทำลายประกาย ขนาดไม่น้อยกว่า <math>0.5 \times 1</math> เมตร โดยแสดงข้อ progression และข้อความที่สำคัญของตัวมารยาทสืบส่อง ที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้</p> <p>ผลการทดสอบปฏิรูปสามารถระบุได้ว่าในวันที่ 2560 จัดการห้องน้ำที่สำคัญที่สุดที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้ แต่ห้ามที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้</p> <p>ผลการทดสอบปฏิรูปสามารถระบุได้ว่าในวันที่ 2560 ต่ออนุญาตพัฒนา ไม่สามารถระบุได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงปรับตั้งรัมมี่ที่ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการต่อสู้ของผู้บุกรุกในช่วงแรกในระยะต้นมาก่อน</li> <li>- การก่อตัวฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการสะสมสมทบของผู้บุกรุกที่ไม่ตัดขาดจากภัยคุกคามในระยะต้นมาก่อน</li> <li>- การชนเส้นวัสดุก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการต่อสู้ของผู้บุกรุกในช่วงแรก และระบบบินเวฟในช่วงต่อไปที่ห้ามไม่ได้ตามที่ระบุไว้</li> </ul>

เตือนภัยจิตใจ 2563 

卷之三

หน้า ๑๖๙

ກະຊວງກາງຄົມບ້ານຈຳ

卷之三

蒙古文書

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง		ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในสิ่งแวดล้อม/ถูกบากลมตกร/รุนแรงซึ่งเกินความต้องรักษาคุณภาพอากาศในบริเวณการโดยทั่วไปของผู้คนอย่างมากไม่เกิน 10 "ไมครอรอนต่อรูบบิลเมตร" 24 ชั่วโมง กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มีคลิกิรริม/ลูกบากลมเมืองตระหง่าน คาดว่าผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในระดับต่ำกว่าที่กำหนดไว้ แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้	3. มาตรการดำเนินการติดตามตรวจสอบ 2.1 ติดตั้งระบบตรวจและประเมินที่ก่อสร้าง เสียง และสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดเสียงและรบกวนการทำงาน เช่น แสง ไฟฟ้า หรืออุบัติภัยผลการตรวจสอบ และรายงานผลลัพธ์ สม. ไมเซล หน่วยงานอนุญาต 2.2 ตรวจสอบการทำงานที่ว่าไป และหากแนวทางภัยที่ไม่igranum ให้ดำเนินการทันท่วงทัน ผู้ร้องเรียน 4. มาตรการดำเนินการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 4.1 จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ต่างจากผู้居住 บ้าน民บ้านชาวนา 4.2 ทำแผนผังหรือตัวข่ายกันกับกรรมการและห้องกำนันผู้คนเพื่อป้องกันการพุ่งกระเจาของฝุ่น 4.3 ลดปริมาณทรายและสำนักคลังบนพื้นที่ก่อสร้าง 4.4 ไม่เก็บกากองไว้ด้วยกันไว้ก่อฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 5. มาตรการดำเนินการติดตามและใช้เครื่องจักร 5.1 ปิดรถบรรทุกทุกคันในขณะที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างตัวอย่างฯไปให้หมด ให้หมดที่ 5.2 ไม่เดินเครื่องจักรในพื้นที่ชั่วโมง 5.3 หลักเลี้ยงการใช้เครื่องจักรที่ก่อเสียงสูงเป็นช่วงเวลาพัก ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 5.4 จำกัดความเร็วรถบรรทุกบนส่วนที่วัดคุณภาพร่องรอยก่อตัวอย่างฯ		

เดือนพฤษจิกายน 2563

*first night*



เดือนพฤษภาคม 2563

ຕາງໝາຍ 2 (ຕົວ 5)

四庫全書

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର



ເຊື້ອມພາກສົງກາຍານ 2563

(ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបរទេស)


ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

องค์ประกอบของบทประสีริ่งเวดล้อม และคุณค่าทาง	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการสะทบสีริ่งเวดล้อม</p> <p>ผู้ทรงระหบสีริ่งเวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการสะทบสีริ่งเวดล้อม</p> <p>ผู้ทรงระหบสีริ่งเวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้ทรงระหบสีริ่งเวดล้อม</p>
---	---

เตือนพำนักจิกายน 2563 

รายงานพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
(นางสาวพิมพ์ดา พิยอมยร)

କାଳୀ ପାଦରେ ନିର୍ମିତ ଏହାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ  
କାଳୀ ପାଦରେ ନିର୍ମିତ ଏହାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ



<b>องค์ประกอบบทางสีและลักษณะ</b> <b>ผลกรอบต่ำสุด</b>	<b>มาตรฐานและแก้ไขผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน</b> <b>ผลกรอบต่ำสุด</b>	<b>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</b> <b>ผลกรอบต่ำสุด</b>
<p>มาตรฐานที่ต้องมี</p> <p>ผลกรอบต่ำสุด</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมี</p> <p>ผลกรอบต่ำสุด</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมี</p> <p>ผลกรอบต่ำสุด</p>

#### 11. มาตรการอ่อนนุช

11.1 กำหนดให้ครรภ์กำดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วจังหวาด 08.00-17.00 และให้อยู่ในบ้านไม่เกิน 18.00 น. ห้าม กิน กรณีที่ต้องการร่มการก่อสร้างที่ต้องทำงานชั่วโมง ให้ได้เฉพาะการเข้าบุญครุณรำข้าว แต่ต้องไม่เกิน 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากห้องน้ำ และเจ็บท้อง ให้พักอาศัยรอบโครงการปล่วงพาก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในบ้านจันทร์ลงวันเสาร์ และหยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

11.2 จัดทำรากวัชครัวรอบพื้นที่โครงการสูง 6 เมตร เพื่อตัดผ่านก่อสร้างจากภายนอกห้องน้ำ ให้ผลบดีมาก

11.3 จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียติดตั้งท่อจากหน่วยน้ำร้า เพื่อลดปริมาณผู้คนรอจ้างภารกิจก่อสร้าง

11.4 จัดทำมุงป้องชั่วคราวจากทรายบนขอบของอาคารสำหรับป้องกันเศษวัสดุ ก่อสร้างเหลือซึ่งถูกกันผู้คนล้อมรอบ อันเกิดจากภารกิจก่อสร้างหรือการท่องเที่ยวอย

11.5 บริเวณばかりเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวน้ำมันให้สะอาดสะอาด ประตูจะต้องเปิดทิ้น 1 ทราย หรือผู้คน ตกทางน้ำกว่าการก่อสร้างจะແล็งเสรุจ

เดือนพฤษภาคม 2563.


(นายสมิตร ปาร์ตยาวงศ์)

กรรมการผู้ทรงอานุภาพสูง  
บริษัท เอเชียคัม จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563.

(นางสาวพินดา พิมพ์ประ)

ผู้อำนวยการต้นสังเหตุ



<p>องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อที่ดินที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อที่ดินที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อที่ดินที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

เดือนพฤษจิกายน 2563...

*J. H. Thompson*



(๑๗๔๙) จักราชวิทย์ ภพกานต์

卷之二

ปริญญา เอ็ม. เอส. ครอบคลุมทั้ง จังหวัด

องค์ประกอบของเส้นเมืองเดลต์คอม และคุณค่าทางฯ	ผู้กราฟแบบสี่เหลี่ยมเดลต์คอมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและนำเสนอให้ผู้ลูกค้าที่รับสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้กราฟแบบสี่เหลี่ยมเดลต์คอม
- ความเข้มข้นของ TSP ในช่วง 0.000002-0.000004 มิลลิกรัม/ ลิตรบาร์กนิตรัส/วิน	- ความเข้มข้นของ PM-10 ในช่วง 0.000003-0.000008 มิลลิกรัม/ ลิตรบาร์กนิตรัส/วิน	<p>สำหรับกรณีของเชื้อเพลิงดีเซลโดยรวมและด้วยเช่นเดียวกัน การติดต่อห้องเครื่องร้อนจะรู้สึกได้เจ็บในกรณีที่ได้รับความร้อนมากกว่าการขนส่งดินแม่สักถูกอิฐร่าง</p> <p>5. ตรวจสอบเครื่องกรอกที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อจัดการภัยไข้ดันและควบคุม</p> <p>6. ทำประทับน้ำยาที่แนบมาขึ้นกำแพงด้วยงานภาระที่แรงกำแพงบานบีดหรือประเททของอาคารให้เข้าชุดกับการเรือผู้ครองราชอาณาจักร หรือผู้ดำเนินการต้องทำประจำน้ำที่ความรุ่นบีดผิดตามกำหนดหมายโดยชีวิตร่างกายและหัวใจในชั่วโมงบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ยังคงดำเนินพิธีบูชาบุญอาหาร พ.ศ. 2522 โดยเสด็จทรงพระกรรມประภัยไปวัดด้านหน้าที่ก่อสร้าง ดำเนินด้วยความรักนุ่มน้ำจากพ่อแม่ทั้งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบริกรรมอาหารโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 521. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ผู้ผลิตและ จัดอยู่ในระดับดี</p> <p>3) มาตรฐานการทดสอบของเครื่องจักร มาตรวัดและการทำงานของเครื่องจักรทำให้เกิดความไม่สงบของ มาตรฐาน ตั้งแต่</p> <p>- ความเข้มข้นของครื่องจักรที่อยู่ในช่วง 0.010989-0.020975 มิลลิกรัม/ ลิตรบาร์กนิตรัส/วิน</p>	<p>มาตรฐานของเชื้อเพลิงดีเซลโดยรวมและด้วยเช่นเดียวกัน การติดต่อห้องเครื่องร้อนจะรู้สึกได้เจ็บในกรณีที่ได้รับความร้อนมากกว่าการขนส่งดินแม่สักถูกอิฐร่าง</p> <p>5. ตรวจสอบเครื่องกรอกที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อจัดการภัยไข้ดันและควบคุม</p> <p>6. ทำประทับน้ำยาที่แนบมาขึ้นกำแพงด้วยงานภาระที่แรงกำแพงบานบีดหรือประเททของอาคารให้เข้าชุดกับการเรือผู้ครองราชอาณาจักร หรือผู้ดำเนินการต้องทำประจำน้ำที่ความรุ่นบีดผิดตามกำหนดหมายโดยชีวิตร่างกายและหัวใจในชั่วโมงบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ยังคงดำเนินพิธีบูชาบุญอาหาร พ.ศ. 2522 โดยเสด็จทรงพระกรรມประภัยไปวัดด้านหน้าที่ก่อสร้าง ดำเนินด้วยความรักนุ่มน้ำจากพ่อแม่ทั้งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบริกรรมอาหารโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 521. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ผู้ผลิตและ จัดอยู่ในระดับดี</p> <p>3) มาตรฐานการทดสอบของเครื่องจักร มาตรวัดและการทำงานของเครื่องจักรทำให้เกิดความไม่สงบของ มาตรฐาน ตั้งแต่</p> <p>- ความเข้มข้นของครื่องจักรที่อยู่ในช่วง 0.010989-0.020975 มิลลิกรัม/ ลิตรบาร์กนิตรัส/วิน</p>

เตือนพฤษภาคม 2563. 

(นายสมนัตร ปตียะวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

(นางสาวพิมดา พิมพ์ยุก)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

บริษัท เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด



เตือนพฤษภาคม 2563.....

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบที่สำคัญ
- ความชื้นทั่วของ CO ในช่วง 0.004300-0.010238 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร/วัน	- ความชื้นทั่วของ CO ในช่วง 0.004300-0.010238 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร/วัน	ระบุไว้อย่างชัดเจนให้ผู้อยู่อาศัยในตึกเดียวกับบ่าวาหากมีความ เสี่ยงได้ดีขึ้น ไม่อนุญาติจัดกิจกรรมการก่อสร้างของโครงสร้างใหม่เจ้ง นายังคงการติดเบอร์โทรศัพท์.....บอ.....	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบที่สำคัญ

ได้ถอนแบบจิกายน 2563.....  
(นางสาวพินดา พิมพูร)  
ผู้อำนวยการต้นสังเหตุ  
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท จำกัด




ได้ถอนแบบจิกายน 2563.....  
(นายสมเด็จ บรรยายวงศ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท บริคส์ รีวูปั้น จำกัด

1996-1997-1998-1999

၁၀၅

(นายสุรินทร์ ปราติปากษา)

(SIEGMUND LÖWENBERG)



<b>องค์ประกอบของหางสิ่งแวดล้อม น้ำดื่มค่าต่างๆ</b>	<b>ผู้ประกอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>
		<p>1. เนพะชูน 1 ขององค์การ ห้างจ้าตัวอุภากรในพิเศษหนึ่ง 3 เมตร ที่ตั้งตัวบ่อบาดาล 2 เมตร เป็นกำแพงกันเสียงชั้นที่ 1 และกำแพงใต้หินซึ่งเป็นเสียงโดยเลือกใช้ Steel ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือสูตรที่ที่ยอมรับ) สามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) ) รอบแนวเขตที่ตั้งห้องพักนอนและห้องน้ำน้ำตก เป็นกำแพงกันเสียงชั้นที่ 2 4. วางผังบริเวณที่น้ำที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดก่อสร้างอย่างระมัดระวัง ที่ไม่เสียดงไปทางห้องน้ำและห้องน้ำที่ตั้งห้องน้ำที่สูดเท่านั้นที่จะทำได้ 5. ลดจำนวนของครื่องจักรที่ใช้งานในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน 6. ถูกกรณีแหล่งเชื้อโรคจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องให้มีการติดเครื่องห้องรีบอบาเครื่องล่องระหว่างการพัก 7. ตรวจสอบและตักไข่ห้องน้ำส้วมที่ห้องน้ำที่ต้องการ เครื่องยนต์ต่างๆ ในแม่น้ำที่ต้องเปลี่ยน เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดัง จากเครื่องจักร เครื่องยนต์ขับรถ 8. หลีกเลี่ยงภัยธรรมภัยอุตุนิยมวิทยาที่ก่อให้เกิดเสียงดังและก่อให้เกิดน้ำท่วม กัน 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาในแต่ละเดือน ถึงกำแพงน้ำ ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในสำนักงานนครองการ โดยจัดให้หน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พื้นที่รับเรื่องร้องเรียน         </p>	<p>เพื่อสอบ槃มการติดรับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยการอาจก่อสร้างโครงการที่ก่อสร้างให้เสร็จโศรุการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างที่มีร่อง ก่อสร้าง ทางพบว่ามีร่อง ก่อสร้างเรียบเรื่อยติดต่อ彼此กันจนทั่วทุก โครงการคำนึงถึงการแก้ไขโดยผู้รับผิดชอบที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ : บริษัท บริษัท จำกัด ร่วมกัน จำกัด</p>

เดือนพฤษภาคม 2563.....



(นายสมิตร ปฏิยาวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท บริษัท จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563.....

(นางสาวพินดา พิมพยุร)

ผู้ช้านานาภัยการค้าสัมภารต์คอม  
บริษัท เอ็น. เอส. គุชลแพทย์ จำกัด

องค์ประกอบทางสีและลักษณะ เคลือบคุณค่าทางศิลปะ	ผู้ทรงระดับสูงแห่งชาติ และผู้ทรงอิทธิพลในประเทศ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรฐานพื้นที่โครงสร้างและไฟฟ้าที่นำไปใช้ตั้งแต่ต้นเรื่อง直到ราก รากเรียนรู้วัน หากพบว่าไฟฟ้าตัวใดไม่สามารถจัดการก่อสร้าง โครงสร้างที่ต้องจัดตั้งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบ ผู้ดูแลรักษาเมืองหายาที่ บ้าน/อาคาร เพื่อสอบถามถึงความเสี่ยงหากที่ดินเปล่าให้รบกวนโดยครองการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการซื้อขายที่เกิดขึ้นและผู้ ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทั้งที่ได้รับเงิน และทำบันทึก เอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อรักษาฉบับเดียว</p> <p>10. ประชุมพื้นที่และการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสีและลักษณะมาตรฐาน ผลกระทบติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสีและลักษณะภัยก่อสร้าง รวมถึงแหล่งกำเนิดติดตาม ตรวจสอบตามมาตรฐาน ที่ดำเนินการแล้ว ติดต่อวิสาหกิจ โครงสร้าง</p> <p>11. จุดที่มีป้ายประมงศาสตร์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดง ชื่อ ประจำเลข และขนาดของโครงสร้าง เจ้าของโครงการ บริษัท รับเหมา ก่อสร้าง ระยะเวลาระยะที่ใช้ในการก่อสร้าง พื้นที่รวมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง บริเวณทางเข้าผู้ที่ขอสร้างให้หน่อยจำกัด</p>

นายสุนทร ปติยาภา  
(นายสุนทร ปติยาภา)  
กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท ร็อกซ์ จำกัด  
เดือนพฤษภาคม 2563



นางสาวพินดา พิเนตร  
(นางสาวพินดา พิเนตร)  
ผู้อำนวยการต้นสังกัด  
บริษัท ร็อกซ์ จำกัด  
เดือนพฤษภาคม 2563

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>2) ผลกระทบด้านมรดกโลกและทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>จagger การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ในแบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การซื้อสินค้าที่มาจากแหล่งที่มีการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ประเทศไทย หรือจีน แทนการซื้อสินค้าจากประเทศที่มีการผลิตอย่างไม่ยั่งยืน เช่น จีน หรือประเทศไทย</p> <p>3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เช่น การซื้อสินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า แต่ราคาถูกกว่า เช่น การซื้อสินค้าจากประเทศไทยแทนการซื้อสินค้าจากประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ญี่ปุ่น หรือจีน</p> <p>4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น การซื้อสินค้าที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น การซื้อสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีดี เช่น หัวใจ หรือหูฟัง แทนการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี เช่น หัวใจ หรือหูฟัง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>

ເຕືອນພາກຈິກາຍ 2563.....  
ວິໄລທີ່  
(ກາງເຊື້ອງດັບ ၁ ລາຍງານເກົ່າ)

๑๖๙๑ เทพกษัติจักร ๒๕๖๓

(๑๒๘๖) ๙ | ဘဏ္ဍာဂျာ၏




ប្រើនាគ លើន និង និស គននីតិមិនាក ជាក់ព  
ដូចជាបានរាយការណ៍នឹងការបង្ហាញ

เต็มอนพญาศรีภูมิฯ 2563

หน้าที่๑๘๙

卷之三



JOURNAL OF CLIMATE

หนังสือเรียนภาษาไทย

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

บัญชีอุตสาหกรรม 2563

၁၁၁

၂၁၈၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၅ ရက်၏



(S3MR3M 1996 MELBOURNE)

卷之二

องค์ประชุมของทางสืบสานวัฒนธรรม แม่ตุ่นคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผู้ครรภะทบท่อสืบสานวัฒนธรรมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคมฯ	มาตรฐานตามตรวจสอบ ผู้ครรภะทบท่อสืบสานวัฒนธรรม
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคมฯ	ผู้ครรภะทบท่อสืบสานวัฒนธรรมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคมฯ	มาตรฐานตามตรวจสอบ ผู้ครรภะทบท่อสืบสานวัฒนธรรม

เดือนพฤษจิกายน 2563.....  
*Jan 2020*  
( กองทัพบก ) กองบัญชาการ กองทัพบก )

ເຊື້ອນພວດສົງໄກ

(ຄົມພະເທດ ພູມສະການ)



องค์ประกอบของทางสีและลักษณะของสถาปัตยกรรม และคุณค่าทางศิลปะ	ผลกระทบต่อสีและลักษณะที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสีและลักษณะ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลผลกระทบสีและลักษณะ
พื้นที่บ่ายเบี้ยง และพื้นที่สถาปัตย์ด้วยสีเขียว น้ำสีเขียวจากกิจกรรมคนงานภายในห้องซึ่งเป็นสีของสถาปัตยกรรม ว่าจะมีความสูง 95 ศูนย์ คนงานจะมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสีอื่นๆ โดยจะจัดที่พักให้คนงานพักอาศัยในที่ที่เดินทางไปอย่างไม่ลำบาก โครงการ มีความต้องการใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักของสถาปัตยกรรม 9.50 ศูนย์ สถาปัตยกรรมเช่น วัน จึงต้องน้ำสีเขียว 7.60 ศูนย์ สถาปัตยกรรม/วัน (คิดจากห้องนอน 80 ข้อมูล บริเวณนี้) โครงการจึงต้องให้มีพื้นที่ห้องนอนน้ำสีเขียวสำหรับบ้านใน 7 ห้อง "ไวบารีวิลเลจพันธุ์โครังการ" น้ำสีเขียวที่กิดขึ้นเป็นบ้านด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย	ร่องรับน้ำเสียไปไม่น้อยกว่า 10 ศูนย์ สถาปัตยกรรม/วัน ไวบารีวิลเลจ พื้นที่ก่อสร้าง น้ำประทัดหรือไฟฟ้าในกรอบบ้านสำหรับห้องน้ำที่จะมาประจำ คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำที่สามารถนำน้ำที่สะอาดมาประปาได้ 4. จัดให้มีบ่อตักกอกอน และระบายน้ำผ่านพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับรวมน้ำให้ลับพื้นดินเข้าไปอุดตันก่อนก่อสร้าง ด้วยห้องแม่ตั้งต่อ กับห้องแม่บ้านที่ ถนนเพชรบุรีและถนนส้ายเด่า เชิงทางโครงการเดินท่อไปซึ่งมีห้อง ดูดอากาศ	ร่องรับน้ำเสียไปไม่น้อยกว่า 10 ศูนย์ สถาปัตยกรรม/วัน ไวบารีวิลเลจ พื้นที่ก่อสร้าง น้ำประทัดหรือไฟฟ้าในกรอบบ้านสำหรับห้องน้ำที่จะมาประจำ คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำที่สะอาดมาประปาได้ 4. จัดให้มีบ่อตักกอกอน และระบายน้ำผ่านพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับรวมน้ำให้ลับพื้นดินเข้าไปอุดตันก่อนก่อสร้าง ด้วยห้องแม่ตั้งต่อ กับห้องแม่บ้านที่ ถนนเพชรบุรีและถนนส้ายเด่า เชิงทางโครงการเดินท่อไปซึ่งมีห้อง ดูดอากาศ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลผลกระทบสีและลักษณะ

เดือนพฤษภาคม 2563

(นายสุนิตร ปฏิยาวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการ

เดือนพฤษภาคม 2563

(นางสาวพินดา พิยะพูร)

ผู้อำนวยการตัวแทนสีและลักษณะ

บริษัท เอ็น. เอล. คอมเซ็ปท์ จำกัด

องค์ประกอบของสัมภาระที่สำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านมาตรฐานด้วยวัสดุอิฐ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) น้ำได้ดี	โครงสร้างได้รับบริการน้ำประปาจากภาระประปาเทศบาลไม่องค์ประกอบใดๆ จึงไม่ได้มีการนำน้ำได้ดีมาใช้ ตั้งแต่การดำเนินโครงการเริ่งที่ ๗ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำได้ดีไม่ระบุค่า	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านมาตรฐานด้วยวัสดุอิฐ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรถังและอุดตู้ออม ห้องซึ่วภาพ	<p>2.1 ทรัพยากรถังและอุดตู้ออม บานบาน</p> <p>โครงสร้างที่ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ว่าง บ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย จำกัดขนาดการใช้ที่ดินดังกล่าวทำให้พื้นที่ที่เหลือที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่พบรตามพื้นที่รกร้างท่าไป และพื้นที่ปลูกไว้ตาม บ้านเรือน และรีสอร์ฟ ส่วนส่วนที่ที่พบรเป็นส่วนตัวเลี้ยงเว้าบ้านบ้านรือร้น เช่น ถนน แยก เป็นตน ไม่พบสิ่งมีชีวิตที่หายากและควรคำต่อการ อนุรักษ์ จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรถังและอุดตู้ออม</p>	<p>สถาปัตยกรรมพื้นที่โครงสร้างกรณีส่วนที่ว่าง กำไรใช้ ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ว่าง บ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย จำกัดขนาดการใช้ที่ดินดังกล่าวทำให้พื้นที่ที่เหลือที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่พบรตามพื้นที่รกร้างท่าไป และพื้นที่ปลูกไว้ตาม บ้านเรือน และรีสอร์ฟ ส่วนส่วนที่ที่พบรเป็นส่วนตัวเลี้ยงเว้าบ้านบ้านรือร้น เช่น ถนน แยก เป็นตน ไม่พบสิ่งมีชีวิตที่หายากและควรคำต่อการ อนุรักษ์ จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรถังและอุดตู้ออม</p>	<p>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางภายนอกอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรถังและอุดตู้ออม</p>
2.2 ทรัพยากรถังและการ บันดาล	<p>ในช่วงก่อสร้างโครงสร้างกรณีสีเทาที่เกิดขึ้นจากส้วมและการซ่อมแซม ของคนงาน 7.6 ถูกบากซ่อมแซมหรือรื้อทิ้งจนชำรุดเสื่อมโทรมมาก นำไปสู่การเสียแบบร้ายแรงที่ร่องรับอุจาระการถ่ายเด็กหน้าเสีย 10 ถูกบากซ่อมแซม เมตร/วัน สามารถบำบัดน้ำเสียได้ดีจนเหลือตัวความสะอาดไปไม่เกินค่า มาตรฐานห้องน้ำที่จากอมาตรฐาน ๗. 佳能日本製造有限公司 แมลงตัวที่บ้าน</p>	<p>ในช่วงก่อสร้างโครงสร้างกรณีสีเทาที่เกิดขึ้นจากส้วมและการซ่อมแซม ของคนงาน 7.6 ถูกบากซ่อมแซมหรือรื้อทิ้งจนชำรุดเสื่อมโทรมมาก นำไปสู่การเสียแบบร้ายแรงที่ร่องรับอุจาระการถ่ายเด็กหน้าเสีย 10 ถูกบากซ่อมแซม เมตร/วัน สามารถบำบัดน้ำเสียได้ดีจนเหลือตัวความสะอาดไปไม่เกินค่า มาตรฐานห้องน้ำที่จากอมาตรฐาน ๗. 佳能日本製造有限公司 แมลงตัวที่บ้าน</p>	<p>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางภายนอกอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรถังและการบันดาล</p>




องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งศูนย์กลางฯ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	สาบสูญทางการเดินท่อไปเขื่อนที่จุดตัดก้าว เป็นระยะทางประมาณ 990 เมตร โดยมีตัวการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องที่อยู่ใกล้เคียงโดยตรง ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรีชีวภาพในแม่น้ำจังหวัดระดับชาติ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
3. ดูแลค่าใช้จ่ายโดยรอบ	ในช่วงก่อสร้างจะมีการใช้เงินกิจกรรมการก่อสร้างรวม 14.50 ล้านบาทโดยมีต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือการนำวัสดุมาหั่นตัดตามขนาด 9.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปริมาณน้ำใช้สำหรับงานก่อสร้าง 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน รับบริการรับประปาจากเทศบาลเมืองยะ泊 จำนวน 5 ล้านบาทในการติดตั้งประปาได้ 54,000-56,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณการจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านดอน 28,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น การใช้เงินที่หักก่อสร้างโครงการจึงส่วนใหญ่จะหักไป用于ซ่อมบำรุงตัวบ้านและโครงสร้าง ยกเว้น โครงการจะจัดให้มีเงินสำรองไว้สำรองใช้ทุนต่อ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง จัดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ สำนักงานส่วนราชการที่ไม่ได้มีอยู่ก่อนมา 1 วัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเครื่องจักรหั่นตัดตามขนาดที่ต้องการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว</li> <li>จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองไว้ในพื้นที่อย่างเพียงพอเพื่อรองรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น</li> <li>สำรองน้ำไว้ในท่อประปาที่หักได้โดยติดตั้งตัวซีทิกเกอร์ประจำท่อ 1 วัน</li> <li>กำจัดน้ำที่หักลงมาอย่างรวดเร็วโดยติดตั้งตัวซีทิกเกอร์ประจำท่อ 1 วัน</li> <li>นำน้ำที่หักลงมาทิ้งลงในคลองที่อยู่ใกล้กับสถานที่ ตามที่ได้กำหนดไว้</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการรักษาความสะอาดของท่อระบายน้ำทุกๆ 1 วัน</li> <li>ดำเนินการซ่อมแซมท่อที่ชำรุดเสียหายทุกๆ 1 วัน</li> <li>ดำเนินการติดตามตรวจสอบการทำงานของท่อทุกๆ 1 วัน</li> <li>ดำเนินการซ่อมแซมท่อที่ชำรุดเสียหายทุกๆ 1 วัน</li> </ul>
3.2 การจัดการรubbish	ในการก่อสร้างจะใช้ศักดิ์สิทธิ์และห้องน้ำที่ติดตั้งไว้ในโครงการ ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจากก่อสร้าง 7.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากการจัดการก่อสร้าง 5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องถูกนำไปบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงแม่น้ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 7 ห้อง บริเวณพื้นที่โครงการ (ติดตั้ง 14 คห./ห้อง : ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้าง อาคารชุดควรขอวิศวกรรับรองตามที่ได้กำหนดให้)</li> <li>นำส้วมไปอุบัติการส่วนที่ไม่ยอดกว่า 20 คห./ห้อง</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำจัดเศษอาหารที่เสียหายและขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</li> <li>ดำเนินการบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการจัดการอย่างดี</li> <li>ดำเนินการติดตามตรวจสอบการทำงานของท่อทุกๆ 1 วัน</li> <li>ดำเนินการซ่อมแซมท่อที่ชำรุดเสียหายทุกๆ 1 วัน</li> </ul>

ເຕືອນພາກສິກາຍນ 2563

ເດືອນພາສັກຍາ ນ 2563

สยาม ๑๗๖



เดือนพฤษภาคม 2563 First year

۱۷

၁၅၂



ເຊື້ອງພວກເຮົາ

(ՏՐԱՎՈՒՄ ԼԵՐԵԿԵՐԸ)

નાનાનાનાના

ได้รับอนุมัติจัดการในวันที่ 2563

(ມະນາຄາ ສັງເກດ ແລະ ພົມປະເທດ) 8257 ປີ

<b>องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ในด้านค่าต่างๆ</b>	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b>
<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>กำหนด โดยท่อที่ส่งถึงหน้างานต่อเขตราชสีมาเป็นเอกสารการรับรองผู้ติดตั้งอุตสาหกรรมของโรงงานผู้ผลิต ประกลบตัวไปรับรอง มอก. รายการและติดกำลังอัดคงน้ำรัต พร้อมสมรรถนะผู้ติดตั้งยกระดับมาตรฐาน ความหมาย เป็นต้น</p> <p>6.2 ประสานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา เพื่อกำบังและกำรวางแผนที่จะดำเนินการตามบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติ</p>	<p>มาตรฐาน ด้วยท่อที่ส่งถึงหน้างานต่อเขตราชสีมาเป็นเอกสารการรับรองผู้ติดตั้งอุตสาหกรรมของโรงงานผู้ผลิต ประกลบตัวไปรับรอง มอก. รายการและติดกำลังอัดคงน้ำรัต พร้อมสมรรถนะผู้ติดตั้งยกระดับมาตรฐาน ความหมาย เป็นต้น</p> <p>6.3 จัดที่จอดรถที่มีพื้นที่กว้าง足以จอดรถบรรทุก โดยแยกส่วนของโครงสร้าง กิจกรรมการวางแผนที่จัดที่จอดรถบรรทุก บริษัทที่รับหน้าที่จัดที่จอดรถบรรทุกที่มีขนาดกว้างเพียงพอ พร้อมระบุชื่อ และหมายเหตุที่ระบุชื่อ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการจราจรท่อ ว่าปริมาณพื้นที่ทางท่อที่ให้ที่จอดรถบรรทุกได้</p> <p>6.4 ติดตั้งป้ายลงว่ามีการวางท่อระบายน้ำดูดเข้มว่างห้อเป็นระบบไปจนถึงพักน้ำสาระที่จะทำการเชื่อมท่อ</p> <p>6.5 จัดที่จอดรถที่อยู่ติดกับบ้านและสถานที่สาธารณะที่ให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสร็จตามกำหนดภายใน 15 วัน</p> <p>6.6 จัดที่จอดรถที่อยู่ติดกับบ้านและสถานที่สาธารณะที่ให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสร็จตามกำหนดภายใน 1 เดือน ถึงกำหนดการวางท่อ ท่องก่อให้เกิดเสียงรบกวนก่อน 1 เดือน รวมทั้งวิธีการเดินทางที่ดูดเข้มห้อ</p> <p>6.7 จัดที่จอดรถที่อยู่ติดกับบ้านและสถานที่สาธารณะที่ให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสร็จตามกำหนดภายใน 1 เดือน ถึงกำหนดการวางท่อ ท่องก่อให้เกิดเสียงรบกวนก่อน 1 เดือน</p>


เดือนพฤษภาคม 2563.....

เตือนภัยจิกายน 2563.....

(นายสมศิริ ปฏิยะวงศ์)  
กรรมการผู้จัดการ จำกัด

(นางสาวนิตา พิมพ์มนตรี)  
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังเฝ้าระวัง

บริษัทเบรคซ์ รีวอลูชัน จำกัด  
บริษัทเบรคซ์ รีวอลูชัน จำกัด




องค์ประกอบของบางสิ่งสำคัญในวัสดุก่อสร้าง	ผู้ตรวจสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความต้องการของรัฐบาล
3.4 การจัดการริมฝีดอย	1) မูลฝอยจากการกำรส้วร้าง บล็อกอยู่ที่กิจชีวนจากาการก่อสร้างส่วนในพื้นที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่นปูน เศษไม้ และเศษหินที่ได้จากการประดิษฐ์มาต่อจากมูลฝอย อย่างจัดการก่อสร้างเกิดขึ้น 736 ตัน ระยะทางก่อสร้าง 12 เต็ม (290 วัน ไม่นับรวมวันหยุด) จะมีมูลฝอยจากการก่อสร้าง 2.54 ตัน/ วัน ในภาระน้ำที่ใช้ไปทั้งหมด จึงต้องดำเนินการอย่างเข้ม <sup>ง</sup> ประสีหกิมา ไม่ก่อให้เกิดเหตุร้าย ตามท่าน ปริมาณหินที่กำลังนำไปใช้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนเศษหินที่นำมากลับไป ประยุญใหม่ เช่น ไม้แบบ เศษเหล็ก ให้เก็บรวมไว้บริโภคที่เก็บ ก้อนวัสดุ	ท่อระบายน้ำ และผู้ร่วมใช้รับในบริเวณเดียวกัน	มาตรฐานด้านความต้องการของรัฐบาล ผู้ตรวจสอบ : บริษัท บริคส์ รีวอร์ชั่น จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563.....  
ลายเซ็น  
(นายศุภุม ปาตี้ยาวงศ์)  
กรรมการผู้อุปถัมภ์งานงาม  
บริษัท บริคส์ รีวอร์ชั่น จำกัด



(นางสาวพินดา พิมพ์ยุร)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563.....  
ลายเซ็น

<b>องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม</b>	<b>ผู้กราบทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>  1. เที่ยว/วัน ปั้นปูมีมูลอย่างมากในพื้นที่โครงสร้าง ตั้งหนึ่ง ผลกระทบ จึงยืนยันระดับปั๊ว	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบสิคแวดล้อม</b>  6. ในการอนุรักษ์ไม่ถอยจากการก่อสร้างไปทิ้งที่รือภัย ดังนั้น เพียงพอ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกินไปให้เกิดผลกระทบ ต้อง ปฏิวัติ หรือฟื้นฟูระบบทิวทัศน์ และไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่ออ่อน ส่วนเชิงวัฒนธรรมที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น "ไม้ แบบ เศษหัก" ให้เก็บร่วบรวมมาไว้บริเวณที่เก็บของสุด	<b>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</b>  ผู้กราบทบต่อสิ่งแวดล้อม
<b>3.5 พลังงานและทรัพยากร</b>	<b>ในช่วงก่อสร้างทางภาครัฐและบริการที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อาทิเช่นว่า ซึ่งรับรองว่าสามารถจ่ายไฟให้กับบ้านที่ โครงสร้างได้เพียงพอ ทั้งนี้ ภาวะไฟฟ้าที่ควรจะใช้สำหรับ เครื่องจักรกลในกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีปริมาณมากใช้ไฟฟ้า เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชนนี้จึง เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ เนื่องจากต้องขอใช้ไฟฟ้าส่วนครัวกับห้องนอน ตั้งแต่ว่าก่อนหน้าเรียบร้อยก่อสร้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ห้องครัวมีความชำนาญดีในงานที่ทางบ้านให้เป็นประโยชน์โดย เรียบง่าย และจะปล่อยตัวอยู่ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</b>	1. จัดให้มีส่วนหนึ่งที่มีความชำนาญด้านสถาปัตยกรรม ทำงานให้เป็นระบบเบรกเกอร์ร้อย และปลดภัยลดอัคคีภัยของย่าน การก่อสร้าง 2. การจ่ายไฟฟ้าและพัฒนาสำหรับบุคคลสอนอุปกรณ์ก่อสร้าง และภาระไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎหมายจราจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยช่าง แม่ค้าที่รับผิดชอบ 3. แนะนำให้คนงานในไซฟ์ห้าอย่างประทัยด้วยหัวหมากน้ำแข็ง ให้ความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง 4. ติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วย 5. จัดให้มีเวสต์บีดคุณมีเตอร์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และแสงสว่าง วงจรไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อยืดเยื้อภาระ	<b>มาตรฐาน</b>  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริคส์ รีวิล จำกัด
<b>3.6 การจราจร</b>	<b>ความล้มเหลวของถนนในการรองรับปริมาณจราจรและรถ ในช่วงก่อสร้างโครงสร้างและการขนส่งสิ่งของที่ต้องเคลื่อนย้าย</b>	1. ติดป้ายเตือน "โปรดระมัดระวังพื้นที่ก่อสร้าง" "ระวังรถบรรทุก เบา-ออก" บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ   โดยนพดล จิตภานย 2563....  (นายสมพงษ์ ปาติยาวงศ์) กรรมการผู้อำนวยการและผู้จัดการ บริษัท บริคส์ รีวิล จำกัด	<b>(นางสาวพิมดา พัฒน์ยุร)</b>  <b>ผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์</b> บริษัท บริคส์ รีวิล จำกัด นายวุฒิชัย ใจดี บริษัท บริคส์ รีวิล จำกัด เอกสารนี้ถูกจัดทำโดย

563 นางสาวนิตยา ใจดีวงศ์

การร่วมงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้ง  
บริษัท บริษัทสืบสานวัฒนธรรมไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผู้กระทำด้วยความตั้งใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ในกรณีของพืชที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน และเมื่อประมูลไปบ่วงก่อสร้าง พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.283 แต่สภาพความคือองค์รวมทั่ว ข้อ García จาระจะยังคงอยู่ในระดับดีตาม</p> <p>(1.2) ถนนเพาเซร์เรียมสายใหญ่ บริษัทภายนอกจะจราจรจะต้องงดในปัจจุบัน ค่า V/C Ratio 0.023 มีสภาพความคือองค์รวมของการจราจรในระดับ A คือ การให้ผลโดยอิสระที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องเดินทาง เนื่องจากถนนนัก ซึ่งจะดีกว่า ผู้ใช้บุคคลและผู้เดินทางด้วยรถติด รวมไว้ได้ไม่มีผลกระทบจากคนอื่น อัน倒霉เมื่อประมูลมีนิ่นห่วงก่อสร้าง พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.024 แต่สภาพความคือองค์รวมทั่ว ข้อ García จะยังคงอยู่ในระดับดีตาม</p> <p>(1.3) ถนนสายสาริรักษ์หน้าโคตรกาง ปริมาณการจราจรของถนนในปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.0014 มีสภาพความคือองค์รวมของการจราจร ในระดับ A ต้องการให้ผลโดยอิสระที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องเดินทาง แต่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บุคคลและผู้เดินทาง ด้วยรถติด แต่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บุคคลและผู้เดินทาง ด้วยรถติด โศยสัมภាតากรตัวเดียว ไม่สามารถเดินทางได้ แต่จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.0031 แต่สภาพความคือองค์รวมทั่ว ข้อ García จะยังคงอยู่ในระดับดีตาม</p> <p>(2) ความสามารถของถนนในการรองรับปริมาณจราจรที่มากขึ้น</p> <p>(2.1) ถนนเพาเซร์เรียม</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนสายสาริรักษ์ทั้งทั้งสอง</p> <p>ผู้กระทำด้วยความตั้งใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
	<p>ในกรณีของพืชที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน และเมื่อประมูลไปบ่วงก่อสร้าง พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.283 แต่สภาพความคือองค์รวมทั่ว ข้อ García จาระจะยังคงอยู่ในระดับดีตาม</p> <p>(1.2) ถนนเพาเซร์เรียมสายใหญ่ บริษัทภายนอกจะจราจรจะต้องงดในปัจจุบัน ค่า V/C Ratio 0.023 มีสภาพความคือองค์รวมของการจราจรในระดับ A คือ การให้ผลโดยอิสระที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องเดินทาง เนื่องจากถนนนัก ซึ่งจะดีกว่า ผู้ใช้บุคคลและผู้เดินทางด้วยรถติด รวมไว้ได้ไม่มีผลกระทบจากคนอื่น อัน倒霉เมื่อประมูลมีนิ่นห่วงก่อสร้าง พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.024 แต่สภาพความคือองค์รวมทั่ว ข้อ García จะยังคงอยู่ในระดับดีตาม</p> <p>(1.3) ถนนสายสาริรักษ์หน้าโคตรกาง ปริมาณการจราจรของถนนในปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.0014 มีสภาพความคือองค์รวมของการจราจร ในระดับ A ต้องการให้ผลโดยอิสระที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องเดินทาง แต่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บุคคลและผู้เดินทาง ด้วยรถติด แต่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บุคคลและผู้เดินทาง ด้วยรถติด โศยสัมภាតากรตัวเดียว ไม่สามารถเดินทางได้ แต่จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.0031 แต่สภาพความคือองค์รวมทั่ว ข้อ García จะยังคงอยู่ในระดับดีตาม</p> <p>(2) ความสามารถของถนนในการรองรับปริมาณจราจรที่มากขึ้น</p> <p>(2.1) ถนนเพาเซร์เรียม</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนสายสาริรักษ์ทั้งทั้งสอง</p> <p>ผู้กระทำด้วยความตั้งใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


ເຕືອນພາຈີກຍິນ 2563... *Mr. Vandy*

๖๗๔

169

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ମୁଦ୍ରଣ ପରିକାଳୀନ



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.354 มีสภาพความคงต่อ挺ตัวของภาระจราจร ในระบบ C คือ การรับน้ำหนักที่ต่ำสู่แรงดึงดูดที่น้ำหนักต้นอ่อนฯ ได้ดังเช่น และสามารถเลือกใช้ค่าความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคงต่อ挺ตัว ในการแข่งรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน และเมื่อประมีนในช่วงก่อสร้าง พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.355 แต่สภาพความคงต่อ挺ตัว ของภาระจะยังคงอยู่ในระดับเดิม	<p>- ถนนเพชรบุรีนั้นขาดออกใหม่ บริเวณการจราจรของถนน ในปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.274 มีสภาพความคงต่อ挺ตัวของภาระจราจร ในระบบ C คือ การรับน้ำหนักที่ต่ำสู่แรงดึงดูดที่น้ำหนักต้นอ่อนฯ ได้ดังเช่น และสามารถเลือกใช้ค่าความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคงต่อ挺ตัว ในการแข่งรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน และเมื่อประมีนในช่วงก่อสร้าง พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.275 แต่สภาพความคงต่อ挺ตัว ของภาระจะยังคงอยู่ในระดับเดิม</p> <p>(2.2) ถนนเพชรบุรีนั้นเป็นถนนที่มีสภาพความคงต่อ挺ตัวของถนนในปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.027 มีสภาพความคงต่อ挺ตัวของภาระจราจรในระบบ C คือ การรับน้ำหนักโดยสิ่งที่หล่อกรากเหลือไว้ที่ค่าวิ่งเร็วจะต่ำที่สุดได้ และจะไม่สามารถมาซึ่งระบบตัวนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะติดไฟแดงได้โดยสะดวก รวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากภาระต้นอ่อน แม้เมื่อประมีนในช่วงก่อสร้าง พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.028 ด้วยผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อย่างไรก็ตามจะอยู่ในระดับเดิม</p>	<p>ต้องไม่เกิน 21 ตัน และหากผู้ไปบีบกดตุ่มรถบรรทุกติดและวัดดู ก่อสร้างและผู้คนได้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันดินและวัสดุร่วงหล่น ตามถนนในช่วงระหว่างการแข่งรถ</p> <p>14. ใช้คอนกรีตผสมเสริมในการก่อสร้าง เพื่อลดจำนวนหินที่ยการณ การชนต่างกันลดการสึกหรือขรุขรื้น</p> <p>15. ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่งดิน/คอนกรีตสำหรับไปมาที่ส่งผลกระทบบนพื้นที่ทางสาธารณะหน้าโครงการ โดยผู้รับเหมาต้องได้รับเงินและสนับสนุนการติดตั้งระบบในพื้นที่ แล้วดำเนินการตามกำหนดเวลาที่ได้รับ ปรับลดงานกับหน่วยงานจำหน่ายคอนกรีต รวมถึงคนขับรถทุกคันที่ทรงเครื่องเพื่อเคลื่อนที่ และสิ่วที่หักสื่อสาร เพื่อควบคุมเดือนไหว้ ขอติดหางของรถ โดยให้เข้า-ออกสถานที่กัน แม้กระทั่งในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พนักงานก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ที่พนักงานก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อปรับแผนการส่งตัน/คอนกรีตเข้า-ออก พื้นที่โครงการให้สัมพันธ์กันทั้งหมด</p> <p>16. ติดป้ายข้อควรทราบ ข้อเจ้าของโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ต่อ ป้ายติดไว้ที่วิ่งเข้า-ออกโตรังการ หรือทางเดิน ที่มีประชาชนสามารถเห็นได้ชัดเจนและสะتفاعในการติดต่อ ประชุมสานમารมณ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น หรือแจ้งร่องรอยที่ดังในกรณีที่ต้องร่อนจาง การขอนส่งตัวลงสำรวจ</p>	<p>มาตรฐานพัฒนาพื้นที่ ผู้อำนวยการติดตามเริ่งແผลด้อม บริษัท เอ็น. เอส. គุนซ์แอนด์ จำกัด</p> <p>(นางสาวพันดา พิมพ์ยุร)</p> <p>เดือนพฤษภาคม 2563.....</p>



ตารางที่ 2 (ต่อ 30)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ในชุดคำนำท้ายๆ	ผู้กระทำบุคคลถือมีสำคัญ ผู้กระทำบุคคลถือมีสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานทางหลวงของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มาตรฐาน) การออกแบบถนนนอกราชอาณาจักร กำหนดการรับหนี้หน้าของถนนไม่น้อยกว่า 21 ต้น กรมส่งเสริมการประกอบห้องถังกรีฑาระบบทามภาคที่ 4) การก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ดิน ทราย ถนนหรือหุบโคนภูเขา ผู้สม灭ร์จ และรถบรรทุกและเข็น โดยกำหนดชนิดและนาฬิก รถบรรทุกทุกเชื้อ-อากาศ โครงการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถบรรทุกหิน ทราย ให้ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ (2 เพลcia) กำหนดให้หิน น้ำหนักยกไฟฟ้าหนาหนึ่งบานบรรทุกรวมไม่เกิน 15 ตัน ( gramm ชนิด ทางบกกำหนดน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถบรรทุก ไม่เกิน 15 ตัน น้ำหนักยกไฟฟ้า = 4+11) ถนนเพชรราชบุรี ถนน เพชรราชมายาฯ และถนนสารารามและหน้าโค้งกรุง รับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 21 ตัน ดังนั้น จึงสามารถรองรับน้ำหนักกล่องเหล็กสูงสุด แต่ละพื้นที่ 6 ล้อ (2 เพลcia) น้ำหนัก 11 ตันได้</li> <li>- รถบรรทุกหินรีดผสานเสร็จ ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ (3 เพลcia) กำหนดให้น้ำหนักยกไฟฟ้าหนักบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน ( gramm ชนิดทางบกกำหนดน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถบรรทุก น้ำหนักยกไฟฟ้า = 4+10+10) ถนนเพชรราชบุรี ถนนเพชรราชมายาฯ และถนนสารารามและหน้าโค้งกรุง รับน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 21 ตัน ดังนั้น จึงสามารถรองรับน้ำหนักกล่องเหล็กสูงสุด แต่ละพื้นที่ 10 ล้อ (3 เพลcia) น้ำหนัก 10 ตัน</li> </ul>			

เดือนพฤษภาคม 2563

(นางสาวพินดา พิมพ์ชร)  
ผู้อำนวยการศูนย์งานสิ่งแวดล้อม  
เดือนพฤษภาคม 2563.....

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด  
บริษัท บริคส์ รีวิวชั่วคราว จำกัด



องค์ประกอบบางส่วนเดือนที่สาม	ผลการบทต่อสั่งแนวต่อไป	มาตรฐานเดือนที่สาม
และคุณค่าทาง		
มาตรฐานเดือนที่สามที่สำคัญ	มาตรฐานเดือนที่สามที่สำคัญ	มาตรฐานเดือนที่สามที่สำคัญ
<p>- รองบรรทุกเสาเข้ม ไข้รอก็พังพ่วง 18 ล้อ (5 เพลา) กำหนดให้น้ำหนักยกน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 45 ตัน (กรัมบนสังหารากำหนดน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกสำหรับประภาน้ำหนักใน 45 ตัน น้ำหนักคงเหลือ = <math>5+10+10+10+10</math>) ถนนเพชรเกษมตามเพชรบุรีสามารถนำสินค้าลงห้องโดยสารและห้องโดยสารได้ไม่ยอกกว่า 21 ตัน ดังนั้น จึงสามารถรับน้ำหนักลงเพาสูงสุดแต่ละพาหนะของรถบรรทุก 18 ล้อ (5 เพลา) น้ำหนัก 10 ตัน ได้</p> <p>จากการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักตัน พบว. ในช่วงก่อสร้างโครงการช่วงส่งผ่านจังหวัดที่ความส่วนรวมในการรองรับภาระน้ำหนักจราจรแล้ว น้ำหนักของถนนในระดับต่ำๆ แต่การขยายความรุนแรงต่ำกว่าของผู้บริษัทเอกชนจะก่อภาระทุกอย่างทั้งภาระ ความรุนแรงในการขับรถ และการติดต่อ กช่วงเวลาในการขนส่งที่ไม่เหมาะสมอาจสูงความเดือดร้อนร้าวคาด แก้ผู้ร่วมในที่ถนนและถนนนำร่องทุกครั้งไม่ได้</p>	<p>- รองบรรทุกเสาเข้ม ไข้รอก็พังพ่วง 18 ล้อ (5 เพลา) กำหนดให้น้ำหนักยกน้ำหนักบรรทุกสำหรับประภาน้ำหนักใน 45 ตัน (กรัมบนสังหารากำหนดน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกสำหรับประภาน้ำหนักใน 45 ตัน น้ำหนักคงเหลือ = <math>5+10+10+10+10</math>) ถนนเพชรเกษมตามเพชรบุรีสามารถนำสินค้าลงห้องโดยสารและห้องโดยสารได้ไม่ยอกกว่า 21 ตัน ดังนั้น จึงสามารถรับน้ำหนักลงเพาสูงสุดแต่ละพาหนะของรถบรรทุก 18 ล้อ (5 เพลา) น้ำหนัก 10 ตัน ได้</p> <p>จากการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักตัน พบว. ในช่วงก่อสร้างโครงการช่วงส่งผ่านจังหวัดที่ความส่วนรวมในการรองรับภาระน้ำหนักจราจรแล้ว น้ำหนักของถนนในระดับต่ำๆ แต่การขยายความรุนแรงต่ำกว่าของผู้บริษัทเอกชนจะก่อภาระทุกอย่างทั้งภาระ ความรุนแรงในการขับรถ และการติดต่อ กช่วงเวลาในการขนส่งที่ไม่เหมาะสมอาจสูงความเดือดร้อนร้าวคาด แก้ผู้ร่วมในที่ถนนและถนนนำร่องทุกครั้งไม่ได้</p>	<p>- ติดตามมาตรฐานเดือนที่สามที่สำคัญ</p> <p>ของประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โครงการ ทุกงานต้องตรวจสอบเวลา เกิดขึ้นของการทดสอบร่างโครงสร้าง ตามกำหนดการต่อไปนี้</p> <p>ตามกำหนดการต่อไปนี้</p> <p>การก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริษัท จำกัด</p>
3.7 การสื่อสาร	<p>อาคารจะทำให้เกิดการเบรกเส้นวินัยและให้ทรัพยากรถที่รัฐมีประมาณ 2 เท่าของความสูงของอาคาร โดยอาคารมีความสูง 3.60 -12.00 เมตร จะทำให้บดบังคุณภาพทรัพย์ที่ทรัพย์ที่เป็นรัชสมัยสูงประมาณ 24 เมตร จึงทำให้ต้องออกอาคารโดยจราจรสำหรับจราคานาน พบว. ไม่รับฟังถูกกล่าวเป็นพื้นที่ทาง ตั้งนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ได้ผลต่อสาธารณะ จึงต้องดำเนินการแก้ไขตามที่ได้รับการร้องเรียน พร้อมที่จะสนองหน้าที่ของการต่อไปนี้</p>	<p>1. จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สถานงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจาก การพัฒนาโครงการต่อไปโดยส่วนตัว</p> <p>2. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร้องเรียน เช่น ช่องผู้ร้องเรียน หมายเลขอหตุศาสตร์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน แหล่งการต่อไปนี้</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการแก้ไขให้ร้องเรียนที่มา</p>

เดือนพฤษภาคม 2563

(นายสมัคร ปาเตียงสา)

กรรมการผู้มีอำนาจตัดสินใจ




บริษัท เริ่ดส์ จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563

(นางสาวพิมดา พินพูร)

ผู้อำนวยการตั้งแต่วันนี้

บริษัท เริ่ดส์ จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญ	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการที่ต้องดำเนินการตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p>
<p>3. ในการนี้ที่โครงการทำให้เกิดการรบกวนสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าไป ตรวจสอบแหล่งช่วยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แล้วจง ภายในช่วงห้องครัวจะถูกซื้อขายแล้วเป็นปีต่อมาคราวแรกแล้ว 1 ปี</p> <p>4. แก้ไขและลดผลกระทบเมื่อมีการรื้อถอนผู้อยู่อาศัยของโครงสร้าง ทำให้เกิดการรบกวนคนในสังยานนิวทบุไหรทัศน์ ตั้งแต่</p> <p>4.1 ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและปรับเปลี่ยนวิธีการทำแบบรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ สามารถรับสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>4.2 กรณีไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำแบบรับสิ่งแวดล้อมได้ และจุดรักษา<sup>๑</sup> สิ่งแวดล้อมภายในอาคารมีเพียง 1 จุด พิจารณาตัดต่อจุดรักษา<sup>๒</sup> สิ่งแวดล้อมดาวเทียมและแบบรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถรักษา<sup>๓</sup> สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ขึ้นลงเดิม</p> <p>4.3 กรณีไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำแบบรับสิ่งแวดล้อมได้ และจุดรักษา<sup>๑</sup> สิ่งแวดล้อมภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด พิจารณาตัดต่อจุดรักษา<sup>๒</sup> สิ่งแวดล้อมดาวเทียมและแบบรับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ขึ้นลงเดิม</p>	<p>มาตรการสำหรับการดำเนินการตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p>	
<p>3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>การดำเนินโครงการจะมีการเบริกแยกโครงการที่ติดกันรากกู่รากันที่ เป็นพื้นที่ว่าง เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะเป็นอนุคติการรื้อถอน สูง 1-3 ชั้น จำนวน 15 อาคาร ซึ่งในช่วงก่อสร้างจะมีการใช้หินบริเวณ พื้นที่โครงการเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปโภคที่ต้องการ สำหรับผู้คน 15% ถังเป็นเส้นทางจราจร ถนนและทางเดิน</p>	<p>1. ห้ามก่อสร้างห้องเรียนออก率为 ๑๐% ที่ห้าห้องเรียนโดยข้อห้ามที่ดิน เปรียบเทียบไปในทางที่ขาดและกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ป้องกันการพัง壊ลายของต้นต่อพื้นที่ทางศีลปะ และป้องกัน/ลด ผู้บุกรุก/เสียหาย ไม่ช่วงก่อสร้าง</p> <p>3. จัดวางแผนผังระบบสาธารณูปโภคชั่วคราวก่อสร้างในพื้นที่โครงการ</p>	<p>เดือนพฤษภาคม 2563.....              (นายสมศักดิ์ ปชาดัยางค์)            กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม            บริษัท บริคส์ รีวัลฟู๊ส จำกัด</p> <p>.....              (นายอาณานุภาพตันสิงแวดล้อม            บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปท์ จำกัด)</p> <p>.....              (นายชลธิต ชันทาบุตร)            ผู้อำนวยการต้นสิงแวดล้อม            บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปท์ จำกัด)</p>

องค์ประกอบของทางสื่อแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกรอบบทต่อสื่อแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ผลกระทบทางสื่อแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐาน ผลกรอบสื่อแวดล้อม
ช่วงคราว บุคลิกภาพของ ห้องน้ำหรือส้วม ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นน้ำเสื้อ ก่อสร้างและรื้อถอนตัวเรือนอย่างชั่วคราวเหล่านี้ออก เนื่องจากปัจจุบันถูกขยายและซ่อนในน้ำที่มีน้ำดินตามแนวเขตที่คืนช่อง โครงการด้านพัฒนาด้วยหอดูดและหดให้มีบางส่วนหลังสถาปัตย์ไปในพื้นที่ ชายหาด ตั้งนั้น เพื่อไม่ให้การชำรุดในโครงสร้างส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ตั้งแต่ลักษณะของท่าน้ำตามมาตรการรักษาดูแล	<p>ดูน้ำ (ภาพที่ 1)</p> <p>3.1 ถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในบ้านขนาด 10 ลิตรขนาดเมตร จำนวน 2 ถัง</p> <p>3.2 ถังรองรับน้ำดื่มโดยขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 6 ถัง</p> <p>3.3 ระบบน้ำประปาชั่วคราวรอบบ้านที่โครงสร้าง</p> <p>3.4 ปลอกหูฟังห้องนอน</p> <p>3.5 จุดล้าง漱口水</p> <p>3.6 ปุ่มแม่น้ำ</p> <p>4. การเก็บของร่องรอยของสถาปัตย์ที่หลุดเข้าไปในแม่น้ำเป็นระบบป้องกันภัย</p> <p>ไม่เกะกะกีดขวางสิ่งของทางการสับบูรณาพนั้นที่ก่อสร้าง</p> <p>5. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารอย่างเชื่อมโยงตลอดระบบเดลาก่อสร้าง เพื่อให้ลักษณะของอาคารเป็นไปตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ บริษัท บริคส์ รีวิว จำกัด เมืองวิสาหกิจ จ้างก่อสร้างก่อสร้างต้องปฏิบัติผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบอย่างเคร่งครัด</p> <p>6. รื้อถอนระบบสาธารณูปโภคชั่วคราวทั่วๆ ออกจากร่องน้ำที่โครงสร้างใหม่ก่อสร้างใหม่ตามการก่อสร้าง</p> <p>7. ว่างผู้บริเวณบ้านพักคนงาน (นอกโครงสร้าง) ตามประมาณศักดิ์ตามกรรมการตรวจสอบต่อการตรวจสอบ เรื่องมาตรฐานศักดิ์การสร้างงานที่พักอาศัยสำหรับผู้คนที่จะมาใช้ประโยชน์จากการก่อสร้าง (ภาพที่ 2)</p>	 <p>บริษัท บริกส์ รีวิว จำกัด BRICKS REVOLUTION CO., LTD.</p>	<p>นายสมิตร ปตียะวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทฯ</p> <p>บริษัท บริกส์ รีวิว จำกัด บริษัท บริกส์ รีวิว จำกัด</p> <p>นายสอาด พัฒน์พูรจน์ ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>นายพานพุฒิจิราโนย 2563..... .....</p> <p>(นายสอาด พัฒน์พูรจน์) (นายพานพุฒิจิราโนย)</p>

<b>องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม</b>	<b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการด้านความตระหนักรู้</b> <b>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>
<b>4. คุณค่าทางวัฒนธรรม</b>			<p>8. ปรับปรุงการเรียนรู้เชิงพื้นที่และตลอดแนวซึ่งอนุรักษ์ศิลป์ตามภูมิภาค ที่ดินของประเทศไทยด้วยมาตรฐานที่ไม่เหมือนกัน</p> <p>9. ดำเนินการรักษาและฟื้นฟูสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ที่ดี โดยดำเนินการให้กับเจ้าของที่ดิน</p> <p>10. ต้องไม่มีการทำเนินกิจกรรมและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่บุบบะห์รา</p> <p>11. "ไม่เปิดกันพื้นที่ชายหาดและทะเลให้บริเวณด้านหน้าโครงการ เสื่อม化 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถ ใช้สิ่งที่บุบบะห์ราได้"</p>
<b>4.1 สังคมและเศรษฐกิจ</b>		<p>1) สังคม</p> <p>เน้นจัดการก่อสร้างรากหญ้าและโครงสร้างทำให้มีการขยายพื้นที่แบบบุบบะห์รา ของคนงานชั่วคราวในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลากว่า 12 เดือน โดยคนงานหลักเป็นพนักงานก่อสร้าง และเมื่อการก่อสร้างเสร็จ เสร็จตามกำหนดระยะเวลาไป ตั้งแต่ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อโครงสร้าง ของประชาชน สภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น</p> <p>2) ความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ</p> <p>ดำเนินการรักษาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้าง ให้กับชุมชนท้องถิ่นและผู้คนที่เดินทางมาลงทุน</p>	<p>1. จัดให้มีห้องรับประทานร่องรอยที่สำคัญ เช่น ศาลาไทย/เตือตั้ง วัง จากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการ ตลอดทั่วประเทศ ก่อสร้างอาคาร หอกมีมนต์ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบกิจกรรมนี้ ให้เจ้าของโครงการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือขอเดชยศาส่ายที่ เกิดขึ้นโดยทันที</p> <p>2. ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้</p>

ได้อ่านพฤษจิกายน 2563.

156

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ




၁၂၅

ก. วงศ์สวางพิริยา พิจิราลัย

၁၆၂

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญ	ผู้ต้องรับประทานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ก่อไม้โครง แล็บเรซินพอลีเมทัลช่องอ้า ห้างจากพืชน้ำที่ครองการประมาณ 17 กิโลเมตร จังหวัดส่าน凄 ไปใช้บริการได้สะดวก ทันเวลา ด้วยน้ำ ผลกระทบเป็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากภารกิจเดิมโดยการประเมินทั่วไปของสุขภาพ ตามแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>โครงสร้าง ดั้งนี้</p> <p>3.1 จัดให้มีจุดตรวจทางทั่วไปให้ผู้ที่มาตรวจได้สะดวกต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือไม่ใช่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียต เนื้อที่ที่ครองการโดยเบ็ดขาด</p> <p>3.2 กำหนดให้ผู้พำนัชน้ำด้วยเครื่องกรองทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่โครงการ หน้ากากอนามัย ติดต่อระยะเวลาระยะหนึ่งของการเดินทาง</p> <p>3.3 เตรียมเจลทำความสะอาดมือไว้บริโภคเพื่อที่ส่วนกลาง และทางเข้าพื้นที่ของศรีราชา</p> <p>3.4 บริโภคอาหารตามสั่งและห้องน้ำท้องของส่วนตัวของนิสบุญทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริบูรณ์ แต่ละเชื้ารับการรักษาตัวในสถานที่บริการสาธารณสุข</p> <p>3.5 หากคนงานก่อสร้างมีอาการไข้ มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือบленอย ให้หยุดปฏิบัติงาน และเข้ารับการรักษาตัวในสถานที่บริการสาธารณสุข</p> <p>3.6 ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อรักษาตัวไว้สโตร์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และนิยามก่อสร้าง</p> <p>3.7 ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องล้วนที่อาจมีการปนเปื้อน ห้องล้วนที่อาจมีสิ่งสกปรกอยู่ เช่น โถส้วม ที่ตั้งที่โคราช หรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ ผ้ารองนั่ง กลอน หรือถุงปฏิบัติธรรม ถือว่า อ่างล้างหน้า อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>โครงสร้าง ดั้งนี้</p> <p>3.1 จัดให้มีจุดตรวจทางทั่วไปให้ผู้ที่มาตรวจได้สะดวกต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือไม่ใช่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียต เนื้อที่ที่ครองการโดยเบ็ดขาด</p> <p>3.2 กำหนดให้ผู้พำนัชน้ำด้วยเครื่องกรองทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่โครงการ หน้ากากอนามัย ติดต่อระยะเวลาระยะหนึ่งของการเดินทาง</p> <p>3.3 เตรียมเจลทำความสะอาดมือไว้บริโภคเพื่อที่ส่วนกลาง และทางเข้าพื้นที่ของศรีราชา</p> <p>3.4 บริโภคอาหารตามสั่งและห้องน้ำท้องของนิสบุญทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริบูรณ์ แต่ละเชื้ารับการรักษาตัวในสถานที่บริการสาธารณสุข</p> <p>3.5 หากคนงานก่อสร้างมีอาการไข้ มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือบленอย ให้หยุดปฏิบัติงาน และเข้ารับการรักษาตัวในสถานที่บริการสาธารณสุข</p> <p>3.6 ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อรักษาตัวไว้สโตร์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และนิยามก่อสร้าง</p> <p>3.7 ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องล้วนที่อาจมีการปนเปื้อน ห้องล้วนที่อาจมีสิ่งสกปรกอยู่ เช่น โถส้วม ที่ตั้งที่โคราช หรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ ผ้ารองนั่ง กลอน หรือถุงปฏิบัติธรรม ถือว่า อ่างล้างหน้า อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(นางสาวพินิตา พิมพ์ชว)</p> <p>ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เอ็ม. เอส. ศรีราชาสุขุมวิท จำกัด</p>



เดือนพฤษภาคม 2563.....  
(นายสุเมธ บัตรยาวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท ศรีราชา จำกัด



องค์ประกอบของทางสื่อแวดล้อม แหล่งคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสื่อแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อแวดล้อม
Background ในบริเวณพื้นที่โครงการ (วันที่ 8-11 มกราคม 2563) ซึ่งมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 52.9 dB(A) ระดับเสียงสูงสุด 97.4 dB(A) และระดับเสียง L <sub>90</sub> 45.6 dB(A) พบว่า ความตั้งเตียนในช่วงการทําริบบานรากอยู่ในระดับที่ปลดปล่อย ส่วนในช่วงที่มีโครงสร้าง และชัตเตอร์/เก็บงาน จําเป็นต้องมีการติดตั้งหัวเสียดเสียด เสียง ซึ่งหลังติดตั้งหัวเสียดเสียด ลดเสียงพะบ่า แหล่งรบบผลกระทบทั้ง 3 แห่ง ได้รับผลกระทบต่ำลง เสียงน้ำเสียงจากชักโครก ภาระ ภาระโครงสร้าง และงานบดแต่งด้วยปูนซึ่ง 35.94 – 48.70 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยทั่วไป 24 ชั่วโมงที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A) และได้รับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 5.52 – 6.70 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 10 dB(A)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในช่วงก่อสร้าง เป็น การตอกเสาเข็ม การเจาะ การเรียบหินส่างตัน/วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง เช่น พื้นที่โครงสร้างรูมอลต์ อสุขภาพจิตดังนี้ (1) ทำให้เกิดความรู้สึก รู้สึกหงุดหงิดเมื่ออยู่ใกล้ เกิดความเครียดทางประสาท (2) รบกวนการพักผ่อน และการติดต่อสื่อสาร (3) ทำให้ขาดสูญเสีย ประสิทธิภาพการทำางานลดลง ขาดสูญเสียรายได้ มากอาจทำให้ทำงานผิดพลาด หรือใช้ช้าจึงสูญเสียรายได้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อแวดล้อม ผู้อำนวยการติดตามสื่อแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้รับอนุมัติจากนายพิมพ์รุจ นาวาพินดา ผู้อำนวยการติดตามสื่อแวดล้อม ผู้อำนวยการติดตามสื่อแวดล้อม บริษัท บริษัท บริษัท จำกัด	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อแวดล้อม ผู้อำนวยการติดตามสื่อแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้รับอนุมัติจากนายพิมพ์รุจ นาวาพินดา ผู้อำนวยการติดตามสื่อแวดล้อม ผู้อำนวยการติดตามสื่อแวดล้อม บริษัท บริษัท บริษัท จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563   
นายวิจักร พานิช  
กิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยฯ

卷之三



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<p>● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย</p> <p>(1) ในช่วงก่อสร้างจะมีควันงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการทำให้เกิดสิ่งปฏิกูล จากการก่อสร้าง รวมถึงกิจกรรม เสียงจากกาเครื่องฟอกอากาศ (ปฏิกูล) จากงานก่อสร้าง รวมถึงกิจกรรม เสียงจากกาเครื่องฟอกอากาศ ทำให้เกิดการไม่ถูกสุขศักดิ์ก่อนอาจเป็นแมลงพั潮พันธุ์ อุบลราชธานีโรค เช่น แมลงวัน แมลงวัน หนู หรือสัตว์คุยเขี้ยง ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>(2) จุดจาระที่ซับคายออกมานำจากคนงานก่อสร้างหากห้ามมิการจัดการรักษาสุขาที่ดี อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของพยาธิสู่อาหารและนำไปสู่การติดเชื้อ ต่อไป เป็นแมลงวัน หนู แมลงสถาบัน อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ</p> <p>(2.1) พยาธิ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตกลม พยาธิใบไม้ในลำไส้ พยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืด และพยาธิปากขอ เป็นต้น</p> <p>(2.2) โรคที่เกิดจากไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B โรคไป流水 และดูดจาระร่วงในเด็กอ่อน</p> <p>(2.3) โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอหิวาตโรค เกิดจากเชื้อ Vibrio Cholera, โรคปีก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนกลุ่ม Shigella, ไข้ರ ราชสถานน้อย เกิดจากเชื้อ Salmonella typhi และเชื้อเชื้อ Histolyticus เชื้อ Entamoeba histolytica เป็นต้น</p>	<p>- ปฏิบัติตามมาตรฐาน ในทัชช้อ กการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

เดือนพฤษภาคม 2563   
 (นายสุเมร ปาติยะวงศ์)  
 กรรมการผู้รับผิดชอบงาน  
 บริษัท บริคส์ รีวูลูชัน จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563   
 (นางสาวพนิดา พันพูร)  
 ผู้อำนวยการต้นสังมวลถลอม  
 บริษัท อีน. เอส. คอมเซิลล์ จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางศิลปะ	ผู้ทรงมูลค่าที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิรวม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผู้ทรงมูลค่าที่สำคัญ
(2.4) น้ำเสียเป็นแหล่งพัฒนาของมนุษย์ในประเทศ ๖๗% “ญี่ปุ่น” คือ “ญี่ปุ่น” ไม่สามารถอภิปราย เป็นต้น เนื่องจากโครงการเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะมีคนงานก่อสร้าง ๙๕ คน ความต้องการใช้ชั้น ๙.๕๐ ถูกบากเมตร/วัน เกิดน้ำเสีย ๗.๖ ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิด ๘๐% ของน้ำใช้) โครงการดังกล่าวมีน้ำ ห้องล้วนสำหรับคนงาน ๗ ห้อง ไว้บริโภคน้ำที่โครงการ น้ำเสียที่ เกิดขึ้นผ่านกระบวนการบำบัดค่อยรับเข้าระบบ โดยการนำดินที่ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับผู้เชี่ยวชาญรับไปรับอัตราการไหลของน้ำ เสียที่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นประสิทธิภาพการบำบัด ๙๒ % สามารถลดค่าความสูญเสียให้เหลือไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำที่จ ของอุตสาหกรรม ๙. 佳能ญี่ปุ่นจะระพยายามลดต้นทุนไป ใช้จ่ายต่อห้องน้ำสำหรับน้ำที่กักเก็บในท่อระบายน้ำที่จ่ายไป ซึ่งทางโครงการต้องทำไปเพื่อชื่อเสียงเป็นระยะทางประมาณ ๙๙๐ เมตร ต่อวัน ผู้ทรงมูลค่าที่สำคัญได้รับการประเมินว่า	(2.4) น้ำเสียเป็นแหล่งพัฒนาของมนุษย์ในประเทศ ๖๗% “ญี่ปุ่น” คือ “ญี่ปุ่น” ไม่สามารถอภิปราย เป็นต้น เนื่องจากโครงการเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะมีคนงานก่อสร้าง ๙๕ คน ความต้องการใช้ชั้น ๙.๕๐ ถูกบากเมตร/วัน เกิดน้ำเสีย ๗.๖ ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิด ๘๐% ของน้ำใช้) โครงการดังกล่าวมีน้ำ ห้องล้วนสำหรับคนงาน ๗ ห้อง ไว้บริโภคน้ำที่โครงการ น้ำเสียที่ เกิดขึ้นผ่านกระบวนการบำบัดค่อยรับเข้าระบบ โดยการนำดินที่ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับผู้เชี่ยวชาญรับไปรับอัตราการไหลของน้ำ เสียที่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นประสิทธิภาพการบำบัด ๙๒ % สามารถลดค่าความสูญเสียให้เหลือไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำที่จ ของอุตสาหกรรม ๙. 佳能ญี่ปุ่นจะระพยายามลดต้นทุนไป ใช้จ่ายต่อห้องน้ำสำหรับน้ำที่กักเก็บในท่อระบายน้ำที่จ่ายไป ซึ่งทางโครงการต้องทำไปเพื่อชื่อเสียงเป็นระยะทางประมาณ ๙๙๐ เมตร ต่อวัน ผู้ทรงมูลค่าที่สำคัญได้รับการประเมินว่า	มาตรฐานและเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิรวม ผู้ทรงมูลค่าที่สำคัญ	

ดือนพฤษภาคม 2563.....

(นายสมศรี ปฏิญาวงศ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ศรีวัฒน์ จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563.....

(นางสาวพิมดา พิมพ์รุํฟ)  
ผู้อำนวยการต้นสังกัด

บริษัท เทคโนโลห์ จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563.....

(นางสาวพิมดา พิมพ์รุํฟ)  
ผู้อำนวยการต้นสังกัด

บริษัท เทคโนโลห์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 42)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ผลคุณค่าทางสังคม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลคุณค่าทางสังคม	(2) เกิดมลพังน์ (Visual Pollution) จากการจัดการรubbish/อุจจาระ ที่ไม่ถูกสุขาภิบาล ส่งผลทำให้ผู้อยู่บ้านไปเลี้ยงเด็กความชุมชนอย่างกว้างไกลโดยไม่ได้รับความสนใจและครอบคลุมได้ทั่วทั้งบ้าน โครงการจัดให้คนงานพักผ่อนอยู่ในห้องรถガร จัดให้มีห้องนอนห้องล้วม บิดมิดชิด และมีการบ้าน้ำเสียที่เกิดขึ้นจนได้มาตรฐาน ก่อนจะนำออกด้วยอุปกรณ์ที่ไม่สามารถรับกับห้องน้ำสาธารณะ ปัจจุบันที่บ้านพัฒนารามสามารถมาใช้ห้องน้ำสาธารณะ ระยะทางประมาณ 990 เมตร ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของบ้านที่อยู่ในบริเวณได้ค่อนข้างดี	5) มูลฝอย <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลกระทบต่อสุขภาพกาย เมื่อมีมูลน้ำทาก่อสร้างอยู่ข้างในพื้นที่จึงมีการอุบลรัตน์/ปริโภคทำให้เกิดมูลอยู่เพิ่มขึ้น หากมีการจัดการรูปแบบอย่างในบริเวณที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานที่มีถุงสุขลักษณ์กันชนทำให้           <ol style="list-style-type: none"> <li>เกิดมูลอยู่ตาก็อาจทำให้มูลหลังอาหารของพ่อแม่เด็กเข่น หุบ แหลกสบายน้ำ แมลงสาบ แมลงวัน เพิ่มมากขึ้น</li> <li>เกิดแมลงวันเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นพาหนะโรค ปิด ให้ไว้ติดไฟฟ้าที่บ้านจราจรส่วนบุคคล บางส่วนเป็นภัยเงียบ</li> <li>เกิดหนอนพัฒนามากขึ้นซึ่งนำไปสู่อาการอาหารที่รับประทานสุกคาน</li> </ol> </li> </ul>	- ปฏิบัติตามมาตรฐาน ใบอนุทัชต์ การจัดการรูปแบบอย่างดี <ul style="list-style-type: none"> <li>การรับรู้ตระหนักรู้</li> </ul>

เดือนพฤษภาคม 2563  
(นายอธิสัคร บัตยาวงศ์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำนาม  
บริษัท บริคส์ รีวอลูชัน จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563

(นางสาวพินดา พุฒพูร)

ผู้อำนวยการต้นสังกัดของ  
บริษัท เอ็น. เอส. គุลส์แมทน์ จำกัด

เอกสารนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม 2563

(ນາຍຄົມມືຕະ ປາດີຍາງຕີ)

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

លោកស្រីនាមពុជ្ជន៍បន្ទូលរៀបចំ

卷之三

พ.ศ. ๗๙๖


49/164

องค์ประกอบของทางสื่อแนวต่อสู้ และคุณค่าต่างๆ	ผู้ผลกระทบต่อสื่อแนวต่อสู้ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อเมืองวัฒนธรรม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อเมืองวัฒนธรรม
<p>เพื่อให้แต่ละเชื้อชาติสามารถสื่อสารหมายความกับบุคคลของประเทศนั้นๆ ได้สะดวก การเร่งรีบ ความประมาท และความรีบไม่ถูกใจการณ์ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางการขึ้นส่วนใหญ่ได้จ่าย เช่น ผู้คนต่อคันม่านด้วยกันเอง และผู้ร่วมในชีวิตเดียวกัน เป็นต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อุบัติเหตุอาจเป็นเหตุหน้าเดียวบังคับกระแทกกระซิบกีดกันสูญเสียอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติ หรืออาจถึงสูญเสียชีวิตได้</li> <li>2) การก่อสร้างโครงการจราจรทุกชนิดค่านงาน รถบรรทุกขนาดต่ำกว่าสูง และดินอุดกอกโครงการ โดยจะรุบล้ำเข้า-ออกโครงการ ประมาณ 2 ท่อน/ชั่วโมง หากพนักงานเข้าไปรบกวนรถติดอาจเส้นทางการจราจร ใช้ความเร็วในการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปรับตัวอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและผู้ใช้รถใช้ถนนมีต่อผู้ผลกระทบต่อสื่อฯ</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ผลกระทบต่อสื่อฯพิจิต           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การยกเส้นทางเดินสู่ทางที่ไม่ใช่ทางการ อาจทำให้บุคคลที่อยู่โดยรอบรู้สึกว่าคนเมืองมีภัยรุกรานมากกว่าเดิม</li> <li>(2) บุคคลที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางไปมา</li> </ol> </li> </ul> <p>6.2 อุบัติเหตุจากการจราจรสู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ผลกระทบต่อสื่อฯภาพพาย การดำเนินโครงการเป็นอนาคตสูง 1-3 ปี ใน 15 ปี ก่อสร้างจะเป็นจุดต้องดำเนินการในที่สูง ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้</li> </ul>	<p>เพื่อให้แต่ละเชื้อชาติสามารถสื่อสารหมายความกับบุคคลของประเทศนั้นๆ ได้สะดวก การเร่งรีบ ความประมาท และความรีบไม่ถูกใจการณ์ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางการขึ้นส่วนใหญ่ได้จ่าย เช่น ผู้คนต่อคันม่านด้วยกันเอง และผู้ร่วมในชีวิตเดียวกัน เป็นต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อุบัติเหตุอาจเป็นเหตุหน้าเดียวเดียวบังคับกระแทกกระซิบกีดกันสูญเสียอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติ หรืออาจถึงสูญเสียชีวิตได้</li> <li>2) การก่อสร้างโครงการจราจรทุกชนิดค่านงาน รถบรรทุกขนาดต่ำกว่าสูง และดินอุดกอกโครงการ โดยจะรุบล้ำเข้า-ออกโครงการ ประมาณ 2 ท่อน/ชั่วโมง หากพนักงานเข้าไปรบกวนรถติดอาจเส้นทางการจราจร ใช้ความเร็วในการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปรับตัวอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและผู้ใช้รถใช้ถนนมีต่อผู้ใช้ฯพิจิต</li> </ol> <p>(1) การยกเส้นทางเดินสู่ทางที่ไม่ใช่ทางการ อาจทำให้บุคคลที่อยู่โดยรอบรู้สึกว่าคนเมืองมีภัยรุกรานมากกว่าเดิม</p> <p>(2) บุคคลที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางไปมา</p> <p>6.2 อุบัติเหตุจากการจราจรสู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ผลกระทบต่อสื่อฯภาพพาย การดำเนินโครงการเป็นอนาคตสูง 1-3 ปี ใน 15 ปี ก่อสร้างจะเป็นจุดต้องดำเนินการในที่สูง ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อเมืองวัฒนธรรม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อเมืองวัฒนธรรม</p> <p>ได้รับอนุมัติจัดทำในวันที่ 25/06/2563</p> <p>นายสุเมธ ปาตียะวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการนักงานกลาง บริษัท บริคส์ ร็อคส์ เมมเบอร์ จำกัด</p> <p>(นายสุเมธ พินดา พิมพ์พยุง) ผู้อำนวยการต้นสื้นเมืองวัฒนธรรม บริษัท เอ็น. เอส. ศรีวันต์เมมเบอร์ จำกัด</p>	

2563. *Amphibolite* (Lindemann)

๒๑

(นายสุรัตน์ ประดิษฐ์)



หนังสือเรียนภาษาไทย

ବ୍ୟାକ ପରିଚୟ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท บริคส์ รีวิวชูบี จำกัด	บริษัท บริคส์ รีวิวชูบี จำกัด	<p>บริษัท บริคส์ รีวิวชูบี จำกัด</p> <p>6. ในกรณีที่มีการทำการงานบนพื้นที่รกร้างหลาภัยซึ่งมีพร้อมบุกจัดให้มีสิ่งปั่นผ้าม่านให้เกิดอันตรายด้วยการทำางานอยู่ชั่วโมง</p> <p>7. ให้สร้าง ประชอบ ติดตั้ง และตรวจสอบบัน្តารามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฤษณาภัยกำหนด</p> <p>8. ในกรณีที่ต้องใช้ชาหอยหรือแม่น้ำในในการทำการงาน ต้องจัดให้มีการดูแลอย่างเครื่องยนต์ให้มีครัวส์ร้างที่เขียวและปลอดภัย และมีพื้นที่สำหรับปั่นทำงานอย่างเพียงพอ</p> <p>9. "ไม่ให้ทำงานบนพื้นที่รกร้างเมื่อพื้นที่รกร้างเล่น หรือที่มีสิ่งสกปรกในเดียว" ไม่ให้ทำงานบนพื้นที่รกร้างเล่น หรือที่มีสิ่งสกปรกในเดียว และในกรณีจะเป็นอันตราย การทำงานบนพื้นที่รกร้างและห้องร้านแบบกрайซ้ำจะไม่สามารถเมะร่องอันอาจเป็นอันตราย และในกรณีที่เมืองทุ่นการณ์ตั้งกล่าวให้รับผ่านเดินทางลากဆูดิน</p> <p>10. ในกรณีที่ทำงานในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย หรือการกระเด็นหักหักหักสูงอาจทำให้คน ทรยศ หรือวัสดุต่างๆ ต้องจัดทำใหม่ทันที ดิน ทรายหรือวัสดุนั้นให้ถูกเดิมอย่างเป็นมุมหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการพังทลาย</p> <p>11. ในกรณีที่ทำงานในท่อ ของ โพรงอุโมงค์ หรือบ่อท่ออาจมีการพังทลาย ต้องจัดทำผังชี้ ค่ายนหมื่นหรือซึ่วีกอร่อนได้ที่สถานที่ป้องกันอันตรายไม่ได้</p> <p>12. "ห้ามป้องกันภาระเดินหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(นางสาวพิมดา พิณพูนร) ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีน. เอส. คอมซึ่ลท์инг จำกัด</p> <p>เดือนพฤษภาคม 2563.....</p> <p>เดือนพฤษภาคม 2563.....</p>



เดือนพฤษภาคม 2563.....  
  
(นายสมิตร บำรุงวงศ์)

เดือนพฤษภาคม 2563

เดือนพฤษภาคม 2563 ..... ๑๖๙๘๙๒๗๓๑๐๐ พิมพ์ครั้งที่

บริษัทฯ บริการผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาหารและยา

องค์ประรรออกบทงสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ	ผู้กระทำบุคคลต้องมาฟังคำยื่นฟ้อง ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาความผิด	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้กระทำบุคคลต้องรับโทษ
มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้กระทำบุคคลต้องรับโทษ		
มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้กระทำบุคคลต้องรับโทษ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้กระทำบุคคลต้องรับโทษ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้กระทำบุคคลต้องรับโทษ

๖๖๓ จันทบุรี

เตือนภัยอาชญากรรม 2563



การรักษาภาระหนี้สินอันเกิดจากภาระภาษี

(ມາຮອງກວດພື້ນຖານ ພິມຄະພາຍີຕົວ)

ମୁଦ୍ରଣ ପତ୍ର

<b>องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ</b>	<b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่อ่อนกำลังให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัว ดีมช. เรียน ศิรปะ</li> <li>- การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้เกิดความเครียด ภัยสำหรับเด็กว่าจะได้รับผลกระทบ/ความเสี่ยงของการเดิน</li> </ul> <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพ :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ความเสี่ยงของการเดินผลกระทบต่อสุขภาพ</th> </tr> <tr> <th>โอกาสเสี่ยง/ จังหวะการเดิน</th> <th>ความรุนแรง</th> <th>ระดับของ ผลกระทบ</th> <th>ผลลัพธ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กลุ่มนักเรียนที่เดิน จังหวะเดินสูง</td> <td>ของ สูง</td> <td>มากที่สุด</td> <td>ผู้เดินพื้นที่สูง</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มคนงานเดินช้าๆ</td> <td>ปานกลาง</td> <td>ปานกลาง</td> <td>ลดลง</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มผู้เดินอยู่ติดพื้นที่ โครงการ</td> <td>ปานกลาง</td> <td>ปานกลาง</td> <td>ลดลง</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มผู้เดินอยู่บนสะบัด แมตร</td> <td>ปานกลาง</td> <td>ปานกลาง</td> <td>ลดลง</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มที่เดินทางไกลกว่า 1 กิโลเมตร</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> </tr> <tr> <td>- ไม่เดินอยู่ใกล้สี่แยก ต้อง ลุยกับบริเวณทางเดินเพื่อเดินต่อ หรือเดินไปเรียบห่างจากถนน 1,130 เมตร</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มเดินทางไกลกว่า 1 กิโลเมตร จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ - หมู่บ้านหัวจิก</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> </tr> </tbody> </table>	ความเสี่ยงของการเดินผลกระทบต่อสุขภาพ				โอกาสเสี่ยง/ จังหวะการเดิน	ความรุนแรง	ระดับของ ผลกระทบ	ผลลัพธ์	กลุ่มนักเรียนที่เดิน จังหวะเดินสูง	ของ สูง	มากที่สุด	ผู้เดินพื้นที่สูง	กลุ่มคนงานเดินช้าๆ	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	กลุ่มผู้เดินอยู่ติดพื้นที่ โครงการ	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	กลุ่มผู้เดินอยู่บนสะบัด แมตร	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	กลุ่มที่เดินทางไกลกว่า 1 กิโลเมตร	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	- ไม่เดินอยู่ใกล้สี่แยก ต้อง ลุยกับบริเวณทางเดินเพื่อเดินต่อ หรือเดินไปเรียบห่างจากถนน 1,130 เมตร	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	กลุ่มเดินทางไกลกว่า 1 กิโลเมตร จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ - หมู่บ้านหัวจิก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และหยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</li> <li>ตรวจสอบและติดตามรักษาสภาพครุภารติจีร เศรื่องญี่ปุ่นต่างๆ ให้ดี ส่วนที่อยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับมนต์เสน่ห์ที่ยังคง หายใจ เครื่องยนต์จีร เศรื่องญี่ปุ่นต้อง</li> <li>กำหนดช่วงเวลาในการเดิน เป็นช่วงเวลา 8.00 -17.00 น. หยุดในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์</li> <li>จัดให้มีส่วนสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 7 ห้อง บริเวณพื้นที่ โครงการ (สัดส่วน 14 คน/ห้อง : ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้าง อาคารชั้วคราวของวิศวกรรมสถานที่ท่องเที่ยวได้กำหนดให้ มีส่วนในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง) ซึ่งอยู่ห่างจากแนว ชายหาดอย่างน้อยกว่า 100 เมตร</li> <li>จัดให้มีที่วางร่มในเสียงจากห้องส้วม เช่นส้วมที่ต้องรับน้ำเสีย ช่องคล่องการเดินอยู่ห่างจากแนวชายหาดอย่างน้อยกว่า 100 เมตร</li> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมที่ต้องรับน้ำเสีย รองรับไม่ต่ำกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไว้ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง มีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92</li> <li>จัดให้มีบ่อคัตตอกอน และระบายน้ำลงร่องบ่อน้ำที่ก่อสร้าง เพื่อรักษาความน้ำให้บ้านดินเข้าไปติดกับตัวก้อนก่อสร้างของ</li> </ul>
ความเสี่ยงของการเดินผลกระทบต่อสุขภาพ																																						
โอกาสเสี่ยง/ จังหวะการเดิน	ความรุนแรง	ระดับของ ผลกระทบ	ผลลัพธ์																																			
กลุ่มนักเรียนที่เดิน จังหวะเดินสูง	ของ สูง	มากที่สุด	ผู้เดินพื้นที่สูง																																			
กลุ่มคนงานเดินช้าๆ	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง																																			
กลุ่มผู้เดินอยู่ติดพื้นที่ โครงการ	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง																																			
กลุ่มผู้เดินอยู่บนสะบัด แมตร	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง																																			
กลุ่มที่เดินทางไกลกว่า 1 กิโลเมตร	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ																																			
- ไม่เดินอยู่ใกล้สี่แยก ต้อง ลุยกับบริเวณทางเดินเพื่อเดินต่อ หรือเดินไปเรียบห่างจากถนน 1,130 เมตร	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ																																			
กลุ่มเดินทางไกลกว่า 1 กิโลเมตร จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ - หมู่บ้านหัวจิก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ																																			


เดือนพฤษภาคม 2563.....  
(นายสุนิธรรม ปาตี้ยาวรช.)  
กรรมการผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บริษัท บริคส์ รีวิวสูบบี๊จ จำกัด




(นางสาวพนิดา พิมพ์ประ)  
ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บริษัท บริคส์ รีวิวสูบบี๊จ จำกัด

เตือนภัยศึกษาณ 2563  
  
นายสมิตร ปาร์ยองค์  
กรุงเทพมหานคร  
๒๕๖๓

โดยนายนพดล จิราภรณ์ 2563



		มาตรการรักป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ดูแลพื้นที่	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลพื้นที่
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ในสังคมค่าต่างๆ	ผู้ดูแลพื้นที่	<p>มาตรการรักป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>จางนุ่นโดยทั่วไป และนำไปขยายให้แก่ผู้รับซื้อ</p> <p>15. หากพบว่ามีชนิดหานุผลอยู่ในน้ำ หรือที่บริบัดไม่เข้มข้น มุสฝอยตามกำแพง ต้องติดต่อให้รับเก็บบนของที่บริบัดเมือง จะอ้าเข้ามาเก็บบนทันทีที่รื่อเพิ่มลงรองรับน้ำผุดอย่างรุนแรงไป ให้ถูกพอด</p> <p>16. เก็บหล่ายเศษสิ่งต่างๆ ในชุด กระป๋อง ฯลฯ หรือครุภัณฑ์ มีติดตัวอยู่ในห้องรับน้ำได้ จะซุยยอกดับด้วยไฟฟ้าและพลาฟันดูดได้</p> <p>17. จัดให้มีจานหน้าที่สำาระและสุขาสามสิบห้อง ในการนี้โกร น้ำเสียควรออกาะเปิด หรือพับผู้หาย</p> <p>18. ตรวจสอบภายนอกส้วมก่อนรับเข้ามาทำความสะอาด และหักจาก มันตัวราชสุภาพตามงานบ้าน 1 ครั้ง</p> <p>19. จุดละกัดห้องน้ำห้องน้ำโดยรอบบ้านร่องราก เพื่อบังกัน การอุดตัน เนื่องสามารถระบายน้ำออกได้ดี</p> <p>20. กำจัดขยะและแหล่งพันธุ์เรื้อรังก่อนแลตซ์ลงร่องบ สาธารณูปการทั่วทั้งห้องรับน้ำ ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีต่อไปนี้ 20.1 ใช้พัฒนาระบบทางน้ำในแต่ละห้องร่องราก 20.2 สำหรับกำจัดส้วมน้ำยาลงภายในห้องที่ไม่มีผู้บิด เช่น ถังเก็บ น้ำ</p> <p>20.3 ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ภายในห้องร่องรากออกและล้างเสร็จฉีดพ่นยา</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลพื้นที่</p>



ເດືອນພາສັກຍາຍນ 2563....

(๕๖๘๙-๑๒๖๗)

ក្រុងការប្រព័ន្ធដីស្តីរឿងទីនេះ ត្រូវបានរាយការណ៍ឡើងដើម្បី  
ក្រុងការប្រព័ន្ធដីស្តីរឿងទីនេះ ត្រូវបានរាយការណ៍ឡើងដើម្បី

ເຕັມພາກສົງກາຍນ 2563.....

B  
63

2563

(นายสุริย์ ปาติยะวงศ์)

(ສຶກສາມານຸລະຍົມເຊີ້ນ)

องค์ประกอบของสารเคมีในเวดส์คอม  
และภูมิคุ้มกันต่างๆ

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀଳମ୍

เดือนพฤษภาคม 2563

เดือนพฤษภาคม 2563 *for Maly*

The logo is circular with a double-lined border. The outer ring contains the text "BRICKS REVOLUTION CO., LTD." in English, with "บริคส์" preceding "REVOLUTION". The inner ring contains the text "บริคส์ เรボลูชัน จำกัด" in Thai script, with "บริคส์" preceding "เรボลูชัน". In the center of the circle is a stylized graphic of a brick wall or a stack of bricks.

เดือนพฤษภาคม 2563.....

၆။ ရန်ခုံပြန်မှု အနေဖြင့်  
ရန်ခုံပြန်မှု အနေဖြင့်

เดือนพฤษภาคม 2563 

ମୁଦ୍ରଣ

(မြတ်စွာမြန်မာ ဒါနပြည်တော်)

A circular logo with the text "CKS REVOLUTION CO" arranged in a circle.

S3MRUM

RUMI'S LITERATURE

蒙古文書

เอกสารนี้ออกโดยlaws.com เมื่อวันที่ 2563

๖๖๓ จันท์ ใจดีงามวงศ์



૧૭૭

(ក្រុមរៀបចំសាខាអង់គ្លេស)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกรอบบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามศูนย์ข้อมูลผู้รับเหมาของโครงการ การร่างรับ ความ ประมาท และความรู้ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่าง การทำงาน และอุบัติเหตุจากการชนส่งไฟด้วย ซึ่งมีผลต่อก่อนงานได้ราย กิจล่วงทำให้เกิดการสูญเสียอุปกรณ์ สูญเสียสมรรถภาพ หักพอดuct หรืออาจล้มสูญเสียชั่วคราว	2) อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ในช่วงก่อสร้างจะมีการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่ไม่แน่นอน ของราเรตريمที่ไม่ป้องกันสิ่งงานเก็บงานและตกแต่ง ซึ่งอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักร การกระระยะหัก แตก หัก เกี้ยว ขอยกเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่เกิด จากการติดตั้งเครื่องจักรที่ไม่ได้มาตรฐาน งานหนาเครื่องจักร/อุปกรณ์ ไม่ได้ยึดมือป้องกัน การขาดมาตรฐานเชิงสภาพของ เครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อนการทำงาน หรือการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ผิดวิธี ซึ่งผลกระทบที่มีต่อคนงานอาจทำให้เกิดการสูญเสียอุปกรณ์ หักพอดuct หรืออาจสูญเสียชั่วคราวได้	2. จัดให้มีอบรมรักษาความปลอดภัยของหัวขอและคนงานเรียนรู้อย อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสื่อสาร 3. จัดให้มีหัวหน้าคนงานที่รู้ผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของ คนงานอย่างเข้มงวด	3. ติดตามสอบบารังสีทั้งในเวรยานมวย รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาที่สร้าง โดยมีตัวแทนตรวจสอบ เวลา เวลา ร่องรอยจากทรัพย์สินสูญหาย หรือเหตุอันตรายต่อคนงานและ ชุมชนใกล้เคียง

เตือนภัยจิกายน 2563.....

(นายสมศรี ปะต่ายวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการสังฆาราม  
บริษัท เรซิส จำกัด จ. กทม.

เตือนภัยจิกายน 2563.....


(นางสาวพิมดา พิมพ์รุํา)

ผู้อำนวยการต้นสังกัด

องค์ประกอบของทางสื่อและสื่อมวลชนค่าต่อๆ กัน	ผลกระทบต่อสื่อและสื่อมวลชนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อมวลชน	มาตรการติดตามตรวจสอบฯ
กลุ่มคุณค่าต่างๆ	ก่อสร้างไม่ครองภาระ ดูไม่เด็ดขาดในใจ และปฏิบัติตามแผนที่ผู้ก่อขึ้นมาได้ทันที	10. ชี้แจงภาระเบี้ยงของกรรขอรับร่วมกันขององค์งานในเรื่องพัฒนาก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับหนังงานใหม่ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภาระเบี้ยงที่ทำหน้าที่ได้แล้วอยู่บล็อกlongที่อย่างชั่วช้า อาทิ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสียหายในสิ่งต้องปรับกวน เป็นต้น 11. ให้หนังงานรักษาความปลอดภัยที่ปรับระดับป้อมบันทึกของหน้าโครงการรสั่งเกตและบันทึกการเข้าออกของคนงานทุกคนที่เข้าออกจากโครงการ ห้ามในเวลาทำงาน และเลิกงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนที่สำคัญและสื่อมวลชนที่สำคัญที่สุด ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฯ ให้ดำเนินการต่อไป

เดือนพฤษภาคม 2563.....  
  
 (นายไนยม พุก ปฏิยาวงศ์)  
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประจำนาม  
 บริษัท บริ๊กส์ รีวูลูชัน จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563.....  
  
 (นายสมศักดิ์ อุ่น พฤกษา)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็น. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด



ผู้รับผิดชอบในช่วงก่อสร้าง คือ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริสุทธิ์รุกวัฒน์จำกัด เปอร์ฟอร์มานซ์ : 1. ผู้รับผิดชอบในช่วงก่อสร้าง คือ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริสุทธิ์รุกวัฒน์จำกัด เปอร์ฟอร์มานซ์

3. *Janty Wijaya*  
(นางสาวจันท์ วิจายา)

เดือนพฤษจิกายน 2563

માત્રાંશુલી

-१८-

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ตรางาชที่ 3 รายงานการเสนอองค์ประกอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท บริษัท รุ่งสุขนุ่น จำกัด ผู้อยู่ที่ ๑๘๖ หมู่ ๑ ตำบลปะอ้อ อำเภอชุมภោ จังหวัดเพทบuri ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่สำคัญ

ក្រសួងពេទ្យ

เดือนพฤษภาคม 2563

ପ୍ରକାଶକ ମାନ୍ୟମାତ୍ର

ក្រសួងពេទ្យ



لەمەنگە

(សេចក្តីអនុញ្ញាត ថ្មីមួយប្រអប់)

“**ក្រុងការប្រព័ន្ធបានរាយការណ៍**” និង “**ក្រុងការប្រព័ន្ធបានរាយការណ៍**”

ค่าธรรมที่ 3 (ต่อ 1)

เดือนพฤษภาคม 2563 *John May*

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

(SAMARĀMĀ UPPAMĀLĀ)

ମହାତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ନାନ୍ଦୀଲାଲ

ตารางที่ 3 (ต่อ 2)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุณิตากร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบของตัวเอง	มาตรการรับมือภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติอื่นๆ
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิภัย และ คุณภาพอากาศ	1) มลพิษทางอากาศจากการยนต์พื้นที่ใกล้เคียง การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต้านคุณภาพอากาศ จากควันหรือมลพิษที่ปล่อยออกมายางนวน ห้วยช่องเป็ด ดำเนินการรับໃห้ในที่จอดรถไว้ภายใต้เพ้มที่โครงการ เป็นที่จอดรถยนต์ จำนวน 59 คัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง และ โครงการจัดให้มีลานจอดรถขนาดเล็กที่ดินที่อยู่เป็นแนว Buffer ภายนหลังจากโครงการบ้านที่โดยรอบ จังหวัดอุดร ผลผลกระทบเป็นระดับปานกลาง	ราชภัฏอย่างไร้กาลเวลา ภาค 5. จัดให้มีการซ่อมแซมและซ่อมแซมพัสดุของภาครัฐในกรณี ที่เกิดแผ่นดินไหว พื้นที่จอดรถไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งมี การฝึกอบรมประจำปีละ 2 ครั้ง	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้ไม่ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดผู้ประสบภัย โดยบริเวณทางเข้า และทางออก โครงการ ให้ลดไป “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 2. ติดตั้งสถานพินัยในพื้นที่โครงการให้สะอัดเพื่อป้องกันการฟุ้ง- กระจายของฝุ่นอุบัติใหม่จากการใช้ถนน 3. ติดตั้งในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน ผู้ประสบภัย และควันร้อนที่ได้จากการยนต์ ตลอดจนฝุ่นเศษ 4. ติดตั้ง “กรุณาตั้งเครื่องยนต์ ท้ามสัตว์าระรอนต์” ไว้ บริเวณ ที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และควันร้อนที่ เกิดจากยนต์
	2) การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต้านคุณภาพอากาศ จากการทำไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ ห้วยช่องเป็ด จำนวน 59 คัน - โครงการจะนำก๊าซธรรมชาติมาเชื่อมต่อ管网 (TSP) 0.112842-0.112900 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร/วินาที	5. จัดให้มีการซ่อมแซมพัสดุของภาครัฐในกรณีการไฟฟ้าหัก ให้เจ้าหน้าที่อ่านวิศวกรรมตรวจสอบทางเข้า-ออกโครงการทุกแห่ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบทางอากาศจากการจราจร อย่างรวดเร็ว	1. ติดตั้งไฟฟ้าที่สีเทาตามที่ออกแบบไว้ ทุกบ้านหลังจากมีการปรับโครงสร้าง ต่อไปที่ปรับโครงสร้างตามการเปลี่ยนแปลง ได้ หลังจากนั้นตรวจสอบทุก 1 เดือน ติดตั้งไฟฟ้าที่สีเทา เวลา 1 ปีต่อ 1 ครั้ง 2. ตรวจสอบการจัดไฟฟ้าในบ้าน “กรุณาตั้งเครื่องยนต์” “ห้าม สตาร์ทรถที่ไฟฟ้า” บริเวณที่จอด รถยนต์ ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาไปต่อเนื่องนั้น 5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมตาม แต่ละจังหวัดให้มี เจ้าหน้าที่อ่านวิศวกรรมตรวจสอบทางเข้า-ออกโครงการทุกแห่ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบทางอากาศจากการจราจร อย่างรวดเร็ว

เดือนพฤษจิกายน 2563  
(นายสมศิริ ปฏิภาวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท บริสส์ รีวัตี้ชั่น จำกัด



ติดตั้งไฟฟ้าที่สีเทา 2563.....  
(นางสาววิภาดา พิมพ์ประ)  
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปต์แอนด์ จำกัด


การงานที่ 3 (ต่อ 3)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผู้กรະหบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐาน ผู้กรະหบต่างๆ
0.12 มีติดรั้น/สูงบากลมตั้งร./วัน - มีการระบายอากาศร้อนลมอ่อน弱 (CO) 1.259990 - 1.260390 มีติดรั้น/สูงบากลมตั้งร./ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน กําช CO เสี่ยงรายชั่วโมง กำหนดไว้ไม่เกิน 34.20 มีติดรั้น/ สูงบากลมตั้งร./ชั่วโมง	จะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นของมลพิษที่ระบาดอยู่ในอากาศใน โครงการเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบัน พบว่า ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม ประยุกต์คณภาพรวมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ออก ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชก្ភินทรีย์เบิกฯ เดسم 112 ตอนที่ 52. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่ก้าหนดไว้ ดังนั้น ผลการทดสอบอยู่ ในระดับดี	มาตรฐานเพื่อความร่วมมือให้ผู้มาใช้บริการเปิดแมตรช์ อุณหภูมิ 25 °C 1. ติดตั้งไกครัวเพื่อความร่วมมือให้ผู้มาใช้บริการเปิดแมตรช์ 2. จัดให้มีการถุงทำเตาเครื่องปรุงอาหารขนาด 6 เดือน 3. หนังตราชงส์บอร์รี่ที่ทำให้ห้องความเย็นระบายออกโดยไม่เจาเป็น เพื่อให้ห้องรีดบอร์บอนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน	มาตรฐานตามมาตรฐาน ผู้กรະหบต่างๆ

เดือนพฤษจิกายน 2563 *par M. J.*

۱۴۰

ପରିବାରକୁ ଆମେ ଏହାରେ ଯେତେ କଥା କହିଲୁ ନାହିଁ ।



ตารางที่ 3 (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัสดุ	ผลการทดสอบที่แสดงถึงความต้านทานต่อการกัดกร่อน และการรักษาคุณภาพของหินทรายที่ได้มา	มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ
อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้กำหนดให้โครงการตรวจสอบ และทดสอบแบบบุรุษอาศราภัยในอาคารอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่สงบพื้นที่ที่อยู่ 6 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานโดยรับรู้ถึงผลกระทบ และระยะเป็นการป้องกันการประสบภัยซึ่งอาจ เข้าโจมตี แล้วเชื่อมโยงกับผู้รับเหมาที่เรียกว่า “ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหม่น ตราชสอกรอยร้าวที่ทำให้หินห้ำมเย็นนระปาหอยโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ เครื่องบดหินสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ สูญเสียพลังงาน	มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ	มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ
3) ผลการทดสอบจากความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการรอมของ โครงสร้าง	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำหากไม่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ โดยตรวจสอบห้องปิดต่างๆ ในที่สิ่งของห้องน้ำ การ ระบายน้ำ	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำหากไม่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ โดยตรวจสอบห้องปิดต่างๆ ในที่สิ่งของห้องน้ำ การ ระบายน้ำ

เดือนพฤษภาคม 2563

(นายสมมิตร ปฏิญาวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท บริ๊กส์ รีวูชัน จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563

(นางสาวพิมดา พิมพ์ประ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. គุนซ์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ 5)

องค์ประกอบของทางสื่อและถ้อยคำ และดูน้ำค่าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสีและถ้อยคำที่ทำขึ้น 3.2) ความรู้ของนักการเฝ้าระวังร้อนของชนิดของน้ำร้อนที่มีผลต่อ ตัวอาคาร	มาตรฐานของกนและถ้อยคำที่มีผลต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลงของน้ำร้อน 0.19 องค์ประกอบเชิงกายภาพ ความร้อนจากอาการระหบของน้ำร้อนที่มีผลต่อ อาคารสู่อาคารซึ่งคือจังหวะในขณะที่เปลี่ยนแปลงของน้ำร้อนของตัว โดยได้จัดให้มีพิธีเชิญวิชาภายในโครงการ 7,417.66 ตารางเมตร ซึ่ง จัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 4,208.5 ตารางเมตร และมีการเว้นแนว อาคารให้ทางเดินสะดวกที่ตั้งช่วงที่ไม่ติดกับผู้เดินที่เป็นช่องเปิดไม้ออย กว่า 3 เมตร จึงทำให้มีช่องเปิดพอเพียงสำหรับเดิน จึง สามารถช่วยลดผลกระทบต่อบ้านร้อนที่เกิดขึ้นลงได้มากที่สุด	มาตรฐานของสีและถ้อยคำที่ไม่ใช่ในการลดความร้อนของ เครื่องปรับอากาศในโครงการ 3.3) ความสามารถของตัวน้ำร้อนในการลดความร้อนของ Loading การใช้เครื่องปรับอากาศในโครงการ เท่ากับ 6,345,000 BTU และเป็นหน่วยพัสดุงานควบคุมต่อ 1,598,940 Kcal. (1 BTU = 252 cal) ขณะที่ต้มในโครงการสามารถลด ความร้อน 21,042,500 Kcal/วัน ตั้งแต่นั้นต้นไปในโครงการจะ สามารถลดความร้อนที่รบกวนเจ้าของบ้านได้เพียงพอ
มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ	มาตรฐานของกนและถ้อยคำที่มีผลต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลงของน้ำร้อน 0.19 องค์ประกอบเชิงกายภาพ ความร้อนจากอาการระหบของน้ำร้อนที่มีผลต่อ ตัวอาคาร	มาตรฐานของกนและถ้อยคำที่มีผลต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลงของน้ำร้อน 0.19 องค์ประกอบเชิงกายภาพ ความร้อนจากอาการระหบของน้ำร้อนที่มีผลต่อ ตัวอาคาร	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ


เงื่อนไขจ้างงาน 2563  
(นายศรีธรรม ปาราเยวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท เครดิต รีวอร์ด จำกัด  
เมษายน พ.ศ. 2563



มาตรฐานติดตามตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบ  
(นายศรีธรรม ปาราเยวงศ์)  
ผู้อำนวยการ  
เมษายน พ.ศ. 2563

เดือนพฤษภาคม 2563..

2563 *Podocarpus*



เดือนพฤษภาคม 2563....

ପାଦିତ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧରେ  
ପାଦିତ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧରେ

ອັນຄ່າປະກອບທາງສຶກແນວດີຕໍ່ອຸນ  
ແລະຜົມຄົມຕໍ່າຊີ

ขออนุญาติรับจัดทำเอกสาร 2563

卷之三

卷之三



เตือนภัยศรีภูมิฯ ประจำปี 2563

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ตารางที่ 3 (ต่อ 8)

องค์ประกอบของทางสื่อแบบตัวต่อไปนี้		ผลการทดสอบที่แสดงถึงที่สำคัญ	มาตรฐานที่ป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของตัวอย่าง	ผลการทดสอบที่แสดงถึงมาตรฐาน
และคุณค่าทางวัฒนธรรม	และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลการทดสอบที่แสดงถึงที่สำคัญ	มาตรฐานที่ป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของตัวอย่าง	มาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบ
2) น้ำในบ่อน้ำ โดยรวมการไดร์ริงบีริการน้ำประปาจากกระบวนการประปาเทศบาลไม่มีอิฐ ซึ่งถูกจัดให้มีการรักษาไว้ดังนั้นไม่สามารถใช้ดังนั้น การดำเนินโครงการจึง ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำให้ดีนั้นในระดับต่ำ	2) น้ำในบ่อน้ำ โดยรวมพื้นที่บ่อน้ำมีสภาพเป็นพื้นที่กว้าง เป็นอีกด้านหนึ่ง ไม่เป็นเดียวในบ่อน้ำ จะเปลี่ยนมาเป็นอาคารโรงเรียน สูง 3 ชั้น จำนวน 7 อาคาร และ อาคารเรียนล่า สอง 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่ สีเขียวและป่าไม้ยังคงทิ้งไว้ตามท่าน้ำและที่กำลังสภาพพื้นที่ เช่น ประดู่จังหวัด ใจกลางเมือง แม่ฟ้า ตะปู แหลมฯ เก็บไว้ ประกอบกับบริเวณน้ำที่โครงการ แต่ไม่ได้เติมในร่องสิ่งศิริราชา ภายนอก หรือการคายกากอน้ำร้อนๆ จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรดีไซน์ภายในระดับต่ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างคร่าวๆ คร่าวๆ เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างคร่าวๆ คร่าวๆ เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบก	
2. ทรัพยากรดีไซน์ภูมิภาค ทางชีวภาพ	2.1 ทรัพยากรดีไซน์ภูมิภาค บกนบ	บริเวณพื้นที่บ่อน้ำมีสภาพเป็นพื้นที่กว้าง เป็นอีกด้านหนึ่ง ไม่เป็นเดียวในบ่อน้ำ จะเปลี่ยนมาเป็นอาคารโรงเรียน สูง 3 ชั้น จำนวน 7 อาคาร และ อาคารเรียนล่า สอง 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่ สีเขียวและป่าไม้ยังคงทิ้งไว้ตามท่าน้ำและที่กำลังสภาพพื้นที่ เช่น ประดู่จังหวัด ใจกลางเมือง แม่ฟ้า ตะปู แหลมฯ เก็บไว้ ประกอบกับบริเวณน้ำที่โครงการ แต่ไม่ได้เติมในร่องสิ่งศิริราชา ภายนอก หรือการคายกากอน้ำร้อนๆ จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรดีไซน์ภูมิภาคต่อไป	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างคร่าวๆ คร่าวๆ เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างคร่าวๆ คร่าวๆ เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบก
และคุณค่าทางวัฒนธรรม	2.2 ทรัพยากรดีไซน์ภูมิภาค ภูน้ำ	น้ำภูมิเดียจากแม่น้ำภาคใต้ที่รับน้ำบาดาลน้ำเสีย รวม จานวนค่าน้ำต่ำกว่าค่าน้ำที่ห้องอาคยาประมาณ แมลงจุกน้ำภูมิเดียส่วนลักษณะใช้ในการกรองน้ำที่ไม่ดีในโครงการ น้ำภูมิเดียส่วนที่เหลือจากการดันน้ำที่ไม่ดีจะระบายน้ำออกตัวอย่างต่อเนื่องไป เชื่อมต่อกับห้องระบายน้ำสำหรับบ่อจุ่มน้ำที่ถูกเพาะปลูกมาก่อนแล้ว รวมกับห้องระบายน้ำ ซึ่งทางโครงการได้ทำไว้เพื่อป้องกันน้ำที่ไม่ดี	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างคร่าวๆ คร่าวๆ เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างคร่าวๆ คร่าวๆ เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบก

ພາຍສັນຕະປະ ປາຕະຍ

เตือนพิเศษปีกากยาน 2563 



เดือนพฤษจิกายน 2563...

(ଶାମୁର୍ଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀଲେଖନ)

楚辭

ជូនការងារតាមក្នុងរយៈពេល

องค์ประรักษอบทางสืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อน  
เมืองคุณค่าต่อไป

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจภายใน 2563

เดือนพฤษจิกายน 2563.....

ԱՐԵՎԵԼԸ ՄԱՐՏԻՆ

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ


ตารางที่ 3 (ต่อ 10)

องค์ประกอบของทางสื่อมวลสาร และคุณค่าทางศิลปะ	ผู้จัดทำที่มีส่วนได้เสียในกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ	มาตรฐานการนำเสนอข้อมูลที่ดีที่สุดขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้	มาตรฐานการตรวจสอบเบื้องต้นตามมาตรฐานขององค์กรที่ดีที่สุด
บริษัทศรีรัตน์ จำกัด	บริษัทศรีรัตน์ จำกัด	บริษัทศรีรัตน์ จำกัด	บริษัทศรีรัตน์ จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563.....  
  
 (นายปรัชร รังษวงษ์)

กรรมการผู้อำนวยการและบุคลากร  
 บริษัท ศรีรัตน์ จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563.....  
  
 (นางสาวพันดา พิมพะ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

บริษัท ศรีรัตน์ จำกัด  
 เอ็น. อ.ส. ศรีรัตน์ จำกัด

เตือนพฤษจิกายน 2563

๗๖๐๙๘๗๐๗๒๕๖๓  
จังหวัดเชียงราย

ପ୍ରାଚୀନ ଶାସକରେ ଦେଖିଲୁ ଏହାରେ କିମ୍ବା  
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

เดือนพฤษภาคม 2563.....

காந்திய வருமான போதுமை

ค่าคงที่ 3 (ต่อ 12)

ได้รับพำนีกิจภาน 2563

๖๐๔ พงษ์จิราภรณ์ ๒๕๖๓ *initially*



THE BOSTONIAN 2383

ជូនក្នុងការបង្កើតរំភាពសាស្ត្រនៃប្រជាជាតិ

ตารางที่ 3 (ต่อ 13)

องค์ประกอบของเส้นทางสีและวัสดุก้อน เคลือบดูดซับต่างๆ	ผู้ก่อสร้างทบทั่วไปและวัสดุก้อนที่สำคัญ	มาตรฐานการรับรองกันและเดียวกันและระบบปฏิสัมภានวัสดุก้อน
(BOD) เหล็กระบบท่าย 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำที่ผ่านการบำบัด ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะมีค่า BOD <sub>ออก</sub> 30 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นทั้งผ่านถังบำบัด WWTP-2 WWTP-3 WWTP-5 และ WWTP-6 จะบรรบายน้ำสู่ถังบำบัดที่ 1 ส่วนน้ำที่ผ่านถังบำบัด WWTP-1 และ WWTP-4 จะบรรบายน้ำสู่ถังบำบัดที่ 2 โดย ภายในบ่อเก็บน้ำที่ 1 และ 2 ติดตั้งปั๊มน้ำอุ่นเพื่อสูบน้ำที่มี ต่อไป	- วัสดุ E1/1, E1/2, E1/3, E1/4 และอัคตาร D วางรวมในเสียงปั๊บ ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ออกแบบรองรับน้ำเสียที่ 25 ลูกบาศก์- เมตร/วิน มีค่าความสกปรก (BOD) เข้าระบบฯ 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะมีค่า BOD <sub>ออก</sub> 30 มิลลิกรัม/ลิตร - วัสดุ E2/1, E2/2, E2/3, E2/4 และอัคตาร F วางรวมในเสียงปั๊บ ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ออกแบบรองรับน้ำเสียที่ 25 ลูกบาศก์- เมตร/วิน มีค่าความสกปรก (BOD) เข้าระบบฯ 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะมีค่า BOD <sub>ออก</sub> 30 มิลลิกรัม/ลิตร	9. กําชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแยกต่างหาก ด้วยชุดที่รักษาและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 10. หากต้องมีการซ้อมบีชงรักษา หรือสูบตอกอนอ่อนใจกระباء บำบัดน้ำเสียรวม ให้เลือกวันแผลเวลาพักผ่อนไม่ใช่รากน้อย เช่น จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 12.00-15.00 น. เป็นต้น เพื่อไม่ให้รบกวน ผู้มาใช้บริการของโครงการ 11. ประสานให้เทศบาลเมืองหัวพันเข้ามาสูบตอกอนอ่อนใจกัน ตอกกันทุกรอบบำบัดน้ำเสียรายละอิบดังนี้ (เทศบาลเมือง ยะ泊ไม่มีบริการในการจัดตั้งกอนจาระระบบบำบัดน้ำเสีย) 11.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 WWTP-4 WWTP-5 และ WWTP-6 กำหนดให้สูบตอกก่อนปิดจุดทุก 60 วัน 11.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 และ WWTP-2 กำหนดให้สูบตอกกัน ไประจัดทุก 30 วัน

นายสุรัตน์ ปตียะวงศ์  
กรรมการผู้อำนวยการองค์การฯ  
บริษัทสถา๊ก จำกัด  
ได้รับอนุมัติจัดทำใน 2563.....

เตือนภัยจัดทำใน 2563.....

(นายสุรัตน์ ปตียะวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการองค์การฯ  
บริษัทสถา๊ก จำกัด


(นายสุรัตน์ ปตียะวงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้านล้มเหลว

การงานที่ 3 (ต่อ 14)

องค์ประกอบของทางสื่อและวัสดุรอง แหล่งศูนย์ค่าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พบว่ามีค่าการออกแนวโน้มตามข้อกำหนดการออกแบบระบบ บันดาลน้ำเสียที่ยอมรับได้	ผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พบว่ามีค่าการออกแนวโน้มตามข้อกำหนดการออกแบบระบบ บันดาลน้ำเสียที่ยอมรับได้	<p>ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดการออกแบบระบบ บันดาลน้ำเสียที่ยอมรับได้</p> <p>2) การชนผนังห้องลับมาตรฐานต้นไม้ น้ำทึบหลังผ่านการบำบัดด้วยเครื่องซับน้ำเพื่อสูบ น้ำไปยังน้ำทึบในบ่อเริ่มต้นฯ ของโครงการ โดยมีการเติมน้ำระบบ ห้องบ่อเพื่อรักษาต้นไม้ ตัวอย่างเช่นพืชผ่านดิน โครงการริมแม่น้ำที่ สีเขียวขี้มีลักษณะรวม 7,417.66 ตารางเมตร มีความต้องการใช้น้ำ สำหรับต้นไม้ 5 ลิตร/ตารางเมตร/วัน (ร.ศ. ดร. อิทธิสุนทร นนท กิจ, ภาควิชาปรัชญาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคনหรา ลาดกระบัง ,2538) จึงมี ปริมาณการใช้น้ำเพื่อรักษาต้นไม้ประมาณ 37.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน <math>(7,417.66 \times 5)/1,000</math> ตันน้ำ น้ำทึบในหลังคาประมาณ 81.408 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายน้ำออกตัวห้องเร่งต้นไปเข้มต่อ กับห้อง ระบายน้ำสาธารณะปัจจุบันที่ถนนเพชรเกษมสายการรวมกับห้อง ระบายน้ำใน ซึ่งทางโครงการเดินท่อนไปเชื่อมที่จุดตั้งกล่อง เป็น ระบบทางประมาณ 990 เมตร</p> <p>3) การกำจัดก้ามที่มีหานจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ส่วนต่างๆ ของระบบการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้ติดมืออาชีวะและฝีมือ ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการได้แก่ ถังกรอง ไมโครไพล์ติก อะมูเลน ที่ใช้ คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซึ่งติดไฟ (ก๊าซไฮเปอร์โซลฟ์ รีวิวสีเขียว) อีกน้ำหนึ่งที่ใช้ก้ามที่มีหานได้ออกไซด์ฟลูออไรด์ ที่ใช้ก้ามที่มีหาน ท่ออาจทำให้เกิดภาวะโลกร้อน วิเคราะห์ออกซิเจน จึงได้ต้องแบ่งปัน</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

เตือนพากศึกษาฯ 2563



เดือนพฤษภาคม 2563.....

၁၂၁၃ ပြည့်လျှောက်မှု မန္တ။

ប្រចាំខែ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ក្រសួងពេទ្យ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งศูนย์ต่างๆ	ผลการทบทวนต่อไปนี้แสดงถึงที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นที่ยอมรับตามมาตรฐาน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการต่อไป
ต่อท่อระบายน้ำจากพืชพรรณธรรมชาติจากส่วนการบำบัดดังกล่าว ไปยังสถานีจัดการขยะ (CH <sub>4</sub> Disposal Unit) และแห่ง ก โดยการซึมลงบ่อตันขนาด 5 ตารางเมตร มีความต้องการเพิ่มน้ำในการกำจัดก๊าซ methane 0.18-0.75 ตารางเมตร ตั้งนี้นับต้นที่ห้องแยกสามารถบำบัดก๊าซ methane ให้เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ	4) การกำจัดคลอรอลอย (Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสีย คลอรอลอย (Aerosol) เกิดจากสารอ่อนน้ำเสียที่ฟุ้งกระจายในตัวกล้องอากาศ จากการเติมอากาศที่หล่อภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้ตัวการฟุ้งกระจายของสารอ่อนน้ำเสียน้ำอากาศและก๊าซออกไซต์สีเหลืองคล้อมภารณกอนในท่อสุด โครงการจึงจัดให้มีระบบกำจัดคลอรอลอย (Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยต้องท่อน้ำอากาศจากท่อเติมอากาศเพื่อนำออกห้องบำบัดดังข้อดูดขนาด 1 ตารางเมตร ความต้องการเพิ่มน้ำเสียที่ห้องน้ำของโครงการ (Aerosol) เท่ากับ 0.12-0.20 ตารางเมตร ระยะเวลาต้องอยู่น้อยกว่า 60 วินาที ตั้งนี้นับต้นที่ห้องแยกน้ำบำบัดต้องอยู่ต่อเนื่องโดยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ	5) การกำจัดตัวกอนจากการระบบบำบัดน้ำเสีย กันชนิดในโครงการสีบลอกอนของจ้าวที่เก็บตัวกอน ดังนี้ - ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ประมวลรวมตัวผิวที่บ่อบลอกในขนาด 0.13 ลูกบาศก์เมตร กำหนดให้สูบตักหอนไปบำบัดต่อ 40 วัน - ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ประมวลรวมตัวผิวที่บ่อบลอกในขนาด 0.13 ลูกบาศก์เมตร กำหนดให้สูบตักหอนไปบำบัดต่อ 40 วัน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการต่อไป

ເຕືອນທະບູກາຍນ 256

John W.

卷之二

ପ୍ରକାଶନ କାଳୀ

กิตติมศักดิ์

ମୁଦ୍ରଣ ପାତା

卷之三

ตารางที่ 3 (ต่อ 16)

<b>องค์ประกอบของทรัพย์สินและค่าตอบแทน</b> <b>ผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่าย</b>	<b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b> <b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการรักษาดูแลตามมาตรฐาน</b> <b>ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม</b>
<b>ผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่าย</b>	<b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการรักษาดูแลตามมาตรฐาน</b> <b>ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม</b>
<b>ผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่าย</b>	<b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการรักษาดูแลตามมาตรฐาน</b> <b>ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม</b>
<b>ผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่าย</b>	<b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการรักษาดูแลตามมาตรฐาน</b> <b>ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม</b>

เดือนพฤษภาคม 2563  
Jantawat  
 (นายอุษณิธ ปฏิญาวงศ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท บริคส์ รีวิวชี้ฟัน จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563  
(นางสาวพินดา พิบูลพูร)  
 ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็น. เอส. ศรีนชัยพาณิชย์ จำกัด

<b>3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม</b>	<b>1) ผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชน</b> <b>โครงสร้างไม้ต้องถูกนำไปในแนววัดด้วยที่ทางการระบายน้ำซึ่งจะมีผลดีต่อชุมชนอย่างที่ต้องการให้เป็นส่วนกินที่ต้องกักเก็บไว้ในช่วงผู้ตาก 772.93 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 5 และภาพที่ 6)</b>	<b>1. จัดให้มีบ่อหนาแน่นตามที่ต้องแบบบ่อกุ้งขนาด 780 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเก็บน้ำในช่วงผู้ตากในปัจจุบัน ในช่วงไปไม่ถูกตั้งในบ่อพักน้ำในโครงการทุก 1 สี่ปีเดียว ตลอด</b>
---	---	--

องค์ประกอบของหลักสูตรก่อสร้าง	ผู้สอนหลักสูตรที่สำคัญ	มาตรฐานการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่ได้รับ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
และคุณค่าทางวัสดุ	พญทีศรัตนารอโย่เป็นระบบโดยวิศวกร และระบบภายในออกด้วย อัตราค่าบุคคลไม่มากกว่าอัตราพัฒนาโครงการ งานนี้จึง ระบบอยู่ต่ำกว่าอัตราที่ควรจะต้องมีต่อไปเชื่อมต่อ กับห้องรับน้ำสาธารณะ ปัจจุบันที่ถนนเพชรบุpengส่วนใหญ่ทางน้ำที่ไปใช้มีที่ จุดต่างกัน เป็นระยะทางประมาณ 990 เมตร ต่อไป (ภาพที่ 7) ด้านน้ำ จึงเกิดผลกระทบต่อการก่อซ่อมทางระบบน้ำของชุมชนในบ รังสีบ่ำ	1. ควบคุมอัตราภาระน้ำออกอันน้อยที่โครงการร้ายไม่ให้เกิน อัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.1369 ลูกบาศก์- เมตร/วินาที) 2. จัดให้ดีตามเกณฑ์ของน้ำในระบบอย่างที่ระบุ น้ำสาธารณะ พื้นที่บ้านเจ้าหน้าที่อยู่บ้านผู้อยู่อาศัย จะก่อตั้งยังคงสภาพเดิม	ประเมินโครงการให้ดำเนินไปตามกำหนด และยังคงสภาพเดิมที่ได้ระบุไว้

เจริญพศิษฐ์ ปาติวงศ์  
(นายผู้จัดการ)  
กรรมการผู้อำนวยการ

เดือนพฤษภาคม 2563.....

นายสุรัชร ปาติวงศ์  
กรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาวพิมดา พิมพ์ชัยว)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัท เรือเดช รีวิวเซ็ท จำกัด  
เรือเดช เรือเดช คอลเลกชัน

(นายไนส์ โคโรน่า)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ



องค์ประกอบบทสั่งเด็ดล็อก แมสคูลัมค่าต่างๆ	ผู้ตรวจสอบทบทวนที่สำคัญ ผู้ตรวจสอบทบทวนที่สำคัญ	ผู้ตรวจสอบในการรับรับปริมาณน้ำที่ระบายนอกจากพื้นที่ โครงการที่บ่อ กําและแยกกําที่สำคัญ ผู้ตรวจสอบทบทวนที่สำคัญ	ผู้ตรวจสอบตามมาตรฐาน ผู้ตรวจสอบตามมาตรฐาน
4) ความสามารถในการรับรับปริมาณน้ำที่ระบายนอกจากพื้นที่ โครงการของห้องรับน้ำ	จากการประเมินความสามารถในการรับน้ำของห้องรับน้ำ สาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการ พบว่า ห้องรับน้ำสามารถจัดการใน ส่วนผ่านชั้นคลอก 0.6 เมตร เมื่อมีการระบายน้ำออกจากรากโครงการใน อัตราความดันไม่เกิน 0.1396 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที จะทำให้ห้องรับน้ำ ในห้องรับน้ำสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้ เช่น ชั้นคลอก ประมาณ 43 เซนติเมตร จากการสำารวจระดับน้ำในห้องรับน้ำ <sup>ข้อ 2</sup> ตั้งแต่ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ถึง 0.10 เมตร เมื่อ ระบบภายในโครงการจะทำให้ระดับน้ำในห้องรับน้ำสามารถรองรับ เพิ่มขึ้นเป็น 0.53 เมตร จะกระตุ้นปั๊มน้ำ พัพ ตั้งนี้ ผลการทดสอบ ความสามารถในการรับรับน้ำของห้องรับน้ำสามารถจัดอยู่ใน <sup>ข้อ 2</sup> ระดับดี <sup>ข้อ 2</sup>	น้ำดักการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผู้ตรวจสอบทบทวนที่สำคัญ	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบทบทวนที่สำคัญ
3.4 การจัดการรัฐส่วนตัว จัดการและจัดเก็บต้นเหตุของรบกวน	มูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ 1.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน หากไม่มีการ จัดการและจัดเก็บต้นเหตุของรบกวน แหล่งกำเนิดหลัก เพาะพันธุ์หรือแมลงจราชนอกเขื่อรัฐฯ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มี การบันยะรังรับบุกผ่านโดยยอยอย่างอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งผลอย ก่อนที่จะเพื่อตัดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด <sup>ข้อ 2</sup> จัดให้มีการบันยะรังรับบุกผ่านอย่างอยอย่างเคร่งครัด (สีเขียว) และการซ่อม <sup>ข้อ 2</sup> ร้องรบกุลโดยทั่วไป (สีฟ้า) ในบริเวณต่างๆ ของร่องแม่น้ำ จัดไว้ <sup>ข้อ 2</sup> ขั้นตอน ปลดออกตัวสุภาพของผู้ใช้บริการและผู้เช่าบ้านชั่วคราว <sup>ข้อ 2</sup> มูลฝอย มีรายละเอียดการจัดการชั่วคราวในเบื้องต้น <sup>ข้อ 2</sup>	1. ติดประทุม/สต็อกเกอร์ เพื่อขอความร่วมมือในการตัดแยก กระแสทุกอย่างไปเว็บรีเควลเบรคประชาสั่นพื้นที่รีเควลเบรคสิ่ง แผลที่อยู่น้ำเพื่อให้ผู้ใช้บริการของร่องแม่น้ำรักษาด้วยมุ่งผลอย ก่อนที่จะเพื่อตัดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด <sup>ข้อ 2</sup> 2. จัดให้มีการบันยะรังรับบุกผ่านอย่างอยอยอย่างเคร่งครัด (สีเขียว) และการซ่อม <sup>ข้อ 2</sup> ร้องรบกุลโดยทั่วไป (สีฟ้า) ในบริเวณต่างๆ ของร่องแม่น้ำ จัดไว้ <sup>ข้อ 2</sup> 2.1 ห้องน้ำ จัดให้มีการบันยะรังรับบุกผ่านอยอยอยอยอยอยอยอยอยอย <sup>ข้อ 2</sup>	1. ตรวจสอบบ่อบำบัดเสียงรบกุล <sup>ข้อ 2</sup> ผู้ให้บริการด้านเสียงรบกุล <sup>ข้อ 2</sup> สีป่าท่า ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ <sup>ข้อ 2</sup> 2. ตรวจสอบบ่อบำบัดเสียงรบกุล <sup>ข้อ 2</sup> ผู้ให้บริการด้านเสียงรบกุล <sup>ข้อ 2</sup> สีป่าท่า ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ <sup>ข้อ 2</sup> 2.1 ห้องน้ำ จัดให้มีการบันยะรังรับบุกผ่านอยอยอยอยอยอยอยอยอยอย <sup>ข้อ 2</sup>

เดือนพฤษภาคม 2563

เจริญพาณิชย์

(นายสุเมรุ บัตเตอร์)

กรรมการผู้มีอำนาจดูแล  
บริษัท บริษัท จำกัด

เจริญพาณิชย์ ประจำปี 2563.....

(นางสาวพันดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. เอส. คอมเซ็นทรัล จำกัด

ପାତ୍ରକାଳୀନ  
ମୁଦ୍ରଣ

ເຄື່ອນພາຫະຈິກາຍນ 2

卷之三

HISTORICAL SURVEY

(ՀՅԱՀՄԱՐՄ ԱՇԽԱՏԵՎԵՐԻ)

(ՀՅԱՄՊՅԱ ԱՐԴՅՈՒՆԵԼՈՒՄ)

ตารางที่ 3 (ต่อ 20)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางศุภภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ห้องพักนักโดยยื่นสถาบันฯ ไม่ปรึกษาทางเบ็ดกราวน 4.104 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับได้ 3.42 เท่าของปริมาณมูลฝอยอยู่ สลับที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 3 วัน	(1) ห้องพักนักโดยยื่นสถาบันฯ ไม่ปรึกษาทางเบ็ดกราวน 4.104 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับได้ 3.42 เท่าของปริมาณมูลฝอยอยู่ สลับที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 3 วัน	ในของห้อง) ระดับเบ็ดกราก 1.2 เมตร ไม่ปรึกษาทางเบ็ดกราวน 3.936 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 7.03 เท่าของปริมาณ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 7 วัน	มาตรฐานที่มีปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (คิดพื้นที่ของห้อง) ระดับเบ็ดกราก 1.2 เมตร ไม่ปรึกษาทางเบ็ดกราวน 3.936 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 7.03 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 7 วัน

ผู้อุปนายก 2563.....  
(นายสุนทร ปาติยาวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการสถานีน้ำ

ผู้อุปนายก 2563.....  
(นายพนธนชัยกานต์ พิมพ์พงษ์)



ผู้อุปนายก 2563.....  
(นายพนธนชัยกานต์ พิมพ์พงษ์)

นางสาวพิพนดา พิมพ์พงษ์

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปชันท์ จำกัด



ผู้อุปนายก 2563.....  
(นายพนธนชัยกานต์ พิมพ์พงษ์)

นางสาวพิพนดา พิมพ์พงษ์

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปชันท์ จำกัด

ເລກຕົກສ່າງທີ່

५३ विद्युत विभाग का अधिकारी

เดือนพฤษภาคม 2563

THE  
REVOLUTION CO.

เดือนพฤษภาคม 2563.....

សំណង់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស

ภาษาไทยที่ 3 (ต่อ 22)

ອານຸປະກອບພາກສູງແກ່ດົກລວມ

ເຕືອນພາສັກຍານ 2563.

ప్రాణికాలిక

ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପରିଚୟ



เตือนพฤษจิกายน 2563

พิมพ์โดย กองทัพไทย

卷二

บริษัท เอ็น. อี. เอ. ศรีสุขเทพรัตน์ จำกัด

ยกกระชับต่อสีประจำเดือนที่ส่องคุณ


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	(3) เลือกเวลาในการถ่ายทอดรายการแต่งหน้าที่อยู่อาศัยห้องพักน้ำดูด ผู้ร่วมในช่วงเวลาที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ออกไปที่ยว/ทำธุรกิจ นอก หรือเช่าออกห้องพักแล้วเวลา 12.00-14.00 น.	มาตรการปฏิบัติตามมาตรฐาน ผลกระทบปฏิบัติธรรม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	(4) หากมีอุบัติเหตุทำให้ถูกวางน้ำโดยไม่ต้องแตะและหลบลงไปที่บ้าน ในส่วนที่เป็นส่วนบ้านอย่างทันท่วงทีก่อนถูกฝังลงในบ้านโดยไม่ต้องสูบบาน ไฟมั่นทันที ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาต้องรับภาระดูแลให้มีความก่ออัน ทำร้ายไม่หนักที่ต้องไปจับเป็นตัวของตัวเองประชิด รวมทั้งเดิน ฟันที่บุคคลที่ไม่ต้องต้องทำความสะอาดตัวก่อนเดินแบบบ้าๆ ดูดในไฟเรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดดูดอีกครั้ง โดย	(3) เลือกเวลาในการถ่ายทอดรายการแต่งหน้าที่อยู่อาศัยห้องพักน้ำดูด ผู้ร่วมในช่วงเวลาที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ออกไปที่ยว/ทำธุรกิจ นอก หรือเช่าออกห้องพักแล้วเวลา 12.00-14.00 น.

માનવજીવિદ્યા

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

卷之三

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶକ



เดือนพฤษภาคม 2563

(ՀՅԱՄԲԱՑՄԱՆ ԼԵՐՆԱԿԱՏԵՐԻ)

၁၈၂၀

ตารางที่ 3 (ต่อ 24)

<p>องค์ประกอบทางสังคม และคุณค่าทางศิลปะ</p>	<p>ผู้ทรงระดับต่ำสุดขององค์กรที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ขององค์กรที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ขององค์กรที่สำคัญ</p>
<p>(3) หลักการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานทางภาคีความต้องการที่เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ขององค์กรที่สำคัญ อาทิ ภาระน้ำ แรงดัน กระแสไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงทดแทน ฯลฯ</p>	<p>(3) หลักการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานทางภาคีความต้องการที่เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ขององค์กรที่สำคัญ อาทิ ภาระน้ำ แรงดัน กระแสไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงทดแทน ฯลฯ</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ขององค์กรที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ขององค์กรที่สำคัญ</p>

เดือนพฤษภาคม 2563

ผู้อ่านที่ได้อ่านและทำความเข้าใจในเอกสารนี้ ยินยอมที่จะปฏิรูปตัวเองให้เป็นไปตามที่ระบุไว้



เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอ็น. จำกัด

(นายสุรัชร ปาติยะวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เอ็น. จำกัด

(นางสาวพิมา พิมพ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. จำกัด

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอ็น. จำกัด

(นายสุรัชร ปาติยะวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เอ็น. จำกัด

๑๗๔๒ ต่ออนพงษ์รัชกิจานน 2563 

หน้า ๑๗

ເຕືອນພຣະຈິກາຍນ 2563...

蒙古文書卷之三

卷之三



ອັນດີບປະກອບທາງສູງແວດີໂພນ  
ແຮມສົມຫຼາຕ່າງໆ

ใบอนุญาตจราจร 2563

การงานที่ 3 (ต่อ 28)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดูดซึมน้ำ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ในระดับเดียว</p> <p>(1.3) ถนนสาธารณะพื้นที่โครงสร้าง บริเวณภารจาระของถนนไม่ปูจุบันมีค่า V/C Ratio 0.0014 มีสภาพพื้นที่โครงสร้างตัวของ การจราจรในระดับ A คือ การไฟฟ้าโดยสิ่งที่ส่วนภาระเลือกใช้ ความเร็วรถระดับได้แก่ แตะจะมีการแข่งขันมา ซึ่งระดับนี้ ผู้ใช้ และผู้โดยสารจะเดินทางไปได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบ จำกัดคันอื่น และไม่ประยุ猛ในน้ำเปิดดำเนินการ พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.0342 แต่สภาพความคล่องตัวของการจราจรจะ ยังคงอยู่ในระดับเดิม</p> <p>(2) ความสามารถของถนนในการรองรับปริมาณจราจรรุ่นหลุด</p> <p>(2.1) ถนนเพชรราชมัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนเพชรราชมัยผ่านเข้าออกเมือง บริเวณภารจาระของถนน ในปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.354 มีสภาพพื้นที่โครงสร้างตัวของ การจราจรในระดับ B คือ การไฟฟ้าคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมีภาระคัน อึนๆ ได้ชัดเจน และสามารถเดือดได้ใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่ อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแข่งรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน เนื่องจากความไม่สงบในช่วงเปิดดำเนินการ พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น เป็น 0.367 แต่สภาพความคล่องตัวของการจราจรยังคงอยู่ในระดับเดิม</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบผู้เข้ามาใช้บริการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ</p> <p>เมื่อพบว่าเริ่มมีแนวโน้มความต้องการที่จะลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ที่จังหวัดเชียงใหม่และรับใบอนุญาตโครงสร้าง เริ่มแนะนำรับใบอนุญาตโครงสร้างเพิ่มเติมให้เพียงพอ เนื่น เช่นที่ตั้งบริหารจัดการที่จอดรถเพิ่มเติมให้เพียงพอ เนื่น เช่นที่ตั้ง กios เคียงเป็นสถานจอดรถ//สระว่างอาคารจอดรถ เป็นต้น</p> <p>แผนสำหรับจราจรที่โถงทางที่ต้องมาใช้เป็นพื้นที่จอดรถที่จอดรถต้องมีบุคลากรเป็นพื้นที่จอดรถที่ 1 ไร่ สำหรับจราจรจอดรถได้ 60 คัน ห่างจากที่โครงสร้างประมาณ 300 เมตร (ภาพที่ 12) พื้นที่จอดรถให้มีห้องล็อกรับ-ส่งระหว่างโรงแรม และที่จอดรถ</p>	<p>จากโครงการให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบผู้เข้ามาใช้บริการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ</p> <p>เมื่อพบว่าเริ่มมีแนวโน้มความต้องการที่จะลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ที่จังหวัดเชียงใหม่และรับใบอนุญาตโครงสร้าง เริ่มแนะนำรับใบอนุญาตโครงสร้างเพิ่มเติมให้เพียงพอ เนื่น เช่นที่ตั้งบริหารจัดการที่จอดรถเพิ่มเติมให้เพียงพอ เนื่น เช่นที่ตั้ง กios เคียงเป็นสถานจอดรถ//สระว่างอาคารจอดรถ เป็นต้น</p> <p>แผนสำหรับจราจรที่โถงทางที่ต้องมาใช้เป็นพื้นที่จอดรถที่จอดรถต้องมีบุคลากรเป็นพื้นที่จอดรถที่ 1 ไร่ สำหรับจราจรจอดรถได้ 60 คัน ห่างจากที่โครงสร้างประมาณ 300 เมตร (ภาพที่ 12) พื้นที่จอดรถให้มีห้องล็อกรับ-ส่งระหว่างโรงแรม และที่จอดรถ</p>	<p>บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับหนี้เงินเดือนของพนักงาน ในปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.274 ไม่สามารถรับจ้างภายนอกได้</p> <p>การจราจรในระดับ B คือ การไฟฟ้าคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมีภาระคัน อึนๆ ได้ชัดเจน และสามารถเดือดได้ใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่ อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแข่งรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน เนื่องจากความไม่สงบในช่วงเปิดดำเนินการ พบว่า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น เป็น 0.367 แต่สภาพความคล่องตัวของการจราจรยังคงอยู่ในระดับเดิม</p>	

เตือนพฤษภาคม 2563 ... *sun day*

Henry

၁၇၅

卷之三

Autograph

卷之三

蒙古文書


องค์ประกอบบทสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เบ็ดเตล็ดคุณค่าทาง營業	ผลการทดสอบตัวอย่างที่สำเร็จลุล่วง ผลการทดสอบตัวอย่างที่สำเร็จลุล่วง	มาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อ่าน ๗ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความแม่นยำที่ต้องการได้ แต่อาจดู ไม่ชัดเจน แต่ความแม่นยำที่ต้องการจะต้องดูจากปัจจัยนี้ ประเมินในปัจจัยที่เป็นมาตราฐาน เช่น ความแม่นยำของวัสดุที่ใช้ 0.288 แต่หากความแม่นยำของวัสดุจะยังคงอยู่ในระดับเดิม (2.2) ถนนเพชรเกษมสายเก่า บริษัทฯ จราจรของถนนใน ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.027 ถือสภาพความชำรุดอย่างตัวอย่าง การจราจรในระดับ A คือ การให้ผลโดยอิสระที่สามารถเดือดใจใช้ ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะจะมีการแข่งขันมาก ซึ่งรถตันน้ำ ผู้เช่าบ้าน และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบ จราจรที่ดี แต่เมื่อประเมินในเบื้องต้นนิยามการพบร้า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.051 แต่สภาพความชำรุดอย่างตัวอย่างการจราจร ยังคงอยู่ในระดับเดิม	อ่าน ๗ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความแม่นยำที่ต้องการได้ แต่อาจดู ไม่ชัดเจน แต่ความแม่นยำของวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันนี้ แสดงให้เห็น ประเมินในปัจจัยที่เป็นมาตราฐาน เช่น ความแม่นยำของวัสดุที่ใช้ 0.288 แต่หากความแม่นยำของวัสดุจะยังคงอยู่ในระดับเดิม (2.2) ถนนเพชรเกษมสายเก่า บริษัทฯ จราจรของถนนใน ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.027 ถือสภาพความชำรุดอย่างตัวอย่าง การจราจรในระดับ A คือ การให้ผลโดยอิสระที่สามารถเดือดใจใช้ ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะจะมีการแข่งขันมาก ซึ่งรถตันน้ำ ผู้เช่าบ้าน และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบ จราจรที่ดี แต่เมื่อประเมินในเบื้องต้นนิยามการพบร้า จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.0346 แต่สภาพความชำรุดอย่างตัวอย่างการจราจร ยังคงอยู่ในระดับเดิม	มาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ได้อนุมัติจัดทำในวันที่ 2563

(นายศุภชัย บำรุงวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทฯ

บริษัท บริษัท จำกัด



ได้อนุมัติจัดทำในวันที่ 2563

(นางสาวพิมดา พิมพ์ชัยร)

ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทฯ

บริษัท จำกัด

องค์ประกอบของบทสัมภาษณ์ผลิตภัณฑ์สื่อสื่อสารมวลชน และศูนย์กลางฯ	ผลการทดสอบเพื่อทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศ	มาตรฐานของกิจกรรมและมาตรฐานของข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศ	มาตรฐานของกิจกรรมและมาตรฐานของข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศ
ข้อสังเกตุของคนที่เกี่ยวข้องในไปรษณีย์ไปรษณีย์ ในการขอรับเอกสารมาที่บ้าน แต่ไม่สามารถมา收取ได้ เนื่องจากตัวเองอยู่ต่างประเทศ	อย่างไรก็ตาม การติดต่อพิเศษเรียกว่า “ออกโคลนงากร” กับบุคคลภายนอกนักธุรกิจท่านหนึ่งโทรศัพท์มาแจ้งว่าจะมีการจัดประชุมใหญ่ที่ประเทศจีน แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ เนื่องจากต้องติดต่อราชการที่ต้องเดินทางไปจีน แต่เมื่อจากนั้นส่ายหน้าเป็นไปตามเดิมที่สุดและเช็คที่ติดข้องาน โครงการและโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแล บริเวณทางเข้า-ออกโคลนงากร ซึ่งจะดูแลบริเวณด้วยอุปกรณ์ทางด้านสาธารณสุข จึงคาดว่าจะเข้ามาติดต่อราชการที่ไปรษณีย์	มาตรฐานของกิจกรรมและกระบวนการจัดประชุมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสมดุลก้องของหน้าที่ของตระหนั แต่ละทางเข้า-ออกโคลนงากร	มาตรฐานของกิจกรรมและกระบวนการจัดประชุมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสมดุลก้องของหน้าที่ของตระหนั แต่ละทางเข้า-ออกโคลนงากร

2.1) ขนาดที่จอดรถ  
โดยครองการห้องจอดในพื้นที่สำหรับจอดรถบนตัวมหาวิหาร  
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 59 คัน เป็นที่จอดรถแบบที่นั่งตั้งจอดกับบันได  
ทางเดินรั้งห้องน้ำ แต่ละห้องน้ำขนาด 2.4 x 5.0 เมตร  
ตั้งน้ำ ขนาดที่จอดรถ และการจัดระบบจราจรภายในโคลนงาคร  
ซึ่งส่วนตัวกล่าวกับภาระทางถนนบ่อกับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ข้อ 2 (1)  
2.2) ทางเข้า-ออกโคลนงาคร  
จากโคลนงาครจะบ่อกับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความโน้ม  
พระราชบัลลังก์ศิริราชนาครก่อสร้างอาคร พ.ศ. 2479 ระหว่างว่า  
“ทางเข้า-ออกของรัฐบาลต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร  
การเดินรถทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๓๙ เมตร”  
เดือนพฤษภาคม 2563.....



(นางสาวพนิดา พิเนพย์)  
ผู้อำนวยการศูนย์กลางฯ สังฆภารกิจ จำกัด  
บริษัท อี.น. เอส. ศูนย์กลางฯ จำกัด

มาตรฐานของกิจกรรมและกระบวนการจัดประชุมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสมดุลก้องของหน้าที่ของตระหนั แต่ละทางเข้า-ออกโคลนงาคร

ตารางที่ 3 (ต่อ 31)


<p>องค์ประกอบบทสรุปเบ็ดเตล็ด</p> <p>และคุณค่าทางๆ</p>	<p>ผู้ทรงคุณวุฒิและที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตระบุไว้ตามครัวเรือนฯ</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตระบุไว้ตามครัวเรือนฯ</p> <p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตระบุไว้ตามครัวเรือนฯ</p>
<p>โครงสร้างเชื่อมทางเข้า-ออกกับบ้านส่วนตัวของหน้าโครงสร้าง</p> <p>จันวน 4 แห่ง โดยทางเข้า-ออกมีความกว้าง 6.00-11.00 เมตร ซึ่งมองไปยังถนนสาธารณะหน้าโครงสร้างเป็นถนนปลายดัน ด้านในทางเข้า-ออกของถนนต้องขอโปรดทราบว่า ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้</p> <p>3) ความพิเศษของห้องจำนวนที่จอดรถ โดยประมาณเมื่อติดตั้งโครงสร้าง</p> <p>3.1) ห้องสำหรับจอดรถโดยประมาณติดตั้งโครงสร้าง</p> <p>อาคาร ตั้งแต่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไฟฟ้าที่สำนักงาน เท่ากับ 405.44 ตารางเมตร ต้องจัดที่จอดรถแบบตั้งตระหง่าน ห้องละ 4 คัน (405.44/120)</li> <li>- ไฟฟ้าที่ห้องประชุม เท่ากับ 851.5 ตารางเมตร ต้องจัดที่จอดรถแบบตั้งตระหง่าน ห้องละ 29 คัน (851.5/30)</li> </ul> <p>รวมทั้งหมด 9 คัน (250.6/30)</p> <p>ดังนั้น โครงสร้างต้องจัดที่จอดรถตามประมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้สามารถรองรับจำนวนคนใช้บริการท่องเที่ยวได้</p> <p>4.2 คัน (<math>4+29+9</math>) โครงสร้างจัดที่จอดรถอย่างไร 59 คัน จึงไม่สามารถพื้นที่จอดรถตามกำหนดที่กำหนดไว้ได้</p> <p>3.2) ความพิเศษของห้องที่จอดรถเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างอื่นๆ</p> <p>จากการสำรวจที่บอร์ดของโรงแรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ได้รับ</p> <p>โครงสร้างที่มีห้องสำนักงานขนาดใหญ่</p> <p>บริษัท อีกสี่ ห้อง จึงได้</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตระบุไว้ตามครัวเรือนฯ</p> <p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตระบุไว้ตามครัวเรือนฯ</p>	

เดือนพฤษภาคม 2563

(นายสุรัตน์ ปฏิเสธวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท อีกสี่ ห้อง จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563


(นางสาวพนิชา พิณพญร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท อีกสี่ ห้อง จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ 32)

องค์ประกอบอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางศิลปะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คุณ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คุณ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จุดธุรกิจที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีความกว้าง 2.65 ห้องต่อ คุณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการ The palayana huahin จำนวนห้องพัก 40 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 24 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 20 คัน คิดเป็นที่จอดรถยนต์ 110 คัน คิดเป็นที่จอดรถยนต์ร้อยละ 50 ของจำนวนห้องพัก 60.00 ของจำนวนห้องพัก สัดส่วน 1.67 ห้องต่อ ห้องพัก</li> <li>- โครงการ Boathouse huahin จำนวนห้องพัก 220 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 59 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 10 คัน คิดเป็นที่จอดรถยนต์ร้อยละ 35.76 ของจำนวนห้องพัก สัดส่วน 2.79 ห้องต่อ คุณ จะพบว่าโรงแรมไม่ได้เติบโตเมื่อคราวส่วนร้อยละของจำนวนห้องต่อห้องพักที่ไม่ได้ถูกทำให้เกิดขึ้น แต่ถูกทำให้หายไป ไม่มีผู้ใดเรียกที่จอดรถไม่เพียงพอ หากพิจารณาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการขอโดยตรงส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นชาวต่างชาติ เมื่อถูกค่าจ้างเช่ามาพักแล้วใช้บริการจะประสบปัญหาไม่สามารถใช้จดเตรียมรองรับ-ส่วน ไกด์อยู่บริการตลอด 24 ชั่วโมง ความต้องการใช้ที่จอดรถจึงมีจำนวนมาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการ The palayana huahin จำนวนห้องพัก 40 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 24 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 20 คัน คิดเป็นที่จอดรถยนต์ 110 คัน คิดเป็นที่จอดรถยนต์ร้อยละ 50 ของจำนวนห้องพัก 60.00 ของจำนวนห้องพัก สัดส่วน 1.67 ห้องต่อ ห้องพัก</li> <li>- มาตรการ Boathouse huahin จำนวนห้องพัก 220 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 59 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 10 คัน คิดเป็นที่จอดรถยนต์ร้อยละ 35.76 ของจำนวนห้องพัก สัดส่วน 2.79 ห้องต่อ คุณ จะพบว่าเมื่อคราวส่วนร้อยละของจำนวนห้องต่อห้องพักที่ไม่ได้ถูกทำให้เกิดขึ้น แต่ถูกทำให้หายไป ไม่มีผู้ใดเรียกที่จอดรถไม่เพียงพอ หากพิจารณาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการขอโดยตรงส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นชาวต่างชาติ เมื่อถูกค่าจ้างเช่ามาพักแล้วใช้บริการจะประสบปัญหาไม่สามารถใช้จดเตรียมรองรับ-ส่วน ไกด์อยู่บริการตลอด 24 ชั่วโมง ความต้องการใช้ที่จอดรถจึงมีจำนวนมาก</li> </ul>	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้สำรวจแบบเดิม

เดือนพฤษภาคม 2563   
 (นายสุเมรุ ปิตาภรณ์)  
 กรรมการผู้อำนวยการสถานีจราจรทางบก.  
 บริษัท บริคส์ รีวิวชัพ จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563   
 (นายสุเมรุ ปิตาภรณ์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปชัน จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ 33)

องค์ประกอบอุบัติสีและลักษณะ	ผลการทดสอบสีและลักษณะ	มาตรฐานของกันและกันขึ้นผังและลักษณะ	มาตรฐานของกันและกันขึ้นผังและลักษณะ
เม็ดดูดตัวต่างๆ	<p>ผลการทดสอบสีและลักษณะ</p> <p>สาระน้ำมีความกว้างประมาณ 8.00 เมตร ทำการติดร่องแบบ ส่องไฟทาง ดูดน้ำ การเปิดตัวในโคลงกรุงรัตนโกสินทร์และจารัจ บริเวณทางซ้าย-ขวา ออกโครงการ จำนวน 4 จุด ดูดน้ำอาจ่ให้เกิด ผลกระทบจากการเลี้ยวรถซ้าย-ขวา โครงการ ศืด การถดูดอุบัติเหตุ บริเวณทางซ้าย-ขวาของการกับถนนบริเวณถนนสาธารณะ dane หน้าโครงการที่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ขับขี่ไม่ระวังติดร่อง และเกิดปัญหาการ ซับซ้อนของรถที่ร่วงอยู่บนถนนสาธารณะเมื่อจอดทางซ้าย-ขวา โครงการ เมต์ เนื่องจากถนนสาธารณะหน้าโครงการเป็นถนนปลายท้ายที่สุดและที่ดินของโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลความสะอาดทางซ้าย-ขวา-ออกโครงการทุกแห่ง ซึ่งจะดูแล บริเวณดูดเขื่อนต่อถนนสาธารณะด้วย ฉีดยาดูดช่วยลด ผลกระทบสำหรับหัวดูด</p>	<p>ผลการทดสอบสีและลักษณะ</p> <p>สาระน้ำมีความกว้างประมาณ 8.00 เมตร ทำการติดร่องแบบ ส่องไฟทาง ดูดน้ำ การเปิดตัวในโคลงกรุงรัตนโกสินทร์และจารัจ บริเวณทางซ้าย-ขวา ออกโครงการ ศืด การถดูดอุบัติเหตุ ผลกระทบจากการเลี้ยวรถซ้าย-ขวา ออกโครงการ ศืด การถดูดอุบัติเหตุ บริเวณทางซ้าย-ขวาของการกับถนนบริเวณถนนสาธารณะ dane หน้า โครงการที่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ขับขี่ไม่ระวังติดร่อง และเกิดปัญหาการ ซับซ้อนของรถที่ร่วงอยู่บนถนนสาธารณะหน้าโครงการเป็นถนนปลายท้ายที่สุดและที่ดินของโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลความสะอาดทางซ้าย-ขวา-ออกโครงการทุกแห่ง ซึ่งจะดูแล บริเวณดูดเขื่อนต่อถนนสาธารณะด้วย ฉีดยาดูดช่วยลด ผลกระทบสำหรับหัวดูด</p>	<p>ผลการทดสอบสีและลักษณะ</p> <p>สาระน้ำมีความกว้างประมาณ 8.00 เมตร ทำการติดร่องแบบ ส่องไฟทาง ดูดน้ำ การเปิดตัวในโคลงกรุงรัตนโกสินทร์และจารัจ บริเวณทางซ้าย-ขวา ออกโครงการ ศืด การถดูดอุบัติเหตุ ผลกระทบจากการเลี้ยวรถซ้าย-ขวา ออกโครงการ ศืด การถดูดอุบัติเหตุ บริเวณทางซ้าย-ขวาของการกับถนนบริเวณถนนสาธารณะ dane หน้า โครงการที่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ขับขี่ไม่ระวังติดร่อง และเกิดปัญหาการ ซับซ้อนของรถที่ร่วงอยู่บนถนนสาธารณะหน้าโครงการเป็นถนนปลายท้ายที่สุดและที่ดินของโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลความสะอาดทางซ้าย-ขวา-ออกโครงการทุกแห่ง ซึ่งจะดูแล บริเวณดูดเขื่อนต่อถนนสาธารณะด้วย ฉีดยาดูดช่วยลด ผลกระทบสำหรับหัวดูด</p>
3.7 การสื่อสาร	<p>อาคารจะทำให้เกิดการตอบสนองสีน้ำเงินและสีขาวทั้งหมดที่รัฐมนตรี ประมาณ 2 เทาของความสูงอาคาร โดยอาคารของโครงการ มีความสูง 3.60-12.00 เมตร จะทำให้บ่งบอกถึงวัสดุ/ทรัพย์ที่มีรัฐมนตรีสูงสุดประมาณ 24 เมตร จากที่ตั้งอาคารโครงการ โดยโครงการสำหรับจราจร สำราญสาธารณะ พบว่า ในรัฐนี้ต้องถูกดำเนินพัฒนา ตั้งแต่นั้นมา ดำเนินโครงการซึ่งไม่สามารถให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณะที่ดี ซึ่งสังคมฯ</p>	<p>1. จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการให้พำนักงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาระพื้นที่โครงการและดูแล โครงการได้ด้วยส่วนตัว</p> <p>2. จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขอุทธรรศพที่ติดต่อ รายละเอียดเครื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขทุก宗เรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขทุก宗เรื่องร้องเรียนทราบ</p> <p>3. ในการดำเนินโครงการให้เกิดการสื่อสารกับบ้านสัญญาเพื่อเข้าไปตรวจสอบ และซ่อมบำรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนทั้งสอง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บริสส์ รีบูฟฟิ่ง จำกัด รับผิดชอบตลอด ภายนอกโครงการ</p> <p>(นายสมชาย ปาร์บาร์) กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>บริษัท รีบูฟฟิ่ง จำกัด จำกัด</p> <p>ลงนามที่ บริษัท รีบูฟฟิ่ง จำกัด วันที่ 25/03/2563</p>

องค์ประกอบของทางสื่อและสื่อสาร แหล่งศูนย์กลาง	ผู้กระทำบุคคลต่อสั่งและล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้กระทำบุคคลต่อสั่งและสื่อสาร
			มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			มาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			มาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เดือนพฤษภาคม 2563  
(นายสมนัคร ปิติยาวงศ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท บริษัท ริชาร์ด จังกัด



เดือนพฤษภาคม 2563  
(นางสาวพิมดา พินพูร)  
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

องค์ประกอบของบทสัมภาษณ์เมืองที่สำคัญ	ผู้คนในครอบครัวและลูกหลานที่สำคัญ	มาตรฐานและลักษณะพิเศษของครอบครัว	มาตรฐานและลักษณะพิเศษของครอบครัว
แหล่งศูนย์กลาง	ชื่อบุญตา หงษ์ โครงการรีโอเป็นพานิชยกรรมประมายหนึ่งที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดการรือน แต่ไม่ได้เป็นกิจกรรมต้องห้ามตามข้อกำหนดดังนี้ ๑ ตั้งนั่ง การดำเนินการของโครงการจะไม่มีผลกับชื้อขายที่ดินตามที่ไม่ออกรวมถึงอื่นๆ แล้วจากการตรวจสอบพบว่า เมืองจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณหมาเมลาฯ ๑.๑๕ ที่ได้จ้างแก้เป็นที่ดินประมายหนึ่ง (สีเขียว) การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนี้ภายใต้ ๑.๑๕ สามารถประกอบกิจการหรืออสังหาริมทรัพย์ได้โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๖ ของกฎหมายการท่องเที่ยวและการเป็นอาคารโรงแรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรใช้ประโยชน์ที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ๒ ตั้งนั่ง การพัฒนาโครงสร้างไม่ชัดແยังกับชื่อกำนันดูของผู้มีกรรมสิทธิ์เพื่อปรับปรุง พ.ศ. 2560	(2) ความต้องการของบ้านกรุงเทพราษฎรบบกท ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) จากการตรวจสอบภูมิภาคกรุงเทพฯ ที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พบว่า ที่ดินที่โครงการอยู่ในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒ โดยหากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการของโครงการไม่ชัดเจน กับ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔)	มาตรฐานที่ดินที่สำคัญและลักษณะพิเศษของครอบครัว ผู้คนในครอบครัวและลูกหลานที่สำคัญ


เดือนพฤษภาคม 2563.....  
(นายสุธรรม บำรุงวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท เบรคส์ รีวอลูชัน จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563.....  
(นางสาวพัชดา พิมพ์ชญา)  
ผู้อำนวยการดำเนินงานทุกฝ่าย  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่าย  
นายพัชดา บำรุงวงศ์

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผู้รายงานทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารฯ	<p>สำนักบริหารฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561</p> <p>จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงที่รัฐพยากรณ์มาตรฐานดังต่อไปนี้ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่แลบมาตรฐานคุณครุของสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาณาเขตพื้นที่บ้านแหลม จำนวนเนื้อที่ ประมาณ ๔๘๖ ไร่ ไม่รวมพื้นที่ที่อยู่อาศัย จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราบปราภุชีรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ ๔ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลกานด์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่เพื่อบำรุงด้านน้ำ โครงการไม่ขัดกับประการคุณค่าทาง</p> <p>(4) ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบ</p> <p>โครงการ</p> <p>จากการสำรวจฐานแบบการใช้ประโยชน์ที่ติดในรั้ม ๑ กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว รกราก/ถม/ทางรถไฟ ร้อยละ ๑๔.๓๓ ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา ได้แก่ แหล่งน้ำ/ทะเล ร้อยละ ๓๑.๘๕ รองลงมา ได้แก่ พื้นที่พัฒนาชนบทกรรม ร้อยละ ๒๘.๖๖ พื้นที่เกษตร ร้อยละ ๑๕.๙๒ พื้นที่ท่องเที่ยว/รกราก ร้อยละ ๑๔.๓๓ ถนน/ทางรถไฟ ร้อยละ ๖.๖๙ และสถานที่ราชการ/สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร้อยละ ๒.๕๕ ตามลำดับ โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการที่เป็นโรงแรมนั้น พบว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ติดเป็นท่วงบ้านพื้นที่ดินที่ติดกัน โดยรอบ ทั้งนี้ การดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารร่างแบบประเมินที่ดิน พื้นที่ดิน แหล่งเรื่องรุก ดังนั้น การดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารร่างแบบประเมินที่ดิน จึงเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารร่างแบบประเมินที่ดิน</p>	<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>(นางสาวพินดา พิมพ์ชัยรุจ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท อีน. เอส. คอมเพล็กซ์จำกัด</p>

เดือนพฤษภาคม 2563   
 (นายสมิตร ปฏิญาวงศ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท บริซิส รีวัตี้ฟู๊ด จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563   
 (นางสาวพินดา พิมพ์ชัยรุจ)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีน. เอส. คอมเพล็กซ์จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่งผลกระทบไปทางเชิงด้านทรัพยากรับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลกระทบ	มาตรการติดตามผลกระทบ ผู้ผลกระทบ
4. ศูนย์ต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่งผลกระทบไปทางเชิงด้านทรัพยากรับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลกระทบ	มาตรการติดตามผลกระทบ ผู้ผลกระทบ
4.1 ศูนย์และศูนย์รักษาจิต	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่งผลกระทบไปทางเชิงด้านทรัพยากรับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลกระทบ	มาตรการติดตามผลกระทบ ผู้ผลกระทบ
4.2 การสาธารณสุข	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่งผลกระทบไปทางเชิงด้านทรัพยากรับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลกระทบ	มาตรการติดตามผลกระทบ ผู้ผลกระทบ

(บ) ภาษาอังกฤษ ปฏิยากรณ์

เดือนพฤษภาคม 2563.....

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ



卷之三


ภาษาไทยที่ 3 (ต่อ 38)

၁၃၂

ເຕືອນພາສົກາຍນ 2563

หน้าที่ ๑

การรวมการผู้นำอาชญากรรมทางไซเบอร์เข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง




เดือนพฤษภาคม 2563.....

បរិយោជន៍ តើម្នាក់ ទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានរាយការណ៍ឡើង។ ដូចមួយ

ອັນດີປະກອບທາງສູງແວດັງດີ

.....  
นายสมชาย บัวเตียวงศ์  
(นายสมชาย บัวเตียวงศ์)  
กรรมการผู้จัดซื้อขายของรัฐ  
เดือนพฤษภาคม 2563



Digitized by srujanika@gmail.com

ମୁଦ୍ରଣକାରୀ  
ପରିବହନ ଏତ୍ତିଥିଲୁ

ตารางที่ 3 (ต่อ 40)

<b>องค์ประกอบบทางสีขาวด้วย ผลิตภัณฑ์สีขาว</b>	<b>ผลการทดสอบสีขาวด้วยผลิตภัณฑ์สีขาว</b>	<b>ผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลลัพธ์สีขาว</b>	<b>มาตรฐานและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สีขาว</b>
<b>ผลการทดสอบสีขาวด้วยผลิตภัณฑ์สีขาว</b>	<b>ผลการทดสอบสีขาวด้วยผลิตภัณฑ์สีขาว</b>	<b>ผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลลัพธ์สีขาว</b>	<b>มาตรฐานและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สีขาว</b>

เดือนพฤษภาคม 2563 *[Signature]*  
 (นายสุนทร ปาติวงศ์)  
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
 บริษัท บล็อก ร็อคชั่น จำกัด



มืออย่างเป็นอย่าง

ได้รับมาศึกษา 2563

(นางสาวพิมดา พิมพ์ชัย)


ผู้อำนวยการศูนย์รวมเว็บไซต์

บริษัท เอ็ม. เอส. គุนซูแห่งประเทศไทย

องค์ประกอบของทางสื่อและสื่อ แหล่งคุณค่าทางฯ	ผู้กระทำบุราศรที่ต้องนัดด้อมที่สำคัญ	มาตรฐานเบื้องต้นและแนวปฏิบัติการที่ปรับปรุงแล้ว	มาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำสื่อและสื่อ
		<p>มาตรฐานเบื้องต้นและแนวปฏิบัติการที่ปรับปรุงแล้ว</p> <p>ผู้กระทำบุราศรที่ต้องนัดด้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำสื่อและสื่อ</p>	

ได้ออกพนธกิจภายใน 2563...  
*and very*  
(นายสุมิตร ปฏิญาวงศ์)

蒙古文書



សេវាប្រជាពលរដ្ឋ

การงานที่ 3 (ต่อ 42)

ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563.....  
*[Signature]*

(นายสมมติ ปฏิญาวงศ์)

၁၂၁၂ မြန်မာ



เดือนพฤษภาคม 2563

(ក្រុងរបៀប សម្រាប់អាជីវកម្ម)

บริษัท เอ็น. อี. เซ. คุณชัยตระพาน พ. จำกัด  
ผู้ดำเนินการด้านสื่อสารมวลชน  
ก่อตั้ง

ตารางที่ 3 (ต่อ 43)

<b>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม</b> <b>แมลงศุภณัต์ฯ</b>	<p>ผู้ดูแลห้องทดลองที่สำนักวิจัยฯ</p> <p>ประเมินพิษจากภายนอก และรักษาภัยไม่คาดฝัน ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลห้องทดลอง</p> <p>พบว่า รถที่วิ่งเข้า-ออกภายในศูนย์ฯ ทำการมีความพยายามพิษทางอากาศไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่นั้น ผู้ดูแลห้องทดลองได้ประเมินว่าพิษคงจะลดลง</p> <p>ซึ่งเปิดดำเนินการจัดให้มีที่จอดรถรายปีจำนวน 59 คัน จากการประเมินปริมาณความชื้นขั้นของมลพิษทางอากาศจากการใช้รถในโครงการตามสมุดการของ Box Model เมื่อร่วมกับผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ พบว่า ความชื้นขั้นของมลพิษทางอากาศอย่างมากจากภายนอกที่ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่โครงการไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ไว ปัจจุบัน ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศในห้องปฏิบัติไม่มีการร้องเรียนระดับมาก</p>	<p>มาตรฐานของห้องทดลองที่สำนักวิจัยฯ ที่ดูแลห้องทดลอง</p> <p>มาตรฐานของห้องทดลองที่สำนักวิจัยฯ ที่ดูแลห้องทดลอง</p>
<p>2.2) เสียงจากการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ดูแลห้องทดลอง</li> </ul>	<p>- ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ห้อง เสียง และความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กิจกรรมในห้องเปิดดำเนินการที่อาจทำให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ การรีบซองร้อนน้ำเข้า-ออกในพื้นที่โครงการ มีผลต่อสุขภาพชายตั้งแต่ 1) เสียงมีผลต่อสุขภาพห่างร่างกาย ความเมื่อยล้า อาจก่อให้เกิดอาการปวดหางกาย เช่น โรคกระเพาะ โรคความดันสูง เป็นต้น 2) การรีบซับเสียงปืนช่างเวลารถเข้า-ออก ทำให้เกิดการรือด ได้รับเสียงดังกิ่งก้านว่างหานดเป็นระยะเวลานานกินไปจนทำลาย Hair cell และประสาทที่รับรู้ความรู้สึกทางหูนั้นจะเสื่อมเสีย การดูดซับเสียงดังจะช่วยลดความเสื่อมเสีย</p>	<p>เสียงห้องพักจิตวิญญาณ 2563</p> <p>(นายสุรเชษฐ์ ปาร์ตี้วาร์ด)</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ฯ จังหวัดนนทบุรี</p> <p>บริษัทฯ ขออวยพรให้ห้องทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี</p> 

นางสาวพิมพ์ พัฒนา  
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เสียงห้องพักจิตวิญญาณ 2563

(นายสุรเชษฐ์ ปาร์ตี้วาร์ด)

กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ฯ จังหวัดนนทบุรี

บริษัทฯ ขออวยพรให้ห้องทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี

องค์ประกอบของเสียงเวดล้อม แมสชุนต์ต่างๆ	ผลการทดสอบต่อเสียงและการทำให้ได้ยินเสียงรบกวน ณ จุดที่ติดตามเสียงที่ส่งออกและแก้ไขผลกระทบเสียงเวดล้อม	มาตรฐานติดตามผลกระทบเสียงเวดล้อม
3) ระบบการพูดคุยติดต่อสื่อสารการทำให้ได้ยินเสียงรบกวน ณ จุดที่ติดต่อการทำงานผู้ดูแลอาคารและผู้ติดตามเสียงหายได้ จากการประมูลเสียงจากภายนอกเสียงจากภายนอกในโครงการต่อแมลง รับผลกระทบร่วมกับระบบเสียงที่ติดต่อการตรวจสอบปัจจุบัน พบว่า โครงสร้างติดตั้งต้นฉบับแหล่งกำเนิดที่ติดต่อการถอนตัวง่ายมาก ของโครงสร้าง 30.63-42.28 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง เนื่อง เนื่องทั่วไป 24 ชั่วโมง (Leq 24 Hr.) ห้องหன്മไม่เกิน 70 dB(A) เมื่อ รวมกับระบบเสียงหลัก (Leq 24 hr.) เป็นจุดที่ติดต่อการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่โครงสร้าง 52.90 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 97.40 dB(A) 24 ชั่วโมง (Leq 24 Hr.) จะได้รับระดับเสียงเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ 52.93-53.26 dB(A) และได้รับระดับเสียงสูงสุด 97.40 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงหลักทั่วไป 24 ชั่วโมง (Leq 24 Hr.) ห้องหனมไม่เกิน 70 dB(A) และได้รับระดับเสียงสูงสุดที่ กำหนดได้ไว้ไม่เกิน 115 dB(A) ดังนั้น ผลกระทบพื้นาที่สูงขึ้นจะเปิด ดำเนินการจัดส่งผลกระทบในระดับต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการทดสอบต่อสัญญาณจิต เสียงจากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออก โครงการ อาจมีผลกระทบต่อ สัญญาณของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ดังนี้           <ol style="list-style-type: none"> <li>ทำให้เกิดความรำคาญรบกวนที่ไม่สบายนใจ เกิดความเครียดทางประสาท</li> </ol> </li> </ul> <p>2) ระบบต่อการพัฒนาก่อนอนุมัติ คณะกรรมการติดต่อสื่อสารรัฐชั้น ๒ ก ได้อนุมัติจิกายน 2563</p>	(นายศุภิธร ปฏิยาวงศ์) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บริคส์ ร็อคส์ จำกัด

ได้อนุมัติจิกายน 2563

(นายศุภิธร ปฏิยาวงศ์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. อส. គອນซ์แอนด์ จำกัด



ได้อนุมัติจิกายน 2563

(นางสาวพนิดา พิมพ์อร)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. อส. គອນซ์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ 45)

<p>องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางศิลปะ</p> <p>ผลการบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลการประเมินภัยคุกคาม</p> <p>3) ทำให้ขาดสูญเสีย ประสิทธิภาพการทำงานลดลง</p> <p>2.3) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย เนื่องเปิดดำเนินการจมูกน้ำเข้มข้นใช้บริการและพักอาศัยในพื้นที่โครงการ ทำให้เกิดน้ำเสียจากการอุบัติ/บริโภค หากมีการจัดการไม่ถูกต้องสุขอนามัยจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพัหะ เช่น แมลงสาบ และลงวัน หนู ก่อให้เกิดการเผยแพร่ระบบตาข่ายโรคต่างๆ ออกไปปะชุมชนโดยรอบอย่างรวดเร็ว</li> </ul> <p>1) โรคที่ได้จากไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B และ COVID-19</p> <p>2) โรคระบบทางเดินอาหาร</p> <p>3) น้ำเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนำโรคมาสู่คน ซึ่งน้ำเสียลดออก ใช้เชือดหุ้มเศษของอวนเสบ เป็นต้น</p> <p>● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต เนื่องเปิดดำเนินการจะส่งผู้เข้ามาใช้บริการใหม่ที่ต้องการ ทำให้เกิดน้ำเสีย หากมีการจัดตั้งการไม่มีมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) น้ำเสียก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กளิ่นหนาบน้ำและก่อให้เกิดเจ็บปวดที่ใจ ทำให้หงุดหงิด รำคาญ</li> <li>2) เกิดมลพิษ (Virus Pollution) ทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เกิดความชื้นและชื้นชื้น รู้สึกไม่ดี</li> </ol>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบ็ดเตล็ด</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการปลอม</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดี การจัดการเรียบ แหล่งตั้งปฏิกูล</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดี การจัดการเรียบ แหล่งตั้งปฏิกูล</p> <p>อย่างคร่าวๆ</p>
--	--

เดือนพฤษภาคม 2563.....  
(นายสุธรรม ปาติยาวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท รีดี้ไรซ์ จำกัด  
นายสุธรรม ปาติยาวงศ์



เดือนพฤษภาคม 2563.....

(นางสาวพินดา พิมพ์ชัย)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม  
นายสุธรรม ปาติยาวงศ์

..... เดือนพฤษภาคม 2563 

1.0



รายงานการพัฒนาฯ (พิมพ์ครั้งที่ ๑)

The logo for Bricks Revolution is circular. It features a vertical stack of horizontal bars of varying heights, resembling a bar chart or a stack of bricks, positioned on the left side. The right side of the circle contains the text "BRICKS REVOLUTION" in a bold, sans-serif font, with "REVOLUTION" stacked below "BRICKS". Above the circle, the text "CO., LTD." is written vertically.

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

“การศึกษาและการตีความในภาษาไทย”


ตารางที่ 3 (ต่อ 48)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แหล่งคุณค่าต่างๆ		
มาตรฐานพัฒนาด้วยเทคโนโลยี	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานพัฒนาด้วยเทคโนโลยี</p> <p>(3) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>(4) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระน้ำอย่างบ่อยๆ รวมถึงความสะอาดบริเวณโดยรอบสระน้ำทุกวัน</p> <p>(5) บริเวณที่อยู่พื้น และบ้านใดในสระน้ำอย่างบ่อยๆ รวมขอบเขตและเฝ้าระวังรอบสระน้ำ ซึ่งไม่มีการแตกหัก/r้าว ของกระเบื้องหินที่ก่อให้เกิดการบาดเป็นแผลชนไห้เข้าระหว่างน้ำ</p> <p>(6) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบสระน้ำอย่างบ่อยๆ</p> <p>2. การป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำและการลื่นไถล</p> <p>(1) หัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Life Guard) ประจำจุดสระน้ำไม่ менее 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 100 คน (กรณีที่กิน 100 คน เพศชาย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 100 คน) และต้องปฏิบัติความช่ำนญในการจราจรน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจนเมื่อ/อุบัติเหตุการจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระน้ำอีกด้วยเพื่อปิดบล็อก</p> <p>(2) ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแล��ด้วย กรณีนำเด็กออกอาบน้ำต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้ดู护อย่างดูแลด้วยความตั้งใจมาใช้บริการสระน้ำอย่างบ่อยๆ</p> <p>(3) จัดทำหมู่บ้านป้องกันชั่วคราว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โภมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน</li> <li>- ห่วงซึ่งขามหาดเต็มผ้าศุนย์กลาง 15 นิ้ว หรือหุ่นคลอย ผูกไว้กับ</li> </ul>

เต็จอนพงศ์รัชิกาญจน์ 2563...

四庫全書

କୁଳାଳ ପ୍ରଦୀପ ମହିନେ ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ



*John Hersey*

(સમૃદ્ધ લાંબાચિ)

บีรังษ์พ เอ็น. อส. ศรีนท์และนพ. จำกัด  
ผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคดีอาชญากรรม


ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

គ្រឿងក្រុងការបង្កើតរោងចក្រវិទ្យាន

อ บ ด ค ประ ร ก บ ห า น ศ ร ิ ง แ ว ด ค ว	ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ศ ิ น น ว ด ล օ น ท ี่ สำค ญ	มา ต ร ภ า ร ป ื อ ง ก น แ ล ะ แก ้ ช า ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว	มา ต ร ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว
			มา ต ร ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว
ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ศ ิ น น ว ด ล օ น ท ี่ สำค ญ	ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ศ ิ น น ว ด ล օ น ท ี่ สำค ญ	มา ต ร ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว	มา ต ร ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว
ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ศ ิ น น ว ด ล օ น ท ี่ สำค ญ	ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ศ ิ น น ว ด ล օ น ท ี่ สำค ญ	มา ต ร ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว	มา ต ร ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว
ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ศ ิ น น ว ด ล օ น ท ี่ สำค ญ	ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ศ ิ น น ว ด ล օ น ท ี่ สำค ญ	มา ต ร ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว	มา ต ร ภ า ร ร ะ ท บ ช ร ิ ง แ ว ด ค ว

(ພຸດທະນາຄຣ ປາກຕະຍາງວາງສັກ)

ก្រោមការគ្រប់រដ្ឋមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋ



ເຕືອນພາກສິກາຍນ 2563.....

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

คาการะงที่ 3 (ต่อ 50)

๖๗๐๙๘๗๔๒๑๒๕๖๓  
M. Hall

ପ୍ରକାଶକ

การรرمการผู้เรียนอ่านงานชั้นนำ



四百四十一

(卷之三)

卷之三

บริษัท เอช.ดี.เอส. ศูนย์ซ่อมแซมที่ จ้าวเต็ง  
ฉลุยพาณิชย์ จำกัด

၁၃၂ မြန်မာတိုင်းဒေသကြံ

(นายสมัยรุ่ง บำรุงวงศ์)  
เดือนพฤษภาคม 2563.....  


፩፻፲፭፻፯፻

၁၂၅

၁၂၅



ເມື່ອ ໃນການດັບຊັບພູມພາບ ດີນ ເປົ້າ

(આગસ્ટા પિણ્ડા પિઠામણ)

ବେଳାତିରାପାନ୍ଧୁଗାନ୍ଧିକାମାନ୍ଦିବ୍ରାହ୍ମିକାମାନ୍ଦିବ୍ରାହ୍ମିକା


องค์ประกอบทางสังเคราะห์ด้วย  
แอลกอฮอล์ค่าต่อๆ

เดือนพฤษจิกายน 2563

Digitized by srujanika@gmail.com

માનુષિક

କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା



۱۶۹

(ລັກມາຮຽນ ລາຍງາມຂອງລາວ)


卷之二

บริษัท เอ็ม. อี. ส. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งศุนย์กลางสำคัญ	ผู้กระทำการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม
แหล่งศุนย์กลางสำคัญ	<p>ผู้กระทำการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p>

ด้วยพยานจิกายน 2563.....  
  
 นายสมศรี ปาติยาวาศ  
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จังหวัดน่าน

นายสมศรี ปาติยาวาศ  
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จังหวัดน่าน  
 บริษัท สี ร็อก จำกัด  


.....  
 (นางสาวพิมดา พันพูน)  
 ผู้อำนวยการตามสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็ม. เบส. ค. อนุรักษ์แทนที่ จ.เชียงใหม่  
  
 คุณพิมดาจิกายน 2563.....

<b>องค์ประกอบของทางสื่อเผยแพร่ในโฆษณาบริการทางเสียงและลักษณะ</b> <b>แตะตุณค่าต่างๆ</b>	<b>ผู้กระทำบุคคลที่ออกกิจกรรมทางเสียงและลักษณะ</b> <b>ผู้กระทำการรับฟัง</b>	<b>มาตรฐานสำหรับผู้ออกกิจกรรมทางเสียงและลักษณะ</b> <b>มาตรฐานสำหรับผู้รับฟัง</b>	<b>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</b> <b>ผู้กระทำการรับฟัง</b>
<p>2. การใช้รัฐยันต์ ร้องคุกคามศรีษะร้าว : “ได้” - เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรอยู่ที่บ้านใช้บริการในโทรศัพท์ - ผู้ผลิตของ/มูลค่าของ/เสียงดุจภัยภัยน้ำ</p> <p>ผู้กระทำบุคคลที่ออกกิจกรรมทางเสียงและลักษณะ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางเข้า-ออกโทรศัพท์ 4 ชุด และอยู่ไม่ทางกันมากัน หากผู้เข้าไปไม่มีความระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้เกิดการดูดเสียงซึ่งก่อให้เกิดเสียงรบกวนเสียงหัวเสียง</li> <li>- ผู้ผลิตของ/มูลค่าของจราจรยนต์ ที่มีภาระปล่อยก้าชาซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนเสียง คดสีน้ำใส และผู้คนห้ามใช้โทรศัพท์และรักษาเสียงด้วยความประณีตในการเดินทาง</li> <li>- เสียงดุจภัยภัยน้ำที่เกิดความเครียด รบกวนการพูดคุยติดต่อสื่อสารทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัด</li> </ul> <p>ผู้กระทำบุคคลที่คาดว่าจะໄດ้รับผลกระทบ/ความเสี่ยงของภัยต่อ :</p>	<p>ผู้กระทำบุคคลที่ออกกิจกรรมทางเสียงและลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ประจำบ้านทั้งเข้า-ออกโทรศัพท์เพื่อกำหนดความเหมาะสมเบ็ดเตล็ดความปลอดภัยและผู้มาใช้บริการห้ามอีก</li> <li>2. ดูแลเพื่อประสิทธิภาพและตัวตนที่สำคัญภายในโทรศัพท์ตลอดจนเข้าบุคคลตามแนวเพื่อที่โทรศัพท์เพื่อช่วยดูแลผู้คนสองฝ่าย/มูลค่าของ/เสียง</li> </ul> <p>ออกสัญญาณออก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. ตรวจสอบเบื้องต้นของโทรศัพท์-อุปกรณ์โทรศัพท์ไม่ให้มีเสียงดีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นบนหน้าจอ 2 ด้านของผู้ใช้บริการ</li> <li>4. ให้เครื่องหมายชี้แจงจราจรเมื่อต้องคันไฟขัดจลาจลและจัดให้มีถูกต้องและติดติดต่อโทรศัพท์ภายในโทรศัพท์</li> <li>5. จัดให้บุญญายต์ตอน “รับสั่งรถวิ่งเข้า-ออก” บริเวณด้านหน้าโทรศัพท์</li> </ul> <p>6. ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านที่จอดรถภายในโทรศัพท์ ทางเข้า-ออกโทรศัพท์ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและผู้ร่วมใช้ถนน</p> <p>7. รถที่วิ่งเข้ามาในโทรศัพท์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถ</p>	<p>มาตรฐานสำหรับผู้รับฟัง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ประจำบ้านทั้งเข้า-ออกโทรศัพท์เพื่อกำหนดความปลอดภัยและผู้มาใช้บริการห้ามอีก</li> <li>2. ดูแลเพื่อประสิทธิภาพและตัวตนที่สำคัญภายในโทรศัพท์ตลอดจนเข้าบุคคลตามแนวเพื่อที่โทรศัพท์เพื่อช่วยดูแลผู้คนสองฝ่าย/มูลค่าของ/เสียง</li> </ol> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้กระทำการรับฟัง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำบ้านที่จอดรถภายในโทรศัพท์ “ห้ามสัมสารหรือพูดหัวเสียง” บริเวณที่จอดรถอยู่</li> <li>4. ติดตั้งป้าย “กรุณาตั้งบุคคลร่องรอย” “ห้ามสัมสารหรือพูดหัวเสียง” บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชม</li> <li>5. ติดตั้งป้าย “ห้ามสัมสารหรือพูดหัวเสียง” บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชม</li> </ol>	



ແລກສະນູມຄົງທ່ານ

๖๓ อุบลราชธานี 2563 *Mr. Haggan*

๑๗๙

卷之三

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

(ສະຖານະ ປະເທດລາວ)

卷之三

ตารางที่ 3 (ต่อ 56)

องค์ประกอบของห้องสีประจำเดือน และคุณค่าทาง	ผลการทดสอบท่อสีประจำเดือนที่สำหรับปูน ประชานหินหรือพลาสบอร์ดสำหรับผู้ใช้มาทั่วไปค้าน ลักษณะของร่องแบบท่อสีประจำเดือนที่สำหรับปูน	มาตรฐานของห้องสีประจำเดือนที่สำหรับปูนและคุณค่าทาง	มาตรฐานของห้องสีประจำเดือนที่สำหรับปูนและคุณค่าทาง
ภายนอกอาคารในมุมหลังบ้าน อิฐห้องน้ำการลอกทางเบี้ยบแน็ลเก็บชั้น ประมาณหกชั้นหรือพลาสบอร์ดสำหรับผู้ใช้มาทั่วไปค้าน จึงทำให้เกิด ความปลอมตัวอย่างล้ำชั้นเป็นเชิงบริการในโครงสร้างได้ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบอยู่ในระดับที่	ภายนอกอาคารในมุมหลังบ้าน อิฐห้องน้ำการลอกทางเบี้ยบแน็ลเก็บชั้น ประมาณหกชั้นหรือพลาสบอร์ดสำหรับผู้ใช้มาทั่วไปค้าน จึงทำให้เกิด ความปลอมตัวอย่างล้ำชั้นเป็นเชิงบริการในโครงสร้างได้ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบอยู่ในระดับที่	ผลลัพธ์ของการทดสอบ 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ของการทดสอบ 24 ชั่วโมง	มาตรฐานของห้องสีประจำเดือนที่สำหรับปูนและคุณค่าทาง มาตรฐานของห้องสีประจำเดือนที่สำหรับปูนและคุณค่าทาง
4. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคาร โดยเฉพาะบริเวณ ทางเข้า-ออก รวมถึงบริเวณที่จอดรถของโครงสร้าง 5. จัดให้มีรั้วบ้านที่คุ้ยอดดูแลผู้มาหาก่อนบันเรือนชายหาดและทะเลที่ ติดกับบ้านที่โครงสร้าง 6. จัดให้มีอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ เช่น เสื้อชีพ ห่วงชีพ เข็ม ช่วยชีวิต และน้ำดื่ม บริเวณริมชายหาดที่ติดกับบ้านโครงสร้าง 7. จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณริมชายหาด โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลม แรง	4. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคาร โดยเฉพาะบริเวณ ทางเข้า-ออก รวมถึงบริเวณที่จอดรถของโครงสร้าง 5. จัดให้มีรั้วบ้านที่คุ้ยอดดูแลผู้มาหาก่อนบันเรือนชายหาดและทะเลที่ ติดกับบ้านที่โครงสร้าง 6. จัดให้มีอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ เช่น เสื้อชีพ ห่วงชีพ เข็ม ช่วยชีวิต และน้ำดื่ม บริเวณริมชายหาดที่ติดกับบ้านโครงสร้าง 7. จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณริมชายหาด โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลม	มาตรฐานของห้องสีประจำเดือนที่สำหรับปูนและคุณค่าทาง มาตรฐานของห้องสีประจำเดือนที่สำหรับปูนและคุณค่าทาง	มาตรฐานของห้องสีประจำเดือนที่สำหรับปูนและคุณค่าทาง มาตรฐานของห้องสีประจำเดือนที่สำหรับปูนและคุณค่าทาง

ได้ในพิจิญ 2563.....  


(นายสุธรรม ปาติญาวงศ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท บริส รีวัลชั่น จำกัด



ได้ในพิจิญ 2563.....

(นางสาวพินดา พิมพ์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท อิน. เอส คอมเมิลล์ จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม มนุษย์ค่าต่างๆ	ผู้สำรวจทบทั่วไปที่สามารถเข้าถึงแหล่งกำเนิดของสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานของกันและกันที่ผู้สำรวจทบทั่วไปสามารถเข้าถึงได้	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รังคับบินที่ก่อสร้างถังระดับบ้านดูดซึม E1/3, E1/4, E2/1, E2/2, E2/3 และอาคาร E1/1, E1/2, ชั้น แต่ละห้องมีพื้นที่ใช้สอย 53 ตารางเมตร รวม 8 ห้อง มีพื้นที่ที่ใช้สอยรวม 424 ตารางเมตร มีความสูง 3.60 เมตร (วัดจากระดับบ้านดูดซึมของอาคาร) อาคาร F ชั้น 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 1,951.54 ตารางเมตร มีความสูง 11.50 เมตร (วัดจากระดับบ้านดูดซึมที่ก่อสร้างถังระดับบ้านดูดซึมของอาคาร) อาคาร G ชั้น 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 1,849.36 ตารางเมตร ความสูง 11.50-12.00 เมตร (วัดจากระดับดินที่ก่อสร้างถังระดับบ้านดูดซึมของอาคาร) อาคาร H ชั้น 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 942.12 ตารางเมตร มีความสูง 10.80 เมตร (วัดจากระดับดินที่ก่อสร้างถังระดับบ้านดูดซึมของอาคาร) ตั้งนั้น อาคารชุดของอาคารนี้ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้อพยพในบ้านค่าตัวต้องการจะได้พักอาศัยอยู่ในบ้านดูดซึมและอุปกรณ์จัดเก็บน้ำที่บริการของอาคารนี้เบื้องต้นรวมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดูดซึมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟแจ้งไฟไหม้ บุกรุกและตื่นเตือนเพลิงให้มีอัตโนมัติ ท่อเย็นดับเพลิง ท่อหัวฉีดดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิงของอาคาร ถังดับเพลิงเคมีแบบถือไฟ ส่องสว่างอุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ใบเครื่องการ	ผู้สำรวจทบทั่วไปที่สามารถเข้าถึงแหล่งกำเนิดของสิ่งแวดล้อม ทั่วไป	ผู้สำรวจที่อยู่อาศัยในบ้านดูดซึมที่ใช้สูบดูดซึมและอุปกรณ์จัดเก็บน้ำที่บริการของอาคารนี้เบื้องต้นรวมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดูดซึมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟแจ้งไฟไหม้ บุกรุกและตื่นเตือนเพลิงให้มีอัตโนมัติ ท่อเย็นดับเพลิง ท่อหัวฉีดดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิงของอาคาร ถังดับเพลิงเคมีแบบถือไฟ ส่องสว่างอุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ใบเครื่องการ	ผู้สำรวจที่อยู่อาศัยในบ้านดูดซึมที่ใช้สูบดูดซึมและอุปกรณ์จัดเก็บน้ำที่บริการของอาคารนี้เบื้องต้นรวมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดูดซึมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟแจ้งไฟไหม้ บุกรุกและตื่นเตือนเพลิงให้มีอัตโนมัติ ท่อเย็นดับเพลิง ท่อหัวฉีดดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิงของอาคาร ถังดับเพลิงเคมีแบบถือไฟ ส่องสว่างอุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ใบเครื่องการ

นายสมศรี ปฏิเสธวงศ์  
กรรมการผู้อำนวยการบ้านเรือน  
บริษัทบริการดูดซึมดูดซึม กําช  
เดือนพฤษภาคม 2563.....



(นางสาวพิมิตา พิพัฒร)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการดูดซึมดูดซึม  
บริษัทบริการดูดซึมดูดซึม กําช  
เดือนพฤษภาคม 2563.....

ตารางที่ 3 (ต่อ 58)

องค์ประกอบของบทสัมภาษณ์และถ้อยคำ แสดงคุณค่าต่างๆ	ผู้สารภาพต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและลดภัยผู้คนและการพิจารณาทบทวนผลิตภัณฑ์คอม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้สารภาพเบื้องต้น
ใช้อุปกรณ์ 2 บริเวณ โดยบริเวณที่ 1 เป็นริมแม่น้ำในสระบัวย่านท่าซึ่ง ตั้งอยู่ในรัฐ 333.60 ลูบาก้าร์เมต สามารถดับเพลิงให้ได้จากอาคาร A, B, C และ D ตั้งแต่ 61 นาที และบริเวณที่ 2 มีริมแม่น้ำในสระบัวย่านท่า บูร์บีเพลส 606 ลูบาก้าร์เมต สามารถดับเพลิงให้ได้จากอาคาร F และ อาคาร G ได้ใน 224 นาที จึงพิจารณาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตัดต่อเพลิง Jasang ป้องกันและบันทึกการณ์ภัยศึกษาความเสื่อมของอุบัติเหตุ	มาตรฐาน 2 บริเวณ โดยบริเวณที่ 1 เป็นริมแม่น้ำในสระบัวย่านท่าซึ่ง ตั้งอยู่ในรัฐ 333.60 ลูบาก้าร์เมต สามารถดับเพลิงให้ได้จากอาคาร A, B, C และ D ตั้งแต่ 61 นาที และบริเวณที่ 2 มีริมแม่น้ำในสระบัวย่านท่า บูร์บีเพลส 606 ลูบาก้าร์เมต สามารถดับเพลิงให้ได้จากอาคาร F และ อาคาร G ได้ใน 224 นาที จึงพิจารณาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตัดต่อเพลิง Jasang ป้องกันและบันทึกการณ์ภัยศึกษาความเสื่อมของอุบัติเหตุ	มาตรฐาน 2 บริเวณ โดยบริเวณที่ 1 เป็นริมแม่น้ำในสระบัวย่านท่าซึ่ง ตั้งอยู่ในรัฐ 333.60 ลูบาก้าร์เมต สามารถดับเพลิงให้ได้จากอาคาร A, B, C และ D ตั้งแต่ 61 นาที และบริเวณที่ 2 มีริมแม่น้ำในสระบัวย่านท่า บูร์บีเพลส 606 ลูบาก้าร์เมต สามารถดับเพลิงให้ได้จากอาคาร F และ อาคาร G ได้ใน 224 นาที จึงพิจารณาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตัดต่อเพลิง Jasang ป้องกันและบันทึกการณ์ภัยศึกษาความเสื่อมของอุบัติเหตุ	มาตรฐาน 2 บริเวณ โดยบริเวณที่ 1 เป็นริมแม่น้ำในสระบัวย่านท่าซึ่ง ตั้งอยู่ในรัฐ 333.60 ลูบาก้าร์เมต สามารถดับเพลิงให้ได้จากอาคาร A, B, C และ D ตั้งแต่ 61 นาที และบริเวณที่ 2 มีริมแม่น้ำในสระบัวย่านท่า บูร์บีเพลส 606 ลูบาก้าร์เมต สามารถดับเพลิงให้ได้จากอาคาร F และ อาคาร G ได้ใน 224 นาที จึงพิจารณาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตัดต่อเพลิง Jasang ป้องกันและบันทึกการณ์ภัยศึกษาความเสื่อมของอุบัติเหตุ

3.3) ศักยภาพของสหกรณ์ดับเพลิงห้องที่  
ที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตชุมชนรับผิดชอบของงานป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองยะอ้อ อยู่ทางจังหวัดพะนังที่โครงการ  
ประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้ระบบเวลาเดินทางถึงไฟไหม้โครงการ  
ประมาณ 16 นาที ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณดอยรอบพันที่โครงการส่วน  
ใหญ่เป็นพื้นที่ว่างดูด้น โกรสที่จะเกิดไฟไหม้ภายในบ้าน/อาคาร  
ข้างเคียงจึงอยู่ในระยะต่ำ อย่างไรก็ตามมีโครงสร้างไฟจุดไหม้ระเบบ  
ป้องกันอัตโนมัติไม่ได้และไม่สามารถดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้  
เพียงพอที่รอดต่อบำบัด ขณะนี้สำหรับของเทศบาลที่ตั้งใจดำเนิน  
โครงการ ตั้งแต่ 3 ความเสียต่อการเกิดอัคคีภัยของโครงการจึงอยู่ใน  
ระยะต่ำ แต่หน่วยงานดับเพลิงในท้องที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้  
ทันท่วงที

3.4) ความเหมาะสมของจุดรวมรถ  
โครงการจัดให้ในจุดรวมรถสำหรับผู้มาใช้บริการจุดรวมรถ จำนวน 20 แห่ง  
แห่ง บริเวณที่ตั้งส่วนใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมาลงพื้นที่  
โครงการ ตั้งแต่ 3 ความเสียต่อการเกิดอัคคีภัยของโครงการจึงอยู่ใน  
ระยะต่ำ แต่หน่วยงานดับเพลิงในท้องที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้  
ทันท่วงที

เตือนพัฒนาจังหวัด 2563.....  
(นายอุดมพร ปาเตียวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการจังหวัดนนทบุรี  
บริษัท บริคส์ รีวัตี้ จำกัด

เตือนพัฒนาจังหวัด 2563.....  
(นางสาวพินดา พิมพ์ประ)  
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. เอส. គุนช์สันท์ จำกัด

ଶାରୀରିକ ପରିପାଦା

เดือนพฤษจิกายน 2563 *muñájir*

first year

卷之三

ຄະນະ ດົກທະບຽນ

ຄະນະ ດົກທະບຽນ

นางสาวพนิชา พิมพ์ยุร

(ຕົກລາງພູມ ປອດໂນຍະເຫັນທິກ)

The logo for Bricks Revolution Co., Ltd. is circular. The outer ring contains the text "BRICKS REVOLUTION CO., LTD." in a bold, sans-serif font, oriented clockwise. The inner circle features a stylized graphic of a brick wall or a stack of bricks, rendered with horizontal lines of varying lengths.

ภาคการทางที่ 3 (ต่อ 60)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่หลักๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีบุคคล	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและพืชพุ่มตามแนวเขตที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีบุคคล	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีบุคคล	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(2) หมู่บ้านที่ 2 จาบทาที่ศูนย์น้ำออกเลี้ยงให้ชุมชนครองครอง

เนื่องจากขาดทุนที่โดยตรงจากการที่เติมเข้าไปเพื่อพัฒนาที่ดิน แม่น้ำน้ำพัก  
น้ำเสีย แม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำมูลครองครองได้ดีขึ้นจะเป็นปัจจัย  
สำคัญ สร้างความสัมภัยให้ผู้คนในชุมชน เช่น ชาวบ้าน 15 อาคาร ไม่สามารถอพยพมา住ที่ที่ว่าง  
สำหรับบ้านของตนได้ แต่เดินทางไปอยู่ที่บ้านเดิม แต่ในอดีตชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ใน  
โครงสร้างริมน้ำที่ต่ำกว่าระดับน้ำที่ดิน เนื่องจากอาชญากรรมที่บ้านตั้งตระหง่าน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>  
อย่างรุนแรง ได้จัดให้มีที่สืบทอดที่เป็นมีน้ำท่วมบ่อยๆ แม่น้ำเจ้าพระยาที่ดิน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>  
และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>  
และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>

(3) หมู่บ้านที่ 3 จาบทาที่ศูนย์น้ำออกครองครอง

เนื่องจากขาดทุนที่โดยตรงจากการที่หันมาใช้ในโครงการฯ ไม่สามารถนำไป  
ขยายตัวให้พัฒนาที่ดินให้ครองครองบริเวณที่ดินที่ดิน แม่น้ำมูลครองครอง  
โครงการฯ ให้ดีขึ้นจะยังคงเป็นอนาคตในโครงการฯ ที่ดิน ที่ดิน ที่ดิน ที่ดิน ที่ดิน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>  
ต่อไป แม่น้ำเจ้าพระยาที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>  
และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>  
และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>  
และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดิน<sup>จังหวัดเชียงใหม่</sup>

เตือนพฤษจิกายน 2563.....  
(นายสมัคร ปาติตาวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท ก้าว ร็อก จำกัด  
ลงนาม

เตือนพฤษจิกายน 2563.....

(นางสาวนิตา พันพวย)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ



องค์ประกอบของทางสื่อมวลสาร		ผลกระทบต่อสื่อมวลสารที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อมวลสาร
แหล่งคุณค่าทางศิลปะ	(4) มุ่งมองที่ 4 จากศูนย์ปฏิบัติธรรมหล่อหอโถ (วัดพิชัยารามใหญ่ใน)	<p>(4) มุ่งมองที่ 4 จากศูนย์ปฏิบัติธรรมหล่อหอโถ (วัดพิชัยารามใหญ่ใน)</p> <p>ซึ่งอยู่ท่าทางจากพื้นที่โครงสร้างประมาน 1.2 กิโลเมตร ต้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หันฟ้าบริเวณโดยรอบที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ดังกล่าวซึ่งอยู่ใกล้กับวัดพินิจาราม บ้านพรม รีสอร์ท ชุมชน และการทำเกษตรกรรม จะเห็นได้ว่าก่อนและหลังพัฒนาโครงการไม่มีความแตกต่างกัน (มองในมุมมองอาชญากรรม) การก่ออุบัติเหตุและการขโมยคงจะลดลงตามที่คาดการณ์ไว้ในระดับต่ำ</p> <p>(5) มุ่งมองเพื่อเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสถานที่สำคัญภายในระยะ 1 กิโลเมตร เฉพาะพื้นที่โครงสร้างมีขยายขนาดที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ห่างจากอาคารของโครงสร้างที่ใกล้เคียง พบว่าระยะห่างจากอาคารที่อยู่ใกล้เคียงขนาดมากที่สุดคิดเป็น 5.56 เท่า และระยะห่างจากอาคารของโครงสร้างที่สูงที่สุดอยู่ใกล้เคียงขนาดมากที่สุดคิดเป็น 4.17 เท่า ตั้งแต่นั้นมา อาคารของโครงสร้างเมืองได้ดำเนินการจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างที่หันออกชายหาด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อมวลสาร</p> <p>(นาสยาพินิตา พิษณุยร)</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อมวลสาร</p> <p>เดือนพฤษภาคม 2563</p>

องค์ประรักษากองบกทางเรือและดักจับ  
แม่น้ำคุณค่าต่อๆ กัน

เดือนพฤษภาคม 2563   
(นายสมศักดิ์ บำรุงวงศ์)

ମୁଦ୍ରଣ ପତ୍ର

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎՐԱՀԱՅՐԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ ପରିଚୟ

คุณภาพงานที่ ๓ (ต่อ ๖๔)


องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาฯ	ผู้ดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบ้ำสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลรักษาฯ

เดือนพฤษภาคม 2563.....  
*นราพร*

၁၃၆

卷之三

卷之三



ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଶନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଶନ

องค์ประกอบของยาเสพติดทั้งหมด	ผลการรับประทานที่ถูกแบ่งออกเป็นสองแบบคือ “ดูดด้วยปาก” และ “ดูดด้วยหัวใจ” ซึ่ง “ดูดด้วยหัวใจ” คือการดูดด้วยหัวใจที่มีความต้องการที่จะดูดด้วยหัวใจ
------------------------------	--

เตือนพฤษจิกายน 2563.....  
*for M*

୪୮

100

The logo for Bricks Revolution Co. consists of a circular border containing the company name "BRICKS REVOLUTION CO." in a bold, sans-serif font. Inside the circle, there is a stylized graphic of several horizontal bars of varying heights, resembling a stack of bricks or a bar chart.

ପ୍ରକାଶକ

蒙古文書

蒙古文書

C. BURMESTER

ຕາງຫຼາກທີ 3 (ຕ່ອ 66)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	<p>ผลการของบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้นำร่องที่มีแนวโน้มดี</p>
---	---	--

หมายเหตุ : 1. ผู้รับผิดชอบในช่วงเปิดดำเนินการ คือ บริษัท บีริชท์ ร็อกซ์ซึ่งจ้างดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ เป็นอย่างศรัทธา.....

หมายเหตุ : 2. อัตราเงินเดือนของพนักงานตามตาราง เสนอต่อ นายแบบเป็นเงินเดือนที่ต้องหักภาษี 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ

132/164

ตารางที่ 4

มาตรฐานการติดตั้งมาตรฐานตรวจสอบผลการทดสอบห้องน้ำด้วยอุปกรณ์ La vows Hotel (โรงแรม ลาวเวลส์) ชั้นนำของไทย

ของบริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด ซึ่งอยู่ที่ ตำบลอะสาม อําเภออะสาม จังหวัดพะเยา

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตั้งรวมถ้วน	ตัวอย่างตรวจวัด	ความมืด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. สถาไฟฟ้าและไฟฟ้า	1. บริเวณที่ไม่มีการขุดแตะประปากลึงค์พื้นที่ในโครงสร้าง 2. แนวตู้ระบายน้ำรอบแนวเขตโครงสร้าง	- การขุดแตะประปากลึงค์พื้นที่ที่ จ้า กัด อยู่ในเขตที่ติดข้อง โครงสร้างพื้นฐาน - สภาพมนต์ที่บุกครอบบินครองการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด
2. ห้องน้ำ	- ร่องพูนท์โครงสร้าง	- การซ่อมถังคลายของดิน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด
3. ห้องน้ำทราย	- โครงสร้างห้องน้ำ ก. เสาชี้มุม และตัว อาคารที่ต้องแบบปูร์	- ความแม่นยำของโครงสร้าง เสาชี้มุม และโครงสร้างของอาคาร	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด
4. สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และ คุณภาพอากาศ	1. ผ้าใบก่อสร้างคงคุณลักษณะ 2. จุดตรวจเบริลเลนท์ที่โครงสร้างตาม ที่กำหนด (เฉพาะที่ 20)	- สภาพของผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) - ห้องปริมาณรั่วซึ่งเป็นแนวรั้ว - ซ่อมแซมหากพบว่าหลังจาก น้ำท่วมที่ 3 เดือน ต้องด รับประวัติการอุ่นรักษา และกรณ ีเมื่อจังหวัดเรียบร้อย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด
		- PM-10 - TSP - CO	- ซ่อมแซมหากพบว่าหลังจาก น้ำท่วมที่ 3 เดือน ต้องด รับประวัติการอุ่นรักษา และกรณ ีเมื่อจังหวัดเรียบร้อย	- หน้างวดละ 10,000 บาท	- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563

(นายศุภมงคล ปาติยาวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563

(นางสาวพิมิตา พယ้ายร)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ 1)

ผองประชบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความดี	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. ผู้พกอาศัยที่อยู่ในระบบปูชนีย์ โครงการ	- ผู้ลงทะเบียนที่ติดตามการก่อสร้าง อาคารโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ปัน จำกัด	
5. เสียงและ ความสัมผัสท้อง	1. จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการด้าน ทิศเหนือ (八卦ที่ 20)	- ภารกิจเรียนของประชาชน 24 ชม. กลาง และ เสียงรถกว่า - ระบบที่ความสั่นสะเทือน	- ช่วงทำธุนนานาทุกวัน หลังจากนั้นทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และการณ์เมื่อเรื่องร้องเรียน - ช่วงทำธุนนานาทุกวัน หลังจากนั้นทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และการณ์เมื่อเรื่องร้องเรียน	- ครุภัณฑ์ 11,500 บาท	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ปัน จำกัด
	2. ผู้พกอาศัยที่อยู่โดยรอบพื้นที่ โครงการ	- ความเสียหายทางรากไม้และ ทรัพย์สินของประชาชน	- ทุกวันติดตามระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ปัน จำกัด
	3. ผู้พกอาศัยที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	- สถานการณ์ตัวผู้คนกระแทก เกิดจลาจล ก่อสร้างอาคาร โครงการหรือไม่ - การติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียน ของประชาชน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ปัน จำกัด
6. ทรัพยากร้ำซื้อ	1. บริเวณที่ทำการก่อสร้าง	- ห้องส้วม 7 ห้อง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ปัน จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563.....

(นายสมิตร ปฏิยาวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการดำเนินงาน  
บริษัท บริคส์ รีวอร์ปัน จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563.....

(นางสาวพิมดา พิมพ์รุํง)

ผู้อำนวยการดำเนินงาน  
บริษัท เอ็น. ออส. ศรีนครมหาเทวต์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ 2)

ผลกรองแบบสิ่งมลพิษต่ำๆ	สถานที่ติดรวมด้วย	ตัวชี้มัตรจัดวัด	ความที่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้ชีวาน	- ห้องครัวก้อนไม้โครงสร้าง	- รอยร้าวซึมของน้ำประปาท่อ ห้องก้อนน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด
8. การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. ระบบบำบัดน้ำเสียต่อจุด	- pH - BOD - Suspended Solids - Settable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat, Oil & Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide	- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ครั้งละ 5,500 บาท	- บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด
9. การระบายน้ำ ระบายน้ำทิ่ม การป้องกันน้ำท่วม	1. ระบายน้ำทิ่มคราวรองบ่อบำบัด และบ่อจัดกักน้ำ 2. ระบายน้ำทิ่มคราวรองบ่อบำบัด และบ่อจัดกักน้ำ	- เศษ屑ฝอย เชื้อโรคใน ตัวก้อน ตัน/หิน/ปูน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด
10. การจัดการร่องดูดอย	- รากน้ำรองรับบ่อล่อยฝาปิด มือชิด และลูปในส่วนที่ ติดกับโครงสร้าง (รอยร้าวหรือแตก)	- รากที่สามารถดูดและดูดออก ตัวก้อน	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด
11. พื้นที่ก่อสร้าง	- สายไฟและอุปกรณ์ที่ใช้พากยาน พื้นที่โครงสร้าง	- สาธารณูปโภคที่ดิน	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด
12. การจราจร	- ถนนรกราก	- ความเร็ว จำกัดการจราจร ไม่超速	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด

เตือนพนักงานจิตใจปี 2563.....

เตือนพนักงานจิตใจปี 2563.....  
.....

(นายสมิตร ปาร์ยาวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท บริคส์ รีวูตัน จำกัด



(นางสาวพินดา พิมพ์ยร)  
ผู้อำนวยการดำเนินการ  
บริษัท เอช จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ 3)

ผู้สื่อสารทบทวนเอกสาร	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความต้องการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
13. การสื่อสาร ใกล้เคียง	- การร่วมเรียนรู้ของประชาชื่นในบริเวณ	- การปิดคลุมผ้าใบที่ยารับรอง - สภาพความพร้อมของผู้เข้าร่วม	- หุ่นวันติดต่อระยะเวลา ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	บริษัท บริคส์ ร็อกซ์บุน จำกัด
14. สถานะอนามัยและ ความปลอดภัย	1. คนงานที่ปฏิบัติงาน 2. พื้นที่ก่อสร้างโดยรวม 3. พื้นที่ก่อสร้างโดยรวม	- การสร้างไม่สูงกว่าระดับของกัน อันตรายส่วนบุคคล - ป้ายหรือสัญญาณเดือนในพื้นที่ ก่อสร้าง - เรื่องร้องเรียนจากพนักงาน สูญหายหรือเหตุอันตรายต่อ คนงานและบุคคลในใกล้เคียง	- ตกลอดระบบตรวจสอบ เวลา ก่อสร้าง - ตกลอดระบบตรวจสอบ เวลา ก่อสร้าง - ตกลอดระบบตรวจสอบ เวลา ก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	บริษัท บริคส์ ร็อกซ์บุน จำกัด
					บริษัท บริคส์ ร็อกซ์บุน จำกัด

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบของก่อสร้าง คือ บริษัท บริคส์ ร็อกซ์บุน จำกัด เบอร์โทรศัพท์

: หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานของสถาบันฯ ให้ได้  
ไฟศบสต.เมืองเชียงใหม่

เดือนพฤษภาคม 2563

(นายสมิตร ปาติยาวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท บริคส์ ร็อกซ์บุน จำกัด



เดือนพฤษภาคม 2563

(นางสาวพินดา พิณพวย)

ผู้อำนวยการต้นสังเวยต่อไป  
บริษัท เอ็น. เอส. ศรอมซ์แมทเทน จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบบุคลากรที่ปฏิเสธต้องมีครองการ La vows Hotel (โรงแรม ล่าวเวส) ช่วงเปิดดำเนินการ  
ข้อบังคับฯ บริษัท ร่วมกัน จัดตั้งอยู่ที่ ทำบานยะอ่า อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ทรงหน้าที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัดตรวจวัด	ความมี	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเปิดดำเนินการ					
1. สภาพภูมิปัจจัยที่ดี	- แนวรั้วรอบพื้นที่โครงสร้าง แตะกันแน่น กันคนสื่นชนวนซ้ายขวาดีมาก	- ความบ่อมีศักดิ์สิทธิ์แรง เปิดดำเนินการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริษัท ร่วมกัน จำกัด
2. ทรัพยากรดิน	1. พื้นที่โครงสร้าง  2. พื้นที่โครงสร้าง	- การปลูกต้นไม้ในโครงสร้างตาม แบบการจัดภูมิสภาพปัจจัยที่ดี ของแม่ป่า	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริษัท ร่วมกัน จำกัด
3. ธรณีวิทยา	- โครงสร้างของอาคารในโครงสร้าง	- สถาปัตยกรรมของอาคาร	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริษัท ร่วมกัน จำกัด
4. สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และ คุณภาพอากาศ	1. พื้นที่โครงสร้าง  2. บริเวณที่จอดรถยกเครื่อง	- การปลูกต้นไม้ในโครงสร้างตาม แบบภูมิสภาพปัจจัยที่ดีของแม่ป่า	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริษัท ร่วมกัน จำกัด
5. เศษ	- บริเวณที่จอดรถยกเครื่อง	- สถาปัตยกรรมของป้ายต้อน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริษัท ร่วมกัน จำกัด
6. ทรัพยากรถina การนำเข้าสีและ สีงปริกกุล	1. ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงสร้าง การนำเข้าสีและ สีงปริกกุล	- ประสิทธิภาพและสภาพการ ทำงานที่ไปร่วมกับเครื่องจักรของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริษัท ร่วมกัน จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2563.....

เดือนพฤษภาคม 2563.....

(นายสันติ ปาติยาวงศ์)

(นางสาวพิมดา พินหยู)

กรรมการผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการดำเนินการ



ตารางที่ 5 (ต่อ 1)

ผู้ karakter พิเศษและสื่อสาร	สถานที่ตรวจวัด	ตัวบ่งชี้ตรวจวัด	ความก้าว	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง หลังผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมของครองการทุกจุด	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat, Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- ครั้งละ 5,500 บาท/ วัน	- บริษัท บริคส์ รีเวอร์ซีน จำกัด	- บริษัท บริคส์ รีเวอร์ซีน จำกัด
3. สำนักงานโครงการ	- ข้อมูลรายละเอียดตามแบบ พ.ศ. 1	- พ.ศ. 1 ทุกวัน เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มเก็บสถิติ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีเวอร์ซีน จำกัด	- บริษัท บริคส์ รีเวอร์ซีน จำกัด
4. สำนักงานโครงการ	- สรุปผลการดำเนินขอระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ พ.ศ. 2	- พ.ศ. 2 ทุกวัน 15 ของเดือน ถัดไป ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีเวอร์ซีน จำกัด	- บริษัท บริคส์ รีเวอร์ซีน จำกัด
7. การใช้ชื้น	1. ว่าต่อ เครื่องสูบบุหรี่ 2. ท่อระบายน้ำ	- ความลามารถด้านวิศวกรรม ประปา - การรักษาแมตตา และอุดตันของ ท่อระบายน้ำ	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน - ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีต่อไปทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ - อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีเวอร์ซีน จำกัด

ได้รับพัสดุวันที่ 2563.....


(นายสุมิตร ปฏิยวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท บริคส์ รีเวอร์ซีน จำกัด


ได้รับพัสดุวันที่ 2563.....

(นางสาวพินดา พิมพ์รุํา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. อี. เอส. គุนซ์แอนด์เพนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ 2)

ผู้ก่อระบกสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัดตรวจสอบ	ความที่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. ถังเก็บน้ำสำรองไฟฟ้า	- ความสะอาดของถังเก็บน้ำ	- ท่า 6 เตือน ตลอดระยะเวลา ปฏิจกรรมการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวัตชั่น จำกัด	
4. ถังเก็บน้ำสำรองไฟฟ้า	- ถังเก็บน้ำอิเล็กทรอนิกส์	- ที่ดินจัดตั้งไว้เป็นป่า ตลอดระยะเวลา ระหว่างเวลาปฏิจกรรมการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวัตชั่น จำกัด	
5. ถังเก็บน้ำสำรองไฟฟ้า	- รอยร้าวซึม แตกกราดของฝังเก็บน้ำ	- ท่า 1 สีปูด้าห์ ตลอดระยะเวลา เวลาปฏิจกรรมการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวัตชั่น จำกัด	
8. การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	1. บ่อหักน้ำในครัว garage 2. ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อหักน้ำ น้ำภายในโครงสร้าง 3. สถาพท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อ หักน้ำภายในโครงสร้าง	- เชิงมูลฝ่ายเหนือหรือหลังบ้านที่ดูดซึม ทุกแห่ง นำไปใช้ในงานและภาระทุกคลอก ตzaggon - การแตกร่องหรือหักดูด หักน้ำภายในโครงสร้าง	- ท่า 1 สีปูด้าห์ ตลอดระยะเวลา เวลาปฏิจกรรมการ - ท่า 0 เตือน ตลอดระยะเวลา ปฏิจกรรมการ - ตลอดระยะเวลาไป - สถาพท่อระบายน้ำที่ดูดซึม หักน้ำภายในโครงสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ - อยู่ในงบดำเนินการ - อยู่ในงบดำเนินการ - อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวัตชั่น จำกัด
9. การจัดการมูลฝอย	1. ถังร่องบัญถุงห่อใบไม้ก่อองพาก 2. ถังร่องบัญถุงห่อใบไม้แต่ละบึง	- สถาพท่อระบายน้ำ ไม่มีมูลฝอยตกค้าง	- ท่า 1 สีปูด้าห์ ตลอดระยะเวลา เวลาปฏิจกรรมการ - ท่า 0 เตือน ตลอดระยะเวลา ปฏิจกรรมการ - สถาพท่อระบายน้ำที่ดูดซึม หักน้ำภายในโครงสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ - อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวัตชั่น จำกัด
	3. ถังร่องบัญถุงห่อใบไม้แต่ละบึง	และห้องพักน้ำห่ออย่างร่วน	- ทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บ ขยะรีไซเคิลแล้วตลอดระยะเวลา เวลาปฏิจกรรมการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวัตชั่น จำกัด
				ได้รับอนุมัติจัดทำในปี 2563.....	(นางสาวพนิชา พันพยร) ผู้อำนวยการตามสิ่งแวดล้อม บริษัท บริคส์ รีวัตชั่น จำกัด เอกสาร เบ. .... ค. ฉบับเดียวที่ ฉบับที่ .....

ตารางที่ 5 (ต่อ 3)

ผู้สำรวจทดสอบ	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัดตรวจวัด	ความก้าว	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
10. แหล่งจานเหล็กทั่วไป					
1. ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร ที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ	- สภาพการใช้งานของไฟ ส่องสว่าง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด	
2. อุปกรณ์สายไฟ และหนอนแปลงใจ โครงการ	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ สายไฟ และหม้อแปลง	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เวลาไปปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด	
3. ระบบปรับอากาศ	- การทำงานทำความเย็นของอุปกรณ์ - รอบรั้วของระบบปรับอากาศ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เวลาไปปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด	
11. กراجรถจักร	1. บริเวณที่จอดรถ ถนน ทางเข้า-ออก โครงการ	- สภาพการใช้งานของไฟส่อง สว่าง และก๊อฟฟิวจักรปิด	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด
	2. บ้าน/สิ่งก่อสร้าง	- สภาพการใช้งานหรือการชำรุด เสื่อม	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด
12. ภารถล้อสาร	- สำนักงานโครงการ	- การร้องเรียนของประชาชน ที่บ้าน	- ทุกวัน ผู้ดูแลรักษาจังหวัด วันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด
13. ภารใช้ประปาน้ำทั่ว	- พื้นที่โครงการ	- การปลูกต้นไม้ในโครงการตาม แบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ได้ จัดและปฏิบัติ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด
14. ภารใช้สิ่งของยาน	1. ตระหง่าน	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual chlorine) - โคลีฟอร์มบาร์โค้ด (Coliform Bar Code)	- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด
				เบ็ดเตล็ดพุทธจิกายน 2563.....	(นางสาวพินดา พิมพ์รุํง) ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง บริษัท บริคส์ รีวิวชั่น จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ 4)

ผลกรองทบทิสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้น้ำดื่มตรวจวัด	ดาวน์ที่	จับประเมณ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจไม่พบพืชโคกสิพอร์ (Fecal Coliform)</li> <li>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น</li> <li>- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</li> <li>- ค่าความกรดด่าง (Calcium hardness)</li> <li>- กรณีซียาโนริก (Cyanuricacid)</li> <li>- คลอไรด์ (Chloride)</li> <li>- แมอนามีนไนท์ (Ammonia)</li> <li>- ไนเตรต (Nitrate)</li> <li>- ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่ำชีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>- อยู่ในงบดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด</li> </ul>	
2. สรรว่ายน้ำ		<ul style="list-style-type: none"> <li>- รอยร้าว/ถังกรอง/การแตกหัก ข้อง.๓๔ กะรณะปีอ.๑ บ.พน.๒ รอยเบี้ยงสร้าง ผนังภายในสร้าง ข้อบสร้าง เหล็กกันสารระ รวมถึง ผนังภายในอสังหาริมทรัพย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 6 เดือน ตกลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>- อยู่ในงบดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด</li> </ul>	
3. สรรว่ายน้ำ		<ul style="list-style-type: none"> <li>- รอยร้าวซึ่งของน้ำจากน้ำข่อง สรรว่ายน้ำ บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- อยู่ในงบดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด</li> </ul>	

เดือนพฤษภาคม 2563.....

เดือนพฤษภาคม 2563.....



(นายสมิตร ปฏิโยวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาวนภารา คำสิงหาศรี)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

(นายชัย พนพยร)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

(นายอุตสาหะ คงมาศ)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

(นายอุตสาหะ คงมาศ)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ตารางที่ 5 (ต่อ 5)

ผู้กระทำการเบื้องต้น	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้มัตรฐานวัด	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. สรรว่ายน้ำ	สถาณที่ตรวจวัด	- ประสิทธิภาพการทำการทางนาของ อุปกรณ์ทรายชีวิต	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาปฏิ ดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ชั่น จำกัด
5. สรรว่ายน้ำ	- ไฟสองส่วนของศรระบายน้ำ และ ทางเดินร่องศรระบายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาปฏิ ดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ชั่น จำกัด	
15 การสาธารณสุข	1. ห้องปฐมพยาบาลที่ชั้น 2 อาคาร A 2. ห้องปฐมพยาบาลที่ชั้น 2 อาคาร A 3. ห้องปฐมพยาบาลที่ชั้น 2 อาคาร A 4. ห้องปฐมพยาบาลที่ชั้น 2 อาคาร A 5. ห้องปฐมพยาบาลที่ชั้น 2 อาคาร A	- การเมืองปฐมพยาบาล - เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ผ่าน การฝึกอบรม  - บันทึกสิ่ติ ข้อ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ อุปกรณ์ดูดซึมน้ำมาใช้บริการ โดยแพทย์ผู้รักษาหายไข้ไข้สูง พยาบาลป่วยติด - ความต้องการ - เบอร์โทรศัพท์สถานพยาบาล และหน่วยซีพี	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ปฏิดำเนินการ  - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ปฏิดำเนินการ  - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ปฏิดำเนินการ  - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ปฏิดำเนินการ  - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ปฏิดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ  - อยู่ในงบดำเนินการ  - อยู่ในงบดำเนินการ  - อยู่ในงบดำเนินการ  - อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ชั่น จำกัด
16. การป้องกันอัคคีภัย	1. เมตรชุดของอาคาร 2. บริเวณจุดรวมพลและสำนักงานใหญ่องค์กร	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย  - รายงานแผนการผู้ดูแลบ้านเรือน รวมกับสถานีดับเพลิงในท้องที่	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เวลาปฏิดำเนินการ  - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เวลาปฏิดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ  - อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ชั่น จำกัด
17. สุขาภิบาล	1. พื้นที่ครยะกาฟ 2. บริเวณจุดรวมพลและสำนักงานใหญ่องค์กร	- การปลูกต้นไม้ในครยะกาฟตาม แบบมาตรฐานที่ผู้รับผิดชอบแบบป่าว จำกัด	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เวลาปฏิดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวอร์ชั่น จำกัด

โดยอนุมัติจัดทำในวัน 2563

โดยอนุมัติจัดทำในวัน 2563



(นางสาวพิมดา พิมพูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดอุบลฯ  
บริษัท เอ็น. อส. គุนซูลแวงษ์ จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ 6)

ผู้กระทำบุสสิ่งแวดล้อม	สถานที่ที่ตรวจวัด	ตัวชี้นิรจวัต	ความดี	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. พนักงานที่อยู่ในโครงสร้าง	- การเจริญเติบโตและสภาพความ ส่อง commune ที่ไม่ ดี	- ทุกวันหลังจากมีการปลูกจน กว่าพื้นที่จะปลูกของสามารถรอด เจริญเติบโตได้ หลังจากนั้น ตรวจสอบหาก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาปีเดียวในการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด	
3. ต้นไม้ร่องพันธุ์โครงสร้าง	- ทรงพุ่ม/กิ่งก้าน ไม่รากล้าเข้าไป ในพื้นบุกคลื่น	- เดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม ความเหมาะสมของแต่ละ ชนิดพืชที่ต้องระยำเวลาเป็น ต้นในการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด	
18. การบดปั่นผสมเม็ด และพืชทางดิน	- ส້างานโครงสร้าง	- การร้องเรียนของประชาชน - การร้องเรียนของประชาชน	- หาก 1 เดือน จะถึง 1 ปี หลัง เปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด ได้รับผิดชอบด้วยโศรุ่องการ เบอร์โทรศัพท์ .....  
: หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการบัญชาตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
นายพะเนย์ วงศ์ธรรม (ผู้อำนวยการจังหวัด)


เตือนพฤษภาคม 2563.....

(นายสมมติ ปาติยะวงศ์)  
กรรมการรัฐวุฒิ ประจำจังหวัด  
บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด



เตือนพฤษภาคม 2563.....

(นางสาวพิมดา พินพูร)  
ผู้ช่างรายการรัฐวุฒิประจำจังหวัด  
บริษัท บริคส์ รีวูตชั่น จำกัด




เดือนพฤษภาคม 2563   
นายสมิตร นิตยาวงศ์  
“กรุณาร่วมอุ่นใจส่งนา闷 บริษัท รีโว่ชั่น จำกัด”


ກວາມຖັກສອນຂອງລົງທະບຽນ  
ກວາມຖັກສອນຂອງລົງທະບຽນ  
ກວາມຖັກສອນຂອງລົງທະບຽນ








146/164





卷之五



ເទອນພາບຈົກກະຍົມ 2563.....  
ຜູ້ສໍານາທຸກການສຶກແຫວງຕາມ ປິມພຍງ  
ນາງສາວີນິດາ ພິມພຍງ  
ຮ.ສ. ຮອນຫຼຸມແກນ໌ ຈຳກັດ

ກາພົໍດທີ 6(1) ແມ່ນອຸບຍະປອດເນວງນາ 1

ເຈືອນພະຍາຍນ 2563.....  
  
“(ນາງສຸມືຕ ປິໄຕປາວັກ)”  
ກຣມກາຮ່ານອ້ານາຈລະນາມ ບົນຫຼາດ ບົນຫຼາດ ຮົວສູ່ເຫັນ ຈຳກັດ



20.00M



เดือนพฤษภาคม 2563  
(นายสมิตร ปตย์วงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการงานจราจรน้ำ บริษัท ปริศน รีวิวชั่น จำกัด

### ภาพที่ 6(2) แบบรายละเอียด 2

เดือนพฤษภาคม 2563  
(นางสาวนิตา พิมพูร)  
ผู้อำนวยการการดำเนินการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. ศอนซ์แอนด์เพน จำกัด


NOTE :		DESCRIPTION		APPROVED	DATE	OWNER APPROVED		DESIGN NO. : _____	
MECHANICAL ENGINEER	นายพิรุฬ ใจดี	STRUCTURAL ENGINEER	นายวิวัฒน์ พานิช	MECHANICAL ENGINEER	นายพิรุฬ ใจดี	STRUCTURAL ENGINEER	นายวิวัฒน์ พานิช	LANDSCAPE	นายสุรัตน์ ใจดี
ARCHITECT	นายวิวัฒน์ พานิช	ARCHITECT	นายวิวัฒน์ พานิช	LANDSCAPE	นายสุรัตน์ ใจดี	ELECTRICAL ENGINEER	นายสุรัตน์ ใจดี	DRILLING	นายสุรัตน์ ใจดี
TITLE:	แบบรายละเอียด 2	DESIGN DIVISION	DESIGN DIVISION	DESIGN DIVISION	DESIGN DIVISION	DESIGN DIVISION	DESIGN DIVISION	DESIGN DIVISION	DESIGN DIVISION
SUBMITTED BY	_____	DATE	_____	APPROVED BY	DATE	ELECTRICAL ENGINEER	นายสุรัตน์ ใจดี	SCALE	DATE OF ISSUE

เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์มที่ใช้จัดทำแผนผังสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการ La Vows hotel (โรงแรม ลาเวลส์) ที่อยู่เลขที่ ๒๐๘-๒๐๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ประเทศไทย


**รายละเอียดของเอกสาร:**


- เจ้าของโครงการ:** บริษัท บล็อก รีวูลูชัน จำกัด (Block Revolution Co., Ltd.)
- ผู้ออกแบบ:** บริษัท อาร์คิทект จำกัด (Architectural)
- วันที่ออกแบบ:** ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- จำนวนหน้า:** ๗
- รายละเอียดหน้าที่:**
  - หน้า ๑: แบบแปลนทั่วไป (General Site Plan)
  - หน้า ๒: แบบแปลนรายละเอียด (Detailed Site Plan)
  - หน้า ๓: แบบแปลนระบบประปา (Water Supply System Plan)
  - หน้า ๔: แบบแปลนระบบท่อเสื้อ (Sewerage System Plan)
  - หน้า ๕: แบบแปลนระบบท่อระบายน้ำ (Drainage System Plan)
  - หน้า ๖: แบบแปลนระบบไฟฟ้า (Electrical System Plan)
  - หน้า ๗: แบบแปลนห้องน้ำสาธารณะ (Public Toilet Plan)


เอกสารนี้แสดงรายละเอียดทางกายภาพ เช่น ขนาดที่ดิน ๑๕๐๐ ตร.ม. และรายละเอียดทางเทคนิค เช่น ระดับดิน ๑๐๐๐ ซม. บนระดับน้ำทะเล ๐ ซม. รวมถึงรายละเอียดของอาคาร ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำส่วนตัว และท่อระบายน้ำ.




152/164











ก้าวที่ 12 นั่นเอง แต่ก็ยังคงมีความต้องการที่จะลองอีกครั้งหนึ่ง

“ผู้อำนวยการศูนย์การคิดงานสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน) พิมพ์”





ภาคที่ 14 ตำแหน่ง 霖ะແນບພາຍຫອງນີ້ສົມພາຍບາດທີ່ອາຄາວີ A ສູນທີ 2

ទេរងមនុស្សការបរមាយ 2563 —————  
“បានស្រាវជ្រាវជាមួយគ្នា ដឹងអ្នក”  
(លោកស្រីសារិបិទ្ធិក បុណ្ណោះ)


158/164

ON

ราพที่ 15 ผู้แสดงงบดุรักษ์มพล เลขที่ ๗๖๙๗๘๐๔๘๘๒ ผู้ออกจากราชการ ไปยังงบดุรักษ์มพล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์พิรุณ  
“การศึกษาพัฒนาคน”  
ปริษฐ์ เอ็น. เอส. คงชนะพงษ์ จำกัด

PROJECT : La Vows hotel (ලිඛ්‍යම පාරාවාස්)		OWNER APPROVED		JOB NO. : —	
REVISION	DESCRIPTION	APPROVED	DATE	DWG. NO.	
OWNER : ප්‍රධාන ප්‍රතිපාදක අංශය		ARCHITECT : ඩාලුම් මහත්ම් සේ. ඩී. ඩී. ඩී. 2/2019 C. 		MECHANICAL ENGINEER : ඩාලුම් මහත්ම් සේ. ඩී. ඩී. 2/16 	
TITLE : ARCHITECTURAL		STRUCTURAL ENGINEER : ඩාලුම් මහත්ම් සේ. ඩී. ඩී. 2/16 		DRAWN : ඩාලුම් මහත්ම් සේ. ඩී. ඩී. 2/16 	
DESIGN DIVISION		SUBMITTED BY	DATE	APPROVED BY	DATE
		DATE : 10/10/2019	TIME : 10:00 AM	DATE : 10/10/2019	TIME : 10:00 AM
		SCALE : 1:500	DATE : 10/10/2019	SCALE : 1:500	DATE : 10/10/2019
				TOTAL	
				මාගිටිකාර	



๕๘๔

ມາຕຮກາວ




160/164


ເຄືອນພາບຈົກກະຍົມ 2563.....  
ຜູ້ສໍານາຍາກວດຕາສິ່ງແວດລອມ ບໍລິສັດ ເວັນ. ເວສ. ຕອນຫຼຸດແນທ໌ ຈຳກັດ  
(ນາງສາກົນດາ ພິມພຽງ)


กระทรวงการคลัง ขออนุมัติจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แก่บุคลากรของกระทรวงฯ

เดือนพฤษภาคม 2563. *Amulya*

၃၁၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသိမှု ဖြစ်ပေးခဲ့ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသိမှု ဖြစ်ပေးခဲ့ရန် အတွက်







แนวทางที่ศึกษาของโครงการ  
จุดเด่นที่ศึกษาของโครงการ  
เสียง แหล่งความสัมภានที่อน  
ในช่วงก่อสร้าง  
(การผลิตครัวล้วนปฏิริยาด  
ทางทีศึกษาของโครงการ)



An aerial photograph of a resort complex in Hua Hin, Thailand. The image shows numerous buildings with red roofs, several swimming pools, and landscaped grounds. Several red location markers are placed on the map, each accompanied by a label in both English and Thai. A prominent red rectangle highlights a specific plot of land in the upper center. Labels include: 'Venice Beach Village' (บ้านเอนจีน), 'Hua - Hin Pool Villa -' (บ้านพักน้ำพุหัวหิน), 'Teddy Bear Villa Huai Hin' (บ้านตุ๊ดเดี้ยบหัวหิน), 'Q&V's whisky bar' (บาร์เควีส์วิสกี้), 'บ้านพักน้ำพุหัวหิน' (บ้านพักน้ำพุหัวหิน), 'บ้านพักาก 12' (บ้านพักาก 12), and 'บ้านพักน้ำพุหัวหิน' (บ้านพักน้ำพุหัวหิน) again. A scale bar indicates 100 meters.

เดือนพฤษภาคม 2563

(นายสมศรี บำรุงวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บริคส์ รีволูชัน จำกัด


เดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวพินิดา พิยพูรย์  
(นางสาวพินิดา พิยพูรย์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็น. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด



๑๗๙๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้เป็นกฎหมายโดยสันติราษฎร์ ๑๗๙๓ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติห้ามนำสัตว์ไปออกเดินทาง”

ມາງກີ 20



ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. គອນຫຼັກແຫ່ງທໍ່ จำกัด