

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ โรงแรมคอร์ทายาร์ด เมริออฟ สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI
ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมคอร์ทายาร์ด เมริออฟ สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มี จำนวนห้องพัก 617 ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่อาคาร 58,413 ตารางเมตร ความสูง 22.90 เมตร (จากระดับพื้นดินถึงระดับสูงสุด) จำนวน 1 อาคาร ขนาดพื้นที่โครงการ 12-1-72 ไร่ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมคอร์ทายาร์ด เมริออฟ สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร คำชำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในการนี้ที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอบล็อกแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ โรงแรมคอร์ทายาร์ด เมริออท สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI ของ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
 ตั้งอยู่ที่ ถนนลาดกระเบง แขวงลาดกระเบง เขตลาดกระเบง กรุงเทพมหานคร

ช่องก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรากภพ 1.1 ภูมิประเทศ	ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ พื้นที่ 19,888 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ว่าง ยกร้าง ปกคลุมด้วยวัชพืช มีค่าระดับอยู่ที่ประมาณ ± 0.00 เมตร แต่บางบริเวณเป็นหลุมบ่ออยู่ที่ระดับ -0.24, -0.25, -0.27, -0.33, -0.42 เมตร เมื่อมีการพัฒนาโครงการจะมีการปรับระดับพื้นที่โครงการ โดยปรับลดระดับสูงกว่าระดับถนนสาธารณะประมาณ 0.6 เมตร โดยบริเวณถนนรอบอาคารอยู่ที่ค่าระดับ +0.10 เมตร ส่วนระดับในอาคารขั้นล่างอยู่ที่ระดับ +0.20 เมตร (ถนนสาธารณะ มีค่าระดับ -0.5 เมตร) และบางบริเวณจะมีการขุดดินลึกลงไปจากระดับดินเดิม เพื่อสร้างขั้นได้ดินถังเก็บน้ำได้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย และป้องกันน้ำ มีผลทำให้ระดับความสูงของพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้าง แต่บริเวณถังเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และป้องกันน้ำ เป็นป้องกันกรดมีฝ้าปิดและมีระดับเสมอ กับระดับพื้นดินบริเวณใกล้เคียง	1. จัดให้มีรั้ว Metal Sheet (Steel, 18 ซม) ความหนา 6.35 มิลลิเมตร หรือเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ 2. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม จัดเก็บวัสดุให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ 3. เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือขึ้นอาคาร ถนนหรือกำแพง ต้องจัดให้มีที่ค้ายาน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและต้องตรวจสอบค้ายาน เข็มพืดและฐานรากให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ 4. จัดทำคูระบายน้ำขึ้นควรรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ไหลลงสู่อ่างคัก-ตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 5. จัดให้มีวิเคราะห์กุมงานก่อสร้างไว้ประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อให้งานอุ่นมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้และแก้ไขปัญหาหน้างานได้ทันที	- ตรวจสอบสภาพรั้ว และแนวคูระบายน้ำรอบแนวเขตโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่า บริเวณใดชำรุดให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 ภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>ประกอบกับในช่วงก่อสร้างจะมีการวาง Sheet Pile รอบบริเวณที่จะขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้ำเสียและบ่อน้ำทิ้งน้ำ และมีการวางผังระบบป้องกันดินพัง โดยก่อสร้างกำแพงกันดินรอบแนวเขตพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน ความหนา 150 มิลลิเมตร โดยแนวกำแพงกันดินมีความสูง 2 เมตร และต่อด้วยรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร ดังนั้น ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศจึงจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่โครงการ ไม่ต่อเนื่องสู่พื้นที่ซึ่งเดิมเคยคลองและถนนสาธารณะ ประกอบกับเมื่อมีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะมีบ่อสำรองน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และบ่อหน่วยน้ำที่มีฝ้าปิดมาตรฐานที่ส่วนที่มีการขุดดินออก ส่วนด้านทิศเหนือที่ติดกับแนวคลองประเวศบุรีรมย์นั้นจะมีพื้นที่ดินขนาดคล่องกันไว้ก่อนจะถึงแนวเขตพื้นที่โครงการ ประกอบกับปัจจุบันบริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวกำแพงกันดินตลอดช่วงที่ผ่านพื้นที่โครงการ หนา 0.5 เมตร จึงช่วยลดการซึ่งล้างพังทลายของดินดังนั้น การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในระดับต่ำ</p>	<p>6. ก่อสร้างกำแพงกันดินรอบแนวเขตพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน ความหนา 150 มิลลิเมตร ความสูง 2 เมตร และต่อด้วยแนวรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2)</p>	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	<p>ลักษณะดินบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกร่อยหรือตะกอนบนที่รบกวน ทำให้หัวแม่ดินลึกซึ้ง ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ว่าง สำหรับดิน ชุดที่เกิดจากก่อสร้างโครงการ ได้แก่ การทำฐานราก การขุดบ่อ บ้าบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำไดคิน และบ่อห่วงน้ำ มีปริมาณดินเกิดขึ้น 34,289 ลูกบาศก์เมตร และต้องการดินที่จะลงกลับคืน 15,434 ลูกบาศก์เมตร มีดินเหลือจากการลงกลับคืน 18,855 ลูกบาศก์เมตร จะขนออกนอกพื้นที่โครงการ โดยใช้รถบรรทุก 10 ตู้ ความ จุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 คัน วิ่งคันละ 2 รอบต่อวัน (คิด สูงสุดไม่เกิน 20 คัน/วัน) คาดว่าจะใช้เวลาในการขนดินออกนอก พื้นที่โครงการเป็นเวลา 95 วัน หรือประมาณ 3 เดือน</p> <p>ทั้งนี้บริเวณที่มีการขุดดินเพื่อวางระบบบ้าบัดน้ำเสียช่วงที่แคน ที่สุดอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดิน 1.381 เมตร โดยจะมีการวางแนว Sheet pile รอบบริเวณที่จะขุดดินก่อสร้างขึ้นได้ดิน บ่อบ้าบัดน้ำเสียและบ่อห่วงน้ำ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นทางโครงการจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดและ ลงดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการ</p>	<p>มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีรั้วกันกรีตบล็อก ความหนา 200 มิลลิเมตร หรือ เทียบเท่า ความสูง 2.5 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ เพื่อป้องกันการฉะล้างพังทลายของดิน เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนน หรือกำแพง ต้องจัดให้มีที่ค้ำยัน เชิ่มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและต้องตรวจสอบค้ำยัน เชิ่มพืดและฐานราก ให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ จัดทำคูระบายน้ำชั่วคราว กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร รอบแนวเขต ที่ดินให้ใกล้สู่สู่ป้อมดักตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ ด้านหน้าโครงการ จัดให้มีระบบป้องกันดินพังด้วยการฝังเชิ่มพืดตลอดแนวพื้นที่ที่มีการ ขุดบ่อ บ้าบัดน้ำเสีย บ่อห่วงน้ำ และชั้นใต้ดินเพื่อป้องกันดิน ข้างเคียงพังทลาย ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการพังทลายของดินที่กำหนดใน กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือ สิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือลงดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพรั้ว แนวรั้ว และสภาพแนวคูระบายน้ำ ที่ขุดรอบแนวเขตโครงการ ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ตรวจสอบการฉะล้าง พังทลายของดินโดยรอบ บริเวณที่ขุดเปิดหน้าดิน เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำไดคิน บ่อห่วงน้ำ และระบบ บ้าบัดน้ำเสีย และแนวคู ระบายน้ำที่ขุดรอบ โครงการ ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ตรวจสอบเขตที่ดินด้านที่ ติดคลองประเวศบุรีมาย ด้านทิศเหนือของโครงการ หากพบการชำรุด เสียหาย

5/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	<p>ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน หรือดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การจัดให้มีรากกันป้องกันการหลัดตก และติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณที่มีการขุดดินเพิ่มความสว่างในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันบริเวณริมคลองประเวศบูริมย์มีแนวกำแพงกันดินตลอดช่วงที่ผ่านพื้นที่โครงการ หนา 0.5 เมตร และมีแนวชานคลองขนาดแนวเขตที่ดินตลอดแนว ดังนั้น ผลกระทบด้านการฉลางพังทลายของดินในพื้นที่โครงการต่อกล่องประเวศบูริมย์ และพื้นที่ข้างเคียงจึงเกิดในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการการชดเชยค่าเสียหายต่อพื้นที่ดินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ก่อนก่อสร้างโครงการต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบ พร้อมสำรวจถ่ายภาพสภาพร้าวกำแพงบ้าน และตัวอาคาร ไว้เป็นหลักฐานก่อนการทำงาน หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมของโครงการให้โครงการรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมทันที ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่าเกิดดินเลื่อนไหล (สไลด์) ทรุดและสร้างความเสียหาย หรือความเดือดร้อนร้าคัญระหว่างการก่อสร้าง เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที ระหว่างการถอน Sheet Pile หากเกิดการยุบตัวของดินโดยรอบ อาจเกิดอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียง ต้องหยุดการถอนบริเวณดังกล่าว และบดอัดดินให้แน่นโดยทันที โดยในการถอน Sheet Pile ต้องค่อยๆ ถอน Sheet Pile ทีละแผ่น และเติมรายเดือนในช่องว่างทันที โดยคงค้ายันไว้ก่อนที่จะถอน Sheet Pile และเติมรายเดือนบริเวณส่วนที่ค้ายันแล้ว 	<p>ให้แจ้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบช่วยแก้ไขทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มั่นตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

6/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำราญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั่นตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 4)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<p>4. ทำการมอนิเตอร์ประจำเดือนเพื่อขอเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการ ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมที่เสียหาย และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมที่เสียหาย</p> <p>5. จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อน รำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมที่เสียหาย</p> <p>6. ในกรณีดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของดินต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยมีการจัดเตรียมเงินสำรองเพื่อการเยียวยาผลกระทบในทันทีที่พิสูจน์ทราบว่า เกิดความเสียหายจากการก่อสร้างของโครงการ ก่อนการเคลมประกัน ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของดิน อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการ</p>	

7/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		7. ในการผังที่ผู้ร้องเรียนและโครงการไม่สามารถตอกกลังกันได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ที่แต่งตั้งขึ้นมาก่อนเริ่มดำเนินการ เข้าเจรจากับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน	
1.3 ธรณีวิทยา	จากการตรวจสอบภูธรทางด้านการรับน้ำหนัก ความด้านหิน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะใกล้ และเป็นอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และเป็นอาคารสาธารณะที่มีคนใช้งานตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามภูธรทางด้านนี้ คือ การออกแบบโครงสร้างอาคารในการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้	<ol style="list-style-type: none"> ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามวิศวกรออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย การออกแบบโครงสร้างอาคารต้องสามารถต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว การกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยชั้นส่วนโครงสร้าง รวมทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชั้นส่วนโครงสร้างต่างๆ และการจัดให้โครงสร้างทั้งระบบอย่างน้อยให้มีความเนื้ียว夷延เท่าความเนื้ียว夷จำกัด (Limited Ductility) ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สถาบันวิศวกรรมรับรอง ในช่วงที่มีการก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการดำเนินงานโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของอาคารได้ออกแบบไว้ จัดให้มีข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปปฏิบัติประกาศให้ผู้รับเหมาและคุณงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติ เช่น แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว แผนการอพยพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก และเสาเข็ม ให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของอาคารออกแบบไว้ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)		ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น	
1.4 อากาศ	<p>จากการคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในช่วงการก่อสร้างได้แก่ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง (การปรับพื้นที่ การขุดและวางระบบสาธารณูปโภคให้ดิน และการก่อสร้างตัวอาคาร) จากการทำงานของเครื่องจักร และจากการก่อสร้างที่ขึ้นส่งวัสดุก่อสร้างร่วมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน (19-22 กรกฎาคม 2560) และมลพิษจากเตาเผาซึ่งของวัสดุงานบุญในกรณี Worse case พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองแขวนลอยขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.28842 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองแขวนลอยขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) มีค่า 0.100928 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดรักษาอนุรักษ์ดิน ความหนา 200 มิลลิเมตร หรือเทียบเท่า สูง 2.5 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ่งกระจายออกพื้นที่โครงการ 2. ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างล่วงเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. 3. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง 4. ในการบรรเทาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบก่อสร้างให้มีความเร็ว ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ่งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลีกเลี่ยงการขับส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการบรรเทาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบก่อสร้างโดย ตรวจสอบการปิดคลุม น้ำหนักรถบรรทุก ความเร็วช่วงเวลา การจราจร ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรเทาภัยธรรมชาติ 2. ตรวจวัด PM-10, TSP โดย กำหนดตำแหน่งจุดตรวจไว้ 2 จุด ดังนี้ บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบริษัท แดกชิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ทุกวันช่วงก่อสร้างฐานรากหลังจากนั้น ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

9/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิพูลพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 7)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 อากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 1.502946 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่า 0.074954 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเข้มข้นของก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่า 0.004138 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC) มีค่า 0.004846 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง(ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้) 	<ol style="list-style-type: none"> 5. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ออยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเหม็นและควัน 6. จัดให้มีปล่องชั่วคราวจากชั้นบนของอาคาร สำหรับทิ้งเศษวัสดุ ก่อสร้างและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งมูลฝอย 7. ฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง 8. ติดตั้ง Mesh Sheet ชนิดกันไฟฟามคุณรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุด และรักษาให้ออยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 9. ควบคุมและกำชับคนงานไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างทิ้งหลายร่วงหล่น ออกนอกอาคารเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ชุมชนโดยรอบอาคาร 10. ติดตั้งแผงกันตกตลอดแนวใต้ชั้นที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น 11. ดำเนินการเพื่อวางแผนการก่อสร้างที่ดี ต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ ห่างจากครุภัณฑ์ชั่วคราว การชุดและคอมคิดในช่วงก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การชุดและคอมคิด พ.ศ.2543 อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณวัดสถานะบุญ ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. ตรวจวัด CO ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดตำแหน่งจุดตรวจวัดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบริษัทแต็กชิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ 4. ตรวจสอบความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากมีให้ดำเนินการแก้ไข หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

10/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)
MONTRÉAL INTERNATIONAL CO., LTD.



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 8)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 อากาศ (ต่อ)		<p>12. จัดให้มีพื้นที่ล้างคล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้งพร้อมตรวจสอบสภาพของถนนทุกต้องมีความพร้อม ไม่มีเขม่าควันดำเกินมาตรฐาน</p> <p>13. ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการให้แจ้งบ้านพักอาศัยของท่านที่อยู่ในระยะประชิดพื้นที่โครงการ และสถานะประกอบในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการทรายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน</p> <p>14. ทำประกันภัยประเภท “ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด” ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ระบุไว้ หรือประกันภัยของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยแสดงตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร</p> <p>15. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียงและสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ห้างนี้ ต้องระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p>	<p>โดยทันที</p> <p>5. ตรวจสอบเรื่องการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบในขณะที่ก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีการแก้ไขปัญหาไปแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขโดยทันที</p> <p>6. ตรวจสอบการแจ้งผลกระทบต่อดุลพินิจภาพอากาศให้ชุมชนทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์ว่าโครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน</p>

11/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 9)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 อากาศ (ต่อ)		<p>16. จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ ก็ให้เกิดฝุ่น โดย ระบุสาเหตุ และเวลา</p> <p>17. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน ประจำวัน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และหน่วยงานอนุญาต</p> <p>18. ตรวจสอบการทำงานหัวไป และหาแนวทางแก้ไข ในกรณีที่มี ผู้ร้องเรียน</p> <p>19. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่าง จากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</p> <p>20. ทำผังหรือตัวข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่น</p> <p>21. ลดปริมาณน้ำในหลังคาและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>22. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</p> <p>23. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า</p> <p>24. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งและดินเพื่อลดปัญหาฝุ่น และจราจร โดยใช้yanpathanในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลา ตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</p>	<p>รับทราบการปฏิบัติตาม มาตรการของโครงการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

12/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 อากาศ (ต่อ)		25. ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้การขนส่งรวม 26. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 27. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ 28. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด 29. จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น 30. ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายใต้พื้นที่ก่อสร้าง 31. เปิดพื้นที่ชุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น 32. เลิกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีตถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 33. การเก็บกองทรัพยากริบในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกซึ่นเสมอ 34. การนำปูนซีเมนต์ลงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีดีชิด 35. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว ต้องเก็บในถุงให้มีดีชิด 36. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 37. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ถนนแห้งรวมไปถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ขณะปรับเกลี้ยดิน	

13/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำอาง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพุญ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน	<p>1) ผลกระทบด้านเสียง</p> <p>จากการประเมินผลกระทบด้านเสียงรวมจากการทำฐานราก การขึ้นโครงสร้าง และตกแต่งอาคาร และระดับเสียงรวมจากกิจกรรมช่วงที่มีการซ้อนกับ ต่อแหล่งรับผลกระทบร่วมกับระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย เท่ากับ 69.50 dB(A) ระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.20 dB(A) และ L90 เท่ากับ 66.50 dB(A) พบว่า แหล่งรับผลกระทบโดยรอบโครงการจะได้รับเสียงในกรณีที่ยังไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังนี้</p> <p>1) บริษัท ได้กิจ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ (ด้านทิศตะวันตก ระยะห่าง 14.60 เมตร) จะได้รับเสียงเมื่อไม่มีกำแพงกันเสียงอยู่ที่ระดับ 68.8-81.2 dB(A) ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน ระดับเสียงเฉลี่ยทั่วไป 24 ชั่วโมง กำหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A)</p> <p>2) บ้านเลขที่ 112 (ด้านทิศตะวันออก ระยะห่าง 12.64 เมตร) จะได้รับเสียงเมื่อไม่มีกำแพงกันเสียงอยู่ที่ระดับ 67.4-83.40 dB(A) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยทั่วไป 24 ชั่วโมง กำหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A)</p>	<p>มาตรการด้านเสียง</p> <ol style="list-style-type: none"> ช่วงทำฐานราก ปัจจุบันมีรั้วคอนกรีตบล็อกรอบโครงการและกำหนดให้ติดตั้งแผ่นกันเสียงเพิ่มด้านทิศตะวันตกช่วงที่ใกล้กับอาคารสำนักงานบริษัท ได้กิจ ฯ ตั้งภาคที่ 3 โดยเลือกใช้คอนกรีตบล็อก ความหนา 200 มิลลิเมตร ความสูง 2.5 เมตร ห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร สามารถลดเสียงได้ 34 dB(A) งานก่อสร้างช่วงขั้นโครงสร้าง กำหนดให้มีแผ่นกันเสียง โดยใช้ มีทัลชีท ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าอุปกรณ์เยี่ยมชีท ความหนา 6.35 มิลลิเมตร ติดตั้งตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้นที่ 1 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น ส่วนชั้นที่ 2-6 ความสูง 3.0 เมตร/ชั้น ห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร (ภาคที่ 4) สามารถลดเสียงได้ 27 dB(A) งานโครงสร้างซ้อนกับงานตอกแต่งและงานตอกแต่งและเก็บงาน กำหนดให้มีแผ่นกันเสียงโดย 1 ด้านทิศตะวันตกใช้มีทัลชีท ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าอุปกรณ์เยี่ยมชีท ความหนา 6.35 มิลลิเมตร ติดตั้งตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้นที่ 1 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น ส่วนชั้นที่ 2-6 ความสูง 3.0 เมตร/ชั้น ห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร (ภาคที่ 5) สามารถลดเสียงได้ 27 dB(A) 2 ด้านทิศตะวันออกติดตั้งวัสดุทำด้วยอุบลติก รุ่น Cylence Zoundblock SO50 ชั้น G ถึงชั้นที่ 1 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจวัดระดับเสียงในรอบ 1 วัน (Leq 24 ชม.) และ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบริษัท ได้กิจ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ทุกวันที่มีการเจ้าเส่า, ซึ่งในช่วงทำฐานรากและ รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากก่อสร้างฐานราก แล้วเสร็จตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ตรวจสอบความเสียหายทั้ง ร่างกายและทรัพย์สินของ

14/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พินพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>เนื่องจากแหล่งรับผลกระทบที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการทั้ง 2 แห่ง ได้รับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงที่กำหนด จึงกำหนดให้ติดตั้งผนังกันเสียงระหว่างพื้นที่โครงการและแหล่งรับผลกระทบ เพื่อลดระดับความดังเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละช่วง เมื่อร่วมกับระดับความดังเสียงปัจจุบัน มีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 dB(A) และค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A)</p>	<p>ส่วนหันที่ 2-6 ความสูง 3.0 เมตร/ชั้น ติดกับแนวอาคาร (ภาพที่ 5) สามารถลดเสียงได้ 47 dB(A)</p> <p>4. กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องเนื่อง (การเทปูน) ที่ต้องทำเกินช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์กำหนดให้หยุดกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>5. วางแผนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยออกแบบจัตุรัสเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้</p> <p>6. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด</p> <p>7. จำกัดระยะเวลาการทำงานของคนงานแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร เช่น คนงานที่ทำงานเจาะเสาเข็ม ต้องให้ทำงาน 4 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง เป็นต้น</p>	<p>ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจสอบการแจ้งผลการตรวจเสียงให้ชุมชนทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์ว่า โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนรับทราบการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ โดยตรวจสอบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

15/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>8. กำหนดเวลาการทำงานของคนงานในโครงการไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยคนงานที่ปฏิบัติงานที่ได้รับเสียงกระแทกหรือเสียงกระแทกเข้า คุณงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฐานราก โครงการต้องได้รับเสียงที่ระดับสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล (เอ) ห้างน้ำหากมีความจำเป็นที่คุณงานต้องทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่เกิดเสียงดังรบกวน</p> <p>9. วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชน โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด และดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนจนอาจเกิดความเสียหายแก่พื้นที่ข้างผ่าน</p> <p>10. จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่บ้าน/อาคารที่อยู่ในระยะประชิดพื้นที่โครงการ และบ้าน/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร ทราบก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที ในการนี้ที่ตกลงกันไม่ได้ให้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา</p>	<p>4. ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

16/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชาม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 14)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>จากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p> <p>11. จัดให้มีเงินสำรองเพื่อการเยียวยาผลกระทบในทันทีที่พิสูจน์ทราบ ว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ก่อนการ เคลมประกัน</p> <p>12. ทำประกันภัย “ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด” ตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร</p> <p>13. จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และจัด เจ้าหน้าที่ของโครงการไว้บริเวณสำนักงานในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อ คอยรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างและเปิดตู้รับเรื่อง ร้องเรียนทุกวัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาให้นำเสนอหัวหน้างาน เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยทันที</p>	

17/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร คำชำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 15)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>2) แรงสั่นสะเทือน</p> <p>การก่อสร้างเสาเข็มของอาคารบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งรับผลกระทบใช้วิธีการเจาะศูนย์ไปในระดับหนึ่งแล้วจึงตอกเสาเข็ม (Pre-Bore) ส่วนเสาเข็มของบ่อบาบัดน้ำเสียช่วงที่อยู่ใกล้แหล่งรับผลกระทบใช้วิธีเจาะกด (Jack in Pile) ซึ่งไม่เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในขณะทำงาน การประเมินผลกระทบต่อแหล่งรับโดยรอบ และนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่นำเสนอไว้โดย Whiffin และ Leonaed (1971) ซึ่งค่าความปลดปล่อยต่ำอนุญาต และสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร/วินาที พบร้า</p> <p>1) บริษัท แดกซิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ดำเนินการก่อสร้างฐานรากอาคาร ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่เจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ โดยรอบล่วงหน้า 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ และต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p> <p>2) บ้านเลขที่ 112 ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มโดยพิจารณาจากสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงของพื้นที่ก่อสร้าง และการก่อสร้างเสาเข็มของบ่อบาบัดน้ำเสียช่วงที่อยู่ใกล้อาคาร/สิ่งก่อสร้างโดยรอบโครงการกำหนดให้ใช้วิธีก่อสร้างเสาเข็มแบบบีบีเจาะกด (Jack in Pile) และการก่อสร้างเสาเข็มของอาคารโรงแร่ช่วงที่อยู่ใกล้อาคาร/สิ่งก่อสร้าง โดยรอบโครงการกำหนดให้ใช้วิธีก่อสร้างเสาเข็มแบบ Pre-Bore (ภาพที่ 6)</p>	<p>มาตรการด้านแรงสั่นสะเทือน</p> <ol style="list-style-type: none"> ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการณ์เมื่อมีการร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างในโครงการ ก่อนเจาะ/ตอกเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่เจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ โดยรอบล่วงหน้า 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ และต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที จัดลำดับการก่อสร้างเสาเข็ม โดยพิจารณาจากสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงของพื้นที่ก่อสร้าง และการก่อสร้างเสาเข็มของบ่อบาบัดน้ำเสียช่วงที่อยู่ใกล้อาคาร/สิ่งก่อสร้างโดยรอบโครงการกำหนดให้ใช้วิธีก่อสร้างเสาเข็มแบบบีบีเจาะกด (Jack in Pile) และการก่อสร้างเสาเข็มของอาคารโรงแร่ช่วงที่อยู่ใกล้อาคาร/สิ่งก่อสร้าง โดยรอบโครงการกำหนดให้ใช้วิธีก่อสร้างเสาเข็มแบบ Pre-Bore (ภาพที่ 6) 	<p>1. ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในรอบ 1 วัน โดยมีความถี่ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบีบีเจชิน (ประเทศไทย) ทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็มในช่วงทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 2. ตรวจสอบความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลา

18/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำราญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพย์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 16)

19/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>4. จัดให้มีระบบป้องกันดินพังด้วยการฝังเข็มพีดตลอดแนวเขชพื้นที่ การขุดบ่อบาดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และขันใต้ดินของอาคาร เพื่อป้องกันดินหางเกียงพังทลาย</p> <p>5. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>6. วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชน โดยใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด และดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความสั่นสะเทือนและความเสียหายแก่พื้นที่ที่ขับผ่าน</p> <p>7. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>8. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนผิดปกติ</p> <p>9. ควบคุมและกำหนดเวลาการก่อสร้างเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากของอาคารให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนรบกวน และหยุดในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>	<p>ก่อสร้างและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที</p> <p>3. ติดตามตรวจสอบความเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการทุกวันที่มีการทำฐานรากอาคาร</p> <p>4. ตรวจสอบการแจ้งผลกระทบ ตรวจดูแรงสั่นสะเทือนให้ชุมชนทราบพร้อมประชา - สัมพันธ์ว่าโครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนรับทราบการปฏิบัติตาม</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 17)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>10. แบ่งช่วงในการทำงาน เป็นช่วงตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>11. จัดให้มีวิศวกรโครงการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างล่วงเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและเกิดความสั่นสะเทือนและต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง ควบคุมและกำหนดเวลาการเจาะ/ตอกเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากของอาคารให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 	<p>มาตรการของโครงการโดยตรวจสอบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>5. ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

20/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 18)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>3. วางแผนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยออกแบบจัดร่างกายเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือนไว้ให้ห่างจาก บ้านเรือนและอาคารเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>4. ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน และ หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความ สั่นสะเทือนในเวลาเดียวกัน</p> <p>5. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องให้มี การดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>6. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มี สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษ เสียงดังและ ความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด</p> <p>7. ทำประกันภัยประเภท “ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด” ตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือประเภทของอาคารที่ เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำ ประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยแสดงตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้าง อาคาร</p>	

21/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพย์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 19)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>9. จัดให้มีเงินสำรองเพื่อการเยียวยาในการณ์ที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างอาคารของโครงการทันทีที่พิสูจน์ทราบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ ก่อนการเคลมประกัน โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้าน เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่องกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบ</p> <p>10. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที</p> <p>11. เจ้าของโครงการต้องควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด</p>	

22/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช้ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 20)

23/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ	<p>1) น้ำผิวดิน</p> <p>คลองที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ คลองประเวศบุรีรัมย์ ติดแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ มีความกว้าง 40-59 เมตร ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งคุณภาพทางน้ำ ระยะน้ำของชุมชน เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดมีการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ บริษัทที่ปรึกษา จึงลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสำรวจเกตเวย์ในคลอง โดยจุดสำรวจอยู่บริเวณหน้าวัดลานบุญซึ่งเป็นที่แหล่งปลาน้ำดีคลองประเวศบุรีรัมย์ ซึ่งมีคนพยายามมาให้อาหารปลาเป็นประจำ พบว่า สัตว์น้ำที่พบในคลอง ได้แก่ ปลาสาย ปลาดุก ปลาหม้อ ปลานิล และหอยเชลล์ เป็นต้น และไม่ปรากฏว่ามีสัตว์หายากหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์โดยช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่ามีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจากการของคนงาน 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะเกิดน้อยมากเนื่องจากใช้คอนกรีตผสมเสริม โดยแยกประเมินผลกระทบได้ดังนี้</p> <p><u>น้ำเสียจากการก่อสร้าง</u> ส่วนใหญ่จะถูกใช้ให้หมดไปในการก่อสร้าง ส่วนน้ำล้างวัสดุก่อสร้างเป็นน้ำที่มีเศษหิน เศษปูน ปูนเปลือย ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก แต่การปล่อยให้ไหลเข้าไปเอง และไม่จัดทีทางไว้ให้เรียบร้อย จะก่อให้เกิดสภาพไม่น่าดู และอาจไหล</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (ภาพที่ 7) สำหรับคนงาน 200 คน (สัดส่วน 20 คน/ห้อง : ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีส้วมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีประสิทธิภาพในการบำบัดรวมร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรก (ค่า BOD) จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร จัดให้มีบ่อพักน้ำที่ผ่านการใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น น้ำล้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อนำน้ำดังกล่าวกลับมาใช้ ในการน้ำที่จะระบายน้ำส่วนนี้ทิ้ง ให้มีระยะหักตัวของตอกอนกันบ่ออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ติดตั้งตะแกรงตักขยะในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ จัดให้มีบ่อตักตะกอนและคูระบายน้ำฝันรอนรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรับรวมน้ำฝนเข้าบ่อตักตะกอนก่อนระบายน้ำออกภายนอกโครงการ จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ (ถนนลาดกระเบื้อง) 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอ และถูกหลักสุขภิบาลจำนวน 10 ห้อง ในพื้นที่ก่อสร้าง ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจดู ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolve Solids

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพ์ชูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 21)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	<p>ออกนอพื้นที่ทำให้เป็นภาระแก่พื้นที่ข้างเคียง และที่สาธารณะได้ น้ำเสียจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง มีคนงานก่อสร้าง 200 คน เข้ามารаботาในพื้นที่โครงการ (ໄປ-กลับ) เกิดน้ำเสีย 16 ลูกบาศก์- เมตร/วัน โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องล้วมสำหรับคนงาน 10 ห้อง น้ำเสียที่เกิดขึ้นบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ออกแนวรับ อัตราการไหลของน้ำเสียที่ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มี ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรกจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำที่จะระบายน้ำลงสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนลาดกระเบง โดยน้ำทึบที่ระบายน้ำ ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ่งจาก อาคารประเภท ก. (โรงแรงที่มีห้องพักตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) และ ไม่ได้ระบายน้ำทึบลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น ผลกระทบต่อ คุณภาพน้ำทึบต่อบ่อลงน้ำผิวดินจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2) น้ำใต้ดิน เนื่องจากโครงการรับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุวรรณภูมิ จึงไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ ดังนั้น การดำเนิน โครงการจึงส่งผลกระทบต่อบ่อลงน้ำใต้ดินในระดับต่ำ</p>	<p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคุยเก็บข้อมูลของจากปอดักของ สุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำทุกวัน</p> <p>8. ชุดลอกแนวคุรุระบายน้ำที่ชุดไว้รับพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>9. ดังที่ความสะอาดห้องน้ำ-ห้องล้วมทุกวัน และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จให้สูบของเสียออกจากห้องน้ำและถังบำบัดน้ำเสียให้หมด ก่อนรื้อถอน หลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบ พร้อมทั้ง ฉีด/พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fecal Coliform Bacteria - Fat, Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

24/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 22)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพ บนบก	พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ขานเมือง ปัจจุบันเป็นพื้นที่รกร้าง ปกคลุมด้วยหญ้าสูง ไม่ตอกไม้ประดับที่ถูกตามริมถนน และเกษตรของถนน เช่น เพื่องฟ้า ประดู่ ตันหางนกยูง ราชพฤกษ์ ส่วนสัตว์ที่พบเห็นในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ได้แก่ งูจิ้งจก กึ้งค่า นกพิราบ สุนัข และแมว ไม่ปรากฏว่ามีสัตว์หายาก หรือควรค่าการอนุรักษ์ทั้งในโครงการและบริเวณใกล้เคียง การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อทรัพยากรากพ้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	คลองสาหารณะที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ คลองประเวศบุรีมย์ ติดแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ (มีพื้นที่ดินขานคลองกันก่อนถึงลำน้ำในคลอง) ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การคมนาคม และแหล่งระบายน้ำของชุมชนที่อยู่ติดกับคลอง โดยช่วงที่ผ่านเข้าใกล้โครงการมีความกว้าง 40-59 เมตร เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดมีการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ บริษัทที่ปรึกษา จึงลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อฝ่าสังเกตสัตว์น้ำในคลอง โดยจุดสังเกตอยู่บริเวณหน้าวัดลานบุญซึ่งเป็นแหล่งปลารมชาติ ติดคลองประเวศบุรีมย์ ซึ่งมีคนทยอยมา	<ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อทรัพยากรากพ้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ ไม่ระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาหารณะ 	-

25/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 23)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	ให้อาหารปลาเป็นประจำ พบว่า สัตว์น้ำที่พบในคลอง ได้แก่ ปลา สวาย ปลาดุก ปลาหม้อ ปลานิล และหอยเชลล์ เป็นต้น และไม่ปรากฏว่ามีสัตว์หายากหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยในช่วงก่อสร้างมีน้ำเสียเกิดขึ้นจากงาน 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพน้ำทึบจากอาคารประเภท ก. น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วจะ ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนลาดกระเบื้อง ไม่มีการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพในน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ ไม่ระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 	-

26/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	ในช่วงก่อสร้างมีการใช้น้ำประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน รับบริการน้ำจากการประปาครบทวง สาขาสุวรรณภูมิ มีอัตราการจ่ายน้ำ 328,033 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีความต้องการใช้น้ำ 245,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงมีน้ำสำรองจ่ายได้อีก 82,533 ลูกบาศก์เมตร/วัน และการใช้น้ำของโครงการช่วงก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 0.024 ของปริมาณน้ำสำรองที่สามารถจ่ายได้อีก นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองน้ำใช้ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ดังนั้น ผลกระทบด้านน้ำใช้ช่วงก่อสร้างต่อพื้นที่ในความรับผิดชอบของการประปาครบทวง สาขาสุวรรณภูมิ จึงอยู่ในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ช่วงก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างได้อย่างน้อย 1 วัน กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติกเกอร์ประหยัดน้ำไว้บริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง ในกรณีที่พบการรั่วซึมของน้ำประปาที่ห้องหรือกอกน้ำให้รับดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำประปาที่ห้องหรือกอกน้ำ หากพบต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที โดยมีความถี่ในการตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่ามีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของคนงาน 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะเกิดน้อยมาก เนื่องจากใช้คอนกรีตผสมเสร็จโดยแยกประเมินผลกระทบได้ดังนี้ น้ำเสียจากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ถูกใช้ให้หมดไปในการก่อสร้าง ส่วนน้ำล้างวัสดุก่อสร้างเป็นน้ำที่มีเศษกระดาษ เศษปูนเป็นปื้น ซึ่งมี	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (ดูภาพที่ 7) สำหรับคนงาน 200 คน (สัดส่วน 20 คน/ห้อง : ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีส้วมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 10 ห้อง ในพื้นที่ก่อสร้าง ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 25)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>ช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่ามีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมของคนงาน 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะเกิดน้อยมาก เนื่องจากใช้คอนกรีตผสมเสร็จโดยแยกประเมินผลกระทบได้ดังนี้</p> <p><u>น้ำเสียจากการก่อสร้าง</u> ส่วนใหญ่ถูกใช้ให้หมดไปในการก่อสร้าง ส่วนน้ำล้างวัสดุก่อสร้างเป็นน้ำที่มีเศษหราย เศษปูนปนเปื้อน ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก แต่การปล่อยให้ไหลเข้าไปในแหล่งน้ำเสีย อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น น้ำเสียที่หล่อลงบนพื้นดิน ทำให้เกิดสภาพฟื้นตัว เช่น แมลงสาบ หรือแมลงสาบตัวเมี้ยด ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว</p> <p><u>น้ำเสียจากการคมนาคมก่อสร้าง</u> มีคนงานก่อสร้าง 200 คน เข้ามารажานในพื้นที่โครงการ (ไป-กลับ) เกิดน้ำเสีย 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องล้างสำหรับคนงาน 10 ห้อง น้ำเสียที่เกิดขึ้นนำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป กำหนดให้ออกแบบรับอัตราการไหลของน้ำเสียที่ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรกจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทึ้งจะระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนลาดกระเบน โดยน้ำทึ้งที่ระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากอาชีวภาพ ก. (โรงเรนที่มีห้องพักตั้งแต่ 200</p>	<p>ในการบำบัดรวมร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรก (ค่า BOD) จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีบ่อพักน้ำที่ผ่านการใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น น้ำล้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อนำน้ำดังกล่าวกลับมาใช้ในการภาระน้ำทึ้ง ให้มีระยะพักตัวของตะกอนกันบ่ออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ติดตั้งตัวกรองดักขยะในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ จัดให้มีบ่อตัดตะกอนและคุณภาพน้ำฝนรองรับพื้นที่ก่อสร้างเพื่อร่วบรวมน้ำให้หลบหน้าติดจากพื้นที่ก่อสร้าง: ขับบ่อตัดตะกอนก่อนระบายน้ำออกโครงการ จัดให้มีท่อร่วบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคุ้มครองเก็บกวาดขยะออกจากบ่อตัดขยะสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำทุกวัน ขุดลอกแนวคุณภาพน้ำที่ชุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สูบตะกอนจากส่วนเกราะของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุก 1 ปี 	<p>2. เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ้งในบ่อพักน้ำหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณูปโภคทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจดังได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolve Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat, Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide

28/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 26)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	ห้องขึ้นไป) และไม่ได้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวน้ำโดยตรง ดังนี้ผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจึงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามจะกำหนดให้มีมาตรการฯ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำห้องส้วมอยู่เสมอ พร้อมจัดให้มีการสูบตักถอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 ปี	10. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมทุกวัน พร้อมจัดให้มีการสูบตักถอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 ปี และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้สูบของเสียออกจากห้องน้ำและถังบำบัดน้ำเสียให้หมด ก่อนรื้อถอน หลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบ พร้อมทั้งฉีด/พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ 11. ออกแบบห้องส้วมคนงานให้มีลักษณะมีดีไซด์ ถูกหลักสุขาภิบาล และห่างจากแนวรั้วปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และวางห่อรวมน้ำเสียจากการอาบน้ำร่างกายไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลทำความสะอาดห้องส้วมทุกวันหากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขทันที	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มโนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
3.3 กระ徭ยน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	การระบายน้ำในช่วงก่อสร้างหากไม่มีการจัดการที่ดีโดยเฉพาะคุณภาพน้ำให้เปล่าน้ำดินบนพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างอาจพัฒนาต่อไป และเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างออกไปนอกพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสามารถสร้างความเดือดร้อนร้าวความไม่สงบและทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันได้ จึงได้กำหนดให้มีมาตรการในการลดผลกระทบ โดยทำการระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านหน้าดินให้ผ่านบ่อตักขยายก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	1. วางห่อระบายน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างของคนงานเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ 2. ชุดคุระบายน้ำชั่วคราวกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร รองโครงสร้างเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหลบ่าหน้าดินลงบ่อตักตะกอนขนาด 1.5×1.5 เมตร ก่อนสูบไปรดพื้นที่ก่อสร้าง ล้างอุปกรณ์ และล้างล้อรถ ส่วนที่เหลือจึงระบายน้ำออกโครงการ 3. ติดตั้งตัวแรงตักขยายก่อนระบายน้ำอุกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ตรวจสอบไม่ให้มีเศษมูลฝอย เศษใบไม้ และตะกอนดิน/หิน/ปูน อุดตันในคุระบายน้ำชั่วคราวรอบโครงการ และบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

29/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มโนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 27)

30/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		<p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคุยเก็บข้อมูลจากบ่อตักชัยะ สุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทุกวัน</p> <p>5. ชุดลอกแนวคุรุระบายน้ำที่ชุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>1) มูลฝอยจากการก่อสร้าง</p> <p>จากการประเมินคาดว่าจะมีมูลฝอยจากการก่อสร้างโครงการ เกิดขึ้นประมาณ 3,285 ตัน มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถูกนำไป กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ไม้แบบ เศษเหล็ก ให้เก็บรวบรวมมา ไว้บริโภคที่เก็บกองวัสดุ โดยจะได้กำหนดเป็นมาตรการให้โครงการ จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ สำหรับมูลฝอยที่ใช้ ประโยชน์ไม่ได้ เช่น เศษหิน เศษปูน เศษไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ให้ กองเก็บแยกกันโดยเฉพาะเศษคอนกรีต อิฐ เหล็ก กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องห้องน้ำ อิปซัมบอร์ดและไม้ ให้ขนส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุชต่อไป</p> <p>2) มูลฝอยจากการงานก่อสร้าง</p> <p>ในช่วงก่อสร้างมีคนงาน 200 คน เข้ามาทำงานในพื้นที่ โครงการแบบไป-กลับ มีมูลฝอยเกิดขึ้น 300 ลิตร/วัน โครงการจัด ให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 9 ถัง โดยแบ่งเป็น⁵ ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) จำนวน 5 ถัง</p>	<p>1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ที่มีสภาพแจ้งเร่ง หนาแน่นไม่เป็นสนิม และมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงวัน⁹ และอุบัติได้ อย่างน้อย 9 ถัง ไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง (เป็นถังสีเขียว รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (เปียก) 5 ถัง ถังสีฟ้ารองรับมูลฝอย ทั่วไป (แห้ง) 1 ถัง ถังสีเหลืองรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถัง และถัง สีส้มรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง)</p> <p>2. กำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ¹⁰ แต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยคัดแยกมูลฝอย ประเภท เศษกระดาษ เศษแก้วกระปองพลาสติก ออกจากมูลฝอย ทั่วไป และนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ</p> <p>3. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเลือกบริเวณที่ ไม่เกิดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่เก็บกอง¹¹ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รองนำไปกำจัด)</p>	<p>- ตรวจสอบภาคชนะรองรับมูล- ฝอยให้มีฝาปิดมิดชิด และ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก พบว่ามีรอยร้าวหรือแตกให้ รีบเปลี่ยนถังมูลฝอยใบใหม่ ทันทีโดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 28)

31/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 2 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้สามารถรองรับมูลฝอยนานมากกว่า 3 วัน จากนั้นจะมีรถเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขต ลาดกระบังเข้ามาเก็บขยะและนำไปกำจัดทุกวัน ช่วงเวลา 05.00 น. เป็นรถเก็บขยะมูลฝอยแบบบดอัด (มีเครื่องขันถ่ายมูลฝอย) ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> 4. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและไม่มีปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหาต้องติดต่อให้รถเก็บขยะสำนักงานเขตฯบ้างเข้ามาเก็บขยะทันทีหรือเพิ่มถังรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ 5. ให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีต อิฐมวลเบา เท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและปรับรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ 6. ในการขนย้ายมูลฝอยจากการก่อสร้างไปทิ้งหรือกำจัด ต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายแรง ตกหล่น ปลิวหรือฟุ้งกระจาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	ในช่วงก่อสร้างโครงการรับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตฯ สถาบันย่อยร่วมเกล้า ซึ่งมีความสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 90 MVA และในปัจจุบันมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อีก 20 MVA ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าช่วงก่อสร้างใช้สำหรับเครื่องจักรกลในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น	<ul style="list-style-type: none"> 1. ติดต่อขอใช้ไฟฟ้าช่วงระหว่างการก่อสร้างไปเรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟในขณะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง และการใช้ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎหมายไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยช่างและก่อสร้าง 	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 29)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ แต่ต้องติดต่อขอใช้ไฟฟ้าซึ่วคราวกับหน่วยงานดังกล่าวก่อนให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการก่อสร้าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟในขณะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลดลดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	วิศวกรผู้อำนวยการ 4. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยหัวหน้าคนงานต้องให้คำแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 5. จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมีเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อป้องกันไฟฟ้าร้าวหรือช็อต 6. ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
3.6 การจราจร	1) ความสามารถของถนนในการรองรับปริมาณจราจร ในช่วงก่อสร้างโครงการประมาณ 14 เดือน จะเป็นต้องขนส่งดิน/วัสดุก่อสร้าง/คนงาน ออกนอกพื้นที่โครงการโดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ โดยช่วงสูงสุดเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ สูงสุดไม่เกิน 20 คัน/ชั่วโมง ผ่านถนนลาดกระเบง (คิดเทียบค่า PCE ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ เท่ากับ 1.70) ประเมินให้รถออกพร้อมกันใน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 34 PCU/ชั่วโมง จากการประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือ ถนนลาดกระเบง โดยค่า V/C Ratio พ่วง วันธรรมดा - ถนนลาดกระเบง ปัจจุบันช่วงเข้ามีค่า V/C Ratio 0.729 และ	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเลี้นทางการจราจรของพื้นที่โครงการและบนถนนลาดกระเบง เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 3. ขับรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 4. ขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างด้วยรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมไม่เกินพิกัดที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยน้ำหนักบรรทุกต้อง	1. ตรวจสอบรถบรรทุกที่จะออกจากพื้นที่โครงการให้ปิดท้ายรถบรรทุกให้เรียบร้อยและคนขับอยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทาง ก่อนที่จะออกจากพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบเรื่องการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ ในขณะที่ก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 30)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>ช่วงเย็น 0.740 สภาพการจราจรอยู่ในระดับ D (การไฟลท์มีความหนาแน่นแต่มีความคงที่ ความเร็วและความคล่องตัวในการแซงถูกจำกัด ส่วนความสะอาดและการไฟลจะลดลง และการที่ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรในระดับหนึ่ง) โดยค่า V/C Ratio ในช่วงเย็นมีค่าสูงกว่าช่วงเช้าเล็กน้อย และเมื่อมีการก่อสร้างโครงการมีผลทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยช่วงเช้าค่า V/C Ratio 0.734 และช่วงเย็น 0.746 โดยค่า V/C Ratio อยู่ในระดับเดิมก่อนมีการก่อสร้างโครงการ</p> <p><u>วันหยุด</u></p> <p>- ถนนลาดกระเบง ปัจจุบันช่วงเช้ามีค่า V/C Ratio 0.656 และช่วงเย็น 0.685 มีค่า V/C Ratio อยู่ในระดับ C (การไฟลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบคันอื่นๆ ในการเลือกใช้ความเร็วรถ และการแซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะอาดภายใน และการไฟลจะลดลง) โดยค่า V/C Ratio ในช่วงเย็นจะสูงกว่าช่วงเช้าเพียงเล็กน้อย และเมื่อมีการก่อสร้างโครงการมีผลทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยช่วงเช้าค่า V/C Ratio 0.662 และช่วงเย็น 0.691 โดยค่า V/C Ratio อยู่ในระดับเดิมก่อนมีการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>ไม่เกิน 21 ตัน และห้ามนำไปปิดคลุมรถบรรทุกสุดก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง</p> <p>5. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลาปกติศึกษาด้วยว่าต้องไม่เกิน 22.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี และหยุดในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>6. ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุก ขับรถด้วยความระมัดระวัง คนขับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมา หรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะขับรถไม่ประมาณในการขับขี่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียที่เวลาและทรัพย์สิน</p> <p>7. ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน พร้อมตรวจสอบสภาพรถต้องไม่มีเขม่าหรือควันคำไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด</p> <p>8. จัดระบบจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก</p>	<p>แก้ไขปัญหาไปแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

33/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 31)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>จากการประเมินในภาพรวม พบร้า ว่าปริมาณจราจรในวันธรรมดายาจะหนาแน่นกว่าในวันหยุด เมื่อมีการก่อสร้างโครงการมีผลต่อความหนาแน่นของปริมาณจราจรสโดยรอบเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่การขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการอาจเกิดการกีดขวางเส้นทางการจราจรได้ จึงกำหนดให้มีในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เท่านั้น (5 ชั่วโมง) ซึ่งไม่ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วนเข้าและเย็น 2) ความสามารถในการรองรับน้ำหนักรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง.</p> <p>เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง คือ ถนนลาดกระเบง ซึ่งพื้นที่สองข้างทางส่วนใหญ่เป็นเป็นพื้นที่พักอาศัย และพานิชยกรรม และยังมีพื้นที่ว่างเป็นบางบริเวณ สามารถประเมินความสามารถในการรองรับน้ำหนักของรถบรรทุกต่อถนนที่ต้องขนส่งผ่านได้ดังนี้</p> <p>ถนนลาดกระเบง เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ ออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน การก่อสร้างโครงการมีการขนส่งทิbin รายรถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ และรถบรรทุกเศษหิน โดยกำหนดชนิดและน้ำหนักรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออก โครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถบรรทุกทิbin ราย ให้ใช้รถบรรทุก 6 สล้อ (2 เพลา) กำหนดให้น้ำหนักยกพานหนะและน้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 15 	<p>9. จัดให้มีป้ายเตือน “ระวังรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออก” และป้ายบอกช่วงเวลารถบรรทุกขนส่งบริเวณถนนลาดกระเบง ช่วงที่จะเข้า-ออกโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อเตือนให้รถที่วิ่งผ่านไป-มาได้ระวังมากขึ้น</p> <p>10. ติดสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้รถที่สัญจรผ่านไป-มาบริเวณถนนลาดกระเบงได้รับมั่นใจว่าในขณะใช้เส้นทาง</p> <p>11. จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง พร้อมตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกต้องมีความพร้อม ท้ายรถบรรทุกปิดคลุมเรียบร้อย ไม่มีเข่น่าควันดำเนินมาตรฐาน ใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้าง เพื่อลดจำนวนเที่ยวรถในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง</p> <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรอกรถที่จะเข้าและออกจากโครงการ</p> <p>13. ติดป้ายข้อโครงการ ระบุว่าโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และป้ายแสดงตำแหน่งทางเข้า-ออกโครงการให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>14. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อน รำคาญจากโครงการ ที่อาจมีต่อประชาชนโดยรอบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการและ</p>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

34/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 32)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>ต้น (กรมขนส่งทางบกกำหนดน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถประเภทนี้ไม่เกิน 15 ตัน มีน้ำหนักกลงเพลา = 4+11) ถนนลาดกระเบง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน ดังนั้น จึงสามารถรองรับน้ำหนักกลงเพลาสูงสุดแต่ละเพลาของรถบรรทุก 6 ล้อ (2 เพลา) น้ำหนัก 11 ตันได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถบรรทุกคงกรีดผสมเสร็จ รถชนส่งติน ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ (3 เพลา) กำหนดให้น้ำหนักยกานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน (กรมขนส่งทางบกกำหนดน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถประเภทนี้ไม่เกิน 25 ตัน มีน้ำหนักกลงเพลา = 5+10+10) โดยถนนลาดกระเบง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน ดังนั้น จึงสามารถรับน้ำหนักกลงเพลาสูงสุดแต่ละเพลาของรถบรรทุก 10 ล้อ (3 เพลา) น้ำหนัก 10 ตัน ได้ - รถบรรทุกเลาเข็น ใช้รถกึ่งพ่วง 18 ล้อ (5 เพลา) กำหนดให้น้ำหนักยกานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 45 ตัน (กรมขนส่งทางบกกำหนดน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถประเภทนี้ไม่เกิน 45 ตัน มีน้ำหนักกลงเพลา = 5+10+10+10+10) โดยถนนลาดกระเบง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน ดังนั้น จึงสามารถรับน้ำหนักกลงเพลาสูงสุดแต่ละเพลาของรถบรรทุก 18 ล้อ (5 เพลา) น้ำหนัก 10 ตัน ได้ 	<p>จัดให้มีหัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมา ก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาทางแก้ไขทันที</p> <p>15. ติดป้ายชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ข้างรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนได้สะดวกเมื่อได้รับความเดือดร้อนรำคาญ</p>	

35/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 33)

36/232

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	จากการประเมินข้างต้น พบร้า ในช่วงก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรและน้ำหนักของถนนลาดกระเบงในระดับปานกลาง นอกจากนี้ การขาดความระมัดระวังของผู้ขับรถ ลักษณะการบรรทุกของห้ายรถความเร็วในการขับรถ และการเลือกช่วงเวลาในการขนส่งที่ไม่เหมาะสมอาจสร้างความเดือดร้อนร้าคัญแก่ผู้ร่วมใช้ถนนและถนนชำรุดทรุดโทรมได้		
3.7 การสื่อสาร	ในช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้างอาคารอาจยังไม่เกิดการบดบังคลีนวิทยุและโทรทัศน์ แต่เมื่อถึงช่วงอาคารก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ อาจมีผลกระทบด้านสื่อสารที่สำคัญ คือ การรบกวนสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ของอาคารข้างเคียง เนื่องจากอาคารของโครงการ สูง 7 ชั้น และขึ้นได้ติด 2 ชั้น มีความสูง 22.90 เมตร ซึ่งจากการสำรวจภาคสนาม พบร้า พื้นที่โดยรอบเป็นที่ว่าง ถนน คลอง บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น และอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น ของบริษัท แท็กซิ่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลีนวิทยุ/โทรทัศน์ จากอาคารของโครงการประมาณ 60 เมตร ผลกระทบที่ได้รับ คือ ทำให้ความคมชัดของการรับสัญญาณลดลง	<ol style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการในรัศมี 60 เมตร ทราบถึงวิธีการติดต่อ กองการในกรณีที่โครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อให้นำไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้สำหรับงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเรื่องปัญหาที่เกิดจาก การพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก บันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขอร์ดที่ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 	<p>-ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง จนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปшен์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 34)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การสื่อสาร (ต่อ)		<p>4. การแก้ไขและลดผลกระทบเมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรศัพท์ ดังนี้</p> <p>4.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแพร่วรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม</p> <p>4.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแพร่วรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด โครงการต้องพิจารณาติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแพร่วรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ</p> <p>4.3 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแพร่วรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด ต้องพิจารณาติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแพร่วรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ</p> <p>4.4 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนและโครงการไม่สามารถลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p>	
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การดำเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเดิมโดยเป็นพื้นที่วางปักคุณด้วยวัชพืชบนพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา (19,888 ตารางเมตร) ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคาร โรงเรม สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยในช่วง	<p>1. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการ คอยกำกับดูแลการก่อสร้างให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด</p>	-

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 35)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	ก่อสร้างมีการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว สำหรับคนงาน เช่น ห้องน้ำ-ห้องส้วม สำนักงานชั่วคราว เป็นต้น เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะรื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเหล่านี้ออกจากพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากพิจารณาการใช้ที่ดินของโครงการนั้น พบร้า ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย และมีห้างสรรพสินค้า เช่น Paseo Mall อัญมันที่ได้ของโครงการ (ตัดจากแนวถนนลาดกระเบง) และอยู่ใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		
4. คุณค่าด้านคุณภาพชีวิต 4.1 สังคมและเศรษฐกิจ	<p>1) ประชากร</p> <p>ที่ดังโครงการอยู่ในแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีประชากร 172,564 คน จำนวนบ้าน 88,512 หลัง ตามข้อมูลของสำนักงานเขตลาดกระบังมีชุมชน 63 ชุมชน ส่วนในแขวงลาดกระบังมี 13 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลวงพระท่านเลื่อม ชุมชนหมู่บ้านเคลื่อนคร 2 ชุมชนวัดสังฆาราม ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนมิตรปูกครทรัพ ชุมชนซอยธรรมนูญ ชุมชนหลังวัดลานบุญ ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ ชุมชนหมู่บ้านสมนึก ชุมชนเทิดศาสนា ชุมชนทวีปัญญารักษ์ และชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีรายงานรักษากิจกรรมปลดภัยอุบัติเหตุและความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนสามารถเรียกตรวจสอบได้ ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานปฏิบัติตัวอย่างเหมาสม ไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 	<p>1. จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนโดยทีมงานโครงการทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง ทุกครั้งที่มีเรื่องร้องเรียนแจ้งมายังโครงการ</p>

38/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้อำนวยการองค์กร บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ 200 คน ทำงานไป-กลับ ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะเริ่มเข้ามาทำงานในช่วงเวลา 08.00 น. และเลิกงานในช่วงเวลา 17.00 น. โดยอาศัยรถของผู้รับเหมา ก่อสร้าง โดยเมืองนักก่อสร้างแล้วเสร็จคนงานเหล่านี้ก็จะเวียนไปทำงานยังพื้นที่ก่อสร้างอื่นของผู้รับเหมา จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของพื้นที่เขตลาดกระบัง และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โดยการประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงมากนักเนื่องจากยังสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>2) เศรษฐกิจ</p> <p>2.1) การประกอบอาชีพและการจ้างงานในห้องถีน</p> <p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ริมถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างโดยผู้ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวและอื่นๆ</p> <p>จากการสำรวจครัวเรือนบริเวณพื้นที่โครงการ อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่รัศมี 100-500 เมตร จากพื้นที่โครงการ</p>	<p>5. จัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทย และเลือกคนในห้องถีนเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>6. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุตัวสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสานติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว</p> <p>7. จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานอุกอกนากบริเวณพื้นที่โครงการในเวลาทำงานยกเว้นมีอุบัติเหตุจากผู้บังคับบัญชา เป็นกรณีฯ เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่อุกอกนากโครงการ</p> <p>8. ตอกบัตรลงเวลาเข้าทำงาน พัก และเลิกงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรตอกในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานภาพของคนงานในโครงการตลอดเวลา</p> <p>9. ขี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้ต้องมีบุคลงโทษอย่างเข้มงวด อาทิ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ในช่วงเวลาพักผ่อนของขุนชน (หลังเวลา 17.00 น.)</p>	<p>2. มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อขุนชนไว้ในสำนักงาน ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจสอบการจัดให้มีเวรยามอย่างมาก ตามปกติภัยในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดยมีตัวชี้วัดตรวจสอบคือ มีเรื่องร้องเรียนกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเหตุอันตรายต่อคนงานและขุนชนใกล้เคียง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 37)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 47.3) รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้าง/พนักงาน (ร้อยละ 27.9) และอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 17) ประชาชนส่วนใหญ่(ร้อยละ 28.50) มีรายได้ 30,000-50,000 บาท รองลงมา (ร้อยละ 20.6) มีรายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน</p> <p>สำหรับกลุ่มตัวอย่างในรัศมี 500 เมตรขึ้นไปถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 42.7) รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้าง/พนักงาน (ร้อยละ 27.7) และอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 19.7) ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.90) มีรายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน รองลงมา (ร้อยละ 19.7) มีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน สำหรับการจ้างงานในบริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่ เป็นการจ้างงานในด้านพาณิชยกรรมและบริการ โดยพนักงานและลูกจ้างในสถานประกอบการส่วนใหญ่มีภาระศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี</p> <p>ในช่วงก่อสร้างโครงการจะใช้คนงานประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดของผู้รับเหมา ก่อสร้าง ย้ายมาจากพื้นที่อื่น เนื่องจากงานก่อสร้างอาคารของโครงการมีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือด้านการก่อสร้าง และงานระบบที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้</p>	<p>10. ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำป้อมยามหน้าโครงการ สังเกตและบันทึกการเข้าออกของคนงานทุกคนที่เข้า-ออกจากโครงการ ทั้งในเวลาทำงาน และเลิกงานเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบคนงานได้</p> <p>11. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้าน เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกคนในการชดเชียค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่องกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ โดยให้ทางโครงการกำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบประกันภัย ตั้งแต่พทที่ 8</p> <p>12. ไม่ก่อสร้างอาคารหรือกระทำการใดล่วงล้ำลงไปในบริเวณถนน/คลองสาธารณะและที่ดินบุคคลอื่น</p> <p>13. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน และผู้ดูแลของอย่างเคร่งครัดเท่านั้น</p>	

40/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 38)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>เกิดการจ้างงานเพิ่มในท้องถิ่น และไม่ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแรงงาน จากท้องถิ่น เนื่องจากแรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในภาคพาณิชยกรรมและการบริการ</p> <p>2.2) การค้าชายในท้องถิ่น เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงเป็นย่านชานเมือง ส่วนใหญ่เป็นการค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ โครงการยังไม่มีร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร ร้านอาหาร เนื่องจาก พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่มีบ้านพักอาศัยหนาแน่นน้อย แต่มี Paseo Mall ด้านทิศใต้ของโครงการ (ดัดจากเขตถนนลาดกระเบง) ที่ สามารถเข้าไปช้อปสินค้าอุปโภคบริโภคได้ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นพนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ และผู้พักอาศัยใน บริเวณใกล้เคียง สำหรับอัตราค่าจ้างงานขั้นต่ำของคนงานในพื้นที่โครงการ 300 บาทต่อวัน โดยคนงานในพื้นที่โครงการวินช่วงสูงสุดประมาณ 200 คน จะส่งผลให้มีรายได้สำหรับการจ้างงาน 60,000 บาทต่อวัน ใน บริเวณใกล้เคียงยังไม่มีร้านสะดวกซื้อ โดยแรงงานที่เข้าไปทำงานใน พื้นที่ก่อสร้างจะต้องผ่านการตรวจด้านความปลอดภัย และตรวจ ป้องกันการลักทรัพย์ทุกครั้ง ระหว่างการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เมื่อสังเกตพฤติกรรมของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ พบร่วม</p>	<p>ป้องกันการรับภาระเวลาทำงาน/พักผ่อนของประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนมีวิธีชีวิตปกติได้เช่นเดิม</p> <p>14. จัดประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อวางแผน แนวทางการติดต่อสื่อสารรวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ ติดโครงการ</p> <p>15. ทำประกันภัยตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ระบุไว้ในนิติบุคคลของอาคารหรือผู้รับเหมา ผู้ดำเนินการต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 อย่างตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดย แสดงรายการกรมธรรม์ประกันภัยไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>16. กำหนดให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ ขนาด 0.5x1 เมตร โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของ โครงการ ระยะเวลา ก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ ของเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และหน่วยงานอนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยมี ขั้นตอนการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ดังภาพที่ 8</p> <p>17. ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ</p>	

41/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 39)

42/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>คุณงานจะออกจากพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยจะโดยสารรับส่งของผู้รับเหมาจำนวนมากที่พักของตน นิยมซื้อสินค้าบริโภคสำเร็จรูปจากการเขียนบนเรือที่วางเวียนผ่านมาขายบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ดังนั้น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยของคนงานต่อการค้าขายในท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นในระดับปานกลาง</p> <p>3) ประเมินและวัฒนธรรม</p> <p>ประชาชนในเขต落地กระบังนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ บ้านถือศาสนาอิสลาม และคริสต์ จากผลการสำรวจโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ พบร่วม ประชากรในพื้นที่รัศมี 100-500 เมตร จากพื้นที่โครงการนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) ส่วนในรัศมี 500-1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 88.7) รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 11.3) ในพื้นที่ศึกษาไม่มีกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ไม่มีกิจกรรมการจัดขบวนแห่ หรือใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี การก่อสร้างโครงการ และการขนส่งสัมภาระที่ก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p>	<p>สิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง รวมถึงแจ้งผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ติดไว้ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ชุมชนโดยรอบมั่นใจและร่วมตรวจสอบได้ว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เสนอไว้จริง ขณะเดียวกันผลการตรวจสอบต่างๆ ที่แจ้งให้ทราบจะข่วยลดข้อห่วงกังวลของชุมชนโดยรอบว่า ผลกระทบที่เคยห่วงกังวลนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว</p> <p>18. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาผู้เสียงและสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกตั้งกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบทั้งนี้ ต้องระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <p>19. จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยทีมงานโครงการทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง ทุกครั้งที่มีเรื่องร้องเรียนแจ้งมายังโครงการ</p> <p>20. ติดตามตรวจสอบผลกระทบและดำเนินการปรับปรุงชุดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีอย่างเป็นธรรม หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ</p>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พินพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 40)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>4) วิถีการดำเนินชีวิต</p> <p>กิจกรรมในช่วงก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียงดัง และแรงสั่นสะเทือน หากไม่มีมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัดอาจเกิดการรบกวนและสร้างความรำคาญกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <p>(1) ให้โครงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับอย่างรวดเร็ว</p> <p>(2) ในการนี้ที่มีเรื่องร้องเรียน จากผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อสำนักงานเขตฯ ต่อไป</p>	<p>เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการโดยโครงการต้องแจ้งให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงทราบก่อนก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุว่าอย่างชัดเจนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงทราบว่าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการให้แจ้งมายังโครงการได้ที่เบอร์โทรศัพท์.....ชื่อ.....</p> <p>21. ให้โครงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบ่งภาระการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งสัตว์และอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลักสูตร พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ</p> <p>22. ก่อนก่อสร้างโครงการ ให้โครงการจัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่พื้นที่ประชิดโดยรอบพื้นที่โครงการ และรัศมี 100 เมตร</p>	

43/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิมพยุร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 41)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>5) ความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>การก่อสร้างโครงการจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ (ไป-กลับ) จำนวน 200 คน ซึ่งอาจสร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยต่อกำลังคนโดยรอบต่อปัญหาด้านอาชญากรรมและทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น หากโครงการและผู้รับเหมาขาดการวางแผนภัยเบี่ยง และการควบคุมดูแลคนงานอย่างไรก็ตามเนื่องจากคนงานของโครงการทำงานแบบไป-กลับ และโครงการได้ออกมาตรการระเบียบข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติ ดังนี้ การดำเนินโครงการช่วงก่อสร้างเจิงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านด้านลบจากการเข้ามาทำงานในพื้นที่ของคนงานต่อกำลังคนจึงเกิดในระดับปานกลางเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง มีวิศวกรประจำโครงการและหัวหน้าคนงานที่สามารถตัดสินใจ และแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีไว้ค่อยดูแลพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง มีการลงเวลาเข้า-ออก อีกทั้งจัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดในคนงานก่อสร้างอยู่เสมอ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>23. แจ้งผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ติดไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อให้ท่านและครอบครัวนั่นใจและร่วมตรวจสอบได้ว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เสนอไว้จริง ขณะเดียวกันผลการตรวจวัดต่างๆ ที่แจ้งให้ทราบจะช่วยลดข้อห่วงกังวลของท่านและครอบครัวว่าผลกระทบที่เคยห่วงกังวลนั้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว</p> <p>24. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนและโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p> <p>25. จัดให้มีเวร์ยารักษารความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</p> <p>26. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน อย่างเข้มงวด</p> <p>27. ทำทะเบียนประจำคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากบุคคลจะได้เรียกตรวจสอบได้</p> <p>28. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นภาระบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</p>	

44/232


มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 42)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)		<p>29. จัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยและเลือกคนในห้องดินเป็นอันดับแรก ไม่ว่าคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามารаботาในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>30. ให้คุณงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสานติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว</p> <p>31. จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คุณงานออกนอกบริเวณโครงการ ในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวล ของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคุณงานที่ออกไปนอกโครงการ</p> <p>32. จัดให้มีการตอกบัตรลงเวลาเข้างาน พักและเดิกงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรตอกในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานะภาพของคุณงานในโครงการตลอดเวลา</p> <p>33. แนะนำงบประมาณของการอยู่ร่วมกันของคุณงานในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคุณงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด</p> <p>34. ติดป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน “อันตรายเขตก่อสร้าง” พร้อมหัวระบุ ชื่อโครงการ ที่อยู่ หมายเลขอรหัสพทของผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p>	

45/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 43)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ	<p>1) ด้านสาธารณสุข</p> <p>ช่วงก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุขในด้านของการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และการเจ็บป่วยของคนงานในช่วงก่อสร้าง เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ถูกสุขาลักษณะ ประกอบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนงานไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัยเท่าที่ควร นอกจากนี้ผู้คนจะต้องเดินทางไปมาในบริเวณโดยไม่ได้ตั้งใจ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยการล้างและทำความสะอาดทุกวัน เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยมียาและเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับน้ำดื่มอย่างพอเพียง จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือพาหนะนำโรคบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง การเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องใช้ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันหมู และแมลง มิให้ไปคุ้ยเขี่ยหรือดูดมหาอาหารในถังรองรับมูลฝอยเนื่องจากหมูจะได้อาหารจากมูลฝอย ไม่ให้มีแหล่งน้ำแข็งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจเป็นแหล่งวางไข่ของไข่ และทำลายแหล่งอาหารของแมลงหรือพาหนะนำโรค จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (สัดส่วน 20 คน/ห้อง : ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีส้วมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง) เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานในโครงการ จำนวน 200 คน 	-

46/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 44)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 8. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีประสิทธิภาพในการบำบัดรวมร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรก (ค่า BOD) จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร 9. สูบของเสียออกจากห้องน้ำและถังบำบัดน้ำเสียให้หมดก่อนรื้อถอนหลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการผึ้งกลบ พร้อมทั้งฉีด/พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 10. จัดกิจกรรมสันนาการในเวลาพักผ่อนที่ไม่ได้ทำงาน เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน 	
	<p>2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>จากการประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านอากาศ เสียง และความสันสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>2.1) ด้านอากาศ</p> <p>จากการประเมินผลกระทบด้านฝุ่นละอองและมลพิษที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการจะได้รับมลพิษรวมจากกิจกรรมต่างๆ ในการก่อสร้างเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบันในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้</p>	<p>1. มาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อคนงานก่อสร้าง</p> <p>1.1 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง รวมถึงบริเวณต่างๆ ที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำในกรณีที่มีปริมาณฝุ่นละอองมาก ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างาน</p> <p>1.2 ทำผังหรือตาข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา</p>	

47/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำราญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 45)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (TSP) ไม่เกิน 100 มีค่า 0.28842 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{10}) ไม่เกิน 0.100928 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน - ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 1.502946 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเข้มข้นของก๊าซในໂຕเรเจนไดออกไซด์ (NO_2) มีค่า 0.074954 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่า 0.004138 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC) มีค่า 0.004846 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้) เมื่อนำค่าที่ได้รับไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป และ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.3 กำหนดให้พนักงานที่เข้าทำงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น ผ้าปิดจมูก เป็นต้น 1.4 การก่อสร้างในส่วนที่อาจเกิดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่มีผ้าใบคลุม หรือในบริเวณ ที่มีหลังคา คลุม และมีผังปิดโดยรอบอย่างน้อย 3 ด้าน 1.5 ใน การ ก่อ สร้าง เด ลอก ใช้ ร ะ บ ก่อ สร ง สำ ร ე จ ร ു ป หรือ ก ់ ស ា រ េ ច រ ു ป ที่ มี การ អ ល ុ ក គ ុ ន ក រ ិ ត ឱ ន พื ័ ន ី ក ់ ក ោ ស រ ៉ ង ន ើ យ ី ទី ស ុ ុ ត 1.6 จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทุกวัน ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษ จากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด 1.7 ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษ จากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด 1.8 ลงเเว้นการเผาไหม้และสอดดูก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	

48/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 46)

49/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>ไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องข้อจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย</p> <p>2.2) ด้านเสียง</p> <p>ผลกระทบคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยที่คุณงานก่อสร้างจะได้รับจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตลอดการทำงานที่ระยะทางต่างๆ แยกเป็นคุณงานที่ปฏิบัติกับเครื่องจักร/อุปกรณ์นั้นๆ และคุณงานทั่วไปที่ปฏิบัติตามในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ คำนวณระดับเสียงที่ได้ยินจากกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน คือ ขั้นตอนการทำฐานราก ขั้นตอนการก่อสร้าง และขั้นตอนงานตกแต่ง ซึ่งในที่นี้พิจารณาในกรณี worst case ตามระยะทางที่คุณงานทำงานตามชนิดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ (ระยะ 1 เมตร และ 3 เมตร) ส่วนคุณงานทั่วไปจะพิจารณาการได้ยินเสียงรวมจากเครื่องจักร/อุปกรณ์หลายชนิดที่ปฏิบัติตามในเวลาเดียวกัน (ระยะ 10 เมตร) โดยสามารถสรุปผลการประเมินเสียงที่คุณงานก่อสร้างได้รับจากการทำงานได้ดังนี้ (1) ช่วงการทำฐานราก เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ Dump Truck Dozer Generator Pile Driver และ Backhoe</p>	<p>2. มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง</p> <p>2.1 ให้โครงการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559</p> <p>2.2 บริเวณการทำงานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ผู้ปฏิบัติตามใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง ดังตลอดระยะเวลาที่ทำงานสัมผัสเสียงดัง</p> <p>2.3 กำหนดให้พนักงานที่เข้าทำงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ปลอกดูดเสียง ครอบหูลดเสียง ดังนี้</p> <p>(1) ช่วงการทำฐานราก</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณงานที่ทำงานกับ Dump Truck และ Pile Driver ในระยะ 1-3 เมตร กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นที่ครอบหูที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 47)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงที่คุณงานปฏิบัติกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ (ระยะ 1-3 เมตร) จะได้ยินอยู่ในช่วง 94.20-110.20 dB(A) เมื่อรวมกับค่าผลตรวจวัดเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 69.50 dB(A) พบว่า มีค่าระดับเสียงอยู่ระหว่าง 94.21-104.75 dB(A) - ระดับเสียงที่คุณงานห้ามไปที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง (ระยะ 10 เมตร) จะได้ยินที่ 100.16 dB(A) เมื่อรวมกับค่าผลตรวจวัดเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 69.50 dB(A) พบว่า มีค่าระดับเสียงเท่ากับ 100.16 dB(A) (2) ช่วงขึ้นโครงสร้างอาคาร เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ Dump Truck Concrete Mixer ("Truck") Generator Drill Pneumatic Tools <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงที่คุณงานปฏิบัติกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ (ระยะ 1 เมตร) จะได้ยินอยู่ในช่วง 103.75-116.75 dB(A) เมื่อรวมกับค่าผลตรวจวัดเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 69.50 dB(A) พบว่า มีค่าระดับเสียงอยู่ระหว่าง 103.75-116.75 dB(A) - ระดับเสียงที่คุณงานห้ามไปที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง (ระยะ 10 เมตร) จะได้ยินอยู่ในช่วง 74.75-97.43 dB(A) เมื่อรวมกับค่าผลตรวจวัดเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 69.50 dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> - คนงานที่ทำงานกับ Dozer ในระยะ 3 เมตร กำหนดให้ส่วนอุปกรณ์เป็นที่ครอบคลุมที่มีค่า NRR เท่ากับ 23 - คนงานที่ห้ามไปในพื้นที่ก่อสร้างระยะ 10 เมตร กำหนดให้ส่วนอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่มีค่า NRR เท่ากับ 25 (2) ช่วงขึ้นโครงสร้างอาคาร <ul style="list-style-type: none"> - คนงานที่ทำงานกับ Drill ในระยะ 1 เมตร กำหนดให้ส่วนอุปกรณ์ 2 ชั้น เป็นที่ครอบคลุมที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 และปลั๊กอุดหูที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 - คนงานที่ทำงานกับ Dump Truck Concrete Mixer (Truck) Pneumatic Tools ในระยะ 1 เมตร กำหนดให้ส่วนอุปกรณ์เป็นที่ครอบคลุมที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 - คนงานที่ห้ามไปในพื้นที่ก่อสร้างระยะ 10 เมตร กำหนดให้ส่วนอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่มีค่า NRR เท่ากับ 25 (3) ช่วงงานตกแต่ง <ul style="list-style-type: none"> - คนงานที่ทำงานกับ Drill ในระยะ 1 เมตร กำหนดให้ส่วนอุปกรณ์ 2 ชั้น เป็นที่ครอบคลุมที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 และปลั๊กอุดหูที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้อำนวยการจังหวัด บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 48)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>พบว่า มีค่าระดับเสียงอยู่ระหว่าง 74.98-97.43 dB(A)</p> <p>(3) ช่วงงานตกแต่ง เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ Paver Generator Drill Pneumatic Tools</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงที่คนงานปฏิบัติกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ (ระยะ 1 เมตร) จะได้ยินอยู่ในช่วง 103.75-116.75 dB(A) เมื่อรวมกับค่าผลตรวจวัดเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 69.50 dB(A) พบว่า มีค่าระดับเสียงอยู่ระหว่าง 103.75-116.75 dB(A) - ระดับเสียงที่คนงานทัวไปที่ปฏิบัติตามในพื้นที่ก่อสร้าง (ระยะ 10 เมตร) จะได้ยินอยู่ในช่วง 74.75-97.47 dB(A) เมื่อรวมกับค่าผลตรวจวัดเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 69.50 dB(A) พบว่า มีค่าระดับเสียงอยู่ระหว่าง 74.98-97.47 dB(A) ซึ่งระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างได้รับส่วนใหญ่จะมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ตั้งแต่ 85 dB(A) (กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559) ดังนั้น หากคนงานขาดการป้องกันที่ดีและ 	<ul style="list-style-type: none"> - คนงานที่ทำงานกับ Paver Pneumatic Tools ในระยะ 1 เมตร กำหนดให้รวมอุปกรณ์เป็นที่ครอบหูมีค่า NRR เท่ากับ 30 - คนงานทัวไปในพื้นที่ก่อสร้างระยะ 10 เมตร กำหนดให้รวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูมีค่า NRR เท่ากับ 25 <p>2.4 ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเสียงดังจากการเครื่องจักร เครื่องยนต์ ชำรุด</p> <p>2.5 ย้ายเครื่องจักร หรือขั้นตอนการทำที่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยัง บริเวณกันแยกเฉพาะ หรือให้มีระยะทางห่างออกไปจากผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2.6 หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน</p> <p>2.7 ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>2.8 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>2.9 อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่อง หรือเปาเครื่องลงระหว่างการหักเครื่อง</p>	

51/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 49)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>ได้รับเสียงจากการทำงานเป็นระยะเวลานานๆ ในระยะแรกจะเริ่มมีอาการหูดึง หูอื้อ ข้าวครา และมีเสียงดังในหู หากละเอียดอาจจะเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดหูดึงภารตได้</p> <p>2.3) ห้านแรงสั่นสะเทือน</p> <p>อันตรายจากการได้รับความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของคนงานก่อสร้างอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท กระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งการใช้เครื่องมือเป็นเวลานานหรือกำเครื่องมือแน่นจะส่งผลให้เลือดมาเลี้ยงส่วนปลายของเนื้อเยื่อลดลง และหากสัมผัสต่อเนื่องอีกจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นตาย โดยโรคที่เกิดจากความสั่นสะเทือน ได้แก่ โรคนิ้วชี้จากความสั่นสะเทือน (Vibration White Finger หรือ</p>	<p>2.10 ใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>2.11 กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานในโครงการไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยคนงานที่ปฏิบัติงานที่ได้รับเสียงผลกระทบหรือเสียงกระแทก เช่น คนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสาเข็มและฐานรากอาคาร ต้องได้รับเสียงที่ระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่คนงานต้องทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่เกิดเสียงดังรบกวน ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. มาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อคนงานก่อสร้าง</p> <p>3.1 ให้โครงการปฏิบัติตามกฎหมาย กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559</p> <p>3.2 ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิต เครื่องจักร</p>	

52/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินดา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 50)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สารเคมีและสุขภาพ (ต่อ)	Dead's Finger หรือ Raynaud's Phenomenon) โรค Carpal Tunnel Syndrome ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการกดเส้นประสาทที่บริเวณข้อมือ ทำให้มีอาการชาที่ปลายมือ และอาการหิวิงของนิ้วนิ้ว เมื่อ เนื่องจากการหดตัวของเส้นเอ็น เป็นต้น	<p>3.3 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>3.4 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนผิดปกติ</p> <p>3.5 จัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ถุงมือป้องกันแรงกระแทกสำหรับผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน เช่น ค้อน หรืออุปกรณ์ชุดเจาะ ใช้ถุง ทำเบาะที่นั่งสำหรับรถชุดเจาะ และรองเท้า Safety เป็นต้น</p> <p>3.6 ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ</p> <p>3.7 ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนทุ่มเครื่องมือ</p> <p>3.8 กำหนดช่วงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาที ต่อการทำงานทุก 2 ชั่วโมง</p>	

53/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชาม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 51)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>3) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ</p> <p>3.1) ผลกระทบด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง ในการก่อสร้างโครงการอาจจำเป็นต้องใช้แรงงานทั้งแรงงานต่างด้าว และแรงงานคนไทย ซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันของคนงานโดยทั่วไปอาจไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าว ที่อาจเป็นพำนักระดูรคต่างๆ ไปยังแรงงานด้วยกันเอง รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้</p>	<p>1. มาตรการลดผลกระทบด้านสุขภาพของคนงาน</p> <p>1.1 คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานดี และมีการเข้าใจเบื้องต้นงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานที่ตรวจสอบได้</p> <p>1.2 อบรมและให้คำแนะนำแก่คนงานในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง อาทิ การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด การรักษาความสะอาดของร่างกายและห้องน้ำ อีกทั้งต้องมีน้ำยาล้างมือให้พร้อมใช้</p> <p>1.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ดูแลเรื่องความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>1.4 จัดให้มีน้ำใช้ และน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะไว้สำหรับคนงาน นอกจากนี้ ต้องมีระบบบรรบวนและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอในการรองรับจำนวนคนงานของโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือทำให้เกิดโรคระบาดได้</p> <p>1.5 เข้มงวดต่อคนงานด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ</p>	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 52)

55/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		1.6 บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด	
	3.2) การเผยแพร่องค์ความรู้ของเชื้อโรคจากงานก่อสร้าง (1) โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ เกิดจากการได้รับฝุ่นละออง และไอเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการทำงานในบริเวณที่อับชื้น การระบาดอาจเกิดที่ไม่ดี เป็นระยะเวลานานเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด ภูมิแพ้ เป็นต้น	2. มาตรการป้องกันการเผยแพร่องค์ความรู้ของเชื้อโรคจากงานก่อสร้าง 2.1 โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ - กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หัวข้อมาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อคุณงานก่อสร้าง) อย่างเคร่งครัด	-
	(2) โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขาลักษณะ รวมถึงห้องน้ำ-ห้องส้วมไม่สะอาด นอกจากนี้อาจเกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ ทำให้ห้องเสียได้	2.2 โรคระบบทางเดินอาหาร (1) จัดให้มีน้ำใช้ และน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขาลักษณะไว้สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ (2) รักษาความสะอาดของภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำดื่ม น้ำใช้ของคนงาน (3) อบรมและให้คำแนะนำแก่คุณงานในเรื่องการดูแลสุขภาพ อารีการรับประทานอาหารให้ถูกสุขาลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การรักษาความสะอาดของร่างกายและที่อยู่อาศัย เป็นต้น	-

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชาม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 53)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		(4) จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขาลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ทำความสะอาดสม่ำเสมอ	
	<p>(3) โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน</p> <p>เกิดจากการได้ยินเสียงดังเกินมาตรฐาน ต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดการเสื่อมของประสาทหู ความสามารถในการได้ยินลดลง นอกจากนี้การได้ยินเสียงดังอย่างต่อเนื่องยังทำให้เกิดความเครียด อีกด้วย</p>	<p>2.3 โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (หัวข้อมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงต่อคนงาน ก่อสร้าง) อย่างเคร่งครัด 	-
	<p>(4) โรคผิวหนัง</p> <p>เกิดจากการแพ้ผุนலะของหรือสารเคมีต่างๆ เช่น พง บุนซีเม็นต์ น้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง นอกจากนี้ยัง อาจเกิดจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาด หรืออับชื้นเป็นเวลานาน</p>	<p>2.4 โรคผิวหนัง</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) อบรมคนงานด้านสุขอนามัยส่วนตัว โดยเฉพาะการรักษาความ สะอาดของร่างกาย การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสะอาด ไม่ใช่ของ ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคผิวหนัง ระหว่างกัน (2) ให้คนงานสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือ รองเท้าบู๊ท เมื่อต้องสัมผัสพื้นซีเม็นต์หรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง 	

56/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำราญ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท มอนเตอร์เน็ชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 54)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>(5) โรคที่เกิดจากสัตว์พาหะนำโรค</p> <p>สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าข้าง เป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิตัวกลมพิลาเรียที่มีอยู่เป็นพาหะนำโรค แมลงวัน ก่อให้เกิดโรคห้องเสีย แมลงสาบ เป็นพาหะนำโรคระบบทางเดินอาหาร ระบบลำไส้ ห้องเสีย ตับอักเสบ เป็นต้น</p>	<p>2.5 โรคที่เกิดจากสัตว์พาหะนำโรค</p> <p>(1) กำชับให้คุณงานปิดฝ่าดังรองรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้งหลังทิ้ง เพื่อป้องกันหนู สุนัข แมลงวัน เข้าไปหากอาหาร</p> <p>(2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</p> <p>(3) ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณโดยรอบบ้านพัก คุณงานก่อสร้าง</p> <p>(4) จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดสม่ำเสมอ</p> <p>(5) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคุณงาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเข้าโรคต่างๆ</p> <p>(6) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำ รวมทั้งตรวจสอบภาชนะต่างๆ เช่น ชุดกระปองต่างๆ ให้ปิดฝ่ามิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขังอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครึ่ง</p> <p>(7) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาดหรือพบผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่</p>	-

57/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 55)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงาน</p> <p>(8) อบรมและให้คำแนะนำแก่คนงานในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาทิ การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าส้วม เป็นต้น</p> <p>(9) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ดังนี้</p> <p>9.1) กำจัดหนู โดยวิธีวางยาดัก หรือใช้สารเคมีกำจัดหนู</p> <p>9.2) ฉีดพ่นหมอกวนกำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>9.3) ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบ โดยฉีดพ่นภายหลังจากที่คนงานก่อสร้างย้ายออกจากการพื้นที่หมุดแล้ว</p> <p>(10) เมื่อจะรื้อถอนบ้านพักคนงานให้กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยประสานงานกับสำนักงานเขตฯ ให้เข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงสูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียของคนงานในช่วงก่อสร้างออกให้หมด และทำการผิงกลบบริเวณถังบำบัดและห้องน้ำ ห้องส้วมทันที</p> <p>(11) ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องน้ำหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงานทันที</p>	

58/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 56)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>(6) โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค เกิดจากการได้รับเชื้อ การสัมผัสผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับ ผู้ป่วยเป็นเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรควัณโรค โรคเห้าซัง โรค ไวรัสตับอักเสบ โรคเออดส์ เป็นต้น</p>	<p>2.6 โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค</p> <p>(1) พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าว เข้ามาทำงานต้องมีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>(2) ตรวจสอบของคนงานก่อสร้างที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในช่วงก่อน รับเข้าทำงาน และในระหว่างการทำงานก่อสร้างปีละ 2 ครั้ง จนกว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยคนงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้อง หยุดงานจนกว่าจะหายขาด และรวบรวมผลการตรวจสุขภาพของ คนงานไว้ที่สำนักงานของผู้รับเหมาเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ</p> <p>(3) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานอย่าง ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ น้ำดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย และถังรองรับน้ำฝน โดยจัดให้มีจำนวนและ คุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์</p> <p>(4) ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง ทุกครั้งที่มี เพศสัมพันธ์</p>	-

59/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 57)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาระนุชและสุขภาพ (ต่อ)	<p>3.3) เสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง/การจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <ol style="list-style-type: none"> 1) เสียงมีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย ความเครียด อาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกาย เช่น โรคภูมิแพ้ โรคความดันสูง 2) การได้รับเสียงดังเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดการหูอื้อ แต่หากได้รับฟังเสียงดังเกินกว่ากำหนดเป็นระยะเวลานานเกินไปจะทำลาย hair cell และประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับการได้ยินอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งอาจเป็นอย่างข้าวร้ายหรือการได้ยินไม่ชัดเจนอาจมีผลต่อการทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้ 3) รบกวนการพูดคุยติดต่อสื่อสารทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนอาจ ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <ol style="list-style-type: none"> 1) ทำให้เกิดความรำคาญ รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ เกิดความเครียดทางประสาท 2) รบกวนต่อการพักผ่อนนอนหลับและการติดต่อสื่อสาร 3) ทำให้ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และถ้าเสียงดังมากอาจทำให้ทำงานผิดพลาด หรือเขื่องข้างนกเกิดอุบัติเหตุได้ 	<p>มาตรการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน (หัวข้อ 1.5) อย่างเคร่งครัด 	-

60/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 58)


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>3.4) ผู้ผลิตและมลพิษจากการก่อสร้าง/การขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ เกิดฝุ่น ควัน และไอเสียจากการบรรทุกส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพกาย ดังนี้</p> <p>1) ก้าชาร์บอนมอนอกไซด์ ในเครื่อง ยนต์เบนซินเนื่องจากการ เผาไหม้ไม่สมบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพออาจถึงภาวะขาดออกซิเจนได้ - ปวดศรีษะเมื่อลง - มีอาการทางหัวใจ คลื่นไส้ <p>2) ก้าชออกไซด์ของไนโตรเจน เกิดจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงก้าชโซลิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดโอโซนที่ปอดจะเกิดการกัดกร่อนปอดทำให้ปอดไม่สามารถ ทำงานได้ตามปกติได้ - เกิดกรดในตระกั่งที่ปอดได้ <p>3) ฝุ่นละอองก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลอดลมอักเสบ 	<p>มาตรการด้านอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอากาศ (หัวข้อ 1.4) อย่างเคร่งครัด 	-

61/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิชัย ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 59)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สารเคมีและสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดหอบหืด - ถุงลมโป่งพอง - เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการติดเชื้อ - ทำให้เกิดโรคแพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต 4) สิ่งที่มา กับฝุ่นละอองคือ เชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคชนิดอื่นๆ ตามมา 5) ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ • <u>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</u> ในช่วงก่อสร้างจะมีการทำการทำฐานราก และโครงสร้างอาคาร การขันสิ่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการจะทำให้เกิดฝุ่น ควัน และไออกไซเจนิกส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต คือ ฝุ่นละออง พัดพาเข้าสู่บ้านเรือน ทำให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญ รวมถึงผู้พักอาศัยในบ้าน/สถานประกอบการต้องอยู่ทำความสะอาดสถานที่นั้นๆ บ่อยขึ้น 		

62/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 60)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>3.5) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <ol style="list-style-type: none"> 1. ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการทำให้เกิดสิ่งขับถ่าย (ปฏิกูล) จากคนงานเกิดขึ้น รวมถึงเกิดน้ำเสียจากการอุปโภค หากจัดการไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพัหะนำโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู หรือสุนัขคุ้ยเสียก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ออกไปสู่ชุมชนโดยรอบได้ 2. อุจจาระที่ขับถ่ายออกมากจากคนงานก่อสร้างหากไม่มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะอาจเกิดการปนเปื้อนของพยาธิสู่อาหาร และน้ำดื่มจากพاهะ เช่น แมลงวัน หนู แมลงสาบ มาตومอาหาร และน้ำดื่ม อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) พยาธิ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวกลม พยาธิใบไม้ในลำไส้ พยาธิใบไม้ในเลือด พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืด และพยาธิปากขอ เป็นต้น 2) โรคที่เกิดจากไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบ A, B (Hepatitis Virus Type A, B) โรคโปลิโอ (Poliovirus) และอุจจาระร่วงในเด็กอ่อน 3) โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคทิวาร์ต เกิดจากเชื้อ <i>Vibrio Cholera</i>, โรคบิดเกิดจากเชื้อ <i>Shigella</i>, ไข้รากสาดน้อยเกิดจากเชื้อ <i>Salmonella typhosa</i> และเชื้อ <i>Salmonella paratyphi</i> และ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลช่วงก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต(หัวข้อ 1.6 และ 3.3) 	-

63/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 61)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>บิดมีดัวเกิดจากเชื้อ <i>Entamoeba histolytica</i> เป็นต้น</p> <p>4) น้ำเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนำโรคมาสู่คน เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานและพักในพื้นที่โครงการ ทำให้เกิดสิ่งขับถ่าย (ปฏิกูล) จากคนงานเกิดขึ้น รวมถึงเกิดน้ำเสีย¹ จากการอุปโภค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำเสีย/อุจจาระก่อให้เกิดเหตุร้าย เช่น กลิ่นเหม็นจาก แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทำให้หงุดหงิด รำคาญ 2) เกิดมลทัศน์จากการจัดการน้ำเสีย/อุจจาระที่ไม่ถูก สุขาภิบาล ส่งผลทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดความขยะแขยง เกรงว่าจะเกิดโรคนำเสนอสูติเนื้อและครอบครัวได้ ในช่วงก่อสร้างโครงการมีการจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ สามารถแยกประเมินผลกระทบได้ดังนี้ <p><u>น้ำเสียจากการก่อสร้าง</u> ส่วนใหญ่จะถูกใช้ให้หมดในการ ก่อสร้าง ส่วนน้ำล้างวัสดุก่อสร้างเป็นน้ำที่มีเศษทรัพย์ เศษปูน ปนเปื้อน ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก แต่การปล่อยให้ไหลเข้าไปเอง และ ไม่จัดที่ทางไว้ให้เรียบร้อย จะก่อให้เกิดสภาพไม่น่าดู และอาจไหล ออกนอกพื้นที่ทำให้เป็นภาระแก่พื้นที่ข้างเคียง และที่สาธารณังได้</p> 		

64/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 62)

65/232

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>จึงมีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยการจัดให้มีบ่อตักตะกอน เพื่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำจากสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป</p> <p>น้ำเสียจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง มีค่าน้ำก่อสร้าง 200 คนเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ (ไป-กลับ) เกิดน้ำเสีย 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงาน 10 ห้องน้ำเสียที่เกิดขึ้นบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป กำหนดให้ออกแบบรับอัตราการไหลของน้ำเสียที่ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรกจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทึบจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนลาดกระเบังโดยน้ำทึบที่ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากการประเทก ก. (โรงเรนที่มีห้องพักตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) และไม่ได้ระบายน้ำทึบลงสู่แหล่งน้ำผิวน้ำโดยตรง ดังนั้นผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจึงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามจะกำหนดให้มีมาตรการฯ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำห้องส้วมอยู่เสมอ พร้อมจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 ปี</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 63)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>3.6) มูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย เมื่อมีคนงานก่อสร้างย้ายเข้ามาในพื้นที่จึงมีการอุปโภค/บริโภค ทำให้เกิดมูลฝอยเพิ่มขึ้น หากมีการจัดการมูลฝอยภายในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานที่ไม่ถูกสุขาภิบาลทำให้ 1) เกิดมูลฝอยตกค้าง ทำให้เป็นแหล่งอาหารของพาหะนำโรคมา สู่คน เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เพิ่มมากขึ้น 2) เกิดแมลงวันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นพาหะนำโรค บิด อหิวาต์ ไก่ฟอยด์ ที่มาจากการของแมลงวันบินมาหากษาอาหารที่รับประทาน 3) เกิดหนูเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำเชื้อราโรค Salmonellosis โรค ฉี่หนูมาสู่คน ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต หากเกิดการตกค้างของมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างหลายวันจะส่ง กลิ่นเหม็นรบกวนซึ่งทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเกิดความรู้สึกรำคาญ กับการที่ต้องทนต่อการกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น เกิดความหงุดหงิด รำคาญ แต่หากได้รับเป็นเวลานานอาจเกิดความเครียดได้ แต่ในช่วงก่อสร้างมีคนงาน 200 คน เข้ามาทำงานในพื้นที่ โครงการแบบปี-กลับ มีมูลฝอยเกิดขึ้น 300 ลิตร/วัน โครงการจัด 	<p>มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านการจัดการมูลฝอย (หัวข้อ 3.4) อย่างเคร่งครัด 	

66/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนเตอร์เน็ชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 64)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาระนุชและสุขภาพ (ต่อ)	<p>ให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 9 ถัง โดยแบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) จำนวน 5 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 2 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้สามารถรองรับมูลฝอยนานมากกว่า 3 วัน จากนั้นจะมีรถเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขตลาดกระบังเข้ามา เก็บขยะและนำมายำ โดยเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน เป็นรถเก็บขยะมูลฝอยแบบบดอัด (มีเครื่องขันถ่ายมูลฝอย) ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ช่วงเวลา 05.00 น. ผลกระทบด้านมูลฝอยตกค้างในพื้นที่โครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>3.7) การอยู่ร่วมกันของคนงานจำนวนมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>ช่วงก่อสร้างจะมีคนงานก่อสร้างเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง แบบไป-กลับ จำนวน 200 คน ซึ่งอาจมีผลกระทบเกิดขึ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หากไม่มีการคัดกรองคนงานก่อนรับเข้ามาทำงานอาจเกิดการมีสูญเสียสุขภาพทำให้มีผลต่อสุขภาพ รวมถึงมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ร่วมกัน 2) คุณงานที่มาจากการต่างถิ่น ต่างครอบครัว เมื่อต้องทำงานร่วมกันอาจเกิดความไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นทะเลาะกันและทำร้ายร่างกายกันได้ 		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้าง สังเกตและบันทึกการเข้า-ออกของคนงานทุกคนที่เข้า-ออก จากการ ทั้งในเวลาทำงาน และเลิกงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบคนงาน 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 3. ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากบุมชนจะได้เรียกตรวจสอบได้ 	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั่นคง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 65)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังคับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>3) หากไม่มีการควบคุมความประพฤติ อาจสร้างความวิตกกังวลต่อผู้ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น จีซิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <ol style="list-style-type: none"> 1) การอยู่ร่วมกันของคนงานจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาขัดแย้ง หรือไม่เข้าใจกันจนอาจนำมาสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้โดยเฉพาะความเครียด 2) ชุมชนที่อยู่โดยรอบอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน 3) ชุมชนโดยรอบรู้สึกว่าความเมื่อยล้าของคนงานมีการม้วนสูม ส่งเสียงดัง หากเกิดขึ้นบ่อยๆ และนานๆ อาจทำให้เกิดการภาวะความเครียด ในที่นี้โครงการจัดให้มีผู้รับเหมาอยู่ดูแลมิให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินข้างเคียงของผู้อื่นโดยเด็ดขาด รวมถึงป้องกันมิให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง และเมื่อถึงเวลาเดิกงานแต่ละวันจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ 	<p>4. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คุณงานของตนปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และ มีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</p> <p>5. จัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยและเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>6. ให้คุณงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุตัวสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสานติดตามได้จ่ายและรวดเร็ว</p> <p>7. จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คุณงานอุบัติเหตุในบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีเหตุฉุนเฉียบเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ</p> <p>8. จัดให้มีการตอกบัตรลงเวลาเข้างาน พักและเดิกงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรออกในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานะภาพของคนงานในโครงการตลอดเวลาให้ชัดเจนและมีระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืน</p>	

68/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 66)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>ก่อภาระเบียบให้กำหนดไว้จะต้องมีบังลงโทษอย่างเข้มงวด อาทิ ห้าม เล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวน</p> <p>9. จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อน รำคาญจากโครงการที่ อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้า คุณงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมา ก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อ หาทางแก้ไขทันที</p>	
	<p>3.8) อุบัติเหตุ</p> <p>(1) อุบัติเหตุจากการจราจร</p> <p>ซึ่งก่อสร้างมีการขนส่งคนงาน และวัสดุและอุปกรณ์ในการ ก่อสร้างเข้ามาอย่างพื้นที่โครงการ และมีการขนส่งดินชุดออกจาก พื้นที่โครงการ ทำให้คุณงานต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แล้ว เสร็จตามสัญญาของผู้รับเหมากับเจ้าของโครงการ การเร่งรีบ ความ ประมาท และความรู้สึกไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่าง การทำงาน และอุบัติเหตุจากการขนส่งได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อคุณงาน ด้วยกันเอง รวมถึงชุมชนที่อยู่ข้างเคียงได้ทั้งในแง่ของชีวิตและ ทรัพย์สิน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบด้านสุขภาพกาย <p>1) อุบัติเหตุอาจเป็นเหตุผู้ได้รับผลกระทบเกิดการสูญเสีย อย่าง สูญเสียสมรรถภาพ ทุพพลภาพ หรืออาจถึงศูนย์เสียชีวิตได้</p>	<p>1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ การก่อสร้าง ให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ ชั่วโมง</p> <p>2. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเส้นทาง การจราจรของพื้นที่โครงการและถนนลาดกระปัง เพื่อป้องกันการ กีดขวางการจราจร</p> <p>3. ขับรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และจุดที่เข้า-ออกพื้นที่ โครงการ</p> <p>4. ขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างด้วยรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน พิกัดที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยน้ำหนักบรรทุกต้องไม่ เกิน 21 ตัน และห้ามใบปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อ</p>	-

69/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 67)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>2) การก่อสร้างโครงการจะมีผลกระทบทุกชนิดงาน และ ชนสังคมและอุปกรณ์ในการก่อสร้างเข้ามายังพื้นที่โครงการ โดย จะมีรถวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 4 คัน/ชั่วโมง หาก พนักงานขับรถจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจร ใช้ความเร็วเกินที่ กฏหมายกำหนดขับรถด้วยความประมาท อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลกระทบด้านสุขภาพจิต <ol style="list-style-type: none"> 1) การชนส่งคนงาน และวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ อาจทำ ให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบรู้สึกชำนาญเมื่อมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน 2) ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการ ดำเนินชีวิตประจำวัน 	<p>ป้องกันวัสดุร่วงหล่นตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง</p> <p>5. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มี การจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งช่วงเวลา 10.00-15.00 น.</p> <p>6. ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุก ขับรถด้วย ความระมัดระวัง คนขับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพ ของ มึนเมา หรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะขับรถ ไม่ประมาทในการขับขี่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลด การสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน</p> <p>7. ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการ เกิดเหตุและควบคุม พร้อมตรวจสอบสภาพรถต้องไม่มีเขม่าหรือ ควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด</p> <p>8. จัดให้มีป้ายเตือน “ระวังรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออก” และป้ายบอก ช่วงเวลาการบรรทุกชนิดบริเวณถนนลาดกระเบง ช่วงที่จะเข้า-ออก โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อเตือนให้รถที่วิ่งผ่านไป-มา ได้ระวังมากขึ้น</p> <p>9. ติดสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ รถที่สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ รถที่สัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนนลาดกระเบงที่ได้ระมัดระวัง ในขณะใช้เส้นทาง</p>	-

70/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 68)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>10. ใช้ค่อนกรีดผสมเสร็จในการก่อสร้าง เพื่อลดจำนวนเที่ยวรถในการ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรของรถที่จะเข้าและออกจาก โครงการ</p> <p>12. ติดป้ายชื่อโครงการ ระบุว่าโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ ป้ายแสดงตำแหน่งทางเข้า-ออกโครงการให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>13. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อน รำคาญจาก โครงการที่อาจมีต่อประชาชนโดยรอบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีหัวหน้าคุณงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมา ก่อสร้างและ เจ้าของโครงการ เพื่อหาทางแก้ไขทันที</p> <p>14. ติดป้ายชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ข้างรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อแจ้ง เรื่องร้องเรียนได้สะดวกเมื่อได้รับความเดือดร้อนรำคาญ</p>	

71/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยู)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 69)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาระนสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>(2) อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>ช่วงก่อสร้างจะมีการก่อสร้างอาคารในที่สูงจากการก่อสร้างอาคารสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการตกจากที่สูง สาเหตุมีตั้งแต่ก้าวพลาด วัสดุชำรุดรองรับน้ำหนักตัวไม่ได้ ตกจากบันได หรือนั่งร้าน ซึ่งชำรุดหักโคนลงมา หรือเกิดจาก การเพ้อเรอ ไม่ระมัดระวังของผู้ใช้ หรือจากไฟฟ้าช็อต โดยที่ไม่ได้ ระมัดระวังขณะเชื่อม เช่น หรือทำงานบนที่สูงอาจมีสายไฟฟ้าที่ร้าว อยู่บริเวณนั้น หรือการทำงานที่เกี่ยวนี้องกับไฟฟ้าบนที่สูงแล้วไม่ ปิดสวิตช์หรือคัดเอวที่ไฟฟ้าไว้ก่อน ซึ่งมีผลต่อคุณงานด้วยกันเอง รวมถึงชุมชนที่อยู่ข้างเคียงได้หันไปแง่ของชีวิตและทรัพย์สิน การตกจากที่สูงสามารถทำให้เกิดอันตรายได้รุนแรงมากน้อยต่างๆ กันไป เช่น ตกจากที่สูงมากอาจทำให้เสียชีวิต อาจทำให้กระดูกสันหลังหัก กดไขสันหลังทำให้เป็นอัมพาต อาจเกิดกระดูกส่วนต่างๆ หัก ในรายที่รุนแรง อาจเป็นกระดูกซี่โครงหักทำให้เกิดเลือดออกในช่องปอด หรืออาจทำให้อวัยวะภายในช่องห้องท้องที่สำคัญแตกอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น ตับ หรือม้ามแตก เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในการณ์ที่ทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไปจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหย় หรือม้ามยืนที่ปลอดภัยตาม สภาพของงานสำหรับลูกจ้างในการทำงานนั้น 2. ในกรณีที่ทำงานบนที่ลาดชันที่ทำมุนเกินสามสิบองศาจากแนวราบ และสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไปต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับ สภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อม อุปกรณ์หรือเครื่องบังกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ลูกจ้างใช้ใน การทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 3. ในกรณีที่ทำงานในสถานที่ที่อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตก หรือถูกหักดูดพังทับ เช่น การทำงานบนหรือในเสา ตอม่อ เสาไฟฟ้า ปล่อง หรือคานที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือทำงานบน หรือในสิ่ง ป่า รายสำหรับเทวสุดต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตก ตาย่างปิดกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของลูกจ้างหรือสิ่งของ และจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อม อุปกรณ์ให้ลูกจ้างฯ ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 4. งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทำให้คนงานก่อสร้างหรือ สิ่งของหลัดตกต้องอัดทำฝาปิดที่แข็งแรง วางกันหรือรั้วกันหากที่มี ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงทึบหรือขอบกันของ ตามความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมหั้งติดป้ายเตือน 	

72/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 70)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาระนสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>ดำเนินชีวิตประจำวัน โดยโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มี การควบคุมการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยจากการตกจากที่สูงตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานใน สถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุครุภัติ ตกหล่นและ พังทลาย และการป้องกันการตกมือญี่ 3 ประเภท คือ การป้องกัน ในสถานที่ทำงาน/ก่อสร้าง การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน และการ ป้องกันโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก เพื่อลดผลกระทบจาก อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงให้เกิดขึ้นในระดับต่ำ</p>	<p>อันตรายในกรณีที่ทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดโล่ง และอาจพลัดตกลงมาได้ต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตาม มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. ในกรณีที่มีการทำงานบนนั่งร้านหอยลายชั้นพร้อมกันต้องจัดให้มีสิ่ง ป้องกันมีให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ทำงานอยู่ชั้นล่าง 6. ให้สร้างประกบ ติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้านให้เป็นไปตามหลัก หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 7. ในกรณีที่ต้องใช้ขาหยั่งหรือม้ายืนในการทำงานต้องจัดให้มีการ ดูแลเขายั่งหรือม้ายืนนั้นให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยและมี พื้นที่สำหรับยืนทำงานอย่างเพียงพอ 8. ไม่ให้ทำงานบนนั่งร้านเมื่อพื้นนั่งร้านลื่น หรือที่มีส่วนใดชำรุดอัน อาจเป็นอันตรายทำงานบนนั่งร้านแขวนหรือนั่งร้านแบบกระเช้า ขณะฟันตกหรือลมแรงอันอาจเป็นอันตรายและในกรณีที่มี เหตุการณ์ดังกล่าวให้รีบนำนั่งร้านดังกล่าวลงสู่พื้นดิน 9. ในกรณีที่ทำงานในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย หรือการกระเด็น หรือตกหล่นของหินดิน ทราย หรือวัสดุต่างๆ ต้องจัดทำให้หิน ดิน ทรายหรือวัสดุนั้นให้ลาดเอียงเป็นมุมหรือวิธีการอื่นที่ป้องกัน การพังทลาย 	

73/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 71)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>10. ในกรณีที่ทำงานในห้อง 旁รุงอูโนงค์ หรือบ่อที่อาจมีการพังทลาย ต้องจัดทำผนังกัน ค้ำยันหรือใช้วัสดุการอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายนี้ได้</p> <p>11. ให้ป้องกันการระดื่นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันปิดกันหรือรองรับในกรณีที่มีการล้มเหลวชั้นหรือลงจากที่สูง หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งให้จัดทำร่าง ปล่องหรือใช้เครื่องมือและวิธีการล้ำเลียงที่เหมาะสม และปลอดภัย</p>	
	<p>(3) อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย/จิต <p>ขณะเกิดเหตุในมืออาจเกิดอุบัติเหตุจากการวิ่งชนกันขณะพยายามพ้นไฟหรืออุบัติเหตุจากการหลบล้มเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางเท้าขณะวิ่งหนีไฟไปยังจุดรวมพล โดยโครงการได้ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารที่กำลังก่อสร้างมาสู่จุดรวมพลของโครงการบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณที่จะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อให้คนงานก่อสร้างมองเห็น และปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟได้สะดวกและรวดเร็ว โดยจะต้องมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้คนงานทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น คนงานก่อสร้างในโครงการจะได้มีสติตัดสินใจ และปฏิบัติตามแผนที่ฝึกซ้อมมาได้ทันที พร้อมทั้งกำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่จุดรวมพลที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารที่กำลังก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-	

74/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พินพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 72)

75/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาระนสนธิและสุขภาพ (ต่อ)	ได้มีสติศักดิ์สินใจ และปฏิบัติตามแผนที่ฝึกซ้อมมาได้ทันที พร้อมทั้ง กำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่จุดรวมพลที่อยู่บริเวณ ด้านหน้าอาคารที่กำลังก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุด		
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	<p>การเกิดเพลิงใหม่ในช่วงก่อสร้างมีสาเหตุ ดังนี้</p> <p>(1) การขัดข้องของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ เกี่ยวกับไฟฟ้าช่วงก่อสร้างเพื่อประโยชน์ชั่วคราว จึงทำกันอย่าง ง่ายๆ และติดตั้งไม่ถูกหลักวิศวกรรมก่อให้เกิดการขัดข้อง และ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย</p> <p>(2) ไฟฟ้าลัดวงจร อาจมีสาเหตุมาจากการไฟฟ้าที่ใช้ไม่ถูกต้อง เช่น การต่อสายไฟฟ้าที่ต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น หรือ สายไฟมีสภาพเก่า舊 จนเสื่อมสภาพ และการใช้ไฟฟ้าไม่ถูกขนาด</p> <p>(3) สาเหตุจากคน เช่น ความประมาทเลินเล่อเกิดจากการ ประกอบอาหาร หรือการสูบบุหรี่อย่างไม่ระมัดระวังของคนงาน และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนงาน</p> <p>(4) การเก็บวัสดุไว้ใกล้กับแหล่งที่เป็นเชื้อเพลิง</p> <p>(5) แก๊สระเบิด อาจเกิดจากการขาดความรู้ความชำนาญในการ ใช้งาน ความประมาทในการใช้เตาแก๊ส การติดตั้งเตาแก๊สที่ไม่ เหมาะสมและถูกต้อง การเสื่อมคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับ</p>	<ol style="list-style-type: none"> การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ ออกกฎหมายดับบุหรี่ให้สนิทหรือกำหนดบริเวณห้ามสูบบุหรี่ ให้ชัดเจน ติดตั้งดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงาน และที่เก็บวัสดุก่อสร้าง ที่คาดว่าจะเกิดเพลิงใหม่ได้ง่าย ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน เศษสิ่งของเหลือใช้ที่คาดว่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้ต้องเก็บกองให้ห่าง จากบริเวณบ้านพักคนงานและอาคารที่กำลังก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูง จากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.40 เมตร อยู่ในที่ที่สามารถมองเห็น และใช้สอยได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุก 1 สัปดาห์ ในบริเวณบ้านพักคนงานจัดให้มีลังดับเพลิงเคมีไว้บริเวณบ้านพัก คนงานทุกรายยังไม่เกิน 45 เมตร/ลัง และจัดเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดปลอดภัยบริเวณลานโล่งที่อยู่ในบริเวณบ้านพักคนงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ของสายไฟและอุปกรณ์ เครื่องจักรทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ตรวจสอบการจัดให้มีลัง ดับเพลิงเคมีและสภาพการ ใช้งานทุก 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิมพย์ร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 73)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	แก๊ส เช่น ถังแก๊สและท่อส่งแก๊สมีรอยร้าว เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงก่อสร้างในภาพรวม จึงอยู่ในระดับปานกลาง	<p>7. จัดให้มีสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขต บ้านพัก คงงานให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>8. ห้ามเก็บวัสดุไวไฟไวในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและที่ พักอาศัยของคงงานก่อสร้างในเขตก่อสร้างเว้นแต่เก็บไวในที่ซึ่ง ปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น</p> <p>9. มิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟ และจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิด ประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>10. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของ เชื้อเพลิงและต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กิโลกรัม โดยให้มีอย่างน้อย 1 เครื่องในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มี ส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟหรือบริเวณที่มีการ กักเก็บวัสดุไวไฟ</p> <p>11. จัดให้มีสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง ให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>12. จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยต่อสายดินสำหรับหม้อ แปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่กับที่ทุกชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังอื่นให้ต่อสายดินกับเตารับที่มีจุดต่องต่อ</p>	

76/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 74)

17/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและตาม มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์</p> <p>13. จัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรหรือจัดให้มี ระบบแมตระหงันป้องกันมิให้ผู้ใดสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลา ที่ทำงานดังกล่าวและติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้าม สับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย</p> <p>14. จัดให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ชี้งสระท่อนแสงได้เพื่อเตือน ให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า</p>	
4.4 ทศนิยภาพและ สุนทรียภาพ	ในช่วงก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพภูมิทัศน์ โดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะบ้านและอาคารโดยรอบ โครงการและผู้สัญจรผ่านไปมาเมื่อมองจากถนนลาดกระเบื้องที่อยู่ ด้านหน้าโครงการ หากไม่มีมาตรการป้องกัน เช่น จัดให้มีผ้าใบคลุม ¹ อาคาร (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม และรับดับบังสายตาอาจ ส่งผลกระทบด้านทศนิยภาพต่อผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและสัญจร ผ่านไปมาบริเวณถนนสายดังกล่าวได้ จึงกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด ได้แก่ จัดให้มีรั้วรอบโครงการ และผ้าใบคลุมรอบอาคารที่ก่อสร้าง การจัดการบริเวณระบบ	<p>1. ดูแลการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค² ของคนงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลัก สุขาภิบาล</p> <p>2. ดูแลแนวรั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2.5 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของ โครงการ เพื่อบดบังมลทัศน์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง อาคารต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนสาธารณะ</p> <p>3. จัดให้มี Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อ³ ลดภัยที่มีน้ำมันคงในช่วงก่อสร้าง รวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองจาก ตัวอาคาร</p>	-

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิมพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 75)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 หักนีภัยภาพและ สุนทรียภาพ (ต่อ)	สาธารณูปโภคขั้วคราวของคนงาน และพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> 4. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ไม่เกิดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้างและทางสาธารณะ 5. ควบคุมดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบกูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 6. ก่อนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เดือน ให้ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่โครงการบริเวณที่จะจัดสวนเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ตามที่ออกแบบกูมิสถาปัตย์ไว้ 	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงก่อสร้าง คือ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

78/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ถ้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ช่วงเปิดดำเนินการ			
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรถกายภาพ 1.1 ภูมิประเทศ	<p>เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่โครงการยังคงเป็นที่ร้างแต่มีอาคาร โรงเรือนสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 11,543 ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับสูงสุด 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร และมีพื้นที่จัดสวน (ชั้นล่าง) 2,354.23 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,268.60 ตารางเมตร ทั้งนี้ ระดับพื้นที่โครงการและระดับถนนสาธารณะเป็นพื้นที่ร้าบระดับไม่แตกต่างกันมากนัก และเมื่อเปิดดำเนินโครงการระดับพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างโดยสูงกว่าระดับถนนสาธารณะ (ถนนลาดกระเบง) ประมาณ 0.6 เมตร (ระดับถนนสาธารณะ -0.5 เมตร และระดับถนนโครงการ +0.1 เมตร) ส่วนด้านทิศเหนือที่ติดกับแนวคลองประเวศบูรร์มยันน์จะมีพื้นที่ดินขนาดคล่องกันไว้ก่อนจะถึงแนวเขตพื้นที่โครงการ ประกอบกับปัจจุบันบริเวณริมคลองประเวศบูรร์มย์ มีแนวกำแพงกันดินตลอดช่วงที่ผ่านพื้นที่โครงการ หนา 0.5 เมตร จึงช่วยลดการขยายพังทลายของดิน ดังนั้น การพัฒนาโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย/ทำงานในบริเวณใกล้เคียง หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทนทันที 	<p>- ดูแลต้นไม้ และพืชคุณคิดในที่ปลูกไว้ภายในโครงการให้เจริญเติบโตoggongamอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 77)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	<p>ลักษณะดินบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกร่อยหรือตะกอนน้ำที่รบกวนน้ำทะเล ท่วมถึง โดยเมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่จะเป็นพื้นที่ปักคลุมด้วย โรงแร่มสูง 7 ชั้น และขั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่อาคารปักคลุมดิน 11,543 ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับ สูงสุด 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร และมีพื้นที่จัดสวน (ขั้นล่าง) 2,354.23 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ปักกลูกไม้ยืนต้น 1,268.60 ตารางเมตร โดยมีการปักกลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตพื้นที่โครงการด้าน ทิศเหนือ (ด้านติดเขตคลองประเวศบุรีรัมย์) ทิศตะวันตก ทิศ ตะวันออก และทิศใต้ (บางส่วน) และปักกลูกไม้พุ่มและหญ้าคลุมดิน ในพื้นที่โครงการส่วนที่เป็นพื้นที่ว่าง ช่วยลดผลกระทบด้าน ทัศนียภาพและยังป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ ประกอบ กับปัจจุบันบริเวณริมคลองประเวศบุรีรัมย์มีพื้นที่ดินขนาดคล่องกันไว ก่อนจะถึงแนวเขตพื้นที่โครงการ และมีแนวกำแพงกันดินขนาดใหญ่ คลอง หนา 0.5 เมตร ดังนั้น ผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่โครงการและต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยเฉพาะจังหวัดอยู่ใน ระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลรักษาไว้รอบโครงการ ต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ในพื้นที่ โครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกแทนทันที ทางด้านทิศเหนือที่ติดคลองประเวศบุรีรัมย์ จัดให้มีรั้วทึบกึ่งโปร่ง สูง 3 เมตร พร้อมปักกลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตพื้นที่โครงการ ดูแลแนวกำแพงกันดินบริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์ ช่วงที่ติดแนว เขตที่ดินของโครงการ หากพบการชำรุด เสียหายให้แจ้งหน่วยงาน ที่ดูแลรับผิดชอบขับข่ายแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพรั่วของ โครงการ ต้นไม้ และพืชคลุม ดินที่ปลูกไว้ภายในโครงการ ให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุ โครงการ

80/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำ哈尔)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 78)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา	<p>การดำเนินโครงการเป็นอาคารสาธารณะ (โรงเรียน) จะมีการตอกเสาเข็มลึกลงไปในดิน โดยไม่มีการขุดดักหินขึ้นมาใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีวิทยาจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>จากการตรวจสอบภูมิประเทศทั่วไป พบว่าพื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนนี้ เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่บีบริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่ที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และเป็นอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ การออกแบบโครงสร้างอาคารในการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ทั้งนี้อาคารของโครงการได้รับการออกแบบโครงสร้างให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยได้คำนวณให้อาคารรวมถึงฐานราก และเสาเข็มสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัยตามที่ระบุในกฎกระทรวงฯ กำหนด ดังนั้น ผลกระทบต้านแผ่นดินไหวต่ออาคารของโครงการจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที จัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว บริเวณโถงลิฟท์ทุกชั้นในแต่ละอาคาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่พนักงานและผู้ใช้บริการในโครงการ ติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” ที่บริเวณลิฟท์ภายในอาคาร จัดให้มีการซักข้อมูลแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัยซึ่งมีการฝึกเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 	

81/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชาม)

กรรมการผู้อำนวยการองค์กร บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 79)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ	<p>จากการคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดรัศมีร้ายแรงตื่นในช่วงปีต่อเนื่นการร่วมกับผลกระทบตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน (เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560) สามารถสรุปในกรณี Worse case ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.149909 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) มีค่า 0.073479 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน - ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 1.529208 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่า 0.033227 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละอองโดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 3. ดูแลไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้ในพื้นที่ โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควันเสียง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายเครื่องปรับอากาศ 4. ติดป้าย “กรุณาตัดเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควันเสียง และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายเครื่องยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก 6 เดือน 6. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการเปิดเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน “กรุณางดใช้เครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดคุณภาพอากาศที่ 775 เมตร พารามิเตอร์ที่ตรวจได้แก่ TSP, PM-10 และ CO โดยตรวจวัดทุก 6 เดือน

82/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำ哈尔)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 80)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ความเข้มข้นของก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่า 0.000691 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC) มีค่า 0.01188 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้) 		ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน	<p>1) ผลกระทบด้านเสียง</p> <p>การดำเนินโครงการเป็นอาคารโรงเร鸣สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่จอดรถยนต์ 398 คัน เมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการ จะมีyanพาหนะวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการมากขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญตอพนักงาน/ผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>เมื่อนำผลการตรวจระดับเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ ในวันที่ตรวจวัดได้ระดับเสียงสูงสุด (ตรวจวัดเมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง) พิจารณาวันที่ตรวจวัดได้สูงสุด มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เท่ากับ 69.50 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.20 dB(A) มากประเมินร่วมกับระดับเสียงจากการประเมินที่แหล่งรับผลกระทบจะได้รับจากรถยนต์ ในช่วงเปิดดำเนินการ พบร่วมแหล่งรับผลกระทบที่เป็นตัวแทนพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ คือ บริษัท แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 2. รถที่วิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพื่อลดระดับความดังของเสียงจากการชนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ กำหนดให้มีป้ายที่เชิญด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 3. ติดป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถของโครงการ 4. ติดตั้งป้ายang ใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้รบกวนผู้มาใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 5. ออกแบบวัสดุของอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินการของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยใช้ หลังคาเมทัลชีทไร้เสียง ผนังกระดาษมิเนต 12 มิลลิเมตร และผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น มีช่องว่าง 5 เซนติเมตร 	-

83/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 81)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>สาขาระบบภูมิ ได้รับเสียงตั้งต้นจากแหล่งกำเนิดที่เกิดจากการถอย退 วิ่งเข้า-ออกโครงการ 46.94 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไม่เกิน 70 dB(A) เมื่อรวมกับระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปัจจุบันที่ได้จากการตรวจปรับปรุงพื้นที่โครงการ 60.70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) 91.40 dB(A) จะได้รับ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง รวมตั้งแต่ 69.52 dB(A) และได้รับ ระดับเสียงสูงสุด 99.20 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง เฉลี่ยทั่วไปที่กำหนดไม่เกิน 70 dB(A) และไม่เกินระดับเสียงสูงสุดที่ กำหนดไว้ไม่เกิน 115 dB(A) ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงช่วงเปิด ดำเนินการจึงส่งผลกระทบในระดับต่ำ</p> <p>2) ผลกระทบด้านสั่นสะเทือน</p> <p>โครงการเป็นอาคารโรงเรมที่ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านความสั่นสะเทือน</p>		
1.5 ทรัพยากรน้ำ	<p>1) น้ำผิวดิน</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินโครงการคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นรวม 535 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 4 ชุด ฝังอยู่ใต้ดินรอบ อาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Extended Aeration Activated Sludge โดยน้ำเสียจากครัวเรือน</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิด Extended Aeration Activated Sludge จำนวน 4 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 90-210 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากการประปา</p>	<p>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและ สภาพการทำงานทั่วไปของ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดย ตรวจสอบต่อไป</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 82)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	<p>บ่อตักไขมัน ก่ออิ่นเข้าสู่ป่าแยกจากตะกอน และเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป โดยแต่ละชุดออกแบบรองรับน้ำเสียได้เพียงพอ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ออกแบบอัตราองรับน้ำเสีย 140 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบ 134.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ออกแบบอัตราองรับน้ำเสีย 210 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบ 209.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 ออกแบบอัตราองรับน้ำเสีย 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบ 108.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 4 ออกแบบอัตราองรับน้ำเสีย 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบ 87.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน <p>โดยน้ำทึบที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกชุดมีค่า BOD₅ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากการประเภท ก. (โรงเรมที่มีจำนวนห้องพั้งตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) จากนั้นน้ำทึบจะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนลาดกระเบง และไม่ได้ระบายน้ำทึบลงสู่แหล่งน้ำผิวน้ำโดยตรง ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทึบต่อแหล่งน้ำผิวน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ก. ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>2. จัดหาและสำรวจชั้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p> <p>3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพต่อไปตลอดเวลา</p> <p>4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิดการเสียหายให้โครงการรับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. ดูแลรักษาไม่ให้มีเศษขยะจากพื้นที่โครงการร่วงหล่นลงสู่คลองประเวศบุรีรัมย์ ทือยู่ด้านทิศเหนือของโครงการ</p> <p>6. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ตามแนวเขตพื้นที่โครงการไม่ให้ล้ำเข้าไปในเขตคลองประเวศบุรีรัมย์</p> <p>7. ให้โครงการประสานหน่วยงานอนุญาตในการบำรุงรักษาด้วยการสนับสนุนและร่วมดูแลคลองประเวศบุรีรัมย์ เช่น การขุดลอก การกำจัดวัชพืชในคลอง เป็นต้น</p>	<p>- ปีที่ 1, 1 ครั้ง</p> <p>- ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบ หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมแต่ละชุด (ที่บ่อพักน้ำใส่ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด) โดยเก็บน้ำทึบทุก 1 เดือน มีพารามิเตอร์ที่ต้องวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat, Oil and Grease

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร คำชำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 83)

86/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	2) น้ำใต้ดิน เนื่องจากโครงการรับบริการน้ำประปาจากการประปาบ้านครหวง สาขาสุวรรณภูมิ จึงไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ ดังนั้น การดำเนิน โครงการจึงส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินในระดับต่ำ		- Nitrogen (TKN) - Sulfide ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับผิดชอบโดยอยุธยา
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบน บก	บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนจากพื้นที่กร้างกลายเป็นอาคาร โรงเรน สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยมีอีกด ดำเนินการจะมีการปลูกต้นไม้และไม้พุ่มคลุมดินในพื้นที่โครงการ ได้แก่ กัลปพฤกษ์ แคนา บุหงาสาหรี่ พะยอม ลันทมแดง เสน็คแดง เสลา หลิว หมากลง จิกน้ำ สาเก และลีลาวดีดอกขาว ส่วนสัตว์ที่พบ เห็น ได้แก่ งู จิ้งจก กิงค่า นกพิราบ สุนัข และแมว ประกอบกับพื้นที่ โครงการตั้งอยู่ในเขตชานเมืองใกล้สถานีบินสุวรรณภูมิ และเป็น แหล่งที่พักอาศัย จึงไม่ปรากฏว่ามีสัตว์หายากหรือควรค่าการ อนุรักษ์ทั้งในโครงการและบริเวณใกล้เคียง ผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบกจึงอยู่ในระดับต่ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพ	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	คลองสาธารณะที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ คลองประเวศ บุรีรัมย์ ติดแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ (มีพื้นที่ดินขายคลอง กันก่อนถึงลำน้ำในคลอง) ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพ	-

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชาม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 84)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรีวิภาพในน้ำ	เพื่อการเกษตร การคมนาคม และแหล่งระบายน้ำของชุมชนที่อยู่ติดริมคลอง โดยช่วงที่ผ่านเข้าใกล้โครงการมีความกว้าง 40-59 เมตร เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดมีการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรีวิภาพ บริษัทที่ปรึกษา จึงลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อฝ่าสังเกตด้วยตา ในการลง โดยจุดสังเกตอยู่บริเวณหน้าดูดลอกบุญซึ่งเป็นแหล่งรวมชีวิต ติดคลองประเวศบุรีรัมย์ ซึ่งมีกินเทียอยู่ในอาหารปลาเป็นประจำ พบว่า สัตว์น้ำที่พบในคลอง ได้แก่ ปลาสวาย ปลาดุก ปลาหมา ปลานิล และหอยขม เป็นต้น และไม่ปรากฏว่ามีสัตว์หายากหรือคราค่าแก่การอนุรักษ์ โดยในช่วงเปิดดำเนินโครงการน้ำเสียที่เกิดขึ้น จะผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ใช้ระบบ Extended Aeration Activated Sludge จำนวน 4 ชุด โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่า $BOD_{5\text{ day}}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากการประเภท ก. (โรงเรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) จากนั้นจะระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์	<p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการมีปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณ 900 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยได้รับบริการน้ำประปาจากกรุงเทพมหานคร หลัง สาขาสุวรรณภูมิ มีอัตราการจ่ายน้ำ 328,033 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>	<p>1. จัดให้มีน้ำสำรองใช้ไว้ในถังเก็บน้ำได้ดิน มีปริมาตรรวม 919.87 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้ในชั่วโมงปกติได้นาน 24.53 ชั่วโมง</p>	<p>1. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ำ หากพบว่ามี</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพย์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 85)

88/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีความต้องการใช้น้ำ 245,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงมีน้ำสำรองจ่ายได้อีก 82,533 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยการใช้น้ำของโครงการช่วงเปิดดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 1.09 ของปริมาณน้ำสำรองจ่ายที่การประปาครบทวง สาขาสุวรรณภูมิ สามารถจ่ายได้ โดยโครงการจัดให้มีน้ำสำรองใช้ใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 ปริมาตรเก็บกัก 492.14 ลูกบาศก์เมตร - ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2 ปริมาตรเก็บกัก 427.73 ลูกบาศก์เมตร รวมแล้วมีปริมาตรน้ำสำรองใช้ 919.87 ลูกบาศก์เมตร โดยมีอัตราการใช้น้ำในชั่วโมงปกติ 37.50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และชั่วโมงสูงสุด 84.375 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สามารถสำรองน้ำในชั่วโมงปกติได้ 24.53 ชั่วโมง และสำรองในชั่วโมงสูงสุดได้ 10.90 ชั่วโมง <p>ปัจจุบันท่อประปาของการประปาครบทวงฯ ที่ผ่านบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 เมตร แรงดันน้ำเฉลี่ย 12 เมตร การใช้น้ำของโครงการมีผลทำให้แรงดันน้ำของท่อประปาสาธารณะลดลง 0.06 เมตร ทำให้แรงดันน้ำในท่อประปาบริเวณถนนสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีแรงดันน้ำเฉลี่ย 12 เมตร มีแรงดันน้ำลดลงเหลือ 11.94 เมตร และอัตราการจ่ายน้ำประปาไปยังชุมชนท้ายน้ำหลังผ่านพื้นที่โครงการลดลงจากเดิม 5.83 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เหลือ 5.791 ลูกบาศก์เมตร/วินาที</p>	<p>2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในโครงการที่ทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำ โดยไม่ดึงน้ำใช้จากท่อประปาสาธารณะโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา โดยกำหนดช่วงเวลาสูบน้ำเข้ามาเก็บในโครงการในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงมีการใช้น้ำมาก</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่ห้องพักทุกห้อง</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตู้และระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รับแก้ไขทันที</p> <p>5. ออกแบบโดยใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ห้องกักประหดันน้ำซักครอค และหัวฉีดแบบประหยัดน้ำ</p> <p>6. กำหนดให้มีการล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) โดยในการทำความสะอาดผู้ปฏิบัติการจะต้องสูบน้ำออกจากรถให้หมดก่อน จากนั้นจึงเก็บเศษตะกรอน สนิม หรือคราบที่เก่าอยู่ตามผนังหรือขอบถังของถังเก็บน้ำ โดยใช้แปรงชัด และไม่ใช้น้ำยาสารเคมี โดยจะทำการล้างถังเก็บน้ำครั้งละ 1 ถัง เพื่อให้ถังที่เหลือสะอาดถังเก็บน้ำสำรองใช้</p>	<p>เหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที โดยตรวจวัดความสามารถด้านวิศวกรรมประปา มีความถี่ในการตรวจสอบ ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยร้าว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบต้องรับดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันทีโดยมีความถี่ในการตรวจสอบปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง และปีต่อไปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองใช้</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	0.039 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.67 ตั้งน้ำ การใช้น้ำประจำของโครงการจึงส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ท้ายน้ำในระดับหนึ่ง	<p>สามารถสำรองน้ำใช้ภายในโครงการได้ โดยกำหนดให้ลังถังเก็บน้ำในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้น้ำน้อย และไม่ลังถังเก็บน้ำในวันหยุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. ลังทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองได้ดี โดยมีวิธีการในการล้างทำความสะอาดถัง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ใส่น้ำให้เต็มถังจากน้ำแล้วใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง โดยให้ใช้ปริมาณคลอรีน/ ปริมาณน้ำตามสัดส่วนดังนี้ (การประปาคร่าวง : www.mwa.co.th) - คลอรีนชนิดน้ำ 5% : ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 มล./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - คลอรีนชนิดผง : ควรใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - กรณ้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึง แข็งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ำออกจากถังให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภัยในถัง - ใส่น้ำประปาที่สะอาดลงไป 	<p>ของโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>4. ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน้ำ หลังจากล้างถังเก็บน้ำ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>5. ตรวจสอบรายรัชชีมแทกร้าวของถังเก็บน้ำ ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ ถ้าพบให้ซ่อมแซมทันที และเคลือบผนังภายในด้วยสารป้องกัดสารพิษทุกครั้ง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชาม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยุร)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 87)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>8. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการปนเปื้อนของคอนกรีต เสริมเหล็กต่อคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บน้ำได้ดินและป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้าง ดังนี้</p> <p>8.1 ภายในถังเก็บน้ำใช้สารกันซึมชนิดปลอดกัย เพื่อป้องกันการแทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่บ่อเก็บน้ำใช้ ป้องกันรอยแตกร้าว และการกัดกร่อนของโครงสร้างบ่อเก็บน้ำ</p> <p>8.2 โครงสร้างถังเก็บน้ำ ต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ส่วนด้านสัมผัสดินและ/หรือเสาอาคารต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร</p>	
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<p>1) ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อเปิดดำเนินโครงการคาดว่ามีน้ำเสียเกิดขึ้นรวม 535 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 ชุด ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Extended Aeration Activated Sludge โดยน้ำเสียจากครัวจะผ่านปั่นถักไขมัน ก่อนเข้าสู่บ่อแยกกากตะกอน และเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป โดยแต่ละชุดออกแบบรองรับน้ำเสียได้เพียงพอ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ออกแบบอัตรารองรับน้ำเสีย 140 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบ 134.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน 	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิด Extended Aeration Activated Sludge จำนวน 4 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 90-210 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากการประเทก ก. ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ภาพที่ 9)</p> <p>2. จัดหาและสำรองชั้นส่วนที่เสียหายบ่อคั่งของระบบไว้ เพื่อช่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p> <p>3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ต่อสู้ตลอดเวลา</p>	<p>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของเครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึบหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการแต่ละชุด</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช้ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ออกแบบอัตราองรับน้ำเสีย 210 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบ 209.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 ออกแบบอัตราองรับน้ำเสีย 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบ 108.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 4 ออกแบบอัตราองรับน้ำเสีย 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบ 87.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทึบที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกชุดมีค่า $BOD_{\text{ออก}}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากการประเภท ก. (โรงเรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) จากนั้นนำทึบจะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนลาดกระเบง และไม่ได้ระบายน้ำทึบลงสู่แหล่งน้ำผิวน้ำดินโดยตรง ดังนั้น ผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2) การกำจัดกากตะกอน</p> <p>สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากการจะขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตลดกระบังนำไปกำจัด ส่วนกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย จะได้วาจ้างบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตนำไปกำจัดต่อไป โดยมีปริมาณตะกอนที่ต้องนำไปกำจัดจากบ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน มีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิดการเสียหายให้โครงการรับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกิน ตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ</p> <p>6. ประสานให้สำนักงานเขตลดกระบังนำร่องสูบไขมันเข้ามาดำเนินการจัดเก็บไขมัน สปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบ่อถังไขมันโดยในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กำหนดให้เจ้าหน้าที่โครงการอย่างอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในการเดินรถสูบไขมันของสำนักงานเขต ตลอดระยะเวลาที่จอด เพื่อบริบัติงานหน้าโครงการ</p> <p>7. ประสานให้สำนักงานเขตลดกระบังเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลเป็นประจำ ตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>8. จัดให้มีระบบกำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นโดยติดตั้งท่อดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร (Carbon</p>	<p>(บริเวณบ่อพักน้ำใส ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ตั้งภาคที่ 10) ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat, Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิพัฒร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>(1) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 มีปริมาณตะกอนเกิดขึ้นในอัตรา 1.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาตรเก็บกัก 42 ลูกบาศก์เมตร เก็บกักตะกอนได้นาน 38 วัน จะต้องสูบตะกอนไปกำจัดทุก 1 เดือน</p> <p>(2) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2 มีปริมาณตะกอนเกิดขึ้นในอัตรา 1.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาตรเก็บกัก 56.5 ลูกบาศก์เมตร เก็บกักตะกอนได้นาน 30 วัน จะต้องสูบตะกอนไปกำจัดทุก 1 เดือน</p> <p>(3) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3 มีปริมาณตะกอนเกิดขึ้นในอัตรา 1.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาตรเก็บกัก 76.14 ลูกบาศก์เมตร เก็บกักตะกอนได้นาน 68 วัน จะต้องสูบตะกอนไปกำจัดทุก 1 เดือน</p> <p>(4) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 4 มีปริมาณตะกอนเกิดขึ้นในอัตรา 0.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาตรเก็บกัก 25.5 ลูกบาศก์เมตร เก็บกักตะกอนได้นาน 49 วัน จะต้องสูบตะกอนไปกำจัดทุก 1 เดือน</p> <p>หากในช่วงเวลาที่ต้องมีการสูบตะกอนพร้อมกัน จะมีปริมาณตะกอนที่ต้องสูบไปกำจัดรวมสูงสุด เท่ากับ 138.3 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ซึ่งเป็นปริมาณที่มาก โดยสำนักงานเขตตลาดเศรษฐกิจฯ ขอรับรองว่า ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>Screen Filter) เข้ากับปลายห้องอากาศของถังปรับสมดุล ถังเติมอากาศ และถังเก็บตะกอนส่วนเกิน พร้อมใส่ถ่านภายในเพื่อกรองอากาศที่ออกมาน้ำใจท่อ</p> <p>9. ต่อห้องระบายน้ำเพื่อร่วบรวมก้ามเทนจากส่วนการบำบัดไว้ อากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย ไปกำจัดโดยดินและพืช เลือกใช้ป่าดิบ ขนาด 2-4 ตารางเมตร</p> <p>10. ฝาเปิดที่บ่อพักน้ำสุดท้าย/บ่อตักตะกอน ต้องมีลักษณะเป็นตะแกร่งเปิดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</p> <p>11. กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแต่งกายด้วยชุดที่รักภูมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</p> <p>12. รวบรวมน้ำ Back wash จากเครื่องกรองของระบบบำบัดกลับมาใช้ใหม่ นำกลับไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดที่ 2</p> <p>13. หากต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา หรือสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เลือกช่วงเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้บริการไม่นัก หรือไม่มีลูกทัวร์ลง</p> <p>14. ในช่วงวันที่มีการซ่อมบำรุงรักษา หรือสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปิดเส้นทางการจราจรในช่วงที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียและให้เลี้ยวไปใช้เส้นทางอื่นแทน</p>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 90)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>มีรีดสูบตะกอนปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ปริมาตร 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ในที่นี้จะกำหนดมาตรการให้สูบในแต่ละชุดทุกเดือน แต่เลือกในวันที่ต่างกัน เช่น ชุดที่ 1 สูบในสัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 2 สูบในสัปดาห์ที่ 2 ชุดที่ 3 สูบในสัปดาห์ที่ 3 และชุดที่ 4 สูบในสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้น โดยเลือกช่วงเวลาในการสูบ 10.00-15.00 น.</p> <p>3) การกำจัดไขมัน</p> <p>น้ำเสียจากครัวจะได้รับการบำบัดขั้นต้นด้วยถังดักไขมันก่อน จากนั้นจึงเหลือรวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่นๆ ก่อนส่งต่อเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยมีปริมาณไขมันจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้ง 4 ชุด เกิดขึ้นในอัตรา 39 กิโลกรัม/วัน โดยโครงการจะประสานกับสำนักงานเขตเทศบาลบังให้เข้ามาสูบไขมันไปกำจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีปริมาณไขมันที่ต้องสูบไปกำจัด 273 กิโลกรัม โดยปัจจุบันสำนักงานเขตเทศบาลบังมีรถดูดไขมันขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน และขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ช่วงเวลาในการจัดเก็บไขมัน 15.00-23.00 น.</p> <p>4) ระบบกำจัดละอองคลอย (Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ละอองคลอย (Aerosol) เกิดจากละอองน้ำเสียที่พื้นผิวน้ำที่ไม่</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพย์ร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 91)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>ตัวกลางอากาศ จากการเติมอากาศภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้เกิดการฟุ้งการกระจายของละอองน้ำเสียในอากาศและก๊าซloy ของสิ่งแวดล้อมภายนอกในที่สุด มีปริมาณละอองลอย (Aerosol) จากการเติมอากาศในบ่อปรับสมดุลย์ ป้องเติมอากาศ และบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยมีปริมาณละอองลอยที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุดที่ 1 มีปริมาณละอองลอย (Aerosol) ที่กำจัดได้ 984 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุดที่ 2 มีปริมาณละอองลอย (Aerosol) ที่กำจัดได้ 1,548 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุดที่ 3 มีปริมาณละอองลอย (Aerosol) ที่กำจัดได้ 1,075 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุดที่ 4 มีปริมาณละอองลอย (Aerosol) ที่กำจัดได้ 522 ลูกบาศก์เมตร/วัน <p>การกำจัดละอองลอย ใช้วิธีติดตั้งท่ออุดอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร (Carbon Screen Filter) เข้ากับปลายท่ออากาศของถังปรับสมดุล ถังเติมอากาศ และถังเก็บตะกอนส่วนเกิน พร้อมใส่ถ่านภายในเพื่อกรองอากาศที่ออกมานอกห้องตั้งกล่าว และดำเนินการเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน โดยถ้าไม่เปลี่ยน</p>		

94/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 92)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>จะนำไปชุดฝังกลบในดินบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>5) ระบบกำจัดก๊าซมีเทน (Methane) จากระบบบำบัดน้ำเสียรวม และห้องพักมูลฝอยเปียก</p> <p>จัดให้มีบ่อตันเพื่อกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจนจากการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพียงพอ กับปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 มีก๊าซมีเทนเกิดขึ้นในอัตรา 5.78 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต้องการบ่อตันพื้นที่อย่างน้อย 2.41 ตารางเมตร เลือกใช้บ่อตันพื้นที่ 3 ตารางเมตร สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ 7.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากห้องพักมูลฝอยเปียก ใช้พัดลมดูดอากาศที่มีอัตราดูด 50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 มีก๊าซมีเทนเกิดขึ้นในอัตรา 9.505 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต้องการบ่อตันพื้นที่อย่างน้อย 3.96 ตารางเมตร เลือกใช้บ่อตันพื้นที่ 4 ตารางเมตร สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ 9.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 มีก๊าซมีเทนเกิดขึ้นในอัตรา 5.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต้องการบ่อตันพื้นที่อย่างน้อย 2.38 ตารางเมตร เลือกใช้บ่อตันพื้นที่ 3 ตารางเมตร สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ 7.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน 		

95/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำราญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 93)


96/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 4 มีกำลัง处理ในอัตรา 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต้องการบ่อตินพื้นที่อย่างน้อย 1.25 ตารางเมตร เสือกใช้บ่อตินพื้นที่ 2 ตารางเมตร สามารถกำจัดก้ามเห็นได้ 4.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>6) การนำน้ำทึบกลับมาใช้ครั้งต่อไปนี้ น้ำทึบที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีค่า $BOD_{5\text{วัน}}$ จากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานน้ำทึบของอาคาร ประเภท ก (โรงเรือนที่มีห้องพักตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ที่กำหนดค่า $BOD_{5\text{วัน}}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) โดยมีน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่รวบรวมมาเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำรีไซเคิล มี ปริมาณเก็บกัก 31.8 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการมีพื้นที่สีเขียว 2,354.23 ตารางเมตร คิดอัตราการใช้น้ำ 5 ลิตร/ตารางเมตร/วัน รถน้ำเข้าเย็น ต้องการใช้น้ำประมาณ 23.54 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำทึบส่วนที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ (535-23.54) ประมาณ 511.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ สำหรับน้ำจากการ Back Wash ของเครื่องกรองทราย (Sand Filters) และเครื่องกรองถ่าน (Activated Carbon Filters) ที่ใช้ในระบบบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle Water)</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	System) ได้นำกลับมาบำบัดอีกครั้งในระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 7) ผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ใต้ทางเดินรถ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้ง 4 จุดอยู่ใต้ทางเดินรถอบ อาคารที่จัดให้มีไว้สำหรับรถดับเพลิงเป็นหลัก เนื่องจากในการ ออกแบบและวางแผนระบบระบายน้ำในโครงการได้จัดที่จอดรถของ โครงการอยู่บริเวณชั้นใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ และบริเวณด้านหน้า โครงการบางส่วน จึงไม่ต้องวิ่งผ่านบริเวณชุดที่เป็นตำแหน่งบ่อ บำบัดน้ำเสีย ส่วนที่จอดรถที่อยู่รอบอาคารที่รถจะต้องผ่านมี 7 คัน เป็นรถ Service และที่จอดรถบัส 3 คัน ดังนั้น ปริมาณการจราจร ของรถที่วิ่งผ่านถนนในช่วงที่มีระบบบำบัดน้ำเสียวางอยู่ใต้ผิวน้ำ จะมีไม่มาก		
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1) การน่วงน้ำและความอัตราการระบายน้ำออก จากการคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องน่วงไว้ในพื้นที่โครงการ ที่มี พื้นที่ 19,888 ตารางเมตร มีอัตราการระบายน้ำในช่วงก่อนพัฒนา โครงการ 0.210 ลูกบาศก์เมตร/วินาที อัตราการระบายน้ำในช่วงหลัง พัฒนาโครงการ 0.631 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีน้ำที่ต้องน่วงไว้ใน โครงการ 511.30 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการน่วงน้ำในไว้บ่อ น่วงน้ำ ขนาดกว้าง 6.5x ยาว 22 เมตร ความลึก 2.54 เมตร คิดเป็น ปริมาตร 363.20 ลูกบาศก์เมตร และหน่วงไว้ในท่อ 195.30 ลูกบาศก์เมตร ที่ต่อ 195.30 ลูกบาศก์เมตร	1. ออกแบบท่อระบายน้ำภายในโครงการที่มีความลาดชัน 1:200 เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 69 (ภาคที่ 11) 2. จัดให้มีท่อระบายน้ำและบ่อหันน้ำตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้ ในการกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ในช่วงฝนตก 558.50 ลูกบาศก์เมตร (ป่าหันน้ำขนาดกว้าง 6.5x ยาว 22 เมตร ความ ลึก 2.54 เมตร คิดเป็นปริมาตร 363.20 ลูกบาศก์เมตร และหน่วงไว้ ในท่อ 195.30 ลูกบาศก์เมตร)	1. ตรวจสอบไม่ให้มีเศษสูญ- ฝอย เศษใบไม้ อุดตันในบ่อ พักน้ำในโครงการ ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 95)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>ศูนย์กลางเมือง คิดเป็นปริมาตรหน่วงน้ำรวม 558.50 ลูกบาศก์เมตร จึงเพียงพอ กับปริมาณน้ำที่ต้องหน่วง และควบคุมอัตราการระบายน้ำ ออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้เกินช่วงก่อนพัฒนาโครงการ 0.21 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งนี้ได้ติดตั้งบานประตูปิด-ปิด (Sluice Gate Valve) เพื่อช่วยลดน้ำการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ โดย ออกแบบท่อระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำแบบ Orifice Flow ขนาดเดินผ่านผ่าศูนย์กลางห่อ 0.3 เมตร และรัศมีช่องเปิด 0.15 เมตร มี อัตราการระบายน้ำ 0.21 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระบายน้ำลงสู่ถนน สาธารณะ (ถนนลาดกระเบง) ที่มีขนาดเดินผ่านผ่าศูนย์กลาง 1.0 เมตร ระดับห้องที่ -3.10 เมตร โดยท่อออกจากพื้นที่โครงการขนาด เดินผ่านผ่าศูนย์กลาง 0.3 เมตร ระดับห้องห่อ -2.0 เมตร</p> <p>2) ความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณถนนลาดกระเบง</p> <p>ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีท่อระบายน้ำสาธารณะที่รองรับ การระบายน้ำจากโครงการขนาด Ø 1.0 เมตร หากควบคุมอัตราการ ระบายน้ำออกจากโครงการลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยอัตราไม่เกิน ช่วงก่อนพัฒนาโครงการ ด้วยอัตรา 0.21 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะ ทำให้ระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะเพิ่มขึ้น 0.301 เมตร</p>	<p>3. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการด้วยวิธี Orifice Flow ไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.21 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) โดยท่อขนาดเดินผ่านผ่าศูนย์กลาง 0.3 เมตร และรัศมีช่องเปิด 0.15 เมตร</p> <p>4. จัดให้มีตัวแกร่งดักขยายในบ่อดักขยายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและบันทึกสภาพบ่อเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและบ่อพักน้ำ ประจำในโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ</p> <p>5. ทำความสะอาด ชุดลอกบ่อหน่วงน้ำ Manhole และท่อระบายน้ำ ประจำในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง</p> <p>6. จัดให้มีพนักงานภาควิชาและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและ บริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่ถูกน้ำฝน ชะล้างสู่ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำภายในโครงการ</p> <p>7. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถ ระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพระบายน้ำได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>2.. ตรวจสอบการทำงานทำความสะอาด สะอาดและชุดลอกเศษ ตะกอนจากบ่อหน่วงน้ำ ท่อ ระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ ภายในโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนิน โครงการ</p> <p>3. ตรวจสอบสภาพบ่อหน่วงน้ำ บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ ภายในโครงการหากพบว่ามี การแตกร้าวหรือชำรุดต้อง^{รับแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่} โดยเร็ว ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินโครงการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุ โครงการ</p>

98/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 96)


99/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>จากการสำรวจระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2560 พบร้า ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการมีน้ำอยู่ภายในท่อ 0.5 เมตร จากระดับท้องท่อ เมื่อระบายน้ำออกจากโครงการจะทำให้ระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะเป็น C.801 เมตร จากระดับท้องท่อ ดังนั้น ห่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนลาดกระเบง จึงสามารถรับน้ำที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการได้</p> <p>จากการออกแบบแบบวางผังโครงข่ายการจัดการน้ำของกรมชลประทาน พบร้า แม้เขตคาดกระเบงจะเป็นพื้นที่รับน้ำจากทิศเหนือ แต่หากมีแนวคันกันน้ำเขตนอกทิศป้องกันน้ำเห็นอิฐบล็อกผ่านเข้ามาในพื้นที่เขตคาดกระเบง และมีการระบายน้ำออกสู่ทิศตะวันออกไทย และแม่น้ำเจ้าพระยาได้หากเกิดน้ำหลัก จึงทำให้บริเวณพื้นที่โครงการมีความปลอดภัยจากการเกิดน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ออกแบบมีแนวรั้วที่มีกำแพงกันดินพังตลอดแนวเขตพื้นที่โครงการดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 โดยส่วนที่เป็นกำแพงกันดินสูงเหนือระดับพื้นดินในโครงการ ขึ้นไปอีก 0.5 เมตร รวมเป็น 2 เมตร จากนั้นต่อด้วยแนวรั้วล็อคคอนกรีตของโครงการสูง 2.0 เมตร</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพ์ชูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 97)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>มูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการหากไม่มีการจัดการและจัดเก็บที่ดี จะเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแพร่กระจาย ของเชื้อโรคได้ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิดเหมาะสมกับมูลฝอยแต่ละชนิดปิด-เปิดสะดวก และแยกประเภทถังรองรับมูลฝอย รวมทั้งมีห้องพักมูลฝอยรวมที่แยก มูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจน ปลอดภัยต่อสุขภาพ ของผู้มาใช้บริการและผู้จัดเก็บรวมมูลฝอย มีรายละเอียดการ จัดภาชนะรองรับมูลฝอยในบริเวณต่างๆ ดังนี้</p> <p>1) ความสามารถในการรองรับมูลฝอยของห้องพักมูลฝอยรวม ภายในโรงเรมจะจัดภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ จากนั้นแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการอยู่ที่บริเวณขั้นต่ำในอาคาร (ภาพที่ 12) โดยจัดที่จอดรถ เก็บขยะมูลฝอยไว้ติดกับห้องพักมูลฝอยรวม ภายในห้องพักมูลฝอย รวมจะมีการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับรองรับมูลฝอยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (ภาพที่ 13)</p> <p>(1) ห้องพักมูลฝอยย่อยลายได้ (มูลฝอยเปียก) ขนาด 2.8x4.60 เมตร พื้นที่ 13 ตารางเมตร (ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร) ปริมาตรเก็บ กัก 15.6 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยย่อยลายได้เกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> ติดประกาศ/สติ๊กเกอร์ เพื่อขอความร่วมมือในการคัดแยกประเภท มูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณโถงลิฟต์ และห้องน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการของโรงแรมมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลด ปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด จัดให้มีแนวท่อระบายน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม เช้า ไปบัดดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยร้าว และรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม เมื่อรถเก็บขยะมูลฝอยเข้ามาเก็บขนจะได้ทำงานได้สะดวก และใช้ เวลาเก็บขนไม่นาน ติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณ ห้องพักมูลฝอยรวม จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บ ขยะมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ กำหนดคระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ภาชนะบรรจุ และรองรับมูลฝอยต้องแยกสีแต่ละประเภทให้ ชัดเจนและมีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ชัดเจน ด้วยคำว่า 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพของถัง รองรับมูลฝอยให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอย ตกค้างในถังรองรับ มูลฝอยที่จัดไว้ในแต่ละ บริเวณและในห้องพักมูล ฝอยรวมของโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ ตรวจสอบความสะอาด ของถังรองรับมูลฝอยใน แต่ละบริเวณ และห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการ ทุกครั้งหลังจากที่มีการ เก็บขยะเรียบร้อยแล้ว

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำ哈尔)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 98)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>ในโครงการทั้งหมด 4.061 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 3.84 เท่าของปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 4 วัน</p> <p>(2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 2.8×4.28 เมตร พื้นที่ 11.0 ตารางเมตร (ระดับเก็บกัก 1.2 เมตร) ปริมาตรเก็บกัก 13.20 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด 1.904 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 6.93 เท่าของปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 7 วัน</p> <p>(3) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 1.55×2.8 พื้นที่ 4.0 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.2 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 4.8 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด 0.19 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 25.26 เท่าของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 25 วัน</p> <p>(4) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาด 1.55×2.8 พื้นที่ 4.0 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.2 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 4.8 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด 0.19 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 25.26 เท่าของปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 25 วัน</p>	<p>“มูลฝอยย่อยสลายได้” “มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย”</p> <p>(2) ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถังพลาสติกสีดำที่มีความหนาแน่นกว่า ไม่ฉีกขาดง่าย</p> <p>(3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงหนาแนนและมีฝาปิดมิดชิด</p> <p>(4) จัดให้มีถังพลาสติกสีดำสำรองไว้ในถังมูลฝอยทุกดังที่วางไว้ในบริเวณต่างๆ ในโครงการ</p> <p>6.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย</p> <p>(1) เซียงกลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขั้นมูลฝอย และถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละชั้น เพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยกประเภท และจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(2) แยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (รีไซเคิล) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไวน้ำยังกับผู้รับซื้อ และลดปริมาณมูลฝอยที่กำจัด</p>	<p>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ</p>

101/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 99)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>จะเห็นว่าห้องพักมูลฝอยรวมที่จัดไว้รองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้ 3-25 วัน นาน朴กับรยะเวลาที่รถเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานลาดกระบังจะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปภายในพื้นที่โครงการทุกวัน ช่วงเวลาเก็บขยะ 05.00 น. ส่วนรถเก็บขยะมูลฝอยขันตรายจะเข้ามาเก็บขยะทุก 15 วัน หรือตามที่ร้องขอ (ห้องพักมูลฝอยอันตรายรองรับมูลฝอยได้นาน 25 วัน)</p> <p>2) ผลกระทบจากการที่เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ :เพื่อมให้รถเก็บขยะที่จะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการ กีดขวางบริเวณถนนสาธารณะ ที่ติดกับพื้นที่โครงการ จึงกำหนดให้รถเก็บขยะมูลฝอยเข้ามาจอดชั่วคราวในพื้นที่โครงการ ใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวม มีการติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาในการเก็บขยะมูลฝอยเพื่อให้ดูได้ชัดเจนในโครงการทราบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยอำนวยความสะดวกในการเก็บขยะมูลฝอยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเทศบาลบังเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณห้องพักมูลฝอยและที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว โดยจะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปให้กับโครงการทุกวัน ช่วงเวลา 05.00 น. เป็นช่วงเวลาที่การจราจรยังไม่คับคั่งและไม่ใช่ช่วงเร่งด่วน และมูลฝอยอันตรายทุก 7 วัน</p>	<p>(3) จัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดที่ร่วบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นมาอย่างท้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาประมาณ 12.00 -14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวหรือทำธุระส่วนตัวแล้ว หรือเช็คเอาท์ห้องพักแล้ว</p> <p>(4) ผู้ดูแลปักถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุเต็ม ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง</p> <p>(5) ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดห้องรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขยะมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนนำมาระบุประจำที่เดิม</p> <p>(6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถังรองรับมูลฝอยแต่ละแห่งทุกวัน</p> <p>6.3 การดำเนินมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(1) มูลฝอยที่อยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชาและมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอย ก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน สำหรับรถเข็นมูลฝอยให้ติดฉลาก “ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น”</p>	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 100)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>3) ความสามารถในการให้บริการเก็บขั้นมูลฝอยของหน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินโครงการมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 6.346 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อมีการคัดแยกมูลฝอย โดยนำมูลฝอยรีไซเคิลไปขายจะมีมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดเพียง 4.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน (6.346-1.904) โดยพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการเก็บขั้นมูลฝอยของสำนักงานเขตตลาดธระบัง ปัจจุบันมีจำนวนรถเก็บขั้นมูลฝอยรวมทั้งหมด 48 คัน โดยมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันประมาณ 280 ตัน/วัน โดยรถเก็บขั้นมูลฝอยที่เข้ามาเก็บขั้นบริเวณพื้นที่โครงการเป็นแบบดั้ง (มีเครื่องชนถ่านมูลฝอย) ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร รับน้ำหนักได้ไม่ได้น้อยกว่า 6,000 กิโลกรัม ความถี่ที่เข้ามาเก็บขั้นมูลฝอยในบริเวณพื้นที่โครงการทุกวัน ช่วงเวลา 05.00 น.</p> <p>จากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการคาดว่าจะเป็นภาระในการเก็บขั้นของสำนักงานเขตตลาดธระบังในระดับปานกลาง</p> <p>4) สุขลักษณะของผู้ทำงานที่จัดเก็บรวมมูลฝอยในโครงการ หากผู้จัดเก็บรวมมูลฝอยของโครงการไม่มีความรู้ในการดำเนินการหรือปฏิบัติตัวไม่ถูกสุขลักษณะในการทำงานเกี่ยวกับการ</p>	<p>(2) ดำเนินการสำรวจรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับเข็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน</p> <p>(3) เลือกเวลาในการดำเนินการตามที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ออกไปเที่ยว/ทำธุระข้างนอก หรือเช็คเอาท์ห้องพักแล้วเวลา 12.00-14.00 น.</p> <p>(4) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้นให้ผู้ทำงานที่เก็บขั้นสามถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ ผู้ทำงานที่ดังกล่าวต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานหน้าที่ต่อไปจำเป็นต้องสัมผัสประตู ราวบันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลท้าไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดด้านการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการพร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการมองเห็นขณะทำงาน</p> <p>(6) ติดป้ายระบุเวลาเก็บขั้นมูลฝอยและแจ้งแม่บ้านให้นำมูลฝอยมาพักรอให้สัมภาร์กับการเข้ามาเก็บขั้นของสำนักงานเขต</p>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 101)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>จัดเก็บมูลฝอยอาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้และอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อที่มาจากการรับประทานอาหารในโครงการหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรวมมูลฝอยได้จึงต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป</p> <p>5) ผลกระทบต้านน้ำเสียและกลืนจากมูลฝอยบริเวณห้องพักน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม จรวดรวมนำไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ส่วนน้ำเสียจากน้ำขยะมูลฝอยคาดว่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากมูลฝอยที่รวมรวมมาไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมถูกจรวดรวมใส่ในถุงพลาสติกสีดำ มัดปากถุงให้แน่นและห้องพักมูลฝอยมีลักษณะมิดชิด ดังนั้น ปัญหาการรั่วไหลของน้ำขยะมูลฝอยและกลืนรบกวนจากมูลฝอยจึงน้อยมาก โดยภายในห้องพักมูลฝอยรวมมีท่อระบายน้ำเสียต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม บำบัดจนน้ำทึบไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ดังนั้น ผลกระทบจากน้ำเสียบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ลดการรับเพื่อความสะอาดและรวดเร็วในการทำงาน</p> <p>6.4 ห้องพักมูลฝอยรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรับแจ้งให้สำนักงานเขตฯลดการรับเพิ่มขึ้น (2) หลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขยะแล้ว ให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง (3) หลังการเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความสะอาดภาชนะรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ (4) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศในห้องพักมูลฝอยเปียกที่มีอัตราตูด 50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น และเดินท่อไปยังบ่อตันเพื่อบาดโดยมี Contact time ไม่น้อยกว่า 64.8 วินาที <p>6.5 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) กำชับให้พนักงานเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพاهะนำโรค และกลืนจากมูลฝอยที่ตกค้าง (2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พินพยร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>(3) ต้องค่อยสังเกตด้วยว่า ภายนัช่องรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอย ระหว่างการเก็บขึ้นมีรอยร้าว/แตก หรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยน ภายนะใหม่หรือซ่อนไฟใช้งานได้ดังเดิมและภายนะทุกถังต้องปิด^{ฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย}</p> <p>(4) ในการบรรจุมูลฝอย บรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุถุง เพื่อความ สะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมีให้มีการเปิดปากถุงระหว่าง เส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด</p> <p>(5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขึ้nmูลฝอยต้องแต่งกายด้วย ชุดที่รักกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือ^{ยาง ผ้าปิดปาก และปิดมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน}</p> <p>(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน ต้องนำถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน^{และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือยางให้ทำความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ} โดยนำหัว 3 อย่างไปล้าง^{ด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั้งอาบน้ำทันที}</p>	
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	<p>1) ความสามารถในการจ่ายไฟของหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้า 2,780 KVA หรือประมาณ 2.78 MVA โดยได้รับบริการจากการ ไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง สถานีย่อยรัมเกล้า ซึ่งมี ความสามารถในการจ่ายไฟได้ 90 MVA และในปัจจุบันมี</p>	<p>1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการ ทุกประการ</p> <p>2. โครงการต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้ หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ</p> <p>3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ในบริเวณห้องพักและพื้นที่</p>	<p>1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ ดำเนินการแก้ไขทันที ด้านนี้ การตรวจวัดคือ สภาพการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั่นคง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 103)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	<p>ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 70 MVA จึงสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อีก 20 MVA จึงสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของโครงการ 2.78 MVA ได้อย่างเพียงพอ และในอนาคตมีแผนก่อสร้างสถานีย่อยสะพานสูง ขนาด 120 MVA โดยการไฟฟ้านครหลวง เขตสาดกระบงรับรองว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 1 ชุด ขนาด 1,400 KVA โดยจ่ายไฟฟ้าให้กับโถงลิฟต์ ห้องเครื่องปั๊ม ห้องระบบไฟฟ้าและห้องพัสดุ ล้านจุดรถใต้ดิน ห้องระบบสื่อสาร ห้องแม่บ้าน ร้านอาหาร ร้านค้า ห้องครัว โรงอาหารพนักงาน ห้องไฟฟ้าหลัก ห้องเครื่องปรับอากาศ โถงลิฟต์บริการ ห้องประชุม จัดสัมมนา บันไดหนีไฟ ห้องโทรศัพท์ ห้องพัก บันไดระบบบันไดน้ำเสีย น้ำใช้ และระบว่าไน้ ลิฟต์และบันไดเดื่อน ระบบทำความเย็น ฯลฯ เป็นต้น มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 1,269 KVA ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 1,400 KVA สามารถสำรองไฟฟ้าได้นานถึง 30 ชั่วโมง</p> <p>2) การออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงฯ การอนุรักษ์พลังงาน การดำเนินโครงการเป็นอาคารโรงเรม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเตียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร จึงต้องมีการอุ่นเย็นอาคาร</p>	<p>ส่วนกลางทั้งหมด เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าในโครงการ</p> <p>4. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>5. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคของอาคาร ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน</p> <p>6. ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้หอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>7. ปฏิบัติตามมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าในส่วนห้องพักมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปิด/เปิดไฟฟ้าภายในห้องพัก (Room Control Unit : RCU) ซึ่งจะใช้ Key Card ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในห้องพัก</p>	<p>ใช้งานหรือความชำรุดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้า รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดไฟชำรุดต้องรีบแก้ไข ซ่อม หรือเปลี่ยนแปลงทันที ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสอบ และดูแลระบบปรับอากาศด้วยการล้าง และทำความสะอาดห้องพัก ต่างๆ ทุก 6 เดือน และหมั่นตรวจสอบอยู่ห้องพัก ต่างๆ ทุก 6 เดือน และหมั่นตรวจสอบอยู่ร่วมที่ทำให้ความเสื่อมระบาดออกโดย</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิมพย์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 104)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	<p>เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารทางวิศวกรรมของโครงการได้ออกแบบค่าการถ่ายเท ความร้อนรวมของอาคารไว้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารใน ส่วนที่มีการปรับอากาศ (OTTV) เท่ากับ 27.44 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกินข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ การออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดไว้สำหรับอาคารโรงเรียน สถานพยาบาล อาคารชุด 30 วัตต์/ตารางเมตร - ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการ ปรับอากาศ (RTTV) เท่ากับ 4.91 วัตต์/ตารางเมตร ไม่เกินข้อ กำหนดในกฎกระทรวงฯ การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดไว้สำหรับอาคารโรงเรียน สถาน- พยาบาล อาคารชุด 10 วัตต์/ตารางเมตร - อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับส่องสว่างภายในอาคารของโครงการ กำหนดให้ใช้กำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ การออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 สำหรับอาคารโรงเรียน สถานพยาบาล อาคารชุด 		<p>ไม่จำเป็นทุกวันตลอด ระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุ โครงการ</p>

107/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 105)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	นอกจากนี้สถาปนิกได้ออกแบบอาคารโดยหันระเบียงห้องพักไปในแนวเหนือ-ใต้ เพื่อลดความร้อนจากแสงแดดที่จะส่องเข้าไปในห้องพัก กำหนดให้มีอัตราผ่านลมที่ต่ำกว่ามาตรฐาน สำหรับห้องพัก และใช้กระเจ้าและหลอดไฟฟ้าในอาคารเป็นหลอดประยุตพลังงาน LED เป็นหลัก ใช้เครื่องอากาศที่มีถุงประยุตไฟเบอร์ 5		
3.6 การจราจร	<p>1) การวิเคราะห์ปริมาณจราจรเข้า-ออกโครงการ</p> <p>1.1) ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดดำเนินโครงการ</p> <p>การวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดดำเนินโครงการ บริษัทที่ปรึกษา ได้นำข้อมูลจากรายงานการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรที่เสนอต่อสำนักจราจรและชนส่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้สำรวจปริมาณจราจรเข้า-ออกโครงการของโรงเรnamที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์ โลหะและวัสดุ กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ศูนย์ฯ จำนวน 3,562 คัน และในวันหยุดกรณีจัดกิจกรรมพิเศษ จำนวน 3,828 คัน</p>	<p>1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ 398 คัน ตามที่ออกแบบไว้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ภาพที่ 14 ถึงภาพที่ 16)</p> <p>2. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพื้นที่ที่จัดไว้เป็นที่จอดรถยนต์และทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ</p> <p>3. โครงการต้องห้ามมีการจอดรถยนต์บริเวณทางเข้าออกของรถยนต์จากพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถยนต์ และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าออกจากพื้นที่โครงการ</p> <p>4. โครงการต้องจัดทำป้ายและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในโครงการ ให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในพื้นที่โครงการมีความปลอดภัย</p>	<p>1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร และกล้องวงจรปิด บริเวณที่จอดรถ กันนน และทางเข้า-ออกทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบลัญลักษณ์จราจร เช่น เครื่องหมายช่องจราจร ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-และทางออกโครงการ โดยตั้งนีตรวจวัด คือ สภาพการใช้งาน</p>

108/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>1.2) การคาดการณ์ความต้องการพื้นที่จอดรถสำหรับโครงการ จากจำนวนความต้องการที่จอดรถจากแบบรายละเอียดก่อสร้าง ของโครงการ ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถ 398 คัน และ¹ จากการคาดการณ์ที่จอดรถสูงสุดของห้องโถงการ พบว่า วัน² ธรรมดา มีจำนวน 315 คัน และในช่วงวันหยุดมีจำนวน 344 คัน ซึ่ง³ ถือได้ว่ามีการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอต่อความ ต้องการ แต่หากในวันที่มีการมีการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event) พบว่า วันธรรมดา (กรณีจัดงานกิจกรรมพิเศษ) มีจำนวน 325 คัน⁴ และในวันหยุด (กรณีจัดงานกิจกรรมพิเศษ) มีจำนวน 340 คัน (เป็น⁵ การคาดการณ์ในกรณีที่มีการจัดงานพร้อมกันหมุดทั้ง Ballroom และทุกห้องประชุม ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก) ซึ่งก็ยัง⁶ เพียงพอ กับจำนวนที่จอดรถที่เตรียมไว้ แต่ความมีการจัดรถรับ-ส่ง⁷ ระหว่างโครงการกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) สถานีลาดกระบัง เพื่อลดปริมาณจราจรที่อาจเกิดขึ้นได้⁸ ไม่นักก็น้อย อีกทั้งควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้ค่อยช่วยจัดการจราจร⁹ เพื่อลดปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกในการจราจรได้¹⁰ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการมีการจัดงานกิจกรรม พิเศษ เนื่องจากจะเป็นช่วงที่มีการจราจรเข้า-ออกโครงการค่อนข้างสูง</p>	<p>5. โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่ค่อยควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้าออกรถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด¹¹ และตัดรถและจราจรจากการเลี้ยวเข้าออกรถยนต์โดยเฉพาะใน¹² เวลาเร่งด่วนเข้ายืน</p> <p>6. โครงการต้องบริหารจัดการจราจรภายในให้สะดวก ไม่ให้มี¹³ ผลกระทบจากการจราจรภายในและต่อถนนโดยรอบโครงการฯ¹⁴ หากตำแหน่งทางเข้าออกรถยนต์ของโครงการทำให้เกิดผลกระทบ¹⁵ ต่อการจราจร สำนักจราจรและขนส่งสามารถให้โครงการแก้ไข¹⁶ ปรับปรุงหรือให้โครงการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ด้านการจราจร¹⁷ ต่างๆ ในถนนหน้าโครงการได้ตลอดเวลา โดยโครงการต้องเป็นผู้¹⁸ ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองทั้งหมด</p> <p>7. ต้องจัดทำลูกศรทางเข้าออกรถยนต์จากพื้นที่โครงการอย่างเด่นชัด¹⁹ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่²⁰ ยานพาหนะที่จะเข้าสู่โครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>8. ต้องจัดเตรียมกระจกบานบาน (Convex Mirror) บริเวณจุดลับสายตา²¹ เพื่อเพิ่มทักษะสังสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ในโครงการ</p> <p>9. โครงการต้องจัดทำเส้นชาร์ลอตความเร็วและป้ายเตือนคันชาร์ลอ²² ความเร็ว บริเวณก่อนถึงทางแยกภายในโครงการ</p>	<p>หรือการนำร่อง โดยตรวจสอบ²³ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา²⁴ เปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี²⁵ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด²⁶ รับผิดชอบตลอดอายุ²⁷ โครงการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิพัฒร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 107)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>2) การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรจากการดำเนินโครงการ สภาพการจราจรทั้งกรณีที่ไม่มีโครงการและมีโครงการนั้นมี สภาพที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งสภาพการจราจรของวันธรรมดานี้มี สภาพการจราจรที่หนาแน่นมากกว่าวันหยุด และในช่วงเวลา เร่งด่วนยังมีสภาพการจราจรที่หนาแน่นมากกว่าในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า ตั้งนั้น ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่มีความหนาแน่นที่สุด คือ บนถนนลาดกระเบง (หน้าโครงการ) ที่บริเวณจุดกลับรถหน้า โครงการ (ไม่มีสัญญาณไฟจราจร) ผลกระทบวิเคราะห์ที่ทางแยกใน ช่วงเวลาเร่งด่วนยังของวันธรรมดा (ในปี พ.ศ.2562) กรณีที่ไม่มี โครงการมีความล่าช้าที่เกิดขึ้น 46.3 วินาที/คัน ระดับการให้บริการ เป็น E แต่เมื่อมีโครงการจะมีความล่าช้าที่เกิดขึ้น 57.4 วินาที/คัน ระดับการให้บริการเป็น F และหากมีการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event) จะมีความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็น 58.9 วินาที/คัน ระดับการ ให้บริการเป็น F โดยผลการวิเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยบนช่วงถนนใน ช่วงเวลาเร่งด่วนยังของวันธรรมดा (ในปี พ.ศ.2562) กรณีที่ไม่มี โครงการและมีโครงการ และหากมีการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event) จะมีความเร็วเฉลี่ยบนช่วงถนนที่เท่ากันคือ 48 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระดับการให้บริการเป็น B</p>	<p>10. โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับรับจ้างสาธารณะเข้ามา รับส่งไม่น้อยกว่า 4 คัน ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้ ลดคล้องกับการจัดจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยให้ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้าง สาธารณะให้เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>11. โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ สำหรับพนักงานหรือผู้มาติดต่อไม่น้อยกว่า 22 คัน</p> <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจำบริเวณทางเข้า และทางออก โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้ บริการ รวมถึงคนพิการฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และพยายามให้สัญญาณ ภัยที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ ลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจร</p> <p>13. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่ เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ</p> <p>14. ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจน และจัดให้มีลูกคระแสลง ที่พื้นที่ทางการเดินรถในโครงการ และมีสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางเป็น เส้นทวยเหลืองบริเวณที่ว่างด้านข้างของที่จอดคนพิการฯ กว้าง 1.00 เมตร ลดความยาวของที่จอดคนพิการฯ เพื่อลดปัญหา การจอดรถกีดขวางเส้นทางจราจร</p>	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>หัวข้อผลที่ได้จากการวิเคราะห์ พบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น จากโครงการมีจำนวนไม่มากนัก ทำให้โครงการนี้มีผลกระทบทางด้านการจราจรน้อย แต่ในกรณีที่มีการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event) นั้นอาจมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางด้านการจราจรบ้างในบริเวณจุดกลับรถหน้าโครงการ จึงอาจส่งผลกระทบบ้างในอนาคต แต่เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการนั้นมีระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย และไม่ไกลจากโครงการมากนัก ทั้งรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) สถานีล่าดกระบัง และรถชนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ที่จะช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรที่จะเข้ามายังโครงการได้ ในระดับหนึ่ง ประกอบกับการจัดงานกิจกรรมพิเศษ (Event) จะมีการจัดงานเป็นบางครั้งคราว ซึ่งในกรณีดังกล่าวทางโครงการอาจจัดเจ้าหน้าที่สำรวจมาโดยอันวายความสะดวกเพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาราจารจากโครงการ</p> <p>3) ความสอดคล้องของขนาดที่จอดรถกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายที่ 41 (พ.ศ. 2537) ข้อ 2 และตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 86 โครงการจัดที่จอดรถไว้ชั้น G ชั้นที่ 1 และในชั้นเดิน (2 ชั้น) โดยจัดให้มีถนนกว้าง 6 เมตรรอบอาคาร และสามารถจอดรถได้</p>	<p>15. ให้ติดตั้งป้ายบอกทางเข้าออกโครงการ ป้ายที่จอดรถคนพิการฯ ป้ายที่จอดรถ ป้ายทางขึ้นที่จอดรถชั้น 1-ลงที่จอดรถชั้นเดิน ป้าย Drop Off กระจกโค้ง ป้ายบอกเลี้ยวซ้าย-ขวา และป้ายหยุดรถ แต่ละบริเวณในโครงการให้ชัดเจน (ภาพที่ 17)</p> <p>16. บริเงินภายในและภายนอกโครงการ พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาราจารภายในและภายนอกโครงการ และยินยอมให้กรุงเทพมหานครต่อเชื่อมสัญญาณเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>17. จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ และป้ายบอกทางเข้าและทางออกโครงการ</p> <p>18. รถที่วิ่งเข้ามาในโครงการ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากการถ่ายน้ำ</p> <p>19. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” “ห้ามสตาร์ทรถทึบไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์</p> <p>20. จัดให้มีรถบริการของโรงแรมอยู่รับส่งลูกค้าจากสนามบิน หรือจุดจอดรถสาธารณะต่างๆ สำหรับบริการลูกค้าที่ไม่นำรถส่วนตัวมาด้วย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการให้บริการ</p>	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพ์มูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 109)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>บริเวณขั้นจอดรถใต้ดิน และชั้น 1 จัดการจราจรโดยเดินรถทิศทางเดียว โดยจัดที่จอดรถ มีขนาด 2.4×5.0 เมตร ตั้งจากกับทางเดินรถ กว้าง 6 เมตร ยกเว้นที่จอดรถบัสที่ขนาดกับทางเดินรถ ความกว้าง 6 เมตร ดังนั้น ขนาดที่จอดรถ และการจัดระบบจราจรภายในโครงการจึงสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 90 โครงการจัดให้มีที่จอดรถ 398 คัน (มากกว่า 15 คัน) โดยทางเข้า-ออกโครงการมี 2 แห่ง ความกว้างแห่งละ 6 เมตร แต่ละช่องทางเข้า-ออก เดินรถสองทิศทางสวนกัน เชื่อมต่อกับถนนลาดกระเบื้อง ความกว้าง 30 เมตร 4) ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถยนต์ในโครงการ หากประเมินตามกิจกรรม โครงการต้องจัดที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 395 คัน ($76+51+52+10+176$) ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ของอาคารขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีที่จอดรถอย่างน้อย 396 คัน โดยได้จัดที่จอดรถยนต์ในโครงการ จำนวน 398 คัน ซึ่งมีความเพียงพอตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และจำนวนที่จอดรถที่โครงการจัดไว้คิดเป็นร้อยละ 101% ของเกณฑ์</p>	<p>21. กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการค่อยๆตรวจสอบรถยนต์ที่ผ่านเข้ามาในโครงการ หากรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซเชียลต้องแจ้งบอกรับการถ่ายตัวไปจอดไว้นอกอาคาร บริเวณที่จัดไว้ และห้ามมิให้มีการนำรถยนต์ที่ใช้แก๊สไปจอดในชั้นจอดรถได้ดิน</p> <p>22. ติดป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้แก๊สเข้าจอดบริเวณชั้นใต้ดิน ไว้บริเวณก่อนทางเข้า-ออกถนนจอดรถชั้นใต้ดิน (ดูภาพที่ 16)</p>	

112/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช้ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยุร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. อ.ส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	ของจำนวนห้องพักในโครงการ 617 ห้อง หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.5 ห้องต่อที่จอดรถ 1 คัน ทั้งนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบจำนวนที่จอดรถของโครงการโรงแรม NOVOTEL BANGKOK SUVARNABHUMI (โนโวเทล แบงคอก สุวรรณภูมิ) โดยตั้งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิ บนพื้นที่ 17.5 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร เชื่อมต่อกัน พื้นที่ใช้สอย 64,052 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักให้บริการ 612 ห้อง จัดที่จอดรถไว้จำนวนทั้งสิ้น 249 คัน (คิดเป็นสัดส่วนจำนวนห้องพักต่อที่จอดรถ เท่ากับ 2.5 ห้องต่อที่จอดรถ 1 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.68 ของจำนวนห้องพัก จะเห็นว่าที่จอดรถของโครงการมีสัดส่วนที่มากกว่า จึงคาดว่าที่จอดรถที่จัดไว้จะมีความเพียงพอ		
3.7 การสื่อสาร	การดำเนินโครงการประกอบด้วย อาคารสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ความสูง 22.90 เมตร อาจทำให้เกิดสัญญาณที่ทำให้เกิดภาพซ้อนกับบ้านและอาคารข้างเคียงของโครงการในรัศมี 60 เมตร จากการสำรวจจากสนามพบว่า พื้นที่โดยรอบเป็นที่ว่าง ถนน คลอง บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น และอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น ของบริษัท แดกชิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ จากอาคารของโครงการประมาณ 60 เมตร ทั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือ คุณภาพของเสาอากาศรับ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อรายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินการทุกวัน โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การสื่อสาร (ต่อ)	สัญญาณและการติดตั้ง เช่น การปรับทิศทางของเสาอากาศให้สามารถรับสัญญาณได้มากที่สุดและหลีกเลี่ยงการติดตั้งเสาสัญญาณติดกับบริเวณถนน ดังนี้ ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	3. ในกรณีที่โครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อเข้าไปตรวจสอบ และช่วยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภัยในช่วง ก่อสร้างจนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 4. แก้ไขและลดผลกระทบเมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรศัพท์ ดังนี้ 4.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 4.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายนอกอาคารมีเพียง 1 จุด พิจารณาติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 4.3 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายนอกอาคารมีมากกว่า 1 จุด พิจารณาติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1) ความสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จากตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในที่ดินประเภท ย.5-22 เป็นที่คืน	1. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ที่ดินขัดแย้งกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ไม่มีการก่อสร้างและเพิ่มความสูงของอาคารเพิ่มเติมในโครงการ นอกเหนือจากแผงผังบริเวณโครงการที่ได้ออกแบบไว้โดยไม่ขัดต่อ ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การปลูกต้นไม้ในโครงการ ต้องเป็นไปตามแบบภูมิ-สถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้โดย ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิยอมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 112)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ การขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมือง ขึ้นใน ประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด 32 ประเภท ทั้งนี้การดำเนินโครงการเป็นอาคารสาธารณะ ประเภท โรงแรม จำนวนห้องพัก 617 ห้อง ติดถนนลาดกระเบื้องซึ่งมีความ กว้าง 30 เมตร ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อกับถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) เขต ประเวศจนถึงแยกกิงก้า (จุดเชื่อมต่อระหว่างถนนกิงก้า) และ¹ ถนนลาดกระเบื้อง) ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินที่เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อ ข้อกำหนดของที่ดินประเภทนี้ โดยมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารทั้งหมด ต่อพื้นที่โครงการ เท่ากับ 2.94:1 ซึ่ง ไม่เกิน 4:1 และมีอัตราส่วน ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 14.29 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่โครงการร้อยละ 41.96 ซึ่งไม่ ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของที่ว่างปราศจากสิ่งปลดล็อกอาคารตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ไม่ต่ำกวาร้อยละ 10) และมี พื้นที่น้ำซึ่งผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ 2,739.51 ตารางเมตร คิดเป็น ร้อยละ 62.53 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ไม่น้อยกวาร้อยละห้าสิบของที่ว่างตามผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ที่โครงการต้องจัดพื้นที่ว่างประมาณ</p>	<p>3. ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คงอยู่ ตลอดอายุโครงการ</p> <p>4. ลดลดแนวที่ดินของโครงการด้านทิศใต้ที่ติดถนนลาดกระเบื้อง จัดให้ มีถนนกว้าง 6 เมตร รอบแนวอาคาร มีที่ว่างห่างจากแนว เขตทางไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยด้านหน้าโครงการจัดให้มีแนวรั้ว พร้อมแนวปลูกต้นไม้และไม้พุ่มตลอดแนวรั้ว ความกว้าง 1 เมตร</p> <p>5. แนวเขตที่ดินของโครงการด้านทิศเหนือจัดให้มีพื้นที่สีเขียวป่าลึก² ต้นไม้ความกว้าง 1-2 เมตร ขนาดแนวเขตที่ดินลดแนวที่ดินคลองประเวศบูริรัมย์</p> <p>5. วางผังอาคาร และดูแลสภาพอาคารตามที่ได้รับความเห็นชอบใน รายงานฯ (ภาพที่ 18)</p>	<p>หากพบว่าต้นไม้ตายต้อง¹ ปลูกทดแทนทันที ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุ โครงการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 113)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>4,380.975 ตารางเมตร) ดังนี้ การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ขัดกับ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556</p> <p><u>ที่ ๑๕ ประเภท คล.๒ บริเวณ ล.๒-๓๔</u> ที่กำหนดให้เป็นที่โล่งเพื่อการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนลาดกระเบang โดยให้มีที่ว่าง ห่างจากแนวเขตทางไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันไม้ เว้นแต่เป็น การก่อสร้างรั้ว กำแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคารหรือสถาน ประท居ส์ ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการ กําชและทางเข้า-ออกของอาคารหรือทางเข้า-ออกของรถ</p> <p>ที่ดินของโครงการติดถนนลาดกระเบang จัดให้มีถนนกว้าง 6 เมตร รอบแนวอาคาร และจัดให้มีที่ว่างห่างจากแนวเขตทางไม่น้อย กว่า 2 เมตร โดยด้านหน้าโครงการจัดให้มีแนวรั้วตลอดแนวพร้อม แนวป补贴ตันไม้ตลอดแนวรั้ว</p> <p>ที่ ๑๖ ประเภท ล.๓ บริเวณ ล.๓-๒๒ เป็นที่โล่งเพื่อการรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมคลองประเวศบูรีรัมย์ ซึ่งกำหนดให้ ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้มีที่ว่างเพื่อปักต้นไม้ตามแนวนานกับริมแม่น้ำสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป ในที่ที่ว่างเพื่อปักต้นไม้ตามแนวหางานกูริมน้ำดัง</p>		

116/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 114)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>น้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค เชื่อม รั้ว หรือกำแพง พื้นที่โครงการติดคลองประเวศบูรณะด้านทิศเหนือ โดยมีพื้นที่โดยมีพื้นที่ว่างริมคลอง (ชานคลอง) และเชื่อมกันดินริมลำน้ำในคลองประเวศบูรณะคั่นไว้ระหว่างพื้นที่โครงการและคลองดังกล่าวโดยแนวเขตที่ดินของโครงการด้านทิศเหนือจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดแนวเขตที่ดินตลอดแนว</p> <p>2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช) ทั้งสองฝั่ง ในท้องที่แขวงสวนหลวง แขวงประเวศ และแขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535</p> <p>กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้าง ห้องแคา ตึกแคา อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์การค้า คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือตัดแปลงอาคารใดให้เป็นอาคารดังกล่าว ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตถนนทั้งสองฝั่งของถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ตั้งแต่ถนนศรีนครินทร์ไปทางทิศตะวันออกจนถึงถนนร่มเกล้า</p> <p>แนวทางขอใช้ประโยชน์มีรายละเอียดดังนี้</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนเตอร์เน็ตแลน จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พินพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 115)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>15 เมตร ตลอดแนว จึงไม่ขัดกับข้อบัญญัติข้างต้น</p> <p>3) กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่เขตเทศบาลบัง เชตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ อำเภอบางพลี กับอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ พ.ศ. 2547</p> <p>พื้นที่โครงการอยู่บริเวณที่ 3 ประกอบกับอาคารโรงเรียนของ โครงการเป็นอาคาร 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีความสูง 22.90 เมตร (ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับสูงสุด) จึงไม่เกิน 23 เมตร จึงไม่ขัดกับข้อกำหนด</p> <p>4) ความสอดคล้องกับเขตปลดภัยทางเดินอากาศ</p> <p>จากการตรวจสอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนด เขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเขตปลดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 26ง. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 พบร่วม พื้นที่ในเขต เทศบาลบัง ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตปลดภัยในการเดินอากาศดังกล่าว</p> <p>จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการโดยสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ กพท 17/8161 ลงวันที่</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 116)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>20 กันยายน 2560 พบร่วมกับผู้ที่ดินในเขตป่าสงวนน้ำตก จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อยู่ในเขตป่าสงวนน้ำตก จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในบริเวณใกล้เคียงมีการก่อสร้างบ้านเรือนและถนนหลายแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ</p> <p>ผลกระทบจากการก่อสร้างบ้านเรือนและถนนในบริเวณโดยรอบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงสภาพดินและน้ำดิน ทำให้เกิดภาวะดินทรุดตื้น ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมและดินโคลนหล่นลงมา การลดลงของความชื้นในดิน ทำให้ต้นไม้และพืชต้องเสียหาย การสูญเสียพืชพันธุ์ท้องถิ่น ทำให้ระบบนิเวศเสียหาย การเพิ่มปริมาณเสียงและควันในบริเวณโดยรอบ <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำแผนที่แสดงผลกระทบและจัดทำมาตรการป้องกัน การสำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและเตรียมพร้อมในการรับมือ การสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนดำเนินการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากริมแม่น้ำ 		

119/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 117)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>อุบากาศก่อเมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของปริมาณน้ำสำรองใช้ดังนั้น การประปา จึงสามารถจ่ายน้ำได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน</p> <p>(2) การบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการจ่ายน้ำ การบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิด Extended Aeration Activated Sludge เมื่อผ่านการบำบัดแล้วน้ำทึ้งจะมีค่า BOD₅ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากอาคารประปา ก. จากนั้นจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนลาดกระเบื้อง ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>(3) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม มีน้ำส่วนเกินในช่วงฝนตกที่ต้องห่วง 511.30 อุบากาศก่อเมตร ใช้วิธีการห่วงน้ำด้วยบ่อห่วงน้ำและท่อระบายน้ำ มีปริมาตรรองรับรวม 558.50 อุบากาศก่อเมตร เพียงพอ กับปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องห่วง</p> <p>(4) การจัดการมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตรายได้รับบริการจากสถานีก่อสร้างเขตเทศบาล ซึ่งรับรองว่าสามารถจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่โครงการได้</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำสำราญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>(5) การให้บริการไฟฟ้า โครงการรับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตตลาดgrade b สถานีย่อยร่มเกล้า สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 90 MVA ประชาชนในพื้นที่ต้องการใช้ไฟฟ้า 70 MVA จึงมีความสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มได้อีกเท่ากับ 20 MVA ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการ 2,780 KVA หรือ 2.78 MVA โดยการไฟฟ้าฯ รับรองว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้โครงการได้เพียงพอ</p> <p>(6) การคมนาคม และการจราจร จากการประเมินบริมาณ จากรายงานโครงการต่อสภาพความคล่องตัวของการจราจรบนถนน ที่เกี่ยวข้อง คือ ถนนลาดกระเบง พบร้า สภาพความคล่องตัวของ การจราจรเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ผลกระทบด้านการจราจรต่อ ถนนที่เกี่ยวข้องจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	<p>4.1 สังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>1) ประชากร ที่ตั้งโครงการอยู่ในแขวงลาดกระเบง เขตตลาดกระเบง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีประชากร 172,564 คน จำนวนบ้าน 88,512 หลัง ตามข้อมูลของสำนักงานเขตตลาดกระเบงมีชุมชน 63 ชุมชน ส่วนในแขวงลาดกระเบงมี 13 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนห้องพระ-ท่านเดิม ชุมชนหมู่บ้านเคนเนนนคร 2 ชุมชนบัดสังฆารามชัชวาลี ชุมชนรัตน์</p>	<p>1. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อน จากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ผู้จัดการโรงรวมติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทันที</p>	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>พัฒนา ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนมิตรปลูกศรทศา ชุมชนซอยธรรมบุญ ชุมชนหลังวัดล้านบุญ ชุมชนหมู่บ้านล้านบุญ ชุมชนหมู่บ้านสมนึก ชุมชนเด็ดคลานา ชุมชนทวีปัญญารักษ์ และชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา</p> <p>การดำเนินกิจการของโครงการซึ่งเป็นโรงเรงาน ผื้อเปิดดำเนินการจะมีผู้เข้ามาใช้บริการและพนักงานในโครงการ 2,234 คน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักในโรงเรงานมีการจับจ่ายใช้สอยและการดำเนินกิจการของโครงการเป็นโรงเรงานต้องจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ทำให้เขตตลาดgrade b สามารถได้รับภาษีบำรุงท้องจากการดำเนินกิจการ เป็นผลประโยชน์ต่อเขตตลาดgrade b ในการให้บริการต่อประชาชนในท้องถิ่น</p> <p>2) เศรษฐกิจ</p> <p>2.1) การประกอบอาชีพและจ้างงานในท้องถิ่น</p> <p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ริมถนนลาดกระเบง แขวงลาดกระเบง เขตลาดกระเบง กรุงเทพมหานคร การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวและอื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างรองลงมาได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวและอื่นๆ จากการสำรวจครัวเรือนบริเวณพื้นที่โครงการ อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่รัศมี 100-500 เมตร จากพื้นที่โครงการ ที่อยู่ในพื้นที่</p>	<p>ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ผู้จัดการโรงเรงานติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร เกี่ยวกับวิธีการ และช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจากโครงการ</p> <p>3. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากกรรมการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการ โดยให้โครงการกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่ระบบประกันภัย ดังภาพที่ 19</p> <p>4. บันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขอโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนพร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>5. ประสานงานกับสถานีตำรวจนิพัทธ์เพื่อตั้งสายตรวจบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนิพัทธ์ได้เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการอยู่เสมอ</p> <p>6. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินโครงการ ให้ศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 120)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 47.3) รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้าง/พนักงาน (ร้อยละ 27.9) และอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 17) ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28.50) มีรายได้ 30,000-50,000 บาท รองลงมา (ร้อยละ 20.6) มีรายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน</p> <p>สำหรับกลุ่มตัวอย่างในรัศมี 500 เมตรขึ้นไปถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 42.7) รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้าง/พนักงาน (ร้อยละ 27.7) และอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 19.7) ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.90) มีรายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน รองลงมา (ร้อยละ 19.7) มีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน สำหรับการจ้างงานในบริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในด้านพาณิชยกรรมและบริการ โดยพนักงานและลูกจ้างในสถานประกอบการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี เมื่อจากการดำเนินโครงการเป็นโรงเรือน ซึ่งจะมีการจ้างงานพนักงานและลูกจ้างเข้ามาทำงานในโครงการไม่น้อยกว่า 500 คน จึงเกิดการจ้างงานในพื้นที่ จึงเป็นโอกาสของผู้คนในห้องถินที่มีความรู้ความสามารถด้านงานที่กำหนด ประมาณ 500 คน ทำให้คนในพื้นที่มีงานทำและรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลดีต่อสภาพการทำงานในห้องถิน</p>	<p>โครงการตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ</p> <p>7. ประสานกับชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ร่วมกัน</p> <p>8. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่омิให้ส่งผลกระทบต่อบุคคล</p>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

123/232

มีนาคม 2561.....

(นายวีเยียร์ ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 121)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>2.2) การค้าขายในห้องถิน</p> <p>เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงเป็นย่านชานเมือง ส่วนใหญ่เป็นการค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการยังไม่มีร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร เนื่องจากพื้นที่โดยรอบ ส่วนใหญ่มีบ้านพักอาศัยหนาแน่นน้อย แต่มี Paseo Mall ด้านทิศใต้ ของโครงการ (ตั้งจากเขตถนนลาดกระเบื้อง) ที่สามารถเข้าไปช้อปสินค้า อุปโภคบริโภคได้ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ และผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักหรือมาใช้บริการภายนอกโครงการเป็นกลุ่มน้อย มีรายได้ปานกลางถึงสูง มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่ซื้อจากห้างสรรพสินค้า โดยตัดจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ เป็น Paseo Mall ซึ่งจะได้รับผลกระทบด้านดีจากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในโครงการ เป็นต้น แต่ เนื่องจากปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการและใกล้เคียงยังไม่มี ร้านสะดวกซื้อ แต่มีโครงการอาจนำร้านสะดวกซื้อเข้ามาใน บริเวณใกล้เคียง ทำให้ผู้มาใช้บริการในโครงการสามารถเข้าไปช้อป สินค้าได้อย่างสะดวก การดำเนินโครงการจึงส่งผลดีต่อการค้าของ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง</p>		

124/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 122)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>3) ประเมิน และวัฒนธรรม</p> <p>ประชาชนในเขตตลาดกรีบังนับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือนับถือศาสนาอิสลาม และคริสต์ จากผลการสำรวจโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ พบว่า ประชากรในพื้นที่รัศมี 100-500 เมตร จากพื้นที่โครงการนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) ส่วนในรัศมี 500-1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 88.7) รองลงมาคือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 11.3) ในพื้นที่ศึกษาไม่มีกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ไม่มีกิจกรรมการจัด ขบวนแห่ หรือใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนของโครงการ จะมีบักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการแบบไม่ถาวรสั่งมักไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น ดังนั้นการดำเนินโครงการโรงเรียนจึงส่งผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อด้านประเพณี และวัฒนธรรม ในระดับต่ำ</p> <p>4) วิถีการดำเนินชีวิต</p> <p>4.1) การพักอาศัย</p> <p>ลักษณะการดำเนินโครงการเป็นโรงเรียม มีพนักงานเข้ามาทำงานใน โครงการประมาณ 500 คน ซึ่งทำงานเป็นกะเพื่อให้บริการแก่แขกที่มา ใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงอาจมีวิถีชีวิตต่างจากประชาชน โดยรอบที่ส่วนใหญ่ออกไปทำงานในเวลาเช้า-กลางบ่ายที่พักในช่วงเย็น</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 123)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>ถึงค่า และในวันหยุดอาจเลือกการพักผ่อนหย่อนใจในการเดินช้อปสินค้า ในห้างสรรพสินค้า ส่วนนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการภายในโครงการ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ในภาพรวม ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของทุกชนในระดับปานกลาง</p> <p>4.2) ความสะดวกในการสัญจร</p> <p>นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ประสงค์จะ เข้ามาพักในโครงการส่วนใหญ่จะใช้รถบริการสาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถทัวร์ หรือมีรถของโครงการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่นิยมน้ำรถยกต์ ส่วนตัวมาด้วย จึงมีผลต่อปริมาณรถยกต์ที่เกิดขึ้นในโครงการจำนวนไม่นัก แต่โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถ 398 คัน (เป็นที่จอดรถบัส 3 คัน) เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้เข้ามาใช้บริการและพนักงานของโครงการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้รถบริการสาธารณะทางโรงแรมมีบริการเรียกรถแท็กซี่ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย จึงส่งผลกระทบด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ในระดับปานกลาง</p> <p>4.3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>ทางโครงการจะจัดให้มีการลงทุนเปลี่ยนและขอยกบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เข้ามาพักค้างอีกทั้งภายในโครงการมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูง บริเวณ��ขันต่างๆ ของ</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำราญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 124)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	โรงเรม พื้นที่ภายนอกโดยรอบอาคาร ทางเข้า-ออกโครงการ ติดตั้ง กัลองโทรทัศน์วงจรปิด ตามจุดต่างๆ จึงทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อ ผู้เข้ามาพักหรือใช้บริการและประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ		
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ	<p>1) การรับบริการด้านสาธารณสุข</p> <p>เนื่องจากการดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นโรงเรม กิจกรรมที่มี ความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเกิดกับ แม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย และพนักงานที่ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานมากที่สุดจากการ สัมผัสทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน บุคคลรวมไปถึงเครื่องเสื้อผ้าที่ดูดซึมน้ำมัน เช่น เสื้อคลุม หมวก รองเท้า ฯลฯ ที่ดูดซึมน้ำมันได้ อาจส่งผลให้เกิดเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในสิ่งแวดล้อมที่ชื้นชื้น รวมถึงเชื้อไวรัส เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศและสัมผัสร่วมกับเชื้อรา ฯลฯ</p> <p>นอกจากนี้ โครงการใช้ระบบปรับอากาศแบบระบบทำความเย็น ส่วนกลาง (Central Air) ซึ่งมีหอทำความเย็น Cooling Tower Plant ซึ่งมีโอกาสเกิดเชื้อสิริโอล์ด่า ที่ทำให้เกิดโรคลิเรียนแนร์ (Legionnaires, disease) เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียอย่าง เดียวพัฒนาระบบทดลองทางเดินหายใจส่วนล่าง เกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการหล่อเย็น เช่น ไนโตรเจน ไนโตรเจนไนท์ ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง แพ้อาหาร หรือภาวะทางเดินหายใจลำบาก แก้ไขด้วยการติดตั้งกรองอากาศที่ดี ทำความสะอาดห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอ และจัดการน้ำเสียอย่างถูกต้อง</p>	<p>1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า ต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณดังร่องรับ มูลฝอยแต่ละจุด ห้องพักมูลฝอยรวม ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบ ระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของ แมลงและสัตว์นำโรค</p> <p>3. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลเพื่อคอยให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการที่อาจมี การเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมรถน้ำส่งผู้บาดเจ็บไป โรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน</p> <p>4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ และจัดเก็บมูลฝอยแต่ละ ประเภทแก่เจ้าหน้าที่/แม่บ้านที่ทำหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย</p> <p>5. กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย แม่บ้านเก็บขยะ มูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อ คลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุก ครั้งที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>- กำหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อสิริ- โอล์ด่าจากระบบปรับ อากาศของโครงการ ดังนี้</p> <p>1. เก็บตัวอย่างน้ำและการ ตรวจสอบเฝ้าระวังทางดุล- ชีวิทยาในหนองเย็น</p> <p>2. ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ ตรวจวิเคราะห์เชื้อสิริ- โอล์ด่า ต้องได้รับการ รับรองจากกรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์</p> <p>3. กำหนดให้โครงการต้อง จัดส่งรายงานผลการ ตรวจสอบให้นายงานที่</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์ในชั้นanel จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 125)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>เอกสารของน้ำที่มีเชื้อสิจิโอนเคลปนเปื้อนเข้าไป ซึ่งเชื้อนี้เจริญเติบโตได้ดีในหอพิ้งเย็นที่ไม่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง โดยลักษณะทางคลินิกและระบบวิทยาเป็น 2 แบบ คือ แบบปอด อักเสบรุนแรง เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires' disease) และแบบที่มีลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่เรียกไข้ป้อนตีแยก หรือปอนเตียก (Pontiac fever) เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยมีปัจจัยที่ทำให้น้ำเกิดการแตกกระจายเป็นละอองจนมีขนาดเล็ก จะจับตัวกันเป็นอนุภาค (aerosol) ส่องคลายในบรรยากาศจนกระทั่งมนุษย์สุด ตามเข้าไปโดยการหายใจ แหล่งที่เป็นตัวเผยแพร่เชื้อสิจิโอนเคลในน้ำ คือ ฝอยละอองน้ำ ซึ่งเกิดจากแหล่งสำคัญ เช่น แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ หอพิ้งเย็น (Cooling tower) หรือหอระบายความร้อนของแอร์รูวน ถ้าดรอลงน้ำจากเครื่องปรับอากาศ (Water tray) เครื่องทำน้ำร้อน หรือถังเก็บน้ำ ทำความร้อน (Water heater tanks) หรือระบบน้ำร้อนก๊อกน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ ถังเก็บน้ำสำรอง (Storage tanks) ระบบการกระจายน้ำ (Water distribution system) เช่น ในอ่างน้ำพุ หรือน้ำพุประดับ สปริงเกอร์ รวมทั้งสปริงเกอร์ภายในระบบตับเพลิง ตามอาคาร เครื่องพ่นความชื้น และเครื่องซ่วยหายใจที่ใช้ตามโรงพยาบาล ดังนั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงการ</p>	<p>6. กรณีมีผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการประسانงานกับโรงพยาบาลให้จัดรถอุบัติเหตุของโรงพยาบาลเข้ามาให้บริการผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันในโครงการจัดให้มีรถอุบัติเหตุของโรงพยาบาลไว้คอยให้บริการด้วย</p> <p>7. โครงการต้องปฏิบัติตามคู่มือข้อแนะนำตรรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2557) และพระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559</p> <p>8. ตรวจสอบการติดตั้งหอพิ้งเย็นของโครงการให้มีรายละเอียดเป็นไปตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุมเชื้อสิจิโอนเคลตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย ดังนี้</p> <p>8.1 ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดละอองปลิว (Drift eliminator) ที่หอพิ้งเย็น เพื่อให้มีการกระเชื้อน้ำน้อย และออกแบบให้หอพิ้งเย็นสามารถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติการได้ง่าย โดยกำหนดให้มีการทำลายเชื้อ และทำความสะอาดหอพิ้งเย็นเป็นประจำ ทุก 6 เดือน</p> <p>8.2 ติดตั้งหอพิ้งเย็นสำเร็จรูปรุ่นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้งานง่าย และสะดวก โดยหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ของระบบพิ้งเย็นที่เป็นท่อปลายตัน งว ห่วง และข้องอ</p>	<p>เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด พร้อมกับข้อมูลที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูลสำหรับการควบคุม เชื้อสิจิโอนเคลในระบบผึ้งเย็นตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>4. การตรวจสอบผู้รับเชื้อสิจิโอนเคลในหอพิ้งเย็น เป็นประจำ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติที่ดี ด้านการบำรุงรักษา การทำความสะอาด และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท มั่นคง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั่นคง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 126)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และศุนค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	ระบบของกลุ่มໂຄລີໂອນເລໂສີສ ໂຄງກາຈະປັບປຸດຕາມ หลักເກີນໆ ມາຕຣຮູານ ແລະຂ້ອປົງບັດຂອງກອງຄວນຄຸມໂຮກ ກຽມ ອນນັຍ ທີ່ເກີຍວ່າຂອງຍ່າງເຄື່ອງຄັດ ເພື່ອຄວນຄຸມກາແພ່ວ່ານັດຂອງ ເຊື້ອລີໂອນເລລາໃນຫອຜິ່ນເຢັນຂອງໂຄງກາ	<p>8.3 ຕິດຕັ້ງຫອຜິ່ນເຢັນທີ່ສາມາດເຂົ້າຕວລະສອບ ແລະປົງບັດກາເຂົ້າຫອມ ບໍາຮຸງໄດ້ຈ່າຍ</p> <p>8.4 ກຳທັນດໄທຫອຜິ່ນເຢັນມີກາງກະເໜີນຂອງລະອອງນ້າເພີຍ 0.005% ຂອງນ້າມຸນເວັນ</p> <p>8.5 ຕິດຕັ້ງອຸປະນົມກຳຈັດຈັດລະອອງປົລົາ (Drift eliminator) ທີ່ມີ ປະສິບອີກພຸງ</p> <p>8.6 ກຳທັນດໄທກ່ອ່າຍຮັງຜັນທີ່ປ່ອບຂ້າງເໜືອອ່າງຮອງຮັບນ້າໃນຫອຜິ່ນ ເຢັນ ເພື່ອໄມ້ກາງກະເໜີນນ້ຳດ້ານຂ້າງ ແລະຄົດກາເຈີ່ງເຖິງໄຕບໂດຍອ່າ ເຊື້ອຈາກແສງແດດ</p> <p>8.7 ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ສໍາຫັກຫອຜິ່ນເຢັນເປັນໂຄງສ້າງເຫຼັກຊັບກໍລວາໃນສ໌ແລະ ພລາສັກພົວື່ງ ຈຶ່ງທັນທານສາຮເຄມີ ແລະໄມ້ເພີ່ມກາງເຈີ່ງເຖິງໄຕບໂດຍອ່າ ເຊື້ອ</p> <p>8.8 ຮະບນຮະບາຍນ້ຳທີ່ຂອງຫອຜິ່ນເຢັນຕ້ອງອູ່ຕໍ່ແໜ່ງລ່າງສຸດຂອງອ່າງ ຮອງຮັບນ້າໃນຫອຜິ່ນເຢັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮະບາຍນ້ຳທັງໝົດໃນຮະບບ ຜິ່ນເຢັນ ໄດ້ຈ່າຍ ແລະສະຫວກ</p> <p>8.9 ຕິດຕັ້ງຫອຜິ່ນເຢັນໃນບຣິເວັນ ຈຶ່ງໄມ້ມົກຄາຍ້ອຍໆ ແລະມີຮະຍະທ່າງຈາກ ທາງລົມເຂົ້າ ທ່ອສ່າງລົມເຢັນ ຂ່ອງຮະບາຍອາການ ແລະດັ່ງເກັບນ້ຳ ນາກກ່າວ 5 ເມືດ</p>	

129/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ລໍາຈຳ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มනตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 127)


130/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>8.10 กำหนดให้น้ำที่ใช้เติมชาด้วยในระบบหมุนเวียนน้ำต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกับที่ใช้ในหอพั้งเย็น โดยใช้น้ำจากระบบประปาของอาคารเท่านั้น</p> <p>8.11 น้ำทึบจากเครื่องปรับอากาศให้ระบายนลงสู่ระบบระบายน้ำทึบ (ไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย) โดยจัดให้มีห้องระบายน้ำที่แยกออกจากน้ำทึบอื่นๆ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง เพื่อไม่ให้น้ำทึบไหลย้อนกลับได้</p> <p>9. กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเชื้อสิ่จิโอนแลดำเนินหอพั้งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบเฝ้าระวังระบบพั้งเย็น ตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>2) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและอันตรายจากการกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการ การประเมินผลกระทบและอันตรายจากการพัฒนาโครงการต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และพนักงานของโครงการ ทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จะพิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค การเป็นพาหนะนำโรค และการแพร่ระบาด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ (หัวข้อ 1.4) ช่วงเปิดดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 128)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาระนสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>ของโรคไปสู่ชุมชนโดยรอบ และการก่อให้เกิดโรค ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษา ได้ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการดำเนินโครงการ ซึ่งเปิดดำเนินโครงการ ตามแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <p>2.1) ผู้ลงทะเบียนจากวัน moltiplyจารถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>ในช่วงเปิดดำเนินโครงการจะมีผู้เข้ามาใช้บริการ และมีการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายดังนี้</p> <p>1) ก้าวقاربอนมอนอกไฮต์ มีปริมาณมากในเครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากการเผาไหม้มีเมมbrane ร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ได้รับอภัยเจนไม่เพียงพออาจถึงภาวะขาดออกซิเจนได้ - ปวดศรีษะเมื่อลง - มีอาการหายใจ คลื่นไส้ 		

131/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พินพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 129)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>2) ก้าชไซโตรคาร์บอน เกิดจากเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โลหิต ภูมิคุ้มกันของร่างกาย - ระยะเดือนต่อประสาทการมองเห็น ประสาทรับกลิ่นและเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้อาlector คลื่นไส้ หายใจลำบาก หอบหืด และพิษแพ้ทางผิวน้ำ <p>3) ก้าชออกไซด์ของไนโตรเจน เกิดจากการถ่ายน้ำที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก้าชโซลิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดไอโซนที่ปอดจะเกิดการกัดกร่อนปอดทำให้ปอดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติได้ - เกิดกรดในตระกูลที่ปอดได้ <p>4) ฝุ่นละออง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลอดลมอักเสบ - เกิดหอบหืด - ถุงลมโป่งพอง - เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการติดเชื้อ - ทำให้เกิดโรคแพ้อากาศ โรคเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ โรคเชื้อร้ายังเป็นเหตุให้เกิดโรคชนิดอื่นๆ ตามมา 		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 130)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาระนสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>6) ทศนวัสดุการมองเห็นลดลงอาจจากก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ ช่วงเปิดดำเนินการจัดให้มีที่จอดรถไว้บริเวณชั้นใต้ดิน และชั้น 1 จำนวน 398 คัน จากการประเมินปริมาณความเข้มข้น ของมลพิษทางอากาศจากการใช้รถในโครงการตามสมการของ Box Model พบว่า ความเข้มข้นของมลสารที่ระบบออกมายังภายนอกนั้น ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังนั้น ผลกระทบด้านมลสารจากการถ่ายตัวในช่วง เปิดดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>ในพื้นที่โครงการอาจเกิดฝุ่น ควัน และไอเสียจากการถ่ายตัว และรถจักรยานยนต์ที่วิ่งเข้า-ออก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตจากฝุ่น-ละอองพัดพาเข้าสู่บ้านเรือน/สถานประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดความ恍惚หรือรำคาญ รวมถึงผู้พักอาศัยในบริเวณ ใกล้เคียงต้องพยายามห้ามความสะอาดสถานที่นั้นๆ บ่อยขึ้น ส่งผลทำให้ เกิดความเครียดมากขึ้น แต่จากการประเมินมลพิษจากการถ่ายตัว และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ พบว่า รถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกภายใน โครงการมีค่าการระบายมลพิษทางอากาศไม่เกินมาตรฐานที่ กำหนด ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพจิตจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> 		

133/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มনตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 131)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>2.2) เสียงดังจากการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>กิจกรรมในช่วงเปิดดำเนินการที่อาจทำให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ การวิ่งของรถยก และรถจักรยานยนต์ เข้า-ออกในพื้นที่โครงการ มีผลต่อสุขภาพกาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เสียงมีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย ความเครียด อาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกาย เช่น โรคระเพา โรคความดันสูง เป็นต้น 2) การได้รับเสียงเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดการหูอื้อ แต่หากได้รับฟังเสียงดังเกินกว่ากำหนดเป็นระยะเวลานานเกินไปจะทำลาย hair cell และประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับการได้ยินอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งอาจเป็นอย่างชั่วคราว 3) รบกวนการพูดคุยติดต่อสื่อสารทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน อาจมีผลต่อการทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้ <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>เสียงจากรถยก และรถจักรยานยนต์ที่วิ่งเข้า-ออก โครงการ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ทำให้เกิดความรำคาญรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ เกิดความเครียดทางประสาท 	<p>- ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน (ข้อ 1.5) เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต</p>	

134/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 132)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อการพักผ่อนนอนหลับ และการติดต่อสื่อสาร</p> <p>3) ทำให้ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และถ้าเสียงดังมากอาจทำให้ทำงานผิดพลาด หรือเชื่องข้างนกเกิดอุบัติเหตุได้</p> <p>ทั้งนี้ จากการประเมินที่แหล่งรับผลกระทบจะได้รับจากรถยนต์ ในช่วงเปิดดำเนินการ พบร่วมกับแหล่งรับผลกระทบที่เป็นตัวแทนพื้นที่ โดยรอบพื้นที่โครงการ คือ บริษัท แด็กซิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ได้รับเสียงตั้งต้นจากแหล่งกำเนิดที่เกิดจากรถยนต์ ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ 46.94 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไม่เกิน 70 dB(A) เมื่อร่วมกับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปัจจุบันที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ 60.70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) 91.40 dB(A) จะได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง รวมตั้งแต่ 69.52 dB(A) และได้รับระดับเสียงสูงสุด 99.20 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยทั่วไปที่กำหนดไม่เกิน 70 dB(A) และไม่เกินระดับเสียงสูงสุดที่กำหนดไว้ไม่เกิน 115 dB(A) ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงช่วงเปิดดำเนินการจึงส่งผลกระทบในระดับต่ำ</p>		

135/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 133)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>2.3) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพกาย เมื่อเปิดดำเนินการจะมีคนเข้ามาใช้บริการและพักค้างในพื้นที่โครงการ ทำให้เกิดน้ำเสียจากการอุบโภค/บริโภค หากมีการจัดการไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน ที่ ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ออกไนสู่ชุมชนโดยรอบอย่างรวดเร็ว ดังนี้ 1) พยาธิ เช่น พยาธิสีเดือน พยาธิตัวกลม พยาธิใบไม้ในลำไส้ พยาธิใบไม้ในเลือด พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืด และพยาธิปากขอ เป็นต้น 2) โรคที่เกิดจากไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบ A, B (Hepatitis Virus Type A ,B) โรคโปลิโว (Poliovirus) และอุจจาระร่วงในเด็กอ่อน 3) โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคหิวาร์ เกิดจากเชื้อ Vibrio Cholera, โรคบิดเกิดจากเชื้อ Shigella, ไข้รากสาดน้อยเกิดจากเชื้อ Salmonella typhosa เชื้อ Salmonella paratyphi และบิดมีตัวเกิดจากเชื้อ Entamoeba histolytica เป็นต้น 	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเคร่งครัด (ข้อ 3.2) เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในเรื่องนี้</p>	

136/232

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพนิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 134)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>4) น้ำเสียเป็นแหล่งเพาพันธุ์ของยุงนำโรคมาสู่คน เช่น ไข้เลือดออก ไข้เยื้องหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่โครงการ ทำให้เกิดน้ำเสีย หากมีการจัดการไม่ถูกสุขลักษณะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำเสียก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทำให้หงุดหงิด รำคาญ 2) เกิดมลทัศน์ (Visual Pollution) ทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เกิดความช่วยเหลือเกรงว่าจะเกิดโรคนาพามาสู่ตนเอง และครอบครัวได้ <p>ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินโครงการคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นรวม 535 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 4 ชุด ฝังอยู่ใต้ดินรอบอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Extended Aeration Activated Sludge โดยน้ำทึบที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกชุดมีค่า $BOD_{5\text{ชม}}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. (โรงเรียนที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป)</p> 		

137/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 135)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย พบร้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีความสามารถในการรับได้ออย่างเพียงพอ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่นิยมใช้ในการออกแบบ</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นอาคารโรงเรนนม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเกิดกับพนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียจากการทำงานมากที่สุด จากการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือการสัมผัสน้ำเสีย จะกำหนดให้พนักงานดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม</p>		
	<p>2.4) มูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพภายใน <p>เมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการภายในโครงการจะมีการอุปโภค/บริโภคทำให้เกิดมูลฝอยเพิ่มขึ้น หากมีการจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการที่ไม่ถูกสุขาลักษณะ ทำให้</p>	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด (หัวข้อ 3.4) เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพภายในและสุขภาพภายนอกในเรื่องนี้</p>	

138/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 136)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>1) เกิดมูลฝอยตกค้าง ทำให้เป็นแหล่งอาหารของพยาธินำโรคมาสู่คน เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เพิ่มมากขึ้น</p> <p>2) เกิดแมลงวันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นพยาธินำโรค บิด อหิวาต์ ไกฟอยด์ ที่มาจากการของแมลงวันบินมาหากษาอาหารที่รับประทาน</p> <p>3) เกิดหนูเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำเชื้อการโรค <i>Salmonellosis</i> โรคฉีดหนู</p> <p>4) การปฏิบัติตัวของที่ผู้ทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยปฏิบัติตามไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่ล้างมือ ล้างตัว หลังจากที่ทำหน้าที่เก็บขึ้น มูลฝอยแล้ว อาจต้องมาใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกับผู้มาใช้บริการ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ภายในห้องพักมูลฝอยรวมแบ่ง 4 ห้อง ตามประเภทมูลฝอย พบร่วมห้องพักมูลฝอยรวมที่จัดไว้รองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้ 3-25 วัน นานพอกับระยะเวลาที่รถเก็บขึ้nmูลฝอยจากสำนักงานลาดกระบังจะเข้ามาเก็บขึ้nmูลฝอยทั่วไปภายในพื้นที่โครงการทุกวัน ช่วงเวลาเก็บขึ้n 05.00 น. ส่วนรถเก็บขึ้nmูลฝอยอันตรายจะเข้ามาเก็บขึ้nทุก 15 วัน หรือตามที่ร้องขอ (ห้องพักมูลฝอยอันตรายรองรับมูลฝอยได้นาน 25 วัน)</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิชัย ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปต์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>หากเกิดการตกค้างของมูลฝอยในพื้นที่โครงการหลายวันจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเกิดความรู้สึกรำคาญกับการที่ต้องทนต่อการลื่นเหม็นที่เกิดขึ้น เกิดความหงุดหงิดรำคาญ แต่หากได้รับเป็นเวลาหน้าอาจเกิดความเครียดขึ้นได้ แต่เนื่องจากในโครงการได้จัดมีห้องพักมูลฝอยมิดชิดเป็นสัดส่วนแยกแต่ละประเภท ผลกระทบด้านกลิ่นจึงอยู่ในระดับต่ำ และผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพนักงาน/ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>3) ผลกระทบด้านสุขภาพและอันตรายจากการใช้สารว่ายน้ำ</p> <p>สารว่ายน้ำเป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ร่วมกัน หากสารว่ายน้ำขาดการดูแลบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สารว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยอต้า อักเสบ หูอักเสบ โรคผิวนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แม่เหล็ก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้น</p> 	<p>1. ความปลอดภัยจากการใช้บริการสารว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลสารว่ายน้ำ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสารว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสารว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสารทุกครั้ง - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นสารว่ายน้ำ 	<p>1. เก็บตัวอย่างน้ำในสารว่ายน้ำเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทุกวันฯ ละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรินอิสระคงเหลือ (Free Residual chlorine)</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย ดังนี้ จึงกำหนดมาตรการให้โครงการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจกรรมสรรว่ายน้ำ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสรรว่ายน้ำ - ห้ามปัสสาวะ บ้านน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ - ห้ามทำสรรว่ายน้ำสกปรก - จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สรรว่ายน้ำสามารถรองรับได้ - วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจนน้ำ <p>(3) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ว่ายน้ำไม่เป็นแหล่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสรรว่ายน้ำ</p> <p>(4) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสรรว่ายน้ำ รวมถึงความสะอาดบริเวณโดยรอบสรรว่ายน้ำทุกวัน</p> <p>(5) บริเวณท้องพื้น และบันไดในสรรว่ายน้ำ รวมขอบสรวง และเฉลียงรอบสรรว่ายน้ำ ต้องไม่มีการแตก/ร้าว/ร้าว ของกระเบื้องที่ก่อให้เกิดการบาดเป็นแผลขณะใช้สรรว่ายน้ำ</p> <p>(6) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบสรรว่ายน้ำ</p> <p>2. การป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำและการลื่นไถล</p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Life Guard) ประจำสรรว่ายน้ำอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน (กรณีที่เกิน 100 คน เท่าของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน) และต้องเป็นผู้มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ/อุบัติเหตุการ</p>	<p>2. เก็บตัวอย่างน้ำในสรรว่ายน้ำเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ค่าความกรดด่าง (Calcium hardness) - กรดไซยาซีริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia)

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำราญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 139)

142/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>(2) จนน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำระหว่างวันน้ำ ตลอดเวลาที่เปิดบริการต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีน้ำเด็ก อายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการระหว่างวันน้ำ</p> <p>(3) ให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของระหว่างน้ำอย่างน้อย 2 อัน - ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสูงส่วนลึกของระหว่างน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างน้อย 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำระหว่างน้ำและอยู่ในบริเวณใกล้ที่สุด <p>(4) ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นชัดเจนและเป็น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไนเตรท (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ตรวจไม่พบฟีคอลิฟอร์ม (Fecal Coliform) - ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (เดแก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa) <p>3. ตรวจสอบความมั่นคง เชิงแรงของ ตัวระหว่างน้ำ ผนังของระหว่างน้ำ และระเบียงสร้าง ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ โดยตรวจสอบว่าไม่มีรอยร้าว/สึกกร่อน ของผนังทั้งในและนอก</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้อำนวยการองค์กร บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>ข้อมูลปัจจุบันอยู่ในรูปแบบดิจิทัล</p> <p>3. มาตรการเพื่อป้องกันการลื่นล้มบริเวณระหว่างน้ำ</p> <p>(1) จัดให้มีแผ่นดินดอนอยู่บริเวณรอบๆ ระหว่างน้ำทุก 1 ชั่วโมง หากบริเวณใดมีน้ำบันพื้นหรือพื้นเปียกต้องรีบเช็ดทำความสะอาดพื้นโดยเร็ว</p> <p>(2) เลือกใช้วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพื้นรอบระหว่างน้ำ โดยต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ตื้นน้ำ ทำความสะอาดง่าย</p> <p>4. ด้านโครงสร้างระหว่างน้ำ</p> <p>(1) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวระหว่างน้ำ ผนังขอบระหว่างน้ำ และระบายน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยตรวจสอบว่าไม่มีรอยร้าว/สึกกร่อนของผนังทั้งในและนอกระหว่างน้ำ ไม่มีรอยแตกร้าวและแตกหักของเศษกระเบื้องบนพื้นระบายน้ำ ผนังภายในระบายน้ำ และกันระหว่างน้ำ ถ้ามีต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที</p> <p>(2) ตรวจสอบการรื้อถอนของน้ำออกจากผนังของระหว่างน้ำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	<p>สำรวจน้ำไม่มีรอยแตกร้าว และแตกหักของเศษกระเบื้องบนพื้นระบายน้ำ และกันระหว่างน้ำ ถ้ามีต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที</p> <p>4. ตรวจสอบไม่มีการรื้อถอนของน้ำออกจากผนังของระหว่างน้ำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>5. ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ต่างๆ บริเวณระหว่างน้ำให้ใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>6. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบระหว่างน้ำ และทางเดินรอบระหว่างน้ำ ให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร คำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพย์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปшенท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 141)


144/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)			สร่าว่ายน้ำ ทุกวันตลอด ระยะเวลา เปิดดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	<p>1) อาชีวอนามัย เนื่องจากการดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นโรงแร่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเกิดกับแม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย และพนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานมากที่สุดจากการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลรวมไปถึงเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้องหรือการสัมผัสน้ำเสียคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจะให้พนักงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่ปฏิบัติการอย่างถูกสุขลักษณะ</p> <p>2) ความปลอดภัย ภายในโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษา</p>	<p>1. จัดการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสียน้ำใช้ ห้องพักนิลฝอย ห้องน้ำฯลฯ โดยให้มีบ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจำอาคารดูแลอย่างเป็นระบบ</p> <p>2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟต์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน</p> <p>3. ให้มีบ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้อง</p> <p>4. ให้พนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</p> <p>1. ให้พนักงานของโครงการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย โดยขอรายชื่อที่อยู่ ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเข้าพักไว้ทุกครั้ง</p>	-

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้าชาม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 142)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	ความปลอดภัยออกเดินทางความสงบเรียบร้อยภายในแต่ละชั้น ของอาคารโดยมีหน่วยงานด้านรักษาความปลอดภัยที่เจ้าของ โครงการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยภายใน โครงการ ภายใต้กลยุทธ์ในการทำงานเพื่อรักษามาตรฐานของระบบ รักษาความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเตือนภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงการ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทั้งภายในชุมชนและหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกภายใน ชุมชนเป็นสำคัญจัดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้า มาใช้บริการโดยมีระบบหัวร้องปลด หรือ CCTV และระบบ Net Work (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน) เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่โครงการจะໂฟรแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งจึงทำให้เกิดความ ปลอดภัยสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการได้	2. ออกกฎหมายเป็นสำหรับผู้เข้าพักในโครงการ ห้ามใช้ห้องพักเป็น ^{แหล่งมั่วสุมยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยทำคู่มือ^{กฎระเบียบในการเข้าพักแยกไว้ในห้องพักทุกห้อง}} 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า-ออกอาคาร และลานจอดรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง 4. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคาร โดยเฉพาะบริเวณ ทางเข้า-ออก รวมถึงบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ	
4.4 การป้องกันอัคคีภัย	1) ความสอดคล้องของระบบป้องกันอัคคีภัยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินโครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง 7 ชั้น และชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น ความสูง 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอย อาคาร 58,413 ตารางเมตร หากกว่า 10,000 ตารางเมตร จึงจัดเป็น อาคารขนาดใหญ่พิเศษโดยในการพิจารณาระบบป้องกันอัคคีภัยจะ พิจารณาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 33	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2544)	1. ตรวจสอบความพร้อมของ ระบบป้องกันอัคคีภัยของ อาคาร โดยตั้นนี้การ ตรวจวัด คือ ประสิทธิภาพ การทำงานของอุปกรณ์ ความถูกต้อง 1 เดือน ตลอด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 143)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)	<p>(พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540 จากการประเมินพบว่า โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ครบถ้วน นอกเหนือนี้ยังจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงในอาคาร 2 จุด มี 3 หัวรับต่อจุดติดตั้งไว้ในบริเวณติดกับถนนภายในโครงการ ที่มีความกว้างถนน 6 เมตรขึ้นไป ทำให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงอาคารในพื้นที่โครงการได้สะดวก</p> <p>2) ความเพียงพอของปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง</p> <p>พิจารณาจากท่อยืนทั้งหมด 8 ท่อยืน ต้องการน้ำสำรองดับเพลิง 341 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงที่จัดไว้มีขนาด (กว้างxยาวxระดับเก็บกัก) $7.0 \times 7.224 \times 5.0$ เมตร คิดเป็นปริมาตร 252.84 ลูกบาศก์เมตร สามารถดับเพลิงได้นาน 0.74 ชั่วโมง หรือ 44.49 นาที เลือกใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีอัตราสูบ 1,500 แกลลอน/นาที หรือ 340.69 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แรงดัน 130 psi หรือ 89.66 เมตร และเครื่องสูบน้ำรากษาแรงดัน (Jockey Pump) อัตราสูบ 15 แกลลอน/นาที หรือ 3.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แรงดัน 140 psi หรือ 96.55 เมตร จะเห็นได้ว่าน้ำสำรองดับเพลิงที่จัดไว้สามารถดับเพลิงได้นานพอสำหรับระยะเวลาที่รถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงลาดกระบังห่างจากพื้นที่โครงการ 7 กิโลเมตร จะเดินทางมาถึงพื้นที่โครงการประมาณ 10 นาที</p>	<p>2. ติดตั้งฝังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของโครงการ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างต่อหน้าอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการมองเห็น</p> <p>3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชั้นอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>4. ติดป้ายແเนาการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>5. กำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่จุดรวมพลที่อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>6. อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงใหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์จาก สถานีดับเพลิงลาดกระบัง ซึ่งมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างปีละ 2 ครั้ง โดยแผนป้องกันและรับอัคคีภัย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ แผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุ และแผนพื้นฟูหลังเกิดเหตุ</p>	<p>ระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับสถานีดับเพลิงในพื้นที่ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยู)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)	<p>3) ศักยภาพของหน่วยงานดับเพลิงในการให้บริการ ที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง ลาดกระบังระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 7 กิโลเมตร คาดว่าจะ ใช้เวลาเดินทางมาถึงพื้นที่โครงการประมาณ 10 นาที โดยสถานี ดับเพลิงลาดกระบัง มีรถกระเช้า ความสูง 13 เมตร จำนวน 4 คัน และ รถยนต์กู้ภัยขนาดเล็กจำนวน 4 คัน จากอุปกรณ์ที่มีอยู่คาดว่าจะ สามารถให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิงในพื้นที่โครงการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประกอบกับทางโครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ ครอบคลุมที่กุฎหมายกำหนด มีน้ำสำรองดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้ นานถึง 44 นาที ก่อนที่รถดับเพลิงจะเดินทางมาถึงพื้นที่โครงการใช้ เวลาประมาณ 10 นาที มีหัวรับน้ำดับเพลิงในอาคาร 2 จุด แต่ละจุด มี 3 หัวรับ ติดตั้งไว้ในบริเวณติดกับถนนภายในโครงการ ที่มีความ กว้างถนนประมาณ 6 เมตร ทำให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงทุกอาคาร ในพื้นที่โครงการได้สะดวก ดังนั้น ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของ โครงการจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และหน่วยงานดับเพลิงในห้องที่ สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงที</p>	<p>(ดังเอกสารแนบ) โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ แยกเป็น 3 แผนย่อย ได้แก่ แผนตรวจตรา แผนการอบรม และแผนการณรงค์ป้องกัน อัคคีภัย - แผนปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้ แยกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ - แผนพื้นที่ห้องเกิดเหตุเพลิงไหม้ แยกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนการบรรเทาทุกข์ และแผนการที่นับบุรณะ 7. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการทราบถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 8. ในการณ์เกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุดรวมพล และประสานกับตำรวจท้องท้องที่และสถานีตำรวจนัดดับเพลิงในพื้นที่ รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ และอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติการเพื่อรับเหตุเพลิงไหม้ 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และเคลียร์พื้นที่ให้ รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก และ พร้อมปฏิบัติตาม ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วถึงการนำ คนเข้าส่องโลงพยาบาล 	

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำชา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 145)


148/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)	<p>4) ความเหมาะสมของจุดรวมพล</p> <p>กำหนดให้โครงการจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเชิญสถานีดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบมาให้ความรู้กับผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการในการดับเพลิงเบื้องต้น โดยในพื้นที่โครงการมีจำนวนคนทั้งหมด 2,234 คน ต้องการพื้นที่รวมพล 0.25 ตารางเมตร/คน (ตามเกณฑ์ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยโครงการจัดให้มีจุดรวมพล 9 แห่ง อよู่บริเวณพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่รวม 721 ตารางเมตร มีพื้นที่ให้คนเข้าไปยืนแหกได้ร้อยละ 80 เท่ากับ 576.20 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 2,308 คน เพียงพอ กับพนักงานและผู้มาใช้บริการในโครงการ</p>	<p>10. ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาร่วมดูแลความสะอาดและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>11. จัดให้มีจุดรวมพลรวมบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จำนวน 9 แห่ง มีพื้นที่ 576.20 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 2,308 คน (ภาพที่ 20)</p> <p>12. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 2 แห่ง บริเวณด้านหน้าโครงการ (ภาพที่ 21)</p>	
4.5 สุนทรียภาพ	<p>1) ผลกระทบด้านทัศนียภาพ</p> <p>ผลกระทบต่อด้านทัศนียภาพจะพิจารณาจากขอบเขตการมองเห็นโครงการ และการบดบังอาคารที่อยู่โดยรอบ พื้นที่โครงการอยู่ติดถนนลาดกระเบง เป็นอาคารสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีความสูง 22.90 เมตร จึงสามารถมองเห็นได้远 เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการเป็นอาคารสำนักงานของบริษัท แดกอิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ สูง 3 ชั้น ด้านทิศเหนือเป็นคลองประเวศบุรีรัมย์ ทิศตะวันตกเป็นสวนมะม่วง และทิศใต้เป็นถนนฯ</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณต่างๆ รวม 2,354.23 ตารางเมตร และมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,268.60 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวน้ำซึ่งผ่าน 2,739.51 ตารางเมตร (ภาพที่ 18 ถึงภาพที่ 31)</p> <p>2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงาม ตามแบบกูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้</p> <p>3. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>4. ดูแลสภาพภายนอกของอาคาร รวมทั้งสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตามที่ออกแบบไว้ และออกแบบความสูงของอาคารตามที่ออกแบบไว้ทุกวันหลังจากนี้</p>	<p>1. การปลูกต้นไม้ในโครงการ ต้องเป็นไป ตามแบบกูมิ-สถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ดูแลพื้นที่สีเขียวตามที่ออกแบบไว้ทุกวันหลังจากนี้</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>คาดการณ์ ตัดไปเป็น Paseo mall เมื่อมองจากถนนคาดการณ์บังเข้ามาในพื้นที่โครงการ จะมองเห็นอาคารของโครงการได้ชัดเจน เนื่องจากไม่มีสิ่งบดบังการมองเห็นทั้งนี้ได้เสนออนุมุมของภายนอกไปยังพื้นที่โครงการไว้ 5 มุมมอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มุมมองที่ 1 จากถนนคาดการณ์บัง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ เนื่องจากมีระยะการมองเห็นที่ไม่จำกัด ไม่มีสิ่งก่อสร้างบดบัง พื้นที่โดยรอบเป็นที่ว่างมีเพียงอาคารสำนักงานของบริษัท ไดกิชิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิสูงเพียง 3 ชั้น จึงสามารถมองเห็นพื้นที่โครงการได้เต็มทั้งอาคารแต่อาคารของโครงการอาจบดบังมุมมองทัศนียภาพของผู้คนที่อยู่ในสำนักงานดังกล่าวเมื่อมองมาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ - มุมมองที่ 2 จากถนนคาดการณ์บัง ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ เนื่องจากมีระยะการมองเห็นที่ไม่จำกัด ไม่มีสิ่งก่อสร้างบดบัง พื้นที่โดยรอบเป็นที่ว่างมีเพียงอาคารสำนักงานของบริษัท ไดกิชิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ สูงเพียง 3 ชั้น จึงสามารถมองเห็นพื้นที่โครงการได้เต็มทั้งอาคารแต่การมีแนวต้นไม้บางช่วงขวางบดบังจึงขวางผลกระทบด้านทัศนียภาพลงได้ แต่อาคารของโครงการอาจบดบังมุมมองทัศนียภาพของผู้คนที่อยู่ในสำนักงานดังกล่าวเมื่อมองมาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ 	<p>ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. จัดให้มีคนสวนไว้ประจำ เพื่อค่อยดูแลรดน้ำต้นไม้ในโครงการ และต้องมีการตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดยไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น หากพบว่าต้นไม้ตายให้ปลูกซ่อมแทนทันที เพื่อประโยชน์แก่ผู้มาใช้บริการตลอดอายุโครงการ</p>	<p>การปลูกจนกว่าพันธุ์ไม้ที่ปลูกจะสามารถเจริญเติบโตได้ หลังจากนั้นตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>3. ตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ และไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น โดยตัดแต่งกิ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมตามชนิดพันธุ์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 147)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>เนียงใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มุ่งมองที่ 3 จากมุ่งชนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ โดยมุ่งนี้จะมองผ่านคลองประเวศบูรีมายก่อนถึงพื้นที่โครงการ ในมุ่งนี้อาคารของโครงการอาจเกิดการขั่นทัศนียภาพของบริษัท แเด็กชิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ สูงเพียง 3 ชั้น ด้านทิศตะวันตกของโครงการ ในมุ่งนี้สามารถมองเห็นอาคารของโครงการได้ชัดเจนและอาจดับบังมุมมองทัศนียภาพของผู้คนที่อยู่ในสำนักงานดังกล่าวเมื่อมองนาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - มุ่งมองที่ 4 จากทิศตะวันออก บริเวณท่าน้ำหน้าวัดสังฆาราม ระยะห่างจากโครงการประมาณ 1.1 กิโลเมตร ในมุ่งนี้สามารถมองไม่สามารถมองเห็นอาคารของโครงการได้ เนื่องจากเป็นระยะทางที่ไกล และถูกบดบังด้วยต้นไม้ริมคลอง - มุ่งมองที่ 5 จากทิศตะวันตกของโครงการ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดลายบุญ ในระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 755 เมตร ในมุ่งนี้ไม่สามารถมองเห็นอาคารของโครงการได้ เนื่องจากมีแนวต้นไม้บดบังไว้ประกอบกับอาคารของโครงการสูงเพียง 22.90 เมตร และเป็นระยะทางที่ไกล  		

มีนาคม 2561.....

(นายวีเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 148)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - มุ่งมองที่ 6 จากบริเวณในวัดลานบุญ ไม่สามารถมองเห็นอาคารของโครงการได้ - มุ่งมองที่ 7 จากบริเวณโรงเรียนวัดลานบุญไม่สามารถมองเห็นอาคารของโครงการได้ - มุ่งมองที่ 8 จากบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัตอุทิศ ไม่สามารถมองเห็นอาคารของโครงการได้ <p>ในด้านผลกระทบทางสายตาในระยะแรกของการมีอาคารของโครงการเกิดขึ้น จึงเกิดหักหนะและความรู้สึกชัด日益 กับสภาพแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ด้วยความเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพตามแนวโน้มแห่งการเปลี่ยนแปลงและไม่นอกเหนือความคาดหมายของผู้คนทั่วไปที่จะต้องมีการพัฒนาไปเป็นอาคารรูปทรงยุคใหม่มากขึ้น ดังนั้นในระยะถัดไปจะเกิดความคุ้นเคยและยอมรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่มีอาคารของโครงการรวมอยู่ด้วย</p> <p>2) ความเพียงพอของพื้นที่สีเขียว</p> <p>โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 2,354.23 ตารางเมตร โดยจัดไว้ที่ขั้นล่างทั้งหมดซึ่งมีความพอเพียงกับผู้เข้ามาใช้บริการและพนักงานในโครงการ (ต้องการไม่น้อยกว่า 2,234 ตารางเมตร) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเท่ากับ 1.05 ตารางเมตร/คน และมีพื้นที่ปลูกไม้สืบต้น 1,268.60 ตารางเมตร ไม่น้อย</p>		

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 149)

152/232

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	กว่าเกณฑ์ที่ต้องจัดให้มีสำหรับโครงการ 995 ตารางเมตร มีพื้นที่สีเขียวในน้ำซึ่งผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ 2,739.51 ตารางเมตร (ต้องการขั้นต่ำ 2,190 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 62.53 ของพื้นที่ว่าง ที่ต้องจัดไว้ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556		
4.6 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม	<p>1) การบดบังทิศทางลม</p> <p>การเกิดขึ้นของโครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารโรงแรม สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ความสูง 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร โดยมีระยะถอยร่นของอาคารจากแนวเขตที่ดินตั้งแต่ 9-17 เมตร ทั้งนี้ จากข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในคาบ 9 ปี (พ.ศ. 2558-2559) พบว่า ทิศทางลมที่พัดผ่านมี 5 ทิศทาง ได้แก่</p> <p>(1) ลมจากทิศใต้ พัดผ่านเป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คือ พื้นที่ด้านทิศเหนือของโครงการ โดยด้านตั้งกล่าวเป็นคลองประเวศบุรีรัมย์ มีความกว้างช่วงที่ผ่านเข้าใกล้โครงการ 40-59 เมตร ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย คาดว่าจะส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมด้านตั้งกล่าวในระยะต่อเนื่องจาก มีพื้นที่ว่างซึ่งเป็นคลองคั่นระหว่างพื้นที่โครงการและชุมชนด้านทิศเหนือ</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร เกี่ยวกับวิธีการ และช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลม</p> <p>2. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการ และจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>3. ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท มนตรี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบ</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทุก 1 เดือน จนถึง 1 ปี หลังเปิดดำเนินการ กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากดำเนินโครงการ ให้แก้ไขปัญหาและชดเชยค่าเสียหายต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับผิดชอบตลอดอายุโครงการ</p>

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพย์ร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 150)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม (ต่อ)	<p>(2) ลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านเป็นระยะ 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคมและเดือนธันวาคม โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คือ พื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ แต่เนื่องจากมีถนน ลาดกระเบง ที่มีความกว้าง 30 เมตร คั่นระหว่างพื้นที่โครงการและ ชุมชนทำให้ลมพัดผ่านได้</p> <p>(3) ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านเป็นระยะ 3 เดือน คือ เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คือ พื้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ แต่เนื่องจากมีคลองประเวศบูรร์รอมย์ ที่มีความกว้าง 40-59 เมตร คั่นระหว่างพื้นที่โครงการและชุมชนทำให้ลมพัดผ่านได้</p> <p>(4) ลมจากทิศตะวันออก พัดผ่านเป็นระยะ 2 เดือน คือ เดือน มกราคม และเดือนตุลาคม โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คือ พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของโครงการ คือ อาคารสำนักงานของบริษัท แท็กซิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ เป็นอาคาร 3 ชั้น</p> <p>2) ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด</p> <p>การเกิดชี้งของโครงการเป็นอาคารโรงเรมที่มีความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูงเท่ากับ 22.90 เมตร (ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับสูงสุด) โดยอาคารจะก่อให้เกิดการบดบังแสงแดดต่อพื้นที่ชั้งเดียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ดูแลรับ</p>	<p>กับโครงการ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการ ในกรณีที่ 2 ฝ่ายไม่สามารถ ตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ และเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน</p>	

153/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พินพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 151)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม (ต่อ)	ผลกระทบจากการบดบังแสงเงาจากอาคารของโครงการ คือ บริษัท ไดกีซิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ บ้านพักอาศัยตั้ง ใจกลางประเวศบุรีมายด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่บ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก โดยเงาที่ทอดยาวที่สุด ประมาณ 334 เมตร ในช่วงฤดูหนาว เวลา 17.00 น. แต่ไม่ได้ถูก บดบังตลอดเวลา เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ได้รับ แสงแดดเต็มที่ อีกทั้งการบดบังเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ของรอบวัน ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังแสงเงาต่อพื้นที่ข้างเคียงจึงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้และเป็นผลดีในแง่การได้รับเงาจากอาคารที่บดบัง ไว้ทำให้ไม่ได้รับแสงแดดที่ร้อนจัดมากเกินไป		

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงเบ็ดเตล็ดการ คือ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมคอร์ทายาร์ด เมริออท สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI
ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนลาดกระเบง แขวงลาดกระเบง เขตลาดกระเบง กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<u>ช่วงก่อสร้าง</u>				
1. ภูมิประเทศ	แนวรั้วและคุณภาพน้ำรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ	การชำรุดและพังทลาย	- ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. ทรัพยากรดิน	1. บริเวณที่บุกเบิกหน้าดินเพื่อก่อสร้างขึ้นใต้ดิน ป้องน้ำหน้าและป้องบ่อดินน้ำเสีย	การชะล้างพังทลายของดิน	- ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2. แนวรั้วและคุณภาพน้ำรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ	การชำรุดและพังทลาย	- ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	3. แนวเขตที่ดินด้านที่ติดคลองประเวศบุรีรัมย์	- การชะล้างพังทลายของดิน	- ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. ธรณีวิทยา	เสาเข็มและฐานรากของอาคาร	ความมั่นคงแข็งแรง	- ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. คุณภาพอากาศ	1. รถบรรทุก	- น้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุก - การปิดคุณผ้าใบท้ายรถบรรทุก - ความเร็ว - ช่วงเวลาการจราจร	- ทุกครั้งที่มีการบรรทุกของรถบรรทุก	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร สำ哈尔)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพ์ชัย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	คืนนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2. บริเวณพื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันตก) 1 จุด (ภาพที่ 32)	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (TSP)	- ทุกวันช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	3. บริเวณวัดความบุก (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่าง 775 เมตร) 1 จุด (ภาพที่ 33)	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (TSP)	- ทุกวันช่วงทำฐานราก	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	4. บริเวณพื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันตก) 1 จุด (ภาพที่ 32)	- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	5. อาคาร/บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชน/สถานประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ความเสียหายของร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเรื่องการร้องเรียน	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	6. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าพื้นที่ก่อสร้างที่แสดงผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศ	- รายงานผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศและเอกสาร/ ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

157/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. เสียงและความสั่นสะเทือน	1. บริเวณพื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันตก ที่ติดกับบริษัท แดกซิน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ) 1 จุด (ภาพที่ 32)	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Leq 24 ชม.) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับแรงสั่นสะเทือน (มิลลิเมตร/วินาที)	- ทุกวันช่วงทำฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2. บริเวณวัดลานบุญ (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่าง 775 เมตร) 1 จุด (ภาพที่ 33)	- Leq 24 ชั่วโมง - Lmax - L ₉₀ - เสียงรบกวน - ความสั่นสะเทือน	- ทุกวันช่วงทำฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	3. อาคาร/บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชน/สถานประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ความเสียหายของร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและเรื่องการร้องเรียน	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	4. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าพื้นที่ก่อสร้างที่แสดงผลการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน	- รายงานผลการตรวจวัดเสียง และแรงสั่นสะเทือนและเอกสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตรการฯ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	5. เครื่องจักร/เครื่องยนต์ในการก่อสร้าง	สภาพการใช้งาน	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ห้องส้วม 10 ห้อง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2. บ่อตรวจคุณภาพน้ำทึบหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด คือ <ul style="list-style-type: none"> - pH (ความเป็นกรด-ด่าง) - BOD (ปีโอดี) - Suspended Solids (ปริมาณสารแขวนลอย) - Settleable Solids (ปริมาณตะกอนหนัก) - Total Dissolved Solids (สารที่ละลายได้ทั้งหมด) - Fecal Coliform Bacteria (ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย) - Fat, Oil and Grease (น้ำมันและไขมัน) - Nitrogen (TKN) (ไนโตรเจน) - Sulfide (ซัลไฟฟ์) 	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

158/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	- ท่อประปาหรือก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมของน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- คูระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ	- มีการอุดตันด้วยเศษมูลฝอย เช่นใบไม้ ตะกอนดิน/หิน/ปูน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
9. การจัดการมูลฝอย	- ภาชนะรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอย มีฝาปิด ไม่มีรอยร้าว แตก	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
10. พลังงานและไฟฟ้า	- สายไฟ และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน/ชำรุดของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
11. การจราจร	1. รถบรรทุกและคนขับ ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ	- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการชนสั่ง - สภาพรถและความพร้อมของคนขับรถ	- ทุกครั้งก่อนรถบรรทุกออกจากพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2. ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	การร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
12. การสื่อสาร	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	การร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุ/ โทรศัพท์	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิมพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 5)

160/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. สังคมและเศรษฐกิจ	1. ประชาชนในระยะประชิด พื้นที่รัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ และพื้นที่อ่อนไหวตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง	การร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการขนส่ง	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนในพื้นที่ก่อสร้าง	การร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้าง	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
14. การป้องกันอคติภัย	1. สายไฟและอุปกรณ์เครื่องจักรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2. ถังดับเพลิงเคมีบริเวณพื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง และสำนักงานชั่วคราว บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
15. ความปลอดภัยสาธารณะ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เรื่องร้องเรียนจากทรัพย์สินสูญหายหรือเหตุอันตรายต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
16. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1. คนงานในขณะปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2. บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ป้ายหรือสัญญาณเตือน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
17. สุนทรียภาพและ ทัศนียภาพ	- แนวรั้วรอบพื้นที่โครงการและฝ้าใบคลุมอาคาร	- สภาพการใช้งาน	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงก่อสร้าง คือ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โครงการต้องส่งรายงานฯ ได้แก่ สำนักงานเขตเทศบาลกรุงเทพมหานคร และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

: ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานฯ ปีละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม
(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม)

161/232

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 7)

162/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u>				
1. ภูมิประเทศ	- ต้นไม้และพืชคุณคุณในพื้นที่โครงการ	- การเจริญเติบโตของต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอหากพบว่าต้นไม้มตายต้องปลูกทดแทนทันที	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
2. ทรัพยากรดิน	- รั้วรอบพื้นที่โครงการ ต้นไม้และพืชคุณคุณในพื้นที่โครงการ	- ความมั่นคงแข็งแรงของรั้วรอบโครงการ - การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
3. คุณภาพอากาศ	1. ต้นไม้และพืชคุณคุณในพื้นที่โครงการ 2. ป้ายเตือน "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริเวณที่จอดรถยนต์ 3. บริเวณวัดลานบุญ (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่าง 775 เมตร) ดังภาพที่ 33	- การเจริญเติบโตของต้นไม้ - สภาพการใช้งานของป้ายเตือน - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ - บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ - บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 8)

163/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้มีดูแลวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้น้ำ	1. ระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ำ ภายในโครงการ	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน - ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. ท่อประปา	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง - ปีต่อไปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	3. ถังเก็บน้ำใช้ทุกดัง	- การล้างทำความสะอาดของ ถังเก็บน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	4. ถังเก็บน้ำใช้ทุกดัง	- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	- หลังจากมีการล้างถัง เก็บน้ำทุกครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	5. ถังเก็บน้ำใช้ทุกดัง	- รอยรั่วซึมของถังเก็บน้ำ	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 9)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้นิตรตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. ป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 4 ชุด (ที่ป้อนพักน้ำใส่ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมแต่ละชุด) ดูภาพที่ 8	- pH (ความเป็นกรด-ด่าง) - BOD (บีโอดี) - Suspended Solids (ปริมาณสารแขวนลอย) - Settleable Solids (ปริมาณตะกอนหนัก) - Total Dissolved Solids (สารที่ละลายได้ทั้งหมด) - Fecal Coliform Bacteria (ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย) - Fat, Oil and Grease (น้ำมันและไขมัน) - Nitrogen (TKN) (ไนโตรเจน) - Sulfide (ซัลไฟด์)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 4 ชุด	- ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- เป็น 1 จำนวน 1 ครั้ง [*] - เป็นไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปшенส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

165/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัดตรวจวัด	ความดี	ผู้รับผิดชอบ
3. สำนักงานของโรงเรม	3. สำนักงานของโรงเรม	- ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ พส.1	- ทุกวัน โดยเก็บไว้ในโครงการเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล	- บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	4. สำนักงานของโรงเรม	- สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ พส.2	- ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. บ่อพักน้ำ	- ขยายหรือเพิ่มบ่อที่อุดตันในบ่อพักน้ำ	- ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วยน้ำ และบ่อพักน้ำ	- ปริมาณตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อหน่วยน้ำ และบ่อพักน้ำ และสภาพการใช้งาน	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
7. การจัดการมูลฝอย	1. ถังรองรับมูลฝอยตามจุดต่างๆ ในอาคาร	- สภาพการใช้งาน	- ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. ถังรองรับมูลฝอยตามจุดต่างๆ ในอาคาร	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขึ้นมาแล้ว	- บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพ์ชู)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 11)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัดตรวจสอบ	ความดี	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. บริเวณจุดวางถังรองรับมูลฝอย และบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม	- ความสะอาด	- ทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
8. พลังงานและไฟฟ้า	1. ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ	- สภาพการใช้งานของไฟส่องสว่าง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. อุปกรณ์และสายไฟฟ้ารวมถึงหน้าแดปลังไฟฟ้า	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์และสายไฟฟ้า	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	3. ระบบปรับอากาศ	1. การรักษา 2. สภาพการใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
9. การจราจร	1. บริเวณที่จอดรถ ถนน ทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณที่จอดรถเก็บขั้นมูลฝอย	- สภาพการใช้งานของไฟส่องสว่าง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ และป้ายสัญญาณจราจร และกล้องวงจรปิด (CCTV)	- สภาพการใช้งานของป้ายและสัญญาณจราจรและกล้องวงจรปิด (CCTV)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิมพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 12)

167/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. การสื่อสาร	ข้อมูลโดยรอบพื้นที่โครงการ	การร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านการบดบังคลินิกวิทยุ/โทรทัศน์	ทุกวันภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	- บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
11. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ต้นไม้และพืชที่ปลูกคุณดินไว้ภายในพื้นที่โครงการ	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
12. การสาธารณสุข	- หอพักเย็นของโครงการ	- ทดสอบหาเชื้อจิโวเนกลา และการตรวจน้ำบันตกที่เรียหั้งหมด โดยเก็บตัวอย่างน้ำ ก่อนมีการใช้สารซึ่งฆ่าแมลงหรือ เก็บตัวอย่างน้ำในขณะที่เปิดเดินเครื่องระบบและน้ำ ไหลเรียนในระบบแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ณ จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชุดเชยในระบบ ในอ่างรองรับน้ำและ ท่อน้ำทั้งจากหอพักเย็นและ เครื่องอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิณพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 13)


168/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้นิตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. สรรว่ายน้ำ	1. สรรว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง - คลอรีนอิสระคงเหลือ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. สรรว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ค่าความกระด่าง (Calcium hardness) - กรดไซยาบูริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ตรวจไม่พบพีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) - ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

169/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	3. สระว่ายน้ำ พื้น และระเบียงสระว่ายน้ำ	(Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	4. สระว่ายน้ำ	- ไม่มีการรั่วซึมของน้ำออกจากผนังของสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	5. ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ บริเวณสระว่ายน้ำ	- ประสิทธิภาพการทำงานของไฟส่องสว่างอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
14. การป้องกันอัคคีภัย	1. ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. สำนักงานของโรงเรียน	- รายงานแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มั�ตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิตา พิณพญาร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 15)

170/232

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
15. สุนทรียภาพ	1. ดันไม้และพืชที่ปลูกคุณตินไว้ภายในพื้นที่โครงการ	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาปีต่อปีดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	2. พื้นที่เสียหายตามที่ออกแบบไว้ภายในโครงการ	- การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาปีต่อปีดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ
	3. ทรงพุ่มของต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายในโครงการ	- ทรงพุ่มของต้นไม้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาปีต่อปีดำเนินการ	- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตลอดอายุโครงการ

: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โครงการต้องส่งรายงานฯ ได้แก่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักงานนโยบายและแผนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

: ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานฯ ปีละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม)

มีนาคม 2561.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




มีนาคม 2561.....

(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด





มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มณฑล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพนิตา พิมพุญ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

FOR EIA SUBMISSION

DRAWN BY: M. S. NARAYANAN MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD. 10/20, Soi 10, Phra Khanongnok, Khet Phra Khanongnok, Bangkok, Thailand 10230 TEL: +66 2 566 8922 FAX: +66 2 566 8923 E-mail: msc@montri.com		
DESIGNED BY: G. RAMESH MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD. 10/20, Soi 10, Phra Khanongnok, Khet Phra Khanongnok, Bangkok, Thailand 10230 TEL: +66 2 566 8922 FAX: +66 2 566 8923 E-mail: gsc@montri.com		
APPROVED BY: A. V. MEINHARDT MEINHARDT Engineers Ltd. 17th Floor, 101 Rama 1 Road, Klongtoey Nua, Bangkok 10110, Thailand TEL: +66 2 626 9090 FAX: +66 2 626 9091 E-mail: info@meinhardt.com		
DRAWING NO: S9-27		
PROJECT NO: MTC-01		
DRAWN ON DATE: 10/03/2018		
REVISION: 1		
CROSS SECTION DRAWING		
SCALE: 1:20		
CRADLE SCALE: 1:100		
CAD FILE NAME: T99-0477_1.dwg		
CHECKED BY: C. J. MEINHARDT MEINHARDT Engineers Ltd. 17th Floor, 101 Rama 1 Road, Klongtoey Nua, Bangkok 10110, Thailand TEL: +66 2 626 9090 FAX: +66 2 626 9091 E-mail: info@meinhardt.com		
APPROVED BY: G. RAMESH MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD. 10/20, Soi 10, Phra Khanongnok, Khet Phra Khanongnok, Bangkok, Thailand 10230 TEL: +66 2 566 8922 FAX: +66 2 566 8923 E-mail: gsc@montri.com		
DRAWN FOR: G. RAMESH APPROVED FOR: G. RAMESH APPROVED BY: G. RAMESH DATE: 10/03/2018		
PROJECT: COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNAKHUM		
ARCHITECTS: MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD. 10/20, Soi 10, Phra Khanongnok, Khet Phra Khanongnok, Bangkok, Thailand 10230 TEL: +66 2 566 8922 FAX: +66 2 566 8923 E-mail: gsc@montri.com		
STRUCTURAL ENGINEERS: MEINHARDT Engineers Ltd. 17th Floor, 101 Rama 1 Road, Klongtoey Nua, Bangkok 10110, Thailand TEL: +66 2 626 9090 FAX: +66 2 626 9091 E-mail: info@meinhardt.com		
ELECTRICAL ENGINEERS: MEINHARDT Engineers Ltd. 17th Floor, 101 Rama 1 Road, Klongtoey Nua, Bangkok 10110, Thailand TEL: +66 2 626 9090 FAX: +66 2 626 9091 E-mail: info@meinhardt.com		
MECHANICAL ENGINEERS: MEINHARDT Engineers Ltd. 17th Floor, 101 Rama 1 Road, Klongtoey Nua, Bangkok 10110, Thailand TEL: +66 2 626 9090 FAX: +66 2 626 9091 E-mail: info@meinhardt.com		
ENVIRONMENTAL ENGINEERS: MEINHARDT Engineers Ltd. 17th Floor, 101 Rama 1 Road, Klongtoey Nua, Bangkok 10110, Thailand TEL: +66 2 626 9090 FAX: +66 2 626 9091 E-mail: info@meinhardt.com		
LANDSCAPE ARCHITECT: MEINHARDT Engineers Ltd. 17th Floor, 101 Rama 1 Road, Klongtoey Nua, Bangkok 10110, Thailand TEL: +66 2 626 9090 FAX: +66 2 626 9091 E-mail: info@meinhardt.com		
DRAWN BY: G. RAMESH APPROVED BY: G. RAMESH APPROVED BY: G. RAMESH DATE: 10/03/2018		
SECTION DRAWING (Section 3)		


ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด
Metal Sheet ติดตั้งห่างจากหน้าอาคาร 1 เมตร

ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด
Metal Sheet ติดตั้งห่างจากหน้าอาคาร 1 เมตร



ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด
Metal Sheet ติดตั้งห่างจากหน้าอาคาร 1 เมตร

ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด
Metal Sheet ติดตั้งห่างจากหน้าอาคาร 1 เมตร



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำช้า)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิมพ์หยุ่)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 4 ลักษณะการติดตั้งกำแพงกันเสียงข้างขึ้นโครงสร้างอาคาร ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบริษัทเด็กชินฯ และด้านตะวันออกที่ติดกับบ้านเลขที่ 112

OWNER
MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD.
DESIGNER
MEINHARDT
MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD.
GENERAL CONTRACTOR
GRESH ARCHITECTS
PROJECT DESIGNER
P40 DESIGN

MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD.

MI

MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD.

A | 49

MEINHARDT

GRESH
ARCHITECTS

P40 DESIGN

ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER
ENVIRONMENTAL ENGINEER
LANDSCAPE ARCHITECT


GENERAL NOTE
PROJECT NAME
DRAWING TITLE
ISSUE/REVISION

STRUCTURAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER
ENVIRONMENTAL ENGINEER


LANDSCAPE ARCHITECT
GENERAL NOTE
PROJECT NAME
DRAWING TITLE
ISSUE/REVISION

ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด
Cylence Zoundblock ติดตั้งติดกับผนังอาคาร



ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด
Metal Sheet ติดตั้งห่างจากผนังอาคาร 1 เมตร

ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด
Cylence Zoundblock ติดตั้งติดกับผนังอาคาร



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิมพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 5 ลักษณะการติดตั้งกำแพงกันเสียงช่วงงานโครงสร้างข้อนกับงานตกแต่ง และช่วงงานตกแต่ง ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบริษัทแท็กซิ่น และด้านตะวันออกที่ติดกับบ้านเลขที่ 112

OWNER
Montri International Co., Ltd.



MONTRI INTERNATIONAL

DESIGNER
Architects & Engineers

Structural Engineer

Electrical Engineer

Mechanical Engineer

Environmental Engineer

Landscape Architect

General Note

A | 4B

MEINHARDT

GREEN
ARCHITECTS

P4DESIGN

ARCHITECTS

STRUCTURAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

ENVIRONMENTAL ENGINEER

LANDSCAPE ARCHITECT

GENERAL NOTE

PROJECT NAME
COURTYARD BY MARRIOTT
SUVARNAKHUM

DRAWING TITLE
รูปที่ 1, 2

ISSUE/REVISION

NO.	DESCRIPTION	BY DATE
1		
2		
3		

CHECK BY DRAWING NO.

ARCHITECT SIGN

EE SIGN

ME SIGN

ENVIRONMENTAL SIGN

LANDSCAPE SIGN

GENERAL SIGN


DATE ISSUED

REVISION DATE

SCALE 1:50


REF FILE


COMMENT



ภาพที่ 6 ตำแหน่งก่อสร้างเสาเข็มด้วยวิธีเจาะด้วยเครื่องเจาะดิน (JACK IN PILE SYSTEM) และ Pre-Bore เพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งรับผลกระทบ

177/232





มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิยพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 8

แผนผังแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการนิมีข้อร้องเรียน ช่วงก่อสร้างโครงการ



มีนาคม 2561

MI

A | 49

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้อำนวยการรวม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิณพยู)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ดึงบล็อกนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งาน

01

44

50


56

FOR SUBMISSION


COURTYARD BY MARRIOTT SOVANNAHUMI	
APPROVED:	
ผู้ออกแบบ	สถาปัตย์ฯ
ลงชื่อ	พิณพยู
รายละเอียด	ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
ลงชื่อ	พินิดา พิณพยู
รายละเอียด	ผู้อำนวยการบริษัท
ลงชื่อ	วิเชียร ล้ำสา
รายละเอียด	ผู้อำนวยการบริษัท
DESIGNER & APPROVER SIGN:	
APPROVED:	วิเชียร ล้ำสา
DESIGNER:	สถาปัตย์ฯ
APPROVER:	พิณพยู
DESIGNER SIGN:	พิณพยู
APPROVER SIGN:	วิเชียร ล้ำสา
DESIGNER & APPROVER DATE:	
DESIGNER DATE:	20/03/2018
APPROVER DATE:	20/03/2018
DESIGNER & APPROVER NAME:	
DESIGNER NAME:	สถาปัตย์ฯ
APPROVER NAME:	วิเชียร ล้ำสา
DESIGNER & APPROVER POSITION:	
DESIGNER POSITION:	ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
APPROVER POSITION:	ผู้อำนวยการบริษัท
DESIGNER & APPROVER ADDRESS:	
DESIGNER ADDRESS:	บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
APPROVER ADDRESS:	บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
DESIGNER & APPROVER PHONE NUMBER:	
DESIGNER PHONE NUMBER:	087-000-0000
APPROVER PHONE NUMBER:	089-000-0000
DESIGNER & APPROVER E-MAIL ADDRESS:	
DESIGNER E-MAIL ADDRESS:	pinida@nscon.com
APPROVER E-MAIL ADDRESS:	visayar@mnri.co.th
DESIGNER & APPROVER FAX NUMBER:	
DESIGNER FAX NUMBER:	087-000-0000
APPROVER FAX NUMBER:	089-000-0000
DESIGNER & APPROVER CONTRACT NUMBER:	
DESIGNER CONTRACT NUMBER:	
APPROVER CONTRACT NUMBER:	
DESIGNER & APPROVER SIGNATURE:	
DESIGNER SIGNATURE:	พิณพยู
APPROVER SIGNATURE:	วิเชียร ล้ำสา

MEINHARDT

MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.
140 Chiswick Park Road, London W4 1PY
T: +44 20 8561 0909 | F: +44 20 8561 0909
E: info@meinhardt.com
www.meinhardt.com
MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD. - THAILAND
16/1-2, Soi 20, Moo 10, Tambon Muang, Amphoe Muang, Nonthaburi 11000, Thailand
T: +66 2 557 0544 | F: +66 2 557 0544
E: thailand@meinhardt.com
www.meinhardt.com



<p>FOR EIA SUBMISSION</p> <p>MENINHOT</p> <p>Project Name: MENINHOT</p> <p>Project ID: 1234567890</p> <p>Project Description: New Residential Complex</p> <p>Project Address: 123 Main Street, Anytown, USA</p> <p>Project Contact: John Doe, Project Manager</p> <p>Project Status: Pending Approval</p> <p>Project Start Date: 01/01/2024</p> <p>Project End Date: 12/31/2025</p> <p>Project Budget: \$100,000,000</p> <p>Project Type: Residential</p> <p>Project Scope: Construction of 100 residential units, including infrastructure and landscaping.</p> <p>Environmental Impact Assessment (EIA) Report: Attached</p> <p>Land Use Application: Attached</p> <p>Permit Requests: Attached</p> <p>Other Documentation: Attached</p> <p>Signatures:</p> <p>MI + MONTGOMERY INTERNATIONAL CO., LTD. (Seal)</p> <p>John Doe, Project Manager (Signature)</p> <p>John Doe, Project Manager (Handwritten Signature)</p> <p>Date: July 2023</p>	<p style="text-align: center;">OVERALL SITE DRAINAGE PLAN</p> <p>(Detailed Site Plan showing drainage network and stormwater management system.)</p> <p>Key Features of the Overall Site Drainage Plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Drainage Network: A complex network of pipes and drains throughout the site. Stormwater Management System: Includes several retention ponds and infiltration basins. Building Footprints: Detailed outlines of all 100 residential units. Walls: Site boundaries and property lines. Labels: Various labels indicating specific drainage points, ponds, and other features.
---	---



ภาพที่ 11 (ต่อ 1) ผังระบบระบายน้ำภายในโครงการ (ขยายส่วนที่ 1)

MI

A | 49

DATE:	2010-01-12
WORK SHEET NO:	C4-02
DESIGNER:	MATCH LINE CO., LTD.
REVIEWER:	MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD.
APPROVING ENGINEER:	Mr. A. S. M. (SOMBOON)
APPROVING DATE:	2010-01-12
GREEN ARCHITECTURE CO., LTD.	GREEN
Engineering & Associates Co., Ltd.	TECHNICAL
MECHANICAL ENGINEERS:	MECHANICAL
STRUCTURAL ENGINEERS:	STRUCTURAL
ELECTRICAL ENGINEERS:	ELECTRICAL
ENVIRONMENTAL ENGINEERS:	ENVIRONMENTAL
Landscape Architect:	Landscape
DRAFFING FIELD:	DRAFFING FIELD
COMMITTEE:	NP
DESIGNED BY:	MSL
APPROVED BY:	LT
PURCHASE:	IN SUBMISSION
PROJECT NO:	00000000000000000000000000000000
INTERVIEW:	C4-02
DRAFFING SCALE:	AT-1:200, AS-1:500
CAD FILE NAME:	ZTB-C4-02.dwg
DOCUMENT:	Site Drainage Plan (Sheet 2)
MEINHARDT:	MEINHARDT



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพนิดา พิณพูງ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซอร์เทนท์ จำกัด


SITE DRAINAGE PLAN (SHEET 2)
SCALE:
(ที่ดินและถนนทั่วไป (หน้าที่ 2))

NOTES:

1. REFER TO DWG NO C4-10 FOR STANDARD RC PIPE DETAIL.
2. REFER TO DWG NO C4-10 FOR STANDARD RC PIPE INSTALLATION.
3. MANHOLE ON SIDEWALK OR GREEN AREA SEE DWG NO C4-12.
4. MANHOLE ON PAVEMENT SEE DWG NO C4-13.
5. SLICE GATE VALVE DETAIL SEE DWG NO C4-14.
6. INSPECTION MANHOLE DETAIL SEE DWG NO C4-15.
7. RC BUTTER DETAIL SEE DWG NO C4-16.
8. PIPE UNDER PAVEMENT DEFINED AS CLASS 2.
9. PIPE UNDER SIDEWALK OR GREEN AREA DEFINED AS CLASS 3.
10. THE CONTRACTOR SHALL TAKE ACTUAL INVERT LEVEL OF EXISTING PUBLIC DRAINAGE PRIOR TO PROCEED WITH CONSTRUCTION.
11. THE LEVEL SHOWN IN DRAWING ARE REFERENCED FROM ARCHITECTURAL DRAWING AND 1 ELEVATION OF ARCHITECTURAL DRAWING EQUAL TO +1300 m OF SURVEY LEVEL.


LEGEND:

- MANHOLE W/STEEL GRATING COVER
 MANHOLE W/CONCRETE COVER
 MANHOLE
 REINFORCED CONCRETE PIPE
 RC GUTTER W/ 300 mm WITH STEEL GRATING COVER HEAVY DUTY
 INVERT LEVEL
 FLOW DIRECTION
 SLOPE W/RC GUTTER
 DIA MANHOLE
 PUBLIC RC PIPE (INVERT FLOW DIRECTION)
 ELEVATION ON TOP OF DIA MANHOLE
 ELEVATION AT BOTTOM OF DIA MANHOLE
 INVERT LEVEL OF PUBLIC RC PIPE




KEY PLAN


FOR EIA SUBMISSION



ภาพที่ 12 ตำแหน่งห้องพักนุ่ฟ้อบารม จุดจอดรถและเส้นทางเดินรถเก็บขยะลุ่ฟ้อ



ภาพที่ 13 แบบขยายห้องพักนักฟุตบอลรวม




ผังรายการ และจำนวนพื้นที่ของอาคารชั้น B1

- พื้นที่ห้องนอนที่ 133 ห้อง
- พื้นที่ห้องน้ำสาธารณะ 22 ห้อง
- พื้นที่ห้องน้ำภายใน 22 ห้อง
- พื้นที่ห้องอาหาร 3 ห้อง

ผังห้องใบชั้น B1

จำนวน 1 ห้อง



ผังรายการ และจำนวนพื้นที่ของอาคารชั้น B2

- พื้นที่ห้องนอนที่ 183 ห้อง

ผังห้องใบชั้น B2

จำนวน 1 ห้อง

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำช่า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิมพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปต์แพนท์ จำกัด

ภาพที่ 14 ผังรายการและพื้นที่ของครองชั้นใต้ดิน (ชั้น B1 และ B2)

OWNER	Montt International Co., Ltd.	
DESIGNER	MEINHARDT	
STRUCTURAL ENGINEER	GREEN EXPERTISE CONSULTANT	
ELECTRICAL ENGINEER	PILOT CONSULTANT	
MECHANICAL ENGINEER	PILOT CONSULTANT	
ENVIRONMENTAL ENGINEER	PILOT CONSULTANT	
LANDSCAPE ARCHITECT	PILOT CONSULTANT	
GENERAL NOTE		
* หมายเหตุ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ตรวจสอบ: 1. ผู้ออกแบบต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบอย่างละเอียดก่อนดำเนินการ. 2. ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบอย่างละเอียดก่อนดำเนินการ. 3. ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในแบบได้		
PROJECT NAME		
COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI		
DRAWING TITLE		
ผังรายการและพื้นที่ของครองชั้นใต้ดิน B1 และ B2		
ISSUE/REVISION		
NO.	DESCRIPTION	BY DATE
		AMT
CHECK BY		DRAWING NO.
ARCHITECT	SIGNED	A0.07-1
ENR		
EE		
ME		
ENV		
LA		
DRAWN BY: ผู้เขียนแบบ: ว.ว.ว. CHECKED BY: ผู้ตรวจสอบ: ว.ว.ว. APPROVED BY: ผู้อนุมัติ: ว.ว.ว.		



MONTRI INTERNATIONAL LTD.

A | 49

MEINHARDT

GREEN

PROJECT

ARCHITECTS

STRUCTURAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

ENVIRONMENTAL ENGINEER

LANDSCAPE ARCHITECT

GENERAL NOTE

PROJECT NAME

DRAWING TITLE

ISSUE/REVISION


CHECK BY

DRAWING NO.

ARCHITECT SIGNED

PRINTED DATE

CARTOON 2023 AUTHORITY ALUMINUM



ผู้ตรวจสอบและเข้าร่วมที่จอดรถชั้น 1ST

พื้นที่จอดรถ 19 คัน

ผู้ตรวจสอบ 1
ผู้เขียน 1-40

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มอนเร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




มีนาคม 2561

(นางสาวกานดา พิมพ์หยุ่น)

ผู้เข้ามาอยู่การด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 15 ผังจราจรและที่จอดรถชั้น 1



ภาพที่ 16 ผังจราจรและจอดรถชั้น G และคำแนะนำป้ายสัญญาณจราจร

188/232


OWNER
MONTREUIL INTERNATIONAL LTD.


DESIGNER
MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.
Project Manager: Mr. S. T. MEINHARDT
Structural Engineer: Mr. T. J. H. O'KEEFE
Electrical Engineer: Mr. K. MC CALLISTER
Mechanical Engineer: Mr. D. MC CALLISTER
Landscape Architect: Mr. S. R. MC CALLISTER

A | 49

MENHARDT
GREEN
PROJECT REFERENCE: PASEO MALL


PROJECT NAME: COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI	DRAWING TITLE: ผังจราจรและจอดรถชั้น G
ISSUE/REVISION NO.: A0.07-3	DATE: 14/03/2018
CHECK BY:	DRAWING NO.:
ARCHITECT: SIGNED RS PL SL PDS DEMOLITION: SIGN DATE: 14/03/2018 RECEIVED DATE: 14/03/2018	A0.07-3





ภาพที่ 18 ผังบริเวณโครงการ

OWNER	บริษัท มันตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	MI	
DESIGNER	MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.	A 149	
CONTRACTOR	บริษัท กอนซัลแทนท์ จำกัด	GREEN	
ARCHITECTS	MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.	SIGNED	
STRUCTURAL ENGINEER	MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.	SIGNED	
ELECTRICAL ENGINEER	MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.	SIGNED	
MECHANICAL ENGINEER	MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.	SIGNED	
ENVIRONMENTAL ENGINEER	MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.	SIGNED	
LANDSCAPE ARCHITECT	MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS LTD.	SIGNED	
GENERAL NOTE	ผังแม่แบบความกว้างเดินทางบุปผาภาระตามห้องบัญชีภายนอก		
PROJECT NAME	COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI		
DRAWING TITLE	ผังแม่แบบความกว้างเดินทางบุปผาภาระ		
ISSUE/REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY DATE
CHECK BY	DRAWING NO.		
ARCHITECT	SIGNED		
PZ		A0.05	
PA			
DRAWN BY	ผู้เขียนแบบ	แก้ไข	ตรวจสอบ
REVIS'D BY	ผู้แก้ไขแบบ	แก้ไข	ตรวจสอบ
Last Revision Date: 10/03/2018			



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด




ภาพที่ 19


แผนผังแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการมีมีช้อร์องเรียน ช่วงเปิดดำเนินโครงการ

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2560

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่ 20 ผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพล และเดินทางหนีไฟออกนอกอาคารไปจุดรวมพล



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำสาucha)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



01 ผังบริเวณระบบป้องกันเพลิงภายในอาคาร

A1 : 1 : 200
A3 : 1 : 500

มีนาคม 2561


(นางสาวพินิดา พิฒพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. อ.ส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

Project No.:	MI
Architect:	A 49
Designer:	MONTRE INTERNATIONAL CO., LTD.
Scale:	1 : 100
Project Name:	CHAKRI YARD BY MAKHRUPH SUVARNABHUMI
Area:	Project Area (sq.m) : 10,000 sq.m
Exterior Wall:	Exterior Wall Material : STONE MASONRY Exterior Wall Thickness : 350 mm
Interior Wall:	Interior Wall Material : GRC Interior Wall Thickness : 100 mm
Column:	Column Material : C-40 Column Diameter : 400 mm Column Spacing : 6 m x 6 m
Floor:	Floor Material : GRC Floor Thickness : 100 mm
Roof:	Roof Type : Slab roof Roof Material : GRC Roof Slope : 1 in 100 Roof Thickness : 150 mm
Door:	Door Type : Steel door Door Thickness : 35 mm
Window:	Window Type : Steel frame glass window Window Thickness : 35 mm
Stairs:	Stairs Type : External stairs Stairs Width : 1.2 m
Plumbing:	Plumbing Type : PEX pipe Plumbing Thickness : 10 mm
Electrical:	Electrical Type : PVC Electrical Thickness : 10 mm
Civil Work:	Civil Work Type : Foundation Foundation Material : C-40 Foundation Thickness : 500 mm
Structural:	Structural Type : Frame Structural Material : C-40 Structural Thickness : 150 mm
Architect:	Architect Name : MONTRE INTERNATIONAL CO., LTD.
Designer:	Designer Name : MONTRE INTERNATIONAL CO., LTD.
Date:	Date : 01-03-2561
Notes:	The dimensions given in the drawings are in meters. All dimensions are approximate and subject to variation. The drawings are to be used for guidance only and must not be relied upon for final construction. Detailed plans and specifications will be issued separately. It is the responsibility of the client to ensure that all work is carried out in accordance with relevant safety regulations and codes of practice. It is recommended that a licensed contractor carry out any work described in these drawings.
Stamp:	MONTRE INTERNATIONAL CO., LTD. Co. Reg. No. 0123456789 G/F, 100 Rama 9 Road, Bangkok, Thailand 10120, Bangkok, Thailand Tel: +66 2 312 3456 Fax: +66 2 312 3457 Email: info@mci.co.th Web: www.mci.co.th

ภาพที่ 21 ผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางหนีไฟออกนอกอาคารไปจุดรวมพล



แบบฟอร์มที่ดินที่ตั้งที่ดินที่ใช้

OWNER MI

DESIGNER MEINHARDT GREEN ARCHITECTS

ARCHITECTS SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER SIGNED

MECHANICAL ENGINEER SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED

LANDSCAPE ARCHITECT SIGNED

GENERAL NOTE

1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF MEINHARDT & GREEN ARCHITECTS LTD OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES. IT IS SOLELY SUBJECT TO REVIEW AND APPROVAL BY THE OWNER AND APPROVAL BY THE GOVERNMENT. THE DRAWING IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. IT MAY NOT BE COPIED, USED, OR REPRODUCED IN WHOLE OR PART.

PROJECT NAME COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNAKHOM

DRAWING TITLE ที่ดินที่ตั้งที่ดินที่ใช้ EIA

ISSUE / REVISION NO. DESCRIPTION BY DATE

CHECK BY DRAWING NO. ARCHITECT SIGNED
PL C
RE C
MEAN BY
CHECK DATE: 19/04/2018
REF. NO.: LS-01
REMARKS: MI MARRIOTT INTERNATIONAL HOTEL COURTYARD BY MARRIOT SUVARNAKHOM ชั้น 12 เมตร กว้าง 12 เมตร

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล่ำซำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มานต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

MI

OWNER

AI

DESIGNER

MEINHARDT

MONTA
GREEN
ARCHITECTS

ARCHITECTS

SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER

SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER

SIGNED

MECHANICAL ENGINEER

SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER

SIGNED

LANDSCAPE ARCHITECT

SIGNED

GENERAL NOTE

PROJECT NAME
COURTYARD BY MARRIOTT
SUVARNAKHUMIDRAWING TITLE
แบบรับเหมา พื้นที่ใช้ประโยชน์ (ห้องน้ำ)ISSUE/REVISION
NO. DESCRIPTION BY DATECHECK BY
ARCHITECT SIGNED
DRAWING NO.
LS-01.1QUALITY
CONTROLLER
REVIEWER
APPROVAL / APPROVED / APPROVING AUTHORITY

DRAWING NO.

LS-01.1

= 400.86 ตร.ม.

0 2 4 6 11 16 20 22 26

ตร.ฟุต A3 = 297x420 ㎜

1:750

195/232

กองบังคับการ

ฐานะ

กม

U5 = 138.34 ตร.ม.

U1 = 166.54 ตร.ม.

U2 = 38.24 ตร.ม.

C

D

U4 = 20.64 ตร.ม.

E

U3 = 37.10 ตร.ม.

F

กองบังคับการ

ฐานะ

กม

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

บริเวณบ้านพักอาศัย

พื้นที่ใช้ประโยชน์

พื้นที่ใช้ประโยชน์

166.54

38.24

37.10

20.64

138.34

724

400.86 ตร.ม.

มีนาคม 2561

(นางสาวพินดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปท์แพนธ์ จำกัด

3/29/25




ผังรับเหมา พื้นที่ใช้ประโยชน์ (ห้องน้ำ) 1:750

พื้นที่ใช้ประโยชน์

0 2 4 6 11 16 20 22 26

ตร.ฟุต A3 = 297x420 ㎜

1:750



ภาพที่ 24 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวขันต่อที่น้ำเข้มกว่าได้

มีนาคม 2561



(นายวิเชียร ล้ำช่า)

กรรมการผู้อำนวยการองค์กร

บริษัท มัณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพิมพิภา กิมพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางสรุปพื้นที่ที่ไม่ใช้ในการก่อสร้าง

รายละเอียด	พื้นที่ที่ไม่ใช้ในการก่อสร้าง EIA	พื้นที่ที่ไม่ใช้ในการก่อสร้างแบบ การเงิน (ก่อสร้าง) (กศก.)
รวมทั้งหมด	2,190	2,739.51

ผังบัญชีพื้นที่ทาง แม่แบบที่ไม่ใช้ในการก่อตัว 1:750

พื้นที่ที่ไม่ใช้ในการก่อตัว = 2,739.51 กศก.

0 2 4 6 11 15 20 264
เมตรเมตร
A3=237x307 mm
Scale 1:750

MI

OWNER
MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD

DESIGNER
MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD

MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD

GREEN
ARCHITECTS

ARCHITECTS SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER SIGNED

MECHANICAL ENGINEER SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED

LANDSCAPE ARCHITECT SIGNED

GENERAL NOTE

1. ระบุขนาดที่ต้องการ
2. ระบุจำนวนที่ต้องการ
3. ระบุวันที่ต้องการ

PROJECT NAME
COURTYARD BY MARRIOTT
SUVARNABHUMI


DRAWING TITLE
ผังบัญชีพื้นที่ทาง แม่แบบที่ไม่ใช้ในการก่อตัว


ISSUE/REVISION
NO. DESCRIPTION BY DATE

CHECK BY DRAWING NO.

LS-02

CHECK BY
DRAWING DATE
S.M.L.
M.R.P.
G.P.C.
G.P.C.
G.P.C.







OWNER	MONTRÉAL INTERNATIONAL COLLEGE
DESIGNER	MEINHARDT GREEN ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER	SIGNED
ELECTRICAL ENGINEER	SIGNED
MECHANICAL ENGINEER	SIGNED
ENVIRONMENTAL ENGINEER	SIGNED
LANDSCAPE ARCHITECT	SIGNED
GENERAL NOTE	
1. ที่ดินดังนี้เป็นของสถาบันฯ แต่ไม่ได้เป็นของทางราชการ 2. ที่ดินดังนี้เป็นของทางราชการ แต่ไม่ได้เป็นของสถาบันฯ	
PROJECT NAME COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI	
DRAWING TITLE แบบแปลนพื้นที่ปูถูกไม้ยืนต้น	
ISSUE/REVISION NO. DESCRIPTION BY DATE	
CHECK BY ARCHITECT: SIGNED	
DRAWING NO. LS-04	
DRAWING DATE 2018/01/01	
SIGNATURE MONTRÉAL INTERNATIONAL COLLEGE	

มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำฟ้า)
กรรมการผู้อำนวยการลงนาม
บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

(นางสาวพินิตา พิณพูร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่ 27 รูปที่ A และ B ไม้ขันทันข้อนกับระบบสาธารณูปโภคให้ดิน

199/232

OWNER	Morrison International Co., Ltd.
DESIGNER	AIO MEINHARDT
ARCHITECTS	GREEN ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER	SIGNED
ELECTRICAL ENGINEER	SIGNED
MECHANICAL ENGINEER	SIGNED
ENVIRONMENTAL ENGINEER	SIGNED
LANDSCAPE ARCHITECT	SIGNED
GENERAL NOTE	
1. ระบบทันท์ขอนกับระบบสาธารณูปโภคให้ดิน 2. ระบบทันท์ขอนกับระบบไฟฟ้า	
PROJECT NAME COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNAKHUMI	
DRAWING TITLE รูปที่ A ไม้ขันทันขอนกับระบบสาธารณูปโภคให้ดิน	
ISSUE/REVISION NO. DESCRIPTION BY DATE	
CHECK BY DRAWING NO. ARCHITECT SIGNED	
DATE ISSUED BY DATE RECEIVED BY DATE	
RECEIVED BY DATE	

LS-12

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนต์ธี อิมแพ็คเร้นจ์แนนด์ จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิมพ์ชูร)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. อส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

GROUND FLOOR

+0.20

+0.00



ภาพที่ 28 รูปที่ C และ D ไม่ยืนด้านข้อนับระบบสาธารณูปโภคได้ดี

MI

A


MENHARDT

GREEN
ARCHITECTS

ARCHITECTS SIGNED
DESIGNER SIGNED
STRUCTURAL ENGINEER SIGNED
ELECTRICAL ENGINEER SIGNED
MECHANICAL ENGINEER SIGNED
ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED
LANDSCAPE ARCHITECT SIGNED

PROJECT NAME COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI
DRAWING TITLE จ.ที่ C,D ลักษณะในโครงการ
ISSUE/REVISION NO. DESCRIPTION BY DATE
CHECK BY DRAWING NO.
ARCHITECT SIGNED
DESIGNER SIGNED
STRUCTURAL ENGINEER SIGNED
ELECTRICAL ENGINEER SIGNED
MECHANICAL ENGINEER SIGNED
ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED
LANDSCAPE ARCHITECT SIGNED

LS-13



ภาพที่ 29 รูปดัง E และ F ไม่ยืนตัวกับระบบสาธารณูปโภคได้ดี

MI

OWNER
Marriott International, Co., Ltd.

A/

MENHARDT

HHI
GREEN
ARCHITECTS

PERIODICAL EDITIONS
EDITION 1

ARCHITECTS SIGNED
Name: ลงนาม
Title: ตำแหน่ง
Date: วันที่ลงนาม
Signature: ลงนาม

STRUCTURAL ENGINEER SIGNED
Name: ลงนาม
Title: ตำแหน่ง
Date: วันที่ลงนาม
Signature: ลงนาม

ELECTRICAL ENGINEER SIGNED
Name: ลงนาม
Title: ตำแหน่ง
Date: วันที่ลงนาม
Signature: ลงนาม

MECHANICAL ENGINEER SIGNED
Name: ลงนาม
Title: ตำแหน่ง
Date: วันที่ลงนาม
Signature: ลงนาม

ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED
Name: ลงนาม
Title: ตำแหน่ง
Date: วันที่ลงนาม
Signature: ลงนาม

LANDSCAPE ARCHITECT SIGNED
Name: ลงนาม
Title: ตำแหน่ง
Date: วันที่ลงนาม
Signature: ลงนาม


GENERAL NOTE
1. ระบุที่ตั้งของห้องน้ำในส่วนต่างๆ
2. ระบุขนาดของห้องน้ำในส่วนต่างๆ

PROJECT NAME
COURTYARD BY MARRIOTT
SUVARNABHUMI

DRAWING TITLE,
แบบแปลนห้องน้ำและทางเดิน
ชั้นใต้ดิน (ชั้นที่ 1)

ISSUE/REVISION
No. DESCRIPTION BY DATE

CHECK BY DRAWING NO.
ARCHITECT SIGNED
DESIGNER SIGNED
STRUCTURAL ENGINEER SIGNED
ELECTRICAL ENGINEER SIGNED
MECHANICAL ENGINEER SIGNED
ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED
LANDSCAPE ARCHITECT SIGNED
DRAWING NO.: LS-07
DATE: 07/09/2018
SCALE: 1:500
SIGN: MI
REVISION: 01
DRAWING NUMBER: LS-07



ผังแสดงชนิดพื้นที่ห้อง แม่แบบไม่มีกุญแจ - ไม่คุ้มครอง ชั้นที่ 1 1:500

พื้นที่ใช้ประโยชน์ (รวมทั้งหมด) 2,354.23 ตร.ม.

พื้นที่ใช้ประโยชน์ไม่มีกุญแจ - ไม่คุ้มครอง (ชั้นที่ 1) 648.98 ตร.ม.

มีนาคม 2561

(นายวิวัฒน์ ล้ำชัย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่


บริษัท มานา อะนเดอร์วันชั้นแนล จำกัด



(นางสาวพนิดา พิมพุช)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



บริษัทเดกซ์เงิน (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาสุวรรณภูมิ
ระดับชั้นของกลาง +11.9 เมตร

บ้านใน บจก.เดกซ์เงิน



บริษัทเดกซ์เงิน (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาสุวรรณภูมิ
ระดับชั้นของกลาง +3.71 เมตร

สำนักงาน บจก.เดกซ์เงิน

มีนาคม 2561
(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้อำนวยการประจำโครงการ
บริษัท มัณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




มีนาคม 2561

(นางสาวพิมพิดา พิมพูร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

FOR EIA SUBMISSION

NOTES:
 1) ALL METING OUT TO BE CHAMFERED WITH ANG 30 DEGREE.
 2) CUT-OFF LEVEL: 100 PILES GRAIN WHERE NOT SPECIFIED
 3) GRAIN FILL IS 30% DRY DENSITY.
 4) ELEVATION OF PILES AS SHOWN ARE REFERENCED TO T.L.L. AS IN ARCHITECTURE.
 5) TESTS WILL BE CONDUCTED 10 DAY BEFORE LONG TEST INCLING 24 HRS. FROM TEST
 IMMEDIATELY AFTER THE PILE IS DRIVEN. AND 'STABILIZE' TEST 3 WEEKS AFTER THE PILE IS DRIVEN.
 THESE COSTS OF TEST SHALL BE BY CONTRACTOR.

DESIGNER	MONTI INTERNATIONAL CO., LTD. TELE: 085-202-3421 FAX: 085-202-3422 E-mail: info@monti-th.com	
	A 49	
OWNER	MONTI INTERNATIONAL CO., LTD. TELE: 085-202-3421 FAX: 085-202-3422 E-mail: info@monti-th.com	
	GREEN ARCHITECTS	
PERIOD & APPROVAL BY OWNER	P400	✓ 25/4/2018
	PROJECT	
COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUM		
ANCHORS DATA		
Point	Position	Type
01	Top Left	Screws
02	Top Middle	Screws
03	Top Right	Screws
04	Middle Left	Screws
05	Middle Middle	Screws
06	Middle Right	Screws
07	Bottom Left	Screws
08	Bottom Middle	Screws
09	Bottom Right	Screws
STRUCTURAL ENGINEERS		
Struct	Design No.	Date
CEN	Exco	25/3/2018
COT	Exco	25/3/2018
GRW	Exco	25/3/2018
GRC	Exco	25/3/2018
GTG	Exco	25/3/2018
MMT	Exco	25/3/2018
SPG	Exco	25/3/2018
TCL	Exco	25/3/2018
MECHANICAL ENGINEERS		
EMG	Design	25/3/2018
MPC	Exco	25/3/2018
MTC	Exco	25/3/2018
SCE	Exco	25/3/2018
MEP	Exco	25/3/2018
ELECTRICAL ENGINEERS		
EEG	Design	25/3/2018
ECG	Exco	25/3/2018
ETC	Exco	25/3/2018
MEP	Exco	25/3/2018
TEC	Exco	25/3/2018
INTEGRATED ARCHITECT		
LA/SA	Design	25/3/2018
LA/SA	Exco	25/3/2018
LANDSCAPE ARCHITECT		
LAI	Design	25/3/2018
LAI	Exco	25/3/2018
PROJECT WALE		
ผู้ติดต่อ (ผู้รับผิดชอบ)		
NAME:	PHANAPORN	PHONE:
DESIGNER:	PHANAPORN	
DISIGNER:	PHANAPORN	
APPROVAL BY		
Project	Date	Approver
RTH2000	25/3/2018	MONTI
REVIEWER		
REVIEWER	DESCRIPTION	DATE
1	FOR EIA SUBMISSION	25/3/2018
2	FOR EIA SUBMISSION	25/3/2018
3	FOR EIA SUBMISSION	25/3/2018
4	FOR EIA SUBMISSION	25/3/2018
5	FOR EIA SUBMISSION	25/3/2018
REVIEWER	DESCRIPTION	DATE
S1-00A	5	25/3/2018
DRAWING SCALE: A1x1.40m, A1x1.80m		
COPYRIGHT © MONTI INTERNATIONAL CO., LTD. 2018. ALL RIGHTS RESERVED		
DISCLAIMER: MONTI INTERNATIONAL CO., LTD. DOES NOT WARRANT OR GUARANTEE THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THIS DRAWING. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROVIDED ON AN "AS-IS" BASIS. MONTI INTERNATIONAL CO., LTD. IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES THAT MAY RESULT FROM THE USE OF THIS DRAWING. MONTI INTERNATIONAL CO., LTD. IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES THAT MAY RESULT FROM THE USE OF THIS DRAWING.		
MONTI Monti International Ltd. Co Reg No. 01053397620 Tel No. 085-202-3421 Fax No. 085-202-3422 Email: info@monti-th.com Web: www.monti-th.com		



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำชา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

★ จุดตรวจวัด

ภาพที่ 33

จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนอกโครงการ (บริเวณวัดลานบุญ)



บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและรังับอัคคีภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการ โรงแรมคอร์ดายาร์ด แมริオท สุวรรณภูมิ
COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI

1. สถานการณ์ที่ว่าไป

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย มักเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัย ชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง สาเหตุการเกิดอัคคีภัย ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับ อัคคีภัยของโครงการขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และกรอบการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.3 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภัย



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มอนเต้น อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

3. องค์กร/ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคคีภัยของโครงการ

3.1 ในภาวะปกติ (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการ โรงแรมคอร์ทายาร์ด เมริออฟ สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI)



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


มีนาคม 2561

(นางสาวพนิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปшенส์ จำกัด

3.2 ในภาวะฉุกเฉิน (ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โครงการ โรงแรมคอร์ทายาร์ด เมริออท สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNBHUMI)



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มาร์ตี้ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

4. แนวทางการดำเนินการ

4.1 การปฏิบัติภารกิจก่อภัย : เป็นการป้องกันและลดผลกระทบ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย ประกอบด้วยมาตรการดังนี้

- (1) การสร้างความรู้ ความตระหนักรถี่ว่ากับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการทุกระดับ โดยการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ การรณรงค์ป้องกัน อัคคีภัย ฯลฯ
- (2) การจัดเตรียมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย
- (3) ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคารและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- (4) การบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ทดสอบระบบอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (5) การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกระดับ
- (6) การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกระดับ
- (7) การเตรียมบุคลากรเพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- (8) การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ของโครงการ
- (9) การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โดยแยกเป็น 3 แผนย่อย ดังนี้

4.1.1 แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและสำรวจตรวจสอบความ ปลอดภัย และความเรียบร้อยของอาคาร สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยดำเนินการ ดังนี้

- ให้สำรวจตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็น จุดเริ่มต้นที่ทำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รับแก้ไขหรือเพิ่มความ ระมัดระวังเป็นพิเศษ

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำสา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



- ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนด และเปลี่ยนน้ำยาตามวาระและอายุของน้ำยานั้นๆ และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง

- จัดทำป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ป้ายข้อความ “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น

- แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขันย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ

- ให้สำรวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือชำรุด ตลอดจนกำจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟง่าย เป็นต้น

- จัดทำผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขอรหัสพ์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน ผู้ดูแลอาคาร สถานที่ ยามรักษาความปลอดภัย ตำรวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียง โดยทำป้ายติดให้ชัดเจนและทั่วถึง

4.1.2 แผนการอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการ อพยพหนีไฟสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และผู้มาใช้บริการในโครงการ ดังนี้

- การฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง เปื้องต้าน วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร รวมถึง ทราบตำแหน่งที่ตั้ง เมนสวิตซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในการฉีดฉุกเฉิน ทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง รวมถึงทราบที่เก็บ/ติดตั้งแผนผังอาคาร ตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร จุดรวมพล เพื่อประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติโดยการซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



มีนาคม 2561.....

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

4.1.3 **แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย** เป็นแผนที่เน้นความสำคัญของการป้องกันและรับรองค์ให้ทุกคน มีจิตสำนึกร่วมในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและรับรองค์เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและรับรองค์ พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น การกำหนดผู้นำในการอพยพหนีไฟ กำหนดผู้ช่วยทั้งหมด กำหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น) กำหนดผู้มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกร่วมในการป้องกันและรับรองค์

4.2 การปฏิบัติขั้นตอนเกิดภัย : เป็นการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วยมาตรการดังนี้

- (1) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ตามข้อ 3.1
 - (2) การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเกิดอัคคีภัย เช่น การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การร้องขอความช่วยเหลือ ตามข้อ 3.2
 - (3) การสนับสนุนการดับเพลิงตามที่หน่วยงานดับเพลิงร้องขอ
 - (4) การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย
 - (5) การอพยพหนีไฟทั้งทางปกติและทางอากาศ
 - (6) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขณะเกิดอัคคีภัย
- โดยแยกเป็น 2 แผนย่อย ดังนี้

4.2.1 แผนการดับเพลิง

1. การแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสื่อสารและผู้การปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน และประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือ

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

2. การตับเพลิงขันตัน

- 1) ผู้พนเทศุการณ์คนแรกทำการตับเพลิงขันตันด้วยเครื่องตับเพลิงแบบมือถือ และหากรู้ว่าคักที่ເเจ້າໄຟຟ້າຍຸທີ່ໃຫ້ກວາມຮັບສັບຄັກເອົາຫຼັງກ່ອນ
 - 2) ແຈ້ງເຫດຖື່ກູນຢູ່ປະສານງານ ຮປກ. ເວລາຍາມ ເພື່ອຂ່າຍກັນຕັບເພີງ
 - 3) ແຈ້ງຫຼຸດປະກິບຕິກາຣຕັບເພີງເຫັນຄວບຄຸມ
 - 4) ກຣນີທີ່ມີສາມາດຄວບຄຸມເພີງໄດ້ໃຫ້ຮັບປິດໜ້າຕ່າງ ປະຕູເກືອງປັບອາກາສ ໃນບຣີວັນທີເກີດເຫດໂດຍເວົ້ວທີ່ສຸດ
 - 5) ສັງສົນຢານແຈ້ງເຫດເພີງໄໝມປະຈຳຂັ້ນທີ່ໄກລ້າທີ່ສຸດແລ້ວຮ່າຍງານຕ່ອງຜູ້ບໍ່ຢູ່ຊາກາຮ
ເຫດກຣນີ
 - 6) ແຈ້ງສາຍດ່ວນປົ້ນກັນແລ້ວບຣເຫດສາຮາຮະກັຍ
3. การຕັບເພີງຂັ້ນຮຸນແຮງ

- 1) ໄທຍາມຮັກຢາກຈັດກາຣຈາຈຣໂດຍຮອບເພື່ອຈຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ກາຣເຄລື່ອນຍ້າຍຮຽນຕໍ່ ແລ້ວເອກສາກທີ່ສຳຄັງ ແລ້ວໃຫ້ຮັດຕັບເພີງສາມາດເຫັນຕັບເພີງໄດ້ໂດຍສະດວກ
- 2) ເຄລື່ອນຍ້າຍຜູ້ມາໃຫ້ບຣິກາຣ ທຣັພຢືນ ແລ້ວເອກສາກສຳຄັງໄປຢັງຈຸດຮຸນພລທີ່ກໍາທັນດ

4.2.2 ແຜນກາຣອພຍພනີຟ

ເມື່ອເພີງໄໝມຂັ້ນລຸກລາມໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເປັນຜູ້ບໍ່ຢູ່ຊາກາຮເຫດກຣນີ ໂດຍມີແນວທາງປະກິບຕິຕາມໂຄຮສ້າງອົງຄ່ອງຮັບກວາະລຸກເລີນ

1. ໄທຈັດຕັ້ງກູນຢູ່ປະສານງານເພື່ອດຳເນີນກາຣຄວບຄຸມພື້ນທີ່ແລ້ວຈຳນວຍກາຣປະກິບຕິ ແຈ້ງປະກາສ ແນະນຳໃຫ້ອພຍພດາມແນວທີ່ກໍາທັນດໄວ້
2. ກໍາທັນໃຫ້ນຸ່າດນັດພນ ອົງຈຸດຮຸນພລ ທີ່ປລອດກັຍສໍາຫັກກາຣອພຍພຜູ້ມາໃຫ້ບຣິກາຣໃນກາຣອພຍພනີຟເມື່ອເກີດເພີງໄໝມຂັ້ນລຸກລາມ ແລ້ວໃຫ້ດຳເນີນກາຣ ດັ່ງນີ້

- 1) ໄທສັງຄູນແຈ້ງເຫດເພີງໃໝ່
- 2) ບຸກຄລທີ່ມີໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍປະກິບຕິໜ້າທີ່ທັນທີ
- 3) ຍາມຮັກຢາກຈັດຕັ້ງກູນຢູ່ປະສານງານ ແລ້ວຈຳນວຍກາຣຈາຈຣໃຫ້ຮັບຍາຍຮຽນຕໍ່ອອກຈາກບຣີວັນອາກາສທີ່ເກີດເພີງໄໝມໄປຢັງສັການທີ່ປະກິບຕິກັບ

ມີນາມຄມ 2561

(นายวິເຊີຍ ລໍາສຳ)
ກຣມກາຣຜູ້ມີຈຳນວຍກາຣຈາຈຣ
ບຣີວັນ ມນຕຣີ ອິນເຕୋຣິນເຂັ້ນແນລ ຈຳກັດ

ມີນາມຄມ 2561

(ນາງສາວພິນິດາ ພິນພູර)
ຜູ້ບໍ່ຢູ່ຊາກາຮ
ບຣີວັນ ເອ.ສ. ຄອນຫັດແນນທີ່ ຈຳກັດ



4) ผู้นำทางนี้ไฟจะเป็นผู้นำทางอพยพนีไฟไปตามทางออกที่กำหนดไว้แต่ละหน่วย เพื่อไปยังจุดดับเพลิงหรือจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึ้นชั้งบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงใหม่ หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ำ และห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ

5) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจำนวนผู้ผู้มาใช้บริการพร้อมรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ หากพบว่า yang อพยพนีไฟออกมากไม่ครบตามจำนวนจริงจะได้ทำการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป

6) หน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีผู้เป็นลม บาดเจ็บ หรือหมดสติให้รับนำส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว

ทั้งนี้ได้กำหนดแผนปฏิการขณะเกิดเพลิงใหม่สำหรับโครงการไว้ ดังนี้
แผนปฏิบัติการขณะเกิดเพลิงใหม่

1. วัตถุประสงค์และขอบข่ายของแผน

1.1 โดยภายใน การวางแผนฉุกเฉิน และการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงใหม่ เป็นนโยบายของอาคารจะกำหนดวิธีที่ควบคุมภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม่

1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อลดอันตราย รักษาชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องกำหนดวิธีการวางแผนเพื่อให้ผู้อยู่ในอาคาร ผู้เข้ามาใช้อาคาร และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยดำเนินการตามแผนนี้

1.3 หน้าที่หลัก หน่วยงานต่างๆ ในอาคารต้องปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

1.4 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติทั้งก่อนภาวะฉุกเฉิน ขณะเกิดเหตุ และหลังภาวะฉุกเฉิน อำนาจและหน้าที่ประจำตำแหน่งตามแผน

2. การดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม่

หลักการสังเกต

- สังเกตกลุ่มควันไฟ
- สังเกตกองไฟ
- สังเกตเชือเพลิงที่ติดไฟ
- สังเกตทิศทางลม
- สังเกตขนาดของไฟ



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิมพยร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อพบเห็นเพลิงไหม้ในระยะต้น ผู้พบรีบัติจะต้อง

1.1 ผู้พบรีบัติเพลิงไหม้จะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1.1.1 ไปที่สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ระบบสัญญาณอุกกาจ FIRE ALARM) และกด MANUAL STATION BOX เพื่อให้กริ่งสัญญาณดังในขั้นที่เกิดเหตุ

1.1.2 แจ้งห้องปฏิบัติการควบคุมอาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล
- ตำแหน่ง-หน้าที่
- จุดที่พบเหตุเพลิงไหม้
- เวลาที่พบเหตุเพลิงไหม้
- ขนาดของเพลิงที่ลุกไหม้

พยายามดับไฟที่เริ่มไหม้ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ท่าที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียงอันตราย

1.2 บุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

1.2.1 ทำการดับเพลิงเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ในห้องนั้น

1.2.2 ทำการล่าเลียงและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บลงชั้นล่าง

1.2.3 แนะนำการอพยพให้ผู้มาใช้บริการในอาคารใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น


1.2.4 ถ้าไม่สามารถดับไฟได้ ควรปฏิบัติการก่อนหนีไฟ เช่น ปิดประตู หน้าต่าง ทุกบาน ของสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ถ้าสามารถทำได้แล้วหนีไฟตามทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด

1.2.5 เมื่อออกภายนอกอาคารแล้ว ควรรอเป็นกลุ่มในบริเวณจุดรวมพล

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละฝ่าย

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดลำดับไปนี้เป็น ผู้ปฏิบัติ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ซึ่งใช้ปฏิบัติการดับเพลิงเป็นทีม จำนวน 7 ทีม ดังนี้

1. ทีมควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบดับเพลิง
2. ทีมดับเพลิง
3. ทีมสนับสนุนในการดับเพลิง
4. ทีมอพยพเคลื่อนย้าย
5. ทีมปฐมพยาบาล
6. ทีมสื่อสาร
7. ทีมรักษาความปลอดภัย



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

ทีมงานของอาคาร ประกอบด้วย

1. ผู้จัดการเรโงร์เรม
2. ช่างประจำอาคาร
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย
4. แม่บ้านประจำอาคาร

หน้าที่ในการปฏิบัติการ

1. สั่งการให้ประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร
2. ตัดสินใจขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก
3. ติดต่อทีมปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
4. ตัดสินใจให้ทำการอพยพหรับพยศินที่มีค่าห้องของอาคารและของผู้มาใช้บริการในอาคาร
5. ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนที่มาทำข่าว
6. ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการดับเพลิงภายนอกอาคารและสั่งการปฏิบัติงาน
7. อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานดับเพลิงภายนอกในการปฏิบัติการดับเพลิง
8. แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อตัดเม้นไฟฟ้าหน้าอาคาร

ทีมบริหารอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าและดับเพลิง จะต้องเข้าปฏิบัติการในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยด่วนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ 1 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ต้องตัดไฟฟ้า ในพื้นที่ที่เกิดเหตุใหม่โดยเร็วที่สุดแล้วแจ้งให้ทีมผู้ใหญ่ทราบเพื่อดำเนินการดับเพลิงในขั้นตอนต่อไปได้

ลำดับที่ 2 ดับเพลิงร่วมกันเพื่อรับเพลิงใหม่ในเบื้องต้น

ลำดับที่ 3 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในชุดสนับสนุนในการรับเพลิงใหม่ขนาดกลาง

ลำดับที่ 4 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและแจ้งจุดต่อ กับตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร

ทีมผู้พักอาศัยในอาคาร เก็บทรัพย์สินมีตัวที่สามารถนำติดตัวได้ และตรวจสอบจำนวนผู้มาใช้บริการด้วยกัน พร้อมทั้งปฎิบัติตามคำแนะนำของพนักงานดับเพลิง

มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำขา)

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเกิดไฟลุกไหม้ และไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ตั้งสติให้ดี ควบคุมอารมณ์ให้สงบ พิจารณาให้รอบคอบว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

2. เคลื่อนย้ายอพยพบุคคลให้เป็นไปตามการฝึกซ้อมหนีไฟ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มีค่าและเอกสารสำคัญ

3. ตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้าย และเมื่อเคลื่อนย้ายแล้วตรวจสอบว่าครบถ้วนจำนวนหรือไม่

4. ตรวจสอบทรัพย์สินเมื่อถึงที่ปลอดภัยแล้วให้ปฐมกันบริเวณจุดรวมพล และจัดเจ้าหน้าที่ตามแผนดูแลพร้อมระหว่างผู้ช่วยโอกาสที่อาจทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้โดยทันที

5. ตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมดเมื่อผู้อพยพออกจากอาคารแล้ว

6. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้แจ้งทีมสืบสารเพื่อแจ้งให้อพยพผู้เข้าพักค้างคืนในอาคาร, ผู้เข้ามาใช้อาคารและขอความช่วยเหลือจากทีมสืบสารให้แจ้งการไฟฟ้านครหลวง สถานีดับเพลิงลาดกระบัง และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง

ข้อปฏิบัติการทั่วไปเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. ตั้งสติควบคุมอารมณ์ จิตใจให้สงบและมั่นคงนึกบทวนขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามที่เคยฝึกซ้อมมาแล้ว และการปฏิบัติตามขั้นตอนตามสภาพของเหตุกรณ์

2. แจ้งหัวหน้าประธานงานแจ้งพนักงานภายในอาคารและผู้เข้ามาใช้บริการภายในอาคาร ให้ทราบเหตุการณ์เพลิงไหม้

3. พิจารณาประเภทของเพลิงที่ลุกไหม้ว่าเป็นประเภทใด แล้วนำเครื่องดับเพลิงมาใช้ให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิงไหม้

4. ถ้าไฟไหม้เกิดจากกระแสไฟฟ้า ให้ตัดกระแสไฟฟ้าหรือตัดสวิตช์ไฟฟ้าเฉพาะสถานที่ใกล้จุดเกิดเหตุ

5. ผู้พบรหينเพลิงไหม้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสถานการณ์

6. บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเพลิงไหม้ต้องควบคุมสติให้ดีและออกจากการที่เกิดเหตุมาอยู่ที่จุดนัดพบโดยให้ออกทางบันไดหนีไฟ และไม่เกิดขวางการปฏิบัติการดับเพลิง และในการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

7. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามที่ทีมบริหารอาคาร หรือผู้จัดการอาคารได้กำหนดไว้

8. จัดเจ้าหน้าที่ประธานงานกับเจ้าหน้าที่ภายนอกที่มาช่วยเหลือโดยแจ้งตำแหน่งที่เกิดเหตุ แผนผังบริเวณที่เกิดเหตุให้ทราบ

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไฟมีข้างเคียงอาคาร

1. ผู้พบริเวณเหตุการณ์ ต้องรับรายงานผู้จัดการโรงเรม และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทันที
2. ผู้มีหน้าที่ตามแผนฉุกเฉิน จะต้องส่งการปฏิบัติตั้งนี้
 - 2.1 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตามแผนได้รับทราบทันที เพื่อรับสถานการณ์
 - 2.2 ส่งเจ้าหน้าที่ผู้จูงเพลิง (ผู้ผ่านการอบรม) พร้อมอุปกรณ์ไปช่วยดับเพลิง
 - 2.3 แจ้งห้องปฏิบัติการควบคุมทันที เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตามแผนได้ทราบ
3. เตรียมผู้จูงเพลิง บางครั้งอาจเกิดเพลิงใหม่ลูกลมเข้ามายังอาคารได้ จึงต้องปฏิบัติตั้งนี้
 - 3.1 เตรียมการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มีค่า เอกสารสำคัญตามลำดับความสำคัญ
 - 3.2 สำรวจทางเข้า-ออกฉุกเฉิน ต้องใช้งานได้ดี
 - 3.3 เปิดประตูหน้าต่างทันทีที่ตัวพื้นอาคารที่เกิดเหตุ
 - 3.4 เปิดก้นสิงที่เป็นเชือเพลิง หรือสิงที่ช่วยการลูกลม
 - 3.5 ถ้าจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า ต้องรับดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4. ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการดับเพลิง และการเคลื่อนย้าย
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานดับเพลิง



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำสำ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิมพุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

แผนอพยพหนีไฟ




มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำสาข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงใหม้นอกเวลาทำการ หรือในยามวิกฤต

ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้พบรเหตุเพลิงใหม้ เมื่อพบเหตุดังปฎิบัติต่อไปนี้

- แจ้งให้ฝ่ายอาคารรับทราบทันทีหรือดึงสัญญาณให้ทราบตำแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้รวดเร็ว
- พยายามดับเพลิงโดยไม่เสียเวลาอันตราย โดยพยายามสกัดกั้นอันตราย เพื่อป้องกันการติดต่อสุกสามารถ จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงหรือผู้มีหน้าที่ตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินจะมาช่วยเหลือเพื่อรับจับเพลิงใหม่ และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของมีค่า เมื่อไม่สามารถดับเพลิงขึ้นต้นได้ต้องแจ้งให้ตำรวจดับเพลิงมาดำเนินการทันที

การวางแผนกำลัง และแผนปฏิบัติการการซ้อมหนีไฟ

เจ้าของโรงเรม, ผู้จัดการโรงเรม, ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและดับเพลิง, หัวหน้าช่างเทคนิค

จัดแบ่งกลุ่มทำงานเป็น 7 ทีม

- ทีม A ชุดตรวจสอบงานและดับเพลิง
- ทีม B ชุดผจญเพลิง
- ทีม C ชุดสนับสนุน
- ทีม D ชุดอพยพบุคลากร
- ทีม E ชุดปฐมพยาบาล
- ทีม F ชุดสื่อสาร
- ทีม G ชุดรักษาภารณ์

รายละเอียดในแต่ละทีม

ทีม A ชุดตรวจสอบงาน และดับเพลิง ประกอบด้วย

- ช่างฝ่ายอาคาร 3 คน

การกิจกรรมหน้าที่

1.1 เมื่อเกิดสัญญาณไฟไซร์ที่ແങคอนโทรล และทราบว่าเกิดเหตุขึ้นที่ชั้นใด ให้รีบขึ้นไปดูชั้นที่เกิดเหตุทันทีและหัวหน้าหน่วยด้วยวิทยุแจ้งเป็นรหัสเพื่อทีมงานต่าง ๆ มารวม ณ จุดนัดหมายภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที พร้อมพื้นที่น้ำถังดับเพลิงชนิดทึ่ว 1 ถัง เพื่อเตรียมพร้อมในการดับเพลิงเบื้องต้น

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำสำ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

220/232 MINTEC

1.2 เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบร้า สามารถดับไฟได้ ให้ดับไฟทันที โดยได้รับอนุมัติจากฝ่ายอาคาร

1.3 หัวหน้าช่างประจำอาคารเมื่อทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ลงมาที่ห้องช่าง

หมายเหตุ การประสานงานให้พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) เป็นผู้แจ้งเหตุให้ทุกฝ่ายรับทราบ เพื่อปฏิบัติตามแผนที่กำหนด

ทีม B ชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย

- รปภ.ชุดผจญเพลิง 5 คน

การกิจและหน้าที่

2.1 เมื่อรับทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จากพนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) ทีมผจญเพลิง ซึ่งประกอบด้วย รปภ. 3 นาย วิ่งมายังจุดรวมพล และเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีดและถังดับเพลิงพร้อมขึ้นชั้นที่เกิดเหตุ และเตรียมชุดผจญเพลิงเมื่อมีการแจ้งขอกำลังสนับสนุน

2.2 ประสานงานกับทีม A ในการผจญเพลิง

2.3 ในกรณีที่ต้องดับเพลิงด้วยน้ำให้แจ้งยังห้องควบคุมเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งกดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพื่อให้อพยพผู้มาใช้บริการในโครงการ และผู้เข้ามาใช้อาคารออกจากอาคาร

2.4 เป็นกำลังพลเสริมและร่วมในการดับเพลิงกับพนักงานดับเพลิง

ทีม C ชุดอพยพบุคลากร ประกอบด้วย

- ฝ่ายอาคาร 3 คน

การกิจและหน้าที่

3.1 เมื่อรับทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ไปยังจุดเหตุ เจ้าหน้าที่ รปภ. แต่งชุดผจญเพลิงพร้อมทั้งนำอุปกรณ์ดับเพลิงที่เตรียมไว้ไปด้วย

3.2 เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ ให้ประสานงานดับเพลิงกับทีม A ในการดับเพลิง

3.3 เมื่อต้องการดับเพลิงด้วยน้ำให้แจ้งไปยังห้องควบคุมเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

3.4 เมื่อไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้แจ้งชุดสื่อสาร เพื่อพยพผู้มาใช้บริการในอาคารและผู้เข้ามาใช้อาคาร

มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล่าช้า)

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท มั่นคง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ทีม D ชุดปฐมพยาบาล ประกอบด้วย

- ชุดปฐมพยาบาล พนักงาน 3 คน

การกิจและหน้าที่

- 4.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- 4.2 ลำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังจุดนัดพบที่กำหนด
- 4.3 ควบคุมสถานการณ์ให้ผู้มาใช้บริการในอาคารอยู่ในความสงบ

ทีม E ชุดสื่อสาร ประกอบด้วย

- ชุดสื่อสาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 คน

การกิจและหน้าที่

- 5.1 เมื่อได้รับทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ประสานงานกระจายข่าวสาร ให้ทุกฝ่ายรับทราบ
ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 5.2 แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารอาคารทราบ
- 5.3 แจ้งให้ผู้มาใช้บริการในอาคารชั้นที่เกิดเหตุรับทราบเหตุที่เกิดขึ้น
- 5.4 แจ้งพนักงานดับเพลิง โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
- 5.5 ตรวจสอบจำนวนผู้มาใช้บริการในอาคารในโครงการ

ทีม F ชุดรักษาภารณ์ ประกอบด้วย

- ฝ่ายอาคาร สำนักงาน
- หัวหน้าแม่บ้าน และพนักงานทำความสะอาดทุกชั้น

การกิจและหน้าที่

- 6.1 รปภ. และฝ่ายแม่บ้านประจำอาคารไปยังจุดที่เกิดเหตุ และแจ้งผู้มาใช้บริการในอาคาร
ชั้นนั้นทราบ
- 6.2 ควบคุมสถานการณ์ และเตรียมพร้อมอพยพผู้มาใช้บริการในอาคารและผู้เข้ามาใช้อาคาร
- 6.3 เมื่อรับทราบจากทีม A ว่าชั้นที่เกิดเหตุไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ให้อพยพผู้มาใช้
บริการในอาคารลงมายังจุดรวมพล

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

มีนาคม 2561

(นางสาวพิมิตา พินพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



หัวมูล G ขัตติยการณ์ ประกอบด้วย

- รปภ. ทางเข้า-ออก 1 คน

การกิจและหน้าที่

7.1 เมื่อรับทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้เตรียมพร้อมรักษาการณ์บริเวณด้านหน้าอาคาร

7.2 สอดส่องดูแลมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในอาคาร ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

7.3 ดูแลสถานการณ์ให้มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของอาคารออกพื้นที่ ให้นำของที่ผู้มา

ใช้บริการในอาคารขยายน้ำร่วมไว้ยังจุดที่กำหนดไว้ในแผน

7.4 ป้องกันมิให้มีบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดับเพลิงเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ

7.5 อำนวยความสะดวกกรณีที่ติดค้างขณะที่ออกจากอาคารให้ออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย

7.6 ดำเนินการโดยสัญญาณจราจร ตามเส้นทางที่กำหนด

7.7 ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าพื้นที่ ขณะเกิดเพลิงไหม้ ยกเว้น รถพยาบาลและรถดับเพลิงที่จะเข้ามาดับเพลิง

7.8 อำนวยความสะดวกแก่รถพยาบาลและรถดับเพลิงที่จะเข้ามาดับเพลิง

มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มั่นศรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มอนเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

แผนกรดับเพลิง

มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


ที่มา : สำนักความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงการสร้างหน่วยงานป้องกันและรับอัคคีภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นรุนแรง (ถ้ามี)

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการดับเพลิง	<p>ให้ปฏิบัติตามนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รับฟังรายการต่างๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่างๆ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการเกิดเพลิงใหม่ต่อผู้บังคับบัญชา rate ดับสูงขึ้นไป ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
ฝ่ายไฟฟ้า	<p>ให้ปฏิบัติตามนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อเกิดเพลิงใหม่ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพื่อรับคำสั่งดัดไฟ รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง
ฝ่ายปฏิบัติการ	<p>หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ถือปฏิบัติตามนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อเกิดเพลิงใหม่ในพื้นที่ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแยกชุดปฏิบัติการออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดอพยพพนักงานและผู้มาใช้บริการในโครงการ และชุดดับเพลิง <p>1.1 ชุดอพยพพนักงานและผู้มาใช้บริการในโครงการ</p> <p>เมื่อเกิดเพลิงใหม่ในพื้นที่ในกรณีที่ไฟลุกคาม / ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ หัวหน้าชุดอพยพฯ จะเป็นผู้ออกคำสั่งแจ้งให้พนักงานและผู้มาใช้บริการในโครงการทำการอพยพ โดยปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อมหนีไฟที่ฝึกซ้อมไว้ ไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้</p> <p>1.2 ชุดดับเพลิง</p> <p>เมื่อเกิดเพลิงใหม่ในพื้นที่ไม่ว่ามากหรือน้อย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะทำการดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงใหม่ โดยให้ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ ในการปฏิบัติการหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยอื่นให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ</p> <p>2. หันที่ที่ทราบเหตุเพลิงใหม่ในพื้นที่ของตัวเอง ให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยถึงผู้อำนวยการดับเพลิง และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าว</p>
ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	<p>ให้ปฏิบัติตามนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่อยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายศึกษาและประสานงาน	<p>ให้ปฏิบัติตามนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่อยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย
หน่วยจัดทำและสนับสนุนในการดับเพลิง - ผู้ประสานงาน มีนาคม 2561 (นายวิเชียร ล้ำฟ้า) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มโนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	<p>ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยค่อยช่วยเหลือดังนี้</p> <p>โดยที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการดับเพลิงในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามา ก่อนได้รับอนุญาต</p> <ol style="list-style-type: none"> รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการติดต่อผ่านศูนย์ข่าว สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีผู้อำนวยการดับเพลิงไม่สามารถมาดับเพลิง
 - ยามรักษาการณ์ มีนาคม 2561 (นางสาวพินดา พิมพ์ชู) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด	<ol style="list-style-type: none"> รับไปยังจุดเกิดเหตุ ค่อยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการศูนย์ดับเพลิง ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาก่อนได้รับอนุญาต ควบคุมหรือป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้
ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก	<ol style="list-style-type: none"> ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขันย้าย
ผู้ส่งเสริมปฏิบัติการ - หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น	<p>ให้ปฏิบัติตามนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS) พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงใหม่และต้องการเข้ามาช่วยเหลือดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน ค่อยคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ให้ค่อยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงใหม่
- หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม	<p>ให้ปฏิบัติตามนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ทำการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงใหม่ ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งานตามรายงานตรวจเช็ค

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการ / สื่อสาร	<p>ให้ปฏิบัติตามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทำการตรวจสอบข่าว 2. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร) 5. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร สำราญ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มั่นคง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


มีนาคม 2561

(นางสาวพินิดา พิพพยูร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



**ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ ตามผู้ปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระดับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ถ้ามี)**

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดा) 08.00-17.00 น.	นอกเวลาปกติ (วันธรรมดা) 17.00-18.00 น.	วันหยุด 08.00-24.00-08.00 น.
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย	- หัวหน้าแผนก/หน่วย ประจำพื้นที่หรือใกล้เคียง	- หัวหน้าแผนก/หน่วย ประจำพื้นที่หรือใกล้เคียง
2. หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า	- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า	- พนักงานอนware.....	- พนักงานอนware.....
3. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	- ผู้จัดการโรงเรือนหรือได้รับ มอบหมาย	-	-
- หน่วยควบคุม เครื่องจักร	- พนักงานควบคุมเครื่องจักร ปกติ - ทีม Emergency Response	- พนักงานควบคุม เครื่องจักรปกติ - ทีม Emergency Response	- พนักงานควบคุม เครื่องจักรปกติ - ทีม Emergency Response
4. หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร และประสานงาน	- ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ได้รับ มอบหมาย	-	-
- หน่วยสนับสนุน			
- พยาบาล	- เจ้าหน้าที่พยาบาล	- ทีมปฐมพยาบาล	- ทีมปฐมพยาบาล
- เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ	- พนักงานชั่งรถพยาบาล	- พนักงานชั่งรถพยาบาล	- พนักงานชั่งรถพยาบาล
- เจ้าหน้าที่ศูนย์รวม ข่าวและสื่อสาร	- พนักงานรับโทรศัพท์		
- หน่วยจัดหาและ สนับสนุนการดับเพลิง			
- ผู้ประสานงาน	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย		
- ผู้จ่ายอุปกรณ์ ดับเพลิง	(อยู่ระหว่างรออุปกรณ์ดับเพลิง)	บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	
- ผู้สื่อข่าวผ่านศูนย์ รวมข่าวและสื่อสาร	- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (ตอนต้น)	มีนาคม 2561.....	(นางสาวพนิดา พิณพยูร) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- หน่วยยาม รักษาการณ์	จป. (เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ)		- หัวหน้ายามรักษาการณ์
5. หัวหน้าฝ่าย เคลื่อนย้ายภายใน/ ภายนอก	- หัวหน้าฝ่ายแผนกธุรการ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย	- นายเวรประจำวัน	- นายเวรประจำวันหยุด

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดा) 08.00-17.00 น.	นอกเวลาปกติ (วันธรรมดा) 17.00-18.00 น.	วันหยุด 08.00-24.00-08.00 น.
6. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ปฏิบัติการ - หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิง - หน่วยติดต่อดับเพลิง จากพื้นที่อื่น - ใช้ Safety Order System (SOS)	- ผู้จัดการฝ่าย - จากหน่วยธุรการ/ช่องบารุง ชื่อ..... - ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ จาก SOS..... 	- - จากหน่วยธุรการ/ช่องบารุง ชื่อ..... - ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ จาก SOS..... 	- - จากหน่วยธุรการ/ช่องบารุง ชื่อ..... - ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ จาก SOS.....


มีนาคม 2561

 (นายวิเชียร ล้ำเขียว)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีนาคม 2561

 (นางสาวพินิดา พิยอมพยูร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระดับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ด้านมี)



- หมายเหตุ**
- 1.. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเดิมรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงใหม้อาย่างรุนแรง
 - 2.. การเกิดเพลิงใหม่ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงใหม่ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมช่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ที่มา : สำนักความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีนาคม 2561

(นายเดชชัย ลักษณ์)

กรรมการผู้จัดการลงนาม



230/232

มีนาคม 2561

(นางสาวพนิดา พิมพ์ญา)

บริษัท อีม. อส. คอมเพล็กซ์ จำกัด

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อรับเหตุเพลิงใหม่ขั้นต้น

มีนาคม 2561

ฝ่าย / แผนก.....
บริเวณ.....
ชุด.....

หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อ.....

พนักงานที่ปฏิบัติงานอื่น
ในขณะเกิดเหตุเพิ่ม

พนักงานดูแลเพลิงขั้นต้น

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ.....
ชื่อ.....
ชื่อ.....

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ.....
ชื่อ.....
ชื่อ.....
หน้าที่

หน้าที่

หมายเหตุ 1. พนักงานที่ปฏิบัติงานอื่นในขณะเกิดเหตุเพิ่มใหม่ หมายถึง ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุมไฟฟ้า ทีมควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งจะต้องกำหนดตามความจำเป็นของสถาน况ประกอบการ
2. หน้าที่ให้ระบุตามที่กำหนดให้ปฏิบัติงานในขณะเกิดเหตุเพิ่มใหม่ เช่น ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักร ควบคุมไฟฟ้า ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ผู้มา : สำนักความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท มั�ตรี อินเตอร์ริบบิ้นส์ จำกัด
(นายวิวัฒน์ ส.คำ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

บริษัท มั�ตรี อินเตอร์ริบบิ้นส์ จำกัด
นายวิวัฒน์ ส.คำ
ผู้อำนวยการดำเนินเริ่มโครงการ
เจ้าหน้าที่ อ.ส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

4.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัย : เป็นการบริหารจัดการหลังอุคคีภัยสิ่งสุดลงแล้วประกอบด้วยมาตรการดังนี้

- (1) การพื้นฟูซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย
- (2) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) การลงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือต่างๆ
- (4) การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
- (5) การศึกษาผลกระทบและขอบเขตเรียนจากภัยพิบัติ

โดยแยกเป็น 2 แผนย่อย ดังนี้

4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ ปฏิบัติต่อเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย

- สำรวจ ประเมิน ความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
- การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ

4.3.2 แผนการฟื้นฟูบูรณะ

- ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น
- ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ และดำเนินการนำส่งแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง
- ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย
- สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ
- การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างชัวญ์และกำลังใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
- รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่เกิดเหตุ
- ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจนเข้าใช้การไม่ได้ ให้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดหาสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้ในเบื้องต้น และประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อเข้าช่วยเหลือ

มีนาคม 2561

(นายวิเชียร ล่าช้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



(นางสาวพินิตา พิมพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม