



กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเทคนิคและการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

P-(Q-TS)-010

การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา

(Contractor SHE Management)

จัดทำโดย : _____ นายวิชัย จงใจภักดี


(ผู้จัดการส่วน SHE - Olefins II)

อนุมัติโดย : _____ นาย เสขศิริ ปิยะเวช

(ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายเทคนิคและการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต)

ตารางการแจกจ่าย

สำเนาเลขที่	ผู้ถือ	สถานที่
01	Quality Management (Q-QM-QU)	Intranet

[illegible]



สารบัญ

หน้า

1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	2
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
3.1 ผู้บริหารผู้รับเหมา	3
3.2 หัวหน้างานผู้รับเหมา	3
3.3 พนักงานผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกคน	4
3.4 ผู้ควบคุมงาน PTTGC	4
3.5 Area SHE	4
3.6 คณะกรรมการความปลอดภัยผู้บริหารผู้รับเหมา (CESC)	5
3.7 คณะกรรมการความปลอดภัยผู้รับเหมา (CSC)	5
4. WORKFLOW	6
5. รายละเอียดการดำเนินงาน	7
5.1 การคัดเลือกผู้รับเหมา (Contractor Selection)	7
5.2 การเตรียมความพร้อมผู้รับเหมา (Preparation before Work Start)	7
5.3 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยฯ (SHE Requirements During Execution)	20
5.4 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ (SHE Performance Monitoring)	25
5.5 การประเมินผลผู้รับเหมาประจำปี (Performance Evaluation)	27
5.6 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและการประกาศเกียรติคุณผู้รับเหมา (Feedback & Recognition)	27
6. WORKFLOW KPI	29



7. เอกสารอ้างอิง	30
8. ภาคผนวก.....	31
8.1 คำจำกัดความ	31
8.2 เกณฑ์การประเมินด้านความปลอดภัยฯ เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนคู่ค้า	32
8.3 เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ผู้รับเหมา	37
8.4 เกณฑ์การประเมิน เพื่อพิจารณารางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมา.....	39



1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผู้รับเหมา ที่ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)