

บทที่ 4

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 29956/15509, 29957/15517 และ 29958/15518 ของ บริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 29956/15509, 29957/15517 และ 29958/15518 ของ บริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่า โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ของโครงการ ซึ่งผนวกกับมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ

4.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมด 9 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. ระดับเสียง พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมด 8 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
3. แรงสั่นสะเทือน พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมด 6 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
4. คุณภาพน้ำ พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินจำนวน 4 สถานี และน้ำใต้ดินจำนวน 1 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด